

BIBLIOTECA FAC. DE QUIMICA

EL LABORATORIO DE PRUEBAS FISICAS

DEL DEPARTAMENTO METALLURGICO

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

JUAN MIRANDA, RAMON HERAKO

- 1967 -



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**

**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (Méjico).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RAMON  
HORACIO  
LOYO MIRANDA

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.**

MEXICO D.F. 1967

Facultad de Química

Departamento de Metalurgico

**FACULTAD DE QUÍMICA.**

Departamento de Metalurgico

**EL LABORATORIO DE ENERGIAS FISICAS**

**DEL DEPARTAMENTO DE METALURGICO**

**DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO.**



40 MILLO

**RAMON HORACIO LOYO MIRANDA.**

**QUÍMICO METALURGICO.**

1967

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN  
DE PETRÓLEO EN MÉXICO.

**JURADO ASIGNADO ORIGINALMENTE SEGÚN EL TEMA.**

**PRESIDENTE. Prof. Mario Medina V.**

**VOCAL. Prof. Carlos Arango S.**

**SECRETARIO. Prof. Armando Acosta E.**

**PRIMER SUPLENTE. Prof. León Contreras R.**

**SEGUNDO SUPLENTE. Prof. Nicolás Jafres V.**

De los cuales se han nombrado los siguientes:

En el Instituto Mexicano del Petróleo, en la Ciudad de México.

**SITIO DONDE SE DESARROLLO EL TEMA.**

**INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO.**

**RAMÓN HORACIO LOYO MIRANDA.**

**Subentendente.**

**Q.M. ARMANDO ACOSTA E.**

**Asesor del TEMA.**

**Q.M. ROBERTO GONZALEZ TORRES.**  
**Supervisor Técnico.**

## GENERALIDADES

Luego de la fabricación, la mejor garantía que tenemos es la calidad.

Así como el control de calidad es una de las etapas más importantes en la fabricación de cualquier producto, es igualmente importante el control de calidad tal vez, la técnica más importante hoy en día en cualquier industria, ya que por pequeña - que sea una fábrica o por simple que resulte la manufactura de cualquier producto, se debe de contar con un departamento o personal capacitado que realice una serie de métodos con el fin de obtener una buena calidad en dicho producto.

Este aspecto, en la industria mexicana desgraciadamente ha estado un tanto cuanto olvidado y así, grandes empresas son las únicas que cuentan con laboratorios e departamentos encargados de este control; en cambio, en otras, por falta de recursos económicos o por no dar la debida importancia a este aspecto, se carece del más mínimo control, basándose sólo en la experiencia de fabricación que se tiene sobre cualquier artículo.

Pero no sólo para el fabricante es importante este control, también para el consumidor resulta interesante y provechoso tener en cuenta la calidad de su compra, con el objeto de pagar el precio verdadero que el producto tenga según su calidad, obteniendo así mayor beneficio de esa inversión.

El Instituto Mexicano del Petróleo atento al problema que tiene nuestro país ha creado un departamento de control de calidad, que si bien controlará los productos que consumen

4

las industrias petrolera y petroquímica nacionales, por otro lado ayudará a la industria en general.

Este control de calidad será el punto de partida para una investigación para estudiar la forma de resolver los problemas que se presentan con el fin de lograr una mejor calidad en determinando producto y no solamente limitarse a decir que un material se está dentro de la misma exigida.

En este año como dije antes, el I.N.P. Integró un departamento de control de calidad y dentro de éste, una sección para el estudio y control de los metales.

Esta sección metalúrgica estará formada principalmente de dos divisiones o laboratorios; el metalográfico y el de pruebas físicas e mecánicas, como en todos los casos, estos laboratorios guardan una estrecha relación con otros departamentos, principalmente con el analítico, ya que es de gran valor y en algunas ocasiones indispensable para el control de calidad metalúrgico conocer la constitución química del producto que se estudia.

Este departamento analítico cuenta con los aparatos más modernos que existen actualmente, ya que se tiene desde un laboratorio de vía húmeda hasta aparatos como el espectrómetro de masa y el microscopio electrónico que sirven para la investigación en su más alto nivel.

La sección metalúrgica como dije antes se divide en el laboratorio metalográfico y el de pruebas físicas, en este informe de la práctica profesional hablaré de este último

**laboratorio, pero a grandes pasos describiré lo que es la metatelegrafía y su laboratorio.**

La metatelegrafía es un amplio campo del estudio de los metales y de la naturaleza esencial de su estructura desde grandes magnitudes (macroscopía) hasta niveles estructurales (microscopía), dentro de este conocimiento de la estructura de los metales y sus alteraciones se emplean estudios de propiedades, segregaciones, precipitaciones, deformaciones y, estudios de diálecciones que no pueden lograr haciendo uso del microscopio electrónico, su laboratorio cuenta con aparatos e instrumentos muy variados, desde la preparación de muestras hasta el ataque con reactivos adecuados y su observación, tanto a grandes rasgos es la metatelegrafía, pero ésta se encuentra intimamente relacionada con las pruebas físicas y aunque pueden existir una técnica sin la otra, lo mejor es que las dos estén relacionadas para lograr los mejores resultados.

Todos los metales están sometidos durante su servicio a infinidad de esfuerzos ya sea que tiren, empujen, tuerzan, etc. como estos fueros no se pueden medir directamente, lo que se hace es utilizar una máquina que produzca estos esfuerzos y con esto tener conocimiento del probable comportamiento de un material para un trabajo dado y específico, ya que de dicho trabajo dependerán sus propiedades, pues si bien, un material puede tener propiedades excelentes para un uso especial, estas mismas pueden resultar malas para otro.

Las pruebas de propiedades mecánicas más usadas en la valoración de la calidad de los productos metálicos son:

**Tensión, compresión, doblado, dureza, impacto en barra recortada y algunas otras pruebas como las de Creep y las de fatiga.**

Pueden usarse otro tipo de pruebas dependiendo del producto particular o su uso propuesto.

Generalmente los valores obtenidos para cada una de las pruebas pertenece específicamente a la muestra seleccionada. Esencial, por lo tanto, seleccionar debidamente las muestras para que los resultados puedan considerarse representativos de un producto metálico.

Se ha mencionado anteriormente que existen categorías para las diferencias de estos experimentos. Considerando que con estos resultados se evaluará si el resultado de una prueba es satisfactorio fundamentalmente al productor y al comprador, cuando se va a hacer la compra, es esencial cumplir y uniformar las especificaciones a pagar en el mercado y establecer las especificaciones de prueba. Tales pruebas deben ser realizadas en las mismas condiciones por los proveedores y compradores, de modo que no afecten los resultados de las pruebas.

En el segundo y la tercera parte de la investigación se han hecho comparaciones entre los resultados de las pruebas realizadas en diferentes laboratorios y sus correspondientes.

Dado la naturaleza de un producto metálico, el resultado es principalmente del tamaño y fuerza que aplica sobre él. La forma más adecuada y más efectiva es la medida de las propiedades.

## **PREPARACION DE MUESTRAS**

**de los.** Los especímenes para pruebas de productos metálicos son preparados de muestras que tienen dimensiones empíricas, de forma y tamaño acordadas, que han venido a reconocerse como standard, ya que los cambios de forma y tamaño afectan apreciablemente algunos resultados en las pruebas de propiedades mecánicas.

Se ha encontrado necesario establecer requisitos obligatorios para las dimensiones de estos especímenes. Condescender con estos requisitos es esencial si el resultado de estas pruebas debe satisfacer adecuadamente al productor y al consumidor, también si va a hacerse una comparación, es esencial cuidar y uniformar los procedimientos a seguir en el maquinado y acabado de especímenes de prueba. Estos procedimientos pueden ser usados siempre que no causen cambios por temperatura o distorsiones, las que pueden afectar los valores de la prueba.

**El muestreo y la preparación adecuada de especímenes de prueba requieren cuidadosa atención si se esperan resultados satisfactorios.**

**Dada la muestra de un producto metálico, el problema es prepararla del tamaño y forma que debe tener, en la forma más económica y sin afectar apreciablemente sus propiedades.**

Si la muestra debe ser cortada, la porción adyacente al lado del corte se encontrará afectada si el calor de cortado es alto. La cantidad de material adyacente que debe ser reseñado de los lados de la muestra depende de varios factores, pero principalmente del tamaño del artículo y de su clase.

También es importante la clase y tamaño del cortador usado en la preparación. Una regla de seguridad es remover una cantidad de material igual al espesor del material cortado.


#### Especímenes de Tensión.

Algunos de los tipos de especímenes para pruebas de tensión más usados para hojas, placas, bandas y productos metálicos tubulares de pared delgada son mostrados en la fig. 1.

Los tipos de especímenes más pequeños tienen dimensiones específicas más detalladas que los grandes porque la experiencia ha mostrado que los detalles adicionales indicados son necesarios para obtener resultados satisfactorios.

Uno de los requisitos esenciales es el eje de simetría principal, para obtener tensiones uniformes o axiales durante la prueba.


El acabado final de la muestra en especímenes de tensión es importante que sea de alta calidad. Las superficies -



DIMENSIONES

	mm	in
A Longitud de Proba.	50.0±0.10	2.00±0.005
B Ancho	12.5±0.25	0.50±0.010
C Espesor (mm)	10	3/8
D Radio (mm)	10	1/2
E Longitud Total de la probeta (mm)	200	8
F Longitud de la sección redondeada (mm)	60	2 1/2
G Longitud de la sección para medidas	50	2
H Ancho de la sección para medidas	20	2 1/4

fig 1



DIMENSIONES

	mm	in
A Longitud de Proba	50.0±0.10	2.000±0.001
B Diametro	12.5±0.25	0.500±0.010
C Radio (mm)	10	3/8
D Longitud de la sección redondeada	60	2 1/2

fig 2

dibujos que  
deben ser lisas, las esquinas libres de rebabas y de otras --  
irregularidades indeseables.

Durante la preparación y el manejo de especímenes debe tenerse cuidado, para evitar deterioros tales como: picaduras, rasguños, marcas impropias, etc.

El laboratorio de pruebas físicas de este Instituto --  
contará con un aparato llamado Tensil-kut con el cual se preparan muestras para prueba de tensión de diferentes medidas.  
Este aparato está integrado principalmente de un cortador y --  
plantillas que tienen la forma y dimensiones de las probetas.

Cuando el material no es apropiado para hacer probetas planas se maquinan muestras de sección circular, estas se --  
ilustran en la fig. 2. Algunas de estas probetas son roscadas.

Para especímenes de prueba de productos tubulares se --  
utilizan unos tapones (plugs) en los extremos de la muestra.

En general, los plugs deberán ser maquinados a una medida que sólo requiera un empuje ligero para meterlos dentro del tubo y preferentemente sin lubricante. Fig. 3.

El tamaño de los plugs estará de acuerdo con el tamaño de las mordazas de la máquina de prueba.

Otros materiales tubulares de gran tamaño se prueban, preparando especímenes rectangulares. Algunas máquinas tienen mordazas de paredes curvadas para probar este tipo de muestras.

En la figura 4 se muestra

sección para metales no están -

iones de tracción, tentativa-

ados tres tipos como los mejo-  
rando exclusivamente para es-  
pecial a esta prueba. La muestra  
y la resistencia a la compres-

sia determinar el módulo de --  
y dimensiones requeridas para  
en la fig. 4.

sección resulta más difícil obte-  
nida en las pruebas de tracción.

ocia es, que en las pruebas de  
, la carga aumenta, cuando es -  
otras que, en las pruebas de -

de a disminuir cuando aumenta  
yalmente dentro del límite plásti-

stres de la probeta de compres-  
Este es, la superficie de los  
el eje del especímen dentro de -  
ciso de muestras de tracción y  
quintadas hasta tener una super-  
se esquinas del especímen deben

(PULG.)

1 0.05
1 1/8
1 1/3
1 1/8
2 1/16

ANCIAS
NTDE
PORTES
12
18
2-1

PROBETA	DIMENSIONES (PULG.)	LONGITUD (PULG.)
PEQUEÑO	1 1/2 ± 0.01 0.798 ± 0.01 1.0 ± 0.01 1 1/8 ± 0.01 1 1/4 ± 0.01	1 ± 0.05 2 3/8 ± 1/8 3 ± 1/8 3 3/8 ± 1/8 12 1/2 min.
MEDIANO		
GRANDE		

fig 4

PRUEBA DE BARRA TRANSVERSAL	DIMENSIONES DIÁMETRO LONGITUD (PULGADAS)		DISTANCIA ENTRE SOPORTES
A	0.875	15	12
B	1.20	21	18
C	2.00	27	24

fig 5

ser afiladas y libres de rebaba, picaduras, rasguños o cualquier otra irregularidad ya que esto produciría concentraciones de tensiones durante la prueba, un requisito final frecuentemente menospreciado es que los extremos del especímen y las superficies que están en contacto durante la prueba sean limpiados y secados antes de iniciarse ésta, el limpiado puede hacerse con cualquier solvente adecuado.

Existen bloques de comportamiento ajustable adecuados para corregir la falta de paralelismo de las placas de la máquina de prueba.

#### Especímenes de Doblado.

Los especímenes de prueba requeridos para la prueba de doblado son del tipo rectangular o redondo. El tipo rectangular es preferido con un ancho que sea tres veces el espesor. Los lados del especímen deben estar lisos y las esquinas deben tener un radio no mayor que un octavo del espesor de la muestra. La longitud del especímen es variada en relación al espesor, se le considera poco importante permitiendo que la longitud sea suficiente para ejecutar la operación de doblado. Cuando el tipo redondo se usa, los resultados pueden ser considerados como una medida de la elongación de los productos metálicos.

Algunas pruebas son hechas por doblado de una tira o pieza de metal alrededor de un mandril de dimensiones especiales.

ficas, por medio de aplicaciones fijas de carga o por martillado donde la ruptura ocurre en un ángulo de  $90^{\circ}$  a  $150^{\circ}$ .

La prueba de doblado es una de las mejores y de las más simples, los resultados obtenidos son afectados por el procedimiento seguido y el aparato usado.

La prueba mejor conocida como de flexión transversal - se aplica a materiales frágiles como el fierro fundido y se considera algunas veces como prueba de doblado. Se han estandarizado tres tamaños de especímenes cuyas dimensiones se ilustran en la fig. 5.

#### Especímenes de Impacto.

Los tipos de especímenes y sus tamaños recomendados - por la A.S.T.M. son mostrados en la fig. 6.

Las probetas no recortadas de  $\frac{1}{2}$  de pulgada han sido - usadas para controlar la fundición a presión de metales no ferrosos. En estos experimentos se han usado diversos tipos de muestras, tamaños y formas y seguramente pronto aparecerá un tipo de especímen que satisfaga todas las necesidades en los diferentes metales.

En algunas aplicaciones, la prueba de barra recortada presenta notables méritos pero en otras, los resultados han - sido obtenidos de valores dudosos.

Otras formas de la prueba de impacto es la que se realiza con repetidos choques y la prueba de torsión-impacto, en da una requiere tamaños de especímenes diferentes.







fig 6

En la zona elástica existe una relación entre el esfuerzo y la deformación que se conoce como Ley de Hooke, su expresión matemática es la siguiente:

$$\epsilon = \frac{f}{E} \sigma$$

donde:  $\epsilon$  es la deformación;  $f$  el esfuerzo y  $E$  es el módulo de Young.

El módulo de Young es la propiedad elástica más importante de los metales y sus aleaciones.

No se conoce ningún medio para incrementar el valor de  $E$  de un material dado y sólo con un cambio muy notorio en la composición de la aleación se logra este propósito, por otra parte, su valor se puede disminuir produciendo tensiones internas en el material (endurecimiento por precipitación eutectoides, deformación en frío), y la temperatura también varía este valor.

Ahora, analicemos una curva tensión-deformación ilustrada en la fig. 7.

Un cristal metálico es anisotrópico respecto a las deformaciones, pero si consideramos que una barra está formada por millones de cristales y debido a su orientación éstos se comportan como isotrópicos.

Así vemos en la gráfica que al ir aumentando el esfuerzo no se nota deformación alguna, o si la hay no es permanente, hasta llegar a un punto, éste es de suma importancia y se le conoce como punto de fluencia o límite elástico; en algunos




fig 7

materiales es muy claro, mientras que, en otros aparece uno inferior y otro superior como en los aceros, y hay algunos materiales en que es tan poco claro que se considera que el límite de fluencia es el esfuerzo capaz de producir una deformación del 0.2%. A partir de este punto la deformación, se dice que es plástica, esto es, es ya una deformación permanente y sucede que al ir sometiendo la pieza a un esfuerzo ésta se va endureciendo por trabajo mecánico y por consiguiente requiere cada vez de un esfuerzo mayor hasta que llega al punto en que el esfuerzo es tal, que el material cede y se produce la fractura, la fractura es un tema importante del que hablaremos después.

Es claro, de lo visto anteriormente que lo importante en una prueba de tracción es el conocer el límite elástico del material, ya que este dato servirá de base en el momento de hacer el cálculo necesario para el correcto uso del material.

Por otro lado, muchas técnicas de fabricación tales como: laminación, extrusión y estampado dependen de la posibilidad de deformar plásticamente un metal sin que sufra fractura. Esto hace necesario conocer la ductilidad y la velocidad de endurecimiento por trabajado.

El valor del límite elástico como dijimos es el límite práctico para efectuar los cálculos de diseño y es alterado por algunos factores como:

Los elementos de aleación hacen que este valor aumente en comparación con el del metal puro.

Este límite disminuye al aumentar la temperatura, cosa que ya no tiene mucha importancia pasando a ser más útil la velocidad de fluencia o creep, que estudiaremos más adelante.

La microestructura también ejerce una notable influencia.

Otro dato importante que se obtiene de la prueba de tracción es la elongación que se mide en porciento tomando una distancia determinada, esta puede ser dos pulgadas, diez pulgadas, etc. Este valor está especificado en muchas normas en un máximo y mínimo y en otras ocasiones es un dato complementario para conocer las propiedades del material que se prueba.

Durante la deformación elástica hay un cambio de volumen. En cambio, la deformación plástica se realiza a volumen constante, es decir,

$$A_0 \cdot l_0 = A_t \cdot l_t = K$$

Como  $l$  aumenta durante la deformación,  $A$  debe disminuir y es esto lo que se observa en la práctica.

Ahora, si representamos el esfuerzo y la deformación - en el rango elástico y en el plástico observaremos diferencias.

En el rango elástico

$$\sigma = \frac{P}{A_0} \quad \epsilon = \frac{l-l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad 2 \quad (2)$$

donde:

$P$  es la carga,  $l$  la longitud final y  $l_0$  la longitud inicial.

NOTA: Este es válido cuando  $\epsilon$  es pequeño, pero en la deformación permanente en que,  $\epsilon$  es grande tenemos:

$$\sigma = \frac{P}{\pi r^2} \delta = \int dE = \int_0^L \frac{dF}{t} = [kt]_0^L = L \cdot \frac{\delta}{t} \quad (4)$$

Se debe hacer notar que en la Industria se calcula la deformación a partir de la ecuación (2), y la ecuación (4) es sólo válida si la deformación es uniforme en toda la longitud considerada; si hay extricción se calcula de la siguiente forma:

$$\delta = \frac{d_o - d}{d}$$

donde:

$d_o$  es el diámetro inicial y  $d$  el final

La fórmula anterior es la más utilizada en la práctica, ya que es más sencilla de aplicar. Sin embargo, es importante recordar que la deformación es la diferencia entre el diámetro final y el diámetro inicial dividido por el diámetro inicial. La fórmula anterior es una simplificación de esta definición, ya que no considera la variación del diámetro a lo largo de la longitud considerada. Esto es, la deformación calculada con la fórmula anterior es una deformación media.

Algunas veces se usa la fórmula:  $\delta = \frac{d_o - d}{d_o}$ , que es más precisa que la anterior, pero es más complicada. Esta fórmula considera la variación del diámetro a lo largo de la longitud considerada.

En la práctica se usan las siguientes:

1. La deformación es la diferencia entre el diámetro final y el diámetro inicial dividido por el diámetro inicial.

2. La deformación es la diferencia entre el diámetro final y el diámetro inicial dividido por el diámetro en forma

## **PRUEBA DE COMPRESIÓN.**

Es una de las pruebas más sencillas que se realizan en las máquinas universales. La muestra se coloca entre los platillos de la máquina y se aplica una fuerza axialmente hacia el centro de la muestra.

Es otra de las pruebas que se efectúan en las llamadas máquinas universales, esta prueba guarda gran similitud con la prueba de tracción hasta el punto en que también se puede obtener una gráfica esfuerzo-deformación, aunque el esfuerzo en este caso es en sentido contrario, ya que como su nombre lo indica, en ésta, la muestra se comprime.

Esta prueba es menos usada que la vista anteriormente, y se supone que los metales tienen un comportamiento igual para los esfuerzos de tracción que para los esfuerzos de compresión y si en algún caso existe una diferencia la resistencia a la compresión resultará más alta.

La razón por la que la prueba de tracción es más usada es que se considera que ésta da resultados suficientes para conocer la calidad de un material. Esta suposición es válida hasta cierto punto, razón por la cual a últimas fechas se ha incrementado el uso de la prueba de compresión principalmente en materiales delgados.

Ahora, si comparas las pruebas de tracción y compresión observaremos que ésta última se encuentra en desventaja con la anterior ya que:

1. Da menos información.

2. Al aumentar el esfuerzo de compresión cuando el material es muy dúctil, éste tiende a aumentar su diámetro en forma

**que es indefinida, lo que impide obtener valores equivalentes al porcentaje de elongación y de reducción de área; además la resistencia máxima tiene poco sentido.**

Un problema que complica aún más el resultado es el caso de que la máquina no esté en condiciones de alineación perfecta, ya sea por la propia naturaleza de la máquina o por la mala colocación del eje de tracción. En este caso se pierde la exactitud de la medida de deformación. Se requiere además gran precisión en la medida de deformación. Las medidas preferentemente deben hacerse en lados opuestos del espécimen, la Fig. 7.

a menos que previa experimentación se conozca que la distribución de esfuerzos es uniforme en toda la muestra, en caso de un dispositivo de tracción que no sea de tipo monórfico, este caso si se puede medir la deformación en un solo lado, pero si la deformación es grande se pierde la exactitud.

Las deformaciones deberán ser medidas entre dos puntos que las representan en el espécimen, Fig. 7, según lo más marcadas en el espécimen y no entre los carros opuestos del eje de tracción, ya que éste es de tipo monórfico.

No es recomendable tomar el porcentaje de deformación para este propósito, ya que es una medida que no da cuenta completamente de la magnitud de la reducción, aunque también se vea la reducción medida y en algunos casos como en las varillas gruesas una clasificación en que se presentan más apelos de proporciones diferentes.

La forma particular de diferencia de los instrumentos, el factor adicional de su respuesta en forma distorsionada más sencillamente se califica en la medida tomada en la muestra si que es más grande.

## PRUEBA DE DOBLADO.

La prueba de doblado es una de las más simples y menos costosas de las pruebas mecánicas para la evaluación de las propiedades de los metales. Esta prueba tiene la ventaja de que sirve de guía para conocer la ductilidad de los metales.

La manera más simple de hacer la prueba se ilustra en la fig. 7.

El doblado ocurre entre dos soportes rígidos y por medio de un dispositivo adecuado se aplica la carga necesaria. Esta prueba también se hace en la Máquina Universal.

Las especificaciones de los normas más usuales indican que las pruebas deben hacerse a  $90^\circ$ ,  $120^\circ$  y  $180^\circ$  según la clase de material y el uso a que será destinado.

Han sido usadas gran variedad de muestras para esta prueba de doblado, aunque las más usuales son las de sección transversal rectangular con cantes redondos, aunque también se usan las de sección redonda y en algunas ocasiones como las varillas usadas en cimentación en que se prueban sin necesidad de preparar una probeta.

En esta prueba a diferencia de las anteriores, el resultado no se expresa en forma numérica sino simplemente se informa si la muestra resiste o no al esfuerzo al que se somete.




fig 8

## PRUEBA DE IMPACTO.

**Los ensayos de impacto miden la energía necesaria para fracturar una muestra por una carga de choque o impacto, un metal puede ser duro y tener gran resistencia a la tracción - pero no ser adecuado para resistir impactos muy intensos.**

Para valorar la resistencia al choque de los metales - se utilizan diferentes métodos, pero los más usuales son: el de Izod y el de Charpy, ambos se basan en la energía que absorbe un material para fracturarse cuando un péndulo o martillo se deja caer de una altura dada.

Las probetas que se usan ya se describieron en el capitulo referente a preparación de muestras.

En España a estas pruebas se les conoce como ensayos - de resiliencia.

Este tipo de ensayo sirve para determinar la temperatura de transición dúctil-frágil de un material.

Se han dado casos en los que puentes, barcos, etc. se parten en pedazos, al investigar estos fenómenos de fallas en estos aceros se observó que son dúctiles a una temperatura dada pero a cierta temperatura, generalmente más baja cuando se les somete a esfuerzo sufren una transición dúctil-frágil.

Los factores que contribuyen a una fractura frágil son:

- a) Un estado de tensiones triaxial. Si observamos una de las probetas usadas en este ensayo notamos una entalla y al fondo de ésta cuando la probeta se flexiona origina tensio-

presión de tracción radiales y transversales, además de la tensión de tracción longitudinal. Esta condición de tensión triaxial lleva las tensiones necesarias para que comience la deformación plástica y tiende a producir rotura con un desfogue plástico pequeño.

b) Bajas temperaturas.

c) Alta velocidad de deformación o una carga muy rápida.

Los aceros como casi todos los metales que presentan una estructura cúbica centrada absorben más energía cuando se fracturan en forma dúctil que cuando lo hacen en forma frágil, de donde observamos claramente que esta prueba nos puede proporcionar la temperatura de transición dúctil-frágil con sólo hacer una serie de pruebas variando la temperatura del ensayo.

**Práctica:** La forma de la entalla es determinante en esta temperatura por lo que siempre se trata de usar el mismo tipo de entalla, para tener base de comparación.

Una entalla más aguda da una temperatura de transición aparentemente más alta.

El efecto más importante de la forma de la entalla es que para dar la misma formación plástica se requieren mayores fuerzas.

Otro aspecto es que para la obtención de la transición dúctil-frágil se requiere una fuerza menor.

El cuadro que se adjunta muestra los resultados de un microcorte que fuente en el laboratorio perteneciente al C. I. S. A.

## PRUEBA DE DUREZA.

Es la cual se mide la resistencia que presenta un mineral a ser rayado por otro.

La dureza es una propiedad algo difícil de definir y generalmente lo que se hace es definirla en función de la prueba para medirla, así para minerales se usa la escala de Mohs y se define como la resistencia que presenta un mineral a ser rayado por otro.

Para medir la dureza en los metales los métodos más usuales son los de penetración y se dice que la dureza es la resistencia que presenta un metal a ser penetrado por un cuerpo.

**A continuación, describiremos los métodos de dureza más usados.** La uno es la prueba Brinell, la dos Vickers y la tres Rockwell. Los procedimientos básicos de la primera para el cálculo resultan así:

### **Prueba de Dureza Brinell.**

La prueba de dureza Brinell consiste básicamente en una prensa hidráulica vertical y manual, diseñada para fijar un penetrador de bola en la muestra.

La prueba requiere el uso de una bola de acero de  $10 \text{ mm} \pm 0.0025$  milímetros de diámetro y una carga de 3000 Kg. para metales ferreos y 500 Kg. para muestras no ferreos. Para especímenes ferreos la bola es presionada durante 10 seg., para no ferreos el tiempo es de 30 seg.

El diámetro de la impresión se mide por medio de un micróscopio que tiene un ocular graduado generalmente en 0.1 mm.

Cuando se desean números de dureza más apropiados se recomienda un portaojitos micrométrico que aproxima ± 0.01 mm.

El número de dureza Brinell es la relación de la carga en Kg. al área impresionada en  $\text{mm}^2$  y se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{BHN} = \frac{P}{\frac{\pi D}{4}(D - \frac{d^2}{D})}$$

donde:

P es la carga de la prueba en kilogramos

D el diámetro de la bala expresada en milímetros

d el diámetro de la impresión en milímetros

Ordinariamente este cálculo no es necesario, ya que existen tablas para convertir el diámetro observado a BHN.

El uso de cargas grandes (3000 y 500 Kg.) y un solo tamaño de penetrador limita la prueba para muestras relativamente grandes.

#### Prueba de Dureza Rockwell.

La prueba Rockwell es hecha por la elevación lenta del especímen contra el penetrador hasta que, sea aplicada una carga. Esta es indicada con un índice en una carátula, la carga total es aplicada por medio de una palanca, la velocidad de descenso de esta palanca es controlada por un amortiguador de aceite.

Al completarse el descenso de la palanca la carga mayor es quitada, cuando la carga menor está todavía activa y al número de dureza Rockwell es leído en la carátula, este

lectura está basada en la diferencia de profundidades de la carga mayor menos la de la carga menor, esta última carga tiene por objeto eliminar el posible error por fallas en la superficie de la muestra.

Para cubrir todos los límites de dureza se tienen dos tipos de máquinas; la Rockwell normal para especímenes de espesores grandes y la superficial para muestras delgadas. Cada una de estas con diferentes escalas haciendo uso de penetradores y cargas diversas.

Los penetradores son bolas de acero de  $1/16$ ,  $1/8$ ,  $1/4$ , y  $1/2$  de pulgadas y un cono de diamante con una amplitud de  $120^{\circ}$ . Las cargas para la máquina normal son 60, 100, 250 Kg. y 15, 30 y 45 Kg. para la superficial.

Una división de la carátula de la Rockwell normal mide un desplazamiento vertical de 0.002 mm. y en la superficial - de 0.001 mm.

Estas máquinas deben ser checadas frecuentemente con bloques de prueba estandarizados y que son suministrados por el fabricante.

#### **Prueba de Dureza Vickers.**

Esta prueba, emplea un penetrador piramidal de base cuadrada, es de diamante con una amplitud de  $136^{\circ}$ , las cargas usualmente tienen un límite de 5 a 900 Kg. Para hacer una prueba el especímen es elevado hasta que esté mas o menos a 1 mm. del penetrador y por medio de un

sistema de palancas es accionado el peso, la velocidad aquí se también está regulada por un amortiguador de aceite.

La impresión es medida a través de un **microscopio** auxiliado con una **ocular micrométrica**.

La impresión aparece como un cuadrado oscuro en una pantalla lúcida.

Se provee de tablas para convertir la medida de la impresión en milímetros a Dureza Vickers (D.P.H.) o se puede usar la siguiente fórmula:

$$\text{D.P.H.} = \frac{1.8544 L}{d^2}$$

(1)

donde:

$L$  es carga en **kilegramos**

$d$  longitud de la diagonal de la impresión en milímetros.

Para pruebas ordinarias las cargas son usuales como de 100 kilegramos.

También existen bloques estandarizados para checar la máquina.

$$\text{D.P.H.} = \frac{1.8544 L}{d^2}$$

(2)

donde el rodete de una prueba de Eberbach.

Es un descubrimiento reciente en el uso de la escala - de agujas para medir la profundidad de penetración para una pirámide de diamante.

Para hacer una prueba se selecciona un campo por medio

del microscopio, luego ésta se substituye por el penetrador y se hace la prueba, por último, con un ocular micrométrico se lee la huella. Esta prueba presenta la ventaja de que se puede determinar la dureza de constituyentes estructurales. Sus límites de carga son de 7.5 a 550 Kg.

Existe otra prueba que es la Tukon que tiene gran semejanza con la prueba Vickers.

Este procedimiento es similar al anterior, pero en vez de la huella se obtiene una impresión en forma de cuadrado en los lados y en el centro una diminuta depresión que indica la dureza y la profundidad.

### MÁQUINAS PORTATILES.

#### **Máquina Brinell.**

Este tipo de máquina es de la penetración simple ya se mencionó. Esta máquina es capaz de hacer una prueba Brinell, estándar con cargas de 500 a 3000 Kg. El diseño provee de un dispositivo que facilita que la máquina sea usada en cualquier posición; su peso completo es de 12 Kg.

#### **Scleroscopio.**

Este instrumento ya no es de los que aprueba la dureza por penetración, sino que lo hace midiendo el rebote de una esfera de acero que topetea al caer por su propio peso en el especímen de prueba. La bola de acero opera dentro de un tubo de cristal en el cual está inscrita una escala para medir la altura del rebote. Algunos aparatos traen una carátula para registrar estos alturas.

Esta prueba se usa específicamente para medir superficies lisas que no pueden ser marcadas por una penetración. Una superficie rugosa producirá resultados falsos.

De las pruebas de dureza se derivan considerable información, aunque para esto se requiere del conocimiento de la composición y condiciones del metal que se prueba.

Da una idea rápida de las condiciones del material, ya que generalmente todos los tratamientos que se les da a los metales van acompañados de un cambio en su dureza; así mismo, existe una relación entre la prueba de dureza y la resistencia a la tracción. Esto no quiere decir que en algún caso la pueda substituir.

Otra de sus aplicaciones es la información que da sobre el espesor de una carburación, nitruración, etc., o de un tratamiento térmico (temperabilidad).

Las máquinas deben revisarse y dárseles servicio con cierta regularidad.

Una baja velocidad en la aplicación de la carga es preferible para evitar que el impacto de ésta sea muy fuerte. Como algunos metales exhiben altas velocidades de flujo bajo la carga, es conveniente con el fin de obtener resultados exactos que el tiempo de aplicación de la carga sea siempre el mismo.

El penetrador, debe estar en buenas condiciones. El yunque en el cual el especímen descansa debe estar plano y limpio, debe tenerse cuidado de no llevar el yunque hasta el

**penetrador y cuando el material es delgado y se desconoce su dureza debe aplicarse una carga baja para evitar que este penetrador deteriore el yunque.**

**La muestra puede ser de un espesor suficiente que cuando se realice la prueba, dicha muestra no se haga convexa o -gatillada, si esto sucede, se debe aumentar la fuerza de penetración, aparecerá otra marca en la superficie opuesta a la penetración. El espesor recomendado es de por lo menos 10 veces el espesor de la impresión.**

**La superficie de la muestra, en la cual se hará la penetración deberá ser plana y representativa, libre de hoyos, agujas, rasgos de fundición, etc., y no debe tener arena ni escamas o grasa.**

**Para lograr una buena exactitud en una prueba de dureza por penetración, la superficie del especímen debe ser plana y normal al eje vertical del penetrador. Un especímen que sea irregular o que no sea normal al eje vertical del penetrador, si se extiende más allá de los lados del yunque debe estar separado del mismo, para que no interfiera con la penetración en su exactitud. Cuando se va a probar una forma cilíndrica debe prepararse una superficie plana o utilizar un yunque apropiado.**

**En el Instituto Mexicano del Petróleo se contará con dos máquinas Rockwell, una normal y otra superficial por ser ésta la prueba de mayor uso actualmente, además se tendrá un scleroscopio y para la prueba Krimell, la máquina universal tiene un aditamento especial para realizarla.**

**La prueba de dureza por penetración se efectúa en la siguiente forma:**

**Se aplica la fuerza de penetración en la parte superior de la muestra.**

**Se mide la profundidad de la impresión.**

**La dureza se calcula multiplicando la fuerza de penetración por**

## PRUEBA DE FATIGA.

La prueba de fatiga es de gran importancia en los diseños, pues muchas piezas están sujetas a pequeños esfuerzos repetidos y así vemos anteriormente que, para esfuerzos estáticos lo importante es el límite elástico, para esfuerzos dinámicos se precisa de la medida de la resistencia a la fatiga.

La prueba de fatiga se hace en máquinas, algunas de constitución simple hasta algunas que son controladas electrónicamente como la M.T.S., pero en todas lo que se trata de obtener es que a un número de ciclos de esfuerzos repetidos la pieza faille y con esto medir su resistencia a la fatiga.

Se tiene conocimiento de que si una muestra metálica es sometida a fluctuaciones de tensiones puede romperse a tensiones basta menores que la tensión de ruptura en condiciones estáticas. En estas condiciones se dice que la pieza se fatigó.

Como se dijo al principio de este trabajo, lo que se trata en el laboratorio es tener una máquina que produzca efectos semejantes a los producidos en una pieza durante la práctica, por esta razón la tecnología creó estas máquinas.

Si para la prueba de tracción se graficaba esfuerzo contra deformación, en este caso se grafica el esfuerzo  $S$ , contra el número de ciclos  $N$ , a esta curva que se obtiene se le conoce como "Curva de Wöhler".

Una curva de este tipo se ilustra en la fig. 9.





fig 9

Las curvas muestran que muchos metales pueden soportar un número infinitamente grande de ciclos con tal de que el esfuerzo se encuentre por abajo del límite de fatiga.

Conviene señalar que algunos materiales, las aleaciones de aluminio no tienen un límite de fatiga bien definido.

Cuando se trata de concluir algo de los datos que de la prueba de fatiga se obtienen, deben tomarse muy en cuenta los procedimientos seguidos en la prueba, ya que, en las máquinas citadas las probetas pueden ser fatigadas por tensión-compresión o por torsión-flexión.

Aunque hay que hacer notar que las condiciones de trabajo en el servicio difieren significativamente de las que se ven en los ensayos típicos de fatiga, la influencia de algunos de estos factores de servicio se pueden estimar aproximadamente en la siguiente forma:

1. Un acabado superficial de mecanizado puede reducir el límite de fatiga en un 20%, una entalla superficial en un 40% y condiciones corrosivas en más del 50%.
2. Las tensiones de compresión permanentes pueden aumentar el límite de fatiga en un 25%.
3. Las piezas de máquinas de un diámetro mayor de un cuarto de pulgada, resistirán menos en un 20% que las probetas usadas en el laboratorio.

En las aleaciones ferrosas, la tensión permisible disminuye cuando el número de ciclos aumenta hasta que la

tensión alcanza un valor al cual, la muestra tiene un tiempo de vida infinito.

En la mayoría de las aleaciones no ferrosas, la tensión disminuye al aumentar el número de ciclos, aunque la pendiente de las curvas S-N disminuye. La tensión constante en la que se da la fatiga es proporcional a la que por razones que se lo indica a los periodos.

Una cosa de suma importancia es lo siguiente, a temperaturas menores de un 40% del punto de fundición de cualquier metal, el aceite se congelea. Lo que se sucede a temperaturas más bajas dada es un proceso muy lento y lento cuando comienza cuando se alcanza una placa que alcanzará a altas temperaturas.

De aquí, que algunas astillas y aleaciones deforman al ser expuestas a una temperatura de fundición de su metal.

Otra prueba con la cual se ha hecho es la de la manguera que surgeido de la rotura no logra detenerse. Logrando que el agua no gotease en la práctica, esto es, que las tuberías durante largos períodos a temperaturas elevadas, no solamente constituyan los motores de vapor, sino que también por la liberación de gas, etc.

Hoy las diferencias entre las distintas clases de metales, es decir, de fricción en calentamiento, son más grandes que las existentes.

La más alta resistencia térmica tienen las aleaciones de cobre y de hierro.

### PRUEBA DE CREEP.

A una tensión constante, los materiales continúan deformándose por un período indefinido.

Esta fluencia lenta bajo tensión constante es lo que en inglés se denomina creep y que por comodidad así se le llama a la prueba.

Una cosa de suma importancia es la siguiente, a temperaturas menores de un 40% del punto de fundición de cualquier metal, el creep es despreciable, lo que se sucede a temperaturas mayores donde es un proceso muy marcado y debe tenerse en cuenta cuando se diseña una pieza que trabajará a altas temperaturas.

De aquí, que algunos autores y técnicos definen al creep como: una prueba de fluencia en caliente.

Esta prueba como en todos estos ensayos mecánicos ha surgido de la necesidad de lograr condiciones iguales a las que se tendrán en la práctica, así, piezas que trabajarán durante largos períodos a temperaturas elevadas, como las que constituyen los motores de combustión interna, máquinas de vapor, turbinas de gas, etc.

Nay que diferenciar las pruebas de creep y los ensayos de tracción en caliente, ya que estos últimos son más rápidos.

Ya se vió anteriormente que cuando se hace una prueba de tracción se llega al límite elástico a partir del cual la




fig 10

deformación es permanente, es decir, plástica. Por el contrario a temperaturas elevadas parece que la deformación plástica ocurre bajo todas las tensiones, entonces lo que interesa es la velocidad a la que se producen y ésta aumenta con el incremento de la tensión a una temperatura dada.

Por consiguiente, lo que se trata de obtener con la prueba de creep es el esfuerzo adecuado, para que la deformación plástica se produzca a baja velocidad o a la velocidad más adecuada.

De este modo, durante la vida de la máquina no habrá un grado de deformación perjudicial.

Los resultados de las experiencias del creep son expresadas como la elongación experimentada por la muestra en función del tiempo. En la fig. 10 ilustramos una curva típica de creep.

En ella, se notan cuatro zonas bien definidas y son:

1. Elargación inicial, en ésta, las tensiones aplicadas hacen que se mantenga una velocidad de fluencia constante durante el tiempo en que interesa para los diseños en Ingeniería.
2. Esta segunda etapa, llamada de creep primario o transitorio.
3. La tercera etapa que es la de creep secundario o estacionamiento.
4. Por último el creep terciario y la fractura.

El alargamiento total experimentado por una probeta durante el creep es igual a la suma de las deformaciones elásticas y plásticas iniciales más la rápida deformación de la primera etapa de fluencia lenta.

**Figura.** Cada una de las tres últimas etapas de la prueba está caracterizada por endurecimiento por trabajado distinto. En el creep primario la velocidad de endurecimiento de la muestra es menor que la velocidad de recuperación, por lo tanto excede la velocidad de recuperación que le impone la temperatura y la pendiente de la curva es muy pronunciada. Durante el creep secundario, la pendiente de la curva es más baja y lineal, lo que implica que el proceso de recuperación ha alcanzado al de endurecimiento y que ambas velocidades son iguales. El creep terciario se produce por disminución del área transversal de la muestra, de ahí que la pendiente de la curva aumente rápidamente hasta acabar con la fractura del material.

Para obtener materiales con una buena resistencia al creep es necesario, que su microestructura sea relativamente estable a la temperatura de trabajo.

**Figura.** Por ejemplo, trabajando en frío un acero se aumenta su resistencia si se trabaja a una temperatura menor que la necesaria para que el material recristalice durante el servicio.

En la figura se observa que la velocidad de crecimiento depende de la temperatura, de modo similar a la velocidad de recristalización de los cristales.

Si se trabaja en frío, la velocidad de crecimiento es menor que la velocidad de recristalización, lo que implica que el tiempo para la deformación es menor.

Algunos materiales tienen una resistencia al creep menor que la velocidad de recristalización, lo que implica que el tiempo

## FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS.

En este capítulo se tratará sobre la forma de proceder en la prueba de fuerza de cedencia y de la forma de proceder en la prueba de fuerza de tracción.

En este capítulo hablaremos de algunos aspectos teóricos de la prueba de cedencia y de la prueba de tracción, y al final de los mismos de los ensayos físicos que son de gran importancia, y tiene por objeto, al mismo tiempo dar una idea de la investigación que puede hacerse en torno a estos ensayos, para determinar y mejorar, la calidad de los productos metálicos.

Algunas de las ideas principales que se tratarán en este capítulo son: la formación de líneas de deslizamiento y la dirección que puede hacerse en torno a estas pruebas, para determinar y mejorar, la calidad de los productos metálicos.

### Formación de Líneas de Deslizamiento.

Según el tipo de metal que sea, se forman líneas de deslizamiento y luego se deforman plásticamente por un proceso en que las láminas cristalinas resbalan unas sobre otras.

Los metales con cristalización cúbica, centrada en la cara, deforman plásticamente por un proceso en que las láminas cristalinas resbalan unas sobre otras.

Siempre, las planas y direcciones de deslizamiento son las más compactas, es decir, las que tienen mayor número de átomos en el cristal. Al conjunto de un plano y una dirección se le llama sistema de deslizamiento.

Quando una muestra metálica, se somete a cualquiera de las pruebas mecánicas descritas en los capítulos anteriores, la probeta sufre un deslizamiento, produciéndose líneas de deslizamiento y que resultan de la interacción de los planos de deslizamiento con la superficie del cristal. Estas líneas de deslizamiento se pueden estudiar en forma estática o bajo condiciones dinámicas.

En la primera, es necesario pulir la muestra, someterla a tracción, descargarla y luego observarla al microscopio;

este sistema de estudio permite determinar los planes de deslizamiento y su dirección, pero no dice nada del proceso de formación de dichas líneas. Se observa que cuando aumenta la deformación plástica, aumenta la profundidad y el número de líneas de deslizamiento.

El método dinámico para el estudio de estas líneas, es fotografiándolas, las primeras experiencias se hicieron en monocrystallos de aluminio de alta pureza con distintas orientaciones con respecto al eje de tracción, cuando se observa una cara de la muestra la línea se ve como un segmento y luego se propaga a través del cristal, en ambas direcciones, haciéndose más profunda; esto indica que hubo un aumento de corte en la ~~causa de deslizamiento~~; se han hecho estudios midiendo la velocidad de carga, la velocidad de deformación y la propagación de las líneas de deslizamiento. Graficando el número de líneas contra el tiempo, de la pendiente de la curva resultante se ha deducido que el endurecimiento por trabajado retarda la propagación de las líneas de deslizamiento.

Otros científicos han medido, los escalones que presentan las líneas, encontrando que es un valor constante.

Cuando se deforma lentamente la muestra, las bandas, (conjuntos de líneas) se propagan inmediatamente al principio y luego lo hacen lentamente.

Se ha estudiado que la superficie ejerce cierta influencia sobre las líneas de deslizamiento, así se vió, que si se somete una muestra a un esfuerzo, la muestra sufrirá una defor-




fig 11

mación; pero si se disuelve una capa muy delgada de la muestra bajo la misma carga, sufrirá un incremento en la deformación. Una ligera capa de óxido también influye, así como también un pulido electrolítico, ya que desarrolla una estructura de láminas muy finas paralelas entre sí, antes de que se inicie la formación de líneas de deslizamiento.

#### Efecto de la Orientación sobre la

#### Formación de las Líneas de Deslizamiento.

La única dirección de la tensión responsable del deslizamiento de un plano, es la paralela, y se le llama tensión de corte, pues la dirección normal al plano, no influye en este proceso.

La representación esquemática se ilustra en la fig. 17.

Si se tiene un cristal, de área transversal  $A$ , sometido a una fuerza  $F$ , sea  $\phi$  el ángulo entre la normal al plano de deslizamiento y el eje de tracción y  $\lambda$  el ángulo entre la dirección de deslizamiento y dicho eje. La componente de la fuerza aplicada, que actuará en la dirección de deslizamiento:  $F' = F \cos \lambda$ , y el área del plano de deslizamiento es:  $A' = A / \cos \phi$ , de donde, la tensión de corte en la dirección de deslizamiento es:

$$\tau = \frac{F}{A} \cos \lambda \cos \phi$$

**El deslizamiento comienza en el plano que tiene máxima tensión de corte.**

La orientación de un cristal, cuando es sometido a una tracción cambia de tal forma, que la dirección de deslizamiento se tiende a ponerse paralela al eje de tracción.

Se ha visto, que cuanto mas sistema de deslizamiento tiene una orientación, más rápidamente endurece el cristal.

#### **Efecto de la Temperatura y Velocidad de Deformación.**

El número de líneas nuevas que aparecen al aumentar la deformación, disminuye cuando la temperatura aumenta, y en este caso, el desplazamiento de cada línea aumenta.

A baja velocidad de deformación, generalmente las bandas de deslizamiento se hacen más anchas y espaciadas, por el contrario, a velocidades de deformación altas, se producen conjuntos de planos de deslizamiento activos.

Cuando un material, se somete a un esfuerzo, sufre una deformación que es heterogénea, esto es debido, a la fuerza impuesta por las mordazas de la máquina, ya que lo resulta imposible a la red cristalina efectuar una rotación homogénea.

A diferencia de los cristales cúbicos centrados en la cara, que presentan líneas de deslizamiento rectas, los cúbicos centrados en el cuerpo, presentan trazas de deformación onduladas y a menudo ramificadas; esto ha hecho más difícil estudiarlos.

## Mecanismos de Dialección para explicar el mecanismo de los Procesos de Deformación plástica.

En la deformación plástica de los metales se observan defectos que tienen en el enrejado cristalino.

**Un tema importante de la deformación plástica de los metales,** lo ocupa el estudio de dialecciones y que se debe a defectos que tienen en el enrejado cristalino, esto implica difusión de vacantes y átomas intersticiales, y está condicionado por la temperatura, de aquí, la importancia de la temperatura en la deformación plástica.

Se conocen dos tipos de dialecciones, la de borde y la torno; en la primera, tenemos un plano cristalino extra del lado deslizado del cristal respecto de la mitad que no es deslizado, y en la segunda, el enrejado cristalino en el extremo al límite del corte, estará conectado como una rampa cristalina.

Existen dos términos importantes cuando se habla de dialecciones, que son, el circuito de Burgers, que es un círculo que se puede realizar sobre un plano cristalino en forma de repetir igual número de pasos en una dirección y en opuesto en forma de cerrar una dialección, si ésta no existe, el circuito quedará cerrado, pero, si por el contrario dentro del circuito hay una dialección, éste quedará abierto, en aquí donde entra el segundo término que es el vector de Burgers, y se dice que es el necesario para cerrar el circuito, este vector, da una medida del defecto en el enrejado.

Definición. El límite interior del cristal entre la zona deslizada y la no deslizada, se llama límite de dislocación, y se define el plano de deslizamiento de una dislocación al que es capaz de contener la línea de dislocación y su vector de Burgers.

Las dislocaciones de borde, tienen menor movilidad que las dislocaciones tornoille, ya que la primera, sólo tiene un plano de deslizamiento y la segunda tiene varios. Hay que hacer la advertencia de que la primera puede moverse por salto.

Si las dislocaciones encuentran en su camino a otras dislocaciones situadas en otros planos, se crearan nubes en el interior del cristal, que impiden el deslizamiento de algunas y otras debido a la interacción, lo que disminuirá su movilidad; esto explica el endurecimiento por trabajado que experimentan los cristales que tienen un solo sistema de deslizamiento.

El efecto de la temperatura sobre el deslizamiento puede interpretarse de la siguiente forma: a temperaturas bajas las dislocaciones generadas en un plano a medida que este plano se endurece, deben abandonarlo; esto se puede lograr pasando la dislocación de un plano a otro utilizando su componente tornoille, si la deformación es a temperatura alta, por salto, a planos menos endurecidos.

En la tercera etapa o período en las curvas de Creep, en la que la velocidad de endurecimiento es menor que la velocidad de recuperación dinámica, se debe a que, a pesar de que la densidad de dislocaciones aumenta con el trabajado, se llega a un límite en el que, en planos paralelos próximos exige-

ten dislocaciones de signos contrarios y se aniquilan. Este proceso puede dar lugar a agujeros que pueden ser centros de nucleación de tensiones, capaces de llevar al material a la fractura.

#### Deforación Plástica en Policristales.

Todas las experiencias efectuadas en monocristales han tenido por objeto explicar la deformación plástica en polícrstales, pero como es de esperarse, al aplicar los datos obtenidos se ve que entran nuevos factores que complican el planteo, siendo los más importantes los límites de grano y las condiciones de unión que ellos imponen así, la deformación homogénea en un monocristal se transforma en heterogénea en un policristal, ya que varía de un grano a otro y lo que es más, dentro de un mismo grano, esto ha dificultado la solución de problemas en policristales.

#### El Límite de Grano y su Influencia.

En un agregado policristalino de gran tamaño de grano, la deformación, en la proximidad de los límites es menor, que en el interior del grano. En general, sólo en los casos en que su cristal vecino tenga una orientación tal, que presente un punto de fluencia más bajo, los granos presentan mayor deformación en la proximidad de dicho cristal.

*Además Estudios hechos por Chalmers determinaron que la tensión crítica depende de la orientación relativa de dos cristales, siendo mínima para el menor ángulo de desorientación.*

*Esto indica, que cuando los planos de desplazamiento en dos granos adyacentes no sea paralelos, es difícil transferir la deformación de un grano a otro a través del límite. Se deduce por lo tanto, que si dos granos unidos por un límite se deforman simultáneamente e no permanecen en contacto sobre todo el límite o si lo hacen, la deformación de cada uno de ellos debe ser diferente a la que tenían cuando deformaban separadamente.*

*En este caso, dos condiciones deben ser satisfechas: la continuidad macroscópica, que consiste en que los cargados cristalinos a ambos lados del límite se deformen igualmente, y la continuidad microscópica, que implica que las dislocaciones, excepto a altas temperaturas no abandonan el cristal en el límite dando un escalón de deslizamiento.*

*Para que se cumpla la continuidad macroscópica es necesario que el deslizamiento en ambos cristales sea hecho por medio de cuatro sistemas de deslizamiento, dos por cada grano e uno en uno y tres en el otro. La continuidad microscópica implica, que si un gran número de dislocaciones son detenidas por un límite, la tensión generada en su entorno, es capaz de activar una fuente de dislocaciones en el otro grano que no tiene que estar situada necesariamente en el mismo plano. Es decir, se transfiere de un cristal a otro la deformación.*

### Efecto del Tamaño de Grano en las Propiedades Mecánicas.

Hay evidencia experimental que el número de cristales en la sección transversal de la muestra, más que el tamaño — generalmente considerado como el factor más importante de la cristalinita, es un factor importante para determinar las propiedades mecánicas. Esto se explica ya que los granos están — entre sí — sujetos por sus bordes. Si los bordes no estuvieran — sujetos, el efecto de la fuerza de tracción se centraría — sobre todo en los bordes, y el efecto de la fuerza de compresión — que los granos que tienen una superficie libre.

La mayoría de ensayos sobre efecto de tamaño de grano — han sido hechas por pruebas de dureza.

Existe, sin embargo, alguna información del efecto del tamaño de grano sobre la tensión necesaria para producir una deformación dada. A menor tamaño de grano la tensión necesaria para producir una deformación dada aumenta.

En los casos en los que hay un límite elástico bien — marcado, el efecto del tamaño de grano es muy nítido.

El límite de fluencia superior aumenta cuando el tamaño de grano disminuye. Esto es debido a que en las muestras — polieristalinas, la tensión de fluencia está relacionada a la propagación del deslizamiento de un cristal a su vecino, en — cuyo caso, el aumento de tensión debido a un apilamiento será — menor para pequeños cristales que para grandes, ya que una — fuente estará sujeta a una presión posterior que la inactiva — rá.

El número de dislocaciones que haya energizado es proporcional a la distancia que deben viajar antes de ser detenidas — por el límite.

**FRACTURA.** (Fractura) es la rotura o separación de un cuerpo en dos o más partes, es en la práctica un grave problema y por medio de la fractura en un ensayo práctico mecánico puede seguirse un criterio de la calidad del material.

**Fractura,** es la separación de un cuerpo en dos o más partes, es en la práctica un grave problema y por medio de la fractura en un ensayo práctico mecánico puede seguirse un criterio de la calidad del material.

La fractura puede ser dúctil o frágil, ésta se propaga muy rápidamente a partir de una fisura, sin o con muy poca deformación plástica. Esta fractura, se produce a lo largo de los planos cristalinos característicos llamados planos de clivaje y cuando es en un material policristalino tiene apariencia granular.

La fractura frágil puede obtenerse también a lo largo de los límites de grano, y en este caso se le llama intergranular.

La fractura dúctil ocurre, luego de una extensa deformación plástica y está caracterizada por su propagación lenta, su superficie es opaca y de apariencia fibrosa.

La resistencia a la fractura teórica calculada a partir de las fuerzas interatómicas y energías de superficie es bastante mayor que la obtenida prácticamente y sólo en fibras de vidrio fresca los valores son cercanos, así como también en pelos metálico. (Whiskers) el límite elástico y la resistencia a la fractura es mayor y aumenta cuando el diámetro del filamento diminuye, esto se debe a que tienen un pequeño número de dislocaciones.

**Fractura frágil.** La fractura frágil se produce con muy poca o sin deformación plástica como sucede en los materiales amorfos, no así en los materiales cristalinos en los que si está precedida por algo de deformación plástica y esto ocurre en las proximidades de la zona de fractura.

La fractura frágil puede tener lugar en aquellos materiales que experimentan rápido aumento en la tensión de flaqueza cuando la temperatura disminuye o cuando aumenta la velocidad de deformación.

En materiales policristalinos, la fractura puede propagarse a lo largo de los planes de clivaje o a lo largo de los límites de grano. La fractura transgranular es más frecuente, concentrada en estos materiales cuando rompe por fractura frágil.

En materiales policristalinos que contienen segregaciones en los límites de grano, la fractura generalmente es intergranular.

#### **Eliminación de Fractura Frágil.**

Estas consideraciones para eliminar la fractura frágil son verificadas en acero, ya que es el metal más usado actualmente, sobre todo cuando se refiere a estructuras en donde este tipo de fracturas ofrece gran peligro.

### **Temperatura.**

A temperaturas por debajo de cero grados centígrados, los aceros tienen una gran resistencia a la fluencia plástica y, por tanto, los ensayos de impacto a distintas temperaturas muestran que la energía absorbida en el proceso, presenta un cambio marcado a una cierta temperatura, la temperatura de transición, no es constante y varía con las condiciones técnicas de ensayo para un mismo material y tamaño, así como la forma de la muestra también es determinante.

### **Composición y Tamaño de Grano.**

En la composición de los materiales sólidos, aparte de la cantidad de carbono ordinario, el aumento en el contenido de carbono ordinario, aumenta la fragilidad del material, es decir que al aumentar la cantidad de carbono ordinario, se reduce tanto la cifra, aumenta la temperatura de transición y disminuye la energía absorbida en el impacto por encima de esta temperatura.

El fósforo es particularmente indeseable, ya que aumenta tanto la temperatura de transición, como la cifra de energía absorbida en el impacto, y aumenta la fragilidad, ya que aumenta mucho la temperatura de transición. De los otros elementos que se han probado, tales como silicio, manganeso, cobre, níquel, etc., sólo el manganeso y el níquel parecen tener efecto beneficiosa en la temperatura de transición, y el resto tiene un efecto perjudicial.

El tamaño de grano de ferrita tiene un efecto marcado sobre la fragilidad del acero, a menor tamaño de grano, más baja es la temperatura de transición. A menor tamaño de grano, los planes de deslizamiento son más cortos, y por lo tanto, el número de deslocaciones es menor y más difícil que se constituya un concentrador de tensiones.

*Ambiente.*

Ciertos ambientes pueden aumentar la tendencia de un acero a una fractura frágil. En particular cualquier atmósfera que pueda generar hidrógeno y que éste pueda ser absorbido por la muestra, ya que en estas condiciones puede ser frágil aun a temperatura ambiente.

Otro factor de importancia es la distribución de tensiones, pero éste corresponde a un campo ingenieril completamente. La atmósfera que rodea la muestra, es decir el ambiente, también tiene su influencia en la probabilidad de la fractura. Vamos a tratar de esto más tarde, pero ahora nos vamos a ocupar de la **Fractura Ductil**.

Ya dijimos que la fractura dúctil, aparece luego de una deformación plástica considerable, se produce estrangulamiento durante la deformación y ésta continúa en esta zona localizada, hasta que el material se separa a lo largo de una línea o de un punto.

Una vez que la muestra ha comenzado a estrangularse, tanto la tensión como la deformación, se concentran en la región estrangulada. La fractura dúctil comienza en el centro de la región dado que tanto la tensión de corte, como la tensil se hacen más altas que en ningún otro punto.

La fractura dúctil está caracterizada por presentarse como fractura de cono y copa.

La ductilidad de una aleación es medida por la reducción del área de fractura, ésta es afectada por las inclusiones que existan en la aleación.

### Fractura por Fatiga.

Los materiales dúctiles sometidos a tensiones alternantes menores que la tensión de fractura estática, pueden romperse por fatiga. Una superficie de fractura por fatiga presenta dos zonas, una relativamente lisa en forma de concha y una región de fractura granular.

El nivel máximo de tensión alcanzado antes de la ruptura es llamado límite de endurecimiento, y es proporcional a la mínima resistencia tensil previa a la ruptura. Esta diferencia como la tensión cíclica, por debajo de la cual no suele ocurrir fractura luego de un número determinado de ciclos.

Se puede aumentar la vida de una pieza, sometida a fatiga por envejecimiento, ya que la precipitación detiene el deslizamiento, así mismo también endureciendo la superficie de una muestra, también se aumenta la resistencia a la fatiga.

En la mayor parte de los metales, la fatiga es causada por tensiones cíclicas, aplicadas en forma continua o en saltos, para obtener una durabilidad más elevada que las aplicaciones de alta proporción.

## CONCLUSIONES.

### I N D I C E

1. El control de calidad, es un aspecto básico en el desarrollo industrial actual, así como la investigación que se debe hacer para mejorar la calidad de los productos metálicos en este caso particular. 18
2. Las pruebas físicas e mecánicas, ocupan un lugar muy importante en el estudio de estos materiales. 25
3. Se tiene que en nuestro país, se instalen más institutos para el estudio de las diversas ramas de la ciencia, como el Instituto Mexicano del Petróleo, y dada la importancia de los metales en la vida moderna crear un instituto dedicado exclusivamente al estudio de ellos, para obtener un máximo rendimiento en la aplicación de sus propiedades. 37

## I N D I C E

	<b>Pág.</b>
<b>GENERALIDADES</b>	3
<b>PREPARACION DE MUESTRAS</b>	7
<b>PRUEBA DE TRACCION</b>	18
<b>PRUEBA DE COMPRESSION</b>	24
<b>PRUEBA DE DOBLADO</b>	26
<b>PRUEBA DE IMPACTO</b>	28
<b>PRUEBA DE DUREZA</b>	30
<b>PRUEBA DE FATIGA</b>	37
<b>PRUEBA DE CREEP</b>	41
<b>FUNDAMENTOS DE LAS PRUEBAS FISICAS</b>	45
<b>FRACTURA</b>	55
<b>CONCLUSIONES</b>	60

## **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

**Brielle, Gordon and Phillips  
Structure and Properties of Alloys  
Mc. Graw - Hill Book Company  
Third Edition  
1963**

**Albert G. Guy  
Physical Metallurgy for Engineers  
Addison - Wesley Publishing, Inc.  
1963**

**Metals Handbook  
The American Society for Metals  
1948 Edition**

**Chalmers B.  
Physical Metallurgy  
Wiley and Sons U.S.A.  
1952**