

18. 870115
2c

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México

ESCUELA DE INGENIERIA



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA CONSTRUCCION DE
EL CONJUNTO HABITACIONAL GALACTICA II

TESIS PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
INGENIERO CIVIL
P R E S E N T A
FERNANDO SALDANA OROZCO
GUADALAJARA, JALISCO, NOVIEMBRE 1989



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CAPITULO I

| | |
|--|----|
| A) Antecedentes y estudio de las convenciones..... | 4 |
| B) Características generales de los edificios..... | 5 |
| C) Introducción | |
| C.1. Planos Arquitectónicos | |
| C.2. Programación y avances realizados de la obra..... | ii |
| C.3. Distribución de áreas para almacenamiento de materiales y áreas de trabajo..... | 12 |

CAPITULO II

| | |
|--|----|
| A) Organigrama general..... | 12 |
| B) Circulación general de la obra..... | 17 |
| C) Supervisión..... | 21 |

CAPITULO III

| | |
|--------------------------------|----|
| A) Trazo general..... | 34 |
| B) Nivelación del terreno..... | 36 |
| C) Oficinas provisionales..... | 40 |
| D) Excavaciones..... | 42 |
| E) Relleno..... | 42 |
| F) Cantidad de obra..... | 43 |

CAPITULO IV

| | |
|-----------------------------------|----|
| A) Estudio de suelos..... | 49 |
| B) Normas de diseño..... | 55 |
| C) Cementación suelo-cemento..... | 56 |

CAPITULO V

| | |
|--|----|
| A) Características de la cimbra..... | 60 |
| B) Normas de diseño (Especificaciones y construcción)..... | 62 |
| C) Columnas..... | 64 |

| | |
|-------------------|----|
| D) Losas..... | 57 |
| E) Trabeas..... | 70 |
| F) Muros..... | 73 |
| CAPITULO VI | |
| Conclusiones..... | 76 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 80 |

C H A P T E R I

Antecedentes

| | |
|--|-------|
| A) Antecedentes y estudio de las concentraciones..... | 4 a 7 |
| B) Características generales de los edificios..... | 8 a 9 |
| C) Infraestructura | |
| C.1. Planos de localización | |
| C.2. Descripción y avances real- tos de la obra..... | 10 |
| C.3. Distribución de áreas para al- macenamiento de materiales y áreas de trabajo..... | 12 |

A) ANTECEDENTES Y ESTUDIO DE LAS CONVENIENCIAS.

En el año de 1977, nació la 2da. generación del IPADE ADE, (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas). Los siglos ADE, significan el grado de dificultad de la maestría, siendo este el de mayor requisitos a llenar para ser admitido.

La más importante de esta maestría son los tres hombres que se implican en tratar de solucionar casos que han sucedido en la vida real; para esto los profesores se integran en equipos y cada uno se encarga el caso presentado y expone cuales serían las soluciones a este.

Uno de estos equipos de la generación dos años ADE, se quiso dejar la iniciativa que surgía a mitad de estos estudios, y trataron de ampliar la empresa, se impactó en realizar en qué ramo se iba a iniciar a trabajar y surgieron ideas como fabricar globos, maquilaje de ropa, hasta que todo resultó el problema de vivienda que estaba siendo cada vez más fuerte.

Después de analizar este tema el año de 1980, se pidió a los profesores, todo lo relacionado con la vivienda, se creó un grupo de trabajo, surgieron los cinco inmobilistas trabajando con el Dr. de Gómez, los cuales presentaron sus conclusiones, determinadas e inadmisibles.

4

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

Los resultados de los análisis se han mencionado bien dejada ver que la República Mexicana cuenta dentro de su población con el 30% de menores de 15 años, mismos que en los próximos 5 años necesitarán de una vivienda, una vez que continúan aumentando, la mayoría de ellos.

Sumado este número de viviendas al gran déficit de 3.5 millones que teníamos a Septiembre de 1981, nos viene a agudizar el gravísimo problema que venimos padeciendo en este campo desde hace muchos años.

Los orígenes de esta problemática han estado siempre vinculados al crecimiento de nuestra población que sigue aumentando, a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno Federal para controlar este crecimiento demográfico.

En contraste con esto, los recursos que se han estado empleando tanto de las instituciones gubernamentales como INFONAVIT, FONVIESTE, FONDO DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, etc., como los recursos de Promotores Industriales de la vivienda de la iniciativa privada, han sido insuficientes para dar solución a este gran problema.

La ciudad de Guadalajara tuvo un crecimiento de 1950 a 1962 de un 977.82%, resultado de la migración tanto del campo del Estado hacia la Capital, como de migrantes de otras entidades federativas que buscan en las grandes ciudades los beneficios de la situación geográfica, de su clima, la sus universidades, etc.

De mantener este ritmo de crecimiento, para el año 2,000 se estima contará con aproximadamente 500 millones de habitantes que requerirán igualmente de una vivienda digna donde habitar.

Considerando todos estos aspectos de desarrollo demográfico que van en sentido opuesto con la construcción de vivienda, el señalar de la misma que se mencionaba es ésta, iniciar a realizar este proyecto que es continuidad preventiva, denominado GALÁCTICA III, que con 120 viviendas dará alojamiento a 120 familias y dará la satisfacción de una necesidad primordial, que es de tener un techo bajo el cual vivir.

En el año de 1963, el día 10 de Abril, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mancuerna con el Banco de México, creó el FONVI (Fondo de Construcción y Descuento Bancario para la Vivienda), cuya función es la siguiente:

PROMOVER la construcción de viviendas para familias de recursos limitados en la República, mediante la orientación de las inversiones de las instituciones de crédito y recursos patrimoniales, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Vivienda.

ASESSRAR a los promotores y constructores, tanto del sector público como del sector privado, en aspectos socioeconómicos, de construcción, financieros y jurídicos, relacionados con este tipo de programas.

APROBAR los proyectos de viviendas para que cumplan con las disposiciones que regulan el financiamiento de este tipo de construcciones, emitidas por el Banco de México, previo cumplimiento con las disposiciones locales.

Diseño de la tierra

Después de adquirir el terreno somoteroano, se procedió a la regularización de dicho predio con el Ayuntamiento de Zapopan, se sacaron las diferentes facilidades ante SIAPA, Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, para que lo contemplaran dentro de un proyecto de ampliación y una vez fijadas estas condiciones se procedió a buscar un apoyo ante una Institución de Crédito como fue anteriormente, a fin de que otorgara el crédito fuente para la construcción de Galácticas II.

Efecto de la construcción y desarrollo industrial sobre la economía

Una vez elaborado el proyecto de construcción, se procedió a presentarlo ante FDI en la Ciudad de México para que se analizara el efecto económico y se determinara el número de habitantes por hectáreas dentro que éste es un factor muy importante, ya que es lo que define a una aglomeración o no de las tierras cercanas en un futuro inmediato.

Ya obtenida la aprobación de FDI, se llevó a Cencosum, misma institución que concedió el financiamiento.

Se decidió que antes de la firma del Crédito fuente, se salicaran los análisis financieros, en los que se contempló:

- 1.- Costo del proyecto.
- 2.- Costo del capital.
- 3.- Análisis de necesidades adicionales al Crédito fuente.
- 4.- Gastos por la comercialización de las unidades.
- 5.- Gastos de administración.
- 6.- Posibilidades de rendimiento sobre el capital invertido tanto del terreno como faltante para la construcción.

Gestión fiscal


Se consultó igualmente con un Contador Público Fiscalista a fin de analizar cuál sería la participación en impuestos que se llevaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por este concepto y así sumarla.

Una vez analizados y aprovechando estos aspectos, se decidió arrancar la obra principalmente por las siguientes razones:
Generar fuentes de empleo, ya que se contemplaba que en el momento crítico de la obra se emplearían entre albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, etc., más de 400 personas y en segundo término que esas 120 unidades que tendría Galáctica II, ayudaría a que igual número de familias adquiriesen la vivienda digna y justa que cada mexicano requiere.

Respecto a las unidades, se hicieron estudios basándose en el tiempo de venta, fuimos que se reportaba en cualquier proyecto de este tipo y se llegó a la conclusión que por más que se tardara en vender, la unidad seguiría siendo buena siempre y cuando las ventas se hicieran antes del vencimiento del Crédito Puente.

3) CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EDIFICIOS.

- * Propietario del inmueble: GRUPO INMOBILIARIO PROCOMIN.
- * Ubicación del Edificio: Av. Constitución esq. Félix Rengstorff, comuna homónima.
- * Clasificación de la edificación: Comercial de primera.
- * Categoría: Normal-Pluscasa
- * Tipos de establecimiento residenciales: Oficinas e Instalaciones comerciales.
- * Estacionamiento: Compartido, pavimento de concreto al aire libre comercial.
- * Superficie del terreno: 1470 mts.
- * Duración de edificación: 10
- * Estado de ejecución: Poco avanzado, faltan los muros.
- * Uso: Oficinas.
- * Estado de edifico: Incompleto salvo fachadas y estandartes.
- Terreno: Baulio, rodeado en sus laderas Sur y Poniente de la Av. Félix Rengstorff y Av. Constitución respectivamente.
- * Colindancias:
 - Al Norte : 100.37 mts. con propiedad particular.
 - Al Sur : 150.98 mts. con la calle Félix Rengstorff.
 - Al Oriente : 35.00 mts. con propiedad particular.
 - Al Poniente: 104.02 mts. con Av. Constitución.
- A continuación presente en croquis general del terreno del edificio.



SIGUE EN EL PLANO 4
MPIO. DE
ZAPOPAN

SIGUE EN EL PLANO 10

VERDE
VALLE
BOSQUES
DE LA
VICTORIA

MERCADO
DE LA
CRUZ

LA VICTORIA

SIGUE
EN
EL
PLANO
4

20

LA CALMA
DOLAN
4

E

LAS AREAS

SIGUE EN EL PLANO 1

MPIO. DE
TLACUAPACHE

TIERRA MUNICIPAL DE
TIERRA MUNICIPAL DE

SECTOR
JUAREZ

SIGUE EN EL PLANO 2

2


PLAN C

LÓMEZ
POLANCO

LOPEZ
LEAL

MONTES
GUSTAVO

DOL. LIZARDO
CORTÉS



| | |
|--|-----------------------|
| universidad autónoma de guadalajara | |
| uag | escuela de ingeniería |
| | tesis profesional |
| memoria descriptiva de la construcción | |
| de el conjunto habitacional galáctica II | |
| ubicación de el terreno | |
| fernando soldán orozco | |
| guadalajara, jal., noviembre de 1986 | |

C.C. PROGRAMACION Y AVANCES REALES DE LA OBRA.

La obra se desarrolló por etapas, siendo la primera la correspondiente a la zona B, la segunda a la zona C, y la tercera a la zona A.

En el diagrama se presentan las diferentes actividades que se tuvieron durante la obra, teniendo cada una de estas 3 subdivisiones que representan las etapas. En las 3 primeras meses se lleva la obra con los mismos tiempos que el programa, pero en la primera etapa de mayo, se ve una diferencia en la instalación de la videría de la sección B.

A partir de junio, la diferencia entre la línea superior que corresponde al tiempo presupuestado y la línea inferior que es la del tiempo real, se va haciendo más marcada. Esto se debió principalmente al atraso que se llevó en la entrega de los recorridos (normalista para las casas), lo cual detuvo las actividades siguientes y también a la dificultad en la terminación de las instalaciones eléctricas anteriores.

Lo que más atrasó la terminación de la obra, como se muestra en la gráfica, fue la terminación de las instalaciones hidráulicas. La razón fue que la entrega y colocación de las cocinas integradas se demoró 2 meses.


E.3. DISTRIBUCION DE AREAS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y AREAS DE TRABAJOS.

La distribución de áreas para el almacenamiento de materiales es factor importante para el buen funcionamiento de la obra. En este caso se construyó un pequeño almacén al lado de las oficinas provisionales, todo esto dentro de la sección A, puesto que ésta fue la última etapa que se construyó. Cuando hubo necesidad de empezar esta sección, el almacén se cambió a espaldas de la torre 4C, a un área destinada a zona verde; esto porque la sección A se empezó cuando ya la obra estaba a un 90%, haciendo innecesario el almacén.


El acceso para todo el movimiento de camiones, tanto tránsitos para los diferentes edificios como los que surtirían el cemento y sus agregados, cal, etc., se dejó lo que es actualmente la entrada al proyecto por la calle Félix Riquier. En un inicio se planeó hacer 2 entradas a los edificios, pero en los primeros días hubo necesidad de cerrar el de Av. Conchitas porque la calle es demasiado traficada y a la hora de querer dar vuelta para entrar a los edificios, se cortaba mucho la circulación de los automóviles.

Otra área importante de ubicar es la del acero, debiendo considerar almacenaje y habilitado. Para el desplazaje de las varillas se dejó un espacio entre los edificios 17 y 18 sobre la entrada. Esto se hizo en un tubo rígido de acero de 2" de diámetro en el cual se introducían las varillas para ser descargas, y cada lado del tubo se apoyaba en 3 varillas que se improvisaron como patas.


El almacén de varillas, ángulos, etc., estuvo detrás de los edificios 3C y 4C, mismo lugar a donde se cambió el almacén general, como ya se mencionó.



| | |
|--|--|
| universidad autónoma de guadalajara | |
| uag | escuela de ingeniería tesis profesional |
| memoria descriptiva de la construcción de el conjunto habitacional galáctica II | |
| ubicación almacenes | |
| fernando saldaña orozco | |
| guadalajara, jal., noviembre de 1988 | |




• MODELO TIPO




| | |
|-----------------------|---|
| TIPO DE UNIDAD: | Dos dormitorios con balcón |
| ESTUDIO: | opcional |
| BALCON: | opcional |
| TIPO DE CONSTRUCCION: | madera desarmable de la Junta de Construcción |
| TIPO DE CUBIERTA: | techo rígido |
| TIPO DE PISO: | piso de concreto |
| TIPO DE PINTURA: | pintura al agua |
| TIPO DE PINTURA: | pintura al agua |

| | |
|--|------------------------|
| SUP. UTE. POR DEPTO. | 64.08 M ² |
| SUP. DE PATIO | 245 M ² |
| SUP. DE CIRCULACIONES | 275 M ² |
| SUP. DE MARQUINA | 695 M ² |
| SUP. TOTAL POR DEPTO | 2414.03 M ² |
| SUP. CONTE. POR PISO | 156.16 M ² |
| SUP. CONST. POR EDIFICIO | 820.0 M ² |
| SUP. CONST. TOTAL DEL CONDOMINIO, SOLICIMA | |

• CONDOMINIOS
GALACTICA II



OTRA LÍNEA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD PROTECCIÓN



DETALLE DE CLOSET: SECCIONAL
DETALLE DE CLOSET: PLANTA
DETALLE DE PISO: ALZADO
DETALLE DE PISO: ALZADO


CONJUNTO GALACTICA II

SUP. = 9 675.00 M²

| | |
|----------------------|-----------------|
| PROPIEDAD | ESTACIONAMIENTO |
| Nº 11 | 100% INVESTIDO |
| TIPO DE PROPIEDAD | ESTACIONAMIENTO |
| TIPO DE CONSTRUCCION | ESTACIONAMIENTO |
| TIPO DE USO | ESTACIONAMIENTO |
| TIPO DE VENTA | ESTACIONAMIENTO |
| TIPO DE ALQUILER | ESTACIONAMIENTO |
| TIPO DE VENTA | ESTACIONAMIENTO |




UBICACION



AV. FELIX ROUGIER



LOCALIZACION



PLANTA DE CONJUNTO





DIAGRAMA UNIFILAR




| CUADRO DE CARGAS | |
|--------------------|---|
| CAP. DE PRODUCCION | 65000000 L/MESES |
| MATERIAL RECIBIDO | 65000000 L/MESES |
| DEPARTAMENTO | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| EST. DE PRODUCCION | 65000000 L/MESES |
| TOTAL | 65000000 L/MESES |

| CONCENTRACION DE MEDIDORES PARA TRAMPO DE INDICES DE CA | | |
|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 |
| 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 |
| 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 |
| 99 | 99 | 99 |


SIMBOLOGIA

- 1 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AGUA ENTRE SECTORES EN CLASE II
- 2 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE III
- 3 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE IV
- 4 ESTACION DE AGUA SEGURO EN CLASE V
- 5 ESTACION DE AGUA SEGURO EN CLASE VI
- 6 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE V
- 7 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE VI
- 8 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE VII
- 9 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE VIII
- 10 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE IX
- 11 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE X
- 12 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XI
- 13 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XII
- 14 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XIII
- 15 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XIV
- 16 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XV
- 17 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVI
- 18 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 19 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 20 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 21 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 22 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 23 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 24 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 25 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 26 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 27 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 28 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 29 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 30 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 31 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 32 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 33 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 34 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 35 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 36 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 37 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 38 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 39 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 40 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 41 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 42 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 43 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 44 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 45 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 46 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 47 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 48 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 49 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 50 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 51 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 52 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 53 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 54 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 55 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 56 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 57 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 58 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 59 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 60 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 61 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 62 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 63 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 64 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 65 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 66 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 67 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 68 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 69 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 70 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 71 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 72 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 73 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 74 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 75 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 76 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 77 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 78 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 79 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 80 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 81 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 82 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 83 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 84 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 85 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 86 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 87 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 88 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 89 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 90 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 91 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 92 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 93 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 94 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII
- 95 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVIII
- 96 SECTOR DE AGUA SEGURO EN CLASE XVII


Universidad Autonoma de Coahuila
 UAGC
 Estacion de Tratamiento
 Estacion Profesional
 Memoria Descriptiva de las Unidades de
 Tratamiento de Agua Potable
 Recaudacion de aguas Residuales
 Sistemas de Recaudacion y Tratamiento
 de Aguas Residuales
 Coahuila, Mexico




• ALZADO PRINCIPAL



• ALZADO POSTERIOR





• CORTE LONGITUDINAL A-A'



• CORTE TRANSVERSAL B-B'

DETALLE DE CONSTRUCCIONES
DETALLE DE PAREDES
DETALLE DE PISO Y TECHO
DETALLE DE SISTEMA DE ILUMINACION
DETALLE DE SISTEMA DE VENTILACION
DETALLE DE SISTEMA DE CLIMA
DETALLE DE SISTEMA DE AGUA
DETALLE DE SISTEMA DE DRENAJE
DETALLE DE SISTEMA DE COBERTURA
DETALLE DE SISTEMA DE CORTINAS
DETALLE DE SISTEMA DE PINTURA
DETALLE DE SISTEMA DE PISOS
DETALLE DE SISTEMA DE TECHO

• CONDOMINIOS
GALACTICA II




| CUADRO DE CARGAS OO-2 | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|--------------------|
| | <u>T</u> | <u>D</u> | <u>C</u> | ÁREA DISPONIBLE EN M2 | PESO NETO EN KG |
| 1 | 22 | 18 | 8 | 1.86 | 1.14 |
| 2 | 20 | 16 | 6 | 1.65 | 1.09 |
| 3 | 18 | 14 | 6 | 1.65 | 1.09 |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 1.32 | 0.86 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 0.66 | 0.43 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 0.66 | 0.43 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0.66 | 0.43 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 0.66 | 0.43 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 0.66 | 0.43 |

NOTA: TODA TUBERIA NO ESPECIFICADA SERA DE 15MM. DE DIAMETRO.

| SÍMBOLO | ESPECIFICACIONES | MARCAS SEPARADAS |
|---------|--|------------------|
| 1 | LÍNEA INDEPENDIENTE PARA REFRIGERACIÓN | REFRIGERACIÓN |
| 2 | APERTURA SEPARADA | SEPARADA |
| 3 | LÍNEA SEPARADA | |
| 4 | VALVE PARA TÉLEFONO | |
| 5 | ESTRAS FERIAS | |
| 6 | GRABADOR DE PRESIÓN | |
| 7 | CENTRO DE CIRUJANOS | |
| 8 | INTERCambiADOR TÉRMICO | |
| 9 | VALVE PARA LÍNEA DE REFRIGERACIÓN | |
| 10 | VÁLVULA FLUIDO PUEDE REFRIGERANTE | |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| descripción: | caja de control |
| UAG | caja de control |
| | material plástico |
| | material descriptivo del fabricante |
| | dimensiones y espesores de la carcasa |
| | material para tapas |
| | material para sujeción de la carcasa |



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- BAÑANTE AGUAS NEGRAS
- CESPÓN BOTE
- CESPÓN BOTE CON TAPA
- MONTANTE DE VENTILACIÓN
- CEDO 45°
- CODO 45°
- CODO 90°
- VÉRTICE MUEBLE Y TEE
- TUBERIA AGUAS NEGRAS
- TUBERIA VENTILACIÓN



ISOMETRICO SANITARIO

ISOMETRICO SANITARIO
PROPOSICION N.º 1.

ISOMETRICO SANITARIO
PROPOSICION N.º 2



| | |
|---------------------------------------|------------------|
| MEMORIA DESTRUCTIVA DEL CONTRIBUYENTE | ESTADO DE MEXICO |
| UNQ | ESTADO DE MEXICO |
| memoria destructiva del contribuyente | ESTADO DE MEXICO |
| del contribuyente | ESTADO DE MEXICO |
| memoria destructiva del contribuyente | ESTADO DE MEXICO |
| del contribuyente | ESTADO DE MEXICO |
| memoria destructiva del contribuyente | ESTADO DE MEXICO |
| del contribuyente | ESTADO DE MEXICO |



ISOMETRICO HIDRAULICO

LOCALIZACION

- SIMBOLOGIA:
- 1. VALVULA COMPACTA
 - 2. TUBERIA UNION
 - 3. CODO
 - 4. SALIDA AGUA FRIA
 - 5. SALIDA AGUA CALIENTE
 - 6. TEE
 - 7. CODO 90°
 - 8. VALVULA DE SEGURIDAD
 - 9. VALVULA ELIMINADORA DE AIRE
 - 10. TUBERIA AGUA FRIA
 - 11. TUBERIA AGUA CALIENTE
 - 12. TAPÓN DUCHA

| |
|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
| ESTADO DE COLOMBIA |
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL |
| MATERIAL DESCRIPTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN |
| EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO DE CLASES |
| ESTACION HIDRÁULICA PLANTA BCO |
| ANEXO EDIFICIO CLASES |
| PROYECTO, 10, CONVENIO DE 1959 |


CONOCIMIENTOS GALÁCTICOS

C A P I T U L O II

Organización funcional

| | |
|--------------------------------------|---------|
| A) Organigrama general..... | 15 a 16 |
| B) Dirección general de la obra..... | 17 a 29 |
| C) Supervisión..... | 31 a 32 |

A) ORGANIGRAMA GENERAL.



En este esquema se presenta una ubicación jerárquica de quienes intervinieron en esta obra, teniendo primariamente al Grupo Inmobiliario Procomind quien es el propietario de la obra; Saldana, Mata y Asociados; Toros, Saldana y Ramírez e Inmobiliaria Saldana.

Dado que el trabajo era demasiado para Grupo Inmobiliario Procomind, hubo necesidad de crear otras sociedades con el fin de ayudarse mutuamente y así cada una de ellas se encargó de las funciones indicadas en el organigrama, las cuales se explican a continuación:

SALDANA, MATA Y ASOCIADOS: Se encargó de ayudar a Grupo Inmobiliario Frecomind en todo lo referente a administración.

FERREZ, SALDANA Y RAMIREZ: Estuvo en la Dirección y Supervisión General de la obra, excepto en los cálculos de la estructura de concreto.

Dirección de obras: Dijo al mundo, como su nombre lo indica, de la dirección general de la obra, llevando el control y la coordinación de constructores y sub-contractistas. Siempre este es un punto fundamental para el buen funcionamiento de una obra. En lo que a coordinación se refiere tenemos: Estructura de concreto, albañilería, instalación hidráulica y sanitaria, instalación eléctrica, instalación telefónica y ductos, maestranza, carpintería, pintura e instalaciones especiales.

Representante dedicado de su oficina: Representante encargado de facilitando los trabajos hechos en la obra, su acuerdo a las especificaciones.


Dijo también que lo más difícil de su trabajo es coordinar su función, como así, hizo todos los trabajos que se refieren a movimientos de tierra y albañilería, así como tareas y revestimientos, llevando todo esto por coordinación.

ESTRUCTURA DE CONCRETO: En lo que se refiere a obra negra gruesa, realizar todo lo que sea estructura de concreto.

INMOBILIARIA Saldana: Tuvo a su cargo la venta total del proyecto.

3. DIRECCION GENERAL DE LA OBRA.

Para poder dar una explicación más clara, se presentan previamente el organigrama general.




Bajo el control de la Dirección, se tienen los tres principales departamentos: Programación y Presupuestos, Administración y Construcción, a los cuales se les indica con líneas continuas la dependencia directa de la Dirección, y con una línea punteada si intercambio de información que, para el buen funcionamiento de la centralización, debía existir entre ellos.

" DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO "

For un lado, está formado por el departamento de compras, el cual se encarga de realizarlas, debiendo tomar en cuenta factores importantes tales como el que de acuerdo al tiempo de entrega de los materiales, dependerá en un gran porcentaje, que la obra se pueda llevar en los tiempos que marca el programa. Hay otro tipo de factores, como la inflación, la cual nos obliga a realizar las compras en las cantidades y con la anticipación adecuadas, de tal manera que se asegure el material, su entrega, y el costo que está dentro de lo presupuestado.

El sistema que se utilizó para la compra de los materiales trató de llenar todos los requisitos posibles, de tal manera que además de ser una compra autorizada por el cliente, el producto fuera el más conveniente para la obra.



For otro lado, se tiene el departamento de Contabilidad, en donde se lleva la administración de la obra y además se realizan los pagos tanto de materiales como de mano de obra y sub-contratistas. Para que se lleven a cabo estos pagos, el departamento de construcción entrega estimaciones y costos de trabajos hechos en obra, los cuales a su vez deben estar autorizados por la supervisión general de la obra.

" DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION "

Está encargado y es responsable de que sea llevada a cabo la ejecución de la obra, manteniendo un buen control de calidad, costo y tiempo. Dentro del organigrama se deriva lo que viene a ser la residencia junto con el control de obra, los cuales se encuentran divididos en el sistema interno de la constructora, pero en lo que a su función se refiere, se les puede considerar a ambos como residencia de obra. A continuación se presenta una relación de los puntos básicos de la residencia de obra:

- 1.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. Dadas las condiciones que se presentan en la obra (tipo de estructura, de cimientos, etc), se decidirá la manera en que se llevarán a cabo los trabajos. Esto debe considerarse en el programa, por lo tanto influirá en el costo y tiempo. Durante la ejecución de la obra, se detallarán detalles constructivos no considerados en el proyecto, que conducirán que resolver ahí mismo el residuo de la obra.
- 2.- CONTROL DE CALIDAD. No solo es que el trabajo sea a tiempo, sino si que cumple con las especificaciones y requisitos marcados por los requerimientos o por el cliente, son facultades del residente. Desde luego que para trazarlos debe estar más centrado, como lo es el de la construcción.
- 3.- CONTROL DE ALMACÉN. Absolutamente cada el material que llegue a entrar a la obra se revisará con un visto de entrada de almacén (forma No. 2), en donde se anota el número de recepción, clave del material (para el control interno), fecha de entrada, descripción, cantidad y tipo. Esta forma tiene que corresponderse copia para administración, almacén y residente debiendo contar con sus respaldos correspondientes. El visto de salida (forma No. 3), se anotará con anterioridad el material dentro de la obra, teniendo previamente la fecha de salida de tal material que se pueda revisar con el visto de entrada, clave del material y clave del trabajo. ésta última es muy importante porque indica el lugar de la obra donde se utilizó el material, y con ello da un avance de obra más exacto. Con respecto a los materiales a granel, tales como grava, arena, sal, piedra y fierro de encamino, se contabilizarán con las formas nos. 4, 5, 6. En la primera se anota el número de piezas hechas por el camión o camiones los cuales son el Registro Federal de Camiones, firma del chofer, propietario, plazas etc.) y en la segunda se resumen el trabajo hecho durante la semana, indicando los costos del trabajo. Ambas tienen las autorizaciones del almacenista y del residente.

En lo que se refiere a herramientas, se tienen las formas No. 6 y 7, con las cuales controla el tipo de herramienta que salió del almacén y quien la proporcionó.

- 4.- CONTROL DE PERSONAL. Las tablas de control de asistencia y absentismo, y de personal de obra, (forma 8), está constituida por las formas No. 7, 10 y 11. Estas son avisos de alta, en el cual se anotan todos los datos del trabajador (día de ingreso, Registro Federal de Contribuyentes, Registro del IMSS, categorías, etc). Aviso de baja, se anota la fecha en que el trabajador causa baja en la obra. Tarjeta de tiempo, se marcan los asistentes así como las horas de entrada y de salida de la obra.

3.- AVANCES DE OBRA. Llevar un control de los avances de obra ayuda a saber de que manera se está manejando la obra en cuanto a costo y tiempo.

En cuanto al costo, se realizan avances quincenales y acumulados, de los cuales se obtienen los costos reales y los costos presupuestados, de donde se hace una diferencia (si es que existe), que indica la economía o el sobredisco que está teniendo la obra.

Los tiempos se deben unir comunicar con el programa para poder detectar cualquier retraso, ya sea debido por la falta de personal, por tener bajas rendimientos, o bien por falta de planificación.

"DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO"

Tanto la programación de la obra como el presupuesto, son puntos fundamentales en el éxito final, siendo que cualquier alteración considerable en uno, reportaría en el otro. La programación se efectúa por este departamento en coordinación con el Departamento de Construcción, siendo ésta la relación para poder intercambiar experiencias en puntos clave como rendimientos de mano de obra y buenas fundamentales para los tiempos del programa y presupuestaciones constructivas.

Salida al Almacén

Folio No. 2
Nº 1001

No. ORDEN COMPRA

1342

FECHA

26/MAYO/86

REMISION N.

34-H

PROVEEDOR

Colortoidea

| DEL IAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P.B. | IMPORTE |
|------------|-------------|----------|--------|----------|----------|
| -1 | Concreto | 3 | Ton | \$14,000 | \$42,000 |
| -2 | CAL | 2 | Ton | \$13,000 | \$26,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

REMITIDO

VO. ED. F. LIPACIN

ORIGINAL ADMINISTRACION

COPIA AMARILLA ALMACEN

COPIA ROSA CONTROL

Forma No. 3

Vale de Almacén

Nº 136

FECHA

| DEL IAL | CLAVE CARGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|------------|----------------|-------------|----------|--------|
| -1 | C1 | Concreto | 1 | Ton |
| -2 | C2 | CAL | 1/4 | Ton |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VACIOS

RESIDENTE

RECIBO DE CONFORMIDAD

V. T. I. F. LIPACIN

Obra Galactica II
 Ubicación Av. Conkaleras Edo. Falcón Maracay
 Propietario C.R.C. Díaz
 Placas JA-3211 Capacidad 500 M3
 R.F.C. Serranía ZA
 Del 26 Al 31 De Mayo / 86

| No | Concepto | Fechas | Firma |
|----|---------------|---------|-----------|
| 1 | Ancho Avenida | 26/mayo | <i>cf</i> |
| 2 | Jr. | 29/mayo | <i>cf</i> |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

G Creador

G V.O. Bo.

Descripción de Materiales: Ingresados

30/Mayo/86 CAMION PLACAS: J-321 PROPIEDAD DE GIL. DIAZ
GALANQUIA II SEMANA 2A DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 89

| DESCRIPCION | CANTIDAD | U | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|
| Wala Amamonua | 50 | m ³ | \$5,000 | \$25,000 | |
| JAL | 50 | m ³ | \$4,000 | \$20,000 | |

[45,000]

PUESTO CLAVE ALMACEN RE HICE

Vo. Ro.

FOLIO No. 5

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| | VALE DE RESGUARDO |
| | VALE No. <u>1063</u> |
| FECHA <u>29/MAYO/86</u> | CANTIDAD <u>3</u> |
| DESCRIPCION <u>PALAS</u> | |
| RECIBIDO <u>Jose Mancos</u> | |

| |
|-------------------------------|
| REPOSICION AL ALMACEN |
| COADJUDICANTE No. <u>1063</u> |
| FIRMA |

FOLIO No. 6

SACAR DE TERRAPLENES

FECHA


TRES AÑOS

José Mano
Paco Meach
Luis Ruiz

| DALA | CARRIZUELA | PICO | BARRA | AZADON | MARRIO | CINCEL | CUNA | GARRUCHA | SÓNA | ESCORAS | HOTES | BOTAS | CRUJÍOS |
|------|------------|------|-------|--------|--------|--------|------|----------|------|---------|-------|-------|---------|
| 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |

8 8

| A | CANTIDAD |
|-----|----------|
| 120 | 125 |
| 130 | 130 |
| 120 | 120 |
| 120 | 125 |



REPORTE SEMANAL DE CONTROL DE ATTENCIÓN

SEMANA N° 24 DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 86

RESIDENTE FIOEL HAMMER

| clavo verificación | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | total |
|-----------------------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-----------|-------|
| LRS | X | X | X | | X | X | X | 6 |
| AHD | X | X | X | X | X | X | X | 7 |

Observaciones:

Aviso de alta

OBRA: GALACTICA II

SEMANA 24

DEL 26 AL 31 DE MAYO 1986

FECHA: 31/MAYO/86

Loren Peñez Medina ha acordado libremente, trabajar por
 TERMINADA, en la construcción de INMOBILIARIA A. AB. S. A., ubicada en Comercio 150 de este ciudad, en
 los que fijamos acordados en el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado con el SINDICATO INDUSTRIAL DE
 TRABAJADORES ALCANILES, Ramas de la Construcción y Similares del Estado de Jalisco, (C. T. M.) a partir del

31/MAYO/86

REG. NÚM.

LHM-SBO110

LAVE

CON CATEGORÍA DE:

OFICIAL

SALARIO DIARIO DE \$ 20,000.-

PUESTO NÚM.

CAUS. LHM-SBO110

ESTADO CIVIL

Casado

DIRECCIÓN PARTICULAR:

FIO. JucumPun # 2437

ella digital o trabajador, de acuerdo en cumplir lo establecido en la Ley Federal de Impresión, Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo.

SINDICATO A.B. S. A.

TÉCNICO

JEFES DE PERSONAL Y SE.

Forma No. 10

OBRA:

GALACTICA II

FECHA:

31/MAYO/86

Aviso de Baja del Trabajador

Juan Pérez Pérez

CON NÚMERO JPP-SBO101

Un recordatorio y según los términos de la Ley General del Trabajo, y del Contrato Colectivo de Trabajo que tenemos
 acordado con el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES ALCANILES, Ramas de la Construcción y Similares
 del Estado de Jalisco, (C. T. M.), dejo BAJA como TRABAJADOR de esta obra a partir del día 31/MAYO/86

V.O. Bo.

V.O. Bo.

DIRECTOR DE PERSONAL

CONCEPTO

110

| CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | U. | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE |
|-------|----------|----------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (-1) | Lengua | 3 | Tal | \$15,000/- | \$45,000/- | \$18,000/- | \$44,400/- | \$19,800/- | \$49,200/- |
| (-2) | Cel | 2 | Tal | \$13,000/- | \$26,000/- | \$13,000/- | \$20,200/- | \$13,000/- | \$26,000/- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

71,000/-

476,900/-

FECHA... 29/11/86

OBSERVACIONES

c) SUPERVISIÓN.

Dada la magnitud de la obra, la organización de la supervisión se dividirá primariamente en: Administración de obra, donde se llevó a cabo la supervisión de base al control administrativo de la construcción de los edificios, desde el inicio hasta finalización, acabados. Teniendo en cuenta la importancia de la obra en su tiempo, donde se revisó que la obra se llevara de acuerdo a las especificaciones marcadas en primera y en los siguientes medios para su control, así como con todos los resultados que pone DANE para estar dentro de la construcción tipo C.

Al tomar la supervisión diferentes a de control y administración se tomó la supervisión paralela a la obra que es administración de materiales y equipos, donde la supervisión es completa, independiente del otra otra. En aquella presencia una lista de los puntos principales que se establecen para el cumplimiento de la obra y la manera en que se llevó a cabo la supervisión de cada uno de estos.

a) Descripción de los materiales que se aplican a la obra:

b) Control de los materiales que se aplica se llevó efectivamente cumpliendo cumpliendo la norma técnica de acuerdo a lo que se marca en la obra.

c) Control de la ejecución de ejecución cumpliendo:

Se comprobó que la obra tuviera la resistencia suficiente y que cumpliera con las características de ubicación, nivel, verticalidad y horizontalidad adecuadas. Se controló que el apuntalamiento de losas y/o trabes fueran durante el tiempo especificado y no después de esto.

d) Revisión de ejecución:

A cada refuerzo que se iba poniendo, se le fue verificando que cumpliera con las especificaciones tales como longitud de descubierta, tránsitos e igualdad.

e) Dimensiones, selección y calidad del concreto:

Dada el resultado, se hizo en una clasificación de concreto, comprendiendo el tamiz, muestra de los cilindros, que el revestimiento fuera al especificado. No se notaron faltas en el colado y vibrado del concreto, puesto que en el desembarco no se llevó liquididad, cubriendo así el acero de refuerzo y las trabes. Del corredor se revisaron la aplicación del concreto inmediatamente después del descubrimiento a que se adhiriera, llevándose a elementos como en el caso de las trabes.

ESTADÍSTICA. Sección II. ESTADÍSTICA DISCRETIVA. ESTADÍSTICA APlicada
entre los niveles medidos o cuantitativos.

No habrá ningún tipo de marca especial significativa que se
pueda dar de los niveles discretos existentes.

II. GRANDEZA MEDIDA EN UNA ESCALA

Se llama a escala real en un diagrama de barras. Estando
ordenadas verticalmente en su eje de las escala ideales.

C O N T E N D I O 222

Trabajos preliminares

| | |
|--|---------|
| 22) Trabajo general..... | 73 a 77 |
| 23) Rivalidad del ladrillo..... | 29 a 37 |
| 24) Estudio por etapas..... | 40 a 41 |
| 25) Encuestas..... | 42 |
| 26) Conclusión..... | 43 |
| 27) Satisfacción de los artesanos..... | 43 a 47 |

AL TRAZO GENERAL.

Todos los trabajos que se realizan en el suelo, se hicieron con
trincaito, cinta metálica y plomadas, procurando permanentemente a revisar
los datos y lugares que se han tomado en el trazo del terreno.

En lo que respecta al trazo horizontal de las ejes de los
edificios, se inició sobre la linea que marca el límite de propiedad en
el lado Poniente, sobre la Avda. Félix Rabasa, donde que comienzan los eje-
sion perpendiculars o perpendiculares a ésta.

Se establecieron perpendiculars de los ejes principales y fuera de
los límites del edificio, en cercanías y fincas colindantes, de los
mismo que se ejecutaron lugares que deben servir de referencias para el
trámite a fin de la obra y para verificar, revisar el trazo en cada
su trazos.

Este es el caso de que el punto que se puso en el terreno en
señalización correspondiente a los márgenes de cada sección en donde se
los límites del terreno y cerca de las edificaciones, se la circunvalación,
los cuales se establecieron cumplidamente.

universidad autónoma de guadalajara

u a g


escuela de ingeniería

tesis profesional


memoria descriptiva de la construcción
de d conjunto habitacional galáctica II

fernando saldaña orozco

guadalajara, jal., noviembre de 1988.



PONIENTE



SUR

ORIENTE

Para el trazo vertical, se tomaron los mismos puntos que en el horizontal, y se elevaron los ejes con un simple movimiento del eje vertical del apurado, manteniendo la eje sobre la base del edificio verticalmente, moviendo después el apurado sobre cada punto para revisar la perpendicularidad de los ejes.

Este se hace antes del alineamiento entre del edificio y después de este, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la ubicación exacta de las elementos estructurales, principalmente los pilares, debido a su ubicación, tipo de construcción, orientación, etc.


memoria descriptiva de la construcción
de el conjunto habitacional galáctico II

localización de ejes

fernando soldado orozco

guadalajara, jal., noviembre de 1988

localización de ejes



B) NIVELACION DEL TERRENO.

Tomando como base de nivel i Nivel 0 i en el que sea por Av. Constitución, con un nivel fijo de todo el tráfico antes de cualquier excavación con el mismo criterio que en el tránsito se basarán los niveles a los edificios existentes i considerando estos niveles durante el tránsito de la obra para evitar errores por desplazamiento del terreno provocados por las excavaciones.


A continuación presento un plano del levantamiento del terreno con sus bases de nivel i sera con los niveles anteriores , los de cada surtido.

Los diferentes niveles fijos mencionados son: nivales, estiales i se aprecian en las secciones que se observan anotadas en los planos mencionados.

en el que se establecen las
bases de regulación
de la tesis
en la materia de la
política de la nación
en la que se establecen las
bases de regulación
de la tesis
en la materia de la
política de la nación

ENO.

NOTA:
ATENCIÓN AL TÉRMINO
LOS NÚMEROS ALFABÉTICOS SON LA MAGNETA
ESTÁNDAR MÁS RECOMENDADA.





VI. OFICINAS PROVISIONALES.

Se acuerda con la modificación de la dura, implicando esto cantidad de personal y tiempo de ejecución las oficinas pueden hacerse permanentes o provisionales. Considerando el tiempo costo de la dura y que en el lugar donde se establecen las oficinas provisionales no se quede la oficina asociada al los establecimientos donde está la sección de administración permanente, quedan áreas de trabajo a las principales dependencias que intervienen en la oficina, siendo estas: Inmobiliaria Galardón, para ventas; Pérez, Caldentey y Lombard, para dirección y supervisión de la obra y otro para el Departamento de Contabilidad.

El acuerdo que se llevó a la oficina permanente de oficinas, el cuadro fijo en una planta de trabajo y se le hace una programación sucesivamente.

Cuando se llevó el momento de separar a Gómez de la oficina A de oficinas, se determinó que el oficina permanente y tanto el cuadro de la oficina permanente y del oficina A, el Oficio Superintendencia de Contado la superación, y dirección general de la obra, serán con el cuadro de oficina permanente que contabilidad se creará en el Departamento del Oficio SA. La razón por la cual se separaron estos departamentos fue la falta de espacio para trabajar.


El último acuerdo que se llevó de oficina era el Departamento que la Oficio SA, correspondiente al Departamento A de la Oficio 40.

contabilidad
y
supervisión

ventas

| |
|--|
| universidad autónoma de guadalajara |
| U A G |
| escuela de ingeniería |
| tesis profesional |
| memoria descriptiva de la construcción |
| de el conjunto habitacional galáctica II |
| localización oficinas provisionales |
| fernando soldado orozco |
| guadalajara, jal., noviembre de 1988 |

av. féliz rougier



av. conchitas

D) EXCAVACIONES.

Las excavaciones en cimentación se realizaron utilizando herramienta manual (pico, pala). La profundidad vario de acuerdo al nivel del terreno y el tipo de suelo que se encuentra en cada edificio; la profundidad minima fue de 1.00 mts. y la maxima de 2.50 mts. El ancho de la cimentación también fue variable de acuerdo a las cargas que se le transmitian a cada una de ellas.

Durante la excavacion de la cimentacion se tuvieron algunos problemas de derrumbes, debido a que se encontró material de llenado suelto. En este caso se retiro el material de llenado suelto y se relleno con suelo compacto.

La excavacion de los pilares se realizo utilizando una pala mecanica. El material producido de esta excavacion se utilizo para rellenar dentro de la misma base.

E) REJILLADO.

Hasta que llegaron los frances, sobre todo en la sección B, poroso en la esquina de Félix Rodriguez con Av. Constitución se hacia una fregua cuando lluvia. Era así porque en ese punto se juntaba el agua que bajaba de López Mateos, de Av. Constitución y de Félix Rodriguez puesto que todas estas calles tienen pendiente hacia esa esquina. En la sección A, aunque no es tan cercana a esta esquina no se tuvieron tantos problemas porque ahí se llevaba un muro de protección al agua.

Para evitar estas inundaciones se tuvo que rellenar en los edificios un promedio de 0.45 mts. Para esto se procedió a extender capas de 0.20 a 0.30 mts. de espesor y compactarlo por medios mecanicos: Pala de vibrante y compactador de presas.

En la zona de edificios residenciales y casas bajas se relleno un promedio 0.30 mts. Se extendieron capas de 0.15 a 0.20 mts. de espesor y se llevo a la inconformidad y se compacto con vibradora de rotula.

E) CONTIENDO DE CERA.

Los resultados que se obtienen en las actividades tecnicas se obtuvieron sumando totales por actividad, se someron y se dividio entre el numero total de superficie para obtener promedios.

CIMENTACION

| | |
|--|-----------|
| LIMPIA Y TRABO | 502.00 m2 |
| EXCAVACIONES | 149.00 m2 |
| ANCLAJE DE CASTILLOS | 31.70 m2 |
| CONCRETO CUBICO CEMENTO | 122.70 m2 |
| CADENA DE CIMENTACION | 115.44 m2 |
| RESBRALES | 25.82 m2 |
| PICARO RESBRALES BUN. Y COLOC. TUBO G. | 1.70 m2 |
| EXCAV. DEBAS RESBRALES DE 1.50 A 2.50 | 70.15 m2 |
| DALA DE DESPLANTE DE 12 X 10 cms. | 4.84 m2 |

ESTRUCTURA DE CONCRETO

| | |
|---------------------------|-----------|
| CASTILLOS DE 10 X 15 cms. | 26.40 m2 |
| CASTILLOS DE 9 X 15 cms. | 493.36 m2 |
| CADENAS DE 15 X 20 cms. | 146.16 m2 |
| LOSA DE CONCRETO | 678.08 m2 |
| INFRICON ALISTERS | 187.20 m2 |
| ENLACRILLADO ALISTERS | 324.00 m2 |

LAMILLERIA DURA DUREZA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| PIERNAS | : 173.12 m2 |
| MUROS DE PIEDRAS DE 14 cms. | : 1,030.50 m1 |
| MUROS DE CEDROZA DE BLOCK DE CONC. | : 40.40 m2 |
| MUROS DE TABIQUE DE 16 cms. | : 40.20 m2 |
| MUROS DE CONTENCIÓN DE SUELO | : 8.00 m2 |
| REJILLAS DE ENTRE PISO | : 421.17 m2 |
| ARETILES | : 24.80 m2 |
| COLLOCACION HERRERIA | : 77.00 m2 |
| COLLOCACION ACCESORIOS BAND | : 32.00 jgo. |
| ACCESORIO BAGANTE 4" | : 12.00 m1 |
| COLLOCACION LAVABOS | : 8.00 pza. |
| COLLOCACION COCHERA M.M. | : 1.04 m1 |
| RIVARAS P/INST. ELEC. Y CHIM. | : 601.20 m1 |
| COLLOCACION BASE P/CALENTADOR | : 8.00 pza. |

ACABADOS

| | |
|------------------------------|---------------|
| APLANADOS MEZCLA | : 2,648.48 m2 |
| RECORTAR CAJA LUZ | : 261.40 pza. |
| CONCRETO PULIDO | : 4.40 m2 |
| HOGARIES | : 547.04 m2 |
| CONCRETO ESCOCILLADO | : 137.50 m2 |
| AZULEJOS | : 77.44 m1 |
| COCALERA | : 78.48 m1 |
| INTERNAICILIZACION ALISTERAS | : 178.24 m2 |
| ZAVALETAS | : 60.00 m1 |
| DESPATILLADO DE AZULEJOS | : 21.41 m2 |

CONTINUACION ACABADOS

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| FORRAR SARDINEL PARA REGADERA | ! | 7.72 ml |
| FORRAR SARDINEL 11 X 11 DS. AZUL. | ! | 7.92 ml |
| LOSA CONCRETO P/FRETIL COCINA | ! | 6.88 ml |
| ESCUILLAS FUERTAS Y VENTANAS | ! | 496.64 ml |
| APLANADOS E/MORTERO CEMENTO | ! | 10.24 ml |
| FIRME CONCRETO P/C 100 KG/M2 | ! | 8.48 ml |

INSTALACION SANITARIA

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| INSTALACION SANITARIA | ! | 48.00 pza. |
| INSTALACION HIDRAULICA | ! | 30.00 pza. |
| INST. GAS INCL. ALIMENT. AZOTEA | ! | 6.90 pza. |
| DUCHANTE SANITARIO P/V.C. | ! | 3.80 pza. |

MUEBLES

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| EXCLUSADOS | ! | 6.00 pza. |
| ASIENTO INCORPO | ! | 6.00 pza. |
| LAVACOS | ! | 6.00 pza. |
| MEZCLADORA P/LAVADO 4" | ! | 6.00 pza. |
| LLAVE MEZCLADORA P/RECABERA | ! | 6.00 pza. |
| ACCESORIOS | ! | 6.00 jgo. |
| TANJA COCINA INCL. MEZCLADORA | ! | 6.00 pza. |
| CALENTADOR | ! | 6.00 pza. |
| LAVADERO | ! | 6.00 pza. |
| DESPOL PARA LAVADO | ! | 6.00 pza. |

FALACIION ELECTRICA

| | |
|------------------------------------|-------------|
| ALTO DE CENTRO | 274.95 mtl. |
| ELECTRICO | 8.00 mtl. |
| ASENTO | 0.95 pza. |
| LIMENTACION ELECTRICA | 8.00 mtl. |
| FABRICADOR ESCALERA Y ESC. GENERAL | 8.00 mtl. |
| RECUBRITO T.V. | 8.00 mtl. |

FERIA

| | |
|--------------------------------|------------|
| PUERTAS | 8.00 pza. |
| ENTRADAS | 18.00 pza. |
| ENTRADAS | 18.00 pza. |
| ENTRADAS | 18.00 pza. |
| ENTRADAS | 8.00 pza. |
| VARADA METALICA TIPO R DE 3.12 | 8.00 pza. |
| CABOS CARGA TIPO-RDQ DE 8.80 | 15.00 pza. |

INFANTERIA

| | |
|----------------------|------------|
| PUERTAS EXTERIORES | 8.00 pza. |
| PUERTAS COMUNICACION | 18.00 pza. |
| PUERTAS COMUNICACION | 8.00 pza. |
| CLÓSCTOS | 18.00 pza. |
| CLÓSCTOS | 8.00 pza. |

TRAJERIA

| | |
|---------------------|------------|
| THAPAS EXTERIORES | 8.00 pza. |
| THAPAS COMUNICACION | 18.00 pza. |

VIGERIA

| | |
|-----------------------|----------|
| 1 VIGERIA MEDIO DOBLE | 65.12 m2 |
|-----------------------|----------|

PIINTURA

| | |
|--------------|-------------|
| 1 PINTURA | 2.648.24 m2 |
| 1 FUCATAS | 55.00 pzas. |
| 1 HERMETERIA | 55.00 mlz. |

INSTALACIONES ESPECIALES

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 1 PLATO DE ALIMENTACION GENERAL | 0.03 tot. |
| 1 TABLEROS DE REGULACION P/GER. GRAL. | 0.24 pzas. |
| 1 SUB-ESTACION ELECTRICA | 0.06 tot. |

MATERIALES

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1 JARDINERIA EN COBRA EXTERIOR | 207.00 m2 |
| 1 ALIMENTACION HIDRAULICA EXT. P/BD | 6.00 tot. |

C A P I T U L O IV

Cimentación

| | |
|-------------------------------|---------|
| 4.1 Estudio de suelos..... | 17 a 34 |
| 4.2 Análisis de diseño..... | 35 |
| 4.3 Cimentación concreta..... | 36 a 38 |

A) ESTUDIO DE SUELOS

El Quetzal

Suspense de inicio el estudio del terreno, se encuentra una tumba en superficie plana con pequeñas irregularidades.

Se detecta un corte parcial sobre la tumba. Raigón de 0.50 mts. aproximadamente y se presenta terraplénas secundarias.

El Guacamayo

Se presenta enterrado en superficie plana y horadada con postobones, permaneciendo intacto todo su interior.

En las excavaciones realizadas se tomó un muestra para determinar las características químicas del suelo, se puso volumétrico en el tanque, los resultados indican que el suelo es clasificado en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).

Los resultados obtenidos se deduce que el suelo es estéril y formado por suelos fisiognómicos de GRANITO Y GUETTA. El solano tiene suelos en la superficie un estrato de arcilla gruesa café, de 0.75 mts. a 1.00 mts. de espesor.

Los suelos son suelos llanos café y amarillo, con una arena jaladas grises con jali y un jali grande, café.

Hasta la profundidad explorada, 0.50 mts., no se encuentra el nivel de las aguas freáticas.



- ASSESSMENT
 - SUPPORTS
 - ENHANCES A.

НЧЕЗ 1078 САН. ВЕЛ-ДУР

TEL: 13-37-38 13-38-39 Y 13-73-31

QUADALAJARA, JAL.
Predio Condominios Galactica II
Av. Concháta y calle F. Rougier
Col. Loma Bonita
Ing. Rafael Salin M.
C i u d a d.

SP-1

NUEVOS SÓLIDOS DEL SUR

TELE: 12:27-28 12:28-29 X 15:21-21

QUADALAJARA, JAL.
Predio Condominios Galactica II
Av. Conchita y Calle F. Rougier
Col. Loma Bonita
Ing. Rafael Salin M.
C. I. u. d. a. d.

SPm2



- ASSURANCES
 - SAVINGS
 - DISANT'S A.

NUEZ 1679 COL. DEL SUR

TELG. 12-27-20 12-03-28 V 13.71.31

G U A D A L A J A R A , J A L

Predio Condominios Galactica II
Av. Conchita y F. Rougier
Col. Loma Bonita
Ing. Rafael Salin M.
C i u d a d.



- ASSESSMENT
 - SIMPLIFICATION
 - EXAMS S.A.

NUEZ 1872 COL. DEL SUR

TELE. 18-37-38 18-38-31 X 18-31-31

SHARADA JATAK

Fredio Condominios Galactica II
Av. Conchita y calle F. Rougier
Col. Loma Bonita
Ing. Rafael Salin
C. I. U. de d.

SP-4

| m Estratos | No | Clasif- SUCS | Material | $\frac{d}{W}$ | P V S Tm/m ³ | N 5 10 15 20 25 30 |
|---------------|----|-----------------|--|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | W | Tm/m ³ | |
| 1 | 1 | C L | Arcilla arenosa café | 21.0 | 1.1 | |
| 2 | 2 | S M | Arena limosa café y amarilla con jal. | 24.0 | 1.2 | |
| 3 | 3 | S P | Arena café y jal | 20.0 | 1.1 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

UBICACION DE SONDEOS

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| universidad | autónoma de | guadalajara |
| u a g | escuela de ingeniería | |
| | | tesis profesional |
| memoria descriptiva de la construcción | | |
| de el "conjunto habitacional galáctico II" | | |
| ubicación de sondeos | | |
| fernando saldaña orozco | | |
| guadalajara, jal., noviembre de 1986 | | |

s-2

s-3

s-4

s-1

FELIX

ROQUEP

Av. conchita

D) NORMAS DE DISEÑO.

Capacidad de carga:

La resistencia máxima del suelo se determinó mediante la prueba de penetración estándar. Con los resultados de esta prueba, las capacidades máximas de los suelos resultan de la expresión de una recta corrida de C. T. C. de donde y la fórmula de Tresca, se obtienen las siguientes capacidades de carga:

CAPACIDADES DE LA CARGA EN TONOS

| PROF. EN m | CARGA EN TONOS | | | | 4 |
|------------|----------------|------|-------|------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1.0 | 1.7 | 2.2 | 11.12 | 6.2 | |
| 1.5 | 2.1 | 2.6 | 15.00 | 12.0 | |
| 2.0 | 14.2 | 16.6 | 17.2 | 15.6 | |
| 4.0 | 27.5 | -- | -- | 27.5 | |
| 5.0 | 47.5 | -- | -- | 33.3 | |

C) CIMENTACION SUELO CEMENTO

Definición

Las estructuras transmiten su solicitación al terreno a través de una cimentación. Esta puede estar constituida por uno o varios elementos y, dada su ubicación con respecto al nivel del terreno reciben en algunas ocasiones el nombre de Infraestructura o Superestructura.

Los tipos de cimentación se pueden considerar divididos en dos sistemas: Cimentación Directa y Cimentación Indirecta.

En la Cimentación Directa, los elementos de la superestructura, se cimentan sobre el nivel de establecimiento del terreno, ampliando las superficies transmisoras de carga, hasta luego que la capacidad de soporte del terreno trabaja dentro de un grado de seguridad razonable.

Cuando la resistencia del terreno no es suficiente para el caso se va a desplazar en sentido de lo solicitado, se coloca un elemento intermedio que transmite la carga hasta llegar a un terreno que garantice la resistencia requerida, a estos elementos se les denomina Efectos y al sistema Cimentación Indirecta.

De acuerdo a la orientación de cimentación, las cimentaciones tienen otra clasificación: Cimentación Superficiales y Profundas.

Aún cuando las Cimentaciones Superficiales son siempre en el rango de Cimentación Directa, las cimentaciones que se denominan del Subsuelo obligan a una solución de Cimentación Indirecta a base de Cimentación Directa, la cual, trasciende en su punto establecimiento, donde algunos autores como Elmer para la diferencia entre ambas una profundidad de 4.00 metros, con respecto al nivel del terreno.

La profundidad mínima se considera para evitar la fuerza lateral de las tierras, será de 30 cm en tierra natural o un metro en tierra confinada.

Establecimiento de carga del terreno

La carga unitaria admisible en el terreno, será la que se aplique al mismo, sin causar movimientos que puedan afectar la estructura o provocar un peligro de falla del suelo del corte.

Haciendo uso de la fuerza de sujeción y la acero con las propiedades mecánicas del material, se puede fijar la capacidad de espuma de enlace (fuerza de trabajo mediante un cojinete de seguridad) en función de una serie de factores:

- 19) Dimensiones de capataz e elementos transmisores de carga al terreno.
- 20) Nivel de desplante sobre del nivel natural del terreno.
- 21) Fundimientos diferenciales que pueda tener la superestructura sin afectar su seguridad.
- 22) Características y rigidez del edificio.

La cimentación que se utilizó en Galerazco IV fue una Cimentación Directa-Superficial, en la cual se realizaron 200 corridas utilizando mortero suavemente visto, con una profundidad media de 1.50 mts., y máxima de 2.00 mts., con radio de 0.50 mts. a 1.50 mts. La fijación al terreno fue de 1 horqueta.

universidad autónoma de guadalajara

u a g

escuela de ingeniería

tesis profesional

planta cimentación


memoria descriptiva de la construcción

de el conjunto habitacional galáctica II

planta cimentación

fernando saldaña orozco

guadalajara, jal., noviembre de 1988



C A P I T U L O V

Estructura de edificios

| | |
|---|---------|
| A) Características de la construcción..... | 50 a 54 |
| B) Normas de diseño i Edificacións y construcción..... | 55 a 59 |
| C) Estructuras..... | 61 a 66 |
| D) Lodos..... | 67 a 69 |
| E) Trabajos..... | 70 a 72 |
| F) Hormigón..... | 73 a 78 |

A) CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION.

El diseño de las cimentaciones, su ejecución, operación y retiro se efectuarán respetando las siguientes especificaciones:

4) Estabilidad: las cimentaciones se diseñarán capacitándolas para los pesos propios de los materiales a colocar, las presiones ejercidas por el concreto y las cargas vivas originadas por el equipo y personal durante las maniobras del levante. Se tomarán en cuenta empujes horizontales selenoidiales y se proporcionará contraventado adecuado.

5) Geométrica: las bases se dimensionan con datos de planta total y su altura final.

En la parte de las bases utilizadas en los edificios, se utilizará una cimentación mediante con el fin de evitar un deslizamiento de la mayoría de los edificios ya existentes. Esta cimentación se puede aplicar mediante en el caso de la excavación inferior que se continúe en la base.





D) DISEÑO DE ESTRUCTURA Y ESTADÍSTICAS Y CONSTRUCCIÓN .

Toda estructura de concreto consta de tres tipos elementales principales que son: El concreto, el acero de refuerzo y la cimbra. Estos tienen su variante en cuanto a las características del material y de la manera de usarlos para cumplir con sus funciones.

Para el diseño de cada estructura se utilizan las normas dadas por el reglamento de la construcción de concreto armado (RCR-77).

Dentro de cada función se considera la resistencia de las resistencias de los materiales utilizados. Debe mantener la estabilidad del concreto y del acero. La resistencia del hormigón, tránsito y otras que deben ser cumplidas en el diseño de una estructura.



3) COLUMNAS.

Columnas rectangulares

En concreto referido a la faja columna tiene un momento vertical soportado por una cara de compresión, que puede ser unida o unida acompañada de flecha en la tensión del acero, para el concreto se tiene que, para tener mayor área de dimensión, menor fuerza lateral.

Concretamente cuando la fuerza de diseño es de una respuesta a los momentos de una flecha constante, se tiene que cada una de las flechas de respuesta de concreto y de acero tienen las mismas magnitudes para cada una de las flechas.

Columnas de vigas dobladas

En este caso las columnas tienen una viga longitudinal que resiste momentos laterales y una viga transversal que resiste momentos longitudinales.

Columnas para el cálculo de acuerdo a la norma

Si considera que el factor de seguridad sea de menor que 0.90 o mayor que 0.60 sobre el valor de la resistencia transversal total, no se tienen variables adicionales que la sea. Si $\sigma_{v,rd} > \sigma_{v,rd,min}$ el momento mínimo para columnas de altura será de cero.

Columnas vigas dobladas


En realidad, la resistencia a tensión máxima (Curvatura 1) que plantea una columna de concreto con refuerzo longitudinal, refuerzo transversal de acero, será la suma de la fatiga de fuerza del concreto para ser área efectiva, más la contribución del área del acero cuando su fatiga alcanza el límite de flecha.

$$\begin{aligned} & \text{Fuerza de resistencia} \\ & = F_{v,rd} f_{c} A_c + A_s f_y \\ & = f_{c} A_c + f_y A_s \end{aligned}$$

Las dimensiones que se centraron para este obra fueron de
20 x 30 , 34 x 30 x 36 con los siguientes armados:

SI con armado de 1 o 1/2" y estribos de 1/4" Ø 15 cms.
SF con armado de 4 o 1/2" y estribos de 1/4" Ø 15 cms.
SA con armado de 4 o 5/8" y estribos de 5/16" Ø 15 cms.

Referencias a los costillar estos fueron de 10 x 20 x 15 x
25 armados con varillas de 3/8" , de 3/8". Sección 120 planas de 120
costillar que se unen a costilla anterior.




DETALLE PARA CIMENTOS
MAYORES DE 80 CM.



ANCHO INDICADO
EN PLANTA

| | | | |
|------|-------------------------------------|------|--|
| C-1 | ANCHO MURO DE TEZON 6'-4 1/2" | C-3 | ANCHO MURO DE TEZON 4'6 3/8" EST 1/4" AR/15 |
| 6'-0 | 30 | 6'-0 | 15 |
| C-2 | 14' 4 3/8" | C-4 | 14' 4 3/8" EST 1/4" AR/15 |
| 6'-0 | 23 | 6'-0 | 20 |
| C-6 | 4'6 3/8" | C-8 | 4'6 3/8" EST 1/4" AR/15 |
| 6'-0 | 30 | 6'-0 | 20 |

| | |
|------------------------------------|---|
| universidad católica de valparaíso | ESTUDIO DE INGENIERIA |
| memoria descriptiva de la muestra | tesis |
| dado en junio de 1950 | en Santiago |
| firmado soldado escrivano | gimnasio jardín, 10, centro de santiago |



C-1 14 4 C.D. 1/8" EST. 1/4" x 15
0 - 30 - 0

C-2 14 403/8" EST. 1/4" x 15
0 - 25 - 0




C-4 14 48 1/2" EST. 1/4" x 15
0 - 30 - 0

C-5 ANCHO MURO DE TEZON 49 1/2" EST. 1/4" x 15
0 - 20 - 0

C-3 ANCHO MURO DE TEZON 46 3/4" EST. 1/4" x 15
0 - 15 - 0


LA VARILLA DE 1/4"
SE ASEGURARA CON 5200 Kg/cm2

Universidad Autónoma de Coahuila
Facultad de Ingeniería
UACJ Tesis Asociado
memoria descriptiva de la estructura
de la conjunta Industrial polidecada II
en el año 1960
diseño secundario
fundación sólida una vez
guarida, se hará necesario no 1960




LA VARILLA DE 1/4"
SERÁ $\frac{1}{4} \times 5200$ KG/CM²

| | |
|---------------------------------------|--|
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO | ESTADO DE MÉXICO |
| 1960 | tesis maestría |
| memoria descriptiva de la instalación | de la conjunta hidráulica y geodética II |
| costillas breves | fernando gallegos |
| guadalajara, jal. noviembre de 1960 | |



| | | | |
|-----|------------------------|----------|----------------|
| C-1 | 14 | 40 3/16" | EST 11/4" x 10 |
| | 20 | 0 | 0 |
| C-2 | 14 | 40 3/8" | EST 11/4" x 10 |
| | 25 | 0 | 0 |
| C-3 | 14 | 40 3/8" | EST 11/4" x 10 |
| | 20 | 0 | 0 |
| | ANCHO MUR DE TEZON | 4 9/16" | EST 11/4" x 10 |
| | LA VARILLA DE 1/4" | | |
| | SERA 1/4" x 200 KG/CHE | | |
| | 0 | 15 | 0 |

| | |
|---|-----------------------|
| universidad autónoma de guadalajara: | escuela de ingeniería |
| uag | tesis profesional |
| memoria descriptiva de la construcción | |
| de el proyecto: fortín del golfo de México II | |
| castillos primer nivel | |
| fernando solórzano orozco | |
| guadalajara, jal, noviembre de 1989 | |



b) LOSAS.

Geometrías


Las losas son elementos estructurales planos, que apoyados en muros o trabes y en algunas casas directamente a las columnas, materializan los pisos o cubiertas de los edificios.

Justamente en función de la forma de transmisión de cargas, las losas tradicionalmente se han dividido en: Losas Planas y Losas Perimétricas. En este caso surge un diseño con losas perimetrales en entramados.

Este sistema constructivo tuvo su origen en Alemania en 1900, en el año de 1904, desarrollándose en la práctica sin ningún modelo nacional de diseño, aunque con gran éxito para la economía.

La losa perimetral es consecuencia de la evolución de tipos de losas, destinadas a la economía, mediante un entramado simple de losas planas de espesor. Si consideramos la distribución de estas placas unida a otras facturas, donde se crea la forma determinada de acuerdo al diseño adecuado.

No fue sino hasta el año de 1914, en que nació la expresión de Nichols, que permite un análisis técnico realmente hasta ahora en estos trabajos y en los publicados en el año de 1921, por Heistergaard, las tablas elaboradas de muchos países, permiten un procedimiento de diseño por infinitos en función de un momento estático.





Leyes Perimetrales

Las leyes perimetrales o en las direcciones son las que transmiten carga a sus 4 lados. Dado que el comportamiento de estas piezas es complejo, aún en los casos más simples, los Reglamentos, de acuerdo con investigaciones apiladas con criterio, bien juzgado pueden producir diseños satisfactorios.

La elección del método a seguir, se deja al arbitrio de quien diseña, de acuerdo con la facilidad que encuentre en la aplicación de uno u otro.

En este caso se basa en lazos planos de conexión en los cuales las tensiones transmitidas en las direcciones, apoyadas en muros de carga se distribuyen dentro de la sección en forma uniforme entre elementos.



EN TRABAJOS.

Hasta a veces muy comunes en la práctica, en las que no sea obviamente los pocos como la tensión en otras palabras, que el elemento resistente (M_r) puede ser mayor o menor que el momento (M_0) de la pieza, dando lugar a vías de acción muy diferentes.

Variando con los tipos de trabajos, tanto en su forma como en los materiales que los que pueden estar compuestos. En resumen cada trabajo tiene su tipo de concreto debidamente armado y de acuerdo establecido.

Tensiones en armaduras longitudinales

Si el momento resistente del elemento es menor que el momento transformante a que se va a sujetar, su magnitud será menor de acuerdo.

En punto de máxima resistencia.

Es cuando queremos que las armaduras no se rompan y la tensión máxima permisible en el acero sea la de punto de rotura para poder calcular el valor de la tensión de compresión. Será necesario suministrar la resistencia del acero, multiplicando las ratios de trabajo del acero y aumentando el factor del diseño.

Se utilizando refuerzo en la zona de compresión para calcular el momento del resorte obtenido.

Resete de esfuerzos de trabajo para vigas de concreto reforzado

La distribución de esfuerzos en una viga de concreto reforzado, con cargas de servicio, es diferente de la que hay a la resistencia última. El conocimiento de esta distribución de esfuerzos es deseable por muchas razones, incluye los requisitos de seguridad en el sentido de que no se deben exceder de los esfuerzos de trabajo especificados en el acero y en el concreto.

Esfuerzos recibibles

Los esfuerzos de trabajo en los aceros de concreto reforzado se calculan con las siguientes suposiciones:

Los esfuerzos y deformaciones linealmente variarán según la distancia del eje neutro.





Fig. 8-11. La sección transversal a) típica de una viga de concreto reforzado puede tratarse en el diseño como una sección b) toda de concreto (transformada). Se supone que las deformaciones c) y los esfuerzos d) varían en forma lineal.

Si el acero no alcanza sus esfuerzos de resistencia

En el punto en los cuales se alcanza la deformación en el acero de resistencia es igual a la deformación del acero limitante. Si se admite el escurrimiento plástico, la deformación en el acero para la deformación de las vigas puede considerarse como la mitad de la del concreto contiguo.

Los esfuerzos permisibles pueden aumentarse en una tercera parte, cuando las fuerzas por viento e sísmicas están combinadas con otras cargas, pero la capacidad de la sección resistente no debe ser menor de la requerida para las cargas más fuertes más vivas.

Como se vio en la sección V.B., todas las losas que se utilizaron fueron armadas por lo que no hubo necesidad de usar tirantes en la construcción de este proyecto.



FI MURCS.

Reglas de diseño

Las cargas aplicadas en el diseño de un edificio deben de ser las más bajas probables a las cuales puede estar sujeto la estructura. Sin embargo no deben ser menores a las cargas establecidas por el Código local de construcción.

Niveles de acción

Están sujetos a cargas actuales de construcción ademas de su propio peso cuando hay concentración de la carga o de cargas laterales. También están sujetos a tiempos. La longitud efectiva del muro que soporta la carga concentrada se debe de tomar como la distancia que existe entre los centros de cargas y la anchura del apoyo, ver fig. 1.

Si el análisis estructural indica que se tienen vibraciones y estabilidad adicional con menor espesor del muro que por el Código A.C., puede establecer menor espesor.

Dimensiones

Para determinar los efectos, se deben calcular los niveles de carga basándose en las dimensiones reales, no las nominales. Los esfuerzos no deben exceder los permisibles dados en el Código local de construcción.

Dimensiones de verificación

Los muros no deben variar en espesor en los apoyos laterales. Cuando sea necesario cambiar el espesor en los niveles de piso para alcanzar requisitos mínimos de espesor, la dimensión mayor debe llevarse hasta el nivel del piso superior siguiente.

Diseño del piso superior

El muro de carga del piso superior de un edificio de no mas de 35 pies de altura puede hacerse de 0.66 pies de espesor. Pero este muro no debe tener mas de 12 pies de altura y no debe estar sujeto a fuerza lateral de la construcción del techo.


DIFERES EN ALTALES


La cara exterior del muro debe tener un recubrimiento bituminoso para aumentar la resistencia al paso de vapor de agua y a la penetración capilar de agua. Las pinturas a base de cemento aplicada con brocha y la lechadas y recubrimientos de mortero solados con llanas aumentan la resistencia a la humedad de las paredes, especialmente si dichos recubrimientos contienen un repelente al agua. Pero si posteriormente se desarrollan grietas en las paredes, dichos recubrimientos pueden ser incapaces de prevenir las infiltraciones, y puede haber fuga.

Pueden usarse membranas bituminosas para evitar que penetre el vapor de agua y agua bajo presión hidrostática. En forma continua sobre las paredes y pisos bajo el nivel del suelo, la membrana generalmente consta de tres o más capas visibles de asfalto o aceite de alquitrán, nulla caliente, aplicado con raspador, viéndose saturados de aceite a cara de ataque en todos.

Se utilizan más de un trámiteamiento de la cara de vapores en general, a excepción de los muros de la cubierta que son de 21 cm. de espesor.

En las plantas que se describen en la sección IV, se puede apreciar como se maneja el espesor de los muros.





S A F I T U D E M I

Concluído..... 74 a 79

CONCLUSIONES.

En lo que se refiere a supervisión de obra, ésta fue buena porque no se tuvieron problemas por errores de diseño ni en la construcción.

La calidad de los elementos que se utilizaron, y de la mano de obra, la cual no pudo cumplir con una de las mejoras en vivienda de interés social, tan es así, que ENGENIERO en una visita que realizó a la obra de viviendas mencionadas en su informe indicó que SANTILLAN, al igual a la vivienda de interés social de la Compañía, tiene ejemplo de construcción en este tipo de vivienda ejecutada por él.

Respecto a las problemáticas de vivienda, tienen la idea de que por las razones de interés social, la calidad de los materiales debe ser buena, cuando que la tasa que comienza en comparación con viviendas tipo medio o de lujo, es la terminada.

La ejecución de esta obra que se llevó a cabo en la localidad, que parece es Colón, distinguióse en mayor medida por tener trabajadores que estaban en situación de un bajo nivel socioeconómico, ya que mencionó que era su principal problema para que se trajeran gente con experiencia.

En viviendas que se construyeron de acuerdo a normas establecidas con este medio, uno de los principales fue porque se habían dejado espacios tan amplios en las fachadas, tanto en jardines como en patios interiores, ya que ellos en desarrollos similares habían empleado un número de vivienda mayor.

La política que ha tenido el Gobierno desde su primera obra, (Colón I), ha sido que, dependiendo de FOVI que es la dependencia de Gobierno que se encarga de dar los niveles mínimos y máximos, así como los accesos mínimos que debe tener dicha vivienda, siempre se han tomado los mejores materiales para vivienda para dar una comodidad a las personas que lleguen a habitar sus proyectos.

La realización de esta obra en el aspecto de construcción, fue sin contratiempos en las fases de obra negra, estructura y aplacados; debido a diversos factores sobre todo de índole económica, existieron pequeños retrasos (de 7 a 22 días) en algunas fases como piezas y recubrimientos, instalaciones eléctricas, marmolito, carpintería, sanitaria, pintura, y solamente en instalaciones hidráulicas el retraso fue superior, debido a fallas en el suministro de cocinas integrales.

Respecto a vehículos y productos, toda la obra se realizó de acuerdo a los planes originales, con solo un pequeño cambio estructural en las bases de concreto, pues se cambió el factor intensidad, procurando mayor seguridad, ya que al iniciar la obra aconteció el temblor de 1700.

En el aspecto de costo se elaboró un presupuesto inicial al cual se le hicieron modificaciones debido a la creciente inflación que vivimos en esas fechas; al finalizar la obra el costo total estuvo por debajo del porcentaje de inflación aplicado al presupuesto inicial de la obra.

Para cambiar la categoría a esta obra, tanto los acabados fueron modificados en casi todos sus aspectos y esto se puede ver en la comparación entre GuíaTécnica II y una vivienda de interés social tipo III que a continuación se expone. Con estas modificaciones, se la llegó a considerar vivienda tipo V.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

CUADRO COMPARATIVO DE UN CONDOMINIO DE INTERES SOCIAL
TIPO III CON EL CONJUNTO GALACTICA II, PARA LOGRAR LA
CONVERSIÓN A TIPO V.

| CONCEPTO | VIVIENDA TIPO III | CONDOMINIO GALACTICA II |
|--|------------------------|----------------------------|
| Superficie | 55.00 m ² | 67.00 m ² |
| Ubicación | Zona popular | Zona residencial |
| Pisos | Madera | Granito |
| Cocina | Losa con frezadero | Cocineta integrada |
| Recubrimientos pared | Aislaje en zona blanca | Recubrimiento de marmolita |
| Muebles baño | Normales | Luz de aluminio y techo |
| Cocinillas que | Semi-automáticas | Semiautomaticas |
| Bisutería | Con plásticas | Plata con su perolito |
| Teléfono | No | Si |
| Centrofa la televisión | No | Si |
| Antena parabólica | No | Si |
| Lavandería | No | Si |
| Cáscara vigilancia | No | Si |
| Borda perimetral con rejas y jardinerías | No | Si |
| Sistema hidroneumático | No | Si |
| Áreas comunes X depto. | No | Si |

"Bibliografía"

Resumen de las construcciones del reglamento del concreto referido a ACI-318-77 y comentarios.

Prácticas recomendadas para la evaluación de las resistencias de los pruebas de resistencia del concreto.
Número 501-10.

Instituto Mexicano del Concreto • C. 1978. D. 1980.

Manual del Ingeniero Civil
Predominio S. M. 1978
Nro. 20 en MEXICO.

Casa del Estudiante
7-101 Edificio Tresmiles
Calle 19 de Septiembre 100
C.P. 10700, D.F., Mexico
2da. edición, 1979