### FALLA DE ORIGEN





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

# DISEÑO DE UN MECANISMO DE CRUZ DE MALTA PARA UNA BANDA TRANSPORTADORA CON MOVIMIENTO INTERMITENTE

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

( A R E A M E C A N I C A )

P R E S E N T A :

SALVADOR SOTELO HERNANDEZ

DIRECTOR DE TESIS: ING. CUITLAHUAC OSORNIO CORREA







#### UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

#### DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

#### A MIS PADRES

VALORANDO EL ESFUERZO, DEDICACION, APOYO Y COMPRENSION HICIERAN POSI-BLE LA REALIZACION DE ESTE LOGRO.

. ......

AGRADECIENDO SU APOYO Y AYUDA--SIENDO PARTE DE ESTE LOGRO.

#### A MI ASESOR

POR SU PACIENCIA Y DEDICACION PARA LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO.

#### A MIS ANIGOS

LOS CUALES ME BRIMDARON SU ATUDA EN LOS MOMENTOS MAS DIFICILES Y-CONSIDEREN ESTE LOGRO COMO SUYO.

A TODOS ELLOS GRACIAS.

#### IMDICE

·	PAG.
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO 1	
Mecanismos de movimiento intermitente	5
1.1. MECANISMOS DE MOVIMIENTO	
INTERMITENTE CARACTERISTICAS	6
1.2. MOVIMIENTOS INTERMITENTES	9
1.3. MECANISMOS PARA PRODUCIR MOVIMIENTO	
INTERMITENTE PARTIENDO DEL	
MOVIMIENTO CONTINUO	10
1.4. MECANISMOS DE CRUZ DE MALTA	20
1.4.1.EL CASO MAS SENCILLO	21
1.4.2.LA CRUZ DE MALTA	21

#### CAPITULO 2

DISEÑO Y MANUFACTURA DE LA
CRUZ DE MALTA49
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA50
2.2. DISEÑO DE DETALLE50
2.3. ANALISIS DE ACELERACION52
2.3.1.ECUACIÓN DE CIERRE DEL CIRCUITO53
2.4. METODOS DE ANALISIS DE
VELOCIDAD Y ACELERACION59
2.4.1. ANALISIS DEVELOCIDAD Y ACELERACION
POR MEDIO DE MATEMATICAS
VECTORIALES60
2.5. FUERZA MAXIMA EN EL RODILLO66
2.6. ANALISIS DE DIMENSIONES PARA
EL EJE CONDUCTOR Y EL EJE
CONDUCIDO68
2.6.1. METODO DE SOEDERBERG70
2.7. ANALISIS DE ESFUERZO EN LA
SECCIÓN A-A80
COSTO DE DISEÑO

#### CAPITULO 3

MANUFACTURA DEL MODELO	34
3.1. MANUFACTURA DEL MODELO	35
3.2. CALCULO DE LA VELOCIDAD DE CORTE	36
3.3. FRESADO DE LAS RANURAS	)1
3.4. LISTADO CNC POR MASTERCAM	93
COSTO DEL MODELO1	05
RESULTADOS Y CONCLUSIONES1	٥7
BIBLIOGRAFIA1	
ANEXO	12

#### INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se pretende diseñar un mecanismo para un transportador de banda que se mueva intermitentemente por medio de un mecanismo de Ginebra.

Se desea obtener un movimiento lineal, intermitente y a velocidad constante, que cumpla con los requerimientos necesarios para soportar las fuerzas a las cuáles se somete por la misma acción de los trabajos que está realizando y que sea capaz de ser utilizado en una banda transportadora mediante un elemento llamado cruz de malta acoplado a una manivela impulsora, la cual transmite el momento conductor.

En la industria bandas con este tipo de movimiento son requeridas en diversas aplicaciones, el diseño de una de ellas representa un verdadero problema de ingeniería mecánica.

El objetivo es diseñar un mecanismo que cumpla con las funciones especificadas por el movimiento de ginebra para una banda transportadora.



• Se hará un análisis cinemático y dinámico para cada elemento del mecanismo con el fin de obtener las condiciones de operación requeridas.

Para adentrarnos en el problema tenemos que tratar de entender uno de los conceptos principales de este problema ¿Qué es una cruz de Malta? y ¿Qué es un movimiento intermitente?

A continuación se muestra la definición, que a juicio del autor, es la más adecuada para su comprensión.




fig.a. Cruz de malta

#### Cruz de Malta.

El proceso de dividir lleva consigo: Mover una masa que está en reposo, llevarla hasta una distancia determinada, detenerla y situarla con precisión. Aparte de la magnitud de esa masa, la iniciación de su movimiento y su detención van acompañadas de sendos choques. Al proyectar ciertas clases de máquinas automáticas que deben ir provistas de divisor, es necesario reducir en lo posible este choque, se han obtenido buenos resultados con el empleo de una cruz de Malta.

El mecanismo consta de dos órganos, el conductor y el conducido, opuestos de modo que el primero, girando uniformemente alrededor de un eje, lleve un tetón con un rodillo que se acople en una ranura del segundo eje haga girar con velocidad angular variable hasta perder el contacto. Entonces, el conducido permanece en reposo hasta que el conductor, en un giro, llega a una posición en la que el tetón engrana con la próxima ranura del órgano conducido.Como se observa en la fig.a.

#### Movimiento

Es la acción de trasladar un objeto de un lugar (punto fijo o punto inicial)a otro, esto puede

realizarse a velocidad contante o con variaciones de tiempo.

#### Movimiento intermitente

Es la acción de realizar el cambio de posición, de puntos iniciales a puntos finales indefinidamente. Podemos decir que es la acción en la gramática de realizar una orden precedida de la afirmación si, no, si,....., no, si indefinidamente. También se puede ilustrar en un sistema computación donde la instrucción en un sistema binario es 011000111011101101

La finalidad de un movimiento intermitente es la de proporcionar movimientos cortos en intervalos de tiempo. Las necesidades de este movimiento han existido durante siglos y se han solucionado también con diferentes mecanismos, como son, las levas.

# CAPITULO

1

**MECANISMOS** 

DE

MOVIMIENTO

INTERMITENTE

## 1.1 MECANISMOS DE MOVIMIENTO INTERMITENTE CARACTERÍSTICAS

Existen varios mecanismos de movimiento intermitente, se pueden clasificar por la forma en la cual realizan el movimiento, mecánicos, circuitos eléctricos y neumáticos, estos dos últimos son los que en la actualidad se utilizan.

Existe otra clasificación, por el mecanismo intermedio que utiliza entre la entrada y la salida, del accionamiento, donde la salida es la finalidad de proporcionar el movimiento de la banda.

Eléctrico	Neumático	
clutch	engrane	
sensor	sistema de barras	
biela(cruz de malta)		

fig. 1.1.a Opciones de diseño

Una matriz de desiciones se utilizará con puntuacion (1-10) de acuerdo con cada uno de los criterios. Se tomará en cuenta que si el mantenimiento de un mecanismo es alto obtendrá menos puntos, y si su costo es bajo obtendrá mayor puntuación. Se otorgan 10

puntos por cada criterio, para determinar el mecanismo más conveniente a diseñar.

mecanismos	criterios			
	mantenimiento	costo	manufactura	puntuacion
cloutch	3	5	3	11
sensor	6	7	8	21
biela	8	7	9	24
engrane	7	2	1	10
sistema de barras	2	6	5	13

fig.1.1.1. Matriz de decisiones

Podemos observar en la tabla de decisiones, que el mecanismo que tiene mejores opciones para fabricarse es el designado con el nombre de mecanismo de biela.

Este mecanismo ó circuito eléctrico con biela, la cual acciona un mecanismo de malta, es el que llamaremos cruz de Malta, es también conocido por rueda de ginebra, es análogo a un mecanismo de leva y se emplea mucho en maquinaria moderna un régimen de velocidad alto y bajo. Aunque inicialmente se utilizó como un seguro para evitar la ruptura de la cuerda de los relojes, se emplea actualmente en muchas de las maquinas automáticas, sobre todo cuando es preciso

situar en posición angular definida una torreta, una broca o una mesa de trabajo. También se utiliza en los

proyectores cinematográficos para proporcionar el avance intermitente de la película.




fig.1.1.2. Cruz de malta de cuatro ranuras.

En la fig.1.1.2. se representa una cruz de Malta de cuatro ranuras. Se puede observar que los ejes de simetria de las ranuras y de las manivelas son perpendiculares entre si cuando se produce el enganche o desenganche de ambas. La manivela, que normalmente gira a velocidad angular constante, lleva un rodillo que se introduce en las ranuras. Durante una revolución completa de la manivela, la rueda de la cruz gira una fracción de vuelta, definida por el número de ranuras que existen, en este caso es de 1/4 de vuelta. El segmento circular ligado a la manivela

proporciona un freno de la rueda de la cruz contra rotaciones indebidas cuando el rodillo está fuera de la ranura, y así la mantiene colocada correctamente para que el rodillo se pueda introducir en la ranura correspondiente sin dificultad.

#### 1.2. MOVIMIENTOS INTERMITENTES

funcionamiento de muchas máquinas automáticas está basado en movimientos intermitentes. sincronizados de modo que uno o más miembros desempeñan una cierta función y permanecen en reposo, alternativamente. Todos los movimientos complejos posibles de una máquina se componen de varias combinaciones de dos movimientos simples fundamentales, giro y translación. Por ejemplo, en el caso de rotación, cualquier número (mayor o menor que la unidad) de vueltas puede ser seguido de un período de reposo equivalente a un número mayor o menor que la unidad de vueltas. Las combinaciones pueden ser de cualquier clase, una serie de períodos de movimiento puede ir seguida de los correspondientes períodos de reposo.

## 1.3. MECANISMOS PARA PRODUCIR MOVIMIENTO INTERMITENTE PARTIENDO DEL MOVIMIENTO CONTINUO

Los ejemplos de movimiento intermitente que hasta aqui hemos considerado han sido aquellos que en un movimiento uniforme de vaivén en una pieza proporciona un movimiento circular o rectilineo, intermitente, a otra pieza, siendo el reten el impulsor y la rueda la conducida. A veces es necesario que un movimiento circular uniforme del impulsor produzca un movimiento intermitente circular o rectilineo del seguidor. los ejemplos siguientes dan algunas soluciones del problema.




fig.1.3.1. Engrane intermitente con leva y pasador

La fig.2.3.1. muestra una combinación por lo cual la rueda dentada 2 se mueve en la dirección de la

flecha, un diente por cada vuelta completa de la flecha D, reteniendo la uña 4 a la rueda en posición cuando el diente t sobre la flecha D esta fuera de acción. El órgano estacionario ADC forma el bastidor, y proporciona los apoyos para las flechas A y D, y un perno C para la uña 4. El brazo "e", situado sobre la flecha por el costado del diente, esta dispuesto de manera que libre a la rueda 2 en su movimiento, para levantar a la uña 4 en el momento en el que el diente "t" entra en acción con la rueda, para dejarla caer cuando cesa la acción de "t", esto es, cuando la rueda a avanzado un diente. Esto se lleva a cabo adosando la pieza "n" a la uña, siendo su contorno en la posición levantada de la uña un arco de un circulo con respecto al centro de la flecha D; Su longitud es tal que se cumpla los requerimientos anteriores, cuando el diente "t" entra en contacto con la rueda, el brazo "e", al golpear la pieza "n", levanta a la uña (que se mantiene en posición por el resorte "s", y lo retiene en la posición levantado hasta que el diente "t" está

listo para dejar la rueda, cuando "e" pasa por fuera del extremo de "n", permite que caiga la uña.




fig.1.3.2. Engrane con sector.

En la fig.1.3.2. la rueda 2 da 1/3 de revolución por cada vuelta de la rueda 3, siendo su periodo de descanso aproximadamente la mitad del periodo de revolución de 3. La rueda 2 es el seguidor, y gira a la derecha mientras que el impulsor 3 gira a la izquierda, uno de los pernos redondos "b" está precisamente a punto de empujar hacia adelante el diente largo de 2, estando el sector circular de retén C en una posición tal que sigue a un movimiento a mano derecha de 2. El primer perno se desliza por el diente largo, y los otros pernos pasan y engranan con los

dientes b', pasando el último perno afuera del diente largo "e", cuando el sector "C" entrará en contacto con el arco C', reteniendo a la rueda 2 hasta que la rueda 3 llega de nuevo a su posición presente.




fig.1.3.3. Engrane de ginebra.

La fig.1.3.3. es un diagrama de un mecanismo conocido como engrane de Ginebra. La rueda 2 da un sexto de vuelta por cada vuelta del impulsor 3, trabajando el perno "b" en las ranuras b' causando el movimiento de 2; la porción circular del impulsor, c' correspondientes, retiene a 2 en posición cuando el diente "b" está fuera de acción. La rueda 3 se corta precisamente atrás del perno "b" para proporcionar libertad de movimiento a la rueda 2.Las ruedas pueden diseñarse de tal manera que la línea de centro de la ranura sea tangente al perno en el momento en que éste

está entrando en la ranura, haciendo así posible que el impulsor comience a operar sobre el seguidor con un choque mínimo. Si una de las ranuras, como b', está cerrada se hallará que la flecha A solamente puede dar un poco más de 5½ revoluciones en cualquier dirección antes de que el perno "b" choque contra la ranura cerrada. Este mecanismo, así modificado, se ha aplicado a los relojes para impedir el exceso de enrollado de la cuerda, y se llama tope Ginebra, estando la rueda 3 adosada a la flecha del muelle de la cuerda de tal manera que gira con ella, mientras que 2 gira sobre un eje B dentro de la caja del muelle. El número de ranuras de 2 depende del número de veces que se desea que gire la flecha del muelle.

Mientras que 2 está en movimiento, colocando otro perno en oposición a "b" en la rueda 3, como se muestra en líneas de puntos, y proporcionando el claro necesario, la rueda 2 podría ser movida durante un sexto de vuelta por cada media vuelta de 3.

Un tipo sencillo de contador que se usa extensamente en medidores de agua, es el que se muestra en la Fig.1.3.4. Consiste de una serie de ruedas A, B, C montadas costado con costado y que giran locas sobre el eje S; o bien la primera rueda de la derecha puede sujetarse al eje y todas las demás

estar locas sobre él. Cada rueda está numerada y está dispuesta, como se muestra, que la fila central de cifras aparezca en una ranura apropiada en la carátula del contador. La primera rueda A está fija al engrane sinfín (corona) E, que tiene veinte dientes y está impulsada por el gusano F engranado para girar dos veces por cada vuelta del eje motriz del contador.






fig.1.3.4. Contador de medidor de agua.

En una flecha paralela T se disponen unos piñones locos D entre cada par de ruedas. Cada piñón está provisto de seis dientes en su lado izquierdo, que se extiende sobre un poco más de su cara y con tres dientes, (cada diente alternado está cortado) en el resto de la cara, como se muestra claramente en las secciones de la fig. La elevación del centro (fig.1.3.4.) muestra una vista de la rueda B desde la

derecha de la linea ab con el piñón D seccionado según la linea cd. La primera rueda A, y las demás excepto la última, a la izquierda, tiene en sus costados izquierdos un diente doble G, que está dispuesto para ponerse en contacto con la porción de tres dientes del piñón; el espacio entre estos dientes se extiende a través de la placa de latón que forma el costado izquierdo del anillo numerado cuya periferia H actúa como un tope para la porción de tres dientes del piñón, como se muestra claramente en la figura de la derecha. De manera similar, en el costado derecho de cada rueda, excepto la primera, se sitúa una rueda de veinte dientes que engrana con la parte de seis dientes del piñón, como se muestra en la fig. del centro. Cuando el número 9 en cualquier rueda, excepto la de la izquierda, llega bajo la ranura, el diente doble G está listo para entrar en contacto con el piñón; el cual puede dar entonces un tercio de vuelta y resultar nuevamente detenido por la periferia H. Entonces, cualquiera de las ruedas de la izquierda recibe un décimo de vuelta por cada pasada del número 9 en la rueda de la derecha. En la figura, la lectura 329 cambiará a 330 al pasar el número 9. El contador puede fabricarse para registrar oscilaciones proveyendo a su flecha actuadora con un trinquete de diez dientes, provisto con un retén que mueva un diente por cada doble oscilación.





Las fig.1.3.5 y 1.3.6. muestran dos métodos para hacer avanzar a las ruedas 2 en el espacio que corresponde a un diente durante una pequeña parte de una revolución de los ejes C. En estos casos, los ejes están formando ángulo recto entre si. En la fig.1.3.5. se emplea un anillo circular con una pequeña parte

espiral badosada a un disco; esta protuberancia del disco retiene a la rueda en posición, y la parte espiral le transmite un movimiento. En la fig.1.3.6., el disco transportado por la flecha CC tiene una parte de su borde doblada en forma helicoidal, b. Esta parte helicoidal proporciona movimiento a la rueda, y la parte restante del borde del disco retiene a la rueda en posición. Usando una espiral común (en la fig.1.3.6.), puede hacerse que las ruedas 2 se muevan uniformemente durante el espacio de un diente y una revolución uniforme de las flechas c.




fig.1.3.7. Engrane recto intermitente.

En la fig.1.3.7. la rueda 2 está dispuesta para hacer girar a la rueda 3, en una flecha que forma ángulo recto con la de 2, durante la mitad de una vuelta, mientas gira 1/6 de vuelta, y mantener

detenido a 3 durante los restantes cinco sextos de la vuelta.




fig.1.3.8.b. Rueda de estrella.

La fig.1.3.8. ilustra la rueda de estrella. La rueda 2 gira durante un espacio que corresponde a un diente por cada revolución del brazo que porta al perno "b" y que gira sobre la flecha C. El perno "b" es

casi siempre estacionario, y la rueda de estrella se mueve al pasar el mismo; la acción es entonces evidentemente la misma, puesto que el perno y la rueda tienen el mismo movimiento relativo uno con respecto a la otra durante el tiempo de acción. La rueda de estrella se usa con frecuencia para mover partes de máquinas que actúan ciertos mecanismos de alimentación, como puede verse en máquinas torneadoras de cilindros sobre el aditamento de carear, y en maquinaria textil.

#### 1.4. MECANISMOS DE CRUZ DE MALTA

Una pareja de órganos giratorios puede proyectarse de modo que, teniendo el motor un movimiento continuo, lo tenga intermitente. Tal dispositivo es conocido generalmente como "engranaje intermitente". Este tipo de engranaje se presenta en algunas variedades de mecanismos contadores.




fig.1.4.1.1. Engrene sencillo.

#### 1.4.1. El caso mas sencillo.

La forma más simple de engranaje intermitente es el mostrado en la fig.1.4.1.1., tiene la misma clase de dientes que las ruedas ordinarias proyectadas para movimiento continuo. Este ejemplo es solo con la modificación de una pareja de ruedas de 20 dientes . con el objeto de conseguir que la conducida avance solo un décimo de vuelta por cada revolución de la conductora. El intervalo de funcionamiento es el ángulo a correspondiente a dos pasos (indicado en las dos ruedas). El diente único del órgano motor engrana a cada vuelta con un hueco de la rueda conducida para producir en esta el movimiento deseado de un décimo de vuelta, durante el resto del giro del órgano motor, se le impide al conducido la rotación, del modo mostrado en la figura. Para variar los movimientos relativos de ambos órganos, los dientes "a" engranar pueden disponerse de varias maneras, de acuerdo con las distintas necesidades.

#### 1.4.2. La cruz de Malta.

Este es uno de los ejemplos más interesantes de engranaje intermitente en la fig.1.4.2. se muestra un caso particular donde la rueda conducida B da un cuarto de vuelta por cada revolución de la motriz A, por la acción del tetón "a" en las ranuras "b". La

porción circular de la rueda A que entra en contacto con las correspondientes




fig.1.4.2.1 Cruz de malta.

partes circulares cóncavas de B retiene a esta en su posición, mientras el tetón "a" no esta engranado. La forma de la rueda A, en las proximidades de "a", permite el movimiento de la rueda B. Si una de las ranuras se cierra, A solo podrá dar algo mas de 3½ vueltas en cualquier dirección, antes de que el tetón "a" choque con la ranura cerrada y se detenga. Este mecanismo, así modificado, se uso antiguamente en relojería, cajas de música, etc., y tiene por objeto evitar que se de demasiada tensión a la cuerda. En este dispositivo de parada, la rauda A es solidaria del muelle, y B gira sobre el eje del tambor. El número de ranuras, o intervalos de B, depende del número de vueltas que valla a dar el eje del muelle.




FIG. 1.4.2.2.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de Malta con engranaje interior y cuatro ranuras.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de Malta con engranaje interior y cuatro ranuras.

El elemento 1, que gira alrededor del eje fijo A, mostrado en la fig.1.4.2.2. tiene un tetón "a" se engrana sucesivamente con las ranuras radiales rectílineas d de la cruz de malta 2 que gira alrededor del eje fijo B. Las ranuras "d" están dispuestas simétricamente y sus ejes forman entre si un ángulo de 90°. El elemento 1 posee un arco de cierre "b" que en los momentos de reposo de la cruz 2 se desliza sobre los arcos de cierre "e" de la cruz 2. Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz 2 gira

uniformemente con cuatro períodos de movimiento y cuatro períodos de reposo. En los períodos de reposo los arcos de cierre "b", evitan la rotación espontanea de la cruz 2.




fig.1.4.2.3. Mecanismos de linterna con ruedas dentadas de una cruz de Malta con tres ranuras y engranaje interior.

Mecanismos de linterna con ruedas dentadas de una cruz de Malta con tres ranuras y engranaje interior. El elemento 1 que gira alrededor del eje fijo A, tiene un tetón "a". El tetón a se engrana sucesivamente con las ranuras radiales rectilíneas "d" de la cruz de malta 2 que gira alrededor del eje fijo B. Las ranuras "d" están dispuestas simétricamente y sus ejes forman entre sí un ángulo de 120°. El elemento 1 posee un

arco de bloqueo que en los momentos de la cruz 2 se desliza sobre los arcos de bloqueo e de la cruz 2. Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz 2 no gira uniformemente, con tres períodos de movimiento y tres períodos de reposo. Como se muestra en la fig.1.4.2.3.




fig.1.4.2.4. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con períodos de movimiento y de reposo desiguales.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con períodos de movimiento y de reposo desiguales. En la fig.1.4.2.4. se muestra el mecanismo donde el elemento 1 gira alrededor del eje fijo A, posee dos tetones "a". Los tetones "a" se engranan sucesivamente con las ranuras radiales rectilineas "d" y f de la cruz de malta 2 que gira alrededor de eje fijo B. Las ranuras "d" y "f" están dispuestas

simétricamente y seis ejes forman entre si 90°. El elemento tiene los arcos de bloqueo "b" y "c" que en los momentos de reposo de la cruz 2 se deslizan sobre los arcos de bloqueo "e" y "n" de la cruz 2.Las distancias AD y AE entre el eje A y los centros de los tetones "a" no son iguales. Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz dos gira no uniformemente con cuatro periodos de movimiento y cuatro periodos de reposo. Los periodos de movimiento y de reposo de la cruz 2 se cambian cada media vuelta del elemento 1. El elemento 1 y la cruz 2 giran en sentidos opuestos.




fig.1.4.2.5. Mecanismos de linterna con ruedas dentadas de una cruz de Malta con períodos de reposo desiguales.

Mecanismos de linterna con ruedas dentadas de una cruz de Malta con periodos de reposo desiguales.El

elemento 1 de la fiq.1.4.2.5. gira alrededor del eje fijo A, tiene dos tetones "a". Los tetones "a" se engranan sucesivamente con las ranuras radiales rectilineas "d" de la cruz de malta 2 que gira alrededor del eje fijo B. Las ranuras "d" están dispuestas simétricamente y sus ejes forman entre si un ángulo de 90°. El elemento 1 posee los arcos de bloque "b" y "c" que en los momentos de reposo de la cruz 2 se deslizan sobre los arcos de bloqueo "e" de la cruz 2 las dimensiones de los elementos del mecanismo satisfacen la condición AD = AE. Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz 2 gira uniformemente con cuatro períodos de movimiento y cuatro periodos de reposo. La cruz 2 tiene dos periodos de reposo diferentes.




fig.1.4.2.6. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con cierre de palanca.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con cierre de palanca. En la anterior fig.1.4.2.6., el elemento 1 gira alrededor del eje fijo A, tiene un tetón "a". El tetón "a" se engrana sucesivamente con las ranuras radiales rectilineas "d" de la cruz de malta 2. La cruz 2 gira alrededor del eje fijo B. las ranuras "d" están simétricamente dispuestas y sus ejes forman entre si un ángulo de 60°. El elemento 1 esta radialmente unido con la leva perfilada "b" la cual actuando sobre el rodillo C hace girar periódicamente la palanca 4 alrededor del eje fijo D. En este caso el rodillo "e" se introduce en la ranura "d" de la cruz 2 y de este modo se evita la rotación espontanea de la cruz 2. El cierre forzado de la palanca 4 se realiza con el resorte 3. Al girar uniformemente el elemento 1 la cruz 2 gira no uniformemente con seis períodos de movimiento v seis períodos de reposo.




fig.1.4.2.7. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con engranaje exterior y doce ranuras.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con engranaje exterior y doce ranuras. El elemento 1 mostrado en la fig.1.4.2.7. alrededor del eje fijo A, tiene un tetón "a". El tetón "a" se engrana periódicamente con las ranuras radiales "d" dispuestas simétricamente de la cruz de malta que gira alrededor del eje fijo B. Los perfiles de las ranuras "d" están hechos según lineas rectas. partes superiores de la cruz tienen forma circular de radio "r". El tetón a se engrana solamente con un lado en dependencia del la ranura "d" sentido de rotación del elemento 1. El resorte 3 sirve para realizar el cierre forzado del elemento 1 y la cruz 2. Este mismo resorte permite evitar la rotación espontanea de la cruz 2. Los ejes de las ranuras "d" forman entre si un ángulo de 30°. La cruz posee doce períodos de movimiento y doce períodos de reposo.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con accionamiento por palanca.La manivela 1 del mecanismo de dos manivelas de cuatro elementos articulados ABCD gira alrededor del eje fijo A poniendo en movimiento giratorio




fig.1.4.2.8. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con accionamiento por palanca.

alrededor del eje fijo D la manivela 2. La biela 4 forma los pares de rotación B y C con las manivelas 1y2. la manivela 2 posee un tetón "a" que se engrana

sucesivamente con las ranuras radiales rectilíneas "d" de la cruz de malta 3. la cruz 3 gira alrededor del eje fijo E. Las ranuras "d" están dispuestas simétricamente y sus ejes forman entre si un ángulo de 90°.

Con la manivela 2 esta rigidamente unido el arco de bloqueo "b" que en los períodos de reposo de la cruz 3 se desliza sobre los arcos de bloqueo "e" de la cruz 3. La cruz 3 posee cuatro períodos de movimiento y cuatro de reposo, como muestra en la fig.1.4.2.8.




fig.1.4.2.9. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de cuatro cruces de malta.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de cuatro cruces de malta. El elemento 1 que se muestra en

la fig.1.4.2.9., que gira alrededor de l eje fijo "a", "a". El tetón tetón sucesivamente con las ranuras "d" de cuatro cruces de y 5 dispuestas idénticas 2,3,4 malta de modo simétricamente que giran alrededor de los ejes fijos B,C,D Y E. Las ranuras "d" de cada una de las cruces de malta son radiales y rectilineas y sussejes forman entre si un ángulo 60°. El elemento 1 tiene un arco de bloqueo "b" que en los períodos de reposo de las cruces se desliza sobre los arcos de bloqueo "e" de las cruces correspondientes. Cada cruz tiene seis periodos movimiento y seis periodos de reposo.




fig.1.4.2.10. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con accionamiento por colisa.

ì

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con accionamiento por colisa. El elemento 1, que gira alrededor del eje fijo D, forma el par de rotación C con el elemento 2 se desliza por la colisa 4 que gira alrededor del eje fijo A dispuesto entre los ejes D y B. El elemento 2 posee un rodillo "a" que se engrana periódicamente con las radiales rectilineas "d", dispuestas simétricamente de la cruz de malta 3. La cruz 3 gira alrededor del eje fijo B. Los ejes de les ranuras "d" forman entre si un ángulo de 120°. El elemento 1 tiene un arco de bloqueo "b" que en los períodos de reposo de la cruz 3 se desliza sobre los arcos de bloqueo correspondiente "e" de la cruz 3. las longitudes de los elementos del mecanismo satisfacen la condición AD=AC, mostrada en la fig.1.4.2.10. La cruz 3 tiene tres períodos de movimiento y tres períodos de reposo.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con engranaje interior y seis ranuras. El elemento 1, mostrado en la fig.2.4.12., que gira alrededor del eje fijo A, posee un tetón "a". El tetón "a" se engrana periódicamente con las ranuras radiales rectilineas "d" dispuestas simétricamente de la cruz de malta 2. La cruz 2 gira alrededor del eje

fijo B. Los ejes de las ranuras "d" forman entre si un ángulo de 45°. La cruz 2 tiene ocho periodos de movimiento y ocho periodos de reposo.




fig.1.4.2.11. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con engranaje interior y seis ranuras.




fig.1.4.2.12. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con engranaje exterior y dos tetones.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con engranaje exterior v dos tetones.En la fig.1.4.2.12. se muestra el elemento 1, que gira alrededor del eje fijo A, tiene dos tetones "a". Los tetones "a" se engranan sucesivamente con las ranuras radiales rectilineas "d" dispuestas simétricamente de la cruz de malta 2. La cruz 2 gira alrededor del eje fijo B. Los tetones "a" están dispuestos uno frente del otro a distancias iguales del eje A. Los ejes de las ranuras "d" forman entre si un ángulo igual a 60°. El elemento 1 posee dos arcos de bloqueo "b" que en los periodos de reposo de la cruz 2 se deslizan sobre los arcos de bloqueo respectivos "e" de la cruz 2. Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz 2 efectúa movimiento giratorio no uniforme con seis periodos de movimiento y seis periodos de reposo.

Mecanismo de palancas con ruedas dentadas de una cruz de Malta con periodo de rotación uniforme. En la fig.1.4.2.13., a la rueda dentada 1, montada libremente sobre el árbol 10, se le comunica movimiento de rotación uniforme alrededor del eje fijo del árbol 10. con la rueda 1 está rigidamente unida la palanca 2 y está articulada la palanca 3 el pasador "a", la cual, se encuentra bajo la acción del resorte

4, contornea la leva fija 5 (no representada en el dibujo). El rodillo "f" de la palanca 2, penetrado en




fig.1.4.2.13. Mecanismo de palancas con ruedas dentadas de una cruz de malta con periodo de rotaciónuniforme

la ranura "b" de la cruz de Malta 6 que gira alrededor del eje fijo D, le comunica un movimiento acelerado hasta el momento cuando el sector dentado 7 se engrane con el sector 8 unido con la cruz de Malta 6. En este caso la cruz 6 gira uniformemente. En el momento cuando los sectores dentados se desengranan la palanca 3, girando respecto al eje fijo A, entra en la ranura d asegurando el movimiento retardado de la cruz de Malta 6. Esta posición está representada en el dibujo.

La posición de reposo de la palanca 3 está representada con línea de trazos. En el momento cuando la palanca 3 sale de la ranura "d" la posición de la cruz de Malta 6 se fija por el elemento 9 que entra en la ranura arqueada "e".

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta para girar una mesa con paradas.




fig.1.4.2.14. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta para girar una mesa con paradas.

El sector dentado 2, que gira alrededor del eje fijo A, mostrado en la fig.1.4.2.14., está engranado con la rueda dentada 3 la cual gira alrededor del eje fijo B. El tetón "a" de la rueda 3 se engrana periódicamente con las ranuras radiales rectilineas "d" dispuestas simétricamente de la mesa 1. En una

vuelta de la rueda 3 la mesa 1 gira a un ángulo igual al ángulo formado por los ejes de dos ranuras vecinas "d". En los períodos de reposo la mesa 1. La rueda 3 y la mesa 1 giran en el mismo sentido.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con ranura de bloqueo. El elemento 1, que gira alrededor del eje fijo A, posee un tetón "a". El tetón "a" se engrana sucesivamente con las ranuras radiales rectilíneas d dispuestas simétricamente de la cruz de Malta 2 que gira alrededor del eje fijo B. El




fig.1.4.2.15. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta con ranura de bloqueo.

elemento 1 tiene una ranura de bloqueo "c" que durante el período de reposo de la cruz 2 se desliza por dos salientes vecinos "b". Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz 2 se desliza por dos salientes vecinos "b". Al girar uniformemente el elemento motriz 1 la cruz 2 efectúa movimiento giratorio no uniforme con cuatro períodos de movimiento y cuatro períodos de reposo. En una vuelta del elemento 1 la cruz 2 gira a un ángulo oc igual a ocupado ce 90°. El elemento 1 y la cruz 2 giran en sentidos opuestos, mostrados en la fig.1.4.2.15.




fig.1.4.2.16. Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta esférica.

Mecanismo de linterna con ruedas dentadas de una cruz de malta esférica. El elemento 1, que se muestra en la fig.1.4.2.16., gira alrededor del eje fijo A, posee un dedo "a". El dedo "a" entra periódicamente en la ranura "b" hecha sobre la superficie esférica de la cruz de Malta 2 que gira alrededor del eje fijo B. El arco de bloqueo "d" entra en las ranuras "e" de la cruz 2 y se desliza en ellas durante los períodos de reposo de la cruz 2.




fig.1.4.2.17. Mecanismo regular de cuatro pasos

Mecanismo regular de cuatro pasos. fig.1.4.2.17. El contorno dentro los pasos se perfila según arcos de circunferencia de convexidad dirigida hacia el centro de la cruz y con radio igual al del disco de retención 2, fijado al árbol conductor 1. Sobre otro disco

solidario de este último árbol van también fijados el tetón o los tetones 3, que se introducen en los pasos al girar.

Si el número de tetones es 4, por cada vuelta del árbol conductor la cruz gira cuatro veces 1/4 de vuelta y se detiene cuatro veces. El giro discontinuo de la cruz (ver las curvas w y E de la fig. b) origina una carga dinámica adicional sobre la misma. En el caso de alargar los pasos la cruz se transforma en una colisa oscilante, cuya velocidad y aceleración angulares se muestran en la figura "b", incluyendo las lineas delgadas de trazos. Las partes de las curvas trazadas con lineas más gruesas corresponden al movimiento de la cruz, situando  $\phi$  a la derecha de la linea de centros del tetón 3.




fig.1.4.2.18. Mecanismo de Malta irregular.

Mecanismo de Malta irregular. fig.1.4.2.18. La manivela 1 comunica a la cruz 2 dos movimientos de distinta duración, proporcionales a los ángulos 2(90°-•2) y 2(90°-•2). Al construir este mecanismo es necesario observar las dos condiciones.

Mecanismo de Malta regular, de engrane exterior, con cuatro pasos no radiales. fig.1.4.2.19. En la dirección de giro indicada, el mecanismo es teóricamente sin golpe. Al cambiar el sentido de giro, la introducción del tetón en el paso tiene lugar sin golpe, y su salida con golpe. El rodillo 6 del




fig.1.4.2.19. Mecanismo de Malta regular.

mecanismo retentor 3-4-5 fija la cruz durante su detención. Este mecanismo retentor es gobernado por la leva 2, que gira sobre el eje de la manivela 1.




fig.1.4.2.20. Mecanismo de Malta regular.

Mecanismo de Malta regular, fig.1.4.2.20. con engrane interior y cuatro pasos no radiales. Mientras

el tetón 1 gira el ángulo  $2\psi$ 1, la cruz permanece inmóvil.

Esquema de un mecanismo de Malta. fig.1.4.2.21. con golpe, de cuatro pasos y un tetón. Cuando la cruz 1 y el tetón 2 giran en sentidos opuestos, como en la figura, se tiene




fig.1.4.2.21. Esquema de un mecanismo de malta.

 $\phi + \psi \neq 2$ A > R > A -r




fig.1.4.2.22. Mecanismo de Malta con velocidad angular casi constante de la cruz

Mecanismo de Malta con velocidad angular casi constante de la cruz 1. fig.1.4.2.22. Mediante el paso curvo del copiador 2 se varia la longitud "r" de la manivela. Esta variación tiene lugar de manera que a las posiciones con velocidad angular máxima de la cruz normal corresponda en este mecanismo la mínima longitud "r" de la manivela.




fig.1.4.2.23. Mecanismo de Malta de seis pasos.

Mecanismo de Malta de seis pasos, fig.1.4.2.23. con un movimiento complejo del tetón 1. La trayectoria del tetón viene determinada por el perfil de la leva frontal 3. El brazo 2, fijado al árbol del mecanismo, dispone de un paso recto. Durante el periodo de transmisión de movimiento a la cruz de Malta, el brazo 2 se desplaza radialmente.




fig.1.4.2.24. Mecanismo de Malta de cuatro pasos.

Mecanismo de Malta de cuatro pasos, con disminución del ángulo de giro del eslabón 1 para una vuelta de la cruz 2. fig.1.4.2.24. Esto se consigue incluyendo en la cadena cinemática el anti paralelogramo articulado OABC. Para impedir el movimiento de retroceso de los eslabones, cuando salen del punto muerto, las piezas OA y BC están provistas de dientes.




fig.1.4.2.25. Mecanismo con una larga detención.

Mecanismo con una larga detención. fig.1.4.2.25. La rueda dentada incompleta 6 va fijada al árbol conductor 7 y está rígidamente unida a la palanca 1, provista de los dos tetones 2 y 8. La rueda 6 engrana con la rueda 5, también incompleta. Al árbol de esta última rueda se fija la manivela 4 del mecanismo de

Malta. Para un rotación continua del árbol 7, la manivela 4 se detiene un cierto periodo por cada vuelta de este árbol. Durante el resto de la vuelta, la manivela gira con una velocidad angular considerablemente mayor que la del árbol conductor. Esto permite obtener un prolongado período de detención de la cruz 3 sin alargar el tiempo correspondiente a una vuelta de la misma.

# CAPITULO

2

DISEÑO Y

MANUFACTURA

DE LA

CRUZ DE MALTA

#### 2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se desea diseñar un transportador de banda que se mueva intermitentemente por medio de un mecanismo de cruz de Malta. El transportador es accionado por una rueda montada en el mismo eje que la cruz de malta, los tiempos y distancias requeridas para el movimiento son las siquientes:

- La distancia que debe recorrer la banda es de 9.42".
- 2.- El tiempo que se requiere que la banda esté en reposo es de 3.75seg.
  - 3.-Que el movimiento lo realice cada 1.25seg.

Para esta aplicación particular los datos del diseño son:

Velocidad angular de la manivela impulsora - 12 rpm cte. Radio de la manivela impulsora - 6°

Distancia entre pivotes (C) = 6 x

Diámetro de la rueda = 7.6"

Fuerza necesaria para mover la banda y la carga =250 lb Diámetro del rodillo = 3/4"

#### 2.2. DISEÑO DE DETALLE

Para el desarrollo del diseño de detalle se hace la aclaración de que este punto en particular, se

desarrolló al principio del capitulo 1 con la indicación de cuál sería el mecanismo ha diseñar.

Para determinar si el diseño es satisfactorio, se requiere un análisis de las aceleraciones, las fuerzas y los esfuerzos.

Para ello se debe determinar lo siguiente:

- a) La aceleración angular máxima de la rueda de malta.
  - b) La fuerza máxima en el rodillo
  - c) El momento máximo ejercido en eje conducido.




fig.2.2.1. Cruz de malta.

- d) El máximo esfuerzo en la sección A-A
- e) El diámetro del eje conductor.
- f) El diámetro del eje conducido. del rodillo.

#### 2.3. ANÁLISIS DE ACELERACIÓN

Se han empleado varios métodos sobre diseño para reducir las fuerzas de inercia y de desgaste consecuente sobre los lados de la ranura. Entre estos se encuentra la idea de usar una ranura curva. Esto reduce la aceleración, pero disminuye la aceleración y, como consecuencia, el desgaste sobre el otro lado de la ranura.




fig.2.3.1. Eslabonamiento de cuatro barras

Otro método utiliza la sintesis de Hrones-Nelson. La idea es colocar el rodillo sobre el eslabón de conexión de un eslabonamiento de cuatro barras mostrada enla fig.2.3.1. durante el periodo en el que impulsa a la rueda, la trayectoria del rodillo debe ser curva y tener un valor bajo de la aceleración.

#### 2.3.1. ECUACION DE CIERRE DEL CIRCUITO

Uno de los mecanismos más comúnmente utilizados es el eslabonamiento de cuatro barras. Por supuesto que la forma de la ecuación de cierre del circuito depende del tipo de eslabonamiento del que se trate, para nuestro caso se analizara en función de una cruz de Malta.

El armazón del mecanismo, constituye una de las piezas mas importantes del mismo porque mantiene a los dos ejes con los centros A y B a una separación constante. por lo tanto se define el vector Rba para indicar esta magnitud.

¿Qué ocurre cuando se ha introducido alrededor del 30% en la ranura.?

Se han empleado distintos métodos para reducir las aceleraciones de la rueda, para disminuir las fuerzas de inercia y, en consecuencia, los desgastes de los flancos de las ranuras. Uno de estos métodos consistió

en emplear ranuras curvas que, efectivamente disminuyen la aceleración. pero que aumentan la desaceleración y, en consecuencia, disminuyen el desgaste de un flanco para aumentar el del contrario.

Otro método emplea la sintesis de Hrones-Nelson. La idea consiste en colocar un rodillo en un punto de

la biela de un mecanismo de cuatro barras articuladas. La trayectoria del rodillo debe ser curva durante el periodo en que conduce a la rueda , debe tener un valor pequeño de la aceleración.

Se representa una solución así como la trayectoria seguida por el rodillo. Pero, precisamente, a lo largo de toda la cinemática se ha tratado de encontrar una trayectoria determinada tal como ésta.

El diseño de un mecanismo de Ginebra se inicia especificando el radio de la manivela, el diámetro del rodillo y el número de ranuras. Se requieren por lo menos tres ranuras, pero la mayor parte de los problemas se pueden resolver con ruedas que tienen de cuatro a doce ranuras. El ángulo  $\beta$  es la mitad del ángulo subtendido por ranuras adyacentes; es decir.




fig.2.3.1.1. Radio de la manivela.

$$\beta = (360/2n)$$

2.3.1.1

En donde n es el número de ranuras en la rueda, que para este caso de diseño es de cuatro.

substituyendo valores nos queda

$$\beta = (360/8) = 45^{\circ}$$

2.3.1.2

En consecuencia, al definir r2 como el radio de la manivela, se tiene

$$c = (r2/sen\beta)$$

2.3.1.3

substituyendo valores en la ecuación.2.3.1.3 nos queda

### $C = (6/sen 45^{\circ}) = 8.4852$

En donde C es la distancia entre los centros. Nótese también que el radio real de la rueda de Ginebra es mayor que el que se obtendría con un rodillo de diámetro cero. Esto se debe a la diferencia entre el seno y la tangente del ángulo subtendido por el rodillo, medido desde el centro de la rueda.

Después de que el rodillo ha entrado en la ranura y está impulsando a la rueda, la geometría es la de la figura.2.3.1.1.. Aquí, 62 es el ángulo de la manivela y 63 el de la rueda. Estos ángulos se relacionan trigonométricamente mediante

$$\tan \theta_3 = (\sec \theta_2 / (c/r_2) - \cos \theta_2)$$
 2.3.1.4

Se puede determinar la velocidad angular de la rueda para cualquier valor de  $\theta_2$ , derivando la ecuación anterior con respecto al tiempo; lo cual da

$$\omega_3 = \omega_2[(c/r_2)\cos\theta_2 - 1/1 + (c^2/r_2^2) - 2(c/r_2)\cos\theta_2]$$
 2.3.1.5



fig.2.3.1.2. Geometria de la cruz de malta

En este caso no se puede usar el valor que tenemos para  $\omega 2$ , es necesario transformar de (rpm) a (rad/s).

La máxima velocidad de la rueda se presenta cuando el ángulo de la manivela es cero. sustituyendo  $\theta_2$  =0 se obtiene

$$\omega_3 = \omega_2(r_2/c_{-r_2})$$
 2.3.1.6

La aceleración angular de la rueda se obtiene derivando la ecuación 3.3.5. respecto del tiempo,

$$\alpha 3 = \alpha^{2} [(c/r^{2}) \sin \theta^{2} (1-c/r^{2})] / [1+(c/r^{2})^{2} - 2(c/r^{2}) \cos \theta^{2}]^{2}$$
 2.3.1.7

El valor máximo de la aceleración angular se alcanza cuando.

$$\theta_2 = \arccos\left\{\pm \left[\sqrt{\left[\left(1+\left(\frac{c}{r^2}\right)/4\left(\frac{c}{r^2}\right)\right]^2+2\right]}\right] - \left(1+\left(\frac{c}{r^2}\right)^2/4\left(\frac{c}{r^2}\right)\right)\right\} \qquad 2.3.1.8$$

sustituyendo valores en la ecuación 2.3.1.8. obtenemos

$$\theta_{2} = \arccos\left[\pm\sqrt{\frac{1 + \left(\frac{8.48^{4}}{6^{3}}\right)}{4\left(\frac{8.48}{6}\right)} + 2}\right] - \frac{1 + \left(\frac{8.48}{6}\right)^{3}}{4\left(\frac{8.48}{6}\right)}$$

sustituyendo el valor de  $\theta_2$  en la ecuación 2.3.1.7. obtenemos:

$$\alpha = (1.25)^{2} \frac{\left(\frac{8.48}{6}\right) \operatorname{sen} 11.42 \left(1 - \frac{8.48^{2}}{6^{2}}\right)}{\left[1 + \left(\frac{8.48}{6}\right)^{2} - 2\left(\frac{8.48}{6}\right) \operatorname{cos} 11.42\right]^{2}}$$

$$\alpha = 1.56 \frac{0.27}{0.21} = 2^{rad} / \operatorname{seg}^{2}$$

## 2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN.

De los muchos métodos para determinar velocidades y aceleraciones en los mecanismos, tres son de amplio uso. Estos, que se presentarán en las siguientes secciones, son (a) el análisis empleando matemáticas vectoriales para expresar la velocidad y aceleración de un punto con respecto a un sistema móvil y a un sistema fijo de coordenadas; (b) análisis empleando ecuaciones del movimiento relativo que se resuelven gráficamente por medio de polígonos velocidad y aceleración; y (c) análisis usando ecuaciones vectoriales escritas en forma compleja. se considerarán velocidades Adicionalmente. centros instantáneos al igual que la diferenciación gráfica o por computadora de la curvas de desplazamiento-tiempo y velocidad-tiempo para obtener las de velocidad y aceleración, respectivamente.

De los métodos de análisis de velocidad y aceleración mencionados, el uso de cualquiera de los dos primeros mantiene el concepto físico del problema. Sin embargo, el tercer método, que usa vectores en forma compleja, tiende a ser demasiado mecánicos en su operación, de manera que los aspectos físicos del problema se pierden con rapidez. También se debe

señalar que el primer método y el tercero se prestan para las soluciones con computadora, lo cual es una clara ventaja si se desea analizar un mecanismo durante un ciclo completo.

## 2.4.1. ANÁLISIS DE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN POR MEDIO DE MATEMÁTICAS VECTORIALES.




fig.2.4.1.1. posicion de un punto en el espacio.

En la figura 2.4.1.1., se conoce el movimiento del punto P con respecto al sistema de coordenadas xyz que a su vez se mueve con relación al sistema fijo de coordenadas XYZ. La posición del punto P con respecto al sistema XYZ se puede expresar como

Rp = Ro + R

2.4.1.1.

Si se fijan los vectores unitarios i, j y k a los ejes x,y y z respectivamente.

$$R = xi + yj + zk$$
 2.4.1.2

Se puede obtener la velocidad del punto P con respecto al sistema XYZ diferenciando la ecuación 2.4.1.1. con respecto al tiempo para dar

$$Vp = Rp = Ro + R$$
 2.4.1.3

Diferenciando la ecuación 2.4.1.2. con respecto al tiempo se tiene

$$\dot{R} = (\dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k) + (xi + yj + zk)$$
 2.4.1.4

El término (xi +yj +zk)es la velocidad del punto P con relación al sistema de coordenadas xyz móvil. por conveniencia, sea

$$(\dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k) = V$$
 2.4.1.5

Luego considere los términos dentro del segundo paréntesis de la ecuación 2.4.1.4. Del hecho que se puede demostrar que la velocidad de la punta de un vector r, que pasa por un punto base fijo y gira alrededor del mismo con velocidad angular o, es V = o

x r, las velocidades de las puntas de los vectores unitarios, i,j,k pueden expresar como

$$i = \omega \times i$$
  
 $j = \omega \times j$   
 $k = \omega \times k$ 

En que  $\omega$  es la velocidad angular del sistema coordenado móvil xyz con relación al sistema fijo XYZ. Haciendo la sustituciones señaladas,

$$xi + yj + zk = x(\omega x i) + y(\omega x j) + z(\omega x k) = \omega$$
  
  $x(xi + yj + zk)$ 

y usando la relación expresada en la ecuación

$$xi + yj + zk = \omega \times R$$
 2.4.1.6

Entonces, la ecuación 2.4.1.4. queda como

$$R = V + \omega \times R$$
 2.4.1.7

En seguida se puede volver a escribir la ecuación 2.4.1.3. en la forma siguiente si se hace Vo = Ro y se sustituye el valor de R de la ecuación 2.4.1.7.

$$Vp = Vo + V + \omega \times R$$
 2.4.1.8

en que

Vo = velocidad del origen del sistema xyz relativa al sistema XYZ

v = velocidad del punto P relativa al sistema xyz

velocidad angular del sistema xyz
 relativo al sistema XYZ

R = distancia desde el origen del sistema xyz al punto P.

Luego se puede obtener la aceleración del punto P relativa al sistema XYZ diferenciando la ecuación 2.4.1.8.

$$Ap = Vp = Vo + V + \omega \times R + \omega \times R$$
 2.4.1.9

Para evaluar V es necesario diferenciar la ecuación 2.4.1.5.

$$\dot{V} = (\ddot{x}i + \ddot{y}j + \ddot{z}k) + (xi + yj + zk)$$
 2.4.1.10

El término (xi + yj + zk) es la aceleración del punto P relativa al sistema de coordenadas xyz móvil.

$$(xi + yj + zk) = A$$
 2.4.1.11

Considerando los términos en el segundo paréntesis de la ecuación 2.4.1.10.

 $\dot{x}\dot{i} + \dot{y}\dot{j} + \dot{z}\dot{k} = \dot{x}(\omega x i) + \dot{y}(\omega x j) + \dot{z}(\omega x k) = \omega x$   $(\dot{x}\dot{i} + \dot{y}\dot{j} + \dot{z}\dot{k})$ 

Pero de la ecuación 2.4.1.3.

En consecuencia.

$$\dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k = \omega \times V$$
 2.4.1.11

por lo tanto, la ecuación 2.4.1.10. queda

$$\dot{V} = A + \omega \times V$$
 2.4.1.12

También de la ecuación 2.4.1.7.

$$\omega \times R = \omega \times V + \omega \times (\omega \times R)$$
 2.4.13.

Substituyendo el valor de  $\dot{V}$  dado en la ecuación 2.4.1.6. y  $\omega$  x  $\dot{R}$  de la ecuación 2.4.1.7. en la ecuación 2.4.1.3. y haciendo Ao =  $\dot{V}$ o, la ecuación de la aceleración del punto P relativa al sistema XYZ queda

$$Ap = Ao + A + 2\omega \times V + \omega \times R + \omega \times (\omega \times R)$$
 2.4.1.14

En que el término  $2\omega$  x V es la componente de Coriolis de la aceleración y

Ao = aceleración del origen del sistema xyz relativa al sistema XYZ

- A = aceleración del punto P relativa al sistema xyz1
- o = velocidad angular del sistema xyz relativa al sistema XYZ
- v = velocidad del punto P relativa al sistema xyz
- R = distancia del origen del sistema xyz al punto P

Considerando el mecanismo de nuestra cruz de Malta, mostrado en la figura anterior, en que la velocidad angular 2 es constante y se requiere encontrar la velocidad angular y la aceleración angular del eslabón 3. El sistema de coordenadas xy está fijo en el eslabón 3 en la forma mostrada con su origen en el punto O2.

No se puede evaluar directamente la ecuación de la velocidad del punto A3, de la ecuación 2.4.1.8. debido a que se obtiene una identidad al colocar el origen del sistema xy en el punto A3, con lo que Vo es igual a VA2 en la forma siguiente:

2.4.1.15

 $VA2 = Vo + V + \omega \times R$ 

en que

 $|VA2| = (O2A2) \omega 2$ 

2.4.1.16

Vo = VA = dirección perpendicular a O3A3, magnitud desconocida.

> V = dirección paralela a O3A3, magnitud desconocida

 $\omega \times R = O$  debido a que R = O

La ecuación de VA2 se resuelve mediante vectores unitarios en que todas la componentes se toman relativas a los ejes xy.  $\omega_3$  se calcula de [VA3].

 $VA2 = vo + v + \omega X R$ 

2.4.1.17

### 2.5. Fuerza máxima en el rodillo.

Para este caso se debe obtener el valor de la fuerza que ejerce la carga en la cruz mientras que el rodillo se encuentra dentro de las ranuras de la cruz de Malta, para lo cual se debe obtener el momento ejercido por la banda sobre la polea.

Por medio de la formula

$$T = F r$$

2.5.1

donde

T = es el momento

F = es la fuerza

r = radio de la polea

Substituyendo valores obtenemos

T = 25001b (3.8pulg) = 9500

Despejando de la ecuación 2.5.1. a F Tenemos que

F=(T/r)

2.5.2.

la fuerza ejercida en la cruz de Malta, cuando r=6pulg

F=(9500/6)=1583.331b cuando r=3.72pulg

F=(9500/3.72)=2553.761b

### cuando r=2.48pulg

### F=(9500/2.48)=3030.641b

Podemos observar que la fuerza aumenta cuando el radio o brazo de palanca disminuye, por lo que esta ultima fuerza obtenida, es la máxima que tendrá que soportar el rodillo.

También podemos observar que el momento máximo ejercido en el eje conducido, es aquel, cuando el radio de la cruz es igual que el de la polea y este tiene un valor de 95001b-pul, obtenido de la ecuacion 2.5.1.

2.6. ANÁLISIS DE DIMENSIONES PARA EL EJE CONDUCTOR Y PARA EL EJE CONDUCIDO.

Para este caso llamaremos eje conductor al eje que transmite el momento conductor en uno de sus extremos y en el otro extremo la manivela impulsora y eje conducido al que tiene en uno de sus extremos la cruz de Malta y en su parte media la rueda a la cual se le acoplara la banda transportadora.

Un eje de transmisión (o árbol) es un elemento cilíndrico de sección circular, que puede estar fijo o estar girando, sobre el que se montan engranes, poleas, volantes, ruedas de cadena, manivelas, cruz de otros elementos Malta. asi como mecánicos fuerza o potencia. transmisión de Los detransmisión, o simplemente ejes, son barras sometidas a cargas de flexión, tensión, compresión o torsión que actúan individualmente o combinadas, En este último caso es de esperar que la resistencia estática y la de fatiga sean consideraciones importantes de diseño, puesto que un eje puede estar sometido en forma simultánea a la acción de esfuerzos estáticos, completamente invertidos alternante y repetidos sin cambio de sentido.

Cuando la deformación lateral o torsional de un eje debe mantenerse dentro de límites estrechos, entonces hay que fijar sus dimensiones considerando tal deformación antes de analizar los esfuerzos. La razón es que si un eje se hace lo bastante rígido para que esas deformaciones no sean considerables, es probable que los esfuerzos resultantes no rebasen la seguridad, pero de ninguna manera debe suponer el diseñador que son seguros, casi siempre es necesario calcularlos para comprobar que están dentro de límites aceptables.

Siempre que sea posible los elementos de transmisión de potencia, como engranes o poleas, deben montarse cerca de los cojinetes de soporte. Esto reduce el momento flexionante y, en consecuencia, la deflexión y el esfuerzo por flexión.

Los métodos de diseño difieren en varios aspectos, Algunos son muy conservadores, mientras que otros son útiles porque proporcionan resultados rápidos; pero no debe esperarse que todos produzcan resultados idénticos.

Para este caso en especial se utilizará el método de Soderberg.

### 2.6.1. MÉTODO DE SOEDERBERG.

En las aplicaciones más sencillas de un diagrama de Soedeber éste se emplea para determinar las dimensiones requeridas de un elemento de máquina que debe soportar un esfuerzo continuo y uno alternante de la misma clase. En el siguiente análisis se dará un ejemplo que indica cómo utilizar un diagrama de Soderberg para determinar las dimensiones de un eje sometido a una combinación de torsión constante y

flexión alternante, que es un tipo común de carga en ejes de transmisión. Del procedimiento se deducirá cómo podrían tratarse casos de carga más complicados. La figura 2.6.1.1 presenta un elemento de esfuerzo en la superficie de un eje macizo de sección circular, el cual gira a una velocidad orad/s. ahora se supondrá que un plano PQ pasa por la esquina inferior derecha del elemento. Entonces bajo el plano PQ se tendrá un elemento cuneiforme o en cuña (fig. 2.6.1.1.). El ángulo a es el que forma el plano con uno horizontal. Se considerarán todos los valores posibles de a con vistas a determinar cuál corresponderá a los planos en que ocurre la falla.




fig.2.6.1.1. Superficie de un eje macizo de sección circular

Como la flexión y la torsión intervienen en este problema, es necesario decidirse por una teoría de falla. Aunque las fallas debidas a esfuerzos variables no se presentan en planos de cortante máximo, se empleará la teoría del esfuerzo cortante

máximo porque las relaciones Sse / Se y Ssy/Sy son ligeramente superiores a 0.50.

Como se ha resuelto emplear la teoría de falla mencionada, interesa conocer ahora el valor del esfuerzo cortante en la cara inclinada del elemento. Estableciendo una ecuación de ta, se tiene

 $\alpha + \sigma_{xx} = \alpha \cos \alpha + \tau_{xy} \sin^2 \alpha - \tau_{xy} \cos^2 \alpha = 0$ o bien

 $t\alpha = txy(cos\alpha^2 - sen^2\alpha) - \sigma x sen\alpha cos\alpha$  2.6.1.1

Sustituyendo los valores de  $\tau xy$  y  $\sigma x$  en la ecuación ecuación .2.6.1.1. y empleando varias identidades trigonométricas queda

 $ta = [(16T/\pi d) * cos2a] - [(16M/\pi d) * sen2acosωt 2.6.1.2]$ 

En otras palabras, si se considera un plano que forma un ángulo  $\alpha$  con el horizontal, el esfuerzo cortante tendrá un valor medio de

 $\tau \alpha m = [(16T/\pi d) * \cos 2\alpha]$ 

2.6.1.3

y una amplitud de componente alternante

 $\tau \alpha = (16M/\pi d) * sen2\alpha$ 

2.6.1.4.

Los esfuerzos cortantes alternos se llevan como ordenas, y los esfuerzos medidos de corte estáticos, como abscisas. Como se indica, la línea de Soderberg es una recta que pasa por el limite de fatiga a la cortadura completamente corregida Sse y la resistencia a la fluencia al cortante Ssy. Debe notase particularmente que el límite de fatiga al corte es el límite correspondiente a un elemento de máquina, después de haber tenido en cuenta los factores de tamaño, acabado de superficie, confiabilidad, duración, concentración del esfuerzo, etc.

Para determinar si la falla ocurrirá o no en ciertos planos que forman un ángulo  $\alpha$  con la horizontal. Sus coordenadas serán ( $\tau \alpha m$ ,  $\tau \alpha \alpha$ ) según se determinó antes. Por ejemplo, para planos horizontales ( $\alpha$  = 0) las coordenadas del punto son

 $(16T/\pi d, 0)$ 

En el caso de planos verticales las coordenadas son.

Pero éste es realmente el mismo punto para el que  $\alpha = 0$ . En el caso de  $\alpha = 45^{\circ}$ , el punto es

### $(0.16T/\pi d)$

Se recomienda que se sitúen más puntos para verificar el hecho de que todos quedan sobre un cuarto de elipse.

Considerando los resultados anteriores, se llega a la conclusión de que el factor de seguridad debe ser el correspondiente al punto de la elipse que esté más próximo a la línea de falla. El problema se resuelve trazando una recta paralela a la línea de falla y tangente a la elipse. Con tal recta podrá determinarse gráficamente el factor de seguridad n. Esta solución es totalmente aceptable, pero por geometría analítica puede demostrarse que el valor de n así obtenido será

$$n=\pi d^3/16\sqrt{(T/Ssy)^2+(M/Sse)^2}$$

Esta ecuación puede usarse como fórmula para diseño al escribirla

$$d=16n/\pi[(T/Ssy)^2 + (M/Sse_1^2)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}$$

2.6.1.5

o en forma conveniente

$$d = \{32n/\pi [(T/Sy)^2 + (M/Se)^2]^{\frac{1}{2}}\}^{\frac{1}{2}}$$
 2.6.1.6

puesto que Ssy = 0.5Sy y Sse = 0.5Se cuando se utiliza la teoría del esfuerzo cortante máximo. Si se emplea la de la energía de distorsión, entonces Ssy = 0.577Sy y Sse = 0.577Sse. Sustituyendo estos valores en la ecuación 2.6.1.5. resulta

$$d = \{48n/\pi [(T/Sy)^2 + (M/Se)^2]^{\frac{1}{2}}\}^{\frac{1}{2}}$$
 2.6.1.7

con base en la teoría de la energía de distorsión. El resultado es sorprendente, ya que indica que un diámetro 15% mayor, aproximadamente, se obtiene utilizando la citada teoría de la energía de distorsión que el que se obtiene con la de falla por esfuerzo cortante máximo.

Para el caso más general, en que los esfuerzos por flexión y por torsión contienen una componente constante y una variable, la ecuación correspondiente a la 2.6.1.6. para el caso anterior es

### $d=32n/\pi[(Ta/Se+Tm/Sy)^2+(Ma/Se+Mm/Sy)^2]^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}$ 2.6.1.8

El empleo de la tecría del esfuerzo cortante máximo está implícito en la ecuación 2.6.1.8. Esta ecuación se denomina algunas veces (quizá en forma algo incompleta). como fórmula el código Westinghouse (Westinghouse code formula). Aplicando en su lugar la teoría de la energía de distorsión, se obtiene

$$d=48n/\pi[(Ta/Se+Tm/Sy)^2+(Ma/Se+Mm/Sy)^2]^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}$$
 2.6.1.9

Observando que I/c =  $(1/2)(J/c)=\pi d3/32$ , tal ecuación sirve para hallar el factor de seguridad en términos de esfuerzos y resistencias. El resultado es

$$n=1/\sqrt{2\pi a/Se+2\pi m/Sy)^{2}+(\sigma a/Se+\sigma m/Sy)^{2}}$$
 2.6.1.10

según la teoría del esfuerzo cortante máximo. Un análisis semejante que utiliza la teoría de la energía de distorsión.

Es importante observar que el análisis anterior no toma en cuenta el hecho de que los límites de fatiga a la torsión pueden requerir factores de modificación diferentes de los de los límites de fatiga a la flexión. Por ejemplo, los factores de concentración del esfuerzo no son los mismos en el caso de flexión y de torsión. Una solución posible de tales problemas es aplicar a los esfuerzos los reciprocos de los factores de modificación que difieren. Esto hace actuar a tales reciprocos como, factores de acentuación del esfuerzo, en vez de como factores de reducción de resistencia, pero el resultado es el mismo.

Para obtener los valores de diametros de los ejes, tanto conductor como conducido, se debe aclarar que estos se diseñaran con un factor de seguridad de 1.8 y de un material DGN/AISI 9840 con una resistencia a la fluencia Sy =199Kpsi, resistencia a la tensión de 218Kpsi.

Para el eje conductor, en este caso, el eje soporta únicamente su peso por lo cual, lo único que interviene es el momento torsionante.

Con base unicamente en cargas estáticas, sustituyendo en la ecuación 2.6.1.6. se obtiene el valor de:

 $d=[(32(1.8)/\pi(199ex3))(9500)]^{\frac{1}{3}}=0.95656$ 

para el eje conducido




fig.2.6.1.2. Diagrama de cuerpo libre.

MA=0 -2500(5)+RB(10)=0 RB=12501b




fig.2.6.1.3. Diagrama de fuerzas cortantes

Va=1250 Vc=ΣFy izq=1250 Vc=1250-2500=-1250 Va=ΣFy izq=-1250 Va=-1250+1250=0




fig.2.6.1.4. diagrama de momentos flexionantes.
A1=1250(5)=6250
A2=-1250(5)=-6250

Sustituyendo valores en la ecuación 2.6.1.5. obtenemos que el diámetro para el eje conducido es:

$$d = \left[ \frac{32(18)}{\pi 199000} (6250^2 + 9500^2)^{\frac{1}{3}} \right]^{\frac{1}{3}}$$
  
$$d = 1.01 \text{ in}$$

### ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

### 2.7. ANALISIS DE ESFUERZO EN LA SECCION A-A

Para determinar el máximo esfuerzo en la sección A-A, se debe conocer el área lo cual se puede realizar por trigonometría.

$$h=(2.48/\cos 45^{\circ})-(3/4)=2.75$$
pulg




fig. 2.7.1a Sección de la cruz de malta que soporta los esfuerzos




fig. 2.7.2 Diagrama de fuerzas cortantes.

Va = 3830.64 Vbizq = 3830.64 Vb = 3830.64 - 3830.64 = 0

donde M = 9499.98

c=Mc/I

2.7.1

I = bh / 12

2.7.2

I = (0.75)(2.75) / 12 = 15.59 / 12 = 1.29

 $c = \frac{1}{2} h = 1.375$ 

sustituyendo valores en 2.7.1.

 $\sigma = 9499.98(1.37)/1.29 = 10089.12 lb/pul$ 

PODEMOS OBSERVAR QUE NO REBASA EL LIMITE DE ESFUERZO DEL MATERIAL EL CUAL SU VALOR ES DE 199001b/pul

Para determinar el esfuerzo permisible que se puede aplicar a la sección A-A, se puede realizar por medio de programas de computadora, en este caso se utilizo COSMOS por lo cual determinamos que el calculo realizado anteriormente tiene un factor de seguridad de 1.25, este programa desarrolla un mallado en la estructura de la pieza que se va a analizar, esto lo realiza por medio de elementos finitos como se muestra en la figura 2.7.1., el mallado permite realizar calculos de esfuerzos en áreas pequeñas, lo cual,

permite conocer los puntos de mayor esfuerzo; los resultados del programa se muestran a continuación:

resultados voon mises (figura 2.7.2), resultados de los esfuerzos en el eje "y" (figura 2.7.3) y resultados de los esfuerzos en el eje "x" (figura 2.7.4).




fig.2.7.1. Mallado programa cosmos.

# FALLA DE ORIGEN




fig. 2.7.2. Resultados voon mises.




fig.2.7.3. Esfuerzos en el eje "y".




fig.2.7.4. Esfuerzos en el eje "x".

### COSTOS DE DISEÑO

Para poder hablar de costos de diseño, existe un tabulador que especifica lo que tiene que cobrar un ingeniero por cada hora de trabajo realizado<sup>1</sup>.

Se determino que el tiempo de diseño que requiere un mecanismo de esta indole aproximadamente es de 50 hrs. Se debe aclarar que esto puede variar dependiendo de la experiencia que tenga el ingeniero que va a realizar el diseño.

valor por hora trabajada = 150Ns horas trabajadas para este diseño = 50 hrs

costo de diseño = (150 N\$) \* (50 hrs) = 7500 N\$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta informacion se obtuvo del Centro De Diseño y Manofactura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

# CAPITULO

3

MANUFACTURA DEL

MODELO

#### 3.1 MANUFACTURA DEL MODELO.

A continuación se describe el proceso de manufactura la creación de las piezas, fig.3.1.a., que integran el modelo, se describe también el tipo de proceso con lo cual se forma cada una de las piezas torneado, fresado y tiempo de maquinado.

Elementos con los que cuenta el modelo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIÓN
CHUMACERAS	2	φ1 <sup>π</sup>
EJE	1	φ1*
CRUZ DE MALTA	1	<b>\$12</b> "
MANIVELA	1	6"
RODILLO	1	<b>\$3/4</b> "
MOTOREDUCTOR	1	HP = 1/4*
		RPM= 925 ENTRADA RPM= 12 SALIDA

Las piezas a maquinar son la cruz de Malta y el eje de la rueda.

El material que se utilizo para estas piezas fue de acero DGN/AISI 9840, este material permite que se

apliquen los esfuerzos anteriormente obtenidos sin sufrir deformacion, a continuación se desarrollaran los procedimientos para la manufactura de las piezas.

Para el caso del eje y el rodillo, para el eje conductor, fig.3.1.1., no se realizaran cortes en el torno ya que el material se pidió con las dimensiones requeridas.

En el eje conducido se desbasto un extremo para el tope y la cuerda.





fig 3.1.1.a. Eje de la cruz de malta

### 3.2. Calculo de la velocidad de corte.

Para calcular las revoluciones por minuto (r/min) a las cuales se debe ajustar el torno, hay que conocer el diámetro y la velocidad de corte del material, la velocidad de corte se puede observar en el anexo tabla 37-1 donde se ocupo para acero de herramientas.



r/min = (VCC(PIES) X 12)/(m X DIÂMETRO DE LA PIEZA DE TRABAJO) 3.2.1

substituyendo valores en 3.2.1.

 $r/min = (70 \times 12 / \pi \times 1.25) = (840 / 3.96) = 213.90 \approx 200 r/min)$ 

Este caso es particular para tornos equipados con impulsores de velocidad variable.

El avance del torno se define como las distancia que avanza la herramienta de corte a lo largo de la pieza de trabajo por cada revolución del husillo, ver anexo tabla 37-2 para este caso es de .010-.020

TIEMPO REQUERIDO = LONGITUD DEL CORTE / (AVANCE X r/min) 3.2.2

Substituyendo valores en 3.2.2.

TIEMPO REQUERIDO =  $(1.5)/(0.020 \times 213.9) = 0.35$ 

Esto es para cada pasada

PROFUNDIDAD DE CORTE = (D-d)/(2)=0.125 3.2.

NUMERO DE PASADAS = (D-d)/PROFUNDIDAD DE CORTE 3.2.4

subtituyendo3.2.4.

NUMERO DE PASADAS = (1.5-1.25)/0.125 =2

TIEMPO TOTAL =número de pasadas/tiempo requerido 3.2.5
substituvendo

TIEMPO TOTAL =  $2 \times 0.35 = 0.70 \text{min}$ 

Para el roscado de esta misma pieza tenemos que 
r/min = (35 x 12 )/ (x x 1.25) = 420/3.92 = 107.1

NUMERO DE PASADAS = (1.25-1.22)/0.01 = 3 pasadas

TIEMPO REQUERIDO = 1/(0.02 x 107.1) = 0.46min

TIEMPO TOTAL = 0.35 x 3 = 1.05min

Para el caso del rodillo

 $r/min = (35 \times 12) / * \times 1.25 = 107.1$ 

NÚMERO DE PASADAS = (0.75 - 0.70)/0.01 = 5


TIEMPO REQUERIDO =  $0.75/(0.02 \times 107.1) = 0.35$ 

TIEMPO TOTAL =  $0.35 \times 5 \approx 1.75$ 

Para el maquinado de la cruz, fig. 3.2.1. este se realizara por fresado, en ese caso solo se realizara para una de las ranuras, cabe aclarar que la cruz cuenta con 4 de estas.

Los factores que influyen más en la eficiencia de una operación de fresado son: velocidad, avance de la fresa y profundidad de corte (la velocidad con la cual avanza pieza de trabajo hacia la fresa también es importante).

La velocidad de corte de una fresa es la distancia en pies por minuto que debe recorrer la periferia de la fresa al cortar determinado metal, las velocidades



para las fresas son muy similares a las utilizadas para cualquier otra herramienta de corte.

Se deben tener en cuenta diversos factores al determinar las revoluciones por minuto correctas para trabajar un metal. Los más importantes son:

- Tipo de material de la pieza de trabajo.
- Material de la fresa.
- Diámetro de la fresa.
- Acabado de superficie requerido.
- · Profundidad del corte.
- Rigidez de la fresadora y de la preparación de la pieza de trabajo.

Estas velocidades se pueden observar en el anexo tabla 51-1.

### 3.3. FRESADO DE LAS RANURAS.




fig. 3.3.1. Ranura de la cruz de malta.

Velocidad de corte = 60-70

♦ FRESA = 3/4

Circunferencia de la fresa = (3/4) x 3.1416 = 2.356

r/min = Velocidad de corte (pie)/Circunferencia (pul) 3.3.1

substituyendo valores en 3.3.1. se obtiene

$$(12 \times 70) / 2.356 = 356.53$$

La fresa a usar en el corte, es helicoidal de 6 dientes para cortar acero de herramienta.

#### Avance

(pul / min) = N x vpd x r/min 3.3.2 = 6 x 0.007 x 356.53 = 14.97

La pieza puede ser montada en un divisor diferencial para encontrar las cuatro guias. Es de importancia decir que las velocidades de corte (vpd) las han determinado los productores de metales y fabricantes de herramientas de corte como las más convenientes para la larga duración de las herramientas y el volumen de producción.

Otro método para realizar la manufactura de la cruz de malta es el de utilizar una máquina de CNC(control numérico), para poder realizar un trabajo en CNC es necesario crear un lenguaje el cual nos permita indicarle a esta máquina de CNC cuando introducir la herramienta, retirarla y que área será la que va a desbastar. Existen parámetros los cuales por medio de tablas o cálculos se deberán introducir al programa en este caso fueron calculados, la velocidad de corte, la profundidad de corte y el avance de la herramienta.

Los programas de computadora, como son, CUTTING ED/EG y MASTERCAM, crean este lenguaje de programación


CNC. El listado que se presenta a continuación, fue creado por el programa MASTERCAM, este programa muestra ciertas ventajas, puesto que, el tipo de configuración que realiza es leido por un mayor número de maquinas CNC.

En este tipo de programas es necesario crear la figura que se va a maquinar, que en este caso es la cruz de MALTA, tambien se crea un marco el cual delimita el bloque de material, del cual, se obtendra la pieza, este marco se debe crear por lo menos con un margen de 1 a 2 pulgadas de la circunferencia de la pieza.

### 3.4.LISTADO CNC POR MASTERCAM

A continuación se presenta el listado del programa utilizado por una máquina CNC para la fabricación de la cruz de Malta, las instrucciónes utilizadas en este programa son los comandos G que se encargan de dar instrucciónes del movimiento de la herramienta o la pieza según sea el caso para el corte de material; los comandos M son intrucciones micelaneas, es decir, se encargan de todas las actividades auxiliares de la máquina para el corte de material.

Secuencia de corte fig.3.4.1



secuencia de corte Fig. 341

<b>%</b>	N46 Y3.3676
00	N47 X3.9616
NI G90 G80 G40 G0	N48 G2 X4.0082 Y3.4672 R.375
N2 T1 M6	N49 GI X1.375
N3 G54 G0 X1.375 Y1.3751 Mover herramienta,	N50 Y3.5668
sin corte	N51 X4.0971
N4 8356 M3 T1	N52 X4.1967 Y3.6664
N5 G43 H1 Z.25	N53 X1.375
N6 G1 Z15 F15.0 Profundidad de corte	N54 Y3.766
N7 X14.625	N55 X4.2964
NB Y1.4747	N56 X4.396 Y3.8657
N9 X1.375	N57 X1.375
NIO Y1.5743	NSB X4.4798 Y2.6851
NII XI4.625	N99 G3 X5.4798 Y2.1443 R6.375
N12 Y1.674 Desbeste sección A	N60 X5.8288 Y2,1721 R.375
NI3 XI.375	N61 Gl X10.1712
N14 Y1.7736	N62 G2 X10.1379 Y2.1958 R.375
NI5 X14.625	N63 G3 X10.0393 Y2.2717 R3.425
NI6 Y1.8732	N64 G1 X5.9607
N17 X1.375	N65 G2 X6.1025 Y2.3713 R3.425
N18 Y1.9728	N66 G1 X9.8975 Desbaste sección "C"
N19 X14.625	N67 G3 X9,7385 Y2,4709 R3,4249
N20 Y2.0725	N68 G1 X6.2615
N21 X1.375	N69 G2 X6.4429 Y2.5706 R3.425
N22 Y2.1721	N70 G1 X9.5571
N23 X5.4162	N71 G3 X9.3442 Y2.6702 R3.425
N24 G2 X5.2023 Y2.2717 R6.375 Desbests	N72 GI X6.6558
sección "B"	N73 G2 X6.9186 Y2.7698 R3.425
	N74 Q1 X9.0814
N25 GI XI.375	N75 G3 XB.7155 Y2.8694 R3.425
N26 Y2.3713	N76 G1 X7.2845
N27 X5.000	N77 X10.0096 Y2.2934
N28 G2 X4.8266 Y2.4709 R6.3751 N29 G1 X1.375	N78 G2 X10.1379 Y2.1958 R3.425
N30 Y2.5706	N79 G3 X10.5202 Y2.1443 R.375
N31 X4.6591	N80 X10.5838 Y2.1721 R6.375
N32 G2 X4.5023 Y2.6702 R6.375	NB1 G1 X14.625
N32 G2 X4.5025 12.0702 R0.575 N33 G1 X1.375	N82 Y2.2717
N34 Y2.7698	N83 X10.7977
N35 X4.355	N84 G3 X10.9931 Y2.3713 R6.375
N36 G2 X4.2161 Y2.8694 R6.375	NBS G1 X14.625
N37 G1 X1.375	N86 Y2.4709
N38 Y2.9691	N87 X11.1734
N39 X4.0847	N88 G3 X11.3409 Y2.5706 R6.375 Desbaste
N40 G2 X3.9906 Y3.0687 R.375 Desbuste de la	sección "D"
	N89 G1 X14.625
Tenure	N90 Y2.6702
N41 G1 X1.375	N91 X11.4977
N42 Y3.1603	N92 G3 X11.645 Y2.7698 R6.375
N43 X3.9574	N93 G1 X14.625
N44 G2 X3,946 Y3.2679 R.3751	N94 Y2.8694
N45 G1 X1.375	

N146 X10.2093 N95 X11.7839 N147 X10.1097 Y5.36 N96 G3 X11,909 Y2,9641 R6.375 N97 X11.9153 Y2.9691 R.375 N148 X11.1703 N149 X11.0707 Y5.4596 N98 GI X14.625 N99 Y3.0687 N150 X10.01 N151 X9.9104 Y5.5592 N100 X12.0014 N152 X10.9711 N101 G3 X12.0426 Y3.1683 R.3751 N102 G1 X14.625 N153 X10.8715 Y5 6589 NISA YORION N103 Y3.2679 Desbeste rantas "a" N155 X9.7112 Y5.7585 N104 X12.054 N105 G3 X12.0384 Y3.3676 R.3751 N156 X10.7718 N157 X10.6722 Y5.8381 N106 G1 X14.625 N158 X9.6116 N107 Y3.4672 N159 X9.5119 Y5.9577 N108 X11.9918 N160 X10.5726 N109 G3 X11.9442 Y3.5255 R.375 NI61 X10.473 Y6.0574 N110 G1 X11.9029 Y3.5668 N162 X9.4297 N111 X14.625 N163 G2 X9.3894 Y6.157 R.375 N112 Y3.6664 N164 GI X10.3733 N113 X11.0033 N165 X10.2737 Y6.2566 N114 X11.7036 Y3.766 N166 X9.3788 N115 X14 625 N167 G2 X9.3951 Y6.3562 R.3749 N116 Y3.8657 N168 G1 X10.1741 Desbaste sección "b" N117 X11.604 N169 X10.0745 Y6.4559 N118 X11.5044 Y3.9653 N170 X9.4426 N119 X12.6209 N171 G2 X9.5413 Y6.5555 R.375 N120 G2 X12,4745 Y4,0558 R.375 N172 G1 X9.966 N121 Gt X12.4654 Y4.0649 N122 X11.4048 N173 X9.38 Y6.278 N174 G3 X9.4885 Y5.9812 R.375 N123 X11.3051 Y4.1645 N175 G1 X11.9442 Y3.5255 N124 X12.3658 N176 G2 X11.909 Y2.9641 R.375 N125 X12.2662 Y4.2642 N177 X10.5202 Y2.1443 R6.375 N126 X11.2055 N178 X10.1379 Y2.1958 R.375 N127 X11.1059 Y4.3638 Desbeste sección "E" N179 G3 X5.8621 R3.425 N128 X12.1666 N180 G2 X5.479R Y2.1443 R.375 N129 X12.0669 Y4.4634 N181 X4.091 Y2.9641 R6.375 N130 X11.0063 N182 X4.0558 Y3.5255 R.375 N131 X10.9066 Y4.563 NI83 CI X4.4956 Y3.9653 N132 X11.9673 N184 X3.3791 N133 X11.8677 Y4.6626 N185 G3 X3.5255 Y4.0558 R.375 N134 X10.807 N186 G1 X3.5346 Y4.0649 N135 X10.7074 Y4.7623 N136 X11.7601 N187 X4.5952 N188 X4.6949 Y4.1645 N137 X11.6684 Y4.8619 N189 X3.6342 N138 X10 6078 N190 X3.7338 Y4.2642 N139 X10.5082 Y4.9615 N191 X4.7945 N140 X11.5600 N192 X4.8941 Y4.3638 NI41 X11.4692 Y5.0611 N142 X10.4085 N193 X3.8334 N194 X3.9331 Y4.4634 N143 X10.3089 Y5.1608 N195 X4.9937

N144 X11.3696 N145 X11.27 Y5.2604

N196 X5.0934 Y4.563 Desbaste sección "F"

N246 X2.8343 N197 X4.0327 N249 G2 X2.7637 Y4.3638 R.6.375 N198 X4.1323 Y4.6626 N250 G1 X1.375 N199 X5.193 N200 X5,2926 Y4,7623 N251 Y4.4634 N252 X2.6959 N201 X4.2319 N202 X4.3316 Y4 \$419 N253 G2 X2.6308 Y4.563 R6.3751 N203 X5.3922 N254 G1 X1.375 N204 X5.4918 Y4.9615 N255 Y4.6626 Deshaste sección "G" N205 X4 4312 N256 X2.5684 N206 X4,5308 Y5,0611 N257 G2 X2.5084 Y4.7623 R6.375 N207 X5.5915 N258 G1 X1.375 N208 X5.6911 Y5.1608 N259 Y4 8619 N209 X4.6304 N260 X2.4509 N210 X4.73 Y5.2604 N261 G2 X2.3957 Y4.9615 R6.375 N211 X5,7907 N262 G1 X1.375 N212 X5.8903 Y5.36 N263 Y5.0611 N213 X4.8297 N264 X2.3428 N214 X4.9293 Y5.4596 N265 G2 X2.2922 Y5.1608 R6.375 N215 X5.99 N266 G1 X1.375 N216 X6 0896 V5 5592 N267 Y5.2604 N217 X5.0289 N268 X2.2437 N218 X5.1285 Y5.6589 N269 G2 X2.1973 Y5.36 R6.375 N219 X6.1892 N270 G1 X1.375 N220 X6.2888 Y5.7585 N271 Y5.4596 N221 X 5 2282 N272 X2.153 N222 X5.3278 Y5.8581 N273 G2 X2.1443 Y5.4798 R6.375 N223 X6.3884 N274 X2.1201 Y5.5592 R.3751 N224 X6.4881 Y5.9577 N275 G1 X1.375 N225 X5.4274 N276 Y5.6589 N226 X5.527 Y6.0574 N277 X2.115 N227 X6.5703 N278 G2 X2.1372 Y5.7585 R.375 N228 G3 X6.6106 Y6.157 R.375 N279 G1 X1.375 Desbeste renura "c" N229 Gt X5.6267 N280 Y5 8581 N230 X5 7263 Y6 2566 N281 X2.1927 N231 X6 6212 N282 G2 X2.1958 Y5.8621 R.375 N232 G3 X6.6049 Y6.3562 R.3749 N283 G3 X2.2695 Y5.9577 R3.425 N233 G1 X5.8259 N284 G1 X1.375 N234 X5.9255 Y6.4559 N285 Y6.0574 N286 X2.3408 N235 X6.5574 N236 G3 X6.4587 Y6.5555 R.375 N287 G3 X2.4069 Y6.157 R3.425 Desbaste sección. N237 GI X6.034 ٣H٣ N238 X5.9489 Y6.4792 N288 GL X L 375 N239 X3.5255 Y4.0558 N289 Y6.2566 N240 G2 X3 1415 Y3 9653 R 375 N290 X2.46B1 N241 GLX1 375 N291 (13 X2.5248 Y6.3562 R3.425 N242 Y4.0649 N292 GI X1.375 N243 X2.9863 N293 Y6.4559 N244 G2 X2.9641 Y4.091 R.375 N294 X2.5772 N245 X2,9079 Y4,1645 R6,375 N295 G3 X2.6255 Y6.5555 R3.425 N246 GLX1.375 N296 GI XI.375 N247 Y4.2642 N297 Y6.6551

N348 G1 X1.375 N298 X2,6699 N349 Y9.2453 N299 G3 X2.7106 Y6.7547 R3.425 N300 GI X1.375 N350 X2.7106 N351 G3 X2.6699 Y9.3449 R3.425 N301 Y6.8543 N352 G1 X1.375 N302 X2,7477 N303 G3 X2.7814 Y6.954 R3.425 N353 Y9.4445 N354 X2.6255 N304 GLX1.375 N305 Y7.0536 N355 G3 X2.5772 Y9.5441 R3.425 N306 X2.8116 N356 G1 X1.375 N307 G3 X2.8387 Y7.1532 R3.425 N357 Y9.6438 N308 G1 X1.375 N358 X2.5248 N359 G3 X2.4681 Y9.7434 R3.425 N309 Y7.2528 N360 GL XL 375 N310 X2.8625 N311 G3 X2.8832 Y7.3525 R3.425 N361 Y9.843 N362 X2.4069 N312 GI XI.375 N363 G3 X2.3408 Y9.9426 R3.425 N313 Y7.4521 N364 GL X1.375 N314 X2,9009 N315 G3 X2.9155 Y7.5517 R3.425 N365 Y10.0423 N316 G1 X1.375 N366 X2.2695 N317 Y7.6513 N367 G3 X2.1958 Y10.1379 R3.425 N318 X2.9272 N368 C/2 X2.1927 Y10.1419 R.375 N319 G3 X2.9359 Y7.7509 R3.425 N369 G1 X1.375 N370 Y10.2415 N320 GI XI.375 N371 X2.1372 N321 Y7.8506 N372 G2 X2.115 Y10.3411 R.3751 N322 X2.9417 N323 G3 X2,9446 Y7,9502 R3,425 N373 GL XL375 N374 Y10.4408 N324 G1 X1.375 N325 YE 0498 N375 X2.1201 N376 G2 X2.1443 Y10.5202 R.375 N326 X2.9446 N327 G3 X2.9417 YB.1494 R3.425 Desbasto N377 X2.153 Y10.5404 R6.375 N378 G1 X1.375 sección "H" N379 Y10.64 N328 G1 X1.375 N300 X2.1973 N329 VR 2491 N381 G2 X2.2437 Y10.7396 R6.375 N330 X2.9359 N302 GL X1.375 N331 G3 X2.9272 Y8.3487 R3.425 N383 Y10.8392 N332 G1 X1.375 N384 X2.2922 N333 YE 4483 N385 G2 X2,3428 Y10,9389 R6,375 N334 X2.9155 N386 G1 X1.375 N335 G3 X2,9009 Y8,5479 R3,425 N387 Y11.0365 N336 GI X1.375 N388 X2.3957 N337 YR.6475 N389 G2 X2.4509 Y11.1381 R6.375 N338 X2.8832 N390 GI X1.375 N339 G3 X2.8625 YR.7472 R3.425 N391 Y11.2377 N340 G1 X1.375 NW2 X2.5084 N341 YE 8468 N393 G2 X2.5684 Y11.3374 R6.375 N342 X2.8387 N394 G1 X1.375 N343 G3 X2.8116 Y8.9464 R3.425 N395 Y11.437 N344 GI XI.375

N345 Y9.046

N346 X2.7814

N347 G3 X2.7477 Y9.1457 R3.425

N396 X2.6308

N398 G1 X1.375

N397 G2 X2.6959 Y11.5366 R6.375

N399 Y11.6362 N450 X6.3288 Y9.3878 N400 X2.7637 N451 G2 X5.9812 Y9.4885 R.375 N401 G2 X2.8343 Y11.7358 R6.375 N452 GL X3.5255 Y11.9442 N453 G3 X2.9641 Y11.909 R.375 N402 G1 X1.375 N403 Y11.8355 N454 X2.1443 Y10.5202 R6.375 N404 X2.9079 N455 X2.1958 Y10.1379 R.375 N405 G2 X2.9641 Y11.909 R6.375 N456 G2 Y5.8621 R3.425 N406 X2.9863 Y11.9351 R.3751 N457 G3 X2.1443 Y5.4798 R.375 N407 GLX1.375 N458 X2.9641 Y4.091 R6.375 N408 Y12.0347 N459 X3.5255 Y4.0558 R.375 NA09 X3 1415 N460 GL X5.9812 Y6.5115 N410 G3 X2.9641 Y11.909 R.375 N461 G2 X6.5115 Y5.9812 R.375 N462 G1 X4.0558 Y3.5255 N411 X2.1443 Y10.5202 R6.375 N412 X2.1958 Y10.1379 R.375 N463 G3 X4.091 Y2.9641 R.375 N413 G2 Y5.8621 R3.425 N464 X5.4798 Y2.1443 R6.375 N414 G3 X2.1443 Y5.4798 R.375 N465 X5.8621 Y2.1958 R.375 N415 X2,9641 Y4,091 R6,375 N466 G2 X10.1379 R3.425 N416 X3.5255 Y4.0558 R.375 N467 G3 X10.5202 Y2.1443 R.375 N468 X11.909 Y2.9641 R6.375 N417 G1 X5.9812 Y6.5115 N418 G2 X6.5115 Y5.9812 R.375 N469 X11.9442 Y3.5255 R.375 N419 G1 X4.0558 Y3.5255 N470 G1 X9.4885 Y5.9812 N471 G2 X9.6712 Y6.6122 R.375 N420 G3 X4.091 Y2.9641 R.375 N472 G1 X11.1277 Y5.4026 N421 X5.4798 Y2.1443 R6.375 N422 X5.8621 Y2.1958 R.375 N473 X12,4745 Y4,0558 N423 G2 X10.1379 R3.425 N474 G3 X12.8585 Y3.9653 R.375 N424 G3 X10 5202 Y2 1443 R 375 N475 G1 X14.625 N425 X11.909 Y2.9641 R6.375 N476 Y4.0649 N426 X11,9442 Y3,5255 R,375 N477 X13 0137 N427 G1 X9.4885 Y5.9812 N478 G3 X13.0359 Y4.091 R.375 N428 G2 X10.0188 Y6.5115 R.375 N479 X13.0921 Y4.1645 R6.375 N429 G1 X12.4745 Y4.055R N490 G1 X14.625 N430 G3 X13.0359 Y4.091 R.375 N481 Y4.2642 N431 X13.8557 Y5.4798 R6.375 N4R2 X13.1657 N432 X13.8042 Y5.8621 R.375 N483 G3 X13.2363 Y4.3638 R6.375 N433 G2 Y10.1379 R3.425 N484 G1 X14.625 N434 G3 X13.8557 Y10.5202 R.375 N485 Y4.4634 N435 X13.0359 Y11.909 R6.375 N486 X13.3041 N436 X12 4745 Y11 9442 R 375 N487 G3 X13.3692 Y4 563 R6 3751 N437 G1 X10 0188 Y9 4885 N488 GL X14.625 N438 G2 X9.4885 Y10.0188 R.375 N489 Y4 6626 N439 G1 X11.9442 Y12.4745 N490 X13.4316 N440 G3 X11.909 Y13.0359 R.375 N491 G3 X13.4916 Y4.7623 R6.375 N441 X10,5202 Y13,8557 R6,375 N492 GI X14.625 N442 X10.1379 Y13.8042 R.375 N493 Y4.8619 N443 G2 X5.8621 R3.425 N494 X13.5491 N444 G3 X5.4798 Y13.8557 R.375 N495 G3 X13.6043 Y4.9615 R6.375 N445 X4.091 Y13.0359 R6.375 N496 G1 X14.625 N446 X4.0558 Y12.4745 R.375 N497 Y5.0611 N447 G1 X6.5115 Y10.0188 N498 X13.6572 N448 G2 X5.9812 Y9.4885 R.375 N499 G3 X13.7078 Y5.1608 R6.375 N449 G1 X4 8723 Y10 5974 N500 G1 X14 625

N501 Y5.2604 N502 X13.7563

N503 G3 X13,8027 Y5,36 R6,375 N504 G1 X14,625

N505 Y5.4596 N506 X13.847

N507 G3 X13.8557 Y5,4798 R6.375

N508 X13.8799 Y5.5592 R.3751 N509 G1 X14.625

N510 Y5.6309 N511 X13.885

N512 G3 X13.8628 Y5.7585 R.375 N513 G1 X14.625

N514 Y5.8581 N515 X13.8073

N516 G3 X13.8042 Y5.8621 R.375 N517 G2 X13.7305 Y5.9577 R3.425

N518 G1 X14.625

N519 Y6.0574 N520 X13.6592

N521 G2 X13.5931 Y6.157 R3.425 N522 G1 X14.625

N523 Y6.2566 N524 X13.5319

N525 G2 X13.4752 Y6.3562 R3.425 N526 G1 X14.625

N527 Y6.4559 N528 X13.4228

N529 G2 X13.3745 Y6.5555 R3.425

N530 GI X14.625 N531 Y6.6551 N532 X13.3301

N533 G2 X13.2894 Y6.7547 R3.425

N534 GI X14.625 N535 Y6.8543 N536 XI3.2523

N537 G2 X13.2186 Y6.954 R3.425 N538 G1 X14.625

N539 Y7,0536 N540 X13,1884

N541 G2 X13.1613 Y7.1532 R3.425 N542 G1 X14.625

N543 Y7.2528 N544 X13.1375

N545 G2 X13.1168 Y7.3525 R3.425 N546 G1 X14.625

N547 Y7.4521

N548 X13.0991 N549 G2 X13.0845 Y7.5517 R3.425

N550 GI X14.625 N551 Y7.6513 N552 X13.0728

N553 G2 X13.0641 Y7.7509 R3.425

N554 GI X14.625 N555 Y7.8506 N556 X13.0583

N557 G2 X13.0554 Y7.9502 R3.425

N558 G1 X14.625 N559 Y8.0498 N560 X13.0554

N561 G2 X13.0583 YB.1494 R3.425

N562 G1 X14.625 N563 Y8.2491 N564 X13.0641

N565 G2 X13.0728 YR 3487 R3.425

N566 GI X14.625 N567 Y8.4483 N568 X13.0845

N569 C2 X13.0991 Y8.5479 R3.425

N570 GI X14.625 N571 Y8.6475 N572 X13.1168

N573 G2 X13.1375 Y8.7472 R3.425

N574 G1 X14.625 N575 Y8.8468 N576 X13.1613

N577 G2 X13.1884 Y8.9464 R3.425 N578 G1 X14.625

N578 G1 X14.62 N579 Y9.046 N580 X13.2186

N581 G2 X13.2523 Y9.1457 R3.425

N582 G1 X14.625 N583 Y9.2453 N584 X13.2894

N585 G2 X13.3301 Y9,3449 R3.425 N586 G1 X14.625

N587 Y9.4445 N588 X13.3745

N589 G2 X13.4228 Y9.5441 R3.425

N590 G1 X14.625 N591 Y9.6438 N592 X13.4752

N593 G2 X13.5319 Y9.7434 R3.425

N594 GI X14.625 N595 Y9.843 N596 XI3.5931

N597 G2 X13.6592 Y9.9426 R3.425

N598 GI X14.625 N599 Y10.0423

N600 X13.7305

N601 G2 X13.8042 Y10.1379 R3.425 N602 G3 X13.8073 Y10.1419 R.375 N603 GI X14.625 N654 G2 X11.909 Y2.9641 R.375 N604 Y10.2415 N655 X10.5202 Y2.1443 R6.375 N605 X13.8628 N656 X10.1379 Y2.1958 R.375 N606 G3 X13,885 Y10,3411 R.3751 N657 G3 X5.8621 R3.425 N658 G2 X5.4798 Y2.1443 R.375 N607 G1 X14.625 N608 V10.4408 N659 X4.091 Y2.9641 R6.375 N660 X4.0558 Y3.5255 R 375 N609 X13.8799 N610 G3 X13.8557 Y10.5202 R.375 Nool G1 X6.5115 Y5.9812 N611 X13.847 Y10.5404 R6.375 N662 G3 X5.9812 Y6.5115 R.375 N663 G1 X3.5255 Y4.0558 N612 G1 X14.625 N613 Y10.64 N664 G2 X2.9641 Y4.091 R.375 N665 X2.1443 Y5.4798 R6.375 N614 X13.8027 N615 G3 X13.7563 Y10.7396 R6.375 N666 X2.1958 Y5.8621 R.375 N616 G1 X14.625 N667 G3 Y10.1379 R3.425 N668 G2 X2.1443 Y10.5202 R.375 N617 Y10.8392 N618 X13.7078 N669 X2.9641 Y11.909 R6.375 N619 G3 X13.6572 Y10.9389 R6.375 N670 X3.5255 Y11.9442 R.375 N671 G1 X5.9812 Y9.4885 N620 G1 X14.625 N621 Y11.0385 N672 G3 X6.5115 Y10.0188 R.375 N622 X13.6043 N673 G1 X4.0558 Y12.4745 N623 G3 X13.5491 Y11.1381 R6.375 N674 G2 X4.091 Y13.0359 R.375 N624 G1 X14.625 N675 X5.4798 Y13.8557 R6.375 N625 Y11.2377 N676 X5.8621 Y13.8042 R 375 N677 G3 X10.1379 R3.425 N626 X13.4916 N627 G3 X13.4316 Y11.3374 R6.375 N678 G2 X10.5202 Y13.8557 R.375 N679 X11.909 Y13.0359 R6.375 N628 G1 X14.625 N629 Y11.437 N6R0 X11.9442 Y12.4745 R 375 N630 X13.3692 N681 G1 X9.4985 V10.0188 N682 G3 X9.966 Y9.4445 R.375 N631 G3 X13.3041 Y11.5366 R6.375 N632 G1 X14.625 N683 G1 X9.5413 N633 Y11.6362 N684 G2 X9.4426 Y9.5441 R.375 N685 G1 X10.0745 N634 X13.2363 N635 G3 X13.1657 V11.7358 R6.375 N686 X10.1741 Y9.6438 N636 OL X14 625 N687 X9.3951 N637 Y11.8355 N688 G2 X9.3788 Y9.7434 R.3749 N638 X13.0921 N689 G1 X10.2737 N639 G3 X13.0359 Y11.909 R6.375 N690 X10.3733 Y9.843 N640 X13.0137 Y11.9351 R.3751 N691 X9.3894 N641 OI X14.625 N602 G2 X9.4297 Y9.9426 R 375 N642 Y12.0347 N693 G1 X10 473 N643 X12,8585 N694 X10.5726 Y10.0423 N644 G2 X13.0359 Y11.909 R.375 N695 X9.5119 N645 X13.8557 Y10.5202 R.6.375 N696 X9.6116 Y10.1419 N646 X13.8042 Y10.1379 R.375 N697 X10.6722 N647 G3 Y5.8621 R3.425 N698 X10.7718 Y10.2415 N648 G2 X13.8557 Y5.4798 R.375 N699 X9.7112 N649 X13.0359 Y4.091 R6.375 N700 X9.8108 Y10.341 I N650 X12.4745 Y4.0558 R.375 N701 X10.8715 N651 G1 X10.0188 Y6.5115 N702 X10.9711 Y10.4408 N703 X9,9104 N652 G3 X9.4885 Y5.9812 R.375 N653 G1 X11.9442 Y3.5255 N704 X10.01 Y10.5404

N705 X11.0707	N756 X4.0558 Y3.5255 R.375
N706 X11.1703 Y10.64	N757 GI X6.5115 Y5.9812
N707 X10.1097	N758 G3 X5.9812 Y6.5115 R.375
N708 X10.2093 Y10.7396	N759 G1 X3.5255 Y4.0558
N709 X11.27	N760 G2 X2.9641 Y4.091 R.375
N710 X11,3696 Y10,8392	N761 X2.1443 Y5.4798 R6.375
N711 X10.3089	N762 X2.1958 Y5.8621 R.375
N712 X10.4065 Y10.9389	N763 G3 Y10.1379 R3.425
N713 X11.4692	N764 G2 X2.1443 Y10.5202 R.375
N714 X11.5688 Y11.0385	N765 X2.9641 Y11.909 R6.375
N715 X10.5082	N766 X3.5255 Y11.9442 R.375
N716 X10.6078 Y11.1381	N767 GI X5.9812 Y9.4885
N717 X11.6684	N768 G3 X6.4587 Y9.4445 R.375
N718 X11.7681 Y11.2377	N769 G1 X6.034
N719 X10.7074	N770 G2 X5.9812 Y9.4885 R.375
N720 X10.807 Y11.3374	N771 G1 X5.9255 Y9.5441
N721 X11.8677	N772 X6.5574
N722 X11.9673 Y11.437	N773 G3 X6,6049 Y9,6438 R.3749
N723 X10.9066	N774 G1 X5.8259
N724 X11,0063 Y11,5366	N775 X5.7263 Y9.7434
N725 X12.0669	N776 X6.6212
N726 X12.1666 Y11.6362	N777 G3 X6.6106 Y9.843 R.375
N727 X11.1059	N778 G1 X5.6267
N728 X11.2055 Y11.7358	N779 X5.527 Y9.9426
N729 X12.2662	N780 X6.5703
N730 X12.3658 Y11.8355	N781 G3 X6.5115 Y10.0188 R.375
N731 X11.3051	N782 GI X6.4881 Y10.0423
N732 X11.4048 Y11.9351	N783 X5.4274
N733 X12.4654	N784 X5.3278 Y10.1419
N734 X12.4745 Y11.9442	N785 X6.3884
N735 G2 X12.6209 Y12.0347 R.375	N786 X6.2888 Y10.2415
N736 G1 X11.5044	N787 X5.2282
	N788 X5.1285 Y10.3411
N738 G3 X10.0188 Y9.4885 R.375	N789 X6.1892
	N790 X6.0896 Y10.4408
N740 G2 X13.0359 Y11.909 R.375	N791 X5.0289
N741 X13.8557 Y10.5202 R6.375	N792 X4.9293 Y10.5404
N742 X13.8042 Y10.1379 R.375	N793 X5.99
N743 G3 Y5.8621 R3.425	N794 X5.8903 Y10.64
	N795 X4.8297
N745 X13.0359 Y4.091 R6.375	N796 X4.73 Y10.7396
N746 X12,4745 Y4.0558 R.375	N797 X3,7907
N747 G1 X10.0188 Y6.5115	N798 X5.6911 Y10.8392
N748 G3 X9.4885 Y5.9812 R.375	N799 X4.6304
	N800 X4.5308 Y10.9389
N749 G1 X11.9442 Y3.5255	N801 X5.5915
N750 G2 X11.909 Y2.9641 R.375	N801 X3.5913 N802 X5.4918 Y11.0385
N751 X10.5202 Y2.1443 R6.375	
N752 X10,1379 Y2,1958 R.375	N803 X4.4312
N753 G3 X5.8621 R3.425	N804 X4.3316 Y11.1381
N754 G2 X5.4798 Y2.1443 R.375	N805 X5.3922 Desbeste se
N755 X4.091 Y2.9641 R6.375	N806 X5.2926 Y11.2377

N858 GL X1.375 NR07 X42319 N859 Y13.6287 NROR 3(4.1323 V11.3374) N860 X5.0069 NB09 X5.193 N810 X5.0934 Y11.437 N861 G2 X5.2023 Y13.7283 R6.375 NR11 X4.0327 N862 G1 X1 375 N863 Y13.8279 NR12 X3 9331 Y11.5366 NR13 X4 9037 N864 X5.4162 N865 G3 X4.091 Y13.0359 R6.375 N814 X4.8941 Y11.6362 N866 X4.0558 Y12.4745 R.375 N815 X3.8334 N867 G1 X6.5115 Y10.0188 NRIG X3.7338 VII.7358 NR68 G2 X5.9812 Y9.4885 R.375 N817 X4,7945 N869 GL X3.5255 Y11.9442 N818 X4.6949 Y11.8355 N870 G3 X2.9641 Y11.909 R.375 N819 X3.6342 N820 X3.5346 Y11.9351 N871 X2.1443 Y10.5202 R6.375 N821 X4.5952 N872 X2.1958 Y10.1379 R.375 N873 G2 Y5.8621 R3.425 NR22 X4.4956 Y12.0347 NR74 G3 X2.1443 Y5.4798 R.375 NR23 X3 3791 N875 X2.9641 Y4.091 R6.375 NR24 G2 X3.5255 Y11.9442 R.375 N876 X3.5255 Y4.0558 R.375 NR25 G1 X5 9R12 Y9.4R85 N826 G3 X6,5115 Y10,0188 R.375 N877 GI X5.9812 Y6.5115 N878 G2 X6.5115 Y5.9812 R.375 N827 G1 X4.396 Y12.1343 NB79 GI X4.0558 Y3.5255 N828 X1,375 N880 G3 X4.091 Y2.9641 R.375 N829 Y12.234 N881 X5.4798 Y2.1443 R6.375 N830 X4.2964 N882 X5.8621 Y2.1958 R.375 N831 X4.1967 Y12.3336 N832 X1.375 N883 G2 X10.1379 R3.425 N884 G3 X10.5202 Y2.1443 R.375 N833 Y 12,4332 N885 X11.909 Y2.9641 R6.375 NR34 X4 0971 NR35 X4 055R V12 4745 N886 X11.9442 Y3.5255 R.375 N887 G1 X9.4885 Y5.9812 N836 G2 X4.0082 Y12.5328 R.375 N888 G2 X10.0188 Y6.5115 R.375 N837 G1 X1.375 N889 GLX12.4745 Y4.0558 N838 Y12.6324 NR90 G3 X13 0359 V4.091 R.375 N839 X3.9616 N891 X13.8557 Y5.4798 R6.375 N840 G2 X3.946 Y12.7321 R.3751 N892 X13.8042 Y5.8621 R.375 N84I G1 X1.375 N893 G2 Y10.1379 R3.425 N842 Y12.8317 NR43 X3.9574 NR94 G3 X13.8557 Y10.5202 R.375 N844 G2 X3,9986 Y12,9313 R.375 N895 X13 0359 Y11 909 R6.375 N896 X12,4745 Y11,9442 R.375 N845 G1 X1.375 N897 G1 X10.0188 Y9.4885 N846 Y13.0309 N898 G2 X9.4885 Y10.0188 R.375 N847 X4.0847 NR99 GLX11.9442 Y12.4745 NR48 G2 X4.091 Y13.0359 R.375 N900 G3 X11 909 Y13 0359 R 375 NR49 X4.2161 Y13.1306 R6.375 N901 X10 5202 Y13 R557 R6 375 N850 GL X1.375 N902 X10.1379 Y13.8042 R.375 N851 Y13.2302 N903 G2 X7.2845 Y13.1306 R3.425 NR52 X4.355 NR53 G2 X4.5023 Y13.3298 R6.375 N904 GL X8.7155 N905 G3 X9.0814 Y13.2302 R3.425 NR\$4 GLX 1.375 N906 GI X6.9186 N855 Y13.4294 N907 G2 X6.6558 Y13.3298 R3.425 N856 X4.6591

N908 G1 X9.3442

NR57 G2 X4.8266 Y13.5291 R6.3751

N909 G3 X9.5571 Y13.4294 R3.425	N960 X11.7036
N910 G1 X6.4429	N961 X11.8033 Y12.3336
N911 G2 X6.2615 Y13.5291 R3.4249	N962 X14.625
N912 G1 X9.7385	N963 Y12.4332
N913 G3 X9.8975 Y13.6287 R3.425	N964 X11.9029
N914 G1 X6.1025	N965 X11.9442 Y12.4745
N915 G2 X5.9607 Y13.7283 R3.425	N966 G3 X11.9918 Y12.5328 R.375
N916 GI X10.0393	N967 GI X14.625
N917 G3 X10.1379 Y13.8042 R3.425	N968 Y12.6324
N918 G2 X10.1712 Y13.8279 R.375	N969 X12.0384
N919 G1 X5.8288	N970 G3 X12.054 Y12.7321 R.3751
N920 X8.389 Y13.0772	N971 GI X14.625
N921 G2 X5.8621 Y13.8042 R3.425	N972 Y12.8317
N922 G3 X5.4798 Y13.8557 R.375	N973 X12.0426
N923 X4.091 Y13.0359 R6.375	N974 G3 X12.0014 Y12.9313 R.375
N924 X4.0558 Y12.4745 R.375	N975 GI X14.625
N925 G1 X6.5115 Y10.0188	N976 Y13.0309
N926 G2 X5,9812 Y9.4885 R.375	N977 X11.9153
N927 G1 X3.5255 Y11.9442	N978 G3 X11.909 Y13.0359 R.375
N928 G3 X2.9641 Y11.909 R.375	N979 X11,7839 Y13,1306 R6,375
N929 X2.1443 Y10.5202 R6.375	N980 G1 X14.625
N930 X2.1958 Y10.1379 R.375	N981 Y13.2302
N931 G2 Y5.8621 R3.425	N982 X11.645
N932 G3 X2.1443 Y5.4798 R.375	N983 G3 X11.4977 Y13.3298 R6.375
N933 X2.9641 Y4.091 R6.375	N984 GI X14.625
N934 X3.5255 Y4.0558 R.375	N985 Y13.4294
N935 G1 X5.9812 Y6.5115	N986 X11.3409
N936 G2 X6.5115 Y5.9812 R.375	N987 G3 X11.1734 Y13.5291 R6.3751
N937 G1 X4.0558 Y3.5255	N988 G1 X14.625
N938 G3 X4.091 Y2.9641 R.375	N989 Y13.6287
N939 X5.4798 Y2.1443 R6.375	N990 X10.9931
N940 X5.8621 Y2,1958 R.375	N991 G3 X10.7977 Y13.7283 R6.375
N941 G2 X10.1379 R3.425	N992 GI X14.625
N942 G3 X10.5202 Y2.1443 R.375	N993 Y13.8279
N943 X11.909 Y2.9641 R6.375	N994 X10.5838
N944 X11.9442 Y3.5255 R.375	N995 X14.625 Y13.9275
N945 G1 X9.4885 Y5.9812	N996 X1.375
N946 G2 X10.0188 Y6.5115 R.375	N997 Y14.0272
N947 G1 X12,4745 Y4.0558	N998 X14.625
N948 G3 X13.0359 Y4.091 R.375	N999 Y14.1268
N949 X13.8557 Y5.4798 R6.375	N1000 X1.375
N950 X13.8042 Y5.8621 R.375	N1001 Y14.2264 Desbaste sección "I"
N951 G2 Y10.1379 R3.425	N1002 X14.625
N952 G3 X13.8557 Y10.5202 R.375	N1003 Y14.326
N953 X13.0359 Y11.909 R6.375	N1004 X1.375
N954 X12.4745 Y11.9442 R.375	N1005 Y14.4257
N955 G1 X10.0188 Y9.4885	N1006 X14,625
N956 G2 X9.4885 Y10.0188 R.375	N1007 Y14.5253
N957 G1 X11.604 Y12.1343	N1008 X1.375
N938 X14.625	N1009 Y14.6249
N959 Y12.234	N1010 X14.625

NI011 G0 Z.25 N5086 GI X8.3248 N5087 G3 XB.3631 Y7.9063 R.375 N1012 X1.375 Y1.3751 Fin del primer corte N5088 G1 X7.6369 N1013 GI Z-3 F15.0 Inicio del segundo corte N5089 G2 X7.625 Y8, R.375 NS039 G0 7.25 N5090 GI X8.375 N5040 X7.9913 Y7.6251 N5091 G3 X8.3631 Y8.0937 R.375 NS041 G1 Z-.15 F15.0 Manufactura del barreno N5092 G1 X7.6369 central del eje de la cruz de malta N5093 G2 X7.6752 Y8.1875 R.375 N5042 XR0087 N5094 G1 XB.3248 N5043 G3 X8.2481 Y7.7188 R.375 N5095 G3 X8.2481 Y8.2812 R.375 N5044 G1 X7.7519 N5096 G1 X7.7519 N5045 G2 X7.6752 Y7.8125 R.375 N5097 G2 X7.9913 Y8.3749 R.375 N5046 G1 X8.3248 N5098 G1 X8 0087 N5047 G3 XR.3631 Y7.9063 R.375 N5099 G0 Z.25 NS048 G1 X7 6369 N5100 X7.9913 Y7.6251 N5049 G2 X7.625 YB, R.375 Cuerto desbeste N5101 G1 Z-.6 F15.0 N5050 G1 XB.375 N5102 X8.0087 NS051 G3 X8.3631 VB.0937 R.375 N5103 G3 X8.2481 Y7.7188 R.375 N5052 G1 X7.6369 NSI04 GL X7.7519 N5053 G2 X7.6752 Y8.1875 R.375 N5105 G2 X7.6752 Y7.8125 R.375 N5054 G1 XB.3248 N5106 G1 XR 3248 N5055 G3 X8.2481 Y8.2812 R.375 N5107 G3 XR 3631 Y7 9063 R 375 NS056 G1 X7.7519 N5108 G1 X7.6369 N5057 G2 X7.9913 Y8.3749 R.375 N5109 G2 X7.625 Y8, R.375 N5058 G1 X8.0087 N5110 G1 X8 375 N5059 G0 Z.25 N5111 G3 X8.3631 Y8.0937 R.375 N5060 X7.9913 Y7.6251 N5112 GI X7.6369 N5061 G1 Z-3 F15.0 Segundo desbaste N5113 G2 X7.6752 Y8.1875 R.375 N5062 X8.0087 N5114 G1 XR.3248 NS063 G3 XR 2481 V7 7188 R 375 N5115 G3 X8.2481 Y8.2812 R.375 N5064 G1 X7.7519 N5116 G1 X7.7519 N5065 G2 X7.6752 Y7.8125 R.375 N5117 G2 X7.9913 Y8.3749 R.375 N5066 Gt X8.3248 NSHR GL X8 0087 N5067 G3 X8.3631 Y7.90o3 R.375 N5119 G0 Z.25 N5068 GI X7.6369 N5120 X7.9913 Y7.6251 N5069 G2 X7.625 Y8, R.375 N5121 G1 Z-.75 F15.0 Quinto desbaste N5070 G1 XB.375 NS122 XR 0087 NS071 G3 X8.3631 Y8.0937 R.375 N5123 G3 X8.2481 Y7.7188 R.375 N5072 G1 X7.6369 N5124 G1 X7.7519 N5073 G2 X7.6752 VR.1875 R.375 N5125 G2 X7.6752 Y7.8125 R.375 N5074 G1 XR.3248 N5126 G1 X8.3248 N5075 G3 XB.2481 YB.2812 R.375 N5127 G3 X8.3631 Y7.9063 R.375 N5076 GI X7.7519 N5128 G1 X7.6369 N5077 G2 X7.9913 YR 3749 R 375 N5129 G2 X7.625 YR. R.375 N5078 G1 X8.0087 N5130 GL XX 375 N5079 G0 Z.25 N5131 G3 X8.3631 Y8.0937 R.375 N5080 X7.9913 Y7.6251 N5132 G1 X7.6369 N5081 GLZ-.45 F15.0 Tercer desbaste N5133 G2 X7,6752 Y8.1875 R.375 N5082 X8.0087 N5134 G1 X8.3248 N5083 G3 X8.2481 Y7.7188 R.375 N5135 G3 XB.2481 YB.2812 R.375 N5084 G1 X7.7519 N5136 G1 X7.7519 NSORS G2 X7.6752 Y7 R125 R.375

N5137 G2 X7.9913 Y8.3749 R.375 N5138 G1 XX8.0087 Mover la herramiente por N5139 G0 Z.25 encime de la pieza

N5140 G28 Z.25 N5142 M30

N5141 G28 X0. Z0. Volver al punto de origen

#### COSTO DEL MODELO

CANTIDAL	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	COSTO NS
2	MTS	ÁNGULO 1"	28
2	PIEZAS '	CHUMACERAS	100
1		MOTOR	700
1	PIEZA	BIELA	25
1	PIEZA	REDONDO	
		MACIZO	30
1	PIEZA	MALTA	650
		TOTAL N\$	1533

fig.3.4.2. Costo total del modelo.

Cabe aclarar que el costo de esta cruz de MALTA esta contemplado que se realice en un sistema de mecanizado de CNC, en un material de aluminio, el cual no es el que tiene el modelo.

#### RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Todos los mecanismos para producir movimiento intermitente, tienen uno o varios métodos para deducir las condiciones de operación requeridas para cada uno de los análisis cinemático y dinámico, por esto debemos señalar que esta no es la única forma por la cual se puedan realizar los diseños de cada uno, en este caso se realizaron y cumplieron los objetivos presentados al principio de esta tesis.

Se pueden diseñar otro tipo de mecanismos, ya sea para encontrar algunas ventajas o desventajas con respecto de la cruz de Malta, este tipo de mecanismos pudieran ser del tipo neumático, hidráulico o eléctrico.

Podemos decir que dentro de las mejoras que se pueden hacer al diseño de la cruz de Malta son:

 Colocar el motor lo mas cerca posible de la manivela impulsora con lo cual se ahorraria el uso de un eje y ayudaria a reducir las perdidas del par en el motor.

- Colocar un rodillo móvil (rodamiento), con el fin de reducir los esfuerzos de fricción que produce el rodillo con las caras de la guía.
- Realizar un tratamiento térmico en las caras de la guia para evitar el desgaste de estas.
- 4. Colocar la polea junto al apoyo del eje para reducir el esfuerzo que se genera en este punto.

En caso de realizar alguno de las mejoras antes mencionadas, se deberán realizar pruebas, para determinar su funcionamiento y efectuar los cálculos pertinentes para el diseño, en caso de que se observen la disminución de los desgastes en las caras de las guías será conveniente recomendarlos para una mejora del mecanismo.

Para la manufactura de la cruz de Malta, podemos observar que en el caso, que se requiera de una pieza es conveniente utilizar una fresadora convencional, en caso de necesitar mas de 10 o 20 piezas es preferible utilizar una manufactura por medio de cnc, la cual nos permitiría obtener una mayor producción, con moyor precisión, rapidez a un menor costo.

## BIBLIOGRAFÍA

#### BIBLIOGRAFÍA

- ARTOBOLEVSKI. MECANISMOS EN LA TÉCNICA MODERNA VOLUMEN 3
   EDITORIAL MIR. MOSCÚ
- JHOSEPH EDWARD SHIGLEY. TEORÍA DE MAQUINAS Y
  HERRAMIENTAS
  EDITORIAL MC. GRAW HILL
  MÉXICO 1984.
- C.W. HAM. MECÁNICA DE MAQUINAS EDITORIAL MC.GRAW HILL ESPAÑA 1984.
- SINGER. DINÁMICA DE LAS MAQUINAS EDITORIAL MC.GRAW HILL
- WALTER H.JAMES. ELEMENTOS DE MAQUINAS CECSA 1991
- JOSEPH E. SHIGLEY. DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA EDITORIAL MC. GRAW HILI.
- WILLIAM A. NASH. RESISTENCIA DE MATERIALES
   EDITORIAL MC. GRAW HILL

- FRANK R. PALMER. ACERO PARA HERRAMIENTAS
  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
- SNYDER R. D. INGINEERING MECHANICS EDITORIAL MC. GRAW HILL
- JUAN BACA PULIDO. REDACCIÓN, CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
   EDITORIAL CECSA

# ANEXO

#### TABLA 37-1 VELOCIDADES DEL TORNO EN PIES POR MINUTO Y METROS POR MINUTO CON EL USO DE HERRAMIENTAS PARA ALTA VELOCIDAD

	Retr	endedo, terne	reda, restificad	ièn		
	Desbe	Destantede Acabedo		ede	Rescade	
Meterial	piee/min	m/min	plea/min	nymin	ples/min	en/min
Acero de máquina Acero de herramientas Hierro fundido	90 70 60	27 21	100 90 80	. 27	.35 .30	11 . 9
Bronce Aluminio	200 1	27 61 7 7	100	30 30 50 50	23 25 25	

TABLA 37-2 AVANCES PARA DIVERSOS MATERIALES CON EL USO DE HERRAMIENTAS PARA ALTA VELOCIDAD

	Deab	ent <b>ed</b> a	Acebade		
Material	Pulgades	Milimetree	Pulgados	Millimetre	
cero de máquina	010-020	0 25-0 50	003-010	0.07-0.25	
cero de herramientas	010-C20	0.25-0.50	003-010	0 07-0 25	
Hierro fundido	015 025	0 40 -0 065	005-0.12	0.13-0.30	
Broce	015-C25	D 40-0 65	003-010	0.07-0.25	
Aluminio	015 030	0 40 - 0 75	.005 G10	0 13-0 25	

TABLA 51-1 VELOCIDADES DE CORTE DE LAS FRESADORAS

F	resas de acero de	ella velocidad	Fressa de ci	etpnio
Meterial	pies/min	m/min	piesimin	m/min
Acero de maquina	70-100	21-30	150250	45-75
cero de herranveni	as 6070	18-20	125-200	40~-60
Hierro fundido	50-80	1525	125-200	40-60
Bronce	65 120	20-35	200400	60-120
Alumino	500-1000	150300	1000-2000	150-300

### TABLA 51-2 AVANCE RECOMENDADO POR DIENTE (FRESAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD)

		pera certe eleral	Freeze e	ecoriodoras		oliootdales ples	Blor	rae
Material	Pulgodes	Milhmetree	Pulgedes	Millimetros	Pulgadas	Minetres	Pulgadas	Millimetres
Acera de milavine	007	016	.006	0.15	010	0.25	.002	0.05
Acero de herramientas	005	0 13	.004	0.10	.007	0.10	.002	0.05
Herro fundido	007	018	007	0.18	.010	0.18	.002	0.05
Bronce	800	0 20	.009 .	0 23		0.26		0.08
Alternation 1 12 11	013	0.33	٠ ١١٥ دوه			0.46	V008	0.13

Tabla A-17 PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACEROSº (continuación)

Número UNS	Número AISI	Procesamiento	Resistencia de fluencia kpsi†	Resistencia a la tensión kpsi†	Elongación en 2 puig %	Reducción en áren %	Dureza Brinell zH <sub>a</sub>
		Estirado a 800°F	94	130	23	66	256
	4640	Estirado a 800°F	170	187	13	54	378
	4650	Estirado a 800°F	179	198	13	49	410
G15216	52100	HR	81	100	25	57	192
C61500	6150	HR	58	91	22	53	183 .
		Estirado a 1000° P	132	155	15	44	302
	8650	HR	58	99	20	48	197
		Estirado a 1000°P	132	155	14	42	311
G87400	8740	HR4	64	95	25	55	190
		CD6	96	107	17	4	223
		Estirado a 1000°F	129	152	15	44	302
G92550	9255	HR§	78	115	22	45	223
		Estirado a 1000°1	160	180	15	32	352
	9442	Estirado a 800°F	081	201	12	43	404
	9840	Estirado a 800°F	199	218	12	47	436

<sup>\*</sup> Tabuladas de conformidad con el Sistema Unificado de Designación Númerica para Metales y un Aleaciones (UNS). Society of Automotive Engineers. Warrendale, Pa., 1975.

<sup>1</sup> Se multiplica la resistencia en hip/pulg<sup>2</sup> por 70.3 para obtener su valor en Kgf/cm<sup>2</sup> y por 6.89 para su equivalencia en la

<sup>1</sup> Indica que aon propiedades del núcleo, en el caso de temple de superficie. 5 Recocido.