UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Facultad de Arquitectura



Centro de Rehabilitación Física en Coatzacoalcos, Veracruz

Tesis que para obtener el título de ARQUITECTO presenta Víctor Daniel Morales Salas

Sinodales
Arq. Eduardo Navarro Guerrero
Arq. Manuel Medina Ortiz
Arq. Vladimir Juárez Gutiérrez





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la medicina física	01
Rehabilitación y discapacidad	03
FUNDAMENTACIÓN	05
ANÁLISIS DE SITIO	
Medio Físico	07
• Uso de Suelo	08
• Suelo	10
Hidrografía	11
Principales ecosistemas	
• Clima	11
• Vivienda	12
• Educación	
Salud	
• Servicios	
Transporte	
Vialidades	
Características generales de la población	
•	

ANÁLISIS DEL TERRENO

• Localización	23
• Vialidades	
Imagen urbana	
Características generales del terreno	
• Plano	
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN	
Consideraciones de diseño	29
• Normatividad	29
Pasillos y áreas de circulación	30
• Servicios	31
Sanitarios	32
ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO	33
EDIFICIOS ANÁLOGOS	
Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Xalapa, Veracruz	36
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlalnepantla, Estado de México	
CONCLUSIONES	40

PROYECTO: CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ

Concepto arquitectónico	41
Programa arquitectónico	44
Mobiliario especial	49
ARQUITECTÓNICO	
Planta de conjunto	53
Planta arquitectónica	
• Cortes	
• Fachadas	
ESTRUCTURAL	
Análisis de cargas	
Memoria descriptiva estructural	
Planta de cimentación	60
Catálogo de secciones de zapatas	61
Planta estructural	66
Planta de muros divisorios	67
Catálogo de secciones de columnas, castillos y trabes	68
Plantas auditorio	
Alzados auditorio	
Estructurales auditorio	
Cortes por fachada auditorio	
Armadura techo auditoro	
TAIIII AUUI AUUI UUU AUUI UUU AUUI UU AUUI UUU AUUI UU AUUI UU AUUI UU AUUI UU AUUI UU AUU A	

Vestíbulo de acceso	76
Armadura techo vestíbulo de acceso	77
Estructura techo plaza de acceso	79
Estructura techo circulación exterior	80
Cortes por fachada	81
Caseta de vigilancia	83
• Detalles	85
Fuente plaza interior	86
Detalles complementarios	87
 INSTALACIONES Memoria descriptiva de Instalaciones Hidráulica y Sanitaria Instalacion Hidráulica 	
Instalación contra incendio	
Instalación Sanitaria	
Detalle de sanitarios	
Cuarto de máquinas	97
• Detalles	
• Memoria descriptiva de instalación Electrica	103
Memoria descriptiva de Instalación Eléctrica Instalación Eléctrica (Lámparas)	
	105

Subestación Eléctrica	107
• Detalles	108
Tipos y modelos de lámparas y luminarios	
Instalación de gas	110
• Acabados	111
• Puertas	
Ventanas	113
ESTIMADO DE COSTOS	114
IMÁGENES DEL PROYECTO	115
BIBLIOGRAFÍA	118
FUENTES	

INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la Medicina Física

La medicina física es un área de la medicina relativamente nueva, pero con una larga historia, que ha cambiado mucho a través de los años.

El comienzo de la medicina física debe buscarse desde la prehistoria. El hombre primitivo reaccionaba de forma instintiva con actuaciones como el frotamiento enérgico de una zona adolorida o la aplicación de formas de calor o frío que la naturaleza ponía a su alcance.

Los primeros testimonios escritos de la medicina física aparecen en China sobre el 2700 adC. El Kong Fou es el escrito más antiguo conocido sobre ejercicio terapéutico y masaje. Se basaba en posiciones y movimientos.

En la Grecia Antigua las medidas terapéuticas estaban basadas en los ejercicios físicos, la hidroterapia y el masaje. No sólo eran utilizadas en forma higiénica o purificadora, sino como preparación para las competiciones atléticas.

Durante los primeros tiempos de la Era Romana se practicaba principalmente una medicina empírica, cuya terapéutica era exclusivamente medicamentosa.

En la Edad Media persistió la farmacoterapia y la hidroterapia, mientras que el ejercicio físico era practicado exclusivamente por la nobleza y los primados eclesiásticos como diversión o para prepararse para la caza y la lucha.

El Renacimimiento significó el regreso al interés por la actividad muscular, se produjo la reintroducción del ejercicio físico a la educación (hidroterapia, natación y ejercicio) y volvió a florecer el desarrollo armónico de cuerpo y espíritu.

Durante el siglo XVII se intenta concebir de un modo enteramente mecánico la actividad del cuerpo humano.

En el Siglo XIX se presentaron muchos avances: mediante el uso de poleas, palancas y pesas, se introduce la Mecanoterapia; tras el descubrimiento de la inducción eléctrica por Michael Faraday en 1831, este tipo de electricidad se incorporó a la terapéutica, es decir, aparece la Electroestimulación. Wilhelm Winternitz (1835-1917), médico vienés, consolidó la Hidroterapia como ciencia médica, sentando sus bases fisiológicas y estableciendo sus indicaciones, lo que propició que se introdujera en la enseñanza universitaria.

En nuestros días, la medicina física viene experimentando un auge paralelo a los progresos de la medicina en general. Los avances tecnológicos, junto con cierta tendencia a reducir tratamientos farmacológicos que resultan en ocasiones abusivos y muy costosos, han abierto nuevas perspectivas para la medicina física en el ámbito terapéutico así como el higiénico o preventivo.

En la actualidad la medicina física esta orientada hacia:

Un sentido profiláctico: Prevención primaria.

Un sentido terapéutico: Prevención secundaria.

Reeducación y reinserción profesional de los pacientes: Prevención terciaria.

Rehabilitación y Discapacidad

La Rehabilitación es la aplicación de una serie de ejercicios, terapias psicológicas, medicina y planes educativos encaminados a integrar a un individuo a su entorno físico y social y darle las bases para su independencia y manejo propio en la medida de lo posible.

La rehabilitación es importante, ya que la falta de ésta puede tener repercusiones no sólo físicas, sino también en otros aspectos como:

PSICOLÓGICO: Muchas veces el sufrir de alguna discapacidad crea en el individuo tristeza y desesperación, al no integrarse plenamente a su entorno.

PERSONAL: Reduce la posibilidad de desarrollo físico y social, el lograr sus aspiraciones personales, su integración al medio, su desplazamiento, su preparación y su educación.

FAMILIAR: El compartir la vida con una persona limitada en alguna de sus capacidades, aumenta las tareas y responsabilidades por parte del resto de los miembros de la familia. El lograr una autonomía del individuo discapacitado ayuda al desarrollono no sólo de él, sino también de su familia.

SOCIAL: La integración del individuo se puede ver limitada al encontrarse con barreras tanto físicas como de rechazo por parte de las personas que lo rodean. El entrenamiento y manejo de sus habilidades y el tratamiento de su padecimiento, le dan armas para adaptarse al entorno que lo rodea.

ECONÓMICO: El individuo no se puede desarrollar económicamente, debido a la falta de participación en la vida productiva.

La invalidez se puede presentar en diferentes etapas de la vida; puede ser desde el nacimiento de la persona, por contraer alguna enfermedad o por algún accidente.

Los casos de invalidez màs comunes son:

DE LA COMUNICACIÓN: Cuando las capacidades auditivas y de lenguaje se ven limitadas por alguna malformación, accidente o situación genética, en las que se pueden hacer presente: la sordera, paladar hendido, labio leporino, malformación del pabellón auricular, mudez.

VISUALES: Cuando las capacidades de comunicación visual del individuo se encuentran limitadas por algún padecimiento como: ceguera, debilidad visual, estrabismo, etc; o por pérdida de alguno o ambos ojos por algún accidente o golpe craneal.

MOTRICES: Cuando el desplazamiento del individuo se ve limitado por atrofiamiento o disfunción del sistema músculo esquelético, causado por poliomelitis, fracturas, secuelas de accidentes musculares, amputaciones, artritis, etc.

CEREBRALES: Cuando las funciones cerebrales no se realizan óptimamente, debido a alguna malformación, situación genética, accidente por falta de aire al nacer, golpes craneales, embolias, etc., causando parálisis cerebral, debilidad mental, hemiplejia, Síndrome de Down, etc.

FUNDAMENTACIÓN

Una de las mayores preocupaciones sociales, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) está enfocada a la salud.

Uno de los equipamientos que se encuentra en mayor número, por su importancia y porque sin ellos resulta realmente dificil concebir que exista atención a la salud, es la Clínica de Medicina Familiar, luego seguirían las Clínicas de Especialidades y al final los Centros de Rehabilitación.

De acuerdo con las cifras arrojadas por el censo del año 2000 del INEGI, existen en el Estado de Veracruz 172,835 personas con alguna discapacidad física (sólo detrás del DF con 240,498 y el Estado de México con 188,443). De estos casos, 19.2% corresponden a una discapacidad de nacimiento, 32.8% son resultado de alguna enfermedad, 17.6% son causa de accidentes y 22.7% es por edad avanzada. Ahora, del total de personas con alguna discapacidad, el 38.3% padecen alguna discapacidad motriz, siendo éste el grupo más grande, seguido del grupo con discapacidades visuales que representa el 32.7%.

Encontramos también que, de las 172,835 personas con discapacidad, 135,639 están entre los 0 y los 65 años, rango en el cual la terapia de rehabilitación produce los mayores beneficios

La respuesta a la problemática descrita es escasa en la zona, porque la mayoría de los centros que se dedican a impartir el servicio de rehabilitación física (de manera especializada) en el Estado, se encuentran en la capital Xalapa (el Centro de Rehabilitación y Educación Especializada, por ejemplo). Aunado a lo anterior, se puede decir que tales instituciones no se dan abasto, ya que las citas que les programan a los usuarios llegan a tardar hasta 6 meses, y la parte o zona del cuerpo humano a rehabilitar, se puede atrofiar al no recibir la atención oportuna.

A la mayoría de las personas que viven en la zona sureste de Veracruz, las atienden en las clínicas del IMSS o ISSSTE correspondientes a sus lugares de origen; no obstante, su terapia dura un máximo de 45 minutos, por lo que no pueden llevar a cabo todos los ejercicios necesarios para una rehabilitación adecuada; además, debido a la alta demanda del servicio y a lo reducido del personal destinado a la actividad, la gente sólo puede tomar sus sesiones 1 ó 2 veces por semana. Otro factor a considerar es que los aparatos e instrumentos con los que se cuenta en las mencionadas clínicas, para impartir la terapia, no son, en la mayoría de las ocasiones, lo modernos o funcionales que se quisiera.

En lo que respecta específicamente a Coatzacoalcos, se cuenta con 3 clínicas particulares que ofrecen el servicio de rehabilitación física, sin embargo no están al alcance del grueso de la población debido a lo elevado de sus costos por sesión (del orden de los \$150 a los \$250).

Es por todo lo anterior que se propone la creación de un Centro de Rehabilitación Física en la zona sureste del Estado de Veracruz, concretamente en Coatzacoalcos. La ubicación del Centro en esta localidad obedece a las condiciones geográficas del sitio, considerado paso casi obligatorio hacia otras regiones del Estado y cercano a un sinnúmero de municipios de Veracruz e incluso de Tabasco.

La administración del CRF correría cargo del DIF estatal, lo que permitiría que cualquier persona fuera usuaria de sus servicios, es decir, no necesitaría estar afiliada a ninguna institución de salud.

ANÁLISIS DE SITIO

Medio Físico

Localización: Coatzacoalcos se encuentra ubicado al sureste del Estado de Veracruz, sobre la barra y margen izquierda del río del mismo nombre, y tiene las siguientes coordenadas:

Longitud: 94° 24' 41"O

Latitud: 18° 08' 56" N

El municipio de Coatzacoalcos colinda al Norte con el Golfo de México; al Sur con los municipios de Cosoleacaque, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste; al Este con el municipio de Agua Dulce; al Oeste con el municipio de Cosoleacaque. El municipio alberga a los Ejidos de: Francisco Villa, La Esperanza, Paso a Desnivel, Rincón Grande, Lázaro Cárdenas, Manuel Almanza y 5 de Mayo; las congregaciones de: Allende, Mundo Nuevo, Las Barrillas,

Colorado y Guillermo Prieto.



El municipio de Coatzacoalcos tiene una extensión territorial de 471.16 Km2 y cuenta con una población de 267,037 habitantes.

La altitud de la cabecera municipal es de 2 msnm, su clima se considera Cálido Tropical, con oscilación Térmica Anual corta, precipitación pluvial abundante durante el Verano y Otofio y fuertes vientos del Norte durante el Invierno.

Uso de Suelo

En el territorio de Coatzacoalcos se tienen varios usos de suelo, entre los cuales se contemplan: Habitacional, Oficina, Comercio, Centro Urbano, Industrial y Agropecuario.


La Zona Centro de la ciudad tiene un uso eminentemente habitacional y comercial, predominando el primero; también encontramos, en el primer cuadro, el uso de Equipamiento Urbano.

En el área del malecón impera el uso comercial, desde la Av. V. Carranza hasta la Av. Independencia; a partir de ese punto se alternan los locales comerciales (sobre todo bares, discotecas y restaurantes) con casas y edificios de vivienda de interés social y algunos espacios destinados para el esparcimiento público, como plazas y explanadas, así como parques y bibliotecas.

De igual manera, otras avenidas principales son las que acaparan el uso comercial de las manzanas, sobre todo las que cruzan la ciudad de oriente a poniente, como Zaragoza, Revolución, Llave, Juárez e Hidalgo, en los tramos comprendidos entre Independencia y Morelos.

Al darse el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, la Av. Universidad se convirtió en el nuevo foco comercial; de esta manera, los nuevos supermercados y centros comerciales, así como los restaurantes de franquicia, se instalaron en esa zona.

Los usos industrial y agrícola se ubican fuera, incluso, del área de crecimiento de la ciudad; los complejos petroquímicos están del otro lado del río Coatzacoalcos.



USO HABITACIONAL

USO EQUIPAMIENTO URBANO



USO HABITACIONAL/COMERCIAL/OFICINAS



USO COMERCIAL



USO INDUSTRIAL

Condicionantes naturales.

SUELO: Las condiciones de temperatura y precipitación han ocasionado un fuerte intemperismo en las rocas sedimentarias y volcano sedimentarias subyacentes. Se pueden distinguir dos grandes grupos de suelos, por un lado las partes planas y bajas que ocupan una

superficie aproximada de 50%, con suelos que presentan procesos hidromórficos y cuya problemática radica en el estancamiento de agua, escasa permeabilidad y ocurrencia frecuente de intrusiones salinas. El otro grupo de suelos son los ferruginosos, caracterizados por estar en

condiciones de fuerte oxidación, presentándose principalmente en las zonas elevadas libres de inundación, por lo que su problemática fundamental es la erosión.

La Zona Conurbada se localiza en la demarcación denominada lomeríos de interfluvio, donde existen lomeríos, valles, llanuras y planicies modeladas por el intemperismo hidrotérmico. En esta región se identifican las siguientes tres subzonas geomorfológicas:

La subzona de llanuras y lomeríos con cimas escarpadas se localiza en el extremo NE y SE de la zona conurbada, abarcando Villa Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y El Veinticinco (El Túnel). Comprende una superficie de 10,413.3 ha, caracterizándose por la presencia de una amplia y extensa llanura de inundación, intercomunicada con el río Coatzacoalcos y La Verónica, lo que propicia la formación de llanuras palustres y lacustres.

La subzona de dunas y playas se localiza al noroeste de la zona, extendiéndose desde la desembocadura del río Coatzacoalcos hacia las comunidades de Allende (Gavilán de Allende) y Colorado. Ocupa una superficie de 1,998.8 ha.

La subzona de lomeríos con cimas redondeadas está situada al SO, entre la Laguna Carolino Anaya y la población de Colorado. Comprende una superficie de 4,187.8 ha, con preponderantes cerros y/o lomas y cimas redondeadas con escasa disección.

HIDROGRAFÍA: El municipio se encuentra regado por el río Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos; el río Tonalá; limítrofe con Tabasco y el Huasuntlán, al norte del municipio; además, tiene los arroyos de Tortuguero, Gavilán, y la laguna del Ostión

PRINCIPALES ECOSISTEMAS: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia con palmares, manglares y pastizales, donde se desarrolló una fauna compuesta por poblaciones de mamíferos silvestres como armadillo, ardilla, conejo, tejón; reptiles y aves tales como garzas, tordos, palomas, grullas y golondrinas.

CLIMA: Predominan los climas de tipo Am, Am (f), y Am (w), que corresponden a los cálidos húmedos, siendo la precipitación del mes más seco menor de 60 mm. El subtipo Am (f) presenta un porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2mm; el Am oscila de 5 a 10.2mm Y el Am (w) menor de 5mm.

Las temperaturas medias anuales son de 22 a 26°C; la temperatura del mes más frío se encuentra arriba de los 18°C y la media anual mayor es de 22°C.

El clima que impera en la localidad según la clasificación de Köppens pertenece al grupo y subgrupo de climas cálidos A, tipo cálido húmedo con abundante lluvias en Verano con pequeñas temporadas menos lluviosas dentro de la estación de lluvias llamada también sequía de medio Verano; a principios de Otoño e Invierno hay precipitaciones por influencia de los "nortes". La temperatura y precipitación media anual son de 25.5°C y 2,832.20 mm. respectivamente.

_ _ _

VIVIENDA

Acorde a los resultados preliminares del censo 2000, se encontraban edificadas en el municipio 68,115 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 3.89, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera y la lámina. Así como también se utilizan materiales propios de la región como son palma y tejamanil.

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 75,.353 viviendas de las cuales 63,317 son particulares.

Las características de las viviendas en función de su localización, calidad de construcción y servicios urbanos con que cuentan, pueden tipificarse en 4 grupos:

Residencial. Se localiza en la zonas centro y norte de la ciudad de Coatzacoalcos y en la colonia Petrolera, con lotes promedio de 400 M2 con dos niveles de construcción y cuenta con infraestructura y servicios urbanos completos. Corresponde al 5% de las zonas habitacionales de la ciudad.

Vivienda Media. Se considera como unifamiliar, con lotes de 300 M2. en promedio y cuenta con infraestructura y servicios urbanos básicos completos.

Corresponde a construcciones privadas individuales o desarrollos institucionales.

Vivienda Popular. Son viviendas de construcción paulatina, inconclusas y carentes de servicios como drenaje, alumbrado público, equipamiento urbano destruido o incompleto. Lotes promedio de 250 M2., ocupando el 42% de las zonas habitacionales.


Vivienda Precaria. Son viviendas con un solo dormitorio por lo general, construidas en parte con materiales provisionales, ubicadas en terrenos no aptos, con carencia de servicios básicos como agua y drenaje. Ocupan el 16% de las zonas habitacionales.

EDUCACIÓN

La educación básica es impartida por 80 planteles de preescolar, 154 de primaria y 42 de secundaria. Además cuenta con 27 instituciones que brindan el bachillerato; así como con centros de enseñanza técnica y profesional medio como son: 1 Conalep, 1 CEBETIS y 1 CETIS. También se cuenta con 10 planteles de enseñanza de idiomas.

Es importante señalar que en esta municipalidad se asientan instituciones que ofrecen enseñanza superior tales como:

Nombre completo de la institución	Grado académico	Nº de facultades
Universidad Veracruzana	Licenciatura	9
Universidad del Sureste	Licenciatura	3
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes	Licenciatura	8
Centro de Estudios Superiores del Istmo	Licenciatura	2
Universidad Tecnológica del Sureste	Licenciatura	2
Instituto Tecnológico del Mar	Licenciatura	3
Universidad de Sotavento	Licenciatura	5
Centro Universitario de Coatzacoalcos	Licenciatura	6
Centro de Estudios Superiores Leona Vicario	Licenciatura	1
Instituto Villa del Espíritu Santo	Licenciatura, Posgrado	2(Lic),1(Pos)
Margarita Olivo Lara S.C.	Licenciatura	1
Universidad Pedagógica Nacional (sistema abierto)	Licenciatura	3
Universidad Pedagógica Veracruzana (sistema abierto)	Maestría	1



EQUIPAMIENTO URBANO

BIBLIOTECAS

1 Biblioteca Quetzalcóatl 2 Biblioteca Playasol

ESCUELAS

3 Esc. Prim. Art. 123

4 Esc. Prim. Fco. Javier Mina

5 Esc. Sec. y de Bach. Gral. Miguel Alemán

6 Esc. Sec. Tec. Nº19 7 Esc. Sec. Tec. Nº27

CENTROS DE ABASTO

8 Mercado Morelos

9 Mercado Constitución

10 Mercado Coatzacoalcos

11 Mercado Puerto México

12 Chedraui 13 Gigante **CENTROS DEPORTIVOS**

14 Deportivo Miguel Hidalgo

PLAZAS PÚBLICAS

15 Parque Independencia

16 Hemiciclo de los Niños Héroes

17 Casa de la cultura

18 Parque solidaridad

19 Parque infantil

PANTEONES

20 Panteón Municipal

IGLESIAS

21 Catedral San José

22 Iglesia de Guadalupe

23 Iglesia del Carmen

EDIFICIOS DE GOBIERNO 24 Palacio municipal

HITOS

25 Monumento a Miguel Hidalgo

26 Plaza de la bandera

27 Plaza Olmeca

28 Plaza de la marina

SALUD


En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por clínicas, hospitales y unidades médicas que a continuación se enlistan: 12 de la Secretaría de Salud, 2 del IMSS, 2 del ISSSTE, 1 de la Cruz Roja, 1 de PEMEX y 1 de la Secretaría de Marina. Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa y hospitalización general.

Institución	Asegurados o Trabajadores	Familiares, Pensionados y Dependientes	Totales
Total	37,599	76,136	113,735
IMSS	33,492	70,059	104,001
ISSSTE	3,657	6,077	9,734

Las principales enfermedades de la zona son:

-Parasitósis. -Tifoidea. -Diarreas. -Enfermedades de las vías respiratorias. La Diarrea, el Sarampión y otras enfermedades de tipo digestivo y de las vías respiratorias, son algunas de las principales causas de mortalidad

Em lo que respecta a los servicios de medicina física, estos sólo se ofrecen (de manera limitada en cuanto a duración y periodicidad de las sesiones) en las instalaciones del IMSS y del ISSSTE. Cabe señalar que también existen en el municipio 3 clínicas particulares de rehabilitación física, cuyos servicios tienen un costo fuera del alcance del poder adquisitivo de la mayoría de la población.



- 1. Clínica del IMSSS
- 2. Clínica particular de rehabilitación
- 3. Clínica de Pemex
- 4. Cruz Roja
- 5. Clínica ISSSTE

SERVICIOS

AGUA: En la ciudad de Coatzacoalcos el 76% de las viviendas son atendidas por las redes de agua potable localizadas al Centro y Poniente de la misma, siendo las colonias ubicadas al Sur de la ciudad las que carecen de este servicio, debido a que la mayor parte de las viviendas son asentamientos irregulares. Esta carencia también se presenta al Oriente de Allende, en la mayor parte de Mundo Nuevo y de Paso a Desnivel.

DRENAJE: La cobertura municipal de este servicio es del 87.2%, siendo las zonas con carencia del mismo, aquellas que conforman los asentamientos irregulares al sur de la ciudad

ELECTRIFICACIÓN: Destaca la localidad de Coatzacoalcos, la cual tiene cubierto el 95% del servicio, y a nivel municipal se cuenta con el 89.3% del servicio

ALUMBRADO PÚBLICO: El alumbrado público es una clara muestra de la atención que ponen los servidores públicos en sus comunidades, no sólo por la instalación de luminarias, sino también por su mantenimiento. En el conteo del año 2005 se registraron 25,600 lámparas.

La cabecera de la población (Coatzacoalcos) es la que tiene una mayor cobertura de este servicio 90%, y a nivel municipio la cobertura es de 81%

TRANSPORTE

Coatzacoalcos cuenta, en lo que respecta al transporte foráneo, con una terminal de autobuses y con un aeropuerto nacional.

La central de autobuses ofrece viajes a todo el sureste del país, la parte centro y norte del estado, a algunas localidades de Oaxaca, a la ciudad de Puebla y al Distrito Federal.

El aeropuerto tiene salidas a las principales ciudades de la República, como Monterrey, Guadalajara, Cancún, DF, Toluca, etc.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el transporte local, el municipio cuenta con 25 rutas de camiones y microbuses, las cuales cruzan la ciudad de oriente a poniente y de sur a norte. Las primeras tienen 3 principales vías de circulación: la Av. Juan Escutia, la Av. Miguel Ángel de Quevedo y el Boulevard John Spark.

Aunado a todo lo anterior existe también el servicio de autos alquiler, contando al día de hoy con 1731 unidades registradas para este fin.

VIALIDADES

Actualmente Coatzacoalcos se ha convertido, por su ubicación y por su importancia económica, en el centro neurálgico de las actividades de toda la zona sureste del Estado. De ahí la importancia que se le ha adjudicado a las víalidades (tanto las que conectan a la cabecera municipal con otras localidades como las que intercomunican las diferentes zonas del mismo municipio).

Coatzacoalcos cuenta con una infraestructura de vías de comunicación conformada por 54.80 km. de carretera. Las vialidades más importantes son la carretera antigua a Minatitlán, la carretera Transistmica, en su tramo de Coatzacoalcos a Minatitlán y la carretera federal No. 180 a Villahermosa, la carretera local que comunica a las localidades de Mundo Nuevo y Nanchital, que a su vez enlazan con dos carreteras que provienen de Paso Nuevo e Ixhuatlán del Sureste con destino a Nanchital y entroncando una de ellas con la autopista a Villahermosa.

El municipio es conocido en la región como la "Ciudad de las Avenidas", por las largas calles que cruzan de Oriente a Poniente, practicamente en su totalidad, a Coatzacoalcos. De éstas se desprenden, como las más importantes, las siguientes: Av. Ignacio Zaragoza, Av. Revolución y el Bol. John Spark. Mientras, entre las que cruzan la ciudad de Sur a Norte, hallamos que las principales son: Av. Independencia, Av. Venustiano Carranza (o Miguel Alemán) y Av. Las Palmas. Todas las anteriores se pueden considerar como vialidades primarias.

Cabe señalar que el mantenimiento a tales y otras avenidas del centro de la ciudad, así como a las que comunican al centro con la zona comercial al poniente, es constante, por lo que las condiciones de dichas vías son, la mayoría del tiempo, inmejorables para el tránsito vehicular.


A continuación se presenta una tabla de distancias y tiempos de recorrido entre Coatazacoalcos y las localidades cercanas más importantes.


A la ciudad de:	Distancia (km)	Distancia (tiempo)
Minatitlán, Veracruz	15	10 minutos
Nanchital, Veracruz	10	15 minutos
Agua Dulce, Veracruz	35	30 minutos
Cárdenas, Tabasco	120	1 hora 15 minutos
Villahermosa, Tabasco	170	1 hora 50 minutos
Acayucan, Veracruz	60	45 minutos
Veracruz, Veracruz	280	2 horas 45 minutos
Puebla, Puebla	450	4 horas 30 minutos
México, DF	660	6 horas 45 minutos

VIALIDADES

VIALIDAD PRIMARIA

VIALIDAD SECUNDARIA





CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN

Conforme a las cifras del censo de población, hasta el año de 1995, el municipio tenía 259,096 habitantes, entre hombres y mujeres; de 1995 a 1996 experimenta un total de 7,649 nacimientos y en este mismo espacio de tiempo se dan 1,020 defunciones.

Se estima que en 1996 tenía una población de 270,813 habitantes.

De acuerdo a los resultados preliminares del censo 2000, la población en el municipio es de 267,037 habitantes, 128,755 hombres y 138,282 mujeres.

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuentan con un total de 280,363 habitantes.

La vocación económica de Coatzacoalcos, preponderantemente industrial y de servicios, ha propiciado un crecimiento poblacional de más de 250,000 habitantes, favorecido entre otros factores, por ubicarse en el municipio los complejos petroquímicos más importantes de América Latina: Pajaritos, Cangrejera y Morelos que junto con el Complejo de Cosoleacaque, produjeron en el último año, 13 millones cien 100 toneladas de productos químicos.

Población económicamente activa por sector productivo:

La actividad económica del municipio, por sector, se distribuye de la siguiente forma:	
Sector Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca)	2.23%
Sector Secundario (Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción)	33.08%
Sector Terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros)	55.69%
No especificado	3.97%

ANÁLISIS DEL TERRENO

Localización


El terreno se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de Coatzacoalcos, entre las calles de José María Morelos (al norte), Francisco Zarco (al Sur), Lázaro Cárdenas (al poniente) y el Boulevard John Spark (al Oriente), siendo esta última la avenida del malecón. No tiene colindancias. Atravesando John Spark se localiza inmediatamente la playa, con el agua a 30m del muro que divide la acera de la arena.





Río Coatzacoalcos





Vialidades

El terreno está rodeado por vialidades secundarias al sur, poniente y norte, con calles de 2 carriles (una para cada sentido); la excepción es el oriente, puesto que John Spark es una avenida eje que cruza la ciudad de sur a norte, además de servir como distribuidor para acceder a las diversas zonas del municipio (el centro, la nueva zona habitacional y la zona comercial); el boulevard tiene 3 carriles en el sentido sur, separados de los otros tres en el sentido norte por un camellón, el cual cuenta con un camino peatonal al centro y áreas verdes en los laterales con un sembrado de palmeras.




Imagen Urbana

En el primer tramo del malecón, comprendido entre la Av. V. Carranza y la Av. Independencia, predominan los locales comerciales (restaurantes, discotecas, cafeterías, etc), por lo que se aprecian construcciones en buen estado; en contraste, la zona en la que se emplaza el proyecto se caracteriza por edificios con deficiente mantenimiento en fachada, las cuales han sido deterioradas por la alcalinidad del ambiente; lo anterior debido a que sus acabados son de pintura, la que es fácilmente consumida por la sal y la humedad.





El terreno está en un contexto de edificios habitacionales de varios niveles, así como de viviendas solas. No hay predominancia de algún color en especial, por el contrario, hay una variedad de tonalidades, lo que es común en las zonas costeras.

Debido a la presencia de las mencionadas zonas habitacionales, se han destinado espacios para el equipamiento urbano en los alrededores. Así tenemos, a una manzana de distancia del terreno, una biblioteca pública y un parque de juegos infantiles.

En cuanto al mobiliario urbano, tenemos luminarios de alumbrado público sobre ambas aceras del boulevard; rampas para discapacitados en cada esquina; plazas y estatuas cada cierta distancia, que sirven como hitos y mojoneras.





Características generales del terreno

El terreno tiene un suelo que presenta procesos hidromórficos y cuya problemática radica en el estancamiento de agua, escasa permeabilidad y ocurrencia frecuente de intrusiones salinas. Tiene una resistencia de 6.5 T/m2.

Se encuentra despoblado de árboles, y está parcialmente cubierto de zacate (una especie de pasto) y de un tipo de lirio propio de las dunas de playa. No posee desniveles problemáticos, puesto que los puntos más altos son de 40 ó 50cm.

Cabe señalar que el predio tiene algo de basura y escombro.



Vista del terreno desde la calle José María Morelos hacia el Boulevard John Spark

Centro de Rehabilitación Física en Coatzacoalcos

NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN

Consideraciones de diseño

Tomando en cuenta que el inmueble a proyectar es un Centro de Rehabilitación Física, debemos considerar que éste dará servicio a personas con alguna discapacidad, ya sea permanente o temporal. Es por lo anterior que se debe evitar el proyectar numerosos desniveles o, en el caso de que existan, solucionarlos por medio de rampas. En esta oportunidad la topografia del terreno, practicamente plano, nos permite realizar un diseño en el cual no se incluyan numerosos ejemplos de lo anteriormente descrito, es decir, el edificio se puede proyectar en una sola planta.

Normatividad

Las circulaciones deberán tener un mínimo de 1.50 (ver análisis antropométrico), esto con apego al Reglamento de Construcciones del Estado de Veracruz y a los manuales desarrollados por el IMSS.

La iluminación y ventilación debe ser prioritariamente natural, procurando el impacto directo de los vientos.

El uso de los materiales debe ser adecuado, esto es, que garanticen la seguridad de los usuarios evitando accidentes, con pisos antiderrapantes, barandales en los pasillos y áreas de circulación, puertas de tamaño adecuado, alturas de plafones considerables en los que las lámparas que se suspendan de ellos no obstruyan la circulación.

Pasillos y áreas de circulación

Los pasillos y senderos en instalaciones de salud para atención especial deben tener un ancho mínimo de 1.50m.

En ciruculaciones exteriores las coladeras o rejillas deben estar ubicadas fuera del paso de circulación.

En el caso de un cambio de nivel, las agarraderas y rampas deben cubrir una pendiente máxima del 12% y éstas tendrán un mínimo de 0.90m de ancho.

En caso de que en las circulaciones deba existir un cruce, debe cuidarse que no se provoquen conflictos entre los peatones.

En las jardineras que separan los estacionamientos o camellones debe existir una rampa que una la altura de estos con el nivel de la superficie común.

Las entradas a cualquier edificio deben tener un ancho mínimo de 1m libre (que sean francas y no tengan obstáculos, como macetas, que provoquen tropiezos); las alturas de éstas deben ser de un mínimo de 2.10m; la fuerza requerida para abatirlas no debe exceder los 7kg/m2 de presión.

Si se llegaran a usar puertas o divisiones de cristal de piso a techo deben tener una indicación, opacidad o un registro táctil para evitar accidentes; las manijas deben estar diseñadas de tal forma que la gente que las use no deba girar la muñeca para su operación y se situarán a una altura de 0.90 a 1.10m.

Servicios

TELÉFONOS PÚBLICOS: Estos deben ser colocados en accesos o áreas de descanso sin obstruir el paso de los peatones y se destinará al menos uno para el uso de personas en silla de ruedas (los cuales tendrán una altura de 1.20m del nivel de piso terminado a la parte superior del aparato); a un lado del teléfono se instalará un apoyo para las personas con muletas, así como un gancho para colgar las muletas o el bastón.

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: Se destinarán 1 cajón por cada 25 o fracción, a partir de 12, para personas con discapacidad o de la tercera edad, con una dimensión de 3.80m x 5.00m

BARRAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: No deben existir cambios de nivel en el piso, ni en una cercanía de 1.50m a la barra; contarán con dos alturas: 1.05m para personas de pie y 0.75m para personas en sillas de ruedas; en ésta última sección se tendrá un ancho mínimo de 1m y un remetimiento de .25m para que las personas puedan acercarse a la barra.

SEÑALIZACIONES: Deben existir señalamientos de identificación y de orientación como mapas, diagramas, accesos y salidas.

Sanitarios


MINGITORIOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS: Deben contar con barras de apoyo, las cuales deberán ser de tubo de acero diam= $1\frac{1}{2}$ ", cal. 18; además, se colocarán ganchos para colgar bastones o muletas a una altura de 1.60m


RETRETES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS: Deben tener pisos antiderrapantes e igualmente se colocarán barras de apoyo, las cuales deberán ser de tubo de acero diam= $1\frac{1}{2}$ ", cal. 18; se destinará, por lo menos, un espacio para excusado de cada 10 o fracción, a partir de 5, para uso exclusivo de personas impedidas, con unas medidas de 1.70m x 1.70m.

LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS: Estos deben estar colocados a una altura de 0.78m sobre el nivel del piso; debajo de estos debe haber un lecho libre de 0.30m y colocar el desagüe hacia la pared, para poder acercarse al lavamanos, introduciendo las piernas por debajo de este.


ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO


A continuación podemos observar las medidas y dimensiones de una silla de ruedas, así como las de una persona haciendo uso de ella. Es importante el analizar una herramienta como lo es la silla de ruedas, ya que es muy útil para el desplazamiento de las personas que sufren de alguna discapacidad motriz (las cotas están en cm).






El desplazamiento en muletas es muy significativo ya que, aparte de que es más difícil realizar otras actividades con ellas, su uso requiere completamente de las manos; el espacio que se necesita para andar con muletas es mayor que el de cualquier otra herramienta de desplazamiento. A continuación se muestra el espacio requerido para el uso de muletas y andador.







b)

En un centro de rehabilitación física el uso de circulaciones es mixto, ya que varios tipos de personas, con diferentes capacidades motrices, hacen uso de ellas. A continuación se muestran varios tipos de circulaciones: a) una persona sin problemas de movimiento y una en silla de ruedas; b) una persona en silla de ruedas y una con muletas; c) dos personas en

silla de ruedas.

Centro de Rehabilitación Física en Coatzacoalcos

0 0

EDIFICIOS ANÁLOGOS Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Xalapa, Veracruz

Se escogió el C.R.E.E. como análogo por estar ubicado en el mismo Estado y estar dirigido a usuarios de todas las edades.

A continuación se presentas las características de distribución de este edificio.

ACCESO: El control del acceso se encuentra directamente frente a la entrada, y divide la zona pública de la zona de terapias; al ingresar nos encontramos inmediatamente con la sala de espera, la cual no tiene un vestíbulo muy definido, aunque esto no genera problemas graves entre los usuarios.

SANITARIOS: Junto a la sala de espera se ubican los servicios sanitarios y en el interior de estos sólo hallamos un inodoro y un lavabo; en las paredes del local se ubican barras de acero, colocadas a una altura de 0.90m, para ayudar a la persona en su desplazamiento; la puerta mide 1m de ancho.

VALORACIÓN: A un lado de la sala de espera se localiza la zona de valoración, la cual está integrada por seis consultorios; el equipo que se encuentra dentro del consultorio está compuesto por un escritorio, una mesa de exploración y sillas.


TERAPIA OCUPACIONAL: Esta área se encarga de rehabilitar física y socialmente al usuario; el mobiliario existente es el de una casa u oficina, lo que le permite a la persona ejercitarse en un ambiente similar a aquél al que se le pretende reintegrar. También tiene mesas en las que se realizan ejercicios manuales y de las extremidades superiores.

MECANOTERAPIA: Después del control podemos acceder a la zona de terapias; ésta tiene un vestíbulo que se une con el pasillo que conecta a esta zona desde el acceso.En la parte oriente se ubica la zona de mecanoterapia (gimnasio) y los aparatos con los que cuenta son: bicicletas fijas, colchonetas para ejercicios en piso, una escalera con apoyos laterales, caminadoras, poleas para ejercitar los brazos, etc.

ELECTROESTIMULACIÓN: Está a un lado del gimnasio; tiene cubículos divididos con mamparas corredizas y está integrado por cuatro locales tipo; el equipo con el que cuenta es el siguiente: una mesa patra auscultar y una mesita anexa donde se coloca el aparato de electroestimulación.

HIDROTERAPIA: Zona ubicada al fondo del conjunto; ahí encontramos los tanques de remolino, las tinas de hubbard, y la alberca; en esta última pasan grupos de 8 personas a realizar los ejercicios a la vez, mientras que en las tinas sólo se atiende a un paciente. Junto al área de hidroterapia se localizan los vestidores, divididos para hombres y mujeres.

En general, los acabados de este edificio son; loseta vinílica en los pisos, acabados texturizados en los muros (colores pastel y blanco) y plafones de yeso en los techos. La iluminación y ventilación natural adecuadas son una constante en el C.R.E.E., excepto en el área de hidroterapia, donde ambas son deficientes, encerrándose en un momento dado la humedad.



Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlalnepantla, Estado de México

Se seleccionó el C.R.I.T. como análogo por tener unas dimensiones similares a las del proyecto de la propuesta, soslayando el hecho de que da servicio exclusivamente a niños.

Este edificio fue proyectado con la intención inicial de evitar la tipología arquitectónica de los hospitales o clínicas, evadiendo tal relación para los pacientes que han tenido que pasar por este género de edificios. De esta forma, el Centro ofrece una imagen agradable, que invita a usarlo. El partido arquitectónico sigue el diagrama de un flujo de rehabilitación, ordenado a lo largo de un gran corredor curvo, apergolado y con penetración de luz cenital.

Cuenta con las siguientes áreas: recepción, valoración, terapia, órtesis y prótesis, terapia ocupacional y área psicosocial.

Al final del amplio corredor se ubicó un parque público, como metáfora de la integración del individuo al ámbito social.

Un vestíbulo principal conecta con los servicios generales, así como con las zonas de enseñanza, investigación y la parte administrativa, unido lo anterior mediante una circulación vertical.

El compartir experiencias entre pacientes y familiares, atendidos por médicos, es de especial interés al formar grupos de autoayuda, por lo que las salas de espera (en el vestíbulo general y la zona de terapias) se ambientaron de manera agradable a los sentidos, tanto en espacio como en materiales.

Posee además áreas de terapia al aire libre, por lo que el partido arquitectónico contempló liga directa con patios y jardines, además del beneficio de la iluminación y ventilación directa en todos los espacios.





CONCLUSIONES

- 1. El terreno se ubica en una zona de fácil acceso, tanto para quienes asistirían en automóvil como para quienes se trasladarían en transporte público (hay aproximadamente 4 rutas que pasan por el predio). Además, cuenta con todos los servicios: luz, agua, drenaje.
- 2. Al estar emplazado frente a la playa, el proyecto aprovecharía la brisa marina para generar una ventilación abundante en cada uno de los edificios del conjunto.
- 3. La topografía del solar es prácticamente plana, por lo que los desniveles se hacen innecesarios y se puede proyectar el edificio en una sola planta.
- 4. Las condiciones climáticas del lugar nos arrojan los siguientes criterios de diseño:
- a) techos inclinados (por la abundante precipitación de verano e invierno)
- b) materiales térmicamente aislantes para reducir, en la medida de lo posible, la temperatura interior con respecto a la exterior.
- c) debido al fuerte asoleamiento que puede haber sobre las ventanas orientadas al sur y el poniente en ciertas épocas del año, es recomendable proponer algún elemento que dote de sombra a los vanos.
- d) el calor característico de la zona, aunado al calor emitido por los usuarios al desempeñar actividades físicas, obliga a proyectar techos lo suficientemente altos para como disipar dicho calor.
- 5. Debido al número de personas con alguna discapacidad motriz en la zona sureste del Estado de Veracruz (alrededor de 5,000) y por la cercanía de Coatzacoalcos a sus localidades vecinas e incluso a otras en Tabasco, se espera una gran afluencia de pacientes al Centro de Rehabilitación Física a proyectar (atención a 400 pacientes diarios aproximadamente), por lo que se propone un área construida de alrededor de 4,000m2.

PROYECTO

"El ejercicio enaltece y la inactividad consume"
Hipócrates

"La arquitectura no es cuestión de estilo, sino que ha de obedecer las leyes de la naturaleza"

Hiroshi Hara


Concepto Arquitectónico

El concepto del cual parte el diseño para este proyecto es el confort, tanto ambiental como funcional, es decir, se tiene la intención de que los espacios generados permitan el desempeño de las actividades para las cuales están destinados, de modo tal que el usuario se sienta cómodo en ellos y lleve a cabo sus labores de manera óptima.


Lo anterior se aplica al proceso de rehabilitación en cuanto a que éste tiene una naturaleza eminentemente cinética, en la cual hay un desgaste físico considerable tanto en los pacientes como en los que aplican la terapia. En otras palabras, si el espacio no aporta las condiciones necesarias de bienestar, las personas no querrán realizar sus ejercicios, ni los terapistas querrán aplicarlos, con todo el vigor que podrían hacerlo, debido a la fatiga, provocando que la terapia se imparta de una manera deficiente y, teniendo como consecuencia final, una prolongada o nula rehabilitación del paciente.


En cuanto al concepto formal del proyecto, éste parte de dos factores fundamentales: las características naturales del emplazamiento y la función del edificio; y de dos decisiones de diseño: la regularidad y la sencillez.

Lo dicho se refleja en la disposición de los volúmenes en el terreno.




A continuación se presenta el trazo de la montea solar que se hizo para calcular la longitud de las marquesinas sobre las ventanas de acuerdo a las fachadas.








Asoleamiento a las 15:00hrs



Fachada Surorlente Asoleamiento a las 13:00 hrs



Fachada Nororlente Asoleamiento a las 10:00hrs

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Proyecto: Centro de Rehabilitación Física

Ubicación: Coatzacoalcos, Veracruz

ESPACIO	M2
VESTÍBULO DE ACCESO	108.00
DIAGNÓSTICO Y CONSULTA PREVIA	
Sala de espera	156.00
Consultorio Neurólogo (3)	51.00
Consultorio Psicólogo (2)	34.00
Consultorio Ortopedista (2)	43.00
Consultorio Médico General (2)	34.00
Rayos X	14.50
Cuarto obscuro	14.50
Sala de espera	181.50
Módulo de atención	17.50
Sanitarios Hombres	13.00
Sanitarios Mujeres	13.00
Descanso Médicos	39.50
Control acceso médicos	17.00

ESPACIO	M2
Archivo Médico	25.00
Circulación de médicos	108.50
SUBTOTAL	762.00
ÁREA ADMINISTRATIVA	
Sala de espera	24.00
Director Médico	24.00
Jefe de terapeutas	26.00
Trabajo Social	19.00
Patronato y Contador	29.00
Archivo y Copiadora	18.00
Director	28.50
Sala de juntas	28.50
Sanitarios Hombres	5.00
Sanitarios Mujeres	5.00
Circulación	37.50
SUBTOTAL	244.50

ESPACIO	M2
TERAPIA FÍSICA	
Sala de espera	108.00
Módulo de información	29.50
Módulo de fisiatras	29.50
Descanso de terapistas	29.50
Vestidores terap. hombres	18.00
Vestidores terap. mujeres	18.00
Lavandería y bodega de blancos	33.00
HIDROTERAPIA	
Tanque terapéutico (piscina)	50.00
Tinas de Hubbard y de remolino	290.00
Módulo de información	8.00
Vestidores Hombres	17.00
Vestidores Mujeres	17.00
ELECTROESTIMULACIÓN	
Aplicación de compresas	60.00
Ejercicios miembros superiores	64.00
Módulo de información	8.00
MECANOTERAPIA	
Ejercicios en colchón	87.00

Bicicleta fija	52.00
Caminadoras	57.00
Escaladoras	25.50
Poleas y aparatos de gimnasio	29.50
Canales de marcha	111.50
Módulo de información	8.00
SUBTOTAL	1,150.00
TERAPIA OCUPACIONAL	
Taller 1	116.00
Taller 2	116.00
Bodega 1	14.50
Bodega 2	14.50
SUBTOTAL	261.00
TERAPIA PSICOSOCIAL	
Aula de reintegración a la vida diaria (2)	58.00
Aula de terapia infantil	61.00
Aula de terapia grupal	61.00
Bodegas (2)	24.00
Circulación	16.00


ESPACIO	M2
SUBTOTAL	220.00
AUDITORIO (205 personas)	
Administración	29.50
Vestíbulo	39.00
Caseta de controles	12.50
Butacas	113.00
Foro	55.00
Oficina	18.50
Bodega	18.50
Sanitarios Hombres	11.50
Sanitarios Mujeres	11.50
Circulación	60.00
SUBTOTAL	498.00
BIBLIOTECA	
Sala de lectura	103.00
Acervo	141.00
Administración	42.50
Préstamo	11.00
Copias	2.00
Ficheros	2.00

ESPACIO	M2
Sanitarios Hombres	9.50
Sanitarios Mujeres	9.50
SUBTOTAL	320.50
CAFETERÍA	
Área de mesas	152.00
Cajas	2.00
Entrega	6.00
Cocina	52.00
Bodega	26.50
SUBTOTAL	238.50
FARMACIA	55.00
VIGILANCIA	26.50
OTROS SERVICIOS	
Cuarto de máquinas	50.00
Subestación eléctrica	60.00
Sanitarios Generales Hombres	37.00
Sanitarios Generales Mujeres	37.00
Casetas de control estacionamiento (2)	7.50
SUBTOTAL	191.50

ESPACIO	M2
ÁREAS EXTERIORES	
Estacionamiento	3,060.00
Áreas jardinadas	6,802.00
Plaza de acceso	74.00
Paso cubierto	800.00
Contenedores de basura	10.00
Canchas deportivas (2)	728.00
SUBTOTAL	11,474.00


TOTAL METROS CUADRADOS DEL TERRENO: 15,549.50 M2
TOTAL METROS CUADRADOS CONTRUIDOS: 4,875.00 M2
TOTAL METROS CUADRADOS ÁREAS EXTERIORES: 11,474.00 M2
TOTAL METROS CUADRADOS ÁREAS VERDES: 6,802.00 M2


Diagrama de funcionamiento



MOBILIARIO ESPECIAL

A continuación se presenta una lista del mobiliario a utilizar en el proyecto, específicamente para las áreas de hidroterapia y electroestimulación.





Tina para baño de miembros superiores con remolino fijo

Tina fija de acero inoxidable tipo 304 de doble pared; tanque interior de calibre 16, tanque exterior de calibre 18; sin dobleces, con soldadura de arco de punto a prueba de fugas, sin costura en las uniones; dimensiones: 70cm de largo, 35cm de ancho y 60 cm de profundidad; calentador del tanque con protección de sobretemperatura, con resistencia y termostato integrado; turbina eléctrica de ½hp, con interruptor de seguridad para fallas de corriente; con mecanismo para ajuste de altura y ajuste de direcciones para giro a izquieda o derecha; circulación mínima de 3,000 lt por hora; capacidad de vaciado dentro del rango de 10 a 15 galones por minuto; manguera para llenado; conexión directa a drenaje en piso de 5cm de diámetro.


Se utiliza para tratamiento de hidroterapia en manos, codos y brazos a pacientes con lesiones de motoneuronas de miembros torácicos.

100cm

Tina para baño de miembros inferiores con remolino fijo

Tina fija de acero inoxidable tipo 304 de doble pared; tanque interior de calibre 16, tanque exterior de calibre 18; sin dobleces, con soldadura de arco de punto a prueba de fugas, sin costura en las uniones; dimensiones: 70cm de largo, 35cm de ancho y 60 cm de profundidad; silla exterior de acero cromado y asiento acojinado, altura ajustable, con cinturón de seguridad; calentador del tanque con protección de sobretemperatura, con resistencia y termostato integrado; turbina eléctrica de ½hp, con interruptor de seguridad para fallas de corriente; con mecanismo para ajuste de altura y ajuste de direcciones para giro a izquieda o derecha; circulación mínima de 3,000 lt por hora; capacidad de vaciado dentro del rango de 10 a 15 galones por minuto; manguera para llenado; conexión directa a drenaje en piso de 5cm de diámetro.


Se utiliza para tratamiento de hidroterapia en piernas, rodillas y pies en pacientes con lesiones de motoneuronas de miembros pélvicos.




Tina para baño de cuerpo completo tipo Hubbard

Tina de Hubbard fija, de acero inoxidable, con capacidad de 1500 a 1700 lts (400-450 galones) y termómetro integrado. Consta de: conexión directa a turbina y drenaje, dos eyectores eléctricos de 45-50cm de profundidad; termómetro con válvula reguladora; mezcladora termostática con capacidad de 170 litros por minuto; camilla de lana desmontable para grúa transportadora; descanso ajustable para la cabeza y grúa transportadora eléctrica con capacidad de 220-230kg, con pedal y doble freno; turbina de dos velocidades con motor de $\frac{1}{3}$ hp.


Se utiliza para tratamiento de hidroterapia en corporal.







Unidad de compresas calientes


Gabinete para compresas de acero inoxidable; dimensiones: 80cm de largo, 50cm de ancho y 70cm de profundidad; capacidad para calentar de 12 a 18 compresas; control automático de temperatura; equipado con válvula de drenaje para facilitar la limpieza de la cámara; con aislamiento térmico; regulador de voltaje integrado.


















CORTE X-X'




CORTE Y-Y'









Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales: Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq.Vladimir Juárez Gutiérrez


Alumno

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

CORTES






Golfo de México





Pa-3




55









Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez Gutiérrez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

FACHADAS



TOQUES DE LOCALEZACIÓN






Pa-4




56

Análisis de cargas

Columna D-21





Datos:

Sistema: losa de vigueta y bovedilla Área tributaria:29.01m2 Carga viva (según RCDF): 40kg/m2

1. Peso de capa de compresión Volumen de concreto: 0.050 m3/m2 Peso de concreto: 2,400 kg/m2 0.050 m3/m2 x 29.01 m2 = 1.45 m3 1.45 m3 x 2,400 kg/m2 = 3,481.2 kg

2. Peso de viguetas w=30 kg/m

W=36 kg/m A=7 x 4.88=34.16m x 30 kg/m=1,024.8kg/4=256.00 kg B=6 x 5.55=33.00m x 30 kg/m= 990.0kg/4=247.00 kg C=6 x 7.47=44.82m x 30 kg/m= 1,344.0kg/4=336.15kg D=9 x 4.88=43.92m x 30 kg/m= 1,317.0kg/4=329.00kg Total: 1,169.05 kg

3. Peso de bovedillas (de cemento)

w = 18kg/pza A= 117 pzas x 18kg/pza= 2,106 kg/4 = 526.5 kg B= 110 pzas x 18kg/pza= 1,198 kg/4 = 495.5 kg C= 150 pzas x 18kg/pza= 2,700 kg/4 = 675.0 kg D= 156 pzas x 18kg/pza= 2,808 kg/4 = 702.0 kg Total: 2,398.5 kg

4. Peso platón de yeso (incluye malla) w = 40 kg/m2 29.01 m2 x 40 kg/m2 = 1,160.4 kg/4 = 290.10 kg

5. Peso trabes

Total: 3,409 kg

T1
L = 7.47m
0.50m x 0.25m x 7.47m = 0.933m3 x 2,400 kg/m3=
2,241 kg/2 = 1,120.5 kg
T2
L = 5.50m
0.50m x 0.25m x 5.50m = 0.6875m3 x 2,400 kg/m3=
1,650 kg/2 = 825 kg
T3
L = 4.88m
0.50m x 0.25m x 4.88m = 0.61m3 x 2,400 kg/m3=
1,464 kg/2 = 732 kg
T4
T4 = T3 = 732 kg

6. Peso columna

L = 7m (en promedio, incluye empotre de cimentación) $0.40m \times 0.25m \times 7m = 0.70m3 \times 2,400 \text{ kg/m}3 = 1,680 \text{ kg}$

7. Peso dado de cimentación

 $0.50 \text{m} \times 0.50 \text{m} \times 0.35 \text{m} = 0.087 \text{m} \times 2.400 \text{ kg/m} = 210 \text{kg}$

TOTALES:

 Carga viva:
 290.10kg

 Capa de compresión:
 3,481.20kg

 Viguetas:
 1,169.05kg

 Bovedillas:
 2,398.50kg

 Plafón:
 290.10kg

 Trabes:
 3,409.00kg

 Columna:
 1,680.00kg

 Dado:
 210.00kg

Total: 12.92 Ton = 13 Ton + 10% peso propio cimentación = 14.3 Ton

Resistencia del terreno = 6.5 Ton/m2; 14.3 Ton/6.5 Ton/m2=2.20m2

1.50m

$$\sqrt{2.20} = 1.48 \text{m}$$
 1.50 m

Memoria descriptiva estructural

Para este proyecto se ha decidido utilizar como sistema constructivo elementos de concreto armado y losa de vigueta y bovedilla. Lo anterior aplica en todo el conjunto salvo en el auditorio y el vestíbulo de acceso, en donde se utilizarán armaduras metálicas y losacero para las cubiertas (debido al claro que es de 10m o superior).

La elección de los sistemas anteriormente mencionados se basa en dos criterios: aislamiento térmico y aligerar las cargas de la estructura.

Al utilizar la bovedilla de cemento se genera un vacío entre la superficie de la losa (que recibe la radiación solar) y el ambiente interior bajo el plafón, permitiendo que la temperatura en los espacios generados sea menor con respecto a la del exterior. De igual manera, para los muros de fachada se ha escogido el blok hueco de cemento-arena, puesto que crea el mismo aislamiento descrito para la losa.

El entre eje principal de la estructura es de 4.80m, puesto que la distancia de eje a eje de las bovedilas, una vez colocadas, es 0.80m, lo que permite una optimización del despiece y un menor desperdicio. En los edificios 1 y 4 tenemos dos claros en el sentido transversal: uno corto de 5.78m y uno largo de 7.57m (a ejes), con la intención de tener el espacio más largo posible sin columna intermedia que permitiera el sistema. En el edifico 3 los claros transversales son más regulares: dos extremos de 5.11m y uno intermedio de 4.98m; lo anterior es resultado de la distribución espacial del edificio, que nos permitió tener claros más cortos.

Debido a la longitud de los edificios (58m,78m, y 96m), se planteó una junta constructiva cada 30m; esto proyectado con base en lo establecido por el Reglamento de Construcciones del Estado de Veracruz que establece que, para efectos de regularidad estructural, la longitud de un edificio debe ser, como máximo, 2.5 veces su ancho.

La estructura principal está compuesta de columnas y trabes de concreto armado. Las secciones de las columnas ven de 0.25x0.35m en las intermedias a 0.20mx0.30m en las columnas exteriores. En cuanto a las trabes, estas tienen una sección de 0.50mx0.25m en las del claro más largo y de 0.30x0.20m en las del claro corto. Todo armado con varillas de fy=4,200kg/cm2 y concreto fc=250kg/cm2.


La cimentación consta de zapatas aisladas de diversas áreas, dependiendo de su ubicación en planta. Todas cuentan con dado de cimentación y están unidas con cadenas de liga para un trabajo uniforme en posibles desplazamientos o hundimientos provocados por sismos o asentamientos del terreno.

En lo que respecta a los muros de block hueco, estos llevan refuerzo vertical, que consta de una varilla de $\frac{3}{8}$ "diam ahogada en concreto a cada 60cm, y un refuerzo horizontal (escalerilla) cada dos hiladas. En los cruces de muros y en las esquinas sí se colará un castillo de refuerzo, armado según indique el plano.

En los edificios que se cubren con losacero, la armadura está elaborda con perfiles de acero (canales y ángulos) de $\frac{1}{4}$ " de espesor y cada elemento (cuerdas, montantes y diagonales) está soldado.

Sobre la losacero se colocará una malla de refuerzo y se colará una capa de compresión.

Para los pasos a cubierto se utilizarán, igualmente, perfiles metálicos (indicados en el plano correspondiente) y se techarán con páneles de policarbonato.



NOTAS GENERALES

El sistema de cubierta del edificio es Losa de vigueta y bovedilla, excepto en el auditorio en que se utilizará Losacero y en los cuerpos bajos de este mismo elemento en donde se empleará Losa de concreto

Acotaciones y niveles en metros

Capacidad de carga del terreno Rt= 3T/m2


Se utilizará concreto con una resistencia a la compresión f'c= 250kg/cm2 tanto para la cimentación como para la estructura. Mientras que para los firmes de losa y las losas en sí será de fc=200kg/cm2 La cimentación se desplantará sobre una plantilla de concreto f´c=100kg/cm2 y de 5cm de espesor. El tamaño del agregado grueso será de $\frac{3}{4}$ ".

Se utilizará acero de refuerzo con una resistencia de fy=4200kg/cm2, excepto el alambrón que srá grado estructural fy=2530 kg/cm2. Longitudes de traslapes y escuadras: 40


Los dobleces de las varillas, así como el alambrón #2 se harán con dobladoras o sobre un perno con una polea giratoria de 4 veces el diámetro de la varilla que se esté doblando. No se traslapará más del 33% del acero de refuerzo en una misma sección de ningún elemento estructural. Todas las varillas que terminen en escuadra (-)

en sus extremos se anclarán con una escuadra igual a la longitud indicada:


EN LA TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UN ELEMENTO PERPENDICULAR A EL.





10.-RECUBRIMIENTOS MINIMOS EN TRABES: 38 mm.



EDIFICIO 3







Seminario de titulación II 2007-2

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

> Planta de cimentación


ESCALA 1:200









Z-1 Para columna C-3




Z-1 Para columna C-2




Z-2 Para columna C-3




Z-2a Para columna C-3





Z-3 Para columna C-4











Seminario de titulación II 2007-2

inodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Catálogo de secciones





Golfo de México




Pc-2




61


Z-4 Para columna C-3





Z-4 Para columna C-2




Z-4a Para columna C-3









Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:


Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez


Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Catálogo de secciones




















Z-6 Para columna C-4




Z-6 Para columna C-2




Z-6a Para columna C-3





Z-7 Para columna C-3





Z-8 Para muro de carga














Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq.Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Catálogo de secciones

ESCALA 1:25

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

John Sperk

Golfo de México





Pc-4




63


Z-9 Para muro de carga














Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez

Alumno:


Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Catálogo de secciones



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Golfo de México









64


Z-12 Para muro de carga

Z-13 Para columna C-1a








Cadenas de liga



CL-1
Cadena de liga de concreto armada con 6 varillas de 8"Ø y estribos de 4"Ø @7cm las primeras 6 piezas en los extremos y el resto @15cm.







Seminario de titulación II 2007-2

inodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Catálogo de secciones



NOTAS GENERALES

2.-LOS CROQUIS DE LOS ARMADOS ESTAN A ESCALA 1:25

MISMA SECCION DE NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL.
7.-EL PRIMER ESTRIBO SE COLOCARA A PAÑO DEL APOYO.
8.-EN LOS CRUCES LOS ESTRIBOS NO SE INTERRUMPEN SE COLOCARAN A LA MISMA SEPARACION INDICADA.

2.5 5/16" GANCHO - 15

10.-RECUBRIMIENTOS MINIMOS: 25mm

5.-EL CONCRETO SERA DE f'c= 250kg/cm2.

3.-EL ACERO DE REFUERZO SERA GRADO DURO DE fy= 4200 kg/cm2 EXCEPTO EL ALAMBRON QUE SERA SERA GRADO ESTRUCTURAL

4.-LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS, ASI COMO EL ALAMBRON #2 SE HARAN CON DOBLADORAS O SOBRE UN PERNO CON UNA POLEA GIRATORIA DE 4 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA QUE SE ESTE

6.-NO SE TRASLAPARA MAS DEL 33 % DEL ACERO DE REFUERZO EN UNA

9.-TODAS LAS VARILLAS QUE TERMINAN EN ESCUADRA (_____) EN

SUS EXTREMOS SE ANCLARAN CON ESCUADRA LA LONG. ES LA INDICADA

EN LA TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UN ELEMENTO PERPENDICULAR A EL.

TABLA DE EQUIVALENCIAS

LONG. DE ANCLAJE LONG. DE ANCLAJE ESCUADRAS Ø POLEA
"La"

LONG. DE ANCLAJE ESCUADRAS Ø POLEA
"La"

LONG. DE ANCLAJE ESCUADRAS Ø POLEA
DOBLECES


1.-ACOTACIONES EN MTS.

fy= 2530 kg/cm2.

DOBLANDO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


John Sperk




Golfo de México


Pc-6









TRABES




T-1 Trabe de concreto armada con 5 varillas de 8 % y 2 varillas de $\frac{1}{2}$ "Ø y estribos de $\frac{3}{8}$ "Ø @7cm en los cuartos extremos y







T-2

Trabe de concreto armada con 4 varillas de $\frac{1}{2}$ "Ø y 2 varillas de $\frac{3}{8}$ "Ø en columpio a la cuarta del claro y estribos de $\frac{3}{8}$ "Ø @7cm en los cuartos extremos y el resto @15cm.






Trabe de concreto armada con 4 varillas de 8 Ø y 2 varillas de $\frac{1}{2}$ "Ø en columpio a la cuarta del claro y estribos de $\frac{3}{8}$ "Ø @7cm en los cuartos extremos y el resto @15cm.



NOTA: En los elementos que tengan 2.50m o menos de claro, no se adicionarán las varillas de $\frac{1}{2}$ "Ø


NOTAS GENERALES


- 1.-ACOTACIONES EN MTS.
- 2.-LOS CROQUIS DE LOS ARMADOS ESTAN A ESCALA 1:25
- 3.-EL ACERO DE REFUERZO SERA GRADO DURO DE fy= 4200 kg/cm2 EXCEPTO EL ALAMBRON QUE SERA SERA GRADO ESTRUCTURAL fy = 2530 kg/cm2.
- 4.-LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS, ASI COMO EL ALAMBRON #2 SE HARAN CON DOBLADORAS O SOBRE UN PERNO CON UNA POLEA GIRATORIA DE 4 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA QUE SE ESTE DOBLANDO.
- 5.-EL CONCRETO SERA DE f'c= 250kg/cm2.
- 6.-NO SE TRASLAPARA MAS DEL 33 % DEL ACERO DE REFUERZO EN UNA
- MISMA SECCION DE NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL.
- 7.-EL PRIMER ESTRIBO DE TRABES SE COLOCARA A PAÑO DEL APOYO.
- 8.-EN LOS CRUCES DE TRABES LOS ESTRIBOS NO SE INTERRUMPEN SE COLOCARAN A LA MISMA SEPARACION INDICADA.
- 9.-TODAS LAS VARILLAS QUE TERMINAN EN ESCUADRA (_____) EN SUS EXTREMOS SE ANCLARAN CON ESCUADRA LA LONG. ES LA INDICADA EN LA TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UN ELEMENTO PERPENDICULAR A EL.





10.-RECUBRIMIENTOS MINIMOS EN TRABES: 38 mm.


COLUMNAS Y CASTILLOS


























Seminario de titulación II 2007-2


Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


SECCIONES










AUDITORIO









Seminario de titulación II

2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez

Alumn

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

AUDITORIO

Esc. 1:125


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Golfo de México




Pe-4







CORTE X-X'


8









FACHADA ORIENTE



CORTE Y-Y'







Seminario de titulación II

2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Viadimir Juárez


Alumn

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


AUDITORIO





Pe-5






Para secciones de columnas y castillos ver plano estructural PE-3


PLANTA ESTRUCTURAL

PLANTA DE CIMENTACIÓN

Para dimensiones y armados de zapatas y cadenas de liga ver planos de cimentación Pc-4, Pc-5, Pc-6


DETALLE DE ANCLAJE DE PLACA EN COLUMNA











Dostficaciones para concreto						
Restriencia: 150 Kg/cm2 Para aplanados y place	Resistencia: 200 Kg/cm2 Para plantilise	Resistencia: 250 Kg/cm2 Para Iceae, trabes, cadenae y castillos				
53/4 bottes de grava 22222	5 boles de grava 💹 💹	▲ boise de grava.				
5 boine de arena	4 botes de arena	3 botes de arera				
2 boise de agus 🛮	¶1/2 boles de agus □□	1/3 boins de agun				
1 asco de cemento 🛚	1 esco de cemento	1 saco de cemento				











Seminario de titulación II

2007-2

Sinodales:


Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumn

Víctor Daniel Morales Salas


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


AUDITORIO





Pe-6











Seminario de titulación II

2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juàrez

Alumno:


Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

> Cortes por fachada

Esc. 1:25

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Golfo de México





Pe-7

















Planta de la estructura del techo


2.82 3.3 3.38


CORTE Y-Y'














Seminario de titulación II 2007-2

Sinodeles:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juàrez


Alumno

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos,

Detalles


Esc. 1:75




Pe-11




76




CORTE X-X'





VISTA LATERAL




---PLACA, 6"X12", $\frac{1}{4}$ " de espesor


DETALLE 1

ALZADO


 $4"x4", \frac{1}{4}"$ de espesor



DETALLE 2




ALZADO




												_
			SIMBO	LOS B	ASICOS	PARA	SOL	DADURA	ELECTRI	CA		
					TIPO	DE S	DLDAD	URA				
DE URA	\rightarrow		V	\rightarrow	\top	+	\times		T	+	丌	#
TIPO DE SOLDADURA	CANTO O ESPALDA	TOPE	CHAFLAN O FILETE		BISEL	BISEL DOBLE	EN X	TAPON	RANURA	RANURA DOBLE	SUPERF. REDONDA	SUPERF. REDONDA DOBLE
PREPARACION PIEZAS				<u></u>	<u> </u>	=	⇒⊂			<u></u>	7	
SIMBOLOGIA COMPLEMENTARIA												
_	SOL DE CAN	_DA MPO	()	SOLDA AL REDEL				ENRASE PLANO			NRASE CONVEXO

VISTA LATERAL







Seminario de titulación II

2007-2

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juàrez


Alumno:

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Armadura de vestíbulo de acceso








Pe-12

















CASETAS DE VIGILANCIA DE ACCESOS VEHICULARES





Planta Arquitectónica




Planta Estructural










Corte X-X'

1.85





Ce-1

Cerramiento de concreto armado con 4 varillas de $\frac{3}{8}$ "Ø y estribos de $\frac{1}{4}$ "Ø @7cm las primeras 4 piezas en los extremos a partir del apoyo y el resto @15cm.

armado con 4 varillas de $\frac{3}{8}$ "Ø y

estribos de ¹/₄"Ø @7cm las primeras 6 piezas en los extremos y el resto





Seminario de titulación II 2007-2

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juàrez

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

> Casetas de Vigilancia




Y CONCRETO PROPORCION 1:4:5 (30 LTS. DE AGUA POR CADA SACO DE CEMENTO DE 50Kg.) SEPARACION DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 CLARO CORTO CLARO LARGO ARMADO BAJO (PARRILLA 1) 0.50 m. 0.50 m. 0.25 m. 0.25 m. 0.25 m. 0.18 m. 2.00 m. 0.50 m. 0.36 m. 0.50 m. 0.36 m. 3.00 m. CLARO CORTO 0.36 m. 0.36 m. CLARO LARGO 0.36 m. 0.36 m. CIERRE VARILLA 0.18 m. 0.18 m. 3.00 m. 4.00 m. 4.00 m. 0.36 m. 0.30 m. 0.30 m. 0.30 m. 0.30 m. 0.20 m. 0.18 m. 0.15 m. 0.15 m. 0.15 m. 0.15 m. 0.10 m. 0.36 m. 0.30 m. 4.00 m. 5.00 m. 0.30 m. 0.30 m. 0.30 m. 0.20 m.

TABLA PARA ARMADO DE LOSAS DE CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8"


Dosificaciones para concreto

Resistencia: 150 Kg/cm2 Para aplanados y pisos		Resistencia: 200 Kg/cm2 Para plantillas		Resistencia: 250 Kg/cm2 Para losas, trabes, cadenas y castillos				
5 3/4	botes de grava		5	botes de grava		4	botes de grava	
5	botes de arena		4	botes de arena	3233	3	botes de arena	222
2	botes de agua		11/2	botes de agua		11/3	botes de agua	
1	saco de cemento		1	saco de cemento		1	saco de cemento	




@15cm.

Esc. 1:25




Golfo de México




Pe-18



CASETAS DE VIGILANCIA DE ACCESOS VEHICULARES





Planta de Cimentación

k-1


k-1

k-1


k-1


k-1


Instalación Eléctrica



Planta de Acabados















Seminario de titulación II 2007-2


Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juàrez

> Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

> Casetas de Vigilancia







Pe-19





Dimensiones de cartelas de la fachada





Muros escuadra de tabicón














Seminario de titulación II

2007-2

iinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juàrez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Detalles

Esc. 1:50

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Ann Spark

Golfo de México




Pe-20





85

Bastidores para muros de Panel W en fachada




Rampas en auditorio







PANEL W PS400




TERRENO NATURAL










VIGUETA Y BOVEDILLA BOVEDILLA TIPO E-80

















Seminario de titulación II 2007-2


Sinodales:


Arq. Eduardo Navarro Guerrero
Arq. Manuel Medina Ortiz
Arq. Viadimir Juárez


Víctor Daniel Morales Salas


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


> Detalles Panel W














Seminario de titulación II 2007-2

Arg. Eduar

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Detalles Domo Y Muro



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Golfo de México



Pe-23



QQ

FIJACION DE MURO DE TABIQUE A LOSA O TRABE

TIRA DE TIRA DE POLIESTIRENO POLIESTIRENO TRABE O LOSA TRABE O LOSA PLACA DE 4"x8"x3/16" BALAZO DE 2"x2"x8"x3/16" 1/4" ø MURO DE TABICÓN HUEÇO DE 20x20x40cm. EXTERIOR INTERIOR

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

CUANDO EXISTAN MUROS DIVISORIOS O PERIMETRALES EN EXTERIOR QUE SEAN DE GRAN ALTURA (MAS DE 3m.), SERA RECOMENDABLE CONFINARLOS A LA LOSA TAPA O TRABE DE CONCRETO POR MEDIO DE ANGULOS ESTRUCTURALES FIJADOS AL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA.


MURO INTERMEDIO

ESTOS ANGULOS TIENEN POR OBJETO EL EVITAR EL VOLTEO DE LOS MUROS, YA QUE ESTOS NO SE SUJETAN CON ARMADO MANECEN "SUELTOS" Y SEPARADOS DE LA ESTRUCTURA, POR MEDIO DE UNA TIRA DE POLIESTIRENO QUE PERMITE EL LIBRE MOVIMIENTO INDEPENDIENTE ENTRE EL MURO Y LA ESTRUCTURA O LOSA; ACTUANDO COMO SELLADOR INTERMEDIO UNICAMENTE.

MURO PERIMETRAL

LOS ANGULOS PODRAN INTERCALARSE, INSTALANDOLOS NO CO-RRIDOS SINO TRASLAPADOS A CADA 1.5m. APROXIMADAMENTE, SIENDO LOS ANGULOS DE 20 A 30cm. DE LONGITUD Y DEL


FIRME DE CONCRETO GUARNICIONES DE CONCRETO



LOS MOLDES DEBERAN QUEDAR FIRMEMENTE SUJETOS A

LA BASE DE APOYO, PARA CONSERVAR EL ALINEAMIENTO, PENDIENTE Y NIVELES DEL PROYECTO.

ANTES DE VACIAR EL CONCRETO EN LOS MOLDES, DEBE-RA HUMEDECERSE LA BASE, AL COLAR, SE EJECUTARA EN DOS CAPAS DE APROXIMADAMENTE 25cm. CADA UNA Y SE COMPACTARAN CON VIBRADOR DE INMERSION.




LOS MOLDES SE REMOVERAN, UNA VEZ QUE SE HAYA ENDURECIDO EL CONCRETO.

SE MARCARA EN LOS PAÑOS EXTERIORES DE LAS GUAR-NICIONES, LOS NIVELES DE LAS DIFERENTES CAPAS DE LOS PAVIMENTOS, QUE SERVIRAN PARA VERIFICAR ESPE-

DESPUES DE HABER PULIDO Y TERMINADO LA CORONA DE LA GUARNICION, SE PROCEDERA AL CURADO APLI— CANDO RIEGOS DE AGUA.

CONEXION MURO-COLUMNA


MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO




DE HUMEDAD PROPICIEN CONCENTRACIONES EXCESIVAS
DEL MATERIAL.

NO SE ACEPTARAN BLOQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS, RAJADOS O CON CUALQUIER OTRA CLASE DE IRREGULARIDADES QUE A JUICIO DEL PROYECTISTA PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA O APARIENCIA DEL








Seminario de titulación II 2007-2

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

> Detalles Muros





Memoria descriptiva de instalaciones hidráulica y sanitaria

centro de rehabilitación física Coatzacoalcos se abastece de agua a través de una toma municipal que entra al predio por la calle de Francisco Zarco y que se ubica al fondo del estacionamiento de médicos. La toma llega a un cuadro medidor de cobre, con una válvula de globo para poder interrumpir el suministro en caso de ser necesario. Posteriormente, el agua llega a la cisterna de uso general (con capacidad de 113,573 lts) y a la cisterna del sistema contra incendio (de 43,233 lts de capacidad), tal y como lo establece el Art.122 del Reglamento de Construcciones del Estado de Veracruz. Además de las mencionadas, se cuenta con una tercer cisterna para agua de riego, la cual se abastece, previa filtración, del agua colectada de la lluvia y de la que ya se ha utilizado en las tinas de hidroterapia.

A continuación se muestra el cálculo de los requerimientos de agua.

DATOS DEL PROYECTO				
REQUERIMIENTOS M	IÍNIMOS DE AGUA POR I	DÍA.		
ÁREA	REQUERIMIENTO	UNIDADES TOTALES	LITROS POR DÍA	
ÁREAS JARDINADAS	5 LTS/M2/DÍA	6,899.64 M2	34,498.82 LTS	
CONSULTORIOS	100 LTS/CONS/DÍA	12 CONSULT	120 LTS	
ÁREAS DE TERAPIA	40 LTS/PACIENTE/DÍA	500 PACIENTES	20,000 LTS	
AULAS	25 LTS/ALUMNO/DÍA	355 ALUMNOS/DÍA	8,875 LTS	
OFICINAS	20 LTS/M2/DÍA	334.77 M2	6,695.4 LTS	
AUDITORIO	6 LTS/BUTACA/DÍA	150 BUTACAS	600 LTS	
BIBLIOTECA	20 LTS/M2/DÍA	350.50 M2	7,010 LTS	
SALAS DE ESPERA	15 LTS/PACIENTE/DÍA	300 PACIENTES	4,500 LTS	
ESTACIONAMIENTO	2 LTS/M2/DÍA	3075.87 M2	6,150 LTS	
PLAZA DE ACCESO	3 LT/M2/DÍA	385.29 M2	1,155.87 LTS	
CAFETERÍA	120 LT/MESA/DÍA	14 MESAS	1,680 LTS	
	LITROS TOTALES	POR DÍA	91,285.09 LTS	

DOTACIÓN DE AGUA DIARIA TOTAL	91,285.09 LTS
DOTACIÓN DE AGUA DIARIA PARA ÁREAS IARDINADAS	34,498.82 LTS
DOTACIÓN DE AGUA DIARIA PARA METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN	56,786.27 LTS
DOTACIÓN DE RESERVA	56,786.27 LTS
DOTACIÓN TOTAL DIARIA	113,572.54 LTS
Dutación requerida para sistema centra incendios 5 Lta/m2 construidos	43,232.55 LTS
Gasto Medio Anual Disrio	0.65 LTS
Gasto Máximo Diario	0.98 LTS
Gasto Máximo Horario	1.3 LTS

CAPACIDAD DE LA CISTERNA 1 (PARA SERVICIO)	113,572.54 LTS	113.60 m3
CAPACIDAD DE LA CISTERNA 2 (PARA ÁREAS JARDINADAS)	34,498.82 LTS	34.50 m3
CAPACIDAD DE LA CISTERNA 3 (PARA RED CONTRA INCENDIO)	43,232.55 LTS	43.30 m3

CISTERNA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 1	6.00 M	6.00 M	3.50 M
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 2	3.20 M	3.20 M	3.50 M
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 3	3.50 M	3.50 M	3.50 M

Junto a las cisternas se encuentra el cuarto de máquinas, donde se localizan dos equipos hidroneumáticos (uno para el agua fría y otro para el agua de riego), una caldera de gas y diesel, y el equipo de bombeo del sistema contra incendio. Toda la tubería es de cobre; la que va de la toma a las cisternas y de las cisternas a los equipos de bombeo es de 38mm, la red de abastecimiento general es de 19mm de diámetro y la tubería de salida a los muebles es de 13mm.

Todos los muebles tienen una válvula de seguridad para cortar el suministro en caso de alguna reparación.

El riego de las áreas jardinadas se hace a través de una red proyectada para este propósito, y mediante aspersores (con un diámetro de mojado de 8.5m) estratégicamente situados.

En lo que respecta al sistema contra incendios, el equipo de bombeo abastece una red que abarca todo el conjunto, y que consta de una serie de toma siamesas (1 cada 90 metros de fachada) y de gabinetes de protección con manguera (30m long) y extintor a una distancia no mayor, uno respecto de otro, de 30m.

Aunado a lo anterior, se distribuyeron alarmas tanto ópticas como visuales y extintores cada 25m.

El tablero central de detección y la central de seguridad se encuentran en la oficina de vigilancia.


Como ya se mencionó, para el agua de riego no se utiliza la de la cisterna de uso general, sino que se colecta la que ya se ha usado en hidroterapia, asì como la pluvial de los techos inclinados. Estas aguas grises se pasan a través de una serie de filtros de grava. arena y tezontle, antes de depositarse en la cisterna correspondiente.

Cabe mencionar que en el estacionamiento, las aguas pluviales se envían al drenaje.


La instalación sanitaria se compone de una tubería de P.V.C. reforzado, cuyo diámetro en el colector es de 150mm, de 100mm para las salidas de los we y de 50mm para la de los lavabos; cada 10m o cada cambio de dirección se ubica un registro, los registros tienen una profundidad variable, de acuerdo a su posición en la red, dada la pendiente del 2% de la tubería.

Se han evitado las conexiones en "T" y con codos de 90°, siendo estas sólo en "Y", y codos de 45°.

Se tiene una salida al drenaje municipal por cada frente del terreno, puesto que la red de recolección pasa por las cuatro calles que circundan el predio.









OTACIÓN DE AGUA DIARIA TOTAL	91,285.09 LTS
DOTACIÓN DE AGUA DIARIA PARA ÁREAS JARDINADAS	34,498.62 LTS
DOTACIÓN DE AGUA DIARIA PARA METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN	56,786.27 LTS
DOTACIÓN DE RESERVA	56,786.27 LTS
DOTACIÓN TOTAL DIARIA	113,572.54 LTS
Dotación requesida para elstema contra incendica 5 Lta/m2 construidos	43,232.55 LTS
Gasto Medio Anual Diario	0.65 LTS
Gasto Máximo Diario	0.98 LTS
Gasto Máximo Homrio	1.3 LTS


CAPACIDAD DE LA CISTERNA 1 (PARA SERVICIO)	113,572.54 LTS	113.60 m3
CAPACIDAD DE LA CISTERNA 2 (PARA ÁREAS JARDINADAS)	34,498.82 LTS	34.50 m3
CAPACIDAD DE LA CISTERNA 3 (PARA RED CONTRA INCENDIO)	43,232.55 LTS	43.30 m3

Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales
Arq. Eduar

rdo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

OFUNDAD	Alumno:
3.50 M	\
3.50 M	Víctor Daniel
3.50 M	



ESCALA 1:250

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos,

Veracruz

Instalación


Hidráulica




Golfo de México

ESCALA GRAFICA









Barragán

titulación II

2007-2

incendios




Veracruz

Instalación


contra


ESCALA GRAFICA





DATOS DEL PROYECTO REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE AGUA POR DÍA.			
			ÁREA
ÁREAS JARDINADAS	5 LTB/M2/DÍA	6,899.64 M2	34,498.82 LTS
CONSULTORIOS	100 LTB/COMB/DÍA	12 CONSULT	120 LTS
ÁREAS DE TERAPIA	40 LTS/PACIENTE/DÍA	500 PACIENTES	20,000 LTS
AULAS	25 LTS/ALUHNO/DÍA	B55 ALUMNOG/DÍA	6,875 LTS
OFICINAS	20 LTS/H2/DÍA	334.77 H2	6,695.4 LTS
AUDITORIO	6 LTB/BUTACA/DÍA	150 BUTACAS	600 LTS
BIBLIOTECA	20 LTS/H2/DÍA	350.50 M2	7,010 LTS
SALAS DE ESPERA	15 LTS/PACIENTE/DÍA	300 PACIENTES	4,500 LTS
ESTACIONAMIENTO	2 LT8/N2/DÍA	3075.87 H2	6,150 LTB
PLAZA DE ACCESO	3 LT/M2/DÍA	385.29 M2	1,155.87 LTS
CAPETERÍA	120 LT/MESA/DÍA	14 MESAS	1,680 LTS
	LITROS TOTALES	POR DÍA	91,285.09 LTS





91,285.09 LTS
34,498.62 LTS
56,786.27 LTS
56,786.27 LTS
113,572.54 LTS
43232.55 LTS
0.65 LTS
0.98 LTS
1.3 LTS

CAPACIDAD DE LA CISTERNA 1 (PARA SERVICIO)	113,572.54 LTS	113.60 m3
CAPACIDAD DE LA CISTERNA 2 (PARA ÁREAS JARDINADAS)	34,496.82 LTS	34.50 m3
CAPACIDAD DE LA CISTERNA 3 (PARA RED CONTRA INCENDIO)	43,232.55 LTS	43.30 m3

CISTERNA	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 1	6.00 M	6.00 M	3.50 M
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 2	3.20 M	3.20 M	3.50 M
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 3	3.50 M	3.50 M	3.50 M

POZO DE VISITA	SALIDAS
TUBOS PYC DE 190, 100 Y 50 MM	Øs
0000 DE PVC 484 BE 180, 100	SALIDAS Ø1
Y DE PVC BE 100 Y 50 MM	BAJADAS Ø1
CITO CONEXION DE PVC DE 100 Y 30 MM	
BAN S BAJADA AGUAS MEDRAS BAP S BAJADA DE AGUAS PLUVIALES	
SENTIDO DE LAS AGUAS NERNAS.	
CONTROL OF LAS ASSURE MINGHIPS.	

	BARRAGÁN	
[-		_

Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:	
Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz	

DIMENSIONES DE LA CISTERNA 1	6.00 M	6.00 M	3.50 M
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 2	3.20 M	3.20 M	3.50 M
DIMENSIONES DE LA CISTERNA 3	3.50 M	3.50 M	3.50 M

	Centro de rehabilita física en Coatzacoa Veracruz
L	
_	


Instalación Sanitaria

Víctor Daniel

Morales Salas




CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Golfo de México
















Tubo p.v.c. reforzado de plao d'a Colodera de plao

Sanitarios Vestidores Terapistas







Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:


Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:


Víctor Daniel Morales Salas


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Detalles





Ihs-1



















Seminario de titulación II

2007-2

Sinodales:

Arq.Eduardo Navarro Guerrero
Arq.Manuel Medina Ortiz
Arq. Viadimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz


Cuarto de Máquinas


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


Golfo de México




IE-3











DETALLE EN PLANTA Y ALZADO DE CISTERNA.

Y CUADRO DE TOMA



DETALLE COLADERA DEL BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES



DETALLE 1 COLADERA PARA AZOTEA

No. A B C D E K G H J

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

SERA NECESARIO QUE LA MALLA QUEDE PEGADA UNICAMENTE A LA CHAROLA EN LOS PUNTOS DE SOLDADURA, Y EN LAS DEMAS PARTES SERA LE-VANTADA AL COLOCAR LA MEZCLA, DE MANERA QUE LA TRAMA QUEDE AL CENTRO DEL MORTERO, PARA ESTO NO DEBERA TENSARSE LA MALLA CUANDO SEA SOLDADA, SINO DEJARSE FLOJA PARA PODER LEVANTARLA CUANDO SE COLOQUE LA MEZCLA PA-RA PEGAR EL LADRILLO.

LA COLADERA DE AZOTEA, SERIE 446 DE HIERRO


FUNDIDO, CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA. CUPULA Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA PIEZA, REMOVIBLE. ANILLO ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL


SALIDA ESPECIAL PARA RETACAR, PARA TUBO DE 152mm., PARA COLADERA 446.

RED BUSHING 3-2" TE DE Fo.NEGRO ROSCABLE REDUCCION CAMP. 3" NIPLE 15 cm X 2" ADAPTADOR ESPIGA DE Fo. A P.V.C. DE 4"ø CODO 45 P.V.C. DE 4" Ø

TRAMPA DE GRASAS MARCA HELVEX







Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arg. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Detalles





Golfo de México




Ihs-3








INSTALACION DE LAVABO




A)TODAS LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS
EN CENTÍMETROS Y LOS DIÁMETROS EN
MILIMETROS.


B) LA VENTILACION DE LAVABO IRA UNICAMENTE
SI LO INDICA EL PROYECTO.


INSTALACIÓN DE INODORO CON FLUXÓMETRO DE SENSOR DE PRESENCIA




DETALLE DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES









Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Detalles





ESCALA GRAFICA



Ihs-4








INSTALACION ASPESOR DE RIEGO POR ASPERSION RIEGO ROTATORIO SURGENTES (MOD. 1282)=20mts CON TAPA Y CUBIERTA DE HULE NIEVL TERRENO ADAPTACION PLASTICO A METAL NIPLE DE PLASTICO TUBO DE PLASTICO ASPERSOR "RAIN BRIND" PARA PRESIONES DE MODELO Ho.30 CHIFON DE: CON DOS CHIFLONES 2.46 kg/cm2 (min) A 4.22 "(max) DIAMETRO DE :26.5 A 33.00mts. CON GASTOS DE:0.360 A 0.909 L.P.S. DE PENDIENTE DE LOS DIAMETROS DE LOS CONEXION MACHO 3/4" PESO:566 grms. USE ELEVADOR MINIMO DE 23 cms. CHIFLONES.


MESETA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVABOS

SU FUNCION ES ESTRUCTURAR MURO Y CUBIERTA DE LAVABOS, REFORZANDO CON CONCRETO ARMADO EL SOPORTE DE ESTE MUEBLE DE BAÑO.

- EJECUCION.—

 1.— CIMBRAR Y APUNTALAR, ADECUADAMENTE PARA ARMAR UN
 EMPARRILLADO CON VARILLAS DE 3/8" O LO QUE SE IN —
 QUE EL DISEÑO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE.
- 2.— DEBERAN TOMARSE LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA PODER RECIBIR POSTERIORMENTE AL COLADO, LAS TUBERIAS DE ALIMENTACION, ASI COMO LA MEZCLADORA Y EL OVALIN CORRESPONDIENTE.
- 3.- UNA VEZ FRAGUADO Y DESCIMBRADO EL CONCRETO, SE PROCEDERA A COLOCAR LOS QVALINES DE CERAMICA VI-DRIADA Y EL RECUBRIMIENTO FINAL DE PLACA, FALDON Y ZOCLO DE MARMOL, PEGADOS CON PEGAZULEJO O PEGA-MARMOL.
- 4.— EN LO REFERENTE A LA ELABORACION DEL CONCRETO IN-CLUYENDO PRUEBAS DE CONCRETO Y SU INTERPRETACION, PROPORCIONAMIENTO, REVENIMIENTO, REVOLTURAS FABRICA-DAS A MANO O CON MAQUINA.
- 5.— EN TODO LO REFERENTE AL ACERO DE REFUERZO, COMO COLOCACION, TRASLAPES, ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS; SE AJUSTARA A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL.
- 6.- LOS PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y ACABADOS SU -PERFICIALES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SERAN INDICADOS POR EL PROYECTO.
- 7.— DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LOS MIEM —
 BROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, DEBE —
 RAN PREVEERSE LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU SUS
 TENTACION DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA, PRECOLADOS,
 OTROS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, COMO LO INDICA EL
 PROYECTO.






1	BOMBAS CENTRIFUGAS	8	VALVULAS DE COMPUERTA
2	COMPRESOR DE AIRE	9	VALVULAS DE RETENCION
3	TANQUE HIDRONEUMATICO	10	MANOMETRO
4	VALVULA DE SEGURIDAD	11	LINEA DE SERVICIO
5	VALVULA DE RELEVO	12	AL DRENAJE
6	PORTA ELECTRODOS	13	LINEA DE DESCARGA DE AIRE
7	CONTROL DE PRESION	14	INDICADOR DE NIVEL







Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez


Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Detalles





Golfo de México




Ihs-5



101


INSTALACION DE HIDRANTES

CONEXION TIPO TRAFICO



SIMBOLOGIA

- 1.— TEE DE PVC.
- 2.- VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA
- 3.- EXTREMIDAD BRIDADA O ESPIGADA SEGUN SEA NECESARIO
- 4.- JUNTA MECANICA ABT-PVC
- 5.— HIDRANTE CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE BARRIL SECO. DE 4"Ø CON DOS SALIDAS DE 2 1/2"Ø CON CONEXION PARA JUNTA MECANICA
- 6.- TUBERIA DE PVC RD-26.
- 7.- ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c=180 kg/cm2.
- 8.- 0.25 m3 DE GRAVA LIMPIA COLOCADA A 0.15m POR EN-CIMA DE LOS PUERTOS DE DRENADO Y AL MENOS 0.30m ALREDEDOR DEL HIDRANTE, RECUBIERTA CON UNA BARRERA IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE 8 MILS. ANTES DEL RE— LLENO.
- 9.- REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 8" DIAM. Y CAMPANA DE OPERACION DE VALVULA DE HIERRO FUNDIDO, DE 8" A 10" MARCA RUIZ O SIMILAR.





SE DEBERA COLOCAR UNA PLANTILLA DE 0.10 m. Y UN RELLENO ACOSTILLADO HASTA EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CASO DE ENCONTRARSE CON SUELO LIMO-ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD, SE DEBERA COLOCAR UNA PLANTILLA DE 0.10 m Y RELLENO ACOSTI-LLADO HASTA EL EJE HORIZONTAL DEL TUBO CON TUCURUGUAY SW COMPACTADO AL 90% PROCTOR.

DETALLE DE VALVULA DE


ACOTACIONES EN METROS

SECCIONAMIENTO









Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arg. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez


Alumno:


Víctor Daniel **Morales Salas**


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Detalles










Ihs-6




102



CORTE

ACOTACIONES EN METROS



DETALLE DE CAMPANA DE OPERACION DE VALVULA

ACOTACIONES EN METROS

Memoria descriptiva de instalación eléctrica


El edificio se surte de energía eléctrica a través de una acometida de la Comisión Federal de Electricidad, ésta va por piso a un interruptor de seguridad, de ahí, pasa a una subestación de pedestal, posteriormente pasa a una planta de emergencia y de ésta a un juego de tres medidores proporcionado por la CFE. A continuación se encuentra otro interruptor de seguridad y la línea sigue hasta llegar a un tablero de distribución general. Este tablero controla los circuitos de de contactos los interruptores con sus respectivas salidas de lámparas.


La carga requerida por el edificio es de 250KW.


El cableado en todos los locales es de la marca condumex calibre 10 y 12.


Αì
PIA
IVA
ULC

CARGAS						
Lámparas						
Concepto	Potencia	Cantidad	Total W			
Ø	75W	42	3,150W			
+¤	75W	15	1,125W			
Θ	75W	249	18,675W			
	70W	150	10,500W			
	250W	92	23,000W			
	80W	154	12,320W			
$ \bigcirc $	75W	48	3,600W			
(9)	150W	71	10,650W			
5	SUBTOTAL L	ÁMPARAS	83,020W			
Contactos						
Concepto	Potencia	Cantidad	Total W			
Ø	180W	233	41,940W			
Ø 2	250W	57	14,250W			
SI	JBTOTAL C	ONTACTOS	56,190W			
HIDRONEUMÁTICOS						
Concepto	Potencia	Cantidad	Total W			
BOMBAS	25HP (18,650W)	3	55,950W			
SUBTOTA	L HIDRONE	55,950W				
SI	JBTOTAL C	56,190W				
S	SUBTOTAL L	83,020W				
		195,160W				











DETALLE DE COLOCACION DE LUMINARIA

REDONDO DE 1/2" PISO DE CONCRETO **PAVIMENTO** 0.18 CASQUILLO DE CONCRETO SIN FONDO ARMADO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M CON PAREDES DE 0.14M DE ESPESOR CABLE DE COBRE DESNUDO **ABRAZADERA** CALIBRE 4/0 AWG 0.60 VARILLA COPPERWELD CAT. C-1338 DE 5/8 " DE DIAMETRO Y 10" DE LONGITUD 0.60 **VISTA SUPERIOR** TAPA REGISTRO


REGISTRO PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA




DETALLE CONTACTO TIPO




DETALLE DE REGISTRO DE DISTRIBUCION









Seminario de titulación II

2007-2

Sinodale

2.70


Arq.Eduardo Navarro Guerrero Arq.Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

> Cuarto de Máquinas









108


BEGHELLI. REFLECTOR INDUSTRIAL BS700 IP23 MOD. 1

Carcasa fabricada en aluminio de inyección termoesmaltada con pintuta poliester en RAL 9005. Equipada con piezas de fijación y protección térmica de balastro.

Reflector fabricado en plicarbonato auto-extinguible y estabilizado contra rayos UV, suministrado con piezas de anclaje; vista interna aluminizada al vacío. Balastros de halogenuros metálicos IM (1KV)



IEC 60598-1 Norma: Hilo Incandescente: 850°C Clase eléctrica: Clase I Tempreratura Clase:T4=135°C 250W Potencia: 6.5Kg Peso: 75% Rendimiento:



BEGHELLI. ILLUMINA 626 BS 500 MOD. 2

Cuerpo en lámina de acero, pintado con polvo de poliester blanco RAL 9003. Cabeceras en material plástico autoextinguible de color blanco. Perfil interior ensamblado. Equipado con conector de 3 polos de conexión rápida y cortacircuitos incorporados. Suspensión con cable de acero


Características.

Balastro elctrónico

IEC 60598-1 Norma: Hilo Incandescente: 850°C Clase eléctrica: Clase I

2 tubos fluorescentes T5 diam Lámparas:

16 mm, 35W



BEGHELLI. ILLUMINA 626 BS 400 M3658 MOD. 3


Cuerpo en lámina de acero, pintado con polvo de poliester blanco RAL 9003. Equipada con conector de conexión rápida de 3 polos. Reflector Fabricado en policarbonato autoextinguible y estabilizado contra rayos UV, suministrado con piezas de anclaje. Balastro electrónico


Características.

IEC 60598-1 Norma: Hilo Incandescente: 850°C Clase eléctrica: Clase I


Lámparas: 2 lámparas TCl diam 16mm

40W





0.50



Seminario de titulación II 2007-2

BARRAGÁN

Arg.Manuel Medina Ortiz Arg. Eduardo Navarro Guerrero

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Instalación Eléctrica (Modelos Luminarios)





ESCALA GRAFICA




109

LUMINARIA DE EMPOTRAR FIJA L01093B

Luminaria de empotrar fija en aluminio inyectado con difusor de calor, puntira horneada micropulverizada color blano, campana texturizada, cristal esmerilado parcial, base GY6, ampolleta incandescente de halóheno tipo bulbo 75w, transformador a 127V no incorporado. Diámetro de empotramiento: 95mm






Esc. 1:2


LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO L17001N

Luminaria empotrada en piso, dirigible bidireccional en aluminio inyectado sellado, pintura micropulverizada horneada, cristal transparente, color negro, base G53, lámpara incandescente de halógeno tipo reflector AR 75w, transformador a 127v no incluido.




LUMINARIO EXTERIOR L17007G


Luminario punta de poste de luz indirecta en aluminio inyectado sellado, pintura micropulverizada horneada color girs, base RX7S, lámpara de halogenuro metálico tipo bulbo HQI 150w, balastro magnético 220 v integrado.







(0.65 →










TUBERÍA DE LLENADO










MEDIDAS BASE					
(Capacidad 500)	K. – 1m3.)				
Α	130				
В	40				
С	75				
D	25				
E	20				
F	25				
G	230				
Н	80				
(Medidas en cms.)					







Seminario de titulación II 2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq.Vladimir Juárez


Alumno:

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Instalación de Gas


ESCALA 1:100






IG-1








PUERTA P-01

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" PUERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. Y TRIPLAY DE 6mm. CON CERCOS Y PEINAZOS @ 30cms. FORRADO CON FORMAICA MARCA RALPH WILSON ALABASTER MOD. D461-60

CHAMBRANA DE MADERA DE PINO TERMINADA CON LACA SEMIMATE IGUALANDO AL COLOR DE

CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA.


ARRASTRE 0.005 m.



PUERTA P-06

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" CRISTAL ESMERILADO DE 6mm. LAQUEADO EN COLOR IGUAL AL DE LA FORMAICA ACABADO SEMIMATE MARCO DE MADERA DE PINO CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA.

ARRASTRE 0.005 m.




PUERTA P-02

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" PUERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. Y TRIPLAY DE 6mm. CON CERCOS Y PEINAZOS @ 30cms. FORRADO CON FORMAICA MARCA RALPH WILSON ALABASTER MOD. D461-60

CHAMBRANA DE MADERA DE PINO TERMINADA CON LACA SEMIMATE IGUALANDO AL COLOR DE

CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA. ARRASTRE 0.005 m.




PUERTA P-03

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" PUERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. Y TRIPLAY DE 6mm. CON CERCOS Y PEINAZOS @ 30cms. FORRADO CON FORMAICA MARCA RALPH WILSON ALABASTER MOD. D461-60

CHAMBRANA DE MADERA DE PINO TERMINADA CON LACA SEMIMATE IGUALANDO AL COLOR DE

CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA. ARRASTRE 0.005 m.




PUERTA P-04

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" PUERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. Y TRIPLAY DE 6mm. CON CERCOS Y PEINAZOS @ 30cms. FORRADO CON FORMAICA MARCA RALPH

CHAMBRANA DE MADERA DE PINO TERMINADA CON LACA SEMIMATE IGUALANDO AL COLOR DE

WILSON ALABASTER MOD. D461-60

CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA. ARRASTRE 0.005 m.




PUERTA P-05

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" PUERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. Y TRIPLAY DE 6mm. CON CERCOS Y PEINAZOS @ 30cms. FORRADO CON FORMAICA MARCA RALPH WILSON ALABASTER MOD. D461-60 CHAMBRANA DE MADERA DE PINO TERMINADA

CON LACA SEMIMATE IGUALANDO AL COLOR DE

CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA. ARRASTRE 0.005 m.





Seminario de titulación II

2007-2

Sinodales:

Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel Morales Salas


Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Puertas










PUERTA P-07

3 BISAGRAS MARCA PHILLIPS DE 3" CRISTAL ESMERILADO DE 6mm. LAQUEADO EN COLOR IGUAL AL DE LA FORMAICA ACABADO SEMIMATE MARCO DE MADERA DE PINO CHAPA MARCA YALE MOD. BALL ACABADO 26D MECANISMO SEGUN TABLA.



ARRASTRE 0.005 m.



ESPECIFICACIONES PARA BASTIDORES (DE MADERA DE PINO DE PRIMERA)

A) SECCION DE 3/4"

B) SECCION DE 1 1/2"

C) SECCION DE 1"

D) SECCION DE 3/4" X 2" E) SECCION DE 2" X 1"

TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA

F) ESPESOR DE 6mm

G) ESPESOR DE 12mm


H) ESPESOR DE 25mm I) ESPESOR DE 37.5mm


MADERA DE PINO DE PRIMERA


J) TABLON DE 12" DE ANCHO 1" DE

KSPEFSFORN DE 1/2" L) BASTON REDONDO 1"

M) TABLON 12" ANCHO 3/4" DE ESPESOR







VENTANA V-01

Altura sobre el piso: 1.00m Altura sobre el piso: (V-01a)0.30m Altura sobre el piso: (V-01b)0.30m, vano de 2mx2m, con un castillo de 0.20x0.20 en medio Altura sobre el piso: (V-01c)2.00m, vano de 2mx1m con un castillo de 0.20x0.20 en medio

CANAL DE AJUSTE

PIJA No.8 x 11/2" CABEZA FIJADORA

PERFIL DE ALUMINIO

RIEL DE UN CANAL

RIEL DE UN CANAL

CANAL DE

DOBLE ANCLAJE

CRISTAL 5mm

DOBLE CANAL


Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate Abre hacia afuera

Corre Corre


Altura sobre el piso: 1.80m

Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate

VENTANA V-06




Inicio de despiece al centro abajo Juntas de mortero cemento—arena 1:6 de 0.5cm




VENTANA V-03

Altura sobre el piso: 1.80m Altura sobre el piso:(V-03a)2.20m Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate Las piezas centrales corren hacia los



VENTANA V-04

Altura sobre el piso: 0.46m Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate Abre hacia afuera




VENTANA V-05


VENTANA V-10


Cancelería de aluminio

Acabado color blanco mate

Altura sobre el piso: 1.10m Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate







Seminario de titulación II 2007-2


Arq. Eduardo Navarro Guerrero Arq. Manuel Medina Ortiz Arq. Vladimir Juárez

Alumno:

Víctor Daniel **Morales Salas**

Centro de rehabilitación física en Coatzacoalcos, Veracruz

Ventanas








113

VENTANA V-02

Altura sobre el piso: 1.00m Celosía de barro Flor de Nieve 0.15×0.15×0.075m




VENTANA V-07

FIJO

Altura sobre el piso: 0.30m Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate Abre hacia afuera


- 0.54 - 0.54


FIJO



VENTANA V-08


Altura sobre el piso: 0.30m Cancelería de aluminio Acabado color blanco mate






(Para ventanas corredizas)







FIJO

FIJO

P-09

FIJO

P-09

SECCION HORIZONTAL (Para ventanas batientes)

ESTIMADO DE COSTOS

PRELIMINARES	\$ 1,500,000.00				
Limpieza, Trazo y nivelación					
SUBESTRUCTURA	\$ 15.041.000.00				
Cimentación (plantillas, zapatas, dalas, etc)	1 <i>3</i> ,041,000.00				
Cinicitación (piantinas, zapatas, daias, cue)					
ESTRUCTURA	\$20,200,250.00				
Columnas, Trabes, Muros, Castillos, Cadenas, Losa					
INSTALACIONES	\$ 7,540,000.00				
Tubería, Hidroneumáticos, Lámparas, Contactos,					
Luminarios, etc.					
ACABADOS	# 5 200 000 00				
Plafones, Aplanados, Pisos, etc.	\$ 3,200,000.00				
Flatones, Aplanados, Fisos, etc.					
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 49,481,250.00				
COSTO POR METRO CUADRADO	\$49,481,250.00 / 4,875 M2 = \$10,150 / M2				
COSTO FOR METRO COADRADO	\$49,461,230.00 / 4,6 / 3 IVIZ — \$10,130 / IVIZ				
TRABAJOS EXTERIORES	\$ 4 000 000 00				
Jardinería, Pavimentación, etc.	Ф т,000,000.00				
COSTO POR METRO CUADRADO	\$4,000,000.00/11,474.00 = \$348.61				
COSTOTOR METRO COLDINEDO	Ψ 1,000,000.00/11,1/1.00 Ψ3 10.01				
HONORARIOS					
$H = \underbrace{(Fsx)(CD)}_{100} \qquad H = \underbrace{(5.78)(49,481,250)}_{100} = \$2,860,016.25$					
H= Importe de los honorarios					
Fsx= Factor de superficie correspondiente a la superficie	Costos obtenidos del catálogo BIMSA de costos				
total construida	paramétricos, correspondiente al segundo trimestre				
CD= Costo directo de la edificación	del 2007				





Patio Interior



Sala de espera



Biblioteca

BIBLIOGRAFÍA

Edificios para minusválidos, Ed. Gustavo Gili, México 1981, 131pp

<u>Diseño</u> <u>funcional</u> <u>y</u> <u>organización</u> <u>de</u> <u>hospitales</u>, Ed. Instituto de estudios de administración local, Madrid 1976, 453pp

Architect's details library, Stitt A. Fred, Ed. VNR, Nueva York 1990, 665 pp

New health facilities (Architectural Design), Mostaedi Adrián, Ed. Team, Barcelona 2000, 239pp

La luz de día en los edificios, Gloag Jhon, Ed. Reverte, Barcelona 1981, 85pp

<u>Instalaciones sanitarias modernas</u>, Labryga Franz, Ed. Gustavo Gili, México 1981, 137pp

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, Arnal Simón Luis, Ed. Trillas, México 2005, 811pp

Reglamento de Cosntrucciones del Estado de Veracruz, edición digital, 120pp

Piscinas, Ledo José María, Ed. CEAC, España 1996, 60pp

Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, artículo "Centro de recuperación y rehabilitación", N°226, Sept/Oct 1980, pp 50-99

FUENTES

Palacio Municipal de Coatzacoalcos

Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Coatzacoalcos

Biblioteca Lino Picaseño, Facultad de Arquitectura

Biblioteca Central, UNAM

Biblioteca de Posgrado, Facultad de Arquitectura

Centro de Rehabilitación Infantil de Tlalnepantla

FUENTES DIGITALES

www.inegi.org.mx www.veracruz.gob www.difveracruz.gob www.coatzacoalcos.gob