



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

00162
1
?ej.
V-1-4

"SANTA ANITA ZACATLALMANCO:

EL TEMPLO Y SU ENTORNO."

Tesis para obtener el grado de
MAESTRO EN RESTAURACION DE MONUMENTOS,
presenta,
SEGISMUNDO ENGELKING KEELING.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TOMO I

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, U.N.A.M.

1992.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE GENERALTOMO I

1.- INTRODUCCION, RESUMEN.....	6
2.- TESIS DE TRABAJO.....	19
3.- LOCALIZACION GEOGRAFICA Y LIMITES DEL BARRIO DE SANTA ANITA.....	23
4.- CONDICIONES GEOLOGICAS Y DEL SUELO.....	30
5.- CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE CONTAMINACION.....	39
6.- SINTESIS CRONOLOGICA DEL DESARROLLO DEL POBLADO Y EL TEMPLO DE SANTA ANA.....	77
7.- CONDICIONES DE VIDA EN LAS CIUDADES PERDIDAS DE SANTA ANITA.....	128
8.- DESCRIPCION DEL ACTUAL BARRIO DE SANTA ANITA; PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES. POLITICAS DE CONSERVACION.....	146

TOMO II

9.- DESCRIPCION Y PROBLEMATICA DEL TEMPLO DE SANTA ANA.....	187
9.1.- DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO..	189
9.2.- EVOLUCION VOLUMETRICA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.....	285
9.3.- DESCRIPCION DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TEMPLO.....	316

9.4.- DESCRIPCION ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO...332

9.5.- ELEMENTOS Y DETALLES DE ESPECIAL
INTERES PARA CONSERVAR.....354

9.6.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
EXISTENTES EN EL CONJUNTO.....404

9.7.- DESCRIPCION DE LOS DETERIOROS
EXISTENTES EN EL CONJUNTO Y PROPUESTAS
DE INTERVENCION.....411

9.8.- RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REQUE-
RIDAS PARA EL CONJUNTO.....461

10.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION
URBANA EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.....470

11.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DEL TEMPLO DE SNATA ANA..481

A P E N D I C E S

TOMO III

A.- CONDICIONES MICROCLIMATICAS;
DOCUMENTOS DE APOYO.....493

B.- DOCUMENTOS HISTORICOS Y DE PLANEACION
REFERENTES AL BARRIO DE SANTA ANITA.....509

TOMO IV

C.- CATALOGOS REALIZADOS PARA EL BARRIO DE SANTA ANITA Y EL TEMPLO DE SANTA ANA..	805
C.1.- CATALOGOS DE CONSTRUCCIONES DE INTERES LOCAL EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.....	807
C.2.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE DEL TEMPLO DE SANTA ANA; PINTURA DE CABALLETE, ESCULTURAS Y OBJETOS....	906
C.3.- INVENTARIO DE PLACAS E INSCRIPCIONES..	950
C.4.- INVENTARIO DE PINTURA MURAL Y RELIEVES.....	965
D.- REPORTE DE ANALISIS DE MATERIALES EXISTENTES EN EL TEMPLO DE SANTA ANITA..	976
D.1.- ANALISIS DE LOS MORTEROS EXISTENTES...	978
D.2.- ANALISIS DE LAS MADERAS EXISTENTES....	1027
D.3.- ANALISIS PETROGRAFICO DE LOS COMPO- NENTES DE LA MAMPOSTERIA.....	1040
D.4.- REPORTE DE LOS PIGMENTOS EXISTENTES....	1045
D.5.- REPORTE DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION.....	1052
E.- PROPUESTA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSOLI- DACION Y REAPLANADO DE LA FACHADA DEL -- TEMPLO, 1984.....	1059
BIBLIOGRAFIA.....	1086



T O M O I

T O M O I

1.- INTRODUCCION, RESUMEN.....	6
<u>2.- TESIS DE TRABAJO.....</u>	<u>19</u>
3.- LOCALIZACION GEOGRAFICA Y LIMITES DEL BARRIO DE SANTA ANITA.....	23
4.- CONDICIONES GEOLOGICAS Y DEL SUELO.....	30
5.- CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE CONTAMINACION.....	39
6.- SINTESIS CRONOLOGICA DEL DESARROLLO DEL POBLADO Y EL TEMPLO DE SANTA ANA.....	77
7.- CONDICIONES DE VIDA EN LAS CIUDADES PERDIDAS DE SANTA ANITA.....	128
8.- DESCRIPCION DEL ACTUAL BARRIO DE SANTA ANITA; PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES. POLITICAS DE CONSERVACION.....	146

1.- INTRODUCCION ;
RESUMEN.

1.- INTRODUCCION

Este trabajo trata de una pequena iglesia que se localiza en un pequeno barrio de la Delegacion Ixtacalco, un poco al sur del Centro de esta muy noble y muy grande Ciudad de Mexico. El barrio de Santa Anita, con sus vecindades, su alta densidad de poblacion y su bajo nivel economico, es un ejemplo tipico de la problematica existente en extensas porciones de la Ciudad: sin embargo, Santa Anita debe colocarse en una categoria aparte, debido a su gran antiguedad, y al significado que una vez tuvo para los habitantes de esta Ciudad. Santa Anita no dio proceres a la Patria ni famosos inventores u hombres de letras, no fue sitio de famosas batallas ni de grandes acciones de Estado. Santa Anita no se ha consagrado por dar nada de esto; su llamado a la fama fueron una vez sus tamales, sus enchiladas, sus antojitos de todas variedades, sus pulques servidos por muchachas coquetas, y sus coronas de amapolas y el silencioso esplendor de su paisaje de chinampas, desaparecido ahora irremediabilmente y a esta fecha casi sin dejar rastro visible; la magica meta de los "Paseos de Santa Anita", en que a pie, a caballo, en coche o surcando en trajinera las placidas aguas del canal de la Viga, se iba al encuentro entre musica y bailadores, de las mas intimas sensaciones de apego a la tierra y de las mas puras manifestaciones de la nacionalidad.

Mi interes por Santa Anita despertó a raíz de la sugerencia de mi Director de Tesis, Arq. y Maestro en Arquitectura Homero - Martínez de Hoyos, tras haber llegado a la conclusion que el Tema que yo habia seleccionado anteriormente, el Exconvento de San

Luis Obispo, Huexotla, Estado de Mexico, era demasiado vasto para ser atacado por una sola persona. Hice mi primera visita a Santa Anita poco convencido del tema y casi por Obligacion, una noche de septiembre de 1982, bajo la amenaza de tormenta y las miradas sospechosas de los vecinos; pero ni llovio ni hubo asalto, y encontré una primorosa Iglesia con una soberbia aunque deteriorada, portada dieciochesca sembrada en medio de un poblado pobre, es verdad, pero lleno de vida y tradicion. Las subsecuentes visitas aumentaron mi interes, y mi gradual inmersion en las particularidades de Santa Anita llego al punto en que, de pronto, descubri con horror que quiera que no, Santa Anita se habia convertido en tema de Tesis.

Santa Anita, como cualquier trabajo de restauracion que se tome en serio, y para ese caso tambien desde el punto de vista - los estudios de planeacion urbana, es un problema complejo. La Iglesia, aunque en general se encuentra en buenas condiciones, - tiene problemas fuertes de humedad ascendente y filtraciones, resultando en el deterioro de aplanados y la disgregacion de muros, asi como otros problemas, y el poblado circundante presenta problemas de sobrepoblacion y de falta de agua que van mas alla de lo que un plan de conservacion urbana pudiera con esperanzas de exito pretender resolver sin recurrir a enfoques derivados de otras especialidades, como son la planeacion vial, ingenieria sanitaria, planeacion familiar, planeacion de vivienda, etc.

Por todo lo anterior opte por no pretender que este trabajo de Tesis debia ser una propuesta definitiva e inalterable, sino por el contrario, que las consideraciones que se expusieran

fueran mas bien un reflejo de la metodologia de investigacion pre
vio-el primer paso y un punto de apoyo para la toma de decisiones
 definitivas en lo concerniente a restauracion consolidacion y con
 servacion de lo existente, y bajo la premisa de que estas pudieran
 ser herramientas de trabajo utiles para intervenciones que se pudie
sen llevar a cabo en el futuro.

En consecuencia, el trabajo pretende ser solo la primera a-
 proximacion a la solucion de los problemas que afectan a Santa -
Anita, comprendiendo la investigacion documental, la inspeccion y
 descripcion fisica de los inmuebles, y de los deterioros existen-
 tes, para concluir en propuestas especificas de restauracion o con
 servacion por etapas de intervencion, segun la urgencia de los tra
bajos requeridos, siempre bajo el entendido que las propuestas -
 pueden ser sustituidas por otras, como con toda seguridad sucede-
 ra al aparecer nuevas condiciones que no fueron contempladas ori-
 ginalmente.

El trabajo ha sido para mi altamente positivo, tanto por las
 experiencias acumuladas, como por los momentos agradables que pa-
 se, y solo espero que lo que aqui se consigna tenga alguna trascenden
cia, en primer termino para la conservacion de Santa Anita, y
 en segunda instancia, como ejemplo de una investigacion previa a
 los trabajos de conservacion que se tengan que llevar acabo en -
 una restauracion dada.

ARQ. SEGISMUNDO ENGELKING.

RESUMEN GENERAL.-

La intención de éste trabajo es lograr un conocimiento adecuado de la problemática imperante en torno al templo de Ntra. Sra. Santa Ana y de lo que se puede identificar como su entorno tradicional, con el propósito de contar con la información suficiente que permita una correcta formulación de las acciones necesarias para su conservación.

Para lo anterior, el estudio se ha dividido en once capítulos, cada uno dedicado a un tema específico, de manera que la suma debe dar una aproximación aceptable de los problemas en cuestión.

El Capítulo 2 presenta la tesis de trabajo, a la que se refiere directamente, ya que dada su brevedad no tiene caso comprimir mas.

El Capítulo 3 establece la localización geográfica y los límites del barrio de Santa Anita. Debido a su inusual desarrollo histórico y posición con relación a la Calzada de la Viga y del Viaducto Piedad, su acceso es un tanto difícil, lo cual podría ser una causa de la relativa conservación del barrio; asimismo es interesante observar que, a pesar de los dramáticos cambios físicos que han ocurrido en el area, algunos mecanismos de relación de grupos y patrones de circulación tradicionales entre el area de los Lagos de Chalco y Xochimilco con la Ciudad de México aún subsisten.

En el Capítulo 4 se analizan las condiciones geológicas y del suelo imperantes en el area y se llega a la conclusión

de que, a pesar de la noción generalizada de que el poblado original estaba asentado sobre una isla, ésta parece no existir y que las características del subsuelo son muy similares a las del area de la Ciudad de México, pero sin deformaciones tan marcadas, debido entre otras razones,, a la baja densidad de construcción y no muy grande extracción de agua del subsuelo.

En el Capítulo 5 se estudian las condiciones meteorológicas imperantes en el area de Santa Anita y se llega a la conclusión de que, aún cuando la acción de los elementos es constante y considerable, los materiales y sistemas de construcción han demostrado su resistencia ante el deterioro por éste concepto; lo mismo no puede decirse de la contaminación ambiental, que ha sido muy activa en la disgregación de los aplanados y las superficies de cantera y barro.

El Capitulo 6 trata del desarrollo del poblado de Santa Anita, el cual parece haber sido creado ligado al sistema de agricultura de chinampas, alrededor del siglo XIV. A principios del siglo XVI, por mandato del Virrey Don Antonio de Mendoza, se creó su fundo legal, mismo que consta en "El Códice Santa Anita", que fue dibujado con la finalidad de servir como prueba en frecuentes litigios, entre los que resaltan los habidos con el pueblo de Iztacalco en torno al Status de Santa Anita como barrio dependiente o pueblo separado de Iztacalco. El fallo final, alcanzado en 1687 estableció a Iztacalco como cabecera, pero en condiciones de gran igualdad para ambas partes, lo que permitió una gran paz social aún hasta principios del presente siglo. Por otra parte se observa que el gran agente de cambio en el area es el Canal de la Viga; la gran diferencia entre Santa Anita y para éste efecto todos los

poblados chinamperos existentes entre Culhuacán y la Cd. de México, con Xochimilco, residió en que, mientras en el último las chinampas se encuentran al borde de un lago, las de Santa Anita dependen del agua del canal, de manera que toda la economía del area se veía afectada con cada modificación en su cauce y el flujo de agua. La desaparición del canal en los años 30 y 40 , junto con las primeras oleadas de migrantes del interior de la República, es la causa última de la brutal urbanización que ha sufrido el area.

Sin embargo, el Canal de la Viga fue tambien la razón de la inmensa fama que una vez tuvo Santa Anita, con " Loa Paseos de Santa Anita", muy especialmente el del viernes de Dolores, en que ricos, pobres, viejos y jóvenes, en trajinera, canoa, el vapor de Ayllon, a caballo, en calesa o berlina y después en tranvía, o a pié, todos iban a Santa Anita e Iztacalco a respirar la esencia de México.

El Capítulo 7 estudia el fenómeno de la fulgurante urbanización de Santa Anita y la concentración de una población de escasos recursos, conducente al problema de ciudades perdidas; estas son causas de grandes tensiones, alcoholismo y uso de drogas, pero a la vez factor de gran unidad social, a la vez que, paradójicamente, agente de conservación del entorno, debido a la muy baja movilidad económica existente. Sin embargo, las políticas de regularización de la tenencia de la tierra y dotación de servicios por parte del Departamento del Distrito Federal, estan mejorando las condiciones de habitabilidad en el area, pero también estan afectando el poco patrimonio existente.

Lo anterior se hace patente al estudiar los problemas y oportunidades del actual barrio de Santa Anita. En el Capítulo 8 se concluye que Santa Anita cuenta con una dotación aceptable de escuelas y servicios de salud y asistencia, y que los servicios urbanos constantemente mejoran, conforme a los programas parcial y de barrio existentes, pero que en lo que respecta a la conservación del entorno las previsiones son, para efectos prácticos nulas y se percibe con horror que el D.D.F. una vez mas destruye el patrimonio de los mexicanos. La gran pregunta aquí es si siquiera lo sabe

Habiendo analizádo las características del entorno, pasamos a estudiar el Templo DE Santa Ana. El Capítulo 9 consta de ocho incisos, cada uno de los cuales describe una aspecto que contribuye a determinar las condiciones de conservación que guarda el conjunto y las acciones que se deben emprender para garantizar su continuado buen estado.

El primer inciso define al Templo como una nave con bóveda de cañon corrido con lunetos y una cupulita gallonada sobre tambor de dimensiones menores al ancho de la nave, resultando en una concentración de todas las cargas en dos arcos torales. El Templo cuenta con una fachada con estípites-candelabro en tezontle y cantera, así como un retablo de cedro con dorado, y cuadros al óleo; ambos son los elementos de mayor valor artístico del Templo. Frente a éste existe un atrio confinado por una barda de arcos invertidos y con una entrada neoclásica en orden toscano; al sur existe una sacristía con cubierta de bóvedas de pañuelo y un anexo presumiblemente construido por el Arq. Don Francisco Guerrero y Torres (aprox. 1781), que para efectos de éste trabajo se denomina "antesacristía".

Al costado norte de la fachada existe una torre de dos cuerpos, con un campanario con tres campanas, que culmina en un pequeño cupulín.

Al costado norte hay una casa cural de características enteramente modernas, que afecta tanto visual como físicamente al templo por su cercanía. Esta construcción aparentemente está desplantada en lo que fue un pequeño callejón, totalmente incorporado al área del Templo.

El inciso 2 intenta establecer las etapas de construcción apreciables en el Templo, a saber:

- 1- Etapa precortesiana, en forma de un hipotético montículo piramidal sobre el que desplanta el actual Templo.
- 2- Los muros actuales, sin contrafuertes, recibiendo una cubierta plana de viguería, según se aprecia en el codice Santa Anita; siglo XVI.
- 3- Los mismos muros, soportando una cubierta de vigas o morillos con zacate; siglo XVII, hasta aprox. 1770.
- 4- Construcción de la bóveda de cañon corrido y los contrafuertes, así como la torre y la sacristía; 1770-1779.
- 5- Construcción de la Escuela y Miga y los aposentos del Sr. Cura (antesacristía), por el Arq. Francisco Guerrero y Torres; también se cierra el atrio y se terminan la fachada y el campanario. Aprox. 1781-1795.
- 6- Modificaciones menores incluyendo puerta atrial, arcos invertidos en el atrio, etc. 1795-1935.
- 7- Modificaciones en antesacristía, pisos del Templo y atrio, colocación de tensores en arcos de la nave, construcción de la casa cural, restauración de la fachada, etc. 1935-1991.

En el inciso 3 se hace mención de los materiales de construcción existentes en el conjunto: mampostería de tezontle en muros y bóvedas de Templo y sacristía, con cubiertas de bóveda de ladrillo sobre viguería en la antesacristía; en la casa cural, muros de tabique rojo y tabicon con refuerzo de castillos y cadenas de concreto armado y losas del mismo material.

El inciso 4 describe los sistemas constructivos y la problemática estructural detectada, principalmente en forma de grietas verticales antiguas en la torre, debidas probablemente a una tendencia a la separación de la nave por asentamientos diferenciales, y grietas horizontales en el muro norte del Templo debido al empuje lateral de los arcos torales a causa de la solitación agregada en éstos por el pudrimiento de las gualdras de soporte que corrían sobre ellos, acción frenada aparentemente por la colocación en 1938 de tensores en los ríñones de los arcos y la sustitución de las gualdras podridas por viguetas de acero.

En el inciso 5 se agrupan 22 estudios específicos de detalles y elementos de especial interés, incluyendo las puertas, la fachada, el retablo, la torre, gárgolas, bajadas de agua, etc. dada su especificidad se debe referir directamente a ellos.

En el inciso 6 se hace un breve bosquejo de las instalaciones existentes en el conjunto, concluyéndose que para las instalaciones hidráulicas se requiere una pequeña cisterna para permitir el bombeo del agua a los tinacos de la cubierta, debido a que no existe presión suficiente en la toma domiciliaria; la instalación eléctrica es una maraña peligrosa que con-

viene sustituir totalmente.

Los incisos 7 y 8 se dedican al recuento de los deterioros existentes en el conjunto del Templo y las intervenciones requeridas para su conservación.

Los principales problemas detectados son humedad ascendente por la impermeabilidad de los pavimentos; disgregación de aplanados por contaminación; deformaciones por asentamientos diferenciales; empujes laterales por pudrimiento de las gualdras de la cúpula; infestación insectal en la viguería de la antesacristía por falta de impermeabilización, etc., entre las que resalta la acción del hombre, en forma de acreciones inapropiadas (lambrines, aplanados, etc.). Para resolver éstos problemas se propone un programa de intervenciones que se resume en forma sucinta en el inciso 8, jerarquizando en acciones de emergencia y a corto, mediano y largo plazo.

El Capítulo 10 propone acciones de conservación del entorno urbano de Santa Anita. Estas son de tres tipos:

1.- legal; en que se propone hacer modificaciones y adiciones a los Programas Parcial y de Barrio, para incluir acciones de conservación urbana, entre las que destacan la propuesta de declaración como zona monumental del núcleo del poblado original y establecer la política de no modificar los predios urbanos existentes y catalogar y conservar todas las construcciones históricas, incluyendo las DE ADOBE.

@._ Normativa; estableciendo criterios de conservación de las características existentes, incluyendo pintura, acabados, rejas, etc.

3.- Proyectos especiales; reforestación, eliminación de la caseta de bombeo de la Plazuela Hidalgo, creación del parque del recreo, etc.

El Capítulo 11 propone acciones de proyecto de conservación y restauración del Templo de Santa Ana, que se agrupan en tres opciones de organización, a saber.

1.- Programa de conservación y restauración mínimo, que es básicamente la implementación del resumen de intervenciones propuestas en el Capítulo 9, inciso 8.

2.- Programa "Arquitectónico", que contempla, además de las intervenciones del punto anterior, modificaciones a las distribuciones de la antesacristía, restituyendo la fachada original del Arq. Francisco Guerrero y Torres, y ubicando decorosamente la pila bautismal, y de la casa cural, para eliminar estacionamientos ilícitos de autos en el atrio y volados en el patio central.

3.- Programa "Arqueológico", que contempla, además de los puntos anteriores, la investigación arqueológica de todo el conjunto, incluyendo subsuelos en el Templo, la sacristía y antesacristía, y los entierros del antiguo cementerio del atrio, así como los límites del callejón que existía en el costado norte, actualmente ocupado por la casa cural.

Con estas investigaciones se pretende conocer los estratos arqueológicos previos a la construcción del Templo y el desa-

rollo del mismo, así como datos que competen a los trabajos de conservación mismos, tales como detectar mechinales o bases para 1 pisos de madera, gárgolas en las cubiertas, tipos de vidrio en ventanas, etc., datos que deberán servir para la determinación de un programa de conservación definitivo.

Los Capítulos antes decritos son apoyados por doce apéndices organizados en cinco grupos. En éstos hay referencias a publicaciones y documentos no susceptibles de inclusión en bibliografía, catalogos de construcciones de interés en el barrio, de objetos artísticos en el Templo, lápidas e inscripciones, y murales y relieves. También se incluyen análisis de morteros de cal, tipos de maderas existentes, petrografía, pigmentos y sistema de impermeabilización. Finalmente, se incluye la propuesta y presupuesto para la consolidación y reaplanado de la fachada del Templo, y la bibliografía consultada.

2.- TESIS DE TRABAJO

2.- SANTA ANITA ZACATLALMANCOHUEHUETL: TESIS DE TRABAJO

Trabajar sobre un tema como el se Santa Anita y su Iglesia ha sido una experiencia llena de satisfacciones, pero tambien de gran incertidumbre en ciertos momentos, debido principalmente a las dificultades que aparecian en el momento de hacer propuestas, ya sea de conservacion, remodelacion, o de obra nueva. Estas dificultades se propiciaban muchas veces debido a la existencia de intereses creados de la mas diversa indole, pero mas interesantemente, cuando se entraba a la problematica de consolidaciones y de la necesidad de eliminar elementos aportados por miembros de la comunidad local, el ambiente se hacia tenso y pegajoso, debido a que sentian que los elementos aportados estaban muy bien aportados y que era absolutamnte innecesario eliminarlos, aun cuando se demostrara sin lugar a dudas que creaban dano a las construcciones.

Esta posicion me ha llevado a pensar que quiza se deba dar una reevaluacion a los metodos de consolidacion y reconstruccion utilizados por personas no especializadas, tratando de encontrar cuales son aceptables y por tanto motivo de discusion, y cuales son de eliminacion absolutamente nec esaria. Si se opta por este camino y se acepta que algunos elementos aportados por la comunidad y a los que esta ha asignado gran valor, se mantengan considerandolas como un factor mas a tomar en cuenta en el proceso de elaboracion de un proyecto de restauracion, se lograran, ademas de los beneficios de la restauracion en si, una mayor aceptacion de la comunidad y mas interesantemente, la posibilidad de una continuada evolucion constructiva y estilistica, que conjuntamente con las apropiadas -

prácticas de consolidación, podrán llevar a una obra de conservación continuada y armónica.

Lo anterior no queda renido con la necesidad de transitar - por todas las etapas de investigación previa y ordenación de la - información recabada que un proyecto de restauración y conserva - ción arquitectónica requiere, estudiando cada elemento o proceso relevante en forma individual y en conjunción con otros que establezcan las cadenas o ciclos de deterioro así como los procesos - históricos que han ejercido influencia en la construcción estudiada y los objetos de valor, físicos e intangibles, que hacen de esta construcción algo digno de conservar.

Con información tal como la antes mencionada, apropiadamente plasmada en planos y reportes escritos, se contara con los elementos para establecer discusiones, y aun negociaciones que llevan la opción de los criterios de conservación más acertados, incluyendo - los de respetar acreciones recientes.

En el caso de Santa Anita Zacatlalmanco los estudios a realizar se deben trabajar a dos niveles:

A. NIVEL URBANO.- Considerando que Santa Anita es un poblado que ha sido absorbido por el crecimiento desmesurado de la Cd. de México y que anteriormente practicaba la agricultura chinampera, es claro que se tiene un problema atípico, no solo similar en muchos puntos al de Xochimilco, sino que inclusive se le debe ver como un - ejemplo obvio de lo que probablemente Xochimilco será en un futuro - no muy lejano, no solo en el plano físico, sino también en el social y económico. Para esto se deberían estudiar las condiciones - actuales de las construcciones, áreas verdes, calles, etc., tratan

do de detectar lo que aun vale conservarse y buscar en las relaciones socioeconomicas los agentes potenciales de su destruccion. - La utilizacion de esta informacion en la implementacion del plan de barrio existente dara una nueva dinamica a este, que en lo referente a politicas de conservacion es bien defectuoso.

B.- NIVEL ARQUITECTONICO.- Dada la muy especial forma en que se ha desarrollado el poblado de Santa Anita, se da el caso de que, aun cuando existen algunas construcciones adicionales; la unica digna de figurar en la lista de monumentos catalogados del pais, es la pequena Iglesia de Ntra. Sra. Santa Ana, por ser de mamposteria y contar con elementos unicos, como su cupulita. Todo lo demas tiene valor puramente local, mayormente con construcciones de adobe. Por estola Iglesia ha adquirido un especial significado en la comunidad, lo que se percibe por su alta asistencia a los servicios religiosos y en el interes que tienen varios grupos por su conservacion, no siempre con los mejores resultados, debido casi siempre a su desconocimiento de los metodos apropiados.

Por esto es necesario conocer las condiciones fisicas imperantes en el templo y sus anexos, con la intencion de establecer criterios tecnicos de intervencion que pueden ser implementados por los grupos y, porque no?, que incluso permitan conservar en lo posible - sus errores, y los acabados que han aplicado ultimamente, que de testables o hermosos (ellos estan convencidos que lo son), son en rigor ya parte de su historia.

**3.- LOCALIZACION GEOGRAFICA Y LIMITES
DEL BARRIO DE SANTA ANITA.**

3.- LOCALIZACION GEOGRAFICA Y LIMITES DEL BARRIO
DE SANTA ANITA, FORMAS DE ACCESO Y DESCRIPCION
GENERAL.

El actual barrio de Santa Anita es un asentamiento rural muy antiguo que ha sufrido cambios profundos a lo largo de su tortuoso proceso de transformacion desde un poblado lacustre rural autonomo, hasta una area urbana que poco se diferencia de las que lo rodean, a no ser por su Iglesia, su traza urbana algo quebrada, unos cuantos edificios de segunda importancia, y una larga historia.

Esta transformacion es patente aun hoy en su localizacion y sobre todo en las formas de acceso, que a primera vista resultan extrañamente dificiles.

El barrio de Santa Anita se localiza en el extremo noroeste de la Delegacion Ixtacalco, colindando ambas por el norte con la Delegacion Venustiano Carranza en el Viaducto Piedad, que es continuacion hacia el oriente del Viaducto Miguel Aleman. El Viaducto de la Piedad es un limite natural para Santa Anita al norte - por haber sido anteriormente rio, conocido con el mismo nombre de la Piedad; pero la demarcacion no es tan sencilla en las demas direcciones, debido a que Santa Anita estuvo originalmente rodeado de chinampas y campos de labor trabajados por los mismos habitantes, pero que con el tiempo y el crecimiento de la mancha urbana, cambiaron de uso para convertirse a su vez en crecimientos de la mancha urbana de Santa Anita misma, de tal manera que tenemos una superficie considerable de suelo urbano con este nombre, de la que aproximadamente el 80% contiene construcciones que en general no rebasan los 30 o 40 anos de Edad.

El crecimiento y densificación de la mancha urbana han consolidado los actuales límites de la zona de Santa Anita, en forma de calles y avenidas que son: al norte, el Viaducto Piedad; al Sur la Avenida Plutarco Elías Calles; al Oriente, la Avenida de Coyuya, y al Poniente, la Calzada de Tlalpan, (ver mapa No. 1).

La zona antes descrita comprende actualmente tres áreas - perfectamente definidas:

a.- Al Oriente, que hasta hace poco formaba un conjunto indiviso con la Central (que es de hecho el pueblo original) y consecuentemente se conoce también como Santa Anita, queda enmarcado por la Avenida de la Coyuya al Oriente, colindando con la Colonia de la Cruz, Avenida Plutarco Elías Calles hacia el Sur, colindando con los barrios de Zapotla y los Reyes, y la prolongación al Sur de la Avenida Francisco Morazán (eje 2 ote), hacia el Poniente, con el antiguo pueblo de Santa Anita.

B.- La zona Poniente, actual Colonia Nueva Santa Anita, que - fué todavía hasta finales de los años cuarenta campo de labor - trabajando en régimen ejidal por los habitantes de Santa Anita, tras lo que fué subdividida y rápidamente urbanizada, esta confinada por el Viaducto Piedad al Norte, colindando con la Colonia Asturias (Delegación Cuauhtémoc); al Oriente por la Calzada de la Viga, colindando con el antiguo pueblo de Santa Anita; al Sur por la Avenida Plutarco Elías Calles, colindando con los barrios de San Pedro y San Francisco Xicaltongo, y al Poniente por la Calzada de Tlalpan.



CITY CAPITAL CO

GUSTAVO A. MADRERO

N


SANTA ANA

MEXICO 1902

CHAUHTIMUC

VENUSTIA

SANTA ANITA



MAPA N° 1.
 LÍMITES DE
 SANTA ANITA.
 SIMBOLOGÍA:

- LÍMITE DELEGACIONAL.
- LÍMITE PROGRAMA DE BURELO.
- LÍMITE PIROQUINAL.

NOTA: LAS LETRAS REFIEREN AL TEXTO.

c.- La zona centro, flanqueada al oriente y poniente por las dos anteriores, es el barrio original (y anteriormente el pueblo) de Santa Anita y constituye de hecho el area de estudio de este trabajo, dado que a pesar de los drásticos cambios ocurridos recientemente en su morfología urbana, y a la vez quizá gracias también a ellos, el núcleo original del barrio de Santa Anita sobrevive - más o menos intacto y algunas construcciones mantienen aun características que se podrían identificar como componentes de un paisaje urbano anterior al que tiende a prevalecer actualmente. Los límites de esta area de estudio son: al Norte el Viaducto Piedad, colindando con la Colonia Jamaica; al Sur la Avenida Plutarco Elias Calles, colindando con el barrio de Zapotla; al Oriente la prolongación al Sur de la Avenida Francisco Morazan, colindante con la Extensión del barrio de Santa Anita (zona oriente) y al poniente la Calzada de la Viga, colindando con la colonia Nueva Santa Anita (zona Poniente).

El plan de Barrio formulado para Santa Anita cubre a las áreas A y C, a pesar de la separación producida por la prolongación Av. Francisco Morazan, hoy Congreso de la Unión y la extensión de la línea No. 4 del Metro. Es interesante notar que los límites parroquiales son los mismos del plan de barrio, con excepción de la cuadra extrema suroriente denominada en este con el número 25, que pertenece a la parroquia vecina de la Santa Cruz (ver mapa No. 1).

El carácter insular que se percibe en el barrio de Santa Anita es especialmente apreciable en los accesos a la zona, que son algo tortuosos; la calzada de la Viga y la ampliación Francisco -

Morazan tienen ambas un solo sentido de circulación con dirección sur-norte, mientras que el Viaducto Piedad es una vía rápida, de la que se puede salir a la lateral solo después del cruce con Av. Andrés Molina, y finalmente, la avenida Plutarco Elías Calles, - con sentido oriente-poniente, solo colinda con el barrio de Santa Anita por el largo de una cuadra, por lo que el acceso a este solo se puede efectuar dando vuelta en la calzada de la Viga o en - Morazan.


Si uno viene en automóvil, el acceso ideal es por el Sur, en que lo más conveniente es seguir por la calzada de la Viga y dar vuelta en la avenida Hidalgo, para a las dos cuadras estar en el corazón del barrio, pero si por otra parte uno toma por Morazan, sea viniendo por calzada de la Viga o por Plutarco Elías Calles, conviene virar a la izquierda sobre la calle de Emiliano Zapata - hasta llegar a la Viga, para luego virar a la derecha sobre Hidalgo; de la misma manera, cualquier acceso desde el oriente se puede efectuar solo siguiendo la calle de Zapata.

El acceso desde el norte resulta más complicado; el acceso - más correcto es por el tramo norte de la Calzada de la Viga, que hasta la calzada de Chabacano tiene dirección Norte-Sur, tras lo que la circulación sigue por Av. Andrés Molina, la cual se debe - seguir hasta avenida Coruna, en que se debe virar al oriente para seguir hasta la Viga, punto en que se debe entrar a Av. Hidalgo. - Desde el poniente, el acceso más conveniente es por Coruna, sea - siguiendo la ruta antes mencionada, o desde calzada de Tlalpan, - viniendo del Sur. El otro acceso es por Viaducto Piedad, siguiendo la lateral para cruzar la Viga y virar hacia el sur en la ca-

lle de Sabinos, que lleva directamente a la Plazuela de Santa Anita; si por omisión no se da vuelta ahí se debe ir hasta Coyuya, - dar vuelta en E. Zapata, seguir hasta la Viga y finalmente entrar por Hidalgo.

El acceso por Metro es por su parte muy sencillo, pues sobre la Av. Morazán corre la Línea 4 Santa Anita-Martín Carrera, y cuya estación terminal se localiza exactamente en el cruce de Morazán con la calle de Canal Nacional, por lo que llegar al centro de Santa Anita es cuestión de una caminata de dos cuadras. Conviene hacer notar que esta terminal es temporal y que eventualmente se verá una prolongación de ésta línea hacia el Sur, que podría - llegar a Xochimilco ó Tlahuac, con el correspondiente aumento de público usuario, que presentemente es relativamente poco numeroso.

El acceso por Autobus es por su parte muy variado (ver mapa de autobuses urbanos No. 2). Por la Calzada de la Viga corren - tres líneas de Sur a Norte y por la Avenida Eduardo Molina corren cuatro con dirección Norte-Sur; por otra parte, el triángulo formado por las avenidas Francisco Morazán (dirección Sur-Norte), Coyuya (Norroeste-sureste) y Plutarco Elías Calles (Este-Oeste, en ambos sentidos), permite la rotación de autobuses y su eventual aforo en direcciones Sur-Norte (por Av. Congreso de la Unión, y Oriente-Poniente (por Av. Plutarco Elías Calles). Esta muy especial condición, aunada a la existencia de la actual terminal del Metro en la vecindad inmediata, permitió concebir a esta area como un Nodo de distribución de transporte haciendo una terminal de autobuses conectado por andador subterráneo con la estación del Metro. A esta terminal debían llegar seis líneas, todas provenientes de las regiones Sur y Oriente de la Ciudad de México y sus alrededores; sin embargo este esquema, que requirió la demolición



CONCENTRACION DE RUTAS DE TRANSPORTE URBANO EN SANTA ANITA. (para ubicacion en la ciudad, ver APENDICE B.)

CHURUBUSCO

BARRIO STA. BARBARA

trucciones precarias ubicadas en el extremo norte de la zona Oriente del Santa Anita Original, no ha funcionado, probablemente debido a que Santa Anita nunca tuvo funcion de terminal sino mas bien de estacion de paso entre las verdaderas terminales: El centro de la Ciudad de Mexico y quizas la Villa de Guadalupe, al Norte, y Xochimilco, Tlalpan, Ixtapalapa, Culhuacan y Chalco, entre otros, - al Sur y oriente. Por lo anterior la terminal de autobuses esta en casi completo desuso y, con los sismos de 1985, parte del area pavimentada fue asignada a la construccion de viviendas para damnificados, uso que a la fecha persiste.


Con lo anterior, no deja de ser significativo que, aun con la desaparicion del Canal de Santa Anita, como mas adelante se vera, y con el la desaparicion de un medio establecido de transporte, de una manera u otra han subsistido las de comunicacion de personas y mercancías entre lugares tan lejanos como Topilejo y Chalco y el Centro de la Ciudad de Mexico y las lineas de autobuses urbanos que llegan y pasan por Santa Anita Zacatlalmanco, son ejemplos patentes, y quizas Santa Anita funcione aun en cierto grado - como estacion de paso; recuerdo que una de mis muy agrdables reuniones con la familia Hernandez y Mondragon, fui invitado a pasar un fin de semana a Mixquic, donde mencionaron tener contactos comerciales.

4.- CONDICIONES GEOLOGICAS Y DEL SUELO.

4.- CONDICIONES GEOLOGICAS Y DEL SUELO

En el extremo sur de la Meseta Central o Altiplano Mexicano, se encuentra, a una altura de unos 2240 m. sobre el nivel de mar, depresion conocida tradicionalmente como el "Valle de Mexico". Este termino, que por razones de orden historico y de uso generalizado seguiremos utilizando, en rigor no es correcto, pues debe ser definido como cuenca, dado que se encuentra rodeada por cadenas montanosas, que por su peculiar ordenacion impiden la existencia de una linea de drenaje superficial que permite la erosion o modelado, característica de un Valle.

Dicha cuenca tiene una forma aproximadamente oval, cuyo eje mayor, de Noreste a Sureste es de unos 110 km. y el menor, de Este a Oeste de unos 80 km. (ver figura).



LAMINA 1
LAS SIERRAS Y LAGOS DEL VALLE
DE MEXICO.

La cuenca de Mexico debe su formacion a procesos volcanicos y tectonicos que se han ido desarrollando en los ultimos 50 millones de anos como parte de la formacion de la faja volcanica transmexicana. El Valle o cuenca, se encuentra rodeado al Sureste por la Sierra de Rio Frio y por la Sierra Nevada, que incluye los volcanes Popocatepetl, con 5348 m. S.N.M. y el Iztaccihuatl, con 5286m. Esta se liga por el Sur con la cadena del Chichinautzin y la del Ajusco, constituyendo parte integral de la cordillera neo-volcanica. Del Sureste al Noroeste se extienden las Sierras de Tepotzotlan y Tezontlalpan, ligandose con la serrania de Pachuca, Tepozan y Calpulalpan.

Dentro de esta cuenca se encuentran otras formaciones menores como la Sierra de Guadalupe, la de Santa Catarina y la de Caldera, al Oriente, asi como eminencias aisladas, como el Cerro de la Estrella, el Penon de Marques y algunos otros.

Las principales formaciones petreas son de rocas igneas extrusivas (andesitas, rioliticas y basalticas) del terciario y cuaternario, que yacen discordantemente sobre las rocas mesozoicas marinas, cubriendo la mayor parte de la cuenca; en las faldas de las serranias tambien existen rocas sedimentarias clasticas (areniscas y gravas). y arcillas, asociadas con piroclasticas (tobas). La mayor parte de la planicie de la cuenca esta formada por arcillas lacustres, practicamente impermeables, o con depositos permeables o gravas y arenas concentradas especialmente en las areas de desembocaduras de rios.

La complejidad litografica de la conformacion del Area ocupada por la zona metropolitana, determina que en ella se haya desa-

rollado una gran cantidad de tipos de suelo. Sin embargo, la relativa juventud de las formaciones geológicas explica la existencia de andosoles ricos en cenizas volcánicas, y litosoles con formaciones pétreas aparentes, predominantes hacia el Sur y el Oeste, así como las grandes extensiones de regosoles y fluvisoles de origen aluvial volcánico, presentes en la vecindad de los volcanes - Popocatepetl e Iztaccihuatl. Por otra parte, hacia el Norte predominan formaciones como vertisoles, (Cuautitlan a Texcoco), muy arcillosos con concentraciones de calcio, y suelos feozem, ricos en materia orgánica de gran productividad agrícola, denotando una mayor antigüedad. Finalmente se tienen suelos solonchac en los fondos de los antiguos lagos, completamente por histosoles y gleysoles en el antiguo lago de Chalco (Xochimilco y Mixquic), con altas concentraciones de sales y cambisoles húmicos en las áreas boscosas cercanas a los volcanes.

La condición de cuenca del Valle de México determina que todas las corrientes superficiales provenientes de las serranías circundantes, fluyan hacia la depresión central, la cual, no teniendo salidas de descarga, ha formado una serie de lagos y lagunas, entre las que se pueden señalar como más importantes las de Texcoco, Chalco, Xochimilco, Zumpango, San Cristóbal y Xaltocan. De estos pocos existe ahora, debido por una parte a la tala immoderada en los bosques existentes y a la extracción de grandes volúmenes de agua fuera de la cuenca desde el Siglo XVIII. Últimamente, gran parte ha sido bombeada del subsuelo con la consiguiente deformación diferencial del mismo.

El nivel del suelo en el área de Santa Anita es en términos generales muy cercano al de la Ciudad de México, por lo que ambas

poblaciones han sufrido los mismos problemas de inundaciones por desbordamiento del lago de Texcoco y desecamientos por la extracción de agua del subsuelo, con los consecuentes fenómenos de asentamientos diferenciales; en el área de Santa Anita, al igual que toda la Zona Chinampera, desde el poblado de la Magdalena Mixhuca hasta el actual San Juanico Nextipac, y quizá más hacia el sur, los asentamientos no se aprecian mayormente, quizá debido a que la actual masa de construcción rara vez rebasa los dos niveles y esta construida con materiales contemporáneos (tabique rojo, tabico con de cemento y concreto armado) que no imponen al suelo cargas excesivas que resulten en deformaciones marcadas, pero una observación más detallada revelara que ligeras deformaciones si son apreciables.

De acuerdo con el reporte de mecánica de suelos realizado para la clínica-hospital que se construyó en Av. Plutarco Elías Calles, entre Corregidora y Mina, en el extremo Sur Oriente del barrio de Santa Anita, de fecha 26 de agosto de 1969, (1), se encontró que "Superficialmente se tienen 4.50m. de material limoso con contenidos variables de arena; a continuación se encontraran 35 m. de material arcilloso de alta plasticidad de varios colores; a diferentes alturas dentro del manto arcilloso, se encuentran delgadas lentes de arena y vidrio volcánico. Finalmente se encontró una capa de limo arenoso gris muy compacto). En cuanto a contenidos de humedad, se menciona que "En la capa superficial se tienen humedades del orden de 100%, en la formación arcillosa de 35m. de espesor se tuvieron contenidos superiores a 400% y la capa dura a 40m. de profundidad disminuyó el contenido de a-

gua a 34%".

Con respecto a la resistencia a la compresion inconfinada, el reporte menciona que, por ensayos a compresion simple, "se determino un valor promedio de 0.4 Kg/cm. para la formacion arcillosa. En las capas superficiales la resistencia tiene la tendencia a aumentar, calculandose un maximo de 2.13 Kg/cm²."

Los datos anteriores corresponden bien a la definicion que da el reglamento de Construcciones en el Distrito Federal aprobado el 3 de Julio de 1987 del area en que localiza Santa Anita, en el capitulo VIII (diseño de cimentaciones), art. 219, como "Zona III.- Lacustre, integrada por potentes depositos de arcilla altamente compresible, separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme y muy dura y de espesores variables de centimetros a varios metros. Los depositos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de este conjuntos puede ser superior a 50 m." (2).

Las normas tecnicas complementarias para diseño y construccion de cimentaciones mencionan en la tabla I, (requisitos minimos para la investigacion del subsuelo), inciso A (construcciones ligeras o medianas de poca extension y con excavaciones someras), que para la zona III, "En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presion mayor de 4T/m² bajo zapatas o de 1.5 T/m² bajo cimentaciones a base de losa general, el valor recomendado debera justificarse a partir de resultados de las pruebas de laboratorio o de campos realizadas" (3).

Con motivo de las excavaciones de cimentacion para la construccion de los pilones de la linea del metro elevado No.4, el de


partamento de salvamientos arqueológico, del Instituto Nacional - de Antropología e Historia, realizó bajo la dirección del Arqueólogo Francisco Ortuño Cos, el "Proyecto Metro", informe de la línea 4". consistente en aprovechar las excavaciones realizadas para la construcción para estudiar los estratos del subsuelo, y donde fuera conveniente, realizar excavaciones específicas (ver Apéndice B). Con motivo de la excavación de la Estación "Santa Anita", se realizaron dos pozos estratigráficos, mismos que se detallan en el apéndice, y en los que se pudo detectar que a unos 2 metros de profundidad hay estratos de cenizas volcánicas, bajo las cuales comienza un estrato de Bentonita, de textura muy jabonosa y gran humedad.

Sobre los estratos de cenizas volcánicas se apreciaron entre cinco y siete estratos con arcillas y diversos grados de contenido orgánico, mas no restos culturales, indicando que en los puntos excavados era zona de pantanos, o de chinampas, con una fuerte tendencia, dada su localización, hacia el segundo. Esto trae como consecuencia unas consideraciones interesantes:

1a.- De todos los estratos, el mas apropiado para desplantar construcción serian los de cenizas volcánicas, de manera que se podría asumir que los cimientos del actual templo tienen una profundidad no mayor de 2.00m. y que si existió una pirámide anterior a este, es probable que se haya realizado con un piedraplen, apoyando sobre el estrato de cenizas y un soporte adicional de estacas de huejote (genero salix), bastante abundante en el area, hasta recientemente.

2a.- Siendo las cenizas volcánicas inertes para efectos de cultivo, es dudoso que para la fabricación de chinampas se haya -

utilizado suelo que se encontrara a una profundidad mayor que 1.40 o 1.60 m. Como se recordara para la fabricacion de una chinampera, primero se construye una balsa que luego se estaciona en el lugar que convenga con separacion de unos cuatro metros de otras chinampas, para a continuacion extraer lodo del canal producido y depositarlo sobre la balsa, misma que con el peso se va hundiendo - hasta llegar al fondo; considerando que el area de cultivo de la chinampa se encontrara unos 0.60m. sobre el nivel del agua del canal y que la profundidad maxima de extraccion de tierra (y consecuentemente la profundidad del canal) seria de 1.60 m., se puede deducir que al momento de la fabricacion de las primeras chinampas quizas alrededor del ano 1200 D.C., Santa Anita y toda la region - circundante, incluyendo quizas la mayor parte del centro historico, el nivel del suelo estaria unos 0.50m. por debajo del nivel del espejo del lago de Texcoco.



ESTRATO DE CENIZAS
VOLCANICAS.

En varias publicaciones, incluyendo el "Plano reconstructivo de la region de tenochtitlan" (INAH, Mexico, 1980), se menciona -
 A Santa Anita en una isla al S.E. de Tenochtitlan a la altura -
 de Iztapalapa. Para aclarar esta duda, se invito al Ing. Geologo
 Federico Mooser a visitar el area; en su opinion no existe un pro-
 montorio subterraneo que pudiera justificar el concepto de la Is-
 la, sino que mas bien existe algun tipo de terraplen o basamento
 que con el tiempo se ha asentado, compactando el subsuelo y que el
 paisaje que se percibe actualmente es el de una porcion asentada
 que ha llegado a un nivel estable, pero con un entorno que tambien
 se ha asentado con la construccion reciente, pero que aun no ha lle-
 gado a su propio nivel de estabilidad, de manera que probablen-
 te seguira asentandose mientras que el Templo dara la impresion -
 de emerger.

PROCESO de ASENTAMIENTO SEGUN ING. F. MOOSER.

SUELO VIRGEN.


PRIMER ASENTAMIENTO
POR MONTICULO

ASENTAMIENTO INCI-
MIENTADO POR IGLESIA.

DISMINUCION de ASEN-
TAMIENTO POR FATIGA
DEL TERRENO.

ASENTAMIENTO EN EL
ENTORNO POR NUEVAS
CONSTRUCCIONES EN
TERRENO NO FATIGADO.

MOMENTO ACTUAL: NIVEL
ESTABLE EN IGLESIA Y
CONTINUADO ASENTA-
MIENTO EN CONSTRUC-
CIONES DEL ENTORNO.



**5.- CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y
DE CONTAMINACION.**

5. CONDICIONES CLIMATICAS Y DE
CONTAMINACION.

La zona de Santa Anita corresponde al regimen climatico que impera en el Valle de Mexico, cuyos elementos (precipitacion, temperatura, vientos, etc.), se ven afectados por los factores que los condicionan: altitud, latitud, relieve y la distribucion de tierras y aguas y la composicion del subsuelo.

La temperatura media anual es de 15° C. y las lluvias ocurren entre Mayo y Octubre, características que definen este clima como subtropical así como subtropical de altura, templado, semiseco y sin estación invernal definida.

Segun el sistema de clasificación climática de W. Köppen, los climas que se encuentran en la cuenca (en base a los valores medios de precipitación anual, que oscila entre los 600 y 870 mm), son - de dos tipos:

- Al Norte de la cuenca, seco estepario (Bs), con vegetación xerofita de los desiertos y las estepas.
- Al sur templado moderado lluvioso con inviernos secos (Cw), vegetación mesoterma, que requiere calor moderado y suficiente humedad, pero que generalmente no resiste los extremos térmicos o pluviométricos.

Segun el Ing. E. Jauregui O., en su "Mesomicroclima De La Ciudad de Mexico", "...los meses de Febrero y Marzo son los más ariosos; los de Abril, Mayo y Junio forman el lapso más caluroso; - de Mayo a Septiembre es el periodo de lluvias y los meses de Noviembre a Abril son secos. La temperatura durante el día es variable. Muchas veces después de una mañana o tarde calurosa, la

Noche se presenta fria. La presion barometrica media es de 586mm. La temperatura maxima a la sombra es de 31.6°C. La temperatura media anual: 15°C. Temperaturas medias mensuales: Enero, 12° C; Febrero 16° C; Marzo 21° C.; Abril 17° C; Mayo 19° C. Junio 18°C; Julio 16° C; Agosto 16° C; Septiembre 15° C; Octubre 14° C; Noviembre - 13° C; y Diciembre 12° C.

A causa de la contaminacion atmosferica, la temperatura media anual de la Ciudad de Mexico ha aumentado en 2°C en los ultimos - 90 anos (1.1° C en los ultimos 50 anos)."

Los edificios del Valle de Mexico que fueron construidos anteriormente a 1910, se vieron sujetos a ciclos de expansion-contraccion bastante diferentes a los que prevalecen en el presente, asi como a variaciones de otros efectos secundarios (ciclos de congelacion-evaporacion, penetracion de rayos solares, etc.), como producto de las antiguas condiciones climaticas; hoy dia deben resistir, ademas de lo anterior las nuevas condiciones derivadas - del desarrollo urbano. El caso del Templo de Santa Ana Zacatlalmanco es tipico.

La precipitacion pluvial en la cuenca varia de intensidad en las diferentes zonas hidrologicas que la componen, pero en general es escasa en el norte y noroeste, mientras que en las zonas sur y sureste se logran mediciones mayores de 150mm. anuales. La temporada de lluvias ocurre generalmente entre los meses de Mayo y Octubre, mientras que los meses restantes registran solo lluvias as ladas.

Se estima que durante una temporada de lluvias se precipita entre un 80 y un 90% del total de año, o sea de 5380 a 6050 millones de metros cubicos de agua, con una precipitacion complementa-

ria de temporada de secas que varia de 1345 a 675 millones de m^3 , resultando en un total anual de 6725 millones para toda la cuenca, aproximadamente.

Sin embargo el alto indice de evaporacion hace que aproximadamente el 81.4% de la precipitacion se elimine por la via atmosferica, mientras que del 18.6% restante, 11.4% penetra al subsuelo y 7.2% se consume o se elimina por el drenaje pluvial y de aguas negras. El promedio de evaporacion anual varia entre 900 y - 2100 mm., sobrepasando a la precipitacion, lo cual produce una tendencia a la aridez.

La humedad relativa de la atmosfera varia en relacion directa a la precipitacion, de tal manera que la temperatura mas seca es entre Enero y Mayo (en Marzo la humedad relativa promedio es de - 45%), mientras que en Septiembre, se llega a una humedad relativa de 75%.

Heladas no se dan generalmente en el centro de la ciudad, pero al desplazarse a los suburbios el numero de heladas promedio alcanza las 40 por año, mientras que al subir a los cerros circundantes se llega a 70 por año. El numero de dias con caidas de granizo sigue una distribucion similar, aunque el fenomeno es relativamente raro, registrandose un promedio de 4 a 6 granizadas anuales en las zonas sur y poniente de la ciudad.

Los vientos en el valle de Mexico se mueven con una velocidad media aproximada de 10 km/hora y su direccion dominante es en general del noroeste, en la corriente de los vientos alisios y del NW, seguramente como producto de estos en conjuncion con brisas locales de montaña. Estos vientos, en conjuncion con procesos de conveccion de aire, debido al calor del suelo por asoleamiento en

Tiempos de secas, causan en ocasiones el levantamiento y conduccion de polvo en forma de tolvaneras desde las zonas secas de norte (notablemente en el Lago de Texcoco) hacia la Ciudad de Mexico.


CONDICIONES MICROCLIMATICAS EN EL AREA DE SANTA ANITA.

Para la presente exposicion se usaron datos facilitados por el servicio meteorologico mexicano, los cuales provienen de la estacion de observacion que estuvo ubicada en el centro del pueblo de Ixtacalco y que fue la mas cercana al Barrio de Santa Anita. - Dicha estacion funciono entre 1947 y 1966, con lo que se logro una cobertura de 19 años, lo cual confiere un grado aceptable de confiabilidad, aunque se debe recordar que pueden variar en el futuro con el incremento en la contaminacion ambiental.

Actualmente las estaciones en operacion mas cercanas se encuentran en Ixtapalapa y el Puerto Aereo de la Cd. de Mexico, con cuya informacion actualizada se podria hacer un mosaico que permitiera deducir valores medios aproximados para Ixtacalco, hasta el presente, aunque un somero analisis de las estadisticas de estas estaciones muestran que las condiciones climaticas no han cambiado considerablemente en los ultimos años.

1.- Temperatura.- Para el periodo comprendido entre los años 1947 y 1966 se detectaron una temperatura maxima extrema de 35.5°C , en Mayo de 1964 y una minima extrema de -9.0°C . en Diciembre de 1959 (ver cuadro No..1); estas temperaturas no son tipicas pero si representan el horizonte de variacion que se puede esperar para la zona. Dentro de los limites mencionados, que corresponden a una

TEMPERATURAS PROMEDIO
PERIODO DE LECTURAS: 20 DIAS.



variacion de 44.5° C., se observa que las temperaturas medias mas bajas ocurren en los meses de Diciembre y Enero con una fluctuacion entre los 11.5 y los 15° C., mientras que las mas altas ocurren - entre abril y julio, con una fluctuacion entre los 16.5 y los 20° C. Sin embargo, los datos anteriores nos hablan de una variacion de una temperatura media que muestra una variacion maxima de 8.5° C. durante el año, que esta en fuerte contraste con las variaciones extremas de 44.5° ya mencionadas; para suplir esta deficiencia se deben tomar en cuenta las temperaturas extremas para cada mes del año. El cuadro No. 1 muestra para las lecturas maxima y minima extremas los valores mas altos y mas bajos detectados para cada mes a lo largo de los 19 años en que la estación Ixtacalco estaba en operacion, mismas que se presentan en forma tabular a continuacion (Tabla No. 1).

TABLA No. 1. LECTURAS DE TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS

EXTREMAS 1947- 1966 (G C)

ESTACION METEOROLOGICA IXTACALCO

	MAXIMAS EXTREMAS			MINIMAS EXTREMAS			FLUCTUACION MEDIA	
	LECT. MIN.	LECT. MAX.	MEDIA	LECT. MIN.	LECT. MAX.	MEDIA		
ENE.	25.5	27.5	26.5	-8.5	6.5	-1.0	27.5	
FEB.	27.0	30.0	28.5	-7.0	5.0	-1.0	29.5	
MAR.	29.5	30.5	30.0	-5.0	5.5	0.25	29.75	
ABR.	30.0	33.0	31.5	-2.5	7.5	2.5	29.0	
may.	30.0	35.5	32.75	-3.0	9.0	6.0	26.75	
JUN.	26.5	31.5	29.0	6.0	11.0	8.5	20.5	
JUL.	26.0	29.5	27.75	5.0	9.5	7.25	20.5	
AGO.	26.0	29.0	27.5	-4.5	10.0	3.0	24.5	

	LECT.MIN	LECT.MAX.	MEDIA	LECT.MIN.	LECT.MAX	MEDIA
SEP.	26.0	28.0	27.0	2.5	10.0	6.25 20.75
OCT.	26.5	30.5	28.5	-4.0	15.0	5.5 23.0
NOV.	25.0	29.0	27.0	-6.5	4.0	-1.25 28.25
DIC.	23.0	29.0	26.0	-9.0	3.0	-3.0 29.0
MEDIA ANUAL	26.75	30.25	28.5	-2.5	8.0	2.75 25.75

Como se puede observar las mayores fluctuaciones se observan en la época del año en que se registran las temperaturas mas bajas mientras que las menores se registran en la época de mayor calor. Cabe hacer la observacion de que esta ultima corresponde en terminos generales a la época de lluvias, como mas adelante se vera, y mas interesante aun, que los edificios de la zona de Ixtacalco y Santa Anita, entre los cuales se encuentra la Iglesia que nos interesa, sufren constantemente deformaciones diferenciales de volumen debido a fluctuaciones de temperatura en un solo día, que fluctúan entre los 20.5° C. en verano y 29° C en invierno.

2.- PRECIPITACION

Entre 1941 y 1966 las lecturas de precipitacion mensual promedio mostraron la existencia de dos estaciones bastante definidas: la seca, que corresponde al periodo que va a mediados de octubre o principios de noviembre, hasta fines de abril o mediados de mayo, y la estación de lluvias, que se extiende desde el limite antes -


mencionado, hasta mediados de octubre. Los patrones de precipitación moderados (la media para agosto fue de 123.5 mm., mientras que en Acapulco, Gro., fue para el mismo periodo de 267.3mm., y en Queretaro, Qro., fue de 105.6 mm.).(*Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Direccion General de Geografia y Meteorologia; anos 1941-1970)., pero muestran importantes desviaciones del promedio, tanto en mediciones de precipitaciones maximas y minimas, como se puede observar en el cuadro No.2, en que es importante notar sin embargo, que las desviaciones estan representadas por la medicion maxima maximorum y minima minimorum hechos para cada mes de los 19 años en que estuvo en funciones la estación de Iztacalco, mientras que el promedio es la media aritmetica de todos las lecturas para cada mes.

PRECIPITACION PROMEDIO, EN mm.

48

2.

PERIODO DE LECTURAS: 20 AÑOS.




Si se dividen los datos entre el numero de días que comprende cada mes, se logran los siguientes valores teoricos aproximados de precipitación diaria (mm) en el supuesto de que lloviera todos los días.

	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.
MAX.	1.39	0.63	1.8	3.63	4.27	5.23	7.47	7.30	7.44	5.07	2.75	0.65
MED.	0.23	0.07	0.25	0.74	1.94	3.20	3.78	3.98	2.68	1.57	.60	.15
MIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.65	1.21	0.72	0.27	0.00	0.00

Estos datos indican que en el mejor de los casos existe un proceso continuo de mojado-secado en las superficies de los muros y cubiertas de las construcciones del area de Santa Anita, durante todo el año. Sin embargo, la realidad se torna bastante mas seria si se consideran los días nublados y despejados que ocurrieron durante el periodo estudiado (ver cuadro NO.3). Segun los datos obtenidos durante los veinte años registrados, se observo una media por mes que en todos los casos fue inferior a los trece días nublados, versus 17 despejados, aunque la variacion de esta va desde cero días, hasta los 25; sin embargo, al considerar que no todos los días nublados llueve, se pueden considerar los valores medios como numeros aceptables de días con lluvia.

PROMEDIOS de DIAS DESPEJADOS y
NUBLADOS. PERIODO LECTURAS: 19 AÑOS.

Nº DIAS en un MES.



Es interesante hacer notar que, en terminos generales, las - medias de precipitacion mensual y de numero de dias nublados presentan un comportamiento similar, con las notables excepciones de abril y agosto, en que en el primero se nota un grado de nubosidad mayor que el de precipitacion efectiva., denotando sequedad a pesar de las nubes, mientras que en agosto se observa lo inverso, - denotando fuertes lluvias como preludeo a la estacion de secas. Dividiendo la precipitacion mensual entre el numero de dias nublados se obtienen las siguientes precipitaciones por dia nublado.

	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	prom. dia nublado
No. dias nublado /mes.	6.33	3.12	4.31	9.09	9.28	10.89	10.95	8.73	12.98	11.37	8.06	6.89	8.43
maxima	6.79	4.70	12.53	11.99	14.28	14.42	21.15	25.91	16.51	13.82	19.22	2.94	155.26/12 =12.94
media	1.12	0.54	1.72	2.45	6.47	8.82	10.69	14.15	6.19	4.28	2.25	0.66	59.34/12 =4.95
minima	0	0	0	0	0	2.71	4.66	4.30	1.66	0.70	0	0	14.13/12 =1.17

Estas precipitaciones dan una buena idea de las que se debe - esperar en un momento dado muestran la definitiva existencia de mojado y secado durante todo el ano en pavimentos, superficies de los muros, y cubiertas de las construcciones de; area de Santa Anita, aunque en la estacion seca se tornan negligibles, pero haciendose verdaderamente violentos en los meses de mayo y octubre. Sin embargo, aun estos datos se deben usar con cierta reserva, pues si - bien pueden dar una idea de lo que se puede esperar para un dia - dado, las lecturas de lluvias maximas en 24 hrs. tomadas para los

mismos periodos muestran un comportamiento muy distinto y mucho mas drastico, dandose la posibilidad de que en un solo dia pueda caer el equivalente de cinco a diez veces (o mas) de lo calculado para un dia, y hasta la quinta parte de lo que lloveria en un mes (ver Apendice A). Dadas estas condiciones, se puede decir que, durante la epoca de lluvias, el proceso de mojado-secado en las superficies de los edificios es fuerte y continuo.


3.- EVAPORACION.- Las mediciones de evaporacion hechas entre 1947 y 1966 muestran que los niveles en el area de Santa Anita son uniformes a lo largo del año, aunque denotan tres periodos bastante bien diferenciados (ver cuadro No.4).

1o. Comprendiendo los meses entre Noviembre y Febrero, constituye el periodo de mas bajos niveles de evaporacion, lo cual se puede explicar principalmente por las bajas temperaturas que en este periodo se registran, favoreciendo la condensacion de las horas nocturnas. Este periodo presenta los mas bajos niveles de lluvia, lo que lleva a pensar que la baja evaporacion se debe a una combinacion de baja temperatura y falta de lluvia, con enfasis en el primer factor.

2o.- El periodo de mas alta evaporacion queda comprendido entre los meses de marzo y mediados de junio, que corresponde a la parte final del periodo de secas, en que se notan las mas altas temperaturas del ano y un gradual incremento del nivel de precipitacion, sin llegar a los niveles que en los meses subsecuentes se observan; es de notar que dadas las altas temperaturas, con la correspondiente propensidad a la evaporacion, correspondan bajos niveles de precipitacion, lo que implica que el notable excedente de humedad

EVAPORACION PROMEDIO, EN mm.

PERIODO DE LECTURAS : 20 AÑOS.



del subsuelo, con su correspondiente desecacion y presencia de humedad ascendente en las construcciones, tanto por procesos de saturacion de agua ambiente, como por higroscopia, debe provenir del ~~mantto freatico~~ mantto freatico.

3o.- El periodo de niveles medios de evaporacion se observa entre mediados de junio y octubre, que son un tiempo en que la temperatura se mantiene bastante uniforme (medias de 18° C y variaciones entre los 5° y 29° C), pero a la vez se notan los mas altos niveles de precipitacion del año, lo que podría implicar que la constancia de la evaporacion se debe a la continua provision de agua de lluvia, de las que se genera sin tener que recurrir al desecamiento del subsuelo, (que a su vez tambien se reabastece de humedad). Lo anterior trae consigo la tendencia a la humedad ascendente en las construcciones, debido al proceso de saturacion de humedad en el suelo; ademas de la tendencia al no-secado de las superficies y volúmenes humedecidos por la lluvia o por la humedad descendente.

40.- HELADAS.-- El numero de heladas que ocurren en el area de Santa Anita es considerable, dandose con mayor frecuencia entre los meses de noviembre y febrero (ver cuadro No. 5). Las lecturas hechas entre 1947 y 1966 muestran que enero es el mes en que hay mayor incidencia de heladas, con un promedio de 20 al mes, pero pudiendo haber todos los dias; Diciembre sigue un patron similar, con un promedio de 15.5 heladas al mes, pero pudiendo haber tambien casi todos los dias. Los meses de Noviembre y Febrero la incidencia baja a promedios de mas o menos nueve dias al mes, con posibilidades de ocurrencia de las dos terceras partes, pero con instancias en que ya no ocurre una sola.


En los meses restantes se dan algunas veces heladas, pero estas ocurrencias se hacen raras y en los meses de Mayo a Septiembre se convierten para efectos practicos en toalmente nulos. Es de notar que la epoca de heladas coincide con la de menores temperaturas promedio, pero tambien con la de mayores variaciones de temperaturas extremas, lo cual indica que la conjuncion de movimientos diferenciales por temperatura en las construcciones del area, con expansion de grietas microscopicas por hielo aparece en su maxima expresion al mismo tiempo; la existencia de una humedad ambiente considerable (aunque un poco baja en relacion con los meses de primavera-verano) hace que el proceso mencionado sea continuo e inevitable.

50.- GRANIZO.-- El area de Santa Anita no sufre mayormente a causa de granizadas debido a su relativa rareza. Las observaciones efectuadas entre 1947 y 1966 no suman mas de 33 instancias de granizo en 20 anos, lo que equivale a una granizada cada 221 dias; cabe hacer notar sin embargo, que el mes en el que la mayor inci-

HELADAS EN 30 DIAS (UN MES).

PERIODO DE LECTURAS: 16 AÑOS

56 **5.**



dencia de granizo se presenta en Agosto, que es cuando el periodo de lluvias comienza a cesar, y que en los meses de Noviembre a Enero, el granizo es practicamente nulo, coincidiendo con la falta de lluvia. Por otra parte las moderadas temperaturas medias que imperan en el area durante todo el año; hacen que el granizo llegue ablandado al momento del impacto, por lo que el daño que puede causar a las construcciones es casi nulo, a no ser que tape momentaneamente las bajadas de aguas, con el consiguiente anegamiento de las azoteas.


60.- VIENTOS .- Debido a su localizacion en una planicie, sin cerros u otras obstaculos en su vecindad, Santa Anita recibe la corriente de vientos alisios con direccion general del noroeste en forma bastante directa y constante, aunque bien se perciben en forma mas moderada vientos locales procedentes de las montañas del sur y del sureste; pero un fenomeno bastante importante esta constituido por los dias de calma, que sunan aproximadamente la tercera parte del periodo observado.

Así podemos observar en el cuadro 6 y 6b que el viento dominante anual en el área de Santa Anita, es el de dirección norte-sur, comprendiendo 32.08 % del año, lo cual es 2.10% mayor que la suma de todos los demás vientos, que equivale a 29.98%. Al viento norte solo se puede comparar en dimensión el número de días con calma, con 28.33%, sumando entre los dos el 60.41% del total de días del año.

El comportamiento mensual es muy similar al anual; con la particularidad de que, si el número de días con viento norte aumentan, se nota una disminución de días en calma, mientras que los demás días de viento se reparten en forma aparentemente irregular entre las direcciones restantes, aunque se pueden notar ciertas tendencias, entre las que se puede destacar la relativa importancia de los vientos sur y oriente, y la tendencia general a no haber vientos provenientes del poniente (no se detectaron vientos del suroeste por ejemplo).

Otro punto de interés es que el viento sur se presenta en mayor proporción en la época de secas, mientras que los vientos norte y oriente se presentan mayormente con la época de lluvias, por lo que se les puede atribuir en un momento dado el ser portadores de estas. Por otra parte, en una escala más pequeña, mi experiencia personal al estar haciendo las inspecciones conducentes a este trabajo en el Templo de Santa Anita, fue que se forman remolinos y ventiscas que lanzan el agua de lluvia con cierta fuerza contra las paredes del edificio, por lo que es probable que, independientemente de las tendencias de los vientos generales, el edificio es afectado en todos sus costados por estas acciones de torbellino.

El viento norte es el dominante anual en Santa Anita, su proporción siendo mayor en 2.1% que la suma de todas las demas (29.98 %). Solo el tiempo de calma se puede comparar en dimension con - el viento norte (28.33), sumando entre los dos el 60.41% del total de dias del año (220.5).





**PROMEDIO ANUAL (365 DIAS)
DE VIENTOS.**


PERIODO DE LECTURAS:

60 AÑOS.


N - NORTE.
E - ESTE.
S - SUR.
O - OESTE.
C - CALMA.
NE - NORESTE.
SE - SURESTE.
SO - SUDOESTE.
NO - NOROESTE.




MARZO (31 DIAS)




ABRIL (30 DIAS)




MAYO (31 DIAS)




JUNIO (30 DIAS)





JULIO (31 DIAS)



AGOSTO (31 DIAS)



6 A 6⁵



65 66

NOVIEMBRE (30 DIAS)

(9 DIAS)

N - 30.0

(0 DIAS)
NO - 0.0

(4.5 DIAS)
NE - 15.0

(0 DIAS)
O - 0.0

C - 30.0
(9 DIAS)

(1.5 DIAS)
E - 5.0

(0 DIAS)
SO - 0.0

(1.5 DIAS)
SE - 5.0

(0 DIAS)
S - 0.0

10% SIN REGISTRO
(3.0 DIAS)

DICIEMBRE (31 DIAS)

(9.75 DIAS)

N - 25.0

(8.1 DIAS)
NO - 10.0

(1.55 DIAS)
NE - 5.0

(0 DIAS)
O - 0.0

C - 30.0
(9.3 DIAS)

(3.1 DIAS)
E - 10.0

(0 DIAS)
SO - 0.0

(0 DIAS)
SE - 0.0

(3.1 DIAS)
S - 10.0


10% SIN REGISTRO
(3.1 DIAS)

7.- ASOLEAMIENTO.- La inclinacion de los rayos solares en la Ciudad de Mexico es en los equinoccios de primavera y otono, de 19° 24' lo que implica que las superficies de los edificios son afectados en forma diferente en las distintas epocas del ano, debido al angulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie, a las horas del dia en que esta incidencia ocurre y a los niveles de nubosidad que se dan en las diferentes areas del valle. Asi la incidencia de los rayos del sol en el area de Santa Anita sera para efectos practicos la misma que en Teotihuacan pero dado que los grados de nubosidad varian, los niveles de asoleamiento seran diferentes.

Considerando un angulo de rasancia de 10° con respecto a una superficie, como minimo en que esta percibe una incidencia perceptible de los rayos solares, y que a los periodos de asoleamiento que cada superficie recibe se deben restar los promedios de dias nublados, tendremos para la zona de Santa Anita los siguientes niveles de asoleamiento efectivo. (ver grafica No. 7).

MUROS NORTE.- Estos reciben los rayos del sol entre el 16 de Mayo y el 10 de Agosto pero con una inclinacion de solo 49'9", de tal manera que, si tomamos en consideracion el angulo de rasancia de 10° antes mencionado, se puede decir que los muros norte no son mayormente afectados por la accion del sol. A esto debe agregarse que este periodo es de gran nubosidad, de tal manera que = el casi nulo efecto que los rayos del sol solo pueden causar, se disminuye en aproximadamente un 21% adicional.

MUROS SUR.- Estos sufren una variacion mucho mayor, dado que el solsticio de Invierno la inclinacion del sol con respecto



Inclinación de los rayos solares en el día 19 de febrero a las 10 a. m. Plano vertical 41° 28', plano horizontal acimut 140° 20'.

El Sol sale a las 6 h 26' (si 15° = 60°; 6.5° = 26') ∴ 6 h 26' + corrección 35' 30" = 7 h 1' 30".


El Sol se pone a las 17 h 34'. 17 h 34' + corrección 35' 30" = 18 h 9' 30".

ASOLEAMIENTO.


FUENTE:

PAZOLA D. ALFREDO Y
PAZOLA C. ALFREDO:

"ARQUITECTURA HABITACIONAL",
4ª EDICIÓN; ED. LIMUSA,
MEXICO 1985.



INCIDENCIA de los RAYOS SOLARES en el CONJUNTO del TEMPLO.



ASOLEAMIENTO.

a la vertical, alcanza su mayor amplitud ($42^{\circ}51'$) si se quitan los días en que el asoleamiento cae dentro de los 10° de rasancia vertical y se resta el promedio de días nublados para el periodo de 288 días en que los muros sur se asolean (entre el 2 de Agosto y el 15 de Mayo), se tiene un promedio de 2318.77 horas de asoleamiento efectivo, equivalente a 193.23 días de 12 horas.

MUROS ORIENTE Y PONIENTE. Estos muros sufren un asoleamiento equivalente a medio día, desde las 6:00 AM a las 12:00AM, como promedio de manera que se deben restar dos periodos de rasancia, uno en que el sol se encuentra cercano al horizonte y otro a la vertical, lo que da un total de 1656.66 horas de asoleamiento apreciable teórico, al cual se deben quitar los días nublados, resultando en un promedio total de 1391.59 horas anuales, equivalente a 115.97 días de 12 horas.

Los muros que dan al poniente tienen en terminos generales - las mismas horas de asoleamiento que los del oriente; la diferencia que existe entre los dos reside en las temperaturas que los muros percibirán en combinacion con el asoleamiento; los muros oriente comenzaran subitamente a asolearse con bajas temperaturas ambientales y las consecuentes bajas temperaturas (en el invierno llegando al congelamiento) superficiales, por los que el calentamiento es gradual hasta llegar a un climax a medio día, en que el asoleamiento cesa subitamente sin una correspondiente reduccion -, en la temperatura ambiente, por lo que el gradual enfriamiento de la superficie sera a partir de este momento directamente proporcional a los cambios de temperatura ambiente durante el resto del día y la noche hasta la siguiente mañana. Los muros poniente, por otro lado sufren un cambio, un subito aumento de la temperatura -

superficial debido al asoleamiento, a partir de la maxima temperatura ambiente correspondiente al medio dia, para comenzar a descender con la puesta del sol y durante la noche, para gradualmente - comenzar a aumentar en forma directamente proporcional a la temperatura ambiente hasta el medio dia, por lo que se puede inferir que los muros poniente de hecho pueden alcanzar temperaturas superficiales considerablemente mayores a los de orientacion oriente .

CUBIERTAS Y PISOS.... Estos son, con mucho, las superficies que - reciben mas asoleamiento dado que la inclinacion del sol no es suficiente como para que haya disminucion por rasancia mas que la - que se da con la salida y la puesta del sol, las cuales una vez eliminadas, dan un total de asoleamiento efectivo de 3893.33 horas; al valor anterior se debe restar tambien el porciento correspondiente a dias nublados (16%), resulta un asoleamiento anual total - de 3270.53 horas.

Lo anterior indica que los materiales que recubren las superficies de cubiertas y pisos deben ser de gran resistencia y capacidad de absorcion termica.

8.- LA CONTMINACION AMBIENTAL.

En el area de Santa Anita se pueden apreciar cuatro tipos de contaminacion.

A.- CONTAMINACION SONICA.- Debido a su localizacion directamente debajo del corredor de arribo y despegue del aereopuerto Central de la Ciudad de Mexico, por lo que aproximadamente cada 15 minutos un avion sobrevuela Santa Anita, frenando durante las mañanas para aterrizar en el aeropuerto y acelerando durante las tardes en

sentido contrario, para levantar el vuelo.

Debido a su proximidad con el Aeropuerto, las naves siempre llevan baja altura, causando un ruido ensordecedor que ahoga totalmente una conversacion normal. Es dificil evaluar los efectos que este ruido pueda tener sobre el templo de Santa Anita y otras construcciones del area, pero debe ser considerable en cuanto a efectos de sordera entre la poblacion.

B._ ACUMULACION DE DESECHOS solidos, en forma de basura de origen domestico e industrial, proveniente de bodegas y fabricas pequeñas y medianas que existen en la vecindad. Esta no afecta mayormente al Templo pero si es un problema para el conjunto del barrio, debido a las deficiencias en la recoleccion de basura, lo que ha producido la practica de permitir que en ciertos puntos se acumule un buen volumen durante unos cuantos dias hasta que se le retira, creando focos de contaminacion que perjudican grandemente la calidad de vida.

Un ejemplo interesante de este fenomeno es el que se daba en el callejon del Recreo, directamente atras del Templo, en que debido al pequeño tianguis que se forma en la esquina con Juarez se formaban montones particularmente nauseabundos de basura, hasta que el Senor Cura mando traer un camion de piedra de tezontle, poniendola en el lugar en que la basura se acumulaba, tras lo cual coloco un pequeño tapanco y una Imagen de la Santisima Virgen de Guadalupe. Con esto se resolvió el problema cuando menos parcialmente, porque recientemente (enero de 1991) fue demolida la barda de adobe en que estaba colocada la Imagen para construir una bodega, por lo que esta fue trasladada al muro testero del Templo, con todo y tezontle.

Sin embargo, se debe mencionar que con la aplicacion del Pro


grama de barrio, los servicios de limpia han mejorado visiblemente en los ultimos tiempos.

C._ AGUAS NEGRAS; siendo Santa Anita antigua zona lacustre, tiene igual que los barrios y colonias vecinas, grandes extensiones de - suelo horizontal, obligando al tendido de redes de drenaje con pendientes muy bajas. Esto hace que el flujo de las aguas sea lento y que con la acumulacion de basuras se propicien taponamientos e inundaciones en tiempos de lluvias.

Esto es particularmente problematico en "Ciudades Perdidas" y otras areas altamente densificadas en que los diametros de tuberia son insuficientes; sin embargo este problema, incluido en el Programa de Barrio con el de la basura, esta siendo resuelto con el tendido de un numero cada vez mayor de lineas de drenaje.

D._ POLUCION AEREA.- Este problema, patente para todo el area metropolitana, afecta a Santa Anita en forma directa. Anteriormente se hizo mencion del impacto de la lluvia sobre la fabrica del templo; a esto se deben anadir tres condiciones en que la polucion aereala puede estar afectando.

La primera seria por el deposito de acido carbonico en los aplanadosa traves del agua de lluvia. Torraca menciona que el agua de lluvia es siempre ligeramente acida porque el aire contiene - dióxido de carbono que se disuelve en agua y forma acido carbonico (un acido muy debil).



"Bajo estas condiciones los carbonatos de calcio y magnesio (morteros de cal y aplanados, piedras calizas y marmoles) pueden transformarse en bicarbonatos y disolverse lentamente" (4).

Esta forma de polucion seguramente ha existido desde que el templo fue construido, pero probablemente con consecuencias imperceptibles, como se puede observar en fotos historicas y en restos de los aplanados, que muestran un buen numero de capas de pintura de cal, indicando que cuando menos hasta los años treinta, el templo recibia en forma regular la sana practica del encalado.

No se puede decir lo mismo de la accion de las otras dos formas de polucion que afectan a los monumentos en el area metropolitana.

En el reporte sobre "la precipitacion acida y el deterioro - del centro historico de la Ciudad de Mexico", elaborado por el Colegio de Mexico (5)..... , se determina que las dos formas - de emision contaminante mas usuales son los oxidos de azufre y de Nitrogeno. Los autores estiman que en 1985 se formarian para el area metropolitana de la Ciudad de Mexico unas 451,000 toneladas de dióxido de Azufre (SO_2), que reaccionando al 100% formaria unas 549,000 tons. anuales de acidos sulfurico; planteando hipotesis de 25%, 10% y 5% de precipitacion, estas serian las indicadas en la Tabla 2.

TABLA 2:

FORMACION ANUAL DE H_2SO_4 VALLE (TON/ANO).

	%	TON H_2SO_4
HIPOTESIS 1	25	137,750
HIPOTESIS 2	10	54,900
HIPOTESIS 3	5	27,450

(FUENTE: COLEGIO DE MEXICO).

En cuanto a los óxidos de Nitrogeno se estimó, siguiendo criterios similares, la formación de 143,914 tons. de DIOXIDO DE NITROGENO (NO_2) en 1984, que daría 197,099 tons. de ACIDO NITRICO (HNO_3). Aplicando las hipótesis anteriores, se tendrán las precipitaciones indicadas en la Tabla 3.

TABLA No. 3
FORMACION ANUAL DE DIOXIDO DE NITROGENO Y ACIDO NITRICO EN EL VALLE (TON/ANO).

	%	TOTAL
HIPOTESIS 1	25	49,275
HIPOTESIS 2	10	19,710
HIPOTESIS 3	5	9,855

(FUENTE: COLEGIO DE MEXICO).

Si consideramos que el área metropolitana es de unos 2,500KM² se puede llegar a la consideración teórica de que se asienta sobre las superficies exteriores las siguientes cantidades de ácidos por M².

	%	TONS/AREA METROPOL.		GRAMOS/ M2	
		H ₂ SO ₄	N NO ₃	H ₂ SO ₄	H NO ₃
HIPOTESIS 1	25	137,750	49,275	55.1	19.71
HIPOTESIS 2	10	54,900	19,710	21.96	7.88
HIPOTESIS 3	5	27,450	9,850	10.98	3.94

Considerando que estas proporciones de depósito han sido continuas y aun incrementadas durante cuando menos los últimos veinte

anos, no es posible dejar de considerar a estos contaminantes como causas importantes del deterioro en los monumentos. El Templo de Santa Anita no es ajeno a este proceso y es de pensarse que la gran disgragacion que han sufrido los aplanados exteriores, que en las zonas mas expuestas ha llegado a mas del 90%, se debe en gran parte, a la presencia de estos agentes contaminantes.

CONCLUSIONES.

Despues de haber estudiado cada una de las condicionantes climaticas en que se encuentran inmersos el barrio y templo de Santa Anita, no se puede mas que llegar a la conclusion de que el conjunto de ellas representa una causa importante de deterioro fisico. Los cambios dimensionales por temperatura y el continuo proceso de mojado-secado, propiciados por las precipitaciones a mediados de ano y la evaporacion y heladas en tiempos de secas, en conjuncion con los vientos, predominantemente del norte, y el continuo asoleamiento, afectando principalmente el sur, han sido causa de deterioros de importancia, pero en contraparte se debe mencionar que los materiales tradicionales que componen el conjunto construido han demostrado su eficiencia resistiendo bien la degradacion.

No se puede decir lo mismo de los efectos causados por la contaminacion ambiental, esta acarreada por la lluvia, o en estado aerosol en tiempo de secas, ha causado mas deterioros a los materiales en cincuenta años que todos los agentes naturales en mas de doscientos. Los aplanados estan en proceso de desintegracion avanzada, o de plano ya no existen; la piedra cantera y chiluca que por fortuna existen en cantidades relativamente pequeñas, se ven ennegrecidas, con fisuraciones y desmoronamientos, lo cual es tambien cierto de los tabiques y ladrillos. Elementos vitreos co-

mo los azulejos de la torre se ven en buenestado, pero se estan -
soltando por el desmoronamiento del mortero de cal, lo cual es tam
bien el caso para los detalles y molduras de la fachada y otros -
lugares. En general, es una suerte que el Templo este hecho con
tezontle, que siendo un material semi vidriado, no se degrada fa-
cilmente, pero lo mismo no se puede decir de las juntas, que a -
falta de un aplanado protector se estan disragando.

Una forma de proteger la fabrica contra los embates de las -
condicionantes climaticas seria retornar a la sana practica de a-
planar con mortero de cal segun se vaya requiriendo, y encalar con
periodicidad regular todo el conjunto. Seria tambien interesante
que con cada encalada se cambiara de color, como parece haber sido
tradicionalmente la practica en Santa Anita (ver Apendice D para
caracteristicas de morteros y pigmentos).

6.- SINTESIS CRONOLOGICA DEL DESARROLLO
DEL POBLADO Y DEL TEMPLO DE SANTA ANA.

6.- SINTESIS CRONOLOGICA DEL DESARROLLO DEL
POBLADO Y EL TEMPLO DE SANTA ANA.

Santa Anita Zacatlalmanco parece haber sido siempre una aldea pequeña, con una población relativamente escasa y una economía basada casi exclusivamente en la agricultura, lo que explica la relativa falta de fuentes de información y la no muy grande cantidad de datos que nos permitan establecer una relación coherente de su desarrollo histórico.

Sin duda la cercanía de Santa Anita a la Ciudad de México, - sus claras relaciones económicas y su eventual asimilación a la - mancha urbana, son motivos para la generación de información histórica, pero también sus relaciones, muchas veces conflictivas con el poblado de Iztacalco y otros de áreas vecinas, relacionadas con el tráfico fluvial y comercio que se desarrollaron a lo largo del canal de la Viga.

Sin embargo, lo pequeño del poblado y la falta de actividades económicas aparte de la agricultura, hacen que casi todos los informes que se pudieron acumular relativos a la historia de Santa Anita, con excepción de los generados de 1930 a la fecha, se refieren o al Templo de Santa Ana, o actividades relacionadas con la agricultura, pero de manera que a veces la historia del Templo es la del poblado, y otras la del poblado es la historia del Templo.

DESARROLLO DEL POBLADO Y TEMPLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO.

A.- PERIODO PREHISPANICO.

Nada se sabe del origen del poblado, pero es probable que la primera ocupación haya ocurrido alrededor del año 1300. Pedro Armillas (6), al hablar del desarrollo de las chinampas en el cuenca lacustre de Xochimilco-Chalco, menciona que, aun cuando es po-

sible que haya habido alguna agricultura de chanampas (Tlaltenco, Tlapacoya) en tiempos preclásicos, y es también probable que haya existido algun rescate de tierra arable por chinampas durante los periodos Teotihuacano y Tolteca, parece que el verdadero auge de las chinampas se dio a partir del año 1200. En sus propias palabras, menciona que, "como quiera que sea no se encontraron indicadores cronológicos para estos períodos asociados indiscutiblemente con vestigios de asentamientos localizados en la ribera. En espera de evidencia de un comienzo mas temprano, pareceria que el rescate de tierras en el pantano alcanzo el nivel mínimo durante el largo período que va de los años 1 al 1200 D.C.; la causa mas probable de esta recesión son los cambios hidrograficos en la cuenca. Yo postulo que el nivel de agua subio, trayendo como consecuencia la propagación y fusión de los estanques hasta formar una gran laguna que lleno por completo el lecho de la cuenca. Esta habria restringido el desarrollo de chinampas a las partes cenagosas cercanas a la orilla. Mas tarde, la tendencia inversa llevo a una rapida expansión de la recuperación en la epoca de los aztecas.

Parece ser que las condiciones optimas se dieron en el siglo XVI, puesto que hay documentos que prueban que la construcción de chinampas continuaba decadas despues de la llegada de los españoles. Sin embargo, esta hipotesis debe comprobarse con mas investigacion arqueológica y paleolimnológica". Estas condiciones ciertamente también se debieron dar en el area de Santa Anita.

Otras autoridades (Leon Portilla Et Al.) mantienen que el proceso pudo ser inverso, proponiendo que "a fines del llamado periodo formativo la cuenca sufrio una transformación considerable a causa de un periodo de sequia prolongado. El nivel de los lagos -

descendio, la flora y la fauna existentes disminuyeron y esto dificulto la supervivencia del hombre. Este tuvo que forzar su inventiva para resolver la situacion. Las tecnicas agricolas mas o menos faciles que los habian sustentado hasta entonces debieron - cambiar pues la tierra se vio necesitada de agua. Es posible que en este tiempo el hombre haya iniciado la irrigacion, llevando hasta los lugares de cultivo, por medio de pequeños canales, el agua de los rios cercanos.

"La unica region con suficiente agua para asegurar la irrigacion de una area considerable era Teotihuacan pues contaba con la que bajaba de las sierras y desaguaba en el rio San Juan y ademas con numerosos manantiales. La poblacion establecida alli en forma dispersa dio origen a la que seria que seria la Gran Ciudad de los Dioses en el periodo clasico, a partir de los comienzos de la era cristiana (7) .

Sea como fuere, el nivel de los lagos era propicio para el desarrollo de una agricultura intensiva de chinampas entre los siglos XIV y XVIII, en que por efecto de las obras de desague de la cuenca, se comienza a sentir el descenso de los niveles de agua.

En el capitulo 4 se propone que para tiempos de la conquista de Tenochtitlan la profundidad del pantano en el area de Santa Anita podria haber sido cuando menos de un metro, lo que significa que el actual nucleo urbano se formo probablemente por rellenos acompañados de la concentracion de chinampas flotantes, formando una isla compacta accesible solo por agua, y que al extenderse el numero de chinampas se fue poco a poco conformando el paisaje definitivo, con la introduccion de canales de distribucion y vias principales de circulacion, entre las que destaco el conocido como

de "la Viga", también llamado de "Iztacalco", de "Santa Anita" y - posteriormente "Nacional", así como la gradual interconexión de islotes de chinampas anteriormente aislados.

Según la crónica Mexicayotl (2), tras el terrible sacrificio a Huitzilopochtli de la hija del Rey Achicomatl de Culhuacan, los mexicanos se ven obligados a refugiarse en los pantanos vecinos a Iztacalco, de donde a poco tiempo pasaron a fundar la Ciudad de Tenochtitlan.

Castillo Ledon (9) menciona que tras fuertes persecuciones - por parte de los culhuas, "Llegados a Acatzintitlan, que después llamaron Mexicaltzinco, pidieron llorando a su numen, que los dejara morir ahí, pues no querían ir adelante ni sufrir más desventuras. Huitzilopochtli habló a los sacerdotes, quienes calmaron al pueblo asegurándole que todas las penas sufridas eran para tener - más tarde mayores bienes y contento. Un tanto tranquilos pasaron diez años, hasta que se vieron otra vez combatidos y arrojados a otra parte. Pasan a Iztacalco, a Cimatlan y a Nixtepec. Arrojadados por la fuerza de este punto, que era una isla del lago, en - su huida pasan por otra Mixiuhcan, y llegan a la temazcaltitlan".

Es interesante señalar que ni en estas relaciones, ni en otra se hace mención de Zacatlamanco, probablemente porque o era aun tan pequeño que no tenía importancia estratégica alguna, porque aun no existía, o porque en ese tiempo era solo un Barrio de Iztacalco.

B.- PERIODO COLONIAL

Para tiempos de la Conquista, Zacatlamanco parece haber ya - estado plenamente formado como Calpulli. Ni Bernal Diaz del Castillo ni Hernan Cortés lo mencionan, seguramente porque en el momen

to del asedio a la gran Tenochtitlan no era de importancia estrategica y por estar separada de la ciudad; previo a la conquista - estuvo sujeto a la administracion central mexicana y continuo estando despues, tras la formacion de los gobiernos indigenas subordinados con asiento en Parcialidades, incluyendo la de San Juan - Tenochtitlan, de la que Zacatlalmanco fue estancia separada, sujeta directamente al Barrio de San Juan Mayotlan (10).

Galarza menciona que, "en el codice Osuna, Fo 473 o Fo II, el Glifo de Zacatlalmanco aparece en 5o. lugar en una lista de poblados situados cerca de Iztacalco, tributarios del Oidor Dr. Vasco - de Puga, a quien tenian que proveer de forraje (Zacatl) para las - caballerizas(11)", alrededor de 1560.

Gibson menciona que, si en el siglo XVI la autoridad de las parcialidades sobre sus barrios y estancias sujetas era generalmente reconocido, con el tiempo y la gradual disminucion de la autoridad de la antigua nobleza indigena ante los cambios en las formas de administracion impuestas por los espanoles, la relacion se quebranto progresivamente. Para fines del siglo XVIII, "Un gran numero de sujetos al sur de la Ciudad, empezando por nativitas - (Tepetlatcinco) e Iztacalco, asi como los reyes, Santa Marta e Ix tahuacan al sureste, fueron transferidos a la jurisdiccion de Mexicalcingo. A principios del siglo XIX, Tenochtitlan todavia conservaba autoridad para recabar tributos en Xalpa, chalmite, San - Lucas Tepetlalcocalco y Popotla, pero las comunidades mismas caian - bajo la jurisdiccion politica del intendente de Tacuba. Salvo estas cuatro, la jurisdiccion tributaria de las Parcialidades de Tenochtitlan y Tlaltelolco se redujo a una pequena area limitada por San Antonio de las Huertas al oeste, Ixhuatepec al norte, el

Peñon de los Baños al este y Nalvarte y Santa Ana Zacatlalmanco - al sur. Incluso dentro de esta area existian comunidades semiindependientes con gobernadores propios".(12).

Si las autoridades civiles espanolas no prestaron mucha atencion a la compleja organizacion indigena, basada en relaciones de predominio y subyugacion que sobrevivieron a las nuevas formas administrativas, y establecieron una relacion de autoridad basada en la delimitacion de areas geograficas y la jerarquizacion de poblados sujetos (estancias y pueblecillos rurales o barrios urbanos) y cabeceras, las autoridades eclesiasticas la reconocieron - de inmediato y organizaron la Iglesia misional de acuerdo con ellas, resultando en un esquema perdurable; sin embargo, con el desmembramiento de la autoridad indigena, este esquema misional tambien se quebranto, siendo gradualmente sustituido por el clero secular.

Asi, Fr. Agustin de Vetancurt, escribiendo hacia finales del siglo XVII acerca de la jurisdiccion territorial de las cabeceras que componian la provincia del Santo Evangelio, menciona que la - parroquia de la capilla de San Joseph de los Naturales "...tiene cinco iglesias fuera de la Ciudad, que son vicinas donde dicen misa y se celebran las fiestas que son: ~~S~~ Christobal de Atzacalco, - tres quartos de legua hazia el poniente, Santa Ana Zacatlalmanco en la laguna, la Purificacion de Macuitlapilco en la calzada, Santa Cruz de Acatla de los Rastreros, ~~S~~ Lucas de Cuetzcontitlan de los carniceros, que todos son de la parroquia administrados, y seran segun las tablas mas de siete mil personas; dividiiose San Anton con tres pueblos".

"Fuera de estas ay seis pueblos comarcas que son: Iztacal-

co, Mexicaltzingo, Santa Marta Nativitas, chapultepec, y S. Antonio de las Huertas con otros cinco de visita, de que tratare en su lugar, donde asisten religiosos pertenecientes a la jurisdiccion y ministerio de esta parroquia y cabecera de S. Joseph"(13).

Como se vera adelante, Santa Ana Zacatlalmanco quedo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la jurisdiccion de San Jose de los naturales, en la Ciudad de Mexico y no de Iztacalco, sino hasta que la parroquia de San Mathias paso a manos del clero secular.

EL CODICE DE SANTA ANITA ZACATLALMANCO (14).

Este documento, producido aproximadamente en 1603, es quiza el mas antiguo testimonio directo de las existencia del poblado. Es una hoja de papel europeo de 56.5 X 41.5 cm. y representa con caracteres pictograficos acompañados de leyendas en Nahuatl y español, un cuadrilatero, con tres lados indicados por lineas y el cuarto, por la representacion de un canal dibujado a la manera indigena, configurando lo que podria ser el fundo legal; dentro del cuadrilatero se observa una Iglesia, en torno a la cual se observan varias figuras de cuerpo completo y con glifos que los identifican como Jueces y Gobernadores de la administacion indigena de la Parcialidad de San Juan Tenochtitlan, formando una progresion que inicia en 1535 con la instauracion del primer gobernador, Don diego de Alvarado Huanitzin, por el Virrey Don Antonio de Mendoza (que aparece sentado y acompanado por el interprete de la real audiencia don Hernando de Tapia), y termina en 1602, año en que el codice probablemente se presento ante tribunales como parte de un documento de litigio, durante la gubernatura de Don Jeronimo Lopez

en la parcialidad (1599-1606).

Entre estos Jueces Gobernadores resalta Don Esteban Guzman, que aparece tanto en la tercera posición de la progresión arriba mencionada (1554-59), como al centro del caudrilatero, en que se le ve conversando con los que podrían ser principales de Santa Anita y probables participantes en un acto de distribución de tierras. Si esto es así, el código probablemente fue hecho para documentar el suceso para efectos de un litigio cuyas características específicas se desconocen, pero que probablemente se llevó a cabo en 1602 o 1603. Como se verá adelante, hubo varios litigios entre Santa Anita e Iztacalco por tenencia de Tierras y en varios de los expedientes relativos se hace mención de dos "mapas antiguos", uno presentado por Santa Anita y el otro por Iztacalco; es muy probable que el primero haya sido el código de Santa Anita Zacatlamanco.

La Iglesia está presentada como erigida sobre un basamento - de posible origen prehispánico, lo cual justifica la probable existencia de restos culturales previos a la Iglesia Franciscana; en todo caso, hay que recordar que esta es una representación de algo que probablemente existía en 1602 y que fue destruido con las inundaciones de 1627, pudiéndose reutilizar quizá solo los cimientos y algunos muros, si no eran de Adobe (para una interpretación detallada ver capítulo 9 inciso 9.2).

El fondo legal marcado por el cuadrilatero, y que Galarza estima de 675 a 750 varas (564.3 a 627 m) medidas en cuatro direcciones a partir de la Iglesia, se representa en la carta A.


(para una descripción completa del código ver apéndice B).

Si el código Santa Anita fue producido por razones de tipo - contencioso, el litigio para el cual fue usado fue quizá el prime

CARTA A.
ZACATLALINDCO.
VER. APENDICE B.

CODICE SINTS ANITA

Sancta Anita Zacatlalindco



ro en que el poblado se vio involucrado, mas no el ultimo y - el codice parece haber sido usado una y otra vez ante la real audiencia.

En el volumen 140, exp.4, serie tierras de la sala 4 del Archivo General de la Nacion, se menciona que en 1682 hubo un litigio entre Santa Ana e Iztacalco "por la posesion de tierras al lado poniente de la cequia real" (canal de la Vega), en que se dio amparo a los primeros (foja 26). En 1686 el litigio fue reabierto por los de Santa Ana alegando que los de Iztacalco invadian sus tierras, por lo que la real audiencia, representada por el Br. Don Joseph de Anaya, comisiono al escribano Don Nicolas de Vega para tomar testimonio a ancianos y notables de Santa Ana, quien visito el pueblo el 26 de abril del año en curso, donde recorriendo el lugar tras recibir testimonios, llego "a una sanja o sequia que me senalaron los dichos Nicolas Miguel y Diego Joseph indios eximanados en la identidad (que previamente habian ofrecido testimonio), que sale de la sequia real en forma de señal (de la cruz) los cuales dijeron ser la parte que divide los dos pueblos de Iztacalco y este de Santa Ana Tlatlamanco"; mas adelante le mencioanron que tambien es de Santa Ana la tierra al poniente de la acequia real, desde la sanja "hasta llegar a una cruz grade de madera que esta entre dos sauces mui altos que es como se ba a la ciudad de Mexico y los dichos indios testigos de Identidad nos dijeron ser lindero de dichas tierras-----" (fojas 4-B y 5). El 24 de julio de 1686 se comisiono al escribano Gregorio Mancio para proseguir con los testimonios, en que se menciona que el lugar de la cruz se denomina Tlapalco y que las tierras en litigio entre Iztacalco y Santa Ana se extiende desde ese punto hasta el puente "de los quartos".

El 31 de Agosto de mismo año, el Lic. Juan Alexo Verdugo, abogado de los naturales de Santa Ana, solicita se les mantenga el amparo extendido en 1682 y se les de posesion de las tierras en litigio.

El 21 de febrero de 1687, Don Vicente de Rivera, por parte del comun y naturales del pueblo de Iztacalco, solicita se retire la sentencia pronunciada a favor de Santa Ana el cinco de noviembre del año anteior, en que se les da posesion de las tierras en litigio, y pone denanda contra las de Santa Ana para que restituyan las tierras, ya que "fueron siempre y pertenecieron al dicho pueblo de Iztacalco desde su fundacion y las obtuvieron y gozaron de ellas siempre; aun antes de formarse el barrio de Santa Ana al que quieren dar despues las partes contrarias y con permiso y con sentimiento de los naturales del de Iztacalco como cabecera se fueron agrupando casillas en aquel lugar, siendo advenedizos y de diferentes partes y se hizo Hermita, que no ay otra cosa ni Iglesia formada y con esta (obra) han querido los naturales que se hallan rancheados en ellas coxerse dichas tierras y apropiarselas no teniendo (--Ilegible--) referidas son las que caen desde la que llaman sanja y no la acequia de que an usado y usan los de Iztacalco, y que va al dicho barrio de Sta. Ana y el otro pedazo que cae a la otra vanda de la acequia real asia el poniente y el otro lado y orilla de dicha sequia real, desde dicho barrio asta la cruz de madera que esta entre los dos sauces y todas estan segun sus linderos estan patentes y manifestadas en el mapa de los naturales de Iztacalco muy antiguo..."(fojas 41 y 41B).

A lo anterior, Juan Alejo Verdugo, por parte de los naturales de Santa Ana, interpuso el 8 de mayor de 1687 una defensa del am-

paro extendido y arguye entre otras cosas que."Y porque es extraño y con novedad no se verificara, que perteneciesen a la parte contraria las tierras de este litigio y que gozaron de ellas aun antes que se fundase el pueblo de mis partes a quien se quiere dar aora nombre de barrio en que se reconoce la bariedad con que se ha alegado, pues aviendose reconocido en todos sus escritos en dicho juizzio posesorio y confesandose a mis partes ser pueblo se pretende aora ser barrio y dassé a entender lo que tampoco se verificara con verdad de que con permissio de los naturales de Iztacalco como cabecera se fueron agregando algunos naturales y formando casillas, y que se hizo la que se llama hermita, siendo Iglesia, pues consta del mapa antiguo que presento con la debida solemnidad, quan antiguo es el pueblo de mis partes y su Iglesia, y que en su antigüedad fue muy grande, y tenia en ella ministro de Doctrina, y por aver venido a disminucion con la yfundacion de xto de asistir alli en ministro de doctrina, pero conservandose la nevezita a donde se les dize misa por el ministro de San Francisco a quien estan sujeros teniendo su fiscal y alguacil mayor que son los oficiales que tiene el pueblo, y con todas estas evidencias, se pretende oi negarlo barrio, y que por consentimiento de las partes contrarias llegaron alli quando consta su antigüedad por el mismo mapa que llevo presentado".

A lo anterior agrega que el mapa de Iztacalco, "en que se dice estan con distincion manifestadas las tierras, no siendo asi, que en todo el no se hallan las señas que se expresan de contrario (y) por sus colores tan recientes, y hallarse trasuntado en que se reconoce fabricado aora de nuevo, pues en la antigüedad no avia semejantes badanas, y el de mis partes esta manfiesta su antigüedad...."(fojas 42 y 42-B).?se referia al codice Sta.Anita.

Al tenor de las anteriores declaraciones, se realizo una nueva ronda de recepcion de testimonios que sirvieron para formular el fallo final de este litigio, que establecio en definitivo las relaciones entre Santa Anita e Iztacalco practicamente hasta nuestros dias por lo que se transcribe integro (ver original en Apndice B).

"En el pleito que es entre las partes de la una el comun y naturales del pueblo de Santa Ana Tlatlamalco de la parcialidad de San Juan; y de la otra el alcalde comun y naturales del pueblo de Iztacalco de dicha parcialidad, sobre la propiedad de ciertas tierras y lo demas que es el pleito de Juan Alexo Bedugo y Xristobal Vicente de Rivera sus procuradores hallamos que debemos declarar y declaramos por tener en propiedad las tierras de este litigio a los naturales de dicho pueblo de Iztacalco y barrio de Santa Ana como su sujeto, y mandamos que los arrendamientos de ellas se partan entre unos y otros prorrata conforme es el numero de naturales que hubiere en el pueblo de Iztacalco y barrio de Santa Ana, que las gozen en comunidad, sin impedirle los unos a los otros y por esta nuestra sentencia definitiva asi lo pronunciamos y mandamos = Liz do. Don Francisco Fernandez Marmolexo; doctor Dn. Juan de Padilla Guardiola y Guzman; Dr. Dn. Juan Baptista de Urquiola Elorreaga.

En la Ciudad de Mexico a diez y siete dias del mes de diciembre de mill seicientos y ochenta y siete años estando en audiencia publica los (oido)res presid(?) y oydores pronuncio la sentencia de suso=Joseph de Anaya Sno._____.

Corregida con la sentenzia origin. que esta en el -
legajo.

Joseph de Anaya."

En este punto conviene hacer mencion de la ubicacion de los lugares geograficos mencionados; las descripciones no son precisas pero el cruce de la informacion permite llegar a ubicaciones satisfactorias.


A.- La "cruz grande de madera entre dos sauces grandes" parece haber estado ubicada en el actual cruce de Calzada de la Viga con las calles diagonales de ventura G. Tena y Cerrada de la Viga, al poniente, y con la calzada Guillermo Prieto, al oriente, dos cuadras al norte del actual Viaducto Miguel Aleman, en las colonias ampliacion asturias y Jamaica; en este crucero existe aun una media glorieta, probable resto del espacio formado por los sauces. Esta posicion confirmaria la opinion de Galarza de que el fundo legal de Santa Anita seria por lo menos desde la cruz hasta la Iglesia de Santa Ana como de 675 varas.

B.- La "sanja o sequia" es mas dificil de ubicar, ya que no se ofrecen pistas secundarias; si se utiliza el criterio de Galarza para la determinacion del fundo legal, de 675 varas o mas a partir de la Iglesia, el lindero sur del fundo caeria sobre la calle de Recreo, unas cuatro cuadras al sur de la actual Av. Plutarco Elias Calles, lo cual es poco creible ya que el barrio de los reyes y partes de los Zapotla y Xococal tongo quedarian bajo la jurisdiccion de Santa Ana, cosa que no se menciona en ninguna parte en ningun momento. Si por otra parte medimos las 1200 varas que compondria un lado del

fundo de "600 varas al rededor de la poblacion por los cuatro vientos" (cada viento de 600 varas se medira desde la Iglesia), (15), desde la cruz de madera, el lindero sur sera la Av. Plutarco Elias Calles, con lo que todo adquiere sentido; a la anterior podemos a nadir la observacion de que, si esto es correcto, el punto medio entre linderos es exactamente lo que fue el acalote o acequia sur tidora de agua para todo Santa Anita y que hoy se conoce como la calle de Canal Nacional, poniendo en entredicho la nocion de Galzarza de que los "cuato vientos" se medirian a partir de la Iglesia, en que, cuando menos en Santa anita, las mediciones se pudie ron haber hecho tomando como eje de medicion el canal.

Lo anterior trae consigo la posibilidad, algo remota, de que la "iglesia que en su antiguedad fue muy grande" que menciona Ale jo Peralta, se haya podido localizar 600 varas al oriente de la acequia real, sobre la actual calle del canal nacional, lo que corresponde al area abierta que existe actualmente al oriente de la estacion de metro Santa Anita, y que el actual templo seria simplemente una nueva ubicacion sobre suelo virgen despues de las inundaciones de principios del siglo XVII. convendria en su momen to hacer algunos pozos de exploracion para salir de dudas.

Demostracion de que el fallo fue respetado por todas las par tews se puede encontrar en el pleito promovido entre los años 1710 y 1715 entre la ciudad de Mexico y los naturales del pueblo de Iz tacalco, sujeto a la Parcialidad de San Juan de ella, sobre la medi da y reintegro de los ejidos de dicha Ciudad, en que se entendio el Doctor Don Juan Diaz de Bracamonte del Consejo de su Magestad, Segun Gibson, "el cabildo de la Ciudad trato de extender nuevamente sus ejidos a expensas de Ixtapalapa, Iztacalco y otras comunidades, debido al crecimiento poblacional de la Ciudad y porque las



SANTIAGO

FUNDO LECAH DE STA. ANA
ZACATELUMANCO TOMANDO
COMO BORDES VERDADEROS
A CALZ. de la VIGA y AV PL.
ELIAS CALLES.

cienegas por, desecameinto ya podian utilizarse como pastizales, y el oidor Diaz de Bracamonte tuvo una parte activa en este proceso^a (16).

este litigio (Agn. serie tierras, vol. 350, exp. 3 fojas 14 a - 25), incluyo un apso y deslinde de Iztacalco, realizado el 21 de octubre de 1711, que fue iniciado en el punto de donde estan quatro sauces y en el medio una cruz grande de palo con una peana de adove y lugar que dijeron los testigos nombrarse Atlapalco."

Estuvieron presentes Diaz de Bracamonte, el medidor Hipolito de Santa Ana, escribano y los alcaldes de Iztacalco, Magdalena - Mixhiuca, Iztapalapa, San Esteban (actual col. Ampliacion Asturias, etc)., pero no se hace mencion de representante alguno de Santa Ana, por lo que debe considerarse como representante legal de esta al alcalde de Iztacalco.

El deslinde comenzo corriendo hacia el oriente hasta un punto denominado mojonera 49, que posteriormente se identificaria como "el Tesoro" y que actualmente cae en, o al borde de la Ciudad - Deportiva Magdalena Mixhiuca, como prolongacion de la calle de Añil; de ese punto se bajaria a la mojonera 48, posteriormente conocida como "El Arenal", para luego seguir hacia el Sur bordeando el actual Rio Churubusco y luego seguir probablemente por el actual eje 6 (Trabajadores Sociales y luego Cardiólogos), hasta llegar a Canal de la Viga (hoy Calzada); de ese punto se siguió en linea - quebrada entre los pueblos de San Andres Tetepilco y San Antonio, Sacahuisco hasta salir a la Calzada de San Antonio, hoy Tlalpan, para continuar sobre ella hacia el Norte hasta el denominado "puente de los quartos", que libraba el rio de la Piedad, y proseguir en diagonal sobre la actual calle de Ventura G. Tena y cerrar la poligonal en la "Cruz de Palo" (ver carta B).

CAKIA(B).

FONDO LEGADO DE STA. ANA

TIERRAS CONSERVADAS COMO UNA EXTENSION DEL FONDO LEGADO DE STA. ANA.

LA CAJON DE MUOCCA

PONTE DE LA CAJON DE MUOCCA

STA. ANA

LA CAJON DE MUOCCA

MEXICO REPUBLICANA

FONDO OBJETO DE LITIGIO ENTRE STA. ANA Y CAJON DE MUOCCA

EL BARRIO DE CAJON DE MUOCCA

IZTACALCO

SA. ANDRES

SA. JOAN NEXHIPAC

26

LINDEROS de las TIERRAS del PUEBLO de IZTACALCO.

SEGUN REO Y DESLINDE PRACTICADO EL 21 de OCTUBRE de 1711.

COYOACAN

Con este litigio quedo claro que Santa Anita era parte de Iztacalco, pero que Iztacalco como un todo eran sujetos a la parcialidad de San Juan de la Ciudad de Mexico.

Sin embargo, parece que el gran ganador de este proceso fue Santa Ana, ya que en la llamada almoneda del Potrero o "Sienega de Pastor" de Santa Anita, del 26 de Abril de 1781 y desarrollos posteriores, Iztacalco apenas se menciona y el producto de la transaccion es totalente en beneficio de Santa Anita, como adelante se vera. Tambien es aparente que por estos tiempos y en adelante hasta mediados del presente siglo, Santa Anita considero el potrero al oriente y las tierras al poniente que tuvo en posesion, como propiedad, tanto asi que es posible que la llamada almoneda arriba mencionada sea el primer antecedente juridico para la constitucion de propiedades privadas denominadas Rancho de la Cruz, hoy barrio (o Colonia) del mismo nombre, y la colonia de la Viga, constituida en 1905 y que hoy se conoce como "Granjas Mexico".

La almoneda encuestion (Agn., serie tierras, volumen 1220, exp 1, fojas 65 a 93), fue de gran beneficio para los naturales de Santa Ana, ya que resulto en la oferta hecha por el Señor Dn. Marcos de Arteaga de una renta anual de 600 pesos mas la asignacion de dos "camelloneñ de 5 por 25 varas para que sembraran lo que quisieran, mas el acceso al potrero para la caza de patos, para lo que daba autorizacion para abrir los portillos e inundar partes del potrero para este proposito, siempre y cuando no afectaran el ganado vacuno y asnar que se introdujera (pues ese era el objeto del arrendamiento), ni se cortaran tulares ni zacates. Esta oferta fue por demas provechosa si se considera que el anterior arrendador, Don Jose Garcia Escalante, pagaba solo cien pesos.

Es importante notar aqui que se daba autorizacion a los naturales para abrir y cerrar esclusas para inundar areas de potrero. Esto significa que ya para 1781 la disminucion de la superficie del lago era tal que los potreros en el area de Santa Anita ya podian usarse como pastizales y que por otra parte ya comenzaba a utilizarse el agua del canal de la Viga para inundar, insinuando - que las chinampas estaban dejando de ser flotantes, en virtud de que el agua usada para el cultivo ya no provenia del lago, sino - del Canal. Esto trajo dos consecuencias importantes:

- A.- El agua recibida del Canal era dulce, viniendo directamente del lago de Chalco y no la salobre del lago de Tezcoco, lo - cual resulto en la eliminacion del salitre en las tierras (un problema que al parecer nunca se pudo resolver en las chinampas de Iztapalapa) y el consecuente mejoramiento de su productividad, con lo que las chinampas de el area (Santa Anita, Iztacalco, San Juanico, etc) pudieron competir eficientemente con las de Xochimilco, Tlahuac y Mixquic hasta bien entrando el presente siglo.
- B.- Todo el chinamperio del area comprendida entre la Magdalena Mixhuica y Culhuacan se fue haciendo con el tiempo mas dependiente de las aguas del canal de la Viga, al grado que con - el cegamiento de este en los años 30, la desaparicion de este sistema de agricultura fue una realidad inevitable; esta condicion contrasta con la de Xochimilco, en que las aguas - provienen de un lago que se esta desecando.

Tras la feliz conclusion del proceso de almoneda, se realizo un apeo y deslinde del potrero, en el cual estuvieron presentes - Don Marcos de Arteaga, Don Jose Garcia Escalante, el Lic. Don Juan

Jose de Azpeitia, Abogado de la Real Audicncia y relator del Juzgado general de Naturales, asi como los alcaldes de la Magdalena Mixhuica, Santa Ana, Iztacalco y San Esteban, asi como el Doctor Don Jose Zorilla, cura del pueblo de Iztacalco. Se comenzo en las cruces de Atlapalco hasta las mojoneras mencionadas anteriormente de el tesoro y luego el arenal, para retornar hasta el barrio de los Reyes de Iztacalco, para en este punto seguir una linea perpendicular hacia el Norte, que conformaria el lindero poniente del potrero. Se termino el deslinde prosiguiendo desde los reyes hasta la acequia real y de ahi hacia el norte hasta las cruces de Atlapalco (fojas 83-B a 86-B).

Los linderos corresponderian actualmente a las calles de Guillermo Prieto y Añil al Norte; una linea no definida que quedaria en los campos del actual deportivo de la Magdalena Mixhuica al Oriente, la avenida Plutarco Elias Calles, al Sur y las calles de 10. de Mayo en la actual Santa Anita y Zumate en el barrio de la Cruz, al Poniente de manera que el barrio de Santa Anita en si, con sus chinampas quedaria confinada por los linderos Norte y Sur ya expresados y al Oriente por el lindero Poniente del potrero, con el Canal de la Viga como lindero Oriente. Todo lo anterior corresponde perfectamente con lo expresado en el apeo y deslinde que se hizo para Iztacalco en 1711. (ver carta B).

Tras la conclusion del deslinde del potrero se hizo una visita del pueblo de Santa Ana, en parte, para comprobar lo dicho por Don Jose Garcia Escalante de que habia un gran numero de chinampas sin cultivar (se detectaron unas treinta mas una porcion de tierra que habia sido del potrero, equivalente a cincuenta) y para investigar las condiciones en que se encontraban la Escuela y Miga del poblado, pues el Lic. Don Juan Jose de Azpeitia, en su calidad de

relator del juzgado general de Naturales, tenia obligacion de --
ello. El Lic. Azpeitia encontro la educacion y las instalaciones
en estado lamentable, con la asistencia de once niños y unas vein
te niñas con ropa muy destartalada, y la noticia de un alto nume
ro de faltantes, por lo que dio las recomendaciones pertinentes a
los maestros y busco probables sitios para la construccion de nue
vos edificios, mencionando uno frente a la Iglesia y otro a su -
costado.

Lo anterior llevo al juzgado general de Naturales a solicitar
al Arquitecto Francisco Guerrero y Torres a proponer y presupues
tar la escuela y miga, y eventualmente a comisionarle la obra (fo
jas 90-B a 93-B).

Para mayores detalles de la obra de Guerrero y Torres ver el
inciso 9.2 del capitulo 9 y el apendice B, en que se encontrara -
copia del plano y presupuesto, presentado el dia 11 de octubre de
1781.

En 1792 se realizo un traspaso del potrero al capitán don -
Francisco de Cosio Valverde, "Abastecedor de carnes de esta capi
tal". Esto resulto en un segundo deslinde, que es en todo igual al
anterior, con la excepcion de que se menciona como lindero adicio
nal al poniente la "acequia de San Nicolas", que podría haber co
rrido por la actual Av. Coyuya, conformando una clara separacion
entre el potrero y el area de chinampas.

De las tierras que se encontraban entre la acequia real y la
Calzada de San Antonio no se hace mayor mencion desde los litigios
de 1686-87, hasta bien entrado el siglo XX, en que se les describe
como parte integral del ejido de Santa Anita, indicando que los -
Naturales siempre tuvieron posesion pacifica e incuestionada de
ellas.


C.- FINALES DE LA COLONIA HASTA EL SIGLO XX.

Con los litigios sobre posesion de tierras y asignacion de - jurisdicciones durante la colonia se logró una pacificacion de - las areas chinamperas que duro casi dos siglos, con una organiza- cion civil y eclesiastica entremezclada, de manera que Santa Ana - fue sujeto o barrio de Iztacalco, que como cabecera fue sujero de la Parcialidad de San Juan, de la Ciudad de Mexico, organo de go- bierno que atendia solamente asuntos indigenas y separado del go- bierno espanol de la ciudad propiamente dicha; siguiendo un esque- ma exactamente paralelo, Santa Ana e Iztacalco fueron sujetos de la cabecera de doctrina de San Jose, establecida en el convento - de San Francisco de la Ciudad de México, hasta su selarizacion en 1770 (Gibson op.cit.pag.112;17), en que la Iglesia de Santa Ana, - con su jerarquia de capellania, quedo sujeta al curato de San Ma- thias, que al parecer tuvo jurisdiccion similar sobre todos los - Templos existentes en las tierras de la alcaldia de Iztacalco.

Con la desaparicion de las Parcialidades y sus gobiernos. indigenas, en 1821 y el paso de los asuntos a la diputacion pro- vincial (18), se fortalecio el esquema municipal de gobierno y de nuevas jurisdicciones. Asi tenemos que en el ano de 1861 el Dis- trito Federal tenia casi la misma extension que en la actualidad y estaba dividido en cinco partes: cuatro prefecturas y la munici- palidad de Mexico. Iztacalco, incluyendo Santa Anita, era munici- pio sujeto a la Prefectura de Tlalpan, que incluia ademas los mu- nicipios de San Angel, Coyoacan e Ixtapalapa (19).

A partir de 1900 el Distrito Federal se dividio en seis Prê- fecturas y la Municipalidad de Mexico; IZtacalco, incluyendo San- ta Anita, era una de las dos municipalidades que componian la Pre-

COMPANIA LIMITADA
DE
TRANVIAS ELECTRICOS
DE
MEXICO.
PLANO GENERAL



PLANO GEN.

LA CIUDAD DE MEXICO EN 1902, CON POBLADOS VECINOS. SANTA ANITA Y EL POBLADO DE IZTACALCO SE OBSERVAN HACIA EL SUR.

fectura de Guadalupe Hidalgo, siendo la otra la villa del mismo nombre, con sus pueblos aledaños. Iztacalco se extendía desde San Andres Tetepilco al Sur, hasta el Peñón de los Baños al Norte (20).

Para 1910 el Distrito quedó redistribuida en trece Municipalidades, quedando Iztacalco incorporado a la de Iztapalapa.


Para 1929 el Distrito se dividía en un departamente Central, incluyendo la Ciudad de Mexico y Tacubaya y las Villas de Tacuba y Mixcoac, y trece Delegaciones, incluyendo una de Iztacalco, (21).

En los años 30 el distrito incluyó a la Ciudad de Mexico, dividida en once cuarteles urbanos y once delegaciones suburbanas, y rurales, incluyendo una de Iztacalco (22). Desde la década de los 40 y hasta la de los 70, el Distrito se encuentra dividido en doce cuarteles urbanos y doce Delegaciones, incluyendo la de Iztacalco. Esto fue cambiado durante la administración del Presidente Jose Lopez Portillo a 16 Delegaciones, incluyendo una de Iztacalco, que incluye al Barrio de Santa Anita (Censos Generales de Poblacion 1940-1980).

Durante el siglo XIX Santa Anita no fue afectada por expropiaciones, pero con la disolución de la Parcialidad, las tierras del potrero y las de la banda poniente al canal de la Viga probablemente pasaron de régimen de posesión al de propiedad de los naturales en la modalidad de tierras ejidales, y en el potrero, de los ranchos de la Cruz y de la viga, lo cual podría significar que hubo sucesivos traslados de dominio por compra-venta con los naturales.

Una segunda afectación se dio con la canalización del Río de la Piedad a su actual cauce. Anteriormente el río corría hasta el "puente de los cuartos" en Calzada de Tlalpan, para luego desviar por Ventura G. Tena hasta las cruces de Atlapalco, donde descarga

DEPARTAMENTO CENTRAL.



INDICACIONES DE ESTE PLANO

— LINEAS DE TRANSMISION

- LAMPARAS ELECTRICAS PUBLICAS
- PLANTAS DE ALUMBRADO PUBLICO
- VAGONES DE FERROCARRIL
- ESTACIONES DE FERROCARRIL

NOTA:— PARA OBLIGACION CARD.

— LINEAS DE TRANSMISION PUBLICAS DE GAS

— LINEAS DE TRANSMISION PUBLICAS DE AGUA POTABLE

— LINEAS DE TRANSMISION DE PEQUEÑAS PAISAJES

PLANO de SANTA RUEDA
 EITZICALCO, PRODUCIDO
 POR LA OFICINA DE
 CENSO del DEPARTAMENTO
 del DISTRITO FEDERAL

IXTACALCO

ZONA URBANA
 CATA 110000


PLANO DEL FRACCIONAMIENTO DEL RANCHO
66 LA VIGA 00



Este edificio fue construido en el año 1908 por el Sr. Domingo Aramburo, quien lo destinó para su uso personal. Actualmente pertenece a la familia de los señores Aramburo.



Este edificio fue construido en el año 1908 por el Sr. Domingo Aramburo, quien lo destinó para su uso personal. Actualmente pertenece a la familia de los señores Aramburo.



ENCUENTRO DE LOTES

NUMERO DE LOTE	AREA	PROPIETARIO
1	1000	...
2	1000	...
3	1000	...
4	1000	...
5	1000	...
6	1000	...
7	1000	...
8	1000	...
9	1000	...
10	1000	...
11	1000	...
12	1000	...
13	1000	...
14	1000	...
15	1000	...
16	1000	...
17	1000	...
18	1000	...
19	1000	...
20	1000	...
21	1000	...
22	1000	...
23	1000	...
24	1000	...
25	1000	...
26	1000	...
27	1000	...
28	1000	...
29	1000	...
30	1000	...
31	1000	...
32	1000	...
33	1000	...
34	1000	...
35	1000	...
36	1000	...
37	1000	...
38	1000	...
39	1000	...
40	1000	...
41	1000	...
42	1000	...
43	1000	...
44	1000	...
45	1000	...
46	1000	...
47	1000	...
48	1000	...
49	1000	...
50	1000	...
51	1000	...
52	1000	...
53	1000	...
54	1000	...
55	1000	...
56	1000	...
57	1000	...
58	1000	...
59	1000	...
60	1000	...
61	1000	...
62	1000	...
63	1000	...
64	1000	...
65	1000	...
66	1000	...
67	1000	...
68	1000	...
69	1000	...
70	1000	...
71	1000	...
72	1000	...
73	1000	...
74	1000	...
75	1000	...
76	1000	...
77	1000	...
78	1000	...
79	1000	...
80	1000	...
81	1000	...
82	1000	...
83	1000	...
84	1000	...
85	1000	...
86	1000	...
87	1000	...
88	1000	...
89	1000	...
90	1000	...
91	1000	...
92	1000	...
93	1000	...
94	1000	...
95	1000	...
96	1000	...
97	1000	...
98	1000	...
99	1000	...
100	1000	...

Este edificio fue construido en el año 1908 por el Sr. Domingo Aramburo, quien lo destinó para su uso personal. Actualmente pertenece a la familia de los señores Aramburo.



Este edificio fue construido en el año 1908 por el Sr. Domingo Aramburo, quien lo destinó para su uso personal. Actualmente pertenece a la familia de los señores Aramburo.



Este edificio fue construido en el año 1908 por el Sr. Domingo Aramburo, quien lo destinó para su uso personal. Actualmente pertenece a la familia de los señores Aramburo.



FUENTE: 500 PLANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 1925-1933. EDICIONES S.H.O.P., MEXICO 1982.

PLANO del FRACCIONAMIENTO del RANCHO de la VIGA, 1908. AUTOR: ING. DOMINGO ARAMBURO.

ba en el Canal de la Viga, que conducia las aguas en parte al centro por la calle de Roldan, para descargar al canal de San Lazaro y al Lago de Tezcoco, y parte por una derivacion que partia de la garita de la Viga para la zanja cuadrada o de Coyuya, actualmente Congreso de la Union o Morazan, por lo que descargaba tambien en el Canal de San Lazaro.

La nueva canalizacion se realizo a fines del siglo pasado siguiendo el actual couce del Viaducto Miguel Aleman e incluyo un sifon que separo las corrientes del Rio y del Canal; con esta canalizacion Santa Anita perdio un 10% de su territorio (actualmente el lindero norte de la delegacion es precisamente el Viaducto Miguel Aleman).

La tercera y ultima afectacion que sufrio Santa Anita, fue la expropiacion a principios de la decada de los 50, realizada segun los habitantes de Santa Anita un tanto a la fuerza y con indemnizacion muy baja, de las tierras ejidales del lado poniente de la calzada de la Viga, a la que siguio un rapido proceso de urbanizacion. En los mapas catastrales producidos en 1929 por el Departamento del Distrito Federal se aprecia que estas tierras ejidales llegaban hasta calzada de Tlalpan, lindando con la Colonia Alamos y lindaban al Sur con la Colonia Moderna sobre la calle de Santa Anita, desde calzada de Tlalpan hasta la proyeccion de la actual Avenida plutarco Elias Calles. Actualmente estas tierras comprenden las Colonias nueva Santa Anita y Viaducto Piedad.

D.-IMPRESIONES DE VISITANTES A SANTA ANITA ;OBRAS PUBLICAS Y ..

TRANSPORTE EN EL AREA.

Si hasta el momento se ha hecho enfasis en los aspectos de extension territorial y jerarquia politico-religiosa a lo largo de la historia del Barrio de Santa Anita, debemos hacer mencion -

de las condiciones especiales en que este desarrollo historico se dio y de su intima relacion con el Canal de la Viga.

Se puede decir que el desarrollo economico de todos los pueblos chinamperos existentes entre Culhuacan y la Ciudad de Mexico dependia directamente de las condiciones prevalentes en el canal, y de su capacidad de suministrar agua para los chinamperios. Como ya se menciona anteriormente, los chinamperios de esta zona difirieron de los de Xochimilco y Mixquic en que estos ultimos recibian su agua directamente del Lago de Chalco, mientras que los primeros dependian de la corriente del Canal para su supervivencia; esto probablemente no fue necesariamente asi en los primeros tiempos, como adelante se vera, pero para mejor entender esto, conviene hablar un poco de las funciones que debio cumplir el canal. El Canal de la Viga, tambien llamado en diferentes tiempos de Xochimilco, real de Mexico, Mexicalcingo, Chalco, Nacional, etc sirvio para realizar tres actividades fundamentales:

- 1.- Desague y canalizacion de las aguas excedentes del lago Chalco-Xochimilco, al Lago de Tezcoco.
- 2.- Dotacion de agua en abundancia para la agricultura intensiva de chinampas.
- 3.- Transporte de personas y bienes por via fluvial.

El lago de Chalco-Xochimilco se encuentra a un nivel ligeramente superior que el de Tezcoco, por lo que existe la tendencia natural a que las aguas del primero escurran al segundo. A lo anterior hay que anadir que las aguas del Lago de Chalco, recibiendo las aguas directamente de las serranias circundantes, y teniendo canalizacion subsecuente, gozaba de un cambio periodico de estas con lo que no se efectuaba un proceso mayor de salinizacion, por lo que las aguas eran "dulces"; el lago de Tezcoco, estando -

en el fondo de la cuenca del Anahuac y no contando con salidas naturales para el agua, aparte de la evaporacion y la migracion al subsuelo, recibia las aguas de los lagos circundantes y las particulas minerales arrastradas por ellas, con la consecuente salinizacion de las aguas estancadas.

La construccion del albarradon de Netzahualcoyotl (aprox. - 1449) parece haberse realizado con la doble intencion de proporcionar una barrera de proteccion contra inundaciones causadas por el desbordamiento del Lago de Tezcoco y de separar las aguas dulces provenientes del lago de Chalco de las salobres del primero. Parece que este albarradon correspondio a los limites orientales de las zonas chinamperas y que el lindero oriente del potrero de Santa Anita, entre las mojoneras de "El Tesoro" y "El Arenal" mencionados anteriormente, comprendia una porcion de este.

Es posible que la separacion de las aguas haya sido un autentico acto de planeacion urbana, consistente en la formacion de condiciones propicias para el desarrollo de parajes de chinampas desde la tierra firme hasta el albarradon, con lo que se lograrian dos objetivos: primero, formar nuevas areas de cultivo en torno a la gran tenochtitlan y segundo, formar una barrera solida entre esta y el lago, que la protegiera efectivamente de las inundaciones. Quiza este proceso de consolidacion de chinampas ya estaba en marcha a la llegada de los españoles y que por la incompreension del problema de las inundaciones por parte de estos, el "Programa de Chinampizacion" haya si no caido en desuso, cuando menos adquirido características de desarrollo acordes con aspectos de comercializacion agricola y de hortalizas en base a la oferta y la demanda. El flujo de las aguas dulces provenientes del Lago de Chalco-Xochimilco parece haber cubierto incluso en el siglo XVI, una

amplia zona que se extendia desde Culhuacan, en las faldas del cerro de la Estrella, hasta la Calzada de San Antonio, hoy Tlalpan, por lo que es probable que la inmensa area comprendida entre esta y las inmediaciones de la actual Av. Rio Churubusco hayan estado mas o menos constantemente inundadas, con extensiones a las cercanias de la Piedad y otras areas como Portales y Nativitas; sin embargo, parece que la calzada de San Anton sirvio en terminos generales tambien como dique, separando las chinampas al oriente, - de las tierras mas secas y aptas para el cultivo extensivo, al presente.

Es probable que en esta etapa temprana la mayor parte de las chinampas hayan sido del tipo flotante, permitiendo el libre flujo del agua incluso por debajo de ellas, y su libre movimiento y ordenacion segun requerimientos de circulacion de trajineras, canoas e incluso de las chinampas mismas.

Sin embargo, desde tempranos tiempos de la colonia, se vio - la necesidad de controlar el flujo de agua como medida para evitar las inundaciones en la Ciudad de Mexico. Asi tenemos que para tiempos de la inundacion de 1604, para el control de las aguas "sin estas (albarradas de san Lazaro y Netzahualcoyotl) hay otras Calzadas que juntamente son albarradas; de estas una es la que llaman de Mexicalcingo..."; servia de paso y dividia las dos lagunas de Tezcuco y Chalco, pasando libremente por dos o tres acequias el agua dulce de la de Chalco derecha a la ciudad y de alli caia en la Laguna de Tezcuco que es la salada y siempre - estuvo mas baja; mas el Marques de Montesclaros hizo levantar esta y poner en las acequias compuertas para rebalsar alli el agua" (23). Tras la inundacion se procedio a cerrar las compuerta, con el consecuente daño a todos los moradores en las riberas del Lago




"Rancheros en su pueblo": según litografía de C. Nebel; México, 1834.

AL FONDO SE OBSERVA LA IGLESIA DE SANTA ANA. ES PROBABLE QUE ESTO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA.

de Chalco y del trafico de barcazas, ya que los barqueros debian descargar en el Lago, acarrear y luego cargar nuevamente sus mercancías en el Canal, con gran perdida de tiempo e innumerables hurtos. Este procedimiento se repitio en tantas ocasiones como fue necesario, incluso en el siglo XIX, en que la compuerta fue abierta a la fuerza por los habitantes de Xochimilco, y que..."Todos habilitados de remos, garrotes, etc., acompañados de una musica - de viento; puesto a la cabeza de este motin uno que dijo ser sub-prefecto de Xochimilco, el que, dirigiendose al deposito de Herramientas que es a mi cargo, obligo a que se le abriera; tomo toda la que quiso y dispuso la destruccion completa de la compuerta - principal de este pueblo..."(24). Lo importante de esto es que - la colocacion de compuertas aceleró el proceso de canalizacion de las aguas por cauces especificos, que en ultima instancia se - redujeron solo al Canal de la Viga, y a la gradual desecacion de las areas chinamperas entre mexicalcingo y la Cd. de Mexico.

Este proceso de gradualdesecamiento tambien contribuyo al anclaje del chinamperio y a la conformacion de acalotes o canales - definitivos, divididos en terminales de distribucion y de circulacion. Con esto quedo formaba la gran diferencia que existio entre los paisajes de Santa Anita e Iztacalco con los de Xochimilco: en estos ultimos la configuracion del paisaje siempre fue abierta, expresandose en una intima relacion entre las chinampas y sus canales con las extensiones abiertas del Lago, mientras que en Santa Anita, el paisaje se conformaba solo por la relacion entre chinampas y canales.


De lo anterior fueron testigos diversos viajeros. Francesco Carletti, a fines del siglo XVI menciona que..."hay ademas muchos canales de agua, que corren por diferentes calles y entran en el





FOTOS A.C.M.

CANAL de la VIGA y SANTA ANITA, 1908-1910.

VISTAS RURALES EN SANTA ANITA, APROX 1910 T O S





FOTOS A.G.N.

CANAL de la VIGA EN IZTACALCO - 1922.

Lago en que esta fundada la Ciudad y por ellos van y vienen y con mucha comodidad conducen todos los viveres y toda otra cosa que es menester. Sobre ellos hacen los campos encima de maderos atados, cubriendolos con tierra que extraen del fondo del agua, por lo cual muevendichos campos de un lugar a otro, ora a la sombra, ora al sol, segun lo que a ellos mas les gusta o necesitan; y los cultivan con mucho artificio de cosas diferentes" (25).

Henry George Ward, escribiendo en 1827 menciona que.. "y tomando el camino del paseo de las Vigas se ven los restos de las chinampas o jardines flotantes que se encuentran a poca distancia del canal de Chalco. Me parece dudoso que hayan flotado alguna vez, pues lo cierto es que actualmente todas estan bien fijas, tan solo rodeadas de una ancha zanja de agua, sobre la que se tiende un pequeno puente levadizo para mantener comunicacion con tierra firme" (26). Madame Calderon de la Barca, escribiendo en 1840, - menciona que ... "Fuimos la otra tarde por el canal en una gran canoa provista de un toldo, hasta el pequeno pueblo de Santa Anita, y vimos por primera vez las famosas chinampas o jardines flotantes que ahora estan fijos . cubiertos con legumbres que se entremezclan con flores. Viven junto a ellas en unas pobres chozas los indios, que llevan a vender sus productos a la Ciudad, vimos coli flores, chiles, tomates, coles y otras verduras; pero, en verdad, que su pretendida belleza me desilusiono" (27).

Paula Kolonitz, dama de compa^ñia de la Emperatriz Carlota, - escribe en 1864 que... "al sur de la Ciudad, donde el Canal de Chalco se hace mas ancho, en el amplio puerto donde cada ma^ñana llegan los indigenas con sus mercancías, se extiende el paseo de la Viga. Por alli se va a los pequenos pueblos en los que habitan solamente indios. Las mas bellas flores se ven en sus proximidades y aun

a las mas pobres y pequenas cabañas las rodea el perfume y la suave fragancia de las lindisimas flores que siempre las cercan. Este paseo es encantador. Las heladas cumbres de los volcanes, como si estuvieran a mitad de la calle, se levantan ante los ojos y por la pureza del aire parecen estar mas proximas que nunca. A la derecha del camino se extienden los campos de meiz que no parecen tener termino, rodeados por matorrales salvajes lujuriantes de flores". y mas adelante...."A la izquierda pueden verse extendidas las celeberrimas chinampas, los jardines flotantes de los indios. Originalmente el espejo del Lago de Chalco era limpio y bello y sus ondas jugaban festivas pero los indigenas lo cubrieron de canoas y de esteras sobre las cuales ponian tierra donde plantearon frutas, flores y legumbres. Las ondas no se los llevaban de tal modo se formaron aquellas isletas llenas de verdor y setos de rosas"(28).

En 1885 el reverendo E.E.Hale y su hija hacen la siguiente recoleccion"...."Con el despertar del dia (viernes de Dolores), la Calzada que corre al lado del canal de la Viga se veia alegre con carruajes atestados de damas, mientras que caballeros montados a caballo iban y venian, y en verdad que el espectaculo era digno de verse. Puestos cubiertos de siempreviva habian sido colocados al borde del canal y durante toda la semana tocaron bandas alli durante las mañanas."..."Esta ocasion es una especie de dia de mayo o celebracion de la primavera. Fragantes montones de flores se podian ver doquier, y las muchachas indigenas tejian guirnaldas o coronas de claveles, amapolas y chicharo para sus cabezas; son por demas pintorescas, con piel morena, centelleantes ojos negros y blancos dientes, con dos largas trenzas de cabello negro colocado por la espalda, con el universal rebozo lanzado sobre la cabe-

za y los hombros. La ancha avenida, bordeada de arboles, estaba llena de todo tipo de vehiculos y en el canal habia cientos de ca^{na}oas grandes y pequ^{ña}s, atestadas de muchachas coronadas con guirnal^{da}s, alegres grupos de extran^{je}ros y espa^{ño}les pulsando la guitarra. En los puestos se vendian refrescantes bebidas como en Espa^{ña}; del amor del mexicano por el color hasta las bebidas son nuestra..."(29).

"...En nuestros dias las chinampas no flotan, sino tienen la apariencia de jardines bajos o mojados, intersectados por muchos canales de agua; son sin embargo lindos parches de alegres flores cultivadas con legumbres para el mercado de la ciudad, y un paseo a Santa Anita, sobre las quietas aguas de la Viga no debe ser omitido de las excursiones que se hagan a los alrededores de Mexico; el escenario es encantador en si y embrujado aun mas por la larga sucesion de apacibles indigenas, quienes por siglos han amontonado sus lanchas de flores y se han deslizado sobre las oscuras aguas cantando callados canticos."(30).

En cuanto a la produccion agricola de Santa Anita, Rojas Rabiela ofrece la opinion de que los cultivos en las chinampas debian ser cambiados periodicamente, obedeciendo a cambios climaticos locales, caida en la calidad nutricional de la tierra y la eventual necesidad de renovacion de la misma, asi como tendencias de consumo detectadas en el mercado, y presenta las siguientes informaciones (31):

- En 1794 se producía maiz, hortaliza, flores, tomale y chile;
- En 1826 se producía tornachile, chilito, tomate, jitomate, calabaza y lechuga.
- En 1855 habia hortaliza y flores incluyendo rosas de castilla, clavel, azucena, amapola y chicharo.


- En 1883 se produjo amapola, aciano azul, chicharo morado, alheli, espuelines, trebol, campanula y mastranzo.
- En 1894 se cultivo amapola, amapola, espuela de caballero, clavel, zempalxuchitl, legumbres y hortaliza.
- En 1904 se produjo hortaliza, lechuga, apio, amapola, alheli, espuela de caballero, clavel, retama, chicharo y zempalxuchitl.
- En 1911 hubo lechuga, cebolla, poro, nabo, zanahoria, amapola, margarita, clavel, pensamiento, crisantema, dalia y alheli.
- En 1926 se producía maiz, jitomate, chile, calabacitas, tomate, lechuga, coliflor, cebolla, apio, espinaca, alcachofa, ajo, poro, nabo, zanahoria, acelga, acedera, perejil, cilantro, rabano pepino, alfalfa y cebada; y de flores, amapola, clavel, margarita, dalia, crisantema, pensamiento, alheli y alcatraz.

La producción se trasladaba por agua en dos tipos de embarcación: la canoa, que era generalmente un tronco ahuecado y escuadrado, que era de poca estabilidad y se volteaba fácilmente, por lo que generalmente se iba sentado, y la trajinera, que era un lanchon de fondo plano, con un ancho de uno a dos metros y un largo que podía alcanzar hasta ocho metros.

Por su ancho fondo, la trajinera ofrecía gran estabilidad, por lo que se manejaba parado, impulsándose con una garrocha, pudiendo flotar con cargas considerables. Este tipo de embarcación pudo ser fácilmente modificada, mediante la colocación de un simple toldo de ramas, para conformar con un nuevo uso que a lo largo del siglo pasado y aun a principios de este se encontró en este gran demanda y que llegó a constituir una actividad de gran importancia económica para los moradores de las riberas del Canal: el transporte de paseantes en días festivos y fines de semana.

En efecto, el trayecto del canal de la Viga que proseguía por Jamaica, pasando por el puente de dos compuertas que existía a la altura de la Garita de la Viga, para luego penetrar en la Ciudad - de Mexico a lo largo de la calle de Roldan hasta la que fue la Casa del Diezmo, fue reconocido desde temprana época como uno que no solo permitía el fácil acceso del producto de las chinampas a la Ciudad y su rápida comercialización, sino también una ruta en dirección opuesta que daba acceso a parajes de gran belleza y singular aptitud para actividades recreativas de tipo dominical. Las citas ya dadas de viajeros que visitaron los chinamperios son testimonio de esta actividad recreativa; a la vez Rivera Cambas (32) y García Cubas (33) ofrecen descripciones detalladas de las verdaderas romerías que se hacían a Santa Anita e Iztacalco durante la Cuaresma y muy especialmente el Viernes de Dolores, previo a la Semana Santa, en que el paseo llegaba a ser más popular que la Alameda, el paseo de Bucareli o incluso el mismo Chapultepec. Castillo Ledon, en su folleto "El paseo de la Viga y de Santa Anita" (ver apéndice B), - publicado en 1925, hace una vívida descripción de estos paseos, - que aun era posible efectuar durante el primer tercio del presente siglo.

El paseo de la Viga se hizo popular a fines del siglo XVIII con la ejecución de obras de pavimentación y arbolado de una gran Calzada que se extendió a un lado del Canal, desde la actual Ave. Fray Servando al Norte, hasta Chabacano al Sur, punto donde se encontraban el puente de dos compuertas y la Garita de la Viga, - incluyendo el actual mercado de Productos Pesqueros de Jamaica, y cuya conformación física aun se puede apreciar claramente.



Canal de Santa Anita

Segun Cambas, este paseo, llamado tambien de Ixtacalco, fue trazado en 1785 por el Conde de Galvez, a la orilla de la acequia que conduce las aguas de la Laguna de Chalco a la de Texcoco, y lo llevo a cabo el segundo Conde de Revillagigedo, quien lo inauguro en 1790 (34). Consistia de cuatro hileras de arboles que con formaban dos Calzadas laterales para jinetes, una mas ancha al centro para la circulacion de coches y dos a los extremos para peatones, la del Poniente lindando con los paramentos de las casas y la del Oriente bordeando con las orillas del Canal, por lo que hacia tambien las veces de embarcadero para paseantes que se dirigian a Santa Anita y otros pueblos vecinos. Para seguir por tierra, uno debia cruzar el puente de las dos compuertas y seguir hacia el sur bordeando el Canal por la orilla oriente; este camino fue posteriormente utilizado para la instalacion de una linea de tranvias que corrio del Centro de Mexico hasta Iztapalapa, a partir de los primeros años de este siglo (ver apendice B).

El intenso trafico de personas y productos hizo surgir varios intentos de perfeccionamiento de los sistemas de transporte acuatico, incluyendo el propuesto el Coronel de Caballeria, Don Manuel

Jose Robledo de Bejar, quien proponia en 1843 el desplazamiento de las canoas por traccion animal siguiendo el borde del Canal, y la introduccion de Barcos de vapor, en que merece muy especial mencion el esfuerzo realizado por Don Mariano Ayllon, quien a partir de 1849, con grandes problemas y diversos grados de exito, realizo la que debe considerarse la empresa mas seria de navegacion en el sistema lacustre de la Cuenca. El Sr. Ayllon debio no solo fabricar las naves con traccion a vapor, sino tambien establecer embarcaderos y aun modificar los sistemas de compuertas para control de las aguas de descarga del Lago de Chalco. Carlos J. Sierra, en su Historia de la Navegacion en la Ciudad de Mexico (35), habla de mil viscositudes que debio afrontar Ayllon para llevar adelante su Empresa; pero quizas el fracaso ultimo se debio al Canal mismo. Leon Portilla Et. Al. describen la situacion como sigue: "Las medidas que entonces se adoptaron confirman que desagüe y navegacion no armonizaban, pues aquellas tendieron a anular las mejoras realizadas por Ayllon para el canal (el nombre de "Nacional" con el que fue rebautizado el de la Viga no prosperó). Espinosa lo resume asi: "sustancialmente el proyecto consistia en reponer la compuerta de Mexicaltzingo para moderar a arbitrario el paso del agua por el canal, y aun interceptarlo, a fin de evitar que las crecientes del rio de Churubusco bajasen sobre Mexico. Como esto perjudicaba a los pueblos y propietarios de las orillas del lago de Xochimilco, pues el uso de la compuerta hacia retroceder el agua hacia este, el proyecto que previó este perjuicio comprendia la apertura de un nuevo canal de 10 metros de ancho por el llano de San Lorenzo, para cortar el portezuelo formado por los cerros de Iztapalapan y San Lorenzo, y comunicar el lago de Xochimilco con la laguna de Santa Maria, la cual vacia en el lago de -

Texcoco, al oriente del Peñon del Marques. El ingeniero Garay procedio a ejecutar las obras y comenzo por cortar las aguas que bajaban del sur, ocasionando el conflicto en que se hallaba la capital. Al efecto, cerro la cortadura del dique de Mexicaltzingo, - hecho por la compania de Navegacion por Vapor; otro tanto hizo en las calzadas de Culhuacan y de Tlahuac, respecto de las brechas a abiertas por la misma Compania; al mismo tiempo elevo la Calzada de Tlahuac 80 cms., porque estaba entonces cubierta casi en su totalidad por el agua de los lagos, e inutil para poder servir de - dique".

En tiempo record se abrio el canal de San Lorenzo (llamado - en homenaje a su constructor, "Canal de Garay") y se hizo una compuerta mas funcional en Mexicaltzingo para moderar a voluntad el gasto de agua del canal de La Viga. Asi se conjuro, en 1856, el peligro que amagaba a la capital; pero tambien, con tales medidas los buquecitos de vapor de Ayllon quedaron condenados a enmohecerse en el improvisado muelle de San Lazaro" (36).

Si en los años 50 y 60 del siglo pasado el problema era la - contencion de las aguas del Lago de Chalco, para evitar inundaciones en la ciudad de Mexico, a partir de principios del presente - el paulatino desecamiento del Lago llevó a una situacion diametralmente opuesta: La gradual perdida de corriente en el Canal, de bida a modificaciones en las pendientes de escurrimiento por asentamientos diferenciales en el Valle de Mexico, a lo que se debe - agregar el gradual desecamiento de los Lagos de Chalco y Xochimilco por canalizacion de las aguas por otras vias aparte del Canal de la Viga, y el entubamiento de las aguas de los Manantiales que abastecian a dichos lagos, para surtir de agua potable a la siem-

pre creciente Ciudad de Mexico.

Con la introduccion del primer sistema de drenaje integral, - ideado por el Ingeniero Roberto Gayol y del que se iniciaron las obras en 1895, se dio al Canal de la Viga su ultimo gran uso, aparte de los ya mencioandos. El sistema de Gayol dependia de la existencia del Gran Canal del Desague para retirar, mediante bombeo, las aguas residuales canalizadas a dos grandes colectores, - conocidos como Norte y Sur, pero ademas incluia un innovador sistema de lavado de atarjeas, consistente en dar golpes de agua en los extremos de las atarjeas y colectores por medio de conductos a - presion alimentados por una planta de Bombeo ubicada en la Calzada de la Piedad, misma que recibia su dotacion de agua del Canal de la Viga, por medio de un Canal de derivacion que se excavo desde la actual Av. Cuauhtemoc hasta la actual Av. Chabacano y Calzada de la Viga, y que corria por las calles de Dr. Claudio Bernard, en la Colonia Doctores, y Jose T, Cuellar en la Colonia Obrera. Este sistema entro en operacion en 1903, pero con la Gradual extension de las Redes de Drenaje a consecuencia del crecimiento de la Mancha Urbana, para los años treinta estaba ya en desuso, y las - aguas del Canal de la Viga dejaron de ser utiles para este proposito.

En el año 1925 el mismo Ingeniero Gayol detecto que en muchos lugares los niveles de los colectores habian descendido, con la consecuente perdida de pendientes y llego a la conclusion por primera vez, de que el terreno de la Ciudad se estaba hundiendo. - Este fenomeno ha ido afectando a la Ciudad, desquiciando los sistemas de drenaje y las cimentaciones de los Edificios, entre otros problemas, y afectó tambien al Canal de la Viga, que se fue dese-

cando gradualmente, de manera que para mediados de la decada de los treinta llegaba solo hasta Santa Anita y los embarcaderos de la Calzada de Revillagigedo ya no existian.

Con el desecamiento del Canal se acelero el proceso de urbanizacion en el area, con caracteristicas de alta densidad de poblacion, niveles economicos medio y bajo y usos mixtos, debido a un cierto numero de Fabricas y Talleres Industriales que desde principios de siglo se habian ido ubicando, especialmente hacia el Oriente del Canal; a esto hay que agregar la existencia de un tiradero de basura, llamado de Zoquipa, ubicado en el area ocupada actualmente por el mercado de legumbres de Jamaica. Esta gradual degradacion del area de Jamaica debia ayudar tambien a la caida de su atractivo como area de recreo, y con esta las extensiones a Santa Anita e Iztacalco, de manera que, aun cuando todavia en los anos treinta eran frecuentados por visitantes de ls Ciudad, estos eran ya predominantemente de escasos recursos.



Panorama del Paseo de La Viga. (MEDIADES S. III).

Con el desecamiento del Canal de la Viga, el sistema de Cultivo por chinampas habia quedado practicamente en desuso y con la expropiacion de los Terrenos ejidales a la orilla Poniente del Canal, -Ya Calzada-, y Subsiguiente muy rapida urbanizacion en los anos cincuenta, la transformacion del pueblo rural en Barrio Urbano se constituyo en hecho consumado, y sus caracteristicas de marginacion de la poblacion se consolidaron, como se menciona a mayor detalle en el capitulo siguiente. Una simple inspeccion de los datos estadisticos de esta epoca y de aerofotos del area atestiguan a la rapidez y la brutalidad con que este proceso de poblamiento ocurrio, aunque datos mas recientes atestiguan a tasas de crecimiento considerablemente menores.

CRECIMIENTO POBLACIONAL/DECADA.

ANO	SANTA ANITA	TASA	DELEGACION IZTACALCO	TASA	DISTRITO FEDERAL	TASA
1920	681		4,450		906,063	
1930	1,244		9,261		1'229,576	
1940	2,240 *		11,212		1'757,530	
1950	5,230 **		33,945		3,050,442	
1960	-		198,904		4'870,876	
1970	-		477,331		6'874,165	
1980	19,000APROX		570,377		8'831,079	
2000	23,000APROX.		757,000APROX.			

* PUEBLO Y EJIDO.
 **PUEBLO Y COLONIA

FUENIES: CENSOS GENERALES DE POBLACION, 1920 a 1980, PROGRAMA DE BARRIO DE SANTA ANITA - (1980 y 2000).

En este punto conviene hacer una breve mencion de la formacion de la Calzada de Coyuya. Aunque es probable que desde tiempos



EL CANAL NACIONAL SIN CUENTA CON AGUA.

EL CANAL de la VIGA ES YA CUARDA.

1936
Esc. 1:10000

①

1941
Esc. 1:10000

②

PROGRESION
de AEROFOTOS 1936-1982



3

1950

ESC 1:10000

LOS PREDIOS AL PONIENTE SE URBANIZAN.



4

1954


ESC 1:20000



5

1966
ESC. 1:16000

ESTO CONSTRUIDO EL VIADUCTO de la PIEDRA.



6

1973
ESC. 1:8000



⑦

1982
ESC 1:15000

SE HA CONSTRUIDO LA LINEA ④ del METRO.


de la dominacion espanola ya estuviera conformada por acequias, - su forma actual es el resultado de la construccion de un terraplen de cambio de vias y bodegas que sirvieron al ferrocarril de Xico y San Rafael, cuya via corria desde el Centro de la Ciudad por Ave. J. Sotero Castañeda hasta cruzar el Rio de la Piedad y bordearlo por la orilla sur, flanqueando los limites norte del Ejido y Pueblo de Santa Anita, para tomar por Coyuya hacia el sureste y luego por la actual Av. Plutarco Elias Calles. En Coyuya hubo una es tacion pequena en que el tren debia parar.

Finalmente esta relacion quedaria incompleta si no se hace - mencion de que en Santa Anita se instituyo la primera Escuela de Pintura al Aire Libre, dependiente de la Academia de San Carlos. Segun Jean Charlot (37), esta funciono durante el periodo de la - Usurpacion de Huerta, y desaparecio con su caida; sin embargo sir vio como catalizador en la formacion del Movimiento Muralista Me- xicano al dar una oportunidad a los estudiantes de escapar de las tediosas paracticas de los metodos tradicionales de ensenanza. La ubicacion de esta escuela no se pudo determinar; Charlot menciona que habia un patio y una fuente con azulejos, pero Francisco Qui- jano, en su articulo sobre la Academia del 10 de Junio de 1914 - (38), menciona que "...visite tambien la escuela de Pintura al Ai re libre que se halla en Santa Anita. El local donde esta insta- lada es reducido pero de una belleza peregrina. Una casita blan- ca compuesta por una Galeria que sirve de almacen y un porche - fronterizo. Rodeando la casita hay una huerta frondosa; los mucha chos segun se ve, trabajan con noble ahinco y entusiasmo alegre- mente; y pese a unos cuantos Zoilos, progresan con pasmosa rapi- dez" (¿Sera posible que esta Escuela haya estado en lo que anterior mente fue la Miga de las niñas, sobre la calle de Juarez?). Este ar

ticulo iba acompañado de ilustraciones, pero desgraciadamente la copia de la Hemeroteca esta mutilada, por lo que estas no se pudieron estudiar.

La idea de Escuela de Pintura al Aire Libre se retomó nuevamente en 1923, pero ubicada en Coyoacan, quizá porque para este tiempo Santa Anita comenzaba a perder su encanto.

México Histórico. — Tomo II. — Alrededores de México.



Ixtalcalce y Santa Anita - Las Chinampas

L. G. MICHOUA
C. 1880.

7.- CONDICIONES DE VIDA EN LAS CIUDADES
PERDIDAS EN SANTA ANA.

7.-CONDICIONES DE VIDA EN LAS CIUDADES PERDIDAS EN SANTA ANITA.

Con el cambio de uso del suelo de agrícola rural a urbano de alta densidad de población y usos múltiples, el poblado de Santa Anita sufrió transformaciones singulares, debido a la particular forma de cultivo que se practicaba y a la consecuente poco usual forma de propiedad de la tierra.

Como ya se menciona en el capítulo anterior, Santa Anita se caracterizaba por la implementación del sistema de cultivo de chinampas, sistema laborioso pero extraordinariamente productivo; sin embargo, a diferencia de Xochimilco que recibía el agua del lago del mismo nombre; Santa Anita dependió para su provisión de agua del canal de la viga (o Nacional).

Estas condiciones duraron hasta mediados de los años 40 del presente siglo, en que después del desecamiento del canal el cultivo por chinampas se torno impracticable. Esto llevo a que estas se utilizaran por un tiempo como campos de cultivo normal; pero para los años 50, el rápido crecimiento de población en el area metropolitana llevo a la eventual ocupación de las chinampas para uso habitacional, dividiendolas en pequeñas parcelas y usando los canales rellenos como calles o andadores. Un rápido vistazo a una aerofoto del area basta para detectar aun la conformación de las chinampas en su nuevo uso, con los antiguos canales como calles. Cabe aquí recordar que a mediados de la década de los 20s Santa Anita se constituyo en ejido; parece ser que este nunca fue formalmente abolido, sino que el cambio a regimen de propiedad privada se realizó pieza por pieza, creando un número de situaciones curiosas, que en muchos casos provocaron la formación de "Ciudades Perdidas".

La "Ciudad Perdida" o vecindad, como en muchos lugares se conoce, es una forma semi-urbana de vivienda que se puede encontrar no solo en Mexico; aparece en practicamente todas las grandes ciudades de los paises en proceso de desarrollo, bajo diferentes nombres: "Barriadas" en Lima y Bogota, "Ranchos o Ranchitos" en Caracas, "Favelas" en Rio de Janeiro, etc., correspondiendo en general al termino espanol tugario" o al Ingles "Shantytown".


El fenomeno aparece en condiciones similares en la Ciudad de Mexico, como lo haria en cualquier gran capital africana.



Considerando las condiciones irregulares de tenencia de la tierra en muchas areas de Santa Anita, las condiciones de la vivienda en estas areas deben por fuerza ser tambien irregulares.

Los tres ejemplos de "Ciudades Perdidas" que se presentan en este estudio, son buenas ejemplos de patrones irregulares de asentamiento. Fueron estudiados en 1986, pero son aun representativas de la tipica "Ciudad Perdida" en Santa Anita hoy dia.

La mayoria de los hombres activos que viven en Santa Anita tienen empleos temporales de fabricas en general; las mujeres contribuyen a la economia de la casa lavando ropa. Pocos tienen un salario fijo y casos de salarios bajo del minimo oficial son frecuentes. Bajo estas condiciones es de esperar que los materiales usados en las construcciones sean de mala calidad y bajo costo. Pero uno encuentra sorpresas inesperadas: una vivienda en la vecindad de "El encuentro", tenia un muro hecho con puertas de lamina de acero soldadas entre si, y otra tenia tablones de madera unidos con pernos y tuercas (Y roldanas) en lugar de clavos. Esto se debe al hecho de que la mayoria de los materiales usados son de preferencia robados, pepenados, reciclados o comprados como chata

CIUDADES PERDIDAS
de MAYOR DIMENSION
en el BARRIO de
SANTA ANITA
(1973.)








ESCALA.
0 10 20 30 40 m

CALZADA de la VIGA N° 544


N° total habitantes.....	300 ó más
No. promedio habitantes/vivienda.....	11
Población máxima en una vivienda.....	20
Población mínima en una vivienda.....	3






CALZADA de la VIGA N° 544
VISTAS INTERIORES. (11/8/86)
 - ACTUALMENTE DEMOLIDO.






4-B. (UNITS PLANTA BAJA) LAV. LAV. & DIEROS. A-C. (UNITS PLANTA ALTA).




C. HIDALGO N° 4


Nº. total de habitantes.....	66
Nº. promedio habitantes/vivienda.....	5-6
Población máxima en una vivienda.....	8
Población mínima en una vivienda.....	1




UNIT 5 (EN PLANTA BAJA) 42.75 m²



UNIT 6 (EN PLANTA ALTA) 36 m² (4.40 m² BODEGA)





C. HIDALGO no. 4
VISTAS INTERIORES (11/8/86).




Nº. total habitantes..... 350 ó más
 Nº. promedio habitantes/vivienda..... 8-9
 Población máxima en una vivienda..... 12-15
 Población mínima en una vivienda..... 4

EL ENCUENTRO (CALLEJON JUAREZ, 2 QUARTERS).


SCAL
 1" = 10' - 0"
 1" = 10' - 0"



UNIT: 26 50.75m²



UNIT: 25 21.20m²



"EL ENCUENTRO"

VISTAS INTERIORES (14/8/86).
- ACTUALMENTE DEMOLIDO.

rra, que comprados nuevos en el mercado de material de construcción.

Una gran diversidad de materiales fue detectada: madera, tabique, block de cemento, lamina metalica o de plastico, carton, - chatarra de fierro, piedra y pedaceria de concreto de demolicion, conjuntos de lodo, bote aplanados de hojalata, cajas de madera, llantas de automovil, etc.; cualquier cosa que pueda tapar un hoyo se puede usar. Estas construcciones temporales tienen poco impacto en la economia de mercado, debido tanto a que se usan pocos materiales comerciales, como a que, a consecuencia de esto, las mismas construcciones adquieren poco o ningun valor comercial, debido a que procedimientos normales de presupuesto o avaluo no son aplicables.

Las tecnicas de construccion son tambien "Chatarra", usando en lo posible metodos similares a los aplicados en construcciones profesionales, y adaptando lo mejor posible los materiales que se tiene a la mano. Las viviendas resultantes son bastante fragiles y raramente desarrollan mas de un nivel (P.B) de construccion (el conjunto de la Viga No. 544 muestra una de estas excepciones).

Siendo realizadas con el metodo de autoconstruccion, estas viviendas usualmente se hacen y mejoran poco a poco, y se encuentran ademas en constante reparacion, debido a la mala calidad de los materiales; esto da a las Ciudades Perdidas un calidad casi organica; cambian, se desarrollan, crecen y algunas veces se contraen. Presiones politicas y legales tambien contribuyen a esta condicion temporal; dado que estos conjuntos son de hecho vecindades, que lo que se renta es solo el suelo, y que no existen contratos escritos de arrendamiento, se construye en constante temor de de-

salojo, a lo que se debe anadir que construcciones de mejor calidad pueden ser consideradas como mejoramiento del predio, susceptible de aumentar el valor de la propiedad, y consecuentemente los impuestos prediales, que a su vez resultaria en aumentos de renta: una buena razon para no realizar mas que las reparaciones estrictamente necesarias.

Se pueden ver tendaderos por todas partes, formando enmarañados tejidos similares a telaranas, un claro reflejo de la característica ordenación de las improvisadas viviendas, basada en el uso compartido de elementos constructivos, tales como muros y postes. Este arreglo determina las características espaciales de una "Ciudad Perdida". Viviendas en largas filas, haciendo uso de las bardas de colindancia, si existen, de manera que el patio central resultante variara de acuerdo con las dimensiones del predio como un todo; la tendencia general es que en predios grandes, se forman varias hileras de viviendas, con andadores centrales, con anchos raramente mayores a los 1.50 mts.

El uso compartido de muros produce la falta de ventilacion e iluminacion, pues usualmente solo una pared puede tener ventana; una típica solucion consiste en insertar una hoja de plastico traslucido en la cubierta. Otra característica de estas "Ciudades Perdidas" es que, debido a la constante reconstruccion e improvisacion, y al hecho de que un predio particular solo puede contar con una toma de agua y usualmente una salida de drenaje, albanales pocas veces existen, salvo para conectar los W.C. comunales (un mueble para cada 30 o 50 personas). Algunas veces (como en el conjunto "El encuentro"), una linea de drenaje se coloca para recolectar

tar las aguas grises de los lavaderos. Si estos tubos de cemento se fracturan, debido a sobrecarga en el pavimento u otra causa, - el anegamiento de andadores, y aun de viviendas, se convierte en una dura realidad mas, que algunas veces se convierte en un verdadero peligro para la salud, si alguno de los vecinos ha usado esta linea para conectar un W.C. en su Vivienda; y esto se puede a gravar aun mas cuando llega la epoca de lluvias.

Como en el caso del drenaje, el agua potable es un problema, no encontrandose usualmente mas de una o dos llaves para uso de - toda la comunidad (70 o mas personas por llave). Esto significa - que cada familia debe tener un deposito de agua para usos domesticos, desde aseo personal hasta labores de cocina mismo que debe - ser llenado diariamente por medio de frecuentes visitas a la llave comunal, lo que permite, ironicamente algunos de los pocos elementos agradables del dia, al permitir ponerse al tanto de los chismes del momento.

Estas condiciones de vida tienen, como se ha dicho antes, rai-ces legales y aun politicas, pero tambien consecuencias sociales y psicologicas. Varies estudios han mostrado que la gente que vive en estos reducidos habitaculos, donde varias generaciones de - una familia extendida usan el mismo disminuido espacio (3 o 4 personas por cama, o simplemente durmiendo en el suelo), desarrollan ligas familiares intensas, aunque estas ligas pocas veces son de - naturaleza intima, porque la promiscuidad produce enfrentamientos y aun odios. La vida en familia que resulta de esta situacion es muy unida por el deber, pero a la vez mas desesperadamente resen-tida.

Tal estructura se refleja claramente en las relaciones socia-les fuera de la familia. Como en el caso de la interdependencia -

constructiva de las viviendas del conjunto, uno encuentra mecanismos paralelos de interdependencia social, en forma de compadrazgos, pandillerismo, tandas, promiscuidad sexual, etc). que establecen estrictas reglas de conducta de grupo y una fuerte sensacion de unidad comunitaria. Por el otro lado, actividades antisociales, tales como el robo y la violencia, el abuso de alcohol y drogas, etc., son muy frecuentes en las "Ciudades Perdidas", que pueden ser muy peligrosas para gente de fuera.

Nuevas tendencias en Santa Anita. pero aun cuando las condiciones de vida en el Barrio de Santa Anita son en muchos casos todavia dificiles, las autoridades centrales y delegacionales junto con la junta de vecinos, han realizado varias acciones de mejoramiento, y ya se notan cambios palpables. En agosto de 1981 fue presentado el plan de Barrio para Santa Anita, que establece en detalle los conceptos que aparecen en el Plan General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal (P.G.D.U.), y su correspondiente Plan Parcial (P.P.) para la delegacion de Iztacalco, conceptos que en forma general se mantienen en los nuevos Programas de Desarrollo Urbano puestos en vigor en 1987.

De acuerdo con este documento, se estima que en 1980 la poblacion de la Delegacion era de 620,000 habitantes, de los cuales 19,000 vivian en Santa Anita, correspondiendo a una densidad de 300 a 400 habitantes/hectarea; el mismo documento estima que la delegacion tendra una poblacion de 757,000 habitantes, de los cuales, 23,000 viviran en Santa Anita. Se establece por otra parte la necesidad de consolidar usos habitacinales mixtos, con enfasis en los sectores comercial y de servicios, junto con la consolidacion

o rehabilitacion de las areas habitacionales existentes.

Los principales problemas y requerimientos se relacionan con la tenencia de la tierra, congestion de transito, insuficiente - transporte publico, lineas de drenaje azolvadas y la falta de servicios de recoleccion de basura, que estimula la creacion de serios problemas de contaminacion.

Para la solucion de estos problemas, acciones directas se - han llevado a cabo en relacion a la recoleccion de basura y la instalacion de nuevas lineas de drenaje, mejorando considerablemente el ambiente general del area. El aprovisionamiento de agua es un problema mas dificil, en una ciudad en que el precioso liquido es cada vez mas escaso.

Los problemas de transporte publico y de congestionamiento de transito, fueron en su mayoria resueltos, aunque en una manera un tanto agresiva, en 1982 con la introduccion de un tramo de la linea elevada numero 4 del Metro en la zona central de Santa Anita, cortandola en dos partes de aproximadamente el mismo tamaño. Esta impresionante cicatriz en la fabrica de barrio aun no se ha suavizado y aun se pueden ver restos de edificios cortados a la - mitad y predios reducidos a la inutilidad por la afectacion debida a la intrusion de las nuevas calles anexas al Metro. Otro triste producto de esta accion es la sensacion de perdida de identidad y cohesion entre las dos porciones resultantes del Barrio (ver articulo relativo en Apendice B).

Pero el lado positivo de la introduccion del Metro se debe - ver en la solucion del problema de transporte en el area, debido - principalmente al conflicto entre direcciones de trafico que exis


tia en la mayoria de las avenidas cercanas, y en que actuo como - un detonador urbano, dado que los predios expropiados incluian - una gran parte del corazon de Santa Anita, que comprendia algunas de las ciudades perdidas mas compactas y dificiles del area, equivaliendo a un ejemplo clasico de "Slum clearance" o "Desmante de barrio", que ofrecio los beneficios adicionales de abrir acceso a calles previamente encerradas, la uniformizacion de sus alineamientos, así como la uniformizacion y legalizacion de un buen número - de predios.


Mas recientemente otros acontecimientos han ocurrido, con - la activa participacion de la asociacion de residentes, incluyendo la restauracion de la fachada de la Iglesia de Santa Anita, realizada exclusivamente con donativos de la comunidad, y sobre todo las nuevas acciones de viviendas en areas anteriormente ocupadas por ciudades perdidas, para beneficio de sus antiguos moradores.

Acciones de vivienda se han llevado a cabo en colaboracion - con el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (F I.V I.D E.S.U.), un organismo creado conjuntamente por el Departamento del Distrito Federal y Banobras, en un esfuerzo por resolver el - critico problema de la vivienda de bajo costo en la Ciudad de Mexico por medio de la produccion de unidades de vivienda bajo la modalidad de autoconstruccion, en que F I.V I.D E.S.U. proporciona el proyecto Arquitectonico y la asistencia tecnica sin costo y los materiales de construccion a costos reducidos, en parques de materiales ubicados en puntos estrategicos de la ciudad; los costos - de mano de obra son cubiertos preferentemente por autoconstruccion, aun cuando existen otros mecanismos de financiamiento. Las muy ba-

jas tasas de interes y las generosas condiciones de pago han hecho popular al programa F I.V I.D E.S.U. y el barrio de Santa Anita cuenta ya con dos unidades, una de ellas en proceso de construccion en lo que fue la Ciudad perdida de "El Encuentro", ya demolida, y negociaciones para otras unidades estan en proceso.

UNIDAD FINIPESU. "EL ENCUENTRO"
EN CONSTRUCCION, 1989.





UNIDAD F.V.I. DES.U.
"EL RANCHITO"
VER PUNTO DE UBICACION
de CIUDADES PERDIDAS.



8.- DESCRPCION DEL ACTUAL BARRIO DE SANTA ANITA;
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES.
POLITICAS DE CONSERVACION.

8.- DESCRIPCION DEL ACTUAL BARRIO DE SANTA ANITA.

El barrio de Santa Anita como ya se ha visto, tiene una fiso nomia urbana particular, que se manifiesta en los restos de un pe queño poblado agricola especializado en tecnologia chinampera tra dic tradicional, cuyos campos han sido urbanizados para formar predios - que siguen en muchos casos los contornos de las antiguas chinampas pero que quedan confinados en manzanas ortogonales. Una excepcion a esta conformacion se observa en el area vecina a las calles de Hidalgo y Juarez, en que aun sobreviven calles y andadores irregu la res conformados de antiguo por las chinampas, y se observa la - mayor concentracion de construcciones tradicionales.

Santa Anita cuenta con un Programa de Barrio, que fue presen t tado a la comunidad en agosto de 1981 y no ha sido actualizado has ta ta la fecha, por seguir aun vigente un 70% de la problematica que se menciona (ver apendice B). El Programa de Barrio define general men te la problematica de Santa Anita en los terminos siguientes:

Existen problemas relacionados con la tenencia de la tierra, congestionamiento vial, calles sin pavimento, insuficiencia de - transporte publico, azolves de drenaje y deficiencia en el agua - potable. Los vecinos se quejan, y con razon, de la falta de reco le leccion de basura, lo que provoca focos de infeccion y contamina cion cion muy frecuentes dentro de la colonia. Asimismo hay problemas relacionados con la falta de vigilancia y carencia de alumbrado - publico. Finalmente otro problema sentido por la comunidad es el ver amenazado su habitat, es decir, el cambio de uso hacia mas o fi ficinas y servicios y menos oportunidades de habitacion.


Muchos de estos problemas se han resuelto sustancialmente, -



desde AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES (SUR-NORTE)

VISTAS de AV. COYUYA.

desde C. HIDALGO (SUR-NORTE).







VIADUCTO ESQ. LA VIGA (PONIENTE-ORIENTE)

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN
(PIEDRAS), APES DE SANTA ANITA.


VIADUCTO ESQ. MORAZAN (ORIENTE-PONIENTE)





desde ZAPOTLÁN (SUR-NORTE).
CALZADA de la VIGA en el
AREA de SANTA ANITA.

desde CORUÑA (SUR-NORTE).



Tambien sobre C yuya existe un mercado publico, que sirve - bien a la mitad cercana del barrio, pero no a la mas cercana a la Calzada de la Viga , lo que ha llevado a la ubicacion de un tian-guis a un costado del Templo. En lo referente a recreacion y deporte, el barrio es completamente insuficiente, no habiendo canchas ni areas de juego mas que en el baldio anexo al templo, - que incluye un solo juego mecanico que no es usado por los ninos del area; sin embargo, existe sobre Av. Coyuya un centro deportivo publico, que incluye un campo de futbol y algunas otras instalaciones a campo abierto y bajo techo.

En lo referente a vialidad y servicios, ya se menciona en el capitulo 3 (localizacion Geografica) acerca de la relativa dificultad que existe para circular en auto en Santa Anita. El Programa Parcial intenta mejorar esto mediante la apertura de los dos extremos de la calle Canal Nacional, uno por el poniente, saliendo a la calzada de la Viga y el otro, pasando a traves de una de

las pocas areas verdes que aun subsisten, y luego por un predio construido para salir a la calle de Corregidora; otras acciones - similares para las calles de Zapata y el Recreo ya se han llevado a cabo.


La estacion Santa Anita de la Linea no.4 del Metro es un gran apoyo para el rapido movimiento de los vecinos, aunque como ya se menciona en el Capitulo 7, ha cortado en dos al Barrio, tanto en el plano material como el afectivo comunitario.

Sin embargo, estas acciones, quiera que no, han ayudado a - conservar el trazo del nucleo urbano en forma mas o menos intacta.

En lo referente a la contaminacion ambiental, las fabricas - existentes sin duda producen alguna, pero el problema en rigor -

EL TIANGUIS
de SANTA
ANITA.


VISTA DESDE
EL EXTREMO
de la CALLE
JUAREZ.




POR EL SITIO
del TEMPLO



POR LA
SICRISTIA





desde CANAL NACIONAL (SUR-NORTE)

FRANCISCO MORAZAN (METRO).

desde CANAL NACIONAL (NORTE-SUR).



como es el caso de la recolección de basura y el transporte público, con la introducción del Metro y la Terminal de camiones adjunta, pero quedan por resolverse los problemas de suministro de agua y azolves del drenaje. El alumbrado público y la vigilancia aun son insuficientes.

En lo que respecta a usos del suelo diversos y aun incompatibles con vivienda, estos se siguen gestando; el Programa Parcial plantea para el barrio una consolidación del uso habitacional mixto con énfasis en una combinación con servicios y comercios y el mejoramiento de la vivienda existente que, que como se vio en el capítulo anterior, es en muchos lugares bastante precaria y con un muy alto índice de hacinamiento. Esta combinación de circunstancias ha resultado en un conjunto de alta densidad de construcción en uno y dos niveles y gran escasez de áreas verdes; aunque las manzanas que bordean al norte con el viaducto Miguel Alemán, incluyen todavía extensiones sin construir, se encuentran bajo el régimen de propiedad privada y están siendo gradualmente edificadas.

El barrio de Santa Anita se encuentra bien dotado de servicios de salud, incluyendo una clínica del Seguro Social, una de la Secretaría de Salud, sobre Av. Plutarco Elías Calles y una clínica Pediátrica del D.D.F. sobre Av. Coyuya; existe además un centro de Asistencia Social del D.I.F. en la plazuela Hidalgo, frente al Templo de Santa Ana.

En lo referente a educación, el barrio cuenta con dos guarderías, dos escuelas Primarias y una Secundaria, a la que se debe agregar otra adjunta a la clínica Pediátrica, sobre Av. Coyuya.

no es solo de Santa Anita, sino que afecta por igual a toda la Ciudad, como se menciona en el Capitulo 5; por otra parte la unica - forma de resolver el problema del ruido, es el de trasladar el Aeropuerto de la Ciudad de Mexico a otra parte.

CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL NUCLEO HISTORICO DE SANTA ANITA.

El poblado original y sus chinampas parecen haberse extendido en su ultima etapa, previa a la urbanizacion actual, entre el antiguo Rio de la Piedad, hoy Viaducto Miguel Aleman, hacia el norte; hasta el area abierta existente al extremo nororiente del Barrio y mas al sur hasta la actual Avenida Congreso de la Union - (Francisco Morazan), hacia el oriente; hasta el Canal que existio en lo que ahora es Av. Plutarco Elias Calles y hacia el poniente a lo largo del Canal de la Viga, ahora calzada del mismo nombre. El restante del Barrio, hacia el Oriente y suroriente parecen haber sido campos de cultivo normal hacia 1925, lo que facilito una rapida y sencilla subdivision en predios y manzanas ortogonales.

La conformacion y ordenamiento de las chinampas estuvieron - ~~supeditadas~~ al acceso de agua por medio de las acequias que partian de los canales distribuidores que corrian por la calle de Canal Nacional y luego por la actual calle del Recreo, para desaguar ~~por el canal que corria por la actual Av. Plutarco Elias Calles.~~ Con la urbanizacion de las chinampas las acequias se convirtieron en pasos vecinales que en muchos casos constituian verdaderos laberintos, por lo que la regularizacion de predios y calles ha sido un proceso mucho mas lento y penoso que en la porcion sureste del barrio, debido, ~~ademas~~ de la existencia de estas circulaciones laberinticas, al hecho de que la forma alargada y muy angosta de las chinampas facilito la formacion de fuertes concentraciones

PUEBLO de STA ANITA 1925-1935

SIMBOLOGIA

- AREA URBANA (PUEBLO).
- AREA de CULTIVO FOR. RESERVA (CAMPAÑAS).
- CANILES (ACALOTES).
- CALLES ABRETTAS ENTRE 1925-1935.
- CALLES ABRETTAS ANTERIORES.
- AREA DE CULTIVO PARA EL PUEBLO.
- CALLES QUE SE URBANIZAN EN UN FUTURO.
- VEZES JARDINES O VEZES EXPANSIÓN.
- AREA URBANA.
- PERIMETRO DE LA URBANIZACION.

AREA NO CULTIVADA CON URBANIZACION INCIPIENTE.

ESCALA GRAFICA

1:10000

ESCALA GRAFICA
1:10000
1:20000
1:30000
1:40000
1:50000
1:60000
1:70000
1:80000
1:90000
1:100000

ARREDO CIRCULAR EN CIRCULO EN EL PUEBLO

AREA DE CULTIVO CON GRIetas EN CALLES Y CULTIVOS

AREA URBANA

CANAL DE LA VIGIA

ESCALA GRAFICA

1:10000



ESQ. CALZADA LA VIGA (PONIENTE-ORIENTE).

AV. HIDALGO.

ESQ. C. EL RECREO (PONIENTE-ORIENTE).





VISTA NOROCC-SUR (1985)

CALLEJON de ALDAMA.

(ENTRE AV. HIDALGO y C. JUDREZ).

VISTA SUR-NOROCC (1989).






desde C. SÁBINO (PONIENTE-ORIENTE)

CANAL NACIONAL.


desde C. SÁBINO (ORIENTE-PONIENTE).






ESQ. CALZADA LA VIGA (PONIENTE-ORIENTE).

C. JUÁREZ I.



ESQ. C. ALDAMA.
(PONIENTE-ORIENTE).




en la PUZUELA HIDALGO.
(PONIENTE-ORIENTE)

C. JUAREZ II.

en la PUZUELA HIDALGO (ORIENTE-PONIENTE)





VISTA desde ZAPOTÁN (SUR - NORTE)

CALLE ION PEDESTAL
(ENTRE C. JUÁREZ y C. ZAPOTÁN).

VISTA desde ZAPOTÁN (SUR - NORTE).




VISTA desde la
CALLE de ZAPATA.
(SUR NORTE)



CALLEJON del RECTERO I.

VISTA desde la CALLE de JUAREZ (NORTE-SUR)




CERZADO del
RECTERO



CALLEJON del RECTERO II.

VISTA del TEMPLO desde la CALLE.






desde AV. HIDALGO (SUR-NORTE).

C. SDBINO.

desde AV. CANAL NACIONAL (SUR-NORTE).







VISTA SUR-NORTE

CALLEJON del RECREO.
(CENTRE AV. HIDALGO y C. JUDEZ)

VISTA NORTE-SUR.





ESQ. CALZO - de la VIGA (PONIENTE-ORIENTE)
(1989).

C. ZAPATA.

ESQ. MORAZAN (ORIENTE-PONIENTE). (1989).



BARRIO de SANTA ANITA 1991.


MOSTRANDO LOTIFICACION SEGUN el
LEVANTAMIENTO de CATASTRO de 1969.

SIMBOLOGIA


-  UNIDADES DE LA D.O.F. PIZA
FRANCO DE CALLES y ALICIA DE RISO.
-  UNIDADES DE LA D.O.F. PIZA USO
COMO RESERVA de ALIMENTOS y VERDURAS.
-  AREAS DEBENTAS.



UNIDADES DE LA D.O.F. PIZA
FRANCO DE CALLES y ALICIA DE RISO.



ESCALA GRAFICA



NOTA: LOS LIMITES Y DEMARCACIONES
INDICADOS CORRESPONDEN A LA REALIDAD
ESTUDIO REPRESENTADO EN EL PLANO. PARA MAS
DETALLES VER PLANO GENERAL

DENSIDAD de CONSTRUCCION de NUCLEO URBANO

de SANTA ANITA, IZTAPALAPA, CO. 1970. PLANO de CATASTRO 1969


de poblacion, de las que las ciudades perdidas analizadas en el capitulo anterior son claro reflejo.

El area que aun conserva las caracteristicas originales del trazo urbano del poblado, esta comprendida entre las calles de Canal Nacional, al norte, Congreso de la Union hacia el oriente, Emiliano Zapata hacia el sur y Calzada de la Viga hacia el poniente, que conforman las manzanas definidas por el programa de Barrio como numeros 4,5,7,8 (que incluye al Templo de Santa Anita), 9,12 y 13. A continuacion se hace una descripcion de las particularidades que se observan en los espacios publicos en el area, las cuales en forma general son aplicables al resto del Barrio, con los probables excepciones de la irregularidad de las vialidades y la mayor concentracion de construcciones tradicionales.

A.- AREAS CONSTRUIDAS.

1.-USOS: En su gran mayoria las construcciones tienen uso habitacional, muchas veces de gran densidad. Sobre la calle de Hidalgo existen tambien un buen numero de comercios al menudeo y algunos talleres de reparacion de autos y de otra indole, a los que se debe anadir la existencia de unas bodegas en el extremo oriente, que atraen el estacionamiento y maniobras de camiones de carga y contrastan considerablemente el resto de las construcciones del area.

Al extremo sur oriente existen unas unidades habitacionales - construidas con apoyo de FI.VI.DE.SU que han sido bastante elogiadas por los vecinos locales. Finalmente, se debe mencionar la existencia de un pequeño tianguis que funciona diariamente a un costado del Templo de Santa Ana en las intersecciones de las calles de Juarez y del Recreo. El tianguis es bas



**CARACTERÍSTICAS Y NÚCLEO URBANO
SANTA ANITA 1971**

SIMBOLOGÍA

- LOTE A 1000 M²
- LOTE B 2000 M²
- LOTE C 3000 M²
- LOTE D 4000 M²
- LOTE E 5000 M²
- LOTE F 6000 M²
- LOTE G 7000 M²
- LOTE H 8000 M²
- LOTE I 9000 M²
- LOTE J 10000 M²
- LOTE K 11000 M²
- LOTE L 12000 M²
- LOTE M 13000 M²
- LOTE N 14000 M²
- LOTE O 15000 M²
- LOTE P 16000 M²
- LOTE Q 17000 M²
- LOTE R 18000 M²
- LOTE S 19000 M²
- LOTE T 20000 M²
- LOTE U 21000 M²
- LOTE V 22000 M²
- LOTE W 23000 M²
- LOTE X 24000 M²
- LOTE Y 25000 M²
- LOTE Z 26000 M²
- LOTE AA 27000 M²
- LOTE AB 28000 M²
- LOTE AC 29000 M²
- LOTE AD 30000 M²
- LOTE AE 31000 M²
- LOTE AF 32000 M²
- LOTE AG 33000 M²
- LOTE AH 34000 M²
- LOTE AI 35000 M²
- LOTE AJ 36000 M²
- LOTE AK 37000 M²
- LOTE AL 38000 M²
- LOTE AM 39000 M²
- LOTE AN 40000 M²
- LOTE AO 41000 M²
- LOTE AP 42000 M²
- LOTE AQ 43000 M²
- LOTE AR 44000 M²
- LOTE AS 45000 M²
- LOTE AT 46000 M²
- LOTE AU 47000 M²
- LOTE AV 48000 M²
- LOTE AW 49000 M²
- LOTE AX 50000 M²
- LOTE AY 51000 M²
- LOTE AZ 52000 M²
- LOTE BA 53000 M²
- LOTE BB 54000 M²
- LOTE BC 55000 M²
- LOTE BD 56000 M²
- LOTE BE 57000 M²
- LOTE BF 58000 M²
- LOTE BG 59000 M²
- LOTE BH 60000 M²
- LOTE BI 61000 M²
- LOTE BJ 62000 M²
- LOTE BK 63000 M²
- LOTE BL 64000 M²
- LOTE BM 65000 M²
- LOTE BN 66000 M²
- LOTE BO 67000 M²
- LOTE BP 68000 M²
- LOTE BQ 69000 M²
- LOTE BR 70000 M²
- LOTE BS 71000 M²
- LOTE BT 72000 M²
- LOTE BU 73000 M²
- LOTE BV 74000 M²
- LOTE BV 75000 M²
- LOTE BV 76000 M²
- LOTE BV 77000 M²
- LOTE BV 78000 M²
- LOTE BV 79000 M²
- LOTE BV 80000 M²
- LOTE BV 81000 M²
- LOTE BV 82000 M²
- LOTE BV 83000 M²
- LOTE BV 84000 M²
- LOTE BV 85000 M²
- LOTE BV 86000 M²
- LOTE BV 87000 M²
- LOTE BV 88000 M²
- LOTE BV 89000 M²
- LOTE BV 90000 M²
- LOTE BV 91000 M²
- LOTE BV 92000 M²
- LOTE BV 93000 M²
- LOTE BV 94000 M²
- LOTE BV 95000 M²
- LOTE BV 96000 M²
- LOTE BV 97000 M²
- LOTE BV 98000 M²
- LOTE BV 99000 M²
- LOTE BV 100000 M²

tante vistoso y de hecho resalta la silueta del Templo, aunque produce cantidades considerables de basura, que actualmente se recolecta diariamente.

2.- NIVELES DE CONSTRUCCION. Con muy pocas excepciones la totalidad del Barrio esta integrado por construcciones de uno o dos niveles, siendo las de tres ya comparativamente raras, - lo que da una indiscutible homogeneidad visual al conjunto. Nota discordante a este respecto es dada por las fabricas y Bodegas existentes, que afortunadamente no son muchas y tienden a concentrarse hacia la periferia del Barrio, aunque tambien hay algunas sobre las calles de Canal Nacional, Hidalgo y Emiliano Zapata.

Una excepcion verdaderamente notable a la uniformidad de los niveles, es la del edificio que existe en la esquina de Calzada de la Viga y la Calle de Juarez, que cuenta con Planta baja y cuatro niveles, y unas fachadas modernistas bastante - chocantes. A todo mundo convendria, con probable excepcion - del dueño, que este edificio se demoliera (ver mas adelante, bajo monumentalidad).

Algo parecido se puede apreciar en el Edificio del DIF, en - que, aun que cuando es de dos niveles, su fachada contrasta fuertemente con el entorno.

3.- ENTRADAS DE AUTOS. En el Barrio es comun que las casas cuentan con entradas de auto y cocheras, especialmente aquellas que se construyeron sobre lo que hasta recientemente fue campo abierto. Sin embargo, no puede decirse lo mismo del nucleo urbano original, que atestigua la supervivencia de = construcciones tradicionales y la relativa inactividad economica, que no ha tenido mayores razones para considerar la in

clusión de cocheras en sus viviendas.

Así, se detectaron sobre avenida Hidalgo Quince entradas; sobre la calle de Juárez cuatro, aquí se debe mencionar que se estacionan dos autos en el atrio del templo. Sobre Sabino - existen otras tres entradas.

La calle aun no pavimentada llamada "Cerrada de Recreo", incluye algunas facilidades para el estacionamiento de autos, debido a la pequeña unidad habitacional construida por FI.VI.-DE.SJ. pero por lo demás no existen áreas de estacionamiento público, por lo que los autos y camiones de carga suelen dejarse en las calles.

- 4.- COLORES Y TEXTURAS. Es generalizada la práctica de aplanar con mezcla de cemento, lo que da una general y homogénea apariencia de características superficies duras y algo lisas. También hay muchos ejemplos de construcciones con muros apertados y algunas, principalmente las más antiguas, que aun conservan applanados de cal.
- En cuanto a pinturas y colores, se aprecia variedad de acabados y tonalidades; una gran parte de las construcciones no tiene color alguno, contentándose solo con el color y textura de applanado, pero el restante incluye azules cielo, amarillos ocres, verdes pistache y blancos entre otros, de pinturas - vinílicas y acrílicas con muy poca supervivencia de pintura de cal, aunque claramente este fue el medio usado universalmente hasta tiempos recientes.

- 5.- MONUMENTALIDAD.- Las calles de Hidalgo y Juárez son depositarias del mayor número de construcciones tradicionales. Una

VISTA del
CONJUNTO.



MARCO de PUERTA en MURO
de ADOBE, N° 23 de C. JUSTEZ.
PROBABLEMENTE FUE PARTE de
LA ANTIGUA MIGA.

ANAGRAMA
de MARIÁ
en la
CLAVE.






CALLE DE LA VICUA

1910

1989


VALORES de
MONUMENTALIDAD.



VER REPORTE de CONSTRUCCION de
LINEA de TRANVIA IDENTIFICAR


Sia Anla.

Por el caso de derrumbe
con motivo de la obra que
se proyecta



FRENTE de CUERPO-CR2. la VIGA ESQ. HEDILCO


VALORES de
MONUMENTALIDAD.



VIER REPORTE de CONSTRUCCION de
LINEAS de TRANVIA, SPENDICE B.


Valores

Edificio de la casa de la familia
 de la casa de la familia de la
 casa de la familia de la casa de la
 casa de la familia de la casa de la



CANZ. LA VIGA ESQ. C. JUSTIZ. 1916
 1989

VALORES de
 MONUMENTALIDAD.



VER REPORTAJE de CONSTRUCCION de
 LINEAS de TRANVIA, SPENDICE B.

Sta Anita

Casas de adobe que se ven
derrumbadas en las ruinas
de la ciudad



CRUZ. LA VIGA ESQ. HIDALGO.

1910.

1989.

VALORES DE
MONUMENTALIDAD.



VER REPORTE DE CONSTRUCCION DE
LINEA DE TRANVIA. APENDICE B.



CALZ. LA VIGA AL NORTE
de AV. HIDALGO.

1910.

1989.

VALORES de
MONUMENTALIDAD.



VER REPORTE de CONSTRUCCION de
MADERA

.....descripcion mas amplia de estas y de las condiciones en que subsisten, se encontrara en el catalogo correspondiente del apendice C.

Las construcciones mas antiguas que existen son porfirianas, hechas en tabique rojo, o de adobe con edad indefinible, aun cuando hay algunas, como la que existe en el numero 23 de la calle - Juarez, que tiene un relieve que podria remotarse a la epoca de - fabricacion de la fachada del Templo.

Toda la construccion tradicional que existe tiene un valor - patrimonial puramente local, pero esta desapareciendo tan rapidamente que, si no se hace algo pronto, no quedara mas que el conjunto del Templo. En el tiempo que esta tesis se estaba escribiendo (diciembre 1990 a Febrero 1991.) fueron demolidas dos construcciones de adobe, una en la esquina de Hidalgo y Recreo y la - otra sobre Juarez, frente a la sacristia del Templo; el primero - sera una bodega de refrescos y el segundo es ahora una estructura de concreto que alberga juegos electronicos.

b.- ESPACIOS ABIERTOS. Actualmente quedan ya pocas areas abiertas en el Barrio de Santa Anita, las cuales se reducen a la Plazuela - Hidalgo, frente al Templo, otra area de Juegos, adjunta a esta, - que anteriormente fue lote baldio y otra que se encuentra frente a la unidad habitacional F=VI.DESU que existe en el No.124 de Ave. Hidalgo, que incluye algunos juegos mecanicos. Aparte de estas - areas, los unicos otros espacios publicos con que cuenta el Barrio de Santa Anita son las calles.


Estos espacios, por la conformacion misma del poblado son reducidos y claramente insuficientes para los requerimientos de la poblacion infantil del Barrio.

ESPACIOS ABIERTOS,
 PUZUELA HIDALGO.

DESDE LA AV.
 HIDALGO.



VISTA desde la PUERTA
 SUR de la IGLESIA.



AREA de JOEGOS
 INFANTILES
 SOBRE AV.
 HIDALGO.

2.- Áreas no CONSTRUIDAS. Existe al extremo nororiente una gran extensión de área no construida que una vez tuvo una fábrica mezcladora de concreto a granel y que actualmente parece usarse como depósito de cascajo. Este predio tiene accesos por la continuación de la calle de Canal Nacional y desde Ave. Coyuya. Este predio se encuentra terriblemente subutilizado; funcionaria muy bien como parque o para construir vivienda multifamiliar y dado que esta contiguo a la terminal de camiones que se encuentra a un lado de la Estación del Metro, existe gran aptitud para formar un espacio abierto de gran extensión.

Al extremo norponiente existe también gran cantidad de área que hasta el momento ha sido poco construida, pero esta se encuentra en manos privadas y ya denota una clara tendencia hacia la ocupación, como se puede apreciar en la esquina de Calzada de la Viga y Viaducto Piedad, para albergar una concesionaria de autos.

El Programa de Barrio señala la posibilidad de convertir en parque la manzana triangular que queda en el extremo suroriente del barrio. En este caso es posible que aparezcan restos de una pequeña estación ferroviaria que pudo haber servido a la línea México-San Rafael, Atlixco, que corría por Coyuya para luego tomar por lo que hoy es Plutarco Elías Calles. A este respecto, parece ser que el tramo hoy ocupado por el mercado público, el Hospital Pediátrico, la Secundaria y el Centro Deportivo que existe al lado oriente de Coyuya, fue un patio de maniobras y estacionamiento de vagones para la línea.

Pero sin lugar a dudas, el que más interesa para propósitos de regeneración del núcleo histórico de Santa Anita, es el predio que hasta hace poco fue ocupado por la ciudad perdida de "el Encu



VISTA del CENTRO HACIA CANAL NACIONAL .

AREA ABIERTA NOR ORIENTE

VISTA del CENTRO HACIA el NORTE.





ESTADO ACTUAL (1991).

ESPACIO ABIERTO OCUPADO
PREVIAMENTE POR LA CIUDAD
PERDIDA "EL ENCUENTRO"

RECIENTE EFECTUADA LA DEMOLICIÓN (1986).



entro", que se encuentra entre la cerrada de el Recreo y la calle Emiliano Zapata, con colindancia hacia el oriente con la nueva Unidad FIVLDESU, del mismo nombre y al poniente con una hilera de predios de 12 o 13m. de fondo que dan a la calle del Recreo y que anteriormente constituian un area de juegos rusticos que los naturales habian construido para solaz de los visitantes de la ciudad de Mexico. Alo largo del lindero poniente corria un canal que desaguaba, siguiendo hacia el sur por la calle de Recreo para salir a otro que corria a lo largo de Av. Plutarco Elias Calles.

Este espacio abierto es ideal para aliviar los requerimientos de areas verdes del centro del Barrio, y si se demoliera la Hilera de predios antes mencionada, se lograria automaticamente una aproximacion al tipo de espacios abiertos que hubo aun en los años 20.

3.- AREAS JARDINADAS Y FOLLAJE. Las areas jardinadas que existen en el area de Santa Anita se reducen a siete arriates, cada uno con un arbol, en la plazuela Hidalgo, mas las jardineras y arboles de hule y palma que existen en el atrio del Templo y el jardin del edificio del DIF. Todo el restante de areas verdes y follaje se encuentra en jardines privados, mas unos cuantos arboles en las banquetas de la Av. Hidalgo. Ante tan grave falta de espacios verdes la opcion arriba mencionada a proposito de dotar al centro de Santa Anita de mayores areas verdes adquiere relevancia.

Es interesante notar aqui, que de la flora que existio en tiempos en que aun se trabajaban las chinampas, ya no queda nada. En la Plazuela existen dos ahuehuetes, que por sus dimensiones y diametros de troncos, deben tener a lo sumo unos 80 o 100 años, pero el restante esta compuesto por especies muy diversas, inclu-

yendo hules, palmeras, fresnos, jacarandas, colorines, truenos, - eucaliptos, casuarinas, pirules, etc.; pero no se pudo detectar - un solo ejemplar de huejote (sauce), arbol tan tipico de las zonas chinamperas y tan ligado a la tecnologia de su trabajo. Los unicos arboles del genero salix que se pudieron encontrar, fueron - unos roñosos ejemplares que aun subsisten en el camellon de la - calzada de la Vega, probables mudos testigos de los tiempos en - que agua fluyo por el canal..

4.- VIADALIDAD Y PAVIMENTACION.- El nucleo historico de Santa Aní ta esta pavimentado en su mayor parte y las calles principales, - Av. Hidalgo, Juarez y la porcion del Recreo que queda detras del conjunto del Templo, asi como la calle de Sabino, tienen banqueta con guarnicion.

La pequeña calle de Abasolo, entre Hidalgo y Juarez y la porcion del Recreo que corre entre Juarez y Emiliano Zapata, estan - pavimentadas con asfalto pero sin haber realizado una conformacion previa del terreno, resultando en superficies desiguales, a las - que es dificil añadir banquetas, a lo que se debe agregar que las calles son bastante angostas (6 o 7 m. de ancho). El tramo de la cerrada **de Recreo** que corre entre el Recreo y Av. Morazan, esta - aun sin pavimentar, asi como la cerrada del Recreo que queda al - **Poniente del Recreo** (ver Mapa).

A los anteriores se debe incluir varios andadores peatonales que aun tienen suelos sin pavimentar en diferentes puntos, mientras que los restantes tienen pavimentos de concreto.

En la plazuela de Hidalgo existe una pavimentacion integral de concreto, en la que se localizan "artisticamente" los arriates mencionados anteriormente.

La existencia de tanta superficie dura inhibe la evaporacion de la humedad del subsuelo, obligando a la formacion de procesos de humedad ascendente, que han demostrado ser perjudiciales al conjunto del Templo y a toda la construccion tradicional del area, muy especialmente los edificios de adobe, en que hay casos en que la disgregacion ha llegado a 50% del grosor del muro. Estos problemas han llevado a las inapropiadas practicas de parchado de tabique con juntas y aplanados impermeables de cemento y podrian ser una de las causas principales de demolicion de los edificios antiguos.

5.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. En el nucleo historico la dotacion de agua es defectuosa, debiendose recurrir a tomas comunales, de las cuales la mas visible es la que existe junto a la esquina surponiente del atrio del Templo, y a lavaderos publicos, de los que existe uno en la esquina de Juarez con Recreo.

El alcantarillado es tambien defectuoso debido a las minimas pendientes que tiene con respecto al nivel de calle; se pudo corroborar que esta en la mayor parte del nucleo historico no rebasa un profundidad mayor a 1.00 m.

El suministro electrico se realiza mediante cableado aereo con postes mayores (de Tubo) colocados en las banquetas sur de las calles Juarez e Hidalgo, en la oriente de Sabino y en el paramento poniente de el Recreo, a separaciones regulares de cuarenta metros; estos postes reciben ademas los unicos arbotantes de halogeno que existen en las calles. Existen ademas un cierto numero de postes secundarios, de tronco, para la distribucion local de las lineas.

Por el relativamente pequeño numero de arbotantes, la ilumina-

nacion de las calles es bastante baja, creando un ambiente propicio para asaltos y robos durante la noche, los cuales son problema serio debido a la muy escasa vigilancia policiaca que existe en la zona.

Existen dos telefonos publicos, uno en la esquina de Calzada de la Viga con Av. Hidalgo y otro en la Plazuela de Hidalgo. - Estos son razonablemente respetados por la poblacion debido a la necesidad que se tiene de ellos, aun cuando lineas privadas son comunes.

6.- BOMBEO DE AGUA. En la plazuela de Hidalgo existe, en una posicion muy intrusiva, una caseta de bombeo de agua del subsuelo. El agua se canaliza al sistema de dotacion de la Ciudad y no beneficia directamente al Barrio de Santa Anita.

7.- ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Interesantemente no existe mayor numero de anuncios, a no ser por algunos pintados directamente en las paredes, entre los que sobresalen los de tipo politico. Una gran excepcion es el colocado sobre el edificio ya mencionado, que se ubica en la esquina de la Viga y Juarez.

El Programa de Barrio de Santa Anita, como se ha visto, es congruente con la problematica existente y detecta apropiadamente las politicas de Desarrollo que se deben implementar, incluyendo aquellas de regularizacion de la tenencia y la provision de vivienda, como ya se menciono en el capitulo anterior, pero desde la perspectiva de la conservacion, los planteamientos del Programa de Barrio adolecen de serias deficiencias, especialmente en lo referente a la dotacion de la infraestructura y equipamiento para la viabilidad, en forma de construccion y conservacion de calles y avenidas (pags. 17 y 18 del Programa de Barrio, Apendice B).

En este rubro, el Programa de Barrio propone la insercion en el corazon del Barrio una serie de andadores de 6 y 9m. de ancho - (mas anchos que la misma calle JUarez), con el claro proposito de regularizar la traza tortuosa existente y simplificar la introduccion de servicios de agua, drenaje y electricidad, asi como liberar corazones vacios de manzana, en el mas portentoso espiritu - de Programa de desarrollo, cuando lo que se debe estar aplicando, por lo menos en el nucleo urbano, es un Programa de Conservacion.

Programa de Conservacion, a diferencia del de Desarrollo, - no intenta mejorar las condiciones de vida en terminos de la insercion aprioristica de nuevas politicas, infraestructura y equipamiento, con menoscabo de lo existente, sino mejorarlo haciendo uso precisamente de lo existente, tras haber detectado, ademas de toda la problematica urbana, el Valor Patrimonial que el conjunto - en cuestion y sus componentes tienen, y optar a priori por su conservacion.

A escala urbana existen aun tres condiciones que ameritan conservacion y requieren para este proposito de propuestas especificas.

- 1.- La traza urbana y los patrones de lotificacion, pues en ellos sobrevive la forma misma del poblado original.
- 2.- Las construcciones tradicionales que aun subsisten, incluyendo las de adobe, pues estas constituyen no solo el entorno del Templo de Santa Ana, sino tambien el unico patrimonio arquitectonico con que cuenta el Barrio de Santa Anita, por lo que adquiere valor monumental a escala local (ver apendice C).
- 3.- El valor de entorno muy marcado con que cuenta aun el Barrio en terminos de construcciones mas o menos uniformes

en el orden de uno o dos niveles; este se ve sin embargo amenazado por la acreción de usos no compatibles, como fabricas y bodegas, que deterioran sensiblemente la imagen urbana.

Es conveniente modificar el Programa de Barrio para incluir estos conceptos y desarrollar los proyectos ejecutivos correspondientes, que logren el doble proposito de atender a los requerimientos de uso del suelo, servicios y equipamiento, asi como de preservar el Patrimonio Historico de Santa Anita.

00162

1
2oj-

V.1-4



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

“SANTA ANITA ZACATLALMANCO:
EL TEMPLO Y SU ENTORNO.”

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Tesis para obtener el grado de
MAESTRO EN RESTAURACION DE MONUMENTOS,
presenta,
SEGISMUNDO ENGELKING KEELING.

TOMO II

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, U.N.A.M.

1992.



T O M O I I

T O M O I I

9.- DESCRIPCION Y PROBLEMATICA DEL TEMPLO DE SANTA ANA.....	187
9.1.- DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO..	189
9.2.- EVOLUCION VOLUMETRICA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.....	285
9.3.- DESCRIPCION DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TEMPLO.....	316
9.4.- DESCRIPCION ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO..	332
9.5.- ELEMENTOS Y DETALLES DE ESPECIAL INTERES PARA CONSERVAR.....	354
9.6.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL CONJUNTO.....	404
9.7.- DESCRIPCION DE LOS DETERIOROS EXISTENTES EN EL CONJUNTO Y PROPUESTAS DE INTERVENCION.....	411
9.8.- RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REQUE- RIDAS PARA EL CONJUNTO.....	461
10.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION URBANA EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.....	470
11.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ANA..	481

**9.- DESCRIPCION Y PROBLEMATICA DEL TEMPLO
DE SANTA ANITA.**

9.-DESCRIPCION Y PROBLEMATICA DEL TEMPLO DE SANTA ANITA.

Este capítulo es con mucho el mas extenso, en que se tratara de hacer una descripción pormenorizada del conjunto construído del Templo y sus anexos. La intención es tratar de detectar los elementos de mayor interés que existen en el conjunto y de las relaciones funcionales y constructivas que existen entre si, asi como los problemas de estabilidad y deterioros que hayan ocurrido con el paso del tiempo, asi como sus probables causas y las recomendaciones para su consolidación, sin que esto quiera decir que sea necesario hacer una restauración en forma.

Este capítulo incluye los siguientes incisos.

- 9.1.- DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO.
- 9.2.- EVOLUCION VOLUMETRICA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.
- 9.3.- DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL TEMPLO.
- 9.4.- DESCRIPCION ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO.
- 9.5.- ELEMENTOS Y DETALLES DE ESPECIAL INTERES PARA CONSERVAR.
- 9.6.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL CONJUNTO.
- 9.7.- DESCRIPCION DE LOS DETERIOROS EXISTENTES EN EL CONJUNTO Y
PROPUESTAS DE INTERVENCION.
- 9.8.- RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL CONJUNTO.

9.1.- DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL TEMPLO.

9.1 DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO Y SUS COMPONENTES.

La Iglesia de Sta. Anita Zacatlalmanco corresponde al - modelo tipico de templo de una nave de barrio o de pequena localidad, que se desarrollo ampliamente en el antiplano mexicano durante la Colonia. El grupo que la compone es de dimensiones modestas, correspondiendo fielmente a su entorno, que ha evolucionado de un ambiente semirural a uno urbano - de alta densidad y condiciones precarias, sin perder su fuerte caracter popular.

El predio en que se asienta el conjunto es de forma sensiblemente rectangular (con un ligero remetimiento en el costado sur del atrio), cuyas dimensiones mayores se extienden - en sentido oriente-poniente. Sus linderos actuales son: al Norte, 39.85 m, con propiedades privadas; al Oriente, 20.20 m. con calle del Recreo; al Sur 20.85 m. con calle Juarez; - Poniente 19.00 m. con la PLazuela Hidalgo; al Poniente 2.05 m. con calle Juarez y al Sur 19.00m. con calle Juárez (atrio).

El conjunto es, como se ha dicho antes, modesto y de - sencilla distribucion. Sin embargo, cuando se hace un recuento del total de elementos que lo componen, el numero resulta considerable, por lo que conviene establecer un criterio que los agrupe en una forma ordenada y simplifique su descripcion. CRITERIO DE PRESENTACION.- La descripcion que a continuacion se hara, toma en cuenta un analisis de cada local en forma sucesiva, hasta cubrir cada componente del conjunto, y asi suce

sivamente, hasta cubrir el todo. El orden de descripción sera por parametros norte-sur y Poniente-Oriente; los parámetros Norte-Sur corresponden a grupos de locales alineados en sentido poniente-oriente, por la sencilla razón de que el conjunto todo, así como sus componentes, tiene este mismo sentido. Los grupos son los siguientes:

A.-ATRIO Y ENTORNO DEL CONJUNTO:

- A.1.-CONJUNTO DEL ATRIO.
- A.2.-BARDA ATRIAL.
- A.3.-RECINTO DEL ATRIO.
- A.4.-PARAMETROS EXTERIORES DEL CONJUNTO DEL TEMPLO.

B.-CASA CURAL: PLANTA BAJA:

- B.1.-COCINA.
- B.2.-SALON USOS MULTIPLES.
- B.3.-RECAMARA No. 1.
- B.4.-BANO RECAMARA No.1 Y 1/2 BANO(USO COMUN).
- B.5.-RECAMARA No. 2.
- B.6.-FOYER.
- B.7.-PATIO CENTRAL.

PLANTA ALTA:

- B.8.-ACRECIONES EN PLANTA ALTA.

C.-TEMPLO:

PLANTA BAJA:

- C.1.-FACHADA PRINCIPAL.
- C.2.-TORRE Y CAMPANARIO
- C.3.-CARA EXTERIOR DEL MURO NORTE.

C.4.-INTERIOR: SOTOCORO, NAVE
PRESBITERIO.

PLANTA ALTA: C.5.- CORO ALTO.

CUBIERTA DEL
TEMPLO: C.6.-BOVEDA DE LA NAVE.
C.7.-ENTREEJE DE LA CUPULA.
C.8.-BOVEDA DEL PRESBITERIO.

D.-CUERPO SUR:
D.1.-SACRISTIA.
D.2.-ANTESACRISTIA.
D.3.-CUBIERTAS DE SACRISTIA.
Y ANTISACRISTIA.

Estos elementos se pueden diferenciar claramente en to
dos los ordenes, según uso específico, desarrollo estilísti-
co dimensiones y sistemas constructivos.

A.-ATRIO Y ENTORNO DEL CONJUNTO.

A.1.-CONJUNTO DEL ATRIO.- Este es de dimensiones modestas y
de forma rectangular. Se encuentra limitado al oriente por
la casa cural, el frente del templo (compuesto por la torre
y la fachada principal) y la antesacristia, mientras que en
los costados norte, poniente y sur hay una barda con arcos in-
vertidos rematando en pináculos de hechura reciente.

A.2.-BARDA ATRIAL.- El alzado de la barda que da al poniente
se puede dividir en cuatro segmentos de dimensiones similares
de Norte a Sur. Los primeros dos son arcos invertidos mientras
que el tercero es un arco de cantera con pilastras y cornisa,
que constituye el acceso principal al conjunto; el cuarto seg-
mento es nuevamente y arco invertido. Este arreglo es el re-



CONJUNTO del TEMPLO de
SANTA ANA - 1990.



CONJUNTO del TEMPLO de
SANTA ANA - 1980.

sultado de dos etapas de crecimiento del atrio (ver bosquejo histórico):

1a.Etapa: En que habia un frente compuesto por el arco de acceso flanqueado por dos arcos invertidos de la barda, no existiendo el segmento extremo (Norte), pues en ese punto - pasaba un callejón entre las casas al Norte del actual lindero, y el area original de la Iglesia.


2a.Etapa.- La presente, en que un tramo del callejón se ha integrado el atrio y el restante se encuentra ocupado por - la casa cural.

Las bardas norte y sur estan compuestas cada una por - cuatro arcos invertidos. La barda Sur muestra tres etapas constructivas, mientras que la Norte solo muestra una, consistente con la última etapa que aparece en la primera, lo cual resulta su poca antigüedad. Conviene en este punto hacer mención de los remates de las bardas, que estan hechos - con tabique rojo prensado, culminando en unos remates de concreto blanco con forma de mojonera; algunas conservan esferas del mismo material con incrustaciones de vidrio. Todo - lo anterior es reciente (principios 50's).

El arco de acceso es de cantera de los remedios y de - corte clásico, contrastando notablemente con los detalles arquitectónicos de todo el resto del conjunto. Está relacionado en estilo toscano con apego a los lineamientos de Viñola, segun lo asentado en la versión de J.A.Leveil(39), aunque con unas pocas variantes: hay pilastras en lugar de - columnas ahogadas, no hay pedestales, lo cual podría ser in-

VISTA PANORAMICA, BALCO SUR
del STVIO.






PUERTITA STICIAL, TEMPLO de
SANTA ANA.



VISTA desde la PLAZUELA.




PÓRTICO TOSCANO SIN PEDESTAL SEGUN VIÑOLA

APROXIMACION NO ADOPTADA A LAS PROPORCIONES DE LA PUERTA ACTUAL, DEMOSTRANDO QUE NO CORRESPONDEN A LA PRESENTACION ACTUAL SIN PEDESTAL

6

PORTIQUE TOSCAN AVEC PÉDESTAL D'APRES VIGNOLE.

PL.VI.



PORTICO TOSCANO CON PEDESTAL SEGUN VIÑOLA

APROXIMACION APROPIADA A LAS PROPORCIONES DE LA PUERTA STRIAL, DEMOSTRANDO QUE TUVO PEDESTAL.

dicador de niveles originales, y el arco se resuelve con arqui-
volta y clave; sin embargo la finura del trabajo de cantería
apunta claramente a una sensibilidad neoclásica, lo cual im-
plica que el arco es posterior a la Iglesia, y con toda segu-
ridad fabrica de principios del siglo pasado.

A.3.-RECINTO DEL ATRIO.- Los pavimentos del atrio son del -
llamado adoquín de Querétaro, con una franja de baldosas de ce-
mento con pigmento negro, que corre del acceso a la facha-
da principal. A ambos lados de esta franja y algo separados de
ella, corren dos canalillos para recolección de aguas pluvia-
les, mismos que descargan en el pavimentos de la Plaza Hidalgo,
atravesando la barda frontal. En el atrio existen además cua-
tro hules de regular tamaño y tres palmeras ya crecidas que a-
traviesan perforaciones practicadas en el pavimento; a estos -
se deben incluir dos jardineras que corren a lo largo de los -
muros Norte y Sur (ver plano), lo que en suma da un área jardi-
nada considerable. El atrio es también utilizado como estacio-
namiento para dos automóviles, que ingresan por el arco de la
barda poniente antes mencionado.

Tanto el pavimento del atrio como el de la Plaza Hidalgo
son de reciente hechura y su nivel es consecuentemente unos -
0.50 m. ó más alto que el existente anteriormente, lo cual se
puede fácilmente constatar observando la escalinata semicircu-
lar que se encuentra frente al arco de acceso, en la cual se -
puede ver que una de las huellas es de cemento blanco (similar
a las que se observan en la fachada sur de la antesacristía, -
de las que se hará mención más adelante), y dejando clara in-



RECINTO del ÁTRIO; VISTA de CONJUNTO.



- PALMERS en el ÁTRIO



EL ÁTRIO COMO CACTUS

201

ferencia de uno o mas peraltes bajo el nuevo pavimento; tambien se puede inferir el cambio de niveles al observar la última etapa constructiva de las bardas Sur y Poniente, misma que con toda seguridad fue hecha para aumentar su altura, pues de no hacerlo habria quedado demasiado baja como para ofrecer ningun tipo de seguridad al atrio.

A.4.-PARAMENTOS EXTERIORES DEL CONJUNTO.

A.4.1.-ENTORNO NORTE.- Los predios que constituyen el entorno inmediato al lindero Norte son cuatro, todos construidos con excepción al que se encuentra al extremo Poniente, que es bajio. Todos estos predios colindan hacia el norte con la avenida Hidalgo, de tal manera que el conjunto de ellos, mas el area construída de la Iglesia forman una cuadra limitada en tres lados por calle, y en el cuarto (Poniente), por la Plazuela Hidalgo.

Ninguna de las construcciones que existen en estos predios ayudan a resaltar las cualidades arquitectonicas de la Iglesia, debido primordialmente a su mediocre presentacion y a la existencia de construccion precaria en las plantas superiores. Sin embargo el conjunto de ellas es relativamente homogéneo, de tal manera que una ligera remodelacion produciría efectos muy positivos.

Por otra parte es necesario mencionar que algunas de estas construcciones son tradicionales con acabados modernos; como se vio al hablar del atrio, existió una callejuela entre estos predios y el conjunto de la Iglesia, misma que en un momento dado desaparecio para ampliar el atrio y construir la



ENTORNO NORTE; CONSTRUCCIONES
COLINDANTES CON LA IGLESIA.




VISTA PARCIAL de la PLAZA
desde la CALLE de HIDALGO; a
la IZQUIERDA UN PREDIO BOLIDO
USADO COMO AREA de JUEGOS
INFANTILES.

casa cural, de tal manera que es posible que existan puertas y ventanas tapiadas en las construcciones sobre este alineamiento; a esto se debe añadir que algunas de estas construcciones tienen algunos elementos constructivos tradicionales con acabados modernos, lo cual debe considerarse como un factor importante para la determinación del criterio de remodelación que se adopte.

A.4.2.-ENTORNO ORIENTE.- La calle del Recreo tiene solo el largo de la cuadra constituida por los predios arriba mencionados y por el conjunto de la Iglesia. Existe en ella una sola puerta que corresponde a la casa cural, así como - unas cuantas ventanas, lo que le da un aspecto solitario y poco amable, y propicia su uso como basurero del tianguis que se monta sobre la calle Juárez (ver adelante). El pavimento es de asfalto en buenas condiciones y las banquetas, algo elevadas (aprox. 0.40m) y angostas (menos de 0.80m.), son de concreto, también en buenas condiciones.

El muro testero tiene un nicho de estampa vacío pero con un tapiado de ladrillo en el fondo; por su parte la sacristía tiene una ventana en estrella muy placentera (ver detalle). Ambos muros tenían taludes de tabique en las bases, con recubrimientos de cemento, que propiciaban una considerable humedad ascendente y disgregación de las juntas de mortero de cal sin embargo; ya han sido retirados.

A.4.3.-ENTORNO SUR.- La calle Juárez tiene las mismas características de hechura que la anterior, pero en contraste a




DETALLE DE LA CASA
CUZAL.



PARAMENTO ORIENTE;
DE IZQUIERDA A DERECHA,
SACRISTIA, TEMPLO Y
CASA CUZAL.



CALLE del RECREO, VISTA desde
el SUR. 1933.



VENTANA de ESTRELLA, SACRISTIA.

ella es escenario de gran actividad. Esto se debe a que esta calle y la Avenida Hidalgo constituyen el centro original del poblado y aun retienen una jerarquía predominante. De ambas - parten callejones secundarios (originalmente veredas de milpas) que conducen a las áreas de tugurio que se encuentran en los centros de manzanas aledañas. Además cuentan con gran número de entradas a casas, comercios y vecindades y consecuentemente presentan las mejores fachadas; pero a diferencia de la Av. Hidalgo la calle Juárez es parcialmente peatonal, lo que permite el juego de los niños y la instalación de una pequeño tianguis a nivel local, mismo que se levanta y se retira cada día. Esta calle cambia ligeramente de dirección, de - tal manera que bordea el atrio en forma ligeramente diagonal, formando un triángulo de banqueta confinado por la barda atrial y una porción del muro Poniente de la antisacristía, en el que existe un rincón en el que se acumula basura y orín.

Los muros Sur de la sacristía y antesacristía colindan - con esta calle; en el de la antesacristía se perciben tres - huecos de puerta, dos de los cuales están tapiados con block de cemento y el tercero funciona como acceso a una pequeña capilla votiva. También existe una ventana que se usa como ad^o ratorio (ver detalle); la sacristía en este paramentro tiene un muro ciego que también contaba con un talud reciente de tabique, como en los muros de la calle del Recreo, pero también actualmente retirado. Elementos interesantes son la gargola en forma de león rampante (ya mencionada al hablar de las azoteas (ver detalle No.14) y el tapiado en ladrillo que corres



TEMPLO NO SUR. : ANTECRISTIA.



DETALLE de
GARGOLA,
SACRISTIA.

ponde a la alacena de la sacristia. Las condiciones tanto - del pavimento de asfalto, como de las banquetas de concreto son buenas. Existen ademas algunos arboles (en la banqueta Sur) y postes de luz (ver plano del conjunto).

A.4.4.-ENTORNO PONIENTE.


La Plazuela Hidalgo esta completamente pavimentada en - concreto con algunas perforaciones correspondientes a jardi-
neras para arboles y arbustos, y algunas bancas de fierro - fundido. Existe ademas en la misma plaza una caseta de bombeo de agua (con su patio anexo), que efectivamente compartimenta el espacio, restando gran parte del interes visual que pudie-
ra tener, amén de su utilidad como espacio abierto.

Ademas de lo anterior existe en el extremo sur-oriente, como a 2.00 m. de la barda atrial una toma de agua comunal - muy solicitada, que resulta ser por lo tanto, una fuente de hu-
medades a la barda atrial. En el costado poniente hay una es-
cuela primaria, de tal manera que el espacio de la plaza se -
encuentra confinado, al Norte y al Sur por calles, y al Orien-
te y Poniente por construccion.


B.- CASA CURAL.

PLANTA BAJA. Toda es de hechura reciente, por lo que en si - no requiere de la aplicacion de criterios especiales de con-
servacion; sin embargo aparecen ciertos elementos que si re-
quieren consideracion especial porque su existencia afecta a
otros que si son valiosos, o por que en si son de cierto inte-
res, por lo que se hara especial mencion de ellos.

El edificio es esteticamente muy mediocre, contrastando fuertemente con la factura de los otros componentes del conjun-



ENTORNO PONIENTE; VISTAS
desde la PLAZUELA HIDALGO.



to; sin embargo, su construcción es sólida y sus espacios de una utilidad innegable, dentro del marco de actividades de la parroquia, aunque se utilizan en una forma bastante ineficiente. Hay dos accesos a esta área construida; el más utilizado comunica el atrio con el patio interior, desde el cual se entra a los diferentes locales; esta puerta es de fierro estructural y lamina, de apariencia bastante llana. El segundo da a la calle del Recreo y es relativamente poco usado por razones de seguridad. Esta puerta tiene detalles agradables art-deco, probablemente de la última mitad de la década de los 30, y proveniente de alguna demolición.

B.1.-LA COCINA.- Es un espacio sensiblemente cuadrado y sin mayor interés. Esta, al igual que el salón de usos múltiples y la recámara que le sigue, levantado unos 0.20m. del nivel del patio. Tiene dos puertas y una ventana; la primera, de fierro estructural y lamina, permite el acceso desde el patio central mientras que la segunda, de tambor con forros de triplay, abre al salón de usos múltiples; la ventana abre al atrio y está practicada en un muro grueso (aprox. 0.40m) en el cual se puede ver una ceja de tabique prensado formando un arco invertido de iguales características que se ven en las bardas del atrio, por lo que se puede inferir que este muro fue originalmente barda. La ventana propiamente dicha es de fierro estructural y tiene una reja de alambre de aspecto bastante llano.

Los muros sur y oriente son de tabique de 0.14, mientras que el Norte es de aproximadamente 0.40m. y con características similares al muro de la ventana antes mencionado; en todos los muros hay lambrines de azulejo blanco de 0.10 x 0.10 y el -

restante esta aplanado con yeso pintado con esmalte, tratamiento que tambien existe en el cielo. El piso es de mosaico de cemento.

Hay un fregadero con su salida de agua y drenaje, y una estufa de cuatro quemadores de gas (el tanque estacionario se encuentra en la cubierta), en la cual se hacen guisos con abundancia de aceite, a juzgar por las acumulaciones de grasa en muros y cielo. Su uso es perfectamente definido y su funcionamiento apropiado, aun que desligado de las relaciones que deberia tener con el resto de la casa.

Es digno de mencion el hecho de que el muro Sur no esta alineado con los del resto de la casa, sino corrido unos 0.40m hacia adentro lo cual se puede atribuir a dos causas (o a ambas a la vez):

a) La cercania de la torre es tal que si el muro estuviera a pano con el resto del frente del edificio, el pasaje de acceso seria impracticable.

B) Este muro esta alineado con la escuadra de la barda poniente del atrio, en la esquina que existia antes de que se ampliara el atrio hacia el Norte.

Por esto es probable que el muro Sur desplante sobre restos de la barda Norte original del conjunto.

B.2.-SALON DE USOS MULTIPLES. Su planta es rectangular y su cubierta consiste de tres losas de concreto con dos trabes intermedias, de manera que si se colocaran muros divisorios bajo ellas, se formarian tres espacios iguales, hacia el sur hay dos ventanas grandes y una puerta bandera, todas de fierro estructural, a traves de las cuales entra una cantidad razona-

ble de luz y en los muros oriente y poniente (ya mencionada)- hay dos puertas de bastidor con forro de triplay; la primera lleva a el area que hoy se usa como habitacion, y la segunda lleva a la cocina. El muro norte nuevamente muestra una hilera de tabique prensado formando arcos invertidos, infiriendo la existencia de una barda atrial antes de la construccion de la casa cural.

Los acabados en muros y cubiertas son de yeso con pintura vinilica; en la cubierta se pueden ver unos cuantos adornos de yeso: canopias adornadas en las salidas y modilloncillos en las trabes, pero por lo demas el espacio no tiene mayor intereses. Los pisos son de loseta de granito con zoclos del mismo material.

Este espacio es utilizado para desarrollar actividades - que requieren la agrupacion de un numero considerable de gentes, tales como clases de catesismo y reuniones de varios tipos (la experiencia ha demostrado que funciona muy bien como salon para juego de tenis de mesa). Su funcionamiento es apropiado pero tiene el inconveniente de servir de paso de acceso a la habitacion, provocando condiciones que requieren cierta reserva.

B.3.- RECAMARA NO. 1.- El acceso principal es por una puerta que se encuentra en el extremo norte del muro poniente; el - muro oriente tiene otra puerta que da a un baño y el muro sur incluye una puertabandera similar a la del salon de usos multiples, pero con abatimiento inverso. Finalmente, el muro - norte tiene el mismo arco invertido formado con una hilera de tabique prensado, indicando que, como en los otros salones, -

el muro norte fue originalmente barda.

Los acabados son aplanados de yeso con las mismas caracte_rísticas que el salon de usos multiples. Esta recamara es utilizada por ayudantes del señor cura..

Hasta 1989 el salon de usos multiples tenía un area un -tercio menor, teniendo una cubierta de solo dos losas y una -trabe intermedia, mientras que el area de la recámara incluía un cuarto y constituía los aposentos del Señor cura.

Estos espacios eran espectacular ejemplo de mal diseño y de un conmovedor intento de adaptacion. Eran originalmente - una sola crujía de dos entreejes, de características muy similares y con los mismos materiales y acabados que en el salon - de usos multiples (es posible que el conjunto haya sido origi-nalmente diseñado como dos aulas para catesismo), sin embargo el espacio se dividió en dos partes, poniendo bajo la trabe - central un muro divisorio con bastidor de madera paraformar, - anexo al salon de usos multiples la estancia-comedor, y pasan-do esta, la recamara del Señor cura, seguramente con la idea de que la primera sirviera de vestibulacion para la segunda, ade-mas de estar ligada, a través del salon de usos multiples, con la cocina.

Este arreglo por alguna razon no funciono (probablemente por la existencia de la puertabandera de acceso en el extremo oriente del muro sur) y se hizo un nuevo cambio, pasando la recamara a la estancia y está a la primera; hecho esto (y agota-das las posibilidades de cambio) se noto que la recamara era - terriblemente oscura, problema que fue resuelto rompiendo la -

losa de la cubierta y poniendo un tragaluz de lamina de fibra de vidrio, por lo que, siendo un trabajo bastante malo, aparecieron problemas fuertes de filtracion de agua (estese quito - con la extension del salon de usos multiples y ^{se} cubrio el hueco con una nueva losa). Ademas, como ^{era} el muro oriente de lo que primeramente fue la recamara se encontrara la puerta que daba al baño, esto implica que ^{era} la nueva recamara se tenía que cruzar por la estancia para llegar a este, algo que debe ser incomodo.

Finalmente hay que mencionar la impresionantecantidad de objetos que se encontraban en los dos cuartos, haciendo evidente la necesidad de areas de guardado.

B.4.-BANO DE RECAMARA NO.1Y 1/2 BANO DE USO COMUN.- Estos dos banos bien pueden constituir un tercer periodo de la evolucion de la casa cural, que unio al cuerpo constituido por las estancias ya analizadas, con el cuerpo formado por la recamara No.2 (inciso B-6) y el foyer (inciso B-8), aunque es mas posible aun, que el baño de la recamara No. 1 haya sido hecho al mismo tiempo que el primer cuerpo, pero con una puerta que daba a la recamara No. 2 (lo cual podría explicar la falta de WC y la extraña separacion entre el lavabo y el muro norte, equivalente al ancho de una puertanormal), mientras que el medio baño constituiria la verdadera tercera etapa ,posiblemente/~~con~~temporanea con la escalera para subir al techo.

El baño de la recamara No. 1 tiene la cubierta mas baja - que los salones que se han analizado hasta el momento, debido a que la losa fue colocada mas baja para recibir un futuro baño en planta alta (como se vera mas adelante al analizar las cubi-

ertas). En el muro Sur hay una ventanilla que abre al medio baño, que es casi inútil para ventilación, con la consecuente (y formidable) condensación superficial en los muros. Esto se ha resuelto apropiadamente, dadas las condiciones, mediante la colocación de azulejo de un color azul cielo del tipo que no es fácil describir, pero que a la vez no es fácil de olvidar.

La iluminación se logra por medio de la ventanilla antes mencionada y por tragaluces hechos con losas de vidrio colado de 0.30 x 0.30, embebidas en la losa de concreto. El medio baño incluye solamente un lavabo y un W.C. El acceso es por el patio de servicio, habiendo en la puerta una ventana para iluminación. Los muros y el piso están recubiertos con azulejo blanco.

Este baño es un claro adosamiento a los demás elementos del conjunto, hecho que se puede fácilmente constatar por el hecho de que el piso tiene el mismo nivel que el patio de servicio.

B.5 y 6.- RECAMARA No. 2 Y FOYER.- Estos dos cuartos componen el probable complejo original edificado de la casa Cural.

La cubierta es una sola, con un nivel unos 0.70 m más alto que el de la generalidad de los espacios construidos analizados anteriormente. El cielo de ambos cuartos tiene un acabado de tirol en bastante buen estado.

Los muros son todos de tabique de barro recocido de 0.14, con excepción de los muros norte, que son una continuación de la barda atrial, y el sur, que es el quinto entreteje (presbiterio) del muro norte de la Iglesia, del cual se percibe una por



cion del contrafuerte esquinero; en el interior del foyer hay piso de cemento. Ambos cuartos estan separados por un muro - que tiene un vano sin puerta y cada uno tiene varios propios, la recamara en forma de una ventana un poco alta, y el foyer con dos puertas: una al poniente, de fierro estructural imitando el estilo colonial, que comuncia con el patio de la casa - cural, y otra al oriente, mencionada anteriormente, es tambien estructural pero siguiendo un estilo art-deco (seguramente proveniente de alguna demolicion, al igual que la anterior), que comunica con el callejon del Recreo.

La denominacion de "recamara" y "foyer" son arbitrarias. Tal denominacion se debe a que estos usos son los que a mi juicio mejor definirian a los espacios existentes, y de hecho, de una manera u otra, estos se usan así: el foyer sirve de bodega para toda clase de cosas, ademas de circulacion esporadica (pues el acceso a la calle se usa poco) y surtidor de agua, pues existe un grifo de agua junto a la puerta.

B.7.- PATIO CENTRAL. Este se encuentra al sur de la casa cural y constituye una separacion entre esta y la Iglesia. El patio es una larga franja de espacio abierto a la cual abren, como se ha visto, las puertas de la cocina, el foyer, ademas de el acceso al atrio.

Las ventanas de la mayoría de los salones dan a este patio, pero son ineficientes para ventilacion e iluminacion porque el patio tiene un ancho promedio de 2.45 m, lo cual aunado al volado existente, que corre a todo lo largo del edificio y vuela un metro, produce un espacio semiabierto en que el movi-

NOTEE el
VOLADO.



VISTA desde la ACTUAL AZOTEA,
en que SE APRECIA EL REDUCIDO
CUBO de LUZ.

miento de aire se hace difícil, la humedad se concentra, y la luz penetra en forma considerablemente disminuída. El piso de todo el patio tiene un acabado general de cemento escobillado, en el cual se pueden apreciar a intervalos regulares varias - tapas de registros de drenaje, con sus respectivas rejillas. Extrañamente, también hay una banqueta desde el segundo al - cuarto entreteje del muro del templo, un poco más ancha que los contrafuertes, supuestamente para protegerlos. Sobre esta hay algún cascajo, incluyendo lapidas funerarias.

En la banqueta, frente al primer contrafuerte del muro - del templo, hay una preparación (actualmente) tapada, para reci- bir una bajada de agua, que seguramente se hizo para captar - las descargas de agua de la bóveda de la Iglesia que se cana- liza por la gargola en forma de león rampante; sin embargo pa- rece que esta bajada de agua nunca existió y el agua descarga- ba directamente sobre la cubierta de la casa cural, lanzada - por un tubo empotrado a la boca. Este tubo ha sido ultimamen- te retirado, de manera que el agua de la gargola chorrea por - esta y todo el contrafuerte, formando una mancha negra de al- ga y musgo.

PLANTA ALTA.-

B.8.-CUBIERTA DE LA CASA CURAL.- Esta consta en realidad de - tres cubiertas, correspondientes a los tres conjuntos de espa- cios ya analizados en la planta baja. Las tres están bien he- chas, pero mucho mejor la que cubre el foyer y la estancia - cercanos a la puerta de acceso de la calle del Recreo, la cu- al incluye enladrillado y está bien achaflanada.


Existe una pequeña torrecilla con castillos que sirvió originalmente para soportar un tinaco de agua y dadas de concreto. A un lado hubo además un pequeño tanque estacionario con un tubo de cobre que alimentaba la estufa de la cocina y el calentador del agua, pero con las ampliaciones recientes que a continuación se describen, este se reinstaló en la cubierta de las habitaciones del Señor Cura, a un lado del tinaco. Los pretilos quedan a un nivel similar al de las construcciones adjuntas al costado norte, de tal manera que desde el exterior no hay diferenciación clara de volúmenes.

Sobre las áreas de la cocina y el primer entreje del salón de usos múltiples, se construyó en 1989 el nuevo apartamento del Señor Cura, que consta de recámara y baño, ambos sobre el área de la cocina, y que se comunican con una biblioteca-estancia, que queda sobre el salón de usos múltiples. Los pisos se elevan unos .20 cm. sobre el nivel de la losa para evitar humedades y cubrir la instalación sanitaria del baño, y hay una altura libre de unos 2.10m. lo cual podría significar que el criterio original era usar el lecho alto de la losa como piso, pero que se optó por elevar el nivel después de terminada la losa de la cubierta.


La cubierta tiene aleros de .50cm, sobre cuyos bordes se plantan unos pequeños pretilos de tabique. Sobre el baño fue instalado el tinaco que antes estaba sobre la torrecilla antes mencionada; las instalaciones están conectadas de la antigua bajada de agua de la cubierta de la cocina, y funcionan bien.



PLANTA LOTS de CASA JURAL; el
APARTAMENTO del SR. CURA.



VISTA ORQUESTA; CUANTO BARRA los
AYUDANTES de la PARROQUIA.



AZOTEA; BORDO de COLINDANCIA
NORTE, CON PREPARACIONES
para RIGIR LOS de CONCRETO.



RESTOS de TORRE para TINDCO
de AGUA.

Todo esta aplanado con mezcla de cemento y esta bien presentado aunque la separacion entre la torre y este cuerpo, no mayor de un metro, reduce algo la iluminacion y ventilacion en la Planta Baja en el exterior. A un lado del baño se encuentra un pequeno calentador de tanque de 20 lts.

Al otro extremo, sobre la recamara No.2 y el foyer, se encuentra otra nueva extension, tambien trabajada a partir de 1989, - que se usa como tilichero y cuarto para uno de los ayudantes - del Señor cura. Los muros estan bien hechos con tabique de demolicion y castullos de concreto armado, pero sin aplanados, lo que da vista bastante mala y contribuye a hacer aun mas triste el callejon del Recreo que pasa por detras de la iglesia. Se forman tres areas: un recinto cerrado que constituye el cuarto con puerta y ventana que dan a otro, confinado por una reja de malla de alambre reciclada, que sirve bien que mal como vestibulo-tilichero; ambas estan cubiertas por lamina de carton asfaltico sobre vigas habilitadas de madera, el primero y el segundo en forma similar, pero con lamina translucida de fibra de vidrio (amarilla); La tercera area esta constituida por una separacion entre el muro Sur del tilichero y el Norte del quinto entreeje del Templo de unos 0.50cm., que ideado seguramente para proteger al aplanado nuevo de este ultimo y no obstaculizar el acceso de luz por la ventana, solo serviría en ultima instancia como deposito de basura y mas tiliches.

El muro que da a la calle es ciego y confina por este lado a las tres areas. Para confinar a la separacion entre la nueva construccion se construyo un castillo adosado al quinto contrafuerte (esquinero) del Templo.

C.- EL TEMPLO.

PLANTA BAJA: Es interesante observar la gran popularidad con que cuenta la Iglesia entre la población del barrio de Sta. Anita, concretizando en una gran asistencia a las misas que se ofician, el gran número de servicios religiosos que se efectúan, el general buen mantenimiento de las decoraciones y la manifiesta intención de mantenerlo presentable y enriquecerlo, como se puede atestiguar por los nuevos pisos y lambrines, etc. El edificio es de una sola nave segmentada en cinco entreajes ó entrepaños, con muros de mampostería de tezontle y mortero de cal con bóveda de cañon y lunetos en el mismo material; en el primer entreaje se encuentra un coro alto, mientras que los últimos dos son ocupados por el presbiterio, sobre el cual se encuentra una graciosa cupulita.

La Fachada Principal de la Iglesia.- Casi toda de mampostería de tezontle y mortero de cal y el retablo del presbiterio, son los elementos formales mas importantes del conjunto y como tales se les analizará específicamente; el restante de la ornamentación interior es muy reciente, consistiendo en una aplicación generalizada de planos de yeso con adosamiento de elementos ornamentales moldeados del mismo material, una gran expresión de arte vernáculo local.

C.1.- LA FACHADA PRINCIPAL. Esta se encuentra flanqueada, al Sur por un contrafuerte y al Norte por la torre-campanario; su conformación muestra una fuerte ascendencia popular, a juzgar por los detalles y la composición general. Consta formalmente de dos cuerpos en el sentido horizontal, y de tres calles en el vertical, con dos angostas calles más, una a cada borde, que la separan de los ele---



VISTA de la FACHADA. 1982.


mentos confinantes antes mencionados. Las divisiones entre las calles se forman por cuatro estípites. La calle central (en la que se encuentra la puerta de acceso) es muy ancha, mientras que las laterales son muy angostas (de un ancho similar al de los estípites mismos en su base), de tal manera que casi se puede hablar de una calle central flanqueada por dos pares de estípites. En el primer cuerpo casi el total de la fabrica es de mampostería de tezontle con algo de ladrillo, lo que obliga a que los realzados de los detalles se hagan en mortero de cal, mientras que en el segundo cuerpo, la cornisa y los estípites son de cantera, así como el enmarcamiento del ojo de buey que ilumina al coro.

La decoracion del primer cuerpo es la mas compleja. Presenta sobre la puerta principal, flanqueada por dos figuras femeninas sedentes y dos floreros con flores (probablemente lirios) y pajaros, hay una canopia desplegada por dos angelillos, bajo la cual se puede ver un Santísimo sobre una peana en forma de hombre con un tocado en forma de cuernos, representando probablemente a la Sinagoga. Sobre todo esto hay lo que podria denominarse como una gran consola, sobre la que se asienta ya en el segundo cuerpo el oculo del coro; en la base de la consola se aprecia una paloma con las alas extendidas, una clara alusion al Espiritu Santo.

Por otra parte se pueden apreciar entre los pares de estípites dos nichos con sus correspondientes consolas y remates sobre los pequeños arcos conchados. Las consolas son quizá los elementos decorativos mas complicados de toda la fachada; ambos consis



VISTA ACTUAL de la
FACIADA; DETALLES.



ten de las consolas propiamente dichas, soportadas por pequenos atlantes, bajo los cuales hay una concha en cada caso, de la cual fluyen haces de volutas que se transforman en guardamalletas. La base de la izquierda es muy fina y detallada con graciosos cambios de relieve y una composicion bien balanceada, en la cual pueden facilmente percibirse los cañones del rococo, mientras que la del lado derecho es algo mas artesanal y falta de refinamiento, aunque tambien de buena calidad. Su apretada composicion y su relacion con los estípites lleva a pensar que el concepto de interestípite fue manejado aunque en este caso se remetio hasta el paño del muro.

Sobre los arcos de los nichos hay una especie de cornisillas de muy bajo relieve, sobre las cuales reposan dos pequenos medallones y dentro de los cuales se ven unos bustos en posicion yacente; en el medallon de la derecha solo aparece la cabeza y un hombro, mientras que en el de la izquierda aparecen ademas los brazos, lo cual hace pensar que si estuvieran a la misma escala, el primero seria un hombre y el segundo un infante. Sobre cada oculo hay una concha de argamasa, lo cual aunado a lo anterior podria simbolizar el bautismo, a la hora de la muerte en el caso de la derecha y ala hora del nacimiento en la izquierda.

Los estípites son todos basicamente iguales, aunque hay ligeras diferencias de detalles, y lugares donde esto es mas fino. Arrancan de un estereobato, sobre el cual descansa el pedestal. Sobre este hay un dado que recibe a la base del estepite propiamente dicha; el fuste del estípite consta de dos partes; la baja con el clasico aumento de seccion al elevarse, con molduraciones

recta en los bordes, y la alta que se convierte en un dado con un remate en forma de cornisilla con un arqueado al centro, bajo el cual se aloja una concha. Sobre la cornisilla hay un dado que presenta medallones que una vez pudieron tener efigies, posiblemente de los cuatro Evangelistas. Este dado soporta un balaustre lo suficientemente desproporcionado como para dificultar un poco su reconocimiento; el pie consiste de dos toros mas anchos que el dado, y de una altura exagerada, asi como una escocia igualmente exagerada; la panza consiste de paneles sobrepuestos para formar una especie de piramide escalonada en los tres lados exentos del muro; finalmente, el cuello y el capitel esta moldurado y el cimacio se disuelve para convertirse en un toro para un segundo balaustre.

El segundo balaustre tiene una panza cuadrada, con nichos que enmarcan las figuras de serafines; el capitel se convierte en el capitel de el estípite completo y es de estilo corintio, aunque con la variante de que el follaje no esta resuelto con hojas de acanto sino con una paloma con alas extendidas. Sobre los capiteles de los estípites viene directamente el cornisamiento que separa el primer cuerpo del segundo; en la fascia de este cornisamiento hay una hilera de flores de cuatro petalos que deben de haber hecho pensar a mas de una gente que la fachada era quizá originalmente del siglo XVI, pero esto es facilmente rebatible al observar que aunque el cornisamiento en si es de cantera, las flores son de mortero de cal.

El segundo cuerpo tiene los mismos ejes de composicion verticales que el primero, en la forma de una continuacion de los es

tipites, pero en forma de candelabros. Estos son todos basicamente iguales y se podrían considerar como balaustres estirados, con los toros y la escocia muy separados, y sobre los cuales el cuello de la base se resuelve con lo que podrían ser capiteles aticos del orden corintio (todos con una diferencia suficiente en tamaño y acabado, como para poder proponer que fueron hechos por diferentes manos). Sobre estos vienen unos dados similares a los que componen la panza de los primeros balaustres de los estípites, con la diferencia de que la cara frontal tiene efigies de serafines (todos son muy diferentes uno de otro); estos dados constituirán la panza de los candelabros balaustres.


Sobre el dado el cuello se resuelve con una guardamalleta angosta. En esta comienza a haber diferencias entre los candelabros: los dos interiores tienen las guardamalletas soportadas por dos volutas, mientras que los dos exteriores tienen las guardamalletas colgantes de dos volutas algo más chicas, que tienen un serafín en medio. Las guardamalletas están cubiertas por tapas con un ligero arqueado al centro (el candelabro izquierdo interior no lo tiene, pero este se encuentra tirado en la bóveda de la Iglesia). Sobre estos los candelabros del lado izquierdo no tienen nada, pero los del lado derecho tienen, el interior una flama y el exterior un florero; se puede inferir con un gran grado de seguridad, que los candelabros del lado izquierdo tuvieron una vez lo mismo colocado naturalmente en orden axialmente opuesto (de hecho una de las fotografías históricas muestra que el candelabro interior tenía una llama que parece que era de mortero de cal.

Entre los candelabros hay dos bustos de monjes anacoretas -

soportados por atlantillos posando directamente sobre la cornisa, completando la composición del interési ya mencionado en el primer cuerpo.

En el area correspondiente a la calle central, hay en el segundo cuerpo un gran oculo (ya mencionado), cuyo enmarcamiento es de cantera, de trazo polilobulado con intersecciones de ocho puntas de estrella algo chatas; esta colocado directamente sobre la cornisa del primer cuerpo, sobre la consola ya mencionada anteriormente, que contiene el detalle de la Paloma del Espiritu Santo, de tal manera que es posible que tenga un significado canonico ligado a los ornamentos que se encuentran debajo (probablemente el de la Puerta del Cielo o el de la Fuente de la Luz Eterna).

Rodeando al oculo hay aplanados en los que se pueden discernir dos bajorrelieves practicados directamente sobre el mortero, formando enjutas. Estas solo se encuentran bordenado la parte superior del ojo de buey, y es interesante notar que la del lado izquierdo es mas refinada en su hechura que la del derecho, intentando crear la impresion de volumen, mientras que en su hechura la segunda se limita a ser una composición plana, lo que lleva a pensar que la enjuta de la izquierda puede haber sido hecha por el mismo maestro que hizo la guardamalleta del interestipite del mismo lado; si este es el caso, se podría pensar que pudo haber un concurso en algun tiempo de finales de siglo XVIII para determinar quien haría la decoración del restante del templo, aunque una explicación mas realista podría ser que los detalles del lado izquierdo fueron hechos primero, asi como otros elementos decorativos del resto de la fachada (como el atlantillo y hornacina sobre la



QUAZDAMULETS EN INTERESTIPITE
DE USDO IZQUIERDO, 1er CUERPO.



QUAZDAMULETS EN INTERESTIPITE 2 3 1
DE USDO DERECHO, 1er CUERPO.

guardamellea derecha, los estípites, etc.), por un maestro que en un momento dado abandono la obra (por defunción, desercion, pleito, etc.), y fue reemplazado por otro con capacidad artistica un poco menor. Tambien podría ser que este cambio de calidad de detalles se debe simplemente al reemplazo de un maestro enlucidor por otro, ambos bajo la direccion del mismo maestro de obras, que ejecuto - la fachada como un todo.

Es interesante notar aquí que la decoracion que se encuentra en la pechina bajo el pasadizo que lleva de la torre al coro es - de una calidad similar a la que se observa en los detalles del lado izquierdo, de lo que se puede inferir que esta tambien fue hecha por el mismo refinado maestro enlucidor.

El oculo y las enjutas se encuentran enmarcadas por tres hornacinas, dos a los lados y la otra por arriba, constituyendo el - elemento mas importante del remate. Las primeras dos son composivamente iguales, consistiendo de tres partes:

- a). La base, que consiste de una peana soportada por un atlante - (en ambos casos estos son de mortero de cal y están tan deteriorados que no se pueden reconocer, aunque fotos historicas los muestran en sotana, quiza representaciones de religiosos);
- b). El nicho propiamente dicho, enmarcado por dos columnitas empu- c). El remate, compuesto por una pequeña consola directamente sobre el arco de la concha, que soporta en cada caso, una primitiva escultura representando a un hombre ofrendando flores o palmas. Estas figuras quedan ya al nivel de la hornacina del remate, flan-

queando a esta de tal manera que su ofrenda es probablenmnte a ella y no a las hornacinas que las soportan.

Las columnas empotradas de las hornacinas laterales son interesantes; las del lado izquierdo son de argamasa y muestran una concepcion similar a las usadas en la hornacina central de la portada de la Iglesia de la Ensenanza; por otra parte las columnas de la hornacina del lado izquierdo tienen los fustes de cantera con estriados helicoidales de giro muy ligero (no logran dar media vuelta en todo el desarrollo de los fustes), a lo cual se debe anadir que tienen secciones que no tienen nada que ver con las de la hornacina opuesta. Lo mas probable es que estas piedras hayan sido componentes de un edificio mas antiguo, quiza' de la Iglesia que pudo haber existido en el mismo sitio antes que la presente, y que fueron colocadas no como elementos decorativos, sino mas bien como bases para recibir el aplanado final que las igualara con las de la hornacina opuesta.

La hornacina central es mas ancha que las anteriores, y tiene el fondo plano, lo que le da un aspecto algo aspero. Sin embargo tiene puntos interesantes, como las anchas pilastras redondeadas que lo enmarcan, y el arco de ladrillo, cuyo extrados recibe el remate en ladrillo del pretil, el cual se desenvuelve para enmarcar toda la fachada; por otra parte la hornacina descansa sobre una cornisa que se extiende un poco mas del diametro del oculo, para luego subir en los dos extremos y formar dos roleos verticales (Estos son de argamasa y de hecho ya practicamente no existen debido a la intensa degradacion que han sufrido, aunque fotos historicas muestran claramente su forma.

Sobre el remate final hay aún dos elementos interesantes; una cruz de fierro estructural (fotos históricas demuestran que en lo que va del siglo han habido tres cruces diferentes: una de piedra, una de madera, de la cual aún subsiste una pequeña porción in situ hay que notar que también existieron cruces similares en la cúpula y la torre, y la actual de fierro), y un barandal porfiriano que fue colocado para dar acceso al campanario después de las modificaciones que sufrió en el piso de éste, lo cual se explicará mas adelante. Finalmente vale la pena mencionar la existencia de un altoparlante que además de dar mal especie, acumula agua de lluvia y la hace escurrir en la fachada, con la consecuente disgregación del mortero (éste ya fue retirado ultimamente).

Al Sur de la fachada, y enmarcándola por éste lado, existe un contrafuerte esquinero compuesto por cuatro cuerpos. El primero va desde el nivel de piso del atrio hasta una cornisa que coincide con el remate del pretil de la antesacristía; el segundo es ligeramente mas angosto que el anterior, presenta ligeros ochavamientos en las esquinas, y remata en un cornisamiento que curiosamente esta cubierto de argamasa, al grado que solamente se puede percibir una porción de la fascia que quedaría debajo del cimacio (es bien posible que ésta no haya sido una simple cornisa o banda de contrafuerte, sino mas bien parte de una banda de sardinel que recibiera las ventanas de una parte alta sobre la antesacristía en ésta area, como una extensión de la misma en P.A., hipótesis que se discute con mayor amplitud mas adelante, en el inciso 9.2. El tercer cuerpo, con la misma sección que la anterior pero sin ochava-----



Elevate del CONTRAFORTE
 ESQUINERO SUROESTE. EN
 LA BASE SE OBSERVA UN
 RETOQUE CON MORTERO DE
 CBL, CLARO INDICIO DE LA
 EXISTENCIA PREVIA DE UNA
 GARCOLA.

dos, sube hasta el nivel remate de las volutas de las guardamall~~tas~~tas en los candelabros del segundo cuerpo, y tiene una placa de - tezontle con inscripciones difíciles de leer (ver apendice C), la cual esta protegida por una pequeña tapa de ladrillo. Finalmente, el cuarto cuerpo es un dado de remate de seccion considerablemente inferior a la anterior, y que se ve compositivamente fuera de lugar (probablemente soportaba un floron o un remate de algun tipo).

Otros cambios o adiciones en la fachada son los siguientes:

A.- La puerta es muy nueva (no tiene mas de diez años), entabl~~era~~era da con mader~~a~~a de caoba, de buena calidad de trabajo, pero gusto - algo dudoso; reemplazo a otro de tabla, partes de la cual aun se - encuentran arrumbados en varias partes del conjunto del templo (una de las hojas fue usada como base de la perrera que se encontr~~aba~~aba anteriormente en la cubierta de la casa cural).


B.- El Oculo tiene mangue~~ria~~ria estructural que sigue su contorno; reemplazo a otra mas antigua de mader~~a~~a, de forma octagonal.


C.- El umbral de la puerta tiene placas de marmol y dos rejillas para desenlodar los zapatos. Reemplazan con el cambio los nive~~les~~les en el atrio, a una peque~~ña~~ña escalinata de dos peldaños.

C.5.- LA TORRE Y EL CAMPANARIO. En el exterior esta se compone, de tres cuerpos; los primeros dos son macizos y se diferencian so~~lo~~lo por una facia de cantera, y el tercero es de hecho el campanario. Estos cuerpos se traducen fielmente en el interior con dife~~rentes~~rentes sistemas estructurales y grosores de muros, lo cual sugiere una fuerte posibilidad de cuando menos dos etapas de construc~~cion~~cion diferentes (ver bosquejo historico).



VISTAS de la TORRE u
CAMPAÑARIO 1982





VISTAS de TORRE y CAMPANARIO
desde la CASA CULTURAL; ESTADO
ACTUAL.



El primer cuerpo tiene en los alzados Norte y Poniente pequeñas - troneras con derrames al interior pero sin detalle alguno. En la base de la cara oriente hay tambien un sillar con caracteres casi ilegibles, de probable alusion a la construccion o remodelacion de por lo menos parte de la torre. (se puede apreciar lo que tentativamente pudiera ser el ano de 1782; ver anexo No. C4; letreros o inscripciones.).

La cara oriente tiene la puerta de acceso cuya hoja es actualmente de lamina y fierro estructural; el hueco no tiene detalle - alguno, pero hay huellas de un marco decorativo fabricado con mortero de cal, similar a los que existieron en las ventanas de templo.

El interior sorpresivaemnte no es macizo como la cara lisa - del exterior deja extender, sino formado por arcos formeros que - descansan sobre pilastras esquineras, formando remetimientos que se conforman con muros de mamposteria considerablemente menos gruesos que los arcos pero integrales con estos, pues por el exterior no hay indicios de juntas constructivas. El muro Sur es de hecho el muro norte del Templo, y considerablemente mas grueso que los demas, lo que podria explicar la existencia de las grietas antiguas que se ven en las caras oriente y poniente (ver descripcion estructural, inciso 9.4).

La puerta de acceso muestra por el interior derrames y anteriormente tenia hasta 1989 un capialzado, y subsistia el cerramiento del contramarco de la puerta original, que se usaba con peligro de colapso como apoyo para un peldaño de la escalera de caracol. - Todo esto fue sustituido por un cerramiento de concreto armado - de aproximadamente 0.30 x 0.30m., lo cual efectivamente resolvió -

el problema de consolidacion, aunque se perdieron los remanentes del capialzado y el contramarco de la puerta original, ademas de dificultar el eventual correcto posicionamiento de la escalera de caracol, como se vera posteriormente.

El piso es de concreto, dando un nivel que bien puede ser unos 20 cm. mas alto que el original. En el se encuentra elevado el poste de madera de la escalera de caracol; esto es el poste original, en el cual se pueden apreciar los huecos que recibian - las espigas de los peldaños originales, que han sido sustituidas por nuevas que se fijan en el poste, con clavos y pequeñas mensulas en el poste, y con mezcla de cemento en los muros. El poste - esta cortado en su extremo superior, como se explicara mas adelante. Conviene mencionar que el primer peldaño es una piedra plana de cantera.

A unos 0.50m. sobre el intrados del punto de clave de los arcos el paño de muro deja de ser vertical y aparecen achaflanamientos que nuevamente disminuyen el grosor de los muros a aproximadamente al de los contenidos por los arcos ya mencionados de cuerpo bajo.


Aproximadamente a este nivel se encuentra el ascenso al coro, que consiste en un pequeño pasillo abovedado de mas o menos un metro de largo, que corre a 45° de desviacion con respecto a los ejes de la torre hasta lograr topar en una puerta pequeña, con una hoja de lamina de fierro. Este pasillo corresponde directamente al saliente que se forma sobre la puerta de acceso de la torre, que se encuentra recibido por una pechina cuya descripcion se hara al hablar del muro Norte de la Iglesia, vista desde el patio de la casa-cural.

El nivel de piso de este pequeño pasillo corresponde mas o - menos al nivel de la facia que delimita al primer cuerpo. Continuando el ascenso se pasa por una porcion de muro que da la impresion de ser el arranque de una boveda, sobre el cual el muro, engrosado nuevamente, continua vertical hasta topar con una losa de concreto relativamente reciente, que corresponde a la losa que remata al segundo cuerpo.

El engrosamiento de los muros Sur y Poniente se deben al adosamiento de una capa adicional de mampostería en el interior, como puede verse claramente en el arco de la puerta que da a la cubierta de la Iglesia, la cual esta rematada por dos arcos superpuestos uno contra otro, cada uno correspondiendo a una capa diferente de muro. En el arranque de estos arcos se incrusta la losa de concreto, de tal manera que por debajo los arcos quedan medio invisibles y por arriba, ya en el piso del campanario, se observa un hueco entre la losa y lo que resta de estos.

Todos los muros interiores mantienen aun sus aplanados originales de mortero de cal-arena, en que, si se busca con cuidado, - aun se pueden detectar las huellas de los empotres de la escalera la unica excepcion es el paño Oriente, desde el cerramiento de la puerta hasta el nivel de piso del coro, rehecho recientemente con un aplanado de cemento-arena.

El poste de la escalera de caracol se encuentra cortado unos 0.60m abajo de la losa, mostrando un corte en forma de "V", que indica claramente que el poste fue cortado en el extremo mas bajo del ensamble de union con una tercera porcion, que continua.



- PLANTA DE CEMENTO
EN LA CABA ORIENTE
de la Torre.

- VISTA del ACCESO a la Torre
desde la DOVEDA del TEMPLO.
AL CENTRO SE VE EL PASEO
de la ESCALERA, CORTADO POR
FERRONERÍA COLGADA de LOS (BARRERAS).

- ría la escalera hasta el nivel mismo del campanario, en contras
 te con la presente situación, en que los peldaños solo llegan al
 nivel del acceso a la cubierta del Templo (esto se confirma por -
 las muecas dejadas en los muros por los escalones al ser arranca-
 dos de sus empotres, que aun se pueden reconocer). Al campanario
 solo se puede llegar desde la cubierta del Templo (a la cual a -
 su vez solo se puede llegar por la escalera de la torre). El paso
 requiere pisar el remate de la fachada principal para luego en -
 trar al campanario, lo cual implica un gran riesgo de caer debido
 a que el acceso a la torre da al vacío, por lo que se ha colocado
 una sección de barandal Porfiriano para previsión de seguridad -
 (ver plano de cubierta).

El campanario consta de cuatro pilares que se unen entre sí
 por pequeños arcos, a los que se sobrepone una linternilla, com-
 puesta a su vez por un pequeño tambor octagonal, sobre el cual -
 desplantan cuatro pequeños arcos que son en realidad lunetos del
 cupulín de remate, el cual tiene un coronamiento con la vaga for-
 ma de corona, en la que hay incrustada una cruz de fierro estruc-
 tural con tubos luminosos de neon descompuestos. Es interesante -
 notar que sobre la superficie exterior del cupulín aun subsisten
 unos cuantos azulejos de talavera.

Los pilares de las caras Oriente y Sur están amarradas entre
 sí por vigas empotradas a la altura de los arranques de los arcos.
 Existen además dentro de la cúpula dos viguetas de fierro forman-
 do una cruceta, que sirve para cargar una campana fija con remate

de corona, amarrada con cadenas de hierro. Esta campana esta completa con su badajo y es la que mas se usa. En sus costados existen las siguientes leyendas: "de Sta. Anita Zacatlalmanco- B.D. refundida en 1980 - Virgen de los Dolores ruega por nosotros".

Ademas de la anterior, existen dos campanas mas: En el vano Norte, una de libre vuelo con yugo de madera de cedro reforzada con grapas de fierro forjado y retaque del remate con plomo; en sus costados aparecen el relieve de un querubin y al lado opuesto, una cruz formada con rombos, bajo la cual existe la leyenda "SAN JOSE P.M.E 1787".

En el vano Poniente, una de libre vuelo de características similares a la anterior, sin el relieve del querubin, pero con la cruz de rombos, bajo la cual aparece la leyenda, algo ilegible por colado defectuoso, "S.JUAN R 3 1783 (o 1753)". Ambas campanas tienen los ejes bien engrasados y giran sin impedimento, pero son relativamente poco usadas.

Un aspecto interesante de la construcción del campanario es que el pilar Sudeste desplanta directamente sobre el arco del acceso de la torre, el cual consecuentemente debe cargar la cuarta parte del total del peso de todo el campanario. Lo anterior obliga a la colocación de un murete adosado corriendo sobre el pretil del muro del Templo, para hacer las veces de **contrafuerte**. Lo anterior se hace mas interesante aun por el hecho de que los muros se

desplantan del arranque de bóveda (al nivel del arco de salida a la cubierta del Templo), Y que soportan la losa de concreto del campanario, no son muros macizos (con probable excepción del muro Oriente, y quizá también el Norte), sino "emparedados", compuestos por dos muros sobrepuestos, lo cual automáticamente pone en duda la contemporaneidad del campanario con los cuerpos más bajos de la torre (ver desarrollo histórico del edificio).

C.3.- CARA EXTERIOR DEL MURO NORTE.

El muro Norte de la Iglesia, hecho en su totalidad con tezonile, se complementa con cinco contrafuertes, de los cuales cuatro desplantan dentro del patio (el quinto desplanta, según ya se vio, en el foyer). Estos y la torre confinan las secciones de muro que corresponden a los entreajes del interior de la Iglesia. Todos - con excepción del primero tienen ventanas lo suficientemente altas como para obligar al recurso de incluir lunetos en la bóveda de cañón de la nave.

Cada ventana tuvo hasta 1989 los restos de un enmarcamiento de aplanado de cal y arena, que en estado completo debió haber dado gran realce a estas y al alzado en general. Estos fueron luego sin consideración eliminados y sustituidos por marcos de cemento arena; que forman parte del intento logrado parcialmente de aplanar todos los muros exteriores con este material, como se consignara a continuación.

En el primer entreeje la ventana es suplantada por un muro diagonal que desplanta sobre una pechina que arranca del rincón - entre los muros del primer entreeje y la torre, el cual forma un pequeño pasaje entre la escalera de esta y el coro de la Iglesia.

La pechina es muy interesante, pues su superficie se encuentra aplanada y contiene inscripciones (entre las que se puede discernir la fecha 1777), pero desgraciadamente existen varios hoyos, hechos probablemente por golpe de bala, que han borrado una parte considerable del texto; sobre la pechina, en el arranque del muro, había tres anagramas forjados en el relieve con mortero de cal-arena y solo resta el central; todos estos elementos caídos y los hoyos en el aplanado de la pechina fueron resanados con mortero de cemento-arena, al tiempo en que se estaban haciendo los aplanados nuevos que se mencionan arriba, que en este entreeje incluyen un rodapie de 1.00m., de altura y la superficie que va del pretil hasta el coronamiento de la pechina. En el 2o. entreeje (de Poniente a Oriente), se pueden apreciar varias cuñas y relle-

DECHINA en
ORIENTE de la
TORRE.

1983

NOTENSE LOS IMPACTOS, PROBABLEMENTE de BOLA, Y EL ESCURRIMIENTO de AGUAS EN LA PARED.



1989

TRATAMIENTO DE ÁREAS
DISGREGADAS CON
MEZCLA de CEMENTO.

-nos en el muro, entre los cuales destaca un amarre de concreto sobre la ventana, que atestiguan al movimiento diferencial y consecuente agrietamiento del muro en un tiempo pasado, probablemente promovido por la carga extra que ejerce la torre, que de hecho esta empotrada al extremo Poniente del muro. Al centro se observa una mancha con relleno de tabique de dimensiones mayores al 07-14-28, y de factura Porfiriana, que cierra lo que parece ser un oculo polilobulado similar al existente en la sacristía. En este entreeje tambien se puede apreciar un tubo conduit electrico (de fierro galvanizado) y habia en el extremo derecho un lavadero con los correspondientes aplanados de proteccion, ambos ya retirados, así como una llave de agua adicional saliendo del piso, que aun existe. En este muro el aplanado de cemento llega hasta el cerramiento de la ventana, mas un rodapie de 1.00m., de altura en la base. Los demás entreejes no tienen punto de mayor interes, aunque el cuarto tiene empotrada una escalera de concreto que sube al techo de la casa cural, con la consecuente eliminacion de piedras originales del muro, ademas de un aplanado nuevo hasta la mitad de la altura, a partir de la base, lo cual dificulta notar que los entreejes 3 y 4 presentan una grieta horizontal de dimensiones considerables, que afecta inclusive a los contrafuertes.

El entreeje quinto esta totalmente aplanado de la losa de la casa cural hasta el pretil, y el tercero, aunque no tiene aplanado mas que en un rodapie de 1.00m., de altura, si tiene todas las juntas entre el cerramiento de la ventana y el pretil, rajuela-

APUNTES
RECIENTES en
el MURO NORTE
(1989), con MEZCLA
de CEMENTO.

1er
ENTREJE



2º ENTREJE.




APUNADOS RECIENTES en 21 JULIO
NORTE (1989) con
MEZCLA de CEMENTO.



BASE de 3er y 4o
ENTRUEJES;
SE APPRECIAN la
ESCALERA de
CONCRETO
ARMADO que
LLEVA a LA
AZOTEA.

BASE del 4o ENTRUEJE; OBSERVIENSE
la APARICION de AFLORACIONES de SODIUM.



-das con revoltura de cemento, en preparacion para completar el -
aplanado.

Los entreejes estan confinados por la torre, al extremo Po -
niente, y cinco contrafuertes de dos cuerpos escalonados.


El primer contrafuerte incluye en su coronamiento una gar -
gola en forma de leon rampante, cuya descripcion grafica anterior
a 1989 encontrara en el detalle No.14. El contrafuerte esta total
mente aplanado con mezcla de cemento-arena, con excepcion de unas
pequeñas porciones a los costados del primer cuerpo, pero como la
gargola no tiene actualmente botaguas, el agua de lluvia derrama,
por la gárgola y el contrafuerte hasta el piso, al grado que se
tiene un vigoroso crecimiento de alga y musgo a todo lo largo.

El segundo contrafuerte esta tambien aplanado como el ante -
rior y tambien tiene la gargola, aunque mucho mas sencilla, y cu -
ya descripcion grafica anterior a 1989 tambien se encontrara en
el detalle No.14. Esta recientemente se ha modificado profundamen -
te aplanado todo, quitando el tubo de cemento y adaptando una ba
jada de agua de P.V.C., que llega hasta el pavimento.

Los contrafuertes tercero y cuarto estan totalmente cubier -
tos con nuevo aplanado, a lo que se debe añadir que en los escalo
namientos entre cuerpos y en los coronamientos, se colocaron ce -
jas de mosaico de cemento, que se ven bastante mal. Esto ultimo -
se hizo tambien en los coronamientos de los primeros dos contra -
fuertes.

APLANADOS RECIENTES en el MURO NORTE (1989), con MEZCLA de CEMENTO.

3ER ENTREEJE
y CONTRA-
FUERTES.



4º y 5º ENTREEJES.



Finalmente, el quinto contrafuerte, esquinero, tambien esta totalmente aplanado, pero solo en sus caras Norte y Poniente, qu dando intactas las Oriente y Sur, que corresponden a la cara del muro testero.


C.4.- INTERIOR: SOTOCORO, NAVE Y PRESBITERIO.

Este consiste ~~de~~ las tres areas usuales en edificios de es te tipo: Sotocoro, Nave y Presbiterio. Aunque estos espacios es - tan perfectamente definidos, resulta un tanto innecesario resenar cada uno por separado como se ha venido haciendo hasta el momento, por la sencilla razon de que la decoracion y los acabados son uni formes en los tres casos. Por lo anterior es preferible hacer una sola reseña general del anterior, haciendo referencia de la localizacion de los elementos especiales que existan.

La ornamentacion de casi todo el interior del Templo es - bastante reciente (ver bosquejo historico), y esta hecha con yeso, incluyendo aplanados lisos en muros y profusa molduracion en - los marcos de ventanas, aristas de bovedas, arcos, pilastras, columnas adosadas etc... La mayoria de las molduras son de molde y de estilo mas o menos clasico, pero usadas tal libremente que pro ducen un efecto barroco bastante curioso, de clara extraccion popu lar. Son especialmente notables a centros de los entreejes segun do y tercero, dos coronas a manera de pasteles, en cuyos centros se observan los anagramas San Jose y de la Virgen Maria respecti vamente.

DETALLE DE LA
 ENTUBERACION
 2° y 3°

LINEA CON
 VENTANA.



CAPITEL de COLUMNA
 ADOSADA CON
 ARQUINQUE de IRCO.

La nave se divide longitudinalmente en cinco entreejes o entrepaños, separados por arcos fajones de sección redonda, con excepción del primero, que es de sección rectangular.


Estos arcos son soportados por columnas adosadas (con excepción del primero que es recibido por pilastras).

La cubierta se resuelve por una bóveda de cañon de medio punto con arcos fajones en los primeros tres entreejes, con lunetos en cada uno, a excepción del primero, en que los lunetos son tan extendidos, que esa porción de la bóveda se convierte formalmente en bóveda de arista (ver inciso F.- Coro alto). El cuarto entreeje se resuelve con una cúpula gallonada octagonal sobre un tambor también octagonal; lo interesante de esta solución es que la separación entre los arcos torales que las soportan es menor que el ancho de la nave, por lo que las caras del tambor que normalmente caen sobre los arcos formeros quedan en este caso soportados por dos arcos secundarios que descansan sobre los torales de tal manera que estos últimos soportan la totalidad de carga de la cúpula; la separación entre estos arcos secundarios y los muros se resuelve con secciones de bóveda de pañuelo, usando como patrones de trazo a los arcos toral y formero. Sobre estas secciones de bóveda fueron pintadas por el Maestro **Asuncion Villegas**. Cuatro pequeños murales, dos de cada lado, representando al lado Norte a los evangelistas San Marcos y San Juan y al lado Sur a San Lucas y San Mateo.

El quinto entreeje se resuelve nuevamente con bóveda de cañon con dos lunetos; este es menos profundo que los demás por lo

INTERIOR DE LA CUPULA

INTERIOR
DE LA CUPULA.



MURO NOROCCIDENTAL, CON
PORCIÓN DE BOVEDA
DE PANUELO QUE
RECIBE A LA CUPULA.

- que los lunetos son mas chicos. Otro aspecto que los caracteriza es que sus elementos contienen pinturas murales al oleo recientes y un medallon entre las puntas de los lunetos, que contiene un relieve de la Paloma del Espiritu Santo, quiza el unico de mortero de cal que sobreviva de la decoracion barroca original; las pinturas representan, en el lado Norte a San Joaquin con la Virgen Niña, y al Sur a Santa Ana con la Virgen Niña, en un cielo cubierto de rosas, mientras que en cada una de las enjutas que se forman entre las aristas del medallon, los lunetos y los arcos, hay un angelillo.

El muro testero no apoya directamente la boveda del quinto entreeje, sino que es auxiliado por un arco adosado de seccion cuadrada (este no es visible a primera vista pues el retablo del altar es ligeramente mas ancho que el claro; la unica forma de verlo es por detras del retablo).

En todos los casos los lunetos alcanzan en sus arranques el ancho del entreeje, de tal manera que si los arcos formeros tuvieran el mismo claro que los fajones, la boveda resultante seria de arista.

Conviene hacer mencion aquí de la existencia de tensores de hierro, uno para cada arco fajon, (con excepcion del muro testero), colocados no en el arranque, como seria de esperarse, sino al nivel de los riñones. Cuentan en su parte central con ajustadores de doble rosca. Estos tensores probablemente fueron colocados en la posicion antes mencionada por indicaciones de un pasante de

QUINTO ENTABLADO

RETIPOLO del
PRESBITERIO.



RINCON NORESTE
del PRESBITERIO.



arquitectura enviado por la entonces Direccion de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, a solicitud de los vecinos, debido al presumible peligro de derrumbe que presentara la boveda (ver bosquejo historico).

En el primer entreeje se encuentra el sotocoro, definido por la boveda y el arco de borde del entre piso que soportan al coro. Esta boveda tiene las mismas características que las de la cubierta, incluyendo dos lunetos, pero por falta de altura no es, como estas de medio punto, sino que es mas rebajada, correspondiendo al desarrollo del arco de borde, que es escarzano. Este arco al igual que su correspondiente en la cubierta es de seccion rectangular y menos ornamentado que los demas.

El muro Oriente tiene el hueco de la puerta principal pero por lo demas es completamente liso y sin decoracion alguna. La puerta en si reviste interes por el hecho de que tiene derrames en los lados, pero no tiene capialzado, sino mas bien intrados adintelados (probablemente plafon falso de yeso), por una parte, y por la otra porque tiene superpuestos dos contramarcos: el original, presumiblemente colonial, dentro del cual queda fijado el segundo, que es Porfiriano y que actualmente recibe una puerta de caoba de colocacion muy reciente (no mas de diez años), en sustitucion de la Porfiriana que correspondia al contramarco.

Los muros Norte y Sur de la nave tienen hornacinas detalladas en yeso en los primeros tres entreejes. El patron cambia en el cuarto en el cual se tiene en el muro Norte un rematimiento en

en forma de cruz, en la cual se aloja una cruz de madera de muy buena factura y con incrustaciones de hueso esgrafiado, de la cual pende un Cristo estofado, también de buena calidad. El quinto entreeje presenta marcos de yesería bastante imaginativos, que evidentemente fueron hechos para recibir pinturas sobre tela que por otra parte nunca fueron colocadas.

En el muro Sur del cuarto entreeje se encuentra la puerta que conduce a la sacristía, que tiene un marco de jambas y dintel rematado por un cornisamiento, del cual brotan dos flamas (una sobre cada jamba). Todo está acabado con yeso, pero es posible que este solo sea un revestimiento a un marco de cantera u otro material, que tenga características formales similares a las que se pueden apreciar al presente.

El cuarto y quinto entreejes forman en este momento el presbiterio, que se eleva tres gradas sobre el nivel del resto de la nave, mismas que se utilizan como reclinatorio, con una barandilla de madera (nueva) sobre el segundo escalón y un cojinete continuo sobre el primero. La barandilla tiene en el centro dos secciones abatibles que permiten el acceso de los fieles en ocasiones especiales, tales como confirmaciones, bodas, etc...

La configuración actual del presbiterio es reciente, como se puede constatar por el hecho de que se deben bajar tres escalones para pasar por la puerta de la sacristía (los mismos que se suben desde la nave), y por una inscripción que existe en el sotabanco del retablo, bajo el sagrario, que menciona que el piso fue hecho

por los mayordomos en funciones en el año de 1931 (ver descripción grafica del retablo, detalle 2.).

Contra el muro testero hay un retablo del Siglo XVIII, de armazon de madera y dorado integral.

Consta de tres calles de las cuales la central consta de tres cuerpos y las dos laterales de dos, axialmente correspondientes, todo sobre un correspondiente sotabanco. Su trazo sigue la conformación de los muros laterales y de la boveda de cañon, de tal manera que el sotabanco y el primer cuerpo de las calles laterales corresponde a un poco menos de la altura de la cornisa de arranque de la boveda, de manera que el segundo cuerpo, al seguir la conformación de la boveda, tiene el canto exterior curvo, lo cual determina la forma de los entrecalles: los dos centrales recorren toda la altura del retablo, mientras que las dos de los bordes solo pueden llegar al entablamiento que divide los cuerpos superior e inferior, de cuyo borde arranca una cornisa de desarrollo paralelo a la boveda para descansar sobre el capitel del entrecalle interior correspondiente.

Las entrecalles estan compuestas por estípites que alcanzan cada uno la altura de un cuerpo, de tal manera que las entrecalles interiores constan de dos estípites, mientras que los laterales solo de uno, sumando un total de seis piezas, todas del mismo trazo, lo cual hace pensar en una tendencia hacia la economía de esfuerzos en base a la fabricación en serie (esto se puede apreciar tambien en gran parte de la ornamentación vegetal que esta

tratada en una forma un tanto cuanto astila). Los cuatro cuerpos de la calle central son de abajo hacia arriba, como sigue:

- A.- El sotabanco, que es una especie de mesa de mamposteria sobre la cual descansa e integra la calle central. Es de pensar que el altar original haya estado adosado a el; actualmente - esta pintado de rojo y en el aparece la leyenda antes mencionada aludiendo a la colocacion del piso del presbiterio.
- B.- Cuerpo del sagrario; en el cual se encuentra un nicho que - sirve a este fin, pero que se esconde tras otro mueble sobrepuesto intrusivamente, y que actualmente funciona como - el verdadero sagrario. Este mueble es mas antiguo que el re tablo (Toussaint estima que es del Siglo XVII), y es de - gran calidad, incluyendo taraceados en hueso esgrafiado y seis columnillas salomonicas de trabajo bastante fino; sin embargo el mueble parece haber sufrido varias reparaciones, como lo atestigua el incorrecto apareado de las columnas, y manos de laca al parecer reciente y de aplicacion burda. - Segun informacion dada por personas que han trabajado constantemente en el servicio del Templo, este Sagrario fue co locado recientemente, y que anteriormente se encontraba en la sacristia; sin embargo Toussaint hace mencion de el en - su posicion actual, lo que implica su retiro y posterior co locacion nuevamente en el mismo sitio; el sagrario descansa sobre unas tablas que penetran en el retablo, pero tiene pa tas, indicando que originalmente era un mueble separado y

autoportante, y que probablemente estaba colocado sobre la mesa del altar cuando este todavía se encontraba adosado al retablo, de tal manera que, al cambiar la liturgia y consecuentemente la posición de altar fue trasladada a la sacristía por resultar inútil, y posteriormente fue reinstalado, pero esta vez adosado al retablo, con el consecuentemente - deterioro a este y al mueble mismo.

C.- Sobre el nicho del retablo hay una guardamalleta resaltada que soporta una vitrina, que es de hecho el cuerpo C. Esta vitrina tiene una altura equivalente a aproximadamente - un tercio del retablo y consta de tres paños de vidrio hacia el exterior, con marcos de madera dorada.

Por dentro hay una hornacina (actualmente acolchonada), que produce un espacio holgado para la colocación de la figura que Toussaint identifica como de Santa Ana, de cuerpo entero cubierta casi enteramente por ropajes nuevos, pero cuyas partes visibles denotan un trabajo de gran calidad, - quizá el mejor de cuanto hay en todo el conjunto de la parroquia.

Sobre la vitrina hay una cresta de madera dorada, decorada con rocallas y elementos florales, muy vistoso.

D.- Cuerpo superior o remate; consta de un nicho, ahora tapado por una pintura con la efigie de Nuestra Señora de Guadalupe, sobre el cual existe un cornisamiento resaltado del cual brota una figura del Dios Padre.

Las calles laterales son, como se dijo anteriormente, - axialmente correspondientes y tienen basicamente las mismas características de trazo y ornamentacion. En ambos casos - el sotabanco es de madera e incluye una puerta que permite el acceso a la parte posterior del retablo. Sobre este, el primero consta de una guardamalleta que forma una peana sobre la cual hay un marco que aloja una pintura al oleo sobre tela. Arriba de esta se forma un entablamento que es de hecho la separacion del segundo cuerpo, en el cual se encuentra otro marco con un segundo cuadro al oleo. La diferencia entre los marcos de los dos cuerpos estriba en que mientras el del primer cuerpo se localiza en el centro de la calle, en el segundo el marco se mueve hacia el interior, presionado por el trazo circular del borde del retablo, formando dos secciones de tímpano que se decoran con relieves florales.

En la parte posterior del retablo hay una separacion entre este y el muro testero, de unos 60cm.; pero en los bordes la separacion es solo de unos 20cm. con el arco adosado. La estructura del retablo es totalmente de armazon de madera, haciendose todas las uniones por ensamblaje ayudado por cuñas y agujas de madera; constructivamente consta de siete piezas separadas correspondiendo con los cantos interiores de las entrecalles interiores, de tal manera que si

el retablo se desmembrara, todos los estípites quedarían en las calles laterales. (ver descripción gráfica del retablo, detalle 3).

En la parte central el nivel de piso es de unos 60cm., - mas alto que el del presbiterio, siendo de hecho una pequeña plataforma que es parte integral de las mas altas del sota-banco central; para subir a ella existen de cada lado tres escalones, de tal manera que uno puede encontrar por la -- puerta de un sota-banco lateral y salir por la del otro. La utilidad de dicha plataforma reside en la facilidad de - acceso que ofrece a la puerta trasera de la vitrina, pero - al parecer su hechura es relativamente reciente (1931?), jugado por su acabado en cemento. La pared del muro testero - es la única en todo el interior de la Iglesia (y de hecho - de todo el conjunto), que aun conserva su aplanado original de mortero de cal, pudiendose incluso observar algunas por-ciones de pintura decorativa al temple.

Los pisos son de marmol gris veteado de tepeaca, similar al usado en las estaciones del metro y estan en muy buenas condiciones, pero son tambien recientes. Anteriormente hubo mosaico de cemento en diseño de tablero de ajedrez, que a su vez sustituyo al original de duela (ver bosquejo historico).

C.5.- PLANTA ALTA: CORO ALTO.

Este cubre todo el primer entreeje de la nave de la Iglesia. Es bastante pobre en ornamento si se compara con el resto de la nave, limitandose a unos filetes dorados en las aristas y círculo moldurado en la clave de la boveda, rodeando a un Triángulo de la Santísima Trinidad. Lo interesante es que los filetes arrancan de cuatro modillones colocados en los rincones; la existencia de estos es justificable por el hecho de que la cubierta no es de cañon con lunetos, como en el resto de la nave, sino de arista.

El acceso es por una pequeña puerta en el costado Poniente del muro Norte, que comunica con la torre. Por el lado Sur existe una puerta que permite la salida a la cubierta de la **antesacristia**. Su existencia es bastante desconcertante, pues el marco que la forma es de cantera y su cara da al exterior, lo que implica la posibilidad de que alguna vez haya sido el acceso original al coro, por medio de una



INTERIOR del COBO;
LA VENTANA-PUERTA DEL
AL SUR.

-escalera exterior independiente de la torre (ver desarrollo historico del conjunto).

El piso de loseta de vinilo esta recibido sobre un firme de concreto que eleva el nivel unos 10 o 15 cm. arriba del original.

El oculo de la fachada se traduce claramente en el interior, reproduciendo la misma forma pero sin detalle alguno; debajo de este sobresalen partes del tensor que corresponde a los ya mencionados de la nave.

Existe un barandal reclinatorio de factura reciente, obviamente hecho por la misma persona que hizo la barandilla del presbiterio.

NIVEL DE CUBIERTA DEL TEMPLO

Este nivel consta basicamente del campanario y de la cubierta del templo; el campanario ya fue descrito en conjuncion con los cuerpos bajos de la torre, por lo que solo resta hablar de la cubierta del templo.

La cubierta se puede dividir convenientemente en tres partes, que corresponden fielmente a la distribucion formal del interior.

- LA CUBIERTA DE LA NAVE

Correspondiendo a los tres primeros entreejes, denota la forma de bóveda de canon con promontorios a ambos lados que son los extrados de los lunetos. Los escurrimientos de aguas han sido modificados en **tiempos** relativamente recientes, de tal manera que los rellenos entre pretiles y bóveda seguramente han sido modificados también, aunque esto no se ha podido certificar debido a que se ha colocado una capa de impermeabilizante asfáltico sobre toda la cubierta

Al Norte hay dos gargolas empotradas en los contrafuertes, ya mencionados al hablar del patio de la casa cural. la primera es de cantera y representa un león rampante, muy parecido al del muro Sur de la sacristía, mientras que la otra ha sido muy modificada (incluyendo un tubo de cemento), aunque aun conserva la mayor parte de su consola de ladrillo y mortero de cal.

Al sur hay dos bajadas de aguas, para cuya colocación se ha debido hacer otras tantas ranuras en el **pretíl**. Su estado era deplorable, debido a que las bajadas de agua de lamina galvanizada estaban sueltas o de plano caídas, pero actualmente se colocaron bajadas de P.V.C., con lo que se resolvió un tanto el problema.


Un punto interesante es que los pretiles tienen en el tercer entreeje ligeros arqueamientos invertidos, que re -

saltan los pináculos que pasan sobre los remates de los cuatro contrafuertes, correspondientes al primer arco toral de la cúpula.

El pretil de la fachada sigue fielmente las líneas del diseño de ésta. En el centro del pretil existe una cruz de fierro estructural con características muy parecidas a las de la que existe en el remate de la torre (incluyendo iluminación de neón, en éste caso quebrada).


C.7. CUPULA.

Esta es ciertamente uno de los elementos mas vistosos de todo el Templo. Su forma exterior es una traducción fiel del espacio interior ya descrito y su concepción estructural es plenamente identificable. Los arcos torales se peraltan para formar veritables trabes de mampostería, contra los que descansan arcos secundarios, formando una caja cuadrada, sobre cuyos cantos se desplanta el tambor octagonal. La diferencia entre la forma cuadrada de la caja y la octagonal del tambor se resuelve en el interior con pechinas, y en el exterior con una tapa horizontal de material (actualmente concreto). Lo anterior da la clave para el diseño de la pared exterior del tambor: en las caras oriente, sur, poniente y norte hay ventanas para iluminar el interior, mientras que las restantes cuatro, correspondientes a los cuatro triángulos de las pechinas, hay hornacinas de poca profundidad, pero muy vistosas. Es interesante notar la jerarquización entre la ventana cuyo arco es mixtilíneo, y la hornacina cuyo arco es sencillo, de tres puntos.




VISTA EN 1982, PREVIO A LA COLOCACION
 del IMPERMEABILIZANTE (NOTENSE LOS RE-
 FUERZOS DE CONCRETO
 CUPULA de! TEMPLO.

HORQUICINA
 SUPLENIENTE
 1989.



CUPULA 381
TEMPLO de 1789

detalle de
 VENTANA
 PONIENTE.



TAMBORES de la CUPULA.



Las esquinas del tambor estan trabajadas como pilas -
tras anguladas, las cuales reciben el cornisamiento sobre el
cual arranca la cúpula.

La cupula, como ya se ha visto es gallonada, lo cual se
remarca con unas nervaduras que recorren sobre las uniones-
de los gajos, desplantando de unos bloques cuadrados que se-
encuentran sobre las esquinas de la cornisa, y rematan en

volutas que topan con la linternilla que se encuentra en -
la cuspid de la cupula.

Ademas de las nervaduras existe otro elemento decorati-
vo; consiste en una especie de nervadura en cada gajo, for -
mando una "V" , que ligada con las demas forma una corona; -
sin embargo este elemento decorativo era anteriormente bas -
tante mas complejo e interesante, pues **había** en cada gajo -
cinco losetas de barro colocadas diagonalmente, de tal manera
que solo se tocaban en la esquinas, formando una cruz (una -
pieza central y las otras cuatro tocando las esquinas) cuya-
pieza superior tocaba la punta inferior de la nervadura en--
"V" , dando la impresion de la cruz colgada de una cadena. -
Estas losetas fueron eliminadas al colocar la impermeabiliza
cion, de tal manera que la decoracion de la cupula queda al-
go incomprensible.

Sobre la cupula arranca la linternilla, que trata de re
producir la forma de la anterior, aunque sus proporciones -
tienden a ser mas verticales. Tienen cuatro ventilitas ar -
queadas, una a cada punto cardinal; sobre estas viene un cor
nisamiento de ladrillo, del cual desplanta una pequeña cupu-

Hilla, que remata en una tercera cruz de fierro estructural, similar a las de la torre y la fachada principal.

Es interesante notar que los arcos secundarios que desplantan de los torales, tambien sirven como bordes para secciones de bovedas de pañuelo, que se pueden observar entre dichos arcos y los pretiles de los muros laterales; esto puede implicar que la cupula es algo posterior a la boveda de cañon, y que en su lugar habia una boveda de pañuelo completa (de la cual las secciones existentes actualmente serian parte), construida en anticipacion de la posterior edificacion de la cupula (ver bosquejo historico). Finalmente, las intersecciones de los arcos torales con pretiles estan rematadas con los pinaculos formando un enmarcamiento adicional a la cupula que aumenta su interes.

C.8.- BOVEDA DEL ENTREEJE DEL ALTAR PRESBITERIO

Esta es en todo similar a la de la nave, con sus lunetos y demás elementos. Diferencias se pueden ver en el remate del muro testero, que aunque sigue la línea de la fachada no corresponde a intencion de ornamento similar, por ser este muro totalmente ciego, con excepcion del nicho de la estampa. Otro punto de interes es que existen dos gargolas (actualmente con tubos de cemento (ver detalle No.16), que salen en los contrafuertes esquineros.

D.- CUERPO SUR.

D.1.- SACRISTIA. Pasando por la puerta que comunica desde el presbiterio se entra a un espacio ligeramente mas largo en el sentido Oriente-Poniente que en el Norte-Sur, Equivaliendo exactamente a los entreejes 4o. y 5o., de la nave (o sea el presbiterio), esta a su vez dividido en dos entreejes cubiertos cada uno por una bóveda de panuelo, recibidos en la periferia por unos muros perimetrales y al centro por un arco fajon que arranca del muro Sur para incrustarse en el 5o contrafuerte del muro Sur del Templo, de tal manera que este muro es de hecho el muro Norte de la Sacristia; el contrafuerte invadido el espacio interior de esta y el arco hace - las funciones de botarel, de la misma manera que los muros Oriente y Poniente trabajan como proyecciones horizontales de los contrafuertes 6o. y 4o., del Templo, respectivamente (ver descripción estructural, inciso 9.4).

La sacristía, aunque chica, es cómoda y bien proporcionada, permitiendo la inclusión de mas funciones de las que originalmente se realizarían. Aquí se encuentra una pila - bautismal hecha en tecali verde y también el confesionario; y esto actualmente no podría ser de otra manera, dadas las reducidas dimensiones del Templo y la numerosa feligresía - que asiste a los oficios que se celebran.

La puerta que comunica al presbiterio tiene el marco con derrames por el lado de la sacristia, rematados por un - capialzado, indicando la posibilidad de que, por ser esta

una solución para interiores, la sacristía se haya cons---
 truido al mismo tiempo que el Templo. Las hojas son entable
 radas y de hecho son las mejores que hay en todo el conjun-
 to (ver detalle de puertas, No.4).

Sobre el muro Poniente hay otra puerta, que comunica a
 la antesacristía, cuyo marco por el lado del interior tiene
 derrames y capialzado en forma similar a la anterior, aun--
 que las hojas son de tabla con marco de madera con clavones
 de cabeza ancha, indicando que esta puerta fue una vez un -
 acceso desde un patio abierto, o quizá mas apropiadamente -
 desde la calle.

El muro Sur tiene un nicho con puertas formando una es
 pecie de alacena, que es actualmente utilizado para guardar
 objetos del culto; al parecer originalmente fue ventana, co
 mo se puede constatar por las hiladas de ladrillo que se -
 pueden ver por el exterior. Lo mas interesante de este ni--
 cho son las hojas, una de las cuales es mas antigua que la
 otra, a juzgar por el resto de chapa que aun subsiste (ver-
 detalle No.7).

El muro Oriente tiene una ventanilla cuadrilobulada -
 con un enmarcamiento cuadrado que se ve de poco interes, pe
 ro que por el exterior se desarrolla para formar una estre-
 lla de gran belleza (ver detalle No.12).

Los muros estan todos aplanados con yeso, que aplica--
 do en capas bastante finas (no mas de 5mm), sobre el aplana
 do anterior, que puede ser el original de mortero de cal, o
 uno mas nuevo con base de cemento, como se puede apreciar -

en el rincon Noreste, en que el yeso se ha caido debido a una humedad causada por deterioros en la vecindad de la gargola que en esta area de la cubierta existe. Todo lo anterior es de gran interes, pues existe un oficio de los años 30 en el expediente de la direccion de Monumentos Coloniales para este monumento en que se hace mencion de unos "Murales del Siglo XVI muy valiosos", que estaban siendo cubiertos durante las obras de remodelacion que se estaban llevando a cabo. Conviene hacer calas en puntos estrategicos para desmentir o verificar esta informacion (ver bosquejo Historico).

Los pisos son, al igual que en la antesacristia, de cemento con pasta amarilla y dibujo de cuadros cafe, con cenefa ancha del mismo color de los bordes; estos al parecer no son originales, sino que sustituyeron a unos mas antiguos de madera (ver bosquejo Historico).

Contra el muro Oriente hay una comoda que, aunque pintada recientemente con esmalte gris, es claramente de buena factura y uno de los pocos muebles originales que aun quedan en todo el conjunto. Aunque aun esta en uso, se encuentra bastante deteriorado, principalmente por accion humana y por infestacion de insectos, por lo que conviene una buena restauracion en un futuro cercano.

D-2.- ANIESACRISTIA.

Esta porcion es claramente posterior al conjunto formado por la sacristia y el Templo, aunque probablemente **no mucho** a juzgar por la fachada segun se vera mas adelante. En su - construccion se pueden distinguir varias etapas, pero el interior presenta un aspecto bastante homogeneo, con una sola cubierta de vigueria; aun que se aprecian dos diferentes pisos de loseta de cemento, dando la impresion de que el espacio estuvo una vez dividido en dos compartimentos, o que - tuvo dos etapas de crecimiento;

- 1a. Hasta donde termina el piso de loseta con características similares al de la sacristia (incluyendo cenefa), donde toparia con un muro, o mas o menos dos terceras partes del largo del espacio actual.
- 2a. Hasta el muro Poniente actual, incluyendo la demolicion del muro anterior, la construccion del actual y la porcion de la colocacion restante de piso, tambien de mosaico de cemento y con dibujo similar, pero algo mas burdo.

Recientemente se han construido muros divisorios de tabique con cadenas de concreto y aplanado de yeso, (todo de - buen trabajo, pero burdo), para formar cubiculos que se destinan a los siguientes usos:

- 1o. Recepcion, con un acceso desde el atrio, hecho recientemente, en donde se realizan las diversas actividades de control, in

-formacion, pagos por diferentes conceptos, registros de casamientos, misas, bautismos, defunciones, etc.

20. Pasillo para comunicar con los cubiculos restantes y con la sacristia.
30. Despacho del Sr.Cura, en que descansa entre misas, recibe - en privado y estudia.
40. Capilla votiva; este funciona independientemente del resto de los elementos del conjunto.

El acceso de los filigreses a la capillita es por la - fachada Sur, y hay otra puerta de lamina que comunica con - el interior pero se mantiene siempre cerrada en prevencion de robos. En este pequeño santuario (que esta abierto las 24hrs.), se venera a Nuestro Señor de Chalma, cuyo crucifijo se encuentra montado sobre un montoncillo de piedras de te--zontle, para dar la apariencia de un pequeño cerro; tambien hay una imagen de San Judas Tadeo.

50. Area de bodega y acceso a la sacristia. Aquí se arrumban las figuras de yeso (angeles, etc..), mesas, floreros, etc., que se quitan y ponen continuamente para ocasiones como bo--das, novenarios, confirmaciones, etc. En esta area de encuentra la puerta de acceso a la sacristia, que esta enmarcada por una portada bastante agradable, incluyendo bases, jambas dintel y cornisamiento; desgraciadamente todo esta aplanado en yeso, por lo que conviene hacer calas para determinar si

es original o una invencion reciente; para empeorar las cosas, el muro divisorio que forma el despacho del Sr. Cura, - topa directamente contra la jamba Sur, con los deterioros que esto puede implicar. (ver detalle No.6).

Todos los arcos fajones del Templo cuentan con sus correspondientes contrafuertes, tanto en el Norte como en el Sur, y estos son claramente visibles en la sacristia como ya se vio, y en la - antesacristia, en la que se pueden ver dos que irrumpen libremente en el espacio (2o y 3o.), y dos que se funden con los muros - Oriente y Poniente (1o y 4o.). Lo interesante de esto es que los contrafuertes se dividen en dos cuerpos bien definidos, siendo el mas bajo de mayor seccion, lo que produce un pequeño remetimiento de unos 10 cm.. A esta altura se colocaron entre contrafuertes, y en los bordes de estos, unas trabes de concreto armado para recibir la vigeria de la cubierta, de tal manera que las vigas se - apoyan desde las trabes y solamente topan con el muro del Templo, sin penetrarlo.

Otro punto interesante acerca de la cubierta se nota entre - el primer contrafuerte y el segundo, en que se pueden ver entre las cabezas de las vigas unas piedras que corresponden a las bases de un marco de cantera que actualmente se usa como puerta de salida del coro a la cubierta de la antesacristia, implicando que hubo una cubierta mas antigua a un nivel mas bajo que la actual, lo que se confirma por huellas en la fachada Sur.

Existen en el muro Sur cuatro huecos, que son, de derecha a izquierda, vistas desde el interior de la antesacristia:

- 1o. En la recepcion una ventana alta, en lo que realmente es una puerta tapiada.
- 2o. En el santuario una puerta, que como anteriormente se menciono, fue originalmente ventana.
- 3o. En el despacho del Senor Cura hay dos ventanas: la primera alta y chica, en lo que anteriormente fue la puerta de acceso a la antesacristia; tiene derrames y un cerramiento con vigas en la que aun se pueden apreciar los hoyos para recibir los pivotes de las puertas originales y los ensambles para recibir los contramarcos, de tal manera que las dimensiones exactas de las hojas originales aun se pueden determinar.
- 4o. El segundo hueco dentro del despacho es una ventana, actualmente convertida en adoratorio de Nuestra Senora de Guadalupe aprovechando el grueso del muro y colocando una ventana a panno con la cara interior de este. Esta ventana corresponde a la actual puerta del santuario en relacion a la puerta tapiada, formando una composicion axial en el exterior (ver detalles de fachada Nos. 18 y 19), de tal manera que por el nivel del antepecho de esta ventana se puede determinar el original de la otra.

Todos los muros se encuentran enyesados utilizando una tecnica similar a la ya mencionada para la sacristia, lo que im-

-plica la posibilidad de que todo el conjunto,Templo, -
sacristia y antesacristia,haya sido ornamentado y enyesado
en un mismo periodo.

D.3.- CUBIERTAS DE SACRISTIA Y ANTESACRISTIA.

Pasando por la puerta Sur del coro se sale a la cubierta de la antesacristia. Esta es de boveda catalana sin impermeabilizacion,por lo que la ligera pendiente que tiene es la unica proteccion contra la penetracion de humedad. Los bordes se resuelven a la manera tradicional por medio de chaflanes - que descansan contra los pretiles, los cuales son, interesantemente, diferentes entre si.:

- A.- El pretil Oriente es en realidad el pretil Poniente de la cubierta de la sacristia; su coronamiento tiene el mismo nivel que los demas pretiles de esta, pero es diferente a los de la antesacristia, indicando claramente que existe una sobre-posicion de cuerpos construidos en diferentes epocas, de las que la sacristia fue la inicial.
- B.- El pretil Sur. Corresponde fielmente al de la fachada Sur; en el hay dos gargolas de lamina (ver detalle No.16).
- C.- El pretil Poniente. Es en todos aspectos similar al anterior con la excepcion de que tiene el doble de ancho, lo


- cual podría implicar sobreposiciones de muros.

D.- El pretil Norte, que es de hecho el muro del Templo. La cubierta fue construida a una altura ligeramente mas baja que - las ventanas, de tal manera que uno puede observar la nave - sin esfuerzo por las **mismas** , de pie sobre la cubierta (ver detalles Nos.10 y 11).

La cubierta de la sacristia denota claramente la forma de las dos bóvedas ya mencionadas al hablar del interior. Estas bóvedas forman un claro patron de escurrimiento del agua de lluvia, misma que es dirigida a dos gargolas de cantera, una en el pretil Oriente con forma de boca de cañon octagonal, y la otra en el pretil Sur, con forma de leon rampante (ver detalle No.17).

El muro del Templo presenta dos ventanas sobre la sacristia, de las cuales la Oriental, que corresponde al 5o. entre-eje de la nave, es mas chica; este criterio se repite en el muro Norte (ver detalle No.12).

VI



SANTA ANITA, TACATALMANGO


- 1. Muro
- 2. Ladrillos
- 3. Piedra
- 4. Cauce
- 5. Cemento
- 6. Ladrillos
- 7. Piedra
- 8. Ladrillos
- 9. Piedra
- 10. Ladrillos
- 11. Piedra
- 12. Ladrillos
- 13. Piedra
- 14. Ladrillos
- 15. Piedra
- 16. Ladrillos
- 17. Piedra
- 18. Ladrillos
- 19. Piedra
- 20. Ladrillos
- 21. Piedra
- 22. Ladrillos
- 23. Piedra
- 24. Ladrillos
- 25. Piedra
- 26. Ladrillos
- 27. Piedra
- 28. Ladrillos
- 29. Piedra
- 30. Ladrillos
- 31. Piedra
- 32. Ladrillos
- 33. Piedra
- 34. Ladrillos
- 35. Piedra
- 36. Ladrillos
- 37. Piedra
- 38. Ladrillos
- 39. Piedra
- 40. Ladrillos
- 41. Piedra
- 42. Ladrillos
- 43. Piedra
- 44. Ladrillos
- 45. Piedra
- 46. Ladrillos
- 47. Piedra
- 48. Ladrillos
- 49. Piedra
- 50. Ladrillos
- 51. Piedra
- 52. Ladrillos
- 53. Piedra
- 54. Ladrillos
- 55. Piedra
- 56. Ladrillos
- 57. Piedra
- 58. Ladrillos
- 59. Piedra
- 60. Ladrillos
- 61. Piedra
- 62. Ladrillos
- 63. Piedra
- 64. Ladrillos
- 65. Piedra
- 66. Ladrillos
- 67. Piedra
- 68. Ladrillos
- 69. Piedra
- 70. Ladrillos
- 71. Piedra
- 72. Ladrillos
- 73. Piedra
- 74. Ladrillos
- 75. Piedra
- 76. Ladrillos
- 77. Piedra
- 78. Ladrillos
- 79. Piedra
- 80. Ladrillos
- 81. Piedra
- 82. Ladrillos
- 83. Piedra
- 84. Ladrillos
- 85. Piedra
- 86. Ladrillos
- 87. Piedra
- 88. Ladrillos
- 89. Piedra
- 90. Ladrillos
- 91. Piedra
- 92. Ladrillos
- 93. Piedra
- 94. Ladrillos
- 95. Piedra
- 96. Ladrillos
- 97. Piedra
- 98. Ladrillos
- 99. Piedra
- 100. Ladrillos

ALCAZAR




A2

PLANTA



- TEMPLO
- 1. COLO
- 2. SACRARIO
- 3. ALTAR
- 4. PUERTA PRINCIPAL
- 5. PUERTA SECUNDARIA
- 6. PUERTA TERCERA
- 7. PUERTA CUARTA
- 8. PUERTA QUINTA
- 9. PUERTA SEXTA
- 10. PUERTA SEPTIMA
- 11. PUERTA OCTAVA
- 12. PUERTA NOVENA
- 13. PUERTA DECIMA
- 14. PUERTA UNDICESIMA
- 15. PUERTA DUODICESIMA
- 16. PUERTA TRECEAVESIMA
- 17. PUERTA CATORCEAVESIMA
- 18. PUERTA QUINCEAVESIMA
- 19. PUERTA DIECISEXAVESIMA
- 20. PUERTA DIECISIETEAVESIMA
- 21. PUERTA DIECIOCHOAVESIMA
- 22. PUERTA VEINTIUNA
- 23. PUERTA VEINTIDOS
- 24. PUERTA VEINTITRES
- 25. PUERTA VEINTICUATRO
- 26. PUERTA VEINTICINCO
- 27. PUERTA VEINTISIX
- 28. PUERTA VEINTISIETE
- 29. PUERTA VEINTIOCHO
- 30. PUERTA VEINTINUEVE
- 31. PUERTA TREINTA
- 32. PUERTA TREINTA Y UN
- 33. PUERTA TREINTA Y DOS
- 34. PUERTA TREINTA Y TRES
- 35. PUERTA TREINTA Y CUATRO
- 36. PUERTA TREINTA Y CINCO
- 37. PUERTA TREINTA Y SEIS
- 38. PUERTA TREINTA Y SIETE
- 39. PUERTA TREINTA Y OCHO
- 40. PUERTA TREINTA Y NUEVE
- 41. PUERTA CUARENTA
- 42. PUERTA CUARENTA Y UN
- 43. PUERTA CUARENTA Y DOS
- 44. PUERTA CUARENTA Y TRES
- 45. PUERTA CUARENTA Y CUATRO
- 46. PUERTA CUARENTA Y CINCO
- 47. PUERTA CUARENTA Y SEIS
- 48. PUERTA CUARENTA Y SIETE
- 49. PUERTA CUARENTA Y OCHO
- 50. PUERTA CUARENTA Y NUEVE
- 51. PUERTA CINCUENTA
- 52. PUERTA CINCUENTA Y UN
- 53. PUERTA CINCUENTA Y DOS
- 54. PUERTA CINCUENTA Y TRES
- 55. PUERTA CINCUENTA Y CUATRO
- 56. PUERTA CINCUENTA Y CINCO
- 57. PUERTA CINCUENTA Y SEIS
- 58. PUERTA CINCUENTA Y SIETE
- 59. PUERTA CINCUENTA Y OCHO
- 60. PUERTA CINCUENTA Y NUEVE
- 61. PUERTA SESENTA
- 62. PUERTA SESENTA Y UN
- 63. PUERTA SESENTA Y DOS
- 64. PUERTA SESENTA Y TRES
- 65. PUERTA SESENTA Y CUATRO
- 66. PUERTA SESENTA Y CINCO
- 67. PUERTA SESENTA Y SEIS
- 68. PUERTA SESENTA Y SIETE
- 69. PUERTA SESENTA Y OCHO
- 70. PUERTA SESENTA Y NUEVE
- 71. PUERTA SETENTA
- 72. PUERTA SETENTA Y UN
- 73. PUERTA SETENTA Y DOS
- 74. PUERTA SETENTA Y TRES
- 75. PUERTA SETENTA Y CUATRO
- 76. PUERTA SETENTA Y CINCO
- 77. PUERTA SETENTA Y SEIS
- 78. PUERTA SETENTA Y SIETE
- 79. PUERTA SETENTA Y OCHO
- 80. PUERTA SETENTA Y NUEVE
- 81. PUERTA OCTENTA
- 82. PUERTA OCTENTA Y UN
- 83. PUERTA OCTENTA Y DOS
- 84. PUERTA OCTENTA Y TRES
- 85. PUERTA OCTENTA Y CUATRO
- 86. PUERTA OCTENTA Y CINCO
- 87. PUERTA OCTENTA Y SEIS
- 88. PUERTA OCTENTA Y SIETE
- 89. PUERTA OCTENTA Y OCHO
- 90. PUERTA OCTENTA Y NUEVE
- 91. PUERTA NOVENTA
- 92. PUERTA NOVENTA Y UN
- 93. PUERTA NOVENTA Y DOS
- 94. PUERTA NOVENTA Y TRES
- 95. PUERTA NOVENTA Y CUATRO
- 96. PUERTA NOVENTA Y CINCO
- 97. PUERTA NOVENTA Y SEIS
- 98. PUERTA NOVENTA Y SIETE
- 99. PUERTA NOVENTA Y OCHO
- 100. PUERTA NOVENTA Y NUEVE



CALLE JIMENEZ


SANTA ANITA ZACATLAMANGO

PLANTA DE LA CATEDRAL


PLANTAS DE LA CATEDRAL




ESCALA



TEMPIO
 LA OFICINA TUNAM
 ALMORZA TUNAM
 ALMORZA TUNAM
 ALMORZA TUNAM
 ALMORZA TUNAM
 ALMORZA TUNAM



CALLE
SANTA ANITA



SANTA ANITA ZACATLAMANGO



A C A L C O B

PLANTA FONTE CUPOLA AEGITAS




SEALA MAND


CALLE SAN JUAN



A




SANTA ANITA - ZACATELANCO




131 FACHADA PONIENTE (SUR)


132 FACHADA ORIENTE




133 FACHADA SUR

SANTA ANITA ZACATLAMARCO
 I X T A C A L C O
 P A C H A B A






CORTE 3-3''



CORTE 4-4''



SANTA ANITA ZACATLAMANCO
I N T E R I O R

1:50
SCALE 1/2000

9.2.- EVOLUCION VOLUMETRICA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.

9.2.-EVOLUCION VOLUMETRICA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.

En el capitulo 6 se logro establecer que el actual barrio de Santa Anita tiene una antigüedad respetable, y así la pequeña Iglesia de Santa Ana. A continuación se presenta una aproximación a la evolución volumétrica de esta, basada en los datos que se pudieron recabar; siendo el conjunto pequeño y con un historial correspondiente al de una edificación eclesiástica de menor jerarquía, habiendo sido declarada sede de parroquia solo en 1975, los datos que permitan una interpretación de su desarrollo son un tanto escasos. Excepciones a lo anterior son los expedientes existentes tanto en la Dirección de Monumentos Coloniales del I.N.A.H. como la Dirección General de Obras en Sitios y Edificios del Patrimonio Federal, de S.E.D.U.E., que permiten establecer el desarrollo histórico del conjunto durante el presente siglo.

Se pudieron establecer seis etapas distintas en la evolución del conjunto del Templo, que son las siguientes:

- 1a.- El primer conjunto edificado; etapas precortesiana y primera cristiana, hasta 1635.
- 2a.- Segunda etapa de construcción (Hipotesis) 1635-1770.
- 3a.- Tercera etapa; construcción de bóvedas y primeros cuerpos de la Torre, 1770-1779.
- 4a.- Cuarta etapa; sacristía, escuela y miga, atrio y campanario. 1790-1810.
- 5a.- Quinta etapa; modificaciones. 1810-1938.
- 6a.- Sexta etapa; modificaciones y casa cural. 1938-1991.

En la cuarta etapa, correspondiente a la intervencion del - Arquitecto Don Francisco Guerrero y Torres, se incluye la referencia de la "Miga" o "amiga", que aun siendo un edificio separado - del conjunto del Templo, es parte integrante del proyecto de Guerrero y Torres, a la vez que de no hacer mencion de ella en este punto, seria dificil hacerlo en otro apartado de este trabajo.

1.- EL PRIMER CONJUNTO EDIFICADO, (PLANO 1): HIPOTESIS.

A.- ETAPA PRECORTESIANA.- No se tiene conocimiento de ningun basamento o ruina en la zona de Santa Anita, ni se localizaron rasgos culturales en los pozos de perfil estratigráfico realizados con motivo de las excavaciones de cimientos para la línea No.4 del Metro (ver apéndice D); sin embargo, en atención al comportamiento observado en las inmediaciones del Templo y al criterio expresado por el Ing.Federico Mooser al respecto (ver capítulo 4; condiciones geológicas y del suelo), se puede concluir que existe un basamento para un adoratorio que pudo estar dedicado a CENTEOTL, Diosa del Maíz y de la Tierra y posible antecesora devocional de Santa Ana.

B.- 1A. ETAPA CRISTIANA (1535-1635).- La única noticia que se tiene de un templo en Santa Anita durante este periodo, aparece en el "Códice Santa Anita Zacatlalmanco", (ver apéndice B), que data de principios de siglo XVII, y en el cual aparece la figura de un basamento sobre el cual desplanta una capilla con una espadana o torrecilla-campanario. En el texto de un litigio de tierras entre Santa Anita e Ixtacalco, de fecha 8 de mayo de 1687 (40), se menciona que "llegó a tener ministro de doctrina", lo cual puede significar que el conjunto edificado puede haber sido mayor que la sola nave, y quizá haber incluido un pequeño claustro, restos del cual pueden estar bajo la calle Juárez. La fecha más temprana que aparece en el código es de 1534 y se relaciona a la figura de Don Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva España, que parece haber visitado el pueblo de Santa Anita para demarcar su fundo legal y designar las autoridades que deberían resolver los liti

gios que resultaron.

El conjunto edificado debio estar conuido en gran parte de adobe, pues fue destruido durante la inundacion de 1628-33, con excepcion de la "navecilla", segun se menciona en el litigio antes mencionado.



OPCIÓN 1.


DIMENSIONES SI SE TOMA EN CUENTA EL ESPACIO DE LA ESPERANZA DE LA ESCALERA, TRAZANDO EL CÓNICE EN EL FONDO, CON UN PASADIZO ENTRE EL FONDO Y LA ESPERANZA.

OPCIÓN 2.

DIMENSIONES SI SE TOMA COMO VALOR EL ESPACIO ACTUAL DEL TEMPLO.

OPCIÓN 3.

DIMENSIONES SI SE TOMA EN CUENTA EL ESPACIO DE LA ESPERANZA DE LA ESCALERA, TRAZANDO EL CÓNICE EN EL FONDO, CON UN PASADIZO ENTRE EL FONDO Y LA ESPERANZA.



ESPAZIO PROBABLE DE ESPERANZA CON PASADIZO ENTRE EL FONDO Y LA ESPERANZA.

ESPACIO DE LA ESPERANZA CON CORTES INCLINADOS

ESPACIO TEMPLO

ESPACIO PASADIZO

ESPACIO DE LA ESPERANZA DE LA ESCALERA

ÁREAS Y DIMENSIONES PROBABLES.

- a- 7.00 m. aprox. x 10 m.
- b- 0.90 - 0.90 m. x 10 m. aprox. x 10 m.
- c- 8.00 m. x 2 laterales actuales.
- d- 7.50 m. x 10 m. actual. (5 entrejes).
- f- 12.50 m. x 3 laterales actuales.

- 1- 3.35 m.
- 2- 11.25 m.
- 3- 13.00 m.
- 4- 16.00 m.

CONJUNTO del TEMPLO de STA. ANA
A/P. la VISITA de Don ANTONIO de MENDOZA. = 1535-1635.
TRES OPCIONES de DIMENSIONAMIENTO.


2.- SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION 1635-1770 (PLANO 2);HIPOTESIS.

Esta etapa parece haber sido la mas pobre que el conjunto ha experimentado. tras su destruccion, parece que no se hizo mas que habilitar los restos que sobrevivieron a la inundacion de 1628-33.

En el litigio de 8 de mayo de 1687, se menciona que(la iglesia)"En su antiguedad fue muy grande y tenia en ella ministro de doctrina, y por haber venido a disminucion con la inundacion deo de asistir alli el ministro de doctrina, pero conservandose la navecilla adonde se les dice misa por el ministro de doctrina de San Juan, a quien estan sujetos teniendo su fiscal y alguacil mayor"(41).

Es probable que en esta etapa se haya colocado una cubierta a dos aguas hecha con materiales locales: madera de Huejote (gen. Salix), paja de zacate y varas de tule o similares. Por otra parte, posiblemente la cubierta original, pudo sobrevivir a la inundacion y siguio siendo utilizada, haciendo las reparaciones necesarias segun se fuera requiriendo; sin embargo, analizando las jornadas de trabajo en los muros norte y oriente, - se observa claramente la conformacion de lo que serian apoyos para una cubierta a dos aguas (ver planos de "Jornadas" en los muros del templo).

2.



CHIMENEAS CUBIERTA
 EN SU MAYORÍA CON UNO O DOS
 ESCUDOS EN LA LATERAL DE CADA
 UNA DE ELAS.


RESERVADO PARA SER LEVANTADO
 JUNTO CON LOS DISEÑOS
 TRAZADOS PARA REALIZAR
 LA PLANTA DE TERCER ORDEN.

ESPALDANTE DE
 PIEDRA ACTUAL.

RESERVADO PARA
 SER LEVANTADO.

NOTA IMPORTANTE, PARA EL DISEÑO
 CONSIDERAR LA MANERA DE
 SERVIDOR EN LA MANERA DE
 CUBIERTA EN EL PLANO
 Y TENER EN CUENTA LA
 PLANTA DE TERCER ORDEN
 PARA SER LEVANTADO EN LOS
 ESPALDANTES DE TERCER ORDEN

CONJUNTO del TEMPLO de STA. ANA
 TRAS LA INUNDACION de 1628 - 1635 1770



VISTA del MURO TESTERO,
 MOSTRANDO JORNADAS
 de TRABAJO y la POSI-
 LIDAD de QUE ORIGINALMENTE
 HAYA RECIBIDO la CUMBRE
 de una CUBIERTA a sus AGUAS.

3.- TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION 1770-1779 (PLANO 3).

Este periodo de construccion se puede establecer mediante la lectura de las placas conmemorativas que se localizaron en diferentes puntos del Templo y el analisis detallado del plano presentado por el Arq. Francisco Guerrero y Torres para la Fabricacion de la actual antesacristia.

Se encontraron tres fechas a saber (ver apendice C-3: placas e inscripciones):

- 1.- Colocada en la base del muro testero seguramente para conmemorar su terminacion: 1770.
- 2.- 1777, fecha incisa en el aplanado que existe en la pechina de la base del corredorcillo de comunicacion entre la torre y el coro, indicando si no otra cosa, cuando menos la terminacion de los dos primeros cuerpos de la primera y la boveda de soto coro.
- 3.- 10 de enero de 1779., fecha incisa en una placa localizada en la parte superior del contrafuerte esquinero surponiente, al lado derecho de la fachada principal, que conmemora el cierre de la ultima boveda de la nave.


La sacristia no tiene placas conmemorativas, pero esta marcada en el plano de Guerrero y Torres como ya construida al momento de la entrega de su proyecto (1781), por lo que se debe concluir que esta fue realizada al tiempo en que se reconstruia la nave y - que es probable, y constructivamente aconsejable, que las bovedas se hayan realizado en 1777, al tiempo que la del coro, que por una parte su hechura no afectaria el avance de las bovedas de la nave, y por la otra, serviria como botarel para esta.

Todos los contrafuertes deben haber sido fabricados asimismo en este periodo, aunque no se indican en el plano de Guerrero y - Torres; este problema se analizara mas adelante.

Finalmente la ornamentacion de la fachada se realizo en dos e tapas, la primera de las cuales se habria fabricado en este periodo de construccion; comprende las bases y los fustes de las estipites, realizados con sillares de tezontle, a diferencia de la parte superior, realizada en cantera de Los Remedios (ver detalle 1 (fachada principal), en el inciso 9.5 de este capitulo).

A este periodo se pueden atribuir las dos puertas de la sacristia (ver apendice D-2; analisis de maderas).

3.



CONJUNTO del TEMPLO de STA. ANA
 PREVIO a la CONSTRUCCION de la ... = 1770-1779.
 ANTESA CRISTIA.

4.- CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCION. 1782-1810. PLANOS 4, 4.1, 4.2 y 4.3).

A este periodo de construccion corresponde la terminacion de todos los elementos formales importantes del conjunto, con la probable excepcion de los remates de la barda atrial y de la puerta atrial misma.

Como parte del seguimiento de un movimiento de arrendamiento de un potrero por parte de los "Indios de Santa Ana Zacatlamanco" a un Don Marcos Arteaga, aparece un plano presentado por el Arquitecto Don Francisco Guerrero y Torres, con fecha octubre 11 de 1781, en que se hace la propuesta para la construccion de un anexo al templo, una "Escuela de Barones" y una "Miga" para ninas, incluyendo un dormitorio para la maestra y "Un corral donde acomodara la cocina".

El anexo al templo consistia en tres espacios: un patio que daba acceso a la sacristia y a un segundo espacio, que era un "cuarto del padre que administre los divinos oficios". El tercer espacio estaba destinado a la ubicacion de una escalera que diera acceso al coro y la torre; este uso queda confirmado por la existencia de un marco de puerta en piedra de cantera en el muro sur del coro (ver detalle 10(puerta acceso de coro a la cubierta de la antesacristia), en el inciso 9.5 de este capitulo). Esto deja abierta la posibilidad de que haya existido un segundo nivel, para cubrir la escalera.

La "escuela de barones" quedaria en lo que es hoy el tramo de la calle de Recreo que queda detras del Templo y tendria aproximadamente el mismo ancho. Su existencia puede quedar confirmada por la deteccion de unos desplantes de muro que se hizo por el que es

to escribe y el Ing. Federico Mooser, al revisar el corte estrati-
grafico de una excavacion realizada para cimientos de una construc-
cion nueva que se realiza (enero 1991) en la esquina de Recreo con
Hidalgo; no se pudo fotografiar por no tener camara a la mano y -
por no tener acceso posteriormente, debido a suspicacias del propie-
tario, pero se anexa un croquis de lo observado, testimonio del
cual se puede pedir al Ing. Mooser (plano 4.2).

Este descubrimiento, ademas de justificar la existencia de la
escuela, plantea algunas otras consideraciones interesantes.

1.- La esquina Norte de cimiento no coincide con el pano del mu-
ro norte, como lo muestra el plano de Guerrero y Torres, pe-
ro por otra parte, el ancho que se da al interior de la nave,
es de diez varas, equivalente a 8.36m. (1 vara=.836m.), mientras
que la dimension real es de solo 6.40 m.; sin embargo, si a
esta medida se incluye el ancho de la torre (medido por el -
patio de la casa cural), la suma de claros mas gruesos de mu-
ro si equivale a la medida del plano, lo que podria explicar
el porque de la no aparicion de los contrafuertes y de la to-
rre y obliga a considerar que, o el Arq. Guerrero y Torres era
un dibujante chambon, o mando a algun ayudante a Santa Anita,
a realizar el levantamiento necesario, cosa que hizo sin si-
quiera ingresar al interior.

2.- El largo a exteriores, de la "Escuela de Barones" es de 18 $\frac{1}{2}$ va-
ras, en el plano, equivalente a 15.46m; si se mide a partir
del paño exterior del muro sur de la sacristia, faltarian so-
lo 0.50 o 0.65m. para que el muro Norte quede sobre la proyec-
cion del cimiento localizado que se muestra en el plano 4.2.
lo que se podria atribuir a que el muro Sur de la escuela pu-
do apanarse con la cara Norte del contrafuerte de la sacris-

tia, al hecho de que la posición de los cimientos solo se pudo medir a pasos, dando solo una medida aproximada, o a una combinación de ambas.

- 3.- Si se extiende la proyección del cimiento hacia el poniente, se vera que puede pasar por debajo del muro sur de la actual cocina, que podría estar desplantado sobre el cimiento antiguo, y además corresponder a la barda atrial Norte original, lo cual se confirma con la junta que se nota en el arco invertido extremo Norte de la barda poniente; si lo anterior es correcto, el callejón que pasaba al Norte del conjunto de templo, tendría un ancho de aprox. 3.60m en el extremo Oriente, de 4.40m en el Poniente y de unos 4.00m en la actual cocina, que de hecho tiene. Estas consideraciones podrían explicar porque no se optó por seguir la propuesta original de cimentación de la casa cural (ver plano 6.1 y comparar planos arquitectónicos actuales), además de inferir que el confinamiento del atrio ocurrió al tiempo de la construcción de la escuela, aproximadamente en 1782.
- 4.- Es interesante notar que la casa "Miga", situada al extremo opuesto de la plazuela del pueblo, a una distancia de $89\frac{1}{2}$ varas (74.82m), tiene el mismo ancho que el frente del conjunto del templo y los paramentos laterales están alineados, lo que localizaría a la miga al centro de la calle de Juárez - (ver plano 4.1); sin embargo, en este mismo lugar existe un predio que al parecer no ha sido construido en época reciente (no.55 en el plano catastral) y que actualmente sirve para dar acceso vehicular y estacionamiento al predio no.56 del mismo plano), pero pudo haber sido ocupado por la miga y sus

anexos. Lo anterior se justifica por la existencia, en la entrada del predio No.56, de una porcion de muro de adobe que es muy similar a la que se aprecia en los de la fachada del Templo, lo que lleva a la posibilidad de que hayan sido hechos ambos por la misma mano, si este es el caso, el muro norte de la habitacion de la maestra y del patio de su cocina, serian paramentos de la calle Juarez, lo que nos indica que posiblemente ya para 1782 la calle estaba ya lo suficientemente conformada como para obligar al alineamiento de las construcciones.

Otra consecuencia de esta ubicacion de la miga es que la litografia "rancheros en su pueblo", realizada por C. Nebel en 1834, pudo haber sido ejecutada desde el umbral o la ventana de la "miga", quiza el unico lugar suficientemente limpio como para permitir un trabajo de esta naturaleza (ver Ilustracion en capitulo 6; sintesis cronologica del desarrollo del poblado). Lo anterior lleva a la conclusion de que la miga estaba en pie en ese ano y quiza un buen tiempo mas, si se considera que el cambio de uso para una construccion como esta seria muy facil.

Conviene en este punto hacer mencionar algo sobre la duda que atrae sobre la correcta adscripcion del plano de Guerrero y Torres efectivamente al Templo de Santa Ana.

El titulo de plano reza como sigue: "Esplicacion de este plan ignografico de la Yglesia de Sn. Juan de la orilla de Iztacalco para construir escuelas para ambos secos.etc." ?Quiere esto decir que el planito es para un pueblo llamado San Juan? veamos que se puede decir al respecto.

A.- El plano de Guerrero y Torres es parte integrante e inseparable del expediente 1, vol.1220 del ramo de tierras, sala 4 - del Archivo General de la Nacion. El expediente habia de transacciones por arrendamiento de tierras de Santa Anita, pero que tiene como derivacion la deteccion de la necesidad de crear una escuela y miga para los jovenes del poblado y la - consecuyente solicitud de una propuesta al Arq. Guerrero y Torres, el 4 de agosto de 1781, quien la presento el 11 de octubre del mismo ano.

B.- Si existe un pueblo con nombre de San Juan. se llama actualmente San Juanico Nextipac y se localiza al Sur de Iztacalco, directamente al Sur del eje 6 Sur; actualmente se ubica en - la Delegacion Iztapalapa, pero durante la Colonia estuvo bajo la jurisdiccion de Iztacalco.

Una inspeccion de la planta de la actual Iglesia de San Juanico, con advocacion a San Juan Bautista no puede mas que llevar a la conclusion de que, aunque si se le podia adjuntar un cuerpo - con las dimensiones del anexo del templo que aparece en el plano, que existe en una calle por el lado del testero donde pudiera - quedar la "escuela de Barones" y que, dada la conformacion del poblado es posible que pudiera localizarse la miga a la distancia prescrita por Guerrero y Torres, este Templo no puede ser por ningun motivo el que se aprecia en el plano, debido a que, en lugar - de las veinte varas que este marca para el largo del Templo (16.72 m), el de San Juan tiene $28\frac{1}{2}$ varas (23.8m), mientras que el de - Santa Ana tiene $21\frac{1}{2}$ varas (18.00m), lo que haria que el cuerpo que existe en Santa Ana dando enfrente casi apañon con la fachada, en San Juan estuviera remetido en unos cinco metros. Otra razón poderosa es que, aún cuando el Templo de-

San Juan originalmente tuvo una sola nave, tiene dos capillas laterales a los costados del entreeje del presbiterio, siendo una originalmente sacristia y la otra quizas sala de ayuntamiento, que junto con la nave forman una planta en "T", conformacion que, por descuido que fuera Guerrero y Torres, no debia dejar pasar desapercibida. (ver plano 4.3; planta del Templo de San Juan Bautista).

Al periodo comprendido entre 1782 y 1810, se puede tambien atribuir la construccion de la segunda etapa de la fachada principal, ya que los volumenes estan realizados en piedra cantera de Los Remedios y que la concepcion final es de Guerrero y Torres o uno de sus subalternos, ya que él era el Concesionario exclusivo de las canteras **en esos tiempos** (ver apéndice B).

La cupula podria tambien atribuirse a Guerrero y Torres como un segunda etapa de construccion en las bóvedas; a este respecto es interesante hacer notar que el sistema de soporte de la cupula a base de andas de gualdras de madera se puede encontrar tambien en San Juan Bautista, donde la problematica constructiva es similar (ver descripcion estructural, inciso 9.4 de este capitulo).

El campanario debio construirse entre 1790 y 1810, aunque esto no es definitivo; existe una placa conmemorativa en la base de la Torre pero es practicamente elegible.

- En esta etapa finalmente se habran hecho el retablo principal y los colaterales que hubieran existido (probablemente cinco), y la puerta principal, que debio haber existido hasta principios de este siglo.

4.

CURVA SANEADA TRANSCURRIENDO POR EL LADO NOROCCIDENTAL Y TORRELES.

PARQUE CALLE O BARRIO PARA PERMITIR EL ACCESO A LA ESCUELA POR EL ALBARRANAL QUINIENTOS.

ESCUELA P. VICENTE, VICENTE, SACRISTIA, CUARTO ST. CUBA,

HISTORIAS VARIAS SOBRE LA EXISTENCIA DE UN GRANDE NIÑAL,

ESCUELA DE AZÚCAR AL CANTO Y LA TORRELES.

TEMPLOS - PREDIO DE CALLES Y TORRELES, VIVIENDA DE CALLES Y TORRELES, VIVIENDA DE CALLES Y TORRELES.

ASESORES DE PLANEAMIENTO ACTUAL.

7.4 de m. (24) VIVIENDA CALLES Y TORRELES.

ALBERGUE DE NIÑOS DE NIÑOS DE NIÑOS EN TORRELES.

ALBERGUE DE NIÑOS DE NIÑOS DE NIÑOS EN TORRELES.


DIMENSIONES DE LA MIGA:
 A - 7.41 m. (24 m. 3/4 pulgadas)
 B - 9.14 m. (30 pies 1/2 pulgadas)
 C - 6.09 m. (20 pies 3/4 pulgadas)
 D - 4.88 m. (16 pies 1/4 pulgadas)
 E - 2.00 m. (6 pies 6 1/2 pulgadas)
 F - 2.00 m. (6 pies 6 1/2 pulgadas)
 G - 4.88 m. (16 pies 1/4 pulgadas)
 H - 4.88 m. (16 pies 1/4 pulgadas)

ESPESOR DE LA MIGA = 1.50 m. o 0.50 m.


ESPESOR DE LA MIGA = 1.50 m. o 0.50 m.

CONJUNTO del TEMPLO de STA. ANA INCLUYENDO ESCUELA y MIGA - 1782-1810.

O ESTIMADO.



FACHADA SUR-ANTESACRISTIA.



41

HIPOTESIS de CRONOLOGIA de ESTRATOS de CONSTRUCCION.

SEMBOLOGIA



I- CONTRAPUENTE DE LA SACRISTIA.

II- CONTRAPUENTES CON LA CUBIERTA ORIGINAL.

III- CONTRAPUENTES CONTRAPUENTES A LA CUBIERTA ORIGINAL, CUBIERTA Y TISO AL NIVEL DEL ZANHO DE LA ANTESACRISTIA.

IV- REPLICACIONES ANTERIORES (RECONSTRUCCION) POR LAS ANTESACRISTIAS Y VENTANAS (ANteriores) (RECONSTRUCCION) POR LAS ANTESACRISTIAS Y VENTANAS.

V- REBOCACION DE CUBIERTA NUEVA; TABLADO DE OJO.

VI- CAMBIO DE PISOS DE MODERA POR MODERA CEMENTO.

VII- TABLADO DE PUERTA EXTERNA REQUIERTE.

VIII- TRANSFORMACION DE VENTANA EN PUERTO TAMBIEN DE TODA LA HERENCIA MUNICIPAL, COLOCACION DE LOS PUERTOS ES CONTRAPUENTES CON LA INSTALACION DE UN PUERTO DE SU JUBILADO y EL NICHOS DE LA VIGELA DE CANSALAPE, A ESTO ETAPA.

POSIBLE QUE DEFINIRIA EN LA ANTICIPA, EL ESPACIO ABIERTO Y ESPACIO CERRADO. LA PUERTA EXTERNA DE LA CUBIERTA SERAVIA COMO UN ACCESO A LA CUBIERTA, SIENDO EL ACCESO A LA ANTICIPA EN LA PARTE DICHAS.

Lineas de referencia de la planta y perfil.

SACRISTIA

NIVEL DE CUBIERTA ACTUAL ETAPA V

NIVEL ORIGINAL DE CALLE (NIENSA)

AREA DEMANDA

ACTUAL HOUSE DE FUERTE

REPLICACIONES DE MEQUINAS CALZADA LIMPIA

ACTUAL NICHOS DE VENTANAS

EN ESTE CAMPO, TENDRAN TIGES:

A) LA BASE DE SOSTENIMIENTO

B) FLOOR DE DORSE Y ZANHO DE TABLA

C) ETAPA IV CON PIEDRA LISA Y TISOS ETAPA IV



D) ETAPA V

CONTRAPUENTE EXTERNA ORIGINAL (ETAPA II)

REPLICACIONES ANTERIORES (RECONSTRUCCION) POR LAS ANTESACRISTIAS Y VENTANAS

REBOCACION DE CUBIERTA NUEVA; TABLADO DE OJO

TEMPOLO




* 7 VARAS ES EL ANCHO INDICADO POR EL ABQ. PEO. GUERPECHO Y TOJAZES PARA LA ESCUELA DE BARNES.

ALI NIVELAMIENTO CORRESPONDIENTE APROX. AL CENTRO DE LA CASA CURAL

585 m / 0.836 = 7 VARAS

Aprox. 7.00 m.

9.00 m



CALLEON DEL RELEO

HISTORIAS

400 m

0.60 m

12.0 m

ZANJA PARA CIMENTACION NUEVA.

LIMITE DE PROPIEDAD PIZUENO.

± 0.60 m

± 0.30 m

0.50

CIMENTOS ANTIGUOS (PIEDRA TEZONTLE)

CASA COLONIANTE EN ADOSAR (VER CATALOGO DE CASAS N° 47).

± 2.50 m

± 2.00 m


± 2.00 m

± 2.00 m


RESTOS de MUROS de ESCUELA de BARNES

TEMPLO de SAN JUANICO.

CALLE S/N. IZTAPALAPA D.F.



CALLE TRAZO JABONES SOCIALES.



LOCALIZACION
 MOSTRANDO
 POSICIONES DE LA ESCUELA Y
 OTRA INTERPRETANDO EL PLANO DE
 SAN FRANCISCO GUERRERO Y TOLEDES.

NOTA: Se alude
 con el Pagaré
 un documento legal, que
 tiene como fin, la
 transmisión de un bien
 inmueble, a una persona
 física o jurídica, que
 se realiza en virtud
 del cumplimiento de un
 deber.

43

LEVANTADO, FEB. 1911.

PLANTA de l TEMPLO MOSTRANDO LA POSIBLE
 POSICION de la ANTESACRISTIA.

SIMBOLOGIA
 POSICION
 de la
 ANTESACRISTIA





EN LA
PLAZA
DE
LA
CONSTITUCION
EN
EL
NUMERO
102
EN
EL
UNICO
VENTANA
DEL
IZTAPALAPA.

VISTA del NORTE.



VISTA del SUR.






FACHADA PRINCIPAL
TOTALMENTE RENOVADA.



INTERIOR del TEMPLO.

TEMPLO de SAN JUAN
BAUTISTA BARRIO
de SAN JUANICO
NEXTIPAC DEL
IZTAPALAPA.



JUEGO de CURULS.

5.- QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCION Y MODIFICACIONES: 1810-1938 (pla no 5).

Esta etapa, como la segunda (1635-1770), parece haber sido - relativamente callada para el templo de Santa Ana; sin embargo, por efecto de los cambios que se comenzaron a producir a causa del aumento de visitantes externos, con motivo de los cada vez mas populares paseos de Santa Anita, si ocurrieron algunas modificaciones importantes.

A principios de este periodo se construyo la puerta atrial y su complemento de arcos invertidos en las bardas; estos se realizaron en dos etapas, la primera a la par con la puerta y la segunda, quiza unos 50 anos mas tarde, quiza en relacion con el nuevo uso que se pudiera haber comenzado a dar al atrio como cementerio. Se propone el uso del atrio como cementerio a partir de 1850 en base a las lapidas funerarias que se pudieron detectar en el - conjunto del templo, que no sugieren fechas mas tempranas (ver apendice C-3. Lapidas e inscripciones); sin embargo, esto es hipotetico y podria haber un cementerio que datara de los siglos XVI y XVII. Esto solo puede ser corroborado mediante excavacion arqueologica.

Durante este periodo se demolieron la escuela y la miga, pero exactamente cuando, no se sabe; como se vio en la etapa anterior, es probable que C.Nebel haya hecho los bosquejos para su litografia "Rancheros en su pueblo" desde la ventana de la miga, en 1834, en un tiempo en que esta probablemente aun **funcionaba** - es de pensarse que no haya sido demolida sino hasta tiempos de las leyes de desamortizacion de los bienes de la Iglesia, o aun hasta los anos 80s, con las reformas educativas implantadas durante - el Porfiriato.

El caso de la escuela tiene además un aspecto singular que - podría explicar su demolición: el acceso al salón se realizaba por el Oriente, en lo que es hoy propiedad privada. Si uno observa el plano del Área Urbana, detectara que las calles de Recreo y Sabino están alineadas, de manera que seguramente existió una que las uniera, pasando por los predios con números catastrales 12, 13 y 14, lo que se justifica por el hecho de que existió en la esquina de Recreo y Juárez, en el lugar actualmente ocupado por los lavaderos públicos, un embarcadero para trajineras de pasajeros y para carga y descarga de productos agrícolas, de manera que estos predios probablemente fueron una plazuela que servía al embarcadero y daba acceso a la escuela. Si este es el caso, es probable que el muro de paramento poniente del predio 13 sea originalmente de la escuela y contenga aun restos de cuando menos una ventana, o - que haya reutilizado para fabricar dicho muro (de adobe) los cimientos originales de la escuela.

La plazuela habría sido invadida y la escuela demolida quizá alrededor del año 1900, considerando el dictamen de avalúo extendido en 1906, que describe el actual templo rodeado por calles en los cuatro costados.

Durante esta etapa se realizaron todas las modificaciones constructivas que ha sufrido la antesacristía, con excepción de los muros divisorios recientes, hasta lograr su actual conformación y apariencia. La única diferencia apreciable es que aun se utilizaba la puerta que da a la calle de Juárez y aun no existía el acceso desde el atrio.


En la plazuela Hidalgo, previo a la construcción de la esta-

cion de bombeo de pozo profundo, existio un arreglo de parterres - en estrella con paseo circular al centro, que posiblemente tuvo - una fuente o monumento pequeno; su fabricacion dataria quiza de - principios de siglo, probablemente coincidiendo con la plantacion de los dos ahuehuetes (Genero Taxodium), que existen, uno al sur de la plazuela, y el otro en el jardin del edificio del DIF.

Al rededor del ano 1938 se realizaron los trabajos de consolidacion de la nave incluyendo tensores en los arcos y viguetas - en los arcos y viguetas en las bases de la cupula, bajo la probable direccion del pasante de Arquitectura Manuel Garate. Tambien a este ano parece corresponder el cierre del callejon que pasaba al norte del conjunto del templo; este fue adjudicado al Templo, con lo que el atrio crecio en un 33% y se formo una franja de unos 6.50m de ancho y un fondo igual al del templo, en que con el tiempo se desplanto la actual casa cural.

Cabe mencionar que el templo estuvo cerrado por orden presidencial a partir del 21 de noviembre de 1932 y que no existe en - archivo revocacion formal de esta, sino que el templo se abrio ca lladamente, aproximadamente a fines de 1938.

5.




**CONJUNTO del TEMPLO de STA. ANA
Y PLAZUELA HIDALGO.- 1810^o-1938.**


© DESTINADO.

ESTACION NO
CONSTRUIDA.
(REMANENTE DE LA PLAZA).

EL TEMPLO DE SAJON. ANA APROX. 1935 (SIN CLASIFICAR).



ARCHIVO FOTOGRAFICO INAH



6.- SEXTA ETAPA DE CONSTRUCCION Y MODIFICACIONES 1938-1991 (PLANOS 6 y 6.1).

Durante esta etapa, el conjunto no parece haber sufrido gran numero de modificaciones, mas si acreciones.

Con el cierre de la callecita al Norte del templo, el conjunto crecio considerablemente. Se demolio la antigua barda norte - del atrio y se construyo una nueva, con características similares a las de las restantes, en colindancia con los predios construidos que existen al norte. Esto llevo a la construcción de los dos primeros cuartos de la casa cural, que son los que dan paramento con la calle del Recreo, probablemente en 1944, como parte de los trabajos de construcción que los vecinos se ofrecieron a realizar por su cuenta, de los pisos, cambiando los existentes de madera por nuevos de mosaico de pasta de cemento.

En relacion al cambio de los pisos, existe un oficio girado por los vecinos durante el tiempo de las obras (20 de julio de 1944), que dice en uno de sus parrafos:

"Referente a los retablos de los altares que fueron retirados, no es posible aprovecharlos por encontrarse en condiciones - completamente destrozadas y en su lugar pondremos unos de granito; tambien suplicamos muy atentamente se sirva usted ordenar la visita de un inspector para comprobar lo antes dicho y justificar nuestra honradez".

Un poco antes se menciona que, "el piso de madera fue vendido para completar la obra antes mencionada". Seguramente, junto con el piso, los retablos tambien debieron ser vendidos, "para completar la obra". Al reverso de este oficio hay una nota manuscrita

ta que dice: "En inspección efectuada al Templo de Santa Anita encontré que los retablos de madera aludidos carecen de mérito y están completamente apolillados e inservibles. Le dije al encargada que presenten a ésta oficina el proyecto de los nuevos retablos antes de ejecutarlos. Jorge Durán de Jesús, México D.F. a 27 de Octubre de 1944."

De lo anterior se desprende que la ornamentación de yeso existente en muros y bóvedas debió realizarse alrededor de 1945, y que se realizaron para sustituir a un número de colaterales, que no podría ser mayor a cinco, correspondiente al número de plafones libres entre pilastras.

Aquí conviene hacer la nota de que el tipo de mosaico que se encuentra en la sacristía es el mismo que se encuentra en la Iglesia de San Matías Iztacalco; considerando que en los años 40 Santa Anita aún dependía de la diócesis de Iztacalco, es probable que el Párroco de Iztacalco haya tenido algo que ver con la colocación de los pisos de Santa Anita.

En 1962 se hizo solicitud ante la Secretaría de Patrimonio Nacional para construir "Un salon de doctrina y una casa para las habitaciones del Señor Cura...". Dicha solicitud fue turnada al I.N.A.H., que la rechazó, pero la obra no obstante se realizó, dejando preparaciones para un segundo nivel, parte del cual se realizó en 1989 (ver planos arquitectónicos) y es de pensarse que el restante se fabrique en un futuro cercano (ver plano 6.1 y comparar con planos arquitectónicos).

Las gárgolas que existieron en los contrafuertes del muro sur del templo deben haber sido cegadas aproximadamente en 1945, colocando en sustitución bajadas de agua de lámina galvanizada que con-

el tiempo causaron danos importantes a los muros y que fueron sustituidos en 1989 por bajadas de P.V.C.

En 1974 la junta de vecinos del Pueblo de Santa Anita Solicito al Departamento del Distrito Federal autorizacion para convertir la plazuela Hidalgo en campo deportivo, lo cual fue autorizado y realizado. En mayo se hizo una nueva solicitud para exhumar los restos que aun quedaban en el panteon y pavimentacion para hacer mas canchas. A este tiempo se debe atribuir el nivel actual del atrio, aunque se debe mencionar que primero se hizo un pavimento de planchas de concreto, que al poco tiempo fue sustituido por el actual de adoquin de queretaro (1975 o 1976), aprovechando el momento para plantar los hules y palmeras que se aprecian actualmente.

Importa mencionar aqui, que el templo de Santa Ana siempre fue capellania, estando primero bajo la jurisdiccion de la parroquia de San Matias y, a partir de 1955, de la recientemente creada de la Santa Cruz, que se localiza inmediatamente al Oriente del barrio; Santa Ana se convirtio en Parroquia finalmente el 20 de julio de 1975, lo cual explica la pila bautismal nueva, hecha en tecali, que no cuenta con un espacio digno de su importancia simbolica. De este tiempo a la fecha han habido solamente dos parrocos, siendo el primero el Pbro. Don Jose Rosario Medina Gonzalez, que estuvo en el cargo solo un año, y el segundo el Pbro. Don Juan Cid, quien ha fungido hasta la fecha (ver acta de fundacion de la parroquia, apendice B).

Durante su existencia como Parroquia, el templo ha experimentado las siguientes modificaciones, ademas de las ya mencionadas:

A.- El actual pavimento en la nave del templo, hecho con marmol de tepeaca en 1980.


- B.- Los muros divisorios en la antesacristía, realizados mas o menos en la misma fecha.
- C.- Restauración y consolidación de la fachada principal, según propuesta de las restauradoras de pintura mural Ma. Refugio Gutiérrez y Marcela Williams R., quienes realizaron los trabajos (ver apéndice E).
- D.- Aplicación de aplanados de mortero de cemento, cubriendo aproximadamente el 60% de la superficie total, en la cara exterior del muro norte del Templo, en 1989.
- E.- Aplicación del impermeabilizante asfáltico en las bóvedas de la cúpula en 1983; ha resistido mas o menos bien hasta la fecha.

¿Y el futuro? Es claro que la próxima etapa de construcción se verá en la culminación del segundo nivel de la casa cural.

Sería deseable que la próxima etapa incluya también las propuestas de conservación y mantenimiento que discutirán mas adelante, así como las de proyecto que componen la conclusión de éste trabajo, con lo que se logrará la conformación de un programa de conservación perdurable para el templo.

6.1


PLANO ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL QUE
MUESTRA LA CON-
CEPCION ORIGINAL
QUE SE TENIA
PARA LA CASA ORIGINAL
QUE SE MODIFICO
QUIZA PARA RE-
LIZAR CIMIENTOS
EXISTENTES.
DIBUJADO: 1960-62.



ESCALA 1:100



PLANTA DE LAS
MAYOR (2)



PLANTA DE LOSAS Y TERRAS
MAYOR (1)

PLANTA DE ALICATADO DE CEMENTOS
LIVRE DE CIMENTOS
CONSTRUIDOS CON...


PLANO ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL

IGLESIA DE STA. ANITA

EL TEMPLO de SANTA ANA APROX. 1940.



ARCHIVO FOTOGRAFICO I.N.A.H.



ESTADO EN 1940.

DETALLE de PECHINA UNION de la
TORRE con la NAVE.

ESTADO EN 1982.




SANTA ANA
27 AP. 1975

RECIENTEMENTE
 ERIGIDA COMO
 PARROQUIA.



CONJUNTO



FACHADA
PRINCIPAL

SANTA LNA
20 EP. 1975.

RECIENTEMENTE
 ERIGIDO COMO
 PARROQUIA.



DETALLE de
PORTADA.



INTERIOR del
TEMPLO

ETAPAS de CONSTRUCCION y JORNADAS de TRABAJO DETECTADAS en MUROS.

SIMBOLOGIA.

CONSTRUCCION 1878-1880.

CONSTRUCCION 1880-1882.


CONSTRUCCION 1882-1885.

CONSTRUCCION 1885-1888.

CONSTRUCCION 1888-1891.

JORNAS DE PERFECCIONAMIENTO
ACTIVIDAD EN TOROS.

CORTE 11'-0"



CORTE 11'-0"



SANTA ANITA ZACATLAMANCO
1878-1891

8.

1:200

1950

**9.3.- DESCRIPCION DE MATERIALES
UTILIZADOS EN EL TEMPLO.**

9.3.- MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
USADOS EN EL CONJUNTO.

A.- ATRIO.

- 1.- Exteriores: Pavimento de concreto topando con las bardas atriales Poniente y Sur, Plazuela Hidalgo y banqueta de la Calle Juarez, respectivamente.
- 2.- Bardas atriales: Tezontle y piedra brasa mezclados, pero la ultima predominando en los estratos mas recientes. Se observan tres tipos de aglutinantes:
 - A.- Mortero de cal y arena de rio en las areas mas antiguas.
 - B.- Mortero de cal, cemento y arena en estratos recientes y en reparaciones.
 - C.- Mortero de barro en el alma del tramo correspondiente al arco invertido del extremo Norte de la barda Poniente; el junteo esta hecho con mortero de cal, cemento y arena.

Los pretilos estan hechos con tabique rojo prensaño macizo, colocado a doble tizon para dejar ligeras narices a ambos lados de la barda. Los remates de los arcos invertidos estan resueltos con pequenos pinaculos de concreto en forma de mojoneras, algunos coronados aun por bolas de cemento con incrustaciones de vidrio, juntas con cemento blanco.

El marco de la puerta de acceso es de sillares de cantería con una base de mamposteria en la parte posterior. El arco -

tiene un dintel complementario de refuerzos en concreto armado, visible desde el interior del atrio.

3.- Pavimentos: Son de dos tipos:

A.- Una franja de aproximadamente dos metros de ancho, que va desde la puerta del atrio hasta la del Templo, hecha con baldosa de concreto de aprox. 0.40 X 0.40m., con colorante negro para imitar piedra de recinto; juntas de cemento con colorante negro.

B.- El restante del area pavimentada, con adoquines de piedra rosa de Queretaro; juntas de cemento con colorante rosado.

Las guarniciones de las jardineras son de cemento, con una seccion de 0.10 a 0.12m., (ver planta baja).

B.- CASA CURAL.

1.- Cubiertas: En todos los casos losas macizas de concreto armado con trabes en cocina, salon de usos multiples, recamaras, banos, en planta baja, y las habitaciones del Senor Cura, en planta alta; el volado del patio incluye mensulas, tambien de concreto armado.

Impermeabilizacion, se logra por medio de lechados de cemento aunadas a una pendiente suficiente, en el area que comprende desde la cocina hasta el bano de la recamara No.1. El restante de la Casa Cural (foyer y recamara numero 2), se re

12

-suelve por medio de enladrillado con jabon y alumbre(?), -
complementado por una pendiente apropiada, que incluye preti
les con chaflanes.

Los cielos son todos con acabado de yeso, con elementos mol
durados en las salidas de centro y modillones en los arran -
ques de las trabes, tambien en yeso.

- 2.- Muros: Son todos de tabique rojo recocido y/o block de cemen
to. La extension del uso de ambos materiales solo se podria
determinar por medio de calas extensivas, aunque todos los -
pretilos existentes son en block de cemento, implicando la -
posibilidad de que este sea el unico material usado. Juntas
de mortero de cal-cemento-arena de mina.

El muro de colindancia Norte es el unico que rompe la regla,
Los aplanados no permiten ver su composicion, pero el levanta
miento arquitectonico ha demostrado que es tan grueso como
la barda atrial Norte, a lo cual se debe agregar que, al ver
el muro desde el interior, se pueden ver los perfiles de -
unos arcos invertidos de tabique prensado, de identicas ca--
racteristicas a los existentes en el atrio. Todo lo anterior
nos indica que existio una extension de la barda atrial en -
esta area trasera del conjunto, antes de la ereccion de la -
Casa Cural, y que esta era predominantemente de piedra brasa,
con algo de tezontle y mortero de cal-cemento-arena de mina -
(ver bosquejo historico).

Los acabados interiores son todos de yeso, con excepcion de la cocina y banos, en que existen lambrines de azulejo industrializado. Todos los muros que tienen yeso cuentan con zoclos de mosaico de cemento de características similares a las de los pisos.

Los acabados exteriores son de aplanado de cemento allana con un rodapie de aparentemente la misma factura. El mismo tratamiento se aprecia en la fachada Oriente (dando a la calle del Recreo).

- 3.- Pisos: En el foyer que abre a la calle del Recreo existe un piso fino de cemento con colorante rojo y en los banos existen pisos de azulejo de las mismas características a los existentes en los lambrines; todos los demas pisos interiores son de mosaico de cemento.

El pavimento del patio de servicio es de cemento escobillado. Existe una especie de banqueta que bordea a todos los contrafuertes del muro Norte de la Iglesia (ver planta baja).

Es importante mencionar la existencia de una escalera de concreto empotrada al muro de la Iglesia, así como un rodapie que corre a todo lo largo de este, que aunados a los pavimentos duros estan causando disgregacion de los morteros de cal por humedad ascendente. Ultimamente se ha pretendido dar una solucion a este problema elevando los aplanados, o rajueleando las juntas disgregadas con mortero de cemento y piedritas de tezontle.

C.- TEMPLO.

C.1.- FACHADA PRINCIPAL: Compuesta principalmente de mamposte-
ria de tezontle, formando incluso los volúmenes que reci-
ben la decoración en relieve hecha con estuco. Lo ante-
rior incluye la totalidad del primer cuerpo, incluyendo -
el sotabanco, además de todo el muro plano que recibe la
ornamentación del segundo cuerpo, la cual es en su mayor
parte en cantera de los Remedios, formando los cuatro can-
delabros que coronan los estípites del primer cuerpo, ade-
más de esculturas antropomorfas y floreros.

Las decoraciones en relieve se trabajaron, como ya -
se dijo, en mortero de cal y arena de río con una delgada
capa de estuco para afinar, y para recibir pintura.

Detalles específicas de proporciones y composición -
se dan en el anexo D.

2,3,4.- SOTOCORO, NAVE Y PRESBITERIO: El interior del Templo re-
cibió una total renovación en tiempos recientes (ver des-
cripción Histórica), consistente en cambios de aplanados
en muros y cubiertas, sustitución de pisos y cambio total
de patrones decorativos, de tal manera que se puede decir
que la fisonomía del interior ha cambiado en por lo menos
un 90% en su aspecto original. Los acabados que actualmen-
te existen son como sigue:

- Muros y Bovedas: Aplanado de yeso a regla, con multi---

317

-ples molduras del mismo material, reforzado con fibra vegetal, en caso de piezas delicadas, tales como las foliaciones de los capiteles y otros detalles similares. En muchos casos, como en las cornisas, las bases para recibir molduras estan forjadas con ladrillo, pero en el caso de elementos nuevos, tales como las hornacinas de muros laterales, las consolas se hicieron seguramente con concreto. Esta diferencia de materiales sera seguramente el mejor indicador de la edad de elementos decorativos que se encuentran debajo de la capa de yeso, pero su definitiva identificacion solo se podra lograr por medio de calas en puntos estrategicos.

- Ventaneria: Toda en fierro estructural con toda seguridad colocada en el mismo periodo en que se aplicaban los acabados en yeso. El vidrio es del tipo generalmente conocido como "gota", encontrando basicamente dos disenos, ambos recientes: En forma de granulaciones y en forma de cristales similares a los de escarcha. Hay un tercer tipo, probablemente de los anos 20, existente solamente en las ventanillas del 5o. entreeje, en que el diseno en relieve consiste en arracadas de aproximadamente una pulgada de ancho; en estas ventanas tambien existe un poco de vidrio con detalles ornamentales impresos en blanco y gris.

- Lambrines: En azulejo industrial con decoracion impresa de tipo colonial, con boquillas del mismo material.

Los lambrines existen en los muros Norte y Sur desde el primer entreeje hasta el tercero, no habiendo en el presbiterio nada mas que aplanado de yeso.

- Pisos: En el sotocoro y la nave propiamente dicha hay un piso reciente de piedra sedimentada conocida comunmente como marmol gris veteadado de tepeaca, en muy buen estado. El presbiterio, elevado dos escalones, es todo de cemento con acabado pulido a llana, para recibir alfombra, como actualmente hay, de fibra larga y color rojo vino.

- El Retablo : Totalmente en madera, incluyendo cuñas y agujas de expansion. El acabado exterior es dorado, incluyendo todas las etapas usuales de elaboracion : Yeso, bol y hoja de oro. La madera usada es cedro blanco (ver reporte en anexo D).

Es interesante notar que atras del retablo subsiste intacto el aplanado de mortero de cal original, incluyendo algo de pintura decorativa, al parecer del Siglo XVIII, aunque esto no es certeza. La composicion de este mortero no se pudo determinar por analisis quimico; sin embargo, observaciones directas

muestran la existencia, como en todas las otras partes del edificio, de arena de río y cal algo imperfectamente apagada.

El altar y las mesas laterales del retablo son todos muy recientes y conforman con las exigencias del moderno ritual, aunque estilísticamente contrastan con la calidad del retablo. Estos elementos son de caoba con dorado en algunas áreas.

- 5.- EL CORO: En esta área se encuentran todos los materiales antes mencionados con la excepción del piso, que es de cemento con pulido fino recubierto con cuadros de vinilo y zoclos del mismo material. Es interesante la puerta que abre al techo de la sacristía pues tiene por fuerza un marco de cantera de los remedios, mismo que se proyecta por debajo de la cubierta. El pasamanos, al igual que el altar y las mesas laterales, es de caoba y denota la misma mano de obra.
- 6.- LA TORRE: Esta es hecha casi en su totalidad con tezontle y piedra brasa, aunque se pueden encontrar piedras labradas de cantera, principalmente en esquinas, las cuales seguramente vinieron de una obra más antigua; probablemente el Templo anterior que existió en el mismo lugar (lo mismo se puede decir de gran parte del tezontle de todo el Templo). El piso interior es de cemento muy mal escobillado, con colorante rojo. En este piso hay clavado un poste de madera de ciprés, con -

seccion recta octagonal, el cual sirve de soporte a peldanos de madera de pino, formando una escalera de caracol. El poste es a todas luces pieza original, pero los peldanos fueron sustituidos recientemente, debido, segun informes de vecinos que presenciaron el cambio, a que los antiguos estaban muy maltratados y en peligro de colapso. Los peldanos nuevos estan clavados a unas pequenas mensulas que a su vez estan clavadas al poste; por el otro lado los escalones estan empotrados en los muros, aprovechando las muescas de los peldanos originales, - amacizandose con una mezcla de cemento-arena.

El cerramiento de la puerta de acceso es reciente y hecho en concreto armado, en sustitucion de un capialzado en proceso de disgregacion.

La tapa del cuerpo de la torre, o sea el piso del campanario, es de concreto armado, en sustitucion probable de un piso de tablon sobre vigueria que al parecer estaba ensamblado al poste de la escalera, segun se puede colegir por el corte que - este presenta a la altura de un ensamble de union. Este tablado estaria ademas combinado con una porcion de boveda, por lo que se puede apreciar en los muros por debajo de la losa. Los muros exteriores estan hasta recientemente casi totalmente descascarados, pero tuvieron originalmente un aplanado ce-rrado de mortero de cal-arena, como lo muestran algunos restos que aun subsisten bajo las cornisas (Para proporciones de

mortero, ver anexo D.). Recientemente se reaplanaron las caras Sur, Poniente y Norte, como parte de los trabajos de consolidacion de la fachada.

Los muros interiores solo tienen aplanados en algunas partes (muro Sur), pero estan acabados en su mayoria con junteo - extendido; todo esta en calado.

La banda que divide a los cuerpos uno y dos es de cantera, pero todo el resto de cornisas y molduras se resuelve con ladrillo y mortero de cal. Este incluye las troneras.

El campanario esta construido con los mismos materiales ya mencionados, a lo que se debe anadir un aplanado fino de cemento, que al parecer fue aplicado en el interior despues de hacer trabajos de consolidacion en un momento en que el campanario amenazaba desplome. Tambien existen, seguramente por lo anterior, amarres de ~~madera~~ y uno de fierro.

En el campanario hay tres campanas de bronce, con contrapesos de madera en dos de ellas, mientras que la tercera que es fija, cuelga en el centro. En extrados del cupulin hay aun varios azulejos de talavera, colocados de tal manera que es posible que todo haya estado recubierto con este material. Estos han sido ya consolidados con nuevos aplanados de mortero de cal, que se aplicaron a todo el cupulin y a los pilares, como parte de los trabajos de consolidacion de la fachada.

- 7.- Exterior: Todos los muros exteriores muestran una gran homogeneidad en la calidad de construcción y en el uso de materiales, principalmente tezontle rojo y negro (en menor cantidad), con mortero de cal-arena (para proporciones ver el final del capítulo).

Hay acreciones de cemento (lambrines y aplanados en patio de la Casa Cural, parches y junteo, etc.), en casi todas las bases de muro, aplicadas en vano intento de detener la humedad ascendente; también se aprecian restos de marcos

de aplanados de mortero de cal alrededor de las ventanas, aunque todas las del lado Norte fueron recientemente reaplanadas con mezcla de cemento arena.

Todos los remates de pretilas están resueltos con ladrillo, así como los de los contrafuertes y otros detalles, como las consolas de gargolas, mechinales tapiados, etc....

La gargola Norte del segundo entreeje, como excepción es de cantera, en forma de un león rampante.

- 8.- Cubierta y Cupula: Estas usan básicamente los materiales que ya se han mencionado, incluyendo tezontle en muros y bóvedas y ladrillo en detalles. Parece ser que tanto la bóveda como la cúpula tienen un recubrimiento de mortero de cal arena, - pero al momento en que esto se escribe, no se ha podido constatar, debido a que se colocó alrededor de 1983 una impermea

-bilizacion de tipo asfaltico que cubre todo. Esta capa impermeabilizante es de la marca comercial "Fester", y esta compuesta de cuatro partes:

- A.- Aplicacion de una capa impermeable tipo "Microfest".
- B.- Colocacion de una membrana de refuerzo de filtro asfaltado tipo "Festerflex".
- C.- Aplicacion de un acabado elastico decorativo tipo "Festerblanc", en color terracota.

Este impermeabilizante ya se encuentra deteriorado, debido al maltrato que ha sufrido por colocar ollas encendidas, falta de limpieza y encierro de perros en la bodega.

En la cupula hay cuatro ventanas con marcos de fierro estructural, tres de las cuales tienen vidrio opaco, y el cuarto (Oriente), un vitral a la grisalla con la representacion de Santa Ana, de factura relativamente reciente (probablemente de los años 40).

D.- CUERPO SUR.

- 1.- Sacristia: Tiene el mismo sistema constructivo que el Templo, incluyendo bodegas de mamposteria, y los mismos materiales. Diferencias se pueden encontrar en el piso que tiene mosaico amarillo con detalles decorativos en color cafe

chocolate, con cenefa del mismo color, y en muros, donde - el yeso puede estar recibido por un repellido de cemento, - como se puede ver en el rincon Noreste, en que debido a una humedad causada por la gargola, y que el resto de los muros y cubiertas tengan como substrato el aplanado de mortero de cal (esto solo se puede verificar por medio de calas).

La cubierta fue impermeabilizada recientemente con el mismo sistema "Fester", que en la cubierta del Templo (ver especificacion en anexo D.). Cuenta ademas con dos gargolas de cantera de los Remedios, una con forma de boca de canon, (sobre la humedad antes mencionada), y la otra, sobre la fachada Sur, en forma de leon rampante, igual a la existente en el segundo entreeje del muro Norte del Templo.

Las puertas de acceso al Templo y a la antesacristia - son las unicas antiguas de madera todavia en uso, por lo - que se deben conservar por todos los medios.

La primera, de dos hojas, es entablerada y de muy buen aspecto, hecha en Cipres; la segunda, es tambien de dos hojas de tablon de pino y cedro blanco sobre bastidores de Cipres (ver capitulo de detalles especificos, inciso 9.5). Por otra parte la ventana ocular en forma de estrella contiene una pequena reja de fierro forjado, que es la unica - original que sobrevive en todo el conjunto.

2.- Antesacristia: Esta es en su conjunto un poco posterior a la sacristia, pero en sus muros y pisos el uso de materiales y sistemas constructivos es el mismo, con la excepcion de la esquina Suroeste que al parecer sufrio un derrumbe, - tras lo que se reconstruyo en adobe con juntas de mortero - de cal y arena; tambien se ve por el exterior una area de - aplicacion del muro para subir el nivel de la cubierta en - que se usaron cadenas y castillos de tabique y piedra brasa en combinacion con algun tezontle (para localizacion de ma- teriales en muro ver inciso 9.5). Los aplanados del inte- - rior son en yeso sobre una capa de repellido de cemento en forma muy similar a la que se puede apreciar en la sacris - tia.

La gran diferencia que se aprecia en la antesacristia reside en la cubierta, que es de boveda catalana (al pare- - cer dos capas de ladrillo), sobre vigas de sabino (y algu - nas de pino), las cuales estan empotradas en el muro Sur - (cuyos machinales cuentan con respiraderos que abren al ex- terior), y libremente apoyadas sobre trabes de concreto em- potradas en los costados de los contrafuertes de la Iglesia, separadas unos 50cm., del muro propiamente dicho, de tal ma - nera que las vigas de dera quedan en cantilever en esta - - separacion, y a tope contra el muro.

Sobre la cubierta se debe haber aplicado jabon y alumbre en algun tiempo, pero esto se ha descuidado de tal manera que la unica garantia que hay contra la humedad es la pendiente, que en si es suficiente; los chaflanes contra los pretiles estan aplanados en cemento con acabado fino, mismo que se continua hasta el remate del pretil, formando un bo--leado en el paño interior, en lugar de un canto recto.

La pintura en el interior es vinilica en muros (hay otras capas abajo del yeso actual). Las vigas estan pintadas al parecer al temple, en un color beige uniforme; es posible que la vigeria haya estado en un tiempo cubierta por un cielo de raso, que estaria pintado de azul celeste, a juzgar por las manchas de colorante que aparecen en el enladrillado entre viga y viga.

9.4.- DESCRIPCION ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO.

9.4.- CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURACION DEL CONJUNTO
Y PROBLEMATICA DE DETERIOROS CAUSADOS POR
ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

CONSIDERACIONES GENERALES.

1.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
EMPLEADOS.

A.- Cimentacion: En ningun caso se conoce la naturaleza especi-
fica de los metodos usados para cimentar los diferentes -
componentes del conjunto, con la excepcion de la Casa Cu-
rral, que es de piedra brasa con seccion trapezoidal y de -
dimensiones estandar segun la usanza actual. Del restante
del conjunto solo se pueden hacer conjeturas, que a su -
tiempo se podran confirmar o desmentir al hacer las neces-
rias calas.

A.1.- Las bardas seguramente tendran un ligero ensanchamiento en
su base, al tener funcion puramente divisoria y no recibir
cargas verticales ni horizontales mas alla de las causa -
das por su propio peso; probablemente se incluye una plan-
tilla de pedaceria de ladrillo.

A.2.- El Templo y la torre son sin duda los elementos que mayor
- carga transmiten al terreno y las secciones de muro aprecia-
bles sobre la superficie son insuficientes como para trans


El coronamiento de la base de la estatua se encuentra en un estado de conservación muy buena, lo que permite apreciar con claridad el tipo de material utilizado para su construcción. El coronamiento se basa en la colocación vertical por serrote de madera nicotada previamente, probablemente plantilla - de ladrillos.




Coronamiento de cimientos; muro Norte, contrafuertes 2 x 2.

También es probable que exista un piedraplen apoyando en estacas, quizá, el remanente de una pequeña pirámide, pero también quizá hecho exprofeso para el Templo.

1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080



VISTA
 ORIENTE -
 PONIENTE.



DESPUENTE del
 CONTRAFUETE ②.

En este punto conviene hacer referencia a la opinion del Ing. Federico Mooser respecto a que existe la real posibilidad de que exista cuando menos el basamento de una - construccion o piramide, sobre la que desplanta el actual Templo, expresada en el inciso 4 (condiciones geologicas y del suelo).

A.3.- La sacristia es algo mas ligera por unidad de area que el Templo, pero es con todo bastante pesada, por lo que es posible que los constructores optaran por una cimentacion de las mismas caracteristicas para el conjunto compuesto por Templo, torre, y sacristia, en que la unica variacion seria el ancho considerado como necesario para el cimiento - en cada caso, pero incluyendo las estacas y probablemente una plantilla de ladrillo.

Una segunda opcion para la cimentacion de la sacristia se daria si la cubierta original hubiera sido ligera - (paja sobre vigas o terrado), en cuyo caso las estacas no se habrian considerado necesarias; una tercera opcion seria, que al igual que el Templo, la sacristia estuviera - construida sobre un basamento prehispanico como ya se menciono arriba, en cuyo caso la base de cimentacion seria - mas que suficiente para todo el conjunto; esta opcion, sin

embargo, es bastante improbable, dadas las características del suelo.

A.4.- La antesacristia siempre ha tenido cubiertas ligeras, de manera que el cimientto seria simplemente un ensanchamiento en la base del muro, similar al de las bases atriales pero mayor, y sin necesidad de estacas de cimentacion.

B.- Muros: Aparte de los muros de la Casa Cural, que son del tipo usado actualmente, las características exactas de las almas de los muros del conjunto no se pudieron determinar, pues en ningun caso los deterioros son tan profundos como para permitir la vista del interior, con excepcion de una seccion del tramo Norte del frente Poniente de la barda atrial (que es reciente), que muestra un alma de lodo y junteo de mortero de cal o cemento; tambien la esquina Sur poniente de la antesacristia muestra una desviacion de la regla de terminacion de muros al estar hecho en adobe con juntas de mortero de cal y arena. Todos los otros muros del conjunto tienen caras bien acabadas en tezontle con esquinas del mismo material (que en este caso bien podrian ser piedras de demolicion de edificios mas antiguos), y posiblemente un alma de piedra chica y abundante mortero de cal, o piedra un poco mas grande con un aglutinante a base de lodo y mortero de cal (aunque esto es improbable).

C.- Bovedas y arcos: Estos en ningun caso se pueden observar por estar todos cubiertos por aplanado, con la excepcion del arco del muro testero, en que se pueden ver dovelas de tezon tle, por lo que se puede inferir que este es el caso en todos los arcos, con la probablemente excepcion de los arcos torales que soportan la cupula (con la resultante diferencia de pesos y rigideces que podrian explicar en parte la existencia de la grieta horizontal en el muro Norte), que podrian ser de cantera.

El metodo de colocacion del ripiado en las bovedas es igualmente desconocido por no haber area en que se pueda ver; excepciones son la bovedilla del campanario y del cupulin de la cupula, que si se pudieron inspeccionar, pues por estar tan escondidos nunca se considero necesario aplanarlos. El metodo es en ambos casos opus incertum en el mas vitruviano sentido de la palabra, y sin el menor intento de dar por lo menos una cara algo acabada. Es posible que el cuerpo de las bovedas importantes use el mismo metodo pero con intrados bien acabados, aunque es mucho mas posible que se hayan resuelto por hiladas de dovelas tendidas en lineas paralelas a los largos de bovedas y lunetos. Lo anterior solo se puede determinar por medio de calas, de la misma manera que la naturaleza del extrados de las bovedas solo se puede determinar levantando la actual impermeabilizacion.


D.- CRITERIOS DE ESTRUCTURACION DEL CONJUNTO Y FALLAS POR CAUSAS MECANICAS DETECTADAS EN EL CONJUNTO.

- 1.- CASA CURAL. Esta realizada en combinacion de muros portantes de tabique rojo hecho a mano y tabicon de cemento, con refuerzos de castillos y cadenas de concreto armado, y marcos rigidos compuestos por trabes y columnas de concreto armado, sobre cimientos trapezoidales realizados en piedra - braza segun usanza actual. La construccion alcanza actualmente una elevacion de un nivel, aunque considerando las preparaciones y puntas dejadas del armado, eventualmente tendra dos.

Este cuerpo se ve bien construido y no amerita mayor consideracion, a no ser por la conveniencia de hacer en el momento apropiado, una revision de lo existente y un nuevo proyecto estructural en base a la distribucion que se adopte para la construccion de la planta alta.

- 2.- TEMPLO. Este cuerpo esta confinado por cuatro muros de mamposteria formando un rectangulo de unos 20.00 X 7.50mts. a paños exteriores, que reciben una boveda de medio punto con lunetos, segmentada en cinco entreejes o entrepanos por arcos formeros de seccion semicircular, que a su vez estan recibidos por columnas ahogadas en los muros largos. El cuarto entreeje sustituye la boveda de canon por arranques de -

CROQUIS de LOCALIZACION DE GRIETAS y COLAPSOS, ASI COMO REFUERZOS.



LEVANTO S.E.K. ENERO '91



boveda de pañuelo, que a su vez reciben una pequeña cupula de características unicas dentro de la tradicion constructiva de la Colonia. No existen arcos formeros.

Las porciones de boveda de los entreejes primero y quinto son menos anchos (4.50m de pano interior a eje de arco) que las de los restantes centrales (entre 3.50 y 4.50m a eje, incluyendo la cupula).

A cada columna ahogada corresponde un contrafuerte por la cara exterior del muro y existen ademas en los extremos cuatro contrafuertes esquineros, que de hecho son proyecciones de los muros que se cruzan, con excepcion del extremo norponiente, donde la torre campanario hace las veces de contrafuerte como elemento adosado. Cada contrafuerte es de dos cuerpos escalonados, con reducciones a las tres caras de unos 10 cm. y se eleva hasta un poco mas arriba de los forjados de coleccion de aguas del extrados de la boveda, de manera que los contrafuertes podrian recibir gargolas.

La cupula consta de un tambor octagonal regular, la cupula -gallonada misma y una linternilla. Como la seccion horizontal un octagono regular, que se puede inscribir en un cuadrado y como la separacion entre los arcos fajones de los ejes 4 y 5 de solamente 4.00m., las caras laterales de la cupula no caen sobre los muros laterales, pues el claro entre estos es de unos 6.50m, de manera los de la cupula quedan excentricos con respecto a estos en aproximadamente 1.25 m. por cada lado.

Los problemas de transmision de cargas derivadas de esta excentricidad se resolvieron desplantando de los muros laterales secciones de boveda de pañuelo hasta alcanzar los puntos de excentri



SANTA ANA. VER PORCHES de CONCRETOS EN BASE.

SAN JUAN. VER RESPIRODERO DE GUBEROS PORTANTES.

CUPULAS de los TEMPLOS de SANTA ANA
Y de SAN JUAN EN LOS PAISES
SIMILITUDES en FORMA de HECHURAS.

CONJUNTO de
la CUPULA de
SAN JUAN;
EL CRITERIO
CONSTRUCTIVO
ES IDENTICO
AL DE SANTA
ANA, INCLU-
YENDO VIGAS
SOPORTANTES.



idad antes mencionados, en que se bordean con arcos escarzanos - con claros de unos 3.50m(ejes 4 y 5), de manera que estos deben - transmitir la casi totalidad de los esfuerzos a los muros y los - contrafuertes.

Estas condiciones de sobrecarga que deben sufrir los arcos - fajones fueron rebajadas mediante la colocacion de gualdras de ma - dera de muro a muro sobre estos y luego otras mas pequenas sobre los arcos escarzanos, formando una especie de andas que transmite parte del esfuerzo directamente a los coronamientos de los contra - fuertes, con lo que se descarga un tanto a los arcos.

La bóveda del sotocoro es de arista. Está' actualmente refor - zada con un pavimento de concreto simple y aparentemente trabaja con correccion.





Todos los arcos, con la probable excepcion del segundo, tie - nen tensores de acero de una pulgada con atiezadores al centro y anclas visibles en las caras exteriores de los contrafuertes. El del eje de la fachada corre un poco arriba del nivel de piso del coró y su ancla norte se aprecia dentro de la torre, a un lado de la puerta de acceso al coró; los demas, interesantemente, se apre - cian a la altura de los rinones del arco, con excepcion del segun - do, que puede justificarse por la existencia de un tensor no usado tirado sobre la cubierta de la antisacristia, o que puede existir ahogado en el pretil del coró, que recibe el barandal.

El Templo presenta dos fracturas de importancia causadas apa - rentemente por fenomenos totalmente diferentes. La primera esta - constituida por las grietas verticales que anteriormente a los tra - bajos de consolidacion de aplanados se podian apreciar en la cara interior de la base de los muros poniente y oriente de la torre, -

que alcanzaron un centrimetro de apertura, y otra mucho mas seria localizada al lado izquierdo del segundo candelabro de izquierda a derecha, con apertura creciente hacia arriba, indicando fractura por emergencia del cuerpo del Templo o desplome con separacion y desgarramiento de la Torre. Plomos lanzados desde el campanario indican que la torre efectivamente esta inclinada hacia el norponiente.

La explicacion del asentamiento podria residir en el hecho de que el Templo y la Torre podrian tener dos cimientos diferentes, el primero reposando sobre el probable basamento de una pequeña piramide, cuyo peso mas el del templo compactaron el subsuelo lo suficiente como para formar un estrato resistente, mientras que - la torre podria ya no estar asentada sobre el basamento de la piramide y por lo tanto sobre suelo mas comprensible. Una segunda explicacion podria ser simplemente que los cimientos del Templo - son mas anchos, que los de la torre; en 1984 se excavo a lo largo del parametro exterior del muro norte, entre los contrafuertes 2 y 3 y se encontraron los coronamientos del cimiento, que rebasan unos 20cm. el pano del muro, lo que significaria que el coronamiento seria 40 cm.mas ancho que el muro, resultando en un total minimo de un metro, lo que podria significar que, de tener el cimiento talud, cosa que no se observo, la base podria tener entre 2.00 y 2.50m. de ancho.

Otra causa podria residir en el hecho de que el la plazuela existe una estacion de bombeo de agua del subsuelo, que ha estado funcionando quizas desde 1935; en el expediente del Templo de Santa Anita existente en el archivo de la Direccion General de Sitios y Monumentos del patrimonio Cultural de la Secretaria de Desarrollo




DESPLOMES DETECTADOS EN LA TORRE, HASTA NIVEL DEL CAMPANARIO. 29/1/1984.

Urbano y Ecología, aparecen oficios de Diciembre de 1937 y Diciembre de 1938, en que se solicita asistencia profesional para indicar la forma en que se deben realizar las "Reparaciones urgentes que requiere el Templo, indicando que este es el periodo en que se colocaron los tensores, incluyendo el que pasa por detras de la fachada, seguramente con la intencion de contener el agrietamiento antes mencionado; tanto la grieta de la fachada como las de la torre se ven antiguas, con los bordes redondeados y disgregados pero de ninguna manera activas, por lo que se puede decir que la solucion del tensor en la fachada fue acertada.

La segunda fractura es mas preocupante. Consiste en una grieta horizontal que comienza en las cercanias del tercer contrafuerte y se abre hasta llegar a una apertura maxima de unos 2.8cm. en el 4o., para reducir gradualmente hasta desaparecer pasando el 5o. contrafuerte. Esta grieta localizada se debe explicar, no en terminos de asentamientos diferenciales del subsuelo, sino mas bien debido a la putrefaccion de las guialdras portantes de la cupula y su consecuente gradual perdida de resistencia, que resulto en la gradual y creciente solicitacion a los arcos torales y la formacion de crecientes empujes horizontales sobre los contrafuertes, que no pudiendo resistir, comenzaron a ceder y a fracturarse.


Es interesante hacer notar que todo el muro norte esta deformado, siendo claramente visible el arqueo al nivel de los pretiles, pero que no se aprecian quiebres en los contrafuertes 2o. y 6o., uno muy ligero en el tercero y maximos en el 4o. y 5o., que son los que reciben la cupula.

Por otra parte es importante mencionar aqui que la sacristia incluye arcos alineados con los torales de la cupula y que desplazan




MURO A COSTADOS de CONTRAFUERTE N° 2


0.57%




MURO A.C. de CONTRAFUERTE N° 3



MURO A.C. de CONTRAFUERTE N° 4



MURO A COSTADO de CONTRAFUERTE N° 5



MURO A.C. de CONTRAFUERTE N° 6 (ESQUINERO)

DEFORMACIONES
REGISTRADAS
en el MURO
NOITE de la
NAVE del TEMPLO
A CAUSA de
EMPUJES LATE-
RALES CAUSADOS
POR la CUPOLA.

29/1/1984.

tan de los contrafuertes, funcionando por esto como botareles, - por lo que se pueden apreciar en el muro sur solo deformaciones - menores y no existen ni agrietamientos horizontales de ningun tipo.

Por consultas con los vecinos, notablemente el Sr. Victor Gutierrez, se pudo saber que las gualdras podridas habian sido sustituidas por viguetas de seccion "I", segun indicaciones de un Ingeniero que la entonces Secretaria de Patrimonio Nacional habia - comisionado para el efecto, lo que significaria que estas indicaciones y las referentes a la colocacion de los tensores probablemente fueron dadas por el en ese tiempo pasante de Arquitectura, - Manuel Garate, en Diciembre de 1937, comisionado en esas fechas, segun consta en el expediente actual de SEDUE para el Templo. Esta informacion queda corroborada por fotografias previas a la colocacion de la impermeabilizacion asfaltica, en que se aprecian - en los costados de los pretiles de descarga que corren del tambor de la cupula a los contrafuertes, heridas horizontales en la manposteria, colocadas en concreto.

A partir de la colocacion de los tensores y las viguetas, la grieta horizontal del muro norte parece haberse estabilizado en las proporciones que adquirio y no se pudieron apreciar modificaciones incluso despues de los sismos de septiembre de 1985, por lo que las reparaciones han sido aparentemente correctas hasta la fecha. Con los aplanados colocados inapropiadamente en 1989, la grieta fue retacada y recubierta de manera que actualmente no es visible; sin embargo, se puede considerar al aplanado como testigo para efectos de supervision periodica.

Para las deformaciones de los muros y sus inclinaciones resul

tantes, ver detalle.

3.- SACRISTIA.- Esta se encuentra confinada por muros de mamposte^{ria} de tezontle por los costados oriente, sur y poniente y por una porcion del muro sur del templo, por el lado norte, de manera que la base del 5o. contrafuerte queda dentro del recinto de la sacristia. Existen dos contrafuertes esquineros en los extremos surorient^{te} y surponiente.

La cubierta esta resuelta por dos bovedas de panuelo, de plan^{ta} rectangular separadas por un arco que descansa en el contrafuerte del Templo, al Norte y sobre el muro sur, en el extremo opuesto al cual no tiene, y no parece requerir contrafuerte.

Los muros oriente y poniente funcionan como extensiones de los contrafuertes correspondiente del templo y el arco central funciona como botarel; los tres elementos trabajan bien y su existencia es beneficiosa para el mantenimiento de la estabilidad de Templo.

En el muro oriente se coloco inapropiadamente un refuerzo de concreto armado, en el area entre el contrafuerte del Templo y la ventana de estrella. Los deterioros en este punto se debian a digregacion de morteros por escurrimientos de agua procedentes de la gargola que se encuentra encima, por lo que el refuerzo de concreto no tienen caracter estructural alguno.

La sacristia no tiene problema de asentamientos o inclinaciones en muros, por lo que se puede decir que se encuentra estructuralmente sana.

4.- ANTESACRISTIA.- Este cuerpo es quizas el que mas modificaciones ha sufrido al traves de su existencia, pero no muestra mayores pro

blemas desde el punto de vista estructural, con dos salvedades:

A.- La esquina surponiente esta construida en adobe, a diferencia de todos los demas muros, que son de mamposteria de tezonete. Esta porcion de adobe no muestra problemas mayores, a no ser deslave por lluvia y alguna disgregacion por humedad ascendente. Conviene colocar una placa impermeabilizante en las bases horizontales, no mas de 2.00m de extension, y aplanar todo con mortero de cal.

B.- La cubierta de boveda catalana esta recibida por vigas de madera de pino que presentan diversos grados de infestacion por coleopteros, por lo que es urgente realizar una inspeccion detallada y llevar a cabo trabajos de erradicacion de la plaga y sustitucion de vigas que muestran afectacion no aceptable en su capacidad de carga.

RECOMENDACIONES GENERALES

- 1.- CASA CURAL. Tener en cuenta la necesidad de hacer una revision estructural del conjunto construido, en caso de tener la intencion de construir un segundo nivel.
- 2.- TEMPLO Y TORRE. Realizar visitas periodicas para verificar el desarrollo o aparicion de grietas y fisuras, con especial cuidado de revisar la grieta horizontal del muro norte, el basamiento de la cupula, posibles movimientos en tensores fisuraciones en la clave de las boveda y fisuras verticales en los tres cuerpos de la torre. Se deberan establecer puntos de nivelacion para monitorear posibles hundimientos diferenciales y llevar un programa de control de plomos, tambien de verificacion periodica.
- 3.- SACRISTIA. IDEM punto 2.

- 4.- ANTESACRISTIA. Proteger la porcion de muro de adobe por medio de aplanados afines y con una capa impermeabilizante en la base. Realizar trabajos de control de Infestaciones insectales y sustituir las vigas demasiado afectadas.

En el apéndice B se incluye una propuesta de refuerzo a base de tensores metálicos por el exterior, y recimentación a base de concreto armado y, de requerirse, pilotes, presentada por el Ing. Miguel Rivero Carranza, el 12 de Mayo de 1987. Esta propuesta, a mi ver no es consistente con la problemática de la cúpula, pero se anexa por presentar una alternativa de reestructuración que se puede considerar al momento de realizar el proyecto definitivo.

DESPLOMES EN MUROS DEL CONUNTO DEL TEMPLO DE SANTA ANA ZACATLAL -
MANCO, LEVANTADOS POR EL METODO DE MEDICION DE SALIENTES A
PARTIR DEL PAÑO EXTERIOR. 29 DE ENERO DE 1984.

	PUNTO DEMEDICION	NIVEL ALTO	MEDICION	NIVEL BAJO	MEDICION	ALTURA
	<u>TEMPLO</u>					
	<u>MURO NORTE</u>					
1	COSTADO PONIENTE 2° CONTRAFUERTE	PRETIL	54cm.	PAVIMENTO	67.5cm	7.90m
2	C.P. 3° C.F.	PRETIL	52.5cm	PAVIMENTO	67.5cm	7.85m.
3	C.P. 4° C.F.	PRETIL	54.5cm	PAVIMENTO	62.0cm	7.80m
4	C.P. 5° C.F.	PRETIL	53cm	ESCALERA	53cm	5.50m
5	C.P. 6° C.F.	PRETIL	53cm	AZOTEA CASA CURRAL	56cm	4.40m
6	C.P. 2° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PAVIMENTO	7.5cm	4.96m
7	C.P. 3° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PAVIMENTO	10cm	4.78m
8	C.P. 4° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PAVIMENTO	9cm	4.78m.
9	C.P. 5° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PAVIMENTO	8CM	4.10m
10	C.P. 6° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PAVIMENTO	1.5cm	2.35m.
	<u>MURO SUR</u>					
1	COSTADO PONIENTE 2° C.F.	PRETIL	52.5	AZOTEA ANTE SACRIS.	51cm	3.25m
2	C.P. 3° C.F.	PRETIL	55cm	" "	53cm	3.31m
3	C.P. 4° C.F.	PRETIL	54.5cm	" "	52cm	3.28m
4	C.P. 5° C.F.	PRETIL	54.5cm	" "	52.5cm	3.61m
5	C.P. 6° C.F.	PRETIL	54.5cm	" "	53cm	3.9m
6	C.P. 2° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0m	PISO	2cm	1.5m
7	C.P. 3° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PISO	5cm	1.5m
8	C.P. 4° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PISO	1CM	1.5m
9	C.P. 5° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PISO	1cm	1.5m
10	C.P. 6° C.F.	$\frac{1}{2}h$	0cm	PISO	1cm	1.5m
	<u>TORRE</u>					
1	MURO ORIENTE	CORNISA	18.5cm	PAVIMENTO	10cm	8.25m
2	" NORTE	CORNISA	17.0cm	PAVIMENTO	30.5cm	8.25m

continuacion.

	PUNTO DEMOLICION	NIVEL ALTO	MEDICION	NIVEL BAJO	MEDICION	ALTURA
3	MURO PONIENTE	CORNISA	18.5cm	PAVIMENTO	25.5cm	8.25m
4	MURO SUR	CORNISA	18.0cm	PAVIMENTO	8cm	8.25m

9.5.- ELEMENTOS Y DETALLES DE ESPECIAL INTERES
PARA CONSERVAR.

4 17 5

9.5 ELEMENTOS Y DETALLES DE ESPECIAL INTERES PARA CONSERVAR.

En esta seccion se analizaran por separado los elementos que presentan especial interes como parte del conjunto edificado del Templo de Santa Ana.

En cada elemento se analizaran los componentes para determinar la posibilidad de sobreposiciones constructivas y se detectaran problemas y deterioros que existan para poder proponer soluciones especificas.

Los elementos considerados son los siguientes.

- 1.- Fachada Principal.
- 2.- Retablo (Anverso).
- 3.- Retablo (Reverso).
- 4.- Puerta del Presbiterio.
- 5.- Puerta de acceso a la Sacristia desde la Antesacristia.
- 6.- Puerta de la Sacristia; detalles de la Portada.
- 7.- Nicho de la Sacristia.
- 8.- Puerta de la Torre (1)- acceso al Coro.
- 9.- Puerta de la Torre (2)- detalles constructivos.
- 10.- Puerta del Coro (salida a cubierta de Antesacristia).
- 11.- Ventanas (2,3 y 4), muro Sur del Templo.
- 12.- Ventanas (5), muros Sur y Norte del Templo, y Ventana de la Sacristia.

- 13.- Ventanas (2,3 y 4), muro Norte del Templo.
- 14.- Gargolas, muro Norte del Templo.
- 15.- Bajadas de agua pluvial, muro Sur del Templo.
- 16.- Gargolas, muros Testero del Templo y Sur de la Antesacristia.
- 17.- Gargolas de la Sacristia.
- 18.- Detalles y problemas en muros Exteriores de la Antesacristia.
- 19.- Puerta Atrial.
- 20.- Alzados Norte y Poniente, Torre.
- 21.- Alzados Oriente y Sur, Torre.
- 22.- Cortes con vistas Poniente y Norte, Torre.

1.- FACHADA PRINCIPAL.

La fachada principal es el elemento formal mas importante - que existe en el Templo de Santa Ana.

Se hace amplia relacion de esta en el inciso 9.1 (descrip -- cion arquitectonica del Templo), por lo que no es necesario en es te punto hacer una nueva exposicion; sin embargo, se pueden hacer algunas observaciones.

en primer lugar, una inspeccion cercana de la fachada indica que los relieves estan formados por tres medios:

A: Volunenes y relieves labrados en tezontle.

B: Volunenes y relieves labrados en piedra cantera de los Remedios.

C: Relieves formados con argamasa de cal.

Por el cambio de materiales se puede inferir que la fachada se hizo en dos etapas:

ETAPA I: Incluye las porciones bajas de los estipites, el ar co de la puerta y probablemente las hornacinas del primer cuerpo. Probablemente fue realizada al tiem- po en que se construian las bovedas, o sea previo a 1779.

ETAPA II; Incluye todos los elementos de cantera, como son los faltantes de los estípites del primer cuerpo, la cornisa, el oculo central, los cuatro candela-bros del segundo cuerpo, todos los altorrelieves escultóricos, tanto los realizados en piedra, como los de argamasa, entre los que resaltan las guardamalletas del primer cuerpo, entre los estípites. Probablemente fue realizada como extensión de las propuestas del Arquitecto Francisco Guerrero y Torres para la Antecapilla, entre 1781 y 1790.

Por otra parte, en el apunte adjunto se muestra la extensión de los trabajos de consolidación y reaplanado de la fachada durante 1984 (ver apéndice E), así como los deterioros por disgregación de los morteros que han ocurrido hasta 1991, señalando a la necesidad de revisar lo hecho e iniciar una segunda etapa de consolidación, que debe incluir trabajos de eliminación del zoclo de cantera de Querétaro que recorre toda la base, instalar una red de drenado a lo largo de esta y en general detectar y corregir fuentes de humedad localizada en otros puntos.

FACHADA PRINCIPAL.

ESCALA
1:100
1:200
1:300
1:400
1:500
1:600
1:700
1:800
1:900
1:1000


1.

GRUTA HISTÓRICA
CONSTRUIDA POR
LA TORREDA, QUE
PASA POR DENTRO
DEL MURO.

CROCICHO MARCA
ESTRUCO.

PIEZA COLOCADA
POR LOS ESTUDIOS
DE INGENIERIA EN EL
FIN DEL
CONCRETO.

PLACA COME-
MORATIVA DEL
CIEPES DE
LA BARRA
(10/01/1979).



SIMBOLOGIA



PORCIONES DE ESTIPITE
LABRADO EN TIRANTE Y
BRANDES.



AREAS EN QUE SE CONSIDERAN
LABRADOS Y RELIEVES EN MAR-
TRES DE CAL (1984).



POSICION DE MORTEROS DEBIDO
A HUMEDAD EXCESIVA DEBIDO
CONCRETO COME A HUMEDAD, DEBIDO
ENTRE 1984 Y 1991.




PORCIONES DE ESTIPITE
LABRADO EN PIEZA
CONTRA DE LAS ZANBEROS,
DORNAS Y RELIEVES.




AREAS EN QUE SE REALIZAN
ARREGLOS NUEVOS DE MORTEROS
DE CAL (1984).



TABLO DE PIEZA CANTERA DE
QUARTAZA FIJADA CON MORTERO
DE CEMENTO.






VISTAS de la FACHADA MOSTRANDO
ÁREAS DE PLUMBOS CONSOLIDADOS
Y NUEVOS.





LABORIZACION de
 LA FACILIDAD, MOSTRANDO
 APLANDIDOS NUEVOS Y
 CONSOLIDADOS, ASI
 COMO AREAS RECIENTE-
 MENTE DISGREGADAS
 (VER PEDESTALES).





- LADO DERECHO de LA FACHADA, MOSTRANDO APLANADOS CONSOLIDADOS Y NUEVOS, ASÍ COMO AREAS RECIENTEMENTE DISCREPANTES (VER PEDESTALES).



2 y 3 .- RETABLO, ANVERSO Y REVERSO.




El Retablo es, sin duda el elemento ornamental mas importante del Templo de Santa Ana. Se encuentra sorprendentemente completo, lo cual es una buena razon para cuidarlo con esmero.

Sin embargo el Retablo no esta bien fijado, en el sentido de que, en lugar de estar enganchado y soportado por unos canes que proyectan del muro testero, esta amarrado a ellos y a unas alcayatas clavadas en el arco formero del testero, por medio de alambres torsionados, lo que ha dado una deformacion de unos 030mm. Con respecto al pano.

Para reparar esto y los demas detalles, de los que se anotan algunos en los apuntes, se debe desbaratar el retablo en sus siete tableros componentes, y tras haber realizado los trabajos de restauracion necesarios, incluyendo impermeabilizaciones de proteccion contra humedad ascendente y de control de plagas, proceder a rearmarlo correctamente.

RETABLO-1

ANVERSO



OBSERVACIONES:

LOS PROBLEMAS QUE SE MUESTRAN NO SON, SEGUROMENTE, LOS UNICOS PERO LOS PRINCIPALES SON AFECTADOS POR HUMEDAD AGRESIVA Y TORSION DE LOS TABLONES POR EMPUJES INCORRECTOS, A LO QUE SE DEBE APLICAR IMPERMEABILIZACION INSISTENTE.

PLACA COMMEMORATIVA CON LA SIGUIENTE LEYENDA:
 ESTE PIEZO FUE CONSTRUIDO POR LOS ARTESANOS DE LA DESMORFACION DEL CARGO "-----" DE 1931

PROBABLEMENTE LA MEJOR ACCION SEA DESMONTARLO, REPARARLO EN LOS PUNTOS QUE REQUIERA Y MONTARLO CORRECTAMENTE.

PUERTAS NUEVAS EN COORD. SOBRE PUERTAS A LAS SOTABANCOS DEL RETABLO



TREAS COLOMADA CON CABLE IMPERMEABILIZANTE EN LA BASE.

2.

LETTORI
SANTA GENOVA

- DETALLE; COLLE NAPO-
FRIDA, PRIMER CORPO.


- DETALLE del SAGRARIO;
PIEZA ADOSADA AL RETABLO.
(SXVII.).



LADO DERECHO:
 CONSOLA POSADA
 A LA BASE DEL
 RETABLO; FACTURA
 PROBABLE DE
 LOS AÑOS 40.



LA MISMA CON-
 SOLA CON LA
 PUERTA ABIERTA,
 DEJANDO VER
 EL SOTIBANCO
 DEL RETABLO.



LADO IZQUIERDO;
 CONSOLA POSADA
 A LA BASE DEL
 RETABLO.

4.- PUERTA ENTRE SACRISTIA Y PRESBITERIO.

Esta puerta es quiza con excepcion de las piezas del retablo la mas importante pieza de carpinteria y la de mayor calidad que existe en la Iglesia. Sobria y sin mayores complicaciones ornamentales, es un buen ejemplo de racionalizacion de madera segun lo propuesto por Serlio en su Libro Primero; las unicas molduras que existen estan en los cuadrantes de los tableros, que incluyen una cyma recta extendida, muy del gusto de finales del Siglo XVIII, que es la epoca mas probable de fabricacion.

En conjunto la puerta esta en condiciones de servicio y no hay razon para cambiarla; sin embargo si se requieren algunas acciones puntuales, como la sustitucion de parches de triplay por secciones de madera maciza y la proteccion de los contramarcos - contra la humedad ascendente, pero sobre todo el control de coleopteros que infestan la madera, rasgos de lo cual se encuentran en las aristas de las secciones; en este sentido, se puede pensar seriamente en dar a las piezas un bano de pentaclorofenol, que a su vez seria un buen pretexto para eliminar las acreciones de pintura y restituir un acabado similar al que se descubra como original.

706

5.- PUERTA DE ACCESO A LA SACRISTIA DESDE LA
ANTESACRISTIA.

Las hojas y el contramarco parecen ser los que desde siempre han cerrado el vano, si se considera que aun existen los chapetones de hierro forjado con algunos puntos, los goznes y la chapa - aparentemente completa, ademas del deterioro que presentan las - tablas, por infestacion insectal (seguramente coleopteros, juzgando por el diametro de las perforaciones), y repetidos intentos - por darle una buena apariencia, incluyendo capas de "plaste", pintura y parches de triplay.

Sin embargo, el conjunto parece encontrarse estructuralmente sano y sigue funcionando adecuadamente, por lo que no hay justificaciones validas para realizar modificaciones a fondo o cambios - de piezas, a no ser por razones este-ticas, que en este caso son, a mi ver, bastante magras.

Pero con todo si hay algunas acciones que deben llevar a cabo, que se pueden resumir como sigue:

- 1.- Hacer calas para determinar las características de composición y color de las capas de pintura, para poder seleccionar las que convenga restituir.
- 2.- Eliminar con los solventes adecuados las capas de pintura - y "plaste".

- 3.- Dar un bano a las hojas con pentaclorofenal, segun especificaciones del fabricante.
- 4.- Por injertos con madera nueva, restituir areas faltantes o demasiado afectadas.
- 5.- Poner nuevamente en funcionamiento la chapa existente, eliminando retagues de "plastes" y fabricando una llave compatible con el mecanismo de la chapa.


PUERTA ACCESO A SACRISTIA de un ANTESACRISTIA

SECCION SE CERCAJAMENTO





CERCAJAMENTO CON FIJETA CLAVADA POR LA TORNE PUERTA.
 LA PUERTA SUPERIOR DE LAS PUERTAS SE TIENE DEJADA DEL VOTO PARA TRANSFIERO POR LA PUERTA SUPERIOR POR LO QUE PUEDEN MANTENERSE LAS COORDENADAS DE EL MISMO BASTANTE.

PARA SOBRESORTO PARA VINCULO DE LAS TORNE CENTRAL DE LA PUERTA.

CERCAJAMENTO DE LA TORNE DE LA PUERTA CON FIJETA CLAVADA POR LA TORNE PUERTA.
 SE HIZO UN ENLAJE DE ESPUMA.



SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE
 SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE



SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE
 SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE

DEBIDO A LA FORMA
 NO SE PUEDE COMPARAR
 CON EL TIPO DE MARRAS
 USADOS SIN EMPUJON
 DE PUEBLO DECIR CON
 CASOS DE SITUACIONES QUE
 LAS PUERTAS VIEJAS SON DE
 TIPO DE CABALLEROS Y
 SE HIZO UN ENLAJE
 DE ESPUMA.

TERMINALS RECONSIDERADOS
 CON UN ENLAJE DE
 ESPUMA ORIGINAL.
 TABLA TRABAJANDO
 EN LA TORNE.
 ALAMBRAS DE FIBRA
 DE VIDRIO PARA TRABAJO
 EN EL PUEBLO.
 CLAVOS DE CABALLEROS
 TRABAJANDO EN LA TORNE.
 TRABAJANDO EN LA TORNE.
 TRABAJANDO EN LA TORNE.

SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE
 SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE

SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE
 SECCION DE LA PUERTA
 DETALLE DE LA TORNE

6.- MARCO DE PUERTA DE ACCESO A LA SACRISTIA DESDE
LA ANTESACRISTIA.

Como se vio anteriormente al analizar el plano del Arquitecto Francisco Guerrero y Torres, el acceso a la sacristia era desde un patio abierto, y por extension originariamente desde un area abierta que bien podria haber sido la extension de un atrio no bardeado, lo cual justifica ampliamente la existencia de un enmarcamiento tan elaborado, incluyendo jambas, cerramiento y cornisa.

El marco de la puerta esta hecho al parecer de tezontle labrado y ladrillo, probablemente con recubrimiento de mortero de cal. Actualmente el recubrimiento es de yeso, al igual que todos los muros interiores de la antesacristia, todo en general buen estado, a no ser por algunas despostilladuras localizadas.

La gran afrenta que sufre este marco reside en la existencia de un muro divisorio de unos 2.30 m. de altura, que topa con el caveto interior de la jamba derecha, hecho para formar una pequeña oficina para el Sr. Cura, pero que merma en un 40% la apreciacion del efecto formal del acceso a la sacristia. Conviene a todas luces eliminar este muro, pero dado que el espacio de oficina es una necesidad real esto se podra llevar a cabo solo mediante la implementacion de una propuesta de reordenacion de los espacios de la antesacristia como un todo.

En cuanto a la conservacion de los acabados existentes, la -
buena condicion en que se encuentran indica que no se requieren -
acciones de ningun tipo, salvo el resane de areas despostilladas
y el control de humedad ascendente; el levantamiento de pisos pa-
ra sustituir por otro que ayude a este problema no cambiaria ma -
yormente los reuquerimientos para los aplanados.

7.- NICHO EN LA SACRISTIA.

Este nicho se encuentra en el muro Sur de la sacristia y parece haber funcionado originalmente como ventana, lo que se puede inferir por la existencia del parche de ladrillo que se observa en la fachada exterior, realizado a hilo, con mortero de cal. La profundidad del nicho resultante es de unos 0.40 m., de lo que se deduce que el muro tiene cuando menos 0.55 m. de espesor.

El nicho se utiliza como librero y para guardado de objetos varios, contando con dos entrepanos soportados por vaguetas clavadas a los costados. El interior se encuentra enyesado, al igual que el restante de los muros de la sacristia.

Pero por mucho lo mas interesante del conjunto son las puertas. Estan compuestas por dos hojas recibidas por un contramarco de seccion cuadrada, con antepecho y repison proyectando unos 0.10 m. mas alla de las jambas para funcionar como canes. Las hojas, compuestas cada una por un bastidor y un tablero, corresponden a dos etapas constructivas y estilisticas, siendo la del lado derecho mas antigua, mas gruesa y en terminos de una hechura mas compleja, incluyendo molduras en las aristas, tanto del bastidor como del tablero, mientras que la del lado izquierdo no cuenta con mayor ornamento.

Ademas de lo anterior la hoja derecha tiene unos parches que reproducen la moldura del bastidor, que probablemente sustituye--

-ron una cornisilla o reemplazaron un anterior peinazo, lo cual lleva a pensar que quizá había originalmente dos tableros, en lugar del actual.

Por otra parte, existe el resto de una contrachapa, cuya cabeza ha sido arrancada; no existe en la otra hoja la chapa correspondiente, denotando que fue colocada después de la desaparición de esta y relativamente reciente, a juzgar por los dos portacandados colocados en sustitución. Sin embargo, las dos hojas utilizan los goznes originales, lo que implicaría, en el caso de la hoja izquierda de un reuso de las hojas existentes en la hoja que fue sustituida.

El conjunto, aun con las diferencias anotadas, no requiere mayor modificación, y da una apariencia suficientemente digna como para no requerir cambios; sin embargo, si se optara por hacer sustituciones, se debería contemplar la sustitución de la hoja izquierda, por otra cuyas características de sección, grosor y moldurado fueran reflejo de las de la hoja derecha, colocando una pequeña chapa de tipo tradicional que contemplara el reuso de la ~~contra~~existente y salvando las hembras de los goznes.

Lo que no puede evitarse es el tratamiento con pentaclorofenol para controlar la infestación insectal (seguramente coleópteros), procedimiento que se puede usar como argumento para la identificación de las capas de pintura y el color usado originalmente.



En lo que respecta al nicho propiamente dicho, el interior - es humedo, seguramente a causa de humedad descendente proveniente de la gargola que existe encima, por lo que antes que nada se deba proceder segun se recomienda en la hoja correspondiente a di cha gargola.

8 Y 9.- PUERTA DE ACCESO AL CORO DESDE LA
ESCALERA DE LA TORRE.

Esta puerta parece haber sido retirada de su posición y sustituida por la actual de fierro estructural y lamina, debido a la introducción del nuevo piso de cemento pulido y loseta vinilica, que cambiaron la altura del vano de la puerta, haciendo difícil la adaptación de esta, que por otra parte probablemente ya no era deseada.


La puerta finalmente fue a dar a la cubierta de la antesa -- cristia, donde fue estudiada, aparentemente despues de un buen tiempo, a juzgar por el devastador deterioro que ha sufrido la madera. Sin embargo, aun en este lamentable estado, aun generosamente ofrece informacion de sus detalles y componentes. Ver el Apendice (D) para su datacion.

**DEFINICION DE CLAVOS
(VER CLAVOS)**



NOTA:
 CABEZAS APARCE LA NOTACION ANTERIOR DE CLAVOS COMO SIGUE:
 (A) SIGNIFICA QUE LAS CLAVOS SEÑALADOS SON DE CIERZA.
 (B) SIGNIFICA QUE LAS CLAVOS SEÑALADOS SON DE PUNTA.
 (C) SIGNIFICA QUE LAS CLAVOS SEÑALADOS SON DE CIERZA Y DE PUNTA.

PUERTA DE TORRE (1)



ESTE DEBE SER PONERLE LA CIERZA DEL MARRON

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

UNIDAD DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE LA PUERTA

NOTA: EL COLOR ANUNCIADO INDICA INFORMACION RELACIONADA CON EL MATERIAL.

NOTA: EL COLOR ANUNCIADO INDICA INFORMACION RELACIONADA CON EL MATERIAL.

NOTA: EL COLOR ANUNCIADO INDICA INFORMACION RELACIONADA CON EL MATERIAL.

NOTA: EL COLOR ANUNCIADO INDICA INFORMACION RELACIONADA CON EL MATERIAL.




NOTA: EL COLOR ANUNCIADO INDICA INFORMACION RELACIONADA CON EL MATERIAL.

GARA INTERIOR


GARA EXTERIOR



UNA POSIBLE EXPLICACION DEL PROBLEMA PODRIA SER QUE LAS TABLAS ① Y ② FUERAN UNA SOLA Y QUE AL SER DE DOS DE TRABAJO LA PUERTA SE CORRESPONDE A LA CARRA Y TABLA QUE DEBEN PUERBA A LA NO ORIGINAL LA CARRA Y TABLA ①




DETALLE DE CANTO (MARCAS) SUPERIOR DE TABLAS ① Y ②



LOCALIZACION DE LAS MOLDEAS EN LAS TABLAS DE VENTANAS

CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS


TABLA ①: SIRVE PARA SOSTENER EL CERRAJE EN EL CASO DE QUE LOS BARRIOS CONSIDERABLES DE RESISTENCIA. TABLA ②: UTILIZETA DEBIDO A QUE PASAN EN BARRIOS EN BARRIOS. TABLA ③: NOTAR QUE CLAVOS, UTILIZETA TEMPERAN EN LOS CON CLAVOS EN LOS CUERPOS DE TABLAS.




ESTADO DE CONSERVACION DE LAS ELEMENTOS DEL MARCO

- ACCIONES A TOMAR
1. OCUPAR LA POSICION EXACTA DE LA PUERTA (HAY DOS OPCIONES: ① EN LA PARTE DE ACCESO DESDE EL PISO DE LA CASACORRAL. ② EN LA PARTE DE ACCESO AL CORRAL.)
 2. DESMONTAR LA PUERTA PARA SILLAR PIERAS DE MADERA UTILES, CLAVOS, CHIRRA Y SOSTENER UTILIZANDO LAS PIEZAS QUE YA EXISTEN EN EL TRABAJO COMPLETANDO CON PIEZAS NUEVAS DONDE SE REQUIERA.
 3. PRELIMINARMENTE TORNAR LA MADERA DEBE SER CLAVADA CON SILLAS EN INCLINACION.
 4. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.
 5. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.
 6. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.
 7. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.
 8. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.
 9. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.
 10. CLAVAR CON SILLAS EN INCLINACION.

BIENOS VERTICALES: CURVA CONTINUA.



DETALLE DE BARRIOS DE TABLAS ③ Y ④



DETALLE DE ENSAMBLADO TABLAS ③ Y ④

PUERTA de la TORRE (2) detalles constructivos.

PUERTA de ACCESO
al CORO, VISTA desde
ABAJO.



ANVERSO




REVERSO,
CON PIEZAS
INFESTADAS
FRAGMENTES.

PIEZAS DE MADERA
 EN EL COZO, VISTO DESDE
 ARRIBA.



ANVERSO.




REVERSO.

LAS PIEZAS EXTRE-
 MAMENTE INFESTADAS
 ESTÁN SOBREPUESTAS.



REVERSO

DETALLE de
CHAPD EN LA
PUERTA de ACCESO
AL CORO.



ANVERSO

PUERTAS de ACCESO
al CORO; DETALLES
de ENSAMBLADO y
USO de CLAVONES.

LAS PIEZAS EXTRE-
MAMENTE INFES-
TADAS ESTAN SOBRE-
PUESTAS.




10.- PUERTA DEL CORO (SALIDA DE CUBIERTA DE ANTESACRISTIA).

Este elemento fue quiza el mas dificil de interpretar y no fue hasta el descubrimiento del planito del Arquitecto Francisco Guerrero y Torres (ver capitulo 6, sintesis cronologica y apendice (B)), en que se indica una escalera que sube al coro desde un espacio adjunto al cuarto del SR.Cura, en la recepcion de la actual antesacristia.

Los aplanados exteriores estan muy deteriorados, debido a la accion de agua de lluvia, y a una bajada de agua que durante largo tiempo estuvo dislocada (ver el inciso No.15 de esta seccion), se debe dar prioridad a resolver estos problemas; al reaplanar se debera tener cuidado de respetar las aristas y bordes aun existentes de mortero en la piedra del marco.

10.



ALZADO.

DETERIORS:

- 1- HUMEDAD DESCENDENTE POR EL P. DEFECTUOSA.
- 2- RETENCION DE AGUA DE LA LUBIA POR RAYOS DE CEMENTO.

ACCIONES A TOMAR:

- 1- REFINIR E. TRAMOS Y JUNTAS. METERSE DE SU SUSTITUIR POR IMPERMEABILIZANTES.
- 2- INVESTIGAR REPTOS DE PINTURA EN CANTERA PARA EVALUAR. REINICIACIONES DE REFINIDO.

APROXIMACIONES A NIVEL ORIGINAL DE CUBIERTA DE ANTE-SOCIETAS.

CORTE VERTICAL

BASES ORIGINALES DE PUERTO (CANTON) DE LINDO.

CORTE HORIZONTAL

PUERTACCESQ DE CORO A LA ANTESACRISTIA.

ROVEDO DE CANTO

MURO

ARMAZON DE PUERTO

CANSA

PUERTA EN A EXTRACT TUBO

MARZ VINOLO

PLACA LIMPER

ENCUENADO

VIDAS TIRE

ENCUENADO EN ALICATA ILUSTRADA CUBIERTA POR BOY, REFORTEO.

TRASE DE CEMENTO CUBIERTO VIGUETA

BASES ORIGINALES DE PUERTO (CANTON) DE LINDO.

APROXIMACIONES A NIVEL ORIGINAL DE CUBIERTA DE ANTE-SOCIETAS.

ACCIONES A TOMAR:

- 1- REFINIR E. TRAMOS Y JUNTAS. METERSE DE SU SUSTITUIR POR IMPERMEABILIZANTES.
- 2- INVESTIGAR REPTOS DE PINTURA EN CANTERA PARA EVALUAR. REINICIACIONES DE REFINIDO.


PESTOS PARA REPOSICION DE PUERTAS

CINTO COMPARTIDO CON CANTO EN LA ALICATA

SECCIONES DE PUERTAS A ALICATA

ENCUENADO EN ALICATA

ORIGINAL PUERTA
de ACCESO al
CORO, a la que
SE ACCEDIA por
una ESCALERA
que SUBI'A del
ACTUAL AREA de
la ANTESACRISTIA.
(ACTUALMENTE
USADA PARA ACCESO
a la CUBIERTA
de ESTO y para
ILUMINACION.



11, 12, 13.- VENTANAS DE LOS MUROS SUR Y NORTE DEL
TEMPLO, Y DE LA SACRISTIA.


El Templo incluye ocho ventanas, cuatro al Sur y cuatro en el muro Norte, e incluyen dos tipos:

- A.- Las ventanas de los entreejes 2,3 y 4, de la nave, sumando seis; las tres del muro Sur se muestran en el apunte No.11 y las del muro Norte en el apunte No.13.
- B.- Las ventanas del entreeje 5, en muros Sur y Norte, sumando dos; ambas se muestran en el apunte No.12. Estas ventanas son mas pequenas que las anteriores y quiza por lo recondito conservan vidrio mas antiguo.

La sacristia tiene una sola ventana en el muro oriente, en forma de estrella, por lo que se podría atribuirle al Arquitecto Francisco Guerrero y Torres, en caso de haber realizado las obras de la antesacristia, pues este detalle parece haber sido preferido por el; ventanas con esta forma se pueden encontrar en la Iglesia del Pozito, la "Casa de Iturbide", etc..


Los detalles que se muestran corresponden a 1983, pero no han cambiado, con excepcion de las del muro Norte, que se han reaplanado con mortero de cemento.

VENTANA DE ENTREJE = BUR.



MATERIAL DE CAL. ORIGINAL
SE NOTAN LOS ESPALDOS DE LA PLANTA DE UNO DE LOS VENTANOS
ETAPA 1.
PROB. DE VENTANA
MATERIAL DE CAL.

VENTANA DE ENTREJE = NOBLE.




12


BORDE DE MARQUINO APLICABLE
VENTANA DE ENTREJE = BUR.
ETAPA 2.

MATERIAL DE CAL. ORIGINAL
SE NOTAN LOS ESPALDOS DE LA PLANTA DE UNO DE LOS VENTANOS
ETAPA 1.
PROB. DE VENTANA
MATERIAL DE CAL.

OCULO de SACRISTIA



- ACCIONES A TOMAR
1. REPARAR JUNTAS Y RECONSTRUIR LA REJILLA DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
 2. REPARAR ESPALDOS DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
 3. PLASAR REJA, PREPARAR LIMPIEZA Y ELIMINAR PRIMERAS Y ENMEZCLAS DE ESTOS MATEMÁTICOS. HACER ANILLOS PARA LOS ESPALDOS DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
 4. ACABAR DE REJILLA, JUNTAS Y ESPALDOS DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO



- ACCIONES A TOMAR
1. REPARAR JUNTAS Y RECONSTRUIR LA REJILLA DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
 2. REPARAR ESPALDOS DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
 3. PLASAR REJA, PREPARAR LIMPIEZA Y ELIMINAR PRIMERAS Y ENMEZCLAS DE ESTOS MATEMÁTICOS. HACER ANILLOS PARA LOS ESPALDOS DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
 4. ACABAR DE REJILLA, JUNTAS Y ESPALDOS DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO


OCULO
SACRISTIA
REPARACION Y ADAPTACION DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
ETAPA 1.
OCULO
SACRISTIA
REPARACION Y ADAPTACION DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
ETAPA 1.
OCULO
SACRISTIA
REPARACION Y ADAPTACION DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
ETAPA 1.
OCULO
SACRISTIA
REPARACION Y ADAPTACION DE CAL. AL TRABAJOS DE ENCLAVADO
ETAPA 1.

VENTANA 3^{ER} ENTREJEJE-NORTE.



FORMACION DE LABILLA
Y MANTENIMIENTO CON BRANCO
DE CAL, SOBRE VENTANA (VER CALZAS 2^{AS})

TODO EL MAJUDO
ES DE TERZANTE
CON SUERTE DE CAL.



LISTA DE ACIONAMIENTO
LA CANTIDAD DE
CANTONEROS DE
CANTONEROS DE
(VER CALZAS 2^{AS})

BOQUE DE MIERDA
DE CAL

SEPARACION ENTRE
MURDO Y VENTANA
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

PESTES DE
MURDO
CAL
MURDO
CAL
MURDO
CAL
MURDO
CAL


NOTA: TODAS LAS CLAVES
TERZANTES DE ESTO
VENTANA SON LIGAS
N^{AS} 2 CON LA EXCEPCION
DE QUE NO HAY CONCRETO
NI HAY SUELDADIA USING
DE FISURAS EN SU
VENCIMIENTO.

MURDO
CAL
MURDO
CAL
MURDO
CAL

ACCIONES A TOMAR

- 1) PESTIR, MIERDA DE MURDO DE CAL.
- 2) LA ELIMINACION DE LA VENTANA Y DEL RECUENO
DE CEMENTO IMPLICA LA DEMOLICION DEL INTERIOR.
- 3) COLOCAR BASTASA EN REPRESA Y CONSOLIDAR MANTENIDOS EXISTENTES.

VENTANA 2^{ER} ENTREJEJE-NORTE.




NOTA: CARACTERIS-
TICAS IGUALES A
LAS DE LA 1^{ER}
VENTANA
ANTERIORES.

- ACCIONES A TOMAR
- 1) ELIMINAR FINO
DE CEMENTO Y
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO
 - 2) PESTIR, MIERDA
DE CEMENTO
DE CEMENTO
 - 3) CONSOLIDAR MANTENIDOS
EXISTENTES

VENTANA
CON
MANTENIDOS
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

SECCION.



BOQUE (E L... MURDO)

PESTES DE
MURDO
CAL
MURDO
CAL

SEPARACION
ENTRE MIERDA
Y VENTANA
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

TRABAJE
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO


TRABAJE
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

SECCION
(VER CALZAS 2^{AS})
PARA LA VENTANA
DE CEMENTO
DE CEMENTO

VENTANA EN
VARIOS PUNTOS
ALAS DE CANTONEROS
MANTENIDOS (VER)
MANTENIDOS (VER)
TRABA CANTONEROS
AZOAS CON FISURAS,
(VER ANTERIORES).

NOTA: EL MAJUDO DE
CALZAS INTEGRALMENTE
DE TERZANTE

VENTANA 2^{ER} ENTREJEJE-NORTE.



PESTES DE
MURDO
CAL
MURDO
CAL

BOQUE DE
MURDO
CAL
MURDO
CAL

SEPARACION
ENTRE MIERDA
Y VENTANA
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

TRABAJE
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

TRABAJE
DE CEMENTO
DE CEMENTO
DE CEMENTO

MURDO
CAL
MURDO
CAL
MURDO
CAL

NOTA: EL MAJUDO DE
CALZAS INTEGRALMENTE
DE TERZANTE



13.

ACCIONES A TOMAR

- 1) ELIMINAR REQUENOS DE CEMENTO Y
CONCRETO EN SINDRONE.
- 2) INVESTIGAR FISURAS SOBRE VENTANA E
MANTENIDOS DE CEMENTO.
- 3) INVESTIGAR EXISTENCIAS DE GLO DE BUEY
DE LA VENTANA.
- 4) PESTIR, MIERDA DE MURDO Y TERZANTE
DE LA VENTANA. COLOCAR BASTASA EN REPRESA.
- 5) LA ELIMINACION DE LA VENTANA Y DEL RECUENO
DE CEMENTO IMPLICA UNA DEMOLICION DEL INTERIOR.

VENTANAS del TEMPLO.

ENTREEJE ②
NORTE.



ENTREEJE ③
NORTE.

VENTANAS del TEMPLO.

ENTRÉE JE ④
NORTE.



ENTRÉE JE ⑤
NORTE.

ENTREE JE ②
SUR.



VENTANAS del TEMPLO.



ENTREE JE ③
SUR.

VENTILATION

ENTREE N° ④
SUR.



ENTREE N° ⑤
SUR.

14.- GARGOLAS, MURO NORTE DEL TEMPLO.


Estas gargolas se encuentran en el primero y segundo contrafuertes; en el apunte se muestra el estado en que se encontraban - en 1983; en 1989 los contrafuertes fueron reaplanados con mortero de cemento y las gargolas fueron modificadas considerablemente.

A la gargola del primer contrafuerte se le retiro el tubo de descarga, de manera que el agua chorrea por la barriga del Leon - Rampante y luego por todo el contrafuerte, con la consecuente generacion de algas y musgos.

A la gargola del segundo contrafuerte se le adapto una barda de agua de P.V.C., que descarga directamente sobre el pavimento del patio de la Casa Cural.


Ninguna de las soluciones es satisfactoria.

GARGOLA
1ER CINTAS-
FUERTE
MURO NORTE.



EN 1982, CON TUBO DE DESCARGA.

DURANTE OBRAS DE REPARACION
 EN 1989.




MOJADO DEL MURO POR EL
 MINUCION DEL TUBO DE
 DESCARGA - 1991.



FAZCORA
 2º CONTRAFUORTE
 MURO NOROCCIDENTAL

EN 1982




EN 1991,
 CON ADAPTACION DE
 BOJOS de AGUA de P.V.C.

15.- BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, MURO SUR DEL TEMPLO.

Estas se encuentran en el primero y cuarto entreejes, descargando a la antesacristia y a la sacristia correspondientemente.

El apunte muestra las condiciones de las bajadas en 1983; recientemente fueron sustituidas por nuevas de P.V.C., Ø 4", con lo que se logro controlar en gran medida las humedades por chorreo - en los muros, pero no se impermeabilizo el tramo en que pasa el agua a traves del pretil, por lo que eventualmente habra nuevamente humedades en el rinon de la boveda.

Tampoco se han resuelto las salidas de descarga que dan a las superficies de las cubiertas de la sacristia y antesacristia, con la eventual transmision de humedades en esos puntos.



BAP.

4º CONTRA-
FUERTE,
MURO SUR.
- EN LAMINA
GALVANIZADA;
ESTRUCO EN
1982.



BAP.

4º CONTRA-
FUERTE,
ESTRUCO EN
1991; DESP-
TACION DE
UNA PIEZA
DE PVC.

BAP.

→
1º CONTRA-
FUERTE,
MURO SUR.
TUBO DE LAMINA
FACTANTE EN
1982. XALUM -
- MENTE EN PVC.

16.- GARGOLAS, MUROS TESTERO DEL TEMPLO Y SUR
DE LA ANTESACRISTIA.

A. GARGOLAS EN CONTRAFUERTES DEL MURO TESTERO (2 PIEZAS).




Las actuales gargolas son de tubo de cemento para albañal de 4" (10cm), de diametro, fijados con revoltura y pedaceria de tezontle y tabique, apuntando a una verdadera accion de vandalismo, consistente en la sustitucion de las piezas originales, que deben haber sido muy hermosas, hechas en piedra cantera de los Remedios y probablemente con bocas en forma de cabeza de leon, similares a la que aun se encuentra en el costado Sur de la sacristia (ver el detalle correspondiente). Esta suposicion se basa en el hecho de que, aparte de los parches localizados en revoltura, el coronamiento del contrafuerte no muestra un deterioro generalizado que apuntara a la necesidad de sustituir gargolas.

Por otra parte, conviene hacer mencion de que las condiciones actuales de impermeabilizacion son defectuosas y permiten la acumulacion de agua en puntos en que puede penetrar al alma del muro, con la correspondiente saturacion de humedad en este y el peligro de gradual ahucamiento.

Para resolver estos problemas, se propone cambiar los tubos por nuevas gargolas de cantera y aprovechar esta accion para eliminar las acreciones de cemento y realizar las impermeabilizaciones necesarias, en forma congruente con lo que se haga en las bvedas.

GARGOLAS EN CONTRAFUERTE DE MURO TESTERO. (2 PIEZAS)

16.



UNIVERSIDAD


ACCIONES A TOMAR

- 1 INSERTAR TUBO DE BRONCE DEL MISMO DIAMETRO QUE LOS EXISTENTES, SIN ELIMINAR A ESTOS, LA PARTE UN POCO MAS ALTO DE LOS EXISTENTES, SE REEMPLAZARÁ CON UN TUBO DE COLORE TRAZILLA

GARGOLAS DE LA CANTESACRISTIA

FARGOLS,
MURO TESTERO.

CONTRAFUENTE
ESQUINERO
NORTE.



CONTRAFUENTE
ESQUINERO
SUR.

B. GARGOLAS DE LA ANTESACRISTIA (2 PIEZAS).

Estas gargolas son de tubo de lamina galvanizada, colocadas probablemente al mismo tiempo que la cubierta de boveda catalana. Se encuentran oxidadas pero aun funcionan eficientemente; una de ellas ha recibido en su interior un tubo nuevo, tambien de lamina.


En este caso hay dos opciones que se podria complementar:

- 1a. Sustituir las piezas de lamina por otras del mismo diametro, pero en bronce, que tiene la ventaja de ayudar a ahuyentar el crecimiento de musgos y liquenes.
- 2a. Insertar dentro de los tubos de lamina otros de bronce, con lo que se evita romper porciones de muro.

En todo caso la decision debe tomar en cuenta la problematica que presenta la vigueria que soporta la boveda catalana, misma que presenta infestacion insectal y requiere proteccion contra la humedad que trasmite a la boveda catalana, que no tiene impermeabilizacion salvo probablemente jabon y alumbre, que de ser el caso, no ha sido renovado en anos.

INTESICIONES

GARGOLA PONIENTE
EN LAMINA GALVANIZADA



GARGOLA ORIENTE
EN LAMINA GALVANIZADA.

17.- GARGOLAS DE LA SACRISTIA.



Existen una en el muro Oriente, en forma de boca de canon y una en el muro Sur, en forma de leon rampante, similar a la del primer contrafuerte del muro Norte del Templo.

Ninguna tiene tubo de descarga, por lo que el agua escurre por la barriga y luego por el muro, formando humedades que se pueden percibir en el ambiente del interior. Esto es especialmente serio en la gargola Oriente, que debe descargar el agua de media sacristia mas la bajada de agua de la boveda del Templo; esto ha llevado a una disgregacion tal de las juntas de mortero, que, creyendose que el muro colapsaria por razones mecanicas, fue reforzado con un amarre de concreto armado.

Quiza la unica solucion logica sea instalar tubos de descarga.



ACCIONES A TOMAR

- 1) ELIMINAR A SOLA EL MURDO DEL LADO DE LA AZOGUA Y LA CAJONERA.
- 2) ELIMINAR ENTREGUES Y GRABADOS EN EL MURO DE LA AZOGUA Y LA CAJONERA.
- 3) COLOCAR UN EN SU LUGAR UN MURDO DE PARED ALTERNAMENTE A QUE VUELVA POR LOS MANTOS 0.60 CM. PARA EL CANTO DE LA AZOGUA.
- 4) REALIZAR APUNTES DE CONCRETO EN LOS MANTOS Y MANTOS EN EL CANTO DE LA AZOGUA Y LA CAJONERA.



SACRISTIA

GARGOLA MURO ORIENTE = SACRISTIA



- ACCIONES A TOMAR
- 1) REALIZAR APUNTES EN EL MURDO DEL LADO DE LA AZOGUA Y LA CAJONERA.
 - 2) ELIMINAR ENTREGUES Y GRABADOS EN EL MURO DE LA AZOGUA Y LA CAJONERA.
 - 3) COLOCAR UN EN SU LUGAR UN MURDO DE PARED ALTERNAMENTE A QUE VUELVA POR LOS MANTOS 0.60 CM. PARA EL CANTO DE LA AZOGUA Y LA CAJONERA.

VENTANILLA DE TABIQUE Y SEMI TABIQUE
 (SÍMBOLOS)

0.37 (SÍMBOLOS)

0.11

0.11

0.11

CARGOLA COSTA FONORTE (QUE LOS TABIQUES Y MURDO ESTÁN EN EL MANTO)

0.35

0.25

SACRISTIA

GARCOLA MURO
ORIENTE de la
SACRISTIA.



Nota: Para la GARCOLA en TORREDA de
LEON ROMPANTE en el MURO SUR,
VER INCISO 9.1: DESCRIPCION DE
MUROS.

18.- DETALLES Y PROBLEMAS EN MUROS EXTERIORES
DE LA ANTESACRISTIA.

La problemática de los muros exteriores de la antesacristia son basicamente los de una sobreposicion de etapas constructivas.

Los muros en conjunto estan en buenas condiciones y quedaran perfectamente protegidos con un aplanado integral de mortero de cal.

Un punto importante a considerar es el de las puertas tapiadas que dan a la Calle Juarez; la actual de acceso a la capilla votiva originalmente fue ventana, por lo que de aplanarse, resultaria una fachada extraña en verdad.

Sin embargo, el reordenamiento de los vanos de la fachada implicara necesariamente la reordenacion de los actuales espacios interiores de la antesacristia (ver inciso 9.2 Evolucion volumetrica del conjunto arquitectonico.).

19.- PUERTA ATRIAL.

Esta puerta es posterior al resto del conjunto del Templo y esta diseñada enteramente en el estilo neoclásico, aunque las -
acreciones por sobreposiciones de pavimentos podrían indicar lo contrario.

En efecto, las bases de las pilastras están a nivel del actual pavimento; si todos los escalones y pavimentos se eliminaran, se restituiría una altura entre piso y base de pilastras suficiente para meter un pedestal y lograr las proporciones y ordenamiento de elementos propios del portico Toscano con pedestal - según Vignola, como se puede apreciar en la lámina VI, de la versión del Arquitecto J.A. LEVEIL.


El conjunto está realizado en cantera de los Remedios; estuvo pintada a la cal pero ha sido raspada. Las bases tienen placa de cantera, para cubrir los deterioros a la piedra por humedad - ascendente.

Toda la mampostería de soporte estuvo aplanada, pero por su gran exposición a los elementos, la disgregación es grande.


La reja Porfiriana, al igual que el portico, fue rebajada con el aumento del nivel del pavimento.

PUERTA + ATRIAL.

M/1/91



NOTA: TODA LA CANTERA ES EN PIEDRA DE LOS REMEDIOS. SE LE HAN RETIRADO LAS COPAS POR PROTEGERSE CONTRA SINGEL.





PUEBLO ATRIAL

EL PERALTE ORIGINAL ES
MAYOR QUE EL ACTUAL
DEBIDO A CAMBIOS DE
NIVEL DE PAVIMENTOS. POR
LO MISMO, LA REJA HA SIDO
REBANADA EN LA BASE.

20 y 21.- TORRE: VISTAS EXTERIORES.



Los alzados anexos muestran las condiciones que presentaban los frentes de las fachadas al hacer el primer levantamiento, en el año de 1983. Posteriormente se realizaron trabajos de consolidación de cornisas y restos de aplanados faltantes, mismos que hasta la fecha han funcionado satisfactoriamente.

La torre se encuentra en general en buenas condiciones estructurales, aunque mostraba una grieta mas o menos vertical en el alzado frontal, que parece historica mas que nada, denotando que alguna vez sufrió algun acentamiento, o quizas mas apropiadamente fue producto de alguna de las etapas de construcción que ha sufrido, huellas de las cuales se perciben principalmente en el interior, en forma de arcos de descarga, chaflanes para tapar mechinales y hasta una porción de bóveda a manera de descanso, que hace pensar que probablemente la altura original era considerada menor y que el acceso a cubiertas y/o a campanas era por medio de escaleras de mano; en todo caso, el origen de la grieta es difícil de precisar debido a la gran pérdida de mortero que han sufrido las juntas por disgregación. Y por otro lado no parece tener mayor relevancia dado que en el nuevo aplanado a la fecha no han aparecido nuevas fisuras, lo cual es elocuente considerando que los aplanados se colocaron antes de los sismos de 1985.

Pero la torre como conjunto si presenta una ligera inclinacion hacia la esquina norponiente y si existe una grieta que corre verticalmente, paralela al estipite extremo izquierdo (norte) de la fachada, con apertura maxima de aproximadamente 3 o 4 cm. y desaparicion total a una altura aproximada de un tercio de la fachada, lo cual indica que hay, o hubo una tendencia de separacion de la torre, y el cuerpo del Templo; esto es interesante, ya que en el interior de la torre el paramento sur se reduce mas o menos a la mitad de la altura, denotando por una parte el posible nivel de enrase de los muros de la Iglesia antes de recibir la boveda, y por la otra, que cuando menos en esta porcion el muro de la torre es monolitico con los de la Iglesia y que la porcion de muro que contiene la grieta corresponde a la etapa de construccion de la boveda, de manera que en el hipotetico caso de que la torre colapsara, se llevaria una porcion de la boveda (La torre esta funcionando como contrafuerte esquinero) Y de muro superior, pero con toda seguridad la porcion original de la Iglesia quedaria intacta.

La grieta antes mencionada fue retacada y aplanada como parte de los trabajos de consolidacion de la fachada y no han aparecido nuevas fisuras, indicando que la grieta es seguramente historica, que ya no hay movimientos de consideracion en la torre.

La pechina que existe en el lado norte de la torre y que sirve para cargar un corredorcillo que une a esta con el coro, tiene unos ornamentos en mortero de cal, incluyendo unos anagramas de Jesucristo y Maria, asi como unos roleos y conchas y una leyenda que aparentemente sufrio desgarramientos por balazos, probablemente en tiempos de la Revolucion; estas han sufrido nuevas mutilaciones por alguien que trato recientemente de aplanar con cemento, dejando gran parte afectada en forma no recuperable con perdida de la mayor parte del texto.



20

TORRE Y CAMPANARIO.

VISTAS de LA TORRE ANTES de SU REFINADO (1783)


CONSERVACIÓN PUEDEN SER ALCANZADO A POCO DE CASI CUBIL.

RODPIE de CEMENTO POLIDO. CUBO (LUMINAR)

CUBO (LUMINAR)

TORRE Y CAMPANARIO.

VISTAS de la TORRE ANTES de SU REAPLANADO. (1933)




ALZADO ORIENTE

ALZADO SUR.

COMPONATELO.

VISTAS.

VISTA desde
el PATIO de la
CASA CURAL
(1989)




SILUETA al ATARDECER.
(1983).

CUERPO
de la
TORRE,
DETALLES.



BASE VISTA desde el STRIO.
LA PIEDRA ES CONMEMORATIVO,
PERO PRACTICAMENTE ILEGIBLE.
EL SPUNDO ES RESTITUCION EN
MORTERO DE CAL.
(1983)



PECHINA CONMEMO-
RATIVA QUE SOPORTA
EL PASO DE LA TORRE
AL COLTO.
HA SIDO PARCHADA
CON MEZCLA DE
CEMENTO. (1989).

22.- CORTES CON VISTAS PONIENTE Y NORTE
DE LA TORRE.


La torre y campanario muestran una ligera inclinacion hacia el Norponiente (ver inciso 9.4.-Descripcion estructural del conjunto), y presenta algunas grietas historicas (ya retacadas), - aunque en conjunto no aparenta tener mayor problema; sin embargo, conviene checar los aplandos recientes en forma regular para verificar la aparicion de nuevas grietas.

El piso del campanario es una losa de concreto, en sustitucion probable de un entarimado sobre vigas, al que se accedia directamente por la escalera de manera que no era necesario, como ahora, salir a la cubierta del Templo, para luego por el pretil y con la ayuda de un barandal Porfiriano llegar a la losa. Para poder lograr esta losa constructivamente, se tuvo que cortar el poste de la escalera y quizas demoler el antepecho Sur; esto es desafortunado, ya que el machon Suroriente desplanta sobre el arco de la salida a la boveda del Templo y el antepecho probablemente servia como contrafuerte para este, de manera el arco se ve endeble.

Conviene restituir las condiciones anteriores de pisos y rehacer la escalera a su forma original.

TORRE Y CAMPANARIO.

22.



CORTE HACIA EL PONIENTE.

CORTE HACIA EL NORTE.

CONDICIONES INCLUIDAS DE EMPUJES.

9.6.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
EN EL CONJUNTO.

9.6.- CARACTERISTICAS Y PROBLEMATICA DE LAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIA
Y ELECTRICA.

A.- INSTALACION HIDRAULICA.

La Iglesia cuenta con una acometida de agua, de la que se alimenta toda la red hidraulica, la cual se encuentra visible en toda su trayectoria, siendo esta de cobre tipo M con vida util de un 50%; la acometida principal esta resuelta a base de tubo galvanizado ced. 40 con una utilidad del 60%, esto como consecuencia de que las instalaciones se encuentran en un 90% visibles.

Estas condiciones de la tuberia traen consigo el riesgo de que en caso de que existiese alguna fuga de agua, esta se transmitiria a lo largo del muro lateral de la Iglesia, ya que solo existen una separacion de .50 cm. entre la tuberia y la construccion.

El ramal principal termina con una llave de nariz, la cual descansa contra el muro frontal de la torre, en el atrio. Esta llave presenta un riesgo constante al muro de la torre, ya que esta constantemente en uso, lo cual causa escurrimientos continuos de agua, la cual es absorbida por el muro.

La casa del parroco padece el grave problema de que, a pesar de contar con las instalaciones necesarias de tuberia de cobre y tinaco, la presion de la toma no es adecuada, por lo que se sufre como consecuencia la falta de abastecimiento de agua y el desuso de la instalacion que parte de este. Lo anterior apunta a la necesidad de construir una cisterna y sistema de bombeo, lo cual sin embargo, afectaria los espacios actuales, y si se hiciera con tigo al Templo, tambien quiza su estado de conservacion por el peligro constante de transmision de humedades.

B.- INSTALACION SANITARIA Y DE RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES.

El albanal del patio de la casa cural es de tubo de cemento y cuenta con 4 registros de 60 x 90 cms. con tapas ciegas de concreto armado.

Estos recolectan el agua de la parte norte de la boveda principal de la iglesia, que baja de la gargola del contrafuerte del tercer eje con tubo de P.V.C. de 100, con un tiro libre al patio, y tambien chorrea sin control de la gargola del contrafuerte del segundo eje, asi como de tres B.A.P. de P.V.C. de diametro 100, - con descarga oculta a los registros, que vienen de la losa de azotea de la casa cural.

Las cubiertas de la sacristia y antesacristia reciben dos bajadas de agua pluviales de P.V.C. Ø 100 de la parte sur de la boveda del templo, cuyas descargas chorrean directamente sobre la superficie, para luego escurrir a cuatro gargolas con descargas directas a la calle, las cuales presentan taponeamiento con elementos extranos (pelotas, basura, etc.), que obstruye el desalojo de aguas, con el consecuente deterioro del sistema de impermeabilizacion y danos en los acabados interiores de las cubiertas.

La boveda principal cuenta con un sistema de desagüe por gargolas, dos en el lado Sur y dos en el muro testero, mas las dos B.A.P.S. antes mencionadas, de las cuales unicamente tres se encuentran en servicio, provocando un desalojo de aguas lento, aunque satisfactorio, que daña los sistemas de impermeabilizacion de la cubierta de la iglesia. Existen sobre los contrafuertes de la cara sur huellas de gargolas tapiadas que seria interesante rescatar, lo que constituye una alternativa apropiada para mejorar el sistema de desalojo de aguas pluviales.

Sistema de drenaje en la calle.- Existe una linea colectora exterior, que se localiza al centro de la calle Recreo con un colector de 1.10 m. de profundidad, el cual se conecta a los colectores principales, en av. Hidalgo, que cuenta con 1.20 m. de profundidad en el punto de conexion, que equivale a una pendiente de aproximadamente 0.5%, resultante seguramente de la extraordinaria horizontalidad de la superficie del suelo en esa region del valle.

C.- INSTALACION ELECTRICA.

La instalacion electrica con que cuenta la Iglesia es en un 90% visible y a base de alambre duplex de numeros 8, 12 y 14, los cuales se encuentran soportados por medio de grapas metalicas a los muros y elementos de madera. El sistema de iluminacion principal de la Iglesia es a base de tubos fluorescentes de 26 watts sin gabinetes, los cuales se interconectan con una alimentacion de cable del No.10 y linea del No.12, sin entubar, que se controla con un gabinete de 12 pastillas de 2x30 desde el interior de la sacristia.

La iglesia cuenta con un alumbrado secundario a base de tres candelabros con una alimentacion de cable del No.10 visible, el cual corre por los tensores del inmueble y se desliza por la yeseria de los muros hasta el tablero de distribucion; en este recorrido de instalacion se puede observar gran congestionamiento de cables alojados en las yeserias del inmueble, los cuales no incluyen sistemas de aislamiento que ayuden a prevenir siniestros.

Este congestionamiento de cables se presenta con especial peligrosidad en el sistema de iluminacion del retablo, el cual esta completamente expuesto a la posibilidad de incendio, ya que en la parte frontal del mismo se encuentran mezclados cables del No.

8, 12 y 14 visibles, con conexiones desnudas, las cuales a su vez alimentan los sistemas de iluminacion de la mesa del celebrante y sistema de microfono; estos cables son conducidos por la alfombra, teniendo conexiones provisionales que pueden sufrir un calentamiento excesivo que podría conducir a un siniestro. Asi mismo el re tablo presenta una aglomeracion de cables visibles por la parte posterior, con conexiones provisionales que pueden causar un incendio, detectable unicamente en su grado irremediable.

La torre cuenta con un circuito de luz (2 focos) con un cable de 1 cero, el cual es visible, cortado a la altura del coro. Este cable alimenta a su vez otro foco del coro y una extension que alimenta el organo.

La alimentacion de los nichos se resolvio a base de cable duplex del no. 10 con una alimentacion traída de la cocina de la casa cural, pasando aereamente hasta el interior de la Iglesia atraves de una de las ventanas, para perderse en el congestionamiento de cables que pasan por la yeseria de los muros. Esto indica que, encaso de siniestro, este seria conducido hasta el interior de la casa cural y si llegase a ocurrir, este acabaria con las instalaciones de la Iglesia y la casa.

El problema de las instalacines se inicia en la acometida principal, ya que esta pasa de un tablero de 60 amp. por medio de un cable duplex visible del no. 8 aereo , hasta un interruptor de 6 x 30, del que sale un sinfin de ramales improvisados para conectar el radio, T.V., lamparas, etc. y de ahi pasa al tablero de distribucion, por medio de tubo conduit de pared delgado de 13 mm.Ø.

Este pasa a dos tableros de 2 X30 por medio de un flexible - de 13 mmo. y al retablo por un tubo galvanizado de pared delgada detras del cual se hacen visibles. Por lo anterior conviene hacer una revision completa de la instalacion electrica, pues en - condiciones actuales, un siniestro en la acometida se podria enca - denar hasta la casa del cura, con afectacion de todo el sistema y el peligro de incendio en el retablo y el area del presbiterio. En terminos generales es recomendable buscar la forma de independizar las instalaciones estableciendo circuitos con cargas seguras y buscar sistema de aislamientos adecuados.

RECOMENDACIONES GENERALES.

A.- INSTALACIONES HIDRAULICAS.

- 1.- Retirar la linea que corre en las cercanias del muro norte - de la Iglesia y reinstalarla contra la casa cural, pasando - asimismo los grifos existentes y la acometida.
- 2.- Construir una cisterna que de servicio apropiado a la casa - cural e instalar una bomba hidraulica de $\frac{1}{4}$ H.P. para la co - rrecta alimentacion del tinaco existente.

B.- INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS PLUVIALES.

- 1.- Conectar la salida de la gargola del contrafuerte del segun - do eje del templo, con la bajada de agua de la cubierta de - las habitaciones del Sr. Cura, mediante un tubo que vuele - salvando el claro del patio, para embonar en forma suelta en un cople "Y" con salida lateral a la que se acoplaria una re - jilla en el nivel de la cubierta de la habitacion. A su - tiempo, y con el aumento de la construccion de la casa cural se podra hacer lo mismo para la gargola del tercer eje.
- 2.- Proteger las cubiertas de sacristia y antesacristia contra -

las descargas de las bajadas de agua actuales; estas acciones se pueden aunar al intento de restituir las gargolas originales, existentes en los contrafuertes del muro sur de la Iglesia.



- 3.- Proteger las gargolas de la sacristia y la antesacristia, mediante la insercion de tubos de descarga en las mismas y la colocacion de rejillas, apropiadamente recibidas en los charflanes existentes.

C.- INSTALACIONES ELECTRICAS.

- 1.- Hacer una revision completa de las instalaciones existentes y formular un proyecto nuevo de instalacion que tome en cuenta todos los usos actuales, pero los distribuya en circuitos bien balanceados y sin sobrecargas.
- 2.- Realizar un recableado completo, con alambre nuevo y recubrimientos a prueba de incendio, todo alojado en tuberia conduit preferiblemente metalica, con cajas y chالupas del mismo material.
- 3.- El retablo y demas areas del presbiterio deben recibir especial cuidado, siguiendo las recomendaciones arriba senaladas, pero utilizando sistemas de fijacion que no dañen mayormente la madera y los acabados de este.

I.O.

SANTA ANITA ZACATLANCO
I T E T A L L U S S E
P L A N T A B A J A



INDICACIONES
— LINEA DE CERRAMIENTO DE TERRENO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE VENTANA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA

INDICACIONES
— LINEA DE CERRAMIENTO DE TERRENO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE VENTANA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA

INDICACIONES
— LINEA DE CERRAMIENTO DE TERRENO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE VENTANA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA

INDICACIONES
— LINEA DE CERRAMIENTO DE TERRENO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE VENTANA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA



INDICACIONES
— LINEA DE CERRAMIENTO DE TERRENO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE VENTANA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA
— LINEA DE CERRAMIENTO DE PUERTA DE PUERTA

PLAN GENERAL



I.2

SANTA ANITA ZACATLAMANCO
I N T A C A L C O D E
PLANTA CERRO Y AZOTEAS



EMERGENCIA SALIDA
SEAL. AREA DE SER PERDIDA DE
SEGURIDAD - DETALLE DE 1:10

EMERGENCIA ENTRADA
SEAL. AREA DE SER PERDIDA DE
SEGURIDAD EN CASO DE
SALIDA INMEDIATA
SEAL. AREA DE SER PERDIDA DE
SEGURIDAD



CONSTRUCCION
PULCRON

TUPO
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA
LUNA

PLANTA INTERIOR

I 3

SANTA ANITA ZACATLANCO
PLANTA TORRE CUPULA Y ALTAREAS



CALLE AMEZ

- ALT. DE CUPULA 2.54
- ALT. DE ALTAREAS 1.83
- ALT. DE TORRE 10.67

AMERICA CENTRAL

- CONCRETO
- MUR DE CUPULA Y ALTAREAS
- MUR DE TORRE
- MUR DE CERRAMIENTO

CONSTRUCCION
 PATENTADA

TORRE
 ALTAREAS
 CERRAMIENTO
 CERRAMIENTO
 CERRAMIENTO
 CERRAMIENTO

PLAZA MAYA

9.7.- DESCRIPCION DE LOS DETERIOROS EXISTENTES
EN EL CONJUNTO Y PROPUESTAS DE
INTERVENCION.

9.7.- CONDICIONES FISICAS DE LA FABRICA DE LA IGLESIA DE SANTA ANITA ZACATLA-LMANCO, Y PROPUESTA DE CONSOLIDACION, A ENERO DE 1991.

INTRODUCCION.- El area construida en su conjunto no presenta peligro alguno de colapso en ninguno de sus elementos, ni requiere reparaciones de emergencia de mayor importancia debido a - peligro latente de daño a terceros; sin embargo hay trabajos de - restauracion, consolidacion y mantenimiento que se deben realizar a corto y mediano plazo, en virtud del deterioro que se ha desarrollado en ciertos puntos, debido principalmente a negligencia o mal uso.

CRITERIO DE PRESENTACION.- La descripcion que a continuacion se hace, toma en cuenta un analisis de local en local siguiendo el orden y nomenclatura establecidos anteriormente en la descripcion arquitectonica del conjunto, para localizar los deterioros existentes en cada uno, tras lo cual se hacen propuestas de consolidacion.

OBSERVACIONES

A.- ATRIO:

A.1.- EXTERIOR: Al Norte del conjunto (incluyendo atrio y casa cu ral), existen tres solares construidos y un lote baldio, todos co lindando con la barda Norte; de estos el solar Poniente extremo y el lote baldio colindan con el atrio.

La construccion del solar rebasa la altura de la barda, de tal ma nera que no se pudo dictaminar la condicion de la barda en este - tramo; el lote baldio estuvo construido anteriormente, restando - solo unos cimientos y la barda de colindancia con la barda atrial. Existe una separacion de aproximadamente 10 cm., no pudiendo nue- vamente hacerse una inspeccion adecuada, debido al cascajo y basu ra acumulados.

Al Poniente hay una plazoleta denomianda "Hidalgo", con banqueta de concreto que topa a hueso contra la barda atrial; al sur la - barda colinda con la banqueta de la calle Juarez, con las caracte- risticas antes mencionadas

a.2.- BARDAS ATRIAL: Los pavimentos antes mencionados inhiben la evaporacion de la humedad del suelo, produciendose humedad ascen- dente y la consecuente desintegracion de juntas. Estas se han re- llenado periodicamente con mezcla de cemento, con lo que se ha lo- grado que la humedad llegue a una altura que oscila entre 1.00 m.a 1.40 m. En la barda Poniente hay ademas dos salidas de agua pro- venientes del atrio, que desalojan el agua de lluvia de este direc- tamente a la banqueta, aumentando el problema anterior. Lo mismo se puede decir de la toma de agua que existe a 2.00 m. de distan- cia en la esquina Sur-oeste/ Aunque la bardita protectora coloca- da en torno a la toma recientemente ha efectivamente resuelto es- te problema. La porcion Norte de la barda Poniente tiene alma de

lodo, misma que en partes se esta desintegrando, pero ha sido con-
tenida por juntas de mortero de cemento.

En la barda **Poniente** se encuentra el portico de acceso al atrio,
fabricado en cantera. Las bases presentan humedad ascendente -
con la consecuente disgregacion de la piedra, que se esta produci-
endo por la existencia de chapeados con placas de material similar
y zoclos de recinto, todos nuevos, junteados con lechada de cemen-
to lo suficientemente impermeables como para no permitir la e-
vaporacion de la humedad ascendente al traves del chapeado.

La cantera muestra aproximadamente cinco capas de pintura, pero -
tambien intentos de eliminacion por raspado con espatula; asimis-
mo la superestructura de mamposteria muestra areas con restos de
aplanados y el remate (en el mismo material) parece haber tenido
algun detalle en relieve hecho tambien de mortero, hoy desapareci-
do.


A.3.- RECINTO DEL ATRIO. El pavimento de cantera rosa constituye
una plancha impermeable que impide la evaporacion de la humedad -
superficial del terreno, con la consecuente humedad ascendente en
muros de la fachada principal, la torre y las bardas; otro proble-
ma se presenta en dos escurrideros de aguas pluviales que recorren
todo el atrio para descargar directamente en la banqueta de la -
plaza, con la consecuente absorcion de humedad por la barda (ver
arriba).

Hay ademas algunas jardineras contiguas a las bardas, que transmi-
ten humedad a estas por estar su superficie a un nivel aproxima-
mente 50cm. mas alto que el de la banqueta de la plaza.

PROPUESTAS DE CONSOLIDACION.

A.- La humedad ascendente debe controlarse por lo menos a los niveles existentes antes de la colocacion de los pavimentos actuales en el atrio y en la plazoleta. Lo ideal seria restituir los niveles originales, pero una buena alternativa seria formar canales abiertos de drenado con una profundidad tal que el escurrimiento - quede aproximadamente, o un poco mas bajo que el nivel original, y que estos canales quedaran conectadas a la linea de drenaje de la calle; asimismo se puede pensar en hundir las jardineras al mismo nivel. Lo que se lograra con esto es que la pared se pueda aerear a un nivel mas bajo, con la consiguiente evaporacion y caída del nivel de humedad. (ver figura 1.). Se debe poner una capa de grava en el fondo para evitar corrientes libres.

FIGURA 1.




B. Se deben eliminar todas las juntas de cemento que haya en la mampostería y las juntas internas de mortero de cal (o de otro material) que se hayan disgregado; se deben limpiar con chorros de aire a presión (seco). Los huecos resultantes se deben rejuntar con mortero de cal apagada en obra y arena, con una consistencia optico-háptica que sea similar a la de los morteros originales que aun subsisten. Los aumentos que se observan en los arcos invertidos deben asimismo ser rejunteados con mortero de cal para dar una apariencia uniforme al muro, y se practicara una banda de aplana-do de 12 cm. directamente abajo de la ceja existente, para reproducir la que antiguamente existia (se podría pensar tambien en sus tituir la ceja por otra de ladrillo hecho a mano, para reproducir la que antes existia ; ver figura No. 2).

FIGURA No. 2

APARIENCIA FINAL.

APARIENCIA ANTES del REJUNTEO.




PINTURA a la cal.

REJUNTEO de MORTERO NUEVO.

SECCION de DETALLE de UNA JUNTA.

MORTERO SANO ORIGINAL.



B.- CASA CURAL:

- PLANTA BAJA.

- B.1.- COCINA.- Hay algo de humedad en el aplanado de yeso sobre la puerta, en cubierta y muros, resultante de la falta de impermeabilización en la cubierta antes de la construcción de las habitaciones del Sr. cura, pero este problema ha desaparecido.

B.2.- SALON DE USOS MULTIPLES. Humedad en los aplanados sobre la puerta de acceso, en cubierta y muros, extremo Suroeste. En el extremo opuesto existe también el mismo problema. Últimamente los acabados fueron renovados de manera que el problema está aparentemente resuelto pero por falta de impermeabilización en cubiertas, es solo cuestión de tiempo para que reaparezca. En la cubierta de lo que antes fue la estancia del Sr. Cura, se practicó un tragaluz haciendo una perforación en la losa, que permitía el paso de la humedad (incluso en forma de gotas en días lluviosos), misma que afectaba los muros Norte y Poniente, produciendo eflorescencias en el yeso. Sin embargo, con la eliminación de la estancia y la ampliación del Salón, esta perforación fue colada de nuevo, solucionando el problema.

B.3.- RECAMARA NO.1.- La cubierta presenta en su costado Norte rastros de humedad y crecimiento fungal, mismos que se han transmitido al muro norte. En el muro oriente se nota disgregación del yeso, debido a humedades causadas en los baños adyacentes.

B.4.- BAÑOS DEL SR. CURA Y 1/2 DE USO GENERAL. Aunque son muy húmedos no presentan deterioros visibles; sin embargo debe haber filtraciones, a juzgar por los deterioros que se presentan en los muros de los cuartos contiguos. (ver No. 3, 5 y 6).

B.5.- RECAMARA No. 2.- Presenta algo de humedad ascendente en el muro norte, y efloraciones en el muro poniente, debido con seguridad a los baños contiguos.

B.6.- FOYER. Presenta tambien efloraciones en el muro poniente, en la base del muro, debido a los baños contiguos, pero tambien hay otras que provienen de la cubierta.

En el muro sur hay una eflorescencia extensiva hasta una altura de mas o menos 1.40 m., que ha deteriorado el aplanado de cemento, (este muro es el del templo correspondiendo al rincon Noreste del presbiterio).

En este cuarto hay una toma de agua que produce derrames indeseables y que conviene por todos los puntos de vista retirar.

B.7.- PATIO CENTRAL. Esta corresponde al patio que sirve por el Sur a la casa cural y colinda por el Norte con el muro del templo y de la torre; por esta razon se debe hacer un analisis por separado para cada uno de estos cuerpos, como sigue.

CASA CURAL.- Tiene un volado del que escurre el agua, con el consecuente deterioro del aplanado inferior, aunque no se hayan afectado en nada los muros. Este volado tiene ademas el defecto de producir un espacio semicerrado, con aire viciado y malos olores. Adosadas al muro hay tres bajadas de aguas pluviales separadas regularmente; la del poniente esta dislocada, resultando en los defectos mencionados en la cocina (1) y el salon de usos multiples (2), mientras que la central muestra tambien una fuga, aunque no de consideracion.

PARAMENTO - SUR. En los contrafuertes 2o. y 3o. del muro Norte del templo existen dos gargolas que desaguan al patio. La del segundo contrafuerte tiene forma de leon rampante y anterior-

mente tenia una extension de lamina que lanzaba el agua sobre la cubierta de la casa cural; con la construccion de las nuevas habitaciones del Sr. Cura, el tubo fue retirado, por lo que el agua - ahora escurre por la panza del Leon rampante y luego por toda la pared del contrafuerte, con la correspondiente formacion de manchas de musgo y algas en todo el trayecto, y derrama directamente sobre el pavimento.

La gargola del tercer contrafuerte ha sido alterada para ajustar un codo de 90° de P.V.C., que se conecta a un tramo vertical que tiene en su extremo inferior un codo de 45°, que descarga el agua directamente sobre el pavimento del patio.

NIVEL PLANTA ALTA.

B.8.- CUBIERTA DE LA CASA CURAL.- Consiste en tres partes, cada una de diferente nivel:

1.- La primera cubre desde el atrio hasta la zona de baños.

Esta, al igual que las demas, hecha en concreto armado, pero sin enladrillado para formar pendiente, y tiene los siguientes problemas:

A).- Con la construccion de la barda de colindancia de lado norte se formo una potencial cuenca, de manera que si se inunda la cubierta al taparse las bajadas de agua, la humedad se filtrara al interior. Esto es una clara derivacion del hecho de que la cubierta no tiene acabado definitivo y esta mas bien en espera de recibir un segundo nivel, en condiciones normales; sin embargo no hay problema, siempre y cuando no haya lluvias constantes.

Un ejemplo de como se pretende resolver el problema, se puede ver en la sobreconstruccion reciente de las habitaciones del Sr. Cura,

cuya cubierta ya incluye pendientes y enladrillado con chaflanes, y una bajada de agua bien recibida.

C.- El pretil del volado sur tiene chaflanes, pero estos dejan pasar el agua, con el consecuente escurrimiento por la cara inferior y deterioro del aplanado de yeso.

2.- La cubierta de los baños de planta baja esta unos 30 cm. mas baja que la anterior (probablemnte como preparacion para recibir otro baño, al construir un 2o. nivel), pero tiene chaflanes y no presenta problema alguno; sin embargo, hay una bajada de agua que descarga directamente a esta losa proveniente de la tercera, al extremo oriente. En esta bajada la boca esta en buenas condiciones, pero el tubo que debe bajar el agua a la losa no existe; por lo que el agua derrama directamente sobre el muro, trasminandose para formar los deterioros por humedad descendente descritos para el foyer (ver insiso B-6).

3.- La tercera cubierta, sobre la recamara 2 y el foyer, es la mas elevada, y la mas bien hecha, no presentado problema alguno ni causando al parecer deterioros al muro norte de la iglesia en el que esta incrustada, aparte de la incrustacion misma, por supuesto. Actualmente tiene una sobreconstruccion con cubiertas hechizas pero muros definitivos en tabique rojo con castillos de concreto armado, que protegen al entrepiso pero desaguan a la losa de los baños de planta baja y no hacen nada para la proteccion del paramento de la Iglesia.

Finalmente, se tiene la intencion de construir toda la planta alta, segun se infiere de la barda de colindancia que va desde la nueva habitacion del Sr. Cura hasta la torrecilla que antes soportaba = el tinaco de agua, cuya cadena superior esta colada solo hasta la

mitad, para permitir el amarre de las varillas altas con el armado de la futura losa. Considerando que, como se menciono anteriormente, al hablar del baño en planta baja, la losa en este punto es mas baja que en los demas, y que este hecho implica la intencion de hacer un nuevo baño en planta alta, se corre el verdadero peligro de acabar con un conjunto verdaderamente innundo.

Considerando que el alero actual de planta baja seria el corredor en planta alta (podemos estar seguros que se repetiria en la nueva cubierta) y ~~forma~~ una iluminacion y ventilacion reducidas, - estas se haran doblemente peores en conjunto y practicamente nulas en los baños de la planta baja, ademas de violar flagrantemente - lo establecido en el reglamento de construccion del Distrito Federal, art. 92, inciso III, que indica que patios de iluminacion y ventilacion tendran por lo menos 2.50 m. en su lado menor, o un tercio de la altura de los parametros del patio. La altura promedio del muro del Templo, es de 8.00m, que obliga a un ancho de 2.66 m pero existe actualmente un ancho a paramentos de 2.45 m. y solo - 1.40 m de muro del Templo a borde de alero, lo cual deja un claro con proporcion de solo 1/5.7 con respecto a la altura, o sea casi la mitad de lo que permite el reglamento. Si como atenuante - trabajamos con las alturas usadas en la casa cural y no la del - muro del Templo, tenemos que la altura al alero es de 2.90m, que da una proporcion $\frac{1}{2}$ de ancho-altura, aunque se recuerda que el ancho de 1.4 m. ya viola el reglamento; al duplicar, la altura con - el nuevo piso, el reglamento quedara dobladamente violado.

PROPUESTAS DE CONSOLIDACION.

PLANTA BAJA.

a).- El arreglo de las fugas de baños se podra arreglar en forma

convencional, así como los aplanados de los muros colindantes.

b.- El aplanado de cemento en el muro sur del foyer (No.8) debe ser eliminado y sustituido por el otro más poroso, que permita una cierta evaporación de la humedad del muro, preferiblemente aplanado de cal y arena. Debe también retirarse el grifo que se encuentra junto a este muro.

c.- Se deben reparar y limpiar las bajadas de agua localizadas en el muro sur de la casa cural.

PLANTA ALTA.

D.- Adaptar rejillas o coladeras a todas las bajadas de agua y ajustar las que estén sueltas o dislocadas.

e.- Impermeabilizar los chaflanes del pretil Sur o hacer chaflanes nuevos.

f.- Demoler la base del antiguo tinaco, que ya no tiene utilidad alguna.

g.- Hacer limpieza general.

h.- Conviene aplanar todos los pretiles, tanto para dar buena apariencia, como para protección contra la intemperie. También se deben hacer copetes de ladrillo.

Lo anterior es relativo si se opta por demoler los volados para incrementar la apertura del patio y aumentar los niveles de iluminación y ventilación, siguiendo la propuesta de reordenación de espacios que se hará más adelante.

C.- TEMPLO.

PLANTA BAJA.

C.1.- FACHADA PRINCIPAL.- Esta es el elemento arquitectónico de mayor valor en todo el conjunto, pero también el que mayores proble

mas de restauracion y consolidacion presentaba hasta el momento - en que esta se realizo a partir de 1982:

- Los aplanados en areas lisas entre los estipites sufrían una disgregacion acelerada por humedad ascendente y descendente.
- Las areas con relieve tambien habian sufrido disgregacion y desprendimiento, particularmente en el segundo cuerpo.
- En areas del 1er. cuerpo se notaban acumulaciones de hollin por contaminacion ambiental.
- Los candelabros del 2o. cuerpo (de cantera), estaban sueltos y presentaban peligro de caida.
- Sin embargo habia y hay aun en toda la fachada rastros de pintura, tanto de superficie como de relieve (en areas se pueden contar a simple vista unas cinco capas de pintura de cal), por lo que se origina la necesidad de un estudio detallado de este concepto antes de intentar ninguna restauracion o consolidacion.
- Por otra parte, en la fachada, como en otras areas del conjunto, se habian rellenado los huecos causados por la disgregacion - de los morteros, con juntas de cemento rajuelado, mismas que ayudaban solo a la humedad ascendente.

Con los trabajos de consolidacion se atacaron estos problemas, consolidando piezas de mamposteria sueltas y restituyendo los aplanados, mediante la consolidacion de los que subsistian con inyeccion de resinas poliester y la fabricacion de nuevos con mortero de cal apagada y arena, en areas donde los originales se habian perdido. (ver reporte de consolidacion de las fachadas, anexo E). Estos trabajos han sido generalmente efectivos hasta la fecha, aunque ya - se observan algunas fallas, en forma de continuada disgregacion - de porciones de los morteros originales, obligando a trabajos re-

calizados de re-consolidacion; en la base de la fachada los trabajos de restitution de nuevos aplanados fallaron totalmente debido a que no se trato de resolver el problema de humedad ascendente - en el muro.

PROPUESTAS DE CONSOLIDACION

A.- En la fachada principal se debe hacer un estudio detallado de localizacion de pigmentos y delinado en areas de relieve.

B.- Asimismo, que deben colocar rejillas y zanjas de drenado a una profundidad minima de 0.60m, a lo largo de toda la fachada, con un sistema de canalizacion que asegure un pronto retiro de las aguas de lluvia y el secado de la cara exterior del muro, que contribuya a la caida de los niveles de humedad ascendente por debajo de los pedestales de los estipites y permita asi que puedan ser reaplanados con mortero de cal-arena sin peligro de ser atacados por el salitre.

C.- Tambien se deben inspeccionar nuevamente los aplanados existentes, tanto originales como nuevos para determinar los puntos en que se estan disgregando o separando y evaluar los beneficios de los metodos de consolidacion que fueron aplicados, para aplicarlos nuevamente o en su defecto utilizar metodos alternativos.

C.2.- LA TORRE.- Tenia en las caras Poniente, Sur y Norte, hasta 1983, un rodapie de cemento que junto con el rejunteo que se habia practicado con cemento, hizo ascender la humedad a una altura de aproximadamente 1.00m., con una disgregacion de las juntas de aproximadamente 5 cm. de profundidad. El restante de las juntas - (de 1;00m hacia arriba), presentaban disgregacion superficial debido a lluvia, aunque sin presentar mayor problema.

En la fachada poniente (que da al atrio), habia aplanado en toda la superficie, quedando al presente solo pequeñas porciones bajo las cornisas. Este se restituyo al tiempo en que se restauraba la fachada y hasta el momento ha mostrado buen comportamiento. Existen en los muros Oriente y Poniente grietas casi verticales, aunque viejas y aparentemente estables, que suben el equivalente de un cuerpo. Estas posiblemente se produjeron en relacion a los movimientos observados en la fachada principal, y en virtud de - que la base de la torre tiene de hecho una area de carga considerablemente menor que los cuerpos superiores, suficiente para carga estatica pero probablemente un poco reducida para condiciones de sismo; sin embargo, estas grietas no se traducen al interior de - la torre, lo podria implicar que ya han encontrado un punto de estabilidad por asentamiento y que por lo tanto probablemente ya no presente problema.

Se debe aqui mencionar que existe un pasaje que une a la torre con el coro, que se encuentra soportado por una pechina con un aplanado que contiene unas inscripciones, entre las que se puede distinguir la fecha 1777, ademas de ciertos anagramas en relieve, dos de los cuales se han perdido; estos detalles estan a punto de desprenderse y el aplanado muestra hoyos que borran gran parte de las inscripciones y anuncian la caida total. Estos deterioros se deben al escurrimiento de agua desde el nivel de piso del campanario hasta la pechina, con el consecuente crecimiento de algas y el ablandamiento del mortero. A lo anterior, se debe agregar el agravante de que en 1984, al tiempo en que se realizaron los nuevos aplanados que a continuacion se mencionan, se retacaron los hoyos y desprendimientos, con mortero de arena-cemento.

INTERIOR DE LA TORRE.- En lo que respecta a los acabados de los muros, y por consiguiente a la forma en que ha aparecido el deterioro, el interior se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas: A).- Del nivel de piso de planta baja al nivel de piso de coro y B).- Del nivel de coro hasta llegar al techo de la Iglesia. Pero antes de examinar los muros, se debe hacer mencion de la escalera de caracol. Esta' compuesta por dos elementos: el poste central, pieza original de madera de cedro, con seccion octagonal de aproximadamente 15 cm.) y los peldaños nuevos en madera de pino = de 1½" de grueso. El poste tiene señas de ataques de termitas, - viendose los surcos especialmentne en las areas de ensamble, de las que existen dos, y en los puntos mas oscuros, alrededor de las men- sulas de los peldaños; ademas se nota cierta resequedad y principios de deterioro a causa de los ciclos de mojado-secado superficial que se producen por lluvia o por lavado del patio cuando se deja la puerta abierta. Finalmente se nota que el piso es de cemento colado a tope contra el poste y las paredes, haciendo que la humedad ascendente tenga directo e inevitable acceso a la madera y a los muros, con su consecuente deterioro.

Los peldaños estan apoyados (clavados) cada uno por dos mensulitas calvadas al poste, por un lado y empotrados a los muros - por el otro; esto es correcto y sigue los paraltes de los peldaños que existieron anteriormente, pero tienen dos defectos:

- 1.- Los anteriores estaban ensamblados al poste, en que aun se ven las hembras, ademas de clavados a mensulas;
- 2.- Los nuevos peldaños tienen huellas mas anchas que los anteriores, de tal manera que rebasan un tanto los ejes de carga que corren de los muros a las mensulas, con lo que se produce una tendencia al volterero cada vez que hay apoyo con la totalidad del pie, esfuerzo absorbido por

el muro y el poste, aunado a la inevitable trepidacion.

Los esfuerzos antes mencionados en la mayoria de los casos no han sido problema pues los escalones han sido recibidos con mortero de cemento, pero no es el caso entre el pequeno arco formero y la tronera Norte, debido al cual se solto la mamposteria y se quebró el dintelito de la tronera (ladrillo); esto ultimamente ha sido consolidado con cemento. En el muro Oriente la situacion es peor: sobre la puerta de entrada subsistia la platabanda del contra marco de la puerta original (de cedro), sobre cuyo nivel arrancaba un abocinado consistente constructivamente de un arco de ladrillo, directamente sobre la platabanda y otro de mamposteria formando el borde del abocinado; la parte central del primero fue deliberadamente eliminada para colocar sobre la platabanda un dado de madera que soportaba un paldaño de madera, pues dos dovelas del segundo arco y mucho mortero de plano colapsaron, presumiblemente debido a la vibracion en este escalon y el siguiente. En 1989, en vista del peligro que presentaba la platabanda y el abocinado todo, fueron sustituidos por un cerramiento de concreto armado.

- Los defectos de los muros, independientemente de lo anteriormente dicho se reducen a diversas formas de humedad.

En la porcion baja de los muros se nota un junteado original, generalmente en buenas condiciones, pero que comienza a disgregarse debido a la grieta del exterior; a esto se debe anadir una humedad ascendente a uno 60 cm. del piso, con una disgregacion de unos 4 cm. de penetracion.

En el muro oriente, ademas del problema anterior; aparece una grieta de aproximadamente un cm. de ancho, que corresponde a la mencionada para el exterior. Al parecer es estable.

En la porcion superior (seguramtne una segunda etapa de construccion) no hay apalando interior y en muchos lugares el junteado superficial se esta desgretgando rapidamente. En partes se no tan huellas de peldaños originales, mismos que deben ser cuidado-samente estudiadas antes de consolidar.

CAMPANARIO DE LA TORRE. Este se encuentra en general buen estado de conservacion estructural, y sus acabados exteriores fueron con-solidados a partir de 1983; sin embargo, siendo uno de los puntos mas expuestos a los elementos, adolecio hasta esa fecha una serie de problemas, de los cuales se hace resumen a continuacion:

- El campanario originalmente estuvo totalmente aplanado, pero para 1983 gran parte se habia desprendido y otro tanto se estaba disgregando de diversas maneras (bufamiento, desprendimietno, pul-verizacion); el golpe de lluvia fue factor de deterioro importan-te, debido a la extraordinaria exposicion de la torre a los elemen-tos.

- En el cupulin se ven varios azulejos todavia in situ, pero amena-zaban desprendimiento para 1983; es posible que toda la superficie haya estado recubierta con azulejo, en cuyo caso gran cantidad es ta perdida.

- El remate originalmente tenia una cruz de madera, la cual fue -recientemente sustituida por una de fierro contubos de luz neon. No se puedieron verificar daños, pero es posible que la oxidacion de la cruz haya producido algun deterioro y lo siga produciendo.

- Las cornisas en todos los cuerpos son de ladrillo y mostraban mucho deterioro por quiebre y desprendimiento. Estas tambien es-taban aplanadas y sobrevivian aun en 1983 restos suficientes para restituir todas las secciones originales; lo mismo sucedia con

los aplanados de superficies planas que mostraban casos de superposiciones.

En 1983 se reaplano todo el campanario, usando un mortero de cal-arena con una consistencia similar a la del que aun subsistia. El aplanado original se consolido tanto como fue posible, por inyeccion de resinas o caseinato de calcio, y se aplico mortero nuevo - al resto de la superficie, previa limpieza y eliminacion del material disgregado de las juntas. Se hizo un diferencia entre morteros viejo y nuevo, por medio de muescas; asimismo se tuvo cuidado en respetar los restos de pintura que aun subsistian, para efectos de analisis estratigrafico y futuras retitucioens.

La consolidacion o restitution de las cornisas se hizo respaldando lo mayor cantidad de piezas y aplanados posible. Se uso mortero de cal y arena de consistencia similar al existente y las secciones de cornisamiento se rehicieron con un enlucido de calidad tambien similar al de los restos existentes.

- Los arcos que se encuentran sobre las campanas muestran grietas antiguas en el area de la clave, probablemente por las vibraciones de estas. Es de pensarse que los travesaños de la campana central y del vano oriente esten trabajando secundariamente como tensores.
- La cubierta del paso de torre al coro se debe achaflanar, pues en su estado presente colecta mucha agua (ver proposicion C).
- Las caras interiores del campanario estan aplanadas con un fino de cemento cerrado, que no hace daño, pero muestra grietas y desprendimientos.


PROPUESTAS DE CONSOLIDACION.

EXTERIOR DE LA TORRE.

A.- Se deben eliminar todos los rodapiés y juntas de cemento que hay en los muros del templo y la torre; se deben limpiar las juntas disgregadas con chorro de aire a presión y rellenarse nuevamente con mortero de cal apagada en obra y arena, según lo indicado en la figura (2). En el muro del templo se debe además hacer unas jardineras hundidas o un sistema de drenes, según lo indicado en la figura (1).


B.- Se debe eliminar todo escombro que repose contra las paredes.

C.- Se debe colocar una pequeña cubierta que evite el chorreo en el muro del pasaje al coro (ver figura No. 3) y se deberá consolidar el aplanado y relieves de la pechina según los requerimientos que impongan un estudio más detallado (posible uso de resinas poliéster por inyección).



INTERIOR DE LA TORRE.

D.- Se debe levantar el piso escobillado de cemento y verificar las condiciones de la base del poste de la escalera. Si esta se encuentra podrida, se le debera rebajar en punta hasta eliminar toda el area deteriorada, la cual sera restituida con resina epoxy reforzada con fibra de vidrio, misma que debera quedar plantada sobre una zapata aislada diseñada especificamente para cargar el poste. se debe hacer hincapie enel hecho de que la formulacion de la resina debe ser tal que resista las sales y otros agentes que existan. (ver figura No. 4).



E.- Al recolocar el poste, se tendra cuidado de que quede a nivel con las huellas de los peldaños originales que aun se aprecian en los aplanados de los muros, y que las muescas hembra de poste corresponden con estas, para permitir la restitucion de peldaños segun indica adelante. (ver figura No. 5).


Se debera colocar un pavimento de piedra laja de cantera o similar con solo una base de arena limpia de sales, que permita una cierta evaporacion de la humedad del suelo.

F.- Los peldaños deben ser sustituidos por otros que sean del ancho que aparece en lugares donde los antiguos fueron sustraídos - pero no restituidos (+/- 0.30 m).

Las uniones de los peldaños con el poste deberán hacerse aprovechando las hembras que aparecen en este último, mismas que por cierto deben dar los niveles correctos de estos. Los empotres deben hacerse respetando todos los vestigios de empotres originales (seguramente aparecen bajo los actuales) y los cantos seguirán líneas rectas desde el poste hasta el empotre, para evitar la creación de momentos (como es el caso actualmente).

Las dos mensulas existentes en cada peldaño deberán ser sustituidas por una monolítica que soporte todo el peldaño en su unión con el poste (ver figura No.5).

FIGURA No. 5



G.- Todos los elementos de madera estar secos a la hora de colocación para evitar ataques de termitas u otros; se dará un baño de pentaclorofenol o insecticida similar.

H.- Para la fijación de las ménsulas se deberán analizar las secciones de los clavos utilizados originalmente y utilizar piezas nuevas que tengan ésta misma sección; de preferencia se deberán usar clavos de hierro forjado, o en su defecto, clavos pavonados.

I.- Aunque es mas apropiado que los empotres se realicen en mortero de cal, no hay inconveniente en que se hagan con cemento. Asimismo el tipo de madera existente actualmente (pino), parece funcionar muy bien al uso, aunque obviamente es preferible usar cedro, como originalmente tuvo.

J.- En la porción baja de los muros (hasta nivel de coro), se deben limpiar las juntas para eliminar todo mortero suelto y rejuntar siguiendo el criterio indicado en la figura #2; en el restante de los muros (del coro hacia arriba), las juntas se harán nuevas, siguiendo el mismo criterio.

K.- La colocación de los peldaños que van sobre la tronera del muro norte y en el abocinado de la puerta de acceso, se debe hacer conjuntamente con la consolidación de éstos elementos; en el caso del abocinado se debe considerar


al cerramiento de concreto armado recientemente colocado, como un hecho consumado, pues aún cuando desaparece el abocinamiento, tiene la virtud de servir como amarre en éste punto, en que existe una grieta vertical. Se deben sin embargo, eliminar los aplanados de cemento en la pared oriente y recuperar el derrame de la puerta sobre el que se colocó un castillo.

L.- Se debe limpiar la grieta que aparece en el muro este, y retacar con mortero de cal y arena, con rajuelas de tezontle.

M.- Una vez terminados todos los trabajos se debe encalar todo el interior.

N.- Conviene hacer mención de que la loga de cubierta del tiro de la escalera (piso del campanario) es reciente y hecha en concreto armado, sustituyendo el piso anterior de madera, al que llegaba directamente por la escalera sin tener que salir a la cubierta de la Iglesia para después ingresar al campanario, como es el caso ahora; éste hecho se corrobora por la existencia de huellas de peldaños más arriba del último actual; y por el poste que se ve truncado en un punto en que se aprecia una sección de ensamble. Sería buena práctica tartar de regresar a una solución similar a la anterior, con lo que se podría eliminar el barandal de acceso al campanario que se ve por la fachada y se podría empotrar el poste, rehabilitando el ensamble al lecho bajo del nuevo piso.

CAMPANARIO: O.- Se deberán practicar chaflanes sobre las superficies superiores, para desalojar el agua de lluvia. Ver fig. 6.



P.- En el cupulin se deben hacer inspecciones periodicas del grado de consolidacion de todos los azulejos que existan; si se nota que el recubrimiento de cal-arena en que han sido asentadas comienza a desprenderse, con peligro de colapso de los azulejos, se procedera a recubrir todo el cupulin con azulejo hecho a mano nuevo, conservando los existentes en su posicion; el patron de colocacion se debe realizar con piezas nuevas que sean claramente distintas de las existentes; Proposicion: usar azulejos hechos a mano, de color amarillo, o combinacion amarillo-azul, de tal manera que - resulte una composicion uniforme en que las piezas originales que den resaltadas.

Q.- Las grietas de los arcos se deben rellenar a presion con un adhesivo de tipo epoxico, previa limpieza y sustraccion de morteros disgregados, tras lo cual se reaplanara con el tipo de mortero que exista.

R.- El remate se debe examinar para verificar la oxidacion de la cruz de fierro, tras lo cual se debera hacer la proposicion adecuada.

S.- Los aplanados interiores en mortero de cemento se deben rehacer, reproduciendo el acabado existente.

C.3.- MUROS NORTE Y TESTERO (ORIENTE) DEL TEMPLO

C.3.1.-MURO NORTE DEL TEMPLO: A los cinco entreejes y los contrafuertes que lo componen presentaban hasta 1989 diversos niveles - de humedad ascendente, alcanzando 2.00 - 2.20m. de altura con una penetracion de la disgregacion promedio del mortero, de unos 5cm; todo tenia rodapie de cemento y segun ascendia la humedad las juntas disgregadas se iban llenando con cemento (y adornadas con rajuelas de tezontle). El segundo entreeje tenia adosado un lavadero, por cuyo concepto se habian hecho lambrines de cemento fino con el expreso proposito de proteger el muro; este lavadero posteriormente se cambio al paramento sur de la casa cural, en el punto que corresponde al muro de separacion entre el salon de usos multiples y la recamara No. 1.

El cuarto entreeje presenta una escalera de concreto empotrada al muro, que ademas de afectar al mismo por golpe de lluvia y tránsito de personas, produce huecos de poco uso que se han llenado de escombros que, aparte de producir malos olores pueden retener agua que eventualmente encuentra su camino al muro.

A todas las superficies del muro norte y de los contrafuertes, se han aplicado a partir de 1989, aplanados de mortero de arena-cemento, cubriendo la mayor parte de los desperfectos que se mencionan (ver planos de deterioros). Ya estan apareciendo nodulos de sali

tre en las bases, indicio de que estos aplanados no han corregido nada. El pavimento de concreto que existe en el patio no hace si no ayudar a este progreso de humidificación del muro.

Se aprecia hasta antes de ser cubierta por los recientes aplanados, una grieta importante a la altura de las ventanas que corre del entreje (3) hasta el contrafuerte del eje (5) siendo mas notable en el contrafuerte del eje (4), que se ve de hecho quebrado; en este y el (5) existían hasta 1989 testigos muy intemperizados, pero que aun unían los dos lados de la grieta, por lo que se puede inferir que los movimientos diferenciales (causados con toda seguridad por los empujes laterales debidos a la sobrecarga producida por la cupula), han llegado a un punto de estabilidad (esto seguramente se debe a la existencia de los tensores de fierro que se aprecian en el interior, de los cuales se notan cabezas en los contrafuertes de los ejes (2) y (3) { existen en los demas, cuidadosamente recubiertos por tezontle). En las grietas se nota un grado importante de disgregación del mortero, a una profundidad que en muchos lugares no se pudo ponderar.

Hay dos gargolas en los contrafuertes de los ejes (2) y (3). Una, en cantera, en forma de leon rampante como en la sacristia, **tenía** una proyección de lamina que desaguaba sobre la cubierta cural, y la otra **tenía** solo un pedazo de lamina. Ambas han sido modificadas: la del leon rampante perdio la proyección de lamina, de manera que el agua ahora chorrea por toda la gargola y luego por todo el contrafuerte, creandose sobre el nuevo aplanado una mancha negra de cultivo de alga y musgo; la otra gargola tambien perdio el botaguas de lamina que fue sustituido por una bajada de agua de P.V.C., que desagua sobre la banqueta del patio.

C.3.2.- MURO TESTERO DEL TEMPLO (ESTAMPA). Adosado al muro habia un talud recubierto con un aplanado de cemento fino impermeable - que ayudaba a formar humedad ascendente a una altura mayor que la de este, con disgregacion de morteros, la formacion de hoyos de mas de 15cm. de profundidad y la caida de algunas piedras; a causa de esta se ha practicado un junteo de reparacion con cemento que ya alcanza una altura de 2.20 m. El talud del testero, asi como los de la sacristia ya han sido retirados, con una correspondiente caida en los niveles de humedad ascendente.

PROPUESTAS DE CONSOLIDACION.

A.- No seria inapropiado restituir en las ventanas del muro del Templo y la puerta de la torre, los marcos de aplanado de cal y arena que una vez tuvieron y de los cuales quedan solo unos cuantos vestigios (ver detalles de ventanas). Asimismo, conviene consolidar los remates de ladrillo de los contrafuertes y rellenar las juntas que se han vaciado en areas superiores a causa de lluvia.

B.- Conviene encontrar la manera de eliminar la escalera de concreto; un buena manera es cambiandola por una escalera de caracol separada del muro, o modificar la distribucion de la casa cural, de manera que la escalera quede dentro.

C.- Las grietas que aparecen entre los contrafuertes 3o. y 5o.,- se deben explorar a conciencia, eliminando todo el material disgregado que aparezca por medios mecanicos y con chorro de aire (seco) tras lo cual los huecos se deben retacar a presion, de preferencia con mortero de cal y arena similar a la existente y rajuelas de tezonle.

Como alternativa se debe pensar en una lechada de cal-arena, con cemento al 5% por volumen, como estabilizador, mas un agente expansor, en proporcion adecuada.

D.- Se deben consolidar las gargolas y áreas circundantes según se requiera, usando siempre de preferencia mortero de cal y arena. Conviene retirar la bajada de PVC colocada en la segunda e instalar nuevamente dos extensiones a las bocas, que se puedan ligar a las bajadas de agua de la casa cural.

E.- Para la reparación del muro testero (de la estampa) se debe demoler **el cimiento** del talud para verificar la verdadera dimensión del deterioro en el muro, y se considerarse apropiado se debe demoler el total. Para la reparación de los huecos se deberá eliminar todos los parches de cemento existentes y hacer limpieza en seco, usando chorros de aire a presión, hasta llegar hasta el mortero sano; seguidamente se deberán rellenar con mortero de cal viva apagada **en obra** y arena, que tenga una consistencia y una **textura similar al existente**.

C.4.- INTERIOR DEL TEMPLO

El interior incluye en planta baja el sotocoro, la nave y el presbiterio, y contemplan la siguiente problemática.

SOTOCORO.- Presenta alguna humedad ascendente, afectando los aplanados de yeso **en forma de eflorescencias**. Estas han aparecido hasta una altura de 1.00m. debido a la existencia de un lambrín de a zulejo; las áreas más afectadas son las columnas adosadas, en cuyas bases el yeso suena hueco. Por lo demás todo esta aparentemente en buenas condiciones.

NAVE Y PRESBITERIO. Presentan los mismos problemas que el sotocoro, a los que se deben agregar los siguientes, que se detectaron en 1983, muchos de los cuales ya no se **observan**, merced a los trabajos de renovación de yeserías y repintado que se realizaron en 1989.

- Todos los entreejes de la bóveda incluyendo el coro, pero excluyendo el quinto (sobre el altar), así como todos los arcos, presentan ligeras fisuras de aproximadamente medio o un milímetro de ancho, siendo más notables en los arcos y desapareciendo a veces hacia el centro del entreeje, aunque en todo caso se podía percibir una continuidad claramente establecida. Durante 1989 el interior de la bóveda fue renovada y repintada, de manera que estas fisuras actualmente no se aprecian.

Aparte de las anteriores se percibían fisuras, aunque un poco más finas, a lo largo de las claves de los lunetos.

Sin embargo no se percibieron grietas en los piñones, con toda seguridad debido a que ³este nivel hay un tensor en cada arco. Por esto se debe pensar que las fisuras que aparecen en la bóveda están relacionadas a las que se detectaron en el exterior del muro norte (ver No.9-4), en que posiblemente los empotres de los tensores sirvan como fulcros para el giro de la clave hacia abajo, y del salmer de la bóveda hacia afuera.

- Además de las fisuras de tipo estructural había otras que seguían los bordes de muchas de las molduras de yeso, implicando el parcial desprendimiento de las mismas y su potencial peligro de caída. Sin embargo con los recientes trabajos de renovación, es de esperarse que estos hayan quedado consolidados.

- En el entreeje no. 4, correspondiente a la cupula, se encontraron múltiples evidencias de acceso de humedad, en forma de desprendimientos de la película de vinilica, eflorescencias en el yeso y desprendimiento de aplastados enteros, que de milagro no cayeron.

Esto era especialmente visible en las caras Norte, Noroeste y Sur del tambor - la extensión del daño, que con toda seguridad

/puede incluir la mamposteria, solo se podra verificar a largo plazo por observacion directa y la localizacion de las causas. Con toda seguridad estos problemas se debe a la acunulacion de agua - de lluvia en la cornisa exterior de la cupula, que encuentra su camino al interior.

- En la cupula misma se pudo apreciar, aparte de los desprendimientos de pintura, dos fisuras de uno o dos milímetros de ancho que van del arranque hasta la linterilla; con los trabajos de renovacion reciente, estos ya no se observan.

- En la porcion de boveda sur que soporta la cupula habia tambien muestras de humedad, que se extendia por el area poniente, el arco adjunto e inclusive un poco del entreaje (3).

Todas las fallas se veian secas en tiempos de secas y humedadas en epocas de lluvia, apuntando a fallas en la nueva impermeabilizacion en la cubierta; es solo cuestion de tiempo para ver si esta impermeabilizacion, hoy bastante descuidada, aun mantiene su capacidad para proteger los acabados interiores.

Los problemas que persisten hasta la actualidad, son los siguientes:

- El rincon noroeste del presbiterio presenta humedad ascendente que ha producido eflorescencias considerables en el yeso, a una altura de 1.70m. sobre el nivel del piso, debido al aplanado de cemento en el foyer de las casa cural.

- En el rincon sureste se nota el mismo fenomeno, pero a una altura de hasta 2.00 m., debido a huñades producidas por el estancamiento de aguas pluviales en la cubierta de la sacristia - ver No. D-2 y G-2). Con la nueva impermeabilizacion, este problema de humedad casi ha desaparecido, pero los aplanados estan afectados.

- El muro del altar presenta un problema especial; mientras el resto del interior del templo tiene aplanados y decoracion de yeso recientes, la colocacion del retablo inhibe totalmente la vista del muro en cuestion , por lo que nunca se le cambio el aplanado; este se encuentra en general en buenas condiciones, pero hay areas en que la disgregacion esta muy avanzada y porciones se han desprendido, debido a humedad ascendente en el propio muro, y descendente en los costados, a causa de los problemas mencionados ya para los rincones del presbiterio.

En el **retablo** se tienen problemas interesantes. El armarazon se encuentra apoyado en tres puntos: dos laterales en forma de bases de mamposteria adosados a los muros (precisamente donde la humedad ascendente es mas fuerte, con el consiguiente deterioro de la madera), y una base central, tambien de mamposteria, sobre la que descansa la entrecalle central del retablo. Entre estas bases bajan dos porciones del sotabanco, cada una con una puertecilla, que permiten la circulacion hacia la parte posterior del retablo. Estas se encuentran cubiertas por mesas adosadas de fabricacion reciente y de buena calidad; sin embargo, su eliminacion presentaria un retablo completo y simplificaria en todos los ordenes las obras de mantenimiento y conservacion que tanto en el retablo como en el muro posterior se deben efectuar.

A.- PROPUESTAS DE CONSOLIDACION.- En los muros de la nave no es necesario hacer nada por el momento, mas que observar el comportamiento de la humedad ascendente despues de haber realizado los trabajos que se recomiendan para las superficies exteriores.

B.- Se debe tambien observar el comportamiento de los acabados del area de la cupula, para determinar la forma de problemas de -

humedades en la cubierta; la manera de reaplanar sera definida por lo que aparezca debajo de la actual capa de yeso.

C.- En todas las bóvedas se deberan inspeccionar las fisuras que puedan aparecer, tano en las claves de bóvedas y lunetos, como en las juntas de las molduras de yeso, haciendo las ranuras que se requieran para verificar en el primer caso las condiciones de las grietas o fisuras en la mamposteria y en el segundo la adherencia de las mlduras al cielo de la bóveda; en base a las observaciones se debera actuar. Cuando sea evidente que de un hueco cayo una piedra, se debera hacer una restitution usando tezontle que tenga una apariencia similar a la del ya existente enel muro.

D.- Una vez que las juntas exteriores del muro testero se hayan consolidado y se haya aplicado algun metodo de control de humedad ascendente, como drenes y eliminacion de capas duras, se podrá proceder con la superficie interior (**atras** del altar). Se debera primeramente verificar la existencia de frescos; de existir se procedera segun los lineamientos de un especialista, pero en caso negativo se precedera a limpiar las areas dañadas en seco y se reaplanara a llana con un mortero similar al original en consistencia y textura, teniendo cuidado de dejar una muesca que indique claramente la separacion entre los aplanados antiguo y nuevo.

E.- En el retablo de madera se debera hacer limpieza total del reverso usando aspiradora y se verificara la extension de la infestacion de termitas, crecimientos fungales u otro tipo de plaga, asi como detrioros por humedad ascendente en las bases; a continuacion se debera proceder a desmontarlo, desmembrandolo segun el esquema que se muestra en el detalle No.3 , tras lo cual cada uno de los paneles se podrán consolidar con mayor facilidad; se debera tener especial cuidado con el retiro de los sotabancos, que -

pueden estar adheridos al piso de cemento colocado en 1931, La madera debera ser tratada con pentaclorofenol aplicado a brocha; se deberan tambien consolidar los dorados, por medio de inyeccion de resinas u otro metodo que se juzgue apropiado y reponer la hoja de oro que haya caido. Tablas y bastidores faltantes se deberan reponer por medio de practicas de carpinteria adecuada evitando el uso de clavos y tornillos y usando maderas de la misma variedad que las existentes.

Se debe tratar de eliminar las dos mesas laterales adosadas (nuevas) para restituir las puertas del ambulatorio que circula por detras del retablo. Asimismo, se deberan evaluar las ventajas y desventajas de conservar los pisos y escalones de la base, en terminos de lo que hacen al muro testero y al retablo, tras lo cual se haran los trabajos de impermeabilizacion en la base de este ultimo, y se procedera a recolocar el retablo, teniendo cuidado de que quede apropiadamente ajustado a los ganchos de madera que salen del muro testero en diversos puntos, y no simplemente amarrado con alambres como en la actualidad se encuentra, situacion que ha resultado en un permanente estado de tension de los tableros y su consecuente deformacion estructural.

PLANTA ALTA.

C.5.- CORO DEL TEMPLO. Consta de dos partes: El pasaje desde la torre al coro, y el coro propiamente dicho.

El pasaje tiene una pequena boveda que presenta una grieta como de 1 cm. de profundidad; por lo demas no presenta problemas, a no ser por el estado de los aplanados, similares a los de la torre, y una tablita que hace las veces de soporte para uno de los pelda

ños superiores, la cual se debe mantener, pues es original (y esta efectuando su funcion original, aunque cargando un paldano nuevo), pero tambien es necesario reforzarla pues su capacidad de carga ya no parece tan grande.

El coro se ve muy bien conservado y no se notan defectos, aparte de las finas fisuras ya mencionadas para el resto de la boveda de la nave. Lo anterior sin embargo, considera que se mantendran los nuevos pisos y barandal, de factura reciente.

PROPUESTAS DE CONSOLIDACION.

A.- Retacar la grieta en la boveda con mortero de cal y arena de consistencia similar a la del existente, previa limpieza y extraccion de material disgregado, en el pasaje entre torre y coro.

B.- Rejuntar o aplanar como se requiera, siguiendo los criterios ya establecidos para el interior de la torre (ver C-5).

C.- Reestructurar el apoyo de peldaño de madera, anadiendo un nuevo elemento de soporte que complemente a este.

NIVEL DE CUBIERTA.

C-6,7,8.-CUBIERTA DEL TEMPLO Y CUPULA.

Esta fue recientemente impermeabilizada en 1982 con las mismas especificaciones de la boveda de la sacristia y en su comportamiento ha sido bueno hasta la fecha; sin embargo, se pueden ya hacer varias observaciones:

- El impermeabilizante se coloco sin supervision y presenta defectos varios, como arrugas, falsa adherencia en pretiles, etc.
- La solucion fue incorrecta pues el trafico y uso de la cubierta es mayor de lo que el material puede soportar.
- Hay mucha basura y restos de material de la construccion.
- En el area tienen la costumbre de encender antorchas en cazue-

las que se colocan en los pretilos, con la consiguiente combustion del impermeabilizante.

- Las uniones de la superficie con las gargolas estan incorrectamente realizadas y eventualmente crearan humedades localizadas; - esto debe verse como parte del problema de las bajadas de aguas - que desaguan en las cubiertas del cuerpo sur.

- En la cupula tambien se coloco este impermeabilizante, pero de tal manera que aun se retiene el agua en la cornisa, por lo que eventualmente transminara nuevamente al interior, con el consecuente deterioro de los aplanados.

- En estas mismas cornisas no se coloco botaguas, de tal manera que el aplanado exterior, ya de por si casi inexistente, seguira siendo afectado por derrama de agua. De estos aplanados, sin embargo, aun subsisten suficientes evidencias como para poder restituir el total (incluyendo capas de pintura a la cal).

- Parte de las cornisas esta deteriorada, por lo que es necesario hacer restituciones parciales con material nuevo.

- El remate de la linternilla, al igual que la torre, tiene una cruz de fierro, y debe presentar los mismos problemas.

PROPUESTAS A CONSOLIDAR.

A.- Se deben hacer las uniones apropiadas entre el impermeabilizante y las bajadas de agua, incluyendo las gargolas del muro tercero.

B.- Se deben eliminar todas las arrugas y bolsas de aire que existan.

C.- Se debe pensar seriamente en eliminar la impermeabilizacion por la destruccion que sufre por fuego, o prohibir terminantemente la continuacion de tradiciones tales como encender antorchas o

lanzar cohetes. Ademas se debe reducir el trafico a proporciones minimas. Una buena alternativa seria restituir enlucidos de cal e impermeabilizar con alumbre y jabon, a la vez que reabrir las - gargolas cegadas que se aprecian en las caras de los contrafuertes del muro Sur.

D.- Se debe colocar un chaflan sobre la cornisa de la cupula, y - un botaguas de lamina, siguiendo el criterio establecido en la figura No. 6.

E.- Las piezas de las cornisas deben ser restituidas siguiendo - el criterio establecido para las cornisas de la torre.

F.- La cruz del remate de la linternilla debe ser tratada en forma similar para efectos de deterioros por oxidacion, a la problematica de la torre.

G.- El tambor de la cupula debe ser reaplanado con mortero de cal-arena de consistencia similar a la del existente, y respetando las molduras y cantos que aun subsisten; tambien se debe tener sumo - cuidado en respetar los restos de pintura a la cal que aun subsisten, para efectos de analisis estratigrafico y futuras restituciones.

D.- CUERPO SUR.

PLANTA BAJA.

D-1.-2.-SACRISTIA. Este salon, como la antesacristia, no tiene - problemas estructurales, pero si tiene un numero de deterioros de cierta consideracion, que se enumeran a continuacion.

- La cubierta consta de dos bovedas con lunetos, soportadas por un arco central; la que da al poniente y el arco se ven en buenas condiciones, pero la que da al Oriente, aunque tambien parece no

tener problemas, tuvo en su rincón **Noroeste** un desprendimiento de aplanado de grandes proporciones, debido a que la gargola que descarga a la calle en este punto estuvo atascada durante mucho tiempo, creando fuertes humedades en la cubierta, que además prosiguieron su marcha ascendente en los muros contiguos, causando desprendimientos de aplanados y juntas (este es por cierto, el origen de las efloraciones en la esquina **Sureste** del presbiterio. En la superficie exterior del muro oriente se notan los resultados de esta humedad, que combinada con la ascendente, alentada por un talud recubierto con aplanado fino de cemento, similar al ya mencionado para la cara exterior del muro testero, se podía ver una fuerte disgregación del mortero, formando hoyos de hasta 10cm. de profundidad. Actualmente el talud ha sido retirado y las juntas han sido retacadas sin mayor problema; sin embargo, por el interior alguien retiró los aplanados del área afectada, consistentes en una delgada capa de yeso, recibida por una capa gruesa de mezcla con alto contenido de cemento (que es por cierto lo que **parece prevalecer**), procedió a quitar piedras y completo su funesta labor con el colado de un amarre de concreto armado totalmente innecesario, tras lo que aplano con cemento-arena; actualmente este aplanado se ve completamente agrietado por contracción a falta de curado.

- En los muros **Norte**, **Oeste** y **Sur** se puede apreciar humedad ascendente llegando a una altura de 0.80m., mientras que en el muro **Sur** alcanza una altura de 1.90m., con disgregación de material. En todos los muros conviene hacer calas en el yeso por dos razones:

- A.- Para descubrir y eliminar aplanados de cemento donde los haya, y,

B.- Para localizar, si hay, unos "riquísimos frescos del Siglo - XVI" que se dice se encontraron por accidente al descascarar uno de los muros para encalar, durante los años 30.

El muro **Sur** debe su linidad ascendente a otro talud exterior con las mismas características que existía en el muro **Oriente**, y - que al igual que este último, ya ha sido retirado; tenía una composición interna de tabique rojo, seguramente con alma de tierra, - que causó una excesiva disgregación de los morteros, en áreas a - una profundidad de 10 cm, la cual ya ha sido reparada con mezcla de cemento; también se nota disgregación en la base de la gargola que se encuentra en este muro debido a escurrimiento por lluvia, el cual de una manera u otra penetra al muro y la bóveda; los aplanchados interiores muestran sin embargo solo salitre y una ligera disgregación de la capa de cemento.

- El piso, de la misma calidad que en la antesacristía, no tiene problemas, si no es un poco de desgaste por uso.

- En el muro norte la puerta que da al presbiterio es original. Es entablada y se encuentra en buen estado general, con excepción de la hoja izquierda, a la que le falta un tablero a la altura de la chapa; también se nota infestación insectal. Actualmente esta pintada con esmalte gris, pero se le deben hacer estudios de estratos de pintura, para encontrar el color correcto que se debe aplicar.

- En el muro sur hay un nicho con entrepaños que tiene una puerta de dos hojas de madera entablada, que muestra una infestación insectal de cierta antigüedad. Están pintadas con esmalte rojo o cre, pero al igual que la puerta que da al presbiterio, hay que - investigar sus estratos de pintura.

- Finalmente en el muro oriente la ventanilla en forma de estrella tiene muchos parches que aunque no hacen dano, si pierden algo de detalle; la preciosa reja de fierro forjado esta suelta en algunos de los barrotes, siendo conveniente fijarlos nuevamente.

- Conviene aqui hacer mencion de la comoda para indumentaria liturgica que existe en la sacristia. Este se adecua muy bien al espacio, es de muy grande calidad y parece incluso tener trabajo de marqueteria bajo las capas de esmalte gris que lo deprecian muchísimo; el mueble se esta cayendo a pedazos por simple desuso de los cajones y por asentamiento, a lo que se deben agregar los efectos de la humedad ascendente del muro vecino y la evidencia palpable de infestacion insectal.

D.2.- ANTESACRISTIA.- Este salon no tiene a primera vista grandes problemas de conservacion y se ve en buenas condiciones, a pesar de los muros divisorios que han incluido para formar la capilla votiva, que dejan algo que desear; sin embargo un analisis minucioso revela una serie de deterioros de los cuales se hace mencion a continuacion.

- La cubierta presenta dos etapas constructivas, de las cuales la mas antigua se ve al lado Oriente, pegada a la sacristia. En el area Oeste se aprecian grietas en el enladrillado y en varios puntos de la cubierta se aprecian humedades, especificamente en las esquinas, con el consecuente deterioro de algunas vigas, aunque superficialmente no se ve grave.

Los muros parecen tener todos un substrato de aplanado de cemento-arena, colocado en un intento de detener la humedad ascendente, con lo que se podrian explicar muchos de los deterioros que se mencionan adelante.

- La pared Norte muestra eflorescencias en el yeso, de poca consi

daracion, en ningun caso a una altura mayor de 1.20 m, considerando que corresponde al muro de la Iglesia, y que el nivel de piso es mas o menos 0.30m., mas bajo que en esta, es claro que el lambrin en el interior de la Iglesia en este caso efectivamente esta cumpliendo con su funcion de evitar efloraciones, pero acostaba de obligar a que todas aparezcan por el lado de la antesacristia.

- El muro poniente es mas interesante; por el interior se ve una humedad ascendente hasta una altura de 1.00m. (aproximadamente 0.70 m. en el atrio y 1.20m al nivel de la calle), que ha botado el yeso, mostrando dos aplanados previos, uno de cemento, en aparente buen estado, y uno de yeso y cal con arena, con deterioros; se notan ademas fisuras alrededor de la puerta de acceso (no graves), debido a la diferencia de rigideces existentes entre el muro de mamposteria y el marco de concreto. Por el exterior se divide claramente en dos: la exterior, **con vista** que da a la calle, en adobe, y la interior que da al atrio, en mamposteria de tezontle y piedra braza. El primero tiene humedad ascendente que rebasa el nivel del muro de cimentacion, hecho en piedra brasa con rajuelado con cemento y ataca la base del muro de adobe, causando una disgregacion de unos 6 cm. de profundidad; tambien se aprecia un deslave importante pero no critico que requiere tratamiento de la superficie del muro.

- Se deba anadir que existe una grieta cercana a la esquina sur que requiere rellenarse, y una infestacion de capullos de insectos, probablemente avispas; finalmente, se ven restos de aplanado de cal y arena y capas de pintura, implicando que alguna vez todo el muro tuvo este tratamiento.

La porcion Norte de este muro muestra tambien deterioros por humedad ascendente, magnificado por juntas rajueladas con mezcla de cemento y por lluvia, asi como unas cuantas grietas sin mayor importancia en unas areas en que se ha aplanado con cemento. Como en la anterior tambien se observan restos de aplanado original de cal y arena.

- El muro Sur tiene basicamente los mismos problemas que el anterior, en que la porcion Oeste del muro es de adobe, que es una parte mas nueva, y aparentemente una reparacion de un muro colapsado, mientras que el restante es de mamposteria de tezontle. La altura de la humedad ascendente es en promedio de 1.20m. y la disgregacion (en adobe y mamposteria) llega en puntos a 7 cm. de profundidad. Como en casos anteriores se aprecia la existencia de juntas de cemento con rajuelas de tezontle a lo largo de todo el muro; la cara interior del muro en general presenta buenas condiciones, con alguna humedad ascendente y consecuentes eflorescencias. Ademas se notan despostillamientos del yeso por accion mecanica.

Este muro tiene cuatro vanos y varias etapas constructivas - que conviene rescatar por medio de aplanados, juntas aciaflanadas tapiados, rejunteado con mortero de cal arena y liberaciones; - estos trabajos seran mas explicitos sin embargo, si se complementan con un cambio de la distribucion de locales en el interior de la sacristia, que considere una apropiada utilizacion de los vanos.

- El piso de mosaico de cemento esta en buenas condiciones y no requiere mayores cambios; sin embargo, hay que hacer notar que hay dos areas diferentes, segun diseño, circunstancia que convie-

ne explotar en caso de hacer el cambio de distribución arriba mencionado.

- El muro oriente (correspondiente a la sacristia) presenta humedad ascendente, al parecer no muy alta (no mas de 0.80m.), - causando leves eflorescencias; sin embargo, en la cara de la sacristia la disgregación es mas activa, en que en el borde superior de la humedad hay caída de aplanados y pintura.

Este muro tiene una puerta con un marco con bases, jambas y cornisamiento estilo barroco, pero todo aplanado en yeso, de tal manera que no se puede declarar originalidad sin hacer calas; este yeso esta bastante despostillado, de tal manera que hacer una cala no es problema. El hueco tiene una puerta de tablon con bastidor de madera (sin cara viendo al interior de la sacristia); parece haber sido habilitada, o posiblemente rebajada para permitir la colocación del piso de mosaico, pues esta rebajada en su canto superior. La chapa tambien parece provenir de otra puerta, pero no funciona. Parece sufrir o haber sufrido de infestación de termita, en algunos casos tan grave que se ha tratado de restituir - las areas destruidas con mastique (o similar); Las capas de pintura deben ser investigadas; en el momento hay un esmalte gris marino . (ver detalle No. 5, inciso 9.5).

D.3.- CUBIERTA DEL CUERPO SUR. Esta se divide en dos elementos - distintos, correspondiendo directamente a los sistemas mencionados para la antesacristia y la sacristia.

CUBIERTA DE LA ANTESACRISTIA.- Esta se encuentra en buenas condiciones de estabilidad y solo tiene el defecto de no ser totalmente impermeable. A este respecto la cubierta fue muy bien diseñada, con las pendientes apropiadas y un buen desalaje del agua en

forma de dos gargolas; sin embargo la acumulacion de materiales - de construccion de desecho y otra basura ha producido focos de acumulacion de humedad, ya sea por porosidad de los materiales, ya sea por retencion capilar, misma que eventualmente encuentra su camino a la cubierta, ademas de posiblemente formar grietas en esta por sobrecarga. Este caso se da especificamente en el rincon Noroeste, donde hay una acumulacion de material directamente donde descarga una bajada de agua, siendo causa directa de la humedad que se percibe en esa esquina en el interior.

CUBIERTA DE LA SACRISTIA. - Esta sigue claramente el trazo (aunque mas redondeado) de las bovedas que se ven en el interior. Esta ha sido recubierta con una capa de impermeabilizante de tipo - asfaltico marca "Fester" (una capa de impermeabilizante "Microfest"; una membrana de refuerzo "Fester-Flex", una segunda capa de - "Microfest", terminando con una mano de "Festerblanc" color terracota), cuyo funcionamiento hasta la fecha ha sido bueno. Sin embargo, las dos gargolas que desaguan esta cubierta, no estan debidamente ligadas a la nueva impermeabilizacion, de tal manera que eventualmente se produzcan humedades en su vecindad.

El muro sur de la iglesia tiene la misma problematica que la ya mencionada para el muro norte, con la excepcion de que no se nota la grieta horizontal (quiza cubierta por las cubiertas o por que estas hacen las veces de contrafuerte); sin embargo existen otros deterioros, tales como la caida de aplanados de los marcos de ventanas y la perdida de material en las caras de las juntas - (ver detalles Nos. 11, 12 y 13).

Ademas aparecen dos tipos de defectos especificos, a saber:

1.- Sobre este muro habia dos bajadas de agua hechas en lamina,

que estaban completamente sueltas y derramaban gran cantidad de agua en los muros antes de llegar al nivel de las cubiertas. La primera, ya mencionada y situada en el rícon noroeste de la antesacristia, descargaba sobre el muro (aunque no habia llegado a transminarse hasta la pared interior) y sobre el material antes mencionado, con las humedades correspondientes; la segunda, en el 4o. entreeje, a un lado del 4o. contrafuerte, con seguridad derramaba de 60 a 80% de su agua sobre el muro, convirtiendose en quizá el mas importante agente productor de la humedad en el area pendiente de la seccion sur de la bóveda que soporta la cupula. Estas han sido recientemente sustituidas por otras de P.V.C., con lo que se resolvió la afectacion de los muros, pero no de las cubiertas del cuerpo sur (ver detalle No. 15).

2.- En los contrafuertes se nota la caída de mortero y hasta piedras alrededor del empotre de las anclas de los tensores, probablemente debido a un mal junteo; tambien se nota mucho vaciado de juntas debido a golpe de lluvia.

Ademas de lo anterior se nota que el 6o. contrafuerte (suroeste) de la Iglesia tiene areas de aplanado original pero suelto y en estado de disgregacion que conviene contener.

propuestas de consolidacion.

sacristia y antesacristia.

A.- En la cubierta de la antesacristia se debe resolver el problema de humedades por medio de una impermeabilizacion integral, tras lo cual se debiera proceder a rellenar con yeso las grietas que existan, asi como hacer un analisis de infestacion insectal asi como deterioros por humedad en las vigas, para establecer su capaci

dad de carga y la necesidad de consolidacion, refuerzo o sustitucion, trabajos que se deberan realizar por metodos convencionales, incluyendo sustituciones parciales o totales.

B.- En todos los muros interiores se podra escarapelar el yeso - hasta una altura de 10 cm. mayor que la alcanzada por la humedad ascendente y reemplazar por una capa de mortero de cal y arena de composicion similar a lo que se encuentre en las juntas de mamposteria (lo ideal seria sustituir todo el yeso por cal). Si se encuentra bajo el yeso un aplanado de cemento (en cualquier proporcion), se debe eliminar en su totalidad, no importando la altura que alcance del zoclo hacia arriba. Al escarapelar siempre se debera tener en cuenta el respeto de estratos de pintura que aparezcan. Las nuevas capas de mortero de cal se consideraran como de sacrificio, por lo que una vez terminado el trabajo, se deberan incluir en los programas de mantenimiento a mediano y largo plazo partidas que cubran a futuro los gastos de restitucion periodica. Una alternativa para solucionar el problema de humedad ascendente seria la colocacion de sistemas de aereacion y drenado de las caras interiores de los muros; esto sin embargo; implica - el ranurado de los pisos de mosaico.

C.- La porcion de adobe en el muro poniente de la antesacristia, requerira la insercion de una membrana impermeable, que puede ser polietileno de un mm. de grueso, lamina de cobre o similar que se insertara entre el muro de cimentacion de mamposteria y el adobe, deslizando al traves de una ranura practicada con serrucho, o - sierra mecanica, tras lo cual las areas rebajadas deben limpiarse con chorro de aire seco y retacadas con lechada de cal y arena fi

na en proporción 1/2 o similar, en base al comportamiento observado, y un 5% por volumen de cemento como estabilizador, o un agente expansor de marca reconocida y en las proporciones indicadas por el fabricante, **p**revio humedecimiento por rocío - de la superficie por consolidar.

Las juntas de mortero se deben mantener, y de hecho deberán servir para recibir el nuevo aplanado de yeso, si se opta mantener los aplanados existentes, o con mortero de cal-arena, si se desea retornar a las originales. Para aumentar la adherencia del aplanado al adobe se insertaran tepalcates de barro u otro agente neutro en las juntas. Se debe terminar pintando a la cal con un color que se seleccionara de los que aparecen en las capas existentes de pintura.

D._ El resto del muro también se podrá aplanar y pintar, previa eliminación de parches de cemento y rejunteo con mortero de cal-arena. Se deberá conservar tanto aplanado de mortero como sea posible, fijándolo con una resina poliéster apropiada, tras lo cual se usara como paño aproximado **para** los nuevos aplanados. Los nuevos aplanados se deberán aplicar con el acabado que se aprecia en los existentes, o en **el** caso de hacerse nuevos, con acabado fino, mas no pulido, y a regla mas no a hilo.

E.- En el muro sur de la antesacristia se deberá primeramente eliminar todas las juntas de cemento, para reemplazar por otras de mortero de cal (previo limpiado con chorro de aire); las áreas en adobe se deben consolidar según lo antes mencionado, incluyendo un aplanado de cal y arena con la misma proporción que en el muro poniente. El restante del muro no se deberá aplanar en base a los restos de aplanados que confirmen definitivamente su existencia previa.

Tambien hay que resaltar por medio de juntas muescadas, etc., las diferentes etapas constructivas que aparecen.

F.- En caso de tener necesidad de intervenir los aplanados de la sacristia, se tendra cuidado de realizar calas previas, para verificar la existencia de murales, en consideracion del oficio relativo del Instituto Nacional de Antropologia de fecha **Julio 23, 1935**. En caso de aparicion, para los trabajos hasta no se hayan inspeccionado por un especialista (ver **apendice B**).

G.- Las puertas de acceso a ala sacristia, al presbiterio y del nicho de la sacristia, asi como la consola de la sacristia, deben ser limpiadas segun en tipo de pintura existente y los solventes que se pueden usar, tras lo cual se deben reensamblar y consolidar segun los problemas especificos que tengan; se procurara usar, ma d ra del mismo tipo, seca y no nueva, de tal manera que el pro duc to final no muestre parches de color y veta; finalmente se dara una aplicacion de pentaclorofenol o similar, para proteccion contra infestacion insectal, tras lo cual se pintara con la tecnica que se seleccione en base a las capas de pintura previa que se de t ect e n; a este respecto se debe tener el cuidado de buscar y detectar, en su caso, pintura de figura en los panelados, para su conservacion y reproduccion.

H.- La ventanilla de la sacristia debe ser rejunteada con mortero de cal y arena, previa eliminacion de los actuales parches de mortero de cemento, reproduciendo las molduras y bordes que existian y consolidando los barrotes de la reja original que existe, misma que se debe pintar con anticorrosivo y posteriormente con esmalte (color negro).

CUBIERTAS.

I.- Eliminar todo material de construcción y basura que se encuentre sobre las cubiertas.

B.- Aplicar una impermeabilización integral a la cubierta de la antesacristia; esta debe **ser** tal que soporte un moderado tráfico, golpes diversos (pedradas, etc.) y sea dimensionalmente estable. Se puede pensar en una membrana impermeable de tipo asfáltico (Mortero-plas, Fester-Mip o similar), a la cual se le aplique - un enladrillado y escobillado de cemento; la otra alternativa, - quizá más apropiada es de hacer una limpieza cuidadosa, eliminando todo crecimiento de algas y musgos, reponer gargolas de lamina por otras más resistentes, como bronce o fierro fundido, fijación o **cambio** de las porciones sueltas de chaflan e impermeabilización con jabón y alumbre.

En lo que respecta a la cubierta de la sacristia, se puede esperar hasta la época de lluvias para comprobar su comportamiento; - sin embargo, se deben hacer los trabajos de impermeabilización de los interiores de las gargolas.

J.- Las dos bajadas de aguas nuevas de P.V.C. deben recibirse cuidadosamente en su boca superior (incluyendo rejilla), y tener un codo de 90° en su boca de descarga, para evitar que la caída de - la columna de agua dañe la impermeabilización. Esto se puede mejorar más aun, colocando una laja volcánica de Tenayuca en el punto de descarga, para recibir el golpe de esta.

K.- Las gargolas deben ser tratadas para evitar escurrimientos - por descarga de lluvia, consolidar juntas con mortero de cal y eliminar acreciones de musgo y alga, etc., según el caso. Para la descarga del agua de lluvia es buena práctica extenderla por me-

dio de un tubo que debe ser de tipo no oxidable (bronce, acero inoxidable, etc).

L.- Las juntas disgregadas se deben limpiar con chorro de aire a presión y rellenadas de nuevo con mortero de cal y arena, con una consistencia similar a la del existente.

M.- Los **contrafuertes** deben ser consolidados en las áreas alrededor de las anclas de los tensores, restituyendo mampostería según se requiera y usando solo mortero de cal y arena y piedra de tezontle.

n.- Sería interesante rehacer los marcos de mortero de cal alrededor de las ventanas. Por lo que respecta al aplanado en el **contrafuerte Suroeste** de la Iglesia, es recomendable considerarlo como parte del proyecto especial de consolidación de la fachada principal, y aplicarle un tratamiento similar de fijación, que puede incluir inyección de acrílicos.

9.8.- RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES REQUERIDAS
PARA EL CONJUNTO.

9.8.- RESUMEN DE INTERVENCIONES DE CONSOLIDACION
SEGUN PRIORIDAD DEBIDO A LA URGENCIA QUE
ESTAS DEMANDAN.

Las acciones mencionadas en las paginas anteriores se deben ordenar de acuerdo con la prontitud con que se necesitan hacer, - ya sea por el peligro que presentan a la vida o a los bienes, - por su potencial de deterioro, por el afan de mejorar la capacidad de trabajo de la estructura, o simplemente mejorar su aspecto.

Siguiendo estos criterios, las acciones propuestas se ordenaran bajo los siguientes encabezados:

- 1.- Trabajos de emergencia.
- 2.- Trabajos a corto plazo.
- 3.- Trabajos a mediano plazo.
- 4.- Trabajos a largo plazo.

Cada uno se ordenara siguiendo los encabezados usados para las diferentes areas construidas.

Los trabajos se enuncian en forma sucinta, bajo el entendimiento de que una mayor definicion esta ya expuesta en la seccion anterior.

1.- TRABAJOS DE EMERGENCIA.

A.- Atrio.- Ninguno.

B.- Casa cural.- Reparacion de las bajadas de aguas.

- Eliminacion de escombros que reposa contra las paredes y sobre las losas.

C.- Templo.- Consolidacion de todos los aplanados desprendidos en la cupula y en areas anexas de la bove-

da, asi como de los aplanados interiores del muro testero.

Cuerpo sur.- ninguno.

Coro del Templo.- Ninguno.

Camapanario.- Ninguno.

Cubierta del templo.- Hacer uniones apropiadas entre el impermeabilizante y gargolas.

- Eliminar arrugas y bolsas de aire en en la impermeabilizacion.
- Retirar todo el escombros.
- Prohibir fogatas y juegos pirotecnicos.
- Limitar al maximo la circulacion.

D. CUERPO DE SUR. Ninguno.

Cubierta del cuerpo sur.- Eliminar todo material de construccion y escombros.

Cambiar bajadas de aguas en el muro sur de la iglesia por nuevas, y mejor disenadas, asi como unir impermeabilizante de sacristia con las gargoalas.

2.- TRABAJOS A CORTO PLAZO.

A.- Atrio.- Formaar canales de drenado en la periferia del atrio para permitir evaporacion en bardas y muros.

- Eliminar todas las juntas de cemento y sustituir por otras de mortero de cal.

B.- Casa cural.- Eliminar aplanado y el grifo de agua en el muro Sur del foyer, y sustituir por aplanado de cal.

- Establecer nuevo proyecto de distribucion de la casa cural, con vistas a eliminar acreciones sobre el muro norte de la Iglesia, incluyendo losa de foyar, escalera de concreto y volados de la casa cural, para mejorar ventilacion e iluminacion.

Cubierta casa cural.- Adaptar rejillas a bajadas de aguas.

- Colocar bajada de agua nueva en cubierta intermedia, conectando directamente a la existente.
- Hacer chaflanes en todos los pretiles.
- Establecer un nuevo proyecto de distribucion que contemple la eliminacion de aleros en el patio y construcciones adosadas al muro Norte del templo.

C.- Templo.- Hacer estudio detallado de localizacion de pigmentos y delineado en areas de relieve en la fachada, para intentar su restitution.

- Eliminar todos los rodapiés, lambrines, aplanados y juntas de cemento que existen en el muro Norte de la Iglesia y la torre. Tambien hacer canales de drenado a lo largo de los mismos.
- Colocar una cubiertita sobre el cuerpo del pasaje de la torre al coro, para evitar el escurrimiento de agua sobre la pechina de la entrada a la torre.
- Explorar las grietas horizontales que aparecen en el muro y los contrafuertes; ademas limpiar y rellenar a presion; colocar testigos.
- Hacer una cuidadosa inspeccion de la fachada, consolidando los morteros que se hayan disgregado .
- Investigar grietas en la boveda, bajo el yeso para localizar defectos estructurales o desprendimientos

del ornamento.

- Resolver la bajada de agua de la gargola existente - en el segundo contrafuerte del muro norte del Templo, de manera que el escurrimiento no afecte al contrafuerte ni se proyecte contra la casa cural.
- Eliminar todas las juntas de cemento y sustituir por otras de mortero de cal, en paramentos exteriores de muros.
- Hacer reparaciones y aplanados en las caras interiores de los mismos muros, con especial atencion al muro testero, detras del retablo.
- En el interior de la torre se deben eliminar todas - las juntas de cemento, y sustituir por mortero de cal.
- En la misma, hacer consolidaciones con mortero de cal en la tronera norte y en las grietas existentes en - las paredes interiores.
- Levantar piso de cemento de la torre, y sustituir por baldosas sueltas.

Campanario de la Torre.- Inspeccionar todas las caras exteriores que fueron reaplanadas con mortero de cal y arena.

- Restituir y consolidar cornisas, incluyendo replano do y colocacion de botaguas.
- Inspeccionar azulejo existente en el cupulin y completar el nuevo, para cubrir toda la superficie exterior con el uso de que el aplanado portante est se- llanda.
- Examinar cruz de fierro en el remate, para determinar

grado de oxidacion y hacer proposicion adecuada.

- Reacabar aplanados interiores de cemento.

Coro del Templo.- Retacar la grieta de la boveda del pasaje entre la torre y el coro y aplanar o juntear muros segun se requiera.

- Reestructurar el apoyo de peldaño de madera, añadiendo un nuevo elemento que complemente al existente, y respetando las posiciones de los peldaños originales, de acuerdo con los trabajos de reajuste de la escalera.

Cubierta del Templo.- Colocar chaflan y botaguas sobre la cornisa de la cupula.

- Restituir piezas de cornisas faltantes en cupula, y consolidar con mortero de cal.
- Analizar deterioros producidos por la cruz de hierro en el remate de la linternilla y definir el criterio adecuado de accion.
- Reaplanar el tambor de la cupula respetando los restos de molduras y cantos que subsisten.
- Hacer estudio detallado de localizacion de pigmentos y delineado en areas de relieve en el tambor y la cornisa de la cupula, para intentar su restitution.

D.- Cuerpo sur.- Rellenar con yeso grietas en cubierta de la ante

- sacristia y hacer analisis de infestaciones de termitas en la vigueria, dando el tratamiento adecuado en caso positivo.
- Eliminar todos los aplanados de cemento que aparezcan en los muros interiores de la sacristia y la antesacristia, bajo las capas aparentes de yeso, y sustituir por mortero de cal.

- Insertar una membrana impermeable entre la mampostería de cimentación y el muro de adobe, consolidar rerajueleando este último y reaplanar todo.
- Eliminar todas las juntas de cemento y sustituir por otras de mortero de cal, tanto para la antesacristía como para la sacristía.

Cubierta del cuerpo sur.- Aplicar una impermeabilización integral a la antesacristía, haciendo las uniones correctas con las gargolas. Muy apropiado será el uso de jabón y alumbre.

- En el muro de la iglesia se deben rejuntar las uniones disgregadas, con mortero de cal y arena.
- Los contrafuertes deben ser remamposteados y rejunteados según se necesite, siempre con mortero de cal-arena.
- En antesacristía, realizar trabajos de control de infestación insectal en la viguería y sustituir vigas demasiado afectadas.

3.- TRABAJOS A MEDIANO PLAZO.

A.- Atrio.- Inspección de conservación de los drenes de aereamiento de las bardas.

B.- Casa Cural.- Reaplanado en áreas deterioradas (cubiertas y muros).

- Restituir marcos de mortero de cal en ventanas de la iglesia.
- Eliminar escalera de concreto que sube a la cubierta de la casa cural, junto con losas contiguas y los aleros, implementando el nuevo proyecto de distribución de la casa cural mencionado bajo -

trabajos de corto plazo.

- Consolidar gargolas y sus areas de influencia, y resolver problemas de desague (extensiones de bronce o similar).

C.- Templo.- Hacer limpieza en el retablo, y las reparaciones pertinentes, incluyendo tratamiento contra termitas, pintura, etc.

- En la torre, reconstruccion de la escalera segun forma original reajustandola tomando en consideracion las posiciones de los peldaños originales que se detecten por las huellas existentes en los aplanados y contemplando los deterioros en el poste, para consolidar si es necesario con resinas epox y o similares.
- Tambien en la torre, retirar el cerramiento de concreto armado de la puerta de acceso y restituir el capitalizado existente anteriormente.
- En el interior de la torre reencalar una vez terminadas las reconstrucciones de escalera y cerramiento.

Coro del Templo.- Encalado en el pasaje entre la torre y el coro.

Campanario de la Torre.- Ninguno.

Cubierta del templo.- Ninguno.

D.- Cuerpo sur.- Se deben consolidar las gargolas, colocando extensiones de bronce o similar, para asegurar una descarga alejada de los muros.

En la antesacristia las gargolas de lamina podran ser retiradas y sustituidas por otras en materiales no oxidables; otra alternativa seria encamisar nuevas extensiones -

dentro de las de lamina.


- Las puertas de madera y la comoda de la sacristia deben ser limpiados y consolidados.

Cubierta del cuerpo sur.- Restituir los marcos de mortero de cal en las ventanas de la Iglesia.

4.- TRABAJOS A LARGO PLAZO.


En todos los casos, inspeccion de deterioros, y fisuraciones; trabajos de mantenimiento continuo.

Pl



SIMBOLOGIA

- TRABAJOS DE REPARACIÓN
- TRABAJOS DE COCRO PUZOS
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
- TRABAJOS DE CARGO PUZOS
- CENSILAR OTRAS EXISTENCIAS DE
- TRABAJOS DE CARGO PUZOS
- * TRABAJOS DE CARGO PUZOS
- TRABAJOS DE CARGO PUZOS



INTERVENCIONES DE CONSOLIDACION



- TRABAJOS DE REPARACIÓN
- TRABAJOS DE COCRO PUZOS
- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
- TRABAJOS DE CARGO PUZOS

SANTA ANITA ZACATLAMANCO

REPOSICION DE JUNTERIA DE CERRAJOS Y BASTIDORES DE PUZOS EN LAS SALAS DE CURA Y EN LA SALA DE TRABAJO

REPOSICION DE PUZOS EN LA SALA DE TRABAJO

INTERVENCIONES DE CONSOLIDACION.



LEYENDA

TRABAJOS DE EMERGENCIA DE URGEN
TRABAJOS DE OBRAS PLAZAS
TRABAJOS DE MEDIANO PLAZO
TRABAJOS DE URGENCIA
TRABAJOS DE URGENTE PLAZO
TRABAJOS DE URGENTE PLAZO
TRABAJOS DE URGENTE PLAZO

LEYENDA

- TRABAJOS DE EMERGENCIA DE URGEN
- TRABAJOS DE OBRAS PLAZAS
- TRABAJOS DE MEDIANO PLAZO
- TRABAJOS DE URGENCIA
- TRABAJOS DE URGENTE PLAZO

SANTA ANITA ZACATLAMANCO

PLAN DE OBRAS AZOTEA

INSPECCIONAR Y CONSOLIDAR CRUZ DE FIEBRO.

CONSOLIDAR BUELTOS.

RESTITUIR POSICIONES DE CORNISAS FALSBANTES.

P-4

INTERVENCIONES de CONSOLIDACION.

COLAR CHIFLONES Y BOTONES EN CORNISAS.

INSPECCIONAR Y CONSOLIDAR CELD. DE FIEBRO.

ELIMINAR MARCO DE FIEBRO ESTRUCTURAL Y SUSTITUIR POR UNO DE MEDIDA (CERRA).

ELIMINAR MARCO DE FIEBRO ESTRUCTURAL Y SUSTITUIR POR UNO DE MEDIDA (CERRA).

INSPECCIONAR PAGUMENTOS HISTORICOS RECONSTRUIR Y DETALLAR NUNQUE MARCO DE APLICACION EN LA VENTANILLA.

INSPECCIONAR Y CONSOLIDAR CORNETAS VERTICALES.

INSPECCIONAR LOS MOLINOS DE LA FACADIA.

SIMBOLOGIA

- TRABAJOS DE EMERGENCIA.
- TRABAJOS A CORTO PLAZO.
- TRABAJOS A MEDIANO PLAZO.
- * TRABAJOS A LARGO PLAZO.
- ⊗ DESPENDEMIENTO DE AFANADO. (1994)

RETEAR ESCALAS DE CANTERA Y BASE DE CEMENTO.

TEJIDO DE OLIVARIS VENTILADORES.

ESCALA GRAFICA

SANTA ANITA ZACATLAMANCO
I X T A C A L C O O D I

FACHADA PONIENTE (principal)

10.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION URBANA
EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.

10.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION
URBANA EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.

En el capitulo 8 se hizo una descripcion de la problematica del barrio de Santa Anita, tanto en su conjunto como del nucleo - historico del poblado original, detectandose para este ultimo tres parametros que deben normar los trabajos de conservacion que se - realicen:

- A.- La conservacion fisica de las construcciones de valor historico y monumental local.
- B.- La conservacion y no modificacion de los limites actuales de propiedad del suelo.
- C.- La conservacion del valor de entorno que Santa Anita aun conserva.

Tambien se detectaron problemas que afectan la calidad de vida en el area, como son falta de areas verdes, hacinamiento y mala calidad de la vivienda, asentamientos irregulares, falta o deficiencia de servicios, etc. La mayor parte de estos queda asentada en el programa de barrio para Santa Anita, el cual establece las bases para la formulacion de programas que eventualmente los resuelvan eficientemente, con excepcion de los problemas de conservacion, en que fracasa miserablemente debido sin duda a que esta concebido como programa de desarrollo y no de conservacion.

Por lo anterior las propuestas que se haran en este capitulo, deben considerarse como un intento de extender y mejorar el contenido del programa de barrio sin afectarlo mas que en aquellos puntos en que es atentatorio de las practicas de conservacion comunmente aceptadas. Para este efecto, las propuestas se agruparan -

en tres grandes rubros: declaratorias, normatividad y propuestas específicas de diseño urbano y conservación.

A.- MARCO LEGAL; DECLARATORIAS.

La version 1987 del programa parcial de desarrollo urbano de la delegacion Iztacalco (ver apendice B), define a Santa Anita como centro de barrio y le asigna un uso misto habitacional-servicios. En lo que respecta a zonas patrimoniales, senala que "Para lograr la salvaguardia del patrimonio arquitectonico del Distrito Federal, se estableceran normas que permitan la racionalizacion y optimizacion de los usos del suelo imperantes en esas zonas, que permitan integrarse a las politicas que marca el programa general del Distrito Federal".

"Dentro de esta delegacion se han identificado las siguientes zonas."

"La zona de los barrios, Santa Anita y Santiago como tales - zonas, cuyas características de traza e imagen urbana es necesario preservar como parte del patrimonio cultural de la Delegacion."

Sin embargo no se hace mención alguna de políticas o acciones que se deban tomar por lo que nos debemos remitir por fuerza al programa de barrio ya analizado en el capítulo 8. Lo que si es importante de todo esto, reside en el hecho de que el programa de desarrollo declara a Santa Anita como zona patrimonial.

Para reforzar el marco juridico de proteccion a la zona arqueologica, historica y artistica de Santa Anita, conviene formular la declaratoria de zona, en terminos del Capitulo IV; de las zonas de monumentos, articulos 37 a 43, de la "Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Historicas" del 6 de Mayo de 1972 y de su reglamento del 8 de diciembre de 1975. Para este efecto se proponen los siguientes linderos:

AL NORTE: Calle Canal Nacional, desde Calzada de la Viga, por el Poniente hasta Av. Francisco Morazan, por el Oriente.

AL ORIENTE: Av. Francisco Morazan, desde calle Canal Nacional al Norte, hasta calle Emiliano Zapata, al Sur.

AL SUR: Calle Emiliano Zapata, desde Av. Francisco Morazan al Oriente, hasta Calzada de la Viga, al Poniente.

AL PONIENTE: Calzada de la Viga, desde calle Emiliano Zapata al Sur, hasta calle Canal Nacional, al Norte.


Las justificaciones para la declaracion son las siguientes:

- A).- Como Zona Arqueologica; La segura existencia debajo y en la vecindad del templo de Santa Ana, **de restos prehispánicos.**
- B).- Como Zona Historica; La existencia de monumentos, como la Iglesia de Santa Ana, que esta declarado como Monumento catalogado y propiedad de la Nacion, y una serie de construcciones de valor de entorno local, ademas de la traza urbana que es producto de un desarrollo atipico a causa de la existencia del sistema de cultivo de chinampas.
- C).- Como Zona Artistica; La existencia de construcciones de este siglo, y la persistencia hasta los anos 70 de tradiciones y fiestas como las relacionados con la "Flor mas bella - del Ejido", mas algunas otras de interes puramente local, de las que casi no se habla.

Con la declaracion arriba propuesta, se deben establecer los siguientes objetivos y politicas de conservacion urbana.

- 1.- Mantener el uso habitacional mixto con servicios y comercios, e intensidad media (3.5), con un maximo de 400 habitantes/hectarea, pero sin permitir la introduccion de industrias o bo-degas mayores de 50 m².

PROPUESTA de ZONIFICACION PATRIMONIAL.



BARRIO de SANTA ANITA

DELEGACION de IZTACALCO.

- 20.- No extender permisos de construccion para edificios mayores de dos niveles y una cantidad de metros cuadrados construidos mayor a 1.5 veces la del predio.
- 3.- No permitir fusiones o subdivisiones de predios; en virtud de esto, se deben suprimir del programa de barrio las acciones conducentes a la apertura de andadores peatonales en la zona.
- 4.- Declarar los usos existentes de industria y bodega como "Tolerados" segun definicion del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con miras a su eventual erradicacion y cambio de uso a habitacional de interes social.
- 5.- Todas las solicitudes para construccion de obra nueva, ampliacion, modificaciones o demolicion deben ser aprobadas por la oficina de Licencias de la Direccion de Monumentos Historicos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia.
- 6.- Toda autorizacion de obra nueva o demolicion que se otorgue, debera incluir una clausula que de acceso al Departamento de Salvamento Arqueologico del mismo Instituto, para realizar sondeos estratigraficos y estudios similares.
- 7.- Los programas de dotacion de servicios e infraestructura, vigilancia y otros establecidos en el programa de barrio no se deben alterar, salvo en casos en que pueden afectar la fabrica existente, como en el caso de excavaciones para la introduccion de drenaje, que pueden destruir evidencia arqueologica. En estos casos se debera recabar la autorizacion del Instituto Nacional de Antropologia e Historia.

D).- normatividad.

Para efectos de lograr una imagen urbana coherente, se pueden

aplicar las siguientes normas desarrollados en base al analisis - de volumenes, acabados, colores, texturas y relaciones entre vano y macizo, imperantes en la fabrica existente de edificacion permanente. En general tambien se puede pensar en aplicarla para todo el barrio.

- 1.- Numero de niveles. Este no debera en ningun caso ser mayor a dos.
- 2.- Paramentos. Se permitira el desplante de una construccion - correspondiente con el limite del predio con la calle. Se - permitiran asimismo jardines entre el frente del predio y la construccion, siempre y cuando se cosntruya una barda, cuyas características se mencionan mas adelante.
- 3.- Puertas. Podran ser de dimensiones que se requieran y fabri cadas en madera, ya sea ensamblada en cuarterones o de tabla sobre bastidor, o en metal, en cuyo caso se usaran exclusiva mente secciones estructurales y lamina lisa, a la que se po dran agregar elementos ornamentales en solera, chapetones, - etc.
- 4.- Ventanas. Se permitiran vanos verticales o cuadrados que no excedan una proporcion de 1:2 y no tengan una base mayor de 0.90 m. Los materiales podran ser solo madera o fierro es tructural.
- 5.- Pretiles, cornisas, marcos y molduras. Preferentemente las fachadas no deberan tener ornamento alguno, salvo un remate de ladrillo de 2.5 cm. de espesor en pretiles. Sin embargo, se podran colocar elementos formales y ornamentales de esta - indole, siempre y cuando se recubran con mortero. No se - permitiran volados o aleros.

- 6.- Rodapiés. Se podrán fabricar con piedra de recinto o placa - de cantera de los remedios; no se permitira el uso de adoquin de Queretaro u otra piedra de colores rosados, verdes u amarillos, ni materiales procesados como el piedrin, las cintillas, azulejos o losetas.
- 7.- Texturas. Se permitiran en fachadas y colindancias solo apla nados de mortero de cal o cemento con acabado fino o a llana. No se aceptaran texturas picadas o pulidas que no ofrezcan ad herencia a pintura de cal o similares.
- 8.- Pinturas y colores. Se utilizarán preferentemente pinturas a la cal, al temple o vinilica en acabado mate. No se aceptara - por ningun concepto un acabado lustroso. La seleccion de colores se hara tomando en cuenta el muestra- rio que se anexa.
- 9.- Bardas y rejas. Las bardas podran ser ciegas o a media altu- ra con reja, en todo caso observando lo ya mencionado en --- cuanto a textura, acabados y colores. En caso de usar rejas, se evitara en todo caso el uso de secciones de fierro tubular, limitandose al uso de secciones estructurales y soleras.
- 10.- Tratamiento de construcciones con valor patrimonial. Las cons- trucciones con valor patrimonial detectadas en este estudio, mas las que aparezcan con futuras evaluaciones, no estaran su- jetas a las presentes normas, sino que seran objeto de trata- miento especial y los procedimientos para su reparacion, res- tauracion, mantenimiento y mejoramiento, seran determinados - mediante estudios previos que lleven al correcto conocimeinto de los motivos de deterioro y a los metodos de conservacion - mas adecuados.

MUESTRARIO para la SELECCION de
 COLORES para la HOMOGENEIZACION de
 la IMAGEN URBANA, EN BASE a las PREFERE-
 RENCIAS OBSERVADAS en el BARRIO de SANTA ANITA.


①

- SIENA
 TOSTADO.




④

- BLANCO
 OSTION.




②

- AMARILLO
 HUEVO.




⑤

- AZUL
 CIELO.




③

- CREMA.



⑥

- VERDE
 PISTACHE.



C.- PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DISEÑO URBANO Y CONSERVACION.

Para complementar lo hasta aquí mencionado, se proponen las siguientes acciones especificas de diseño urbano, tendientes a mejorar la calidad del ambiente como a facilitar los trabajos de conservación en el area.

- 1.- Cegar el pozo profundo que existe en el centro de la plazuela Hidalgo y demoler el conjunto de la estacion de bombeo. - Si es indispensable la continuada existencia de la estacion, esta se puede reubicar en el predio baldio que existe al norte del atrio del Templo, practicando una nueva perforacion y conectandola al sistema de canalizacion existente, previo estudio de mecanica de suelos, para asegurar que el desecamiento del subsuelo no afecte la estabilidad de la torre y el Templo.
- 2.- Rescatar mediante procedimientos arqueologicos las características del jardín que existio en la plazuela Hidalgo previo a la construccion de la estacion de bombeo y la fabricacion del actual pavimento.
- 3.- Levantar todas las banquetas y pavimentos asfalticos existentes en las calles de Juarez el recreo y abasolo, asi como los andadores peatonales que parten de estas calles y la avenida Hidalgo, y sustituir por pavimento de adoquin colocado sobre cama de arena para permitir la penetracion del agua de lluvia al suelo y la evaporacion de la humedad, asi como simplificar los trabajos de colocacion de sistemas de drenado para control de la humedad ascendente. Av. Hidalgo y Sabino no sufriran cambios.

- 4.- Los sistemas de drenado se colocaran en torno al templo y a las construcciones de valor patrimonial que no cuenten con sistemas de impermeabilizacion en los cimientos.
- 5.- Se aprovechara la oportunidad para realizar investigaciones arqueologicas en las areas publicas que existen en torno al conjunto del templo y en la ubicacion supuesta de la Miga, - en el predio que se encuentra frente al numero 23 de la calle Juarez.
- 6.- Convertir en parque el actual predio baldio existente entre la calle de Emiliano Zapata, al Sur y cerrada del Recreo, al norte, anteriormente ocupado por la ciudad perdida denominada "El encuentro". Para lograr una mejor utilizacion de este parque, demoler la hilera de viviendas ubicadas en el paramento oriente de la calle del recreo, desde la calle de Zapata, hasta las lavaderos de la calle de Juarez; con esto se rescataran las arenas que antiguamente correspondieron al embarcadero de Santa Anita, una porcion de acequia que partia hacia el sur y el area de juegos y columpios que para placer de los visitantes contruyeron los vecinos del pueblo a principios del presente siglo.
La formacion de un parque de estas dimensiones efectivamente restituiria a Santa Anita un area verde desesperadamente requerida.
- 7.- Construir una parada de autobuses en la esquina de calzada de la Viga y Av. Hidalgo, sobre la antigua parada de tranvias que en ese punto existio y con la forma y sistema construtivo que tuvo (ver foto anexa).

NOTA: VER REPORTE DE CONSTR. CON DE LINEA DE TRANVIA, APENDICE B.



FOTO 1910

PROPUESTA de UBICACION de una
 PLAZA de CAMIONES SIMILAR
 a la de la ANTIGUA de TRANVIAS.
 SECCION de la VIDA ESQ. DU. HIDALGO.

UBICACION PROPIETA




FOTO 1989

- 8.- Aumentar el numero de arbotantes de alumbrado publico en 50%, cuando menos y llevar las instalaciones y cableado electrico por via subterranea, si los restos arqueologicos lo permiten.
- 9.- Se evitara por todos los medios derribar arboles existentes en via publica.

Finalmente, se deberá tener en cuenta en todo momento la posibilidad de que aparezcan los cimientos de la Iglesia original del siglo XVI en la vecindad de la terminal de autobuses en el extremo oriente de la calle de Canal Nacional. Si éste resulta ser el caso, se deberán ajustar los límites de la declaratoria de zona de protección mencionada anteriormente, para incluir los restos que se encuentren, y se aplicarán las propuestas de normatividad y diseño urbano, a las que se podrá complementar con la conversión del predio baldío existente al oriente de la terminal, como parque público.

11.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ANITA.

11.- PROPUESTAS DE PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ANA.

Habiendo investigado con una razonable exhaustividad los problemas de deterioro que se presentan en el conjunto del Templo de Santa Ana, y habiendo establecido las intervenciones que se requieren para corregir estos problemas y lograr las condiciones apropiadas para la conservacion del monumento y sus partes componentes, segun queda asentado en el "resumen de intervenciones de consolidacion requeridas para el conjunto" (inciso 9.8, capitulo 9), se pueden exponer las propuestas de conservacion y proyectos de restauracion. Para esto debemos primero establecer las politicas de trabajo y los objetivos de realizacion que se deben alcanzar en los trabajos de conservacion.

POLITICAS DE TRABAJO.

1._ Se debera en todo caso promover la puesta en valor del conjunto y sus componentes.

En el caso de Santa Anita, todas las funciones y usos que se dan en el conjunto; de hecho asignan un gran valor social que justifica su existencia, ya que la manera en que estos ocurren han resultado en una relacion existosa entre la actividad pastoral y la comunidad, que es garantia de la conservacion del Templo. La asistencia a las misas es constante y nutrida a todas horas y la autoridad de la jerarquia eclesiastica es reconocida, al grado que si esta fuera a faltar en un momento dado, Santa Anita perderia quizas su elemento de motivacion social mas importante.

Por lo anterior, las propuestas de proyecto tendran mayor o

menor exito en tanto afecten en menor o mayor grado el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Templo; esto naturalmente no presupone que una propuesta de conservacion que logre mejorar la calidad de estas actividades no sea bienvenida.

- 2.- Se propone conservar todo aquello que resalte en alguna manera el valor del conjunto y que no sea en si causa de deterioro, no importando el periodo historico, estilo o material de que este hecho. Lo anterior no significa que no se traten de establecer jerarquias de valor para los diferentes componentes y objetos, sino que parte de la premisa de que todo aquello que existe en el conjunto es por ese solo hecho parte de su historia y como tal, objeto de respeto y estudio; que su modificacion o retiro debe ser el resultado del profundo analisis de todo el contexto y las consideraciones en pro y en contra, y siempre bajo el criterio de que cada evaluacion sera en todo caso unica y deferente a los demas.
- 3.- Se respetara en lo posible la relacion entre el conjunto y su entorno, pudiendose modificar solo si los objetivos de conservacion se perfilan como mas importantes.
- 4.- En todos casos, las reconstrucciones, reparaciones o restituciones se deberan realizar usando materiales y metodos de trabajo similares a los originales, en preferencia a tecnologias contemporaneas o no compatibles.

PROPUESTAS DE CONSERVACION.

Todo proyecto de conservacion o restauracion debe contemplar, como cualquier otro proyecto arquitectonico, la satisfaccion de los tres requisitos que, segun Vitruvio, debe llenar toda obra ar

quitectonica, a saber:

1).- Debe ser resistente; 2).- Debe servir a la funcion para la que fue creada; 3).- Debe ser agradable. El conjunto del Templo de Santa Ana cumple, aun cuando no perfectamente, con las tres condiciones, de manera que, si se le deja a su suerte, con toda probabilidad seguira sobreviviendo un buen tiempo sin mayores modificaciones; sin embargo, una continuada actitud de negligencia eventualmente redundara en la necesidad de una intervencion mayor.

Por lo anterior, se pueden establecer tres alternativas de conservacion para el templo de Santa Ana y sus anexos.

A.- Realizar los trabajos de consolidacion enunciados en el resumen de intervenciones requeridas para el conjunto, inciso 9.8, capitulo 9.

Los alcances de esta alternativa serian solamente de refuerzo y consolidacion de lo existente, sin hacer mayores modificaciones a la fabrica existente ni a los acabados, a excepcion de lo expresamente mencionado en el resumen. Con esta alternativa se puede establecer un programa de intervenciones y mantenimiento en el conjunto que garantizarian su integridad, tanto estructural como constructiva y formal, a la vez que conservaria intactos para futuras intervenciones e investigacion los estratos arqueologicos del atrio y los recintos interiores, a excepcion de las areas en que se deban instalar drenes para el secado de las bases de muros (ver planos P-1 a P.4).

Los trabajos que se proponen son de reparacion y mantenimiento de la obra fisica, por lo que es perfectamente factible, y aun recomendable realizarlos por prioridades:

- 1.- Trabajos de emergencia.
- 2.- Trabajos a corto plazo.
- 3.- Trabajos a mediano plazo.
- 4.- Trabajos a largo plazo.

Por otra parte, las intervenciones propuestas forman el corpus mínimo de trabajos a realizar y de realización obligada, independientemente de las acciones específicas de proyecto que se propongan..


B. MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS COMPONENTES DEL CONJUNTO MEDIANTE EL RECURSO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

El análisis de los espacios existentes muestra que, aun cuando no existen mayores dificultades para realizar las actividades relacionadas con el culto y la habitación de los encargados, hay algunas discrepancias en el uso de estos que se deben tratar de eliminar, tanto para mejorar su uso y aun su apariencia, como para por este medio mejorar las condiciones de conservación del inmueble.

A continuación se enuncian los problemas detectados:

Atrio.-Se utiliza como estacionamiento para dos automóviles, por lo que la puerta atrial corre peligro de deterioro por golpe.

Casa cural.-Partes de ella están adosadas al muro norte del Templo, como son el foyer al extremo oriente y la escalera de acceso a la planta alta. Entre el volado existente cierra mucho el patio de servicio; este volado parece estar diseñado para servir como corredor para un segundo nivel de habitaciones, de manera que al colocar un segundo volado para cubrir a este, el ambiente del patio se tornara en ver-



**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y DISTRIBUCION Y
CONDICIONES DE CONSERVACION- TEMPLO DE SANTA ANA.**

1:20000

MEJORAMIENTO DE MURALLAS

RECONSTRUCCION DE LA PLAZA

SALA DE ACTOS
FUNCIONALES

ATRIO

SIMBOLOGIA

- 1. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 2. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 3. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 4. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 5. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 6. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 7. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 8. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 9. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 10. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 11. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 12. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 13. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 14. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 15. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 16. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 17. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 18. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 19. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 20. SALA DE REUNIONES COMUNICACION

AUTOS AUTOMOS EXISTENTES

AUTOS REPARAR EXISTENTES

AUTOS REPARAR

TRAYECTORIAS

TRAYECTORIAS

- 1. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 2. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 3. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 4. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 5. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 6. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 7. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 8. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 9. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 10. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 11. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 12. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 13. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 14. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 15. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 16. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 17. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 18. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 19. SALA DE REUNIONES COMUNICACION
- 20. SALA DE REUNIONES COMUNICACION


SIMBOLOGIA.

— MUR MEDIO EXISTENTE.


— MUR RECIENTE BASTANTE.

— MUR RECIENTE.

— MUR RECIENTE REVOLUCION.




— MUR RECIENTE DE CONCRETO EN EL ALZADO SUR.




ALZADO por CALLE RECTO. TEMPLO, C/FA CURAL.

P.6.



PLANTA NUTA - CASA CURAL.

PROYECTOS de MEJORAMIENTO de DISTRIBUCION y CONDICIONES de CONSERVACION - TEMPLO y SANTA ANA.



ALZADO SUR - CASA CURAL.

daderamente inundo.

Entre la posicion actual de la cocina es muy ineficiente y entorpece el uso del salon de usos multiples.

.-No existe presion suficiente en la red de agua de la zona para elevarla hasta la cubierta de un segundo nivel.

.-Los banos no estan bien ventilados.

Nave y coro del Templo.-No se observaron mayores problemas, aparte de no existir confesorio, que se ha tenido que ubicar en la sacristia.

Antesacristia.- En esta se formo una serie de espacios mediante muros divisorios de tabique rojo y tabicon, que se desplantaron directamente sobre los pisos existentes:

- Recepcion y sala de espera.- Tiene un acceso desde el atrio que no existia anteriormente. es amplio y funciona bien.
- Capilla votiva.- Para esta se abrio una puerta a la calle Juarez utilizando una ventana existente, con lo que se destruyo el efecto de la fachada del muro Sur de la antesacristia; por otra parte, el adoratorio es reverenciado y cuidado por la comunidad.
- Despacho del Sr. cura.- Por lo angosto (1.70m) este espacio es verdaderamente idiota, a lo que hay que agregar que el muro topa con una de las jambas de la puerta de acceso a la sacristia, con lo que su revision queda grandemente limitada. En este espacio se encuentra la puerta de acceso desde la calle de Juarez, actualmente tapiada; tambien existe una ventana que es la contraparte axial de la que se abrio para formar la puerta de la capilla votiva.
- Espacios restantes.- Estos sirven como circulaciones y pa-

ra deposito de figuras de culto y objetos varios.

Todos los espacios, con excepcion de la sala de espera merecen un nuevo estudio de distribucion.

Sacristia.- El espacio existente es amplio y permite todas las actividades que ahi se desarrollan; sin embargo, se observan - dos discrepancias:

A.-En la sacristia se encuentra la pila bautismal, en una - posicion que demerita grandemente su importancia simbólica.

B.-Existe un confesionario que estaria mejor ubicado en la nave.

Entorno.- El exterior circundante del conjunto del templo siempre esta lleno de vida y actividad, con excepcion del callejon - del recreo, que no teniendo mas accesos domiciliarios que la casa cural, que por otra parte casi no se usa, es una circulacion muerta que facilmente se convierte en basurero.


Los problemas arriba mencionados pueden ser facilmente resueltos mediante modificaciones de diseno y las propuestas que a este efecto se hacen, se encontraran en los planos P5 y P6. Los trabajos aqui propuestos no deben interferir mayormente con las consolidaciones enunciadas en el inciso A.

C.- RESTAURACION RIGUROSA EN BASE A INVESTIGACION ARQUEOLOGICA.

Se propone que esta sea la forma mas compleja de restauracion pues debera incluir una etapa previa de excavacion arqueologica, misma que se realizara con una doble intencion:

- 1.-Realizar investigacion arqueologica que amplie el conocimiento de la historia de Santa Anita Zacatlalmanco.
- 2.-Ayudar a determinar las características de la cimentacion

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA y de CIENAS para
 RESTAURACION PICTOROSA - ITMRO de SANTA ANA.



- SINBOLOGIA:**
- fijos.
 - △ MULO S.
 - CUBIERTA.
 - AREA con ENTRANCIA de MUJOS LACTEO, FOR CLAROS.

ACCIONES REALES DE INVESTIGACION

- A- mientados de obra.
- B- cerchas de obra.
- C- Muebles de obra.
- D- Paredes de obra.
- E- techos de obra.
- F- zonas de obra.
- G- superficies y zonas de muestreo (ver el 2o. Com.)

- H- techos de obra.
- I- cerchas de obra.
- J- techos de obra.
- K- mientados de obra.
- L- mientados de obra.
- M- techos de obra.
- N- techos de obra.
- O- techos de obra.
- P- techos de obra.
- Q- techos de obra.
- R- techos de obra.
- S- techos de obra.

POSIBLE ACCESO TRAFICO

POSIBLE ACCESO TRAFICO

P-7

AREA con ENTRANCIA de MUJOS LACTEO, FOR CLAROS.

ACCIONES REALES DE INVESTIGACION

ACCIONES REALES DE INVESTIGACION


ACCIONES REALES DE INVESTIGACION

ACCIONES REALES DE INVESTIGACION

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA y de CALAS para RESTAURACION PIGUOSA - TEMPLO de SANTA ANA.

P. 8

SANTA ANITA ZACATLAMANCO
I X T A C A L C O D E
PLANTA CORO Y AZOTEAS



SIMBOLOGIA.



- PISOS.
- △ MUROS.
- CUBIERTOS.

ACCIONES ESPECIFICAS de INVESTIGACION

- A- INVESTIGACIONES Y TIPOS DE PISO.
- E- RESTOS de PLANOS EN MUROS.
- I- RESTOS de CUBIERTOS INTERIORES a LAS ACTUALS.
- J- RESTOS INTERIORES de MATERIALES de YESO.
- K- INVESTIGACION de GISENOS y LOCALIZACIONES de CUBIERTOS ANEXOS.
- L- LOCALIZACION de PLUMAS PERMANENTES de CANCELEROS NORTE de la FACHADA.
- M- CRISTOS y PUEBLOS (en todo el templo).

- TEMPLO
L- ORO
L- ORO NEGRO
L- ORO SACRIFICIO
L- ORO ORO NEGRO
L- ORO
L- ORO CASA COMUNAL
L- INVESTIGACIONES DE CURA
L- RESTAURACION MODERNA

CALLE PEDREGA



y de diversos problemas constructivos no bien entendidos, que permitan establecer soluciones definitivas a los problemas de asentamiento y disgregacion que se observan en el conjunto.

En el primer caso se puede decir que todo el conjunto y las calles contiguas son objeto de investigacion arqueologica, segun queda asentado en el inciso 9.2 del capitulo 9, debido a la probable existencia de un monticulo prehispanico y posibles anexos.

Es posible tambien que haya diferentes etapas de cimentacion colonial, incluyendo una probable del siglo XVI, con sobreposiciones del XVII y modificaciones (contrafuertes y torre) y apliaciones del XVIII y XIX (antesacristia y bardas).

Tambien existira un rico filon de informacion: cultural en - las formas de enterramiento que pueden existir desde tiempos prehispanicos hasta quiza los anos 50 del presente siglo, sin mencionar restos de otra indole, incluyendo porciones de chinampas, habitacion, etc.

Para el segundo caso, se deberan buscar los siguientes datos especificos:

- A.- Machinales u otra informacion acerca de los pisos de madera que existieron antes de los presentes de marmol y mosaico, - en la nave y presbiterio del Templo, en la Sacristia y la antesacrisita.
- B.- Caracteristicas de cimentacion en
 - 1.- Muros del Templo y Sacristia.
 - 2.- Contrafuertes.
 - 3.- Torre.
 - 4.- Antesacristia.

En cada caso se deberan buscar posibles fracturas entre ele-

mentos y las características de las capas de sustentacion, incluyendo restos de maticulos prehispanicos, asi como la existencia - de estacas de madera.

- C.- Niveles originales de piso en la torre y características de desplante del poste de la escalera.
- D.- restos de pisos de ladrillo en la actual sacristia, asi como el desplante de la escalera que debia subir al coro.
- E.- restos de aplanados de mortero de cal en todos los muros, haciendo calas de un nivel de 1.50m. sobre nivel de piso, hacia arriba.
- F.- Restos de cimientos de la antigua barda norte, tratando de - determinar que extension de estos es usada para la casa cural
- G.- Niveles del manto freatico y contenidos de humedad a profundidades sucesivas de 20 cm.
- H.- Diferentes estratos de pisos en el presbiterio y materiales usados.
- I.- Restos arqueologicos que pueda dar indicios acerca de tipos de cubiertas que existieron antes de la actual: paja, teja, porciones de armadura, etc.
- J.- Restos arqueologicos que den pistas acerca de materiales de acabado: vidrio para ventanas, restos de colaterales, hoja - de oro, mortero de cal y capas de pintura, metales, piedra - labrada, etc.
- K.- Liberacion de las gargolas tapiadas de los contrafuertes del muro sur y restitution de los escurrimientos y pendientes - que guiaban el agua de lluvia a estas.
- L.- Localizacion de las flamas de los candelabros del lado izquierdo (norte) de la fachada principal.

La anterior informacion servira para tomar decisiones acertadas acerca de la forma mas apropiada de controlar la humedad ascendente, realizar un proyecto de reestructuracion coherente, en caso de ser necesario y recolocar pisos de madera, en caso de convenir a los proopsitos de control de humedad ascendente y otras consideraciones, tales como formas correctas de desaguar las cubiertas alternativas apropiadas de sustitucion y rescate de los acabados originales. (ver planos P7 y P8).

CONCLUSIONES.

- Como se ha visto, cada una de las alternativas incluye consideraciones que la justifican plenamente y determinan un enfoque de trabajo preciso, aunque tambien con algunas limitaciones:
- El enfoque A es primariamente de mantenimiento y presevacion y por esto sera el mas economico; no incluye, sin embargo politicas de mejoramiento que ayuden a que el conjunto funcione mejor como entre arquitectonico ni trata de investigar causas ultimas de algunos fenomenos, tales como los asentamientos diferenciales.
 - El enfoque B si trata de mejorar el funcionamiento del conjunto y al hacerlo, contribuye a su mejor conservacion contra deterioros causados por el hombre.
 - El enfoque C es el que dara la mayor cantidad de informacion precisa para poder establecer un proyecto de restauracion correcto, pero tiene el inconvenitne de que es un ejercicio en la busqueda de lo desconocido y como tal puede llevar a la total revision de los programas de trabajo establecidos previamente, ademas de elevar el costo considerablemente.

De lo anterior se puede pensar que la mejor de las opciones de trabajo sera una combinacion de los enfoques A, B y C, comenzan

do con las investigaciones especificas ya enunciadas para el ter
cero y modificando los alcances de los dos primeros en base a los
hallazgos que se hagan. Una segunda forma de trabajo seria la com
binacion de los enfoques A y B solamente, dejando en enfoque C pa
ra un futuro.

Pero lo que no conviene dejar de realizar en ningun caso, es
el enfoque A. Con esto se tendra cuando menos un conjunto esta-
ble y con posibilidades de supervivencia a futuro.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

00162
1
2ej-
V.1-4

"SANTA ANITA ZACATLALMANCO:
EL TEMPLO Y SU ENTORNO."


Tesis para obtener el grado de
MAESTRO EN RESTAURACION DE MONUMENTOS,
presenta,
SEGISMUNDO ENGELKING KEELING.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TOMO III

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, U.N.A.M.

1992.



54. 5-
12/6/83
CUPOLA DEL STA ANTO
ZAGLJANNA.

T O M O I I I

T O M O I I I

A.- CONDICIONES MICROCLIMATICAS;

DOCUMENTOS DE APOYO.....493

B.- DOCUMENTOS HISTORICOS Y DE PLANEACION

REFERENTES AL BARRIO DE SANTA ANITA.....509

A P E N D I C E S.

- A.- CONDICIONES MICROCLIMATICAS; DOCUMENTOS DE APOYO.
- B.- DOCUMENTOS HISTORICOS Y DE PLANEACION REFERENTES AL BARRIO DE SANTA ANITA.
- C.- CATALOGOS REALIZADOS PARA EL BARRIO DE SANTA ANITA Y EL TEMPLO DE SANTA ANA.
- C.1.- CATALOGO DE CONSTRUCCIONES DE INTERES LOCAL EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.
- C.2.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE DEL TEMPLO DE SANTA ANA; PINTURAS DE CABALLETE, ESCULTURAS Y OBJETOS.
- C.3.- INVENTARIO DE PLACAS E INSCRIPCIONES.
- C.4.- INVENTARIO DE PINTURA MURAL Y RELIEVES.

- D.- REPORTES DE ANALISIS DE MATERIALES EXISTENTES EN EL TEMPLO DE SANTA ANITA.
- D.1.- ANALISIS DE LOS MORTEROS EXISTENTES.
- D.2.- ANALISIS DE LAS MADERAS EXISTENTES.
- D.3.- ANALISIS PETROGRAFICO DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA.
- D.4.- REPOTE DE LOS PIGMENTOS EXISTENTES.
- D.5.- REPORTE DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION.

-
- E.- PROPUESTA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSOLIDACION Y REAPLANADO DE LA FACHADA DEL TEMPLO.

A.- CONDICIONES MICROCLIMATICAS; DOCUMENTOS DE
APOYO.

APENDICE A. CONDICIONES MICROCLIMATICAS EXISTENTES EN
EL AREA DEL BARRIO DE SANTA ANITA ZACATLAL
MANCO; DOCUMENTOS DE APOYO.

El microclima existente en Santa Anita Zacatlalmanco es en general, similar al existente en las areas planas que correspondieron a la zona lacustre que se extendia entre el Peñon de los Baños, el Cerro de la Estrella y las faldas de la Serrania de las Cruces, por el Poniente; sin embargo, considerando que Santa Anita, al igual que Iztacalco, la Magdalena Mixhiuca y otros poblados, fue originalmente ribereño con el Lago de Texcoco y que solo hasta recientemente dejo de ser un area con gran abundancia de agua, que lo hace de transicion entre el area lacustre propiamente dicha y las planicies agricolas al Poniente, ha tenido características microclimaticas propias.

Las tablas que a continuacion se presentan provienen del Archivo del Servicio Meteorologico Mexicano y fueron elaboradas con datos recabados en la Estacion de Observacion que estuvo ubicada en el Centro del Poblado de Iztacalco, que ha sido la mas cercana que haya existido a Santa Anita. La Estacion funciono entre los años 1947 y 1966, que equivale a una cobertura de 19 años, suficientes para dar a la informacion un grado estadisticamente aceptable de confiabilidad.

Existen actualmente estaciones en el Puerto Aereo de Iztapalapa; haciendo las extrapolaciones necesarias se podria hacer

- una relacion mas actualizada, especialmente en lo que concierne a cambios de temperatura y regimen pluvial causados por el aumento de la contaminacion ambiental, pero en ultima instancia, es dudoso que las variaciones sean significativas para efectos de lo requerido para esta exposicion.

Las graficas que aparecen en el capitulo 5 son el producto de la conjugacion de las tablas que se presentan a continuacion - y que incluyen los siguientes rubros.

- 1.- Temperaturas; medias, maximas y minimas.
- 2.- Precipitacion; total mensual (en mm.) y maxima en 24 horas.
- 3.- Dias despejados y nublados.
- 4.- Evaporacion
- 5.- Heladas.
- 6.- Granizo.
- 7.- Vientos dominantes.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

NORMALES CLIMATOLOGICAS

OBSERVATORIO CLAVE 11-0029 ACAPULCO DE JUAREZ, ACAPULCO, GRO.

LATITUD (N) 16-50 LONGITUD (W) 099-56 ALTITUD 28 MSNM

PERIODO GENERAL DE DATOS DESDE 1941 A 1970

PARAMETROS		ANOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
TEMPERATURAS															
MAXIMA EXTREMA	30	36.0	35.8	37.6	37.0	40.5	37.5	37.6	37.0	36.8	37.0	37.0	35.8	40.5	
-FECHA (DIA/ANO)		18/52	18/52	20/51	V5/52	26/52	V5/V5	23/51	V5/51	07/52	24/51	19/51	14/51	26/05/52	
PROMEDIO DE MAXIMA	30	31.0	31.0	31.0	31.3	32.2	32.4	32.8	33.0	32.2	32.4	32.0	31.2	31.8	
BULBO SECO (AMBIENTE)	30	26.5	26.6	26.8	27.4	28.7	28.7	28.9	29.0	28.2	28.0	28.3	27.8	26.9	27.8
PROMEDIO DE MINIMA	30	22.4	22.3	22.4	22.9	24.7	25.0	24.9	24.9	24.6	24.6	24.5	23.8	22.7	23.7
MINIMA EXTREMA	30	17.3	16.5	15.8	18.0	18.9	20.4	21.0	21.0	20.0	20.5	19.5	17.0	15.8	
-FECHA (DIA/ANO)		23/65	13/68	13/68	V5/70	05/66	08/68	15/51	08/68	12/67	V5/V5	30/70	26/64	13/03/68	
MINIMA A LA INTERPERIE															
-FECHA (DIA/ANO)															
OSCILACION	30	8.6	8.7	8.6	8.4	7.5	7.4	7.9	8.1	7.6	7.7	8.2	8.5	8.1	
HUMEDAD															
TEMPERATURA BULBO HUMEDO	30	23.1	23.1	23.3	23.9	25.0	25.4	25.5	25.7	25.2	25.3	24.7	23.7	24.4	
HUMEDAD RELATIVA MEDIA	30	75	74	74	75	74	74	76	76	78	78	76	76	75	
EVAPORACION TOTAL	30	26.0	26.5	26.1	26.5	29.1	29.8	29.9	30.3	30.0	30.4	29.1	26.7	28.3	
TENSION MEDIA DEL VAPOR	30														
PRECIPITACION															
TOTAL	30	8.6	0.9	0.9	2.5	29.4	266.9	227.9	267.3	386.7	162.6	49.6	7.8	1411.1	
MAXIMA	30	134.5	24.5	20.0	44.6	187.4	470.8	885.5	853.5	798.2	433.1	568.4	52.0	895.5	
-FECHA (AÑO)		58	41	69	66	50	44	55	70	67	46	61	58	07/55	
MAXIMA EN 24 HORAS	30	43.9	23.0	20.0	39.6	82.0	184.0	204.1	198.0	234.5	245.8	224.1	50.0	245.0	
-FECHA (DIA/ANO)		11/58	05/41	17/69	03/66	30/66	17/65	07/55	05/70	17/57	06/46	04/58	13/58	08/10/46	
MAXIMA EN 1 HORA	18	22.0	23.0	0.9	26.8	32.0	70.0	85.4	78.0	55.5	50.0	45.0	22.0	85.4	
-FECHA (DIA/ANO)		11/58	05/41	21/01	03/66	30/66	V5/V5	13/41	19/68	21/48	15/53	09/46	10/57	13/07/41	
MINIMA	30	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	71.3	34.8	72.7	106.9	11.0	0.3	0.5	0.3	
-FECHA (AÑO)		47	69	41	62	45	41	49	63	59	63	68	55	11/68	
TOTAL HORAS INSOLACION	16	242.2	230.3	245.5	191.8	192.0	194.2	210.4	210.9	175.5	210.9	240.4	238.7	2582.8	
VISIBILIDAD DOMINANTE	30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y FENOMENOS ESPECIALES															
NUM. DIAS CON LLUVIA APREC.	30	1.03	0.20	0.10	0.26	2.40	13.03	12.80	13.44	16.00	8.13	2.33	0.83	70.57	
NUM. DIAS CON LLUVIA INAP.	30	0.42	0.43	0.23	0.30	1.63	3.37	4.30	3.83	3.90	3.46	1.06	1.03	26.54	
NUM. DIAS DESPEJADOS	30	21.72	22.13	25.63	20.20	18.13	25.90	23.20	24.80	24.06	7.93	17.33	20.45	160.56	
NUM. DIAS MEDIO NUBLADOS	30	7.00	4.96	4.36	7.26	10.73	12.10	12.00	12.90	10.63	12.20	9.70	7.53	111.37	
NUM. DIAS NUBLADOS/CERRADOS	30	2.27	1.13	1.00	2.53	5.13	15.00	16.70	15.30	17.30	10.86	2.96	3.03	93.21	
NUM. DIAS CON ROLCJO	28	1.32	2.24	2.37	2.40	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
NUM. DIAS CON GRANIZO	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NUM. DIAS CON HELADAS	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NUM. DIAS CON TEMP. ELEC.	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.41	0.68	0.36	0.13	0.03	0.00	1.98	
NUM. DIAS CON NIEBLA	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
NUM. DIAS CON NEVADA	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO COMPARATIVO (VER PAG. 49)

507

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

NORMALES CLIMATOLÓGICAS

Observatorio Clave 21-0049 QUERETARO, QUERETARO, QRO.

LATITUD (N) 20-36 LONGITUD (W) 100-23 ALTITUD 1842 MSNM

PERIODO GENERAL DE DATOS DESDE 1941 A 1970

PARAMETROS	AÑOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
TEMPERATURAS															
MAXIMA EXTREMA	30	30.0	31.6	35.4	35.5	36.9	36.5	33.4	33.0	31.5	32.4	31.3	28.0	36.9	
-FECHA (DIA/AÑO)		09/52	27/55	21/54	30/50	20/53	09/67	16/44	V5/V5	10/50	25/42	02/51	V5/V5	20/05/53	
PROMEDIO DE MAXIMA	30	22.8	25.0	27.8	29.9	30.5	29.1	27.4	27.3	25.9	25.5	24.7	23.5	26.6	
BULBO SECO (AMBIENTE)	30	15.3	16.9	19.3	21.4	22.2	21.7	20.5	20.4	19.7	18.4	17.0	15.6	19.0	
PROMEDIO DE MINIMA	30	6.5	7.7	9.8	12.8	13.7	14.5	14.0	13.8	13.4	11.2	8.7	7.2	11.1	
MINIMA EXTREMA	30	-2.8	-1.8	2.2	4.0	7.0	9.0	10.0	9.1	5.7	2.3	-1.5	-1.0	-2.3	
-FECHA (DIA/AÑO)		19/65	14/60	06/66	05/60	05/70	12/58	17/69	31/59	V5/48	22/52	18/70	12/57	18/01/65	
MINIMA A LA INTENSIDAD															
-FECHA (DIA/AÑO)															
OSCILACION	30	16.3	17.3	18.0	17.1	16.8	14.6	13.4	13.5	12.5	14.3	16.0	16.3	15.5	
HUMEDAD															
TEMPERATURA BULBO HUMEDO	29	9.3	10.0	11.3	12.8	14.5	15.5	15.2	15.3	14.8	13.0	11.7	10.1	12.7	
HUMEDAD RELATIVA MEDIA	29	50	46	41	41	47	56	60	61	63	59	54	53	52	
EVAPORACION TOTAL	28	8.2	8.3	8.7	9.6	11.9	13.8	13.9	14.2	14.0	12.0	10.4	9.1	11.1	
PRECIPITACION															
TOTAL	30	14.8	4.5	6.6	18.9	46.6	113.0	126.7	105.6	90.1	42.2	11.5	8.7	509.2	
MAXIMA	30	123.3	18.0	51.4	14.5	204.0	297.0	290.9	261.4	200.5	129.0	63.9	46.4	257.0	
-FECHA (AÑO)		58	41	67	59	67	70	86	63	67	41	58	84	06/70	
MAXIMA EN 24 HORAS	30	36.6	17.0	25.5	35.0	62.0	86.0	65.0	74.4	60.0	58.0	30.1	21.5	86.0	
-FECHA (DIA/AÑO)		18/58	05/41	23/67	05/68	11/67	26/54	21/66	04/44	24/65	31/41	02/53	10/53	26/04/54	
MAXIMA EN 1 HORA	14	18.0	10.0	11.0	25.9	52.0	60.0	53.3	59.5	35.0	30.0	30.1	5.6	69.0	
-FECHA (DIA/AÑO)		25/66	01/68	05/68	01/68	11/67	10/66	12/53	26/53	15/68	23/53	02/53	29/58	10/05/44	
MINIMA	30	1.8	0.5	1.3	0.7	4.2	6.1	28.0	9.2	7.0	0.7	0.6	0.3	0.3	
-FECHA (AÑO)		V5	58	45	57	69	60	62	61	60	44	60	51	12/51	
TOTAL HORAS INSOLACION															
VISIBILIDAD DOMINANTE	28	9	9	8	6	7	9	9	9	9	9	9	8	8	
FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y FENOMENOS ESPECIALES															
NUM. DIAS CON LLUVIA APREC.	30	2.33	1.20	1.50	2.96	6.43	10.36	11.03	11.40	9.93	5.36	2.23	1.80	66.53	
NUM. DIAS CON LLUVIA INAP.	30	1.03	1.70	1.93	2.50	3.83	3.36	3.73	3.03	2.62	2.43	1.86	1.76	29.78	
NUM. DIAS DESPEJADOS	30	18.36	19.26	20.16	17.13	15.00	8.98	7.43	8.03	7.10	13.63	16.80	16.70	186.56	
NUM. DIAS MEDIO NUBLADOS	30	9.46	7.03	8.06	10.06	12.53	12.03	13.16	13.08	12.50	11.50	9.76	10.06	129.21	
NUM. DIAS NUBLADOS/CERRADOS	30	3.16	1.93	2.76	2.79	3.46	11.00	10.40	9.00	10.40	5.86	3.43	4.23	69.32	
NUM. DIAS CON ROCIO	29	1.41	1.10	0.20	0.32	0.58	1.72	3.17	5.44	4.65	6.96	5.14	2.55	33.26	
NUM. DIAS CON GRANIZO	29	0.00	0.03	0.14	0.25	0.75	0.62	0.40	0.18	0.20	0.10	0.10	0.05	2.70	
NUM. DIAS CON HELADAS	30	1.20	0.56	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.73	1.16	4.04	
NUM. DIAS CON TEMP. ELEC.	29	0.66	0.46	0.85	1.62	3.10	4.10	4.66	4.43	2.56	1.50	0.89	0.31	25.16	
NUM. DIAS CON NIEBLA	30	0.83	0.53	0.40	0.51	0.60	0.76	0.90	0.86	0.83	1.48	1.20	1.10	10.00	
NUM. DIAS CON NEVADA	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO COMPARATIVO (VER PAG. 49).

APENDICE B .- PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS CON REFERENCIA AL
TEXTO, PERO NO INCLUIDOS EN LA BIBLIOGRAFIA.

En éste apéndice se incluyen documentos, publicaciones y oficios, que por el interés que revisten en el contexto de éste trabajo, se incluyen íntegros.

Los documentos en éste apéndice son los siguientes:

- B-1.- Extractos del reporte "Proyecto Metro", informe Línea 4. Responsables: L. Alberto López Wario y Luis Felipe Nieto Gamiño; coordinador de la línea: Francisco Ortuño Cos, Departamento de Salvamento Arqueológico; 1978-1982.
- B-2.- Capítulo 4: "El Códice de Santa Anita Zacatlalmanco"; en estudios de escritura indígena Tradicional Azteca-Nahuatl, por Joaquín Galarza, investigador del Centro del Centro de Investigaciones Superiores, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Colección Archivo General de la Nación, México, 1979.
- B-3.- Carta de rutas de autobuses urbanos y metro de la Cd. de México, actualizada a Enero de 1984.
- B-4.- Sentencia al pleito entre los naturales del pueblo de Iztacalco y el Barrio de Santa Ana, como su sujeto, por la posesión de tierras al lado poniente del Canal de la Viga, a 17 de Diciembre de 1687. A.G.N., Sala 4; Serie tierras, Vol. 140, Exo. 4, Foja 62.

- B-5.- Expediente relativo al arrendamiento del potrero perteneciente a los "Yndios de Santa Ana Sacatlalmanco, México". Mayo 4, 1781. Incluye la descripción del apeo y deslinde y posterior visita al pueblo de Santa Ana. Con la intención de inspeccionar el funcionamiento de la Escuela y Miga, que se encontraron enteramente insuficientes. Esta visita llevó^ala contratación del Arq. Francisco Guerrero y Torres para desarrollar un proyecto de nuevas aulas y su posterior construcción.
- B-6.- Artículo: "Francisco Guerrero y Torres, Arquitecto y Empresario del Siglo XVIII"; Gabriel Loera Fernández. Boletín 8, "Monumentos Históricos"; México 1982.
- B-7.- Artículo en Revista IMPACTO, sin fecha (aprox. 1980), denunciando la introducción de la línea de metro en el corazón del Barrio de Santa Ana.
- B-8.- Oficios relevantes, expediente SEDUE del Templo de Santa Ana.
- B-10.- Acta de elevación de la Capellanía de Santa Ana a la jerarquía de Parroquia. 20 de Julio de 1975.
- B-11.- Oficios relativos a la introducción de la línea de tranvías México-Ixtapalapa, a la altura de Santa Anita; 1910; A.G.N., serie SCOP, exp. 3/705-1.
- B-12.- Fascículo. "El Paseo de la Viga y de Santa Anita", por Luis Castillo Ledón; Editorial Cultura, México 1925.

- B-13.- Programa parcial de desarrollo urbano, Delegación Iztacalco.
1990
- B-14.- Programa de Barrio de Santa Ana, Delegación Iztacalco,
1981.
- B-15.- Propuesta de reestructuración del Templo de Santa Ana,
por el Ing. Miguel Guerrero Carranza, 12 de Mayo de
1987.
- B-16.- Artículos periodísticos referentes a Santa Anita, varias
fechas.

B-1.- Extractos del reporte "Proyecto Metro", informe línea 4.

Responsables: L. Alberto López Wario y Luis Felipe Nieto Baniño; Coordinador de la línea: Francisco Ortuño Cos, Departamento de Salvamento Arqueológico; 1978-1982.

Francisco Ortuno Cos

INFORME LINEA 4

PROYECTO METRO

DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO

L. Alberto López Ward
Luis Felipe Hinojero Gamero.

Coordinador de la Linea: Francisco Ortuno Cos.

1978-1981

Agradecimientos.

Nos comentaban que era innecesario incluir un apartado de agradecimientos, puesto que no es una tesis. A esto nosotros le agregamos que siempre en un enlistado como este se cometen injusticias, pues se olvida mencionar a algunas personas que cooperaron directa o indirectamente en la elaboración de cualquier trabajo. Pero también nos pareció injusto dejar de citar a aquellas personas que apoyaron constantemente -en cualquier etapa de desarrollo del presente informe- nuestra labor. Arriesgándonos a olvidar a personas de alta valía, queremos agradecer a todo el personal del Depto. de Salvamento Arqueológico, tanto investigadores como técnicos, manuales y administrativos, haciendo énfasis en el diligente Elías Nava, el fotógrafo Zinar Corzo, y la Sra. Silvia Romero, quien se encargó de la transcripción final de este informe, descifrando en ocasiones los garabatos manuscritos.

Queremos también agradecer a los trabajadores manuales de campo quienes se esforzaban por cumplir las labores encomendadas, llegándose el caso de que los ingenieros los consideraban "Auxiliares de Arqueólogo". De ellos, quienes más gusto y dedicación presentaron fueron los Sres. Arturo Roldán, José Lujano, Roberto Oviedo, Vicente Brito, Jesús Hernández y Florentino Monterrosa.

Dentro del personal de COVITUR, un agradecimiento especial al Ing. Javier Cruz, Residente de Obras Industriales de la Línea 4, quien nos facilitó los planos de la Obra, intentó en todo momento no interferir en nuestra labor y resolver todas las dificultades que se presentaban tanto a nivel administrativo como de tiempo. Queremos en forma especial agradecerle su colaboración.

En las labores de campo, nuestro agradecimiento va en especial al Ing. Chavez y al Ing. Reyes, que cooperaron facilitándonos personal, parando la Cira y dándole el valor justo a la labor arqueológica. Si la totalidad de los Ingenieros fuera como ellos, la labor del Arqueólogo de Salvamento en campo, sería más fructífera y agradable.

Del personal de Investigación queremos mencionar al Profr. Francisco González Rul, Jefe del Proyecto Cuenca de México, el cual nos ofreció asesorías constantes, ayudándonos para mejor desempeño en nuestras labores.

Un agradecimiento muy en especial al alumno de arqueología Luis Boltrán Frías, que sin cobrar, sin estar cubriendo prácticas de campo ni servicio social, y sólo motivado por su amistad y seguridad en la vocación cooperó en campo, apoyó en la redacción de informes y sugirió ideas acerca de los materiales encontrados. Estas cualidades han permanecido en él ahora que ya trabaja directamente con los compañeros de la Línea 8. Es un compañero con quien dá gusto trabajar. Gracias.

Por último, dos agradecimientos más a un par de investigadores que no sólo cooperaron con nosotros porque ese era su trabajo, sino que basados en la idea de mejorar la visión errónea que se tiene del Arqueólogo de Salvamento (de Pa) y que ésta se corregirá sólo con los hechos nos propusieron alternativas, revisaron nuestros informes, corrigieron hasta el estilo, participaron de nuestras dudas y escucharon nuestras ideas -incoherentes las menos, afortunadamente-, trataron de resolver los problemas y fracciones de campo, y en fin, por su amistad. Estos agradecimientos van al P. de Arqueología Pedro Francisco Sánchez Nava. Coordinador del Proyecto

Metro, quien además de todo, es una excelente persona, teniendo cualidades innatas de Relaciones Públicas.

El meritorio agradecimiento lo otorgamos a la Directora del Depto. de Salvamento Arqueológico que con paciencia y encauzando las inquietudes no solo nuestras, sino de todo el personal de Salvamento, trata de establecer una mejor organización del trabajo. Si estuviera en nuestras manos la decisión, la Arqueóloga María José Con, quedaría por 6 años más al frente del Departamento, para que no quedara trunca la labor que inició hace escasos meses. Máxima que siempre es agradable ver un rostro alegre y hermoso, disminuyéndose así las tensiones.

"El diablo cree en Dios, pero ¿Dios cree en el diablo?"

I.- INTRODUCCION.

El Metro como alternativa para afrontar el problema de la transportación urbana y una breve síntesis de los medios del transporte en el Valle de México desde el Post-clásico Tardío a la fecha.

El medio de transportación colectivo (METRO), adquiere cada día mayor significación social, porque conjuga algunos de los rasgos dominantes de nuestra época, tratando de afrontar los crecientes problemas del transporte, aceleradamente agravados conforme ha venido creciendo la Ciudad de México y las poblaciones vecinas del valle, las cuales forman ya parte del Distrito Federal.

La concepción y el uso de este medio de transporte determina ideas, actitudes y comportamientos a nivel individual, familiar, de grupo, y de clase social, al establecer todo un sistema de comunicación masiva de cierta eficiencia y ser hoy por hoy, la alternativa de mayor alcance para hacer frente a nuestro principal problema en la metrópoli; la transportación humana al interior de la gran urbe; donde radica nada menos que la cuarta parte de la población total del país.

Históricamente el crecimiento demográfico se ha venido concentrando en la cuenca de México, contribuyendo así a la formación de una fisonomía urbana en diversas épocas de su historia como lo fueron: Cuicuilco, Teotihuacán, Tula, México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco, capital de la Nueva España y la ciudad de México de nuestros días.

Nos preguntamos qué tan eficiente sería la comunicación y medios de transporte durante el florecimiento de Tenochtitlán, en la cual dada su complejidad como


II.- UBICACION DE LA LINEA.

El eje de trazo de la Línea 4 del Metro atraviesa la zona oriental de la ciudad de México. Comunicará el área SE, desde la Av. de la Piedad (Viaducto), hasta la Av. Martín Carrera al Norte. Toca 3 Delegaciones que son de Sur a Norte: Delegación Iztacalco, Delegación Venustiano Carranza y Delegación Gustavo A. Madero. Cruza calles y avenidas de cierta importancia, así como mercados y centros de reunión de diferentes estratos sociales.

Corre por la Av. Francisco Morazán en lo que corresponde al Sur y Centro, mientras que por el norte va por la Av. Inguará. Su extensión total es de 11.5 kms. y tendrá 11 estaciones incluidas las terminales Martín Carrera (norte) y Santa Anita (sur).

La mayor parte de los puntos críticos que se tocaron corresponden al frente sur (Fig. No. 1).

De acuerdo al plano de Gonzalez Aparicio (1980), se estableció dentro del programa de investigación que el frente norte afectaría parte de lo que fueran aguas someras del Lago de Texcoco que se encontraban pegadas a los alrededores del Cerro del Guerrero. Por lo que se programó un sondeo estratigráfico con el fin de verificar si efectivamente se trataba o no de una zona lacustre con aguas de poca profundidad, dada su cercanía a tierra firme. Siendo el objetivo primordial de los pozos el obtener la información necesaria para poder establecer una correlación estratigráfica y así detectar las variaciones de los niveles del lago que se encuentran al norte de la Isla.



PROYECTO METRO
 LINEA 4
 PUNTO GEOMETRICO
 PLANIMETRO

- STATION

ESCALA 1:30,000

III.- TECNICA DE TRABAJO Y SISTEMA CONSTRUCTIVO USADO EN LA LINEA.

Hasta el momento se han practicado 4 tipos de construcción para las líneas del Metro, siendo estas: subterránea a través de cajones construídos con muros milén; superficial que va sobre avenidas anchas; elevada que irá a 7.50 mts., sobre el nivel del piso, y subterránea a través de túneles a 20 mts., de profundidad, con el objeto de librar estratos volcánicos y avenidas importantes.

La línea 4 es de tipo elevado cuyo proceso constructivo requerirá básicamente de un buen piloteo y el levantamiento de grandes columnas que sostienen la superficie por donde corren los trenes. A estas columnas se les llaman zapatas y serán referidas constantemente a lo largo de este informe. El proceso de levantamiento de las zapatas, es a base de pilotaje intensivo y extensivo en un área de 16 m. x 16 m.

Por las características únicas de la construcción de esta línea, o sea del tipo elevado no siempre se puede seguir el mismo plan de trabajo utilizado para las demás líneas, o sea el sondeo por medio de pozos estratigráficos por cada x metros.

En este caso se excavaron las áreas donde se colocarían las zapatas, así como lo que se ha llamado Zonas de amarre, en base a información bibliográfica y recorridos de superficie realizados en el área.

En base a lo anterior, en el programa de la Línea 4 se planearon cuatro tipos de actividades.

- a) Control de excavaciones de zapatas y áreas aparentes a las mismas, así como pozos estratigráficos.

- b) Zonas de amarre, establecidos en base a datos bibliográficos, donde otros autores hacen mención a barrios de Tenochtitlan como sería San Jerónimo Atlixco (San Jeronimito) y Cuatocchitlan (Candelaria de los Tatos) (Caso, 1984; González Aparicio, 1980; Olaguibel,) a pueblos como Santa Anita Zacatlanenco (Galera, 1980; González Aparicio, 1980).
- c) Control de cortes estratigráficos, expuestos durante la construcción, que nos aportaron datos sobre los diferentes niveles del Lago de Texcoco.
- d) Vigilancia de la excavación del Puente de Central Central.

De tal suerte que la excavación de las zapatas dió como resultado el hallazgo de un Mamut, el puente de Fray Servando Teresa de Mier de fines del siglo pasado principios de éste y las cimentaciones modernas de casas habitación de la década de los cuarentas, ubicadas frente al Mercado de Canaica.

El sondeo por medio de pozos estratigráficos, vino a corroborar la existencia de asentamientos prehispánicos como el caso de San Jeronimito, que posteriormente fue excavado como Zona de Amarre. Aunque calculábamos también encontrar restos del albarradón de Netzahualcoyotl, sobre la parte Norte del eje de trazo, éste no fue localizado. También los pozos fueron marcando los niveles del lago.

Por otra parte como Zonas de Amarre escogimos, El Hospital de San Mateo y Santa Anita Zacatlanenco, San Jerónimo Atlixco y Cuatocchitlan (Ahora San Jeronimito).

Finalmente, el control del P.C.C. nos dió varios entierros modernos, un estacado colonial y una acequia o atarjea posiblemente de la misma época.

- a) Pilotaje intensivo y extensivo alarrando toda el área que ocupa la base de la zapata (18 x 16 mts). Los Pilotes son de concreto armado y tienen 30 mts., de largo, actuando como soporte de la base. Estos fueron introducidos por un agujero hecho previamente, (Lám. 1) y a base de golpetec con un martillo hidráulico (Lám. 2). El número de soportes no es homogéneo para todas las zapatas de acuerdo a las condiciones del terreno.
- b) Una vez pilotada el área, se procede a excavar (Lám. 3), quedando el extremo superior del soporte 1.50 mts., aproximadamente por encima del nivel de excavación (Lám. 4) quitándoles todo el cemento (Lám. 5), quedando así el armado expuesto, de donde se amarrará toda la estructura de acero de la base de la Zapata, para que posteriormente se inicie el levantamiento de las columnas (Lám. 6). Una vez hecho todo el armazón de acero, se cuélan dándole la forma definitiva.
- c) Cuando ya se tiene continuidad en los colados de las zapatas se inicia la construcción del piso; Al respecto utilizan 3 formas de hacerlo: Una con traveses de acero (Lám. 7), otra con traveses de concreto prefabricadas. (Lám. 8). En las traveses de estación extienden la anchura del piso, mientras que emplean:

tender las camas de grava para los durmientes (Lám. 9).

- c) Esta última fase comprende la colocación de vías e instalaciones eléctricas correspondientes con su nivelación exacta a través de pruebas con aparatos especiales (Lám. 10) hasta que finalmente se efectúan con trenes (Lám. 11).

Además de todo esto, se hicieron algunas obras auxiliares, las cuales nos fueron de gran ayuda.


La descripción del sistema constructivo de la Línea, se hizo con el objeto de que los lectores de este informe, se den cuenta de la manera en que fue hecha, teniendo así una mejor visión de las condiciones del trabajo y entender algunos términos que serán mencionados en el transcurso de éste; además hacer una breve historia gráfica del primer sistema constructivo de tipo elevado para el Metro.




Lám. 1.- Perforación previa a la introducción de pilotes prearmados.




Lám. 2.- Introducción de Pilotes.




Lám. 3.- Excavación de las zonas piloteadas.



Lám. 4.- Zona piloteada excavada, mostrando nivel de excavación.




Lám. 5.- Eliminación del
concreto en el
pilote.




Lám. 6.- Levantamiento de las columnas
de acero de las zapatas.




Lám. 7.- Construcción de
piso del puente
con trabes de
acero.




Lám. 8.- Construcción del piso del puente con
trabes de concreto prefabricadas.



Lám. 9.- Tendido de "cama" de grava para los durmientes.



Lám. 10.- Prueba de las
vías con aparat
especiales.



Lám. 11.- Prueba de las
vías con tren

VI.- SANTA ANITA ZACATLAMANCO.

La zona de Santa Anita está comprendida entre las actuales avenidas de Plutarco Elías Calles al Sur, al Norte la Glorieta de la Av. Francisco Morazán y Viaducto Piedad, al Este la Av. Coyuya y al Oeste la Calzada de La Viga (Fig. 10).

Previo a las excavaciones para el levantamiento de zapatas, se hicieron algunos pozos de sondeo (29, 33, 34, 36) con la finalidad de encontrar vestigios culturales que indicasen la presencia de actividades lacustres -prehispánicas y/o coloniales- de cierto desarrollo urbano, es decir, que hayan contado, sus pobladores, con canales tanto de riego como de comunicación, embarcaderos y chinampas al haber sido un pueblo enclavado en una isla, la cual por su posición geográfica, debió tener significativa importancia en las actividades Económicas en la cuenca, al ser paso entre el productivo poblado de Xochimilco y la zona SE de Tenochtitlan. (1)

Como antecedente directo contamos con el canal de La Viga, obra que hacia los fines del siglo pasado estaba en pleno funcionamiento, originándose el famoso Paseo de La Viga, en donde se admiraba el Buque de Vapor que transitaba por todo el canal. (2)

El panorama que tenía la obra en el momento de encargarnos de la zona, no era del todo amplio, ya que, como se señalará con mayor profundidad, existió un problema entre los colonos de la "Copiloteria" quienes no querían desalojar el área, y las autoridades de COVITUR, provocando que las obras se mantuvieran paradas, teniendo entonces, por el momento, sólo dos áreas para sondear.

(1) Además de lo que pudiera haber producido el mismo Santa Anita. Al parecer en la época Colonial, era productor de pastos para la alimentación de ganado.
(2) En las excavaciones hechas por el D.F. observamos la alteración astragráfica del área, ya que debajo de la calzada de la Viga corre parte del drenaje profundo y otras obras urbanas.
* Historia... en la zona de Sta. Anita.

La primera fue la parte Sur de la Glorieta de Viaducto y Fco. Morazán, la cual fue excavada parcialmente por los compañeros que estaban a cargo de la zona, anterior a nuestra intervención. La segunda fue hacia el extremo Sur del eje de trazo, en la que sólo se pudo hacer un pozo (el No. 34) debido a las restricciones de espacio (Fig. 12).

En el primer caso, se excavaron cuatro pozos (29, 30, 31, 36), los cuales no arrojaron materiales Arqueológicos, siendo su estratigrafía muy homogénea por lo que se presenta el perfil de uno de ellos (36). En el segundo caso tampoco arrojó vestigios culturales Prehispánicos o Coloniales y también su estratigrafía presenta las mismas características.

En términos generales los sondeos presentaron un mismo comportamiento estratigráfico en su estrato superior, es decir, en el más moderno, componiéndose fundamentalmente de: una capa de relleno en donde se encontraba toda clase de obras inducidas (drenaje, cableado de luz y teléfono, ductos de agua potable, etc.), y restos de materiales de construcción en grandes cantidades. En lo que se refiere a las unidades estratigráficas naturales, tenemos una clara sedimentación lacustre compuesta por arcillas, limos y arenas; capas que presentaron evidencia de actividad orgánica lacustre como lo fueron: caracolillo y rafoes. (3)

La descripción de las capas y sus secuencias, se presentan a continuación:

Proyecto: Metro, línea 4.

Sitio: Santa Anita.

Pozo: 36

Perfil Estratigráfico Norte.

(3) También fue detectado un cierto porcentaje de porosidad lo que indica, muy probablemente, la actividad de insectos y/o vertebrados.

Descripción de Capas.

Se excavaron un total de 10 capas. La cifra en tre paréntesis es el espesor promedio.

Capa I (0.15 mt.).- Relleno moderno: color cafetoso, textura suave, poca humedad, desprendimiento granular, poca compactación. Presentó un alto porcentaje de restos de material constructivo (cal, arena, ladrillo, tabique, piedra).

Capa II (0.18 mt.).- Arcilla: color café claro, poca humedad, desprendimiento poliédrico, compactación regular. No presentó restos culturales.

Capa III (0.25 mt.).- Limo arcilloso: color negro, textura suave, humedad media, desprendimiento poliédrico y poca compactación. Presenta un poco de plasticidad y pequeños restos de caracolillos. No arrojó materiales culturales.

Capa IV (0.12 mt.).- Limo arenoso: color cafetoso, humedad media, desprendimiento granular y poca compactación.

Capa V (0.15 mt.).- Arena color café gris, muy húmeda, desprendimiento granular, poca compactación. Presentó grano fino y mediano.

Capa VI (0.15 mt.).- Arena limosa: color negro, textura gruesa, humedad media, desprendimiento granular y poca compactación. Presentó porosidad lo que nos indica actividad orgánica lacustre.

Capa VII (0.15 mt.).- Limo arcilloso: color negro, textura suave, húmeda, desprendimiento

poliédrico y poca compactación. Presentó plasticidad y mayor porosidad que la anterior así como gran cantidad de restos de caracolillos.

Capa VIII (0.29 mt.).- Arena color café claro, muy húmeda, desprendimiento granular y fuerte compactación. Presentó fragmentos de feldspatos.

Capa IX (0.10 mt.).- Arena con ceniza volcánica: color negra, muy húmeda, desprendimiento granular y gran compactación.

Capa X (0.30 mt.).- Bentonita: color gris cafeoso, muy húmeda, desprendimiento poliédrico y gran compactación. Presentó una textura jabonosa.

Pozo 34.

Descripción de Capas.

Capa I (0.20 mt.).- Relleno moderno: color café claro, poca humedad, desprendimiento granular, poca compactación. Con un alto porcentaje de material constructivo (ladrillo, piedra, tabique, cal, cemento) y restos de botella tanto de plástico como de vidrio, corcholatas, etc.

Capa II (0.16 mt.).- Arcilla: color café oscuro, poca humedad, desprendimiento poliédrico y compactación regular. Contiene material lacustre (caracolillo y raíces) y fragmentos de hueso de animal.

Capa III (0.15 mt.).- Arcilla limosa: color negra, poca humedad, desprendimiento poliédrico y compactación regular.

Capa IV (0.50 mt.).- Limo arcilla: color negrozuzca, muy húmeda, desprendimiento poliédrico y poca compactación. Presentó bastantes restos de caracolillo y raíces de mediano espesor.

Capa V (0.20 mt.).- Arcilla: color negra, muy húmeda, desprendimiento poliédrico y poca compactación. Presentó cierto grado de plasticidad.

Capa VI (0.18 mt.).- Arena: color café claro, muy húmeda, desprendimiento granular fuerte compactación y con presencia de pequeños fragmentos de feldespatos y de cuarzo. Brilla mucho al estar seca.

Capa VII (0.08 mt.).- Bentonita: color gris verdoso, muy húmeda, desprendimiento columnar y gran compactación. Presentó filtraciones de pequeños porcentajes de arena de grano fino. Su textura era altamente jabonosa.

Las representaciones gráficas de estos perfiles corresponden a las figuras 13 y 14 respectivamente.

Durante la excavación de nuestro último pozo, fue necesaria la intervención de todo el personal en el manut de Talismán -sin dejar de realizar los recorridos de vigilancia-, dado su estado de conservación. Posteriormente fue necesaria también, la participación en el sitio de San Jeronimito, por lo que ya no se continuó sondeando en Santa Anita. Además al empezar a desalojar a los habitantes de la colonia Zopiloterá y realizar cosas preliminares para el levantamiento de zapatas, nos dimos cuenta de las alteraciones sufridas en la estratigrafía al haber introducido una serie de servicios

urbanos, por lo que decidimos ya no hacer más sondeos, hasta no observar elementos de mayor interés para nuestros fines.

En ninguna de las excavaciones hechas sobre el eje de trazo y áreas adyacentes apareció material arqueológico alguno y por lo tanto, no se sondeó más.

Por todo lo antes expuesto, sólo nos quedó el recurso de obtener información a través de otros medios como lo fueron: fuentes documentales, la primera fotografía aérea que se haya tomado del área, cartografía de diferentes temporalidades, pláticas con los habitantes, etc.

A través de fotografía aérea de 1938 y la Guía Roji de 1938, nos dimos cuenta que durante aquel tiempo la expansión urbana había respetado el área afectada actualmente por las obras de construcción del Metro, y que aún existían tierras de cultivo, incluso obras viales importantes como la calzada de la Viga y Río La Piedad no habían sido construídas y posiblemente durante su proceso, alteraron de una manera u otra las condiciones sociales y tipo de asentamiento del área, dada la proximidad con dichas obras.

Ahora bien, decidimos tratar de complementar la investigación mediante pláticas con los pobladores de la colonia o ciudad perdida, llamada la Zopiloteca, en relación a la causa que los hizo asentarse en tan abandonado lugar. Esta idea surgió, también, como respuesta a una demanda por parte de los vecinos para que el eje de trazo fuese desviado arguyendo que poseían títulos de propiedad de la época virreynal y, que, en todo caso, la indemnización fuera mayor: sin embargo, no fueron presentados los documentos siendo finalmente desalojados los terrenos e indemnizada la población a pesar de que el

Etnohistoriador Julio César Martínez, buscó dichos documentos en el Archivo General de la Nación sin haberlos conseguido; lo que posiblemente hubiera ayudado a la gente en su lucha y a nosotros para establecer una ubicación geográfica hoy día de Santa Anita.

Los autores que nos hablan de este pueblo (Caso, 1956; González Aparicio, 1980; Galarza, 1980) no concuerdan en la ubicación geográfica y, aunque plantean la posibilidad de que exista una confusión de nombres, pretenden establecer los límites de este pueblo, como lo veremos durante el desarrollo del apartado.

Galarza (1980: p. 89) nos señala que en el Códice de Santa Anita se representa un juicio, y entre los personajes que componen dicho evento, se encuentran Don Antonio de Mendoza -quien fuera el primer virrey de la Nueva España-. Dicho juicio se refiere a un "litigio por tierras en el cual se trataría de establecer los límites de la propiedad colectiva", siendo el Sr. Don Esteban de Guzmán el principal actor de la escena, al haber fungido como juez.

El objetivo del juicio era que los principales de esa población reclamaban un terreno para propiedad colectiva, cuestión que consiguieron, ya que posteriormente en 1559 en Santiago Tlatelolco se hizo el reglamento para la tenencia de las tierras de las propiedades colectivas (op. cit.: 1980: 69).

En fin, este documento nos puede decir mucho sobre los diversos aspectos de las actividades que tuvo Santa Anita, durante los primeros años posteriores a la conquista, sin embargo, no dá por sí mismo los elementos necesarios para poder ubicarlo geográficamente hoy día, a pesar de que Galarza plantea la posibilidad de que sea ubicado en base a la descripción que trae el Códice. El

método que utiliza para su ubicación es la consulta de una carta Corográfica del Distrito Federal de 1899, situándolo en esta, de acuerdo a la población actual de Sta. Anita. Su carta no nos fue de mucha ayuda, puesto que la fuerte original posee escala 1: 50,000, que al reducirla para su publicación, no indica la escala a la que quedó y, por lo tanto no pudimos hacer traslapes correctos.

Don Alfonso Caso (1956: 15, 21) nos señala que existe una confusión en cuanto al nombre de Santa Anita Zacatlamanco, ya que mientras Alzate lo coloca en los barrios pertenecientes a San Pablo, también aparece en el memorial de Londres como una estancia a San Juan Moyotla quedando de acuerdo a su descripción, en la actual colonia de las Artes Gráficas, la cual queda limitada por las siguientes vías de comunicación: al Sur la Av. Morelos; al Oeste la Calzada de la Viga; al Norte la calle de Lorenzo Poturáni, y al Este por la Av. Fco. Morazán. Quedando entonces, en un área no afectada por el Eje de Tranc. (Fig. 10).


El Arq. Luis González Aparicio, ubica este poblado en una isla hacia el SE de Tenochtitlan, a la altura de Iztapalapa (González, 1980).

Las diferentes ubicaciones del poblado tienen algo en común con nuestra área de estudio, por lo que nos avocamos a hacer mediciones de azimut y distancias en línea recta, tomando como referencia puntos fijos que provengan desde la época prehispánica a la fecha, con el objeto de establecer una comparación gráfica -a escalas correctas- del área de Santa Anita. Nos enfrentamos al problema de que al haber cambiado la escala del plano original, hecho por el Arq. González, no quedó como lo consideramos los límites, o sea a escala 1:50,000. De esto nos dimos cuenta al efectuar comparaciones tiradas desde

puntos fijos tanto del plano del Arq. González, como en el plano de la guía roja (escala 1:30,000). El punto de donde se radió, fue el cerro de Chapultepec, tomando los azimuts y distancias hacia otros lugares: Plaza de la Constitución, Alameda Central, Centro Ceremonial de Tlatelolco; resultando los azimuts casi exactos en ambos planos, pero no coincidiendo en cuanto a las distancias, siendo las diferencias muy notables, lo que no nos permitió contar con un apoyo gráfico directo. El plano del Arq. González Aparicio indiscutiblemente es de gran utilidad, pero habrá que, ó bien consultar el plano original y hacerle modificaciones, ó que los editores analicen las reducciones, puesto que seguramente en el momento de hacerlas, no se hizo una revisión minuciosa de las escalas.

El Arq. González considera (1980: 95) a Santa Anita como una de las poblaciones que no tienen referencia escrita, al mencionar el total de las poblaciones bajo esta condición señala "en todos ellos hay todavía una capilla originada en el siglo XVI, y destacan San Lorenzo Xochimanco, Atcyac, Tepetzalcingo y Ticmán, donde las Capillas muestran los rasgos típicos de las edificaciones hechas inmediatamente después de la conquista". A este respecto, se visitó la Parroquia de la actual Santa Anita y no posee, a nuestro parecer, las características señaladas.

Debemos reconocer, sin embargo, que la realización del Plano Reconstructivo, fue bien llevado a cabo, dando una idea de las condiciones fisiográficas de la gran Tenochtitlan.



PROYECTO METRO

LINEA 4
Boulevard Anita

Planos 11

Dr. E. GONZALEZ

No. 28 de la Avenida

del Segundo

del (1945)

VIADUCTO MIGUEL ALBMAN

GLORIETA STAANITA

COA S31010

CANAL NACIONAL

POZO 36

CALLEADA DE LA VIGA

AV PLUTARCO ELIAS CALLES

POZO 34



SALVAMENTO ARQUEOLOGICO
PROYECTO METRO LINEA 4

20


40

60

80

100

543



ESCALA GRAFICA

0 5 10 15 20 25




SALVAMENTO ARQUEOLOGICO
ESTADIAPROYECTO METRO LINEA
sitio Santa Anitaunidad excavacion, pozo 36
perfil estratigrafico norte

FIGURA 13



SALVAMENTO ARQUEOLOGICO SEP 1988
PROYECTO METRO LINEA 4
SITIO SANTA ANITA
unidad excavación, pozo 34
perfil estratigrafico sur

FIGURA 14

B-2.- CAPITULO 4: "El Códice de Santa Anita Zacatlananco"; en estudios de escritura indígena TRADICIONAL AZTECA-NAHUATL, por Joaquín Galarza, Investigador del Centro de Investigaciones Superiores, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Archivo General de la Nación, México, 1979.

EL CODICE DE SANTA ANITA ZACATLALMANCO

Este manuscrito perteneciente al viejo acervo del Museo del Trocadero se conserva en el Departamento de América del Museo del Hombre, donde figura con el número de inscripción 78.1/2970 y 6147. Alphonse Pinart lo encontró en México y lo legó al Museo el 30 de noviembre de 1881. (Lám. 1).

Descripción

Tiene la forma de una hoja rectangular de 56.5 cm. por 41.5 cm. Es de papel europeo y está formado de una parte principal al centro, y de dos secciones laterales. Se notan las huellas de tres dobleces verticales y tres pliegues longitudinales bien marcados sobre la parte derecha del documento. Al dorso, dos hojas yuxtapuestas de fibra vegetal protegen el papel europeo en su sentido longitudinal, y éstas, están parcialmente reforzadas en las partes más deterioradas, por dos trozos de una hoja impresa en caracteres góticos; una, de 15 x 44 cm. pegada sobre la parte superior, y otra de 27.5 x 7 cm., sobre la parte derecha que es la más maltratada. Las hojas de fibras vegetales del reverso llevan las huellas de tres pliegues verticales correspondientes a las del anverso y un solo pliegue longitudinal, que nos hace suponer que el refuerzo de fibras vegetales es posterior al documento en papel europeo.

Este documento que data de principios del siglo XVII es un manuscrito pictográfico con leyendas en náhuatl y en español que parecen haber sido escritas después de realizados los dibujos.

La ejecución de los dibujos parece ser obra de dos autores. El trazo en general es el de una mano muy firme, aunque algunos dibujos, de la parte inferior derecha del manuscrito, por su trazo torpe, parecen haber sido añadidos por otra persona.

La mayor parte de los dibujos siguen la tradición indígena en las cuentas cronológicas y mediciones de terrenos, en el trazo del canal y de los personajes dibujados de perfil, con excepción de dos (A y B) vestidos a la usanza española y de la iglesia que esboza una perspectiva europea.

Se emplearon tres colores: el rojo, el azul y el negro. El rojo casi ha desaparecido, y solo quedan huellas en la representación de las mediciones

de terreno, en los vestidos de algunos personajes (nudos de diademas, sandalias, bordes de los mantos) así como en el asta de la bandera que aparece en el glifo (c) del personaje (C).

El azul está menos borroso. Se advierte con claridad en los dibujos del canal, en la cuenta de los años, en las espadas, en las diademas, así como en el glifo del agua.

El negro (y el gris, que no es más que un negro diluido) es el mejor conservado: en los contornos de los dibujos, en las prendas de los dos personajes vestidos a la usanza española y en los tocados españoles de los tres últimos personajes de la izquierda.

El códice Santa Anita Zacatlalmanco tiene triple carácter:

1° *Topográfico*, ya que contiene elementos que se refieren a un sitio geográfico preciso.

2° *Histórico*, ya que relata los hechos que se encuentran en las fuentes históricas.

3° *Contencioso*, pues se supone que fue realizado para presentarlo ante los tribunales en un litigio.

Elementos topográficos

Este manuscrito, que como todos los mapas de este género, no es muy exacto, no marca la orientación. Sin embargo, los datos de carácter topográfico que incluye sirvieron para su localización. Estos datos aparecen en dos formas: en dibujos y en caracteres latinos que expresan el náhuatl o el español.

Los dibujos delimitan el lugar por un cuadrilátero, que tiene, en las líneas de tres lados cifras indígenas que representan las mediciones de terreno (estas mediciones topográficas podrían establecer el *fundo legal*); el cuarto lado, representado por un canal dibujado a la manera indígena, ubica el lugar al borde de éste.

Al centro del manuscrito, una iglesia, trazada a la manera europea, con una perspectiva bastante torpe, ocupa el lugar del glifo del nombre náhuatl (fig. 4.1)




Fig. 4.1 Elementos topográficos.

Los personajes situados bajo las letras C-D y F-K representan a los gobernantes de México-Tenochtitlan, designados por el gobierno español. Los personajes E y L-Q son jueces y altos funcionarios de esa misma ciudad. Esto nos hace pensar que la población se encontraba bajo la jurisdicción de Tenochtitlan.

Los caracteres latinos dicen: en náhuatl, *Sacatlalmanco huehuet* (el antiguo Sacatlalmanco), y en español, *S. Anita*.

José R. Benítez, en su lista de nombres de lugares y de barrios de México,¹ establece la equivalencia entre la palabra náhuatl *Sacatlalmanco*, que él escribe *Zacatlalmanco* y la palabra española *S. Anita*, y ubica el lugar en los "barrios" de la ciudad.

En el código Osuna,² F° 473 ó F° II, el glifo de Zacatlalmanco (b) aparece en 5° lugar en una lista de poblados situados cerca de Ixtacalco, tributarios del oidor Dr. Vasco de Puga a quien tenían que proveer de forraje (zacatl) para las caballerizas.

En el *Memorial de las quatro parcialidades*. . . 1637,³ Zacatlalmanco, mencionando como estancia, aparece dos veces entre los nombres de lugares que dependen del barrio de San Juan. Esta clasificación la ubica fuera de la ciudad de Tenochtitlan.

Por Alfonso Caso,⁴ sabemos que, según los documentos del "Archivo General de la Nación, Ramo de Tierras", la *estancia* Santa Anita Zacatlalmanco estaba sometida al barrio de San Juan Moyotlan, y que Alzate (1789) la colocó bajo la dependencia de San Pablo Teopan.⁵

Esto se explica porque los límites de las *huertas* y las *estancias* de los cuatro barrios de Tenochtitlan están mal definidos por falta de datos.

Apoyándose en los informes obtenidos en el documento del Museo del Hombre (los funcionarios E y L-Q que pertenecen a San Juan), nos permite suponer que la *estancia* de Santa Anita Zacatlalmanco quedaba bajo la jurisdicción de San Juan.

En el mapa del valle de México, a escala 1:50 000, realizado en 1899,⁶ Santa Anita se encuentra cerca del Río de la Piedad al sur de México, al norte de Ixtacalco. Al sur de Ixtacalco hay dos pueblos que aún conservan sus nombres indígenas: Aculco y Tetepilco,⁷ que aparecen con Zacatlalmanco en el código Osuna (véase mapa 4.1).

1. Benítez José R: *Toponimia indígena*. . . , p. 552

2. Código Osuna. . . , p. 201


3. *Memorial de las quatro parcialidades*. . . En: Caso, Alfonso. *Los barrios antiguos de Tenochtitlan*. . . , p. 52 y 57.

4. Caso, Alfonso: *Los barrios antiguos*. . . , p. 15 y cuadro I.

5. *Ibid.* plano 3.

6. Carta corográfica del Distrito Federal. . . 1899: Escala 1:50 000.

7. Código Osuna. . . , p. 201.



Mapa 4.1 Santa Anita Zacatlalmanco, Aculco y Topilco (según el mapa de 1899).

En la época en que se hizo este documento, innumerables canales surcan el valle. En 1899, quedaban todavía algunos que parecían delimitar Santa Anita: al norte, el canal que conduce a La Viga y prolongándolo hacia el este, el que lleva a Reyes; al oeste, el canal que se dirige de México hacia el sur; por último en el sur, dos ramales, que, partiendo uno de Reyes y otro de Ixtacalco, convergen en un mismo punto.

En el mapa, escala 1:25 000, realizado en 1951-1952,⁸ se puede observar que la ciudad de México, al extenderse hacia el sur, evitó a Santa Anita e Ixtacalco. Estas dos localidades no sufrieron los cambios que transformaron

8. (Mapa) Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México. . . 14 Q-h (71-72). . . 1951-1952. Escala 1:25 000.

por completo a otras, como Nativitas o San Simón, en la actualidad ahogadas en lotificaciones, calles y avenidas nuevas. Al norte de Santa Anita, más allá de lo que fuera el canal de La Viga, se extiende ahora Santa Cruz, y al este, el fraccionamiento Colonia Santa Cruz.

Lo que fuera el antiguo pueblo de Zacatlalmanco está hoy cortado por un canal subterráneo de aguas negras.

Medidas de terrenos

En el manuscrito, se indican las cifras, en unidades indígenas, que expresan las mediciones de terrenos y representan probablemente el equivalente del *fundo legal*. Resulta difícil establecer su exactitud, ya que el número de unidades es incompleto, y el manuscrito está mutilado en los extremos.

Sabemos que, en la Nueva España, el virrey Don Antonio de Mendoza impuso el 4 de julio de 1536 una *ordenanza sobre medidas agrarias* que determinaba las unidades de base para medir los terrenos de la siguiente manera:

paso o vara = 5 piés o tercias

Estas unidades, reformadas por el virrey Don Gastón de Peralta en 1567, siguieron en vigor hasta 1864 (1 *vara = 36 pulgadas*).⁹

El *fundo legal* en el caso de los pueblos quedó establecido en 600 *varas*. Las mediciones se efectuaban desde la iglesia, que ocupaba el centro del pueblo.¹⁰

Suponemos que el límite que aparece en el manuscrito es un cuadrado y que cada lado mide 27, 28, 29 y 30 unidades. Pensamos que las unidades representadas aquí son múltiplos de las que estaban en vigor en la época en que se hizo el documento, tales como el *cordel*, que valía 50 *varas mexicanas*. Así, la extensión del *fundo legal* podría quedar establecida en 675-750 *varas*, en lo que respecta a Santa Anita Zacatlalmanco.

Elementos históricos (Santa Anita Zacatlalmanco) y litigios de tierras

El códice Santa Anita Zacatlalmanco puede ser analizado en dos partes:

La parte inferior, que comprende a todos los personajes de L a Z, es la base misma del documento. Ahí se expone el hecho capital referente a la historia de Santa Anita. (fig. 4.2).

La parte superior así como la lista de los personajes de la izquierda (A-K) narran los hechos históricos referentes al gobierno de Tenochtitlan, que permiten situar el hecho, objeto del documento.

El actor principal de este hecho acontecido en Santa Anita es Don Esteban de Guzmán. Aparece tanto en la parte referente a la historia del gobierno de Tenochtitlan como en la que se refiere a Santa Anita, acompañado, en cada ocasión, de la fecha 1554 escrita en números arábigos. En la parte superior, en el primero de la lista de los personajes de la izquierda (E).

9. Orozco, Luis Wistano: *Legislación y jurisprudencia...*, t. 1, pp. 738-741.

10. Chevalier, François: *La formation des grandes domaines...* pp. 257-258.




Fig. 4.2 Litigios de tierras.

En la parte inferior, al centro (Q), de pie, habla con los ocho personajes de la derecha (R-Y). A continuación del dibujo que lo representa sigue la leyenda en náhuatl y en español: *Don Esteban de Guzmán Juez ypanxihuitl de 1554 años y Juez tico nican Mexico.*

Como símbolos de su autoridad lleva la diadema (*xiuhuitzollí*) y el bastón de mando (*topilli*).

Según Tezozomoc, Don Esteban de Guzmán abandona Xochimilco, su tierra natal, para ejercer sus funciones de juez en México Tenochtitlan durante cuatro años: . . . *Tiempo de Don Diego de San Francisco Tehuetzquitl había entrado acá, cuando aquel murió, un juez llamado Don Esteban de Guzmán, habitante de Xochimilco, tan solo vino a hacer de juez, a examinar la conciencia de los mexicanos por quatro años. . .*¹¹

Según el *Códice Aubin 1576*, entró a Tenochtitlan el 26 de junio de 1553, y su cargo duró de 1554 a 1556.

El texto en caracteres latinos del código Osuna, publicado por Chávez Orozco,¹² le confiere el cargo de juez de San Juan en 1554.

Y Chimalpahin¹⁴ dice que renunció a sus funciones el 15 de enero de 1557, pero que se le volvió a llamar como juez en Tenochtitlan a petición de los habitantes de esa ciudad, donde permaneció tres años y fue nombrado después juez-gobernador en Tlatelolco.

El código Santa Anita Zacatalmanco confirma los hechos narrados en las fuentes citadas anteriormente. En 1554, Don Esteban de Guzmán es juez: *Don Esteban de Guzmán juez ypanxihuitl de 1554 años, en México: y' juez tico nican Mexico (Q)*. La cuenta cronológica que aparece a su izquierda (E), fija en tres años la duración de su cargo: 1554-1555 y 1556.

11. Tezozomoc, Fernando Alvarado: *Crónica Mexicana. . .*, pp. 175-176.

12. *Códice Aubin 1576. . .*, p. 95.

13. *Códice Osuna. . .*, p. 80.

14. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: *Anales. . . relaciones 6a. y 7a. . .*, p. 252.

Su acción en el manuscrito sería la intervención en un asunto que suponemos fue un litigio por tierras, en el cual se trataría de establecer los límites de la propiedad colectiva.

La delimitación del poblado está representada por un cuadrado cuyos lados tienen las medidas del terreno (que sobrepasan las 25 unidades) que reclamarían los principales de esa población, representados por los personajes R-Y, para propiedad colectiva.

Probablemente se redactaron otros documentos para exponer de mandas individuales.

Arriba de los personajes de la derecha (R-Y) la leyenda en náhuatl *Y'motlalico huebuet. . . Sacatlalmanco. . . de 1535 años*, habla de las tierras del antiguo Zacatlalmanco y del año 1535.

Este año de 1535 marca una fecha importante: la llegada de Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España que, en el códice Santa Anita aparece sentado (A).

Quizás Don Antonio de Mendoza reconoció los derechos de propiedad de Zacatlalmanco y Don Esteban de Guzmán, en calidad de juez, habría sido legalmente el encargado de aplicar las medidas necesarias para satisfacer las reclamaciones presentadas por los principales del pueblo.

Una de las primeras tareas de Don Esteban de Guzmán fue reglamentar la tenencia de la tierra. Así, en 1559, como juez en Santiago Tlatelolco, establece los límites de las propiedades colectivas: ¹⁵ *1559 12 ago, . . . comenzó a desempeñar su cargo público. . . quien arregló las tierras del barrio* ¹⁶ *empezó su trabajo Don Esteban de Guzmán, juez, vino a arreglar lo de las tierras del calpulli.* ¹⁷

En 1560 sus funciones lo llevaron a dictaminar en cuestiones de propiedad privada, y así en el códice Aubin 1576, aparece acompañado de un funcionario español que lleva a cabo el empadronamiento individual en Tlatelolco. ¹⁶⁻¹⁷

En el códice Santa Anita los cinco personajes L-P parecen estar sirviendo de testigos en el acto legal que representa el manuscrito.

Estos cinco personajes, vestidos al estilo indígena, llevan mantos sin ornamento alguno. A diferencia de Don Esteban, van descalzos y sin ningún atributo de autoridad, como el bastón o la diadema. Se trata por consiguiente, de cinco funcionarios menos importantes que el "juez de residencia".

El primero, de izquierda a derecha (L), es Francisco *Atlaubcatl*. Ejerce sus funciones de *alcalde* en San Juan, de 1551 a 1555, y figura entre los funcionarios indígenas acusados durante el gran proceso mencionado en el texto en caracteres latinos del códice Osuna. ¹⁸

El segundo, Cuetzpalmitzin (M), podría ser Don Francisco, juez asesor (*tlayllotlac teubctli*) citado en los Anales de Chimalpahin. ¹⁹

15. Códice Aubin 1576. . . pp. 100 y 101.

16. (Códice Aubin 1576). Traducción de los *Anales mexicanos*. . . hoja 22 reverso y 23.

17. (Códice Aubin 1576). Segunda parte. . . En: *Tlatelolco a través de los tiempos*. 9. pp. 44-45.

18. *Códice Osuna*. . . p. 81.

19. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. Cit. p. 200

El tercero, Juan *Ticoyahuacatl* (N) lleva el nombre de un cargo que Seler traduce de la siguiente manera: "El de la casa de la procesión del pulque".²⁰ Su glifo no aparece en el manuscrito de Santa Anita, pero lo encontramos en el códice Mendocino.²¹

El cuarto, Bartolomé *Huehne* (O), nombrado *mayordomo* de San Juan de 1551 a 1555, aparece también entre los acusados, en el gran proceso del códice Osuna.²²

El quinto, Bartolomé *Atempanacatl* (P), se menciona en el Codex Mexicanus²³ y en el códice Aubin 1576.²⁴ Ambas fuentes coinciden confiriéndole, a partir de 1543, el cargo de *atempnacatl*.²⁵

La lista de las cabezas de la derecha (R-Y) parece estar formada por los principales de Santa Anita a quienes Don Esteban de Guzmán llamó para discutir la cuestión de la propiedad colectiva y las propiedades privadas.

Entre estos nobles de Santa Anita, el segundo tiene el mismo nombre que el primer funcionario de la izquierda: *Atlahucatl* (S). El último es Pedro Izcuin (X). En el códice Osuna se menciona a un Pedro Izcuin en calidad de regidor del barrio de San Juan en 1557.²⁶

Hay otros personajes que aparecen en el extremo derecho del manuscrito de Santa Anita Zacatlalmanco en una lista integrada por una serie de cabezas dibujadas en trazo torpe. El glifo del nombre que acompaña a cada uno de ellos no obedece a las reglas de la tradición indígena por lo que ninguno se ha podido descifrar (Z).

La presencia de estos personajes en el manuscrito podría deberse a que se añadieron al documento original reclamaciones posteriores relacionadas con cuestiones de propiedad privada. Cada cabeza está acompañada de líneas que podrían representar las mediciones de terrenos que reclama cada una.

Al dorso, sobre las hojas de fibras vegetales, el documento presenta huellas de escritura en caracteres latinos de lectura difícil, ya que no sólo la escritura está borrosa, sino que se encontraba bajo trozos de papel europeo, pegados sobre las fibras vegetales, para reforzar el documento.

Se tomaron fotografías bajo luz infrarroja y ultravioleta, que permitieron descubrir restos de esta escritura, que parece haber sido una leyenda en náhuatl seguida de una lista de nombres de personas. La leyenda está borrosa, y sólo quedan tres palabras. Se puede afirmar que se asentaron 18 líneas, dos de las cuales correspondían a la leyenda y 16 a una lista de 16 nombres de personas.

Entre los 16 nombres volvemos a encontrar restos de la transcripción en caracteres latinos de nombres y apellidos, de los cuales varios debieron corresponder a los de los personajes de la lista R-Y del anverso, donde aparecen al lado de cada glifo.

20. Seler, Eduard: *Gesammelte Abhandlungen*. . . t. 2, p. 455.

21. Códice Mendocino. . . t. 3, f. 65.

22. Códice Osuna. . . pp. 49, 80 y 81.

23. Codex Mexicanus 23-24. . . p. 477 y Lam. 81.

24. Códice Aubin 1576. . . p. 91.

25. Seler: Eduard. op. cit. . . t. 2, pp. 511 y 516.

26. Códice Osuna. . . p. 126.

Suponemos que los 8 primeros nombres de la lista del reverso (IV-XI) corresponden a los 8 nombres de los personajes R-Y del anverso.

En el reverso, a estos 8 nombres se agregan otras ocho líneas (III y XII-XVIII) con nombres de personajes que deben ser los reclamantes posteriormente añadidos al documento primitivo, quizás los personajes que aparecen en el extremo derecho del anverso (Z).

Esta trascripción pudo haber realizada sobre el reverso, para las autoridades españolas de México, con objeto de mencionar el contenido del documento, que originalmente se guardó plegado, con los dibujos hacia el interior.

El número 18, escrito en el reverso, sobre las fibras vegetales, hace pensar que este manuscrito forma parte de una serie de documentos redactados quizás, para exponer las demandas individuales sobre límites de propiedades privadas.

Elementos históricos (Tenochtitlan). Historia de la administración española-indígena. Gobernadores.

En la parte superior del códice Santa Anita, los cuatro personajes A a D y los de la lista de la izquierda (E y K) ilustran la historia de la administración española-indígena con la sucesión de gobernadores nativos nombrados por el gobierno español después de la llegada del primer virrey, Don Antonio de Mendoza (fig. 4.3).




Fig. 4.3 Historia de la administración de Tenochtitlán, 1535-1603.

Desde el personaje C comienza una cuenta cronológica indígena en unidades *xibuitl*.

DON ANTONIO DE MENDOZA, dibujado sentado y al estilo español, (A) relacionado con la fecha 1535, señala el inicio de la cronología que debió servir para reforzar el valor legal de la petición, objeto del documento, y

para permitir situar mejor en el tiempo la autoridad del funcionario llamado a reconocer los derechos de los demandantes.

Así, en el códice Santa Anita, en 1535 Don Antonio de Mendoza pudo haber otorgado una concesión, o reconocido los antiguos derechos, privilegio de los habitantes de Santa Anita y que ellos mismos exigirían que fuesen salvaguardados.

Chimalpahin²⁷ fija en 1535 la llegada de Don Antonio de Mendoza a México y señala que inició su gobierno con la organización de la justicia y la designación de gobernadores en México el día 4-acatl xihuitl. "Entonces llegó Don Antonio de Mendoza que fue el primer virrey de México y de toda la Nueva España; organizó perfectamente bien la justicia en México, dio todo lo que a ésta concierne, introdujo los caballos en el país y creó gobernadores que se instalaron en México".

En el códice Santa Anita el virrey (A) aparece sentado en una silla europea, símbolo de autoridad que volvemos a encontrar en el códice Osuna para todos los altos funcionarios españoles.²⁸

De pie a su derecha, el personaje vestido a la española que lleva una espada, aunque se trata de un indígena, es

DON HERNANDO DE TAPIA (B), hijo de *Motelchiubtzin*, muerto en 1530, antes de asumir el gobierno de Tenochtitlan²⁹ Intérprete de la *Real Audiencia*. Hernando de Tapia recibió del virrey el derecho de vestirse a la española e incluso el de llevar espada.³⁰

DON DIEGO DE ALVARADO HUANITZIN, o Panitzin (C) según su glifo (c), el primer personaje vestido al estilo indígena, calzado y llevando diadema, inicia la serie de funcionarios indígenas designados por las autoridades españolas. Era nieto de *Axayacatl* y fue el primer gobernador de México.³¹

La fecha en que fue designado gobernador varía de 1535 a 1538, según las fuentes. Pero casi todas coinciden en fijar la duración de su gobierno en cuatro años.³²⁻³⁵

En cambio, en el códice Santa Anita el dibujo de *Huanitzin* está acompañado del número 5 (C), que representa los años de 1537 a 1541, si se empieza a contar por la izquierda y retrocediendo a partir de la fecha de 1554.

DON DIEGO DE SAN FRANCISCO TEHUETZQUITITZIN o *Tehuetzquiti (D)*, el segundo gobernador, es hijo de *Tezcatl-popocatzin* y tío de *Don Fernando de Alvarado Tezozomoc*.³⁶ Gobierna de 13 a 15 años, según las fuentes.

27. Chimalpahin Quauhthlehuantzin: Op. cit., pp. 232-233

28. Códice Osuna. . . , pp. 182 ss.

29. Chimalpahin Quauhthlehuantzin: Op. Cit. . . , pp. 222 y 252

30. García Granados: Rafael. *Diccionario biográfico*. . . t. 3, p. 202, n. 5021.

31. Chimalpahin Quauhthlehuantzin: Op. Cit. . . , p. 237.

32. Codex Mexicanus 23-24. . . , p. 493 y Lam. 80.

33. Códice Aubin 1576. . . , pp. 90 y 152.


34. Chimalpahin Quauhthlehuantzin: Op. cit., pp. 237 y 241


35. Códice Florentino. . . , t. 8, p. 5.

Tezozomoc, Fernando Alvarado. Op. cit., pp. 168 y 169.

36. Tezozomoc, Fernando Alvarado. Op. cit., pp. 171, 172 y 175.

HISTORIA DE LA ADMINISTRACION HISPANO-INDIGENA





Lám. 4.1 Códice Santa Anita Zacatlalmanco.

En el códice Santa Anita está colocado bajo el número 12 (D), lo que establecería sus fechas límites en 1542 y 1553. Según este manuscrito, Don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin es el último gobernador que tiene nombre indígena.

DON ESTEBAN DE GUZMAN (E) continúa la serie de funcionarios indígenas iniciada por los gobernadores mencionados, aunque él nunca tuvo ese título. Nombrado *juez de residencia*, juzgaba los actos del gobernador en la época Don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin, fallecido el mismo año del nombramiento de Don Esteban de Guzmán.³⁷

La duración de sus funciones varía de tres a cuatro años según las fuentes. En el códice Aubin 1576, de acuerdo con la primera parte del relato, sus funciones se inician el 26 de junio de 1553; no principiaron sino hasta 1554³⁸, según la partida cronológica al final del códice, que establece la duración de su cargo en tres años, lo cual coincide con los datos del códice Santa Anita, donde su imagen va acompañada de la fecha 1554 (E y Q) y del número 3 en la lista cronológica (E).

En 1555 el códice Osuna nos muestra a Don Esteban de Guzmán en funciones de juez en San Juan, con el título de *juez de residencia* que recibió ese mismo año.³⁹

En 1557, según los anales de Chimalpahin, renuncia a sus funciones de juez, y a petición de gente de México enviada por el virrey Don Luis de Velasco el Viejo, permanece tres años más como juez en Tenochtitlan.⁴⁰

Entre 1559 y 1560 ejerce como juez o juez-gobernador en Santiago Tlatelolco.⁴¹

Antes de dejar su cargo de *juez de residencia*, Don Esteban de Guzmán asegura la sucesión de los gobernadores de Tenochtitlan, establecidos por Don Antonio de Mendoza, en la persona de

DON CRISTOBAL DE GUZMAN (F). En el códice Santa Anita Zacatlalmanco, Don Cristóbal de Guzmán sigue en la lista, y aunque ocupe el cuarto lugar en la cronología, en realidad fué el tercer gobernador,⁴² ya que Don Esteban de Guzmán seguía ejerciendo el cargo de juez.

Don Cristóbal de Guzmán, hijo del primer gobernador *Don Diego de Alvarado Huanitzin* tiene el nombre indígena de *Cecetzin o Cecepatcatzin*.⁴³

En el códice Santa Anita Zacatlalmanco (F) así como en la cronología del códice Aubin 1576,⁴⁴ su imagen va acompañada de seis unidades que indican que gobernó durante seis años, de 1557 a 1562.

Los Anales de Chimalpahin, el códice Aubin 1576 y Tezozomoc,⁴⁵ coinciden al fijar en el año 1557 el principio de su gobierno, y su muerte en el año de 1562.

37. Codex Mexicanus 23-24. . . , p. 479 y lám. 83.

38. Códice Aubin 1576. . . , pp. 95 y 153.

39. Códice Osuna. . . , p. 80.

40. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. p. 252.

41. *Ibid.*, pp. 255 y 237.

42. Tezozomoc, Fernando Alvarado. Op. cit. . . , pp. 170, 173, 175 y 176.

43. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , pp. 252, 256 y 267.

44. Códice Aubin 1576. . . , p. 154. *Ibid.*, pp. 98 y 105.

45. Tezozomoc, Fernando Alvarado. Op. cit. . . , pp. 170, 173 y 175.

Don Luis de Santa María (G), sucedió el año siguiente a Don Cristóbal de Guzmán, por un período de tres años, según las tres unidades que acompañan al dibujo en el códice Santa Anita Zacatlalmanco.

Don Luis de Santa María, que también se llamaba *Cipac Nanacacipac* o *Nanacacipactzin*, es nombrado repetidamente por Chimalpahin como el último gobernador descendiente de la nobleza mexicana.⁴⁶ Fué hijo de *Acamapichtli* y nieto de *Abuitzotzin*.

Toma posesión de su cargo el 30 ó 31 de agosto de 1563⁴⁷ y permanece en él hasta su muerte, que ocurre el 27 de diciembre de 1565.⁴⁸ Con él termina el "gobierno de los hijos de los bienamados reyes de los Tenochca".⁴⁹

A propósito de esto, Chimalpahin hace el panegírico de los nobles que gobiernan desde la llegada de los españoles y de los que les suceden, designados por las autoridades españolas.⁵⁰

En el códice Santa Anita Zacatlalmanco, la cuenta cronológica de la izquierda en la lista de los gobernadores continúa después de los tres años del gobierno de Don Luis de Santa María con dos unidades (*xihuitl*), a las que no corresponde personaje alguno. Esto indica que durante estos dos años Don Luis de Santa María no tuvo sustituto.

El códice Aubin 1576⁵¹ señala que durante los años 1566 y 1567 *Don Gastón de Peralta* fué el virrey. Las cuentas cronológicas del códice Aubin 1576, así como las del códice Santa Anita y las de los Anales de Chimalpahin coinciden en las fechas del gobierno de este virrey.

El relato del códice Aubin 1576⁵², fija en el año 1568 la partida del viejo virrey y la llegada del nuevo: Don Martín Enriquez Almanza.

Chimalpahin⁵³ describe los acontecimientos ocurridos durante estos dos años, señalados por el regreso a Castilla del *visitador* Valderrama y de los *oidores* Zurita, Vasco de Puga y Villanueva, así como por el arresto y la partida a España de los hijos de Cortés.

DON FRANCISCO XIMENEZ (H) sigue en la lista de funcionarios de Tenochtitlan. Va acompañado de cinco unidades (*xihuitl*) que fijan su mandato de 5 años de 1568 a 1572, coincidiendo con la cronología del Códice Aubin 1576.⁵⁴ Según Tezozomoc gobernó seis años.

Las fuentes coinciden estableciendo su llegada de 1568 el 18 de enero según el códice de Aubin 1576,⁵⁶ o el 19 según Chimalpahin.⁵⁷

46. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , pp. 263-264.

47. *Ibid.*, p. 259.

48. *Ibid.*, p. 263.

49. Tezozomoc, Fernando Alvarado. Op. cit. . . , p. 174.

50. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin. Op. cit. . . , pp. 263-264.

51. Códice Aubin 1576. . . , p. 155.

52. Códice Aubin 1576. . . , p. 109.

53. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , pp. 275-277.

54. Códice Aubin 1576. . . , p. 156.

55. Tezozomoc, Fernando Alvarado. Op. cit. . . , p. 175.

56. Códice Aubin 1576. . . , pp. 109 y 156.

57. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , p. 278.

Observamos diferencias en las representaciones iconográficas. Aquí, aparece con una diadema indígena, mientras que en el códice Aubin 1576 lleva un sombrero español.⁵⁸ Quizás se trataba de indicar con ello el origen de su poder, diferente del de sus antecesores —ya que Don Francisco Ximénez no descendía de la nobleza azteca, sino que fue impuesto por las autoridades españolas— o quizá el progreso de su aculturación.

Sus funciones parecen haber sido complejas. En las fuentes se le llama juez y juez-gobernador de Tenochtitlan así como juez de Tecamachalco.⁵⁹ Es posible que sus atribuciones fueron más imprecisas que las de los gobernadores anteriores.

Sabemos que llegó como juez a Tenochtitlan donde permaneció 17 meses,⁶⁰ y que el 14 de julio de 1569 salió hacia Tecamachalco, donde residió hasta su muerte. Desde su llegada a esa ciudad, tuvo lo que podría ser un nuevo cargo; el de juez de Tecamachalco⁶¹, y juez-gobernador de Tenochtitlan.⁶²

Tezozomoc lo señala como el primer ciudadano que se ocupa de asuntos mexicanos. Lo llama ciudadano quizás en razón de su residencia en Tecamachalco y no en Tenochtitlan, o quizá debido a su origen plebeyo.⁶³

Chimalpahin se refiere a él como el primer juez que tuvo su residencia fuera de la ciudad de México.⁶⁴

En el códice Santa Anita se fija el término de sus funciones en 1572, aunque según el códice Aubin 1576 su muerte ocurrió en Tecamachalco hacia el 4 de enero de 1573.⁶⁵

Los dirigentes que suceden a Don Francisco Ximénez (quizás debido a lo complejo de sus funciones) reciben el nombre de juez, de juez-gobernador o de gobernador. Chimalpahin dice que ellos "se iban. . . después de haber administrado la gran ciudad de México"⁶⁶ quizás hacia su residencia habitual o su lugar de origen.

DON ANTONIO VALERIANO (I) es el segundo de estos jueces-gobernadores de Tenochtitlan.

En el Códice Santa Anita Zacatlalmanco las 24 unidades dibujadas a la izquierda establecen la duración de su cargo en 24 años. Las fechas límites de sus funciones serían, así, 1573 y 1596.

Según la cronología del códice Aubin 1576, gobernó durante 23 años a partir de 1573, lo que señalaría el año 1595 como el último de sus funciones.⁶⁷

Lo mismo que Don Francisco Ximénez, sus representaciones iconográficas son diferentes. Aquí, lleva un sombrero europeo; en el códice Aubin

58. Códice Aubin 1576. . . , pp. 109 y 156.

59. *Ibid.*, p. 156.

60. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , pp. 278 y 279.

63. Tezozomoc, Fernando Alvarado: Op. cit. . . , p. 175.

64. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , p. 278.

65. Códice Aubin 1576. . . , p. 114.

66. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . , p. 278.

67. Códice Aubin 1576. . . , p. 156.

1576 está sentado sobre un *icpalli*, vestido a la usanza indígena y lleva diadema. Aparece acompañado del glifo de su nombre.⁶⁸

Era yerno del Primer gobernador, Don Diego de Alvarado Huanitzin.

Tezozomoc dice que vivía en Azcapotzalco y que no era noble pero que, bien adaptado a la cultura europea, sus conocimientos le permitían hablar latín. Lo trata de "sabio".⁶⁹

Según el relato del códice Aubin 1576, ejerció el cargo de juez desde el 11 de enero de 1573.⁷⁰ Según Tezozomoc, sus funciones son las de juez-gobernador.⁷¹

Chimalpahin se refiere varias veces a Don Antonio Valeriano, sin precisar ni el año de su llegada ni el de su partida, y lo menciona siempre como gobernador de Tenochtitlan, llamándolo también "el viejo".⁷²

La fecha del fin de su mandato no se indica en el códice Aubin 1576, donde sólo aparece la fecha de la llegada del nuevo gobernador que es la última, en este relato, que tiene relación con los jueces y jueces-gobernadores de México.

DON JUAN MARTIN (J) en el manuscrito de Santa Anita también aparece representado con un sombrero europeo. Ejerce sus funciones durante tres años, como lo indican las tres unidades que lo acompañan aquí y en la cronología del códice Aubin 1576,⁷³ donde aparece sentado en un *icpalli*, vestido al estilo indígena y usando diadema.

Llegó el 25 de diciembre de 1596; gobernó de 1597 a 1599. En la cronología, así como en la narración del códice Aubin 1576, se le llama *gobernador*.⁷⁴

DON JERONIMO LOPEZ (K), el último de esta lista, es también el último dibujado en la cronología del códice Aubin 1576,⁷⁵ donde una línea que une los años 1599 y 1606 indica probablemente la duración de su cargo.

Se le menciona como *Juez-Gobernador* originario de Xaltocan.

En esta fuente, como en el códice Santa Anita Zacatlalmanco, se le representa con sombrero europeo.

En el manuscrito de Santa Anita, Don Jerónimo López aparece acompañado de tres unidades que ya no indican la duración de su cargo sino el tiempo transcurrido desde que tomó posesión de su cargo hasta que se escribió el manuscrito.

El códice Santa Anita, realizado durante su gobierno, fue quizás presentado ante los tribunales tres años después de su llegada, o sea entre 1601 y 1602.

68 *Ibid.*, p. 114.

69: Tezozomoc, Fernando Alvarado: Op. cit. . . . p. 176.

70. Códice Aubin 1576. . . . p. 156.

71. Tezozomoc, Fernando Alvarado: Op. cit. . . . p. 176.

72. Chimalpahin Quauhtlehuanitzin: Op. cit. . . . pp. 291, 313, 314 y 351.

73. Códice Aubin 1576. . . . p. 157.

74. *Ibid.*, pp. 133 y 157.

75. *Ibid.*, p. 157.

Fechado del manuscrito

Aunque el códice no lleva la fecha en que se escribió puede determinarse gracias a la fecha en números arábigos - 1554- colocados en cada ocasión al lado de Don Esteban de Guzmán (E y Q) y la cuenta doble del tiempo - expresada en unidades xihuitl - que transcurrió desde su llegada a Santa Anita hasta la realización del documento.

Esta doble cuenta se expresa de dos maneras:

1) A un lado del personaje central (Q) una cuenta representa 47 unidades compuestas de 2 veintenas y 7 unidades, trazadas por la misma mano, y a las cuales otro dibujante aumentó dos unidades. Así, la suma de 47 a 1554, y de 47 más 2, establecería la fecha del documento entre 1600-1601 y 1602-1603.

2) En la segunda cuenta, la cuenta cronológica de la sucesión de los gobernadores y jueces-gobernadores de Tenochtitlan de la lista de la izquierda (E-K), comienza con la llegada de Don Esteban de Guzmán en la fecha 1554 escrita en números arábigos y finaliza con la cuenta de tres años del gobierno de Jerónimo López (K) quien, como sabemos, se ocupó de la administración de Tenochtitlan de 1600 a 1607.⁷⁶ Puesto que inició sus funciones en 1600, las tres unidades que lo acompañan establecen, por consiguiente, la fecha del manuscrito en 1602.

Esta segunda cuenta cronológica difiere en un año de la cuenta del centro del manuscrito.

Así, la fecha del manuscrito puede fijarse entre 1600-1601 y 1602-1603.

Las unidades agregadas con mano torpe a la cuenta del centro pueden deberse a que el manuscrito volvió a usarse dos años después para presentarlo ante los tribunales, o bien, a que el litigio se prolongó y se utilizó el mismo documento, agregándole nuevas reclamaciones. Esas reclamaciones podrían estar representadas en los personajes que figuran a extrema derecha (Z) dibujados por la mano que agregó las dos unidades.

La fecha límite de la redacción del manuscrito sería entonces 1603-1604.

Glifos

Observamos que, en este manuscrito, el glifo del lugar de Zacatlalmanco fue reemplazado por la representación de una iglesia, dibujo que indica un sitio habitado, un poblado. . .

La localización se hace más vaga que con la toponimia. En este caso la iglesia principal del pueblo, sin ningún rasgo distintivo, va acompañada de una leyenda en español. En otros documentos, como el códice Osuna, los cuatro barrios de Tenochtitlan aparecen representados ya sea por cuatro glifos simbólicos de los santos: *San Juan, San Sebastián, Santa María, San*

Pablo, o bien por los dibujos de cuatro iglesias idénticas acompañadas de una leyenda en español.⁷⁷

Unos glifos de nombres de personas siguen la tradición clásica; sus elementos son indígenas (fig. 4.2). De esta manera se expresan fonéticamente los nombres c, d, l, m, p, s, u, v, w, x, y.

Los glifos de los nombres propios cristianos son un intento de reproducción fonética del castellano (a, t, u, w, x, y), o la representación simbólica de los conocimientos de la nueva fe (n, o, p, s, x).

El glifo del virrey Don Antonio de Mendoza es el mismo que se encuentra en el códice Aubin 1576⁷⁸ para el gobernador Antonio Valeriano. Representa la transcripción fonética aproximada de su nombre Antonio (*atl + tototl*) (a).

Solamente los dos primeros gobernadores van acompañados de los glifos de su nombre indígena, sin su nombre católico.

Para Don Diego Huanitzin, su glifo (*pamitl* = bandera) quiere decir *panitzin* (b). Volvemos a encontrarlo en el códice Aubin 1576.⁷⁹

El glifo de Don Diego Tehuetzquititzin, la máscara de bufón según Dibble,⁸⁰ agrega una nueva representación a las reunidas y estudiadas por Seler⁸¹ y Caso.⁸² Se puede apreciar la fina representación, que se parece a la representación del dios *Huehue Coyotl* esculpida sobre un *teponaztli* que se conserva en el Museo del Hombre.⁸³

Los glifos de los gobernadores que sucedieron a Tehuetzquititzin, así como el del juez Don Esteban de Guzmán, desaparecen pero se les puede identificar gracias a las leyendas posteriores escritas en español (E-K y Q).

En cambio los cinco funcionarios de San Juan aún conservan su glifo.

Los dos primeros están acompañados del glifo de su nombre indígena. El glifo del nombre indígena (l) de Francisco At'auhcatl (L) (que recuerda el del nombre del lugar *Cualac* (e), en el códice Mendocino⁸⁴) va precedido del nombre cristiano escrito en caracteres latinos; en el caso de Cuetzpalimitzin o Cuetzpalin (M), solamente se expresa el nombre indígena mediante el glifo *cuetzpalin* = lagartija (m).

Los glifos que van junto a los tres personajes siguientes expresan, en el símbolo cristiano, su nombre propio adquirido después del bautismo.

En el caso de Juan Ticocyahuacatl (N), no aparece el glifo de la función *ticocyahuacatl* (h) tal como lo encontramos en el códice Mendocino⁸⁵. Sólo subsiste el glifo del nombre Juan (n). Reproduce el cáliz y el águila estilizada,

77. Códice Osuna. . . pp. 196 y 257.

78. Códice Aubin 1576. . . p. 114.

79. Códice Aubin 1576. . . pp. 90 y 152.

80. Códice en cruz. . . p. 131 y 132.


81. Seler, Eduard: Op. cit. . . t. 1, p. 212.

82. Caso, Alfonso: *Fragmento de genealogía*. . . p. 29.

83. Saville, Marshall H: *The wood-carver's art*. . . p. 64.

84. Códice Mendocino. . . t. 3, f. 45.

85. *Ibid.*, f. 65.



Lám. 4.2 Glifos del Códice Santa Anita Zacatlalmanco: a) Antonio (de Mendoza); b) Zacatlalmanco (código Osuna); c) Panitzin, Huanitzin; d) Tehuetzquitzin; e) Cualac (Código Mendocino); f) Atempanecatli (Código Mendocino); g) Atempanecatli (Código Aubin 1576); h) Ticocyahuacatl (Código Mendocino); i) l) (Francisco) Atlauhcatl; m) Cuetzpalimitzin; n) Juan (Ticocyahuacatl) o) Bartolomé (Huehue); p) Bartolomé Atempanecatli; r) Thomas. . . s) Miguel Atlauhcatl; t) Francisco (Co'tli); u) Thoribio. . . Otolini; v) Martín Zihuan. . . w) Antonio Xochitl; x) Pedro Itzquin; y) Francisco Apantli o Acalli; z) Glifos no descifrados.

símbolos de san Juan, empleados igualmente en el códice Osuna ⁸⁶ y en el códice Aubin 1576 ⁸⁷ para indicar el barrio de San Juan.

Los últimos dos funcionarios tienen el mismo nombre: Bartolomé. El simbolismo cristiano representa a San Bartolomé con un sable "a la turca" ⁸⁸.

Bartolomé Huehue (O) solamente tiene el glifo de su nombre cristiano (o), mientras que Bartolomé Atempanecatl (P), además de su nombre conserva el glifo (p) de su función Atempanecatl ⁸⁹. Esta representación es una variante de la que se encuentra en el códice Mendocino ⁹⁰. Quizás se trata de un recipiente (f).

Los personajes (R-Y) que creemos eran notables de Santa Anita están todos acompañados de glifos.

El primer Tomas... (R) se encuentra sobre un trozo maltratado de la hoja y su glifo es ilegible.

Los demás, a excepción del tercero, tienen glifos dobles que dan su nombre y su apellido. El segundo, Miguel Atlauhcatl (S) tiene el mismo apellido que el primer funcionario de San Juan (L). Sus glifos tienen los mismos elementos (l, s), y únicamente la posición de la representación del agua está invertida. El glifo de su nombre, Miguel (s) se forma con la combinación de elementos precolombinos cristianos: al dibujo de un cadáver preparado para la ceremonia mortuoria (*micquetl* = *cuerpo de hombre muerto*) ⁹¹ se agrega el dibujo.

Sólo el glifo del tercer personaje, Francisco Co'tli (T) intenta transcribir fonéticamente el nombre de Francisco (t). Lo encontramos también en el Códice Osuna ⁹², representado por *cillin* (caracolito) y *comitl* (olla) lo que produce *cil - co*.

El cuarto personaje, Toribio... otoline (U), va acompañado del glifo del nombre Antonio (*atl + tototl*) (u) y del elemento *tollin* (carrizo) que significaría el nombre cuya leyenda incompleta dice... otoline.

El nombre del quinto personaje, Martín Zihuan... (V) se representa simbólicamente por el tocado *quechalli* del dios Mixcoatl (v). Este glifo tiene dos posibles interpretaciones: o bien recuerda que la celebración de dos acontecimientos religiosos, el Quecholli, antigua fiesta de Mixcoatl y la festividad de San Martín de Tours, Confesor, coinciden en noviembre ⁹³, o sirven para indicar el nombre abreviado como se escribía en los siglos XVI y XVII.

El nombre de Zihuan... está representado por una cabeza de mujer *cibuatl* sobre un fondo de arena (?).

En el caso del sexto personaje de la lista, Antonio Xochitl (W), se repite el glifo del nombre Antonio (*atl + tototl*) representado una vez antes (a). El nombre *Xochitl* se expresa por una flor (*xochitl*) (w).

El séptimo notable Pedro Itzcuin (X) va acompañado de la llave de San Pedro que simboliza el nombre de, Pedro (x). El glifo de su apellido es una cabeza de perro *itzcuintl* (x).

86. Códice Osuna... , p. 257.

87. Códice Aubin 1576... , p. 113.

88. Valton, Emilio, ed.: *El primer libro...*, frontispicio, p. 113.

89. Seler, Eduard: Op. cit. ... , t 2, p. 516.

90. Códice Mendocino... , t. 3, f. 65.

91. Molina, Alonso de: *Vocabulario...*, p. 56.

92. Códice Osuna... , p. 215.

93. *The Tovar calendar...*, p. 32, Lam. II.

Para el último de la lista (Y), el glifo del nombre Francisco (*cil-co*) ya dibujado (l y t) se añadió el glifo del apellido que podría ser un canal vacío *apantli*, o una barca *acalli*, igual que el nombre de lugar *Acalbuacan* en el códice Mendocino.⁹⁴

Los personajes restantes (Z), agregados a la derecha por el segundo dibujante, también tienen sus glifos. Menos claros y más mal dibujados que los demás del documento, y no encontramos punto de comparación con aquellos que siguen la tradición.

El segundo y el cuarto representarían frijoles en dos fases de su germinación. El tercero sería un ave con una ramita en el pico, el quinto una flor, quizá *acaxóchitl*. el séptimo el plano de una casa, el octavo una rama.

Apéndice

Se encontró que en el reverso del códice Santa Anita Zacatlalmanco, los trozos que refuerzan las dos hojas de fibra vegetal son dos pedazos de una misma hoja impresa, cortada en sentido longitudinal (lámina 4.3). Deseando establecer la fecha del manuscrito, al intentar reconstruirlo, vimos que el texto en español continúa y que se trata de la BULA DE LA SANTA CRUZADA, publicada en época de Pablo V, para de 1605 a 1621, y reeditada varias veces.⁹⁵ Al leer el texto supimos que esta Bula se reanudó bajo Carlos II de España, hijo de Felipe IV y de María de Austria, quien reinó de 1661 a 1700, época en que Inocencio XI ocupaba la Santa Sede.

En la parte superior de cada trozo de la página, hay dos grabados sobre madera que suponemos es la imagen de San Antonio de Padua cargando al santo Niño, y el otro el escudo papal. Es el escudo de la familia Odescalchi, a la que pertenecía Inocencio XI, papa de 1676 a 1689 (fig. 4.4). Esto nos permite establecer las fechas límites de la impresión de la hoja entre 1676 a 1700.




Fig. 4.4 Escudo de armas de la familia Odescalchi y del papa Inocencio XI.

94. Códice Mendocino. . . , t. 3, f. 17.

95. Carreño, Alberto María, ed.: *Un cedulario desconocido*. . . , pp. 92, 188, 352, 354, 364 ss.

Este es el texto de la Bula, tal como podría haber aparecido en la parte superior de la página, que es la mejor conservada.

Primera Predicacion de la decis...

Bulla de la Santa Cruzada concedida por la Santidad de Paulo Quin... Christiano... vecino // (México y habitantes) en las Provincias de Nueva España, Filipinas y sus Para socorro de // la guerra contra Infieles que se ha de publicar en acab...

Como las heregias son trayciones formadas contra la... es // importantissima cosa para alcanzar victoria dellas, que entrambas fuerca... de Dios // (san)cionados dellas (ya) y mitación de aquel gran Caudillo suyo (a) las poderosa... la fuer // as del valiente y Santo Capitan Josue, con que alcanco la victoria, que ues am // bas fueras nuestro muy Santo Padre Paulo Q... de felice recordacion, par... por las // armas del catolico Rey de la Españas Don Carlos Segundo, nuestro señor, se... los que le ayudaren con sus limosnas y oraciones, ha concedido (una) Santa Bulla y la m... mo, con las gracias y facultades siguientes.

Primeramente su Santidad concede a los christianos de los dicho... en ella // viniere. o en ello se hallaren, que movidos con el zelo del ensalzamiento d... la gue- // rra en el exercito, y con la gente que no mages (tad) e (n)bia por tie (m)po desta preédicac... o qual- // quier servicio, o quedar personalmente e(n) el dicho exercito, permaneciendo en el ha... dos sus // pecados si dellos estuviere contritos de coraon y los confesaren de boca y nos... obrado // concedera los que van a la conquista de la Tierra Santa, y en el año del Jubileo: y... tes del // fin de expedicion, o, en el camino... al Exercito, o en el mismo Exercito: y a... gitima que les sobrevenga, se partie // ren del exercito... expedicion. Y otrosi concede la misma indulgencia a aquellos que no vayan persona... e(n)biare fuere Cardenal. Prima // ... Patriarca, Ob... de Rey, Principe, Duque, Mar... o Conde... quant... bres co(n) modam... Y las otras personas de qualquier // condicion que sean Legos o (cl)erigos, e(n)bia cada uno el su... fueren tan pobres que no p... uzcri... ribuyendo cada uno segun su possi // bilidad. Yten los sido de las Yglesias, y monasterios de Religiosos, y Religiosas, aunque sean de los Mendic... nacer e(n)uiaren un soldado, aviendo // esso tratado, y acordado en su consignan las mismas indul(ncias) la qual asimismo conseguiran los que... licencia de sus Ordinar, los Re- // gulares de sus superiores, predicaren la palabra de Dios e(n)todo el dicho exercito, exercit y en otros ministe(rrios)... cito sin incurrir en irregularidad, y // que puedan servir sus beneficios por tenientes Idoneos, no siendo Curas, y de cargo de animas, que estos no... guerra estoviese(n), se declara no es // tar obligados a los ayunos que por voto, o por precepto de la Iglesia lo... no esta(n)do en la guerra. Yten... aren, de sus bienes liberales con // tribuyeren...

Cuadro 4.1 Cuadro Cronológico de los Gobernadores*

Funcionario	Cargo	Duración del Cargo			Años de Gobierno			
		Código Flor.	Código S. A. Z.	Código Aubin 1576	Código Aubin 1576		Código Santa Anita Zacatl.	Chimalpahin
					Relato	Cronología		
Huanitzin	Gobernador	4	5	4	1536-1539	1535-1538	1537-1541	1538-1541
Tehuetzquititzin	Gobernador	13	12	15	1540-1535	1539-1553	1542-1553	1541-1554
Guzmán, Esteban de ...	Juez		3	3	1553-1556	1554-1556	1554-1556	-1557
Guzmán, Cristóbal de ..	Gobernador	4	6	6	1557-1562	1557-1562	1557-1562	1557-1562
Santa María, Luis de ...	Gobernador		3	3	1563-1565	1563-1565	1563-1565	1563-1565
			(2)		(1566-1568)	(1566-1567)	(1566-1567)	(1566-1567)
Ximénez, Francisco	Juez Juez-Gob.		5	5	1568-1573 (1569)-	1568-1572	1568-1672	1568 (69)-
Valeriano, Antonio	Juez Juez-Gob.		24	23	1573-(1590)	1573-1595	1573-1596	(1576) (1591)
Martín, Juan	Gobernador		3	3	1596-	1597-1599	1597-1599	
López, Jerónimo	Juge-Gour. Juez-Gob.		(3)	7 (8)		1600-1606 (1599)-	1600-(1602) (1599-1601)	

* Código Aubin 1576, Código Santa Anita Zacatlalmanco, Código Florentino y Anales de Chimalpahin.

Transcripción de la escritura que todavía es visible al reverso del documento.

- I. ʼ huet ymc... .. zacatl...
 II.
 III. ʼ iñn ...
 IV. ...mas ...
 V. ʼ miguel atlahcatl
 VI. Fran^{co} co'tli'
 VII. ʼ Thorivio ...
 VIII. ʼ mn ...
 IX. ant? ...
 X. n
 XI.
 XII. ʼ ant? ach...
 XIII. Miguel ach...
 XIV. ʼ Fran^{co} ...
 XV. ʼ Juan ...
 XVI. ʼ andres ...
 XVII. ʼ Fran?^o ...
 XVIII. Thomas notolini

Transcripción de la escritura que aparece al frente del documento.

Virrey

- A. Don Antonio de //mêdoça visorey

Intérprete

- B. Tapia nahuatla//to

Gobernadores y jueces-gobernadores de Tenochtitlan

- C. Dō Di^o uanitzin
 D. Dō Di^o teuetzq'//ti
 E. de 1554 a^{os} ʼ do Estevan de guzm'a... [Juge]
 F. ʼ Dō xīróval//de guzm'ñ
 G. ʼ dō luys de//s m^a
 H. ʼ dō fran^{co} xi//menez
 I. ʼ dō antonio//valeriano
 -J. ʼ dō Juā'ñn
 K. ʼ dō gr^{mo} lopez

Funcionarios de San Juan

- L. fran^{co} atlah//catl
 M. cuetzpali//mitzin
 N. Juan ticocya//huacatl
 O. bar^{mo} huc//huc

106 *Estudios de escritura indígena tradicional*P. bar^{no} atepanecatlQ. dō Estevā de guzmā//Juez ypāxihuitl//de 1554 años/Y' Juez tico nicā//
Mexico

Nombre del pueblo

S. ānit...

Leyenda en nahuatl

Y'mo tlalico huehuet...//çacatlalmāco Y...//de 1535 a^{os}

Lista de notables de Santa Anita Zacatlamanca

R. Thomas ...

S. miguel atlahucatl

T. Fran^{co} co'tli'

U. thori... ..o//tolini

V. m̄n zihuan...

W. ant... xo//ch...

X. p: Ytz...

Y. Fra... ..

Paris... 1574... Cruzada... de los Países Bajos...



Como las liturgias... transporen... de las... liturgias...




Porque... de las... liturgias...



...de las... liturgias... de las... liturgias...

Lám. 4.3 Hoja de papel cortado y pegado al reverso del Códice Santa Anita. Aquí se aproximaron los fragmentos.

B-3.- Carta de rutas de autobuses urbanos y metro de la Ciudad de México, actualizada a Enero de 1984.



CIUDAD DE MEXICO



RUTAS DE AUTOBUSES URBANOS Y METRO


LINEA	DESCRIPCIÓN	ESTACIONES	TIPO DE SERVICIO	OTROS DATOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN PÚBLICA

SISTEMA METRO

B-4.- Sentencia al pleito entre los naturales del pueblo de Iztacalco y el Barrio de Santa Ana, como su sujeto, por la posesión de tierras al lado poniente del Canal de la Viga, a 17 de Diciembre de 1687. A.G.N., Sala 4; Serie Tierras, Vol. 140, Exp. 4, Foja 62.

En el Alrto. que se entae Parro dicta
 En el Com. Q natural de d. p. de
 Santa Ana claramales de la
 Cdad de San Juan; y de la otra cl alialde
 Comunal natural del Pueblo de Escual
 de otra Parcialidad, sobre la Propiedad
 de las tierras que en el Placido
 Juan Alonso benango y ordinal Cuente de
 Pinar su Pinar adru



Se llama que devemos declarar y declaramos que
 tiene en Propiedad las tierras de un litigio a los
 naturales de el otro pueblo de Escual y barrio de Santa
 Ana como su suceso, y eran domus que los citaron
 de las se pasan entre unos y otros Parrota. conforme
 el numero de naturales que habian en el Pueblo de Escual
 y barrio de Santa Ana, y las posesen en Comuni depol, sin
 impedirse los uno a los otros y por esta razon sentenzia de
 Amambas a lo pronunziamos. En no damos = viz. de
 Sancho fernandez su amo leso = D. Juan de Padilla
 quando lo el guzman = D. Juan Baptista de Vagmola y
 de lo mada

M. A. S. D. de Indias a diez y siete dias del mes de Mayo
 de mill e seiscientos e cinquenta e siete años estando en su Audiencia
 Publica. Juan de la Cruz de la Andimonia de la mada de San
 a Pronunzio la sentenzia de Sancho de Vagmola
 en la sentenzia de Sancho de Vagmola y el leyo
 Oneco

Juan de Padilla
 Juan Baptista de Vagmola
 Juan de Padilla
 Juan Baptista de Vagmola

B-5.- Expediente relativo al arrendamiento del potrero perteneciente a los "Yndios de Santa Ana Sacatlalmanco, México".
Mayo 4 1781. Incluye la descripción del apeo y deslinde y posterior visita al pueblo de Santa Ana. Con la intención de inspeccionar el funcionamiento de la Escuela y Miga, que se encontraron enteramente insuficientes. Esta visita llevó a la contratación del Arq. Francisco Guerrero y Torres para desarrollar un proyecto de nuevas aulas y su posterior construcción.

[Large decorative initial flourish]

En este Honorio las Pajas y mo
lonas que haze D.^o Marcos Antigua
al Torrexo que se esta llamando
Do perteneciente a los Indios de San-
ta Ana Sacatlalmanco. Mexico
y Mayo A. de 1781.

[Signature]
R. ~~...~~ *[Signature]*
Castillo
[Signature]

[Vertical text in left margin, mostly illegible]



SELO QVAREG. VNGVAR-
VILLO. AÑOS DE MIL SE-
TIENTOS Y OCHENTA Y
OCHO.

Causa Redicho favor. De las proprias vienes puedan ser
can duramos el Arrendamiento las Cavendos que
llaman de Negro, y no otra cosa alguna, limitados
como los limitas el personi el que no, puedan sacar tido,
ni vacasen, y que no hagan perjuicio del Ganado que
huyere Removido en dicha Viomas como a conve-
nido en dexas ocaciones Removido dexas, y con Cavallas y
domos. Removido Cordantes las Colas, y Climer para vider
re el las veridas, por que verificandose algun perjuicio
delo Removido por dicho Removido, con el mismo hecho
de desprehenderse veriam privado. Elas enonada en
la dicha Viomas, si hay quien las impuse penaes vele
admirada las que huyere que se hiede Removido dando
las honra. Removido Removido. por tres ocaciones, con
parceis D^{no} Martin de Anasaga, Veimo Xerxa Ciudad,
y Quomo de Pava en esta, a quien igualmente yo el
presente Como doy fee conexo, haciendo presenacion de
un papel. seabon dado anu favor y con fecha seve
dia, firmado el parceis de D^{no} Manuel de Pandavi
Uari Cavillo, Veimo, y el Comenao Xerxa Conre, y con
Caron en el Postal de los Mercaderes, el que vira por
el Relator Comenado mando que firmadas las Al-
muerdas se Removido en las firmas acostumbradas p

uno m^o el prevenir Circulares, acurritandose de
 en auto^o V^otrubado, y que el Vizconde D^o Mianco
 de. Arceaga hiciere su p^oreua, quien en insel
 gencia^o solo pagasen dados. D^o que dava por
 el Arrendamiento se expresado por uno, trescu
 enar y uno por en cada un año, v^o las mismas
 calidades y condiciones p^oponadas, y fecha por lo
 eno licitar, o quando no enhuera en contada
 luego que se aprueve el Remate la V^otrubada
 gra, y lo uno año se Arrendam^o y amandando
 el dante al^o Navaral de Camellones inmediatos
 au^o P^orrio sea veinte y cinco varas cada uno e
 largo, y de ancho quince, para que eno lo puean
 sembrar, ya sea e^o Maiz, Orzaliva, o flexar, como
 quiviere, lo, y la de deslindarse au^o cerca, y aho
 hauendo deslindarse, o vanseando para cercar de
 p^oras y deslindarse enese los Calindanes v^oras
 veinos, lo que p^oponadas direxon D^o J^o F^o O
 D^o Juan Landero el Paror, y D^o Manuel Rodriguez
 no sea mejor alguna, lo de enhuir todas las
 V^otrubadas, y si ha de dante al^o Navaral
 los los de Camellones para que sembrar los
 que quieran, y deslindarse el licitar au^o cont^o
 p^oer au^o se hallan los linderos fijos, y v^o el
 au^o p^o se ha^o manesido D^o J^o F^o O. Exaltase en lo
 respectivo y p^oasentamiento adicho Navaral, enese
 ya inteligencia deia el exp^oredo D^o J^o F^o O.



En quarto.




SELLO CUARTO, VN QVARTO
MILLO. AÑOS DE MIL
TRESCIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.

El por su parte ofrecio don Francisco y quinze por
vase con calidad que viene en las caxas
de Almoneda, en que pregonada por don J.
Muel Rodriguez en cinco por mas, con exclusion
de los Camellones ofrecio por don J. Manuel de Arce
y Viquez que se toman vna vez los Indios, en
beneficio en adelante, como a concedido con uno de
los de don J. Vn Exaltacion, como se Cien varas, que
ellos mismos ofrecio en auencia de Estado Exaltacion
el que era en su tiempo amantifera. Y la de de la de
una cosa, lo que pregonado por don J. Manuel, q. dava
en cinco y vna y cinco p. vase con calidad y con
diciones que viene ofrecio, lo que hecho publican en
poco don J. Juan de la Cruz, que lo que los podia vna a
los de la Cruz los de Camellones en cada vna ofre-
cion por don J. Manuel de Arce vna y cinco
por estado xigo y que por estado y Redimidos de
qualesquiera disputa, pleito, o defension, vna de vna
en adelante, por lo que ofrecio como ofrecio dar annual
mente en cinco y cinco por, lo q. pregonado los me-
por don J. Vn de la Cruz en cinco por mas, conforme de preve-
nido en su posesion y pregonada que fue en su posesion, la
adelante don J. Manuel Rodriguez en cinco por mas, lo q.

do
co
pa
co
mu
b
za
me
na
za
S
za
na
ca
du
za
ca
za
la
na
co
na
E
la
na
E

hauendo oido el representado ^{Dⁿ} M^o Juan Diaz y
 exclusion de los d^{os} Castellones de las ca-
 sas y posesiones y praxas de esta m^o de
^{Dⁿ} Don Fray Juan, que para la m^o praxa le hubiese
 remosido, como ve Notario de las Monest^{as}
^{Dⁿ} Manuel Rodriguez dice que m^o praxas de la
 casa en algunas poses^{es} mar, con las condiciones
 condiciones que tiene expresadas en su ultim
 praxa, que praxadas la m^o praxa ^{Dⁿ} Man^o
 quince poses^{es} mar, con las proprias condiciones
 que responde ^{Dⁿ} Manuel Rodriguez que la m^o praxa
 en quince poses^{es} y bienes y en lo p^o dándole d^{os}
 xales de los d^{os} Castellones expresados por ^{Dⁿ} Man^o
 traza la que hauendose praxadas d^{os} d^{os}
 d^{os} d^{os} que praxa en las m^o como tiene dicho sup
 con los Naturales m^o praxas de poses^{es} en d^{os}
 y por tanto dadas quinientos poses^{es}, que praxadas
 praxa ^{Dⁿ} Manuel Rodriguez que buenos para la
 casa a ^{Dⁿ} Juan Landerio, y que a^o ve desinias
 aparaba cerca Monest^{as} valientes de d^{os}
 y ^{Dⁿ} Man^o de las d^{os} dadas quinientos
 cinco poses^{es}, con las condiciones expresadas, en
 d^{os} en casa m^o praxa tan veland^o la d^{os}
 de las dadas a^o con las poses^{es} en d^{os}
 al praxa d^{os} Naturales para ello, a que d^{os} ^{Dⁿ}
^{Dⁿ} Juan Landerio que con respecto a las praxaciones
 que conio hecho, dadas quinientos y quinientos
 poses^{es}, y sup^o se le Notario en el dia por lo que

el Comisario de Relación, en virtud de lo que se ha
 las unas y de que no obstante se ha venido oído la
 Plegería de las dhas. con la ^{la} Iglesia Catedral, y
 demás de esta Corte, con venientes acedex la Almo-
 neda al empleo de los Almoratanes, ha estado continuan-
 do en ella por las mejoras que han estado haci-
 endo el uno del otro, y el otro así con el otro
 tanto, y dándose las satisfacciones a las objeciones y dis-
 putas que han sido hechas. En este respecto a ven-
 tu eando, mando a vras. las dhas. Almo-
 neda el primero apercibimiento, como con efecto
 así lo executó diciendo quinientos y quinientos pesos
 por dicho Almoratanes, en cada un año, y a los
 condiciones y calidades estipuladas en la anterior
 nonda, si hay quien mejor la posea, parezca
 se le admita la que fuere, que se ha de rematar
 a hora, dando el primero apercibimiento, a que
 dijo D. Juan de la Cruz quinientos y quinientos
 cinco pesos con respecto a las condiciones especificadas
 por lo demás hechas, y con dándose solo, la se-
 deñándose como viene dicho, y por el dho. Oficio
 Dijo D. Juan de la Cruz que dava quinientos no-
 venta y nueve pesos vras. reales y medio por el
 Almoratanes, en cada un año con atención a las
 proposiciones que venia hechas, la que propone
 da Dijo D. Juan de la Cruz que usó de las vras. Almoratanes



En querrello.

SEÑALADO, VE OVAR-
TILLO, ANOS DE MIL SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHO.

menos huiere dadas veraciones pefe, lo que e
oido por el Sr. Juan Landero dero que más bu
na pida lo huere desordenado y apaxado
se sea por unu y mofaxar que houin en cu
rado valiendo. Mas Alonreda. Por lo que
el Sr. Jefe de Relaxo Comisionado dero que en
pecho ano haues quedado oero maior, ni mofax
poron que diko Sr. Martin de Arceyo, se celebra
se el Reino mandando adicho Proposio apear
oive segunda y tercera vez, quon dero veid
enon poto dan en cada un caso, y por el tiempo
seuico por el Arrendam. de lo porero, o vome
ya se haner penosamente a lo Navades solo
Dixado Sr. Anna Vardelamanco Vago a lo
Pauclidad de Sr. Juan, vajo las calidades y con
dumio de exclusiva en el Reino por serido a des
sumido en el Juzgado General de Navades
vexo Reino para su introduccion en los axer
República adicho Reino, y en satisfacen lo con
y dexido enqgato, y que se enqgaten, hasta el
dia que se le diese por unu de dicho Reino, y con
ramo para su Repuendo, lo des de lo dero
el Arrendamio de lo colindantes Vaxuonemio




En el Castillo.
**SELLO CUARTO. VE GUAR-
TILLO, ANOS DE MILUSE-
TESIMOS Y OCHENTA, Y
OCHENTA Y VNO.**

en esta y mencionada ya por el dicho Alcaldemayor adonde paxen
con convenientes, o ya comprando, o abriendo varias en aque-
llos parajes que fueren convenientes: Se declarase de lo
ordenado. hacete en estas las Navas en el Puerto de la
Cava y Pasa en el tiempo oportuno estas, abriendo la puerta
para la introduccion de agua y puere reservadas para
dichas Cava: que en mi mismo puedan vacar las Cavicas
que llaman de Negro para su proprio uso, yno cozcan en
le, ni vacase por en este lo que se anuncia, ni perjudi-
cari en los puer del puerto del puerto, mandando al Tomado que
en este huviera se eximen el Arrendador, con un mandado a
este conveniente: con este es el caso de ser
de en particular alguno, o algunos de los perjuicio referido
de vacar previada de las encomendas de las Cava esta
en que se vacar de Negro, si hay quien las
tiene por proprio, se de admitir de las que se ha
de vacar de vacar, que apenas, que apenas, que apenas
de para su vacar, y para no hay quien puede ni de
may por el expresado puerto, y recomendado de las, q.
la Relacionada. Cantidad de las vacaciones para, que sea
may que buena, que buena para las haga. En que quedo
hecho, celebrado, y firmado dicho Tomado en D. Juan
de Arzobispo, vaso las condiciones anexas de
estas condiciones, obras, condiciones, y vacaciones, se obli-
go en esta forma de las condiciones anexas de estas y die-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



presentes y sucesos, y con ellas se somete al ju-
 zo y Jurisdiccion de los Juces y Junci en Re-
 su suspencion que conformes adexas he se sus
 causas puerdian y deban conexas, especial, y
 notada con el Exmo. Sr. Don Viceroy de este Reyno
 como Viceroy de estas Indias, para que alos culpados
 en estos Vcrinos, se complete y apremien para to-
 da rigora y disciplina, y con execucion, y como para
 ser venidas por todas en unentelido de las juzgado
 conuenidas, y no apeladas, Reuocadas su proprio fu-
 zo Domicilio y vecindad, lo y reconocenit se ju-
 dicio omniun iudicium con las demas e su
 favor y defensa, con la general Reuocacion. Y asi
 lo cargo y firmo el Comissariado Relator, con el Go-
 uernador de la Real Audiencia de Mexico, y Excmo.
 Sr. D. Pedro de Arana en 10 de Agosto, y no lo heio el
 nombrado D. Juan de Dios no raxon en exi-
 via hiole sus nombres su hijo D. Jose, siendo con-
 reg. D. Juan de Carrion D. Juan de Torres y Bar-
 rero y D. Jose Marquez de esta vecindad, doys


 Corral de Justicia
 Procurador de Republica
 Felipe de Jesus

Miguel Jimenez
 Gov.





En la Ciudad de Mexico a cinco de Mayo

Un quartillo.



**SELLO OVARIO, Vn QUARTILLO, ANOS DE MIL SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.**

En mil veintiseis y ochenta y novanientos y el Circunscrito
Presencio en su Capitan Dⁿ Manuel ~~San~~ ^{San} Daniel Carrillo Car-
rillo, en su Persona que conato y papeles que hego de
declarar que ve mudada el Real Juramento que hizo
por Dios Nro Vno y la señal de la S^{ta} Cruz en forma
ma, vago el qual, opeca deca verdad onto que fue
re preguirado, y grandole demerado, y leido el papel
de abono de foras y cenar y quano. Dopo veni vno, y que
las firma q^o lo subscrive en suu punto y leida y la
misma que acordumbrao haxer q^o por tal se canose,
cuo concenido xaxifica y lo firmo seg^o deo y fee.

Manuel de Carrillo
Carrillo

[Circular signature stamp]

[Handwritten signature]
Dⁿ Manuel Carrillo
Dⁿ Manuel Carrillo

fu
e
sus
ya
cap
ano
no
no
do
f
yo
su
do
no
no

Carca.



SELLO TERCERO. VNRD. AÑOS DE MIL SEPTECIENTOS Y OCHENTA Y OCHENTA Y VNO.

Mexico y Mayo 14 de 1781

Contra traslado contapante celo de Vuestros, y con lo que se pondiere, por el autor al Sr. Oydor Fiscal.



Don Juan de Araya vecino de esta Ciudad como
mas haya lugar ante V. E. D. N. que en mi como mi
por Partida se verifico el finate en Arrendam. del Pórcico
de Araya de Partida perteneciente a los Vniversales de Sta.
Ana Zacatlamanco en Canubod de veinticinco, y en
cada un año por tiempo de cinco. Y respecto a ser para
de el termino dispuesto por Vuestro Señado servir la
Inseguridad de V. E. D. N. mandas, que pudiese el traslado
contra poniéndose con las Partes involucradas seme a pueras
el finate, y en su consecuencia seme enta en posesi-
on de Dho Pórcico, y el termino necesario para que
termina de Requarbo en cuin terminos.

A V. E. D. N. sup. am. tomante que ex Justicia Turo de
ponno saber, y como mi... Don Juan de Araya...

En Ar

1804

Ciudad de Mexico a diez y seis de Mayo de mil
 ochocientos y ochenta y cuatro: Yo el Sr. Presidente
 de esta Real Audiencia y de las de su distrito
 D. Juan de Escobedo de
 y Real Audiencia y Apoderado de su parte
 Sr. D. Juan de Dios de los Angeles y Domingo de
 varo, y José de los Angeles de los Angeles
 de Republica el Sr. D. Juan de los Angeles
 co, y sus adha. parte en sus Personar. g. conde. ler.
 nosifique el enalado minoiado deus, y entendi
 Dixerun lo oyen, Rnuncian el enalado, y amari
 enora en la aprovaion que se pide del R. eman
 celebrado en D. Juan de Antioquia, en el R. conde
 enora y firmaron seg. doy fec. y lo lo hizo el Sr.
 caucion de Rep. conde Apoderado por no auer en
 caucion en demora. En este R. D. Sr. D. Juan de los Angeles
 Gov. de la Real = Vale = Escrivano de Republica Felipe



L. Nizad...

M. J. de los Angeles
Gov.

J. de los Angeles
Escrivano de Republica

Como Gov

Anteriormente Remate en arrendamiento de

[Signature]



En quindize.

**SELLO QVARTO, VN QVARTO
TILLO. ANOS DE MIL, SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.**

Poturo perteneciente a los Naturales de Santa Ana
na Sacatlamancos de la Parcialidad de San Juan, se
verifico en quindize y noventa pesos por cada
los cinco años, y havien dose celebrado el presente
en seiscientos p. por cada uno de ellos, es notoria la
ventaja y utilidad q. de el se resulta a los Indios
y mas si se tiene consideracion a q. el mismo tien
po. se les permita la Casa de Potros, y q. puedan sa-
car las Cabezitas q. Usan de Negro para su
proprio uso, lo q. antes no les fue permitido en
el otro arrendamiento: En esta atencion, y en
la, de q. la parte de los Indios no se opona,
podra N. E. aprobar el Acuerdo Notado, mandan-
do q. se vayan a pagar previamente las correspondientes

Encargados de firma, se entere en proreccion
a Dño Lorenzo al Portor, y se le de el Portor
que necesitare para su Representacion
y Junio 2.º de 1781

Sp. D.º de V.º de V.º

Memoria y Junio 7.º de 1781

Yo, el infrascripto, el remate celebrado en
dominico de la Niuega ó Portor por remate
a el vino de Santa Anna Taxillan
Sugiero a la Doctrina de Itzacates de la Parro-
quia de S. Juan: la aprobacion pedida por
el Licenciado D.º Marcos de Arceaga, y lo
expuesto por el Señor Oydor Fiscal en la
precedente Repuesta, conforme a ello, a el ex-
punto convenientemente a el punto de los
olivos, y a la excesiva utilidad, que con la venta
forzosa porcion, ha producido la Subhana, en
beneficio de D.º. Valeriano. = Aprobare
desde luego el referido remate, condenandole

como se condene a las personas a ellas, y para su pacifica
 y quietud: que cumpliendo el Oroy con las Calidades
 y condiciones estipuladas, y la especial de la exclusi-
 on del tercio adelantado, se le dee, y ena en posesi-
 on del Notario, con sujecion a los exomios, y sudes-
 zen, que lo pertenecien, cuya diligencia se comete a
 el Relator de este Singado General, quien la pade-
 que por ante el Escrivano, que despacha el oficio
 v. o. u. a su satisfaccion, con citacion a los Colendamen-
 tandos, a el por el testimonio de dho. Notario, o el
 presente Decreto, e aprobacion, y de la posesion que
 aprehendiere, desde la qual corre el arrendamiento.
 Entregando la Simera el antecedente Arrendamien-
 to D. N. Jose Garcia de Escalante a el actual licitador,
 y requirindole por el oficio e tiempo que ha
 corrido desde el dia en que se dio el anterior arrendamien-
 to hasta el de la posesion, y entrega, y o. e.
 con siguiente la imposicion de la Simera, que con
 respecto a su arrendamiento, debe satisfacer D. N.
 Jose Garcia de Escalante, senosifique a este haga
 la expresion de lo que se liquidare. Por quando
 en el acto de su Subhasta expusio dho. D. N. Jose que
 tenia dadas a los Indios, como cien vacas de Sierra
 para sus aprovechamientos, y que estos no los han
 sus utilidades, ni beneficiado, para su decision, o no, y sujecion

60

En quarto.

SELLO OVARMO, VH OVAR-
TILLO, AÑOS DE MIL SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNOT

Enmenda asimismo que el Comissionado P.
latos en el caso de la posesion averigüe en que
con de tierra, y qualquiera de las maderas
noven, que los Indios tengan para sus particula-
res y comodo, y por que Cauas no las cultivan
ni benefician, dando cuenta como que trabajan
para en su vez proveer lo que conenga a la
mayor conveniencia, y apodichamiento de dho. In-
dios.



En la Ciudad de Mexico a diez de Junio de mil setecien-
tos y ochenta y un años. Yo el Com. P. en la Real
ordenada D. Juan de Luna en su Persona q. co-
muro de hize nuevo el sup. de Decretos q. concede, y
entendido D. Diego de Ayala primo por no valer en
esta parte sus nombres sus hijos D. Pedro de Ayala
y D. Juan de Ayala.



En la Ciudad de Mexico a nueve de Junio
de mil setecientos y un años.

En la Ciudad de Mexico a nueve de Junio



En quartillo.



SELLO QVARTO, VN QVARTILLO, ANOS DE MIL SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.

Ami veientes autema y un año: Fo el Caxi
vamo paxemes en la ditta Morada el día 20^{do}
Juan de Corrada Abogado de la Real Audiencia y capto
degado general de la Parcialidad de s^{ra} Inam, D^{ma}
quel Nimenor Governador de ella, Domingo Laxano
y José Lorenzo Alcázar, y demás Naturales con
su Escribano de Republica del Daxio de s^{ra} como
sallacamatco en sus personas que conosco les trae
notorio el superior Decreto que amerede, y emon
dido Dixeron lo oyen, y firmaron los que supie
non de que doi fee-

Escritano de Republica
Felipe de Sald...

Miguel Jimenez
Gov^r

José...
Cap^t de ...

En las Ciudades

Alcaldes ayuindas de Tumbuco conit vete ca
yosita cas y enca. Y el. Convidamos Pread
en las. Enu monada (pob de) Dn. Dn. Dn.
calzante enou Persona que conoca, Ce cite
Sup.º Decreto de la p.ºa que amocede, y
dado Dico lo oye, soy feco.

[Handwritten signature and stamp]
Dn. Dn. Dn.
Dn. Dn. Dn.

En el Barrio de Santa Anna sacallamamos
al Pueblo de Tzacaco de la Parquidad de
an á diez y seis dias al caa de Tumbuco conit
ciemos ochenta y un años. El Licenciado Dn.
Jose de Arpeñá Abogado de esta R.ª Audien
y Relaron al Jurgado general de Nacuanara
puntuat obediennio del Superior decreto al
mo. señor Virrey enriete al que inge; exam
en el Guayda que llaman ala vija á poco
Ular nueve oas de la mexicana acompañado
Dn. Antonio Guando Lonze de Leon, Mirra
Ejecutor de Dn. Guayda general, y conit
Injrascripto Convidamos, para efecto de em.

en Poca
o Poca
ter de
cia de
-dº om
blia
vota
Dn.

y
ca
5
e

en Peñon de San Mateo de Guaya, a la Sierra
 o Porro remanido, como perteneciente a Dho. Nava
ler de la Antia, y procurer Dho. D. Alarco, D. José Guz
na Escalante el Alcalde de San Matteo de Guaya
D. Domingo Lavara con otros varios oficiales de Repu
blica con su Escrivano Seu de San José, el D. D. José
Corral, Cura del Pueblo de Trujillo, con su Procurador
D. Pedro Nolasco, el Alc. ordinario D. José de San José
y otros varios oficiales de su república, con el Es
crivano de ella José de la Cruz, el Alc. de varias de
San Esteban, D. Pedro Delgado suma con otros oficiales,
el Alc. de varias Alca Molina, D. Andrés cuando con
otros natural de la misma vecindad, D. Juan Cay
rano Lezama Interprete grat. de una real Audencia
con otras muchas y varias Personas todos los quales
haviendo encomendado con Dho. Nolasco comisionado en
un Canoa para pasar por la Allegria real
a la Orilla de Dho. Porro, y llegado a esta era halla una
Mo nomina en la que eran quatro cabales, de cuero
y en medio de san ta Cruz de San to, y en medio de



SEIJO C. ALFONSO, VE OVA
VALLO. NOS DE MIL SE
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.

de Atlixpaoco desde el qual se ve una sanga y todas
las conuenciones copiaran sea el Acatoro viejo, que
como desde dho. Atlixpaoco y parte del Rincones, limi-
tada hacia la Motomaca, que llaman del Tenoro
circada a la parte del Ozime a Duncaná, como se
una legua que esta reconocido a motomaca hacia
de Motomaca a Motomaca. Desembarrandose
dho. Comisionado y Conuenciones en el referido linder
no de Atlixpaoco, asegurando uno, y otro natura-
ler, que la Sanga, o Acatoro antiguo, que sale de
de ese parte el Tenoro, es el Linder fino, y de
de las Proexas, Siemegas, o Porozos del Pueblo de Toua-
calco del de Santa Anna Quetzaltenango, s. del Marque
Magdalena Mexicana, no Porozos, quedando los Do
primeros a la mano de, y vanda del Sur, y los
segundos a la izquierda, y vanda del Norte, Yo

o/s

66



SELLO CUARTO, VE CUAR-
TILLO. DOS DE MIL SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VEIO.

memorando el acto de Recepcion lo hizo entrega D.^{no} Jose

Garcia Escalante anterior intendiente de d.^{no} Mexico

de Obispa de este primer lugar en donde estando

por entregado, me como sola mano el expresado Mi-

nistro Consejero D.^{no} Antonio Pardo Penza de Leon, y

memorandole como le enaxo en nombre de su Magestad

(que Dios guie) y sin perjuicio de tercero que mejor dere-

cho en posesion real, corpora, vel qualquiera otra referida

Siempre o Porvia la of. eprehendis dho. D.^{no} Mexico, que

era, y pacificam^{te} sin contradiccion de Persona alguna

y en senal de ella arrancó libras, e hizo otros actos

de verdadera posesion. Y por que no se pudo ir a la

Mohoranza del Tesoro por estar la Siemra, ver-

siendo e haxia como un minimo la dho. dho.

...

...

lillas, q^e queda á la venta del oro, han de llegar
 á los Reyes que vienen á Cuernavaca á Pórtico, sin
 embargo hacia el Pórtico de Aculco (que en este
 llamo se llama la Puente de Ixta, que está á orillas
 de la Sierra real, en donde habiendo pasado se
 concuso en este lindero otro acto de Pórtico en
 donde caminando de sur á norte, por la misma
Sierra real, queda á la mano derecha Dha. Cerna
 y rumbo al oriente hacia llegar al primer lin-
 dero de las Cauenas de Aculco en donde se comen-
 zó la Sierra quedando dentro de los precedidos lin-
deros el mencionado Pórtico rematado en un
domio quedando fuera de este el pedazo de terreno
 que les permitio D^{no} José Gaxia Exaltado á los
naturales de este Dho. Varrio de S^{ta} Cerna p^a que
 lo cultivaren á beneficio propio de Dho. natura-
 les. Tras habiéndose verificado disputa, con con-
cordia, ni diferencia alguna se concluyó esta Dis-
putación de Pórtico en donde pidio Dho. mudo



En quince.

SELLO CUARTO, VN QVARTILLO, ANOS DE MIL SEPTECIENTOS Y OCHENTA Y OCHENTA Y VNO.

plixian enercum con lo q. re las ordenava, y mandava, y dho. Sr. Mariscal expuso assi mismo la desgracia para su labor, y cultivo el pedano de Pinaro, o Cerezo, que su administrador Sr. Jose Garcia de Corcalama la havia peromido, q. romasera, con lo q. se concluyo esta Diligencia, que asi acabase, y se mandaron con el Relator comisionado los que supieron el que dar fe.

Dic. Juan...

Antonio Estardo Bonney
Sr. de...

Cor. Juan Jose de la Cruz Pedro Felipe de...
Crisibano de Republica... no de Rep...

Phelipe de Taus

no. Car. Lorenzo...

J. ...

J. ...

Ph. Garcia Escalante

J. ...



En castillo.

**SELLO CUARTO. VII QUARTO.
TILLO, AÑOS DE MIL SESENTA Y OCHO.
TECIENTOS Y OCHENTA Y UNO.**

diacum. El expresado Preboste Comisionado, encom
vencencia solo determinado en el superior Decre
to que precede arribado como el Impresario
Erosivano pasó en compañía de los arri
vernos en la diligencia de posesion, y amose
de al reconocimiento de los Camellones que
tienen los naturales de este Vaxxo de Santa
Anna sacatamano, sin sembrar, ni cultivar
y hacienda enmendado por los Arregui real
a el realore de dho. Vaxxo hablo haver como
minta Camellones sin labor ninguna y con
llorados, los que fue manifestando D. Jose
Garcia Escalante hacia el pedazo de Diexa,
o Ciemeza, que a el amaxion de arrendam^{to} se
romaron dho. naturales y el expresado D.
Jose se los permitio, con la mira seg. la di.
fueran sembraren, y cultivasen, el que
oficio demostraron en la dilig. de remate y
con efecto haciendole visto y mandado su

[Handwritten signature]

K. P. 2.
m.
la.
P. 1.
x.
c.
j.
m.
C.
E.
m.
m.
m.

frente que esta á orillas del Acadote y
 mira al Poniente, se halla con una vía cur-
 va al Norte, y sin tenera alguna, q^{ue} se
 irá á juicio p^{ro}curador de N^{ro} Sr. Dⁿⁱ Juan, co-
 mo cierto, y mas varas, y de oriente, a
 Poniente, como se cuentan varas, en el que
 se podrán llevar, como cinquenta camellon-
 nes de ancho, y cinco varas de largo, y cinco
 de ancho, dejandoles sus respectivos Acadotes
 ó Sangar de á quaxas varas. Haciendole
 cargo D^{no} Comisionado á los referidos no-
 rriales, que moros reman, ó havian venido
 para dejar enyerbados, y sin cultivos algunos
 así los mismos Camellones, que se han re-
 conocido, como así mismo este Pedro de
 S^{ra}, ó S^{ra} Diego, no respondiexon con co-
 nformidad, que el no haver podido los hijos hacer
 y se advierte q^{ue} los camellones, que estan ven-
 tidos de Tomate, Chile, y Mexalixas, con
 los que viven al T^{er}cer, á los hijos de este, y
 sus deudos ó parientes, á que se impone que
 estos procuran irabajar, y buscar la vía
 y los demas no lo hacen. Haciendo con-
 do esta Deliq^{ue} al mencionado Prelator

uno de las amplias facultades, y por el Juerga
 general se le tienen concedidas, seran del arreglo, es
 tabkaimimo, oviacado, y manexo de los Niños, y Ni
 ñas educacion de estos, y enmumama de la Doctri
 na cristiana en las Escuelas de Niños de las
 Parroquias de S.^{ta} Juana, y Santiago, y sus anexos
 Puellos y Varanos, con los decaucion de haverse eni
 gido Escuela, y Niño en este dho. Varano pr
 so a reconocerlas impuancia de Cuxa de una Fe
 ligrosia P.^{ra} D.^{na} Jose Fronilla, y el dho. Naxa
 rias, y se hablo hasen, dar Docales, el uno pr
 se del otro en un mismo Pacio, y ambos pequeños
 pues quando en el uno, como enre Niños, y su
 Maestra, al. parrea no conven, y en el otro, su
 De lo propio, pues estan sentadas en la parte
 de afuera y del los Niños, que se concacon como
 reina, Expresiendo los Maestra, y Maestra, no ser
 solos estos, sino es algunos mas, que el día de Oñie
 han comparecido, y delos preema, se adivicio e l
 faltando su ventuario, y del q^{te} tienen, mai n al
 unq^{do} y vifo. T les Enaxage dho. Comisionado
 la particular atencion a los Enpresados crua
 ras, que han de tener con los Niños, Cuidando
 de que no falten a la Escuela, y colliga en ma
 nera alguna, y en el caso sino venir los dho.

En quart. 118.



SELLO QUARTO: VN QUAR-
TILLO, ANOS DE MIL SE-
TIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.

aviso de cable y Fiscal para que los hagan
ben. y recurandolos sus ldores, den cuenta, p.
con esta comua providencia de lo q. quedaron a
venidos vnos y otros; y assi mismo para q. vea
y reconozca, que para ser enavan a propocito para
poderse en ellos conovuir, y fabricar las Escuelas
y Colegio, y con efecto halló dos pedaxos de dicho
competencia, el vno frente de la Iglesia, y el otro
a su Costado. Dio lo q. me mandó puciere por
Diligencia (como lo hago), para dar cuenta al
Com. S. de virrey de este Reyno por la Vía de
su Juygado general de Naxuales, quien lo firmó
de que yo Tho. Escrivano dei fe=

Thomas Escrivano
de la Real Audiencia de Mexico

J. L. S.

J. de la Cruz
de la Real Audiencia de Mexico

En conformidad de lo prevenido en el

Sup. Dn. Don Pedro de Sarracena. El Con. se procede a hacer la liquidacion q. se mandó en la forma seg. ⁸⁷

Habiendo tenido en Atenciam. Dn. Don Juan de Cevallos e Iñigo de los Rios q. el Sr. Don Juan de Cevallos mando, que se lea en escor. d. con, por tiempo de cinco años, y precio de ciento y diez pesos en cada uno y cumplido e escor. el dia diez de Mayo del Corriente año, han conuido hasta el dia diez y seis del presente tres meses y diez dias que a rason de dicha renta, impongan cincuenta pesos, y seis reales

D. O. O. G. B.

Mexico y Junio 18 de 1781

[Signature]
Don Juan de Cevallos
E. de O. G. B.

En la Ciudad de Mexico a Veinte y Nueve de Junio del presente año, yo el Sr. Don Juan de Cevallos e Iñigo de los Rios, D. N. de O. G. B. Habiendo pasado a los Sr. Don Juan de Cevallos e Iñigo de los Rios, y preguntado por el año de diez, se me dio a rason por cada escor. en un Real, y no se me dio a rason el lunes. J. P. y como lo asienta por dilig. de que day spec.

[Signature]
Don Juan de Cevallos
E. de O. G. B.

K.F.R.

700
600
500
400
300
200
100
0

En quarto.



BELLO CUARTO, VII CUAR-
TELLO, AÑOS DE MIL SE-
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.

En la Ciudad de Mexico a veinte y cinco de Ju-
nio de mil setecientos ochenta y un años. Compara-
do en la Oficina de mi cargo D.^{no} Valencio de Car-
vajal, quien me exhibió docientos pesos del tomo de
lanzado, que contiene acorrea el Dia diez y seis
corriente y se cumplirá otra vez Dia del veinteseis
de octubre correspondientes al Porro concernido en
estos autos. Y por que con este lo viene por Dilibi
de que doi fee=

J. Valencio

J. Valencio
Cap. de la Real Audiencia
de Mexico

En la Ciudad de Mexico a tres de Julio
de mil setecientos ochenta y un años. Yo el
caudano presente en la Oficina de mi cargo
Don Jose Garcia Escarame en su persona
que conarca le hizo no torio el Superior



En quito.

SELLO QVARTO VN QVARTILLO, ANOS DE MIL SETECIENTOS Y OCHENTA Y OCHENTA Y VNO.

Decreto y liquidacion, que amovede, y emendado
Dijo: lo oye, y que en cumplimiento de lo mandado
do: Contine los rrechos pesos, y sus rrechos mandados
dos regular, y esto respondio, y firmo de que

Doy fe=

Jefe Garcia Escalante

Q

Señor D. Manuel de Alvarado, el cual concur al Nombramiento
del Poneas concernido en estos autos, noventa y cinco p.
quintas de que al oficio corresponden el cual diez que se
practicaron, incluso en otros Comandados Veinte y tres pesos de
los dos testimonios Veinte y ocho pesos de D. Juan de Dios
D. Juan de Alvarado, como Comandado para la celebracion de
el dicho Nombramiento, incluso en otros diez que como a Retorno

de la Regulacion por las Relaciones y sus Estados
 autor. Dicho por el Sr. Juan de Torres y Leon
 de la Real Audiencia de Mexico por su Honorario
 provision. Fue por el Sr. Juan Concha de unos
 capitanes Semedul de una R. Audiencia por la
 via de la provision. Cuan cantidad se entregara
 con a los Relacionados Inconvenientes que con
 sus en las ditas en las Ciudades. En Mexico
 el dia de Agosto de 1741.

Juan de Torres y Leon
 Donde de Señal
 Juan de Torres y Leon

Mexico y Agosto 9 de 1741

Dada quenta con estos autos, en su virtud, y por lo que
 Cometa de la diligencia practicada por el Relator

en este Juzgado Real. D^{no}. Juan de Alpeyria, con n^{ro}
 vivo de la posesion que se comete de las Tierras pertenecientes
 a los Naturales del Navio de Santa Anna, Taca
 llamados Tomatados en D^{no}. Maxco de Arceaga, conforme al
 encargo que a d^{ho}. Relator le estan hechos sobre el cuidado de
 las Escuelas y Mugar, para la ensenanza de Niños y Niñas
 de los Pueblos y Navio que ambas parcialidades comprehenden.
 Respecto a costar, no solo por d^{ha}. diligencia, sino por otros anteceden-
 tes y posesiones experimentos, que d^{ho}. Navio comprehende muchos
 Niños y Niñas, que necesitan de instruccion en la Doctrina
 Christiana, y que por esta razon se encargo a el Cural de la Cave-
 zaca de Titimaco, a que pertenece d^{ho}. Navio, la asignacion
 de Maestros y Maestras, que de hecho puse en el referido Navio, y
 que en el corto tiempo de quatro meses se ha experimentado
 el aprovechamiento, esperando se que esta vez mas, ante la
 inclinacion de los Indios, como por el zelo y cuidado, que hasta
 el dia se ha tenido: En esta consideracion, y dado que por d^{ha}.
 diligencia aparece la grave necesidad, que d^{ho}. Indios tienen
 de instrucion para su enenanza por lo muy limitado de la
 que tienen, tanto como reducan las Niñas con poco regu-
 tar a las indumentias de los tiempos. Y que los fondos de d^{ho}. Na-
 vio se han aumentado, en tal grado, que estando la Cereza
 que posee aumentada en ciertos y diez pesos anuales en el
 quinquenio pasado se ha logrado para el siguiente el
 quantio de seiscientos pesos anuales: Con lo que se
 puede socorrer la necesidad de Escuela y Muga de que cu-
 recen: y juntamente los Salarios de Maestros y Maestras que
 enseñen a los Niños y Niñas. En esta atencion, y a que
 conforme a la Ley 18. Tit. 1. lib. 6. de la Nov. de este
 Reyno, se aya de solicitar donde fuere posible la assignacion




SETO CUARTO, VN QU-
TILLO, ANOS DE MIL
TRESCIENTOS Y OCHENTA
OCHENTA Y VNO.

denacion de Escuelas, donde los Indios Totonacos no solo se in-
taigan en el Idioma Castellano para que ellos se entienda,
y enseñen con perfeccion los Misterios de Nra S. (Te.) y
tambien para que sepan leer, y escribir, y que de este modo
se civilicen y cultiven. Y Para que tengan su efecto estas
Sabias y Santas Resoluciones, como lo han tenido en otros lu-
gos y Parajes, donde se han exigido estas Escuelas y Magis-
tros, a exemplo de ellas se manda: Se establezca uno y otro en el
Pueblo de Sanjo de S. Anna. Y por haver descompañado este
encargo en las Escuelas con especial zelo, caridad, y carri-
dad el Relator de este Tribunal Real de C. Juan de Ar-
peitia, con manifestada utilidad, disposicion, y economia en
las fabricas = Se manda asimismo: que ampliado se a
dho. Relator la Comision para este acompañado con otros
de Arquitectura que sea con composicion de maderas de
muro en que puedan citarse, y fabricarse las dhas.
Escuelas y Magis, con aquella necesaria commodidad, oc-
tuyendo la composicion de las piezas precisas a la habita-
cion de los Niños y los Maestros: Y haciendo el Sr. lo
correspondiente regulacion de lo que puedan tener efectos
de cuenta el Comisionado antes de, manifestando, e infor-
mando lo que surgiere conducente para q. se tome la pro-
videncia que correspondiera a efectos de el procedimiento
a las fabricas, y que sin perdida de tiempo, inmediatamente

Se
con es
pona
ta p
y por
pued
Nota
Ma
Alos
en la
Em
to, y
Cib
Oct

oriente.

92




Explicacion de este Plan topographico de la Iglesia de S.^a Juan en la Orilla de Iztacalco. para construir Escuelas para ambos sexos. el Color Rosado muestra la obra antigua el Color Amarillo muestra lo que se ha a construir de nuevo.

- A. Iglesia de dicho Pueblo.
- B. Sacristia
- C. Patio de sacristia
- D. Quarto del Padre que administre las Divinas oficinas.
- E. Escalera que se hace sin para el Campanario y Cor.
- F. Escuela de Barones de 14 Varas de longitud y 7 de las
- H. Sala para la miga de 10 Varas por 7.
- I. dormitorio de la maestra
- J. su Corral donde acomoda ra. la Cocina.
- K. Plaza que forma entre una y otra Escuela.

La construcción de las fabricas figuradas en este Mapa: tiempo calculado podran importar la cantidad de setecientos y cinquenta pesos, manifestando con mucha economía y por el auxilio que ofrece el menor costo de piedra, y madera que ano dexara no basta de esta mil q.^{ta} sus cobis; cito el de cecidore la obra con el Permito como de una base de piedra, y lo demas **K** a de Madera, y los quilibi de otra piedra sus pisen en la d'zillarion por que aunque Conviene Embigarse ofrece esta operacion mayor costo, y si esto se Colocara; formase el calculo correspondiente a un costo. Mexico y Octubre 11 de 1781 años

Juan de Dios
Juarros y Escobedo

Dcha. J. J. del
ocho por 1781



Poniente.

Escala de quinientos
Mexico y Octubre 11 de 1781.

Juan de Dios
Juarros y Escobedo

reunionen, y sus usos de las uniones de 1781



En querrello.

SELLO QVARTO, VN CLV AR
TILLO, ANOS DE MIL SE
TECIENTOS Y OCHENTA Y
OCHENTA Y VNO.

Quente que pare el delan puencones lluran se exosucela

Construccion

[Handwritten signature]

Madrid



Mexico y Nov. 15 de 1781

Señal en las diligencias del reconocimiento practicado sobre
la construccion de Escuelas para uno y otro sexo, del Real
de S^{ta} Anna Tacotalmalco, sujeto ala Carrera de Toluca
co, con el Mapa, o Planillo formado por el ^Ultimo de Arqui-
tectura de las obras de este R. Palacio d. Juan Antonio
Guerra y Torres, y Calculo de recuentos y conquenta peso
que expone podria imponerse la construccion, o fabrica de
nuevas = Se mandan que luego y sin dilacion se proceda a
ellos, mediante la urgente necesidad, de dhar Escuelas para
no tener alguna dha. Realidad, y para lo Niños, y Niñas
en lo Partio, o Conales refiundo la indolemercia de lo tiempo
por y por remerse experimentada la aplicacion, economica
desinteresa, y ambicio de el Relator de este Juzgado S^{ra} l^{ta}.

23

Lic. O. Juan de la Pezúa en las demas construcciones
 delos Pueblos y Carrion, que se le han encomendado, y
 de tiempo con mucha commodidad; comencese la
 con las presentes Escuelas, á dicha construccion proce-
 dalego inmediatamente, assi por la oportunidad del
 tiempo, como por la necesidad exigente. Y para ello,
 y acerca la proximidad de la oportuna de Arica, se
 quiere de la que pertenece á Dho. Relator y Santa de
 na por ahora la cantidad de quinientos pesos, lo
 que se entreguen á Dho. Relator, quien llevara co-
 mo debe llevar; quenta, y razon delo ganto, que la
 obra requiere de operarios, materiales, y demas con-
 ducen, dando la que componen, cada que se le pida
 y la final en la conclusion de Dha. Obra. Encargan-
 dosele como se le encargó la aplicacion de su buen
 zelo, y el mayor á honra de estos, y sin que se falte á la
 necesidad, y proveo, delos fabrican, para que esta
 se execute con la perfeccion, y calidad correspondien-

- al al...
 - al al...
 - al al...
 - al al...
 - al al...




[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Juzgado Cívil de Naturales. Año de 1786-

Auto firmado p[er] pedim[ento] del Comun y
Naturales del pueblo de S. Mateo Yzacualco
vobre el suencliam[ento] de un poseso nombrado S.
Sta. Anna Zacatlamanco situado en el Paraje
que nombran La Nigua, su actual suenclatario
Don Marcos de Arceaga en la Cantidad de
22 ob[is]cos.

N.º \$ 33

Pues en Csa.



Ces Tepeda

Amo. 1866

Pide se de cuenta este Caxtlo.

En quartillo.



SELLO CUARTO, VN CUARTILLO, AÑOS DE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y OCHENTA Y SEISE.

Mexico, y Abril 12 de 1866

Para que oportunamente se verifique el juicio remate en arrendamiento de las tierras de este Pueblo: procedase así pregones por el término del derecho, y dentro del fincense lotulones en las partes, y lugares acostumbrados, para convocacion de postores.

D. Natholomé Pizaro Bonasco Agente Solicitador Natural por el Común del Povo de San Juan de los Rios de Cuernavaca, sujeto al Pueblo de Texacoico, y cede a favor de los señores Don Juan de los Rios de Cuernavaca, y Don Juan de los Rios de Cuernavaca, en los autos de remate en arrendamiento celebrado a favor de los señores Don Juan de los Rios de Cuernavaca, y Don Juan de los Rios de Cuernavaca, en las partes, y lugares, y su finca, como mejor proceda, digo que la experiencia tiene acreditado que en virtud de las diligencias que se sueltan en esta atención, se ha de que el remate celebrado en el día diez y seis del mes de Junio del presente año, puer en otro tal día del de ochenta y uno de la presente, se tiene Polanco P. 82. via. 1. y 2. de B. no obstante haberse verificado dicho remate en quanto de Mayo del mismo año P. 73. y siguientes, y aprobadas en otro de dicho...

vía. y siguientes; se ha de venir la justificación
de P. C. para q. haya tiempo suficiente de ju-
ficar las diligencias q. con se piden, de manera
que salga el Pregon en adelantamiento por
nuevo remate dicha Sierrita, ó Potosí, por ter-
minos de treinta dias, y que se fijen docu-
mentos convocando Potosinos. Por tanto.

P. C. suplico así lo mande que es justicia suya.

Nixtohem Diaz Rivas

Por la forma
a este Excmo
se me ha escrito
mi honrable am
lo puse

Q

En la
diligencia de
tulum A. de su
form. fee de los
y dilig. de fijos de
Rural del oficio, en
Su lugar de tumb.

En obediencia de lo mandado se fasson
en este dia Nueve de Mayo, año en la
de el R. Palacio; otro en el Puente de R.
Almonedat, otro en el Pinal de la Mexca
dexer que vale ala Calle de S. Fran. y otro
en la arguina de Provincia, cuyo valor de la
sea el que. = La Repesion Decreto del Exe
tentivimo Señor Dizey de este Reyno pro-
vido por la via del Virreyado General de
Nacional el dia quatro del corriente. =
ta mandado valix al Pregon por el termi-
no de treinta dias para su adelantamiento
el Potosí nombrado Santa Ana Sacacabam-
co perteneciente ala Parcialidad de San Juan,
Cita en camino de Itzacala. Y para com-

6

En quartillo.



SEELLO QVARTO. VN QVARTILLO, AÑOS DE MIL SEPTESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y OCHENTA Y SIETE.

bocari. Porvenir se fizen Notulones en las passas
aconsum bradai: en cuyo obedecimiento se fizen
el paximento, a fin de que las Penionas que quier
czeren havan por rusa al dho. anexo camo. o cumnan
al referido Juzgado General donde veler adon
rian las que hizieran. Mexico, y Añual Veinte
y siete de mil e de cientos ochenta y seis. A
mano de Tepeda S^{no} Apat.

Mariano e Tepeda
S^{no} R^o

7^o

En la Ciudad de Mexico a diez y seis de Abril de mil e de
cientos ochenta y seis. Yo el Escrivano estando en el Puente
del Real Palacio por voz el Sr. Luis Gonsalo Paganon se
trajo al Pregon en concordamiento el Jilico nombrado Ca
catalon mario y no hubo Postes ningunos anda el Teyon
por el termino del Desecho.

Mariano e Tepeda
S^{no} R^o

8^o

En veinte y siete de dicho Mes y año se dio otro...

con una Anteaia, y no huvo Potos.

Mariano e Tepeda

Sno Pl.



3o

En veinte y nueve de dicho se dio el tercer Pagan,
y no conguacio Potos ninguno.

Mariano e Tepeda

Sno Pl.



4

En cinco de Mayo de mil setecientos ochenta y seis
se dio el quarto Pagan y huvo Potos

Mariano e Tepeda

Sno Pl.



5

En seis de dicho se dio otro Pagan como las an-
teiores y no huvo Potos ninguno.

Mariano e Tepeda

Sno Pl.



6

En la Ciudad de Mexico a veinte y siete de dicho
se dio otro Pagan como las anteaiores y no huvo Potos

Mariano e Tepeda

Sno Pl.



7

En veinte y

95

ness. El Mayo de mil setecientos ochenta y seis se dio
otro Pregon como los anteriores y no hubo Postes

Mariano de Tepedacá

Sno. Pl.

En la Ciudad de Mexico a treinta y una de Mayo
de mil setecientos ochenta y seis se dio otro Pregon
y no hubo Postes ninguna

Mariano de Tepedacá

Sno. Pl.

En dos de Junio de dicho año se dio otro Pregon
como los anteriores, y no hubo Postes ninguno.

Mariano de Tepedacá

Sno. Pl.

En tres de dicho Mes y año se dio otro Pregon y
no hubo Postes

Mariano de Tepedacá

Sno. Pl.

En siete de dicho se dio otro Pregon y no hubo
Postes

Mariano de Tepedacá

Sno. Pl.



SELO QVARTO: VN OVARY
TILLO, ANOS DA MIL ESTE-
CIENTOS OCHENTA Y SEIS
Y OCHENTA Y SIETE.

12

En la Ciudad de Mexico a ocho de Junio de dicho año
se dio otro Pregon como los antecedentes y no com-
parecio Portor.

Mariano Tepeda
Sno Rl



13

En nueve de dicho Mes y año se dio otro pre-
gon y no hubo Portor.

Mariano Tepeda
Sno Rl



14

En diez de Junio se dio otro Pregon como los an-
tecedentes y no comparecio Portor ninguno.

Mariano Tepeda
Sno Rl



15

En doce de Junio de dho año se dio otro Pregon
y no hubo Portor.

Mariano Tepeda
Sno Rl



EN



REAL AUDIENCIA DE MEXICO
SESION CUARTA, VN QVARTO
DE MAYO, AÑOS DE MIL SETE-
CIENTOS CINQUENTA Y SEIS
DE MAYO, Y SEISE.

16 la Ciudad de Mexico a catorce de Junio de mil setecientos ochenta y seis se dio otro Pregon y hubo Porton

Mariano de Tepeda

Sno pl



17 En diez y seis de dicho se dio otro Pregon como los anteriores y no comparecieron Porton

Mariano de Tepeda

Sno pl



18 En la Ciudad de Mexico a diez y siete de dicho mes y año se dio otro Pregon y no hubo Porton

Mariano de Tepeda

Sno pl



19 En diez y nueve de Junio de dicho año se dio otro Pregon como los antecedentes y no hubo Porton ninguna

Mariano de Tepeda

Sno pl



20 En la Ciudad de Mexico a veinte de Junio de

cho año se dio otro Pregon y no hubo Postea

Mariano e Tepeda
Sno Pl



21

En veinte y uno de dicho mes y año se dio otro Pregon como los anteriores y hubo Postea

Mariano e Tepeda
Sno Pl



22

En veinte y tres de Junio de dho se dio otro Pregon y no hubo Postea

Mariano e Tepeda
Sno Pl



23

En veinte y seis de dicho Mes y año se dio otro Pregon y no compareció Postea ninguno.

Mariano e Tepeda
Sno Pl



24

En la Ciudad de Mexico e veinte y siete de Junio se dio otro Pregon y no hubo Postea

Mariano e Tepeda
Sno Pl



En

25

veinte y ocho de Junio del dicho año se dio otro Pregon como los antecedentes y no compareció Portor

Mariano de Zepeda

Sno Rl.

26

En treinta de Julio de dicho año se dio otro Pregon y no hubo Portor

Mariano de Zepeda

Sno Rl.

27

En la Ciudad de Mexico a primero de Julio de mil secientos ochenta y seis se dio otro Pregon y no hubo Portor ninguno

Mariano de Zepeda

Sno Rl.

28


En tres de Julio de dicho año se dio otro Pregon y no hubo Portor

Mariano de Zepeda

Sno Rl.

29

En la Ciudad de Mexico a quatro de Julio de mil secientos ochenta y seis se dio otro Pregon



SEISCIENTOS, VN QUAR-
TILLO, A LOS DIEZ MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA Y SEIS,
Y OCHENTA Y SIETE.

gon como los antecedentes y no huvo Portor.

Maxiano Tepeda
S. R.

30 En la Ciudad de Mexico a cinco de Julio de
mil setecientos ochenta y seis se dio otro Pre-
gon como los anteriores y no huvo Portor

Maxiano Tepeda
S. R.

(9)

Q

Ordeño abono las portuneras, puyas, y mejorar
D. Fr. ^{co} Hidalgo Cavamillar heriede al Pozero de la
Vega nombrado Zacatlamanco. con obligacion q. haga lo
mas bueno. Mexico y Julio de 1786.

Anastasio Orellana



Q
ne

Esta Ciudad como mofa q. sea
p. Nombrarse en Pozero
y tambien p. Taclacamir
Naturales de las Indias
poco o estan dados q.
Personas q. haga
el presente bap. no
significacion
p. q. se hace
de los que
miento las Indias
se por sus tenenq. cumpla
sido conuambres: con
el acto de las Almonedas

Q Q



GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO
ANOS DE LA INDEPENDENCIA
GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Mexico y Julio 6 de 1876

Procurado el papel. Elaboro presentado por
esta parte. Consta en el presente en la
con la de los Naturales. intercedido en el
Proceso. Conocido

M. J. Hidalgo

Juan Hidalgo Cavanillas, Vec. de
esta Ciudad, como mejor proceda Dijo: q. esta

se remanece en Proceso conocido p. la Vigas,
y tambien p. Tlacuamanco perteneciente a los
Naturales de la Municipalidad de S. Juan, y res-
pecto a estos dados los Pregones, y solo esperan
se. Procede q. haga Postura. Desde luego la forma

el presente bajo las calidades, y condiciones
de las siguientes:

que se ha de dar en cada un año por
de p. de los cinco que ha de dudar el aumento:
miento la cantidad de trescientos pesos, pagando
se por sus tareas cumplidos en la forma q. ha
sido acostumbrado: con protesta q. haga lugar en
el acto. La Almoneda, aumentará la pensión,

DDDD

2a

Se reformare las Causulas q' me convery.
Segunda: Que el Poxexo se hade enrey.
en los mismos terminos q' lo han poseido
los anteciores Sancionatarios, sin disminu-
cion alguna de tierra.

3a

Tercera: Que respecto a que con la Carta
de Pato y gracia de Alarcay, el regno, se
mabraron muchos los Indios, no hade
de aver de pagar los Naturales p. racion
de otros.

4a

Que tiempo los Indios hade tener
con el Tule, p. la misma razon de su
antecior Indio.

5a


Que no hade ser obligado a declarar
la persona p. quien pago esta fortuna,
hasta que llegue la aprovacion del R. M. de

Atento lo qual, y que para regulo de
todo, presento en debida forma, papel de
abona de D. Juan de Ovillana, el capi-
tal conocido en esta Corte, se hade servir
V. B. mandan, que reconozca este Docum^{to}
se sende dia para el R. M. de la Corte.

NOE

Suplico a la Magestad de S. M. de S. M. de S. M.
que se mande a la Magestad de S. M. de S. M. de S. M.
que se mande a la Magestad de S. M. de S. M. de S. M.
que se mande a la Magestad de S. M. de S. M. de S. M.

En la Ciudad de Mexico, a diez de Julio



SEALO TERCERO. VIREALIZADO
AÑOS DE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS Y OCHENTA
Y SIETE.

Recomendado
El Papelo
Abono
Legis

de mil setecientos ochenta y seis. Yo el Sr. D. Juan de
En cumplimiento de lo mandado en el suplico
Decreto de la Real Audiencia, siendo presente en
Corte Jusgado Real Don Anastasio Orellana
en su Persona que doy fe comenzo, le recibí
Juramento que hizo en forma por Dios Nro
Señor, y la Señal de la Cruz; bajo
el qual prometió decir verdad en lo que
supiere, y le fuere preguntado: y habien-
dole demurrado, y leído el Papel de Abono,
que D. Juan de Ydalgo Cabanillas tiene por
verdad. Dijo: en vicio, y que la firma que
se halla en su Cabeza, es de su Puño y Letra,
y la que acompaña hacen, que por tal la
reconoce, y es obligo a lo mismo q. en el de
menciona, y lo firmo: de que doy fe.

Anastasio Orellana



Mariano de Lepedat

Sr. R.



En la Ciudad de Mexico a once de Ju-

lio de mil y setecientos ochenta y
 Yo' el Exercibano, viendo presente
 Governador, Alcalde, y demas Oficiales
 de Republica de la Parcialidad de S.
 Juan de esta Corte, en sus Personales
 que concurro, y sin necesidad de intér-
 prete, por ser entendidos en el Idi-
 oma Castellano, les notifique el tras-
 lado mandado en el suplicacion Decre-
 to de la fona antecedente. Ten en in-
 teligencia Dizecion, que en embargo
 de que las condiciones propuestas p.
 el Portor, a mas de las generales no
 son admirables, y que al menos no
 lo deben ser las proprias con que se
 le Remato la Sierrita a Don Manuel
 de Antecapa; que se entienda el tras-
 lado con el Apoderado ^{Real} de la Parcia-
 lidad. Esto respondieron, y firmaron
 los que suplicaron = Entre ellos = General U.
 Escribano y J. H. Moral y Alvarado
 Escribano =

sindio p'ha
 ra am 20 juio
 Mexico

Como Jueque de la Corte
 G. Casado
 siempre las mismas
 suscripion Escribano de la Corte
 En

B-6.- ARTICULO:"Francisco Guerrero y Torres, Arquitecto y
Empresario del Siglo XVIII"; Gabriel Loera Fernández.
Boletín 8, "Monumentos Históricos"; México 1982.

FRANCISCO ANTONIO GUERRERO Y TORRES, ARQUITECTO Y EMPRESARIO DEL SIGLO XVIII

Gabriel i. vva Fernández.

Entre los más significativos maestros en el arte de la arquitectura que el México virreinal nos legó se encuentra Francisco Antonio Guerrero y Torres, uno de los últimos exponentes del barroco ante el advenimiento del neoclásico.

Comprendiendo la importancia de su obra, diversos son los autores que lo han estudiado, analizando su calidad y cualidades como arquitecto y aportando noticias sobre su vida. Así sabemos que nació hacia 1727 en la villa de Nuestra Señora de Guadalupe; mas poca información se tiene de su infancia, de sus estudios y preparación profesional, ya que no vuelve a aparecer sino hasta 1753, firmando un documento junto con Ventura de Arellano, como superintendente de algunos proyectos que se realizaban en la población guadalupana, y por vez primera en la ciudad de México, hasta 1761, con el mismo cargo, en los trabajos del colegio de San Ildefonso.¹ El 20 de junio de 1767 fue examinado en el Ayuntamiento de la Ciudad obteniendo el título de "Maestro de Arquitectura",² pasando a ser veedor de dicho arte, cargo con el cual realizó varias edificaciones, reparaciones y reconocimientos de fincas tanto civiles como religiosas, a lo largo de su carrera.

Según reza una inscripción en el propio edificio, el 5 de diciembre de 1769 dio principio a la residencia de la condesa de San Mateo de Valparaíso, casada con el marqués del Xaral de Berrió; con esa obra surgió un estilo que se adaptaría al tipo de construcción que la incipiente burguesía novohispana requería para satisfacer su ansia de

sobresalir y el afán de grandeza; Guerrero y Torres llegó a ser el constructor más solicitado por este grupo social, durante el último tercio del siglo XVIII.

El reconocimiento de su gran mérito pronto le valió cargos como el de Maestro Mayor de las obras del Estado y Marquésalo del Valle de Oaxaca, con el cual apareció ya en 1770, y al que se sumaron, cuatro años más tarde, los que hasta entonces tenía su colega Lorenzo Rodríguez y que, por su muerte, habían quedado vacantes; tales eran los de Maestro Mayor de las obras del Real Palacio, Maestro Mayor de las obras de la Santa Iglesia Catedral y Maestro Mayor de las obras del Santo Tribunal de la Fe, este último otorgado el 3 de septiembre.

Dos años después trabajó junto con José Joaquín García de Torres en las vejas reales de Zimapan y, en 1777, inició la construcción de la obra que llegaría a ser, según el parecer de algunos autores, "la culminación de la última época del barroco mexicano": la capilla del Póctio, en el Santuario de Guadalupe, delineada y dirigida por el mismo sino cobrar nada por ello. A partir de este año las solicitudes de la burguesía aumentaron, obligándose, con los poseedores del Mayorazgo de Guerrero, a construir dos casas principales en la calle de la Moneda, para las cuales existía un "mapa" elaborado por Ventura de Arellano desde 1761.³ En el año de 1778 trabajó para el Conde de Santiago de Calimaya quien le encargó el rededico de la casa principal de su Mayorazgo y de dos más, una en la calle de la Joya y otra en el Puente de

1. *Noticias de México s. XVI al XVIII* (Departamento del Colección Metro-), p. 124.

2. *Historia de Santa Fe de México*, D.F., 18.

3. Francisco Contreras, *Versión crítica y grito*, 3a. ed., de autores críticos, p. 1-1-3.

4. DE JESU, que es una obra de su autor y ob-


5. *Historical Review*, Vol. XXVII, No. 2, Dutham, 1947, pp. 381-382.

*Residencia del Mayorazgo de Guerrero.
Fachada.*

Agustín Durán, su cuñado.⁵ En varias ocasiones, debido a problemáticas que se presentaron durante los trabajos, Guerrero y Torres laboró para esa familia, contando entre esas obras "El Mataadero", que se localizó en la calle del Rastró, así como varias reparaciones y la construcción de la cúpula de la iglesia del convento del Dulce Nombre de María y San Bernardo,⁶ por tener dichos señores su patronato.

Los nombramientos continuaron y para el año de 1780, en que recibió el de Agrimensor de

Santo Domingo. Para el 5 de septiembre del mismo año se comprometió, ante notario, a renovar la casa ubicada en la segunda calle de Muñerilla, propiedad del Mayorazgo de Cuevas y que había sido reconocida e iniciada por el arquitecto García de Torres.⁴ El marqués del Xaral de Berrio volvió a contratar sus servicios para levantar, desde los cimientos, la casa de su hija, casada con el marqués de Moncada; sin embargo, la obra de la residencia más suntuosa e importante de la ciudad de México fue concluida hacia 1785 por el sobrestante



⁴ Arch. Gral. Not. México. Not. 415 (José Antonio Morales), 1778, f. 306.

⁵ Perlin, Itinrich, op. cit.

González Polo, Ignacio. Memoria Relativa al llamado "Palacio de Iturbide". *Anales de INAH*, México, 1973, pp. 79-96.

⁶ Patton, op. cit. p. 87.


Residencia de los Condes de San Mateo Valparaiso. Paito.

Tierras, Minas y Agua, contaba ya con los de Maestro de las obras de Jesús María, la Encarnación, la Enseñanza, San Juan de la Penitencia⁷ y del convento grande de San Francisco; a pesar de todas estas obras el cargo más importante al que podía aspirar un arquitecto era el de Maestro Mayor de las obras de la Nobilísima Ciudad, el cual le fue otorgado a su joven rival Ignacio Castaño.

Entre los años de 1781 y 1782 dio principio a las obras del Cuartel de Dragones, sito en la calle del Puente del Gallo y la de los Loceros,

inmediato a la pulquería de Juan Carbonero en el barrio de la Santa Veracruz, sitio que anteriormente había sido arrendado para instalar la cárcel de La Acordada.⁸ Otra de sus obras civiles fue la construcción de los hornos en la Real Casa del Apartado -donde había ya trabajado- debido a la introducción de nuevos sistemas de fundición de vidrio y destilación de agua fuerte.⁹

Sin poderlo precisar, no obstante, parece que tuvo a su cargo la edificación de la Casa de Maternidad, que venía a ser una ampliación del



⁷ AGNM: Not. 410 (José Antonio Martínez del Campo), 1769.

⁸ En los siguientes documentos se menciona a Guerrero y Torres como encargado de la obra, siendo las escrituras de compra de las casas donde se construirá el Cuartel de Dragones.


AGNM: Not. 411 (Agustín Martínez de Vargas), 20/VI y 1/IV/1783; 7/IV y 18/VI/1784.

⁹ Sánchez Flores, Ramón. *Historia de la Tecnología y la Investigación en México*. Fomento Cultural Banamex, México, 1980. p. 219.

Hospicio de Pobres, inaugurada en 1776.¹⁰ A su genio se debe también uno de los pocos ejemplos de escalinatas monumentales dentro de la arquitectura colonial, realizada para conducir a los fieles hasta la Capilla del Carrizo en el ya citado santuario guadalupano. En ella se encontraban varios elementos de ornato y devoción, como la llamada "Vela del Marino", que no es otra cosa que un ex-voto popular.¹¹

Para 1790 la Real Academia de San Carlos se encontraba funcionando y su presencia

había ambicionado totalmente los canones estilísticos con el procedimiento de autorizaciones para construir, razón por la cual el maestro Guerrero y Torres tuvo que presentar sus proyectos, como lo fue el que realizó para la Parroquia de San José, en cumplimiento del asunto José Damián Ortíz de Castro, quien señaló los "defectos". Al morir terminó la dirección de la obra José del Mazo y Avilés. El mismo proceso tuvieron los planos de una casa que se ubicaría en la calle de Mesones Viejo, probablemente, los destinados para levanta-



¹⁰Patton, op. cit. p. 146.

¹¹Patton, op. cit. p. 148-149.

Residencia de los Condes de Santiago
Cádiz y su Patio.

tar la casa número 66 que le atribuyó Angulo Iñiguez. Ese año, 1790, solicitó, junto con otros maestros de arquitectura, se les admitiera como Académicos de Mérito en la Academia de San Carlos, título que les fue otorgado posteriormente.¹²

Participando de la inquietud científica de su época, el maestro Guerrero y Torres ocurrió a la observación de un eclipse de sol en 1778; experimentó algunos métodos para eliminar plagas agrícolas¹³ y adaptó, a la realidad mexicana, el

diseño publicado en París de un aparato para sofocar los incendios fácilmente.¹⁴

Finalmente, mencionaremos que el último nombramiento que recibió fue de Socio Benemérito de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País,¹⁵ ya que murió poco después, el 20 de diciembre de 1792.¹⁶

Innumcrables fueron las obras, de todo tipo, en que participó, en unas totalmente, en otras de manera parcial, algunas muy importantes, otras no; obras fundamentales para que, años más


12 Fernández, Justino. *Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos 1781-1800*. UNAM. México, 1968. Fichas números 576, 578, 628, 701 y 718.

13 González Polo, op. cit.

14 González Polo, Ignacio. "Un raro impreso del Arquitecto Guerrero y Torres". Sobre el título del *Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas*. No. 6, Julio-Diciembre. México, 1971. p. 151.

15 González Franco, Gloriola, et al. "Notas para una Guía de Artistas y Artesanos de la Nueva España I. *Boletín de Monumentos Históricos I*. INAH, México, 1979. p. 77.


16 González Polo, *El Palacio*. . . op. cit.



tarde, la ciudad de México mereciera el calificativo de Ciudad de los Palacios. Sin embargo, para formarnos una imagen más exacta de la personalidad de este artista y comprender así mejor su obra, resultará interesante conocer algunos aspectos de su vida, aspectos distintos de los que caracterizaron su actividad creadora. Para ello, en el Archivo General de Notarías de la ciudad de México se conservan varios documentos que se refieren a Guerrero y Torres, pero no al arquitecto sino al emprendedor hombre de negocios, contratista,

comerciante, inversionista; descubriéndonos incluso actividades y facetas de su personalidad. De esas fuentes, dos testamentos son las más abundantes en noticias. Otorgó el primero el año de 1790¹⁷ y el otro pocos meses antes de morir, en 1792.¹⁸

Francisco Antonio Guerrero y Torres fue hijo de Miguel Guerrero y de Cecilia Contreras y no tuvo hermanos, puesto que en la testamentaría de su abuelo, Francisco de Torres, aparece como "... el único interesado de sus



¹⁷ AGNM: Not. 600 (Bernardo de Rive Buitrón), 20/IV/1790.

¹⁸ AGNM: Not. 600 (Bernardo de Rive Buitrón), 14/VIII/1792.

Residencia de los Condes de Santiago
Calmaya-Escaleras.

bienes. ¹⁹ En dicho documento se menciona que su abuelo era vecino y propietario de varias fincas, entre ellas del rancho y potrero del Xairal y de la hacienda del Rosario, todo en términos del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, lo que hace suponer que su familia tenía asentada allí, al menos, dos generaciones. Estuvo casado con Ana Josefá Durán, de quien tuvo tres hijos: el licenciado Francisco José Eustaquito, abogado de Indios y Asesor del Regimiento de Partos de la ciudad, casado con Josefá Espinosa; María Lau-

rena, casada hacia 1782 con Ramón Cobos Cabeza de Baca y, finalmente, Joaquín, nacido en 1766, quien murió soltero. Seguramente tuvo que otorgar el segundo testamento por el inesperado fallecimiento de este último, pues aparecía como albacea y principal beneficiario. . . . respecto de lo mucho que ha trabajado en la adquisición, aumento y conservación de mis bienes interesados personalmente de ello y con la actividad de su fomento y desempeño de cuantos asuntos le he encomendado y han perdido de su arbitrio. . . .²⁰



19 AGNM: Not. 142 (Fco. Javier de la Cruz Morán), 7/1/1763.


20 Resulta interesante observar que en el testamento de 1792 no se hace mención alguna de Joaquín, ni siquiera cuando el maestro Guerrero y Torres enumera su descendencia, a pesar de la forma como lo refiere en el documento de 1790.

Siguiendo una costumbre usual de la época había adoptado, junto con su mujer, a un niño español llamado José María, a quien brindó sus apellidos. Es curioso notar que en ambos documentos aparece éste con la edad de trece años. Basta leer los documentos para formarnos una idea de la relación que guardaba con su familia y de las consideraciones que, como padre y esposo, tenía con cada uno de los miembros.

Aunque no se sabe con certeza cual era la condición económica de su familia, cuando con-

trajo matrimonio su esposa no llevó dote ni el contaba con capital alguno, lo que significa que fue un dinámico empresario que supo manejar el dinero adquirido por el prestigio profesional de que gozó, logrando acumular una considerable fortuna a diferencia de la mayoría de sus colegas, muchos de los cuales murieron en la miseria, a pesar de haber alcanzado gran prestigio y popularidad cuando vivos.²¹

Don Francisco Antonio Guerrero y Torres consciente de la importancia que significaba



21. "Habiendo sido (Pedro de Arrieta), como fue, un maestro de arquitectura con cargos y obras tan importantes como numerosas, podría inferirse que murió rico. Empero falleció tan endeudado, que su viuda pidió ayuda de costa a la Inquisición, afirmando que no tenía ni con qué amortajarlo. Los inquisidores le dieron cuarenta pesos para su entierro y misa."

Amérlunck, Ma. Concepción. "Pedro de Arrieta, su origen y testamento". *Boletín de Monumentos Históricos* 6. INAH. México, 1981. P. 27-32.

Residencia de los Marqueses de Jaral de
Barrio. Pavia.


22 AGNM: Not. 480 (José Manuel Ochoa),
23/1/1775.

23 En este documento existen algunas cláusulas en que se refleja el tipo de condiciones que la iglesia imponía para velar por sus intereses: "... que en lo público no ha de sonar que dichas canteras se han dado en arrendamiento, sino que como maestro titulado de esta Santa Iglesia se le han encargado para su administración. ... ha de entregar el arrendatario o su fiador cada que se le pida para la fábrica de esta Santa Iglesia, la carretada de a dos, tres y cuatro en carretadas conforme a las medidas acostumbradas como las anteriores, a razón de cinco pesos carretada y todo lo demás que se le pidiere por los maestros, ajustándose lo que mite a espatulas, columnas y otras piezas grandes que se necesitaren de carretada por los precios que parecieren convenientes abasteciendo la obra que ofriere sin pretexito poniéndola en los autos y talleres de esta Santa Iglesia. ..."

AGNM: Not. 278 (Joaquín José Guerrero y García), 1778, f. 223.

24 González Franco, Glorjuela, et al, "Notas para una Guía de Artesías y Artesanos de la Nueva España III". *Boletín de Monumentos Históricos* 5. INAH. México, 1981, p. 92.

el tener la contratación y manejo de los materiales de construcción dentro de una obra, los cuales estaban concentrados, principalmente, en manos de la Iglesia, y de las enormes utilidades que se obtenían con su explotación, decidió incursionar en ese terreno adquiriendo el rancho de San Juan de la Cantera, detrás de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, con sus caballerías de tierra de monte, más canteras de piedra chiluca y blanca que había sido propiedad de los frailes dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario de las Islas Filipinas, todo por la suma de ocho mil quinientos pesos.²² Como el negocio era próspero arrendó, tres años más tarde, al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana las canteras, casas y tierras que poseía en el pueblo y santuario de los Remedios, en el rancho de Bárcenas, por un lapso de cinco años y una renta de cuatrocientos pesos en cada uno.²³ 24 Sin tener fechas precisas, en su testamento confiesa ser arrendatario de tres propiedades más, el rancho Barranca Honda, a cargo de don Ignacio Balderas, los ranchos Teatinos y su



Arrieta), como
tura con cargos
mo numerosas,
rico. Empero
su viuda pidió
ción, afirmando
montajato. Los
ma pesos para

30. "Petro de
ento". *Boletín
os 6. INAH.*

inmediato Tenatico, localizados en el pueblo de Santa María Astahuacán en la jurisdicción de Mexicalzingo, a cargo de don Bernardo

Contaba, además, con una maderería ubicada, originalmente, en el Puente de Solano y que para el año de su muerte había cambiado al callejón de Beas, a un corral perteneciente al Santo Oficio.

Con tales centros de extracción y abastecimiento pudo cumplir con cuanta piedra de cantería y porciones, de madera le fueron solicitadas y se comprometió a entregar, resultan interesantes los documentos por la mención de algunas obras que, durante los últimos años del siglo, se estaban llevando a cabo en la ciudad y en las cuales él proporcionaba el material. Así surtió a las religiosas de La Enseñanza, quienes habían iniciado la fábrica de su convento, hacia 1789, bajo la supervisión del arquitecto Ignacio Castera,²⁵ a quien, ese mismo año, vendió la madera para construir la plaza de toros. En 1790 se obligó con las monjas de La Encarnación, probablemente, para la construcción de los baños y lavaderos de su propiedad, que se encontraban ubicados detrás de unas casas de vecindad junto al mesón de Señora Santa Ana,²⁶ actuando así como dirigente y contratista de la obra. Para cuando se levantaba el portal de La Preciosa Sangre de Cristo, en el de Tiapaleros, propiedad de los frailes de San Agustín, volvió a surtir al arquitecto Castera, encargado de los trabajos.²⁷ También hubo una solicitud de las monjas de Santa Catalina de Sena y del padre Manuel Bolea, ex-preposito del Oratorio de San Felipe Neri, quien contrató la entrega de materiales para las obras del Colegio de Niñas de Nuestra Señora de los Dolores, del que era patrono, y que en 1792,

se fabricaba en el Puente de Villanua.

Hay que hacer notar que de los ranchos, tanto propios como arrendados, no sólo extraía piedra sino que utilizaba sus tierras fértiles para la siembra, llegando a tener hasta una compañía en la uno de ellos, también con Ignacio Balderas, en la que Guerrero y Torres lo habilitó para que cultivase maíz. Celebró otra compañía con el mismo varo agrícola con Francisco Contreras, representante de Manuel, Juan Crisóstomo y Mariano, herederos todos de Manuel Contreras, pariente suyo, en cuanto usufructo y esquilmos que produjeran las labores pertenecientes a la hacienda de Nuestra Señora de la Asunción de Ayalá, sita en San Felipe el Grande, jurisdicción de Ixtlahuaca.²⁸

Invirtió además su dinero en otro tipo de negocios, como el que realizó con don Pedro Pacheco, propietario de la mina "La Purísima Concepción", alias "Peñol Grande", sita en la jurisdicción de Huautla, la cual habilitó para su explotación; asimismo, concertó con Pedro Varela, artesano, una más, en cuanto a pintar y teñir indianillas. Probablemente para esta compañía adquirió una receta que trataba sobre cómo dar un tinte permanente a las indianillas, la que le fue vendida por Manuel de Amat.²⁹ También fue dueño de una tienda habitada en el Mesón del Chino y fue dueño de varias fincas, como lo fueron cuatro casas frente a la Alameda, poco más allá del Hospital de San Juan de Dios, una de las cuales hipotecó en 1781 para concluir su construcción.³⁰ Es probable que haya habitado una de ellas, aun- que se sabe que vivió también en la calle del Indio Triste.³¹ Poseyó otras cuatro, una en la villa de Guadalupe junto al Mesón Viejo, la cual impuso a réditos, posteriormente, a Juan García Verdúja;

²⁵ *Agenda del Pochta, (Litografía del siglo XIX).*

En los autos que se siguieron a su testamentería el año de 1793 se le menciona como deudor de ochocientos ochenta y un pesos, por concepto de un arrendamiento, no sabemos si se trata del anterior o de algún otro que realizó posteriormente de las mismas canteras.

²⁶ Angulo Jiménez, Diego. *Historia del Arte Hispanoamericano*, Tomo II, Salvat Editores, Barcelona, 1950.

²⁷ González Franco, Olimeta. "Casas de Baños y Lavaderos en la Ciudad de México en el Siglo XVIII". *Boletín de Monumentos Históricos I*. INAH, México, 1979, pp. 23 - 28.

²⁸ AGNMI: Not. 519 (Felipe Feo. Olón Pasalle), 1791, f. 123 v., 126 r., 132.

²⁹ AGNMI: Not. 209 (José Ignacio Delgado Camargo), 1760. Escritura en la que menciona a Manuel Rodríguez como propietario de la hacienda de Nuestra Señora de la Asunción de Ayalá.

³⁰ Manuel Amat, fue originario de Tenango del Valle y residente en esta ciudad, con oficina de panadería.

³¹ González Franco, C. *Boletín*... 5. op. cit. p. 92.

³² Patton, op. cit. p. 88.

³³ AGNMI: Not. 519 (Felipe Feo Olón Pasalle), 20/IX/1790.

³⁴ Patton, op. cit. p. 201.

afja del siglo

con a su testa-
se le menciona
os ochenta y un
arrendamiento,
el anterior o de
stieriormente de

istoria del Arte
II, Salvat Editio-

1. "Casas de Ba-
idad de México
n de Monumentos
México, 1979.


pe Fco. Olón
6 v., 332.

gnacio Delgado
ra en la que
guez como pro-
Nuestra Señora

rito de Tenango
sta ciudad, con

ín... S. op. cil.

ipe Fco Olón



otra en la plaza de Sar. Pablo, frente a la Acequia Real, vendida a José Escalona en 1788 por mil quinientos pesos; una más, entresolada y de mampostería, tras el chapitel de Montserrat, a orillas de una acequia, comprada a Manuel Vera, cirujano examinado por el Real Tribunal del Protocolo, en trescientos pesos,³² y una en el barrio del Homillo, en la cual trabajó él mismo, en 1788.³³

Lo anterior los indica, claramente, la gran diversidad de negocios y empresas en las que intervino nuestro arquitecto, seguro que no fueron los únicos, pero contribuyeron a enriquecer sus bolsillos y a hacerlo un hombre más de acuerdo con la mentalidad burguesa que en el siglo XVIII comenzaba a desarrollarse, mentalidad que significaba el cambio de gran parte de los valores sociales que hasta entonces habían sido respetados. Una actitud que reafirmaría aún más esta nueva conciencia, es la que mantenía frente al comportamiento religioso general. Guerrero y Torres parece ser un personaje laico, al menos así lo demuestra en su testamento al no mencionar su participación en alguna cofradía, congregación o hermandad; su vocabulario carece de expresiones religiosas, tampoco hace donación para alguna obra pía o instituye capellanía, aunque su condición económica se lo permitía, todo ello común en su época. Para el maestro fue más importante dejar perfectamente organizados sus negocios, prefiere especificar en forma clara los manjeres por hacer después de su muerte, establecer una repartición justa de sus bienes entre sus deudos, que realizar alguna obra piadosa para asegurar la salvación de su alma.

DOCUMENTOS

I

En el nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso, a cuyo honor y gloria sea a todos manifestado, como yo don Francisco Antonio Guerrero y Torres, vecino de esta ciudad de México y natural de sus extramuros, cita en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe; hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don Miguel Guerrero y de doña Cecilia Contreras, mis padres y señores, que santa gloria hayan, vecinos que fueron del expresado santuario; estando enfermo en cama de la enfermedad que Dios Nuestro Señor ha sido servido darme, aunque en mi entero juicio, cumplida memoria, entendimiento natural creyendo como firme y verdaderamente creo y confieso en el Altísimo Misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios y sacramentos que tiene, creo y confiesa, predica y enseña Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo de cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano, para lo que invoco y elijo por mi abogada e interesora a la Soberana Emperatriz de los Cielos y Tierra, María Santísima Señora Nuestra concebida en Gracia desde el instante primero de su animación santísima; al Glorioso Patriarca Señor San José, su divinísimo y castísimo esposo, al Glorioso Arcángel Señor San Miguel, a el Santo Angel de mi Guardia y demás santos y santas de la corte celestial, mis especiales devotos y abogados para que intercedan con Nuestro Señor Jesucristo a que me perdone mis culpas y pecados y ponga mi alma en carrera de salvación y temiéndome de la muerte cosa natural a toda viviente criatura y su hora incierta deseándola prevenir con las cosas tocantes al descargo de mi conciencia y bien de mi alma; otorgo que hago y ordeno mi testamento y última disposición en la forma y manera siguiente:

Lo primero encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la creó y redimió con el infinito precio y valor de su sacratísima sangre, pasión y muerte, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado el cual cuando su Divina Majestad fuere servido llevarlo de esta presente vida quiero sea sepultado en mi parroquia que lo es actualmente el Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral, en la parte y lugar que pareciere a mis albaceas a cuya disposición y voluntad lo dejo, con lo demás tocante a mi funeral, misas y entierro, advertidos de que entre mis papeles se hallaran una patente que obtuve de los Reverendos Prelados del Convento de Nuestro Seráfico Padre Señor San Francisco de esta capital, en la que en vista de la mutua espiritual correspondencia que de su parte me ofrecieron para este caso, con tal que yo concurriera como maestro que soy de arquitectura a todas las obras y reconocimientos que en su convento pudieran ofrecerse, como lo he verificado siempre que ha sido necesario, y por tanto mis albaceas en vista de ello suplicarán encarecidamente y a mi nombre que en lugar de haberme hecho el entierro, por deber ser éste en mi parroquia, se convierta esto en sufragios por mi alma entre la santa comunidad en el mejor modo que lo dispusieren los preladós: que a la sazón rigier, para obtener este beneficio espiritual en la otra vida.

Item, mando a las mandas forzozas y acostunbradas y también a las piadosas, a dos reales de

plata a cada una, las que se satisfarán de lo más bien parado de mis bienes cuyo importe excluyo del derecho que pudieran repetir a ellos.

Item, declaro ser actualmente casado y velado según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia con doña Ana Josefá Durán, y que al tiempo de contraer matrimonio no contaba yo con capital alguno digno de atención, ni ella trajo a mi poder dote ni cosa que pudiese equivalerle; declarando como declaro que durante el tiempo que ha que soy casado hemos tenido y procreado por nuestros hijos legítimos y de legítimo matrimonio, al licenciado Francisco José Eustaquio Guerrero, actual Abogado de Indios y Assesor del Regimiento de Pardos de esta capital, casado con doña Josefá Espinosa; a doña María Laureana Guerrero y Torres, casada con don Ramón Cobos Cabeza de Vaca, vecino de esta ciudad; y a don Joaquín Guerrero y Torres, soltero, los que declaro por mis legítimos hijos que actualmente viven.

Item, declaro ser dueño y poseedor de cuatro casas propias en esta capital frente de la Alameda, poco más allá del convento de San Juan de Dios; como también de otra entresolada en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, junto al Mesón Viejo, cuyos títulos y demás se hallarán entre mis papeles. Así mismo declaro por mis bienes ser dueño y poseedor de un rancho nombrado San Juan de la Cantera, junto a los Remedios, jurisdicción de Tacuba, con todas sus pertenencias que acreditan sus respectivos títulos a que me remito. También declaro ser dueño de una maderería en esta ciudad, sita en el puente de Solano, habilitada con diversas piezas de madera, sus carros, mulas y demás aperos necesarios, como que está en corriente, lo que así declaro para que mis albaceas cuiden y estén atentos de sus existencias, según los apuntes y papeles que sobre esto tengo.

Item, declaro igualmente que en la mina nombrada La Purísima Concepción, alias El Peñol Grande, sita en jurisdicción de Huautla, perteneciente a don Pedro Pacheco, me tocan y pertenecen de las veinticuatro barras de que se compone las doce de ellas, como que la he habilitado, según y con las condiciones que acreditará la escritura que para ello entre ambos otorgamos, a que me remito para que en todo se verifique su cumplimiento, en el mejor modo que a mis albaceas parezca, a quienes hago presente y declaro que de las doce expresadas barras que me tocan en la indicada mina, le es perteneciente una a mi compadre el doctor don Juan José Fernández Pinta, cura actual del pueblo de Iztapalapa, sobre que para evitar toda controversia he tenido por conveniente el declararlo así, para la inteligencia y gobierno de mis albaceas, sin que por su parte se promueva la menor novedad, ni pulse duda alguna en la materia, en la inteligencia de que la cuenta y razón de este laborioso asunto está al cargo y cuidado del cajero que de parte mía tengo puesto en dicha mina, y éste está precisamente obligado a satisfacerme con ella en todo tiempo y por consiguiente a mis albaceas y herederos quienes cuilalarán y celarán este asunto, según el más o menos incremento que tomare, todo lo cual declaro así para el descargo de mi conciencia.

Item, declaro asimismo tener en arrendamiento el mesón que nombran del Chino en esta capital, que soy dueño y poseedor en todos los frutos y efectos de la tienda que allí propio tengo habilitadas y en corriente, como consta a mis albaceas. Asimismo declaro tener celebrada escritura de compañía por tiempo de 9 años con don Francisco Contreras y demás herederos de don Manuel Contreras, mi pa-

riente, en cuanto al usufructo y esquilmos que producen las labores y demás que le son pertenecientes a la hacienda que nombran de Ayala, sita en San Felipe el Grande, jurisdicción de Ixtlahuaca, para cuyo fomento por la parte que me toca estoy gravado en la cantidad de 4,000 pesos, cuyos réditos se han pagado de la masa común de mis bienes y utilidades, mas como es mi última voluntad el que esta negociación y compañía continúe, y entienda por sí solo en ella mi hijo don Joaquín, así por lo instruido de que ella está como porque le quede con qué fomentarse y conservarse con decencia, repito ser mi última voluntad gire él por sí, entendiendo en esto bajo la precisa condición de satisfacer el rédito correspondiente, con las mismas utilidades que percibiere de los frutos que le cupieren, por lo tocante a la expresada hacienda de Ayala, siendo también de su cuenta por la expresada causa redimir el estado principal de los cuatro mil pesos, cuando este caso llegue, pues por ella deberán ser suyos aquellos frutos ganados, aumentos, aperos y demás existencias que puedan aumentarse en la propia hacienda, según reconozca siempre que llegue el caso de la separación de la compañía que a mi nombre celebró con los expresados Contreras, y sobre que bien inteligencia de esto dejo a su arbitrio el celo y cuidado de sus aumentos, en que por ningún título ni pretexto puedan intervenir ni tener parte en ello mis albaceas y herederos, por ser esta una negociación separada de mis bienes a quienes no perjudica, ni es necesario tomar dinero alguno de mis bienes para su fomento, pues toda mi intención queda reducida que así como yo había de seguir en tal compañía para aumento de mis bienes, siga en mi lugar mi hijo Joaquín para aumento de los suyos, supuesta la experiencia que tengo de lo mucho que en obsequio de esto ha trabajado, y demás circunstancias que en otra cláusula diré de su persona, declarólo así para su constancia y que se verifique sin controversia alguna.

Item, declaro también haber sido dueño de unas casitas y corral situado en la plazuela de San Pablo, hacia la parte de la Acequia Real, cuya finca vendí por escritura pública a don José Escalona el año próximo pasado de ochenta y nueve, en cantidad de un mil y quinientos pesos, que por partes debe satisfacerme, de cuyo cumplimiento cuidaré mis albaceas para agregar al cuerpo de mis bienes, instruyéndose previamente por la misma escritura que para en mi poder de sus condiciones y advirtiendo que lo que me ha dado a buena cuenta constará por los recibos que paran en su poder, y sobre que le apurará por la lentitud y morosidad con que ha satisfecho, pues apenas puede llegar a doscientos pesos lo que de esto he percibido, declarólo así para su constancia.

Item, declaro tener en arrendamiento un corral que toca y pertenece al Santo Oficio de la Inquisición, situado en el callejón que nombran de Beas, y que todo cuanto en este corral hay de puertas adentro incluso los tejados, porción de madera gruesa, prensas y demás, es propio mío que deberá agregarse a la masa de mis bienes y podrá importar poco más de 2,000 pesos, teniendo como tienen conexión con la maderería que tengo expresada y está en corriente.

Item, declaro haber tenido compañía con don Pedro Varela, artesano, en cuanto a pintar y teñir indianillas, con cuyo motivo le traté y habilité para que girara por medio de su inteligencia, a que faltó, terminando en serme deudor como lo es de la cantidad de cien-pesos, poco más o menos, como constará en el libro de su cuenta que para en mi poder al que me remitió, lo que tendrán presente mis alba-

75

ceas, reservándose un papel o receta que sobre la permanencia del indicado tinte me dió hecho, antes experimentado, don Manuel Amat por quinientos pesos de premio, de que sólo le resto un corto plico, que se le dará en caso de continuarse esta negociación y que por su parte verifique el completo de la demostración física de su efecto interviniedo en ello, como está obligado hasta dejar salda su propuesta en esta parte, cuyo asunto dejo a la discreción de mis albaceas para que en cuanto a ésto hagan lo mejor que les parezca.

Item, últimamente declaro por mis bienes propios todos cuantos muebles y demás trastos que encontraren y estimaren en la casa de mi morada, incluso el ajuar de ella y los que tengo en el rancho de Tacuba, como también veinte bueyes, arados, costalera y otras cosas que existen en un rancho nombrado Barranca Honda, que corre a cargo de don Ignacio Balderas, mayordomo de los montes de la hacienda del Cristo, con quien he tenido compañía en su habilitación y siembras de maíz, sobre que con él he aliviado cuenta corriente que se hallarán en el libro que existe entre mis papeles, como también las memorias de lo que en cada paraje existe por lo tocante a muebles que me pertenecen, para que teniéndose presente se reúna todo en el cuerpo de mis bienes.

Item, declaro tener cuenta corriente con las religiosas de La Encarnación de esta capital y que les soy deudor de cierto resto, cumplimiento a mil pesos que de ellas tengo recibido lo cual para satisfacer, estoy entregando en piedra de cantería, advirtiéndolo que por los vales que tengo recibidos y ellas deben ir dando, se tendrá en conocimiento del resto y día en que se cubya este adeudo, que ya considero ser poca la cantidad que en piedra se debe devengar, según los vales que paran entre mis papeles.

Item, tengo asimismo cuenta corriente con las reverendas madres del sagrado convento de La Enseñanza, quienes por meses satisfacen el valor de la piedra de cantería que necesitan para su obra, y por esto todos los vales que se encontraran pertenecientes al corriente mes de abril son otras tantas partidas que deben resultar a mi favor su importe, de que tendrán cuidado mis albaceas en percibirlo como perteneciente a mis bienes. Lo mismo puedo decir que declaro por lo que respecta a la obra que en el portal de Tlapaleros están levantando los reverendos padres Agustinos, pues a ellos entrego la cantería que necesitan y por ésto los vales que entre mis papeles se hallen corrientes desde fines del próximo mes de marzo hasta el día, son a mi favor y su importe podrán recoger mis albaceas, para que como tengo dicho se agregue a mis bienes, si llegare el caso de mi fallecimiento.

Item, declaro no tener deudas pasivas algunas que satisfacer o que merezcan atención, más de lo que llevo referido tocante a mis comercios y los réditos correspondientes a los principales de las fincas de que tengo hecha mención, según el tiempo que pueda haber corrido en el intermedio de un tercio a otro, pues todo está en corriente y arreglado a lo que constare por mis libros y papeles, donde se encontrarán los reconocimientos de obligaciones a que estoy afecto y de que tendrán cuidado mis albaceas para que sobre esto no se infiera litis, ni cosa que invierta el orden con que hasta aquí han girado mis negociaciones, teniendo presente que lo más o menos que algunos me deben constará por vales, apuntes y cuentas que existen entre mis papeles, para que lo que así fuere lo cobren y perciban de los que resultaren serme deudo-

res, en el mejor modo que puedan sin que a nadie se le sigan los perjuicios y menoscabos que después son irreparables, pues desde ahora y para entonces les remito y perdono a los que totalmente no tengan en lo humano con que satisfacer lo que me deben siendo cierta su insolvencia, declaró así para que conste en descargo de mi conciencia y bien de mi alma.

Item, declaro tener en mi poder a un niño español nombrado José María Guerrero y Torres, de edad de trece años, el cual así como mi mujer, lo hemos adoptado y educado lo mismo que si fuera hijo nuestro, pues aunque rigurosamente es expuesto, ha dado con su genio y buena índole prueba de su buena calidad, granjándose con esto el mismo aprecio y estimación que los demás, mis hijos, de suerte que sin desmerecer en cosa alguna lo he fomentado y auxiliado en todo cuanto ha sido necesario, disfrutando la misma decencia personal que yo, en tal manera que por sus recomentables buenas circunstancias, es mi última y postrimera voluntad que del quinto de mis bienes se saque la cantidad de quinientos pesos, para que quedando estos en poder de su madre los conserve y retenga en sí para dárselos en el caso de que tome el estado a que se inclinare o sean precisos necesarios para la habilitación al giro o incumbencia a que se hubiere de destinar, como por ejemplo examinarse en el oficio o arte que aprendiere, suplicando a mi mujer procure continuarle en la crianza y conducta que hasta hoy conserva y que del total que le quepa del remanente de mis bienes, que por razón de gananciales le tocan y pertenecen a mi mujer, doña Ana Josefa Durán le dé (sin embargo de que me consta estar pronta a verificarlo) otros quinientos pesos más de su parte, para alivio de su subsistencia, según el giro y estado que tomare, por ser todo conforme a mi voluntad que quiero se cumpla y ejecute, sin que sobre ello se pulsen dudas ni dificultades por las que se originan disputas y controversias, pues todo quiero sea y se entienda conforme a la voluntad de su madre.

Item, es mi voluntad que mi hijo don Louquín perciba y herede el remanente que quedare del quinto de mis bienes sacado de los referidos quinientos pesos, respecto de lo mucho que ha trabajado en la adquisición, aumento y conservación de mis bienes, interesándose personalmente con ello y actividad en su fomento y desempeño en cuantos asuntos le he encomendado, y ha perdido de su arbitrio como que se haya en una edad provechosa y capaz de advertir las negociaciones y distribuciones que me han sido () sin contraerse motivos personales en que me haya sido preciso impedir gastos crecidos que regularmente erogan los padres para con los hijos hasta poneros en giro y estado independiente, a excepción de las asistencias en los naturales achaques de que adolece; por lo que habiende estas consideraciones es mi última voluntad dejarlo mejorado en esta parte con la libertad de que pueda girar por sí y habilitarse sin necesidad de previo consentimiento que los menores deben obtener, pues poco le falta ya para cumplir los veinte y cuatro años que de derecho se requiere.

Y por cuanto a que la experiencia tiene acreditado, el que o por fines particulares o por consuejos nada sanos de personas faltas de instrucción y madurez se originan muchas veces entre las familias pleitos y disensiones, que sólo terminan en destruirse unos a otros, aun de lo mismo que podían y debían percibir, suplico a mis albaceas y herederos, desde luego, conserven entre sí la tranquilidad y buena armonía que les es preciosa, sin suscitar ni tener la más ligera controversia en orden al tiempo, cómo y de qué manera

han de proceder quietamente a la facción, división y conclusión de mi testamentaria, y todo cuanto a ello sea anexo lo que desde luego me debo prometer de su honrad y buena correspondencia en la parte que a cada uno toca, para que de esta suerte se extermine y se remotamente se concluya en lites que es lo que más deben olvidar, para que buenamente, poniéndose todos de acuerdo dividan o no la parte que a cada uno tocare por heredar si Dios quiere y es servido de que esta sea mi última enfermedad. Por tanto:

Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y todo cuanto en él sea contenido nombre por mis albaceas testamentarios, fideicomisarios y tenedores de mis bienes un primer lugar a mi citada esposa doña Ana Josefá Durán, en segundo a mi hijo licenciado don Francisco José Eustaquio Guerrero y Torres, en tercero a mi hijo Joaquín Guerrero y Torres y en cuarto a don Ramón Cobos Calveza de Vaca, de quienes tengo plena satisfacción y confianza, cada uno en el lugar y grado que sean puestos, con igual facultad, de suerte que lo que el uno comenzare pueda seguir y fenecer el otro, dándoles como les doy todo el poder y facultad bastante, que el derecho se requiera y sea necesario, para que entren en todos mis bienes, derechos y acciones, los cobien y recabden, inventarién, arrenquen, vendan y remanen en alhameda o fuera de ella como mejor les pareciere, usando de dicho cargo todo el tiempo que hubieren menester, aunque sea pasado el dispuesto por la ley, en trece y tres de Toro, porque el más que necesitaran por el presente les prorogo y alargó en dicha forma.

Item, el remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones que directa o transversalmente me toquen y pertenezcan, insituyo, dejo y nombro por mis únicos y universales herederos a los referidos mi mujer doña Ana Josefá Durán como acreedora legítima que es de la mitad de mis gananciales o importe del capital que quedare líquido por mitad, en atención a que por su honradez, buen gobierno, celo y cuidado que muchos años hace desde que me casé con ella, ha tenido economizando por su parte, con tierno amor y legalidad, mis propios haberes, es acreedora a la mayor recomendación, justa recompensa de su propio mérito y buenos servicios que le he merecido. A mis hijos el licenciado don Francisco José Eustaquio, doña María Laureana y don Joaquín Guerrero y Torres, para que todos cuatro dividan y partan igualmente el legítimo remanente que quedare previa la deducción de lo que a mi mujer correspondía, para que lo que así fuere lo gocen y hereden con la benedición de Dios y la mía, por no tener cómo no tengo otros herederos que de derecho puedan y deban heredarme más de los contenidos en esta mi última disposición.

Y por el presente, revoco y anulo, doy por nulos de ningún valor ni efecto, todos y cualquiera testamentos, cobdicios, poderes para testar, memorias y últimas disposiciones que antes de ésta haya hecho y otorgado por escrito, de palabra o en otra forma para que no valgan ni hagan fe judicial ni extrajudicialmente, salvo este mi testamento que ahora otorgo y lo que me ocurra que añadir a su calce que quiero se guarde, cumpla y ejercite por mi última y postrimera voluntad, en aquella vía y forma que mejor en derecho, lugar haya, en cuyo testimonio así lo otorgo en esta ciudad de México, a veinte días del mes de abril de 1790. E yo el escribano de su Magestad, doy fe conocer al otorgante quien a lo que notoriamente parece está en su entero juicio, cumplida memoria y entendimiento natural, según sus contestaciones y reflexiones

que sobre diversos asuntos me explicó y dejó, y así lo otorgó y firmó siendo testigos.

Estando en esta conclusión me llamé el enfermo para decirme que como que se hayaba recordando los asuntos que le interesan al descargo de su conciencia y bien de su alma, declara que el conuento de Santa Catarina de Sena le es deudor de más de trescientos pesos, valor de cierta porción de piedra, cantería y madera, que antes de ahora les tiene dado, y que aunque de su Procurador que fue el reverendo padre fray Cayetano Ruiz, le tiene entregada cierta cantidad de cargas de paja en abono de aquella dependencia, como quiera que esta cuenta se haya liquida, estima por necesario se purifique y concluya cuanto antes por sus albaceas con audiencia al mismo reverendo padre, y presencia de los vales que de dichos materiales tiene el mismo reverendo en su poder y le entregó para la facción de la misma cuenta a que está adicto y conforme al reverendo padre Cayetano.

Que igualmente recomienda y hace presente a sus albaceas cobren y recauden de don Ignacio Castera, maestro arquitecto, la cantidad de dos mil pesos, que poco más o menos le está debiendo en razón de maderas que le ha entregado y de los veinte y un cuarterones que por mi parte puse en la última corrida de toros del próximo año pasado de ochenta y nueve, sobre que tengo algunos apuntes y un vale entre mis papeles que revisarían mis albaceas para que así se verifique el debido cobro de este adeudo.

También declaró, que por el paso en que se halla sin que en el particular le quede el menor escrúpulo que la escritura que firmó a favor del sagrado conuento de religiosas de San José de Gracia de esta capital, por cantidad de diez y seis mil pesos como principal, fue tan solo testafierro sin haber percibido de dicho importe ni un medio real, pues todo fue para los comercios de don Agustín de Yáñez, al tiempo de ingresarse en la Alcaldía Mayor de Acatlán y Piaxtla, siendo Virrey de esta Nueva España el excelentísimo señor don Matías de Gálvez, de quien era familiar Yáñez, y por cuyo superior respeto lo precisaron a ser testafierro, firmando en tal concepto los fiadores contenidos en la misma escritura, de tal suerte que así lo tiene declarado de buena fe el señor Conde de la Cortina, como que fue uno de ellos, a pesar de los demás que injustamente quieren laste esta suma, como si en realidad la hubiera percibido, a causa de haber resultado fallido Yáñez contra quien debe repetir el lasto que hicieron a favor del indicado conuento, sobre que en el día tiene el testador litis pendiente apelando a la Real Audiencia de esta Nueva España contra los fiadores, que con pleno conocimiento firmaron la escritura mediante los respetos de aquel señor Virrey, súplicas y esfuerzos del mismo Yáñez, como así lo tiene declarado jurídicamente y el otorgante acreditado, entre otras cosas, cuando llegó a dar las pruebas de su verdad en los autos de la materia que hay pendientes, por todo lo cual encarga expresamente a sus albaceas usen de su derecho y defiendan este importante asunto hasta obtener la sentencia favorable que espera del justificado ánimo de su Alteza, los señores Regentes y Oidores de la Real Audiencia de esta Nueva España, pues de lo contrario cree firmemente quedar su casa destruida y en indigencia por falta de justicia en tan evidente caso, como el que ha referido sustancialmente.

Finalmente suplica que por lo que importar pueda el testimonio auténtico que de este su testamento se le diere, sea con seis fojas más en blanco, para añadir, revocar, suprir o enmendar aquello

79

más que ocurrirle pueda en descargo de su conciencia, que estén rubricadas del presente escribano para su mayor fuerza y validación, lo cual habiendo oído y entendido toda esta su última voluntad, disposición de verbo ad verbum, así lo otorgó y firmó en los términos que ya tengo dada fe, siendo testigos don José del Mazo y Aviléz, maestro mayor de arquitectura, don Gabriel y don Mariano Arellano, don Miguel del Rivero, don José Cortés Cantú, vecinos de esta ciudad.

2

Testamento de que se dio copia para la parte en diez y ocho fojas, la primera del sello segundo y seis fojas en blanco rubricadas de mi puño. Doy fe.

En el nombre de Dios Nuestro Señor todo Poderoso, a cuyo honor y gloria sea a todos manifiesto, como yo don Francisco Antonio Guerrero y Torres, vecino de esta ciudad de México y natural de sus extramuros, cita en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, hijo legítimo y del legítimo matrimonio de don Miguel Guerrero y de doña Cecilia Contreras, mis padres y señores que en Santa Gloria huayan, vecinos que fueron del expresado santuario; estando enfermo en cama de la enfermedad, que Dios Nuestro Señor ha sido servido darme, aunque en mi entero juicio, cumplida memoria, entendimiento natural, creyendo como firme y verdaderamente creo y confieso en el Altísimo Misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios y sacramentos que tiene, creo y confieso, predica y enseña Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo de cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano, para lo que invoco y elijo por mi abogada interesora a la Soberana, Emperatriz de los Cielos y Tierra, María Santísima Señora Nuestra concebida en Gracia desde el instante primero de su animación santísima; al Glorioso Patriarca Señor San José, su Divinísimo y Castísimo Esposo, al Glorioso Arcángel Señor San Miguel, a el Santo Angel de mi Guardia y demás Santos y Santas de la Corte Celestial, mis especiales devotos y abogados para que intercedan con Nuestro Señor Jesucristo a que me perdone mis culpas y pecados y ponga mi alma en carrera de salvación, y temiéndome de la muerte, cosa natural a toda viviente criatura y su hora incierta, deseando prevenirla con las cosas tocantes al descargo de mi conciencia y bien de mi alma; otorgo que hago y ordeno mi testamento y última disposición en la forma y manera siguiente:

Lo primero encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la creó y redimió con el infinito precio y valor de su Santísima Sangre, Pasión y Muerte, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado el cual cuando su Divina Majestad fuere servido llevarlo de esta presente vida quiero sea sepultado en mi parroquia que lo es actualmente el Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral, en la parte y lugar que pareciere a mis abacaeas, a cuya disposición y voluntad lo dejo con lo demás tocante a mi funeral, misas y entierro advertidos de que entre mis papeles se hallaren una patente que obtuve de los reverendos prelatos del

convento de Nuestro Sacáfico Padre Señor San Francisco de esta Capital, en la que en vista la mutua espi- ritual correspondencia que de su parte me ofrecieron para este caso, con tal que yo concurra como maestro que soy de arquitectura a todas las obras y reconocimientos que en su convento pudieran ofrecerse, como lo he verificado siempre que ha sido necesario, y por tanto mis albaceas en vista de ello suplicarán encare- cidamente y a mi nombre, que en lugar de haberme hecho el entierro por deber ser éste en mi parroquia, se convierta esto en sufragios por mi alma entre la santa comunidad en el mejor modo que lo dispusieren los preladados que a la sazón rigen, para obtener este beneficio espiritual en la otra vida.

Item, mando a las mandas forzosas y acostumbradas, y también a las piadosas, a dos reales de plata a cada una, las que se satisficran de lo más bien parado de mis bienes cuyo importe exeluyo del derecho que pudieran repetir a ellos.

Item, declaro ser actualmente casado y velado según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia con doña Ana Josefa Durán, y que a tiempo de contraer matrimonio no contaba yo con capital alguno digno de atención, ni ella trajo a mi poder dote ni cosa que pudiera equivalerlo, declarando como declaro que durante el tiempo que lia que soy casado hemos tenido y procreado por nuestros hijos legítimos y de legítimo-matri- monio al licenciado don Francisco José Eustaquio Guerrero, actual Abogado de Indias, Asesor del Regi- niento de Pardos de esta capital, casado con doña Josefa Espinosa; y a doña María Laureana Guerrero y Torres, casada con don Ramón Cobos Cabeza de Vaca, vecinos de esta ciudad, los que declaro mis legítimos hijos que actualmente viven.

Item, declaro ser dueño y poseedor de cuatro casas propias en esta capital frente de la Alamo- da, poco más allá del convento de San Juan de Dios. Igualmente lo soy de un rancho nombrado San Juan de la Cantera, junto a los Remedios, jurisdicción de Tacuba, con todas sus pertenencias, aperos y demás mue- bles, que acreditará lo primero su respectivos títulos de adquisición y lo segundo los libros y papubes que tengo para mi gobierno.

Item, declaro ser dueño de una maderería en esta capital, habilitada con diversas piezas de madera, sus carros, mulas y demás aperos necesarios a su existencia y corriente, cita en el callejón que nombran de Beas, cuyo corral donde está situada es propio del Santo Oficio de la Inquisición, bien que todo cuanto hayen en él de puertas adentro, incluso los tejados, prensas y cuanta porción de madera gruesa hubiere es propio mio, que deberá agregarse a la masa de mis bienes por lo que mis albaceas deberán estar atentos a sus existencias y giro según las cuentas y apuntes que sobre esto tengo entre mis papeles, advir- tidos de que el arrendamiento de dicho corral tengo satisfecho a la Santa Inquisición en sus debidos plazos.

Item, declaro también haber sido dueño de unas casitas y corral situado en la plazuela de San Pablo, hacia la parte de la Acquia Real, cuya finca vendí por escritura pública a don José Escalona, el año próximo pasado de ochenta y ocho en cantidad de un mil y quinientos pesos, que por partes debe satisfac- erme de cuyo cumplimiento cuidarán mis albaceas para agregarlo al cuerpo de mis bienes, instruyéndose previamente por la misma escritura que para en mi poder de sus condiciones y advirtiéndome que lo que me ha dado a buena cuenta constará por los recibos que paran en su poder, y sobre que le apurarán por la lentitud

y morosidad con que ha satisfecho, pues apenas puede llegar a doscientos pesos, lo que de esto he percibido, declaró así para su constancia.

Item, declaro haber tenido compañía de don Pedro Varela, artesano, en cuanto a pintar y teñir indianillas con cuyo motivo le traté y habilité para que girara por medio de su inteligencia a que faltó, terminando en serme deudor como lo es de la cantidad de cien pesos, poco más o menos, conforme a un libro de cuentas que para en poder de un contador imparcial que nombró de orden verbal del Real Consulado, a quien ocurri para que se me pague con audiencia de Varela, parando entre mis papeles el correspondiente recibo del citado libro de su cuenta, lo que tendrán presente mis albaceas a fin de que se concluya este asunto.

Item, declaro por lo que importar pueda que entre mis papeles se halla una receta experimentada ya, que trata de darle tinte permanentemente a las indianillas, la cual me costó la cantidad de quinientos pesos que di en mano propia a don Manuel Amat, por vía de premio o gratificación cuya receta, desde luego, dejo a favor de mis albaceas para que a su discreción hagan con ella lo mejor que les parezca.

Item, declaro tener cuenta corriente hasta la fecha con las reverendas madres del sagrado convento de La Enseñanza de esta capital, por estarles entregando cuanta piedra de cantería necesitan para su obra, cuyo valor me satisfacen por meses, según lo que al fin de cada uno resultan, por lo que tendrán cuidado mis albaceas de verlos entre mis papeles, para que por los que existieren a mi favor de que en esta parte quede liquidada mi cuenta y la abran de nuevo si continuaren mis albaceas con este mismo giro.

Item, declaro tener en mi poder la cantidad de un mil pesos que me entregó el reverendo padre don Manuel de Bolea, ex-prepósito del Oratorio de San Felipe Neri de esta capital, patrono del colegio de Nuestra Señora de los Dolores, que se está fabricando en el puente que llaman de Villamil, cuya cantidad estoy reemplazando en brazadas de piedra dura, abonándose para ello los valores que están o estuvieron en mi poder, firmados del sobrestante mayor Corral, para que a lo que así fuere e importare se rebaje de los un mil pesos, salvo que Dios me preste vida para concluir dicha cuenta y de lo contrario encargo a mis albaceas el cuidado de ello para que se purifique y termine.

Item, que igualmente recomiendo y hago presente a mis albaceas, cobren y recauden de don Ignacio Castera, maestro de arquitectura, la cantidad de dos mil pesos, que poco más o menos me está debiendo en razón de maderas que le he entregado y de los veinte y un cuartos que por mi parte puse en la última corrida de toros del próximo año pasado de ochenta y nueve, sobre que tengo algunos apuntes y un vale entre mis papeles que revisarán mis albaceas, para que así se verifique el debido cobro de este adeudo.

Item, declaro tener resultantes a mi favor a más de lo que he referido, la cantidad de cinco mil pesos que reconoce a censo con el rédito de un cinco por ciento anual la hacienda que nombran de Ayala, sita en San Felipe el Grande, jurisdicción de Ixtlahuaca, perteneciente a don Francisco de Contreras y demás herederos de don Manuel Contreras, mi pariente, como consta de escritura que tengo en mi poder a que me remito. Asimismo se hallarán entre mis papeles otros de iguales circunstancias, cuales son las que

me tiene otorgada don Vicente Mechuca, por cantidad de dos mil quinientos treinta y cuatro pesos y réditos de cinco por ciento anual, y la que también otorgó don Juan García Verdeja, por cantidad de dos mil pesos y sus réditos sobre la casa que fue mía en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyos documentos deberán revisarse por mis albaceas cuidando de su existencia y demás que les sea conexo para la percepción y cobro de sus réditos corrientes o atrasados, si hubiere alguno pues todo se hallará entre mis papeles, declarólo así para su constancia.

Item, declaró no tener deudas pasivas algunas que satisfacer o que merezcan atención más de lo que llevo referido tocante a mis comercios y los réditos correspondientes a los principales de las fincas de que tengo hecha memoria, según el tiempo que pueda haber corrido en el intermedio de un tercio a otro, pues todo está en corriente y arreglado a lo que constare por mis libros y papeles, donde se encontrarán los reconocimientos de obligaciones a que estoy afecto, y de que tendrán cuidado mis albaceas para que sobre de esto no se infiera litis ni cosa que invierta el orden que hasta aquí han girado mis negociaciones, teniendo presente que lo que más o menos que algunos me deben constará por vales, apuntes y cuentas que existen entre mis papeles, para que lo que así fuere lo cobren y perciban de los que resultaren serme deudores en el mejor modo que puedan, sin que a nadie se le sigan los perjuicios y menoscabos que después son irreparables, pues desde ahora y para entonces les remito y perdono a los que totalmente no tengan en lo humano con que satisfacer lo que me deben siendo cierta su insolvencia, declarólo así para que conste en descargo de mi conciencia y bien de mi alma.

Item, últimamente declaró por mis bienes propios todos cuantos muebles y demás trastos que encontraren y estimaren en la casa de mi morada, incluso el ajuar de ella y los que tengo en el ya citado rancho de San Juan de la Cantera propio mío, como en los dos que tengo arrendados inmediatos al pueblo de Santa María Astahuacán, jurisdicción de Mexicalzingo, nombrado el uno los Teatinos y su inmediato nombrado Tenatico, aunque su arrendamiento no está formalizado y corren a cargo de Bernardino () en donde si se encontraren, si acaso fallestere, canoa, bueyes, costalera o algunos otros instrumentos de cavar y labrar piedra, lo recogerán mis albaceas y venderán según les pareciere, advertidos de que entre mis papeles hallarán memoria de todo lo existente para que se reúna al cuerpo de mis bienes lo que así fuere y se estimare por mió propio.

Item, declaro tener en mi poder a un niño español nombrado José María Guerrero y Torres, de edad de trece años, el cual así como mi mujer lo hemos adoptado y educado lo mismo que si fuera hijo nuestro, pues aunque rigurosamente es expuesto ha dado con su genio y buena índole, prueba de su buena calidad, granjeadose con esto el mismo aprecio y estimación que los demás mis hijos, de suerte que sin desmerecer en cosa alguna lo he fomentado y auxiliado en todo cuartto ha sido necesario, disfrutando la misma decencia personal que yo, en tal manera que por sus recomendables buenas circunstancias es mi última y postrimera voluntad que del quinto de mis bienes se saque la cantidad de quinientos pesos, para que quedando estos en poder de su madre los conserve y retenga en sí para dárselos en el caso de que tome el estado a que se inclinare o sean precisos necesarios para la habilitación al giro o incumbencia a que se

83

hubiere de destinar, como por ejemplo examinarse en el oficio o arte que aprendiere, suplicando a mi mujer doña Ana Josefá Durán le dé (sin embargo de que me consta estar pronta a verificarlo) otros quinientos pesos más de su parte, para alivio de sus subsistencia según el giro y estado que tomare, por ser todo a mi voluntad que quiero se cumpla y ejecute, sin que sobre ello se pulsen dudas y dificultades por las que se originan disputas y controversias, pues todo quiero sea y se entienda conforme a la voluntad de su madre.

Item, es mi última y postrimera voluntad que mi esposa Ana Josefá Durán a más de la mitad de los gananciales que le pertenecen y justamente se le debiera liquidar su importe para que lo perciba y disfrute a su arbitrio, por los fundados motivos que después dire, le haya de caer y tocar por un efecto de mi cariño y voluntad el remanente que quedare del quinto de mis bienes liquidado su importe y sacados los quinientos pesos que antes dije deben entregarse a su tiempo a José María, para que lo que así fuere lo goce y disfrute sin que sobre esto pueda ninguno alegarle cosa en contrario ni interpretarle la voluntad que me asiste para ello, declararlo así para su constancia, suplicando al presente escribano al margen, de su puño en la copia o testimonio auténtico, de que este mi testamento, me diere para poder añadir, revocar, ampliar más, aquello que me ocurriere o pueda sobrevenir, según los casos y cosas tocantes al descargo de mi conciencia para su mayor fuerza y validación.

Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y todo cuanto en él sea contenido, nombro por mis abcazas testamentarios, fideicomisarios y tenedores de mis bienes, en primer lugar a mi citada esposa doña Ana Josefá Durán, en segundo a mi hijo el licenciado don Francisco José Eustaquio Cuerrero y Torres, y en tercero a mi hijo don Ramón Cobos Cabeza de Vaca, de quienes tengo plena satisfacción y confianza, cada uno en el lugar y grado que se han puesto, con igual facultad de suerte, que lo que el uno comenzare pueda seguir y fenecer el otro, dándoles como les doy todo el poder y facultad, bastante que de derecho se requiera y sea necesario para que entren en todos mis bienes, derechos y acciones, los cobren y recauden, inventarían, arrenden, vendan y rematen en almoneda o fuera de ella como mejor les pareciere, usando de dicho cargo todo el tiempo que hubieren menester, aunque sea pasado el dispuesto por la ley, en treinta y tres de Toro, porque el más que necesitaren, por el presente les prorrogó y alargó en debida forma, encargándoles la tranquilidad y buena armonía que les es propia para no suscitar controversia alguna en orden al tiempo, como y de que manera han de proceder quietamente en la facción, división y conclusión de mi testamentaría, prometiéndome de la bondad y buena correspondencia de cada uno en lo que le toque y pertenezca, el que ni remotamente se infiera por ello litis alguno, por las inconsecuencias y perniciosos gravámenes que después de todo resulta como ha enseñado la experiencia.

Item, el remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones que directa o transversalmente me toquen y pertenezcan, insituyo, dejo y nombro por mis únicos y universales herederos a los referidos mi mujer doña Ana Josefá Durán, como acreedora legítima que es de la mitad de mis gananciales o importe del capital que quedare líquido por mitad, en atención a que por su honradez, buen gobierno, celo y cuidado que muchos años hace que me casé con ella ha tenido economizando por su parte

con tierno amor y legalidad mis propios haberes, es acreedora a la mayor recomendación, justa recompensa de su propio mérito y buenos servicios que le he merecido. A mis hijos el licenciado don Francisco José Eustaquio, doña María Laureana Guerrero y Torres, para que todos tres dividan y partan igualmente el legítimo remanente que quedare previa la deducción de lo que a mi mujer correspondía, para que lo que así fuere lo gocen y heredén con la bendición de Dios y la mía, por no tener como no tengo otros herederos que de derecho puedan y deban heredarne, más de los contenidos en esta mi última disposición.

Y por el presente revoco y anulo, doy por nulos y de ningún valor ni efecto, todos y cualquiera testamentos, codicilos, poderes para testar, memorias y últimas disposiciones que antes de ésta haya hecho y otorgado por escrito, de palabra o en otra forma para que no valgan ni hagan fe judicial ni extrajudicialmente, salvo este mi testamento que ahora otorgo y lo que me ocurra que añadir a su caceje que quiero se guarde, cumpla y ejercite por mi última y postrimera voluntad en aquella vía y forma que mejor en derecho lugar haya, en cuyo testimonio así lo otorgo en esta ciudad de México, a catorce días del mes de agosto de 1792. E yo el escribano de su Majestad doy fe conocer al otorgante, quien a lo que notoriamente parece está en pie, expedito en su giro y negociaciones y por consiguiente en su entero juicio, cumplida memoria y entendimiento natural, según todas sus acciones y contestaciones por lo que habiéndole leído y visto el presente, así lo otorgó y firmó, siendo testigos don Francisco Brihueco, don José (), don Miguel del Rivero, don Mateo de León y don Manuel Morales, vecinos de esta capital.

En este estado recordó el otorgante haber pagado por su hijo el licenciado don Francisco José Eustaquio Guerrero la cantidad de un mil pesos de cuatro mil que habían sacado de temporalidades a réditos, entre dicho licenciado, don Ignacio Caster y don Vicente Arroyo, cuyo importe de los mil pesos deberá incluirse al cuerpo de sus bienes y por consiguiente rebajárselos de la parte que le cupiere, lo que declara así para su constancia.

Y porque su ánimo es evitar discordias o cualquiera mala inteligencia que pueda haber entre los interesados de este su testamento, declara para su inteligencia que si de su propio caudal ha gastado en casos necesarios muchos pesos en su citado hijo el licenciado, no ha sido menester necesario haberlo hecho por su hija María Laureana y don Ramón Cobos, su esposa, de diez años a esta parte, fomentando a toda su familia, criados y chibiguas, de suerte que según cómputo prudencial que tiene hecho, casi han sido iguales los gastos que ha erogado por el bienestar del uno y por la subsistencia de los otros, lo que deberán tener presente ciertos de que no es otro su espíritu, sino el que como dijo en otra cláusula quedan todos tranquilos y conformes a lo que con arreglo a su conciencia tiene declarado, y así lo otorgó y ratificó vale ut supra. Añadiendo que deberá contarse y agregarse entre los demás de sus bienes una casa suya propia entresolada, de manpostería y tepetate sita en esta ciudad tras del chapitel de Montserrat, a orillas de una Acequia, y conforme reza la escritura que de su venta otorgó don Manuel Vera, por ante el escribano don Felipe Pasave, que está entre sus papeles al que se remite siendo esto lo último que ha tenido presente y declara para su constancia que sin perjuicio de lo que le ocurra, añadir o quitar si Dios le prórogase vida para ello. Y así lo otorgó y firmó con los nominados testigos de que doy fe. Ante mí don Bernardo de Rivera Buitrón.



B-7.- Artículo en Revista Impacto, sin fecha (aprox. 1980), denunciando la introducción de la línea de metro en el corazón del barrio de Santa Anita.

Recuerdo de las veces que me quedé en la noche en un apartamento de un barrio de la ciudad de Santa Anita, cuando me quedé allí por un tiempo, cuando me quedé allí por un tiempo, cuando me quedé allí por un tiempo...

SANTA ANITA: S.O.S.

por Manuel Luis Romero



problemas que le sobrevinieron, que con el tiempo se fueron agravando...



Los planes de Santa Anita, que se han venido realizando desde hace unos años, se han venido realizando desde hace unos años...

CONDOMINIO EN LAS LITAS

El Condominio de Santa Anita, que se ha venido realizando desde hace unos años, se ha venido realizando desde hace unos años...



El terreno que se está utilizando hoy día para la construcción de Santa Anita, que se ha venido realizando desde hace unos años, se ha venido realizando desde hace unos años...

DESPECIFICACION

Las especificaciones de Santa Anita, que se han venido realizando desde hace unos años, se han venido realizando desde hace unos años...

COMITE DE EL COMIZON

Se ha formado un comité de Santa Anita, que se ha venido realizando desde hace unos años, se ha venido realizando desde hace unos años...

DEFENSA Y PROPOSICIÓN

La defensa que de sus tierras hace el pueblo de Santa Ana y la propuesta que se va a formular y a tramitar se historia en la siguiente:

En los planes que se hacen para la construcción del Ferrocarril que seguramente usará la calle de Maratón con la Calzada de la Vega, no se demostró un interés colectivo y por lo mismo no se de interés selectivo la afectación de nuestras tierras, como lo indica el Artículo 1.º Fracción I, de la Ley de Expropiación. Está demostrado que no es de utilidad pública el uso de esas zonas, pues Maratón y Calzada de la Vega cuentan con varias calles que las unen, entre las que podemos citar a la Avenida Maratón y el Vencedor Miguel Alemán, citando estas por ser, entre otras, las más cercanas al punto en que se marcará la afectación de las zonas Santa Ana y, como consecuencia, la afectación de nuestras propiedades. Por tanto, al no haberse demostrado la utilidad pública que se conguja en el caso uno de las requisitorias que para dicha afectación hizo el propietario de las propiedades, estamos justificados al haber que otorgue a las declaratorias respaldadas el derecho para afectar y expropiar nuestras tierras.



Protagonistas de la Lucha.

Los descendientes de Santa Ana Zocatlaimenco han tomado la defensa de su tierra con vehemencia. Apelan a la legalidad y ahí puede residir su triunfo, un triunfo que, de conseguirse, no sería sinónimo de fuerza ni asimismo para el gobierno. Basta, eso sí, el reconocimiento a la legalidad, a la lucha de un pueblo y, sobre todo, respeto para el ser humano y a la historia de nuestro país.

NO SE HA DEMOSTRADO EL INTERÉS SOCIAL

Por lo que respecta a la línea entre del Maratón, cabe decir que entre esta línea y la línea del expropiación de las viviendas de distancia y construcciones paralelas. Y en su lugar de una línea por la Calzada de la Vega, para continuar hacia el sur, como está proyectada, la distancia será más menor y se deberá a todo el terreno de la ciudad que una línea de transporte colectivo sin embargo, si la línea entre del Maratón cubriera por la Calzada de la Vega para continuar por Fracción del Paso y Troncal, no tendríamos y se adaptaría en mayor beneficio al interés público, y que se beneficiaría a una zona lateral, como lo es la colonia Granjas México, y todas las que convergen por el lado que de la calle de Fracción del Paso y Troncal. Numeras proposiciones podrían ser un ejemplo más positivo que esas propuestas, no excluiría el desarrollo, la destrucción de un pueblo y la contaminación que sus habitantes se debían de ver, que existe en el Distrito Federal que el desarrollo de zonas de lugares.

Esta línea, los límites del expropiación de estas zonas se ha demostrado un interés colectivo, no en la utilidad pública en este caso no hacer partícipe a un mayor número de personas de las zonas afectadas, no es un caso excepcional. Por las razones jurídicas o formidables mencionadas a que se refieren el Artículo 111 constitucional.

"El Artículo 111 Constitucional establece que debe procederse a toda acto de expropiación que pueda producirse en favor de cualquier derecho o utilidad pública, y que en ningún caso se le permite a la persona afectada hacer uso de todos los argumentos y defensas jurídicas posibles. En el presente caso, no fueron solo estos ni tampoco en juicio administrativo."

SE ESCRIBIRÁ OTRA LEYENDA

Las leyendas de Santa Ana son ricas y abundantes. Todas conllevan un significado social humano. Una más es por construir, y cuando los "Descendientes de Santa Ana Zocatlaimenco" logran desviar, alterar, el rumbo del programa. Es decir, el doble estándar de esos viejos campesinos secará la guerra. ■

LUCHA CENTENARIA

Una de las luchas de Santa Ana por la posesión de las tierras, está encabezada por el Círculo de Santa Ana Zocatlaimenco, que se encabeza por el Sr. Miguel Ángel de la Cruz. En un momento más, el doctor Joaquín Galindo hizo las inscripciones del Círculo. Comenzó en el departamento de agricultura del Estado del Hombre, en donde figura el número de inscripción 18112590 y 2147, que manifiesta pertenece al fondo antiguo del Maratón del Troncal. La fin legal por el Sr. Miguel Ángel de la Cruz, que se encuentra cerca de México. Las sumas de inscripciones corresponden al registro del 30 de noviembre de 1931.

Comenzó de las promesas antes del día 21 de mayo de 1931, como dice en un documento del Sr. Joaquín Galindo, como consecuencia de un convenio que se firmó con los señores de la Cruz y el Sr. Galindo.

El círculo de Santa Ana Zocatlaimenco presentó un triple carácter: legal, político, porque luchamos con el que se firmó con un lugar jurídico. Histórico, porque cuando luchamos que recuperamos en forma histórica, todo hacia para recuperar el fondo de las tierras que es un asunto constitucional.

Los señores del pueblo están aprendiendo por un rumbo del que los líderes

lucharon mediante la forma que fueron las reclamaciones de los miembros de este pueblo, representados por los señores P. Y. en cuanto a la propiedad colectiva. Otros documentos fueron los que se elaboraron para la posesión de las tierras individuales. "Sobre los terrenos de la finca 18112590, la leyenda es la siguiente: Yocatlaimenco, expropiación, expropiación, de 1935, habiendo de la tierra del antiguo Zocatlaimenco y del año de 1931.

"Esta zona de 1935 no recuerda una fecha importante. La leyenda de don Antonio de Maratón, primer señor de la Nueva España que, en el Círculo de Santa Ana, está representado mediante (4).

"Don Antonio de Maratón reconoció al ser los señores de propiedad de Zocatlaimenco y don Esteban de Guzmán, en calidad de juez, durante el periodo de aplicar las medidas expuestas en su favor las reclamaciones registradas por las familias del pueblo. Una de las primeras tierras de don Esteban de Guzmán era un terreno que el señor de Guzmán, hijo de los señores de Guzmán, fue el límite de propiedad colectiva: 1559, 12 de agosto, cuando se despojó a su cargo, cuando arrojó las tierras del barrio, después su trabajo don Esteban de Guzmán, hijo, vivió y arrojó la de las tierras del Círculo.

"La línea de cambio de la derecha

(8-V) del círculo de Zocatlaimenco, está formado por los miembros de Santa Ana en las calles don Esteban de Guzmán, que hablo con ellos, parece PEDIR CONSEJO PARA TRATAR DE DILucidAR LOS ASUNTOS DE PROPIEDAD COLECTIVA Y DE PROPIEDAD PRIVADA.

"La posesión de las tierras colectivas al ser por las fincas registradas, el número 18, durante el periodo que se menciona no es más que una parte de un documento establecido por los señores de la Cruz y el Sr. Galindo, que se firmó en el año de 1931, cuando se firmó el convenio de las tierras de propiedad colectiva.

"En el círculo de Santa Ana Zocatlaimenco, el Sr. Galindo y el Sr. Galindo, sirven de base para el acto LEGAL, presentando por el propietario.

"Don Antonio de Maratón, abriendo a la propiedad y representado mediante que los señores de 1931, cuando se firmó el convenio, fue el límite de propiedad colectiva. Este círculo sirve para referir el valor legal de la posesión, abando del documento y permitir situar mejor en el tiempo la posesión colectiva de las tierras de los descendientes.

"En el círculo de Santa Ana, en 1935 don Antonio de Maratón, cuando se acordó una comedia, más reconocida las tierras colectivas, por el Sr. Galindo, hijo de don Esteban de Guzmán, que cuando se firmó el convenio de las tierras de los descendientes de don Esteban."

B-8.- Oficios relevantes, expediente I.N.A.H. del Templo de
Santa Ana.



SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

Handwritten signature/initials

DEPENDENCIA	Oficina de Monumentos Coloniales y de la Rep.
SECCION	_____
MESA	_____
NUMERO DEL OFICIO	_____
EXPEDIENTE	_____

ASUNTO: -

659

México, D. F. , 23 de julio de 1935.

C. Jorge Enciso
Jefe de la Oficina de Monumentos
Coloniales y de la República.
P r e s e n t e .

Tengo el honor de hacer del conocimiento de esa Superioridad que en la visita que hice el día de ayer a la Delegación de Ixtacalco, encontré que el Anexo del lugar ha sido recientemente pintado de cal borrando con ella los riquísimos frescos del Siglo XVI de sus muros. Así mismo - encontré en la entrada del atrio una fuente cuadrangular de azulejos, muy interesante, debajo de escombros que están destruyendola ~~completo~~, por lo que me permito sugerir a esa Superioridad que los frescos sean limpiados de la cal que ultimamente se les ha puesto y la fuente utilizada de bidamente, y no como depósito de escombros.

Encontré también ^{que el} Sr. Gregorio Hernandez, cura del lugar pretende hacer modificaciones a las pinturas de la bóveda del templo por lo que me permití advertirle que no podrá hacerlo sin el permiso de esta Oficina.

Muy Atentamente.

El Inspector H. de Monumentos
Coloniales y de la Rep.

Handwritten signature of José Alvarez y Garca.
José Alvarez y Garca.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO DEL ANEXO
SUPERIOR DE FONDO

JAG/er.

Oficina de Monumentos Co-
siales y de la República.

1403

VIII-2/303(725.1)/-

relativo al anexo de la
Delegación de Ixtacalco.

México, D.F., 30 de Julio de 1935.

C. Director General de Bienes Nacionales.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
P r e s e n t e .

Se ha recibido en este Departamento el siguiente
informe:

"En la visita que hice ayer a la Delegación de Ixtacalco, encontré que el anexo del lugar ha sido recientemente pintado de tal barranda con ella los riquísimos frescos del Siglo XVI de sus muros. Asimismo encontré en la entrada del atrio una fuente cuadrangular de azulejos, muy interesante, debajo de escobros que están destruyéndola por completo, por lo que me permito sugerir a esa Superioridad que los frescos sean limpiados de la cal que últimamente se les ha puesto y la fuente utilizada debidamente y no como depósito de escobros.- Encontré también que se pretende hacer modificaciones a las pinturas de la bóveda del templo."

que me permito dar a conocer a usted para los efectos del caso, reiterándole mi atenta consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

Lic. Alfonso Toro.



Al C. Jefe de
Educación Pública.
M é x i c o .

Habiendo notado que la barda del Cementerio del lado Sur, se está destruyendo notablemente por las aguas pluviales, necesita pronta reparación, lo mismo -- las partes bajas del sencillo pórtico de este Curato, así como también la parte baja de la fachada; lo que pongo en su conocimiento para su respectiva aprobación.

Protesto a Ud. lo necesario.

Ixtacalco, D.F. a 13 de Septiembre de 1935.

A nombre de los principales vecinos de esta Población, el Encargado del Templo, considerado como Monumento y sus anexos.

Dr. Ezequiel Hernández

Atalano Salas

Laurinco F. Vega

Libronis Vega

Gemesindo González

Paulino Garcia

Comandante Juárez

Carmen Carrina

Juan Alfaro



DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Per-af
278-210-225823



VIII-185 (725.1) / - 662

DEPENDENCIA	DELEGACION DE IXTACALCO.
SECCION	Secretaría.
MESA	Correspondencia.
NUMERO DEL OFICIO	385.
EXPEDIENTE	Z-B-1935.

ASUNTO: Remite escrito presentado por la Junta Vecinal encargada del Templo.

IXTACALCO, D.F., septiembre 23 de 1935.

Al C. Secretario de Educación Pública.
Oficina de Monumentos Nacionales.
MEXICO, D.F.

2103

1 anexo.

Adjunto al presente oficio, me permito remitir a usted escrito que presenta la Junta Vecinal - Encargada del templo parroquial de esta Delegación, para lo que a bien tenga resolver esa Oficina.

Reitero a usted las seguridades de mi a tenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Delegado del Departamento del D.F.

Manuel Ortega Rocha
MANUEL ORTEGA ROCHA



SET 25 1935

EFICAZ

AL CONTRARIO ESTE OFICIO CONTIENE LOS DATOS CONTINUIDAD EN EL CUANDO DEL ANEJO SUPERIOR DERECHO

C. Delegado del Depto. Central del D.F. en Ixtacaño.

En contestación a su oficio No. 385 Exp. Z-8-1935 de fecha 23 del presente, en el que adjunta solicitud para hacer reparaciones al templo parroquial de esa Delegación me permito comunicar que se debe esperar a la visita de inspección, que se hará oportunamente en el lugar, para poder resolver lo conducente.

México, D.F., 28 de septiembre de 1935.





SECRETARIA

EDUCACION PUBLICA

664

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS.
SECCION	Oficina de Monumentos Coloniales y de la Rep.
MESA	
NUMERO DEL OFICIO	1767
EXPEDIENTE	VIII-2/185(725.1)/

ASUNTO. Reparaciones al Templo Parroquial de Ixtacalco, D.F.

México, D.F., 2 de octubre de 1935.

C. Delegado del Departamento del D.F. en Ixtacalco, D.F.

Su atenta nota # 355 Exp. Z-3-1935 de fecha 23 de septiembre ppdo.

Con su atenta nota arriba citada, se recibió en esta Oficina la solicitud del vecindario para efectuar obras en el Templo Parroquial de esa población.

Ya se ordena que uno de los arquitectos de la Oficina de Monumentos Coloniales y de la República practique la inspección del caso a fin de que, una vez obtenido - su dictámen, presente la Junta Vecinal la solicitud de permiso respectiva a la Dirección Gral. de Bienes Nacionales.

Reitero a usted mi atenta consideración.

SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.


Lic. Alfonso Toro.

ARCHIVO

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CONFÍZSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO DEL ANEXO SUPERIOR DERECHO



SECRETARIA

DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO



VIII-2302 (3251) / - 21 FORMA C

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES. 66
SECCION TECNICA.
30-III-19595.
223/(725.1)-12743.
DEPENDENCIA
NUMERO
EXPEDIENTE

ASUNTO- Informe sobre reparaciones al templo y anexos, de Ixtacalco, D.F.


México, D.F., a 3 de octubre de 1935.

C. Secretario de Educación Pública.
Departamento de Monumentos.
C i u d a d .

2266

Uno de los Arquitectos de esta Dirección General, rindió a la misma el informe siguiente:

*Con relación al oficio N.º. 30-III-15834 que se giró al encargado del templo y anexos en Ixtacalco, D. F. con fecha 15 de agosto último ordenando, que con motivo de unas obras que se llevan a cabo en dicho inmueble, se cumpla con la sugestión del Departamento de Monumentos de la Secretaría de Educación, de cuyo oficio se me pasó copia para que informara sobre el particular: tengo el honor de poner en su superior conocimiento lo siguiente:- Que en la inspección que hice al referido inmueble, no encontré que en el anexo del templo se hubiesen borrado con pintura de cal los denominados riquisimos frescos del siglo XVI que hay en sus muros, pues que aunque efectivamente fueron pintados a la cal hace varios meses los muros de los corredores, se respetaron las pequeñas partes de tales frescos descubiertas accidentalmente hace varios años, al pretender quitar las o diez capas superpuestas de pintura de cal que los cubren. Sería interesante, ya que el citado Departamento ocupa del asunto, que se envíe a alguna persona con conocimientos técnicos para que descubra totalmente dichos frescos, sin que sufran deterioros.- Asimismo, no pude encontrar a la entrada del atrio ninguna fuente cuadrangular de azulejos, muy interesante según informan. Tal vez a lo que se refirieran es a un sepulcro adosado a un muro y cubierto de escombros, situado en el ángulo sur-este del atrio, que por datos que suministran algunos vecinos del lugar, guarda los restos mortales del señor Juan González que falleció aproximadamente hace treinta años y como de esa época datan las construcciones y materiales del dicho sepulcro que afecta la forma prismática cuadrangular y está revestido de azulejo valenciano, recibe en mi concepto de todo interés. De cualquier manera el encargado ofreció quitar de ese sitio el escombro.- En cuanto a las pinturas de las bóvedas del templo, que



OCT 10 1935
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
OCT 9 1935

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
SECCION TECNICA.
NUMERO.- 30-III-19595.
EXPEDIENTE.- 223(725.1)-12743.

ASUNTO-

Hoja No. 2.

según informes se pretende modificar, debo informar a usted que se trata del ornato interior del templo, hecho con pintura al oleo hace algunos años y que sufrió mas tarde algunos desperfectos ocasionados por cuarteaduras y goteras pero que ahora trata de restaurar exactamente la misma persona que ejecutó el trabajo entonces. Para ello cuenta el encargado del templo con la debida autorización de esta Dirección General, según oficio que me mostró fechado el 21 de agosto de 1931.

Lo que me permito transcribir a usted, con relación a su atento oficio No. 1402 de fecha 30 de julio próximo pasado.

Reitero a usted mi consideración distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.

P.O. del Director General.
El Subdirector.

Rodrigo Pérez Ayala
Ing. Rodrigo Pérez Ayala.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITARSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

14

MTPG-mchm.

332

VII
VIII-2/33(725.1)/-19

321.1


Suplicando de facilidades al C. Abelardo Carrillo y Garciel, para el desempeño de su comisión.

México, D.F., a 26 de enero de 1942.

C. Miguel Bobadilla,
Encargado del templo de Santa Anita,
Delegación de Ixtacalco, D.F.

Suplico a usted se sirva dar toda clase de facilidades al C. Abelardo Carrillo y Garciel, Restaurador "A" de esta Dirección de Monumentos Coloniales, quien ha sido designado para la formación del catálogo de las esculturas, pinturas, etc., que a su juicio tengan algún interés artístico, y que se encuentren en ese templo a su cargo.

Atentamente,
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
El Director,


Jorge Enciso

ARCHIVO

c.c. para el C. Abelardo Carrillo y Garciel.
Restaurador "A" de la Dirección de Monumentos Coloniales.
P r e s e n t e.

*Remite al oficio original y
en copia
Miguel Bobadilla 26/1/42
M. Bobadilla*

CATALOGO DE LAS PRINCIPALES OBRAS DE ARTE EXISTENTES EN EL

TEMPLO DE SANTA ANITA.

DELEGACION DE IXTACALCO, D.F.

ANTE-SACRISTIA.

El señor San José con la vara en la mano derecha y en el brazo izquierdo el niño Jesús con el mundo.-Figura de cuerpo entero y muy poco menor que tamaño natural.-Pintura mexicana de fines del siglo XVII.-Oleo lienzo con bastidor y marco de madera moldurada y dorada.-Alto 1.75 X 1.085 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacionales.-Mal estado.

San Andrés.-Figura de cuerpo entero y muy poco menor que tamaño natural.-Pintura mexicana del siglo XVIII.-Oleo lienzo con bastidor.-Alto 1.67 X 1.055 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacionales.-Mal estado.

San Jerónimo.-Figura de cuerpo entero y tamaño natural.-Pintura mexicana de fines del siglo XVII.-Oleo lienzo con bastidor y marco simulado en forma de cenefa con una cinta negra y otra dorada.-Alto 1.75 X 1.085 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacionales.-Muy roto y en muy mal estado.

S+A-C-R-I-S-T-I-A.

Santa Bárbara con la palma del martirio y la custodia; frente a ella un niño arrodillado en actitud de plegaria.-Figuras de cuerpo entero y bastante menores que tamaño natural.-Pintura mexicana de principios del siglo XVIII.-Oleo lienzo con bastidor.-Alto 1.15 X 0.835 metros ancho.-Destruída la parte inferior; varias roturas.-Sin referencia de Bienes Nacionales.-Buen estado.

La Adoración de los Pastores.-Al frente un hombre y una mujer ofreciéndole al niño Jesús.-En la parte alta un rompiente de gloria donde tres angelillos sostienen el listón con la leyenda alusiva.-Figuras de cuerpo entero y poco menores que tamaño natural.-Pintura de principios del siglo XVIII reproduciendo una anterior (?).-Oleo lienzo con bastidor.-Alto 1.59 X 1.29 metros ancho.-Muy deteriorada la parte inferior y varias roturas.-Sin referencia de Bienes Nacionales.-Mal estado.

San Nicolás Tolentino.-Figura de medio cuerpo y muy po
co menor que tamaño natural.-Pintura mexicana de la primera mi
tad del siglo XVIII (?).-Oleo, lienzo con bastidor.-Alto 1.04-
X 0.823 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacionales.- --
Buen estado.

TEMPLO.

LADO DEL EVANGELIO.

La Trinidad.-Las tres personas en figura humana con --
los símbolos; sedentes y apoyando los pies sobre querubines.--
Figuras de cuerpo entero y pequeña dimensión.-Oleo, lienzo con
bastidor, vidrio y marco moderno madera tallada y dorada.-Pintu
ra mexicana de mediados del siglo XVIII (?).-Alto 0.99 X - -
0.905 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacionales.-Buen-
estado.

Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.-En los cuatro -
ángulos escenas de las apariciones en medallones; a los lados
del centro, dos ángeles con ramos de flores.-Figura de cuerpo
entero y muy poco menor que tamaño natural.-Pintura mexicana
de la primera mitad del siglo XVIII.-Oleo, lienzo con bastidor
y marco moderno madera moldurada y aplicaciones de pasta.-Alto
1.76 X 1.155 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacionales.
Buen estado.

LADO DE LA EPISTOLA.

Pintura que representa en su parte superior a la Vir -
gen de Guadalupe en un paño y a los lados los ángeles San Ga -
briel y San Miguel, en figuras de medio cuerpo; en el rompie
nte superior el Padre Eterno con el Espíritu Santo; en la parte
baja, el centro, un escudo (el de Ignacio Lendoza(?)) y a los
lados de éste de pie y en actitud de oración el "Vº Rº Dº FR. -
IGNACIO LENDOZA. FUE SUPERIOR DE SAN JUSTIN Y SE REPRATÓ EN -
EL AÑO DE 1816" y el "Vº Rº Dº JOSE ANTONIO LENDOZA INDIÓ CAZI
QUE. DE EDAD DE UN AÑO Y ONCE MESES. SE REPRATÓ EN EL AÑO DE -
1816".-Pintura popular mexicana.-Oleo lienzo con bastidor.-Al
to, 1.555 X 0.96 metros ancho.-Sin referencia de Bienes Nacio
nales.-Buen estado.

M-U-E-B-L-E-S.

Sagrario formando pórtico.-Forma de medio exágono, le
vantado sobre una plataforma rectangular moldurada; columnas-

al frente en forma salomónica adornadas con vid.-Sobre el entablamento y su cornisa un remate en forma de frontón curvo, roto.-Bases y capitales de columnas, encuadramientos, enjutas, de decoración lateral de la puerta, etc., profusamente adornadas -- con marfil y hueso esgrafiado.-Maderas taraceadas.-En el interior, taraceas, hueso esgrafiado y espejos formando el fondo.-Alto total, 0.955 incluidos 0.095 metros alto de la base y 0.17 del remate.-Plataforma de 0.78 metros ancho mayor al frente.-- Sin referencias de Bienes Nacionales.-Referencias en las fotografías del archivo de la Dirección de Monumentos Coloniales.-Buen estado.

ESCULTURA.

LADO DEL EVANGELIO.

San Antonio.-Escultura de bulto redondo y figura de cuerpo entero.-Ojos de vidrio y pestaña postiza; madera policromada.-Alto a la cabeza 1.27 incluida la base octagonal de 0.055 x 0.375 metros distancia entre los dedos pequeños de las manos.

ALTAR MAYOR.

Retablo churriguera formado por dos cuerpos al centro de los cuales sobresa le un nicho.-Madera tallada, dorada y con 4 pequeñas figuras de medio cuerpo en alto relieve, policromado, ornamentando medallones en la parte superior de los hermes que forman las pilastras y rematando el retablo, la figura de busto prolongado del Padre Eterno en muy alto relieve policromado.-En los cuatro huecos laterales otras tantas pinturas representando a cuatro doctores de la iglesia, no identificados.-Figuras sedentes de cuerpo entero y tamaño natural.-Oleo lienzo con bastidor con los cuatro ángulos recortados en curva.-Luz alto al centro, 1.67 x 1.12 metros ancho.-Sin referencias de Bienes Nacionales.-Buen estado y con referencias en las fotografías del archivo de la Dirección de Monumentos Coloniales.

A. Cravillo Jirál

México, D.F., a 15 de abril de 1942.

Proyectos al arquitecto

671

INSTITUTO NACIONAL DE



INSTITUTO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA E. E. P.

DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS COLONIALES. CROCOBA 47 MEXICO 7, D. F.

DEPENDENCIA	ANTROPOLOGIA E HISTORIA
DIRECCION	DE MON. COLONIALES
ADMINISTRATIVA	
SECCION	de Correspondencia
MESA	3804
NUMERO DE OFICIO	VIII-2/303(725-1)
EXPEDIENTE	

I
1935
CMP. 332

ASUNTO:-

nuevas en los atrios y espacios libres de los monumentos.

México, D.F., a 25 de Junio de 1962

C. Director General de Bienes Inmuebles
Secretaría del Patrimonio Nacional
P r e s e n t e.

27

Contestando su atento oficio número 5041-13297, de fecha 6 del presente, manifestado a usted que ya en varias ocasiones la H. Comisión de Monumentos ha opinado que en los atrios y espacios libres de los monumentos no deben hacerse construcciones nuevas, porque forman parte integrante de los mismos. Consecuentes con esta opinión esta oficina opina que no debe autorizarse la construcción de unos salones y casas dentro de la superficie libre de la Iglesia de Santa Anita, sito en la calle No. 23 de la Delegación de Ixtacalco, D.F., máxime que ya la mencionada Iglesia tiene los anexos indispensables para el culto.

ANEXOS.

Devuelvo a usted los planos correspondientes.

Atentamente.

EL DIRECTOR DE MON. COLONIALES

Arq. José Corberó T.

C.c.p. el C. Director General de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura.- Secretaría del Patrimonio Nacional.- Presente

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

*Declaración de
independencia
de planes y
del/ de la entidad*

JGT/amp



SECRETARÍA DEL PATRIMONIO
NACIONAL

DEPENDENCIA: D. RECCION GENERAL DE
BIENES INMUEBLES. DEPARTAMEN
TO DEL DOMINIO PUBLICO. OFI
CINA DE TEMPLOS Y ANEXIDADES.

NUMERO: 5041-13297.
EXPEDIENTE: 12738. REG. 56307.

C
20 junio 62

ASUNTO: Se remite documentación y planos relacio-
nados con el proyecto para la ampliación
del templo de Santa Anita, en esta ciudad.

México, D. F., a 6 JUL 1962

PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES Y DE URBANISMO.

C. DIRECTOR DE MONUMENTOS COLONIALES.
CORDOBA NUMERO 47.- C I U D A D .

Para su estudio y aprobación en su caso, adjunto al
presente me permito remitir a usted planos de distribución,
fachada y localización, así como datos descriptivos y memo-
ria de cálculos relacionados con el proyecto para la cons-
trucción de un salón y casa cural dentro de la superficie --
perteneciente a la Iglesia de Santa Anita que se ubica en la
calle Juárez No. 23 del poblado de Santa Anita de la Delega-
ción de Ixtacalco, D. F., rogándole ordenar se de a conocer
oportunamente a esta Dirección General la opinión que sobre
el particular se emita.

60 anexos.

A t e n t a m e n t e
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
P. A. DEL DIRECTOR GENERAL.
EL SUBDIRECTOR DEL DOMINIO PUBLICO.

LIC. MARIO MOYA PALENCA.

- C.c.p.- la Dirección General de Urbanismo, Ingeniería y Ar-
quitectura, para su conocimiento.- Lafragua No. 3.
C i u d a d .
C.c.p.- el Encargado del templo de Santa Anita, para su co-
nocimiento.- Calle Juárez No. 23.- Pueblo de Santa
Anita.- Ixtacalco, D. F.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITESE
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO
DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

JVV: ehs.
4-VI-62.

México, D.F., a 20 de julio de 1962.

Sr. Lic. Mario Moya Palencia
Subdirector del Dominio Público
Secretaría del Patrimonio Nacional
Lafragua No. 3
C i u d a d.

Director
E

En contestación a su oficio 5041-13297 con el cual remite usted planos de distribución, fachada y localización relacionados con el proyecto para la construcción de un salón y casa cural dentro de la superficie perteneciente a la Iglesia de Santa Anita de la Delegación de Ixtacalco, D.F., me permito comunicar a usted que en reunión de fecha 18 del actual, la H. Comisión de Monumentos no aprueba el proyecto presentado y ratifica la opinión dada en distintas ocasiones de que los espacios libres de los Monumentos forman parte integrante de los mismos por lo que no deben ser afectados por construcciones nuevas.

Lo que me permito comunicar a usted para su conocimiento.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

SIN RAGIO RECIBIVO. NO REFLECCION.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO,

Dr. Eusebio Dávalos Hurtado.



c.c.p. el Encargado del Templo de Santa Anita, Delegación de Ixtacalco, D.F.

Plants en Externas

1935/332



RECCION GENERAL DE BIENES INMUEBLES. DEPARTAMENTO DEL DOMINIO PUBLICO. OFICINA - DE TEMPLES Y ANEXIDADES.

5041-15786. 76286.
12738.

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL

Se devuelven sin aprobar los planos que se mencionan.

México, D. F., a 23 JUL 1962

PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES Y DE URBANISMO.

ENCARGADO DEL TEMPLO DE SANTA ANITA, CALLE JUÁREZ NUM. 23. PUEBLO SANTA ANITA. IXTÁCALCO, D. F.

En relación con sus gestiones realizadas ante esta Dirección General, solicitando permiso para efectuar la -- construcción de unos salones dentro de la superficie libre de la Iglesia arriba mencionada, la Dirección de Monumentos Coloniales en oficio No. 3804 de fecha 25 del mes ppdo., nos comunica que en varias ocasiones la H. Comisión de Monumentos ha opinado que los atrios y espacios libres de los Monumentos no deben hacerse construcciones nuevas, porque forman parte integrante de los mismos.

ANEXO: Memoria en 5 planos y 8 planos.

En tal virtud esta Dependencia no autoriza la construcción de los salones, antes citados, máxime que la Iglesia cuenta con los anexos indispensables para el culto, devolviéndosele sin aprobar los planos que se sirvió remitir.

A t e n t a m e n t e .
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
EL SUBDIRECTOR DEL DOMINIO PUBLICO.

LIC. MARIO NOYA VALENCIA.

C.c.p.- el C. Director de Monumentos Coloniales, con relación a su oficio citado.- Córdoba No. 47.- Ciudad.
C.c.p.- la Dirección General de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura, para su conocimiento.- Lafragua No. 3.- Ciudad.

MVV'aj'els.
10-VII-62.



SECRETARÍA DE FOMENTO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
 DEPARTAMENTO DEL ELECTRO FÍSICO

DIRECCION GENERAL DE BIENES INMUEBLES.
 DEPARTAMENTO DEL DOMINIO PUBLICO.
 OFICINA DE TEMPLOS Y ANEXIDADES.

5041-1084

675

12738

63082.

Se solicita dictamen a fin de construir una fosa común y una cancha deportiva, en terrenos del Templo de Santa Anita, Zacatlalmanco Huehuetl, D. F.

México, D. F., a 16 MAYO 1974

"PABO DE LA REPUBLICA FEDERAL Y DEL ESTADO".

C. DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO,
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA.
 IV INSURGENTE SUR No. 552
 C I U D A D E M.

ANEXOS:

- 3 fotografías.
- 2 fojas.

En escrito de fecha 11 de marzo del presente año el C. - Julián Jiménez y demás firmantes, vecinos del pueblo de Santa Anita Zacatlalmanco Huehuetl, D. F., solicitan autorización para construir una fosa común en el atrio del Templo de Santa Anita, ubicado en el cruce de las calles de Recreo e Hidalgo del pueblo citado, para colócar los restos áridos de las tumbas restantes que ocupaba el ex-panteón, a fin de construir una cancha deportiva en el área que en éste se encuentra.

Ruego a usted se sirva emitir su dictamen al respecto, para lo cual le envío anexas 3 fotografías del referido Templo.

A T E N T A M E N T E .
 SUPLENTE EFECTIVO. NO REELECCION.
 EL DIRECTOR GENERAL.

MR. JOSÉ LUIS HERRERA SOROLLERA.

C.c.p. - El C. Subsecretario de Bienes Inmuebles y de Urbanismo.- PRESENTE.- Para su superior conocimiento.

ANEXOS:


- 3 fotografías.

C.c.p. - El C. Director de Monumentos Históricos.- Instituto Nacional de Antropología e Historia.- Ex-convento de Churu búscos.- Izq. Crdl. Anaya y Jardín del Convento.- Ciudad.- Para su conocimiento.

C.c.p. - El C. Julián Jiménez y demás firmantes.- Representantes del Club Deportivo Sta. Anita.- Cruce de las calles de Recreo e Hidalgo.- Santa Anita Zacatlalmanco Huehuetl, D. F. Para su conocimiento.

24-1V-74.

B-9.- Oficios relevantes, expediente SEDUE del Templo de Santa Ana.



Noticia num.

Estado de

Elm. en...

...

SECRETARIA DE JUSTICIA

MESE



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

C. Ferrer

DISTRIBUIÇÃO

...: *Staryak*

Luiz Monteiro

Completar

Letras de ... e ...

... Co. Capta ...

... e ...

Maio 29 de 1948

[Signature]

[Signature]



SECCION SEGUNDA

585

11

Salvo el pago de los derechos de los señores
 de la... de la ley... de la...
 el... de la... de la...
 ya... el... que se...
 la... de la...
 se... de la...
 el... de la...
 al... de la...
 en... de la...
 de... de la...
 en... de la...
 el... de la...

Señor J. B. Ochoa...

Los señores del Secretario...
...
...

Juan G. Salustado

Al... de la parroquia en el pueblo de
 Santa Cruz
 Mpd de Mexico
 J. F.


Noticia que a pedimento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rinde el subsunto, en atención a lo prevenido en la Ley de las reglas publicadas el 14 de marzo de 1906 y en las observaciones de la ley de 18 de diciembre de 1902.

NOMBRE DEL PREDIO:

Santa Anita

SITUACION:

Estado de *Distrito Federal*
Municipalidad de *San Rafael Angel*
Población de *Santa Anita*



ANEXIDADES:

(Comprendiéndose como tales, los alinos, cementos, casas, corrales, etc., según se ve por el plan de encargo, en su No. 1)

Solo Lasacristia

EXTENSION SUPERFICIAL:

(En metros cuadrados, de la zona, que ocupe el tiempo y sus anexos)

De Oriente a oriente 40. m. 50. De Ancho de oriente 11 m. De Ancho de Poniente 14 m.

LINDEROS:

OCT 29 1906

Al Norte *Linda Con Lavia Publica*
Al Sur *Linda Con Lavia Publica*
Al Oriente *Linda Con Lavia Publica*
Al Poniente *Linda Con Lavia Publica*

VALOR.

(Valor de personas legal puestas.)

Por Precio Realizado en este Pueblo

SERVIDUMBRES:

(Las que consistan en servidumbres de las, vistas, desagües, acueductos, uso de canales, lámpara, carga en las moras o los techos, etc.)

de un terreno que se requiere valor parcelado y que se consiguiera a favor del predio. Se declara que el punto es el valor que se declara en el presente. En contra.

Se tiene

DATOS

Oficina de la Inspección, Material de Construcción y Cementos, y Cargas de Cemento, y Cementos

Obra de enyesado en las esquinas de la iglesia de este pueblo

La construcción material de la iglesia y sacristía es de piedra y muela. Frente de la iglesia este tró del mismo material

La proporción de las obras forma un pequeño cementerio

Santa Cruz de Otava de 1916

El encargado del templo

Miguel Bobadilla

Para completar...

que se cree...

de un...

que no...

que el...

de esta...

de un...

de un...

de un...

de un...

1526



En certificacion de lo que se ha visto en el
fectivo numero de la mesa de Negocios de la
el honor de su consistorio de Valle Guzman y
de en el nombre de los señores ilustrados, leida y puesta en
publicacion, en el 15 de Agosto de 1806, y en el
aproximativo es el de la siguiente y de lo que se
contiene en las razones de lo que se ha visto en el
certificado.

En el presente se ha visto lo que se ha
pedido por las Secretarias del San Diego en el
Pueblo de Vallon de arriba y abajo.

L. C. Santa Cruz, Director, el 11/9/06

Miguel Betanillo

San Diego

C. Secretario
del Despacho del
Hacienda y
Estado Publico

Mexico



ESTADO LIBRE E INDEPENDIENTE DE MEXICO

SECRETARÍA DE FISCALÍA

Al Sr. L. ... Substituto
Constitucional de los señores ... a sus
habitantes, ...

O I

... de ... con lo establecido en la
... y ... de la
... de ... y ...

... del artículo ... del capítulo de ...

... la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público ...

C

... de lo dispuesto por la frag
... de la ...

A. L. Rodríguez

EL SUBSECRETARIO DE FISCALÍA
DEL DISTRITO

[Signature]
EVAÑO ...

1906/...



SECRETARIA DE GOBERNACION

DEPENDENCIA	ESTADO DE MEXICO
SECCION	
MESA	
NUMERO DEL OFICIO	17453
EXPEDIENTE	1341(23)

03861

ASUNTO: Se solicita un turno del despacho que presta el servicio sea cedido al templo de Santa Anita, Ixtapalco, D.F.

685

Al Sr. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Con el presente se permite remitir a usted, para los efectos de ley correspondiente, un turno del despacho Presidencial, con el que se presta el servicio del mismo templo, con el templo situado de Santa Anita, Ixtapalco, D.F.

[Handwritten signature]

Asimismo a usted se sirva indicar la fecha en que esa Dependencia del Ejecutivo Federal tome posesion del inmueble de que se trata, a efecto de nombrar un representante de esta secretaría para que intervenga en la entrega mencionada.

Reitero a usted las seguridades de mi consideracion muy distinguida.

ESTRATEGIA EJECUTIVO, NO RESELECCION.
Mexico, D.F., 23 de noviembre de 1932.
El Sub-Secretario del Despacho,

Manuel Ascencio

Beato 7^{mo} ya se ordena se tiene posesion de este templo

AL COMITADO DE ESTE OFICIO, CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO DEL ANEXO SUPLENTE ENVIADO.

AMG VFF



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ASUNTOS

68

FRENTE...

EXPEDIENTE

En el Pueblo de Santa Cruz Municipio de Ixtapalapa, D. F., a las diez horas treinta minutos de la veintidós de diciembre de mil novecientos treinta y tres se reunió en el templo parroquial de Santa Cruz ubicada en la Plaza Principal del referido lugar, los señores Jueces Vicinales y representantes de las Juntas Vecinales en representación de la Delegación de Fiscalía y Crédito Público, frente a los señores Jueces Vicinales Arturo Aragón y Ignacio de la Cruz y representante del Departamento de la Delegación de la Colación y Miguel Bobadilla Presidente de la Junta Vecinal del citado Pueblo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la copia del Oficio 87-11-33 de la fecha del día 13 de agosto inmediato del mismo, en el que se dispone al suscrito Fiscal en el cumplimiento de la obligación contenida en la Ley de Jueces Vicinales de la Delegación de Distrito de dar cuenta al departamento de Fiscalía y Crédito Público el Pueblo de Santa Cruz del mismo de una lista confeccionada en la Plaza Principal del Pueblo del día 12 de agosto de 1933, manifestando al Jefe de la oficina del departamento de la Junta Vecinal del lugar C. Bobadilla, al C. Arturo Aragón, contestó el suscrito señor Bobadilla en nombre por su parte ningún inconveniente para lo cual pidió la copia del inventario en su poder de los objetos que contiene el templo y sus anexos, y que sirvió para la entrega que del mismo se le hizo con fecha 15 de Julio de 1933. Y en el inventario inventario se propuso a verificar todo lo existente en el templo y anexos habiéndose encontrado de conformidad, siete ochenta y cinco libros de suscripción de los que se mandó el suscrito encargado tenerlos en custodia, haciéndose el inventario que en el acta respectiva se describe y estar, en el acta lo contenido la información - Informe de la Junta Vecinal, el encargado del templo hizo entrega de nueve libros pertenecientes a las puertas de comunicación del templo con el pueblo, procediéndose a cerrar los mismos, así como a las puertas de entrada del templo que tienen acceso a la calle, sellos firmados por los representantes de Hacienda y Colación con lo que se dio por terminado el acto levantados los presentes acta que firmaron de conformidad los que en el inventario.....

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Entregué.
 Edo. de la Junta Vecinal.
 Miguel Bobadilla.

Recibí.
 Inspector de Bienes Ncler.
 Jesús Martínez Rending.

JMR/mr.-



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- 1.- Esplendor del Sagrario.
- 1.- Vestido del señor de la caña.
- 1.- Bulto de bandillas blancas.
- 1.- Sartal usado de la preciosa sangre.
- 10.- Piezas de luto usadas.
- 25.- Salios.
- 2.- Corporales.
- 1.- Sartal usado.
- 1.- Cajita de bolitas de defunción.
- 1.- Cajita con el purificador.
- 36.- Corporales.
- 1.- Sartal.
- 3.- Corporales blancos.
- 2.- Corporales y un cubito.
- 23.- Esplendor de la preciosa sangre.
- 1.- Sartal usado.
- 1.- Sartal.
- 1.- Sartal con una vela.
- 12.- Corporales.
- 2.- Corporales con 3 adornos de bronce.
- 1.- Masa con cinco pedras de luto en el altar.
- 7.- Adornos de madera.
- 2.- Esplendorios de madera acopiados.
- 4.- Sartal de corporales.
- 2.- Sartal de corporales.
- 1.- Sartal de una imagen de Santa Rosa Virgen de la Luz grande.
- 1.- Capatzen de señora Santa Ana con cinco cristales.
- 1.- Cuadro de la Virgen de Guadalupe dorado.
- 1.- Corsete adjunto al cuadro con adornos tallados.
- 1.- Cuadro de marcos dorado.
- 4.- Cristales.
- 1.- Sartal de la Transfiguración.
- 1.- Divino Maestro.
- 1.- Cuadro del Sagrario con imagen de Jesús.
- 1.- Sartal con pedras de luto.
- 1.- San Nicolás de Tolentino.
- 1.- Sartal de luto.
- 1.- Sartal de la Salud.
- 1.- Sartal de la divina Providencia.
- 1.- Sartal con pedras de luto.
- 1.- Sartal de luto.
- 1.- Sartal del Cristo de luto.
- 7.- Esplendorios con pedras de cristal.
- 49.- Esplendorios de luto.
- 6.- Adornos de madera blanca.
- 4.- Adornos de madera blanca.
- 2.- Esplendorios de bronce.
- 4.- Cristales.
- 88.- Adornos diferentes tallados.
- 1.- Sartal.
- 3.- Sartal, una vela y un terruño.
- 1.- Sartal del Sagrario.
- 1.- Sartal con una vela.
- 2.- Cristales.
- 2.- Sartal y una caja con flores.
- 3.- Vasejeras con sus platillos.
- 14.- Esplendorios con pedras y los jarros.

... 27 -

A la hoja número 3.



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

- 1.- Centro de aluminio y tres arcos.
- 2.- Incinerario con su gabinete.
- 3.- Campanitas.
- 4.- Sillones, mesitas y alfombras.
- 1.- Estandarte.
- 1.- Cruz de aluminio.
- 1.- Espluma de seis otros lados ocultos.
- 2.- Marcos de madera.
- 1.- Silla con su respectiva sushara de oro.
- 1.- Sillón de madera.
- 1.- Sillón de madera chico.
- 2.- Sillones.
- 1.- Sillón de madera.
- 1.- Sillón de madera.
- 1.- Sillón de madera.
- 2.- Sillones de madera.
- 2.- Sillones de madera.
- 2.- Marcos de madera.

México, D.F., a 12 de diciembre de 1932.

Entregado
Ejcs. de la Junta Fiscal.

Recibí.
Inspector de Finanzas

Miguel Bobadilla
Miguel Bobadilla.

José Martínez Rodas
José Martínez Rodas.

Intervino por Intervención.
Jefe de Contaduría.

Intervino por Contraloría.
I

Arturo Arceaga
Arturo Arceaga.

Ing. Melito Bastante.

NOTA: No firmó el C. Representante del Departamento de Contraloría, en virtud de haber cesado.

México, D.F., a 3 de enero de 1933.

Hjt.-

Parroquia de Santa Anita

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

AFUNTO: Informe sobre el templo parroquial de Santa Anita, la población de Santa Anita, Delegación de San Juan, D.F.

Dirección General de Monumentos y Bienes Culturales

México, D.F., a la Dirección General de Monumentos y Bienes Culturales.

*3503
Poderes
Gobierno
Cívico
Puntos de vista
21 nov. 52. ya
J. Carabini
en templo
Puntos de vista
de culto.*

En esta parroquia se encuentra el templo parroquial de Santa Anita, la población de Santa Anita, Delegación de San Juan, D.F., y como consecuencia de es gusto recibir a usted el presente informe.

El templo se encuentra adscrito al culto por parte de la Secretaría de Gobernación y el Obispo de la Junta Vecinal que preside el señor Marcos Echevarría. La iglesia está bastante avara por esfuerzos de los vecinos.

Arquitectónicamente, es un curioso ejemplo de templo, quizás en ninguna otra edificación de este tipo, lo que llama arte popular. Las formas simples de la arquitectura han sido recibidas por indígenas que las adaptaron a su tipo y han pasado en otros de tipo tradicionalmente infantil.

En el interior existe algunas obras de arte que se guían reserbo: algunas pinturas y esculturas de indios, notable; un tabernáculo de madera tallado con labores de talla, al parecer del siglo XVII; el retablo principal de talla tallada y dorada; esta del siglo XVIII y no es de gran importancia. Lo mismo puede decirse de las pinturas que lo decoran. La escultura de Santa Ana, en el mismo retablo, parece una pieza de interés y caso ante del siglo XVII, que se ve la ridiculizan los vestidas la tela que la cubren, que se imitan los de San José.

La manera como está construida la cúpula es en forma

variosa: En el espacio comprendido entre las
partes del alfiler de la pluma convencional y el
de la pluma de espacio muy reducido se
observa una gran diferencia en los lados
de la punta, en el sentido del aspecto de una
pluma de espacio muy reducido.

En el espacio
de la pluma
de espacio
muy reducido

Por otro lado, en el espacio de la pluma
de espacio muy reducido, se observa una gran
diferencia en los lados de la punta, en el
sentido del aspecto de una pluma de espacio
muy reducido.

En el espacio.

En el espacio.

Pres. ...
Vicepres. ...
Min. ...
Secret. ...
Procur. ...
Fiscal. ...
Jefe de ...

1938

En la ...

El ...

Y ...

El objeto de ...

Nuestro pueblo vive en su ...

Este ha ...

El templo clausurado ...

El Pueblo de Santo Anita ...

Nuestro Pueblo se está ...

U. señor Presidente, que ha ...

El USUARIO DE ESTO PUEDE SER... EN LOS SERVICIOS DE...
EN LA CIUDAD DE SANTA FE...
EN LA OFICINA DE...

Presidencia de la Nación, Ministros respectivos.

Santa Fe, D. F., a primero de Julio de mil novecientos
veinticinco y cinco.

Francisco Castillo

D. D. al Sr. D. D. D. D.

Sebastian Carrizo ~~Francisco Carrizo~~
 Miguel ~~Francisco~~ ~~Francisco Carrizo~~ Manuel Carrillo
 Valentin Carrizo ~~Francisco Carrizo~~ Manuel Carrillo
 Jesus Reyes ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
 Juan Pablo ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
 Mariana ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
 Rosalva ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
 Enrique Valle ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
 Diana Flores ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
 Fabian Pelazquez ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~
~~Francisco Carrizo~~ Juana Sima
 Manuel ~~Francisco Carrizo~~ ~~Francisco Carrizo~~

Yolanda Cruz de Medina

Jose Maria de la Cruz

Francisco de Paula

Antonio de la Cruz

Francisco de Paula

Luciana Cu. 1811

Guadalupe Cedillo

~~Francisco~~
~~Alfonso~~

~~Francisco~~

Elvira Burgos

~~Francisco~~

~~Francisco~~
~~Francisco~~

Juan Jimenez

José

~~Francisco~~

Miguel

~~Francisco~~

~~Francisco~~ ~~Francisco Cedillo~~

~~Francisco~~

José ~~Francisco~~ ~~Francisco Cedillo~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

José

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

Federico Monte de Oca

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

~~Francisco~~

Francisco...	Julio...
Francisco Ramirez	Antonio...
Benita L...	Maria Luisa Caldera
Jose...	Carlos...
Diana...	...
Lucrecia...	...
Simon Gonzalez	...
...	...
Concepcion...	...
José...	Luis B...
Ynes...	...
Concepcion J. ...	Catalina...
...	...
...	...
...	...
...	Maria Mendez
...	...
...	Candelaria Cruz
...	Sara Nouza...
Perfecta Morales	Rafael Silva
...	...

Juan de Sotomayor
 Juan de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor
 Manuel de Sotomayor

~~Agave~~
Agave - ~~Black~~
Allini Botanical
Baltus Blauz

~~...~~
Furcraea
~~Valeriana~~
Pinnac

~~J.P. ...~~
Litho

~~...~~
Cassia

Stavina ...
...

...
...

Allini Botanical
J

O

DIRECCION DE...

Informe No. 7 de febrero.
Exp. 225(725.1)12734.
Clave: XVIII, 3-
Toluca.

ASUNTO: ... de Santa Anita, ...

México, D. F., a ... de febrero de 1937.

[Handwritten notes and signatures in the left margin]

C. DIRECTOR GENERAL -
Presente.

NOBRE DEL PUEBLO: El ya arriba mencionado.

UBICACION: Santa Anita.- Toluca.

LINDEROS: Norte Sur Este - Oeste, Via Pánuco.

SUPERFICIE: ...

... ..

... ..

... ..

POR FORMALIZACION: contra la ya lo dispuesto por la Sección 28. del Art. 27 Constitucional, y a formar parte de los bienes de la Propiedad Federal.

REGISTRO: No consta.

DESTINO: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dispositivo. (Se recibió del servicio del unito público por decreto presidencial el 21 de noviembre de 1932.)

HISTORIA: No se especifica. - Se recibió este inmueble el 21 de junio de 1936 según acta.

Atentamente,
El Oficial 29.

[Signature]
Luis Schetleray L.

LEA/SS.

[Large handwritten signature and notes in the bottom left margin]

7 740
1155
22/11/54 121
Santa Fe de México, D.F., a 10 de noviembre de 1954.

C. SECRETARIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO,
Dirección General de Bienes Nacionales,
Sección Administrativa.

Los que suscribimos, vecinos del pueblo de Santa Ana, Delegación de Ixtapalapa, D. F., acudimos para recibir copia de los planos de la casa No. 55 de la calle de Hidalgo, la cual se encuentra en posesión de usted respectivamente venidos a exponer que:

La última vez que practicamos el acto en el templo de esta población, notamos que por el arte del aplomado interior de los muros y cúpula, se está deteriorando por lo que a su vez una obra reparadora de los muros y bóveda por nuestra cuenta, previa autorización de la Junta.

Como el templo se encuentra bello y sagrado, atendida la rogamos a usted se sirva ordenar se entregue a la Junta Vecinal de este pueblo para que la misma se haga cargo del cuidado del inmueble evitando que continúe deteriorándose por el acción del tiempo y la falta de cuidado, con el consiguiente perjuicio para los intereses de la Nación ya que se trata de un monumento colonial.

No dudamos se sirva usted ordenar a nuestro favor, la protección de este templo.

Manuel Padilla *Secretario*
Josef Valle *Manuel Padilla*

RECEBIDO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1954
A LAS 10:30 HORAS
CARRANZA



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

NUMERO:
EXPEDIENTE: 282(1251)3711.

ASUNTO:



C.

En caso de...

En virtud de...

En consecuencia...

RECIBIDO EN LA SECRETARIA DE INSPECCION
* NOV 23 1934 *

Handwritten signatures and notes:
"El Sr. J. J. ..."
"El Sr. J. J. ..."
"El Sr. J. J. ..."

Handwritten signature:
"J. J. ..."

AL COMISARIO DE LOS SECCION, ANEXO 11.
LOS DADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON
PRIMARIO INGRESO

MEMORANDUM

Exp. 223(725.1)12759

MEXICO D.F. a 14 de Noviembre

C. Jefe de la Sección Administrativa.
P r e s e n t e .

Con relación a un memorando N° 2104 de fecha 4 del mes de noviembre en virtud del cual se le pidió al Sr. Jefe de la Sección Administrativa, que se trasladara al templo de Santa Anita, Ixtacalco, D.F., para inspeccionar las reparaciones del templo, lo que se hizo en consecuencia las referidas reparaciones.

Atentamente,
El Jefe de la Sección.

Arq. José María Barrios.

C.V.

DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA.
Sección Administrativa.

MEMORANDUM

Exp. 223(725.1)12759

MEXICO D.F. a 14 de Noviembre

C. Jefe de la Sección
de Ingeniería y Arquitectura.
P r e s e n t e .

De conformidad con el contenido del oficio girado por esta Sección, con N° 21055 de fecha 16 de noviembre p.p.d., le agradeceré se sirva designar un Ingeniero a fin de que mañana por la mañana compare al templo de Santa Anita, Ixtacalco, D.F., con el objeto de indicar la forma en que deben hacerse las reparaciones del mencionado templo.

Atentamente.

El Jefe de la Sección.

Gerardo Gálvez.

c.c.p. la Sección de Inspección de esta Dirección a fin de que se sirva designar un Inspector para ser trasladado mañana por la mañana, al templo de referencia con objeto de intervenir en la guarda que se hará en el mismo local de unos muros para evitar que se maltraten con las obras.

P r e s e n t e .

XII-6-3
Arq. J. M. Barrios

SECRET
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
FOUO-111-1000
Export Control Category 1

Approved for Release
by the CIA
on 08/20/2001

Mr. Director General,
Presente.

De acuerdo con el Memorandum No. 1114 emitido el 11 de
julio de 1964 por el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
de Costa Rica, se le informa que el Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada de Costa Rica, General de Brigada, don
Luis

Atentamente,

El Comandante en Jefe,

General de Brigada,
Comandante en Jefe,

Handwritten notes:
a la vez que se
recomienda
de orden superior
[Signature]

RG/ chis.

11.

México, D.F., a 12 de Agosto de 1911.

Carrizosa

SEÑOR JESÚS CARRIZOSA
CALLE DE LA UNIÓN 10
MÉXICO, D.F.

Por el presente se le comunica que el día 11 de Agosto de 1911 se le ha expedido el boleto de salida para el extranjero, en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., ante usted comparece para exhibir.

Desde que fue recibido el boleto de salida, el Sr. Carrizosa se ha dirigido a la Oficina de Emigración para exhibir el boleto de salida, y en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., se le ha expedido el boleto de salida para el extranjero, en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., ante usted comparece para exhibir.

Por el presente se le comunica que el día 11 de Agosto de 1911 se le ha expedido el boleto de salida para el extranjero, en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., ante usted comparece para exhibir el boleto de salida, y en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., se le ha expedido el boleto de salida para el extranjero, en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., ante usted comparece para exhibir.

Reservados los derechos de este boleto de salida para el extranjero, en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., ante usted comparece para exhibir el boleto de salida, y en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., se le ha expedido el boleto de salida para el extranjero, en virtud de la resolución del Sr. Director de la Oficina de Emigración, perteneciente a la Secretaría de Fomento, D.F., ante usted comparece para exhibir.

F. P. de la Oficina de Emigración.

Jesús Carrizosa

Adolfo Carrizosa

Adolfo Carrizosa

Felice Vasquez

Manuel Carrizosa

Manuel Carrizosa

Jose Galvez

~~Jose Galvez~~

○ Luis Galvez
Francisco Galvez
Antonio Galvez

Francisco Galvez

○ Francisco Galvez

Angel Gilin

Francisco Galvez

Luis Bobadilla

○ Leonor Galvez

Ramona Rodriguez

Francisco Galvez



OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT RELATIONS
U.S. DEPARTMENT OF LABOR
WASHINGTON, D.C. 20340

OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT RELATIONS
U.S. DEPARTMENT OF LABOR
WASHINGTON, D.C. 20340

MEMORANDUM

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible typed text]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

C.c.p. la Sección de Inspección, para su conocimiento y a fin de que se sirva hacer constar en el expediente que se ha procedido a la realización de las representaciones que se han mencionado.

s/s/ [Illegible]

AL COMITÉ DE CONCILIO
LABOR-GERENTE
FOLIO 100-100000-100

DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS NACIONALES
SECRETARIA DE INGRESOS
EXTERNA S. S.
Exp. 223(715.0)/12738

MINISTERIO DE LA SECT.
INDUSTRIACION

* 12-1-53 *

ASUNTO: Se remite a la Junta Vecinal del Pueblo de Santa Anita, el Fondo de Reparaciones, para su cobro en caso.

D. DIRECTOR GENERAL.
Presente.

Oficio 102-111-1001 del 5 de octubre de 1953, en virtud del cual se autoriza al Sr. Director General de Recursos Nacionales para que se remita a la Junta Vecinal del Pueblo de Santa Anita el Fondo de Reparaciones, para su cobro en caso.

Bohigas ete.
Quero 17/1/53

ANEXOS.

Se remite con esta a usted que con fecha 15 de diciembre de 1953, hice entrega a la Junta Vecinal del Pueblo de Santa Anita, el Fondo de Reparaciones, publicado en la Jurisdicción de Intendencia, D. F. a fin de que se le haga las reparaciones que a usted habiendo levantado el lista e inventario correspondientes que remito adjuntos.

Atentamente.

12-1-53

REA-slc.

SECRET
NO. 100-100000

Number, P.F., 0-100-100000

SECRET

100-100000-100000

SECRET

The document is classified as SECRET because it contains information the disclosure of which would be injurious to the national defense.

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

100-100000-100000
SECRET

SECRET
100-100000-100000
SECRET

SECRET

SECRET

1944, 24 de agosto de 1944
1944, 24 de agosto de 1944
1944, 24 de agosto de 1944

... (faded text) ...
... (faded text) ...

(Handwritten signature)

(Faint text)

1954
JUN 10 1954

RECEIVED
JUN 10 1954

RECEIVED
JUN 10 1954

RECEIVED
JUN 10 1954

Handwritten signature

RECEIVED
JUN 10 1954

México, D.F., a 20 de Julio de 1942.

Al Sr. Director de la Secretaría de Educación Pública
del Ministerio de Educación Pública, México, D.F.
Presente.

Delegación de Intendencia, Toluca, Estado de México, D.F., México, D.F.

Por medio de este documento se comunico a V. S. la existencia de un grupo de profesores que se han organizado en un Comité de Intendencia para promover el mejoramiento de la enseñanza en esta Delegación, con el objeto de que se logre un mayor aprovechamiento de los recursos que se asignan para este fin, y que se logre una mayor eficiencia en el servicio que se presta a la comunidad.

Este grupo de profesores se ha organizado en un Comité de Intendencia para promover el mejoramiento de la enseñanza en esta Delegación, con el objeto de que se logre un mayor aprovechamiento de los recursos que se asignan para este fin, y que se logre una mayor eficiencia en el servicio que se presta a la comunidad.

Atentamente le saludo, y me quedo a la espera de su respuesta.

ME LICENCIADO EN LA OEA.

Juan Luis...
Licenciado en la OEA

Ignacio...
Licenciado en la OEA

Jorge Jiménez

...
Licenciado en la OEA

...
Licenciado en la OEA

...
Licenciado en la OEA

Alberto Lino

Martín Galicia

...
Licenciado en la OEA


24-3-1942
Comité de Intendencia
Toluca, Estado de México

Handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

- 27-78-100 -

Handwritten word, possibly "Milton".

Handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.



ASUNTO: se solicita a
terceramente ANTONIO
SOLERA constante
neces a la Iglesia de
Santos Santos, ...
P., un salta de Sica-
trina y casa cural.

... Director del Dominio Público.

... e n t e .

VICENTE SOLERA RIVERA, arquitecto y con do-
-cumento en la calle de Cuzco #23 del Pueblo de Santa Anita,
Distrito de S. F., comparece por medio del presente escrito
y respetuosamente pide:

... que, por el estado en que se encuentran las partes de
esta obra, se le permita la explotación de estas partes y a
la vez, el uso de la obra y no para otros fines
del banco que, momento al escrito para que, con
el carácter de embargo de la misma, haga las gestiones ne-
cesarias ante esta Secretaría, a la que tengo el honor de di-
rigirme, solicitando la oportuna intervención por el señor
dicho obra.

... que, por lo expuesto en líneas anteriores, -
-juntamente con el presente se adjunta su estudio y los
-duplicados: Planos de distribución, Sección y localización,
-tal como se describe en el presente escrito, y también
-los en los que se vea que no afecta en nada la obra,
-la estabilidad y el servicio arquitectónico del templo, en la
-plificación proyectada.

... en espera de que reciba en su oportunidad
-y de ver, protesto lo anterior.

... e n t e .
... S. F., a 3 de mayo de 1942.

Victor Gutiérrez.

SECRETARIA DE HACIENDA Y FOMENTO
MEXICO D.F.
* MAY 15 1942 *
SECRETARIA DE HACIENDA Y FOMENTO

ANEXOS: 3 dibujos de planos por sextuplicado.



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
S. E. P.
DIRECCION
CALLE DE MEXICO
MEXICO D.F.

Archivos Nacionales de Estadística e Historia.
Dirección Sección Administrativa.
Calle de Tlaxiaco, 20.
Número de Oficio 4058
EXP. VII-1-1-1952

715

A SU EXPEDIENTE

-6 SET. 1952

México, D.F., a 20 de julio de 1952.

Ex. Lic. Mario Moysa Francisco
Director del Distrito Federal
Secretaría de Gobernación Nacional
Carretera No. 3
México D.F.

En contestación a su oficio 571-1-1952 con el cual remite usted pliegos de distribución, fundada y localizada, relacionados con el proyecto para la construcción de un salón y casa central dentro de la superficie perteneciente a la Iglesia de Santa Anita de la Delegación de Xtaccalco, D.F., para ser comunicada a usted por su resolución de fecha 15 del actual, la H. Comisión de Monumentos no aprueba el proyecto presentado y ratifica la opinión dada en distintas ocasiones de que los espacios libres de los monumentos forman parte integrante de los mismos por lo que no deben ser afectados por construcciones nuevas.

Lo que se permite comunicar a usted para su conocimiento.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

SUPRAGIO EFECTIVO. NO REFLEXION.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO,

Dr. Eusebio Dávalos Martínez
SECRETARIO DEL INSTITUTO

c.c.p. al Encargado del Templo de Santa Anita, Delegación de Xtaccalco, D.F.

NGE/jfg.

B-10.- Acta de elevación de la Capellanía de Santa Ana a la jerarquía de Parroquia. 20 de Julio de 1975.

Libro 1 de
Providencias Diocesanas
de la Parroquia de
Santa Ana

del barrio de Santa Anita Zacatlamanas,
Extacales, Mexico 8 DF.



Doy fe José Petracio Medina
Puc.

V. Económico.



NOS, MIGUEL DARIO, CARDENAL MIRANDA, POR LA GRACIA DE DIOS
Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO PRIMADO DE MEXICO.

Como es deber Nuestro procurar la salud espiritual de todos los fieles, fomentar y promover el bien de las almas, en atención a las causas naturalmente consideradas, oído el parecer del Venerable Cabildo de Nuestra Sta. Iglesia Catedral y del Rector de la Parroquia de LA SANTA CRUZ, Col. La Cruz en Ixtacalco, conforme a los cánones 1427-1 y 2, 1428-1, consultado también el Consejo Presbiteral a fin de cumplir con el Motu Proprio -- "Ecclesiae Sanctae" núm. 21-3, Nos ha parecido conveniente erigir en -- Parroquia la Iglesia de SANTA ANA del barrio de Santa Anita Zacatlamanco. con territorio dividido de la Parroquia de La Santa Cruz.

Conforme al canon 216-1, Asignamos a la mencionada Iglesia de Santa Ana, a quien declaramos Titular de la misma Parroquia, su población determinada y su territorio propio cuyos límites serán: AL NORTE= Viaducto Miguel Alemán, lado sur, desde Calz. La Viga hasta la Av. Coyuya; AL ORIENTE= Av. Coyuya, aceras poniente desde Viaducto Miguel Alemán hasta la calle Corregidora; calle Corregidora, aceras poniente, desde Av. Coyuya hasta Av. Plutarco Elías Calles; AL SUR =Av. Plutarco Elías Calles, aceras norte, desde calle Corregidora hasta Calz. La Viga; AL PONIENTE= Calz. La Viga, aceras oriente, desde Av. Plutarco Elías Calles hasta Viaducto Miguel Alemán.

Por tanto, Invocando el Santísimo Nombre de Nuestro Señor JESUCRISTO y el de su Santa Madre la siempre Virgen MARÍA, con nuestra autoridad Ordinaria y en virtud de estas Letras, VENIMOS en ERIGIR y Declaramos ERIGIDA en Parroquia amovible, la referida Iglesia de Santa Ana, de acuerdo con los cánones 1411 n.4, 454-3 y 1428-1.

Decretamos también que a Nos y a Nuestros Sucesores, corresponde la Libre Provisión y Colación de la misma Iglesia Parroquial, según las prescripciones de los cánones 148-1, 152 y 1432-1, observando lo que el Derecho establece.

Al frente de esta Parroquia, Ponemos un Rector como propio Pastor para el necesario cuidado de las almas.

Mas, como debemos cumplir con lo que manda el canon 1415-3, Determinamos que la DOTE de este nuevo Beneficio Parroquial, conforme al canon 1410, se constituya por los derechos llamados de Estola, según el Arancel Diocesano y las ciertas y voluntarias limosnas de los fieles.



CONCEDEMOS A la Iglesia de SANTA ANA, erigida en Parroquia, todos los derechos y privilegios que conforme al Derecho Canónico y Sínodo Diocesano le correspondan. N. Dignidad que debe disfrutar de los mismos.

Ordenamos que este Nuestro DECRETO se ejecute este mismo día, se le a conocer por medio de su publicación en las Iglesias Parroquiales mencionadas, además que se edite en el Oficio Oficial de la Curia, o sea en la Gaceta.

En fe de lo cual, Mandamos expedir estas Letras, por Nos y por Nuestro Canciller-Secretario firmadas, selladas con Nuestro Sello y referendadas - según estilo.

Dado en Nuestra Sala de Gobierno de la Curia Metropolitana de México, a los veinte días del mes de julio del año del Señor de mil novecientos setenta y cinco.

+ Enrique Savi Cas. Miranda
Arzobispo Primado de México

Lucio Reguera
Canciller-Secretario.

Decreto de la recepcion de esta Parroquia.

Nos, Miguel Davis, Obispo de Miranda, por la gracia de Dios y de los Santos Apostolica, Arzobispo Obispo de Mexico.

Como es deber nuestro promover la salud espiritual de todos sus fieles, fomentar y promover el bien de las almas, su atencion a las causas materialmente consideradas, oidas el parecer del venerable Consejo de nuestra Sta. Iglesia Catedral y del Rector de las Parroquias de la Santa Cruz, Col. La Cruz de Ixtacalco, conforme a los canones 1427-1 y 2, 1428-1, consultado tambien al Consejo Provincial a fin de cumplir con el Mater Proprio.

"Ecclesiae auctore" nros. 21-23, por lo pasado convenientemente vigor en Parroquias de la Iglesia de Santa Ana del barrio de Santa Anita, Instituciones, con territorio dividida de la Parroquia de la Santa Cruz.

Conforme al canon 216-1, asignamos a la mencionada Iglesia de Santa Ana, a quienes de llamamos Titulares de las mismas Parroquias, sus par. lloas determinadas y su territorio propio cuyas linitas seran: al Norte = Viaducto Miguel Aleman, lado sur, desde Calz. La Vigas hasta la Av. Coahuila; al Oriente = Av. Coahuila, aceras orientales desde Viaducto Miguel Aleman hasta la calle Corregidora; calle Corregidora, aceras orientales, desde Av. Coahuila hasta Av. Potosi Elias Calle; al Sur = Av. Potosi Elias Calle, aceras norte, desde la calle Corregidora hasta Calz. La Vigas; al Poniente = Calz. La Vigas, aceras orientales, desde Av. Potosi Elias Calle hasta Viaducto Miguel Aleman.

Por tanto, invocando el Santisimo Nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de sus Santos Madre la siempre Virgen Maria, con nuestra autoridad Ordinaria y en virtud de estas linitas, recibimos

son legítimas y Declaraciones Erigidas en Parroquia como
villas, la referida Iglesia de Santa Ana, de acuer-
do con los cánones 1411-2, 4, 454-3 y 1428-1.

Descontamos también que a Nos y a Nuestros Su-
cesores, corresponde la Total Provisión y Colación de
las mismas Iglesias Parroquial, según las prescripciones
de los cánones 148-1, 152 y 1432-1, observando lo que
el Derecho establece.

Al frente de estas Parroquias, ponemos un Rector
como propio Pastor para el mencionado cuidado de
las almas.

Por lo tanto, como debemos cumplir con lo que
manda el canon 1415-3, Establecimos que la Dote
de esta nueva Beneficio Parroquial, conforme al
canon 1410 se constituya por los derechos llamados
de Estable, según el Arzobispado Diocesano y las cir-
cunstancias voluntarias limosnas de los fieles.

Concedemos en la Iglesia de Santa Ana, erigida
en Parroquia, todos los derechos y privilegios que con-
forme al Derecho Canónico y Sinodal Diocesano le co-
rresponde y Declaramos que debe disfrutar de los mismos.

Ordenamos que este nuestro Decreto se ejecute
este mismo día, se dé a conocer por medio de su
publicación a las Iglesias Parroquiales mencionadas,
además que se edite en el Organ Oficial de los Cu-
rios, o sea en la Gaceta.

En fe de lo cual, Mandamos expedir estas
letras, por Nos y por Nuestros Councilleros secretarios firmas-
das, selladas con nuestro sello y suspendidas según estubo.

Dado en Nuestra Señal de San Marcos de la Ciudad de
Toluca a los veinte días del mes de julio
del año del Señor de mil novecientos veinte y cinco.

Luis Plutarco + Miguel Luis Cardinal
Counciller Secretaris, Miranda - Obispo de Chiapas
(Rubricado), Made de Mir (Rubricado),
Eusebio José, José Rivas (Rubricado),
Vic. Económico y Tes.

Acta de toma de posesión de la Párcquia
de Santa Ana, Santa Anita zacatlamsaca, D. F.
Yo Francisco Roque Lombón, Obispo Titular de Vita
y Vicario General del Arzobispado de México,

Certifico que el día veinte de Julio de 1975,
conforme al Censorial presentado en el Arzobispado
de México, se posesionó canónicamente de esta Párc-
quia al Sr. Pbro. José Rosas Medina González,
Domiciliado de Huejutla,
con el título de Vicario Económico
de conformidad con lo dispuesto por los Sagrados
Cónones y el Síncodo Eucarístico

En fe de lo cual firmo lo presente con el interesado.

José Rosas Medina G.
Pbro. Vic. Econ.

+ Francisco Roque L.
Vic. Gen.



Memorandum de Vicario
Económico.

3

723

Nos Miguel Enríquez, Coronel Miranda, por la
gracia de Dios y de la S. de Apostólica, Arzobispo
Don Fernando de Múzquiz

A nuestro amado en Cristo, Sr. Pbro.

José Rosario Medina González, Don de Hujutla,
salud y bendición en el Señor.

Hallándose vacante la Iglesia parroquial de Sta.
Anna, en Sta. Anita, Zacatlamanco, O. F.
y debiendo tener su Rector como propio Pastor,
a tu Pbro. José Rosario Medina González,
cuya doctrina, celo pastoral, prudencia y demás
virtudes, te hacen idóneo para el cuidado pasto-
ral de los almas, entre tanto se nombra al
Párroco, te constituimos y declaramos ininter-
vencido como de la referida Parroquia, al
tenor de los Cánones 472 y 473 y del síndico Ge-
nérico Cap III, con todas las derechos y obligacio-
nes del Párroco, en todo lo concerniente a la cu-
ra de almas.

La congrua del Vicario Económico, de acuerdo
con el Canon 1481 y el art. 48 del Síndico Ge-
nérico, además de los derechos arancelarios y li-
mosnas que recibe por sus ministerios, se
completará con la mitad de los arbitrios del
cuadrante que de a favor de la fábrica de la
Iglesia.

En virtud de estas letras y por medio
de nuestro Subdele el Excmo. Sr. Francisco Orozco
Lomelín, Rector Vicario General,
te confirmamos el oficio de Vicario Económico y sus
facultades ministeriales extensiva a todo el Arzobis-
pado, durante este año de 1975,
incluyendo las facultades de Rector en días pe-
nidos y de Rector en días de precepto.

En fe de lo cual mandamos expedir es-
tas letras firmadas por Nos y por nuestro

Canciller Santiago

Leida en nuestra catedral Arzobispal el día 20
del mes de Julio de 1975

Luis Reynoso
Canciller Secretario
(Subscrito)

Miguel Dams Casanova
Miranda
Arzobispo Jefe de la Catedral
(Subscrito)

Incumbente: en tema de posesión.

yo, José Rosari Medina González, con fe firme creo y que
fue todas y cada una de las cosas que están contenidas
en el Símbolo de la fe, se dicen:

Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo
y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y
en un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, naci-
do del Padre antes de todos los siglos luz de luz, Dios verda-
dero de Dios Verdadero, nacido no hecho, consubstancial con
el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas; que
por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió
de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo (y na-
ció de María Virgen y se hizo hombre, y fue crucificado.
Por nosotros bajo Pontifico Pilato y padeció y fue sepul-
tado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió
a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y sta-
rá de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los
muertos; y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu
Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre y del
Hijo que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glo-
rificado, que habló por los profetas. En una, sola Santa Iglesia
Cathólica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón
de los pecados y espero la resurrección de la carne y la vida
del siglo futuro. Amen.

Así mismo Mantengo firmemente y constantemente
todas y cada una de las verdaderas doctrinas de fe y costumbres,
propuestas y declaradas por la Iglesia, ya sea a través de un
Magisterio solemne u ordinario, y tal como por ella misma
son propuestas; principalmente aquello que mira al misterio
de la Santa Iglesia de Cristo, a sus sacramentos, al Sacrificio
de la Misa y lo tocante al Primado del Romano Pontífice.

En ocasión de: Mi tema de posesión de la Paro-
quia de Santa Ana, Santa Anita y acatlamanco, D. F. como
Vicario Económico de la Misma.

México, D. F. a 20 de julio de 1975.

José Rosari Medina G.
Vic. y Vic. Económico

B-11.- Oficios relativos a la introducción de la línea de tranvías México-Ixtapalapa, a la altura de Santa Anita; 1910; A.G.N., serie SCOP, Exp. 3/705-1.

Libro 53 Num. de Fleg 4469
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE MEXICO, S.A.

RIBA,
VADOR M. CANGINO.
GERADOS GENERALES

COLON NO. 36.
MEXICO, D.F.

2 e laque



PROPIEDAD DE LA NACION
MEXICO
ARCHIVO HISTORICO

Los vecinos del pueblo de Santa Anita se han acercado á esta Empresa pidiéndole encarecidamente establezca una Estación en dicho pueblo, petición que ha sido empeñosamente apoyada por el Señor Prefecto Político de la localidad. En esta virtud la Empresa ha preparado el plano que por triplicado tengo la honra de acompañar á la presente instancia, en el que está indicado el sitio en que se propone construir la Estación de referencia, y me permito ocurrir á Ud. suplicándole tenga á bien conceder su aprobación al plano adjunto, sirviéndose á la vez disponer me sea devuelto un ejemplar con la debida nota de autorización.

Protesto á Ud. las seguridades de mi distinguida consideración.

México, Noviembre 24 de 1909.

Luís Libero

Asociación Seguros
26/11/09
Confirme
la acción

Señor Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas,

Presente.

E. 3 planos.

Tran.

Libro 58 Num. de Reg 725
4711



Sección II.
Número: -1594.

↑ 7



Gogin
Autenticado

aprobada
Diaba 10/309
Aprobarse
el plano
de hom mmi
prese de
Inspección
ala dña de
Administración
Nº 8101-8102

8103.

El Ayuntamiento de Irapuato en oficio
fechado el 3 del actual, me dice:
"En respuesta á la respetable nota de Usted
fecha 29 del mes próximo pasado, girada por la Sección
2a., bajo el número 1322: este Ayuntamiento que me honro
en presidir, tuvo á bien acordar la celebración de un Ca-
bildo extraordinario que tuvo lugar el día 2 del actual,
á las tres de la tarde en punto, en cuya sesión se dió
lectura á la respetable nota de Ud. alusiva á la estabi-
lidad de una estación en el pueblo de Santa Anita.-La Cor-
poración acordó de conformidad, á la idea emitida por esa
Secretaría de su muy digno cargo, aprobando en todo y por
todo, la dispuesto sobre la materia de que se trata."

Tengo la honra de transcribirlo á usted pa-
ra conocimiento de la Secretaría de su merecido cargo y
con referencia á su oficio número 7,516, Sección 2a.,
fecha 27 del próximo pasado Noviembre, renovándole las
protestas de mi atenta consideración.

Libertad y Constitución. México, Dobre. 6 de 1909.

COMPANIA DE TRANVIAS DE MEXICO, S.A.

LUIS RIBA.
SALVADOR M. CANGINO.
APODERADOS GENERALES

3º COLON NO 36.
MEXICO, D.F.

2 en un y 1910

↑ 1



Con el fin de mejorar el servicio de la línea de Ixtaculco en beneficio del público, la Compañía de Tranvías de México, S. A., tiene en proyecto construir una segunda vía en toda la longitud de la línea desde un punto inmediato después de la bajada del Puente de Jamaica, al Sur, hasta Ixtaculco.

La vía de que me ocupo se expresa con línea roja continua en el plano N° N-2935 que por triplicado tengo la honra de presentar para que se sirva Ud. concederle su aprobación y llenado este requisito me sea devuelto un tanto con la nota de autorización; en la inteligencia de que como para establecer la línea propuesta será necesario ocupar terrenos de propiedad particular, la Empresa está ya en arreglos con los respectivos dueños.

*Nota 20/11/10
Al Sr. Manuel
Inspección*

Reitero á Ud. las seguridades de mi atenta consideración.

México, Noviembre 23 de 1910.

Manuel

ESTADO LIBRE REPUBLICANO



DEPT. DE COMUNICACIONES
Y
ARCHIVO HISTORICO

Señor Secretario de Comunicaciones.

Presente.

Tran.
E.-Planos.

Comunicaciones
de los Publicos
N.º 1000
H.º 1000
H.º 1000
H.º 1000

El Depto. de los Tranvías

de México en favor de Jecho

el actual día a las 10 de la mañana

Por el fin etc.

Se que transmito a Ud. acompañado de

un ejemplar de la planilla de que se trata

a fin de que infirme sobre el particular

en México, a los 16 de Mayo

PROPIEDAD DE LA NACION



Al D.º de los Tranvías de México

Jef.º L. Villanar

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y FOMENTO
ARCHIVO HISTORICO

De



Ciclo Núm. 45.

202

↑ 3

731

Opina porque es de aprobarse el proyecto relativo a la doble vía en la línea Ixtapalapa.



MEX. GUILLERMO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
ASISTENTE
SECCION OFICIAL

SECCION SEGUNDA

*Del 16/11/10
A. S. C. A.
D. S. C. A.
Francisco
en vía de la
comisión el
curso de la
compra de
sustancia de
plomo
relativo a
fin de que
de firma*

Contestando el Superior acuse de Ud. número 4775 de fecha 26 del mes de Noviembre próximo pasado, en el que se me ordena informe respecto a la solicitud que ha hecho a la Secretaría de su muy digno cargo la Compañía de Tranvías de México S.A. para construir una segunda vía eléctrica en toda la longitud de la ya existente (vía de Ixtapalapa) entre el Puente de Jamaica y el Pueblo de Ixtacalco, tengo el honor de manifestar lo siguiente:

El servicio eléctrico de pasajeros y de carga entre el Puente de Jamaica y el Pueblo de Ixtacalco (punto-terminal de vía eléctrica) se hace por una sola vía. En todo este trayecto que tiene un desarrollo de 2380 metros hay establecidos tres laderos de 150 metros cada uno para el cruceamiento de los trones.

El proyecto de doble vía que pretende construir la Compañía citada según lo manifiesta el plano N-2935 que se me adjunta y que devuelvo, detalla la nueva vía así como las conexiones que se levantarán en los laderos existentes.

Inspeccionados los terrones que con motivo de la nueva construcción habrá que expropiar, estos son pequeñas porciones sin cultivo, excepción del predio correspondiente al rancho del "Recreo" que según estoy informado su propietario ha cedido a la Compañía de Tranvías la superficie del que sea necesario para el fin que se propone.

En cuanto a la conveniencia para el servicio público de que se construya la doble vía de que se trata, está fuera de duda, por lo que esta Inspección opina, salvo el más acertado parecer de Ud., porqu es de aprobarse lo que se solicita.


Protesto a Ud. las seguridades de mi atenta y respetuosa consideración.

México, Diciembre 16 de 1910.

Señor Srto. de Comunicaciones y Obras Públicas.

resolver la opinion formacion
diante

9V. 5538



México, Julio 11 de 1911.

↑ 34

Señor Ministro:

H e prohibido el atentoficio de Ud. número 11053, Sección Segunda, fecha 6 de Junio próximo pasado, -- en el que se sirve Ud. pedirme informe si hay ó no inconveniente en disminuir la anchura del Canal Nacional, con el fin de que la distancia entre la orilla del citado canal y el riel mas cercano de la línea de los Tranvías de México á Ixtapalapa resulte de 8'00, y si la calzada de Ixtacalco á Ixtapalapa comprendida entre la vía férrea y el canal -- sirve de carretera y el ancho mínimo que puede tener, teniendo en cuenta la condición de la cerroada con alambre de las vías férreas.

Tengo la honra de manifestar á Ud. en respuesta que la calzada del Canal Nacional es actualmente la única carretera que comunica con la capital los numerosos pueblos y barrios situados en la margen oriental del referido canal desde el puente de la Viga hasta Mexicaltzingo. El tráfico por la misma ha adquirido ya mucha importancia, y seguramente irá aumentando á medida de que siga extendiéndose el fraccionamiento de los terrenos con la fundación de colonias, la formación de ranchos, el establecimiento de establos, etc., de manera que la anchura de 8m00 que la Dirección General de Obras Públicas ha determinado deba quedar entre la orilla del canal y el riel mas cercano de las líneas de los Tranvías Eléctricos, debe considerarse como un mínimo. - Efectivamente, deduciendo de dicha medida la distancia 1m00 que quedará entre la cerca de alambre y el riel mas cercano, y la anchura del camino de cirga, la cual varía de 1m50 á 1m00, se obtiene que la zona libre para el tráfico tiene apenas la anchura de 5m50 á 6m00, que en ocasionamente suficiente para el paso de dos carros guayinos que caminen en sentido contrario.



124

Anexos:

copias azules.

Felipe de la Cruz
Informe

PROPIEDAD DE LA NACION



INSTITUTO NACIONAL DE HISTORIA Y DOCUMENTACIÓN
ARCHIVO HISTÓRICO



ESTADO DE LA AGUILLA



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE LA AGUILLA

La distancia entre la orilla del Canal Nacional y el riel más cercano de la vía que ya existe actualmente, es general superior á 8m00, excepto en un lugar inmediato al cruzamiento del citado canal con la prolongación del Gran Canal del Desague, y por lo tanto puede considerarse satisfecha la condición impuesta por la Dirección General de Obras Públicas.

La línea en proyecto quedará situada en el lado oriente de la línea ya instalada ó sea del lado opuesto del Canal Nacional, excepto en dos tramos, según se vé en los planos remitidos por la Compañía de Tranvías de México; cuyos tramos son:

1º.- Tramo comprendido entre el puente de la Viga y el del origen del canal de Matlapalco.

2º.- Tramo situado frente á las casas del pueblo de Santa Anita.

En el primer tramo la nueva línea quedará á una distancia de 12 mts. á 10 mts. de la orilla del canal, por lo tanto no hay para que ocuparse de él.

El segundo tramo está situado frente á las casas del pueblo de Santa Anita. En este tramo, la distancia entre la orilla del agua y el riel más cercano de la línea actualmente existente, varía de 8m30 á 8m00. Con la construcción de la línea en proyecto, la distancia entre la orilla actual del canal y el riel más cercano quedaría aproximadamente de 4m30 á 4m00. Por consiguiente, para cumplir con la condición impuesta por la Dirección General de Obras Públicas habrá que ocupar una faja de 3m70 á 4m00 del Canal Nacional.- Al establecerse la vía actual en 1909 frente á Santa Anita, se ocupó también del Canal Nacional una faja de anchura variable hasta 4.50, disminuyendo la anchura media del mismo de 16 metros á 13 mts. Si ahora se ocupa otra faja de 3m70 á 4m00 como antes he indicado, la anchura media del canal quedaría reducida á unos 9m00.

El tramo de que se trata es el lugar donde mayor es el tráfico y donde se verifica en cierta época del año una



PROPIEDAD DE LA NACION



MINISTERIO DE FOMENTO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Y
 FERROVIARIAS
 REPARTO DE ESTUDIOS

esta aglomeración de gongle y de vehículos en la orilla, y de caños en el canal; por lo tanto sería absolutamente inconveniente cualquiera disminución, tanto del espacio destinado para los vehículos y peatones como de la anchura del canal.

En consecuencia, en mi concepto y salvo el más acordado parecer de Ud., debe conservarse la distancia de 8m00 entre la orilla del canal y el riel más cercano, autorizándose á la Compañía de los Tranvías á tomar del canal un metro más de los que indica el plano 3002; y á la vez debe obligarse á la Compañía á que, antes de instalar la nueva vía, retiro y regularice por su cuenta la orilla occidental ó izquierda del canal, de manera que la anchura de éste á flor de agua sea de 14m00 en toda la longitud del tramo, según se indica en el plano que se acompaña.

La orilla izquierda del canal es de propiedad, ó cuando menos, está en posesión de particulares que son los Señores Arturo Remacle ó Iñigo Noriega, y por lo tanto juzgo pertinente se advierta á la Compañía que ella debe celebrar con los referidos propietarios los arreglos necesarios.

Reitero á Ud. mi respeto y atenta consideración.

Ramon de Urbelain

SR. MINISTRO:

La Cia de Tranvías de México viene gestionando desde Noviembre del año ppdo la construcción de una segunda vía entre Jamaica é Ixtacalco.

La condición que se ha impuesto para autorizar esta construcción es que se deje una distancia de ocho metros cuando menos entre la orilla del Canal Nacional é lo largo del cual tiene que correr y el riel más cercano.

Esta prescripción es factible en todo lo largo de la doble vía, menos frente al pueblo do Sta Anita, donde el Canal Nacional se acerca bastante é las casas, de manera que no es posible que queden los ocho metros indicados.

La Cia está de acuerdo en dejar esta distancia siempre que se le deje ampliar la calzada sobre el Canal.

Como esta ampliación de la Calzada sobre el Canal implica una disminución en la anchura de éste, se pidió á la Comisión Hidrográfica informara si no habria inconveniente en dicha disminución.

En respuesta que da manifiesta que puede permitirse que la Cia tome del Canal un metro más de los que indica el plano correspondiente que tiene presentado, pero con la condición de que antes de que instale su vía deberá retirar y regularizar la otra orilla del Canal de manera que la anchura de éste á flor de agua sea de 14 metros en toda la longitud del tramo en que haya que modificar la calzada.

Parece de transcribirse é la Cia el informe de la Comisión Hidrográfica á efecto de que de acuerdo con el parecer emitido modifique los planos correspondientes y los envíe para su aprobación definitiva.

Esto, Sr. Ministro, salvo el mejor parecer de Ud.

Sección 2a, Julio 25 de 1911.

M. Rojas Jiménez

Comunicaciones
Públicas

SECRETARÍA DE LA NACIÓN



SECRETARÍA DE LA NACIÓN
ARCHIVO HISTÓRICO

Recibido 26/7/11
Hagan una visita personal á las obras y tomen cuenta de los detalles del asunto
de Arce y...

1132

2
Comunicaciones
Tubercias
1911

La Cia de Tranvias de México tiene solicitado de esta Sria la autorización para construir una segunda via entre Jamaica é Ixtacalco.

Que voy a inspeccionar en la obra

La Dirección de Obras Públicas á quien se pidió su parecer sobre el particular manifestó que podia concederse la construcción siempre que la Empresa deje una distancia de ocho metros cuando menos entre la orilla del Canal Nacional y el riel mas cercano.

La Cia, á quien se comunicó lo anterior, manifestó que está de acuerdo con la prescripción con tal de que en Sta Anita, donde el canal se acerca bastante á las casas de la población, se le deje ampliar la calzada sobre el canal rellenando lo que sea necesario.

Como este proyecto implica el estrechamiento del Canal se pidió á la Comisión Hidrográfica emitiera su parecer sobre el particular.

Dicha Comisión en oficio que envia manifiesta lo siguiente:

AD



"He recibido necesarios."

Lo que transcribo á Ud. á fin de que haga una visita de inspección al lugar, tomando las fotografías que fuere necesario é informe sobre el particular, acompañandole al efecto las copias azules de las hojas 1 y 2 del plano del Canal Nacional entre Zacahuisco y el puente de Ixtapalapa que la Comisión ^{en su informe} y una copia tambien del plano 3002 á que se hace referencia ^{en el mismo informe}. Le recomiendo devuelva estas copias al dar cuenta de su comisión.

MEXICO
SECRETARIA DE FOMENTO
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS
ARCHIVO HISTORICO

México, Julio 27 de 1911.

29

Al Ing. Leopoldo Villareal, I. T. de los Tranvias de México

Pte.



Exchs 205

Libro *27* Núm de Fcp *2357* 3

↑ 39

Oficio núm. 216.

REPUBLICA MEXICANA



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
ARCHIVO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

En contestación al superior oficio de Ud. núm. 1132 girado por la Sección segunda de la Secretaría de su digno cargo con fecha 29 de Julio próximo pasado, relativo a la solicitud de la Compañía de Tranvías de México para obtener la autorización necesaria para la construcción de una segunda vía entre Jamaica e Ixtacalco, a este respecto tengo la honra de informar lo siguiente:

Que como actualmente la Calzada del Canal Nacional es la única carretera que permite la comunicación de varios pueblos importantes, con esta Capital, y como el tráfico por ese camino está llamado a tener un gran incremento, es preciso que la distancia entre el borde del canal y el riel más cercano sea cuando menos de 8 metros para que dos vehículos que circulen en sentido inverso puedan cruzarse con facilidad.

SECCION SEGUNDA

Por las anteriores razones, la Inspección de mi cargo se permite al devolver los planos los planos adjuntos, indicar por medio de líneas rojas en el plano No. 3002 el trazo que parece más adecuado para dejar la calzada libre. Igualmente adjunto seis fotografías del lugar, con objeto de mostrar las casas y jacales que sería necesario derribar al hacer la vía tal como que da indicado, con lo que se lograría alinear las nuevas construcciones que se hagan.

Oct. 27/11
Informe de
Sección

Reitero a Ud. las seguridades de mi respetuosa consideración.

México, Octubre 27 de 1911.

Al C, Ing. Manuel Bonilla,
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.

Presento.


de Comunicaciones
y las Públicas
México:

México



739

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
OBRAS PÚBLICAS
ARCHIVO HISTÓRICO



9/2/1905

Comunicaciones
Públicas
México

740

Revista

Sección

Número




ARCHIVO
SECRETARÍA DE



982/198

Oficina de Comunicaciones
y Obras Públicas
Albino.

Minuta _____
Sección _____
Número _____



983/1198

C ↑

Comunicaciones
de las Oficinas
Nacionales
Minuta

SR. DIRECTOR:

La Cia de Tranvías de México tiene proyectado construir entre el puente de Jamaica á Ixtacalco la segunda vía que marcan los planos que se acompañan al pto. informe.

La única dificultad que ha habido en este asunto es que como en Sta Anita se estrecha la calzada que existe entre las casas y el Canal Nacional y la Dirección de Obras Públicas exige que entre la orilla de este Canal y el riol más cercano quede una distancia mínima de ocho metros por el mucho tráfico que hay en ese lugar, la Cia para poder satisfacer esta condición ha pedido se le permita ampliar dicha calzada sobre el Canal rellonando lo necesario.

La Comisión Hidrográfica á quien se consultó el caso manifestó que podría accederse á la proposición siempre que la Empresa se comprometa retirar y regularizar la otra orilla del Canal de manera que la anchura de éste á flor de agua sea de 14 metros en toda la longitud del tramo en que haya de modificarse la calzada.

Entonces se previno al Inspector de los Tranvías estudiara el asunto.

En respuesta propuso el nuevo trazo que indica el azul que tambien se acompaña para dejar libre dicha calzada.

Acompaña tambien seis fotografias de las casas y jacales que será necesario demurrir, de aceptarse su proyecto.

Parece de darse á conocer este plano á la Empresa para que diga si está de acuerdo y en ese caso volver á consultar al Consejo Superior de Gobierno á fin de que emita su parecer.

Sección 2a, Oct. 31 de 1911.

C. O. de S. Mm

M. Rojas Jimenez



Oficio de Comunicaciones y Obras Públicas México

Barra

Minuta
Lecion
Número 450

El Director Ejecutivo de los Tranvías de México dice a esta Srta con fecha 27 del mes ppto lo que sigue:

"En contestación a hacer."

Que emita su opinión sobre el nuevo trazo que propone el 9.º

Lo que con referencia al curso de Ud. de 25 de Abril último le transcribo a fin de que emita su parecer sobre el particular acompañándole al efecto el plano a que se hace referencia y que indica el nuevo trazo que se propone. México, Nov. 3 de 1911.

[Handwritten signature]

Al Lic. Salvador M. Cancino, Rpto de la Cia de Tranvías de México

Pto.

Memorandum 383

Al Jefe del Departamento de Dibujo y Cartografía

Pto.

Que se copie una copia azul del plano que se le remite

Remito a Ud. con el pto la calca del plano N-3002 de un tramo de la línea de la Cia de Tranvías de México para que se copie una copia azul y se marque en esta las vías que con rojo se señalan en el azul que también se le envía con la calca, devolviendo ambas hojas al remitir la nueva copia.

Sección 2a, Nov. 3 de 1911.

PREFICHO DE LA NACION



MEXICO: INSTITUTO NACIONAL DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA ARCHIVO HISTORICO

1046

COMPANIA DE TRANVIAS DE MEXICO, S.A.

LUIS RIBA,
SALVADOR M. CANCINO,
APODERADOS GENERALES

3ª COLON NO. 36,
MEXICO, D.F.

↑ 49



Me refiero al atento oficio de esa Secretaría N.º 504, girado el 3de Noviembre último por la Sección 2ª, relativo á ciertas modificaciones en el trazo de la doble vía entre Jamaica á Itzacalco sugeridas por el Señor Inspector Técnico de la Empresa, y tengo la honra de manifestar que después de estudiar detenidamente la Gerencia tanto la proposición del Señor Inspector cuanto la de la Compañía, he creído mucho más conveniente hacer el tráfico por una sola vía en la parte poblada de Santa Anita y, por consiguiente, sólo subsistirá la que en el plano N.º E-3,002 que acompaño, se expresa con línea roja y el cual plano suplico á Ud. se sirva aprobar.

Reitero á Ud. las seguridades de mi atento con sideración.

México, Enero 8 de 1912.

[Handwritten signature]

10 Ene 1912
Que inf. el Enje T.
Barra

SECCION SEGUNDA

Señor Secretario de Comunicaciones.

Presente.

Tran.
E.
C.A.D.
P.M.M.



B-12.- Fascículo. "El Paseo de la Viga y de Santa Anita",
por Luis Castillo Ledón; Editorial Cultura, México
1925.



EL PASEO
DE LA VIGA Y DE
SANTA ANITA

Por Luis Castillo Ledon

EDITORIAL
"CVLTURA"

MEXICO
1925.

673



EL PASEO DE LA VIGA Y DE SANTA ANITA.



ESTABA recién formado el Paseo de Bucareli, primero que se hizo a extramuros de la ciudad de México, cuando el virrey Revilla Gigedo creó por rumbo casi opuesto (hacia el sureste) el paseo de la Viga, inaugurándolo en el año 1790. Comenzaba cerca de la parroquia de San Pablo, sobre la margen derecha de la Acequia Real, y llegaba hasta la garita de la Viga.

Se le dió un trazo parecido al de Bucareli, plantándole cuatro hileras de árboles que bordeaban dos calzadas laterales para jinetes y una central, más ancha, destinada a coches, quedando reservada la que corría a lo largo de la acequia, a los peatones. Como era natural, se le puso el nombre de Paseo de Revilla Gigedo.

Desde un principio se le vió concurrido, igual que ahora, solamente en una época del año, con la diferencia de que entonces los habitantes de la ciudad paseaban en él desde la Cuaresma hasta el día de la Ascensión del Señor; esto es, el rededor de dos meses, en tanto que en los tiempos actuales la concurrencia inusitada es de un sólo día: el Viernes de Dolores.

Las familias todas de la sociedad virreinal se daban cita en este público lugar de recreo, año por año, ávidas de aspirar los efluvios de la primavera, a la entrada de ésta, como que la idea de Revilla Gigedo fué que se asistiese a él "cuando las chinampas están cubiertas de flores". Llenábase la calzada central de forlones, estufas, calezas y quitrines, tirados por uno o más caballos, sin

que faltase de vez en cuando la carroza del virrey conducida hasta por tres troncos de frisones, con su lujo de cocheros y de lacayos de librea. Por las calzadas laterales trotaban o galopaban vistosos charros, luciendo la riqueza de sus trajes y de sus plateadas monturas. En la calzada de la ribera discurrían las gentes de a pie, entre los adornados puestos de agua de chía y de variadas golosinas, en tanto sobre las lentas aguas del canal se deslizaban las trajineras, especie de largas canoas planas, llenas de buena parte de la concurrencia.

Al independerse México, el paseo cobró mayor animación y fué más pintoresco, como que las clases sociales empezaron a confundirse en estos sitios y el pueblo bajo a dar sus típicas notas. Hacia 1840 se encontraba en pleno apogeo y una distinguida viajera inglesa lo describía de este modo:

"La Viga es uno de los más encantadores paseos que cualquiera pueda figurarse, por más que fácilmente se podría mejorar, pero tal como se halla, con sus grandes y copudos árboles en la margen del canal, en el cual continuamente se deslizan las canoas, sería difícil encontrar escena más bella y sobre todo más características que la de este paseo en cualquier tarde con tiempo sereno, y sobre todo si es de fiesta.

"Qué clase social da a conocer gusto mejor en las manifestaciones de su alegría, es cosa que sólo los doctos sabrán decidir. Algunos indios van tendidos en canoas, coronados de flores y tocando sus guitarras, mientras otros cantan y bailan al arrullo del agua, y todos aspiran las balsámicas brisas. Las damas van silenciosas en trajes de ceremonia dentro de los carruajes cerrados que giran regularmente y por tiempo determinado. Suelen contestar con graciosos movimientos de abanico a los saludos que del interior de otros carruajes les dirigen sus íntimos, como si ya no temieran que las maltraten la balsámica brisa y los últimos rayos del sol que doran las copas de los árboles con tímida y moribunda luz.....

"Entonces y a intervalos regulares cada carruaje se marcha siguiendo al inmediato (lo mismo que en el otro paseo de Bucareli); la elegante carretela tras el plebeyo coche alquilón, el tren es-



Puesto de aguas frescas.

pléndido del millonario al lado del voluminoso y anticuado vehículo de moda desaparecida. Van en silencio, como si reflexionaran, como si se tratara del negocio de la salvación y estuvieran mirando por las aberturas de su retiro cómo ruedan los demás mientras ellos descansan. Los jinetes hacen caracolear sus fogosos caballos, si bien no los acercan a los coches, pero al fin se encuentran al aire libre, bajo el verde toldo de la arboleda y naturalmente en situación mejor que la de las señoras, como es mejor la situación del fraile mendicante que la de la monja reclusa.


“Hay que entrar a la Viga cosa de las cinco de la tarde, cuando acaban de regar y los soldados destinados a prevenir los desórdenes acaban de tomar sus puestos; cuando se ven dos largas líneas de carruajes yendo y viniendo extendidos hasta donde puede alcanzar la vista; cuando miles de alegres hombres del pueblo, congregados en las banquetas, llevan flores, frutas y dulces para vender, e innumerables jinetes de trajes pintorescos y en espiritados

corceles llenan el intervalo que queda entre las líneas de coches; cuando las canoas cubren el canal y los indios cantan y bailan negligentemente, mientras las embarcaciones se deslizan poco a poco y cubren todo aquel espectáculo un cielo azul y sin nubes y una atmósfera clara y transparente".

En fechas posteriores y hasta fines del siglo diez y nueve, el paseo de la Viga siguió concurridísimo cada primavera y siendo cada vez más popular; tanto que los paseantes dieron en extenderse, por el agua, al pueblo de Santa Anita, el cual empezó a verse invadido de ellos. El canal era el mayor, el más extenso de los distintos que comunicaban en el gran Valle de México, unos lagos con otros. Nace en el lago de Xochimilco, del que antes enviaba el excedente de sus aguas, al de Texcoco, cuando éste se extendía hasta las puertas de la ciudad; pasa por San Francisco, Mexicalzingo, San Juanico, Ixtacalco y Santa Anita, alimentando las chinampas de estos pueblos indígenas y sirviéndoles de medio de comunicación, y aún no ha mucho terminaba en las calles de Rol-dán, cerca de la Merced.

De lo que era el paseo en esos tiempos, dan idea los siguientes párrafos de un cronista:

"Hallábase la calzada del Paseo de la Viga compartida en tres, como la de Bucareli, por hileras de sauces que por su follaje y dimensiones no desdecían de su calidad de árboles, pero como en todo eran contrarios ambos lugares, en el primero existía abundancia de agua y ninguna fuente, y en el segundo varias fuentes sin agua. Por la parte occidental del expresado paseo de la Viga extendíanse verdes campiñas interrumpidas por las arboledas de las calzadas de San Antonio Abad, Niño Perdido y la Piedad, y remataban al pie de las lomas de Tacubaya. En primer término y a orillas del mismo paseo se veían pequeñas granjas en que se apacentaba algún ganado, y perdidas en la espesura de los bosquecillos, casas de campo a las que acudía la gente para saborear el atole de leche y los buenos tamales cernidos que en ellas se expendían, a la vez que entre los árboles se observaba el constante vaivén de los columpios, las rápidas vueltas del volador y el pausado movimiento del sube y baja, juegos todos que no cesaban un momento de estar en acción.



Calzada de la Viga a fines del siglo XVIII, con la carroza del Virrey.

"El canal, limitado hacia la parte opuesta por varias quintas, con sus miradores atestados de curiosos, ofrecía escenas muy animadas. Las canoas henchidas de gente, iban y venían deslizándose con lentitud en la tranquila corriente, en tanto que el embarcadero, invadido por la multitud, despedía sin cesar embarcaciones fletadas por los que aceptaban la invitación de los remeros que continuamente gritaban: "A Santa Anita, dos por medio real".

"Aglomerábanse en dichas canoas hombres, mujeres y niños, gozando todos del contento general, diversamente manifestado según la clase y calidad de las personas. En las canoas fletas por familias decentes, ocupaban éstas con cierto desahogo, sus asientos, bajo de un toldo curvo formado por petates y sostenido por arcos de madera; de vez en cuando las ráfagas del viento hacían oír el canto juvenil de alguna dama y los acordes de la guitarra que lo acompañaba, de tal suerte que si por acaso, lector amigo, te hubieses encontrado en otra embarcación cercana, habrías podido escuchar la letra de alguna de las canciones muy en boga entonces.

"Con muy diferente aspecto se presentaban las canoas ocupadas por gente del pueblo. Unos iban sentados en los bordes de la

canoa, entre los que se contaban los músicos, que tañían una arpa, un bandolón y una guitarra, y otros en los planos inclinados de las que impropriadamente pudiéramos llamar proa y popa, pues de una y otra crecen las primitivas embarcaciones aztecas.

"El centro de la canoa queda libre, sin el obstáculo del toldo, para los bailadores, que, por el gusto que se daban, no hubieran cambiado su suerte por la del Preste Juan, que debe haber sido el rey más feliz de los mortales. El grupo de bailadores formaba un extraño conjunto de individuos de diversos trajes y condiciones.

"La china de zagalejo y rebozo terciado, y el charro de calzonera de paño con botonadura de plata y sombrero canelo galoneado.

"La nodriza, que dejó entregada su cría a los caritativos servicios del biberón, y el aguador, que concurría a las fiestas sin desprenderse de sus arcos y casquete de cuero.

"El leperito de calzón blanco y frazada al hombro y la figonera, cuya ropa estaba impregnada de un olor de frituras excitantes.

"El barbero, de pantalón largo y chaqueta corta, y la recamara o criada, empleada en el servicio doméstico, de trenzas sueltas, enaguas de percal muy aderezadas y pañuelo de seda prendido al cuello.

"El indio petatero de Xochimilco, de calzón blanco arremangado y sombrero de palma, y la india juilera de Santa Anita, con una manta de lana azul rayada, enredada en la cintura, en vez de enaguas, quechquémitl, que le cubría pecho y espalda, dejando expedito el uso de los brazos, y paño en la cabeza llamado tochomite, que le caía hacia atrás.

"En fin, allí se veían mezclados los diversos tipos del pueblo, sin que faltase el inválido con su pata de palo, el brazo de cabrestillo o un ojo cubierto con parche de seda verde, quien a pesar de sus achaques y estado calamitoso, daba libre curso a su contento y también solía tomar participación en el fandango, pues tal es la fuerza de voluntad humana.

"Las canoas que regresaban de los pueblos de Santa Anita e Ixtacalco, ofrecían un nuevo aspecto por los adornos de las perso-



Detalle del canal de la Viga.

nas que venían en ellas. Las mujeres coronadas de lozanas y frescas amapolas, rojas y blancas, y los hombres con idénticas coronas puestas en los sombreros. Entre tantas embarcaciones que iban y venían, con lento movimiento, veíase cruzar la ligera chalupa, hendiendo velozmente las aguas a impulso del remo, con destreza manejado por una indita que desaparecía entre la inmensa cantidad de flores y verduras que en aquella conducía.

“Eran los dichosos pueblos de Santa Anita e Ixtacalco, los lugares elegidos en tales días por la gente del pueblo para su esparcimiento. En las chozas de ramas y zacate, y en las pequeñas huertas, se instalaban los pascantes para merendar, unos el tradicional atole de leche y los tamales, y otros, pato cocido y las tortillas enchiladas, renovándose el fandango. Algunos continuaban su excursión de las canoas, por los canales de las chinampas o camellones formados en medio del agua, en los que se proveían de frescas lechugas y de oloroso apio. Las chinampas, verdaderos jardines flotantes, ostentaban las simétricas plantaciones de su hortaliza y

sus variadas flores, tales como las amapolas de encendido color, la azulada espuela de caballero, el disciplinado clavel, la retama de vivísimo color amarillo, los chícharos y alelíes de variados colores y el dorado cempoalxóchitl.


"Las regatas improvisadas por los celosos remeros originaban entre éstos algunas riñas que asustaban a las damas y a los niños, sustos que tenían su compensación con la hilaridad que causaban la caída de un individuo al agua, los dichos agudos que de una a otra canoa se cruzaban, y el espanto que infundía en las mujeres la aparición repentina de una viborilla entre las ovas del canal.

"Mucha gente de a pie en las calzadas laterales, la interminable línea de carruajes de todas clases y condiciones, dando vueltas en la ancha calzada central; en medio de ésta, gente de a caballo luciendo hermosos corceles con sus ricas sillas plateadas, y de trecho en trecho apostos dragones que cuidaban el orden. Al confuso murmullo de la multitud, veníanse a mezclar los ecos de la lejana vocería de la plaza de toros de San Pablo, como en el desierto deben mezclarse al susurro del viento los gritos guerreros del salvaje".

Estos campestres esparcimientos que tan prolijamente nos describe, como acabamos de ver, el citado cronista, culminaban el Viernes de Dolores, sin que decayera gran cosa la animación en el tiempo que faltaba para el Jueves de la Ascensión, y con ese entusiasmo se celebraron hasta pocos años antes de 1900.

La fuerza de la tradición, más que otra cosa, hace que en nuestros días subsista el paseo a la Viga y a Santa Anita y se haga solamente en un día del año. De las arboledas mandadas plantar por Revilla Gigedo casi no quedan ni rastros; uná sola calzada ancha, polvorienta, se extiende de la antigua garita en adelante, teniendo por entrada las esculturas colosales de los llamados "indios verdes" que antes estuvieron a ambos lados del comienzo del Paseo de la Reforma; el canal que no ha mucho venía a morir a las calles de Roldán, cerca de la Merced, se ha ido acortando y hoy su término se encuentra en el punto llamado Jamaica, anterior a Santa Anita; los tranvías eléctricos corren al lado de él, hasta Ixtapalapa.

Ya no es el pretexto religioso el que cada Viernes de Dolores



lleva allá una enorme concurrencia. Es el amor a lo pintoresco, a lo típico, y que ese día se ha señalado para festejar la entrada de la primavera. Especialmente los últimos ayuntamientos de la ciudad, los emanados de la Revolución, son los que han procurado que el antiguo paseo de la Viga renazca en esa fecha con mucho de su pasado esplendor, y por eso podemos ver aún, cada año, el tumultuoso desfile de vehículos (que ahora son automóviles) y de jinetes y las características escenas de antaño, realizadas con los concursos de charros y chinas, de canciones y de trajineras enfloradas.

Si el bullicio de la calzada y el movimiento del canal, son todavía dignos de verse, Santa Anita merece aún mayor atención, como que es, a igual que Xochimilco, aunque no de la extraordinaria belleza de éste, uno de los raros pueblos de tipo lacustre que pueden admirarse en el Valle de México y tal vez en el mundo.

Sabido es que después de los tiempos prehistóricos, las razas emigrantes de la cuna de la humanidad se aposentaban de preferencia a orillas de los lagos. Es singular que las tribus pobladoras de América, especialmente las nahoas que vinieron al Valle, ha-

yan tenido la misma tendencia, lo que tal vez prueba mejor su remota antigüedad. La familia azteca, al partir del norte del Continente, rumbo al sur, salió de un punto llamado Aztlán, que era una isla en medio de un lago; avanzó con relativa rapidez hasta Jalisco y Michoacán, y se internó en la región de los lagos, donde se iba deteniendo un poco más; durante su estancia en Tula improvisó una isla y un lago, alojándose en un cerrillo y haciendo desbordar el río por medio de un dique, hasta verse rodeados de agua; ya en el Valle de Anáhuac, hoy de México, recorrieron durante larguísimos años todas las riberas del gran lago que ocupaba el centro de este territorio, hasta hallar su asiento definitivo, encontrando establecidas a las tribus que les precedieran en su peregrinación: los xochimilcas en Xochimilco, los chalcas en Chalco, los tecpanecas en Aztcapotzalco, los acolhuas en Texcoco, los tlahuicas en Quauhnhuac, etc.

Descubierto el islote donde fundaron la ciudad de México-Tenochtitlán, y levantada la primera construcción, el provisional templo de su dios Huitzilopochtli, se instalaron en torno de él; y como pronto carecieron de terreno, para ensanchar el que tenían emplearon un primitivo sistema de edificación lacustre, consistente en estacadas terraplenadas con fango extraídas del propio lago y en una especie de islillas flotantes, hechas de vegetación y tierra, llamadas chinampas (voz azteca formada de chinamitl, tejido de cañas o de varas, y pa, en o sobre: "Sobre el tejido de varas o cañas"), las cuales sirvieron para el cultivo de cereales y otras plantas necesarias al sustento, islillas de las que llegaron a hacer verdaderos vergeles transportables.

Tal sistema se conserva después de seis siglos entre nuestros indígenas, y es el que puede observarse en Santa Anita. El canal de la Viga alimenta con sus derivaciones esos prados de forma cuadrilonga y de grandes dimensiones, si bien ya no flotantes, que en alineación perfecta sobresalen en el agua de los acalotes o canalillos, llenos de flores y de toda clase de hortalizas.

Estos pueblos, son de un carácter inconfundible, con sus jacales o chozas de techos empinados que armonizan con los huejotes, especie de árboles parecidos a los cipreses, que se yerguen a los

bordes del canal y entre las chinampas, sobre la extensa llanura rodeada de montañas.

Sus moradores, descendientes de aquella raza venida de Aztlán y pobladora de los lagos, conservan de sus predecesores el espíritu de asociación, la perseverancia, la sobriedad, el equilibrio, que producen el vivir en las regiones lacustres. Se unen para la lucha; domeñan constantemente el agua abriendo zanjas, construyendo diques, revolviendo el lodo, desecando la tierra, construyendo barcas: edifican sus habitaciones para guarecerse, y siembran, cazan y pescan para sustentarse. "El hombre—asienta un pensador—continúa siempre el movimiento que primeramente le imprime la Naturaleza, pues las aptitudes y las tendencias que establece en él de modo estable, son justamente las aptitudes y las tendencias que ella diariamente satisface".

La suavidad del clima, la proximidad del agua y la visión de los vastos horizontes, producen en estos indios nuestros esa tranquilidad, esa beatitud que hace que parezcan, como diría Tucídides, "no tener en sí más que su pensamiento".

México, D. F., abril de 1925.

B-13.- Programa parcial de desarrollo urbano, Delegación Iztacalco. 1990.

CARACTERÍSTICAS ACTUALES


LOCALIZADOR



Superficie 12.8 km²

17.6% del territorio del E.F.

POBLACION



4.30% del total del E.F.

8.10% de crecimiento estimado hasta el 1980

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1970-80




TASA PROMEDIO EN EL C.F. 2.1%

DF 0.66%

TASA PROMEDIO EN EL C.F. 2.1%

EDICION DE DIVULGACION

Para el otorgamiento de licencias, los planos oficiales se encuentran a la disposición del público en las delegaciones respectivas



NORMAS COMPLEMENTARIAS DE

LOTES CON FRENTES	TAMAO
Producto Postal	A-B
Calle de la Viga	de calle C. Peruvia a Catreda Ignacio Zaragoza
Plaza de la Calle	C-D
de Calle Huespedes y calle Pava Incon	E-F
de Av. Mexico a Peruvia y Peruvia a Congreso de la Union	G-H
Av. Jimar Neg Gómez	I-J
de Chihuahua	K-L
Calle de la Viga y	M-N
Av. Congreso de la Union	O-P
Calle de la Viga	Q-R
Calle Ignacio Zaragoza	S-T
Pava Vieja del Sur	U-V
Av. Sur 20	W-X

NOTA: Se determina que en las Zonas Especiales de Desarrollo Comunitario (ZEDC) La construcción de 1 a 2 viviendas, Oficinas Privadas y Comercios hasta 100 m² de superficie de hasta 800 m² / Farmacias, Bodegas y Distribuidores de hasta 1 en general hasta 800 m² / Estacionamientos Públicos y Privados y Sitios de Trabajo.

Recomendación: Antes de cualquier trámite para Adquirir, vender o arrendar un inmueble en el Estado de CHIHUAHUA se debe consultar el Plan de Ordenamiento y el Certificado de Usos del Suelo en las Oficinas del Registro del Poder Judicial, Sección de Licencias en el Calle de Tereza No. 20 segunda Republica del Estado.

AGENCIAS DE INMOBILIARIAS
 INMOBILIARIAS
 INMOBILIARIAS
 INMOBILIARIAS
 INMOBILIARIAS
 INMOBILIARIAS

B-14.- Programa de Barrio de Santa Anita, Delegación Iztacalco
Agosto 1981.

PROGRAMA DE BARRIO
SANTA ANITA
DELEGACION IZTACALCO

ASOCIACION DE RESIDENTES
DELEGACION DE IZTACALCO
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

AGOSTO 1981.

I N D I C E

	PAG.
INTRODUCCION	1
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE BARRIO.	
ANTECEDENTE HISTORICO.	
UBICACION Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS.	
ANTECEDENTES DE OTROS NIVELES DE PLANI- FICACION.	
PROBLEMAS Y NECESIDADES PRIORITARIAS.	
PROGRAMAS VIGENTES.	
MATRIZ DE PROBLEMAS PRIORITARIOS.	
PROGRAMA DE ACCIONES OBRAS Y SERVICIOS.	
MATRIZ DE PROGRAMAS.	

INTRODUCCION

Los Programas de Barrio constituyen el tercer nivel de Planificación del Desarrollo Urbano del Distrito Federal: complementan el Plan General y los Planes Parciales al integrar y hacer compatibles el orden general establecido por dichos planes y las demandas y propuestas puntuales, propias de la visión local, sin la cual no sería relevante un proceso de planificación urbana.

El Programa de Barrio es un documento de trabajo para la gestión de acciones de mejoramiento: son propuestas de desarrollo urbano y los compromisos entre autoridades y vecinos que de ellas se derivan para mejorar las condiciones de vida locales en sus aspectos de servicios, equipamiento, uso del suelo y organización de la comunidad.

Contiene un texto y 2 planos para la expresión de las necesidades en términos de los problemas prioritarios y las propuestas de mejoramiento en términos de los programas y los compromisos que de ellos se derivan.

El programa de barrio genera un proceso de trabajo entre comunidad y autoridades para:

- a) Establecer un sistema de atención conjunta a las necesidades prioritarias de los barrios en términos de obras, acciones y servicios, en donde comunidad local y autoridades participen en la definición y realización de las acciones de mejoramiento.


- b) Obtener un mejor conocimiento y comprensión de los problemas y oportunidades de la ciudad por parte de los propios habitantes y del D. F., a partir de la visión local que permita en el mediano plazo, distribuir mejor los recursos.

Por su escala de análisis y operaciones y por su cantidad, los Programas de Barrio requieren y generan la participación amplia de la comunidad, representada por las Juntas de Vecinos. Constituyen la base de procesos permanentes de participación, comunicación y toma de decisiones que generados a partir de los barrios, colonias y pueblos, permitan hacer más eficiente y justa la operación en su conjunto.

Con respecto al Programa de Barrio de la Colonia Santa Anita, su realización se debe en gran medida a la inquietud de los vecinos, los cuales a través de la Asociación de Residentes y de común acuerdo con la Dirección General de Planificación al Departamento del Distrito Federal, han participado en forma coordinada y en mutua colaboración.

Los trabajos han tenido recolección de información por parte de los vecinos, investigación de campo y propuestas a resolver por parte de los consultores encargados de desarrollar el Plan con la coordinación y enlace de la Dirección General de Planificación. Se tuvieron diversas reuniones de carácter técnico, en las cuales se analizaron los problemas y las soluciones correctivas, dándose un diálogo que permitió ajustar y modificar los objetivos y metas del Plan.

DIAGRAMA DE FLUJOS EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA
DE BARRIO DE LA COLONIA SANTA ANITA



ANTECEDENTE HISTORICO

La Colonia Santa Anita, según sus habitantes surge a principios del siglo XX, entre 1901 y 1910. Su origen fué un poblado rural separado de la Ciudad. Durante largo tiempo ha mantenido su característica habitacional unifamiliar, sin embargo a partir de los setentas comenzó un proceso de crecimiento de la industria hacia las áreas habitacionales de la colonia.

UBICACION Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

La Colonia Santa Anita colinda al norte con el Viaducto Miguel Alemán; al sur con la Av. Plutarco Elías Calles (Eje 4 Sur); al oriente con la calle Covave; y al poniente con la Calzada de la Vira (Eje 2 Ote.).

Topográficamente el barrio no tiene mayores pendientes y en la actualidad está totalmente urbanizado.

Los usos del suelo de las zonas habitacionales mixtas están siendo erosionados por los usos industriales. Acusa serios déficits en el provisionamiento de espacios abiertos.

ANTECEDENTES DE OTROS NIVELES DE PLANIFICACION

Se estima que la población de la delegación de Iztacalco en 1960 tenía 620,000 habitantes, de los cuales aproximadamente 14,000 vivían en la Colonia Santa Anita. También los análisis muestran una densidad bruta promedio de 300 a 400 hab/Ha. El nivel de ingresos promedio es el de 1 vez el salario mínimo. Sus edificaciones tienen mala calidad de

de construcción, están en proceso de deterioro y con un altísimo índice de hacinamiento.

El Plan de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, estima que para el año 2000 la delegación Iztacalco tendrá una población estimada de 757,000 habitantes, de los cuales 23,000 vivirán en la Colonia Santa Anita.

El Plan Parcial de la Delegación plantea:

Una consolidación del uso habitacional mixto, con énfasis en los servicios y comercios. Asimismo el consolidar las áreas habitacionales.

PROBLEMAS Y NECESIDADES PRIORITARIAS.

La Colonia Santa Anita actualmente se encuentra afectada por el metro, lo que cambiará los usos a su alrededor.

Existen problemas relacionados con la tenencia de la tierra, congestionamiento vial, calles sin pavimentar, insuficiencia de transporte público, azolves de drenaje y deficiencia en el agua potable. Los vecinos se quejan y con razón, de la falta de recolección de basura, lo que provoca focos de contaminación muy frecuentes dentro de la colonia. Asimismo hay problemas relacionados con la falta de vigilancia y carencia de alumbrado público. Finalmente otro problema sentido por la comunidad es el ver amenazado su habitat, es decir, el cambio de uso hacia más oficinas y servicios y menos oportunidades de habitación.

PROGRAMAS VIGENTES.

Se cuenta con un número reducido de programas para la delegación de Iztacalco. De ellos, los que particularmente inciden en la solución de los problemas planteados en la Colonia Santa Anita, se refieren a la construcción del Metro. También se preve la creación de un programa tendiente a volver peatonales algunas calles importantes de la estructura urbana del Barrio.

PRIORIDAD	USOS DEL SUELO	SUELO	VIALIDAD Y TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	VIVIENDA	MEDIO AMBIENTE
A	.Incompatibilidad de uso del suelo por fábrica	.Regularización de la tenencia de la tierra			<ul style="list-style-type: none"> 1. Falta de vigilancia 2. Falta de servicio de recolección de basura 3. Deficiencia de servicio de alumbrado público 	.Vivienda heterocrada	.Contaminación por humo y ruido de fábricas .Contaminación de basura existente en lotes baldíos
B			<ul style="list-style-type: none"> .Congestionamiento vial .Deficiencia de transporte público .Falta de pavimentos 	<ul style="list-style-type: none"> .Deficiencia en el servicio de drenaje .Deficiencia en el servicio de red de agua potable .Falta de servicio de abastecimiento de agua 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Faltas de agua 2. Faltas de electricidad 3. Falta de gas 4. Falta de calefacción 		

CATEGORÍA	USOS DEL SUELO	SUELO	VIALIDAD Y TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	VIVIENDA	MEDIO AMBIENTE
M - 1			<ul style="list-style-type: none"> Servicio de transporte público deficiente Falta de alineamientos para la vía pública 		<ul style="list-style-type: none"> Falta de vivienda Servicio de recolección de basura 1. Mercados 2. Clínicas 3. Parques 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	
M - 2			<ul style="list-style-type: none"> Congestionamiento vial sobre Viaducto Piedad Falta pavimentación en Cerrada de Sabinos 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de agua caliente y drenaje y alcantarillado por las obras del medio 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recolección de basura 1. Areas verdes 2. Clínicas 3. Canchales 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	<ul style="list-style-type: none"> Contaminación ambiental por ruido
M - 3	<ul style="list-style-type: none"> Incompatibilidad de uso del suelo por industria contaminante 		<ul style="list-style-type: none"> Congestionamiento vial sobre Viaducto Piedad 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de alcantarillado, agua caliente y drenaje Falta de suministro de energía eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recolección de basura Falta de abastecimiento público 1. Mercados 2. Areas verdes 3. Clínicas 4. Canchales 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	<ul style="list-style-type: none"> Contaminación ambiental por industria Contaminación ambiental por existencia de basureros en zonas urbanas
M - 4	<ul style="list-style-type: none"> Tenencia irregular de la tierra 		<ul style="list-style-type: none"> Falta de pavimentación en calle Canal Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de servicio de alcantarillado, drenaje y agua 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recolección de basura 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	<ul style="list-style-type: none"> Contaminación por humo (quesos de llantas)

CATEGORÍA	USOS DEL SUELO	SUELO	VIALIDAD Y TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	VIVIENDA	MEDIO AMBIENTE
M - 5			<ul style="list-style-type: none"> Deficiencia en servicio de transporte urbano 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de lamparitas 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de vigilancia Falta de alumbrado público Áreas verdes Canchas Escuela primaria y secundaria Cinemas Parques 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	
M - 3	<ul style="list-style-type: none"> Tenencia irregular de la tierra 			<ul style="list-style-type: none"> Falta de saneamiento Falta alcantarillado Deficiencia en servicio de agua 	<ul style="list-style-type: none"> Falta servicio de vigilancia Deficiencia en servicios de recolección de basura Parques Áreas verdes Canchas Deportivo 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda Deteriorada 	
M - 8					<ul style="list-style-type: none"> Canchas Áreas verdes Parques 		<ul style="list-style-type: none"> Contaminación ambiental

MANZANA	USOS DEL SUELO	SUELO	VIALIDAD Y TRANSPORTI	INFRAESTRUCTURA	EQUIVAMIENTO Y SERVICIOS	VIVIENDA	MEDIO AMBIENTE
M - 9			<ul style="list-style-type: none"> Falta banqueta en calle Benito Juárez 	<ul style="list-style-type: none"> Ineficiencia en el servicio de drenaje 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recolección de basura Falta vigilancia 1. Areas verdes 2. Canchales Falta vigilancia 1. Canchales 2. Areas verdes Falta de recolección de basura 1. Canchales Falta de recolección de basura 		
M - 10							
M - 11			<ul style="list-style-type: none"> Falta banqueta en calle Benito Juárez Obstrucción de la vía pública por mercado 	<ul style="list-style-type: none"> Falta servicio de drenaje Falta red de agua Falta de alcantarillado 			
M - 12			<ul style="list-style-type: none"> Falta alineamiento de la calle Emiliano Zapata 	<ul style="list-style-type: none"> Falta red de agua Existencia de baches en calle Benito Juárez 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recolección de basura 1. Mercados 2. Canchales 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	<ul style="list-style-type: none"> Contaminación ambiental
M - 13			<ul style="list-style-type: none"> Cruce peligroso vial en calle Emiliano Zapata y Calz. de la Vigía 				
M - 14							

MANZANA	USOS DEL SUELO	SUELO	VIALIDAD Y TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	VIVIENDA	MEDIO AMBIENTE
M - 15				<ul style="list-style-type: none"> Falta alcantarillado Falta drenaje Malas condiciones del pavimento Falta alcantarillado 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Areas verdes 2. Canchales Falta de recolección de basura 		
M - 16		<ul style="list-style-type: none"> Tenencia irregular de la tierra 	<ul style="list-style-type: none"> Cruce peligroso peatonal 	<ul style="list-style-type: none"> Falta red de agua Falta drenaje y alcantarillado 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recolección de basura Reubicación en el alumbrado público 1. Areas verdes 2. Canchales 3. Canchales 4. Barvaab Falta vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	<ul style="list-style-type: none"> Contaminación ambiental
M - 17					<ul style="list-style-type: none"> 1. Areas verdes 2. Canchales 	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda deteriorada 	
M - 18			<ul style="list-style-type: none"> Obstrucción de la vía pública por terminal de camiones sobre Calle Correidora entre Alvaro Obregón y Emiliano Zapata Congestionamiento vial en calle 1º de Mayo 				

MANZANA	USOS DEL SUELO	SUELO	VIALIDAD Y TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EMPALMADO Y SERVICIOS	VIVIENDA	MEDIO AMBIENTE
M - 21			<p>desde E. Zapata hasta Alvaro Obregón</p> <p>Cruce peligroso vial en 1^o de Mayo y Cocuya</p>		<p>Falta de planeación de basuro</p> <p>F. Areas verdes</p>		
M - 23	<p>Incompatibilidad de uso del suelo por industria contaminante</p>						<p>Contaminación ambiental por industria contaminante</p>
M - 24	<p>Incompatibilidad de uso del suelo por industria contaminante</p>		<p>Congestionamiento vial en 1^o de Mayo desde Alvaro Obregón hasta P. Lípez Calles</p> <p>Cruce peligroso vial en 1^o de Mayo y Eje 4 Sur</p>				<p>Contaminación ambiental por industria contaminante</p>

PROGRAMAS DE ACCIONES OBRAS Y SERVICIOS

Con fundamento en los problemas prioritarios detectados por la comunidad, se contemplan en este rubro las acciones, obras y servicios a los cuales deberá darse atención, tanto por las autoridades del Departamento del Distrito Federal como por los vecinos en un corto plazo.

Estas acciones, obras y servicios se contemplan en diferentes requerimientos: suelo, vialidad, transporte, equipamiento, servicios y medio ambiente, indicándose en la matriz de programas su prioridad y las dependencias y organismos que deberán participar en su solución.

- SUELO: Se contempla la regularización de la tenencia del suelo.

Se establecen cambios en los usos del suelo.

- VIALIDAD: Se propone dar nuevos alineamientos y definir los derechos de vía.

Realizar diseños de ingeniería vial y pavimentación de las laterales de avenidas importantes.

Consolidación de la vialidad secundaria y local.

Continuar con el programa de mantenimiento y bacheo de calles.

Se propone la estructuración del barrio

con algunas calles peatonales, con el objeto de conectar las áreas de servicio y equipamiento más importante del barrio.

- TRANSPORTE: Reestructuración del transporte público a efecto de que sirvan las nuevas vías propuestas en el programa de vialidad.

- EQUIPAMIENTO: En la matriz de programas prioritarios quedan incluidos los diferentes elementos del equipamiento que son prioritarios a diseñar y construir.

- SERVICIOS: AGUA POTABLE

Se propone la dotación de agua potable en las zonas que tienen carencia y que están indicadas en el plano de programas.

Mejorar y mantener los niveles de servicio actuales.

ALCANTARILLADO

Generar un programa tendiente a eliminar los azolves en el drenaje.

Mejorar y mantener los niveles de servicios actuales.

Se propone la dotación de drenaje y alcantarillado, en las zonas que tienen carencia y que están señaladas en el plano de programas.

ALUMBRADO

Mejorar y mantener los niveles de servicio actuales.

Introducción de alumbrado público.

-MEDIO AMBIENTE: Diseño y construcción de las calles peatonales.

Mantenimiento de las áreas jardinadas.

PROGRAMAS	SUB - PROGRAMA	A C C I O N E S	PRIORIDAD		ETAPA	RESPONSABLES
			A	B		
Infraestructura y equipamiento para la vialidad	Construcción y conservación de calles y avenidas	<p>pasajes: con sección de 60' mts.</p> <p>Tramo comprendido en las corrientes de Canal Nacional M-1 y M-4</p> <p>Tramo comprendido en la avenida Emiliano Zapata desde Alvaro Obregón para intersectarse con la calle de Emiliano Zapata M-12</p> <p>Tramo comprendido en la avenida de Saltillo desde la calle de Saltillo hasta la Av. 24 del metro, M-2</p> <p>Elaboración de los proyectos ejecutivos de los siguientes andadores, con derivado de vía de:</p> <p>Sección A - 6 mts.</p> <p>Sección B - 9 mts.</p> <p>Nota: ver sección en plano E-2</p> <p>Andador Lipo A</p> <p>Reestructuración y peatonalización de las manzanas 4, 12 y 14</p> <p>1er. tramo: M-4 andador que comienza de Poniente a Oriente a partir de la calzada de la Vija hasta intersectarse con la curvada de Canal Nacional; y tres andadores perpendiculares a ésta.</p> <p>2o. tramo: M-12, par de andadores que comienzan de norte a sur y de poniente a oriente, perpendiculares entre sí.</p>				
					X	

PROGRAMAS	SUB - PROGRAMA	A C C I O N E S	PRIORIDAD			ETAPA	RESPONSABLES
			A	B	C		
.Drenaje, tratamiento de aguas negras		<ul style="list-style-type: none"> .3er. tramo: M-14, par de arbolados que conectan de Norte a Sur y de Poniente a Oriente, perpendiculares entre sí .Arbolador tipo B .Tramo de la calle de Juárez a partir de calzada de La Viga, hasta nueva vía de 1 metro, M-8, M-9 y M-7 .Tramo de la calle de Reserva a partir de finalizado Zapata hasta avenida Hidalgo .Tramo de estrobas perpendiculares a avenida Hidalgo, comprendidas en las manzanas 7 y 8 .Diseño de arbolados, con piso de adoquines; reforestación y mobiliario urbano con horario de tránsito externo de 9 a 22 hrs. .Drapado y desazolve de todo el trazo 					
			.Conservación y mantenimiento	X			X
.Seguridad pública	.Prevención y conservación del orden público	<ul style="list-style-type: none"> .Vigilancia en el área comprendida entre las manzanas 3 y 23, en base a los recorridos .Colocación de contenedores para basura en la manzana 3 	X			X	.D.C.P.T.
						X	.Delegación
.Mejoramiento urbano, saneamiento ambiental y limpieza	.Recolección y tratamiento de basura	.Mantenimiento y protección de la plaza, ubicada sobre la avenida Hidalgo.	X			X	.Delegación y Administración de Residentes

PROGRAMAS	SUB - PROGRAMA	A C C I O N E S	PRIORIDAD			ETAPA		RESPONSABLES
			A	B	C	81-82	82-86	
Fomento forestal	Promoción forestal	Aprovechamiento de espacios sin uso por directrices de la nueva política forestal para generar zonas verdes						
			X				X	Delegación



**Plan Director de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal**

**Delegación Iztacalco
1981**

Programa de Barrio

SANTA ANITA



**Departamento del Distrito Federal
Dirección General de Planificación**

7.ª

Los Programas de Barrio son el tercer nivel del Sistema de Planificación del Desarrollo Urbano del Distrito Federal y tienen como objetivo el proponer y organizar las acciones de mejoramiento y desarrollo urbano más importantes para los barrios, colonias y pueblos del Distrito Federal.

Los Programas de Barrio se refieren particularmente al desarrollo de las comunidades locales. Mientras el Plan General y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano definen la composición de la estructura urbana del Distrito Federal y de cada una de sus 16 Delegaciones, los Programas de Barrio detallan dicha estructura y le dan sentido a nivel de barrios y colonias al integrar necesidades y propuestas específicas de la comunidad, complementando así el proceso de planificación urbana.

Este Programa consta de una descripción de las características generales del barrio, el señalamiento de sus problemas prioritarios, la estrategia de desarrollo urbano y, como componente básico, las acciones de mejoramiento y desarrollo que definen el Programa.

Para su elaboración, este Programa se apoyó en la información que proporcionaron la Asociación de Residentes y la Junta de Vecinos correspondientes y las dependencias centrales del Departamento del Distrito Federal y sus Delegaciones. Con esta información se definieron los problemas de mayor importancia relativos a la vialidad, la infraestructura, el equipamiento urbano, los usos del suelo y los servicios urbanos en la localidad, como se señala en el Plano "Problemas Prioritarios".



A partir del conocimiento de los problemas prioritarios y tomando en consideración la estrategia de desarrollo urbano establecida por el Plan Parcial de la Delegación, se definieron las acciones de mejoramiento y desarrollo más adecuadas para dar solución a los problemas planteados, lo cual se indica en el Plano "Programas".

Este Programa de Barrio constituye la base para la gestión local de acciones, obras y servicios. Lo que se propone debe ser revisado y actualizado anualmente, con el acuerdo entre vecinos y autoridades.

Por la relación directa que tienen con las condiciones de vida locales y por su gran cantidad, los Programas de Barrio requieren de la participación activa de la comunidad en el proceso permanente de toma de decisiones.

Para hacer más justo y efectivo el funcionamiento de la Ciudad, es necesario que su planificación se vuelva una responsabilidad conjunta.

Reúnase con la Junta de Vecinos
Acuda a su Delegación



PROGRAMA DE BARRIO

santa anita

DELEGACION IZTACALCO

SIMBOLOGIA

- SCALE**
- R** CALLES
- WALKING & TRANSPORT**
- CAMINOS PEATONALES
- LINEAS DE TRANSPORTE
- INFRAESTRUCTURA**
- SERVICIO DE AGUA POTABLE
- SERVICIO DE SANEAMIENTO
- SERVICIO DE ELECTRICIDAD
- SERVICIO DE GAS
- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS**
- ESCUELAS
- CENTROS DE SALUD
- CENTROS COMUNITARIOS
- PARQUES

PROGRAMAS E-2

PROYECTO DE UNIDAD

AV. ALFONSO ROSALES 1000 100 100 100

programas

B=15.- Propuesta de reestructuración del Templo de Santa Ana,
por el Ing. Miguel Rivero Carranza, 12 de Mayo de 1987.

SR.ARQ.SEGISMUNDO ENGELKING.
P R E S E N T E.

La iglesia de Santa Anita Zacatlamanco , se encuentra ubicada en la plaza de Hidalgo , fachada principal al poniente , y la esquina que forman las calles de Juarez al Sur , y calle de Recreo al Oriente , y colindancia en la fachada Norte , en Ixtacalco , Mexico , D.F., la estructura se localiza en una zona de alta compresibilidad en las cercanias de la zona del Viaducto la Piedad , y en las inmediaciones del que en la antigüedad fue un río.

El edificio consta de una nave principal con cupula en el crucero apoyada sobre arcos , muros longitudinales con contrafuertes , y una torre en la fachada principal al Norte.

La estructura no presenta daños ocasionados por asentamientos diferenciales de consideracion en el sentido longitudinal al igual que los muros en la zona de crucero . En la boveda de la nave principal se observa un agrietamiento longitudinal así como daños al centro de los arcos que soportan la cupula , se ha realizado una nivelacion diferencial relacionando cornisas y techos , y se observan flechas mayores en la zona central de la nave.

En su inicio la construcción de la iglesia , se llevo a cabo a base de muros de mamposteria enrasados a nivel de azotea y cubierta a base de elementos de madera , posteriormente el techo original fue cambiado por boveda , y probablemente se colocaron los contrafuertes en los muros longitudinales , entre la fachada y el crucero.

Al cabo del tiempo se han ido adosando construcciones a los lados de la estructura , que por un lado esto ha favorecido a la nave de la iglesia por apoyo lateral , pero por otro se han motivado los fisuramientos en cubierta , debido a los asentamientos mayores en la zona sobrefatigada con respecto a la original.

Proceso de reparacion.-

- 1.-El arreglo definitivo de estos problemas es a base de una recimentacion total del edificio capaz de tomar las presiones que cada uno de los elementos transmite al terreno , colocando nuevas zapatas y contratraves adosadas a los muros existentes , debiendo colocar zapatas proporcionales a las descargas , que en ciertos casos se deberia considerar una losa corrida , compensacion y los posibles pilotes que esto requiera , una solucion de este tipo requiere varios trabajos preliminares :

a) Tener una subestructura continua y rigida capaz de absorber los movimientos diferenciales.

b) Desligar la estructura de las vecinas, no incluidas en la recimentacion, cortando todos aquellos obstaculos que troquelan o influyen en el comportamiento de la estructura.

c) Tomar precauciones con los vecinos para que al estar haciendo los trabajos de recimentacion, no se provoquen asentamientos en las colindancias y deslizamientos que se deban reparar posteriormente a un costo muy elevado.

2.- Arreglar parcialmente la estructura en la zona dañada, y establecer un programa de mantenimiento empacando los elementos lastimados de manera que se tenga la estructura funcionando.

De estos dos sistemas y considerando la magnitud de los daños, es probable que sea mas adecuado pensar en el segundo, ya que los reportes de nivelaciones no indican un aumento en los movimientos que sea de gravedad en el estado actual de la estructura.

Proceso de reparacion.-

En el estudio de estructuras similares y para su reparacion, se ha considerado con bastante precision una capacidad de tension en la mamposteria original de 1 kg/cm2, en la superficie de contacto, y una densidad de estos elementos del orden de 1,600 kg/m3. de acuerdo con muestras obtenidas en distintos elementos.

Muros . _____

Pisos . _____

Techo . _____

Se analizara la estructura en cuatro secciones:

a) Seccion longitudinal (Muros laterales).

b) Seccion Transversal en zona de contrafuertes.

c) Seccion transversal arco y cupula.

d) Seccion cupula.

a) Seccion longitudinal.- Tomando en cuenta la masa de la cupula y la nave que le corresponde encontrando cargas y empujes horizontales, revisando con respecto a la seccion del muro y contrafuertes que valores se tienen y que valores resisten encontrando que _____.

b) Seccion transversal.- Se tomo en cuenta la seccion transversal de muro y contrafuerte con sus alturas y secciones de techo (espesor), obteniendo los empujes para estos valores, en conformidad con los coeficientes dispuestos en las Normas de Emergencia vigentes. A partir de dichos empujes se obtienen las siguientes fatigas en la seccion analizada:

Compresion.- _____

Tension .- _____

1.- Sección longitudinal

a) Muros

b) Cargas

c) Resistencia

Sección = 1600

2.- Sección transversal en zona de contrafuertes

v. _____

v. _____

3. Sección transversal arco y cupula
4. Sección cupula

R1 →

R2 →

Como se tiene duda del estado actual que guarda la mamposteria y su capacidad remanente en tension , se colocaran tensores metalicos por la cara externa de los muros y la cupula capaces de absorber _____ tons.de carga , disminuyendo la fatiga de tension en mamposteria a valores admisibles , e incrementando la compresion a _____ kg/cm2., que son valores aceptables.

Este mismo criterio se emplea para la zona de arcos de cupula , donde se obtienen incrementos maximos de _____.

La cupula al tratarse de un elemento trabajando a compresion desde su concepto inicial , se colocaran a nivel de piso y base de tambor anillos capaces de resistir los esfuerzos teoricos de la seccion de mamposteria con los valores expresados , de manera que no se modifique el concepto original de considerarla apoyada y cargada por los arcos del crucero.



A T E N T A M E N T E .







ING.MIGUEL RIVERO CARRANZA.

STW 2017-2018-2019-2020

REV. 2017

22/6/87





B-16.- Artículos periodísticos referentes a Santa Anita,
varias fechas.

Viernes de Dolores.

795

El Viernes que precede á la Semana Mayor está llamado por los pueblos cristianos de ritual católico á la conmemoración de los dolores que sufrió la Madre de Cristo al ser testigo, digno de la pasión y de la muerte de su Hijo.

La poética figura de la Virgen Madre aparece entonces comunicada hasta la más profunda de sus entrañas y las lágrimas surcan sus pálidas mejillas y es el más humano y eterno símbolo de la Maternidad.

El ritual lo fijan á María siete dolores, que en los tiempos están materializados en cinco puñales clavados en el corazón; y Pero es tan difícil tocar y contar los sufrimientos de una madre doliente! ¡Siete puñales no son nada junto á una presunción maternal!

Diversos son los usos que el viernes de Dolores ha implantado entre los pueblos cristianos y su celebración varía desde el más austero hasta la alegría más ruidosa y popular.

Nuestras costumbres tienden más á lo segundo y dejan el luto y la austeridad para el viernes siguiente, para el Viernes Santo, en que la Virgen Madre aparece al pie de la cruz, cuando el Hijo ha consumido ya el amargo cáliz de la redención humana.

El Viernes de Dolores bien pudiera llamarse en México el Viernes de las Flores. La época del año en que se celebra, es aquella en que la florea Primavera desciende sobre nuestros prados y nuestros campos y con su dulce tibia y fresca brisa acaricia la savia de los tallos y revivifica las latencias que se abren al nuevo sol, ávidos y frescos como latidos de niños. Flores, flores por doquier y es natural que las lagas de la Virgen Madre se cubran con lluvia de pétalos.

El Viernes de Dolores empieza, pues, para los buenos habitantes de esta bella ciudad, con el famoso "Paseo de las Flores," que se verifica año por año en la Calzada de la Viga. Á lo largo del Canal.

Pero nuestra "paseo de las Flores" genuino y nacional, el que se celebra todos los años, es eminentemente popular, aún cuando nuestras clases altas no desearán tomar parte en él.

Entre los festejos populares que se van, el Deseo floral del Viernes de Dolores es uno de los que más han conservado su originalidad y la nota nacional palpita vivamente en el pintoresco conjunto que ofrecen la polvorosa estalza y el canal que se extienden á los pies del sencillo y primitivo monumento del César Aztec, Cuauhtémoc.

La estalza es llena de postores, de cartajas y de gentes. Cada cartuja lleva una nota floral por insignificante que sea. Y las rojas anapolas con sus colores agresivos, por doquiera acollan la vista; en los corpitos tibios y salubres y entre las cambelias oscuras de nuestras trajes.

Por el canal se desfilan los tradicionales canoas, montadas al ritmo impetuoso de indígenas hercúlicos é impulsivos, y cargadas de flores, de legumbres y de gente alegre que se corona de flores y canta al son de la vitrola.

La mayor parte de los gaviotes llevan el traje nacional, el charro, el genuino charro, vestido de

carro está allí en su elemento y es el "subrayado" más gráfico de esa fiesta tradicional que, á los acordes de los bandos militares y de los tambores de batalla, y entre el polvo de la salvala y las gritos de

En donde quiera que queda un hueso, por pequeño que sea, se cubren miradas curiosas en aquel desarrollo y crías de hámbricitas hechas de espeso y oro volador, que ondean con deslum-



En el Canal de la Viga.

los vendedores, dura cuatro ó cinco horas, hasta que los rayos del sol, poderosos y quemantes, alumbren á la rejosiada turba y la dejen de nuevo hacia la izquierda y el río.

La segunda parte de la celebración del Viernes de Dolores y que, usano la primitiva, es muy antigua y tradicional, entrase en los "altares" que se encuentran al anochecer y que reviven tertulias antiguas de carácter íntimamente profano.

Esos altares, lo mismo que el paseo matinal de que antes hablamos, son patrimonio de todas las clases sociales y desde las humildes "acostadas" hasta los suntuosos palacios, suelen celebrar sus altares en honor de la Madre Doliente.

La Virgen de los Dolores ha presido á todos; ya sea en lemas tallados y rígidamente vestidos y alhajados, ya en pulcros armostrógrafos provenientes de las prensas alemanas ó catalinas. Pero esa virgen es el lazo de unión entre los pobres y los ricos, y ella recibe todos los homenajes.

Hay otro lazo de unión, otro signo de comunicación entre todos los altares de dolores: el fondo del altar. En los altares y vasijas de cristal transparente se encierran aguas, tintas merced á toda clase de materias colorantes: otras de las cuales se colcan huesos, de suerte que el altar resplandece en tonos luminosos, verdes, rojos, azules, amarillos, lo que nos autoriza á calificar el estilo de esos altares, de "estilo Esmaragdino."

brantes colgando al menor soplo de viento

Otros altares genuinos de esta altara, amén de macetas y de macetones, es constituido por las "sombrias" que se hacen al efecto, recolectando menudas semillas sobre la superficie porosa y humedecida de vasijas de barro de todas formas, produciendo una vegetación filigranada, que á su vez adquiere la forma de las vasijas y es de gran efecto de vista.

Para aumentar este efecto, durante la época del florecimiento de las semillas, se mantienen los vasos en cuartos oscuros, de modo que las flores, por no sufrir la influencia de la luz y adquieren un color amarillito tierno, que es muy agradable á la vista.

Esos son los altares comunes á todos los altares, ricos y pobres; la diferencia de ellos sólo consiste, pues, en los colores de los mantos, de las imágenes, de los canchabros y del alabrado.

El altar de Dolores se encuentra generalmente á las seis de la tarde ó en las primeras horas de la noche.

A las veces se ejecutan grandes conjuntos frente al altar, cantándose de preferencia el "Stabat Mater" de Rossini, que tiene merecida fama en México.

Y así se conmemoran los siete dolores de la Virgen Madre.

Kerblay.



Entra á Santa Anita.



Ante de la mortuoria.

SECCION DE
FOTOGRAFADO

EXCELSIOR

EL PERIODICO DE LA VIDA NACIONAL.

MEXICO. 13 DE ABRIL DE 1934
NUMERO 175.



Cuatro "Urdida's", verdaderas comarcas de empobrecidos y entregados a un
recepto inferior que les vale el hecho mismo de poder vivir. — José Jasso.



Una filitronera en el camp de Santa Anita.
El hombre que se ve en primer plano
es un indio que trabaja para el
militarismo mexicano. La filitronera
es una de las herramientas
de trabajo.

Foto Jasso



La casa de Santa Anita, ahora, reducida a un
campo de administracion, al amparo del Urdido
de gobierno con sus taparrubios de filitrona.

reido la del
tercer día a las
salida y sus re-



El primer avistado
No tiene un avistado
que estuvo en
entre, en la ciudad
Oromo, Puerto Co
avión, y que vino
seguir a la




Nuestro valiente
espido de un
durante sus
mismo en el
tado Maritima
vivienda de su
de un
de un

Un detalle que
de años se ve en
manejó el
en la ciudad de
, magnifico en
línea, para que lo
diferencia y por
por la palabra re-
gría

El Ilmo Sr. Doctor don Pa-
vino difundiendo de M-
trime del Instituto de In-
memoria de la ciudad de
de un



Entrada de diplomata y los
bienvenidos en las comen-
tarios celebrados en el
trama, y las cosas de
con "de un caso de fer-



La salida de los re-
bienvenidos en las comen-
tarios celebrados en el
trama, y las cosas de
con "de un caso de fer-

EXCELSIOR, 20 de ABRIL de 1930.

SECCION DE
FOTOGRAFADO

EXCELSIOR

EL PERIODICO DE LA VIDA NACIONAL

MEXICO, D. F. 31 DE MARZO
DE 1932 - NUMERO 589



Una escena de baile mexicana en las fiestas patronales de San Juan, celebradas el Viernes de Cuaresma en el Estado de San Luis Potosí.



El señor Guillermo Aguilar manifiesta al través del teatro una protesta a las formas actuales de gobierno, en el escenario del Pinar de San Juan.

Estadista Llaneros Padua, la pacífica y gentil personalidad italiana convertida por la guerra europea en soldado, en un momento de la vida militar en el ejército francés.



Para el día del fin de la guerra y las fiestas patronales de San Juan de Cuaresma, una lista de teatro en el teatro de San Juan de Cuaresma, en el día del fin de la guerra y las fiestas patronales de San Juan de Cuaresma.



Una escena de la vida cotidiana en las fiestas patronales de San Juan de Cuaresma, en el Estado de San Luis Potosí.



Una escena de la vida cotidiana, durante de las fiestas patronales de San Juan de Cuaresma, en el Estado de San Luis Potosí.

La Romería del Viernes de Dolores

797

Por Roberto Nájera y Dominguez

[Santa Anita] [Amapolal] Era la doble consigna de este día en el México de antaño. La tradicional romería a las orillas polvorientas del Canal de la Vija constituía el obligado sitio de reunión de los habitantes de la metrópoli, que desde las primeras horas de la mañana se trasladaban al pueblo de Santa Anita para cumplir con el ritual costumbre de enroscarse con las rojas flores y saborear los apetitosos antojitos que se expendían al aire libre por rollizas maritonas de enmarañado pelo y amplio de frente, a la vez que llevaban los clásicos pulques curados de tuna, de apio y de naranja.

Ahora todo ello quedó catalogado en el álbum de los recuerdos por haber desaparecido el pitido canal con sus aburguesadas trujeras y el estuero de venereo que lo invadía en esta fecha. La alegría tricolor del popular paseo de Santa Anita se desvaneció en las sombras del pasado, como otras tantas facetas de nuestro costumbriano. Y ello es más de lamentarse precisamente en estos tiempos que tanto se pugna por atraer el turismo, para ofrecerle un policromado Kaleidoscopio del México típico. Aquel júbilo multitudinario ha quedado transformado en la burocrática elevación de la "Reina del Ejido", que nada tiene que ver con la antigua florida romería, en que la bizzaría de nuestros charros ponía la nota colorida con su galopante cabalgata.

Una turista de excepción del siglo pasado, consignó en el famoso libro de sus impresiones mexicanas, una página plena de sabor regional del Paseo de

Santa Anita, que resulta oportuno resucitar aquí para el deleite de los lectores. Dice a la descripción de la Mitiques Calderón de la Barca, culta diestra británica esposa del ministro de España en México: "Al lado de nuestro carruaje iba cabalgando un señor de edad, que se distingue bien eguida a pesar de sus años". "Usa rico traje mexicano cubierto en su totalidad de bordados de oro; su sombrero de áurea tiquilla está garbosamente encaquetado de un lado y formp singular contrite con la inquetta expresión de la fisonomía de su propietario, ocasionada probablemente por el ocupado que se encuentra empujando su piafante correa mientras con sus pies oprime los estribos de plata y excita prudentemente al bruto con un fuste en cuyo mango hay un diamante de grandes dimensiones". Para la maravilla principa de su atavío, que determina la formación de numeroso sequito de muchachos haripientos y chillones, la forma su silla de montar, pieza extraordinaria en sus arreos, que cuesta cinco mil duros, pues se encuentra cubierta en su totalidad de terciopelo están pados de oro micozco..."

Bueno es expresar, para terminar esta volandera evocación, que el último charro vestido con lujosa prestantia e las postrimeras celebraciones del Viernes de Dolores en San Felipe fue el tonero Juez Silveira, quien año tras año ha cedido irrupción entre el alegre conglomerado de romeros, jinetes en brifoso penco torcido. Estando su espectacular sombrero orlado de caiveras, el tímido sonoro de sus brufiadas espuelas de Amozoc.



INGES del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación ante sus prácticas de mecánica de aviones y motores.

México cuentan con personal especializado de este plantel. Se nos dijo que se busca la forma de ampliar la capacidad del Centro de Adiestramiento, hasta poder llegar a saturar las necesidades de pilotos y técnicos que está creando, cada día mayormente, el progreso de la aviación civil. Mientras tanto, México, convertido en semillero de pilotos y técnicos de aeronáutica para Iberoamérica, seguirá realizando su tarea y alentando labor en favor del progreso y la ayuda mutua de todos los pueblos hermanos de habla hispana, a través de la labor de este plantel al que convergen actualmente alumnos que buscan alas para volar mañana sobre la América de Simón Bolívar.

Prácticamente Desde Ayer Quedó Paralizada la Univ. Nacional

En Medio de Alboroto General Abandonaron sus Aulas los Alumnos de las Facultades

Prácticamente, las actividades escolares de la Universidad Nacional Autónoma de México, quedaron paralizadas desde ayer. En medio de un alboroto general, los alumnos de las escuelas y facultades que funcionan en la Ciudad Universitaria, abandonaron sus salones de clase y convirtieron en festivo el último día de labores, antes de la iniciación oficial de las vacaciones de "Semana Santa".

Durante todo el día, los universitarios se dieron gusto quemando cohetes y sólo contados de ellos asistieron a sus clases.


La explanada de la CU presentaba un ambiente de feria. Los estudiantes formaron diversos grupos, cada uno de los cuales se dedicaba a hacer ruidosas manifestaciones de júbilo por las vacaciones.

Después de Semana Santa Tomará Posesión Dovalí

El ingeniero Antonio Dovalí y el doctor Manuel Chavira, a quienes la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, designó directores de las escuelas de Ingeniería y de Medicina Veterinaria, respectivamente, tomarán posesión de sus cargos hasta que pasen las vacaciones de Semana Santa.

LEA USTED
J A - J A

"Te Espero en el
RESTAURANT DIPLOMAT
en Insurgentes Sur 716. Si vieras qué bien se come... en un ambiente agradable y nada caro. Si quieres, te leen el CAFE TURCO... ¡ALLA NOS VEMOS!



Aquel Tipico y

La ciudad moderna borra vestigios y tradiciones.—El Canal de la Viga.—En canoas desde Jamaica hasta Santa Anita.—La fiesta del Viernes de Dolores.—Aharaca, bailes y canciones.—Concursos folclóricos.—Ceremonias religiosas.—La celebración hogareña de las Lolas.

Por J. ORTIZ.

Bajo las calles y las grandes avenidas del México nuevo, han ido desapareciendo los rumbos, el acervo de lo que fue la gran ciudad de Tenoch hasta la conmemoración de la conquista y mucho de lo que perduró de la capital de la Nueva España hasta hace aproximadamente sesenta años.

A fines del siglo último podían contemplarse todavía algunos de los canales, que llegaban a la capital y que ahora se venían en ella para el tránsito de caños y trajineras, destinadas al transporte de víveres, y a pasar durante los días festivos.

El Canal de la Viga, del que nada queda, convertido hoy su trazo en una ciudad modernísima, fue el paseo de las fiestas tradicionales, además de que hasta mediados de "los ochocientos", una los lagos de Texcoco y de Chalco y servía de arteria principal para que la población capitalina recibiera sus provisiones.

El "Embarcadero", se encontraba en la actual calle de Hódida, que formaba parte del viejo y extenso mercado de La Merced. Y hasta el norte, por San Lázaro, el Canal de la Viga desahucaba sus aguas después de haber recorrido una importante parte de la ciudad de México.

La importancia que tuvo esta vía fluvial, puede advertirse en antiguos grabados que lo representaban transitado hasta por un pequeño barco de vapor, que iba por el pueblo de Ixtacalco, hacia el centro.

Posteriormente, sólo quedaron trinchos transitables del mismo y, en algunos lugares, se restauraron y se descomponieron las aguas.

En 1785 el virrey Conde de Gálvez, ordenó el aseo y arreglo de los sitios que debían convertirse en paseos populares, los cuales durante años se reconocieron como La Viga y Santa Anita. En su época, cobraron esplendor y colorido indescribibles las alegres fiestas, estampas vivas de folclorismo mexicano, hasta convertirse en una tradición de propulsióndolas raíces, para nuestro pueblo.

Y en el año de 1922, el famoso canal fue arreglado. Sobre su curso se tendió una calzada, por la cual circulaban tranvías y camiones, hasta el lugar, llamado Jamaica, donde se instaló el mercado de ese nombre y que ha existido hasta hace poco tiempo. La nueva avenida, anchurosa, profusamente iluminada e im-

permeable por su largo trayecto, que hoy vemos, borró los últimos vestigios del viejo paseo acuático.

LOS FASCIOS TÍPICOS

Durante todo el año se organizaban paseos dominicales entre Jamaica y Santa Anita. Se reunían las familias en el embarcadero para tomar las canoas y divertirse, tanto destilándose sobre las aguas manaa del canal como las sucesas chucacas que frecuentemente ocurrían entre los paseantes en aquellas fragiles embarcaciones de las que incontables veces cayeron hombres, mujeres y niños para darse una buena e inesperada zambullida entre gritos y carcajadas de la concurrencia.

No tardaban, una vez puestas en movimiento las canoas, en sonar las notas de las guitarras, persupinando las más románticas canciones de entonces. Y venían las libaciones del nectar blanco de la reina Xóchitl, en trando aquella fiesta en su apogeo y continuando con bel-



¡QUE TIEMPOS aquellos! . El pintoresco y tradicional paseo del Viernes de Dolores, hace pas de recio folclorismo como ésta, en la cual pueden verse los canoas de época y los



ve
co
L
I
ta
tor
ben
titi
síl
rá,
E
co
p
s
y
al
ca
ca
lo
se
da
de
su
co
n
de
cu
ch
m
qt
o
o
lo
rr
la
pe
al
de
u
sa
al

JUEVES de EXCELSIOR, 7 ABRIL de 1960.

Multicolor Paseo de Santa Anita



aseo del Viernes Dolores, hace medio siglo, ofrecía entre los carruajes época y los clásicos jinetes mexicanos.

don rábanos y amapolas a precios irrisorios, o sea no es Matías, o sea rezaba no es de Dolores... A lo largo del canal iban y venían los indios al compás de los remos y, adentro de las gaviotas de anillo. En los desplumamientos no se sabía cuánto quedaba el rey. Y por la cruzada de la Viga, concurrencia a ligar los travesaños de Ixtapalapa, folclóricamente adornados de rábanos, coles y lechugas.

"Al mediodía la fiesta llegaba a todos sus alcances, volviendo la gente por aquellos lugares. Había concursos de ca-

put el paseo se podía cubrir de hermosa, porque la sombra es mala consejera y los valientes de oficio, los parandreros, la plébe y todo el mundo, se dedicaban a estar de lo lindo, sin contemplar ni barreras, como dueños de aquel sitio. Entre el bosque en escoria, salían a relucir las chachalacas y los loros, con la melé roja de otros murciélagos y algunas docenas de prolops."

EL ASPECTO RELIGIOSO

El sexto viernes de la Cuarentena, fue consagrado a la Virgen



LA ELECCION de la Flor más Bella del Egipto viene a ser en los tiempos actuales una continuación de las columnas de anillo y de aquellos concursos prolops de Venias de Dolores.

DESDE El embarcadero de Jamaica se iniciaba el paseo a bordo de las canoas adornadas, que iban deslizándose sobre las tranquilas aguas del canal de la Viga. Y cuántas zarzabandas improvisadas causaron diversión y alegrías!

DEMAS enfiadadas, los charros lucían sus habilidades en un colidero, los conjuntos de músicos se pegan al cuadro vivo; y todo el mundo a comer el môle, la barbacoa, los chiles rellenos, la pañeta, el menudo, las cabezas, las enchiladas y tantas frituras que había en los puestos y en las fondas.

"Por allá unos charros apareaban una medida de "colorado", acós una vieja muy piñada regalaba el precio de las amapolas... y en medio del bullicio incansante, en aquel ajeteo y algarabía, se oían las voces pecuñeras de los moxereros: "Entre el amo... pase la niña... aquí está el blanco y acá los curados..."

"De algunos jacobinos surgían las notas del "jarabe". Los machis de Cocula se "daban prorroga" y una murga tocaba las "Gondriñas", mientras los leproso gritaban sus dicharachos, los verdaderos embromaban a los incautos y los pollos, que apenas habían salido del cascarón, iban muy del brazo de sus improvisados amos, sin faltar algún atrevido que, al pasar junto a una renova de modo bello, le diera un pellizco y recibiera por respuesta una lección de estileto."

"Y por la tarde, al ocultarse el

Martín, en recuerdo de sus "Dolores", ante la Pasión y Muerte de su Hijo Divino, por resolución del Sínodo provincial celebrado en Colonia en el año de 1613.

Desde entonces se acostumbró realizar los preparativos para la Semana Santa y, en México, esa fiesta adquirió carácter de tradición, mezclando lo religioso y lo profano. Se embromaban los grandes jarros y las ollas pantiñonas, se pintaban de diversos y vivos colores los comales, los canchales y demás objetos de barro porcelo y se improvisaban altares con hielos y cuanto se encontrara a mano en las casas y que fuera útil para ese fin. La ciudad se ponía en movimiento, tanto por ser el onomatopéico de muchas personas, pobres o de acurra, como por las ceremonias religiosas que se efectuaban. Sonaba en los campanarios la hora del alba y las bandadas militares tocaban alegres diapas. Las calles que conducían a la de Trinidad se encontraban desde temprano invadidas por una alborozada multitud. Y en el campamento continuaban de raneas para ofrecer a los capitanes las producciones de las chinampas de Santa Anita, San Juanico y Tlaláhuac, con abundancia de hortalizas y profusión de flores.

En conmemoración de los Do-

lores de María, los templos de la ciudad celebraban sus actos litúrgicos, con asistencia de militares de alma piñados. Por la mañana había misas solemnes en el Sagrario Metropolitano, durante las cuales cumplían con los mandamientos cuarentales de la Santa Madre Iglesia, los alumnos del Colegio de Minería y, en la capilla de su escuela, los de San Juan de Letrán. Por la tarde, se efectuaba la solemne procesión del templo de La Soledad de Santa Cruz y por la noche, un ejercicio en Santo Domingo y otro en la Santa Escuela del Espíritu Santo. Además, en la mayoría de los más célebres colegios de entonces, como el de San Gregorio, los estudiantes le-

varían los tradicionales altares a la Virgen de los Dolores, llevando imágenes y objetos de ornato, de sus casas. Y, naturalmente, la celebración del "santo" de las Lulias, se prolongaba en las mejores residencias hasta bien entrada la noche, era la elevación de piezas musicales adecuadas al tiempo cuarental, canciones sencillas, tortulia anudada y, en los intermedios de las ejecuciones al piano o la guitarra, las criadas ofrecían en bandejas y charolas las famosas y reconocidas aguas frescas, la espumosa horchata con polvo de cacao, el agua de chía y la de flor de Jamaica.

De todas las que en esos tiempos evocaciones, cada vez más vagas y recurrencia siempre nostálgicas-

vendimias, frituras y... no pocas escandalillos y pláticas.


LA VERDEÑA DE DOLORES

Pero así en otros días, las fijas en Santa Anita fueron pin torresas y alegrías, la clásica verdeña del Viernes de Dolores constituyó una de las costumbres melancólicas de mayor ambiente, carácter y colorido.

Desde el embarcadero a LA VIGA, se colocaban unos jaraleros con techos de lona para los fiñones, los puerros de enchiladas y de pulque y los expensivos de atún, famales, caracoles, torticacas, cabezas, tortas compuestas, café aguado y hojas de naranjo con "tripas" de aguardiente.

Aruñada gente de todas las clases sociales, desde damas curopetadas, caballeros emperrados gaitos, niños con cuellos tímidos y señoras que cuidaban de no dejar ver más del tálamo, cuando tenían que bajar del cochero o subir a la barca. Otras familias llevaban en coches de alquiler de "a toston la dejada", o en camión de a diez centavos, o una "planilla". Y abandonaban los jóvenes calaveras, los charros, los militares uniformados, las mujeres ataviadas de chinas polianas y hasta los vagabundos sin oficio ni beneficio.

Decía en una de sus crónicas, don Rafael Heliodoro Valle: "El Viernes de Dolores hay que pararse en Santa Anita, oyendo la algarabía de las mujeres que ven-



A LA VEGETACIÓN adornada, se agregaba la alegría de la flor, donde se daban todas las clases en confusión, diñendo damas de alcorno, la gente humilde a su to-

la
IZ
EL

rápidos
ACTIVO!
ipetencia,
rucción y
o sea un
DISEÑO
SER UNO

ñanza
3 Casa
hoola a su
medio del
tas libros.
Jonar su

necesario
ma Indus-
adas. Le
los Tareas
o Equipo
quiere, y
servicio,
o Cómo
Aprende
os pagan
dina... y
estilo

LS
tos
h. a.

9
1M-40
6



LA TRADICIONAL celebración del Viernes de Dolores se conserva a través de los concursos que se organizan en Santa Anita, Estero Sevilla Romero, auténtica belleza astéctona, ganó el título de La Flor más Bella del Ejido. Y el Domingo de Ramos, con la bendición de los palmas, se iniciaron las ceremonias litúrgicas correspondientes a la Semana Mayor, que conmemoran la Pasión y Muerte de Jesús.



¡AQUEL IXTACALCO, MULTICOLOR Y TÍPICO!

Apenas quedan huellas del Ixtacalco imperial primero y colonial después. — La tribu familiar que fundó el imperio azteca. — El Ixtacalco de los canoas, las chalupas, los "curados", los "tejobanes", las flores, las verduras y las aguas frescas. — Había fiestas folklóricas de gran colorido. — Ahora Ixtacalco es limpio y moderno pero triste.

Por ANTONIO
ZAVALA ABASCAL

Ixtapalapa fue un pueblo pintoresco ubicado en las rotas de la ciudad de México, de la que estaba separado por el antiguo río de la Piedad o de Tacubaya, ahora parte del moderno viaducto. Absorbido actualmente por el fondo legal de la ciudad, apenas comienza a modernizarse, pero de su vieja fisonomía, tan peculiar y que cubriera tantas páginas del folklore nacional, quedan unas cuantas piedras, entre las que destacan las de su vieja iglesia.

Ixtacalco significa en la flexible y armoniosa lengua nahua "Lugar de la Casa Blanca" por un adoratorio que edificaron los aztecas o tenochcas-tlatelolcas en su penoso peregrinar cuando estaban todavía unidos, pues fue aquí precisamente donde se separaron y los tlatelolcas fundaron su señoría y dinastía aparte, en el año de 1324 (13 Tepall).

Un año después, en 1325, fun-

dan los aztecas la ciudad de Tenochtitlan, pero Ixtacalco tiene el mérito de haberle alentado en su huida de los acolhuasques o culhuasques del reino de Culhuacán, a quienes estuvieron sujetos como esclavos.

De Ixtacalco se dirigieron a Mexiucan, que según su tradición significa "Lugar del parto" porque aquí dio a luz una de las "señoras principales que les acompañaban". Luego pasaron a Acantzintlan o Acatlán (lugar de los carricitos o carrizales); después a Itzpozoco (donde ahora se ubica el barrio de San Pablo), en el que erigieron un "temezcal" para que se bañara la princesa. Quezalmoyahuatzin, que dio a luz a Coztzauilan allá en Mexiucan.

Aquí, en Itzpozoco, principiaron a ver las señales del lugar tanto y tan largamente prometido por su dios Huiztlopochtli y los sacerdotes, llorando de alegría, anunciaron a la tribu trahuemanu, acosada y famélica, "haber llegado al lugar prometi-



DEL Ixtacalco pintoresco, lleno de canales, flores, verduras y alegría, solamente queda la iglesia, cuyas campanas, al repicar, parecen querer "llevar a misa" a los catrines, los comerciantes, las mosas lozanas, los remeros y tantos personajes de otros días.



LA FIESTA de "La Flor más bella del Ejido", que se realiza el Viernes de Dolores, es apenas un leve bosquejo de las festividades que en el imperio primero y en la Colonia después, se efectuaban en aquella zona, entre montañas de verduras y flores.



HOY, IXTACALCO es moderno y limpio, pero triste. En lugar de sus canales, le usan a la ciudad rápidos viaductos. Se han acabado las trajineras, y las flores antes naturales son ahora de plástico. Apenas la alfarería autóctona le da cierto encanto a su comercio.

do, al lugar de consuelo y descanso del pueblo mexicano donde no tendrá más que desahogar. Y efectivamente, pocos días después vieron al águila sobre el tunal, devorando a la serpiente, donde erigida el más poderoso de los imperios del Anáhuac.

■ AQUEL CANAL FLORIDO

¿Quién recuerda a la vieja Ixtacalco, de los últimos refugios de los aztecas, en sus hermosos días de gloria en que era de los principales "puertos" del sistema fluvial entrañado por el antiguo Canal Nacional que desde la lejána Chalco traía todas las verduras y otros muchos productos hasta el Mercado de La Merced?

¿Quién recuerda la multitud de canoas o acales y la de las chinampas llenas de flores, ubicadas a la vera del Canal Nacional o de Ixtapalapan? Y aquel espectáculo maravilloso de las inditas entre multitud de flores o entre montañas de verduras remando raídas y atanasas y con singular maestría entre el maremagnum de lanchas y canoas de todos tamaños. Y a los remeros que, pética en risite, pleráramos así decir, traían acompañada y gravemente sus

CUANDO apenas soplaban los vientos primeros de la Revolución, los domingos llegaba la gente a Ixtacalco, Xochimilco o Santa Anita, para beber ríos "curados" de pulque, comer pato asado, enchiladas y mil antojitos y cantar a bordo de las floridas "trajineras".

por donde tan rápida y vertiginosamente corrían y, menos aún, pintarse aquel espectáculo maravilloso, encantador y único de un México ido para siempre.

Viejo Canal Nacional bordeado en la margen opuesta al de las chinampas de los clásicos "lincales" donde se expendían el mejor aguamiel y los más deliciosos pulques "curados" y sin curar que calmaban la sed de cañeros, viajeros, remeros y vlandantes, quienes apuraban el licor descubierta por la reina Xóchitl bajo la cubierta de los pintorescos "teblabanes" a cuya sombra y sentados en los "poyos" o bancos de piedra, afuera de los tinacales, en cuyas paredes se pintaban los más raros paisajes o escenas de la vida rural mexicana y los más extraños títulos nombrándolos para conocimiento de propios y extraños.

UNA FIESTA QUE SE FIERDE

Pero es difícil imaginar estas estampas, más todavía le sería recordar la fiesta clásica de esta región, la que se celebraba el "Viernes de Dolores".

Todo México se volcaba desde las primeras horas de la madrugada a fin de ganar los mejores lugares tanto en la multitud de lanchas provisionales que se instalaban, como para las mejores trajineras, canoas o chalupas, en donde se tomaba el tir o desayuno o almuerzo integrado por deliciosos tamales y atole, pato asado, mole, enchiladas, sopas, pambazos, chavales azados, en fin, una variedad tan infinita de guisos que satisfacían al paladar más exigente y estaban al alcance de todos los bolsillos, rociado tanto el almuerzo como la comida con los indispensables "curados" de ajo, naranja, almendra, pifa, limón y muchos otros más para cada gusto y exigencia.

Para los temperantes había aguas frescas exquisitas como limas en ollas grandísimas y vendidas, colocadas sobre arena mojada, adornadas con fresca alitalia y vendidas por melosas mozas que al pregón de "¿Qué le sirvo mi' alma? Tengo de chila, limón, tamarindo, Jamaica", pocas veces eran despreciadas, pues al encanto de sus aromas agregaban el atractivo de vestirse con trajes típicos.

En las trajineras, adornadas con flores de distintas clases en las que predominaban las amapolas —todavía no llegaba a México el financiamiento oriental que la hizo flor pecaminosa y prohibida—, servían estas flores para hacer guirnaldas y coronas que usaban, ufanas, todas las damas concurrentes a estas hermosas y pintorescas fiestas, sin distinción de categorías o clases sociales.

En las trajineras había cantantes y bailarines galanos y muy expertos que hacían las delicias de sus viajantes. Sobre todo, los cantadores, que al compás de sus guitarras o arpas acompañan vercos coplas elegíacas, en función de la calidad del donativo que recibían.

Por la vieja calzada de la Viga transitaban también, desde muy temprano, apuestos charros jugando brujos corceles y habiendo en el centro de Ixtacalco locales apropiados para "colectores" y para "paloques" donde se jugaban los mejores gallos y salones de baile donde se disfrutaban las melodías en boga.

En fin, que Ixtacalco era un espectáculo multicolor de augurar y maravilloso encanto, donde a la picardía de nuestro pueblo se le mezclaba la arrogancia de los "catrines" de la época, e, en tiempos singulares también ida ante el inexorable embate del progreso.



Crónicas Metropolitanas

Aquella Verbena de Santa Anita

Por ROBERTO NÚÑEZ Y DOMÍNGUEZ

¡Lástima grande que en esa época de su esplendor no existiese aún el cine en colores, para que se hubiese captado en sobrio documental filmico, la florida verbena con que en el antiguo canal de Santa Anita se festejaba el Viernes de Dolores! Por su brillante polifonía folklórica, aquella estampa habría servido estupendamente para ser exhibida en otras latitudes como una eficaz promoción turística, ahora que por todos los medios se trata de engolosinar la curiosidad de los visitantes extranjeros.

Si, porque dicha estampa popular constituye por admirable modo, el más joyoso mosaico del México típico, enmarcada por los dones con que a la Naturaleza le plucó dotar a la tierra de la fabulosa Tonchilán. Bajo el fulgurante azul del cielo primaveral, entre el verdor de las arboledas que flanqueaban al extenso Canal de la Vega, la multitud enfiestada se arremolinaba coronada de flores como en los ritos paganos de la Grecia.

El aire vibraba de músicas y canciones mientras los romeros en las primitivas canoas bordaban los típicos ritmos del

jarabe y demás sonas en boga, para después irse a recorrer las empolvadas callejuelas pueblerinas para saborear los invernáculos platillos que en improvisadas fondas al aire libre exhibían ricas variedades de brazos atremanzados. El clásico mole, las enchiladas, los teques de barbacoa, de nenequite, de pan-frita, de novallitos con chiles, las tostadas de pollo y de carniitas, todo ellos, naturalmente, acompañado con las libaciones de los pulques curados de naranja, limón, piña, fresa, tuna, almendra, de aplo, de guayaba, de chabacano y tamarrindo, toda la lira nacional que hizo vibrar al estro del profesor Guillermo Prieto.

Y luego a mediodía, cuando la luz cenital caldeaba el ambiente, se levantaba la polvareda en la ancestral calzada, con el bullicio galopar de los charros, que en sus brujos corceles llevando al frente al Marqués de Guadalupe y a Juan Silveo, mientras el sol arrancaba áureos destellos de sus brujías espuelas de Amozoc.

Pero digase luego el progreso y atráncalo con todo aquel polvoroso panorama vernáculo, no quedando ya de su maravilloso encanto sino el recuerdo en la memoria de los guatemaltecos que lo adoran con ardiente nostalgia. Se extinguirán los luceros de la florida verbena de Santa Anita, que año tras año llegaba del brazo florido de la primavera. Se fue como tantas otras exteriorizaciones del alma popular, para dar paso al confusionalismo cosmopolita del gigantezco México moderno, muy hermoso, sin duda, pero que es como una de esas grandes flores que carecen del sutil embriajo del perfume.

De consuno el monstruoso crecimiento de la metrópoli con sus flamantes calzadas ha privado de su rústica prestancia al lugar de la tradicional feria del Viernes de Dolores y la prohibición sanitaria del cultivo de los multicolores amapalos se ha sumado para borrar todo vestigio de la preta celebración anual. Pero todavía afortunada y feliz se sigue escuchando el eco de su multitudinaria euforia entre las frondas de los procvetos árboles que bordean el legendario canal.

Y esas veces del pasado deber constituir nuestro más venerado patrimonio espiritual.

AVISO NOTARIAL

Al margen un sello con el Escudo Nacional de México. — Lic. Augusto Ariza Soto, Notario No. 11, en México, D. F.



EN EL HOMENAJE que el Club de Leones de la Ciudad de México ofreció ayer al doctor Gilberto Bolaños Cacho por sus 45 años de ejercicio profesional aparece el agasajado, a la derecha, acompañado por el doctor Armando León Bejarano, dirigiendo un brindis en la sesión-comida.

Homenaje de los Leones a Dr. Gilberto Bolaños Cacho

El Club de Leones de la Ciudad de México rindió ayer un homenaje al doctor Gilberto Bolaños Cacho, por sus cuarenta y cinco años de ejercicio profesional al servicio de la medicina en el deporte.

El doctor Bolaños Cacho, es actualmente el Coordinador de los Servicios Médicos de la XIX Olimpiada y presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte.

En la mesa de honor, junto al homenajado y los dirigentes del Club de Leones de la Ciudad de México encabezados por el señor Ramón D. Gámez, tomaron asiento como invitados de honor un grupo de los más notables deportistas mexicanos: los boxeadores Vicente Saldivar y Ulpimino Ramos; Enrique Borja y Javier Fragozo, futbolistas; Mario Garza, campeón balonero del equipo de beisbol "Eso-Oxaca"; Rodolfo Gómez, portero del equipo de

futbol "Cachorros"; Rutz y Bernardo presentantes del torneo.

El doctor Armando León Bejarano se refirió a obra del doctor Bolaños Cacho desde que como egresado a esta capital por su natal Oaxaca, F. C. desde 1924, profesional se ocupó de protector, guía y obreros, deportistas, delincuentes y para Menores.

Al agradecer el doctor Bolaños Cacho un discurso con un reñoso para su padre, dijo, le inspiraron ser un servidor eñista. Agregó que lista en su juventud que siendo niño y que dijese su autómata la vera de cuando hay un encuentro, besol de "lanero sencilar". Agregó que desp

Nueva Directiva de una Escuela de Publicidad

A las 19.45 horas de ayer, durante una ceremonia celebrada en el auditorio de la Asociación Nacional de la Publicidad, tomó posesión de su nueva mesa directiva de la Escuela Técnica de Publicidad.

En el acto se inauguró la primera exposición de los alumnos de ese plantel y se descubrieron los planes que dan nombre a la biblioteca y a los salones de la escuela.

La nueva mesa directiva es presidida por José Alberto Villamil, quien sustituye al profesor Antonio Menéndez.

EDICTO

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, Estado de Guerrero.

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: "Estado Unidos Mexicanos. — Poder Judicial del Estado de Guerrero. Juzgado Mixto de 1.ª Instancia. Ramo Civil. Paseo de Alarcón."

Anatón Pineda Ortega promovió este juzgado diligencias información para que se le acredite que de propiedad se ha convertido en propietario predio rústico ubicado poblado Tapan

00162 1
20j-
V.1-4



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

"SANTA ANITA ZACATLALMANCO:
EL TEMPLO Y SU ENTORNO."


Tesis para obtener el grado de
MAESTRO EN RESTAURACION DE MONUMENTOS,
presenta,
SEGISMUNDO ENGELKING KEELING.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TOMO IV

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, U.N.A.M.

1992.



STA 103142
16/12/37

T O M O I V

T O M O I V

C.- CATALOGOS REALIZADOS PARA EL BARRIO DE SANTA ANITA Y EL TEMPLO DE SANTA ANA.	805
C.1.- CATALOGOS DE CONSTRUCCIONES DE INTERES LOCAL EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.....	807
C.2.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE DEL TEMPLO DE SANTA ANA; PINTURA DE CABALLETE, ESCULTURAS Y OBJETOS.....	906
C.3.- INVENTARIO DE PLACAS E INSCRIPCIONES...	950
C.4.- INVENTARIO DE PINTURA MURAL Y RELIEVES.....	965
D.- REPORTE DE ANALISIS DE MATERIALES EXISTENTES EN EL TEMPLO DE SANTA ANITA...	976
D.1.- ANALISIS DE LOS MORTEROS EXISTENTES....	978
D.2.- ANALISIS DE LAS MADERAS EXISTENTES.....	1027
D.3.- ANALISIS PETROGRAFICO DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA.....	1040
D.4.- REPORTE DE LOS PIGMENTOS EXISTENTES....	1045
D.5.- REPORTE DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION.....	1052
E.-PROPUESTA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSOLIDACION Y REAPLANADO DE LA FACHADA DEL TEMPLO, 1984.....	1059
BIBLIOGRAFIA.....	1986

C.- CATALOGOS REALIZADOS PARA EL BARRIO DE SANTA ANITA Y EL TEMPLO DE SANTA ANA.

APENDICE C. CATALOGOS E INVENTARIOS REALIZADOS PARA EL
BARRIO DE SANTA ANITA Y EL TEMPLO DE SANTA
ANA, ACTUALIZADOS A ENERO DE 1991.

Los catalogos incluidos en este apéndice son los siguientes:

- C-1 Catalogo de construcciones de interes local en el barrio de Santa Anita.
- C-2 Inventario del patrimonio artistico mueble del Templo de Santa Ana; pinturas de caballete, esculturas y objetos.
- C-3 Inventario de placas e inscripciones encontradas en el con- junto del Templo de Santa Ana.
- C-4 Inventario de pintura mural y relieves en la boveda del Tem- plo de Santa Ana.

C.1.- CATALOGO DE CONSTRUCCIONES DE INTERES LOCAL
EN EL BARRIO DE SANTA ANITA.

APENDICE C-1.

CATALOGO DE CONSTRUCCIONES DE INTERES LOCAL EN EL BARRIO DE SANTA ANITA, DELEGACION DE IZTACALCO, MEXICO, D.F.; SEPTIEMBRE DE 1989.

Este catalogo se realizo con objeto de apoyar las propuestas de Conservacion y Remodelacion Urbana que son parte integrante del trabajo de Tesis de Maestria en Restauracion de Monumentos que presento y cuyo tema gira en torno al barrio de Santa Anita, su Templo y su entorno.

El objeto de esta encuesta es detectar las construcciones existentes en el barrio, que presentan cierto interes que las distingue en el conjunto. Siendo este trabajo un apoyo a una propuesta de conservacion, se refiere naturalmente a construcciones con interes historico y estilistico pero tambien se tuvo cuidado en detectar edificios de servicio a la comunidad, que deben ser incluidos en cualquier propuesta de reordenacion urbana, no importando su finalidad o especial interes. Un recorrido previo a la iniciacion de los trabajos, complementado por la investigacion historica correspondiente, mostro que aparte del Templo de Santa Ana, no hay construcciones que rebasen una edad de 100 anos, a no ser por algunas pocas de las casas de adobe que aun subsisten. Hay que recordar que hasta aproximadamente 1925, Santa Anita era un pueblo netamente rural y que aun habia chinampas en produccion para finales de la decada; los mapas ya muestran subdivisiones en

- cuadradas ortogonales y para los años 50 se urbanizaron y construyeron rapidamente los campos de cultivo de la que es actualmente la colonia nueva Santa Anita, al Poniente del barrio, lo cual fomento la densificacion de construccion en el propio barrio.

Por lo anterior es claro que facilmente un 65% o mas de las construcciones existentes en el barrio fueron producidas a partir de los años 50, un 20% en la decada de los 40, un 10% en la de los 30 y aproximadamente un 5% sera mas antigua.

Como se puede ver, este fenomeno solo se puede explicar de dos maneras:

- 1.- Que la enorme masa de las construcciones nuevas haya sido desplantada sobre suelo virgen, desprovisto de vestigios arqueologicos y sin construcciones previas.
- 2.- Que para realizar las nuevas construcciones se hayan demolido las existentes previamente.

Hay evidencia de que las dos maneras se dieron a la vez; la primera en los campos abiertos y antiguas chinampas, que constituyeron aproximadamente el 85% del actual barrio, y la segunda en el area urbanizada del poblado original, que construyo mas o menos el 15%; de lo anterior se desprende que, si aun subsisten construcciones anteriores a 1930 en una proporcion de 5% del total, estas se encontraran, con algunas pocas excepciones, dentro de los limites del poblado original.

Si se establece una relacion directa entre densidad de cons-

-trucción y número de casas construidas (lo cual es aceptable, -
pues la masa de las construcciones es de uno o dos niveles,) se
tendrá que, por una parte las edificaciones realizadas a partir -
de 1930 corresponden al 95% del total, mientras que del área cons-
truida, en un 85% nunca se había construido anteriormente, lo -
cual lleva a la conclusión de que el restante 10% de construccio-
nes nuevas se han realizado dentro del 15% del área que correspon-
do al poblado, de lo que se deduce que a la fecha han desapareci-
do dos terceras partes del total de las construcciones históricas -
que existieron en Santa Anita.

En recorrido previo a los trabajos de catálogo se observó -
que, además de la gran destrucción efectuada en el conjunto de -
construcciones históricas, las restantes han sido en la mayoría -
de los casos grandemente modificadas para adaptar a nuevos usos,
de manera que en todo Santa Anita, solo el Templo amerita ser de-
clarado monumento y como tal, trasciende al entorno en que se en-
cuentra, por lo que el establecimiento de juicios de valor solo -
se puede dar en términos de su definición como Patrimonio Histo-
rico a nivel local para reforzar el concepto de valor de entorno,
según criterios manejados actualmente por la Dirección de Monumen-
tos **Históricos** del Instituto Nacional de Antropología e -
Historia.

De acuerdo con las observaciones arriba anotadas, el plan de
trabajo para la catalogación de los Edificios de Valor Histórico-

y Artístico existentes en el barrio de Santa Anita, contemplo las siguientes categorías de Edificios a detectar:

- 1.- Construcción vernacula, en adobe, tepetate o tabique rojo. 07-14-28, con o sin detalles formales u ornamentales.
- 2.- Construcción profesional de realización previa a 1950, preferentemente con detalles formales u ornamentales.
- 3.- Construcciones de servicios a la comunidad, como lavaderos, mercados, etc..
- 4.- Edificios de Gobierno o de Asistencia Social, como oficinas, escuelas, clínicas, etc...

La metodología usada consistió en la inspección en zig-zag de las calles con el recorrido de principio a fin de cada calle, inspeccionando ambos frentes a la vez, tras lo se pasaba a la siguiente paralela, para recorrerla en sentido inverso, observando de paso las porciones de calles perpendiculares entre las encuestadas. El zig-zag comenzó en la esquina de Av. Coyuya con Av. Plutarco Elías Calles con dirección hacia Calzada de la Viga y culminó en el Viaducto Miguel Alemán.

El formato utilizado está encaminado fundamentalmente a la detección de la fecha o época de construcción del edificio, sus características constructivas y su estado de conservación, así como su uso, cuando éste difiere del habitacional. La inspección redujo exclusivamente a las fachadas y a lo que se pudiera ver desde la calle, por lo que esta encuesta debe considerarse como

- primera aproximacion, ya que una inspeccion de interiores seguramente detectara un numero mayor de construcciones tradicionales.

La encuesta alcanzo 91 cedula, las cuales arrojan las siguientes conclusiones:

A. Tipo de Muros:

- Tabique rojo o block de cemento, con o sin refuerzos de concreto armado.	72
- Adobe o tepetate.	18
- Madera.	1

Suma	91

B. Usos:

- Habitacional.	59
- Servicio a la Comunidad.	2
- Gobierno y Asistencia Social, incluyendo escuelas y guarderias.(5).	9
- Comercios y fabricas (2).	18
- Pulquerias.	3

Suma	91

C. Periodo de Construccion Estimado:

- Anterior a 1930.	35
- De 1930 a 1940.	21
- De 1940 a 1950.	17
- Posteriores a 1950.	17
- No determinado (Barda de tepetate reciclado).	1

Suma	91

De las cifras anteriores se infiere que todas las 17 construcciones de adobe seran anteriores a 1940 y con casi certeza a 1930, mientras que las 17 restantes previas a 1930 seran en tabique rojo sin refuerzos (a tizon); las construcciones de las decadas de los 30's y los 40's se distinguen principalmente por su apego sistemas tradicionales de distribucion y principalmente a la adopcion de ornamentacion Art-Deco o Colonial Californiano.

El restante de los edificios, correspondientes al periodo de 1950 en adelante, son primordialmente de servicio a la comunidad o de administracion publica.


Es interesante notar que la mayoria de las construcciones en cuestadas se localizan sobre las Calles de Hidalgo, Juarez y la Calzada de la Viga, correspondiendo con el nucleo urbano del poblado original (Ver plano de localizacion).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES de INTERES LOCAL
BARRIO de SAN ANITA

ZACATALANCO - ZACALCO
SEPTIEMBRE 1959

SIMBOLOGIA

- EDIFICIOS TRADICIONALES
- EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO - ASISTENCIAL
- VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL



ESCALA 1:500

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

1

ENCUESTADOR: SAUL ALCANTARA C. FECHA 22/1/89

UBICACION. CALLE: PLAZA ELIAS CALLOS, N°
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: CONTEMPORANEA (1890's)
CONSTRUCTOR: I.M.S.S.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO
- 2)-MUROS: TEJAS DE FIENDE
- 3)-VENTANAS: DE FIERRO TEJALAR.
- 4)-PUERTAS: PESTANONES: SECCION ALUMINIO Y VIDRIO
VEHICULARES: REJAS DE FIERRO TEJALAR.
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES:
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: CLINICA HOSPITAL DEL IMSS DE EDAD N° 50.
HOSP




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO
2.

ENCUESTADOR SEGISMUNDO TENGEKING FECHA 28/1/29

UBICACION. CALLE: PLUTARCO ELIAS CALLES Nº _____

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 60^ª

CONSTRUCTOR: SILUBRIDAD.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONC. ARMADO

2)-MUROS: TABIQUE ROJO O.S.

3)-VENTANAS: FIERRO TUBULAR

4)-PUERTAS: PESTANILLAS: PEJA TUBULAR

VEHICULOS: " "

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____

CENTRO de SALUD.



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

3

ENCUESTADOR SEGSMUNDO ENGELKING FECHA 23/1/80

UBICACION, CALLE: PRIVADO de AURORA Nº -

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 60'S

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LAMINA ACABADA de ASBESTO CEMENTO SERRAVALLE

2)-MUROS: PLACAS CONCRETO ARMADO

3)-VENTANAS: -

4)-PUERTAS: PEATONALES: -

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: LA UNDAZOS PUBLICOS.



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

4

ENCUESTADOR SAUL XICANTERA C FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: AVDA Caceres Nº 18

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 65's.

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: _____

2)-MUROS: TAZQUE POR ESPESOR DE CONCRETO ARMADO

3)-VENTANAS: _____

4)-PUERTAS: PEDESTALES: FERRERIA ESTRUCTURAL Y LAMINA DE PISO.

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Ventanilla, Suelo (piso)

placera, corraludine etc. (almacenamiento)

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES

APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

5

ENCUESTADOR SAUL ALONSO O. FECHA 22/1/89

UBICACION. CALLE: AV. CECILIA Nº 24-32

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 60's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTOS: concreto armado

2)-MURLOS: triple de 4 refuerzos de concreto armado

3)-VENTANAS: _____

4)-PUERTAS: PEÑONQUES: cerchas metálicas

VEHICULOS: cerchas metálicas

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: cia. de luz y fuerza del centro s.s.




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO
6

ENCUESTADOR SEUL ALCONTEA O. FECHA 23/1/89.

UBICACION. CALLE: ALVARO OBREGON ESQ. SANTA ANITA N°

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 30's

CONSTRUCTOR: —

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: concreto armado e tevedo catanilla

2)-MUROS: ladrillo rojo de 8cm.

3)-VENTANAS: madera

4)-PUERTAS: PESTAJONES

VEHICULOS: —

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: remate central con
ladrillo con ladrillo

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APPLICABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: en uso como vivienda para
vendeda en concreto armado



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

7

ENCUESTADOR SAUL ALONSO O. FECHA 30/1/89.

UBICACION. CALLE: Av. de Cárdenas Nº 55
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: Año
CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: concreto armado
2)-MUROS: ladrillo rojo - 25cm
3)-VENTANAS: de perfil tubular
4)-PUERTAS: PESTAJONES: cerámica metálica
5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: ventana con arco de ladrillo rojo
6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA APLICACIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

NO CATALOGO

8

ENCUESTADOR XISUL ALCONTEO O. FECHA 23/1/89

UBICACION, CALLE: Alvaro Cerecín N° 50

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 60's

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: concreto armado

2)-MUROS: concreto armado - estructura con muros de carga, cimbra de

3)-VENTANAS: Forma rectangular

4)-PUERTAS: PEÑONALES: con travesaños de estructura

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: Fuercen las cuestas del país




FOTO. (PARA ADICIONES
USAR, REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACILCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

1

ENCUESTADOR SAUL ALBERTO O. FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: Avenida Cerritos No 54

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1910-20

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Cemento amolado

2)-MUROS: Cimentación y mampostería de adobe

3)-VENTANAS: de madera pintada

4)-PUERTAS: PISTONES: -

VEHICULOS: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: nicho en la fachada

de la casa

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS

APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: la casa se construyó en 1910



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

43

ENCUESTADOR x SAUL ALCANTARA O. FECHA 23/1/89

UBICACION. CALLE: Alvar Obregón Nº E4

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1940 SR. E

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: concreto armado

2)-MUROS: ladrillo

3)-VENTANAS: ladrillo con rejas

4)-PUERTAS: PESTONALES: ladrillo con rejas con arco

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: arcos de medio punto, muro de fachada con arcos

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: conservación buena, fachada de ladrillo



FOTO (PARA APLICACIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA UNITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACILCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

ENCUESTADOR SOLU MONTAÑA C. FECHA 22/1/89

UBICACION. CALLE: Avenida Oregon Nº 173

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1915

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: concreto armado
 2)-MUROS: ladrillo de 15x15
 3)-VENTANAS: ladrillo estructural
 4)-PUERTAS: PEXTONABLES: Ladrillo estructural

VEHICULARES:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: constancia especial en
medida y forma de construcción de la

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA UNITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO
12

ENCUESTADOR SAUL ALONSO C. FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: Avenida Llanera N° 32

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: siglo = 1940

CONSTRUCTOR: ---

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: teja de canal. ondulada

2)-MUJOS: tejaque y 90

3)-VENTANAS: arco + rectangular

4)-PUERTAS: PEATONALES: arco + rectangular con tablero

VEHICULARES:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Arcada, estiba en arco

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: ---



FOTO. (PARA APLICACIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

13

ENCUESTADOR y SAUL ALCONTARA O. FECHA 28/1/89.

UBICACION. CALLE: Alvar Ocerón Nº 87 bis.

FECHA o EPO CA de CONSTRUCCION: 1955

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Teja de cocción mexicana

2)-MUROS: de ladrillo con de escaso

3)-VENTANAS: laminado

4)-PUERTAS: PESTONAJES: coqueles mexicanos

VEHICULOS: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

114

ENCUESTADOR SOL ALCANTARA P. FECHA 12/1/89

UBICACION. CALLE: San Juan de los Rios Nº 32

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1910

CONSTRUCTOR: ---

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: teja de barro y cemento

2)-MUROS: adobe y cemento

3)-VENTANAS: de madera

4)-PUERTAS: PEÑONILES: de madera

VEHICULARES: ---

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: ---

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (X) ; RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: invasión de alfileres




FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

15

ENCUESTADOR: SNUL ALCONTEBA O. FECHA: 28/1/89

UBICACION. CALLE: Francisco Zapata Nº 83

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1920 - 1930

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: teja de ceramica

2)-MUROS: adobe - tapial

3)-VENTANAS: sin estructura

4)-PUERTAS: PESTONABLES: sin estructura

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIORES

APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____




FOTO. (PARA OPCIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARJO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

16

ENCUESTADOR SAUL ALCONDEA O. FECHA 28: 89

UBICACION. CALLE: Emiliano Zapata Nº 43

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1900

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: cubierta catálica

2)-MUROS: adobe

3)-VENTANAS: largo

4)-PUERTAS: peñonales

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIORES

APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: buena conservación

del inmueble



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

17

ENCUESTADOR y SAUL ALCANTARA C. FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: Emiliano Zapata Nº 23

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 1920-1930

CONSTRUCTOR: —

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: concreto armado

2)-MUROS: mampolen rejado de mampolen de 10 cm

3)-VENTANAS: sin constructiva

4)-PUERTAS: PEÑONQUES: mampolen + mampolen

VEHICULOS:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: —

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (x); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: # presenta un tipo de mampolen




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

12

ENCUESTADOR X SOUL N. CANDELA O. FECHA 08/11/89

UBICACION. CALLE: San Juan de los Rios Nº 211

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 1910

CONSTRUCTOR: ---

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Concreto armado
 2)-MURLOS: Tabique
 3)-VENTANAS: sin ornamentacion
 4)-PUERTAS: PESTONAJES: sin ornamentacion
 VEHICULARES: sin ornamentacion
 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: ---

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
 APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: ---




FOTO. (PARA ADICIONALES
 USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

10

ENCUESTADOR: SOUL MCANTARA O. FECHA: 23/1/89

UBICACION. CALLE: FRANCO ZARZA Nº 33

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 23-33

CONSTRUCTOR: ---

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: concreto armado

2)-MURLOS: tabique con rejilla

3)-VENTANAS: ---

4)-PUERTAS: PEÑONJES: laminas armadas con

VEHICULOS: ---

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: MM

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X) ; RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: ---



FOTO. (PARA OPCIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

31

ENCUESTADOR: SAUL ALCONTEBA O. FECHA 25/1/89.

UBICACION. CALLE: San Juan Tepe Nº 23

FECHA o EPO CA de CONSTRUCCION: 74-8

CONSTRUCTOR: M.S.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: teja de barro

2)-MUROS: de adobe con revoco de cal y arena

3)-VENTANAS: de madera

4)-PUERTAS: PEÑONQUES: de madera y metal

VEHICULOS: no tiene

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: no tiene

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: edificio de 2 pisos con fachada de adobe



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

21

ENCUESTADOR / SEBIL ALCANTARA O. FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: 1º de Mayo Esquina con ^{carretera} No 223 (col. 104)

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 20's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: concreto armado

2)-MUROS: ladrillo macizo

3)-VENTANAS: ladrillo macizo

4)-PUERTAS: PEÑONALES: ladrillo macizo

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: cerchas del edificio interior

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____




FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

100

ENCUESTADOR: SAUL ALCANTARA G. FECHA: 02/11/89

UBICACION, CALLE: CERRADA de CAJES Nº -

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 50'S (?)

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LOMINA CALIENTE

2)-MUROS: TEBICON y TAB QUE REJA y CASTILLO y PAREDAL

3)-VENTANAS: REJA de MADERA

4)-PUERTAS: PEÑONALES: -

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X) ; RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: FABRICA de PAREDAL NO PARECE



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATÁLOGO de CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACIÓN IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATÁLOGO

23

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGELMANN FECHA 25 / 89

UBICACIÓN. CALLE: CERRADO ZAPATA Y JUÁREZ Nº -

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCIÓN: ± 1903

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BOVEDAS CATELANA

2)-MUROS: ADOBES

3)-VENTANAS: FIERRO ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTAJONES: -

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACIÓN: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: EL ACCESO ES POR LA CALLE.




FOTO. (PARA APLICACIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

24

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGELKING FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: 24 PETS (Nº 163) ESQ. PÉREZ Nº 165

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 60'S

CONSTRUCTOR: —

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO
- 2)-MUROS: TABIQUE DE 1/2 de CEMENTO
- 3)-VENTANAS: FIERRO ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTAJONES: LAMINA DE F. ESTRUCTURAL,
VEHICULARES: —
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: —
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()
- 7)-OBSERVACIONES: EDIFICIO CARACTERISTICO DE LA ZONA
CON LA REJILLA DE LA ESCALERA.



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CENSO

25

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGELKING FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO Nº 127
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 20's (?)
CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: BOVEDA CATEDRAL Y USO de CONCRETO
- 2)-MUROS: ADOBES (?) y TRIZQUE
- 3)-VENTANAS: -
- 4)-PUERTAS: PESTANQUES: TUBULAR
VEHICULARES: COSTA de ACCESO.
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BURNO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: -



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

35

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENRIKINE FECHA 25/1/89

UBICACION. CALLE: HISDALCO Nº 124

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: -

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LAMINA ASBESTO

2)-MUROS: TEPETATE Y TABICAN

3)-VENTANAS: PIEDRO ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTANQUES: PIEDRO ESTRUCTURAL

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO DE CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLÁN, MUNICIPIO
DELEGACION IZTACILCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

27

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGELKING FECHA 3/1/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO N° 123

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 80'S

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO

2)-MUROS: BRICK CEMENTO

3)-VENTANAS: ALUMINIO

4)-FUERTAS: PEDESTALES: REJA TIBERAR

VEHICULARES: REJA TIBERAR

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: CONDOMINIOS QUE ABREN EL
ESPACIO TELEFONAL



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

25

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGERKING FECHA 25. 09.

UBICACION. CALLE: IZTACALCO Nº 132

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 20'S (?)

CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO (?)

2)-MUROS: TABIQUE ROJO.

3)-VENTANAS: -

4)-PUERTAS: PESTANQUES: -

VEHICULARES: ESTRUCTURA de ALUMINIO.

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: ENTRADA de ALUMINIO.

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -



FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

29

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENBERKINE FECHA 23/1/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO Nº 150
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 30'S-40'S
CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO
- 2)-MURAJOS: TABIQUE ROJO C15
- 3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTAJONES: ESTRUCTURAL
VEHICULARES: ESTRUCTURAL Y LAMINA
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: FALSA CERRADA
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES:



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

31

ENCUESTADOR SEGISMUNDO FROELKING FECHA 25/1/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO Nº 142
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 30'S - 40'S
CONSTRUCTOR: -

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO DE LAMA
- 2)-MUJOS: TABIQUE PLOMO
- 3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PEÑONALES: BOVEDINAS Y PEÑONALES
VEHICULARES: MADERA (TAFIA)
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: REJILLA de MADERA
PUNTE.
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

31

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGELKING FECHA 28/1/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO ESP. CALZADON N° 5/K.

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: AÑOS 30

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO

2)-MUROS: TABIQUE ROJO - 62.5

3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTANQUES: CORTINAS DE CERO - BARRAS CUADRADAS en CAMINO

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

NO CATALOGO

32

ENCUESTADOR SEGISMUNDO ENGELKING FECHA 22 / 89

UBICACION. CALLE: HIDALGO ESQ. GUERRERO N° 183

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 305

CONSTRUCTOR: —

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO

2)-MUROS: TEJIDO DE CEMENTO

3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTANILLAS; CORTINAS DE BARRA EN VENTANA

VEHICULARES: —

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: PRETILES

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: —




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

33.

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 7/2/89

UBICACION. CALLE: JUAREZ (ESQ. CALZ. LA VIGA) No 107

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ±1900

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LAJAS de CAYON S/ ENTAMADO de MADERA.

2)-MUROS: LABE y TISION O/CASTILLO de CEMENTO

3)-VENTANAS: PIEDRA ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTANQUES; FIERRO ESTRUCTURAL

VEHICULARES: COPT. NA METAL GENERAL

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS

APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: STANCO CEMENTO STENS.




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

34

ENCUESTADOR S. ENGEUKING FECHA 9 DE 89

UBICACION. CALLE: JUJUEZ Nº 100

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1930

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: LOMO DE PATON
 2)-MUROS: TIBIQUE TOTO ATICAN DE ANAÑO DE 1930
 3)-VENTANAS: ~~CON REJES DE MADERA~~ NO HAY
 4)-PUERTAS: PEÑONILES: FIELDS ESTRUCTURAS DE MADERA
 VEHICULARES:
 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
 APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -



FOTO. (PARA ADICIONALES
 USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

35

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 2/5/31

UBICACION. CALLE: JUJUEZ Nº 94

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: I 1930 (?)

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LAMINA de CARTON

2)-MUROS: TABIQUE POCO A BICO

3)-VENTANAS: ~~CON~~ FIERRO ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PISTONES: FIERRO ESTRUCTURAL

VEHICULOS: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES:



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

36

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 7/2/37

UBICACION. CALLE: JUREZ Nº 24
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: NO SE ESTABLECE
CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: LESA CONCRETO ARMADO
- 2)-MUROS: TAJQUE BOJO Y TIZON
- 3)-VENTANAS: PIEDRA ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTONAJES: PIEDRA ESTRUCTURAL
INDICULARES: —
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: —
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: —




FOTO. (PARA APLICACIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

37

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/3/89

UBICACION. CALLE: JUBREZ Nº 23

FECHA o EPO CA de CONSTRUCCION: NO DETERMINADOS

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BONEDA COTOLANA o LOSA CONCRETO y LAJAS DE PL.

2)-MUROS: ADBE 4/6 TABIQUE TRJO A TRJO - BLOCK CEMENT

3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL


4)-PUERTAS: PESTANQUES; FIERRE ESTRUCTURAL y MADERA

VEHICULARES; IDEM

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____



VISTA DESDE LA ESCUELA CLUB de LEONES.

FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

No CATALOGO
33

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 7/2/89

UBICACION. CALLE: JUDEZ No 83

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1950 (FONDO ± 1900)

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: LAMINA de CARTON (FONDO) / OSB EN FRENTE
- 2)-MUROS: BLOCK y TABIQUE DE LO (FONDO, CLOSETA y TIENDA)
- 3)-VENTANAS: PIEDRA ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTONILES; PIEDRA ESTRUCTURAL y LAMINA
- VEHICULOS: -
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6) ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

31

ENCUESTADOR S. ENERLING FECHA 9/2/01

UBICACION. CALLE: JUZBEE Nº 31

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: I 1940.

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LOSA CONCRETO

2)-MUROS: MADEIRA BRANCA

3)-VENTANAS: FERROESTRUTURAL

4)-PUERTAS: FERROESTRUTURAL

5)-DETALHES de ESPECIAL INTERES: -

VEHICULARES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

854

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

42

ENCUESTADOR S. ENGERLING FECHA 7 E 89

UBICACION. CALLE: JUBREZ Nº 33

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: I 1920

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LOMINA CARTON (ANTES BOWEN 172 ANO)

2)-MUROS: ADBE Y TABIQUE PISA

3)-VENTANAS: F. ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTAJES: F. ESTRUCTURAL C/LADANA

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

854

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

42

ENCUESTADOR S. ENGERLING FECHA 9 = 89

UBICACION. CALLE: JUREZ Nº 33

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: I 1920

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LOMINA COTON (ANTES BOWERDITE UNO)

2)-MUROS: ADOBES Y TABICUE PALS

3)-VENTANAS: F. ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTANQUES; F. ESTRUCTURAL C/LA... VA

VEHICULOS: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

No. CATALOGO
21

ENCUESTADOR S. ENGENE No. FECHA

UBICACION. CALLE: JUDIZ No. 2

FECHA O EPOCAS de CONSTRUCCION: 1920-21

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO
- 2)-MUROS: TUBIQUE
- 3)-VENTANAS: PIEDRA
- 4)-PUERTAS: PESTANOS: PIEDRA ESTRUTURADA
VEHICULARES:
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES:
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: CONSTRUCCION de 2 NIVELES



FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACILCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

42

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9 2 59

UBICACION. CALLE: JUAREZ Nº 39(?)

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1900 (P.O. 1955)

CONSTRUCTOR: Nº IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: LAMINA GALVANIZADA (ENTREPISO-LES CERRAS)
- 2)-MUROS: TABIQUE ROJO A TIZEN
- 3)-VENTANAS: F. ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTANILLAS: -
VEHICULARES: -
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X) ; RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: LA ENTRADA ES POR EL CALLEJON
DENOMINADO (Nº 39).



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

11

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 1-31

UBICACION. CALLE: JUJEEZ Nº 55

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1920-1930

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONCRETO

2)-MUROS: DE BLOQUE DE CONCRETO

3)-VENTANAS: ESTRUCTURAS

4)-PUERTAS: PEATONALES: AMINAS Y ESTRUCTURAS

VEHICULARES: SECTORES METALICOS

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: ---

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: ---



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA UNITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

27

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/59

UBICACION. CALLE: JUREZ N° 67

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1930

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS:
- 2)-MUROS: TABIQUE REJO ENTIZAN
- 3)-VENTANAS: P. ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTANQUES. FIERZA ESTRUCTURAL. U.M.: NO
VEHICULOS: IDEM.
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA UNITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

45.

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 2 31

UBICACION. CALLE: POCOS (ESQ. JUJUEZ) Nº 3

FECHA O EPO CA de CONSTRUCCION: I 1920-30

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Boveda catalana y los de concreto armado

2)-MUROS: Trabajo de adobe y a la vez con bloques y astillas

3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PEÑONALES; ESTRUCTURAL CON LAMINA

VEHICULARES; COPIAS METALICA (CORREIBLES)

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES:

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: PRETUTO DE TRABAJO CON TENDIDO
de la pared.



FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO DE CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE DE CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

46

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION, CALLE: JUAREZ Y PECES N.º LOCALIDAD

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION:

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LOMINA ASBESTO S/ ESTRUCTURA METALICA

2)-MUROS: TABICON

3)-VENTANAS: -

4)-PUERTAS: PESTANQUES; FIERRE ESTRUCTURAL

VEHICULARES; -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: 12 MUJERES PUBLICAS



FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

47

ENCUESTADOR S. ENRIKINS FECHA 1-5-59

UBICACION. CALLE: JUSTIZ (ESQ. TERCEROS) Nº 50
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1900 EN ADELANTE
CONSTRUCTOR: S. IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: PLATA DE CORTON Y YESO O - LODO CON PASTA
2)-MUROS: ADOBES - TEMPLADO
3)-VENTANAS: F. ESTRUCTURAL
4)-PUERTAS: PESTANOS; F. ESTRUCTURAL
VEHICULARES: -
5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
7)-OBSERVACIONES: -




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

43
10

ENCUESTADOR S. EUGENIO FECHA 7 = 59

UBICACION. CALLE: LAPEZ Nº 54

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1930

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: LES GRCRTO AZULOS
- 2)-MUROS: TABIQUE PAIS A LINDO
- 3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PEÑONILES: ESTRUCTURAL C/UMBRINA
VEHICULARES: _____
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: VENTANA ORNATA.
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

13

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 12-31

UBICACION. CALLE: 102EZ. Nº 32

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1940

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: SEMI-CUBIERTA

2)-MUROS: TEJIDO DE CEMENTO

3)-VENTANAS: ESTRUCTURAS

4)-PUERTAS: PESTANQUES; ESTRUCTURAS

VEHICULARES: NO

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: NO

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: NO




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

50

ENCUESTADOR SAUL ALONSO C. FECHA 7/2/39

UBICACION. CALLE: Calzada de la Cruz Nº 115

FECHA O EPOCAS de CONSTRUCCION: 1870 y 1925

CONSTRUCTOR: No identificado

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Tejas cerámicas
2)-MUROS: adobe
3)-VENTANAS: No hay
4)-PUERTAS: PESTONQUES: Hierro estructural y laminas de aluminio
VEHICULARES: —
5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Escudo de armas antiguo

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: en planta alta, estructura de mamposteria
mixta.



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO
51

ENCUESTADOR S. ENGELKINS FECHA 7 2 39

UBICACION. CALLE: CALZ. de la VIGA Nº 5/N

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 1890-1900

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LAMINA CARTON S/USO Y UNO MISMO.

2)-MUROS: TRIZQUE PLO 3 - 2IN

3)-VENTANAS: —

4)-PUERTAS: PESTONABLES: ESTRUCTURAL C/LAMINA

VEHICULARES: —

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: BOBIE RECINTO.

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: ESPECIALMENTE SEMBLADO
SEMBLADO.



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS ⁸⁶⁶
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

52

ENCUESTADOR S. ENGELKINS FECHA 8/9/2/89.

UBICACION. CALLE: COLZ LA VIGA ESQ. HIDALGO N° 5/N

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1890-1900

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: CONCRETO (ANTES BOVEDAS-CATALANA)

2)-MUROS: TUBICUE TOLC A TIZON

3)-VENTANAS: TUBICUE

4)-PUERTAS: PEÑONJES: ~~EN~~ CORTINA METALICA.

VEHICULARES: IDEM

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: BODDIE RECINTO

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: REMODELADO



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS 867
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO
53

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/87

UBICACION. CALLE: HIDALGO ESQ. CALZ LA VIGA Nº 2 (?)
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1935
CONSTRUCTOR: No IDENTIFICO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO ARMADO
- 2)-MUROS: ~~REPLAZADO~~ TUBOS PARA A TIZON Y A HILA
- 3)-VENTANAS: ESTRUCTURA
- 4)-PUERTAS: PESTAJONES; ESTRUCTURAL C/LAMINA
VEHICULARES; CORTINA METALICO (COMERCIO)
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES:




FOTO. (PARA APICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

54

ENCUESTADOR S. ENCKELING FECHA 9/2/39

UBICACION. CALLE: HIDALGO Nº 12-A

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ±1900

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CC. STRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BOVEDA COTOLANA

2)-MUROS: TABICADO DE TIZA y SOBE.

3)-VENTANAS: STRUCTURAL (HASTILLADOS)

4)-PUERTAS: PESTONJES; MADERADOS y ESTRUCTURAS

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -




FOTO. (PARA APLICACIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

55

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO Nº 6

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1900 y ± 1950 (S. XIX y XX)

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: CONCRETO & ZUMBO
- 2)-MUROS: TIBIQUES & TIRON PB; & HIERRO (F.X.)
- 3)-VENTANAS: ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTONALES; ESTRUCT. ZAL
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: VEHICULARES; CANTINAS METALICAS COMERCIO
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BURNO () ; DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ()
- 7)-OBSERVACIONES: -




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

56

ENCUESTADOR S. ENGELKING

FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO

Nº 9

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1920

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BOVEDAS CATEDRADO

2)-MUROS: TABIQUE A TIZON

3)-VENTANAS: PIEDRA ESTRUCTURAL

4)-PUERTAS: PESTANQUES: PIEDRA ESTRUCTURAL

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: -

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES:



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

57

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9 2 89

UBICACION. CALLE: 212 CALLE N° 29

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: siglo 30

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: COBERTO DE CEMENTO
- 2)-MUROS: MURO DOBLE DE LADRILLO
- 3)-VENTANAS: F. ESTRUCTURAL
- 4)-PUERTAS: PESTANONES: ESTRUCTURAL Y ALUMINIO
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: VEHICULOS: -
PIERTAS CUADRADAS
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES:




FOTO. (PARA APICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

58

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: 150 CALLE N° 10

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: _____

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BOVEDIA CILINDRICA

2)-MUROS: TRABAJE TOJO A TIZON

3)-VENTANAS: NO HAY

4)-PUERTAS: PESTANONES: ESTRUCTURAL C/ LAMINA

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: DETALLE de MODERNA S/BOVEDIA ESTABLE

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

53

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: HIZOLCO Nº ~~192~~ 192

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1900

CONSTRUCTOR: Nº IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: BEVEDO COTOLON (?)
- 2)-MUROS: TIZQUE ROJO & TIZON. y adobe.
- 3)-VENTANAS: -
- 4)-PUERTAS: PESTANQUES: ESTRUCTURAL S/LAMINA AISLADO
VEHICULARES: CORTINA LAMINA (COMERCIAL)
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: BODEGA RECINTO
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES:



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

60

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO N° 21

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1900

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BOVEDA CATONADA

2)-MUROS: TABIQUE TIPO 4 MEDIO (42 cm) U ARCOBE.

3)-VENTANAS: -

4)-PUERTAS: PEATONALES: MADERA (TABLON)

VEHICULARES: -

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: BORNALES de RECINTO
U PRETILES ONDULADOS

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: -



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; PRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

61

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: HISDALCO Nº 33

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: ± 1925

CONSTRUCTOR: NO IDENTIFICADO

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: BOVEDA COTINADA

2)-MUROS: TUBIZQUE ~~RELLENO~~ 1200

3)-VENTANAS: INDISTINGUIBLES

4)-PUERTAS: PESTANILLAS: -

VEHICULARES: ESTRUCTURAL S/AMARRA

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIORADO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

076

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

62

ENCUESTADOR S. ENGELKING FECHA 9/2/89

UBICACION. CALLE: HIDALGO Nº 20

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION:

CONSTRUCTOR: No IDENTIFICADA

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: BOVEDA COTUDIND
- 2)-MUROS: ADOBES (PARTE ANTIGUA) y TABIQUE STIZON (PARTE MODERNA)
- 3)-VENTANAS: -
- 4)-PUERTAS: PESTONES: ESTRUCTURAL C/LAMINA
VEHICULARES: CORTINA METALICA (COMERCIO)
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: PRELLOS (RECTO
EN PARTE ANTIGUA y ONDULADO EN PARTE NUEVA)
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BURNO (); DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES:




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA UNITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

63

ENCUESTADOR S.A.O. FECHA 5-IX-89

UBICACION. CALLE: AV. HIDALGO Nº 32

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: Principio de la XX centuria de la R.

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Bveda Catlanay
 2)-MUROS: El muro base de fachada de adobe u equivalente de
 3)-VENTANAS: hierro estructural (anillo) trabaja en refuerzo de concreto
 4)-PUERTAS: PESTONONES: ✓ de lamina y hierro estructural
VEHICULOS: ✓
 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____

Tridio 25, al parecer subdividido para albergar el taller mini auto
IACVA



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACILCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

64

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 9 IX 84

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo Nº 34
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: Inicio del siglo XX
CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Cercha catalana
2)-MUROS: Probablemente de adobe de un solo piso
3)-VENTANAS: una lateral
4)-PUERTAS: PESTANONES: laminas acanaladas y estructurales
VEHICULARES: laminas y hornos estructurales
5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: forma del nicho parece tener resto del ambiente original
6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()
7)-OBSERVACIONES: la rda puede pertenecer de alguna demarcacion de otro sitio de la ciudad

foto 24




FOTO. (PARA ADICIONALES USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO 65

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo Nº 36

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: finales del S. XIX con algunas modificaciones del S. XX.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: techumbre acumulada de cañón / adobe (presión sobre los muros)

2)-MUROS: de tabique en hilada interior, en el interior tiene un revestimiento de yeso

3)-VENTANAS:

4)-PUERTAS: PEDESTALES: tapiada

VEHICULARES: X

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: vidrios de manopla en canchales de canchales hilados

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (X) ; RUINA ().

7)-OBSERVACIONES:

Predio 23



FOTO. (PARA ADICIONALES USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

66

ENCUESTADOR S.D.G. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo Nº
FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 70's rehabilitación
CONSTRUCTOR:

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Teja articular de concreto armado
2)-MUROS: Blanco y rojo de 23x14x24 (precast) columnas: tubo de concreto armado
3)-VENTANAS: Aluminio tubular
4)-PUERTAS: PESTONJES: Roca de tubo de hierro sección rectangular
VEHICULARES:
5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES:

- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (x); DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
7)-OBSERVACIONES: CENTRO COMERCIAL DEL D.F.

folio 1



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR, REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

67

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION, CALLE: Dr. Hidalgo No de la Plaza de

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: '40's de Iztacalco.

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: losa de concreto armado.
- 2)-MUROS: Ladrillo a tijera
- 3)-VENTANAS: hierro estructural (caneles)
- 4)-PUERTAS: PESTONABLES: Feja de hierro estructural y barro accionada
VEHICULARES: lamina acanalada
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Construcción típica de la época
de Pólo Canacho. (ventana en tabernáculo) y arco andino.
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: ESTACION DE SERVICIO DE EXTRACCION DE AGUA
PUZABLE.



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

38

ENCUESTADOR S.A.O.

FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo N° 40

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 30's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: (Barrodo, Catibon) Lasa de concreto armado

2)-MUROS: tabique rojo cocido

3)-VENTANAS: de hierro estructural

4)-PUERTAS: PESTONALES: de hierro estructural y lamina

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: su remate de fachada se ve un timpano a cuyo extremo presenta detalles art. decc'

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ()

7)-OBSERVACIONES: El inmueble de interés se encuentra en el lote posterior de la 1ª céntrica.

predio 14



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

NO CATALOGO
69

ENCUESTADOR S. O. O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo N° 46

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: 30's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Enladrada entablada sobre vigas de madera.
- 2)-MUROS: de tabique rojo y recido
- 3)-VENTANAS: lino estructural
- 4)-PUERTAS: PESTAJONES: lino estructural en laminas.
- VEHICULOS: _____
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: El remate de la fachada frente detalles ART DECÓ en el centro de la composición un acople
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____

medida 10




FOTO. (PARA ADICIONALES USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CATALOGO

70

ENCUESTADOR _____ S.D.O. _____ FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo No 51

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: '40's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Entrepiso de concreto armado relleno de lana mineral
- 2)-MUROS: tabiques tipo recolado + hala
- 3)-VENTANAS: de hierro estructural
- 4)-PUERTAS: PESTANONES: hierro estructural con laminas
VEHICULARES:
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Muros interiores de adobe
basilicament torre de acceso
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____

folio 4



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; EFICIENTES de CALCE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATELANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

71

ENCUESTADOR S.O. FECHA 16/9/89.

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo N° 45

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 40's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Bveda catalana
- 2)-MUROS: ladrillo rojo recocido a hilo
- 3)-VENTANAS: lente tubular
- 4)-PUERTAS: PESTANQUES
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: vehiculares: lente estructural con lamas al interior
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____

folio 5




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATÁLOGO de CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; PERFIL de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA 2A. SECCION
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

72

ENCUESTADOR

S.D.O.

FECHA

16/9/89

UBICACION. CALLE: Av. Hidalgo

N° 49

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION:

40's

CONSTRUCTOR:

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Entarso de tejas catalana, sobre la mampostaria
 2)-MUROS: ~~ladrillo~~ ~~artesa~~ ~~ladrillo~~ ~~artesa~~ ~~artesa~~ ~~artesa~~
 3)-VENTANAS: de hierro estructural
 4)-PUERTAS: PESTONAJES: hierro estructural con laminas
 VEHICULARES: lancha metálica con la estructura de hierro
 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Al primer piso está mirando
dentro al interior
 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
 7)-OBSERVACIONES: En la esquina n.e. - c.c. se presenta un
revestimiento de cerámica blanca y roja

Foto 1



FOTO. (PARA ADICIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; PRESENTE de CANCE

CERRO de SANIS SANTA ZACATILAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Hidalgo No. 57

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: E'40's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Terminacion acabada galvanizada
- 2)-MUROS: ladrillo rojo asociado a blo
- 3)-VENTANAS: _____
- 4)-PUERTAS: PESTONABLES: Tap de la con terminacion galvanizada
VEHICULARES: con estructura y laminas
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: la puerta principal
mirando hacia el interior
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____

plano 14




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de INTERIORES; PUNTOS de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

74

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Hidalgo N° 76

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: hincapie. 8x

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Pavida catalana

2)-MUROS: de Adobe

3)-VENTANAS: _____

4)-PUERTAS: PESTANILLAS: lucarne metálicas

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: Fulguración

predio N° 17




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
CON VALOR LOCAL DE INTERÉS; PRENITES DE CALLE

BARRIO DE SANTO ANTONIO ZACATELANCO
DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO D.F.

75.

ENCUESTADOR: S.D.O. FECHA: 16/9/89.

UBICACIÓN, CALLE: Canal Nacional No. 1

FECHA O ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: 17c's

CONSTRUCTOR:

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Azule de cemento armado
- 2)-MUROS: Blox
- 3)-VENTANAS: faja tubular con herrajes de acero
- 4)-PUERTAS: PISTONES: faja sección cuadrada (reja alquitranada)
VEHICULARES:
- 5)-DETALLES DE ESPECIAL INTERÉS: -

6)-ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO (X); DEFERLORA S
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: El portico arquitectónico del conjunto de un patio (con: pilares) central a abaco lado de estacionamiento en cantidad longitudinal.

Fedios del 35 al 44




FOTO. (PARA MICRONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMENCO
DELEGACION IXTACALCO, MEXICO D.F.

76

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION, CALLE: Canal Nacional No 140

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 30s

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: Beved. Catalana o Los de concreto laminado
- 2)-MUROS: ladrillo rojo recocido a tubo
- 3)-VENTANAS: ?
- 4)-PUERTAS: PESTANILLAS: ?

VEHICULARES:

- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: recinto de fachada y al menos en la esquina s.e. ALT. 9.50
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (); DETERIOROS APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____

fondo 46.




FOTO. (PARA ADICIONALES USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO: FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº CENSO

77

ENCUESTADOR S.B.O. FECHA 16/9/87

UBICACION. CALLE: Sabino N° 43

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 60s. - 70s

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: losede concreto armado
 2)-MUROS: tebrico preesido columnas y traba de concreto armado
 3)-VENTANAS: lucro tubular
 4)-PUERTAS: PESTONALES: lucro estructural y lamina
 VEHICULARES: _____
 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Edificio en 3 niveles y P.A.
El ultimo conjunto en P.B. y P.A.
 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (x); DETERIOROS
 APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
 7)-OBSERVACIONES: _____

predio 45

CENTRO de ESTUDIOS TECNOLOGICOS
INDUSTRIAL y de SERVICIOS N.º 4
MIGUEL ALBUQUERQUE DE TOLUCA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA



FOTO (PARA OPCIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENT. 2º NO. FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA UNIDA 2ª ATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

N° 117-10

75

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Satino N° -

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 60's 70's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)- CUBIERTAS: teja de arcilla armada

2)- MUROS: tabique reforzado a la s

3)- VENTANAS: luz tubular

4)- PUERTAS: PEDESTALES: rejo de formacion rectangular

VEHICULARES: -

5)- DETALLES de ESPECIAL INTERES: aguilón en 2 porciones de

la fachada

6)- ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES

APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)- OBSERVACIONES: _____

facha N° 2.

ESCUELA PRIMARIA



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

79

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Coyuca N°

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 30's - 40's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Bóveda catalana / en algunos casos losa de concreto

2)-MUROS: fábrica roja recubierta a baldosa y block

3)-VENTANAS: marcos de madera (interior), fono estructural con rejilla ^{rica mente}

4)-PUERTAS: PEDESTALES: fono estructural (arco de 1/2 punto)

VEHICULARES:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: en la cruzía posterior presenta un las esquinas del predio detalles art. deco / buen ejemplo del vic. temprano de bloq

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIORO APRECIABLES PERO ESTABLE () ; RUINA (X)

7)-OBSERVACIONES: A pesar de las acciones posteriores conserva los mch. nals originales.

predio 64.




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNOS; FRENTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

80

ENCUESTADOR S.A.O. FECHA 16/9/89

UBICACION, CALLE: Paseo Sin Nombre (Acceso/Col 046) No. -

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: años 80

CONSTRUCTOR: S.E.P.

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: LOSA CONCRETO ARMADO

2)-MUROS: BLOCK hueco de cemento

3)-VENTANAS: TUBULAR

4)-PUERTAS: PESTANILLAS: LAMINA ACABADA

VEHICULARES:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: JARDIN de Ninos y CHITLATZIN



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

INSTRUMENTOS

81

ENCUESTADOR _____ S.D.O. _____ FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: _____ Coyula _____ No. ^{Replacacion 20} Coyula 20

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: _____ 30's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: _____ losa de concreto armado
- 2)-MUROS: _____ de tabique rojo rebozado
- 3)-VENTANAS: _____ fierro estructural
- 4)-PUERTAS: PESTANQUES: _____ fierro estructural con la mira
- VEHICULARES: _____ Replacacion 20 articulo metalico con un estado
- 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____ el perfil de inclusion
presenta detalles art. dico
- 6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().
- 7)-OBSERVACIONES: _____


folio 2 (plano 7)



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMEMCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.



ENCUESTADOR _____ S.D.O. _____ FECHA 14/11/82

UBICACION. CALLE: A-28 y 31a No 45

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: _____

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: _____

2)-MUROS: _____

3)-VENTANAS: _____

4)-PUERTAS: PEATONALES: _____

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIORO S
APRECIABLES PERO ESTABLE () ; RUINA () .

7)-OBSERVACIONES: _____

Fotografiada por P. L. R. 1/10/82





FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.



ENCUESTADOR _____ S.D.O. _____ FECHA 10/9/89.

UBICACION. CALLE: _____ No. _____

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: _____

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

- 1)-CUBIERTAS: _____
 2)-MUROS: _____
 3)-VENTANAS: _____
 4)-PUERTAS: PESTANQUES: _____
 VEHICULARES: _____
 5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIORES
 APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____
 del inmueble de la calle, la zona de entrada con techos...

(ver p. no. 41)



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

13/05/89
E-T

ENCUESTADOR S.D.G. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Calle de la Loma N° 4-1

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 30's

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Estructura catenaria?

2)-MUROS: ladrillo

3)-VENTANAS: _____

4)-PUERTAS: PESTANONES:

VEHICULARES: fibra estructural

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: de la fachada

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (^) ; DETERIORADO

APRECIABLES PERO ESTABLE () ; RUINA () .

7)-OBSERVACIONES: _____

pendiente 44




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRETTES de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº de ...

E =

ENCUESTADOR S. D. O.

FECHA 16/9/87

UBICACION. CALLE: _____ Nº 12

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 192-

CONSTRUCTOR: A. ... ?

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: boveda catinada

2)-MUROS: de mampolen

3)-VENTANAS: sin estructura - vent.int. de mampolen

4)-PUERTAS: PESTANONES: sin estructura

VEHICULOS:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: ninguno

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (x); DETERIOROS
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: Existencia de un ...




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

INEC 012-330



86

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Vista Financiera No: 3

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 20 años al

CONSTRUCTOR: 1

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: hormigón armado (concreto)

2)-MUROS: hormigón

3)-VENTANAS: aluminio

4)-PUERTAS: PEATONALES:

VEHICULARES:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: Año reciente

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DEFERENTES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES:



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

INSTRUMENTO
87

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Vicente Fox N° 51

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1913 - 1915

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: teja de barro

2)-MUROS: ladrillo de canal

3)-VENTANAS: de madera

4)-PUERTAS: PESTANQUES: de hierro

VEHICULOS: de hierro

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: de hierro

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (x); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

No. CEN. 335

28

ENCUESTADOR S.D.O. FECHA 16/9/89.

UBICACION. CALLE: Vista de Ciudad No 53

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1915?

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: teja de barro

2)-MUROS: adobe

3)-VENTANAS: de madera

4)-PUERTAS: PESTANQUES: de madera

VEHICULOS: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: puerta

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (✓); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: _____

pagina 25?




FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACOTLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Nº DE CENSO

60

ENCUESTADOR S. D. O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Vialidad Inter N° 77

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: 1920

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: de tipo tradicional

2)-MUROS: de tipo tradicional

3)-VENTANAS: de tipo tradicional

4)-PUERTAS: PEÑONALES: _____

VEHICULARES: de tipo tradicional

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO (X); DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: casita muy bonita

Foto N° 2

Nota: La ubicación de mayor interés es en el centro del terreno



FOTO (PARA ADICIONALES
USAR, REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

NO. CANTON

90

ENCUESTADOR _____ S.D.O. _____ FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: _____ Hija de _____ No. _____

FECHA O EPOCA de CONSTRUCCION: _____

CONSTRUCTOR: _____

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: _____

2)-MUROS: _____

3)-VENTANAS: _____

4)-PUERTAS: PESTONALES: _____

VEHICULARES: _____

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES: _____

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIOROS

APRECIABLES PERO ESTABLE (.) ; RUINA (X).

7)-OBSERVACIONES: _____

Foto 16




FOTO. (PARA OPCIONES
USAR REVERSO).

CATALOGO de CONSTRUCCIONES HISTORICAS
CON VALOR LOCAL de ENTORNO; FRENTE de CALLE

BARRIO de SANTA ANITA ZACATLAMANCO
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

INSTRUMENTOS

31

ENCUESTADOR J.D.O. FECHA 16/9/89

UBICACION. CALLE: Calle de Santa Anita N° 25

FECHA o EPOCA de CONSTRUCCION: época de

CONSTRUCTOR:

DATOS CONSTRUCTIVOS:

1)-CUBIERTAS: Verificar la existencia de techos de concreto armado.

2)-MUROS: de mampostería con acabados exteriores.

3)-VENTANAS:

4)-PUERTAS: PEDESTALES:

VEHICULARES:

5)-DETALLES de ESPECIAL INTERES:

6)-ESTADO de CONSERVACION: BUENO () ; DETERIORES
APRECIABLES PERO ESTABLE (X); RUINA ().

7)-OBSERVACIONES: Segun descripción por el propietario.

Foto N° 25



FOTO. (PARA ADICIONALES
USAR REVERSO).

C.2.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO MJEBLE
DEL TEMPLO DE SANTA ANITA; PINTURAS DE CABALLETE,
ESCULTURAS Y OBJETOS.

APENDICE C-2.-INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO MJBSE:

PINTURAS DE CABALLETE, ESCULTURAS Y OBJETOS.

Este inventario incluye solamente objetos de valor artístico y con una edad mayor de 80 años. No se entró en el recuento de objetos litúrgicos debido a que se pudo observar que no eran mayormente antiguos por una parte, y por otra no se consideró oportuno investigar un punto que los vecinos consideraban íntimo y quisquilloso.

La inspección para determinar el número de objetos artísticos se realizó dos veces, con el mismo resultado; la primera se realizó en Marzo de 1984 y la segunda en Enero de 1991.

La única discrepancia entre las dos encuestas se dió en el armónico (clave 0-17 [T-10]), que en 1934 era uno de fuelle, de marca "SHEDMAYER" y hechura de principios de siglo; en la segunda había sido sustituido por uno eléctrico de hechura reciente. En éste punto cabe hacer mención de que con las vicisitudes de la vida de Templo durante el presente siglo, se conocen cuando menos seis inventarios realizados en las siguientes fechas:

21 de Diciembre de 1932 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

13 de Agosto de 1933 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

23 de Marzo de 1936 (Realizado por Don Manuel Toussaint, Dirección Nal. de Bienes Nacionales).

5 de Diciembre de 1938 (Dirección Nal. de Bienes Nacionales).

27 de Septiembre de 1939 (Por motivo de una solicitud hecha por los vecinos de Sta. Anita para sacar del recinto del Templo diversos objetos litúrgicos. (Dirección Nal. de Bienes Nacionales).

15 de Abril de 1942 Realizado por el restaurador Abelardo Carrillo y Gabriel de la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República, del Instituto Nal. de Antropología e Historia (I.N.A.H.).

Se adjuntan las copias correspondientes. El presente inventario incluye los siguientes grupos de objetos:

- 1.- El Retablo, en composición híbrida, estípite y ástilo, es claramente el objeto mas valioso con que cuenta el Templo. incluye cinco pinturas, la escultura en madera de N. Sra. Santa Ana y el Sagrario o Tabernáculo.
- 2.- El Sagrario, arriba mencionado, es el objeto mas antiguo existente en el Templo, seguramente de mediados de siglo XVII; incluye fino trabajo de intarcia.
- 3.- La Cómoda de la Sacristía, esta completa pero bastante deteriorada.
- 4.- Un arcón, probablemente del siglo XVIII, con una chapa labrada muy hermosa.
- 5.- En la cúpula hay un vitralito reciente (+-1950).
- 6.- Existen 15 pinturas al óleo, incluyendo las cinco del retablo; todas con excepción de una (El Sagrado Corazón de Jesús, [Clave 0-30 (A-12)], que es de fines de siglo

pasado, son ó de fines de siglo XVIII o principios del XIX; probablemente corresponden a la dotación original de tiempos de la terminación de la fábrica del actual Templo, o sea, que no son anteriores a 1770.

- 7.- Existen 14 esculturas en madera, algunas fijas y otras con coyunturas, pero todas con cara y manos pintadas y encarnadas; la mejor de todas sin duda es la de N. Señora Santa Ana, en la vitrina del retablo. También son notables los crucifijos del presbiterio y la sacristía.
- 8.- Hay también dos litografías finas de cambios del siglo, en buenas condiciones.
- 9.- Finalmente, hay algunos otros objetos, entre los que resaltan tres pequeños candelabros de cristal cortado.

Todas las pinturas han sido retocadas y algunas han sido separadas de sus bastidores y pegadas a hojas de triplay, resultando en un total torcimiento de las piezas. Algunas pinturas tienen al reverso leyendas que indican que fueron restauradas por el pintor Carlos González Laurens en 1953.

Todas las pinturas han sufrido por infestación insectal y han sido "restauradas" con gran diferencia de calidad por artesanos locales no muy calificados. Existe un taller en Av. Hidalgo casi esquina con Coyuya.

Es importante restaurar todas las pinturas y esculturas, dado que éste es el mas grande patrimonio pictórico con que cuenta el barrio.

STA. ANITA ZACATELALMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 1

CEDULA
No.
(T-1)

TEMPLO

OBJETO:
UTOGRAFIA

NOMBRE DE LA PIEZA
VIRGEN DEL CARMEN

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES

IMPRESION SOBRE PAPEL
PEL

TECNICA
UTOGRAFIA

OBSERVACIONES

LOCALIZACION


ZONA:

No.:


Muro

Ejes


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION LITOGRAFIA SOBRE PAPEL REPRESENTANDO
A LA VIRGEN DEL CARMEN, CON JESUS NIÑO.

9 1 0

Levantó:
S. B. X

Fecha:
26/I/91

STA. ANITA ZACATELALMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CECULA
No.
(T-2)

0 - 2

TEMPLO

OBJETO:

PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA

VIRGEN DE GUADALUPE

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XVIII

ESTADO DE

CONSERVACION

B X

R

M

MATERIALES
PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADE
RA

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES
EL BASTIDOR ESTA DES
BARATADO EN LA ESQUINA
DERECHA INFERIOR, JUN
TO TAMBIEN TIENE UNA
RASGADURA EN LA BASE
QUE HA SIDO REPARADA
CON PARCHES POR DETRAS.

LOCALIZACION

ZONA: NAVE (SOTOCORO)

No.


Muro

NORTE


Eje

1, 2-A


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION LA PINTURA REPRESENTA UNA COPIA FIEL
DE LA ORIGINAL EN LA FILA DE JUAN DIEGO; A CADA
LADO HAY UN ANGEL, EL DE LA DERECHA CON UNA RAYA
DE Y EL DE LA IZQUIERDA CON UNA DE AGUJAS. EN LOS
CUATRO ESQUINAS SE VEN PEDALONES, CADA UNO DE ELLOS
MUESTRA UNA APARICION DE LA VIRGEN A JUAN DIEGO:

Levanto:

S.E.K

Fecha:

25/1/91

STA. ANITA ZACATILALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

(T-3)

0 - 3

TEMPLO

OBJETO:
ESCULTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
SAN ANTONIO DE PADUA

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACION

B

R

M

MATERIALES

MADERA Y ESMALTE

TECNICA

BULTO

OBSERVACIONES

HA SIDO RETOCADA


LOCALIZACION

ZONA: NAVE


Muro MURO

Eje
2, 3-A

PLANTA



Croquis con grilla



FOTO



DESCRIPCION ESCULTURA DE BULTO CON ALGO DE ESTOFA
DO, QUE REPRESENTA A SAN ANTONIO DE PADUA; EN LA
MANO DERECHA TIENE UNOS LIROS (NUEVOS) Y EN LA
IZQUIERDA AL NIÑO JESUS (TAJERIN NUEVO). EL TRA
BAJO ES BUENO, AUNQUE HA SIDO RENOVADO RECIENTE
MENTE/

Levantó: S.E.K 20/1/91

Fecha:

20/1/91



STA. ANITA ZACAHUALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

0 - 4

(T-4)

TEMPLO

OBJETO: ESCULTURA		LOCALIZACION ZONA: NAVE Muro NORTE Ejes 3-A	
NOMBRE DE LA PIEZA JESUS DE RODILLAS POR LA CRUZ. AUTOR NO IDENTIFICADO		PLANTA 	
EPOCA S. XVIII D. XX	ESTADO DE CONSERVACION B X R M	Croquis con medidas 	
MATERIALES MADERA Y LAQUEADO			
TECNICA ENCARNADO			
OBSERVACIONES PIEZA RETOCADA			
Levantó:	S.S.K	Fecha:	26/I/51

FOTO



DESCRIPCION EL CONJUNTO REPRESENTA A JESUS QUE HA CAIDO DE RODILLAS AGOBIADO POR EL PESO DE LA CRUZ. LA CRUZ ES UN ENCAJONADO DE TABLAS DE PIHO DE 1/2", CON CHAPETONES DE REMATE EN LAS CABEZAS HECHOS RECIENTEMENTE EN LATON. LA FIGURA DE JESUS NO SE PUDO APRECIAR EN CONJUNTO DEBIDO AL SOPAJE

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO O.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE


0 - 5


CECULA

No.


(T-5)

TEMPLO

OBJETO:		LOCALIZACION	
ESCULTURA		ZONA:	PRESBITERIO
NOMBRE DE LA PIEZA		No.	Muro NORTE Ejes 4,5-A
VIRGEN DOLOROSA		PLANTA	
AUTOR			
NO IDENTIFICADO			
EPOCA	ESTADO DE CONSERVACION		
S. XVIII	B	R	M
MATERIALES			
MADERA CON ESMALTADO			
TECNICA			
ENCARNADO			

OBSERVACIONES	
EN BUEN ESTADO PERO SUFRE DE INFESTACION INSECTAL	
Levántalo:	S. E. K
Fecha:	26/1/91

FOTO



DESCRIPCION FIGURA ARTICULADA EN QUE LO UNICO, A CABADO SON LA CARA, MANOS Y PIES; LA CARA TIENE LOS OJOS ENTORNADOS HACIA EL CIELO Y LAS MANOS TIENEN LOS DEDOS ENTRELAZADOS EN ACCION DE PLEJARIA. LA CABEZA ES DE MUY BUENA F.CURA, CON NARIZ Y BOCA PEQUEÑAS... TÍPICAMENTE ESPAÑOLES Y LOS OJOS

STA. ANITA ZACATEALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA

No.


(T-6)

0 - 6

TEMPLO

OBJETO: ESCULTURA	LOCALIZACION	
	ZONA: No.	TEMPLO Muro Norte 4, 5-A
NOMBRE DE LA PIEZA JESUCRISTO	PLANTA	
AUTOR NO IDENTIFICADO		
EPOCA S. XVIII	ESTADO DE CONSERVACION B X R M	
TECNICA ENCARNADO	<p>Croquis con medidas</p>	
OBSERVACIONES		
Levó: S. E. K.	Fecha: 26/I/91	

FOTO



DESCRIPCION EL CONJUNTO INCLUYE DOS PARTES: EL CRUCIFIXO, EN MADERA DE CAOBA, CON TARACEADO DE RUESO ESGRAFIADO FORMANDO ROLEOS, Y LA FIGURA DE JESUCRISTO, CLAVADO, CON LA LLAGA EN EL COSTADO Y ESCORIACIONES EN LAS RODILLAS, TODO DE MUY BUENA LACA Y ENCARNACIONES; LA CABEZA, QUE CAE SOBRE EL


STA. ANITA ZACATILMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(T-7)

0 - 7



TEMPLO

FOTO



OBJETO:
RETABLO

LOCALIZACION
ZONA: PRESBITERIO
No. Muro Ejes
TESTERO 6-A, B



NOMBRE DE LA PIEZA
RETABLO

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA FINALES DE S. XVIII	ESTADO DE CONSERVACION	
	D X	R M

MATERIALES
MADERA DE CEDRO CON
HOJA DE ORO

TECNICA
ENSAMBLADO Y DORADO

OBSERVACIONES
LAPIEZA FUE RETIRADA
DE SU POSICION Y SE
COLOCO UNA BASE DE
CEMENTO PULIDO TRAS
LO QUE SE VOLVIO A
COLOCAR, FIJANDO A
TENSION CON ALAMBRES
POR LO QUE SE HA PAN
DEADO SUFRE DE INFES
TACION INSECTAL EN
LA BASE.

Levanto: S. E. X
Fecha: 20/I/51

ESTA CEDULA ES TAMBIEN GUIA DE LOCALIZACION DE
PIEZAS RETIRABLES QUE EXISTEN EN EL RETABLO, DES
CRISTOS EN LAS CEDULAS 7 A 13 (SUHECULAS J-6-1-R
DESCRIPCION RETABLO DE TRANSICION ENTRE EL HARROCO
ESTIPITE Y EL ASTILO. CONSTA DE SOPABANCO, DOS
CUERPOS Y REMATE, SEPARADOS EN TRES CALLES, SIEN
DO LOS DOS LATERALES AXIALMENTE CORRESPONDIENTES,
CON UN CUADRO REPRESENTANDO A UN SANTO O JERARCA
DE LA IGLESIA EN CADA CUERPO (VER DESCRIPCIONES

STA. ANITA ZACATILMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 8

CEDULA
No.

(T-7-1)

TEMPLO

OBJETO:

PINTURA

LOCALIZACION

ZONA: PRESBITERIO

No.


Mimo Ejes
TESTERO 6-A, B

NOMBRE DE LA PIEZA

DOCTOR DE LA IGLESIA
NO IDENTIFICADO

AUTOR IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO

PLANTA



Croquis con medidas

EPOCA ESTADO DE CONSERVACION

S. XVIII
Dx R M

MATERIALES


PINTURA AL OLEO SOBRE
TELA CON BASTIDOR DE
MADEIRA/
TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

PINTURA "RESTAURADA"
EN 1953 POR EL PINTOR
CARLOS GONZALEZ LAU
RENS.

FOTO



DESCRIPCION PINTURA QUE REPRESENTA A UN PERSONAJE
SEÑEROS, PROBABEMENTE UN DOCTOR DE LA IGLESIA.

917

Levantó:

Fecha:



S.E.H. 25/1/53

STA. ANITA ZACATLALMACO
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE


0 - 9

CEDULA
No.
(17-7-2)

PINTURA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO: PINTURA		LOCALIZACION	
NOMBRE DE LA PIEZA DOCTOR DE LA IGLESIA NO IDENTIFICADO		ZONA: PRESBITERIO	
AUTOR NO IDENTIFICADO		No.:	
EPOCA S/ XVIII		Muro TESTERO G-A, B	
MATERIALES PINTURA AL OLEO SOBRE TELA CON BASTIDOR DE DESG./ TECNICA PINTURA AL OLEO		PIANTA	
OBSERVACIONES PINTURA "RESTAURADO" EN 1993 POR EL PINTOR CARLOS GONZALEZ LAU RENS.			
Levanó: S. E. K	Fecha: 26/1/91		

FOTO



DESCRIPCION PINTURA QUE REPRESENTA A UN PERSONAJE
SEDENTE, PROBABLEMENTE UN DOCTOR DE LA IGLESIA.

918

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(T-7-3)

0 - 10

OBJETO:

SAGRARIO

NOMBRE DE LA PIEZA
SAGRARIO

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACION

B X

R

M

MATERIALES
MADERA DE CAOBA CON
TARABADO.

TECNICA
CARPINTERIA DE LO NEGRO
CON TARABADO.

OBSERVACIONES

LOCALIZACION


ZONA: PRESBITERIO

No.:


Muro Ejes

TESTERO 6-A, B


PLANTA



Craquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION SAGRARIO O TABERNACULO DE HECHURA PRE-
VIA A LA DEL RETABLO, INCLUYE TILABAJO DE INTAR-
CIA Y DOS COLUMNAS SALOMONICAS EN LOS EXTREMOS.

919

Levantó:

S. B. K.

Fecha:

12/1/51

STA. AMITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(T-7-4)

0 - 11

PIRTERA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:

ESCUETURA

NOMBRE DE LA PIEZA

SANTA ANA

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACION

B X

R

M

MATERIALES

MADERA CON ESNALTADO

TECNICA

ESTOFADO

OBSERVACIONES

LOCALIZACION


ZONA: ESTABLO

No. Muro


Ejes

TESTERO 6-A, B


PLANTA



Croquis completo



FOTO



DESCRIPCION FIGURA ARTICULADA EN QUE LO UNICO ACABADO SON LA CABEZA Y LAS MANOS. LA CARA TIENE LOS OJOS DE VIDRIO EN UNA MIRADA MUY SERENA, LA MANO DERECHA TIENE UNOS LIRIOS (RECIENTES), UNA REFERENCIA A LA PUREZA DE LA VIRGEN MARIA; EN LA MANO IZQUIERDA SOSTIENE UN NIÑO JESUS, TAMBIEN

Levigado:
S.F.S.K

Fecha:
26/1/91

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA

No.

(T-7-5)

0 - 12

TIENCHA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:

PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA

VIRGEN DE GUADALUPE

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES

PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADERA

RA.

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

LOCALIZACION

ZONA: RETABLO

No.


Muro

TESTERO


Ejes

6-A, B


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION PEQUEÑA PINTURA AL OLEO, QUE REPRESENTA A LA VIRGEN DE GUADALUPE SOBRE UN FONDO GRIS NO ES PARTE ORIGINAL DEL RETABLO Y ESTA SOBREPUESTA DIRIGIAMENTE ARRIBA DE LA VIRGINA.

Levanto: S. S. K

Fecha:

-6/1/51

921


STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.,
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 13


CEDULA
No.

(T-7-6)

PINTURA DE CABALLERO Y ESCUQUERA

OBJETO:		LOCALIZACION	
PINTURA		ZONA:	Ejes
NOMBRE DE LA PIEZA DOCTOR DE LA IGLESIA		No.:	IBSTERO 6-A, B
NO IDENTIFICADO		PLANTA	(4)
AUTOR			
NO IDENTIFICADO		Croquis con medidas	
EPOCA	ESTADO DE CONSERVACION		
S. XVIII	B X R M		
MATERIALES			
PINTURA AL OLEO SO			
BRE TELA CON BASTIDOR			
DE MADERA.			
TECNICA			
PINTURA AL OLEO			
OBSERVACIONES			

FOTO



DESCRIPCION PINTURA QUE REPRESENTA A UN PERSONAJE SEPEENTE, PROBABLEMENTE UN DOCTOR DE LA IGLESIA.

922

Levado: S.E.K

Fecha:

26/1/91

STA. ANITA ZACATILMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 14

CEDULA
No.

(T-7-7)

PINTURA DE GABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
DOCTOR DE LA IGLESIA
NO IDENTIFICADO

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACION

B

X

R

M

MATERIALES
PINTURA AL OLEO SOBRE
TELA, CON BASTIDOR DE
MADERA

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

LOCALIZACION

ZONA: PRESBITERIO


No.

Muro


Ejes

TESTERO 6-A, B


PLANTA



Cuadrícula con medidas



FOTO



DESCRIPCION . PINTURA QUE REPRESENTA A UN PERSONAJE
SEDENTE, PROBABLEMENTE UN DOCTOR DE LA IGLESIA.

9 2 3

Letras:

S. E. X

Fecha:

26/Y/91

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA

No.

0 - 15 (T-8)

TINAJERA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
ESCULTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
JESUCRISTO
(ECCE HOMO)

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XIX o XX

ESTADO DE CONSERVACION
B X R M

MATERIALES
MADERA CON ESMALTADO


TECNICA
ESTOFADO Y ENCARNADO

OBSERVACIONES


LOCALIZACION

ZONA: WAVE
No. SUR
Ejes 3, 4-B


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



924

DESCRIPCION REPRESENTACION DE JESUCRISTO; LA FIGURA ESTA CUBIERTA CON ROPAJES QUE SE CAMBIAN REGULARMENTE, PERO LAS MANOS SE ENCUENTRAN ENGARGUENTADAS, POR LO QUE LA PRESENTACION ORIGINAL DEBE HABER SIDO DE JESUS AMARRADO A LA COLUMNA DE FLAGELACION. LA GARA HA SIDO RETOCADA

Levanto:
S. E. K

Fecha:
26/1/91

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No. (T-9)

0 - 16

PIERRE DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
VITRAL

LOCALIZACION

ZONA: CUPULA
No. Alzura
ORIENTE 5-A, B

NOMBRE DE LA PIEZA

STA. ANA Y MARIA NI

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

B. X.

R.


M.

MATERIALES
VIDRIO Y CAÑUELO DE
PLOMO.


TECNICA
EMPLOMADO

OBSERVACIONES


PLANTA



Cruce con medidas



FOTO



DESCRIPCION VITRAL PEGENO CON COLOR Y GRISALLA,
QUE MUESTRA A SANTA ANA CON UN RAMO DE LIQIOS EN
LA MANO DERECHA Y A LA VIRGEN MARIA NIÑA EN EL BRA
ZO IZQUIERDO, RODEADAS POR RESPLANDORES.

Levanti:
S.E.K

Fecha:
26/I/51

25

STA. ANITA ZACATILALMACO · IXTACALCO D.F. ·
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 17

CEDULA
No.
(T-10)

PIRUFIA DE CABALLETE Y ESCUELITA

OBJETO:
ARMONIO

NOMBRE DE LA PIEZA
ARMONIO

AUTOR

EPOCA
S. XX

MATERIALES
ARMONIO ELECTRICO

TECNICA

OBSERVACIONES


LOCALIZACION

ZONA:
No. *


Muro

Ejes


PLANTA



Cuadrado con medidas



FOTO



DESCRIPCION
ARMONIO ELECTRONICO DE FABRICACION RECIENTE.

926

Levantó: S.E.K
Fecha: 26/1/51

STA. ANITA ZACATELALMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 18

CEBULA
No.
(T-11)

ITINERARIO DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
CANDILES (3)

NOMBRE DE LA PIEZA
CANDILES

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XX

ESTADO DE CONSERVACION
B. R. M.

MATERIALES
CRISTAL CORTADO Y ARMAZON DE FIERRO CON ESTANO.

TECNICA
CRISTAL CORTADO


OBSERVACIONES
EN BUEN ESTADO; SOLO NECESITAN UNA BUENA LIMPIEZA.

Levanto: S.S.K


Fecha: 26/1/91

LOCALIZACION


ZONA: NAVE
No. 3
Muro
Ejes
1.5-A.1.B



Croquis con mallas



FOTO



DESCRIPCION

TRES PEQUEÑOS CANDELABROS DE CUATRO Y OCHO LUCES.
CON GOTAS DE CRISTAL CORTADO.

27

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 19

CEDULA
No.
(A-1)

PINTURA DE CABALLENTE Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
SAN JOSE CON EL NIÑO
JESUS
AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA S. XVIII
MATERIALES B. X
ESTADO DE CONSERVACION R M
PINTURA SOBRE TELA
CON: BASTIDOR DE MADE
ZA
TECNICA
PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES
ESTA PIEZA HA SIDO
EXTENSIVAMENTE RETO
CADA, PROBABLEMENTE
POR EL PINTOR CARLOS
GONZALEZ LAORENS,
EN 1953.

LOCALIZACION


ZONA:

No.


Muro

Eje:


PLANTA



Carpas con medidas



FOTO



DESCRIPCION PINTURA AL OLEO QUE REPRESENTA A SAN JOSE CON EL NIÑO JESUS EN EL BRAZO IZQUIERDO Y UNA VARA QUE REVATA EN UN RAMO DE LIRIOS. INCLUYE UN MARCO RECIENTE BASTANTE DISCORDANTE.

928

Levánto: S. E. K
Fecha: 26/1/41

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(A-2)

0 - 20

PARRERA DE CAVALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA.

NOMBRE DE LA PIEZA

SAN NICOLAS TOLENTINO

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XV

ESTADO DE
CONSERVACION

B

Rx

M

MATERIALES

PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADE
RA

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

ESTA PINTURA HA SIDO
RETOCADA Y EL LIENZO
ESTA PEGADO A OTRO
QUE SIRVE COMO BASE
QUE SE FIJA AL BASTI
DOR NECESITA RESTAU
RACION TOTAL.

Levanto:

J.E.K

Fecha:

26/I/51

LOCALIZACION

ZONA: ANTESACRISTIA


No.

Muro


Ejes

NORTE 2,3-B.


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION PINTURA QUE REPRESENTA A SAN NICOLAS
TOLENTINO; APARECE DE MEDIO CUERPO CON CABA TACHO
NADA DE PUNTOS, CON UNA RAMA DE LIRIOS EN LA MANO
IZQUIERDA. A SU DERECHA HAY UNA PALOMA EN UN PLA
TO, QUE EL SANTO BENDICE.

9 2 9

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEQUILA
No.
(A-3)

0 - 21

PINTURA DE CAÑELEVE Y ESCULTURA

OBJETO:

PINTURA.

NOMBRE DE LA PIEZA

SAN JERONIMO

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XVIII

O XIX

ESTADO DE CONSERVACION

B

R

X

M

MATERIALES

PINTURA SOBRE TELA

CON BASTIDOR DE MADE

RA

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

EL LIENZO ESTA PEGADO A UNA BASE DE TELA. LA CAPA PICTORICA SE ESTA ESCARAPANDO UN POCO REQUIERE UNA RESTAURACION TOTAL. EL BASTIDOR ESTA TORCIDO.

Levante:

S. S. K

Fecha:

26/1/71

LOCALIZACION

ZONA: ANTESACRISTAN


No.

Muro


Ejes NORTE

2, 3-B


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION . LA FIGURA REPRESENTA SAN JERONIMO SIN PAÑO Y RECIBIENDO LA INSPIRACION DIVINA AL ESCRIBIR EN UN LIBRO, TRAS DEL CUAL SE VE UNA CALAVERA


930

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE


CEDULA
No.
(A-4)

0 - 22

FERRERIA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:		LOCALIZACION	
ESCULTURA		ZONA: ANTESACRISTIA	
		Muro	Ejes
		NORTE	3-B
NOMBRE DE LA PIEZA		PLANTA	
JESUS CRUCIFICADO			
AUTOR		Observaciones	
		Esta pieza con medidas	
EPOCA		ESTADO DE CONSERVACION	
S. XVIII		B	Fx M
MATERIALES		TECNICA	
MADERA ESNALTADA		ENCARNADO	
OBSERVACIONES			
ESTA PIEZA ESTA BASTANTE DETERIORADA; SUFRE DE INFESTACION INSECTAL POR LO QUE HA PERDIDO LOS DEDOS DE LA MANO, EL PIE DERECHO COMPLETO Y PARTE DEL IZQUIERDO.			
Levantió:	Fecha:		
S.E.X	26/1/51		

FOTO



DESCRIPCION LA FIGURA REPRESENTA A JESUS CRUCIFICADO O AL BUEN LADRON; ES DE BUENA FACTURA Y EL LAQUEADO DE BUENA CALIDAD. INCLUYE UN TAPARRABOS DE TERCIPOPELO AMARILLO RECIENTE, ESTA AVARRADO A LA CRUZ DE TABLA NUEVA, PORQUE EL GRADO DE INFESTACION YA NO PERMITE CLAVOS.

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(A-5)

0 - 23

TINTERIA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
ESCULTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
EL BUEN LADRON

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES

MADERA ESMALTADA

TECNICA

ENCARNADO

OBSERVACIONES


LOCALIZACION

ZONA: ANTESACRISTIA


No. Muro Ejes

NORTE 3, 4-B


PLANTA



Cronox con medallas



FOTO



DESCRIPCION ESCULTURA REPRESENTANDO AL BUEN LADRON
SE LE REPRESENTA DESHUDDO CON EXCEPCION DE UN CAL
ZON AZUL. ESTA AMARRADO A UNA CRUZ DE TABLA, RUE
VA.

932

Levantió:
S. S. K

Fecha:
26/1/31

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 24

CEDULA
No.
(A-6)

TIPICHA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
ARCON

LOCALIZACION


ZONA: ANTESACRISTIA

No. Ejes
Muro NORTE 3, 4-B-

NOMBRE DE LA PIEZA

ARCON

PLANTA



AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

ESTADO DE
CONSERVACION

B R M

MATERIALES
MADERA DE ENCINO


TECNICA

ENSAMBLADO

OBSERVACIONES

SE OBSERVAN ALGUNAS
RUTAS DE INFESTACION
SUPERFICIAL.

Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION ARCON EN MADERA DE ENCINO, CON TAPA REBASANTE. LAS JUNTAS SON CON ENSAMBLE DE CUNA MULTIPLE Y LA CHAPA ES DE FIERRO FORJADO, CON UNA TAPA EN FORMA DE ESCUDO CON RIBETES DE FOLLAJE.

Levanó:
S. S. K

Fecha:
26/1/51

933

STA. ANITA ZACATLALMACO - IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 25

CEDULA
No.
(A-7)

OBJETO:
ESCULTURA.

NOMBRE DE LA PIEZA

NITRO. SR. DE CHALMA

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XVII

MATERIALES
ESCULTURA EN MADERA
CON ENCARNADO

TECNICA
ENCARNADO


OBSERVACIONES

LOCALIZACION


ZONA: ANTESAGRISTIA

No. Ejes
Muro B, C-2, 3


PLANTA



Cropquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION CRUCIFIXO CON ADVOCACION DE NUESTRO
SEÑOR DE CHALMA. LA FIGURA ES EN MADERA ENCARNADA
CON PELO NATURAL.

934

Levanti:
S.E.X

Fecha:
26/1/91


STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 26


CEDULA
No.

(A-8)

FARMACIA DE CABALLERIE Y ESCUELA N.º 1

OBJETO: ESCULTURA.		LOCALIZACION	
NOMBRE DE LA PIEZA: NUESTRO SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS		ZONA: No.	Ejes
AUTOR NO IDENTIFICADO		Muro	
EPOCA S. XVIII		PLANTA	
MATERIALES ESCULTURA EN MADERA CON ENCARNADO		Estado de conservación	
TECNICA ENCARNADO		B X R M	
OBSERVACIONES FIGURA RECIENTEMENTE RETOCADA		Croquis (con medidas)	
			
Levanti: S. P. X	Fecha: 26/1/51		

FOTO



DESCRIPCION ESCULTURA EN MADERA QUE REPRESENTA
A NUESTRO SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS.

935

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

0 - 27
(A-9)

FIGURA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
ESCULTURA

LOCALIZACION

ZONA: ANTESACRISTIA

No. Eje 192-C
Muro SUR

NOMBRE DE LA PIEZA
VIRGEN MARIA.

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XIX

ESTADO DE CONSERVACION
B X R M

MATERIALES
MADERA LAQUEADA

TECNICA



BULTO

OBSERVACIONES


EN BUENAS CONDICION
NES GENERALES, AUN
QUE LA LACA SE ESTA
ESCARAPELADO.

Levanti:
S.E.K

Fecha:
26/I/91



FOTO



DESCRIPCION ESCULTURA DE BULTO QUE REPRESENTA
A LA VIRGEN MARIAS FIGURA DE VESTIR, POR LO
QUE SOLO LA CABEZA, ANTEBRAZOS Y PIES ESTAN LA
CUEADOS. LOS ROPAJES SON CAMBIADOS PERIODICAMEN
TE.

938

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(A-10)

0 - 28

PINTURA DE CABALLERO Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
ADORACION DE LOS PAS-
TORES AL NIÑO JESUS

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XVIII

ESTADO DE CONSERVACION

b	R	X	M
---	---	---	---

MATERIALES
PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADE-
RA

TECNICA
PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES
LA PINTURA ESTA PEGA-
DA A OTRO LIENZO QUE
SE FIJA A SU VEZ AL
BASTIDOR QUE ESTA
TORCIDO MERECE UNA
RESTAURACION COMPLE-
TA.

Levantó:
S. S. K


Fecha:
25/1/51

LOCALIZACION


ZONA: ANTESACRISTIA

No. Ejes
Muro SUR 1, 2-C


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION LA PINTURA REPRESENTA A LA VIRGEN MA-
RIA PRESENTANDO AL NIÑO A CUATRO PASTORES, MIER-
TRAS SAN JOSE OBSERVA. SOBRE ELLOS VUELA UN ANGE-
LILLO CON UNA BANDA QUE TIENE UNA LEYENDA ILEGIBLE.

93

STA. ANITA ZACATIL-ALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 29

CEDULA
No.

(A-11)

PIRUFIA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
ESCULTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
SAN JOSE

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACION

B X

R

M

MATERIALES

MADERA LAQUEADA

TECNICA
BULTO

OBSERVACIONES
EN BUENAS CONDICION-
NES GENERALES, AUN
QUE EL ROSTRO ESTA
RAJADO Y LA LACA SE
ESTA ESCARAPELARDO.

Levanto:
S.S.K

Fecha:
26/I/51

LOCALIZACION

ZONA: ANTESACRISTIA

No.


Muro

SUR

Ejes


1, 2-C

PLANTA



Croquis copiado

FOTO



DESCRIPCION ESCULTURA DE BULTO QUE REPRESENTA A
SAN JOSE . ES FIGURA DE VESTIR, POR LO QUE SOLO
LA CABEZA, ANTEBRAZOS Y PIES ESTAN LAQUEADOS LOS
KOPAJES SON CAMBIADOS PERIODICAMENTE.

938

STA. AMITIA ZACATI-ALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No. (A-12)

0 - 30

PINTURA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:

PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA

SAGRADO CORAZON DE
JESUS.

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XIX O

XX

XX

XX

XX

MATERIALES

PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADE
R.A.

TECNICA

PINTURA AL QUEO

OBSERVACIONES

PINTURA MUY RETOCADA
MERECE UNA LIMPIEZA
COMPLETA.


LOCALIZACION

ZONA: ANTISACRISTIA


No. Muro Ejes

PONIENTE 1-A, B


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION REPRESENTACION DE CUERPO COMPUESTO
DE JESUS CON EL CORAZON CON LA CORONA DE ESPINAS
AL PECHO. SE ENCUENTRA MIRANDO AL CIELO.

Levanto:

S. S. K

Fecha:

26/1/51

939

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

0 - 31
(5-1)

FRASEA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:

LITOGRAFIA

NOMBRE DE LA PIEZA
EL BAUTISMO DE NTRQ/
SEÑOR JESUCRISTO

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

APROX.

1910

ESTADO DE
CONSERVACION

Ex

R

M

MATERIALES

PAPEL SOBRE LIENZO
DE TELA

TECNICA

LITOGRAFIA

OBSERVACIONES

SE ENCUENTRA ALGO
ARRUGADO

Levantó:

S. E. K

Fecha:

26/1/91

LOCALIZACION

ZONA: SACRISTIA

No.


Muro

Ejes


NORTE

5-B


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION LITOGRAFIA COLOREADA QUE REPRESENTA
A SAN JUAN BAUTIZANDO A JESUS EN EL RIO JORDAN.

940

STA. ANÍTA ZACAHLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA

No.

(S-2)

0 - 32

FRANZIA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:

CRUCIF IJO

NOMBRE DE LA PIEZA
CRUCIF IJO

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
APROX. 1945

ESTADO DE
CONSERVACION

B X

R

M

MATERIALES

MADERA DE CAOBA.

TECNICA

ENSAMBLADO Y LABRADO

OBSERVACIONES

LOCALIZACION

ZONA: SACRISTIA

No.


Muro

NORTE


Ejes

5, 6-B


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION CRUCIF IJO ENSAMBLADO CON DETALLES LA
BRADOS, EN QUE SE APECIA, EN EL PIE, LA LEYENDA
"RECUERDO DE LA SANTA MISION POR LOS REVERENDOS
PADRES PASIONISTAS EN SANTA ANITA. 1945".

9 4 1

Levantis:

S. P. K.

Fecha:

26/1/71

STA. ANITA ZACATI. ALMACO XTACALCO D.F.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

0 - 33

CEDULA
No.

(S-3)

PIRAME DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
COMODA

NOMBRE DE LA PIEZA
COMODA PARA VESTIMENTA LITURGICA

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. X

ESTADO DE CONSERVACION
B R X M

MATERIALES
MADERA DE CEDRO

TECNICA
CARPINTERIA DE LO NEGRO

OBSERVACIONES


LOCALIZACION

ZONA: SACRISTIA


No. Miro Eje

ORIENTE 6-B,C

PLANTA




Croquis con medidas



Levantó:
S. S. K

Fecha:
26/1/51

FOTO



DESCRIPCION . COMODA PARA GUARDADO DE VESTIMENTA LITURGICA, DE SEIS PATAS Y OCHO CAJONES. CADA CAJON TIENE CENEFRA MOLDURADA Y ORNAMENTACION DE BARRAS Y DIAMANTES DEKADEZA SOBREPUESTA. EL AJADE DE FIERRO FORJADO.

42

STA. ANITA ZACATEALMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

0 - 34

(5,4)

TENUCHA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
ESCULTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
JESUS ENTRANDO A JERU
SALEN MORTADO EN UN
POLLINO
AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA ESTADO DE
CONSERVACION
S. XVIII B R X M

MATERIALES
MADERA ESTOFADA.

TECNICA
ESTOFADO

OBSERVACIONES
ESTA PIEZA MUESTRA
IMPETACION DE POLI
LLA. HA SIDO RENOVA
DA RECIENTEMENTE, IN
CLUYENDO RETOQUES,
PIHURA Y VESTIDO.


Levánto:
S. S. K

Fecha:
26/1/91


LOCALIZACION

ZONA: SACRESTIA
No. Muro Oriente 6-B, C


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



943

DESCRIPCION EL CONJUNTO CONSTA DE DOS PIEZAS: LA
ESCULTURA DE JESUS Y EL POLLINO. EL ULTIMO HA
SIDO EXTENSAMENTE REHOVADO, PERO LA DE JESUS AUN
RETIERE EN BUEN ESTADO, INCLUYENDO ESCARNACION
INCLUYE PELO VERDADERO CON UNA CORONA DE LATON Y
VESTIMENTA MORADA Y CALZON DE LINO RECIENTES.

STA. ANITA ZACATEALMACO' IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

0 - 35

(S-5)

FINIJA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO: CRUCIFIJO		LOCALIZACION	
NOMBRE DE LA PIEZA CRUCIFIJO		ZONA: SACRISTIA	Ejes 6-B,C
AUTOR NO IDENTIFICADO	PLANTA	Muro ORIENTE	Arco 6-B,C
EPOCA APROX. 1730	ESTADO DE CONSERVACION	PLANTA	
MATERIALES MADERA ESMALTADA	B X R M		
TECNICA ENTALLADO Y ESMALTADO	OBSERVACIONES		
QUIZA SEA ESTA LA NEJ JOR PIEZA ESCULTORI CA DEL TEMPLO.			
Levantó: S. o. E. K.	Fecha: 26/I/51		

FOTO



944

DESCRIPCION : CRUCIFIJO CON FIGURA DE JESUCRISTO
LA CRUZ ESJA HECHA CON MADEROS REFORZADOS EN ES
PIRAL, SEFERJANDO FUSTES SALOMONICOS CON PALLAJE
ADOSADOS EL JESUCRISTO MUESTRA GRAN R. TICRACIMIENTO
Y DRAMATISMO.

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
(S-6)

0 - 36

PINTURA DE CABALLERIE Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA

ZONA: SACRISTIA


Muro

Ejes

ORIENTE 6-B,C

NOMBRE DE LA PIEZA
SANTISIMA TRINIDAD

PLANTA



AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XVIII

ESTADO DE CONSERVACION

B

R

X


M

MATERIALES
PINTURA SOBRE TELA
CON BASIDOR DE MADERA
DE CEDRO

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES
LA PINTURA ESTA ENMAR
CADA Y PROTEGIDO POR
UNA HOJA DE VIDRIO UN
ESTAR CAUSANDO LA DIS
GREGACION DE LA PINTU
RA EN LOS BORDES, AL
IMPECAR LA CIRCULACION
DE LA HUMEDAD.


Croquis con medidas



Levanti: S. F. K

Fecha: 25/1/51

FOTO



94 51

DESCRIPCION LA PINTURA REPRESENTA LA SANTISIMA TRINIDAD, EN FORMA DE TRES FIGURAS DE JESUCRISTO SENTADAS SOBRE CUNULOS DE NUBES Y CON QUERUBINES A SUS PIES. EL JESUCRISTO DEL LADO IZQUIERDO REPRESENTA A DIOS HIJO, POR EL CHORRO DE SANGRE QUE FLUYE DE SU COSTADO DERECHO Y TIENE UN MEDA

STA. ANITA ZACATEALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEQUILA
No.

0 - 37

(S-7)

PINTURA DE CABALLETE Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
SANTA CATALINA DE
SIENA

AUTOR
NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XVIII

ESTADO DE CONSERVACION
B
R
X
M

MATERIALES
PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADERA

TECNICA
PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES
ESTA PINTURA FUE REMEZADA Y RETOCADA; REQUIERE UNA RESTAURACION TOTAL.


Levantó:
S.E.K

Fecha:
26/I/91

LOCALIZACION


ZONA: SACRISTIA
No. Muro SUR 5,6-C

PLANTA



Croquis con medidas

FOTO



946

DESCRIPCION EN EL CUADRO APARECEN DOS FIGURAS FRENTE A UN PAISAJE LLANO. LA FIGURA CENTRAL ES UNA SANTA CON TUNICAZUL Y PERLAS EN EL PELO SOSTENIENDO UN SANTISIMO EN LA MANO DERECHA Y UNA PALMA EN LA IZQUIERDA, SIMBOLO DE MARTIRIO, POR

..... ?

SR^{TA}. ANITA ZACAÏ-ALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEBULA
No.
(S-8)

0 - 38

PINTURA DE CABALLENE Y ESCULTURA

OBJETO:
PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA:
SAN ANDRES APOSTOL

AUTOR:
NO IDENTIFICADO

EPOCA:
S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACION

B

R

X

M

MATERIALES
PINTURA SOBRE TELA
CON BASTIDOR DE MADE
RA


TECNICA:
PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES
ESTE LIENZO FUE REPI
TADO Y ADHERIDO A O
TRO MAS NUEVO. PARA A
DAPTAR A NUEVO BASTI
DOR. REQUIERE UNA
REPARACION TOTAL.


LOCALIZACION
ZONA: SECRETARIA

No. Muro SUR 4, 5-C


PLANTA



Croquis con medidas



FOTO



947

DESCRIPCION REPRESENTACION DE CUERPO COMPLETO
DE SAN ANDRES, HERMANO DE SAN PEDRO, REGISTRADO
UN LIBRO EN LA MANO IZQUIERDA Y LA OTRA DERECHA
CON EL BRAZO DERECHO. ESTE CUADRO ES MUY INTERE
SANTE PUES MUESTRA UN TRATAMIENTO YA ECCLASISCO,
PERO LOS PEBES Y LAS MANOS MUESTRAN UNA TECNICA

Levato:
S.E.K

Fecha:
29/1/91

STA. AMITA ZACATECALMACO XTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO HUEBLE

CEQUILA

No.

J - 39 (5-3)

ITZ'ATZA DE CABALLERIE I ... 200804

OBJETO:
PINTURA

NOMBRE DE LA PIEZA
VINOSH DE SUADALUPE

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

3. XIX

ESTADO DE CONSERVACION

U R X M

MATERIALES

PINTURA SOBRE TELA CON
BASTIDOR DE MADERA

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

ESTA PINTURA HA SIDO
MUY RETOCADA; RECUE
RE UNA RESTAURACION
TOTAL. CUADRO "RESTAU
RADO" EN 1953 POR EL
PIEFOR CARLOS GOMPAUSZ
LAURENS.

Levantó:
S.E.K

Fecha:
26/1/51


LOCALIZACION

ZONA: SACRISTIA


No.

Muro
PONIENTE 4-B,C


PLANTA



Cronis con medidas



FOTO



948

DESCRIPCION LA PINTURA REPRESENTA LA VILKA DE JUAN DIEGO CON LA REPRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DE SUADALUPE, ENTRE NUBES, SOBRE LA CUAL SE DIVI SAN DIOS PADRE Y LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO Y A LOS LADOS DOS FIGURAS FEMENINAS, LA DE LA ESCUELA JA, PROBABLEMENTE REPRESENTANDO A EUKOVA (POR EL

PINTURA DE CABINETE Y ESCULTURA.

OBJETO:

ESCULTURA

NOMBRE DE LA PIEZA

SN. ANTONIO DE PADUA.

AUTOR:

No IDENTIFICADO

EPGCA

S XIX

ESTADO DE CONSERVACION

MATERIALES

MADEZA LAQUENADA

TECNICA

BULTO

OBSERVACIONES

FIGURA ESCIENTE-
 MENTE RETOCADA.

Levantó:
 SEK

Fecha:
 26/1/91

LOCALIZACION

ZONA: ANTESOCIALISTA

No.


Metro

SOR

Ejes

23,0 c

PLANTA



Grupos con medidas




FOTO.



DESCRIPCION

ESCULTURA DE MADERA QUE REPRESENTA
 SENTADO A SAN ANTONIO DE PADUA.

C.3.- INVENTARIO DE PLACAS E INSCRIPCIONES

EXISTENTES EN EL TEMPLO DE SANTA ANA.

APENDICE C-3.

INVENTARIO DE PLACAS E INSCRIPCIONES ENCONTRADAS EN EL CONJUNTO -
DEL TEMPLO DE SANTA ANA.

Este inventario incluye cuatro inscripciones y placas que atestiguan a las fechas de construccion del Templo, con lo que adquieren gran importancia, a falta de otra informacion documental.

Restante son placas y lapidas sepulcrales en mayor o menor grado de conservacion que atestiguan a la existencia de un pequeno cementerio en el actual atrio. De estas dos son ilegibles e indatables, y las restantes siete incluyen las fechas: 1865, 1866 y 1906, y una placa con tres fechas: 1909, 1923 y 1929; el restante tiene las fechas 1914, 1920, 1921 y 1927.

Por lo anterior se puede inferir que el cementerio recibia difuntos cuando menos entre 1865 y 1929, un periodo de 64 anos. El cementerio dejo de existir definitivamente en 1974, cuando la directora Gral. de Planificacion del D.D.F., Ing. Angela Alessio Robles, autorizo su pavimentacion para usarse como campo deportivo.

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEQUILA
No.

L-1

PLACAS Y LAFIDAS
Piedra

OBJETO:

PLACA

NOMBRE DE LA PIEZA

PLACA CONMEMORATIVA

AUTOR

EPOCA
S/ XVIII

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES


TEZONTLE

TECNICA


INCISION

OBSERVACIONES

Craquis con medidas



FOTO



952

DESCRIPCION PLACA CONMEMORATIVA QUE CELEBRA EL CIERRE DE LA BOVEDA. DEBIDO A LA TEXTURA DEL TEZONTLE, LOS RASGOS SON DIFICILES DE LEER PERO SU PUDO DISCERNIR LA SIGUIENTE LEYENDA: "EN LO DE HENERO DEL AÑO 1779 SE SERO LA ULTIMA BOBYDA DE SETA CAPILLA SIGUNDO CU- RA EL SR/BA. Y DT.(?)DN. ICHASYO ...ASR DICE REV"

Levanti: 552

Fecha: 15-03-34

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
L-2

PLACAS Y LAPIDAS
MEMORIAS

OBJETO:

PLACA

NOMBRE DE LA PIEZA

PLACA CONMEMORATIVA

AUTOR

EPOCA

ESTADO DE
S. XIX (?) CONSERVACION

B

R

M

X

MATERIALES

ANDESITA TIPO CHILUCA

TECNICA

INCISION


OBSERVACIONES

SUPERFICIE MUY DEGRADA-
DADA POR HUMEDAD ACEN-
DENTE, AL GRADO DE PER-
DER UN 50% DEL TEXTO/

Levanto: SEK

Fecha: 19.02.84


FOTO



9 94 5

DESCRIPCION PLACA CONMEMORATIVA QUE DEBEBA PROBAJER-
NENTE LA CONCLUSION DEL CAMPANARIO. ES CASI ILEGI-
BLE PERO EN LA PARTE SUPERIOR SE DISEÑA UNA LETRADA
QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DATOS: EL DIA 9 DE MAYO (?) DE 1910 (?)
LA PLACA QUESEA UBICADA EN LA

Croquis con medidas



STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CUDULA
No.
L-3

PLACAS Y LAPIDAS

En el Arco

OBJETO:

INSCRIPCION

NOMBRE DE LA PIEZA

INSCRIPCION CONMEMORATIVA

AUTOR

EPOCA

ESTADO DE CONSERVACION

U

R X M

S. XVIII

MATERIALES

APLANADO DE

MORTERO DE CAL/

TECNICA

INCISION

OBSERVACIONES EL APLANADO

SUFRE POR EL CHORREO DE AGUA QUE ESCURRE POR EL MURO SUPERIOR CON DISGREGACION Y CAIDA DE LOS MORTEROS SE APRECIA IMPACTOS DE BALA QUE HAN SIDO RELLENADOS CON CEMENTO/


Levanto:

SEK

Fecha:


19/02/91

FOTO



* Se acabó la fabricacion
ahora f. ana ha 28 d. de octubre d 1777
yendo a casa el D. D.
enhor D. (habiendo dias! fiscal) f. abino flores.
(ENVIADO FURANTE) ← PROBABLE
* PLACA NO LEGIBLE.

Coquis con marcalas



DESCRIPCION INSCRIPCION EN LA PEGHINA QUE ESCIBE EL PASADIZO QUE COMUNICA A LA ESCALERA DE LA TORRE CO EL CORO. DEBIDO A QUE RECIBIO VARIOS IMPACTOS DE BALA, ES UN POCO DIFICIL DE LEER, PERO SE APRECIA EL SIGUIENTE TEXTO: "-----FABRICADO A 2 DE OCTUBRE DE 1777-----" PARA TEXTO EXACTO VER RECORDRO.

STA. AMITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.,
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
I-4

PLACAS Y LANTERNAS
MEXICANAS

OBJETO:

PLACA

NOMBRE DE LA PIEZA

PLACA CONMEMORATIVA.

AUTOR

EPOCA

S/XVIII

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES


TEZONTE

TECNICA


INCISION

OBSERVACIONES

Croquis con medidas



FOTO



9 5 5

DESCRIPCION PLACA CONMEMORATIVA QUE CELEBRA LA TERMINACION DEL MURO TESTERO. LA PARTE INFERIOR TIENE UN TEXTO NUBLADO, PERO LA SUPERIOR LEE EN TRES LINEAS:

Levanta:
SEX

Fecha:
19/02/84

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.,
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO HUEBLE

CEDULA
No.
L-5

PLACAS Y LAPIDAS
FRAGMENTAS

OBJETO:

PLACA

NOMBRE DE LA PIEZA

PLACA SEPULCRAL

AUTOR

-

EPOCA

ESTADO DE
CONSERVACION

B . R . N . X

S/ XIX

MATERIALES

ANDESITA TIPO CHILUCA

TECNICA

INCISION

OBSERVACIONES

DEBIDO AL CONTACTO CON
LA TIERRA DE LA JARDI-
NERA LA SUPERFICIE SE
HA DEGRADADO CASI COM-
PLETAMENTE/


Locación:
S E X

Fecha:
19/02/84

FOTO



Croquis con medidas



DESCRIPCION
PLACA SEPULCRAL EN LA BARBA APRIAL SUS; PRACTICA-
MENTE ILEGIBLE POR HUMEDAD ASCENDENTE.

956

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CUDULA
No.
I-6

PLACAS Y OBJETOS
Muebles

OBJETO:

PLACA

NOMBRE DE LA PIEZA

PLACA SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA

S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACION

b

R

X

m

MATERIALES

ANDESITA TIPO CHILUCA

TECNICA

INCISION

OBSERVACIONES

POR HUMEDAD ASCENDEN-
TE EL EXTREMO INFERIOR
DERECHO ESTA TOTALMEN-
TE DISGRAGADO/

Levant: SBK

Fecha:
19/02/84


FOTO



DESCRIPCION PLACA SEPULCRAL QUE CONTIENE LA SIGUIEN-
TE LEYENDA: "LA NINA JUANA LUNA FALLECIO EL DIA 7
DE SEPTIEMBRE DE 1866. (A LA) EDAD DE 2 AÑOS.
-----JULJO PADRE
-----ESTA-----ORIO".

957

Cronquis con medidas



PLACAS Y LAPIAS

PLACAS Y LAPIAS

OBJETO:

LAPIDA

NOMBRE DE LA PIEZA

LAPIDA SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA

S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES

MARMOL. BLANCO

TECNICA

INCISION


OBSERVACIONES

LA PLACA SE ENCUENTRA
MANCHADA CON AGUITE.

Levántado:
S E K

Fecha:
19/02/84

FOTO




DESCRIPCION
LAPIDA SEPULCRAL QUE TIENE INCISA EN LA PARTE SUPERIOR UNA CRUZ Y LA SIGUIENTE LEYENDA: GURDALUPE SALINAS + EL 10. ABRIL DE 1914.

R/I/P/

RECUERDO DE SU COMADRE/

5
5
5

Croquis con medidas



STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

L-8

PLACAS Y LAPIDAS

placarditas

OBJETO:

LAPIDA

NOMBRE DE LA PIEZA

LAPIDA SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA

ESTADO DE
CONSERVACION

S. XX

B

R

X

M

MATERIALES

MARMOL GRIS VETEADO

TECNICA

INCISION

OBSERVACIONES
LA PLACA ESTA QUEBRADA
RESTANDO SOLO LA PIEZA
CENTRAL QUE CONTIENE
LA MAYOR PARTE DEL TEX-
TO/


Levantió:

S E K


Fedat:

19/02/84

FOTO



DESCRIPCION LAPIDA SEPULCRAL QUE TIENE UNA LEYENDA
QUE INCLUYE TRES NOMBRES Y DICE: "LOS RESTOS DE LOS
(SA) LAZAR MELLENDES; -0.9.1909; -----0 SALAZAR FRIAS
DIC/9-1923-----GALICIA DE SALAZAR MARZO-25-1929---
---(RECUERDO DE) SUS HIJOS/ (R) I. P.



STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.,
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.

L-9

TÍTULOS Y LAPIDAS

Epitafios

OBJETO:

LAPIDA

NOMBRE DE LA PIEZA

LAPIDA SEPULCRAL.

AUTOR

EPOCA

ESTADO DE CONSERVACION

S. XX

B

R

X

M

MATERIALES

MARMOLO DE CARRARA

TECNICA

INCISION


OBSERVACIONES

LA PLACA ESTA QUEBRADA POR LO QUE SE HA PERDIDO UN 50% DEL TEXTO.

Levante:


Fecha:

FOTO



DESCRIPCION LAPIDA SEPULCRAL QUE TIENE UNA LEYENDA
INCOMPLETA QUE INCLUYE DOS NOMBRES Y DICE: **9 6 6**
EL SEÑOR
(F) RANCISCO RO (DRIGUEZ)?
FALLECIO EL DIA-----DE 1906 A LA EDAD (D)
SUS HIJOS DE (ICAN)-----RECUERDO AS-----R.I.
I.A.-----IGNADITA-----FALLECIO----- (F) FERRERO DE

Coguis con medidas



STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
I-10

PLACAS Y LAPIDAS
Piedras

OBJETO:

LAPIDA

NOMBRE DE LA PIEZA

LAPIDA SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA

ESTADO DE
CONSERVACION

B X M

S. XIX

MATERIALES

MARMOL DE CARRARA

TECNICA

INCISION Y DORADO

OBSERVACIONES

TIENE MANCHAS DE
ACETTE.



Levanti:

SSK


Fecha:

19.02/84

FOTO



Cuadro con medidas



DESCRIPCION CURIOSA PLACA LABRADA POR AMBAS CARAS IN-
DICANDO RECICLAJE. EN EL LADO REVERSO, CON FECHA MAS
ANTIGUA, SE APRECIA LA LEYENDA EN FRANCÉS: "MARIPO
JOSEPHINE ELEONORE DESDIER NEE LE 24 MAY 1853
DECEDEE LE 12 AOUT 1859"
EN EL LADO ANVERSO, CON FECHA POSTERIOR Y SEGURAME-

61

STA. ANITA ZACALLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CECULA
No.

L-11

PLACAS Y LAPIDAS
MEMORIALES

OBJETO:

LAPIDA

NOMBRE DE LA PIEZA

LAPIDA SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA

ESTADO DE
CONSERVACION

S. XX

B X

R

M

MATERIALES


CEMENTO COLOREADO

TECNICA

INCISION SOBRE CEMENTO
TO FRESCO/

OBSERVACIONES

Croquis con medidas



FOTO



DESCRIPCION: LAPIDA DE CEMENTO CON COLOR SIENA. CON LA
LEYENDA: "EL SENOR BRUNO MAYA FALLECIO A LA EDAD
DE 75 AÑOS DE 31 DE JULIO DE 1920. ESTE ACUERDO
LE DEDICAN SU ESPOSA E IGCS/

RIP.

962

Levantió:
SEK

Fecha:
19/02/84

STA. ANITA ZACATLALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
1-12

FOTO



963

DESCRIPCION LAPIDA CON INCISIONES POCO PROFUNDAS Y ALGO BORRADAS CON LA LEGENDA: "EL NIÑO MANUEL VALDE RANA NACIO EL DIA 10. DE JUNIO DE 1930 Y FALLECIO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1941. SUS AFLIJIDOS MADRES LA DENOM. ESTE RECUERDO (S) I.P."

PLACAS Y LAPIDAS
Piedras y Lápidas

OBJETO:
LAPIDAS

NOMBRE DE LA PIEZA
LAPIDA SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA
S. XX


ESTADO DE CONSERVACION	
B	R X M

MATERIALES
ARDESILLA TIPO CHILUCA

TECNICA
LABRADO E INCISION

OBSERVACIONES
LA PIEDRA ESTA QUE-
BADA EN LA ESQUINA
INFERIOR IZQUIERDA/

Cropius con moldes



Levanti:
M.K.

Fecha:
19/02/44

STA. ANITA ZACATLALMICO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
I-13

LAPIDAS Y LAPIDAS
PREHISPANICAS

OBJETO:

MONUMENTO

NOMBRE DE LA PIEZA

MONUMENTO SEPULCRAL

AUTOR

EPOCA

S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

B

R

M

X

MATERIALES

TERRAZO


TECNICA

TERRAZO


OBSERVACIONES

LAS PIEZAS ESTAN MUY
DAÑADAS POR EXPANSION
DEL REFUERZO Y GENERAL
DESCUIDO/

FOTO



Croquis con medidas



DESCRIPCION MONUMENTO COMPUESTO POR UNA LAPIDA SEPULCRAL QUE TIENE AL CENTRO UNA PLACA DE TERRAZO NEGRO CUYA LEGENDA HA SIDO NUTILADO EN UN 50% AL CENTRO DE LA QUE SE PUEDE DEDUCIR SOLO LA FECHA: 1927. LA LAPIDA ESTA COMPLEMENTADA POR UNA CRUZ DE SECCION CUADRADA, QUE EMBOHA EN UNA PERFORACION DE LA

Levantó: E.K

Foja 02-84

C.4.- INVENTARIO DE PINTURA MURAL Y RELIEVES.

APENDICE C-4.

INVENTARIO DE PINTURA Y RELIEVES EN LA BOVEDA DEL TEMPLO
DE SANTA ANA.

En este inventario se incluyen tres relieves en yeso de especial interes por incluir simbolos liturgicos especificos, y cuatro murales realizados en la tecnica de Pintura al Oleo.

Dos de las pinturas, mas los complementos entre terceletes - de la boveda del testero, fueron realizados alrededor de 1950 por un Pintor no identificado, quiza el "Restaurador" de los cuadros del Templo, Pintor Carlos Gonzalez Laurens, alrededor de 1953.

Las cuatro pinturas de la base del tambor de la Cupula fueron realizadas por el Pintor Asuncion Villegas Gutierrez en la primavera de 1989, a los 99 anos de edad.

STA. ANITA ZACATILMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CDULA
No.
M - 1

PINTURA MURAL; RELIEFS.

OBJETO:

RELIEVE

NOMBRE DE LA PIEZA

CORONA DE CLAVE

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

B X

R

M

MATERIALES

YESO CON FIERA DE

YUTE

TECNICA
YESO MOLDEADO

OBSERVACIONES

LOCALIZACION

ZONA: NAVE


No. Muro

BOVEDA


Eje

AB-2, 3

PLANTA



Cruquis con medidas



Levantó:
SEK.

Fecha:
19/I/91

FOTO

967

DESCRIPCION CORONA EN YESO MOLDEADO ENVOLVIMIENTO UN
RELIEVE CON EL ANAGRAMA DE NRO. SR. SAN JOSE. CO-
LOCADO SOBRE LA CLAVE DE LA BOVEDA DEL BRINCE EJE -
PRODUCIDOS CON EL RESTO DE LA ORNAMENTACION DE YESO
PROBABLEMENTE EN LA DECADA DE LOS '40.

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

PINTURA MURAL: RELIEVES.

OBJETO:

RELIEVE

LOCALIZACION

ZONA: NAVE

No. Muro BOVEDA AB-3, 4

Ejes

AB-3, 4

NOMBRE DE LA PIEZA
CORONA DE CLAVE

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XX

ESTADO DE CONSERVACION

B X R M

MATERIALES


YESO CON FIBRA DE YUTE

TECNICA


YESO MOLDEADO

OBSERVACIONES


PLANTA



Craquis con medidas



FOTO



968

DESCRIPCION CORONA EN YESO MOLDEADO ENVOLVEDO UN RELIEVE CON EL ANACRAMA DE HERRA. SRA. LA VIRGEN MARIA COLGADO SOBRE LA CLAVE DE LA BOVEDA DEL ENTREEJE. PRODUCCION CON EL RESTO DE LA ORNAMENTACION DE YESO PROBABLEMENTE EN LA DECADA DE LOS '40.

Levante: S.S.E.K

Fecha: 19/I/91

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No. 11 - 3

MURALES Y RELIEVES

OBJETO: PINPURA MURAL		LOCALIZACION ZONA BASE DE CUPULA	
NOMBRE DE LA PIEZA " SAN MARCOS "		No.	Ejes A-4, 5
AUTOR NO IDENTIFICADO			
EPOCA S. XX.	ESTADO DE CONSERVACION		
	D	R	M
MATERIALES PINPURA AL OLEO		TECNICA	
OBSERVACIONES			
Levantic: S. E. K		Fecha: 19/1/91	

FOTO



969

DESCRIPCION MURAL EN PINPURA AL OLEO SOBRE BASE DE
LESO QUE REPRESENTA AL EVANGELISTA SAN MARCOS. REA
LIZADO POR EL MAESTRO ASUNCION VILLEGAS GUTIERREZ
EN PRIMAVERA DE 1989.

SIA. ANITA ZACATEALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CECULA
No.
M - 4

PINTURA MURAL: RELIEVES.

OBJETO:

PINTURA MURAL

NOMBRE DE LA PIEZA

" SAN JUAN "

AUTOR

NO IDENTIFICADO.

EPOCA

S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

B X R M

MATERIALES

PINTURA AL OLEO SOBRE
YESO.

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES


LOCALIZACION

ZONA: BASE DE CUPULA


No. Eje

NORTE N-4, 15

PLANTA



Croquis con medidas



FOTO

970

DESCRIPCION MURAL EN PINTURA AL OLEO SOBRE BASE DE YESO QUE REPRESENTA AL EVANGELISTA SAN JUAN. REALIZADO POR EL MAESTRO ASUNCION VILLEGAS GUTIERREZ EN PRIMAVERA DE 1939.

Levanto:
S. E. X

Fecha:
19/I/91

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO.D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

PINTURA MURAL; RELIEVS.

OBJETO:
PINTURA MURAL

NOMBRE DE LA PIEZA
SAN LUCAS

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA
S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

MATERIALES

PINTURA AL OLEO SOBRE
YESO.

TECNICA


PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES


LOCALIZACION

ZONA: BASE DE CUPIULA
No. Muro SUR Ejes B-4, 5


PLANTA



Craquis con medijas



FOTO



176

DESCRIPCION MURAL EN PINTURA AL OLEO SOBRE BASE DE YESO QUE REPRESENTA AL EVANGELISTA SAN LUCAS. REALIZADO POR EL MAESTRO ASUNCION VILLEGAS CUIERREZ EN PRIMAVERA DE 1989.

Levanti:
S.E.K

Fecha:
19/1/91

PINTURA MURAL; KELLIEVSS.

OBJETO: PINTURA MURAL		LOCALIZACION ZONA: BASE DE CUPULA							
No.:		Muro	Ejes						
NOMBRE DE LA PIEZA " SAN MATEO "		SUR S-4, 5							
AUTOR NO IDENTIFICADO		PLANTA							
EPOCA									
ESTADO DE CONSERVACION		Croquis con medidas							
S. XX									
MATERIALES PINTURA AL OLEO SOBRE YESO.		<table border="1"> <tr> <td>Bx.</td> <td>R</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Bx.	R	M			
Bx.	R	M							
TECNICA PINTURA AL OLEO									
OBSERVACIONES									
Levantó: S.E.K		Fecha: 19/1/91							

FOTO



9.72

DESCRIPCION MURAL EN PINTURA AL OLEO SOBRE BASE DE YESO QUE REPRESENTA AL EVANGELISTA SAN MATEO. REALIZADO POR EL MAESTRO ASUNCION VILLEGAS CUATRECERAS EN PRIMAVERA DE 1939.

SIA. ANITA ZACATEALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEDULA
No.
M - 7

PINTURA MURAL, RELIEFS.

OBJETO:

PINTURA MURAL

NOMBRE DE LA PIEZA
SAN JOAQUIN Y LA VIR-
GEN MARIA NIÑA.

AUTOR

NO IDENTIFICADO

EPOCA

S. XX

ESTADO DE
CONSERVACION

D X R M

MATERIALES
PINTURA AL OLEO SOBRE
YESO.

TECNICA

PINTURA AL OLEO

OBSERVACIONES

LOCALIZACION

ZONA:

No.


Muro

NORTE


Ejes

A-5, 6


PLANTA



Cruquis con medidas



FOTO



973

DESCRIPCION MURAL EN PINTURA AL OLEO SOBRE BASE DE YESO QUE REPRESENTA A SAN JOAQUIN Y LA VIRGEN MARIA NIÑA. EN LAS ENJUNIAS DE LOS LADOS HAY DOS ANGEL.S. PINTADO APROXIMADAMENTE EN 1950.

Levante:
S.E.K

Fecha:
19/1/1991


STA. ANITA ZACATILALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

CEBULA
No. 8
H - 8

PINTURA MURAL; RELIEVES.

OBJETO: PINTURA MURAL		LOCALIZACION ZONA: LUNETO S/RETABLO	
No.		Muro SUR	Eje B-5,6
NOMBRE DE LA PIEZA SANTA ANA Y LA VIRGEN MARIA NIÑA.		PLANTA	
AUTOR NO IDENTIFICADO			
EPOCA S. XX	ESTADO DE CONSERVACION		
D X. R M			
MATERIALES PINTURA AL OLEO SOBRE YESO.		Cuenta con medidas	
TECNICA PINTURA AL OLEO			
OBSERVACIONES			
Levanto: S.E.K		Fecha: 13/I/31	

FOTO





974

DESCRIPCION MURAL EN PINTURA AL OLEO SOBRE BASE DE YESO QUE REPRESENTA A SANTA ANA Y A LA VIRGEN MARIA NIÑA. EN LAS ENJUNIAS DE LOS LADOS HAY DOS ARCELES. PINTADO APROXIMADAMENTE EN 1930.

STA. ANITA ZACATELALMACO IXTACALCO D.F.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARTISTICO MUEBLE

PINTURA MURAL; RELIEVS.

OBJETO: MEDALLON EN RELIEVE	
NOMBRE DE LA PIEZA EL ESPIRITU SANTO.	
AUTOR NO IDENTIFICADO	
EPOCA S. XX	ESTADO DE CONSERVACION B X R M
MATERIALES YESO CON FIERRA DE YU TE	
TECNICA YESO VOLDEADO	
OBSERVACIONES	



Levanto: S.E.K.	Fecha: 19/1/91
---------------------------	--------------------------

FOTO

975

DESCRIPCION AUTORELIEVE EN YESO QUE REPRESENTA A LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO ENTRE RESPLANDORES EN EL CORAZON DE UNA ESTRELLA DE CUATRO PICOS RODADO POR QUERUBINES Y MOTIVAS FLORES, EN LA CLAVE DE LA BOVEDA.

D.- REPORTES DE ANALISIS DE MATERIALES EXISTENTES.

APENDICE D. REPORTE DE ANALISIS DE MATERIALES EXISTENTES
EN EL TEMPLO DE SANTA ANA.

Los reportes incluidos en este apandice son los siguientes:

- D-1 Analisis de los morteros existentes.
- D-2 Analisis de las maderas existentes.
- D-3 Analisis petrografico de los componentes de la mamposteria.
- D-4 Reporte de los pigmentos existentes.
- D-5 Reporte del sistema de impermeabilizacion de las bovedas y -
cupula.

D.1.- ANALISIS DE LOS MORTEROS EXISTENTES.

APENDICE D-1.ANALISIS DE MORTEROS EXISTENTES EN LA FABRICA DEL TEMPLO
DE SANTA ANA, BARRIO DE SANTA ANITA ZACATLALMANCO.

Para la realizacion de este trabajo, se acudio a la Conservadora Arquitectonica CAROLE L. PERRAULT, DEL NATIONAL PARK SERVICE (UNITED STATES DEPARTAMENT OF THE INTERIOR)., NORTH ATLANTIC REGION; BOSTON MASSACHUSSETTS. El proposito fue tratar de determinar los componentes de las mezclas y las proporciones utilizadas en cada caso, con la intencion de determinar las caracteristicas que deben reunir los morteros que se vayan a utilizar en la consolidacion de las juntas y aplanados del Templo y su anexo.

Entre los resultados sorprendentes que se lograron, se debe resaltar el de la clara definicion entre las muestras provenientes a las partes bajas y altas de la construccion, lo cual apunta a la justificacion de dos etapas constructivas basicas en los muros, correspondientes a periodos previo y contemporaneo con la construccion de las bóvedas.


Otra conclusion es que la cupula puede ser contemporanea con la fachada, pero posiblemente un poco posterior a las bóvedas de la nave y el presbiterio.

Finalmente, las arenas son similares, variando solo en su rugosidad. Muestras fueron sujetas a analisis petrograficos (ver Apendice D-3), en que se determino que no provienen de Santa Anita, sino del Peñon del Marques o del Cerro de la Estrella.

Al texto en Ingles se anexa una traduccion al Espanol y un -
Mapa de localizacion de muestras extraidas.

Adicionalmente se anexan dos folletos, uno del NATIONAL PARK
SERVICE (EE.UU.), y otro del DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT (GRAN
BRETANA), con especificaciones para elaboracion de junteados.

CROQUIS de LOCALIZACION DE MUESTRA de MORTERO de CAL.



LEVANTO' S.E.K. ENERO '91

MORTAR ANALYSIS OF SAMPLES REMOVED
FROM THE EXTERIOR OF
SANTA ANITA ZACATLAMANCO

Analyzed by
Carole L. Perrault
Architectural Conservator
August 1983

Prepared for
Segismundo Engelking
Architect
Mexico City, Mexico

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION..... Page 1

METHODOLOGY..... Pages 2-4

- 1. Sample Extraction
- 2. Sample Preparation
- 3. Sample Testing
- 4. Filtering Process
- 5. Recording
- 6. Computation
- 7. Comparative Analysis
- 8. Qualifications
- 9. Report Contents

SUMMARY OF FINDINGS..... Pages 4-6

- 1. Samples Before Testing
- 2. Ratios of Parts/Volumes
- 3. Sand
- 4. Fines
- 5. Filtrate

CONCLUSIONS..... Page 6

RECOMMENDATIONS..... Page 7

APPENDICES

- 1. Computer Runouts of Analyzed Samples..... Pages 8-9
- 2. Chart of Comparative Data..... Page 10

INTRODUCTION

Located within the metropolitan area of Mexico City, the modest church of Santa Anita Zacatlamanco is the subject of this report. Originally constructed of Tezontle stone and lime mortar, the structure has evolved with the community it serves. Currently, the church's architectural history is being studied and a conservation plan is being written so that future changes will respect both the community's needs and the integrity of the site.

Twelve mortar samples from the exterior of Santa Anita Zacatlamanco were extracted and analyzed to provide essential data to Architect Segismundo Engelking who is preparing the conservation plan as a thesis project for the University of Mexico. The mortar analysis contained herein provided him with two types of data, as follows: first, information enabling a mortar mix to be formulated which will be both historically accurate and compatible with the extant building materials; and secondly, comparative data which can aid in identifying changes which have occurred to the architectural fabric of the structure over time.

The mortar test merely breaks down the sample into its constituent parts so that the original mix for that sample can be reconstructed. As is often the case in most structures, the mortar mix varies from period to period, even to the extent that different sands or coloring agents may have been employed. By breaking down the sample into its component parts, the differences between samples and thus periods of work can be made more apparent. This method of analysis offers more conclusive and reliable results than solely relying on the visual characteristics of dried samples in situ.

METHODOLOGY

1. Sample Extraction. The samples were selectively removed by Architect Engelking. The mortars were loosened with a cold chisel and hammer, placed in plastic bags. The samples were identified by artifact type (i.e. mortar or plaster), structure, location and date of removal. Their exact locations of extraction were recorded on the architectural drawings, as well. The samples along with drawings were forwarded to Carole L. Perrault, consultant for the analysis.

2. Sample Preparation. Each sample was first recorded as to relative hardness and distinguishing characteristics - e.g. type, uniformity and size of aggregates; color; texture.

The sample was then placed in the "mortar" and broken up with the "pestle." The sample was finely ground into a granulated consistency, without lumps. Caution was exerted not to grind the sample into dust which would damage or destroy the aggregate.

A 500 ml beaker was weighed and recorded. 20 grams of mortar was then added to the beaker. The beaker was marked with the sample number so that the beaker would be used consistently throughout the analysis.

3. Sample Testing. The sample after weighing was poured into a 1000 ml Erlenmeyer flask. A magnetic stirring bar was added and the flask was connected to the Mortar Analysis Apparatus (MAA) and placed onto the automatic magnetic stirrer. 150 ml of 5:1 hydrochloric acid (HCL) solution was added to the MAA. The proper stop cocks were closed, then activated releasing the HCL solution into the flask containing the sample. A closed system was then created between the sample flask and a 4000 ml flask full of distilled water which was connected by tubing to an empty graduated cylinder. The magnetic stirrer was turned to "high" to agitate the solution.

As the solution reacted with the lime in the sample, carbon dioxide (CO_2) was released. The action forced water from the 4000 ml flask into a graduated cylinder. When the water stopped running into the cylinder - the measurement of liters of water displaced was recorded. This measurement constitutes the amount of CO_2 created by the chemical reaction. The temperature and barometric pressure were recorded.

4. Filtering Process. The solution was then filtered to permit the collection, weighing and examination of the solid particles suspended in the HCL solution. The filtering process entailed the following:

- Filter paper was placed into a funnel.
- 20 ml of the solution was poured into the funnel and drained into a test tube.
- The filtrate color was examined and recorded, either amber or greenish yellow.
- The solution from the flask was poured into the 500 ml beaker. The flask was rinsed with water to insure that all the particles would be transferred to the beaker.
- The solution was then poured into the funnel being careful to retain the solid particles at the bottom of the beaker. The particles were not to be poured into the funnel.
- When only the solid particles remained, the beaker was placed under the heat lamp to dry.
- The filter paper was removed containing the fines (particles which were suspended in the solution). It was placed under the heat lamp to dry.

5. Recording. After drying, the following was performed:

- The beaker and its contents of sand were weighed.
- The sand was then poured into a 20 ml graduated cylinder -- the cc of sand was recorded.
- The graduated cylinder with sand was weighed.
- The graduated cylinder without sand was weighed.
- The dried filter paper with fines was color matched to the Munsell Soil Chart.
- The dried filter paper was weighed.
- The fines scraped; then the scraped filter paper weighed.

6. Computation. The computation of the analysis data was accomplished by a computer program.

7. Comparative Analysis. Following the computation stage, the resultant data for the population of samples was compared. The comparative data included the ratios of the sample constituents analyzed in terms of Parts/Volumes; and a visual analysis of the aggregates and the fines.

8. Qualifications. The focus of this study was the church's exterior and therefore no comment has been made on the interior evolution of the structure.

The data included herein was analyzed in consultation with Architect Engelking. Any conclusions drawn in the comparative analysis reflect his architectural and historical findings in researching the evolution of the church.

9. Report Contents. The contents of this report feature a summary of findings; a table listing the samples and comparative data; and the computer runoff for each sample analyzed.

SUMMARY OF FINDINGS

The comparative analysis of the resultant mortar data from the samples extracted from Santa Anita Zacatlamanco proved to be rather perplexing for several reasons. Generally, when analyzing a population of samples from a structure, various periods of work can be clearly distinguished by at least one aspect of the data whether it be the mix ratios, the sand or the fines -- and often all three relate to suggest a particular period of work. In the case of the Santa Anita Zacatlamanco samples, there appears to be no single piece of evidence in the data which implies specific periods of work; however, all the data studied as a unit seems to suggest at least two major periods of work, if not more.

1. Samples Before Testing. Analysis of the physical characteristics of the samples before testing did not offer any insightful data. The samples did not vary considerably regarding color -- they were all a greyish white shade. Any slight differences in color seemed to be more a result of external factors over time affecting the mortar rather than the inherent mix of the mortars; although some fines, upon testing, did vary slightly. The aggregate sizes and distribution appeared to be similar throughout the samples; upon testing this observation was refuted. The hardness factor was consistent throughout, with all samples being able to be crushed by hand. Many samples were so friable; they were crushed upon extraction.

2. Ratios of Parts/Volumes. The Parts/Volumes ratios of the mixes seem to imply two major groups, with subgroups, as follows:

GROUP	SUBGROUP	SAMPLE NO.	RATIOS
I	A	006	1.128
		007	1.048
		011	1.216
B	B	001	1.533
		009	1.714
II	A	004	2.174
		010	2.360
B	B	005	2.894
		006	3.000
		012	3.055
C	C	002	3.866
		003	4.000

3. Sand. The sand throughout the population was similar as to color and type of aggregate. The only variation between sample sands could be found in quantity and coarseness. The sand was separated into groups and subgroups by a visual analysis of its aggregate.

GROUP	SUBGROUP	SAMPLE NO.	WEIGHT	CHARACTERISTIC
I	A	006	11.41	relatively homogeneous mixture
		007	10.66	
		011	11.06	
B	B	009	12.17	same as above, but slightly less sand
C	C	001	12.63	similar quantity but some coarser aggregate extant
II	A	003	15.81	larger amounts than Group I; populated with coarser aggre- gate, however
		004	14.43	
		005	15.15	
B	B	002	15.60	the largest cc of sand; but primarily homo- geneous grains
		008	14.76	
		010	13.73	
		012	15.36	

4. Fines. The fines are merely the solid portion of a mortar or plaster mix which is not aggregate. They remain in solution and are carried onto the filter paper in the filtering stage of the analysis. The fines may be composed of several different particle types, e.g. the coloring agent (if any); clay; or simply the impurities found in both the lime and sand. Pollutants affecting the coloring and strength of a mix may find their appearance reflected within the fines upon the breakdown of the sample.

The fines from the Santa Anita Zacatlamanco mortar samples vary in quantity and color. The variations are so slight, however, that it is difficult to group them in a meaningful manner. Samples 003, 008, and 012 appear to be a redder hue than the other sample fines. The reasons for this characteristic can not be speculated at this time. Because of the lack of consistent patterns, the fines have not been utilized as a decisive comparative element. They must be taken into account, however, in re-constructing a new mix.

5. Filtrate. The filtrate colors were of an amber hue for all the samples indicating a lime mix.

CONCLUSIONS

The findings, as indicated above, from the mortar analyses are not consistent from sample to sample, although all samples tested are of a lime nature and the sand characteristics are relatively similar throughout the population. The data must be viewed carefully, leaving room for interpretation based upon other architectural data uncovered and knowledge of the exact location where the samples were taken in respect to their environment.

Relating the two major groups as to their locations on the structure, it appears that all the samples extracted from the second floor level are in Group I (Samples 006, 007, 009, 011) except for Sample 001 from the decoration of the West Facade.

The samples found in Group II (Samples 002, 003, 004, 005, 012) are from the first floor level, except for Sample 008 from the Cupola and Sample 010 from the Tower. The meaning of this data may offer some insight into the architectural evolution of Santa Anita Zacatlamanco.

RECOMMENDATIONS

Because of the characteristic evolutionary growth of historic structures, one structure could have several appropriate historic mortars related to its history; i. e., the original structure could have a particular mortar which differs from that of an addition or alteration to that structure. Thus, the repointing phase of a project often requires reconstructing several significantly different mortars.

Santa Anita Zacatlamanco's mortar samples analyzed in this study are all very similar from the perspective of sands and fines, although the mix ratios vary somewhat. Visually, the samples prior to analysis did not appear different; therefore, to simplify the repointing it is recommended that one recipe be employed. This recipe should be worked out on site but an appropriate starting point based on the mortar analysis data would be as follows: 2 parts sand; 1 part lime; $\frac{1}{4}$ part fines.

The fines offer a special problem. According to Architect Engelking, the fines may contain a nopal sap. Apparently, the use of nopal was common in the region for giving the mix an added workability and binding power. The exact composition of the Santa Anita Zacatlamanco fines was not determined. Whether nopal was employed requires more extensive testing than was available at this time. Clay matched to the fines color would be an appropriate solution.

The sand aggregate was very similar in composition throughout the population, only varying in coarseness. A test tube from Group II could be used for matching the new aggregate.

It is highly recommended that test patches be experimented with to attain the proper hardness, surface characteristics and color. The final results of this test could be used as a standard for the repointing work to follow.

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAH 01 001

% CO2 GAIN IS 62
% FINES IS 18

WT. OF FINES IS 1.14
WT. OF SAND IS 12.63
WT. OF CA(OH)2 IS 5.11

% FINES BY WT. IS 6
% SAND BY WT. IS 67
% CA(OH)2 BY WT. IS 27

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 7
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 45
PARTS/VOL. OF LIME IS 30

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAH 01 002

% CO2 GAIN IS 73
% FINES IS 26

WT. OF FINES IS .99
WT. OF SAND IS 15.6
WT. OF CA(OH)2 IS 2.7

% FINES BY WT. IS 5
% SAND BY WT. IS 61
% CA(OH)2 BY WT. IS 14

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 5
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 58
PARTS/VOL. OF LIME IS 15

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAH 01 003

% CO2 GAIN IS 68
% FINES IS 31

WT. OF FINES IS 1.13
WT. OF SAND IS 15.81
WT. OF CA(OH)2 IS 2.46

% FINES BY WT. IS 6
% SAND BY WT. IS 81
% CA(OH)2 BY WT. IS 13

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 6
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 56
PARTS/VOL. OF LIME IS 14

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAH 01 004

% CO2 GAIN IS 64
% FINES IS 16

WT. OF FINES IS .79
WT. OF SAND IS 14.43
WT. OF CA(OH)2 IS 3.89

% FINES BY WT. IS 4
% SAND BY WT. IS 76
% CA(OH)2 BY WT. IS 20

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 4
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 50
PARTS/VOL. OF LIME IS 23

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAH 01 005

% CO2 GAIN IS 71
% FINES IS 19

WT. OF FINES IS .8
WT. OF SAND IS 15.15
WT. OF CA(OH)2 IS 3.24

% FINES BY WT. IS 4
% SAND BY WT. IS 79
% CA(OH)2 BY WT. IS 17

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 4
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 55
PARTS/VOL. OF LIME IS 19

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAH 01 006

% CO2 GAIN IS 63
% FINES IS 10

WT. OF FINES IS .75
WT. OF SAND IS 11.41
WT. OF CA(OH)2 IS 6.41

% FINES BY WT. IS 4
% SAND BY WT. IS 61
% CA(OH)2 BY WT. IS 34

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 4
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 44
PARTS/VOL. OF LIME IS 39

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAAN 01 007

% CO2 GAIN IS 75
% FINES IS 12

WT. OF FINES IS .96
WT. OF SAND IS 10.66
WT. OF CA(OH)2 IS 6.62

% FINES BY WT. IS 5
% SAND BY WT. IS 59
% CA(OH)2 BY WT. IS 36

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 6
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 43
PARTS/VOL. OF LIME IS 41

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAAN 01 008

% CO2 GAIN IS 74
% FINES IS 27

WT. OF FINES IS 1.2
WT. OF SAND IS 14.76
WT. OF CA(OH)2 IS 3.19

% FINES BY WT. IS 6
% SAND BY WT. IS 77
% CA(OH)2 BY WT. IS 17

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 6
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 54
PARTS/VOL. OF LIME IS 18

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAAN 01009

% CO2 GAIN IS 74
% FINES IS 28

WT. OF FINES IS 1.85
WT. OF SAND IS 12.17
WT. OF CA(OH)2 IS 4.73

% FINES BY WT. IS 10
% SAND BY WT. IS 65
% CA(OH)2 BY WT. IS 25

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 12
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 48
PARTS/VOL. OF LIME IS 28

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAAN 01 010

% CO2 GAIN IS 72
% FINES IS 18

WT. OF FINES IS .94
WT. OF SAND IS 13.73
WT. OF CA(OH)2 IS 4.24

% FINES BY WT. IS 5
% SAND BY WT. IS 72
% CA(OH)2 BY WT. IS 22

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 5
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 59
PARTS/VOL. OF LIME IS 25

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAAN 01 011

% CO2 GAIN IS 78
% FINES IS 17

WT. OF FINES IS 1.24
WT. OF SAND IS 11.06
WT. OF CA(OH)2 IS 6.63

% FINES BY WT. IS 7
% SAND BY WT. IS 60
% CA(OH)2 BY WT. IS 33

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 8
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 45
PARTS/VOL. OF LIME IS 37

MORTAR/PLASTER ANALYSIS

SAMPLE NUMBER
SAAN 01 012

% CO2 GAIN IS 72
% FINES IS 18

WT. OF FINES IS .7
WT. OF SAND IS 15.36
WT. OF CA(OH)2 IS 3.14

% FINES BY WT. IS 4
% SAND BY WT. IS 80
% CA(OH)2 BY WT. IS 16

SAND IS ASSUMED TO CONTAIN 3
% FINE MATERIAL.

PARTS/VOL. OF SAND IS 55
PARTS/VOL. OF LIME IS 18

SAMPLE NO	LOCATION	CO ₂ GAIN	OF FINES	PARTS/VOL		RATIO
				SAND A	LIME B	
001	Exterior, West Elev., South of Door, Betw., plinths of pilasters.	62	18	46	30	1.533
002	Exterior, South Elev., Courtyard Wall.	73	26	58	15	3.866
003	Exterior, South Elev., Antescristry, 1st Floor, wall west of door.	68	31	56	14	4.000
004	Exterior, East Elev., Sacristy, wall south of window.	64	16	50	23	2.174
005	Exterior, East Wall, north corner of church wall.	71	19	55	19	2.894
006	Exterior, North Elev., Nave Wall, 2nd Floor level.	63	10	44	39	1.128
007	Exterior, North Elev. Tower Wall, 2nd Floor level.	75	12	43	41	1.048
008	Exterior, South Elev., Cupola, west end.	74	27	54	18	3.000
009	Exterior, South Elev., Nave Wall, above roof- line of Antescristry, east of center window.	74	28	48	28	1.714
010	Exterior, East Elev., Tower.	72	18	59	25	2.360
011	Exterior, South Elev., Nave Wall, above roof- line of Antescristry, at SW corner.	78	17	45	37	1.216
012	Exterior, West Elev., Courtyard Wall to south of 1945 addition (earlier section)	72	18	55	18	3.055

ANALISIS DE MORTEROS
DE MUESTRAS REMOVIDAS
DEL EXTERIOR DE
SANTA ANITA ZACATLAMANCO.

ANALIZADO POR
CAROLE L. PERRAULT
CONSERVADORA ARQUITECTONICA.

AGOSTO 1983.

PREPARADO PARA:
SEGISMUNDO ENGELKING K.
ARQUITECTO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

TRADUCCION: ARQUITECTO
SEGISMUNDO ENGELKING K.

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCION.....Pagina 1

METODOLOGIA.....Pagina 2-4

1.-EXTRACCION DE MUESTRAS.

2.-PREPARACION DE MUESTRAS.

3.-PRUEBAS DE MUESTRAS.

4.-PROCESO DE FILTRADO.

5.-REGISTRO.

6.-COMPUTACION.

7.-ANALISIS COMPARATIVO.

8.-CALIFICACION.

9.-CONTENIDO DEL REPORTE.

SUMARIO DE RESULTADOS.....Paginas 4-6

1.- MUESTRAS ANTES DE LAS PRUEBAS.

2.- RAZONES DE PARTES/VOLUMENES.

3.- ARENA.

4.- FINOS.

5.- FILTRADOS.

CONCLUSIONES.....Pagina 6

RECOMENDACIONES.....Pagina 7

APENDICES.

1.- CORRIDAS DE COMPUTADORA DE LAS MUESTRAS
ANALIZADAS.....Paginas 8-9

2.- TABLA DE DATOS COMPARATIVOS.....Pagina 10.

INTRODUCCION.

Localizada en el area metropolitana de la Ciudad de Mexico, la modesta Iglesia de Santa Anita Zacatlamanco es el objeto de este reporte. Originalmente construida de tezontle y mortero de cal, la estructura ha evolucionado con la comunidad a la que sirve. Presentemente la historia Arquitectonica de la Iglesia esta siendo estudiada y un plan de conservacion se esta escribiendo de tal manera que los cambios que se hagan en el futuro respeten tanto las necesidades de la comunidad como la integridad del sitio.

Doce muestras de morteros del exterior de Santa Anita Zacatlamanco fueron extraidas y analizadas para proveer datos esenciales al Arquitecto Segismundo Engelking, quien esta preparando el plan de conservacion como un proyecto de Tesis para la Universidad de Mexico. El analisis de morteros lo proyecto de dos tipos de datos, como sigue: Primero, informacion que permite la formulacion de una mezcla de mortero que sea historicamente exacta y compatible con los materiales de construccion existentes; y en segundo termino, datos comparativos que pueden ayudar en la identificacion cambios que han ocurrido en la fabrica arquitectonica de la estructura en el tiempo.

La prueba de los morteros simplemente separa las partes que constituyen la muestra de tal manera pueda ser reconstruida. Como es muchas veces el caso en la mayoria de estructuras, la mezcla de mortero varia de periodo a periodo, aun al grado de que diferentes arenas o agentes colorantes pueden haber sido usados. Al descomponer la muestra en las partes que la constituyen, las diferencias entre muestras y consecuentemente periodos de trabajo pueden hacerse mas aparentes y ofrecer evidencia mas concluyente,

que el solamente depender de las muestras secas INSITU.

METODOLOGIA

1.- EXTRACCION DE MUESTRAS.

Las muestras fueron removidas por el arquitecto Engelking. - Los morteros fueron desprendidos con cincel frio y martillo, y colocados en bolsas de plastico. Las muestras fueron identificadas por tipo de artefacto (o sea, mortero o yeso), estructura, localizacion y fecha de remocion; ademas su localizacion exacta fue registrada en planos arquitectonicos. Las muestras acompañadas de Planos fueron dirigidas a Carole Perrault, consultora, para su analisis.

2.- PREPARACION DE MUESTRAS.

Cada muestra fue primeramente registrada contra su dureza relativa y características distintivas tipo, uniformidad y tamaño - de los agregados, color, textura.

La muestra fue a continuación colocada en el "mortero" y despedazada con "la mano" (machacador). La muestra fue finamente molida hasta adquirir una consistencia granulada, sin terrones. Se tuvo cuidado de no moler la muestra hasta formar polvo, lo cual - dañaría o destruiría el agregado.

Un vaso de 500 ml. fue pesado y registrado. A continuación - 20 gramos de mortero fueron añadidos al vaso. El vaso fue marcado con el número de la muestra de tal manera que podría ser usado consistentemente al través de todo el análisis.

3.- PRUEBAS DE LAS MUESTRAS.

Tras ser pesada, la muestra se vacio en una botella Erlemeyer de 1000 ml. una barra mezcladora magnetica fue añadida y la botella se conecto al aparato de analisis de morteros (AAM) y puesto en la mezcladora magnetica automatica. Se añadieron al A.A.M. - 150 ml. de solucion 5:1 de Acido Hidroclorico (H C L). las llaves de paso fueron cerradas y luego activadas, permitiendo el paso de la solucion del H C L a la botella con la muestra. Un sistema cerrado fue creado entonces entre la botella de la muestra y una botella de 4000 ml. llena de Agua Destilada, conectada por tuberia a un cilindro graduado. El mezclador magnetico se puso a alta velocidad para agitar la solucion.

Al reaccionar la solucion con la cal de la muestra, Dioxido de carbono (CO₂) fue liberado. Esta accion forzo el movimiento de agua de la botella de 4000 ml. al cilindro graduado. Cuando el agua paro de fluir al cilindro, la medida de litros de agua desplazada fue registrada. Esta medida constituye la cantidad de CO₂ creado por la reaccion quimica. La temperatura y presion barométrica fueron registradas.

4.- PROCESO DE FILTRADO.

La solucion fue luego filtrada para permitir la coleccion, pesaje y examinacion de las particulas solidas suspendidas en la solucion del HCL. El proceso de filtrado se llevo acabo como sigue:

- Papel filtro fue colocado en un embudo.
- 20ml. de solucion fueron vertidos en el embudo y drenados a un tubo de ensaye.

- El color del filtrado fue examinado y registrado, ya sea -
ambar o amarillo verdoso.
- La solucion de la botella fue vertida en el vaso de 500 ml
la botella fue enjuagada con agua para asegurar que todas
las particulas fueran transferidas al vaso.
- La solucion fue luego vertida en un embudo, teniendo ciuda
do de retener las particulas solidas en el fondo del vaso.
Las particulos no debian ser vertidas en el embudo.
- Cuando quedaban solo particulas solidas, el vaso se puso a
secar bajo la lampara de calor.
- El papel filtro fue removido conteniendo los finos (parti-
culas suspendidas en la solucion). Se puso a secar bajo la
lampara de calor.

5.- REGISTRO.

Despues del secado, lo siguiente se llevo a cabo:

- El vaso y su contenido de arena fueron pesados.
- La arena fue luego vertida en un cilindro graduado de 20ml
los C.C. de arena fueron registrados.
- El cilindro graduado con arena fue pesada.
- El cilindro graduado sin arena fue pesado.
- El papel filtro ya seco con los finos fue comparado en color
con la carta de tierras de Munsell.
- El papel filtro seco fue pesado.
- Los finos fueron separados por raspado; luego el papel fil
tro raspado fue pesado.

6.- COMPUTACION.

La computacion de lo datos de analisis fue realizada por un programa de computadora.

7.- ANALISIS COMPARATIVO.

Completada la etapa de computacion, los datos resultantes para la poblacion de muestras fueron comparados, los datos comparativos incluyeron las razones aritmeticas de los constituyentes de las muestras, analizadas en terminos de partes/volumenes; y un analisis visual de los agregados y los finos.

8.- CALIFICACION.

El enfoque de este estudio fue el exterior de la Iglesia y por consiguiente ningun comentario se ha hecho de la evolucion interior de la estructura.

Los datos incluidos aqui fueron analizados en consultacion con el Arquitecto Engelking. Cualesquiera conclusiones que se alcanzen en el analisis comparativo reflejan sus hallazgos arquitectonicos e historicos al investigar la evolucion de la Iglesia.

9.- CONTENIDO DEL REPORTE.

El contenido de este reporte presenta un sumario de hallazgos; una tabla enlistando las muestras y datos comparativos; y los resultados del analisis de la computadora para cada muestra analizada.

SUMARIO DE LOS RESULTADOS.

El analisis comparativo de los datos resultantes del mortero de las muestras extractadas de Santa Anita Zacatlamanco demostraron ser causa de perplejidad por varias razones. Generalmente, cuando se analiza una poblacion de muestras de una estructura, varios periodos de trabajo se pueden claramente distinguir por al menos un aspecto de los datos, ya sea las partes de la mezcla, la arena o los finos y muchas veces las tres se relaciona para sugerir un periodo particular de trabajo. En el caso de las muestras de Santa Anita Zacatlamanco, parece no haber una sola pieza de evidencia en los datos, que implique periodos de trabajo especificos ; sin embargo, todos los datos estudiados como una unidad parecen sugerir po lo menos dos periodos principales de trabajo, si no es que mas.

1.- LAS MUESTRAS ANTES DE LAS PRUEBAS

El analisis de las características físicas de las muestras antes de someterlas a las pruebas no ofrecio datos de significacion. Las muestras no variaron considerablemente con respecto a color. Todas eran de un matiz Blanco grisaceo. Las ligeras diferencias en color parecian ser mas un resultado de factores externos en el Templo afectando el mortero, que la mezcla inherente a los mismos, aunque algunos finos, bajo las pruebas si variaron ligeramente. Los tamaños y distribucion de los agregados parecieron ser similares en todas las muestras; bajo pruebas esta observacion fue refutada. El factor de dureza fue consistente en todos

los casos, pudiendose todas las muestras desmoronar a mano. Muchas muestras estaban tan disgregadas que se desmoronaron durante la extraccion.

2.- RAZONES DE PARTES/VOLUMENES.

Las razones de partes/volumenes de las mezclas parecen implicar dos grupos mayores, con sub-grupos, de la manera siguiente:

GRUPO	SUBGRUPO	Nº. DE MUESTRA	RAZON
I	A	006	1.128
		007	1.048
		011	1.216
	B	001	1.533
		009	1.714
	II	A	004
010			2.360
B		005	2.894
		008	3.000
		012	3.055
C		002	3.866
		003	4.000

3.- ARENA.

La arena en toda la poblacion fue similar en color y tipo de agregado. La unica variacion, entre las arenas de las muestras - se encontro en su cantidad y rugosidad.

La arena se separo en grupos y subgrupos por un analisis visual de su agregado.

GRUPO	SUBGRUPO	No.DE MUESTRA	PESO	CARACTERISTICA
I	A	006	11.41	MEZCLA
		007	10.66	RELATIVAMENTE
		011	11.66	HOMOGENEA
	B	009	12.17	IGUAL QUE ARRIBA, PERO UN POCO MENOS ARENA.
		C	001	12.63
	II	A	003	15.81
004			14.43	
B		002	16.6	EL MAYOR CONTENIDO DE ARENA; PERO PRIMARIAMENTE GRANOS - HOMOGENEOS.
		008	14.76	
		010	13.73	
		012	15.36	

4.- FINOS.

Los finos son meramente la porcion solida de un mortero o mezcla de yeso que no es un agregado. Permanecen en solucion y son conducidos al papel filtro en la etapa de filtrado del analisis. Los finos se pueden componer de varios tipos diferentes de particulas, e. g., el agente colorante (si lo hay), arcilla, o simplemente las impurezas que se encuentran tanto en la cal como la arena. Contaminantes que afectan la coloracion y la fuerza de un mezcla pueden encontrar su aparicion reflejada en los finos durante la descomposicion de la muestra.

Los finos de las muestras de morteros provenientes de Santa Anita Zacatlamanco varian en cantidad y color. Las variaciones son tan ligeras, sin embargo, que es dificil agruparlas en una manera significativa. Las muestras 003, 008 y 012 aparecen de una tonalidad mas roja que las otras muestras de finos. Las razones de esta caracteristica no se pueden especular por el momento. Por razon de la falta de patrones consistentes, los finos no se han utilizado como un elemento de comparacion decisivo. Deben ser tomados en cuenta, sin embargo, al reconstruir una nueva mezcla.

5.- FILTRADOS.

Los colores filtrados fueron de una tonalidad ambar para todas las muestras, indicando una mezcla de cal

CONCLUSIONES

Los hallazgos, como se ha indicado anteriormente, provenientes de los analisis de morteros no son consistentes de muestra a muestra, aunque todas las muestras que se probaron son de naturaleza calcarea y las características de las arenas son relativamente similares en toda la poblacion. Los datos se deben ver con cuidado dejando espacio para la interpretacion basada en otros datos arquitectonicos que se descubran y el conocimiento de la localizacion exacta de los que se tomaron las muestras, en relacion a su medio ambiente.

Relacionando los dos grupos principales con su localizacion en la estructura, pareciera que todas las muestras extraidas del segundo nivel son del grupo I (muestras 006, 007, 009, 011), con excepcion de la muestra 001 de la decoracion de la fachada poniente.

Las muestras que se encuentran en el grupo III (muestras 002, 003, 004, 005, 012) son del primer nivel, con excepcion de la muestra 008 de la cupula y la muestra 010 de la Torre. El significado de esta informacion podria ofrecer alguna guia en la evolucion arquitectonica de Santa Anita zacatlamanco.

R E C O M E N D A C I O N E S .

Debido al característico crecimiento evolutivo de las estructuras historicas, una estructura puede tener varios morteros historicos apropiados relacionados a su historia; en otras palabras, la estructura original podría tener un mortero particular que difiera de aquel que se encuentre en una ampliacion o alteracion en esa estructura. Asi, la fase de rejunteado en un proyecto muchas veces requiere de la reconstruccion de varios morteros con diferencias significativas.

Las muestras de Santa Anita Zacatlamanco analizadas en este estudio son todas muy similares desde la perspectiva de arenas y finos, aunque las mezclas varian algo. Visualmente, las muestras no tenian una apariencia diferente previo al analisis; por lo tanto, para simplificar el rejunteado se recomienda que se emplee una sola receta. Esta receta debera ser determinada en obra, pero un punto de partida apropiado, basado en los datos de los morteros, seria como sigue: 2 partes de arena; una parte de cal; $\frac{1}{4}$ de parte de finos.

Los finos presentan un problema especial. De acuerdo con el Arquitecto Engelking, los finos podrían contener baba de nopal. Aparentemente, el uso del nopal era comun en la region para dar a la mezcla una trabajabilidad y adherencia adicionales. La composicion exacta de los finos de Santa Anita Zacatlamanco no fue determinada. Para determinar si se uso baba de nopal, se requiere de pruebas mas extensas de las que hay posibilidad de realizar en este momento. Barro igualado al color de los finos seria una solucion apropiada.

El agregado de arena fue muy similar en composicion en toda la poblacion, variando asolo en rugosidad. Un tubo de ensaye del grupo II podria ser usado para igualar el nuevo agregado.

Es altamente recomendable que se realicen parches de muestra para lograr las apropiadas caracteristicas de dureza y acabado, - estas pruebas podran ser utilizadas como un estandar para los trabajos de rejunteado que se deban realizar.

NOTA DEL TRADUCTOR. Para los apendices, referir directamente a - las paginas 8-10 del reporte original en Ingles.

OBSERVACIONES A LA INFORMACION RESULTANTE DEL ANALISIS
DE LOS COMPONENTES DE LOS MORTEROS.

Si se refiere al Apendice 1 del reporte, se encontrara que -
cada muestra se mide en porcentajes de finos, arenas y cales, pe-
ro tambien en volúmenes arena/cal; si se toman los porcentajes de
finos y arenas y el volumen de arena en cada muestra, se puede, -
aplicando la regla de 3, sacar el volumen de los finos. La siguien
te tabla presenta los volúmenes de los tres componentes.

MUESTRA	PROP.FINOS	PROP.ARENAS	PROP.CAL	SUMAS
001	4	46	30	80
002	2	58	15	75
003	4	56	14	74
004	2	50	23	75
005	3	55	19	77
006	3	44	39	86
007	4	43	41	88
008	4	54	18	76
009	7	48	28	83
010	4	59	25	88
011	5	45	37	87
012	3	55	18	76

Debemos recordar que las proporciones del mortero estan dados en escala decimal, de manera que si cada una se divide entre 10 y se usa a los finos como comodin para redondear numeros, tendremos la siguiente agrupacion de mezclas.

LOCALIZACION	MUESTRA	ARENA	CAL	SUMA PARTES
ANTESACRISTIA	003	6	1½	7½
BARDA ATRIAL SUR	002	6	1½	7½
SACRISTIA	004	5	2½	7½
CUPULA	008	5½	2	7½
BARDA ATRIAL PTE.	012	5½	2	7½
MURO TESTERO	005	5½	2	7½
FACHADA	001	5	3	8
MURO SUR DEL TEMPLO	009	5	3	8
MURO NORTE DEL TEMPLO	006	4½	4	8½
CONTRAFUERTE SUR- PONEINTE, TEMPLO	011	4½	4	8½
MURO NORTE DE TORRE, 2o. NIVEL	007	4½	4	9½
CAMPANARIO	010	6	3	9

Reduciendo estas proporciones a minimos comunes denominadores tendremos las siguientes proporciones:

GRUPO	MUESTRA	ARENA	CAL	SUMA PARTES
A-1	003	4	1	5
	002	4	1	5
A-2	004	2	1	3
	010	2	1	3
B-1	008	$5\frac{1}{2}$	2	$7\frac{1}{2}$
	012	$5\frac{1}{2}$	2	$7\frac{1}{2}$
	005	$5\frac{1}{2}$	2	$7\frac{1}{2}$
B-2	001	5	3	8
	009	5	3	8
B-3	006	$4\frac{1}{2}$	4	$8\frac{1}{2}$
	011	$4\frac{1}{2}$	4	$8\frac{1}{2}$
	007	$4\frac{1}{2}$	4	$8\frac{1}{2}$

De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones generales.

- 1.- Las mezclas mas simples parecen corresponder a las partes mas antiguas del templo.
- 2.- Las mezclas mas sofisticadas corresponden a la construccion de las bovedas y muros relacionados, asi como a los aplanados, incluyendo los de la fachada.
- 3.- Se puede optar por utilizar la proporcion propuesta por la Srita. Perrault, de 2 de arena con una de cal y $\frac{1}{4}$ de finos para la generalidad de la obra, o si se quiere ser mas rigoristas, se pueden usar las proporciones de la ultima tabla para cada area especifica, pero teniendo cuidado de que la arena no se cierna para eliminar los finos, ni que la cal sea mayormente limpia, a lo que se puede agregar que ni siguiera importa que este bien apagada, pues una inspeccion de los -

morteros instu muestra gran cantidad de cal que se uso cuando aun no habia culminado su apagado.

2 PRESERVATION BRIEFS



Repointing Mortar Joints in Historic Brick Buildings

Robert C. Mack, A.I.A.

Interagency Historic Architectural Services Program

Office of Archeology and Historic Preservation / National Park Service

Repointing, also known as "tuck pointing" or simply "pointing," is the process of removing deteriorated mortar from the joints of a masonry wall and replacing it with new mortar. The selection of improper techniques or materials in the repointing of historic buildings not only can alter the visual aspects of a building but also can lead to further deterioration of the masonry. The purpose of this leaflet is to provide general guidance on the methods and materials for the repointing of historic brick buildings, for the benefit of building owners, architects and craftsmen.

Identifying The Problems

The decision to repoint usually is related to some perceptible problem, such as falling mortar, loose bricks or damp walls. The actual cause of the problem, however, may be unrelated to the visible effects, and for this reason *the services of an architect or preservation consultant should be obtained at the earliest planning stages to prevent both visual and physical damage to the building.*

The first step in planning a repointing project is to ascertain the true causes of problems which need attention. If the reason for repointing is to stop water penetration, the consultant should thoroughly investigate all possible sources of water. Damp walls may be caused by leaks from parapets, flashing, or roofs, and such leaks may show up some distance below in the masonry walls. Another source is rising capillary moisture which can cause dampness several feet above the ground. In either of these cases, repointing the outer masonry wall will not cure the problem. Similarly, if open joints or loose bricks are caused by foundation settlement or deterioration of materials, such structural problems should be corrected before beginning masonry work. After such an investigation, the consultant can inform the owner of necessary remedial actions and their costs, possibly including additional technical advice from foundation or soil engineers.

Logistical planning: It is important to recognize that repointing will be an expensive and time-consuming task due to the large amount of handwork and special materials required. Work cannot begin immediately, because research is required and some materials such as handmade bricks may have a long delivery time. Scaffolding will be in place for an extended period, possibly interfering with normal circulation patterns. The owner should remember that many communities will require a building permit before work can begin.

The architect/consultant also must recognize logistical considerations and the relationship of the repointing to other proposed work. For example, if paint is to be removed or gutters replaced, it may be logistically advisable to conduct research relating to these items before beginning to repoint. If water penetration is to be corrected, the repointing work probably should come early in the preservation project; if the building is watertight, it may be better to wait until after completion of exterior cleaning so that the existing and new mortars will weather simultaneously. Related projects, such as installing downspouts or painting (possibly separate contracts) should be scheduled to avoid conflict with the repointing work but at the same time to take maximum advantage of the scaffolding. Contractors should be made aware of these various architectural and logistical relationships in the early stages of project planning.

Research


The repointing work will possibly involve analysis not only of the mortar but also of the bricks and the techniques originally used in striking the joints.

Mortar study or analysis is necessary if the repointing mortar is to match the original mortar in color, texture, and other properties. The identification of the major constituents is relatively simple; it may be possible to arrive at an approximation of the mortar's composition by observation (using low magnification) of an unweathered sample. (A more accurate method for performing this analysis is presented by E. Blaine Cliver in "Tests for the Analysis of Mortar Samples" in the *Bulletin of the Association for Preservation Technology*, Volume VI, Number 1, 1974. This article describes a methodology for separating a mortar sample into its various components.) Once the constituents have been separated and identified, the sand can be examined for the range of color, size and shape of the grains. Other insoluble materials also should be identified for inclusion in the repointing mortar.


Pointing styles and the methods of producing them should be studied. (Fig. 1) It is important to examine both the horizontal and the vertical joints to determine which were struck first and whether they are the same style. Some buildings, for example, have horizontal joints which were tooled concave while the vertical joints were finished flush with the surface of the brick, then stained to match the




A. Colonial grapevine joint, Flemish bond.
ca. 1720.




B. Beaded joint, Flemish bond.
ca. 1809.




C. Flush joint, common bond.
mid-19th century.



D. Raked joint, English bond.
early 20th century.



E. Flush joint, one-third running bond.
early 20th century.



F. Concave joint, common bond.
early 20th century.

Figure 1. A variety of joint types and brick bonding patterns are illustrated here. Note the difference in uniformity of the bricks in A and B, which are handmade, and those from C through F, which are machine-made. It is evident in A, B, and F that the vertical joints were struck before the horizontal joints. Also note in B and E that the vertical joints are narrower than the horizontals.

brick, creating the illusion of horizontal bands. This technique was used extensively in late 19th and early 20th century architecture.

Bricks should be studied so that any replacements which may be necessary will match the originals. Within a wall there may be a surprisingly wide range of colors, textures, and even sizes. Replacement bricks should match this range rather than a specific brick. Potential sources for replacement bricks should be considered at the first stages because of the length of time required for the manufacture of special bricks. It may be possible to obtain suitable bricks from salvage building materials suppliers, or, if of comparable hardness and color, bricks may be moved from unexposed areas in the building to exposed areas.

Planning The Work

Properties of mortar: In general, repointing mortars should match the original mortar in constituent composition and proportions as well as in color and texture. The importance of matching the composition frequently is overlooked, yet this match is necessary if the new and old mortars are to have the same physical characteristics.

It is a common error to assume that hardness or high strength is a measure of durability. Stresses within a wall caused by expansion and contraction or by settlement must be accommodated in some manner; in a masonry wall these stresses should be relieved by the mortar rather than the brick. A mortar which is stronger and harder than the masonry units will not "give," thus causing the stresses to be relieved by the masonry units, usually in the form of cracking and spalling. (Fig. 2) Uneven movement in the masonry also can break the bond between the mortar and the brick, opening hairline cracks to water penetration.

Mortars with a high percentage of portland cement can have the above described deleterious effects. Additional information on this problem is contained in *Studies of Stone-Setting Mortars; Building Materials and Structures Report 139*, published by the National Bureau of Standards in 1953. Porous mortar permits water within the wall to migrate and escape. Mortar with a high cement content does not permit this movement, and the water trapped within the wall may be subjected to freeze-thaw cycles which can spall soft, older brick.

"Workability" or plasticity of the mortar also is important. The new mortar should have both cohesive and adhesive qualities to make complete physical contact with the masonry and old mortar.

It should have the maximum amount of sand consistent with such workability to help reduce shrinkage while drying. The mortar must not be sticky or gummy and must handle readily on the pointing tool. Finally, the newly applied mortar must have good water retention to resist rapid loss of water through absorption by the brick or old mortar while setting.

Advantages of using high lime mortar: These facts lead to the conclusion that a high lime mortar generally is best for most historic structures, even those originally constructed with cement mortars. High lime mortar is soft and porous, and has the lowest volume change due to climatic condition. In addition, lime mortar is slightly soluble in water and able to self-seal small cracks and voids that may develop. In this phenomenon, a slight amount of the mortar dissolves in rain water and is precipitated in the void during the drying process, thus sealing the crack. Even straight lime mortar is more durable than generally recognized as long as the wall is protected from water penetration with sound roofing, gutters, flashing, etc. A small amount of white portland cement may be desirable, however, to accelerate setting.




Figure 2. Diagrammatic sketches showing effects of temperature change upon masonry. Flexible mortar (A) expands and contracts with temperature changes. Bricks bonded by inflexible mortar (B) tend to spall at the edges (the area of greatest stress) in hot weather and separate from the mortar when it is cold. This latter condition opens cracks, permitting the entry of water and causing additional deterioration. Adapted from Maintenance of Old Buildings, Document D10; National Swedish Institute for Building Research, Stockholm, 1975.

Even if the building originally was constructed with cement mortar, it usually is best to use a high lime mortar rather than match the original. High lime mortar will reduce potential stresses at the edges of the masonry and also help minimize shrinkage, which leads to hairline cracking.

Matching color and texture: Although the use of proper materials and techniques will give a watertight job, appearance is also important. Both color and texture most often can be matched through the careful selection of lime and sand or other aggregates. Every reasonable effort should be made to use these natural sources of color and texture in matching the mortar. If the original sand borrow pit is no longer available, the masonry contractor may know of similar sand available in the region.

If it is not possible to obtain a proper match through the use of natural materials, it may be necessary to use a mortar pigment. Of course, some late 19th and early 20th century mortars contained such colors. These pigments are available as a separate ingredient or already mixed with mortar cement and lime; the premixed mortars usually are not suitable for use on older structures due to the high portland cement content. Only chemically pure mineral pigments that are alkaliproof and sun-fast should be used; natural earths have low tinting values, organically based colors fade in direct sunlight, and carbon black dissolves out of mortars which are not impervious to moisture.

Texture of the mortar also affects the visual characteristics. Modern mortars are finely ground and thus present a uniform texture as well as color; early mortars were not as finely ground, however, and may contain lumps of oyster shell or incompletely burned lime. The size, color, and composition of these lumps should be determined as part of the mortar analysis, and they should be duplicated in the repointing mortar. These particles can be duplicated in kind with new oyster shells or lumps of lime, or they can be made by grinding the old mortar removed during the joint preparation and adding it to the new mortar.

Materials Specifications

Modern materials specified for use in repointing mortar should conform to specifications of the American Society for Testing and Materials (ASTM) or comparable Federal specifications.

Lime should conform to ASTM C 207, Type S, Hydrated Lime for Masonry Purposes, or Federal spec SS-L-351B. This lime is designed to assure high plasticity and water retention with a safe degree of strength. The use of quicklime with the necessity of slaking and soaking does not provide better results.

Cement should conform to ASTM C 150, Type I or II, or Federal spec SS-C-192G(3). It should have not more than 0.60% alkali (expressed as sodium oxide) or not more than 0.15% water soluble alkali by weight (in the combination of lime and cement). This low alkali content is necessary to help avoid efflorescence. Non-staining white cement is quite expensive but frequently will be required in lieu of the usual grey cement to provide the proper color.

Sand should conform to ASTM C 144, or Federal spec SS-A-281B(1) para. 3.1, to assure proper gradation and freedom from impurities. Sand color, size, and texture should match the original as closely as possible to provide the proper visual characteristics without other additives. A sample of the sand is necessary for comparison to the original, and should be approved by the consultant before beginning repointing work.

Water should be clean and free from deleterious amounts of acids, alkalis, or organic materials.

Special additives will require writing new specifications for each project. If possible, suggested sources for the special materials should be included. For example, crushed oyster shells frequently can be obtained in a variety of sizes from poultry supply dealers.

Mortar mix: As mentioned previously, the new mortar usually should match the existing mortar as closely as possible, and the best way to insure a match is through careful analysis of the existing mortar. If an accurate chemical match of the original mortar is not feasible, or if the original mortar is too hard for repointing work, the following mixes may provide a starting point for the development of a mortar which is visually and physically acceptable. If the original mortar was nearly all lime and sand, try by starting with the following mix:

- 1 bag hydrated lime
- 1/4 bag white portland cement
- 3 cubic feet of sand to match the original

If the mortar originally contained cement, or for extreme weather exposures such as parapet walls, try:

- 1 to 1 1/2 bags hydrated lime
- 1 bag portland cement
- 5 to 6 1/2 cubic feet of sand

Keep in mind that the above mixes are only given to suggest the basic range of lime-to-cement ratios. It is likely they will require modification or additional constituents before they produce a mortar that matches the visual and physical character of the original.

Execution Of The Work

Supervision: Repointing work on historic structures will require significantly more supervision than work on contemporary buildings in order to prevent unintentional damage to the brick. Craftsmen, contractors, and job supervisors should understand the reasons for the repointing work and the damage which can arise from improper techniques. Craftsmen must realize that the preservation of the bricks is more important than strong mortar or rapid progress, and that a great deal of hand labor will be required. Contractors should be aware that some materials may require long delivery periods while others may not be available through builders' supply companies at all. Contractors must also understand that "stop orders" may be authorized by the owner to permit further architectural research should unexpected conditions be revealed during the course of the project. Only after considering these factors will contractors be able to submit accurate bids which will afford a reasonable profit without pushing the craftsmen to produce a hasty job.

Joint preparation: Generally old mortar should be cut out to a minimum depth of one inch to insure an adequate bond between the new mortar and the existing masonry and to prevent mortar "popouts." For joints less than three-eighths of an inch thick, cutting the mortar back one-half inch usually is sufficient if the mortar behind that point is in good condition. Any loose or disintegrated mortar beyond this minimum depth should be removed (Fig. 3). Unless the mason is unusually skilled and extremely careful, the use of power tools for mortar removal inevitably will damage the brick. (Fig. 4) Damage to the edges of the brick will significantly affect the character of the brickwork; in addition, absorption of water is increased since the softer inside of the




Figure 3. Comparison of incorrect and correct preparation of mortar joints for repointing.

brick is no longer protected by the hard burned outer surface. Where joints are uniform and fairly wide, and the bricks were machinemade with straight edges, it may be possible to use a grinder. A test patch will establish the feasibility of using a grinder. *If there is any chance of damage to the masonry occurring, however, hand methods should be used exclusively.* Although hand work is slower, it is easier to control and is less likely to cause irreversible damage.

The mortar should be removed cleanly from the brick leaving square corners at the back of the cut. Before pointing is started all loose particles should be removed from the joint with a jet of air. The masonry and old mortar should be wetted at the time of repointing but no excess water should be present.

Mortar preparation: Mortars should be mixed thoroughly to obtain uniformity of both visual and physical characteristics. Dry ingredients should be mixed before adding the water. The mixture should be pre-hydrated to help prevent shrinkage on drying. To pre-hydrate the mortar, sufficient water is added to the dry mix to make a damp, stiff mortar. After one to two hours the mortar is remixed with additional water to give the desired consistency.

The use of anti-freeze compounds during cold weather is not recommended. Their effectiveness with high lime mortars is questionable. Furthermore, they may contain salts which would be a source of later efflorescence. A better practice is to heat the water and sand, with care taken to prevent scorching of the sand. The masonry then should be protected from freezing.

The use of air entraining agents also is discouraged. These agents are used with concrete to resist frost action and increase plasticity. The air which these agents incorporate into mortar, however, has a detrimental effect on both bond and strength of repointing mortar. Air entraining agents are considered unnecessary in high lime mortars because of their natural plasticity. Air entrainment of 10 to 16 percent, however, may be desirable in areas of extreme exposure where high strength mortars are used.

Use of bonding agents: The use of chemical agents to increase the bond of the new mortar to the old mortar and



Figure 4. The damage to the edges and corners of these bricks was caused by using a power grinder in cleaning the joints. Extensive hand work is required to prevent damage to the bricks during joint preparation.

masonry units should be avoided. These agents generally are unnecessary and can be harmful.

If the joint is properly prepared and moistened prior to placing the new mortar and if the mortar is properly prepared and applied, there will be a good bond between the new mortar and the adjacent surfaces; chemical agents will not significantly improve this bond. If chemical agents are used, there may be a tendency to neglect proper joint preparation in the thought that the agent will make adequate bonding. In actuality, deteriorated mortar or dirt may remain in the joint, and bonding to these materials will not keep the mortar from coming loose. *Chemical agents cannot substitute for adequate joint preparation and proper mortar mixing.* In addition, some of the chemical agent inevitably will become smeared on the exposed face of the masonry and, due to the nature of the material, its removal will be difficult. This situation is especially likely on walls with thin mortar joints.

Filling the joints: Where existing mortar has been removed (or has fallen out) to a depth greater than one inch, these deeper places should be filled first, compacting new mortar in several layers. Once this has been completed, the back of the entire joint may be filled by applying approximately one-fourth inch of mortar and packing and back corners of the joint. This application may extend for several feet. As soon as the applied mortar has reached thumb print hardness, another layer of mortar of approximately the same thickness may be applied. Several layers will be needed to fill the joint flush with the outer surface of the brick. It is important to allow each layer time to lose much of the water and become stiff before the next layer is applied.

The rate of stiffening can be controlled by dampening the brick and old mortar before beginning to fill the joint. Free water or excessive dampness in the joint must be avoided; too much water will delay the tooling or cause excess shrinkage. If the joint is too dry, water will be absorbed from the mortar before it is properly set, thus reducing bond strength and increasing the probability of leaks.

When the final layer of mortar is thumb print hard, the joint is tooled in a manner to match the appearance of the old mortar. Tooling the finished joint at the right stage of firmness is important for uniform color. If finished while too




Figure 5. Comparison of visual effect of full mortar joints vs. slightly recessed joints. Filling joints too full hides the actual joint thickness and changes the character of the original brickwork.

soft, the color will be lighter than expected and hairline shrinkage cracks are likely to occur. If tooled when too hard, there may be dark streaks called tool burning, and good closure of the mortar against the brick will not be achieved.

If the old bricks have worn, rounded corners, it usually is best to recess the final mortar surface slightly to avoid leaving a joint which is visually wider than the actual historical appearance; it also will avoid creation of a large, thin featheredge which is easily damaged, thus admitting water. (Figs. 5 and 6)

Following tooling, it frequently is necessary to remove excess mortar from the edge of the joint by brushing with a bristle brush. The lower portion of the brickwork shown in the title block photograph has been brushed while the middle area has not. (Also see discussion on cleaning below.)

"Aging" the new mortar: Even with the best efforts at matching original mortar color, texture, and materials, there usually will be a visible difference between the old work and the new, partly because the new mortar has been matched to the unweathered portions of the original mortars. Another reason for a slight mismatch may be that the mortar sand may be more exposed in the old mortar due to the slight erosion of the lime or cement. Several methods of treatment have been attempted in an effort to overcome these differences. As with all work, however, any proposed treatment should be carefully considered and tested prior to implementation.

One method of aging the new mortar is a light brushing with a stiff natural brush immediately after tooling. This brushing will roughen the surface slightly, thus producing a weathered look.

Another relatively safe treatment is to fine spray the mortar with low pressure water after completion of tooling. This spray will wash away part of the cement and lime before it is fully hardened, leaving the grains of sand more exposed

on the outer surface of the joint as in natural weathering.

Efforts to artificially stain the new mortar may give an initial color match but can cause the new and old mortars to change color at a different rate during the natural aging process. In addition, the mixtures used to stain the mortar may be dangerous to the masonry; some mixtures, for example, can introduce salts into the masonry which then can cause efflorescence. If the mortars have been properly matched, the best treatment for surface color differences is to let the mortars age naturally.

Cleaning: If repointing work is carefully executed, there will be little excess mortar to clean from the walls. A conscientious mason will remove most extraneous mortar particles with a bristle brush after the mortar dries but before it hardens. Hardened mortar can be removed with a wooden paddle or, if necessary, a chisel.

Further cleaning is best accomplished with the use of plain water and bristle brushes. If chemicals must be used, the selection must be made with extreme caution to avoid damage to either the mortar or the masonry. Selection of an improper cleaner can lead to deterioration of the masonry units or the mortar, mortar smear, and efflorescence. The use of acid or any agent containing acid should be a last resort, for acid can destroy the featheredge closure between the finished mortar joint and the brick. Chemical solutions should be used only once and should be flushed freely with plain water to remove all traces of the chemicals.

Several precautions should be taken when cleaning with plain water or with cleaning solutions. The mortar should be fully hardened before cleaning; usually thirty days is sufficient, depending upon weather or exposure. Test cleaning should be conducted on a small section before proceeding with the rest of the building. Both the area to be cleaned and the wall below should be presoaked with water. Cleaning the walls of excess mortar should begin at the top and work to the bottom. As the cleaning proceeds, it is important to flush the area with water. Stiff natural brushes should be used for all surfaces except glazed or polished surfaces, for which only soft cloths should be used.

New construction "bloom" or efflorescence occasionally appears within the first few months after repointing and generally disappears through the normal process of weathering. If efflorescence is not removed by natural processes, the safest way to remove it is by dry brushing with bristle brushes followed with a brief water rinse. Chemical cleaners, especially muriatic acid, should be avoided in the removal of efflorescence since the chemicals can create additional salts which may lead to added efflorescence.

Further information on cleaning is contained in Preservation Briefs: No. 1, "The Cleaning and Waterproof Coating of Masonry Buildings," available from the Interagency Historic Architectural Services Program, Office of Archeology and Historic Preservation, National Park Service, Washington, D.C. 20240.

Summary

For the owner: It is important for the owner or administrator of an historic building to be aware that repointing is likely to be a slow and expensive project. Schedules for both the repointing work and other activities will require careful coordination in order to avoid unanticipated conflicts. The work cannot be rushed or overly economized if the building is to retain the proper visual characteristics and if the job is to be durable and watertight.



Figure 6. This photograph shows the significant visual changes which can result from improper repointing procedures. Note the increased thickness of the joints, the color variation, and the difference in the method of tooling, all noticeable even from a distance.

For the architect/consultant: The architect must assist the owner with planning for the logistical problems relating to research and construction. The architect also must realize that older buildings have special problems not usually encountered in modern construction, so extra research will be required, and other than standard materials and procedures will need to be specified. The qualifications of potential contractors must be carefully evaluated based on previous experience with historic structures, and the contractor must be given special instructions prior to starting the work.

For the contractor/craftsman: The requirement for large amounts of slow handwork must be recognized if the contractor is to submit a bid which will reflect these expensive methods. The contractor must explain the special nature of the project to the craftsmen so they will not rush the project. Understanding the potential problems will not only help the contractor in evaluating the project but will also help the masons to understand the reasons that specific methods should or should not be used.

While careful preservation, restoration and maintenance can hold back deterioration, it is important to understand that repointing work probably will not last the life of the structure. Nevertheless, if the first mortar joint has proved durable for many years, careful repointing should also have a long life. Additional repointing jobs can be undertaken as needed without altering structural soundness and original appearance.

Information for this brief was based in part upon:

Rogers, Percy L. "Restoration of Old Masonry," unpublished report for the Office of Archeology and Historic Preservation, National Park Service, 1973.

Hartshorne, Penelope. "Repointing of Brick Mortar Joints in Historic Buildings," *Early American Brick Masonry and Restoration of Exterior Brick Walls*, Third Annual Historic Structures Training Conference, National Park Service, Philadelphia, 1963.

Brick Institute of America. "Cleaning Clay Products Masonry," *Technical Notes on Brick Construction*, Number 20 (revised), 1964.

Additional readings on the subject of repointing are listed below:

Cleaning--Removal of Mortar and Mortar Stains on the Wall Surfaces of New Construction. Chicago: Portland Cement Association, 1963.

Cliver, E. Blaine. "Tests for the Analysis of Mortar Samples," *Bulletin of the Association for Preservation Technology*, Volume VI, Number 1, 1974, pp. 68-73.

Connor, C.C. and W.E. Okerson. "Recent Disintegration of Mortar in Brick Wall," *ASTM Proceedings*, Volume 57, 1957.

Kessler, Daniel W. and Ross E. Anderson. *Studies of Stone-Setting Mortar; Building Materials and Structures Report 139*. Washington, D.C.: National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, 1953.

Loth, Calder. "Notes on the Evolution of Virginia Brickwork from the Seventeenth Century to the Late Nineteenth Century," *Bulletin of the Association for Preservation Technology*, Volume VI, Number 2, 1974, pp. 82-120.

McBurney, John W. "The Effect of Weathering on Certain Mortars Exposed in Brick Masonry With and Without Caps and Flashings," *ASTM Proceedings*, Volume 56, 1956.

McKee, Harley J. *Introduction to Early American Masonry*. Washington, D.C.: National Trust for Historic Preservation/Columbia University, 1973.

National Lime Association. "Tuck Pointing of Masonry Walls," *Limeographs*, Volume 8, Number 9, 1942.

Phillips, Morgan. "SPNEA--APT Conference on Mortar," *Bulletin of the Association of Preservation Technology*, Volume VI, Number 1, 1974, pp. 9-39.

The line illustrations for this brief were prepared by Robert C. Mack and David W. Look, Interagency Historic Architectural Services Program; and the photographs are by Calder Loth, Architectural Historian.

This publication has been prepared pursuant to Executive Order 11593, "Protection and Enhancement of the Cultural Environment," which directs the Secretary of the Interior to "... develop and make available to Federal agencies and State and local governments information concerning professional methods and techniques for preserving, improving, restoring and maintaining historic properties." Preservation Briefs: No. 2 has been developed under the technical editorship of Lee H. Nelson, A.I.A., Interagency Historic Architectural Services Program, Office of Archeology and Historic Preservation, National Park Service, U.S. Department of the Interior, Washington, D.C. 20240. April 1976.

Planning for Repointing of an Historic Brick Building

	Early Planning and Research	Preparing for the Work	Execution of the Work
Owner	<p>Notes problems: Leaks, loose mortar, visible cracks, etc.</p> <p>Contacts consultant / architect</p> <p>Considers problems: High expense due to hand methods and time for work; traffic and circulation problems; scaffolding in place for extended periods</p> <p>Considers alternative approaches explained by consultant / architect</p>	<p>Selects timing for execution of work</p> <p>Plans availability and programming of contract funds</p>	<p>Awards and administers contract, or hires craftsmen (if by day labor)</p>
Architect	<p>Identifies true cause of problem</p> <p>Identifies additional consultants required</p> <p>Presents technical aspects of problem to the owner along with possible alternatives and probable costs</p> <p>Recognizes logistical considerations: Research; test panels; brick manufacture</p> <p>Conducts research: Mortar analysis (material types and proportions, sand color); craft techniques (bond patterns, joint types); special materials</p> <p>Identifies potential problems from use of improper materials and techniques</p> <p>Advises whether work should be done by contract, day labor or with owner's maintenance personnel</p>	<p>Prepares specifications</p> <p>Scope of work</p> <p>Selection of materials: ASTM or Federal Specs when available but special specs for some materials</p> <p>Joint preparation: Permitted and excluded tools; method of tool use; method of joint preparation</p> <p>Mortar application: Method of mortar application; replacement of loose brick or stone; joint tooling; "aging"</p> <p>Cleaning repointed surface</p> <p>Evaluates past preservation work of potential contractors or craftsmen</p>	<p>Insures understanding of contract objectives and unusual conditions by contractor and/or craftsmen</p> <p>Provides close supervision, especially during earliest phases of work</p> <p>Prepares change orders as needed</p> <p>Keeps close watch for hidden historical evidence as well as unrecognized deterioration</p>
Craftsman		<p>Possible early involvement:</p> <p>Assists in preparing tests samples or panels to help consultant in final selection of methods and materials</p> <p>Assists in locating special materials</p> <p>Recognizes potential logistical problems, large amounts of hand work, etc., in preparation of bid</p>	<p>Coordinates repointing with other related work</p> <p>Executes work in accordance with plans and specifications</p> <p>Understands that stop orders may be issued to facilitate detailed investigation or recording of previously concealed conditions or architectural features</p>

RESEARCH & TECHNICAL ADVISORY SERVICE
TECHNICAL NOTES

1020

External Renders

ANCIENT MONUMENTS TECHNICAL NOTE

6



RESEARCH & TECHNICAL ADVISORY SERVICE 1020
TECHNICAL NOTES

External Renders

ANCIENT MONUMENTS TECHNICAL NOTE

6



DIRECTORATE OF ANCIENT MONUMENTS AND HISTORIC BUILDINGS
RESEARCH AND TECHNICAL ADVISORY SERVICE

TECHNICAL NOTES

Control of Organic Growth 1	ALTN	1	
Control of Organic Growth 2		2	
Rough Racking		3	
Gypsum Plasters		4	
Mortars		5	(provisional)
External Renders		6	
Limewash		7	
French Limestones for UK		8	
Grass Reinforcement		9	
Clay Products		10	(part 1 only)
Rising Damp		11	
Earth Floors and Lime Concrete		12	
Lime Ash Floors		13	
Grouting		14	
Stone Preservation (Brethane)		15	
Timberwork		16	
Pointing		17	(provisional)
Bronze		18	
Wrought Iron		19	(in preparation)
Cast Iron		20	(in preparation)
Lead		21	(in preparation)
Stainless Steel		22	(in preparation)
Masonry Cleaning		23	(provisional)
Atmospheric Pollutants		24	
Asphalt and Bitumen		25	(in preparation)
Masonry Repair and Reinforcement		26	(in preparation)
Cob and Pise Construction		27	(in preparation)
Structural Defects		28	(in preparation)
Paint Systems		29	(in preparation)

INTERIM LIST March 1979
AMENDED January 1981

John Ashurst
Senior Architect
DAMHB/RTAS
Room 502
25 Savile Row
London W1X 2EF

01 734 6010 ext 617

DAMB TECHNICAL NOTE

REPAIR OF EXTERNAL RENDERINGS

Renderings to walls of historic buildings include a wide range of aggregates, binders and reinforcement. A simple classification of types may be given as follows: -

- 1 very low strength rendering usually applied in a single thick coat to a backing of water proofed lath
- 2 low to medium strength renderings based on lime applied in two or more coats to a backing of brick, stone, unbaked earth or lath
- 3 high strength rendering based on hydraulic cements and applied in two or more coats to brick or stone or lime based undercoats
- 4 medium strength oil based renderings applied in one thin coat to brick, stone, or lime based undercoats

All these renderings may be painted. 1 and 2 depend for their survival on regular lime washing or painting, although some in group 2 will weather reasonably well without this protection in a sheltered and reasonably dry environment. 3 and 4 are frequently painted for aesthetic reasons.

FAILURES

Most failures of old renderings are attributable to water penetration, usually resulting from lack of maintenance or inadequate protection from the elements. In addition, errors in technique and poor materials obviously play a part. Inappropriate repair methods and materials used to correct failures often contribute to the deterioration they set out to correct. Smooth stucco is most commonly in need of repair, and is the most difficult to reproduce satisfactorily.

IDENTIFICATION OF FAULTS

Symptoms

Probable Causes

Crazing on surface

Shrinkage cracking due to dirty aggregate
Excessive early strength
Dense impervious mix
Gypsum added to Portland Cement
(sulphate attack with expansion)

Separation from backing or between coats

Loss of adhesion due to water penetration
Strong final coat on weaker backing or undercoat
Excessive thickness of coats
Lack of suction control during rendering
Lack of adequate key

Crumbling and powdering on surface, with or without efflorescence

Salt contamination from backing, aggregates or rising damp

..... continued.....

In some cases the extent of failure may be such that wholesale renewal of the rendering on a wall cannot be avoided. Economics sometimes favour this solution, since it is often cheaper to carry out complete stripping and renewal than to carry out extensive patching. However, since one of the objects of conservation is the retention of the maximum amount of original material and failures are more often local ones, patching techniques are usually desirable on historic work. Important factors when patching are

compatibility of materials
colour and texture matching
adhesion of the repair

The following recommendations are general, but apply to most repair situations.

Pinning of bulging areas of rendering is a useful technique and is described in DAHEB Technical Note "Gypsum Plasters"

CUTTING OUT AND MATCHING

Areas of rendering which are extensively cracked, or are sounding hollow should be cut out to the backing with square edges, or with slightly undercut edges on all but the bottom. The majority of stucco is lined out in imitation of masonry joints, and cutting out should always follow the course and joint lines, even to the extent of removing some of the soundly adhering material around the cracked or "live" areas. Stucco which is not lined out should still have rectangular cut-outs around the failures, to avoid ragged repairs.

However carefully this type of patch repair to stucco is carried out, it must be assumed that there will always be differences in appearance. If these are neatly keyed in to the original and matched as accurately as possible they may well enhance the final weathered appearance of the wall in which they are set; if they are ragged or carelessly matched they will always look bad.

After cutting out, all dust, efflorescence and any organic growth must be thoroughly removed with bristle brushing and treatment with a fungicide if necessary.

Hollows and depressions should be dubbed out in as many coats as necessary, no coat thickness exceeding 16mm. Before any rendering is applied to any surface, the background should be dampened to reduce and control suction, especially in hot weather.

Adequate key must be ensured by raking out the joints to 16mm minimum depth or by backing the background (rarely necessary unless, as with oil mastic repairs, the background is impregnated with oil) or scoring the preceding undercoat. Where changes in the backing occur, as, for instance, where there are timber frames flush with the infill of brick, or concrete inserts show on the face, the junction between materials must be bridged with non ferrous mesh, or bitumen coated expanded metal, or covered with a 3-6mm thick spatterdash coat. The less satisfactory solution is to form positive straight joints and seal on the face with mastic.

BONDING AGENTS

The usual bonding agent to provide adhesion for rendering to dense backgrounds is polyvinyl acetate (PVA). These should not be relied on where the wall is likely to remain damp or excessive salt is present. A mechanical key is always preferable.

..... continued.....

..... CONTINUED

1024

NUMBER OF COATS

Two coat work is generally recommended for stucco repair. The first and strongest coat should be 3mm - 16mm thick combed to provide a key for the succeeding coats, each of which should be thinner and of the same strength or weaker than the preceding. Finishing coats should be 6mm - 10mm thick. Undercoats should be left at least two days in summer and at least seven days in winter protected by ventilated covers to ensure that the initial shrinkage is over. These are minimum times, and longer intervals are desirable. Tests for adhesion and strength must be made before a second coat is applied, and the surface lightly sprayed to reduce and control suction immediately before application.

The top coat should be finished with a wood float and not overworked. Lining out must match exactly the previous pattern, marked out with a rule and marking tool using levels and plumb rules.

DAY WORK JOINTS

"Course" lines should be used on lined out stucco to mask day work joints, by cutting away some of the previous day's work to "key in" the new work. Unlined work should wherever possible, finish every day at some physical break on the building. Where this is not possible, true level lines should be struck off before continuing work, so that no ragged edges show on the finished work. These are important details to specify.

REPAIR MIXES

For Oil Mastics, Roman Cements, or Portland Cement renderings.

Undercoat/s	1 : 1 : 6	cement	:	white lime	:	sand
Top coat/s	1 : 2 : 9	"	"	"	"	"
	or 1 : 1 : 6	for severe exposure and mouldings				

For Lime Stucco

The range of strengths will vary considerably, and existing standards do not cover the weakest end of the range.

For repairing moderately strong lime renders two 1 : 2 : 9 coats as above will be satisfactory

For weaker original material a final and undercoat of semi hydraulic lime and sand will be more suitable, especially if it is to be limewashed or painted, in the proportions

2 semi hydraulic lime : 5 sharp, well graded sand

For very weak material a lime gauged with gypsum may be used as follows

3 parts white lime putty : 1 part Plaster of Paris : 6 parts sharp sand

Alternatively, a 2 : 5 lime putty : sand mix may be gauged with $\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{4}$ part ordinary portland cement.

Plaster gauged mixes must be limewashed or painted and must not be mixed with cement.

Experiments are in hand using white lime, sand, and PFA. These mixes can be adjusted to any strength, and are easily workable with low shrinkage.

1025

RUN MOULDINGS


Smooth stucco finishes tend to be incompatible with recommended standards on suitable sands. The most durable and satisfactory performance is obtained from using a wide range (well graded) aggregate, so that the smaller size grains fill the voids between the larger grains, reducing the percentage of void to a minimum. Coarse material may be unacceptable for fine stucco, and it will be completely impracticable when mouldings have to be run, as the mould picks up large aggregate and tears and scores the surface as it is moved along the rail. When coarse aggregate has to be omitted, it is very important to take great care in mixing with the lime binder, to ensure that all the aggregate grains are covered with a binder paste. To achieve this, the least possible water necessary to produce a workable mix must never be exceeded.

REPAIR OF DAUB

Specifications for daub vary enormously in different parts of the country. They are mostly applied to very weak backgrounds and must be limewashed. They should be mixed as dry as possible to reduce shrinkage to a minimum, but there will always be a certain amount. A servicable daub specification is as follows :-


4 parts white lime putty : 1 part sharp sand : 1 part sow dung (in slurry form)

These components should be well mixed and beaten together with 6" chopped straw binder or long hair and applied in one thick coat preferably to both sides of a waffle, lath or mesh panel. After drying, shrinkage cracks should be filled with similar material, omitting the binder. A wood float finish is appropriate



represents extent of loss of adhesion with backing

represents extent of repair



Day 1 — * — Day 2



represents extent of Day 1 work to be cut-off and rendered in with Day 2 work

LOCAL REPAIR

FULL REPLACEMENT

REPAIRS TO LINED OUT STUCCO

COLOURED (UNPAINTED) MIXES

Colour matching of lime stucco and Roman Cement where they are unpainted is one of the most difficult aspects of their repair. Few limes have any significant colour now, and Roman Cement is no longer available, unless one of the later bagged varieties such as "Romacrete" has survived in stock, in which case it must be viewed with caution as it will have been stored for a minimum period of eight years.(1977)

Sometimes close examination of the original composition will indicate the presence of matchable sands, such as silver sand which was traditionally used to give a white stone appearance, or special aggregates to give lustre such as crushed glass, spar or granite. Colour additives such as brick dust, earth pigments and later, red and yellow mineral oxides to produce a stone colour may all be traceable. Because so much colour can be lost and is liable to change a careful examination of original surfaces should be made under overhangs or in sheltered detail where the most likely survival of original colour will be.

Every attempt should be made to match surviving original colour with suitable sands, a considerable variety of which are available. Even if an exact match cannot be obtained, the colour of a selected sand may come close enough to the original to be acceptable, and to reduce the use of pigment to a minimum.

If additions of pigment to the mix are the only way to approach the desired colour, it is strongly recommended that a supply of ready-mixed coloured lime/sand is used. Standard coloured mortar shades are rarely suitable, and it is advisable to ask the supplier to colour match a sample of the original mix from the site. DANHE hold a coded sample range of fifty shades for matching Roman Cements which can be supplied by a ready-mix company.

Trial samples should always be set up on the wall against existing surviving material, and judged on their set and dry appearance. Standard specified amounts of cement or white cement are used on site to gauge ready-mix to a final 1 : 2 : 9 or a 1 : 1 : 6 mix, and weaker mixes can be obtained by reducing the gauging. Special aggregate such as crushed brick, sea shell or flint must be added on site as required.

Particular care should be taken with pigmented mixes to protect the work from rain, and to avoid overworking the finish. In both these situations, separation of the pigment from the lime is a risk, and patchiness and white lime bloom may result. Colours will tend to vary from day to day even with ready-mixed material, affected by daily changes in humidity, float type and different pressures on the float, and suction and drying conditions. Earlier notes on patching and daywork joints are especially relevant to pigmented material.

SUPPLIERS AND COLOUR MATCHING SERVICES

REC, RMC HOUSE, 15, TOWN MEAD RD.
FULHAM LONDON SW3
Tel. 01 736 3300

TILCON MORTAR DIVISION
TILING CONSTRUCTION SERVICES
SILVCOEA WHARF, LEAMCUTH RD.
FOLKAR LONDON E14
Tel. 01 987 5861

(Pigmented coarse stuff)

D.2.- ANALISIS DE LAS MADERAS EXISTENTES.

APENDICE D-2: REPORTE DEL ANALISIS DE LAS MADERAS HISTORICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TEMPLO DE SANTA ANA, BARRIO DE SANTA ANITA - ZACATLALMANCO, DELEGACION DE IZTACALCO, MEXICO, D.F.

Para la realizacion de este analisis se acudio a la M. en C. Josefina Barajas Morales, del laboratorio de maderas del Departamento de Botanica de la Facultad de Biologia, U.N.A.M. El proposito fue determinar los tipos de madera existentes para formar grupos por genero o especie y asi tratar de establecer una relacion cronologica que ayudara a esclarecer el desarrollo constructivo del Templo.

Para poder llevar a cabo el analisis, se procedio a recoger muestras de la madera existente, consistentes en astillas sustraídas de puntos deteriorados y lo mas escondidos posible, para no afectar las integridades fisica ni visual de las piezas, pero cuidando que incluyeran evidencia de anillos concentricos, fibra leñosa y canales de resina. En general las astillas tuvieron dimensiones cercanas a 3cm. por 2mm. de seccion.

A continuacion se hace un listado de las muestras tomadas, que corresponden a la totalidad de piezas de madera que hay en el Templo.

- Muestra (1) Hoja izquierda, puerta de nicho en sacristia.
Muestra (2) Hoja derecha, puerta de nicho en sacristia.
Muestra (3) Hoja izquierda (vista desde sacristia), puerta acceso al presbiterio.

- Muestra (4) Hoja derecha (vista desde sacristia), puerta acceso al presbiterio.
- Muestra (5) Marco de hoja derecha (visto desde sacristia) de - puerta de acceso desde antesacristia.
- Muestra (6) Tablas de hoja derecha (desde sacristia) de puerta de acceso desde antesacristia.
- Muestra (7) Tablas de hoja izquierda (desde la sacristia) de - puerta de acceso desde antesacristia.
- Muestra (8) Dintel de puerta tapiada de antesacristia (mayor).
- Muestra (9) Mueble sacristia.
- Muestra (10) Retablo presbiterio.
- Muestra (11) Contramarco entrada principal al Templo (principios- de siglo).
- Muestra (12) Contramarco original entrada al Templo.
- Muestra (13) Dintel de puerta tapiada de antesacristia (menor).
- Muestra (14) Puerta (restos) en cubierta de casa cural.
- Muestra (15) Dintel en acceso a torre.
- Muestra (16) Poste escalera de torre.
- Muestra (17) Dintel puerta acceso a coro.
- Muestra (18) Puerta encontrada en cubierta de antesacristia.
- Muestra (19) Vigueria de antesacristia (sobre murete Oriente de capilla).
- Muestra (20) Vigueria de antesacristia (pegada al muro Poniente de la sacristia).

La solicitud se hizo mediante el oficio que se anexa, previo al dictamen emitido, mismo que se presenta a continuacion.

SEGISMUNDO ENGELKING 1070

ARQUITECTO C. A. M. S. A. M. S. A. R.
PENTHOUSE, AVENIDA MICHOACAN No. 9, MEXICO, D. F.
TELEFONO: 564-60-94

México D.F., 31 de Octubre de 1983.

M. en C. Barajas, Josefina

INSTITUTO DE BIOLOGIA

Especialista en Maderas.

Estimada Maestra,

Por medio de la presente solicito a Ud. se hagan los estudios necesarios para la determinación de las especies de árboles a que corresponden las muestras que se anexa. Los trabajos solicitados son relevantes al trabajo de Tesis de Maestría que estoy desarrollando para presentación en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Arquitectura de ésta Universidad.

El tema que se desarrolla se titula "Sta. Anita Zacatlamanca; el Temple y su Entorno".

Las muestras presentadas provienen de elementos importantes de madera que existían dentro del Temple de Sta. Anita, que es Monumento catalogado y cuya restauración; aparte de ser tema de Tesis, se intentará llevar a cabo en la práctica. Por lo que, una exacta determinación de las especies de madera a que corresponden las muestras redundará en la apropiada preservación del patrimonio histórico de la Nación.

Se anexa además, una copia del Oficio de aceptación del tema de Tesis por parte de la División de Estudios Superiores.

Agradeciendo la atención se sirva presentar esta solicitud, queda de Uds. su seguro servidor.

Arq. Segismundo Engelking Keeling

IDENTIFICACION DE MADERAS DEL TEMPLO DE
SANTA ANITA ZACATLAMANCO.

A solicitud del Arq. Segismundo Engelkin Keeling, se efectuó el trabajo de identificación de 20 muestras de madera de diversos tamaños y de procedencias diversas dentro del templo de Santa Anita Zacatlamanco.

Para efectuar la identificación se procedió de la manera siguiente: En primer lugar fueron observadas las muestras para detectar sus características físicas como color, olor, sabor, lustre, textura, grano y dureza.

En segundo lugar se efectuaron cortes manuales delgados para hacer observaciones al microscopio compuesto con las técnicas normalmente usadas para ello, en el Laboratorio de Anatomía de la Madera del Instituto de Biología.

Las observaciones básicas realizadas en dichos cortes fueron:

- Presencia o no de canales, de resina.
- Presencia o no de anillos de crecimiento.
- Grosor de las paredes celulares en canales, de resina.
- Tipo de rayos.
- Puntuaciones en campo de cruce.
- Presencia o no de parénquima axial y radial.

Una vez obtenidos estos datos se siguió la clave de identificación para Gimnospermas del libro de Panshin y de Zeew, llegándose a los siguientes resultados:

Las 20 muestras fueron identificadas hasta género.

IDENTIFICACION DE MUESTRAS

No.	Género	Nombre común
1.-	Pinus	Pino
2.-	Juniperus	Cedro blanco
3.-	Cupressus	Cipres o Enebro
4.-	Cupressus	Cipres o Enebro
5.-	Cupressus	Cipres o Enebro
6.-	Pinus	Pino
7.-	Juniperus	Cedro blanco
8.-	Pinus	Pino
9.-	Juniperus	Cedro blanco
10.-	Juniperus	Cedro blanco
11.-	Pinus	Pino
12.-	Taxodium	Sabino o ahuehuete
13.-	Pinus	Pino
14.-	Pinus	Pino
15.-	Taxodium	Sabino o ahuehuete
16.-	Cupressus	Cipres
17.-	Taxodium	Sabino
18.-	Taxodium	Sabino
19.-	Taxodium	Sabino
20.-	Pinus	Pino


Recomendaciones para restaurar:

Para el caso de madera de pino se recomienda cualquier pino de buena calidad como el Ponderosa o el ayacahuite sólo vigilando que la madera no tenga mucha resina.


Para el caso de Juniperus y Cupressus, se recomienda el primero que en el mercado se adquiere como Cedro blanco.

Para Taxodium, debe tratar de localizarse la madera del mismo género.

A t e n t a m e n t e .


M. en C. Josefina Barajas Morales.
Departamento de Botánica.
Laboratorio de Maderas.
Tel. 5505215 Ext. 4877.

CROQUIS de LOCALIZACION
DE MUESTRAS de MADERA.
 PARA LA IDENTIFICACION de NUMEROS, VER TEXTO.



LEVANTO' S.F.K. ENERO '91

INTERPRETACION DE LOS DATOS RESULTANTES DE LA IDENTIFICACION
DE LAS MADERAS DEL TEMPLO DE SANTA ANA.

Se identificaron cuatro tipos de madera segun genero:

- A.- Genero Pinus----- Pino.
- B.- Genero Juniperus----- Cedro blanco.
- C.- Genero Cupressus----- Cipres o enebro.
- D.- Genero Taxodiun----- Sabino o ahuehuete.

Si se consideran los cuatro generos como representativos de periodos o etapas de construccion, se tendra que las muestras se organizan de la siguiente manera.

1.- CUPRESSUS:

- MUESTRAS 3 y 4.- Hojas y contramarco de puerta que comunica a la Sacristia con el presbiterio.
- MJESTRA 5.- Bastidores y contramarco de puerta que comunica a la Sacristia con la antisacristia.
- MUESTRA 16.- Poste de la escalera de la Torre.

Estas deben ser las maderas de uso mas antiguo existentes en el conjunto del Templo. Si se considera a la fechas 1770 (terminacion del muro testero) y 1777 (terminacion de la Torre) como parametros para la introduccion de estas piezas de madera, su datacion sera entre 1770 y 1777.

2.- TAXODIUM:

- MUESTRA 12.- Contramarco original de la puerta del Templo y por inferencia la puerta misma (ahora inexistente).

MUESTRA 15.- Cerramiento en acceso a la torre y por inferencia a la puerta original.

MUESTRA 17.- Cerramiento en corredorcillo de acceso al coro desde la torre.

MUESTRA 18.- Puerta encontrada tirada en la cubierta de la antesacristia.

MUESTRA 19.- Parte de la Vigueria en la antesacristia (desde el muro oriente de la capilla votiva hasta el pano de la sacristia).

Si se considera a la vigueria como indicador cronologico, relacionado con la construccion del Anexo propuesto por el Arquitecto Francisco y Torres, se tendra que la datacion de las piezas hechas con madera de Sabino o ahuehuate seria entre 1782 y 1790.

3.- JUNIPERUS:

MUESTRA 2.- Hoja derecha y contramarco de puerta del nicho de la sacristia.

MUESTRA 7.- Tablas de la hoja izquierda, vista desde la sacristia, de la puerta que comunica a esta con la antesacristia.

MUESTRA 9.- Comoda para vestimentas liturgicas en la sacristia.

MUESTRA 10.-Retablo principal en presbiterio.

De estas muestras la mas intrigante es la No. 7, que indica que a los bastidores hechos en Cupressus se coloco un revestimiento Juniperus, probablemente como una primera reparacion a puertas hechas con maderas que demostro ser una mala seleccion para afrontar las condiciones de gran humedad ambiente que seguramente pre-

valecian en Santa Anita por la existencia de las chinampas. Se debe recordar que previo a la construccion de la antesacristia, esta puerta daba al exterior.

Si se considera que la reparacion de la puerta de acceso a la sacristia seguramente fue contemporanea con la construccion de la antesacristia, se tendra que es muy probable que elementos tan importantes como el retablo y la comoda fueron hechos mas o menos al mismo tiempo que la antesacristia y todas las piezas hechas en Taxodium como en Juniperus fueron producidas por un mismo artesano entre 1782 y 1790, y que este artesano tuvo cuidado de utilizar madera Taxodium en las piezas que daban al exterior y en la vigueria de la antesacristia, considerandola como mas resistente a los elementos, y dejar el uso de madera Juniperus para acabados interiores y carpinteria de lo negro.

4.- PINUS:

MUESTRA 1.- Hoja izquierda de la puerta del nicho de la sacristia.

MUESTRA 6.- Tablas de la hoja derecha, vista de la sacristia, de la puerta que comuncia a esta con la antesacristia.

MUESTRAS 9 y 11.-Dintel y contramarco sobrepuestos y por inferencia las hojas de la puerta (ahora inexistentes) del acceso original a la antesacristia desde la calle Juarez.

MUESTRAS 11 y 14.-Contramarco (aun insitu) y hojas que estuvieron en la puerta principal de Templo hasta el cambio por la actual (Hecha en caoba).

MUESTRA 20.-- Parte de la vigueria de la antesacristia, desde el muro oriente de la actual capilla votiva hasta el muro poniente extremo de la antesacristia.

Todas estas piezas deben considerarse como de hechura reciente. La puerta principal debe haber sido colocada entre 1910 y 1930-35, al igual que la mesa original del altar, hoy desaparecida, que denota una misma calidad de hechura (ver oficio anexo).

La vigueria podria ser del año 1939, colocada a expensas de la junta de vecinos de Santa Anita, segun consta en el oficio de solicitud de autorizacion de fecha 10. de Diciembre de 1938.

Las puertas de acceso a la antesacristia desde la calle Juarez probablemente fue hecha por el mismo artesano que fabrico la puerta principal del Templo.

Finalmente, las muestras 1 y 6 seguramente correspondieron a reparaciones hechas segun se requirio, debido principalmente a la infestacion de las maderas *Juniperus* precedentes, con coleopteros, probablemente del genero *Anobium* o' *Euophrium*.

C O N C L U S I O N E S .

De lo anterior se desprende que los trabajos de carpinteria que se aprecian en el conjunto del templo de Santa Ana, corresponden a las tres grandes etapas de construccion e intervencion que se aprecian actualmente en el, a saber:

- 1a. ETAPA: Construccion de Templo y sacristia actuales, entre 11170y 1777, correspondiente al uso de madera cupressus
- 2a. ETAPA: Construccion de antesacristia y el retablo (y colaterales), probablemente bajo la direccion del Arquitecto, Francisco y Guerrero y Torres, correspondiendo al uso de maderas Taxodium y Juniperus.
- 3a. ETAPA: Reparaciones y consolidacion estructural realizadas entre 1900 y 1950, con especial atencion al periodo en que estuvo clausurada a aprtir del 21 de noviembre de 1932 por orden del entonces presidente de la Republica, gral. Abelardo Rodriguez.

Finalmente, es interesante hacer notar que no se encontro rastro de madera del genero Salix (sauce o huejote), que por su a bundancia en el area (por su asociacion con las chinampas), seria para los naturales de Santa Anita la seleccion natural de uso.

D.3.- ANALISIS PETROGRAFICO DE LOS COMPONENTES DE
LA MAMPOSTERIA.

APENDICE D-3.Analisis Petrografico de los Componentes de la Mamposteria -
del Templo de Nuestra Senora Santa Ana, barrio de Santa Anita, -
Delegacion de Iztacalco, Mexico D.F.,

Para la realizacion de estos trabajos se acudio al DR. en -
Geologia Fernando Ortega, del Instituto de Geologia de la U.N.A.M
con la intencion de tratar de determinar la procedencia de los te
zontles y las arenas utilizados en el Templo de Santa Ana.

Se examinaron cuatro muestras, de las cuales dos eran tezon-
tles, una era de arena andesitica usada en los morteros de cal y
la ultima de andesitas provenientes de la banda intermedia de la
torre. Las primeras dos pueden haber venido de la region de la -
Sierra de Santa Catarina o del Cerro de la Estrella, y las ulti-
mas dos , andesiticas, del Cerro de Chapultepec, o quizas mas -
correctamente del Penon de los Banos.

SACRISTIA, MUROS SUR Y ORIENTE

CLASIFICACION: Basalto escoriáceo (tezonle) de augita

ESTRUCTURA: Vesicular

TEXTURA: Afanítica, merocrystalina

MINERALOGIA: Plagioclasa, óxidos de hierro, vidrio y augita

ORIGEN: Volcánico, producto de la erupción de magmas en forma explosiva, a partir de un aparato volcánico pequeño, probablemente un cono céntrico. Aparatos de este tipo abundan hacia el oriente y sur del Valle de México. Los mas cercanos al Templo se encuentran en la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella.

ENTREEJE, MURO NORTE

CLASIFICACION: Basalto escoriáceo (tezonle) de augita

ESTRUCTURA: Vesicular

TEXTURA: Afanítica, merocrystalina

MINERALOGIA: Plagioclasa, óxidos de hierro, augita y vidrio

ORIGEN: Volcánico. La similitud de sus propiedades petrográficas con las de la muestra anterior sugiere que se trata de la misma roca y que proviene de la misma localidad.

ARENA DE MONTERO, MURO NORTE DEL TEMPLO

CLASIFICACION: Arenisca conglomerática tobácea

TEXTURA: Gruesa, pobremente clasificada con clastos medianamente redondeados con cementante arcilloso.

COMPONENTES CLASTICOS: La gran mayoría son fragmentos de roca volcánica andesítica. Se encuentran algunos de origen sedimentario (arenisca cuarzosa fina) y plutónico (tonalita). También se observan cristales fragmentados de hornblenda y plagioclasa. Los fragmentos andesíticos representan los siguientes tipos: 1. Andesita porfídica de ortopiroxena. 2. Andesita de hornblenda. 3. Andesita porfídica.

ORIGEN: Sedimentario, a partir de la erosión y redeposición de una área esencialmente cubierta por rocas volcánicas de composición andesítica. La litología heterogénea de los fragmentos clásticos, ninguno de los cuales proviene de rocas semejantes a las descritas arriba (basaltos escoriáceos), indica que la arena fue transportada desde regiones alejadas, del área donde se encuentra el Templo. En la región del Valle de México este tipo de rocas abundan en la Sierra Nevada al oriente y Sierra de las Cruces al poniente. Localmente existen en el Peñón de los Baños (Aeropuerto) y Cerro de Chapultepec.

BANDA INTERMEDIA DE TORRE, COSTADO NORTE

CLASIFICACION: Toba andesítica de cristales

TEXTURA: Piroclástica fina

COMPONENTES LITOLÓGICOS
(PIROCLÁSTICOS)

A. Cristales: Plagioclase, hornblenda y piroxena

B. Líticos: Andesita y riolita

C. Matriz: Criptocristalina (submicroscópica), parcialmente formada por vidrio devitrificado.

ORIGEN: Depósito directo debido a la explosión de un volcán andesítico. La semejanza entre los cristales de esta toba y los que tienen los fragmentos andesíticos de la muestra de arenisca anterior, sugiere que ambas rocas provienen de la misma región.

GLOSARIO

Afanítico. Textura de grano tan fino que los componentes petrográficos no son visibles sin ayuda del microscopio.

Augsita. Mineral del grupo de las piroxenas

Criptocristalino. Término textural que indica que los componentes petrográficos de la roca no son determinables ni con la ayuda del microscopio

Hornblenda. El mineral mas comun del grupo de las anfíbolas

Merocristalino. Término textural que indica que la roca es parcialmente vítrea.

Piroclástico. Término petrográfico para designar los productos fragmentarios de la actividad volcánica explosiva. La consolidación de estos materiales forma las tobas (grano fino y medio) y los aglomerados (grano muy grueso).

Plutónico. De origen y consolidación a niveles profundos del interior de la tierra.

Porfídico. Término textural que describe la presencia de cristales que destacan por su tamaño considerablemente mayor que la los de la matriz que los contiene.

Riolita. Roca volcánica rica en sílice; generalmente es parcial o totalmente vítreas (Obsidiana).

Tobáceo. Con naturaleza de toba (ceniza volcánica consolidada)

Tonalita. Roca de origen plutónico formada por cuarzo, plagioclase y un mineral máfico (biotita u hornblenda).

Fernando Ortega


D.4.- REPORTE DE LOS PIGMENTOS EXISTENTES.

APENDICE D-4.

REPORTE DE LOS PIGMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
RECUBRIMIENTOS EXTERIORES DEL CONJUNTO DEL TEMPLO
DE SANTA ANA.

A pesar de la gran importancia que este rubro representa para la "Correcta" coloracion de los paramentos del conjunto, no se -
pudieron realizar, por razones puramente economicas, los trabajos
de analisis de los componentes de las capas de pintura existen -
tes sobre los aplanados que han sobrevivido. Solo se pudieron to-
mar fotos amplificadas de secciones de capas pictoricas extraidas
de tres puntos que se consideraron como representativos de aplica-
cion en la mayor parte del conjunto.

Muestra (001). Fue extraida del paño de la fachada principal. En
ella se pueden apreciar hasta seis capas de pintura, aparte de -
una superior, de lo que podrian ser acumulaciones de mugre y hol--
lin.

Resaltan una progresion de azules cielo y blanco cremoso, in-
dicando que no habra mucha variedad en la seleccion de colores pa-
ra las superficies planas. No se puede decir lo mismo de las -
areas con relieve, en que la variedad cromatica es mucho mayor,
incluyendo, ademas de los anteriores, amarillos ocres y grises; -
es especialmente importante el uso de los ocres, que aparentemen-
te componen la primera capa de la estratigrafia y por ende la mas
antigua, concebida para reforzar visualmente los resaltos y rece-

- sos de los relieves, en manera similar a la que en muchas ocasiones se hacia en retablos de madera.

Quizá los amarillos, siguiendo el patron anterior, serian usados para semejar dorados, de manera que la apariencia de la fachada original seria muy parecida a la de un retablo de interiores.

Muestra (008). Fue extraida del paño de la cupula. Se pudieron contar hasta ocho capas pictoricas muy uniformes, indicando que, por una parte la superficie del aplanado era muy tersa, y por la otra, que se aplicaban con brocha gorda.

Se pudieron apreciar unas dos capas originales de blanco, a las que sigue una de ocre, probablemente contemporanea con la de la fachada principal; a continuacion viene otra blanca y una verde, a la que sigue otra blanca, que a su vez recibe una de azul celeste muy diluido, sobre la que se aprecia la final, en azul celeste mucho mas fuerte.

Muestra (a). Fue extraida del extremo Norte del muro atrial, bajo la nocion de que esta porcion de barda es mucho menos antigua que las restantes, segun desprende de los oficios del Archivo de la Direccion General de Obras en Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, en que previo a 1937 se menciona que el Templo linda por los cuatro lados con Calles, pero que posteriormente linda al Norte con propiedad privada. De lo anterior se desprende que este tramo de barda y todo el de la colindancia norte debe haber sido construido alrededor de 1938.


La muestra tiene unas seis capas de pintura, toda en blanco cremoso, con excepcion de la penultima, que es color azul cielo.

Ahora bien, si la barda fue construida en 1938 y se aplicaran las capas de pintura en periodos de un año, la ultima capa se habria colocado en 1942; si el periodo fuera de dos años la ultima capa se habria aplicado en 1946. Considerando que la pintura color azul cielo aparece en todas las muestras, es de pensar que la totalidad del conjunto estaria en color azul entre 1941 y 1944.

En lo referente a la datacion de la pintura ocre, se podra realizar solo con un mayor numero de muestras; sin embargo, considerando que para antes de la aplicacion de la capa azul celeste en la barda atrial solo se aprecian tres capas que debieron aplicarse despues de 1938, y que en la muestra (008), de la cupula se notan entre el azul celeste y el ocre solo cuatro capas, mas unas dos o tres capas anteriores a esta, se puede concluir que entre 1938 y 1944 hubo una cierta euforia por pintar, pero que previo a esta fecha solo se pinto cuando mas unas cuatro o cinco veces desde su terminacion definitiva entre 1781 y 1790, lo que significa que el Templo y su conjunto se pintarian entre 1790 y 1938 cada 35 o 40 anos y que la capa color ocre habria sido aplicada entre 1850 y 1895, aunque posiblemente fue colocada en el Siglo XVIII.

Todas las capas parecen ser de pintura a la cal, probablemente con algunos otros componentes como sal y baba de nopal, pero la composicion exacta no se pudo determinar.


CROQUIS de LOCALIZACION
DE MUESTRAS de PINTURA.
PARA la DESCRIPCION de los NUMEROS, VER TEXTO.



LEVANTO' S.F.K. ENERO '91

ACRECIONES
RECIENTES de
MUGRE. →


→
CAPAS ORI-
GINALES.



MUESTRA 001; CORTE
FACHADA PRINCIPAL.



VISTA FRONTAL, CAPA ORIGINAL.



MUESTRA 008; CUPULA.



MUESTRA ①;
PORCION NUEVA de
BARDA ATRIAL.

D.5.- REPOSTE DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION.

APENDICE D-5.

Reporte de las características del sistema de impermeabilización colocado en las bóvedas y cúpula del Templo de Nuestra Señora Santa Ana, barrio de Santa Anita, Delegación Iztacalco, -
Mexico, D.F.,.

BARRIO DE SANTA ANITA ZACATLALMANCO, IMPERMEABILIZACION EN
LA CUBIERTA Y CUPULA DEL TEMPLO DE NUESTRA SENORA SANTA ANA.

De acuerdo a muestra de la impermeabilizacion realizada en la Capilla de Santa Anita (Azotea, Cupulas y Pretiles), se pudo observar que el sistema de impermeabilizacion utilizado fue el siguiente:

- 1) Aplicacion de una capa de Impermeabilizante MICROFEST, de la marca FESTER.
- 2) Colocacion de una membrana de Refuerzo FESTER-FLEX, de la marca FESTER.
- 3) Aplicacion de una capa de Impermeabilizante MICROFEST, de la marca FESTER.
- 4) Aplicacion de un acabado elastico decorativo FESTER-BLANC, en color Terracota, de la marca FESTER.

- Para la aplicacion del sistema se requiere que la superficie este completamente limpia, seca y con las grietas resanadas. Debe llevar un sellador o tapaporo como base para a continuacion aplicar el sistema.

- El sistema se debera aplicar siguiendo lo indicado en las especificaciones que se adjuntan.

- El sistema antes mencionado es apropiado para superficies sin transito de personas.

- No se debera acumular sobre la superficie impermeabilizada material u objetos de ninguna clase que puedan acumular humedad o rasgar la pelicula.
- No se debera encender fogatas sobre la pelicula ni lanzar cohetes que puedan deteriorarla por fuego o cenizas candentes.

microfest

descripción

Compuesto asfáltico emulsionado, reforzado con fibras de asbestos y rellenos minerales.

usos

- Para impermeabilización de techos y azoteas. Se adhiere a superficies húmedas o secas
- Especialmente recomendado en climas económicos y de interés social.

aplicación y rendimiento**LIMPIEZA**

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, etc.

IMPRIMACION

Imprima la superficie con MICRO-PRIMER diluido con agua a partes iguales. Con 1 litro de MICRO-PRIMER más 1 litro de agua se cubren 5 m².

CAPAS IMPERMEABLES

Una vez seco el imprimador proceda con cualquiera de los dos sistemas siguientes:

a) Sin membrana de refuerzo:

Aplique una capa continua y uniforme de MICROFEST utilizando un mínimo de 1.5 litros.

b) Con membrana de refuerzo:

Aplique una capa de MICROFEST con un rendimiento de 1 litro asentando sobre ella mientras esté aún húmeda, la membrana de refuerzo FESTER-BLANC. Una vez seca la primera capa, aplique una segunda de MICROFEST con rendimiento de 1 litro/m².

acabado

Para el acabado de la impermeabilización, una vez secas las capas, se puede utilizar FESTALUM o FESTER-BLANC, según los requerimientos del proyecto.

envases

Tambores con 200 litros
Cubetas con 19 litros
Latas con 4 litros

información e instrucciones detalladas en la Hoja Microfest 2

fester flex

Descripción y uso

FESTER-FLEX es una membrana inorgánica flexible con excelente resistencia a la intemperie. Empleada como refuerzo entre capas asfálticas, se adapta perfectamente a las superficies y estructura la impermeabilización, ligando fuertemente las capas entre sí.

Aplicación

Asiente el FESTER-FLEX sobre la primera capa impermeable mientras esté aún fresca, tratándolo de 5 a 10 cm. Una vez seca la primera capa, prosiga con el sistema impermeable.

Características

Absorción

FESTER-FLEX absorbe 1% de humedad como máximo, aun estando sumergido en agua.

Resistencia al calor

El alto punto de fusión de FESTER-FLEX (260°C) lo hace muy resistente al calor y especialmente a la acción de los rayos solares.

Resistencia al moho y bacterias

No lo atacan.

Resistencia a los álcalis

Excelente.

Presentación

Rollos de 1.10 y 1.40 m de ancho, 100 m de largo, con un peso aproximado de 4 y 5 kg respectivamente.

fester blanc

**descripción y
ventajas**

- o Compuesto formulado a base de resinas sintéticas y pigmentos de alta calidad.
- o Protege la impermeabilización contra los efectos dañinos de la radiación solar.
- o Embellece fachadas y muros con su variedad de colores, impermeabilizándolos a la vez.
- o Forma una capa de alta elasticidad y durabilidad.
- o Fija firmemente las capas de gravilla, mármol granulado y otros acabados pétreos.

usos

- o Como acabado decorativo y protector sobre impermeabilizaciones asfálticas.
- o Como recubrimiento impermeable y decorativo de alta calidad para muros y fachadas (block, tabique, concreto, aplanados, etc.), así como sobre enladrillado en techos.

aplicación

Sobre capas asfálticas
Estas deben estar comple-

tamente secas. Se aplica el FESTER-BLANC mediante brocha, capillo de pelo largo, rodillo o equipo mecánico.

Sobre enladrillados, muros, etc.

Aplique la primera mano diluida con agua a partes iguales y la segunda sin diluir.

rendimiento

Sobre capas asfálticas:
de 3 a 4 m²/lt en 2 manos.

Sobre enladrillados, muros etc.

de 2 a 3 m²/lt en 2 manos, variables según la porosidad de la superficie.

colores

Blanco, blanco ostión, beige, ocre, gris perla, verde claro, azul cielo y terracota. Colores especiales a solicitud.

envases

Tambores con 200 litros
Cubetas con 19 litros
Latas con 4 y 1 litros

* Marca registrada



información e instrucciones detalladas en la hoja catálogo I-1

E.- PROPUESTA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSOLIDACION
Y REAPLANADO DE LA FACHADA DEL TEMPLO.

APENDICE E.Propuesta y presupuesto para la consolidacion y reaplanado de la fachada del Templo de Santa Ana, barrio de Santa Anita, Delegacion de Iztacalco, Mexico, D.F.,.

Esta fue presentada por las Restauradoras Ma. Refugio Gutierrez y Marcela Williams R., mismas que realizaron los trabajos - que actualmente se observan.

La consolidacion de la portada ha funcionado bien hasta la fecha, con dos excepciones:

- A.- En la base de la portada, debido a que no se contemplaron - los efectos de la humedad ascendente a traves del muro, ni - el control de esta por impermeabilizacion o drenado.
- B.- En la cercania de pretilos que circundan la portada y en resaltes prominentes, debido a la penetracion de humedad descendente por lluvia, a la falta de botaguas y en el extremo superior derecho, debido a la penetracion de agua en el muro en la bajada de agua del contrafuerte primero Sur.

CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA
PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA -
ANITA ZACATLANANCO, IZTACALCO, D.F.

DESCRIPCION FORMAL:

La fabrica de la fachada es de mampostería de tezontle con mortero de cal y arena de rio, elementos de cantera y aplanados de mortero de cal y arena de rio, en los que se aprecian areas de relieves modelados y restos de policromia aplicado en varios estratos. Su estilo arquitectónico corresponde al barroco popular de la segunda mitad del siglo XVIII.

Formalmente la portada consta de dos cuerpos y tres entrecalles, siendo - la central muy ancha, y las dos laterales tan angostas que se pueden considerar como interestipites remetidos, pues las entrecalles están formados- en efecto por estipites.

El primer cuerpo, asentado sobre un sotabanco sin detalle alguno, contiene en la calle central la puerta de acceso al templo, que está enmarcada- por jambas y un arco con sillares y dovelas ornamentales sobrepuestas a - un campo resaltado que asciende hasta un cornisamiento canopial que se - acoja directamente debajo del entrecuerpo; en este resalto, y sobre la - puerta, hay un conjunto compuesto por una custodia soportada por una figura con tocado en forma de cuernos, simbolo de la religión judaica tal vez, y dos angelillos que despliegan los paños de un dosel para que cubre a la custodia, quedando todo por la cornisa canopial ya mencionada. Sobre esta hay un ornamento del que resalta una paloma, representación del espíritu santo; dicho ornamento soporta formalmente un pequeño resalto en el entre cuerpo a los lados de este, y apoyados sobre entrecuerpo a cada lado - de este y apoyados sobre la cornisa canopial, del centro hacia afuera hay un florero convides y pajaros y una figura arrodillada.

Los estipites están hechos totalmente de tezontle, y por esta razón son - necesariamente masivos, pero son de buenas proporciones y rematan en capíteles corintios. Los interestipites contienen una hornacina de concha -

cada uno, cuyas pednas están soportadas en cada caso por un infante o un angelillo, y de la cual cuelgan una decoración en relieve con motivos vegetales todo rematando en una guardamalleta.

El segundo cuerpo tiene en el centro de la calle central la composi - ción del conjunto escultórico del primer cuerpo, a cada lado de éste, descansando sobre el entrecuerpo hay una base (de forma casi irrecong cible por su deterioro) en ambos casos que soporta una hornacina con columnas salomónicas, y rematada por una ornamento con volutas sobre la cual hay una figura con lo que parece ser una palma en la mano.

La continuación en el segundo cuerpo de los estípites del primero se resuelve en forma de candelabros con querubines en la parte media; - los dos interiores rematan en flamas y los dos exteriores en flore - ros (Los remates de los candelabros del lado norte faltan). En cada interestipite, y descansando sobre un infante ó angelillo sedente - hay un busto de figura encapuchada, presumiblemente un monie.

Sobre el oculo y entre las dos hornacinas hay una segunda cornisilla, sobre la que desplanta una tercera hornacina de fondo recto.

La composición está rematada por un retíl con ondulaciones que caen - a los lados, enmarcando justamente la hornacina superior y los rema - tes de los candelabros no hay esculturas en las hornacinas.

CONDICIONES ACTUALES:

La fachada que nos ocupa, debido al paso de los años, las diversas intervenciones que ha sufrido, así como la incuria y el vandalismo, se encuentra actualmente altamente deteriorada.

El segundo cuerpo incluye elementos arquitectónicos de cantera labrada (cornisa, oculo figuras y floreros, así como las columnas salomónicas y los canchabros), la cual en algunas áreas ha comenzado a deteriorarse en su composición interna acusando tendencia a la gredosidad; en otras áreas ha sufrido daños por desprendimiento y golpes que han dejado faltantes.

Originalmente estaba revestida con un mortero de cal y arena de río y sobre éste se aplicaron capas de pintura a la cal; de esta pintura original posiblemente se conserva un 20% dispuesto en diferentes sitios de la fachada. - En épocas posteriores se fueron aplicando numerosas capas de pintura, algunas sobre toda la fachada y otras localmente, con un sentido plástico, sobre algunas de las ornamentaciones. Hay sitios en los cuales se pueden contar de 3 a 4 capas sobrepuestas de un espesor variable.

De estas capas de pintura la mayor parte ha desaparecido y en la actualidad la fachada presenta un aspecto de deterioro muy avanzado en la policromía, aún de las capas más recientes. Esto se debe a la acción deteriorante de la contaminación ambiental y a los elementos físicos que han alterado la composición de la pintura y el aplanado, mismo que se encuentra en estado pulverulento y con falta de cohesión y adherencia en muchas áreas.

En algunas áreas las capas de pintura y mortero se han separado del soporte con peligro de desprenderse.

La acumulación de polvo, hollín, crecimientos vegetales y mugre en general acrecenta la necesidad de un tratamiento, especialmente del mortero, para evitar el ataque de musgos líquenes y algas, y para recuperar en parte el estado original de la policromía.

PROPOSICION DE TRATAMIENTO:

El estudio y análisis de los materiales componentes de la fachada indican que se requiere dar al soporte (tezontle) un tratamiento de consolidación para el cual se recomienda el uso de silicones en aplicación superficial hasta la saturación.

Igualmente consolidación del aplanado y las capas de pintura existentes con el fin de poder conservar la policromía que se considere como la más indicada representativamente.

Despues de terminada la consolidación se procederá a hacer la limpieza de la policromía y el soporte para posteriormente eliminar las capas de pintura que han sido sobrepuestas.

En las zonas donde se ha perdido el aplanado se procederá a reponerlo con un mortero de cal y arena de rio.

Las zonas donde la decoración de labrado, con nuevos elementos.

Despues de terminados los procesos de consolidación, limpieza, reposición de faltantes, resane y aplicación de la nueva policromía, se recomienda el uso de un hidrofugante como protección.


Como se menciona antes, esta proposición se hace en base a estudios de laboratorio los cuales han permitido llegar al conocimiento de los materiales constitutivos, sus proporciones y las técnicas empleadas.

De acuerdo con los requerimientos que el Instituto Nacional de Antropología - se digne presentar, los trabajos se desarrollaran en consulta con el Director responsable de la obra general de restauración del templo.

- Se anexa un plán secuencial de trabajo.

RESTAURADORA

RESTAURADORA


Ma. del Refugio Gutierrez


Marcela Williams R.

CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PORTADA
DE LA IGLESIA DE SANTA ANITA ZACATLANHICO, IXTACALCO

D.F.

A. CONSOLIDACION

Se protegerá el recubrimiento original de la portada mediante la aplicación de Paraloid para que una las partículas de cal y arena evitando que se desmorone este recubrimiento. En las zonas donde haya huecos éstos se rellenarán mediante la inyección de caseinato de calcio; para la inyección se utilizarán las grietas existentes y en los casos en que no haya grieta se hará una pequeña punción que permita el paso de la aguja.

B. LIMPIEZA

Con cenillos de raíz y espátulas se limpiarán los depósitos de polvo, suciedad y vegetales (musgos y líquenes).
En las zonas afectadas por vegetales se aplicará formol para que la eliminación de éstos sea total y evitar nuevos crecimientos.

C. ELIMINACION DE CAPAS NO ORIGINALES

Se eliminarán las capas superpuestas de recubrimiento, empleando bisturíes. Este proceso es lento porque se debe tener mucho cuidado de no dañar la capa inferior.

D. REPOSICION DE FALTANTES

Las partes de piedra que se han perdido serán copiadas de las que aún existen en la portada; este trabajo lo hará un cantero.
En la parte central se sacará una calca de lo que aún existe de la decoración de argamasa y según los datos se repondrá.

E. RESANE

1066

Las orillas del recubrimiento existente se protegerán mediante una pasta de resane bordeando todo el recubrimiento original; en las zonas en que éste se haya perdido se cubrirán con mezcla de cal y arena coloreada al tono original dejándose 5mm mas bajo.

F. REPOSICION DE FALTANTES DE LA DECORACION

Tomando en cuenta los datos de decoración, después de la eliminación de capas supernuestras, se decidirá si esta decoración muestra datos suficientes para que se pueda reponer sin falsear el original.


G. CAPA DE PROTECCION

Para evitar que el agua entre en el recubrimiento se aplicará una capa de silicón que protegerá del agua a la portada. En las zonas donde existen avisneros, se aplicará pentaclorofenol para evitar que se hagan nuevos nanales.

México D.F. 3 de febrero 1994

RESTAURADORA

RESTAURADORA



Marcela Williams R.



Ma. del Refugio Gutiérrez

PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION
DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA ANITA
ZACATLAMANCO.IXTACALCO D.F.
PORTADA PONIENTE.

PROCESO: A CONSOLIDACION

TIEMPO : 2 SEMANAS

PERSONAL	COSTO	MATERIAL	COSTO	HERRAMIENTAS	COSTO
2 Restauradores	\$ 62,504.00	Paraloid 5 K	\$ 2000.00	Brochas 5	\$ 2055.00
3 Ayudantes	\$ 42,336.00	Alcohol 1 lata	\$ 3700.00	Peritas 5	\$ 1000.00
		Thinner 80 lt	\$ 6000.00	Godetes 5	\$ 400.00
		Caseina 10 K	\$ 5000.00	Googles 5	\$ 2500.00
		Cal 50 K	\$ 356.00	Jeringas 25	\$ 575.00
		Adhesivo 4 lt.	\$ 2000.00	Agujas vet.	\$ 2375.00
		Rollo b/n	\$ 1200.00	Vasijas plast	\$ 100.00
				Embudo	\$ 100.00
				Espatulas 5	\$ 1115.00
				Manguera	\$ 2000.00
				Cepillos R.5	\$ 690.00
				Cuerda	\$ 840.00
				Garruchas 2	\$ 1835.40
SUB-TOTAL	\$104,840.00		\$20,256.00		\$24,625.40
		+ 20%	\$ 4,651.20	+ 20%	\$ 4,925.08
TOTAL	\$104,840.00		\$24,307.20		\$29,550.48

CUSTO TOTAL DEL PROCESO DE CONSOLIDACION \$ 158,697.66

PROCESO DE CONSOLIDACION

Este proceso se efectua para evitar el desprendimiento de aplanados y enlucidos originales, se aplicará un material consolidante y las oquedades serán saturadas con caseinato de calcio. Todos los bordes se rivetarán.

PROCESO: B LIMPIEZA

TIEMPO : 2 SEMANAS

PERSONAL COSTO	MATERIAL	COSTO	HERRAMIENTAS COSTO
2 Restau- \$ 62,504.00	Hisopos 100	\$ 500.00	Bisturías 5 \$ 2,700.60
radores	Algodon 2 Kgr	\$ 1000.00	Espátulas 5 \$ 1,500.00
3 Ayudan- \$ 42,336.00	Formol 3 lt	\$ 600.00	Hojas p/b 5 pq \$ 3,450.00
tes	Rollo b/n	\$ 1200.00	Exactos 5 \$ 1,250.00
	Agua oxigena- da 5 lt	\$ 1300.00	Recogedores \$ 240.00
			Hojas exacto 10 pqts. \$ 1,472.00
SUB-TOTAL \$104,840.00		\$ 4,600.00	\$10,672.00
	+ 20%	\$ 920.00	\$ 2,134.40
TOTAL \$104,840.00		\$ 5,520.00	\$12,806.40

COSTO TOTAL DEL PROCESO DE LIMPIEZA \$ 123,166.40

PROCESO DE LIMPIEZA

Se eliminará mecánicamente mugre y polvo. Localmente mediante un biocida se eliminarán algas, líquenes y musgos.

PROCESO : C ELIMINACION DE CAPAS NO ORIGINALES

TIEMPO : 3 SEMANAS

PERSONAL	COSTO	MATERIAL	COSTO	HERRAMIENTAS	COSTO
2 Restau- radores	\$ 94,256.00	Hojas bisturí		Mangos bisturí	
3 Ayudan- tes	\$ 63,504.00				

TOTAL \$ 157,760.00

COSTO TOTAL DEL PROCESO DE ELIMINACION DE CAPAS NO ORIGINALES

\$ 157,760.00

ELIMINACION DE CAPAS NO ORIGINALES

Se eliminarán mecánicamente las capas de enlucido y pintura no originales.

PROCESO : D REPOSICION DE FALTANTES.

TOTAL \$ 50,000.00

Los faltantes serán repuestos por un especialista.

PROCESO : E RESANE

TIEMPO : 5 SEMANAS

PERSONAL	COSTO	MATERIAL	COSTO	HERRAMIENTA	COSTO
2 Restau- radores	\$156,760.00	Cal	\$ 7,120.00	Pala	\$ 1,000.00
3 Ayudan- tes	\$105,804.00	Arena	\$ 8,000.00	Tamiz	\$ 300.00
		Adhesivo	\$ 2,000.00	Arteza	\$ 600.00
		Silicón polvo		Llanas	\$ 3,000.00
		Pigmento	\$10,000.00	Cucharas	\$ 3,000.00
		Plástico	\$ 300.00	Botes 3	\$ 100.00
		Rollo b/n	\$ 1,200.00		
SUB-TOTAL	\$262,600.00		\$28,620.00		\$ 8,020.00
		+ 20%	\$ 5,724.00	+ 20%	\$ 1,604.00
TOTAL	\$262,600.00		\$34,344.00		\$ 9,624.00

COSTO TOTAL DEL PROCESO DE RESANE \$ 306,568.00

PROCESO DE RESANE

Se cubrirán las zonas faltantes con mortero de cal y arena. El enlucido se coloreará al tono original dejándose 5 mm abajo del nivel original.

PROCESO : F REPOSICION DE FALTANTES DE LA DECORACION

1072

TIEMPO : 2 SEMANAS

PERSONAL	COSTO	MATERIAL	COSTO	HERRAMIENTA	COSTO
2 Restau- radores	\$ 62,504.00	Colores a la caseína	\$ 6,000.00	Pinceles	\$ 4,200.00
3 Ayudan- tes	\$ 42,336.00	Papel	\$ 500.00		
SUB-TOTAL	\$104,840.00		\$ 6,500.00		\$ 4,200.00
		+ 20%	\$ 1,300.00	+ 20%	\$ 840.00
TOTAL	\$104,840.00		\$ 7,800.00		\$ 5,040.00

COSTO TOTAL DEL PROCESO DE REPOSICION DE FALTANTES EN LA DECORACION

\$ 117,680.00

PROCESO DE REPOSICION DE FALTANTES EN LA
DECORACION

Se repondrá la decoración faltante respetando el diseño original. Este proceso dependerá de que existan suficientes datos originales para no falsear la obra.

PROCESO : 6 CAPA DE PROTECCION

1073

TIEMPO : 2 SEMANAS

PERSONAL	COSTO	MATERIAL	COSTO	HERRAMIENTAS	COSTO
2 Restau- radores	\$ 62,504.00	Baysilon LN	\$ 17,250.00	Aspersor	\$ 7,000.00
3 Ayudan- tes	\$ 42,336.00	Pentacloro- fenol 1 Kg	\$ 400.00	Mascarillas 3S	6,000.00
		Xilol 200 lt	\$ 18,250.00		

SUB-TOTAL	\$104,840.00		\$35,900.00		\$13,000.00
		+ 20%	\$ 7,180.00		\$ 2,600.00
TOTAL	\$104,840.00		\$43,080.00		\$15,600.00

COSTO TOTAL DE LA APLICACION DE LA CAPA DE PROTECCION \$ 163,520.00

PROCESO APLICACION DE CAPA DE PROTECCION

Para evitar la penetración de humedad en el recubrimiento de la portada se aplicará una capa de hidrofugante. En las zonas donde se encuentran vegetales se aplicará un biocida para evitar su proliferación.

EQUIPO DE SEGURIDAD

Cascos 5	\$ 5,589.00
Cinturones 5	\$16,445.00
Guantes cuero 2	\$ 195.60

SUB-TOTAL	\$22,229.60
+ 20%	\$ 4,459.20

TOTAL	\$26,688.80
-------	-------------

1075

PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION
DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA ANITA
ZACATLAMANCO. IXTACALCO D.F.
PORTADA PONIENTE

PROCESO	TOTAL
A CONSOLIDACION	\$ 158,697.68
B LIMPIEZA	\$ 123,697.00
C ELIMINACION DE CAPAS NO ORIGINALES	\$ 157,760.00
D REPOSICION DE FALTANTES	\$ 50,000.00
E RESANE	\$ 306,568.00
F REPOSICION DE FALTANTES DE DECORACION.	\$ 117,680.00
G CAPA DE PROTECCION	\$ 163,520.00
SUB-TOTAL	\$ 1,104,080.00
20% POR ADMINISTRACION DE GBRA	\$ 220,816.00
TOTAL	\$ 1,324,896.80

Para realizar los tratamientos antes señalados, se requiere del 50% de anticipo, para la compra de materiales y herramienta necesarios para la ejecución de dichos procesos.



1076

ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACION, RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA
MANUEL DEL CASTILLO NEGRETE

La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía *Manuel del Castillo Negrete*, hace constar que el alumno:

MARCELA WILLIAMS RIVAS




ESCUELA NACIONAL
DE CONSERVACION
RESTAURACION
Y
MUSEOGRAFIA


cuyo retrato y firma aparecen al margen, es Pasante de la Carrera Profesional de cinco años de LICENCIADO EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES.

Para los fines a que haya lugar, se expide el presente documento en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos ochenta y dos.


FIRMA DEL PASANTE


MARCELA WILLIAMS RIVAS

DIRECTOR


ARQ. JAIME ABUNDIS C.

SUBDIRECTOR


LIC. MONICA HERRERIAS

CURRICULUM VITAE

I.- DATOS PERSONALES.

Nombre: *Marcela Williams de González*

Fecha de Nacimiento: *Marzo 6 de 1945.*

Lugar de Nacimiento: *México, D.F.*

Nacionalidad: *Mexicana.*

Estado Civil: *Casada.*

Domicilio: *Ladera No. 43, México 20, D.F.*

Teléfono: *568-41-31*

II.- ESTUDIOS REALIZADOS.-

1.- *Preparatoria.*

Instituto Miguel Angel (1961 - 1963)

2.- *Estudios de Arte, Literatura, Periodismo e Idioma Inglés en Londres, Inglaterra. (1962).*

3.- *Curso de Restauración de Muebles y Objetos de Arte.*

Escuela Técnica Industrial de Artes Decorativas. (1964).

4.- *Curso de Restauración de Muebles y Objetos de Cerámica y Porcelana.*

Escuela Técnica Industrial de Artes Decorativas (1965) .

5.- *Curso de Restauración Técnica.*

Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación de Bienes Culturales "Paul Coremans" (1966 - 1967).

III. - Cursos de Especialización y Actualización.

Impartidos en el Centro Regional Latinoamericano para la Conservación de Restauración del Patrimonio Cultural "Paul Coremans".

- 1.- *Restauración de Pintura de Caballete.*
SHELDON KECK (1966).
- 2.- *Restauración de Pintura Mural.*
PAOLO Y LAURA MORA (1966).
- 3.- *Conservación de la Madera.*
DR. RICHARD SUCK (1966).
- 4.- *Tratamiento Materiales Petreos.*
JOSE MARIA CABRERA (1966)
- 5.- *Restauración Pintura de Caballete.*
GEORGE MESSENS (1967).
- 6.- *Restauración de Textiles.*
MA. SOCORRO MANTILLA (1978).
- 7.- *Tratamiento de Piedra.*
FRANZ KOKALJ (1978).
- 8.- *Climatización y Embalaje.*
NATHAN STALOW (1978).

IV. - PRACTICA PRIVADA. -

1964 - 1978 *Restauración de Objetos de Arte.*

1967 - 1968 *Restauración de 18 murales en las oficinas de la
Dirección del Banco Nacional de México (Isabel la*

Católica y Venustiano Carranza).

V.- I D I O M A S . -

ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS.

VI.- E X P E R I E N C I A . -

Departamento de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, Churubusco.

Restauración de Pintura de Caballete.

Restauración Pintura Mural (1967-1968).

.- Asistente a la coordinación en el proyecto de restauración en el ex-convento de San Jerónimo. (1977-1982)

..- Asistente del profesor en el curso de restauración y conservación de pintura de caballete. (1978-1979)



ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACION, RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA
MANUEL DEL CASTILLO NEGRETE

La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía *Manuel del Castillo Negrete*, hace constar que el alumno:

MA. DEL REFUGIO JOSEFINA GUTIERREZ RODRIGUEZ



cuyo retrato y firma aparecen al margen, es Pasante de la Carrera Profesional de cinco años de LICENCIADO EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES.

Para los fines a que haya lugar, se expide el presente documento en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACION, RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA

FIRMA DEL PASANTE

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

M. en Arq. Jaime Abundis C.

Lic. Mónica Herreras

MA. DEL REFUGIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

Siempreviva nº16 Col. Xotepingo

Coyowcan C.P. 04610

Tel. 549-05-27

544-43-48

- Objetivo: Restauradora de Bienes Muebles
(nivel licenciatura, con carta de pasante)
- Experiencia:
- Conservación y restauración de piezas diversas en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec en el año de 1977 (práctica de campo)
 - Conservación de pintura mural, en la parroquia de San Juan Teitipac Oaxaca en el año de 1978 (práctica de campo).
 - Restauración de la obra de caballete firmada por Cristóbal de Villalpando "Sta. Teresa intercediendo por las ánimas del purgatorio" en el templo de Santiago apóstol, en Tuxpan Michoacán en 1979 (práctica de campo)
 - A partir de 1980 Restauradora del museo "José Luis Bello y Gonzalez" en la ciudad de Puebla Pue.
 - Conservación de documentos en el archivo de Aprovechamientos del Inmobiliario Federal SAHOP de octubre de 1981 a julio de 1983.

- Conservacion y Restauracion de piezas particulares.
- Conservacion y restauración de la Colección Gonzalez Jaúregui" propiedad del ex-convento de San Jeronimo de julio a diciembre de 1982.
- Profesora adjunta en la catedra de Biología aplicada a la conservación de madera en e la escuela de Conservación Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" de septiembre de 1982 a febrero de 1984.

Educación:

- Jardin de niños y primaria:Esc."Estatuto Jurfdico"
- Secundaria:Esc. Sec. Diurna n° 49 "Defensores de Churubusco".
- Esc. Nacional para Maestras de Jardines de niños. (Titulo profesional)
- Trabajó como Educadora de 1968 a 1976.
- Curso Matematicas modernas para Educadoras en 1971
- Curso impartido por el Museo Nacional de Antropología "Conocimiento del Material Etnohistórico" en el año de 1970.
- Curso impartido por el Museo de Antropología "Conocimiento del Material Histórico Prehispanico " en 1971.
- Licenciatura en restauracion de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservacion Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" de 1976 a 1981.
- Curso de "Restauración de retablos"impartido por el Prof. Josep M. Xarrie i Rovira,Restaurador del museo de Arte Románico de Barcelona y Prof.de la escuela de Bellas Artes en Barcelona. En el año de 1980

-Curso de Restauración de Textiles impartido por la Profra.
Socorro Mantilla, en el año de 1981

Idiomas:


Inqles basico

Datos personales


Fecha de nacimiento 5 de mayo de 1951

Soltera.

TRABAJOS de
PRESTITUCIÓN
y CONSOLIDACION
de PLANADOS,
TEMPLO de
SANTA ANA.
AGOSTO 1985.





TRABAJOS en
LA FACHADA.



TRABAJOS de
RESTITUCION y
CONSOLIDACION
DE PLUMBOS,
TEMPLO de
SANTO DND.
 AGOSTO 1985.

TRABAJOS en la
 TORRE.





B I B L I O G R A F I A

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Ingeniería Experimental, S.A.; "Estudio del subsuelo y recomendaciones para la cimentación correspondiente a la Clínica Hospital que se construirá en un predio ubicado en la Av. Plutarco Elías Calles, en México D.F.". Trabajo realizado para el Instituto Mexicano del Seguro Social; México D.F., 26 de Agosto de 1969.
- 2.- Departamento del Distrito Federal; "Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal", Cap. VIII, Art. 219; 3 de Julio de 1987.
- 3.- Departamento del Distrito Federal; "Normas complementarias al capítulo VIII, diseño de cimentaciones, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal"; posteriores al 3 de Julio de 1987.
- 4.- Torraca, Giorgio; "Porous building Materials; Materials Science for Architectural Conservation". International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, ICCROM; Rome 1981.
- 5.- Ortíz Monasterio, Fernando, Et Al; "La Precipitación Acida y el Deterioro del Centro Histórico de la Cd. de México" (publicación preliminar). Foro "La Ciudad como Ecosistema"; Instituto Nacional de la Bellas Artes y el Colegio de México, México 1985.

- 6.- Rojas Rabiela, Teresa; "La Agricultura Chinampera". Colección Histórica. Universidad Histórica de Cnapingo; Méxoco 1983.
- 7.- León Portilla, Miguel, Et Al; "Historia del Desagüe de la Cuenca". Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal, Tomo II; Departamento del Distrito Federal; México, 1975.
- 8.- Bernal, Ignacio; "Tenochtitlán en una Isla"; Col. "Lecturas Mexicanas", #64, Fondo de Cultura Económica. México, 1984.
- 9.- Castillo Ledón, Luis; "La Fundación de la Ciudad de México, 1325-1925". Editorial Cultural, México, 1925.
- 10.- Galarza, Joaquín; "Estudios de Escritura Indígena Tradicional Azteca-Náhuatl". Archivo General de la Nación, México 1979.
- 11.- Galarza, Idem. 10.
- 12.- Gibson, Charles; "Los Aztecas Bajo el Dominio Español, 1519-1910", Col. "Nuestra América", Ed. Siglo Veintiuno, México 1983.
- 13.- Vetancurt, Fray Agustín de; "Theatro Americano. Descripción Breve de los Sucessos Exemplares de la Nueva España en el Nuevo Mundo Occidental de las Indias". Tomo II: "Cronica de la Provincia del Santo Evangelio" (Primera Impresión en1697-1698). Colección "Chimalistac" de Libro y Documentos de la Nueva España; José Porrúa Turanzas, Editor; Madrid, 1961.

- 14.- Galarza, Idem. 10.
- 15.- Macías, José Miguel; "Metrología Mexicana; Opúsculo Escrito Expresamente para el uso de las Escuelas ,Académias, Colegios, Liceos e Institutos de lso Estados Unidos Mejicanos". Librerías "La Ilustración" Veracruz-Puebla, 1880.
- 16.- Gibson, Idem. 12
- 17.- Gibson, Idem. 12.
- 18.- Riveras Cambas, Manuel; "México Pintoresco, Artístico y Monumental", Tomo Segundo; México 1882, Edición en Colección "Obras Famosas Ilustradas" por Editora Nal. México 1967.
- 19.- Delgadillo, Daniel; El Distrito Federal, Geografía Elemental. Herrero Hermanos Sucesores, México 1905.
- 20.- Delgadillo, Idem. 19.
- 21.- Delgadillo, Daniel; "El Distrito Federal Geografía Elemental". Herrero Hermanso Sucesores. México 1929.
- 22.- Galindo y Villa, Jesús; "El Distrito Federal y el Valle de México". Sociedad de Edición y Librería Franco-Americana, S.A. México, 1932.
- 23.- Rabiela, Teresa Rojas; Stauss Rafaela; Lameirás, José; "Nuevas Noticias Sobre las Obras Hidráulicas Prehispanicas y Coloniales en el Valle de México". Centro de Investigaciones Superiores, INAH. México 1974.
- 24.- Rabiela, Idem. 23.
- 25.- Caretti. Francesco; "Razonamientos de mi Viaje al Rededor del Mundo (1594-1606)". Estudio Preliminar, Traducción y Notas de Fransisca Perujo; Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Autónoma de México, México, 1983.

- 26.- Ward, Henry George; "México en 1827", (selección).
Col. "Lecturas Mexicanas" #73, Fondo de Cultura Económica.
México 1985.
- 27.- Mne. Calderon de la Barca; "La Vida en México Durante
una Residencia de dos Años en ese País". Editorial Porrúa S.A.,
México 1987.
- 28.- Kolonitz, Paula; "Un Viaje a México en 1864". Col. "Lecturas
Mexicanas" #41, Fondo de Cultura económica. México, 1984.
- 29.- Hale, E.E. y Hale, Susan; "A Family Flight Through Mexico".
D. Lothrop and Company, Boston 1886.
- 30.- Hale, Susan; "Mexico" (Col. "The Story of the Nations")
G.P. Putnam's Sons (London: T. Fisher Unwin) New York,
1904.
- 31.- Rabiela, Idem. 6.
- 32.- Rivera Cambas, Idem. 18.
- 33.- García Cubas, Antonio; "El Libro de Mis Recuerdos". Editorial
Patria, S.A., Col. México en el Siglo XIX $\frac{1}{2}$ México, 1978.
- 34.- Rivera Cambas, Idem. 18.
- 35.- Sierra, Carlos J.; "Historia de la Navegación en la Ciudad
de Méxicio" Col. D.F.; Depto. del D.F. México, 1984.
- 36.- Leon Portilla, Et Al., Idem. 7.
- 37.- Charlot, Jean.- "The Mexican Mural Renaissance, 1920-
1925". New Haven and London, Yale University Press, 1963.
- 38.- Quijano, Francisco; "La Academia de Bellas Artes", Artículo
APARECIDO EN LA REVISTA LITERARIA Y DE INFORMACIÓN GRÁFICA
"Novedades", México ; Junio 10, 1914.; Año III, #24,
Hemeroteca Nal., U.N.A.M.
- 39.- Leveil, J.A., Arq.; Viñola- Tratado Practico Elemental
de Arquitectura ó Estudio de los Cinco Ordenes, Según

J.B. Viñola", Cuarta Edición. Editorial Porrúa, S.A.
México 1985.

40.- A.G.N. Sala 4; Ramo Tierras, Volúmen 140, Exp. 4, Fojas
41-46.

41.- A.G.N., Idem. 40.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.

- Moya Rubio, Víctor José; "La Vivienda de México y del Mundo".
Universidad Nal. Autónoma de México, México, 1982.
- López Morales, Francisco Javier; "Arquitectura Vernácula
en México". Ed. Trillas S.A., México. 1989.
- Martínez de Hoyos, Homero; "Consideraciones Sobre la Maestría
de Restauración de Monumentos y Dos Casos de Restauración";
Tesis Profesional para obtener el grado de maestría en
Arquitectura, U.N.A.M., Méx. 1982.
- Soustelle, Jaques; " La Vida Cotidiana de los Aztecas".
Fondo de Cultura Económica, Méx. 1977.
- Clavijero, Francisco Javier: "Historia Antigua de México
Sacada de los Mejores Historiadores Españoles y de Manuscritos
y Pinturas Antiguas de los Indios", Ed. Facsimilar. Ed.
Del Valle de Méx. S.A.: Méx. 1972.
- Chanfón Olmos, Carlso; "Fundamentos Teóricos de la Restauración".
Coordinación Gral. De Estudios de Posgrado. Facultad de
Arq. U.N.A.M., Méx. 1988.
- Kubler, George; "Arquitectura Mexicana del Siglo XVI". Fondo
de Cultura Económica, 1984.

- Sabastiano Serlio; "The Five Books of Architecture" (an unabridged reprint of the English edition of 1611). Dover Publications, Inc.; New York, 1982.
- Mc. Kee, Harley; "Recording Historic Buildings" (The historic American Building Survey). U.S. Department of the Interior National Park Service; Washington, 1970.