



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Página

INTRODUCCION

CAPITULO I

PROPIE	DADES	TERMODINAMICAS DEL 'HE Y 'HE LIQUIDOS, Y SUS	
MEZCLA	S		
1.	Propi	cdades Físicas del ⁴ He	
	А.	Densidad y calor cspecífico 4	
	B.	Diagrama de fases	
	с.	Superfluidez 10	
	D.	Conductividad térmica 12	
а. 1	Е.	Efecto fuente y efecto mecánico-térmico 15	
	F.	Pclícula de He II . 17	
2.	Propi	icdades Físicas del ³ He Euro y Diluído 20	
	Α.	Diagrama de fases de las mezclas líquidas ³ He- [*] He 22	
	в.	Diagrama de fases del ³ He puro 30	

c.	Presión osmótica o	del 'He diluído	. 32
D.	Calor específico	y entalpía del	³ He puro y diluído 39

E. Conductividad térmica y viscosidad del ³He puro y diluído

CAPITULO II

PRINCI EN ⁴ HE	9 1 0	DE FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE DILUCION DE ³ H	E 50
1.	Des	cripción General del Refrigerador de Dilución	51
	Α.	Circuito periférico	51
	в.	Pre-enfriamiento	53
	c.	Circuito de dilución	55

45

	ii	i.	
--	----	----	--

		· ·	
2.	Conde	ensación y Enfriamiento a Temperatura del Evaporador	
	del	'lle	59
	λ.	Cāmara de 1K	59
	в.	Condensador	62
	c.	Impedancia y enfriamiento a temperatura del evapo	
		rador (Tev)	68
3.	Inte	rcambiadores de Calor	75
	λ.	Intercambiadores contínuos	75
	В.	Intercambiadores discretos	95
		भारती स्थान कर की साथ से साथ के साथ के साथ के साथ की साथ के स साथ के साथ के साथ के साथ की साथ के	num triputau Changainte Changainte
4.	Cáma	ra de Mezcla	106
	Α.	Potencia frigorífica	106
	в.	Temperatura mínima	111
	c.	Presión osmótica	113
		가 있다. 가는 것은 것은 것을 하는 것을 수 있는 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 하는 것을 하는 것을 하는 것을 가지 않는 것을 하는 것을 하는 것을 하는 것을 하는 것을 가 한 부분들을 것을 들었다. 것은 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것을 하는 것을 하 한 것을 것을 하는 것을 수 있다. 것은 것을 하는	
5.	Evap	orador	119
	λ.	Capacidad de enfriamiento e intervalo de tempe	
		ratura de operación	1 19
	в.	Control de temperatura del evaporador .	125
	c.	Película superfluída de He II	128
		그는 것은 것은 감독을 통한 것이 없는 것이 같다.	
CON	CLUSIONE	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	131
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
APE	ENDICES		
	Øverneigi	ana da Farra da constructiva da final da constructiva da constructiva da constructiva da constructiva da constr Analista da constructiva da constructiva da constructiva da constructiva da constructiva da constructiva da cons	175
n. n	Transici		140
в.	Energia	ae Punto Cero	140
C.	Condensa	cion de Bose-Einstein	143
D.	Modelo d	e los dos l'illidos de Tisza envento de traza en envento de la composición de la c	150
Ε.	Modelo d	e los dos Fluido de Landau	152

•

BIBLIOGRAFIA

NOMENCLATURA Y FACTORES DE CONVERSION

iν

161

167

INTRODUCCION

E1 ingenio humano hū becho posible la obtención de temperaturas. cada A62 mas cercanas al cero absoluto, Esta se ha convertido en un reto fascinante noroue. han principalmente $\mathbf{\alpha}$ 10 largo de este siglo, 50 1110 S desarrollado las técnicus sofisticadas de enfriamiento. Aún. cuando 1 a tercern dia 1a 107 termodinámica establece que es imposible alcanzar el cero absoluto, la posibilidad de descubrir nuevos fenómenos de gran interés 05, para algunos, razón suficiente para de aproximarse, tanto como sea posible, continuar e1 reto Un buen elemplo de 01 Cero absoluto. esto, 05 e11972, de las dos fases superfluidas del descubrimiento, en helio 3, a temperaturas menores a 3mK.

For otro lado, existe un gran número de investigadores en el mundo que realizan experimentos cerca del cero absoluto, aprovechando las técnicas de enfriamiento ya establecidas, con el fin de estudiar las propiedades de la materia bajo condiciones de desorden térmico pequeño.

temperaturas que se obtienen al utilizar como método Lus de enfriamiento 10 evaporación de líguides general, denominarlas criogénicos – se acepta, en COMO temperaturas". En este sentido, el helio 3 líquido "bajas elque proporciona la temperatura más baja posible 05 For ello, el término "ultrabajas temperaturas" (T=300mK). 0S aplicado n temperaturas menores aue T=300mK, cuya no obtención es posible utilizando el método antes señalado. Existen actualidad cuatro en la métodos prácticos a través de los cuales se pueden obtener ultrabajas temperaturas, éstos son:

DEMAGNETIZACION ADIABATICA ELECTRONICA. Debye (1926)(1927)posibilidad de obtener Ginuque sugirieron 10 bajas utilizando sales paramagnéticas. temperaturas muy. sistema Esto se debe que, en un magnético, i T 10 a1 magnetización entropía decrece realizar una isotérmica y, 1a temperatura decrece a1. realizar una demagnetización – adiabática (entropia constante), De manera, esta manera, Giauque y MacDougall (1933), De Haas, Wiersma y Kramers (1933) y Kurti y Simon (1934) fueron los primeros en llevar a la práctica esta idea.

· vi

1

ADIABATICA NUCLEAR, El principio básico DEMAGNETIZACION es mismo que para de esta técnica el sales las paramagnéticas. Sin embargo, existen diferencias muy la práctica, las cuales se deben a que significativas en 105 momentos magnéticos nucleares son aproximadamente 2000 veces menores que los de su contraporte electrónica. For ello. es mucho លេវទ dificil producir combios significativos en la entropía del espin nuclear por De hecho, medios externos. estn técnica se utiliza a temperaturas menores a 20mK У compos monnéticos del 5 orden de Tesla. Mientras el enfriamiento aue, electrónico comienza a temperaturas menores a 1K y campos magnéticos del orden de 1 Tesla. Las condiciones iniciales para enfriamiento por demagnetización nuclear pueden lograr utilizando refrigeradores de dilución y se bobinas superconductoras. La utilización de 10 demoonetización adiabática nuclear en lugar de 10 electrónica, como método de enfriamiento, fue propuesta por Gorter (1934) y por Kurti y Simon (1935), Los primeros llevar a la práctica este método fueron Kurti, en Robinson, Simon y Spohr (1956).

ENFRIAMIENTO FOMERANCHUCK, Este método fue propuesto por Fomeranchuck (1950) y está basado en el enfriamiento que se produce al comprimir adiabáticamente una mezcla sólido-liquido de helio 3, a T<0.3K sobre la curva de fusión, la cual presenta una pendiente negativa a éstas temperaturas. El primero en construir un refrigerador de esta naturaleza fue Anufriev (1965).

DILUCION DE HELIO 3 EN HELIO 4. Este método fue sugerido por London, Clarke y Mendoza (1962), a raíz del. la separación en dos fases de las descubrimiento sobre líquidas de helio 3 (He-3) y helio 4 (He-4), Este mezclas método utiliza como medio de enfriamiento la dilución de He-3, **a**1 pasar éste de una fase a la otra y posee varias ventajas importantes sobre los otros métodos. Una ellas, radica en el hecho de que es el único método de se basa en un proceso de refrigeración continua, el aue mantener constante la temperatura durante permite cual varios dias. Esto ់៨៤ lugar a que el refrigerador de utilizado como medio de pre-enfriamiento en dilución sea la demagnetización nuclear y en el efecto Fomeranchuck. permiten aue son 105 métodos que alcanzar las bajas. Otra temperaturas mas ventaja 65 que,

4

aplicación de. campos magnéticos, utilizados en 10 realización de ciertos experimentos. no afectan **e**1 funcionamiento del refrigerador, Finalmente, un refriderador de dilución es relativamente sencillo de construir, si se cuenta con la infraestructura adecuada.

Investigaciones en Materiales (I.I.M.) de E1 Instituto de 10 U.N.A.M. cuenta con un departamento de investigación bajas temperaturas. El cual, a través de física de en varios años de existencia (desde 1963) ha realizado diversas investigaciones a temperaturas de nitrógeno $(\sim 77K)$, de helio liquido (~4K) y, temperaturas liquido hasta de aproximadamente 1.3K.

I.I.M. inició un proyecto encaminado a Recientemente e1 construir un refrigerador de dilución el cual 50 pricipalmente, 105 utilizará. en el estudio dø propiedades que diversos materiales presentan a ultrabajas temperaturas. La meta inicial de este proyecto fue poner en refrigerador. Para ello, se tuvo que os aspectos de tipo experimental. En lo funcionamiento el diversos trabajar en que desarrollé estuvo relacionado personal, 61 trabajo con aspectos tales como:

A) Diseño y construcción de un dewar para contener He-4 liquido.

Esto fue el primer trabajo que se me asignó al ingresar 01 I.I.M., debido que el dewar que se habia <u>a</u> construído previamente presentaba fuqas al evacuar el sus paredes. Esto se debla a dos factores, espacio entre uno consistio en el tipo de material usado en 511 304), el construcción (acero inoxidable cual no es adecuado utilizarlo en dewars para helio liguido. Otro de foctores el inadecuado diseño del dewar, ya que 105 fue evacuarlo paredes se flexionaban de manera tal que a1 – รนร hacían esfuerzo sobre las partes soldadas.

En el diseño del nuevo dewar, se consideró todos los defectos del anterior y además se estimó la cantidad de calor que recibiria el helio líquido dentro del dewar, principalmente por conducción y por radiación y así poder estimar la duración del helio líquido. También se realizaron pruebas de fugas, a fin de verificar que

sus paredes. Este podia mantener un buen vacio entre dewar es el que se utiliza hasta la fecha para e1 pre-enfriquiento del sistema 0 temperatura de helio liquido.

B) Detección de fugas.

Fara realizar este trabajo se utiliza un detector de fugas, que responde al helio. El principio con que opera éste, el mismo qué el de un espectrómetro de masas. La 65 detección de fugas es นกอ tarea que se practica cotidianamente, debido a que la hermeticidad de los dewars, de almacenamiento, y sobre de 105 tanques todo. del circuito de dilución y del crióstato que lo aisla es indispensable para que un refrigerador de térmicamente funcione adecuadamente. En el caso particular dilución crióstato y del circuito de dilución, estas pruebas del se realizan a temperatura ombiente, sino a no solo temperatura de nitrógeno líquido y en ocasiones hasta helio líquido. Esto se debe a que los materiales y de soldaduras pueden sufrir fracturas con los cambios de los que son sometidos. En el caso particular temperatura n del circuito de dilución se tuvieron que construir dewars especiales, para poder probarlo a temperatura de helio liquido.

hecho de que el equipo sea verificado satisfactoriamente EL sola vez, desde temperatura ambiente hasta temperatura una de helio lquido, no garantiza que en un futuro no Esto se debe n que el equipo es aparezcan nuevas fugas. sometido continuamente fuertes contracciones al a – al calentarlo, Además, el y a enfriarlo distenciones fundente utilizado para soldar diversas piezas puede, a lo provocar la corrosión del material y tiempo, larao del aparición de nuevos fugas. Por ello, la con ésto, 1a se realiza casi en forma continua. detección de fuqus En varias ocasiones esta actividad llegó a consumir el que se 10 dedicabo al trabalio 100% del tiempo de laboratorio,

C) Instalación eléctrica, para la medición de temperaturas y la realización de experimentos. Este trabajo se tiene que realizar con suma delicadeza porque generalmente se escogen alambres muy delgados, con el fin de que se conduzca a través de ellos, la menor

÷

cantidad posible de calor desde el exterior. Por ejemplo, algunas partes del circuito de dilución se han en instalado alambres de cobrede diámetro de 0.01mm, de constantan de diámetro de 0.05mm y, superconductor de Además, pora reducir la entrada diámetro գմո MCDOT+ partes más frias del refrigerador, se de calor α. las anclan térmicamente los glambres en diferentes puntos del dilución. Desgraciadamente, la reparación circuito de cualquier fuga o la reulización de una modificación de e1 circuito de dilución, han dado lugar en, varias en ocasiones, la reconstrucción lotal de la instalación ۵. eléctrica. Esto debe a que en el circuito de 50 muy intrincados, en los cuales al dilución hay lugares hacer una reparación, a veces es necesario usar soplete, ocasionando con esto daños a 1a instalación eléctrica.

En‴este contexto, se podrian seguir resoñando lus actividades que . es | necesario llevar a cabo en e 1 sin laboratorio, embargo, las md s laboriosas son las señaladas previamente. A de que este trabajo pesar experimental es indispensable para hacer funcionar un refrigerador de dilución, es tan solo una parte del debe llevar a cabo, Porque atra parte, que trabajo que 58 consiste en conocer los es auizá 10 cois. importante, el funcionamiente de un principios fisicos que rigen de dilución. Tal conocimiento es el que se refrigerador desarrolla en presente tesis. En ella, se hace una 10 recopilación de 10 información adnima. que es necesario conocer para entendor el funcionamiento de un de leste tipo. Esta información se encuentra refrigerador dispersa diferentes fuentes y, ocasiones, en en 65 dificil alto de entender debido grado $\mathbf{a1}$ de especialización de sus temas. Aprovechando la experiencia en hacer funcionar el refrigerador de dilución adquirida del I.I.M., agui se ha tratado de reunir esta información y ponerla en la forma más clara y accesible posible. Además, se indican otras alternativas de son diferentes a los usadas en diseño aue nuestro refriderador.

Como se indicó anteriormente, el enfriamiento por dilución se realiza cuando el He-3 de una fase se diluye en el He-4 de la otra. Dado que ambas fases poseen tanto He-3 como He-4 en diferente proporción, es indispensable

· ·

conocer e1comportamiento de las mezclas líquidas, bajo condiciones de operación. del refrigerador 105 de dilución. Además, es importante conocer las propiedades He-4 porque a las temperaturas en que se aue e1 posee, la dilución, el He-4 ya es supefluído, y lleva a cabo porque 1a cámara de un Kelvin utiliza He-4 superfluído medio de enfriamiento. También es importante conocer COMO propiedades del He-3, porque es el que se diluye y se las dentro circula continuamente. del refrigerador de dilución. For lo anterior, conviene analizar primero las y del He-4 puros, así como las de propiedades del He-3 mezclas. Este precisamente Θ1 contenido ธนร es de1 copitulo. Ι. Algunas de estas. propiedades solo 11.63 describen cualitativamente, mientras que otras, 5e desarrollan en forma más extensa, debido a su importancia 10 comprensión del funcionamiento del refrigerador nara de dilución.

F1 principio de funcionamiento de un refrigerador de es esencialmente diferente del principio con que dilución 105 refrigeradores caseros. Sin embargo, operan son similares. en el sentido de que la substancia que se utiliza enfriamiento circula. del COMO medio de dentro refrigerador. desde temperaturas cercanas a las del medio 10 temperatura más baja que alcanza el ambiente hasta un refrigerador de dilución, el He-3 es refrigerador. En 10 substancia que se circula desde temperatura ambiente (~ 300K) hasta unos cuantos milikelvins (~0.03K). Inicialmente condensado y He-3 descomprimido, después e105 es enfriado a1 pasar a través del intercambiador de calor. Saliendo de éste, pasa a la cámara de mezcla, en donde 65 diluido al pasar de una fase a la otra, semejando la un líquido, Después, fluye nuevamente evoporación de el intercambiador, en donde el He-4 se comporta como un DOL - cual se mueve el He-3, Finalmente, través del éter a – evaporador, ayudado por la presión osmótica llega a 1 se desarrolla entre éste y la cámara de mezcla. Una aue evaporado selectivamente con ayuda de bombas vez ahi es de vacio, las cuales lo circulan a temperatura ambiente con e1 fin de reinyectarlo nuevamente y reiniciar usi el Ге anterior se puede observar que varias de las ciclo. 10 propiedades que lus mezclas He-3-He-4. poseen รอก producción aprovechadas -1a de frio dentro սո en de refrigerador de dilución. Todo 10 mencionado anteriormente, **es** el material que se desarrolla a la largo del capitulo II.

· xi -

•

Las investigaciones en las que se utilizará el refrigerador de dilución como medio de enfriamiento, así como las posibles modificaciones que se pueden realizar en el refrigerador del I.I.N., con el propósito de que sea un dispositivo aún más versátil, se exponen en los comentarios y conclusiones.

CAPITULO I

PROPIEDADES TERMODINAMICAS DEL ³He y ⁴He Liquidos y sus mezclas

En la naturaleza solo se encuentran dos isótopos estables del helio, el helio 3 (He-3) y el helio 4 (He-4), siendo este último el más abundante, mientras que , el He-3 está presente en pequeñísimas cantidades. Este hecho, junto con el desarrollo tecnológico de la época, permitieron que el primero en licuarse fuera el He-4, en el പ്ര de 1911. Por elloy durante muchos oños se αναπχό el estudio de las propiedades del He-4 en liquido (He-4L). Sin embargo, durante gran parte de este tiempo continuó sin conocerse el comportamiento del He-3 estado liquido (He-3L), debido a que la tecnologia en no era lo suficientemente avanzada, como para obtener He-3 cantidades razonables. Fue hasta la construcción de en los primeros reactores nucleares, cuando se pudo obtener He-3 en cantidades apreciables. Esto se debe a que el He-3 obtiene del decaimiento radioactivo de1 tritio 5e del hidrogeno), el cual se produce (isótopo en reactores nucleares.

Los dos isótopos estables del helio, tienen los puntos de ebullición más bajos de todas las substancias conocidas, 3.19K para el He-3 y 4.21K para el He-4. Al descender la temperatura , tanto el He-3 como el He-4 permenecen en estado líquido bajo la presión de vapor saturado, y aparentemente continúan líquidos aún en absoluto. Para producir helio sólido, el cero es aplicar una presión mayor a 30 atmósferas necesario para el He-3 y 25 atmósferas para el He-4 (Fig. 1.11 y 1.3).

Esta renuencia del helio a solidificarse, proviene de la combinación de dos factores, la pequeña masa de los átomos y las extremadamente débiles fuerzas entre ellas. Estas son débiles debido a la simplicidad y simetria del átomo de helio, el cual tiene capa cerrada con dos electrones y no posee momentos dipolares, excepto en el caso del núcleo de He-3, que posee un momento magnético muy pequeño.

El helio liquido es el único sistema en el cual los efectos cuánticos pueden apreciarse sin que el sistema se encuentre en estado sólido, por ello el He-3L y el He-4L reciben el nombre de fluídos cuánticos.

.:

Varias de las propiedades físicas que estos fluidos presentan, así como las de sus mezclas, son la base para el funcionamiento de un refrigerador de dilución. Por ello, a lo largo de este capítulo se dan a conocer dichas propiedades. En el caso del He-4 sólo se pretende dar una idea cualitativa del comportamiento de las propiedades que puedan estar relacionadas con el refrigerador. Mientras que, en el caso de las mezclas, interesa conocer cuantitativamente sus propiedades, con el fin de utilizar esta información en algunos cálculos y estimaciones relacionadas con el refrigerador.

- 3 -

1. PROPIEDADES FISICAS DEL He-4.

E1 He-4L se comporta como un líquido ordinario hasta que es enfriado por debajo de cierta temperatura característica. Al llegar a ésta, repentinamente se producen combios significativos en la mayoria de sus propiedades físicas, tales como su viscosidad, la que se vuelve inmesurablemente pequeña, o su conductividad Estas propiedades se térmica, la cual es muy grande. descubriendo paulatinamente a lo largo de cuarenta fueron años. Algunas de ellas se descubrieron accidentalmente al investigar otra propiedad. For ello, a fin de dar una idea secuencial, se hace una descripción de tipo histórico.

Desde las primeras investigaciones relacionadas con las varias del He-4L, éste mostró propiedades su comportamiento. Algunas de ellas peculiaridades en se hablan observado en otra substancia. Por ello, jamás. fue necesario crear nuevas teorias, como las propuestas Tisza y Landau (apéndices C, D y E) para explicar DOR ya que en la mayoría de los casos este comportamiento, las teorías clásicas fueron incapaces de proporcionar explicación alguna. Aún cuando las teorías de Tisza y Landau no son esenciales para comprender el funcionamiento de un refrigerador de dilución, se han incluido en esta porque permiten entender el comportamiento del He-4L tesis. dentro del refrigerador.

A. Densidad y calor específico.

Kamerling Onnes (1911) fué el primero en licuar He-4 y en notar que el He-4L, por debajo de 2,17K en lugar de como sucede con la mayoria de los liquidos contraerse, enfriarlos, se expande. Posteriormente, Kamerling Onnes nl (1924) midieron la densidad y encontraron un cambio y Boks 10 pendiente de la densidad como función de la en temperatura, (coeficiente de expansión térmica discontinuo) en 2,17K (Fig. 1,1).

- 4 -





- 5 -

Keesom y Wolfke (1928) compararon el pico en la densidad del He-4L con una transición de fase, utilizando por primera vez los términos "Helio I" (He I), para el líquido normal y, "Helio II" (He II), para el líquido que se expande. Sugiriendo con esto, que ocurria cierto tipo de modificación alotrópica. Sin embargo, era dificil imaginar que existiera un cambio alotrópico en un líquido, especialmente si éste estaba constituído de moléculas tan simples como las del He-4.

Keesom y Clusius (1932) observaron que la curva del calór especifico presenta una singularidad al pasar por la temperatura de transición, cuyo perfil semeja a la letra griega lambda (λ) (Fig. 1.2). A este tipo de singularidad se le ha denominado transición lambda" (apéndice A). En general, estas transiciones se presentan en muchas substancias y se caracterizan por la singularidad en el calor específico y porque, a diferencia de las transiciones ordinarias, no van acompañadas de liberación o absorción de calor latente.

B. Diagrama de fases.

Una de las peculiaridades del diagrama de fases del He-4, es la ausencia de un punto triple entre los estados sólido , liquido y gaseoso. En lugar de éste, existen dos puntos triples, uno entre sólido, He I y He II, y otro entre gas, He I y He II, ubicados en los puntos finales de la línea que distingue al He I del He II (Fig. 1.3). Otra peculiaridad es, que la presión de la línea de fusión no se aproxima a cero cuando la temperatura tiende a cero (apéndice A).

A temperaturas inferiores a 1K, la curva de fusión Ps(T) es prácticamente hotizontal. Lo que, con ayuda de la ecuación de Clausius-Clapeyron se expresa como

$$\frac{dPs}{dT} = \frac{S_{\ell} - Ss}{V_{\ell} - Vs} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = 0$$

- 6 -

4.







Fig. 1.3 Diagrama de fases del helio 4, según London (1954),

- 8 -

donde S, y V, son la entropia y el volúmen del líquido, y Ss y Vs son los del sólido. De aquí que ∆S=0, es decir, la entropia del sólido es igual a la del líquido.

La diferencia de energia entre el He-4 liquido y el sólido, sobre la curva de fusión Ps(T), se puede ayuda de la primera ley de escribir con 10 1a termmodinámica como

∆U = T∆S - PSAV

y sustituyendo en esta ecuación ∆S, de la ecuación de Clausius-Clapeyron, se tiene

 $\Delta U = T \Delta V \left(\frac{dPs}{dT} - \frac{Ps}{T} \right)$

donde se observa que, si existe un punto sobre la curva de fusión cuya tangente se pueda trazar desde el origen de (F=0, T=0), entonces, AU debe cambiar de signo en ese punto, puesto que ahí dPs/dT≕Ps/T. Esta tangente, que se muestra con lineas punteadas sobre el diagramo de fases, toca – a la curva de fusión en 1.7K, lo cual significa que, para temperaturas menores a esta, la energía interna del líquido es menor que la del sólido, o sea ∆U=U¿-Us<0, Solo en los díagramas de fase del He-4 y del He-3 es posible construir una tangente de este tipo, pues, casi siempre las curvas de fusión o sublimación comienzan en OK y son convexas hacia T. Esto último significa que, en general, el estado sólido es el estado mínima energía o, en otras palabras, que el de término TAS, en la primera ley de la termodinámica, es casi siempre mayor que el término -FAV.

La fusión del He-4 en el cero absoluto (y para todo propúsito práctico hasta 1K) es un proceso muy peculiar, debido a que el He-4 sólido no puede fusionarse isotérmicamente, quitando simplemente calor al sistema, ya que no existe calor de fusión en este proceso. Cerca del cero absoluto la fusión o la solidificación son procesos puramente mecánicos, de acuerdo con Simon y

- 10 -

• 1

Swenson (1950), Swenson (1950, 1952 y 1953) y Dugdale y Simon (1953). Si se comprime al He-4 más allá de 25 atmósferas , éste se solidifica isotérmicamente, mientras que, si se descomprime, éste se licúa, ya que ningán cambio en entropia se lleva a cabo en este proceso.

C. Superfluidez

Keesom y Van den Ende (1930) observaron accidentalmente que el He II puede atravesar fácilmente orificios extremadamente pequeños, los cuales son impenetrables para el He I, y aún, para el He-4 gaseoso. Esta observación parece indicar que el He I sufre un cambio drástico en su viscosidad cuando pasa por el punto 2.

Los experimentos para determinar la viscosidad del He II pueden ser divididos en dos clases: aquellos diseñados para medir la resistencia viscosa del flujo y, aquellos en los que se detecta el arrastre viscoso sobre un cuerpo en movimiento dentro del líquido. Los resultados mostrados en la figura 1.4 son típicos del primer tipo de experimentos. En este caso se encuentra que la velocidad través de tubos muy estrechos, es del fluio, u prácticamente independiente del gradiente de presión que se aplique entre los extremos de un tubo. Esto sugiere que la viscosidad del He II es virtualmente cero, lo cual es apoyado por los experimentos con corrientes persistentes realizados por Reppy y Depatie (1964), En estos experimentos se llenó con material poroso un recipiente en forma toroidal, con el fin de proporcionar canales muy estrechos para la afluencia del líquido, el cual se sumergió en He II y se le dió un impulso inicial para que girase en torno a su eje de simetría. Pasado un tiempo el toroide quedó en reposo, y al cabo de doce horas se encontró que el He II continuaba fluyendo sin mostrar disminución alguna en su velocidad angular, con esto, que el He II puede fluir sin indicando disipación.

For otro lado, los experimentos que utilizan discos oscilantes (Keesom y MacWood, (1938)), hilos vibrantes



Fig. 1.4 Velocidad del flujo de He II a través de tubos de diferentes diámetros a T=1.2K, según Allen y Misener (1939) y Atkins (1952).

4

- 11 -

y Dash, (1963)) y, viscosimetros y Hallett, (1963)) han demostrado la (Tough, McCormick giratorios (Woods arrastre viscoso de parte del He II, al existencia de un le corresponde un coeficiente de viscosidad que no es cual. mucho menor que el del He-4 gaseoso. Esto parece indicar, II es capaz de tener y no tener viscosidad al que el He Este mismo tiempo. comportaniento, aparentemente contradictorio, es el que permitió idear el modelo de los dos fluidos (apéndices C, D y E), sugerido por primera por Tisza (1938) el cual, en principio, puede explicar vez muchas de las propiedades del He II. De acuerdo a este He II se comporta como si fuese una "mezcla" de modelo, el dos liquidos, uno, el líquido normal (componente normal), que posee una viscosidad ordinaria, y el otro, el superfluido (componente superfluida), que es capaz de más estrechos fluir fricción atravesando los sin orificios. Esto quiere decir que en e1 primer tipo de experimentos se interacciona con la parte superfluída y en el segundo con la normal, lo cual aclara las diferencias de estos dos resultados. Además, explica el hecho por Keesom y Van den Ende, en el descubrimiento sentido de que sólo la componente superfluida puede través de orificios muy pequeños. A éstos se pasar a les conoce con el nombre de superfugas. Para evitar cualquier mal entendido, es importante aclarar que no es separar fisicamente a los dos fluidos; tampoco posible debe considerar que algunos átomos pertenecen al se fluído normal y los restantes al superfluído, ya que todos los útomos de He-4 son idénticos.

D. Conductividad térmica.

Keesom (1936) observaron que Keesom la conductividad Y térmica del He I, al pasar a través del punto 2, 5X10-4 aumenta repentingmente, aproximadamente veces, resultando veces mayor que ser cien en 105 me.jores conductores metálicos. Allen, Feierls y Uddin (1937)observaron por primera vez que el flujo de calor en el He no es proporcional al gradiente de temperatura. Notaron 11 la conductividad térmica es definida como (flujo si que, de calor/gradiente de temperatura), ésta depende del gradiente de temperatura y, parece tender a infinito cuando este gradiente disminuye. Esto, obviamente indica que la calor en el He II, no puede transferencia de Ser

- 12 -

•

caracterizada considerando simplemente un valor grande del coeficiente de conductividad térmica.

Para poder detectar cualquier diferencia de temperatura en el He II, fué necesario construir dispositivos con orificios muy pequeños o, capilares extremadamente De esta manera, Keesom y Duyckaerts delgados. (1947) encontraron que en los más finos orificios, de diámetro $d \leq 10^{-4}$ cm, y para gradientes de temperatura suficientemente pequeños (40³ K/cm), el flujo comienza a ser proporcional al gradiente de temperatura (Fig. 1.5). For otro lado, el flujo de calor depende del diámetro del orificio, en que la ecuación usual de conductividad forma tal térmica no es capaz de describirlo.

E1 I hierve cualquier líquido ordinario. Sus He COTIO burbujas se crean porque dentro de él existen gradientes de temperatura, los cuales ayudan a que localmente el liquido pase al estado gaseoso. En cambio, en el He II no debido a su alta conductividad existe este gradiente, el vapor que se forma por encima térmica, por lo cual, del líquido proviene solo de la superficie. Una consecuencia de este hecho es el cambio que sufre el He I, ser enfriado por debajo de T₁, El burbujeo cesa n1 repentingmente y, la superficie entre el liquido y su vapor es lisa como la de un cristal.

Ге acuerdo con el modelo de los dos fluidos. 10 proporción componente superfluída es función de decreciente de la temperatura, en forma tal que, el He II está constituído únicamente por fluído normal a $T=T_2$ por superfluido en T=OK (apéndices C.D y E). Por lo У, tanto, al calentar localmente al He II, la proporción de en componente normal 50 incrementa esa región, un flujo de componente produciendo superfluída desde del He II hacia la fuente de calor. Esto todos 10s puntos He II trata de mantener constante la sucede porque el proporción de componente superfluida (y por tanto, de componente normal) en todo el líquido, también 10 asi el equilibrio termodimámico de éste. conservando esta forma se explica el hecho de que el He II posea una En conductividad térmica tan grande, ya que el flujo de componente superfluída enfría el lugar localmente Al mismo tiempo, este flujo calienta ligeramente calentado.

- 13 -

۰.



Fig. 1.5 Flujos de calor como función del gradiente de temperatura, según Keesom y Duyckaerts (1947).

- 14 -

a todo el liquido, debido a que la proporción de componente superfluida disminuye en todo el líquido, lo que impide a su vez, el establecimiento de un gradiente de temperatura a lo largo del He II.

E . Efecto fuente y efecto mecánico-térmico.

El efecto fuente fué observado por primera vez por Allen (1938), cuando intentaban medir la conductividad Jones Y C II. Ellos utilizaron un dispositivo que térmica del He de un dewar y de un recipiente pequeño, ambos consiste He II y comunicados por un pequeño capilar llenos con (parte izquierda de la figura 1,6), Cuando se calienta el interno, se observa que el nivel de líquido del v aso éste sube respecto al del dewar. En otro He TT en usaron un tubo con el borde inferior lleno de experimento, polvo de esmeril muy fino (parte derecha de la figura 1.6). se calienta el polvo con radiación de una se observa que un chorro de He II, de varios Cuando se lámpara. centímetros de altura, sale por el borde superior del tubo.

o también llamado E1 fuente, efecto efecto termo-mecánico, muestra, nuevamente lo inadecuado de las ideas usuales para tratar de explicarlo. En principio, es suponer que la ausencia de viscosidad traería posible formación consecuencia 10 de cono un número considerable de corrientes de convección, lo que conduciría a una fuerte anomalía en la transferencia de calor por convección ordinaria. Pero éstos experimentos pueden ser explicados de esta manera, porque en el no efecto fuente la corriente de calor va en dirección opuesta a la corriente de helio. De cualquier manera, los experimentos del efecto termo-mecánico muestran que, en He II, tanto la transferencia de calor, como la de el materia. están inseparablemente interconectadas. Una pequeñísima diferencia entre el baño y el recipiente interno, es suficiente para producir una gran convección. tanto, parece imposible intentar separar, las For 10 propiedades hidrodinámicas del He II, de las térmicas.º

Ге

hecho, el efecto fuente es una manifestación de la



Fig. 1.6 Efecto fuente, dos experimentos en los que se observa.

- 16 -

gran conductividad térmica que posee, ya que al calentar a éste, se produce un flujo de componente superfluída a través de las estrechas fisuras que deja el polvo de esmeril, produciendo el chorro que se observa en este efecto.

Daunt y Mendelssohn (1938 a y b, 1939 a) descubrieron el efecto mecánico-térmico al observar que la filtración del He II, a través de un tapón hecho con polvo de esmeril, provoca el calentamiento del He II que aún no abandona el recipiente (Fig. 1.7). Este efecto es una especie de inversión del efecto fuente, ya que aqui una diferencia de presión provoca una diferencia de temperatura (entre el He II que sale y el del recipiente).

He II través de pequeñas Cuando el viaja a – canalizaciones, de acuerdo con el modelo de los dos fluídos, solo la componente superfluída pasa, llevando consigo su energia de punto cero y su entropia. Como la componente superfluída está en su estado base entonces, tiene entropia que transportar (apéndices C, I y E). no For lo tanto, en el efecto mecánico-térmico sólo la componente superfluida fluye a través del tapón, obligando a que la entropía del He II, que se encuentra en el recipiente, se distribuya cada vez entre menos masa, lo cual ocasiona el calentamiento del He II del recipiente.

F. Pelicula de He II.

En sus experimentos para alcanzar muy bajas temperaturas con He-4 liquido, Kamerling Onnes (1922) trabajó con un dispositivo que consistía de un pequeño recipiente sumergido parcialmente en otro que contenia He II. El observó una transferencia, a una velocidad sorprendente, de He II del recipiente externo al interno, hasta que los niveles de ambos se igualaban. Más tarde, propuso que esta observación se podía interpretar como una destilación de un recipiente a otro. Sin embargo, como la transferencia se realizaba muy rapidamente, era dificil pensar en una destilación ordinaria.



Fig. 1.7 Efecto mecánico-térmico. La filtración calienta el He II del recipiente que está suspendido.

y Simon (1939) observaron que la (1936) y Rollin Rollin evaporación del He-4 líquido aumenta repentinamente cuando se llega a 1a temperatura del punto 2. Ellos sugirieron que esto se podia explicar suponiendo 10 película de He II, que cubria las existencia de una paredes del recipiente y que estaba en contacto con el También propusieron, que esta liquido del recipiente. película debería ser 10 explicación de 10 por Kamerling Onnes, La existencia de observación hecha verificada poco después por Daunt y esta película fue por un lado, y por Kikoin y Lasarev Mendelssohn (1939 b) espesor de la película se otro. E1 (1938 a Y b) por el He II, originalmente depositado determinó recogiendo sobre gran hoja metálica, el cual fue calentado una 14 posteriormente. Se encontró que el grueso de era de aproximadamente 10⁻⁴ cm; el espesor de la película varia notablemente con la temperatura. pelicula no Daunt y Mendelsshon sugirieron que en el experimento de que en realidad sucedia era que se Kamerling Onnes, 10 una transferencia de He II a través de llevaba a cabo película. Encontraron rapidez esta aue 10 de transferencia He II era, aproximadamente, independiente de de 10 diferencia de niveles y, exactamente proporcional al ancho de superficies conectadas. La rapidez Чe las depende fuertemente de la temperatura, crece transferencia continuamente desde 0, en el punto 2, hasta una velocidad 7.5X10⁻⁵ cm³/s, a una temperatura de 1.5K. volumétrica de valor de 3X10⁻⁶ cm de ancho, implica una velocidad lineal E1 que varia desde 0, en el punto 2, hasta aproximadamente 20 a 40 cm/s, a 1.5K.

Si un líquido normal estuviera contenido en un recipiente esperaría que éste formara una película en las se espesor decreceria con poredes, CUYO 1a altura, Esto pasarla debido ·a las fuerzas de atracción de tipo Van entre el liquido y los poredes del recipiente. der Waals En todos los líquidos la formación de esta película podriio ser inhibida por un gradiente de temperatura. pequeño pero finito, entre la pared y el líquido. De dependiendo de que la pared esté caliente o estamanera. fria, 1a película se evaporará rápidamente 0 50 formarán pequeñas. gotas, las cuales regresan al el He II sin embargo, su alta conductividad líquido. En establecimiento térmica evita el de un. aradiente de trae temperatura, 10 cual como consecuencia are 10 pelicula suba hasta derramarse (Fig. 1.8). Fara que ocurra esto, obviamente tanto el recipiente como el liquido se deben encontrar a una temperetura menor a T₂.

La figura 1.8 muestra tres diferentes situaciones en las cuales se observa la formación de una película de He II, a través de la cual los niveles de los dos recipientes se igualan (Figs. 1.8a y 1.8b), o se vacian por completo los recipientes (Fig. 1.8c), que es lo aue observó Kamerling Onnes, Estos fenómenos ocurren debido a que, una vez formada la película de He II. 1a componente superfluida fluye a través de la película, siempre y cuando exista una diferencia de niveles entre los recipientes. En otras palabras, la película actúa como un sifón, donde la fuerza que empuja al superfluído es proporcionada por la diferencia de potencial gravitacional entre los extremos de la película.

2. FROPIEDADES FISICAS DEL He-3 PURO Y DILUIDO

Walters y Fairbanks (1956) descubrieron que las mezclas liquidas homogéneas de He-3-He-4 se separan en dos ser enfriadas fases, 01 por debajo de 0.87%. El conocimiento de las propiedades físicas que poseen estas dos fases en coexistencia, son la base para entender como funciona un refrigerador de dilución. For ello, en la primera – parte de esta seccion se analizará el diagrama de fases de las mezclas liquidas He-3-He-4, dentro del cual, hacen resultar dos aspectos importantes: se el comportamiento de las dos fases a T=OK y, el proceso de enfriamiento por dilución de He-3 en He-4.

Un refrigerador de dilución es capaz de alcanzar temperaturas del orden de varios milikelvins. Sin embargo, a temperaturas menores a 0.2K una de las fases es prácticamente He-3 puro, mientras que, la otra es He-3 muy diluido en He-4. For esta razón, en esta sección se verá también el diagrama de fases del He-3 y la ósmosis del He-3 diluído, así como los calores



Fig. 1.8 Flujo de He II a través de la película superfluída que se forma sobre las paredes de un recipiente.

.4

especificos, las entalpias, las conductividades térmicas y las viscosidades, del He-3 puro y diluído.

A. Diagrama de fases de las mezclas liquidas He-3-He-4.

Bajo la presión de su vapor saturado, las mezclas líquidas He-3-He-4 presentan el diagrama de fases de la figura 1.9, el cual, se construye utilizando como variables a T y a X, donde X=n₃/n₃+n₄ es la concentración de He-3 en la mezcla, n, es el número de átomos de He-3 y n, el námero de átomos de He-4. Este diagrama posee una curva de coexistencia, que indica la separación espontánea en dos fases, de cualquier mezcla que se encuentre por debajo de ella. Una de las fases flota sobre la otra, debido a que cada una de ellas posee una concentración de He-3 diferente. Se observa además que, por encima de la curva coexistencia, la mezcla puede ser superfluida o de normal, dependiendo de la concentración de He-3 que ésta tenga.

Para visualizar mejor el significado de la curva de separación de fases o curva de coexistencia, considerese una mezcla que se encuentra en la región de una sola fase, a temperatura T y concentración X (Fig. 1.9), la cual es enfriada manteniendo X constante. Al descender ligeramente la temperatura por debajo de la curva de coexistencia, en el punto (T',X), las fases comienzan a formarse. Si se continúa el enfriamiento de T' a T'', la concentración de He-3 en la fase superior aumentará y la de la fase inferior disminuirá. En este caso, el punto que representa á la fase superior se mueve a lo largo de la rama derecha de la curva de coexistencia, hacia el punto (T'',Xc''), mientras que, el que representa a la inferior se mueve a lo largo de la rama izquierda, hacia (T'',X_L''). Como la concentración de He-3 que posee la fase representada por la rama izquierda de la curva de coexistencia es mayor, que la de la fase representada por la rama derecha, la primera recibe el nombre d*e* fase diluída y la segunda el de fase concentrada.



Fig. 1.9 Diagrama de fases de las mezclas líquidas He-3-He-4. La variable X=n, /n,tn, representa la concentración de He-3. El punto tricrítico se encuentra a T=0.86K. Existe una analogía obvia entre esta figura y el diagrama de densidad contra temperatura de una substancia ordinaria, cerca de su punto critico.

- 23 -
COMPORTAMIENTO DE LAS FASES CONCENTRADA Y DILUIDA A T=OK

De la figura 1.9 se observa que para concentrada es prácticamente He-3 puro (T<0.2K la fase (Xc=0.99997 n T=0.1K). Por ello, para T<0.2K es posible considerar a esta fase como un sistema de fermiones el cual, en principio, puede ser descrito mediante la teoría de líquidos de Fermi desarrollada por Landau (1957). For otro lado, de la misma figura se observa que la fase diluída nunca es He-4 puro, incluso en el caso de que T=OK. Este limite de solubilidad del He-3 (Xj=X₁(T=O)≠O) está relacionado con hecho de que las mezclas muy diluídas de He-3-He-4 no e1 · separen en dos fases. Tal comportamiento, es el punto se medular del proceso de refrigeración por dilución, como se verá en el capítulo II.

Mediciones experimentales han mostrado que las funciones termodinámicas de las soluciones muy diluídas de He-3 He-4 pueden ser calculadas a través de las propiedades en de un gas ideal de Fermi-Dirac, si se supone que existen pequeñas variaciones en 10 masa efectiva ff1 ,2 de 105 átomos de He-3, como función de la concentración (m;(X)). Teóricamente, cada átomo de He-3, de masa m,, entidad ficticia denominada es reemplazado por սող "cuasiparticula He-3. El átomo real de He-3 de interactúa tanto con átomos de He-4, como con otros átomos de He-3, mientras que, una cuasiparticula de He-3. por definición, interactúa sólo con otras cuasiparticulas. El efecto de la interacción He-3-He-4 se incorpora dentro de m:. De esta manera, las soluciones muy diluídas de He-3-He-4 pueden ser consideradas como un aas de cunsipartículas inmersas en el He-4 el cual, es dinámicamente inerte y no interactán con ellas. En realidad, el He-4, por debajo de T=0.5K, interactúa muy átomos de He-3, ya que se encuentra, los boco con estado base y existen muy pocos prácticamente, en su y rotones excitados. Esto ocasiona que el He-4 casi fonones no contribuya en las propiedades, tanto termodinámicas como hidrodimámicas de las soluciones diluídas de He-3 He-4. El He II a estas temperaturas actúa como un eter en "vacio mecánico", a través del cual se mueven los 0 átomos de He-3.

Los cálculos teóricos para determinar m^{*}/m^{*}, como

- 24 -

función de X₄, hechos por Baym (1966), por Bardeen, Baym y Fines (1967) y por Ebner (1967), han mostrado que la interacción efectiva entre cuasipartificulas de He-3 es tan solo el 10% de la interacción entre átomos de He-3 solos, en igual densidad. De acuerdo con Ebner y Edwards (1971) m²/m₂=2.28 cuando X₄ tiende a cero.

Para comprender las causas que ocasionan la existencia de una concentración diferente de cero en la fase diluída a T=0K y, para mostrar cualitativamente como se encuentra el valor numérico de esta concentración, se hace el siguiente análisis.

De acuerdo con la termodinámica, en equilibrio, los potenciales químicos del He-3 (y del He-4) en ambas fases son iquales

$\mu_{3}c(T,X_{c}) = \mu_{aa}(T,X_{a})$

considera que en T=OK el calor latente de Si se evaporación de la fase concentrada es el mismo que el del He-3 puro, esto es, $L_1c(T=0)=L_1(T=0)$, entonces $L_1(0)/No_1$ donde No es el número de Avogadro, representará la energía que se requiere para extraer un solo átomo de 10 fase concentrada y llevarlo al vacio, esto 65, L₃(0)/No=- μ_3 (0)/No. For otro lado, si $-\mu_{34}$ (T=0,X4=0)/No es la energia total que ejerce el He II sobre un solo átomo de He-3 a T=0K y X4=0, entonces, dado que en la fase diluida $X_{A} \neq 0$ en T=0K, un átomo de He-3 prefiere estar en el He II de esta fase, y no en el He-3L de la fase 10 cual concentrada, se puede expresar COMO U34 (0,0)/No>U3/No. Sin embargo, la energía total aue sienten los stomos de He-3 dentro del He II decrece conforme X_L aumenta (Fig. 1.10a, línea parabólica), lo cual provoca que esta preferencia del He-3 finalice al llegar a un valor límite en la concentración en el cual, a una cuasiparticula de He-3 le dá lo mismo estar una fase o en la otra. En ese momento se ha alcanzado el en equilibrio termodinámico entre las fases, es decir, $\mu_{34}(0,X_4)/No=\mu_{3}(0)/No$. Esto se debe a que los estados de energia translacional se van ocupando paulatinamente, de acuerdo al principio de exclusión de Fauli, el cual establece que solo dos particulas pueden ocupar el mismo

1.1



Fig. 1.10 Diagramas de energia que describen el equilibrio entre la fase concentrada y la diluída a $T{=}0K{\,,}$

.

estado cuántico de energia (Fig. 1.10b). Por lo tanto, energía relativa es necesario calcular 1a para un lado, la energia de Fermi KTr(XL) que considerar, por átomos de He-3 en la fase diluída. Es tienen los necesario considerar también que la energia de amarre los átomos de He-3 con la fase diluída (-E₃₁) de conforme X_A aumenta, debido a que las interacciones aumenta efectivas entre ellos aumentan con la concentración (Fig. 1,10a, linea recta). De esta manera, la energia total se puede escribir como

$$\mu_{34}(0, X_4) / N_0 = - E_{34}(0, X_4) + KT_F(X_4)$$

Con ayuda de la ecuación precedente y, considerando la condición de equilibrio termodinámico para la coexistencia de ambas fases (Ec. 1.1), es posible conocer el valor de la concentración de He-3 en la fase diluida a T=0K. Esto es

$$\mu_{3}/No = L_{3}(0)/No = -E_{32}(0,X_{d}) + KT_{F}(X_{d}) = \mu_{32}(0,X_{d})/No$$

1.2

en donde, la dependencia de E_{34} con respecto a X₄ se puede determinar experimentalmente o teóricamente (linea recta de la figura 1.10a) y, $KT_i = p_j/2m_j^*$ es la energía de Fermi de un gas ideal de fermiones (o cuasiparticulas de He-3), con la masa efectiva m_j^* que les corresponde cuando la fase diluida se encuentra en T=OK $(m_j^*(X_4=X_4^*)=2,4m_j)$. La relación entre la energía de Fermi y X4 en T=OK, se obtiene de la condición de que todos los estados de energía translacional menores a KT4, deben de estar completamente ocupados, para una X4 dada, esto es (Kittel (1976), p. 162)

$$k T_{f} (X_{d}) = \frac{h^{2}}{8\pi^{2} m_{3}^{4}} \left(\frac{3\pi^{2} X_{d}}{\langle V \rangle} \right)^{2/2}$$
 1.3

~ /-

donde <V> es el volumen promedio de un átomo de helio. Tanto m3 como V son funciones de X4, pero su valor varia muy poco, para las concentraciones que aquí se manejan, por lo cual, en primera aproximación se tiene que

X1/3 KTs 🛋 For lo tanto, al graficar la expresión derecha de la ecuación 1.2, se encuentra que su intersección el valor que asume (-L₃(0)/No), proporciona el valor de con Xa que la fase diluída posee cuando se encuentra en coexístencia con la concentrada en T=OK, este valor es X1=0.064. Experimentalmente se han encontrado diversos fase diluida, desde limites de solubilidad en 1a X1=0.064 hasta X1=0.068.

PROCESO DE ENFRIAMIENTO FOR DILUCION DE He-3 EN He-4

dos fases de una mezcla líquida de Supóngase que las He-3-He-4 se encuentran en coexistencia a una temperatura de alguna manera se extraen na átomos de He-3, por Τ. Si de tiempo, de la fase diluída, entonces, na unidad átomos de la fase concentrada pasarán al mismo tiempo fase diluída, a fin de mantener el equilibrio hacia 10 termodinámico entre las fases. Si el proceso es adiabático, las fases se enfriarán porque el He-3, al de una fase a otra, absorbe calor. Si el proceso es pasar isotérmico, la dilución actúa como una fuente de absorción de calor, sin alterar la temperatura de las fases.

puede realizar una comparación cualitativa entre el Se proceso de enfriamiento por dilución y el de evaporación de un líquido. Considérese que la fase concentrada, cuando es He-3 casi puro (T<0.2K), corresponde a la fase líquida, porque los átomos de He-3 están muy juntos entre si, y la fase diluida corresponde a la fase vapor, porque los átomos de He-3 están separados entre si por el He II. En ambos casos se requiere energía, ya sea para extraer un átomo de la fase pasarlo a la diluída o, para sacar una concentrada y la fase vapor, molécula del líquido y pasarla a produciendo con esto, el enfriamiento de las dos fases. En este sentido, la extracción contínua de He-3 de la fase concentrada, es parecida al bombeo continuo de los líquido, vapores del ya que en ambos se produce enfriamiento.

El enfriamiento producido al diluir He-3 de la fase concentrada en la diluida, se debe a la gran diferencia

• 15

- 29 -

capacidad calorifica molar que tienen las dos fases. en proceso de Ademási puesto anc. en el dilución adiabática no hay reacción química alguna, entonces, sate se realiza a entalpía constante. Por lo tanto, las coexistencia se enfriarán si la capacidad fases en éstas calorífica de es mayor que la capacidad calorifica media de los constituyentes originales.

El calor específico del He-3 de la fase diluída difiere del de la fase concentrada, muy bajas temperaturas, a – debido en ésta última, principio a. que, el de exclusión de Fauli ocasiona el ordenamiento antiparalelo átomos de He-3 y, la degeneración del sistema a de 105 (Neganov, Borisov y Liburg, (1966)). T<0.45K Deesta el He-3 de la fase concentrada forma un sistema de manera, espines, los cuales producen un campo magnético. Mientras la fase diluída el campo magnético es muy que, en cuasiparticulas de He-3 se comportan como débil y las de fermiones. Por ello, en la dilución de un gas ideal He-3 requiere cierta cantidad de energía para extraer 50 del campo magnético de la fase concentrada. ոլ He-3 esta fase al ceder el He-3, lo cual Energia que pierde el enfriamiento de ella. Esto es, en 10 ocasiona pasa de He-3 un sistema dilución. atomo de un degenerado – un sistema que se comporta como gas ideal. La dilución no va acompañada de un cambio en temperatura, pero si de un cambio en calor específico. Esto indica la coexistencia de las dos fases.

El mecanismo de enfriamiento asociado con la dilución de He-3 en He-4 es por lo tanto de carácter cuántico necesariamente, У formalmente es análogo a 10 demagnetización adiabática, en la cual, el enfriamiento también resulta del reordenamiento del sistema de través de la interacción con un espines, a COMPO magnético externo. En el proceso de dilución el papel de este campo es realizado por la interacción interna de los espines de los átomos de He-3 de la fase concentrada. cuando Este COMPO desaparece 10 separación entre crece, partículas **a**1 diluirse el He-3 en 10 fase Sin diluida. embargo, en contraste con 10 demognetización adiabática, donde la entalpía no se: debido a que la energía potencial de las conserva partículas varía con el campo aplicado, en el caso de la dilución, 1a conservación de la entalpia se basa

en la conservación de la energia, Además la energia potencial interatómica de las partículas también se conserva, La diferencia entre el calor latente de evaporación del He-3 puro y sus soluciones diluídas muestran la validez de esta hipótesis (Neganov, Borisov y Liburg, (1966)).

B. Diagrama de fases del He-3 puro

información que es indispensable conocer Dentro de 1a funcionamiento del refrigerador de para entender e1 diagrama de fases P vs T del He-3. el dilución. está Este presenta el punto critico más bajo que cualquier Tc=3.32K (Fig. 1.11), Además, la substancia posea, minima necesaria para solidificar al He-3 es de presión aproximadamente 30 atmósferas. Por otro lado, se observa la existencia de tres fases el mismo diagrama, en superfluidas y una llauidas distintas, dos de ellas producen la través de un normal. Lus superfluidas se mecanismo diferente al del He-4. En este caso, ocurre un apareamiento de fermiones similar a 1 que se presenta en superconductividad. Finalmente, destaca el hecho de que la fusión presenta un minimo en Tm≔0,319K y curva de Pm=2.931MPa.

La aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron de fusión, proporciona información sobre la curva interesante. Para 0.4K<T<0.32K se tiene que dFs/dT<0, esto debe a que la entropía del sólido es mayor que la 5e del liquido. Este fenómeno que solo se presenta en el el proceso de enfriamiento He-3, 10 es base para el cual el He-3 es enfriado hasta Tm, con Pomeranchuck, en refrigerador de dilución, y después es ayuda de un comprimido isotérmicamente hasta Pm. Finalmente, el He-3 es enfriado mediante su compresión a lo largo de la curva de fusión (trayectoria $A \rightarrow B$ de la figura 1.11).

Por otro lado para entender el funcionamiento del evaporador (Secc. II.5), el cual sirve como intermediario en la dilución contínua del He-3 dentro de un refrigerador de dilución, es indispensable contrastar el



Fig. 1.11 El diagrama P vs T del He-3 muestra las fases superfluídas descubiertas en 1972, líquido <u>A</u> y líquido <u>B</u>.

comportamiento de la curva de coexistencia líquido-vapor del He-3, con la del He-4. Esto se debe a que en el evaporador se lleva a cabo la extracción de vapores tanto de He-3, como de He-4. Esta comparación es difícil de llevarla a cabo con la ayuda de las figuras 1.3 y 1.11, debido a la escala con que se ha graficado la presión. For ello, se ha construido la figura 1.12, en la cual se puede apreciar que en todo el intervalo de temperaturas la presión de vapor del He-3 es mayor que la del He-4. For ejemplo, para T=2K la presión de vapor del He-3 es aproximadamente, un orden de magnitud mayor que la del He-3 es mayor que la del He-4 en más de tres ordenes de magnitud.

C. Fresión osmótica del He-3 diluido

Una de las propiedades que presentan las mezclas líquidas He-3-He-4 la denominada úsmosis del He-3. Este es fenúmeno, junto con otros artificios (Secc. II.4.C), se extraer continuamente He-3 de la fase encargan de diluída, semejando el "bombeo" de los vapores de un liquido (Secc.I.2.A). Esto trae como consecuencia el empobrecimiento de la concentración de He-3 en la fase diluída y con ello, la dilución continua del He-3 de una fase a la otra. La importancia de este femómeno obliga a deducir algunas expresiones, las cuales serán utilizadas más adelante para explicar como se transporta el He-3 diluído desde la cámara de mezcla hasta el evaporador.

Considérense dos recipientes A y B, de volúmenes VA y V₈, los cuales contienen mezclas líquidas de He-3-He-4 diferente concentración de He-3 y que están con si por una superfuga. Los recipientes se conectados entre térmicomente aislados. tanto encuentran de los alrededores COMO entre ellos mismos. De acuerdo con la termodinámica, la energía interna es

 $dU_a = T_a dS_a - F_a dV_a + \mu_{3a} dn_{3a} + \mu_{Ya} dn_{Ya}$

- 32 -

- 33 -





$dU_{B} = T_{B} dS_{\theta} - F_{\theta} dV_{\theta} + \mu_{3\theta} dn_{3\theta} + \mu_{4\theta} dn_{4\theta}$

Si la unión de, ambos recipientes genera el paso de la componente superfluida del He II, a través de 1a superfuga, de B hacia A por ejemplo, entonces, se observará que en este proceso: dVA =dVA =0, porque el volúmen de los recipientes permenece constante; dS,=dS, **≔0**, porque la componente superfluida no transporta entropin; dnga =dnga =0 y dnga = - dnga, porque el He-3 no puede pasar à través de la superfuga, pero el He II si; $dU=dU_{A} + dU_{B} = 0,$ la condición de equilibrio porque termodinámico en todo el sistema (A+B) corresponde a un mínimo en la energía interna. Aplicando las ecuaciones precedentes a este proceso se obtiene de ellas Uva=Uva. Lo cual indica que, en el equilibrio, el potencial gulmico He-4 permanece constante a lo largo de todo el parcial del He II. Esto es

1.4

La diferencia esencial entre esta ecuación y la 1.1 es que, en aquella Tc=T4, mientras que, en ésta es posible que TA \neq To. Este resultado se empleará para calcular la presión osmótica π que se desarrolla entre la mezcla de alguno de los recipientes y un recipiente que contenga He II puro a T=OK y F=O. Fara ello, supóngase que se reemplaza la mezcla del recipiente A por He II puro a T=OK y F=O (Fig. 1.13). Los cambios diferenciales del potencial químico del He II en el recipiente B se pueden expresar como

$$d\mu_{44} = \left(\frac{\partial\mu_{44}}{\partial P}\right)_{T_{1}X_{4}} dP + \left(\frac{\partial\mu_{44}}{\partial T}\right)_{P_{1}X_{4}} dT + \left(\frac{\partial\mu_{44}}{\partial X_{4}}\right)_{P_{1}T} dX$$

que al integrarlos se convierten en

 $\mu_{44}(F_0, T_p, X_{pd}) - \mu_{44}(0, 0, 0) =$

Y

34 -



Fig. 1.13 Presión que se desarrolla a través de una superfuga que une un recipiente con He-4L a P=0 y T=0K y un recipiente con una mezcla liquida de He-3 con He-4 a P=P, , T=T, y X=X,, es ocasionada por la ósmosis del He-3 y por el efecto fuente.

$$= \int_{0}^{P_{o}} \left(\frac{\partial \mu_{vA}}{\partial P} \right)_{\substack{T : o \\ X A : o}} dF + \int_{0}^{T_{o}} \left(\frac{\partial \mu_{vA}}{\partial T} \right)_{\substack{P : P_{o} \\ X A : o}} dT + \int_{0}^{X_{A : o}} \left(\frac{\partial \mu_{vA}}{\partial X_{A}} \right)_{\substack{T : T_{o} \\ P : P_{o}}} dX$$

$$= 1.5$$

36

Fero, por otro lado, la relación de Gibbs-Duhem (Callen (1960), p. 49) establece que

$$X_{d}\left(\frac{\partial \mu_{34}}{\partial X_{d}}\right)_{P,T} + (1-X_{4})\left(\frac{\partial \mu_{44}}{\partial X_{d}}\right)_{P,T} = 0$$

Además hay que tomar en cuenta que

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \mu_{34}}{\partial P} \end{pmatrix}_{\substack{T=0\\X=10}} = V_{Y} \quad Y \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial \mu_{y4}}{\partial T} \end{pmatrix}_{\substack{P:P_{0}\\X=10}} = -S_{Y}$$

Sustituyendo éstas tres áltimas expresiones en 1.5 y haciendo uso de la condición de equilibrio (Ec. 1.4) se tiene

(Hya (Porto, Xao) - (Hya (0,0,0) =

$$= \int_{0}^{P_{0}} V_{4} dP - \int_{0}^{T_{0}} S_{4} dT - \int_{0}^{Y_{d0}} \frac{X_{d}}{1 - X_{d}} \left(\frac{\partial \mu_{3l}}{\partial X_{d}}\right)_{P,T} dX = 0$$
1.6

Puesto que V_4 es prácticamente independiente de P, entonces la presión del recipiente B será

$$F_{e} = \frac{1}{V_{y}} \int_{0}^{T_{e}} S_{y} dT + \frac{1}{V_{y}} \int_{0}^{X_{e}} \frac{X_{d}}{1 - X_{d}} \left(\frac{\partial \mu_{id}}{\partial X_{d}} \right)_{P_{i}T} dX_{d}$$

donde el primer término de la derecha es la presión fuente (F;) y, el segundo es la presión osmótica (π). La presión fuente es la diferencia de presión que se desarrolla entre ambos recipientes, la causa de la diferencia de temperatura del He II que hay en ambos (efecto fuente). En la figura 1.14 se grafica la presión



Fig. 1.14 Las presiones osmótica y fuente entre los recipientes de la figura 1.13, para diferentes valores de X_{AO} . Esta gráfica fue tomada de las notas técnicas de la N.B.S. realizadas por Radebaugh (1967).

• 1

37

fuente y, la presión osmótica para diferentes concentraciones de He-3 en el recipiente B (X_{dd}) . De aquí se observa que la presión fuente es despreciable en comparación con la presión osmótica a temperaturas menores a T=0.3K.

La expresión para la presión osmótica es

$$T_{\theta} = \frac{1}{V_{y}} \int_{\theta}^{X d \theta} \frac{X_{d}}{1 - X_{d}} \left(\frac{\partial \mu_{y, k}}{\partial X_{d}} \right)_{P, T} dX_{d}$$
 1.7

adopta una forma muy sencilla cuando la mezcla del recipiente B se comporta como una solución ideal, ya que en tal caso μ_{34} (F,T,X_4)= μ_3 (P,T)+RT ln X_4 (Wheatley, (1968 b)). Si además se realiza la aproximación 1-Xd²¹ y si se sustituye V₄/X₄ ²⁴V₃₄, la ecuación precedente se transforma en

$$T_{0} = RT_{0} X_{48} / V_{4} = RT_{0} / V_{348}$$
 1.8

Bajo tales aproximaciones, la presión osmótica es la presión de un gas ideal, donde la densidad de He-3 es la misma que la densidad de He-3 en la solución diluída. Se ha observado experimentalmente, que esta expresión es válida solo para T>0.15K Y X <0.03. Para temperaturas menores y concentraciones mayores se debe utilizar la ecuación 1.7.

Regresando a los recipientes A y B originales, con mezclas a (F_{a}, T_{a}, X_{dA}) y (F_{b}, T_{a}, X_{dA}) , se puede calcular la presión osmótica que se desarrolla entre ellos, con la ayuda de la ecuación 1.7 y de una expresión similar, que se obtiene de medir la presión osmótica de la mezcla en A, respecto al He II puro a T=OK y P=0. Esta es

$$\overline{\mu}_{A} = \frac{1}{V_{H}} \int_{0}^{X_{dA}} \frac{X_{d}}{1 - X_{d}} \left(\frac{\partial \mu_{3d}}{\partial X_{d}} \right)_{P_{1}T} dX_{d}$$

De manera que, si X20=X20, la presión osmótica entre A y B será la diferencia de las presiones osmóticas que cada recipiente tiene, respecto al He II puro a T=0K y F=0.

4,

Esto es

$$\overline{\Pi}_{B} - \overline{\Pi}_{A} = \frac{1}{V_{Y}} \int_{X_{A}A}^{X_{A}} \left(\frac{\partial \mu_{3}}{\partial X_{A}} \right)_{P,T} dX_{A} = \frac{1}{V_{Y}} \int_{X_{A}A}^{X_{A}B} \frac{X_{A}}{1 - X_{A}} \left(\frac{\partial \mu_{3}}{\partial X_{A}} \right)_{P,T} dX_{A} = 1.9$$

donde en la Altima igualdad se ha utilizado la ecuación de Gibbs-Duhem. Si las dos soluciones se comportan idealmente se tiene

$$TT_{6} - TT_{8} = (R/V_{4}) (T_{8} X_{48} - T_{0} X_{48})$$
 1.10'

Fara que la diferencia de presiones sea cero, se necesita que: a) $X_{AA} = X_{AB}$ y $T_A = T_B$ o bien que, b) $X_{AA} = X_{AB}$ y entonces $T_A \neq T_B$, en este caso puede suceder que i) $X_{AA} > X_{AB}$, y entonces $T_A < T_A$ o, ii) $X_{AA} < X_{AB}$, y entonces $T_A > T_B$.

D. Calor específico y entalpía del He-3 puro y diluído

Para poder evaluar la potencia frigorífica que el proceso de dilución nos puede proporcionar, es necesario conocer el comportamiento de la entalpia del He-3 puro y diluido, como función de la temperatura, lo cual es posible si se conocen los calores específicos de ambos, ya que la entalpia viene dada por

$$H_{s} - H_{\ell} = \int_{T_{\ell}}^{T_{\mu}} Cp \, dT \qquad 1.11$$

si el proceso es isobárico. En el proceso de dilución la presión se mantiene aproximadamente constante, por lo tanto, es aplicable la ecuación precedente.

FASE CONCENTRADA

Fara calcular la entalpia de la fase concentrada a muy bajas temperaturas, conviene considerar que el calor específico de esta fase es aproximadamente igual al del He-3 puro, esto es, $C_3=C_3C_4$. Por debajo de T=0.04K se

44

1

De donde la entalpla de la fase concentrada se encuentra utilizando la ecuación 1.11. Esto es

$$H_{3}C(T) = H_{3}(T) = H_{3}(0) + \int_{0}^{\infty} 24 \ T dT = H_{3}(0) + 12 \ T^{2} \ J/mol \ K^{2}$$

1.13

1.12

donde H,(O) es la entalpla a T=OK. La grafica de la entalpia de la fase concentrada se muestra en la figura . 1.15.

FASE DILUIDA

El conocimiento de la entalpla de la fase diluída a muy bajas temperaturas es más complicado. Fara calcular el calor específico, hay que suponer que la densidad del gas de cuasiparticulas es igual a la densidad de He-3 en la fase diluída. Fara $T << T_t$ es posible calcular el calor específico de un gas de fermiones C_{μ}' , con la ayuda de la ecuación 1.3 y de la expresión para el calor específico de un metal (Kittel (1976), p. 165), esto es

$$C_{a'} = R \prod^{2} T X_{j} / 2 T_{c} \prec X_{a}^{\prime j} \prod_{j}^{c} T_{j}$$

A altas temperaturas, pero antes de que el calor específico del He-4 tenga que ser tomado en cuenta, C₄' se aproxima al valor ideal de (5/2)RX₄.

Como el He-4 sólo actúa como un medio a través del cual se mueve el He-3, entonces, éste áltimo es el único que contribuye con el calor específico de la fase diluida C_A (Wheatley, (1968 b)), por lo cual $C_A=C_A'/X_A$.

- 41 -



Fig. 1.15 Curva de las entalpias $H_3(T)$, $H_4(T)$ y $H_4^{\mu}(T)$. Las curvas señaladas con μ se construyen con ayuda de las curvas $\mu_{a,\mu}$ =cte. de la figura 2.24. A temperaturas superiores las curvas H_{μ}^{μ} se igualan con la curva H_{μ}^{μ} .

j,

La entalpía puede calcularse aprovechando el equilibrio entre las dos fases, esto es, usando la ecuación 1.1 se tiene

$H_3 - TS_3 = H_d - TS_d$

en donde se ha considerado que la entropla de la fase concentrada es prácticamente la entropia del He-3 puro, o sea, S₃ =S₃c, y la entropla del He-3 diluído es S₄. Despejando H₄ de esta áltima ecuación, se tiene

$$H_{d} = H_{3} + T(S_{d} - S_{3})$$
 1.15

1.14

las entropias pueden calcularse con la ayuda de las ecuaciones 1.12 y 1.14, esto es

$$S_{j} = \int_{0}^{T} C_{j} dT/T \quad y \quad S_{d} = \int_{0}^{T} C_{d} dT/T$$

las cuales, para el caso en que T<0.04K toman la forma $S_j = 24T \text{ J/mol}$ K' y $S_{4} = 108T \text{ J/(mol}$ de He-3) K', y sustituyéndolas en la ecuación 1.15 se tiene

$$H_{J} = H_{a}(0) + 96 T^{2} J/mol K$$
 1.16

de donde se puede ver que la entalpía parcial del He-3 en la fase diluida es simplemente la entalpia del He-3 puro, más el calor R=TAS necesario para "vaporizar" a las cuasiparticulas de He-3, en la fase diluida (Fig. 1.15)

A temperaturas menores que T=0.04K la concentración de

He-3 en la fase diluida es casi constante (Fig. 2.20). Mientras que, a altas temperaturas la concentración aumenta. Es por esto, que en este caso, la entalpia de la fase diluída se tiene que calcular utilizando los valores de X $_{x}$ y T dados por la rama izquierda de la curva de coexistencia (Fig. 1.9). For otro lado, para T<0.02K la concentración de He-3 en la fase concentrada es constante, con Xc=1 (rama derecha de la curva de coexistencia, fig, 1.9). En este caso, la entalpia no depende de la concentración, es la entalpía del He-3 puro.

FASE DILUIDA A PRESION OSMOTICA CONSTANTE

A veces es necesario conocer la entalpia del He-3 diluído como función de la temperatura, para diferentes concentraciones de He-3 que posean la misma presión osmótica, o sea, que μ_{M} sea constante aún cuando X $_{L}$ varie como función de T. Esta se puede calcular con ayuda de la ecuación

dH = TdS + VdP

la cual se puede escribir como

π = (TdS/dT) = Hb

donde π , que es la presión osmótica, es constante. Por lo cual, esta ecuación se puede reducir a

$\pi dH = T dT PS/PT = Cd dT$

de donde sustituyendo C₄ d<mark>e la ecuación 1.14 e</mark> integrando, se tiene, para T<0.04K

$$H_{d}^{r^{*}} = H_{3}(0) + 54 T^{*} J/mol K$$

- 43 -

^*

1.17

donde H[#]• es la entalpia a presión osmótica constante. La gráfica de esta ecuación se muestra en la figura 1.15.

Fara cada valor que asuma μ_{44} , existen un conjunto de valores de X4 y T, para los cuales μ_{44} se mantiene constante. Algunos de ellos se muestran en la figura 2.19. La curva $H_4^{\mu}(T)$ ha sido construida utilizando los valores de X4 y T dados por la curva señalada con μ 0.Mientras que, la curva H_4^{ν} ha sido construida utilizando la curva con μ_1 . En la figura 1.15 se observa que a temperaturas superiores, las curvas H_4^{μ} tienden a igualarse con la curva H_4^{ν} . Esto se debe a que las curvas de la figura 2.24 se aproximan a la curva μ_0 conforme la temperatura aumenta.

E. Conductividad térmica y viscosidad del He-3 puro y diluido

Para diseñar y entender el funcionamiento de cada una de las partes que integra un refrigerador de dilución, es importante conocer los coeficientes de viscosidad y conductividad térmica del He-3 puro y diluiido.

FASE CONCENTRADA

La viscosidad del He-3 puro, medida por atenuación ultrasónica a muy bajas temperaturas (Wheatley, 1968 a), viene dada por

$$\gamma_3 = 2 \times 10^{-7} T^{-2} N s K^2 / m^2$$
 1.18

(Fig. 1.16). La conductividad térmica del He-3 puro a muy bajas temperaturas (Wheatley, 1968 a) se comporta en la forma

$$K_{2} = 3.3 \times 10^{-7} \, \text{J/s} \, \text{m}$$

1.



Fig. 1.16 Viscosidad de las fases concentrada y diluida en función de la temperatura, según Laumond (1972). Las curvas marcadas con μ fueron construidas con la ayuda de las curvas μ_{44} =cte, de la figura 2.24.

- 45 -

(Figs. 1.17 y 1.18).

FASE DILUIDA

La viscosidad del He-3 diluido a bajas temperaturas, calculada por Roach (1966) utilizando el potencial BBP y considerando una $X_L=0.063$, sigue un comportamiento del tipo

$$\gamma_{a} = 5 \times 10^{-9} T^{-1} N s K^{2}/m^{2}$$
 1.20

(Fig. 1.16), el cual está de acuerdo con los resultados experimentales obtenidos al medir el tiempo de relajación para la viscosidad a bajas temperaturas.

La conductividad térmica de las soluciones diluídas a F=0, poseen características muy interesantes. Las mediciones realizadas por diversos autores (Figs. 1.17 y 1.18) muestran que K, vuelve a aumentar, después de que había llegado a un valor mínimo, conforme T aumenta, Esto se debe a la contribución de la conducción fonónica del He-4. Wheatley (1968 a) indica que el comportamiento del He-3 diluído con X,=0.063 es del tipo

$$K_{d} = 3 \times 10^{-9} T_{d}^{-1} J/s m$$
 1.21

Fara el cálculo de la viscosidad y la medición de la conductividad térmica del He-3 diluído (Ecs. 1.20 y 1.21), se consideran soluciones con $X_{4}=0.063 < X_{4}^{2}$ porque éstas no se separan en dos fases y, por lo tanto, su concentración no varia con la temperatura. Sin embargo, en algunos casos conviene conocer el comportamiento de η_{4} y K_{4} en función de X_{4} y T. Este es el caso de las curvas marcadas con μ_{4} y μ_{6} , las cuales se contruyen utilizando las curvas $\mu_{44}=$ constante de la figura 2.24.

47



47

T (K)

Fig. 1.17 Conductividad térmica de las fases concentrada y diluída en función de la temperatura, según Laumond (1972). Las curvas marcadas con μ fueron construídas con la ayuda de las curvas $\mu_{4\mu}$ =cte, de la figura 2.24.

<u>۱</u>۰



Fig. 1.18 Conductividad térmica del He-3 y el He-4 líquidos como función de la temperatura. Esta curvas fueron completadas por Lounasmaa (1974) con ayuda de las mediciones hechas por diversos autores.

л,

CAPITULO II

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE DILUCION DE ³He EN ⁴He

Das de Bruyn Outboter y Taconis (1965) fueron los primeros en construir un refrigerador de dilución (R.D.), el cual alcanzó temperaturas del orden de 0.2K. Posteriormente, gran cantidad de refrigeradores de este tipo fueron construidos en todo el mundo. Esto trajo como consecuencia un fuerte desarrollo tecnológico en el diseño y construcción de los refrigeradores de dilución, al grado de llegarse a comercializar rápidamente.

No obstante que con un diseño sencillo, un R.D. puede alcanzar temperaturas cercanas a 50mK (Anderson, (1970)), la introducción de componentes cada vez más sofisticadas, permitió ampliar el intervalo de temperaturas, en un orden de magnitud menor (de unos cuantos mK). En particular el aspecto de intercambio de calor fue el más desarrollado.

En este capitulo, inicialmente se muestran las partes que integran nuestro R.D. y su sistema periférico, también se explica la forma en que funciona el circuito de dilución. Después, se analiza separadamente cada una de las partes que componen este circuito, a excepción de las bombas de circulación y del enfriador a 4K. En cada caso, se explica cual es la función que desempeña y las características que debe poseer. Además, se hace una descripción de las características particulares del R.D. del I.I.M.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL R.D.

En esta sección se hace una breve descripción del circuito periférico que apoya el funcionamiento del R.D., y se exponen cuáles son las técnicas utilizadas en el enfriamiento previo a la dilución de Me-3 en He-4. Finalmente, se explica en forma sencilla el funcionamiento general del circuito en el cual se lleva a cabo la dilución.

A. Circuito periférico.

Dentro de lo que se denomina circuito periférico, se pueden distinguir tres secciones diferentes (Fig. 2.1):

a) Sistema de producción de vacío.- Está compuesto de una bomba mecánica de vacío y una bomba de difusión conectadas a un tanque, desde el cual se distribuyen líneas de bombeo a diversas partes del refrigerador (sección A de la figura 2.1). Las funciones que desempeña este sistema son esencialmente de limpieza y aislamiento térmico.

 b) Sistema de recuperación de He-4,- Consta de una bomba mecánica de vacio de gran capacidad y de tuberlas para la recuperación de He-4 gascoso, Estas líneas conducen el gas de regreso al sistema de licuefacción de helio (sección B de la figura 2,1).

c) Circuito de almacenamiento y distribución de He-3-He-4.- Consiste de tanques que conservan la mezcla He-3-He-4 gaseosa y de un sistema de tuberías que distribuyen y controlan el flujo de la mezcla He-3-He-4 que se utiliza en el refrigerador (sección C de la figura 2.1). Generalmente, tanto las lineas como los tanques están a presión menor que la atmosférica, con el propósito de evitar que la mezcla salga al exterior en caso de que exista alguna fuga.



Fig. 2.1 Esquema completo del refrigerador de dilución construido en el I.I.M., en él se muestra: el sistema de producción de vacio (A), el sistema de recuperación de He-4 (B); el circuito de almacenamiento y distribución de He-3-He-4 (C) y el circuito de dilución (D).

B. Fre-enfriamiento.

El enfriamiento por dilución es aplicable solo hasta después de que la mezcla He-3-He-4 se separa en dos fases. For ello, la mezcla debe ser enfriada previarente, utilizando los métodos convencionales. Con este fin, primero se utiliza un baño de nitrógeno líquido y después un baño de He-4 líquido, el primero rodeando al segundo (Fig. 2.2). Los recipientes de doble pared que contienen a los líquidos criogénicos se les denomina dewars.

A continuación se expondrán algunos detalles técnicos que pueden ser de poco interés para algunos lectores. Si éste fuera en caso, es posible pasar a la siguiente subsección sin perder continuidad en la lectura.

DEWAR DE He-4 LIQUIDO.

La construcción del dewar de He-4L estuvo bajo mi responsabilidad, por ello daré algunos detalles que me parecen de importancia. Un dewar es un recipiente (de vidrio o metal) con pared doble, entre las cuales existe un espacio vacío, el que es evacuado a través de una válvula que, con este propósito, se instala en la pared exterior (Fig. 2.2). Esto permite minimizar la cantidad de calor que, por conducción en gas, se transporta desde el exterior.

Fara mejorar el vacio, se utiliza carbón activado en el dewar de NgL, el cual actúa como una esponja que absorbe el gas residual. Sin embargo, en el dewar de He-4L no se usa carbón activado, porque el gas residual ayuda a pre-enfriar al dewar, evitando con esto, la evaporación de cantidades excesivas de He-4L, en el momento de iniciar la transferencia de éste.

Los dewars metálicos se fabrican principalmente de acero



Fig. 2.2 Dewars de nitrógeno y de helio llquidos, utilizados en el pre-enfriamiento del circuito de dilución. Adicionalmente se muestra la cámara de 1K y la microválvula que permite el paso de He-4L desde el dewar de He-4L (Secc. II.2.A). inoxidable, por la baja conductividad térmica de este material. En la figura 2.3 se muestra una gráfica de conductividad térmica (K) vs. temperatura (T), para diversos materiales. Las láminas de acero inoxidable, de distintos espesores, son roladas y después soldadas, fundiendo localmente el material bajo una atmósfera de argón. Generalmente se construyen de acero inoxidable 316, ya que otros tipos de acero, como el 304, presentan una transición vitrea al ser calentados hasta temperatura de fusión, lo cual ocasiona que cualquier cambio brusco en la temperatura del dewar pueda crear una fractura (o fuga).

Para que el dewar contenga una mayor cantidad de He-4L y así tenga un tiempo de independencia mayor, se construyó un poco ensanchado de su parte media (Fig. 2.2). Además, para que la evaporación de He-4L sea menor, se colocó una pantalla de cobre alrededor de la parte superior del dewar, la cual se encuentra en contacto con el baño de $N_z L$ en su parte inferior (Fig. 2.2). Con esto, la temperatura a la entrada del dewar disminuye, porque la pantalla, debido a la alta conductividad térmica del cobre, enfría la entrada, reduciendo así la rapidez de evaporación del baño de He-4L.

C. Circuito de dilución.

El circuito de dilución es un circuito cerrado en el que se pueden distinguir las siguientes componentes (Fig. 2.4):

- a) Bombas de circulación de He-3 a temperatura ambiente (Tamb-300K)
- b) Enfriador a temperatura de He-4L (baño de He-4L, Τγκ ^α4K)
- c) Condensador a temperatura de 1K (baño de He II a 1K, T_{ik} ≃1.3K)
- d) Impedancia
- e) Enfriador a temperatura de 0.6K (baño de He-3L-He-4L, Tev≃0.6K)
- e) Intercambiadores de calor
- f) Cámara de mezcla
- g) Evaporador

• 1



Fig. 2.3 Conductividad térmica de varios materiales. La gráfica fue completada por Lounasmaa (1974) con ayuda de los resultados experimentales de diversos autores. La letra (n) indica que el material se encuentra en estado normal y la (s) en estado superconductor.



Fig. 2.4 Componentes más importantes dentro de un circuito de dilución y temperatura a la que funcionan.

57 -

A continuación se hará una breve descripción del funcionamiento, en estado estacionario, del circuito de dilución. A todo lo largo de este capitulo se supondrá que solo se circula He-3 dentro del circuito de dilución, a una razón de n, moles por segundo.

Las: bombas que se encuentran à temperatura ambiente (v300K) circulan el He-3 gaseoso, Este, es inyectado, para su en un baño de He-4L (~4K), después de lo enfriamiento. cual es licundo en el condensador que se encuentra en térmico con un baño a 1.3K (cámara de 1K). contacto en estado líquido, pasa por la impedancia, que sirve Yn para aumentar la presión de condensación, y luego es enfriado a temperatura del evaporador (~0.6K). 10 Después, <u>se</u> enfría aún más, al pasar por el - De lahí pasa a la cómara de intercambiador de calor. mezcla, que es la parte más fría de un R.D. y es donde coexisten las dos fases líquidas. En este lugar, el He-3 65 diluído al pasar de la fase concentrada a 10 diluida. absorbiendo calor de 105 alrededores. Posteriormente, pasa de nuevo por el intercambiador, con el propúsito de ayudar a enfriar el He-3 que viaja hacia la cámara de mezcla. Finalmente llega al evaporador, lugar en el cual es bombeado para reiniciar el proceso,

las siguientes secciones se hará una descripción En detallada de cada uno de los elementos que componen el circuito de dilución y que se encuentran a temperaturas menores 46. Estos elementos están n. aislados térmicamente por el espacio vacío que hay entre el circuito de dilución y el baño de He-4L (Fig. 2.4). La figura 2.5 muestra las características y dimensiones de esta parte en nuestro R.D., su aislamiento térmico se logra con la ayuda del sistema de bombeo mencionado en el inciso A de esta sección. La descripción se hará de acuerdo a la trayectoria que sigue el He-3 dentro del circuito, una vez que ha sido enfriado a 4K.

na an an ann an Anna a An an Anna an A


2. CONDENSACION Y ENFRIAMIENTO A TEMPERATURA DEL EVAPORADOR DEL Hg-3.

La presión a la que se inyecta el He-3 puro, para su condensación, depende fundamentalmente de

a) La rapidez con que el sistema de bombeo extrae He-3 gas del baño de He-3 diluído que se encuentra en el evaporador,

b) La temperatura a la cual se encuentra la cámara de 1K.

c) El contacto térmico entre la cámara de 1K y el condensador.

d) La magnitud de la impedancia.

A continuación se analizará el papel que desempeñan la cámara de 1K, el condensador, la impedancia y el evaporador, en la condensación y enfriamiento del He-3 que se circula dentro de un K.D.

A. Cámara de 1K

Una vez que el He-3 ha sido enfriado a 4K, la siguiente etapa de enfriamiento se lleva a cabo en la cámara de 1K. Este consiste en un baño de He-4L, independiente del circuito de dilución, al que le son extratos sus vapores (mediante la bomba de recuperación de He-4) con el fin de reducir su temperatura hasta aproximadamente 1K, por ello recibe este nombre. El papel principal de osta cámara es servir de baño térmico para que el He-3 sea condensado a Tix.

El He-4L con el que se alimenta esta camara, proviene del

baño de He-4L y entra a través de una microválvula manipulada desde el exterior (Fig. 2.2). Existen dos métodos para proveer a la cámara de He-4L, Uno es el llamado contínuo, el cual se realiza a través de un tubo capilar que va del baño de He-4L a la cámara de 1K. Este método no requiere de una cámara de gran volumen. Sin embargo, el método denominado de llenado ánico, si requiere de una cámara de gran capacidad, porque la alimentación se hace de manera que la cámara no necesita llenarse nuevamente en un periodo de tiempo razonablemente grande.

En nuestro refrigerador se instaló en un principio una cámara de 1K, siguiendo el método de llenado contínuo. Sin embargo, en la práctica resultó extremadamente dificil encontrar las dimensiones adecuadas que el tubo capilar debía tener, para que el bombeo de He-4L no rebasara a la alimentación de la cámara, por lo cual se optó por el segundo método (Fig. 2.6).

La disminución de la presión de vapor de un líquido de masa Mo, mediante bombas de vacio, conduce a una reducción en la temperatura del mismo. Esto ocurre porque al bombear los vapores de un líquido, se extraen las moléculas que son capaces de pasar del líquido al gas. Estas moléculas son las que tienen mayor energia cinética. La energía necesaria para enfriar esta masa proviene de la vaporización parcial del líquido, lo que se puede expresar como

L(T)dm = mC(T)dT

o bien integrando

 $\log(M/Mo) = \int_{Mo}^{M} dm/m = \int_{Ti}^{Tc} C(T) dT/L(T)$

donde Mo y Ti son la masa y la temperatura del líquido antes de bombear y M y T_f su masa y temperatura después de bombear, Estas relaciones son válidas cuando el intercambio térmico con el interior es nulo y la

- 60 -



Hétodos de climentación de la cámara de 1K. Fig. 2.6 a) Método de llenado único, b) método de llenado continuo. letra A indica la extracción de He-4, mientras que las Las letras A' y A' indican la inyección de He-4. Las letras B y B' indican la extracción e inyección de He-3, respectivamente.



Fig. 2.5 Métodos de climentación de la cámara de 1K. a) Método de llemado único, b) método de llemado continuo. Las letra A indica la extracción de He-4, mientras que las letras A' y A' indican la inyección de He-4. Las letras B y B' indican la extracción e inyección de He-3, respectivamente.

capacidad calorifica es despreciable.

Si la última expresión es utilizada en caso de tener un baño de He-4L, con Ti[#]4K, su resolución (Testard, (1966)), daría como resultado la gráfica de la figura 2.7. En donde se grafica la cantidad de He-4 residual (en porcentaje) en función de la temperatura. En ella se observa que hay una reducción drástica, en un 30% aproximadamente, cuando el He-4 pasa por la transición λ . Esto sucede esencialmente por el gran aumento que presenta Cy(T) en T2 (Fig. 1.2), ya que el cambio en Lv(T), al pasar por el punto 2, no es tan drástico (Fig. 2.8).

La figura 2.7 indica que, para enfriar el He-4L de la cámara de 1K, de 4K a 1.3K, se pierde aproximadamente el 50% del líquido que se tenía inicialmente. Por ello, se acostumbra llenar la cámara al máximo, después de lo cual ésta es bombeada lentamente, sin cerrar la entrada principal de alimentación, la que se cierra hasta que el bombeo llega a su máxima capacidad. Con esto se evita que la pérdida de He-4L en la cámara de 1K sea tan alta.

Recientemente se ha trabajado con el método de llenado continuo. Esto se ha logrado mediante la alimentación contínua de la cámara de 1K a través de la microválvula, la cual se deja ligeramente abierta.

La temperatura de la cámara depende de su diseño y de la capacidad de la bomba. Lounasmaa (1974) consigna una temperatura de 1.3K usando una bomba con capacidad de 10 lt/s. En nuestro caso, aún cuando tenemos una bomba de mayor capacidad ($220m^3/hr=61.11$ lt/s), solo obtenemos 1.3K. Esto posiblemente se debe a que la bomba se encuentra a unos 15 metros, lo que ocasiona que la velocidad efectiva de bombeo disminuya.

B. Condensador

El condensador es el dispositivo en el que se lleva a cabo la condensación de He-3. Existen diversos tipos de



Fig. 2.7 Cantidad de He-4L residual que se conserva al enfriar el baño de la cámara de 1K desde la temperatura normal de ebullición del He-4L (4.2K), mediante la extracción de sus vapores. - 64 -



Fig, 2.8 Comportamiento del calor latente de evaporación del He-4 en función de la temperatura. condensadores, los mis utilizados son tubos de cobre o cupro-niquel (Cu-Ni), o bien cilindros de cobre lienos de polvo de cobre sinterizado. Este polvo está constituído de pequeñas esferas que, al aumentarles la temperatura cerca del punto de fusión del cobre, se pegan entre si con las paredes del cilindro (se sinterizan). Con esto, Y pretende que exista un buen contacto térmico tanto se entre 105 esferas como entre éstas y las paredes del Aumentondo asi, de intercombio cilindro. el area térmico entre el He-3 y el condensador.

la condesación del He-3 se lleve a cabo a Tikel Para que condensador puede ser colocado dentro del baño de 1K o térmico con la cámara. La primera bien, en contacto opción tiene 10 ventala de proporcionar นก buen entre el baño y el condensador. En intercombio térmico pruebas se empleó este método, las primeros. sin tiene la desventaja de que en caso de existir una embarao, He-3 hacia el baño, sería imposible detectarla fuga de y el He-3 se perderia. Por este posteriormente se optó segundo método, en el que debe existir un buen por el contacto térmico entre e 1 condensador y la cámara de 1K. para que el intercambio térmico sea adecuado. Además, tanto 10 cámara como el condensador deben ser dø un material que posea alta conductividad térmica. Para la condensación del He-3 a T_{ix}, su presión de garantizar entrada al condensador debe ser mayor que su presión de vapor en estado líquido, a esa temperatura.

Como hemos supuesto que el B.D. funciona en régimen condensación debe estacionario, presión de 11 constante en el tiempo, For ello, el proceso de mantenerse es un proceso isobárico que puede ser condensación visualizado en un diagrama Pivs H, como el que se muestra Θn la figura 2.9 (Laumond, (1972)), mediante una liñea de presión constante (Pcon) que vá de la isoterma T≠4K de la fase gaseosa, a la isoterma T=1.3K de la fase liquida. este proceso solo se obtenga Para ane en He-3L, es punto final (Hr) no caiga dentro de la necesario que e1 Curva de coexistencia líquido-vapor. En e1 caso particular de que la condensación se llevara a cabo a una temperatura - T=1.3K, la presión de condensación deberás ligeramente superior a la presión de vapor del He-3 a ser temperatura, es, Pcon>P(T=1.3K)≃0.025atm. esa esto Suponiendo que Pcon≡0.03atm, entonces, el calor ane





- 66 -

habria que extraerle al He-3 gas para condensarlo, estaría dado por (Ec. 1.20)

 $Q = \Delta H = H_{1} - H_{1} = H_{2}(T=4K) - H_{3}(T=1.3K) \cong B.65$ cal/g

Si n, es el flujo de He-3, la potencia de enfriamiento será

$$Q = n_1 Q$$

pero ical=4,184J y la masa molar del He-3 es m,No=5.01 $\times 10^{-12}$ g(3.02 $\times 10^{-23}$ /mol)=3.01g/mol. Entonces Q se puede escribir como

 $\hat{\mathbf{Q}} = \mathbf{8.65n}, \ \mathbf{ca1/g}$

=(8.65n, cal/g)(4.19 J/cal)(3.01 g/mol)

≃ 109n's W

Si el condensador es un tubo, es posible estimar su longitud en la siguiente forma. En primera aproximación, hay que suponer que la superficie interior del tubo, por donde circula el He-3, se encuentra a 4K, mientras que, la superficie exterior se encuentra a 1.3K. De esta manera, la cantidad de calor conducida a través de la pared del tubo, por unidad de tiempo, se puede calcular con la siguiente ecuación

$\hat{Q} = 2\Pi 1 K \Delta T / \ln (D/d)$

donde D es el diámetro exterior del tubo, d el interior, l la longitud, K la conductividad térmica del material del tubo y ΔT . =4K-1.3K=2.7K es el gradiente de temperatura. Si se utiliza un tubo de Cu-Ni con D=2.2X10⁻³m y d=2X10⁻³ m, la conductividad térmica en este caso será K=0.33W/Km (Fig. 2.3), De aquí que

. 2.1

$\dot{q} = 2\Pi (0.33 \text{ W/K m})(3 \text{ K})/\ln(2.2 \text{ X} 10^{-1} \text{ m/2 X} 10^{-3} \text{ m})$ 2.2

= 58.74 W

Como el calor que hay que extraer al He-3 para condensarlo a 1.3% está dado por la ecuación 2.1, entonces, igualando las ecuaciones 2.1 y 2.2 y despejando l se tiene

1 = 1.85ñ, m

que es la longitud que debe poseer el condensador para poder licuar el He-3, Esta longitud es una sobrestimación de la verdadera dependencia entre ly n̂,. La temperatura dentro del tubo es mayor a la entrada que al final (cuando ya fue condensado el He-3), y aqui se ha considerado que siempre es de 4K. Sin embargo, esta estimación nos proporciona la longitud máxima que se debe considerar para condensar el He-3.

с. Impedancia y enfriamiento a temperatura del evaporador (Tev)

La impedancia permite que la presión de inyección de He-3 al condensador se mantenga lo suficientemente alta como para que éste se logre condensar, La mayoria de las impedancias son tubos extremadamente delgados (d $^{2}10^{3}$ m), o tubos a los que se les introduce un alambre de acero inoxidable y se estrangulan ligeramente. En general se trata de que este tipo de dispositivos ofrezcan resistencia al paso de He-3L, lo que trae como consecuencia que a la salida de él la presión del He-3 condensado disminuya en ΔP .

La magnitud de la impedancia puede ser estimada don la ayuda de la ecuación de Poiseuille

$$\Delta P = Z_{\gamma} V$$

la descompresión que sufre el fluído al donde AP es por la impedancia, V es el flujo volumétrico o pasar (V≔Vń,) donde. V es el volumen molar y ñ les el flujo gasto viscosidad y Z la 1a impedancia. molar), η es For analogía con 10 ley de Ohm para circuitos eléctricos, deberia llamar impedancia a Zy, sin en realidad se más conveniente utilizar Z, porque, desde el embargo, es experimental, es más átil y porque es punto de vista independiente del tipo de fluído y de la temperatura (exceptuando los cambios de expansión térmica).

esta estimación resulte lo Para que más realista posible, el flujo de He-3 debe ser laminar y el proceso de descompresión dentro de la impedancia se dobe llevar a Esto último se puede realizar cabo isotérmicamente. anclando -térmicamente la impedancia a la cómara de 1K o evaporador. Con esto, se garantiza que tanto 7, como V,, nl son funciones de la temperatura (Figs. 1.16 y 2.10), se que mantengan constantes durante el proceso de descompresión. Además, en éste proceso se debe tener cuidado de que la oresión α. 1a salida de 10 impedancia 30n 10 alta como para impedir la evaporación del suficientemente He-3, esto es, la descompresión no debe permitir que se rebase la curva de saturación (Fig. 2.9). De esta manera, adecuada y los valores que γ_i y V_J asumen a la con la ∠F en que se realiza la descompresión, se puede temperatura Z con la ecuación 2.3. Por ejemplo, si el proceso estimar de descompresión se realiza a temperatura del evaporador, entonces, la descompresión se lleva a cabo en la isoterma Tev=0.6K (trayectoria Fig. 2.9). La presión a la AB, entrada de 10 impedancia (Pi), es la presión de condensación, 10 cuul debe ser, al menos, igual a la presión de vapor del He-3 a -1.3K, i.e., Pi≥Pv(T=1.3K)=0.045atm (punto A, Fig. 2.9), mientras que, la presión a la salida no debe ser menor que la presión de saturación a Tey=0.6K (punto B, Fig. 2.9), i.e., F ≠=7X10 * atm. De esta manera, 1a descompresión es ΔP=(0.045-0.0007)atm=0.044atm=4458.4N/m+ . Per otro lado, a Tev=0.6K la viscosidad del He-3 puro es

 $\eta_3(T=0.6K) = 4 \times 10^{-6} N_{\rm S}/m^{-1}$

2.3



Fig. 2.10 Volumen molar (V) y coeficiente de expansión térmica (\propto) del He-3L bajo presión de vapor saturado, para t<1K, según Kerr y Taylor (1962) y Boghosian, Meyer y Rives (1966).

(Fig. 1.16), y el volumen molar es

$V_{1} \simeq 36.7 \text{ cm}^{3}/\text{mol} = 36.7 \times 10^{-6} \text{ m}^{3}/\text{mol}$

(Fig. 2.10). Por lo tanto, suponiendo un flujo de He-3 de $n_3=30\times10^{-6}$ moles/s y sustituyendo estos valores en la ecuación 2.3 se tiene

$$Z = \frac{\Delta F}{\gamma_1 F_3 \gamma_3}$$

4458.4 N/m^L

(4 X 10⁻⁶ N s/m²)(30 X 10⁻⁶ mol/s)(36.7 X 10⁻⁶ m³/mol)

 $= 10'' / m^{1}$

que es la estimación, con valores experimentales, de la impedancia.

Si la impedancia es un tubo muy delgado, de diámetro interior d, se puede estimar su longitud mediante la ecuación

 $Z = 128 \ 1/\pi d^4$ 2.4

donde l es la longitud del tubo. Por lo tanto, si en esta ecuación se sustituye Z de la ecuación 2.3 y se despeja l, la longitud del tubo será

Sin embargo, esta forma de estimar la longitud del tubo, con ayuda de la ecuación 2.4, es poco confiable, ya que l depende de d⁴ (Ec. 2.5) y d es de dimensiones pequeñas, lo que ocasiona que una ligera variación en d, producida al enrollar o estrechar accidentalmente el tubo, provoque

- 71 -

lado, una vez estimada la magnitud es necesario verificar el valor Por otro de 1.n impedancia, valor de Z experimentalmente. En el caso de que la impedancia sea un tubo, es necesario checar experimentalmente, por prueba y longitud de 1 produce el valor de Z estimado error, qué previamente con la ecuación 2.3. Para poder hacer esto, sería necesario poner a funcionar en cada prueba y error el R.B., esto, obviamente, sería poco práctico. Por ello, experimentalmente se sigue un procedimiento diferente para medir Z independientemente al R.U. Anderson (1970), sugiere que en la práctica Z se puede medir utilizando nitrógeno a temperatura ambiente, con un gasto de V_=3X10^{*1} m³/s y una AP=26664N/m⁴. Con estos datos y con el valor de la viscosidad del nitrúgeno ($\gamma_{\rm M}$ =175X10 Ns/m') se tiene una Z de

$$Z = \frac{\Delta p}{\gamma_{n_1} \dot{\psi}_{n_2}} = \frac{26664 \text{ N/m}^2}{(175 \text{ X } 10^{17} \text{ Ns/m}^2)(3 \text{ X } 10^{17} \text{ m}^3/\text{s})} \approx 0.5 \text{ X } 10^{19} \text{ /m}^3$$

de donde se puede apreciar que esta sugerencia es correcta, ya que dá un valor de Z muy aproximado al estimado previamente, utilizando los valores de γ y V del He-3L a Tev.

والراب الكي المتبعدة ويرودها أنش الأرابية أنستهم والتنبية الأبليبي الاراب والمسيو الهوروان والولسية بالارار بيه

DIVERSOS METODOS DE DESCOMPRESION Y ENFRIAMIENTO A Tev.

Una vez que el He-3 ha sido condensado, el proceso de enfriamiento de éste puede seguir métodos muy diversos. Esto quiere decir que, tanto el número de impedancias necesarias para descomprimir el Ne-3, antes de que éste llegue a los intercambiadores, como su ubicación, dependen del diseño del R.D. Existen principalmente tres procesos, los que se muestran en la figura 2.11 y consisten de las siguientes etapas

PRIMER PROCEDIMIENTO

Trayectoria ABCD: AB, condensación en la cámara de 1K



Fig. 2.11 · Tres de los procesos de descompresión y enfriamiento hasta. Tev del He-3L más utilizados en los R.D., representados en un diagrama P vs H.

÷.,*

enfriamiento a Tev descompresión isotérmica

SEGUNDO FROCEDIMIENTO

그는 것 같아요. 그는 것 같아요. 씨는 것 같아요. 이 집에 집에 가지 않는 것 같아요. 이 집에 있는 것 같아요.	
Trayectoria ABB'C'D: AB,	condensación
BB',	primera descompresión
	isotermica
B/C/,	enfriamiento a Tev
С/В,	segunda descompresión
	isotermica

BC,

CD,

TERCER PROCEDIMIENTO

T	rayectoria ABB''C''D''; AB,	condensación
	BB'',	primera descompresión
		isentrópica
	B''C'',	enfriamiento a Tev
	C''D'',	segunda descompresión
		isentrópica

Por su sencillez, conviene adoptar cualquiera de los dos primeros métodos, ya que el tercero consta de dos descompresiones isentrópicas, las cuales son dificiles de llevar a cabo en la práctica y por ello, se corre el riezgo de que la decompresión de B a B'' se forme vapor si B'' cae dentro de la curva de saturación. Por ello, Wheatley (1968 a) realiza una segunda descompresión, después de haber enfriado el He-3 a Tev, con esto, se condensa el He-3 que en la primera descompresión haya quedado en estado gaseoso.

En nuestro R.D. intentamos usar una versión modificada del primer método, que consiste en realizar la descompresión y el enfriamiento al mismo tiempo, esto es, pasar de B a D (fig. 2.11). Sin embargo, la cantidad de calor que el evaporador recibia por esta causa, la cual aumenta fuertemente con \dot{n}_3 , era tan grande que impedía el adecuado funcionamiento de éste. Finalmente, se optó por el primer método.

3. INTERCAMBIADORES DE CALOR

El intercambio de calor entre el He-3 puro y el diluído se lleva a cabo mediante los denominados intercambiadores de calor, dentro de los cuales se pueden distinguir dos clases: los continuos y los discretos. En ambos sucede que, conforme la temperatura disminuye, es más difícil realizar un intercambio térmico entre el He-3 puro y el diluído. Esto se debe, principalmente, al comportamiento que siguen algunas propiedades de estos liquidos.

Dado que un intercambiador contínuo es un dispositivo sencillo, en la primera parte de esta sección se analizan y comparan los efectos ocasionados por la viscosidad y la conducción térmica de los líquidos, así como el transporte de calor a través de una interfase sólido-líquido, sobre un intercambiador continuo. Con ayuda de esta información se encuentran algunas características que debe poseer un intercambiador confinuo, para que realice un mejor transporte de calor, En la segunda parte de esta sección se hacen algunas cosas equivalentes, pero considerando un intercambiador discreto.

A. Intercambiadores continuos

Los intercambiadores continuos están constituídos, generalmente, de dos tubos concéntricos, uno dentro del otro, a través de los cuales circulan a contracorriente los fluídos que intercambian su calor. Como el tubo interno está rodeado por el fluído que circula a través del tubo exterior, para que se realice un mejor intercambio de calor, es deseable que el tubo interno sea de pared delgada. Además se requiere que los tubos tengan una conductividad térmica pobre, con el propósito de que no haya propagación de calor longitudinalmente. For ello, en el R.U., los tubos utilizados con mayor frecuencia son de acero inoxidable o Cu-Ni (Fig. 2.3). Con esto, se reduce la conducción de calor a lo largo del intercambiador, producida por el gradiente de temperatura

3. INTERCAMBIADORES DE CALOR

El intercambio de calor entre el He-3 puro y el diluído se lleva a cabo mediante los denominados intercambiadores de calor, dentro de los cuales se pueden distinguir dos clases: los continuos y los discretos. En ambos sucede que, conforme la temperatura disminuye, es más difícil realizar un intercambio térmico entre el He-3 puro y el diluído. Esto se debe, principalmente, al comportamiento que siguen algunas propiedades de estos líquidos.

Dado que un intercombindor contínuo es un dispositivo sencillo, en la primera parte de esta sección se analizan y comparan los efectos ocasionados por la viscosidad y la conducción térmica de los liquidos, así como el transporte de calor a través de una interfase sólido-líquido, sobre un intercambiador continuo. Con de esta información se encuentran ayuda algunas características que debe poseer un intercambiador contínuo, para que realice un mejor transporte de calor. En la segunda parte de esta sección se hacen algunas cosas equivalentes, pero considerando un intercambiador discreto.

A. Intercambiadores continuos

 $\label{eq:theta} \left(\begin{array}{c} \mathbf{t} & - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$

Los intercambiadores continuos están constituídos, deneralmente, de dos tubos concéntricos, uno dentro del otro, a través de los cuales circulan a contracorriente los fluídos que intercambian su calor, Como el tubo interno está rodeado por el fluido que circula a través del tubo exterior, para que se realice un mejor intercambio de color, es descable que el tubo interno sea de - pared delgada. Además se requiere que los tubos tengan una conductividad térmica pobre, con el propósito de que no haya propagación de calor longitudinalmente. Por ello, en el R.D., los tubos utilizados con mayor frecuencia son de acero inoxidable o Cu-Ni (Fig. 2.3). Con esto, se reduce 10 conducción de calor a lo largo del intercambiador, producida por el gradiente de temperatura En el R.D., para lograr un mejor enfriamiento del He-3 puro, se hace circular a éste por el tubo interno y al He-3 diluído por el tubo externo. Además, el volumen del interno es mucho menor que el del externo (Fig. 2.12). Esto último tiene la ventaja adicional de reducir la cantidad de He-3 que se necesite utilizar.

Fara reducir el espacio que suele ocupar un intercambiador continuo (2m), se acostumabra enrollar en forma espiral los tubos (Fig. 2.12)

EFECTOS DE LA CONDUCTIVIDAD TERMICA Y LA VISCOSIDAD EN LOS PROCESOS DE TRANSPORTE DE CALOR

puro y diluido que circulan a través de un E1 He-3 intercambiodor, pueden ser un medio adecuado para conducir cierta cantidad de calor del evaporador a la cámara de Sin embargo, al comparor las gráficas de mezcla. conductividad térmica del He-3 puro y diluído, con las del Cu-Ni o del acero inoxidable, se observa que sus valores no difieren grandemento, como para que el He-3 puro diluído proporcionen más calor, que el que Y proporciona por conductividad térmica el material del intercambiador. Además, la contidad de calor transportada conducción $\dot{\theta}_{\nu}$, depende del áren transversal, por lo por conviene hacer intercambiadores de diámetro que pequeño, o bien largos.

El calor generado por unidad de tiempo, por la fricción de un líquido con las paredes del tubo o canalización a través de la cual se mueve, depende del flujo volumétrico o gasto (Ý) y del gradiente de presión que obliga al fluído a moverse (ΔF) en la forma (Wheatley, (1968 a)),

Q₁ = VAF

usando la ecuación 2.3 se tiene



77

He DILUIDO

Fig, 2,12 Intercambiador de calor continuo. El He-3 puro fluye a través del tubo interno, mientras que, el He-3 diluído fluye por el externo en sentido contrario. $\dot{u}_{\gamma} = Z \eta \dot{v}^{2}$

donde, de la ecuación 2.4 se tiene que Z=128 $1/\pi d^3$. De en aquí se observa que una disminución en d, de un orden magnitud, provoca un aumento en \hat{u}_η de cuatro ordenes de magnitud. Como en el R.D. los intercambiadores de calor de delgados, An puede llegar a ser grande. Para tienen tubos analizar su comportamiento a las temperaturas a las que intercambiador de calor dentro de un R. D., se funciona un una gráfica de Q_{γ} vs T, para algunos de los más utilizados. Además, Q_{γ} depende construyó diámetros también de γ, la cual, para T<1K aumenta rápidamente tanto para el He-3 puro, como para el diluído (Fig. 1.16).

De la figura 2.13 se observa que, si el He-3 puro y el diluído circulan en una canalización con las mismas dimensiones (d= 3×10^{-4} m), el calor generado por unidad de tiempo (\dot{Q}) en el primero (curva 1) será menor que en el segundo (curva 2). Esto se debe a la diferencia tanto en sus viscosidades como en sus volúmenes molares. Si se desea que sea aproximadamente igual para ambos fluídos, el diámetro del tubo del diluído debe ser mayor que el del puro.

Si se circula He-3 puro a través de canalizaciones de diferente dimensión, se observa que el calentamiento por viscosidad aumenta en dos órdenes de magnitud (curvas 1 y 3, Fig. 2.13), al reducir en un tercio el diámetro del tubo. Este calentamiento sería mayor, si en lugar de circular He-3 puro se circulára He-3 diluído, ya que, como se ha visto, la viscosidad de éste áltimo es mayor. Esta es otra de las ruzones por las cuales el He-3 diluído circula a lo largo del tubo de mayor diámetro.

Por otro lado, la cantidad de calor que es capaz de aceptar un fluido, por unidad de tiempo (Q2), depende de su calor específico en la forma

 $Q_c = nC\Delta T$

15



79

Fig. 2.13 Calentamiento por viscosidad, producido por el He-3 puro $\dot{\theta}_{\gamma,s}$ y el diluido $\dot{\theta}_{\gamma,s}$ al fluir a través de tubos con diferente diámetro,

donde ΔT es el cambio en temperatura del fluido y n el flujo. Si se supone que \hat{R}_{γ} es absorbido en su totalidad por el fluido y, que la canalización a través de la cual viaja, no recibe ninguna cantidad de ese calor. Entonces, se pueden igualar \hat{R}_{c} y \hat{R}_{γ} , obteniendo.

$$nC\Delta T = Z\eta V$$

y despejondo ΔT

la que representa el cambio en temperatura sufrido por el fluido al ser calentado por $Q\gamma$. En el caso particular del He-3 puro y el diluído para, 0.01K<T<0.05K, se tiene

He-3 PURD:

$$\begin{array}{l} \gamma_3 = 2 \times 10^{-7} \text{ T}^{-2} \text{ N} \text{ s/m}^2 \\ \hline C_3 = 24 \text{ T} \text{ J/mol } \text{K}^2 \end{array} \right\} \begin{array}{c} \text{Secc. I.2.E} \\ \hline \end{array} \\ V_3 \simeq 37 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{mol} \end{array} Fig. 2.10$$

2.6

He-3 DILUIDO:

$$\begin{array}{l}
\gamma_{d} = 5 \times 10^{-7} \text{ T}^{-2} \text{ N} \text{ s/m}^{2} \\
\zeta_{d} = 108 \text{T} \text{ J/mol K}^{2} \\
\gamma_{1} = \gamma_{4} / \chi_{1} \stackrel{2}{=} 430 \times 10^{-4} \text{ m}^{2} / \text{mol de He-3}
\end{array}$$

Lounasmaa (1974), p. 74

sustituyendo éstos en 2.6 se obtiene

81

Suponiendo que la impedancia de la canalización, la temperatura y el flujo son los mismos para ambos fluidos, entonces

$\Delta T_d \simeq B \Delta T_s$

Lo que significa que la ΔT en el He-3 diluído es ocho veces mayor que en el He-3 puro. For lo tanto, para que ΔT_s $\simeq \Delta T_{\mu}$, en el caso particular de los intercambiadores de calor continuos, se necesita que $Z_3 \stackrel{\alpha}{\rightarrow} BZ_4$ o bien, puesto que Z=128 1/Td⁴, que 1.7d₃=d₄. Esto es, el volumen del tubo vinjo el He-3 diluido, en copilor por donde un intercambiador contínuo, debe tener un volumen tres veces mayor que aquel por el que viaja el He-3 puro. De acuerdo à este criterio, y otros que se verán más adelante, se los intercambiadores de calor. En nuestro R.D., diseñan diámetro del tubo por donde fluye el He-3 puro es de el 3X10⁻⁹ m, y el del tubo por donde fluye el He-3 diluido es de 2X10⁻³ m. Como se puede apreciar de la figura 2.13, el calor generado en uno y otro lado, tienden a ser muy parecidos por debajo de 0,2K (curvas 1 y 4).

RESISTENCIA TERMICA DE KAPITZA

El intercambio de energía puede llevarse a cabo mediante electrones, fonones, fotones, y aún eventualmente por medio de otras excitaciones elementales. En aislantes y por debajo de 1K, el calor es transportado por fonones. Esto mismo sucede en la frontera entre dos aislantos diferentes, o un aislante y un conductor, o entre el HeL y un sólido. Este intercambio por radiación acástica sigue una ley semejante a la ley de Stefan, según la cual, el flujo de energía está dado por

$$\dot{a}_{x}/S = \beta(T_{2}^{4} - T_{1}^{4})$$

2.7

donde T_1 y T_1 son las temperaturas de los cuerpos que intercambian su calor, S es el área de intercambio y β un

45

factor de proporcionalidad que depende de la naturaleza física de los cuerpos que intercambian su calor.

En la transmisión de calor del He-3 puro al diluido hay dos fronteras o superficies en contacto (Fig. 2.14). Si se denota por T; a la temperatura del He-3 puro, por Tp a la temperatura de la pared a través de la que se intercambia el calor y por T; a la temperatura del He-3 diluido, donde T; >Tp>T; entonces, el intercambio de calor entre el He-3 puro y la pared se expresa, con la ayuda de la ecuación 2.7 como

$$Q_{\epsilon}/S_{3} = \beta_{3}(T_{3} - T\tilde{p})$$

y el intercombio de calor entre la pared y el He-3 diluido es

$$\dot{a}_{k}/s_{d} = \beta_{d}(T\dot{p} - T_{d})$$

donde S, y S, son las áreas de intercambio entre el He-3 puro y el diluido con la pared, respectivamente. Con ayuda de estas dos áltimas ecuaciones se puede eliminar a Tp, obteniendo

$$\dot{a}_{K} = \frac{S_{3}S_{4}\beta_{3}\beta_{4}\beta_{4}}{S_{3}\beta_{3} + S_{4}\beta_{4}} (T_{3}' - T_{4}'')$$

si S; ≃S, =S, como ocurre en los intercambiadores contínuos, donde el área de intercambio es aproximadamente el área del tubo interno, entonces

$$Q_{*}/S = \beta_{m}(T_{3}^{*} - T_{4}^{*})$$
 2.8

donde $\beta_{m=\beta}, \beta_{\lambda}/(\beta, +\beta_{\lambda})$. El valor que puede tomar β_{m} está acotado entre $\beta_{1/2}$ y i, donde β_{1} es la menor de $\beta_{1}, \beta_{\lambda}$.

En un intercambiador de calor, en general sucede que T_3-T_4=T. Además, si $T_2\cong T_1=\Delta T$, entonces la ecuación 2.7



³He diluído, T_d

³He puro, T₃

Fig. 2.14 Transporte de calor del He-3 puro al diluído a través de la pared de un intercambiador continuo.

se escribe como

$\dot{\Omega}_{k}/S = 4/3T'\Delta T$

de donde se observa que la disminución de $\dot{\Omega}_{\star}$ es drástica, ya que se reduce como T³ conforme T disminuye.

Definiendo $R_{\mu}=1/4\beta T^{3}$ la ecuación 2.8 se escribe como

$\dot{\alpha}_{\star}/S = \Delta T/R_{\star}$

De aqui se puede apreciar que R $_{\rm H}$ actéa como una resistencia que se opone al flujo de calor. Esta limitación de transferencia de energia térmica, que aparece en la superficie de contacto entre dos cuerpos, se le conoce como resistencia térmica de Kapitza, ya que este efecto fue descubierto por Kapitza (1941) cuando renlizaba experimentos relacionados con la superfluidez del He-4. El observó, que para temperaturas entre 1.5K y T $_{2}$, había una diferencia de temperaturas, entre el He II y el cobre en contacto, del orden de 2mK para un flujo de calor de 1 mW/cm²;

En la tabla 2.1 se muestra el comportamiento de R_k para el intercambio del He-3L y del He II con algunos sólidos. Además, en la figura 2.15 se muestra el comportamiento de R_kT^3 para algunas parejas de materiales.

ANALISIS DE LA CONTRIBUCION DE DIFERENTES FUENTES DE CALOR, Sobre un intercambiador continuo

Se ha visto que la conductividad térmica, la viscosidad y la resistencia térmica de Kapitza dependen de la temperatura, en forma tal que resulta un poco complicado realizar comparaciones entre los calores producidos o transportados por estos factores. Por ello, en lo que sigue, se hace gráficamente una comparación del calor generado o transferido por ellos, considerando fijos tanto el material, como las dimensiones de las conalizaciones del

P		
TIPO DE MATERIA Les en contacto	INTERVALO DE TEMP <u>e</u> Ratura (K)	RESISTENCIA TERMICA DE KAPITZA (cm ² .K.W ¹)
³ Ne diluído	T < 0.2	70 T ³
³ He ~ Cu	0.01 < T < 0.13	200 T ³
•	0.13 < T < 0.7	24 T ⁴ + 15.5 T ³
Cu - He II	0.2 < T < 1	45 T ²
Hg - Ho II	1 < T < 2,2 K	2.2 T ³ < R _k < 6.3 T ³
Pt - He II	1.1 < T < 2.2	21.3 T ^{2.3}
$Cu = \frac{3}{10}$	0.26 < T < 1.7	130 T ²
Sn(s) - lle II	T < 1.4	6.03 T ³
Sn(n) - He II	T < 1.4	5.48 T ³
In(s) - ile II	T < 1.4	10.1 T ³
In(n) - He II	T < 1.4	9.54 т ³
W-HeII	T < 2.2	39 T 3.5
Au - He II	T < 2.2	8 T ³
Ni - He II	1.4 < T < 2.1	16.1 T ³
Ni - He II (electropulido)	1.4 < T < 2.1	70.4 T ^{1.5}
Epibend 100A - ³ He	T = 0.03 K	20 T 3 (P = 0 atm) 17 T 3 (P = 16 atm) 7 T 3 (P = 32 atm)
Epibond 100A - ³ He	T # 0.03 K	2 T ³
Acero Inox. - He II		45 T ³

Tabla 2.1 Comportamiento de la resistencia térmica de Kapitza en función de la temperatura, para diferentes uniones sólido-He II o sólido-He-3L. Estos resultados experimentales de diversos autores fueron recopilados por Laumond (1972).

ي المراجع المراجع التي المراجع (م. 1997). هذه يقيد مواجع المراجع (م. 1997). هذه يقيد مواجع المراجع (م. 1997). 85 -



Fig. 2,15 Resistència térmica de Kapitza entre el He-3L o el diferentes sólidos. Se incluyen algunas resistencias de He-4L Y sólido-sólido (líneas La gráfica ιū. trazos), fué completada por Lounasma (1974) con ayuda de 105 resultados experimentales de diversos autores,

intercombiodor por donde fluyen el He-3 puro y e1 diluído. De esta manera se tienen las curvas que se muestran en la figura 2.13.

CURVA 1: Representa el calor transportado radialmente hacia afuera, a través de las paredes del tubo interno de Cu-Ni (Q_{xr})

 $Q_{kr} = 2\Pi 1 K \Delta T / 1n (D_3 / d_3)$

donde D_3 = diámetro externo del tubo=5X10⁻⁴ m d₃ = diámetro interno del tubo=3X10⁻⁴ m

- - 1= longitud del tubo=10⁻¹ m
- K= conductividad termica del Cu-Ni (Fig. 2.3)
- ΔT= gradiente de temperatura que produce el flujo de calor, $\Delta T=T_3 -T_4$, aquí se considerará una ∆T=0.01K
- T_a: temperatura del He-3 puro
- T_j : temperatura del He-3 diluido

CURVA 2: Representa el calor transportado a través de las superficies en contacto del tubo interno del intercambiador y el He-3 diluído (Qx)

 $Q_{\kappa} = S\Delta T/R_{\kappa} = TIU_{1} I\Delta T/R_{\kappa}$

donde D_j = diámetro externo del tubo=5X10⁻⁹ m

- ΔT≕ diferencia de lemperaturas entre el tubo y el He-3 diluído, en este caso se ha supuesto
 - ΔT=0.01K
- R₂= resistencia térmica de Kapitza

(Fig. 2.15)

- S= área de intercambio de calor
- $1 = 1 \text{ on gitud del tubo=} 10^{-2} \text{ m}$

Y 5: Representan el calor que el He-3 puro es ceder, o que el He-3 diluido es capaz de CURVAS 3 capaz de absorber, para disminuir o aumentar su temperatura, respectivamente, en T=0.01K (Qc;, con i=3, d)



Fig. por unidad de tiempo que sufre el He-3 2.16 Calentamiento puro y del diluldo por diversas causas. Q_{NE} es el calor radialmente por el tubo interno, A_{kt} es el conducido calor la conductividad térmica del He-3 puro (i=3) o conducido por diluído (i=d) que circulan a lo largo del intercambiador, R_{ei}es calentomiento o enfriamiento que sufren los líquidos por su el An: es el colentamiente por viscosidad de los Calor especifico, Ó٣, es el calor transportado a través de la llquidos, superficie de contacto entre el tubo interno y el He-3 diluido.

$\dot{u}_{ci} = Cins\Delta T$

donde C_i= calor específico del He-3 puro o diluido, a presión de vapor saturado. Los valores de C se han tomado de las notas técnicas de Radebaugh (1967). En el caso del He-3 diluído la concentración varía con la temperatura, por lo que, para éste, se han considerado las concentraciones de equilibrio dadas por la curva μo de la figura 2.24 n₃ = flujo de He-3

 ΔT = incremento o decremento de temperatura, que en este caso se ha considerado de ΔT =0.01K

CURVAS 4 Y 8: Representan el calor que el He-3 puro o diluído son capaces de transportar longitudinalmente ($\dot{\alpha}_{xx}$, $\dot{\alpha}_{xx}$), cuando existe un gradiente de temperatura $T/1 \approx 4mK/cm$, el cual se estima considerando que la longitud total del intercambiador es de L=2 m, y el gradiente de temperatura entre los extremos de éste es de $\Delta T=0.5K$

$\dot{o}_{ki} = K_i A_i \Delta T / 1$

con i=3, d

con i=3, d

2.9

- donde Ki= conductividad térmica (Fig. 1.17, curvas Ha)
 - Ai= área transversal que encierrán los tubos del intercambiador
 - ∆T= gradiente de temperatura por cm²4 mK
 - l= longitud a lo largo de la cual se
 - transporta el calor=102 m

CURVAS 6 Y 7: Representan el color generado por viscosidad del He-3 puro y diluído, respectivamente (\dot{n}_{1} , \dot{n}_{14})

 $\dot{a}_{\gamma_i} = \gamma_i \, \dot{v}_i \, Z_i = 128 \, 1\gamma_i \, v_i \, \dot{n}_s \, / n \, d_i \, con \, i=3, \, d$

- 89 -

donde γi= viscosidad del fluido (Fig. 1.16, curvas μα)

Vi= volumen molar de un átomo de He-3

n, = flujo de He-3

1 = longitud del tubo=10⁻⁷m

di= diametro interno del tubo

 $Z_i = impedancia del tubo$

Vi= gasto o flujo volumétrico

Al analizar las curvas de la figura 2.16, destacan las siguientes observaciones:

a) La conducción radial de calor $\dot{\Omega}_{kr}$ del He-3 puro al diluído, a través del tubo interno (curva 1), es mayor que la conducción de calor $\dot{\Omega}_{k}$ a través de las superficies en contacto tubo-He-3 diluído (curva 2). En el cálculo de ambas, se ha considerado que existe un gradiente de temperatura de $\Delta T=10mK$. Sin embargo, aán cuando $\dot{\Omega}_{kr}$ sea calculada con un gradiente menor, por ejemplo de $\Delta T=1mK$, se seguirá observando que $\dot{\Omega}_{kr} > \dot{\Omega}_{r}$, para T<1K.

b) Para T=0.2K, el calor \dot{Q}_{c4} que es capaz de aceptar el He-3 diluido (curva 5), es mayor que el que puede recibir del He-3 puro por intercambio a través de las superficies en contacto tubo-He-3 diluido. En este coso, el calentamiento del He-3 diluído es ocasionado, principalmente, por la conducción térmica \dot{Q}_{kd} del He-3 diluído (curva 4). Mientras que, para T<30mK, su calentamiento es debido principalmente a su viscosidad, \dot{Q}_{NA} (curva 6).

c) A temperaturas mayores que 0.1K, el He-3 puro, practicamente, no se ve afectado por el calentamiento por viscosidad, Qy, (curva 7), o por conducción térmica, Q_{KS} (curva 8), ya que éstas son menores que la cantidad de calor que puede coder el He-3 puro a través del intercambiador (curva 2).

d) De la separación entre las curvas 2 y 3, se puede apreciar que el intercambio de calor es más crítico a bajas temperaturas. Esto se debe, a que, aún cuando el He-3 puro cede cierta cantidad de calor, las superficies en contacto tubo-He-3 diluído no permiten que toda ésta sea recibida por el He-3 diluído. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el cálculo de $\hat{Q}_{\rm R}$ se ha realizado considerando una longitud de tan solo 1cm. Por lo tanto, al aumentar la longitud, la superficie de intercambio de calor entre el tubo y el He-3 diluído aumenta y, la diferencia entre $\hat{Q}_{\rm R}$ y $\hat{Q}_{\rm CP}$ se reduce.

Al observar globalmente el comportamiento de todas las curvas resalta el hecho de que los factores que varían más. drásticamente con la temperatura son: 10 de través de la transmisión calor ı. interfase sólido-liquido (curva 2) y el colentamiento por viscosidad (curvas 6 y 7). Mientras que, la variación del calentamiento por conducción térmica no es drústica el intervalo de temperaturas considerado, ya que ésta en aproximadamente un orden de magnitud tanto para el es de diluído (curvas 4 y 8), Esto He-3 puro, como para e1mismo sucede con el calor que son capaces de absorber o ceder estos líquidos (curvas 3 y 5) así como con el calor transmitido radialmente a través del tubo interno (curva 1). Sin embargo, dado que la curva 2 varía más drásticamente con la temperatura, que las curvas 6 o 7, en primera aproximación, se puede hacer un análisis de las características que debe poseer un intercombiador considerando únicomente el efecto producido por la resistencia térmica de Kapitza.

RESOLUCION DE LAS ECUACIONES DE BALANCE DE CALOR EN UN INTERCAMBIADOR CONTINUO, CONSIDERANDO QUE EL UNICO FACTOR QUE AFECTA EL INTERCAMBIO TERMICO ES LA RESISTENCIA TERMICA DE KAFITZA

Supóngase que el calor cedido por el He-3 puro es transportado integramente a través de las interfases y absorbido por el He-3 diluído, disminuyendo la temperatura del primero en dT y aumentando la del segundo en dT , con ayuda de la ecuación 2.8 se tiene

 $-\beta_m S(T_3'' - T_a'') = -i_s C_s dT$

2.100

$$\beta_m S(T_5^{\prime} - T_d^{\prime}) = n_s C_d dT$$

donde S, que es la superficie de intercambio, se puede escribir como S=pdx, donde p es el perimetro del tubo y dx una diferencial de longitud. Igualando las ecuaciones precedentes

$$C_{a} dT_{a} = C_{a} dT_{a}$$

Suponiendo el caso sencillo en que los calores específicos sean funciones lineales de T, se tiene

$$aT_3 dT_3 = bT_4 dT_4$$

donde a y b son constantes. Integrando

$$aT_3^2 = bT_d^2$$

Despejando T, de esta ecuación y sustituyendola junto con C,=aT, en 2,10a, se tiene

$$\beta_{m}pd\times CT_{1}^{*} - (\alpha T_{1}^{*}/b)^{*}] = \hat{n}_{1}\alpha T_{1}dT_{2}$$

o bien

 $T_{1} dT_{2} = Adx$

donde A = $\beta_m p E_1 - (a/b)^2 J/h_3 a$

Como $T_3 = T_3$ (x), integrando esta ecuación se tiene

$$-\frac{1}{2T_{3}^{4}} \begin{vmatrix} T_{3}(x) & -\frac{1}{z} \\ -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \\ \hline T_{3}(0) & -\frac{1}{2} \\ \hline T_{3}^{2}(x) & -\frac{1}{T_{3}^{2}(0)} \end{vmatrix} = h \times$$

donde T, (0) es la temperatura del He-3 puro al salir del intercambiador y T $_3$ (x) es la temperatura del mismo, pero en

- 92 -

2.10b
algun punto x del intercambiador. Despejando T,

$$T_{3}(x) = ET_{3}(0) - 2AxJ^{4} = T_{3}(0)E1 - 2AxT_{3}(0)J^{4}$$

si $\lambda = 12AT$,² (0)J⁻¹ entonces la ecuación precedente se puede reescribir como

$$T_{2}(x) = T_{1}(0)[1 - (x/2)]^{-1/2}$$
 2.110

• 2

 λ puede ser considerada como una longitud característica del intercambiador, la cual sirve para estimar la longitud real de éste. Esto se debe a que λ es un parámetro ajustable, que dépende de los características específicas del intercambiador y de los líquidos que intercambian su calor. La ecuación precedente se traduce en el hecho de que, un intercambiador cuya longitud sea λ permite alcanzar una temperatura T₃(O) a la salida de él (x=O). Como ejemplo se mostrará en que forma se puede estimar la longitud que debe poseer un intercambiador. Si se despeja x/2 de la ecuación 2.11a, se obtiene

$$x/2 = 1 - (T_1(0)/T_1(x))^{1/2}$$

Denotando con L a la longitud real de un intercambiador, entonces T₃ (x=L)=T₃ (L) será la temperatura a la entrada de éste (cerca del evaporador). Suponiendo que se deseara obtener a la salida del intercambiador una temperatura de T₃(0)=0.09K, y que la temperatura a la entrada fuera la misma que la del evaporador, esto es, T₃(L)=0.6K. Entonces, sustituyendo éstos valores en la ecuación precedente, se tendria

$$x/z = (1 - (9/60))^{y_{\pm}} = 0.88$$

Lo cual indica que, para enfriar al He-3 puro desde 0.6K hasta 0.09K por intercambio térmico con el He-3 diluido, es necesaria una longitud L=0.88 λ , la que dependera del valor que adopte el parametro λ dado por la ecuación λ =E2AT²₁(0)]⁻¹. Si T_3 (0)=BTm, donde Tm es la temperatura de la cámara de mezcla y B una constante, entonces la ecuación para se escribe como

$\lambda = \dot{n}_3 a/2/3_m p E1 - (a/b)^2 \exists \vec{B} T \vec{n}$

despejando de aqui Tm y escribiendo $C=[a/2\beta_m[1-(a/b)^2]B^2]^{\prime\prime}$ y a χ p= σ , donde G es una superficie característica de intercambio entre los líquidos, se tiene

Tm = C(n3/5)1/2

de esta expresión se observa que mientras mayor sea el área de intercambio, menor será la temperatura que se alcance en la cámara de mezcla y, por otro lado que, para menor flujo de He-3 menor será Tm. Lo que es lógico de pensar, puesto que n, nos dice el tiempo que el He-3 puro y el diluído están en contacto térmico dentro del intercambiador.

No les conveniente gumentar indiscriminadamente el área de intercambio en un intercambiador continuo, porque n1 aumentar la longitud de los tubos, el calentamiento por viscosidad crece aumentar el didmetro Y a1 e1 calentamiento por conducción térmica también crece. ello, la solución que se acostumbra dar, en caso de For oue se desee tener mayor área de intercambio, es usar intercombiadores discretos.

Inicialmente en nuestro R.D., pese a múltiples intentos, sólo lográbamos descender hasta 300mK debido a. problemas técnicos de fugas y a que el intercambiador. discreto reducia fuertemente el flujo de He-3. Como era tener nuestro interés principal un R.D. en. funcionamiento lo más rápido posible, para realizar investigaciones a temperaturtas ultrabajas, entonces se optó por un diseño más sencillo, en el que sólo se utiliza un intercambiador contínuo. Con este diseño se esperaba obtener temperaturas hasta de 50mK. Sin embargo,

sólo se logró descender hasta 100mK.

Posteriormente, después de hacer un análisis ciudadoso circuito, se sospecho de una posible todo el de re-evaporación del He-3 puro dentro del intercambiador. Por ello, se decidió realizar una segunda descompresión isotérmica entre el intercambiador y la cámara de mezcla, Esto permitió descender la temperatura hasta 0.04K. Cabe hacer notar que, el dispositivo a través del cual se lleva a cabo la segunda descompresión funciona intercombiodor semicontínuo. En éste, el He-3 como un fluye a través de un cilindro de diluido cobre sinterizado, anclado térmicamente a una placa de cobre. Mientras que, el He-3 puro circula por un tubo enrollado en un carrete de cobre, el cual también se encuentra anclado térmicamente a la placa de cobre (Fig. 2.17).

B. Intercombiadores discretos

Un intercambiador discreto, en su versión más sencilla, consiste en un bloque de cobre con dos cavidades cilindricas independientes las que están llenas de cobre sinterizado. Con éste dispositivo se aumenta considerablemente el área de intercambio entre el He-3 puro y el diluído ya que éstos fluyen a través de los pequeños espacios que deja el cobre sinterizado, por supuesto cada uno a través de la cavidad que le corresponde (Fig. 2.18).

El área efectiva de intercambio por unidad de volumen (7)que se obtiene con el cobre sinterizado es (Laumond (1972), p. 78)

2= A. AA/d

donde d es el diámetro de las esferitas de cobre.

Como se ha supuesto que el R.D. funciona en estado estacionario, entonces, el calor que introduce el He-3 puro



Fig. 2.17 Intercambiador semicontínuo utilizado en nuestro R.D.



Fig. 2.17 Intercambiador semicontínuo utilizado en nuestro R.D.



Fig. 2.18 Intercambiador de calor discreto. Esta es la versión más sencilla, de las muchas que se han utilizado en los R.D. (Lounasmao, (1972)) y el que extrae el He-3 diluido, en un intercambiador discreto, se mantiene constante en el tiempo. Además, la conducción térmica del cobre, es mayor que la de los líquidos que fluyen (Figs. 1.18 y 2.3). De lo anterior es válido suponer que la temperatura Tca , del bloque de cobre se mantiene constante en el tiempo.

Considerando un análisis similar al realizado en los intercambiadores contínuos, se supondrá que el calor cedido por el He-3 puro es transferido integramente al He-3 diluído a través del trozo de cobre, Tomando en cuenta solamente la resistencia térmica de Kapitza y el calor especícifico de los fluídos, éste áltimo como función lineal de T (C, ~aT y C, ~bT), las ecuaciones que describen el intercambio de calor son

$$S_{J}/\beta_{J}(T_{J}^{*} - T_{cu}^{*}) = \dot{n}_{J} a T_{J} d T_{J}$$

$$S_{JBJ}(T_{cu} - T_{s}) = n_{s}bT_{J}dT_{J}$$

donde S, y S, representan el área de intercambio disponible en una cavidad de altura dx y de diámetro $\mathbb{D} \subset$ (con i=3, d), tanto para el He-3 puro como para el diluído, respectivamente. Esto es

$$S_{z} = \sqrt{\pi} I_{z} dx/4$$
 con i=3, d

Si se hace el cambio de variable t=7://ta, donde i=3, d, entonces, dT; =7:a dt, con lo que las ecuaciones de intercambio se reducen a

$$A_3(t^4 - 1)dx = tdt$$

$$A_{\Lambda}(1 - t^{\vee}) dx = t dt$$

donde $A_3 = \sqrt{\pi} D_3^2 \beta_3 T_c^2 / 4 h_3 \alpha_3 \gamma A_4 = \sqrt{\pi} D_3^2 \beta_4 T_c^2 / 4 h_3 b$

Integrando estas ecuaciones se tiene

$$A_{J}L_{3} = A_{3} \int_{0}^{L_{3}} dx = \int \frac{t \, dt}{t' - 1} = -\frac{1}{4} \log \frac{1 + t^{2}}{1 - t^{2}} + cte$$

$$\Lambda_{d} L_{d} = \Lambda_{d} \int_{0}^{L_{d}} dN = \int \frac{t \, dt}{1 - t^{4}} = \frac{1}{4} \log \frac{1 + t^{2}}{1 - t^{2}} + cte$$

donde Lé, con i=3, d, es la altura de las cavidades.

Estas ecuaciones se pueden reducir a una sola que expresa lo mismo

$$f(t) = \log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| = Aix + CTEi \quad \text{con } i=3, d$$

que al evaluarla a la entrada (te) y a la salida (ts) del intercambiador, se tiene

$$f(te) - f(ts) = A_i L_i$$
 donde i=3, d

La figura 2.19 es una gráfica de la ecuación 2.11b, en donde se aprecia que para t>1 ($T_3 > T_{cc}$) se obtiene el perfil de temperaturas del He-3 puro, y para t<1 ($T_4 < T_{cc}$) se obtiene el del He-3 diluído. De esta figura se puede ver que para A_iLi=4 (i=3, d) el intercambio de calor se lleva a cabo en un 99%, lo que también se puede expresar como

$$\Lambda_{3}L_{3} = \frac{2^{2}\pi \Pi_{3}^{2}/\beta_{3}}{4n_{3}a}T_{cu}^{2}L_{3} = \frac{2^{2}\pi \Pi_{a}^{2}/\beta_{d}}{4n_{b}}T_{cu}^{2}L_{d} = \Lambda_{d}L_{d} = 4$$

como V, = πD_3^* Ly/4 y V = πD_3^* L4/4 son los volúmenes de las cavidades, entonces, considerando el He-3 puro y el diluído por separado, se tiene



Fig. 2.19 Grafica de la ecuación 2.11b. Esta figura muestra como se lleva a cabo el intercambia de calor entre el He-3 puro y el diluído dentro de un intercambiador discreto.

$$\frac{\gamma^{e}\beta_{3}T_{eu}^{2}}{n_{3}a}V_{3}=4 \qquad \gamma \qquad \frac{\gamma^{e}\beta_{d}T_{eu}^{2}}{n_{3}b}V_{d}=4$$

Para T<40mK, C₃ y C_d son funciones lineales de T, en la forma (Secc. I.2.1); C₃ =24T y C_d=108T. Además, de la tabla 2.1 se tiene: $\beta_3 = 12.5$ W/m² K⁴ y $\beta_d = 34$ W/m² K⁴. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones precedentes y despejando V_3 y V_4 se tiene

$$V_3 = 7.7 \dot{n}_3 / \dot{r}_{cu}^2$$
 y $V_d = 12.7 \dot{n}_d / \dot{r}_{cu}^2$ 2.12

Estas ecuaciones nos proporcionan información sobre el volumen que deben tener las cavidades de un intercambiador discreto, para que el intercambio de calor, por debajo de 40mK, sea de un 97%. Del cociente Va/Vj≃1.6 se encuentra la diferencia en volumen que debe existir entre las cavidades. Esto obviamente implica una diferencia en elárea de intercombio.

Wheatley (1968 a) realizó un cálculo semejante, considerando que el tiempo de relajamiento térmico 7, que es el tiempo que tarda un fluide para estar en equilibrio térmico con el intercambiador, es mucho menor que t, que es el tiempo que utiliza el fluido para atravesar el intercambiador, es $\mathcal{T}/t<<1$, El encontró que

Zd	=	15n,	•	ĩ,		0n',	de	done	le	Za	/t 	1.	5
t		VTen		t i	V	Tcu				τ,	/t		ੋ

que concuerda con el resultado obtenido previamente. Notar que en este caso $V_{j} = V_{j} = V_{i}$

De las ecuaciones 2.12 se pueden estimar los volúmenes de ambas cavidades. Para ello, es necesario conocer $\hat{n_3}$ y T_{cu}^2 . La primera depende de la cantidad de He-3 bombeada del evaporador, la que se mide a temperatura ambiente con la La ayuda de un flujómetro. Mientras que, la segunda se puede estimar con ayuda de las curvas de entalpia para el He-3 puro y diluído, a presión osmótica constante. Para ejemplificar se supondrá que 50 tienen tres intercombiodores discretos.

La curva de entalpia del He-3 diluido a presión osmótica constante, depende de la temperatura de la cómara de mezcla que se desee alcanzar. Asi, por ejemplo, si se desea tener Tm=10mK, la curva de entalpia a usar, será la marcada con Há en la figura 1.15. En la figura 2.20a se han graficado Há y H_j.

Si se supone que el He-3 puro sale del último intercambiador a temperatura T,, donde T, >Tm, entonces, el calor que es necesario quitar al He-3 puro para enfriarlo de T, a Tm, considerando que la presión es constante, será la diferencia de entalpias

$Q_3 = H_3(T_1) - H_3(T_m)$

For otro lado, el calor que el He-3 puede extraer de la cámara de mezcla, al pasar de la fase concentrada a la diluida es

$Q = H_{d}(Tm) - H_{3}(Tm)$

Si el calor que extrae el proceso de dilución es exactamente el calor que entra a la cámara de mezcla por el flujo de He-3 puro, entonces se tendrá que

o sea

$H_3(T_1) = H_4(T_m)$

lo que con ayuda de las ecuaciones 1,13 y 1,16, se puede escribir como

$96Tm^2 = 12T^2$

4, r



103

Fig. 2.20 Determinación de la temperatura de un intercambiador discreto, con ayuda de las gráficas de entalpía del He-3 puro y del He-3 diluido a presión osmótica constante. En este caso se ha graficado la curva $H_4^{\mu_+}(T,Tm=0.01K)$ de la figura 1.15. De esta figura se aprecia que T, =23mK, T₂ =65mK, T₃=170mK y Tev=500mK.

de donde despejando T, se tiene

T, = 2.8Tm

Esto quiere decir que la temperatura del áltimo intercambiador es 2.8 veces mayor que la de la cámara de mezcla. Si el intercambio de calor es perfecto, esto es, si el He-3 puro cede todo su calor al He-3 diluído, entonces, la temperatura a la que sale el He-3 diluído del áltimo intercambiador debe ser también T, (Fig. 2.20b).

Siguiendo el mismo razonamiento que el empleado en la cámara de mezcla, se tiene que, el calor cedido por el He-3 puro en el áltimo intercambiador es

$$Q_3 = H_1(T_1) - H_1(T_m)$$

donde $T_z > T_r$, mientras que el que recibe el diluído es

$$\mathbf{Q}_{d} = \mathbf{H}_{d}^{\mu\nu}(\mathbf{T}, \cdot) - \mathbf{H}_{d}^{\mu\nu\nu}(\mathbf{T}m)$$

como ambos son iguales, porque el intercambio de calor es perfecto, entonces

o bien en términos de la entalpia

$$H_{J}(T_{a}) = H_{a}^{n}(T_{1})$$

de donde utilizando las ecuaciones 1.13 y 1.17 se tiene

$12T_2^2 = 54T_2^2$

En este caso se ha utilizado la ecuación de la curva $H_A^{\mu\nu}$ porque a estas temperaturas (T.º2.8Tm) la curva $H_A^{\mu\nu}$ es prácticamente la misma que $H_A^{\mu\nu}$. Despejando T₂ de la ecuación anterior se tiene

$T_z = 2 \cdot 1T,$

pero como $T_1 = 2.8T_m$, entonces

T_z ≃ 6Tm

que es la temperatura con que sale el He-3 puro del penúltimo intercambiador. Pero si el intercambiador es perfecto, entonces, el He-3 diluido saldrá de éste con la misma temperatura (Tz). Siguiendo este mismo procedimiento, se encuentran T3 y Tev (Fig. 2.20b).

Gráficamente se puede apreciar que la línea escalonada, trazada entre $H_{a}^{\mu_{*}}$ y H_{3} (Fig. 1.15), muestra el proceso de intercambio entre el He-3 puro y el diluído a temperatura constante, donde las temperaturas de los intercambiadores se calculan a través del procedimiento anterior. De esta manera, si se desean encontrar las temperaturas de los intercambiadores discretos, basta fijar la temperatura de la cámara de mezcla y construir la línea escalonada que parte de $H_{a}^{\mu_{*}}(Tm)$. Las temperaturas de los intercambiadores vendrán indicadas por las líneas verticales.

4. CAMARA DE MEZCLA

En jun, R. D. no hay una componente que sea más importante ane otra, porque todas son indispensables para su funcionamiento. Sin embargo, la cámara de mezcla es particularmente importante, debido a que en ésta 56 alcanza la temperatura más baja, Además, es el lugar donde se lleva a cabo la separación de fases y por tanto, realiza el proceso de dilución contínua de donde se He-3 en He-4. Fara que la separación de fases tenya lugar la cámara de mezcla, es necesario que la mezclaen He-3-He-4 que se encuentra almacenada en daseosa 105 tanques' (Fig. 2.1, p. 22) contenga la proporción adecuada de He-3 y de He-4.

E1 factor más importante de la cámara de mezcla es su potencia frigorifica. En base a ésta se puede conocer disipación máxima de calor que es posible introducir 10 la cámara, al realizar un experimento, sin modificar en temperatura. A continuación se muestra cómo se รน calcula' la potencia frigorifica de la cómara de mezcla y se analizan algunos casos particulares. Asimismo, se determina la temperatura minima a la que un K.D. puede ser enfriado y, finalmente, se analiza el proceso por el el He-3 en la fase diluída viaja de la cámara de cual mezcla al evaporador.

A. Potencia Frigorifica

Se entiende por potencia frigorífica, el calor por unidad de tiempo (Om), que es capaz de aceptar la cómara de mezcla, sin que su temperatura (Tm) se vea afectada. Esta carga térmica puede provenir de diversas fuentes, por viscosidad y conducción térmica del He-3 puro y diluído, por radiación, por realizar un experimento, etc. Todos ellos están incluídos en el término Qm.

Para estimar Am es necesario hacer una balance entre el enfriamiento por dilución y los más importantes flujos

de calor que la cámara recibe. Los principales medios de inyección de calor son, por un lado (m y por el otro, el calor que el He-3 puro proporciona al entrar a la cámara de mezcla a temperatura T₃, donde T₄>Tm, que se denotará por Q*. Mientras que, las fuentes que extraen calor de la cámara son, la dilución de He-3 en He-4, que se denotará por Q, y la salida de He-3 diluido de la cámara, que se denotará por Q^{*}₄ (Fig. 2.21). La ecuación de balance es

$$\dot{\mathbf{a}}_{\mathbf{m}} + \dot{\mathbf{a}}_{\mathbf{3}} = \dot{\mathbf{a}} + \dot{\mathbf{a}}_{\mathbf{1}}^{\mathbf{m}}$$

donde Ó, puede estimarse con la ayuda de la entalpia del He-3 puro (Secc.I.2.D).

El proceso 1->2 de las figuras 2.22 representa a Q;

También Q puede ser estimada mediante la diferencia de entalplas entre el He-3 puro y el diluído, esto es

$$Q = \Delta H \hat{n}_3 = CH_1(Tm) - H_1(Tm) J\hat{n}_3 = B4Tmn_1$$

y se puede representar por el proceso 2->3 de las figuras 2.22. Finalmente, $Q_{A}^{\prime\prime}$ se puede escribir como

$$R_{\lambda} = \Delta H_{\lambda} \dot{n}_{\lambda} = EH_{\lambda}(Tm) - H_{\lambda}(T\lambda) J\dot{n}_{\lambda}$$

el que queda descrito por el proceso 3->4 de las figuras 2.22. Si en particular sucede que $H_{A}^{\mu}=H_{A}^{\mu\nu}$, entonces, por la ecuación 1.17 se tiene

$$\hat{Q}_{1}^{A\sigma} = 54(T_{2}^{*} - T_{0}^{*})\hat{n},$$

.

Sustituyendo las expresiones para $\dot{\Omega}$, $\dot{\Omega}$, y $\dot{\Omega}_{J}^{\mu \nu}$ en la



Fig. 2.21 Diversas fuentes de entrada y salida de calor en la cámara de mezcla, por unidad de tiempo.



Fig. 2.22 Proceso de enfriamiento por dilución del He-3 de la fase concentrada en la diluída.

ecuación de balance de calor, se tiene

$$Qm = 84n_3 Tm^2 + 54n_3 (Ta^2 - Tm^2) - 12n_3 (Ta^2 - Tm^2)$$

= $42n_{g}Tm^{2} + 54n_{j}T_{j}^{2} - 12n_{j}T_{j}^{2}$

Esta expresión representa la potencia frigorífica de la cámara de mezcla. Sin embargo, se puede considerar que la temperatura del He-3 diluído que sale de la cámara de mezcla es aproximadamente igual a la de la cámara, o sea, $T_d \cong Tm$. Esto se puede hacer, porque en el balance de energia se ha considerado que el He-3 diluído no ha entrado aán al intercambiador de calor. For lo tanto, la expresión para la potencia frigorifica se puede reducir

 $\dot{R}m = \dot{n}_{1}(96T\dot{m} - 12T_{1}^{2})$

De esta ecuación se pueden obtener varios resultados importantes:

a) Si T₄²Tm se obtiene

$$Qm = 84Tmn$$

lo que aumentarla la potencia frigorífica. Esto ocurre cuando se deja de inyectar He-3 a la cámara. A este tipo de procedimiento se le denomina "funcionamiento en un solo ciclo" o "one shot".

b) Si Qm=0 resulta que

lo que significarla que, cuando la potencia frigorífica es nula, la temperatura a la salida del intercambiador es 2.8 veces mayor que la de la cómara. Esto quiere decir que el enfriamiento por dilución solo se aprovecha para enfriar al He-3 puro que llega a la cómara. Este resultado es el mismo que el obtenido en la sección 3.8 de este capítulo (p. 104), cuando se estimaron las temperaturas de los intercambiadores discretos.

En nuestro R.D. inicialmente teniamos una cámara de mezcla hecha de araldita, la que accidentalmente se fracturó y fue reemplazada por una de cobre. A ésta, se le ha colocado un bloque de cobre sinterizado, que ocupa la mitad inferior de la cámara, con el propósito de aumentar el área de intercambio térmico y reducir de esta manera la resistencia térmica de Kapitza.

B. Temperatura minima

Fara calcular la temperatura minima que es posible alcanzar en la cámara de mezcla, es necesario considerar que el R.D. funciona en one shot, para que $O_3=0$. Además, conviene suponer que la carga térmica externa sobre la cámara de mezcla (Om), solo proviene de la viscosidad del He-3 diluído al viajar por el intercambiador, $O_{24}=Z_{4}/2V_{4}$, el cual debe ser contrarestado con el enfriamiento por dilución, esto es

Esto puede ser aproximadamente cierto, si la cámara funciona a temperaturas mayores que 0.1K, ya que en éstas γ_d decrece más rápidamente que K_d , conforme T aumenta, lo cual impide que exista un gradiente de temperatura en el He-3 diluído, es decir, $T_d \cong Tm$. Sin embargo, cuando la cámara trabaja a temperaturas menores a 0.1K, si existe un gradiente a lo largo del intercambiador, porque, en este caso, K_d aumenta más lentamente que γ_d , conforme T disminuye (Fig. 1.16). For ello, este gradiente dentro del intercambiador, es mayor cerca de la cámara de mezcla; que cerca del evaporador, ya que en este último la temperatura es mayor. Esto ocasiona que $\hat{\alpha}\gamma_d$ sea transportado hacia la cámara de mezcla, por la conductividad térmica del He-3 diluído, o sea por $\dot{\Omega}_{Rd}$, la cual debe ser balanceada mediante el enfriamiento por dilución, esto es

$$\dot{Q}_{KA} = \dot{Q}_{M}$$
 donde $\dot{Q}_{KA} = \frac{\Pi d_{A}^{2} K_{A}}{4} \left(\frac{dT}{dx} \right)$,

aqui 97/9x es el gradiente de temperatura generado por el calentamiento por viscosidad a lo largo del intercambiador. For conveniencia este gradiente se puede expresar como

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\partial T}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial x}$$
2.13

de aquí, 2P/2x puede calcularse suponiendo que el flujo de He-3 diluído sigue la ley de Poiseuille (Ec. 2.3), cuya impedancia viene dada por la ecuación 2.4, esto es

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\frac{128}{\pi d_{J}^{2}} \gamma_{A} \dot{V}_{A} = -\frac{128}{\pi d_{J}^{2}} \gamma_{A} \dot{n}_{3} V_{A} \qquad 2.14$$

donde V, es el volumen molar del He-3 diluido.

Independientemente, es posible calcular el término ∂T/∂P de la ecuación 2.13, con la ayuda del coeficiente Joule-Kelvin (\$), el cual se expresa como

$$S = \frac{\partial T}{\partial F'} \bigg|_{H} = \frac{1}{C_P} \left(T \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P - V \right) = \frac{V}{C_P} \left(\frac{T}{V} \frac{\partial V}{\partial T} - 1 \right)$$

donde $1/V(\partial V/\partial F) = < es$ el coeficiente de expansión térmica. A muy bajas temperaturas se tiene que <<1, por lo que la ecuación precedente se reduce a

$$S = \frac{\partial T}{\partial P} \Big|_{H} = \frac{V}{C_{P}} = \frac{V_{A}}{C_{J}}$$

que representa el calor disipado en el movimiento del He-3. Al sustituir la ecuación precedente y la 2.14 en la ecuación 2.13 se tiene que Sustituyendo esta expresión en la ecuación de balance de energia, así como las expresiones para C_d, $\gamma_{d,y}$ N_d, a temperaturas menores que 40mK (Ecs. 1.14, 1.20 y 1.21), y el valor de V_d =430cm³ /mol (p. 80) y despejando T, se obtiene la expresión para la temperatura mínima que se puede alcanzar en la cómara de mezcla, que es

113 -

$$Tmin = 4(1/d_{d})^{73}$$

La gràfica de esta ecuación (Fig. 2.23), muestra que no es conveniente aumentar indiscriminadamente d_d, con el propósito de reduçir T, debido a que, conforme aumenta d_d, la reducción en temperatura que se gana es cada vez menor. En nuestro R.D. tenemos una d_d =2mm, lo que en principio debería dar una Tmin=3.2mK. Sín embargo, el R.D. no tiene intercambiador discreto y las fuentes de calor externas no son cero. For lo que la Tmin que se obtiene experimentalmente es Tmin=22mK.

C. Presión osmótica

A continuación se mostrarán las condiciones que permiten que el He-3 de la fase diluída de la cámara de mezcla emigre hacia el evaporador. Primero se analizará el caso sencillo, en el que el He-3 permanece estático, para después explicar en que forma se le puede obligar a que avance hacia el evaporador.

La fase diluida de la cámara de mezcla se prolonga hasta el evaporador, a través del intercambiador de calor, For lo que, a lo largo de ella, la temperatura varía. Esto ocasiona que la concentración de He-3 de esta fase varie, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre algún punto en particular del intercambiador. Esto sucedería, aún cuando el He-3

.



114

d_d (m)

Fig. 2.23. Comportamiento de Tmin en función del diámetro del tubo externo del intercambiador.

permaneciera estático a todo lo largo del intercambiador. Termodinámicamente, el caso estático es idéntico al planteado en la sección 1.2.0. Ya que, aqui también se debe cumplir que $\forall \mu_{4,d} = 0$, o sea que $\mu_{4,d} = cte$, como condición de equilibrio termodinámico de toda la fase diluída. En este caso, el valor que asuma $\mu_{4,d}$, depende de Tm. La figura 2.24 muestra las curvas que se obtienen para algunos valores de Tm (Radebaugh, (1967)).

hecho de que μ_{14} sea constante es igual a considerar que sea constante, de acuerdo a la ecuación 1.6, por ello, E1 TT las curvas de la figura 2,24 también se los denomina a isóbaras osmóticas. Esto quiere decir que la presión osmótica es constante a lo largo del intercambiador. Para entender el sentido de esta afirmación, conviene imaginar **a**1 intercombindor COINO formodo por un conjunto de recipientes que contienen mezclas líquidas He-3-He-4, con temperaturas que van desde Tm hasta Tev, y concentraciones que van desde X_dm (en la cámara de mezcla) hasta Xev (en evaporador), los cuales, al ser unidos entre si por el superfugas no desarrollan una diferencia de presión osmótica. Esto es, la presión osmótica entre ellos es cero.

Whentley (1968 a) encontró que la dependencia de X_A respecto de la temperatura, para el caso en que Tm=O, viene dada por

 $X_{a} = \begin{cases} X_{a}^{*} - 3.3T \text{ cuando } T < 0.15K \text{ y } 0.03 < X < X_{a}^{*} \\ 0.0047T \text{ cuando } T > 0.15K \text{ y } X < 0.03 \end{cases}$

cuyo comportamiento se muestra en la figura 2,25, que es un gráfica en escala logaritmica, de la curva Tm=OK de la figura 2,24.

Solo en el caso en que el He-3 diluido estuviera a T>0.15K y X<0.03, su presión osmótica podría ser evaluada con la ayuda de las ecuaciones para soluciones ideales (Ecs. 1.8 o 1.10). Fero, en general, la presión osmótica debe evaluarse mediante las ecuaciones 1.7 o 1.9.



Fig. 2.24 Perfiles de concentración para diversos valores de μ_{ij} =cte. Cada una de estas curvas representa la concentración y temperatura que puede tener el He-3 diluído, sin que cambie su presión osmótica. Estas curvas permiten concer la concentración del He-3 diluído cuando se encuentra en el intercambiador de calor, para una temperatura de la cámara de mezcla dada.





E1 proceso de dilución continua exide la extracción de n. moles de He-3 de la fase diluída, lo cual sucede, si esta fase se encuentra en equilibrio no o sea, $\mu_{\rm Hd}$ =cte. Por ello, es necesario que termodinámico, sea descompensada, mediante tal situación 10 disminución de la concentración natural, X1, de He-3 10 intercambiador, aue existe Θ. lardo del debido al aradiente de temperatura que hay entre la cámara de mezcla y el evaporador. Esto se logra a través del bombeo los vapores de He-3 del evaporador. Lo que continuo de ésto provoca, es. que c1 – He-3 se ven obligado a rodistribuirse continuamente del a 10 lurgo cambiador, moviendo n, moles por unidad de tiempo, en intento por mantener la condición de equilibrio intercombiodor, นก $(\mu_{i\mu}$ =cte) en toda la fase. Este efecto se puede comparar con - el que se presenta al unír, mediante una superfuga, dos recipientes con mezclas líquidas He-3-He-4 de diferente encuentran en equilibrio concentración, 50 que no termodinámico. (Secc. I.2.C), He II En este caso el emigra de un recipiente o otro, cen el fin de minimizor la energia del sistema, manteniendo así ll_{id} =cte. En en un intercambiador de calor no existe superfuga, cambio. cual el He-3 se puede mover. Lo que se extrae en el por lo evaporador les He-3, por la que el He-4 permanece estático en el intercambiador.

de He-3 hacia Para que 105 átomos se mueyan e1necesario que la concentración de He-3 en evaporador, es por debajo del valor que tendría en éste disminuya equilibrio, 0 500, del -valor dado por las curvas de la 2.24. Así por ejemplo, si Tamo, la concentración figura evaporador debería ser He-3 menor de en **e**1 040 Xev=0.0047Tev. para que hubiera un flujo de He-3. Wheatley (1968 a) calculó que la máxima diferencia de presión osmótica que 50 puede alcanzar, suponiendo TamO, es de For eilo, conveniente usar ton solo 10.600 de Hg. es intercambiadores de impedancia pequeña, con el fin de mantener el flujo de He-3 lo más grande posible. El empleo de tubos estrechos provoca que la viscosidad actúe adversamente a 1 flujo de He-3, provocando que la concentración de He-3 en el evaporador decrezca. Esto CONO consecuencia que, para una ruzón de tiene vaporización dada, tanto la temperatura del evaporador, como la proporción He-3/He-4 que se evopora aumenten, afectando con esto el buen funcionamiento del R.D., como se verá más adelante.

EVAPORADOR 5.

Α.

dos objetivos principales, uno es la E1 evaporador tiene extracción de He-3, mediante el bombeo de los vapores de 10. solución diluída que se encuentra en él. El otro, es. e1 enfriamiento a Tev del He-3 puro que es reinyectado. hemos supuesto, por simplicidad en los Hasta agul las estimaciones, que solo circula He-3 puro cálculos У dilución, dentro del circuito de sin embargo, en la bombear 10 solución diluida del proctica. al. evaporador también se extrae He-4. En esta sección se a fin de optimizar la extracción de He-3 y verá que, reducir en lo posible la de He-4, es necesario conocer el de comportamiento de 10 presión vapor y de 10 concentración de He~3 en ol vapor en 1.0 solución del evaporador, las cuales son funciones tanto de diluida Tm. Además, se analiza la capacidad de Tev como de -evaporador y el intervalo de temperaturas enfrinmiento del que conviene que trabaje este, con el fin de optimizar en extracción de He-3. For otro lado, también se 10 ponderan las causas que pueden afectar en un momento dado രി óptimo funcionamiento del evaporador, y se indica la formo en que se acostumbra controlar la temperatura de Asimismo, se explica de que manera éste. afecta 1 0 película superfluída de He II, y cómo evitar sus efectos negativos.

Temperatura de operación y capacidad de enfriamiento

concentración máxima de He-3 que la solución del La evaporador puede tener a Tev, equilibrio en termodimámico, depende de Tm, de acuerdo con las curvas figura 2.24. De manera que, la presión de vapor de de 10 solución en equilibrio se puede conocer con la ayuda 10 sea Fev(Tev,Tm). Las dra éstas curvas. 0 cuivas de para diferentes de vulores de Tu presión vapor, 50 la figura 2.26 (Rodebaugh, (1967)). De estas en muostran. se puede apreciar que la presión aumenta conforme CUPVOS. aumenta, debido la que la concentración de He~3 en la Tm del evaporador aumenta, si Tm aumenta (Fig. solución 2,24). Es decir, la contribución de la presión de vapor





He-3 es mayor. Sin embargo, la composición de He-3 de del los vapores de la solución del evaporador, como función de la temperatura de éste y de la temperatura de la de mezcla. tiene comportaniento más cámara un complicado, como se puede opreciar de la figura-2.27 (Radebaugh, (1967)). La información que proporciona esta figura, es necesaria para

a) Saber cuál es el intervalo de temperatruras más adecuado para el evaporador, con el fin de que el refrigerador funcione óptimamente.

b) Conocer la capacidad de enfriamiento del evaporador, al bombear los vapores de la solución.

n - Senara S Senara En el primer caso es importante considerar que es muy conveniente extraer del evaporador la mayor cantidad de He-3 que sea posible, con el fin de empobrecer al máximo la concentración de He-3 en la solución. Esto permite que la migración de He-3 desde la cámara de mezcla hasta el evaporador sea alta, y de esta manera, que el flujo de He-3 (n_3) sea grande.

analizar las curvas Xev de la figura 2.27, Le observa A1 para Tev=0.5K se extrae prácticamente He-3 puro, sin que se observa de la figura 2.26 que la presión de embargo, vapor de la solución, a esta temperatura, es menor que temperatura mayor. Esto quiere decir, que aún para una Tev se extraiga He-3 casi puro, la presión es cuando que se extrae muy poco. Por ello, es conveniente tan baja una Tev un poco mayor, con el propósito de extraer tener He-3 en mayor contidad, aún cuando se pague el precio de también He-4. Esto no quiere decir que Tev se extraer pueda aumentar indiscriminadamente, porque 50 corre el extraer demasiado He-4. Tal es el caso de las riesqo de curvas Tm=OK y Tm=0.1K, en las cuales la concentración decae muy rápidamente, conforme Tev aumenta. Por ejemplo, para Tm=OK, Xev decae de 0.97 a 0.895, cuando Tev aumenta 0.7K 0.9%. Mientras que, para Tm=0.3K la de -ciconcentración de He-3 en el vapor decae de 0.995 a 0.95, mismo incremento en temperatura en Tev. De este para el análisis, se desprende que la temperatura del evaporador más adecunda, a fin de no caer en los riesgos antes



Fig. 2.27 Concentración de He-3 en el vapor de la solución del evaporador, como función de Tev y de Tm. En este caso se han despreciado los efectos causados por la película superfluida de He II. señalados, puede estar más o menos entre 0.6K y 0.7K.

Por otro lado, para conocer la capacidad de enfriamiento supóngase que se extraen \dot{n} moles de helio, donde $\dot{n}=\dot{n}_3+\dot{n}_4$. Entonces, el proceso de evaporación absorberá una cantidad de calor dada por

$$\hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{a}}_{1} + \hat{\mathbf{a}}_{2}$$

con $\hat{\Omega}_{y} = \hat{n}(1-Xev)L_{y}$ (T), donde $L_{y}(T)$ es el calor latente de evaporación del He-4 y, $\hat{\Omega}_{y}=\hat{n} XevL_{y}(T)$, donde $L_{y}(T)$ es la diferencia de entalpias entre el He-3 vapor y el He-3 en la solución diluída, es decir

$L_{3}(T) = EH_{3}(T) + L_{3}(T) - H_{3}(X,T)$

Los dos primeros términos del miembro derecho representan la entalpia en la fase vapor del He-3, que es la entalpía del He-3 líquido más el calor latente de evaporación, Por lo tanto, la ecuación para Qev se escribe como

2.15

en donde el áltimo término expresa la desviación del calor ideal de vaporización. Esto es, a la evaporación ideal del He-3 (XévH, (T)) se le debe quitar el calor necesario para evaporar el He-3 en la solución diluida (XevH₃ (X,T)) o sea, la diferencia de entalplas entre el He-3 puro y el diluido. Con la ayuda de esta áltima ecuación Radebaugh construyó las curvas dev/ñ vs Tev, para diversas Tm (Fig. 2.28). En estas curvas se puede apreciar que la dependencia de dev con Xev, ocasiona que el calor extraido por mol (dev/ň) disminuya conforme Xev aumenta. Esto se debe a que la contribución del calor latente de evaporación del He-3 disminuye (término Xevt,(T), Ec. 2.15), mientras que la del He-4 aumenta (término (1-Xev)Ly(T), Ec. 2.15), conforme Tev aumenta.





Además, el calor latente de evaporación del He-4 es mayor que el del He-3 (Fig. 2.8, p. 64).

B. Control de la temperatura del evaporador.

Como la temperatura más adecuada para que funcione el evaporador puede estar entre 0.6K y 0.7K, es importante realizar un balance del calor que recibe y del que absorbe, con el propósito de determinar la mejor manera de controlar su temperatura. Las principales fuentes a través de las que recibe calor son

a) El calor que por radiación entra a través del tubo de bombeo desde el exterior. Esto es, radiación a Tamb≃300K

b) El calor que por conducción entra a lo largo de la línea de bombeo, la conducción proviene del baño a 4K.

c) El calor introducido por el He-3 reinyectado, el cual llega al evaporador a temperatura Τ_{ικ}, para ser enfriado hasta Tev.

En el primer caso, la cantidad de calor radiada desde el exterior (Tamb) a través de la linea de bombeo se puede calcular con la ayuda de la ley de Stefan

RR = CeAT

donde, $\sigma = 5.67 \times 10^{-7} \text{W/m}^{i} \text{K}^{4}$ es la constante de Stefan-Boltzmann, e es el poder emisivo, T la temperatura y A el área de la superficie que radía. En nuestro R.U. la superficie es de acero inoxidable y se encuentra a Tamb~300K, su poder emisivo es e=0.15 (Conte (1970), p. 12) y A es el área transversal del tubo de bombeo, cuyo diámetro interior es d=0.01m. De esta manera

Q_R= (5.67 × 10⁻ N/m²K³(0.15)(0.01 m)² (300 K)⁴ ¹/₂4

• :

≃ 5.4 × 10⁻³ ₩

For otro lado, la cantidad de calor conducida a través de la línea de bombeo, desde el baño de 4K hasta el evaporador, se puede calcular con la ayuda de la ecuación 2.9, esto es

. ġ_R = ΛΚΔΤ∕1

donde A es el drea transversal del tubo, K la conductividad térmica, ΔT el gradiente de temperatura que da origen al flujo de calor y l la longitud del tubo. En nuestro R.D. tenemos una linea de bombeo de longitud 0.3m y de diámetro externo D=0.011m e interno d=0.01m. Suponiendo que Tev=0.6K se tiene T=4K-0.6K=3.4K y una conductividad promedio de K=2.5X10⁻¹ W/K m (de acuerdo con la figura 2.3). Sustituyendo estos valores en la ecuación precedente se tiene

 $\dot{Q}_{R} = \frac{E(0.011 \text{ m})^{2} - (0.01 \text{ m})^{2}](0.25 \text{ W/K m})(3.4 \text{ K}) \text{TT}}{4(0.3 \text{ m})}$ $\simeq 4.7 \times 10^{-6} \text{ W}$

El calor que le llega al evaporador, al enfriar de T =1.3K a Tev=0.6K al He-3 reinyectado, se puede calcular mediante la diferencia de entalpias y el flujo de He-3, ya que la presión de reinyección se mantiene prácticamente constante en el proceso de enfriamiento, esto es

$$\Omega_{30} = \dot{n}_{3} \Delta Hev = \dot{n}_{3} [H_{3}(T_{K}) - H_{3}(Tev)]$$

si se supone un flujo de ñ,=60X10⁻Moles/s, entonces el calor que reciba el evaporador por este concepto será Al comparar \dot{Q}_{μ} , $\dot{Q}_{\mu\gamma}$ $\dot{Q}_{\mu\gamma}$ se observa que los dos áltimos son despreciables.

For otro lado, el calor extraído del evaporador por la evaporación de He-3 y He-4 se puede calcular con la ayuda de la figura 2.28. Para Tm<0.3K y Tev entre 0.6K y 0.7K el valor de Gev/n es

dev/n = 23 J

si se supone una n=60X10[°] moles/s, entonces se tendrá

Qev = 23(60 X 10" moles/s) ~ 1.4 X 10" W

For lo cual, comparando \dot{Q}_{g} y Qev se observa que \dot{Q}_{g} es mayor que \dot{Q} ev, sin embargo, son del mismo orden de magnitud. En nuestro R.D. se observó que la contribución de \dot{Q}_{g} era lo suficientemente alta como para impedir que Tev bajara de 0.8K, a pesar de que las bombas trabajaban a toda su capacidad.

 O_{Λ} puede ser reducida utilizando pantallas antiradiación dentro del tubo de bombeo, las cuales es necesario anclarlas térmicamente al baño de 4K. De esta manera, al colocar las pantallas a 4K, el poder emisivo de la superficie que radia se reduce a e=0.018, lo que genera, a 4K una cantidad de calor de

 $\dot{Q}'_{A} = (5.67 \times 10^{-9} \text{ W/K m}) (0.018) (0.01 \text{ m})^{2} (4 \text{ K})^{4} \frac{\eta}{4}$

≃ 2.5 X 10⁻¹¹ W

Comparando el calor que entra al evaporador cuando hay pantallas (Q'_R) con el que entra cuando no hay pantallas
Al comparar Q'_A con $\dot{Q}ev$ se tiene

Ŕ_Å < Åe∨

al colocar las pantallas antirradiación en la esto es, línea de bombeo se elimina una gran fuente de calor, ocasionando con esto que los papeles se inviertan. El calor por evaporación es ahora mayor que el calor extraido introducido por radiación. Este hecho ocasiona que Tev por descienda debajo de 0.68. lo que, COILO se dillo anteriormente, no es conveniente. Por este motivo, 05 calentar la solución del evaporador hasta necesario temperatura que requiere éste para que el llegar o. 10 R.D. funcione optimomente. Esto es, la temperatura del evaporador se controla un calefactor, manejado mediante desde el exterior del refrigerador, el cual mantiene al evaporador entre 0.6K y 0.7K.

C. Película superfluída de He II

la sección I.I.F se mencionó que el He II forma una En película de helio superfluído sobre las paredes del recipiente que lo contiene y, que el espesor de esta película se reduce bastante a temperaturas mayores a T2. Como el evaporador se encuentra la Tev<T2, el He-4 de la diluída forma una película que sube por la solución linea de bombeo hasta llegar a un punto del tubo, en el espesor de la película se reduce T≔T2 . Ah1 e1cual drásticamente porque el He II se transforma en He I, La extracción de los vapores del He I que se encuentra sobre 10 linea de bombeo reduce severamente la extracción de los vapores de He-3 de la solución del evaporador.

En las subsecciones anteriores no se consideró la formación de esta película en la extracción de He-3 del evaporador porque, en principio, es posible inhibir su formación. Como lo que interesa es la extracción de los

sobre la superficie de la solución, entonces, hay vapores "cortar" a la película antes de que llegue a la aue orilla del tubo de bombeo. Para ello existen principalmente métodos para "cortar" la película; el electropulido dos el quemado de película. En el primero se pule la pared Y interna del tubo de bombeo, a través de um proceso de electrolisis. dejando una superfície muy lisa, a través la cual es difícil la formación de la película. En de e1 segundo, se enrolla alrededor del tubo de bombeo un alambre, el cual es calentado desde el exterior del refrigerador. De esta monero, e1 tubo coliento 50 localmente por arriba de T_a, evaporando con esto - 1 a Sin pelicula. embargo, en esta técnica 50 debe considerar la recondensación del He II evaporado al calentar el tubo, de lo contrario, éste seria bombeado ocasionaría efectos similares al caso en que no se Y hubiera "cortado" la película.

nuestro R.D. hemos utilizado la segunda técnica. En la En figura 2.27 se muestra nuestro evaporador, la letra A para indica el alambre de constantan que se utiliza la película; la letra 8 indica el espacio en el "cortar" lleva a cabo la recondensación del cual se He-4. las paredes de este espacio se encuentran Obsérvese. que contacto térmico con la solución, por ello se logra eп 1.1 recondensación del He-4 evaporado al "romper" 10 pel(cula, En nuestro evaporador el alambre tiene 10 adicional de controlar la temperatura función de1 evaporador. Esto áltimo es muy práctico porque permite efectos independientes con manipular dos บท solo dispositivo.

41



Fig. 2.27 Evaporador de nuestroo R.D., éste utiliza un calefactor para "cortar" la película superfluída de He II y para controlar Tev. La letra A indica el calefactor y la B el espacio para recondensar el helio.

CONCLUSIONES

and the second second second second second second second

refrigerador de dilución que se ha construído en de Investigaciones en Materiales es el primer Instituto nnico instrumento con que se cuenta en el país, para temperaturas ultrabajas, obtener Esto ha sido posible en medida a 1a asesoria tanto científica como recibida a través del convenio de cooperación

técnica existente entre el Centre de Recharche les Trós SUP Basses Températures (C.R.T.B.T.) de Grenoble, Francia y **e**1 Instituto de Investigaciones en Nateriales. Aquí cabe destacar que el Dr. Daniel Thoulouze, actual director de C.R.T.B.T., ha hecho todo lo posible para que en México investigaciones de alta calidad en la se puedan realizar temperaturas altrabajas. Por otro lado, el Dr. región de Muirhead de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, Chris contribuido decisivamente con ธนร acertadas ha sugerencias y su huena disposición - para transmitir su refrigeradores de dilución amplia experiencia en (ha construído dos en la universidad de Birmingham).

Cabe hacer notar que en este trabajo no se incluyen un sinnúmero de detalles técnicos, tales como: el proceso sinterización del polvo de cobre, la construcción de de atravesasores para alambres a temperatura de He-AL, el estrangular de tubos de pared delgada de acero doblado sin inoxidable (~0.1 mm.), etc. Tampoco se indica la forma en pre-enfriado hasta producir aue e1 refrigerador es 10 dilución de He-3 en He-4. Esta tarea implica mucho es fácil poner en operación trabalio **a**1 porque no refrigerador. Cada experiencia debe ser cuidadosamente y ejecutada, porque un error puede significar una planeada pérdida de tiempo y trabajo (el simple enfriamiento aran promedio de día y medio). La sistema requiere en del operación del refrigerador una vez que se encuentra en funcionamiento, una tarea delicada porque es necesario e 5 control sobre muchas -variables a la vez. Además, tener que tomar precauciones para que el helio liquido hay nunca quede confinado dentro del refrigerador o para que sea evaporado súbitamente, porque en ambos casos, nunca podría aumentar peligrosamente. Esto sucede 1 a presión el volumen del helio 005 65 tres órdenes de porque que 10 del helio magnitud nayor líquido. Toda esta información - es importante pero demasíado amplia como para este trabajo. Sin embargo, serla conveniente aareaarla a incluirla en futuros trabajos.

F1

 e_1

Υ

aran

٠.

La conclusión más importante de esta tesis es que el refrigerador se encuentre funcionando y que pueda alcanzar imperaturas hasta de 38 mK funcionando en forma continua, superando con esto las expectativas iniciales que eran de 50 mK. Estas temperaturas han sido medidas con la ayuda de termómetros de carbón, calibrados en el C.R.T.B.T. Este refrigerador permite realizar experimentos desde 50 mK hasta 1300 mK.

Las investigaciones que se pretenden realizar a corto y mediano plazo, utilizando como medio de enfriamiento al refrigerador de dilución, van encaminadas hacia el estudio de propiedades tales como el calor específico, la conductividad térmica y la resistivilidad elèctrica de diversos materiales sólidos. También se está creando la infraestructura necesaria pura realizar calibraciones de termómetros, a través de la medición de la presión de vapor del He-4L y de la medición de la suceptibilidad magnética de una sal de Cerio-Magnesio-Nitrato (C.M.N.).

Con el propósito de que el refrigerador sea un dispositivo más versátil de lo que es en la actualidad, seria conveniente, a largo plazo, efectuar una serie de modificaciones, tales como:

i) Instalación de un intercambiador discreto, en el caso de que se desee descender aún más la temperatura,

 ii) Aumentr del número actual de lineas eléctricas
(48), para que en una sola experiencia se obtenga la mayor información posible, o para poder cambiar de experimento sin mucha dificultad, o para realizar dos experimentos simultáneos.

iii) Ampliar el espacio disponible por debajo de la cámara de mezcla, para que se puedan montar experimentos que requieren mayor espacio. «

iv) Usar carbón activado dentro del vaso que aisla al circuito de dilución del baño de 4K, para lograr un mejor vacio y por tanto un mejor aislamiento térmico. v) Acondicionar el refrigerador para la instalación de una bobina superconductora que permitirá realizar experimentos con campos magnéticos (50 KGauss).

La posibilidad de producir y medir temperaturas cercanas al obsoluto ha sido una proeza muy significativa cero Y para ' e1 instituto. La construcción y provechosa operación del refrigerador ha permitido a investigadores. estudiantes interaccionar técnicos escala Y **a** internacional con otros científicos y técnicos de alta calidad. Es importante hacer notar que los estudiantes que llequen a trabajar con el refrigerador de dilución en con una amplia gama de disciplinas y estarán contacto equipos toles como: 10 criogenia, la electrónica, los técnichs de vacio, diseños mecánicos especiales, computadoras y en general, con sistemas de instrumentación.

APENDICES

4.

A. TRANSICIONES DE FASE.

Ehrenfest, considerando especialmente las transición λ del He-4 líquido y la discontinuídad en el calor especifico de los superconductores, introdujo una clasificación de las transiciones de fase. Según esta clasificación, una transición es de n-ésimo orden si la función de Gibbs G(P,T) tiene una discontinuidad finita en sus n-ésimas derivadas parciales, pero no así en sus derivadas de orden inferior.

fase Las transiciones de de primer orden las SON transiciones de fases ordinarias, tales como 10 la fusión y la evaporación, que se sublimación, caracterizan, porque las derivadas de primer orden de la función de Gibbs $(S=-(\partial G/\partial T)_p \ y \ V=(\partial G/\partial F)_T$, donde S es la entropia y V el volumen), presentan cambios finitos durante la transición, mientras que, la función de Gibbs es continua sobre la curva de transición. Este último hecho permite la obtención de la ecuación de Clausius-Clapeyron.

$dF/dT = \Delta S/\Delta V$

donde ΔS y ΔV son los cambio en entropia y en volumen, respectivamente.

En las transiciones de fase de segundo orden, tanto las segundas derivadas como la función de Gibbs son discontinuas, mientras que, S y V son continuas a lo largo de la curva de transición. Esto permite obtener (Callen (1960), p. 181);

$dF/dT = \Delta Cp/TV\Delta \alpha$,

donde $Cp=-T(2^2G/2T^2)$ es el calor especifico y $r_P=1/V$ (JP/2T2P) es el coeficiente de expansión térmica, ambos a presión constante. Alyunos ejemplos de transiciones de fase de segundo orden son: la transición superfluída

43

del He-3 liquido y las transiciones superconductoras.

La anomalía λ de la figura 1.2 (p. 7) no semeja un salto, más bien parece un pico cuyas pendientes tienden a ser muy grandes conforme Cp se aproxima a la singularidad, tanto desde temperaturas inferiores como desde temperaturas superiores, lo cual ocasiona que la determinación de Δ Cp sea prácticamente imposible. Esto impide que la clasificación de Ehrenfest se aplique a las transiciones λ .

Existen numerosos ejemplos de anomalias de tipo 2 en el color específico, aparte de la del He-4 líquido. Una de las más conocidas es la de los ferromagnéticos al pasar temperatura de Curie. Otros ejemplos DOR 10 son: 105 singularidades aleaciones binarias, tales en como 01 Fig. A.1), las singularidades latón (50% Zn-50% Cu, de1 del clorudo de amónio (Fig. metano, A.2) y del clor(drico. Estas anomal(as no son propiamente ácido – fenómenos raros, ya que en la actualidad se ha logrado comprender a muchas de ellas. Estas transiciones usualmente presentan cuando algún tipo de orden es destruído se aradualmente, conforme la temperatura aumenta, hasta que al llegar a cierta temperatura de transición bien definida, desaparece todo indicio de este orden.

Fara un gran número de singularidades que aparecen en Cp, meconísmo e1 de "orden-desorden" tiene una interpretación cualitativa шцу simple, la que 85 directamente verificable a través del análisis con rayos X. Sin embargo, es muy dificil construir una teoría estadística rigurosa que explique mecanismos de esta indole (orden-desorden) y solo se han logrado realizando simplificaciones algunos avances demasiado drásticas. Esto es, el tipo de anomalia en Cp que se través de la teoría, depende del tipo de encuentra a. simplificación que se haga.

Se ha realizado un gran esfuerzo a fin de solucionar este problema de la mecánica estadistica. Ya que, en principio, cualquier aproximación que se haga a la función de partición parece concordar con la clasificación de Ehrenfest, por ello resulta sorprendente



Fig. A.1 Transición lambda del latón p.

÷.,

- 137 -



Fig, A.2 Transición lambda del cloruro de amonio.

- 138 -

que, al resolver rigurosamente el problema orden-desorden en un sistema bidimensional, Osanger (1944) haya encontrado el calor específico no tiene una discontinuidad, sino que ամց bien una singularidad (logaritmicomente infinita), De hecho, Tisza (1951) mostró más tarde que, los requisitos termodinámicos de estabilidad general conducen, sin hacer suposiciones ad hoc, a la posibilidad de encontrar dichas singularidades. Estos requisitos tienen aplicación más amplia, ya que, casi todas las սոս transiciones λ conocidas hasta hoy las cumplen, por ello se "el criterio de Tisza para las les conoce COMO orden", transiciones de segundo ាល់ទ que una de la de Ehrenfest, es una clasificación, a diferencia condición termodinámica a cumplir (Callen (1960), D.174).

Aunque la teorla rigurosa de los puntos 2 dista mucho de ser una teoria completa, no hay duda de que un gran número de ellos se pueden interpretar cualitativamente transiciones de1 tipo orden-desorden, Esto ha COMO toda anomalía de tipo 2, en el conducido a pensar aue específico, es una transición de orden-desorden. culor Sin embargo, el ejemplo clásico del He-4 líquido, parece no admitir una explicación en términos de un mecanísmo de este tipo, y sobre todo, porque los átomos simétricos como para presentar una de He-4 son muy transición orden-desorden. En realidad, debe existir un proceso de ordenamiento diferente a los demás, como los propuestos por Tisza y Landau, los cuales se presentan en el apéndice D y E.

- 139 -

B. ENERGIA DE FUNTO CERO.

Desde el punto de vista clásico, en T=OK todos los átomos deben estar en reposo y su energia potencial dehe ser minima. De acuerdo con esto, a ba.jas los átomos temperaturas, solo deberian realizar pequeñas oscilaciones alrededor de ciertas posiciones de equilibrio y en principio, todas las subtancias deberían solidificarse. Sin embargo, la mecánica cuántica establece, a través del principio de incertidumbre, que posición y el momento de una partícula no pueden 10 determinarse con infinita precisión, esto es:

$\Delta \times \Delta P > h$

En particular, si se conoce la posición de un átomo con bastante precisión, como en el caso de un sólido, entonces el momento o la energía cinética del átomo deben quedar indeterminados en una cantidad pequeña, pero finita. Incluso en el cero absoluto los átomos conservan cierta energía cinética denominada "energía de punto cero".

El helio líquido (He-3 y He-4) es el único sistema en donde los efectos cuánticos se manifiestan antes de que el líquido logre solidificarse. Esto se debe al efecto combinado de las relativamente débiles interacciones entre átomos de helio y a su gran energía de punto cero. En cualquier otro medio, la interacción entre átomos es lo suficientemente fuerte como para que la substancia se solidifique antes de que se puedan apreciar los efectos cuánticos.

A un tiempo dado, un átomo de He-4 ocupa un volumen limitado por los átomos que lo rodean. Debido al movimiento de los átomos este volumen varia, pero se puede decir que, en promedio, los átomos están contenidos en una esfera de volumen atómico V, y cuyo radio es $R \sim V^{1/3}$. Del princípio de incertidumbre se puede inferir que una particula dentro de tal cavidad tiene una incertidumbre en su momento, dada por $\Delta p \sim h/R$. Consecuentemente, esta parícula tendrá una energía cinética de localización o energía de punto cero dada por Eo~(Ap) /2m,~h /2m,R', donde my es la masa de un átomo de He-4 la cual en términos de su volumen atómico es Eo \sim $h^3/2m_{\gamma}/V^{2/3}$. La dependencia de Eo con V se muestro en la figura B.1. El cálculo de la energía-potencial-del liquido no es fácil, y depende del modelo de de interacción – entre dos átomos que se elija, sin embargo, ésta - tiene cualitativamente la forma de la curva inferior la figura B.1. Debido a que m_a es de pequeña, 10 energia de punto cero es comparable en magnitud al mínimo de la curva de energía potencial, El resultado es que, la energia total del liquido (curva central Fig. B.1) alcanza su valor minimo a un volumen atómico considerablemente mayor que el minimo de la energia potencial. De ésta manera, las fuerzas interatómicas son lo suficientemente fuertes como para licuar al He-4 a un temperatura muy baja, sin embargo, la gran energía de punto - cero ocasiona que el liquido posea una densidad muy ba.ja.

En el helio la energía de punto cero es tan grande que la fase sólida no se forma a menos que, externamente, le sea aplicada una gran presión. Estos argumentos son igualmente aplicables al He-3 líquido, el cual, tiene una masa atómica menor y, en consecuencia, los efectos de la energía de punto cero son mayores. El hidrógeno no es comparable, porque su molécula se poláriza más facilmente que un átomo de helio solo, lo cual dá como resultado que las fuerzas de Van der Walls, entre dos moléculas de H_2 , sean 12 veces mayores que entre dos átomos de helio. En el hidrógeno por lo tanto, las fuerzas de amarre pesan más que la energía de punto cero ocasionando que la fase sólido sea estable en el cero absoluto. Cualquier otra substancia es más pesada que el H_2 y tiene fuertes interacciones de Van der Walls. De aquí que el helio sea el único en permanecer liquido aún en el cero absoluto.



÷

- 1

Fig. B.1 Energia del He~4L como función del volumen atómico. La energía total es la suma de la energía potencial y de la energía de punto cero.

Energía

- 142 -

C. CONDENSACION DE BOSE-EINSTEIN Y TRANSICION LAMBDA DEL He-4 LIQUIDO.

Un gas ideal, sea éste de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac, alcanza un orden característico cuando se aproxima a T=OK. En un gas de Fermi-Dirac este ordenamiento se realiza mediante el acomodamiento de las partículas en los estados de momento más bajo, semejando una especie de orden cristalino en el especio de momentos. En un gas de Bose-Einstein todas las partículas se aglomeran en el estado de momento mínimo. Pero, mientras que para el gas ideal de Fermi-Dirac la transición al orden se realiza en forma contínua, conforme disminuye la temperatura, para el gas ideal de Bose-Einstein esta transición viene acompañada de una discontinuidad térmica característica. A temperatura Tc, donde

 $T_{C} = \frac{h^{2}}{2\pi m K} \frac{N}{2.612V}$

(London (1964), p. 44), el calor especifico Cv del gas tiene un pico, i.e., una discontinuidad en la pendiente (Fig.C.1). For abajo de esta temperatura una fracción finita del total de partículas van hacia el estado más bajo, el estado de momento cero (Fig. C.2). Esta ocupación sigue un comportamiento del tipo

 $n_{o} = NE1 - (T/Tc)^{2/3}$

donde n, es el número de partículas en el estado base y N es el número total de partículas del sistema.

Este proceso tan peculiar puede ser descrito como una condensación gradual que comienza en T=Tc (Fig. C.3a) y que finaliza en T=OK (Fig. C.3b). Sin embargo, esta condensación es completamente distinta de la que ocurre cuando, por ejemplo, se condensa un gas. En éste caso, las particulas de las dos fases están separados por uña frontera bien definida en el espacio de coordenadas. Sin embargo, puesto que la distribución del momento en el espacio fase está dividida en dos ramas de densidad

C.1



Fig, C,1 Calor específico del He-4L, según Atkins (1959), Las lineas punteadas muestran el calor específico del gas ideal de Bose-Einstein, con densidad igual a la del He-4L.

-7



Fig, C.2 Condensación de Bose-Einstein, Número de moléculas en estado base, como función de la temperatura,

-9



Fig. C.3 Ocupación de los niveles de energía en el gas ideal de Bose-Einstein. (a) En T=0K todas las partículas están en el nivel más bajo. (b) En OK<T<Tc algunas partículas ocupan los estados excitados, pero una fracción significativa de ellas continúa en el nivel más bajo (en la fase condensada o superfluída).

....

completamente diferente, se puede decir que existe una especie de separación de fase en el espacio de los momentos. Estas fases están representadas por la fase "condensada" o "superfluida", de no partículas en el estado base (densidad infinita) y por la fase "no condensada" o "normal", en la cual las partículas restantes N-no=N(T/Tc)^{3/2} están distribuidas con densidad finita a lo largo de los estados exitados. De esta manera, se puede decir que las partículas están "ordenadas" de acuerdo a su momento, por lo cual, desde este punto de vista, la condensación de Bosc-Einstein es un ejemplo de una transición orden-desorden.

A fin de verificar si la condensación de Bose-Einstein está relacionada con la transición λ del He-4L, u continuación se estima la temperatura de condensación que debería tener el He I, según este modelo, Para ello se utiliza la ecuación C.1, considerando la densidad de particulas (N/V) del He-4L, obteniendose Tc=3.1K, la cual pero distinta a T₁ =2.17K. ndemás. 65 cercana lus anomalías en el calor específico entre el gas ideal de bosones y el He-4L son diferentes, porque el gas ideal presenta una singularidad en forma de pico en Cv.

E1 modelo de gas ideal de bosones no reproduce una descripción adecuada de la transición A, porque el helio liquido es un sistema en el que las fuerzas atractivas entre los átomos juegan un papel importante. A diferencia de lo que sucede en un que ideal, los efectos de interacciones entre los átomos tienen dos aspectos las importantes que resoltar: se reduce el número de partículas condensadas en e1 nivel más ballo de energia, como consecuencia de lo cual se altera la los estados excitados del sistema. Así, en naturaleza de T=0K, no todas las particulas se encuentran en su estado de energía minima, algunas ocupan estados de energía superiores (Fig. C.4a), La fase 'condensada' se ligernmente reduce a causa de las interacciones. Sin embargo, una fracción finita de particulas sigue ocupando el nivel ៣៤ន ba.jo de energía. Esta situación 50 conserva mientras e1 sistema se encuentre por debalio de 10 temperatura de condensación. Desde para luego que cualquier temperatura por encima de OK, los niveles del sistema excitados térmicamente, estaran ocupados hasta cierto punto (Fig. C.4b). Estos ya no corresponderan a los



Fig. C.4 Ocupación de los niveles de energía en un gas de Bose que interactáa, o bien en el He II. (a) En T=OK, las interacciones ocasionan que algunas particulas ocupen los estados con E>O, este hecho recibe el nombre de 'reducción' de la fase condensada. (b) En OK < T < Tc (o T_{λ}), algunos estados excitados se encuentran ocupados.

•

estados de una particula, sino a las excitaciones elementales de todo el sistema, las cuales, en primera instancia, pueden ser consideradas como cuasiparticulas que no interactuán (Tilley y Tilley, (1974)).

Se puede relacionar esta descripción, de un sistema de bosones interactuante, con el modelo de los dos fluídos (apéndices D y E). La evidencia experimental es que, en T=OK, el He II está constituído únicamente por la componente superfluída. Por lo tanto, parece que la fracción superfluída contiene tanto a las partículas condensadas como las que ocupan los niveles ligeramentesuperiores. Al mismo tiempo, se puede identificar a la fracción del fluído normal con las excitaciones térmicas.

- 149 -

D, MODELO DE LOS DOS FLUIDOS DE TISZA.

Tisza fué el primero en reconocer la posibilidad de evadir las dificultades provenientes del uso de una teoría cinética molecular rigurosa, mediante el empleo de las propiedades cualitativas de un gas degenerado de Bose-Einstein, en el desarrollo de una teoría macroscópica consistente. Esta teoría, denominada "de los dos fluídos", ha sido capaz de proporcionar bases teóricas comúnes a varios de los efectos sorprendentes que presenta el He II. Además, ha podido predecir algunas de las propiedades del He-4 líquido, que aán eran desconocidas, o que solo habían sido exploradas a nivel cualitativo en el momento en que se desarrollaba esta teoría.

La teoria de los dos fluidos está basada en las siguientes hipótesis;

1. El He II consiste de dos fluidos que se interpenetran mutuamente, el "superfluído" de densidad es y el "fluido normal" de densidad en. Cada uno de los cuales tiene su propia campo de velocidad, Vs y Vn, respectivamente. De aqui que, para cualquier punto en el espacio, la densidad de masa se escriba como

$$f = f + f n$$

y la densidad de corriente de la masa, J, en la forma

$$J = \int s \vec{v} s + \int n \vec{v} n$$

2. El superfluído corresponde a la fase condensada del liquido de Bose-Einstein. De acuerdo con esto, se supone que $\int s$ se incrementa de O a \int , cuando la temperatura decrece de T₂ a OK. Además, de acuerdo a la estadistica de Bose-Einstein, se supone que el superfluído, considerado como un todo, se encuentra virtualmente en el estado base y como tal, está limitado por las condiciones macroscópicas de frontera, por lo que no puede contribuir con entropía.

$S_5 = 0$

Si el superfluído, como un todo, está representado por un solo estado cuántico, entonces dentro del superfluído no es posible que se lleven a cabo colisiones del tipo usual. En lugar de esto, las moléculas pueden tener transiciones hacia o desde el estado superfluído, esto es, fluctuaciones en la densidad /s del superfluído, causadas por la interacción de éste con el fluído normal. De acuerdo con esto, es de suponerse que el coeficiente de viscosidad del superfluído sea cero

$$\gamma s = 0$$

al menos, dentro de ciertos límites con respecto a la velocidad del flujo superfluido.

3. Se supone que el fluído normal es el portador de todas las excitaciones térmicas del liquido. De esta manera, se le atribuye al líquido normal toda la entropía del He II, y se tiene

$$\gamma S = \gamma n S n$$

donde S y Sn son las entropias por gramo de todo el líquido y del líquido normal, respectivamente. Además, se supone que el líquido normal tiene la misma viscosidad (η n) que el He I (η_r) en el punto λ , o sea

$$\lim_{T \to T_A} \gamma_D(T) = \gamma_T(T_A)$$

E. MODELO DE LOS DOS FLUIDOS DE LANDAU

Landau rechazó el enfoque, desde el punto de vista de la estadistica de un que de bosones dado por lisza al modelo de los dos fluídos, argumentando que un líquido es, deneralmente, mucho más parecido a un sólido que a un gas. Por ello, procuró colocar a su teoría de los dos sobre bases enteramente diferentes, en las cuales fluidos condensación de Bose-Einstein no interviene. Su punto 10 partida fue una extensión de la teoría cuántica de de los compos, de acuerdo a la cual. 61 trató de representar al líquido como un cuasicontínuo cuyas excitaciones están cuantizadas. como lo desarrollado por Debye en estado sólido (London, (1964)),

En los apéndices C y D se identificó a las partículas en el estado base con la fase condensada o superfluida, 10 cual es una condición necesaria, pero no suficiente dar lugar a la superfluidez, ya que, el hecho de que para un sistema de partículas, que se encuentra en la fase sea superfluido dependerá también de la condensada. naturaleza de sus estados excitados. Por ello, en este apéndice se analizará la naturaleza de las excitaciones elementales térmicas del He II, Considerando primeramente sistemas sencillos, mois a fin de que se comprenda cubulmente el papel que desempeñan las excitaciones elementales en relación con la superfluidez.

Cuando se habló del modelo de los dos fluídos de Tisza, se dijo que toda la entropia del He II es transportada por la componente normal. Además, en la condensación de Bose-Einstein, se identificó al fluido normal con las térmicas excitaciones del He II. TI e aguí que, los parámetros termodinámicos de un sistema (tales como Cv. Cp, etc.) se encuentren determinados por la forma en que ไกร excitaciones elementales ocupan los estados cuánticos de energía. Así por ejemplo, los niveles de energía ideal de He-4 están dados por la relación de del qus partícula libre

 $E = \frac{p^2}{2m_4}$

donde E es la energia y p el momento de un solo átomo. Sin embargo, esto no es aplicable al He-4 líquido, en el cual, las interacciones dan lugar a movimientos colectivos de los átomos. Por lo tanto, se deben considerar los modos normales del movimiento del líquido, como un todo.

El procedimiento adoptado para el He II es análogo al utilizado en relación al comportamiento de un sólido cristalino a bajas temperaturas. Los modos normales de un cristal son ondas estacionarias de sonido, y éstas pueden representarse por un conjunto de osciladores cuánticos. Un oscilador con frecuencias angular o tiene una energía

 $\mathbf{E} = \mathbf{n} \mathbf{h}$

donde .n. es un entero, se ha ignorado la energía de punto cero. Alternativamente, se puede reemplazar un oscilador en n-ésimo estado excitado mediante n fonones de ธน energía 🕇 . Así, los fonones son cuantos de sonido, son las excitaciones elementales térmicas del cristal. Para cada tipo de fonon existe una relación, entre su energia y su momento, conocida como relación de dispersión o espectro de energla. Como ejemplo, se muestra en la figura E.1 el espectro para los modos de un cristal unidimensional. En un cristal real el espectro de energia depende de la dirección de propagación y de los fonones esten asociados con vibraciones que transversales o longiludinales, con lo cual la situación puede complicarse. En principio, del conocimiento del espectro de energia, es posible calcular las propiedades térmicas del cristal (Tilley y Tilley, (1974)).

modelo fonónico de un cristal es un ejemplo de un E1 método general de tratamiento de un sistema que interactás, Las partículas originales y 545 interacciones mutuas: son- reemplazadas por un conjunto de cuasi-particulas no interactuantes o que actúan debilmente, A muy bajas temperaturas, la densidad de suficientemente cuasiparticulas es baja como para despreciar sus interacciones. A altas temperaturas éstas deben tomarse en cuenta. For ejemplo, el comportamiento anharmónico de una red cristalina puede describirse en

- 153 -



Fig. E.1 Espectro de excitaciones de una red monoatómica lineal con espaciamiento a.

- 154 -

el caso de los líquidos, éstos pueden propagar ondas En longitudinales, pero no transversales. Asi, es de sonido esperarse que las excitaciones térmicas del He II, de incluir fonones. El liquido, como medio continuo debaa presenta սոս dificultad en particular, la cual aue es. proviene del hecho de que no es obvio dar una enumeración modos característicos bien definida de los en un Seguramente en un líquido hay ondas de sonido, liquido. diferencia de un gas o un sólido, los diversos pero a modos de las ondas sonoras en un líquido, no agotan todos grados de libertad asociados a las moléculas. Para los dificultod, Landau supuso que los estados salvar ésta excitados de un líquido pueden estar representados por tipos de excitaciones elementales, los fonones y los dos fonones son las excitaciones de las ondas de rotones. Los sonido longitudinales y se supone que representan 105 movimientos potenciales del líquido, caracterizados por $\nabla X \vec{V} = 0$, donde \vec{V} es la velocidad del líquido. Los rotones son descritos, como excitaciones elementales de un espectro de vórtice, $\nabla X_V \neq 0$.

importantes del espectro de excitaciones del He Los rasaos II fueron sugeridos por primera vez por Landau (1941). este consistía de dos ramas Inicialmente propuso que (Fig. E.2), una para fonones y otra, separada de la primer por una diferencia ∆ de energía, para los rotones. Cuando (1947) encontró que el espectro no reproducia Landau correctamente el comportamiento termodinámico del He II. 10 reemplazó por el espectro continuo de la Fig. E.3. A energías bajas la curva es una recta, la cual corresponde a la relación de dispersión fonónica

E = u, p

donde u, es la velocidad del sonido. A energias altas, el espectro se desvía de la línea recta, pasando primero un máximo y luego por un minimo. Las excitaciones DOL energlas cercanas a este mínimo proporcionan, por con si solas, mayor contribución parámetros a. los termodinámicos, aparte de la que proporcionan 105 fonones, y su relación energia-momento puede expresarse



Fig. E.2 Espectro de energias propuesto inicialmente por Landau (1941).

-1;



Momento

Fig. E.3 Espectro fonon-roton sugerido por Landau (1947)⁷ La recta a trazos indica la definición de velocidad crítica. Mientras que, la parábola punteada muestra el espectro de una partícula libre.

- 157 -

en la forma

$E = \Delta + (p - p_{o})^{2} / 2 \mu_{r}$

donde μ r es la masa efectiva de estas excitaciones. La existencia de la diferencia finita de energía Δ , para estas excitaciones denominadas rotones, es crucial en la aparición de la superfluidez del He II. La similaridad entre las figuras E.1 y E.4 sugiere que, en un sentido, este enfoque del He II considera a éste como un sólido que ha perdido parte de su rigidez.

El criterio de superfluidez de Landau consiste en considerar, primeramente, un tubo muy estrecho a través del cual circula He II a T= OK. Manteniendo el flujo del superfluido tan lento como sea posible. Sin embargo, por arriba de cierta velocidad V_c , los átomos se mueven tan rápido que, cuando ellos chocan contra las irregularidades de las paredes del tubo, pasan del estado base a estados excitados. En términos del modelo de cuasipartículas, en el líquido se crean excitaciones térmicas, dando lugar a la pérdida de energia cinética por parte del superfluído.

La forma del espectro del Landau ha sido confirmada mediante experimentos de dispersión de neutrones, Yarnell et al. (1959) y Henshaw y Woods (1961). Los neutrones lentos crean y absorben excitaciones elementales en el He II, y por la medición de la energía y la de deflección de los neutrones dispersados, se obtiene directamente la curva E-p (Fig. E.4). La energía se escribe en unidades de temperatura y el momento como número de onda, porque es la forma que todos los libros y artículos al respecto acostumbran ponerlos. El valor de u, concuerda con la medición directa de la propagación del primer sonido.



Fig. E.4 Espectro de excitaciones del He II obter experimentalmente por dispersión de neutrones, según Henshaw y Woods (1961). obtenido

BIBLIOGRAFIA

• 7

1.- J. F. Allen, R. Feierls y M. Zaki Uddin, Nature, 140, 62(1937). 2.- J. F. Allen y J. Jones, Nature, 141, 243(1938). 3.- J. F. Allen y A. D. Misener, Proc. Roy, Soc. Londres, A172, 467(1939). 4.- A. C. Anderson, Proc. 1970 Ultralow Tem. Symp., U. S. Naval Research Laboratory, Reports No. 7133, Washington, D. C., (1970). 5.- Y. D. Anufriyev, Zh. Eksp. Teor. Fiz. Traducción al ingles: J. E. T. P. Lett., 1, 155(1965). 6.- K. R. Atkins, Adv. Phys., 1, 169(1952). 7.- K, R, Atkins, Liquid Helium, 1a. Ed. Cambride University Fress, Londres, (1959). 8.- J. Bardeen, G. Baym y D. Pines, Phys. Rev., 156, 207(1967). 9.- G. Baym, Phys. Rev. Lett., 17, 952(1966). 10.- C. Roghosian, H. Meyer y J. E. Rives, Phys. Rev. 146, 110(1966). 11.- H. B. Callen, Thermodynamics, 1a Ed. John Wiley & Sons, Nueva York, (1960). 12.- R. R. Conte, Eléments de Criogénie, Ed. Masson & Cie., Faris, (1970). 13.- P. Das, R. de Bruyn Outboter y K. W. Taconis, Proc. 9th Int, Conf, on Low Temp, Phys, Plenum Press, Londres, p. 1253. 14.- J. G. Daunt y K. Mendelssohn, Nature, 141, 911(1938 a). 15.- J. G. Dount y K. Mendelssohn, Nature, 142,-475(1938 b). 16.- J. G. Dount y K. Mendelssohn, Proc. Roy. Soc. Londres, A170, 423, 439(1939 a).

161 -

17.- J. G. Daunt y K. Hendelssohn, Nature, <u>143</u>, 719(1939 b). 18.- W. J. de Haas, E. C. Wiersma y H. A. Kramers, Physica, 1, 1(1933). 19.- F. Debye, Ann. Phys., 81, 1154(1926). 20.- J. S. Dugdale y F. E. Simon, Proc. Roy. Soc. Londres, A218, 291(1953). 21.- C. Ebner, Phys. Rev., 222, 156(1967). 22.- W. F. Gianque, J. Am. Chem. Soc., <u>42</u>, 1864(1927). 23.- W. F. Guianque y D. P. Mac Dougall, Phys. Rev., 43, 768(1933), 24.- C. J. Gorter, Physik. Z., 35, 928(1934). 25.- D. G. Henshow y A. D. B .Woods, Phys. Rev., 121, 1266(1961). 26.- H. Kamerling Onnes, Proc. Roy. Acad. Amsterdam, 13, 1903(1911). 27.- H. Kamerling Onnes, Trans. Faraday Soc., 18, No. 53(1922). 28.- H. Kamerling Onnes y J. D. A. Boks, Rept. Comm. 4th Intern. Cong. Refrig. Londres, (1924); Leiden Commun, 1700. 29.- P. L. Kapitza, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 4, 181(1941). 30.- W. H. Keesom y N. Wolfke, Proc. Roy. Acad. Amsterdam, 31, 90(1928); Leiden Commun. <u>190b</u>. 31.- W. H. Keesom y J. N. Van den Ende, Proc. Roy. Acad. Amsterdam, 33, 243(1930). 32.- W. H. Keesom y K. Clusius, Froc. Roy. Acad, Amsterdam, 35, 307(1932); Leiden Commun. 219c. -----33.- W. H. Keesom y Α. Ρ. Kessom, Physica, 3, 359(1936). 34.- W. H. Keesom y J. E. Mac Wood, Physica, 5,
737(1938). 35.- W. H. Keesom y G. Duyckaerts, Physica, 13, 153(1947). 36.- E. C. Kerr y R. D. Taylor, Ann. Phys., 20, 450(1962). 37.- I. M. Khalatnikov, Introduction to the Theory of Superfluidity, W. A. Benjamin Inc., Nueva York, (1965). Contiene las traducciones al inglés de dos artículos de Landau, referencias 44 y 45. 38.- A. K. Kikoin y B. G. Lasarev, Nature, 141, 912(1938 a). 39.- A. K. Kikoin y B. G. Lasarev, Nature, 142, 289(1938 6). 40.- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 5a. Ed. John Wiley & Sons, Nueva York, (1976). 41.- N. Kurti y F. Simon, Nature 133, 907(1934). 42.- N. Kurti y F. E. Simon, Proc. Roy. Soc. Ser., A149, 152(1935), 43.- N. Kurti, F. N. Robinson, F. Simon y D. A. Spohr, Nature, 178, 450(1956). 44.- L. D. Landau, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 5, 71(1941). 45.- L. D. Landau, Zh. Eksp. Teor. Fiz., <u>11</u>, 91(1947). 46.- L. D. Landau, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 30, 108(1957). Traducción al inglés: J. E. T. P., 3, 920(1957). 47.- Y. Laumond, Tesis de la Universidad Científica y Médica de Grenoble, sin publicar, (1972). 48.- F. London, Superfluids Vol. I.V., 1a. Ed. Dover, Nueva York, (1964). 49.- H. London, G. B. Clarke y E. Mendoza, Phys. Rev. 109, 262(1956). 50,- 0. V. Lounasmaa, Experimental Frinciples and Methods

163 -

• :

Below 1K, 1a. Ed. Academic Press, Londres, (1974). 51.- B. Neganov, N. Borisov y M. Liburg, Zh. EKsp. Teor. Fig., 50, 1445(1966). Traducción al inglés: J.E.T.P., 23, 959(1966). 52.- L. Osanger, Phys. Rev., 65, 117(1944). 53.- J. Pomeranchuck, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 20, 919(1950). 54.- R. Radebaugh, Nat. Bur. Stand. (U. S.), Notas Técnicas No. 362, (1967). 55.- J. D. Reppy y D. Depatie, Phys. Rev. Lett., 12, 187(1964). 56.- B. V. Rollin, Actes du 7me Congr. Intern. du Froid, Amsterdam-La Haya, 1, 187(1936). 57.- B. V. Rollin y F. Simon, Physica, 6, 269(1939). 58.- W. R. Roach, Tesis de la Universidad de Illinois, sin publicar, (1966). 59.- F. E. Simon y C. Swenson, Nature, 165, 829(1950). 60.- C. A. Swenson, Phys. Rev. 79, 626(1950). 61.- C. A. Swenson, Phys. Rev. 86, 870(1952). 62.- C. A. Swenson, Phys. Rev. 82, 538(1953). 63.- D. R. Tilley y J. Tilley, Superfluidity and Superconductivity, 1a Ed. Van Nostrand Reinhold Company, Londres, (1974). 64.- L. Tisza, Nature, 141, 913(1938). 65.- L. Tisza, On the General Theory of Phase Transitions, 1a Ed. John Wiley & Sons, Nueva York, (1951). 66.- J. T. Tough, W. D. McCormick y J. G. Dash, Phys. Rev, 132, 2373(1963). 67.- G. K. Walters y W. M. Fairbank, Phys. Rev., 103,

262(1956).

68.- J. C. Wheatley, O. E. Vilches y W.R. Abel, Physics, <u>4</u>, 1(1968 a).

69.- J. C. Wheatley, Am. Journal of Phys., <u>36</u>, 181(1968 b).

70.- A. D. B. Woods y A. C. Hollis Hallet, Can. J. Phys., <u>41</u>, 596(1963).

71.- J. L. Yarnell, G. P. Arnold, P. J. Bendt y E. C. Kerr, Phys. Rev., <u>113</u>, 1379(1959).

NOMENCLATURA Y FACTORES DE CONVERSION

A : Area transversal de un tubo

 A_3 : Area transversal del tubo interno de un intercambiador contínuo A_d : Area transversal del tubo externo de un intercambiador contínuo C: Calor específico

C_p: Calor específico a presión constante

 C_v : Calor específico a volumen constante

C'd : Calor específico de un gas de fermiones

C₃: Calor específico del ³He puro, o de la fase concentrada a T 0.2K

 C_d : Calor específico del ³He diluído, o de la fase diluída

cal : Caloría

cm : Centimetro

Cu : Cobre

Cu-Ni : Cupro-niquel

D: Diámetro externo de un tubo

d : Diámetro interno de un tubo; diámetro de las esferas de Cu sinterizado

D₃: Diámetro externo del tubo interno de un intercambiador contínuo, o diámetro del cilindro para el ³He puro en un intercambiador discreto.

d₃: Diámetro interno del tubo interno de un intercambiador continuo

D_d: Diámetro externo del tubo externo de un intercambiador contínuo o diámetro del cilindro para el ³He diluído en un intercambiador discreto

d_d: Diámetro interno del tubo externo de un intercambiador contínuo

E : Energía

E. : Energía de punto cero

 $-E_d$: Energía de amarre de los átomos de ³He en la fase diluída e : emisividad

g, gr : Gramo

- H : Entalpía
- H₃ : Entalpía del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K
- H_a : Entalpía del ³He diluído, o de la fase diluída
- $H_3(0)$: Entalpía del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K
- H_d : Entalpía de la fase diluída a presión osmótica constante
- H_f : Entalpía final de un proceso termodinámico
- H_i : Entalpía inicial de un proceso termodinámico
- ΔΗ : Diferencia de entalpías; diferencia de entalpía del 'He entre las fases concentrada y diluída de la cámara de mezcla
- ΔH_3 : Diferencia de entalpía del ³He entre la salida del intercambiador y la fase concentrada de la cámara de mezcla
- ΔH_d : Diferencia de entalpía del ³He entre la fase diluída de la cámara de mezcla y la entrada al intercambiador
- ΔH_{ev} : Diferencia de entalpía del ³He entre la cámara de 1K y el evapo rador

J : Densidad de corriente de masa

J : Joule

- K : Conductividad térmica (texto); Kelvin
- K_3 : Conductividad térmica del ³He puro, o de la fase concentrada a T 0.2K (texto)

 K_d : Conductividad térmica del ³He díluído, o de la fase diluída (texto) k: Constante de Boltzmann; \vec{k} : vector de propagación de onda

L : Calor latente de evaporación

- L_3 : Calor latente de evaporación del ³He puro, o de la fase concentrada a T 0.2K; altura de la cavidad cilíndrica para el ³He puro en un intercambiador discreto
- $L_{\rm d}$: Calor latente de evaporación del ³He diluído, o de la fase diluída; altura de la cavidad cilíndrica para el ³He diluído en un intercambiador discreto
- L4 : Calor latente de evaporación del "He
- L'3 : Diferencia de entalpía del ³He entre el vapor y la solución del evaporador

lt : Litro

1 : Longitud de un tubo

Mo : Masa de un líquido antes de bombearlo M : Masa de un líquido después de bombearlo m_3 : masa de un átomo de ³He m_4 : masa de un átomo de ⁴He m_5^4 : masa de una cuasipartícula de ³He m : masa; metro
mm : milímetro

 N_o : Número de Avogadro N: Número total de bosones de un sistema; Newton N_2 : Nitrógeno gas N_2L : Nitrógeno líquido n_o : Número de bosones en estado base n_3 : Número de átomos de ³He n_4 : Número de átomos de ⁴He \dot{n} : Flujo molar \dot{n}_3 : Flujo molar de ³He n: Número entero

P : Presión

 P_{con} : Presión de condensación del ³He a T_{1K}

Pev: Presión de vapor de la solución del evaporador

Pf : Presión fuente; presión del ³HeL a la salida de la impedancia

- Pi : Presión del ³HeL a la entrada de la impedancia
- P_m : Presión del mínimo de la curva de coexistencia sólido-líquido del 3 He

Ps : Presión sobre la curva de coexistencia sólido-líquido

- Pv : Presión de vapor
- AP : Diferencia de presiones

p : Momento de una partícula

pf : Momento de Fermi

p. : Momento del mínimo del espectro de energía del He II

∆p : Incertidumbre en el momento de una partícula

Q : Calor

- ¿ : Cantidad de calor que un objeto recibe o absorbe por unidad de tiempo; cantidad de calor absorbida por unidad de tiempo por el proceso de dilución que se lleva a cabo en la cámara de mezcla
- $\dot{Q}_{\rm K}$: Flujo de calor por conductividad térmica; flujo de calor a través de la superficie de contacto entre dos medios distintos
- Q_{K3} : Flujo de calor por conductividad térmica del ³He puro, o de la : fase concentrada a T<0.2K (texto)
- \dot{Q}_{Kd} : Flujo de calor por conductividad térmica del ³He diluído, o de la fase diluída (texto)
- Q_n : Flujo de calor por viscosidad
- $\ensuremath{\mathbb{Q}_{n,3}}$: Flujo de calor por viscosidad del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K
- \dot{Q}_{nd} : Flujo de calor por viscosidad del ³He diluído, o de la fase diluída
- Q_c : Flujo de calor por calor específico
- \tilde{Q}_{C3} : Flujo de calor por calor específico del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K
- Q_{Cd} : Flujo de calor por calor específico del ³He diluído, o de la fase diluída
- \tilde{Q}_{Kr} : Flujo de calor por conductividad térmica del tubo interno de un intercambiador contínuo
- Q_m: Potencia frigorifica
- \tilde{Q}_3 : Flujo de calor introducido por el ³He puro que llega a la cámara de mezcla; flujo de calor extraído del evaporador por evaporación de ³He
- \hat{Q}_4 : Flujo de calor extraído del evaporador por evaporación de "He
- Q_d : Flujo de calor extraído de la cámara de mezcla por extracción de 3 He de la fase diluída
- \dot{Q}_{ev} : Flujo de calor extraído del evaporador por bombeo de la solución de $^{3}He^{-4}He$

4 *

- $\dot{Q}_{\rm 3ev}$: Flujo de calor que es introducido al evaporador por enfriamiento del $^{3}{\rm He}$ a $T_{\rm ev}$
- \tilde{Q}_{K3} : Flujo de calor por conductividad térmica del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K (figuras)
- \ddot{Q}_{kd} : Flujo de calor por conductividad térmica del ³He diluído, o de la fase diluída (figuras)
- \dot{Q}_{kr} : Flujo de calor por conductividad térmica del tubo interno de un intercambiador contínuo (figuras)
- $\check{
 m Q}_{
 m R}$: Flujo de calor que recibe el evaporador por radiación desde ${
 m T}_{
 m amb}$
- \tilde{Q}_R^i : Flujo de calor que recibe el evaporador por radiación desde T_{4K}
- R : Radio promedio de la esfera en que se localiza un átomo de helio; constante universal de los gases
- R_K : Resistencia térmica de Kapitza
- S : Entropía; entropía del He II; superficie de intercambio térmico entre dos medios distintos
- Sn : Entropía de la componente normal del He II
- $\mathbf{S}_{\mathbf{S}}$: Entropía de la componente superfluída del He II; entropía del sólido
- S₃: Entropía del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K; superficie de intercambio térmico entre el ³He puro y un sólido.
- S_d : Entropía del ³He diluído, o de la fase diluída; superficie de intercambio térmico entre el ³He diluído y un sólido
- S1:: Entropía del líquido
- ∆S : Diferencia de entropías

s : segundo

T: Temperatura

- T_m : Temperatura de la cámara de mezcla; temperatura del mínimo de la curva de coexistencia sólido-líquido del ³He
- Tev : Temperatura del evaporador
- T_{4K} : Temperatura del baño de "HeL
- T_{1K} : Temperatura de la cámara de 1K
- T₃ : Temperatura del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K
- T_d : Temperatura del ³Ne diluído, o de la fase diluída
- T_{Cu} : Temperatura de un intercambiador discreto
- T_p : Temperatura de la pared del tubo interno de un intercambiador discreto
- T_{min} : Temperatura mínima que alcanza la cámara de mezcla
- T_f : Temperatura de Fermi
- T_{λ} : Temperatura de la transición lambda
- T_c : Temperatura a la que comienza la condensación de un gas ideal de Bose-Einstein; temperatura del punto crítico
- t : Tiempo que tarda en pasar el He puro o diluído a través de un intercambiador discreto
- ΔT : Diferencia de temperaturas
- ΔT_3 : Gradiente de temperatura en el ³He puro, producido por su calentamiento por viscosidad
- ΔT_d : Gradiente de temperatura en el ³He diluído, producido por su calentamiento por viscosidad
- U: Energía interna
- U1 : Energía interna del líquido
- U_s : Energía interna del sólido
- ΔU : Diferencia de energías internas
- \vec{u}_1 : Velocidad del sonido

173

V: Volumen; volumen promedio en que se localiza un átomo de helio

V1 : Volumen del líquido

V_e : Volumen del sólido

V3 : Volumen molar del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K; volumen del cilindro para el ³He puro en un intercambiador discreto

 V_d : Volumen molar del ³He diluído, o de la fase diluída; volumen del cilindro para el ³He diluído en un intercambiador discreto

 \vec{V}_n : Velocidad de la componente normal del He II

 $ec{
u}_{
m s}$: Velocidad de la componente superfluída del He II

♥: Velocidad del He II

♥_c : Velocidad crítica

- V : Flujo volumétrico o gasto
- V₃ : Flujo volumétrico o gasto de ^{\$}HeL

 \dot{V}_{N_2} : Flujo volumétrico o gasto de N₂ ; ΔV : Diferencia de volúmenes

W : Watt

X : Concentración de He en una mezcla líquida ³He-⁴He de una sola fase

X_d : Concentración de ³He en la fase diluída

X_c : Concentración de ³He en la fase concentrada

 X_d° : Concentración límite de ³He en la fase diluída en T=0K

X_{ev} : Concentración de ³Ne en la solución del evaporador

 X_{ev}^{v} : Concentración de ³He en el vapor de la solución del evaporador X_{dm} : Concentración de ³He en la fase diluída de la cámara de mezcla Ax : Incertidumbre en la posición de una partícula

• • •

Z : Impedancia

- $\rm Z_3$: Impedancia de la canalización por donde viaja el ³He puro, o la fase concentrada a T<0.2K
- Z_d : Impedancia de la canalización por donde viaja el ³He diluído, o la fase diluída
- a : Coeficiente de expansión térmica
- β : Constante de intercambio térmico entre dos medios distintos
- β_3 : Constante de intercambio térmico entre el ³He puro y un sólido
- β_d : Constante de intercambio térmico entre el ³He diluído y un sólido
- β_m : Constante de intercambio térmico entre el ³He puro y el diluído a través de un sólido
- γ : Area efectiva de intercambio de calor por unidad de volumen, para esferas de cobre sinterizado
- δ : Coeficiente de Joule-Kelvin
- η : Viscosidad
- n₃ : Viscosidad del ³He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K
- na : Viscosidad del ³He diluído, o de la fase diluída
- κ : Conductividad térmica (figuras)
- κ₃: Conductividad térmica del 'He puro, o de la fase concentrada a T<0.2K (figuras)</p>
- κ_d : Conductividad térmica del ³He diluído, o de la fase diluída (fig)
- λ : Transición lambda; longitud característica de un intercambiador contínuo
- μ : Potencial químico
- µ_{3c} : Potencial químico del ³He en el ³He puro, o en la fase concentr<u>a</u> da a T<0.2K</p>
- μ_{3d} : Potencial químico del ³He en el ³He diluído, o en la fase diluída da

 μ_{4c} : Potencial químico del ³He en la fase concentrada

 μ_{4d} : Potencial químico del ³He en He diluído, o en la fase diluída

µ, : Masa efectiva de un rotón

p : Densidad; densidad del He II

 ρ_n : Densidad de la componente normal del He II

 ρ_s : Densidad de la componente superfluída del He II

- σ : Superficie característica de intercambio de calor en un intercambiador contínuo; constante de Stefan-Boltzmann
- τ : Tiempo que tarda en equilibrarse térmicamente el ³He puro o diluído en un intercambiador discreto

ω : Frecuencia angular

π : Presión osmótica

 n_n : Viscosidad de la componente normal del He II

n_s : Viscosidad de la componente superfluída del He II

n_{N₂}: Vís∞sidad del Nitrógeno gas

	erg/s cm K	joule/s m K	cal./s m K
1 erg/s cm K	1	10 ⁻⁵	2.3904 ⁻ X 10 ⁻⁶
1 joule/s m K	10 5	1	0,2390
1 cal./s m K	4.184 x 10 ⁻⁷	4.184	. 1

CONDUCTIVIDAD TERMICA

<u>joule</u> = Watt

	joule	erg	cal.
joule	1	107	0.2390
erg	10-7	1	2.3901 X 10 ⁻⁸
cal.	4.184	4.184 X 10 ⁻⁷	1

ENERGIA

. . .

PRESION

	-						1
	bar	N/m ²	dina/cm ²	mm de Hg	atm	lb/plg ²	plg de Hg
1 bar =	1	10 5	10 6	7.5006 X 10 ²	0.9869	1.4504 x 10	2.9530 X 10
1 N/m ² =	10 ⁻⁵	1	10	7.5006 X 10 ⁻³	9.8692 X 10 ⁻⁶	1.4504 X 10 ⁻⁴	2.9530 X 10 ⁻⁴
1 dina/cm ² ≡	10 ⁺⁶	10 ⁻¹	1	7.5006 X 10 ⁻⁴	0.9869 X 10 ⁻⁶	1.4504 X 10 ⁻⁵	2.9530 X 10 ⁻⁵
1 mm de Hg a O°C =	1.3332 X 10 ⁻³	1.3332 X 10 ²	1.3332 X 10 ⁻³	1	1.3158 X 10 ⁻³	1.9337 X 10 ⁻²	3.9370 X 10 ⁻²
1 atmófera =	1.0133	1.0133 X 10 ⁵	1.0133 X 10 ⁶	7.6000 X 10 ²	1	1.4696 X 10	2.9921 X 10
1 lb/plg²≖	6.8947 X 10 ⁻²	6.8947 X 10 ³	6.8947 X 10 ⁴	5.1715 X 10	6.8046 X 10 ⁻²	1	2.0360
1 plg de Hg a O°C =	3.3864 X 10 ⁻²	3.3864 X 10 ³	3.3864 X 10 ⁴	2.5400 X 10	3.3421 X 10 ⁻²	4.9116 X 10 ⁻¹	1

 $1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ Pascal}$

1 torr = 1 mm de Hg

	Poise	dina s/cm ²	N s/m²
1 Poise	1	1	10 ⁻¹
1 dina s/cm ²	1	1	10-1
1 N s/m ²	10	10	1

VISCOSIDAD

- 180 -

CONSTANTES FISICAS UTILIZADAS EN ESTA TESIS

	이 International Action (1997) - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19	
Símbolo.	Constante	Valor
h	Cte de Planck	1.05450 X 10 ⁻³⁴ J/s
k=R/No	Cte de Boltzmann	1.38054 X 10 ⁻²³ J/K
L [°]	Calor latente de evapo- ración del ³ HeL a T=OK	20.56 J/mol
L	Calor latente de evapo- ración del "HeL a T=OK	59.62 J/mol
m 3	Masa de un átomo de ³ He	5.00792 X 10^{-24} g
m ₄	Masa de un átomo de "He	6.64605 X 10 ⁻² g
No	Número de Avogadro	6.02252×10^{23} /mol
R	Cte universal de los gases	8.3143 J/mol K
uĩ	Velocidad del sonido en el [°] HeL a T=0K	2.3827 X 10 ⁴ cm/s
V ₃	Volumen molar del ³ HeL 7 a T=OK	36.83 cm ³ /mol
V ₄	Volumen molar del "HeL a T=OK	27.58 cm ³ /mol
σ	Cte de Stefan-Boltzmann	5.67 X 10^{-12} J/s cm ² K

• • •

۰.

- 181