



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE QUÍMICA



EXAMENES PROFESIONALES
FAC. DE QUÍMICA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE EQUILIBRIO
LÍQUIDO - VAPOR MULTICOMPONENTE CON
ECUACIONES DE ESTADO CUBICAS
UTILIZANDO UNA MICROCOMPUTADORA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERO QUÍMICO
P R E S E N T A :
JESÚS MUÑOZ OCOTERO



México, D.F.

1986



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

CAPITULO	Pág.
I.- Introducción	1
II.- Cálculo de propiedades termodinámicas a partir de una ecuación de estado	5
A. Generalidades	5
B. Cálculo de las constantes de componentes puros	17
B.1. Resoluciones particulares	11
B.2. Dependencia de a con respecto a la temperatura a través de la función $\alpha(T_p, \pi)$	15
C. Extensión a mezclas. Reglas de mezclado	14
D. Propiedades termodinámicas en mezclas multicomponentes	15
III.- Equilibrio líquido-vapor en sistemas de una etapa	19
A. Criterios de equilibrio	19
B. Planteamiento de los problemas de ELV	21
B.1. Puntos de rocío y burbuja	22
B.2. Vaporizaciones súbitas o flash	23
C. Resolución de los problemas de ELV	25
C.1. Puntos de burbuja y rocío	25
C.2. Vaporizaciones súbitas o flash	27
C.2.1. Flash isotérmico o isobárico	27
C.2.2. Flash adiabático	32
C.2.3. Flash isoentrópico	37
C.2.4. Flash (V/F) constante	37
C.3. Estimación inicial de las incógnitas	41
C.3.1. Puntos de burbuja y rocío	41
C.3.2. Vaporizaciones súbitas o flash	46
D. Descripción de los programas	48
D.1. Puntos de burbuja y rocío	48
D.1.1. Primera parte : Programa que calcula los parámetros de los	

CAPITULO	Pág.
componentes puros	49
D.1.2. Segunde parte : Programa que calcula los puntos de burbuja y rocío	50
D.2. Vaporizaciones súbitas o flash	52
D.2.1. Primera parte : Programa que calcula los parámetros de componentes puros	52
D.2.2. Segunda parte : Programa que calcula un punto de burbuja y uno de rocío	52
D.2.3. Tercera parte : Programa que resuelve el flash	52
E. Cálculo de propiedades	53
E.1. Resolución analíticos de una ecuación cúbica	54
E.2. Resolución numérica de la ecuación cúbica (2-13)	57
F. Ejemplos	58
F.1. Puntos de burbuja y rocío	58
F.2. Vaporizaciones súbitas o flash	65
IV.- Construcción de la campana de la zona de dos fases	75
A. Generalidades	75
B. Algoritmo	78
C. Descripción del programa	81
D. Ejemplo	82
V.- Simulación de una columna de platos para la destilación multicomponente	88
A. Conceptos	88
A.1. Modelo	86
A.2. Simulación	89
A.3. Cascada	89
B. Descripción del sistema hipotético	90
C. Formulación del modelo matemático. Ecuaciones fundamentales	
D. Resolución del modelo matemático	98

CAPITULO	Pag.
E. Descripción del programa	103
F. Ejemplo	105
VI.- Banco de datos	111
VII.- Conclusiones y recomendaciones	133
VIII.- Apéndices	135
A-1. Cálculo de los parámetros de los componentes puros	136
A-2. Cálculo de los puntos de burbuja o de rocío	141
B-1. Cálculo de un punto de burbuja y uno de rocío	146
B-2. Cálculo del flash	150
C-1. Cálculo de los puntos necesarios para construir la zona de las fases de un diagrama termodinámico	156
D-1. Simulación de una columna de destilación multicomponente	159
E-1. Actualizador del banco de datos	166
IX.- Notación	168
X.- Bibliografía	172

C A P I T U L O I

I N T R O D U C C I O N

Algunos de los problemas que frecuentemente se presentan en el diseño o simulación de un proceso químico, son los relacionados con la estimación adecuada de las diferentes propiedades físicas de las corrientes que intervienen en el proceso. Es por esto que el ingeniero químico debe disponer de una herramienta para evaluar dichas propiedades.

Durante los últimos años la habilidad para predecir propiedades termofísicas y el equilibrio que ocurre entre una fase líquida y una vapor ha mejorado considerablemente. Un número representativo de métodos se basan en ecuaciones de estado. La primera ecuación de estado práctica la propuso J. D. van der Waals en 1873. Esta ecuación es un ejemplo importante, aunque sencillo, de una ecuación de estado cúbica en el volumen.

En 1949 Otto Redlich y J. W. P. Kwon propusieron una ecuación de dos constantes, esta ecuación está basada en consideraciones principalmente prácticas y parece de un razonamiento teórico riguroso. La ecuación de Redlich-Kwong se ha utilizado para correlacionar presión, volumen y temperatura, para estimar entalpías, equilibrio líquido-vapor y equilibrio entre fases.

Aún cuando se ha encontrado que este ecuación da resultados razonablemente buenos al ajustar datos experimentales, M. S. Flory demostró que el teorema de estados correspondientes de dos parámetros no era suficiente para predecir datos volumétricos, introduciendo un tercer parámetro (factor acéntrico) necesario para una buena representación de la mayoría de las sustancias, con la excepción de algunas como el hidrógeno, helio y agua. Esto dio lugar a una serie de modificacio-

nes a la ecuación original de Redlich-Kwong, para obtener una mayor - precisión y desde entonces un gran número de ellas se han desarrollado.

Han aparecido ecuaciones tan simples que incluyen únicamente dos parámetros y por otro lado se han publicado ecuaciones con cincuenta parámetros. Este último tipo de ecuaciones se han utilizado para predecir con gran exactitud propiedades de fluidos; se puede citar como ejemplo la ecuación de BWR, la de Lee-Kesler y otras con fundamentos semiteóricos.

Aún cuando estas ecuaciones son deseables para trabajos de alta precisión no son prácticos para el cálculo rutinario de propiedades termodinámicas, ya que consumen un considerable tiempo de computación. Por lo tanto, el atractivo de las ecuaciones de estado simples radica en la facilidad de cálculo. La mayoría de las ecuaciones de este tipo son cúbicas en el volumen y han disfrutado de gran popularidad debido a que la expresión cúbica es el orden de ecuación más bajo capaz de representar adecuadamente el comportamiento tanto de líquidos como de vapores.

El presente trabajo consiste en la implementación de programas de cómputo para el cálculo de propiedades termodinámicas utilizando ecuaciones de estado cúbicas, para resolver problemas relacionados - con el equilibrio líquido-vapor multicomponente. Estos programas se desarrollaron para las microcomputadoras Apple II (en lenguaje BASIC Applesoft), con que cuenta el Departamento de Computación de la Facultad de Química.

En la tabla I-A se listan las siete ecuaciones de estado utilizadas en esta tesis, indicándose el año en que fué propuesta la ecuación y el número de referencia en la bibliografía.

Tabla I-A.- ECUACIONES DE ESTADO IMPLEMENTADAS

<u>Autor (es) / Título</u>	<u>Fecha</u>	<u>No. de referencia</u>
Kedlich-Kwong	1949	30
Soave original	1972	36
Soave- Graboski-Daubert	1978	7
Peng-Robinson	1976	21
Schmidt-Wenzel	1980	33
Harmens-Knapp	1980	10
Batei-Peja	1981	19

En el capítulo II se presenta un panorama general para el cálculo de propiedades termodinámicas con ecuaciones de estado. Este capítulo es un ejemplo de las herramientas que proporciona la termodinámica para la evaluación, por diferentes métodos, de las propiedades termodinámicas.

El planteamiento de problemas físicos de equilibrio líquido-vapor multicomponente y los procedimientos de resolución a estos problemas se presentan en el capítulo III.

En el capítulo IV se da una aplicación a los problemas resueltos en el capítulo III. Aquí se indica el tipo de diagramas termodinámicos que es posible construir a partir de la información obtenida.

En el capítulo V se presenta la formulación de un modelo matemático generalizado para un sistema de destilación por etapas de mezclas multicomponentes evaluando propiedades con las ecuaciones de estado.

Para realizar las pruebas correspondientes se construyó un archivo de datos (capítulo VI), potencialmente interraro por 168 componentes.

Los programas desarrollados se almacenaron en discos (el Disk II

del Apple utiliza discos flexibles de 5 1/4 pulgadas). Para identificar el contenido de cada uno de los discos se etiquetaron de la siguiente manera :

Disco No.	Contenido
1	Cálculo de puntos de burbuja y/o rocío.
2	Cálculo de vaporizaciones súbitas o flash.
3	Construcción de la campana de la zona de dos fases.
4	Simulación de una columna de platos para la destilación multicomponente.

Cada uno de los discos contiene un Banco de Datos y un programa que permite modificarlo, de modo que cada uno de los discos es independiente de los otros. La descripción de los programas se exponen en su oportunidad.

C A P I T U L O I I

CALCULO DE PROPIEDADES TERMODINAMICAS A PARTIR DE UNA ECUACION DE ESTADO

A. GENERALIDADES

La importancia de una ecuación de estado no sólo estriba en que ésta relaciona las variables presión (P), volumen molar (v), temperatura (T) y composición (para mezclas uniformes), sino que a partir de la ecuación de estado se pueden encontrar todas las propiedades que caracterizan a un sistema como son : la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, el potencial químico, la fugacidad, etcétera.

Existen dos caminos para calcular propiedades termodinámicas a partir de ecuaciones de estado, de acuerdo a que la ecuación sea explícita en el volumen molar o en la presión; esto se ilustra con las siguientes relaciones

$$v = v(T, P, \text{composición}) \quad (2-1)$$

$$P = P(T, v, \text{composición}) \quad (2-2)$$

Para el primer caso las expresiones para calcular la entalpía, la entropía y el coeficiente de fugacidad del componente i en una mezcla multicomponente son : (propiedades termodinámicas utilizadas en esta tesis)

$$H(T, P) - H^\circ(T) = \int_0^P \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_{P,n} \right] dP \quad (2-3)$$

$$S(T, P) - S^\circ(T, P) = \int_0^P \left[\frac{nR}{P} - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_{P,n} \right] dP \quad (2-4)$$

$$\ln \varphi_i = \int_{P_0}^P \left[\frac{\bar{V}_i}{RT} - \frac{1}{P} \right] dP \quad (2-5)$$

Donde V = volumen total ($V = nv$)

n = número de moles de mezcla

R = constante universal de los gases

H = entalpía de la mezcla

S = entropía de la mezcla

\bar{V}_i = volumen molar parcial del componente i

φ_i = coeficiente de fugacidad del componente i

El superíndice $(^\circ)$ significa las propiedades calculadas como gas ideal. En el punto D de este capítulo se indica como calcular dichas propiedades.

En el segundo caso, es decir, para las ecuaciones de estado explícitas en la presión las expresiones para las mismas propiedades termodinámicas son :

$$H(T, P) - H^\circ(T) = \int_V^\infty \left[P - T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_{V,n} \right] dV + PV - nRT \quad (2-6)$$

$$S(T, P) - S^\circ(T, P) = \int_V^\infty \left[\frac{nR}{V} - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_{V,n} \right] dV + nR \ln \frac{PV}{nRT} \quad (2-7)$$

$$\ln \varphi_i = \int_V^\infty \left[\frac{1}{RT} \left(\frac{\partial P}{\partial n_i} \right)_{T, V, n_j \neq i} - \frac{1}{V} \right] dV - \ln \frac{PV}{nRT} \quad (2-8)$$

La deducción de las expresiones anteriores se puede consultar en los textos de Balzhiser (5) o Prausnitz (26).

Las ecuaciones (2-5) a (2-8) son válidas tanto para mezclas gaseosas como para líquidas incluyendo toda clase de compuestos. El punto

clave en su utilización consiste en contar con la ecuación de estado adecuada a la aplicación que se desea, la cual debe ser válida desde el gas ideal ($P = 0$ o $V = \infty$) hasta las condiciones (P, T) deseadas.

Como se mencionó en la introducción, se implementaron siete ecuaciones de estado cúbicas, todas explícitas en la presión por lo que enfocaremos nuestra atención a las expresiones (2-6) a (2-8) para el cálculo de las propiedades termodinámicas mencionadas. El resto de las propiedades se obtienen de las dos primeras, H y S , por las relaciones usuales :

$$\begin{aligned} U &= H - PV \\ A &= H - PV - TS \\ G &= H - TS \\ C_p &= \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P , \text{ etcétera} \end{aligned} \quad (2-9)$$

donde U = energía interna

A = energía libre de Helmholtz

G = energía libre de Gibbs

C_p = capacidad calorífica a presión constante

El cálculo de propiedades termodinámicas con este tipo de ecuaciones de estado requiere del uso de una computadora por la gran cantidad de operaciones que es necesario efectuar, sin embargo las ventajas que representa su uso son enormes, entre las que destaca las siguientes :

- a) Se utiliza el mismo procedimiento para el cálculo de propiedades de líquidos como de gases, ya sea mezclas o en componentes puros.
- b) No se necesita ninguna otra información para calcular fugacidades en mezclas gaseosas o líquidas, basta solamente la ecuación de estado.
- c) Para calcular entalpias y entropías de mezclas líquidas y gaseosas se necesita además de la ecuación de estado, la información

del calor específico de cada componente como gas ideal en función de la temperatura.

- d) La ecuación de estado contiene implicitamente (con ayuda del inciso anterior) la información de la capacidad calorífica de gases reales o líquidos y calores de mezclado.
- e) Para incluir los casos en donde ocurrán reacciones químicas basta añadir la información de la entalpía y energía libre de Gibbs de formación de los diferentes componentes en un estado determinado (normalmente se escoge el componente puro en su estado natural a 1 atm. y 25 °C).

Para el cálculo de las propiedades termodinámicas expresadas por las ecuaciones (2-6) a (2-8) se utilizó una ecuación cúbica general, de modo que ésta representara a las siete ecuaciones de estado implementadas y tiene la siguiente forma :

$$\frac{P}{T} = \frac{\frac{R T}{v - b}}{v^2 + (b + c)v - db} - \frac{a}{v^2 + (b + c)v - db} \quad (2-10)$$

donde a es función de la temperatura; b, c y d son constantes.

En la tabla III-A se dan los valores de los parámetros c y d para cada una de las siete ecuaciones de estado.

La ecuación de estado general (2-10) puede reescribirse en términos del factor de compresibilidad (zeta) y aplicando una transformación a las variables a, b, c y d.

El factor de compresibilidad se define como :

$$Z = \frac{P v}{R T} \quad (2-11)$$

y la transformación de variables está dada por :

$$A = \frac{a P}{(R T)^2} ; \quad B = \frac{b P}{R T} ; \quad C = \frac{c P}{R T} \quad y \quad D = \frac{d P}{R T} \quad (2-12)$$

Tabla II-A.- VALOR DE LAS CONSTANTEs c Y d PARA CADA UNA DE LAS

SITTE ECUACIONES DE ESTADO ESTUDIADAS.

<u>ECUACION DE ESTADO</u>	<u>VALOR DE c</u>	<u>VALOR DE d</u>
Redlich-Kwong	0	0
Soave original	0	0
Graboski-Daubert	β	β
Peng-Robinson	b	b
Schmidt-Wenzel	$3 \cdot m \cdot b$	$3 \cdot m \cdot b$
Harmens-Knapp	$b \cdot \frac{[1 - 3L_c(\pi)]}{\beta \cdot L_c(\pi)}$	$b \cdot \frac{[1 - 3L_c(\pi)]}{5 \cdot L_c(\pi)}$
Patel-Teja	$c(\pi)$	$c(\pi)$

Las cantidades A, B, C y D son adimensionales.

Sustituyendo las ecuaciones (2-11) y (2-12) en la ec. (2-10) e igualando a cero se tiene

$$f(Z) = Z^3 - (1-C)Z^2 + (A-B-C-B^2-BC-BD)Z - (AB-DB-DB^2) = \emptyset \quad (2-13)$$

B. CALCULO DE LAS CONSTANTES DE COMPONENTES PUROS

A continuación se presenta el cálculo de las constantes de componentes puros así como el de los parámetros de cada una de las siete ecuaciones de estado. Siguiendo el procedimiento acostumbrado, las constantes de los componentes puros se calculan utilizando las propiedades críticas de las sustancias, mediante las siguientes relaciones

$$a = \alpha_a \cdot (R^2 T_c^2 / P_c) \propto (T_r, \pi) \quad (2-14)$$

$$b = \alpha_b \cdot (R T_c / P_c) \quad (2-15)$$

$$c = \alpha_c \cdot (R T_c / P_c) \quad (2-16)$$

$$d = \alpha_d \cdot (R T_c / P_c) \quad (2-17)$$

donde T_c = temperatura crítica

P_c = presión crítica

T_r = temperatura reducida ($T_r = T/T_c$)

π = factor acéntrico de Pitzer

$\propto(T_r, \pi)$ se encuentra ajustando la presión de vapor del componente puro. Es un factor adimensional y en el punto crítico $\propto(T_r, \pi) = 1$. Las cantidades α_a , α_b , α_c y α_d deben satisfacer las condiciones de Van der Waals en el punto crítico, esto es que la primera y segundas derivadas de la presión con respecto al volumen a temperatura constante sean iguales a cero

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_T = \emptyset \quad (2-18)$$

lo cual equivale a que la primera y segunda derivadas con respecto a Z de la función $f(Z)$ definida por la ec. (2-15) sean iguales a cero

$$\frac{d f(Z)}{d Z} = \frac{d^2 f(Z)}{d Z^2} = 0 \quad (2-19)$$

sustituyendo la ec. (2-15) en la ec. (2-19) y utilizando el hecho de que la ec. (2-15) también debe cumplirse en el punto crítico se obtienen las siguientes tres ecuaciones :

$$5 \alpha_c + \alpha_c = 1 \quad (2-20)$$

$$\alpha_a = (1 + \alpha_b - \alpha_c)^5 \quad (2-21)$$

$$\alpha_b^3 + (2 - 5 \alpha_c) \alpha_b^2 + (3 \alpha_c^2 + \alpha_c - \alpha_d) \alpha_b - \alpha_c^3 = 0 \quad (2-22)$$

donde α_c es Z calculada por la ecuación de estado en el punto crítico.

Se tiene un sistema de tres ecuaciones con cinco variables ($\alpha_a, \alpha_b, \alpha_c, \alpha_d$ y α_c). Es necesario por tanto asignarle valores a dos de ellas o establecer dos relaciones para encontrar las variables restantes.

5.1. ASIGNACIONES PARTICULARES

- Ecuaciones de estudio de Redlich-Kwong, Soave original y Craboski-Daubert :

En este caso se hace la siguiente asignación :

$$\alpha_c = \alpha_d = 0 \quad (2-23)$$

obteniéndose los siguientes valores para α_a, α_b y α_c :

$$\alpha_a = \frac{1}{9(2^{1/3} - 1)} = 0.4074802555403 \quad (2-24)$$

$$\alpha_b = \frac{2^{1/3} - 1}{5} = 0.09564631396496 \quad (2-25)$$

$$\alpha_c = 1/5 \quad (2-26)$$

- Ecuación de estado de Peng-Robinson :

Para este caso las asignaciones son :

$$\alpha_c = \alpha_b \quad y \quad \alpha_d = \alpha_b \quad (2-27)$$

obteniéndose los siguientes valores

$$\alpha_a = 0.4572355289208 \quad (2-28)$$

$$\alpha_b = \alpha_c = \alpha_d = 0.0777960739032 \quad (2-29)$$

$$\xi_c = 0.3074013086988 \quad (2-30)$$

- Ecuación de estado de Schmidt-Wenzel :

En este caso se hacen las siguientes asignaciones :

$$\alpha_c = \alpha_d \quad y \quad \alpha_c = 3^{\frac{1}{3}} \cdot \alpha_b \quad (2-31)$$

los valores de las constantes se obtienen mediante el siguiente procedimiento :

Resolver la ecuación cúbica para β_c de

$$(1 + 6^{\frac{1}{3}}) \beta_c^3 + 3\beta_c^2 + 3\beta_c - 1 = 0 \quad (2-32)$$

luego $\xi_c = \frac{1}{3(1 + \beta_c^{\frac{1}{3}})}$ (2-33)

$$\alpha_a = (1 - \xi_c + \alpha_b)^3 \quad (2-34)$$

$$\alpha_b = \beta_c \cdot \xi_c \quad (2-35)$$

$$\alpha_c = \alpha_d = 3^{\frac{1}{3}} \cdot \alpha_b \quad (2-36)$$

- Ecuación de estado de Harmsen-Knapp :

Para este caso las asignaciones son :

$$\alpha_c = \alpha_d \quad y \quad \alpha_c = f(\xi_c) \quad \left[\text{ver ec. (2-41)} \right] \quad (2-37)$$

las constantes se calculan mediante las siguientes relaciones ;

$$\epsilon_c = 0.0501 + 0.0384 \cdot \pi^2 + z_c \quad (2-38)$$

$$\alpha_a = 1 - 3\epsilon_c + 3\epsilon_c^2 + \beta \epsilon_c (3 - 6\epsilon_c + \epsilon_c) \quad (2-39)$$

$$\alpha_b = \alpha_c = \alpha_d = \beta \cdot \epsilon_c \quad (2-40)$$

$$\text{donde } \beta = 0.10770 + 0.76405 \epsilon_c - 1.24282 \epsilon_c^2 + 0.96210 \epsilon_c^3 \quad (2-41)$$

$$z_c = \text{factor de compresibilidad crítico}$$

- Ecuación de estado de Patel-Teja :

En este caso se hacen las siguientes asignaciones :

$$\alpha_c = \alpha_d \quad (2-42)$$

las constantes se calculan mediante el siguiente procedimiento :

$$\epsilon_c = 0.329032 - 0.076799 \cdot \pi + 0.0211947 \cdot \pi^2 \quad (2-43)$$

resolver la ecuación cúbica para α_b de :

$$\alpha_b^3 + (2 - 3\epsilon_c)\alpha_b^2 + 3\epsilon_c^2 \cdot \alpha_b - \epsilon_c^3 = 0 \quad (2-44)$$

$$\alpha_a = (1 - \epsilon_c + \alpha_b)^2 \quad (2-45)$$

$$\alpha_c = \alpha_d = 1 - 3 \cdot \epsilon_c \quad (2-46)$$

B.2. DEPENDENCIA DE α CON RESPECTO A LA TEMPERATURA A TRAVÉS

DE LA FUNCIÓN $\alpha(Tr, \pi)$

Como se mencionó antes, la función $\alpha(Tr, \pi)$ es necesaria para predecir correctamente las presiones de vapor de componentes puros; esta función siguiendo el trabajo de Soave (36) se define como :

$$\alpha = \left[1 + m (1 - \sqrt{Tr}) \right]^2 \quad (2-47)$$

para cada una de las siete ecuaciones de estado implementadas, excepto

para las ecuaciones de Redlich-Kwong y Harmens-Knapp, alfa está dada por la ec. (2-47). El valor del parámetro m es diferente para cada una de las ecuaciones de estado y son para :

$$\text{Soave original : } m = 0.480 + 1.574m - 0.176m^2 \quad (2-48)$$

$$\text{Graboski-Daubert : } m = 0.48502 + 1.55171m - 0.15613m^2 \quad (2-49)$$

$$\text{Peng-Robinson : } m = 0.37464 + 1.54226m - 0.26992m^2 \quad (2-50)$$

$$\text{Patel-Teja : } m = 0.452413 + 1.30982m - 0.295937m^2 \quad (2-51)$$

$$\text{Schmidt-Wenzel : } \left\{ \begin{array}{l} m = m_0 + (5Tr - 3m_0 - 1)^2 / 70 \text{ para } Tr \leq 1 \\ m = m_0 + (4 - 3m_0)^2 / 70 \text{ para } Tr > 1 \end{array} \right. \quad (2-52)$$

$$\text{donde } m_0 = 0.465 + 1.347m - 0.528m^2 \quad (2-54)$$

Para la ecuación de Redlich-Kwong alfa está dada por :

$$\alpha = 1 / \sqrt{Tr} \quad (2-55)$$

Y para la ecuación de Harmens-Knapp alfa se define como :

$$\alpha = \left[1 + AH(1 - \sqrt{Tr}) - BH(1 - 1/Tr) \right]^2 \quad \text{para } Tr \leq 1 \quad (2-56)$$

$$\text{donde } AH = 0.50 + 0.27767m + 2.17225m^2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad \text{para } m \leq 0.2 \quad (2-57)$$

$$BH = -0.022 + 0.338m - 0.845m^2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$\text{AH} = 0.41511 + 1.14657m \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \quad \text{para } m > 0.2 \quad (2-58)$$

$$BH = 0.0118 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$\alpha = 1 - (\theta.6258 + 1.5227m)\ln Tr + (\theta.1533 + \theta.41m)(\ln Tr)^2 \quad (2-59)$$

para $Tr > 1$

C. EXTENSION A MEZCLAS. REGLAS DE MEZCLADO

La ecuación de estado cúbica general ec. (2-10) puede usarse para calcular propiedades de una mezcla si las constantes a , b , c y d son sustituidas por las constantes de la mezcla a_m , b_m , c_m y d_m ; para cal-

cular las constantes de la mezcla es necesario definir las reglas de combinación o mezclado de las constantes. Para las ecuaciones cúbicas en general las reglas de mezclado que han tenido gran aceptación son :

$$a_m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j a_{ij} ; \quad a_{ij} = \sqrt{a_i a_j} \cdot (1 - k_{ij}) \quad (2-60)$$

$$b_m = \sum_{i=1}^N z_i b_i \quad (2-61)$$

$$c_m = \sum_{i=1}^N z_i c_i \quad (2-62)$$

$$d_m = \sum_{i=1}^N z_i d_i \quad (2-63)$$

donde N es el número de componentes de la mezcla; z_i es la fracción mol del componente i; las b_i , c_i y d_i son las constantes para los componentes puros; y las a_{ij} implican las a de los componentes puros (subíndices iguales) y los coeficientes cruzados (subíndices diferentes); k_{ij} es un factor de corrección empírico que se obtiene experimentalmente para cada par de componentes en la mezcla y recibe el nombre de parámetro de interacción binario. El número de interacciones en una mezcla multicomponente es $N(N-1)/2$, ya que $k_{ij} = k_{ji}$ y $k_{ii} = 0$.

Los parámetros de interacción binarios k_{ij} han sido considerados en esta tesis independientes de la temperatura, presión y composición siendo así constantes para cada par de componentes.

D. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS EN MEZCLAS MULTICOMPONENTES

La aplicación de la ec. (2-10) para mezclas multicomponentes en las relaciones termodinámicas (2-6) a (2-8) origina las siguientes expresiones para el cálculo de propiedades :

a) Entalpía :

$$H = \sum_{i=1}^N z_i H_i^\circ + RT \cdot \left[(Z-1) + A_m \left(1 - \frac{T}{a_m} \frac{da_m}{dT} \right) \cdot L \right] \quad (2-64)$$

$$H_i^o = (CACP_i)T + \frac{(CBCP_i)T^2}{2} + \frac{(CCCP_i)T^3}{3} + \frac{(CDCP_i)T^4}{4} + (CECP_i) \quad (2-65)$$

$$CECP_i = (\Delta H_f^o)_i - (CACP_i)T_0 - \frac{(CBCP_i)T_0^2}{2} - \frac{(CCCP_i)T_0^3}{3} - \frac{(CDCP_i)T_0^4}{4} \quad (2-66)$$

b) Entropía :

$$S = \sum_{i=1}^N Z_i (S_i^o - R \ln Z_i) - R \ln P + R \cdot \left[\ln (Z - B_m) - A_m \left(\frac{T}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} \right) \cdot L \right] \quad (2-67)$$

$$S_i^o = (CACP_i) \ln T + (CBCP_i)T + \frac{(CCCP_i)T^2}{2} + \frac{(CDCP_i)T^3}{3} + (CFCP_i) \quad (2-68)$$

$$CFCP_i = (\Delta S_f^o)_i - (CACP_i) \ln T_0 - (CACP_i)T_0 - \frac{(CCCP_i)T_0^2}{2} - \frac{(CDCP_i)T_0^3}{3} + R \ln P_0 \quad (2-69)$$

c) Coeficiente de fugacidad :

$$\ln \psi_i = - \ln (Z - B_m) + \frac{B_i}{(Z - B_m)} + A_1 L + \frac{2 A_m (B_i + C_i)}{(Q^2 - \lambda)} - \frac{A_m}{\lambda} \cdot \left(L + \frac{2 Q}{Q^2 - \lambda} \right) \cdot \left[(B_m + C_m)(B_i + C_i) + 2(D_m B_i + B_m D_i) \right] \quad (2-70)$$

$$\text{donde } \lambda = (B_m + C_m)^2 + 4 B_m D_m \quad (2-71)$$

$$Q = 2Z + B_m + C_m \quad (2-72)$$

$$L = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \ln \frac{Q - \sqrt{\lambda}}{Q + \sqrt{\lambda}} \quad (2-73)$$

$$A_i = \frac{P}{(RT)^2} - 2 \sum_{j=1}^N Z_j a_{ij} \quad (2-74)$$

$$B_i = (P / RT) b_i \quad (2-75)$$

$$C_1 = (P / RT) c_i \quad (2-76)$$

$$D_1 = (P / RT) d_1 \quad (2-77)$$

$$A_m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j A_{ij} ; \quad A_{ij} = \sqrt{A_i A_j} \cdot (1 - k_{ij}) \quad (2-78)$$

$$B_m = \sum_{i=1}^N z_i B_i \quad (2-79)$$

$$C_m = \sum_{i=1}^N z_i C_i \quad (2-80)$$

$$D_m = \sum_{i=1}^N z_i D_i \quad (2-81)$$

$CACP_i$, $CBCP_i$, $CCCP_i$ y $CDCP_i$ son constantes de la ecuación del calor específico a presión constante del componente i como gas ideal y tiene la forma siguiente :

$$c_{pi}^o = (CACP_i) + (CBCP_i)T + (CCCP_i)T^2 + (CDCP_i)T^3 \quad (2-82)$$

$(\Delta H_f^o)_i$ y $(\Delta S_f^o)_i$ son la entalpía y entropía de formación respectivamente de los componentes puros como gases ideales a 1 atm y 25 °C.

P_0 y T_0 denota el estado de referencia para el cálculo de H y S.

($P_0 = 1$ atm y $T_0 = 298.15$ °K)

Por último se tiene

$$\frac{A_m}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} = \frac{P}{(RT)^2} T \frac{da_m}{dT} \quad (2-83)$$

La derivada de a_m con respecto a la temperatura es diferente para cada una de las ecuaciones de estado, por lo que a continuación se indica su valor :

- para Redlich-Kwong

$$\frac{T}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j \frac{a_{ij}}{a_m} \left\{ - \left[\frac{1}{4 \alpha_i \sqrt{\text{Tr}_i}} + \frac{1}{4 \alpha_j \sqrt{\text{Tr}_j}} \right] \right\} \quad (2-84)$$

- para Soave original, Graboski-Daubert, Peng-Robinson y Patel-Teja

$$\frac{T}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j \frac{a_{ij}}{a_m} \left\{ - \left[\frac{m_i \sqrt{\text{Tr}_i}}{2 \sqrt{\alpha_i}} + \frac{m_j \sqrt{\text{Tr}_j}}{2 \sqrt{\alpha_j}} \right] \right\} \quad (2-85)$$

- para Schmidt-Wenzel

$$\frac{T}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j \frac{a_{ij}}{a_m} \left\{ - \left[\frac{m_i \sqrt{\text{Tr}_i} + (1-\sqrt{\text{Tr}_i})(2/7)(5\text{Tr}_i - 3m_0)_i \text{Tr}_i}{2 \sqrt{\alpha_i}} \right. \right. \\ \left. \left. + \text{ igual par } j \right] \right\} \quad (2-86)$$

- para Harmens-Knapp

$$\frac{T}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j \frac{a_{ij}}{a_m} \left\{ - \left[\frac{(AH/2) \sqrt{\text{Tr}_i} + (BH/\text{Tr}_i)}{\sqrt{\alpha_i}} + \text{ igual par } j \right] \right\} \\ \text{para } \text{Tr}_i \leq 1 \quad (2-87)$$

$$\frac{T}{a_m} \cdot \frac{da_m}{dT} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N z_i z_j \frac{a_{ij}}{a_m} \left\{ - \left[\frac{(\varnothing.6258 + 1.5027 m_i) + (\varnothing.5066 + \varnothing.52 m_i) \cdot \ln \text{Tr}_i}{2 \alpha_i} \right. \right. \\ \left. \left. + \text{ igual par } j \right] \right\} \\ \text{para } \text{Tr}_i > 1 \quad (2-88)$$

C A P I T U L O I I I

EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR EN SISTEMAS DE UNA ETAPA

Las relaciones de equilibrio líquido-vapor (ELV) son necesarias para resolver problemas de procesos químicos y de la industria del petróleo, tales como el cálculo de puntos de burbuja y rocío y el equilibrio de vaporización súbita o flash. El planteamiento de estos problemas y los procedimientos de resolución son los objetivos de este capítulo. Por lo tanto es conveniente establecer los criterios de equilibrio y definir algunas propiedades termodinámicas útiles en la resolución de estos problemas.

A. CRITERIOS DE EQUILIBRIO

En esta sección se considerarán los criterios termodinámicos que deben satisfacerse para que exista un estado de equilibrio entre una fase líquida y una vapor.

Las restricciones impuestas por la Termodinámica para estados de equilibrio de sistemas de multifases y multicomponentes fueron deducidos por Gibbs (1) para sistemas cerrados a temperatura y presión constantes y se enunció de la siguiente manera : " En un sistema cerrado a T y P constantes el estado de equilibrio es aquel para el cual la energía de Gibbs, $G = U + PV - TS$, es mínima ". Este criterio de equilibrio proporciona un método general para determinar los estados de equilibrio. Se escribe una expresión para G como función del número de moles de los componentes en las diversas fases y se encuentra entonces el conjunto de valores de los números que minimizan G, sujeto a las restricciones de la conservación de la materia.

Aplicando este criterio de equilibrio entre una fase líquida y una vapor se obtiene

$$T^L = T^V \quad (3-1)$$

$$P^L = P^V \quad (3-2)$$

$$\mu_i^L = \mu_i^V \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (3-3)$$

donde μ_i es el potencial químico del componente i ; los superíndices L y V denotan las fases líquida y vapor respectivamente.

El potencial químico es una propiedad intensiva del sistema y es función de la temperatura, presión y composición del sistema.

La condición de equilibrio (3-1) se refiere al equilibrio térmico de las fases, de lo contrario habría transferencia de calor, la ecuación (3-2) es con respecto al equilibrio mecánico, ya que de otra manera la interfase no estaría fija y por último la ecuación (3-3) es la referente a la transferencia de masa.

En la práctica se ha encontrado otra propiedad que resulta más cómoda para resolver problemas de equilibrio, se le ha dado el nombre de fugacidad. Su definición para este sistema es

$$\mu_i^L - \mu_i^V = RT \ln \frac{f_i^L}{f_i^V} \quad (3-4)$$

donde f_i es la fugacidad del componente i . Si se sustituye la ec. (3-4) en la ec. (3-3) se obtiene que en el equilibrio

$$f_i^L = f_i^V \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (3-5)$$

la fugacidad tiene, en consecuencia, las mismas características de utilidad que el potencial químico como criterio de equilibrio.

OTRAS DEFINICIONES

- a) Relación de equilibrio líquido-vapor.- Aunque no es producto de la Termodinámica, la relación de equilibrio K_L , es una cantidad que resulta de gran utilidad en la resolución de los problemas de equi-

librio. La relación de equilibrio para un componente se define como :

$$K_i = K(T, P, X, Y) = \frac{Y_i}{X_i} \quad (3-6)$$

como está indicado K_i es función de la composición de ambas fases, temperatura y presión.

b) Relación fugacidad-coeficiente de fugacidad.- La relación es la siguiente :

$$f_i = \varphi_i z_i P \quad (3-7)$$

donde z_i es la fracción mol de i .

Para un componente en una mezcla multicomponente en fase vapor la ecuación (3-7) da

$$f_i^V = \varphi_i^V Y_i P \quad (3-8)$$

y para un componente en una mezcla líquida

$$f_i^L = \varphi_i^L X_i P \quad (3-9)$$

de acuerdo con la ec. (3-5), estos dos expresiones deben ser iguales, es decir,

$$\varphi_i^L X_i P = \varphi_i^V Y_i P \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (3-10)$$

y de la ecuación (3-6)

$$K_i = \frac{Y_i}{X_i} = \frac{\varphi_i^L}{\varphi_i^V} \quad (3-11)$$

donde φ_i^V y φ_i^L se calcularán con la ec. (2-7E). Entonces la relación de equilibrio K_i se evaluará, de ahora en adelante, con ecuaciones de estado.

3. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE E.L.V

Se tiene un sistema de dos fases, una líquida y una vapor, con N componentes. Las variables intensivas que definen a este sistema son : $T, P, X_1, X_2, \dots, X_N, Y_1, Y_2, \dots, Y_N$. El número de variables inten-

sivas anteriores es $(2N + 2)$. Las dos fases se encuentran en equilibrio y por ello cumplen con las condiciones (3-1) y (3-2), el equilibrio con respecto a la transferencia de masa está establecido por la ec. (3-3); estas N ecuaciones son relaciones entre las variables intensivas del sistema ya que los potenciales químicos son funciones de ellas. Además las fracciones mol deben sumar la unidad :

$$\sum_{i=1}^N X_i = 1 \quad (3-12)$$

$$\sum_{i=1}^N Y_i = 1 \quad (3-13)$$

Se tiene, entonces, $(N + 2)$ ecuaciones con $(2N + 2)$ incógnitas. Para poder resolver un problema de equilibrio es necesario especificar el valor de N variables intensivas; el sistema de las $(N + 2)$ ecuaciones nos proporcionará el valor de las restantes $(N + 2)$ variables intensivas.

El número de variables intensivas que es necesario especificar en un problema de equilibrio se conoce como grados de libertad del sistema; su cálculo para el caso general de M fases con N componentes sigue el mismo camino que en el caso tratado anteriormente para dos fases, dando como resultado

$$GL = N - M + 2 \quad (3-14)$$

donde GL son los grados de libertad. En el caso de dos fases $GL = N$, que es el resultado obtenido con anterioridad. A la ec. (3-14) se le conoce como la Regla de las Fases de Gibbs.

B.1. PUNTOS DE BURBUJA Y ROCÍO

Las N variables a especificar pueden ser la temperatura y la composición de una fase o la presión y composición de una fase. La composición de una fase se especifica con $(N - 1)$ fracciones mol ya que la fracción mol restante se obtiene por diferencia con la unidad. Para

Ilustrar lo anterior a continuación se muestra en forma de cuadro los problemas típicos de equilibrio líquido-vapor multicomponente :

PUNTOS DE BURBUJA Y ROCÍO

Tipo de problema cálculo de :	Especificaciones	Incógnitas
Temperatura de burbuja	P, X_i 's	T, Y_i 's
Temperatura de rocío	P, Y_i 's	T, X_i 's
Presión de burbuja	T, X_i 's	P, Y_i 's
Presión de rocío	T, Y_i 's	P, X_i 's

B.2. VAPORIZACIONES SUBITAS O FLASH

La figura (3-a) es la representación esquemática general de un flash en estado estacionario. Una corriente de alimentación que fluye con una velocidad de F moles por unidad de tiempo, y está formada por N componentes de fracción molar Z_i , entra en un recipiente que se mantiene a una temperatura T y una presión P . Las corrientes de salida se supone que están en equilibrio entre si a T y P . Dependiendo de la naturaleza de los componentes y de la composición de la alimentación, existirá una fase vapor y una líquida. Se supone también que no se llevan a cabo reacciones químicas. El problema consiste en encontrar la cantidad y composición de cada una de las fases en equilibrio dadas ciertas especificaciones. Aunque los casos donde se especifican P y T y donde se especifican MF y P son los más comunes, se considerarán casos donde se especifiquen pares diferentes de variables en el proceso de vaporización súbita o flash.

En forma de cuadro los problemas considerados son :




Fig. (3-a).- REPRESENTACION ESQUEMATICA GENERAL DE UN FLASH
EN ESTADO ESTACIONARIO.

VAPORIZACION SUBITA O FLASH

Tipo de Flash	Especificaciones	Incógnitas
Isotérmico	P, T, Z _i 's	X _i 's, Z _i 's, (V/F)
Adiabático	P, HF, Z _i 's	T, X _i 's, Y _i 's, (V/F)
Isoentrópico	P, SF, Z _i 's	T, X _i 's, Y _i 's, (V/F)
(V/F) constante	P, (V/F), Z _i 's	T, X _i 's, Y _i 's
Isobárico	T, P, Z _i 's	X _i 's, Y _i 's, (V/F)
Adiabático	T, HF, Z _i 's	P, X _i 's, Y _i 's, (V/F)
Isoentrópico	T, SF, Z _i 's	P, X _i 's, Y _i 's, (V/F)
(V/F) constante	T, (V/F), Z _i 's	P, X _i 's, Y _i 's

C. RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE BLVC. 1. PUNTOS DE BURBUJA Y ROCIO

- Para el vapor en el punto de burbuja debe satisfacerse la ecuación (3-13) o en términos de la relación de equilibrio

$$SS = \sum_{i=1}^N K_i X_i = 1 \quad (3-15)$$

La composición del vapor en el punto de burbuja en el equilibrio está dada por

$$Y_i = X_i \frac{\varphi_i^L}{\varphi_i^V} \quad (3-16)$$

- Para el líquido en el punto de rocío las ecuaciones son

$$SS = \sum_{i=1}^N \frac{Y_i}{K_i} = 1 \quad (3-17)$$

$$X_i = Y_i \frac{\varphi_i^V}{\varphi_i^L} \quad (3-18)$$

Un algoritmo generalizado se propone a continuación para los cálculos de los puntos de burbuja y recio :

1.- Estimación inicial de las incógnitas.

2.- Con T, P y las X_i 's calcular :

2.1.- Parámetros de la mezcla líquida [ec. (2-78) a (2-81)]

2.2.- Resolver para Z de la ec. cúbica (2-15) [raíz de menor valor]

2.3.- Calcular φ_i^L con la ec. (2-70)

3.- Con T, P y las Y_i 's calcular :

3.1.- Parámetros de la mezcla vapor [ec. (2-78) a (2-81)]

3.2.- Resolver para Z de la ec. (2-15) [raíz de mayor valor]

3.3.- Calcular φ_i^V con la ec. (2-70)

4.- Calcular las relaciones de equilibrio $K_i = \varphi_i^L / \varphi_i^V$

5.- Cálculo de la función SS :

5.1.- Para el punto de burbuja con la ec. (3-15)

5.2.- Para el punto de recio con la ec. (3-17)

6.- Comprobar si se ha alcanzado la convergencia. Si la cantidad SS calculada por la ec. (3-15) o (3-17) está suficientemente cerca de la unidad el proceso termina.

7.- En caso de no cumplirse la condición del punto (6) se calcula una nueva temperatura o presión utilizando el método de Newton-Raphson :

7.1.- En caso de que la temperatura sea la incógnita se calculen las relaciones de equilibrio a $T + 1$ °K para evaluar numéricamente la derivada del error (SS - 1) con respecto a T manteniendo las composiciones de las fases líquida y vapor constantes. Si llamamos S1 a la suma de las fracciones mol desconocidas, evaluadas a la temperatura ($T + 1$), entonces la nueva temperatura está dada por :

$$(T)_{\text{nueva}} = (T)_{\text{anterior}} + DT \quad (3-19)$$

$$\text{donde } DT = (F_1 - F_0) \cdot T / (F_1 - T \cdot F_0 / (T + 1)) - T \quad (3-20)$$

$$F1 = \text{LOG}(S1) \quad y \quad F\emptyset = \text{LOG}(SS) \quad (3-21)$$

7.2.- Cuando la presión es la incógnita se calculan las relaciones de equilibrio a $P \cdot 1.01 \text{ atm}$ para evaluar la derivada del error ($SS - 1$) con respecto a P manteniendo las composiciones de las fases líquida y vapor constantes. Si llamamos $S1$ a la suma de las fracciones mol desconocidas, evaluadas a la presión ($P \cdot 1.01$), entonces la nueva presión está dada por :

$$(P)_{\text{nueva}} = (P)_{\text{anterior}} + DP$$

$$\text{donde } DP = P \cdot (S1 - SS) / (S1 - 1 - (SS - 1) \cdot P / (P \cdot 1.01)) - P \quad (3-22)$$

8.- Calcular los nuevos valores de la composición.

$$8.1.- \text{Para el punto de burbuja con } Z_i = K_i X_i / SS \quad (3-23)$$

$$8.2.- \text{Para el punto de rocío con } X_i = Z_i / K_i SS \quad (3-24)$$

9.- Regresar al punto (2).

El diagrama de bloques de este algoritmo se muestra en la fig. (3-b)

En el punto E de este capítulo se explica el cálculo de propiedades el cual es común a todos los programas desarrollados en esta tesis.

C.2. VAPORIZACIONES SUBITAS O FLASH

La resolución de este tipo de problemas serán analizados por separado.

C.2.1. FLASH ISOTÉRMICO O ISOBÁRICO

En este problema se especifica la alimentación global, la temperatura y la presión. Se desea saber si la alimentación es una sola fase, líquida o vapor, o una mezcla de ambas, encontrando la relación de vaporización (V/F) y las composiciones de las fases resultantes.

En caso de un flash isotérmico, en primer término se calculan las temperaturas de burbuja y rocío de la alimentación a la presión específica




Fig. (3-b).- CALCULO DE LOS PUNTOS DE BURBUJA Y ROCIO

ficada. Si la temperatura especificada T es mayor que la temperatura de rocío, entonces la alimentación es solo vapor y $(V/F) = 1$. Si la temperatura T es menor que la temperatura de burbuja, entonces la alimentación es solo líquido y $(V/F) = 0$. Si la temperatura T está entre la temperatura de rocío y burbuja entonces la alimentación es una mezcla líquido-vapor con $0 < (V/F) < 1$.

En el caso de un flash isobárico, en primer término se calculan las presiones de burbuja y rocío de la alimentación a la temperatura especificada. Si la presión especificada P es menor que la presión de rocío, entonces la alimentación es solo vapor y $(V/F) = 1$. Si la presión P es mayor que la presión de burbuja, entonces la alimentación es solo líquido y $(V/F) = 0$. Si la presión P está entre la presión de rocío y burbuja entonces la alimentación es una mezcla líquido-vapor con $0 < (V/F) < 1$.

Aplicando un balance de materia al tanque flash para el componente i , se obtiene [ver fig. (3-a)]

$$F Z_i = L X_i + V Y_i \quad (3-25)$$

de acuerdo con un balance global de materia,

$$F = L + V \quad (3-26)$$

y de la ec. anterior

$$L = F - V \quad (3-27)$$

Sustituyendo la ec. (3-27) en la ec. (3-25), dividiendo entre F , introduciendo la relación de equilibrio para eliminar las Y_i 's, se obtiene

$$Z_i = X_i \cdot \left[1 + (K_i - 1) V/F \right] \quad (3-28)$$

y despejando la fracción mol del líquido se obtiene la siguiente ecuación

$$X_i = \frac{Z_i}{1 + (K_i - 1) V/F} \quad (3-29)$$

Utilizando la relación de equilibrio se obtiene una relación similar para la fracción mol en la fase vapor :

$$Y_i = \frac{Z_i K_i}{1 + (K_i - 1) V/F} \quad (3-3\theta)$$

Para las ecuaciones anteriores se debe cumplir que : $0 \leq V/F \leq 1$

Sea :

$$SX = \sum_{i=1}^N X_i = \sum_{i=1}^N \frac{Z_i}{1 + (K_i - 1) V/F} \quad (3-31)$$

$$SY = \sum_{i=1}^N Y_i = \sum_{i=1}^N \frac{Z_i K_i}{1 + (K_i - 1) V/F} \quad (3-32)$$

$$f = SY - SX \quad (3-33)$$

Como SX y SY deben ser iguales a la unidad, entonces la cantidad f debe ser igual a cero. Combinando las ecuaciones (3-31), (3-32) y (3-33) se obtiene :

$$f = \sum_{i=1}^N \frac{Z_i (K_i - 1)}{1 + (K_i - 1) V/F} = 0 \quad (3-34)$$

La cantidad f es función de la relación de vaporización y en menor medida de las composiciones de las fases líquidas y vapor. Para encontrar el valor de V/F se utiliza el método de Newton-Raphson para obtener la raíz de una ecuación. Esto es

$$(V/F)_{nueva} = (V/F)_{anterior} - \frac{f}{\frac{df}{dV/F}} \quad (3-35)$$

$$\text{donde } \frac{df}{dV/F} = - \sum_{i=1}^N \frac{Z_i (K_i - 1)^2}{[1 + (K_i - 1) V/F]^2} \quad (3-35a)$$

Las ecuaciones (3-29) y (3-3\theta) proveen nuevas estimaciones para las composiciones de las fases líquida y vapor, respectivamente.

Entonces la secuencia de cálculo o algoritmo para resolver el flash isotérmico o isobárico es :

1.- Cálculo de los puntos de burbuja y rocío a las condiciones especificadas.

2.- Comprobar si se está en la zona de dos fases o una sola.

2.1.- Para el flash isotérmico :

- Si $T \geq T_{\text{rocío}}$ la mezcla de alimentación es vapor y $(V/F) = 1$
- Si $T \leq T_{\text{burbuja}}$ la mezcla de alimentación es líquido y $(V/F) = \emptyset$
- Si $T_{\text{burbuja}} < T < T_{\text{rocío}}$ la mezcla de alimentación es una mezcla líquido-vapor con $\emptyset < (V/F) < 1$

2.2.- Para el flash isobárico :

- Si $P \leq P_{\text{rocío}}$ la mezcla de alimentación es vapor y $(V/F) = 1$
- Si $P \geq P_{\text{burbuja}}$ la mezcla de alimentación es líquido y $(V/F) = \emptyset$
- Si $P_{\text{rocío}} < P < P_{\text{burbuja}}$ la mezcla de alimentación es una mezcla líquido-vapor con $\emptyset < (V/F) < 1$

3.- Estimación inicial de las incógnitas.

4.- Calcular las relaciones de equilibrio.

5.- Calcular SX, SY y f ecuaciones (3-51), (3-52) y (3-53) respectivamente.

6.- Comprobar que se ha alcanzado la convergencia.

Si el valor absoluto de f es menor que una tolerancia preestablecida (p.e. 1×10^{-5}) entonces los valores de las composiciones y de (V/F) son correctos y el proceso termina.

7.- En caso de no cumplirse el paso (6) se calcula por medio del método de Newton-Raphson un nuevo valor de (V/F) tal que la función f se acerque a cero; y se obtienen nuevos valores para las X_i 's y Y_i 's, normalizando los valores obtenidos por las ecuaciones (3-29) y (3-30), esto es X_i / SX y Y_i / SY para $1 \leq i \leq N$

8.- Regresar al punto (4).

El diagrama de bloques para este algoritmo se muestra en la fig. (3-c).

C.2.2. FLASH ADIABATICO

En el caso de un flash adiabático, la temperatura o presión del tanque es una incógnita más. En consecuencia es necesario disponer de una ecuación adicional para resolver el problema. Esta ecuación es el balance de energía para el tanque flash. Considerando operación a régimen permanente el balance de energía está dado por :

$$HF \cdot F = HV \cdot V + HL \cdot L \quad (3-36)$$

Varios autores (12) proponen las siguientes funciones que satisfacen el balance de materia y energía :

$$f = SY - SX \quad (3-36a)$$

$$g = \frac{HV \cdot SY \cdot (V/F) + HL \cdot SX \cdot (1 - V/F)}{HF} - 1 \quad (3-36b)$$

las cuales deben ser cero simultáneamente, las incógnitas son (V/F) y T o P , además de las composiciones de las dos fases en equilibrio. El algoritmo de cálculo es similar al seguido anteriormente, solo que ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las composiciones de las fases en equilibrio se obtienen utilizando las ecuaciones (3-29) y (3-30) y se actualizan de igual forma que en el cálculo de los puntos de burbuja o rocío o del flash isotérmico. Para resolver el sistema de ecuaciones se utiliza el método de Newton-Raphson, que encuentra las raíces de un sistema de ecuaciones no lineales.

El algoritmo para el flash adiabático es :

- 1.- Cálculo de los puntos de burbuja y rocío a las condiciones especificadas.
- 2.- Comprobar si se está en la zona de dos fases o una sola.





Fig. (3-c).- CALCULO DEL FLASH ISOTERMICO O ISOBARICO



Nota :

- ε es la tolerancia preestablecida, cuyo valor utilizado dentro de los programas de cálculo es de 1×10^{-5} .

- Si $H_F \geq H_{\text{rocío}}$ la mezcla de alimentación es vapor y $(V/F) = 1$
- Si $H_F \leq H_{\text{burbuja}}$ la mezcla de alimentación es líquido y $(V/F) = 0$
- Si $H_{\text{burbuja}} < H_F < H_{\text{rocío}}$ la mezcla de alimentación es una mezcla líquido-vapor con $0 < (V/F) < 1$

3.- Estimación inicial de las incógnitas.

4.- Calcular las relaciones de equilibrio y las propiedades termodinámicas.

5.- Calcular SX , SY , f y g , ecuaciones (3-31), (3-32), (3-36a) y (3-36b) respectivamente.

6.- Comprobar que se ha alcanzado la convergencia.

Si la cantidad $\left[(f^2 + g^2) / 2 \right]^{1/2}$ es menor que una tolerancia preestablecida entonces los valores de (V/F) , T o P y composiciones son correctas y el proceso termina.

7.- En caso de no cumplirse el paso (6) se calculan las nuevas (V/F) y T o P con el método de Newton-Raphson :

7.1.- Calcular las derivadas de las funciones f y g con respecto a

(V/F) :

$$\frac{d f}{d(V/F)} \quad \text{con la ec. (3-35a)}$$

$$\frac{d g}{d(V/F)} = \sum_{i=1}^N \frac{Z_i K_i (HV - HL)}{(1 + (Z_i - 1)V/F) \cdot HF} \quad (3-37)$$

7.2.- Calcular las relaciones de equilibrio y las propiedades termodinámicas a $T + 0.2$ °K (P.1.01 atm) manteniendo las composiciones del líquido y vapor constantes, para calcular las derivadas de las funciones f y g con respecto a T o P . Los valores de las diferentes funciones se denotarán con una prima.

7.2.1.- Calcular :

$$f' = SY' - SX' \quad (3-38)$$

$$g' = \frac{HV' \cdot SY' \cdot (V/F) + HL' \cdot SX' \cdot (1 - V/F)}{HF} - 1 \quad (3-39)$$

íconas SK' y SY' son calculadas con las ec. (3-31) y (3-32) respectivamente, utilizando las K_i 's obtenidas con la nueva temperatura o presión.

5.2.1.a. Cuando la temperatura es incógnita :

$$\frac{d f}{d T} = (f' - f) / \theta.2 \quad (3-40)$$

$$\frac{d g}{d T} = (g' - g) / \theta.2 \quad (3-41)$$

Sea :

$$DET = \frac{d f}{d(V/F)} \cdot \frac{d g}{d T} - \frac{d f}{d T} \cdot \frac{d g}{d(V/F)} \quad (3-42)$$

entonces

$$(V/F)_{\text{nueva}} = (V/F)_{\text{anterior}} - \frac{f \cdot \frac{dg}{dT} - g \cdot \frac{df}{dT}}{DET} \quad (3-43)$$

$$(T)_{\text{nueva}} = (T)_{\text{anterior}} - \frac{g \cdot \frac{df}{d(V/F)} - f \cdot \frac{dg}{d(V/F)}}{DET} \quad (3-44)$$

5.2.1.b. Cuando la presión es incógnita :

$$\frac{d f}{d P} = \frac{f' - f}{\theta.01 \cdot P} \quad (3-45)$$

$$\frac{d g}{d P} = \frac{g' - g}{\theta.01 \cdot P} \quad (3-46)$$

$$DET = \frac{d f}{d(V/F)} \cdot \frac{d g}{d P} - \frac{d f}{d P} \cdot \frac{d g}{d(V/F)} \quad (3-47)$$

$$(V/F)_{\text{nueva}} = (V/F)_{\text{anterior}} - \frac{f \cdot \frac{dg}{dP} - g \cdot \frac{df}{dP}}{DET} \quad (3-48)$$

$$(P)_\text{nueva} = (P)_\text{anterior} - \frac{\sum_i \frac{i_f}{i(V/F)} - f \cdot \frac{i_g}{i(V/F)}}{DT} \quad (3-49)$$

donde $\frac{i_f}{i(V/F)}$ y $\frac{i_g}{i(V/F)}$ se calculan con las ec. (3-35a) y (3-37) respectivamente.

6.- Los nuevos valores para la composición se obtienen normalizando los X_i 's y Y_i 's obtenidas por las ec. (3-29) y (3-30), es decir

$$X_i = X_i / SK \quad 1 \leq i \leq N \quad (3-50)$$

$$Y_i = Y_i / SY \quad 1 \leq i \leq N \quad (3-51)$$

7.- Regresar al punto (4).

3.2.5. FLASH ISOCENTRÓPICO

El planteamiento de este tipo de problema es idéntico al caso tratado anteriormente. Para obtener las ecuaciones que describen al flash isoentrópico es necesario sustituir la entropía por la entalpía de las diferentes corrientes que intervienen en el proceso.

Un diagrama de bloques para ambos tipos de flash se muestra en la figura (3-d).

3.2.6. FLASH (V/F) CONSCANTE

En este caso se especifica la relación de vaporización y la temperatura o presión y se desea encontrar la temperatura o presión a la que debe operar para satisfacer la vaporización requerida. Las ecuaciones que se deben cumplir son las mismas que en el caso de un flash isotérmico. La función $f = SY - SK$ es ahora dependiente de T o P (la que descomoscamos), y se utiliza un algoritmo basado en el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz de la ecuación, o sea el valor de T o P .





Fig. (3-d).- CALCULO DE UN FLASH ADIABATICO O ISCENTROPICO.



El algoritmo de cálculo es el siguiente :

- 1.- Cálculo de los puntos de burbuja y rocío a las condiciones especificadas para acotar la incógnita.
- 2.- Comprobar si se está en la zona de dos fases o una sola.
 - Si $(V/P) \geq 1$ la mezcla de alimentación es vapor
 - Si $(V/P) \leq 0$ la mezcla de alimentación es líquido
 - Si $0 < (V/P) < 1$ la alimentación es una mezcla líquido-vapor
- 3.- Estimación inicial de las incógnitas.
- 4.- Calcular las relaciones de equilibrio.
- 5.- Calcular SM, SV y f, ecuaciones (3-51), (3-52) y (3-56a) respectivamente.
- 6.- Comprobar que se ha alcanzado la convergencia.
Si el valor absoluto de f es menor que una tolerancia preestablecida entonces los valores de las composiciones y de T o P son correctos y el proceso termina.
- 7.- En caso de no cumplirse el paso (6) se calculan la nueva temperatura o presión con el método de Newton-Raphson :

7.1.- Cuando la temperatura es incógnita :

Calcular las relaciones de equilibrio a $T + 0.2^{\circ}\text{K}$ manteniendo las composiciones del líquido y vapor constantes, para calcular la derivada de la función f con respecto a T. Entonces

$$(T)_{\text{nueva}} = (T)_{\text{anterior}} - \frac{f}{\frac{df}{dT}} \quad (3-52)$$

donde $\frac{df}{dT}$ se calcula con la ec. (3-40).

7.2.- Cuando la presión es incógnita :

Calcular las relaciones de equilibrio a $P+1.01 \text{ atm}$ manteniendo las composiciones del líquido y vapor constantes, para cal-

cular la derivada de la función f con respecto a P . Entonces

$$(P)_{\text{nueva}} = (P)_{\text{anterior}} - \frac{f}{\frac{df}{dP}} \quad (3-53)$$

donde $\frac{df}{dP}$ se calcula con la ec. (3-45).

8.- Los nuevos valores para la composición se obtienen mediante las ecuaciones (3-50) y (3-51).

9.- Regresar al punto (4).

El diagrama de este tipo de flash se muestra en la fig. (3-e).

C.3. ESTIMACION INICIAL DE LAS INCÓGNITAS

En los algoritmos de cálculo propuestos anteriormente para los problemas de ELV considerados, se hace mención en uno de los puntos a la estimación inicial de las incógnitas. En esta sección se indicarán como se llevaron a cabo dichas estimaciones iniciales.

C.3.1. PUNTOS DE BURBUJA Y ROCÍO

- Temperatura y composición.

Cuando la temperatura y la composición (de una de las fases) son incógnitas se trata de los problemas relacionados con el cálculo de la temperatura de burbuja o de rocío. En ambos casos para hacer la estimación inicial de la composición se hace uso de relaciones de equilibrio ideales que se definen como :

$$K_i = \frac{PVAP_i}{P} \quad 1 \leq i \leq N \quad (3-54)$$

donde $PVAP_i$ = presión de vapor del componente i ; P es la presión total del sistema.




Fig. (3-e).- CALCULO DEL FLASH V/F CONSTANTE

El cálculo de PVAP se hace mediante el siguiente procedimiento :

Como el logaritmo de la presión de vapor de una sustancia es aproximadamente lineal con respecto a la reciproca de la temperatura absoluta, se puede escribir lo siguiente (35)

$$\log_{10} \left(\frac{PVAP}{P_c} \right) = a - \left(\frac{b}{T_r} \right) \quad (3-55)$$

donde a y b son constantes. La curva de presión de vapor termina en el punto crítico donde $PVAP/P_c = 1$ ($T_r = 1$); por tanto, en el punto crítico, la ecuación de presión de vapor reducida [ec. (3-55)] se convierte en

$$\theta = a - b \quad (3-56)$$

o sea, $a = b$. En consecuencia, la ec. (3-55) se escribirá :

$$\log_{10} \left(\frac{PVAP}{P_c} \right) = a \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) \quad (3-57)$$

Así pues, a es la pendiente negativa de la curva de presión de vapor reducida cuando $\log_{10} (PVAP/P_c)$ en función de $1/T_r$ se representa mediante una línea recta. Para determinar el valor de a en función de parámetros conocidos, se utilizó la definición del factor acéntrico m , sugerido por Pitzer :

$$m = - \log_{10} \left(\frac{PVAP}{P_c} \right) \Big|_{T_r = 0.7} - 1.000 \quad (3-58)$$

Si despejamos a de la ec. (3-57), sustituyendo el término logarítmico por el de la ec. (3-58) y teniendo en cuenta que T_r debe ser igual a 0.7 se obtiene

$$a = \frac{7}{3} (1 + m) \quad (3-59)$$

Sustituyendo este resultado en la ec. (3-57) se tiene :

$$\log_{10} \left(\frac{PVAP}{P_c} \right) = \frac{7}{3} \cdot (1 + m) \cdot \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) \quad (3-60)$$

y en logaritmos base e :

$$\ln \left(\frac{PVAP}{Pc} \right) = 5.3727 \cdot (1 + w) \cdot \left(1 - \frac{1}{Tr} \right) \quad (3-61)$$

que es la expresión utilizada en los programas de cómputo. Entonces las K_i ideales de la ec. (3-54) están dadas por :

$$K_i = \frac{Pc \cdot \left[\exp \left(5.3727 \cdot (1 + w_i) \cdot \left(1 - \frac{1}{Tr_i} \right) \right) \right]}{P} \quad (3-62)$$

Dado que las K_i son función de la temperatura y la temperatura es incógnita, se tiene que recurrir a un método numérico para encontrar la temperatura tal que haga que la suma de las fracciones mol desconocidas sumen la unidad. El algoritmo es el siguiente :

1.- Suponer $T = 400^{\circ}\text{K}$

2.- Calcular las K_i con la ec. (3-62) para $1 \leq i \leq N$

3.- Calcular las fracciones mol desconocidas.

3.1.- Para el cálculo de la temperatura de burbuja : $Y_i = K_i X_i$

3.2.- Para el cálculo de la temperatura de rocío : $X_i = Y_i / K_i$

4.- Calcular la suma de las fracciones mol obtenidas.

$$SY = \sum_{i=1}^N Y_i = \sum_{i=1}^N K_i X_i$$

$$SX = \sum_{i=1}^N X_i = \sum_{i=1}^N Y_i / K_i$$

5.- Comprobar si se ha alcanzado la convergencia.

Si el valor de SX o SY están lo suficientemente cerca de la unidad el proceso termina. La temperatura es correcta y se normalizan las composiciones obtenidas ($X_i = X_i / SX$ o $Y_i = Y_i / SY$, $1 \leq i \leq N$)

6.- En caso de no cumplirse el paso (5) se calcula por medio del método de Newton-Raphson un nuevo valor de T tal que SX o SY se acerquen a la unidad.

7.- Regresar al punto (2).

En la subrutina denotada por la líneas 4800 del programa y llamada << Subrutina que estima temperatura y composición inicial >> se encuentra las sentencias correspondientes al algoritmo de cálculo anterior. Para comprender mejor dichas sentencias hay que tener en cuenta que si la variable BR = 3 se trata del cálculo de la temperatura de burbuja; si BR = 4 corresponde al cálculo de la temperatura de rocío.

- Presión y composición.

Cuando la presión y la composición son incógnitas se trata de los problemas relacionados con el cálculo de la presión de burbuja o de rocío. La estimación inicial de las incógnitas se hace de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta la siguiente relación (válida para soluciones ideales en equilibrio con una mezcla de gas ideal)

$$PVAP_i \cdot X_i = P \cdot Y_i \quad 1 \leq i \leq N \quad (3-63)$$

Si se trata del cálculo de la presión de burbuja el procedimiento es :

1.- Calcular $Y_i = X_i \cdot PVAP_i$

$$\text{SUMA} = \sum_{i=1}^N Y_i \quad 1 \leq i \leq N$$

donde PVAP_i se obtiene de la ec.(3-61)

2.- Normalizar la composición obtenida.

$$Y_i = \frac{X_i \cdot PVAP_i}{\text{SUMA}} \quad \text{lo cual equivale a} \quad Y_i = \frac{\frac{X_i \cdot PVAP_i}{P}}{\sum_{i=1}^N \frac{X_i \cdot PVAP_i}{P}} \quad (\text{P se cancela})$$

3.- Calcular la presión inicial de burbuja.

De la ec. (3-63)

$$\sum_{i=1}^N PVAP_i \cdot X_i = P \cdot \sum_{i=1}^N Y_i$$

y como $\text{SUMA} = \sum_{i=1}^N P\text{VAP}_i X_i$ y $\sum_{i=1}^N Y_i = 1$ entonces :

$$P = \text{SUMA}$$

Para el cálculo de la presión inicial de rocío el procedimiento es:

1.- Calcular $X_i = Y_i/P\text{VAP}_i$

$$\text{SUMA} = \sum_{i=1}^N X_i \quad 1 \leq i \leq N$$

2.- Normalizar la composición obtenida.

$$X'_i = \frac{Y_i/P\text{VAP}_i}{\text{SUMA}} \quad 1 \leq i \leq N$$

3.- Calcular la presión inicial de rocío.

De la ec. (3-65) se puede obtener la siguiente relación

$$\sum_{i=1}^N X_i = P \sum_{i=1}^N Y_i/P\text{VAP}_i$$

y dado que

$$\sum_{i=1}^N Y_i/P\text{VAP}_i = \text{SUMA} \quad y \quad \sum_{i=1}^N X_i = 1 \quad \text{entonces :}$$

$$P = 1/\text{SUMA}$$

En la subrutina denotada por la línea 4500 del programa "llamada «Subrutina que estima presión y composición inicial» se encuentran las sentencias correspondientes a los algoritmos de cálculo anteriores. En esta parte del programa si la variable BR = 1 el problema consiste en el cálculo de la presión de burbuja. Para el cálculo de la presión de rocío la variable BR toma el valor de 2 (BR = 2).

C.3.2. VALORIZACIONES SUBITAS C FLASE

Para hacer las estimaciones iniciales de las incógnitas de estos

problemas se utiliza la información obtenida en los cálculos de los puntos de burbuja y rocío calculados con anterioridad. A continuación se indica como calcular cada una de las incógnitas.

- Relación de vaporización (V/F)

La relación de vaporización es incógnita en los flashes isotérmico, adiabático, isoentrópico e isotérmico.

Para el flash isotérmico (V/F) se calcula mediante :

$$(V/F) = \frac{T - T_{burbuja}}{T_{rocío} - T_{burbuja}} \quad T \text{ es la temperatura especificada.}$$

Para el flash adiabático (V/F) se obtiene de :

$$(V/F) = \frac{HF - H_{burbuja}}{H_{rocío} - H_{burbuja}} \quad HF \text{ es la entalpía de alimentación especificada.}$$

Para el flash isoentrópico (V/F) se calcula mediante :

$$(V/F) = \frac{SF - S_{burbuja}}{S_{rocío} - S_{burbuja}} \quad SF \text{ es la entropía de alimentación especificada.}$$

Para el flash isotérmico (V/F) se calcula con

$$(V/F) = \frac{P - P_{burbuja}}{P_{rocío} - P_{burbuja}} \quad P \text{ es la presión especificada}$$

- Temperatura

La temperatura es incógnita en los flashes adiabático, isoentrópico y (V/F) constante. Para todos estos casos se calcula la temperatura inicial con :

$$T = T_{burbuja} + (V/F)[T_{rocío} - T_{burbuja}]$$

- Presión

La presión es incógnita en los flashes adiabático, isoentrópico y (V/F) constante. Para estos casos la presión inicial se calcula con :

$$P = P_{\text{burbuja}} + (V/F) \left[P_{\text{rocío}} - P_{\text{burbuja}} \right]$$

- Composición

La composición es incógnita en todos los problemas de flasheo y se obtienen mediante el siguiente procedimiento :

1.- Calcular

$$X_i = X_{\text{burbuja}} + (V/F) \left[X_{\text{rocío}} - X_{\text{burbuja}} \right]$$

$$X_i = \frac{Z_i}{1 + (X_i - 1) V/F} ; \quad SX = \sum_{i=1}^N X_i$$

$$Y_i = X_i / SX ; \quad SY = \sum_{i=1}^N Y_i$$

2.- Normalizar la composición obtenida para ambas fases, o sea :

$$X_i = X_i / SX \quad 1 \leq i \leq N$$

$$Y_i = Y_i / SY \quad 1 \leq i \leq N$$

Como se puede observar en todas las estimaciones iniciales, estas se hicieron interpolando linealmente de los resultados obtenidos en los cálculos de los puntos de burbuja y rocío. Estos cálculos sirven también para acotar el valor de las incógnitas.

D. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

D.1. PUNTOS DE BURBUJA Y ROCÍO (contenido en el disco No. 1)

Por cuestiones relacionadas con la capacidad de memoria de las Apple II, la resolución de este tipo de problemas (y todos los demás) se

tuvo que realizar por partes. Para el cálculo de puntos de burbuja y rócio se necesitaron dos partes, la primera tiene que ver con el cálculo de las constantes de componentes puros principalmente y la segunda tiene que ver con el proceso iterativo que tiene lugar para resolver el problema especificado. A continuación se describen brevemente ambas partes (cada parte corresponde a un programa de cómputo).

D.1.1. PRIMERA PARTE : PROGRAMA QUE OBTIENE LOS PARÁMETROS DE

COMPONENTES PUROS (ver apéndice A-1)

El programa comienza preguntando cuál de las siete ecuaciones de estado implementadas se va a escoger para el cálculo de las propiedades termodinámicas. En seguida se pide al usuario alimentar lo siguiente :

- El número de componentes que constituyen la mezcla. Un máximo de 26 componentes es permitido; el número de componentes determina en cierto grado la velocidad de procesamiento, esto es, si hay pocos componentes los programas corren más rápido.
- Por cada componente se requiere de las constantes críticas, el factor acéntrico de Pitzer, las constantes de la capacidad calorífica del gas ideal en función de la temperatura, la entalpía y energía libre de Gibbs de formación a 25 °C y 1 atm. Estos datos se pueden introducir desde el teclado o bien leyendo datos de disco. Lo último supone el conocimiento de la existencia de un banco de datos y el contenido del mismo (capítulo VI), así como la manera de identificar a los componentes (cada componente tiene un número específico). Cuando se leen datos de disco y no se encuentran completos los parámetros requeridos para todos los componentes o bien cuando se introducen desde el teclado datos no válidos el programa lo detecta e imprime un mensaje de error, pidiendo al usuario que verifique los datos.
- El estado de referencia para el cálculo es entalpías y entropías. Aquí se da a elegir entre las de formación estándar ($P_0 = 1 \text{ atm.}$ y $T_0 = 298.15 \text{ °K}$) o uno establecido por el usuario.

- Parámetros de interacción binarios (es opcional).

Sólo es necesario alimentar los $N(N-1)/2 k_{ij}$'s ; el programa genera la matriz completa de los k_{ij} 's para la mezcla.

- Seleccionar las unidades para las variables más importantes (P, T y H). Esto es con el fin de evitar que el usuario tenga que hacer conversiones de unidades por haber utilizado un sistema único de unidades interno. Se seleccionaron 12 unidades para la presión (las más comunes), cuando se escoge una unidad del sistema inglés para la temperatura la opción es entre °F o °R, la entalpía estará en BTU/lbmol; en caso contrario para la temperatura se escoge entre °C o °K y para la entalpía entre cal/gmol o joules/gmol. Las unidades de las variables restantes están condicionadas por las elecciones hechas para P, T y H.

Una vez realizadas las actividades anteriores se procede a calcular las constantes de los componentes puros para la ecuación de estado seleccionada. Las sentencias correspondientes a estos cálculos se encuentran en la subrutina denotada por la línea 9000 del programa y llamada «Cálculo de las constantes de componentes puros». En esta subrutina están todas las ecuaciones presentadas en el capítulo II. Lo más importante en esta parte del programa es la resolución analítica de las ecuaciones cúbicas de Schmidt-Wenzel y Patel-Teja ecs. (2-32) y (2-44) respectivamente. La resolución analítica de una ecuación cónica en general se incluye al final del capítulo en el punto E.1.

La información más relevante es enviada a disco y se llama al siguiente programa.

El listado de este programa se encuentra en el apéndice A-1.

D.1.2. SEGUNDA PARTE : PROGRAMA QUE CALCULA LOS LIMITES DE BURBUJA Y ROCIA (ver apéndice A-2)

Este programa lee de disco la información enviada por el programa

anterior y a continuación se pide al usuario lo siguiente :

- Especificar que tipo de cálculo se quiera efectuar (Presión o Temperatura de burbuja o rocío).
- Elegir el tipo de resolución para el cálculo del factor de compresibilidad (Zeta). Se da la opción analítica o numérica. El diagrama de bloque para la resolución numérica se encuentra en E.2.; el método numérico empleado es de tercer orden de Richardson cuya fórmula de iteración es :

$$X_{i+1} = X_i - \frac{2 \cdot f(X_i) \cdot \left[\frac{df(X)}{dX} \right]_{X=X_i}}{2 \cdot \left[\frac{df(X)}{dX} \right]_{X=X_i}^2 - f(X_i) \cdot \left[\frac{d^2f(X)}{dX^2} \right]_{X=X_i}} \quad (3-64)$$

La decisión que se tomó para el empleo de este método de tercer orden se basó en el artículo de Sundersen (9), en el cual se exponen aspectos interesantes que tienen que ver con el tipo de raíz para el factor de compresibilidad de las fases líquida y vapor.

Cuando no hay "problemas" con las raíces encontradas para Zeta del líquido (ZL) y del vapor (ZV), la resolución analítica se recomienda para los cálculos ya que no consume prácticamente tiempo de computación; cosa que no sucede con la resolución numérica.

- Alimentar los datos requeridos :

- Presión o Temperatura (en las unidades seleccionadas).
- Composición (siempre en % o fracción mol). El programa normaliza la composición que se da como dato.

Inmediatamente después comienza el proceso iterativo para resolver el tipo de problema especificado. Luego se muestran los datos proporcionados y resultados obtenidos. Se da la opción de efectuar otro cálculo

para el mismo sistema (mismos componentes).

El listado de este programa está en el apéndice A-2.

D.2. VARIACIONES BURBUJA O FLASH (contenido en el disco No. 2)

Este tipo de problemas necesitó de tres partes, la primera es idéntica a la parte 1 de los puntos de burbuja y rocío, en la segunda se especifica el tipo de flash que se desea resolver y en la tercera tiene lugar el proceso iterativo. Entonces :

D.2.1. PRIMERA PARTE : PROGRAMA QUE CALCULA LOS PARAMETROS DE COMPONENTES FUTOS

Su contenido es idéntico al descrito en D.1.1.

D.2.2. SEGUNDA PARTE : PROGRAMA QUE CALCULA UN PUNTO DE BURBUJA Y UNO DE ROCIO (ver apéndice B-1)

La diferencia básica que hay con respecto a la segunda parte anterior es que aquí se especifica el tipo de flash que se desea resolver y se realiza el cálculo de un punto de burbuja y de rocío que sirven para determinar si existe BNW a las condiciones especificadas y para efectuar las estimaciones iniciales requeridas en la tercera parte. Entonces la información más relevante de esta segunda parte se manda a disco y se llama al siguiente programa.

El listado de este programa se encuentra en el apéndice B-1.

D.2.3. TERCERA PARTE : PROGRAMA QUE RESUELVE EL FLASH (ver apéndice B-2)

Este programa lee las informaciones enviadas a disco por las dos partes anteriores y en seguida comienza el proceso iterativo. Una vez resuelto el problema se da la opción para realizar otro cálculo para el mismo sistema (mismos componentes e igual composición de la corriente alimentada proporcionada en la segunda parte).

El listado se muestra en el apéndice B-2.

E. CALCULO DE PROPIEDADES

En el capítulo anterior se presentaron las expresiones obtenidas para el cálculo de las propiedades termodinámicas utilizadas en esta tesis. En esta sección se explica como se llevan a cabo dichos cálculos, que son comunes a todos los problemas de E.L.V considerados.

En la subrutina denotada por la línea 7000 del programa del apéndice A-2 y llamada «Subrutina de las propiedades termodinámicas» están codificadas las expresiones para el cálculo de propiedades. En esta subrutina si la variable LV tiene el valor de 1 entonces lo que se está calculando son las propiedades del líquido (LV = 2 para el vapor). La variable El indica el tipo de resolución elegido para resolver la ecuación cúbica (2-13) para el factor de compresibilidad, El=1 significa resolución analítica y El=2 resolución numérica, que corresponden a las subrutinas 8200 y 8500 respectivamente. Aquí se hace uso también de la subrutina 10000 que es donde tienen lugar los cálculos de los parámetros de mezcla para la ecuación de estado seleccionada con anterioridad, EØ denota a la ecuación de estado y tiene valores desde 1 hasta 7. (Ver ejemplo)

Entonces en forma de algoritmo el cálculo de propiedades termodinámicas se lleva a cabo de la siguiente manera :

- 1.- Indicar el estado físico de la mezcla.
- 2.- Trasladarse a la subrutina 7000.
- 2.1.- Cálcular parámetros de la mezcla.
- 2.2.- Resolver la ecuación cúbica (2-13) para Z.
- 2.2.1.- Resolución analítica (punto E.1)
- 2.2.2.- Resolución numérica (punto E.2)
- 2.3.- Hacer uso de las sentencias correspondientes a las expresiones obtenidas para las propiedades indicadas anteriormente.
- 3.- Almacenar la información obtenida.

La subrutina 6000 de este mismo apéndice contiene las sentencias para el cálculo de las propiedades térmicas tanto para el líquido como para el vapor. En la tabla siguiente se muestran las variables correspondientes a las propiedades calculadas y que son almacenadas en esta subrutina :

<u>PROPIEDAD</u>	<u>VARIABLES</u>	
	<u>LÍQUIDO</u>	<u>VAPOR</u>
Entalpía	HL	HV
Entropía	SL	SV
Coeficiente de fugacidad de i	PL(I)	FV(I)

Entonces cuando se requieren las propiedades del líquido y vapor se tiene que hacer uso de la subrutina 6000 * cuando se desea sólo las propiedades de una fase mediante la subrutina 7000 (previamente indicar la fase considerada con la variable SV).

E.1. RESOLUCION ANALITICA DE UNA ECUACION CUBICA

La forma general de una ecuación cúbica es

$$z^3 + p z^2 + q z + r = 0$$

sustituyendo $Z = X - p/3$ esta ecuación se reduce a la forma más simple

$$x^3 + a x + b = 0$$

donde

$$a = (3q - p^2)/3 \quad y \quad b = (2p^3 - 9pq + 27r)/27$$

sea : $X = u + v$; entonces

$$(u + v)^3 + a(u + v) + b = 0$$

y desarrollando términos la ec. se convierte en

$$u^3 + v^3 + (3uv + a)(u + v) + b = 0$$

la ec. anterior queda satisfecha para los valores que cumplen las condiciones

$$u^3 + v^3 + b = 0 \quad y \quad 3uv + a = 0 \quad ; \quad \text{o sea :}$$

$$u^3 + v^3 = -b$$

$$u v = -a/3$$

Luego $u^3 v^3$ son las raíces de la ec. cuadrática

$$t^2 - bt - a^3/27 = 0$$

donotadas por A y B tenemos :

$$A = -b/2 + \left[\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$B = -b/2 - \left[\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{ahora } u^3 = A \quad y \quad v^3 = B$$

Como $uv = -a/3$, las raíces cúbicas deben ser tomadas a pares de manera que el producto de cada par sea racional. Por tanto, si u y v son los valores de cualquier par de raíces cúbicas que satisfacen esta condición, los demás únicos pares admisibles serán wu , w^2v y w^2u , wv , en donde, w y w^2 son las raíces imaginarias de la unidad. En resumen las raíces cúbicas de la ec. reducida son :

$$x_1 = \sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B}$$

$$x_2 = w \cdot \sqrt[3]{A} + w^2 \cdot \sqrt[3]{B}$$

$$x_3 = w^2 \cdot \sqrt[3]{A} + w \cdot \sqrt[3]{B}$$

$$w = (-1 + i\sqrt{3})/2$$

Las ecuaciones anteriores son conocidas como las fórmulas de Cardano.

Cuando $4a^3 + 27b^2 > 0$ existe una raíz real y dos raíces imaginarias conjugadas.

Cuando $4a^3 + 27b^2 = 0$ hay tres raíces reales, dos de ellas iguales (las de menor valor).

Cuando $4a^3 + 27b^2 < 0$ existen tres raíces reales diferentes. Este es el caso llamado irreducible de las fórmulas de Cardano, porque el cálculo de las tres raíces reales a que se reduce la expresión compleja es preciso hacerlo trigonométricamente. Las raíces están dadas por


$$X_k = \pm 2 \sqrt{-\frac{a}{3}} \cos \left\{ \frac{\theta}{3} + \frac{2\pi k}{3} \right\}, \quad k = 0, 1, 2.$$

donde $\theta = \cos^{-1} \left[(-27b^2/4a^3)^{1/3} \right]$

el signo superior (+) se aplica si $b < 0$, el inferior (-) si $b > 0$.

Por último Z se obtiene de $Z = X - p/3$.

Para el cálculo del factor de compresibilidad la raíz de mayor valor se le asigna a la fase vapor y la más pequeña al líquido, mientras que la raíz intermedia carece de significado físico.



Si LV = 1 es líquido

Si LV = 2 es vapor

X' es un factor correctivo

$$F(z) = z^3 - Pz^2 + Qz - R \quad \begin{cases} P = 1 - C \\ Q = (A - B - C - B^2 - BC - BD) \\ R = AB - DB - DC^2 \end{cases}$$

En el punto de inflexión $F''(z) = 0$; $Z_{inflexión} = P/3$

$$F'(z) = 0 = 3z^2 - 2Pz + Q$$

resolviendo para z

$$\begin{cases} ZA = (P - \sqrt{P^2 - 3Q})/3 \\ ZB = (P + \sqrt{P^2 - 3Q})/3 \end{cases}$$

F. EJEMPLOSF.1. PUNTOS DE BURBUJA Y ROCÍO

Se desea calcular la presión de burbuja a 90 °C y la presión de rocío a 140 °C utilizando la ecuación de estado de Patel-Teja para una mezcla que contiene 20% de benceno, 30% de ciclohexano, 20% de metilciclohexano y 30% de n-hexano.

Las unidades seleccionadas para la presión y entalpía son mm Hg y joules/gmol respectivamente.

Para la mezcla no se disponen de parámetros de interacción binarios.

El estado de referencia para el cálculo de entalpía y entropías se fijó en 2 atm y 500 °K para la presión y temperatura respectivamente.

A continuación se presenta el listado de datos y resultados que se obtienen al usar el programa desarrollado para resolver este tipo de problemas.

NOTA : Cada vez que se requiere de un dato o respuesta por parte del usuario, aparece en la pantalla de video un signo de interrogación (?) .

CALCULO DE PUNTOS DE BURSIA Y ROCIO
UTILIZANDO UNA DE LAS SIGUIENTES
EQUACIONES DE ESTADO:

- 1 ...REDlich-Kwong
- 2 ...SCONE ORIGINAL
- 3 ...SCONE-GRANDELI-DAUBERT
- 4 ...PENG-ROBINSON
- 5 ...SCHMITZ-WENZEL
- 6 ...BARDENHORN-MAPP
- 7 ...PATEL-TELLA

SELECCIONE LA ECUACION DE ESTADO QUE DESEA USAR (DE ACUERDO CON SU NUMERO):

Eleccion=?

ENTRADA DE DATOS

DE CUANTOS COMPONENTES ESTA CONSTITUIDA LA MEZCLA ?

N=4

todos los componentes de la mezcla estan incluidos en el banco de datos ?

RESPUESTA (SI/NO) R=SI

PROPORCIONE EL NC1 QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE 1 EN EL BANCO DE DATOS

NC=2242

DATOS LEIDOS PARA EL COMPONENTE 1:

NC=242
 FORMULA=C₆H₆
 NOMERE=benzeno
 T0=542.1
 PC=40.6
 ZC = .371
 W = .212
 CACF = -.8101
 CBDF = .1103
 CCDF = -7.206E-05
 CCDF = 1.702E-08
 DF = 19.82
 DG = 30.99

PARA CONTINUAR PRESSIONAR CUALQUIER TECLA - PROPORCIONE EL NO. QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE 3 EN EL BANCO DE DATOS

NO=3249

DATOS LEIDOS PARA EL COMPONENTE 3:

COMP3
PUMILAC46CH14
NAME=POLYBENZYL
T=250.14
S=40.2
L= .276
W= .113
XGP = -13.407
YGP = 1.146
ZGP = 10.378-05
XOF = 1.115-05
YOF = -2.214
ZOF = 7.75

PARA CONTINUAR PRESSIONAR CUALQUIER TECLA - PROPORCIONE EL NO. QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE 3 EN EL BANCO DE DATOS

NO=3250

DATOS LEIDOS PARA EL COMPONENTE 3:

COMP3
PUMILAC46CH14
NAME=MOTOCYCLO-HEXANO
T=250.14
S=40.2
L= .276
W= .113
XGP = -14.769
YGP = 1.357
ZGP = -1.468-04
XOF = 1.137-05
YOF = -3.49
ZOF = 6.71

PARA CONTINUAR PRESSIONAR CUALQUIER TECLA - PROPORCIONE EL NO. QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE 4 EN EL BANCO DE DATOS

NO=3251

DATOS LEIDOS PARA EL COMPONENTE 4:

COMP4
PUMILAC46CH14
NAME=4-METHAM
T=250.14
S=39.3
L= .26
W= .109
XGP = -1.654
YGP = 1.139
ZGP = -7.448-05
XOF = 1.531-05
YOF = -3.49
ZOF = -4.46

PARA CONTINUAR PRESSIONAR CUALQUIER TECLA

ESTADO DE REFERENCIA PARA EL CALCULO DE ENALPIAS Y ENTROPIAS :

• 1) LAS DE FORMACION ESTANDAR

• 2) ESTABLECIDO POR EL USUARIO

ELECCION : 2)

TEMPERATURA : T0 = 298.1500

PRESION : P0 = ATM = 101

SELECCION ALIMENTAR PARAMETROS DE INTERACCION SONARIOS DE LA MEZCLA ?

• SI/NO : RESPUESTA=NO

4) CONTINUACION UST. ESCOGERA LAS UNIDADES PARA LA PRESION, TEMPERATURA Y ENALPIA.

(EN LAS UNIDADES ELEGIDAS, SE ALIMENTARAN LOS DATOS PEDIDOS POSTERIORMENTE)
PARA CONTINUAR ESCOGER UNAQUER TECLA

ELECCION DE UNIDADES

VARIABLE : PRESION

UNIDADES		
OPCION	DISPONIBLES	ABREVIATURA
A - - - - -	ATMOSFERAS.....	ATM
B - - - - -	BARES.....	BAR
C - - - - -	DINAS/CM ²	DM/CM ²
D - - - - -	NEWTON/M ²	N/M ²
E - - - - -	GRAMOS/CM ²	G/CM ²
F - - - - -	GRAMOS/M ²	GM/M ²
G - - - - -	LIBRAS/PIE.....	LBS
H - - - - -	MN/2 DE REPOZO.....	MN/HG
I - - - - -	PAULE DE AGUA.....	PA/HG
J - - - - -	PAULE DE AGO.....	PA/HG
K - - - - -	LIBRA/PIE.....	LBS
L - - - - -	LIBRA/PIE L.....	LBS/L

TECLEE LETRA DE OPCION + H

ELECCION DE UNIDADES

VARIABLE : TEMPERATURA

UNIDADES		
OPCION	DISPONIBLES	ABREVIATURA
A - - - - -	ELVIN.....	TK
B - - - - -	CENTIGRADES.....	°C

TECLEE LETRA DE OPCION + B

ELECCION DE UNIDADES

VARIABLE : ENTALPIA

OPCION	UNIDADES DISPONIBLES	ABREVIATURA
<A>..... CALORFIAS/OMOL.....CAL/OMOL		
.....JOULES/OMOLJ/OMOL		

TECLEE LETRA DE OPCION :**B**

SISTEMA DE UNIDADES SELECCIONADO PARA LA ENTRADA/SALIDA DE DATOS/ RESULTADOS

PRESION EN : MM HG

TEMPERATURA EN : °C

ENTALPIA EN : J/OMOL

ENTROPIA EN : J/OMOL/°C

FLUJO EN : OMOL/HR

CARGA TERMICA EN : J/HR

ESTA DE ACUERDO ? **SI/NO?SI**

'PROCESANDO INFORMACION'

QUE ES LO QUE DESEA CALCULAR ?

- <1> PRESION DE BUREJA
- <2> PRESION DE ROCIO
- <3> TEMPERATURA DE BUREJA
- <4> TEMPERATURA DE ROCIO

ELECCION =?

QUE TIPO DE SOLUCION QUIERE PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD

- <1> ANALITICA <2> NUMERICA

ELECCION =?

A QUE TEMPERATURA (°C) QUIERE LA PRESION DE BUREJA ?

T =**290**

CICLOHEXANO
CICLOHEXANOL
METILCICLOHEXANO
NHEXANOL

PRINCIPIO ITERATIVO PARA ENCONTRAR LA PRESION DE BURBUJA

ESTIMACIONES INICIALES :

T=20 P=1040.16574

T=21
P=1040.16574 SUMA= 1.000077983
ZL=6.7716374E-03 ZV=-54.70192

T=22
P=1040.17961 SUMA= 1.000000196
ZL=6.7716368E-03 ZV=-54.752462915
<< FIN DE ULTIMO >>

PRESION DE BURBUJA=1040.17961 MM HG
TEMPERATURA=21 °C

COMPONENTE	< COMPOSICIONES >	
	FRACTION	MOL
HEXANO	0.1	0.00505
CICLOHEXANO	0.2	0.01010
METILCICLOHEXANO	0.1	0.00981
NHEXANOL	0.6	0.07636
TOTAL	1	1
PROPIEDADES	LIGUIDO	VAPOR
ENTALPIA : -21159.517	-2931.5571	
LOG(SPL) : -41.3109572	26.1294957	
ZETA : 5.291E-03	.762482915	

DESEA HACER OTRO CALCULO ?

(SI/NO)

RESPUESTA=SI ES LO QUE DESEA CALCULAR ?

(1) PRESION DE BURBUJA

(2) PRESION DE ROCIO

(3) TEMPERATURA DE BURBUJA

(4) TEMPERATURA DE ROCIO

ELEGACION =?

QUE TIPO DE SOLUCION QUIERE PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD ZETA ?

(1) ANALITICA (2) NUMERICA

ELEGACION =?

QUE TEMPERATURA (°C) QUIERE LA PRESION DE ROCIO ?

T = ? 140

ESTIMACIONE LA COMPOSICION DE LA FASE VAPOR EN FRACCION MOL

TIENEDMENO=2.2
TIENEDPMANO=2.3
CETILICLOOLICHEANO=1.2
ANHIDRANO=2.3

PROCESO ITERATIVO PARA ENCONTRAR LA PRESION DE BOILING

ESTIMACIONES INICIALES :

T=140 P=207.17732
T=141 P=207.17732
BL=0.01771148178 SLM=1.0000000000000001

T=142 P=207.17732 SLM=1.0000000000000001
BL=0.01771148178 T=207.17732 SLM=1.0000000000000001

T=143 P=207.17732 SLM=1.0000000000000001
BL=0.01771148178 T=207.17732 SLM=1.0000000000000001
<< REBULL THO 16 >>

PRESION DE BOILING=207.17732 MM HG
TEMPERATURA=143 °C

< COMPOSICIONES >		
FRACCION MOL		
COMPONENTES	LÍQUIDO	VAPOR
DIETILENO	.111157	1.
CICLOHEXANO	.296393	0.5
CETILICLOOLICHEANO	.399825	0.3
ANHIDRANO	.294575	0.2
-----	-----	-----
TOTAL	1.	1.

PROPIEDADES	LÍQUIDO	VAPOR
ENTALPIA : -111412.7034	15011.3570	
(J/DMOL)		
ENTROPIA : -45.3657446	48.241372	
(J/DMOL °C)		
CPA : .017.04	.89996313	

DESEA HACER OTRO CALCULO ?

(E=SI/N=NO)

RESPUESTA=NO

<< PARA EL CALCULO DE PROPIEDADES TERMODINAMICAS SE UTILIZO LA ECUACION DE ESTATO DE PATEL-TEJA >>

<< PROGRAMA TERMINADO >>

F.2.- VAPORIZACIONES SUBITAS O FLASH

Se desea calcular dos flashes para una mezcla A constituida por 10 componentes. Uno de ellos es del tipo V/F constante cuyas especificaciones son $V/F = 0.3$ y $T = 245^{\circ}\text{K}$. El otro es isobárico a la misma temperatura y presión igual a 30 bar. La composición de la mezcla A es : 2.69 % de ácido sulfhídrico, 2.8 % de dióxido de carbono, 59.68 % de metano, 18.39 % de etano, 10.25 % de propano, 1.14 % de isobutano, 2.96 % de n-butano, 0.61 % de 2-metil butano, 0.79 % de n-pentano y 1.29 % de n-hexano. Se dispone de la siguiente matriz de parámetros de interacción binarios para la mezcla

1	0.000	0.105	0.096	0.093	0.090	0.064	0.060	0.073	0.069	0.075
2	0.105	0.000	0.083	0.120	0.145	0.149	0.144	0.149	0.141	0.116
3	0.096	0.083	0.000	-0.007	0.008	0.027	0.027	0.013	0.012	0.035
4	0.093	0.120	-0.007	0.000	0.001	0.008	0.005	0.005	0.003	-0.045
5	0.090	0.145	0.003	0.001	0.000	-0.003	0.013	0.006	0.021	0.005
6	0.064	0.149	0.027	0.009	-0.003	0.000	0.000	0.010	0.009	0.010
7	0.060	0.144	0.027	0.005	0.013	0.009	0.000	0.040	0.057	-0.007
8	0.073	0.149	0.013	0.005	0.006	0.010	0.040	0.000	0.009	0.010
9	0.069	0.141	0.012	0.003	0.021	0.009	0.037	0.009	0.000	0.004
10	0.075	0.116	0.035	-0.045	0.005	0.010	-0.003	0.010	0.004	0.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A continuación se presenta el listado de datos y resultados para estos problemas cuando es utilizada la ecuación de estado de Soave original (se suprimió la primera parte correspondiente a la elección de la ecuación de estado y al empleo del banco de datos)

<> LAS DE FORMACION ESTRUCTURAS

<> ESTABLECIDAS POR EL USUARIO

PREGUNTA #31

ISABEL ALMENDRAZ PARAMETROS DE INTERACCION SINARIAS DE LA VENILLA

SINARIO / RESPUESTA #31

PROVISIONES LOS PARAMETROS DE INTERACCION ESTAN LOS SIGUIENTES:

1111.1=1.115

1111.2=1.005

1111.3=1.035

1111.4=1.115

1111.5=1.054

1111.6=1.005

1111.7=1.070

1111.8=1.005

1111.9=1.115

1111.10=1.050

1111.11=1.005

1111.12=1.050

1111.13=1.005

1111.14=1.050

1111.15=1.005

1111.16=1.005

1111.17=1.005

1111.18=1.005

1111.19=1.005

1111.20=1.005

1111.21=1.005

1111.22=1.005

1111.23=1.005

1111.24=1.005

1111.25=1.005

1111.26=1.005

1111.27=1.005

1111.28=1.005

1111.29=1.005

1111.30=1.005

1111.31=1.005

1111.32=1.005

1111.33=1.005

1111.34=1.005

1111.35=1.005

1111.36=1.005

1111.37=1.005

1111.38=1.005

1111.39=1.005

1111.40=1.005

1111.41=1.005

1111.42=1.005

1111.43=1.005

1111.44=1.005

SISTEMA DE UNIDADES SELECCIONADO PARA LA ENTRADA/SALIDA DE DATOS/ RESULTADOS

PRESION EN : BAR

TEMPERATURA EN : °K

ENTALFIA EN : J/MOL/K

ENTROPIA EN : J/MOL/K

FLUJO EN : GMOL/HR

CARGA TERMICA EN : JAHF

ESTA DE VOLVERO ? (SI, NO, SI)

PROCESANDO INFORMACION

QUE TIPO DE FLASH DESEA CALCULAR ?

TIPO :	DATOS	INCÓGNITAS
1-1: ISOTERMO	P,T,Z	(W,F),X,Y
1-2: ADIABATICO	P,HF,Z	(W,F),X,Y
3-1: ISENTROPICO	P,SP,Z	(W,F),T,X,Y
4-1: (W,F) CTE.	P,(W,F),Z	T,X,Y
5-1: ISOBARICO	T,P,Z	(W,F),X,Y
6-1: AGRAGATICO	T,HF,Z	(W,F),P,X,Y
7-1: ISENTROPICO	T,SP,Z	(W,F),P,X,Y
8-1: (W,F) CTE.	T,(W,F),Z	P,T,Y

TIPO SOLUCION :

QUE TIPO DE SOLUCION QUIERE PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD ZETA ?

<input checked="" type="checkbox"/> ANALITICA - <input type="checkbox"/> NUMERICA

ELUSION =?

PROPORCIONE LO SIGUIENTE :

T : 400=7245

W/F=4,3

COMPOSICION DE LA CORRIENTE ALIMENTADA :

ZACIDO SULFURICO=1,0239

ZIMETANO SE CASIENO=1,0280

ZIMETANO=1,0268

ZINETANO=1,0239

ZAPROPIANO=1,0225

ZISOBUTANO=1,0214

ZIN-BUTANO=1,0296

Z-2-METIL BUTANO=1,0061

ZIN-PENTANO=1,0079

ZIN-PENTANO=1,0119

ESTIMACIONES INICIALES :

T=245 P=94,1397388

IT=1

 $P=4,1597388 \quad \text{SUMA}=1,937153426$
 $IL=4,33111693 \quad IV=,366663337$

IT=2

 $P=73,9207388 \quad \text{SUMA}=1,00522714$
 $IL=2,270611453 \quad IV=.573224962$

IT=3

 $P=75,3506099 \quad \text{SUMA}=1,00014182$
 $IL=2,275060167 \quad IV=.572427273$

IT=4

 $P=75,4206095 \quad \text{SUMA}=1,00006651$
 $IL=2,275153903 \quad IV=.571263039$

IT=5

 $P=75,4442426 \quad \text{SUMA}=1,00000157$
 $IL=2,275121701 \quad IV=.567252303$

IT=6

 $P=75,4455557 \quad \text{SUMA}=1,00000045$
 $IL=2,275121715 \quad IV=.56524195$

RESULTADO :

PRESION DE BURGUA=75,4455557 BAR

ENTALFIA VAPOR=-103143,126 J/GMOL

ENTROPIA VAPOR=-197,164641 J/GMOL/K

PROCESO ITERATIVO PARA ENCONTRAR LA PRESION DE ROCIO PARA T=245 °K

ESTIMACIONES INICIALES :

T=245 P=94,397176706

IT=1

 $P=1,297176706 \quad \text{SUMA}=1,34797432$
 $IL=1,19417035E+01 \quad IV=,3921,4263$

IT=2

 $P=1,19714158 \quad \text{SUMA}=1,17215457$
 $IL=1,191147115E+03 \quad IV=.930751437$

IT=3

 $P=1,15215717 \quad \text{SUMA}=1,1111957$
 $IL=1,191147115E+03 \quad IV=.994147727$

IT=4

 $P=1,11515675 \quad \text{SUMA}=1,1011537$
 $IL=1,191147115E+03 \quad IV=.994176753$

IT=5

 $P=1,08514754 \quad \text{SUMA}=1,06000918$
 $IL=1,191147115E+03 \quad IV=.994177093$

RESULTADO :

PRESION DE ROCIO=.992570494 BAR

ENTALFIA VAPOR=-1472,3173 J/GMOL

ENTROPIA VAPOR=-131,375700 J/GMOL/K

LA ALIMENTACION ES UNA MEZCLA LIQUIDO-VAPOR

ESTIMACIONES :

V= F,3
 T=245 °K
 P=53.0127623 BAR

<< INFORMACION ESTIMADA >>

COMPONENTE : LIQUIDO VAPOR

MOLDE ALUMINIOICO,0.01000	0.17357
DICIANO DE CARBONO,0.04919	0.93145
METANO	0.01954
ETANO	0.05621
PROPIANO	0.04773
ISOBUTANO	0.41073
HEXAFTANO	0.11603
2-METIL BUTANO	0.04507
N-PENTANO	0.03210
M-HEXANO	0.05011

P801000 ITERACION PARA RECONOCER EL FLUIDO

T=40
 P=4.2693574E-01 DV=0.612791653
 T=245 P=53.0127623
 T=41
 P=5.21273417
 P=5.21273417 DV=5.21273417

T=40
 P=4.2693574E-01 DV=0.55711251
 T=245 P=53.0127623
 T=41
 P=5.21273417 DV=5.21273417
 P=5.21273417 DV=5.21273417

T=40
 P=4.2693574E-01 DV=0.5240136009
 T=245 P=53.0127623
 T=41
 P=5.21273417 DV=5.21273417
 P=5.21273417 DV=5.21273417

T=40
 P=4.2693574E-01 DV=0.526742634
 T=245 P=53.0127623
 T=41
 P=5.21273417 DV=5.21273417
 P=5.21273417 DV=5.21273417

(T=3
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.340491634$
 $T=45$ $F=0.12465487$
 $\beta=1$
 $R=1.5041534E-04$
 $F0=1.5041534E-04$ $(V/F)=.3$

(T=3
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.345443983$
 $T=45$ $F=0.14503693$
 $\beta=1$
 $R=1.12267017E-03$
 $F0=1.12267017E-03$ $(V/F)=.3$

(T=3
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.34737616$
 $T=45$ $F=0.1445684$
 $\beta=1$
 $R=1.7201617E-03$
 $F0=1.7201617E-03$ $(V/F)=.3$

(T=5
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.34537665$
 $T=45$ $F=0.7139247$
 $\beta=0$
 $R=2.1216415E-04$
 $F0=2.1216415E-04$ $(V/F)=.3$

(T=6
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.44595642$
 $T=45$ $F=0.7646228$
 $\beta=0$
 $R=1.1611161E-04$
 $F0=1.1611161E-04$ $(V/F)=.3$

(T=7
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.444930512$
 $T=45$ $F=0.727346$
 $\beta=0$
 $R=3.477e-011E-05$
 $F0=3.477e-011E-05$ $(V/F)=.3$

(T=8
 $I=4.167 \times 10^{-3}$ $ZV=0.447265730$
 $T=45$ $F=0.7192012$
 $\beta=0$
 $R=7.40562891E-06$
 $F0=7.40562891E-06$ $(V/F)=.3$

<< RESULTADOS >>

TEMPERATURA=245 °C

PRESSION=63,7193012 145

V/F=1,3 PESO MOLE

COMPONENTE	COMPOSICIONES	
	LÍQUIDO	AGAS
ACIDO SULFURICO	1,6132	1,11745
DIÓXIDO DE CARBONO	0,12774	0,24111
METANO	1,15374	1,11037
ETANO	0,00449	0,00511
PROPIANO	0,00346	0,004216
ISOPROPANO	0,00557	0,007546
HEPTANO	0,01004	0,011254
HEXAILET BUTANO	0,00048	0,001474
HEXAENTANO	0,01142	0,011374
VITRUVIO	0,00015	0,000154
TOTAL	1	1

PROPIEDADES = LIGUÍDOS 145°C

ENALTAZ = -1,1153,157 -163445,472

ENALTAZ

ENALTAZ = -115,001757 -163,7460

ENALTAZ

ENALTAZ = 4,14495,6250 -164475,712

PROPIEDADES DE UN ALIMENTACION :

ENALTAZ = 1,1153,157 -163445,472

EXTRACCION = 0,13,049312 0,13111

DESEA HACER OTRO CALCULO ? (S=SI/N=NO)

RESPUESTA=S

CALCULO DE OTRO FLUIDO

TIPO :

<=> ISOBARICO

<=> ADIABATICO

<=> ISENTROPICO

<=> K/P = CONSTANTE

SELECCIONE EL TIPO DESEADO - TIPO=18

PROPORCIONE LA NUEVA :

P1, T1, F1=10

LA ALIMENTACION ES UNA MEZCLA LÍQUIDO-VAPOR

ESTIMACIONES :

WVF, v, 1014291

T=145 °K

P=100 BAR

<< COMPOSICION ESTIMADA >>

COMPONENTE	LÍQUIDO	VAPOR
ACIDO SULFURICO(0.01666)	.021415	
CLOURO DE CLORO(0.000655E-03)	.030391	
METANOL	.06313	.057131
ETANO	.15736	.166676
PROPANO	.275027	.034026
ISOBUTANO	.064183	.0176E-03
M-HEPTANO	.16749	.011517
S-METIL BUTANO	.152511	.1129E-03
N-PENTANO	.071944	.0007E-03
N-PENTA	.122737	4.57E-04

PROGRAMA ITERATIVO PARA RESOLVER EL FLASH

(T=0)

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=100 P=30

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=200

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=300

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=400

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=500

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=600

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=700

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=800

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=900

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=1000

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=1100

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=1200

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=1300

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

T=1400

J=0

P=1,000 100%

2144,16-0105,02-01 CV4,710035053

« RESULTADOS »

TEMPERATURA=245 °K

PRECION=50 BAR

(V,P)=.673496421 FF=5 NO. IT=6

COMPONENTE	< COMPOSICIONES >	
	FRACTION LIQUID	VAPOR
ACIDO BULFINTERICO	.033064	.015003
SILICONO DE CARBONO	.003533	.029948
METANO	.214439	.782141
ETANO	.486042	.517291
PROPIANO	.135163	.1330713
ISOBUTANO	.001377	1.471E-03
N-BUTANO	.004939	2.743E-03
2-METIL BUTANO	.016244	2.13E-04
N-PENTANO	.003709	2.37E-04
N-HEXANO	.003777	6.4E-05
TOTAL	1	1

PROPIEDADES : LIQUIDO VAPOR

ENTALPIA : -122154.2 -39135.5563
 ENTR. ENTALP. : 0.000000
 ENERGIA : -138.46477 -126.54427
 DIF. ENERGIA : 4.16764505E-03 .829393204

PROPIEDADES DE LA ALIMENTACION :
 ENALPIA =-122156.6774 J/K/MOL
 ENTR. ENALP. =-160.753721 J/K/MOL/K

DESEA HACER OTRO CALCULO ? (S=SI/N=NO)

RESPUESTA=NNO

« PARA LOS CALCULOS DE LAS PROPIEDADES TERMODINAMICAS SE UTILIZO LA ECUACION DE ESTADO DE E AVE ORIGINAL »

« PROGRAMA TERMINADO »

C A P I T U L O I V

CONSTRUCCION DE LA CAMPANA DE LA ZONA DE DOS FASES

A. GENERALIDADES

La representación del comportamiento de mezclas multicomponentes de composición fija por medio de diagramas termodinámicos son indispensables en el análisis y diseño de procesos de separación y purificación. Un diagrama termodinámico es aquel en el que datos de temperatura, presión, volumen, entalpía y entropía se muestran en una sola gráfica (en ocasiones, no se incluyen datos de todas estas variables). Los diagramas de uso más frecuente son :

P en función de H (comúnmente $\ln P$ vs. H)

T en función de S

P en función de T

H en función de S (diagrama de Mollier)

Es posible construir otras gráficas, pero son de uso menos frecuente. Las figuras (4-a), (4-b) y (4-c) muestran las formas generales de tres tipos de diagramas mencionados. En el diagrama PT de la fig. (4-a) se pueden distinguir los siguientes elementos : la curva llamada envolvente de fases o campana, que resulta de unir las curvas de puntos de burbuja y rocío que exhibe la mezcla, se unen en el punto denominado crítico. La envolvente de fases divide al diagrama en tres regiones, la primera, llamada región de líquidos, está situada fuera de la envolvente de fases en la parte superior izquierda; la segunda, llamada región de gases, se encuentra fuera de la envolvente de fases en la parte inferior derecha; la última, encerrada por la envolvente de fases, se conoce como zona de dos fases, en esta zona se encuentran todas las combinaciones de temperatura y presión en que la mezcla puede permanecer en dos fases en equilibrio, existiendo dentro de ella las llamadas curvas de calidad o




Fig. (4-a).- Diagrama Presión-Temperatura




Fig. (4-b).- Diagrama Presión-Entalpía




Fig. (4-c).- Diagrama Temperatura-Entropía.

Diagramas termodinámicos para una mezcla de composición constante.

de vaporización constante, indican el porcentaje total de mezcla que se encuentra en estado líquido. Todas estas curvas inciden en el punto crítico. Se distinguen, además, en el mismo diagrama, la cricondenterma y a la cricondenbára, que son la temperatura y presión máximas, respectivamente, a las cuales la mezcla puede permanecer en dos fases en equilibrio.

El cálculo de los puntos necesarios para construir este tipo de diagramas es el objetivo de este capítulo; a partir de los resultados obtenidos es posible construir otros tipos de diagramas como se dijo con anterioridad. En realidad el programa desarrollado para tal fin es un uso o aplicación de los problemas de ELV resueltos en el capítulo anterior.

El programa construye en primer lugar la curva de rocío, luego la de burbuja y a continuación las de vaporización constante. Para la construcción de cada una de las curvas se comienza con un valor inicial de presión, previamente asignado, y se calcula la temperatura correspondiente. Despues se incrementa la presión y se calcula nuevamente la temperatura correspondiente. En este momento se dispone de dos puntos en la curva que se desea trazar. El programa debe decidir que cálculo conviene hacer a continuación, generando un punto adicional en el diagrama PT. Todos los puntos siguientes se generan de igual forma, basándose en la información de los dos últimos puntos generados.

El fundamento para la construcción del diagrama PT se refiere a lo que es más conveniente calcular, es decir, el programa decide cuando es más factible calcular la presión o la temperatura para las curvas de rocío, burbuja o vaporización constante. La conveniencia de que cálculo se debe efectuar se determina por el grado de inclinación que presentan las curvas. Por medio de pendientes se establece el grado de inclinación de las curvas. Si la pendiente de la curva en el diagrama PT es grande conviene calcular la temperatura para un valor especificado de la presión. En caso de que la pendiente sea pequeña se invierte el cálculo, siendo

la presión la incógnita.

B. ALGORITMO

Entonces la secuencia de cálculo (ejemplificada para la curva de rocío) es :

- 1.- Especificar los incrementos de presión y temperatura, DP y DT respectivamente.
- 2.- Especificar la presión inicial, PA.
- 3.- Calcular la temperatura de rocío a la presión inicial PA, se obtienen TA y las X_{A_i} 's.
- 4.- Incrementar la presión, $P = PA + DP$
- 5.- Calcular la temperatura de rocío a la presión P, obteniéndose T y las X_i 's.
- 6.- Calcular $DPT = (P - PA) / (T - TA)$
 - 6.1.- Si $|DPT| > DP / DT$ se cambia P y la temperatura será la incógnita.
 - 6.2.- Si $|DPT| \leq DP / DT$ se cambia T y la presión será la incógnita.
- 7.- Supongase que se cumple el punto (6.1), entonces el nuevo valor de la presión se obtiene adicionando DELP al último valor de P, este incremento en la presión se calcula mediante :

Si $P \geq PA$; $DELP = DP$

Si $P < PA$; $DELP = -DP$

La estimación inicial de las incógnitas (en este caso T y X_i) se obtienen por extrapolación lineal de los valores obtenidos en los dos últimos puntos. Se conserva la información del último punto y se procede a calcular el nuevo punto de rocío, o sea :

$$\text{DELTA} = \text{DELP} / (P - PA) \quad \text{siempre (+)}$$

$$\Delta X = (X_i - X_{A_i}) \cdot \text{DELTA}$$

$$X_{A_i} = X_i$$

$$X_i = X_i + \Delta X$$

$$\Delta T = (T - T_A) \cdot \Delta T ; \quad T_A = T ; \quad T = T + \Delta T$$

$$P_A = P ; \quad P = P + \Delta P$$

Regresar al punto (5).

8.- En el caso de que tenga que cambiarse T , su nuevo valor se obtiene por :

$$\text{Si } T \geq T_A ; \quad \Delta T = DT$$

$$\text{Si } T < T_A ; \quad \Delta T = -DT$$

La estimación inicial de las incógnitas (en este caso P y X_i) se obtienen por extrapolación lineal de los valores obtenidos en los dos últimos puntos. Se conserva la información del último punto y se procede a calcular el nuevo punto de rocío, o sea :

$$\Delta \text{TA} = \Delta T / (T - T_A) \quad \text{siempre (+)}$$

$$\Delta X_i = (X_i - X_{Ai}) \cdot \Delta \text{TA}$$

$$X_{Ai} = X_i$$

$$X_i = X_i + \Delta X$$

$$\Delta P = (P - P_A) \cdot \Delta \text{TA} ; \quad P_A = P ; \quad P = P + \Delta P$$

$$T_A = T ; \quad T = T + \Delta T$$

Cálculo de la presión de rocío a la temperatura T , se obtienen P y nuevas X_i 's


Regresar al punto (6).

9.- El proceso termina cuando la diferencia de los factores de compresibilidad de las fases líquida y vapor, Z_V y Z_L respectivamente, es menor que 0.1 , es decir

$$(Z_V - Z_L) < 0.1 \quad (4-1)$$

Cuando se cumple con la relación (4-1) empiezan los cálculos para la curva de burbuja y posteriormente las de vaporización constante (para $V/P = 0.2, 0.4, 0.6$ y 0.8).

El diagrama de bloques del algoritmo propuesto se muestra en la figura (4-d).

FIGURA (4-d).- CALCULO DE LA CURVA DE ROCÍO

A

C. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa que calcula los puntos para la construcción de la zona de dos fases está contenido en el disco No. 3. (ver apéndice C-1)

En dos partes se desarrolla este programa; la primera, es idéntica a la parte 1 de los puntos de burbuja y rocío del capítulo anterior, la segunda es una combinación de la parte 2 de los cálculos de los puntos de burbuja y rocío y de la parte 3 de los cálculos de un flash. Aquí la información requerida es : (parte No. 2)

- Composición de la mezcla
- Incremento de presión
- Incremento de temperatura

- La presión inicial.- A partir de esta presión comienza a construirse la campana de la zona de dos fases, tomando en cuenta la información anterior. El programa entonces empieza a calcular la curva de rocío, incrementando la presión o la temperatura según convenga (y por lo tanto calculando la presión o temperatura de rocío). Se considera que la curva de rocío está terminada cuando la diferencia entre los factores de compresibilidad de las fases vapor y líquida es menor que una tolerancia preestablecida, ec. (4-1). De igual manera se procede con la curva de burbuja y las de (V/F) constantes. Dado que la estructura de este programa contiene las partes correspondientes a los cálculos de los puntos de burbuja y rocío y los del flash del capítulo anterior se consideró conveniente suprimir la visualización de los procesos iterativos que tienen lugar en estos cálculos, es decir, en este programa sólo se imprimen resultados.

El programa calcula las curvas $(V/F) = \emptyset.2, \emptyset.4, \emptyset.6$ y $\emptyset.8$.

El listado de este programa se encuentra en el apéndice C-1.

D. EJEMPLO

Se desea construir el diagrama Presión-Temperatura (P-T) para una mezcla que tiene el siguiente composición porcentual : 63 de CH₄, 22 de C₂H₆, 10 de C₃H₈, 1 de C₄H₁₀ y 1 de C₅H₁₂.

La ecuación de estado a emplear es la de Peng-Robinson.

El sistema de unidades seleccionado es : Presión en atmósferas, Temperatura en °K y entalpía en cal/gmol.

No se alimentaron parámetros de interacción binarios para la mezcla.

Los incrementos de temperatura y presión requeridos se han fijado en 2.5 °K y 5 atm respectivamente. La presión inicial a la cual se empezó a construir el diagrama es de 5 atm.

A continuación se muestra la forma en que se obtienen los resultados y posteriormente el diagrama obtenido.

NOTA : Por limitaciones de espacio no se incluyen los datos obtenidos para la mezcla considerada (ya que se utilizó un formato diferente al mostrado a continuación).

SISTEMA DE UNIDADES SELECCIONADO PARA LA ENTRADA/SALIDA DE DATOS/RESULTADOS

PRESION EN : ATM

TEMPERATURA EN : °K

ENTALPIA EN : CAL/MOL

ENTROPIA EN : CAL/MOL/K

FLUJO EN : GMOL/HR

CARGA TERMICA EN : CAL/HR

ESTA DE ACUERDO ? (SI/NO)? SI

PROCESANDO INFORMACION

QUE TIPO DE SOLUCION DETERMINA PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD ZETA :

ANALITICA NUMERICA

ELEGIDA =?

DESCRIPCIONE LO SIGUIENTE :

LA COMPOSICION DE LA MEZCLA :

Z(CH4)=7,88

Z(C2H6)=1,21

Z(CO)=7,16

Z(CO2)=1,01

Z(CS)=1,01

INCREMENTO DE PRESION (ATM) :

DP =?5

INCREMENTO DE TEMPERATURA (°K) :

DT=?2,5

QUAL ES LA PRESION INICIAL ?

P0 (ATM)=?5

« CURVA DE ROCIO »

<< CURVA DE ROLIO >>

TEMPERATURA=357.76 °K
PRECISION=5 ATM

WVF=1 NO. IT=3

< COMPOSICIONES >

< FRACCION MOL >

FORMULA	LÍQUIDO	VAPOR	XV, %
CH4	.036791	.03	15.3319%
CO2	.059171	.12	2.8913%
C2H6	.000147	..	1.3761%
C6H12	.756222	.02	.02717%
TOTAL	1	1	

PROPIEDADES : LÍQUIDO VAPOR

ENTALPIA : -66516.13% -14456.35%
(CAL/GMOL)

ENTROPIA : -113.7000 -16.0710%

(CAL/GMOL/K)

ZETA : .003514463e-0 .96621e-1

TEMPERATURA=357.76 °K

PRECISION=5 ATM

WVF=1 NO. IT=3

< COMPOSICIONES >

< FRACCION MOL >

FORMULA	LÍQUIDO	VAPOR	XV, %
CH4	.037037	.03	16.9157%
CO2	.058131	.12	2.3498%
C2H6	.000145	..	1.5362%
C6H12	.756314	.02	.0290%
TOTAL	1	1	

PROPIEDADES : LÍQUIDO VAPOR

ENTALPIA : -67730.1737 -19793.273e

(CAL/GMOL)

ENTROPIA : -114.230540 -61.657520%

(CAL/GMOL/K)

ZETA : .0069677452 .756355097

TEMPERATURA=24,74 °K

PRESION=7600000 ATM

(M/S)=1

< COMPOSICIONES >

FRACTIONAL MOLE

FORMULA	COMPOSITION	WATER	WATER
CH4	.15	.85	.15
CO2	.10	.89	.10
CH3S	.100101	.11	.10
CSH12	.000004	.001	.000004

TOTAL	1	1	1

PARTICULATES : LIQUID : VAPOR

ENTHALPIA : -24168.4640 -24075.3124

(CAL/GRAM)

ENTROPY : -61460.7011 -61154.6634

(CAL/GRAM K)

SETH : .0480000000 .04777710

< CURVA DE BURBUJA >

TEMPERATURA=41,56 °K

PRESION=4000000 ATM

(M/S)=1

< COMPOSICIONES >

FRACTIONAL MOLE

FORMULA	COMPOSITION	WATER	WATER
CH4	.001	.997497	.0000000000
CO2	.01	.981427	.0000000000
CH3S	.01	.978572	.0000000000
CSH12	.001	.001	0

TOTAL	1	1	1

PARTICULATES : LIQUID : VAPOR

ENTHALPIA : -40516.7266 -40129.100

(CAL/GRAM)

ENTROPY : -63.477634 -63.2131007

(CAL/GRAM K)

SETH : .0000000001 .0000000000

< CONSTITUENTS >

<i>Formule chimique</i>	<i>Molalité</i>	<i>Molalité</i>	<i>%</i>
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-$	1.00	1.00	100
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CO}_2^-$	0.74	0.73	73
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$	0.26	0.27	27
Na^+	1.00	1.00	100
H_2O	1.02	1.02	102
TOTAL	4.00	3.80	100
<i>Conc. absolue :</i>	<i>24.0297</i>	<i>23.908</i>	
<i>SATURAT.</i>	$-0.04881.000$	$-0.0481.047$	
<i>ENTROPIE</i>	-4.417794	-0.0437701	
<i>GÉNÉR. ENTR.</i>	7574.7	0.0456784	-4.038863

< TITRE CADRÉ = 12 >

< CONSTITUENTS >

<i>Formule chimique</i>	<i>Molalité</i>	<i>Molalité</i>	<i>%</i>
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-$	1.00	1.00	100
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CO}_2^-$	0.74	0.73	73
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$	0.26	0.27	27
Na^+	1.00	1.00	100
H_2O	1.02	1.02	102
TOTAL	4.00	3.80	100
<i>Conc. absolue :</i>	<i>24.0297</i>	<i>23.908</i>	
<i>SATURAT.</i>	$-0.04104.000$	$-0.0411.000$	
<i>ENTROPIE</i>	-10.0432442	-0.0432442	
<i>GÉN. ENTR.</i>	7270.7	0.0456784	-4.038863

PRÉCISION DE LA REC. CHIMIQUE :
ENTROPIE = 0.043244200000000004
ENTROPIC = 59.7782814 GÉNÉR. ENTR.




Diagrama p-p en nucleo; σ_{pp} de CH₄, $2\theta_p^c$ de C₂H₆, $1\theta_p^c$ de C₃H₈, 1β de

C_4H_10 y 1β de C₅H₁₂.

Los resultados fueron obtenidos utilizando la curva de estudio de Ferg-
Bohman.




DIAGRAMA P-T

para la mezcla : 60% de CH_4 , 20% de C_2H_6 , 10% de C_3H_8 , 10% de C_4H_{10} y 1% de C_5H_{12} .

Los resultados fueron obtenidos utilizando la ecuación de estado de Peng-Robinson.

SIMULACION DE UNA COLUMNA DE PLATOS PARA LA DESTILACION
MULTICOMPONENTE

A. CONCEPTOS

A.1. MODELO

Para comprender el funcionamiento o accionar de un sistema y su proceso, es necesario establecer una serie de premisas y condiciones que se suponen describen en su totalidad o en casi su totalidad el comportamiento del sistema, y además se cumplen; dicho de otra forma hay que hacer fácil la visualizar aquello que es complejo por naturaleza. A esta serie de premisas se les da el nombre de MODELO. Un modelo puede ser simple o bien muy complejo, dependiendo de :

- a) Las características del sistema que se trate.
- b) Del detalle lo análisis al que se quiera llegar.

Los modelos y en particular los modelos matemáticos, pueden adoptar algunas de las siguientes formas :

- Gráficas
- Tablas
- Ecucciones algebraicas
- Ecucciones diferenciales
- Ecucciones en el dominio de las transformadas de Laplace

En ocasiones por necesidad y en otras por comodidad el modelo puede estar formado por conjuntos de ecucciones mencionadas anteriormente.

Es frecuente clasificar a los modelos como estáticos o como dinámicos, dependiendo si se trata de explicar con ellos el comportamiento en estado estacionario o permanente del sistema o se trate de describir

cambios que se puedan efectuar durante la operación.

A.2. SIMULACION

La reproducción de un fenómeno físico y/o químico mediante un modelo físico o matemático se le da el nombre de SIMULACION.

A los ingenieros químicos con frecuencia se les encomienda el estudio inicial de las posibilidades de un proceso que se sugiere, o el análisis de un proceso ya existente, con el fin de encontrar las mejoras que se puedan introducir. En cualquiera de esos casos, resulta conveniente simular la operación en estado estacionario del proceso real mediante un modelo matemático, de forma que se puedan explorar distintas condiciones de operación y establecer sobre la economía del proceso.

La utilidad de la simulación de procesos químicos ha sido ampliamente reconocida por la industria y como consecuencia de esto, muchas compañías de productos químicos, derivados del petróleo, etc., han desarrollado diversos sistemas de simulación. Los sistemas de simulación se basan, principalmente, sobre la idea del desarrollo de representaciones matemáticas para las unidades individuales del proceso. Uniendo entre sí las unidades con procesos y corrientes de información, se puede estudiar el proceso real en una computadora sin necesidad de construir o manipular la planta.

A.3. CASCADA

Una etapa ideal se define como un equipo o sección de equipo cuyas corrientes de salida están en equilibrio físico. Los sistemas formados por varias etapas reciben el nombre de CASCADA.

Con el fin de ilustrar el comportamiento de una cascada de etapas ideales, se describe a continuación un tipo de cascada en contracorriente para una columna de destilación de mezclas multicomponentes.

B. DESCRIPCION DEL SISTEMA HIPOTETICO

La figura (5-a) es la representación esquemática del sistema considerado para la simulación. El sistema está constituido por ($NE + 2$) etapas (platos) en equilibrio, donde NE es el número de platos entre el condensador (plato \emptyset) y el rehervidor (plato $NE + 1$), en todo el sistema no ocurren reacciones químicas ni tampoco hay acumulación de materia, es decir, opera a régimen estacionario. En cada una de las etapas (excepto para el condensador y rehervidor) se supone que existe una corriente de alimentación F_j , una corriente lateral de descarga de flujo líquido U_j , una corriente lateral de descarga de flujo vapor G_j y un cambiador de calor Q_j . El subíndice j denota el número de la etapa, número que se estableció siguiendo el sentido de flujo de la corriente líquida. Entonces se tiene que $1 \leq j \leq NE$ para las variables antes mencionadas; la representación esquemática general para la j -ésima etapa en equilibrio se muestra en la figura (5-b).

C. FORMULACION DEL MODELO MATEMATICO. ECUACIONES FUNDAMENTALES

El modelo matemático del sistema está constituido por ecuaciones algebraicas que se obtienen de los balances de materia y energía y de las relaciones de equilibrio.

Tomando como referencia las figuras (5-a) y (5-b) las ecuaciones fundamentales son :

- Balance de materia para cada componente (N ecuaciones para cada etapa, N es el número de componentes)

$$L_{j-1} X_{i,j-1} + V_{j+1} Y_{i,j+1} + F_j Z_{i,j} - (L_j + U_j) X_{i,j} - (V_j + G_j) Y_{i,j} = 0$$

$$\text{para } 1 \leq i \leq N \quad (5-1)$$

$$1 \leq j \leq NE$$




Fig. (5-a).- REPRESENTACION DEL SISTEMA HIPOTETICO

- Relaciones de equilibrio físico para cada componente (N ecuaciones por cada etapa)

$$Y_{i,j} - K_{i,j} X_{i,j} = 0 \quad (5-2)$$

para $1 \leq i \leq N$

$0 \leq j \leq NE + 1$

- Suma de las fracciones mol (dos por cada etapa)

$$(SX)_j = \sum_{i=1}^N X_{i,j} - 1 = 0 \quad (5-3)$$

$$(SY)_j = \sum_{i=1}^N Y_{i,j} - 1 = 0 \quad (5-4)$$

para ambas $0 \leq j \leq NE + 1$

- Balance de energía (una por cada etapa)

$$L_{j-1}HL_{j-1} + V_{j+1}HV_{j+1} + F_jHF_j - (L_j + U_j)HL_j - (V_j + G_j)HV_j - Q_j = 0 \quad (5-5)$$

para $1 \leq j \leq NE$

- Balances de materia y energía auxiliares :

- Balance de materia por etapa (NE ecuaciones)

$$L_j = F_j + V_{j+1} + L_{j-1} - (V_j + G_j) - U_j \quad (5-6)$$

para $1 \leq j \leq NE$

- Balance de materia en el condensador y rehervidor :

$$\text{condensador : } V_1 = V_B + U_B + L_B \quad (5-7)$$

$$\text{rehervidor : } L_{NE+1} = \sum_{j=1}^{NE} (F_j - U_j - G_j) - (V_B + U_B) \quad (5-8)$$

- Balance de energía en el condensador y rehervidor :

$$\text{condensador : } (L_B + U_B)HL_B + V_BHV_B - V_1HV_1 - Q_C = 0 \quad (5-9)$$




FIGURA (5-b).- REPRESENTACION ESQUEMATICA GENERALIZADA PARA LA j-ésima ETAPA EN EQUILIBRIO FISICO.

$$\text{rehervidor} : V_{NE+1} \bar{H}V_{NE+1} + L_{NE+1} \bar{H}L_{NE+1} - L_{NE} \bar{H}L_{NE} - Q_{NE+1} = \emptyset \quad (5-12)$$

En general las propiedades físicas son consideradas de igual manera que en los capítulos anteriores, esto es

$$K_{i,j} = K_{i,j} \left\{ X_{i,j}, Y_{i,j}, T_j, P_j \right\}$$

$$H_{Lj} = H_{Lj} \left\{ X_{i,j}, T_j, P_j \right\}$$

$$HV_j = HV_j \left\{ Y_{i,j}, T_j, P_j \right\}$$

Si estas relaciones no son consideradas como ecuaciones y las tres propiedades no son tomadas como variables, cada etapa en equilibrio se define únicamente por (2N + 3) ecuaciones [(5-1) a (5-5)]. El número total de ecuaciones para la cascada en contracorriente es [(NE + 2)(2N + 3)]. El número total de variables son [(NE + 2)(3N + 10) + 1] por lo que se deben especificar [(NE + 2)(N + 7) + 1] variables para que el sistema este bien determinado. La situación del número de ecuaciones, variables y grados de libertad se muestran en la tabla (5-A).

Una manipulación algebraica de las ecuaciones anteriormente formuladas nos conduce a unas matrices tridiagonal y bidimensional para los balances de materia y energía respectivamente. A continuación se indica el procedimiento.

- Balance de materia

De la ecuación (5-2) se obtiene

$$Y_{i,j} = K_{i,j} X_{i,j} \quad (5-11)$$

si se sustituye la ecuación (5-11) en la ecuación (5-1) para eliminar las $Y_{i,j}$'s y el balance de materia por componente se reduce a un conjunto de ecuaciones lineales de la siguiente forma :

$$A_j X_{i,j-1} + B_{i,j} X_{i,j} + C_{i,j} X_{i,j+1} = D_{i,j} \quad (5-12)$$

Tabla (5-A).- NÚMERO DE ECUACIONES, VARIABLES Y ESPECIFICACIONES.A.- NÚMERO DE ECUACIONES.

- POR ETAPA :

Balance de materia	N
Relaciones de equilibrio	N
Balance de energía	1
Suma fracciones mol	2
	<hr/>
	$2N + 3$

El número total de ecuaciones para el sistema es : $(NE + 2)(2N + 3)$

B.- NÚMERO DE VARIABLES.

- El número total de variables para el sistema está dado por :

$$\sum_{j=t}^{NE+1} (NV_j - NR_j) + Nr$$

donde NV es el número de variables; NR es el número de restricciones y Nr es igual al número de variables que se repiten en el sistema.

A continuación se indica como se obtienen :

- NV POR ETAPA :

Corriente de alimentación, F_j	$N + 2$
Corriente lateral de descarga líquida, U_j	$N + 2$
Corriente lateral de descarga vapor, G_j	$N + 2$
Corriente líquida, L_j	$N + 2$
Corriente vapor, V_j	$N + 2$
Corriente líquida de la etapa anterior, L_{j-1}	$N + 2$
Corriente vapor de la etapa posterior, V_{j+1}	$N + 2$
Cambinador de calor, Q_j	1
	<hr/>
	$7N + 15$

- NR POR ETAPA :

Inherentes :

T y P igual entre L_j y V_j	2
Corrientes V_j y G_j (igual composición, T y P)	$N + 1$
Corrientes L_j y U_j (igual composición, T y P)	$N + 1$
Balance de materia	N
Balance de energía	1
Distribución de fases	N
	<hr/>
	$4N + 5$

Tabla (6-A).- NÚMERO DE ECUACIONES, VARIABLES Y ESPECIFICACIONES.

(CONTINUACION)

- $N_T = 1$ (elemento plato que se repite)

Entonces el número total de variables para el sistema es :

$$(NE + 2) \cdot \left[(7N + 15) - (AN + 5) \right] + 1 = (NE + 2)(3N + 10) + 1$$

C.- GRADOS DE LIBERTAD O ESPECIFICACIONES.

Grados de libertad = No. de variables - No. de ecuaciones

$$\frac{(NE + 2)(3N + 10) + 1}{(NE + 2)(AN + 5)}$$

Especificaciones : $(NE + 2)(N + 7) + 1$

NOTA : A continuación se justifica el número de variables para una corriente y para 2 corrientes que tienen la misma composición, presión y temperatura :

Una corriente	Variable	Dos corrientes
$N - 1 \dots \dots \dots$	Composición	$N - 1$
1	Presión	1
1	Temperatura	1
1	Flujo	
$N + 2 \dots \dots \dots$	TOTAL	$N + 1$

Tomando como referencia la fig. (5-a) el conjunto de ecuaciones lineales en forma de matriz es :

$$\left[\begin{array}{ccc|c|c} B_{i,\emptyset} & C_{i,\emptyset} & & X_{i,\emptyset} & D_{i,\emptyset} \\ A_1 & B_{i,1} & C_{i,1} & X_{i,1} & D_{i,1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ A_j & B_{i,j} & C_{i,j} & X_{i,j} & D_{i,j} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ A_{NE} & B_{i,NE} & C_{i,NE} & X_{i,NE} & D_{i,NE} \\ A_{NE+1} & B_{i,NE+1} & C_{i,NE+1} & X_{i,NE+1} & D_{i,NE+1} \end{array} \right] = \quad (5-13)$$

para $1 \leq i \leq N$

donde

$$B_{i,\emptyset} = -(L_Z + U_Z) + V_Z X_{i,\emptyset} \quad (5-14)$$

$$D_{i,\emptyset} = \emptyset \quad (5-15)$$

$$A_j = L_{j-1} \quad 1 \leq j \leq NE+1 \quad (5-16)$$

$$B_{i,j} = -(L_j + U_j) + (V_j + G_j) X_{i,j} \quad 1 \leq j \leq NE \quad (5-17)$$

$$C_{i,j} = V_{j-1} X_{i,j+1} \quad 0 \leq j \leq NE \quad (5-18)$$

$$D_{i,j} = -P_j B_{i,j} \quad 1 \leq j \leq NE \quad (5-19)$$

$$B_{i,NE+1} = -(L_{NE+1} + V_{NE+1} X_{i,NE+1}) \quad (5-20)$$

$$D_{i,NE+1} = \emptyset \quad (5-21)$$

La matriz (5-13) que sólo presenta la diagonal B y dos adyacentes, A y C , se denomina matriz tridiagonal.

- Balance de energía

Para reducir el balance de energía por etapa a una matriz bidiagonal es necesario sustituir la ec. (5-6) en la ec. (5-5). La forma del conjunto de ecuaciones lineales es :

$$a_{i,j}v_j + b_{i,j}v_{j+1} - c_{i,j} = 0 \quad (5-22)$$

y en forma de matriz :

$$\begin{bmatrix} b_{i,1} \\ a_{i,2} & b_{i,2} \\ \vdots & \vdots \\ a_{i,j} & b_{i,j} \\ \vdots & \vdots \\ a_{i,NE-1} & b_{i,NE-1} \\ a_{i,NE} & b_{i,NE} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_{j+1} \\ \vdots \\ v_{NE} \\ v_{NE+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{i,1}a_{i,1}v_1 \\ c_{i,2} \\ \vdots \\ c_{i,j} \\ \vdots \\ c_{i,NE-1} \\ c_{i,NE} \end{bmatrix} \quad (5-23)$$

para $1 \leq j \leq NE$

$$\text{donde } a_{i,j} = HL_j - HV_j \quad (5-24)$$

$$b_{i,j} = HV_{j+1} - HL_j \quad j \quad (5-25)$$

$$c_{i,j} = F_j(HL_j - HF_j) + L_{j-1}(HL_j - HL_{j-1}) + G_j(HV_j - HL_j) + Q_j \quad (5-26)$$

D. RESOLUCION DEL MODELO MATEMATICO

Para resolver las ecuaciones algebraicas que describen al sistema hipotético mostrado en la fig. (5-a) es necesario elegir un método de cálculo. El método utilizado es el llamado Punto de Burbuja para destilación, este método hace referencia en la secuencia de cálculo o algoritmo de las resoluciones de los sistemas matriciales, por tal motivo,

primeramente se presentarán la forma de resolver estos sistemas.

- Matriz tridiagonal

Existen métodos muy eficaces para resolver estos conjuntos de ecuaciones lineales presentados por una matriz tridiagonal. Tal vez el más adecuado es el método de Thomas. Este método implica el cálculo de dos cantidades diferentes ($p_{i,j}$ y $q_{i,j}$) para cada fila, avanzando hacia delante a través de la matriz :

sea :

$$p_{i,0} = c_{i,0} / b_{i,0} \quad (5-27)$$

$$q_{i,0} = d_{i,0} / b_{i,0} \quad (5-28)$$

$$\text{entonces } x_{i,0} + p_{i,0} x_{i,1} = q_{i,0} \quad (5-29)$$

sea :

$$p_{i,j} = \frac{c_{i,j}}{b_{i,j} - a_j p_{i,j-1}} \quad (5-30)$$

$$q_{i,j} = \frac{d_{i,j} - a_j q_{i,j-1}}{b_{i,j} - a_j p_{i,j-1}} \quad (5-31)$$

$$x_{i,j} + p_{i,j} x_{i,j+1} = q_{i,j} \quad (5-32)$$

y en forma matricial :

$$\begin{bmatrix} 1 & p_{i,0} \\ & 1 & p_{i,1} \\ & & \ddots \\ & & i & p_{i,j} \\ & & & \ddots \\ & & & 1 & p_{i,NE} \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{i,0} \\ x_{i,1} \\ \vdots \\ x_{i,j} \\ \vdots \\ x_{i,NE} \\ x_{i,NE+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{i,0} \\ q_{i,1} \\ \vdots \\ q_{i,j} \\ \vdots \\ q_{i,NE} \\ q_{i,NE+1} \end{bmatrix} \quad (5-33)$$

para $1 \leq i \leq N$

Los valores de $X_{i,j}$, pueden entonces obtenerse mediante

$$X_{i,NE+1} = q_{i,NE+1} \quad (5-34)$$

$$X_{i,j-1} = q_{i,j-1} - p_{i,j-1} X_{i,j} \quad 1 \leq j \leq NE + 1 \quad (5-35)$$

Una resolución de la matriz tridiagonal es necesario por cada componente. Este método es rápido, fácil de programar y no requiere mucha memoria de la computadora. Wang y Henke (39) afirman que este método de resolución de las ec. (5-12) no da lugar a problemas causados por errores de truncación en las computadoras, por ejemplo, - por sustracción de dos cantidades aproximadamente iguales.

- Matriz bidiagonal

Resolver la matriz bidiagonal es más fácil si se conoce el flujo de la corriente vapor de la etapa 1 [V_1 se calcula con la ec. (5-7)] por sustitución avanzando a través de la matriz hacia delante, o sea :

$$V_{j+1} = \frac{c_{i,j} - a_{i,j} V_j}{b_{i,j}} \quad 1 \leq j \leq NE \quad (5-36)$$

Una resolución de esta matriz es requerida por iteración.

- Método punto de burbuja para destilación

Se le conoce con este nombre porque se supone que el líquido en cada una de las etapas se encuentra en su punto de burbuja.

Cuando se formuló es sistema hipotético considerado para la simulación se dijó que tenían que especificarse $[(NE + 2)(N + 7) + 1]$ variables para que el sistema estuviera bien determinado, pues bien, las especificaciones propuestas en esta tesis son :

- 1.- Todas las F_j , $Z_{i,j}$, condiciones de las alimentaciones (FF_j , PF_j), P_j , G_j , U_j , todos los Q_j excepto Q_N y Q_{NE+1}

2.- Número de platos entre condensador y rehervidor : NE

3.- Relación de reflujo : R (en sustitución de Q_f)

4.- Flujo obtenido como destilado : D (en sustitución de Q_{NE+1})

Y las variables desconocidas (incógnitas) son :

- Todas las $X_{i,j}$, $Y_{i,j}$, T_j , V_j y L_j .

Entonces el algoritmo general seleccionado se muestra a continuación.

1.- Alimentar la presión de operación de la columna. (todas las P_j y PF_j son iguales a la presión de operación)

2.- Suposición inicial del perfil de temperaturas T_j en la columna.

3.- Alimentar relación de reflujo de operación.

4.- Alimentar flujo obtenido como destilado.

5.- Alimentar el número de etapas de alimentación.

5.1.- Especificar para cada corriente alimentada :

- Ubicación (número de la etapa)

- Flujo (F_j)

- Composición ($Z_{i,j}$)

- Temperatura (TF_j)

6.- Alimentar el número de etapas con corrientes laterales líquidas descargadas.

6.1.- Especificar para cada corriente :

- Ubicación (valor de j, $1 \leq j \leq NE$)

- Flujo (U_j)

7.- Alimentar el número de etapas con corrientes laterales de vapor descargadas.

7.1.- Especificar para cada corriente :

- Ubicación

- Flujo (G_j)

8.- Alimentar el número de etapas en donde se intercambia calor (sin

considerar condensador y rehervidor).

3.1.- Especificar para cada etapa :

- Ubicación

- Cantidad de calor eliminado o suministrado (Q_j)

9.- Seleccionar el tipo de condensador (total o parcial).

9.1.- Si es total : $V_g = \emptyset$; $U_g = D$

9.2.- Si es parcial : $U_g = \emptyset$; $V_g = D$

10.- Suposición de los flujos de vapor y de las $X_{i,j}$'s iniciales.

11.- Cálculo de los flujos de la fase líquida.

11.1.- $L_g = R \cdot D$

11.2.- L_j con la ec. (5-6) para $1 \leq j \leq NE$

11.3.- L_{NE+1} con la ec. (5-8)

12.- Generar los coeficientes de la matriz tridiagonal.

12.1.- Para cada componente resolver la matriz

13.- Con las $X_{i,j}$'s obtenidas en el punto anterior encontrar las nuevas temperaturas T_j 's, considerando que cada etapa de la columna se encuentra en su punto de burbuja.

14.- Resolver la matriz bidimensional para los nuevos flujos de la fase vapor.

14.1.- $V_g = D - U_g$

14.2.- V_1 con la ec. (5-7)

14.3.- V_{j+1} con la ec. (5-36) para $1 \leq j \leq NE$

15.- Calcular los nuevos flujos de la fase líquida [punto (11)].

16.- Repetir los pasos (12) al (15) hasta que se satisfaga el siguiente criterio de convergencia :

$$\sum_{j=\emptyset}^{NE+1} \Delta T_j^2 \equiv \sum_{j=\emptyset}^{NE+1} \left[(T_j)_{IT} - (T_j)_{IT-1} \right]^2 \leq \epsilon_T \equiv 0.01(NE+2) \quad (5-37)$$

donde ϵ_T es una tolerancia preestablecida con respecto al error que hay con la variable temperatura, IT es el número de iteración.

NOTA : El cálculo de propiedades físicas están implicitas en algunos de los puntos anteriores, por ejemplo :

- Las HF_j y fracciones evaporadas (si las condiciones de entrada son las de una mezcla líquido-vapor) de las corrientes alimentadas en el punto (5).
- Las HL_j , HV_j y $K_{i,j}$ en el punto (13).

Los resultados obtenidos son :

- a) Composición del líquido que sale de cada etapa, $X_{i,j}$'s.
- b) Composición del vapor que sale de cada etapa, $Y_{i,j}$'s.
- c) Flujos de vapor y líquido que salen de cada etapa, L_j 's y V_j 's.
- d) Carga térmica en el condensador y rehervidor, Q_g y Q_{HE+1} .
- e) Perfil de temperaturas en la columna, T_j 's.
- f) Fracción evaporada en el rehervidor, V_{HE+1} / L_{HE} .

E. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa que realiza la simulación de la columna de platos para la destilación multicomponente se encuentra en el disco No. 4.

Para la simulación se requirió de dos partes, la primera, como era de suponerse es idéntica a las partes I anteriores (capítulo III y IV) y la segunda es una modificación a la tesis presentada por Emilio Arturo Zumaya Pérez en 1984 cuyo título es "Formulación de un modelo matemático generalizado y construcción de un simulador para sistemas de destilación por etapas de mezclas multicomponentes".

Las modificaciones corresponden a la parte del programa que realiza la simulación y éstas son básicamente :

- 1.- El cálculo de propiedades termodinámicas se realiza mediante una ecuación de estado.
- 2.- La forma de hacer las estimaciones iniciales para :
 - 2.1.- Perfil de temperaturas (temperaturas fondo y domo de la columna). Aquí si el usuario lo desea hace las estimaciones.

2.2.- Las $K_{i,j}$'s (calculadas idealmente)

2.3.- Flujos de las corrientes líquida y vapor (considerados constantes)

3.- Especificaciones. En este programa se pide la cantidad de destilado (D) y la relación de reflujo como líquido saturado (L_g / D). Esto originó que se tuviera que resolver de otro modo la matriz bidiagonal para el balance de energía [ec. (5-22)].

4.- Criterio de convergencia.

5.- Sistema de unidades.

La descripción del programa es en esencia el algoritmo propuesto en la sección anterior. El diagrama de bloques se presenta en la fig. (5-c).

El listado del programa que realiza la simulación se muestra en el apéndice D-1.

F. EJEMPLO

Se desea resolver con la ecuación de estado de Schmidt-Wenzel una torre de destilación con las siguientes especificaciones :

Una corriente de alimentación de una mezcla con la siguiente composición en fracción mol : 0.3 de propano, 0.3 de n-butano y 0.4 de n-pentano. La temperatura de alimentación se efectúa a 150 °F. Flujo de 500 lbmol.

La torre de destilación tiene 5 platos. En el plato número 3 tiene lugar la corriente alimentada.

La torre no tiene corrientes laterales de descarga de líquido ni de vapor.

En ninguno de los 5 platos se lleva a cabo una transferencia de calor.

El tipo de condensador de la torre es parcial.

Se desea obtener 100 lbmol/hr de flujo destilado con un reflujo de operación de 2.





Fig. (5-c).- METODO PUNTO DE BURBUJA PARA DESTILACION

La presión de operación de la torre es de 100 psia.

En una torre similar las temperaturas del fondo y domo son 180 °F y 80 °F respectivamente, este último nos permitirá hacer las estimaciones iniciales para el perfil de temperaturas.

La siguiente figura resume las especificaciones indicadas :



A continuación se presenta el listado de datos y resultados para este problema.

PRESION DE OPERACION = 0.014 ATMOS.

QUERE ESTIMAR TEMPERATURAS EN EL DOMO + FONDE DE LA COLUMNA ?

SI-NO : RESPUESTA=SI

TEMP. EN EL DOMO = 100.0°C
TEMP. EN EL FONDO = 70.0°C

NUMERO DE ETAPAS DE DESTILACION=5

FLUJO DESTILADO = 10000 KGS/H. DENS=0.8

REFLUJO DE OPERACION ALIMENTACION=0

NUMERO DE ETAPAS DE ALIMENTACION=1
CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION :

ALIMENTACION EN LA ETAPA NUMERO=1

FLUJO ALIMENTO = 10000 KGS/H. DENS=0.8

PROPORCIONE LA COMPOSICION : FRACCION MOL%

X-PROPIANO = 0.05
X-NON-ANHIDRO = 0.05
X-DIPENTANO = 0.9

CALCULANDO TEMPERATURAS DE BUCIO + BURBUJA PARA ESTA ALIMENTACION
TEMP. DE BURBUJA=100.0 °F

TEMP. DE BURBUJA=100.0 °F

TEMP. DE ALICE FACCION = 70 °F = 21.0
CALCULANDO LA FRACCION EVAPORADA DE LA ALIMENTACION
MEJOR LIQUIDO DESDE FRACCION EVAPORADA=0.01

PARA CONTINUAR PRESIONE ALMACENAR TECLA
NUMERO DE CORRIENTES LIQUIDAIS LATERALES=DISPARO=2

NUMERO DE CORRIENTES VAPOR LATERALES=DESCARGA=3

VALOR SUMINISTRADO:

EN SIMULACION CONDENSADOR+REVERSOR, ENCUANTANDO ETAPAS SE SUMINISTRA CALDA = 0

SELECCIONE OPCION :

1.- CONDENSADOR TOTAL

2.- CONDENSADOR PARCIAL

SELECCIONE NUMERO DE OPCION=1

RECOPILA DE DATOS

EXPOSICION FLUIDO (AIRE) A TEMPERATURA

EXPOSICION FLUIDO (AIRE) A PRESION

EXPOSICION TEMP. Y FLUIDO VAPOR

CONVERGENCIA

SI

NO

REFIN DE PROBLEMA

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PLATA:

NÚMERO DE ESTANQUOS

SUPERFICIE TOTAL DE ESTANQUE
LITROS/M² - 10000

NÚMERO DE CONDENSADORES

NÚMERO ESTANOS EN CADA ESTANQUE

PRESIÓN DE OPERACIÓN (PSIG)

ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACION

--PLATA NÚM: 1 TECNICA LIGERIA VACUUM

TEMPERATURA FLUIDO FRACCIONADORA
150°C 50°C 450°C

COMPONENTE CLASIFICACION

PROPIANO 13

N-HEPTANO 12

V-PENTANO 14

**ESPECIFICACIONES DE LA TORRE
TERMINADA LA CIRULACION.**

PLATO N°011

COMPOSICION		
COMPONENTE	CLOROFO	WATER
PROPIANO	.11352	.121711
N-BUTANO	.101434	.101137
S-PENTANO	.112466	.101137

PLATO N°012

COMPOSICION		
COMPONENTE	CLOROFO	WATER
PROPIANO	.11352	.121711
N-BUTANO	.101434	.101137
S-PENTANO	.112466	.101137

PLATO N°013

COMPOSICION		
COMPONENTE	CLOROFO	WATER
PROPIANO	.113512	.121711
N-BUTANO	.101434	.101137
S-PENTANO	.112466	.101137

PLATO N°014

COMPOSICION		
COMPONENTE	CLOROFO	WATER
PROPIANO	.113512	.121711
N-BUTANO	.101434	.101137
S-PENTANO	.112466	.101137

PLATO N°015

COMPOSICION		
COMPONENTE	CLOROFO	WATER
PROPIANO	.113512	.121711
N-BUTANO	.101434	.101137
S-PENTANO	.112466	.101137

FLUJOS Y TEMPERATURAS EN CADA PLATO

PLATO	TEMP.	FLUJO LIG.	FLUJO VAPOR
1	75.13	101	300
2	122.43	100.87	262
3	142.54	455.91	251.87
4	142.53	455.94	251.86
5	140.19	455.94	251.84

CARACTERISTICAS DEL SORICEDOR

TIPO VINCERGADOR PESICAL

TEMPERATURA 170.56 °F
LARG. DEL DESTILADO :

PROPIANO	1.055523
N-BUTANO	1.113453
N-PENTANO	5.014510

FLUJO = 10 LEMOL/HR

COPR. DEL LIQUIDO EN PASTOREO	
PROPANO	1.011025
N-BUTANO	1.055474
N-PENTANO	1.055461

REFUGIO ALTA PRES.
CARGA TÉRMICA: 1000000 BTU/H

CARACTERISTICAS DEL REFRIGERANTE

SEPARACION EVAPORACION: 0.000504/141

TEMPERATURA 143.50 °F

COPR. DEL PRODUCTO DE VAPOR

PROPIANO	1.055511
N-BUTANO	1.113451
N-PENTANO	5.014511

FLUJO DE LIQUIDO=410 LEMOL/HR

COPR. DEL VAPOR DE LA SEPARACION	
PROPANO	1.026973
N-BUTANO	1.054737
N-PENTANO	1.055015

FLUJO DE VAPORIZADORES: 0.7121/43

CARGA TÉRMICA: 0.01241015 BTU/H

PARA EL CALCULO DE PROPRIEZADES TERMO-DINAMICAS SE UTILIZO LA ECUACION DE ESTATO DE HORNG-KENDEL

... FIN DEL PROGRAMA ...

C A P I T U L O V I

B A N C O D E D A T O S

En el capítulo III en la descripción de los programas (parte 1) se mencionó que por cada componente se requiere de la siguiente información :

- Constantes críticas y factor acéntrico de Pitzer
- Constantes de la ecuación del calor específico como gas ideal en función de la temperatura
- Entalpía y energía libre de Gibbs de formación estándar

A medida que el número de componentes crece (más de 2 por ejemplo) al introducir la información anterior, desde el teclado, se hace tedioso y además aumenta la probabilidad de cometer errores. Para reducir al mínimo los errores en la entrada de datos fué creado un archivo de acceso-aleatorio llamado Banco de Datos. El archivo está estructurado en secciones llamadas registros. Cada registro tiene la misma cantidad de información. A los registros se les identifica por un número que indica su posición absoluta en el archivo. Esta característica de los archivos de acceso-aleatorio permitió utilizar a los registros para almacenar la siguiente información : NC, fórmula, nombre, Tc, Pc, Zc, w , CACP, CBCP, CCCP, CDCP, DF y DG

donde NC = número del componente

Tc = temperatura crítica, °K

Pc = presión crítica, atm.

Zc = factor de compresibilidad crítico

w = factor acéntrico de Pitzer

CACP, CBCP, }
CCCP y CDCP } constantes de la ecuación del calor específico como
gas ideal en función de la temperatura. La forma de
la ecuación es :

$$C_p^\circ = CACP + CBCP \cdot T + CCCP \cdot T^2 + CDCP \cdot T^3$$

con C_p° en calorías/gmol y T en °K

DF = Entalpía de formación estándar a 298 °K, Kcal/gmol

DG = Energía de Gibbs de formación estándar a 298 °K para el gas ideal a 1 atm, Kcal/gmol

Entonces para identificar a un componente en el banco de datos es necesario saber el número del registro en donde se almacenó la información, esto es, en el registro 1 se encuentra la información del componente 1, el siguiente registro es el número 2. (componente 2), y así sucesivamente. Los datos del Banco de Datos fueron tomados del libro de Reid-Sherwood-Fraenckel (31).

Para algunos componentes no se encuentra la información requerida completa, en estos casos (para fines de identificación) se almacénó el número 10000 cuando Te, Tc, CACP, CBCP, CCCP, CDCP, DF o DG no se reportó y el número -1 para Zc y m. En el apéndice E-1 está el listado del programa que permite modificar o completar la información faltante o bien añadir más componentes.

A continuación se presenta en forma tabular la información que se almacenó en el archivo.

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	W	NOMBRE
1	Ar	150.8	45.1	.291	-4E-03	ARGON
2	SiCl3	452	35.2	-1	.15	TRICLORURO DE SILICONA
3	BF3	260.8	49.2	-1	.42	TRIFLUORURO DE BORO
4	Cr2	584	102	.27	.132	ÓXIDO
5	NOCl	440	90	.35	.316	CLORURO DE NITROSILIO
6	Cl2	417	76	.275	.573	CLORO
7	PtCl3	563	10000	-1	-1	TRICLORURO DE FOSFORO
8	SiCl4	507	37	.29	.264	TETRACLORURO DE SILICONA
9	Se	38.	10.4	.314	.18	DEUTERIO
10	SO3	644	213.8	.225	-1	OXÍON DE DEUTERIO
11	F2	144.8	51.5	.268	.048	FLUORO
12	NF3	204	44.7	-1	.132	TRIFLUORURO DE NITROGENO
13	SF6	259	36.7	-1	-1	TETRAFLUORURO DE SILICONA
14	SeF6	318.7	37.1	.291	.266	HEPTAFLUORURO DE ALUMFO
15	Hg	363.2	54.4	.265	.064	ALUM FLUOROFERICO
16	HCl	324.0	32	.249	.12	ACIDO CLORHIDICO
17	HF	461	64	.14	.374	ACIDO FLUORHIDICO
18	HI	424	32	.307	.05	ACIDO IODHIDICO
19	He	33.1	12.8	.305	.122	HELIO
20	H2O	617.0	217.0	.225	.344	AQUA
21	As2S3	376.2	35.2	.264	-1	ACIDO SULFIHIDRICO
22	NH3	405.4	111.3	.242	.38	AMONIACO
23	NEH3	553	195	.26	.326	HEPTAHIDRINA
24	HeLi4	54.15	21.4	.301	-.387	HELIO-4
25	Li2	319	115	.265	.229	LITO
26	Ne	269.4	54.8	.265	-2E-03	NEON
27	He	186	64	.26	.667	DAIOS NITRICO
28	HeLi4	431.4	100	.46	.36	DIVALENIO DE NITROGENO
29	Ne3	122.1	33.5	.26	.04	NITROGENO
30	NeO2	505.0	71.5	.274	.18	OXICO NITROSO
31	Ne	44.4	27.2	.311	0	NEON
32	O2	154.0	49.8	.293	.021	OXYGENO
33	SO2	450.6	77.6	.266	.351	DIVALENIO DE AZUFRE
34	CS2	291	55	.228	.215	OZONO
35	SO3	491	51	.26	.41	TRIOXICO DE AZUFRE
36	SE	299.7	57.0	.266	2E-03	AREN
37	CHClF3	340.2	39.2	.26	-1	TRIFLUOROMETANO
38	CHLF3	362	36.7	.232	.18	CLOROFUOROMETANO
39	CHClF2	386	41.7	.26	.176	DICLOROFUOROMETANO
40	CHCl2F	425	50	.28	.204	FUSGENO
41	CHClF	471.2	42.5	.279	.165	TRICLOROFUOROMETANO
42	CH4	550.4	45	.272	.194	TETRACLORURO DE CARBONO
43	CF4	227.0	30.9	.277	.191	TETRAFLUORURO DE CARBONO
44	CO	132.7	34.5	.295	.049	MONOCOPIO DE CARBONO
45	COS	375	56	.26	.069	CARBONIL SULFURIO
46	CO2	504.2	72.6	.274	.225	DIVALENIO DE CARBONO
47	CS2	552	76	.293	.115	DISULFURIO DE CARBONO
48	CHClF2	569.2	49.1	.267	.215	CLOROFUOROMETANO
49	CHCl2F	451.0	51	.272	.202	DICLOROMONOFUOROMETANO
50	CHCl3	530.4	54	.293	.216	CLOROFERINO

NC	CACP	CCBP	CCCP	CDCP	DF	DG
1	4.969	-1.676E-06	1.234E-08	0	0	0
2	10000	10000	10000	10000	10000	10000
3	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4	2.137	2.135E-03	-2.346E-06	1.633E-09	0	0
5	6.144	.01700	-7.977E-06	1.424E-09	12.57	10
6	6.432	2.135E-03	-9.312E-06	3.015E-09	0	0
7	10000	10000	10000	10000	10000	10000
8	10000	10000	10000	10000	10000	10000
9	7.125	-1.535E-03	2.744E-06	-5.30000001E-10	0	0
10	10000	10000	10000	10000	-59.57	-56.33
11	5.343	5.704E-03	-5.162E-06	2.673E-09	0	0
12	10000	10000	10000	10000	-19.73	-30.33
13	10000	10000	10000	10000	10000	10000
14	10000	10000	10000	10000	-291.3	-267
15	7.122	-2.135E-03	4.114E-06	-1.44E-09	-6.00	-12.73
16	7.235	-1.712E-03	2.376E-06	-7.31E-10	-32.00	-22.77
17	6.141	1.577E-04	-4.358E-07	5.41E-10	-24.0	-5.0
18	7.442	-1.412E-03	7.000E-06	-2.033E-09	6.5	.38
19	10000	10000	10000	10000	0	0
20	7.701	4.510E-04	1.001E-06	-1.3E-10	-37.0	-54.64
21	7.625	5.401E-04	5.639E-06	-2.53E-09	-4.01	-7.7
22	6.504	2.135E-03	4.717E-06	-2.3302E-09	-1.792	-3.36
23	2.303	.04765	-5.376E-05	1.1E-06	22.75	37.89
24	10000	10000	10000	10000	0	0
25	5.501	1.335E-03	-4.550E-06	2.772E-10	0	0
26	10000	10000	10000	10000	0	0
27	7.009	-2.135E-03	3.001E-06	-1E-09	21.0	39.72
28	5.163	.01711	-4.370E-06	8-11	5.09	11.42
29	7.431	-1.412E-03	2.42E-06	-2.137E-09	0	0
30	5.134	.01739	-1.133E-05	4.371E-09	19.43	34.77
31	10000	10000	10000	10000	0	0
32	6.710	-1.712E-03	4.117E-06	-2.5344E-09	0	0
33	5.137	.01710	-1.133E-05	4.371E-09	-70.95	-71.74
34	4.99700001	.01713	-4.49101E-05	1.2E-09	34.1	38.51
35	10000	10000	10000	10000	-74.47	-66.51
36	10000	10000	10000	10000	0	0
37	10000	10000	10000	10000	-155.1	-148.6
38	5.13500001	.014565	-3.1705E-05	1.0413E-09	-100	-156.3
39	7.547	.04237	-1.3021E-05	1.0413E-09	-115	-146.7
40	6.709	.01615	-5.1231E-05	1.2411E-09	-32.6	-49.46
41	9.789	.005390	-1.331E-05	1.0413E-09	-100	-16.54
42	7.125	.044070	-1.4215E-05	2.1113E-09	-24	-13.92
43	5.339	.043833	-1.3021E-05	1.0413E-09	-100	-212.34
44	7.373	-3.676E-03	8.960E-06	-3.137E-09	-16.42	-62.31
45	5.629	.01007	-1.076E-05	5.35E-06	-31.00	-17.21
46	6.723	.01754	-1.333E-05	4.077E-09	-24.05	-44.36
47	6.585	.01741	-1.333E-05	3.0413E-09	27.91	35.99
48	4.132	.038655	-2.779E-05	7.035E-09	-119.9	-112.47
49	5.652	.03777	-3.666E-05	7.7708E-09	-71.4	-54.1
50	5.733	.04522	-4.377E-05	1.151E-09	-24.2	-56.53

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	w	NOMBRE
51	HON	456.6	53.2	.197	.407	ACIDO CIANHIDRICO
52	C ₂ H ₅ Br ₂	533	71	-1	-1	DIBROMETANO
53	C ₂ H ₅ Cl ₂	510	69	.277	.193	CLOROCLOMETANO
54	C ₂ H ₆ O	468	65	-1	.53	PROPIALDEHIDO
55	C ₂ H ₆ O ₂	520	10000	-1	-1	ACIDO FORMICO
56	C ₂ H ₆ S	464	65	-1	.273	SACRICO DE METILO
57	C ₂ H ₆ Cl	416.3	55.9	.263	.156	CLOROJO DE METILO
58	C ₂ H ₅ F	317.3	53	.473	.19	FLUORINO DE METILO
59	C ₂ H ₅ I	323	55	.285	.172	ICLURO DE METILO
60	C ₂ H ₅ NO ₂	533	62.0	.124	.346	VITAMINATO
61	C ₂ H ₄	310.0	45.4	.238	.354	METANOL
62	C ₂ H ₄ O	512.0	79.3	.124	.359	METANOL
63	C ₂ H ₄ S	470	71.4	.186	.153	METIL MERCIANTANO
64	C ₂ H ₄ N	450	73.0	.152	.275	METIL AMINA
65	C ₂ H ₅ Cl	567	72.0	.164	-1	METIL CLORIDRINA
66	C ₂ H ₅ CF ₃	550.2	31.2	.171	.263	CLOROFLUOROCLOSETANO
67	C ₂ H ₅ ClF ₂	416.0	32.0	.173	-1	1-1-CLOULOG-1-3-2-2...
68	C ₂ H ₅ ClF ₃	416.3	32.0	.173	.235	1-2-CLOULOG-1-1-2-2...
69	C ₂ H ₅ ClF ₄	437.1	29.7	.156	.262	1-2-2-TRICLOLOG-1-1-2...
70	C ₂ H ₅ Cl ₂	620	44	.17	-1	TETRACLOROETILENO
71	C ₂ H ₅ ClF ₂	551	10000	-1	-1	1-1-2-2-TETRACLORO-1...
72	C ₂ H ₄	306.4	38.7	.271	.226	PERFLUORETANO
73	C ₂ H ₆	312.0	10000	-1	-1	PERFLUORETAN
74	C ₂ H ₂	400	59	-1	.24	DIAMONOJO
75	C ₂ H ₅ ClO ₂	571	48.5	.160	.210	TRICLOROETILENO
76	C ₂ H ₅ ClO ₂	571.0	32.2	-1	-1	AC. TRIFLUORETANICO
77	C ₂ H ₄	306.3	50.0	.171	.154	ACETENO
78	C ₂ H ₅ ClF ₂	302.3	44	.173	-1	1-1-1-FLUORETILENO
79	C ₂ H ₅ Cl ₂	561	54	-1	.207	CETERO
80	C ₂ H ₅ ClO ₂	429.7	53.3	.165	.122	CLOROJO DE VINILO
81	C ₂ H ₅ ClO ₂	411.1	40.7	.179	-1	1-CHLORO-1-DIFLUORETANO
82	C ₂ H ₅ ClO ₃	511	58	.18	.344	CLOROJO DE ACETILO
83	C ₂ H ₅ ClO ₃	504	41	.14	.123	1-1-1-TRICLORETANO
84	C ₂ H ₅ ClF ₃	327.5	51.7	.177	-1	FLUORINO DE VINILO
85	C ₂ H ₅ ClO ₃	318.1	51.1	.155	.157	1-1-1-TRIFLUORETANO
86	C ₂ H ₅ N	545	47.7	.184	.121	ACETONITRILIO
87	C ₂ H ₅ NO ₂	491	55	-1	.273	METIL ISOCIANATO
88	C ₂ H ₄	192.4	49.7	.276	.065	ETILENO
89	C ₂ H ₅ Cl ₂	521	56	.13	.116	1-1-DICLORETO
90	C ₂ H ₅ ClO ₂	501	53	.15	.156	1-2-CLOROETANO
91	C ₂ H ₅ ClF ₂	386.0	44.4	.153	.150	1-1-1-FLUORETANO
92	C ₂ H ₅ O	561	55	.12	.363	ACETALDEHIDO
93	C ₂ H ₄ O	467	71	.155	.1	DATO DE ETILENO
94	C ₂ H ₅ NO ₂	591.4	57.1	-1	.454	ACIDO ACETICO
95	C ₂ H ₅ ClF ₂	457.2	54.2	.155	.151	METIL ACETATO
96	C ₂ H ₅ ClO ₂	503.8	61.0	.132	.154	CLOROJO DE ETILO
97	C ₂ H ₅ Cl ₂	466.4	58	.174	.19	CLOROJO DE ETILO
98	C ₂ H ₅ ClF ₃	375.3	19.0	.172	.133	FLUORINO DE ETILO
99	C ₂ H ₅ N	10000	10000	-1	-1	ETILEN AMINA
100	C ₂ H ₆	355.4	48.2	.155	.093	ETANO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
51	5.222	.01446	-1.189E-05	4.333E-09	31.2	28.71
52	10000	10000	10000	10000	-1	-1.34
53	6.094	.00877	-1.111E-05	1.005E-08	-31.3	-16.46
54	5.807	7.545E-03	7.132E-06	-5.494E-09	-17.7	-15.27
55	2.796	.00240	-3.004E-05	4.337E-09	-30.45	-11.89
56	3.446	.00200	-1.217E-05	2.339E-09	-1	-1.73
57	3.614	.00282	-1.268E-05	0.133E-10	-20.65	-11.13
58	3.302	.00205	-4.346E-06	-4.742E-10	-55.9	-39.14
59	2.581	.00119	-1.457E-05	3.155E-10	3.34	3.74
60	1.773	.00724	-2.563E-06	4.733E-05	-17.86	-11.96
61	4.598	.01145	2.665E-06	-2.701E-05	-17.85	-13.35
62	5.052	.01054	0.1779E-06	-6.311E-07	-41.05	-33.94
63	3.161	.00479	-2.341E-05	4.955E-09	-5.45	-4.27
64	2.741	.00349	-1.274E-05	1.135E-09	-8.5	7.1
65	10000	10000	10000	10000	30.4	42.31
66	6.046	.00834	-6.704E-05	1.944E-08	10000	10000
67	4.662	.00783	-6.372E-05	1.933E-08	10000	10000
68	7.162	.00210	-7.447E-05	2.032E-08	-214.0	10000
69	14.008	.00163	-5.738E-05	1.834E-08	-173.1	10000
70	10.95	.00337	-5.475E-05	2.003E-08	-24.9	3.4
71	10000	10000	10000	10000	10000	10000
72	6.729	.00439	-4.663E-05	1.619E-08	-157.4	-119.07
73	6.405	.00267	-6.388E-05	1.943E-08	-32.1	-30.52
74	8.583	.00221	-1.194E-05	7.043E-08	73.84	71.03
75	7.297	.00462	-5.324E-05	1.950E-08	-14	4.75
76	10000	10000	10000	10000	10000	10000
77	6.496	.0181	-1.159E-05	3.637E-07	54.19	53
78	7.734	.00337	-5.014E-05	1.6777E-08	-32.5	-30.34
79	1.525	.00213	-2.584E-05	6.445E-09	-14.6	-14.41
80	1.621	.00520	-5.001E-07	1.1142E-08	6.4	12.21
81	4.017	.00535	-4.758E-05	1.2377E-08	10000	10000
82	5.970	.00400	-2.354E-05	5.336E-09	-55.3	-49.29
83	1.51	.00194	-7.064E-05	2.339E-08	-33.1	-18.51
84	10000	10000	10000	10000	10000	10000
85	1.372	.00762	-6.303E-05	2.031E-08	-176.3	-162.89
86	1.392	.02357	-1.073E-05	7.635E-10	21	33.34
87	3.542	.00466	-1.395E-06	-4.005E-09	-21.5	10000
88	1.709	.00374	-1.994E-05	4.192E-09	12.3	16.26
89	2.979	.00649	-4.899E-05	1.5035E-08	-31.05	-17.47
90	1.893	.00515	-3.435E-05	8.047E-09	-31	-17.83
91	2.072	.00722	-5.465E-05	8.107E-09	-118	-104.20
92	1.845	.00450	-2.4045E-06	3.6255E-09	-39.70	-31.16
93	-1.795	.00503	-6.001E-05	6.199E-09	-12.56	-3.13
94	1.150	.00637	-4.187E-05	1.162E-08	-103.93	-96.03
95	1.342	.00449	-4.656E-05	1.302E-08	-33.0	-71.03
96	1.59	.00603	-3.517E-05	9.060E-09	-15.3	-6.29
97	-1.132	.00225	-4.354E-05	1.3355E-08	-26.7	-14.34
98	1.033	.00207	-2.764E-05	5.757000001E-09	-62.5	-50.06
99	-4.361	.00219	-4.927E-05	1.343E-08	29.5	42.54
100	1.292	.00254	-1.057E-05	2.031E-07	-26.24	-7.87

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	III	NOMBRE
101	C2H6O	400	53	.267	.192	DIMETIL ETER
102	C2H6O	516.2	63	.248	.033	ETANOL
103	C2H6O2	645	76	.27	-1	ETILEN GLICOL
104	C2H8S	499	54.2	.274	.19	ETILEN MERCAPTANO
105	C2H8S	503	54.6	.260	.19	DIMETIL SULFURO
106	C2H7N	456	55.5	.264	.284	ETILEN AMINA
107	C2H7N	437.6	52.4	.272	.286	DIMETIL AMINA
108	C2H7NO	614	44	.17	-1	MONOMETILALQUINA
109	C2H5N2	593	62	.26	.51	ETILENDIAMINA
110	C2H5N	536	45	.21	.35	ACRILONITRILIO
111	C3H4	593	54	.271	.313	PROPADIENO
112	C3H4	402.4	55.5	.276	.218	METIL ACETILENO
113	C3H6	506	51	-1	.33	ACRILENA
114	C3H4O2	615	56	.23	.56	ACIDO ACRILICO
115	C3H6O2	475	57	.31	.55	FORMATO DE VINILO
116	C3H5CL	514	47	.26	.13	ALILCLORURO
117	C3H5CL3	651	39	.25	.31	1-2-3-TRICLOROPROPANO
118	C3H5N	561.4	41.3	.205	.316	PROPIONITRILIO
119	C3H6	397.6	54.2	.262	.264	CICLOPENTANO
120	C3H6	365	45.6	.275	.148	PROPIENO
121	C3H5CL2	577	44	.21	.24	1-2-DICLOROPROPANO
122	C3H6O	508.1	40.4	.262	.309	ACETONA
123	C3H6O	545	56.4	.256	.63	ALCOHOL ALILICO
124	C3H6O	476	47	.26	.313	PROPIOLACTICO
125	C3H6O	452.2	48.6	.226	.269	OXIDO DE PROPIENO
126	C3H6O	436	47	.27	.34	VINYL METIL ETER
127	C3H6O2	612	53	.242	.536	ACIDO PROPIONICO
128	C3H6O2	508.4	46.8	.257	.263	FORMATO DE ETILIO
129	C3H6O2	506.6	46.3	.254	.324	ACETATO DE METILIO
130	C3H7CL	503	45.2	.278	.23	PROPIOL CLORURO
131	C3H7CL	485	40.6	.269	.232	ISOPROPIL CLORURO
132	C3H8	369.8	41.9	.281	.152	PROPAANO
133	C3H8O	536.7	51	.253	.024	1-PROPANOL
134	C3H8O	508.3	47	.248	-1	ALCOHOL ISOPROPILICO
135	C3H8O	437.8	43.4	.267	.236	METIL ETIL ETER
136	C3H5O2	477	10000	-1	-1	ETIL
137	C3H5O2	625	66	.26	-1	1-E PROPIANOOL
138	C3H5O2	658	59	.26	-1	1,-PROPIANOOL
139	C3H5O2	726	66	.28	-1	GLICEROL
140	C3H8S	533	42	-1	-1	METIL ETIL SULFURO
141	C3H7N	497	46.8	.267	.228	N-PROPI ALMINA
142	C3H7N	476	56	.29	.297	ISOPROPIL AMINA
143	C3H7N	433.2	40.2	.267	.195	TRIMETIL AMINA
144	C4H2O2	10000	10000	-1	-1	AMIDRIDO MALEICO
145	C4H4	455	49	.26	.092	FURAN
146	C4H4O	490.2	34.3	.294	.204	
147	C4H4S	579.4	36.2	.259	.2	TIOFENO
148	C4H5N	585	39	.22	.39	METI CIANIDA
149	C4H5N	646	10000	-1	-1	PIROOLE
150	C4H6	103.7	46.5	.27	.05	1-SUTENO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
101	4.0e4	.04277	-1.27E-05	-4.5E-10	-48.39	-26.59
102	1.153	.05113	-1.104E-05	3.23E-10	-50.12	-40.22
103	3.52e	.05631	-3.572E-05	7.13E-09	-40.05	-72.77
104	3.564	.05615	-1.211E-05	7.552E-09E-07	-11.01	-1.12
105	5.305	.04473	-1.642E-05	3.79E-10	-3.57	1.00
106	.032	.0e572	-3.710E-05	3.070E-09	-11	3.71
107	-0.41	.07133	-3.178E-05	3.637E-09	-4.5	10.25
108	2.224	.07133	-4.343E-05	1.113E-08	-48.13	160.00
109	3.147	.05743	-1.136E-05	7.43E-11	100.00	100.00
110	2.454	.05273	-6.703E-05	1.037E-08	14.2	42.63
111	2.600	.04723	-2.612E-05	3.617E-09	45.42	35.37
112	3.513	.04453	-2.303E-05	7.711E-09	44.32	46.47
113	2.659	.05631	-3.137E-05	4.752E-09E-07	-16.94	-15.57
114	.416	.05731	-3.810E-05	1.660E-08	-30.36	-30.37
115	3.643	.04374	-6.502E-05	-5.388E-08	100.00	100.00
116	.034	.07277	-3.442E-05	1.742E-08	-15	10.41
117	.0421	.06531	-6.393E-05	3.037E-08	-44.4	-20.07
118	.0573	.05631	-1.223E-05	4.211E-09	12.1	24.93
119	-3.417	.09173	-6.832E-05	2.133E-08	12.74	2.98
120	.356	.05602	-1.771E-05	3.264E-08	1.83	14.79
121	1.416	.05721	-2.211E-05	1.344E-08	-39.3	-17.36
122	1.505	.06224	-2.191E-05	4.167E-09	-52	16.51
123	-1.264	.07915	-4.303E-05	1.271E-08	-51.55	-17.03
124	2.6	.05244	-6.105E-05	3.013E-08	-45.3	-31.16
125	-1.01	.07779	-4.763E-05	1.108E-08	-21.7	-21.16
126	3.733	.05592	-1.316E-05	3.637E-09	11.0	190.0
127	1.054	.06811	-6.642E-05	2.155E-08	-103.75	-58.27
128	3.793	.07512	-5.606E-05	7.110E-08	-88.74	100.00
129	3.761	.05630	-1.031E-05	3.761E-09	-57.15	100.00
130	-1.779	.06160	-5.171E-05	1.177E-08	-31.1	-12.11
131	.44	.06313	-5.153E-05	1.428E-08	-25	-14.54
132	-1.009	.07315	-5.734E-05	7.573E-09	-14.32	3.61
133	.69	.07941	-1.131E-05	1.013E-08	-51.23	-51.07
134	7.745	.06713	-5.502E-05	1.121E-08	-55.11	-41.44
135	4.459	.06414	-2.447E-05	3.032E-08	-81.79	33.12
136	1.000	.05079	1.000	1.000	100.00	100.00
137	.131	.10501	-7.121E-05	2.130E-08	-121.03	100.00
138	1.975	.06779	-5.113E-05	1.137E-08	-97.71	100.00
139	2.012	.10501	-7.548E-05	3.139E-08	-139.3	100.00
140	4.0e4	.06504	-2.169E-05	1.973E-08	-14.25	2.73
141	1.561	.06836	-4.351E-05	3.556E-08	-17.3	9.51
142	-1.733	.05173	-6.741E-05	1.113E-08	-20.12	100.00
143	-1.70	.09430	-5.249E-05	1.113E-08	-5.7	33.64
144	-6.123	.06323	-5.217E-05	1.135E-08	100.00	100.00
145	1.014	.05735	-3.413E-05	1.751E-08	72.3	73.13
146	-5.460	.1032	-3.251E-05	2.330E-08	-3.29	.21
147	-7.31	.107	-3.000E-05	3.132E-08	27.00	50.3
148	5.133	.06142	-2.347E-05	2.113E-09	100.0	100.00
149	10000	.06907	100.00	100.00	25.00	100.00
150	2.997	.06553	-3.678E-05	3.637E-07	39.46	48.3

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	III	NOMBRE
151	C4H6	433.0	30.2	.277	.124	2-BUTENO
152	C4H6	433.7	44.4	.267	.255	1-2-HEPTADIEENO
153	C4H6	425	42.7	.27	.195	1-3-BUTADIENO
154	C4H6O2	525	43	.26	.34	VINYL ACETATO
155	C4H6O3	537	46.2	.267	-1	ANHIDRIDO ACETICO
156	C4H6O4	528	39.3	-1	-1	DIMETIL OXALATO
157	C4H6O4	10000	10000	-1	-1	ACIDO SUCINICO
158	C4H7N	582.2	37.4	.223	.371	SUTIRONITRILIO
159	C4H7O2	536	42	.25	.35	METIL ACILATO
160	C4H8	417.0	39.7	.277	.187	1-BUTENO
161	C4H8	435.0	41.5	.272	.202	CIS-2-BUTENO
162	C4H8	428.0	40.5	.274	.214	TRANS-2-BUTENO
163	C4H8	457.9	49.2	.274	.209	CICLOBUTANO
164	C4H8	417.9	39.5	.275	.19	ISOBUTILENO
165	C4H8	524	46	.26	.332	N-BUTYRALDEHIDO
166	C4H8O	513	41	.27	.35	ISOBUTYRALDEHIDO
167	C4H8O	535.0	41	.249	.329	METIL ETIL CETOHA
168	C4H8O	536.2	51.2	.259	-1	TETRAISOPROPENO
169	C4H8O	473	40.2	.27	-1	VINYL ETIL ETER
170	C4H8O2	628	52	.295	.07	ACIDO N-BUTIRICO
171	C4H8O2	587	51.4	.254	.268	1,4-DIOXANO
172	C4H8O2	531.2	37.3	.252	.363	ETIL ACETATO
173	C4H8O2	507	40	.26	.01	ACIDO ISOBUTIRICO
174	C4H8O2	530.0	39.5	.256	.352	METIL PROPIONATO
175	C4H8O2	538	40.1	.259	.315	N-PROPIL FORMATO
176	C4H9OL	542	36.4	.255	.213	1-CLOROBUTANO
177	C4H9OL	536.0	39	.26	-1	2-CLOROBUTANO
178	C4H9OL	507	39	.26	.19	TER-BUTIL CLORURO
179	C4H9N	563.0	55.4	.256	-1	PIRCOLIDINA
180	C4H9NO	618	54	.27	.37	HORPOLINA
181	C4H10	425.2	37.5	.274	.193	N-BUTANO
182	C4H10	408.1	36	.263	.176	ISOBUTANO
183	C4H10	552.9	43.6	.259	.59	N-BUTANOL
184	C4H10O	550	41.4	.252	.276	2-BUTANOL
185	C4H10O	547.7	42.4	.257	.536	ISOBUTANOL
186	C4H10O	506.2	39.2	.259	.013	TER-BUTANOL
187	C4H10O	466.7	35.9	.262	.261	ETIL ETER
188	C4H10O2	526	38.2	.235	.371	1-2-DIMETOXYTETANO
189	C4H10O3	531	46	.26	-1	DIETILEN GLICOL
190	C4H10S	557	39.1	.272	.3	DIETIL SULFURO
191	C4H10S2	642	10000	-1	-1	DIETIL DISULFURO
192	C4H11N	524	41	.27	.390	N-BUTIL AMINA
193	C4H11N	516	42	.28	-1	ISOBUTIL AMINA
194	C4H11N	496.0	36.6	.27	.299	DIETIL AMINA
195	C5H5N	520	33.6	.277	.24	PIRROLINA
196	C5H5	506	10000	-1	-1	CICLOPENTANO
197	C5H5	506	40.2	.269	.173	1-2-FUOTADIENO
198	C5H5	176	39.4	.266	.175	1-TRANS-3-FUOTADIENO
199	C5H5	478	37.4	.263	.164	1-4-FUOTADIENO
200	C5H6	193.4	46	.275	.164	1-PENTINO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
151	3.804	.05635	-3.970E-05	4.168E-05	34.47	44.32
152	2.675	.06365	-3.507E-05	7.307E-05	24.77	37.42
153	-1.405	.06165	-5.539E-05	1.311E-05	28.21	31.02
154	3.521	.06676	-2.143E-05	-3.147E-05	-76.7	33.02
155	-5.524	.1215	-8.351E-05	2.344E-05	-187.6	-111.41
156	10.000	10000	10000	10000	10000	10000
157	3.6	.0312	-7.506E-05	1.031E-05	10000	10000
158	3.633	.07657	-3.712E-05	7.112E-05	3.19	35.33
159	3.622	.06575	-2.195E-05	-2.076E-05	10000	10000
160	-7.715	.06456	-4.734E-05	1.166E-05	-1.03	37.14
161	.105	.07054	-2.431E-05	-1.147E-05	-1.03	37.14
162	4.373	.06133	-1.175E-05	-1.147E-05	-22.07	31.02
163	-12.003	.12	-3.495E-05	1.613E-05	6.17	37.14
164	3.834	.06085	-2.169E-05	2.171E-05	-2.03	37.14
165	3.111	.06287	-4.113E-05	6.351E-05	-4.7	37.14
166	1.845	.05015	-4.915E-05	1.715E-05	-51.56	-24
167	2.614	.05541	-4.511E-05	7.482E-05	-36.7	37.14
168	-4.860	.1203	-3.168E-05	1.171E-05	-44.02	31.02
169	4.127	.07729	-3.514E-05	3.165E-05	-1.03	37.14
170	2.604	.07581	-5.314E-05	1.031E-05	-113.73	10000
171	-12.7%	.145	-7.175E-05	2.075E-05	-18.5	37.14
172	1.733	.07925	-4.795E-05	2.035E-05	-43.5	37.14
173	2.344	.1115	-3.164E-05	3.111E-05	-113.73	10000
174	4.045	.1715	-2.133E-05	-4.123E-05	10000	10000
175	10.000	10000	10000	10000	10000	10000
176	-1.624	.1074	-7.345E-05	1.735E-05	-55.2	37.14
177	-1.52	.1065	-7.114E-05	1.711E-05	-55.2	37.14
178	-1.937	.1111	-6.383E-05	1.133E-05	-45.2	37.14
179	-12.003	.1279	-7.713E-05	1.771E-05	1.03	37.14
180	-10.425	.1459	-76.068E-05	1.996E-05	10000	10000
181	2.360	.07913	-2.347E-05	-6.745E-05	-36.7	37.14
182	-1.631	.1737	-4.405E-05	1.135E-05	-36.7	37.14
183	.78	.05704	-5.354E-05	1.114E-05	-55.2	37.14
184	1.374	.1014	-5.561E-05	1.145E-05	-55.2	37.14
185	-1.641	.1112	-6.668E-05	1.727E-05	-55.2	37.14
186	-11.011	.1713	-1.682E-04	5.371E-05	-74.07	37.14
187	5.117	.06022	-2.475E-05	-2.205E-05	-55.2	37.14
188	7.599	.0351	-3.115E-05	1.163E-05	10000	10000
189	17.45	.06228	-3.366E-05	4.415E-05	-100.3	10000
190	3.247	.09457	-4.251E-05	5.127E-05	-19.25	4.63
191	6.424	.1099	-6.472E-05	1.416E-05	-17.34	5.32
192	1.213	.1059	-5.749E-05	1.013E-05	-22	37.14
193	2.267	.1058	-5.699E-05	5.57100001E-05	10000	10000
194	.167	.1058	-5.214E-05	5.725E-05	-17.3	37.14
195	9.504	.1177	-5.496E-05	2.399E-05	33.5	45.46
196	-9.715	.1166	-6.195E-05	1.273E-05	7.87	36.42
197	2.106	.09267	-5.446E-05	1.253E-05	34.8	50.27
198	7.33	.06714	-1.063E-05	-5.187E-05	15.3	35.67
199	1.671	.09458	-5.67E-05	1.337E-05	25.2	46.67
200	4.315	.06336	-4.57E-05	5.737E-05	34.5	56.25

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	π	NOMBRE
201	C5H6	484	.38	.264	.164	2-METIL-1-3-DIETIEN
202	C5H8	496	40.0	.266	.16	3-METIL-1-1-5-OTACENO
203	C5H10	526	53	.28	.35	CICLOPENTANINA
204	C5H102	552	37	.261	.4	ETIL ACETATO
205	C5H10	511.0	44.5	.270	.192	CICLOPENTAN
206	C5H10	464.7	40	.31	.145	1-PENTENO
207	C5H10	476	36	.26	.124	CIS-2-PENTENO
208	C5H10	475	36.1	.26	.137	TRANS-1-PENTENO
209	C5H10	465	34	.262	.132	2-METIL-1-BUTENO
210	C5H10	470	34	.28	.135	2-METIL-2-BUTENO
211	C5H10	450	34.7	.282	.109	3-METIL-1-3-7-E
212	C5H10	554	35	.26	.4	VALERALDEHIDO
213	C5H10	564	38.4	.25	.146	METIL N-TRIAZOL CETOINA
214	C5H10	501.4	38	.259	.149	METIL ISOPROPIL CETOINA
215	C5H10	561	36.9	.267	.147	DIETIL CETOINA
216	C5H102	551	38	.24	.016	ACIDA N-VALERTICO
217	C5H102	551	38.3	.276	.139	ISOBUTIL FORMATO
218	C5H1032	549.4	32.9	.252	.392	N-PROPIYL ALANATO
219	C5H1032	545	33.3	.253	.393	ETIL PROPIOLATO
220	C5H1032	554.4	34.3	.257	.332	METIL SULFURATO
221	C5H1032	541.0	33.9	.259	.367	METIL ISOCUARBOATE
222	C5H10N	534	47	.28	.125	PIPTERINA
223	C5H12	461.0	30.0	.269	.351	N-PENTANO
224	C5H12	460.4	30.4	.271	.227	2-METIL BUTANO
225	C5H12	463.0	31.0	.267	.197	2-2-METILE FRUCTANO
226	C5H12	560	33	.26	.58	1-PENTANOL
227	C5H12	571	33	.26	.7	2-METIL-1-BUTANOL
228	C5H120	579.5	38	.26	.51	3-METIL-1-BUTANOL
229	C5H20	545	39	.28	.5	2-METIL-2-BUTANOL
230	C5H120	549	39	.26	.1	2-2-PINETH-1-PROPAANO
231	C5H120	500.0	32.4	.21	.391	ETIL PROPIOL ETER
232	C6H6	516.7	32.0	.21	.4	FLUORURECENO
233	C6F12	457.2	24	.21	.1	FLUORODICLOFENO
234	C6F14	451.7	18.6	.224	.73	FLUORODO H-XAL
235	C6H10L2	697.0	40.5	.255	.272	6-CLORALECENO
236	C6H10L2	694	38	.24	.26	M-CLOROBENENO
237	C6H10L2	685	39	.26	.27	P-CLOROBENENO
238	C6H10R	679	44.0	.263	.249	S-CLOROBENO
239	C6H10L	631.4	44.0	.265	.245	CLOROBENENO
240	C6H8F	550.1	44.9	.265	.245	FLUORESCENO
241	C6H8I	721	44.0	.265	.246	ICLORIBENENO
242	C6H6	562.1	46.3	.271	.212	GENENO
243	C6H6	614.2	60.5	.24	.44	FEOL
244	C6H7N	639	52.4	.247	.382	ANILINA
245	C6H7N	646	44	.26	.27	4-METIL PIRIDINA
246	C6H10	567	34	.26	.16	1-3-HEXADENO
247	C6H10	560.4	42.9	.27	.21	CICLOHEXENO
248	C6H10	629	38	.23	.443	CICLOHEXANONA
249	C6H12	553.4	46.2	.273	.213	CICLOHEXANO
250	C6H12	532.7	37.4	.273	.239	METRICLOOCTENO

NC	CACP	CBGP	CCCP	CDCP	DF	DG
201	-0.315	.1675	-7.371E-05	2.004E-05	16.1	34.56
202	5.303	.08593	-4.719E-05	1.013E-05	31	47.47
203	-1.707	.1245	-7.462E-05	1.793E-05	-46.04	160.00
204	4.015	.05143	-5.357E-05	-1.363E-05	100.01	151.2
205	-12.306	.1126	-7.137E-05	1.544E-05	-16.46	9.11
206	-1.002	.1034	-5.504E-05	1.113E-05	-5	18.71
207	-3.414	.1074	-5.003E-05	1.001E-05	-6.71	17.17
208	.455	.07933	-5.201E-05	1.012E-05	-7.34	18.7
209	2.015	.08547	-4.545E-05	7.713E-06	-5.66	16.00
210	1.513	.05381	-5.367E-05	-1.367E-05	-16.17	14.26
211	3.171	.0747	-4.744E-05	2.574E-05	-6.71	17.37
212	3.431	.1034	-5.003E-05	7.353E-05	-14.42	11.3
213	-1.74	.1147	-6.731E-05	1.391E-05	-61.61	-11.11
214	-0.386	.1142	-7.003E-05	1.371E-05	100.01	16.00
215	7.166	.09457	-4.555E-05	3.1113E-05	-61.61	-11.11
216	3.193	.1201	-7.001E-05	1.351E-05	-117.3	-35.37
217	4.731	.07654	-5.431E-05	-1.705E-05	100.00	160.00
218	3.633	.1075	-4.027E-05	-1.470E-05	-111.31	160.00
219	4.742	.07657	-5.431E-05	-1.705E-05	-111.31	-17.11
220	100.01	100.00	100.00	100.00	100.01	100.00
221	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
222	-1.1175	.1502	-6.011E-05	1.933E-05	-111.71	100.00
223	-0.356	.1134	-5.102E-05	1.137E-05	-6.6	-2
224	-2.175	.121	-6.517E-05	1.0367E-05	-36.02	-5.54
225	-0.763	.1126	-7.637E-05	1.223E-05	-63.57	-6.54
226	3.254	.1295	-5.304E-05	1.121E-05	-71.4	16.11
227	-2.155	.1056	-5.111E-05	1.046E-05	-72.3	-20.58
228	-3.379	.1187	-6.031E-05	1.149E-05	-72.2	160.00
229	-2.387	.1455	-4.304E-05	1.295E-05	-72.3	-21.1
230	2.903	.1209	-7.547E-05	1.701E-05	-70	-9.56
231	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
232	3.005	.1133	-5.318E-05	3.477E-05	-223.64	-11.11
233	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
234	100.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
235	-0.416	.1315	-1.073E-04	3.114E-05	7.16	17.76
236	-0.446	.1312	-1.073E-04	3.403E-05	6.32	16.76
237	-0.155	.1122	-1.039E-04	3.455E-05	5.5	15.44
238	-0.153	.1273	-9.745E-05	2.534E-05	25.1	30.11
239	-0.074	.1175	-1.026E-04	3.407E-05	12.37	25.7
240	-0.15	.1394	-1.037E-04	3.237E-05	-37.36	-16.5
241	-0.292	.1329	-1.077E-04	3.447E-05	38.35	44.23
242	-0.159	.1133	-7.206E-05	1.793E-05	19.82	30.44
243	-0.531	.1427	-1.1533E-04	3.647E-05	-23.03	-7.52
244	-0.677	.1513	-1.2065E-04	3.301E-05	20.76	39.84
245	-4.163	.1156	-6.663E-05	1.303E-05	24.45	100.01
246	100.00	100.00	100.00	100.00	20	100.00
247	-16.397	.1751	-1.213E-04	3.927E-05	-1.25	26.54
248	-9.03	.1323	-4.003E-05	-3.504E-05	-55	-21.69
249	-18.027	.148	-6.027E-05	3.156E-05	-25.43	7.59
250	-11.363	.1524	-6.593E-05	1.911E-05	-25.5	8.55

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	III	NOMBRE
261	C6H12	51.4	31.3	.26	.283	1-HEXENO
262	C6H11	51.8	32.4	.27	.256	CIS-2-HEXENO
263	C6H12	51.6	32.3	.27	.242	TRANS-2-HEXENO
264	C6H12	51.7	32.4	.27	.225	CIS-3-HEXENO
265	C6H12	519.9	32.1	.26	.227	TRANS-3-HEXENO
266	C6H12	51.8	32.4	.27	.239	2-METIL-CIS-2-PENTENO
267	C6H12	51.8	32.4	.27	.269	3-METIL-TRANS-2-PENTENO
268	C6H12	52.1	32.5	.27	.207	3-METIL-CIS-3-PENTENO
269	C6H12	47.6	30	.27	.29	4-METIL-CIS-2-PENTENO
270	C6H12	47.3	30	.27	.29	4-METIL-TRANS-2-PENTENO
271	C6H12	50.1	32	.27	.221	2-3-DIMETIL-1-PENTENO
272	C6H12	52.4	33.2	.27	.239	2-3-DIMETIL-2-PENTENO
273	C6H12	49.0	32.1	.27	.131	3-3-DIMETIL-1-PENTENO
274	C6H120	51.5	37	.24	.55	CICLOHEXANOL
275	C6H120	57.1	32.3	.26	.4	METIL ISOBUTIL SOTURO
276	C6H1202	57.9	31	.16	.417	N-SUFIL ACETATO
277	C6H1202	56.1	30	.17	.478	ISOBUTIL ACETATO
278	C6H1202	56.0	31	.16	.47	ETIL BUTIRATO
279	C6H1202	55.1	30	.17	.427	ETIL ISOBUTIRATO
280	C6H1202	57.3	10000	-1	-1	N-PROPIL PROPIONATO
281	C6H14	307.4	39.3	.26	.279	N-HEANO
282	C6H14	497.5	39.7	.27	.279	2-METIL PENTANO
283	C6H14	504.4	50.3	.273	.275	3-METIL PENTANO
284	C6H14	485.7	36.4	.272	.231	1-3-METIL BUTANO
285	C6H14	500.4	36.7	.27	.237	1-3-METILETIL BUTANO
286	C6H10	510	40	.26	.36	1-HEXOL
287	C6H10	531	38	.27	.4	ETIL BUTIL ETER
288	C6H10	530	38.4	.267	.34	2-3-ISOPROPIL ETER
289	C6H10N	550	21	.26	.455	DIPROP ALANINA
290	C6H10N	535	39	.27	.329	TRISILALANINA
291	C7F14	456.8	25	-1	.482	PERFLUORO ETILICLOCHEANO
292	C7F16	471.8	16	.273	.55	PERFLUORO-N-HEPTANO
293	C7H3N	599.4	41.0	-1	.36	SENOCONTRILO
294	C7H60	610	46	-1	.32	SENOALESHIDE
295	C7H602	752	45	.23	.162	ACUJO BENZOICO
296	C7F6	511.7	19.3	.164	.127	TOLSEN
297	C7H60	541	41.2	-1	-1	METIL FENOL ETER
298	C7H60	567	46	.26	.71	ALCOHOL CONCILIO
299	C7H50	597.0	47.4	.24	.443	O-CRESO
300	C7H50	705.8	45	.211	.464	N-CRESOL
301	C7H60	744.0	50.3	-1	.515	P-CRESOL
302	C7H50	535.4	10000	-1	-1	2-3-DIMETILFIRIDINA
303	C7H50	541.2	10000	-1	-1	2-5-DIMETILFIRIDINA
304	C7H50	533.0	10000	-1	-1	3-4-DIMETILFIRIDINA
305	C7H50	567.2	10000	-1	-1	3-5-DIMETILFIRIDINA
306	C7H50	701	51.03	-1	-1	METILFENALAMINA
307	C7H50	594	37	.26	.455	6-TACONINA
308	C7H50	709	41	.24	.466	N-TOLUINA
309	C7H50	667	10000	-1	-1	P-TOLUINA
310	C7H14	539	56.7	.3	.330	CICLOHEPTANO

NC	CACP	CBCP	CCCP	GDCP	DF	DG
251	-4.417	.1256	-6.703E-05	1.446E-05	-11.90	20.9
252	-2.343	.1256	-2.43E-05	1.53E-05	-12.51	18.02
253	-7.364	.1255	-1.341E-04	4.732E-05	-12.66	15.27
254	-3.19	.1258	-3.029E-05	1.731E-05	-11.88	17.54
255	-1.306	.1256	-7.349E-05	1.721E-05	-13.01	13.55
256	-8.523	.1254	-7.778E-05	1.452E-05	-14.25	17.02
257	-6.581	.1254	-7.978E-05	1.502E-05	-13.8	17.8
258	-1.521	.1254	-7.778E-05	1.502E-05	-14.02	17.04
259	-4	.1254	-2.171E-04	1.312E-05	-12.01	19.63
260	2.016	.1251	-7.112E-05	1.772E-05	-11.79	19.03
261	1.573	.1254	-6.512E-05	2.539E-05	-13.32	16.57
262	.543	.1253	-6.153E-05	2.355E-05	-14.15	16.13
263	-2.477	.1251	-6.763E-05	1.345E-05	-16.31	23.46
264	-13.264	.1253	-9.758E-05	1.367E-05	-76.4	-38.13
265	.73	.1251	-7.112E-05	1.772E-05	-11.79	19.03
266	3.253	.1251	-6.411E-05	1.83E-05	-13.38	16.66
267	1.746	.1251	-6.153E-05	2.355E-05	-14.15	16.13
268	5.137	.1257	-4.625E-05	5.15E-05	16.66	16.66
269	10000	10000	10000	10000	10000	10000
270	10000	10000	10000	10000	10000	10000
271	-1.054	.1259	-7.447E-05	1.781E-05	-12.76	-7.06
272	-2.521	.1257	-6.538E-05	1.911E-05	-41.00	-1.11
273	-1.57	.1257	-6.354E-05	1.911E-05	-41.01	-6.51
274	-3.373	.1258	-6.314E-05	1.865E-05	-44.35	-2.8
275	-2.152	.1251	-6.593E-05	1.515E-05	-42.41	-7.53
276	1.149	.1247	-7.133E-05	1.735E-05	-75.3	-32.4
277	5.643	.1252	-6.949E-05	1.911E-05	16.71	16.71
278	1.772	.1257	-6.129E-05	1.935E-05	-76.1	-29.13
279	1.543	.1253	-6.395E-05	1.865E-05	16.66	16.66
280	-4.452	.1257	-6.134E-04	1.875E-05	-11.78	21.66
281	10000	10000	10000	10000	10000	10000
282	10000	10000	10000	10000	10000	10000
283	-6.124	.1259	-4.152E-04	3.221E-05	52.3	52.35
284	-2.4	.1255	-6.734E-05	1.313E-05	-6.75	5.05
285	-12.251	.1253	-1.112E-04	5.312E-05	-67.35	-17.24
286	-5.317	.1224	-6.115E-05	1.173E-05	11.76	23.16
287	10000	10000	10000	10000	10000	10000
288	-1.767	.1259	-6.611E-05	1.313E-05	-82.47	16.76
289	-7.762	.1257	-6.445E-04	5.771E-05	-50.74	-6.55
290	-10.773	.1275	-6.445E-04	5.771E-05	-51.63	-7.45
291	-9.703	.1253	-1.378E-04	4.53E-05	-51.37	-7.38
292	10000	10000	10000	10000	10000	10000
293	10000	10000	10000	10000	10000	10000
294	10000	10000	10000	10000	10000	10000
295	10000	10000	10000	10000	10000	10000
296	10000	10000	10000	10000	10000	10000
297	10000	10000	10000	10000	10000	10000
298	-3.619	.1257	-7.244E-05	1.133E-05	16.66	16.66
299	10000	10000	10000	10000	10000	10000
300	-16.197	.1277	-6.604E-04	1.635E-05	-23.52	13.06

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	III	NOMBRE
301	C7H14	547	34	.27	.273	1-1-DIMETILCICLOPENTANO
302	C7H14	564.8	34	.27	.269	CIS-1-2-DIMETILCICLOPENTANO
303	C7H14	553.2	34	.27	.269	TRANS-1-2-DIMETILCICLOPENTANO
304	C7H14	567.5	35.5	.269	.263	ETILICLOPENTANO
305	C7H14	572.1	34.3	.269	.233	METILCICLOHEXANO
306	C7H14	537.2	28	.28	.358	1-HEPTANO
307	C7H14	533	28.0	.26	.192	2-3-3-TRIMETIL-1-BUTANO
308	C7H10	540.2	27	.263	.351	N-HEPTANO
309	C7H10	530.3	27	.261	.33	2-METILHEXANO
310	C7H10	535.2	27.8	.256	.324	3-METILHEXANO
311	C7H10	526.4	27.4	.267	.269	3-2-DIMETILPENTANO
312	C7H10	537.3	28.7	.266	.299	2-3-DIMETILPENTANO
313	C7H10	519.7	27	.265	.306	2-4-DIMETILPENTANO
314	C7H10	538.3	29.1	.274	.27	3-3-DIMETILPENTANO
315	C7H10	540.0	28.5	.267	.31	3-ETILPENTANO
316	C7H10	531.1	27.2	.267	.251	2-3-3-TRIMETILHEPTANO
317	C8H16	633	30	.25	.56	1-HEPTYNOL
318	C8H16	310	47	.26	.1	ANHIDRICO FITALICO
319	C8H16	647	39.4	-1	.257	ESTIRENO
320	C8H16	701	38	.25	.42	METIL FENIL CETOINA
321	C8H16	692	36	.25	.43	METIL EENZANO
322	C8H16	630.2	36.8	.263	.314	O-XILENO
323	C8H16	617	35	.26	.331	H-XILENO
324	C8H16	616.2	34.7	.26	.324	F-XILENO
325	C8H16	617.1	35.0	.263	.301	ETILEBENENO
326	C8H16	703	10000	-1	-1	O-ETILFENOL
327	C8H16	716.4	10000	-1	-1	H-ETILFENOL
328	C8H16	716.4	10000	-1	-1	F-ETILFENOL
329	C8H16	647	33.6	-1	-1	FENOL
330	C8H16	722.8	13000	-1	-1	2-3-XILENO
331	C8H16	707.0	10000	-1	-1	2-4-XILENO
332	C8H16	723	10000	-1	-1	2-5-XILENO
333	C8H16	701	10000	-1	-1	2-6-XILENO
334	C8H16	729.6	10000	-1	-1	3-4-XILENO
335	C8H16	715.0	10000	-1	-1	3-5-XILENO
336	C8H16	687	35.8	-1	-1	N-N-DIMETILALANINA
337	C8H16	591	29.5	.25	.238	1-1-DIMETILCICLOHEXANO
338	C8H16	616	29.3	-1	.236	CIS-1-2-DIMETILCICLOHEXANO
339	C8H16	596	29.3	-1	.242	TRANS-1-2-DIMETILCICLOHEXANO
340	C8H16	591	29.3	-1	.224	CIS-1-3-DIMETILCICLOHEXANO
341	C8H16	596	27.3	-1	.189	TRANS-1-3-DIMETILCICLOHEXANO
342	C8H16	598	29.3	-1	.234	CIS-1-4-DIMETILCICLOHEXANO
343	C8H16	596	29.3	-1	.242	TRANS-1-4-DIMETILCICLOHEXANO
344	C8H16	619	29.9	.27	.243	ETILCICLOHEXANO
345	C8H16	579.5	29	-1	.252	1-1-2-TRIMETILCICLOPENTANO
346	C8H16	587.5	27.9	-1	.211	1-1-3-TRIMETILCICLOPENTANO
347	C8H16	579	26.4	-1	.277	CIS-CIS-TRANS-1-2-4-TRI...
348	C8H16	571	27.7	-1	.246	CIS-TRANS-CIS-1-2-4-TRI...
349	C8H16	592	29.5	-1	.25	1-NETIL-1-ETILCICLOPENTANO
350	C8H16	603	29.0	.25	.335	N-PROPILOCICLOPENTANO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
301	-13.627	.1932	-1.677E-04	2.410E-03	-16.05	9.33
302	-13.29	.1819	-1.671E-04	2.422E-03	-16.76	10.93
303	-10.021	.1810	-1.672E-04	2.429E-03	-12.57	5.17
304	-11.211	.1774	-1.655E-04	2.393E-03	-16.37	10.55
305	-14.767	.1873	-1.655E-04	2.187E-03	-16.91	9.62
306	-7.739	.1514	-1.686E-05	1.817E-03	-14.89	4.44
307	10.000	10.000	10.000	10.000	-20.67	10.00
308	-1.229	.1613	-8.725E-05	1.630E-03	-14.63	1.31
309	-7.443	.2004	-1.501E-04	4.338E-03	-16.54	.77
310	-1.033	.1800	-6.915E-05	1.371E-03	-15.96	1.11
311	-11.760	.2109	-1.615E-04	4.145E-03	-14.27	.02
312	-1.033	.1633	-6.919E-05	1.371E-03	-17.62	.10
313	-1.033	.1633	-8.919E-05	1.371E-03	-18.23	.74
314	-1.033	.1631	-8.919E-05	1.371E-03	-18.17	.63
315	-1.033	.1631	-8.919E-05	1.371E-03	-18.03	2.63
316	-5.43	.1776	-1.656E-04	2.45E-03	-16.75	1.02
317	1.172	.1819	-8.212E-05	1.444E-03	-79.3	-26.7
318	-1.004	.1502	-1.113E-04	2.410E-03	-16.66	10.00
319	-5.747	.1471	-2.669E-05	2.373E-03	35.22	9.11
320	-7.305	.1531	-7.734E-05	1.932E-03	-20.76	.44
321	-5.300	.1514	-4.291E-05	1.575E-03	-16.00	10.00
322	-6.768	.1454	-6.124E-05	1.781E-03	4.84	31.13
323	-7.766	.1504	-7.925E-05	2.021E-03	4.12	30.41
324	-6.392	.1443	-8.033E-05	1.629E-03	4.29	30.97
325	-10.294	.1227	-1.145E-04	3.137E-03	7.12	31.21
326	10.000	10.000	10.000	10.000	-34.52	10.00
327	10.000	10.000	10.000	10.000	-35.01	10.00
328	10.000	10.000	10.000	10.000	-34.55	10.00
329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	10.00
330	10.000	10.000	10.000	10.000	-37.53	10.00
331	10.000	10.000	10.000	10.000	-31.88	10.00
332	10.000	10.000	10.000	10.000	-36.55	10.00
333	10.000	10.000	10.000	10.000	-36.01	10.00
334	10.000	10.000	10.000	10.000	-37.33	10.00
335	10.000	10.000	10.000	10.000	-36.51	10.00
336	10.000	10.000	10.000	10.000	20.1	33.26
337	-17.122	.2147	-1.179E-04	2.451E-03	-43.26	5.42
338	-10.33	.2143	-1.227E-04	2.624E-03	-41.15	9.35
339	-10.33	.2177	-1.271E-04	2.621E-03	-43.02	8.24
340	-15.564	.2111	-1.171E-04	2.436E-03	-14.16	7.13
341	-15.329	.2108	-1.195E-04	2.552E-03	-42.2	6.66
342	-15.329	.2108	-1.195E-04	2.552E-03	-42.22	7.07
343	-15.306	.2161	-1.263E-04	2.788E-03	-44.12	7.55
344	-15.20	.2124	-1.222E-04	2.331E-03	-41.05	9.33
345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	10.00
346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	10.00
347	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	10.00
348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	10.00
349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00	10.00
350	-13.369	.2013	-1.176E-04	2.666E-03	-35.39	12.57

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	m	NOMBRE
351	C9H16	501	29.0	-1	.24	ISOPROPYLICLOPENTANO
352	C9H16	500.0	29.9	.20	.350	1-OCTENO
353	C9H16	500	27.3	-1	.15	TRANS-2-OCTENO
354	C9H16	500.3	24.3	.259	.34	N-OCTANO
355	C9H16	500.6	24.3	.20	.370	2-METILHEPTANO
356	C9H16	500.9	23.1	.252	.369	3-METILHEPTANO
357	C9H16	501.7	20.1	.257	.362	4-METILHEPTANO
358	C9H16	504.3	20	.254	.338	2-2-DIMETILHEPTANO
359	C9H16	506.4	20.4	.262	.346	2-3-DIMETILHEPTANO
360	C9H16	506.5	20.2	.262	.345	2-4-DIMETILHEPTANO
361	C9H16	506	24.8	.262	.351	2-5-DIMETILHEPTANO
362	C9H16	506	20.4	.251	.321	3-3-DIMETILHEPTANO
363	C9H16	506.5	20.0	.263	.338	3-4-DIMETILHEPTANO
364	C9H16	506.4	20.7	.252	.361	3-ETILHEPTANO
365	C9H16	506.4	20.7	.254	.357	2-2-3-TRIMETILPENTANO
366	C9H16	504.9	20.3	.260	.363	2-2-4-TRIMETILPENTANO
367	C9H16	501.3	27.5	.267	.29	2-3-3-TRIMETILPENTANO
368	C9H16	500.3	20.9	.257	.317	2-3-4-TRIMETILPENTANO
369	C9H16	507	20.7	.264	.33	2-METIL-3-ETILPENTANO
370	C9H16	506.3	27.7	.267	.364	3-METIL-3-ETILPENTANO
371	C9H16	506	24	.251	.351	1-OCTANOL
372	C9H16O	507	27	.26	.52	2-OCTANOL
373	C9H16O	503	27.2	.267	-1	2-ETILHEXANOL
374	C9H16O	500	25	.26	.5	OBTIL ETER
375	C9H16O	500	25	.25	.59	DIBUTILAKRINA
376	C9H16	504	20.0	.26	-1	MFA-METIL ESTRENO
377	C9H16O2	507	32	.25	.45	ETIL BENZOATO
378	C9H12	500.0	31.0	.255	.344	N-PROPILEBENZENO
379	C9H12	501	24.7	.26	.335	ISOPROPYLEENENO
380	C9H12	501	24	.26	.294	1-METIL-2-ETILEENENO
381	C9H12	507	26	.26	.36	1-METIL-3-ETILEENENO
382	C9H12	546	19	.16	.322	1-METIL-4-ETILEENENO
383	C9H12	504.5	34.1	.27	.39	1-2-3-TRIMETILEENENO
384	C9H12	509.1	31.9	.258	.39	1-2-4-TRIMETILEENENO
385	C9H12	507.3	20.9	.26	.358	1-3-5-TRIMETILEENENO
386	C9H12	509	27.7	-1	.256	N-PROPILOCLOREXENO
387	C9H13	540	26	-1	.357	ISOPROPYLICLOREXENO
388	C9H13	502	24.1	.26	.43	1-NONENO
389	C9H20	504.0	22.0	.26	.444	N-HOCHENO
390	C9H20	508	24.6	-1	.332	2-2-3-TRIMETILHEXANO
391	C9H20	503.7	23.4	-1	.321	2-2-4-TRIMETILHEXANO
392	C9H20	508	23	.26	.357	2-2-5-TRIMETILHEXANO
393	C9H20	510	26.4	-1	.338	3-3-DIETILEXANO
394	C9H20	507.6	27	-1	.379	2-2-3-3-TETRAMETILPENTANO
395	C9H20	502.7	25.7	-1	.311	2-2-3-4-TETRAMETILPENTANO
396	C9H20	504.7	24.5	-1	.315	2-2-4-4-TETRAMETILPENTANO
397	C9H20	507.0	26.3	-1	.399	2-3-3-4-TETRAMETILPENTANO
398	C10H8	748.4	40	.267	.302	NAFTALENO
399	C10H12	719	24.7	-1	.363	1-2-3-4-TETRAHIDRONAP...
400	C10H14	600.5	28.5	.261	.392	N-SUTILEBENENO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
351	10000	10000	10000	10000	10000	10000
352	-979	.1729	-9.04E-05	2.07E-06	-19.82	24.91
353	+3.062	.1799	-1.160E-04	2.509E-06	-22.59	22.15
354	-1.456	.1642	-1.002E-04	2.115E-06	-49.82	5.72
355	-21.455	.1867	-2.602E-04	1.103E-07	-51.5	3.05
356	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.312E-06	-50.32	3.22
357	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-50.07	4
358	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-53.71	2.36
359	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-51.13	4.23
360	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-52.49	2.8
361	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-53.21	2.5
362	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.312E-06	-52.01	3.17
363	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.312E-06	-50.31	4.14
364	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-50.4	3.95
365	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-52.01	4.36
366	-1.782	.1558	-1.024E-04	2.191E-06	-53.57	3.27
367	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-51.73	4.32
368	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-51.97	4.52
369	-2.201	.1877	-1.051E-04	2.310E-06	-50.43	5.08
370	-2.201	.1877	-1.051E-04	3.064E-06	-51.38	4.76
371	1.474	.1817	-9.09E-05	1.494E-06	-60	-28.7
372	5.131	.1825	-1.000E-04	2.165E-06	10000	10000
373	-0.581	.2067	-1.261E-04	3.065E-06	-57.31	10000
374	1.416	.1846	-9.758E-05	1.931E-06	-79.3	-21.10
375	-5.582	.179	-1.041E-04	2.207E-06	10000	10000
376	-5.511	.1856	-1.032E-04	2.326E-06	10000	10000
377	4.937	.1645	-9.623E-05	1.209E-06	10000	10000
378	-7.473	.1738	-1.039E-04	2.506E-06	1.87	32.8
379	-9.401	.1673	-1.215E-04	3.064E-06	.94	32.74
380	-5.326	.1671	-1.341E-05	2.223E-03	.29	31.33
381	-6.926	.1742	-1.042E-04	3.368E-06	-46.2	30.22
382	-6.523	.1714	-1.009E-04	2.272E-03	-49	30.23
383	-1.058	.1510	-7.945E-05	1.571E-06	-2.29	29.77
384	-1.115	.149	-7.739E-05	1.523E-06	-3.33	27.95
385	-4.679	.1600	-9.813E-05	1.881E-06	-6.84	28.19
386	-14.932	.2362	-1.334E-04	3.084E-06	-46.2	11.31
387	10000	10000	10000	10000	10000	10000
388	-1.333	.194	-1.077E-04	2.312E-03	-24.74	26.93
389	.751	.1616	-4.606E-05	-7.121E-04	-54.74	5.93
390	-16.594	.2521	-1.713E-04	4.745E-06	-57.05	5.36
391	-14.405	.2653	-1.642E-04	5.225E-06	-58.13	5.56
392	-12.923	.2615	-1.355E-04	5.335E-06	-60.71	3.21
393	-16.067	.260	-1.906E-04	5.505E-06	-55.44	8.38
394	-18.037	.2601	-1.303E-04	5.116E-06	-56.7	8.2
395	-13.057	.2601	-1.808E-04	5.116E-06	-56.04	7.8
396	-16.099	.279	-2.057E-04	6.147E-06	-57.83	8.12000001
397	-18.117	.2600	-1.616E-04	5.15400001E-08	-56.46	8.15
398	-16.433	.263	-1.554E-04	4.731E-06	30.08	53.44
399	10000	10000	10000	10000	0.0	39.9
400	-5.491	.1035	-1.05E-04	2.047E-06	-3.3	34.58

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	III	NOMBRE
401	C10H14	656	31	.26	.376	ISOBUTILENENO
402	C10H14	664	29.1	-1	.274	SEC-BUTILENENO
403	C10H14	669	29.3	-1	.265	TERT-BUTILENENO
404	C10H14	670	26.0	-1	.277	1-METIL-2-ISOPROPILENENO
405	C10H14	669	29	-1	.279	1-METIL-3-ISOPROPILENENO
406	C10H14	653	27.9	-1	.371	1-METIL-4-ISOPROPILENENO
407	C10H14	657, ^a	27.7	.25	.403	1,4-DIETILENENO
408	C10H14	675	29	.25	.426	1,2,4,5-TETRAMETILENENO
409	C10H16N	721	28	.25	-1	N-HEXADECALIN
410	C10H18	701,2	31	-1	.23	C10-DECALIN
411	C10H16	690	31	-1	.27	TRANS-DECALIN
412	C10H16N	622	32.1	-1	-1	CAPROLACTRILIO
413	C10H20	607	21.1	-1	.362	N-BUTYLICLOCHEXANO
414	C10H20	659	30.8	-1	.319	ISOCAPROLICLOCHEXANO
415	C10H20	607	26.4	-1	.264	SEC-BUTYLICLOCHEXANO
416	C10H20	657	29.3	-1	.252	TERT-BUTYLICLOCHEXANO
417	C10H20	615	21.3	.26	.491	1-DECENO
418	C10H22	617, ^a	26.3	.247	.49	N-DECINO
419	C10H22	661,0	22.9	-1	.356	3-3-C-TRIMETILHEPTANO
420	C10H22	523,1	34.8	-1	.36	2-2-3-3-TETRAKETIMETHANE
421	C10H22	531,5	21.8	-1	.374	2-2-5-5-TETRAKETIMETHANE
422	C10H26	700	22	.23	-1	1-DECANOL
423	C11H10	772	35.2	.25	.334	1-METILNAFTALENO
424	C11H10	761	34.0	.26	.332	2-METILNAFTALENO
425	C11H14,02	723	36	.25	.58	BUTYL BENZATO
426	C11H22	660,1	21.1	-1	.476	N-METILCLOCLOPENTANO
427	C11H22	637	19.7	-1	.516	1-UNDECENO
428	C11H24	636,6	19.4	.24	.535	N-UNDECANO
429	C11H10	769	38	.245	.364	DIFENIL
430	C11H10,02	700	31	-1	.44	DIFENYL ETER
431	C12H24	679	19.2	-1	.515	N-METILCLOCLOPENTANO
432	C12H24	657	18.3	-1	.558	1-ODODENO
433	C12H26	686,3	16	.24	.562	N-DODECANO
434	C12H26	657	16	.24	.7	DIHEXYL ESTER
435	C12H26,02	679	19	.24	-1	DODECANOL
436	C12H27N	643	18	-1	-1	TRIBUTYLAMINA
437	C13H12	767	29.4	-1	.471	DIFENYL METANO
438	C13H26	674	17.7	-1	.564	N-OCTILCLOCLOPENTANO
439	C13H26	674	16.8	-1	.596	1-TRILISENO
440	C13H26	675,8	17	.24	.623	N-TRIGEANO
441	C14H10	865	10000	-1	-1	ANTRAZENO
442	C14H10	878	10000	-1	-1	PENAZENO
443	C14H26	710,5	16.3	-1	.61	N-NONILCLOCLOPENTANO
444	C14H26	639	15.4	-1	.644	1-TETRADECENO
445	C14H30	694	16	.23	.679	N-TETRADECANO
446	C15H30	723,8	15	-1	.654	N-DECYL CLOCLOPENTANO
447	C15H30	704	14.4	-1	.662	1-PENTADECENO
448	C15H32	707	15	.23	.706	N-PENTADECANO
449	C16H22O4	10000	10000	-1	-1	DIBUTYL-O-FITALATO
450	C16H32	750	13.4	-1	.533	N-DECYL CLOCLOHEXANO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
401	10000	10000	10000	10000	-5.15	10000
402	-15.56	.2363	-1.723E-04	5.14E-08	-4.17	10000
403	-30.541	.2092	-2.057E-04	6.751E-08	-5.41	10000
404	10000	10000	10000	10000	10.00	10000
405	-11.046	.2185	-1.445E-04	3.357E-08	-7	10000
406	10000	10000	10000	10000	10000	10000
407	-6.967	.2971	-1.326E-04	3.37E-08	-6.82	10000
408	3.946	.1557	-6.379E-05	7.777E-09	-1.11	10000
409	-9.137	.2164	-1.338E-04	3.379E-08	10000	10000
410	-26.86	.2971	-1.373E-04	3.412E-08	-46.38	30.5.
411	-28.328	.3415	-1.389E-04	2.145E-08	-74.57	17.51
412	10000	10000	10000	10000	10000	10000
413	-15.037	.2563	-1.505E-04	5.341E-08	-50.15	10000
414	10000	10000	10000	10000	10000	10000
415	10000	10000	10000	10000	10000	10000
416	10000	10000	10000	10000	10000	10000
417	-1.114	.2166	-1.203E-04	2.615E-08	-21.57	10000
418	-1.39	.2275	-1.263E-04	2.701E-08	-59.87	10000
419	-16.808	.3942	-2.068E-04	5.864E-08	-61.6	10000
420	-14.052	.2411	-2.111E-04	6.171E-08	10000	10000
421	-14.09	.2973	-2.159E-04	6.253E-08	10000	10000
422	3.45	.2137	-7.655E-05	3.242E-08	-96	10000
423	-15.452	.2242	-1.555E-04	4.814E-08	27.92	10000
424	-13.499	.2145	-1.545E-04	4.337E-08	27.75	10000
425	-4.145	.2074	-1.101E-04	1.721E-08	10000	10000
426	-13.73	.2874	-1.601E-04	5.585E-08	-50.07	10000
427	-1.334	.2395	-1.338E-04	3.495E-08	-74.6	10000
428	-2.005	.3517	-1.365E-04	2.154E-08	-74.6	10000
429	-23.164	.2641	-2.115E-04	5.661E-08	46.51	10000
430	-14.505	.2217	-1.401E-04	3.245E-08	11.42	10000
431	-14.195	.2941	-1.612E-04	5.813E-08	-55	10000
432	-1.553	.2522	-1.474E-04	3.293E-08	-39.52	10000
433	-2.518	.2744	-1.516E-04	3.245E-08	-69.52	10000
434	8.01	.2564	-1.322E-04	4.007E-08	10000	10000
435	2.233	.2335	-1.278E-04	1.881E-08	-105.64	10000
436	1.909	.2361	-1.601E-04	5.405E-08	10000	10000
437	10000	10000	10000	10000	10000	10000
438	-14.319	.3145	-1.618E-04	4.658E-08	-59.82	10000
439	-1.7	.2845	-1.554E-04	3.466E-08	-74.45	10000
440	-2.499	.2974	-1.651E-04	3.553E-08	-74.45	10000
441	-14.007	.2402	-1.375E-04	3.835E-08	53.7	10000
442	-14.037	.2402	-1.579E-04	3.635E-08	48.4	10000
443	-14.524	.3372	-1.946E-04	4.372E-08	-64.65	24.72
444	-1.933	.3071	-1.722E-04	3.743E-08	-49.36	36.93
445	-2.623	.3195	-1.773E-04	3.617E-08	-79.58	15.97
446	-14.79	.3601	-2.062E-04	4.677E-08	-69.78	26.73
447	-2.236	.3302	-1.859E-04	4.067E-08	-54.31	36.97
448	-2.346	.3422	-1.904E-04	4.103E-08	-64.31	17.92
449	.445	.2955	-1.462E-04	1.005E-08	10000	10000
450	-16.484	.3951	-2.299E-04	5.113E-08	10000	10000

NC	FORMULA	Tc	Pc	Zc	M	NOMBRE
451	C12H61	717	10.2	-1	.721	1-HEXADECENO
452	C12H64	717	14	-1	.742	4-HEXADECANO
453	C12H64	750	12.8	-1	.719	N-HEXADECYLLOPENTANO
454	C12H66	750	14	-1	-1	4-HEXADECENOL
455	C12H66	755	13	.22	.77	4-HEXADECENOIC
456	C12H14	691	38.5	.465	-1	6-TERPENYL
457	C12H14	924.5	34.0	.356	-1	5-TERPENYL
458	C12H14	926	12.3	.336	-1	7-TERPENYL
459	C12H66	739	11.2	-1	.607	1-OCTADECENO
460	C12H66	761	11.9	-1	.733	4-TRIDECADECYLLOPENTANO
461	C12H66	745	11.9	-1	.73	4-OCTADECENO
462	C12H66	747	14	-1	-1	4-OCTADECENYL
463	C12H66	772	14.1	-1	.769	4-TRIADECYLLOPENTANO
464	C12H40	756	11	-1	.827	4-NONADECENO
465	C12H40	759	12.1	-1	.833	4-PENTADECYLLOPENTANO
466	C20H42	797	11	-1	.707	N-ICOSANO
467	C20H42	770	12	-1	-1	7-ICOSINOL
468	C20H42	791	9.0	-1	.681	4-HEXADECYLLOPENTANO

NC	CACP	CBCP	CCCP	CDCP	DF	DG
451	-2.316	.3513	-1.762E-04	4.324E-03	-59.23	40.99
452	-3.109	.3652	-2.034E-04	4.418E-03	-59.23	29
453	-15.11	.4645	-2.333E-04	5.205E-03	-60.15	50.1
454	-1.361	.3943	-2.233E-04	4.3615E-03	-130.47	-10.57
455	-0.036	.5879	-2.169E-04	4.715E-03	-94.15	22.01
456	10000	10000	10000	10000	10000	10000
457	10000	10000	10000	10000	10000	10000
458	10000	10000	10000	10000	10000	10000
459	-2.706	.3975	-2.237E-04	4.378E-03	-67.06	45.01
460	-15.336	.4273	-2.405E-04	5.515E-03	-64.55	32.74
461	-0.156	.4101	-2.291E-04	4.364E-03	-99.08	24.02
462	-2.079	.4174	-2.166E-04	5.153E-03	-135.67	-5.55
463	-15.543	.4501	-2.151E-04	5.794E-03	-69.46	34.77
464	-3.7	.4529	-2.414601E-04	5.2670001E-03	-104	26.03
465	-15.760	.473	-2.7245E-01	9.33E-03	-14.41	36.73
466	-3.346	.4632	-2.567E-04	6.039E-03	-103.93	23.04
467	-3.905	.4657	-2.571E-04	6.001E-03	-145.29	-4.54
468	-15.727	.4934	-2.331E-04	6.373E-03	-99.33	36.79

1

C A P I T U L O V I I

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las ecuaciones de estado han sido de gran utilidad para la resolución de muchos problemas de ingeniería química y son un ingrediente indispensable en el cálculo de propiedades termodinámicas. Actualmente muchos ingenieros químicos que se enfrentan sobre todo con problemas de equilibrio de fases utilizan a las ecuaciones de estado como la manera directa de evaluar propiedades.

El impacto de las computadoras ha tenido una significación especial en los cálculos asociados con procesos de separación multicomponente.

Ahora es posible analizar procesos que involucren mezclas multicomponentes en una forma más rigurosa y rutinaria.

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizaron diferentes técnicas numéricas para seleccionar la más adecuada y así disminuir el tiempo de proceso. La principal dificultad se presentó en los problemas de " flasheo " adiabático (isoentrópico), en donde, se encontró que la expresión para el balance de energía debería estar dado por la ec. (3-36b) o bien por :

$$S = \frac{(HV - HL)(V/F) + HL}{HF} - 1 \quad (7-1)$$

En el programa se optó por la ecuación (3-36b) en lugar de la ecuación (7-1) ya que para sistemas de compuestos semejantes la convergencia era más rápida. No obstante con la expresión (7-1) los problemas virtualmente convergían. Entonces para estos tipos de pro-

blemas se tienen dos opciones. (en ambos casos se utiliza el método de Newton-Raphson)

En relación con los programas de cómputo estos fueron desarrollados para que usaran el mínimo de memoria y realizaran su trabajo lo más rápido posible. Esta doble meta tuvo que ser moderada de tal forma que los programas fueran fiables, fáciles de escribir, usar, leer y modificar.

En la introducción se mencionó que los discos en donde se almacenó la información eran independientes entre sí, esto no implica -- que no puedan interactuar. Este último es posible debido a que la parte primera de todos los problemas es idéntica.

El Apple II trata a la impresora como la sustituta de la pantalla de video. Para crear salidas para una impresora tendrá que agregar o incluir sentencias que recvien la salida desde la pantalla a la impresora. Esto se realiza mediante la sentencia PR#1.

Este trabajo en ningún momento tuvo como finalidad hacer un estudio comparativo entre las siete ejecuciones de estado utilizadas, es decir, sólo consiste en la implementación de programas para resolver problemas relacionados con el ELV multicomponente.

C A P I T U L O V I I I

A P E N D I C E S

APENDICE	PROGRAMA
A - 1	Cálculo de los parámetros de los componentes puros
A - 2	Cálculo de los puntos de burbuja o de rocío
B - 1	Cálculo de un punto de burbuja y uno de rocío
B - 2	Cálculo del flash
C - 1	Cálculo de los puntos necesarios para construir la zona de dos fases de un diagrama termodinámico
D - 1	Simulación de una columna de destilación multicomponente
E - 1	Actualizador del banco de datos

A F E N D T C E A - 1

```

10 REM
  «PROGRAMA QUE CALCULA LAS CONSTANTES DE LOS COMPONENTES PUROS»
20 DATA "REDLICH-KISTER", "SCAVE ORIGINAL", "SCAVE-URAGAMI-GASBERT", "PENN-ROBINSON", "SCHEMDT-WENZEL", "PHARMENS-NWAPP"
  , "FATEL-TEJA"
30 FOR I = 1 TO 7: READ ED$;: NEXT I
40 VTA5 S1 INVERSE : FOR I = 1 TO 7: HTAB S1: PRINT I: NEXT I: NORMAL
50 FOR I = 1 TO 7: VTB6 I$ + 2 * S1: HTAB I$: PRINT "..."; MEAN(I$): NEXT I
60 PRINT : PRINT " SELECCIONE LA ECUACION DE ESTADO QUE DESEA USAR (DE ACUERDO CON SU NUMERO)": PRINT
70 VTB6 25: HTAB 25: INPUT "SELECCIONE": MEAN: VTB6 25: HTAB 25: FOR I = 1 TO 45: PRINT " ";: NEXT
80 ED$ = VAL(ED$)
90 IF ED$ > = 1 AND ED$ < = 7 THEN 110
100 GOTO 70
110 IF ED$ = 1 THEN ED$ = "REDLICH-KISTER"
120 IF ED$ = 2 THEN ED$ = "SCAVE ORIGINAL"
130 IF ED$ = 3 THEN ED$ = "SCAVE-URAGAMI-GASBERT"
140 IF ED$ = 4 THEN ED$ = "PENN-ROBINSON"
150 IF ED$ = 5 THEN ED$ = "SCHEMDT-WENZEL"
160 IF ED$ = 6 THEN ED$ = "PHARMENS-NWAPP"
170 IF ED$ = 7 THEN ED$ = "FATEL-TEJA"
180 DE = 0: DS = 1: DS1 = DS*ED$-147
190 TEXT 1 HOME : INVERSE : PRINT "ENTRADA DE DATOS": NORMAL : PRINT : PRINT
200 PRINT "DE QUALES COMPONENTES ESTA CONSTITUIDA LA MECOLA ?": PRINT : INPUT "NS?": NS: PRINT : IF NS < = 0 OR NS > 20 THEN 240
210 DIM X(N),D(N),M(N),P(N),V(N),T(N),PCP(N),COP(N),CCP(N),COP(N),CCP(N),COP(N),CCP(N),COP(N),D(N),D(N),
  ,B(N),C(N),D(N),E(N),F(N),G(N),H(N),I(N),J(N),K(N),L(N)
220 FOR J=1 TO NS
230 PRINT "TODOS LOS COMPONENTES DE LA MECOLA ESTAN INCLUIDOS EN EL BANCO DE DATOS ?": PRINT : INPUT "RESPUESTA NS"
240 IF NS = "SI" THEN JN = 0: GOTO 320
250 IF NS < > "NO" THEN HOME : GOTO 220
260 PRINT : PRINT "QUALES COMPONENTES SI ESTAN ?": INPUT "NS=?": NS: IF NS > N OR NS < 0 THEN 650
270 NS = N - NS: FOR I = 1 TO NS
280 HOME : PRINT : PRINT "INTRODUCE LOS PARAMETROS DEL COMPONENTE I": PRINT : INPUT "INCIDE=?: INCIDE": INPUT "FORM
  ULAT=?: FORM": INPUT "MCF=?: MCF": INPUT "CRITICA=?: CRITICA": INPUT "FUSION=?: FUSION": INPUT "TENSION CRITICA=?: TCRITICA": INPUT "Z
  CT=?: ZCT": INPUT "FACTORE AGRUPADO X=?: X": FAULT
290 PRINT " CONSTANTE DE LA ECUACION DEL GAS IDEAL. SON OF EN CALORIAS K. Y T EN °K": PRINT
300 PRINT "MOP = CACF + COEF1 + COEF2 + COEF3": PRINT
310 INPUT "CACF": CACF: INPUT "COEF1": COEF1: INPUT "COEF2": COEF2: INPUT "COEF3": COEF3
315 PRINT : INPUT "Energia de la energia estandar a las T y P de la formula=?: E": PRINT : INPUT " Energia de los
  gas de fision estandar a las T y P para el gas ideal a 1 atm": E: PRINT "E=VAL(E)": E=VAL(E)
320 NEXT I: IF NS = 1 THEN 440
325 PRINT DE(NS): BANC(0) : PRINT DE(NS): BANC(0): INPUT "TATL": TATL: INPUT "MCF": MCF: INPUT "INCIDE": INCIDE,
  ,T(N),M(N),P(N),V(N),COP(N),CCP(N),COP(N),CCP(N),COP(N),CCP(N),COP(N),COP(N),COP(N),COP(N),D(N),
  ,B(N),C(N),D(N),E(N),F(N),G(N),H(N),I(N),J(N),K(N),L(N)
330 FOR I = 0:N+1:1 TO N
340 HOME : PRINT " PROPORCIONE EL NS, QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE I": INPUT "NS": NS: PRINT : INPUT "
  NS=?": NS: IF NS < = 0 OR NS > N: THEN 350
350 PRINT DE(NS): BANC(NS): PRINT "POSITION BANCO DE DATOS,NS": INPUT "NS": NS: PRINT DS: POSITION BANCO DE DATOS,NS
360 FOR I = 1:N+1:1 TO N
370 HOME : PRINT " PROPORCIONE EL NS, QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE I": INPUT "NS": NS: PRINT : INPUT "
  NS=?": NS: IF NS < = 0 OR NS > N: THEN 380
380 PRINT DE(NS): BANC(NS): PRINT "POSITION BANCO DE DATOS,NS": INPUT "NS": NS: DS = DS + 1: DS1 = DS*ED$-147
390 PRINT : PRINT "ESTOS LEIDEN PARA EL COMPONENTE I": DS1: PRINT
400 PRINT "INCIDE=?: INCIDE": PRINT "Formula=?: FORM": DS1: PRINT "MCF=?: MCF": PRINT "TATL": TATL: PRINT "E=?: E": E: PRINT T:"T": T = DS1*ED$-147
410 PRINT "MOP = ?": MOP: INPUT "MOP": MOP: PRINT "E=?: E": E: INPUT "E": E: PRINT "E=VAL(E)": E=VAL(E)
420 PRINT : PRINT "PARA CONTINUAR PRESIONAR CUALQUIER TECLA": GET CT$:
430 NEXT I

```

```

440 TEAT : MORE : PRINT : PRINT "ESTADO DE REFERENCIA PARA EL CALCULO DE ENTHALPIAS Y ENTROPIAS :"; PRINT : PRINT "
441 (D) LAS DE EXPANSION ESTANDAR"; PRINT : PRINT "(C) ESTABLECIDO POR EL USUARIO"; PRINT : INPUT "TELECCION = ?":WAES
450 IF WAES = "1" THEN TO = 296.151:FC = 1: GOTO 500
460 IF WAES < "2" THEN 440
470 PRINT : INPUT "TEMPERATURA / TO : ";T:=?TO: IF TO < 50 OR TO > 700 THEN 650
480 PRINT : INPUT "PRESSION : P0 : ";P0:=?P0: IF P0 < 1E-10 OR P0 > 1000 THEN 650
490 FOR I = 1 TO NEOF: IY = 0:GOTO 500
500 T2 = TO + TO*TC = T2 * TO*TC = TO - TO*LOG(TO)
510 FOR I = 1 TO N
520 IF TC(I) > 1000 OR P0(I) > 100 THEN 650
530 IF WI(I) < -1 OR WI(I) < 0 THEN 650
540 IF COCP(I) > 10000 OR COCP(I) < -10000 THEN 650
550 IF COEF(I) > 10000 OR COEF(I) < -10000 THEN 650
560 GOTO 500
570 FOR I = 1 TO N
580 COEF(I) = COF(I) * 1000 - COCP(I) * TO - COCP(I) * T2 / 2 - COCP(I) * TO / 3 - COCP(I) * 14 / 4
590 COCP(I) = COF(I) - COF(I) * 1000 / TO - COCP(I) * LOG(TO) - COCP(I) * TO - COCP(I) * T2 / 2 - COCP(I) * TO / 3 + 1
600 COF(I) = 1000: FOR
610 NEXT I
620 GOSUB 2000: GOSUB 12000
630 PRINT "OPEN PDF,L2574": PRINT DEF"OPEN PDF,L2574": PRINT DEF"WRITE PDF,4096": PRINT DEF"PRINT PDF,4096": PRINT DEF"TELECCION":WI:COCP:COF:TC:WI:COCP:COF:TO:LOG(TO):PRINT DEF"PDF"
640 FOR I = 1 TO N: PRINT DEF"WRITE PDF,4096": PRINT DEF"TELECCION":WI(I):COCP(I):COF(I):TC(I):WI(I):COCP(I):COF(I):TO(I):LOG(TO(I)):PRINT DEF"PRINT PDF,4096": PRINT DEF"PDF"
650 NEXT I
660 PRINT DEF"CLOSE PDF": PRINT DEF"END PDF,4096": PRINT DEF"END"
670 MORE : PRINT "EXISTE ERRO EN LOS DATOS INGRESADOS LOS PARAMETROS NO-VERIFICADOS PARA X
680 LOS COMPONENTES... VERIFIQUE F.F.": END
690 SEM
   << GUERRITINA DE CADA UNA LAS CONSTANTES DE LOS COMPONENTES FUSOS >>

```

```

7010 DEF FN AUTO P0C1,T1=100,7240,7640,9470,9500
7020 RET
   << RELACIONES >>
7030 FOR I = 1 TO N
7040 B(I) = 0.00004005 + TO(I) / FC(I)
7050 C(I) = 0
7060 D(I) = 0
7070 H(I) = 0.4124931217 * (TO(I) + 1) * FC(I)
7080 RAC(I) = 300 * H(I)
7090 NEXT I
7100 GOTO 9700
7110 SEM
   << SOLVE CAUTIAL & SORV-SABROWSKI-SHUBERT >>
7120 FOR I = 1 TO N
7130 B(I) = 0.00004005 + TO(I) / FC(I)
7140 C(I) = 0
7150 D(I) = 0
7160 H(I) = 0.4124931217 * (TO(I) + 1) * FC(I)
7170 RAC(I) = 300 * H(I)
7180 IF EO = 0 THEN 7210
7190 H(I) = 0.4124931217 * WI(I) + 0.176 * WI(I) ^ 2
7200 GOTO 9700
7210 M(I) = 0.4124931217 * WI(I) + 0.15613 * WI(I) ^ 2
7220 NEXT I
7230 GOTO 9700

```

9240 FEM

<< FEM-ASIGNACION >>

9250 FOR I = 1 TO N

9260 SAI1 = 0.07760 * TCV1 / 70.01

9270 SAI2 = 3X1

9280 SAI3 = 3X1

9290 RAI1 = 0.43724 * (TCV1 - 2) / PCV1

9300 RAI2 = 1.8 * RAI1/11

9310 RAI3 = 0.57414 + 1.37425 * RAI1 - 0.26792 * (RAI1)^2

9320 NEXT I

9330 DATA 9700

9340 FEM

<< ASIGNACION-REINTEL >>

9350 FOR I = 1 TO N

9360 SAI1 = 0 * (RAI1 + 118 - 340 + 310) = -1

9370 DEC05 1000

9380 IE = 1 / (3 * (1 + BE * 4.1))

9390 SAI1 = BE - 1E + PCV1 / PCV1

9400 SAI2 = 1 / (PCV1 + SAI1)

9410 SAI3 = 3X1

9420 RAI1 = 0.57414 + 1.37425 * (SAI1 + 2) / PCV1

9430 RAI2 = 1.8 * RAI1

9440 RAI3 = 0.57414 + 1.37425 * RAI1 - 0.26792 * (RAI1)^2

9450 NEXT I

9460 DATA 9700

9470 FEM

<< INGRESO-MARQUE >>

9480 FOR I = 1 TO N

9490 IE = 0.7 / (1 - 0.0004 * (TCV1 - 2) + 30.01)

9500 ST = 0.13707 + 0.76455 * IE + 1.24262 * (IE^2 - 1) + 0.46219 * (IE^3 - 3)

9510 BE1 = 0.1 * IE + 70.01 - PCV1

9520 SAI1 = SAI1 * (1 - 3 * (IE^2 - 1) * (IE^3 - 3))

9530 SAI2 = 3X1

9540 RAI1 = -1 - BE + 3 * (IE^2 - 1) * (IE^3 - 3) + 3 * ((IE + BE * IE^2) / (TCV1 - 2)) / PCV1

9550 RAI2 = 1.8 * RAI1

9560 NEXT I

9570 DATA 9700

9580 FEM

<< PATEL-TECA >>

9590 FOR I = 1 TO N

9600 IE = 0.7 / (1 - 0.0076705 * RAI1 + 0.0011947 * (RAI1 - 2) + 30.01)

9610 BE = 0.13 = 1 - 3 * (IE^2 - 1) / (IE^3 - 3) = -1 * (IE^2 - 1) / (IE^3 - 3)

9620 DEC05 1000

9630 SAI1 = BE * PCV1 / PCV1

9640 SAI2 = 1 / (1 - 3 * (IE^2 - 1) * (IE^3 - 3)) / PCV1

9650 SAI3 = 3X1

9660 RAI1 = -1 - BE + 3 * (IE^2 - 1) * (IE^3 - 3) / PCV1

9670 RAI2 = 1.8 * RAI1

9680 RAI3 = 0.562411 + 1.36962 * RAI1 - 0.249507 * (RAI1)^2

9690 NEXT I

9700 RETURN

9710 FEM

<< RESULTADOS PARA LAS EC. CUBICAS DE SAVKLT-REINTEL Y DE PATEL-TECA >>

9720 DEC FN FAUL = -1 * RAI1 / 30.01 - (-1 * X + 1) / 1.8707630

9730 RAI = 3 * FN FAUL = 0 / FN FAUL = 0 / FN FAUL = 1 / 3

9740 CM = RAI / 1000 = RAI / 2 = -1 * RAI / 2

9750 RM = 100 * CM - CM / 2 = -1 * CM / 2

```

1020 GM = VBN * Z + (PM * C)
1021 IF GM Z = 0 THEN 1025
1025 DUX = - ANGUA + GM*ANGUA = - GM
1026 MA = 3 * CUA - (DUX + Z)
1027 6E = - CUA + 3 + 4.5 * CUA + DUX + 15.5 * RUA
1028 MA = MA + 6E
1029 DUX = FN FAN + 0.5
1030 PI = FN FAN + 30 * SGR + - MAZ / 3
1031 IF E0 = 5 AND 4.17 Z = - 0.167 THEN 1035
1032 BT = - DUX + 2 * SGR + - MAZ * COS (PI) / Z
1033 DUT = 420
1034 DUT = 420
1035 ZM = SGR * MA
1036 DI = 20 + 21.02 = 3H + ZM
1037 IF DI > = 0 THEN AI = DI + CI
1038 IF DI < 0 THEN AI = - Z - DI + CI
1039 IF D2 > = 0 THEN AZ = D2 + CI
1040 IF D2 < 0 THEN AZ = - Z - D2 + CI
1041 BT = AI + AZ - DM
1042 RETURN
1043 SEM
<< SUBRUTINA QUE DA LA OPCION PARA ALIMENTAR ALU $ >>
1044 IF N = 1 THEN MA$ = "NOT" RETURN
1045 HOME : PRINT : PRINT " DESEA ALIMENTAR PARAMETROS DE INTERACCION BINARIOS DE LA NEGRA." : PRINT : PRINT
1046 INPUT "ESTA UNA RESPUESTA": MA$
1047 IF MA$ = "SI" THEN 1049
1048 IF MA$ < > "NO" THEN 1049
1049 RETURN
1050 PRINT : PRINT "SELECCIONE LOS PARAMETROS DE INTERACCION BINARIOS ALU $": PRINT
1051 FOR I = 1 TO N - 1 FOR J = 1 + I TO N PRINT "VALOR": I;"": J;"": I;"": J; INPUT ALU$[I,J]; NEAT J,I
1052 FOR I = N TO 2 STEP - 1 FOR J = I - 1 TO 1 STEP - 1 INPUT ALU$[I,J]; NEAT I,J; HOME : VINA EN HTAB 8
; FLASH : PRINT "111 NORMAL : PRINT "DESEARIA INFORMACION": FLASH : PRINT "111 NORMAL
1053 PRINT DATAOPEN MATRIX 10 3H PRINT DATALEER MATRIX 10 3H PRINT DATAOPEN MATRIX 10 3H
1054 FOR I = 1 TO N FOR J = 1 TO N PRINT $4; WRITE MATRIX[I,J]; HTAB 8; PRINT ALU$[I,J]; NEAT J,I
1055 PRINT $4; CLOSE$; RETURN
1056 REM
<< SUBRUTINA QUE DA A ELEGIR EL SISTEMA DE UNIDADES A EMPLEAR >>
1057 HOME : VTA5 $1 PRINT "A CONTINUACION SELECCIONA LAS UNIDADES PARA LA PRESION,TEMPERATURA Y ENERGIAS": SP1
NT : PRINT : PRINT "EN LAS UNIDADES SELECCIONADAS, SE ALIMENTARAN LOS DATOS FECHADOS POSTERIAMENTE": NT$1 PRINT
"DESEA CONTINUAR PRESESION QUEDANDO TELKIN SET 01"
1058 TEAT 1 HOME : PRINT : PRINT SP1 $11 "SELECCION DE UNIDADES": NORMAL
1059 PRINT : PRINT SP1 $11 "UNIDADES": PRINT
1060 PRINT SP1 14 ("UNIDADES") PRINT SP1 $11 "DISPONIBLES": SP1 $11 "TERMOVOLTAICA": PRINT
1061 FOR I = 1 TO 16 PRINT SP1 $11 "1": I; HTAB 16I + 1; HTAB 16I + 1; HTAB 16I + 1; ....": SP1 $11 ".....": NEAT I
1062 HTAB 14 HTAB 14 PRINT "...BARES.....": HTAB 14 HTAB 14 PRINT "...ATM"
1063 HTAB 101 PRINT "...BARES.....": HTAB 101 PRINT "...ATM"
1064 HTAB 101 PRINT "...DINAMICO": HTAB 101 PRINT "...MM"
1065 HTAB 101 PRINT "...NEWTON": HTAB 101 PRINT "...NM"
1066 HTAB 101 PRINT "...KGRAMOS": HTAB 101 PRINT "...KG"
1067 HTAB 101 PRINT "...KGRAMOS KG": HTAB 101 PRINT "...KG/M^2"
1068 HTAB 101 PRINT "...JULIAS": HTAB 101 PRINT "...J"
1069 HTAB 101 PRINT "...W": HTAB 101 PRINT "...WATT"
1070 HTAB 101 PRINT "...MM DE MERCURO": HTAB 101 PRINT "...MM Hg"
1071 HTAB 101 PRINT "...ML DE AGUA": HTAB 101 PRINT "...ML H2O"
1072 HTAB 101 PRINT "...POLVADA DE H2O": HTAB 101 PRINT "...VOL H2O"
1073 HTAB 101 PRINT "...LIBRA/PULG": HTAB 101 PRINT "...LBS/FT"
1074 HTAB 101 PRINT "...ALBERGARIE": HTAB 101 PRINT "...LE/FT^2"
1075 VTA5 $1 HTAB 11 INPUT "TECLEE LETRA DE OPCION 1111UP#": VTA5 22: HTAB 27: FOR I = 1 TO 30: PRINT "1111: NEAT

```

```

12190 IF UF1 = "" THEN UF1 = "0"
12200 UT = ASC(UP$) - 64: IF UT > = 1 AND UT < = 12 THEN 12220
12210 GOTO 12130
12220 CH OF OTS1 12230,12240,12250,12260,12270,12280,12290,12300,12310,12320,12330,12340
12230 UPS = "MATH1" OFC = 14 GOTO 12250
12240 UPS = "BASIC1" OFC = 16 GOTO 12250
12250 UPS = "BASIC2" OFC = 16,1333 GOTO 12250
12260 UPS = "BASIC3" OFC = 16,1333 GOTO 12250
12270 UPS = "MATH2" OFC = 14,1333 GOTO 12250
12280 UPS = "MATH3" OFC = 14,1333 GOTO 12250
12290 UPS = "BASIC4" OFC = 16,1333 GOTO 12250
12300 UPS = "BASIC5" OFC = 16,1333 GOTO 12250
12310 UPS = "BASIC6" OFC = 16,1333 GOTO 12250
12320 UPS = "MMH" OFC = 7 GOTO 12250
12330 UPS = "MMH2" OFC = 14,1333 GOTO 12250
12340 UPS = "IN OUT" OFC = 14,1333 GOTO 12250
12350 UPS = "ESCALA" OFC = 14,1333 GOTO 12250
12360 UPS = "LBS FT" OFC = 21,1334
12370 IF UT < C = 3 THEN UT$11 = ".WELVIN."; WELVIN1 = "X"; UT$12 = "IDENTIFICADO"; WELVIN2 = "C"
12380 IF UT > = 1 THEN UT$11 = "TRANSMI"; WELVIN1 = "TRANSMI"; WELVIN2 = "TRANSMI"; WELVIN3 = "C"
12390 TEXT : HOME : PRINT : PRINT : SPC 14; INVERSE : PRINT "SELECCION DE UNIDADES": NORMAL
12400 PRINT : PRINT : SPC 5; "MAYORIGUE": SPC 5; "TEMPERATURA": PRINT
12410 PRINT SPC 14;"UNIDADES": PRINT : OPTION 14; SPC 5;"UNIDADES": SPC 5;"ABREVIATURA": PRINT
12420 FOR I = 1 TO 21 PRINT SPC 14;"UN": CH$10 = CH$10 + 1;">.....";"UN": CH$11.....;"ABREVIA": PRINT
12430 VTAB 121 HTAB 11 INPUT "TELELE LETRA DE Opcion 17":UT$1: VTAB 121 HTAB 104 FOR I = 1 TO 35: PRINT " ";: NEXT
12440 IF UT$1 = "" THEN UT$1 = "0"
12450 UT = ASC(UT$1) - 64: IF UT > = 1 AND UT < = 2 THEN 12460
12460 GOTO 12410
12470 IF UT < = 3 AND UT = 1 THEN UT$1 = "MM": UT = 047OF = 14 GOTO 12490
12480 IF UT < = 3 AND UT = 2 THEN UT$1 = "MMH": UT = 047OF = 14 GOTO 12490
12490 IF UT > = 1 AND UT = 1 THEN UT$1 = "MMH": UT = 1331 GOTO 12490
12500 IF UT > = 1 AND UT = 2 THEN UT$1 = "MMH": UT = 4601OF = 1,61 GOTO 12490
12510 CH$11 = "CALIBRACIONES": CH$12 = "VALORES INICIALES": CH$13 = "10/000"
12520 TEXT : HOME : PRINT : PRINT : SPC 14; INVERSE : PRINT "SELECCION DE UNIDADES": NORMAL
12530 PRINT : PRINT : SPC 5; "MAYORIGUE": SPC 5; "TEMPERATURA": PRINT
12540 FOR I = 1 TO 21 PRINT SPC 14;"UN": CH$10 = CH$10 + 1;">.....";"UN": CH$11.....;"ABREVIA": PRINT
12550 VTAB 121 HTAB 11 INPUT "TELELE LETRA DE Opcion 17":UT$1: VTAB 121 HTAB 104 FOR I = 1 TO 35: PRINT " ";: NEXT
12560 IF UT$1 = "" THEN UT$1 = "0"
12570 CH = ASC(UT$1) - 64: IF CH > = 1 AND CH < = 12 THEN 12590
12580 GOTO 12540
12590 IF CH = 1 THEN CH$1 = "CAL": CH$2 = "OF": CH$3 = "CHS": CH$4 = CHS + CH$2CH$3 = "CAL/CH"
12600 IF CH = 2 THEN CH$1 = "AVG": CH$2 = "OF": CH$3 = "CHS": CH$4 = CHS + CH$2CH$3 = "AVG/CH"
12610 CH$5 = "CAL/CH"
12620 GOTO 12590
12630 CH$5 = "CAL/AVG/CHS = CHS + CH$2CH$3 = "CAL/AVG/CHS"
12640 HOME : PRINT : PRINT "SISTEMA DE VALORES: SELECCIONAR PARA LA ENTRADA/SALIDA DE DATOS: RESULTADOS"
12650 PRINT : PRINT "PRECISION EN : " ;UT$1: PRINT : PRINT "TEMPERATURA EN : " ;UT$2: PRINT : PRINT "VENTILACION EN : " ;UT$3
: PRINT : PRINT "ESTRUCTURA EN : " ;UT$4: PRINT : PRINT "FLUJO EN : " ;UT$5: PRINT : PRINT "MAGN TECNICA EN : " ;UT$6
12660 VTAB 121 HTAB 11 PRINT TESTA DE ACERDO 17: INPUT " " ;VTAB 121 HTAB 11: VTAB 121 HTAB 11 FOR I = 1 TO 45: F
ALL: " ";: NEXT
12670 IF UT$1 = "011" THEN J$ = F04: RETURN
12680 IF UT$1 = "02" THEN 12200
12690 GOTO 12590

```

A P E N D I C E A - 2

Nota : Los siguientes listados contienen subrutinas afines a otros programas. Por lo que cuando se haga referencia a una subrutina (mediante el número de linea) en los siguientes apéndices y no se liste se entenderá que corresponden a listados anteriores.

```

10 REM
20 REM << ESTE PROGRAMA CALCULA UN PUNTO DE BURGUA O UNO DE ROCIO >>
30 DE = CHRS(47)/IT = 1E-3; DEF FN DIVX = INT(A * IW + 0.5) / 1000; DEF FN DIVY = INT(A * IE0 + 0.5) / 1
40
50 PRINT 3$: OPEN PUF,LIS$; PRINT DE: READ PUF,RUF; INPUT NW,N,EW,EU,PB,US,UH,CB,JS,LS,MH,DP,UT,TU,F,OH; PRIN
7 CB,POSITION PUF,RUF
40 JIM TUM:OPEN WNW,NCDF,I,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,
50 CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,CCDF,N,
60 FOR I = 1 TO N: PRINT DE*I:READ PUF,RM$; INPUT NC$1,I,TC,I,FC,I,W,I,CCP(I),CCP(I),CCP(I),CCP(I),CCP(I),
70 CCP(I),B1,I,A1,I,A2,I,A3,I,A4,I,A5,I,A6,I,A7,I,A8,I,A9,I,A10,I,A11,I,A12,I,A13,I,A14,I,A15,I,A16,I,A17,I
80 PRINT 3$"CLOSE PUF"; IF MH$ = "NO" THEN IW
90 PRINT 3$"OPEN MATRII-NI S"
100 FOR I = 1 TO N: FOR J = 1 TO N: PRINT 3$: READ MATRII-I,J,I; NEAT J,I
110 PRINT 3$: "CLOSE"
120 HOME: PRINT "QUE ES LO QUE DESEA CALCULAR?": PRINT
130 PRINT "1> PRESION DE BURGUA": PRINT
140 PRINT "2> TEMPERATURA DE BURGUA": PRINT
150 PRINT "3> TEMPERATURA DE ROCIO": PRINT
160 POKE 34,12
170 HOME: INPUT "ELECCION =?":E1$: IF VAL(E1$) < = 0 OR VAL(E1$) > = 5 THEN 160
170 TEXT E1$ = VAL(E1$)
180 HOME: PRINT "      QUE TIPO DE SOLUCION QUIERE PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD ZETA ?": PRINT
190 PRINT " 1> ANALITICA  2> NUMERICA": PRINT
200 POKE 34,12
210 HOME: INPUT "ELECCION =?":E1$: IF VAL(E1$) < = 0 OR VAL(E1$) > = 3 THEN 210
220 TEXT E1$ = VAL(E1$)

```

```

300 IF ER = 1 THEN ERA = "PRECION DE BURGUM"
300 IF ER = 2 THEN ERA = "PRECION DE ROCIO"
300 IF ER = 3 THEN ERA = "TEMPERATURA DE BURGUM"
300 IF ER = 4 THEN ERA = "TEMPERATURA DE ROCIO"
300 GOTO 300,350,370,370
310 WHILE UTR PRINT "A QUE TEMPERATURA (\"UTR\") QUIERE LA \"ERA\"?": PRINT
310 INPUT UT = UT + 1; UTR / UT; PRINT ; PRINT
310 ON ER GOTO 310,340
310 PRINT " PROPORCIONE LA COMPOSICION DE LA FASE LIQUIDA EN FRACCION MOL%": PRINT
320 FOR I = 1 TO N: PRINT "(\"X" & I & "MOL\%")": INPUT X1/X1/X1 = SA + X1/I: NEXT I
320 FOR I = 1 TO N: X1/I = X1/I / X1: NEXT I: GOTO 400
320 PRINT " PROPORCIONE LA COMPOSICION DE LA FASE VAPOR EN FRACCION MOL%": PRINT
320 FOR I = 1 TO N: PRINT "(\"Y" & I & "MOL\%")": INPUT Y1/Y1/Y1 = SB + Y1/I: NEXT I
320 FOR I = 1 TO N: Y1/I = Y1/I / Y1: NEXT I: GOTO 400
320 WHILE UTR PRINT " EPC. 100%TA RUE PRECION (\"UTR\"): QUIERE LA \"ERA\"?": PRINT
320 INPUT ER = ER + 1; ERA: PRINT ; PRINT
320 GOTO 310,340
330 PRINT " --- PROCESO ITERATIVO PARA ENCONTRAR LA \"ERA\": PRINT ; PRINT : GOSUB 3000
330 ON ER GOTO 420,420,370,370
340 FOR I = 1 TO N: INVERSE = PRINT " << R E S U L T A D O S >>": NORMAL : PRINT
340 PRINT ERA/I/I = UT/I: PRINT
340 PRINT "TEMPERATURA": FN GRAT + TCF - UT/I: "UTS"
340 TCF = ERA/I/I: INVERSE : PRINT "<< COMPOSICIONES >>": NORMAL
340 PRINT ERA/I/I: "FRACCION MOL%": PRINT "COMPONENTE": EPC(I,"LQUIDUM": EPC(I,"VAPOR": PRINT
340 FOR I = 1 TO N: PRINT X1/I/X1/I: TAB(19) FN GRAT/I: TAB(19) FN GRAT/I: NEXT I
340 PRINT EPC(I,"-----": EPC(I,"-----")
340 EA = WST = 0: FOR I = 1 TO N: X1/I = SA + X1/I/I = SB + Y1/I/I: NEXT I
340 PRINT "OTRAVE: EPC(I,"UTR": TAB(15)/HL * EA: TAB(15)/HL * EA: PRINT
340 PRINT "PROPIEDADES DE EPC(I,"LQUIDUM": EPC(I,"VAPOR": PRINT : PRINT "ENTALPIA": TAB(15)/HL * TCF: TAB(15)/HL * TCF: PRINT " ("UTR\"):"
340 PRINT "ENTALPIA": TAB(15)/HL * TAB(15)/HL: PRINT " ("UTS\"):": PRINT "CETRA": TAB(15)/HL: TAB(15)/HL: PR
340 INT : PRINT
350 PRINT "DESEA HACER OTRO CALCULO ?": S=0/MON/": PRINT
350 PRINT "RESPUESTA": S
350 LET EA
360 IF EA = "S" THEN IT = 1: RE: CTFP = WST = 0: GOTO 100
360 IF EA = "N" THEN PRINT "NO": PRINT ; PRINT : PRINT "      << PARA EL CALCULO DE PROPIEDADES TERMODINAMICAS SE
360 UTILIZO LA ECUACION DE ESTOLO DE \"EPC(I,\" >>": PRINT : PRINT "      << RESEÑADA TERMINADO >>": END
360 GOTO 350
370 ATOM : PRINT : PRINT : EPC(I,"-----": INVERSE : PRINT " << R E S U L T A D O S >>": NORMAL : PRINT
370 PRINT ERA/I/I = UT/I: "UTS"
370 PRINT "PRECISION": EPC(I,"UTP": UT/I: "UTS"
370 GOTO 400
370 FEM
380 BURGUM PUNTO DE ROCIO + BURGUM >>
390 ON ER GOTO 3020,3040,3020,3040
390 FOR I = 1 TO N: X1/I = X1/I/I: NEXT I
390 GOTO 3050
390 FOR I = 1 TO N: X1/I = X1/I/I: NEXT I
390 IF P = 0 AND ER = 1 THEN 3030 4500
390 IF P = 0 AND ER = 2 THEN 3030 4500
390 IF T = 0 AND ER = 3 THEN 3030 4500
390 IF T = 0 AND ER = 4 THEN 3030 4500

```

3130 IT = IT + 1; PRINT : INVERSE : PRINT "IT=";IT; NORMAL
 3140 IF IT > 20 THEN 3790
 3150 REM

<< CALCULO DE LAS RELACIONES DE EQUILIBRIO N=xx >>

3160 GOSUB 31000
 3170 S = 0
 3180 REM

<< CALCULO DE LA SUMA DE Nxx (BURBUJA) C AL RACIO. >>

3190 FOR I = 1 TO N
 3200 K111 = P(I)/ - P(I).
 3210 CN = SR 31000.3220.3200.3210
 3220 CN(I) = I / K111.
 3230 GOTO 3230
 3240 CN(I) = I / I + K111
 3250 S = S + CN(I)
 3260 NEAT I
 3270 ON SR 3270 3260.3260.3270.3270
 3280 PRINT "SR="; I; "ERROR="; 131 PRINT "ZL="; ZL; SPC(5); "ZU="; ZU; GOTO 3230
 3290 PRINT "T="; P(I); SPC(5); T(I) - UT; "ERROR="; 131 PRINT "ZL="; ZL; SPC(5); "ZU="; ZU
 3300 ON SR 3300 3300.3300.3300.3300
 3310 FE

<< COMPROBAR SI SE HA ALCANZADO LA CONVERGENCIA >>

3320 IF ABS(S - 1) < ET THEN 3710
 3330 REM

<< CALCULO DE LAS RELACIONES A P(I) PARA CALCULAR LA DERIVADA DEL ERROR (3-1) CON RESPECTO A P >>

3340 P = P + 1.001 GOSUB 31000 P = P + 1.00133 = V
 3350 IF VR = 2 THEN 3360
 3360 REM

<< CALCULO DE LA NUEVA COMPOSICION DEL VAPOR (BURBUJA) >>

3370 FOR I = 1 TO N111 = CN(I) + 3333 = S3 + P(I) * X(I) / P(I) / P(I) NEAT I
 3380 GOTO 3400
 3390 REM

<< CALCULO DE LA NUEVA COMPOSICION DEL LIQUIDO (RACIO) >>

3400 FOR I = 1 TO N111 = CN(I) + 3333 = S3 + P(I) * X(I) / P(I) / P(I) NEAT I
 3410 REM

<< CALCULO DE LA NUEVA PRESION DE BURBUJA O RACIO >>

3420 SP = P * .33 + S3 * .33 + 1 - (S - 1) * P / (P * 1.0111) - P
 3430 REM

<< COMPROBAR QUE LA NUEVA PRESION ESTE DENTRO DE RANGO (ENTRE 1E-6 Y 1000 ATM) >>

3440 IF SP > 20 THEN SP = 20
 3450 IF IF < 1E-6 THEN SP = 1E-6
 3460 P = P + SP
 3470 IF P < 1E-6 THEN P = 1E-6
 3480 IF P > 1000 THEN P = 1000
 3490 GOTO 3110
 3490 P0 = L00 (3)
 3490 REM

<< COMPROBAR SI SE HA ALCANZADO LA CONVERGENCIA >>

3500 IF ABS(FU) < TT THEN 3710
3510 REM
<< CALCULO DE LAS KETTA A T+1 PARA CALCULAR LA DERIVADA DE ERROR (FU) CON RESPECTO A T >>

3520 T = T + 1
3530 DEBUG 6000
3540 T = T - 1
3550 IF SR = 4 THEN 3600
3560 REM
<< CALCULO DE LA NUEVA COMPOSICION DEL VAPOR (BUREAU) >>

3570 FOR I = 1 TO NMAX = CMIX / 6163 + 33 + PV(I) * X(I) / PV(I) NEXT I
3580 GOTO 3610
3590 REM
<< CALCULO DE LA NUEVA COMPOSICION DEL LIQUIDO (SOCIO) >>

3600 FOR I = 1 TO NMAX = CMIX / 6163 + 33 + PV(I) * Y(I) / PV(I) NEXT I
3610 PI = LOG (33)
3620 REM
<< CALCULO DE LA NUEVA TEMPERATURA PARA NEUTRON-TRAPEN >>

3630 ST = PI + P01 * T + PI + T * P01 / AT + 1/2 * T
3640 REM

<< COMPROBAR QUE LA NUEVA TEMPERATURA ESTE DENTRO DE RANGO (ENTRE 50 Y 700 K) >>

3650 IF ST > 50 THEN ST = 50
3660 IF ST < 700 THEN ST = 700
3670 T = T + ST
3680 IF T > 700 THEN T = 700
3690 IF T < 50 THEN T = 50
3700 GOTO 3710
3710 FOR I = 1 TO N
3720 REM
<< NORMALIZACION DE LA COMPOSICION DE LA FASE INCIPIENTE >>

3730 CN SR GOTO 3740,3750,3740,3750,3760
3740 X(I) = CMIX / 3
3750 GOTO 3770
3760 X(I) = CMIX / 3
3770 REM
3780 RETURN
3790 PRINT "NO HAY CONVERGENCIA EN EL CALCULO DE EL PUNTO DE BUREAU O SOCIO: STOP : RETURN"
4000 REM
<< SUBRUTINA QUE ESTIMA TEMPERATURA Y COMPOSICION INICIAL >>

4100 T = 400
4110 IT = 0
4120 SUMA = V
4130 DS = V
4140 FOR I = 1 TO N
4150 PVAF = PV(I) * EXP (-5.3727 * (I + R01) * (1 - T01) / T01)
4160 IF SR = 4 THEN 4160
4160 CMIX = X(I) * PVAF
4170 GOTO 4110
4180 CMIX = X(I) / PVAF
4190 SUMA = SUMA + CMIX
4200 DS = DS + CMIX * T01(I) * (1 - R01)
4210 NEXT I

```

4140 IF SF = 4 THEN 4190
4150 SUMA = SUMA / F
4160 DS = DS * 5.3727 / F
4170 T = 1 / .1 / T + SUMA * LOG (SUMA) / DS,
4180 GOTO 4220
4190 SUMA = SUMA * F
4200 DS = DS * 5.3727 * F
4210 T = 1 / .1 / T + SUMA * LOG (SUMA) / DS,
4220 IF ABS (SUMA - 1) < = IT THEN 4260
4230 IF IT > 20 THEN PRINT "NO SE CONVERGE A LA ESTIMACION INICIAL DE T"; STOP : GOTO 4260
4240 IT = IT + 1
4250 GOTO 4030
4260 FOR I = 1 TO N
4270 IF SR = 4 THEN 4280
4280 C11 = C11 * F * SUMA
4290 GOTO 4310
4300 C11 = C11 * F * SUMA
4310 NEXT I
4320 PRINT "ESTIMACIONES INICIALES :"; PRINT : PRINT "T"; FN SINT * TCF = UTA."FF"; IF X UPI RELEN,
4330 REM
<< SUBRUTINA DE ESTIMA PRECION Y CORRECION INICIAL >>
4340 SUMA = 0
4350 FOR I = 1 TO N
4360 PVAF = P0(I) * EXP (-5.3727 * I + W0(I)) * (1 - 10.12 / T0(I))
4370 IF SR = 1 THEN C011 = C11 / PVAF
4380 IF SR = 2 THEN C011 = C11 / PVAF
4390 SUMA = SUMA + C011
4400 NEXT I
4410 IF SR = 2 THEN 4440
4420 FOR I = 1 TO N
4430 C11 = C11 / PVAF
4440 NEXT I
4450 REM
4460 FOR I = 1 TO N
4470 C11 = C11 / PVAF
4480 FOR I = 1 TO N
4490 C11 = C11 / PVAF
4500 NEXT I
4510 PRINT "ESTIMACIONES INICIALES :"; PRINT : PRINT "T"; FN SINT * TCF = UTA."FF"; IF X UPI RELEN
4520 REM
<< SUBRUTINA DE CALCULO LAS PREFRENCIAS DEL LUGAR + VARDF >>
4530 LV = 0 : GOSUB 4000 : LVAL = RVAL : SET FOR I = 1 TO NIFLV = 1 : FIXLV : NEAT I
4540 LV = 1 : GOSUB 4000 : LVAL = RVAL + R13V : SET FOR I = 1 TO NIFLV = 1 : FIXLV : NEAT I
4550 RETURN
4560 REM
<< SUBRUTINA DE LAS PROB. LUGAR TERMINADAS >>
4570 RHS = 1.967144CF = 1.967144 IF CH = 0 THEN RHS = 1.931429
4580 IF LV = 1 THEN FOR I = 1 TO NIFLV = 1 : FIXLV : NEAT I
4590 IF LV = 2 THEN FOR I = 1 TO NIFLV = 1 : FIXLV : NEAT I
4600 GOSUB 1000000000 = RVAL + CH = CH = DM
4610 IN E1 50000 0000.0000
7000 BC = BM + CH*CH = BC * BC + CH * CH = I + I - BC*BC = BCR (BC)
7070 L = 40 * LOG (BC - BM) + 10 * BM / SUMEM = I - 5M*W123 = LOG (ZEM) / BM = BM / ZEM
7080 AUX = 2 * W - CH*CH = 2 * BM * AM / AUX*AM = BM * IL + 2 * AM * I + AUX * BL
7090 CACP = 0.1650CP = 0.1650CP = 0.1650CP = 0.1650CP = 0.1650CP = v
7100 FOR I = 1 TO N
7110 CACP = CACP + A(I,I) * CACP = CACP + A(I,I) * CACP,I
7120 CACP = CACP + A(I,I) * CACP,I * CACP = CACP + A(I,I) * CACP,I

```

```

7130 CCP = CDP + A(I,J) * CCP(I,J)
7140 F1 = - ALB + DB(I,J) * ZBM + L * DA(I,J) + RD * DB(I,J) + DC(I,J) - AD * DC(I,J) + BD(I,J) + 2 * DM * DB(I,J) - EM * DB(I,J)
7150 F1(J,J) = EXP(F1)
7160 RETURN
5000 REEN
    << RESULTADIL PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRENSIBILIDAD ZETA >>
5010 DEF FN FAKA = - ATN(XA) / ECR - X * X + 1/J + 1.6708
5020 F1 = FN FAKA - 0.5/J; L = 1/J
5030 CA = H - J - B + KB - J + 0 + 1/J; DA = 1 - C/RA = B + RA - B - D * RA/RA = 3 * CA - (DA + 2)
5040 BB = - CA - J + 4.5 * CA * CA - 15.5 * RA/RA = RA + 3; DL = BB * BB + AA
5050 CN = DEW(DL) - 2 * DEW(DL)/DL
5060 F1 = FN FAKA - BB / (BB + CN) * - RA/J + 2
5070 LN(LV) GOTO ACUADLN
5080 Z = (DA + B * DB) / (AA + BB * F1 + PI/J) / J
5090 IF L < 0 THEN 5060
5100 L = DA + B * DB / (AA + BB * F1) / J
5110 GOTO 5000
5120 MA = ECR * DL / DA = - BB + MA/CA = - BB - RA
5130 LN(LV) GOTO 5100
5140 EA = - DA / J
5150 GOTO 5130
5160 DE = V
5170 GOTO 5190
5180 DA = B * J
5190 DA = FN FAKA + J; GOTO 5000,5130,5200,5240
5200 DA = - J - CA * CI
5210 GOTO 5230
5220 DA = 0
5230 GOTO 5250
5240 DA = CA ^ CI
5250 L = EA + DA + CA - J
5260 RETURN
5270 REEN
    << RESOLUCION NUMERICA PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRENSIBILIDAD ZETA >>
5310 DEF FN FAKA = A ^ B - CA * A * A ^ 2 + CA * A ^ 3
5320 DEF FN DFKA = B * A * A - 2 * DA * A + CA
5330 DEF FN DCDAK = B * A - 2 * DA
5340 DA = 1 - C
5350 CA = H - C - B * (B + C + D + 1)
5360 RA = B + DB - D - D * B
5370 IF CA > = ((DA + J) ^ 2) / 3 AND LV = 2 THEN 5360
5380 DA = DA - SUR((DA + J) ^ 2) - 3 * DA/J + 3
5390 L = DA + SUR((EA + J) ^ 2) - 3 * DA/J + 3
5400 EA = FN FAKA
5410 FE = FN FAKA
5420 IF LV = 1 THEN 5340
5430 IF FE < 0 THEN 5340
5440 L = J
5450 II = 2100 = B + B + DIFF = B * B + (B * B + B * (C + D)) * 21000 = C * ZI * ZI - (B + C) * ZI + A * 6158 = (ZI - J) ^ 2 + A * ZI
5470 K = 1

```

3640 FK = $(K^2 * 00 + K * 2) * FF + K * 00 + 55$
 3640 IF ABS(FK) < = 1E - 6 THEN 3750
 3750 DR = $3 * K * K * 00 + 2 * K * FF + K * 00 = 5 * K * 00 + 2 * FF$
 3750 K = $K - (2 * DR - FK) / \sqrt{2 * (DR^2 - FK * FK)}$
 3750 GOTO 3600
 3750 S = $S + K * EM = S + C * K * CM = S + C * K * CM = S + K * CM = S + 0010$
 3750 IF FA > 0 THEN 3750
 3750 Z = ZH; GOTO 3600
 3750 F3 = FN F(Z);
 3750 IF F3 < 0 THEN 3640
 3750 Z = 6
 3750 FC = FN F(Z)
 3800 IF ABS(FZ) < = 1E - 6 THEN 3850
 3800 DR = FN DR(DR); DR = FN DR;
 3800 I = $I - (2 * DR - FZ) / \sqrt{2 * (DR^2 - FZ * FZ)}$
 3800 GOTO 3750
 3840 I = 1
 3850 GOTO 3750
 3900 IF I < = 5 THEN I = I + 1E - 6; INVERSE = PRINT "I ES MENOR O IGUAL A 5?";
 3970 RETURN
 10000 REM
 KK SUBRUTINA QUE CALCULA LOS PARAMETRICOS DE MEZCLA ->
 10010 EM = OMEN = ALM = 0
 10020 FR = F / TRATR = SQR(FR) / I
 10030 PAR = 1 TO NTR = 1 / TRATR; NTR = SQR(STR);
 10040 IF EV = 1 THEN 10060
 10050 IF EV = 3 THEN 10050
 10060 IF EV = 0 THEN 10130
 10070 AFP1 = 1 / (EM + 0.25 * STR2 * (STR - 1) * (STR2 + 0.25 * STR2 * AFP1)); GOTO 10080
 10080 AFP2 = 1 / (EM + 0.25 * STR2 * (STR - 1) * (STR2 + AFP1 * AFP2)); GOTO 10090
 10090 IF TR < 1 THEN 10110
 10110 EM1 = $S + TR - 3 * K * DR = S + DR * (ALM + ALU) + 2 * K * DR = S + 3 * K * (1 - K * DR)$
 10110 DR1 = $C - 3 * K * STR2 - 2 * K * (1 - K * DR) * ALM * TR - 7 * K * AFP1; GOTO 10200$
 10120 EM1 = $EM1 + K * S + 3 * K * DR = S + 2 * K * DR + 2 * K * DR * (1 + EM1 * (1 - K * DR) / (STR - 1)) = S + 2 * K * DR - K * DR * EM1$
 10130 IF TR < = 1 THEN 10100
 10140 AFP1 = $50A / (1 + 0.25 * 1.5227 * W1111 * 100 * TR) + 0.011583 * 0.41 * W1111 * 100 * TR = 2A$
 10150 STR1 = $-0.6255 * W1111 + 0.3237 * W1111 + 0.03 * W1111 * 100 * TR + AFP1 * AFP2; GOTO 10160$
 10160 IF W1111 < = 0.1 THEN 10160
 10170 WH = $0.41811 + 1.14637 * W1111 * SH = 0.0116; GOTO 10190$
 10180 AH = $0.15 + 0.27757 * W1111 + 2.11225 * (W1111 - 1) * SH = -0.0025 - 0.005 * W1111 - 0.0345 * W1111 - 1$
 10190 AFP2 = $(1 + AH * (1 - AFP1)) * (SH + (1 - (1 / TR) * (1 / (1 + EM1 * (1 - K * DR) / (STR - 1))) * AFP2)$
 10200 K2(I) = RADIX * AFP1 * AFP2; I = DAI(I) * PTDC(I); I = DAJ(I) * PTDB(I); I = DAJ(I) * PTDC(I);
 10210 DR = EM + K2(I) * CB(I); CH = CN - K2(I) * DC(I); CM = EM + K2(I) * CO(I); NEAT 1
 10220 AH = DIAHMT = 0; FOR I = 1 TO N
 10230 ALA = AL(I) * K2(I); AH = AH + AL(I) * K2(I); NEAT 1
 10240 FOR J = 1 TO NBSA = AL(J) * K2(J) * I - I * AL(I); J; NEAT 1
 10250 IF J < = I THEN 10270
 10260 AH = AH + I * EUX * ALA; DIAHMT = DIAHMT + AH * EUX * (DT(I) + DT(J))
 10270 NEAT J
 10280 DAI(I) = 2 * DAII(I) * K2(I); NEAT 1
 10290 FOR I = 1 TO NDE(I) = DAI(I) * BMDC(I) = DAI(I) * BMDC(I) = DAI(I) * BMDC(I) = DAI(I) * AM; NEAT 1
 10300 DIAHMT = DIAHMT + AH; RETURN

A P E N D I C E B - 1

10 REM

<< ESTE PROGRAMA CALCULA UN PUNTO DE BURBUJA Y UNO DE ROLLO >>

```

20 DS = CHRS(41)/RS + CHRS(44)/RT + 16 - 51. DEF FN S1(X) = INT(X * 100 + 0.5) / 100
30 PRINT DS;"OPEN FOR L120"; PRINT DS;"READ PUF.RU"; INPUT WEL,UV,UT,UVL,USL,USR,UTS,HS,UP,UT,TCP,LP; PRINT T DS;"POSITION PUF.RU"
40 DIM T(10),P(10,10),W(10),X(10),Y(10),Z(10),A(10),B(10),C(10),D(10),E(10),F(10),G(10),H(10),I(10),J(10),K(10),L(10),M(10),N(10),O(10),P(10),Q(10),R(10),S(10),T(10),U(10),V(10),W(10),X(10),Y(10),Z(10)
50 FOR I = 1 TO 10 PRINT DS;T(I)=0;A(I)=0;B(I)=0;C(I)=0;D(I)=0;E(I)=0;F(I)=0;G(I)=0;H(I)=0;I(I)=0;J(I)=0;K(I)=0;L(I)=0;M(I)=0;N(I)=0;O(I)=0;P(I)=0;Q(I)=0;R(I)=0;S(I)=0;T(I)=0;U(I)=0;V(I)=0;W(I)=0;X(I)=0;Y(I)=0;Z(I)=0:NEXT I
60 PRINT DS;"CLOSE PUF.RU"; IF A$ = "NO" THEN 110
70 PRINT DS;"OPEN MATRIZ-HIJU 5"; INPUT KIJU1,JH; NEAT JH
80 FOR I = 1 TO 5 FOR J = 1 TO 5 PRINT DS;"READ MATRIZ-HIJU 5"; INPUT KIJU1,JH; NEAT JH
90 PRINT DS;"PRINT DS";
100 HOME : PRINT DS;"TIPO DE FLUIDO SELECCIONADO"; PRINT : PRINT : PRINT " TIPO 1"; SPC(11); DATOS1; SPC(7); DATOS2; PRINT
110 PRINT "1) ISOTERMICO P,T,I : W,F,I,A,T,I"; PRINT
120 PRINT "2) POLARICO P,F,I,T,I,A,T,I"; PRINT
130 PRINT "3) THERMOTROPICO P,F,P,I,T,I,A,T,I"; PRINT
140 PRINT "4) VAP. OTE P,W,F,I,T,I,A,T,I"; PRINT
150 PRINT "5) ALIMENTACION T,W,F,I"; PRINT
160 PRINT "6) THERMOFLUIDO T,S,F,I"; PRINT
170 PRINT "7) VAP. OTE P,W,F,I,T,I,A,T,I"; PRINT : PRINT
180 PAGE 1410
190 HOME : INPUT "TIPO SELECCIONADO"; VAL(A$); IF VAL(A$)>=1 AND VAL(A$)<=6 THEN 200
195 GOTO 200
210 TEXT A$ = VAL(A$);
220 HOME : PRINT " ";
230 HOME : PRINT " ";
240 HOME : PRINT " ";
250 PRINT " ";
260 PRINT " ";
270 PRINT " ";
280 PRINT " ";
290 PRINT " ";
300 PRINT " ";
310 PRINT " ";
320 PRINT " ";
330 PRINT " ";
340 PRINT " ";
350 PRINT " ";
360 PRINT " ";
370 PRINT " ";
380 PRINT " ";
390 PRINT " ";
400 PRINT " ";
410 PRINT " ";
420 GOSUB 1500
430 PRINT DS;"OPEN FOR,L120"; PRINT DS;"DELETE PUF"; PRINT DS;"OPEN FOR,L120"
```


100 REM

110 REM "ESTE PROGRAMA CALCULA EL FLASH"

```

120 DEF FN DIV(X) = INT(X + 0.5) / 1000 DEF FN D2(A) = INT(A * 1000000 + .5) / 1000000
130 DEF FN OPEN(PO, L230) PRINT PO;"READ PO.FIN"; INPUT N, E, U, S, UFS, UHS, UES, UTS, AHS, UFT, TCF, UHF; PRIN
T L230
140 DIM TO(10), PO(10, 10, 10), COF(10, 10, 10), CCF(10, 10, 10), S(10, 10, 10), AS(10, 10, 10), FAS(10, 10, 10), L(10, 10,
10), CNTR(10, 10, 10), L1(10, 10, 10), CNTR1(10, 10, 10), L11(10, 10, 10), FAS(10, 10, 10), L(10, 10, 10), CNTR(10, 10, 10)
150 FOR I = 1 TO N: PRINT L1(I); READ PO(I, 1, 1); INPUT N(I), E(I), U(I), S(I), UFS(I), UHS(I), UES(I), UTS(I), AHS(I),
UFT(I), TCF(I), UHF(I); PRINT DS(I); NEAT I
160 IF AHS = "NO" THEN 110
170 PRINT DS(I); OPEN MATRIZ(I, 10) S"
180 FOR J = 1 TO N: FOR I = 1 TO N: PRINT DS(I); READ MATRIZ(I, J); INPUT K(I, J); NEAT J;
190 PRINT DS(I); CLOSE"
200 PRINT DS(I); OPEN PER(I, 10); PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT N(EI), F(EI), FL(EI), TO(EI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
210 PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT L(EI), SE(EI), SH(EI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
220 PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT S(EI), SE(EI), SH(EI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
230 PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT S(EI), SE(EI), SH(EI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
240 PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT S(EI), SE(EI), SH(EI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
250 PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT S(EI), SE(EI), SH(EI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
260 FOR I = 1 TO N: PRINT DS(I); READ PER(I, 1); INPUT N(WI), L(WI), SE(WI), SH(WI); PRINT DS(I); POSITION PER(I)
270 PRINT DS(I); POSITION PER(I)
280 PRINT DS(I); CLOSE PER"
290 IF E > 2 * T THEN 410
300 HOME: PRINT "CALCULO DE TIPO FLASH": PRINT : PRINT " TIPO ?": PRINT
310 IF FF > 5 THEN 320
320 PRINT " <>> INDEFINICION": PRINT : PRINT " <>> ACOSTADOCOM": PRINT : PRINT " <>> ISCENTRIFUGO": PRINT : PRINT " <
>> WIF CONSTANTE": PRINT : FILE 34, 14
330 HOME: INPUT "SELECCIONE EL TIPO DESEADO TIPO="; FF$; IF VAL(FF$) < = 0 OR VAL(FF$) > = 5 THEN 350
340 TEST FF$ = VAL(FF$)
350 WHILE 150: PRINT "SELECCIONE LA VUELTA ?": PRINT
360 IN FF$ = 200: GO TO 350: PRINT "VUELTA"
370 PRINT "TIPO="; FF$; INPUT PAFF$ = PA / UF: GO TO 310
380 PRINT "TIPO="; FF$; INPUT AFH$ = HF / TCF: GO TO 310
390 PRINT "TIPO="; FF$; INPUT LFS$ = LCF / TCF: GO TO 310
400 INPUT "WIF="; WF$; PRINT
410 WCF$ = WF$ / TCF
420 PRINT " <>> INDEFINICION": PRINT : PRINT " <>> ALBERTOCOM": PRINT : PRINT " <>> ISCENTRIFUGO": PRINT : PRINT " <
>> WIF CONSTANTE": PRINT : FILE 34, 14
430 HOME: INPUT "SELECCIONE EL TIPO DESEADO TIPO="; FF$; IF VAL(FF$) < = 4 OR VAL(FF$) > = 4 THEN 350
440 TEST FF$ = VAL(FF$)
450 WHILE 150: PRINT "SELECCIONE LA VUELTA ?": PRINT
460 IN FF$ = 4: GO TO 350: PRINT "VUELTA"
470 PRINT "PA="; PAFF$ = PA / UF: GO TO 410
480 PRINT "AFH="; AFH$ = HF / TCF: GO TO 410
490 PRINT "LFS="; LFS$ = LCF / TCF: GO TO 410
500 INPUT "WIF="; WF$; PRINT
510 WCF$ = WF$ / TCF
520 HOME: PRINT SPC(4); INVERSE: PRINT " : R E S U L T A D O S : "; NORMAL: PRINT
530 PRINT "TEMPERATURAS": FN CLT = TCF - UF / UF; PRINT
540 PRINT "PRECION="; P = UF * UF$: PRINT
550 PRINT "WIF="; WF$; SPC(5); FF$ = WF / TCF; SPC(2); "ING."; IT: PRINT
560 PRINT SPC(19); INVERSE: PRINT " : COMPOSICIONES : "; NORMAL
570 PRINT SPC(19); " " ; FRACTON MOL": PRINT "COMPONENTES": SPC(10); "LIQUIDO": SPC(5); "VAPOR": PRINT
580 FOR I = 1 TO N: PRINT NS(I, 1); TAB(19); FN D2(AU(I)); TAB(19); FN D2(AV(I)); TAB(19); FN D2(AL(I)); NEAT I
590 PRINT SPC(19); "-----"; SPC(34); "-----"
591 SA = 0: SY = 0: FOR I = 1 TO NS(A): SA = SA + AU(I): SY = SY + AV(I); NEAT I
592 PRINT " TOTAL": SPC(12); SA; TAB(31); SY; PRINT
593 PRINT : PRINT "PROPIEDADES : LIQUIDE VAPOR": PRINT
594 PRINT "ENTALPIA": TAB(14); HL * TCF; TAB(14); HV * TCF; PRINT "( " ; UHS; ")"

```

```

910 PRINT "ENTRADA EN TASA DE FLUJO: TABLERO DE ALIMENTACION"
911 PRINT "TABLERO DE ALIMENTACION: TABLERO DE SALIDA: PRINT : PRINT"
912 PRINT "PROPIEDADES DE LA ALIMENTACION EN PRINT "ENTRADA EN TABLERO DE ALIMENTACION = TABLERO DE SALIDA" "
913 PRINT : PRINT
914 PRINT "DEBERIA HACER OTRO CALCULO": IF=SIAMON/1000: PRINT
915 PRINT "RESPUESTA=?""
916 DEF B3
917 IF ES = "SI" THEN PRINT ES$II = FREE KNOB 6010 110
918 PRINT "EN PRINT : PRINT " PARA LOS CALCULOS DE LAS PROPIEDADES TERMOCINEMICAS SE UTILIZA LA ECUACION DE LA
919 TABLA DE "TABLERO" ?"
920 PRINT : PRINT " EN PROGRAMA TERMINADO": END
921 REM
922 :::: DETERMINACION DEL S.V. ::::
923 F = PHT = TA
924 ON PF GOTO 750,760,770,780,790,840,850,1050,1100
925 IF PE X = TE THEN 1050
926 IF T < X = TE THEN 1050
927 IF T > = TE THEN 1050
928 FV = (T - TE) / (TC - TE)
929 GOTO 1500
930 FV = HV/HV + 4412L = 2112V = 14
931 IF HL 2 = 0 THEN 1050
932 IF HF V = HL THEN 1150
933 IF HF V = HV THEN 1250
934 FV = (HF - HL) / (HV - HL)
935 T = TE + FV * TC - TE
936 GOTO 1500
937 SL = 3115H + 6472L = 2112V = 14
938 IF SL 2 = 0 THEN 1050
939 IF SF < = SL THEN 1150
940 IF SF > = SL THEN 1250
941 FV = (SF - SL) / (SL - SF)
942 GOTO 1500
943 IF FV < .0001 THEN 1150
944 IF FV > .9999 THEN 1250
945 GOTO 1500
946 IF PL X = FV THEN 1050
947 IF F V > = PE THEN 1150
948 IF F V < = PE THEN 1250
949 FV = (PL - FV) / (PE - FV)
950 GOTO 1500
951 REM
952 HL = HV/HV + 4412L = 2112V = 14
953 IF AL X = HL THEN 1050
954 IF HF V = HL THEN 1150
955 IF HF V = HV THEN 1250
956 FV = (HF - HL) / (HV - HL)
957 F = FV + FV + (PE - FV)
958 GOTO 1500
959 SL = 3115H + 6472L = 2112V = 14
960 IF SL 2 = 0 THEN 1050
961 IF SF < = SL THEN 1150
962 IF SF > = SL THEN 1250
963 FV = (SF - SL) / (SL - SF)
964 GOTO 1500
965 REM
966 IF FV < .0001 THEN 1150
967 IF FV > .9999 THEN 1250
968 GOTO 1040
969 REM
970 :::: LA ALIMENTACION ES LIQUIDO, FV=0 ::::
971 PRINT : PRINT "LA ALIMENTACION ES LIQUIDO": PRINT

```


<< CALCULO DE LOS INCREMENTOS EN T Y FV=A/F PARA NEWTON-RAPHEON >>

```

1830 IF FF = 1 THEN 1930
1840 T = T + 0.2; 003E 00001T = T - 0.2*AFS = V1*FS = 0
1850 FOR I = 1 TO NHM = FL(I) / PV(I) - 1; AFS = AFS + Z(I) / (K1 * FV + 1); IPS = IPS + Z(I) * FL(I) / (PV(I)) * 0.1 * FV + 1; NEAT I
1860 FD = IPS - AFS; TFD = (FD - F) * 5
1870 LR FF GOTO 1930; 1830, 1870, 1900, 1880
1880 DT = - F / TFD; CHF = V1; GOTO 2010
1890 DF = (FV * HV * IPS + V1 - FV) * HL * AFS / HF - 1; GOTO 1910
1900 SF = (FV * HV * IPS + V1 - FV) * SL * AFS / SF - 1
1910 TGD = (AFD - S1) * S1; DED = AFD * TGD - IPS * ADFCHF = - (F + TGD - D * TFD) / DED; DT = - A6 * AFD - F * AGD
    ; GET
1920 GOTO 2010
1930 DVF = F / ABDOT = V1*FS = FV + DVF; II = V
1940 S1 = V1*SI = 0; AFS = 0
1950 FOR I = 1 TO NHM = K1(I) - 1; UU(I) = Z(I) * (K1 * FV + 1); WK(I) = K(I) * UU(I); SI = S1 + UU(I); SI = SF + WK(I)
    ; AFD = AFD - WK(I) - UU(I); K(I) = 2; Z(I); NEAT I
1960 FD = SI - S1
1970 IF ABS (FD) < TT * 0.1 THEN 2010
1980 IF II > LO THEN 2000
1990 FM = FM - FD; ABDOT = II + 1; GOTO 1940
2000 PRINT "NO HABIA CONVERGENCIA PARA LA RUTINA INTERNA PARA LAS COMPOSICIONES DEL LIQUIDO Y VAPOR EN EL FLASH ISO
TERP1001 GOTO 2100
2010 FOR I = 1 TO NHM = K1(I) / SAI(I) = KW(I) / SAI(I); SF NEAT I
2020 TN = TN + FV*AFG = FG
2030 T = TN + VA * DTF; PV = VN + VA * DVF
2040 IF FV > 1 THEN FV = 0.99
2050 IF FV < 0 THEN FV = 0.001
2060 IF T > TO THEN T = 0.99 * TO
2070 IF T < TB THEN T = TB + 1.01
2080 IF IN = 0 THEN IT = IT + 1
2090 GOTO 1830
2100 REM
<< SALIDA NORMAL DEL PROGRAMA >>
2110 FOR I = 1 TO NHM = V1(I) / SAI(I) = KW(I) / SAI(I); SF NEAT I
2120 IF FF < = 4 AND FF < 2.2 THEN HF = PL + FV * (HV - PL)
2130 IF FF > = 5 AND FF < 7.0 THEN HF = HL + FV * (HV - HL)
2140 IF FF < = 4 AND FF > 3 THEN SF = SL - FV * (SV - SL)
2150 IF FF < = 5 AND FF < 7 THEN SF = SL + FV * (SV - SL)
2160 IF FF = 1 OR FF = 5 THEN 2210
2170 IF FF > = 6 THEN 2240
2180 IF T > = 700 THEN 2230
2190 IF T < = 50 THEN 2230
2200 IF FF = 4 THEN 2230
2210 IF FV < 0 THEN 2230
2220 IF FV > 1 THEN 2230
2230 RETURN
2240 IF P > = 1000 THEN 2260
2250 IF P < = 1E - 6 THEN 2260
2260 IF FF = 6 THEN RETURN
2270 GOTO 2210
2280 PRINT "NO SE ENCONTRO SOLUCION"; END
2290 IF IT = 0 THEN 2300
2300 IF FG < AFD THEN 2350
2310 VN = - VA / 24; IN = 1
2320 IF ABS (VN) > 0.3 THEN 2350
2330 IN = V1*VA = 1
2340 IF FF = 5 THEN 2450
2350 REM

```

«CALCULO DE LOS INCREMENTOS EN P Y FV=N/F PARA NEWTON-RAPHSON»

2300 $P = P * L0/I$; $SUMSUB 60001P = P / L0/I$; $APS = v * PS = v$

2310 FOR I = 1 TO NMAX = FL(I) / FV(I) - 1; $APS = APS + Z(I) / (1 + FV + 1) * FS = (PS + Z(I)) * FL(I) / (FV(I) * (1 + FV + 1))$; NEAT I

2320 $FD = PS - APS$; $PPFD = (FD - F) / (0.01 * P)$

2330 ON (FF = 0) GOTO 2450; 2410, 2420, 2400

2400 $DP = -F / PFD$; $DVF = v1$; GOTO 2400

2410 $GP = (FV * HV * PS + (1 - FV) * AP) / HF - 1$; GOTO 2430

2420 $GP = (FV * SW * PS + (1 - FV) * SL * XPS) / SF - 1$

2430 $FDD = (GF - G) / (0.01 * P) / DET = NAD + FDD - PFD * AGUDVF = - (F * PUL + G * FFD) / DET / DF = - (G * ADU - F * ADD) / DET$

2440 GOTO 2330

2450 $DVF = -F / ADU / DF = v1 * FM = FV + DVF; I1 = v$

2460 $SA = 0.51 = 0.4945 = v$

2470 $FEK I = 1 \text{ TO } NMAX = K(I) - 1000 * I = Z(I) / (1 + FV + 1) * NAD = K(I) + 1000 * SA = SA + 1000 * K(I) = SA + K(I)$
 $NAD = AND - (NMAX - 1000) * 1 / 2 * Z(I)$; NEAT I

2480 $FD = SA - SA$

2490 IF ABS(FD) < TT = 0.1 THEN 2500

2500 IF II > 20 THEN 2500

2510 $FM = FM - FD$; $HG(I) = II + 1$; GOTO 2430

2520 PRINT "NO HAY CONVERGENCIA PARA LA RUTINA INTERNA PARA LAS COMPOSICIONES DEL LIQUIDO + VAPOR EN EL FLASH INC"
 \rightarrow 2410; GOTO 2330

2530 FOR I = 1 TO NMAX = V(I) / Z(I) = NMAX / Z(I) + SYI; NEAT I

2540 $PN = PVIN + PVAFNS = POFAT = PVIN = 0$

2550 $P = PN + VA * DF / FV = VN - VA * DVF$

2560 $IF FV > 1 \text{ THEN } FV = 0.999$

2570 $IF FV < 0 \text{ THEN } FV = 0.001$

2580 $IF P > PN \text{ THEN } P = PE + 0.001$

2590 $IF P < PN \text{ THEN } P = PE - 0.001$

2600 $IF IT = v \text{ THEN } IT = IT + 1$

2610 GOTO 1530

2620 HOME : PAINT : PRINT "EXISTE ERROR EN LOS DATOS. VERIFIQUE P,F,V" : PRINT : PRINT "NO SE DETERMINO EKV" : END

2630 REM

«SUSCITINA QUE CALCULA LAS PROPORCIONES DE UNA SOLA FASE»

3010 $SUMSUB 7000128 = CHS = H/SC = 3E$

3020 $IF FF > 0 \text{ THEN } SC0$

3030 $IF FF = 2 \text{ OR } FF = 0 \text{ THEN } E,SC0$

3040 $HF = HS / SF = SS / SF = 251 \text{ RETURN}$

3050 $TS = THT = v1 \text{ PRINT "PROCESO ITERATIVO EN PROPIET": PRINT}$

3060 $IF FF = 3 \text{ THEN } SC0$

3070 $EER = HS - HF / HF + HF; GOTO 5090$

3080 $EER = (SS - SF) / SF$

3090 $PRINT : PRINT : PRINT "FF="; FF; PRINT "LV="; LV; PRINT "IT="; IT; PRINT "T="; T * TCF - UT; PRINT "EER="; EER; PR$
 \rightarrow INT "HS="; HS / TCF; PRINT "SF="; SF; PRINT "HF="; HF / TCF; PRINT "SS="; SS / SF; PRINT : PRINT

3100 $LT = IT \text{ IF } LV = 1 \text{ THEN } LT = -1$

3110 $T = T + DT$

3120 $SUMSUB 70001MC = H/SC = 3E$

3130 $IF FF = 3 \text{ THEN } SC0$

3140 $EER = HS - HF / T = 1 - EER * (T - TS) / (HS - HS / EER = EER / HF); GOTO 5160$

3150 $EER = SC - SF; T = T * EXP(EER * (L00 * IT + TS)) / (SS - SC) / EER = EER / SF$

3160 $PRINT : PRINT "FF="; FF; PRINT "LV="; LV; PRINT "IT="; IT; PRINT "T="; T * TCF - UT; PRINT "EER="; EER; PRINT "HS=";$
 \rightarrow $HF / TCF; PRINT "SF="; SF$

3170 $IF ABS(EER) < TT \text{ THEN } 5200$

3180 $IF IT > 20 \text{ THEN } PRINT "NO HAY CONVERGENCIA EN PROPIET"; STOP : RETURN$

3190 $IT = IT + 1$

3200 $IF LV = 1 \text{ AND } IT > 15 \text{ THEN } T = TS - 10$

```

5210 IF LV = 2 AND T < = TS THEN T = TS + 10
5220 IF T < 50 THEN T = 50
5230 IF T > 700 THEN T = 700
5240 GOTO 5120
5250 IF FF = 3 THEN HF = HC: RETURN
5260 SF = SC: RETURN
5270 IF FF = 0 OR FF = 7 THEN 5290
5280 HF = HS:SF = SS:ZF = 13: RETURN
5290 PS = P:IT = 0: PRINT "PROCESO ITERATIVO EN PROPIED": PRINT
5300 IF FF = 7 THEN 5320
5310 EER = (HG - HF) / HF: GOTO 5330
5330 EER = (SS - SF) / SF
5340 FRINT : PRINT : PRINT "FF=";FF: PRINT "LV=";LV: PRINT "IT=";IT: PRINT "P=";P: PRINT "HF=";HF: PRINT "EER=";EER: PRINT "HC=";HC
5350 HF = HF + TCF: PRINT "SS=";SS: PRINT "SF=";SF: TCF = SF: PRINT "SF=";SF: PRINT : PRINT
5360 SF = 1.01 * P: IF LV = 2 THEN SF = - 1.01 * P
5370 P = P + SF
5380 GOSUB 50010:HC = HSL + SE
5390 IF FF = 7 THEN 5370
5400 EER = HC - HF: P = EER / (HG - HS):EER = EER / HF: GOTO 5410
5410 EER = SC - SF:P = P + EXP(EER * - 1.01 * HF / PS) / (SC - SF):EER = EER / SF
5420 PRINT : PRINT "FF=";FF: PRINT "LV=";LV: PRINT "IT=";IT: PRINT "P=";P: PRINT "HF=";HF: PRINT "EER=";EER: PRINT "HC=";HC
5430 IT = IT + 1
5440 IF LV = 1 AND P < = PS THEN P = PS + 0.1
5450 IF LV = 2 AND P > = PS THEN P = PS + 0.0
5460 IF P < 1E-6 THEN P = 1E-6
5470 IF P > 1000 THEN P = 1000
5480 GOTO 5360
5490 IF FF = 7 THEN HF = HC: RETURN
5500 SF = SC: RETURN
5510 REM
      << SUBRUTINA QUE CALCULA LAS PROPIEDADES DEL LIQUIDO + VAPOR >>
5510 LV = 1: GOSUB 7000
5520 ZL = ZHL = HSL = SE
5530 IF ZL < ZI THEN ZL = ZI
5540 IF ZL > ZD THEN ZL = ZD
5550 FOR I = 1 TO NAFL-1 = F(L,I): NEAT I
5560 LV = ZL: GOSUB 7000
5570 ZV = ZHV = H3V = SE
5580 IF ZV < ZD THEN ZV = ZD
5590 IF ZV > ZI THEN ZV = ZI
5600 FOR I = 1 TO NFV(I) = F(V,I): NEAT I
5610 RETURN

```

10 REM

«ESTE PROGRAMA CALCULA LOS PUNTOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR LA ZONA DE DOS FASES EN UN DIAGRAMA TERMODINAMICO»

```
20 DS = CHRS(14):HT = CHRS(44):TE = 54:DEF FN DRAV = INT((X + 100 + 0.5) / 100):DEF FN DCAV = INT((X * 100 + 0.5) / 100)
30 PRINT DS;OPEN FOR LSEG/M: PRINT 14;"READ FOF.RC": INPUT M,E0,EF3,UT3,UR3,US3,UF3,AT3,UP,UT,TOP,LOW:PRIN
T 14;"POSITION POF.RC"
40 DIM TUM,TON,TAU,XIN,TAUPOIN,CCP1IN,CCP2IN,CCP3IN,CCP4IN,CCP5IN,BIN,CIN,DIN,ACIN,RACIN,MRIN,ACRIN,N
EX,MRX,NX,NXG,UNI,XIN,VIN,FLUX,FV,G,CCN1,FLIN,ATV1,W1,UD1,DS1,W1,DG1,DD1,DS1,GR1,TAU1,TS1,RCG1
50 FOR I = 1 TO M: INPUT DS;READ POP1,I: INPUT M3,I,V1,I,FC1,I,W1,I,CCP1,I,CCP2,I,CCP3,I,CCP4,I,CCP5,I,ACR1,I,
CCP1,I,CCP2,I,CCP3,I,CCP4,I,CCP5,I,B1,I,AC1,I,RC1,I,UNI,I,TAU1,I,DS1,I,GR1,I,RCG1,I,RC1,I,RCG1,I
60 PRINT DS;CLOSE POF1,I IF A$ = "NO" THEN 100
70 PRIN DSCERRA(MRIN)=0
80 FOR I = 1 TO M: FOR J = 1 TO N: PRINT DS;READ MATRIZ-KIJ,I,J,I: INPUT KIJ,I,J,I: NEXT J,I
90 PRINT DS;PRINT DS;"CLOSE"
100 HOME:PRINT "
```

DE TIPO DE SOLUCION SUGERIDA PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD ZETA PM: PRINT

110 PRINT " <> ANALITICA <> NUMERICA": PRINT

120 FILE 34,5

130 WHILE 1: INPUT TELESCION;"VALORES DE VAL.VACA < = 0 OR VAL.VAES > = 0 THEN 100

140 READ RE1 = VAL.VAES

150 VACAS 10:PRINT 1:PRINT "PROPIEDADES DE LA SUSTANCIA": PRINT

```
160 SZ = 0:PRINT 1:PRINT "LA COMPOSICION DE LA NEGLA": PRINT 1:PRINT 1:FOR I = 1 TO N: PRINT "Z" ;"VACA",I,I;"=";I;
INPUT Z,I:SZ = SZ + Z,I:NEAT 1:FOR I = 1 TO N: PRINT "Z" ;"VACAS",I,I;"=";I;
170 PRINT 1:PRINT "INCREMENTO DE PRESION":VIFPA,"="; PRINT 1:INPUT DP;"MVPDP0 = P0 / UP: PRINT
180 PRINT 1:PRINT "INCREMENTO DE TEMPERATURA":VIFTA,"="; PRINT 1:INPUT DT;"DT0 = T0 / TCF
190 PRINT 1:PRINT "VALOR DE LA PRESION INICIAL": PRINT 1:PRINT "P0":VIFPA,"="; INPUT PUP0 = P0 / UP: PRINT 1: P
200 PRINT 1:PRINT 1:PRINT
```

200 REM

«PROGRAMA QUE CONSTRUYE LA CURVA»

210 REM

«CURVA DE RAZOS»

220 PRINT " <> CURVA DE RAZOS >>": PRINT 1:PRINT RFV = 1:FA = FUP:FA17A = OUT = TA

230 FOR I = 1 TO N:K1,I = 1,I:NEAT 1

240 ER = 41:DSUBS 30001:DSUBS 30002:DSUBS 30003 = T,I:FOR I = 1 TO N:K1,I = K1,I:NEAT 1:GOTO 260

250 ER = 41:DSUBS 30001:DSUBS 30002:DSUBS 30003

260 IF ZV = RL < 0,I THEN 510

270 TFD = FA - FA1,I:AT = TA

280 IF ABS(ATFD) > 0.01 THEN 400

290 TFD = 0

300 LED = TFD / AT - TA:VIFLED = -P - FA1,I * LED:IPA = PIF + P - FLED

310 SA = V,I:FOR I = 1 TO N:K1,I = X(I,I) - X(A,I,I) * LED:K1,I = X(I,I) - X(A,I,I) = X(I,I) + LED

320 IF AT < 0 THEN X(I,I) = TA

330 IF X(I,I) > 1 THEN X(I,I) = 0.99

340 SA = SA + X(I,I):CAT,I

350 FOR I = 1 TO N:K1,I = X(I,I) + SA:NEAT 1

360 TA = TA + TFD

370 ER = 41:DSUBS 30001:DSUBS 30002:DSUBS 30003

380 GOTO 230

```

100 PLED = P
101 IF AF = FA < 0 THEN PLED = - P
102 LED = PLED / (P - PAVED) * (T - TA) * LEDINT = TIT = T + TLED
103 S1 = 0: FOR I = 1 TO NWLED = (A1111 - A11111) * LEDINT111 = A11111 * LED
104 IF A1111 < 0 THEN A1111 = 17
105 IF A1111 > 1 THEN A1111 = 1.995
106 S2 = S1 + 1:111: NEXT I
107 FOR I = 1 TO NW111 = A1111 / S1: NEXT I
108 FA = PAP = P + PLED GOTO 20
109 REM
110 << CURVA DE BULBOS >>
111 PRINT " << CURVA DE BULBOS >>": PRINT : PRINT AFV = OFPA = POFP = FAINT = OUT = TAII = PFE C0
112 FOR I = 1 TO NW111 = 0:111: NEXT I
113 SF = 0: DOUE C000: CURA BULBOS = TAII = I
114 FOR I = 1 TO NW111 = A11111 = 1111: NEXT I
115 P = FA + POFP = OFSP = 0: DOUE C000: DOUE BULBOS = TI: FOR I = 1 TO NW111 = A11111: NEXT I: 107: 108
116 SF = SF + CURA BULBOS: DOUE BULBOS
117 IF AFV = SF < 0.111 THEN SF
118 P1 = P - FA - SF - TA
119 IF AF < P111 & P111 < 0 THEN P111
120 PLED = TI
121 IF AF = FA < 0 THEN PLED = - P
122 LED = PLED / (P - PAVED) * (T - TA) * LEDINT = PIF = S + PLED
123 SF = SF + PIF : I = 1 TO NW111 = 0:111 - TAII111 * LEDINT111 = P11111 * LED
124 IF A1111 < 0 THEN A1111 = 17
125 IF A1111 > 1 THEN A1111 = 1.995
126 SF = SF + P11111 * NEAT I
127 FOR I = 1 TO NW111 = A1111 / SF: SF: NEXT I
128 TA = TAII = T + PLED
129 SF = SF + DOUE C000: DOUE BULBOS
130 1070 1080
131 PLED = P
132 IF AF = FA < 0 THEN PLED = - P
133 LED = PLED / (P - PAVED) * (T - TA) * LEDINT = TIT = T - TLED
134 SF = SF : FOR I = 1 TO NW111 = A1111 - A11111 * LEDINT111 + P11111 * P111 = TAII111 / 1.111 * PV + D11111
135 IF TAII < 0 THEN TAII = 17
136 IF TAII > 1 THEN TAII = 1.995
137 SF = SF + P11111 * NEAT I
138 FOR I = 1 TO NW111 = A1111 / SF: SF: NEXT I
139 P = FA + POFP = P + PLED: SF: SF: SF
140 FA = PAP = P + PLED: SF: SF: SF
141 SF = SF + OFP: I = 1 TO NW111 = A1111 + PV * A11111 - K111111 * K1111 - K111111 * 211111 / 1.111 * PV + D11111
142 I = A1111 * 211111 / 1.111 * PV + K111111 * SF + P11111 * NEAT I
143 FOR I = 1 TO NW111 = A1111 / SF: SF: NEXT I
144 SF = SF + OFP: I = 1 TO NW111 = A1111 + PV * A11111 - K111111 * K1111 - K111111 * 211111 / 1.111 * PV + D11111
145 I = A1111 * K111111 * SF + A111111 * SF = SF + P11111 * NEAT I
146 FOR I = 1 TO NW111 = A1111 / SF: SF: NEXT I
147 SF = SF + DOUE C000: DOUE BULBOS

```

```

100 IF ZV = 210 < 0.1 THEN 1200
110 TPD = IP - PAJ + JT - TAB
120 IF ABS(TPD) > VPS / TDV THEN 1060
130 TABD = TD
140 IF JT - TAB < 0 THEN TABD = - JT
150 TABD = TPD / JT - TAB * PLEBD = IP - PAJ + LEGBD = PIP + P + PLEB
160 TAB = 0.01 * PI FOR I = 1 TO NMALES = (VAVI - VAVI / TAB * LEGBD) = VAVI / TAB + VLEGBD = VAVI - TABD
170 * LEGBD = VAVI / TAB + TABD * PLEB
180 IF VAVI < 1 THEN VAVI = JT
190 IF VAVI > 1 THEN VAVI = 0.999
200 IF VAVI < V TABD = JT
210 IF VAVI > V TABD = V
220 IF VAVI > 1 THEN VAVI = V
230 TAB = 0.1 + V * VAVI = 0.1 + V * TABD * V / TAB / TDV NEXT I
240 TAB = JT + TAB * TDV / P + 0.0001 10000 00000 5000
250 GOTO 500
260 PLED = PD
270 IF IP = PAJ & V THEN PLED = - PD
280 TAB = PLED / P - PAVI * JT - TAB * LEGBD = JT + TABD * TDV = 1 + TABD
290 TAB = 0.01 * PI FOR I = 1 TO NMALAS = (VAVI - VAVI / TAB * LEGBD) = VAVI + VLEGBD = VAVI - TABD
300 * LEGBD = VAVI / TAB + TABD * PLEB
310 IF VAVI < 0 THEN VAVI = JT
320 IF VAVI > 1 THEN VAVI = 0.999
330 IF VAVI < V TABD = JT
340 IF VAVI > 1 THEN VAVI = V
350 IF VAVI > 1 THEN VAVI = V
360 TAB = 0.1 + V * VAVI = 0.1 + V * TABD * V / TAB / TDV NEXT I
370 TAB = JT + TAB * TDV / P + 0.0001 10000 00000 5000
380 GOTO 500
390 END : VTD : V : PRINT : PVAT *      « PARA EL CALCULO DE PROPIEDADES TERMOCINEMATICAS SE UTILIZO LA ECUACION
400 DE ESTADO DE "VAPOR" »: PRINT : PVAT *      « FIN DEL PROGRAMA »»
410 END

```

```

5000 FOR I = 1 TO 10 PRINT TAB(I) : TABD(I) : HEAT(I) : PRINT
5010 READ TTEMPERATURE,I,TAB(1),TAB(2),TAB(3),TAB(4)
5020 READ TREFRIGERANT,TAB(5),TAB(6),TAB(7)
5030 PRINT TAB(1),TTEMPERATURE,TAB(2),TREFRIGERANT,TAB(3),TREFRIGERANT,TAB(4),TREFRIGERANT,TAB(5),TREFRIGERANT,TAB(6),TREFRIGERANT,TAB(7),TREFRIGERANT
5040 PRINT TAB(8),TAB(9),TAB(10),TAB(11),TAB(12),TAB(13),TAB(14),TAB(15),TAB(16),TAB(17),TAB(18),TAB(19),TAB(20),TAB(21),TAB(22),TAB(23),TAB(24),TAB(25),TAB(26),TAB(27),TAB(28),TAB(29),TAB(30),TAB(31),TAB(32),TAB(33),TAB(34),TAB(35),TAB(36),TAB(37),TAB(38),TAB(39),TAB(40),TAB(41),TAB(42),TAB(43),TAB(44),TAB(45),TAB(46),TAB(47),TAB(48),TAB(49),TAB(50),TAB(51),TAB(52),TAB(53),TAB(54),TAB(55),TAB(56),TAB(57),TAB(58),TAB(59),TAB(60),TAB(61),TAB(62),TAB(63),TAB(64),TAB(65),TAB(66),TAB(67),TAB(68),TAB(69),TAB(70),TAB(71),TAB(72),TAB(73),TAB(74),TAB(75),TAB(76),TAB(77),TAB(78),TAB(79),TAB(80),TAB(81),TAB(82),TAB(83),TAB(84),TAB(85),TAB(86),TAB(87),TAB(88),TAB(89),TAB(90),TAB(91),TAB(92),TAB(93),TAB(94),TAB(95),TAB(96),TAB(97),TAB(98),TAB(99),TAB(100)
5050 PRINT TAB(1),TAB(2),TAB(3),TAB(4),TAB(5),TAB(6),TAB(7),TAB(8),TAB(9),TAB(10),TAB(11),TAB(12),TAB(13),TAB(14),TAB(15),TAB(16),TAB(17),TAB(18),TAB(19),TAB(20),TAB(21),TAB(22),TAB(23),TAB(24),TAB(25),TAB(26),TAB(27),TAB(28),TAB(29),TAB(30),TAB(31),TAB(32),TAB(33),TAB(34),TAB(35),TAB(36),TAB(37),TAB(38),TAB(39),TAB(40),TAB(41),TAB(42),TAB(43),TAB(44),TAB(45),TAB(46),TAB(47),TAB(48),TAB(49),TAB(50),TAB(51),TAB(52),TAB(53),TAB(54),TAB(55),TAB(56),TAB(57),TAB(58),TAB(59),TAB(60),TAB(61),TAB(62),TAB(63),TAB(64),TAB(65),TAB(66),TAB(67),TAB(68),TAB(69),TAB(70),TAB(71),TAB(72),TAB(73),TAB(74),TAB(75),TAB(76),TAB(77),TAB(78),TAB(79),TAB(80),TAB(81),TAB(82),TAB(83),TAB(84),TAB(85),TAB(86),TAB(87),TAB(88),TAB(89),TAB(90),TAB(91),TAB(92),TAB(93),TAB(94),TAB(95),TAB(96),TAB(97),TAB(98),TAB(99),TAB(100)
5060 TAB = 0.01 * PI FOR I = 1 TO NMALAS = TAB + V * VAVI = 0.1 + V * TABD(I) : HEAT(I)
5070 PRINT " TOTAL DE TAB: TAB(1) TAB(2) TAB(3) TAB(4) TAB(5) TAB(6) TAB(7) TAB(8) TAB(9) TAB(10) TAB(11) TAB(12) TAB(13) TAB(14) TAB(15) TAB(16) TAB(17) TAB(18) TAB(19) TAB(20) TAB(21) TAB(22) TAB(23) TAB(24) TAB(25) TAB(26) TAB(27) TAB(28) TAB(29) TAB(30) TAB(31) TAB(32) TAB(33) TAB(34) TAB(35) TAB(36) TAB(37) TAB(38) TAB(39) TAB(40) TAB(41) TAB(42) TAB(43) TAB(44) TAB(45) TAB(46) TAB(47) TAB(48) TAB(49) TAB(50) TAB(51) TAB(52) TAB(53) TAB(54) TAB(55) TAB(56) TAB(57) TAB(58) TAB(59) TAB(60) TAB(61) TAB(62) TAB(63) TAB(64) TAB(65) TAB(66) TAB(67) TAB(68) TAB(69) TAB(70) TAB(71) TAB(72) TAB(73) TAB(74) TAB(75) TAB(76) TAB(77) TAB(78) TAB(79) TAB(80) TAB(81) TAB(82) TAB(83) TAB(84) TAB(85) TAB(86) TAB(87) TAB(88) TAB(89) TAB(90) TAB(91) TAB(92) TAB(93) TAB(94) TAB(95) TAB(96) TAB(97) TAB(98) TAB(99) TAB(100) : PRINT
5080 PRINT "PROPIEDADES DE LA ALIMENTACION TAB(1) TAB(2) TAB(3) TAB(4) TAB(5) TAB(6) TAB(7) TAB(8) TAB(9) TAB(10) TAB(11) TAB(12) TAB(13) TAB(14) TAB(15) TAB(16) TAB(17) TAB(18) TAB(19) TAB(20) TAB(21) TAB(22) TAB(23) TAB(24) TAB(25) TAB(26) TAB(27) TAB(28) TAB(29) TAB(30) TAB(31) TAB(32) TAB(33) TAB(34) TAB(35) TAB(36) TAB(37) TAB(38) TAB(39) TAB(40) TAB(41) TAB(42) TAB(43) TAB(44) TAB(45) TAB(46) TAB(47) TAB(48) TAB(49) TAB(50) TAB(51) TAB(52) TAB(53) TAB(54) TAB(55) TAB(56) TAB(57) TAB(58) TAB(59) TAB(60) TAB(61) TAB(62) TAB(63) TAB(64) TAB(65) TAB(66) TAB(67) TAB(68) TAB(69) TAB(70) TAB(71) TAB(72) TAB(73) TAB(74) TAB(75) TAB(76) TAB(77) TAB(78) TAB(79) TAB(80) TAB(81) TAB(82) TAB(83) TAB(84) TAB(85) TAB(86) TAB(87) TAB(88) TAB(89) TAB(90) TAB(91) TAB(92) TAB(93) TAB(94) TAB(95) TAB(96) TAB(97) TAB(98) TAB(99) TAB(100) : PRINT
5090 PRINT : PRINT
5100 RETURN

```

100 REM

<< ESTE PROGRAMA REALIZA LA SIMULACION >>

150 HOME : PRINT "1.- NO UTILIZARA IMPRESORA"; PRINT "2.- UTILIZARA IMPRESORA"; PRINT "TECLEE NUMERO DE OPCION:";

160 A\$= INPUT : IF A\$ < 1 OR A\$ > 2 GOTO 150

170 M= M-1

180 DEP = DEP + 100 DEF TT = 1E - 5

190 DEF FN S(X)= INT(X+100+0.5)/100 DEF FX S(X)= INT(X+100000+5)/100000

200 PRINT CHR(147)FH&W&W

210 REK

<< LECTURA DE DATOS DE DISCO >>

220 HOME : PRINT SPC(11);"-"; PRINT SPC(11);"/LECTURA DE DATOS!"; PRINT SPC(11);"-";

230 PRINT SPC(13);"-"; PRINT SPC(13);"-"

240 FILE1 = "LIGUIDO SUPERFRIO"; FILE2 = "LIGUIDO SATURADO"; FILE3 = "MEZCLA LIGUOLDO VAPOR"; FILE4 = "VAPOR SATURADO";

250 PRINT SPC(14);OPEN FILE1 FOR READ INPUT N,EQ,CUS,UF,S,UT,UH,UJ,UF1,GT4,M1,UF,UT,TGF,OM,FI

260 NT,DEPRNO"

270 DIM TUD(1),RDN(1),N(1),OM(1),UF(1),UF1(1),GT4(1),M1(1),UF(1),UT(1),TGF(1),OM(1),FI(1)

280 ,CNS(1),AN(1),VAP(1),RDN(1),UF(1),UF1(1),GT4(1),M1(1),UF(1),UT(1),TGF(1),OM(1),FI(1),

290 ,CNSP(1),AN(1),VAP(1),RDN(1),UF(1),UF1(1),GT4(1),M1(1),UF(1),UT(1),TGF(1),OM(1),FI(1),

300 FOR I = 1 TO N PRINT DEP;READ FILE1,R,I;INPUT R\$;I,JU,I;SACR(I,VAP(I),UF(I),UF1(I),GT4(I),M1(I),UF(I),UT(I),TGF(I),OM(I),FI(I))

310 PRINT DEP;"PROB"; NEAT I

320 PRINT EN"ELIGIR"

330 IF A\$ = "100" THEN 1000

340 PRINT 38;"OPEN MATRIZ-KIJ ST"

350 FOR I = 1 TO N; FOR J = 1 TO N; PRINT 34;"READ MATRIZ-KIJ S"; INPUT KIJ,I,J; NEAT J,I

360 PRINT 31;"CLOSE"

370 REK

<< CONDICIONES DE OPERACION >>

380 HOME : PRINT ; PRINT "PRECISION DE OPERACION (%)" ; NEAT FPF = F / LF1 * 1000 GOSUB 3800

390 HU01 = 114001 = 1; IF OH = 0 THEN HU01 = 2000000 = 454

400 PRINT ; INPUT "NUMERO DE ETAPAS DE DESTILACION?";NE; PRINT ; PRINT "FLUJO DESTILADO (%UF%)"; DEF; INPUT T1;T1 = 17 + HIGH; PRINT ; INPUT "FLUJO DE OPERACION (L/H):"; T1R

4100 OM1,AN1,VAP1,UF1,UF1NE + 1,AN1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,UF1NE + 1,OM1 + 1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,UF1NE + 1

4200 OM1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,UF1NE + 1,VAP1NE + 1

4300 FRME + 1 = ITAVG + TB*V1/S - TS

4400 OM1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,VAP1 + 1,VAP1NE + 1,VAP1,ITNE

4500 PRINT ; INPUT "NUMERO DE ETAPAS DE ALIMENTACION?";NL

4600 FOR VL = 1 TO NL HOME : PRINT "CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION ";VL

4700 PRINT ; INPUT "ALIMENTACION EN LA ETAPA NUMERO";PL; PRINT ; PRINT "FLUJO ALIMENTADO (%)" ; UDF1 = 1; INPUT P1,UDF1,K1 = AF1J + UF1; K1F1 = K1; PRINT ; PRINT "PROPORCIÓN LA COMPOSICION (%)" ; F1

4800 PRINT ; UDF1 = SF + F1; F1F1 = 1; FOR K = 1 TO NL PRINT "AF(";IN(K)= K + AF(K)*SF / K X EAT K; FOR K = 1 TO NL AF(K)= AF(K) / SF; NEAT K; GOSUB 11000

4900 CALL = 750; PRINT "TEMP. DE RECOCIDA"; PR DIETE * T0 - UT1/* ; UT0; PRINT ; PRINT "TEMP. DE BURBUJAS";

5000 PR DIETE + TCF - UT1/* ; UT0; PRINT ; PRINT ; PRINT "TEMP. DE ALIMENTACION"; TA ("UT1/*"); = "14"; INPUT TA;UT1/*;UT0;J1 = AF(UJ1) + UT1/* / TCF

5100 IT = 1; IF TF(J1) > TB THEN FOR IC = 1 TO NL AF(J1) = AF(J1,IC); NEAT IC;LV = 2*T = TF(J1); GOSUB 27000;HT(J1) = H; GOTO 1600

5200 IT = 2; IF TF(J1) = TB THEN HF(J1) = H1; GOTO 1600

5300 IT = 4; IF TF(J1) = TD THEN HF(J1) = H4; GOTO 1550

5400 IT = 5; IF TF(J1) > TD THEN FOR IC = 1 TO NL AF(J1,IC) = AF(J1,IC); NEAT IC;LV = 2*T = TF(J1); GOSUB 27000;HT(J1) = H; GOTO 1550

5500 IT = 3; GOSUB 12000; GOTO 1400

5600 PRINT ; PRINT FILE1(IT1); FOR IC = 1 TO NL AF(J1,IC) = AF(J1,IC); NEAT IC; GOTO 1450

5700 PRINT ; AF(J1) = 1; PRINT FILE1(IT1); FOR IC = 1 TO NL AF(J1,IC) = AF(J1,IC); NEAT IC; GOTO 1450

5800 CALL = 750; PRINT FILE1(IT1);" FRACCION EVAPORADA=";TR(J1)

5900 IT(J1) = IT; PRINT ; PRINT "PRESION CONTINUAR PRESSIONEUALQUIER TECLA"; GET A\$; NEAT VL

```

2600 HOME : PRINT : INPUT "NUMERO DE CORRIENTES LIQUIDAS LATERALES,DESCARGADAS=?" ; NL : IF NL = 0 GOTO 2100
2650 FOR I = 1 TO NL: PRINT : PRINT "ETAPA EN LA QUE SE DESCARGA LA CORRIENTE NUMERO " ; I ; PRINT : INPUT "ETAP
A=" ; ETAP : PRINT : PRINT "FLUJO (" ; AF(I) ; ") DESCARGADO = " ; AF(I) : INPUT U(0,I,U(I)) = U(0,I) + NL*U(I) : SU = SU + U(I) : NEXT I
2700 HOME : PRINT : INPUT "NUMERO DE CORRIENTES VAPOR LATERALES,DESCARGADAS=?" ; NV : IF NV = 0 GOTO 2200
2750 FOR I = 1 TO NV: PRINT : PRINT "ETAPA EN LA QUE SE DESCARGA LA CORRIENTE NUMERO " ; I ; PRINT : INPUT "ETAP
A=" ; ETAP : PRINT : PRINT "FLUJO (" ; AV(I) ; ") DESCARGADO = " ; AV(I) : INPUT G(0,I,G(I)) = G(0,I) + NV*G(I) : SG = SG + G(I) : NEXT I
2800 HOME : PRINT : PRINT "CALOR ADMINISTRADO(MJ)" : PRINT : INPUT "SIN CONSIDERAR CONDENSACION-REVERSIÓN,ENCUENTRA EL
CALOR DE SUMINISTRO CALOR ? " ; NC : IF NC = 0 GOTO 2000
2850 FOR I = 1 TO NC: PRINT : PRINT "ETAPA EN LA QUE SE ACUMULA O ELIMINA CALOR " ; I ; INPUT UC(I) : PRINT : PRINT "CA
LOR SUMINISTRADO (" ; UC(I) ; ")" : INPUT G(0,I,UC(I)) = UC(I) + NV*G(I) : NEXT I
2900 HOME : PRINT : PRINT "SELECCIONE OPCION " ; P : PRINT "1.- CALCULADORA TOTAL" ; PRINT "2.- CONDENSADOR PARCIAL" ; I
2950 IF P = 1 THEN V(0,I) = UC(0,I) : PRINT + I
2960 IF P = 2 THEN V(0,I) = UC(0,I) + NC - R(0,I) + (V(0,I) + UC(0,I)) * R
2970 REM
   << COMPUTACION PERFILES DE TEMPERATURAS >>
3000 PRINT : SPC(4) : PRINT
3050 HOME : PRINT "1." : FOR I = 1 TO 36: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1" : VTAB(24) : PRINT "SUSPENSION FLUJOS VAPOR
I TEMPERATURAS" : VTAB(34) : PRINT "1" : FOR I = 1 TO 36: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1" : VTAB(4)
3100 FOR JJ = 0 TO NE - 1 TO 0 STEP -1: U(JJ) = V(0,J) + (NE + I - JJ) * (NE + I - JJ) - V(0,J) : FOR IC = 1 TO NL:KU(JJ
,IC) = EXP(10.37 + .1 * U(JJ,IC) * IC - T(0,IC)) * (V(0,J) + U(JJ,J)) / P : POLY(I) : NEXT IC,JJ
3150 REM
   << SUSPENSION FLUJO DE VAPOR + FLUJOS CONSTRAÍTOS >>
3200 V(0,J) = U(0,J) + V(0,J) * IC + R(J) : FOR I = 2 TO NE + 1: V(I,J) = V(I - 1,J) - F(I,J) - U(I,J) : NEXT I
3250 FOR I = 1 TO 36: PRINT : SPC(19.75) : PRINT "1" : FOR I = 1 TO 34: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1" : VTAB(4)
3300 FOR JJ = 0 TO NE - 1 TO 0 STEP -1: V(JJ) = V(0,J) + (NE + I - JJ) * (NE + I - JJ) - U(0,J) : FOR IC = 1 TO NL:KU(JJ
,IC) = EXP(10.37 + .1 * U(JJ,IC) * IC - T(0,IC)) * (V(0,J) + U(JJ,J)) / P : POLY(I) : NEXT IC,JJ
3350 REM
3400 PRINT : SPC(18.75) : PRINT "1" : SPC(18.75) : PRINT "INOUT" : FOR I = 1 TO 36: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1
" : PRINT "-INOUT" : SPC(18.75) : PRINT "CONVERGENCE"
3450 PRINT : SPC(18.75) : FOR I = 1 TO 36: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1" : PRINT : SPC(18.75) : SPC(18.75) : PRINT : SPC(18.75) :
3500 PRINT : SPC(12.5) : FOR I = 1 TO 36: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1" : PRINT : SPC(12.5) : PRINT "FIN DE PROCESO" : PRINT
: SPC(12.5) : FOR I = 1 TO 14: PRINT "-" ; NEXT I : PRINT "1"
3550 PRINT : SPC(4) : PRINT
3600 V(0,J) = U(0,J) : VTAB(19) : FLASH(20) : FLASH("V")
3650 V(0,J) = U(0,J) + V(0,J) * IC + R(J)
3700 U(0,J) = U(0,J) + V(0,J) * R
3750 U(0,J) = U(0,J) + SU - SU - U(0,J) - V(0,J)
3800 REM
   << PERFIL DE LIQUIDOS >>
3850 FOR I = 1 TO NE: R(I) = F(I,J) + L(I - 1,J) + V(I + 1,J) - V(I,J) - G(I,J) : NEXT I
3900 REM
   << GENERACION COEFICIENTES SISTEMA BALANCES DE MATERIA POR COMPONENTE, DESDE JU=0 HASTA JU=NE: ECUA
CIONES >>
3950 TA(J) = 0 : FOR IC = 1 TO NC: FOR I = 2 TO NE - 2: TA(I) = L(I - 2,J) * IC : NEXT I
3960 FOR I = 1 TO NE - 2: TA(I) = - (L(I - 1,J) + V(I - 1,J) + V(I - 1,J) + G(I - 1,J) * IC) : NEXT I
3970 FOR I = 1 TO NE - 1: TA(I) = V(I,J) * NC + IC : NEXT I
3980 TA(J) = 0 : FOR IC = 2 TO NE - 1: TA(IC) = - F(I,J) * IC - L(IC,J) : NEXT I
3990 NC = NE + 2 : GOSUB 3600
4000 FOR JJ = 0 TO NE + 1:
4010 TA(J) = ABB(TA(J) + 1,J)
4020 X(J,J,JC) = TA(J) + 1,J : NEXT JJ
4030 MEAT(JC) : FOR JJ = 0 TO NE + 1:
4040 S(X) = 0 : FOR IC = 1 TO NC: S(X) = S(X) + X(J,J,JC) : NEXT IC : FOR IC = 1 TO NC: X(J,J,JC) = X(J,J,JC) / S(X) : NEXT IC

```

```

3200 HOME : PRINT : INPUT "NUMERO DE CORRIENTES LIQUIDAS LATENTES, DESCARGADAS=?" ; NL; IF NL = 0 GOTO 2100
3200 FOR I = 1 TO NL: PRINT : PRINT "ETAPA EN LA QUE SE DESCARGA LA CORRIENTE VAPOR "+I+": "; PRINT : INPUT "ETAP
A "+I; 100 PRINT : PRINT "FLUJO VAPORICO", DESCARGADO = "+"; INPUT "V "+V(I); U(I) = U(I)+V(I) = 50 + U(I); NEAT I
2100 HOME : PRINT : INPUT "NUMERO DE CORRIENTES VAPOR LATENTES, DESCARGADAS=?" ; NV; IF NV = 0 GOTO 2200
2100 FOR I = 1 TO NV: PRINT : PRINT "ETAPA EN LA QUE SE DESCARGA LA CORRIENTE VAPOR "+I+": "; PRINT : INPUT "ETAP
A "+I; 100 PRINT : PRINT "FLUJO VAPORICO", DESCARGADO = "+"; INPUT G(V(I)); U(I) = G(V(I))+U(I); SW = SW + G(V(I)); NEAT I
2200 HOME : PRINT : PRINT : CALL LUMINISTRUM; PRINT : INPUT "SI SE CONSIDERA CONDENSADOR-REVISOR, ENCUENTRA EL
VALOR DE SUMINISTRA CALOR "+V(N); IF V(N) = 0 GOTO 2300
2200 FOR I = 1 TO NV: PRINT : PRINT "+ ETAPA EN LA QUE SE ALICIONA O ELIMINA CALOR "+I; INPUT J(I); PRINT : PRINT "CA
LOR SUMINISTRADO "+J(I); INPUT G(J(I)); U(I) = J(I) + U(I); NEAT I
2300 HOME : PRINT : PRINT "SELECCIONE OPCION "+": PRINT "1.- CONDENSACION TOTAL"; PRINT "2.- CONDENSACION PARCIAL"; I
1000 IF I = 1 THEN NE = 1 ELSE NE = 0
2350 G(V(1)) = "CONDENSADOR TOTAL"; G(V(1)) = "CONDENSADOR PARCIAL"
2350 IF I = 1 THEN V(1) = 0 ELSE V(1) = -1
2400 IF I = 2 THEN V(2) = 1 ELSE V(2) = 0
2500 V(1) = V(1) + V(2); V(1) = V(1) + R; V(2) = V(1) + V(2); R
2550 REM

```

<< LUMINISTRUM DE TEMPERATURAS >>

```

2600 PRINT CHAS : PRINT "PARA"
2600 HOME : PRINT "1"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; VTAB (2); PRINT "1-SUPOSICION FLUJOS VAPOR
I TEMPERATURAS"; VTAB (3); PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; VTAB (4)
2700 FOR IC = 1 TO NE - 1 TO 0 STEP - 1; U(IC) = V(IC) + NE - 1 - IC; / (NE + 1) * (V(1) - V(30)); FOR IC = 1 TO NE: U(0)
= U(NE) + .. + U(IC); U(1) = U(0) / (NE+1); P / PCVIA(U(1)); NEAT IC; U(0)
2750 REM


<< SUPOSICION FLUJOS REBEL DE VAPOR I FLUJOS CONSTANTES >>


2800 V(1) = 1000 + 0.677 * V(1) + R; FOR I = 2 TO NE + 1; V(I) = V(I - 1) - F(I) - 1/3 * NEXT I
2800 FOR I = 1 TO NE: SPC 13; PRINT "1"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; PRINT "+-+REGRESION THERM TRIGONOMETRICA 31"; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"
2800 PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "+"; NEAT I; PRINT "+"
2850 PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; I
NL; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; CONDENSAR "+"
2900 PRINT SPC 13; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; CONDENSAR "+"
2950 PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; PRINT "+"; FOR I = 1 TO 30: PRINT "-"; NEAT I; PRINT "+"; I
NL; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; SPC 13; PRINT "+"; CONDENSAR "+"
3000 V(1) = 1000; VTAB (2); PRINT "V"
3050 V(1) = V(1) + V(2); V(1) = V(1) + R
3100 L(V) = V(1) - V(2); V(1) = R
3150 L(V) = V(1) = SF - SU - SN - D(V) - V(2)
3200 REM

```

<< PERFIL DE LIQUIDOS >>

```

3250 FOR I = 1 TO NE: L(I) = F(I) + L(I - 1) + V(I + 1) - V(I) - SF; NEAT I
3300 REM


<< DESARROLLO COEFICIENTES SISTEMA BALANCES DE MATERIALES PARA CONFIRME, DESDE JU-NE-I ECUACIONES >>


3350 TA(1) = 0; FOR IC = 1 TO NE: FOR I = 2 TO NE - 2; TA(I) = L(I) - 2; NEAT I
3350 FOR I = 1 TO NE + 2; TA(I) = - L(I - 1) + V(I) - L(I + 1) + V(I + 1) - L(I) + L(I + 1); NEAT I
3350 FOR I = 1 TO NE + 1; TA(I) = V(I) * X(I), IC; NEAT I
3350 TD(I) = V(TIME) + 2; NEAT I; FOR I = 2 TO NE + 1; TA(I) = - F(I - 1) + A(I) - 1; IC; NEAT I
3350 NS = NE + 2; GOSUB 10000
3700 FOR JJ = 0 TO NE + 1;
3750 TD(JJ + 1) = ABS (TD(JJ) + 1);
3800 X(0), IC = TD(JJ + 1); NEAT JJ
3850 NEAT IC; FOR JJ = 0 TO NE + 1
3900 SX = 0; FOR IC = 1 TO NE: SX = X(IC), IC; NEAT IC; FOR IC = 1 TO NE: X(IC) = X(X(IC), IC) / SX; NEAT IC

```

```

3950 NORMAL : VTAB (5); HTAB (20); PRINT "V"; VTAB (7); HTAB (2); PRINT "/"; VTAB (17); HTAB (1); PRINT "N"
4060 VTAB (10); HTAB (20); FLASH ; PRINT "V"; NORMAL ; PRINT "...PLATO;" ; JJ;" "
4080 REM

```

« CORRECCION PERFIL DE TEMPERATURAS Y CALCULO DE ENALFIAS PARA EL LIQUIDO Y VAPOR »

```

4100 FOR IC = 1 TO NMAX(JJ) : X(JJ,IC) = X(JJ,IC); NEAT IC
4150 ER = 1; T = T(JJ); DJSUS 25000; TT(JJ) = T; HL(JJ) = HL(HV(JJ)) / HV
4200 FOR IC = 1 TO NMAX(JJ,IC) = Y(IC,IN,JJ,IC) = Y(IC) / X(JJ,IC); NEAT IC
4250 NEAT JJ
4300 REM

```

« VERIFICACION PERFILES DE VAPOR POR BALANCE DE ENERGIA »

```

4350 TA(JJ) = V(JJ)
4400 FOR JJ = 2 TO NE + 1; TA(JJ) = (F(JJ - 1) * G(JJ - 1) - HF(JJ - 1)) + L(JJ - 2) * (HL(JJ - 1) - HL(JJ - 2))
+ (V(JJ - 1) + GJJ - 1) * (HV(JJ - 1) - HL(JJ - 1)) + GJJ - 1; X(HV(JJ) - HL(JJ - 1)); NEAT JJ
4450 EV = V(JJ) * F(JJ, JJ) + V(JJ - 1) * (EV - 1) * (V(JJ) - TA(JJ)) / (V(JJ)/V(JJ)) = TA(JJ); NEAT JJ
4500 ET = 0; FOR JJ = 2 TO NE + 1; ET = ET + (TT(JJ) - T(JJ)) * 2; T(JJ) = TT(JJ); NEAT JJ
4550 NORMAL : VTAB (17); HTAB (20); PRINT ET; SPC (4); CHRS (7); CHRS (7); VTAB (17); HTAB (20); PRINT "V"; VHS (1
5); HTAB (20); FLASH ; PRINT "V"
4600 IF ET < -0.01 * (NE + 2) GOTO 4750
4650 NORMAL : VHS (17); HTAB (20); PRINT "V"; VTAB (7); HTAB (20); FLASH ; PRINT "/"; VTAB (17); HTAB (1); PRINT "N"
4700 VL = VL + 1; GOTO 4750
4750 IF EV > = V GOTO 4850
4800 HOME ; INVERSE ; PRINT "EXISTE ERROR EN SUS DATOS, VERIFIQUELOS P.F.:"; NORMAL ; PRINT CHRS (14)"/CLOSE"; END
4850 REM

```

« CORRECCION PERFIL DE LIQUIDOS »

```

4900 FOR I = 1 TO NE - 1; L(I) = F(I) + L(I - 1) + V(I - 1) - VL(I) - U(I); NEAT IN(LNE) = VNE + 1; = LNE + 1
4950 NORMAL : VHS (15); HTAB (20); PRINT "V"; VTAB (20); HTAB (20); FLASH ; PRINT "V"; CHRS (7); CHRS (7); CHRS (7
7); CHRS (7)
5000 IF NW = 1 THEN PRINT "CORRIJA EL PAPEL DE SU IMPRESORA"
5050 NORMAL : VTAB (24); PRINT "PARA CONTINUAR PRESIONE CUALQUIER TECLADO"; GET AA$;
5100 DJSUS 15000
5150 END
5200 REM

```

« SUPERACION TEMPERATURAS FONDO Y DOMO DE LA COLUMNA »

```

5250 HOME ; PAINT ; PRINT "QUIERE ESTIMAR TEMPERATURAS EN EL DOMO Y FONDO DE LA COLUMNA ?"; PAINT ; INPUT "(S/N)"; RESPECTSTART; PAINT
5300 IF AA$ = "N" THEN 9300
5350 IF AA$ = "S" THEN 9250
5400 GOTO 9250

```

```

5450 PRINT "TEMP. EN EL DOMO T_1UTS1= "; INPUT TD(TD = (TD + UT) / TCF); PRINT "TEMP. EN EL FONDO T_2UTS1= "
11 INPUT TDFD = (TD + UT) / TCF; RETURN
5500 TD = 500; TB = - 500; I = 1; TD = TD(1) / (1 - (LOG (NP / PC(1)) / (5.37 * (1 + NC(1)))))
5550 IF NE < TD THEN TD = NE
5600 IF NE > TD THEN TD = NE
5650 NEAT I
5700 IF (NE - TD) / 100 THEN II = (TD + TB) / 5; TS = TD - II + 0.75; TD = TD + II * 0.125
5750 PRINT ; PRINT "ESTIMACION TEMPERATURAS EN LA COLUMNA "; PAINT ; PRINT " DOMO T="; FN DI(TD * TCF - UT); " ";
5800 PAINT ; PRINT " FONDO T="; FN DI(TB * TCF - UT); " ";UTS1; RETURN
5850 REM

```

« RESOLUCION MATRIZ TRIDIAGONAL »

```

10000 BETHA(1) = TD(1); GAMMA(1) = TD(1) / BETHA(1)
10200 FOR I = 2 TO NS; BETHA(I) = TD(I) - TA(I) * TCF(I - 1) / BETHA(I - 1); GAMMA(I) = (TD(I) - TA(I) * GAMMA(I - 1))
/ BETHA(I); NEAT I; TB(NS) = GAMMA(NS)
10300 FOR I = NS - 1 TO 1 STEP - 1; TA(I) = GAMMA(I) - TCF(I) * TB(I + 1) / BETHA(I); NEAT I
10400 RETURN

```

11000 REM

<< PUNTOS DE BUREAU Y ROCIO DE LA MEZCLA ALIMENTACI >>

```

11200 PRINT : FLASH : PRINT " *"; NORMAL : PRINT "CALCULANDO TEMPERATURAS DE ROCIO Y BUR-BUREA PARA ESTA ALIMENTACION"
11201 FLASH : PRINT " *"; NORMAL : HEAT = FEER (37) - 1
11202 VTA5 : REM
11300 T0 = VIT = TEF: FOR IC = 1 TO NMAXIC = AF(JJJ,IC): HEAT ICER = 1: GOSUB 23000: TD = TAH1 = HL: FOR IC = 1 TO N
11301 MAXIC = NMAXIC: HEAT IC
11400 TD = VIT = TEF: FOR IC = 1 TO NMAXIC = AF(JJJ,IC): HEAT ICER = 2: GOSUB 23000: TD = 1/H4 = HVI: FOR IC = 1 TO N *
11401 = NMAXIC: HEAT IC
11500 RETURN
11600 REM

```

<< CALCULO DE LA FRACCION EVAPORADA DE LA ALIMENTACION (FLASH ISOTERMICO) >>

```

12010 FLASH : PRINT " *"; NORMAL : PRINT "CALCULANDO LA FRACCION EVAPORADA DE LA ALIMENTACION": FLASH : PRINT " *"
12011 NORMAL : HEAT = FEER (37) + 1
12012 VTA5 : REM
12013 FRR00 = (T0-C0) / (T0-T0)
12014 SA = 0131 = 0
12015 FOR IC = 1 TO NMAXIC = AF(JJJ,IC) + FRR00 * (NMAXIC) = AF(JJJ,IC)/HVI = KN(IC) + FRR00 * (AF(JJJ,IC) - NMAX
12016 HEAT IC
12017 NT = NMAX + 1: NT = NT + 1: FRR00
12018 GOSUB 23000:SA = 0131 = 0130D = 0
12019 FOR IC = 1 TO NMAXIC = FRR00 / (FRR00/HVI + 1/H2 = 0131 * K1 + 1/HVI) = AF(JJJ,IC) / N2MAXIC = 0
12020 = 0131 / HVI = SA + 0130D:SA = 0Y + KN(IC)/HVI = HVI - (NMAX - NMAX) / 2 / AF(JJJ,IC): NEXT IC
12021 F = 0131 * 0131 / HVI * HVI - 4 THEN 12300
12022 IF NT > 30 THEN 12300: PRINT "NO HAY CONVERGENCIA": STOP
12023 IF NT = 0 THEN 12300
12024 IF PG < 10000 THEN 12150
12150 VA = VA + 0.01: NK = 1
12140 IF VA > 0.1 THEN 12150
12151 NK = 0.01: VA = 1
12160 DFM = - F / AF(JJJ) = AF(JJJ) + 0.01/111 = 0
12170 SA = 0131 = 0130D = 0
12180 FOR IC = 1 TO NMAX = KN(IC) - 1/H2 = 0131 * FFM + 1/HVI) = (F(JJJ,IC) / N2MAXIC) = K1(IC) * 0130D/SA = SA + 0U
12181 = 0131 + KN(IC)/HVI = HVI - (NMAX - NMAX) / 2 / AF(JJJ,IC): NEXT IC
12182 F0 = 0131 * 0131 / HVI * HVI - 4 * 11 * 0.11 THEN 12220
12220 IF IC > 20 THEN 12220
12210 FM = F0 / F0 : AR0111 = 11 + 11: GOTO 12270
12210 PRINT "NO HAY CONVERGENCIA PARA LA RUTINA INTERNA PARA LAS COMPOSICIONES DEL LIQUIDO Y VAPOR EN EL FLASH IS
12211 OTERMICO": STOP
12210 FOR IC = 1 TO NMAXIC = 0130D / 0131 / IC = KN(IC) / 0131: HEAT IC
12240 TN = TNVN = FRR00/HVI = HVI / F
12250 T = TH + VA * DTF(K00): VN = VA * VA * CME
12260 IF FRR00 / 1 THEN FRR00 = 0.999
12270 IF FRR00 < 0 THEN FRR00 = 0.001
12280 IF NK = 0 THEN NT = NT + 1
12290 GOTO 12270
12300 FOR IC = 1 TO NMAXIC = 0130D / 0131 / IC = KN(IC) / 0131: HEAT IC
12310 HF(JJJ) = HL - FRR00 * VA - HVI
12320 IF FRR00 < = 0.001 THEN PRINT "ERROR": STOP
12330 IF FRR00 > = 0.999 THEN PRINT "ERROR": STOP
12340 RETURN
12700 REM

```

<< SALIDA NORMAL DEL PROGRAMA >>

```

13000 PRINT CHR$ (13)+CHR$ (4)*"PAINT": IF SA = 0 THEN SPEED= 100
13010 HOME : PRINT : PRINT "CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TORRE ":"; PRINT "NUMERO DE ETAPAS=":NE: PRINT : PRINT
13011 "NUMERO CORRIENTES LATERALES DESCRIBIDAS="

```

```

13020 PRINT TAB(8); "LIQUIDACION"; TAB(24); "VAPOR"; TAB(36)
13030 IF NL + NV = 0 THEN GOTO 13070
13040 PRINT TAB(12); "FLUIDO LIQUIDO"; TAB(17); "FLUIDO VAPOR"; FOR I = 1 TO NE
13050 IF X(I) + Y(I) < 0 THEN PRINT TAB(4); TAB(14); TAB(14); / NL01; TAB(20); NL01; / NV01
13060 NEXT I
13070 PRINT "NÚMERO DE CONFIENCIAS A SEPARAR"; NL01; PRINT
13080 PRINT "NÚMOS ETAPAS EN QUE SE ASIGNA CALOR"; NV01; PRINT
13090 IF NV = 0 GOTO 13130
13100 PRINT TAB(12); TAB(17); "CALOR ADICIONAL"; FOR I = 1 TO NE
13110 IF X(I) < 0 THEN PRINT TAB(4); TAB(16); X(I); / NL01
13120 HEAT I
13130 PRINT "PRECISIÓN DE OPERACIÓN"; T0F; "T0F"; PRINT
13140 PRINT "ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACIÓN"
13150 FAINT
13160 FOR I = 1 TO N
13170 PRINT "PLATO NO"; I; PRINT TAB(18); TAB(17); FAINT; FAINT
13180 PRINT "TEMPERATURA FLUIDO"; FAINT; FAINT
13190 PRINT FN 01(TF - UT); TAB(15); FN 01(UF - UT); TAB(16); TAB(17); FR(FAVI)
13200 PRINT I; PRINT "COMPONENTE COMPOSICIÓN"
13210 FOR J0 = 1 TO N
13220 PRINT NL01; TAB(20); FN 02(J0,FAVI,J0)
13230 HEAT J0
13240 FINE
13250 FROM I; PRINT SP01(4); "ESPECIFICACIONES DE LA TORRE"; PRINT SP01(6); "TERMINA LA SIMULACIÓN"
13260 FOR I = 1 TO NE
13270 PRINT I; PRINT "PLATO NO"; I
13280 PRINT I; TAB(12); "COMPOSICIÓN"; PRINT "CONFIDENCIA"; TAB(19); "LIQUIDO"; SP01(6); "VAPOR"
13290 FOR J0 = 1 TO N
13300 FAINT NL01; TAB(17); FN 02(X(J0,I),J0); TAB(32); FN 02(Y(J0,I),J0); HEAT J0
13310 PRINT I; PRINT "FLUJO Y TEMPERATURAS EN CADA PLATO"
13320 FAINT
13330 FAINT PLATO ISME; FLUJO LIN; FLUJO VAPOR
13340 FOR I = 1 TO NE; PRINT TAB(3); TAB(14); TAB(14); FN 01(TF - UT); TAB(15); FN 01(UF - UT); TAB(16); TAB(17); FN 01(VI)
13350 / NL01; NV01; HEAT I
13360 HOME
13370 PRINT I; PRINT "CARACTERÍSTICAS DEL CONDENSADOR"
13380 FAINT
13390 PRINT "TIPO"; T0C05; SP01; FAINT
13400 PRINT "TEMPERATURA"; T0C; TAB(12); T0C - UT; TAB(14); FAINT
13410 PRINT "M01"; TAB(12); M01; FAINT
13420 IF M01 = 1 THEN FOR I = 1 TO NL01; TAB(14); FAINT; HEAT I
13430 ELSE = NL01 + NV01 - 1; TAB(14); FAINT = NL01 + NV01
13440 FOR I = 1 TO NL01; PRINT NL01 + TAB(14); TAB(16); TAB(17); FAINT; HEAT I; PRINT "FLUJO ="; NL01 + NV01 + FAINT
13450 FAINT; FAINT
13460 PRINT I; PRINT "COMP. DEL LIQUIDO REFRIGERANTE"
13470 FOR I = 1 TO NL01; PRINT NL01 + TAB(14); TAB(16); TAB(17); FAINT; HEAT I; PRINT "REFLUJO REFRIGERANTE"
13480 PRINT "CARGA TÉRMICA"; NL01; / NL01; / NV01; / NV01
13490 NAME
13500 PRINT I; PRINT "CARACTERÍSTICAS DEL RESERVISOR"; FAINT
13510 PRINT "FACCIÓN EVAPORACIÓN"; NAME = NL01 + NV01; FAINT
13520 PRINT "TEMPERATURA"; T0C; TAB(12); T0C - UT; TAB(14); FAINT; FAINT
13530 PRINT "COP"; TAB(12); COP; FAINT
13540 FOR I = 1 TO NL01; PRINT NL01 + TAB(14); TAB(16); TAB(17); FAINT; HEAT I; PRINT "FLUJO DE LÍQUIDO"; NL01 + NV01 + FAINT
13550 FAINT; FAINT "CARGA TÉRMICA"; NL01 + NV01 + NL01 + NV01 + NL01 + NV01 + FAINT
13560 / NV01; / NV01

```

```

13560 PRINT CHR$(14)"RESET"; SPEED= 200
13570 PRINT CHR$(14)"CLOSE": PRINT " PARA EL CALCULO DE PROPRIEDADES TERMOTERMICAS SE UTILIZO LA ECUACION
N DE ESTEQUIO DE *NEWL PRINT : PRINT " << FIN DEL PROGRAMA >>" END
13580 REM
<< SUBRUTINAS PUNTOS DE FUSION Y BUREAU >>
13590 ON SR GOTO 23020,23030
23020 FOR I = 1 TO NMAX = A+1: NEAT IN 3070 23040
23030 FOR I = 1 TO NMAX = A+1: NEAT I
23040 IF T = 0 AND IR = 1 THEN 30350 24000
23050 IF T = J AND IR = 2 THEN 30350 24000
23060 IR = 1
23070 IR = IR + 1
23080 IF IR > 20 THEN 23040
23090 WASH EQUATION = 0
23100 FOR I = 1 TO NMAX = A+1: FV(I) = FV(I)
23110 ON SR GOTO 23120,23140
23120 ON IR = 1,2,3,4
23130 GOTO 23150
23140 GOTO 23160
23150 IR = 1: IR = A+1
23160 S = 0: CRD = 1
23170 NEAT 1
23175 FOR A = 100 TO 1000 IF ABS(WC(I)) = IT THEN 23300
23180 IT = IT + 10: WASH EQUATION = IT - 1000 + 10
23190 ON SR GOTO 23200,23210
23200 FOR I = 1 TO NMAX = A+1: S100 = S3 + FL(I) * A100 / FV(I): NEAT I IN 3070 23220
23210 FOR I = 1 TO NMAX = A+1: S100 = S100 + S3 + FL(I) * A100 / FV(I): NEAT I
23220 FOR I = 1 TO NMAX = A100 / FV(I) + S3 + FL(I) * A100 / FV(I): IR = IR + 1: NEAT I
23230 FV(I) = S3
23240 IR = IR - 1: IR = IR + 1
23250 IF IR > 30 THEN IR = 30
23255 IF IR = 30 THEN IR = 30
23260 IR = IR - 1
23270 IR = IR - 1
23280 IF IR > 700 THEN IR = 700
23290 IF IR < 50 THEN IR = 50
23300 GOTO 23170
23310 FOR I = 1 TO N
23320 ON SR GOTO 23330,23340
23330 WC(I) = CRD(I) + 0
23340 GOTO 23350
23350 A100 = CRD(I) / S
23360 NEAT I
23370 IF IR = 700 THEN 23380
23380 IF IR < 50 THEN 23380
23390 RETURN
23400 REM : INVERSE : PRINT "
23410 REM : INVERSE : PRINT " . AL HACER CONVERGENCIA DESDE DE *WITH* ESTACIONES*1 NORMAL + 100
23420 REM : INVERSE : PRINT " LA TEMPERATURA CONVENCIO FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO*: NORMAL + 500
23430 REM
<< SUBRUTINA QUE ESTIMA TEMPERATURA + COMPOSICION INICIAL >>
24010 IR = 400: IT = 0
24020 CRD = WASH = 0
24030 FOR I = 1 TO N
24040 PT = 1000: X = EXP(-5.3727 * ... + WASH * (I - 1000) / 100
24050 IF IR = 2 THEN 24040
24060 CRD(I) = X100 * PT
24070 GOTO 24090
24080 CRD(I) = X100 / PT
24090 CRD = CRD + CRD(I)
24100 RS = RS + CRD(I) * X100 * (I - WASH)
24110 NEXT I
24120 IF IR = 2 THEN 24170
24130 CRD = CRD / RS

```

```

24140 NS = NS * 5.3727 / P
24150 T = 1 / (1 / T + SH * LOG (SH) / NS)
24160 GOTO 24200
24170 SH = SH * F
24180 NS = NS * 5.3727 * F
24190 T = 1 / (1 / T + SH * LOG (SH) / NS)
24200 IF ABS (SH - 1) < = TT THEN 24260
24210 IF IT > 20 THEN 24240
24220 IT = IT + 1
24230 GOTO 24200
24240 PRINT "NO HAY CONVERGENCIA"; STOP
24250 FOR I = 1 TO N
24260 IF ER = 2 THEN 24290
24270 X(I) = CNV1 / VF * SH
24280 GOTO 24300
24290 CNV1 = CNV1 * F * SH
24300 NEAT I
24310 RETURN
26000 REM

```

<< SUBRUTINA QUE CALCULA LAS PROPIEDADES PARA EL LIQUIDO Y VAPOR >>

```

26010 LV = 1: DOGUS 27000: LV = 1: HL = HSL = SEI: FOR I = 1 TO NFVL(V) = FIVLV: NEAT I
26020 LV = 2: DOGUS 27000: LV = 1: HV = HSV = SEI: FOR I = 1 TO NFHV(V) = FIVHV: NEAT I
26030 RETURN
27000 REM

```

<< SUBRUTINA DE LAS PROPIEDADES TERMOINTRÍCTICAS >>

```

27010 RMS = 1.93719: RCP = 1.93719: IF VH = 2 THEN RMS = 8.31439
27020 IF LV = 1 THEN FOR I = 1 TO NFHV(V) = FIVHV: NEAT I
27030 IF LV = 2 THEN FOR I = 1 TO NFVL(V) = FIVLV: NEAT I
27040 GOSUB 32000: AML = SHS: SHD = UML: GOSUB 26000

```

•
•
•

ETC.

26000 REM

<< RESOL. ANALITICA PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE COMPRESCIBILIDAD ZETA >>

30000 REM

<< SUBRUTINA QUE CALCULA LOS PARMETROS DE MEZCLA >>

A P E N D I C E E - 1

```

10 REM
11 PROGRAMA QUE ACTUALIZA EL BANCO DE DATOS >>
20 HOME : TEXT : HS = CHR$ (4):HS = CHR$ (44)
30 PRINT HS;"UNIDAD BANCO DE DATOS"
40 PRINT "DESPUES ENTRAR AL BANCO DE DATOS,L120"
50 PRINT "LEER AL BANCO DE DATOS,RO"
60 INPUT "NOMBRE,FUSION,TIPO,PC,H1,H2,CACP,CCCP,CCDF,DF,DO"
70 PRINT "CANTIDAD DE BANCOS DE DATOS"
80 HOME : PRINT : PRINT : PRINT "+ C O M A N D O S *": PRINT : PRINT
90 PRINT "1<--- ADICIONAR UN COMPONENTE": PRINT
100 PRINT "2<--- LEER Y/o CAMBIAR PARAMETROS": PRINT
110 PRINT "3<--- FIN DEL PROGRAMA": PRINT : PRINT
120 INPUT "QUE TE QUIERES HACER ? OPCION => ?": VTAE IS: HTAB 301 FOR I = 1 TO 251 PRINT " ";: NEAT
130 IF I = VAL(VTAE) THEN 120
140 LN = IN 0 GOTO 150,130,160
150 HOME : PRINT : PRINT : PRINT " ADICIONAR UN COMPONENTE": PRINT : PRINT
160 PRINT "EL COMPONENTE SIGUIENTE SERA EL NO.": FN + 1
170 PRINT : PRINT : PRINT " ENTRADA DE DATOS": "(COMANDOS)"
180 R = .1: FN = 1: PRINT : PRINT
190 INPUT "FORMULA=?" : F0$ : IF F0$ = "" OR F0$ = "#" THEN 50
200 INPUT "NOMBRE=?" : N0$ : IF N0$ = "" THEN 50
210 INPUT "PC : " : PC = VAL (T0$)
220 INPUT "TIPO : " : TIPO = VAL (T1$)
230 INPUT "FUSION : " : FUSION = VAL (T2$)
240 INPUT "H1 : " : H1 = VAL (T3$)
250 INPUT "H2 : " : H2 = VAL (T4$)
260 INPUT "CACP : " : CACP = VAL (T5$)
270 INPUT "CCCP : " : CCCP = VAL (T6$)
280 INPUT "CCDF : " : CCDF = VAL (T7$)
290 INPUT "DF : " : DF = VAL (T8$)
300 INPUT "DO : " : DO = VAL (T9$)
310 INPUT "IC : " : IC = VAL (T10$)
320 INPUT "ICD : " : ICD = VAL (T11$)
330 INPUT "ICDF : " : ICDF = VAL (T12$)
340 INPUT "ICDHF : " : ICDHF = VAL (T13$)
350 INPUT "ICDFHF : " : ICDFHF = VAL (T14$)
360 INPUT "ICDFH : " : ICDFH = VAL (T15$)
370 INPUT "ICDFHF : " : ICDFHF = VAL (T16$)
380 INPUT "ICDFH : " : ICDFH = VAL (T17$)
390 PRINT "ADICIONATE BANCO DE DATOS,FM"
400 PRINT FUSION+H1+H2+CACP+HS1+CCCP+HS2+CCDF+HS3+DF+HS4+DO
410 PRINT "CANTIDAD DE BANCOS DE DATOS"
420 FN = FN + 1
430 PRINT "ADICIONATE BANCO DE DATOS,RO"
440 PRINT NOMBRE+FUSION+HS1+HS2+PC+HS3+H1+HS4+CACP+HS5+CCCP+HS6+CCDF+HS7+DF+HS8+DO
450 PRINT "CANTIDAD DE BANCOS DE DATOS"
460 GOTO 80
470 HOME : PRINT : PRINT : PRINT "LECTURA Y/o CAMBIOS DE PARAMETROS DE UN COMPONENTE": PRINT : PRINT
480 INPUT "QUE ES EL NO. DEL COMPONENTE ? NO=?" : NR = VAL (R0$): IF R0$ = 0 THEN 50
490 IF R0$ = 0 THEN 50
500 PRINT "CREO BANCO DE DATOS,R"
510 INPUT NO,FUSION,TIPO,PC,H1,H2,CACP,CCCP,CCDF,DF,DO
520 PRINT "LEER BANCO DE DATOS"
530 HOME : PRINT : PRINT "PARAMETROS LEIDOS *": PRINT
540 PRINT "NC=": NC = INPUT "FORMULA=?" : F0$: PRINT "NOMBRE=?" : N0$: PRINT "PC=" : PC: PRINT "IC=" : IC: PRI
550 NT "?": N1$: PRINT "CACP=" : CACP: PRINT "CCCP=" : CCCP: PRINT "CCDF=" : CCDF: PRINT "DF=" : DF: PRINT "DO=" : DO
560 G0

```

```

470 PRINT : PRINT "DESEA HACER ALGUN CAMBIO ? (S/N) ?"
480 GET ACS
490 IF ACS = "S" THEN 520
500 IF ACS = "N" THEN 80
510 GOTO 480
520 PRINT ACS
530 VTAB 20: HTAB 11: INPUT "QUE PARAMETRO ES ?":CAB: VTAB 20: HTAB 19: FOR I = 1 TO 37: PRIN# "## NEXT
540 PRINT
550 IF CAB = "FORMULA" THEN 560
560 IF CAB = "WIFERE" THEN 570
570 IF CAB = "TC" THEN 570
580 IF CAB = "PC" THEN 570
590 IF CAB = "ZC" THEN 570
600 IF CAB = "W" THEN 570
610 IF CAB = "TDF" THEN 570
620 IF CAB = "CCDF" THEN 570
630 IF CAB = "CCDF1" THEN 570
640 IF CAB = "CCDF2" THEN 570
650 IF CAB = "DP" THEN 570
660 IF CAB = "ZD" THEN 570
670 GOTO 550
680 INPUT "FORMULA :":FCB$: DD$US 600: GOTO 450
690 INPUT "WIFERE :":WC$: DD$US 600: GOTO 450
700 INPUT "TC :":TC$: DD$US 600: GOTO 450
710 INPUT "PC :":PC$: DD$US 600: GOTO 450
720 INPUT "ZC :":ZC$: DD$US 600: GOTO 450
730 INPUT "W :":W$: DD$US 600: GOTO 450
740 INPUT "CCDF :":CCDF$: DD$US 600: GOTO 450
750 INPUT "CCDF1 :":CCDF1$: DD$US 600: GOTO 450
760 INPUT "CCDF2 :":CCDF2$: DD$US 600: GOTO 450
770 INPUT "DP :":DP$: DD$US 600: GOTO 450
780 INPUT "ZD :":ZD$: DD$US 600: GOTO 450
790 INPUT "PC :":PC$: DD$US 600: GOTO 450
795 INPUT "ZC :":ZC$: DD$US 600: GOTO 450
800 PRINT CFB$,"CAMBIO DE DATOS"
810 HOME: FOR I = 1 TO 122: PRINT : NEAT 1
820 PRINT "PROGRAMA TERMINADO"
830 PRINT CFB$,"LOCA BANCO DE DATOS"
840 END
850 REM
**SUBROUTINA CAMBIO DE UN PARAMETRO**
860 H4 = CFB$ (44): PRINT D$,"MENSAJE BANCO DE DATOS.R":IR
870 PRINT RUM3:FOR H3=H4:H3<=H5:H3:H3+1:H3:H3+CACF:H3:H3+CDFPH:H3:H3+CDF1:H3:H3+1:H3:H3+36
880 PRINT D$,"FUSIÓN BANCO DE DATOS"
890 RETURN

```

C A P I T U L O I X

NOTACION

Excepto cuando se advierte lo contrario, la notación siguiente es la que se emplea en toda la tesis.

Símbolo	Definición
a	Constante definida por la ec. (2-14)
$a_{i,j}$	Coeficiente definido en la ec. (5-24)
A	Energía libre de Helmholtz ; Constante adimensional definida en la ec. (2-12)
AH	Parámetro calculado por las ec. (2-57) o (2-58)
A_j	Coeficiente definido por la ec. (5-16)
b	Constante definida por la ec. (2-15)
$b_{i,j}$	Coeficiente definido en la ec. (5-25)
B	Constante adimensional definida en la ec. (2-12)
BH	Perímetro calculado por las ec. (2-57) o (2-58)
$B_{i,j}$	Coeficiente definido en la ec. (5-17)
c	Constante definida por la ec. (2-16)
$c_{i,j}$	Coeficiente definido por la ec. (5-26)
C	Constante adimensional definida en la ec. (2-12)
$CACP, CBCP, CCCP \text{ y } CDCP \}$	Constantes de la ecuación del calor específico a presión constante como gas ideal
C_i,j	Coeficiente definido por la ec. (5-18)
C_p	Calor específico a presión constante
C_{p_i}	Calor específico a presión constante del componente i
d	Constante definida en la ec. (2-17)
D	Constante adimensional definida en la ec. (2-12); Flujo obtenido como destilado (capítulo V)

Símbolo	Definición
DELP	Incremento de presión calculado
DELT	Incremento de temperatura calculado
D _{i,j}	Coeficiente definido en la ec. (5-19)
D _P	Incremento de presión especificado
D _T	Incremento de temperatura especificada
D _X	Incremento de composición de la fase líquida
f	Función definida en la ec. (3-33) o (3-54)
f'	Función definida en el ec. (3-38)
f _i	Fugacidad del componente i
F	Flujo de una corriente alimentada
g	Función definida en la ec. (3-36a)
g'	Función definida en la ec. (3-36)
G	Energía libre de Gibbs; Corriente lateral de descarga de flujo vapor
GL	Grados de libertad, en la regla de las fases
H	Entalpía
HF	Entalpía de una corriente de alimentación
HL	Entalpía de una corriente líquida
HV	Entalpía de una corriente vapor
IT	Número de iteración
k _{ij}	Parámetro de interacción binario
K _i	Relación de equilibrio del componente i
K _{i,j}	Relación de equilibrio del componente i en el plato j
L	Cantidad definida en la ec. (2-73); Flujo de una co- rriente en estado líquido
m	Parámetro de la ec. (2-47)
m ₀	Parámetro definido por la ec. (2-54)
M	Número de fases, en la regla de las fases
n	Número de molec

Símbolo	Definición
N	Número de componentes
NC	Identificador de los componentes en el Banco de Datos
NE	Número de etapas ideales entre condensador y reservidor
$P_{i,j}$	Cantidad definida en la ec. (5-50)
P	Presión absoluta
PA	Presión inicial
Pc	Presión crítica, atm
PF	Presión de una corriente de alimentación
Po	Presión que denota el estado de referencia
$q_{i,j}$	Cantidad definida en la ec. (5-31)
Q	Cantidad calculada con la ec. (2-72); Cantidad de calor suministrado o eliminado
R	Constante universal de los gases; Relación de reflujo
S	Entropía
SF	Entropía de una corriente de alimentación
SL	Entropía de una corriente líquida
SS	Función definida por la ec. (3-15) o (3-17)
SV	Entropía de una corriente vapor
SX	Suma de las fracciones mol de la fase líquida
SY	Suma de las fracciones mol de la fase vapor
T	Temperatura absoluta
Tc	Temperatura crítica, °K
TF	Temperatura de una corriente de alimentación
Tr	Temperatura reducida
To	Temperatura que denota el estado de referencia
U	Energía interna; Corriente lateral de descarga de flujo líquido

Símbolo	Definición
v	Volumen molar
V	Volumen total
\bar{V}_i	Volumen molar parcial
(V/F)	Fracción evaporada
x_i	Fracción molar del componente i en la fase líquida
y_i	Fracción molar del componente i en la fase vapor
z	Factor de compresibilidad
z_c	Factor de compresibilidad crítico
z_i	Fracción molar del componente i
β	Parámetro definido en la ec. (2-41)
β_c	Parámetro obtenido de la ec. cúbica (2-32)
μ_i	Potencial químico del componente i
ϵ_T	Error permitido con respecto a la variable temperatura
n_a, n_b n_c y n_d	Constantes
α	Parámetro de la ec. (2-14)
π	Factor acéntrico de Pitzer
ξ_c	Es Z calculada por la ecuación de estado en el punto crítico
<u>Superíndices</u>	
o	Propiedad del gas ideal
L	Propiedad del líquido
V	Propiedad del vapor
<u>Subíndices</u>	
i	Propiedad del componente i
j	Propiedad del plato j (capítulo V)
m	Propiedad de mezcla
i,j	Propiedad del componente i en el plato j

C A P I T U L O X

B I B L I O G R A F I A

1. Apple II Computer Inc. EUA. "Basic Programating Reference Manual, 1981".
2. Apple II Computer Inc. EUA. "Disk Operating System, 1981".
3. Apple II Computer Inc. EUA. "Reference Manual, 1981".
4. Asselineau, L., Bogdanic, G. y Vidal, J. : A versatile algorithm for calculating vapour-liquid equilibria. Fluid Phase Equilibria. No. 3 : 273-19%. (1979).
5. Balzhiser, R. E., Samuels, M. R. y Eliassen, J. D.: Chemical Engineering Thermodynamics. Prentice-Hall, 1972.
6. Coward, I., Gale, S.E. y Webb, D.R.: Process Engineering Calculations With Equations of State. Trans. I. Chem. E., Vol. 56, 1978.
7. Graboski, M. S. y Daubert, T. E.: A Modified Soave Equation of State for Phase Equilibrium Calculations.
 - 7.1. Hydrocarbon Systems. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 17, No. 4, 1978.
 - 7.2. Systems Containing CO₂, H₂S, N₂ and CO. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 17, No. 4, 1978.
- 7.3. Systems Containing Hydrogen. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 18, No. 2, 1979.
8. Gibbs, J. W.: The Scientific Papers of J. W. Gibbs, Vol. 1, pp. 55-349, Dover, New York, 1961.
9. Gundersen, Truls. Numerical Aspects of the Implementation of Cubic Equations of State in Flash Calculation Routines. Computer and Chemical Engineering, Vol. 5, No. 3, pp. 245-255, 1982.
10. Harmens, A. y Knapp, H.: Three- Parameter Cubic Equation of State for Normal Substances. Ind. Eng. Chem. Fundam., 1980, Vol. 19, No. 3, pp. 291-294.

11. Henley, E. J. y Seader J. D.: Equilibrium-Stage : Separations in Chemical Engineering. New. York: Wiley, 1981.
12. King, Gary Judson. Separation Process. McGraw-Hill Chemical Engineering Series. Second Edition, 1980.
13. Lapidus, L.: Digital Computation for Chemical Engineers. McGraw-Hill New York, 1962.
14. Leesley, M. E. y Heyen, G.: The Dynamic Approximation Method of Handling Vapor-Liquid Equilibrium Data in Computer Calculations for Chemical Process. Computer and Chemical Engineering. Vol. 1, pp. 109-112, 1977.
15. Martin, Joseph J. : Cubic Equations of State-Which? . Ind. Eng. Chem. Fundam., Vol. 18, No 2, 1979.
16. Mathias, Paul M.: A Versatile Phase Equilibrium Equation of State. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 22, No. 3, 1983.
17. Michelsen, M. L. y Heidemann, R. A.: Calculation of Critical Points from Cubic Two-Constant Equations of State. AIChE Journal. Vol. 27, No. 3. 1981.
18. Gellrich, L., Flöcker, U., Irausnicz, J. M. y Knapp, H.: Equation-of-state methods for computing phase equilibria and enthalpies. International Chemical Engineering, Vol. 21, No. 1, 1981.
19. Patel, Navin C. y Teja, Amyn S.: The Applications of a Generalized Equation of State to the Correlation and Prediction of Phase Equilibria. Chem. Eng. Commun., Vol. 13, pp. 59-53, 1981.
20. Patel, N. C. y Teja, A. S.: A New Cubic Equation of State for Fluids and Fluid Mixtures. Chemical Engineering Science. Vol. 17, No. 3, pp. 463-473, 1962.
21. Peng, D. y Robinson, D. B.: A New Two-Constant Equation of State. Ind. Eng. Chem. Fundam., Vol. 15, No. 1, 1976.
22. Peng, D. y Robinson, D. B.: A Rigorous Method for Predicting the Critical Properties of Multicomponent Systems from an Equation of

State. AIChE Journal, Vol. 23, No. 2, 1977.

23. Perry, Robert H. y Chilton. Cecil H.: Chemical Engineers' Handbook. Fifth edition. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.
24. Poling, B. E., Grens II, E. A. y Prausnitz, J. M.: Thermodynamic Properties from a Cubic Equation of State; Avoiding Trivial Roots and Spurious Derivatives. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 20, No. 1, 1981.
25. Poole, L., McNiff, W y Cook, S.: Apple II / Guía del Usuario. McGraw-Hill, 1983.
26. Prausnitz, J. M.: Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria. Prentice Hall, 1969.
27. Prausnitz, J. M., Eckert, C. A., Orye, R. V. y O'Connell, J. P.: Computer Calculations for Multicomponent Vapor-Liquid Equilibria. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1967.
28. Rachford, H., Aime, J. M. y Rice, J. D.: Procedure for Use of Electronic Digital Computers in Calculating Flash Vaporization Hydrocarbon Equilibrium. Journal of Petroleum Technology, 1952.
29. Raimondi, L.: A Modified Redlich-Kwong Equation of State for Vapour-Liquid Equilibrium Calculations. Chemical Engineering Science, Vol. 35, pp. 1269-1275, 1980.
30. Redlich, O. y Kwong, J. N. S.: Chem. Rev., Vol. 44; 223, 1949.
31. Reid, R. C., Prausnitz, J. M. y Sherwood, T. K.: The Properties of Gases and Liquids. Third edition. McGraw-Hill, 1977.
32. Rohl, J. S., B. S., Ph. D., y Sudall, N.: Convergence Problems Encountered in Flash Equilibrium Calculations Using a Digital Computer. I. Chem. B. Symposium Series No. 23 (1967: Instn Chem. Engrs, London).
33. Schmidt, G. y Wenzel, H.: A Modified Van der Waals Type Equation of state. Chem. Eng. Sci., Vol. 35, 1980.
34. Shah, M. K. y Bishnoi, P. K.: Multistage Multicomponent Separation Calculations Using Thermodynamic Properties Evaluated by the SRK/PR

- Equation of State. The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 56, 1978.
35. Smith, J. M. y Van Ness, H. C.: Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. McGraw-Hill Book, Third edition, 1975.
36. Louve, Jorgie.: Equilibrium Constants from a Modified Redlich-Kwong Equation of State. Chemical Engineering Science, Vol. 27, pp. 1197-1203, 1972.
37. Farahad, F. R., Spencer, C. P. y Adler, S. B.: A Comparison of Eight Equations of State to Predict Gas-Phase Density and Fugacity. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., Vol. 18, No. 4, 1979.
38. Yonich, J. P.: A New Simulation Method for Equilibrium Stage Processes. AIChE Journal, Vol. 16, No. 1, 1970.
39. Wang, J. C. y Henke, G. B.: Tridiagonal Matriz for Distillation. Hydrocarbon Processing, Vol. 45, No. 8, 1966.
40. Zumaya Pérez, Emilio Arturo. Tesis Profesional de Ingeniero Químico. Facultad de Química. UNAM. "Formulación de un modelo matemático generalizado y construcción de un simulador para sistemas de destilación por etapas de mezclas multicomponentes", 1984.