

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Química



FAC. DE QUIMICA

MODELO DE OPTIMIZACION PARA HORNOS INTERMITENTES PARA LA INDUSTRIA CERAMICA

TESIS MANCOMUNADA

Que para obtener el título de

INGENIERO QUIMICO

presentan

GERARDO ALVAREZ GOMBZ ARMANDO MADRIGAL ALBARRAN

México, D. F.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN 1989





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CONTENIDO

		PAG
	INTRODUCCION	
ıı.	GENERAL I DADES	. 10
	2.1 Teoria de Hornos	
	2.2 Establecimiento del Tiro	- 14
	2.3 Tipos de Hornos Intermitentes	. 18
	2.4 Materiales de Construcción	. 24
	2.5 Quemadores	. 35
	2.6 Combustibles	. 43
III.	ESTUDIO DEL HORNO MOTIVO DE LA TESIS	growing and a second
	3.1 Descripción del horno	. 56
ı٧.	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION	. 61
	4.1 Diseño del Experimento	. 61
	4.2 Toma de Datos	. 63
	4.3 Suposiciones	. 70
v.	ANALISIS ECONOMICO	. 97
vı.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	105
vii.	BIBLIOGRAFIA	108

CAPITULO I

INTRODUCCION

Se conoce como cerâmica al arte de elaborar y cocer al horno vasijas y otros objetos de barro, loza, porcelana de diversas clases y calidades. Para la elaboración de estos objetos se utiliza principalmente arcilla, constituida quimicamente por óxidos de silicio y aluminio, que al ser mezclada con una cantidad adecuada de agua, adquiere una plasticidad tal que le permite ser moldeada. Sus características finales de dureza y porosidad se adquieren al someter la mezcla a un proceso químico a alta temperatura que oscila entre 800 °C y 1,500 °C según el material empleado.

La ceràmica fue producida por todas las antiguas civilizaciones tales como Egipto, Mesopotamia, China, India y Persia, adquiriendo rasgos característicos en cada una de ellas. Durante los siglos IV y V A.C., los griegos popularizaron el uso de objetos ceràmicos no solo de caracter funerario sino de tipo decorativo, carcterística que adoptaron mas tarde los romanos. En la Edad Media el arte ceràmico decayò en occidente mientras que en oriente adquiriò gran importancia, tendencia que continua

hasta el siglo XVIII en que la importación de ejemplares chinos por los navios franceses, ingleses y holandeses motivó a un gran desarrollo de las porcelanas. Este desarrollo culminó con la indutrialización de la porcelana, que después se extendió a todos los productos cerámicos como vidrio, cemento, refractarios, abrasivos, esmaltes porcelánicos, productos estructurales de arcilla, cerámica electrônica y en la última década los superconductores.

En México, la fabricación de productos cerámicos ha adquirido gran importancia, dada su aplicación en muchos tipos de industria como la de la construcción, eléctrica, química, utensilios domésticos y artesanal entre otras.

Las materias primas utilizadas para la fabricación de cerâmica, son básicamente arcillas, que son productos secundarios de la corteza terrestre, es decir resultan de la descomposición de roca de tipo feldespático debido a los agentes atmosféricos.

Existen varios tipos de arcilla que se utilizan en la fabricación de productos ceràmicos:

Caolines: Estas son las mas blancas entre todas las arcillas debido al bajo contenido de hierro que poseen, en consecuencia son las principales materias primas de la loza blanca y de las pastas de porcelana.

Arcillas de bola o "Ball clay": Estas arcillas cerâmicas se encuentran solamente en reducidas zonas de Estados Unidos y del

sur de Inglaterra. Son de grano fino y altamente plásticas, adquieren dureza en el secado y registran gran encogimiento tanto en oste como en el quemado por lo que no se pueden utilizar solas. El color al quemado no es tan blanco como el de los caolines. Las arcillas de bola son generalmente agregadas a los caolines para mejorar sus condiciones de plasticidad.

Arcillas compactas o "Stoneware": Hay muchas clases de arcillas compactas que contienen suficientes feldespatos (combinados con arcillas plásticas) para darles a ambas, propiedades de plasticidad y dureza al quemado. Son ingrediente importante en muchas pastas, pero también se utilizan solas.

Arcillas de ladrillo rojo: Como su nombre lo indica son las empleadas en la fabricación de ladrillo. En términos generales, estas arcillas conceden buenas condiciones de plasticidad cuando se agregan a pastas de baja temperatura, dando un color rojizo a estas.

Otras arcillas: Pueden mencionarse las bentonitas, de grano sumamente fino y que se usan en pequeñas cantidades para aumentar la plasticidad de una pasta. Existe cierto número distinto de minerales de propiedades similares que son solamente componentes menores de las arcillas plásticas, como la montmorilonita y la haloisita que modifican la plasticidad de otros materiales cerâmicos.

La arcilla està compuesta de pequeños cristales (0.5 a 2.0 micras). Estos cristales son de un mineral llamado caolinita (Al203 25:02 2H20) cuya composición aproximada es:

47% Silice

39% Alùmina

14% Agua

El proceso de fabricación de la cerámica se divide básicamente en cuatro operaciones: Preparación de la mezcla, moldeado o for jado, secado y quemado.

Preparación de la mezcla: A la pasta ceràmica seca se le agrega agua en una cantidad adecuada y se incorporan perfectamente hasta obtener las condiciones requeridas para el moldeado, durante este proceso se le agregan a la mezcla agentes defloculantes, que son electrolitos en forma de sales de sodio o de amonio que por su carga (OH-) retardan la formación de la red cristalina obteniéndose una mayor fluidez de la mezcla.

Moldeado o forjado: Esta operación depende del producto final puede llevarse a cabo por varios métodos:

- 1.- Método de extrusión: La pasta se coloca en un filtro prensa para eliminar el exceso de agua, pasando luego a un extrusor que forma barras o tubos que se secan y tornean para darles forma.
- 2.- Mètodo de prensado: La pasta debe tener un control de la humedad para ser prensada en moldes de acero. Generalmente se utiliza este mètodo para la fabricación de bloques o de losetas.
- 3.- Método de colado: En este método la pasta se vacia directamente en los moldes de yeso que absorben el exceso de humedad. Este se utiliza para hacer piezas irregulares de tipo artesanal.

AMALISIS RUINICO DE LAS ARCILLAS TIPICAS, EN PORCENTAJES

Componente		! Caplin de !Carolina del ! Morte			"Ball Clav" ! Tennessee !	! Arcilla !compacta de ! Hew Jersey	
Sílice	48.00	46.00	47.00	53.00	! A1.00	9.00	57,00
Alvaina	38.00	28.00	37.00	29.00	25.00	22.00	19,00
Oxido de Fierro	. 0.50	9.60	: ! 0.80	2.00	1.00	1.60	7.00
Naido de Magnesio		. 0.40	0.20	9.30	. 0.10	0.20	3.00
Muido de Calcio	: !	. 0,40	. 0.20	. 0.40	. 0.10	. 0.30	4.00
Orido de Titanio	:	: ! 0,40	. 0.20	: ! 0.80	i 1.30	: 	1.00
Alcalis	2.00	0.70	0.30	2.00	2.00	2,50	5.00
Aqua combinada	12.00	i 12.00	15.00	: ! #12.00	\$10.00	! 6,00	4.00
Oxidos básicos	! 2.50	. 2.10	1.50	4.70	3.20	4,60	19.00
Oxidos neutros	38.00	36.40	37.2	29.00	25.00	22.00	19.00
Oxidos ácidos	! 48.00	: ! 46.00	47.0	53.80	62,30	69.00	50.00

1 Incluye materia orgánica

MORTON, F., "Elements of Ceramics".

Secado: En esta operación se elimina la mayor cantidad de agua que contiene la pieza y deberá hacerse antes del quemado.

Quemado: Es la parte fundamental en el proceso de fabricación de productos cerámicos. Se lleva a cabo en hornos que funcionan como reactores en donde se realiza un proceso químico a alta temperatura. Es de suma importancia regular la velocidad de calentamiento y enfriamiento de las piezas, la atmósfera y la temperatura del horno.

El calor que produce el combustible se destina parat Calentar el material ceràmico que se va a quemar y los carros sobre los cuales se carga este material, evaporar el agua que quimicamente està unida al material, proveer las pèrdidas de calor sensible que se llevan los gases de combustión al salir por la chimenea y suplir el calor necesario para los cambios químicos que experimenta el material ceràmico al guemarse.

Debido a los largos tiempos de quemado y a la alta temperatura que se requiere, el consumo de combustible determinarà en gran medida el costo del proceso, por lo que una combustión adecuada y menores pèrdidas de calor por conducción, convección y radiación, nos dará un ahorro de combustible y por lo tanto una operación mas econòmica.

La optimización y conservación de los recursos no renovables, en particular la de los energéticos no es una preocupación nueva, ni para la industria petroquímica ni para la de los consumidores debido a las condiciones actuales tanto

econòmicas como de demanda y suministro, se agudiza aun mas la necesidad de optimizar y conservar los recursos naturales.

En la tabla 1.1 se presentan los precios de venta al público de combustoleo tanto pesado como ligero, gas natural y gas licuado en el Distrito Federal en el periodo comprendido entre los años 1978 y 1987. Se puede observar que en estos diez años el aumento en el precio de los energêticos ha sido considerable.

Hoy en día el exito econômico de cualquier proceso industrial, requiere de un uso eficiente de la energía. Tomando en cuenta que en cualquier planta industrial el 75% de la energía total empleada se utiliza como combustible en hornos, calderas de vapor y demas equipos inherentes al proceso, esto nos lleva a la necesidad de optimizar el diseño y la operación de estos equipos.

Para el caso particular de esta têsis se estudiarà un horno de tipo intermitente, que actualmente opera en la empresa Funcion en Arte S.A. de C.V., dedicada a la fabricación de productos ceràmicos de uso doméstico, ubicada dentro del perimetro de la Delegación Iztapalapa en la ciudad de México D.F. Esta compañía tiene diez años de operación, pero cabe aclarar que los hornos tienen una antiguedad de 20 años aproximadamente y como es lógico pensar, en este lapso de tiempo han sufrido un desgaste que nos lleva a la necesidad de analizar su operación.

El objetivo fundamental de este trabajo se enfocô a estudiar

los tipos de hornos, quemadores y materiales refractarios utilizados en la fabricación de hornos de este tipo, para que una vez conociendo todos los factores que intervienen en la construcción y operación de un horno en general, se pueda proceder a evaluar el horno objeto de esta tesis, buscar un modelo, aplicarlo y obtener un resultado que nos permita dar solución a un problema práctico.

PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTOLEO, GAS NATURAL Y GAS LICUADO EN EL DISTRITO FEDERAL

AÑO	COMBUS'		GAS NATURAL (\$/m3)	GAS LICUADO
	PESADO	LIGERO	INDUSTRIAL	(\$/kg)
1978	260.00	300.00	0.26	2.40
1979	283.33	328.63	0.28	2.40
1980	345.00	396.66	0.35	2.50
1981	447.58	518.50	0.45	3.15
1982	737.22	856.50	0.92	4.72
1983	4,041.10	4.706.94	6.19	10.60
1984	8,353.60	9,612.85	13.39	13.39
1985	15,557.00	17,968.00	26.30	30,00
1986	35,000.25	40,428.50	58.00	105.00
1987	97,391.30	112,487.00	159.30	334.00

CAPITULO II

GENERAL I DADES

2.1 Teoria de Hornos.

Un horno es un dispositivo en el que se convierte la energia electrica o la energia quimica de un combustible en calor, que se utiliza para aumentar la temperatura de aquellos materiales, denominados carga, que se ponen en su interior.

Frecuentemente la carga sufre alguna transformación fisica o química en el interior del horno, por lo que este actúa como reactor a temperatura elevada y su forma está determinada por la naturaleza de dicha transformación.

Un horno està constituido por una cavidad interna en forma de càmara, destinada a recibir las piezas que se han de calentar. Esta càmara esta formada por material refractario, apto para las temperaturas de trabajo del horno, revestida a su vez por material aislante, destinado a reducir las pèrdidas de calor a travês de las paredes. Algunos hornos utilizan una coraza de acero reforzada con elementos estructurales para dar mayor rigidez a la construcción.

El secado de las piezas cerâmicas puede hacerse al aire libre por circulación natural del aire, a temperatura ambiente. El empleo de estructuras cerradas y la aplicación de calor aceleran el proceso. En cambio, el quemado de los materiales debe hacerse siempre en estructuras cerradas con aplicación de calor, habiendose construido hornos de algún tipo desde el comienzo de la alfarería.

El mètodo mas sencillo de cochura o quemado es el "Horno de hormiguero", el cual, a pesar de ser antiguo, se emplea todavia en ocasiones para la fabricación de ladrillos hechos a mano. Los ladrillos se apilan alternados con el combustible formando un montón, o con frecuencia aprovechando un talud y se cubren después con tierra. A continuación se enciende por el fondo y se deja que el fuego avance através del "hormiguero", aspirando tras si el aire encargado del enfriamiento. Una vez frio, se derriba el conjunto.

El paso siguiente es el horno periòdico o intermitente con estructura permanente (en ocasiones el techo es temporal). Estos hornos son generalmente redondos, pero pueden ser rectangulares. Poseen un revestimiento interior de un refractario adecuado y otro exterior de ladrillo de construcción protector. Los hornos periòdicos pueden hacerse trabajar según los principios de tiro ascendete, tiro horizontal o tiro descendente, siendo mucho mas satisfactorios los últimos. Se colocan las piezas en el horno y a continuación se calienta este gradualmente, se mantiene la

temperatura máxima durante un cierto período y se deja enfriar. Después puede extraerse la carga e introducirse una carga nueva.

aprovechan el calor Los hornos continuos. residual desprendido durante el enfríamiento. Consisten en escencia en una serie de hornos intermitentes conectados en circuito. Se la circulación de aire de forma que pase a través de las que va se han cocido y se estén enfriando. V a continuación, una vez caliente, pasa al horno que se encuentra en fase de cochura. Los gases residuales calientes pasan sobre las piezas que se encuentran promimas a la cochura, precalentandolas, de tal forma que estas necesitan una menor cantidad de combustible en cochura propiamente dicha. El principio fundamental es que fuego se mantiene siempre encendido y en movimiento alrededor del circuito de hornos.

En el horno de túnel ocurre el principio inverso. Una estructura en túnel tiene zonas a temperatura constante y diferentes que corresponden a un programa de quema, y las piezas avanzan sobre carretillas o planchas refractarias (fig. 2.1). En teoría este es el mètodo ideal de cochura con el que puede conseguirse la màxima eficiencia en combustible. En la pràctica el horno de túnel està siendo ràpidamente reconocido por dicha razòn como el mètodo òptimo de cochura para la producción en serie, aunque probablemente seguiran siendo utilizados hornos intermitentes mejorados en el caso de cargas pequeñas o individuales.




FIG. 2.1 HORNO DE TUNEL

Se debe tomar en cuenta si las piezas pueden o no someterse al contacto directo con las llamas y los gases de combustión producidos al quemar el combustible. En los casos que no es permisible este contacto, se utilizan hornos de mufla o colocando las piezas en recipientes refractarios antes de introducirlas en el horno.

2.2 Establecimiento del tiro.

calentamiento de los hornos quemando combustibles, Εì depende del establecimiento de un cierto tiro. El proceso de combustion. calienta e1 aire situado inmediatamente a alrededor ocasionando una expansión y una reducción de densidad. Esto hace que se eleve por encima del aire frio mas denso que lo rodea. El movimiento ascendente en un recinto cerrado, da lugar a una reducción de la presión en el fondo de tal forma que se aspira aire. y a un aumento de la presión en la parte superior, que obliga al aire a salir al exterior por las aberturas existentes. Entre ambas zonas existe una región neutra en que la presión interna es iqual a la atmosférica. La diferencia de presión aumenta con la altura de la columna de aire confinado, por lo cual para conseguir un gradiente importante de presión se requiere de una chimenea alta.

Por lo anterior, el movimiento del aire debido al calentamiento local conduce a un gradiente vertical de presión que induce el tiro requerido para la combustión y para la distribución de los productos de combustión calientes.

- 2.2.1. Tiro ascendente: En el tipo mas sencillo de horno se permite que los productos calientes de la combustión penetren la zona principal de este directamente desde el hogar, rodeados solamente por una pared de câmara baja, y describan su recorrido ascendente hacia la chimenea que se abre en la parte superior del horno. Una colocación adecuada de las piezas en el recorrido de los gases contribuye a su distribución y al aprovechamiento del calor de los mismos, pero la zona central del fondo de un horno de tamaño aoreciable Dunca llega suficientemente a no ser que una parte de los gases de combustión se conduzcan separadamente a través de un conducto bajo la solera y emerjan por la abertura central. No obstante se deja escapar con los gases una cantidad de calor demasiado grande por la chimenea y el consumo de combustible y la emisión de humo son muy elevadas. (fig. 2.2).
- 2.2.2. Tiro descendente: Un medio de reducir las pèrdidas de calor en los gases residuales que representan una parte tan importante del consumo de combustible en el horno de tiro ascendente està en obligar a los gases calientes a describir recorridos mas largos a travès de las piezas y a cederles así una proporción mayor de su calor. En el horno de tiro descendente los conductos de aspiración de los gases agotados se abren en la base del horno. A continuación pueden ascender separadamente por los costados del horno contribuyendo de este modo al calentamiento de la estructura, o bien van a parar a una câmara de reunión y una chimenea. Esto último proporciona un mejor tiro. (fig. 2.3).





FIG. 2.3 SECCION DE HORNO CIRCULAR.



2.2.3. Tiro Horizontal: Ciertos hornos se disponen de tal forma que los gases calientes se desplazan a través de las piezas más o menos horizontalmente. Tienen una forma estrecha rectangular provista de los hogares y una pared de pantalla en un extremo, y la salida hacia la chimenea se encuentra en el fondo del otro extremo.

2.3 Tipos de hornos intermitentes:

Hornos periòdicos o intermitentes: Podemos decir que los hornos intermitentes se dividen en los llamados tradicionales y en los modernos. Los hornos tradicionales, especialmente los "hornos de botella" de tiro ascendente, dan quemas muy desfavorables en rendimiento, calidad y eficiencia por lo que su construcción ha sido abandonada, aunque todavla se utilizan debido a que tienen una vida útil muy prolongada.

Los hornos periòdicos modernos, por lo general, utilizan gas o energia elèctrica y en los últimos años, han adquirido popularidad con respecto a los hornos de túnel por las siguientes razones:

- a. Puede no haber espacio disponible en un lugar congestionado para la instalación de un horno túnel, mientras que pueden instalarse varios hornos intermitentes eléctricos o de gas en el espacio anteriormente ocupado por "hornos de botella".
- b. Las inversiones de capital son solamente una fracción de las requeridas para un horno túnel.
- c. Las fluctuaciones del comercio pueden compensarse fàcilmente reduciendo el número de hornos en uso. Un gran horno túnel presenta serias dificultades en circunstancias parecidas.

- d. Los hornos pequeños proporcionan un regimen de calentamiento ràpido y la quema puede mecanizarse mediante controladores programados, de tal modo que puede efectuarse durante la noche con la supervisión esporádica de un vigilante nocturno.
- e. Puede tratarse una mayor variedad de productos que deben cocerse a temperaturas diferentes.
- f. El mantenimiento puede llevarse a cabo por lo general sin interrupción de la producción.
- 2.3.1. Hornos intermitentes tradicionales: Los hornos intermitentes tradicionales se alimentan en su totalidad de combustibles sòlidos. Su planta puede ser circular o rectangular. Sus principales desventajas están en los altos costos de construcción y mantenimiento. Las paredes y el techo pueden construirse a base de una doble capa de refractario en el interior y ladrillo de construcción en el exterior.

Cada horno tiene una o dos puertas o ventanillas de acceso para sacar y meter las piezas. Dichas aberturas están cerradas con ladrillos durante su quema. Los fogones o mecheros se distribuyen uniformemente alrededor de la circunferencia de los hornos circulares y a lo largo de uno o de ambos lados de los rectangulares.

- 2.3.1.1. Hornos intermitentes tradicionales de tiro ascendente:
 - 1.- Horno de "Botella" de tiro ascendente: Debe su nombre a

la peculiar forma que presenta su techo abovedado coronado por un cono exterior que recoge los gases procedentes de las diversas salidas de humo y los conduce a la alta chimenea central. El diàmetro està comprendido entre 4.2 y 7.3 m, en tanto que la altura es aproximadamente de 6.1 m. La entrada de aire en la base se lleva a cabo a través de parrillas, puerta hogar o aberturas de regulación. La eficiencia en combustible de los hornos de tiro ascendente, es la mas baja de entre todos los hornos, perdiêndose por la chimenea una proporción considerable de calor.

- 2.- Horno de porcelana de dos pisos: Es un horno circular de doble cubierta para la quema a dos temperaturas diferentes, aprovechando los gases residuales que con frecuencia están lo suficientemente calientes para cocer los materiales crudos. (fig 2.2).
- 3.- Horno escocès: es un horno rectangular de tiro ascendente para cocer ladrillos. Tiene diseño y estructura sencillos y puede construirse como horno provisional a base de ladrillos sin cocer. La quema se inicia lentamente con astillas de madera y coque, y su fase principal se realiza con hulla. La cochura o quema total lleva de dos a tres dias.
- 4.- Otros hornos: Existen otros tipos de hornos de tiro ascendente que se utilizan exclusivamente para la fabricación de ladrillo, debido a que su quemado es muy sucio y el material se encuentra en contacto directo con las cenizas. Algunos ejemplos son: horno alemán, horno de Newcastle y horno de Kassel.

2.3.1.2. Hornos tradicionales de tiro descendente: Son los únicos hornos encendidos con carbón que se siguen construyendo por su gran capacidad y buen funcionamiento. Se utilizan principalmente para la quema de materiales pesados de arcilla, tuberias vidriadas con sal y refractarios, mas especificamente para formas especiales, piezas de gran tamaño y cierto tipo de materiales que requieren condiciones especiales de cochura, atmósfera y enfriamiento.

En el verdadero horno de tiro descendente, la parte superior de la carga se calienta antes que el fondo. Si las piezas tienen un contenido apreciable de humedad, existe el peligro de que esta se elimine de la parte superior y se condence en el fondo de la carga. Este sistema produce un calentamiento mucho mas uniforme del horno que el de tiro ascendente.

- 1.- Horno de Minton: Es el único que se opera totalmente según el sistema de tiro descendente, todos los gases calientes del hogar son obligados a ascender al techo del horno por una alta pared de pantalla que llega generalmente hasta el fondo de la bóveda. Entonces quedan en libertad para circu ar entre la carga en su recorrido descendente hacia los conductos de la solera. (fig. 2.3).
- 2.- Hornos de Wilkinson y Robey: Utilizan el principio de tiro ascendente-descendente. Una parte de los gases calientes de cada fogòn pueden conducirse bajo la solera y darse salida a través de la abertura de pozo del fondo del horno.

- 3.- Horno de Thomas: Utiliza el mismo principio de tiro ascendente-descendente, este cuenta con pantallas en los hogares que están prácticamente cerradas por su parte superior pero se abren por adelante, calentando solamente el primer metro contado a partir del fondo del horno, impidiendo así la condensación y haciendo posible el acabado de la quema en el fondo del horno al mismo tiempo que en la parte superior.
- Hornos intermitentes modernos: Aparte de modernización de los grandes hornos de tiro descendente. convierte en hornos con alimentación automática con alimentación de gas o fuel-oil, la tendencia principal en hornos intermitentes modernos està orientada construcción de hornos pequeños para materiales cerámicos finos. Por lo general estos se calientan elèctricamente o por gas, aunque consumen un combustible mucho mas caro que los hornos botella alimentados por hulla, se ha demostrado que su costo de operación es inferior al de estos, debido a ciertos factores:
 - a. Eliminación de cajas.
- b. Ahorro en la mano de obra empleada en la manipulación de las mismas.
- c. Cochura mas uniforme, con mayor proporción de piezas de primera calidad en la producción.
 - d. Cochura automàtica programada.
 - e. Ausencia de trabajos a turno.
 - f. Condiciones de trabajo mas agradables en general.

Los hornos mas pequeños se calientan por lo general

electricamente, y pueden ser moviles. Los hornos de gran tamaño, en especial los calentados a gas, son de estructura de mamposteria, es decir fijos. Estos hornos no solo se usan en la industria, sino también en laboratorios, talleres de arte, universidades y escuelas.

Algunas de las economias de calor y tiempo propias del horno tipo túnel se consiguen en dos nuevos tipos de hornos intermitentes: el horno de vagoneta y el horno de campana. En estos, la base de la carga es independiente de la temperatura de las paredes del horno.

- 1.- Horno de vagoneta u horno de solera mòvil: Està dotado de carretillas que pueden tener incorporada una pared extrema del horno sobre si mismas. El material se carga en estas fuera del horno, se mantiene en espera fuera de otro en período de enfriamiento del cual puede sacarse la carretilla antes de enfriarse por completo, e introducirse la nueva para aprovechar el calor residual.
- 2.- Horno de campana: En estos hornos la base de carga es estacionaria, eliminando así las posibles perdidas debidas a la vibración sobre un carro móvil. La estructura calefactora que està constituída por las paredes y el techo, se hace descender sobre la base durante cada quema. Tambien en este caso pueden cargarse los materiales comodamente fuera del horno y volverse a utilizar las estructuras calefactoras tan pronto como las piezas

en enfriamiento puedan resistir las condiciones atmosfericas.

2.4 Materiales de construcción.

La elección de materiales para construcción de hornos es dificil dado que no existe producto alguno que sea el "mejor" en todos los casos. Deben valorarse cuidadosamente las condiciones de servicio, tales como:

Temperatura màxima de trabajo.

Velocidad de variación de temperatura.

Carga māxima,

Abrasión debido a las cenizas.

Ataque por humos, vapores y escorias.

Atmosfera oxidante o reductora.

Todo ello demuestra que debe conocerse mas de una propiedad de los materiales de construcción y elegirse la combinación mas adecuada para lograr un servicio duradero.

Los materiales básicos utilizados, son cerámicos en si mismos consistiendo en ladrillos, bloques y perfiles refractarios, aislantes y comunes. A estos deben affadirse morteros, mezclas apisonables y hormicon.

Para la construcción de hornos utilizados en la industria ceràmica, se requiere del conocimiento de las siguientes propiedades:

a. Refractariedad en servicio: Se refiere a la temperatura

maxima que el material puede soportar durante períodos de tiempo prolongados, en ocasiones repetidas y bajo carga de la estructura que descansa sobre él, mas un factor de seguridad. Debe conocerse tambien el coeficiente de expansión térmica a fin de establecer juntas de dilatación suficientes para dar estabilidad a la estructura.

- b. Resistencia tèrmica al resquebrajamiento o resistencia al choque tèrmico: Es un factor importante puesto que un material que soporta bien temperaturas elevadas, pero se agrieta si se enfria ràpidamente, carece de utilidad en hornos periòdicos de cirlo corto.
- c. Resistencia a la abrasión y al impacto: Diferentes partes de un horno sufren un tratamiento muy variado durante el servicio, debido a la acción de la carga del combustible sólido, cenizas y polvo transportados por el aire.
- d. Resistencia a escorias, humos y vapores: Los refractarios se clasifican en àcidos, neutros o básicos de acuerdo a su resistencia a las escorias àcidas y básicas, siendo los neutros resistentes al menos parcialmente a ambas. Para hornos cerâmicos deben conocerse además la resistencia que ofrecen los materiales a los gases de combustión, en particular a los gases sulfurosos en presencia de vapor do agua, vapores desprendidos de los vidriados, especialmente los de plomo.
 - e. Propiedades de construcción: Debe conocerse todo lo

relativo a las propiedades de soporte de cargas tanto en frio como en caliente, junto con la densidad aparente, posibilidad de construción, expansión reversible, conductividad tèrmica y calor específico, a fin de tomar decisiones sobre espesores de pared y metodos de construcción.

2.4.1. Descripción de los materiales refractarios:

A.1. Arcilla refractaria de servicio super: Util hasta el cono 29 empleada como revestimiento de hornos de alta temperatura en general y cimeras de carretillas de horno, por ejemplo, bóvedas de muflas y hornos de fuego directo, envolventes de quemadores y paredes de câmaras.

- A.2. Arcilla refractaria de servicio severo: Util hasta el cono 20. Revestimiento general para hornos de temperaturas mas bajas y revestimiento del extremo caliente de zonas de precalentamiento y enfriamiento en los hornos de tunel y muros laterales de hornos periódicos.
- A.3. Arcilla refractaria de servicio intermedio: Util hasta el cono 8. Refuerzo de zonas calientes detràs de arcillas de servicio super o severo, y revestimiento para secciones intermedias de las zonas de precalentamiento y enfriamiento en los hornos túnei; muros laterales de hornos periódicos.
- A.4. Arcilla refractaria de servicio ligero: Util hasta el cono 4. Material de refuerzo en general y para partes frias de hornos, entradas, salidas y fondos de carros de horno.

FACTORES SELECTIVES DARA LA RETERITATION. DE LA LITUIDAD DE ESCRIPTOS SEFERACIARIOS CONFREIALE.

PPCOUCIO DISPONIBLE COMERCIALMENTE		EGPCINE DE CARBAS A TEM- FERA- TUMAS ALTAS	RE TE AL G	SIS- NCIA RES- ESSA NIEN- IO	TERS CAS TER PIS	DE 35-	RESISTENCIA A LA GIIDA- CICH	RESISTIELCIA A LAS ATROST FERNS RESUCTIONAS	TERCIA A LES	FEBIS- TERCIA A 145 EBLIRIAS EASICAS	RESIS- TENCIA A LA ADRE- RENCIA DE LA ESCOJIA	RESIS TENCIA A LA FENE- TRACION CE LA ESCORIA	RATLEAS	PESO GEL MATE- RIAL PEFKAC- THATO	RESIS- TEXCIA A LA ABRATION AECA- NICA
CARPLAD DE SILICID	2	1				1,	3	.1	1	3	ı	ı	5	2	
MATERIALES ALCHIFOSOS													100		
ALEN INA FUNDIDA	2	2		4 .		2	1	1	1.	. 2	٠ ١	4	2	. 2	1
CORTHODN	2	3		3 .		2	1	!	. 1	2	4	3	3	2	ī
0142-CR0	2	3		٠3		3	i	1.	- 1	2	1.4	3	3	3	3 -
COMPUESTOS DE MACHESTO						2.							**	*	
MAGNESIA SINTERIJADA	1 .	4		5		7	1	1	5 .	1	4	3	1	2 '	3
MADIESTA CALCINADA	1	4		5		3	.1	1	5		1.4	3	. 2	2	3
";O SINTERIZACO CON ALUMINA	2	4		3.		3	1	l l	3	- 2	. 4	3	. 2	2	., 2
ESFINELAS DE MADRESTA	2	4		3		3	1	1	- 3	2	4	3	2	. 2	. 3
FORSTERITA	2	1		3		4 .	. 1	1	3	. 3	. 4	2	2	. 2	3
SILICATOS DE ALUMINIO			٠,												
MULLITA (FUNDIDA \ COLACA)	2 '	· 1		4		3	1.		1	. 3	4	1	2	2	1 .
EILLINANITA	2	2		7		3	1			3	4	. 2	2	3	2
ANDALUBITA	2	2		Ξ΄.		2	1	1	er y len	3	4	. 2	2	3	2
ETARTTA	2	2		2		3					4 4	:	2	3	2
CAGLINES	2	2		2		3		1	. 1	3	1	2	2	. 3	2
PRCILLA REFRACTARIA	3 .	4		2		4	1		1	1		2	2	3	3
CRONIT43	2	4		5		3	1	4.5	1	1	4	. 2	3	10.15	7
SILICE	2	1		5		4 ,	> 1	1.1	1	. 5		2	2	3	3
SRAF1-3	1	1		1		ı	. 5	1	- 1	1	1	1	5	. 4	5
BRIED DE ZIFCOVIO	1	1	3	1		4 .	1	3	2	4	4	. 3	2	1	3
SILIDAIG DE BIGCONIO	2 .	7		1					2		പോടും ചി	7	. 7	1 1 1	1

CLASIFICACION RELATIVAL 1. MUY ALTO, 2. ALTO, 3. MEDIO, 4. BASO, 5. MUY EARO. SINGER F. CERANGO INDUSTRIAL, VOL. 3

- 8.2. Rico en alúmina, con un contenido aproximado de 60% de òxido de aluminio. Util hasta el cono 32. Alrededores de parrillas, quemadores, paredes de camaras y otros puntos donde inciden llamas directas y existe abrasión, por ejemplo, bóvedas de hornos de mufla.
- 8.4 y 5. Rico en alúmina, con un contenido de 80-90% de óxido de aluminio. Util hasta los conos 35-36. Paredes delanteras huecas de càmaras de combustión de muflas. Resistente a la abrasión.
- B.5 y 6. Rico en alúmina, con un contenido de 70-79% de óxido de aluminio. Util hasta los conos 36-37. Solera y pared posterior de camaras de combustión de muflas. Resistente a la abrasión.
- D. Semisilice: Util hasta el cono 15. Bòvedas y revestimientos de hornos.
- E. Caolin: Util hasta los conos 16 a 20. Bôvedas y revestimientos de hornos, incluso a los periôdicos empleados para el vidriado salino.
- F.1. Mullita: Util hasta el cono 32. Solera, pared posterior y pared anterior hueca de câmaras de combustión de hornos de túnel de mufla. Aberturas para quemadores de aceite y de gas. Revestimiento de hornos eléctricos con canales resistores.

- G.i. Ladrillo de silice regular: Util hasta el cono 29-30.
 Revestimiento en zona caliente.
- G.2. Ladrillo de silice super: Util hasta el cono 32. Solera y pared posterior de câmara de combustión de horno de mufla.
- H. Carburo de silicio: Util hasta el cono 35. Pared hueca anterior de càmara de combustión de horno de mufla. Paredes de câmara en donde inciden las llamas. Resistente a la abrasión.
- 2.4.2. Materiales aislantes: El principio del aislamiento està basado en la baja conductividad del aire, y la totalidad de los materiales aislantes procuran incorporar tanto aire como lo permitan las otras consideraciones. La transmisión de calor a través de los sólidos tiene lugar por conducción, pero tan pronto como se introducen grandes espacios de aire entran en juego la convección y la radiación. La convección se impide haciendo los espacios de aire demasiado pequeños para permitir un movimiento de aire apreciable. La radiación depende de las diferencias de temperaturas entre dos superficies sólidas en oposición. Cuanto menor es el espacio de aire que las separa, menor es la diferencia de temperatura entre ellas y menores las pérdidas por radiación.

La importancia relativa de los tres factores varia con la temperatura. A temperaturas bajas la conducción es el factor mas importante, y cuanto mas ligero sea el material tanto mejor aisla. A temperaturas elevadas la convección y la radiación

TABLA 2.2

LISTA DE CLASIFICACION DE REFRACTARIOS

					TERFE	ATURA	DE AF	icaci	23	
	FEFRACIARIS		CAMPO	DE AFL	AMPLIACION PARA CONDICIONES DE					
			DESGE	1.0		HASTA		EEF	VIC13	LIBERG
		o;	°F	CCNG AFRO1.	oc.	o _F	COHO AFROY.	00	o _F	edno Aprox
A1 (27)	**************************************									
n nas	SERVICIO SEVERO SERVICIO SEVERO SERVICIO INTERMEDIO SERVICIO LISERO	CS:	1200	04	1427	7000	23	1707	7100	77
	SERVICES SUFER	701 D15	1500	014	1241	577	-,	1117	2000	25
	CCRVICIO SECENE	113	1200	221	1000	27.36	6	1577	2212	24
	SEPUICIO I ISERA	575	1000	721	1148	2100	4	1571	2730	20
			1000		1.70	2100	. •	1551	27.0	
	SERVICIO SUPER, FUERTEMEN-									
. 7	BLOOUT PARA BALSAS									
	DE VIDRIO FUNDIDO									
-	SE VISELO PENSIES									
ET RICE	EM ALUKINIS									
. 1.	EGT DE PLUMINA	157	1800	ů£	1575	3650	30	1720	3150	33
2.	ACT DE ALUMINA	1077	2000	i	1763	7100	32	1758	3200	35
3.	70% DE ALEMINA	1203	2200	6	1730	3150	23	1754	3250	36
4.	ST DE ALUMINA ACT DE ALUMINA TOT DE ALUMINA TOT DE ALUMINA GOT DE ALUMINA	1253	2270	3	1753	3200	75	1314	2200	37
5.	901 DE ALUMINA	1314	2400	11	175£	7750	Já	1814	3359	37
` ~ £,	99% DE ALUXINA	1314	2400	11	1614	3346	37	1725	3500	40
	ALUMINA FUNDICA	1314	2400	11	1758	3233	35	1659	3400	37
E) Fats	HLO REFRACTARIO AISLANTE									
	anuru 15	30/	1000	022	5/0	1000	011			
4.	shere 29	548	1200	521	1012	2500	1			
j.	SAUFO 16 ERUFO 20 ERUFO 20 ERUFO 24 SAUFO 26	737	1400	015	1424	2300	8			
· ·	thera is	570	1500	CIL	1919	2220	14			
. 3.	DE SILICE LIBERO	121	; 200	100	1375	4,50	29 Zé			
c.	NE SALIUE ELISTAN	331	1000	022	1512	2100	40			
	ATELANIENTO SUELTO	1000	54.5			7030	70			
. 8.	GRUPO 30 LABRILLO GISLANTE DE	1072	2000	:	1267	3030	27			
· Y.	ALUMINA	1052	7000	1	1167	3100	32			
	MERITAR									

SE DA EL MUMERO DE COMO ERITARICO MAE FROXINO SINSER F. EXERANCA INPUSTRIAL, VOL. 2

LISTA DE CLASIFICADION SE REFRACTARIOS

					TEMPE	ATURA	SE FI	icaci	EX	
	REFRACTAREG		CAMPO	DE API	LICACIA	N KER AESTA	MAL	AXE CON STE	VICIO LIACIR	N FAMA IB 12 LISTED
				eesa			0298			t:::3
D!	SEMBILIDE, BO-BZY DE SILICE AGLUTINADO COX ARCILLA	815	1500	514	1476	2620	15	1572	2933	25
E!	CAPLIN									
F)	MALITA									10.70
	1. MURLITA O SILLINANITA 2. MULLITA COLADA FUNDIDA	1248	2720	3	1703	3190	37	1752	3235	32
6)	LADRILLO DE SILICE 1. RESULAR 2. SUPER.									
	I. RESULAR	649	1200	62i	1453	2020	29/00			
			1200	021	1703	3190	57			
	Resistente pl Res- Guestajaniento	642	1200	971	770	1780	07-05			, , , , ,
H)	CARSURD DE SILICIO	815	1500	014	1758	2203	35	1214	3390	37
11	ZIRCEN								٠.,	
3)	ALUMINA-DAIDO DE ZIECENIO									
K)	ERONO	1314	2400	11	1759	3200	35	12777	34557	37

SE DA EL NUMERO DE CONO ERITANICO MAS PROTING SINGER F. CERAMICA INDUSTRIAL, MOL. 2

LISTA DE CLASTETCACION DE REFRANTARIOS

					TEMPER	ATURA	DE AP	JCAC!	26	
	REFRECTARIO		CAMPO	CE AFI	.164616	n nga	KAL		LIACIO	
			DESEE		÷	HASTA		EER	VIC10	LIGERO
			°F		. °c	°F	CONC AFRGI.	٥°.	°F	CDMO AFREX.
u		1314		, .	!514	3300	27	1925?	35007	40
KI	MAGNESITA-ERUMO	1092	2939	1	1759	3733	35	12777	3450?	31
, NI	ERCHO-MAGKESITA	1092	2000	1	1758	3200	35	1977?	3450	37
01	FORSTERITA	1592	2000	ı	1572	2703	25	1517	3000	29
	ANGRITTA DE EARIG				1450	3002	29			
Pl	LADRILLO REFERCISRIO PLASTICO: 1. RESULPR	·`.		÷.				. •		
	Z. EUFER	1092	2666	1	1647	1000	29	1703	2100	32
	MEICLAS FAFA AFISCHAR 1. MAGNISTIA 2. MAGNISTIA 3. CRONG-MAGNISTIA		-							
Ċ	4. FORSTERITA									
	5. RICA EN ALUMINA E. ARGILLA ESFERCTABIA 7. ASFLANTE								. / i	
	MGLEEAPLES FOR COLADA 1. ARCILLA REFRACTARIA									
	2. BREICO 3. AISLANTE SOID 4. BICD EN MUMINA									
	EPLPG 27 SRUPS 30 CRENO	215 215 (-16)	.200 :200	014 617	1314 1451 1647 1536 1503	2700 2800 2800	17 27 20	. 1753	3220	35 22
	Alelahte 7016	(-15)	0		1503 1342	2450	17	1027	2000	24

SE LA EL HUMERO DEL COMO ERITANTES MAS FACNIMO ... SINSER F. CERANICA INQUERNIAL, VOL. 2

LIETA DE CLASIFICACION DE GEFRACTARIO

						MARE	RATURA	DE AFL	ICACI!	C11	
		REFRACTAPIO		CAX=C DESCE	DE APL		ACA KE ATEAH		. CON	NOICE	
•		• •	°£	°F	CONC AFRCI.			CONG AFROI.			CGNG AFFOX.
P)	LADR	ILLO REFRACTARIO PLASTICO									
	3.			2000			2200				29
	4.	SUPER, RESISTENTE A LA	1052	2000	1	1547	3030	29	1703	7100	32
		ESCERÍA	(-12)	D		1647	3000	27	1753	3200	35
	5.	CHORD	1992	2600	1	1730	3150	33			
	6.	MULLITA									
e 1	MERT	rrnt									100
-,		ASCILLA REFRACTARIA-	515		111	1221	7730	12	1733	2103	
		METCLE ARCILLA REFRACTARIA								3100	
	٨.	CALCINA	***	1.30			1500	10	1703	2.50	•••
		DE FRASUADO HIERAULICS				1373	2513	!3	1481	2700	17
	4.	DE ALTA TENFERATURA, FRADUADO AL AIRE	(-:E?	0		1647	3000	29			
	5.	DE ALTA TENFERATURA, FREGUESO FOR EL CALOR	1072	2063	1	1503	2100	32			
5	٨.		5:5	1560	014	1574	7200	20	1572	2703	24
		TE SILITE. STREET								2.00	•••
		RICO EN ALUMINA									
		MULLITA DE FRAGUADO AL					5268				-
	•	AIRE		٠		.,		••			
	10.	MULLITA DE FRAGUADO.	931	1600	34	1759	3200	35			
		FOR CALCA									•
	11.	CRSHI CE FRACUADO AL AIRE		0		1647	2000	. 27	1758	3200	35
	12.	CROMO DE FRAGUADO	1672	2003	1	1756	3260	35			
		PER CALER									

SE DA EL NUMERO DEL COMO ERITANICO HAS PROXING SINGER F. CERMICA INDUSTRIAL, VOL. 2 transmiten tanto calor que los espacios de aire deben ser muy reducidos. Por ejemplo, a 1027 ^OC un poro de 0.1 mm transmite por radiación la mitad que por conducción, en tanto que uno de 5.0 mm de diametro transmite treinta veces mas por radiación.

Al mismo tiempo que el tamaño de los poros, una cuestión de mucha importancia en el aislamiento de hornos es la temperatura que puede soportar un material poroso sin que los poros se aplasten y se produzca una fuerte contracción. El material poroso del que se dispone con mayor abundancia entre los de elevado poder aislante es la tierra de diatomeas. Esta se utiliza relleno suelto, aclomerada y convertida en ladrillos, o como agregado en el hormigón aislante. Pero normalmente no puede resistir temperaturas superiores a 800-900°C. Por considuiente ha protegerse con una CAOA de ladrillo refractario suficientemente gruesa para reducir la temperatura de la cara situada frente a la tierra de diatomeas a menos de 900 °C. Esto hace que la estructura total sea voluminosa y si bien es muy adecuada para hornos de tônel no puede utilizarse para el aislamiento realmente eficiente de hornos periòdicos debido al peso total.

Actualmente se fabrican ladrillos aislantes-refractarios de cerâmica que soportan temperaturas hasta de 1540°C. Estos pueden utilizarse directamente como revestimiento del horno, y no solo aislan sino que además reducen apreciablemente el peso de la estructura. Con su empleo pueden lograrse verdaderas economias de combustible en el caso de los hornos periódicos.

La mayor porosidad de la superficie de los ladrillos aislantes los hace mas propensos al desmoronamiento y producción de polvo. A fin de evitar esto se lavan frecuentemente con una preparación de zircon para obturar la capa superficial y mejorar así su resistencia.

2.5 Quemadores.

El sistema de calentamiento puede ser a base de combustión de algún combustible comercial o a base de energia elèctrica.

Analizaremos los sistemas a base de combustión, en los cuales el elemento principal es el quemador. Los quemadores están destinados a mezclar intimamente un combustible fluido o pulverizado y un comburente gaseoso (aire u oxigeno), con el fin de producir su combustión a la salida. Los quemadores mas simples son los que hacen fluir el combustible solo, sea al aire libre o en un hogar. Sin embargo, la mayor parte de los quemadores mezclan en su interior o a la salida el combustible con el comburente. En ocasiones el combustible solo se mezcla en el quemador con una fracción del aire necesario para la combustión (aire primario); este es el caso de quemadores de combustiblos pulverizados, en los cuales esta fracción de aire arrastra el combustible. El complemento de aire se suministra a la salida (aire secundario).

Del quemador dependen varios puntos importantes como son: dimensiones de la câmara de acuerdo al volumen de gases

KATERIALES AISLANTES

No.	MTERIAL	INTERVALCE		TENFERATURA KALINA	
		(°C)	(°F)		(°F)
	RELLENG REETTO DE DISTONITA, VERNIGULITA DIC- TENCIOS, ETG.				
	CLASES DE LABRILLOS Y BLCQUES CERAMICOS				100
1 2 3		HASTA 900 903-1200 1200-1353	1625-2192	e fi	
5	Ejreptos FLACAS ES DIATORITA DE SAJA TERFERATURA, TAL ECKO SE EXTRACA CEL YACINIFATO		• .	700	1657
6	LARRILLOS DE DIATORITA DE GRADO COMPACTO		7 5	651	1554
7	LASRILLOS DE CIATONITA DE GRADO LISERO	100		850	1502
5	LARRILLOS KOLER	* *		650-700	1552-165
9	ENDRILLOS DE TEMPERATURA INTERMEDIA CON EASE DE DISTONITA	•		1130	2012
10	LADRILLOS DE VERMICULITA			1100	2012
: :	RORMIBON DE VERNICULLIA (CEMENTO FUNDIDO)			2192	
!2	FOUNTER			1350	2462
13	FREDUCTOS DE EILEX, LIMITES			1750 A 1400	
14	LADRILLO REFRACTARIO ATGLANTE DE CARA CALIENTE L			1350	7462
!5	LADRILLO PEFRACTARIO ASSLANTE DE CARA CALIENTE 11			1450	2542
15	LADRILLO REFRACTARIO PISLANTE DE CARA CALTENTE 111	ı		1550	7872
17	AISLEOSE REFRASTERIO			1533	7200

SINGER F. CERAMICA INDUSTRIAL, VOL. 2

TABLA 2.3

MATERIAL PRINCIPLE AVIET

	TEXFERATURA	TERNICA A LA INTERNEGIA	REFAACT	ar i coab	DENSIDAD (CONTRACCION FILMS (11 CESSUES DE 2 H
No.	(KEAL) (°C)	(ETU) (°F)	(°c)	(°F)	(ç/c2³)	nt/f2	A TEMPERATURAL -
1	0.659	1.26 & 750°C 2.46 & 870°C 3.50 & 1000°C 4.5/3.5 & 1000°C			0.56-0.65	35/40	
: ;	1.365	7.46 A E70°C			0.47-0.65	42/47	
2	1.742	3.50 A 1960°C			0.50-0.83	50/55	
4	2.497/7.052	4.5/3.5 A 1600°E			-S.60-1.12	50/70	
					•	****	
	0.305	0.55 A 300°C					
5	0.321	0.59 A 400°C		1			
	0.333	0.41 A 450°C					
	0.646	1.17 A 210°C 1.22 A 406°C					
6	C.£77	1.22 A 406°C					
	0.453	1.25 3 450%					
	0.466	0.86 A 600°C 0.88 & 450°C 0.42 A 500°C 0.6-1.2				- 1	
7	0.453	0.55 % 450°5				12	
	0.510	0.42 A 516%				1.50	
8	0.333-0.666	0.5-1.2			0.40-0.20	25-50	
	0.627	1.13 A ESC*C			4		A.
9	0.649	1.17 A 400°C 1.23 A 500°C					
	0.682	1.23 A 500°C					
10	0.577	1.05 A 200°C 1.45 A 500°C 1.77 A 73-467°C 1.5 A 622°C 1.0 A					
	0.821	1.48 A 500°C					
- 11	1.073	1.77 A 78-467°C					1.0
. 12	0.832	1.5 A 625°C			0.55	53	
13	0.555 A	1.0 A	1600 A	2917 A	C. 45 A	78 A	Alexander and the
	1823	2.0	1650	2207	1.15	12	
	0.E71	1.45 A 200°C - 1600 A 300°C	1690	3074	0.76	47.4	-0.03 A 1200°C -0.37 A 1300°C -2.69 A 1400°C
	. 0.653	- 1600 A 300"E					-0.37 £ 1390°C
14	0.424	1.72 A 490°C					-2.47 4 1100°C
		1.54 A 500°C					
	1.148	2.07 A £00					
	1.276	2.30 A 200°C	1730	3146	0.94		0.00 A 1790°C
	1.376	2.30 A 200°C 2.46 A 366°C		•••			0.02 & 1500°C
-15	1.476	2.66 A 400°C					-3.41 A 1400°C
	1.570	2.83 A 500°C					-3.66 A 1500°C
	1.670	2.66 A 400°C 2.83 A 500°C 3.01 A 500°C					
	1.148	2.07 A 200°C 2.65 A 300°C 2.95 A 400°C	KAS ZE	MAS DE	1.02		0.01 A 1203°5
	1.231	2.65 A 300°C	1776	3219			-0.10 A 1366"E
16	1.637	2.95 A 400°L					-0.16 A 1100°C
	1.720	5.10 A 500°C					-0.79 A 1500°C
	1.83!	3.30 A 690°C					
17	1.332	Z.4 A 528°C				19-15	

producidos por la combustion y espesores de la pared de refractario de acuerdo a las temperaturas existentes en el horno.

Las características principales que nos definiran al sistema de combustión adecuado y por consiguiente, el quemador, son las siguientes:

- 1.- Aprovechamiento de los productos de combustión.
- 2.- Rango de operación (turn down): Atendiendo fundamentalmente al proceso y a la forma de control del quemador, esta característica es también muy importante y se refiere a las temperaturas de operación.
- 3.- Forma de control: La forma de control varia de acuerdo a la apliación del quemador, con las necesidades reales del horno y muy frecuentemente con los recursos econômicos del usuario.
- 4.— Capacidad y combustible: Estas dos características son determinadas una vez que se han establecido los tres puntos anteriores.

Una vez analizados estos puntos, se puede estar seguro de que la selección del equipo de combustión va a llenar los requerimientos de operación del horno. Para estos es necesario conocer los distintos tipos de quemadores, tanto para combustibles líquidos como gaseosos, que existen en el mercado. Para esto se hará una clasificación de dichos dispositivos:

- 1.- Por la localización del punto de mezcla:
 - a. Quemadores de mezcla exterior, como el mostrado en la figura 2.4.
 - b. Quemadores con mezcla en la nariz. (fig. 2.5).

- c. Quemadores de premezcla. (fig. 2.6).
- 2.- Por la presión de suministro de gas:
 - a. Quemadores de baja presión.
 - b. Quemadores de alta presión.
- 3.- Por el combustible de trabajo:
 - a. Quemadores de gas.
 - b. Quemadores de combustibles liquidos.
- 4.- Por el suministro de aire primario:
 - a. Duemadores atmosfèricos (fig. 2.7).
 - b. Quemadores con aire a presión.
- 5.- Por la longitud de la flama:
 - a. Ouemadores de flama larga.
 - b. Quemadores de flama plana.
 - c. Quemadores de flama corta.
 - d. Quemadores de flama abierta.
- 6.- Por el tipo de atomización del combustible:
 - a. Atomización mecânica.
 - b. Atomización por vapor.
 - . c. Atomización por aire.

En tèrminos generales, dentro de la clasificación anterior, entran todos los quemadores fabricados bajo diferentes marcas.

Las partes escenciales de un quemador son mostradas en la figura 2.7, pràcticamente todos los quemadores constan de estas partes con algunas variaciones que los hacen aplicables a diferentes procesos de calentamiento.




FIG. 2.6 QUEMADOR TIPO PREMEZCLA




FIG. 2.5 QUEMADOR DE MEZCLA EN LA NARIZ.




FIG. 2.4 QUEMADOR TIPO




FIG. 2.7 QUEMADOR DE GAS

Conociendo la clasificación anterior y por consiguiente, los tipos de quemadores existentes en el mercado, se puede seleccionar un quemador, el primer paso es determinar los efectos aceptables y no aceptables de la liberación de calor sobre la carga del horno. Para explicar esto se citará un ejemplo de efectos deseados dentro de la cámara de calentamiento de hornos industriales.

En primer lugar, para seleccionar un quemador, se debe tomar en cuenta las condiciones internas de presión de la cámara, es decir que se deberá seleccionar aquél quemador que proporcione una mezcla con mayor rapidez, que la velocidad de propagación de la flama con el objeto de evitar un regreso que en algunos casos quemarían las boquillas del quemador o causarían daños de mayor gravedad.

La velocidad de la mezcla tampoco debe ser mucho mayor que la velocidad de propagación de la flama ya que en este caso se obtienen mezclas gaseosas no quemadas en los gases de combustión, lo que se refleja en reducciones de la eficiencia del horno en general y da lugar además, a formación de mezclas gaseosas peligrosas que al acumularse dentro de la câmara de combustión o en el area de calentamiento pueden ocasionar explosiones.

Actualmente los fabricantes de equipo de combustión. editan catálogos de sus productos en los que señalan las características de sus equipos, con lo que se simplifica la selección de un quemador determinado para una operación específica. Estos catálogos contienen tabuladas las capacidades de los quemadores,

gràficas de funcionamiento a varios rangos de capacidad y características tales como longitud de la flama y las aplicaciones para las cuales tienen un mayor rendimiento.

En procesos como son el cocido y el secado de la cerámica, la composición de los gases de combustión juegan un papel muy importante, puesto que un alto contenido de bióxido de carbono o de gases no quemados perjudican el esmalte de las piezas. En estos casos es recomendable utilizar quemadores de baja presión del tipo premezcla que además de ser un quemador que nos permite dar un ajuste muy preciso a las condiciones de combustión, tienen la característica de poder realizar una combustión muy cercana a la estequiomètrica, es decir una combustión casi perfecta y libre de combustibles no quemados.

2.6 Combustibles.

2.6.1 Combustibles gasegsos:

De los tres tipos de combustibles (gaseosos, liquidos y sólidos) los gases son los que ofrecen mayores ventajas. Se transportan fàcilmente a cualquier número de hornos. La mayoria se queman sin humo incluso en hornos "frios". Pueden ser mezclados con aire en cualquier proporción sin ninguna preparación previa; el flujo puede ser medido con exactitud; permiten un fàcil control de temperatura, de atmósfera y de distribución de calor.

 Gas natural: Como su nombre lo indica es un gas que no es producido artificialmente; puede ser utilizado en lag condiciones en que es extraido de la tierra.

Los poderes caloríficos de los gases naturales varian desde los 350 hasta los 1500 BTU por pie cúbico. El volumen de aire requerido para la combustión de una unidad de volumen de gas es aproximadamente proporcional al poder calorífico del gas por lo que los requerimientos de aire para el gas natural varian en un amplio rango.

Los gases naturales con alto poder calorífico contienen cantidades pequeñas de gasolina, butano y propano. Una vez retirados estos constituyentes al gas se le denomina "gas seco" têrmino que se refiere al yapor de aqua.

El gas natural aparenta ser el combustible industrial ideal ya que por su alto poder calorífico puede ser transportado en tuberías comparativamente pequeñas; el gas es limpio y, salvo algunas excepciones, libre de azufre.

El gas natural està compuesto casi en su totalidad por hidrocarburos, por lo que su flama es luminosa, pero al mismo tiempo impide su precalentamiento en regeneradores y recuperadores ya que los hidrocarburos se descomponen a altas temperaturas y bloquean las tuberias con hollin, es más, el calor recuperado por el precalentamiento es despreciable ya que el peso del gas es menor a 1/15 del peso de la mezcla aire-gas. Una mezcla que contenga una pequeña cantidad de gas natural y gran cantidad de gas para alto horno, puede ser precalentada sin

formación de hollin, probablemente porque el carbón liberado puede combinarse con el bióxido de carbono.

El costo de calentar unidades con gas natural, depende de varias variables; la mas importante es el costo de instalación de lineas de tubería y estaciones de bombeo que son necesarias dada la distancia entre los pozos y el punto de consumo. Cabe mencionar que en el análisis del gas natural generalmente se reporta un cierto porcentaje de "etano". En realidad el gas contiene pequeños porcentajes de hidrocarburos mas complejos y estos son reemplazados por una cantidad de etano que tenga el mismo poder calorífico.

2.- Gas de horno de coque: Este gas es producido en una destilación a alta temperatura de carbón bituminoso o una mezcla de este y carbón semibituminoso. Por regla general, este gas no es accesible para el público en general ya que se produce en plantas coquizadoras que se encuentran junto a plantas acereras que consumen mas gas que el que producen las coquizadoras. Estas condiciones difieren en algunos países europeos como Alemania en que el gas se produce en las minas de carbón y se distribuye a través de tuberias.

3.- Gas de agua: Es producido al poner en contacto vapor de agua con un lecho de carbón incandescente. A bajas temperaturas (930 C) se forma bióxido de carbono e hidrógeno mientras que a temperatura alta (1,600 C) se forma monòxido de carbono e hidrógeno. A temperaturas intermedias, se forman las tres

substancias. En el proceso se le quita calor al lecho de carbón y por lo tanto se disminuye su temperatura. Si se permite que la temperatura baje demasiado, una gran cantidad de agua en forma de vapor pasarà a formar parte del gas de agua.

Actualmente no existe ningún proceso industrial comercial para producir gas de agua continuamente en el mismo generador ya que se produce menor calor con la combinación del carbón con el oxigeno que el necesario para transformar el vapor de aqua en hidrógeno y oxigeno; por lo que el proceso debe ser intermitente con una eficiencia que varia entre el 50 y 55% pudiêndose aumentar si se utiliza el calor sensible de los gases que salen del generador para producir vapor de agua.

El gas se debe limpiar antes de ser quemado. Es rico en monôxido de carbono y por lo tanto es venenoso. Quema con llama azul y posee la temperatura mas alta de flama adiabàtica de todos los gases industriales.

4.- Gas de refineria: En el proceso del cracking del petròleo se producen como sub-productos coque de petròleo y gas de refineria. Este gas contiene hidrògeno e hidrocarburos de diferentes composiciones. Los valores del poder calorifico se encuentran entre los 1,300 y 2,000 BTU por pie cúbico aunque en la mayoria de las refinerias se obtienen gases con poderes calorificos en rangos mas pequeños que van de los 1,400 a los 1,700 BTU por pie cúbico.

5.- Gas de alto horno: Este se obtiene en la parte mas alta

de los altos hornos que producen acero en lingotes. Solo se utiliza para combustible de hornos en plantas acereras. Este gas a menudo se mezcla con sub-productos del gas de hornos de coque y a la mezcla se le llama gas mixto. Es extremadamente tóxico y su poder calòrico es tan bajo que no solo el aire sino también el combustible es precalentado.

6.- Gases licuados de petròleo (gas licuado): Estos combustibles son hidrocarburos desde el propano hasta el butano. Son gases o vapores a condiciones atmosfèricas pero son liquidos a alta presión y temperatura ambiente. Los gases L.F. se obtienen a partir de los gases de refinerla y son mezclas de gases que tienen distintas composiciones como se muestra en la tabla 2.4

Este tipo de gases se transporta en forma liquida. Primero se comprimen se enfrian y se envasan en recipientes a presión. El gas L.P.G. es utilizado con frecuencia como un gas de reserva cuando escasea el gas natural. El que mas se usa con este propósito, es el propano que generalmente se mezcla con una pequeña cantidad de aire con el propósito de bajar el poder calorifico de la mezcla a un valor cercano al del gas natural.

7.- Otros gases: Existen otros gases que se obtienen al hacer pasar corrientes de vapor a través de lechos de carbón incandescente como el gas de ciudad, gas gasógeno, gas gasógeno puro y otros, pero debido a la abundancia de petróleo y gas natural en nuestro país no se producen estos gases.

PROPIEDADES DEL SAE LPS COMERCIAL

	PAGPANO CONEKCIAL	PROFANO- BUTENO	BUTANO COMERCIAL
COMPOSITION	DONEMBER	2311,00	44.2
I ETANO	. 2.50	0.75	
X FROTANG	5£.09	29,29	20,00
1 155907.403	1.55	21, 45	
1 FETANJ		49.00	80.00
TRAVEDAD ESPECTFICA DEL LIGUISC (50°/60°F)	0.537	0.5%	0.557
FESC FOR SALON DE LICUIDO A 60 F, 15.	4.23	4.63	4.74
PIES CURICES DE BAS A EOSF Y 30° Ha FOR			
SALCH DE LIGUISS A 60°F.	3E.46	33.11	37.81
VOLUMES ESTECIFICS DEL BAS A 60°F Y 30° Mg, 113/15.	5.56	7.15	6.75
BRAYEDAD ESPESIFICA DEL DAS A 40°F Y 30° Hg (aire=1)	1.52	1.543	1.937
- TEMPERATURA SE ISNICION EN EL AIRE, PF.	750-1,080	910-1,040	965-1,635
MATICA TEMPERATURA DE FLAMA, P.	3,520	3,625	3,620
MANIMA PROPAGACION DE FLAMA (NETODO AGA), in/s.	11.40	12.00	12.00
AIRE MEDERARIO PARA LA COMBUSTION			
fit3 airm/ft3 gas	23.75	25.42	25.47
it aire/it cas	15.39	15.24	15.22
. PROMOTOS DE CENSUSTION COMPLETA			
ftS CG2/ft3 gas	2,99	3.66	3.78
Ata Habitta ous	2,99	4.66	4.75
152 02/152 328		22.62	23.29
15 002/15 gas	2,99	3.62	3.02
lb H23/lb gas		1.40	
16 NI/15 gas	11.76	11.64	11.63
CALOR LAYERTE DE VAFORTRACION EN EL FUNTO DE EBULLICION			
btu/it	154.00	169.00	170.06
tu/şal	775.00	764.00	205.00
POSER CALCRIFICO ALTO (DESPUES DE VAPORIZACION)	•		
EASE SECA A 60°F Y 30°Hg.			
btu/ft3		3,014.0	
htu/lb	21,796.0	21,426.0	21,403.0
•			

⁸ DATOT COTENIDOS DEL NATURAL EMEGLINE ASSOCIATION OF AMERICA DATA

- 2.6.2. Combustibles liquidos: Los combustibles liquidos que se usan comunmente en hornos industriales son: Combustoleo y alquitrân o brea liquida. La gasolina, el keroseno y el alcohol son muy caros para ser considerados como combustibles en hornos industriales, excepto en pequeños hornos de tipo casero o artesanal.
- 2.6.3. Combustibles sòlidos: Los combustibles sòlidos debido a su dificultad de transportación al lugar en que se encuentra el horno, además de ser muy sucio, ya que producen cenizas y residuos que deben ser eliminados constantemente; todas estas desventajas se reducen al utilizar combustibles sólidos pulverizados.

La combustion del combustible sòlido no se puede controlar en forma tan eficiente como en el caso de los combustibles liquidos o gaseosos, sin embargo al pulverizarlo, se obtiene una mayor eficiencia en el control sin alcanzar la de los otros combustibles.

1.— Carbón mineral: El carbón mineral es el combustible industrial mas importante del mundo. Muchos otros combustibles como el coque, gas de horno de coque, gas de retorta, gas de agua, gas gasògeno y algunos otros se obtienen a partir de êl. El tèrmino carbón mineral, es un tèrmino genèrico que abarca una gran cantidad de combustibles que tienen propiedades distintas y distinto poder calorifico.

No hay forma de predecir todas las propiedades de un carbôn

mineral ya que los hidrocarburos que contiene no se encuentran siempre en la misma proporción ni combinación. La cantidad y composición de la ceniza tiene una gran influencia en la elección de un carbón determinado para un proceso específico. Se debe cuidar en forma especial el punto de fusión y la relación temperatura-viscosidad de la ceniza derretida.

En base a la relación calor generado-costo, el carbón mineral es el combustible mas barato, sin embargo existen muchos otros factores que lo hacen indeseable. En México la escasez de carbón, y al mismo tiempo la abundancia de petróleo y gas natural lo hacen un combustible poco competitivo.

2.- Carbon pulverizado: Como su nombre lo indica, es un carbon que ha sido reducido a un polvo muy fino que al igual que el carbon en bruto. tiene muy poco uso en Mèxico. Cabe aclarar que en los países con poco petróleo y abundancia de carbon este es el principal combustible de hornos industriales.

Las características mas importantes de este combustible son: Finura del polvo, ya que el tamaño do la particula determina las dimensiones del espacio de combustión; humedad, que tiene gran influencia en la combustión y alimentación del combustible y bajo contenido de ceniza para evitar los problemas que esta acarrea.

3.- Coque: Se utiliza principalmente para la obtención de ciertos combustibles gaseosos y rara vez se utiliza en hornos industriales mas que en ciertos países europeos.

2.6.4. Energia elèctrica: La electricidad es una manera muy conveniente de transmitir energia a largas distancias. Se convierte espontàneamente en calor y esta conversion es facilmente controlable.

La energia eléctrica se vende por kilowatt/hr, que equivale a 3,413 btu/hr. El precio de venta depende de muchos factores como son el costo del combustible en la estación generadora, el costo do construcción de la planta, tamaño y eficiencia de los generadores y distancia a la estación generadora.

Los hornos calentados por energía eléctrica se caracterizan por una quema muy limpia, un fácil control, no emite gases contaminantes, y bajo costo de mantenimiento. Sin embargo presentan varios inconvenientes como el alto costo de la energía eléctrica y las continuas interrupciones en el servicio que hacen incosteables a este tipo de hornos desde el punto de vista industrial.

CAPITULO III

ESTUDIO DEL HORNO MOTIVO DE LA TESIS

El horno motivo de esta tésis es uno de los tres con que cuenta actualmente la fâbrica Función en Arte S.A. de C.V. dedicada a la elaboración de productos cerâmicos. La empresa utiliza desde hace 20 años un proceso de bicocción en que los hornos son una parte fundamental.

El proceso que se sigue para la fabricación de los productos cerámicos se inicia con la preparación de la pasta en barriles de madera, en donde se mezcla la pasta seca con un cierto porcentaje de agua y agentes defloculantes sometiéndose a agitación constante durante un período de 6 a B horas, dejándose luego reposar un minimo de doce horas quedando entonces con una consistencia adecuada. Se tamiza con malla del número 80 y se procede al vaciado directo en moldes previamente preparados para recibir la pasta (método de colada). Estos moldes estan hechos de yeso, que por su porosidad absorben el exceso de agua y al mismo tiempo la pasta se adhiere a las paredes de este; cuando se tiene el grosor requerido se vacía el excedente y se deja escurrir y orear hasta que la pieza comienza a separarse del molde, una vez que esta adquiere una consistencia en la cual se puede manipular

sin deformarla comienza el proceso de pulido que consiste en quitarle a la pieza todas las costuras del molde (que varian según la figura) con una navaja, se le pasa después una esponja húmeda para que quede tersa, sin las imperfecciones que pueda ocasionar el molde o la manipulación.

Una vez terminado el pulido la pieza se deja secar completamente para ser sometida a su primera cocción con una duración aproximada de seis horas después de las cuales se alcanza una temperatura de 1,015°C. Esta temperatura se mide por medio de conos piromètricos, en este caso conos 06. los cuales van colocados en diferentes partes de la vagoneta o carrito y se vigilan a través de mirillas o perforaciones con que cuentan las paredes laterales del horno. Los conos se doblan al alcanzarse la temperatura deseada. En este momento se apaga el horno y se debe esperar como mínimo 8 horas antes de abrirlo para que este se enfrie para evitar así choques tèrmicos y el resquebrajamiento del material.

La pieza al salir de su primera cocción recibe el nombre de bizcocho, sancocho, o bisquet y tiene una dureza, color y porosidad características y està lista para ser enviada al siguiente paso del proceso, ya sea decorado a mano o esmaltado en diferentes colores lisos. En ambos casos la pieza se somete a una revisión previa con el fin de eliminar cualquier imperfección mediante el uso de lija delgada; el esmaltado del bizcocho, ya sea decorado o sin dibujo se realiza por inmersión o con pistola de aire según el tamaño de la pieza. Deben de utilizarse pinzas

para evitar el manejar la pieza con las manos ya que la grasa presente en estas puede tapar los poros y evitar una absorción adocuada del esmalte, una vez esmaltada se le quita la marca de la pinza y se limpia el espejuelo (si lo tiene la pieza) para impedir que se peguen en las placas de carga, si no presenta espejuelo se puede cargar con pernetas o picos con el mismo fin.

La cochura del esmalte se realiza en forma similar que la primera aunque esta requiere de mayor atención tanto en la carga como el proceso de quemado, con el fin de obtener óptimos resultados. El tiempo de quemado es también de seis horas y se utilizan conos del O5 para detectar el punto de temperatura màxima a que debe llegar el horno (1070°C). Una vez alcanzada dicha temperatura se reduce el flujo de gas y permanece en estas condiciones durante media hora mas con el fin de obtener mejores resultados de tersura y brillantez de la pieza, a este lapso de tiempo se le conoce como maduración.

Cabe aclarar que tanto la primera como la segunda cochura se pueden realizar en el mismo horno.

Una vez salida la pieza del horno se somete a una estricta revisión antes de ser almacenada o distribuida a los clientes. En caso de que esta vaya a ser decorada "sobre barníz", con calcomanía, oro, platino o lustres, una vez aplicados estos se somete a una tercera cocción de una menor duración (4.5 horas) y temperatura (720 °C-cono 018), lo cual a de repercutir en el costo final.




FIG. 3.1

3.1. Descripción del horno:

El horno de estudio, es un horno intermitente de solera mòvil, de tiro ascendente con once quemadores atmosfèricos alimentados a baja presión y flama larga quemando gas L.P. Estos quemadores están distribuidos de la siguiente manera: Dos hileras laterales de cuatro quemadores cada una y una hilera central con tres.


La alimentación de gas se controla por secciones (lateral y central), sin embargo para regular el tamaño de la flama, cada quemador cuenta con una valvula de control independiente.


Posee una estructura metàlica que constituye el soporte del horno que esta construido con ladrillo refractario tipo crown de A.P. Green con espesor de pared de 30 cms., de techo abovedado del mismo material. Cuenta con dos puertas de tipo levadizo hechas también de refractario. El aislamiento esta consituido por laminas de asbesto de 6 mm. de espesor. La salida de los gases se lleva a cabo a través de dos troneras con compuerta ubicadas en la parte superior del horno.


Este horno cuenta con dos vagonetas o carritos, uno de cada lado del horno que corren sobre rieles. Estan hechas del mismo material refractario que recibe la flama directamente de los quemadores centrales.

La carga del material ceràmico se hace sobre la plataforma

del carrito, y para mayor aprovechamiento de la câmara de quemado se construyen pisos con los llamados postes y placas de carga.







CAPITULO IV

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

En este capitulo se detallarà la mecànica que se siguiò para obtener el modelo, aci como los datos necesarios para validarlo, aplicarlo y proceder a evaluar el horno descrito en el capitulo anterior.

4.1. Diseño del experimento:

En primer lugar se definiò como objetivo final, el obtener la eficiencia del horno por ser esta el mejor indicativo de la correcta operación del mismo. El algoritmo utilizado para obtener esta eficiencia està basado en la relación de calor producido por el combustible y calor perdido en el proceso:

en donde :

Ef=eficiencia del horno

Op=calor perdido por las paredes

Og=calor perdido por los gases de combustión

Ol=calor perdido por la evaporación del agua

del material

Oc=calor producido por el combustible

Para obtener los valores de los calores involucrados en la ecuación anterior, se utilizaron las siguientes relaciones:

Calor perdido por las paredes: (Op)

Qp = (T2-T1)/((X1/K1A) + (X2/K2A)))

en donde:

T2=temperatura interna
T1=temperatura cara fria
X1=espesor del refractario
K1=conductividad tèrmica del refractario
A=area de las paredes
X2=espesor del aislante
K2=conductividad tèrmica del aislante

Calor perdido por los gases de combustión (Og):

en donde:

Wgc=flujo de los gases que salen por la tronera Epgc=calor específico gases combustión Tsg=temperatura de salida de los gases de combustión

Ta=temperatura ambiente

Qa=WacCpac (Tsa-Ta)

Calor perdido por la evaporación del agua del material (Q1): $\label{eq:Q1=ML} \text{Q1=ML}$

en donde:

M=cantidad de material alimentado L=calor latente de vaporización Calor producido por el combustible (Qc):

Qc=WcPc

en donde!

Wc=flujo del gas utilizado Pc=poder calorifico del gas

Una vez establecidas estas ecuaciones se pueden determinar todos los parametros que afectan la eficiencia del horno, lo cual se puede expresar de la siguiente manera:

Ef=f(A, X1, X2, K1, K2, T2, T1, Ta, Tsg, Wgc, Cpgc, Wc, Pc, M, L)

Estos parametros se clasificaron como sigue:

- a) Parametros fijos: A f(largo, ancho, alto), X1, X2, Pc, M.
- b) Paràmetros que dependen de T: K1,K2,Cpgc,L.
- c) Parametros medibles: T1, T2, Ta, Tsg, Wgc, Wc.

4.2. Toma de datos:

Como el horno de estudio carece de indicadores de temperatura y flujo se utilizaron los siguientes instrumentos de medición:

Para la temperatura interna se utilizò un piròmetro optico marca Leeds & Northrup modelo 8630, que emplea el mètodo de filamento invisible, basado en la brillantez de objetos o substancias incandescentes. Es recomendado para medir temperaturas de metales fundidos, paredes y techos de distintos tipos de hornes.

El flujo de combustible fué determinado en base a la diferencia de presión del gas en la tuberia y la presión de

TISTORIA TERMICA DEL HORNO

TIEMPO	TEMPERATURA	TEMPERATURA		
HRS	OC INTERNA	CARA FRIA		
0.00	27.0	22.0		
0.50	174.0	25.0		
1.00	£47.0	24.0		
1.50	360.0	25.0		
2.00	470.0	26.0		
2. 50	555.0	20.0		
3.00	475.0	34.0		
3.50	776.0	₹7.0		
4.00	850.0	42.0		
4.25	280.0	43.0		
4.50	710.0	46.0		
4.75	940.0	47.0		
5.00	965.0	47.0		
5.25	770.0	51.0		
5.50	1,020.0	ಕರ.0		
5.75	1,040.0	55.0		
6.00	1,061.0	57.0		
6. O8	1,070.0	58.0		

salida en el quemador que es la atmosférica. Se utilizò la miquiente ecuación:

INTC($\frac{G^2VdV}{(gc^*a)}$)+INTC($\frac{g}{gc}$)dz]+INTC($\frac{G^2V^2}{(2gcD)}$ dL)]=-Wf como no hay trabajo -Wf=0 y dz-->O por lo que la ecuación queda:

INTE(G^2VdV)/(gc*a)]+INTEVdP]+INTE((f6^2V^2)/(2gcD))dL]=0
dividiendo todo entre V^2:

INTE(G^2dV)/(gcVa)]+INTEdP/V]+INTE((fG^2)/(2gcD))dL]=0 . . 3
por las condiciones de diâmetro de la tubería asumimos la
existencia de un No. de Reynolds turbulento por lo que el factor
de corrección para la energia cinética a-->1. Suponemos que
podemos usar la Ley de los Gases Perfectos:

PV=(1/M)RT

V=(RT)/(PM) 4

sustituyendo 4 en el segundo término de la ecuación 3:

INTE (6^2dV)/(gcVa) 1+INTE(PMdP)/(RT)]+INTE(6^2)/(2gcD) 1=0 . .5 integrando la ecuación 5:

E(G^2/(agc))Ln(V2/V1)]+[M(P2^2-P1^2)/(2RT)]+[(fGL)/(2gcD)]=0 .. 6
para qas ideal:

P1V1=P2V2

por lo que:

[(G^2/agc)Ln(P1/P2)]+[(M(P2^2-P1^2))/(2RT)]+[(fGL)/(2gcD)]=0 . .7
resolviendo con el siquiente algoritmo:

El flujo de los gases de combustión (Wgc) se obtuvo indirectamente con los datos de composición de estos gases mediante el uso de un cromatógrafo de gases Pye Unicam Philips serie No. 304, cuyo funcionamiento está basado en la distribución

TABLA 4.2

FLUJO DE GAS

	PRESION DE	PRESION	FLUJO
TIEHPO	DUENCOOREG	- QUEMADORES	TOTAL
	CENTRALLIC	LATERALES	DE DAD
J:RS	PEIG	PSIG	LTS/HR
0.00	2,332.60	2,250.80	67.03
1.00	2,404.30	2,332.60	48.53
2.00	2,476.00	2,404.80	67,27
7,00	2,543.00	2.476.00	70.37
4.00	2,620.80	2,546-80	71.43
5.00	2,672.60	2,620.90	72.51
5.50	2,552.80	2,832.60	67.70
6.00	0.00	0.00	0.00

de una muestra entre dos fases, una estacionaria que consiste en una columna empacada y la otra liquida o gaseosa representada en este caso por nitrògeno. Los datos que se obtuvieron son los que corresponden al por ciento de biòxido de carbono y por ciento de aire de las muestras de estudio obtenidas a varios intervalos de tiempo y en varios dias de quema de la tronera del horno.

Para obtener el flujo se utilizaron las siguientes ecuaciones:

Se supuso que el gas utilizado para la combustión, se comportaba como gas ideal por lo que responde a la ecuación general de los gases.

PV#nRT

con lo que se obtuvieron las moles (n) de gas saturado. Es necesario trabajar con las moles de gas seco por lo que este valor se multiplicò por la presión de vapor del agua a las condiciones de operación.

nH20=nPH20

en donde nH2O, son las moles de agua que contiene el gas que restadas a (n) daràn la cantidad de gas seco (ns) alimentado al horno.

ns=n-nH20

Basados en las ecuaciones estequiomètricas de la combustión de hidrocarburos:

Se obtuvieron los valores de:
Oxigeno teòrico requerido para la combustión.
Bióxido de carbono producido en la combustión.
Aqua producida en la combustión.

Con estos valores y la cantidad de moles de gas seco, obtenidas con la ecuación anterior, tenemos:

en donde:

nCO2seco=moles de CO2 seco

XCO2=% de CO2 producido en la

combustión

ngseco=nCO2seco/%CO2

en donde:

ngseco≕moles totales de yases de combustiòn secos

%CO2=porciento de CO2 producido en la combustión

Al valor obtenido hubo que agregarle:

Agua presente en el aire (humedad relativa).

Agua producida en la reacción de combustión.

Agua proveniente del material.

para así obtener los gases de combustión totales.

Para la medición de las temperaturas de la cara fria,

TABLA 4.3

COMPOSICION DE GASES DE COMBUSTION

TIEMPO HNS	AIRE	% 602
0.50	91.0	 3.5
1.00	90.0	4.0
1.50	89.0	4.0
2.00	88.0	 4.0
2,50	28.0	5.0
3.00	88.0	6.0
3.50	87.0	6.5
4.00	86.0	 7.0
4.50	65.5	7.0
5.00	85.0	7.0
5.50	85.0	8.C
6.00	85.0	9.0

ambiente y la de salida de los gases de combustión se utilizaron termómetros convencionales.

4.3. Suposiciones:

- 4.3.1. Las pérdidas de calor por convección no existen. La transferencia de calor por convección se debe al movimento del fluido. El fluido frio adyacente a superficies calientes recibe calor que luego transfiere al resto del fluido frio mezclàndose con êl. El aire que se encuentra en la parte inferior del horno, cerca de los quemadores, se calienta disminuyendo su densidad provocando un ascenso a capas superiores en donde cede su calor al material y al aire frio, por lo que se considera calor aprovechado.
- 4.3.2. Las pérdidas de calor por radiación se consideraron despreciables ya que las distancias que existen entre las fuentes de calor y las paredes son muy pequeñas por lo que la temperatura de éstas son prácticamente iguales no permitiendo que se realize el fenômeno de radiación que requiere de un diferencial de temperaturas considerable.
- 4.3.3. Los valores de conductividad tèrmica, tanto del refractario como del aislante, son utilizados como promedio. En câlculos preliminares se detectó que el calor perdido por las paredes con respecto a las pérdidas por los gases de combustión es pequeño. El realizar los câlculos con una constante de conductividad tèrmica promedio lleva a un error de menos del 1%

que comparado con las perdidas totales se vuelve aun mas pequeño.

- 4.3.4. La temperatura en el interior del horno se considera uniforme. Al tomar las temperaturas por las distintas mirillas con que cuenta el horno se obtuvieron lecturas pràcticamente iquales.
- 4.3.5. La temperatura de salida de los gases es igual a la temperatura interna del horno. El horno de estudio de la tesis no cuenta con una chimenea por lo que las muestras de los gases tuvieron que ser tomadas a través de troneras localizadas en la parte mas alta de la bóveda, es decir dentro del horno, por lo que la temperatura de estos es la interna.
- 4.3.6. Se considera que el gas utilizado se comporta como $oldsymbol{ ext{qas}}$ ideal (fig. 4.1).
- 4.3.7. La superficie de carga del carrito se tomo como pared para ,fines de pêrdidas de calor ya que està constituido con el mismo ladrillo refractario que el resto de las paredes.
- 4.3.8. Se considera la composición del gas utilizado como constante y con un porcentaje despreciable de impurezas.
 - 4.3.9. Se considera temperatura ambiente constante.
- 4.3.10. El area de las paredes se considera como el area del refractario v del aislante.

FIGURA 4.1






TABLA 4.4

TABLA DE DATOS -

	* 1
PRESION ATMOSFERICA	0.785 atm
HUMEDAD RELATIVA	30%
CANTIDAD DE MATERIAL ALIMENTADO	75 Ha
DENSIDAD DEL COMBUSTIBLE	0.57 Kg/1t
HUMEDAD DEL MATERIAL ALIMENTADO	10%
CALOR LATENTE DE VAPORIZACION DEL AGUA	558.6 Keal/kg %%
TEMPERATURA MOXIMA DEL HORNO	1070 00
ESPESOR DEL REFRACTARIO	
PRESION DE VAPOR DEL AGUA A T. MADIENTE	9.07 Kg/ch2
ESPECIC DEL ALGLANTE	0.006 m
CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL REFRACTARIO	0.77 Festin/matterd
COMPLETIVIDAD TERMICA DEL ANSIANTE	
AREA DE LAS PAKEDES DEL HORNO	7.97 m2
TEMPERATURA OMDIENTO	27: E
PODER CALORIFICO DEL GAS SATURADO	11.880 Keal/Ko
COMPOSICION DEL GAS UTILIZADO	
PROPANO	40%
BUTANO	





```
1 PRINT "PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LA EFICIENCIA EM UN HORNO INTERNITENTE"
ZO IMPUT "HUMEDAD RELATIVA DEL AIRC"(HA
30 INPUT "CANTIDOD DEL MATERIAL ALIMENTADO kg":M
35 INPUT "DEMSIDAD DEL COMBUSTICLE kg/1":RC
40 INPUT "HUMEDAD DEL MATERIAL ALIMENTADO EN X";HM
50 INPUT "CALOR LATENTE DE VAPORIZACION HEAT/KG C";L
ES INPUT "TEMPERATURA MAXIMA DEL HORNO C": TNAX
40 INPUT "ESPESOR DEL REFRACTARIO m": XP.
70 INPUT "PRESION DE VAPOR DEL AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE EQ/em2"(FV
BO INPUT "ESPESOR DEL ALS OUTE, M": YA
90 INPUT "CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL REFRECTARIO":KR
100 INPUT "CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL ALCLANTE": KA
110 INPUT "AREA DE LOS PARECES #2"; CF
120 INPUT "TEMPERATURA AMBIENTE C"; TA
130 INPUT "PODER CALORIFICO DEL GAS SATURADO ECAL/EG": PC
140 PRINT "COMPOSICION DEL GAS UTILIZADO"
150 INPUT "% METANG"1XM
160 INPUT "% ETANO" (XE
170 INPUT "% PROPAND": XP
180 IMPUT "% PUTANO"; XB
190 INPUT "% CO2 DE LOS GASES DE COMBUSTION"(C
200 INPUT "% AIRE DE LOS EASES DE COMBUSTION": A
210 INPUT "TEMPERATURA INTERNA C"; T1
220 INPUT "TEMPERATURA DE LA PARED FRIA C"ITE
230 INFUT "VOLUMEN DE GAS UTILIZADO 1"1W
240 REM "DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE GAS SATURGED A 20 C Y D.77 ATM'
250 PRINT "CANTIDAD DE GAS SATURADO A 20 C Y 0.77 ATM (molus)"
260 N=(PtW1249.5)/(.082*(TA+273.15))
270 PRINT "n="IN
280 REM "DETERMINACION DE LA HUNEDAD PROVENIENTE CEL COMPUSTIBLE"
290 PRINT "CANTIDAD DE ASUA EN EL COMBUSTIBLE (moles)"
300 NA=N$PV
310 PRINT "na="tNA
320 REM "GAS SECO"
330 PRINT "GAS SECO (komol)"
340 NSa (N-NA) /1000
350 PRINT "ns="N5
355 INPUT "CONTINUA": 192030
360 FRINT "DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE AIRE UTILIZADO PARA LA COMBUSTION DEL
 GAS"
370 PRINT "REACCIONES DE COMBUSTION"
380 FRINT "CH4 + 202 ----> CO2 + 2H20"
390 PRINT "C2H6 + 3.5 G2 ----> 2CC2 + 3H2O"
400 PRINT "CTHS + 502 ---> 3002 + 4H2U"
410 PRINT "E4H10 + 6.502 ---> 4E02 + 5H20"
420 XDM=(XM#2)/100
430 XDE=(XE$3.5)/100
440 XGP=(XP*5) /100
450 XCB=(XB46.5)/100
460 XEGM=XM/100
470 YCGE=(XE#2)/100
480 XCOP=(XP*3)/100
490 XCOB=(XB#4)/100
```

```
500 XUM# OXC471 / LOS
510 YUEA (XE#T) /105
520 XWF = (XP) 40 /100
530 YUST (XR45) /100
540 PRINT "DXISENO TEORICO PARA LA COMBUSTION"
550 PRINT "METANO="1XOM
560 PRINT "ETAND="1XDE
570 PRINT "PROPOND="; XCP
SEO PRINT "PUTAND=": XOR
590 PRINT "COD ERSOUGIPG"
600 PRINT "METANO=" ( X COM
610 PRINT "ETANO="; XCCE
AZO PRINT "PROPANG="1XCOP
630 PRINT "BUTANC=":XEGB
640 PRINT "HZO PRODUCIOA"
650 PRINT "METGIO=": XWM
660 PRINT "ETANG=": XWE
670 PRINT "PROPANDA": XWP
680 PRINT "SUTAND="1X:00
685 INPUT "CONTINUA": LEKEL
690 XOT=XCH+XGE+XCC:XDB
700 XCCT=XCCH+XCCE+XCCP+XCCE
710 XUT=XWM+XWE+XWP+XWB
720 PRINT "TOTAL DE EXIGENO TEORICO"; XOT
730 PRINT "TOTAL DE COS PRODUCIDO": XCGT
740 PRINT "TOTAL DE H20 PRODUCIDA": XWT
750 XCDS=(XCCT*NG)
760 PRINT "CD2 SECO (kgmol)=";XCDS
770 THGS=XCOS/(C/100)
780 PRINT "TOTAL DE CASES DE COMBUSTION SECOS (kampal)="(TNSS
770 MOXS=(A&TNGS#,21)/100
BOO MO=XOTANS
BIO MOT=MO+MOXS
820 ATOT=MOT/.21
830 NTOT=ATOT*.79
840 PRINT "EXCESO DE DXIGENO (Famol) =":MOXS
850 PRINT "NITROGENO EN LOS GASES DE COMBUSTION (kgmol)=";NTGT
860 PRINT "AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION"
870 PPW=HRIPY
880 MWA=ATOT* (PPW/P)
890 PRINT "AGUA EN EL AIRE (kgmol) =":HWA
900 WR=XWT*NS
910 PRINT "ASUA PRODUCIDA EN LA REACCION DE COMBUSTION (kemol)=";WR
920 WMAT=(M#(HM/100))/19
900 PRINT "AGUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (kgasi)»": WMAT
940 WTF=MWA+WR+WMAT+ (NA/1000)
950 PRINT "AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION (Baxol)=":WTP
960 PRINT "GASES DE COMBUSTION TOTALES"
770 PRINT "CGE=": XCGS
980 PRINT "H2De":WTP
990 PRINT "02="(MOXS
1000 PRINT "NZ="INTET
```

1005 INPUT "CONTINUO" : KKKK

```
1016 PRINT "BALANCES DE CALCR"
1000 FE=U+FE(RD
1025 CCT≃Z+OC
1026 Z≖0CT
1030 PRINT "CALOR PRODUCIDE POR EL COMEUSTIBLE HASTA EL MOMENTO (kc.1) ""IF
1040 PL=(WMAT*18#L)
1050 PRINT "CALOR LATENTE (kcal)=":QL
1055 REM "CALCULO DE LOS CP'S MOLARES DE LOS GASES DE COMBUSTION"
1060 CPCB2=6.373+(.0053*(TI+275.15))-(.0000034*((TI+273.15)^2))
1070 CPN2=6.45+(.0014125*(T1+273.15))-(8.07E-08*((11+273.15))^2))
10E0 GP92=6.095+(.00325*(T1+273.15))-(.000001*((T1+273.15)*2))
1090 CPH2D=7.219+(.002374*(TI+273.15))-(2.67E-07*((TI+273.15))2)
1100 0002=XC03+CPC02+(TI-TA)
1110 DNZ=NTDT4CPNZ$ (TI-TA)
1120 002=MOXS(CF:02*(T1-TA)
1130 DH20=WTP+CPH20+(T1-TA)
1140 GTGT=GCGZ+GNZ+GGZ+GH2G
1150 PRINT "GCDZ=":GCD2
1160 PRINT "ONZ="; ONZ
1170 PRINT "002=":002
1180 PRINT "GH2G=":GH2G
1190 PRINT "CALOR SENSIBLE DE LOS GASES DE COMPUSTION (Heal) =" (OTOT
1154 TCI=TI-TL
1195 TL=TI
1197 TCE=TF-TZ
1198 TZ=TF
1200 CCOND=(TCI-TCE)/((XA/(KA$AP))+(XR/(KR$AF)))
1210 PRINT "CALOR PERDIDG FOR CONDUCCION (Meal) =" (OCCAD
1214 OSUM=GCOND+DTBT
1215 90#6+090%
1216 G=00
1217 PRINT "CALOR PERDIDO HASTA EL MOMENTO": 00
1218 IF TIOTHAX THEN GOTO 1220
1219 GGTO 190
1220 EF=1-((00/GCT)+(0L/QCT))
1230 PRINT "EFICIENCIA DEL HORNOS"; EF#100
```

```
PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LA EFICIENCIA EN UN HORNO INTERMITENTE
PRESIGN ATMOSFERICA (atm)? .TOS
HUMEDAD RELATIVA DEL AIREZ .3
CANTIDAD DEL MATERIAL ALIMENTADO kg? 75
 DENSIDAD DEL COMBUSTIBLE kg/17 .57
HUNERAD DEL MATERIAL ALIMENTADO EN %7 10
COLOR LATENTE DE VAPORIZACION Real/kg C? SIR. 6
TEMPERATURA MAXIMA DEL HOENO CZ 1070
ESPESOR DEL REFRACTARIO 67 .T
PRESION DE VAPOR DEL AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE kg/cm27 .09
ESPESOR DEL AISLANTE M7 .006
COMDUCTIVIDAD TERMICA DEL FEFRACTARIO? .97
COMPUCTIVIDAD TERMICA DEL AISLANTET .22
 AREA DE LAS PAREDES m27 9.92
 TEMPERATURA AMBIENTE C? 22
PODER CALORIFICO DEL GAS SATURADO kcal/kg? 11880
COMPOSICION DEL GAS UTILIZADO
% METANG?
% ETANO?
% PROPANO? 40
% BUTANO? 60
% CO2 DE LOS GASES DE COMBUSTION? 4
% AIRE DE LOS GASES DE COMBUSTIONT 90
TEMPERATURA INTERNA C? 247
TEMPERATURA DE LA PARED FRIA C7 24
VOLUMEN DE GAS UTILIZADO 17 67.02
CANTIDAD DE GAS SATURADO A 20 C V 0.77 ATM (moles)
n= 542.3604
CANTIDAD DE ABUA EN EL COMBUSTIBLE (moles)
na# 48.81243
GAS SECO (!:ampl)
ns= .4935479
CONTINUA?
DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE AIRE UTILIZADO PARA LA COMPUSTION DEL GAS
REACCIONES DE COMBUSTION
CH4 + 202 ---> CO2 + 2H2O
C2H6 + 3.5 02 ----> 2CO2 + 3H2O
C3HB + 502 ---> 3C02 + 4H20
C4H10 + 6.502 ----> 4C02 + SH20
OXIGENO TECRICO PARA LA COMBUETION
METANO= 0
ETANO# 0 .
PROPANO= 2
BUTANO= 3.5
CO2 PRODUCIDO
METAND= 0
ETAND= 0
PROPANO® 1.2
BUTAND= 2.4
H20 PRODUCIDA
```

METANO# 0 ETANO# 0 FROPANO# 1.6

```
PUTANO" 3
CONTINUAT
TOTAL DE OXICEMO TEORICO 5.9
TOTAL DE COI FRODUCIDO 3.6
TOTAL DE HOD PRODUCIDA 4.6
CO2 SECO (kampi) - 1.776770
TOTAL DE GASES DE COMBUSTION SECOS (komol) 44.41932
EXCESS DE OXIGENS (kg.mal) = 8.395251
NITROSEND EN LOS CASES DE COMBUSTION (Remoi) = 42.50455
AGUA PRODUCTOA EN EL FROCESO DE COMBUSTION
ATUA EM EL GIES (Lumbi) = 1.85195
AGUA PRODUCIDA SN LA PEACCION DE COMBUSTION (Lamoi) = 2.270321
AGUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (kgmol) = .4166667
AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION (kamol) = 4.58775
GASES DE COMBUSTION TOTALES
CO2≈ 1.776773
H20= 4.58775
8,395251
N2= 42.53555
CONTINUAT
BALANCES DE CALCE
CALOR PRODUCIDO POR EL COMPUSTIBLE HASTA EL MOMENTO (kcal) = 453832.5
CALOR LATENTE (LCAL) = 4009.5
0002= 3290.101
DN2₩ 60553.93
002= 14195.19
OH20= 8a51.051
CALOR SENSIBLE DE LOS GASES DE COMPUSTION (Fcal) = 74471.05
CALCR PERDING FOR CONDUCCION (kcal) 4 3573.029
CALOR PERDIDO HASTA EL NOMENTO 101244.1
X COC DE LOS GASES DE COMPUSTION? 4
% AIRE DE LOS GAGES DE CONBUSTION? 88
TEMPERATURA INTERNA CY 470
TEMPERATURA DE LA PARED FRIA C7 16
VOLUMEN DE BAS UTILIZADO 17 68.03
CANTIDAD DE SAS SATURADO A 20 C Y 0.77 ATM (moles):
n= 552,9616
CANTIDAD DE ACUA EN EL COMBUSTIBLE (moles)
na= 49.76655
BAS DECO (kgmol)
ns= .2021981
CONTINUA?
DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE AIRE UTILIZADO FARA LA CONBUSTION DEL GAS
REACCIONES DE COMBUSTION
CH4 + 200 ----> CG2 + 2H20
C2N6 + 3.5 CD ----> 2CDZ + 3H2C
C3H8 + 502 ----> 3C02 + 4H20
C4H10 + 6.502 ----> 4C02 + GH20
DXIGENO TEORICO FARA LA COMBUSTICH
METATIO= 0
STANG: 0
PROPANO= 2
FUTANOS 3.7
```

```
CD2 PFODUCIDO
 METANGE O
 ETAND= 0
 PROPANO= 1.2
 BUTANO= 2.4
 H2G PRODUCIDA
 METAND= 0
 ETAND= 0
 PROFANO= 1.6
 BUTANO= 3
 CONTINUA?
 TOTAL DE OXIGENO TEORICO 5.9
 TOTAL DE CO2 FRODUCIDO 3.6
 TOTAL DE HZO PRODUCION 4.6
 CG2 SECO (kamol) = 1.811502
 TOTAL DE GASES DE COMBUSTION SECOS (Kamol) = 45.28756
 EXCESS DE OXIGENO (kg.tol)= 8.36914
 NITROGENO EN LOS GASES DE COMBUSTION (kumol) # 42.65245
 AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION
 AGUA EN EL ATRE (komol) = 1.056996
 AGUA PRODUCIDA EN LA REACCION DE COMBUSTION (komol) = 2.314697
 AGUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (kgmol) = .4166667
 AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION (kamal) = 4.638126
 GASES DE COMBUSTION TOTALES
 CO2= 1.811502
 H20= 4.638126
 02= 8.36914
 N2= 42,45245
 CONTINUA?
 BALANCES DE CALOR
 CALCR PRODUCIDO POR EL COMBUSTIBLE HASTA EL MOMENTO (kcal) = 462703.5
 CALOR LATENTE (kcal) = 4039.5
 QCO2= 6860.846
 DN2= 142454.8
 002= 29837.4
 QH20= 18359.7
 CALDR SENSIBLE DE LOS GASES DE COMBUSTION (kcal) = 197512.8
· CALOR PERDIDO POR CONDUCCION (kcal) = 6514.078
 CALOR PERDIDO HASTA EL MOMENTO 305291
 % COZ DE LOS GASES DE COMBUSTION? 6
 % AIRE DE LOS GASES DE COMBUSTION? BB
 TEMPERATURA INTERNA C? 676
 TEMPERATURA DE LA PARED FRIA C? 34
 VOLUMEN DE GAS UTILIZADO 17 67.27
 CANTIDAD DE GAS SATURADO A 20 C Y 0.77 ATM (moles)
 n= 260.5686
 CANTIDAD DE AGUA EN EL COMBUSTIBLE (moles)
na= 50.45117
 GAS SECO (kgmol)
ns= .5101174
```

```
CONTRIBUTE
DETERMINACION DE LA CONTIDAD DE AIRC UTILIZADO PARA LA COMBUSTION DEL DAS
REACCIONES DE COMCUSTION
CH4 + 202 ----> CO2 + 2H20
C2H6 + 3.5 C2 ---> 2002 + 3H20
C3HB + SD2 ----> 3202 + 4H2C
C4H10 + 6.502 ----> 4C67 + 5H20
OXIGEND TEGRICO PARA LA COMPUSTION
METANTE O
C =CHATE
PROPONO: 2
BUTANO- 3.9
CO2 PRODUCIOO
METAND# 0
ETAND= 0
PROPOSO= 1.2
PUTANO- 2.4
HZG PRODUCIDA
METANO O
ETANO≈ O
PROPANO= 1.6
BUTANO= 3
CONTITUO?
TOTAL DE OXIGENO TOURISO 5.9
TOTAL DE CO2 PRODUCIDO 3.4
TOTAL DE HZD PRODUCIDA 4.6
CO2 SECO (Lemo1) = 1.836423
TOTAL DE GASED DE COMBUSTION SECOS (Mamoi) = 30.60705
EXCESS DE OXIGEND (hamal) = 5.655102
NITROGENU EN LOS GASES DE CONSUSTIBNI (Acinol) = 32.6002
ABUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION
ACUA EN EL AISE (kamp) )= 1,419343
AGUA PRODUCIDA EN LA REACCION DE COMBUSTION (kgmol) = 2.34554
ASUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (Rome!) = .4160647
AGUA PHODUCICA EN EL PROCESO DE COMPUSTION (Ecmol) - 4.20001
CASES DE COMBUSTION TOTALES
CD2= 1.036423
H20= 4.233661
02= 5.655182
N7m 32.6002
CONTINUA?
BALANCES DE CALDR
CALOR PRODUCIDO POR EL COMBUSTIBLE HASTA EL MCMENTO (KCAI) = 467029.7
CALOR LATENTE (kcal) = 4039.5
GCD2= 10317.92
DUZ= 170176.1
DG2= 31662.73
GH20= 26444.8
CALOR SENGIBLE DE LOS GASES DE COMBUSTION (Pcal) = 23056).5
CALLE PERDIDO POR CONDUCCION (Loal) = 6425.602
CALCA PERDIDO HASTA EL MOMENTO 550276. I
```

```
% COT DE LOS GACES DE COMPUSTION? 7
W MIRE DE LOS GAUGE DE COMPUSTION? 86
TEMPERATURA INTERN., CT 050
TEMPERATURA DE LA PARED FRIA
VOLUMEN DE SAS UTILIZADO 17 70.37
CANTIDAD DE GAS SATURADO A 20 C Y 0.77 ATM (moles)
CANTIDAD DE AGUA EN EL COMBUSTIBLE (moles)
na= 51,25234
GAS SECO (Lgs.pl)
ns= .5182181
CONTINUA?
DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE AIRE UTILIZADO FARA LA COMBUSTION DEL GAS
REACCIONES DE COMBUSTION
CH4 + 202 ----> CG2 + 2H10
C2H6 + 3.5 O2 ---- 2CO2 + 3H2O
C3H8 + 502 ---> 3C02 + 4H20
C4H10 + 6.502 ---> 4C52 + 3H50
OXIGENO TEORICO PARA LA COMBUSTION
METAND= 0
ETANO= 0
PROPACIO= 2
PUTANC= 3.7
CO2 PRODUCION
METANO= 0
FTAND# 0
PROPANO= 1.2
BUTANO= 2.4
HED PRODUCTOR
METANO" O
ETAND= 0
PROPANO= 1.6
BUTANO= 3
CONTINUA?
TOTAL DE OXIGENO TECRICO 5.9
TOTAL DE COS PRODUCIDO 3.6
TOTAL DE HOO PRODUCIDA 4.5
CO2 SECO (kamol) = 1.865535
TOTAL DE GASES DE COMBUSTION SECOS (kgmol) = 26.65122
EXCESO DE OXIGENO (kgmol) = 4.813209
NITROGENO EN LOS GASES DE COMBUSTION (homol) = 29.60831
AGUA PRODUCIDA EN EL FROCESO DE COMBUSTION
AGUA EN EL AIRE (kampl) = 1,289104
AGUA PRODUCTDA EN LA REACCION DE COMBUSTION (komol) = 2.363803
AGUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (Egapi) - .4166667
ASUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE CONSUSTION (kgmcl) - 4.140826
GASES DE COMPUSTION TOTALES
CO2= 1.865585
H2C= 4.140326
02= 4.813209
NZ= 29.60801
```

```
CONTINUES
BALANCES DE CALOR
CALOF PRODUCIDO POR EL CONSUSTIBLE HACTA EL MOMENTO (kcal) = 476517.5
CALOR LATENCE (keal) = 4059.5
GCD2= 12445,24
DN2= 194526.6
000: 33810.49
OH20= 32738.18
CALOR SENSIBLE DE LOS GASES DE COMBUSTION (kcal) = 273520.7
CALCE PERDIDD POR CONDUCCION (kcal) = 4303,418
CALOR FERDIDO HASTA EL MOMENTO 828102.3
% CO2 DE LOS GASES DE COMBUSTION? 7
% AIRE DE LOS GASES DE COMBUSTION? 85
TEMPERATURA INTERNA C? 945
TEMPERATURA DE LA PARED ERIA C? 49
VOLUMEN DE GAS UTILIZADO 17 71.48
CANTIDAD DE GAS SATURADO A 20 C Y 0.77 ATM (moles)
ne 578, 4551
CANTIDAD DE AGUA EN EL COMBUSTIBLE (moles)
na= 52.06073
GAS SECO (kampl)
ns= .5263723
CONTINUA?
DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE AIRE UTILIZADO PARA LA COMBUSTION DEL CAS
REACCIONES DE COMBUSTION
CH4 + 202 ----> CO2 + 2H20
C2HA + 3.5 G2 ----> 2CG2 + 3H2G
C3H8 + 502 ----> 3CG2 + 4H2G
C4H10 + 6.502 ---> 4C02 + 5H20
OXIGEND TEORICO PARA LA COMBUSTION
METAND= 0
ETANC= 0
PROPATIO= 2
BUTANO= 3.7
CO2 FRODUCIDO
METANO= 0
ETAND= 0
PROPALID= 1.2
BUTANO= 2.4
H20 PRODUCIDA
METAND= 0
ETANO= 0
PROPANGE 1.6
BUTANO= 3
CONTINUA?
TOTAL DE OXIGEND TECRICO 5.9
TOTAL DE CO2 PRODUCIDO 3.6
TOTAL DE 1120 PRODUCIDA 4.6
CO2 SECO (kgmol)= 1.895012
TOTAL DE GAÉES DE COMBUSTION SECCE (Pamol) = 27.07161
EXCESO DE DXIGENO (kgmol)= 4.802292
NITROGENO EN LOS GASES DE COMBUSTION (Lomol) = 27.86199
AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTION
```

```
AGUS EN EL ATRE (Hampl) = 1.300127
 AGUA PRODUCIDA EN LA REACCIGN DE CONSUSTICM (Lamel) = 2.421404
 AGUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (kgmol) = .4166667
 AGUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE SCHEUSTION (kgmol) = 4.170253
 BASES DE COMBUSTION TOTALES
 CG2= 1.875012
 H20= 4.190258
 02= 4.632282
 N2= 29.56199
 CONTINUOS
 DALANCES DE CALCE
 CALOR PRODUCTION FOR SE STABUS 13EN HOSTS CL NOMENTO (Meal) # 404034
 FIGUR LATERITE (Leal) = 4007.5
 GCCC= 15056.61
 QNC= 227095.7
 QDZ= 39124.72
 2H20= 35522.54
 CALCR SENSIBLE DE LOS GASES DE S'OLUSTISM (Acal) = 318379.7
 CALCE PERDIDG FOR CONDUCCION (Leal) = 3183.35
· CALOR PERDIDO HASTA EL MOMENTO 1150165
 % CG2 DE LOS GASES DE COMPUSTIONE 9
 % AIRE DE LOS GASES DE COMPUETTONT OS
 TEURERATURA INTERNA C? 1071
 TEMPERATURA DE LA FASED FRIA
                               67 59
 VOLUMEN DE GAS UTILIZADO 17 70.2
 CANTIDAD DE GAS SATURADO A 20 C Y 0.77 ATM (males)
 g= 543.0916
 CANTIDAD DE AGUA EN EL COMBUSTIBLE (mol "a)
 na= 51,12552
 DAS SECO (komol)
 nas .5169661
 CONTINUAR
 DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE ASSE UTILIZADO PANA LA COMBUSTION DEL CAS
 REACCIONES DE COMBUSTION
 CH4 + 202 ---> CG2 + EH20
 C2H6 + 3.5 62 ----> 20Q2 + 3HC0
 C3H8 + 502 ---> 3CO2 + 4H20
 C4H10 + 6.502 ----> 4002 + 5H20
 DX/CEND TESRICO PARA LA CONEUETION
 METEND# 0
 ETONO C
 PROPANIO# 2
 BUTANC= 7.7
 CO2 PRODUCIOS
 METANCE 9
 ETAND= C
 PROPANO= 1.2.
 BUTANG= 2.4
 HZO PRODUCTOR
 METANDE O
 ETRIBS 0
 FROPANCE 1.6
```

BUTTAND- 3

CONTINUAS TOTAL DE GRIGENO TEORICO 5.9 TOTAL DE CO2 FRODUCIDO 3.6 TOTAL DE HEG PRODUCIDA 4.5 CG2 SECG (kompl) = 1.861076 TOTAL DE GAGES DE COMBUSTION SECCE (kompl) = 20.67864 EXCESO DE OXIGENO (komel) = 3.691137 NITROGENO EN LOS GASÉS DE COMBUSTION (Hamol) = 25,35967 ACUA PRODUCIDA EN EL PROCESO DE COMBUSTÍON AGUA EN EL AIRE (Hamo1) = 1.104115 AGUA PRODUCIDA EN LA REACCION DE COMBUSTION (komol)= 2.370044 AGUA PROVENIENTE DEL MATERIAL (kgmol)= .4166667 AGUA PRODUCIPA EN EL PROCESO DE COMPUSTION (kamal) = 3.747754 GASES DE COMBUSTION TOTALES CU2= 1.861073 M20= 3.949954 02# 3.691137 N2= 25.75789 CONTINUAT BALANCES DE CALOR CALOR PRODUCIOS FOR EL COMPUSTIBLE MASTA EL MOMENTO (Real) - 475366.3 CALCR LATENTE (keal) = 4039.5 0002= 14576.2 QN2= 218215.5 002= 33518.96 CH20= 41135.08 CALOR SENSIBLE DE LOS GASES DE COMBUSTION (Real) = 307245.7 CALOR PERDICO FOR CONDUCCION (Meal) = 2557.12 CALER PERDIDO HASTA EL MOMENTO 1460290 EFICIENCIA DEL HORNO= 40.10144 m:

TABLA 4.5

IARLA DE RESULTADOS

	TIERPO	TENFERATURA INTERNA	TEMPERATURA EXTEGNA	FLUJO ES COMBUSTISLE	CALCA FREQUENCO	CALDA PERDIBO FOR BASES	CALCRET ROLLS POTOCLOUGO ROR	CALCR ACCITECTS	
	HRS	, C	C	LTS	KCAL	KCAL CHEES	KTAL .	KCAL	
	9.50	134.00	23.00	33.5:5	226,950.20	25,742.91	3,271.77	27,020.10	
	1.90	247.00	24.C0	33.515	224, 950, 20	47,7-5.43	3,361.25	20,057.38	
	1.50	350.00	25.00	34.165	231, 351.70	71,126.85	3,301.75	127,555.50	
	2.00	470.00	26.00	34.145	231,351.70	77,521.06	3,212.52	266,319.40	
	2.50	535.00	30.00	34,505	234,534.40	111,136.80	3,271.77	374,757.76	
è	3.00	£94.C0	34.00	34.435	234,534.40	129,582.EG	3,153,27	473,474.10	
	3.50	778.00	37.00	35.195	238,259.80	131,540.20	2,323.55	677, 752, 73	
	4.00	tic.co	42.60	J5.1E5	238.258.90	156,407.50	1, 174, 25	771,745.20	
	4.50	710.00	46.00	35.740	247. 317.00	151,403,20	1,450,40	925,204.00	
	5.00	745,99	49.00	35.740	242,017.00	151,355.10	1,502,72	17003,652,60	
	5.50	1,020.00	53.00	35.100	237,630,20	155,792.60	1.503.75	1*246,930.00	
	£.00	1,071.00	56.60	35.100	227,553,29	155,602.40	1,355,87	11404,145.60	

@ latante=4,037.50

EFICIENCIA-SG. 07

Una vez analizados los resultados obtenidos en la tabla 4.5 se procede a graficarlos para así hacer mas evidente su comportamiento con respecto al tiempo y así mismo compararlos entre sí. La palabra "promedio" que aparece en algunas gráficas indica que se trata de valores representativos de los resultados obtenidos.

En las figuras 4.3 y 4.4 se muestra el aumento lògico de la temperatura interna y de la cara fria con respecto al tiempo dàndose los valores máximos al final de la quema.

En la figura 4.5 de tiempo contra calor producido, se observa que el calor presenta rangos constantes debido a que el flujo de gas en esos intervalos de tiempo se mantiene fijo. El màximo se observa durante la cuarta y quinta horas dàndose una disminución después de estas, que continua hasta el final de la quema, tiempo que corresponde a la maduración.

En las figuras 4.6 y 4.7 se muestran las pèrdidas de calor tanto por conducción como por los gases de combustión y en la figura 4.8 se pueden ver las pèrdidas totales.

Las figuras 4.9 y 4.10 son gráficas comparativas, la primera muestra los porcentajes que representan cada una de las distintas pérdidas de calor mientras que la segunda compara el calor producido con el calor perdido total. La fig. 4.11 que se comporta como la fig. 4.5, nos muestra los intervalos en que el flujo de gas se mantiene constante.

FIGURA 4.3




FIGURA 4.4




FIGURA 4.5




FIGURA 4.6




FIGURA 4.7




FIGURA 4.8




FIGURA 4.9

CALOR NO APROVECHADO




FIGURA 4.10

CALOR PRODUCIDO VS CALOR NO APROVECHADO





FIGURA 4.11



CAPITULE V

ANALISIS ECONOMICO

En este capitulo se analizaran los resultados obtenidos anteriormente para determinar el lugar o los lugares precisos por donde se tienen las mayores perdidas de calor, para así proponer varias alternativas que al mismo tiempo se estudiaran desde el punto de vista econômico, para obtener la mas viable.

De acuerdo con los valores correspondientes a las pérdidas de calor mostrados en la tabla 4.5, se pueden proponer las siguientes alternativas como soluciones posibles:

- 1.- Recubrimiento de las paredes del horno con fibra cerâmica a manera de aislante. Como podemos ver en la tabla anterior las pèrdidas por las paredes no son significativas y representan tan solo un uno porciento de las pèrdidas totales.
- 2.- Reutilización de los gases de combustión: Se puede apreciar fácilmente en la misma tabla 4.5 que el grueso de las pérdidas se da por los gases de combustión a salir por la tronera. Es por esto que se pondrá especial atención en recuperar la mayor cantidad posible de calor. Se proponen a continuación tres alternativas:

- a) Calentamiento de agua para servicios. Esta solución es poco práctica ya que la fábrica no requiere de agua caliente ni vapor en ninguno de sus procesos.
- b) Canalización de los gases a un secador, que bàsicamente seria una càmara donde entraria el material húmedo antes de ser quemado. En la actualidad el proceso de secado se lleva a cabo acercando las piezas húmedas al horno caliente permaneciendo ahí durante 24 horas antes de ser introducidas a este, perdiendo gran parte de la humedad. La poca humedad con que quedan las piezas ceràmicas, absorbe tan poco calor que el tratar de secarlas aún mas se refleja en un ahorro muy pequeño, poco costeable.
- c) Aprovechar la alta temperatura a la que salen los gases de combustión para llevarlos a un cambiador de calor y precalentar así el aire que mas tarde se alimenta a los quemadores. Este cambiador de calor implicaria un ventilador para alimentar el aire y vencer la calda de presión que ocurre en el cambiador. Por otro lado se requiere una chimenea que de el tiro suficiente para sacar los gases de combustión frios.

Esta parecería ser la opción mas factible aunque es la que requiere de mas equipo, y por lo tanto de una mayor inversión. El equipo necesario sería:

- -Campana recolectora de los gases de combustión.
- -Intercambiador de calor.
- -Chimenea que de el tiro suficiente para sacar los gases ya

frios.

-Ventilador para alimentar el aire con presión sufíciente para vencer las caídas de presión inherentes al equipo.

Como esta es la solución de la que se esperan mejores resultados se procederá a un análisis mas a fondo del equipo necesario. Siendo el intercambiador el principal equipo de esta alternativa se comenzará con el cálculo del mismo.


En la tabla 5.1 se muestran los resultados que se obtuvieron al calcular un intercambiador de calor de doble tubo propuesto para el servicio requerido.

Basados en nuestro càlculos se pidieron cotizaciones de diversas compañias dedicadas a la fabricación de equipos comerciales obteniêndose los resultados siguientes:

Industrias Herdel:

Intercambiador de calor de aire tipo radiador para calentar el aire desde una temperatura ambiente hasta 450 C usando como medio de calentamiento gases de combustión de su proceso.

Materiales de construcción: Cabezales y bastidor en acero al carbón, tubos flux de cobre tipo "M", y aletas de cobre.



CALCULU INTERCAMETATOR DE CALCR

FLUJO DE AIRE	FLUJO DE BAS	74	T2	DIAMETRO SERRADO DEUT	DIAMETRO TUBS CHICO	LOXOTTUD
(167hr)	(IE/hr)	(E)	(F)	(in)	tist	(ft)
2,223.68.	2,339.27	1,616.60	759.29	2.00	1.25	107.05
2,223.£3	2,339.27	1,615.00	759.23	3.50	3.00	101.55
2,223.68	2,337.27	1,414.60	757.28	3.00	2.50	192.24
7,723.68	2,339,27	1,616.00	759.28	4.60	3.06	125.60
2,723.68	2,337.27	759.60	1,257.00	3.5÷	3.60	25.80
2,273.65	2,009.27	750.00	1,297.00	4.00	3.00	32.65
7,223.48	2,337.27	950.00	1,277.00	4.00	Z.03 .	51.32
2,223.68	2,009.27	550.00	1,295.00	3.50	2.00	41.51
2,223.68	2,327.27	950.00	1,297.00	3.60	2.99	33.651

EL P EN EL TUTO SRENDE= 7.00 16/162 EL P EN EL TUTO CHICO = 7.16 16/162

EQUIFO MAS ADECUADO.

El analisis econômico se hara en base a la cantidad de calor que se pierde por la Chimenea equivalente al flujo de combustible que genera ese calor. Este flujo transformado a pesos nos dará un estimado del monto de las pérdidas sufridas durante un año. Estas perdidas comparadas con el monto de la inversión que representa equipo descrito, nos dará el tiempo de recuperación de la inversion.

1.- Gasto total de das (anualizado):

Costo del gas L.P. \$ 180.36/ 1 (comprado a un distribuidor al 20 de

Febrero de 1989)

20

Quemas por mes Litros de gas por guema 420 1

20 Quemas/mes # 12 meses/afro # 420 1/quema # 180.36 \$/1 = \$ 18'180.288.00 al año.

2.- Monto de las pérdidas por la chimenea (anualizado): Poder calorifico del combustible 11,880 Kcal/Kg Densidad del combustible 0.57 Kg/l

Q≈WPc

W= (1,374,287.00/11,880)/0.57= 203.00 1 135.87 1/quema * 180.36 \$/1 * 240 quemas/affo= \$ 8'787,139.00 /afro

3.- Ahorro por el cambiador (anualizado):
Calor recuperado por el cambiador 507,853 Kcal

W= (507,853/11,880)/0.57= 75 1/quema
75 1/quema * 180.36 \$/1 * 240 quemas/año=
\$ 3'246,480.00 al año

4.- Tiempo de recuperación de la inversión:

Costo estimado del intercambiador \$ 10,000,000.00

Cantidad recuperada anualmente \$ 3,246,480.00

Tiempo recuperación = \$ 10'000,000/3'246,480.00 = 3.08 años.

5.- Porciento de recuperación:

Inversion..... \$ 10,000,000.00

Ahorro....\$ 3°246,480.00

% Recuperación=[Ahorro/Inversión]*100

% Recuperación= [3'246,480/10'000,000]*100=

= 32.46%

6.- Sensibilidad: Debido a la situación inflacionaria que vive el país se hace un análisis de sensibilidad suponiendo un aumento hasta de un 100% del gas L.P. y de un aumento de mas del 50% de la inversión.

Los resultados se muestran en las figuras 5.1 y 5.2

FIGURA 5.1





FIGURA 5.7



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizada la investigación, así como el anàlisis de todos los factores que intervienen en la construcción, operación y control de un horno, habiendo evaluado el horno motivo de esta tesis y dado soluciones para resolver los problemas se llego a las siguientes conclusiones:

- 1.- Un horno es un dispositivo en el que se convierte la energia elèctrica o quimica de un combustible en calor provocando transformaciones físicas o químicas en la carga debido al cambio de temperatura, por lo que se le considera como un reactor.
- 2.- Los hornos están constituidos generalmente por los siguientes elementos: Ladrillo refractario, cuya función es la de soportar los cambios de temperatura a los que se ve sometido; recubrimiento aislante que disminuye las pérdidas de calor por conducción; quemadores que, junto con los combustibles, provece el calor necesario para el proceso.
- 3.- El horno de estudio es de tipo intermitente (batch), de solera mòvil y tiro ascendente. Sus quemadores son de tipo

atmosfèrico, alimentados a baja presión y flama lerga. La pared refractaria es de ladrillo A.P. Green tipo crown (alta alúmina) con un espesor de 30 cm. y el aislamiento està constituido por làmina de asbesto de 6 mm. El combustible utilizado es gas L.P. que se alímenta a temperatura atmosfèrica. Los gases de combustión salen a la atmòsfera a través de dos troneras situadas en la parte superior de la bóveda.

- 4.- Para hacer y validar el modelo, se hicieron las siguientes mediciones: area de las paredes, espesores tanto del refractario como del aislante, cantidad de material alimentado, humedad del material alimentado, temperatura interna, temperatura de la cara fria, temperatura ambiente, temperatura de salida de los gases, flujo de los gases de combustión, composición de los gases de combustión, flujo del gas utilizado y tiempo de quema.
- 5.- Se buscò un modelo matemàtico que se adaptara al objetivo de esta tesis encontrândose muchos obstàculos debido a la gran cantidad de variables dependientes y la necesidad de establecer funciones que representaran su comportamiento, por lo que se diseño un modelo de tipo estadistico, sencillo y pràctico que no presenta problemas para el usuario, basado en ecuaciones sencillas de generación y transmisión de calor.
- 6.- El programa del mètodo de evaluación està codificado en lenguaje BASIC y no representa en general ninguna complicación en cuanto a su comprensión, un conocimiento básico del lenguaje es

suficiente no solo para manejarlo adecuadamente sino tambien — como fue su intención al hacerlo— para modificarlo, ampliarlo o corregirlo de acuerdo con los requerimientos del usuario. El programa es flexible en el sentido de que con una sola instrucción adicional es posible conocer la historia termica del horno o bien evaluar tan solo, su eficiencia global.

- 7.- El método de evaluación presentado representa un ahorro considerable de tiempo si se compara con el tiempo necesario para llevar a cabo esta evaluación manualmente. Una vez cargado el programa en la computadora, no se necesita mas que proporcionar los datos necesarios para efectuar la corrida del programa.
- 8.- Al analizar los resultados se observò que la mayor parte del calor se pierde con los gases de combustión por lo que se le dió mayor atención. Al mismo tiempo se observò que el horno es bastante eficiente comparado con hornos del mismo tipo.
- 9.- Tanto la instalación de un recubrimiento aislante como la instalación de un secador, son soluciones que poco han de economizar el costo de la operación del horno por lo que no son recomendables estas inversiones.
- 10.- La adquisición de un intercambiador de calor del tipo que se requiere, implicaria una inversión muy fuerte con respecto al ahorro esperado de combustible dándose un tiempo de recuperación de la inversión de 3.08 años. lo que nos hace pensar en la posibilidad de invertir este capital en alguna otra parte del proceso o incluso en el estudio del proceso mismo.

CAPITULO VII

BIBLIOGRAFIA

- BROWN, G.G. y FOUST, A.S., "Unit Operations", John Wiley & Sons Inc., ia. Ed., New York, 1951.
- 2.- BUDNIKOV, P., "The Technology of Ceramics and Refractories", The M.I.T. press, 1964.
- 3.- CRANE, "Flow of Fluids Through Valves, Fittings and Pipe", New York, 1965.
- 4.- DUDEROV, G., "Tecnologia de la Ceràmica y Materiales

 Refractarios", Ed. Hispanoamericana, Buenos

 Aires, 1747.
- 5.- ETHERINGTON, H. y ETHERINGTON, G., "Modern Furnace
 Thechnology", Griffin, Ja. Ed., New York,
 1961.
- 6.- FISHENDEN, M. y SAUNDER, O.A., "An Introduction to Heat
 Transfer", Clarendon Press, Oxford, 1950.

- 7.- FOUST, A.S., "Principios de Operaciones Unitarias",
 C.E.C.S.A., la. Ed., México, 1979.
- B.- GILCHRIST, J.D., "Hornos", Ed. Alhambra, Madrid, 1969.
- 9.- JIMENEZ, E. "Control de un Horno Intermitente para
 Corâmica", Tesis Profesional, UNAM, 1942.
- 10.- KERN, D.G., "Procesos de Transferencia de Calor",
 C.E.C.S.A., 1a. Ed., México, 1980,
- 11.- LEEDS & NORTHRUP, "Optical Pyrometers", Leeds & Northrup, North Wales, Pa., 1770.
- 12.- MC NAIR, H.M., "Cromatografia de Gases", Secretaria

 General de la Organización de los Estados

 Americanos, Washington D.C., 1981.
- 13.- MEZA, H., "Determinación de la Eficiencia Térmica de un Horno Túnel Utilizado para Quemar Refractarios" Tesis Profesional. UNAM. 1964.
- 14.- NORTON, F., "Cerâmica para el Artista Alfarero", Cia.

 Ed. Continental S.A., México, 1960.
- NORTON, F., "Elements of Ceramics", Adison-Wesley Publs,
 2a. Ed., Reading Mass., 1974.

- 16.- PERRY, R.H. y CHILTON, C.H., "Chemical Engineers'
 Handbook", 5th. Ed., Mc. Graw Hill, New
 York. 1973.
- 17.- PETROLEOS MEXICANOS, "Anuario Estadistico 1987",

 Instituto Mexicano del Petròleo, 1987.
- 18.- RUIZ, R.N., "Estudio Tècnico Econômico de un Secador por Atomización en una Planta de Productos Cerâmicos", Tesis Profesional, UNAM, 1981.
- 19.- SINGER, F. y SINGER, S., "Ceràmica Industrial", Ed.
 URMO, Bilbao, 1976, 3 Vol.
- 20.- SPEIRS, H.M., "Technical Data of Fuel", British Natl.
 Cometee, World Power Conference, London, 1970.
- 21.- THRING, M.W., "The Science of Fuels and Furnaces",

 Capman & Hall, 1st. Ed., Washington, 1962.
- 22.- TRINKS, W., "Hornos Industriales", Ed. URMO, Bilbao, 1971.

ANEXO I

CONOS PIROMETRICOS

El método más sencillo y menos costoso de determinar las temperaturas de quema es el de usar los conos pirométricos. Son unas pequeñas pirámides de material cerámico hechas en series graduadas, de modo que a cierta temperatura y tiempo se ablandan e inclinan. Hay que recalcar que esos conos no miden la temperatura como tal, sino que más bien miden combinadamente temperatura y tiempo lo cual, al fin y al cabo, es lo que necesita saber el operador.

Se pueden obtener en el comercio tales conos, en distintas series, cada una de ellas convenientemente adaptadas a determinada condición de quema.

El número de serie y la temperatura correspondiente se muestran en las pàginas siguientes.

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DE LO BE LO ESTROGS UNID	5.		C	5 F	COMOS DE ESTADOS	CRTON LOS ENTEGS
	1 -	REGIMEN 1 NOPMALIZACI (1) (2		a seli			REGIK NORHA (1)	N DE 1114010N (Z)
1205	2201	5			1370	2334	14	
1210	2210	7			1400	2552		14
- 1715	2217				1410	2270	15	
1220	2228				1420	2552	•	
1225	2237	а .			1430	2896		
1230	2245	· 6		7	1435	2615		15
1240	2754				1440	2624		
1250	2232	9 7	3-,		1450	2642	16	
1250	2200	10 8			1460	2660		
1270	2319	:			1465	2669	17	l S
1280	2336	•			1470	2476		
1295	2345	11 9			1475	7437		17
1270	235;				1480	2676		
1303	2372				1495	2705	18	
1305	2251	10			1490	2714		18
1310	2390	12			1503	2732		
1370	2408		1.0		1505	2741		
1325	2417				1510	2750		
1330	2426	10 miles 10 miles			1515	2759	19	
1335	2435	. 12			1520	2763	20	17
1340	2444				1520	2766		20
1350	2162	13 13			1535	2795		
1320	2420				1540	2804		
1373	2479				1550	2922		
4750								

⁽¹⁾ CALENTAR A 20 C/HCRA
(2) CALENTAR A 150 C/HCRA
SINGER F. CERAMICA INDUSTRIAL, VOL 2.

RANGOS DE OPERACION DE AFSISTRADORES DE CALOR TRABAJO

	·	CCTOS PE ESTADOS	ORTON LGS LYIDGS	•				•	CCNUS DE ESTADOS	GRIGH LES UKIDOS
C	- F						C	F		
		RES:NE	H BE					Carley Carley	RESINE	X ZE
		HORMAL	IZACICK					1.5		HOTCALL.
	9.	(1)	(2)						(1)	. (2)
559	1076						675	1643		011
585	1685	022					900	1652		
590	1094						903	1651		010
575	1103	021					710	1570		
600	1112						920	1685		
603	1121		922				950	1706	69	69
Fie	1130						935	1715		
615	1137		02!				740	1724		
670	1149						745	1773	02	
425	. 1157	029					950	1742		08
€30	1166	017	٠, .				960	1769		
640	1164	•	,				970	1779		
450	1202		620				975	1727	67	
660	1220		017				980	1796		
	1233	018					9B5	1865		
450	1255			•			970	1814		07
650	1274						1060	1632		٠,
700	1252						2001	1841	06	
716	1310	4.					1619	1850	00	
720	1325	017	810				1015	1659		40
730	1346	0.7	410				1020	1868		ve
735	1355	016		+ 4					05	
740		V15					1630	1986	٠.	05
	1364						1040	1904	04	03
. 750	1362		-				1050	1922	09	04
740	1460						1060	1540		04
770	1415	015	C17				1970	1958		. "
720	1436						020	1976	Q3	
790	1454						1073	1974		
795	1463	014	015				1075	2003	02	
. 203	: 1472						100	2012		
£65	1581		015				1110	2030	01	
. 310	1470		281				1115	2637		02
G15	1479						1120	2648		
820	1569	*	7. 1.				1125	2057	.1	02
825	1517	913					1130	2065		
628	1526		014				1135	2675	2	
622	1535						1140	2064		
510	1244	012	* *				1145	2073	3	91
E50	1562						1150	2102		
655	1571					1	041	Z120		1
670	1520		013			. 1	1143	I129	4	2
679	1593					1	170	Z138		3
875	1607	CII	612				1180	2156	5	
620	1615					1	190	7171	6	4
670	1634	910					1200	2:72		

(1) CALENTAR A 20 C/HORA (0) CALENTAR A 150 C/HORA SINGER E. CERRHICA ENDISTREAL, VOL. 1

insen to permitte twoopiniate Anto