UNIVERSIDAD LA SALLE ESCUELA DE ARQUITECTURA INCORPORADA A LA UNAM



# BASE NAVAL MILITAR

TESIS PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
ARQUITECTO
PRESENTA

PORA GEORGINA LOPEZ SANCHEZ

REVISO

ARQUITECTO JOSE DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ

MEXICO, D.F.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN





# UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

# DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE	PAGINA
INTRODUCCION	1
ANTECEDENTES HISTORICOS	2
CONCEPTOS GENERALES	4
ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE MARINA	7
CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE BASES	Harry 197
NAVALES	13
CONSIDERACIONES DE CARACTER MILITAR	16
OBJETIVOS	25
EL TERREMO	26
ANALISIS Y CONCLUSIONES SOBRE EL LUGAR	
ESCOGIDO	41
CARACTERISTICAS FISICAS, ECONOMICAS Y	
SOCIALES DE LA REGION	49
EL CLIMA	50
INFRAESTRUCTURA	53
ANALISIS DEL ACCESO A LA LAGUNA DE COYUCA	71

REQUERIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE					
UN PUERTO MILITAR	76				
PROGRAMA ARQUITECTONICO	79				
POBLACION DE LA BASE NAVAL MILITAR	98				
MATRIZ DE INTERELACION DE ESPACIOS	102				
DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO	103				
CONCEPTOS ARQUITECTONICOS	107				
ANALISIS DE AREAS	108				
DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO	109				
PROYECTO ARQUITECTONICO	112				
CRITERIO ESTRUCTURAL	140				
CRITERIO DE INSTALACION HIDPAULICA	142				
CRITERIO DE INSTALACION ELECTRICA	144				
BIBLIOGRAFIA	151				

# INTRODUCCION.

La armada de México es una institución Militar Nacional de carácter permanente cuya misión es emplear el poder naval de la federación, para la seguridad interior y la defensa exterior del país. Proteger el tráfico marítimo fluvial y lacustre; ejecutar operaciones de rescate y salvamento y auxiliar a la población civil en caso de desastre.

Entre otras actividades, la armada debe coadyuvar en la vigilancia de los recursos pesqueros, así como la represión del contrabando y evitar el narcotráfico.

#### ANTECEDENTES HISTORICOS.

La historia de los puertos es tan antigua como la historia de la navegación. Desde que el hombre pensó en adentrarse en alta mar con sus embarcaciones, necesitó bases costeras en las que encontrará refugio durante los temporales y servicios, tanto para reparar sus barcos, como para descansar y proveerse de víveres frescos. Las desembocaduras de ríos profundos y bahías protegidas resultaron ser magníficos puertos naturales. Allí surgieron los primeros núcleos de población, adaptados a las necesidades de las tripulaciones de los barcos.

Los lugares de refugio y descanso fueron convirtiéndose en astilleros y puertos comerciales, y más adelante en puertos militares y bases navales para las flotas de las nacientes potencias. Ejemplos célebres: Ostia, como Puerto Comercial y Militar de Roma; el Pireo en las puertas de Atenas; y el Puerto Egipcio de Alejandría.

Sobre una de las más remotas instalaciones portuarias de la antiguedad, sacada del nuevo a la luz en nuestro siglo, por el inglés Llemming, miembro de un grupo de investigación submarina, escribe; "El puerto artificial más antiguo del mundo conocido hasta ahora fue el de A-UR, que se encontraba situado en las proximidades de la anti

gua Alejandría, en uno de los brazos que forma el Delta del Nilo. Hacia el año 2000 A.C. A-UR había desaparecido, y en las cercanías había surgido el gran Puerto de Pharos, cuyas gigantescas dimensiones no han sido igualadas por muchos de los grandes puertos modernos. Las características naturales de Pharos no hubieran sido aprovechadas mejor por un Ingeniero de puertos de nuestro tiempo. Esta genial obra de Ingeniería se debe a los Cretenses, pueblo que constituía la potencia marítima dominante.

En la actualidad, como hace 2000 años, las instalaciones portuarias se adaptan a las funciones que cada puerto tiene que cumplir; necesitan un gran número de lugares de atraque y amarrados, y dársenas amplias para las maniobras; sus aguas deben tener profundidades suficientes y ser tranquilas. Muchos puertos modernos responden aún en sus líneas fundamentales a las viejas y lógicas concepciones de los antiguos. Naturalmente, la mayoría de los casos necesitaron fortificaciones cuya misión era proteger al puerto de los ataques enemigos, y que hoy subsisten en algunos puertos militares.

Con el transcurso del tiempo se han desarrollado otros tipos de puertos, independientes de las características de la costa. El llamado puerto artificial, que responde a motivaciones de orden comercial o militar, se aparta frecuentemente a las instalaciones tradicioles.

#### CONCEPTOS GENERALES

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la armada, dan tanto a la Secretaría de Marina en general como a la armada en particular, atribuciones específicas.

La nueva Ley de la Administración Pública en su Artículo 39 confiere, entre otras atribuciones a la Secretaría de Marina lo siguiente:

- Inciso IV) Ejercer la soberanía en aguas terriptoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona económica exclusiva.
- Inciso IX) Construir , reconstruir y conservar las obras portua rias que requiere la armada.
- Inciso X) Establecer y administrar los almacenes y estaciones de combustible y lubricantes de la armada.
- Inciso XIV) Construir, mantener y operar astilleros, buques, va raderos y establecimientos navales destinados a los buques de la armada de México.

Así vemos también que la Ley Orgánica de la Armada de establece, que la armada de México es una Institución Militar Nacional de carácter permanente, cu ya misión es emplear el poder naval de la federación, para la seguridad interior y la defensa exterior del país. Proteger el tráfico marítimo fluvial y lacustre. Efectuar operaciones de rescate y salvamento y auxiliar a la población en caso de desastre.



# ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE MARINA

SECRETARIO

SUBSECRETARIO

OFICIAL MAYOR

COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA

ESTADO MAYOR DE LA ARMADA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS.

FUNCION OPERATIVA FUNCION DE SERVICIOS

GRUPOS DE POLICIA MARITIMA

GRUPOS DE INFANTERIA DE MARINA

ZONAS Y FUERZA SECTORES NAVAL.

COMANDANTE DE ZONA

lay 2a FLOTILLA

SECTOR NAVAL.

JEFE DE ESTADO MAYOR

CONSERVACION DEL AMBIENTE

ESTACION AERONAVAL

Cía DE INFANTERIA DE MARINA

MARINO. JEFE DE HOSPITAL O

SERVICIOS ENFERMERIA

TALLER DE CARPINTERIA ARTILLERIA NAVEGACION

COMBUSTIBLES

VESTUARIO Y EOUIPO .

# ORGANIZACION EN UNIDADES A FLOTE

# COMANDANTE


20 C O M A N D A N T E

J E F E D E E S T A D O
M A Y O R

OFICIAL DE CARGO DE N AVEGACION OFICIAL DE CARGO DE ARTILLERIA OFICIAL DE CARGO DE COMUNICACIONES O F I C I A L D E
C A R G O D E
S E C C I O N
S A N I T A R I A

VESTUARIO: Y EQUIPO

MATERIAL A FLOTE CON QUE CUENTA LA ARMADA DE MEXICO				101AL = 102		
	DESTRUCTORES	7	GUARDACOSTAS	18	BUOUES DE SALVAMENTO	2 B TALLER 1-
	DESTRUCTORES	2	GUAIGIACOSTAS	10	DUQUES DE SALVAMENTO	Z D. IALLER I-
	BUQUES ESCOLTA	2	DRAGAMINAS	16	BUQUES HIDROGRAFICOS	2 PATRULLAS 1 5
	CARONEROS	1	BUQUES TANQUES	2	BUQUES ESCUELA	1 REMOLCAD. 4
	TRANSPORTES	6	B.PATRULLA AZTECA	23	DIQUES FLOTANTES	2 OTROS 5





# CONCEPTOS GENERALES SOBRE BASES NAVALES.

Aspectos Logísticos.- Según la logística naval, se denominan Bases Navales a las instalaciones que localizadas en determinados puertos del litoral de un país, están en condiciones de servir de apoyo a las fuerzas navales en operación.

Constituyen por decirlo así, la consolidación e integración de diversos establecimientos y organizaciones en determinada área de los puertos, y a quienes se asigna la misión primordial de: apoyar, dar servicio y mantenimiento a las unidades operativas a flote:

De conformidad con su localización y asignación de funciones se clasifican en:


- a) Bases navales permanentes.
- b) Bases navales de operaciones.
- c) Bases navales eventuales.

Las bases navales permanentes. - se encuentran provistas de todos los medios necesarios para reparar, abastecer y proteger grandes grupos de unidades a flote que se encuentran en ellos destacadas. De una manera general, dentro de sus instalaciones comprenden los si-

# guientes establecimientos:

- 1) Diques o varaderos.
- 2) Depósitos de material y equipo.
- 3) Almacenamiento de combustibles.
- ) Depósitos de municiones.
- 5) Hospitales.
- 6) Servicios para maniobra de puerto.
- 7) Edificios para alojamiento de personal.
- 8) Estación aeronaval.
- 9) Centro de comunicaciones.
- 10) Centros de instrucción y adiestramiento.
- 11) Centro de aprovisionamiento.

Para poder desarrollar sus actividades, todos estos servicios exigen, una seguridad contra todo peligro de una ofensiva encmiga; es por eso que las bases permanentes están defendidas y organizadas como plazas fuertes desde tiempo de paz, de tal forma, que sean prácticamente tanto por el mar como por tierra.



# CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE BASES NAVALES.

Tomando en cuenta que el abastecimiento de bases navales, atiende a ciertas condiciones que presentan los puertos a lo largo de la costa de un país, entre ellas pueden señalarse como principales las siguientes:

- a) Situación geográfica.
- b) Poder militar, tanto ofensivo como defensivo.
- c) Contar con recursos naturales y artificiales.

Si estas tres condiciones situación-fuerza militar recursos se conjugan en un mismo lugar, este tendrá un gran valor estratégico y estará en condiciones de adquirir una importancia de primer orden.

La primera condición trata de la situación geográfica que depende su importancia tanto de las condiciones físicas del área en sus aspectos oceanográficos, hidrográficos, orográficos etc. Como su proximidad a canales, vías de acceso, centros de abastecimientos, rutas marítimas y centros marítimos de preferencia en los lugares donde existan movimientos de comercio interior, importación y de exportación del que pueda depender en parte el poder naval del país. La segunda condición debe dividirse en poder militar ofensivo y poder militar defensivo, el primero es aquel que tiene una base na val para poder reunir y albergar una gran fuerza naval y poderla lan zar con facilidad y seguridad a la consecución de un objetivo táctico, haciéndole llegar el sosten necesario para el buen cumplimiento de su misión.

El poder militar defensivo es aquel con que cuenta una base naval para en caso de ataques enemigos poderse defender y repeler el ataque.

Con relación al último punto, referente a los recursos necesarios para poder dar el apoyo adecuado a las bases navales para su sostenimiento, se pueden dividir en dos grupos:

- a) Los recursos naturales que se encuentran en la región circundante, como es el contar con agua potable abundante, alimentos etc.
- b) Y los recursos artificiales que son desarrollados por el hombre en tiempo de paz para la utilización de los habitantes del país, y los creados directa y exclusivamente para sostener la guerra, entre estos recursos podemos nombrar

las vías de comunicación, oleoductos, diques, varaderos, alojamientos, defensas, etc. etc. Unos que forman parte de la base y otros que la auxilian para su sosten.


#### CONSIDERACIONES DE CARACTER MILITAR.


Aunque la política actual del gobierno es completamente pacifista, recae en las fuerzas armadas del país la responsabilidad de
mantener la soberanía nacional, así como conservar el orden constitucional, que esta responsabilidad nuestra se manifieste en constante
esfuerzo por mejorar nuestro equipo y adiestrar al personal y sentir
así la satisfacción de cumplir con un deber, por la situación que
nos implica el pertenecer a la milicia.


Recae el mando supremo de las fuerzas armadas del país en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien lo ejerce por así a través del Secretario de la Defensa en el Ejército y Fuerza Aerea, y del Secretario de Marina en la Armada de México.


El Ejército y la Fuerza Aérea para cumplir con la misión que le asigna su Ley Orgánica, cuenta en la actualidad con un efectivo aproximado de 70,000 hombres.


La Armada de México a la fecha para cumplir con la misión que su Ley Orgánica le tiene asignada, cuenta con un efectivo de 15,600 hombres, mismos que se han ido incrementando ante la adquisición de nuevas unidades.


















# ZONA NAVAL MILITAR MANZANILLO COL.












# G CAPUI Ξ ZON





# **ACAPULCO** ITAR ZONA

# OBJETIVOS.

- a) Establecer una base naval militar en el litoral del pacífico, esta base debe ser del tipo permanente, pués las necesidades de la Fuerza Naval así precisamente lo requieren. La base naval deberá contar con instalaciones completas para dar apoyo logístico, abastecer y reparar sus unidades navales; tener una flota más preparada y lista en la obtención del dominio del mar.
- b) Desalojar las instalaciones navales de la Bahía de Acapulco. Así se consideraría que la Bahía de Acapulco quede só lo para usos turísticos.
- c) Reubicar las instalaciones mercantes y de guerra del Puerto de Acapulco en el litoral del pacífico, para evitar la contaminación y mejorar las condiciones de la Bahía.

# EL TERRENO.

Para la elección del terreno durante el año de 1976, el Vicealmirante Argudín Alcaráz, siendo Director del Centro de Estudios Superiores Navales, fijó entre otras la tesis:

"Establecimiento de un Puerto Militar en nuestro litoral del pacífico".

los capitanes de fragata David José Leal Rodríguez y Carlos Enriquez Pérez Beltrán, la desarrollaron en 146 fojas, con 15 anexos y gráficas. En esta tesis estudiaron:

- a) Antecedentes históricos.
- b) Generalidades estratégicas.
- c) Conceptos generales de seguridad y
- d) Condiciones para la instalación de un puerto militar.

Hicieron los análisis: estratégico, geográfico, físico y de aspectos políticos, econômicos, sociales y militares del litoral del pacífico.

El resultado fue estudiar:

1) Conveniencia.

- 2) Factibilidad y
- 3) Costeabilidad.

De Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Laguna de Coyuca.

Sus conclusiones fueron:

"El único lugar que satisface las tres condiciones es la Lagu na de Coyuca".

"Presenta atractivos para instalar un puerto militar, y establecer una terminal pesquera".

"Esta tendría un mercado importante en el Distrito Federal, principal centro consumidor del país, dando trabajo a muchos pescado res de la región que mejorará sus condiciones de vida".

Sus comentarios finales fueron:

"Por el estrangulamiento en el Puerto de Acapulco, en un futuro no muy lejano y por presiones de indole política podríamos salir de este lugar. Se plantea la conveniencia de que se venda adecuadamente esta extensión, y conseguir del Gobierno Federal, la construcción del Puerto Militar, cuando quede totalmente terminado se desalo

jarán las actuales instalaciones".

De los tres sitios localizados, se consideraron los siguientes aspectos en relación a la conveniencia, factibilidad y costeabilidad:

### CONVENIENCIA:


Manzanillo: Sí, por encontrarse en la parte media del litoral; está situado enfrente al área más extensa de la zona económica exclusiva; ser un posible polo de desarrollo económico y encontrarse próximo a un corredor industrial; ser una Bahía con extensión y profundidad suficiente; contar con comunicaciones adecuadas con el centro de la República y encontrarse próximo a la Refinería de Salamanca.

Lázaro Cárdenas: Si, por encontrarse en un área de desarrollo industrial; estar situado enfrente al área más extensa de la zona económica exclusiva; por encontrarse situado dentro de un corredor industrial;
por ser un puerto fluvial de gran profundidad y

de fácil acceso; por contar con suficientes comu nicaciones con el centro de la República y encon trarse próximo a la Refinería de Salamanca.

Laguna de Coyuca:

Sí, por encontrarse en una área de desarrollo turístico; por estar situada enfrente al área más extensa de la zona económica exclusiva; por estar próxima a una área de desarrollo industrial como es el corredor México-Puebla; por contar con comunicaciones con el centro de la República; por ser una laguna de gran extensión con profundidades naturales excelentes; por contar con extensos terrenos; y a 360 km., de la Refinería de Tula, a 270 km., de la Refinería de Azcapotzalco, a 600 km., de las instalaciones petroleras de Salina Cruz; y por encontrarse a 35 km., de un gran polo de desarrollo turístico.



### FACTIBILIDAD.

Manzanillo: No, por carecer de terrenos suficientes para las instalaciones necesarias; por contar con gran volumen de tráfico marítimo nacional y extranjero que limitarían las actividades navales; porque su crecimiento es hacia el nororeste y extrangularía las instalaciones navales.

Lázaro Cárdenas:

No, por carecer de suficiente extensión de terreno para las instalaciones; porque en un futuro con tará con un gran tráfico marítimo cuando la siderurgia funcione al máximo; por estar en peligro de sabotaje a la presa de control del río; por encontrarse y muy próximo a la falla geológica de co cos; y que su crecimiento será siempre sobre las margenes del río y extrangularía a las instalacio nes navales.

Laguna de Coyuca:

Si, por contar con extensiones de terreno suficientes para las instalaciones navales; por que no habría movimiento marítimo de importancia que interfiriera las actividades navales; que crearía un polo de desarrollo económico importante; por que

sería el sustituto de la Zona Naval de Icacos, que cada día se extrangula con más fuerza por el crecimiento turístico del Puerto de Acapulco que tiende a ser hacia el sureste, y por lo tanto, no afectaría a las instalaciones navales ubicadas en esta laguna; que podría ser una terminal pesquera.


#### COSTEABILIDAD:

Manzanillo: No, por no contar con terrenos para ser adquiri-


Lázaro Cárdenas: No, por no contar con terrenos que pudieran ser adquiridos.


Laguna de Coyuca: Sí, ya que el costo de las obras podrían ser financiadas con la venta de los terrenos de la Zona
Naval de Icacos; porque pudiera existir un acuerdo con Pemex para que costeara en parte la habili
tación de la laguna y hacerla un puerto accesible
a sus unidades petroleras, habilitando una termi-


nal petroléra que le resolviera el problema que actualmente tiene en Acapulco; y porque el Gobier no Federal podría financiar parte de la obra para instalar una terminal pesquera.




 $\mathbf{\alpha}$ 









 $\mathbf{a}$ 

# ANALISIS Y CONCLUSIONES SOBRE EL LUGAR ESCOGIDO. LAGUNA DE COYUCA.

Los 6,600 Kms., existentes a lo largo de la costa del Oceáno Pacífico que corresponden al litoral Mexicano, han sido, una constante preocupación por parte de la armada de México, para la creación de puertos militares o bases navales que den cabida a sus instalaciones y sirva de apoyo a la flota.

El siguiente análisis trata de la Laguna de Coyuca, ubicada en las cercanías del Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero.

La situación de esta laguna representa, atractivos horizontes para la instalación de un puerto militar y como curso de acción secundaria, la posibilidad del establecimiento de una terminal pesquera, la cual contaría con un mercado potencial importante por la cercanía del Distrito Federal que es el principal centro consumidor del país; ya que también es el medio de vida de muchos hombre pescadores de la región.

La Laguna está prácticamente incomunicada con el mar, ya que el canal de acceso normalmente se encuentra bloqueado por la barra que se forma en su desembocadura al mar, misma que coincide con la del Río Coyuca. Esta falta de comunicación con el oceáno, provoca condiciones desventajosas, pues independientemente de inundar los terrenos colindantes por carecer de drenajes, la flora y la fauna se ven afectadas.

La principal preocupación de este estudio, fue la de recabar información tanto del campo, como de las condiciones socio-económicas, para lograr en primer término resolver el problema del acceso al oceáno, así como para determinar los servicios necesarios que nos llevarán al establecimiento de un puerto militar y como acción secundaria, el establecimiento de una terminal pesquera y/o terminal para petróleos mexicanos.

Este estudio tratará de localizar el lugar más adecuado, para dragar el canal artificial de acceso con sus escolleras de protección necesarias, donde se toman en cuenta la acción de los vientos, las mareas, el oleaje, el transporte litoral y las condiciones hidrológicas.

Por otra parte, los resultados de las investigaciones efectuadas del mercado, como también los recursos de la zona, definen los servicios necesarios tanto para las instalaciones del puerto militar como para las actividades pesqueras, y son evaludadas en términos generales. Para la instalación del Puerto Militar, es conveniente mencion nar que la configuración del fondo lacustre, resulta por demás atractivo, debido a las profundidades reportadas en los trabajos topohidrográficos, ya que cuenta con un área de bastante importancia (12 Kms. cuadrados aproximadamente) con profundidades superiores a los 10 Mts., amplios terrenos circundantes, comunicaciones con todo el litoral y con la parte central de la República; cercanía al Aeropuer to Internacional de Acapulco y la Base Aerea # 7 de Pie de la Cuesta.

Estos resultados nos han hecho pensar en el establecimiento de un puerto abrigo, no sólo para embarcaciones turísticas y pesqueras, sino también para embarcaciones petroleras, con lo cual se resolvería el grave problema de la instalación petrolera que se encuentra localizada dentro de la zona turística de el Puerto de Acapulco. Sin embargo, esto sería motivo de un análisis cuidadoso, ya que esta laguna, si la reservamos a la explotación pesquera, caeriamos en el problema de la contaminación, con grave perjuicio para la flora y la fauna marina.

Para la instalación de una terminal pesquera y dedicación de la laguna a la acitividad de la pesca, dentro de este estudio se ha considerado de importancia efectuar un análisis de su situación ecológica y se revela, como antes se mencionó las desventajes de su falta de

comunicación con el mar, ya que prácticamente las condiciones de oxigenación, salinidad, potencial hidrógeno, temperatura y turbiedad, no resultan favorables para el desarrollo de la fauna. También se observa que la apertura de un acceso acarrea ventajas interesantes, aunque no se evaluó el incremento que pudiera provocar en la fauna, lo cual sería motivo de estudio aparte.

En este estudio se contemplan aspectos relacionados con las condiciones físicas de esta zona donde se encuentra ubicada la laguna de Coyuca, su ecología, las condiciones socio económicas de la región, el requerimiento para la explotación del mercado pesquero y por último los análisis hidrológicos, meteorológicos, oceanográficos, etc. A continuación señalaremos las conclusiones que se derivaron de estos aspectos, de acuerdo con las que se plantearon en el desarrollo.

#### CONCLUSIONES:

Relativo a los estudios de campo:

- Los levantamientos topohidrográficos podrán servir de base para estudios posteriores.
- 2) Los estudios de la exploración geológica efectuada, revelan

La factibilidad de realizar el dragado necesario en el canal de acceso artificial, para el calado de embarcaciones de guerra petroleras, turísticas y pesqueras.

 Los levantamientos topohidrográficos efectuados en la laguna, presentan condiciones muy favorables para el desarro llo del puerto.

Relativo a los estudios de planeación:

- La región se ve ocasionalmente afectada por alteraciones ciclónicas.
- 2) La actividad preponderante de la región es la agricultura, sobresaliendo los cultivos de la palma de coco y copra, que han provocado la creación de industrias, por lo mismo ingresos importantes en la región.
- Las condiciones de los poblados circundantes a la laguna en general son bajas, estando las tierras ocupadas únicamente por ejidatarios.
- 4) Existen adecuadas comunicaciones dentro de la zona y con

el resto de la República.

- 5) Una considerable porción de la población de la zona subsiste por la pesca, no existiendo organizaciones formales para su explotación, ya que se emplean embarcaciones y artes de pesca rudimentarios.
- 6) El mercado potencial de un puerto pesquero establecido en la laguna es muy atractivo, dada la posibilidad de surtir las necesidades de un 38% de la población del país.
- 7) Las condiciones en que se desarrolla la pesca en la región de Acapulco son malas, dada la falta casi completa de las instalaciones y de embarcaciones eficientes que puedan efec tuar capturas en alta mar.

#### Relativo a los estudios ecológicos:

 El enfoque principal del estudio, está dirigido a los procesos dinámicos que producen las variaciones de sanidad por los aportes de agua marina y la afluencia de las corrientes de agua dulce que confluyen en la laguna.

- Las condiciones actuales de temperatura, salinidad, oxígeno potencial hidrógeno y turbiedad, no son favorables para el desarrollo de la fauna en la laguna.
- 3) Al mejorarse la comunicación de la laguna con el mar median te la apertura de una nueva boca, habrá poca diferencia de densidad entre el agua marina y la lacustre. Lo anterior contribuirá en una mayor productividad planctónica, que es la principal fuente de alimento para los organismos residen tes de la laguna y se favorecerá la entrada masiva de las especies localizadas en la plataforma, las que encontrando condiciones de salinidad adecuadas, inmigrarán bajo diferen tes estados de su ciclo, incrementando varias veces la producción actual.
- 4) La introducción de agua salina producirá la desaparición de expecies de agua dulce, pero estos son recursos de poca impor tancia comparándolos con el volumen y precio que alcanzan los recursos de tipo marino que se estiman penetrarán.

Relativo al proyecto hidráulico:

1) El bajo grado de salinidad determinado en los estudios eco-

lógicos, es fortalecido con el estudio hidrológico, al haberse encontrado que el volumen de evaporación en la laguna es siempre inferior al volumen aportado por el Río Coyuca y por la cuenca propia de la laguna, siendo además el volumen de agua salada mínima, ya que la comunicación entre el mar y la propia laguna es por tiempo reducido.

- La comunicación permanente acarreará sin duda un alto mejoramiento en el ecosistema de la laguna.
- 3) debido a los espacios pequeños y profundidades relativamen te fuertes en el interior de la laguna, las sobre elevacio nes producidas por vientos, resultan ser pequeñas.
- 4) Dada la tendencia bien marcada del transporte litoral, seria aceptable bajo este punto de vista que la escollera "Este" fuera menor que la "Oeste", sin embargo, dada la longitud tan pequeña de ambas, se justifica su diseño porque además de asegurar una mejor estabilidad del acceso, se logra un mejor encauzamiento de las embarcaciones.
- 5) Aún cuando, la sección transversal del canal de acceso fun ciona satisfactoriamente en condiciones de avenidas sobre la laguna, es recomendable que en estas mismas épocas se

efectúa la apertura de la barra para evitar fuertes transportes de sedimentos hacia la laguna y además, pueda con el tiempo cerrarse el canal actual que une el mar-río laguna.

Características físicas, económicas y sociales de la región.

La Laguna de Coyuca se encuentra el Noroeste de Acapulco aproximadamente a 10 kms., por la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Municipio de Coyuca de Benitez, Gro., que pertenece a la zona llamada de la costa grande de Guerrero.

Esta zona se caracteriza por ser una faja angosta, entre la Sierra Madre del Sur, que tiene una altitud media de 2,400 mts., sobre el nivel medio del mar y el oceáno pacífico.

En la zona, los terrenos con altitud menor de 200 mts., sobre el nivel medio del mar, apenas alcanzan el 20% del área total y la curva del nivel de los 100 mts. Sobre el nivel del mar, se encuentra por lo menos a 10 Kms., del litoral y sólo excepcionalmente llega a alejarse una distancia mayor.

Entre el parteaguas oriental del Río Coyuca, el Occidental del

Río de la Sabana y el Litoral del Pacífico, existe una zona de 480 Kms., cuadrados con varias corrientes secundarias. En ellas sobresalen el Arroyo del Conchero y la Laguna de Coyuca, donde éste desemboca. Hidrológicamente la Laguna de Coyuca pertenece a la cuenca del Río Coyuca y tiene una superficie de 2,800 hectáreas aproximadamente.

Clima.

Predomina en esta región el clima tropical de Sabana, con lluvias periódicas en verano y el invierno en seco. La mayor parte de la zona costera tiene una temperatura superior a los 29 grados centígrados fluctuando la precipitación media entre los 1000 y 1500, milímetros anuales. Desde luego el régimen pluviométrico en la costa grande, está muy influído por las características ciclónicas de la región, de 1930 a 1976, se han presentado 23 ciclones que directamen te la han afectado y otros 28 que han afectado indirectamente la zona.

Suelos.

El suelo de la región es predominantemente de pradera, con des calcificación del tipo Chernozen, rico en Humus y sales solubres, que con el debido riego son aptos para la agricultura en las partes al-

tas, los suelos son complejos, de montañas de color café, también ricos en Humus.

Agricultura.

En el Municipio de Coyuca de Benitez, el uso del suelo está dedicado a la agricultura principalmente, siendo los cultivos importantes: palma de coco (copra), maíz, frijol, ajonjolí, huaje, tomate, chile, también se cultivan frutales como: papaya, sandía y melón.

En la zona norte del Municipio que abarca entre otros Tepetix tla, el eden, la felicidad, hierba santita, la remonta colonia del río, existen aserraderos de cedro y otras maderas además de cafeta-les.

En el distrito de riego se cuenta con un área de 185 hectáreas, la cual se aprovecha en el cultivo integramente ya que se han regado, sembrado y cosecha con resultados muy satisfactorios. En el ejido de Coyuca con una superficie de 1340 hetáreas, se encuentran sembradas 134,000 palmas de coco, obteniéndose una producción de 1876 toneladas por año, considerando 4 cosechas al año; el valor de la producción total es de \$22.512.000.00 (dato de 1980).

Los rendimientos promedio de la agricultura en la zona son los siguientes:

Copra.	1.5	Toneladas	por	hectárea.
Maiz.	1.8	Toneladas	por	hectárea.
Frijol.	1.1	Toneladas	por	hectárea

#### Ganadería.

La ganadería en el Municipio está constituída por 9450 cabezas de ganado bovino, 1,500 cabezas de equino, 500 acemilas y 800 cabezas de ganado asnal.

### Avicultura.

La avicultura en el Municipio sólo existe a nivel doméstico, por lo que no la consideramos como actividad económica.

#### Industria.

La única industria que actualmente está trabajando en el Municipio y localizada en el kilómetro 28 de la carretere Acapulco-Zihua tanejo, se denomina fibras de coco, S.A., la cual fábrica costales,

### Comercio.

En Coyuca de Benitez el comercio se reduce a tiendas de abarro tes, cervecerías, tiendas de tela y ropa, así como las enramadas que prestan servicio al turismo.

#### Servicios.

El Municipio cuenta con una sucursal del Banco del Sur, S.A. en la cabecera municipal se cuenta con servicios telefónicos dado por un commutador.

# Salubridad.

En Coyuca de Benitez y en el poblado de Papayo existe un Centro de Salud con 12 camas, respectivamente en cada lugar, Coyuca de Benitez cuenta con 6 farmacias.

# Agua Potable.

Se introdujo en Coyuca de Benitez el 27 de septiembre de 1972.

## Energía Eléctrica.

Cuentan con servicio en Coyuca de Benitez.

### Situación de la tenencia de la tierra.

De los 62 propietarios en el distrito de riego, todos son ejidatarios correspondiendo a cada uno un promedio de 3 hectáreas. Suceptibles de expropiación con fines de seguridad nacional.

#### Vías de comunicación.

Coyuca de Benitez se encuentra en el kilómetro 32 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, con un desarrollo de 239 kilómetros: esta carretera bordea la parte norte de la laguna a partir del km., 6 aproximadamente, lo que hace a la zona fácilmente accesible desde el centro del país y por todo el litoral del pacífico: con excepción del poblado de la Barra que se encuentra situado en la franja de tierra formada en la plaza de Coyuca y el canal de acceso a la laguna, a la altura de la desembocadura del Río Coyuca. Durante épocas de estia-

je, este poblado de la Barra, queda prácticamente incomunicado por tierra, ya que la franja de tierra está constituida por una capa de arena que con la falta de humedad se afloja, haciendo imposible el tránsito con vehículos de tracción sencilla. Durante esta época, la única forma de arribar al poblado es por el camino que comunica a la Barra con Coyuca de Benitez, atravesando el canal de acceso a la laguna en lancha. En este poblado de la Barra no se encuentra con energía eléctrica y solamente posee un tanque de agua con tendido de tuberías para alimentar hidratantes. Se carece de teléfono, telégra fo y servicio de correos. La población es de 800 familias aproximadamente, compuesta en promedio de 6 miembros, constituyendo una población aproximada de 4800 habitantes: el 90% de esta población vive de la pesca y el otro 10% de la agricultura y el comercio, la mejor temporada de pesca se presenta durante los meses de junio y julio. La captura diaria promedio durante todo el año para las especies prin cipales, es la siguiente:

Róbalo. 5 Kg. por día y por pescador.

Lisa. 5 docenas por día y por par de pescadores.

Camarón. 4 docenas por día y por pareja de pescadores.

Existe una cooperativa pesquera en el poblado, denominada cooperativa de la Barra de Coyuca, S.C.L., según datos proporcionados por esta cooperativa, las capturas máximas logradas por un día de pesca,

#### han sido:

Camarón. Una tonelada.

Lisa. Una tonelada.

Robalo. Media tonelada.

sin que hayan sido simultáneas.

En los alrededores de la laguna existen 1170 pescadores, que pescan en condiciones rudimentarias y de los cuales no fue posible recabar información fidedigna de los volumenes capturados.

En la región existen otros caminos de terracería como son el de Coyuca de Benitez-agua blanca y el de Coyuca de Benitez-Tepitiz-tla.

# Estudios Ecológicos.

Aporte de los estudios ecológicos.

Los estudios ecológicos en una laguna litoral, tienen por objeto establecer una caracterización tanto del medio ambiente, como de los organismos que habitan en estas areas, con el propósito de poder determinar el estado de evolución o de la degradación de los mismos,

lo cual permite trazar proyectos de mejoramiento en función de los fines a que se debe destinar la laguna.

En el caso que nos ocupa, el enfoque principal de los estudios estará dirigido a los procesos dinámicos que producen las varia ciones de salinidad, por los aportes de agua marina y afluencia de las corrientes de agua dulce que confluyen en este sistema.

Es importante hacer incapié que, cuando se pretende la ejecución de obras en una laguna, es fundamental el obtener una caracterización del estado que guarda ese sistema antes de la intervención del hombre, con el fin de prevenir algunas alteraciones negativas de carácter irreversible que pudiera provocarse, así como, uso para la argumentación para los problemas de implantación de obras y estudios.

Una laguna natural se considera como un ecosistema que viene siendo el conjunto de las comunidades de organismos que se encuentran en ella, las relaciones entre sí, y con el medio ambiente que los rodea.

Las investigaciones de los ecosistemas comprenden, entre otras las siguientes interrelaciones: el ambiente y su repercusión en la abundancia, a la presencia de una especie o entre la abundancia de especies que influyen mutuamente entre sí. No se pretende hacer relaciones profundas entre los factores del ecosistema, ya que el análisis no es sistemático, sino de caracterización y por lo tanto, el tipo de datos obtenidos en el campo só lo permiten un análisis parcial de la situación actual de la laguna, puesto que la situación a lo largo de las diferentes estaciones del año podría llegar a establecer cambios notables en estos sistemas.

No se pretende hacer relaciones profundas entre los factores del ecosistema, ya que el análisis no es sistemático, sino de caracterización y por lo tanto el tipo de datos obtenidos en el campo solo permiten un análisis parcial de la situación actual de la laguna, puesto que la situación a lo largo de las diferentes estaciones del año podría llegar a establecer cambios notables en estos sistemas.

Son pocos los antecedentes que se tienen sobre la ecología de la laguna. En 1970 la comisión consultiva de pesca llevó a cabo un estudio sobre hidráulica pesquera, que consistió principalmente en determinar las características batimétricas de la laguna y las posibilidades de apertura de una boca para comunicarla con el mar. Así mismo se hicieron estudios de los efectos de la salinidad.

Efectos ambientales actuales.

Para realizar el estudio sobre la hidrología con fines a la la caractelización de la laguna, se seleccionaron los factores más representativos de la misma, que pudieran dar una adecuada visión de la situación actual de ese cuerpo de agua; por lo que se seleccionaron: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno (PH) y turbiedad.

Temperatura.

Es uno de los factores más importantes de los ecosistemas, ya que tiene una marcada influencia sobre los cerpos de aguas lacustres, manifestándose sobre todo en la densidad, viscosidad y movimiento de convección del agua.

Influye además, en la proporción de gases disueltos en el agua y desde el punto de vista biológico, tiene una relación directa con la distribución, periodicidad, reproducción y además procesos fisiológicos de los organismos.

En esta laguna se observa que por lo menos el mes de agosto, se presenta una temperatura estratificada de 25 grados centígrados en el fondo y 30 grados centígrados en la superficie, y en el mes de septiembre 30.5 grados centígrados en el fondo y 34 grados centígrados en la superficie.

Se observa que las temperaturas superficiales máximas, se localizan en la región este de la laguna, coincidiendo con una zona de profundidad somera y de aparente poca corriente.

Es notable también que en la región centro-sur se forma un fuerte gradiente térmico, probablemente debido a la colisión de los aportes de agua fresca proveniente del río y del mar (cuando la barra se encuentra abierta) y la masa de agua más caliente localizada al este de la laguna. La distribución del gradiente de temperaturas sugiere un cierto movimiento vertical de masas de agua. Por otra parte, los muestreos demostraron movimientos de la masa de agua en sentido horizontal.

Debido a la profundidad de la laguna, es muy probable que durante los meses más fríos del año, se produzca en función de la temperatura, una circulación o estancamiento estival, en el cual, sólo presentan movimientos de circulación los estratos superioresde la masa de agua. En los meses cálidos a partir de la primavera, el movimiento de la masa agua probablemente, es de circulación total. Desde luego los movimientos de aguas también son influenciados por los vientos dominantes.

Salinidad.

La salinidad (cantidad de sólidos disueltos en 1 kg. de agua) al igual que la temperatura determinan la distribución y abundancia de las especies.

Los muestreos demostraron que la concentración de sales es muy baja y el agua puede considerarse prácticamente dulce.

En general, se observó poca influencia marina en cuanto a salinidad en la laguna.

Oxígeno disuelto.

El oxígeno es uno de los elementos indispensables en casi todas las funciones vitales de los organismos, se encuentra en el agua en cantidades variables, pero casi siempre en concentración muy superior a los demás gases disueltos en el agua.

Proviene de dos fuentes principales: atmósfera y de la función fotosintética realizada tanto por las plantas verdes sumergidas, como por el fitoplancton; de la atmósfera pasa a la masa de agua, principalmente por mezcla mecánica, provocada por la acción de los vientos y por corrientes de agitación. La concentración de este elemento disuelto en el agua depende en gran parte de la temperatura de la misma.

En esta laguna se encontró que la distribución de oxígeno disuelto es más o menos homogéneo.

Existe también cierta correlación entre el oxígeno disuelto y la salinidad de la laguna.

Potencial hidrógeno (PH).

Desde hace tiempo la reacción ácida, alcalina o neutra del medio en que viven los organismos, se reconocen como un elemento de caracterización de gran importancia. Los fisiólogos demostraron que esa reacción es igual a una fusión de proporción entre los iones HX y los iones OH en solución, que regulan numerosos procesos fisiológicos importantes, tanto en vegetales como en animales. La permeabilidad de las membranas vivas, para los diversos iones que existen en el ambiente líquido y los líquidos del cuerpo, es uno de los fenómenos más importantes en el metabolismo de los organismos que en gran parte es regulado por la función del PH de ambos líquidos.

Los valores observados en la laguna, oscilaron entre 6 y 9 para la superficie, y 5 a 8 para el fondo los valores más bajos (ácidos) se registraron en la zona de mayor influencia del Río Coyuca.

Turbiedad.

La parte de la laguna presenta una mayor turbiedad debido a la influencia de las masas entrantes de agua.

Vegetación circundante.

La vegetación halófica que enmarca a la laguna está formada principalmente por manglares, en la constitución de las cuales intervienen los géneros Rhizophora, Conocarpos, Laguncularia y Avicenia, mezclado con el manglar se encuentran palmares y carrizales integrados por carrizos tules.

La margen norte de la laguna presenta frecuentes agrupaciones de vegetación acuática representada por el lirio acuático, también se observaron de esta especie pequeños núcleos disgregados en la zona noreste.

Fauna acuática.

Siendo que las lagunas costeras constituyen una residencia peculiar para las especies acuáticas, por ser un medio ambiente, está estrechamente relacionada con el grado de comunicación con los ríos o con el mar. En la laguna de Coyuca, la fauna acuática en forma preponderante está representada por especies lenguados y mojarras. Entre los visitantes temporales están: tiburones, lisas, bagres, robalo y popoyote.

Tipo de laguna.

Tomando en cuenta, las características fisicoquímicas del agua, la laguna de Coyuca se encuentra dentro del tipo de lagunas: de circulación estuarina.

Son lagunas con menor densidad que el mar debido al influjo de agua continental: en estas lagunas, la circulación es de tipo estuarino (corrientes superficiales de aguas salobre hacia el mar y corrientes del fondo con masas de agua hacia el estere).

Al mejorarse la comunicación con el mar, mediante la apertura de una nueva boca, esta laguna pasaría a ser del tipo de laguna nuetra, pues existen pocas difererencias de densidad entre el agua marina y el agua de la laguna.

Estudios hidraulicos.

Datos hidrológicos.

Hidrografía.

La zona correspondiente a la laguna de Coyuca, queda comprendida dentro de la región hidrológica No. 19, de acuerdo a la distribución regional hecha por la dirección de hidrología de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

La región pertenece a la vertiente del pacífico dentro del Estado de Guerrero, limitada por la desembocadura del Río Balsas y la del Río Papagayo recibiendo el nombre de Costa Grande.

En particular, la zona de la laguna de Coyuca está constituida principalmente por el río del mismo nombre, que a pesar de que su cuenca total (1,303 Km)<sup>2</sup> es relativamente reducida, su frontera es complicada de marcar, pues su origen queda en una zona muy quebrada, lo que da lugar a numerosos afluentes que corren en distintas direcciones y cuya corrientes convergen al cause principal hacia una parte ya cercana a la desembocadura, donde la cuenca repentinamente se estrecha y sale a través de un canal angosto hacia la barra de Coyuca formando un gran delta.

Colinda al norte con la cuenca del Río Balsas, al NE con el Río Papagayo, al NW con la cuenca del Río Atoyac y al SE y SW con la cuenca de algunos ríos de escasa importancia.

Entre el parte aguas oriental del río Coyuca, el occidental del río de la Sabana y el Litoral del Pacífico, queda comprendida la cuenca de la laguna de Coyuca. Recibiendo varias corrientes se cundarias y sobresaliendo el arroyo de conchero.

Datos pluviométricos y de evaporación.

Precipitación.

El régimen pluviométrico de esta región al igual que la mayor parte del país, se ve grandemente influenciado por características ciclónicas, sin embargo, valores extremos de la precipitación anual muestran varios mínimos en los años de 1963 a 1965, en cambio los máximos se encuentran en 1956 y 1967, que fueron años de alta actividad ciclónica.

Datos de vientos, temperatura y humedad.

Vientos locales.

Por información del personal del Aerodromo Militar de pie de la cuesta, los vientos que soplan en este lugar, son completamente similares a los registrados en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, no así los registrados en el Puerto de Acapulco: por esta razón y por

no existir datos en la misma área de estudio, se obtó por analizar los vientos registrados en el Aeropuerto Internacional de Acapulco y fueron proporcionados por el servicio meteorológico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Estos datos proporcionados y analizados, corresponden a un periodo de 19 años los cuales fueron clasificados como reinantes y máximos. Los vientos reinantes son siempre menores de 5 m/s y corresponden a los vientos de mayor frecuencia en cierta dirección. Así el reinante es "calma" en el mes, si durante el mismo por lo menos 17 días son de calma, siendo ésta cuando no existe viento durante un periodo contínuo de 12 horas en el transcurso del día. Los máximos son los de mayor intensidad registrados en el mes. El viento reinan te es el comprendido en el sector W-SW para todas las estaciones, con una frecuencia promedio de 20% para otras direcciones y 75% para calmas.

Por lo contrario, para los vientos máximos, los más frecuentes cambian de sector por cada estación, así para el invierno y otoño proceden del sector SW-WNW con una velocidad media de 9.9 m/s. para el primero y de 10.3 m/s. para el segundo. En primavera del W-WNW y velocidad media de 10.8 m/s. y para el verano los procedentes del sector E-S con velocidad media de 14.2 m/s.

Ciclones.

De acuerdo con la información del servicio meteorológico nacio nal, se efectuó el análisis de las trayectorias ciclónicas que han afectado con mayor intensidad la región hidrológica número 19 y por el área en estudio; se eligieron los ciclones que han presentado condiciones extremas y las que podrían considerarse desfavorables para cualquier otra en la Laguna de Coyuca, siendo estos los correspondientes al 4 y 5 de septiembre de 1960 y 30 de agosto de 1971. En el periodo de 1930 a 1968, el número de ciclones que afectaron la zona, distribuídos a lo largo de cada año y la frecuencia mensual de estos para el mismo periodo, advirtiéndose que en los meses de agosto, septiembre y octubre son los mayores, correspondientes al 18, 30 y 18 por ciento de ocurrencia.

Temperatura.

Dada la consistencia que muestran los valores de las distintas estaciones repartidas uniformemente en la región, se observó que la temperatura ambiente media anual, es del orden de los 28°C., con un máximo de 34.74°C., en el mes de mayo y un mínimo de 19.89°C., en el mes de febrero.

Humedad.

Los datos de humedad atomosférica del lugar, fueron considera dos los tomados en Acapulco, para un periodo de 17 años, obteniêndo se una humedad media anual de 75.1%; con una mínima de 73.4% en los meses de marzo y una máxima de 77.2% en los meses de octubre.

Datos oceanográficos.

Oleajes.

Los oleajes analizados fueron de dos tipos: normales y ciclónicos. Los primeros, se obtubieron tanto de las cartas del Atlas de "sea and swell", publicadas, por la oficina hidrográfica de los Estados Unidos, como por las cartas del oleaje estadístico, editadas por el Almirantazgo Británico.

El oleaje ciclónico se obtuvo en función de cartas sinópticas de tiempo, proporcionadas por el servicio meteorológico nacional y empleando el método S.M.B. (Sverdup, Munk, Bretschneider), para cuantificar las características significantes de este oleaje.

Oleaje normal.

De las fuentes de información mencionadas, se observó que el

oleaje que arriba a esta zona procede de las direcciones SE, S, SW, W; los cuales se encuentran divididos para la primera fuente de información en oleajes locales (SEA), y en oleajes distantes (SWELL), siendo el oleaje que se presenta en la zona de generación, esto es, en la zona donde se generan vientos, el que se denomina como oleaje local (SEA), en tanto que el conjunto de olas que han viajado fuera de la zona de generación se denomina oleaje distante (SWELL). La diferencia básica es que mientras el oleaje local es caótico e irregular, el oleaje distante es bastante regular.

Oleaje ciclónico.

Este oleaje, como su nombre lo indica, es el que se produce a consecuencia de una perturbación meteorológica llamada ciclón o huracán; consecuentemente el oleaje generado es de grandes dimensiones. En el estudio particular que se hizo, se analizó el ciclón que se presentó los días 4 y 5 del mes de septiembre de 1960. De acuerdo con SE, zona de generación, se observó su posible acción en la costa y por extensión complementaria se analizó la zona de decaimiento.

Mareas.

Mareas astronómicas.

El análisis se efectuó para los años de 1968 a 1972, de acuerdo a las tablas de predicción editadas por el Instituto de Geofísica de la U.N.A.M. Los datos tomados corresponden a la estación Mareográfica de Acapulco y debido a la cercanía de este puerto con el lugar de estudio, se consideró, que el valor de las constantes armónicas es el mismo. En ningún momento el nivel de la laguna fue inferior al del mar.

Mareas de viento.

Los incrementos del nivel de la superficie de agua de la laguna, que puedan registrarse por la acción del viento sobre éstas, fueron obtenidas mediante la aplicación del método de Bretschneider.

Análisis del acceso.

Según los estudios ecológicos, cualquier cantidad de agua sala da que penetre a la laguna de Coyuca es benéfica para el desarrollo pesquero. Tomando en cuenta tal opinión, llegamos a la conclusión de que las dimensiones del acceso deben obedecer sólo a dos causas, que son: el tránsito de embarcaciones y su estabilidad. El primer punto no representa problemas, ya que las naves de guerra que por allí navegaron no serán muy grandes. y llegando el caso, aún nudiera dar cabida a los barcos de gran calado; el segundo punto se refie-

re a dos condiciones de estabilidad:

La estabilidad de la boca.

La estabilidad del cause.

La boca será estable si permanecen convenientemente comunica dos la laguna y el mar. independientemente del transporte litoral intimamente ligado al oleaje, a las mareas, al viento y al conporta miento hidrológico de la laguna (gasto aportado por el río y a efecto regularizador de la laguna).

El canal será estable si cuando se presentan las mayores velo cidades de flujo y reflujo, a través de él, permanece inalterable a la erosión. Esta situación crítica se presenta en época de avenidas cuando el río aporta mayor cantidad de agua y el gradiente lagunar es máximo, o cuando en época de estiaje se presenta una marea viva equinoccial.

Es evidente que estas dos condiciones de estabilidad son efectos contrarios, ya que cuando se producen las velocidades mayores, el cause es suceptible de erosionarse, mientras que la boca permanece abierta por el efecto autodragante de la corriente de reflujo principalmente; cuando las velocidades son pequeñas, como sucede en la época de estiaje y de mareas muertas, el cause no corre peligro de eriosionarse pero en cambio es posible que que la boca se cierre por efecto del transporte litoral.

La localización del acceso que se muestra en el plano obedeció a dos razones:

Primera.

Evitar el posible azolvamiento del lado de la laguna por efecto del transporte de sólidos en suspensión del río, de allí que se escogiera una sección alejada de la desembocadura del río v en partes profundas de la laguna.

Segunda.

A la economía en el dragado del canal, es decir obtener la longitud mínima con la cual se alcanzan las mayores profundidades en el interior de la laguna.

Análisis de la estabilidad de la boca.

La situación más favorable para que ocurra el cierre es en época de estiaje, cuando la boca trabaje solamente por marea.

Este análisis se hizo para la altura de marea más frecuente e igual a 0.70m. en flujo, que es cuando posiblemente se deposite más meterial debido al transporte litoral ya que las velocidades son bajas a la entrada de la boca.

Transporte litoral.

Se observó que el transporte neto es definitivamente del Oeste hacia el Este. tendencia bien marcada en términos generales en el litoral del pacífico, y que en vista de que la playa entre la desembocadura del río Coyuca y Pie de la Cuesta, está en equilibrio dinámico, la cantidad de arena que es suceptible de moverse a lo largo del cordón litoral es del orden de 78,000 mts., cúbicos al año.

Estructuras de defensa.

Es preciso que la zona marítima del canal de acceso, funcione adecuadamente desde el punto de vista de la navegabilidad, por tanto, aunado al diseño de la boca. es menester avudar el funcionamiento construyendo unas estructuras de encauzamiento y de defensa contra el rompimiento del oleaje y el azolve.

Estas estructuras propuestas (escolleras) son dos, una a cada lado del canal, los que se denominarán del E y del W respectivamente.

Para determinar su orientación y su longitud se analizaron varias posibilidades. llegándose al resultado mostrando en el plano.

De los principales factores que determinaron sus longitudes fue la pendiente de la playa, que adquiere su valor del 7% la orien tación perpendicular a la playa, que aunque no es la posición más conveniente ya que se forman corrientes locales perjudiciales, fue obligado por la longitud tan corta de las escolleras.

Las obras propuestas son del tipo práctico de rompeolas de en rocamiento de tres capas: núcleo. capa secundaria y coraza, constitui das todas ellas por roca existente en la zona, con peso específico de 2.6 ton./m<sup>3</sup>.

Esta hipótesis está basada en la experiencia que ha tenido la secretaría de Marina en algunas construcciones recientes de este tipo.

REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE UN PUERTO MILITAR.

#### A) Naves.

Bajo la suposición de que una tercera parte de la flota del pacífico, se encuentre en vigilancia; otra tercera parte en prácticas y ejercicios, y la última tercera parte se encuentra en reparaciones y revisión; hemos optado por prever que es necesario contar con muelles para dos terceras partes del total de la flota, es decir, muelles para destructores, para transportes, para buques de sal vamento, para guardacostas y para buques patrullas.

#### B) Muelles.

La longitud de atraque necesaria para los destructores, tomando en cuenta su eslora de 115 Mts., un espacio mínimo entre buque de 10 Mts., nos dá una cantidad necesaria para dos unidades al mismo tiempo, de 240 Mts.

Para los transportes, la longitud necesaria de atraque tomando en cuenta su eslora de 94 Mts., y un espacio entre buque de 10 Mts. nos dá una longitud necesaria para dos unidades al mismo tiempo, de 200 Mts.

Para los buques de salvamento, la longitud necesaria tomando

en cuenta su eslora de 99 Mts., y un espacio mínimo entre buque de 10 Mts., nos proporciona un total de 110 Mts., para una sola unidad.

Para los guardacostas, la longitud necesaria, tomando en cuenta su eslora de 67 Mts., con un espacio mínimo entre barco de 5 Mts., nos proporciona una cantidad necesaria para 7 unidades al mismo tiempo, de 740 Mts.

Para los buques patrullas, la longitud necesaria de atraque, tomando en cuenta que su eslora de 35 Mts., un espacio mínimo entre unidades de 3 Mts., nos dá una cantidad necesaria para cuatro unidades al mismo tiempo de 166 Mts.

Con el objeto de proporcionar el servicio de reparaciones a flote, se debe de considerar un muelle específico para el caso, y que no interfiera el buen funcionamiento de los otros.

Es conveniente que se destine un muelle exclusivamente para el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a las unidades, con una longitud equivalente al atraque de cada unidad tipo, al mismo tiempo.

No debemos pasar por alto el destinar un muelle para el aprovisionamiento de las municiones, con las seguridades requeridas para

el caso.

Dado el tamaño de la flota propuesta, es necesario prever un dique seco y un dique flotante para la reparación y limpieza de cascos, de tal manera que nos dará un total de 10 muelles.

Muelle para destructores.

Muelle para transporte.

Muelle para buques de salvamento.

Muelle para guardacostas.

Muelle para buques patrulla.

Muelle para reparaciones a flote.

Muelle para combustibles.

Muelle para municiones.

Muelle del dique flotante.

Muelle para dique seco.

El calado máximo de los destructores es de 5.50 Mts., por lo que si le damos el 50% demás, nos dará una profundidad de proyecto de dársenas y canales de navegación mínimo que será de 8.25 Mts.

# ESTA TESIS HO DEBE Salir de la biblioteca

79

UNIDADES DE CONTROL.

ADMINISTRACION DE	LA BASE A DEPOSIT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	AREA
OFICINA	Comandante de la Zona	20 m <sup>2</sup>
CAMAROTE		9 m <sup>2</sup>
BAÑO		6 m <sup>2</sup>
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>
OFICINA	Jefe de Estado Mayor	20 m <sup>2</sup>
CAMAROTE		9 m <sup>2</sup>
BAÑO		6 m <sup>2</sup>
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Personal	하는 이 사람 아버릇이를 내가 하는 그렇게 하셨습니다.
CUBICULO	Jefe de la Sección de Informaç	<ul> <li>A series of the s</li></ul>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Operacio	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Planes	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Servicio	os 7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Educació	[TT] : A. 1년 교통 교통 하는 10 등 등 교통 프라마바로 등 10 등 10 등 1
DETALL	Oficinistas	150 m <sup>2</sup>
RECEPCION	Secretarias	80 m <sup>2</sup>
OFICINA	Comandante de la Fuerza Naval	de1 20 m <sup>2</sup>
	Pacífico.	

# ESTA TESIS NO DEBE Salir de la biblioteca

79

# UNIDADES DE CONTROL.

ADMINISTRACION DE LA	BASE	AREA
OFICINA	Comandante de la Zona	20 m <sup>2</sup>
CAMAROTE		9 m <sup>2</sup>
BAÑO		6 m <sup>2</sup>
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>
OFICINA	Jefe de Estado Mayor	20 m <sup>2</sup>
CAMAROTE		9 m <sup>2</sup>
BAÑO		6 m <sup>2</sup>
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Personal	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Información	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	= 5 0 0% (Maid #Maidell)	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Planes	[4] J. J. A. Skinson, Application (1)
CUBICULO	Jefe de la Sección de Servicios	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Educación	7.5 m <sup>2</sup>
DETALL	Oficinistas	150 m <sup>2</sup>
RECEPCION	Secretarias	80 m <sup>2</sup>
OFICINA	Comandante de la Fuerza Naval del	20 m <sup>2</sup>
	Pacífico.	

		or and the second	i.
			80
			į.
		•	
CAMAROTE		20 m <sup>2</sup>	
BAÑO		6 m <sup>2</sup>	
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>	
OFICINA	Jefe de Estado Mayor	20 m <sup>2</sup>	
CAMAROTE	실험이 그 나는 그 그는 그 것 같아? 특별 특별	9 m <sup>2</sup>	
BAÑO		6 m <sup>2</sup>	
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Personal	7.5 m <sup>2</sup>	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Información	7.5 m <sup>2</sup>	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Operaciones	7.5 m <sup>2</sup>	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Planes	7.5 m <sup>2</sup>	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Servicios	7.5 m <sup>2</sup>	
CUBICULO	Jefe de la Sección de Educación	7.5 m <sup>2</sup>	# T
DETALL	Oficinistas	150 m <sup>2</sup>	
RECEPCION	Secretarias	80 m <sup>2</sup>	
OFICINA	Comandante de la Policía Marítima	20 m <sup>2</sup>	
CAMAROTE		9 M <sup>2</sup>	
BAÑO		6 m <sup>2</sup>	
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>	
OFICINA	Jefe de Estado Mayor	20 m <sup>2</sup>	, F
CAMAROTE		9 m <sup>2</sup>	eter in
BANO		6 m <sup>2</sup>	
SALA DE ESTAR	- 클리크 및 인명자인 중인 경기 모두 모든 일이 되는 것으	26 m <sup>2</sup>	
	되어 가장 보고를 모임하다면 하는데 이 등 특별을 하다면 걸음하다. 이 제도 기술에 기술을 하고 있는데 그 나는 사람들은 것이다.		
	그림이 한 경우를 하고 말한 모양이 보다 살다.		
4 - 4			

		81
CIDICII		<b></b> 2
CUBICULO	Jefe de la Sección de Personal	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Información	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Operaciones	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Planes	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Servicios	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Educación	7.5 m <sup>2</sup>
DETALL	Oficinistas	150 m <sup>2</sup>
RECEPCION	Secretarias	80 m <sup>2</sup>
OFICINA	Comandante de la Fuerza Aerea Naval	20 m <sup>2</sup>
	del Pacífico.	
CAMAROTE	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	9 m <sup>2</sup>
BAÑO		6 m <sup>2</sup>
SALA DE ESTAR		16 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Personal	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Información	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Operaciones	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Planes	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Servicios	7.5 m <sup>2</sup>
CUBICULO	Jefe de la Sección de Educación	7.5 m <sup>2</sup>
DETALL	Oficinistas	7.3 m <sup>2</sup>
		and the first of the second
RECEPCION	Secretarias	80 m <sup>2</sup>

	2
VESTIBULO PARA LAS AREAS DETALL	200 m <sup>2</sup>
VESTIBULO Y REGISTRO PARA LAS 4 FUERZAS	240 m <sup>2</sup>
SANITARIOS PARA RECEPCION Y DETALL	72 m <sup>2</sup>
PATIO DE HONOR	6400 m
FAITO DE HONOR	0400 111
DIRECCION GENERAL DE LEYES Y REGLAMENTOS	
VESTIBULO Y CONTROL	72 m <sup>2</sup>
RECEPCION	110 m <sup>2</sup>
OFICINA DEL DIRECTOR CON SALA DE ESTAR	36 m <sup>2</sup>
OFICINA DEL SUBDIRECTOR	36 m <sup>2</sup>
SALA DE JUNTAS	36 m <sup>2</sup>
- 1000000 - 10000000 - 100000 - 100000 - 100000 - 1000000 - 1000000 - 100000000	24 m <sup>2</sup>
2 CUBICULOS	com tall add Action at 2000
SANITARIOS	36 m <sup>2</sup>
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PRAGADO	
- VESTIBULO Y CONTROL	100 m <sup>2</sup>
- RECEPCION	20 m <sup>2</sup>
- PRIVADO DIRECTOR CON SALA DE ESTAR	18 m <sup>2</sup>
- PRIVADO SUBDIRECTOR CON SALA DE ESTAR	18 m²
	1 4 4

- PROYECTO Y EJECUCION. AREA DE ARQUITECTURA AREA DE INGENIERIA	72 m <sup>2</sup> 72 m <sup>2</sup>
- SERVICIOS SANITARIOS	36 m <sup>2</sup>
JUEGOS DE GUERRA.	
VESTIBULO Y CONTROL RECEPCION	80 m <sup>2</sup> 20 m <sup>2</sup>
OFICINA DEL DIRECTOR OFICINA DEL SUBDIRECTOR	12 m <sup>2</sup> 12 m <sup>2</sup>
SALON DE JUEGOS SALA DE AUDIOVISUAL	100 m <sup>2</sup> 72 m <sup>2</sup>
SALA DE JUNTAS SANITARIOS	72 m <sup>2</sup> 36 m <sup>2</sup>
CONVIVENCIA PARA OFICINAS.	
- VESTIBULO Y CONTROL - RECEPCION	36 m <sup>2</sup> 36 m <sup>2</sup>
- AREA PARA JUEGOS DE MESA - AREA PARA MESAS DE PIN-PON Y BILLAR - 3 SALAS AUDIOVISUALES	100 m <sup>2</sup> 200 m <sup>2</sup> 220 m <sup>2</sup>
- SALAS DE DESCANSO - SANITARIOS	100 m <sup>2</sup> 36 m <sup>2</sup>

VESTIBULO Y CONTROL AREAS PARA EXPOSICION	to the large of the control of the control of	
AREAS PARA EXPOSICION		3
		30
SERVICIOS SANITARIOS		3
AREA PARA EXPOSICION A	L AIRE LIBRE	20
AUDITORIO PARA 400 PERS	SONAS (2 COMPANIAS).	
- VESTIBULO Y CONTROL		10
- AREA DE BUTACAS		30
- ESCENARIO	그는 그 그 그는 그는 돈은 일본 사람들이 되었다.	10
- CASETA PARA PROYECCIO	ONES	
BANCO NAVAL MILITAR		
- VESTIBULO Y CONTROL		2
- VESTIBULO Y CONTROL - AREA DE ATENCIÔN		3
		3
- AREA DE ATENCIÓN		3 7
- AREA DE ATENCIÓN - OFICINISTAS	RENTE	3 7 3 1
- AREA DE ATENCIÓN - OFICINISTAS - BOVEDA	RENTE	2 3 7 3 1 1 3

## ESTACION DE RADIO.

				2
VESTIBULO Y CONTROL	1 1		72	m²
RECEPCION			60	m <sup>2</sup>
SALA DE TELETIPOS, RECEPTORE	S Y TR	ANSMISIONES	72	m <sup>Z</sup>
CUBICULOS		그 사람 생각된	36	m <sup>2</sup>
DORMITORIOS			36	m <sup>2</sup>
LABORATORIO DE ELECTRONICA			36	m <sup>2</sup>
SANITARIOS			36	m <sup>2</sup>
DORMITORIOS PARA LA ZONA NAV	/AL.			

VESTIBULO Y CONTROL $200 \text{ m}^2$ DORMITORIOS PARA INFANTERIA DE MARINA $3000 \text{ m}^2$ DORMITORIOS PARA OFICIALES $900 \text{ m}^2$ BAÑOS DE INFANTERIA DE MARINA $1300 \text{ m}^2$ 

DORMITORIOS PARA LA FUERZA NAVAL.

BAÑOS DE OFICIALES

VESTIBULO Y CONTROL $200 \text{ m}^2$ DORMITORIOS PARA INFANTERIA DE MARINA $3000 \text{ m}^2$ DORMITORIOS PARA OFICIALES $900 \text{ m}^2$ BAÑOS DE INFANTERIA DE MARINA $1300 \text{ m}^2$ 

	BANOS DE OFICIALES	360 m <sup>2</sup>
	DORMITORIOS PARA LA POLICIA MARITIMA.	
	VESTIBULO Y CONTROL	200 m <sup>2</sup>
	DORMITORIOS PARA INFANTERIA DE MARINA	1500 m <sup>2</sup>
	DORMITORIOS PARA OFICIALES	450 m <sup>2</sup>
•	BAÑOS DE INFANTERIA DE MARINA	650 m <sup>2</sup>
	BAÑOS DE OFICIALES	180 m <sup>2</sup>
	DORMITORIOS PARA LA FUERZA AERONAVAL.	
	VESTIBULO Y CONTROL	200 m <sup>2</sup>
	DORMITORIOS PARA INFANTERIA DE MARINA	1500 m <sup>2</sup>
	DORMITORIOS PARA OFICIALES	450 m <sup>2</sup>
	BANOS DE INFANTERIA DE MARINA	640 m <sup>2</sup>
	BANOS DE OFICIALES	180 m <sup>2</sup>
		9
	- CENTROS DE CONVIVENCIA PARA MARINERIA	5400 m <sup>2</sup>
	- PLAZA DE INSTRUCCION	3600 m <sup>2</sup>
Programme Contraction		ing the web

# UNIDADES EDUCATIVAS.

## ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

		그림 그리는 사람들이 가장 얼굴하다.	
- PISTA DEL INFANTE			0,000 m <sup>2</sup>
- CAMPO DE TIRO		3	2,000 m <sup>2</sup>
- CAMPO DE FUT BALL			3,000 m <sup>2</sup>
- CAMPO DE BEISBALL			0,000 m <sup>2</sup>
- CANCHAS DE TENIS, BASKET	TBALL, VOI	LEYBALL 2	0,000 m <sup>2</sup>
ESCUELA DE CAPACITACION.			
VESTIBULO Y CONTROL			150 m <sup>2</sup>
AULAS PARA ENSEÑANZA NAVA	AL MILITA	R. Barrier and Barrier for the second	180 m <sup>2</sup>
AULAS AUDIOVISUALES			360 m <sup>2</sup>
SALA BANDERA			36 m <sup>2</sup>
SALA DE TROFEOS			72 m <sup>2</sup>
SANITARIOS			72 m <sup>2</sup>
DIRECCION.			
		公司 医环境内毒性皮肤 符号	
VESTIBULO Y CONTROL			18 m <sup>2</sup>
OFICINA DEL DIRECTOR CON	SALA DE I	ESTAR	36 m <sup>2</sup>
CUBICULOS PARA PROFESORE	S		150 m <sup>2</sup>

	가는데 하는 그들은 사람은 생물을 가고 있다. 그는 사람들은 말로 함께 함께 함께 모양을 가고 있다.
BIBLIOTECA.	
	그리는 이 그리고 있는 그는 그리고 가는 하고 있는데 작가 이 뒤모델리다고요?
RECEPCION	$36$ $\mathfrak{m}^2$
ACERVO	36 m
SALAS DE LECTUI	
SERVICIOS SANIT	rarios 36 m <sup>2</sup>
	그 하는 그를 하고 있을 통하는 그로드 등을 보고되었다. 휴 프랑리에 다
CENTRO DE COMPL	
	그리는 그 아름을 들은 그리는 그리는 그리는 이번 시간을 그리는 학교를 빨라냈다고 있다.
PROPROTON	
RECEPCION	
SALA DE COMPUTO	ho . The first transfer of $ ho$ is the second of $ ho$ in $ h$
SERVICIOS SANIT	CARIOS 36 m <sup>2</sup>
DERVICTOS SART	
	이 이 보고 말통하는 이 보고 있는데 있는 사는 사람은 이렇게 가게 달했다. 숙제네

SANITARIOS

# UNIDADES DE SERVICIO.

# COCINA.

PREPARACION Y COCCION	300 m
LAVADO Y SECADO DE OLLAS	S Y VAJILLAS 72 m
CONGELADORES	100 m
ALMACEN DE VIVERES	72 m
ALMACEN DE VAJILLA	36 m
OFICINA DEL ECONOMO	36 m
SANITARIOS	36 m
INCINERADOR DE BASURA	**
PATIO DE CARGA Y DESCARO	GA 1000 m
COMEDOR.	
OFICIALES	648 m
INFANTERIA DE MARINA	1300 m
LAVANDERIA.	
RECEPCION Y CONTROL JEFF SELECCION DE ROPA	ES Y AYUDANTES 100 m 60 m

LAVADO		60 m <sup>2</sup>
SECADO		60 m <sup>2</sup>
PLANCHADO		200 m <sup>2</sup>
ACOMODO Y ENTREGA		225 m <sup>2</sup>
COSTURA		75 m <sup>2</sup>
BODEGA Y ASEO		30 m <sup>2</sup>
SANITARIOS		36 m <sup>2</sup>
PELUQUERIA.		
ESPERA Y CONTROL		36 m <sup>2</sup>
SALA DE CORTE		72 m <sup>2</sup>
BODEGA Y ASEO		9 m <sup>2</sup>
SANITARIOS	그렇다는 아이는 나는 그리고 바로 주관된 첫째	36 m <sup>2</sup>
ENFERMERIA.		
RECEPCION Y		
ARCHIVO		18 m <sup>2</sup>
CONSULTORIOS		24 m <sup>2</sup>
CUARTO DE		
CURACIONES		36 m <sup>2</sup>
CUBICULO PARA		
INYECCIONES		18 m <sup>2</sup>
	가는 사람들이 되었다. 그는 사람들은 기계를 받아 있다고 있다. 그 것이 있다는 사람들이 되는 것이 되는 것이 되었다. 그들은 사람들이 되었다.	

		化矿工 医整孔 主日日
RECUPERACION	문화되었다. 한번 경기계획 문항생활	36 m <sup>2</sup>
ALMACENES GENERALES.		
ADPAGENES GENERALES.		
RECEPCION DE MATERIAL		사이 되는 사이에 있는 것이다. 사이에 가장하는 사이를 보다
y EQUIPO		50 m <sup>2</sup>
FERRETERIA		600 m <sup>2</sup>
PAPELERIA		600 m <sup>2</sup>
MATERIAL DE CONSTRUCCION	경기 기계 가장 그 얼마 얼마?	600 m <sup>2</sup>
EQUIPO LIGERO		600 m <sup>2</sup>
EQUIPO PESADO		600 m <sup>2</sup>
MOBILIARIO		600 m <sup>2</sup>
TELAS		600 m <sup>2</sup>
TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ	• 교리에 지수 사람들은 경험 기업	
REPARACION DE AUTOS, JEEPS	, CAMIONES	400 m <sup>2</sup>
HOJALATERIA Y PINTURA		300 m <sup>2</sup>
BAÑOS Y VESTIDORES		50 m <sup>2</sup>
REFACCIONES Y HERRAMIENTA		100 m <sup>2</sup>
OFICINA		50 m <sup>2</sup>
TALLER DE CARPINTERIA.	- 1985년 - 198 - 1985년 - 1985	
RECEPCION	어느 동생 그 없이 그 그를 가는 말래요?	100 m <sup>2</sup>

BODEGA DE MADERAS  BAÑOS Y VESTIDORES  HERRAMIENTAS  OFICINA  TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.  RECEPCION  CORTE  COSTURA  TERMINADO  BODEGA DE MATERIAL  OFICINA  SANITARIOS  TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION  RECEPCION  AREA DE REPARACION Y PRUEBA  BODEGA DE HERRAMIENTA  SANITARIOS  SO m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup>			
BODEGA DE MADERAS  BAÑOS Y VESTIDORES  HERRAMIENTAS  OFICINA  TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.  RECEPCION  CORTE  COSTURA  TERMINADO  BODEGA DE MATERIAL  OFICINA  SANITARIOS  TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION  RECEPCION  AREA DE REPARACION Y PRUEBA  BODEGA DE HERRAMIENTA  SANITARIOS  50 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS  50 m <sup>2</sup>		to a company of the second of the second	
BODEGA DE MADERAS       300 m²         BAÑOS Y VESTIDORES       50 m²         HERRAMIENTAS       75 m²         OFICINA       25 m²         TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.       RECEPCION         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²			radio i
BODEGA DE MADERAS       300 m²         BAÑOS Y VESTIDORES       50 m²         HERRAMIENTAS       75 m²         OFICINA       25 m²         TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.       RECEPCION         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²			
BODEGA DE MADERAS       300 m²         BAÑOS Y VESTIDORES       50 m²         HERRAMIENTAS       75 m²         OFICINA       25 m²         TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.       RECEPCION         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²			7
BANOS Y VESTIDORES       50 m²         HERRAMIENTAS       75 m²         OFICINA       25 m²         TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.       RECEPCION         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²		NSAMBLADO	
HERRAMIENTAS       75 m²         OFICINA       25 m²         TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.         RECEPCION       50 m²         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²			300 m²
OFICINA       25 m²         TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.	BANOS Y VESTIDORES		
TALLER DE TAPICERIA Y SASTRERIA.  RECEPCION 50 m <sup>2</sup> CORTE 150 m <sup>2</sup> COSTURA 150 m <sup>2</sup> TERMINADO 150 m <sup>2</sup> BODEGA DE MATERIAL 75 m <sup>2</sup> OFICINA 25 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup> TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION 40 m <sup>2</sup> AREA DE REPARACION Y PRUEBA 575 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>	HERRAMIENTAS		
RECEPCION       50 m²         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²	OFICINA		25 m <sup>2</sup>
RECEPCION       50 m²         CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²			
CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²	TALLER DE TAPICERIA Y SA	ASTRERIA.	
CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²		통백문의 성호도 이 모양된 본 - 학생님의 논인	
CORTE       150 m²         COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²	RECEPCION		50 m <sup>2</sup>
COSTURA       150 m²         TERMINADO       150 m²         BODEGA DE MATERIAL       75 m²         OFICINA       25 m²         SANITARIOS       50 m²         TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.         RECEPCION       40 m²         AREA DE REPARACION Y PRUEBA       375 m²         BODEGA DE HERRAMIENTA       40 m²         SANITARIOS       50 m²	CORTE	불빛하다 보고 있다고 하다 하는 그렇게 하는	
BODEGA DE MATERIAL  OFICINA  SANITARIOS  TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION  AREA DE REPARACION Y PRUEBA  BODEGA DE HERRAMIENTA  SANITARIOS  50 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup>	COSTURA		
BODEGA DE MATERIAL  OFICINA  SANITARIOS  TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION  AREA DE REPARACION Y PRUEBA  BODEGA DE HERRAMIENTA  SANITARIOS  50 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup> 50 m <sup>2</sup>	TERMI NADO	가면 이번 경기를 보고 하고 그리고 밝혔다.	150 m <sup>2</sup>
OFICINA 25 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup> TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION 40 m <sup>2</sup> AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>	BODEGA DE MATERIAL		
SANITARIOS 50 m <sup>2</sup> TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION 40 m <sup>2</sup> AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>	OFICINA		
TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.  RECEPCION 40 m <sup>2</sup> AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>		그림 트리에 작가 가는 본지 가는 사람들과 살통	
RECEPCION 40 m <sup>2</sup> AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>			
RECEPCION 40 m <sup>2</sup> AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>	TALLED DE ELECTRICIDAN V	/ FLECTRONICA	
AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>	TABLE DE ELECTRICIDAD I	Bud i will the same of the sam	
AREA DE REPARACION Y PRUEBA 375 m <sup>2</sup> BODEGA DE HERRAMIENTA 40 m <sup>2</sup> SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>	DECEDCION		40 m <sup>2</sup>
BODEGA DE HERRAMIENTA 40 $m^2$ SANITARIOS 50 $m^2$		IEDA TERRETARIO	The state of the first transfer of the first
SANITARIOS 50 m <sup>2</sup>		JEDA STATE OF THE	
		이 그는 그리는 그래 그런 말을 걸려 말했다.	
			and the state of t

# TALLER DE INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.

	그 사이는 사이는 아이들은 사람들은 얼마를 하는 것이다.
RECEPCION	40 m <sup>2</sup>
AREA DE REPARACION Y PRUEBA	375 m <sup>2</sup>
BODEGA DE HERRAMIENTA	40 m <sup>2</sup>
SANITARIOS	50 m <sup>2</sup>
OFICINA	25 m <sup>2</sup>
TALLER DE ARMAS NAVALES.	
TABLER DE ARRO MAVAELO.	

RECEPCION		5 m
AREA DE REPARACION	62	5 m 1
BODEGA DE HERRAMIE	A	5 m²
SANITARIOS	그 그 말을 내 있다. 이 사고 그는 말을 하는 것이다.	0 m²
OFICINA	2	5 m²
	그 그 그 그는 그는 사람이 없는 것이 살아 하는 데 살아 하는 것이 하는 것이 없는 사람이 없다는 사람이 하셨다.	100

# ESTACIONAMIENTOS.

ESTACIONAMI ENTO	Oficiales 9000 m <sup>2</sup>
ESTACIONAMIENTO	Visitantes 2100 m <sup>2</sup>
ESTACIONAMI ENTO	Jefes de Servicios 2100 m <sup>2</sup>
COBERTIZO PARA	
VEHICULOS MILITARES	4800 m <sup>2</sup>

20 m<sup>2</sup>

# ESTACION DE BOMBEROS.

OFICINA	$12  ext{ m}^2$
CARGA DE EXTINGUIDOR	30 m <sup>2</sup>
DORMITORIO	이 분기를 보고 있다. 아이트를 하는 사람들의 등 10 <b>30 m²</b> .
VESTIDORES Y BAÑOS	- \$4,000 to 100 to 100 to \$4.00 to 100 <b>1.5 m²</b> .
AREA PARA CAMIONES	$500~\mathrm{m}^2$
ESTACION DE GASOLINA.	
OFICINA	12 m <sup>2</sup>
AREA DE BOMBAS	$300 \text{ m}^2$

DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE.

BODEGA DE ACEITES LAVADO Y ENGRASADO

TANQUES PARA GASOLINA,
DIESEL, PETROLEO 50000 m<sup>2</sup>

PLANTA POTABILIZADORA Y TRATAMIENTOS
DE AGUAS NEGRAS 600 m

SUBESTACION ELECTRICA

300 m<sup>2</sup>

CASETA DE INSPECCION EN MUELLE

20 m²

ASTILLERO.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

OFICINAS

Jefes y Asesores

RECEPCION

Secretarias

COMEDOR OFICINA

ALMACEN DE VIVERES

PATIOS DE MANIOBRAS

**ESTACIONAMIENTOS** 

TALLERES.

TALLER DE MECANICOS A BORDO
TALLER DE MAQUINADO
TALLER DE CARPINTERIA
TALLER DE COMBUSTION INTERNA
TALLER DE FIBRA DE VIDRIO
TALLER NAVAL

# TALLER DE FUNDICION, HERRERIA Y FORJA

CASA DE MAQUINAS
GALIBOS
SUB-ESTACION ELECTRICA
PATIO DE ACEROS
ALMACEN GENERAL
SECCION SANITARIA
CONTROL CONTRA INCENDIO
CASA DE CAMBIO
PLATAFORMA DE REPARACIONES
SINCRO ELEVADOR
CARRO TRANSFER
MUELLE DE ALISTAMIENTOS Y REPARACIONES A FLOTE

# UNIDADES AERONAVALES.

OFICINA 36  $m^2$  PISTAS DE ATERRIZAJE PARA HELICOPTEROS 7200  $m^2$  HANGAR 1500  $m^2$ 

# UNIDADES A FLOTE.

HALCONES
LANDING CRAFT
GUARDACOSTAS
BUQUE TALLER
DESTRUCTOR
PATRULLAS

# POBLACION DE LA BASE NAVAL MILITAR.

	MARINEROS	CABOS	OFICIALES	COMANDANTE	CLAVE
ADMINISTRACION	86	10	31	4	IV
PATIO DE HONOR	5	. 5	1		1
AUDITORIO	4	2	1		1
CUARTEL GENERAL	15	15	3		1
ESTACION DE RADIO	2	5	8		ΙV
PAROL DE ARMAS	10	10	. 1		Ī
C.DE CONVIVENCIA OFICIA	LES 18	1	1		ΙV
C.DE CONVIVENCIA TROPA	18	1	1		ıv ,
GARITONES	50	50	10		I
COCINA COMEDOR	30	4	3		TV.
LAVANDERIA	19	- 1	1		IV.
PELUQUERIA	2	1	1,		ΙV
ENFERMERIA	2	, S	- <b>4</b>		IV
ALMACENES GENERALES	15	15	3		H
ESTACION DE BOMBEROS	5	5	1		네네네스 나를
ESTACION DE GASOLINA	5	5	1		
ESCALON DE MANTENIMIENT	0 45	22	12	de partir de s	IV
PLANTA DE TRATAMIENTO D	E A. 5	5	1		레마 관화되었
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	S 10	10	1		Electric Fr
SUBESTACION ELECTRICA	5	5	1		ra cobla
CISTERNA Y TANQUE ELEVA	DO 1	- 1			IV

				A STATE OF THE STA		
						1
						9
						9
ESTACIONAMIENTO Y COBERTIZO	5~	5 1			II	
GUARDIA EN ESCALON DE MANTE.	5	5 1			1	
GUARDIA EN CUARTEL GENERAL	5	5 1			IV	
GUARDIA FUERA DE LA BASE	60 3	2 1			I	- 1
CASETA DE INSPECCION EN M.	5	5 2	raya (ili da basis di di Historia		Ιİ	. #
POLICIA NAVAL DE LA ZONA 1	00 4	1 1			II	
CAMPO DE ENTRENAMIENTO	50 4	0 1			1	
PLAZA DE INSTRUCCION	50 4	0 1			I	
CAMPO DE TIRO					네걸스님 환경의	
AULAS PARA INSTRUCCION						
CANCHAS DEPORTIVAS						
HANGAR Y HELIPUERTO	20 - 2	0 1			1	# # #
AEROPUERTO MILITAR	15	0 1			1	
OFICINISTAS Y AFANADORAS	5	5			IV	1
ASTILLERO 1	.50 23	2 14			- <b>IV</b>	
HALCONES CON HELIPUERTO 3	20 18	8 12	4		III	
LANDING CRAFT 1	.60 7	5 10	1	네찬용하죠	III	
GUARDACOSTAS 3	06 18	0 18	6		111	
	.00 8	9 10	1		III	
·	10 16	The second second			III	
PATRULLAS 2	40 5	6 16	19 전 역상 등학교 등학생 학생 기사 기사 기사 기사 기사		III	

CL.	AVE PERSONAL	MARINEROS	CABOS OFICIALES	COMANDANTES
Į	INFANTERIA DE MARI	NA 2,358	1,374 197	18


# DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES POR UNIDAD NAVAL

		A DORMITORIOS	A NAVEGAR	AL ASTILLERO
	COMPANIAS DE INFANTERIA	4	NINGUNA	1
	COMPAÑIA DE POLICIA MARITIMA	1	NINGUNA	NINGUNA
	1 REGIMIENTO Y 3 CIAS. DE-	1 DE EMERGENCIA	TODOS	NINGUNA
	POLICIA MARITIMA			a 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1
;	TRIPULACION EN TIERRA	2 COMPANIAS Y	NINGUNA	1 CIA.
		3 SECCIONES DE MARCHA		


•					
UNIDAD NAVAL		FLEMENTOS	DE FUERZA	ELEM	entos de marcha
	TROPA	OFICIALES	COMANDANTES	TROPA	OFICIALES COMANDANTES
ESCUADRA	5	1		- 5	1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
PELOTON	15	3		10	2
SECCION	46	. 1		33	1
COMPANIA	191	6	1	100	4
GRUPO	764	28	7	786	28 7
BATALLON	573	18	3	300	12
REGIMI ENTO	1,719	54	9	1,719	54 9
					and the control of th


									101
BRIGADA DIVISION		- 5,157 15,471	162 486	1 (2) (2) (2) (3)	17 81	5,157 15,471	16 48	2 1 6 8	y significant displayer. Pogramus and some
EJERCI TO		46,413	1,458	2	43	46,413	1,45	8 24	


TOTALES	ELEMENTOS DE	FUERZA	ELEMENTOS DE MARCHA
ESCUADRA	6		6
PELOTON	18		12
SECCION	47		34
COMPANIA	198		104
GRUPO	799		821
BATALLON	594		312
REGIMIENTO	1,782		1,782
BRIGADA	5,346	·	5,346
DIVISION	16,038		16,038
EJERCITO	48,114		48,114














#### DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.

El proyecto arquitectónico de la Base Naval Militar en la laguna de Coyuca, se ubicó de acuerdo a los estudios realizados por la - Secretaria de Marina, de los cuales se tomaron en cuenta los factores de conveniencia, factibilidad, y costeabilidad para el establecimiento de una base naval militar en el oceano pacífico, y otros como sociales, políticos, logísticos y geo gráficos.

Para formar el Programa Arquitectónico de la base, se consideraron todas las necesidades que se derivan de la organización de la armada de México, para lograr uma solución arquitéctónica ideal .

El terreno propuesto está localizado junto al rfo el conchero, con más de 100 hectáreas destinado a la base naval, y muy cercano a la zona de máxima profundidad de la laguna según los estudios Topohidrográficos --realizados, tiene como finalidad la de permitir el acceso de los buques de gran calado .

#### PLANT E AMIENTO DE CONJUNTO

Del análisis de los diagramas de funcionamiento del conjunto arquitectónico, se propone un plan urbano con la finalidad de zonificar los edificios y las areas propuestas según las diferentes actividades de

la base naval

Con relación a lo anterior se proponen 3 edificios que agrupan de las actividades más importantes de la base:

- 1.-Un edificio ADMINISTRATIVO, que gobierna toda la base,localizado en un punto estratégico cerca de la laguna.
- 2.-Un edificio de dormitorios o CUARTEL GENERAL ,que va a agrupar a las cuatro fuerzas.
- 3.-Un edificio destinado a los TALLERES NAVALES Y ALMA-CENES GENERALES ,con la finalidad de abastecer,almacenar,reparar,y controlar equipos y material de guerra.


#### SOLUCION ARQUITECTONICA.

En lo que respecta a la solución del edificio administrativo ,se propone un escalonamiento en planta y fachadas, con el objeto de aprovechar las vistas, la ventilación cruzada, la iluminación, y se diseñó en forma piramidal para darle estabilidad por la acción del sismo; Por otra parte se diseñó con movimiento para integrar la naturaleza a el edificio, y lograr remates visuales en las circulaciones.

El edificio del cuartel general se proponen 3 edificios formando una gran nlaza central que va a servir como lugar de instrucción de las diferentes fuerzas de la base.

Se estudió también la solución arquitectónica del edificio destinado a los talleres y almacenes navales.De acuerdo a los diagramas de funcionamiento del conjunto,se propone ubicarlos en el muelle y cercanos al astillero ;de esta forma tendrían una relación indirecta con la zona administrativa ,pero directa con el cuartel general de la base.

según las características de los talleres y almacenes, se propone otra forma arquitectónica.




PLANTA DE CONJUNTO



BASE NAVAL MILITAR COYUCA GRO.






PERSPECTIVA



MILITAR COYUCA GRO.






EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA



MILITAR COYUCA GRO.






EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMER PISO



MILITAR COYUCA GRO.

DORA GEORGINA LOPEZ SANCHEZ






EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO



MILITAR COYUCA GRO.






EDIFICIO ADMINISTRATIVO TERCER PISO



MILITAR COYUCA GRO.









DE AZOTEA EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESPANAVAL MILITAR COYUCA GRO.








CORTES EDIFICIO ADMINISTRATIVO



MILITAR COYUCA GRO.









FACHADAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO



## MILITAR COYUCA GRO.








MILITAR COYUCA GRO.






CUARTEL GENERAL PLANTA NIVEL +0.15 m



IILITAR COYUCA GRO.






CUARTEL GENERAL PLANTA NIVEL +6.15 m



MILITAR COYUCA GRO.






CUARTEL GENERAL PLANTA NIVEL +12.15 m



MILITAR COYUCA GRO.





CORTES EDIFICIO CUARTEL GENERAL



MILITAR COYUCA GRO.

DORA GEORGINA LOPEZ BANCHEZ





FACHADA NORESTE



FACHADA INTERIOR NORESTE




F A C H A D A N 0 R 0 E S T E

FACHADAS DE



### MILITAR COYUCA GRO.





PLANTA DE AZOTEA EDIFICIO CUARTEL GENERAL






MILITAR COYUCA GRO.

DORA GEORGINA LOPEZ SANCHEZ








MILITAR COYUCA GRO.








FACHADAS Y CORTES



### NAVAL MILITAR COYUCA GRO.






ESTRUCTURAL DE CIMENTACION DE EDIFICIO DE OFICINAS



MILITAR COYUCA GRO.








NAVAL MILITAR COYUCA GRO.






DETALLE CONSTRUCTIVO DE UNION DE ELEMENTO PREFABRICADO PRESFORZADO CON ELEMENTO ESTRUCTURAL COLADO "IN - SITU"



NAVAL MILITAR COYUCA GRO






PLANTA DE CONJUNTO



MILITAR COYUCA GRO.






EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA



# MILITAR COYUCA GRO.






PLANTAS ARQUITECTONICAS DE BAÑOS EN CUARTEL GENERAL, NIVELES: +0.15, +5.15, +10.15 metros BASE NAVAL MILITAR COYUCA GRO








DETALLE DE INSTALACIONES SANITARIAS EN BAÑOS DE CUARTEL GENERAL



MILITAR COYUCA GRO.






PLANTA DE CONJUNTO



NAVAL MILITAR COYUCA GRO.







EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA




MILITAR COYUCA GRO.

















### DISEÑO DE LA ESTRUCTURA .

De acuerdo a diversos factores tales como: la magnitud del Proyecto Arquitectónico, las características climatológicas del --lugar, la baja capacidad de carga del terreno, la zona de alta sismicidad en - la República Mexicana, y otros como la rapidez de ejecución de la obra y el tiempo, se propone una Estructura formada por elementos PRE-ESFORZADOS Y -- PREFABRICADOS marca S.Y.P.S.A de CONCRETO REFORZADO.

Estos elementos estructurales formarán una estructura RIGIDA capaz de disipar la energía comunicada nor un sismo, y de absorber los esfuerzos y las -- deformaciones elevadas.

## CRITERIO DE LA CIMENTACION.

Para el diseño de la cimentación se consultaron estudios de Mecánica de --Suelos realizados por la Secretaría de Recursos Hidraulicos, de la región de Acapulco.

Del estudio se propone una zonificación estatigráfica del puerto de Acapulco:

- a) La zona de depresión granítica
- b) La zona de barra del litoral

La zona a) se subdivide en :

1) Compuesta por roca sana o alterada con suelos residuales de

pequeño espesor.

- 2) Caracterizada por depósitos aluviales,a veces interdigitados por material orgánico.
- 3) Formada por depósitos de barra esencialmente las de las LAGU-NAS DE COYUCA Y DE TRES PALOS.

Según los sondeos realizados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos se investigó en el terreno una resistencia de aproximadamente 3 ton/m $^2$ , yrroca sana a una profundidad de 10 metros, contando con una resistencia promedio de 20 a 30 Ton/m $^2$ . Por lo que se propone una cimentación por sustitución y cajónes de cimentación formados por contratrabes. Según el análisis de las cargas de la estructura ,se proponen pilotes de control con el objeto de controlar los hundimientos de la estructura probables.

### CRITERIO DE LA ESTRUCTURA.

Para todos los edificios se proponen columnas de concreto reforzado,coladas in situ empotradas a la cimentación,posterior-mente se colocaran los elementos pre-esforzados S.Y.P.S.A. vigas,losas, de sección rectangular,trabes TY o trabes t simples o dobles según planos estructurales.

#### CRITERIO DE INSTALACION HIDRAULICA.

En función del clima del lugar,y en base a el número de personas del proyecto arquitectónico,se determino la cantidad de agua total requerida.

Para el edificio administrativo la dotación de agua se calculó de la siguiente forma:

			Market S.
	Número de personas	Litros por	Total
		persona	
PATIO DE HONOR	11	10	110
AUDITORIO	7	30	210
CENTRO DE CONVIVENCIA OFICIALES	3 46	60	2760
OFICINA DE LOS COMANDANTES	4	150	600
OFICINA DE JEFES DE ESTADO MAYO	DR 4	150	600
OFICINA DE JEFES DE SECCION	12	60	720
DETALL	48	60	2880
JUEGOS DE GUERRA	4	30	120
ESTACION DE RADIO	15	150	2250
SANIDAD NAVAL Y SECCION JURIDIC	YA 30	60	1800
AULAS	150	30	4500
AULAS AUDIOVISUALES	240	30	7200
BIBLIOTECA	4	15	60

CUBICULOS DE PROFESORES	12	15	180
OFICINA DEL DIRECTOR	1	15	15
OFICINA DEL SUBDIRECTOR	1	15	15
SECRETARIAS	3	15	45

EN total unicamente en los edificios de oficinas, escuela, convivencia de oficiales, patio de honor y auditorio se necesitan 23745 litros diarios. La dotación de agua se repartirá en proporción a cada edificio. En oficinas se necesitan 8970 litros diarios entre dos alas =4485 litros. Se propone una cisterna en los núcleos de escaleras de 2mx 2mx 2m =  $8m^3 = 8000$  litros La capacidad de agua contra incendio se calculó de 5 litros por cada  $m^2$  de construcción.

Se tienen 3168 m² construidos menos las areas vacias= $1000\text{m}^2$  o sea  $2168\text{m}^2$  Por lo tanto se necesitan  $2168\text{m}^2$  x 51itros=10840 litros=11 m³ . En síntesís se construirán dos cisternas por cada edificio de oficinas,una con capacidad de 8000 litros y la otra de reserva con capacidad de 10840 lts.

Según el reglamento de construcciones del Departamento del Distrito Federal se necesita almacenar agua para incendios, en proporción de 5 litros por m² construido y dos bombas automáticas exclusivamente nara surtir el sistema --contra incendios.

Para dar presión en los diferentes edificios se propone un sistema hidroneumatico en cada nucleo de escaleras.

## CRITERIO DE INSTALACION ELECTRICA

Para tener una idea del número de lámparas que se necesitan en un local del edificio de oficinas se calculo de la siguiente forma:

- Dimensiones de un modulo; 6m x 6m x 3m. (ancho por largo por altura del local.
- 2.- Color del local : blanco
- 3.- Textura : aplanado de yeso liso
- 4.- Requerimiento de iluminación correspondiente para edificio de oficinas de tablas se requieren 215.2 Luxes
- 5.- Altura del plano que se va a iluminar= 2.50m.
- 6.- Determinacion del indice del local para un local de 6m x6m x3.5m = C
- 7.- Coeficiente de efectividad o utilización = 0.43
- 8.- Cálculo del número de lúmenes:

El factor de conservación se tomara como 0.80 (por lo general)

Numero de 1úmenes=  $\frac{215.2 \times 36m^2}{0.43 \times 0.80}$  = 22,520.93 16m.


- 9.- Cálculo del número de Lamparas ; se utilizarán lámparas fluorescentes tipo T-12 (48") =122 cm Med-Bipin. No de lúmenes por lámpara = 1935
- 10.- por lo tanto se necesitan 10 lambaras para el local de oficina.



LOSA SPANCRETE SERIE 8000 TIĐO 8612 PARA LA AZOTEA.

20.3 cm

LOSA SPANCRET SERIE 8000 TIPO 8612 PARA EL ENTREPISO



## ANALISIS DE CARGAS DE AZOTEA.

		Kg/m <sup>2</sup>
Enladrillado en	forma petatillo 30	3
Mortero de ceme	nto y arena 40	
Entortado	40.	
Relleno de tez	ontle 130	
Aplanado de yes	o 30	
Carga viva	130	
TOTAL	400	$Kg/m^2$


Se considera un factor de carga de 1.3 ,por lo que la carga será:  $W=400~{\rm Kg/m^2~x1.3}=~520~{\rm Kg/m^2}$  (sin considerar el peso propio de la losa SPANCRETE.)

El neso de la losa se obtiene de tablas; En azotea se utilizarán - losas Spancrete serie 8000 tino 8612, con capacidad de carga -- útil de  $680~{\rm Kg/m^2}$ . Su peso propio es  $290~{\rm Kg/m^2}$ .

La carga total para efectuar el calculo de columnas trabes,y la cimentació sera :

 $520 \text{Kg/m}^2 + 290 \text{ Kg/m}^2 = 810 \text{ Kg/m}^2$ .

Todas las losas presforzadas-prefabricadas serán de 100 cm de -- ancho.




AN ALISIS DE CARGAS

ENTREPISO

Acabado final (piso de terrazo)	40 Kg/m <sup>2</sup>
Mortero de cemento y arena	40
Firme de concreto fé= 200 Kg/m <sup>2</sup> de 5	cm de espesor 100
Aplanado de yeso	30
Carga Viva por reglamento en oficina	<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
Carga TOTAL	460 Kg/m <sup>2</sup>

Se considera un factor de carga de 1.3 , por 10 que la carga será W=460Kg/m $^2$  x1.3=598 Kg/m $^2$ (sin considerar el peso propio de la losa Spancrete).

La carga total para efectos del cálculo será=598Kg/m<sup>2</sup> +290Kg/m<sup>2</sup>= 888Kg/m<sup>2</sup>. Por lo tanto se empleará la losa con capacidad de carga útil =680 Kg/m<sup>2</sup>, mas la carga de su peso propio.



Wt=888Kg/m $^2$ x32.4m $^2$ =28771.2 = 4.79 Ton/m

\_\_\_ 6.00 m 6.00 m Carga de losas Azotea W=16848 Kg W=16848 . W=16848 W = 25922592 2592 Carga de trabes Azotea. W=28772 W=28772 W=28772 Carga de losas Entrepiso W=2592 W = 2592W= 2592 Carga de trabes W=28772 W = 28772W = 28772W= 2592 W = 2592W = 2592W=28772 W=28772 W=28772 W= 2592 W= 2592 W= 2592

CARGA TOTAL QUE BAJA A LA CIMENTACION POR EJE ESTRUCTURAL

**R**= 15

W= 113,532 Kg

La carga por metro lineal=  $\frac{113,532}{6}$  = 18,922 Kg/m

Para el cálculo de las secciones de concreto coladas in situ, se empleará la teoría elástica:

f  $\dot{c}$ = 200 Kg/cm<sup>2</sup> k= 0.39 j=0.87 Fy= 4200 Kg/cm<sup>2</sup> Ec=10.000f¢ Ea=2,000,000 DISEÑO DE LA CONTRATRABE

Momento máximo de la contratrabe:

Mnáx.  $= \frac{w1}{8}^2 = (18.92 \text{ ton/m})(6.00\text{m})^2$ 

Mmáx= 85.14 Ton-m.

Diseño del peralte:

 $d = 8514000 - 15\bar{x} - 4\bar{0} = 119 \text{ cm}$ 

Area de acero:


As= 8514000 ------= 39.16 cm 2100x0.87x119

Número de varillas:

NV= 39.16 cm<sup>2</sup> -------5.07cm<sup>2</sup> = 8 varillas del No 8

Por lo tanto las dimensiones finales:

Altura total H= 130 cm Base b= 45 cm Peralte efect. d= 120 cm.



REVISION DE UNA COLUMNA RECTANGULAR DE CONCRETO REFORZADO.

Se propone una sección de 120cm x 60 cm. La columna se va a revisar por flexocommresión .

Cargas que se consideran en la columna:

En azotea W=810 Kg/m<sup>2</sup> x54 m<sup>2</sup>= 43740 Kg mas el peso de trabes W trabe=0.40m x0.70mx 2400 Kg/m<sup>3</sup> x15m = 10,080 Kg.

Wtotal = 43,740 Kg + 10,080 = 53,820 Kg.

En el entrepiso W=888 Kg/m $^2$  x54m $^2$ = 47,952 Kg más el peso de trabes W=10,080 Kg

Wtotal por entrepiso = 47,952 + 10,080 = 58032 Kg x No de entrepisos = 58,032 Kg x 3 = 174,096 Kg.

LAS CARGAS DIRECTAS A LA COLUMNA SON:

CARGA DE AZOTEA = 53,820 Kg

CARGAS DE ENTREPISOS =174,096 Kg

CARGA DEL PESO PROPIO DE COLUMNAS = 34,560 Kg

262,476 Kg.

Para considerar los empujes horizontales se propone que la carga que recibe la columna sea excéntrica, con respecto a sus ejes - centroidales .

# DIMENSIONAMIENTO DE LA COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO .

Se empleara la formula de Bresler; Según las normas técnicas complementarias del D.Dr.F. de Estructuras de Concreto Reforzado.

Las constantes son:

fc= 250 Kg/cm<sup>2</sup>

 $f *c = 0.80 f ć = 240 Kg/cm^2$ 

Fy= 4200 Kg/cm<sup>2</sup>

f'' c=0.85 f\*c = 204 Kg/cm<sup>2</sup>

Excentricidad ex=55cm

Factor de resistencia =FR= 0.75

Excentricidad ey=30cm

Area de acero = 24 varillas del No 10= 24 x 7.94cm<sup>2</sup>= 190.56 cm<sup>2</sup> Porcentaje de acero = 0.026

 $p=\frac{190.56}{120 \times 60}$  0.026 dentro de los límites que da el reglamento.

Recubrimiento al centro de gravedad de las varillas =8 cm.

Calculo de Pro Pro= FR ( f''cAc+AsFy)

Pro= 0.75 ( 204(7200-190.56) + 190.56 x 4200 ) = 1,672,700 Kg Pro = 1,672 Toneladas. Calculo de Prx:

$$\frac{d/h = \frac{120-8}{120} = 0.95}{120}$$

$$ex/h = _{55} = _{0.45}$$

De tablas con los valores anteriores se consultaron las gráficas que corresponden a un valor Kx= 0.60 (Gráficas del Libro Diseño estructural del Ing MELI PIRALLA)

Prx= Kx Fr bh f''c = 660,960 Kg = 660 Toneladas.

Cálculo de Pry:

$$d/b = \frac{60-6}{60} = 0.90$$
 Fig. C6

$$ey/b = \frac{30}{-2} = 0.50$$

$$q = 0.53$$

De tablas Ky= 0.50

Pry= Ky Fr bh f''c = 550,800 Kg = 550.8 Toneladas

APLICANDO LA FORMULA DE BRESLER SE SUSTITUYEN LOS VALORES OBTENIDOS:

Por lo tanto la carga que soporta la columna es mayor a la que se aplica que es de 262.47 Toneladas.

## BIBLIOGRAFIA

LIBRO : "METODOS DE DISEÑO"

AUTOR: CHRISTOPER ALEXANDER

EDIT : GUSTAVO GILI

LIBRO: "SISTEMAS ARQUITECTONICOS Y URBANOS"

AUTOR: ARQ. ALVARO SANCHEZ

EDIT : TRILLAS.

LIBRO : "MANUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO URBANO"

AUTOR: JAN BAZANT S.

EDIT: TRILLAS

LIBRO: "TRANSFORMACIONES EN LA ARQUITECTURA MODERNA" -

AUTOR: ARTHUR DREXLER
EDIT: GUSTAVO GILI

LIBRO: "MANUAL DE CONCEPTOS DE FORMAS ARQUITECTONICAS"

AUTOR: EDWUARD T. WHITE

EDIT TRILLAS

LIBRO "INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS"

AUTORES: GAY, FAWCETT, Mc GUINNESS, STEIN.

EDIT : GUSTAVO GILI

LIBRO : "COSTOS DE INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCION"

AUTOR : ARQ. ODILON JIMENEZ ZARATE.

EDIT : C.A.P.F.C.E.

LIBRO : "ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONCRETO REFORZADO"

AUTOR : DR. CONZALEZ CUEVAS, ING. FRANCISCO ROBLES F.

EDIT : LIMUSA

LIBRO : "INTRODUCCION AL CONCRETO PRESFORZADO"

AUTOR : A.H. ALLEN EDIT : I,M.C.Y.C.

LIBRO : "DISEÑO ESTRUCTURAL"

AUTOR : MELI PIRALLA

EDIT : LIMUSA

LIBROS : "DEFORMACIONES EN VIGAS ISOSTATICAS E HIPERESTATICAS"

AUTOR : ARQ. CARLOS GARCIA MALO

EDIT : U.A.M. AZCAPOTZALCO.

LIBRO: "REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO

FEDERAL". ED. 1987.

AUTOR : D.D.F.

EDIT : EDICIONES ANDRADE S.A.

LIBRO : "ESTUDIO DEL CANAL DE COMUNICACION AL MAR EN

LA LAGUNA DE COYUCA GRO."

AUTOR : DEPARTAMENTO DE PESCA.

EDIT : PESCA.

LIBRO : "ESTUDIOS FISICOS EN LA LAGUNA DE COYUCA ACA-

PULCO GUERRERO.

AUTOR : SECRETARIA DE MARINA

EDIT : S.M

LIBRO : "REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES"

AUTOR : ARMADA DE MEXICO

EDIT : C.E.S.N.A.V.

LIBRO : "ESTABLECIMIENTO DE UN PUERTO MILITAR EN EL OCEA-

NO PACIFICO".

AUTORES CAP.DE FRAGATA: CARLOS ENRIQUE PEREZ BELTRAN

DAVID JOSE LEAL RODRIGUEZ.

EDIT : C.E.S.N.A.V.

LTBRO : "VII REUNION NACIONAL DE MECANICA DE SUELOS"

AUTOR : SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS-INSTITUTO DE

INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO-

NOMA DE MEXICO

EDIT : SOCIEDAD MEXICANA DE MECANICA DE SUELOS.

OTRAS FUENTES DE INFORMACION.

ASESORIA ESPECIAL DEL ALMIRANTE : PORFIRIO LOPEZ TOLEDO

ASESORIA ESPECIAL DEL INGENIERO : JAVIER GARCIA MALO URRUTIA

ASESORIA ESPECIAL DEL INCENIERO : GUILLERMO GARCIA MALO FLORES.