

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

FACULTAD DE ARQUITECTURA.

TALLER 3

DESARROLLO URBANO ARQUITECTONICO Y ASESORIA TECNICA EN "SAN CLEMENTE".

MERCADO Y GUARDERIA.

JURADO:

Arq. Teodoro Oseas Martínez

Arq. José Antonio Ramírez

Arq. Alberto Díaz Jiménez

Arq. Ricardo Rodríguez Domínguez

Arq. Ali Cruz Martínez

TESIS:

Que para obtener el Título de:

ARQUITECTO


Presenta:

Cruz Santiago Fco. Apolinario

Nº Cta. 7242978-9

González Ramírez Rogelio

Nº Cta. 8152218-3



CIUDAD UNIVERSITARIA.

MEXICO, D.F.

1991.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

PRESENTACION

CAPITULO I. ANTECEDENTES.

CAPITULO II. LA REGION (DELEGACION ALVARO OBREGON).

CAPITULO III. LA ZONA DE ESTUDIO.

III.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.

- A) POBLACION TOTAL.**
- B) PIRAMIDE DE EDADES.**
- C) VIVIENDA (COMPOSICION FAMILIAR).**

III.2 SUELO.

- A) CRECIMIENTO HISTORICO.**
- B) ESTRUCTURA URBANA.**
- C) DENSIDAD DE CONSTRUCCION.**
- D) AGUA POTABLE**

III.3 EQUIPAMIENTO URBANO.

- A) ANALISIS**
- B) PROGRAMA**

III.4 INFRAESTRUCTURA.

III.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE.

CAPITULO IV. GUARDERIA.

- A) GENERALIDADES
- B) PROGRAMA ARQUITECTONICO

CAPITULO V. DESARROLLO DEL PROYECTO.

- A) MERCADO Y GUARDERIA
- B) MEMORIA DE CALCULO

ESPECIFICACIONES GENERALES.

BIBLIOGRAFIAS.

PRESENTACION

A) TITULO

Estudio Urbano.- Arquitectónico y Asesoría Técnica en la Colonia San Clemente, Delegación -- Alvaro Obregón.

B) ORICEN

Siendo los objetivos de la arquitectura en el autogobierno de la Facultad de arquitectura, el establecer el contacto con las comunidades proletarias para ser partícipe de la problemática y tratar en la medida de lo posible de coadyuvar a la resolución de sus necesidades.

C) OBJETIVOS

EL presentar una investigación sobre la zona de estudio y en el específico a la Colonia San Clemente, de tal forma que sirviera como base para la investigación de grupos de alumnos de autogobierno sobre este tema contará con los datos suficientes para iniciar una investigación más específica que se quisiera resolver.

Ofrecer una investigación sobre la relación de mercado y el espacio arquitectónico, de tal manera que sea una información lo más completa posible sobre los aspectos a considerar en el diseño de un Mercado y Guardería integrada.

Son establecimientos comerciales que reúnen condiciones técnicas y sanitarias para la concentración e instalación adecuada de unidades del pequeño comercio en las que se realizan operaciones de compra-venta al menudeo de productos alimenticios de uso personal y artículos para el hogar. A esta unidad concurre el consumidor de ingresos medios y bajos a efectuar sus compras, ya sea en forma diaria o semanal.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

ANTECEDENTES HISTORICOS.

La relación e independencia que guardan entre sí todas las actividades y las instituciones (culturales, económicas y sociales) que se desarrollan dentro de un conjunto social, determina la necesidad de definir el contexto en donde este se ubica (natural, físico, urbano, social, cultural, etc a fin de constatar el grado de congruencia que cualquier acción emprendida dentro de éste, mantiene aún el conjunto.

La Ciudad de México especialmente, es un contexto cuya complejidad, urbana, social y económica, requiere una comprensión integral de su estructura y de su problemática, a fin de que ésta no se vea agudizada o alterada negativamente por las acciones que en ella se implementan.

El lugar que esta ciudad ha ocupado tradicionalmente dentro del país, en tanto que es de asentamiento y concentración de las actividades más productivas del país, es indicador de la importancia y repercusión que tienen las acciones sobre ésta ciudad, en el ámbito nacional. Esta constituye pues el escenario principal del desenvolvimiento nacional; como prueba de ello tenemos que este punto territorial se sienta más del 20% de la población, se genera el 44% de producto interno bruto, se produce el 52.15% del volumen total industrial, se localiza el 54.7% de los servicios y se localiza el 47.8% de las transacciones del país.

Desde el punto de vista urbano, la Ciudad de México constituye igualmente el lugar de desarrollo más avanzado del país, la extensión de su superficie, su volumen de población, su diversidad y calidad de servicios, la amplitud de su mercado de trabajo y su ritmo de crecimiento son factores que determinan el gran crecimiento de esta ciudad.

En 1950 está constituida el 4.47%, en 1960 sube al 48.40%, y en 1970 tenemos el 56% y en 1980, el 60.8%. Se prevee que para el año 2000, la población urbana comprenderá el 80%, dando un total de 510 millones de habitantes urbanos, frente a 130 millones de habitantes rurales.

Sup: 1,000 Km²/suelo P.G.D.U.D.F./1980.
Pob: 12,400,000 hab/población P.G.D.U.D.F.
1980 tasa: 3.6% población P.G.D.U.D.F./1980

En la década de los 60's, el índice de población rural queda superado por la población urbana.

El acelerado desarrollo urbano de la Ciudad de México tiene su origen en los años cuarenta, como efecto de la política económica de industrialización del país, las ventajas de una concentración para la reproducción de un capital, así como el derivado desarrollo de economías de escala, determinan que la ciudad se convierta en el punto principal de desarrollo económico.

La localización urbana de nuevas fuentes de trabajo, aunada a la ausencia de políticas orientadas a la protección de los intereses de una población predominantemente agrícola, propiciando así un movimiento migratorio masivo del campo a la ciudad.

Cuando ninguna ciudad contaba con la infraestructura de organización urbana necesaria para la captación y asentamiento de los volúmenes de población que se movilizaron y concentraron.

El Desarrollo Urbano desde esos momentos rebasa la capacidad de previsión y control del mismo por parte de las autoridades. Y es en ese momento que se gesta en desfase y rezago (progresivo) entre la práctica administrativa del desarrollo urbano y la evolución natural del mismo. Fenómeno vigente hasta ahora, más aún, éste se ha incrementado de tal manera que la acción planificadora del desarrollo - se ha reducido a una práctica "correctiva" más no preventiva; que anticipadamente prevea y oriente el Desarrollo Urbano. La Ciudad ha crecido, desordenada y vertiginosamente, incorporando tierras al uso urbano al compás y de acuerdo a las características de su crecimiento demográfico y como resultado de este proceso; ha sido una ciudad gigantesca, sin límites de expansión con una estructuración - - - -

deficientemente urbana y con fuertes desequilibrios entre la ocupación del suelo y la intensidad de uso en sus diversas zonas.

La estructura urbana de esta ciudad se caracteriza por la concentración masiva de infraestructura, - servicios y equipamiento de la mejor calidad (Delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo) y por el desprovigionamiento total, o parcial de la mayoría de las zonas periféricas con un carácter básicamente uni-funcional y de uso habitacional.

Esta falta de correspondencia territorial entre los lugares de residencia de los habitantes y la localización de las actividades urbanas, determina una gran movilidad de la población y largos desplazamientos que ocasionan el congestionamiento y la saturación de vías de comunicación y medios de transporte. Siendo la zona central, la principal concentradora de los servicios urbanos, y la zona más consolidada urbanamente, es también el punto de mayor conflicto y fricción urbana. Ya sea porque todos los viajes tienen esta zona como destino o porque la estructura vial y de transporte mantiene a esta zona como enlace con los demás.

Para la resolución de esta problemática urbana de la Ciudad de México, en su conjunto se ha optado - por un plan director (que comprende el plan general y sus planes parciales y sectoriales necesarios) el cual ha tomado, como premisa principal la reestructuración urbana, es decir, a partir de la normalidad de los usos del suelo y de acciones de inversión directa o mixta en algunos lugares, se pretende recomponer e inducir el desarrollo urbano de acuerdo a una estrategia que permita la autosuficiencia y relativa autonomía de las distintas zonas de la ciudad.

Tomando en cuenta por un lado, que el problema urbano de la Ciudad de México, no es sino el reflejo o la consecuencia inmediata del modelo económico implantado en el país; y por el otro lado la dinámica y grado de cotización de este centro de población.

Es difícil considerar que medidas puramente normativas, sin apoyo de mecanismos de control urbano o de políticas de fuerte impulso económico hacia otros centros de población, puedan por sí mismas, regir y reparar cuarenta años de anarquismo urbano.

No obstante la iniciativa de las autoridades para establecer un plan; así como la experiencia misma adquirida en la elaboración del mismo, ha sido un avance en el área del conocimiento urbano; se ha detectado y señalado causas principales y sus efectos, además de causas secundarias y sus posibles soluciones.

En este contexto que adquiere una importancia relativamente el mencionado plan, como referencia inseparable de una problemática que no puede seguir ignorándose ni admitir más pactos irresponsables. En particular, la zonificación por usos del suelo y las localizaciones del equipamiento urbano no pueden continuar definiéndose en base a criterios como la disponibilidad de usos exclusivamente, sino que deberían estudiarse previamente las funciones sociales, culturales, económicas, urbanas, que --- guardan los distintos elementos de equipamiento como prestadores de servicios, así como los prestadores de requerimientos de localización por interrelación urbana (en cuanto a vialidad primaria, secundaria, medios de transportación, actividades complementarias, etc.)

LA POLITICA URBANA DEL ESTADO.

Un rasgo fundamental de la política urbana gubernamental desde Septiembre de 1976 hasta la actualidad, ha sido la larga serie de desalojos masivos de colonos y la prohibición de las invasiones de Trenos Urbanos.

Las obras necesarias para la dotación de servicios básicos a la población y su mantenimiento, fueron restringidas desde 1976, junto con otros gastos de beneficiencia social, como parte de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional a nuestro país para otorgarle préstamos, afectando así la mayoría de los pobladores urbanos.

Los intereses de la burguesía y la política del Estado vinieron, pues a modificar las condiciones de acceso dominales a los medios de consumo necesarios para su reproducción, de acuerdo con la lógica - adaptada por el proceso de acumulación de capital en su nueva etapa.

Esta lógica correspondía en sus implicaciones urbanas a una forma superior de concentración y centralización de capitales en los polos de desarrollo y, con ella, a la readecuación del uso del espacio urbano para la reproducción ampliada del capital.

En ella se inscribieron los intentos de Planeación Nacional del Desarrollo urbano (Plan de Desarrollo Urbano) y las políticas regionales tanto en la megalópolis (áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey), como en los nuevos polos de desarrollo (zonas petroleras, portuarias, etc.).

El proceso de acumulación levantado sobre una mayor explotación de la clase obrera (en la producción o en actividades ligadas a éstas), tuvo también efectos negativos en sus condiciones de vida y en el lugar que se les asignó dentro de las áreas urbanas capitalistas.

La restricción de los planes de construcción y financiamiento de la vivienda por parte del Estado, - el alza de los precios de los bienes inmobiliarios, y a otro nivel, los aumentos en el costo de las rentas de la vivienda en alquiler y en el precio de los materiales de construcción (desalentado la autoconstrucción); son factores que han hecho cada día más difícil, para la gran mayoría de la ----

población el acceso a la vivienda.

Paralelo al proceso de expansión del capital al interior de las ciudades se profundizó la segregación y las condiciones de vida miserables entre los trabajadores urbanos, observándose actualmente una densificación de la población obrera en las zonas populares, ya que ésta, al no tener acceso a nuevas áreas de vivienda tendió a aglutinarse en las zonas habitacionales existentes, generalizándose así el hacinamiento, el subarrendamiento, la compartimentalización de los lotes para hacer posible su uso -- más de una familia, el apocentamiento masivo en cuartos de azotea, etc.

Al interior de las ciudades, avanzó la apropiación por parte del capital de las zonas mejor ubicadas y con infraestructura, cambiando los usos del suelo en perjuicio del proletariado urbano y del pueblo por medio de procesos de remodelación de zonas históricas o "típicas"; la readecuación de la distribución del espacio urbano como fines de aprovechamiento turístico, comercial o administrativo: el desahogo de la circulación de vehículos. Principalmente automóviles de uso individual, abriendo vías rápidas que arrasaron con los barrios y ciudades perdidas la recatastración del suelo urbano, etc. Todo ésto afectó ampliamente a los pobladores tradicionales de las zonas conquistadas por el capitalismo a través de los planes estatales, y tuvo a las ramas inmobiliaria y de la construcción como punto de -- lanza.

Asimismo, mientras se daban facilidades para el desarrollo de parques industriales y se denotaban de infraestructura necesaria a la inversión capitalista, las condiciones de regularización de la tenencia de la tierra y de instalaciones de servicios públicos en los asentamientos populares se endurecían y se ponía costo a su crecimiento.


Si bien dentro del curso estatal se abogaba por establecer un mayor equilibrio en el desarrollo urbano, los intentos descentralizados se vieron desmentidos de manera cotidiana, tanto por la práctica del gran capital que siguió considerando a las grandes ciudades y en particular al Valle de México como los mejores lugares para implantar sus actividades y como el mismo Estado que privilegió de hecho las necesidades de los principales centros urbanos, y en especial área metropolitana de la Ciudad de México, en el trazo de su política urbana. Por otra parte se acrecentaron las condiciones de atraso y marginación de muchas regiones con escaso desarrollo capitalistas.

CAPITULO III. LA REGION (DELEGACION ALVARO OBREGON).



S A N CLEMENTE

SIMBOLOGIA



COORDENADAS EXTREMAS	
LONGITUD ESTE	ALTITUD NORTE
DEL MERIDIANO AL MERIDIANO	DEL PARALELO AL PARALELO
98°57'15"	98°22'33"
19°02'53"	19°35'36"

D.F.	KM ²		DENS. DE POB. HAB./KM ²
	1498	0.08	
1058	201	100.00	3414



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

T E S I S P R O F E S I O N A L

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSCAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:

AMBITO REGIONAL.

ESC.: 1:4000 ACOT.: N° PLANO

FECHA:

ANTECEDENTES HIST. Y CULTURALES DELEG. ALVARO O.

MEDIO FISICO GEOGRAFICO.


La delegación Alvaro Obregón , se localiza al Sur-oeste del D.F., colinda al Norte con la Delegación Miguel Hidalgo, y el Estado de México al sur con la Delegación Coyoacán y Benito Juárez; y al Poniente con la Delegación Cuajimalpa; al Oriente con la Delegación Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

TOPOGRAFIA.

La topografía de la zona es accidentada, presentando formas características de la región llamadas-barrancas, las cuales pertenecen a la formación de Tarango.


Las barrancas han determinado la estructura urbana de la Delegación, para toda la población que vive al Poniente del Anillo Periférico, por lo que se ha provocado la saturación.

La zona de estudio se encuentra a una altitud de 2,350 m.s.n.m.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

U N A M



ARQUITECTURA

PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

T E S I S P R O F E S I O N A L



COTAS DE NIVEL.

2450

2400

2350

ASESORES:
ARQ. TEODORO OSÉAS MARTÍNEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMÍREZ
ARQ. ALBERTO DÍAZ
ARQ. JESÚS RUBIO




EQUIPO:
ROGELIO GONZALEZ RAMÍREZ,
FCO. APOLINAR CRUZ SANTIAGO

PLANO: TOPOGRAFICO.

ESC. 1:4000 ACOT.


Nº PLANO

FECHA:




CORTÉ G.C.

HORZ. 1: 12500
VERT. 1: 5000






CONT'D. - S-8



SCORING FORM

HORIZ. 1:12500
VERT. 1:5000





LA DIRECCION E INTENSIDAD
DE LOS VIENTOS ES DE:

DIRECCION O-E
INTENSIDAD 3º (FUERTE)

VIENTOS DOMINANTES

CLIMA.

El clima de la zona es templado subhúmedo, de acuerdo con la clasificación de Koppen. El régimen de lluvias se presenta en el verano, con un porcentaje de lluvia invernal relativamente bajo y poca oscilación térmica anual.

La temperatura media anual, que se registra es de 15°C, el mes más caliente es mayo con una temperatura de 17.4°C y el mes más frío es enero, con una temperatura de 12.2°C.


Su precipitación anual es de 720.8 mm. Los vientos predominantes son del noreste.

VEGETACION.

La vegetación original de la zona del bosque de coníferas, ha sido debastada por los asentamientos humanos que se han dado en esta región y actualmente se han incrementado la desaparición de algunos tipos de vegetación característicos de las barrancas, y causa de ésto es también el aumento de contaminación de ellas.

USOS DEL SUELO.

El ubicarse la zona de estudio en la periferia de la ciudad ha originado que el desarrollo urbano; por asentamientos humanos no haya sido planificado, por lo que ha originado ciertos problemas a su población, tanto en lo económico, como en lo social y cultural.



El área de estudio se caracteriza por ser de vivienda unifamiliar, correspondiente a estratos bajos y medios bajos, donde se desarrolla la vivienda precaria.

Hay problemas en cuanto a dosificación de los diferentes usos, ya que existen grandes zonas habitacionales carentes de equipamiento y servicios, y otras zonas concentradoras del equipamiento y servicios, pero carentes de áreas verdes y recreación.

El uso del suelo predominante en el área de estudio es el habitacional, en el que predominan las casas cuyas construcciones están hechas con materiales perecederos como el ladrillo.

La mayoría de estas construcciones son de 2 niveles.

La orientación de la vivienda es lineal, de Oriente a Poniente.

EQUIPAMIENTO.

El equipamiento con que cuenta la zona de estudio es muy deficiente, en lo que se refiere al tipo comercial y educacional.

INFRAESTRUCTURA.

El abastecimiento de agua potable para la colonia, proviene del sistema Lerma, controlando las líneas de distribución, la Central Trifunción Santa Lucía.

Las líneas de distribución cuentan con seis depósitos de agua, cuya capacidad varía de los 8,000 a los 33,000 M2. y su ubicación se encuentra en la línea de la Calzada de las Águilas.

La zona de estudio carece del servicio de drenaje, debido en parte a que se encuentran en zonas grandes pendientes (barrancas), que vierten directamente a éstas provocando con ello que las aguas negras se mezclen con los escurrimientos naturales, y creando a todo lo largo de la cuenca, una gran contaminación.

En cuanto la energía eléctrica se tiene la subestación regional Las Aguilas, que abastecen a diferentes zonas, en las que se encuentra San Clemente.

Existen algunas zonas en las que se carece de alumbrado público, correspondiendo a la zona San Clemente Sur. Y en lo que respecta a la instalación domiciliaria de energía eléctrica, toda la zona cuenta con ella.

Este tipo de desarrollo presenta grandes costos para la dotación de infraestructura y servicios, por lo accidentado de su topografía.

MEDIO AMBIENTE URBANO.

Debido a la falta de drenaje se han detectado focos de contaminación cerca de la zona de estudio, entre las principales están el que se ubica junto a las Presas Tarango y Mixcoac, en la que se han improvisado depósitos de basura, asimismo los alrededores de la Presa Puente Colorado, se encuentran contaminados por los causes de aguas negras o por la existencia de basureros no autorizados.

Siendo este problema muy grave pues no existe control de ninguna especie, aumentando la contaminación cada vez más.

Otro foco de contaminación detectado son las barrancas, las cuales actualmente se han utilizado como basureros.

GEOLOGIA.

La geología del lugar, en la cual está ubicada la zona de estudio, está claramente definida, ya que la constituyen rocas piroclásicos pseudo-estratificadas de origen volcánico de diversa composición; predominando guijarros, gravas y arenas de composición andesítica.

De acuerdo con sus características físicas, dichas rocas corresponden a la "Formación de Tarango", la cual se distribuye más ampliamente hacia la porción occidental de la Cd. de México. Dicha formación se ha podido correlacionar en algunas partes del Estado de Morelos, Hidalgo y el Estado de México, formando parte del "Grupo Chichinautzin".

EX-HACIENDA DE SAN JOAQUIN DE SAN ANGEL INN.

Se encuentra en la esquina de Santa Catarina y Palmas en Villa de Obregón, D.F., antiguamente se conocía como la Hacienda de Goycochea, que perteneció a los Condes de Pinillos y Marqueses de Sierra Nevada. Conserva detalles artísticos y es del tipo de las haciendas del siglo XVIII.

Su fachada es barroca sencilla, portada de arco adintelada y rematada en un nicho con esquina empotrada. El interior de esta construcción, está dispuesto alrededor de un patio rectangular con una fuente en el centro y la portada de la capilla es de estilo barroco elaborado. En la parte trasera están los jardines que conservan muchos ornamentos de tipo colonial en la actualidad el edificio alberga un restaurant de gran prestigio culinario.

IGLESIA Y PLAZA DE SAN SEBASTIAN CHIMALISTAC.

Se localiza en la Colonia de Copilco el Bajo en la Plaza de Chimalistac entre las calles de Violetas, Rinconada y Federico Gamboa. Esta IGLESIA está situada en una plaza colonial de viejas casonas. La IGLESIA aunque muy pequeña, es un rincón maravilloso con una capilla abierta construida en el siglo XVI. Aquí fué sepultada la esposa del Cacique Ixtolingue, Sra. de Chilpa, dato que dá esta pequeña IGLESIA --

una importancia histórica, que sumada a la tranquilidad y belleza del lugar donde se encuentra.

MUSEO DE ARTE ALVARO Y CARMEN T. DEL CARRILLO GIL.

Ubicado en Av. Revolución 1608, fué inaugurado el 30 de Agosto de 1974, para dar un mejor conocimiento - de la obra pictórica del pueblo mexicano, distribuido en 4 pisos. Se exhiben en la planta baja lo que es conocido exposición permanente, se han seleccionado obras de los más grandes representantes del muralismo en México como son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco; y del Surrealismo como Wolfgang Paalen y Guther Gerzso.

PLAZAS DEL CARMEN Y DE SAN JACINTO.

Ambas plazas constituyen el centro de esta Delegación, estando separadas por una sola cuadra. En la primera, está el Palacio donde se encuentra en Centro Cultural San Angel la Iglesia del Carmen y el convento que hoy está convertido en Museo de Arte Colonial.

En la Plaza de San Jacinto se encuentra la Iglesia del mismo nombre, la cual data del siglo XVI. Esta -- plaza de mayores dimensiones que la del Carmen, y en su alrededor está en Centro Comercial de la Delegación, mercado, los bancos y otros comercios, así como la zona residencial más antigua de la Delegación.

CASA DEL MIRADOR O DEL RISCO.

Se localiza en la Colonia Guadalupe Inn, entre las calle del General Rivera y del Carmen, en la plaza -- San Jacinto N° 15.

Esta mansión es típica del siglo XVIII está convertida en un museo de muebles, pinturas, candilería y -- porcelanas diversas.

El patio tiene una hermosa fuente, bellamente adornada con tableros de azulejos y recipientes de porcelana china, dentro del estilo barroco, con figuras de peces y sirenas.

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA ISIDRO FARELA.

Se halla en la Antigua Casa del Risco, en el patio hay una fuente, contra el muro ornamentado un risco - de fantasía. Fué construída en 1739 y 1740, con piezas completas, todas chinas y de porcelana traídas en la Noa. El edificio anexo de construcción moderna contiene una biblioteca, una exposición pictórica y -- una sala de conferencias.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.

Se registra en la Delegación un enorme déficit de instalaciones para la prestación de servicios de salud. Existen 9 clínicas de atención, 5 Centros de Salud, S.S.A.

RECREACION, CULTURA Y DEPORTE.

En la Delegación se carece de parques y jardines, así como también existe la falta de bibliotecas, centros sociales y cines; de acuerdo a la población que habita en la zona.

La Delegación cuenta con varias zonas de valor arquitectónico.

ASPECTOS CULTURALES DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON.

CASA DE LOS DELFINES.

En la calle de Lazano nº 18 se encuentra esta bella mansión, que fué el caso del antiguo rancho de las Palmas. La entrada principal está adornada con peces labrados en piedra llamados delfines, la fachada tiene hornatos tallados en el mismo material; su jardín también está adornado con fuentes y monumentos. Todo el conjunto proviene del siglo XVIII.

CAPITULO III. LA ZONA DE ESTUDIO.

CRITERIOS DE DELIMITACION: Para poder delimitar el área de estudio, existen diferentes métodos que podemos emplear, según sea el caso y las condiciones del mismo estudio.

Dentro de éstos métodos podemos mencionar tres: El polígono del tiempo, la delimitación por zonas homogéneas y el de tendencias de crecimiento poblacional.

Los dos primeros son aplicables a zonas específicas que se insertan dentro de alguna zona urbana general. El tercero es aplicable cuando se trata del estudio de un poblado en su totalidad. En este caso el método que se adoptó para delimitar el área de estudio, fué la Delimitación por Zonas Homogéneas.

DESCRIPCION: Para poder estudiar la zona, es necesario conocer su ubicación a nivel estatal, la importancia económica, política y social que guarda el estado a nivel nacional, así como también en la región en la que está inscrito.




Determinada la zona, conocemos sus características de comportamiento y su importancia a nivel nacional, así como la determinación del papel que juega la Delegación Alvaro Obregón, como componente del estado.

Para poder evaluar la situación y características de la zona de estudio, fué necesario recurrir a varios indicadores; los cuales nos permitieron conocer las condiciones de terrenos aptos para futuros asentamientos humanos.

DELIMITACION DE LA MISMA: Es evidente que al realizar un estudio de planificación en una zona, se delimita una área que pueda abarcar la posible zona de desarrollo urbano a futuro, tomando en cuenta las diferentes zonas antes, a la zona urbana actual. Para determinar estas zonas se tiene el siguiente procedimiento:

Realización del cálculo de incremento de población de la zona del año actual 1987 al año 2000 que se proyectó. Para determinar el número de veces que crecerá la población.

Se calculó la distancia que existe entre la zona de trabajo "San Clemente" y las zonas que lo integran, éstas son: Puente Colorado Norte, Puente Colorado Sur tercer Parque, Ampliación de la Aguilas, Primero y Segundo Parque.



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO.

EQUIPO:
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.
FCO. APOLINAR CRUZ SANTIAGO.

PLANO:
ZONA DE ESTUDIO

ESC: 1:4000 ACOT: N° PLANO
FECHA:

III.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.

D A T O S G E N E R A L E S.

La población económicamente activa constituye el 28.24% de la población total, aproximadamente igual al P.E.A. de la Delegación que es de 30.8%.

El nivel de ingresos de la población económicamente activa es bajo, ya que el porcentaje predominante es el de 48.60%, correspondiente a una vez salario mínimo.

Desde el punto de vista del sector en que trabajan las personas, el P.E.A. predominante es el del sector secundario (52.5%), en cambio, muy cercano a éste porcentaje está también el del sector terciario (47.25%).

Por esto podemos apreciar que las principales actividades productivas de la gente que habita en la zona de estudio, son del sector industrial y de servicios.


RESUMEN:

Población total	23,269 HAB.	P.E.A.	INGRESOS	P.E.A. POR SECTOR
P.E.A.	6,571 28.24%	1	V.S.M. 48.60%	I .25%
COMPOSICION FAMILIAR	4.59 pers./familia	2	V.S.M. 30.97%	II 52.5%
AREA TOTAL	149.85 HAS.	3	V.S.M. 7.26%	III 47.25%
		MAS 3	V.S.M. 13.17%	

P. E. A. INGRESOS



P. E. A. POR SECTOR.



PIRAMIDE DE EDADES.

En la actualidad la zona de estudio cuenta con 23,269 habitantes, abarca 3 colonias que son: Puente Colorado, San Clemente y Ampliación Aguilas, ésta última se subdivide en 3 secciones que son: 1º Parque, 2º Parque y 3º Parque, hacen un total de la población el 56.44% que son hombres y el 43.56% -- son mujeres.

La estructura por edades presenta una pirámide irregular, amplia en el terreno que representa el 20.93% del total de la población y que son jóvenes de 21 a 31 años, con estrechez hacia su base y cúspide, ésto indica que la mayoría de la población es joven.

POBLACION TOTAL . 23.269 HABITANTES 100 %.

POB. HOMBRES . 13.133 "


POB. MUJERES . 10.136 "

HOMBRES

86.44 %

MUJERES

43.56 %



PIRAMIDE DE EDADES

VIVIENDA

POBLACION TOTAL = 33088 = 7200
 4.59 - 5069
 2140

1987 = 23269 HABITANTES = 6080
 COMPOSICION FAM. 4.59 - 5069
 II
 + 80.8
 81.6

1990 = 28266 HABITANTES = 6158
 COMPOSICION FAM. 4.59 - 6080
 1078
 4.6 % DE 6080 + 220
 1307
 5.8 % DE 6080 280

1992 = 32942 HABITANTES = 7176
 COMPOSICION FAM. 4.59 - 6158
 1018
 2.4 % DE 6158 + 148
 1156
 2.7 % DE 6158 166

1994 = 37886 HABITANTES = 8247
 COMPOSICION FAM. 4.59 - 7176
 .1071

2.4 % DE 7176 172
 2.7 % DE 7176 194

VIVIENDAS.

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS.

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

ACCIONES

VIVIENDAS.

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

ACCIONES

VIVIENDAS.

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

ACCIONES

EXISTENTES

NUEVAS

POR

EXISTENTES.

NUEVAS

POR

NUEVAS.

EXISTENTES.

NUEVAS

POR

NUEVAS.

EXISTENTES.

NUEVAS

POR

NUEVAS.

DE

MEJORAMIENTO.

EXISTENTES.

NUEVAS.

POR


NUEVAS.

DE

MEJORAMIENTO.

REPOSICION.

MEJORAMIENTO.



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL

ASESORES:
ARQ. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARC. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
CALIDAD DE LA VIVIENDA

ESC:1:4000 ACOT N° PLANO


FECHA:

C R E C I M I E N T O H I S TÓPICO.



La zona de estudio es de creación reciente, pues data del año 1965, y ésto es debido a la transición de Ciudades Preindustrial a Ciudad Industrial que sufre la Ciudad de México en los años de 1950 a -- 1960 y el crecimiento se desborda sobre la Delegación Alvaro Obregón hacia la zona Centro Sur, dando lugar a la construcción de zonas habitacionales.

Esto surge en los años 1965 - 1970 aproximadamente. La zona empieza a experimentar los efectos de la migración, el 23.35% de la población actual se estableció en sentido lineal de los caminos que se -- formaron sobre los lomeríos y así sucesivamente como se puede apreciar en el plano.

En la actualidad cuenta con un total de 23,269 habitantes y la tasa promedio anual de crecimiento es de 7.2%.




A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

T E S I S P R O F E S I O N A L



ASESORES:
ARG. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
ARG. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARG. ALBERTO DIAZ
ARG. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
CRECIMIENTO HISTORICO

EBC: 1: 4000 ACOT: N° PLANO

FECHA:

III.2 SUELO.


USOS DEL SUELO

USO DEL SUELO

Es el uso actual que se le está dando a la superficie estudiada.

Los componentes del uso del suelo en nuestra zona de estudio son:

USO	AREA M2	%
1.- COMERCIO	8,239	2.45
a) Uso comercial	1,070	.31
b) Uso mixto	7,169	2.14
2.- ZONA DE TRABAJO	1,300	.38
a) Bodega	1,300	.38
3.- ZONA HABITACIONAL Y/O VIVIENDA	298,744	89.17
a) Unifamiliar	281,015	83.88
b) Multifamiliar	17,728	5.29
4.- EQUIPAMIENTO	335	.1
a) Abasto	335	.1
5.- BALDIOS	26,382	7.9



ANALISIS.

Comercio.- Dentro de este rubro en la actualidad existe una gran deficiencia en esta Colonia, ya que sólo existe una casa de materiales para construcción.

En lo que se refiere al comercio mixto, tenemos un 2.14%, siendo estos como misceláneas, pollerías, verduquerías y panadería, lo que podemos saber que es pequeño comercio.


ZONA DE TRABAJO

Cuenta con dos bodegas de tipo industrial las cuales nos brindan una fuente suficiente de trabajo para la gente de ésta colonia.

ZONA HABITACIONAL

Unifamiliar.- Esta vivienda es la que ocupa más superficie dentro de nuestra zona de estudio, ya que tiene porcentaje de 83.88% y un área aproximada de 281.015m², en su mayoría son construcciones levantadas por autoconstrucción, y en ocasiones son hechas con materiales usados o deshechos industriales, ya que no cuentan con los recursos suficientes, ni la tecnología apropiada para la construcción de éstas.

Multifamiliar.- Se trata de edificios en condominio de hasta 5 niveles dando estas construcciones arquitectónicas otra imagen a la Colonia pero sólo en la parte comprendida de calzada de las Aguilas ya que ahí están localizadas.



DELEGACION
ALVARO OBREGON CLEMENTE


SIMBOLOGIA

VIVIENDA UNIFAMILIAR.
CONDOMINIO
MIXTO
COMERCIAL
VIALIDAD.
BALDOS
EQUIPAMIENTO URB.
PORCENTAJES.
VIVIENDA 50 %.
CONDOMINIO 2.3 %.
MIXTO 3.50 %.
COMERCIAL 3.65 %.
VIALIDAD 20 %.
BALDOS 5.8 %.
EQUIPAMIENTO 2.05 %.

ASESORES:
AH. TEOLIO JOSEAS MARTINEZ
AH. J. ANTONIO RAMIREZ
AH. ALBERTO DIAZ
ARQ JESUS RUBIO



EQUIPO:
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.
FCO APOLINAR CRUZ SANTIAGO.

PLANO
USOS DEL SUELO.
ESC 1:4000 ACOT N° PLANO
FECHA:



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

ARQUITECTURA TESIS PROFESIONAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL


ASEORES:
ARQ. TEODORO OSSES MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
BALDIOS

ESC: 1: 4000	ACOT:	Nº PLANO
FECHA:		

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO
"SAN CLEMENTE"

ARQUITECTURA

TESIS PROFESIONAL



SIMBOLOGIA

HABIT. DENS. BAJA.

ESP. ABIERTOS

ZONA ESP. EN SERV.
MORTUARIOS.

HABIT. DENS. MEDIA.

SCU SUBCENTRO URBANO.

LA INTENSIDAD DE USO
NO HABITACIONAL ES
MEDIA.

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSCAS MARTINEZ,
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ,
ARQ. ALBERTO DIAZ
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ,
FCO APOLINAR CRUZ SANTIAGO.

PLANO: PLAN DE DESARROLLO
DE LA DELEG. ALVARO OBREGON.

ESC: 1:4000 ACOT:

Nº PLANO

FECHA:

D E N S I D A D D E L A P O B L A C I O N .

En la zona de estudio podemos identificar cuatro tipos de densidades, la baja, que va de los 0 a los 99 hab./ha. y que representa el 26.16% de la superficie total de la zona como se puede apreciar en el plano, ésta densidad se agrupa en cuatro zonas: la primera en la parte norte de Puente Colorado, la segunda en la parte sur de Ampliación Alpes, la tercera en la parte norte de Segundo Parque (Ampliación-Aguilas) y la cuarta diseminada en la parte sur de San Clemente.

Densidad Media, se divide en cuatro zonas: la primera en la parte sur de la Colonia Puente Colorado, la segunda en parte norte de Segundo Parque (Ampliación Aguilas), la tercera en la parte norte y sur de la Colonia San Clemente así como una parte de su centro. Esta densidad representa el 43.73% de la superficie total de la zona y va de los 100 a los 199 hab./ha. siendo la de mayor porcentaje.


Densidad Alta, va de los 200 a 300 hab./hab. y representa 17.43% de la superficie total, se localiza al norte de Tercer Parque (Ampliación Aguilas) y San Clemente así como su zona sur.

Condominios, va de los 900 a más hab./ha. y representa el 12.68%, se localiza al centro de la zona en la Colonia San Clemente y Ampliación Aguilas sobre Calzada de las Aguilas.

Podemos concluir en términos generales que esta zona tiene una densidad de población (En comparación con otras un tanto elevada), y al ver la ubicación de la zona de mayor densidad (Condominios) que se encuentra al centro a pesar de ser esta zona la más reciente y contar con una buena cantidad de baldíos urbanos nos muestra la problemática de la necesidad de redensificación que es un verdadero conflicto en ésta Colonia, pues ya no hay áreas suficientes para ello, es curioso anotar que la política estatal, a

futuro pretende precisamente en ésta zona una densidad de población media de 201 a 450 hab./ha. (1) siendo que actualmente se encuentra esa densidad casi sobrepasada por el fenómeno de la Construcción de condomios en esa zona, por lo que podemos pronosticar una sobreestructuración en la demanda de suelo urbano.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



DELEGACION SAN ALVARO OBREGON CLEMENTE

LOGORIZACION

SIMBOLOGIA


150 HAS.
3498 LOTES
5060 VIVIENDAS

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.


PLANO:
LOTIFICACION

ESC:1:4000 ACOT: N° PLANO
FECHA:




PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

ASESORES:
ARQ. TEDDOR OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO.


EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
DENSIDAD DE PO LACION

ESC:1:4000 ACOT: N° PLANO

FECHA:





SÍMBOLOGIA

BAJA 0-99
MEDIA 100-199
ALTA 200-300
COND 900

AREA %

BAJA 39.20 HA	26.14
MEDIA 65.63 "	43.73
ALTA 26.12 "	17.43
CONDOM. 10.00 "	12.66

A
H
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

DELEGACION S A N
LOCALIDAD 24
ALVARO OBREGON CLEMENTE

SIMBOLOGIA

HAB./ H.A.

- BAJA 0 - 99.
- MEDIA 100 - 199.
- ALTA 200 - 300.
- COND. 900
- DENSIFICADO.



ASEORES:
ARQ. TEODORO OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.
FCO APOLINAR CRUZ SANTIAGO.

PLANO: PROPUESTA.

DENS. DE POBLACION.

ESC.: 1:4000	ACOT.:	Nº PLANO
FECHA:		-



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

T E S I S P R O F E S I O N A L

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
DENSIDAD DE CONSTRUCCION


ESC: 1: 4000	ACOT:	Mº PLANO
FECHA:		

TENENCIA DE LA TIERRA.

Como se puede apreciar en la grafica la propiedad privada es la forma de tenencia predominante en la Colonia San Clemente.

El sistema de propiedad en condominio es la de menor porcentaje y tiende a aumentar en la parte central de la Colonia pues la política gubernamental es hacer condominios en esa zona, siendo esta la más reciente como se puede observar en el plano de crecimiento histórico.

CONCEPTO.	SUPERFICIE.	*/.
PRIVADA.	217,905	65
RENTA.	42,761	13
COMUNAL.	30,223	9
BALDIOS.	26,382	8
CONDOMINIO.	17,729	5
TOTAL.	335,000	100 %



DELEGACION SAN



SIMBOLOGIA

PRIVADA.	63 %
FEDERAL.	9 %
CONDOMINIO.	5 %
RENTA.	3 %
BALDOS.	2 %

ASESORES:
ARQ. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
TENENCIA DE LA TIERRA.

ESC: 1:4000 ACOT: N° PLANO

III.3 EQUIPAMIENTO URBANO.

EQUIPAMIENTO URBANO.

Basándonos en las encuestas y visitas de la zona de trabajo, hemos detectado una gran demanda de todos los servicios en lo que se refiere a este rubro de equipamiento urbano ya que no existe ninguna unidad básica que pueda satisfacer al menos un servicio.

EDUCACION

No existe centro educativo, y el más cercano está en Puente Colorado, teniendo que hacer recorrido de - 45 minutos a pie y 1 hora a las más lejana, que es la primaria "Facha".

SALUD

Tampoco se cuenta con este servicio en la zona de trabajo, y los habitantes que están asegurados en Instituciones médicas tienen que hacer un recorrido de hasta dos horas al más cercano teniendo que hacer uso de medios particulares.

COMERCIO

En la zona de trabajo sólo existen pequeños comercios dispersados, y que no tienen el suficiente abasto para poder satisfacer las necesidades de los habitantes, teniendo que ir a hacer sus compras a pie a la Colonia Puente Colorado, a las Aguilas y a la Central de Abasto, haciendo un recorrido de 30 min. al más cercano a pie y una hora y media en un auto al más lejano. El Mercado de Puente Colorado no puede satisfacer las necesidades de San Clemente.

RECREACION

No existe una sola área creativa, existe una zona deportiva en la Colonia Ampliación Aguilas, detrás -- del Panteón Jardín, teniendo que hacer un recorrido de 45 minutos.

CULTURA

No se cuenta con ningún espacio cultural para poder llevar a cabo algunas presentaciones o actos culturales, sólo algunas ocasiones los partidos políticos llevan a cabo estos actos, ocupando calles como - espacios.

COMUNICACION Y TRANSPORTE

En este rubro se cuenta con una red telefónica en casi toda la Colonia, pero son muy pocos los habitantes que tienen líneas particulares, por lo que se refiere a teléfonos públicos sólo existe uno sobre -- Calzada de las Aguilas esquina Fresnos, donde entonces se detecta que el servicio de teléfonos públicos es deficiente y hay necesidad de colocar más unidades.

CORREO

Existe una gran deficiencia; ya que no se cuenta con un sólo buzón de correos, tampoco se cuenta con -- Oficinas de Telégrafos dando como conclusión de ubicar estos servicios ya que son necesarios. En transporte corren tres líneas de autobuses que son las siguientes: Las líneas 111-A Metro-Zapata, Aguilas -- Axomiatla, 52 Sta. Martha Aguilas 113 Mixcoac Zapata-Aguilas, una línea de peseros R-57.

Contamos también con una terminal en Río Guadalupe y calle Burio, esta ruta corre de San Clemente Sur - al metro General Anaya.

ABASTO


Por lo que se refiere a equipamiento, contamos con un local de Licensa "LECHERIA", pero no está en servicio actualmente.

CONCLUSIONES


Por los porcentajes de los rubros analizados en los diferentes usos del suelo podemos concluir que su uso es netamente habitacional, no importando las características topográficas del terreno.

COMPATIBILIDAD

No existe área incompatible en nuestra zona.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



ARQUITECTURA

PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL



ALVARO OBREGON CLEMENTE

SIMBOLOGIA

- ✓ JARDIN DE NIÑOS
- ESC. PRIMARIA
- ESC. SECUNDARIA
- * CENTRO DE EST. SOCIO ECO. CONALEP
- MERCADO
- CONASUPER
- △ C. COMUNITARIO
- X C. SOCIAL
- † C. RECREATIVO
- + IGLESIA
- ◆ CORREO
- COM. MIXTO
- ☒ LAVADEROS PUBLICOS
- ☒ BALDÍOS
- ☒ COMERCIO
- ☒ VIVIENDA UNIFAMILIAR
- ☒ V. MULTIFAMILIAR
- ☒ BODEGA
- ☒ Z. DE TRABAJO
- ☒ LECHERIA

ASESORES:

ARQ. TEODORO OSÉAS MARTÍNEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMÍREZ.
ARQ. ALBERTO DÍAZ
ARQ. JESÚS RUIZ

EQUIPO:

FRANCISCO APCLINAH CRUZ.
ROGELIO GONZALEZ RAMÍREZ.

PLANO:

EQUIPAMIENTO URBANO

ESC: 1:4000 ACO

Nº PLANO

FECHA:

INVENTARIO

URBANO.

COLONIA SAN CLEMENTE, PUENTE COLORADO NORTE Y SUR AMPLIACION LAS AGUILAS 1^o 2^o Y 3^o PARQUE.

SEC.	ELEMENTO	UBICACION	UNIDAD BASICA DE S.	Nº DE UNIDAD DE SERVICIO	SUPERFICIE TOTAL.	SUPERFICIE CONST.	POBLACION ATENDIDA	CALIDAD DE CONST.	OBSERVACIONES
EDUCACION	JARDIN DE NIÑOS	TARANGO 3 ^o PARQUE	AULA	2	250 M2.	45 M2.	20 NIÑOS	REGULAR	1 TURNO.
	ESCUELA PRIMARIA	AMPLIACION AGUILAS	AULA	18	500 M2.	500 M2.	1167 NIÑOS	REGULAR	2 TURNOS
	JARDIN DE NIÑOS	PUENTE COLORADO N.	AULA	1		80 M2.	35 NIÑOS	BUENO	
	ESCUELA PRIMARIA	CALZ. AGUILAS	AULA	12	9243 M2.	1024 M2.	896 N.	BUENO	2 TURNOS
	ESCUELA SECUNDARIA	TLALOC N°122	AULA	16	7728 M2.	1558 M2.	1300 N.	BUENO	2 TURNOS
SALUD	CENTRO DE SALUD	SAN CLEMENTE							
ABASTO	MERCADO	AMPLIACION AGUILAS	PUESTO	42				MAL EDO.	TABLAS
	MERCADO	PTE. COLORADO SUR	PUESTO	43	825 M2	825 M2		BUENO	
	CONASUPER	TARANGO 3 ^o PARQUE			200 M2	120 M2		BUENO	CUENTA CON LECHERIA.
REC. ADMON	CORREOS TELEGRAFOS	TARANGO 3 ^o PARQUE			30 M2.				
	CENTRO DEPORTIVO.	AMPLIACION AGUILAS							

DEFICITS

AÑO 1987.

ELEMENTO	UNIDAD BASICA DE SERVICIO.		DEFICIT.	SUPER. HABIT.	NORMA			
	EXISTENTES	NECESARIAS			POBLACION	ATENDER	COEFC.	USO.
JARDIN DE NIÑOS	3 AULAS	17 AULAS	14 AULAS		4 Y 5 AÑOS	35 NIÑOS X AULA		
					4.5%/ POB.	TOTAL.		
PRIMARIA.	43 A.	42 A.		1	6 A 14 AÑOS	50 NIÑOS X AULA		
					21%/ DE LA POB.	TOTAL.		
SECUNDARIA	15 A.	26 A.	13 AULAS		12 A 16 AÑOS	50 NIÑOS X AULA		
					43%/ POB.	TOTAL.		
BIBLIOTECA	0 M2.	332.41 M2.	332.41 M2.			40%/ POB.	TOTAL.	
CENTRO SOCIAL POPULAR.	1163 M2.	42 M2.	1121 M2.			100%/ POB.	TOTAL.	
CLINICA	0 CONST.	5 CONSULTORIOS	6 CONS.			100%/ POB.	TOTAL.	
GUARDERIA INFANTIL. -	0 MODULOS	12 MODULOS	12 MOD.			0.6%/ POB.	TOTAL.	
CONASUPO A.	200 M2.	310 M2.	110 M2.			100%/ POB.	TOTAL.	
MERCADO PUBLICO	43 PUESTOS	194 PUESTOS	151 PUESTOS			100%/ POB.	TOTAL.	
PLAZA CIVICA.	0 M2.	3723 M2.	3723 M2.			100%/ POB.	TOTAL.	
JUEGOS INFANTILES.	0 M2.	7764 M2.	7764 M2.			20.54%/ POB.	TOTAL.	
PARQUE DE BARRIO		23.269 M2.				100%/ POB.	TOTAL.	
CENTRO DEPORTIVO.		7798 M2.				67.02%/ POB.	TOTAL.	

DEFICITS: PROYECCIONES DE POBLACION FUTURA.

ELEMENTO.	EXIST.	NECESIDADES		FUTURAS	NORMA ADOPTADA.
		U. S. R.	1987	1990	
JARDIN DE NIÑOS	3		17	21	28 2.59% POB. T.
ESCUELA PRIMARIA.	43		42	52	68 18% POB. T.
ESCUELA SECUNDARIA	15		28	34	46 12% POB. T.
BIBLIOTECA LOCAL.	0		332	404 M2.	541 M2. 40% POB. T.
CENTRO SOCIAL POPULAR.	42 M2.		1163 M2.	1413 M2.	1893 M2. 100% POB. T.
CLINICA	0 CONS.		6 CONS.	7 CONS.	9 CONSULTORIOS 100% POB. T.
GUARDERIA INFANTIL	0 MOD.		12 MOD.	16 MOD.	20 MODULOS 0.6% POB. T.
CONASUPO TIPO A.	200 M2.		310 M2.	377 M2.	505 M2. 100% POB. T.
MERCADO PUBLICO.	43 PUESTOS		104 P.	236 P.	316 PUESTOS 100% POB. T.
PLAZA CIVICA.	0 M2.		3723 M2.	4522 M2.	6087 M2. 100% POB. T.
JUEGOS INFANTILES.	0 M2.		7764 M2.	9408 M2.	12596 M2. 20.54% POB. T.
PARQUE DE BARRIO.			23260 M2.	28266 M2.	37856 M2. 100% POB. T.
CENTRO DEPORTIVO.			7708 M2.	9472 M2.	12686 M2. 87.02% POB. T.

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO.

COMPONENTES.	CORTO PLAZO. 1987 - 1990.	MEDIANO PLAZO. 1991 - 1994.	TOTAL.
			EDUCACION.
JARDIN DE NIÑOS	I UNIDAD 6 AULAS. TERRENO 1272 M2 CONST. 498M2. I UNIDAD 4 AULAS. TERRENO = 648 M2. CONST. 332M2.	I UNIDAD 4 AULAS. TERRNO 848 M2 CONST. 332M2.	I UNIDAD 6 AULAS. 2 UNIDADES. 4 AULAS. TERRENO 848 M2. CONST. 332M2.
ESCUELA PRIMARIA.	I UNIDAD 10 AULAS TERRENO 3900M2. CONST. 1170M2.	I UNIDAD 10 AULAS TERRENO 3900M2. CONST. 1170M2. I UNIDAD 6 AULAS. TERRENO 1950M2. CONST. 585M2.	2 UNIDADES 10 AULAS. T. 3900 M2. CONST. 1170M2. C/U. I UNIDAD 6 AULAS. T. 1950 M2 CONST. 585 M2. C/U.
ESCUELA SECUNDARIA.	I UNIDAD 18 AULAS. TERRENO 9000M2. CONST. 2250M2	I UNIDAD 12 AULAS. TERRENO 6000M2. CONST. 1800M2	I UNIDAD 18 AULAS. TERRENO 9000 M2. C. 2250 M2. I UNIDAD 12 AULAS. T. 6000 M2. CONST. 1800 M2.
BIBLIOTECA LOCAL	I UNIDAD.		
CENTRO SOCIAL POPULAR.	I UNIDAD 2000 M2. TERRENO=2000M2. CONST. 1000M2.	I UNIDAD 893 M2. TERRENO 1786 M2. C. 893 M2.	I UNIDAD 1000 M2. TERRENO 2000M2. C. 1000 M2. I UNIDAD 893 M2. TERRENO = 1786 M2. C. 893M2.
SALUD.	I UNIDAD 6 CONSULTORIOS. TERRENO 1140 M2. C. 480 M2.	I UNIDAD 4 CONSULTORIOS. TERRENO 780 M2. C. 300 M2.	I UNIDAD 6 CONSULTORIOS. TERRENO 1140 M2. C. 480 M2. I UNIDAD 4 CONSULTORIOS. TERRENO 780 M2. C. 300 M2.
ASIST. SOCIAL	I UNIDAD 12 MODULOS. TERENO= 960 M2. CONST. 600 M2.	I UNIDAD 8 MODULOS. TERRENO 640 M2. CONST. 400M2	I UNIDAD 12 MODULOS. TERRENO 960 M2. C. 600 M2. I UNIDAD 8 MODULOS. TERRENO = 640 M2. C. 400M2.

COMPONENTES.		CORTO PLAZO. 1987 — 1990	MEDIANO PLZO. 1991 — 1994	TOTAL.
ABASTO.	CONASUPO.	I UNIDAD 300 M2. TERRENO= 600 M2. CONST. 300 M2.		I UNIDAD 300 M2. TERRENO= 600 M2. CONST. 300 M2.
	MERCADO PUBLICO.	I UNIDAD 120 PUESTOS. TERRENO= 3840 M2. CONST. 1920 M2	I UNIDAD 180 PUESTOS. 5760 M2. CONST. 2880 M2.	I UNIDAD 120 P. I UNIDAD 180 P.
RECREACION.	PLAZA CIVICA.	I UNIDAD 2261 M2.	I UNIDAD 1535 M2.	I UNIDAD 2261 M2. I UNIDAD 1535 M2.
	JUEGOS INFANTILES.	I UNIDAD 7500 M2.	I UNIDAD 7500 M2.	I UNIDAD 7500 M2. I UNIDAD 7600 M2.
	PARQUE DE BARRIO.	I UNIDAD 30800 M2. CONST. 300 M2.	I UNIDAD 10000 M2. CONST. 220 M2.	I UNIDAD 30800 M2. C.300M2. I UNIDAD 11000 M2. C. 220M2
	CENTRO DEPORTIVO.	I UNIDAD 15000 M2. CONST. 450 M2.	I UNIDAD 16000 M2. CONST. 450 M2.	2 UNIDADES 15000 M2. CONST. 450 M2.

RESUMEN INVENTARIO URBANO SECTOR SAN CLEMENTE PARTE CENTRAL.

Al efectuar el recorrido de este sector pudimos detectar los siguientes resultados en los rubros de:
EDUCACION, SALUD Y ABASTO.- Inexistentes.

COMERCIO.

Existe en este sector fundamentalmente sobre Calzada de las Aguilas, una serie de pequeños comercios de diferentes tipos, como son: materiales constructivos, servicio de mecánica automotriz, expendio de pan y reparadora de calzado.

TRANSPORTE.

Sobre Calzada de las Aguilas transitan tres rutas de camiones (11-A Metro Zapata, Aguilas, Axomiatla;-- 52-A Mixcoac-Zapata-Las Aguilas y una de peseros (57); que dan salida tanto a los habitantes de este -- sector como a colonias vecinas

VIALIDAD.

Tenemos vialidad principal que es Calzada de las Aguilas con 15 mts. de ancho aproximadamente, se encuentra asfaltada y es de dos sentidos.

ANDADORES.

Existe uno en cerrada de Bahía.

MOBILIARIO URBANO.

Sobre Calzada de las Aguilas existen 3 topes; 3 paradas de autobús con caseta de espera y 1 con disco, un teléfono público en la esquina de la Calzada de las Aguilas y Fresnos.

SOCIAL Y RECREATIVO.

Existe un centro encuestre privado en la esquina de Calzada de las Aguilas y Cerrada de Bahía. El sector cuenta con servicios de alumbrado y energía eléctrica así como de servicio telefónico y un sistema de drenaje que al parecer es deficiente.

VEGETACION.

A excepción de la Calle de Jacarandas, todo el sector cuenta con vegetación arbórea aunque escasa.

LOTES BALDIOS.

Este sector cuenta con 14 baldíos urbanos.

ABASTO.

Por lo que se refiere a equipamiento, contamos con un local de Licensa "LECHERIA, pero no está en servicio actualmente.



CONCLUSIONES.

Por los porcentajes de los rubros analizados en los diferentes usos del suelo, podemos concluir que su uso es netamente habitacional, no importando las características topográficas del terreno.

COMPATIBILIDAD.

No existe área incompatible en nuestra zona.


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

U N A M .



ARQUITECTURA

PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

T E S I S P R O F E S I O N A L



SIMBOLOGIA

- ① ESCUELA SECUNDARIA.
- ② CENTRO SOCIAL POPULAR.
- ③ CENTRO DEPORTIVO.
- ④ MERCADO (PROYECTO DESARROLLADO.)
- ⑤ JARDIN DE NIÑOS.
- ⑥ CLINICA.
- ⑦ BIBLIOTECA.
- ⑧ GUARDERIA.
- ⑨ PARQUE DE BARRIO.
- ⑩ PLAZA CIVICA.
- ⑪ JUEGOS INFANTILES.
- ⑫ ESCUELA PRIMARIA.

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.
FCO APOLINAR CRUZ SANTIAGO.

PLANO: PROPUESTA GENERAL
DE EQUIPAMIENTO.

ESC.: 1: 4000	ACOT.:	Nº PLANO
FECHA:		-

INFRAESTRUCTURA.

Los niveles de suministro de los servicios de la onfraestructura con los que cuenta la localidad son:

SERVICIOS BASICOS: Agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación.

Como servicios mínimos cuya existencia garantizan el acentamiento en mejores condiciones, y a la vez detectar la calidad del servicio, y zonas servidas o en su defecto la posibilidad de introducirlo.

Estos indicadores a confrontarse con la tenencia de la tierra, el cual consideramos determinante, ya que es factor que nos define el tipo de acciones y planteamientos a seguir el el proceso de urbanización y equipamiento urbano y nos arrojará las prioridades en cuanto a los terrenos óptimos a urbanizar.

AGUA POTABLE: Se localizaron los tanques de almacenamiento,el funcionamiento y la red de distribución con la que cuenta la zona.

DRENAJE: Por lo que respecta a este servicio, cuenta con alcantarillado pluvial y sanitarios. No presenta problemas de inundaciones en la zona.

ALUMBRADO PUBLICO: La zona cuenta con este servicio y está dotada al 100%.

PAVIMENTACION: Como podemos observar en los planos, la zona carece en gran parte de este tipo de infraestructura.

A

B

C

D

E

F

G

H

I


J

K

L

M

N



DELEGACION	S. A. N.
LOCALIZACION	
ALVARO OREGON CLEMENTE	
SIMBOLOGIA	
— AGUA POTABLE	
TOMA DOMICILIARIA	
TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"




T E S I S P R O F E S I O N A L

ASESORES:
ARQ. TEODORO OSCAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.
-- --

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:		INFRAESTRUCTURA	Nº PLANO
ESC:1: 4000	ACOT:		
FECHA:			



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL

ASEORES:
ARQ. TEODORO OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO.

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ

PLANO:
INFRAESTRUCTURA

ESC. 1:4000 ACOT. N° PLANO

FECHA:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


K

L

M


N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL



SIMBOLOGIA

- RED PRINCIPAL DE DRENAGE
- POZO DE VISITA
- DIRECCION DEL FLUJO.

ASEORES:
 ARO. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
 ARO. J. ANTONIO RAMIREZ
 ARO. ALBERTO DIAZ
 ARO. JESUS RUBIO


EQUIPO:
 ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.
 FCO. APOLINAR CRUZ SANTIAGO.

PLANO: PROPUESTA GRAL.
DE DRENAGE

ESC: 1:4000 ACOT: N° PLANO


FECHA: -

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

U N A M



ARQUITECTURA

PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO

"SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL



SIMBOLOGIA

ALUMBRADO PUBLICO 100%

ENERIA ELECTRICA 100%

● POSTES

TRANSFORMADORES

ASESORES:

ARQ. TEODORO OSSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ
ARQ. JESUS RUDIO

EQUIPO:

FRANCISCO APOLINAR CRUZ.

ROBERTO VILLENA

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:

INFRAESTRUCTURA

ESC:1:4000 ACOT: N° PLANO

FECHA:

VIALIDAD Y TRANSPORTE.

La avenida principal de esta Colonia es Calzada de las Aguilas que divide a la misma en Norte y Sur. El estado físico de las calles, se puede apreciar en el palmo en donde la mayoría de estas se encuentran - en malas condiciones.

En lo que respecta a transporte, es deficiente, habiendo únicamente circulación por calzada de las Agui~~las~~, donde transitan tres rutas de camiones:

- 11 A de metro Zapata a Aguilas y Axomiatla
- 52 A de Santa Martha a las Aguilas
- 115A de Mixcoac ZApata a Aguilas
- 57 peseros de San Angel a Aguilas.

En el lado sur existe la terminal de los autobuses de la ruta 110/116, que va del metro General Anaya a la Colonia San Clemente (terminal Río Guadalupe.)


VIALIDAD Y TRANSPORTE.

JERARQUIA.	AREA M2.	%
PRIMARIA.	22.098,00	25.507
SECUNDARIA.	40279,00	46.603
PEATONAL.	86430,00	27.830
TOTAL.	86430,00	100.000
ESTADO FISICO.	AREA M2.	%
BUENO.	16.822,00	21.777
REGULAR.	31705,00	36.883
MALO.	35903,00	41.840
TOTAL.	86430,00	100.00
PAVIMENTO.	AREA M2.	%
ASFALTO.	16.042,77	19.2557
TERRACERIA.	89787,23	80.7443
TOTAL.	86430,00	100.00



SIMBOLOGIA

- PRIMARIA.
- SECUNDARIA.
- PEATONAL.
- BUENO.
- REGULAR.
- MALO.



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO
"SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL


ASESORES:
ARQ. TEODORO OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ.
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.


ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:
VIALIDAD Y TRANSPORTE.

ESC:1:4000	ACOT:	Nº PLANO
FECHA:		



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



PLAN DE ACCION URBANO ARQUITECTONICO "SAN CLEMENTE"

TESIS PROFESIONAL

ASESORES:
ARQ. TEODORO OSEAS MARTINEZ.
ARQ. J. ANTONIO RAMIREZ.
ARQ. ALBERTO DIAZ
ARQ. JESUS RUBIO

EQUIPO:
FRANCISCO APOLINAR CRUZ.

ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ.

PLANO:

INFRAESTRUCTURA

ESC:1:4000	ACOT:	Nº PLANO
------------	-------	----------

FECHA:

EL PROYECTO.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

La elaboración de este Proyecto Arquitectónico: "Mercado y Guardería", se desarrolla en la Colonia San Clemente; ya que es una Colonia de escasos servicios, que las Colonias de sus alrededores.

En la investigación de campo realizada, dió como resultado una serie de propuestas de equipamientos necesarios para la población de la zona de estudio.

Estos equipamientos son:

Educación, salud, mercado, etc., de acuerdo a las necesidades prioritarias y crecimiento de esta Colonia ha sido necesario hacer una minuciosa y laboriosa investigación de campo de los servicios esenciales de primera necesidad con los que debe contar esta colonia.

Esta investigación arrojó como resultados, que la mayor parte de la población tienen que hacer un recorrido muy extenso para trasladarse a otras colonias o a otras delegaciones cercanas, como son: La Benito Juárez, etc., para poder realizar sus compras de productos básicos de primera necesidad, así como para poder realizar sus estudios.

Esta problemática implica o propicia en los niños, dando como resultados casos como: El Alcoholismo, drogadicción, pandillerismo y la delincuencia, siendo éste último el de más alto porcentaje en niños con un promedio entre los 6 a los 12 años, y un mayor alto porcentaje en las personas adultas; ya que no terminaron la educación básica elemental, con esto se detectó un alto porcentaje de analfabetismo.

En esta investigación de campo de esta colonia, se detectó que no existe un mercado, con la elaboración de este proyecto con capacidad de 120 puestos más dos mercados de 44 y 42 puestos cada uno que existen entoda la zona de estudio nos dan un total de 206 puestos. Para 194 que se requieren en la zona se satisface a un 100% las necesidades de este equipamiento de abasto.

El proyecto de Mercado y Guardería integrada se realizó tomando en cuenta una serie de análisis comparativos y de diseño. Así como también se analizaron cada una de sus zonas que lo integran.

En lo que respecta a la Guardería se atenderá a una población de 84 infantes, con 4 aulas Propuestas, 36 maternales y 48 preescolares para 12 aulas que se requieren, esto ayudaría en gran parte a solucionar el problema de este equipamiento.

FINANCIAMIENTO.

La acción comunal es de gran importancia para la realización de la construcción del Mercado, ya que implica disponibilidad de mano de obra no cliaificada, terreno, materiales de contrucción, etc. Esta contribución puede llegar a constituir un alto porcentaje del importe total de la obra, el resto lo sufragan otros organismos.

La comprensión de las necesidades del Mercado y Guardería sirve de estímulo para la cooperación de la comunidad. El mejor medio de conseguir que ésta apoye los proyectos del Mercado en forma conjunta se logrará ir desarrollando un programa cuya efectividad y eficacia se puedan mostrar a corto plazo.

Cuando ya se ha hecho la construcción del Mercado, se reunirán en asamblea: Los representantes de la comunidad y las autoridades, con el objeto de firmar el convenio de construcción. Las relaciones entre esas partes y la de Asesoría Técnica se mantendrán durante el tiempo de duración de la obra, tratando de que exista un interés común en forma cooperativa que culmine con la terminación.

El área del Mercado debe ser considerado como producto del trabajo y obra de la comunidad que procurará su conservación, mantenimiento y su mayor aprovechamiento.

Se establecerán las condiciones que deben cumplirse para que se lleve a cabo la realización debido a que, la inversión que se programe sólo se justificará si esas condiciones se dan (Previsión y promoción de recursos, etc.)

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD AL CONSTRUIR EL MERCADO Y GUARDERIA.


1. Realización de trabajos:
 - Limpieza del terreno
 - Formación de terraplanos y movimientos de tierras.
 - Acarreo de materiales de construcción.
 - Excavaciones.
2. Aporte voluntario de materiales de construcción:
 - Madera
 - Tabique
 - Cemento
 - Teja
3. Aporte de mano de obra no calificada:
 - Jornales
 - Turnos semanales
4. Gestiones ante Organismos y Dependencias para conseguir asignaciones o ayuda económica.
5. Adquisición de fondos mediante actos sociales, rifas, etc.
6. Gestiones ante las Dependencias correspondientes para que faciliten vehículos para el transporte - de los materiales.

ACTIVIDADES DEL COMITE DE PRO-CONSTRUCCION DEL MERCADO.


- Planificar los trabajos para la realización de la obra.
- Determinar y procurar la entrega oportuna de los aportes.
- Realizar gestiones para obtener apoyo económico, transporte, materiales, mobiliario.
- Organizar y controlar la participación de la comunidad en jornales para trabajos -- tanto de carácter general como cotidiano.
- Cuidar el buen estado de los materiales a utilizarse, así como su uso.
- Vigilar la realización de la obra.
- Disponer de la información necesaria sobre ingresos y egresos de materiales y fondos que correspondan a la obra.
- Cuidar y recomendar la conservación y mantenimiento del nuevo Mercado y Guardería - Integrada.

B) EL TERRENO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.



CALZADA LAS AGUILAS.



"SAN CLEMENTE" DELEG. ALVARO OBREGON D.F.

CALZADA LAS AGUILAS

24

30

30

43


64

35

131.05

AV. DE LOS PINOS

CALLE ALCANFORES 27



LADOS.		DIST.	RUMBOS.	PROY. ORIGINALES.				CORRECCIONES.		PROY. CORREGIDAS.				VERT.	COORDENADAS.	
EST.	P.V.			E	W	N	S	X	Y	+E	-W	+N	-S		X	Y
A	B	27	N5°45'W	2.56	26.87			0	1.07	2.56	27.97			A	-2.56	+27.97
B	C	84	N84°15'E	83.86	83.86			0.26	0	84.16	84.52			B	+84.16	+84.52
C	D	30	N1°45'W	0.75	30			0	1.2	0.75	31.20			C	-0.75	+31.20
D	E	24	N88°15'	23.98	077			0.09	0	2407	0.77			D	+24.07	+0.77
E	F	30	S1°45'E	0.75		30	0	1.2	0.75		28.86	E	+0.75	-28.86		
F	G	43	N88°15'E	42.07	1.38			0.17	0	43.14	1.38			F	+43.14	+1.38
G	H	35	S1°45'	0.886	130.9			34.98	0.52	0.27	140	130.21	34.70	G	+1.40	-34.70
H	A	131.08	S88°15'W			4.22						4.22		H	-130.81	-4.22
SUMAS.				132.246	134.21	86.54	69.2			133.82	133.52	67.84	67.60			

c) DESCRIPCION DEL PROYECTO-

EL MERCADO.

GENERALIDADES:

Es un mercado público que satisface las necesidades de la venta al menudeo para satisfacer a la localidad. En el área cubierta cuenta con locales comerciales que agrupan de acuerdo a la compatibilidad sus giros comerciales, al descubierto tiene la zona donde se ubican los puestos eventuales que conforman la zona de tianguis.

En la unidad existen áreas destinadas a accesos públicos, circulaciones, servicios sanitarios, áreas de - carga y descarga, zona de preparación, depósito de basura, administración y otros servicios complementarios.

Se establecen cuatro tipos de módulos: A, B, C y D.

El A = 30 puestos

El B = 60 puestos

El C = 90 puestos

El D = 120 puestos.

Para incrementar la capacidad instalada en una localidad se deberán utilizar dichos módulos.

ACTIVIDADES PARA UN MERCADO PÚBLICO.

Brindar al público en general, la venta de productos alimenticios, de uso personal y artículos electrodomésticos.

Para diferenciar los diferentes productos del mercado se dividen por zonas, y cada zona tiene un número total de giros según su radio de acción.

Así como también el diseño del local o puesto según sea el caso.

- Puestos bajos para Frutas y Legumbres.
- Puestos altos para Abarrotes y Carnicerías.
- Puestos de Ropa.
- Puestos de Comidas.
- Lavado y Preparado.
- Sanitarios.
- Administración.

Este mercado tiene la capacidad de vender todos los giros necesarios que un mercado requiere.

El tianguis viene a ser un modelo móvil y modular, que a últimas fechas ha adquirido mayor auge en nueva vida social y comercial.

En la venta de productos básicos de primera necesidad, alimentos preparados, ropa y aparatos electrodomésticos, todo en un espacio completamente abierto.

ZONAS QUE COMPONENTE EL PROYECTO DE MERCADO Y GUARDERIA INTEGRADA.

- a) Zona Húmeda
- b) Zona Semihúmeda
- c) Zona Seca
- d) Alimentos Preparados
- e) Varios
- f) Servicios
- g) Areas Exteriores.

PROGRAMA ARQUITECTONICO.

a) ZONA HUMEDA:

	Nº. de Ptos.	m ² /cada puesto.
Carne de res	6	15.30 m ²
Carne de pollo	6	9.00 m ²
Visceras	3	9.00 m ²
Pescado	2	9.00 m ²
Carne de cerdo	3	9.00 m ²

b) ZONA SEMIHUMEDA:

Frutas y legumbres	24	9.00 m ²
Granos y semillas	3	9.00 m ²
Flores	3	9.00 m ²

c) ZONA SECA:

Huevo	3	9.00 m ²
Cremería	3	9.00 m ²
Abarrotes	3	9.00 m ²

d) ALIMENTOS PREPARADOS:

Cocinas	6	9.00 m ²
Comedor General		162.50 m ²
Jugos y licuados	3	9.00 m ²
Antojitos	5	9.00 m ²
Tortillería	1	18.00 m ²

	Nº de puestos	m ² /cada puesto
a) VARIOS:		
Mercería	3	9.00 m ²
Cristalería	2	9.00 m ²
Tlapalería	1	9.00 m ²
Papelería	1	9.00 m ²
Farmacia	1	9.00 m ²
Salón de belleza	1	9.00 m ²
Palettería	1	9.00 m ²
Discos	2	9.00 m ²
Juguetería	4	9.00 m ²
Art. de plástico	2	9.00 m ²
Reparación de calzado	3	9.00 m ²
Ropa	7	9.00 m ²
Telas	6	9.00 m ²
Lencería	4	9.00 m ²
Jarcería	2	9.00 m ²
Estambres	2	9.00 m ²
Zapatería	3	9.00 m ²
Rep. de art. eléctricos	1	9.00 m ²
Cerrajería	1	9.00 m ²

	Nº de puestos	m ² /cada puesto
f) SERVICIOS:		
Patio de maniobras		126.00 m ²
Área de lavado		16.50 m ²
Bodega		9.00 m ²
Hielo		9.00 m ²
Cto. de máquinas		7.50 m ²
Basura		9.00 m ²
Cisterna		11.25 m ²
Tanque elevado		5.00 m ²
Sanitarios para locatarios		54.00 m ²
Sanitarios públicos		48.00 m ²
Administración		9.00 m ²
Sala de juntas		24.00 m ²
Enfermería		9.00 m ²
g) AREAS EXTERIORES:		
Plaza p/ tianguis		559.50 m ²
Estacionamiento		695.00 m ²
Areas jardinadas		271.00 m ²

LA GUARDERIA.

GENERALIDADES:

El Centro de Desarrollo Infantil nace de las necesidades de dar servicio a los hijos de las madres trabajadoras y durante la jornada de trabajo.

Toda institución, empresa o grupo de trabajo requiere de una organización que le permitan administrar los Recursos Humanos, materiales y financieros, encaminada a lograr sus objetivos.

Debido a la creciente incorporación de la mujer a la vida productiva del país.

En la actualidad, a pesar de los esfuerzos realizados estamos muy lejos de cubrir dicha demanda.

El tipo de local en el que funciona el Centro de Desarrollo Infantil será determinante para el logro de sus objetivos, es por ello que recomendamos que éste sea construido exprofeso con objeto de asegurar que tenga las condiciones de localización, orientación, superficie y distribución que garantizan su adecuado funcionamiento.

Debe estar localizado en un sitio que ofrezca garantías de seguridad para el cruce y tránsito peatonal.

En ésta organización debemos considerar la clasificación de los niños de acuerdo a su edad y niveles de madurez, de manera que reciban la atención adecuada, el tipo de servicio que demande el niño que asiste a esta institución, el número y características del personal que lo atenderá, así como la participación que se requiere de los padres de familia.

La Guardería fué proyectada, como una necesidad planteada por los locatarios, así como también para dar servicio a la comunidad.

Por lo tanto se diseñó a un nivel escencial puesto que fué integrada al edificio del mercado.


PROGRAMA ARQUITECTONICO.

Espera	18.00 m ²
Control	9.00 m ²
Administración	9.00 m ²
Consultorio Médico	18.00 m ²
Aula 1	45.00 m ²
Aula 2	45.00 m ²
Aula 3	36.00 m ²
Aula 4	51.00 m ²
Area de cantes y juegos	31.00 m ²
Sanitarios niñas	21.00 m ²
Sanitarios niños	21.00 m ²
Sanitarios mujeres	3.00 m ²
Sanitarios hombres	3.00 m ²
Cto. de aseo	2.40 m ²
Cocineta	7.50 m ²
Bodegas	13.50 m ²

CLASIFICACION DE NIÑOS.

MATERNALES	De 1 año 7 meses a 3 años 11 meses
1 - - - -	De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses
2 - - - -	De 2 años - - - a 2 años 11 meses
3 - - - -	De 3 años - - - a 3 años 11 meses
PREESCOLARES	De 4 años - - - a 5 años 11 meses
1 - - - -	De 4 años - - - a 5 años 6 meses
2 - - - -	De 4 años 7 meses a 4 años 11 meses
3 - - - -	De 5 años - - - a 5 años 11 meses.

EL PROYECTO.



MERCADO Y GUARDERIA


SAN CLEMENTE DEL DELEGACION ALVARO OBREGON



MERCADO Y GUARDERIA

SAN CLEMENTE DELEGACION ALVARO OBREGON






PLANTA ARQUITECTONICA

MERCADO Y GUARDERIA

"SAN CLEMENTE" DELEGACION ALVARO OBREGÓN




PLANTA DE CONJUNTO

MERCADO Y GUARDERIA


SAN CLEMENTE DELEGACION ALVARO OBREGÓN




4-14-93 21 2516




CHAP. 11.—CONTINUED.




CONTENTS




C O R T E , B -




CONT.



FACHADA SÓRTE




C S B T E S -




MERCADO Y GUARDERIA

PROBLEMA DELEGACIONES: ALVARO OBRERO GO.




PLANTA DE CIMENTACION



MERCADO Y GUARDERIA


"S A N C L E M E N T E" D E L E F B A C I O N A L V A S P O N D E R




CORTE H-H




C-DE ACERO CONEXION C-A
CONEXION C-B CONEXION C-C




CORTE H-H



CORTINA PLANTA ALTA



PLANTA DE CESCIENTA



CORTINA PLANTA ALTA

CABINA DE REPARTO
ESTACIONAMIENTO


ESTACIONAMIENTO

MERCADO Y GUARDERIA


SAN CLEMENTE DEL EJIDO ALCALDIA ALVARO ORBE GONZALEZ




SIMBOLOGIA



CONTE - 7













CONTE - 8












CONTE - 9

CONTE - 10










INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA.

PLANTA ALTA
ESTANQUE DE AGUA





PLANTA ALTA ESTANQUE DE AGUA





INSTALACION ELECTRICA.



PLANTA ALTA
TIERRA DE PIEDRA




INSTALACION DE GAS.



PLANTA ARQUITECTONICA


CUBIERTA PARA LA NAVE DEL MERCADO:
DESCRIPCION DEL CRITERIO ESTRUCTURAL:

SE PROYECTA CUBRIR LA NAVE DEL MERCADO CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DOBLADA EN FRIO TIPO "RH". ESTA LAMINA SE APOYARA SOBRE DE 1.— LARGUEROS TAMBIEN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DOBLADA EN FRIO, TIPO CANAL CON PATINES ATIEZADOS. EL ESFUERZO DEL LIMITE ELASTICO DEL ACERO DE LOS LARGUEROS SERA $\sigma_{yp} = 3500 \text{ kg/cm}^2$





LA DISTANCIA DE ESTOS LARGUEROS SERA DE 2.10 m CENTRO A CENTRO. Y TENDRAN CONTINUIDAD SOBRE DE LOS APOYOS— ES DECIR NO DEBERAN CONSIDERARSE COMO SIMPLEMENTE APOYADOS.

COMO TRABES PRINCIPALES SE EMPLEARAN TRABES EN CELOCIA O ARMADURAS DE ALMA ABIERTA. CONSTRUIDAS CON PERFILES TIPO (ANGULOS) DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL CON ESFUERZO DEL LIMITE ELASTICO $\sigma_{yp} = 2500 \text{ kg/cm}^2$ ESTAS ARMADURAS SE APOYARAN EN SUS EXTREMOS SALVANDO UN CLARO DE 20.0 M. Y PESARON LOS LARGUEROS A CADA 2.1 m. CENTRO A CENTRO.



LAS ARMADURAS SE APOYARAN SOBRE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, QUE SE DESPLANTARAN SOBRE DE ZAPATAS— ISOLADAS DE CONCRETO ARMADO:



$$\text{PENDIENTE} = \frac{y}{x} = \frac{1.5}{10.3} = 0.145$$

$$0.145 = 14.5\%$$

ESTA PENDIENTE ES MAYOR QUE EL 10%.

POR LO TANTO LA CARGA VIVA SERIA DE 30 kN/m^2

MAS SOBRE CARGA POR
GRANIZO O VIENTO

$$\frac{30}{60} \text{ kN/m}^2$$

ANALISIS DE CARGAS:

$$\text{CARGA VIVA} = 60$$

$$\text{LAMINA} = 5$$

$$\text{ESTRUCTURA} = \frac{15}{80 \text{ kN/m}^2}$$

ELECCION DE LA LAMINA:

PARA ELEGIR EL CALIBRE DE LA LAMINA NECESITAMOS LOS SIGUIENTES

DATOS: 1- CARGA DE DISEÑO EN ESTE CASO $w = 80 \text{ kN/m}^2$

2- TIPO DE CLORO: DEBE SER: a) SIMPLE

b) DOBLE

c) TIPLE O MAS




EN ESTE CASO —

CON ESTOS DATOS CONSULTAMOS LA TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA PARA
LAMINAS DE SECCION (H.R.)

EN LA TABLA PODEMOS VER QUE CON TRIPLE CLARO Y DISTANCIAS DE LARGUEROS DE 2.25 LA LAMINA # 24 SOPORTA 163 K/m^2 POR LO TANTO PODEMOS SUPONER QUE SIENDO ESTA LA LAMINA MAS DELGADA, ES SUFFICIENTE AUN QUE RESULTE "SOBREDA."

ELECCION DE LOS LARGUEROS: LA CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA PARA LOS LARGUEROS ES IGUAL AL PRODUCTO DEL VALOR DE LA CARGA POR LA DISTANCIA DE LOS LARGUEROS:



$$w_0 = 80 \times 2.10 = 168 \text{ K/m}$$

• POC. TENTATIVO DE UNA ESTRUCTURA DE CLARO MULTIPLE PODRIA CONSIDERARLA COMO SEMIEMPORTADA.

$$\text{POR LO TANTO } M = \frac{w_0 l^2}{10} = \frac{168 \times 6^2}{10} = 609.6 \text{ K.m}$$

$$609.6 \text{ K.m} = 609.80 \text{ K.m.}$$

PARA ELEGIR EL PERFIL EMPLEARHEIS LA FORMULA DE LA ESCUADRIA:

$$S = \frac{M}{f} = \frac{I}{y_{max}}$$

EN LA CUAL S = MODULO DE SECCION DATO TABULADO EN MANUALES Y TABLAS DE LOS FABRICANTES. SUS UNIDADES SON cm^3

M = MOMENTO FLEXIONANTE MAXIMO EN ESTE CASO 609.80 K.m

f = ESFUERZO DE TRABAJO DEL MATERIAL = 60% DEL LIMITE ELASTICO
 $3.500 \times 0.60 = 2100 \text{ K/m}^2$

I = MOMENTO DE INERCIA cm^4 } DATOS TABULADOS EN MANUALES PERO NO SE EMPLEAN: SOLO LOS TRES PRIMEROS.
 y_{max} = DISTANCIA DEL EJ. CENTROIDEAL A LA VERTICITA

$$\text{MODULO DE SECCION} = \frac{\text{MOMENTO FLEXIONANTE}}{\text{ESFUERZO DE TRABAJO}} = \frac{\text{MOMENTO DE INERCIA CENTRAL}}{\text{DISTANCIA AL MAXIMA CENTRAL}}$$

$$S = \frac{60480}{2100}$$

↑
ESFUERZO DE TRABAJO PARA LAMINA DE ALTA
RESISTENCIA $f_s = 2100 \text{ k/m}^2$

$\therefore S = \frac{128.8}{1} \text{ cm}^3$
ESTE VALOR ES EL MODULO DE SECCION
NECESARIO PARA LA ELECCION DEL PERFIL
CONSULTANDO LA TABLA DE "PROPIEDADES
DE CANALES Y ZETAS DE ACERO CON DOS
PATINES ATIEZADO.

EN LA PAGINA 205 DEL MANUAL MONTERREY VEMOS QUE EL
PERFIL 6 MT 12 TIENE COMO MODULO DE SECCION
EL VALOR DE $35.15 \text{ cm}^3 > 28.8$. POR LO TANTO
ES EL PERFIL ADECUADO.
OTRA ALTERNATIVA SERIA EL PERFIL
6 MT 10 CUYO MODULO DE SECCION ES IGUAL A


$\frac{29.03}{29.03} > 28.8$
EL PRIMER NUMERO "6" O "5" INDICA EL PERALTE
EN PULGADAS.

LAS LETRAS "MT" INDICAN "PERFIL MONTE". EN TODO
CASO SERIA LAMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA " $f_y = 3600$ "
EL ULTIMO NUMERO "12" O "10" ES EL CALIBRE O
GRUEZA DE LA LAMINA:


$$\# 12 = 2.22 \text{ mm}$$

$$\# 10 = 3.42 \text{ mm}$$

CORRECCIONES AL DISEÑO DE LA ARMADURA ESTA ARMADURA TIENE 5 BARRAS VERTICALES QUE NO TECAN LO CUAL ES UN ERRO DE DISEÑO



ESTAS BARRAS SON LAS QUE FORMAN PARTE DE NUDOS EN LO VERDAD INFERIOR CON BARRAS HORIZONTALES Y SIN BARRAS DIAGONALES. "A" "B" "C" "D" "E" POR LO TANTO ESTAS BARRAS PUEDEN SER TRANQUILAMENTE ELIMINADAS, SIN PERJUDICAR A LA ARMANDURA.



EL VALOR DE LAS CARGAS "P" SON IGUALES A LA CARGA TRIBUTARIA DE CADA NODO

$$\text{AREA TRIBUTARIA} = \frac{2.10}{2} \times 6 = 12.6 \text{ m}^2$$

$$\text{CARGA TRIBUTARIA} = 12.6 \times 100 = 1,260 \text{ K} \quad 1,300 \text{ K} = 1.3 \text{ T}$$

LOS NUDO LATERALES TIENEN LOGICAMENTE LA MITAD DE LA CARGA DEJO ESTA CARGA $1.3 \div 2 = 0.65 \text{ T}$ NO AFECTA AL TRABAJO DE LA ARMADURA SOLO A LA COLUMNA.

PARA RESOLVER LA ARMADURA, ES DECIR ENCONTRAR LOS VALORES DE LOS FUERZAS INTERNAS QUE ACTUAN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS BARRAS DE LA ARMADURA NOS VALDEREMOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

EL VALOR DE LAS FUERZAS QUE TRABAJAN HORIZONTALMENTE COMO TRABAJO DE COMPRESION EN LAS ~~ESTAS~~ BARRAS DE LA CUERDA SUPERIOR SON IGUALES AL RESULTADO DE DIVIDIR EL MOMENTO FLEXIONANTE ENTRE LA ALTURA O PERDITE ENTRE LA CUERDA SUPERIOR Y LA CUERDA INFERIOR, LO MISMO PERO TRABAJANDO A TENSION:

POR LO TANTO A CONTINUACION CONSTRUIREMOS LAS GRAFICAS DE MOMENTOS Y CORTANTES, PARA CONOCER LOS MOMENTOS FLEXIONANTES CORRESPONDIENTES A CADA NUDO. LO MISMO QUE LOS CORTANTES.

TAMBIEN NECESITAMOS CONOCER LOS PERALTES QUE RESULTAN SER:

EN $\alpha = 0$

$$b = 0.30 \text{ m}$$

$$c = 0.60$$

$$d = 0.90$$

$$e = 1.20$$

$$f = 1.50$$


RESULTANTE DE
CARGA:

$$1.3 \times 9 = 11.7 \text{ TON}$$

REACCIONES $R_A = R_B$

$$\frac{11.7}{2} = 5.85 \text{ T.}$$

GRAFICA DE
FUERZAS CORTANTES
VERTICALES: →




AREAS PARCIALES DE LA


GRAFICA DE CORTANTES. →

12.29	9.55	6.83	4.10	1.36	-1.36	-4.10	-6.83	-9.55	-12.29	0
-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------	---

AREAS ACUMULADAS DEL CORTANTE →



GRAFICA DE
MOMENTOS. →



ALTURA DEL NUDO DE LA CUERDA SUPERIOR RESPECTO A LA CUERDA INFERIOR 30 cm , SE DEVIDRÍA $\frac{150}{5} = 30 \text{ cm} = 0.30H$, DE INCORPORAR.



PARA DETERMINAR EL TRABAJO DE TENSIÓN EN LA CUERDA INFERIOR DIVIDIMOS EN LAS SECCIONES B, D, E, F LOS VALORES DE LOS MOMENTOS CORRESPONDIENTES ENTRE LA ALTURA DE LA SECCIÓN.

$$\begin{array}{l} \text{MOMENTO} \\ \text{Bajo de la placa} \end{array} = \frac{12.29}{0.30} = 40.96 \text{ T} \quad \begin{array}{l} \text{MOMENTO} \\ \text{Eje de la placa} \end{array} = \frac{28.68}{0.90} = 31.86 \quad \begin{array}{l} \text{MOMENTO} \\ \text{Alto de la placa} \end{array} = \frac{34.19}{1.5} = 22.76$$




LAS FUERZAS INDICADAS SALEN DEL NUDO ("JALAN EL NUDO"), POR LO TANTO TRABAJAN A TENSION.

NOTA: EN B, D, F (NO HAY DIAGONALES), EN LOS VERTICES SE INGRESA FUERZA TENSION.


PARA DETERMINAR LA COMPONENTE HORIZONTAL DE LA FUERZA QUE ACTUA A COMPRESION EN LOS NODOS (A) Y (E) DE LA CUERDA SUPERIOR DIVIDIMOS EL MOMENTO CORRESPONDIENTE ENTRE LA ALTURA DEL NODO: (NOTA EN (C) Y (D) TENEMOS TRIANGULOS.)


$$F_x = \frac{21.89}{0.68} = 36.4$$

$$F_x = \frac{32.78}{1.20} = 27.31$$



EN UNO DE SUS NODOS TRANSMISION: SI UNA BARRA TRABAJA A COMPRESSION CON UNA DETERMINADA (INTENSIDAD) EN SU OTRO NODO TAMBIEN TRABAJA A COMPRESSION Y CON LA MISMA INTENSIDAD YA QUE A TODA ACCION CORRESPONDE UNA REACCION DE IGUAL INTENSIDAD Y DE SENTIDO CONTRARIO.





RESOLVEN DE LAS FUERZAS HORIZONTALES QUE HEMOS DETERMINADO Y LOS NUDOS EN LOS QUE ACTUAN.


LAS FUERZAS QUE HABIAMOS DETERMINADO PARA LA CUERDA SUPERIOR EN LAS SECCIONES ENTRE B Y C Y ENTRE C Y F LAS HEMOS INDICADO EN LOS NUDOS DE LOS QUE "SALEN" EN FUNCION DEL PUNTO DE TRANSMISIBILIDAD DE LAS FUERZAS, LOS EFECTOS DE UNA FUERZA SON LOS MISMO EN TODO EL LARGO DE SU LINEA DE ACCION.

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO EN CUALQUIER SECCION LA SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES DEBE SER IGUAL A CERO " $\Sigma F_x = 0$ "

(A) SE SECCIONAMOS EN "B" JUSTO AL LARGO Izquierdo DEL FUEGO TENDREMOS LA BARRA HORIZONTAL (CUERDA INFERIOR) CORTADA Y LA BARRA DIAGONAL DE LA CUERDA SUPERIOR TAMBIEEN AFECTADA POR EL CORTE.

SABEMOS QUE LA BARRA (A-C) TRABAJA A 40.96 Tension (EN SENTIDO HORIZONTAL POSITIVO RESPECTO AL EJE GUERA).

PARA ESTABLECER EL EQUILIBRIO LA COMPONENTE HORIZONTAL DE LA BARRA (A-B) DESEA SER DE -40.96 POR LO TANTO ESTA BARRA TRABAJA A COMPRESSION CON ESTA OPERACION HEMOS DETERMINADO TODAS LAS FUERZAS QUE ACTUAN EN LA CUERDA SUPERIOR.



(A)


(B)

- 11 -

EN UN CORTE ENTRE (B) Y (C) CORTAMOS TRES BARRAS:



- a) LA CUERDA SUPERIOR CUEVA COMPONENTE HORIZONTAL DE -36.4 .
- b) LA DIAGONAL DE LA CUEVA DESCONOCEMOS SU COMPONENTE HORIZONTAL A LA QUE LLAMAREMOS F_x .
- c) LA CUERDA INFERIOR EN LA QUE ACTUA SU TRABAJO DE TENSION DE $+40.96 \text{ t}$.



POR LO TANTO PARA ESTABLECER EQUILIBRIO EL TRABAJO DE LA BARRA DIAGONAL TIENE UNA COMPONENTE HORIZONTAL DE $40.96 - 36.4 = 4.59$ CON SENTIDO NEGATIVO PARA ESTABLECER $\Sigma F = 0$.

POR LO TANTO LA BARRA (B) C' TRABAJA A COMPRESION CON COMPONENTE HORIZONTAL 4.59 EN SUS DOS NUDOS.

(C)

(d) PARA DETERMINAR LA COMPONENTE DE HORIZONTAL DE LA BARRA (C'D) PODEMOS PLANTEAR LA SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES EN EL NUDO (C')



$$\Sigma F_x \text{ EN } C' = -40.96 + 4.59 + 31.86 + F_x = 0$$

$F_x = 4.51$ COMO COMPONENTE HORIZONTAL DEL TRABAJO DE TENSION PARA LA BARRA (C'D)

COMPROBACION: EN UN CORTE ENTRE "C'D"


AFFECTA A TRES BARRAS QUE TIENEN COMPONENTES HORIZONTALES

LA BARRA C'D -36.4




LA BARRA C'D $+4.51$


LA BARRA C'E' $+31.86$

0.03



$0.03 \approx 0$ EL RESULTADO ES CORRECTO.





COMPONENTES VERTICALES DE LAS BARRAS QUE FORMAN

1. LA CUERDA SUPERIOR:
PENDIENTE $h = 1.5$; LARGO = $2.1 \times 5 = 10.5$

$$\therefore \frac{y}{1.5} = \frac{x}{10.5} \quad \therefore y = \frac{x \cdot 1.5}{10.5} = x \cdot 0.1428571$$


POR LO TANTO PODRÁS CONOCER LAS COMPONENTES VERTICALES DE TODAS LAS BARRAS DE LA CUERDA SUPERIOR Y LA BARRA (B) (C) QUE TIENE LA MISMA PENDIENTE. MULTIPLICAMOS EL VALOR DE SU COMPONENTE HORIZONTAL POR (0.1428571)

$$40.96 \times 0.1428... = 5.85$$

$$36.4 \times 0.1428... = 5.2$$

$$27.31 \times 0.1428... = 3.9$$

$$4.59 \times 0.1428... = 0.65$$



PARA LA PARTE D E'

C' D Y D E'


TENGO

$$h = 0.90$$

$$\text{LARGO} = 2.1$$

$$\therefore \frac{y_1}{0.90} = \frac{x}{2.1}$$

$$\therefore y = \frac{0.90}{2.1} x = 0.4285714$$



$$y_1 = 4.51 \times 0.4285714 = 1.93$$

$$y_2 = 4.55 \times 0.4285714 = 1.95$$


PARA LA PARTE E' F.

$$h = 1.5$$


$$\text{LARGO} = 2.1$$

$$\therefore \frac{y}{1.5} = \frac{x}{2.1}$$

$$\therefore y_3 = \frac{1.5 \times 4.55}{2.1} = 3.26$$




TRABAJO DE LAS BARRAS VERTICALES



EN (C) Y (E): LOS NUDOS C Y E ESTAN FORMADOS POR LA CUERDA SUPERIOR, TRABAJANDO A COMPRESSION EN LOS DOS LADOS, Y UNA BARRA VERTICAL ADemas EN LOS NUDOS EN QUESTiON ACTUA LA CARGA $P = 1.3T$

COMO LAS DOS BARRAS DE LA CUERDA SUPERIOR TIENEN QUE ESTABLECER EQUILIBRIO SUS DOS COMPONENTES HORIZONTALES TIENEN POR FUERZA QUE SER DE IGUAL VALOR Y DE SENTIDO CONTRARIO (LO QUE CONFIRMA EL POSTULADO "TRABAJO DE CUERDA SUPERIOR COMPRESSION")


SI LOS DOS COMPONENTES HORIZONTALES EN QUESTiON SON IGUALES Y DE SENTIDO CONTRARIO, CONSEGUENTEMENTE, POR TENER LAS DOS BARRAS DE LA CUERDA SUPERIOR LA MISMA INCLINACION, SUS DOS COMPONENTES VERTICALES SON TAMBiEN DE IGUAL VALOR Y DE SENTIDO CONTRARIO, POR LO TANZIO SE ANULAN.




COMO ADemas DE ESTAS COMPONENTES VERTICALES (FUERZAS INTERNAS) EN EL NUDO ACTUA LA CARGA EXTERNA $P = 1.3T$

LA BARRA C' TRABAJARA EN RESPUESTA A ESTA CARGA A COMPRESSION EL MISMO VALOR DE LA CARGA.

EL MISMO RAZONAMIENTO ES VALIDO PARA LA CUERDA E E' QUE TAMBiEN TRABAJA A COMPRESSION 1.3T



BARRA:	TRABAJO TENSION	FORMA DE COMPONENTES.		F_y^2	F_y^2	RESULTANTE.
		F_y	F_y			
A C'	COMPRESSION	40.96	0.00			40.96
A B	COMPRESSION	40.96	5.85	1677	34.72	41.31 *
B C	COMPRESSION	36.4	5.2	1329	27.04	36.76
B C'	COMPRESSION	4.59	0.65	21.06	0.42	4.63
C C'	COMPRESSION	0.00	1.30			1.3 *
C D	COMPRESSION	36.4	5.2	1924	27.04	36.76
C' D	TENSION	4.57	1.93	20.39	4.72	4.90
C' E'	TENSION	31.86	0.00		15.21	31.86
D E	COMPRESSION	27.31	3.9	746		27.56
D E'	COMPRESSION	4.55	1.95	20.70	3.80	4.58
E E'	COMPRESSION	0.00	1.30			1.3
E F	COMPRESSION	27.31	3.9	745	15.21	31.86
E' F	TENSION	4.55	3.25	20.70	10.56	5.59
E G'	TENSION	22.76	0			22.76




**ANGULOS DE LADOS
IGUALES
PROPIEDADES**

DIMENSIONES	PESO	Área	EJE X-X y		EJE Y-Y		Eje Z-Z		
			I	r	S	X	r. min		
Pulg	mm	Kg/m	lbs/pulg	cm²	cm	cm	cm	cm	
6 x 1	152.4 x 25.4	55.66	37.4	70.97	1476.0	4.57	140.0	4.72	2.95
6 x 1½	152.4 x 22.2	47.26	33.1	67.77	1323.6	4.60	125.0	4.62	2.97
6 x 2	152.4 x 19.0	42.71	28.7	54.45	1171.7	4.65	109.1	4.52	2.97
6 x 2½	152.4 x 15.9	36.01	24.2	45.67	1005.6	4.67	92.8	4.39	3.00
6 x 3	152.4 x 14.3	32.59	21.9	41.48	910.6	4.70	84.2	4.34	3.03
6 x 3½	152.4 x 12.7	29.17	19.6	37.10	825.7	4.72	75.5	4.27	3.00
6 x 4	152.4 x 11.1	25.60	17.2	32.65	725.9	4.75	66.7	4.22	3.02
6 x 5	152.4 x 9.5	22.17	14.9	28.13	640.6	4.78	57.8	4.16	3.02
5 x 2½	127.0 x 19.0	35.12	23.6	44.77	655.2	3.61	74.2	3.86	2.46
5 x 3	127.0 x 15.9	29.76	20.0	37.81	585.3	3.26	63.3	3.76	2.46
5 x 3½	127.0 x 12.7	24.11	16.2	30.65	465.3	3.71	51.6	3.63	2.49
5 x 4	127.0 x 11.1	21.28	14.3	26.97	417.1	3.94	45.7	3.53	2.49
5 x 5	127.0 x 9.5	18.30	12.3	23.29	393.8	3.95	39.7	3.53	2.51
4 x 3½	101.6 x 19.0	27.53	18.5	35.10	318.9	3.02	45.0	3.22	1.95
4 x 4	101.6 x 15.9	23.36	15.7	29.24	277.2	3.05	39.3	3.12	1.95
4 x 4½	101.6 x 12.7	19.05	12.8	24.19	231.4	3.10	32.3	2.99	1.98
4 x 5	101.6 x 11.1	16.82	11.3	21.25	206.9	3.12	23.7	2.94	1.98
4 x 5½	101.6 x 9.5	14.58	9.8	18.45	181.5	3.12	24.9	2.89	2.01
4 x 6	101.6 x 7.9	12.70	8.2	15.43	154.4	3.15	21.1	2.34	2.01
4 x 7	101.6 x 6.3	9.82	6.6	12.52	124.9	3.18	17.2	2.77	2.01
3 x 3½	76.2 x 15.9	17.11	11.5	21.63	109.1	2.24	21.3	2.49	1.45
3 x 4	76.2 x 12.7	13.59	9.4	17.74	92.4	2.29	17.5	2.36	1.47
3 x 4½	76.2 x 11.1	12.35	8.3	15.69	82.6	2.31	15.6	2.31	1.47
3 x 5	76.2 x 9.5	10.72	7.2	13.61	73.3	2.31	13.6	2.76	1.47
3 x 6	76.2 x 7.9	9.08	6.1	11.48	62.9	2.24	11.6	2.21	1.50
3 x 7	76.2 x 6.3	7.29	4.9	9.29	51.6	2.36	9.5	2.13	1.59

**NUESTROS ACEROS SON DE LA
MEJOR CALIDAD**

**ANGULOS DE LADOS
IGUALES
PROPIEDADES**



DIMENSIONES	PESO	Área	EJE X-X y		EJE Y-Y		Eje Z-Z		
			I	r	S	X	r. min		
Pulg.	mm	Kg/m	lbs/pulg	cm²	cm	cm	cm	cm	
2 ½ x 3½	63.5 x 9.5	8.78	5.9	11.16	40.79	1.91	9.34	1.93	1.22
2 ½ x 3½	63.5 x 7.9	7.44	5.0	9.43	35.38	1.93	7.87	1.85	1.22
2 ½ x 3½	63.5 x 6.3	6.10	4.1	7.63	29.14	1.96	6.39	1.83	1.24
2 ½ x 3½	63.5 x 4.8	4.81	3.1	5.81	22.59	1.98	4.92	1.73	1.24
2 ¼ x 3½	50.8 x 9.5	6.99	4.7	8.77	19.98	1.50	5.74	1.63	0.99
2 ¼ x 3½	50.8 x 7.9	5.83	3.9	7.42	17.46	1.52	4.92	1.55	0.99
2 ¼ x 3½	50.8 x 6.3	4.73	3.2	6.06	14.57	1.55	4.10	1.50	0.99
2 ¼ x 3½	50.8 x 4.8	3.63	2.4	4.61	11.45	1.57	3.11	1.45	1.02
2 ¼ x 3½	50.8 x 3.2	2.46	1.7	3.10	7.91	1.60	2.12	1.40	1.02
1 ¾ x 3½	44.4 x 7.9	5.04	3.4	6.39	11.24	1.32	3.77	1.43	0.86
1 ¾ x 3½	44.4 x 6.3	4.12	2.8	5.20	9.57	1.33	3.11	1.35	0.86
1 ¾ x 3½	44.4 x 4.8	3.15	2.1	4.03	7.49	1.37	2.29	1.30	0.89
1 ¾ x 3½	44.4 x 3.2	2.14	1.4	2.74	5.41	1.40	1.64	1.22	0.87
1 ½ x 3½	38.1 x 9.5	4.99	3.4	6.24	7.91	1.12	3.11	1.30	0.74
1 ½ x 3½	38.1 x 7.9	4.26	2.9	5.40	6.66	1.12	2.62	1.24	0.74
1 ½ x 3½	38.1 x 6.3	3.48	2.3	4.40	5.83	1.14	2.20	1.19	0.74
1 ½ x 3½	38.1 x 4.8	2.68	1.9	3.43	4.53	1.17	1.64	1.12	0.74
1 ½ x 3½	38.1 x 3.2	1.83	1.2	2.34	3.25	1.17	1.18	1.07	0.76
1 ¼ x 3½	31.7 x 6.3	2.86	1.9	3.72	3.21	0.94	1.49	1.02	0.61
1 ¼ x 3½	31.7 x 4.8	2.20	1.5	2.81	2.54	0.97	1.16	0.97	0.61
1 ¼ x 3½	31.7 x 3.2	1.50	1.0	1.93	1.83	0.97	0.80	0.89	0.64
1 ¼ x 3½	25.4 x 6.3	2.22	1.5	2.80	1.54	0.74	0.92	0.86	0.43
1 ¼ x 3½	25.4 x 4.8	1.73	1.2	2.21	1.25	0.76	0.72	0.81	0.48
1 ¼ x 3½	25.4 x 3.2	1.19	0.8	1.52	0.92	0.79	0.51	0.76	0.51
¾ x 3½	22.2 x 4.8	1.49	1.0	1.90	0.79	0.66	0.34	0.74	0.46
¾ x 3½	22.2 x 3.2	1.04	0.7	1.32	0.58	0.66	0.38	0.66	0.43
¾ x 3½	19.0 x 4.8	1.25	0.8	1.39	0.50	0.53	0.39	0.66	0.38
¾ x 3½	19.0 x 3.2	0.88	0.6	1.11	0.37	0.39	0.28	0.59	0.38

DISEÑO DE SECCIONES: PARA EL DISEÑO DE SECCIONES QUE TRABAJAN A COMPLICACION. SE

DEBE TENER LA FORMULA

$$f_c = \frac{1}{1 + \frac{l^2}{10000 r^2}} f_t$$

EN LA CUAL: f_c = ESFUERZO MAXIMO PARA EL TRABAJO DE COMPRESSION EN FUNCION
DE LA RELACION DE ESVELTEZ. EN K/cm^2

f_t = ESFUERZO DE TRABAJO PARA EL TRABAJO DE TENSION = 0.60 f_{yp} .

f_{yp} = ESFUERZO DEL LIMITE ELASTICO = 2500 K/cm^2

$$\therefore f_t = 0.60 \times 2500 = 1500 \text{ K/cm}^2$$

r = longitud - EN CENTIMETROS.

r = radio de giro - DEBE SER EL VALOR MINIMO DEL RADIO DE GIRE.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE UNA SECCION HACIAJES:

ANGULOS DE $4'' \times 4'' \times \frac{1}{4}''$


AREA = 12.52 mm^2

$I = 131.9$

$S = 17.2$

$\bar{x} = 2.77$

$R_x = 2.01$



LOS ANGULOS TRABAJANDO A TENSION SOPORTAN:
 $(12.52) \times 2 \times 1500 = 37560 \text{ K.}$

37,560 < 40,160 QUE ES EL MAXIMO EFUERZO A TENSION Y POR LO TANTO SERIA
CONVENIENTE UNA SECCION DE 1 HAYCE AREA.

EMPLEANDO ANULOS DE 4" x 4" x 5/16" \rightarrow AREA = 15.43
POR LO TANTO LA FUERZA MAXIMA PARA EL TRABAJO DE TENSION SERIA DE
 $2 \times 15.43 \times 1500 = 46,310$ K. QUE YA ES MAYOR QUE 40,960 K.

SI QUISIERAMOS EMPLEAR ESTAS MISMA SECCION PARA TODAS LAS BUCAS DE LA
ESTRUCTURA, TENDRIAMOS QUE REDUCIR SU CAPACIDAD DE CARGA PARA TRABAJO DE COMPRESSION,
QUE SE REDUCE POR EFECTO DE LA FLEXIBILIDAD.

$$\frac{P_c}{P_t} = \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{210^2}{18000 \times 2.012} \right)} \right) P_t = 0.629 \frac{P_t}{P_t} = 0.629 \times 1500 = 944 \frac{1}{mm^2}$$

PODEMOS OBSERVAR QUE LA REDUCCION DE LA CAPACIDAD DE CARGA HA RESULTADO
SER DEL 100% AL 63%.

CARGA MAXIMA ADMISIBLE PARA BUCAS DE 2.10 m DE LONGITUD = 0.311,103 PES. 305
ANULOS: 4" x 4" x 5/16"

$$944 \times 2 \times 15.43 = 27,136 \text{ QUE RESULTA UNA FUERZA DE } 40,960$$

SI DIVIDIMOS $\frac{40,960}{27,136} = 1.40$ PODEMOS OBSERVAR QUE ES NECESARIO INCREMENTAR
EL AREA UN 40% PARA QUE LA CAPACIDAD DE CARGA TIENGA EL MISMO INCREMENTO,
CLASO QUE AL INCREMENTAR EL AREA SE MODIFICARA TAMBIEN EL RADIO DE
GIRADURA CONSEGUENTEMENTE LA CAPACIDAD DE CARGA PREVISTA UNA ROTACION
ADICIONAL.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

PARA CALCULAR CUANTO DEBESE INCREMENTAR EL AREA MULTIFACETADA
EL AREA ACTUAL POR 1.4

$$\therefore 15.93 \times 1.4 = 21.6$$

ES DECIR QUE LA NUEVA AREA DEBE SER
MAS GRANDE IGUAL A 21.60 SI VEMOS LA TABLA DE LA PAGINA 17 VEREMOS QUE

GEOMETRIA	A	R.	AL INCREMENTAR EL AREA DE AREA SE REDUCE EL RADIO D. = GIRO DE 2.01 A 1.98
$4'' \times 4'' \times \frac{1}{2}$	24.11	1.98	Y POR LO TANTO ES NECESARIA UNA AREA MAYOR Y POR LO TANTO ELIMINANDO
$4'' \times 4'' \times \frac{7}{16}$	21.35	1.98	$4'' \times 4'' \times \frac{1}{2}$
$4'' \times 4'' \times \frac{5}{16}$	15.43	2.01	

CALCULO DE LA NUEVA CAPACIDAD DE CARGA:

$$f_c = \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{2.10^2}{1500 \times 1.98^2}}} \right) 1500 = 0.615 \times 1500 = 923$$

CAPACIDAD DE CARGA $Z \times 923 \times 24.19 = 94.660$ K

$$94.660 > 40.96$$

EN CASO PARA $4'' \times 4'' \times \frac{7}{16}$ - CAPACIDAD DE CARGA
 $Z \times 923 \times 21.35 = 39.412$ QUE ES MENOR QUE 40.96

OTRA ALTERNATIVA SERIA CONSEGUIR LOS ANGULOS DE $4 \times 4 \times 5\frac{1}{2}$ Y REFORZAR CON UNA PLACA SOLDADA CONTRA LOS PATINES (ES DECIR LOS LADOS EN LOS ANGULOS QUE HACEN LAS VUELAS O LOS REVES). ESTO ADemas DE AUGMENTAR EL AREA DE LA SECCION MODIFICA SU RAdIO DE GIRO, POR LO QUE TENDRIAMOS QUE EMPLEAR PARA CALCULAR EL CENTROIDE GENERAL, EL MOMENTO DE INERTIA Y RAdIO DE GIRO, YA QUE SE COMPOEN DIFERENTES LOS ANGULOS TRABAJANDO INDEPENDIENTE Y LOS MISMOs MAS LA PLACA PREFECTAMENTE SOLDADA.

PERO, EN OTRO LADO SE LE CONTARIA A LA ESTRUCTURA AL USAR LOS MISMOS ANGULOS PARA TRES ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA.

PROPIEDADES DE LOS ANGULOS DE $4'' \times 4'' \times 5\frac{1}{2}$

I_{x_c}	MOMENTO DE INERTIA CENTROIDAL	= 154.4
\bar{y}	ALTURA DEL CENTROIDE	= 2.04
AREA	AREA DE LA SECCION	= 15.75
R_x	RADIO DE GIRO	= 3.15

PROPIEDADES DE LA PLACA:

$$AREA = 45 \times 0.79 = 19.75$$

$$\bar{y} = 0.395$$
$$I_{x_c} = \frac{b h^3}{12} = \frac{25 \times 0.79^3}{12} = 1.02$$

CALCULO DEL CENTROIDE GENERAL.

$$Y_a = 2.84 + 0.395 = 3.23 \text{ cm. DISTANCIA ENTRE LOS DOS CENTROIDES.}$$

MOMENTO ESTATICO DEL LOS ANGULOS RESPECTO AL EJE QUE PASA POR EL CENTROIDE DE LA PLACA:

$$Q = 3.23 \times 2 (15.43) = 99.68 \text{ cm}^3$$

D. 200 NUEVOS


$$AREA \text{ TOTAL} = 2 \times 15.43 + 19.75 = 50.61 \text{ cm}^2$$

INSTANCIA DEL CENTROIDE GENERAL RESPECTO AL CENTROIDE DE LOS PLACAS.

$$\bar{y} = 99.68 \div 50.61 = 1.97$$

DISTANCIA DEL CENTROIDE GENERAL RESPECTO AL CENTROIDE DE LOS PLACAS.

$$Y_c = 3.23 - 1.97 = 1.26$$



CALCULO DEL MOMENTO DE INERCIA CENTROIDAL TOTAL APLICANDO EL TEOREMA DEL EJE PARALELO.

SECCION.	AREA:	\bar{y}	\bar{y}^2	ARE $\sim D^2$	I_{xc} PRIMERO	I_{xc} TOTAL
1	15.43	1.26	1.58	24.37	151.4	178.71
2	15.43	1.26	1.58	24.37	151.4	178.71
3	19.75	1.97	3.80	23.63	1.02	24.65

$$383.19 \text{ GRAN TOTAL} = I_{xcT}$$

CALCULO DEL RADIO DE GIRO TOTAL $R_{xcT} = \sqrt{\frac{I_{xcT}}{A}}$

$$R_{xcT} = \sqrt{\frac{383.19}{50.61}} = 2.74 \text{ cm}$$

CALCULO DEL ESTRELLADO MAXIMO ADMISIBLE:

$$\frac{1}{f_c} = \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{210}{1500 \times 2.74^2} \right)} \right) f_t = 0.75 f_t = 0.75 \times 1500 = 1125 \text{ N/mm}^2$$


ESTR. 1125 N/mm² ADMISIBLE:

$$1125 \times \text{AREA TOTAL} = 1125 \times 50.61 = 56250 \text{ N}$$

$$56250 \text{ N}$$

$$56250 > 41.31 \therefore \text{ESTA EN BUENAS CONDICIONES}$$

TENSIONES QUE ACTUAN EN CADA BARRA. ESTA FORMA DE INDICAR EL TRABAJO DE LAS BARRAS DE LAS ARMADURAS CONTRA LA FORMA TABULAR DE LA PAGINA 16 TIENE UNA VENTAJA DE QUE AQUI VISUALIZAMOS MEJOR EL TRABAJO DE CONJUNTO DE TODA LA ARRADURA Y EL DE CADA UNO DE SUS ELEMENTOS.




PODEMOS OBSERVAR: QUE LAS FUERZAS DE MAYOR INTENSIDAD CORRESPONDEN AL TRABAJO DE LAS BARRAS QUE FORMAN LAS CUERDAS SUPERIOR A COMPRESSION E INFERIOR A TENSION.

POR LO TANTO ESTAS FUERZAS SON COINCIDENDES Y SI LA SECCION ES CONTINUA, EN LAS UNIONES EL CORTANTE SERA SOLO IGUAL A LA DIFERENCIA DE LOS VALORES DE LAS FUERZAS QUE ACTUAN A LOS LADOS DE CADA NUDO. QUE NO CASUALMENTE ES IGUAL A LAS COMPONENTES HORIZONTALES DE LAS FUERZAS QUE ACTUAN EN LAS BARRAS DIAGONALES.

(LAS FUERZAS MAXIMAS PARA LAS BARRAS MIGRALES (5.59 TRABAJANDO A TENSION) PARA LA BARRA (C'F) Y (1.63 TRABAJANDO A COMPRESSION) PARA LA LARGA (B-C) SON MISMAS RESPECTO A 11.30 O 13.96 FUERZAS MAXIMAS EN FUNCION DE LAS CUALES SE DISEÑO LA SECCION DE LAS LUEGAS SUPERIORES INTELICIE. LA SECCION DOS ANGULOS DE 3/4" X 1/4" PESO VAIN 10K CORRIDOS:

UNA SECCION ADECUADA SERIA UN PFG: LA LONGITUD DE LA BARRA (D-C) ES DE $\sqrt{2.10^2 + 0.30^2} = 2.12$.
SEGUN TABLA DEL TABLAICO PARA L=2.12 CAPA 1.6=7.5
ES APLICABLE UNA SECCION: $2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \cdot 0.125''$



b x d	LOS DATOS DE LA TABLA UNA REALIDAD SENCILLA:			
	ESPESOR	PULG.	1.11.	2.5.
2 1/2 x 2 1/2	PULG.	1.11.	2.5.	
	0.125	5.2	9.22	7.62
	0.141	3.5	10.23	7.95
	0.160	4.6	12.07	9.82

COMO HEMOS DISEÑADO A LA ARMADURA CON CULIPOS ESTÁNDAR
EL INTERIOR Y EXTERIOR SON LOS ANGULOS A VESPERTILIOS DE 7.5x7.5
Y ELEMENTOS VERTICALES Y DIAGONALES FORRADOS 100% EN FILETES
DE 5.25x6.25 CM. Y ANGULOS PRACTICAMENTE LOS MISMOS
ESTÁ EN MEDIO DE LOS DOS ANGULOS, PERO EN EL ANGULO MAS
DESFAVORABLE (CON INTERSECCIÓN A 90° DENTRADA LONGITUD DE
CULPON DE 5.25x6.25 CM TOTAL DE:

$$7.5 : 4 = 30 \text{ CM. COLLINEALES CON EL EJE DEL TEL.}$$

$$6.25 : 4 = 25 \text{ CM. COLLINEALES CON LOS LARGUOS.}$$

CADA CM LINEAL DE CULPON DA UNA FUEZA DE 1/6 DE 1000
EN UNA UN. 1000 kg/cm^2 SOPORTA UNA FUERZA DE 730 KG.
CARGA TOTAL $730 \times 30 = 21.900 \text{ KG.}$


$$730 : 25 = 18.25 \text{ KG. EN LA PARTE TRAMAJACAN.}$$

INDEPENDIENTE HACIA EN CADA SENTIDO

COMO "EL CONTANTE" EN EL CASO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES
Y DIAGONALES ES "CONTANTE" NO PODRA SER MAYOR QUE LA
FUERZA TOTAL QUE ACTUA EN LA PARTE "B" EN EL CASO DE
LA CUEVA SUPERIOR O "SUPERIOR" EL "CONTANTE" SERIA IGUAL
A LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES COLLINEALES EN LA PARTE
MAYOR. $41.31 - 36.71 = 4.55$ EN LA CUEVA SUPERIOR
NUDO "B"

$$40.96 - 31.86 = 9.1 \text{ EN LA CUEVA INFERIOR, EL}$$

NUDO "C"



ESPECIFICACIONES GENERALES.

BIBLIOGRAFIAS.

BIBLIOGRAFIA:

- GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE ACCION URBANA.
(Arquitectura Autogobierno)
ARQ. Elia Mercado Mendoza
ARQ. T. oscas Martinez Paredes.
- INTRODUCCION AL URBANISMO
Hans Mausbach
Editorial: Gustavo Gili S.A.
- INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS
Gay, Fawcett, Mc. Guinnes, Stien
Editorial Gustavo Gili S.A.
- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS PRACTICAS
(Por el Ing. Becerril L. Diego Onésimo
- INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS
(Por el Ing. Becerril L. Diego Onésimo)
- SISTEMA DE ORDENAMIENTO
INTRODUCCION AL PROYECTO ARQUITECTONICO
Edward T.White
Editorial Trillas.

MERCADOS EN MEXICO.

* AUTOR: Fernando Pérez Nieto Castro.
Ed. UNAM

* MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Tomo 1 y 2
Universidad La Salle
Ed. Diana.

DESARROLLO URBANO

Normas de equipamiento urbano indicadores
y generadores.

Secretaría de Asentamientos Humanos
y Obras Públicas.

DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO
URBANO Y VIVIENDA.
S A H O P.

APUNTES DE ESTRUCTURAS

Ing. Mario Huerta Parra.

**APUNTES DE INSTALACIONES HIDRAULICA
SANITARIA, ELECTRICA Y DE GAS.**

Arg. Victor Hugo Valdivieso.

APUNTES DE TOPOGRAFIA POR:

Ing. Bruna Anzures.