

00121
108



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

CONJUNTO HABITACIONAL UV EN EL CENTRO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

TESIS

Que para obtener el título de
ARQUITECTO

presenta

JONADAB GARCIA LANDEROS

SINODALES:

DR. EN ARQ. ALVARO SANCHEZ

M. EN ARQ. JORGE QUIJANO

ARQ. ENRIQUE VACA

ARQ. LUIS COL

M. EN ARQ. LUIS FERNANDO GUILLEN

ARQ. LUIS FERNANDO SOLIS



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Ciudad Universitaria

2003



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**TESIS CON
FALLA DE
ORIGEN**


PAGINACION DISCONTINUA

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

V.1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ARQUITECTURA



CONJUNTO HABITACIONAL UV EN EL CENTRO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JONADAB GARCIA LANDEROS

facultad de arquitectura unam. taller jorge gonzalez reyna. seminario de titulación IX semestre

cinco años.

dr. en arq. alvaro sánchez + m. en arq. jorge quiñan + arq. Enrique vaca

+ arq. luis col + m. en arq. luis fernando guillén + arq. luis fernando solís

ciudad universitaria 2004

NOTA DE EDICIÓN DE IMPRESIÓN:
Por motivos relacionados con el costo de Impresión, se han excluido en la misma algunos temas y planos por considerarse como secundarios a la esencia de la Tesis; los cuales podrán consultarse en la Tesis digitalizada en CD.
Escribe al e-mail: jonadab1@yahoo.com
jonadab@hotmail.com
o llama al 04455 1047 4798

AGRADECIMIENTO:

Gracias a Ti
te doy por tu existencia en mí
y por mi existencia en Ti,
que me has impulsado y motivado
y que me has extendido tu mano
para ahora yo estar aquí.

ÍNDICE

Índice:**CONJUNTO HABITACIONAL UV EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO****1. VOLUMEN UNO: ANEXO DE INVESTIGACIÓN**

1.1 Introducción	7
1.2 Planteamiento del problema	11
1.2.1 La población y uso de suelo	12
1.2.2 El factor vehicular	13
1.2.3 La migración y la natalidad	18
1.2.4 Déficit de vivienda	19
1.3 Aspectos históricos	(Consúltese en CD*)
1.4 Contexto arquitectónico	27
1.4.1 Edificios catalogados como Monumentos Históricos	30
1.5 Hipótesis	36
1.6 Tesis	39
1.7 El sitio	41
1.7.1 Aspectos geológicos del terreno	46
1.7.2 Aspectos climáticos del terreno	46
1.8 El usuario	47
1.9 Financiamiento	49
1.10 Programa de necesidades	51
1.10.1 Lista de áreas	52
1.10.2 Cálculo de número de viviendas	(Consúltese en CD*)
1.10.3 Resumen del análisis de superficie de áreas	53

2. VOLUMEN 2: ANEXO METÓDICO:

2.1 Referencias formales	(Consúltese en CD*)
2.2 Relación de planos	(Consúltese en CD*)

2.3 Memoria descriptiva del Proyecto Arquitectónico	57
2.3.1 Planos arquitectónicos (A)	60
2.4 Conceptualización y memoria de cálculo estructural.	87
2.4.1 Planos estructurales (E)	92
2.4.2 Planos Detalles Estructurales (DE)	109
2.5 Planos de Acabados (D)	119
2.6 Planos de los Detalles Constructivos (Consúltese también en CD*) (DC)	139
2.7 Guía Mecánica	153
2.8 Conceptualización y memoria de cálculo de las Instalaciones.	156
Instalación Sanitaria (IS)	157
Instalación Hidráulica (IH)	177
Instalación Eléctrica (IE)	199
Instalación de Intercomunicación y Telefónica (ICOM)	217
Instalación de Gas (IG).	227
Detalles de las Instalaciones (DI)	239
2.9 Planos de los detalles de Herrería (H). (Consúltese también en CD*)	247
2.10 Iluminación (IL). (Consúltese en CD*)	
2.11 Planos de Jardinería (J). (Consúltese en CD*)	
2.12 Planos de Ventanería (V). (Consúltese también en CD*)	297
2.13 Cálculo de Honorarios.	303
2.14 Relación del cálculo del Costo de la Obra.	307
2.15 Ruta crítica.	309
2.16 Propuesta de mantenimiento del conjunto.	315
2.17 Fuentes de información	329

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involves the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and provides recommendations for future research. The author also acknowledges the limitations of the study and expresses gratitude to those who assisted in the research process.

INTRODUCCIÓN

PROPUESTA DE TEMA DE TESIS:

**“CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE
MÉXICO”**

garcía landeros jonadab

INTRODUCCIÓN:

A lo largo de éstas últimas dos décadas del presente siglo, nos hemos percatado a través de varias fuentes de información, principalmente los datos estadísticos del censo de población y vivienda del INEGI y de vivencia real, que la población residente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), y específicamente en la zona del Centro Histórico de la misma, ha disminuido notoriamente y preocupadamente.

Esto como consecuencia de varios factores, principalmente económicos, pero que a la vez se han formado zonas (en la mayoría del Centro Histórico) con una población denominada "flotante", es decir, que solo permanece o se desarrolla ahí por periodos parciales cortos por día sin tener su lugar de residencia habitacional en esa zona.

De todo esto se ha creado un fenómeno que podríamos calificar como destructivo ya que debido a la no existencia de una población mayoritaria que sea residente de esa zona, no hay por tanto, una

necesidad mayoritaria por parte del mismo residente, de una conservación y/o mantenimiento del lugar ni de su entorno.

Como parte de la reutilización de los edificios del Centro Histórico se han creado sucursales y negocios o comercios con intereses particulares, lo que ha creado con el tiempo que radique, temporalmente al día, una población "flotante" y por tanto la ausencia de una población con intereses particulares de conservar su zona de residencia.

Con todo esto se ha estado generando una zona (la del Centro Histórico) que podríamos definir como en decadencia tanto social como urbana, que cada vez y como consecuencia genera más conflictos como los ya mencionados y además como los son los de vialidad, contaminación, comercio ambulante y una zona importante con vida social parcial al día (diurna).

Por ello es que surge la propuesta de crear un proyecto que sirva como el iniciador de muchos más en los que se desarrollen conjuntos habitacionales en

los que se propongan sean dirigidos a la población que por ser Personas Económicamente Activas (PEA) de la zona del Centro Histórico (es decir "flotantes") tengan su lugar de residencia en la misma, lo que ayudaría a resolver nuestra principal problemática, además de evitar otras como las son las vehiculares, de estacionamiento y de contaminación.

Como complemento al mantenimiento económico de dicho conjunto se propone que sea apoyado con giros comerciales en su planta baja lo cual ha sido algo característico y necesario desde la época virreinal.

Es importante recalcar que la mayoría de los usuarios residentes del conjunto habitacional deben ser PEAs (Personas Económicamente Activas), con ingresos económicos medios, no con el fin de discriminar a la población con menores ingresos, sino porque ésta es la que puede tener las posibilidades económicas (principalmente) y culturales mínimas, para poder dar un

mantenimiento a sus intereses particulares de vivienda.

De lo anterior se tiene:

PROYECTO: "Conjunto Habitacional UV en el Centro Histórico de la Cd. de México."

PROBLEMATICA: Demanda de vivienda de nivel socioeconómico medio y medio alto.

- Deterioro del Centro Histórico.
- Ausencia de habitantes residentes.
- Existencia excesiva de estacionamientos en la zona.
- Conflictos vehiculares y por tanto también
- Creación de elementos contaminantes.

TEMA: "Rehabilitación del Centro Histórico de la Cd. de México"

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El Centro Histórico de la Ciudad de México como muchos otros Centros importantes del país y del mundo, ha sufrido varios cambios y, por tanto, ha evolucionado. Desgraciadamente esta evolución de las últimas décadas del siglo no ha sido para bien en términos generales, ya que podemos detectar dos problemas principales, uno consecuencia del otro. El segundo y más importante es que el Centro Histórico de la Cd. de México es considerado como un sitio importante histórica y artísticamente *que se encuentra en decadencia su patrimonio cultural (arquitectónico, histórico-social)*.

El primer problema que da motivo al ya mencionado es el de la disminución de la población residente en esta zona tan importante, el cual se debe a varios factores, básicamente económicos que han ocasionado la emigración de la población residente.

El desglose de los factores que derivan a los problemas básicos (ausencia de población y por tanto decadencia del cuidado y mantenimiento del Centro Histórico) son:

- Emigración por temor a fenómenos naturales (sismos)
- Emigración por crisis económica
- Cambio del uso de suelo
- Problemas relacionados con el automóvil
- Disminución de la natalidad en la zona.

Como ya se mencionó, estos factores y muchos otros más que no abordaremos en ésta tesis (por su gran magnitud y relación con otros temas) han ocasionado que el Centro Histórico se encuentre con una baja densidad de población y en condiciones precarias que se muestran en su expresión visual al observar los edificios que originalmente (en su mayoría) eran de uso mixto: habitacional con comercio, y que ahora muchos de estos edificios han sido abandonados y, por tanto, descuidados tanto por los pocos usuarios como por las

instituciones capaces y responsables de mantenerlos.

LA POBLACIÓN Y USO DEL SUELO.

El terremoto del '85, el aumento de contaminación atmosférica, la crisis económica (del '85 y del '95), la inseguridad social, entre otros aspectos, jugaron un papel importante en la evolución demográfica de la ZMCM.

Según datos estadísticos, demuestran que el incremento de la ZMCM, aumenta con el aumento del número de municipios metropolitanos, pero que el aumento poblacional no es del mismo ritmo (500.3 Km² en 1940 a 4,451 en 1990).

Las delegaciones del centro continúan perdiendo población a gran velocidad, mientras que las limitantes, principalmente al sur, aumentan su población.

En los primeras se observan crecimientos muy bajos, incluso negativos, que están reflejando cambios importantes en el uso del suelo habitacional por el de oficinas y comercio.

Los efectos de este proceso de invasión - sucesión sobre terrenos bien localizados (principalmente en la zona Este y Sur del perímetro A del la ZMCM) y provistos de todo tipo de servicios son palpables: aumento de tráfico, por tanto proliferación de estacionamientos, proliferación de servicios relacionados con la población flotante y no con la "residente", conflictos entre grupos de residentes y promotores del cambio, uso del suelo, etc. Por solo mencionar a algunos.


Es notorio ver como es que áreas de la ZMCM se han transformado básicamente al sector bancario y financiero (Sta. Fe, Periférico Sur, Reforma inclusive ahora el Centro histórico de la Ciudad).

EL FACTOR VEHICULAR:

Debido a los cambios de uso de suelo en el Centro Histórico (principalmente financiera o bancaria y de comercios (varios)) se ha manifestado otras problemáticas: los conflictos vehiculares en donde se manifiestan los trastornos en el tráfico en las horas pico, así como el desarrollo casi exagerado de estacionamientos públicos como privados para los autos de la población *flotante*.

Esto trae como consecuencia el aumento del nivel de contaminación por uso innecesario o evitable de los vehículos particulares de la población flotante que los utiliza para llegar a su destino, ya sea el de residencia o de trabajo.

Es por lo anterior que el Centro de la Ciudad de México está siendo considerada como zona de estacionamiento y de servicios.




TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CUADRO I ZMCM: Integración territorial, 1990.			
Delegaciones	Superficie (km²)	Municipios Conurbados	Superficie (km²)
Zona Metropolitana de la Ciudad de México			4,451.21
Distrito Federal	1,499.00	Estado de México	2,952.21
014 Benito Juárez*	27.96	002 Acapulcan	52.47
016 Miguel Hidalgo*	32.00	011 Atenco	159.67
017 Venustiano Carranza*	46.78	013 Atzacán de Zaragoza	89.00
002 Azcapotzalco	34.51	020 Cosacoac	44.97
003 Coyacacán	59.19	121 Cuautitlán Izcalli	107.83
004 Cuajimalpa	72.88	024 Cuautitlán de Romero Rubio	42.31
005 Gustavo A. Madero	91.46	025 Chalco	273.59
006 Iztacalco	21.84	028 Chianista	24.99
007 Iztapalapa	124.46	029 Chicoloapan	63.71
008 Magdalena Contreras, La	62.19	030 Chiconcuac	17.49
009 Milpa Alta	268.63	031 Chimalhuacán	33.68
010 Álvaro Obregón	93.67	033 Ecatepec	126.17
011 Tláhuac	88.41	037 Huiriquilcan	109.93
012 Tlalpán	309.72	039 Ixtapalaca	206.13
013 Xochimilco	134.58	053 Melchor Ocampo	32.48
		057 Nahuatlán	154.90
		058 Nezahualcóyotl	62.00
		060 Nicolás Romero	232.40
		070 La Paz	36.92
		081 Toluca	137.42
		091 Teoloyucan	30.63
		093 Tepozotlán	210.43
		099 Texcoco	503.53
		100 Texyuca	17.49
		104 Tlalaxpantla de Baz	83.39
		108 Tultepec	22.49
		109 Tultitlán	96.19

* Hasta 1970 constituían la demarcación del Distrito Federal llamada Ciudad de México.



ZMCM: Integración territorial, 1990



Unidades que integran la ZMCM, 1990

Número	Nombre	Contorno	Clave municipal
I	Ávaro Obregón	1	10
II	Azcapotzalco	1	2
III	Benito Juárez	Cd. Central	14
IV	Coyoacán	1	3
V	Cuajimalpa	1	4
VI	Cuauhtémoc	Cd. Central	15
VII	Gustavo A. Madero	1	5
VIII	Iztacalco	1	6
IX	Iztapalapa	1	7
X	Magdalena Contreras	2	8
XI	Miguel Hidalgo	Cd. Central	16
XII	Milpa Alta	3	9
XIII	Tláhuac	2	11
XIV	Tlalpan	2	12
XV	Venustiano Carranza	Cd. Central	17
XVI	Xochimilco	2	13
1	Acolman	3	2
2	Atenco	2	11
3	Atzacán de Zaragoza	2	13
4	Coacalco	2	20
5	Cuautitlán	3	24
6	Chalco	3	25
7	Chicoloapan	3	29
8	Chimalhuacán	2	31
9	Ecatepec	2	33
10	Huixquilucan	1	37
11	Iztapalapa	3	39
12	Jaltenco	3	44
13	Melchor Ocampo	4	53
14	Naucalpan	1	57
15	Nezahualcóyotl	1	58
16	Nextlalpan	3	59
17	Nicolás Romero	3	60
18	La Paz	2	70
19	Tecamac	3	81
20	Teoloyucan	4	91
21	Tepotzotlán	4	95
22	Texcoco	3	99
23	Tlalnepantla	2	104
24	Tultepec	3	108
25	Tultitlán	2	109
26	Zumpango	4	120
27	Cuautitlán Izcalli	3	121


Evolución de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1950-1990



* Véanse las claves municipales en el cuadro R-6.
Fuente: cuadro R-1.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Crecimiento poblacional en los distintos contornos de municipios, 1950-1990



Vease la delimitación de contornos en el cuadro R-6.

1. La *ciudad central* y las delegaciones que la forman dejaron de crecer y perdieron población en términos absolutos mostrando una tasa de crecimiento negativa en el periodo 1970-1990, que ya era la más baja durante el correspondiente a 1950-1970.

2. El *primer contorno* y todas las delegaciones y municipios que se incluyen en él mostraban durante 1950-1970 la tasa más alta, pero para 1970-1990 cayó dramáticamente por debajo del promedio de la ZCM, aunque aún permanece positiva.


3. El *segundo contorno* y casi la totalidad de sus unidades mantienen tasas altas, aunque levemente más bajas en el periodo 1970-1990 que en el anterior.

4. El *tercer contorno* y la mayoría de sus municipios pasan de una tasa menor a la promedio para la ZCM en 1950-1970, a la más elevada del conjunto en 1970-1990.


5. El *último contorno* considerado y los municipios que en él se incluyen mantienen estable aún su tasa durante 1970-1990, aunque para este periodo es ligeramente mayor que el promedio de la ZCM.

Fuente: cuadro R-2.

ZCM: cambios en la población por sub-áreas, 1980-1990



ZMCM: cambios en la población de la ciudad central, 1980-1990



LA MIGRACIÓN Y NATALIDAD.

.El crecimiento de población de la ZMCM fue de manera diferencial, ya que en la zona central registró una pérdida de población (1980-1990) a pesar de que ya era, y sigue siendo, la zona menos poblada, a diferencia de las zonas periféricas. Destacándose más en la Delegación Cuauhtemoc.

Es muy importante hacer notar que las zonas de mayor migración, entre ellas la Delegación Cuauhtemoc, residen las 2/3 partes de la población metropolitana.

.La natalidad en la ZMCM ha disminuido: 34 mil entre 1970 y 1980 y 25 mil entre 1980 a 1990.

Al interior de la ZMCM se observa una desconcentración de la población capitalina hacia los municipios conurbados del estado de México: en 1990 el 30% de los migrantes al estado de México eran del D.F.

La reducción de fecundidad o de natalidad a finales de los '70s afectó la estructura de la población en la ZMCM. Por ello personas entre 0 - 14 años de edad, ha disminuido su participación al 39.7% (1980) al 33.4% en 1990, mientras que las personas de edades activas (adultos básicamente) de entre los 15 - 64 años de edad se incrementó del 57% en 1980 al 62.8% en 1990; y personas mayores de 65 años de edad, aumentó al 38% en 1990.

.Según la información censal la situación durante 1985 a 1990 fue: 425,361 personas (mayores a los cinco años de edad) inmigraron a la ZMCM mientras que los emigrantes de la ZMCM, fue de 716,224 personas, es decir, la inmigración disminuyó mientras que la emigración casi duplicó su magnitud.

La edad de inmigrantes (1978 -1987) a la ZMCM era de 15 - 49 años de en un 60%, es decir una gran movilidad de jóvenes y adultos jóvenes, de los cuales el 9% con estudios profesionales.

En cuanto a los emigrantes de la ZMCM el 70% era Población Económicamente Activa (PEA), de los cuales el 16% eran profesionales y de posgrado.

Por tanto se observa que se perdió gran parte de mano de obra calificada.

De los emigrantes: el 34% llegó a trabajar, el 15% a buscar trabajo y el 50% era PEI.

Mientras que los inmigrantes: el 37% llegó a trabajar, el 22% llegó a buscar trabajo y el 41% era PEI.

.Si se supone que "la fecundidad continuará disminuyendo, en el futuro, para alcanzar una tasa bruta de reproducción cercana a 1 hija por mujer a partir del año 2005; que la mortalidad continuará también en un descenso de tal modo que la esperanza de vida en el año 2000 sea de alrededor 72 años; y, que el saldo neto migratorio sea nulo en los próximos años, la población de la ZMCM llegará AL AÑO 2010 A 21.9 millones de habitantes, en el 2020, 24.5 millones.

La población vieja crecerá y la joven disminuirá y con ello las presiones al sector laboral, de vivienda, la salud y sistema de seguridad social.

Entre las principales causas de la emigración de la ZMCM, y principalmente del Centro Histórico, fue la búsqueda de empleo a las zonas industriales las rentas congeladas de los años '40s decretada por el ex-presidente Manuel Ávila Camacho en 1942, el encarecimiento de los servicios públicos y de la vida en general, otro aspecto es la educación que se está privatizando a gran medida, la dificultad de encontrar una vivienda decorosa o digna, ya sea por compra o por renta, la inseguridad familiar y personal por la criminalidad que va en aumento, las incomodidades y los costos físicos y emocionales que representa vivir en ésta metrópoli, el temor de vivir en una zona de alto riesgo sísmico que puede causar tanto daños físicos como materiales, etc.

La migración por crisis económica se debe a que la mayoría de los habitantes residentes del Centro se vieron envueltos en dicha crisis, por lo que muchos de ellos se vieron en la necesidad de emigrar a otros lugares (principalmente a la zona conurbada industrial) ya que además la población tanto emigrante como la establecida en el Centro Histórico son personas con niveles bajos de escolaridad y por ende con posibilidades de ingresos económicos muy bajos (49% de 0.75 - 1.25 veces el salario mínimo, el 43% de 1.26 -2.00 vsm y el 8% de 2.1-3.00 vsm) lo que les obliga a buscar zonas donde la propuesta de empleo les sea conveniente.

DÉFICIT DE VIVIENDA.

Otro importante problema por el que se encuentra gran parte de la población del país es el déficit de vivienda.

Según el INFONAVIT para el año 2,005 el déficit de vivienda será de 7.6 millones en toda la República.

En la actualidad el déficit de vivienda del país es de un poco más de 5.0 millones, mientras que en el Distrito Federal es de más de un millón de viviendas.

Como menciona Carlos Garrocho en su libro: *Sistemas Metropolitanos: El Centro de la ZMCM* "parece estar en proceso de decadencia, {... es decir, una} ciudad central que experimenta una decadencia económica, demográfica y social. Pierde oportunidades de empleo, pierde población y disminuyen los niveles de vida {...} Los habitantes que se quedan {...} enfrentan la erosión constante de sus estructuras comunitarias {...} partida de amigo, familiares y vecinos {debilitando} las relaciones sociales" perdiendo el interés común del entorno.

CUADRO 2
Origen de los inmigrantes a la ZMCM: 1975-1980, 1985-1990 y 1978-1987.

Entidad de residencia anterior	1975-1980	%	1985-1990	%	1978-1987 ^a	%
Puebla ^a	59,726	11.9	62,935	14.8	107	14.7
Veracruz	57,304	11.4	58,512	13.8	59	8.1
Oaxaca	51,665	10.3	50,904	12.0	81	11.2
Hidalgo	41,942	8.4	48,889	11.5	59	8.1
Guerrero	40,095	8.0	30,773	7.2	41	5.6
Michoacán	39,252	7.8	30,755	7.2	44	6.1
Guanajuato	34,096	6.8	20,312	4.8	36	5.0
Jalisco	23,753	4.7	14,991	3.5	15	2.0
México ^b	-	-	-	-	99	13.7
Otras entidades	154,117	30.7	107,290	25.2	185	25.5
Total	501,950	100.0	425,361	100.0	725	100.0


^a Los Valores son censales.
^b En el caso de México, incluye los municipios no conurbados y la información es únicamente para el periodo 1978-1987.
 Fuentes: INEGI. (Varios años) X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, 1980 y 1990 del Estado de México y Distrito Federal. Resultados Definitivos. Cuadro 14 de 1980 y Cuadro 5 de 1990. CONAPO. 1988. Encuesta Nacional de Migración en Áreas Urbanas.

Movimiento poblacional entre el Distrito Federal y el Estado de México, 1985-1990

CUADRO 3
Destino de los emigrantes de la ZMCM: 1975-1980, 1985-1990

Entidad federativa de destino	1975-1980	%	1985-1990	%	Incremento relativo
Morelos	19,119	4.8	47,111	6.6	2.5
México ^a	16,287	4.1	38,924	5.4	2.4
Querétaro	15,639	3.9	37,286	5.2	2.4
Baja California	10,044	2.5	34,040	4.8	3.4
San Luis Potosí	10,402	2.6	21,753	3.0	2.1
Tlaxcala	8,189	2.1	18,622	2.6	2.3
Agascalientes	5,505	1.4	18,521	2.6	3.4
Quintana Roo	3,644	0.9	13,382	1.9	3.7
Baja California Sur	2,679	0.7	5,449	0.8	2.0
Otras Entidades	305,602	77.0	481,136	67.2	1.6
Total	397,110	100.0	716,224	100.0	1.8

^a Solo incluye los emigrantes a los municipios no conurbados.
 Fuente: INEGI. X y XI Censos Generales de Población y Vivienda 1980 y 1990.



EL CENTRO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE MEXICO:
¿AUGE O DECADENCIA?

ZMCM: BASE DE DATOS DE EMPLEO EN SERVICIOS, 1960-1990

MUNICIPIOS Y DELEGACIONES METROPOLITANAS	EMPLEO SERVICIOS 1960	(%) DEL TOTAL METROPOLITANO	EMPLEO SERVICIOS 1990	(%) DEL TOTAL METROPOLITANO	CAMBIO ABSOLUTO 80-90	CAMBIO RELATIVO (%) 80-90
CIUDAD CENTRAL	237716	81.206216	296273	86.5097145	58557	27.5
MIGUEL HIDALGO	47645	12.1	74771	16.1	27126	57.4
CUAUHTEMOC	14335	12.0	17447	14.2	3112	14.8
BENITO JUAREZ Y CARRANZA	15376	11.6	67853	13.0	52477	50.5
	1707	1.5	2724	4.2	2017	117.2
CONITORIO I	115301	20.746144	176430	33.5375726	60129	52.4
UTAPALAPA	9095	2.3	20152	3.8	11057	122.2
MALCALPAN	19484	5.0	25156	4.9	5672	29.1
NEZAHUALCOYOTL	7111	1.8	12113	2.6	5002	64.4
TLANEPANTLA	8241	2.3	14508	2.8	5767	69.0
ALVARO OBREGON	2238	5.6	30021	5.7	7180	31.5
COYOACAN	12567	0.8	16633	3.6	14126	64.2
ACAPULTECO	19615	4.1	14223	2.7	-1492	-10.0
OTZACACCO	8651	1.7	8226	1.6	-1425	-16.0
G. A. MADERO	21869	5.6	27321	5.3	5452	26.8
CUAHUALPA	1107	0.3	3219	0.6	2112	190.8
CONITORIO II	31771	8.2	49123	9.4	17352	54.7
TULTILAN	294	0.1	1872	0.2	678	172.1
CHIMALHUACAN	30	0.0	956	0.2	926	3066.7
JILOTEPEC	13	0.0	6	0.0	-7	-53.8
LA PAZ	489	0.1	1448	0.3	979	200.1
ECATEPEC	2913	1.0	10250	2.0	4287	146.2
MEXQUILUCAN	97	0.0	1894	0.4	1804	1849.0
TILAPAHUAC	858	2.2	15702	3.0	7163	83.9
TLANCANTIL	574	0.1	1834	0.4	1419	261.1
CUAUTZOTZAL	618	0.2	3174	0.6	2556	413.6
XICOMILCO	12312	3.4	2550	0.7	8762	-72.2
COACALCO	856	0.2	1320	0.3	462	54.0
M. CONTRERAS	1716	0.4	3453	0.7	1777	102.6
ATIZAPALCO DE Z.	1412	0.4	4188	0.8	2775	196.4
CONITORIO III	3075	0.8	1199	1.5	5030	163.4
TEOLOTILHACAN	133	0.0	127	0.0	-6	-4.5
TEZCAN	289	0.1	426	0.2	137	217.0
TEZCUIYUCA	22	0.0	46	0.0	24	118.2
TULTEPEC	90	0.0	145	0.0	55	61.1
TEOZOTITLAN	327	0.1	273	0.1	-54	-20.8
CHALCO	454	0.1	1816	0.3	1362	300.0
CHICOLOAPAN	41	0.0	401	0.1	360	878.8
CUAUTITLAN	734	0.2	254	0.3	1810	245.5
MALPA ALTA	230	0.1	256	0.1	26	11.7
ADOLPHO	96	0.0	149	0.0	53	55.7
MEXTLAHUACAN	19	0.0	17	0.0	-2	-10.5
NICOLAS ROMERO	762	0.1	1940	0.2	777	299.4
MELCHOR OCCASIO	74	0.0	143	0.0	71	95.8
UTAPALAPA	304	0.1	967	0.2	678	223.0
JALTENCO	4	0.0	19	0.0	15	375.0
TOTAL	287548	100	523548	100	235900	35.1

FUENTE: CENSUS DE COMERCIO Y SERVICIOS 1960-1990


La ciudad central: ¿proceso de decadencia?

CIUDAD CENTRAL (DELEGACIONES)	A	B	C	D	E	↓	↑
BENITO JUAREZ	↓	↑	↑	↓	↑	2	3
CUAUHTEMOC	↓	↓	↓	↓	↓	5	0
MIGUEL HIDALGO	↓	↑	↑	↓	↓	3	2
V. CARRANZA	↑	↑	↑	↓	↓	2	3


- A CAMBIOS EN EMPLEO INDUSTRIAL, 1960-1988
- B CAMBIOS EN EMPLEO EN COMERCIO, 1960-1988
- C CAMBIOS EN EMPLEO EN SERVICIOS, 1960-1988
- D CAMBIOS EN LA POBLACION, 1960-1990
- E CAMBIOS EN LOS NIVELES DE BIENESTAR, 1960-1990

FIGURA III

Distribución de la población por grandes grupos de edad en los contornos de municipios, 1990



Distribución de la población por grandes grupos de edad en los contornos de municipios, 1990



CUADRO R-4
Distribución de la población metropolitana
por grandes grupos de edad, 1990

Población	ZMCM	%	C.C.	%	1	%
Entre 0 y 14 años	5 009 471	33.39	<u>500 941</u>	<u>26.15</u>	2 336 677	32.27
Entre 15 y 64 años	9 419 485	62.78	<u>1 273 469</u>	<u>66.48</u>	4 629 295	63.93
De 65 y más años	573 882	3.83	<u>141 078</u>	<u>7.37</u>	274 849	3.89
Población	2	%	3	%	4	%
Entre 0 y 14 años	1 511 316	36.14	588 488	39.61	72 049	40.25
Entre 15 y 64 años	2 557 339	61.15	858 612	57.79	100 770	56.29
De 65 y más años	115 088	2.70	38 664	2.60	6 203	3.46

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. XI Censo General de Población y Vivienda del Distrito Federal y Estado de México, 1990.



EDAD DE LOS ENTREVISTADOS

EDAD	PORCENTAJE	NO. DE CASOS
16 a 24 años	30.6	26
25 a 35 años	30.6	26
36 a 49 años	18.8	16
50 y +	20	17
TOTAL	100	85


Fuente: Entrevistas a comerciantes del barrio de Tepito realizadas en diciembre de 1992.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN


COMPOSICION FAMILIAR




VIVIENDA



PORCENTAJES INGRESOS POR FAMILIA



PIRAMIDE DE EDADES



INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA SOCIAL Y DEMOGRÁFICA

TESIS CON
 FALLA LE ORIGEN

MOD. 5187
FALLA LE OR.GEN

TEJIS CON
FALLA LE OR.GEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO.

En esta zona podemos notar varios edificios con gran relevancia histórica y artística y es por ello que han sido catalogados por parte del INAH como monumentos históricos.

Ellos datan desde el siglo XVII hasta el siglo XX, aunque la mayoría de ellos ya han sufrido modificaciones y arreglos en su arquitectura: en sus acabados y en sus espacios, debido a las necesidades de los usuarios o a cambios estructurales por su mal comportamiento con respecto al suelo y a los demás edificios colindantes.

Las características arquitectónicas que sobresalen en cada siglo se han tratado en el tema aspectos históricos.

De acuerdo a visitas de campo y a información documental podemos detectar algunos edificios de relevancia cercanos a la zona, de los cuales mencionaremos algunas características histórico-arquitectónicas importantes que puedan determinar el desarrollo de la tesis.

Afortunadamente en este momento no se observa algún comportamiento estructural anormal en los edificios que forman la cuadra de estudio-trabajo, pese a que en algunos casos se encuentran edificios de considerable altura (26m±, 4 pisos) como en el caso particular de la calle de Venustiano Carranza Nos. 37, 39 y 41 o en la calle de República de Uruguay Nos. 54, 56 y 57; aunque ésto seguramente se debe a un buen control y prevención del comportamiento estructural de los edificios que intervenían, ya que en el primer ejemplo el edificio con No. 39 es de los años 70s y el 41 de la primera década del siglo, mientras que en el segundo ejemplo ambos edificios son de mediados siglo XX.

• CONVENTO DE SN. AGUSTIN

(Rep. De El Salvador No. 70, 74-76 esq. Con Isabel la Católica).

En 1541, por solicitud de la orden religiosa de los dominicos de tener un sitio para su fundación, el virrey *Antonio de Mendoza puso la primera piedra del templo y convento* y se construyó una fábrica de adobe; el templo se terminó de construir en 1543.

En 1569 funcionaba como seminario donde vivían 70 personas (novicios y sirvientes).

En 1575 se construyó el famoso puente llamado *Arco de Sn. Agustín* que comunicaba al noviciado atravesando una calle. Se demolió en 1823.

En 1587 se terminó los nuevos monasterio y templo, el cual sufrió muchos problemas de hundimiento y de inundación.

En 1676 se incendió el templo. En 1677 con la dirección del arquitecto fray Diego Valverde se reconstruyó, y en 1692 se abrieron sus puertas.

Los muros son de piedra con tezontle, los arcos y los ornamentos de cantera labrada.

Su nave en cruz latina con doce capillas laterales, una de ellas se abría al poniente.

La antesacristía y sacristía tienen una cúpula de gajos con tambor circular.

El retablo mayor data del año 1697, hecho por el escultor Thomas Xuárez y fue dorado por Simón y Nicolás de Espinosa. Los cuatro cuerpos tenían columnas salomónicas. Tenía pinturas de famosos (Sebastián de Arteaga, Zurbarán, etc.)

En 1702 se le colocó sillería al coro por Salvador de Ocampo.

En 1701 se construyó al poniente del crucero del templo la capilla de la *Tercera Orden* con planta de cruz griega y cúpula octagonal.

En 1860 se demolió parte del convento y otras fueron fraccionadas y vendidas a particulares.

En 1861 la capilla fue desmantelada, se destruyeron los altares y la sillería del coro.

En 1867 el gobierno de Benito Juárez recuperó el predio que Vicente Escandón había comprado y la convirtió en la actual Biblioteca de México, construyéndoseles nuevas fachadas al norte y al poniente, se conservó la portada aumentándosele un frontón curvo, el pretil se decoró, el muro del atrio se demolió, se transformó en jardín y se le colocó una verja de hierro con columnas de cantera con bustos de mexicanos destacados. En el interior se cerraron con muros los brazos del crucero, se construyó una falsa bóveda de madera y estuco, a las capillas laterales se les anexó un piso más, se iluminó la nave con una ventana de medio punto en la cabecera del templo.

En 1902 se hicieron las fachadas que ocultaron la capilla de la Tercera Orden.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Su fachada principal es de tezontle y cantera mientras que los muros son están formados con piedra con un espesor promedio de 1.60m.

Los entresijos son ahora de concreto armado con forma plana.

La cubierta es de piedra.

- **CASA DE LOS CONDES DE SN. MATEO VALPARAISO.**

(Isabel la Católica 44 esq., Venustiano Carranza 58-60).

Se construyó con piedra de Chiluca (□) y con tezontle, con terrón (□) y hornacina (□) en el ángulo; toda la superficie de sus fachadas con huecos o balcones con sobrejambas (aunque se modificó su entresuelo alargando las ventanas del primer piso por el BanaMex en 1884). Su patio hace alarde de la estereotomía gótica donde se nota la matemática en la técnica constructiva; es una montea (□) con tres grandes arcos (2 de 14 m y el resto de 16 m) logrando la llamada bóveda de arcos cruceros mantenida por su propio peso sin estribos. La portada principal y las del patio tiene una composición miguelangelesca con pilastras con decoración escultórica entre el entablamiento (□) y el dintel inferior así como de sillares acodados (□). La puerta principal con decorados de líneas onduladas mixtilíneas. Los arcos de las puertas que comunican al patio, son arcos mixtilíneos de impronta (□) canteril y rigurosas pilastras. Sobresale la escalera de doble rampa en caracol soportada con columnas de capiteles inclinados según la rampa.

Los entresijos ahora son de concreto armado así como también su cubierta.

- **TEMPLO DEL COLEGIO DE STA. Ma. DE LA CARIDAD.**

(Bolívar 37 esq., Venustiano Carranza 34).

En 1548 la Cofradía del Santísimo Sacramento se hizo cargo de su construcción.

En 1570 el arquitecto Claudio de Arcinie contratado por la Cofradía.

En 1716 el arquitecto Antonio Álvarez realizó un reconocimiento de la cubierta de madera.

Se reconstruyó a mediados del siglo XVIII. Entre 1742 y 1744 el arquitecto José Eduardo de

Herrera construyó las bóvedas y las portadas por el escultor Bernardo Romero.

En 1847 el arquitecto Lorenzo de la Hidalga renovó el interior e hizo los retablos.

El actual edificio conserva su rodapie con molduras de recinto, cantera y tezontle en el exterior. En su interior cuenta con una sola nave con bóvedas independientes sobre arcos fajones, también conserva los vitrales y una capilla lateral la sección del coro desapareció.

La fachada principal tiene un acabado de aplanado de color gris claro con base de piedra con tezontle, los muros tienen un espesor de 1.20m.

La cubierta es de piedra formando las bóvedas a lo largo de la nave.

- **COLEGIO DE LAS NIÑAS DE NTRA. SEÑORA DE LA CARIDAD.**

(Bolívar 35-37, esq. 16 de septiembre 29).

Fue creado como institución educativa para niñas mestizas, fundado en 1532 por la orden de religiosos los franciscanos.

En 1768 el arquitecto Ildefonso de Iniesta Vejarano proyectó la reedificación del edificio. Formó parte del templo del Colegio de Sta. Ma. de la Caridad en el siglo XVIII. Funcionó hasta 1862, época en la que las niñas fueron trasladadas al Colegio de las Vizcainas.

Ya en el presente siglo fue remodelado en 1900 modificándosele algunas partes interiores, fue transformado para hotel y después fue remodelado y usado como casino alemán, así como también para alojar el Teatro Colón.

En la actualidad no tiene algún uso.

1. La fachada principal tiene un acabado final de cantera gris, mientras que los muros son hechos con piedra y tezontle y con un espesor de 0.90m.


2. Los entresijos así como la cubierta son de concreto armado; ambas son planas.

- **CASA DE LA MARQUESA DE ULUAPA.**

(Bolívar 51 esq., Rep. De Uruguay 31).

Esta edificación se construyó en el siglo XVIII.

Fue vivienda del marqués de Uluapa Alejandro Acevedo y Cosío en 1836, en 1840 perteneció al general Antonio Mosso, en 1881 perteneció al Lic. Luis Méndez y en 1888 al ex-presidente Porfirio Díaz.



EDIFICIOS CATALOGADOS COMO
MONUMENTOS HISTÓRICOS EN LA
MANZANA DE TRABAJO (ver fotografías)

Bolívar No. 44

Uso original: casa habitación

Uso actual: comercio

Época de construcción: S XIX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: cantera aplanado, ocre

Muros: piedra, ladrillo

Entrepisos: falso plafond

Cubierta: falso plafond

Forma/entrepisos: plana

Forma/cubierta: plana

Ancho de muros: 0.70m

Bolívar No. 46

Uso original: comercio, habitación

Uso actual: comercio, habitación

Época de construcción: S XIX y XX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: cantera aplanado, ocre

Muros: tabique

Entrepisos: concreto

Cubierta: concreto

Forma/entrepisos: plana

Forma/cubierta: plana

Ancho de muros: 0.40m

Bolívar No. 51

Uso original: habitación

Uso actual: comercio

Época de construcción: S XVIII y XIX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: aplanado gris

Muros: piedra, ladrillo

Entrepisos: viga, entablado

Cubierta: concreto

Forma/entrepisos: plana

Forma/cubierta: plana

Ancho de muros: 0.80m

República de Uruguay No. 36, esq. Bolívar 48

Uso original: habitación

Uso actual: habitación, comercio

Época de construcción: S XVIII, XIX y XX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: aplanado, cantera, crema

Muros: ladrillo

Entrepisos: viga, entablado

Cubierta: falso plafond

Forma/entrepisos: plana franciscana

Forma/cubierta: plana

Ancho de muros: 0.70m

República de Uruguay No. 38.

Uso original: habitación

Uso actual: habitación, bodega

Época de construcción: S XIX y XX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: cantera

Muros: ladrillo

Entrepisos: falso plafón

Cubierta: falso plafón

Forma/entrepisos: plana

Forma/cubierta: plana

Ancho de muros: 0.50m

República de Uruguay No. 40.

Uso original: habitación

Uso actual: comercio

Época de construcción: S XIX y XX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: cantera, aplanado, gris

Muros: ladrillo

Entrepisos: concreto

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Cubierta: concreto
 Forma/entrepisos: plana
 Forma/cubierta: plana
 Ancho de muros: 0.40m

República de Uruguay No. 52.

Uso original: habitación
 Uso actual: habitación, comercio
 Época de construcción: S XX

Características Materiales predominantes

Fachada principal: cantera, aplanado, gris
 Muros: piedra, tabique
 Entrepisos: falso plafón
 Cubierta: viga entablada
 Forma/entrepisos: plana
 Forma/cubierta: plana franciscana
 Ancho de muros: 0.30m

Venustiano Carranza No. 41.


Uso original: habitación
 Uso actual: comercio
 Época de construcción: S XX (1913)

Características Materiales predominantes

Fachada principal: cantera
 Muros: ¿?
 Entrepisos: ¿?
 Cubierta: ¿?
 Forma/entrepisos: plana
 Forma/cubierta: ¿?
 Ancho de muros: ¿? m

TEJIS CON
 FALLA DE ORIGEN

FOTOGRAFÍAS DE EDIFICIOS COLINDANTES



EDIFICIOS CON NÚMEROS OFICIALES
(DE IZQUIERDA DERECHA):
REP. DE URUGUAY: 36 Y 38



EDIFICIOS CON NÚMEROS OFICIALES
(DE IZQUIERDA A DERECHA):
REP. DE URUGUAY 38 Y 40


TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



EDIFICIO CON NÚMERO OFICIAL:
REP. DE URUGUAY 42




TERRENO A USAR: REP. DE URUGUAY No. 44

ESTADO
UNION DE URUGUAY



EDIFICIOS CON NUMEROS OFICIALES (DE
IZQUIERDA A DERECHA):
REP. DE URUGUAY 48,50,52



EDIFICIOS CON NÚMEROS OFICIALES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

(DE IZQUIERDA A DERECHA):
VENUSTIANO CARRANZA 49, 47 Y 45




TERRENO A UTILIZAR:
VENUSTIANO CARRANZA No. 43



EDIFICIOS CON NÚMEROS OFICIALES
(DE IZQUIERDA A DERECHA):
VENUSTIANO CARRANZA 41 Y 39.

TESIS CCN
FALLA DE ORIGEN

HIPÓTESIS



HIPÓTESIS:

Considero que si proponemos:

1. La creación de nuevos conjuntos habitacionales, y que inclusive:
2. los denomináramos "auto-suficientes" hasta cierto punto económicamente y funcionalmente, de tal manera que:
3. el diseño de dichos conjuntos habitacionales fueran atractivos para los usuarios por :
 - su seguridad ante sismos
 - su modernidad e integración al sitio
 - su cercanía a sus centros de trabajo
 - por la flexibilidad de distribución de sus espacios y que además:
4. los usuarios tengan
 - su lugar de trabajo dentro o cerca del Centro Histórico
 - un cierto nivel cultural en donde sientan respeto e interés por el Centro Histórico
 - posibilidades económicas (nivel socio-económico mínimo: medio) de mantener y cuidar su zona de vivienda, entonces:

Dicho proyecto podrá formar parte de un ejemplo a seguir, ya que dará seguridad a nuevas familias y a otras más de querer obtener su vivienda, lo que también convendrá a los empresarios y/o jefes de los centros de trabajo dentro del Centro Histórico para apoyar nuevos programas para el desarrollo tanto de conjuntos habitacionales como de servicios y equipamiento.

Formará parte a la solución del déficit de vivienda en la Cd. de México.

Traerá como consecuencia un aumento de población relativamente joven, con posibilidades de que se desarrollen -en el Centro Histórico- sus futuras generaciones y que, por tanto, haya ya un motivo (con intereses particulares) de conservación y mantenimiento de su zona de vivienda por parte de la futura población. Como consecuencia la regeneración y revitalización del Centro Histórico.

TESIS CON
FALSA LE ORÍGEN

AND STATE
UNIVERSITY OF TEXAS

TESIS CON
VAL. M. DE GR. 300

REV. 8/84
ANEXO DE LA LEY

TESIS

TESIS:

La sociedad de este fin de milenio ha evolucionado demasiado, caracterizándose por su gran dinamismo y versatilidad, es por eso que las nuevas obras de arquitectura deben de diseñarse de tal manera que los individuos que las habiten puedan desarrollarse como tales, con gran facilidad, libertad y gusto por su desempeño y por el hecho de estar.

Por lo anterior, mi propuesta es sobre cómo considero deba ser un proyecto arquitectónico en la actualidad, refiriéndome específicamente al caso de un conjunto habitacional en el Centro Histórico de la Cd. De México:

- Debe ser *autosuficiente* económica y energéticamente hablando, logrando una interacción e integración con su medio ambiente, es decir, 1. que sea capaz de generar sus propias fuentes de ingresos económicos para el cuidado y mantenimiento del mismo edificio y 2. Que pueda captar y utilizar las fuentes de energía que la misma naturaleza proporciona y que podríamos catalogarlas como *interminables* (solar y eólica) para utilizarlas a favor del funcionamiento del edificio y así lograr una armonía entre la naturaleza y el hombre sin alterarla pero así apoyándonos en sus beneficios.
- Que los espacios que forman dicho conjunto deben tener flexibilidad en su distribución y uso. Como es sabido cada día la población se incrementa y los espacios cada vez son menores, es por eso que surge la propuesta de que los espacios arquitectónicos deben ser aprovechados a su máxima capacidad y de la mejor manera, racional y confortablemente (física, estética y psico-emotivamente).
- Es por eso que considero que los espacios deban de tener la posibilidad de una doble o hasta una triple funcionalidad si las condiciones lo permiten, además
 - con la característica de que los mismos usuarios puedan modificar dichos espacios, sus dimensiones y limitantes, es decir, que puedan ser más chicos o más grandes según sus necesidades.
 - Que los espacios sean lo más transparentes posible, alegres y relajantes; en la actualidad debido al gran número de actividades en las que se desenvuelve la humanidad y su dinamismo, han ocasionado el aumento desmedido del *estrés* de la misma sociedad, de ahí la importancia del buen diseño arquitectónico ya que podría ser parte de la solución o el empeoramiento del ya planteado problema que nos atañe: revitalización del Centro Histórico y déficit de vivienda.
 - En referencia a los usuarios y específicamente al Centro Histórico, que los usuarios tengan su centro de trabajo cerca de su zona de vivienda y viceversa, ya que en la actualidad y en varias ciudades, la población económicamente activa (PEA) tiene que trasladarse grandes distancias para ir a su lugar de vivienda a la zona de trabajo, lo que ocasiona conflictos vehiculares: *embotellamientos*, de estacionamiento y de contaminación, entre otros.
 - Que los usuarios tengan como mínimo ciertas características culturales y económicas que requiere el lugar. En los *Centros* importantes de Ciudades, como los son los Centros Históricos, debe existir un gran respeto histórico y artístico, para que éstos puedan mantenerse en vida como un patrimonio a la humanidad; es por ello que es importante insertar a una población con necesidad de vivienda y que por sus características culturales y económicas tengan las posibilidades de crear una conciencia ciudadana de cuidado y mantenimiento al patrimonio cultural y artístico de la humanidad.

TESIS CCN
FALLA LE ORIGEN

ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE ALABAMA

ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE ALABAMA

EL SITIO

EL SITIO.

La propuesta del lugar a desarrollar el proyecto es en uno de los lotes baldíos de la zona del Centro Histórico de la Cd. De México, preferentemente en un área (perímetro A del Centro) en donde, por sus características actuales, ha cambiado notablemente el uso del suelo (y el uso de los edificios) a usos de tipo financiero y comerciales básicamente y casi en su totalidad (zona este dentro del perímetro A).

Los lotes propuestos se encuentran ubicados, uno en la calle de Uruguay No. 44 entre las calles Bolívar e Isabel la Católica y el otro, casi exactamente atrás del anterior, en la calle Venustiano Carranza No. 43

El motivo por el cual se eligió este terreno es con el fin de renovar y arraigar a la población preferentemente flotante y económicamente activa del Centro Histórico que se encuentra en la periferia del sector A, ya que ésta zona cuenta con cierta tranquilidad durante el día a diferencia de otras, es una zona histórica, cultural y arquitectónicamente atractiva y de importancia relevante, el terreno cuenta con todos los servicios públicos, tiene dos frentes a una calle cada uno lo que dará facilidades tanto en el momento de la obra como en el momento de vida útil del conjunto y el tipo de personas que laboran en dicha zona cuentan con capacidades económicas y posiblemente culturales como para poder ser usuarios del conjunto y mantenerlo.


Además de ser uno de los lotes con mayor superficie dentro de la zona sugerida para poder dar mayor número de servicio y viviendas.

Actualmente el terreno está en venta y es rentado por el dueño como estacionamiento público, el cual es usado en su mayoría por los trabajadores de los bancos y tiendas de prestigio de comida rápida de la zona.

Para este tema vea los planos correspondientes al sitio en el apartado de planos.


TESIS CON
FALLA LE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



LA ZONA
ESCALA: 1:7500


TESIS CON
FALSA DE ORIGEN



LA ZONA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros





ESCALA: 1:1500




EL SITIO


TRIS COM
 TALLER DE CIEN
 (stamped text)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros





EL TERRENO
ESCALA: 1:500



EL TERRENO

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros



ASPECTOS GEOLÓGICOS DEL SITIO.

En el suelo de lo que se ha delimitado como la zona III (lacustre), se encuentra inmerso lo que es hoy el Centro Histórico de la Cd. De México.

Ésta zona está integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresible, separados por capas arenosas con contenido de diversos limos o arcilla. Éstas capas arenosas son desde consistencia firme a muy dura, de espesores variados (desde centímetros a un par de metros). Las capas de arcilla están cubiertas superficialmente por suelos aluviales (tierra acumulada por el paso del agua fluvial), rellenos artificiales con un espesor superior a los 50m.

Todo esto como derivación de lo que históricamente se conoce, la actual Cd. de México y particularmente el Centro Histórico de la Cd. de México, su geología la ha caracterizado por ser un lugar lacustre por naturaleza, y en la actualidad aunque ya no se concibe de tal manera, permanecen los vestigios en el subsuelo y sus consecuencias en la superficie de su terreno, como parte de esa llamada Cuenca de del Valle de México.

ASPECTOS CLIMÁTICOS DEL SITIO.

La delegación, así como gran parte de la Ciudad de México, tiene un clima templado moderado con lluvias en verano.

La temperatura del mes más frío (enero) es entre de 3° - 18° C mientras que el mes más cálido (mayo) es inferior a 22°C.

La temperatura máxima extrema es de 33.5°C y la mínima extrema es de 4.5°C.

En los meses de julio y septiembre se presenta la mayor precipitación del año, mientras que la precipitación pluvial anual alcanza los 563.7 mm.

La humedad media anual oscila entre el 50% al 70%.

Cabe señalar que en particular el Centro Histórico de la Cd. de México cuenta, por sus factores polutantes, con características particulares en relación al resto del Valle de México. Una de ellas es que en temporada de lluvias, es decir en verano entre los meses junio y septiembre debido a la grandes precipitaciones de época, a su altitud y relación con los límites físicos del Valle se crea un medio en donde la humedad en esa zona alcanza su mayor valor de humedad (70%), mientras que durante los meses de primavera principios de verano (marzo a mayo) la humedad se mantiene pero con valores menores debido a su historia geológica (zona pantanosa). En cuestiones de temperatura prácticamente todo el año cuenta con temperaturas no menores a los 18°C a excepción en la temporada de Invierno y en Ondas Frias y Fenómenos Externos al Clima particular de la Cd.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1970 JUN 17
UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106

TESIS C/N
FALLA LE OR.GEN

EL USUARIO

EL USUARIO.

Este conjunto está dirigido preferentemente a parejas jóvenes de personas casadas con hijos (o futuros hijos) y que formen una familia nuclear máxima del tipo mediana (de 5 a 6 miembros); que cuenten con trabajo en el Centro Histórico y que cuenten con ingresos mayores a 5 Veces el Salario Mínimo (VSM).

El motivo por el cual es necesario el que cumplan estas características los usuarios, es con los siguientes fines, que:

1. Las mismas no tengan que viajar grandes distancias desde su lugar de residencia al de trabajo y, como consecuencia, lograr evitar el uso del automóvil particular para transportarse dentro del Centro; evitando a la vez: Conflictos vehiculares, contaminación vehicular y el aumento de la necesidad de los estacionamientos públicos en la zona.
2. Crear un patrimonio para los hijos de los usuarios y evitar el que tengan que emigrar por falta de vivienda en un futuro, y como consecuencia:
3. Éstos tengan un interés particular de mantener y cuidar el aspecto urbano del contexto que les rodea, esto como consecuencia del cuidado e interés que tendrán para con su vivienda.

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente

4. Lograr el cuidado, la actividad y la convivencia humanas más constantes y diarias en ésta Zona.

Según estadísticas del INEGI se calcula que el 78.24% de la Población Económicamente Activa (PEA) de la Zona Metropolitana de la Cd. De México, tiene ingresos de entre 1 a 10 veces el salario mínimo (vsm), siendo que la delegación Cuauhtemoc se encuentra dentro de ese rango, podemos notar el motivo por el cual la población residente del Centro Histórico —en su mayoría— ya tan solo se preocupa por sus necesidades inmediatas y se olvida de su entorno.

Es por lo anterior que se propone integrar a la gente con el perfil anteriormente mencionada, con capacidad tanto económica como cultural para poder formar parte de la renovación y revitalización del Centro Histórico.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

REV. SWIT

TESIS CON
FALLA I.E. CR. GEN

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO.

El D.D.F. a lo largo de sus actividades se ha dado a la tarea de tratar de resolver entre muchos otros aspectos el del déficit de la vivienda así como el del mejoramiento del Centro Histórico en coordinación con la Delegación que en nuestro caso particular es la Delegación Cuauhtemoc.

Para ello se han realizado varios programas de entre los cuales podemos mencionar uno: Programa de mejoramiento popular.

En éste programa, por medio de un análisis socioeconómico se da crédito a los solicitantes, en muchos de los casos se cuenta con el apoyo de instituciones de fideicomiso como de: BanObras, FonHaPo, FoViBanca, FonDe.DF, NAFINSA, y SEDUVI, para que posteriormente los acreditados vayan pagando según los plazos establecidos previamente y en cooperación con el Ayuntamiento de Barcelona, España

Es por lo anterior que se propone lograr un convenio entre el Departamento del Distrito Federal, la Delegación Cuauhtemoc, algunas de esas empresas de fideicomiso anteriormente mencionadas así como de los jefes empresarios con sucursales en el Centro Histórico, en el cual sea posible que, junto con los programas de vivienda y mejoramiento urbano, y el apoyo financiero de las empresas sea posible llevar a cabo dicha propuesta de desarrollo habitacional para el mejoramiento arquitectónico-urbano del Centro Histórico de la Cd. de México.

Con esto y una vez lograda la construcción del conjunto (s) habitacional (es) se esperará una recuperación a mediano plazo del monto utilizado en dicha obra por medio de las ganancias primarias obtenidas en los giros comerciales que se hayan propuesto. Una vez logrado pagar las deudas monetarias a las empresas financieras el resto de las ganancias obtenidas de los giros comerciales del conjunto(s) será utilizado para el mantenimiento del conjunto habitacional (es) el cual será manejado por una administración formada por usuarios del conjunto (s).

TESIS CON
FECHA DE ENTREGA

TEGIS CON
FALLA LE OR.GEN

PROGRAMA DE NECESIDADES

TEGIS CON
FALLA LE OR.GEN

PROGRAMA DE NECESIDADES PROPUESTO

1. Viviendas

1.1. 18 viviendas para familias chicas (4miembros) y medianas (5 a 6 miembros).

6 viviendas de 87 m2

12 viviendas de 100 m2

Para viviendas de 60 m2:

- Recámara principal.
- 1 recámara secundaria
- 1 baño
- 1 cocina
- 1 sala - comedor
- Patio de servicio.

Para viviendas de 95 m2:

- Recámara principal.
- 2 recámaras secundarias
- 1 baño
- 1 sanitario (*tocador*)
- 1 cocina
- 1 sala - comedor
- Patio de servicio.
- 1 Cuarto de Servicio

2. Locales comerciales, (propuestos)

2.1. Restaurante.

- 1 Cocina
- 1 Almacén
- 1 Comedor
- 2 Caja y barra
- 2 Sanitarios - vestidores (empleados)
- 2 Sanitarios (clientes)

2.2 Papelería

- 1 Área de muestra
- 1 Área de solicitud y entrega de material
- 1 Bodega
- 3 Cajas
- 2 Sanitarios (empleados)
- 1 Área de fotocopias

2.3 Tienda de autoservicio

- Depto. de abarrotos
- Verduras
- Vinatería
- Farmacia
- Caja
- 2 sanitarios (empleados)
- Bodega

2.4 Consultorio médico.

- Recepción – espera.
- Consultorio (cuarto de diagnóstico)
- Baño

2.5 Paletería.

- Área de muestra.
- A. de mesas
- Caja
- A. de preparación – almacén
- Sanitario – Cto. de limpieza

2.6 Pizzería

- Barra de atención
- Caja
- A. de mesas
- A. de preparado – almacén
- Sanitario – Cto. limpieza.
- Estacionamiento para 4 motos


3. Servicios generales

- 1 Área de recolección de basura
- 1 Patio de descarga (mercancías)
- Infraestructura de servicios
- Cuarto de máquinas
- Cuarto de limpieza del conjunto

4. Vigilancia

- Caseta de vigilancia
- Área de supervisión
- Sanitario

5. Estacionamiento (25 cajones)



RESUMEN DE ANALISIS DE AREAS

AREA	CANTIDAD	M2/UNIDAD	TOTAL (M2)	CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
* VIVIENDAS				
Vivienda	6	90.00	540.00	*TRATAR DE QUE TODAS LAS AREAS (EXCEPTO BAÑOS) TENGAN VISTA AL EXTERIOR.
Vivienda	12	100.00	1,200.00	*QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE SUBDIVIDIR O AMPLIAR LOS ESPACOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL USUARIO.
*LOCALES COMERCIALES				
Restaurante	1	155.00	155.00	*QUE TENGAN LA POSIBILIDAD DE SER SUBDIVIDIDOS Y AMPLIADOS, CON LA OPCION DE CAMBIO DE USO DE GIRO. *QUE EL COMEDOR TENGA VISTA AL PATIO DEL CONJUNTO Y/O EXTERIOR. *QUE HAYA LA POSIBILIDAD DE TENER MESAS EN EL PATIO.
Tienda de autoservicio	1	143.00	143.00	
Papeleria	1	129.00	129.00	* QUE LA CIRCULACION PEATONAL SEA LO MAS FLUIDO POSIBLE.
Consultorio	1	21.50	21.50	* QUE EL PACIENTE PUEDA DISFRUTAR DE LA VISTA EXTERIOR MIENTRAS ESPERA.
Paletaeria	1	45.00	45.00	* QUE EL CLIENTE PUEDA DISFRUTAR DE LA VISTA DEL EXTERIOR
Pizzeria	1	64.00	64.00	* QUE EL CLIENTE PUEDA DISFRUTAR DE LA VISTA DEL EXTERIOR
*SERVICIOS GENERALES				
Basurero	1	4.50	4.50	* QUE ES AISALOS VISUAL, ACUSTICA Y AROMATICAMENTE HABLANDO.
Patio de maniobras	1	30.00	30.00	
Cuarto de máquinas	1	17.00	17.00	
Vigilancia	1	4.50	4.50	
*AREAS COMUNES				
Estacionamiento	1	1,547.00	1,547.00	* QUE TENGA BUENA VENTILACION NATURAL
Azoteas	1	715.64	715.64	* QUE PUEDAN SER APROVECHABLES COMO AREAS COMUNES Y DE RECREACION Y/O ESPARCIMIENTO
Terrazas-Andadores	1	339.85	339.85	*QUE FORMEN PARTE DE LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO PROPIAS DE CADA VIVIENDA
Terrazas	1	45.00	45.00	*QUE FORMEN PARTE DE LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO PROPIAS DE CADA VIVIENDA
SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCION:			5,000.99	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN SÓTANO:			1,564.00	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA:			566.50	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA 1°NIVEL:			797.35	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA 2°NIVEL:			435.00	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA 3°NIVEL:			627.43	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA AZOTEA			715.64	

TEMAS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

LIBRO DE
ACTAS

V.2



CONJUNTO HABITACIONAL UV EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

JONATAN GARCIA LANDEROS
facultad de arquitectura unam. taller jorge gonzalez esyna. seminario de titulacion. X semestre
sin notas
dr. en arq. alvaro sánchez + m. en arq. jorge quiñano + arq. enrique vaca
+ arq. luis col + m. en arq. luis fernando guillén + arq. luis fernando solís
ciudad universitaria 2003

TESIS CON FALLA LE OR.GEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A

ARQUITECTONICOS


TESIS CON
FALLA LE OR.GEN

ARQUITECTONICOS


MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

El esquema de composición surge y corresponde a partir de la configuración misma del sitio, el cual encausó las opciones de composición del proyecto.

Se busca reafirmar que el esquema de composición de la arquitectura de los siglos pasados -en el mismo Centro Histórico y en lo que se refiere a la distribución de los espacios cerrados alrededor de otro abierto (patios)- son parte de un tiempo y cultura establecidas y que dichas soluciones pueden transformarse en nuevas para nuevos tiempos y culturas según las posibilidades y necesidades requeridas en su tiempo y espacio.




Por lo anterior el conjunto se caracteriza por tener un sistema estructural que permite muchas ventajas en el funcionamiento del edificio; como las que se refieren a las variadas formas posibles de distribución y tamaños de los espacios.



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

También se logra una gran transparencia lumínica y visual (de adentro hacia afuera) ya que debido a las características tanto del proyecto como de los edificios colindantes, el aspecto lumínico y de ventilación están muy limitados, logrando salvar estos aspectos con la disposición con la que se propone el edificio.

El esquema compositivo del conjunto permite lograr espacios alargados pero que en su visual final siempre se propone un remate visual y espacial que sin importar cuál sea la ubicación del usuario, este siempre tendrá interesantes visuales tanto naturales como manufacturadas.



El esquema compositivo logra espacios (terrazas y andadores-plaza) que permiten la convivencia e interacción de 3 tipos:

1. Interacción de gente externa del conjunto con parte del mismo conjunto.
2. Interacción de las personas usuarias de las viviendas del conjunto con si mismas, entre si.
3. Interacción de elementos naturales (flora) con el conjunto y su población.


El aspecto funcional propio del edificio cuenta con un sistema de calentamiento de agua por medios solares y que elimina casi en su totalidad el uso del calentador tradicional y por tanto evita en gran medida la contaminación.

El edificio cuenta con una zona comercial en planta baja que cuenta con giros *ancla* y giros de auto-sustento básico para el conjunto, logrando así una relativa autosuficiencia propia del conjunto.

Aspectos básicos e importantes dentro de la vida humana, y que pese a ello es notorio la pérdida de éstas interrelaciones, ocasionando un deterioro multifacético, principalmente humano y como consecuencia urbano.

Enfatizo el hecho de que se propone, en gran parte del conjunto, el uso de áreas verdes, ya que recordemos que el bien estar humano depende de entre otros muchos factores, el de la salud física y psicológica. Por lo que me apoyo en estos elementos que también tiene que ver con el factor visual. De lo anterior se puede notar una insistencia de áreas verdes, árboles, zonas ajardinadas, "muros verdes", logrando remates visuales y ambientación del conjunto para los usuarios.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



TESIS CON FALLA DE ORIGEN

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALASIN





ARQUITECTÓNICO

PLANTA DE CONJUNTO

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






A1

ARQUITECTÓNICO (AZOTEA, DL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros






TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊙ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A-A7 NOMBRE DEL CORTE Y SU REFERENCIA
- LINEA DE EJES

--- LINEA DE PROYECCIÓN

NOTA:
PARA LOS ARRATES DE LOS ARBOLES VEA PLANOS DC34 Y DC1




A1'

ARQUITECTÓNICO (AZOTEA, BL. 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II






SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DE CORTE Y SU REFERENCIA
- LINEA DE EJES
- - - LINEA DE PROYECCIÓN

VEA PLANOS DC1

TESIS CON FALTA DE ORDEN

ESCALA: 1:200




A2

ARQUITECTÓNICO (2° y 4° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






TESIS CON
PALLA DE GREEN

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DEL CORTE Y SU REFERENCIA
- - - LINEA DE EJES
- - - LINEA DE PROYECCIÓN
- VEA PLANOS DC1




ARQUITECTÓNICO (2° y 4° N, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





ESCALA: 1:200



A3


ARQUITECTÓNICO (1° Y 3° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DEL CORTE Y SU REFERENCIA
- LINEA DE EJES
- LINEA DE PROYECCIÓN
- VEA PLANOS DC1

ESCALA 1:200




ARQUITECTÓNICO 1° y 3° N, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






SIMBOLOGIA

- DIERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DE CORTE Y SU REFERENCIA
- LINEA DE EJES
- - - LINEA DE PROYECCIÓN

VEA PLANOS DC1

TEJES CON
 FALTA LE CR. GEN

ESCALA: 1:200



A4


ARQUITECTÓNICO (P. BAJA, BL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM






**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

REPÚBLICA DE URUGUAY

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DEL CORTE Y SU REFERENCIA
- LINEA DE EJES
- LINEA DE PROYECCIÓN
- VEA PLANOS DC1

ESCALA: 1:200




A4'

ARQUITECTÓNICO (P. BAJA, BL. 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- DIERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DE CORTE Y SU REFERENCIA
- — — LINEA DE EJES

TESIS CON FALLA LE OR.GEN

ESCALA: 1:250




A5

ARQUITECTÓNICO (BÓTANO, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



**SIMBOLOGIA**

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DEL CORTE Y SU REFERENCIA
- LINEA DE EJES
- LINEA DE PROYECCIÓN

ESCALA: 1:200

2.5 5 7.5 m

**A5'**


TESIS CON
 FALLA DE COORDENACION

ARQUITECTÓNICO (SÓTANO, BL 2)




CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






FACHADA ORIENTE
BLOQUE 1
ESCALA 1:250

- SIMBOLOGIA**
-  NIVEL DEL PISO
 -  NIVEL DE AZOTEA
 -  NIVEL DE PISO TERMINADO


TRABAJO CON
FALLA LE CRIGEN



ARQUITECTÓNICO (FACHADA EL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros






FACHADA PONIENTE
BLOQUE 2
ESCALA 1:250

SIMBOLOGIA

- ▲ NIVEL DEL PISO
- ▲ NIVEL DE AZOTEA
- ▲ NIVEL DE PISO TERMINADO

TESIS CON
FALLA LE OR.GEN




ARQUITECTÓNICO (FACHADA BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIG DE TITULACIÓN II






FACHADA NORTE
BLOQUE 1
ESCALA 1:250

SIMBOLOGIA



NIVEL DEL PISO
 NA
 NIVEL DE AZOTEA
 NPT
 NIVEL DE PISO TERMINADO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



A6b


ARQUITECTÓNICO (FACHADA BL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM






FACHADA SUR

BLOQUE 2
ESCALA 1:250

SIMBOLOGIA

-  NIVEL DEL PISO
- NA NIVEL DE AZOTEA
- NPT NIVEL DE PISO TERMINADO

ESCALA 1:250



A6b'

**TESIS CON
FALLA LE OR.GEN**


ARQUITECTÓNICO (FACHADA BL. 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros

UNAM



FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II




SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ⊙ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CF CORTE POR FACHADA
- A- A7 NOMBRE DE CORTE Y SU REFERENCIA

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:200




A7

ARQUITECTÓNICO (corte AA, BL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1/250



A7


ARQUITECTÓNICO (Corte BB BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



TESIS CON FALLA DE ORIGEN




CONJUNTO, Vista desde el Sur Oeste



CONJUNTO, Vista desde el Sur Este

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: SIN 


A8a

ARQUITECTÓNICO PERSPECTIVAS exteriores 1 y 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO, Vista desde el NorEste



CONJUNTO, Vista desde el NorOeste

ESCALA SIN

A8b


ARQUITECTÓNICO PERSPECTIVAS
exteriores 3 y 4

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




CONJUNTO, Vista Fachada Sur



CONJUNTO, Vista Fachada Norte

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

ESCALA: SIN 

A8d

ARQUITECTÓNICO


PERSPECTIVAS
fachadas Sur y
Norte

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros



FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

TEJADO CON
FALLA DE ORIGEN



80

Vista Fachada Poniente Bloque 1



Vista Fachada Oriente Bloque 1

ESCALA: SIN



A8e

PERSPECTIVAS
Poniente y
Oriente BL 1

ARQUITECTÓNICO


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II





Vista Fachada Poniente del Bloque 2



Vista Fachada Oriente del Bloque 2

ESCALA: SIN

H8d

ARQUITECTÓNICO


PERSPECTIVAS
fachadas Sur y
Norte

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II




TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



FACHADA PONIENTE BLOQUE 1




FACHADA ORIENTE BLOQUE 1

FACHADA NORTE BLOQUE 1
VENUSTIANO CARRANZA No. 43

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




VISTA DESDE NOR-OESTE BLOQUE 1 (SIN TUBOS)
VENUSTIANO CARRANZA No. 43




VISTA DESDE EL NOR-ESTE BLOQUE 1 (SIN TUBOS)
VENUSTIANO CARRANZA No. 43

VENUSTIANO CARRANZA
No. 43


TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



FACHADA PONIENTE BLOQUE 2




FACHADA SUR BLOQUE 2
REP. DE URUGUAY No. 44



FACHADA SUR BLOQUE 2 (SIN TUBOS)
REP. DE URUGUAY No. 44



VISTA DESDE EL SUR-ESTE BLOQUE 2
REP. DE URUGUAY No. 44



VISTA DESDE EL SUR-ESTE BLOQUE 2 (SIN TUBOS)
REP. DE URUGUAY No. 44.

MOO 21247
UNIVERSIDAD DE URUGUAY

TEJIS CON
FALLA TE OR-GEN

RECIBO DE
PAGO DE
IMPORTE DE \$ 1.000.000

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

E

ESTRUCTURALES

NOTA
MÁS EN LA

ESTRUCTURALES

CONCEPTUALIZACIÓN Y MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTRUCTURAL.

El concepto estructural surge como una consecuencia de la conceptualización arquitectónica, es decir, el de lograr plantas ajustables según las necesidades del conjunto. De ahí la propuesta de utilizar elementos estructurales libres (columnas) permitiendo así plantas libres.

Se utilizan en la estructura las columnas hechas de concreto armado para ser coladas en el sitio, con sección rectangular y proporción de 1:2 para que éstas trabajen con mayor eficiencia en el sentido más desfavorable según la configuración de los edificios.

Se utilizan también muros de cortante hechos de concreto armado para asegurar a los edificios en el sentido más desfavorable, es decir, de oriente a poniente y viceversa. Para rigidizar mejor los muros que dan a las calles se les anexan contrafuertes de concreto armado ahogados en los mismos muros, logrando así una remembranza de las construcciones pretéritas a las presentes.

Las trabes principales, que forman los ejes principales, son vigas de concreto armado coladas "in situ" con sección variable ya que cada una de ellas forman arcos con cuerda circular para ayudar a reducir su peralte y, por tanto, menor cantidad de concreto y acero. Además de que cuentan con cartabones ("espolones") que contemplan los edificios principales entre los ejes A-B y C-D para soportar losas prefabricadas. Mientras que las trabes secundarias son de igual manera de concreto armado pero con sección rectangular constante, coladas "in situ".

El entrepiso está hecho de losas prefabricadas aligeradas de concreto armado con sonotubo con un espesor de 20cm (se utilizan prefabricadas en la zona que conforma el edificio y coladas en el sitio en el resto) para lograr la versatilidad antes mencionada a cerca de la posible modificación de las dimensiones de los espacios, no solamente en el sentido horizontal sino también en el sentido vertical. En las partes de losa con formas en cuchilla o triangulares (vistas en planta) se propone la utilización del sistema de losa de concreto armado para el ajuste de dichas áreas.

La cimentación se utiliza el sistema de sustitución conformado por el sótano y un cajón de cimentación de concreto armado en la que descansan los dados de las columnas. Dicha

losa tiene la forma de bóvedas de cañón corrido pero en posición inversa para un mejor funcionamiento y respuesta a los esfuerzos ejercidos por el suelo hacia el edificio. Cuenta con contra-trabes con sección rectangular para reforzar la rigidez de la losa y para repartir mejor los esfuerzos del edificio hacia el suelo. Todos colados "in situ". Dicho cajón de cimentación está ligeramente sobrado (como se demuestra en el planteamiento del cálculo estructural), pero éste responde a una solución más de tipo funcional y del control del medio ambiente (agua freática) que del tipo estructural, ya que las celdas y la conformación de la cimentación permiten almacenar y drenar el agua freática que logre penetrar a la cimentación, logrando así un aislamiento de la misma con cada uno los edificios. Lo anterior nos ayuda a: eliminar en gran medida el mantenimiento de impermeabilización de los edificios y a utilizar y a aprovechar dicha agua para el buen funcionamiento de los edificios (agua tratada).

Para lograr una mejor limpieza visual en las fachadas de los edificios, se sustituyen trabes exteriores de concreto por tubos de fierro galvanizados con tratamiento anticorrosivo, con un diámetro de 30 cm, logrando así un mejor comportamiento a la tenso-compresión y un aspecto contemporáneo.

Así mismo para lograr un mejor comportamiento de rigidez en los edificios, se proponen columnas con la función de contrafuertes en las fachadas Oriente y Poniente de cada edificio, los que hacen disminuir considerablemente la esbeltez estructural que se presenta, dándole así una mejor estabilidad en la presencia de cargas accidentales; y sin embargo con ello se pierde la esbeltez arquitectónica-visual.

TESIS CON
FALLA LE CR.GEN

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL.

CIMENTACIÓN:

BLOQUE 1:

Peso específico del terreno:	1.50 Ton/m3
Resistencia del terreno:	2.00 Ton/m2
Superficie total del edificio:	2,862.72 m2
Carga por m2 de construcción:	0.85 Ton
Carga de cimentación(15% carga total):	+15.00 %
Coefficiente sísmico (40% de carga total):	+40.00 %
Area del terreno:	495.88 m2

CARGA TOTAL DEL EDIFICIO: 3,917.63 Ton

Volumen ya sustituido por proyecto
(495.88m2x4m): 1,983.52 m3

CARGA SUSTITUIDA: 2,975.28 Ton.

Carga transm. al terreno sin sustituir: 942.35Ton.

Área de cimentación requerida
(942.35Ton)/(2Ton/m2): 471.18 m

**AREA RESTANTE A SUSTITUIR (471.18-495.88):
-24.70 m2**

Los cálculos arriba marcados muestran que la carga sustituida por el volumen equivalente al sótano del bloque 1, es menor a la carga real del edificio, lo que indica que se requiere una sustitución ya propuesta en el diseño arquitectónico, y que el área requerida a sustituir se cubre con el área de desplante (495.88m2) por lo que solo se propone el uso de un cajón de cimentación con contrarabes para rigidizar la losa y distribuir las cargas gravitacionales así como también para aislar y almacenar el agua freática del conjunto.

BLOQUE 2:


Peso específico del terreno:	1.50 Ton/m3
Resistencia del terreno:	2.00 Ton/m2
Superficie total del edificio:	4,253.18 m2
Carga por m2 de construcción:	0.85 Ton
Carga de cimentación(15 % total):	15.00 %
Coefficiente sísmico (40% de carga total):	40.00 %
Área del terreno:	998.43m2

CARGA TOTAL DEL EDIFICIO: 5,820.48Ton

Volumen ya sustituido (998.43m2x4m):
3,993.72 m3

CARGA SUSTITUIDA: 5,990.58 Ton.

Los cálculos arriba marcados muestran que la carga sustituida por el volumen equivalente al los sótano del bloque 2, es mayor a la carga real del edificio, lo que indica que no se requiere mayor sustitución que la ya propuesta en el diseño arquitectónico, por lo que solo se propone el uso de un cajón de cimentación con contrarabes para rigidizar la losa y distribuir las cargas gravitacionales así como también para aislar y almacenar el agua freática del conjunto.



MEMORIA DE CÁLCULO DE COLUMNAS TIPO.

COLUMNA C1 (EJES A2) (BLOQUE 1):

Área tributaria: 50.00 m²
 Carga por m²: 0.85 Ton/m²
 Coeficiente sísmico (40 % de carga total): +40.00%
 Carga de cimentación (15% carga total): +15.00%
 Número de niveles: 7 niveles

CARGA TOTAL DE LA COLUMNA: 172.91 Ton

Si consideramos que la capacidad de carga de una columna se puede determinar por la relación que sigue:

$P = 1/3 [(Ac \times f_c) + (As \times f_y)]$; en donde:

P = Capacidad de carga de la columna (172.91 T)

Ac = Área de concreto

$f_c = 300 \text{ Kg/cm}^2$

As = Área de acero

$f_y = 4,500 \text{ Kg/cm}^2$

despejando Ac y considerando que As = 4% de Ac, tenemos:

$$Ac = 3P / (f_c + 0.04f_y)$$

Sustituyendo valores tenemos que:

$$Ac = 3 (172.91) / [300 + (0.04 \times 4,500)]$$

$$Ac = 1,080.69 \text{ cm}^2$$

Si consideramos que la columna tenga una proporción de 1:2, tenemos que:

a = raíz cuadrada de: (Ac/2); donde a = lado corto de la columna.

Sustituyendo:

$$a = 23.25 \sim 25 \text{ cm}$$

por tanto la sección de la columna debe de ser de: 25 x 50 cm

COLUMNA D15 (BLOQUE 2):

Área tributaria: 50.00 m²
 Carga por m²: 0.85 Ton/m²
 Coeficiente sísmico (40 % de carga total): +40.00%
 Carga de cimentación (15% carga total): +15.00%
 Número de niveles: 7 niveles

CARGA TOTAL DE LA COLUMNA: 478.98 Ton

Si consideramos que la capacidad de carga de una columna se puede determinar por la relación que sigue:

$P = 1/3 [(Ac \times f_c) + (As \times f_y)]$; en donde:

P = Capacidad de carga de la columna (478,980T)

Ac = Área de concreto

$f_c = (300 \text{ Kg/cm}^2)$

As = Área de acero

$f_y = (4,500 \text{ Kg/cm}^2)$

despejando Ac y considerando que As = 4% de Ac, tenemos:

$$Ac = 3P / (f_c + 0.04f_y)$$

Sustituyendo valores tenemos que:

$$Ac = 3 (478,980) / [300 + (0.04 \times 4,500)]$$

$$Ac = 2,993.63 \text{ cm}^2$$

Si consideramos que la columna tenga una proporción de 1:2, tenemos que:

a = raíz cuadrada de: (Ac/2); donde a = lado corto de la columna.

Sustituyendo:

$$a = 38.69 \sim 40 \text{ cm}$$

por tanto la sección de la columna debe de ser de: 40 x 80 cm

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

MEMORIA DE CÁLCULO PARA TRABES

TRABES T1:

Longitud máxima a ejes: 12.80 m

Si presuponemos que:

$$h = L/14$$

 $b = h/2$; en donde:

 h = peralte efectivo de trabe

 L = longitud máxima de trabe

 b = base de la trabe

Tenemos que:

$$h = 5.94/14 = 0.42\text{m}$$

$$b = 0.42/2 = 0.21\text{ m}$$

Carga máxima por m²: 850.00 Kg./m²

Coeficiente de carga (c)= área tributaria / perímetro del área:

$$c = (5.94 \times 2.97) / [2(5.94 + 2.97)]$$

$$c = 1.12$$

Carga por m lineal (w)= carga máxima por coeficiente de carga:

$$w = 850 \times 1.12 = 952.68\text{ Kg/m}$$

Momento de empotramiento para una viga

$$(M) = wL^2 / 8$$

Sustituyendo:

$$M = (952.68 \times 5.94 \times 594) / 8 = 420,175.12\text{ Kg.cm}$$

Si tenemos que el peralte de trabe es d : d = raíz cuadrada del cociente de M/Qb ; en donde: Q = constante del concreto = 11.90 b = base de la trabe

Sustituyendo valores:

$$d = 40.80\text{ cm}$$

si consideramos un recubrimiento de 2 cm tenemos que:

$$h = d + 2\text{ cm}$$

$$h = 41 + 2 = 43\text{ cm}$$

si $b = h/2$, entonces:

$$b = 43 / 2 = 21\text{ cm}$$

TRABES T3:

Longitud máxima a ejes: 9.14m

Si presuponemos que:

$$h = L/14$$

 $b = h/2$; en donde:

 h = peralte efectivo de trabe

 L = longitud máxima de trabe

 b = base de la trabe

Tenemos que:

$$h = 9.14/14 = 0.65\text{m}$$

$$b = 0.65/2 = 0.33\text{ m}$$

Carga máxima por m²: 850.00 Kg./m²

Coeficiente de carga (c)= área tributaria / perímetro del área:

$$c = (9.14 \times 5.94) / [2(9.14 + 5.94)]$$

$$c = 1.80$$

Carga por m lineal (w)= carga máxima por coeficiente de carga

$$w = 850 \times 1.80 = 1,530.10\text{ Kg/m}$$

Momento de empotramiento para una viga:

$$M = wL^2 / 8$$

Sustituyendo:

$$M = (1,530.10 \times 9.14 \times 914) / 8 = 1,597,800.80\text{ Kg.cm}$$

Si tenemos que el peralte de trabe es d : d = raíz cuadrada del cociente de M/Qb ; en donde: Q = constante del concreto = 11.90 b = base de la trabe

Sustituyendo valores:

$$d = 64.13\text{ cm}$$

si consideramos un recubrimiento de 2 cm tenemos que:

$$h = d + 2\text{ cm}$$

$$h = 64 + 2 = 66\text{ cm}$$

si $b = h/2$, entonces:

$$b = 66 / 2 = 33\text{ cm}$$

NOTAS GENERALES

TODO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SOTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

LOS TRASLAPES DE VARILLAS NO SERÁN MAYORES A 1.20m. SI ES EL CASO, SE SUSTITUIRÁ POR SOLDADURA O SE UTILIZARÁN NIPLES CON ROSCA.

EL DIÁMETRO MÍNIMO DE LOS ESTRIBOS EN COLUMNAS C1 SERÁN DE $\#14$ " (6.4mm) Y PARA C2 DE $\#3/8$ " (8.5mm).

EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN CIMENTACIÓN SERÁ DE 3cm Y MÁXIMO DE 4cm

EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN COLUMNAS
C1 SERÁ DE 3cm Y MÁXIMO DE 4cm
C2 SERÁ DE 4cm Y MÁXIMO DE 5cm

EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN TRABES SERÁ DE 2cm Y MÁXIMO DE 3cm

EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN CADENAS Y CASTILLOS SERÁ DE 1.5cm Y MÁXIMO DE 2cm

EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN LOSAS SERÁ DE 2cm Y MÁXIMO DE 2.5cm

LA SEPARACIÓN MÁXIMO ENTRE ESTRIBOS NO SERÁ DE MAYOR A 30cm

EL AGREGADO EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CONCRETO NO SERÁ MAYOR A $3/4$ " (19mm)

TODO MURO DE TABIQUE Y/O DIVISORIO LLEVARÁ CASTILLOS ($4\#3$ Y $E\#2\@20$ cm) SEPARADOS COMO MÁXIMO A CADA 3m, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

ASÍ MISMO LLEVARÁ CADENAS DE CERRAMIENTO EN LA PARTE MÁS ALTA DEL MISMO DE $20\@15$ cm DE CONCRETO ARMADO CON $4\#3$ Y $E\#2\@20$ cm

LA LONGITUD DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE VERIFICARÁN EL EN SITIO

PROPUESTA DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS GUARNICIONES ESTRUCTURALES						
TIPO DE REPARACIÓN	CANTIDAD Y CATEGORÍA	CANTIDAD		TRABES	LOSAS	LOSAS
f'c	200	300	300	300	200	kg/m ³
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	kg/m ³

DATOS DE ZONA

ZONA DE DESPLANTE:	ZONA III (LACUSTRE)
RESISTENCIA ESTIMADA DEL TERRENO:	2 Ton/m ²
COMPOSICIÓN GENERAL DE EDIFICIO:	CAPAS SUPERIORES: SUELOS ALUVALES NO FIRMES CAPAS INFERIORES: ARCILLAS MUY COMPRESIBLES SEPARADAS CON CAPAS ARENOSAS DE DIVERSOS LIMOS O ARCILLAS
SISTEMA DE CIMENTACIÓN:	POR SUSTITUCIÓN (CAJÓN DE CIMENTACIÓN)
RELACION DE ESBELTEZ EN EL EDIFICIO	DESDE EL NPT ± 0.00 HASTA EL NIVEL DE AZOTEA $+16.70$. EN EL EDIFICIO MÁS DESFAVORABLE (BLOQUE 1) TENEMOS: $a/b=2.70$ EN DONDE: a= ALTURA DEL EDIFICIO b= BASE MENOR DEL EDIFICIO
SUPERESTRUCTURA	*COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO COLADAS EN EL SITIO *TRABES DE CONCRETO ARMADO COLADAS EN EL SITIO *LOSAS ALBERGADAS CON SONOTUBO DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADAS O COLADAS EN EL SITIO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

SIN ESCALA

E1a




ESTRUCTURALES notas generales

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



GANCHOS EN VARILLAS ESTRUCTURALES



DOBLECES DE VARILLAS (GANCHOS)

VUELTA DEL No.	DIÁMETRO "F"		GANCHOS A 180°															
			AR-80						F-3000									
			No. 2.5 AL R D= 6d		No. 3 AL 10 D= 8d		No. 12 D=10d		No. 2.5 AL 10 D= 6d		No. 12 D=10d		No. 2.5 AL R D= 6d		No. 3 AL 10 D= 8d		No. 12 D=10d	
			A 6 G		J		A 6 G		J		A 6 G		J		A 6 G		J	
mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	mm	PULGONES	
2.5	7.9	5/16	1.3	5	6	2 1/4	12	4 1/2	6	2 1/4	13	5						
3	9.5	3/8	1.3	5	8	3	13	5	7	2-3/4	15	6						
4	12.7	1/2	1.5	6	10	4	15	6	9	3 1/2	20	8						
5	15.9	5/8	1.8	7	13	5	18	7	12	4 1/2	26	10						
6	19.1	3/4	2.0	8	15	6	20	8	14	5 1/4	31	12						
7	22.2	7/8	2.6	10	18	7	23	9	16	6 1/4	38	14						
8	25.4	1	2.8	11	20	8	26	10	18	7	41	16						
9	28.6	1-1/8	3.8	15	29	11 1/4	30	11-3/4	20	7-3/4	48	19						
10	31.8	1 1/4	4.3	17	32	12 1/4	33	13	22	8-3/4	54	21 1/4						
11	38.1	1 1/2	6.0	23-3/4	48	18	60	23-3/4	46	18	69	27						

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

SIN ESCALA


E1b

ESTRUCTURALES notas generales

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:


TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMIENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARAN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.

VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b, EB

SIMBOLOGÍA:

- Mg1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, PERIMETRAL BLOQUE 1
- Mg2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE, BLOQUE 1
- Mg3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm COLUMNANTE BLOQUE 1
- Mg4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLUMNANTE BLOQUE 1

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




E2

ESTRUCTURALES planta de cimentación BL1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros






NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SOTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPENMEABILIZANTE INTEGRAL.
 VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b, E2

SIMBOLOGÍA:

- Mb1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, COLUMNANTE BLOQUE 2
- Mb2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE, BLOQUE 2
- Mb3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm PERIMETRAL BLOQUE 2
- Mb4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLUMNANTE BLOQUE 2

ESCALA: 1:250



ESTRUCTURALES cimentación BLS


planta de

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



TESIS CON FALLA DE ORIGEN



NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMETACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARAN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.

VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b

SIMBOLOGÍA:

- Ma1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, PERIMETRAL BLOQUE 1
- Ma2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE, BLOQUE 1
- Ma3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm COLINDANTE BLOQUE 1
- Ma4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLINDANTE BLOQUE 1

BLOQUE 1

LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO EN EL SITIO


LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO EN EL SITIO

LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO EN EL SITIO

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON EL BLOQUE 2 DE 20 cm DE SEPARACIÓN

TESIS CON
FALTA DE CO

ESCALA: 1:200




E3

ESTRUCTURALES PLANTA SÓTANO. BL.1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.
 VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b

SIMBOLOGÍA:

- Mb1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, COLUMNANTE BLOQUE 2
- Mb2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE, BLOQUE 2
- Mb3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm PERIMETRAL, BLOQUE 2
- Mb4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLUMNANTE BLOQUE 2

ESCALA: 1:250




ESTRUCTURALES

PLANTA SÓTANO, BL. 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.

VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b

SIMBOLOGÍA:

- Ma1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, PERIMETRAL BLOQUE 1
- Ma2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE, BLOQUE 1
- Ma3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm COLINDANTE BLOQUE 1
- Ma4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLINDANTE BLOQUE 1

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




E4

PLANTA SALA
BL. 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros





NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACION SOTANO Y PRIMER NIVEL LLEVAMAN INCLUIDO EN SU FABRICACION IMPERANIBULIZANTE INTEGRAL.
 VEA PLANOS E1a, E1b, DETA. DET1a

SIMBOLOGIA:

- Mb1 MURD ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, COLINDANTE BLOQUE 2
- Mb2 MURD ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE, BLOQUE 2
- Mb3 MURD ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm PERIMETRAL BLOQUE 2
- Mb4 MURD ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLINDANTE BLOQUE 2

ESCALA 1:250




ESTRUCTURALES

PLANTA BAJA
BL2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcia landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZALEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACION II





TESIS CON FALLA LE ORIGEN

ESCALA 1:250



E5


ESTRUCTURALES

PLANTA 1ª Y 3ª NIVELES. SL.1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






NOTAS:

TOODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SOTIANO Y PRIMER NIVEL LLEVANAN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b

SIMBOLOGÍA:

- Mb1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, CORDONANTE BLOQUE 2
- Mb2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORTANTE BLOQUE 2
- Mb3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm PERIMETRAL BLOQUE 2
- Mb4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm CORDONANTE BLOQUE 2
- T2° TRAMBE SUSTITUIDA POR TUBO, VEA PLANOS DE2a Y DE2b

ESCALA: 1:250




ESTRUCTURALES

PLANTA 1ª Y 3ª NIVELES BL.2


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON FALLA DE ORIGEN




ESTRUCTURALES PLANTA 2ª Y 4ª NIVELES. BL.1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:

TOCOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN, SOTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b

SIMBOLOGÍA:

- Mb1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm.
- COLINDANTE BLOQUE 2
- Mb2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm, DE CORRIENTE, BLOQUE 2
- Mb3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm
- PETRIMETRAL BLOQUE 3
- Mb4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm
- COLINDANTE BLOQUE 2
- T2* TRINCE SUSTITUIDA POR TUBO, VEA PLANOS DE2a Y DE2b
- CA CARRERA DE CONCRETO ARMADO DE 20x15cm

ESCALA: 1:250



E6'


ESTRUCTURALES

PLANTA 2ª Y 4ª NIVELES. SL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON FALLA DE ORIGEN




ESTRUCTURALES PLANTA AZOTEA, BL. 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






REPUBLICA DE URUGUAY

NOTAS:
 TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMIENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a, DE1b

- SIMBOLOGÍA**
- Mb1 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm. COLUMNANTE BLOQUE 2
 - Mb2 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm. DE CORTANTE, BLOQUE 2
 - Mb3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 20cm PERIMETRAL BLOQUE 2
 - Mb4 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 15cm COLUMNANTE BLOQUE 2
 - T2* TRABE SUSTITUIDA POR TUBO, VEA PLANOS DE2a Y DE2b
 - CA CADENA DE CONCRETO ARMADO DE 20x15cm
 - TU TUBO METALICO DE 119cm SOLDADO Y AHOGADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES EN QUE SE APOYA




ESTRUCTURALES PLANTA AZOTEA. BL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO

Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






NOTAS:

VEA PLANOS DE2a Y DE2b

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1/200



E8


ESTRUCTURALES (corte AA, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



001




NOTAS:

VEA PLANOS DE2o Y DE2b

TESIS CON
FALSA LE OR.GEN

ESCALA: 1/200



ESTRUCTURALES (corte BB BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM




TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

DE

DETALLES ESTRUCTURALES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

DETALLES ESTRUCTURALES



NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMETACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.
VEA PLANOS E1, H10

COMPLEJIDAD DE CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES						
TIPO DE RESISTENCIA	DIÁMETROS Y CASTILLOS	ORIENTACIÓN	TRABES	LOSAS	UNIDAD	
f'c	200	300	300	300	200	kg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	kg/cm ²

ESCALA: 1:20




dets. estructurales

DE1a

sección de
trabes y
columnas

**TESIS CON
FALLA DE CR. GR.**






TESIS CON FALLA DE ORIGEN

NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARAN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. VEA PLANO E1

RESUMEN DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES						
TIPO DE RESISTENCIA	CADENAS Y CASTILLOS	CIMENTACION	TRABES	LOSAS	UNIDAD	
f'c	200	300	300	300	200	Mg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	Mg/cm ²




DE1b

dets. estructurales seccion de trabes y contrabases

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:25



DE1C


det. estructurales ductos horizontales en bloque 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



6, 10, 13 y 15




DETALLE D1
 ALZADO DE DUCTO CON PISO
 ESCALA 1:20
 VEA PLANOS "A", 011

NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACION SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

PROPUESTA DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES						
TIPO DE RESISTENCIA	CADENAS Y CASTILLOS	CIMENTACION		TRABES	LOSAS	UNIDAD
f'c	200	300	300	300	200	kg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	kg/cm ²

TESIS CON FALLA LE ORIGEN



DE1d
 ALZADO DE PISO EN DUCTOS

dets. estructurales


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM



A, B, C y D



DETALLE D2

NODOS DE COLUMNAS CON TRABES
 ESCALA 1:50
 VEA PLANO A7

NOTAS:

VEA PLANOS A7, DE1c, DE2b

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

RESUMEN DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES						
TPO DE RESISTENCIA	CARGAS Y CASTILLOS	CIMENTACION		TRABES	LOSAS	UNIDAD
f'c	200	300	300	300	200	kg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	kg/cm ²

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:50



DE2a

dets. estructurales


NODOS DE trabes y columnas

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMINARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





TRABE TIPO ARCO
CORTE C1
ESCALA 1:20
VEA DETALLE D3



DETALLE D3
ANCLAJE DE NODOS (PLANTA)
ESCALA 1:20
VEA PLANO DE2a

NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS "APARENTES" LLEVARÁN UN BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA

EL TUBO DE ø30cm SUSTITUYE A LA TRABE T2 SEGÚN INDIQUEN LOS PLANOS A7, E5, E6, E7, E8

PROPIEDADES DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES						
TIPO DE RESISTENCIA	CADENAS Y CASTILLOS	CIMENTACION		TRABES	LOSAS	UNIDAD
f'c	200	300	300	300	200	Kg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	Kg/cm ²



TEJIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20



DE2b

dets. estructurales


detalle
trabe-
columna

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA, SEMIANRIO DE DIFUSIÓN II

UNAM





TESIS CON FALLA DE CR. GEN

NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.

PROGRAMA DE ESPESORES DE RESISTENCIA DE LAS BLOQUES CONCRETOS						
TIPO DE RESISTENCIA	CAJONES Y CASTILLOS	CIMENTACION		TRABES	LOSAS	UNIDAD
f'c	200	300	300	300	200	kg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600	kg/cm ²

ESCALA: 1:20




DE2c

dets. estructurales celdas de cimentación

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






DETALLE D6 (alzado)
 CAJÓN DE CIMIENTACIÓN
 ESCALA 1:40
 VEA PLANOS E2, E3, DC3d

NOTAS:
 TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO DEL NIVEL DE CIMIENTACIÓN SÓTANO Y PRIMER NIVEL LLEVARÁN INCLUIDO EN SU FABRICACIÓN IMPERAMIBILIZANTE INTEGRAL.

RESUMEN DE COEFICIENTES DE RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS					
TIPO DE RESISTENCIA	CADENAS Y CASTILLOS	CIMENTACIÓN		TRABES	LOSAS UNIDAD
f'c	200	300	300	300	200 kg/cm ²
f'y	1500	4,500	4,500	4,200	3600 kg/cm ²

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



DE2d

dets. estructurales celdas de cimentación



**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**


D

ACABADOS

200 21827
SERVED 31 1187

TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN

ACABADOS



NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)

VEA PLANOS DC1

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- ▲ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- ▭ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:200



D1


ACABADOS

(AZOTEA, BLOQUE 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TEJAS CON FALLA LE ORIGEN




ESCALA 1:200 0 2.5 5 7.5 m

ACABADOS (AZOTEA, BLOQUE 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D5)

VEA PLANOS DC1

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- ▴ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- ▭ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:250




D2

ACABADOS (2 y 4 NIVEL, BLOQUE 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






- SIMBOLOGIA**
- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
 - ▣ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
 - CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
 - △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABANO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
 - ▢ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABANO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
 - SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABANO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

NOTAS:
 PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)
 VEA PLANOS DC1


REVIS CON
 FAL A TE OR.GEN



CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▨ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- ▭ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)

VEA PLANOS DC1

TESIS CON FALLA LE CR.GEN

ESCALA: 1:250




D3

ACABADOS (1º y 3º NIVELES, BLOQUE 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






- SIMBOLOGIA**
- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
 - ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
 - CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
 - △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
 - SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
 - SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES. VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)

VEA PLANOS DC1

TECIS CON FALLA LE OR.GEN




D3'

ACABADOS (1º y 3º NIVELES, BLOQUE 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II






NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)
 VEA PLANOS DC1

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
 A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
 C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PISOS:
 A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
 C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
 A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
 C= ACABADO FINAL

TESIS CON FALLA LE ORIGEN




ACABADOS (PLANTA BAJA, BLOQUE 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMINARIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA


- OBERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES. VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)
VEA PLANOS DC1

TUECE CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:200




ACABADOS (PLANTA BAJA, BLOQUE 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (DE)

PARA EL MURO PERIMETRAL DE MALLA DEL ESTACIONAMIENTO VEA PLANO H3e Y BC3d

SIMBOLOGIA

— DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)

▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS

● CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON


△ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

□ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

○ SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

PLAN DE ORIGEN

ESCALA: 1:200



D5


ACABADOS

(SÓTANO, BLOQUE 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL,
B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

NOTAS:

PARA ACABADOS INTERIORES, VEA LOS PLANOS DE ACABADOS DE LOS DEPARTAMENTOS A MAYOR ESCALA (D6)
PARA EL MURO PERIMETRAL DE MALLA DEL ESTACIONAMIENTO VEA PLANOS H3e Y DC3d

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:200




ACABADOS

(SÓTANO, BLOQUE 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- ▲ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABANO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- ▭ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABANO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABANO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

VEA PLANOS DC1

MADE CON

ESCALA: 1:100



D6a


ACABADOS (P.A. VIVIENDA TIPO 1, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- CF CORTE POR FACHADA
- VEA PLANOS DC1

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:100



D6a'


ACABADOS (P.A. VIVIENDA TIPO 2, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMINARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





TESIS CON FALLA DE ORIGEN




ACABADOS (P.B. VIVIENDA TIPO 1, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- SIMBOLOGIA PARA MUROS:
 A= ACABANO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
 C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PISOS:
 A= ACABANO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
 C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
 A= ACABANO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
 C= ACABADO FINAL
- CF CORTE POR FACHADA
- VEA PLANOS DC1

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:100



D6b'


ACABADOS (P.B. VIVIENDA TIPO 2, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM



**NOTA:**

VEA PLANOS DC1, D6 Y D7

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▮ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- ▣ SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1/100



D6c


ACABADOS (CORTE A-A VIV. TIPO 1, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

UNAM



FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

**NOTA:**

VEA PLANO DC1, D6¹ Y D7¹

SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ▬ CAMBIO DE MATERIALES EN PISOS
- CAMBIO DE MATERIALES EN PLAFON
- △ SIMBOLOGIA PARA MUROS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PISOS:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL
- SIMBOLOGIA PARA PLAFONES:
A= ACABADO INICIAL, B= ACABADO INTERMEDIO,
C= ACABADO FINAL

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:100



D6c¹

ACABADOS (CORTE B-B VIV. TIPO 2, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



MUROS					
A. ACABADO INICIAL		B. ACABADO INTERMEDIO		C. ACABADO FINAL	
CLAVE		CLAVE		CLAVE	
1	CONCRETO ARMADO CEMENTO TIPO III "APARENTE"	1	BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA	1	REPELENTE DE AGUA INCOLORO PARA MUROS EXTERIORES
2	TABIQUE GRIS LIGERO (7x12X24 cm) CON JUNTAS MOLDEADAS DE MORTERO- ARENA	2	REPELLADO DE MORTERO-ARENA 1:4 DE 1 cm DE ESPESOR Y PEGA AZULEJO	2	MALLA DE LÁMINA GALVANIZADA PERFORADA, CAL. 26
3	MALLA GALVANIZADA PERFORADA SUJETA A TUBOS DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA DIAM.2"	3	REPELLADO FINO DE CEMENTO- ARENA. 1:4. ESPESOR 1.5cm	3	PINTURA VINÍLICA COLOR ALUMINIO MATE.
4	TUBOS DE FIERRO DIAM. 15cm	4	REPELLADO FINO DE CEMENTO- ARENA. 1:4. ESPESOR 3.0 cm	4	AZULEJO DE CERÁMICA 20x20cm
5	VITRO BLOCK OPACO- TRANSLÚCIDO (20x20x10cm)BLANCO			5	YESO CON ACABADO FINO LISO Y UNA CAPA DE ESMALTE INCOLORO MATE
6	TABIQUE GRIS LIGERO (7x12X24 cm) CON JUNTAS DE MORTERO-ARENA			6	PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO MATE.
7	PANEL "w" (1.22x2.44x0.05m)				
8	MURO PREFABRICADO DESMONTABLE DE LÁMINA GALVANIZADA PEFORADA (VER DETALLE DE MURO DE CTO. DE SERVICIO)				
9	MALLA DE METAL DESPLEGADO CON PERFORACIONES DE DIMENSIONES MÍNIMAS (1/4"). LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20.				
10	MURO DOBLE DE TABIQUE GRIS LIGERO CON JUNTAS MOLDEADAS DE MORTERO- ARENA				
11	MALLA METÁLICA ONDULADA CON MARCOS Y ESTRUCTURA DE ALMA ABIERTA HECHAS CON TUBOS DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA CAL. 20				

NOTAS: *SE RECOMIENDA VER LOS CORTES POR FACHADA Y LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

*LOS MUROS DE TABIQUE GRIS APARENTE NO LLEVARÁN CASTILLOS INTERMEDIOS, SOLAMENTE EN SUS EXTREMOS FINALES.

*TODAS LAS LOSAS , MUROS ESTRUCTURALES, COLUMNAS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN CONTARAN CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ADEMÁS DE LO INDICADO EN LAS TABLAS DE ACABADOS.

* TODA ESPECIFICACIÓN DE "BAÑO CON PINTURA ANTICORROSIVA" SERÁ DE INMERSIÓN Y DE "PRIMER" DE POLIURETANO, PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL ELEMENTO METÁLICO DE QUE SE TRATE.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

PISOS				A B C	
CLAVE	A. ACABADO INICIAL	CLAVE	B. ACABADO INTERMEDIO	CLAVE	C. ACABADO FINAL
1	LOSA ALIGERADA CON SONOTUBO DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADA (ESPESOR: 15 cm)	1	IMPERMEABILIZANTE DE FIELTRO ASFÁLTICO (DOS CAPAS) Y ASFALTO, RELLENO DE RIPIO DE TEZONTLE, ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5 E	1	PASTA PEGALOSETA Y LOSETA DE CERÁMICA (29.4x29.4x2cm) STA. JULIA CON JUNTAS DE 3mm (EN INTERIORES) Y 6mm (EN EXTERIORES)
2	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR	2	PINTURA ANTICORROSIVA (UNA CAPA)	2	PINTURA VINÍLICA COLOR ALUMINIO MATE
3	REJILLA "IRVING"	3	ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5 E IMPERMEABILIZANTE DE FIELTRO ASFÁLTICO (DOS CAPAS) Y ASFALTO.	3	LAMINA ESTRUCTURAL CAL. 17 RECUBIERTA DE PISO PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE COLOR GRIS
4	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR CON ACABADO APARENTE NERVADO Y CON ADITIVO INTEGRAL IMPERMEABILIZANTE.	4	ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5 CON ACABADO RUGOSO	4	ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5 CON ACABADO RUGOSO
5	LOSA ALIGERADA CON SONOTUBO DE CONCRETO ARMADO COLADA "IN SITU" (ESPESOR: 15 cm)	5	ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5 CON ACABADO PULIDO	5	ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5 CON ACABADO PULIDO
6	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 cm DE ESPESOR. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	6	RELLENO DE RIPIO DE TEZONTLE, ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5. ESPESOR: 12.5cm.	6	BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA VINÍLICA COLOR ALUMINIO MATE.
7	CUBIERTA DE PERFILES DE FIERRO DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO (VER DETALLES DE HERRERIA DE CUBIERTA EN PASILLOS)	7	IMPERMEABILIZANTE DE FIELTRO ASFÁLTICO (DOS CAPAS) Y ASFALTO		

NOTAS: *SE RECOMIENDA VER CORTES POR FACHADA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

*TODAS LAS LOSAS, MUROS ESTRUCTURALES, COLUMNAS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN CONTARAN CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

* TODA ESPECIFICACIÓN DE "BAÑO CON PINTURA ANTICORROSIVA" SERÁ DE INMERSIÓN Y DE "PRIMER" DE POLIURETANO, PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL ELEMENTO METÁLICO DE QUE SE TRATE.

TESIS CON
FALLA DE COSTO

PLAFONES				(A/B/C)	
CLAVE	A. ACABADO INICIAL	CLAVE	B. ACABADO INTERMEDIO	CLAVE	C. ACABADO FINAL
1	LOSA ALIGERADA CON SONOTUBO DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADA (ESPESOR: 15 cm)	1	BASTIDOR DE PERFILES "L" Y "T" DE 1x $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$ " Y PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO (91x91cmx32mm)	1	PLAFON PREFABRICADO "LIGERPLAC: ESMERALDA LISO, RIHO" COLOR BLANCO OSTIÓN. MÓDULOS DE 90x90cm
2	LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ESPESOR DE 10 cm.	2	PEGA AZULEJO	2	YESO CON ACABADO LISO Y CON ESMALTE INCOLORO.
3	LOSA ALIGERADA CON SONOTUBO DE CONCRETO ARMADO COLADA "IN SITU" (ESPESOR: 15 cm)	3	TUBOS DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA CAL. 24 SOLDADOS A PLACAS DE ACERO (ANCLADAS A LOSA).	3	AZULEJO DE CERÁMICA (20 x 20 cm)
4	CUBIERTA DE PERFILES DE FIERRO DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO (VER DETALLES DE HERRERIA DE CUBIERTA EN PASILLOS)	4	REPELENTE DE AGUA INCOLORO PARA MUROS EXTERIORES	4	BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA VINÍLICA COLOR ALUMINIO MATE.
				5	MA LLA DE GALLINERO SUJETA A LOSA Y YESO CON ACABADO LISO Y CON ESMALTE INCOLORO.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

NOTAS: *SE RECOMIENDA VER LOS CORTES POR FACHADA Y LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.


* TODA ESPECIFICACIÓN DE "BAÑO CON PINTURA ANTICORROSIVA" SERÁ DE INMERSIÓN Y DE "PRIMER" DE POLIURETANO, PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL ELEMENTO METÁLICO DE QUE SE TRATE.

DC


DETALLES CONSTRUCTIVOS

TESIS CON
FALLA LE ORGEN

DETALLES CONSTRUCTIVOS



TESIS CON
 TITULO DE GRADUADO




DC1a
 CORTE POR FACHADA (CF1)

dets. constructivos

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






CORTE POR FACHADA (CF1)

NORTE: BLOQUE 1 & SUR BLOQUE 2
ESCALA 1:25

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:25



DC1a'

dets. constructivos


CORTE POR FACHADA (CF1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANPIO DE TITULACIÓN II

UNAM





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:25



DC1b
CORTE POR FACHADA (CF2), BL.2


dets. constructivos

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II


UNAM





TEJAS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:25



DC1b'


dets. constructivos

CONTINUA POR FACHADA (OP2), BLS

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garofa landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20



DC10

dets. constructivos


postes en azotes viv. Upoz

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

UNAM




FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



DETALLE D11
 DETALLE DE DUCTO TIPO EN AZOTEA
 EN VIVIENDAS
 ESCALA: 1:10

**TESIS CON
 FALTA DE ORGANIZACIÓN**

ESCALA: 1:10




DC1d

dets. constructivos instalaciones en azoteas


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**




det. constructivos

DC2

MURO
DIVISORIO
Md1 (BL.2)





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:10



DC2b

dets. constructivos


MURO divisorio Md1 (BL.2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II


UNAM





¡¡¡¡¡ CON FALLA LE ORIGEN

ESCALA: 1:20



DC2c


dets. constructivos

BANCA-PASILLO, niveles 1 y 3 (AL.2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros




FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



DETALLE 3

DETALLE DE BANCA EN PASILLO DEL BLOQUE 2
ESCALA: 1:5

ESCALA: 1:5



DC2d

dets. constructivos


banca-pasillo,
niveles 1 y
3 (BL.2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:5




DC3a

dets. constructivos

plafón en P.A. viv. 2 bloque 2


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:5



DC3c


desnivel en
comedor
viv. 2pac

dets. constructivos

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





DETALLE DE ARRIATE

EN AZOTEA EN VIVIENDAS

ESCALA: 1:20

PARED DE CONCRETO ARMADO DE 10cm DE ESPESOR CON IMPERABILIZANTE INTEGRAL

ASIENTO INTEGRADO A ARRIATE DE CONCRETO ARMADO

GOTERO CON TUBO DE COBRE DE 3/4" AL CENTRO DE CADA CARA DEL ARRIATE

MALLA TIPO "ARNERO" CON UN BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA VINILICA COLOR ALUMINIO MATE, SOLDADA ANGULO DE CADA MODULO, VEA PLANO H39.

ANGULO DE 2x2x1/8" FORMANDO MODULOS DE 90x90cm, ATORNILLADO A CADENA CON TAJUETE EXPANSIVO Y TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 1/8" CON RONDANA DE PRESION DE NEOPRENO.

LOSETA DE CERAMICA STA. JULIA (29.4x29.4x1.9cm) CON JUNTAS DE 3mm

PEGALDSETA

ENTORTADO DE CEMENTO-CAL-ARENA 1:5:5

ANGULO DE 2x2x1/8" ATORNILLADO A CADENA & A MURO DE CONCRETO RESPECTIVAMENTE


RIPIO DE TEZONTLE

2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE DE FIELTRO ASFALTICO Y ASFALTO

MURO DE TABIQUE ROJO CON DOS CAPAS DE FIELTRO ASFALTICO Y ASFALTO

LOSA ALICERADA COLADA "IN SITU" CON SONOTUBOS

TRABE TIPO FALDÓN DE CONCRETO ARMADO SENCILLA



DETALLE DE MURO DE COLINDANCIA EN ESTACIONAMIENTO

ESCALA: 1:10
VEA PLANOS E2, E8 Y D11g

ESCALA: 1:30



det. constructivos

DC3d

arriate y muro de colindancia estacionamiento

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II




GM

GUÍA MECÁNICA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOV 1985

GUÍA MECÁNICA



SIMBOLOGIA:

- 1 VIDRIO CON ANGULO CENTRAL DE ALUMINIO
- 2 CARA LATERAL DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 3 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA
- 4 CARA LATERAL DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 5 CARA POSTERIOR DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 8 CARA ANTERIOR DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 7 PERFIL "T" DE ALUMINIO
- 8 TUBERIA DE COBRE
- 9 AISLANTE TERMICO DE POLIURETANO
- 10 PELICULA DE PROTECCION INASTILLABLE

**TESIS CON
PALA DE ORIGEN**

SIN ESCALA







GUIAS MECÁNICAS

PANELES SOLARES

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA:

- 1 VIDRIO CON ANGULO CENTRAL DE ALUMINIO
- 2 CARA LATERAL DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 3 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA
- 4 CARA LATERAL DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 5 CARA POSTERIOR DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA
- 6 CARA ANTERIOR DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA

DESPIECE DEL PANEL SOLAR TIPO

CALENTADORES DE AGUA CALIENTE SIN ESCALA VEA PLANO D11

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

SIN ESCALA



GUIAS MECÁNICAS

PANELES SOLARES

DISEÑADO POR JONADAB GARCÍA LANDEROS

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



CONCEPTO Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES.

La idea generadora de las instalaciones es la de crear una distribución única de las mismas en lo referente a los ramales generales, para logra un mejor registro de las líneas y, por tanto, un mejor mantenimiento y control de las mismas.

Para lograr lo anterior también se establece que las instalaciones sean lo más semi-visibles y registrables posibles, por lo que están prácticamente a la vista en lugares con fácil acceso y mantenimiento. Se localizan en ductos verticales en donde cada uno de ellos almacena las líneas de instalaciones de pares de viviendas, su acceso es independiente a las viviendas y único para el encargado de reparaciones.

Existe un cuarto de máquinas para cada bloque del conjunto, por lo que los hace independientes en lo referente al funcionamiento de las instalaciones. Dentro de los mismos se controla todo el funcionamiento general de todas las instalaciones.

Los datos técnicos preliminares se anexarán en las memorias de cálculo.

Para el caso legal relacionado con los pagos Tributarios de Servicios Públicos -en términos de del sistema condominial- se establece que el Boque 2 (el bloque más grande ubicado del lado sur del conjunto) sea el predio registrado como No. Oficial, por lo que la Acometida, Toma de Agua Potable, y Alimentación de Gas de todo el Conjunto serán por su frente. Con lo anterior toda alimentación y distribución de las redes de Instalaciones antes mencionadas en el Bloque 1, serán por derivación desde el Cuarto de Máquinas del Bloque 2.

Las siguientes descripciones son para cada uno de los bloques siendo a la vez similares para cada uno de ellos.

El motivo por el que se independizan cada ramaleo por vivienda y/o local comercial, es con los fines de lograr un mejor rendimiento de y registro de del gasto de la red de que se trate; para evitar problemas entre los condóminos en lo referente a los pagos tributarios y finalmente para disminuir el mantenimiento y reparación de las redes de instalaciones sin

bloquear en la medida lo posible el funcionamiento del resto de las redes comunes.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

IS

INSTALACIÓN SANITARIA

MOD 2123E
RESERVA EN ALTA

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN DE AGUA NEGRA:

El agua negra es considerada como el agua que proviene de las salidas de los siguientes muebles sanitarios: excusados y mingitorios.

Se entenderá que habrá dos tipos de tuberías distintas, una para el Agua Negra y otra para el Agua Gris (jabonosa y pluvial) que luego se convertirá en Tratada

Tanto para el agua gris como para el agua negra, se deberá disminuir la presión de caída utilizando conexiones tipo Y y a cada dos niveles por lo menos en las bajadas verticales.

El Agua Negra canaliza por medio de una red de tubería de Fo. Fo. (Fierro Fundido), bajándola por los ductos verticales hasta el nivel de plafond del primer sótano en donde se desalojará del bloque correspondiente hacia el drenaje municipal, no sin antes haberla filtrado por el sistema prefabricado montable de tratamiento de agua negra (biodigestor) para contribuir a la biodegradación y purificación del agua negra.

Se intenta ubicar a la red lo más accesible y ordenadamente posible, integrando toda la red para su mejor funcionamiento y mantenimiento. Es importante señalar que en todo el recorrido vertical como horizontal, se utilizarán conexiones tipo "Y" con función de registro y ayudar al mantenimiento de la red.

En lo referente a la ventilación de dicha red, cada Bajada de Agua Negra tendrá un tubo ventilador hasta 2.0m sobre el NPT de la Azotea, terminados en su extremo con un codo de 90° el cual llevará una malla de mosquitero soldada con silicón a un cople de PVC de 4" embonado al codo.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA PLUVIAL					
BLOQUE=		1					
NIVEL=		AZOTEA					
SUPERFICIE (m2)	PRECIPITACIÓN ANUAL (i)	$G=(SUPERFICIE \times i) / 3600$ (lts./seg)	GASTO RECOMENDABLE (GR) DE LA DESCARAGA (lts/seg)	UNIDADES MUEBLES REQUERIDAS (U.M.)= (G/GR)x100	SEGÚN TABLA "DIÁMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO	
69.01	200	3.83	1.2	319.49	5"	6"	

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA PLUVIAL					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		AZOTEA					
SUPERFICIE (m2)	PRECIPITACIÓN ANUAL (i)	$G=(SUPERFICIE \times i) / 3600$ (lts./seg)	GASTO RECOMENDABLE (GR) DE LA DESCARAGA (lts/seg)	UNIDADES MUEBLES REQUERIDAS (U.M.)= (G/GR)x100	SEGÚN TABLA "DIÁMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO	
54.24	200	3.01	1.2	251.12	4"	4"	

TEMIS CON FALLA LE CR. GEN

UNIDADES MUEBLE DE DESCARGA

TIPO DE MUEBLE	UNIDAD MUEBLE (U.M.)	DIÁMETRO MÍNIMO DE CESPUL (mm)
GRUPO DE BAÑO CON INODORO, LAVABO Y TINA O REGADERA:		
CON INODORO DE TANQUE	6	---
CON INODORO DE FLUXÓMETRO	8	---
TINA (CON O SIN REGADERA)	2	38
BIDET	3	38
LAVABO DENTAL O ESCUPEDRO	1	32
BEBEDERO	½	25
LAVADORA DOMÉSTICA	2	38
COLADERA DE PISO	1	50
FREGADERO DE COCINA	2	38
LAVABO	1	32
LAVABO DE CIRUJANO	2	38
REGADERA DOMÉSTICA	2	50
REGADERAS PÚBLICAS	3	75
VERTEDERO, HOSPITAL	3	38
VERTEDERO DE SERVICIO	2	50
VERTEDERO CON FLUXÓMETRO	8	75
MINGITORIO DE PARED	4	38
MINGITORIO DE FLUXÓMETRO	8	38
MINGITORIO CORRIDO (CADA 75cm)	2	38
INODORO DE TANQUE	4	75
INODORO DE FLUXÓMETRO	8	75

DRENES Y ALBAÑALES DE EDIFICIOS

DIÁMETROS	NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES MUEBLE QUE PUEDEN SER CONECTADOS A CUALQUIER RAMAL DE DRENAJE.			
	PENDIENTE 0.5%	PENDIENTE E 1%	PENDIENTE 2%	PENDIENTE 4%
2"	---	---	21	26
2½"	---	---	24	31
3"	---	20	27	36
4"	---	180	216	250
5"	---	390	480	575
6"	---	700	840	1,000
8"	1,400	1,600	1,920	2,300
10"	2,500	2,900	3,500	4,200
12"	3,900	4,600	5,600	6,700

CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA (INST. SANITARIA), BLOQUE 1

TIPO DE TUBERÍA=		FO FO - AGUA NEGRA							
BLOQUE=		1							
NIVEL=		4°							
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE UNIDAD/MUEBL MUEBLES	E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO		
3	WC	1	4	—	4	2"	4"		

TIPO DE TUBERÍA=		FO FO - AGUA NEGRA							
BLOQUE=		1							
NIVEL=		P.B.							
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE UNIDAD/MUEBL MUEBLES	E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR (NIVELES 3 Y 1)	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO		
UNICO	—	—	—	8	8	2"	8"		
DE SALIDA	WC	5	8	8x4	72	4"	10"		

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA GRIS							
BLOQUE=		1							
NIVEL=		4°							
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE UNIDAD/MUEBL MUEBLES	E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO		
2	LAVABO	1	1	—	1	2"	2"		
1	LAVABO	1	1	—	3	2"	4"		
	REGADERA	1	2	—					

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA GRIS							
BLOQUE=		1							
NIVEL=		3°							
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE UNIDAD/MUEBL MUEBLES	E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO		
3	LAVADERO	1	2	3	5	2"	2"		
2	LAVADERO	1	2		7	2"	2"		
	COLADERA	1	2						
1	LAVADERO	1	2		9	2"	6"		
	COLADERA	1	2						
	TARJA	1	2						

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA GRIS							
BLOQUE=		1							
NIVEL=		P.B.							
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE UNIDAD/MUEBL MUEBLES	E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR (NIVELES 3 Y 1)	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO		
UNICO	—	—	—	18	18	2"	8"		
A FILTRO	TARJA	4	2	9x4	44	4"	10"		

CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA (INST. SANITARIA), BLOQUE 2

TIPO DE TUBERÍA=		FO FO - AGUA NEGRA					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		4º					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBL E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
1	WC	1	4	—	4	2"	4"

TIPO DE TUBERÍA=		FO FO - AGUA NEGRA					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		3º					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBL E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
1 Y 2	WC	2	4	4	12	2"	6"


TIPO DE TUBERÍA=		FO FO - AGUA NEGRA					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		P.B.					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBL E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR (NIVEL 3 Y 1)	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
UNICO	—	—	—	24	24	2½"	8"
DE SALIDA	WC	8	8	24x6	208	5"	10"

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA GRIS					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		4º					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBL E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
2	LAVABO	1	1	—	1	2"	2"
1	LAVABO	1	1	—	3	2"	4"
	REGADERA	1	2	—	3	2"	4"


TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA GRIS					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		3º					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBL E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
4	LAVADERO	1	2	3	5	2"	2"
3	LAVADERO	1	2	—	6	2"	2"
	LAVABO	1	1	—	6	2"	2"
2	REGADERA	1	2	—	9	2"	2"
	LAVABO	1	1	—	9	2"	2"
1	REGADERA	1	2	—	15	2"	6"
	LAVABO	2	2	—	15	2"	6"

TIPO DE TUBERÍA=		FO GO - AGUA GRIS					
BLOQUE=		2					
NIVEL=		P.B.					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBL E (U.M.)	SUMA DE U.M.ANTERIOR (NIVELES 4-1)	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGÚN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
UNICO	—	—	—	30	30	3"	8"
A FILTRO	TARJA	5	2	15x6	100	4"	10"

TESIS CON
 FOLIA DE ORIGEN



TESIS CON FALLA DE ORIGEN




I. SANITARIA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



**SIMBOLOGIA**

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- CA COLADERA PARA AZOTEA
- FoGo FIERRO GALVANIZADO
- BCAP BAJA COLUMNA DE AGUA PLUVIAL

NOTA:

PARA LA SUJECCIÓN DE TUBERÍA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES. VEA EL PLANO D119

HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE ONDEA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA

ESCALA: 1:200



IS1'


(AZOTEA, BL 2)

I. SANITARIA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






SIMBOLOGIA

- INSTALACIÓN SANITARIA
- AP= AGUA PLUVIAL
- AG= AGUA GRIS
- AN= AGUA NEGRA
- ⌋ CONEXIÓN "Y" CON TAPON REGISTRO
- DIERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- FoGo FERRO GALVANIZADO
- FoFo FERRO FUNDIDO
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS
- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA

NOTAS:

- LA RED DE AGUA PLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA GRIS (AG)
- PARA APRECIAR LA RED INTERNA EN CADA VIVIENDA TIPO, VEA EL PLANO 156
- PARA LA SUJECIÓN DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D110
- HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAVALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA

¡CUIDADO CON FALLA LE ORIGEN




I. SANITARIA (2° y 4° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- FoGo FIERRO GALVANIZADO
- FoFo FIERRO FUNDIDO
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS
- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA

NOTAS:

- LA RED DE AGUA PLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA GRIS (AG)
- PARA APRECIAR LA RED INTERNA EN CADA VMENDA TIPO, VEA EL PLANO 156
- VEA PLANO D11b

ESCALA: 1:200

I. SANITARIA




(2° y 4° N, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





VENUSTIANO CARRANZA

SIMBOLOGIA

- INSTALACION SANITARIA
- AP= AGUA PLUVIAL
- AG= AGUA GRIS
- AN= AGUA NEGRA
- CONEXION "Y" CON TAPON REGISTRO
- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- FoGo FIERRO GALVANIZADO
- FoFo FIERRO FUNDIDO
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS
- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAN COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAG COLUMNA DE AGUA GRIS

NOTAS:

LA RED DE AGUA FLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA GRIS (AG)


PARA APPRECIAR LA RED INTERNA EN CADA VIVIENDA TIPO, VEA EL PLANO IS6

PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D11a

HABRA CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESION DE CAIDA

VEA PLANO D11f

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



IS3


(1° y 3° N, BL 1)

I. SANITARIA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACION II






- SIMBOLOGIA**
- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
 - FoGo FIERRO GALVANIZADO
 - FoFo FIERRO FUNDIDO
 - BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA CRIS
 - BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
 - CAN COLUMNA DE AGUA NEGRA
 - CAG COLUMNA DE AGUA CRIS

NOTAS:

LA RED DE AGUA PLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA CRIS (AG)

PARA APRECIAR LA RED INTERNA EN CADA VIVIENDA TIPO, VEA EL PLANO I56

VEA PLANOS D11b Y D11f



IS3


1° 3' N, BL 2)

I. SANITARIA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN: II





ESCALA: 1:200



IS4

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

I. SANITARIA


(P. BAJA, BL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





REPUBLICA DE URUGUAY


SIMBOLOGIA

- X- VÁLVULA DE PASO
- V- VÁLVULA CHECK
- FoCo FIERRO GALVANIZADO
- FoFo FIERRO FUNDIDO
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA CRIS
- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAN COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAG COLUMNA DE AGUA CRIS

NOTAS:

- *LA RED DE AGUA PLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA CRIS (AG)
- *EN DONDE LO REQUIERA SE UTILIZARAN CONEXIONES FLEXIBLES VERIFICANDOSE QUE DICHAS CONEXIONES NO PRESENTEN FUGAS TANTO EN LA UNIÓN DE TUBERIA COMO EN LA MISMA ZONA FLEXIBLE.
- *VEA PLANO D117

ESCALA: 1:200



I. SANITARIA

(P. BAJA, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II




VENUSTIANO CARRANZA

SIMBOLOGIA


- INSTALACIÓN SANITARIA
- AP= AGUA PLUVIAL
- AG= AGUA GRIS
- AN= AGUA NEGRA
- Y CON TAPÓN REGISTRO
- ⊕ DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ⊖ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- ⊕ VALVULA DE PASO
- ⊖ VALVULA CHECK
- FoCo FIERRO GALVANIZADO
- FoFo FIERRO FUNDIDO
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS
- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAN COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAG COLUMNA DE AGUA GRIS
- AN AGUA NEGRA
- AG AGUA GRIS
- REJ REJILLA
- 2MB DOS MOTOBOMBAS (UNA ELÉCTRICA Y OTRA DE DIESEL)

NOTAS:


LA RED DE AGUA PLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA GRIS (AG)
 PARA LA SUJECIÓN DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D11g
 EN DONDE LO REQUIERA SE UTILIZARÁN CONEXIONES FLEXIBLES VERIFICÁNDOSE QUE DICHAS CONEXIONES NO PRESENTEN FUGAS TAHTO EN LA UNIÓN DE TUBERIA COMO EN LA MISMA ZONA FLEXIBLE.
 HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA
 VEA PLANOS D11f Y D11g



DETALLE D1



TESIS CON FALLA DE ORIGEN




I. SANITARIA

(BÓTANO, BL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros





SIMBOLOGIA

- ✕ VALVULA DE PASO
- ⊥ VALVULA CHECK
- FoCo FIERRO GALVANIZADO
- FoFo FIERRO FUNDIDO
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS
- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAN COLUMNA DE AGUA NEGRA
- CAC COLUMNA DE AGUA GRIS
- 2MB DOS MOTOBOMBAS (UNA ELÉCTRICA Y OTRA DE DIESEL)

NOTAS:

- *LA RED DE AGUA PLUVIAL SE UNE Y SE CONVIERTE EN LA RED DE AGUA GRIS (AG)
- *EN DONDE LO REQUIERA SE UTILIZARÁN CONEXIONES FLEXIBLES VERIFICÁNDOSE QUE DICHAS CONEXIONES NO PRESENTEN FUGAS TANTO EN LA UNIÓN DE TUBERÍA COMO EN LA MISMA ZONA FLEXIBLE.
- *VEA PLANOS D111 Y D11g

ESCALA: 1:200




I. SANITARIA

(SÓTANO, EL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGÍA

- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS (JABONOSA Y PLUVIAL)
- Fo.Go. FIERRO GALVANIZADO
- Fo.Fo. FIERRO FUNDIDO
- CC COLADERA CON CESPOL
- AG AGUA GRIS

NOTAS:

- HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA
- VER MEMORIA DESCRIPTIVA
- LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUA NEGRA SERÁ DE Fo. Fo.
- LA TUBERÍA DE INSTALACION DE AGUA GRIS SERÁ DE Fo.Go. (FIERRO GALVANIZADO)

TESIS CON FALLA LE CREE

ESCALA: 1:30



IS6a


I. SANITARIA

PLANTA BAJA (vivienda tipo 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- BCAG BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS (JABONOSA Y PLUVIAL)
- Fo.Go. FIERRO GALVANIZADO
- Fo.Fo. FIERRO FUNDIDO
- CC COLADERA CON CESPOL
- AG AGUA GRIS
- AN AGUA NEGRA


NOTAS:

- HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA
- VER MEMORIA DESCRIPTIVA
- LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUA NEGRA SERÁ DE Fo. Fo.
- LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUA GRIS SERÁ DE Fo.Go. (FIERRO GALVANIZADO)
- VEA PLANO D116

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

TOILET, COCINA Y ÁREA DE SERVICIO
PLANTA
ESCALA 1:30

ESCALA: 1:30



IS6b


I. SANITARIA

PLANTA BAJA (vivienda tipo 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II





BAÑO DEL SERVICIO

PLANTA
ESCALA 1:30

SIMBOLOGIA

BCAN	BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
BCAG	BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS (JABONOSA Y PLUMAL)
Fo.Go.	FIERRO GALVANIZADO
Fo.Fo.	FIERRO FUNDIDO
CC	COLADERA CON CESPOL
AG	AGUA GRIS
AN	AGUA NEGRA

NOTAS:

HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA
VER MEMORIA DESCRIPTIVA

LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUA NEGRA SERA DE Fo. Fo.

LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUA GRIS SERA DE Fo.Go. (FIERRO GALVANIZADO)

VEA PLANO D11b

MOD. 01/11
MAYO DE 2011

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:30



IS6b


I. SANITARIA

PLANTA BAJA (vivienda tipo 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





ESCALA: 1:30


**IS6c****I. SANITARIA**

PLANTA ALTA (Vivienda tipo 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER ORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





BAÑO EN PLANTA ALTA

PLANTA
ESCALA 1:30

SIMBOLOGIA

- BCAN BAJA COLUMNA DE AGUA NEGRA
- BCAC BAJA COLUMNA DE AGUA GRIS (JABONOSA Y PLUVIAL)
- Fo.Go. FIERRO GALVANIZADO
- Fo.Fo. FIERRO FUNDIDO
- CC COLADERA CON CESPOL
- AG AGUA GRIS
- AN AGUA NEGRA

NOTAS:

HABRÁ CONEXIONES EN FORMA DE OMEGA CON CODOS DE 45° A CADA DOS NIVELES EN LOS RAMALES PRINCIPALES VERTICALES UBICADOS EN LOS DUCTOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN DE CAIDA

VER MEMORIA DESCRIPTIVA


LA TUBERIA DE INSTALACIÓN DE AGUA NEGRA SERÁ DE Fo. Fo. (FIERRO FUNDIDO)

LA TUBERIA DE INSTALACIÓN DE AGUA GRIS SERÁ DE Fo.Go. (FIERRO GALVANIZADO)

VEA PLANO D11b

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:30



IS6d

I. SANITARIA

PLANTA ALTA (vivienda
Tipo 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



IH

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

BOO EISEY
MENDOZA DE ALVARO

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA:

La distribución y funcionamiento de la instalación hidráulica se divide en dos:

- Agua potable
- Agua tratada

El agua potable

Como premisa se propone la utilización de tubería de cobre rígido

Se obtiene de la toma municipal la cual se almacena en una cisterna con doble compartimento de 18m³ cada uno y que tiene capacidad para servir tanto a los posibles giros comerciales, el número de viviendas y sistemas contra incendio. Para alimentar el Bloque 1 se realiza por medio de una derivación de la alimentación del Bloque 2.

Una vez almacenada en las cisternas correspondientes (una en cada bloque) se bombea a tanques elevados con capacidad de (2.44x2.10m) 11.50m³ cada uno y así se distribuye el agua potable a los muebles correspondientes (lavabos, tarjas, regaderas, excusados, paneles solares) del bloque correspondiente por medio de bombeo constante con motobomas (una eléctrica y otra auxiliar de reserva de gasolina).

En el ramaleo del agua fría a cada una de las viviendas y comercios es independiente entre cada una de las alimentaciones; es decir, de la salida del tanque elevado se derivan otras tantas salidas según el número de locales y de viviendas. De la derivación de cada vivienda surge otra derivación que se conecta al sistema de calentamiento de agua (agua caliente, paneles solares).

Con lo anterior se termina el ciclo de abastecimiento del agua fría, mientras que para el servicio del agua caliente, una vez almacenada el agua en el tanque elevado, con capacidad para todas las viviendas del bloque correspondiente, se circula el agua por gravedad a los paneles solares, y una vez calentada el agua a una temperatura máxima, ésta se almacena en los termotanques para que por medio de la presión gravitacional abastezcan a los calentadores de cada vivienda y si fuera necesario, estos complementarán el calentamiento del agua, de lo contrario el agua se rebombeará para mantener circulando y recalentando el agua por el sistema pasivo (paneles solares). Se enfatiza que el ramaleo del agua caliente es independiente para cada una de las viviendas.

El agua tratada:

Una vez servida el agua potable a los muebles correspondientes (lavabos, tarjas, excusados, regaderas y llaves de servicio con necesidad de agua potable), el agua de salida de los muebles: lavabos, tarjas y regaderas - inclusive el agua pluvial y la filtrada a los cajones de cimentación-, se recolecta en una tubería de fierro galvanizado (FoGo) independiente al agua negra para pasarla a través de un filtro de arenas y luego almacenarla en una segunda cisterna; ya almacenada se rebombea el agua filtrada como agua para riego y limpieza a un tanque elevado exclusivo para el agua tratada del cual se distribuye a cada una de las salidas del sistema de agua reutilizable o tratada. Con lo anterior se termina el ciclo de abastecimiento del agua tratada.

En lo relacionado al agua freática filtrada a las celdas de cimentación, se bombea enlazándola al ramal principal del agua gris (jabonosa y pluvial) para luego ser filtradas y formar parte del agua tratada.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES.

179

INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

CÁLCULO DE CAPACIDAD DE AGUA POTABLE DE RESERVA:

• REQUERIMIENTOS:

VIVIENDA:	150 lts./hab/día
	5 lts/m2/día
ALIMENTOS Y BEBIDAS:	12 lts./comida
	100 lts./trabajador/día
LOCALES COMERCIALES:	6 lts/m2/día
CONSULTORIO:	300 lts./huésped/día

• CÁLCULO:

VIVIENDAS:

NO. VIVIENDAS	HAB/VIVI	HAB-TOT	Lts./día
18	6	108	16,200

ALIMENTOS Y BEBIDAS:

NO.RESTAURANTE	COMIDA/REST	COMIDAS-TOT.	Lts./día
1	30	30	360

NO. RESTAURANTE	TRABAJADOR/DÍA	TRABAJADORES-TOTAL	Lts./día
1	10	10	1000

LOCALES COMERCIALES:

TIENDA DE PRODUCTOS BÁSICOS:

NO. TIENDAS	M2/DÍA	M2-TOTAL	Lts./DÍA
1	143	143	858

PAPELERÍA:

NO. TIENDAS	M2/DÍA	M2-TOTAL	Lts./DÍA
1	129	129	774

SERVICIOS:

CASETA DE VIGILANCIA:

NO. CASETAS	M2/DÍA	M2-TOTAL	Lts/DÍA
1	4.5	4.5	90

**FEES CON
FALLA DE ORIGEN**

RIEGO:

A. LIBRE	M2/DÍA	M2	Lts./DÍA
1	606	606	3,030

CONSULTORIO:

NO. CONSULTORIOS	NO. HUÉSPEDES/DÍA	HUÉSPEDES-TOT	Lts./DÍA
1	20	20	6,000

PALETERÍA:

NO. PALETERÍAS	M2/DÍA	M2-TOTAL	Lts./DÍA
1	45	45	270

PIZZERÍA:

NO. PIZZERÍA	M2/DÍA	M2-TOTAL	Lts./DÍA
1	64	64	384

CONTRA INCENDIO:

M2 CONSTRUIDOS	M2/DÍA	M2-TOTALES	Lts./DÍA
3,853	3,853	3,853	19,256

GASTO TOTAL / DÍA: 48,466 lts./día
 GASTO TOTAL / 2 DÍAS: 97,932 lts./día
 CISTERNA TOTAL / 2 DÍAS: 105,625 lts./día
 (2.5 x 6.5 x 6.5 m)
 CISTERNA PARA SERVICIOS / DÍA
 E INCENDIO / 2 DÍAS: 75,630 lts./día
 (2.5 x 5.5 x 5.5 m)

TESIS CON
 FALTA DE ORIGEN

NO SE
 HUBO EN AÑOS

CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA (INST. HIDRÁULICA), BLOQUE 1

TIPO DE TUBERÍA=		COBRE RÍGIDO - AGUA POTABLE					
BLOQUE=		1					
NIVEL=		PLANTA BAJA					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBLE (U.M.)	SUMA DE U.M. ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
UNICO	WC	2	3	---	12	3/4"	3/4"
	LAVABOS	2	3	---			

TIPO DE TUBERÍA=		COBRE RÍGIDO - AGUA POTABLE					
BLOQUE=		1					
NIVEL=		1º					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBLE (U.M.)	SUMA DE U.M. ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
3	CALENTADOR	1	3	---	3	3/4"	1/2"
2	CALENTADOR	1	3	---	6	3/4"	3/4"
	LAVADERO	1	3	---			
1	CALENTADOR	1	3	12	22	1"	3/4"
	LAVADERO	1	3				
	TARJA	1	4				

TIPO DE TUBERÍA=		COBRE RÍGIDO - AGUA POTABLE					
BLOQUE=		1					
NIVEL=		2º					
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBLE (U.M.)	SUMA DE U.M. ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO
3	WC	1	3	---	3	1/2"	1/2"
2	WC	1	3	---	5	1/2"	1/2"
	LAVABO	1	2	---			
1	WC	1	3	22	30	1 1/2"	1"
	LAVABO	1	2				
	REGADERA	1	3				

CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA (INST. HIDRÁULICA), BLOQUE 1

GASTO Y DIÁMETRO SEGUN UNIDAD MUEBLE

UNIDADES MUEBLE (U.M.)	GASTO (lts/seg)	factor de conversión	GASTO (gal/seg)	DIÁMETRO DE TUBERÍA (in)	MUEBLE	TIPO	UNIDADES MUEBLE (U.M.)
1	0.10		1.59	3/8"			
2	0.30		4.76	3/8"			
3	0.50		7.93	1/2"			
4	0.60		9.51	1/2"			
5	0.65		10.30	3/4"			
6	0.70		11.10	3/4"	W.C.	PÚBLICO-FLUXÓMETRO	10
7	0.75		11.89	3/4"		PRIVADO-FLUXÓMETRO	6
8	0.78		12.36	3/4"		PRIVADO-TANQUE	3
9	0.80		12.68	3/4"	LAVABO	PÚBLICO-LLAVE	4
10	0.83		13.16	3/4"		PRIVADO-LLAVE	2
11	0.86	15.85	13.63	3/4"		PARED-VÁLVULA	5
12	0.90		14.27	3/4"	MINGITORIO	PRIVADO-TANQUE	3
13	0.92		14.58	3/4"		PÚBLICO-VÁLVULA	10
14	0.95		15.06	3/4"		PRIVADAS-	3
15	0.98		15.53	1"	REGADERAS	MEXCLADORAS PÚBLICAS-	4
16	1.00		15.85	1"		MESCLADORAS PRIVADO-	3
17	1.05		16.64	1"	FREGADEROS	MEZCLADORA PÚBLICO-	5
18	1.08		17.12	1"		LLAVES	6
19	1.10		17.44	1"			
20	1.20		19.02	1"			
30	2.60		41.22	1 1/2"			

TPSIS CON FALLA DE OR.GEN

CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA (INST. HIDRÁULICA), BLOQUE 2


TIPO DE TUBERÍA=		COBRE RÍGIDO - AGUA POTABLE						
BLOQUE=		2						
NIVEL=		PLANTA BAJA						
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBLE (U.M.)	SUMA DE U.M. ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO	
UNICO	WC	4	3	—	27	1"	3/4"	
	LAVABOS	5	3	—				

TIPO DE TUBERÍA=		COBRE RÍGIDO - AGUA POTABLE						
BLOQUE=		2						
NIVEL=		1"						
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBLE (U.M.)	SUMA DE U.M. ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO	
3	LAVADERO	1	4	—	4	1/2"	1/2"	
2	LAVADERO	1	4	—	7	3/4"	3/4"	
	TARJA	1	3	—				
1	LAVADERO	1	4	—	27	1 1/2"	1"	
	TARJA	1	3	27	37			
	WC	1	3	37				

TIPO DE TUBERÍA=		COBRE RÍGIDO - AGUA POTABLE						
BLOQUE=		2						
NIVEL=		2º						
TRAMO	MUBLES	CANTIDAD DE MUEBLES	UNIDAD/MUEBLE (U.M.)	SUMA DE U.M. ANTERIOR	SUMA PARCIAL DE U.M.	SEGUN TABLA "DIAMETRO DE TUBERÍA SEGUN U.M.	POR REGLAMENTO y/o CRITERIO	
3	LAVABO	1	3	—	3	1/2"	1/2"	
2	LAVABO	1	3	—	5	1/2"	1/2"	
	REGADERA	1	2	—				
1	WC	1	3	37	45	1 1/2"	1"	

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOV 2007
10:00 AM




SIMBOLOGIA

- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
- AGUA FRIA
- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALON)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- ⊖ FLOTADOR
- ⊗ VÁLVULA DE PASO (COMPUERTA)
- CU TUBERIA DE COBRE
- FoGo TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
- AF AGUA FRIA
- AC AGUA CALIENTE
- AT AGUA TRATADA
- SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- SCAT SUBE COLUMNA DE AGUA TRATADA
- CAF COLUMNA DE AGUA FRIA
- CAT COLUMNA DE AGUA TRATADA

NOTAS:

- LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERÁ DE COBRE RIGIDO
- LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)
- TODA LA TUBERIA HORIZONTAL VA POR DEBAJO DE LOSA DE PISO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO O QUE EN OBRA SE ENCUENTRE UNA MEJOR UBICACION
- ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRÁ UNA VÁLVULA DE COMPUERTA.
- EN CAMBIOS DE DIRECCION A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°
- EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRLAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SECCIONES EN EL CASO
- VEA PLANO D111

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




I. HIDRÁULICA

(P. BAJA, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANIO DE SITUACIÓN II





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

REPÚBLICA DE URUGUAY


TOMA SIAMESA
FoGo 2 1/2" - 64mm

- SIMBOLOGIA**
- AGUA FRIA
 - AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
 - o FLOTADOR
 - ∩ VÁLVULA DE PASO (COMPUERTA)
 - ⊥ LLAVE DE NAJIZ
 - CU TUBERIA DE COBRE
 - SCAT SUBE COLUMNA DE AGUA TRATADA
 - SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
 - AF AGUA FRIA
 - AC AGUA CALIENTE AT AGUA TRATADA

- NOTAS:**
- LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERA DE COBRE RIGIDO (CU).
 - LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUAS TRATADAS SERA DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.) ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRA UNA VÁLVULA DE COMPUERTA.
 - VEA PLANO D111

TODA LA TUBERIA HORIZONTAL VA POR DEBAJO DE LOSA DE PISO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO O QUE EN OBRA SE ENCUENTRE UNA MEJOR UBICACION.

ESCALA: 1:200



I. HIDRÁULICA


(P. BAJA, EL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN: II



VENUSTIANO CARRANZA




SIMBOLOGIA

- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
- - - AGUA FRIA
- / - DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.)
- ∅ FLOTADOR
- ∩ VÁLVULA DE PASO (COMPUERTA)
- + VÁLVULA CHECK
- ⊥ LLAVE DE NARIZ
- 2MB DOS MOTOBOMBAS (UNA ELÉCTRICA Y OTRA DE DIESEL)
- CU TUBERIA DE COBRE
- FoGo TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
- SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- SCAT SUBE COLUMNA DE AGUA TRATADA

NOTAS:

- LA TUBERIA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ DE COBRE RÍGIDO (CU)
- LA TUBERIA DE INSTALACIÓN DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)
- ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRÁ UNA VÁLVULA DE COMPUERTA.
- EL CONTROL DE LAS BOMBAS ELÉCTRICAS SERÁ POR MEDIO DE ELECTRONIVEL EN CASO DE FALLO O AUSENCIA DE LAS MISMAS DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR BOMBAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA
- EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°
- EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRLAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SECCIONES SEA EL CASO.
- VEA PLANO 0111

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




I. HIDRÁULICA

(SÓTANO, BL. 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE CONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





- SIMBOLOGIA**
- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
 - AGUA FRIA
 - ⊕ FLOTADOR
 - ⊕ VÁLVULA DE PASO (COMPUERTA)
 - CU TUBERIA DE COBRE
 - 2MB DOS MOTOBOMBAS (UNA ELÉCTRICA Y OTRA DE DIESEL)
 - ⊕ VÁLVULA CHECK
 - ⊕ LLAVE DE NARIZ
 - SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
 - SCAT SUBE COLUMNA DE AGUA TRATADA

- NOTAS:**
- LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRÁULICA SERÁ DE COBRE RIGIDO (CU)
 - LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)
 - ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRÁ UNA VÁLVULA DE COMPUERTA.
 - VEA PLANO D111

EL CONTROL DE LAS BOMBAS ELÉCTRICAS SERÁ POR MEDIO DE ELECTRONIVEL. EN CASO DE FALLA O AUSENCIA DE LAS MISMAS DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR BOMBAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA

ESCALA: 1:250


2.5 5 7.5 m



I. HIDRÁULICA

(SÓTANO, BL 2)






- SIMBOLOGIA**
- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
 - AGUA FRIA
 - - - AGUA CALIENTE
 - DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
 - ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
 - ∅ FLOTADOR
 - ∩ VÁLVULA DE PASEO (COMPUERTA)
 - ∩ VÁLVULA CHECK
 - ∩ LLAVE DE NARIZ
 - CU TUBERIA DE COBRE
 - FoGo TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
 - AF AGUA FRIA
 - AC AGUA CALIENTE
 - AT AGUA TRATADA
 - SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
 - SCAT SUBE COLUMNA DE AGUA TRATADA
 - BCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
 - BCAT BAJA COLUMNA DE AGUA TRATADA
 - BCAC BAJA COLUMNA DE AGUA CALIENTE
 - CAC COLUMNA DE AGUA CALIENTE

- NOTAS:**
- LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ DE COBRE RIGIDO (CU)
 - LA TUBERIA DE INSTALACIÓN DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (FoGo)
 - PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10
 - VEA D11 EN PLANO D1d
 - ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRÁ UNA VÁLVULA DE COMPUERTA.
 - EN CAMBIOS DE DIRECCION A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°
 - EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRLAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SECON SEA EL CASO
 - VEA PLANO D1c

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




I. HIDRÁULICA

(AZOTEA, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros



FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM TALLER TORRE JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMANARIO DE TITULACIÓN II



- SIMBOLOGIA**
- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
 - AGUA FRIA
 - ⊕ FLDTADOR
 - ⊕ VALVULA DE PASO (COMPUERTA)
 - ⊕ VALVULA CHECK
 - ⊕ LLAVE DE NARIZ
 - CU TUBERIA DE COBRE
 - AF AGUA FRIA
 - AC AGUA CALIENTE
 - AT AGUA TRATADA

NOTAS:

LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERA DE COBRE RIGIDO (CU)


LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUAS TRATADAS SERA DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)

PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES. VEA EL PLANO D10

ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRA UNA VALVULA DE COMPUERTA.

VEA PLANO D10

ESCALA: 1:200




I. HIDRAULICA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcia landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZALEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACION II





SIMBOLOGIA

- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
- AGUA FRIA
- - - AGUA CALIENTE
- DIFERENCIA DE NIVEL (UN ESCALÓN)
- ⊕ NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT)
- ∩ VÁLVULA DE PASO (COMPUERTA)
- CU TUBERIA DE COBRE
- FoGo FIERRO GALVANIZADO
- AF AGUA FRIA
- AC AGUA CALIENTE
- AT AGUA TRATADA
- BCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- BCAT BAJA COLUMNA DE AGUA TRATADA
- CAC COLUMNA DE AGUA CALIENTE
- BCAC BAJA COLUMNA DE AGUA CALIENTE

NOTAS

- LA TUBERIA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ DE COBRE RIGIDO (CU)
- LA TUBERIA DE INSTALACIÓN DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)
- PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10
- PARA APPECIAR LA RED INTERNA EN CADA VIVIENDA TIPO, VEA EL PLANO I16
- ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRÁ UNA VÁLVULA DE COMPUERTA.
- EN CAMBIOS DE DIRECCION A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°
- EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRLAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SEGUN SEA EL CASO.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:250




I. HIDRÁULICA

(2° y 4° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON
 FOLIO 11 DE 100

REPÚBLICA DE URUGUAY

SIMBOLOGIA

- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
- AGUA FRIA
- VALVULA DE PASO (COMPUERTA)
- TUBERIA DE COBRE
- FgGo FIERRO GALVANIZADO
- AF AGUA FRIA
- AC AGUA CALIENTE
- AT AGUA TRATADA
- COLUMNA DE AGUA CALIENTE
- BAJA COLUMNA DE AGUA CALIENTE

NOTAS:

LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERA DE COBRE PIGIDO (CU)
 LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUAS TRATADAS SERA DE FIERRO GALVANIZADO (FgGo). PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D11b

VEA PLANO D11b
 ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRA UNA VALVULA DE COMPUERTA.

ESCALA: 1:200




(2' Y 4" N, BL 2)

I. HIDRAULICA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZALEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACION II





**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:250



IHS

I. HIDRÁULICA


(1° y 3° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIARIO DE TITULACIÓN #

UNAM





REPÚBLICA DE URUGUAY

- SIMBOLOGIA**
- AGUA TRATADA (PARA RIEGO)
 - AGUA FRIA
 - AGUA CALIENTE
 - LLAVE DE NARIZ
 - BCAF BAJA COLUMNA DE AGUA FRIA
 - SCAT SUBE COLUMNA DE AGUA TRATADA
 - SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
 - BCAT BAJA COLUMNA DE AGUA TRATADA
 - AF AGUA FRIA
 - AC AGUA CALIENTE
 - AT AGUA TRATADA

NOTAS:

LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERA DE COBRE RIGIDO (Cu)

LA TUBERIA DE INSTALACION DE AGUAS TRATADAS SERA DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Co.)

PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D111

TODA LA TUBERIA HORIZONTAL VA POR DEBAJO DE LOSA DE PISO A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO O QUE EN OBRA SE ENCUENTRE UNA MEJOR UBICACION.

ESCALA: 1:200

IHS

1° 3' N, 82° 3'

I. HIDRAULICA


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO

Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II




TESIS CON FALLA DE ORIGEN



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:30




IHG6a

PLANTA BAJA
(vivienda tipo 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN II



**SIMBOLOGIA**

—	AGUA FRIA
- - -	AGUA CALIENTE
+	LLAVE DE HIRIZ
⊙	CALENTADOR DE GAS
SCAC	SUBE COLUMNA DE AGUA CALIENTE
CAF	COLUMNA DE AGUA FRIA
CAC	COLUMNA DE AGUA CALIENTE
Fo.Go.	TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
CU	TUBERIA DE COBRE RIGIDO
AF	AGUA FRIA
AC	AGUA CALIENTE
AT	AGUA TRATADA

NOTAS:

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA

LA TUBERIA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ DE COBRE RIGIDO (CU)

LA TUBERIA DE INSTALACIÓN DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)

PARA LA SUJECIÓN DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D119

ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRA UNA VÁVULA DE COMPUERTA.

EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°

EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRLAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SEGÚN SEA EL CASO.

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:30

0.3 0.6 0.9m

HIDRÁULICA

IH6b


PLANTA BAJA
 (vivienda tipo 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II

UNAM





BAÑO DEL SERVICIO

PLANTA
ESCALA 1:30

SIMBOLOGIA

—	AGUA FRÍA
---	AGUA CALIENTE
+	LLAVE DE NARIZ
⊙	CALENTADOR DE GAS
SCAC	SUBE COLUMNA DE AGUA CALIENTE
CAF	COLUMNA DE AGUA FRÍA
CAC	COLUMNA DE AGUA CALIENTE
Fo.Go.	TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO
CU	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO
AF	AGUA FRÍA
AC	AGUA CALIENTE
AT	AGUA TRATADA

NOTAS:

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA

LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ DE COBRE RÍGIDO (CU)

LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE AGUAS TRATADAS SERÁ DE FIERRO GALVANIZADO (Fo.Go.)

PARA LA SUJECIÓN DE TUBERÍA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D11a

ANTES DE ALIMENTAR CADA MUEBLE HABRÁ UNA VÁVULA DE COMPUERTA.


EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°

EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "I" Y PROCURAR SUSTITUIR LAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SEGÚN SEA EL CASO.

VEA PLANO D11b

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:30



IH6b

PLANTA BAÑA
(vivienda tipo 2)


I. HIDRÁULICA

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JOSÉ GONZÁLEZ PEYNA SEMIANIO DE TITULACIÓN I

UNAM





TESIS CON
FALLA LE ORIGEN

ESCALA: 1:30




IH6c

PLANTA ALTA
(Vivienda Tipo 1)


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





ESCALA: 1:30

**IH6d**PLANTA ALTA
(vivienda tipo 2)**I. HIDRÁULICA**

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN. II

UNAM



198

INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

199

IE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

La red de dicha instalación estará hecha con tubería tipo CONDUIT y sus aditamentos.

La acometida de la Instalación eléctrica irá directamente al cuarto de máquinas y alimentará a una subestación eléctrica (transformador) y a una planta de emergencia, las cuales alimentarán a los dos bloques.

Una vez asegurada la cantidad de energía requerida, ésta se maneja por medio de un tablero principal general (TP) para cada bloque, el cual distribuirá la energía eléctrica a otros tableros de distribución primarios denominados TDp, los cuales serán:

- TDp1, ubicado en el cuarto de máquinas para el control de la instalación eléctrica del mismo cuarto y de los sótanos (iluminación y ventilación), así mismo para controlar el circuito de la caseta de vigilancia, los circuitos de la iluminación de exterior del conjunto
- TDp2, ubicado en los tableros de las plantas bajas y que controlará los tableros de distribución secundarios (TDs) que pertenecerán a los giros comerciales.
- TDp3, ubicado en el tablero de las plantas bajas. Controlará los tableros de distribución secundarios (TDs) de las viviendas (un TDp3 para cada bloque).

En lo referente a la iluminación de emergencia del conjunto, habrá una lámpara auto recargable con batería de duración de una hora en cada descanso de escalera y alternadamente en cada pasillo del conjunto con respecto a las lámparas de iluminación ordinaria, así como también en los andadores de la Planta Baja. En la iluminación de interiores se propone sea indirecta en la mayoría de las zonas, buscando formar áreas o planos luminicos reflectantes, mientras que en los exteriores existen dos tipos de iluminación: una la que se encarga de dar servicio a la visibilidad de los usuarios y la otra se encarga de resaltar y mostrar la arquitectura propuesta desde otra perspectiva luminica durante la noche (diferente a la matutina), logrando formar elementos y volúmenes luminicos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

RESUMEN DE ESTIMACION DE POTENCIA ("wataje") TOTAL DEL CONJUNTO

BLOQUE 1	POTENCIA (WATS)	BLOQUE 2	POTENCIA (WATS)
AREAS EXTERIORES	15,400	AREAS EXTERIORES	27,930
DEPARTAMENTOS	25,224	DEPARTAMENTOS	57,816
COMERCIOS	23,974	COMERCIOS	37,560
SOTANO	6,360	SOTANO	7,240
SUBTOTAL 1	70,958	SUBTOTAL 1	130,546

ESTIMACION DE POTENCIA ("WATAJE") TOTAL DE L CONJUNTO=	201,504	W
--	----------------	----------

FACTOR DE UTILIZACION = 70%

POTENCIA REAL (Pr) = POTENCIA TOTAL x FACTOR DE UTILIZACION

Pr =	141.05	Kw
-------------	---------------	-----------

FACTOR DE POTENCIA USUAL (Fp) = 0.85


CONVERSION A KVA= Pr/Fp

KVA= 165.94 KVA

SEGÚN TABLA T1 CORRESPONDE A USAR TAN SOLO UN TRANSFORMADOR DE TRES FASES CON UNA ALIMENTACION DE 220/127 V

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

T1	
CARGAS KVA	VOLTAJE DE ALIMENTACION EN TRANSFORMADORES CON TRES FASES
0-75	220/127
0-300	220/127
300-750	440/254
750-1500	440/254
1500-3000	2400
1000-20000	4160
MAS DE 10000	13.2 KV



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:200



IE1


(P. BAJA, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGÍA
 FoGo TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CONDULET, PGG)
 SCIE SUBE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 ACOMETIDA ELÉCTRICA

- ARBOTANTE. SALIDA DE LUMINARIA FLOURESCENTE. *APLIQUE OVAL VERTICAL MCA. IUSA*. 40W DE POTENCIA
- SALIDA DE LUMINARIA INCANDESCENTE TIPO SPOT CON PORTALÁMPARA REDONDA 100W/127V (CONDULET, PGG) A MENOS QUE
- CONTACTO SENCILLO CON SALIDA PARA TIERRAS SE INDIQUE OTRA COSA

NOTAS:
 TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO RODEARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS IRÁN DENTRO DE TUBERÍA DE FoGo ELÉCTRICO

VEA PLANOS D1e Y D1f1
 PARA MÁS NOTAS, VEA EL PLANO IE1

ESCALA 1:200

I. ELÉCTRICA



IE1'

(P. BAJA, EL. 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonada García Ianderos


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIARIO DE TITULACIÓN II

UNAM



**TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN**

VENUSTIANO CARRANZA



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:250

I. ELÉCTRICA




(SÓTANO, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:200



IE3

I. ELÉCTRICA


(1° y 3° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM, TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN

UNAM





- SIMBOLOGIA**
- FcGo TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA (CONDULET, PGG)
 - SCIE SUBE COLUMNA DE INSTALACION ELECTRICA
 - IL-EXT ILUMINACION EXTERIOR
 - ARBOTANTE. SALIDA DE LUMINARIA FLOURESCENTE. "APLIQUE OVAL VERTICAL MCA. IUSA". 40W DE POTENCIA
 - ARBOTANTE. SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION. 300W/127V
 - ⊙ CONTACTO SENCILLO CON SALIDA PARA TIERRAS SE INDIQUE OTRA COSA

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

TODOS LOS CONDUCTORES ELECTRICOS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE FcGo ELECTRICO (CONDULET, PGG) A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA PLANO D111
 PARA MAS NOTAS. VEA EL PLANO IE3

ESCALA: 1:200

I- ELECTRICA




CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACION II

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

VENUSTIANO CARRANZA



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:1250

2.5 5 7.5 m



IE4


I. ELÉCTRICA

(2° y 4° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM, TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGÍA

- FOGO TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CONDULET, PGG)
- SCIE SUBE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- ARBOTANTE, SALIDA DE LUMINARIA FLOURESCENTE, "APLIQUE OVAL VERTICAL MCA. IUSA", 40W DE POTENCIA
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PLAFON (BAJO-LOSA) Y/O MURO
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PISO (BAJO-LOSA)

NOTAS:

- TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO PODERÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA
- TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS IRÁN DENTRO DE TUBERIA DE FOGO ELÉCTRICO (CONDULET, PGG) A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

PARA MÁS NOTAS, VEA EL PLANO IE2

ESCALA: 1:250



I. ELÉCTRICA


(2° y 4° N, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLEP JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN 1



TESIS CON FALLA DE ORIGEN



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA 1:200




I. ELÉCTRICA

(AZOTEA, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM, TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA, SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



**SIMBOLOGÍA**

- TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CONDULET, PGG)
- TDP2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DOS
- CIE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- IL-EXT ILUMINACIÓN EXTERIOR
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PLAFÓN (BAJO-LOSA) Y/O MURO
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PISO (BAJO-LOSA)
- CONTACTO SENCILLO CON SALIDA PARA TIERRAS

NOTAS:

- TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO RODEARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA
- TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS IRÁN DENTRO DE TUBERÍA DE FIERRO ELÉCTRICO (CONDULET, PGG) A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

PARA MÁS NOTAS, VEA EL PLANO IE2

ESCALA: 1:200

**IES'****I. ELÉCTRICA**


(AZOTEA, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



**TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN**



PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D110

PARA LA SUJECION DE TUBERIAS PARA LAMPARAS VEA PLANO IL1

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1/25



IEGa

I. ELÉCTRICA


PB DE VIVIENDA TIPO 1
EN BL 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMINARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGIA

- F6Go TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CONDULET, PGG)
- TDS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO
- CIE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- SCIE SUBE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- ☐ SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ INCANDESCENTE TIPO SP5T CON PORTA-LÁMPARA REDONDA. 60W/127V
- ☐ SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN MCA. OSRAM 18W/127V
- ☐ ARBO*ANTE. SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ INCANDESCENTE EN INTERIORES. MOD. POLO DE PRIMA ILLUMINAZIONE Y LÁMPARA DE 2x9 G23 CLASE 1. 60W/127V. UBICADO A 1.80m SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO

- ☐ SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ FLUORESCENTE 1T-32W T-B. 127V. TIPO EMPOTRADO CON BALASTRO ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA. DIFUSOR. 100% DE ACRILICO. DIMS. 15x91cm
- ⊙ CONTACTO SENCILLO CON SALIDA PARA TIERRAS
- ⊕ APAGADOR DE TRES VIAS ("DE ESCALERA")
- ⊙ APAGADOR SENCILLO
- ☐ TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "SQUARE D"
- ☐ INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON OPCIÓN A AUTOMÁTICO (DETECTOR DE SOBRECARGAS)
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PLAFÓN (BAJO-LOSA) Y/O MURO
- ☐ CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA ("CHALUPA") DE 10x10cm

NOTAS:

TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

LA INSTALACIÓN DE ESTE NIVEL PERTENECE AL TABLERO TDP3

TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS IRÁN DENTRO DE TUBERÍA DE F6Go ELÉCTRICO (CONDULET, PGG) A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

TODA INTERSECCIÓN DE TUBERÍA QUE PERTENEZCA A UN MISMO CIRCUITO DEBERÁ LLEVAR UNA CAJA REGISTRO "CADWELD"; ASÍ COMO TAMBIÉN EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° DESPUÉS DE UN RECORRIDO EN LA TRAYECTORIA MAYOR A 5m.

EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° EN DONDE NO SE REQUIERA CAJA REGISTRO, SE PODRÁ UTILIZAR DOBLES DE TUBERÍA O, SI LO REQUIERE, REGISTRO CADWELD EN FORMA DE CODO DE 90°

SE PROCURARÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÉ SIEMPRE MÁS ARRIBA EN POSICIÓN HORIZONTAL, DEL NIVEL DE CUALQUIER INSTALACIÓN QUE IMPLIQUE LIQUIDOS.

ALTURA DE CONTACTOS:

EN BARRA DE COCINA: 20cm SOBRE EL NIVEL DE LA BARRA


EN RESTO DE PLANTA 30cm SOBRE EL NIVEL DE PISO BAJA; TERMINADO

PARA LA SUJECIÓN DE TUBERÍA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10

PARA LA SUJECIÓN DE TUBERIAS PARA LAMPARAS VEA PLANO D11

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:75



IEG**b**

I. ELÉCTRICA


PB. DE VIVIENDA TIPO 2
EN BL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

UNAM





TESIS CON FALLA DE ORIGEN




CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGIA

- FoCo TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CONDULET, PGG)
- TDS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO
- CIE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- SCIE SUBE COLUMNA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- ☐ SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ INCANDESCENTE TIPO SPOT CON PORTA-LÁMPARA REDONDA. 60W/127V
- ☐ SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN MCA. OSRAM 18W/127V
- ☐ ARBOTANTE, SALIDA DE LUMINARIA DE LUZ INCANDESCENTE EN INTERIORES, MOD. POLO DE PRIMA ILUMINAZIONE Y LÁMPARA DE 2x9 G23 CLASE I, 60W/127V.
- ⊗ CONTACTO SENCILLO CON SALIDA PARA TIERRAS
- ⊕ APAGADOR DE TRES VIAS ("DE ESCALERA")
- ⊙ APAGADOR SENCILLO
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PLAFÓN (BAJO-LOSA) Y/O MURO
- ☐ CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA ("CHALUPA") DE 10x10cm

NOTAS:

TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

LA INSTALACIÓN DE ESTE NIVEL PERTENECE AL TABLERO TDP3

TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS IRÁN DENTRO DE TUBERÍA DE FoCo ELÉCTRICO (CONDULET, PGG) A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

TODA INTERSECCIÓN DE TUBERÍA QUE PERTENEZCA A UN MISMO CIRCUITO DEBERÁ LLEVAR UNA CAJA REGISTRO "CADWELD"; ASÍ COMO TAMBIÉN EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° DESPUÉS DE UN RECOPRIDO EN LA TRAYECTORIA MAYOR A 6m.

EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° EN DONDE NO SE REQUIERA CAJA REGISTRO, SE PODRÁ UTILIZAR DOBLES DE TUBERÍA O, SI LO REQUIERE, REGISTRO CADWELD EN FORMA DE CÓDIGO DE 90°

SE PROCURARÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÉ SIEMPRE MÁS ARRIBA EN POSICIÓN HORIZONTAL, DEL NIVEL DE CUALQUIER INSTALACIÓN QUE IMPLIQUE LÍQUIDOS.

ALTURA DE CONTACTOS:

EN BAÑO: 90cm SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO

EN RESTO DE PLANTA: 30cm SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO

PARA LA SUJECCIÓN DE TUBERÍA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10

PARA LA SUJECCIÓN DE TUBERÍAS PARA LÁMPARAS VEA PLANO I11

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:250



IE6d

I. ELÉCTRICA

PA DE VIVIENDA TIPO 2
EN BL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN II

UNAM






DIAGRAMA UNIFILAR
GENERAL DEL CONJUNTO
ESCALA SIN

SIMBOLOGIA

- MEDIDOR GENERAL DE ACOMETIDA
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "SQUAPE D"
- INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON OPCIÓN A AUTOMÁTICO (DETECTOR DE SOBRECARGAS)
- MEDIDOR PARTICULAR (POR CADA LOCAL Y/O VIVIENDA)
- ACOMETIDA ELÉCTRICA
- TDP2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DOS
- TDP3 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TRES

NOTAS:

TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS IRÁN DENTRO DE TUBERÍA DE FOGO ELÉCTRICO (CONDULET, PGG) A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA.
VEA MEMORIA DESCRIPTIVA

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: SIN



I. ELÉCTRICA

IE6e

diagrama unifilar general



ICOM

INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

Esta red está comprendida por la instalación de la red Telefónica, así como de la red de Interfon.

La red de dicha instalación estará protegida con tubería de PVC eléctrico tipo Conduit. El diámetro de dicha tubería dependerá del número y calibre de los conductores insertos en ellos.


La instalación deberá ir lo más alejado posible del resto de las instalaciones en especial de las de agua y de gas según se marca en el proyecto.

En relación a la Instalación de Interfon, se comunica entre la caseta de vigilancia y cada una de los departamentos del conjunto, así como también se plantea comunicación desde el arranque de las escaleras principales a cada uno de los departamentos, evitando que persona ajena al conjunto tengan acceso directo a cada uno de los departamentos.

Y en relación a la red Telefónica, cada vivienda tendrá su línea privada conducida por un tubo; un tubo de PVC ø2" por cada 8 conductores.

ESTADO LIBRE
DE AMERICA

TESIS CON
FALSA DE ORIGEN



**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:200



ICOM 1

I. COMUNICACION interfon-telefono-video PB BL 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

VENUSTIANO CARRANZA

**SIMBOLOGIA**

PVC	TUBERIA DE PVC PARED GRUESA PARA INSTALACION ELECTRICA
IT	INSTALACION TELEFONICA
CIT	COLUMNA DE INSTALACION TELEFONICA
SCIT	SUBE COLUMNA DE INSTALACION TELEFONICA
IIF	INSTALACION DE INTERFON
CIIF	COLUMNA DE INSTALACION DE INTERFON
—	TRAYECTORIA DE INSTALACION DE INTERFON POR PLAFON (BAJO-LOSA) Y/O MURO
- - -	TRAYECTORIA DE INSTALACION TELEFONICA POR PLAFON (BAJO-LOSA) Y/O MURO

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

TODA LA RED DE INSTALACION DE INTERCOMUNICACION (INTERFON-TELEFONICA-VIDEO) IRA DENTRO DE TUBERIA DE PVC RIGIDO ELECTRICO A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA.

TODA INTERSECCION DE TUBERIA QUE PERTENEZCA A UN MISMO CIRCUITO DEBERA LLEVAR UNA CAJA REGISTRO GALVANIZADA; ASI COMO TAMBIEN EN CADA CAMBIO DE DIRECCION A 90° DESPUES DE UN RECORRIDO EN LA TRAYECTORIA MAYOR A 6m.

EN CADA CAMBIO DE DIRECCION A 90° EN DONDE NO SE REQUIERA CAJA REGISTRO, SE PODRA UTILIZAR CODDO DE 90°

SE PROCURARA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE LA INSTALACION DE INTERCOMUNICACION ESTE SIEMPRE MAS ARRIBA EN POSICION HORIZONTAL, DEL NIVEL DE CUALQUIER INSTALACION QUE IMPLIQUE LIQUIDOS.

SE TENDRA COMUNICACION POR INTERFON ENTRE LA CASETA DE VIGILANCIA Y CADA UNA DE LAS VIVIENDAS

PARA VISUALIZAR LA DISTRIBUCION DE LA RED INTERNA DE CADA VIVIENDA VEA PLANOS ICOM4

PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D110

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:200


**ICOM3****COMUNICACION** Intefon-teléfono-video 2y4MV BL1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIAHRO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGÍA

- PVC TUBERIA DE PVC PARED GRUESA PARA INSTALACIÓN ELECTRICA
- CIT COLUMNA DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA
- CIIF COLUMNA DE INSTALACIÓN DE INTERFÓN
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN DE INTERFÓN POR PLAFÓN (BAJO-LOSA) Y/O MURO
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA POR PLAFÓN (BAJO-LOSA) Y/O MURO

NOTAS:

SE PROCURARÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE LA INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN ESTE SIEMPRE MÁS ARRIBA EN POSICIÓN HORIZONTAL DEL NIVEL DE CUALQUIER INSTALACIÓN QUE IMPULSE UOÍDOS.
SE TENDRÁ COMUNICACIÓN POR INTERFÓN ENTRE LA CASETA DE VIGILANCIA Y CADA UNA DE LAS VIVIENDAS

PARA MÁS NOTAS, VEA EL PLANO ICOM3

ESCALA: 1:200




I. COMUNICACIÓN Interfon-teléfono video 2y4 NIV BL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN





**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:75



ICOM4a

I. COMUNICACIÓN


Interfon-telefónico-
vídeo pbVIV TIPO I

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II

UNAM





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:75



ICOM4b

interfon-telefono-
video pbVIV TIP02


I. COMUNICACION

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





ESCALA: 1/75

0.75 1.50 2.25

ICOM4c**I. COMUNICACIÓN** Interfon-teléfono-
video paVIV TIPO1


TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab **garcía** **landeros**

UNAM



FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMANARIO DE TITULACIÓN II



SIMBOLOGIA

- PVC TUBERIA DE PVC PARED GRUESA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN TELEFÓNICA
- CIT COLUMNA DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA
- SCIT SUBE COLUMNA DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA
- ☒ CAJA REGISTRO TELEFÓNICO PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A TELÉFONO
- TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA POR PLAFÓN (BAJO-LOSA) Y/O MURO

NOTAS:

TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

TODA LA RED DE INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN (INTERFÓN Y TELEFÓNICA) IRÁ DENTRO DE TUBERÍA DE PVC RÍGIDO ELÉCTRICO A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA.

TODA INTERSECCIÓN DE TUBERÍA QUE PERTENEZCA A UN MISMO CIRCUITO DEBERÁ LLEVAR UNA CAJA REGISTRO GALVANIZADA; ASÍ COMO TAMBIÉN EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° DESPUÉS DE UN RECORRIDO EN LA TRAYECTORIA MAYOR A 6m.

EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° EN DONDE NO SE REQUIERA CAJA REGISTRO, SE PODRÁ UTILIZAR CODO DE 90°

SE PROCURARÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE QUE LA INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN ESTÉ SIEMPRE MÁS ARRIBA EN POSICIÓN HORIZONTAL, DEL NIVEL DE CUALQUIER INSTALACIÓN QUE IMPLIQUE LÍQUIDOS.

SE TENDRÁ COMUNICACIÓN POR INTERFÓN ENTRE LA CASETA DE VIGILANCIA Y CADA UNA DE LAS VIVIENDAS

PARA LA SUJECIÓN DE TUBERÍA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1/75



ICOM4d

I. COMUNICACIÓN interfon-telefono-
video pAVIV TIPO I

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM



IG

INSTALACIÓN DE GAS

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

FALLA DE ORIGEN
TESIS CON

INSTALACIÓN DE GAS

INSTALACIÓN DE GAS:


La red de la instalación de gas será con tubería de Cu (cobre) flexible, siendo independiente para cada bloque.

Dicha red se recomienda se distribuya siempre junto a la red de la instalación de agua potable y lo más separada de la red de la instalación eléctrica, tanto en los ductos verticales como en las distribuciones horizontales.


La alimentación del gas será a partir del paramento exterior que da a la calle de cada bloque. La boquilla de alimentación estará a 4m de altura sobre el nivel de banqueta, la cual alimentará a los tanques de almacenamiento ubicados en la azotea.

Una vez almacenado el gas, éste será dirigido a cada una de las viviendas a través de los ductos verticales de cada bloque, y si es necesario, hasta las plantas bajas para distribuir en los locales que lo requieran.

Tomando en cuenta que cada vivienda tendrá sus tanques estacionarios y medidores propios.



**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



SIMBOLOGIA

- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- SCIG SUBE COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- G— TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
- ⊞ VALVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS


TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

SE BUSCARA HASTA EL ULTIMO RECURSO PARA QUE LA INSTALACION DE GAS ESTE SIEMPRE ALEJADA DE CUALQUIER INSTALACION ELECTRICA POR LO MENOS 20cm

TODA LA INSTALACION IRA VISIBLE, AUN EN DUCTOS DE INSTALACIONES Y EN INTERIORES DE VIVIENDAS.

VEA PLANO D11F

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




INST. DE GAS PLANTA BAJA, VIVIENDA TIPO 1 EN BL 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM TALLER JORGE GONZALEZ REYNA SEMANARIO DE TITULACION II

MEXICO 30 JULIAT





SIMBOLOGIA

- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- SCIG SUBE COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
- ⊞ VALVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA
 VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS
 TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA PLANG D111

PARA MAS NOTAS, VEA EL PLANO IG1

ESCALA: 1:200



IG 1'


INST. DE GAS

PLANTA BAJA, VIVIENDA TIPO 2 EN EL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcia landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZALEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACION

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



TESIS CON
FALLA DE COBRE

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

ESCALA: 1:250




IG2

INST. DE GAS

(1° y 3° N, BL 1)

UNAM





TESIS CON
FALTA DE ORIGEN

SIMBOLOGIA

- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- SCIG CUBE COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- 66 — TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
- ⊠ VÁLVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS

TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA PLANO D111
PARA MAS NOTAS, VEA EL PLANO IG2

ESCALA: 1:200




INST. ELÉCTRICA (1 y 3° N, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
 CIG COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
 BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
 — GAS — TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
 X VALVULA DE PASO (GLOBO)
 X VALVULA DE PASO
 © CALENTADOR DE GAS

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS

TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

SE BUSCARA HASTA EL ULTIMO RECURSO PARA QUE LA INSTALACION DE GAS ESTE SIEMPRE ALEJADA DE CUALQUIER INSTALACION ELECTRICA POR LO MENOS 20cm


TODA LA INSTALACION IRA VISIBLE, AUN EN DUCTOS DE INSTALACIONES Y EN INTERIORES DE VIVIENDAS.

ANTES DE INGRESAR LA TUBERIA DE GAS A CADA VIVIENDA, DEBERA LLEVAR UNA VALVULA DE PASO COMO SEGURIDAD, ADEMAS DE LA VALVULA GENERAL INTERNA EN CADA VIVIENDA.

PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20



IG2b

INST. DE GAS


PS DE VIVIENDA TIPO 1
EN BL 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMANARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGIA

- CIG TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- SCIG SUBE COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- GAS — TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO PODERA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS
TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

SE BUSCARA HASTA EL ULTIMO RECURSO PARA QUE LA INSTALACION DE GAS ESTE SIEMPRE ALEJADA DE CUALQUIER INSTALACION ELECTRICA POR LO MENOS 20cm

TODA LA INSTALACION IRA VISIBLE, AUN EN DUCTOS DE INSTALACIONES Y EN INTERIORES DE VIVIENDAS.


PARA VER LA DISTRIBUCION DE LA INSTALACION DE GAS DENTRO DE VIVIENDAS, VEA PLANO 105

ANTES DE INGRESAR LA TUBERIA DE GAS A CADA VIVIENDA, DEBERA LLEVAR UNA VALVULA DE PASO COMO SEGURIDAD, ADEMAS DE LA VALVULA GENERAL INTERNA EN CADA VIVIENDA.

PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO 010

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:200




INST. DE GAS (2° y 4° N, BL 1)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRID DE TITULACION II



**SIMBOLOGIA**

- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- SCIG SUBE COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- — TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
- VÁLVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARÁ NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO PERFORARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS

TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

PARA MAS NOTAS, VEA EL PLANO IG3

ESCALA: 1:20

INST. DE GAS

UNAM
FACULTAD DE ARQUITECTURA

**IG3**


(2° y 4° N, BL 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





SIMBOLOGIA

- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- 3/8 — TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
- ⊙ MEDIDOR
- ⊕ VALVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS:

TODA LA INSTALACION NO PERFORARA NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS

TTTODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

VEA PLANO D11d
PARA MAS NOTAS, VEA EL PLANO IG4

ESCALA: 1:250



INST. DE GAS

(AZOTEA, BL. 2)

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



238




**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

DI

DETALLES DE INSTALACIONES

TEBIS CON
FALLA DE ORIGEN

DETALLES DE INSTALACIONES



DETALLE 1

UBICACIÓN DE TUBERIAS EN DUCTOS DE FACHADAS PRINCIPALES. VEA PLANO D11e ESCALA 1:10

DETALLE 2

UBICACIÓN DE TUBERIAS EN DUCTOS ENTRE VIVIENDAS TIPO 1, BLOQUE 1 ESCALA 1:20

SIMBOLOGIA

- IE INST. ELÉCTRICA
- ICOM INST. DE INTERCOMUNICACIÓN
- IH INST. HIDRÁULICA
- AT INST. DE AGUA TRATADA
- IG INST. DE GAS
- AN INST. DE AGUA NEGRA
- AG INST. DE AGUA GRIS

NOTAS:

TODO ELEMENTO METÁLICO (EXCEPTO TUBERIAS) LLEVARÁN UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

LA TUBERÍA DE AN Y AT IRÁ SUJETA A MUROS CON ABRAZADERA TIPO "OMEGA" CON TAQUETES DE EXPANSIÓN

DETALLE 2'

UBICACIÓN DE TUBERIAS EN DUCTOS ENTRE VIVIENDAS TIPO 2, BLOQUE 2 ESCALA 1:20

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20




det. instalaciones

D11a
zona de ductos en fachadas


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON FALLA DE ORIGEN




D11b

det. instalaciones ductos horizontales en deptos. BL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- AQUA FRIA
- ⌘ VALVULA DE PASO (COMPUERTA)
- N- VALVULA CHECK
- CU TUBERIA DE COBRE
- AF AQUA FRIA
- SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- BCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- BCAC BAJA COLUMNA DE AGUA CALIENTE
- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACION DE GAS
- GAS — TRAYECTORIA DE INSTALACION DE GAS
- Ⓜ MEDIDOR
- ⌘ VALVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS GENERALES

TODA LA INSTALACION NO PERFORAR NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SINO QUE LO RODEARA A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCION O QUE SE INDIQUE OTRA COSA


NOTAS PARA INST. HIDRAULICA:

LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERA DE COBRE RIGIDO (CU)
 VEA D11 EN PLANO DC1d
 EN CAMBIOS DE DIRECCION A 90° DEBERA DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOS A 45°
 EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARA EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRLAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SEGUN SEA EL CASO.

NOTAS PARA INST. DE GAS

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE GAS
 TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA
 SE BUSCARA HASTA EL ULTIMO RECURSO PARA QUE LA INSTALACION DE GAS ESTE SIEMPRE ALEJADA DE CUALQUIER INSTALACION ELECTRICA POR LO MENOS 20cm
 TODA LA INSTALACION IRA VISIBLE, AUN EN DUCTOS DE INSTALACIONES Y EN INTERIORES DE VIVIENDAS.
 PARA VER LA DISTRIBUCION DE LA INSTALACION DE GAS DENTRO DE VIVIENDAS, VEA PLANO IG5
 ANTES DE INGRESAR LA TUBERIA DE GAS A CADA VIVIENDA, DEBERA LLEVAR UNA VALVULA DE PASO COMO SEGURIDAD, ADEMAS DE LA VALVULA GENERAL INTERNA EN CADA VIVIENDA.
 PARA LA SUJECION DE TUBERIA, ASI COMO LA UBICACION JERARQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D10

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




dets. instalaciones ductos en azotes

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





SIMBOLOGIA

- AGUA FRIA
- ⊠ VALVULA DE PASO (COMPUERTA)
- N- VALVULA CHECK
- CU TUBERIA DE COBRE
- AF AGUA FRIA
- SCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- BCAF SUBE COLUMNA DE AGUA FRIA
- BCAC BAJA COLUMNA DE AGUA CALIENTE
- CU TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L"
- BCIG BAJA COLUMNA DE INSTALACIÓN DE GAS
- GAS TRAYECTORIA DE INSTALACIÓN DE GAS
- (M) MEDIDOR
- ⊠ VALVULA DE PASO (GLOBO)

NOTAS GENERALES

TODA LA INSTALACIÓN NO PERFORARÁ NINGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL SIHO QUE LO RODEARÁ A MENOS QUE NO HAYA NINGUNA OTRA OPCIÓN O QUE SE INDIQUE OTRA COSA

NOTAS PARA INST. HIDRÁULICA:

LA TUBERIA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERA DE COBRE RIGIDO (CU)
 VEA D11 EN PLANO DC1d
 EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN A 90° DEBERÁ DE USARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CODOs A 45°

EN CRUCES EN FORMA DE "T" SE PROCURARÁ EVITAR USARSE CONEXIONES TIPO "T" Y PROCURAR SUSTITUIRILAS POR CONEXIONES TIPO "Y" SENCILLAS O DOBLES SEGÚN SEA EL CASO.

NOTAS PARA INST. DE GAS

VEA MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIÓN DE GAS

TODOS LOS CONDUCTORES DE GAS IRAN DENTRO DE TUBERIA DE COBRE RIGIDO PARA GAS CLASE "L" A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA


SE BUSCARÁ HASTA EL ÚLTIMO RECURSO PARA QUE LA INSTALACION DE GAS ESTE SIEMPRE ALEJADA DE CUALQUIER INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR LO MENOS 20cm

TODA LA INSTALACIÓN IRÁ VISIBILE, AGN EN DUCTOS DE INSTALACIONES Y EN INTERIORES DE VIVIENDAS.

PARA VER LA DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS DENTRO DE VIVIENDAS, VEA PLANO IG5 ANTES DE INGRESAR LA TUBERIA DE GAS A CADA VIVIENDA, DEBERÁ LLEVAR UNA VALVULA DE PASO COMO SEGURIDAD, ADEMÁS DE LA VALVULA GENERAL INTERNA EN CADA VIVIENDA.

PARA LA SUJECIÓN DE TUBERIA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISMAS EN LOS DUCTOS VERTICALES, VEA EL PLANO D11c

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




D11d

dets. instalaciones distribución en ductos en azotes

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JOJGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II





ESCALA: 1:25



dets. inste.

D11e


distribución en ductos en fachada

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





DETALLE D5
ESCALA: 1:5



**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:5



DI1f


dets. instalaciones

sujeción de
tuberías

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JURGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:25



DI1g


dets. instalaciones

coladera en sótano

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO, HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






HERRERIA

NOU BIRNT
BIBLIOTECA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

HERRERIA




DETALLE COLUMNA C1

PLANTA
ESCALA 1:20

NOTAS:


TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE HERRERÍA, EXCEPTO LOS CADIMIZADOS, GALVANIZADOS Y DE ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LLEVARÁN UN BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA

VEA PLANOS E1a, E1b, DE1a.



DETALLE D1

PLANTA
ESCALA 1:2



DETALLE D2

PLANTA
ESCALA 1:2

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

H1a

ESCALA 1:2




HERRERÍA: recubrimiento de columna C1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTA:


VEA PLANOS D1, D2, D3 ,D4 6 D5

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS VISIBLES DEL BARANDAL LLEVARÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, UNA DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y DOS CAPAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MATE


ALZADO

MURO TRANSLÚCIDO EN ESCALERAS PRINCIPALES DE CADA EDIFICIO

ESCALA 1:100



ESCALA: 1:100



H1b



HERRERÍA: Muro mampara (escaleras)

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTA: TODO ELEMENTO METALICO, EXCEPTO LOS LAMINIZADOS Y GALVANIZADOS, LLEVARAN UN BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE PINTURA VINILICA BLANCA MATE.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:2



HERRERÍA:


DETS. MURO MAMPARA / escaleras

H1c


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA. SEMIANRHO DE TITULACIÓN II






ALZADO
CUBIERTA EN PASILLO EXTERIOR
ESCALA 1:20
VEA PLANO DC1b



DETALLE D1
CUBIERTA EN PASILLO EXTERIOR
ESCALA 1:2
VEA PLANO DC1b


- PERFIL "T" (3.8 X 1.9 cm)
- REDONDO DE FIERRO Ø 0.95 cm SOLDADO A PLACA
- PLACA DE ACERO Ø 2.5 cm ESPESOR 0.32 cm
- PERFIL "T" (3.8 X 1.9 cm)
- CUBIERTA DE POLICARBONATO (6 mm)
- GOTERO: LAMINA GALVANIZADA CAL. 26.



DETALLE D2
ESCALA 1:5
VEA PLANO DC1b

- PERFIL "T" (3.8 X 1.9 cm)
- POLICARBONATO (6 mm)
- SOLDADURA
- TUBO DE Ø 2.5 cm SOLDADO A PERFIL "T"
- REDONDO DE Ø 0.95 cm SOLDADO A PLACA
- PLACA DE ACERO Ø 2.5 cm SOLDADA A TUBO
- SOLDADURA A CORDÓN CORRIDO

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



HERRERÍA:




H1d

CUBIERTA EN PASILLO

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II






NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS, EXCEPTO LOS CADIMIZADOS Y GALVANIZADOS, LLEVARÁN UN BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE PINTURA VINILICA BLANCA MATE.

TESIS CON FALTA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20



H1e


HERRERÍA: Deta. cubierta en Pasillos

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMINARIO DE TITULACIÓN II

UNAM





TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:2



H19


HERRERÍA:

parte luz tipo perclana en tachada poniente, BL 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN






PIEZA DE UNION
CON MURO Md3

ALZADO EN MURO Md3

ESCALA 1:20
VEA PLANO D6

TESIS CON
FALLA EL ORDEN



HERRERÍA:


Muro Divisorio Md3

H2a


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CON
FALLA LE ORIGEN



HERRERÍA:


H2b

Muro Divisorio Md3'

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRHO DE TITULACIÓN II





ALZADO EN MURO Md3

ESCALA 1:20 VEA PLANO D6

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20



HERRERÍA:


H2c

Muro Divisorio Md3

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRHO DE TITULACIÓN II





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:1



HERRERÍA:


Detalles de Muros Divisores
MCS

H2d

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II





CORTE 1 ESCALA 1:1

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOTA: EL DETALLE ES SIMETRICO PARA
CUALQUIER CASO.

ESCALA: 1:1



HERRERIA:


Detalles de Muros Divisores
MCS



CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTA: EL DETALLE ES SIMÉTRICO EN LO REFERENTE A LA HERRERÍA

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:1

HERRERÍA:


Detalles de Muros Divisores MCB

H2g

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






MURO PARA ENREDADERA
BLOQUES 1 Y 2
ESCALA 1:100

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

H3a

ESCALA 1:100




HERRERÍA: Muro para Enredaderas

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros




FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN



NOTAS: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS LLEVAPAN UN BAÑO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA MATE

ESCALA 1:10



H3b

HERRERÍA:

Det. Muro P/ enredaderas


TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM






TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOTAS: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS
LLEVARAN UN BAÑO DE PINTURA
ANTICORROSIVA

TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS,
DESDE LA PLACA BASE HACIA ARRIBA
LLEVARAN DOS CAPAS DE PINTURA
BLANCA ACRILICA MATE

ESCALA 1:5



H3d


HERRERIA:

Det. Muro P/ enredaderas

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





DETALLE 2
 MURO DIVISORIO PERIMETRAL EN SÓTANO
 ESCALA: 1:2

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:2

HERRERÍA:


H3e

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II


UNAM





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:10




H3f

HERRERÍA: Barandal tipo en exteriores

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





ALZADO

BUZONES EN FACHADAS PRINCIPALES
ESCALA 1:10



PLANTA

BUZONES EN FACHADAS PRINCIPALES
ESCALA 1:10

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:10



HERRERÍA:


DETALLES DE BUZONES

H3g


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II






DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3

TESIS CON
FALLA LE ORIGEN

ESCALA: 1:1




H3h

HERRERÍA: DETALLES DE BUZONES

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






DETALLE INSTALACIONES

SUJECIÓN MÚLTIPLE DE TUBERÍAS ST-1
ESCALA 1:2




DETALLE INSTALACIONES

SUJECIÓN SENCILLA DE TUBERÍA ST-2
ESCALA 1:2



DETALLE INSTALACIONES

VISTA DE PERFIL
SUJECIÓN SENCILLA DE TUBERÍA
ESCALA 1:2



DETALLE INSTALACIONES


SUJECIÓN SENCILLA DE TUBERÍA ST-3
DENTRO DE VIVIENDAS EN ZONAS VISIBLES
ESCALA 1:5

DETALLE INSTALACIONES

SUJECIÓN SENCILLA DE TUBERÍA ST-3
DENTRO DE VIVIENDAS EN ZONAS VISIBLES
ESCALA 1:5

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:5




HERRERÍA: DETALLES DE SOPORTE PARA TUBERÍAS




CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLEP JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





ALZADO VISTA LATERAL
 ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES
 ESCALA 1:50



ESCALA: 1:2



H4b

HERRERÍA:


det. del soporte de los paneles solares

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






- PLACA DE ACERO DE 0.64 cm
- REDONDO CON ROSCA Y TUERCA CADIMIZADA Ø 0.95 cm SOLDADA A 2 da. PLACA INFERIOR
- PLACAS DE ACERO ESPESOR 0.64 cm VER NOTA
- PISO

DETALLE D2
ESCALA 1:5



- PLACA DE ACERO DE 0.64 cm
- SOLDADURA A CORDÓN CORRIDO
- TUBO DE Ø 5cm
- VER NOTA

DETALLE D3
ESCALA 1:5



- TUBO DE Ø 5 cm
- SOLDADURA
- PLACA DE ACERO ESPESOR 0.32 cm
- TORNILLO CABEZA EXAGONAL CADIMIZADO 5 cm CON TUERCA
- TUBO Ø 5 cm. VER NOTA

DETALLE D4
ESCALA 1:2

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:2



HERRERÍA:



H4c

det. soporte paneles solares

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:2



H4d


HERRERÍA:

det. del soporte de los paneles solares

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros



FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN II



NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS VISIBLES DEL BARANDAL LLEVARÁN UNA CAPA DE PASTILLA ANTICORROSIVA, UNA DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y DOS CAPAS DE PINTURA ACABADO COLOR ALUMINIO MATE

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:20



HERRERÍA:


ESCALERA PRINCIPAL 1 DEL BLOQUE 1



CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






DETALLE D3

SUJECIÓN DE BARANDALEN ESCALERA PRINCIPAL EN SÓTANO DEL BLOQUE UNO ESCALA 1:20




DETALLE D5'
planta

UNIÓN DE ESCALERA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO ESCALA 1:10



DETALLE D4

UNIÓN DE ESCALERA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO ESCALA 1:10




DETALLE D5


UNIÓN DE ESCALERA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO ESCALA 1:10

NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS VISIBLES DEL BARANDAL LLEVARAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, UNA DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y DOS CAPAS DE PINTURA ACRILICA COLOR ALUMINIO MATE




HERRERÍA: ESCALERA PRINCIPAL 1 DEL BLOQUE 1



CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II






TESIS CON FALSA DE ORIGEN

NOTAS:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS VISIBLES DEL BARANDAL LLEVARÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, UNA DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y DOS CAPAS DE PINTURA ACRILICA COLOR ALUMINIO MATE




HERRERÍA: ESCALERA PRINCIPAL 2 DEL BLOQUE 2

H4g

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






DETALLE D3

SUJECIÓN DE BARANDELA ESCALERA PRINCIPAL EN SÓTANO DEL BLOQUE DOS ESCALA 1:20



DETALLE D5
planta

UNIÓN DE ESCALERA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO ESCALA 1:10




DETALLE D4

UNIÓN DE ESCALERA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO ESCALA 1:10

DETALLE D5

UNIÓN DE ESCALERA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO ESCALA 1:10

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




H4h

HERRERÍA: DETALLES DE ESCALERA PRINCIPAL 2 EN BLOQUE 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





ALZADO

ESCALERA SECUNDARIA 1 INTERIOR EN VIVIENDAS TIPO 1
ESCALA 1:50



PLANTA

ESCALERA SECUNDARIA 1 INTERIOR EN VIVIENDAS TIPO 1
ESCALA 1:50

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ESCALA: 1:50




H5a

HERRERÍA: DETALLES DE ESCALERA SECUNDARIA 1 EN BLOQUE 1


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZALEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN. II






ALZADO
 ESCALERA SECUNDARIA 2 INTERIOR EN VIVIENDAS TIPO 2
 ESCALA 1:50



PLANTA
 ESCALERA SECUNDARIA 2 INTERIOR EN VIVIENDAS TIPO 2
 ESCALA 1:50

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

H5b




HERRERIA: DETALLES DE ESCALERA SECUNDARIA 2 EN BLOQUE 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II


UNAM





TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:10




HERRERÍA:

DETALLES DE ESCALERA SECUNDARIA 1, bloque 1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA, SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





DETALLE 4

INICIO DE ESCALERA (nivel de planta bajo de la vivienda)
ESCALA 1:10




DETALLE 4

DESEMBARQUE DE ESCALERA (nivel de planta alta de la vivienda)
ESCALA 1:10

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

H5c





HERRERIA: DETALLES DE ESCALERA SECUNDARIA 2, bloque 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE)

TESIS CON FALLA DE ORIGEN




HERRERIA: DETALLES DE ESCALERAS SECUNDARIAS, bloques 1 y 2



CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ PEYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






TESIS CON FALLA LE ORIGEN

H6a

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE).

TOTAL DE PIEZAS= 12x2= 24 PZAS.




HERRERÍA:

DETALLES DE PUERTA P1

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






ALZADO PUERTA P2 Y P3
 ESCALA 1:20

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS
 LLEVARAN UNA CAPA DE PINTURA
 ANTICORROSIVA Y DOS DE PINTURA
 ANTIFUEGO (RETARDANTE).

TOTAL DE PIEZAS CON MADERA: 30x2= 60 PZAS.

TOTAL DE PIEZAS CON VIDRIO ESMERILADO: 39x2= 78 PZAS. (P3)




H6b

HERRERÍA: detalles de puertas P2 Y P3

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE).

ESCALA: 1:1




HERRERÍA: detalles de puertas P2 Y P3

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMI-TRIPLO DE TITULACIÓN II





NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE).

ESCALA: 1:1



HERRERÍA: detalles de puertas P2 y P3


H6d

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIARIO DE TITULACIÓN

UNAM






ALZADO
PUERTA P4
ESCALA 1:20



CORTE VER C2'


PLANTA,
PUERTA P4
VER C1



NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO MATE

TESIS CON
PALLA DE ORIGEN

H7a




HERRERÍA: planta y corte de puerta P4

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN





NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO MATE

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESCALA: 1:2



H7b

HERRERÍA:


CORTE C2' DE PUERTA P4

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM





CORTE 1 ESCALA 1:2
 VER NOTAS

**TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN**

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO MATE

ESCALA: 1:2



H7c


HERRERÍA:

CORTE C 1 DE PUERTA P4

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






ALZADO
PUERTA P5
ESCALA 1:25

PERFIL
PUERTA P5
ESCALA 1:25


PLANTA
PUERTA P5
ESCALA 1:25



FESIS CON
FALLA FE ORIGEN

NOTAS: * UNA PIEZA

* TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO MATE



H7d


HERRERIA:

puerta acceso al conjunto, puerta P5


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRÍO DE TITULACIÓN II






ALZADO
PUERTA P6
ESCALA 1:50



PERFIL
PUERTA P6
ESCALA 1:50




PLANTA
PUERTA P6
ESCALA 1:50

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOTAS: * UNA PIEZA

* TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO MATE



HERRERÍA:


puerta acceso al conjunto,
puerta p6

H7e

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






ALZADO

PUERTA P7
ESCALA 1:50

PERFIL

PUERTA P7
ESCALA 1:50




PLANTA

PUERTA P7
ESCALA 1:50

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

NOTAS: * UNA PIEZA

* TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO MATE



HERRERÍA:


puerta acceso al conjunto, puerta P7

H71

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






ALZADO

PUERTA PB
ESCALA 1:50

PERFIL

PUERTA PB
ESCALA 1:50



PLANTA

PUERTA PB
ESCALA 1:50

W00 21277
MEXICO 30 A11A1

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOTAS: * UNA PIEZA

* TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO MATE

ESCALA: 1:50



HERRERÍA:


puerta acceso al conjunto,
puerta PB

H7g


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






DETALLE D1
ESCALA 1:5




DETALLE D2
ESCALA 1:5



DETALLE D3
ESCALA 1:5

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO MATE



HERRERÍA:


det. puertas de P6 a P8

H7h

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





NOTA: "TODOS" LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO MATE

ESCALA: 1:2



HERRERÍA:

det. puertas de P4 a P6






TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II





TESIS CCN
FALLA DE ORIGEN

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE



HERRERÍA:




H9a

CLOSET TIPO

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros


FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMANARIO DE TITULACIÓN II





NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE

ESCALA 1:5



HERRERÍA: DETALLES DEL CLOSET TIPO

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANPIO DE TITULACIÓN II


UNAM



H9b


FALTA EL ORIGEN

TESIS CON



DETALLE 4
ESCALA 1:5

- TUBO DE FIERRO Ø 2" PINTADO DE BLANCO MATE
- SOLERA DE 1/16" X 1"
- TUBO DE FIERRO Ø 1/2" PINTADO DE BLANCO MATE
- TORNILLO DE CABEZA EXAGONAL Ø 1/4". PINTADO COLOR NEGRO MATE




DETALLE 5
ESCALA 1:5

- SOLERA DE 1/16" X 1" PINTADO COLOR BLANCO MATE
- TUBO DE FIERRO Ø 2" PINTADO DE BLANCO MATE
- SOLERA DE 1/16" X 2" PINTADO COLOR BLANCO MATE
- SOLDADURA A CORDÓN CORRIDO
- TUBO DE FIERRO Ø 2" PINTADO DE BLANCO MATE
- PERFIL "T" 2" X 1" X 1/16" SOLDADO A TUBO
- NEOPRENO NEGRO PEGADO AL PERFIL "T"
- BASE DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE

ESCALA: 1:5




H9c

HERRERÍA: DETALLES DEL CLOSET TIPO


CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIARIO DE TITULACIÓN II





NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS TENDRÁN UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS DE PINTURA ANTIFUEGO (RETARDANTE) Y POSTERIORMENTE UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCA MATE



H9e

HERRERÍA: DETALLES DEL CLOSET TIPO

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA. SEMIANRIO DE TITULACIÓN II



TESIS CON
 FALLA LE ORIGEN




VENTANERIA

VENTANERIA
VENTANERIA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

VENTANERIA




NOTAS:

MANGETERIA TUBULAR DE ALUMINIO
ANODIZADO
No. DE PIEZAS: 66

VENTANA V1

ALZADO Y DETALLES
ESCALA 1:20




CORTE C1

ESCALA 1:5

**TESIS CON
FALLA LE ORIGEN**

RECIBIDO
2008
JULIO 2008

ESCALA: 1:5



V1a


VENTANERÍA

VENTANA V1, DETALLES

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMINARIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:

MANCETERIA TUBULAR DE ALUMINIO
 ANODIZADO
 No. DE PIEZAS: 66

VENTANA V2

MOD. 1 ALZADO
 ESCALA 1:20
 MEDIO SI AJUST

TEJIS CON
 FALLA LE ORIGEN

ESCALA: 1:20



VENTANERÍA


V1b

VENTANA V2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANPIO DE TITULACIÓN II





NOTAS:


MANETERIA TUBULAR DE ALUMINIO
ANODIZADO
No. DE PIEZAS: 42

VENTANA V3

ALZADO
ESCALA 1:20

**TESIS CON
FALLA LE ORIGEN**

ESCALA: 1:20



VENTANERÍA


V1c

VENTANA V3

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II






NOTAS:

MANCETERIA TUBULAR DE ALUMINIO
 ANODIZADO
 No. DE PIEZAS: 6

VENTANA V4

ALZADO
 ESCALA 1:20

**TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN**




VENTANERÍA

V1d

VENTANA V4





ESCALA: 1:2



V1e

VENTANERÍA CORTE C2, C3, DET. 1 Y 2

CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO
Jonadab garcía landeros

FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM. TALLER JORGE GONZÁLEZ REYNA SEMIANRIO DE TITULACIÓN II

UNAM



**TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN**

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CÁCULO DE HONORARIOS

IMPRESO EN
MEXICO

CÁLCULO DE HONORARIOS POR ARANCEL ÚNICO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SEGÚN TARIFA DE LO ARQUITECTÓNICO "ED.G 01"

HONORARIOS= ((FSx)(CD))/100

en donde:

CD= Costo Directo de la Obra

FSx= factor de la superficie=

$$(((Sx-Lsa)/(FSb-Fsa))/(Lsb-Lsa))+Fsa$$

en donde:

Sx= Superficie de Construcción del Proyecto

LSa= Limite de la superficie menor más próxima a Sx

LSb= Limite de la superficie mayor más próxima a Sx

FSa= Factor de superficie correspondiente a Sa

FSb= Factor de superficie correspondiente a Sb

Sx=	6008.35
COSTO DE OBRA=	\$13,084,807.51
LSa=	4,000.00
LSb=	10,000.00
FSa=	5.36
FSb=	5.33
FSx=	5.35

HONORARIOS POR ARANCEL=

\$700,033.05

NO EXISTE
FALTA EL ORIGEN
TESIS CON

CALCULO DE HONORARIOS POR DISEÑO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

No. DE HORAS / PLANO	16
NUMERO DE PLANOS A DESARROLLAR	75
No. DE HORAS POR TOTAL DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS	1200
COSTO/HORA	\$100.00
GASTOS DIRECTOS	\$120,000.00
GASTOS INDIRECTOS	MAS EL 100%
<hr/>	
HONORARIOS POR DISEÑO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO =	\$240,000.00

COSTO DE OBRA	\$13,084,807.51
<hr/>	
HONORARIOS POR DESARROLLO DE OBRA (15% DEL COSTO DE OBRA)	\$1,962,721.13

ESTUDIO DE PRELIMINAR
 15/01/2011
 15/01/2011

TRABAJOS
 REALIZADOS
 CON
 LOS
 SISTEMAS

306

RECEIVED
MAY 19 1964

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

FALLA
TESIS CON
ORIGEN

RECIBO
DE
PAGO

COSTO DE OBRA

PRE-CÁLCULO DE COSTO DE OBRA

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS NIVEL MEDIO ALTO DE 4 NIVELES, PLANTA BAJA Y UN SÓTANO (5000 m2) INCLUYE 1,547 m2 DE ESTACIONAMIENTO.

PARTIDA	m2	\$/m2	COSTO (\$)
CIMENTACION	1,455.68	\$93.76	136,484.56
SUB-ESTRUCTURA	2,911.36	\$41.74	121,520.17
SUPER-ESTRUCTURA	3,193.49	\$583.20	1,862,443.37
CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL	589.28	\$275.00	162,052.00
TECHO	642.67	\$36.65	23,553.86
CONSTRUCCIÓN INTERIOR	3,525.27	\$2,102.82	7,413,008.26
SISTEMA MECÁNICO	65.10	\$281.60	18,332.16
ELÉCTRICO	21.70	\$214.75	4,660.08
ESPECIALES	153.67	\$1,523.81	234,163.88
JARDINERÍA	54.00	\$1,200.00	64,800.00
TERRAZAS Y CORREDORES	1,455.28	\$720.00	1,047,801.60
SUMA = \$			11,088,819.93
18% DE INFLACIÓN ANUALIZADA = \$			1,995,987.59
COSTO PRELIMINAR DE OBRA = \$			13,084,807.51

NO SE HA HECHO
 ESTUDIO DE
 ORIGEN

100 0000
100 0000
100 0000

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

RUTA CRÍTICA

RUTA CRITICA PARA EL AVANCE SIMULTANEO DEL CONJUNTO (DOS BLOQUES)

A Ñ O : 2 0 0 3

FECHA PROGRAMADA:

No. PARTIDA	ABRIL				ABR-MAY				MAYO				JUNIO				JULIO	
	06 AL 12	13 AL 19	20 AL 26	27 AL 03	04 AL 10	11 AL 17	18 AL 24	25 AL 31	01 AL 07	08 AL 14	15 AL 21	22 AL 28	29 AL 05	06 AL 12				
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

TESIS CON
 FALTA DE ORIGEN

314

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
LOS ANGELES
1964

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO

RECIBO DE
MANTENIMIENTO

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DEL:**"CONJUNTO HABITACIONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO"**

(Venustiano Carranza No. 43 Y República de Uruguay No. 44, entre Bolívar e Isabel la Católica).

INDICE:**I. - Introducción****II. - Generalidades**

II.1 Condicionantes físicas

II.2 Condicionantes sociales

II.3 Condicionantes económicas

III.-Diagnostico de los procesos de mantenimiento y conservación.**IV.-Marco de operatividad**

IV.1 Areas comunes y privativas

V.2 Funciones administrativas

IV.3 Funciones de mantenimiento y conservación

IV.4 Funciones operativas

V.-Elementos que integran la autoadministración

V.1 Indivisos

V.2 Fondo de mantenimiento y administración

V.3 Fondo de reserva

V.4 Cuotas

VI.-Plan Estratégico para el mantenimiento sustentable.**VII.- Ingeniería de mantenimiento.**

VII.1 Proyecto de manual de operación de mantenimiento preventivo

I.- INTRODUCCION

El programa de administración y mantenimiento del conjunto habitacional esta dirigido a la conservación del inventario propuesto así como el no provisto o incluido con posterioridad, tendiente a aumentar su vida útil y evitar el deterioro prematuro del conjunto habitacional.

La problemática de conservación y mantenimiento del conjunto habitacional, particularmente sus

áreas publicas, es compleja, en virtud de que la empresa constructora al hacer entrega del conjunto a los propietarios da por terminada sus actividades al respecto.

Este trabajo estará orientado a las acciones de conservación y mantenimiento, para asegurar y preservar la presencia e imagen del inmueble en su conjunto, esto es, terrenos, edificios, instalaciones, jardines, estacionamiento, equipos y mobiliario.

Las actividades planteadas para salvaguardar el uso del espacio tal y como fue concebido originalmente radican en aquellos recursos materiales, técnicos y humanos que garanticen y optimicen el nivel de conservación y mantenimiento, responsabilizando al usuario directo e indirecto del buen uso de los recursos en aquellas actividades que mantengan las mejores condiciones físico ambientales del conjunto habitacional.

Para este trabajo definiremos qué es mantenimiento, es aquel grupo de actividades que se desarrollan dentro de una edificación y cuyo fin fundamental es conservar todas aquellas propiedades de funcionalidad, con la que esta fue concebida. Entendiéndose que para el desarrollo de dichas actividades se requiere sensibilizar a los usuarios y propietarios en la importancia que dichos aspectos plantean a lo largo de la vida de la edificación.

Se deberán realizar todos los tipos de mantenimiento clasificados:

- Mantenimiento correctivo
- a) Jerarquizado
- b) Programado
- Mantenimiento predictivo
- Mantenimiento preventivo
- a) Programado
- b) Rutinario.

Se debe de considerar que el mejor mantenimiento es el preventivo, aquí se evidencia que debemos siempre encontrar el equilibrio de qué tipo de mantenimiento es el conveniente para cada tipo de evento, en función de sus circunstancias, pero si debemos avanzar en lo posible en la aplicación del mantenimiento programado.

Para definir mejor este aspecto se recomienda revisar la siguiente bibliografía:

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

- Avila E. Rubén; Fundamentos del mantenimiento, Noriega Editores: Limusa. Pág. 147-171 México, D.F. 1987. Clave del libro de la Biblioteca Sala Netzahualcotti (620.0046AVI.F.)
- Barrera, Clara. Guía de Saneamiento Básico Industrial. Instituto Mexicano del Seguro Social. Primera Edición, México, D.F. 1987

Es por eso que a continuación se realiza esta propuesta en función al trabajo hecho por la alumna Arq. Francisca Álvarez Añorve de la Maestría en Arquitectura de un estudio de caso de otro **Conjunto habitacional** que se realizó en Acapulco, Guerrero. Estudiando algunos aspectos que habrán de servir de sustentación en la idea de conservar y mantener dicho inmueble.

Se hará una descripción de los usuarios del sistema de conservación y mantenimiento, los resultados precisos que ellos demandan, así como los servicios que se deben de proporcionar para su satisfacción y que permitan mantener en operación continua, confiable, segura y económica, los inmuebles, instalaciones, equipos y mobiliario, así como un ambiente físico controlado.

Para que esto se lleve a cabo, será indispensable la participación de todos los condóminos, por medio de las contribuciones que hagan para constituir el fondo de mantenimiento y administración, y el de reserva; así como las aportaciones mensuales para recuperar lo gastado, mes con mes, y las cuotas especiales o extraordinarias para reparaciones especiales.

Con todo esto, sumado a una buena convivencia dentro del condominio, se evitara la incurría en la propiedad y se favorecerá la protección del patrimonio de las familias que gozan del beneficio de una propiedad en condominio.

II.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

Descripción del Conjunto Habitacional de tesis:

Consta de: 18 departamentos en condominio de los cuales 6 son de una superficie de 90 m² en el bloque 1 y 12 son de 130 m² cada uno en el bloque 2, zona comercial en planta baja, cada departamento cuenta con un cajón de estacionamiento y 10 más para el área comercial (28 en total), éste condominio también cuenta con áreas para la convivencia (prácticamente todas las áreas exteriores) las cuales cuentan con áreas verdes, áreas de escaleras (una escalera cada bloque), dos

cuartos de máquinas (uno en cada bloque con sus respectivos equipos e instalaciones).

PLANTA ARQUITECTONICA TIPO

II.1 CONDICIONANTES FISICAS

Ubicación: se localiza en el perímetro "A" del Centro Histórico de la Cd. de México en las calles de Venustiano Carranza No. 43 Y República de Uruguay No. 44, entre Bolívar e Isabel la Católica. Se encuentra dentro de la zona destinada para uso habitacional H4 que contempla el plan de desarrollo urbano de la delegación Cuauhtemoc, dicho proyecto está en un terreno de 1,477.84 m².

Para más detalles ver la sección de investigación de la presente tesis.

II.2 CONDICIONANTES SOCIALES

El crecimiento de la población, o sea, la suma de su expansión natural y de la influencia constante de inmigrantes, ha acentuado la necesidad de disponer de nuevos núcleos de habitación. En este proyecto que tiene como características de diseño moderno y cuenta con dos y tres recámaras un baño, un tocador, sala-comedor, cocina y patio y cuarto de servicio, está respondiendo a una necesidad del estrato socioeconómico medio y medio-alto, el cual puede contar con el apoyo financiero de los medios- ya mencionados en la sección de financiamiento de ésta tesis- para la obtención del departamento.

II.3 CONDICIONANTES ECONOMICAS

Este proyecto que puede ser financiado por las dependencias ya mencionadas con anterioridad, deberá ser usado por una población con ingresos no menores a 10 salarios mínimos.

Recordemos que se piensa obtener un ahorro del orden del 85% del consumo energéticos de combustibles en las viviendas y, por tanto, también del costo de los mismos.

III.- DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Se considera y propone que el condominio se autoadministrará, teniendo representantes uno por cada bloque y un presidente de condóminos que actúa como administrador general, las cuotas que se cobran serán mensuales de acuerdo al presupuesto que se haga para los pagos mensuales se cubren gastos periódicos fijos como son el pago de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

salarios de las personas que trabajan constantemente en el condominio como son:

- 1 Jardineros que se encargan de las áreas verdes.
- 3 vigilantes (del estacionamiento y del conjunto).

También existen otros tipos de gastos fijos como son los pagos de agua, luz, materiales de limpieza, herramientas y recolección de basura (camión de recolección municipal).

La suma de estos gastos fijos es para dichos pagos, y el pequeño excedente, si existe, se guarda en un fondo que se tiene para mantenimientos mayores, como son: pintura, bombas, cambio de válvulas, checks, flotadores electroneveles, calafateo en estacionamiento, impermeabilizaciones etc.

A continuación definiré algunos procesos utilizados en el mantenimiento y conservación, de una manera teórica:

IV.- MARCO DE OPERATIVIDAD

Los condóminos de la unidad habitacional determinen regirse por la autoadministración, designaran en primer lugar, a una persona, para que desempeñe el puesto de administrador, en este caso será, de manera consecutiva o rotativa, uno de los propios dueños de los departamentos, para que sean ellos quienes determinen las políticas, necesarias para manejar la operatividad del conjunto.

IV.1 AREAS COMUNES Y PRIVATIVAS

El mantenimiento de los departamentos, corresponderá a los propietarios de cada uno de ellos y serán obligatorias las obras que requieran los entresijos, suelos, pavimentos, paredes u otras divisiones colindantes, además de mantener en buen estado de conservación y funcionamiento sus propios servicios e instalaciones.

En lo que se refiere a los techos, azoteas en su parte exterior, la fachada serán por cuenta de todos los condóminos, así como la participación de desperfectos ocasionados por sismos, rayos hundimientos diferenciales o cualquier otro fenómeno u hecho natural.

Por lo que respecta a los bienes y áreas comunes cada condómino puede hacer uso y gozar de los servicios e instalaciones conforme a su naturaleza y destino ordinarios, operándolo con sumo cuidado para prolongar su uso;

pero deberán abstenerse de todo acto aún en el interior de su propiedad, que impida o haga menos eficaz su operación, estorbe o dificulte el uso común.

Aunque un condómino abandone sus derechos o renuncie a usar determinados bienes comunes, continuará sujeto a la obligación de cuidarlos, conservándolos y contribuir económicamente para su mantenimiento.

Cuando el ocupante de un departamento sea un inquilino u otro tipo de cesionario de uso, éste y el condómino deberán indicarle al administrador, por escrito, quien será el responsable de mantenerlo en buen estado de conservación, así como los pagos respectivos del mantenimiento.

IV.2 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Como principio del buen mantenimiento, será de vital importancia el resguardo de la documentación relativa del condominio, como son: acta constitutiva y reglamento, planos arquitectónicos, de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, permisos y licencias, contratos y pagos de luz, agua y todo lo relacionado con la administración, etc. para su segura conservación o inclusive de su pérdida.

Para determinar la cantidad que deben aportar los condóminos para constituir el fondo de mantenimiento y administración y el de reserva, los condóminos reunidos en asamblea deberán acordarla. El destinado a mantenimiento y administración será el bastante para contar anticipadamente con una cantidad que cubra los gastos de tres meses y el de reserva, mientras no se use, deberá invertirse en valores de renta fija, redimibles a la vista.

Después de constituidos los fondos, se cubrirán cuotas de los gastos que se hayan realizado durante el mes, estas serán de acuerdo a la proporción del valor de cada departamento de acuerdo al indiviso de cada uno. Cuando los fondos sean insuficientes, los condóminos reunidos en asamblea determinaran el nuevo monto de las cuotas.

Los condóminos deberán entregar lo que le corresponda aportar a los fondos de mantenimiento y administración y de reserva al administrador quien deberá efectuar los gastos correspondientes y otorgar un recibo por las cantidades que hayan aportado.

IV.3 FUNCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Sobre la base de la ley sobre el régimen de propiedad en condominio

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

de inmuebles se prevén las siguientes reglas para las obras de bienes comunes e instalaciones generales.

1. - Se deberá mantener en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación el condominio para que los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuaran por el administrador.

Si es necesario una licencia, este deberá tramitarla ante las autoridades competentes, si no bastara la conformidad del comité de vigilancia y sin necesidad del acuerdo de los condóminos, con cargo al fondo de gastos de mantenimiento y administración.

2. - Cuando existan vicios de construcción del condominio el primer propietario o enajenante será el responsable de estos. Los condóminos podrán proceder a la reparación de los mismos, en la proporción que su propiedad represente sobre el valor total del condominio, dejando a salvo sus derechos para exigirle a aquel o hacer efectiva la fianza que las autoridades que expiden licencia de construcción le hayan solicitado.
3. - Cuando se quiera realizar obras puramente voluntarias, que aunque se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, no aumenten el valor del condominio, u obras que sin ser necesarias si lo aumentan, se requerirá el voto aprobatorio del 75% de los condóminos reunidos en asamblea.
4. - Las reparaciones o reposiciones urgentes en los bienes comunes e instalaciones generales podrán ser efectuadas por los condóminos en caso de falta de administrador.

Se prohíben las obras que puedan poner en peligro la seguridad, estabilidad y conservación o afecten la comodidad del condominio.

El administrador esta obligado a atender la operación de las instalaciones y servicios generales por lo que se recomienda que esto y las pequeñas reparaciones que se requieran para la conservación del inmueble pueda ordenarlas sin necesidad de comunicarlo previamente al comité de vigilancia o a los condóminos.

Cuando los trabajos sean urgentes e importantes, se sugiere que los ordene, pero dando, al iniciarlos, aviso al comité de vigilancia y a los condóminos.

5. - El mantenimiento preventivo de las instalaciones y servicios generales permitirá

prolongar su buen estado y funcionamiento bajo las siguientes recomendaciones:

- Contratar personal de limpieza y proporcionarle los artículos necesarios para el desempeño de sus labores.

- Mantener en buen estado los servicios e instalaciones generales por medio de revisiones periódicas y acciones correctivas por ejemplo:

Limpieza de tinacos y cisterna. Estos deberá hacerse por lo menos una vez al año.

- Fumigación. Cada seis meses, para prevenir insectos, arácnidos, bacterias, virus y/o contaminantes que produzcan infecciones.

- Pintura. La pintura exterior puede aplicarse cada año o año y medio; la interior cada año y medio o dos. Ambos pueden aplicarse antes, si es necesario.

- Impermeabilización. Se hará una vez al año previamente al periodo de lluvias y se revisaran periódicamente las coladeras y conductos no se tapen con basura, hojas de arboles, etc., impidiendo el adecuado desalojo del agua, permitiendo su estancamiento y, por lo tanto, su filtración a techos y paredes.

- Tanque de gas estacionario, debe cambiarse cada ocho años, como máximo, también se checarán las válvulas de llenado periódicamente.

- Las instalaciones de gas, eléctricas y sanitarias se deberán revisar cada seis meses por lo menos, estas tareas serán llevadas a cabo por técnicos especializados.

IV.4 FUNCIONES OPERATIVAS

* Limpieza

1. - Se asignará personal que lleve acabo el aseo de áreas comunes y procurar preservar el trabajo de este, fomentando entre todos condóminos, adultos y niños el cuidado del mismo.
2. - Mantener los botes de basura con tapa.
3. - Hacer respetar el reglamento de servicio de limpia en el municipio, en los siguientes puntos:
 - Barrer diariamente las banquetas de los frentes del condominio.
 - Dejar en los depósitos recolectores del condominio, los residuos sólidos evitando

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

hacerlo en las inmediaciones o alrededor del inmueble.

- Se recomienda que los propietarios de un departamento mantengan aseadas sus instalaciones privadas que colindan con un área o bien común, como son: puertas, ventanas y herrería.

• Seguridad

Las medidas preventivas de seguridad será de vital importancia para el resguardo de valores materiales y de la vida misma de los condóminos y de sus familiares, es por ello que el buen cumplimiento de las reglas y disposiciones sobre este renglón se tengan, repercutirán en su propio beneficio.

por lo tanto se hará de esta manera:

- Mantener la puerta de entrada de cada edificio cerrada con llave.
- No permitir el acceso de personas ajenas al edificio (mendigos, predicadores, vendedores, etc.)
- Los habitantes del condominio deberán ser los únicos que tengan copia de la llave de la puerta de entrada.
- No colocar ninguna clase de objeto en pasillos, escaleras, puertas, andadores, calles de acceso, etc. que impidan el paso o propicien accidentes.
- Contar con extinguidores, ya que el reglamento de construcción lo exige y recargarlo con la periodicidad necesaria.
- Cuando salgan de viaje todos los ocupantes de un departamento, se recomienda cerrar las llaves de agua y gas, para evitar inundaciones e incendios.
- Evitar sobre cargar los contactos eléctricos al conectar varios aparatos en una sola toma.

• Relaciones laborales

El administrador se encargará de contratar y remover al personal que dará servicio al condominio.

Para el personal que labore de manera permanente como el jardinero, personal de intendencia, se utilizara el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado; aquellos que vayan a suplir a un trabajador regular por incapacidad para trabajos eventuales o especiales estarán bajo contrato individual de trabajo por obra determinada; y cuando se requiera de trabajos profesionales, como: carpintería, electricidad, plomería, etc. será

con un contrato de servicios profesionales. En este último caso, el administrador podrá exigir que el contrato que se celebre se mencione que la razón social tiene registrado su contrato colectivo de trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

* Plan de emergencia

Estará diseñado por un profesional en la materia pero de no ser así, los propios condóminos quienes lo elaboren y pongan en práctica haciendo las correcciones que consideren necesarios hasta llevarlo a la perfección.

• Asuntos generales

En este punto se concentra todo aquello que es particular de cada edificio como es:

- Fiestas. Realizarlas sin ocasionar escándalos que perturben el orden del edificio, molesten a los habitantes del mismo y que no perjudiquen las áreas o bienes comunes y privadas.
- Animales. La posibilidad de tener animales domésticos deberá ser discutido en la asamblea.
- Se prohíben todas las actividades que no correspondan al destino para el cual fueron creadas las áreas comunes.
- Los condóminos deberán permitir el aseo y la ejecución de obras y reparaciones necesarias en las áreas y bienes comunes; de ser necesario el acceso a su propiedad del personal encargado de llevarlas a cabo, en especial por lo que se refiere a las instalaciones comunes que pasan a través de su propiedad.
- Ningún ocupante del inmueble podrá entorpecer entradas, corredores, escaleras, etc.; dejando objetos que dificulten el tránsito o que signifiquen intención de ejercer dominio sobre los bienes comunes.

V. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA AUTOADMINISTRACIÓN

V.1 INDIVISOS

Es el porcentaje que corresponde a cada departamento, del valor total del conjunto y del valor proporcional que le corresponde de áreas comunes. Podrá ser consultado en la escritura constitutiva y en el reglamento del condominio.

El indiviso determinara la proporción en que cada condómino participará para formar el fondo

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

de mantenimiento y administración y el de reserva, y de reponer lo gastado en ambos. También indicara la votación correspondiente a cada departamento que siempre será igual al porcentaje de su valor.

V.2 FONDO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

El monto deberá ser el bastante para contar anticipadamente, con la cantidad que cubra los gastos de tres meses, el importe de este fondo se integrara en proporción del valor de cada departamento, establecido en la escritura constitutiva, de acuerdo a su indiviso.

Las siguientes cuotas servirán para reponer lo que se haya gastado durante el mes prorrateando los gastos de manera proporcional al indiviso restableciendo de esta manera el fondo original.

Este fondo esta destinado a cubrir los gastos necesarios para dar servicio a las áreas y bienes comunes, permitiendo su buen mantenimiento y funcionamiento para alcanzar su óptimo nivel de conservación y todos aquellos relativos ala administración:

- Las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación para que los servicios funciones normal y eficazmente.
- Reparaciones de cualquier tipo que exijan las diversas partes y bienes comunes del inmueble.
- Consumo de agua y luz de todas las áreas comunes.
- La erogación para utensilios y materiales necesarios para la conservación, limpieza y servicio del inmueble.
- Los honorarios mensuales del administrador, en caso de que los condóminos reunidos en la asamblea determinen pagarle alguna remuneración.
- El salario mensual del personal de que labore para el inmueble.
- La papelería necesaria para llevar a cabo la administración.
- Realizar traspasos de este fondo al de reserva para que su monto se incremente y pueda ser suficiente en caso necesario.

V.3 FONDO DE RESERVA

Se recomienda que, el importe sea el suficiente para el gasto de tres meses. Este fondo

mientras no se use deberá invertirse en valores de renta fija redimibles a la vista y la documentación relacionada con dicha inversión podrá ser consultada por los condóminos, por lo cual el administrador deberá proporcionarla a petición de estos.

El fondo de reserva estará destinado a:

- La adquisición o reposición de implementos y equipo con que deba contar el condominio.
- Obras nuevas, innovaciones, reconstrucción y mejoras en general, autorizadas por los condóminos.
- Las primas de seguro, propias del edificio.
- La prima de la fianza del administrador.
- Se recomienda que de este fondo se pague la prima anual de la fianza que garantice el pago de las cuotas de los condóminos.

V.4 CUOTAS

Es la cantidad proporcional que en el caso del fondo de mantenimiento y administración, repone lo gastado por cuenta de los condóminos, mensualmente, de acuerdo a su indiviso y el caso de fondo de reserva, es una cuota que se le asigna a cada condómino.

Los propietarios estarán consientes de que si uno o mas condóminos o solo uno en repetidas ocasiones, no cubre las cuotas del fondo de mantenimiento y administración y del fondo de reserva, podrán descapitalizarlo, llegando al extremo de no tener con que cubrir los gastos minimos mensuales.

Las cuotas para gastos comunes que los condóminos no cubran mensualmente, causaran intereses al tipo legal o al que fije el reglamento del condominio.

VI.- PLAN ESTRATEGICO

1. - Que la empresa constructora e inmobiliaria tenga participación directa en los 5 primeros años de su mantenimiento y conservación.
2. - En caso de que se haya adquirido el inmueble por medio de un crédito hipotecario, el banco tendrá la obligación de destinar un porcentaje de los intereses generados al mantenimiento del mismo.
3. - Que los gastos generados en el mantenimiento de un inmueble sean deducibles en el pago predial en donde se incluye el cobro de servicios de limpia, alumbrado, y el impuesto al valor agregado.

**TESIS CON
FALTA DE ORIGEN**

- 4.- Crear cultura de mantenimiento y limpieza de las unidades habitacionales, para ayudar a su mantenimiento y conservación, debido a que este problema también es cultural.
5. - Realizar eventos de convivencia entre condóminos de los cuales se recauden fondos para el mismo mantenimiento, con este tipo de actividades también se ayudara a fomentar las actividades sociales y de participación entre vecinos.

VII. INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

Las propiedades físicas de los inmuebles para fines de mantenimiento, pueden clasificarse en: Instalaciones Civiles, Equipo Mecánico y Equipo Eléctrico.

Instalaciones Civiles.- Que aunque no requiere ninguna aclaración, puede decirse que comprende las construcciones necesarias para albergar personal o proteger equipo, instalaciones, materiales, etc.

Equipo Mecánico.- Dentro de este grupo se encuentran: Sistema de aire acondicionado, bombas, y sistemas mecánicos en Gral.

Equipo Eléctrico.- Dentro de este grupo se encuentran: Sistema Eléctricos, Sistema de Aparta-rayos, sistemas de Telefonía, Sistemas de alumbrado, Sistemas de Tierra, otros.

VII.1 Proyecto de manual de operación de mantenimiento preventivo

Para este anteproyecto se dividieron en tres especialidades: INSTALACIONES CIVILES (IC), EQUIPO MECÁNICO (EM), EQUIPO ELÉCTRICO (EE).

IC - 001 CIELOS INTERIORES, TECHOS Y AZOTEAS EN EDIFICIOS

- 1.- Verificar la limpieza de cielos interiores, desprendimiento de recubrimientos, presencia de salitre y humedad, deterioro de placas de falso plafón ó carencia de estas, desprendimientos de molduras de recibo, etc. (S)
- 2.- Verificar la limpieza de azoteas, desprendimiento ó agrietamiento de impermeabilizante, encharcamientos, filtraciones ó presencia de humedad. (M)
- 3.- Limpieza de cielos interiores. (SE)
- 4.- Limpieza, barrido y lavado de azoteas. (M)
- 5.- Reparar la pintura en cielos interiores, desprendimiento de recubrimientos, presencia de salitre ó humedad, deterioro de falso

plafón, desprendimiento de molduras de recibo. -(A)

- 6.- Reparar la impermeabilización de azoteas, desprendimiento de impermeabilizante, filtraciones ó presencia de humedad. (A)

S = SEMANAL

M = MENSUAL

SE = SEMESTRA

A = ANUAL

IC - 005 BARDAS PERIMETRALES

1. - Inspeccionar el estado de intemperismo de cimentación visible y muros, presencia de plantas y raíces, desmoronamiento de mampostería, desintegraciones. (A)
- 2.- Reparar la presencia y verificar el progreso de grietas en muros, asentamientos locales y/o diferenciales, revisión del plomo y nivel de muros. (A)
- 3.- Inspeccionar la erradicación de roedores. (A)
4. - Reparar el estado de dalas, castillos y cerramientos. (A)
5. - Inspeccionar el estado de corrosión de tela ciclón, postes, remates y alambre de púas. (A)
6. - Reparar la rotura y desprendimiento de malla ciclón, postes, remates y accesorios. (SE)
7. - Reparar la pintura de barda y cercado perimetral. (A)

A = ANUAL SE = SEMESTRAL

IC - 010 DRENAJES

1. - Inspeccionar la existencia de rejillas sobre registros, buen estado de brocales. (S)
- 2.- Inspeccionar que no se deberá purgar autotanques, tanques ó recipientes, descargando directamente a registros ó rejillas de la red pluvial. (O)
- 3.- Inspeccionar la descarga pluvial hacia el municipio deberá ser de buena calidad, libre de hidrocarburos o sustancias tóxicas (inspección será visual) (O)
- 4.- Inspeccionar las válvulas de poste que interconectan el drenaje aceitoso con el pluvial deberán permanecer cerradas en condiciones normales de operación, para garantizar el funcionamiento separado de drenajes y evitar la contaminación de la red pluvial. (O)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

- 5.- Inspeccionar el nivel de operación de los vertedores de la fosa separadora de aceite. El afluente deberá ser de buena calidad. (D)
- 6.- Inspeccionar el nivel de operación del cárcamo de bombeo para recuperación de producto contaminado en la fosa separadora de aceites. (D)
- 7.- Inspeccionar el nivel de azolve en registros y tuberías de drenaje.
- 8.- Inspeccionar el señalamiento de "abierto" y "cerrado" en válvulas de poste y bloqueo de flujo. (D)
- 9.- Limpiar la existencia de basura, ramas y objetos ajenos que obstruyan rejillas y coladeras. (S)
- 10.- Limpieza y desazolve de drenajes aceitosos y pluviales, así como de fosa separadora verificándose en épocas de estiaje. (A)
- 11.- Inspeccionar el abrir y cerrar válvulas de poste o bloqueo de flujo. (S)
- 12.- Inspeccionar el engrase de gusano del volante. (A)
- 13.- Verificar empaque y ajustar tornillos opresores, limpieza y protección de válvulas de poste. (SE)
- 14.- Limpieza de fosas sépticas y drenaje sanitario. (SE)

D = Diario S = Semanal M = mensual SE = Semestral A = Anual

IC - 015 ESCALERAS, BARANDALES Y PLATAFORMAS

- 1.- Verificar el estado de corrosión, desprendimientos de recubrimiento primario y esmalte. (SE)
- 2.- Verificar el estado de juntas soldadas y/o atornilladas. (A)
- 3.- Reparar las piezas afectadas por la corrosión o reponerlas de ser necesarias. (A)
- 4.- Reparar la pintura y aplicación de protección anticorrosiva cada seis meses o cada año, dependiendo del ambiente corrosivo. (SE).

SE = Semestral A = anual

IC - 020 ESTACIONAMIENTOS

- 1.- Verificar la limpieza de estacionamiento. (D)
- 2.- Barrido y limpieza de estacionamiento. (D)
- 3.- Reparar la pintura de guarniciones, franjas y señalamientos en estacionamientos. (A)

D = Diario A = Anual

IC - 025 ESTRUCTURA DE CONCRETO

- 1.- Verificar la limpieza, textura y despostillamientos de estructuras aparentes, grietas o fallas estructurales, así como la pintura exterior e interior. (SE)
- 2.- Reparar la existencia de grietas en la estructura principal, fallas funcionales o estructurales, desprendimientos de muros divisorios con respecto a la estructura principal, asentamientos - diferenciales. (A)
- 3.- Verificar progreso de fallas funcionales o estructurales, después movimientos sísmicos fuertes, aparición de nuevas grietas, plomeado y nivel de la estructura principal. (A)
- 4.- Reparar el estado de pintura exterior e interior y/o reparar en caso necesario. (A)

SE = Semestral A = Anual

IC - 030 ESTRUCTURAS METALICAS Y DE ACERO

- 1.- Verificar el estado de corrosión, desprendimientos de recubrimiento primario y esmalte. (SE)
- 2.- Verificar el torque (cuerda) y ajuste de tuercas en conexiones atornilladas, templadores y atiezadores. (A)
- 3.- Espesor y asiento de mortero estabilizador en placas- de apoyo y recibo. (SE)
- 4.- Verificar el plomeado y nivelación de columnas y elementos principales. Posibles asentamientos diferenciales. (A)
- 5.- Estado de juntas soldadas. (A)
- 6.- Reparar las piezas afectadas por la corrosión o reponerlas de ser necesario. (A)
- 7.- Reparar la pintura y aplicación de protección anticorrosiva; dependiendo del ambiente corrosivo el trabajo se efectuará cada seis meses o cada año.

SE = Semestral A = Anual

IC 035 JARDINES

- 1.- Verificar el regado de plantas, y aplicación de abono en prados y jardines, realizando en las horas del día con menos intensidad (mañana ó tarde) cada tres días.
- 2.- Limpieza del terreno de objetos extraños ó propios de las plantas. (S)
- 3.- Limpiar y cortar el césped y podado de plantas y arboles o arbustos.

S- Semana] (M) Mensual

TESIS CON
 FALTA DE ORIGEN

TESIS CON
 FALTA DE ORIGEN

IC- 045 PAREDES, RECUBRIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIF.

1. - Verificar la limpieza de paredes y recubrimientos, (papel tapiz, esmalte, pintura vinilica, lambrines, etc.). (S)
2. - Verificar el desprendimiento de recubrimientos, presencia de salitre y humedad. (M)
3. - Limpieza y lavado de paredes. (SE)
4. - Reparar la pintura y reparación de recubrimientos en paredes. (A)

S= Semanal M= Mensual SE= Semestral
A= Anual

IC - 050 PISOS EXTERIORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS

1. - Verificar la limpieza de banquetas y pavimentos, libre de basura, grasa y objetos ajenos que obstruyan la circulación segura de las personas. (D)
- 2.- Verificar la existencia de grietas, despostillamiento de bordes de losas, desprendimientos de material sellador en juntas, penetración de agua y contaminación de base y/o sub-base de pavimentos, distorsiones y bombeo, fracturas estructurales en pavimentos. (SE)
3. - Aseo, barrido y limpieza de pisos exteriores, banquetas y pavimentos. (D)
- 4.-Reparar grietas, sellado de juntas y fallas funcionales. (T)
- 5.-Reparar fracturas, fallas estructurales y bases contaminadas y/o dañadas- (SE)
- 6.-Reparar la pintura de señalamientos y guarniciones. (SE)

D = Diario S= Semanal M= mensual SE=
Semestral A= Anual

T = Trimestral

IC - 055 PISOS INTERIORES EN EDIFICIOS

1. - Verificar la limpieza de pisos (loseta vinilica, terrazo, granito, etc.) libre de grasa, aceite u objetos ajenos que obstruyen la circulación segura de las personas. (S)
2. - Aseo y limpieza de pisos. (D)
3. - Pulido, brillado y desperdido de pisos. (T)
4. - Reparar las grietas, desprendimientos de losetas y/o varillas pasa juntas, despostillamiento de bordes. (SE)
5. - Verificar la existencia de grietas, desprendimientos de losetas y/o varillas

pasajunta, despostillamiento de bordes, fijación de molduras de aluminio. (S)

D = Diario S= Semanal T= Trimestral
SE- Semestral

IC - 060 RED DE AGUA PARA SERVICIOS

1. - Verificar la turbiedad, calidad y contaminación del agua destinada para servicios en el tanque elevado de almacenamiento. (A)
2. - Verificar las fugas en conexiones de tubería visible hidratantes de agua de servicio y riego. (M)
3. - Limpiar el interior de tanque elevado de almacenamiento de agua para servicios. (A)
4. - Reparar los empaques de válvulas, conexiones y llaves. (A)

M= Mensual A= Anual

IC - 065 SANITARIOS, BAÑOS.

- 1.- Verificar la limpieza y aseo de sanitarios y baños. (D)
- 2.- Verificar la existencia ó deterioro de accesorios para baños (llaves, portarrollos, jaboneras, regaderas, toalleras, cestos, etc.) muebles sanitarios. (SE)
- 3.- Limpieza y aseo de sanitarios baños y vestidores.
- 4.- Destapado de cañería si es necesario. (S)
- 5.- Desperdido de muebles sanitarios, lambrines, pisos y área de regaderas ("satinizado"). (M)
6. - Reparar los empaques en llaves, mecanismos en depósitos de agua, fugas. (B)
7. - Reparar los muebles sanitarios y accesorios deteriorados. (SE)

D= Diario S= Semanal M= Mensual B=
Bimestral SE= Semestral

IC - 070 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

- 1.- Inspección visual del estado de corrosión, desprendimientos de recubrimientos primario y esmalte. (SE)
2. - Verificar el estado de juntas soldadas. (A)
3. - Verificar el plomeado y nivelación del cuerpo del tanque, posibles asentamientos diferenciales, fugas de la base del tanque y/o en la envolvente. (A)
4. - Reparar las piezas y placas afectadas por la corrosión o repararlas es necesario. (A)
5. - Reparar la pintura y aplicación de protección anticorrosiva, limpieza exterior. (A)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

6. - Limpieza interior de tanque de almacenamiento, extracción de sedimentos (SE)
7. - Calibración de cúpula y envolvente (espesor de lámina)
8. - Calibración válvulas de relevo a presión. (2-A)
9. - Calibración y revisión de válvulas de venteo y arrestadores de flama (A)

SE = Semestral A = Anual

IC - 080 VENTANAS Y PUERTAS

1. - Verificar el funcionamiento de mecanismo de abatimiento, colgado de puertas y ventanas, correcto embone, funcionamiento de chapas y picaportes. (M)
2. - Verificar el estado de corrosión desprendimiento de recubrimiento primario y esmalte, carcomido de lámina en herrería metálica. (M).
3. - Verificar el estado de vidrios y cristales, ruptura ó carencia de estos, plásticos de fijación y/o mastique molduras de recibo. (S)
4. - Engrasado de mecanismos giratorios abatibles ó corredizos. (T)
5. - Reparar el mecanismo de abatimiento, embone y colgado funcionamiento de chapas y picaportes. (T)
6. - Reposición de cristales faltantes ó rotos, accesorios de fijación según la frecuencia de la falla.
7. - Reparar la pintura y reparación de herrería cada 6 meses ó cada año dependiendo del ambiente corrosivo.

D= Diario S= Semanal M= Mensual T= Trimestral

IC - 090 DESAGÜES (coladeras y/o rejillas):

Verificación de operación, desazolve menor y corrección de fugas. (T)

EM - 015 BOMBA CENTRIFUGA

EN ARRANQUE

1. - Verificar que la rotación sea la correcta, a la marcada en la cárcamo de la bomba. (S)
2. - Verificar que la lubricación sea correcta. (S)

EN OPERACION

3. - Verificar las cajas de estoperos. (S)
4. - Verificar la temperatura de los baleros. (S)
5. - Verificar y reparación de sonido extraño. (S)

6. - Verificar la alineación del cople. (SE)
7. - Verificar que la lubricación se realice con grasa cada 8 horas de operación diaria. (4 M)
8. - Verificar que la lubricación se realice con aceite cada 8 horas de operación diaria. (SE)
9. - Limpieza general y pintura. (A)
10. - Verificar el sello mecánico (A)
11. - Revisión general (2-A)

D= Diario M= Mensual SE= Semestral
A= Anual

EM - 020 VALVULAS MACHO, COMPUERTA Y RETENCIÓN

1. - Verificar que se abra totalmente la válvula (S)
2. - Verificar que se cierre totalmente la válvula (S)
3. - Verificar que se engrase las válvulas macho (M)
4. - Verificar que se engrase el gusano del volante (M)
5. - Verificar operación de retención (SE)
6. - Verificar empaque y ajustar tornillos opresores. (SE)
7. - Limpieza y pintura exterior de acuerdo con el color del producto (SE)

D= Diario M= Mensual SE= Semestral

EM - 025 GARZAS

1. - Verificar que no existan fugas en las conexiones y uniones (D)
2. - Verificar que este en posición correcta dentro del tanque (D)
3. - Verificar la conexión del cable de tierra (D)
4. - Reparar fugas en conexiones (D)
5. - Verificar cable le conexión a tierra (D)
6. - Verificar operación de válvula de cierre rápido (M)
7. - Engrasar juntas giratorias (SE)

D= Diario M= Mensual SE= Semestral

EM - 035 MEDIDORES DE FLUJO

1. - Verificar que el predeterminador, contador, el marcador y la válvula, accionen correctamente (M)
2. - Verificar que no existan fugas en conexiones y empaques (M)
3. - Verificar que se reparen fugas en conexiones y empaques (S)

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

4. - Calibración del sistema de medición (M)
5. - Verificar y limpiar el filtro y mecanismo eliminador de aire (M)
6. - Verificar reparar la válvula (T)
7. Verificar y reparar el medidor (SE)
8. - Verificar y limpieza de predeterminador, contador y marcador (SE)
9. - Limpieza general y pintura (SE)

D= Diario M= Mensual T= Trimestral SE = Semestral

EE- 001 ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION COMPLETA

1. - Inspección de puntos de apoyo de las piezas móviles de los contactores y relevadores. (SE)
2. - Inspección de piezas extinguidoras de acero. (SE)
3. - Inspección de contactos. (SE)
4. - Reajuste de tornillos y remaches que aseguran los contactos. (SE)
5. - Inspección de resortes de presión de contactos. (SE)
6. - Inspección de conexiones y luces piloto. (SE)
7. - Inspección de partes móviles. (SE)
8. - Limpieza general de arrancador. (SE)
9. - Calibración de elementos térmicos. (T)
10. - Inspección de bobinas. (SE)

T= Trimestral SE= Semestral

EE - 010 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)

1. - Verificar la limpieza del cuarto de objetos ajenos al C.C.M. (S)
2. - Verificar que las puertas de las secciones estén cerradas. (D)
3. - Verificar que los accesorios de las secciones estén completas. (S)
4. - Verificar la iluminación del cuarto funcione. (D)
5. - Verificar que no existan instalaciones provisionales entre sección y sección. (S)
6. - Limpieza del área del C. C. M. (S)
7. - Inspección y reposición de partes dañadas, como mecanismos, palancas botones, protectores, lámparas y leyendas. (D)

8. - Verificar las ediciones de voltaje y corriente. (M)

9. - Inspección ocular del interruptor termomagnético y medición del voltaje de salida. (SE)

10. -Revisión de accesorios del arrancador magnético, contactos, bobina de cierre, elementos térmicos, tabillas de conexiones, transformador de control, relevadores de sobrecarga, lámparas piloto y apriete conexiones. (SE)

11. - Limpieza y revisión de contactores de corriente alterna de alumbrado contactos, bobina y apriete de conexiones. (SE)

12. - Limpieza, revisión de transformador de alumbrado tipo seco, revisión de aislamiento y apriete de conexiones. (SE)

13. - Inspección de los instrumentos de medición. (SE)

14. - Limpieza interior, apriete de conexiones, barras, soporte y medición de resistencias de aislamiento entre fases y tierra (efectuaria antes y después de la limpieza). (A)

Nota:

No deberá trabajarse en partes conductoras de corriente hasta desconectar el sistemas descargar y conectar a tierra.

Las condiciones locales de alto contenido de humedad, atmósfera salina, gases corrosivos, polvo y condiciones severas de operación se deben considerar anormales y se requiere una inspección y revisión especial.

D= Diario M = Mensual SE = Semestral
A = Anual

EE - 015 ESTACION DE BOTONES

1. - Verificar que no falten los botones de arranque-paro y que cumplan su función. (S)
2. - Limpieza de contactos, ajuste de conexiones y revisión de la conexión a tierra. (T)

S = semestral T = Trimestral

EE - 025 MOTOR ELECTRICO

Cuando existe motor de relevo deberán intercalar su ciclo de operación cuando:

1. - Su operación es continua. (D)
2. - Su operación es intermitente. (D)
3. - Inspección de ruidos extraños. (D)
4. - Inspección de calentamiento en baleros y carcaza. (S)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

5. - Limpieza exterior. (S)
6. - Medición de voltaje y corriente. (S)
7. - Verificar calentamiento al tacto de baleros y carcaza (S)
8. - Lubricación de baleros. (SE)
9. - Limpieza interior de los embobinados, revisión del aislamiento y revisión de resistencia de aislamiento. (A)
10. - Limpieza exterior y pintura. (A)

D= Diario S= Semanal SE= Semestral
A=Anual

EE - 030 PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA

1. - Verificar el funcionamiento del motor de combustión interna. (M)
2. - Verificar el funcionamiento del generador por medio del voltaje generado. (M)
3. - Inspección de ruidos anormales. (S)
4. - Limpieza general de la planta. (2-S)
5. - Verificar niveles de aceite, agua y electrolito. (2-S)
6. - Lubricación, engrase de baleros y accesorios. (2-S)
7. - Verificar afinación de motor. (SE)
8. - Limpieza interior y medición de resistencia de aislamiento del generador. (A)
9. - Inspección de instrumentos de medición de acuerdo con valores registrados. (M).
10. - Apriete y ajuste de conexiones y accesorios. (T)
11. - Limpieza general y pintura. (A)

S = Semanal M = Mensual SE = Semestral
A= Anual

EE - 035 SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR

1. - Revisar los controladores de las luminarias. (T)
2. - Limpieza y revisión de contactos. (T)
3. - Revisar las conexiones. (T)
4. - Revisar la medición del nivel iluminación (A)
5. - Limpiar pintura general (A)
6. - Reponer los focos deteriorados ó fundidos (T)
7. - Inspección del regulador o balastra (T)
8. - Inspeccionar que la base del poste este conectada al sistema de tierras. (A)

T= Trimestral A= Anual


EE - 040 SISTEMA DE TIERRAS

1. - Verificar las conexiones a tierra de tanques de almacenamiento, estructuras, tuberías, equipo eléctrico, ceras metálicas, vías ferrocarril, garzas y medidores. (M)
2. - Verificar los equipos auto-tanque al llenado y descarga y que tengan la conexión del cable a tierra. (D)
3. - Revisar tapa de registro de tierras. (M)
4. - Revisar las conexiones a tierra del equipo eléctrico e instalaciones. (M)
5. - Medición de resistencia del sistema de tierras, teniendo que ser un valor menor de 5 Ohms. (SE)

D = diario M = Mensual SE = Semestral

EE - 045 TRANSFORMADOR DE POTENCIA

1. - Verificar fugas de aceite en empaques, válvulas, instrumentos radiadores. (D)
2. - Verificar que el indicador de temperatura este bajo 80 C para equipos de 55 C y 90 C para equipos de 65 C sobre el ambiente promedio de 30 C. (S)
3. - Verificar el nivel de aceite en el instrumento indicador. (M)
4. - Verificar que los transformadores que están conectados en paralelo tengan la misma temperatura. (M)
5. - Verificar y reparar ruidos extraños. (M)
6. - Verificar cable de tierra (M)
7. - Verificar si existe un transformador de relevo, se deberá intercalar su ciclo de operación. (SE)
8. - Verificar y reparar fugas de aceite. (M)
9. - Verificar que lo, ventiladores operen. (T)
10. - Verificar el color de la Silica-Gel esté de color azul en caso contrario lavarla y activarla en horno a 100 C. (T)
11. - Los sistemas de protección, alarma de temperatura del aceite, detector de gas y relevador de presión. (SE)
12. - El diagrama de la válvula de alivio. (SE)
13. - Medición de resistencia de aislamiento, prueba dieléctrica. (A)
14. - Limpieza general, apriete de tornillos, conexiones y revisión de bushings de alta y baja tensión. (A)



15. - Verificar las pruebas dieléctricas al aceite de 25 Kv ó mayor si el valor dieléctrico del aceite ha descendido hasta 20 Kv o cuando se advierta la presencia de humedad es preciso filtrarlo. (SE)

D = Diario S = Semanal M = Mensual T = Trimestral SE = Semestral A= Anual

EE - 050 CAMARAS DE VÍDEO:

1. - Verificar el correcto funcionamiento de las cámaras de vídeo en cuanto a su transmisión y nitidez de la imagen. (D).
2. - Verificar las posibles corrosiones y empolvamiento, tanto de los cables y conexiones como de las cámaras. (M).

D = Diario M = Mensual

EE - 055 LUMINARIAS :

Remover periódicamente el polvo. (T)

T = Trimestral.

EE - 060 APAGADORES (interruptores):

Verificar su operación (D).

Verificar si es necesario: cambios de interruptores y/o tapas; apriete de conexiones o limpieza. (M).

EE - 065 CONTACTOS:

Verificar su operación, posibles cambios de los mismos o de tapas, apriete de conexiones o limpieza. (M)

NOTA GENERAL:

TODOS LOS DATOS NUMÉRICOS TÉCNICOS ESTARÁN SIEMPRE EN FUNCIÓN DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS QUE LOS ESPECIALISTAS HARÁN PARA EL PROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LAS OPINIONES DE LOS ESPECIALISTAS CALIFICADOS DE CADA ÁREA EN MANTENIMIENTO, LAS CUALES SERÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD

**TESIS CON
FALSA DE ORIGEN**

329

MOD 2123T
MEDIO DE ORIGEN

TESIS CON
FALSA FE ORIGEN

FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN.

- Catálogo de monumentos históricos. Inmuebles: Centro Histórico. INAH, SEP. Tomos I, II y III. México, 1998.
- CONAPO. La zona metropolitana de la Cd. de México: situación actual y perspectivas demográficas y urbanas. México, 1992.
- Dirección General de Trabajo y Previsión Social, Dpto. de Planificación y Estadística. D.D.F.
- Garrocho, Carlos y Sobrino, Jaime. Sistemas Metropolitanos: Nuevos enfoques y perspectivas. / Colegio Mexiquense, SEDESOL. México, 1995.
- Gómez Pedroza, Gerardo. Tesis: Regeneración de vivienda y apropiación del espacio urbano por el poblador y pequeño comercio en el Centro Histórico de la Cd. de México. Fac. De Arquitectura, UNAM. 1994.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia. Departamentos de Registro de Monumentos y de Licencias de Construcción.
- Normas de obra nueva y conservación de monumentos arquitectónicos. INAH.
- Población, espacio y medio ambiente. UAM.
- Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtemoc. Reimpresión 1997.
- Reglamento de construcción para el DF. México, 2000.
- Zetina Castillo, Carlos Borromeo. Tesis: Proyecto de regeneración habitacional multifamiliar y vivienda nueva en el Centro Histórico. Fac. de Arquitectura, UNAM, 1993.
- López de Juambelz, Rocio y otros. Los árboles en el diseño de los espacios exteriores. ED. UNAM, 2000.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN