## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Arquitectura Taller Federico Mariscal y Piña



# Unidad Médica

de detección diagnóstico y control de enfermedades infecciosas crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Ciudad Universitaria, Abril de 2009

SINODALES:
ARQ. JUAN RAMÓN FERRER VÁZQUEZ
RO, CARLOS DARÍO CE IUDO CRESPO

M. EN ARQ. CARLOS DARÍO CEJUDO CRESPO ARQ. JORGE FABARA MUÑOZ







UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

## DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.







AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN	5 10
PLANTEAMIENTO JUSTIFICACIÓN	13 16
JUSTIFICACION	10
Capítulo I. Investigación Documental	18
1.1. Marco histórico del sitio	19
1.2. Antecedentes históricos del tema	21
1.3. Medio Natural	
1.3.1. Situación geográfica y medio físico	22
1.3.2 Clima	24
1.4. Medio Social	
1.4.1. Aspectos demográficos	26
1.4.2. Aspectos socioeconómicos	29
1.4.3. Actividad económica	31
1.5. Medio Urbano	
1.5.1. Transporte y vialidad	32
1.5.2. Infraestructura	35
1.5.3. Equipamiento y servicios	37
1.5.4. Imagen urbana	38
1.5.5. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico	40
1.5.6. Riesgos y vulnerabilidad	42
1.6. Conclusión del Capítulo	44
Capítulo II. Investigación de Campo	45
2.1. Delimitación del área de estudio	46
2.2. Contexto actual	47
2.3. Silueta urbana	48
2.4. Deterioro	49
2.5. Análisis del sitio	50
2.6. Análisis de secuencias	51
2.0. / ((10))3 00 30000110103	ÍNDICE GENERAL
	INDICE OFFICE










Capít 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.	ulo III. Ejemplos Análogos  La Casa de Tabasco en México Edificio de Viviendas, Donceles No.67 Antigua Escuela de Jurisprudencia Abastecedora de papelería Lumen Universidad del Claustro de Sor Juana Laboratorio de Análisis clínicos, Iztapalapa	53 54 55 56 57 58 59
Capít	ulo IV. Programa Arquitectónico	63
4.1.	Programa de necesidades	64
4.2.	Análisis de áreas	67
4.3.	Diagrama de relaciones	84
4.4.	Grafos de interacción	87
4.5.	Partido	93
<b>Capít</b> 5.1.	ulo V. Concepto Imagen conceptual	94
Capít	ulo VI. Normas y Reglamentos	
6.1.	Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas Complementarias	98
<b>Capít</b> 7.1.	ulo VII. Proyecto Arquitectónico Plantas, cortes, fachadas	104
Capít 8.1.	ulo VIII. Proyecto Estructural Plantas, cortes, detalles	119
Capít	ulo IX. Proyecto de Instalaciones	139
9.1.	Plantas, cortes, detalles	

ÍNDICE GENERAL










Capítulo X. Proyecto de acabados y recubrimientos 10.1. Plantas	166
Capítulo XI. Albañilería 11.1. Plantas	173
Capítulo XII. Perspectivas del proyecto	180
Capítulo XIII. Memorias Descriptivas	183
Capítulo XIV. Financiamiento 13.1 Factibilidad financiera	190
Capítulo XV. Conclusiones	210
BIBLIOGRAFÍA	212
GLOSARIO	213

ÍNDICE GENERAL









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México



"La fortaleza del hombre se prueba en la desgracia, y la fidelidad de un buen amigo se prueba en la tempestad".

Theodor Korner

**AGRADECIMIENTOS** 











## A mis Padres:

Guadalupe Soberanis Chulín Gildardo Izquierdo Alcalá

Mamá y Papá, por haber quiado mis pasos con infinita paciencia, comprensión y ternura.

## A mis Hermanos:

Gildardo, +Mario, Juan Alfredo, y Francisco Javier.


Por haberme dado todo su cariño, confianza y consejos.

## A mis Sobrinos:

Juan José, por tu ternura y nobleza a pesar de ser el más pequeño de la familia, Ale, por tu lealtad, madurez y cariño.

**AGRADECIMIENTOS** 











#### A mi Familia:

Mis Tíos: Jose, Carmelita, Nora, +Rodolfo, Mari, Anita, +Luis O. y Mis Primos: Gris, Eri, Fer, Luis Antonio, Gaby, Pepe y Rosy.


Y desde el cielo, A mis Abuelos: Agustinita, Lucila, Juan, por haberme hecho sentir un ser especial ...

## A mis amigos:

Sofía Espinosa, Laura Aguirre, Cristina Díaz, Adriana Pacheco, Mónica Jaime, Alejandro García, Arturo Rivera.

Por su amistad que fue probada en más de una ocasión...









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México




Un agradecimiento especial a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, por sembrar en mí el deseo de superarme día con día.

Extiendo este agradecimiento a la FACULTAD DE ARQUITECTURA por haberme abierto sus puertas y así darme la oportunidad de tener un futuro mejor.


Al TALLER FEDERICO MARISCAL Y PIÑA, a sus maestros: por haber depositado su confianza y conocimientos en mí.

**AGRADECIMIENTOS** 









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México



Aprende a vivir con la muerte, pero nunca huyas de ella. Porque si mueres, tú estarás con Dios; si vives Él estará contigo. Og Mandino


En memoria de mi sobrina lliana Sánchez Soberanis.

¡Dios por darme la capacidad de soñar y la fortaleza necesaria, para perseguir un sueño y hacerlo realidad!

**AGRADECIMIENTOS** 








Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

El asunto de la conservación de monumentos y sitios históricos para recuperar su uso o albergar otra actividad se lleva a cabo desde hace varias décadas, sin embargo en fechas recientes ha tomado gran fuerza en nuestro país y en el resto del mundo, esto ha surgido como consecuencia de la necesidad apremiante por preservar y detener el rápido deterioro del entorno urbano que rodea a dichos sitios, ya que estos son parte medular del patrimonio histórico cultural de una nación.


En varias ciudades del mundo se ha conservado la esencia original de sus centros históricos gracias a que en algunas de estas urbes no se permite la circulación de automóviles, en otras existen reglamentos y normas estrictas.1 En todas ellas la "ciudad moderna" se traslada y prospera fuera de su centro histórico.

El centro Histórico de la Ciudad de México, comenzó su deterioro después de la Revolución, como resultado del acelerado crecimiento sin conciencia ni visión de la ciudad así como a la migración de comercios y personas que lograron ubicarse en zonas más alejadas.

A los inmuebles desocupados pronto se les encontró un uso, algunos sirvieron como bodegas, otros más fueron divididos en espacios para vivienda pasando por alto cualquier norma estructural, acciones lamentables que se evidenciaron en el sismo del 1985 y en los posteriores.

Los daños causaron la destrucción de grupos de edificios salvándose sólo los monumentos más importantes.

La imagen distorsionada que prevaleció por muchos años en el centro histórico, hizo que no existiera inversión privada ni pública por el contrario se -



F-1 Hoy en día el ambulantaje se ha adueñado de esta calle, como de muchas otras, modificando de manera negativa la imagen y obstaculizando circulaciones.

 Del Moral Domínguez Enrique <u>Defensa y conservación de las ciudades y conjuntos urbanos</u> monumentales/ México/ Academia de Artes 1977

INTRODUCCIÓN









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

sumó otro factor al deterioro, el crecimiento desbordado del comercio informal, alrededor de diez mil vendedores ambulantes se adueñaron de banquetas y corredores peatonales destruyendo fachadas, pavimentos etc. 2 F-1

A principios de los 90's comienza a tomarse conciencia por detener y revertir el proceso; autoridades y sociedad realizan esfuerzos por revitalizar el centro de la ciudad de México en términos económicos y sociales.

Colaborar en la regeneración de las condiciones de habitabilidad, rescate de la centralidad, desarrollo económico y social, es la causa que ha motivado la creación de esta propuesta de tesis. F-2

El marco teórico que respalda este trabajo de tesis está hecho con base al análisis que hice del entorno. Dicha propuesta se compone de quince puntos, comenzando con una etapa documental que comprende un marco histórico, tema con el que inicio para adentrarme a la atmósfera que esta presente en el centro histórico de la ciudad de México, estudiando su origen, evolución, contrastes y su renovación.

Inmediatamente identifico los factores físicos, geográficos, etc. Que influyen en este espacio ya que ellos contribuyen a darle un carácter y manifiestan aquello que favorece y se adapta a este medio. Con la selección de estos factores y los objetivos planteados, sin olvidar los aspectos legales que establecen los parámetros y condicionantes urbanas, físicas, ambientales y estructurales, se logró satisfacer las necesidades del proyecto.




F-2 La Calle de Moneda frente al ex Palacio del Arzobispado. Se puede apreciar que la torre oriente de Catedral está en trabajos de restauración.

INTRODUCCIÓN

2. Centro Histórico de la Ciudad de México, Restauración de edificios 1988-1994/Cementos Apasco/Colegio de Arquitectos de la Cd. de México. A.C







Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México







Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

El rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México ha ido tomando su cauce gracias al apoyo mutuo de sociedad y gobierno; de 1989 a 1994 se restauraron 688 edificios algunos de ellos se restauraron para promover distintas actividades a las originales. El Fideicomiso del centro histórico junto con el señor Carlos Slim, se han fijado como reto recuperar todos aquellos inmuebles y espacios que orgullosamente inspiraron para nombrar a la ciudad de México "La ciudad de los Palacios". F-3. F-4

El primer objetivo de esta tesis es proponer un espacio arquitectónico para sumarse a la búsqueda del gobierno y la iniciativa privada por alentar y promover proyectos que tengan como fin la reutilización de inmuebles, la construcción de viviendas, al igual que la generación de actividades compatibles con el programa estratégico de regeneración en el centro histórico de la ciudad de México; dicho programa busca "redefinir el papel del centro de la ciudad, la zona metropolitana, y el país a partir del reconocimiento de su significado como patrimonio de todos los mexicanos y de la humanidad". F-5

El segundo objetivo es tomar el reto de insertar un edificio en un contexto como el que guarda el centro histórico, tomando en cuenta "las tensiones del sitio", "las percepciones que uno tiene del sitio", "lo que se desea formalmente", valga decir que no es una tarea sencilla, citando un extracto del libro "intervenciones" escrito por el arquitecto Teodoro González de León que comenta: "...intervenir en un sitio, colocar un edificio en cualquier parte, constituye tal vez la tarea más delicada del arte de proyectar" 3



F-3 En un viaje por el turibus, podemos apreciar la belleza de nuestro centro histórico y los trabajos que se están haciendo por recuperarlo.




F-4 El rescate del centro histórico ha consistido en diversas tareas como limpiar fachadas con agua a presión, construir banquetas, colocar luminarias, mobiliario urbano como se observa en la foto.

3. <u>Intervenciones</u>, González de León Teodoro Ed. Colegio Nacional, México 1996, 1era ed. Impreso en México

PLANTEAMIENTO









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

Intervenir en un sitio histórico tiene una doble problemática por un lado se pretende adaptar el proyecto a la normatividad que exige la autoridad y por otro lado cumplir con la necesidad que demanda el programa arquitectónico. Existen afortunadamente ejemplos de trabajos y propuestas hechas por Arquitectos que dan una solución a esta disyuntiva, y que más adelante comentaré a detalle.

Para concluir cito otro extracto del arquitecto Teodoro que dice:"... Las dificultades para intervenir en el Centro Histórico provienen más bien de otro lado: de prejuicios erróneos de personas interesadas y de autoridades. Distingo dos tipos: los que denotan una incomprensión de la dinámica urbana, de la naturaleza profunda de la ciudad y los que dejan ver un odio al arte y a la arquitectura moderna. Los primeros desconocen que en la ciudad se vive una disputa en el sentido clásico una fluctuación constante entre permanencia y cambio, entre destrucción y construcción que produce siempre pluralidad y diversidad. Estos prejuicios llevan a que, a toda costa, se quiera volver uniforme lo que por naturaleza es plural y diverso. Se cree que no hay armonía más que en la uniformidad y la ciudad es cambio y sorpresa permanentes".3



F-5 Remozar fachadas, pintando algunas y limpiando otras, ha hecho que la imagen urbana mejore día con día en el centro histórico.



<sup>3. &</sup>lt;u>Intervenciones</u>, González de León Teodoro Ed. Colegio Nacional, México 1996, 1era ed. Impreso en México















Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

El desarrollo del proyecto de la Unidad Médica de detección y diagnóstico en el Centro Histórico de la ciudad de México; surge de la necesidad de aportar un espacio que contribuya a la detección oportuna de enfermedades, a la obtención de tratamientos que combatan o controlen los padecimientos ya que sólo así se logrará que la población tenga un alto grado de salud y una mejor calidad de vida.

Por lo que el medio más eficaz para determinar un diagnóstico acertado es y seguirá siendo a través de la tecnología que se traduce en avances médicos, dichos avances deben ser retomados y reflejados en la transformación y adecuación de la arquitectura de servicios médicos F-6; es por ello que en esta tesis propuse espacios flexibles, cómodos, agradables, seguros que contarán con equipos modernos e instalaciones que permitan enfrentar los cambios que demanda la atención a la salud.

La ubicación de la Unidad Médica en el Centro Histórico de la ciudad de México responde a dos razones; la primera tiene que ver con la preocupación por aumentar y mejorar la calidad de los servicios de salud en esta área, que traería múltiples beneficios de orden económico y social porque el cambio de uso de suelo remplazaría la sobre actividad comercial existente en la zona la cual a acarreado efectos negativos, entre ellos a la imagen urbana. Un uso de suelo mixto es decir combinar la actividad comercial y la habitación de una manera controlada y ordenada, mejoraría varios procesos entre ellos: el tránsito en las calles, los peatones caminarían en banquetas limpias y libres de obstáculos y los automóviles no encontrarían tanta gente y transportes de carga a su paso, por lo tanto habría menos contaminación visual, de ruido etc. la imagen urbana se conservaría. La segunda razón es participar en la consolidación de la función habitacional en el Centro Histórico, dotando a la población de servicios de calidad, para que no tengan necesidad de desplazarse a otros sitios.




F-6 El radiodiagnóstico ha tenido avances importantes, con la creación de dos sistemas: (RIS), (PACS) que facilitarán el manejo de imágenes provenientes de ultrasonidos, tomografías etc.

Los objetivos de estos dos sistemas novedosos son agilizar el flujo de pacientes, facilitar la localización de estudios, eliminación de película radiográfica ya que su revelado es altamente contaminante.

JUSTIFICACIÓN









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México







Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### 1.1. Marco Histórico del sitio

La historia que envuelve a este sitio comienza hacia el año 1325, con la primera población fundadora de la gran Tenochtitlán, asentada en lo que hoy se conoce como el Centro Histórico de la ciudad de México.

En descripciones hechas por el historiador Bernal Díaz del Castillo, aseguran que Tenochtitlán era una de las ciudades más bellas de la época, describe sus canales y sus dobles comunicaciones por agua y por tierra semejante a la ciudad de Venecia, habla de sus grandes edificios y comenta que las casas tenían dos pisos, eran de forma cuadrada, con un patio central adornado por pórticos y fuentes.F-7

La ciudad estaba dividida en cuatro barrios que simbolizaban los cuatro puntos cardinales. El islote de Tenochtitlán tenía comunicación con las demás poblaciones a través de calzadas, aquel trazo aun permanece en las calzadas de Tlalpan, Tacuba y Calzada de los Misterios. F-8


Con la conquista de los españoles en 1521 el contexto de la ciudad azteca quedó transformado en ruinas, y sobre estas se fundó la ciudad colonial, conservó el nombre de México que era uno de los que tenía y fue la capital de la Nueva España.

Cuando se empezó a hacer la traza urbana se cuido que fuera ortogonal, trazada con cordel, las calles debían ser amplias y rectas; de Este a Oeste las más largas, y de Norte a Sur las cabeceras a excepción de algunos callejones muy angostos.

En aquella época las casas de los principales dirigentes españoles se ubicaban al sur, como la de Hernán Cortes, en cambio a los soldados se les otorgaron lotes en lugares preferenciales, a los indígenas los localizaron fuera de la traza para evitar ataques o levantamientos, tres siglos más tarde se les expulsó y en su lugar se edificaron conventos y templos sobre la vieja plaza azteca surgió la plaza mayor, el zócalo actual y alrededor de él se edificó la catedral. F-9




F-7 Vista de la ciudad prehispánica. Fragmento del mural de Diego Rivera en Palacio Nacional.



F-8 Croquis esquemático, del trazo de Tenochtitlán, y sus principales calzadas.

Capítulo I. Investigación
Documental 1.1. Marco histórico









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

"Las construcciones de la ciudad colonial eran de cal y canto, y los materiales de construcción fueron el basalto de la cuenca volcánica llamado "tezontle" (material poroso, duro y de color rojo oscuro), piedras muchas de ellas de los antiguos teocalis; patios amplios, corredores y azoteas, techos de viguería recia y firme, balcones con antepechos de piedra, escasísimas ventanas, y portones que daban a la calle, lo que les daba cierto aspecto de fortalezas al estilo de España".

Al finalizar el siglo XVII la ciudad apenas ocupaba la superficie de lo que actualmente conocemos como "el primer cuadro" contaba con una universidad, seis escuelas, siete hospitales y 84 templos. Su longitud de oriente a poniente era de 3km y de norte a sur de unos 5km. A los siglos XVII y XVIII corresponde la mayoría de los palacios, casonas y templos, muchos de los cuales aun se conservan, de otros quedan restos y de otros más no existe registro alguno, más que un espacio vacío entre dos edificios, que la mayor parte de las veces es destinado a ser estacionamiento público, todo esto se debe a la demanda de espacios para estacionarse. Este es el caso del predio que elegí para proyectar la Unidad Médica.

Recurriendo a las fuentes propias para indagar acerca de la existencia de alguna construcción hecha en este sitio, así como su uso original, descubrí que no existe ningún documento que indique la existencia de un edificio, o las características que tenía, sin embargo los edificios que se ubican en sus colindancias si cuentan con archivos fotográficos y están catalogados como inmuebles históricos por el INAH, su época de construcción corresponde al siglo XIX, su uso original era habitación, actualmente uno de ellos está deshabitado y está siendo intervenido y restaurado para ser casa de cultura de Tabasco.

Enciclopedia Barsa de Consulta Fácil tomo X. Enciclopedia Británica Inc. 1971. Impreso E.U. de Norteamérica






F-9 De arriba abajo, La Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, y Paseo de la Reforma. 1922

Capítulo I. Investigación

Documental 1.1. Marco histórico









#### 1.2. Antecedentes Históricos del Tema

El desarrollo de los laboratorios ha sido paralelo al avance industrial y al interés por la investigación tomada desde un punto de vista científico.

El surgimiento de los laboratorios se dio cuando el hombre empezó a comprender los factores físicos y la naturaleza de los seres vivos, con los cuales interactuaba. Aún sus razonamientos eran intuitivos y sin fundamento. Sus descubrimientos sobre el aprovechamiento del fuego, plantas comestibles y medicinales, fueron accidentales debido a la necesidad de sobrevivencia.

La labor de investigación del hombre comenzó con el estudio de las enfermedades que padecía su cuerpo y que le causaban la muerte. En un principio consideraba que sus males eran una maldición de los dioses. Pero con el paso del tiempo descubrió diversas substancias que le ayudaron a contrarrestar los malestares y enfermedades que le afectaban.

Las substancias eran extraídas directamente de la tierra, el agua, los árboles y todo tipo de plantas terrestres y marinas; algunas veces consumía órganos y tejidos animales o, en ocasiones, bebía su sangre con el fin de curar sus padecimientos. Esto fue el origen de la medicina y de los laboratorios farmacéuticos.

Con el paso de los años se perfeccionaron los espacios que funcionaban como laboratorios, los cuales se encontraban dentro de las casas; con el surgimiento de la Revolución Industrial los laboratorios industriales y de investigación se volvieron importantes porque se utilizaron para mejorar los niveles de producción y para desarrollo de nuevos productos.

Hacia el siglo XX los laboratorios dieron a conocer las hormonas, vitaminas, sulfamidas y sobre todo los antibióticos. En Estados Unidos las escuelas incorporaron pequeñas áreas que serian destinadas para laboratorios.

En México los primeros laboratorios fueron los centros astronómicos y las casas de los practicantes de medicina empírica.

A principios del siglo XX la mayor parte de medicamentos consistían en fórmulas preparadas en las mismas boticas, fue así como nacieron las primeras farmacias-laboratorios.

En los años 30's México importaba ampolletas, frascos y todo tipo de medicamentos. Algunos extractos eran preparados con plantas mexicanas.



Capítulo I. Investigación

Documental 1.2. Antecedentes históricos









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### 1.3. Medio Natural

## 1.3.1 Situación geográfica y medio físico

La delegación Cuauhtémoc ocupa 3, 244 hectáreas de terreno, representando el 2.2% del territorio del D.F. Tiene un 4.3% del total del área urbanizada, contando con 34 colonias y se localiza en el centro del área urbana del Distrito Federal, contiene al Centro Histórico perímetro "A", parte del perímetro "B" y el Paseo de la Reforma. Se le considera el corredor comercial y de servicios más importante de la ciudad.



F-10 En esta imagen de satélite se muestra, las delegaciones con las que colinda la delegación Cuauhtémoc, y su delimitación.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

La delegación Cuauhtémoc colinda al norte con las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al este con la delegación Venustiano Carranza, al sur con las delegaciones Iztacalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, al oeste con la delegación Miguel Hidalgo. F-10

La delegación tiene una superficie de 3244 Ha, que representa el 2.2% de la superficie del Distrito Federal y el 4.3% del total del área urbanizada de la entidad. La delegación comprende 2, 627 manzanas

Sus coordenadas geográficas son:

Latitud Norte 19° 28´y 19° 23´ Longitud Oeste 99° 07´y 99° 12´ El relieve de la delegación es sensiblemente plano, es menor al 5%. La altitud promedio es de 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Capítulo I. Investigación Documental 1.3.1. Situación geográfica










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

La delegación se asienta dentro del área antiguamente ocupada por el lago de Texcoco, por lo que predominan los suelos arcillosos, la totalidad del territorio, se encuentra en la zona III, lacustre, según la clasificación del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. F-11




F-11 En la imagen se muestra el tipo de suelo que presenta la delegación Cuauhtémoc.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

Capítulo I. Investigación

Documental 1.3.1. Situación geográfica










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

## 1.3.2. Clima

Los elementos climáticos son los reguladores del sistema natural. La conjunción de temperatura, humedad, vientos y precipitación regulará y repercutirá en forma determinante otros aspectos como el suelo y la vegetación. F-12

Para entender los elementos climáticos y su inferencia en un sitio es importante definirlos así pues la temperatura es la cantidad de calor que existe en la atmósfera, es la cantidad de calor procedente del sol, esta en función de diversos factores, como son: la inclinación de los rayos solares, la cual varía según la hora del día, la época del año y la distancia al Ecuador. De tal manera que, mientras más perpendiculares son los rayos el calor se distribuye en una superficie menor.



F-12 Croquis esquemático de la dirección de los vientos. Los vientos dominantes la mayor parte del año vienen en la dirección norte.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI


La precipitación tiene que ver con la cantidad de lluvia que cae; el origen de la lluvia es siempre un enfriamiento del aire. Dicho enfriamiento hace que el vapor de agua contenido en las nubes se convierta en gotas de agua que se precipitan en forma de lluvia. La precipitación se mide en milímetros. regiones climáticas determinadas, por la cantidad de lluvia, además de la temperatura, como húmedos. subhúmedos. semisecos y secos.

El clima en la delegación es templado, subhúmedo con lluvias en verano, el porcentaje de superficie en la delegación con estos cllimas es del 99.25% y el 0.75% presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Con temperatura media anual de 17.7°C y presenta una precipitación pluvial promedio anual de 618 milímetros.

F-13 F-14

Capítulo I. Investigación Documental 1.3.2. Clima











Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México



F-13 Gráfica de la Temperatura Promedio, en la delegación Cuauhtémoc.



F-14 Gráfica de la Precipitación total promedio, en la delegación Cuauhtémoc.


Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

De acuerdo la gráfica а proporcionada por el INEGI, la mayor temperatura registrada en la delegación fue en el mes de mayo, en cuanto a los meses de abril y mantienen iunio se con temperatura calurosa, y ya en julio, agosto, septiembre y octubre empieza a descender sin embargo en el mes de diciembre no solo desciende más la temperatura, se registra una temperatura similar a la que se tiene en enero.

Por otro lado en la gráfica de precipitación el mes más lluvioso es julio, en orden descendente le sigue agosto, septiembre, junio, octubre y mayo, en los demás meses se registra pocas a escasas lluvias incluso en diciembre llueve uno o dos días en todo el mes.

Capítulo I. Investigación Documental 1.3.2. clima









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### 1.4. Medio Social


## 1.4.1. Aspectos demográficos

A partir de que la población delegacional comenzó a disminuir a causa de la sustitución de los usos habitacionales, de la carencia de zonas de reserva para crecimiento urbano y el alto costo del suelo, se registró un total de población de 540, 382 habitantes en 1995 y para el año 2000 decreció la cifra a 516, 255 habitantes. Se considera que este proceso de despoblamiento es un fenómeno característico de la zona central de la ciudad de México. Sin embargo en el censo que se realizó en el 2005 las cifras de la población en la delegación arrojaron un total de 521,348 habitantes un aumento significativo que puede tomarse como un buen síntoma para revertir la tendencia.

La dinámica de decrecimiento poblacional que se ha presentado en los últimos 25 años se refleja tanto en la emigración, como en el hecho de que la delegación es una entidad cada vez menos receptora de población residente. F-15

En el año 1950 el total de población en la delegación era de 2, 234,795 habitantes, la población de hombres era de 1. 023, 723 y de mujeres 1, 211, 072, para el año 2000 la población de hombres es tan solo de 241, 750 y la de mujeres de 274 505. Se prevé que la disminución de la tasa de crecimiento poblacional se mantenga e incluso se agudice, de seguir esta tendencia, el proceso de regeneración y conservación del Centro Histórico se detendría y nuevamente se le permitiría al comercio y a otras actividades diferentes al uso habitacional crecer, se ha comprobado que el uso habitacional es menos dañino al contexto de un lugar y favorece la tarea de conservar dicho sitio. Debe existir un equilibrio, es decir optar por un uso de suelo mixto, permitiendo que exista equipamiento y servicios que abastezcan y cubran las necesidades de los habitantes y nuevos pobladores del Centro Histórico de forma ordenada y controlada.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI



F-15 Los cambios en el uso de suelo han producido una redistribución de la población; así en las áreas centrales han sido disminuidas las superficies habitacionales, incrementando en cambio el comercio y los servicios.

Capítulo I. Investigación

Documental 1.4.1. Aspectos demográficos











Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México





Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

La pirámide de población concentra los siguientes datos:

- 1. En el año 2000, se registra un aumento de población adulta que abarca las edades de entre 40 a 59 años y en cambio una disminución de la población infantil en comparación con los datos registrados en el censo de 1995. La pirámide se ensancha en el rango de edades entre 20 a 29 años.
- 2. La tendencia según las estadísticas es que en algunos años la población edad de avanzada aumentará, ya que en este momento un gran sector de la población es mayor de edad y se encuentra en incipiente proceso de envejecimiento, por lo que se tendrá que dotar de más equipamiento de salud y asistencia social.

Capítulo I. Investigación Documental 1.4.1. Aspectos demográficos









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

En cuanto al nivel de alfabetización y analfabetización de la población en la delegación Cuauhtémoc para el 2000 el total de personas analfabetas fue de 8,084 habitantes mientras que los alfabetas sumaron 378 941, a comparación del Distrito Federal que tiene 180, 901 analfabetas y 6.042,370 alfabetas. En porcentajes esto es: Distrito Federal 97.1% Alfabetos, 2.9% Analfabetas Delegación Cuauhtémoc 97.9% Alfabetos, 2.1% Analfabetas



F-16 Gráfica de nivel de instrucción

Con estos datos se deduce que la Delegación presenta un índice de analfabetos un poco más bajo que el Distrito Federal y un índice de alfabetos más alto que el Distrito. Lo mismo sucede cuando se analizan los datos que tienen que ver con el nivel de instrucción en la delegación los cuales están por encima del Distrito Federal presentando las siguientes cifras:


Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

Nivel de instrucción	D.F	Del.
Sin instrucción	3.6	2.7
primaria incompleta	8.5	6.7
primaria completa	15.4	13.9
instrucción postprimaria	71.7	75.8
no especificado	8.0	0.9

Estos datos se ven reflejados en la gráfica F-16, Las barras muestran de manera más clara el comparativo de Distrito y Delegación, donde se observa que el Distrito Federal, tiene más porcentaje de población sin instrucción y un porcentaje menor en población con estudios posteriores a la primaria; la Delegación Cuauhtémoc sobresale en estos dos puntos presentando un porcentaje menor de población sin instrucción, y un porcentaje mayor de población con estudios posteriores a la primaria.

Capítulo I. Investigación Documental 1.4.1. Aspectos demográficos










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### 1.4.2. Aspectos socioeconómicos

En el año 2000 la población económicamente activa (PEA) fue de 237, 117 personas 45.93% de los 516,255 habitantes de la delegación. De la PEA, 233,403 personas estaban ocupadas (98.43%) en tanto que 3,714 (1.56%) se encontraban desocupadas. En cuanto a la población económicamente inactiva el sector que ocupan los estudiantes tiene un 49% en tanto que las personas dedicadas al hogar tienen el 48.5% seguidas de las personas inactivas con un 31.2%. F-17

La principal actividad de las personas económicamente activas en la delegación es el comercio y los servicios es decir el sector terciario que se ubica en el primer puesto con un 83.3%, una gran cantidad de personas se dedican a esta actividad ya que si lo comparamos con el Distrito Federal solo el 75% de la población esta ubicada en el sector terciario, el siguiente puesto lo ocupa el sector secundario o industria con un 13.4% y un 0.1% el sector primario. F-18, F-19



F-17 Gráfica de PEI Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI



F-19 Los hombres de 65 años y más suman un mayor número de personas que trabajan con un total de 6 155, a comparación de las mujeres que suman 3 681. Este grupo se emplea en actividades como el comercio, donde la edad no es un factor determinante para permanecer en un trabajo.

Es importante destacar que dentro de la población económicamente activa, las personas de 65 años y más se encuentran trabajando y es en el sector terciario donde encuentran su fuente de ingresor-18 Hace diez años en la Delegación las personas de 65 años y más ocupaban la cifra de 9 611 personas, en el Distrito había 75 593, para el 2000 la cifra aumento a 9 836 personas en la Delegación y en el Distrito a 105 823.

Capítulo I. Investigación Documental 1.4.2. A. Socioeconómico:










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

La delegación Cuauhtémoc se ha convertido en el corredor comercial y de servicios más importante del D.F. Su fácil acceso, entre muchos otros factores ha permitido que se establezca esta condición. En las estadísticas proporcionadas por el INEGI se observa que la población dedicada al comercio suma 57 089 personas entre empleados, patrones, jornaleros, etc. Los servicios profesionales agrupan a 14 164 personas, los servicios de salud y de asistencia social a 12 746, los servicios de hoteles y restaurantes ocupan a 16 887 personas mientras que las actividades de gobierno 18 534 personas. F-20, F-21

## Población ocupada por sector de actividad



F-18 Como se observa en la gráfica de población ocupada por sector de actividad, el sector terciario que comprende actividades como el comercio transporte etc.,concentra una gran cantidad de personas dedicadas a esta actividad, seguido del sector secundario y por último el primario.



F-20 Hotel Best Western Majestic, Centro Histórico vista interior; los servicios de hoteles y restaurantes, están agrupados en el sector terciario, son al igual que el comercio una importante fuente receptora de ingresos para la delegación.



F-21 Hotel Best Western Majestic Centro Histórico, vista exterior, Fachada principal

Capítulo I. Investigación

Documental 1.4.2. A. Socioeconómicos












Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### 1.4.3. Actividad económica

La economía de la delegación representa la séptima economía en el país. La actividad económica más importante en la delegación es el comercio, con 57 089 personas dedicadas a esta actividad, seguido de los servicios con 20 849 personas y por último las industrias manufactureras con 24 475 personas.



F-22 En la gráfica de población ocupada por ocupación principal, sobresale de entre todos los grupos el de comerciantes con un 17.5% de personas dedicadas a esta actividad, seguidas de los oficinistas con un 13.7% el más bajo en porcentaje con un 0.1% es el grupo agropecuario.

En la siguiente tabla se ve a detalle la cantidad de personas que se dedican las principales actividades de los sectores primario, secundario terciario; es importante destacar el aue comercio registra los ingresos más elevados y es de notarse la extraordinaria participación económica de la Delegación en el contexto del Distrito Federal ya que representa alrededor del 20% de la entidad, tanto al nivel de unidades económicas, de personal ocupado, como de producción e ingresos. F-

Capítulo I. Investigac

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### 1.5. Medio urbano

#### 1.5.1 Transporte y vialidad

La vialidad se clasifica de acuerdo a su función específica dentro de la estructura urbana en los siguientes tipos: Vialidad subregional o confinada, Vialidad primaria, Vialidad secundaria, Vialidad local, Vías de penetración.




F-23 La delegación Cuauhtémoc cuenta con 14 millones de m2 de vialidades primarias, secundarias y locales. En la imagen de satélite se muestran las principales arterias que atraviesan la delegación.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

- Vialidad subregional o Confinada: proporciona continuidad a la ciudad. comunicando zonas distantes dentro de la misma tiene accesos controlados y con pocas intersecciones con las vías primarias, preferentemente desnivel para permitir fluidez altas У velocidades: su sección es de 50 a 60 metros. El transporte público que transita por estas vías tiene paradas sólo en puntos predeterminados.
- Vialidad primaria: permite la comunicación entre áreas urbanas contiguas, proporcionando continuidad en la zona; tienen intersecciones a nivel con calles secundarias; su sección es de 30 a 40 metros.

Capítulo I. Investigación Documental 1.5.1. Transporte y vialidad










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

- El transporte público que circula por estas vías está integrado por autobuses, trolebuses y taxis colectivos.
- Vialidad Secundaria: Se alimenta de la vialidad primaria, es la parte de la red vial que permite la distribución interna es un área específica, proporcionando el acceso a los diferentes barrios; su sección es de 20 a 30 metros.
- Vialidad Local: Se alimenta de la vialidad secundaria; se encuentra conformada por calles colectoras al interior de los barrios y colonias, comunicando las calles de penetración; su sección es de 15 a 20 metros.
- Vías de Penetración: calles de acceso a lotes, con sección de 9 a 15 metros.



F-24 La delegación Cuauhtémoc cuenta con ocho líneas del metro, las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, B y también con servicio de metrobus.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

La delegación cuenta con 17 kilómetros de vialidad subregional y 55.8 kilómetros de vialidad primaria, y la suma de la superficie de estas vialidades representa el 3% del área total.

Por su ubicación, la delegación es una zona de tránsito obligado para muchos habitantes de la ciudad. en ella se encuentran numerosas arterias de gran importancia como son: el Circuito Interior, el Viaducto Miguel Alemán y la Calzada San Antonio Abad, clasificadas como vías de acceso controlado. La estructura vial se complementa con nueve ejes viales, que a su vez se vinculan con otras vías primarias como son: Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma. Ribera de San Cosme, Avenida Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga. F-23

Capítulo I. Investigación Documental 1.5.1. Transporte v Vialidad









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

Por sus vialidades circulan diariamente alrededor de 800 mil vehículos, lo cual propicia que el tránsito por la zona especialmente en el centro histórico sea denso. Los vehículos y la cantidad importante de gente que visita la zona crean problemas de tránsito y abasto de servicio, que se ve reflejado por ejemplo en el transporte urbano, a determinadas horas llega a resultar insuficiente, esto debido a que a la delegación acuden diariamente una población flotante de aproximadamente 5 millones, a las que se le tiene que dar transporte, espacios donde pueden estacionar sus autos, etc. y en el caso del Metro es justamente en las estaciones que tienen como destino el Zócalo de la capital las que presentan problemas de abasto de servicio, a pesar de que la delegación es atravesada por ocho líneas del metro, solo en estaciones localizadas se presenta este problema. F-24, F-25




F-25 La estación Chabacano, una de las estaciones de la Línea 2, tiene correspondencia con las líneas 9 y 8.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

Capitulo I. Investigacion

Documental 151 Transporte y Vialidad









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

#### .5.2. Infraestructura

La zona cuenta con *agua potable*, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica existe una cobertura del 100% y en todo su territorio es factible la dotación del servicio. F-25

Su abastecimiento proviene de fuentes externas e internas; las fuentes externas están conformadas por el sistema Lerma que alimenta a los tanques aeroclub, situados al poniente del Distrito Federal y abastecen a la zona poniente y centro de la delegación. El sistema Chiconautla, alimenta a los tanques Santa Isabel, que se localizan al norte del Distrito Federal para abastecer a la mayor parte de la zona norte. Finalmente los acueductos del sur Xotepingo, Chalco y Xochimilco conducen agua en bloque para abastecer la zona sur y oriente de la delegación.

La red de distribución de agua potable tiene una longitud de 511.8 kilómetros, de los cuales 46.3 kilómetros corresponden a la red primaria y 465.5 kilómetros a la red secundaria. Por las características de relieve de la delegación no existen plantas de bombeo ni tanques de almacenamiento que alimenten directamente a la red. Existen fugas de la red que se deben a la antigüedad de las tuberías y al continuo proceso de asentamientos sufridos por el terreno ya que al ser la Delegación Cuauhtémoc totalmente urbana y contener en su parte central al Centro Histórico de la ciudad, presenta una problemática peculiar y diferente a la de otras delegaciones. Las bajas presiones son ocasionadas principalmente por falta de un bombeo programado que permita el abastecimiento de agua de manera satisfactoria. Este problema se presenta frecuentemente en las zonas sur y poniente, donde se ubican las colonias Cuauhtémoc, Roma Sur, Hipódromo, Hipódromo-Condesa y Condesa.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI




F-25 La zona tiene una de las infraestructuras más completas de la ciudad, sin embargo debido a su antigüedad y falta de mantenimiento esta se encuentra en mal estado.


Capítulo I. Investigación

Documental 1.5.2. Infraestructura









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

Drenaje: tiene un nivel de cobertura en la delegación del 100%. Se cuenta con sistema de colectores que presentan un sentido de escurrimientos de poniente a oriente y de sur a norte. De estos colectores, algunos reciben las descargas de agua residual provenientes de la delegación Miguel Hidalgo. Todas las líneas de la mencionada red se canalizan hacia el gran canal de desagüe, a excepción de los colectores Consulado, Héroes, Central y San Juan de Letran, que lo efectúan hacia el Sistema de drenaje profundo a través del interceptor central, conducto que al igual que el interceptor central, fue construido con la finalidad de erradicar las inundaciones de la ciudad de México en épocas de lluvias.

Cuenta con plantas de bombeo pertenecientes a los sistemas Viaducto y Consulado, además de las plantas ubicadas en pasos a desnivel para peatones y vehículos. En total, la red de drenaje tiene una longitud de 470.5 kilómetros, de los cuales 78.3 kilómetros corresponden a la red primaria y 392.2 kilómetros a la red secundaria.

La delegación Cuauhtémoc cuenta con la planta de tratamiento de aguas negras de Tlatelolco, cuya capacidad instalada es de 20 litros por segundo, operando actualmente a un promedio de 16 litros por segundo.

La infraestructura de drenaje se complementa con sifones que se utilizan para evitar daños en la construcción de otros sistemas y tanques de tormenta, destinados a captar los excedentes de las aguas pluviales superficiales y así evitar inundaciones provocadas por la insuficiencia de la red.

*Energía Eléctrica*: La totalidad del territorio cuenta con infraestructura de energía eléctrica y 98.8% de las viviendas particulares cuenta con este servicio. F-26

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI




F-26 Edificios en la zona centro y Reforma, La zona cuenta con alumbrado público y cada edificio tiene su propia iluminación, destacándose aun en la noche.

Capítulo I. Investigación

Documental 1.5.2. Infraestructura










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

# 1.5.3. Equipamiento y servicios

De las 16 delegaciones del Distrito Federal, la delegación se ubica en el primer sitio del índice general de equipamiento de gobierno y de cultura; de educación y salud ocupa el segundo lugar, en deporte el onceavo lugar y en áreas verdes el doceavo lugar. F-27

La delegación destaca también por la existencia de numerosos elementos de equipamiento cuyos radios de influencia abarcan otras delegaciones e incluso a amplios sectores de la zona metropolitana y a nivel nacional.



F-27 Gráfica de porcentaje de equipamiento de la delegación Cuauhtémoc con respecto al Distrito Federal; es evidente que los sectores de cultura y administración sobresalen de los otros sectores, es importante destacar que en la delegación se preserva parte de la historia de nuestra ciudad.

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional Edición 2001 Cuauhtémoc Distrito Federal INEGI

Sector Salud: La delegación cuenta con 47 unidades médicas del ISSSTE, 7 unidades médicas del IMSS, 11 unidades del sector salud GDF.

Sector Educación: En la delegación hay 264 escuelas de nivel preescolar privadas y públicas, 116 secundarias, 18 escuelas de nivel medio superior, 84 de bachillerato, 13 normales y 5 centros comunitarios

Plazas, áreas Verdes y áreas de interés: 44 plazas públicas, 42 jardines, 52 camellones, 29 glorietas, 29 jardineras sobre banquetas de calles y avenidas, 8 parques, 1 acequia, 2 alamedas, 23 relojes monumentales, 43 museos, 123 bibliotecas. 24 centros de desarrollo infantil, 6 casas de cultura, 27 bibliotecas públicas, 25 teatros, 123 cines, 9 centros deportivos delegacionales, mercados públicos.

Capítulo I. Investigación

Documental 1.5.3. Equipamiento y Servicios










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

# 1.5.4. Imagen urbana

La delegación Cuauhtémoc es muy rica en cuanto a elementos de imagen urbana, ya que en ella se han sabido conjugar los diferentes momentos históricos que actualmente la conforman. En ella encontramos la ciudad colonial, la ciudad porfirista, y la ciudad moderna; por lo anterior resulta indispensable conservarla ya que es el eje de desarrollo del resto de la ciudad. La delegación ha sido afectada en su estructura físico-espacial por la pérdida de sus símbolos, hitos y elementos de referencia urbana, que en su conjunto dan carácter, identidad y valor a la zona y a la ciudad. Lo anterior, se ha debido al deterioro de sus edificaciones y su entorno, por la ausencia de mantenimiento, proliferación del comercio informal y la contaminación visual y ambiental.



F-28 En la imagen se muestran los cinco elementos que componen la imagen urbana en la delegación


La imagen de este sitio se puede analizar considerando los elementos físicos naturales y artificiales que conforman la ciudad, existen cinco elementos que están relacionados entre si y componen la imagen:

Vías: Son las rutas de circulación que utiliza la gente para desplazarse (calles, senderos, canales, vías férreas etc.) En la delegación las más importantes y transitadas son: Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Av. Chapultepec, Eje Lázaro Cárdenas, Viaducto, Circuito interior etc. F-28

Bordes: Son los limites de una región o zona de la ciudad o la frontera que separa una región de otra. La delegación Cuauhtémoc está delimitada por Circuito interior, viaducto Miguel Alemán, Av. del Trabajo. F-28

Capítulo I. Investigación Documental 1.5.4. Imagen Urbana









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

**Distritos (barrios):** Una ciudad está integrada por sus distritos (su centro, zonas antiguas o viejas, colonias residenciales, zonas industriales, suburbios, colonias proletarias, zona universitaria etc.) La delegación tiene 34 colonias, algunas de ellas son: Condesa, Roma, Juárez, San Rafael, Santa María la Ribera, Doctores, Obrera, Centro. F-28

Nodos: Son los puntos estratégicos de la ciudad, lugares de convergencia. En la delegación existen varios puntos donde convergen dos o más vías por ejemplo la glorieta de insurgentes, la glorieta del "Ángel" etc. F-28

Hitos: Son los elementos físicos que visualmente son prominentes dentro del sitio, son puntos de referencia. Los hitos ayudan a que la gente se oriente en la ciudad. La delegación Cuauhtémoc cuenta con una gran cantidad de elementos de referencia o hitos, por mencionar algunos: El parque México, el Ángel de la Independencia, el edificio del Centro Médico siglo XXI, la Alameda, la torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, Catedral, Palacio Nacional, Palacio de Correos Zócalo. F-28, F-29






F-29 Torre Latinoamericana, y Palacio de Bellas Artes, son algunos de los hitos con los que cuenta la delegación Cuauhtémoc.

Capítulo I. Investigación Documental 1.5.4. Imagen Urbana









# 1.5.5. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México

El Programa Parcial concibe el Centro Histórico como un espacio que deberá estar sujeto a un permanente proceso de regeneración urbana y de desarrollo integral estructurado en etapas sucesivas y con metas programadas a corto, mediano y largo plazo. F-30 Los objetivos del Programa Parcial son:

- Redefinir el papel del Centro Histórico en la ciudad, la zona metropolitana y el país, a partir del reconocimiento de su significado como patrimonio de todos los mexicanos y de la humanidad. El objetivo último es la recuperación de una nueva forma de expresión de la centralidad, es decir el carácter de centro de la capital del país, con todo lo que eso implica desde el punto de vista cultural, social, económico y político.
- Construir instrumentos normativos que permitan el aprovechamiento racional del patrimonio construido, incluyendo el uso del espacio público y las edificaciones.
- Consolidar la función habitacional del Centro Histórico, apoyando la generación de una oferta diversificada, acorde con las necesidades y capacidades de la población demandante.
- Promover actividades económicas compatibles con el proyecto estratégico de regeneración integral así como las inversiones pública, privada y mixta que coadyuven a fortalecerlo.
- Realizar acciones que tiendan a mejorar en el corto y mediano plazo la calidad de vida en el Centro Histórico.




F-30 Dentro de los proyectos contemplados en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, está el de rehabilitar la Plaza de la Constitución, realizando el cierre a la circulación en Catedral y Palacio Nacional, cambiando pavimentos, colocando nueva iluminación, también se proponen la instalación de cafés al aire libre.

Capítulo I. Investigación

Documental 1.5.5. Programa Parcial

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Histórico: http://www.cyp.org.mx









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

# El rescate de la centralidad deberá:

Consolidar la diversidad de usos y la heterogeneidad de su población, residente y/o visitante (Consolidación de la función habitacional, consolidación del equipamiento barrial, recuperación colectiva del espacio público, arborización adecuada de calles y plazas, seguridad pública con participación ciudadana). Reforzar su función política, cívica, cultural, simbólica y patrimonial (Ampliación y mayor difusión de la oferta turística y cultural del centro histórico, fomento y regulación de las actividades nocturnas, de cultura y esparcimiento, relocalización, aprovechamiento y/o construcción de estacionamientos públicos, rescate de monumentos y conjuntos patrimoniales, rehabilitación de la imagen urbana, fortalecimiento de la oferta de servicios turísticos). Revitalizar el Centro Histórico en términos económicos y sociales (integración al ámbito metropolitano, reordenamiento vial y de transporte).

El desarrollo económico es un objetivo importante del proceso de regeneración del Centro, porque se activará la generación de empleos para la población residente.

En cuanto a desarrollo social, se tiene como objetivo la consolidación de proyectos promovidos por organismos públicos y de asistencia privada, programas integrales que vinculen proyectos de desarrollo económico, capacitación y empleo.

Mejorar las condiciones del equipamiento social y de servicios existentes (con equipamiento barrial, rehabilitación del equipamiento educativo, de salud, abasto; todos ellos adecuados a las nuevas necesidades de la población residente.


Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Histórico: http://www.cyp.org.mx

# ALGUNOS PROYECTOS: Áreas de atención prioritarias

- Zócalo- Templo Mayor: Proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Constitución, el Zócalo para lograr la regeneración de la imagen urbana.
- 2. Corredor Turístico- Cultural: A fin de captar inversiones tanto privadas, como públicas para desarrollar servicios y actividades turísticas (Av. 5 de Mayo, como eje conector entre el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo, Tacaba y Francisco I. Madero).
- 3. San Francisco- Torre Latinoamericana:
  Restauración de los vestigios del exconvento de San Francisco y recuperación de los predios y edificios de la manzana, para crear un gran espacio cultural y un hotel.

Capítulo I. Investigación Documental 1.5.5. Programa Parcial










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

# .5.6. Riesgos y vulnerabilidad

La totalidad del territorio delegacional se encuentra en la zona III lacustre, según la clasificación establecida por el reglamento de construcciones del Distrito Federal. Esto significa mayor vulnerabilidad en gran parte de la Delegación, sobre todo en colonias con alta densidad; aunque los extremos sur poniente y norponiente se encuentran sobre suelo de transición.



F-31 En la imagen se muestran las zonas de mayor riesgo en la delegación Cuauhtémoc

En la delegación se encuentra una falla geológica de sur poniente a nororiente, que pasa por el centro de la Delegación, atravesando las colonias Condesa, Cuauhtémoc, Hipódromo Guerrero, de Condesa, Juárez, Maza, Morelos, Peralvillo, Roma Norte y Tabacalera, por lo que se debe poner énfasis en las recomendaciones del centro nacional de prevención y desastres y de lo que señala el reglamento de construcciones del Distrito Federal sobre la materia, F-31

Las pendientes topográficas son menores al 5%, por lo que no existe vulnerabilidad en cuanto a deslaves, sin embargo, existen un total de 41 puntos de derrumbes en inmuebles, 27 de los cuales se encuentran localizados en la colonia Centro.

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal, Delegación Cuauhtémoc

Capitulo I. Investigacion Documental 1.5.6. Riesgos y vulnerabilidad









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México


Existe un total de 52 gasolineras, de las cuales 5 se concentran en la colonia Guerrero, 5 en Santa María la Ribera y 5 en la Roma norte, mientras en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa y Doctores, existen 4 en cada una. En lo referente a industrias químicas, existen un total de 160.

De las 34 colonias que integran la delegación, se hizo un recuento por colonia con base en los criterios antes mencionados, dando como resultado un total de 9 colonias con un riesgo medio (26% del territorio delegacional), 25 colonias con riesgo alto (74% del territorio delegacional).

Las colonias con más riesgo son: Algarín, Asturias, Atrampa, Buenos Aires, Centro Urbano Benito Juárez, *Centro*, Condesa, Doctores, ExHipódromo de Peralvillo, Guerrero, Maza, Morelos, Obrera, Paulino Navarro, Peralvillo, Roma norte y sur, San Rafael, San simón Tolnáhuac, Santa María Insurgentes, Santa María la Ribera, Tabacalera, Tránsito, Unidad Nonoalco Tlatelolco y Valle Gómez

Capítulo I. Investigación Documental 1.5.6. Riesgos y vulnerabilidad









# 1.6 Conclusión del capítulo

Los puntos antes expuestos en el Capítulo I. Investigación Documental, permiten tener una visión clara de la problemática en la delegación Cuauhtémoc, específicamente en el centro histórico y al mismo tiempo hacer propuestas de solución ante las condiciones que afectan la zona. Uno de los puntos sobresalientes es el despoblamiento que enfrenta la delegación Cuauhtémoc, con especial atención en el Centro Histórico, esto es a causa de la sustitución del uso habitacional, la carencia de zonas para el crecimiento urbano, la pérdida de la calidad de vida por efecto de inseguridad, el incremento desmedido del comercio, servicios y comercio informal que atraen a un sector importante de población flotante que causa problemas de abasto de servicio en el transporte, espacios insuficientes de estacionamiento por consiguiente hacen uso de la calle, aglomeraciones en ciertos puntos derivando en conflictos viales y peatonales provocando caos, contaminación visual, auditiva etc.

En el censo del 2000 se registro un proceso de despoblamiento que iba en aumento, para el 2005 la tendencia se revertió en buena medida por el cuidado que las autoridades y la iniciativa privada han puesto en la creación, recuperación y mejora de viviendas y otros espacios que se encontraban en malas condiciones, los recursos económicos, humanos y la promoción de una imagen renovada del Centro Histórico ha permitido que los habitantes de la capital consideren la zona central como un lugar para vivir, queda mucho por hacer como brindar zonas atractivas, culturales, de servicios, turísticas para captar el interés además de aprovechar la infraestructura y accesibilidad a servicios y equipamientos que casi todas las colonias que conforman la delegación tienen.

La creación de programas por parte de la delegación Cuauhtémoc así como vigilar que se lleven a cabo los mismos, puede ser la clave para lograr que se superen los problemas que se manifiestan en ésta delegación, los primeros pasos se han dado hacia un objetivo común, la conservación de un espacio significativo a todos los mexicanos.




Capítulo I. Investigación Documental 1.6. Conclusión de Capítul




# CAPÍTULO II. NVESTIGACIÓN DE CAMPO

# ciosas, crónicas y discapacitantes o Histórico de la ciudad de México




Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

# 2.1. Delimitación del área de estudio

El predio está ubicado en la calle de República de Cuba #20 y 22, tiene un área de 899.07 m2, las calles colindantes son: Belisario Domínguez, Allende y Callejón del 57. F-32, F-33, F-34



F-32 En la fotografía aérea se muestra la ubicación del predio elegido para la Unidad Médica




F-33 Vista aérea, sobresalen los edificios de la Asamblea de Representantes, el Museo Nacional de Arte.



F-34 República de Cuba, vista frontal del lote

Capítulo II. Investigación de Campo 2.1. Delimitación del sitio









# 2.2. Contexto actual



El uso de suelo que caracteriza a esta manzana es el de habitacional con comercio y/o mixto, se permiten cuatro niveles y un área libre del 10%.




Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Histórico, la zona tiene un uso de suelo HC, en el que se permite la creación de centros de salud.



Programa Delegacional de Desarrollo Urbano,

Capítulo II. Investigación de Campo 2.2. Estado actual









# 2.3. Silueta Urbana



En la Calle de República de Cuba, se conservan 3 edificios que datan del siglo XIX, los cuales cuentan con dos o tres niveles, sin embargo en esta misma calle existen dos edificios de uso habitacional que cuentan con cinco niveles. Por lo que la disparidad de alturas es evidente y se refleja en la silueta urbana.

Capítulo II. Investigación de Campo 2.3. Silueta urbana



Belisario Domínguez








Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

# 2.4. Deterioro del entorno

En la calle de Allende se encuentra un inmueble del siglo XIX, que presenta un estado de deterioro permanente y abandono aparente, las familias que habitan el inmueble le han prestado poca atención a las condiciones en las que se encuentra el edificio. Los anuncios que los comerciantes colocan en la construcción son otro elemento negativo que se suma al deterioro de la imagen del lugar; debe buscarse homogenizar y reglamentar estos elementos. La manzana que he sujetado a estudio para fines de mi tesis, está dentro del perímetro "A", del programa parcial de desarrollo urbano; las autoridades pretenden mejorar la imagen y estructura de los edificios que se localizan en Allende y calles aledañas. F-35, F-36




F-35 Los anuncios son elementos negativos a la imagen, porque en lugar de armonizar con el edificio y el contexto, logran sobresalir percibiéndolos como elementos burdos y toscos.



F- 36 Existen 3 predios en la manzana, que son utilizados como estacionamientos públicos improvisados, como el de la imagen que está ubicado en Callejón del 57; estas soluciones obedecen a los pocos espacios realmente planeados para este fin. Y cuando uno transita la calle, la lectura del espacio es incompleta y distorsionada porque no existe correspondencia entre esta "fachada"si así se le puede denominar y las demás.

Capítulo II. Investigación de Campo 2.4. Deterioro del entorno











2.5. Análisis del sitio


Borde





Barrero






Los bordes, barreras, hitos, son algunos elementos que permiten analizar un sitio para su mejor comprensión; por ejemplo un borde en la zona es el eje central porque está delimitando o dividiendo un gran sector de otro. F-37, F-38

Capítulo II. Investigación de Campo 2.5. Análisis del sitio










# 2.6. Análisis de secuencias





**REMATES**: Debido a la riqueza arquitectónica que posee el Centro histórico los remates forman parte de un recorrido, sobre todo en las calles del primer cuadro donde los edificios se encuentran mejor conservados



F-39 Vista a la Plaza, en frente el Palacio de Minería y al fondo la torre Latinoamericana.

**SORPRESA:** Por la ubicación de las calles que siquen una forma ortogonal, hay pocos quiebres y las calles son estrechas los edificios se perciben parcialmente; solo en algunos espacios están presentes los elementos sorpresa por ejemplo: en la Plaza Tolsá donde la calle de Tacuba de pronto sin ningún preámbulo desemboca en la plaza y el espacio alcanza dimensiones importantes, se rompe la tensión, y generan sensaciones liberación, contrastadas con la monumentalidad de los edificios que rodean la plaza Manuel Tolsá. F-39

Capítulo II. Investigación de Campo 2.6. Análisis de secuencias



# CAPITULO III.















Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

# 3.1. La casa de Tabasco en México

El primer ejemplo análogo que elegí es la restauración de la casa de Tabasco en México como muestra del trabajo que desde hace más de una década se viene haciendo en el centro histórico, si bien la restauración no es tema de mi tesis, si es una propuesta de solución para conservar y devolverle dignidad a un edificio y a un espacio; mi propuesta de tesis es un proyecto de obra nueva que intenta no romper drásticamente la armonía del contexto pero de la misma forma pretende en su solución integrarse al proyecto de conservación y dignificación de espacios en el centro histórico.

La casa de Tabasco en México es uno de los espacios recuperados por el gobierno de la ciudad de México, su restauración se inició en 1988-1991 por el Dr. en Arq. Juan Benito Artigas, ubicada en República de Cuba 26 Centro Histórico, la obra no ha sido acabada en su totalidad sólo la parte que tiene que ver con restauración.

La causa que motivó la creación del proyecto de restauración fue la de adecuar un espacio para reunión de tabasqueños que viven en la ciudad de México, todo esto organizado por el Gobierno de Tabasco.

Me pareció importante estudiarlo por dos razones: por su cercanía con el predio propuesto para el proyecto de la unidad médica y por la gran labor que realizaron los restauradores, desde el análisis de la estructura que se encontraba en una situación crítica por haber sido alterada, eliminaron un muro longitudinal central de carga y se logró recuperar este elemento estructural, no se agrego ningún elemento más de refuerzo en cambio se le dio mantenimiento a los muros existentes ya que algunos tenían motivos neobarrocos en mal estado así como los plafones, se logro encontrar el color original de los muros mediante técnicas de restauración. F-41, F-42, F-43




F-41 Algunas molduras de yeso, estaban incompletas y fue necesario reponer las faltantes.



F-42 Se repusieron cristales, se consolidaron los marcos de madera de las puertas para dar este resultado. F-43 La fachada principal está en espera de ser remozada.

Capítulo III. Ejemplos Análogos 3.1. La casa de Tabasco en México









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

# 3.3. Edificio de viviendas, Donceles No.6

La restauración de este otro edificio se llevó a cabo entre los años 1992-1993 y estuvo a cargo del Arq. Gonzalo Gómez Palacio y Campos; el inmueble se ubica en Donceles #67, Centro Histórico. F-44, F-45

Lo que se buscaba era habilitar un espacio para viviendas sin alterar los elementos de la fachada, por lo que se hizo un estudio de la estructura y se conservaron ciertos elementos estructurales como los muros que estaban hechos a base de piedra-tabique-mortero, con entrepisos de vigas de madera y duela, se conservaron los patios, corredores, circulaciones, alturas libres que median de entrepiso a techo 4.75m característica que sirvió para proponer una vivienda de dos plantas, el entrepiso para la estancia y un tapanco para ubicar las recámaras. F-46, F-47





F-44, F-45 La fachada principal, y el interior del edificio se encontraban en pésimas condiciones, como se observa en las imágenes. En la primera etapa del proyecto de restauración se hizo una evaluación exhaustiva del estado de construcción al momento de iniciar el proyecto.





F-46 Se conservó la iluminación y ventilación de las áreas construidas hacia los mismos patios.

F-47 Se respetó los elementos originales de la fachada

Capítulo III. Ejemplos Análogos 3.2. Edificio de viviendas Donceles No. 67









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

# 3.5. Antigua Escuela de Jurisprudencia

Este ejemplo análogo reúne características que lo hacen un trabajo de intervención interesante ya que combina perfectamente espacios funcionales y materiales modernos con una estructura antigua y rica en detalles arquitectónicos. La antigua escuela de Jurisprudencia es una construcción que se inició hacia el siglo XVIII y formaba parte del convento de "Santa Catarina de Siena", más tarde fue utilizado como cuartel de infantería. A principios de este siglo fue reconstruido y adecuado para alojar la escuela de Jurisprudencia. Con el paso del tiempo ha sufrido varias reformas para responder a las necesidades de crecimiento, sirviendo incluso como escuela secundaria y luego como preparatoria, para después permanecer cerrado y abandonado por varios años.

La restauración de la antigua escuela de Jurisprudencia estuvo a cargo de los arquitectos Vicente García Echegaray y Manuel García Echegaray en los años 1993-1994, los objetivos trazados tuvieron que ver con la recuperación de un edificio de valor histórico, arquitectónico y urbano, proponiendo una mayor diversidad de usos para fomentar el acceso al público.

La propuesta arquitectónica incluyó el aprovechamiento de plantas libres para una versatilidad de usos, permitiendo actividades de difusión, educación continua y eventos especiales para la comunidad de jurisprudencia así como para la Facultad de Derecho de la UNAM. F-48, F-49






F-48 Estructura fabricada en acero, conforma un espacio abierto de triple altura que remata con dos lucernarios. F-49 Interior del edificio, con modernas instalaciones permite darle mayor flexibilidad de usos al edificio.

Capítulo III. Ejemplos Análogos 3.3. Antigua Escuela de Jurisprudencia









# 3.6. Abastecedora de papelería Lumen

Haciendo un recorrido por el Centro Histórico de la ciudad de México, en la calle de República del Salvador #54 se encuentra esta abastecedora de papelería, que forma parte de los ejemplos análogos en estudio, lo elegí para analizar la solución que otros arquitectos han dado ante el problema de colocar un edificio nuevo en un contexto como el que tiene el Centro Histórico, encontré dos ejemplos relacionados con este tema, cada uno de ellos posee elementos interesantes de solución: uno es conservar la altura de los edificios colindantes para mantener la silueta urbana, y que no se produzcan cambios que rompan la armonía, el ritmo y la secuencia espacial. Produciendo entonces un efecto de integración del edificio con su contexto. **F-50** 

La fachada de esta abastecedora no presenta elementos vistosos, hay un predomino del macizo sobre el vano, su logotipo es discreto pero visible e identificable, sin embargo el color blanco llama la atención al presentarse en una gran superficie, destaca de los edificios colindantes que son coloridos, por lo que tal vez haya sido una estrategia para sobresalir de su contexto y que la gente pueda ubicarlo más fácilmente.



F-50 Fachada principal de la papelería Lumen, ubicada en la calle de República del Salvador.

Capítulo III. Ejemplos Análogos 3.4. Abastecedora de papelería, Lumen









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

# 3.5. Universidad del Claustro de Sor Juano

El segundo ejemplo que considere importante analizar dada la solución de inserción en el contexto fue la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ, por sus siglas institucionales) es una pequeña Universidad de Humanidades ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Izazaga #92 dentro del Ex convento de San Jerónimo, lugar histórico por haber dado cobijo a Sor Juana Inés de la Cruz.


La Universidad del Claustro de Sor Juana es una asociación civil fundada en 1975, y por decreto presidencial le fue otorgado el privilegio de ocupar el exconvento de San Jerónimo.

Para ampliar su capacidad la Universidad del Claustro, decide construir un edificio de más de cinco niveles para albergar aulas, e instalaciones de calidad que den servicio a más alumnado. Existen dos maneras de acceder a esta, por Izazaga donde se observa que la fachada no tuvo intervenciones solo el interior que es donde se encuentra el nuevo edificio de aulas; y también se puede acceder por la calle de San Jerónimo donde se levanta esta construcción hecha a base de sistemas constructivos actuales como: trabes de acero, losas prefabricadas, techumbres voladas etc. No existe mucha relación entre la fachada y el interior, y entre el edificio y su contexto, sin embargo el arquitecto propuso este proyecto tal vez pensando en su funcionalidad y en que las instalaciones fueran flexibles y modernas. F-51, F-52



Capítulo III. Ejemplos Análogos 3.5. Universidad del Claustro de Sor Juana









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

# 3.6. Laboratorio de análisis clínicos, Iztapalapa

El siguiente ejemplo análogo es una sucursal de los Laboratorios Azteca ubicado en Calzada. Ermita Iztapalapa #2723, el proyecto corrió a cargo del Arq. Juan José Astorga Ruiz del Hoyo, fue un ejemplo que me sirvió para comprender a detalle el funcionamiento de un Laboratorio de Análisis Clínicos, las partes que lo conforman para de esta forma dar una solución funcional acertada en el proyecto de la Unidad Médica. F-53

De la visita al Laboratorio observe los siguientes aspectos:

## **ASPECTOS FORMALES DEL LUGAR**

Componentes: El espacio está constituido en planta baja por una sala de espera, a un lado se encuentran las telefonistas y recepcionistas y a continuación la caja, un pasillo distribuye a los estudios de ultrasonido, toma de muestras ginecológicas y de sangre, al final hay unas escaleras solo para el personal, porque en el otro extremo cerca de la sala de espera se encuentra la escalera para los pacientes que los conduce al segundo nivel donde se realizan estudios de ortopantografía, encefalografía, colposcopía, tomografía, etc., en el mismo nivel se encuentra la sala de conferencias, sanitarios para empleados, en el tercer nivel se encuentran las oficinas administrativas.

**Geometría:** Una forma ortogonal caracteriza este espacio, con un eje vertical que predomina en la composición debido a las características del terreno, un frente reducido y un fondo extenso. El acceso remata a un pasillo que es el articulador de todo el espacio.

**Color:** El color azul combinado con el amarillo y el color natural de la madera crean una atmósfera calida y diferente al ambiente tenso de los centros de salud.



F-53 Fachada Principal del Laboratorio









Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México



**Textura:** La mayor parte de los muros son aplanados, con recubrimientos de pintura vinílica o madera, por lo que el contraste no se dispara, se complementa.

Iluminación: Se combina la iluminación natural y la iluminación artificial. En los pasillos una luz indirecta se dirige a los muros, y en las zonas para estudios la luz es directa para que el personal pueda realizar todas sus actividades. La zona que recibe mayor luz y se tuvo de hecho que recurrir a elementos que controlaran el paso de luz, es la sala de espera.

Materiales: Un sistema de trabes y columnas de acero, forman la estructura de este espacio, muros divisorios, con aplanados y otros revestidos de madera se utilizan en gran parte de la composición, los pisos de cerámica y las alfombras de las oficinas administrativas, son los materiales que ayudan a darle carácter a este edificio.











Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México



Profundidades espaciales: El manejo de una doble altura en la sala de espera permite que el espacio se amplié al menos visualmente, los colores y las texturas crean un ambiente agradable; en el área de estudios clínicos la altura se reduce, sin embargo la constante que predomina en este espacio es el manejo de materiales que crean una sensación de tranquilidad y seguridad.

Secuencia espacial: La forma en la que la luz está distribuida al igual que los espacios, indica la ubicación de cada local, con un esquema sencillo y lineal. Las circulaciones están bien diferenciadas, al igual que los espacios comunes y los restringidos ya sea por los materiales o por el manejo de la luz.









## **ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL LUGAR**

En cuanto al funcionamiento y si son convenientes las relaciones entre los espacios, puedo comentar que la secuencias entre los espacios es adecuada, cada espacio reúne las características que necesita para que se desempeñen con eficiencia las actividades que ahí se realizan; tuve la oportunidad de entrevistar al personal que trabaja en el laboratorio y la opinión fue que se encuentran satisfechos con la solución funcional que dio el Arq. Astorga. Sin embargo también manifestaron que debido a la demanda que tienen de servicio es necesaria una ampliación, que comprenda un cuarto de densitometría y resonancia magnética.

Extracto de la entrevista sostenida con la Lic. Martha Paz quien está a cargo del Laboratorio de Análisis Clínicos AZTECA sucursal Iztapalapa

1. ¿Cuantas personas trabajan en el laboratorio?

30 personas que rondan entre las edades de 19 a 40 años

2 ¿Qué te gusta del lugar en el que trabajas?

Las escaleras para empleados al estar independientes de la de los pacientes nos da privacidad, y la forma en la que entra la luz me gusta mucho.

3¿Son suficientes los espacios de que se dispone?

Cuando iniciamos las actividades, el laboratorio satisfacía las necesidades de los pacientes, pero debido a la demanda que tenemos necesitamos ampliarnos.

4. Los materiales empleados ¿son convenientes para el funcionamiento del edificio?

Yo creo que si, las pinturas son lavables y los colores nos gustan.

5. ¿Qué te disgusta del lugar?

Se nos mete el agua en el ventanal de la fachada.









# 4.1. Programa de necesidades

Se necesita un espacio que contribuya a la detección oportuna de enfermedades, a la obtención de tratamientos que combatan o controlen los padecimientos. Es por ello que surge la propuesta de la Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico, la cual está clasificada como clínica tipo A, ya que deberá contar con consultorios de especialidades no quirúrgicos, cuenta con un laboratorio de rutina y radiodiagnóstico, conviene que este localizada como máximo a una hora de distancia de un hospital y se recomienda tomar en consideración para efectos de cálculo de consultorios, 1500 pacientes.

1500 pacientes x 2 consultas anuales = 3000 consultas al año

3000 consultas al año
\_\_\_\_ = 10 consultas diarias
300 días hábiles

Existe una mayor demanda de consultorios de medicina general, de ahí le sigue medicina dental y las especialidades; de acuerdo al cálculo de consultas diarias promedio que son 10, se requerirá de 5 médicos que atiendan entre 2 y tres consultas diarias.

Y entre 2 a 5 personas diarias que acudan a realizarse cualquier tipo de estudio o análisis clínico a la Unidad Médica.

De acuerdo al siguiente cálculo

8.8 personas de cada 5 500 personas acuden diariamente al laboratorio esto es 16 por cada 10 000.

# 1500 pacientes x 16

personas acudirán al laboratorio 10 000

Las tres grandes áreas en las que divido el programa de necesidades son:

Área principal que comprende el Área de detección y Área de diagnóstico, Área complementaria que agrupa el Área exterior, Farmacia, Cafetería, Área administrativa y por último el Área de servicios que comprende Estacionamiento, Sanitarios etc.

Posteriormente hice un Análisis de áreas para estudiar el funcionamiento de cada actividad realizada en la Unidad Médica, así como las circulaciones, factores que se traducen en metros cuadrados requeridos.

Capítulo IV. Programa
Arquitectónico 4.1. P.de necesidades









# ÁREA PRINCIPAL

Área de detección

Recepción de muestras y entrega de resultados de análisis clínicos

Sala de espera

Caja

Toma de muestra sanguínea

Toma de muestra ginecológica

Ultrasonido

Colposcopía

Electrocardiografía

Densitometría

Electroencefalografía

Mastografía

Ortopantografía

Sala de Rayos X

Control

Captura de radiografías digitales

Tomografía

Control

Espirometría

Audiometría

Cabina

Laboratorio de hematología y química clínica

Laboratorio de microbiología

ÁREA PRINCIPAL Área de diagnóstico

Recepción y control de citas Sala de espera Consultorio médico general Consultorio dental Consultorio médico Ginecólogo Consultorio médico pediatra Consultorio médico geriatra Consultorio médico traumatólogo

Capítulo IV. Programa
Arquitectónico 4.1. P.de necesidades









# ÁREA COMPLEMENTARIA

# Área exterior

Acceso peatonal Acceso vehicular Caseta de vigilancia

# Farmacia

Mostrador de atención al público Zona de exhibición de productos Almacén de productos Caja

# Cafetería

Zona de comensales Barra Caja Cocina

# Área administrativa


Sala de Espera Oficina Dirección General Oficina Responsable de Laboratorio Oficina Responsable de Consulta Externa y Especialidades Salón de usos múltiples

# ÁREA DE SERVICIOS

Estacionamiento
Área de carga y descarga de
proveedores
Cuarto de basura y desechos
tóxicos
Cisterna
Cuarto de máquinas
Subestación eléctrica
Bodegas
Sanitarios personal
Sanitarios público

Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.1. P.de necesidades











4.2. Análisis de Áreas

# ÁREA PRINCIPAL Área de detección



TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA Área: 7.5m<sup>2</sup>



SALA DE ESPERA Capítulo IV. Programa Área: 34.13m² Arquitectónico 4.2. Análisis de áreas











# ÁREA PRINCIPAL

# Área de detección



TOMA DE MUESTRA GINECOLÓGICA Área: 8.87m²













# ÁREA PRINCIPAL

Área de detección



COLPOSCOPÍA Área: 8.75m²



ELECTROCARDIOGRAFÍA Área: 11.72m²











# ÁREA PRINCIPAL

# Área de detección





ELECTROENCEFALOGRAFÍA Área: 8.82m²











# ÁREA PRINCIPAL

# Área de detección





Área: 8.82m<sup>2</sup>







0.9

0.9

1.07



Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

0.8


2.1

Control

1.07

6.1

# ÁREA PRINCIPAL Área de detección



1.08

Control 0.85 1.31 1.38 5.65 1.01 3.15

TOMOGRAFÍA Área: 19.21m²

3.15

Área: 17.79m²

SALA DE RAYOS X

Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.2. Análisis de áreas



Área: 8.34m<sup>2</sup>









# ÁREA PRINCIPAL

# Área de Detección



**AUDIOMETRÍA** Área: 8.67m<sup>2</sup>



LABORATORIO

Área: 18.69m²
Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.2. Análisis de áreas











# ÁREA PRINCIPAL

# Área de Diagnóstico



CONSULTORIO DE MEDICO GENERAL Área: 16.00m²




CONSULTORIO DENTAL Área: 16.00m²






















# ÁREA COMPLEMENTARIA

# Área Administrativa







Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.2. Análisis de áreas










# ÁREA DE SERVICIOS



CUARTO DE BASURA Y DESECHOS TÓXICOS Área: 9.04m²









ÁREA PRINCIPAL	ÁREA	DE D	ETECCIÓN	CEDULA POR CO	MPONENTE ESPACIAL
Local/Actividad Principal	Usuarios	Área	Mobiliario	Calidad Espacial	Imagen
Sala de Espera/Esperar el turno para la realización de estudios	Capacidad 30 personas	34.13 m <sup>2</sup>	30 sillones individuales	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardín o plaza, colores claros en muros	
Recepción de muestras y entrega de resultados/Recibir muestra de pacientes para su estudio y entregar resultado de estudios practicados	2 personas	11.02 m²	1 Barra para atender al público con 2 sillas, computadora	Deberá estar muy cerca de la sala de espera y la caja, además de estar bien iluminado y de fácil identificación.	
Caja/Pagar análisis clínicos y consulta externa	1 persona	4 .4 5 m <sup>2</sup>	1 escritorio 1silla, computadora	Deberá estar cerca de la entrada y la salida, bien señalizada.	
Toma de muestra sanguínea/Obtener muestra de sangre extraída de una vena del brazo.	2 personas	7.50 m²	2 mesas y 2 sillas	Por la demanda que tiene este estudio deberá estar localizado en la primera planta, además de estar ventilado e iluminado naturalmente. Colores claros en muros, pisos laminados.	
Toma de muestra ginecológica/ Obtener muestra cervico-vaginal	1 persona	8.87 m <sup>2</sup>	1 mesa de exploración ginecológica, 1 banco giratorio, 1 silla y 1 escritorio,	Deberá tener un baño muy cerca de este cubículo para el paciente, además de tener iluminación natural, artificial y ventilación	
Ultrasonido/Producir imágenes de los tejidos humanos.	1 persona	10.51 m <sup>2</sup>	1 ultrasonido de diagnóstico, 1 escritorio, 1 silla, computadora	Deberá localizarse en la primera planta, estar ventilado e iluminado naturalmente	Sala de Espera
Colposcopía/Obtener muestra de mucosa vaginal y mucosa del cuello uterino	1 persona	8 .7 5 m ²	1 mesa de exploración ginecológica, 1 colposcopio, escritorio, banco giratorio, 1 silla	Deberá tener muy cerca el baño para el paciente, además de estar ventilado e iluminado naturalmente.	
Electrocardiografía/Medir actividad eléctrica del corazón	1 persona	11.72 m ²	1 electrocardiógrafo, banda de esfuerzo, escritorio, silla, computadora	Este espacio deberá tener vistas hacia un jardín, iluminado, ventilado. Los muros serán claros con pisos laminados, iluminación artificial indirecta.	
Densitometría/Conocer el estado de los huesos	1 persona	9.31 m²	Densitómetro,     escritorio, silla,     computadora	Este espacio deberá tener iluminación indirecta, muros claros, pisos laminados.	
Electroencefalografía/Medir el potencial eléctrico cerebral	1 persona	8 .8 2 m <sup>2</sup>	1electroencefalógrafo, escritorio, silla, computadora	Este espacio deberá tener iluminación indirecta, muros claros, pisos laminados.	
Mastografía/Obtener Imágenes de tejidos de los senos	1 persona	8.82m²	1 mastógrafo, escritorio, silla, computadora	Por el tipo de estudio este espacio deberá tener iluminación indirecta, muros claros, pisos laminados.	Área de Cajas
Ortopantografía/Obtener imágenes dentales	1 persona	8.82m²	Ortopantógrafo, escritorio, silla, computadora	Por el tipo de estudio este espacio deberá tener iluminación indirecta, muros claros, pisos laminados	
Sala de Rayos X/Obtener imágenes del interior del cuerpo en una representación bidimensional (radiografía)	1 persona	17.79 m²	Rayos X fijo con generador de alta frecuencia, mesa flotante, control manual y automático	Por el tipo de estudio este espacio deberá tener iluminación indirecta, muros claros, uno de ellos deberá estar emplomado para recibir la radiación producida por el estudio, pisos laminados.	
Captura de Radiografías digitales/Registrar y Guardar radiografías	3 personas	8 .7 2 m <sup>2</sup>	2 escritorios, 2 sillas, impresora laser para radiografías digitales, computadoras	Este espacio deberá tener iluminación indirecta, muros claros, pisos laminados.	
Espirometría/Medir la función respiratoria y capacidad pulmonar	1 persona	8.34 m <sup>2</sup>	1 sillón, escritorio, silla computadora, espirómetro	Este espacio deberá estar iluminado, ventilado naturalmente, con muros claros y pisos laminados.	
Audiometría/Determinar la capacidad de recepción auditiva	1 persona	8.67 m <sup>2</sup>	1 Audiómetro, una cabina, 2 mesas, 2 sillas, computadora	Este espacio deberá estar iluminado, ventilado naturalmente, con muros claros y pisos laminados, y una parte alfombrada para aislar los ruidos.	
Laboratorio/Analizar componentes o sustancias del organismo para determinar el estado de salud de los pacientes.	4 personas	18.69 m ²	Refrigerador, mesa de trabajo mesa alta con vertedero, 4 silla altas giratorias, centrifuga, computadoras, microscopios, impresoras		Tomografía, Cuarto de Capítulo IV. Prograf
ÁREA TOTAL APROXIMADA		194.93mi	·		Arquitectónico 42 A







Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.2. Análisis de Áreas









ÁREA PRINCIPAL	ÁREA I	DE DI	AGNÓSTICO	CEDULA POR COMPONENTE ESPACIAL	
Local/Actividad Principal	Usuarios	Área	Mobiliario	Calidad Espacial	Imagen
Consultorio Médico General/Dar consulta al paciente para evaluar su estado de salud a nivel general.	1 persona	16.00 m ²	Escritorio, sillón giratorio, 2 sillas, mesa de exploración, báscula con estadímetro, lavabo, lámpara de pie flexible.	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardín o plaza, colores claros en muros	
Consultorio Médico Dental/Dar consulta al paciente para evaluar, cuidar y arreglar los dientes.	1 persona	16.00 m <sup>2</sup>	Escritorio, sillón giratorio, 2 sillas, mesa de trabajo con fregadero, estirilizador, succionador eléctrico, unidad dental con desagüe, agua fría y toma de corriente eléctrica, lavabo, sillón dental.	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardin o plaza, colores claros en muros	
Consultorio Médico Ginecólogo/Dar consulta al paciente para evaluar su estado de salud, y detectar posibles patologías en la mujer.	1 persona	16.00m²	Escritorio, sillón giratorio, 2 sillas, mesa de exploración ginecológica,báscula con estadímetro, lavabo, lámpara de pie flexible.	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardín o plaza, colores claros en muros	
Consultorio Médico Pediatra/Dar consulta a los infantes para evaluar su estado de salud,	1 persona	16.00 m <sup>2</sup>	Escritorio, sillón giratorio, 2 sillas, mesa de exploración, báscula con estadímetro, lavabo, lámpara de pie flexible.	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardin o plaza, colores claros en muros	
Consultorio Médico Geriatra/Dar consulta a las personas adultas mayores, para evaluar su estado de salud y elaborar tratamientos que controlen sus enfermedades.	1 persona	16.00 m²	Escritorio, sillón giratorio, 2 sillas, mesa de exploración, báscula con estadímetro, lavabo, lámpara de pie flexible.	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardín o plaza, colores claros en muros	
Consultorio Médico Traumatólogo/Dar consulta a los pacientes que presenten lesiones internas o externas provocadas por violencia exterior.	1 persona	16.00 m <sup>2</sup>	Escritorio, sillón giratorio, 2 sillas, mesa de exploración, báscula con estadimetro, mesa de trabajo con fregadero y guardado de ferúlas, lavabo, lámpara de pie flexible.	Un espacio que sea iluminado todo el día por luz natural con vistas hacia un jardín o plaza, colores claros en muros	Consultorio Médico General
ÁREA TOTAL APROXIMADA		96.00m²			









ÁREA COMPLEMENTARIA	FARMACIA		ACIA	CEDULA POR COMPONENTE ESPACIAL		
Local/Actividad Principal	Usuarios	Área	Mobiliario	Calidad Espacial	Imagen	
Mostrador de atención al público/Surtir las recetas médicas de los pacientes de la Unidad Médica y personas externas.	1 persona	7.00 m ²	Barra de atención al público, silla giratoria alta, computadora.	Deberá ser un lugar iluminado naturalmente y artificialmente la mayor parte del día, rodeado de muros en color claro, pisos laminados.	B / 4	
Zona de exhibición de productos/Mostrar medicamentos, productos de aseo personal, etc.	1 persona	6.48 m <sup>2</sup>	Cubo de exhibición, estantería de acero, Góndola central angosta.	Deberá ser un lugar iluminado naturalmente y artificialmente la mayor parte del día, rodeado de muros en color claro, pisos laminados.	derma	
Almacén de Productos/Guardar medicamentos, productos.	1 persona	13.00m²	Estantería de acero.	Un espacio que este iluminado artificialmente, y ventilado, acceso desde el estacionamiento para introducir productos, y mercancía.		
Caja/Pagar el costo de los medicamentos solicitados.	1 persona	2.52 m <sup>2</sup>	Mesa alta, silla giratoria alta.	Deberá estar cerca de la entrada y la salida, bien señalizada.		
ÁREA TOTAL APROXIMADA		29.00m²			Farmacia	

ÁREA COMPLEMENTARIA	С	AFET	ERÍA	C E D U L A P O R C O	M P O N E N T E E S P A C IA L
Local/Actividad Principal	U su a rio s	Área	M obiliario	C alidad Espacial	lm agen
Barra/Ingerir alimentos, y tomar bebidas.	2 personas	7.03 m ²	Barra,5 sillas giratorias fijas altas.	Deberá ser un espacio rico en mezclas de materiales, texturas complementado con el mobiliario.	
Zona de Comensales/Ingerir alimentos, tomar bebidas.	Capacidad 28 personas	69.80 m²	7 mesas de 80 x 80 cm, 28 sillas	Deberá ser un espacio rico en mezclas de materiales, texturas complementado con el mobiliario.	
Cocina/Prepar y cocinar alimentos.	4 personas	13.40m²	Estufa, refrigerador, fregadero, mesas de acero inoxidable para preparar alimentos.	Deberá ser un espacio iluminado con luz directa, con materiales lavables, muros claros.	
Sanitarios/Evacuar desechos del organismo, asear las manos.	Capacidad hasta100 personas	12.35 m ²	3 lavabos, 3 excusados en el baño de mujeres, y 3 excusados, 1 mingitorio y 2 lavabos.	Deberá ser un espacio iluminado con luz directa, con materiales lavables, muros claros.	
C aja/Pagar el costo del servicio proporcionado.	1 persona	2.10 m <sup>2</sup>	Mesa alta, silla giratoria alta.	Deberá estar cerca de la entrada y la salida, bien señalizada.	Cafeteria
ÁREA TOTAL APROXIMADA		104.68m²	2		Carolicia









ÁREA COMPLEMENTARIA	ÁREA EXTERIOR		TERIOR	CEDULA POR COMPONENTE ESPACIAL		
Local/Actividad Principal	Usuarios	Área	Mobiliario	Calidad Espacial	Imagen	
Acceso Peatonal/Acceder a la Unidad Médica peatonalmente.	De 1 a 100 personas	31.17 m ²		Deberá ser un lugar rodeado de vegetación, con pisos de piedra o cantera.		
Plaza de Acceso/Distribuir peatonalmente a los pacientes a las diferentes áreas de la Unidad Médica principalmente al acceso, sala de espera etc.	De 1 a 100 personas	81.64 m ²		Será un espacio rodeado de vegetación, en el cetnro tendrá una escultura, y aun lado un espejo de agua.		
Acceso Vehicular/Acceder a la Unidad Médica vehicularmente.	De 1 a 40 vehículos.	85.95 m ²		Un espacio bien señalizado, con pisos antiderrapantes para los carros, y vegetación rodeandolo.		
Caseta de Vigilancia/Controlar la entrada de vehículos y personas a la Unidad Médica.	1 persona	2.24 m ²	Mesa alta, silla giratoria alta.	Deberá estar cerca de la entrada y la salida, bien señalizada.		
ÁREA TOTAL APROXIMADA		201.50m²			Plaza de Acceso	

ÁREA COMPLEMENTARIA ÁREA ADMINISTRATIVA		C E D U L A P O R C O M P O N E N T E E S P A C IA L			
Local/Actividad Principal	U su a rio s	Área	M obiliario	C alidad Espacial	Im agen
Oficina Dirección General/Dirigir y administrar el establecimiento.	1 persona	12.72m²	Escritorio, silla giratoria, dos sillas para visitantes, computadora, impresora.	Deberá ser un espacio iluminado con luz natural, vistas hacia el jardín o plaza, ventilado, muros en colores claros, pisos laminados.	
O ficina Responsable del Laboratorio/Dirigir y administrar los recursos del área de laboratorio de análisis clínicos.	1 persona	12.72m²	Escritorio, silla giratoria, dos sillas para visitantes, computadora, impresora.	Deberá ser un espacio iluminado con luz natural, vistas hacia el jardín o plaza, ventilado, muros en colores claros, pisos laminados.	
Oficina Responsable de Consulta Externa y Especialidades/Dirigir y administrar los recursos del área de consulta.	1 persona	12.72 m²	Escritorio, silla giratoria, dos sillas para visitantes, computadora, impresora.	Deberá ser un espacio iluminado con luz natural, vistas hacia el jardín o plaza, ventilado, muros en colores claros, pisos laminados.	
Salón de Usos Múltiples/Reunir, convivir,discutir asuntos importantes relacionados con la Unidad Médica.	Capacidad 16 personas.	34.40 m²	4 mesas de 80 x 80 cm, 16 sillas.	Deberá ser un espacio iluminado con luz natural, ventilado, muros en colores claros, pisos laminados.	
ÁREA TOTAL APROXIMADA		72.56 m <sup>2</sup>			Oficina









ÁREA DE SERVICIOS	ÁR	ÁREA EXTERIOR		CEDULA POR COMPONENTE ESPACIAL		
Local/Actividad Principal	Usuarios	Área	Mobiliario	Calidad Espacial	Imagen	
Estacionamiento/Estacionar o aparcar vehículos.	De 1 a 40 vehículos	452.03m²		Deberá ser un espacio con circulaciones adecuadas para que los carros transiten comodamente, el piso será antiderrapante, y la iluminación será artificial.		
Cuarto de basura y desechos tóxicos/Almacenar temporalmente los desechos tóxicos que genere el laboratorio, así como la basura proveniente de la Unidad Médica, Cafetería y Farmacia.		9.04m²	1Contenedor para desechos tóxicos, 1 contenedor para basura.	Deberá ser un espacio bien señalizado, con materiales lavables.	A. W. W.	
Cuarto de Máquinas/Alojar las máquinas que generaran calor, frío o aire acondicionado, así como abastecimiento de agua.		18.17m²	Calderas, bombas, enfriadores, sistema hidroneumático.	Deberá ser un espacio bien señalizado, con acceso sólo al personal autorizado.		
Subestación Eléctrica/Alojar las máquinas que permitirán la continuidad en el servicio de energía eléctrica.		15.00m²	Transformador tipo pedestal, planta de emergencia, tableros.	Deberá ser un espacio bien señalizado, con acceso sólo al personal autorizado.	E P	
Cistema/Almacenar agua, para dar continuidad en el servicio de este vital líquido.		27.81m²		Deberá ser un espacio bien señalizado, con acceso sólo al personal autorizado.		
Sanitarios Público/Evacuar desechos del organismo, asear las manos.	De 1 hasta 100 personas.		1 lavabo, 1 excusado en el baño de mujeres, y 1 excusado, 1 mingitorio y 1 lavabo en el baño de hombres.	Deberá ser un espacio iluminado con luz directa, con materiales lavables, muros claros.		
Sanitarios Personal/Evacuar desechos del organismo, asear las manos.	De 1 hasta 100 personas.		1 lavabo, 1 excusado en el baño de mujeres, y 1 excusado, 1 mingitorio y 1 lavabo en el baño de hombres.	Deberá ser un espacio iluminado con luz directa, con materiales lavables, muros claros.	Baño	
ÁREA TOTAL APROXIMADA		544.07m²				










RESUMEN DE ÁREAS	S DE LA I	UNIDAD N	IÉDICA
ÁREA PRINCIPAL	ÁREA SUBTOTAL	10% de circulación	ÁREA TOTAL
ÁREA DE DETECCIÓN	194.93m²	<b>1949</b> ñ	2##Pñ
ARALHIAGICO	9300m²	960m	13560A
ÁREA COMPLEMENTARIA			
AREAEXIER OR	<b>20150</b> 7	20157	<b>22165</b> 7A
FARAQA	<b>2900</b> A	290A	3190A
, CAEIRA	1246866	104666	1544
AREADUNSIRAIVA	7256A	725m²	7976iA
ÁREA DE SERVICIOS			
AREA EXIETOR	<b>540</b> 6	<i>5</i> 40A	<b>53247</b> A
SUATOALLEARAS		1	1,36947










# 4.3. Diagrama de relaciones




Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.3. Diagrama de relaciones










# ÁREA COMPLEMENTARIA

ÁREA EXTERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA, CAFETERÍA, FARMACIA



Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.3. Diagrama de relaciones










# ÁREA DE SERVICIOS

ÁREA EXTERIOR, ÁREA INTERIOR




Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.3. Diagrama de relaciones


















Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México



Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.4. Grafos de interacción











Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México



















Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México












Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

### 4.5. Partido



El partido arquitectónico que caracteriza a la Unidad Médica se compone de 3 bloques: El primer bloque agrupa la cafetería, farmacia, que se ubicaran al frente del terreno para dar servicio a los pacientes y/o familiares que acudan a la Unidad, así como a cualquier persona que desee acudir a la farmacia por algún medicamento o tomarse un rico café en la Cafetería.

A un lado de este primer cuerpo se ubicará el acceso peatonal y vehicular donde un patio o plaza servirá de punto de atracción y también elemento vestibulador; para acceder al segundo cuerpo que comprenderá el área de diagnóstico y el área administrativa.

Las áreas verdes, así como el tratamiento de pisos serán elementos de paisaje aue avudarán a crear vistas interiores con el objeto de que el paciente y las personas que laboran aquí se puedan sumergir por unas horas en un ambiente fresco y agradable; el contexto que rodea a la Unidad Médica actualmente luce descuidado, sin embargo encuentra en el perímetro que el área de comprende recuperación del Centro Histórico por lo que más adelante las fachadas de los edificios contiguos lucirán con una apariencia más cálida y segura, de tal forma que el edificio de la Unidad Médica se integrará aun más a su contexto.

Capítulo IV. Programa Arquitectónico 4.5. Partido










Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México







## 5.1. Imagen conceptua



El concepto de la Unidad Médica lo describiré a través de 6 puntos, el primero tiene que ver con la Imagen conceptual la cual nace de la interpretación o síntesis que hice de un microscopio ya que considero este instrumento como un objeto representativo e indispensable de la investigación médica y científica que le ha permitido al hombre acceder allí donde los sentidos no pueden penetrar; tome la curvatura, el traslape de cuerpos y lo plasme en el-

dibujo a esto se debe que los ejes de composición uno sea vertical y el otro curvo, los dos provienen de esta síntesis.

El segundo punto que me ayudará a describir el concepto se relaciona con la zonificación funcional; quise partir en 3 bloques la Unidad Médica para dividir perfectamente las actividades que se llevan a cabo en cada uno de ellos con el objetivo de lograr hacer eficiente el flujo de actividades, no entorpecer circulaciones y distribuir mejor el número de personas que usan los espacios.

Sin embargo los tres bloques conviven con una plaza y están relacionados virtualmente entre ellos porque sus mejores vistas y remates dan hacia dicha plaza la cual tiene una doble función, en primer lugar es un elemento de composición importante porque ella representa el "Patio" un espacio usado en aquellas casonas del Centro Histórico.

Capítulo V. Concepto 5.1. Imagen conceptual









Y en segundo lugar es un elemento articulador de espacios. Le di jerarquía a través del tratamiento de pisos, jardines, un estanque que es cruzado por un puente de madera.

Los bloques se desplantan independientes de sus colindancias excepto por el bloque que contiene la Cafetería y la Farmacia que está pegado a su colindancia para conectar el edificio con su contexto y así lograr que el interior mantenga su propia identidad e individualidad y en el exterior el edificio se acople con su entorno.



El tercer punto a describir es el Espacio arquitectónico en el que explicaré como están distribuidas las áreas y espacios aue conforman la Unidad Médica. El primer cuerpo está compuesto por la Cafetería y la Farmacia, a cada una de ellas se accede desde el nivel de calle. La Cafetería está comprendida por tres niveles, a nivel de sótano se encuentra la cocina; un elevador montaplatos agiliza el proceso de llevar los platillos preparados y después los platos sucios, una escalera comunica el sótano con la planta baia donde se ubica una barra con diseño orgánico y alrededor de ella se localizan las mesas que tienen vista a la plaza de acceso, otras mesas se encuentran dispuestas en una terraza que está comunicada con dicha plaza. En la planta de primer nivel continua la Cafetería con el área de comensales así como el área de sanitarios.

Capítulo V. Concepto 5.1. Imagen conceptual









La Farmacia se encuentra a un lado de la Cafetería, también cuenta con un sótano donde se encuentran almacenados medicamentos, productos de aseo personal, etc. Aquí también se localizan los sanitarios para empleados. En la planta baja hay un área de autoservicio, el mostrador de atención al público y la caja. El segundo cuerpo agrupa Análisis Clínicos; desde el sótano un elevador comunica con la planta baja, saliendo del elevador del lado derecho se encuentra la recepción donde los pacientes llevaran un control de citas, entrega de resultados etc. A unos pasos de la recepción está la sala de espera la cual posee las mejores vistas ya que por un lado está un jardín y por el otro lado está la plaza de acceso. En esta misma planta se encuentran de lado derecho los consultorios: general, dental, del lado izquierdo el área de análisis es decir: toma de muestra sanguínea, toma de muestra ginecológica, ultrasonido; unas escaleras comunican a la siguiente planta donde sigue el desarrollo del área de diagnóstico con los consultorios de ginecología, pediatría, geriatría, traumatología y sanitarios para empleados, del lado izquierdo el área de detección conformada por dos ultrasonidos, colposcopía; en la siguiente planta se localiza el laboratorio dividido en dos partes en química clínica y microbiología, así como los estudios de electroencefalografía, densitometría, Electrocardiografía, mastoarafía, ortopantografía y Salón de usos múltiples. En la última planta se alojan las oficinas administrativas y los estudios de Audiometría, Espirometría, Tomografía y Salón de Rayos X.

El cuarto punto a describir es la circulación y forma del edificio; las circulaciones desde el acceso están divididas en circulación para peatones y vehículos, cada una de las plantas desde el sótano pasando por planta baja, primer nivel, segundo y tercer nivel están comunicadas por circulaciones verticales: un elevador para personas discapacitadas y escaleras que cuentan con dos rampas ubicadas cerca de un ventanal con vista a un jardín para hacer el trayecto agradable y descansado.

En cuanto a la forma del edificio predominan las formas ortogonales, una estructura curva se sobrepone entre dos cuerpos rectangulares en la última planta sirviendo como domo. El cuerpo que da a la calle de República de Cuba aloja un cuerpo cilíndrico con el objeto de romper la rigidez de la composición.

El quinto punto que describiré tiene que ver con la respuesta que doy al contexto, con el objetivo de integrar el edificio a su entorno la fachada principal mantiene la altura de los edificios colindantes, sus acabados son aplanados, hay un uso de balcones y el color en los muros es gris, tonalidad similar a la que se maneja en esta manzana.

Por último las cubiertas de los edificios que componen la Unidad Médica son planas y voladas para proteger el interior, refrescarlo y dar sombra, y en el exterior definir una clara diferencia entre donde arranca el desplante del edificio y donde culmina.

Capítulo V. Concepto 5.1. Imagen



# REGL





Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México







## 6.1. Reglamento y Normas Técnicas Complementarias

Para cumplir con los requerimientos de habitabilidad y funcionamiento de las edificaciones me basé en las normas establecidas en el Reglamento de Construcciones del DF., en las Normas Técnicas Complementarias para el proyecto Arquitectónico, y en el Compendio de Leyes y Reglamentos de la Salud, destacando los siguientes puntos:

### 1. Estacionamiento

La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino de la misma. De acuerdo con la tabla de espacios para estacionamiento publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de Octubre del 2004.

1.ESTACIONAMIENTOS								
USO/ SERVICIOS	RANGO O DESTINO	NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	EN EL PROYECTO EL REQUERIMIENTO ES DE:	OBSERVACIONES				
Centros de Salud	Clínicas en General	1 por cada 50 m²	26 cajones	Para cubrir la demanda de cajones se utilizará equipos mecánicos.				

### 2. Habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento

La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m, excepto los casos que se señalen en las tablas y en los estacionamientos que incorporen eleva-autos. Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las edificaciones según su uso o destino son:

2.H A B IT A B IL ID A D , A C C E S IB IL ID A D Y F U N C IO N A M IE N T O							
TIPO DE EDIFICACIÓN	LOCAL	ÁREA MÍNIMA (EN m² O INDICADOR MÍNIMO )	LADO MÍNIMO (EN METROS)	ALTURA MÍNIMA (EN METROS)	EN EL PROYECTO LAS DIMENSIONES SON:		
	Consultorios	6.0 m²	2.40	2.30	15.00		
Centros de Salud	Sanitarios para discapacitados	3.0 m²	1.50	2.30	3.00		
	Sanitarios	2.10 m²	1.40	2.30	5.36		

### **OBSERVACIONES:**

- . El espacio para los cajones y circulaciones vehiculares requiere una cierta cantidad de metros cuadrados; por las dimensiones del predio y las características del proyecto, los metros cuadrados propuestos (479.18 m2) para el estacionamiento son insuficientes para cubrir con la demanda de cajones de estacionamiento requerida, por lo que tendré que recurrir a la utilización de equipos mecánicos, es decir eleva-autos.
- . Cálculo para conocer el número de cajones Por una regla de tres se obtiene el siguiente resultado.









### 3. Higiene, servicios y acondicionamiento ambiental,

Provisión Mínima de Agua Potable.

La provisión de agua potable en Hospitales y Centros de Salud no será inferior a la establecida en la siguiente tabla:

3.HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL							
TIPO DE EDIFICACIÓN	LOCAL	DOTACIÓN MÍNIMA (En litros )	EN EL PROYECTO EL REQUERIMIENTO ES DE:				
Centros de Salud	Servicios de Salud a usuarios internos	250 L/consultorio/día	1500 L				
A lim entos y Bebidas	Cafés, restaurantes, bares etc.	12 L/comensal/día	696 L				
Espacios Abiertos	Jardínes y Parques	5 L/m²/día	2 333.35 L				
C entros de trabajo	Farmacia, Cafetería, Unidad Médica	40 L/trabajador/día	1 600 L				
E stacionam ientos	Estacionamiento	2 L/m²/día	958 L				
Suma Total de Dotación			7 087.71 L/día				

### 4. Servicios sanitarios

El número de muebles Sanitarios que deben tener los Hospitales y Servicios de Salud y Asistencia no será menor al indicado en la tabla:

4. SERVICIOS SANITARIOS									
TIPOLOGÍA	LOCAL	MAGNTUD	EXCLSADOS	LAVABOS	EN EL PROYECTO EL REQUERIMIENTO ES DE:				
Centros de Salud	Sala de Espera	Hasta 100 personas	2	2	63 personæ/ 2 excusados, 2 lavebos				
	Empleados	De 26 a 50	3	2	29empleados/3excusados, 21avebos				
A lim entos y Bebidas	Servicios de alimentos y bebidas	Hasta 100 personas	2	2	58 personas/2 excusados, 2 lavebos				
Suma Total de Muebles Sanitarios			7	6					

### **OBSERVACIONES:**

Condiciones Complementarias a los servicios sanitarios.

V. Los sanitarios deben tener pisos impermeables y antiderrapantes y los muros de las regaderas deben tener materiales impermeables hasta una altura de 1.50 m.

VI. El acceso de cualquier baño público se hará de tal manera que al abrir la puerta no se tenga a la vista regaderas, excusados y mingitorios.









### 5. Iluminación y ventilación

Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, azoteas, superficies descubiertas o patios.

Se consideran locales habitables: las recámaras, alcobas, salas, comedores, estancias o espacios únicos, salas de televisión y costura, locales de alojamiento, cuartos para encamados de hospitales, clínicas y similares, aulas de educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión. Se consideran locales complementarios: los baños, cocinas, cuartos de lavado y planchado doméstico, las circulaciones, los servicios y los estacionamientos. Se consideran no habitables: los destinados al almacenamiento como bodegas, closets, despensas, roperías.

Se permite que los locales habitables y los complementarios tengan iluminación y ventilación artificial excepto las recámaras, salas, comedores, alcobas, salas de televisión y de costura, estancias o espacios únicos, locales de alojamiento, cuartos para encamados de hospitales, clínicas y similares y aulas de educación básica, así como las cocinas domésticas.

### Iluminación y Ventilación Naturales

Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente:

- I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje no será inferior al 15%.
- II. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área local.

### **OBSERVACIONES:**

### Condiciones Complementarias

. El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, así como elevadores en todas las edificaciones, excepto en la de la habitación será de 100 luxes.









Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se establecen en la siguiente tabla:

TIPO DE EDIFICACIÓN	LOCAL	NIVEL DE ILUMINACIÓN	TIPO DE EDIFICACIÓN	LOCAL	NIVEL DE ILUMINACIÓN	
Centros de Salud	Sala de Espera	125 luxes	111 0 32 231 10/10/01	Información, Sala de espera, Sala	250 luxes	
	Consultorios	300 luxes		de Conferencias		
	Circulaciones	100 luxes	O fic in a s	Lectura de los documentos	300 luxes	
	Laboratorios y salas de análisis, sobre	500 luxes		Lavabos, cuartos de baño: con espejos	250 luxes	
	mesas de trabajo			Iluminación General	120 luxes	
Alimentos y Bebidas	Restaurantes, zonas iluminadas	250 luxes		Recepción de recetas, entrega de medicamentos	250 luxes	
	Cocinas	200 luxes	Farm acias			
	Barra	250 luxes	1 41111 4 0 14 0	Estanterías	250 luxes	
	Caja	200 luxes		Almacén	120 luxes	
E stacionam ientos	Espacio de circulación, pasillos, rampas y zonas peatonales	100 luxes	Espacios Abiertos	Circulaciones	75 luxes	
	Espacios para estacionamientos (cajones)	50 luxes		Estacionamientos	30 luxes	

### 6. Comunicación, evacuación y prevención de emergencias

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10 m y una anchura libre que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.

Las dimensiones mínimas de las circulaciones horizontales de las edificaciones, no serán inferiores a las establecidas en la siguiente tabla.

### **OBSERVACIONES:**

### Condiciones Complementarias

- . Las manijas de puertas destinadas a las personas con discapacidad serán de tipo palanca o de apertura automática.
- . Cuando se utilicen puertas giratorias o de torniquete, el vestíbulo debe contar una puerta convencional al lado de ella una destinada a las personas con discapacidad.
- . Las puertas de vidrio deben contar con vidrio de seguridad templado que cumplan con la Norma Oficial Mexicana o contar con vidrios o cristales alambrados.
- . Las puertas de vidrio o cristal en cualquier edificación deben contar con protecciones o estar señalizadas con elementos que impidan el choque del público contra ellas.









6. COMUNICACIÓN, EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS									
TIPO DE EDIFICACIÓN	LOCAL	TIPO DE PUERTA	ANCHO MÍNIMO (En metros )	CIRCULACIÓN HORIZONTAL	ANCHO (En metros )	ALTURA (En metros )			
Centros de Salud	/ tterroion medica o dentar a	Acceso principal	1.20	Circulación en área de pacientes	1.20	2.30			
		Consultorios	0.90						
A lim entos y Bebidas	Cafés, Restaurantes, bares, etc.	Acceso principal	1.20	Circulaciones de servicio y autoservicio	1.20	2.30			
		Cocina y sanitarios	0.90						
S e rvicio s	Oficinas privadas y públicas	Acceso principal	0.90	Circulación Principal	1.20	2.30			

Las circulaciones peatonales en espacios exteriores tendrán un mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán firmes y antiderrapantes, con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de invidentes.

En cuanto a las circulaciones verticales: las dimensiones mínimas de las escaleras en los centros de salud, será de 0.90 m. Sin olvidar que en todas las edificaciones siempre habrá escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con un ancho mínimo de 0.75 m y las condiciones de diseño que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

Por último, es importante tomar en cuenta las recomendaciones de algunos artículos del Compendio de Leyes y Reglamentos de la Salud.

Artículo 190. La sala de rayos X, deberá contar con el blindaje que señalen las normas técnicas que emita la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Artículo 205. La sala de Ultrasonografía, deberá estar aislada y protegida de cualquier otro servicio, particularmente de los que emplean fuentes de radiación.

### **OBSERVACIONES:**


. Además de las recomendaciones. normas para un mejor funcionamiento del edificio, hav un punto que es importante considerar, en las edificaciones de salud, se deben tener sistemas de iluminación de emergencia o plantas de emergencia con encendido automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas etc. Así como letreros luminosos indicadores de cuales son las salidas de emergencia.











Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México






































































Peso propio= 31,20 kg/m 31,20 x 3,40 = 106,08 ~ .106




## Cálculo Estructural




















# Cálculo Estructural


















CARGADEDISEÑO 531.56kgm²


## BAJADA DE CARGAS, NIVEL ESTACIONAMIENTO


	COLUMNA KS	
3.77	Losa de Entrepiso 5 Trabes Columnas	12.80 x 531.56 x 1 = 6 803.96 kg/m 7.17 x 101 x 1 = 724.17 kg/m 3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m 7 688.14 kg/m + 30% 2 208.44 9 994.58 kg/m
	Ac= 10 ton/m / 3 t	- 10 ton.
К6	COLUMNA KE	
	3Losa de Entrepiso Trabes Columnas	15.13 x 531.56 x 1 = 8 042 .50kg/m 7.85 x 101 x 1 = 792.85 kg/m 3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m 
		+ 30% 2 693.20 11 670.56 kg/m
	Ac= 12 ton/m / 3 to	12 ton.
К7	COLUMNA K7	
3,42	gLosa de Entrepiso Trabes - Columnas	18.21 x 531.56 x 1 = 9 679.70 kg/m 8.90 x 101 x 1 = 898.90kg/m 3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m
		10 720.61 kg/m + 30% 3 216.18
	Ac= 14 ton/m / 3 to	13 936.79 kg/m - 14 ton.
	COLUMNA K8	
K8 100 3 3,42		3.49 x 531.56 x 1 = 1 855.14 kg/m 4.42 x 101 x 1 = 446.42 kg/m 3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m
	Losa de Entrepiso Trabes	
	Losa de Entrepiso Trabes Columnas	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m 2 443.57 kg/m + 30% 733.07 3 176.64 kg/m - 3.17 ton.
	Losa de Entrepiso Trabes	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m 2 443.57 kg/m + 30% 733.07 3 176.64 kg/m - 3.17 ton.
	Losa de Entrepiso Trabes Columnas	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m 2 443.57 kg/m + 30% 733.07 3 176.64 kg/m - 3.17 ton.
	Losa de Entrepiso Trabes Columnas Ac= 3.17 ton/m / 3	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m - 20% 273.07 kg/m - 30% 273.07 kg/m - 3 176.04 kg/m - 3 176.04 kg/m - 3 176.00 kg/m - 3
	Losa de Entrepiso Trabes Columnas  Ac= 3.17 ton/m / 3	3.40 x 4.1.77 x 1 = 142.01 sigm - 244.57 sigm - 205. 733.07 sigm - 307. 733.07 sigm - 317.62
	Loss de Entrepiso Trabas Columnas  Ac= 3.17 ton/m / 3	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m - 20% - 733.07 kg/m - 30% - 733.07 kg/m - 30% - 733.07 kg/m - 3176.64 kg/m - 34.77 kg/m - 3
	Losa de Entrepiso Trabas Columnas  Ac= 3.17 ton/m / 3  NOCOLUMNAS  AC= 3.17 ton/m / 3  NOCOLUMNAS  AC= 3.17 ton/m / 3	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m - 3.01
	Loss de Entreptio Trabas Columnas  Ace 3.17 fontim / 3  NOCEL NOS TOPOSTORIO  ACE 3.17 fontim / 3  ACE 3.17 fontim	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 sigm
	Loss de Entreptio Columnas  Ace 3.17 boolin / 3  NUSSI LASS MASSI	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 kg/m - 20% 723.07 kg/m - 30% 723.07 kg/m
	Losa de Entreptio Trabas  Ace 3.17 Isolam / 3  NOTES LASS MESS LAS	3.40 x 41.77 x 1 = 142.01 sigm


SUMA DE CARGAS POR ELEMENTOS			
ELEMENTOS	CARGA/ TON.	CROQUIS ESQUEMÁTICO	
Elementos estructurales, incluye: Losas de Entrepiso, por cada nivel, Azotea, trabes y columnas de acero.	2 191.47 ton.	Azotea  3er Nivel  2do Nivel  1er Nivel  Planta Baja	
M uros de tablaroca	135 ton.	Muros Interiores  3er Nivel  2do Nivel  1er Nivel  Planta Baja	
M uros de tabique	108 ton.	Muros Exteriores  3er Nivel  2do Nivel  1er Nivel  Planta Baja	
M uros a crista la dos	7.32 ton.	Muros Acristalados Acristalados Sar Nivel Zdo Nivel 1 fer Nivel Pianta Baja	
D o m o	92 ton.	Domo	
Jardín	322 ton.	Jardin	
PESO TOTAL DE EDIFICIO	2 855.79 ton.	CIMENTACIÓN PROPUESTA: Cajón de cimentación Cálculo por compensación: psociáteracevadat=psociáteseduda peso del terreno = 6862 3m² sexencela > 2.53 (printidado > 1.3 ton., pseu vituarión) > 2.855, 60 ton. La candición 4 compensación (pseudado se comple el pseudado terreno es de 2.855, 80 ton y el pseudado se comple el pseudado terreno es de 2.855, 80 ton y el pseudado se comple el pseudado terreno es de 2.855, 80 ton y el pseudado se comple el pseudado terreno es de 2.855, 80 ton y el pseudado se comple el pseudado terreno es de 2.855, 80 ton y el pseudado de servicio de se de 2.855, 80 ton y el pseudado de servicio de ser	



































Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México





























































































# RECUBRIMIENTOS


































## LBAÑILERÍA








Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México














### H PROYE(







## Perspectivas del Proyecto





## Perspectivas del Proyecto



## MEMORIAS DESCRIPTIVAS







Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México







Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

### Memoria Descriptiva del Proyecto

La Unidad Médica de Detección y Diagnóstico en el Centro Histórico se ubica en la calle de República de Cuba # 21 y 22. El proyecto está planteado en cinco niveles comenzando con un sótano, la planta baja, primer nivel, segundo y tercer nivel; las actividades de la Unidad Médica se distribuyen en 3 cuerpos: el primero alberga la cafetería y la farmacia, estos dos locales conforman la fachada principal.

El segundo cuerpo alberga los consultorios, general y de especialidades donde se realizara el diagnóstico del paciente, que no seria posible sin la detección oportuna de cualquier posible padecimiento en el área de análisis clínicos que se aloja en el tercer cuerpo de esta propuesta.

La planta de estacionamiento se localiza en el sótano del edificio, cuenta con 20 cajones de estacionamiento, una rampa de acceso con una pendiente del 13% y un desarrollo de rampa de 20.69 mts. En esta misma planta se encuentran las bodegas, cuarto de máquinas, subestación eléctrica, la cocina de la cafetería, el almacén de la farmacia, cuarto de desechos tóxicos, cuarto de basura, cisterna, elevador y escaleras que comunican con el siguiente nivel, es decir la planta baja donde se localiza el acceso vehicular y peatonal; aun lado de estos dos accesos se ubican la farmacia y la cafetería, en la parte trasera del terreno se desarrolla la Unidad Médica, una plaza de acceso sirve de vestíbulo exterior para acceder a la recepción, sala de espera de la Unidad. En esta misma planta se encuentran dos consultorios- general y dental, así como toma de muestra sanguínea, ginecológica y ultrasonido, un elevador y escaleras que comunican al siguiente nivel donde se ubican los consultorios de Pediatría, Geriatría, Traumatología, Ginecología, una sala de espera para los consultorios así como dos ultrasonidos y un cuarto de Colposcopía.

Nuevamente un elevador y unas escaleras comunican al segundo nivel; en esta planta se cuenta con un comedor de empleados, Salón de usos

múltiples, los estudios de Ortopantografía, Mamografía, Electroencefalografía, Densitometría.

Electrocardiografía, Ultrasonido y el laboratorio con su área de hematología, química clínica y microbiología, una sala de descanso para empleados, unas escaleras que comunican con el último nivel, el cual cuenta con siguientes estudios: los Espirometría, Audiometría, Tomografía, captura radiografías, Sala de rayos x, así como las Oficinas administrativas correspondientes los responsables del laboratorio. Consulta externa, especialidades y Dirección.









### Memoria Descriptiva de la Estructura

### SUBESTRUCTURA Cimentación

De acuerdo con la clasificación de suelos en el D.F, existen tres tipos de suelo; lomerío, transición y lacustre. Por la ubicación del terreno este último se encuentra dentro de los límites del suelo tipo lacustre o de lago.

La cimentación que propongo es el resultado del análisis de cargas vivas y muertas presentes en el edificio que están siendo transmitidas al suelo así como la capacidad de carga del suelo para soportarlas.

Tomando en cuenta que el terreno tiene una alta compresibilidad y una baja resistencia, adopte el sistema de cimentación compensada total con el objetivo de desplantar el cimiento en este caso el cajón de cimentación en un estrato profundo y resistente que sea capaz de soportar sobradamente al edificio el cual se moverá de acuerdo a los asentamientos que tenga el cimiento.

Para diseñar correctamente una cimentación compensada se toman en cuenta tres elementos: primero hay que calcular la profundidad de desplante del cimiento, la cual se relaciona directamente con el peso de tierra excavada que deberá ser igual al peso de la estructura.

En este caso el peso total del edificio fue de 2, 855.79 ton, el resultado de multiplicar área excavada (868.23m2) x la profundidad (2.53) x el peso volumétrico del terreno (1.3 ton) fue de 2, 855.60 ton, la condición de compensación se cumple.

Por la altura que presenta el cajón de cimentación, será utilizado como sótano para estacionamiento. Los muros de contención serán mixtos: de concreto armado f´c= 250 ka/cm2 con impermeabilizante integral al 2%

colado en una sola pieza con espesor de 25 cm. Aun lado de este se colocará un muro de tabique rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm, asentado con mortero arena proporción 1:5 espesor 14 cm, 1 cara aplanado + acabado, un espacio vacío entre ellos de 10cm dando un espesor total de 50 cm.

La losa de cimentación tendrá un espesor de 20 a 25 cm, concreto f´c= 250 kg/cm2 armada con varillas de 5/8" 1@16 cm, traslapes @ 35 cms, incluye contratrabes de concreto f¨c= 250 kg/cm2, armadas con 9 varillas de 5/16" y 2 varillas de ½", estribos de ¼" 5 @ 15 cm.









### Memoria Descriptiva de la Estructura

### **SUPERESTRUCTURA**

La superestructura del edificio consta de columnas y trabes de acero con el fin de aligerar el peso propio de la estructura físicamente y visualmente, permitiendo tener claros de hasta 7.50 mts.

Las columnas y trabes están diseñadas de acuerdo al peso que van a cargar y transmitir a la subestructura tomando en cuenta la distribución de áreas tributarias y eligiendo el área tributaria mayor (H5) en la cual los elementos estructurales presentan mayor esfuerzo. La sección de vigueta IPR fue de 18" x 11" y la columna de 10" x 5  $^{3}$ /4 ".

COLUMNAS: Las columnas están distribuidas en una retícula de 3.75 x 3.75, los claros que salvan son de 7.50 mts. La sección de cada columna según el diseño estructural es de 10" x 5 ¾" tienen una altura de 3.50 mts, algunas de ellas quedaron ocultas entre muros de tablaroca para que la volumetría del edificio se percibiera continua.

TRABES: Las viguetas son IPR y de acuerdo al cálculo estructural son de 18" x 11", la unión entre ellas y hacia la columna es a base de ángulos soldados y atornillados.

LOSAS: Las losas son de losacero marca Romsa calibre 18, con una capa de compresión de concreto de 2400 kg/cm2 espesor de 8.25 cm., malla electrosoldada de 6 x 6 calibre 4/4, el acabado final en los consultorios es piso laminado marca Terza con un espesor de 12 mm.









### Memoria Descriptiva del Proyecto de Instalación Hidráulica

El sistema de abastecimiento de agua para la Unidad Médica será combinado; es decir se adoptará un sistema por presión y por gravedad, cuando la presión que se tiene en la red general para el abastecimiento de agua fría no es la suficiente para llegue a los tinacos o tanques elevados, como consecuencia de la altura del edificio entrara en funcionamiento el equipo de bombeo de la cisterna. Las bombas detectarán la diferencia de presión del agua que al disminuir las hará trabajar, ellas surtirán de agua necesaria a los tanques elevados.

No considere almacenamiento de agua contra incendio por ser un edificio de riesgo menor de acuerdo a la clasificación que hace el Reglamento de Construcciones en el Distrito Federal en sus Art. 117 donde se especifica que los edificios de hasta 25 mts de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3, 000 m2 son edificaciones de riesgo menor por lo que se contara solo con extintores en cada nivel.

Para cumplir con la dotación diaria requerida en la Unidad Médica que es de 7 087.71 litros, propongo dos tinacos de 2500 litros y dos tinacos de 1100 litros, dando como suma total 7 200 litros.


3.HIGIENE, SERVIC	IOS Y ACONDICIONAMIEN	NTO AMBIENTAL	
TIPODEEDHOADÓN	LOOAL	DOTAGÓNMÍNIMA Enlitros)	REQUERMENIOESDE
Centros de Salud	Servicios de Salud a usuarios internos	250 L/consultorio/día	1500 L
Alimentos y Bebidas	Cafés, restaurantes, bares etc.	12 L/comensal/día	696 L
Espacios Abiertos	Jardines y Parques	5L/m²/día	2333.35 L
Centros de trabajo	Farmacia, Cafetería, Unidad Médica	40 L/trabajador/día	1600 L
Estacionamientos	Estacionamiento	2L/m²/día	958 L
Suma Total de Dotación			7 087.71 L/día

### DISEÑO DE CISTERNA

Volumen requerido = dotación total + reserva

7 087 L/día + 7 087 L/día = 14 174 litros

$$A = \frac{14.17}{2.50} = \sqrt{5.66} = 2.37$$



El agua caliente se generará por medio de una caldera que funciona con diésel; el agua se distribuirá por medio de tuberías de cobre tipo "m" con conexiones y válvulas de cobre fundido soldadas.









### Memoria Descriptiva del Proyecto de Instalación Sanitaria

El criterio de instalación sanitaria propone un eje central de servicios para minimizar los tramos de tuberías y facilitar su mantenimiento.

El desalojo de las aguas servidas o aguas negras se enviara al colector de la red de drenaje; los ramales son de albañal de concreto con un diámetro de 20 cm. y registros a cada 10 mts de distancia con una pendiente del 2% para el desalojo eficiente.

Las aguas pluviales una vez que son captadas de las bajadas localizadas en cada azotea son llevadas y almacenadas en una cisterna de aguas pluviales para utilizarlas en riego, aseo de áreas exteriores y recarga de los mantos freáticos.

### Memoria Descriptiva del Proyecto de Instalación Eléctrica

La instalación eléctrica comienza su recorrido desde que llega a la acometida desplazándose a la subestación eléctrica ubicada en el cuarto de máquinas, a través de tableros de control y distribución se da servicio a las diferentes áreas. La energía eléctrica se distribuye a través de tuberías conduit.

Una planta de emergencia ayudará a que el servicio de alumbrado sea continuo por medio de circuitos de emergencia que tienen 3 horas de servicio arrancarán en el corte de energía y pararan automáticamente restableciendo el alumbrado. La iluminación en algunos espacios será alumbrado general indirecto y en otros alumbrado general localizado utilizando lámparas fluorescentes e incandescentes.

Las luminarias propuestas para consultorios son de tipo incandescente para iluminar espacios localizados y los restantes fluorescentes, cabe destacar que los focos utilizados son ahorradores justamente para economizar el servicio.

Por medio del método del Lumen, y tomando en cuenta el número de luxes recomendados para cada espacio por el Reglamento de Construcciones, calculé el número de luminarias que necesita un local a continuación el resumen por local (ver en planos).

SALA DE ESPERA 20 luminarias **CONSULTORIOS 6 luminairas** LABORATORIOS Y SALAS DE ANÁLISIS 15 luminarias **RESTAURANTE 23 Juminarias** COCINAS 6 luminarias ESTACIONAMIENTO 15 luminarias ALMACÉN 3 luminarias RECEPCIÓN DE RECETAS 2 luminarias **ESTANTERIAS 4 Juminarias** OFICINAS 5 luminarias CUARTOS DE BAÑO 2 luminairas CIRCULACIONES **ESPACIOS** ΕN **ABIERTOS 14 luminarias CIRCULACIONES** FN **FSTACIONAMIENTOS 27 luminarias** 









### Memoria Descriptiva del Proyecto de Aire Acondicionado

El sistema de aire acondicionado propuesto para la Unidad Médica consiste en la colocación de unidades fan and coil porque manejan un tipo mixto de climatización, y ahorran espacio.

Contiene una unidad evaporadora con central térmica donde se calienta o enfría el agua, dicha unidad se ubicara en la cubierta del edificio.

Una vez que el agua es calentada o enfriada corre por las tuberías hasta las unidades individuales, denominadas fan and coil, estas unidades individuales están localizadas en cada espacio a acondicionar de la Unidad Médica, el aire allí es impulsado por un ventilador al local a través de un filtro de este modo cuando el aire se enfría es llevado al ambiente transmitiendo el calor al agua que retorna siguiendo el circuito.



# CAPÍTULO XIV









### Factibilidad Financiera

El costo de Unidad de la Médica es un costo paramétrico y aproximado, consistió en obtener el costo por metro cuadrado de construcción de las áreas principales que comprenden la Unidad; los precios se basaron en el catálogo de costos de edificación BIMSA reports febrero 2008.

El desglose de áreas es el siguiente.

ÁREA	SUPERFICIE CONSTRUIDA EN M²	COSTO DIRECTO POR M²	TOTAL
Local Oficinas	46.93m²	8291.00	\$33903663
Cafetería	155.74m²	8931.28	\$1390957.54
Farmacia	39.94m²	7377.11	\$294641.77
Consultorios, circulaciones, área exterior, laboratorio de análisis	137525m²	981568	\$1349901392
Estacionamiento	475.94m²	7061.09	\$3300655.17
Bodegas	54.62m²	401649	\$219330.68
Cuarto de máquinas y cisternas	54.84m²	2931.43	\$160759.62
	SUMA TOTAL		\$19,314,505.33

El proyecto de la Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico formara parte del programa de "Rescate del Centro Histórico", convenio firmado por el comité ejecutivo, el gobierno federal y el gobierno local. Por lo tanto es factible el financiamiento que esta organización proporcione al proyecto.

Capítulo XIII. Factibilidad financiera



### IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA Unidad Médica de detección, diagnóstico y control e n de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México Partida/Concepto Elementos Porcentaje % Subtotal \$/M2 A1.Excavación, A2.Losa de A. CIMENTACIÓN cimentación 18.46% 4,481,937.03 4,985.08 **B1.** Losas y entrepisos, **B2.** Trabes y B. SUPERESTRUCTURA columnas, B3. Escaleras 44.00% 10,668,294.32 5,983.34 C1. Fachadas, C2. Puertas y C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL Ventanas, C3. Colindancias 8.16% 2.933.90 1,985,431.00 D1. Tragaluces, D2. Azoteas e D. TECHOS Impermeabilización 7.80% 1,893,622.31 4,971.05 E1. Muros, E2. Acabados, E3. E. CONSTRUCCIÓN INTERIOR Cancelería y mamparas 7.78% 1,889,552.64 288.17 F1. Instalación hidrosanitaria, F2. Instalación de aire acondicionado, F. SISTEMAS MECÁNICOS F3. Transportación vertical 9.11% 2,211,947.25 1,240.58 G1. Instalación eléctrica e iluminación, **G2.** Sonido y comunicaciones, G3. Equipos G. SISTEMAS ELÉCTRICOS diversos 4.28% 1,041,028.33 583.86 H. OBRAS EXTERIORES H1. Elementos exteriores 0.41% 99,995.22 179.20 **TOTAL** 100.00% 24.271.808.10 \$ 21,165,18



	1. P	RESUPUESTO BASE, relación mínimo	de con	ceptos	a realiza	ar	
	Unidad M	Aédica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, c		citantes en el C		a Ciudad de Méxic	
	Clave	Partida/Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	
	A. CIA	MENTACIÓN					
	A1.EXC	CAVACIÓN					
1	A1. 1.01	Excavación con máquina en un tipo de terreno clase III con una profundidad de 3 mts., incluye: afloje, extracción, amacice y limpieza de plantilla y taludes, carga a camión o a un lado de la zanja, acarreo a 10.00 mts	2,832.09	m³	249.67	707,087.91	
	A2. CIA	MENTACIÓN					
2	A2. 1.01	Losa de cimentación de 20 a 25 cm de espesor, concreto f´c= 250 kg/cm2, armada con varillas de 5/8" 1@16cm, traslapes a 35 cm, incluye contratrabes de concreto f´c= 250 kg/cm2, armadas con 7 varillas de 5/16" y 2 varillas de 1/2", estribos de 1/4" 5@15cm, tambien incluye trazo, plantilla, cimbra relleno y acarreos.	899.07	$m^2$	1,508.66	1,356,390.95	
3	A2. 1.02	Muro de cimentación, de concreto armado f´c= 250 kg/cm2 con impermeabilizante integral al 2% colado en una sola pieza espesor 25 cm y una altura de 3.0 m.	373.14	m	5,566.80	2,077,195.75	
4	A2. 1.03	Muro de tabique rojo recocido 5 x 11.5 x 23 cm asentado con mortero- arena proporción 1:5 espesor 14 cm, 1 cara aplanado + acabado incluye dalas y castillos.	362.91	m²	940.35	341,262.42	
					Subtotal	4,481,937.03	
	B. SUP	ERESTRUCTURA					
	B1. LOS	AS Y ENTREPISOS					
5	B1. 1.01	Suministro y colocación de sistema de entrepiso a base de Losacero Romsa, sección QL-99-M62 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto f°c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 - 4/4, incluye habilitado, andamiaje, montaje hasta 25m de altura con grua, sujeción de pernos de cortante 19 mm, desperdicios, cortes, acarreos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,692.82	$m^2$	3,206.58	5,428,162.76	
6	B1. 1.02	Rampa de concreto f'c= 150kg/cm2, espesor 10cm, con un ancho de 5.27 mts, un desarrollo de 20.69 mts y una pendiente del 13%, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	84.96	$m^2$	248.72	21,131.25	
		BES Y COLUMNAS					
7	B2. 1.01	Columna de acero OC, diámetro de 10.92", espesor de pared de 2.54" y un peso de 41.77 kg/m	408.40	m	1,257.66	513,628.34	
	]						



	1 P	RESUPUESTO BASE, relación mínimo	ı de con	cento	s a realiza	ar		
	1.1	RESSI SESIO BASE, ICIACISTI IIIIIIIII	rac con	ССРІО	o realize	41		
	Unidad A	Nédica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, ca	rónicas y discapac	citantes en el C	Centro Histórico de la	ı Ciudad de Méxic	0	
	Clave	Partida/Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe		
		ERESTRUCTURA						
	B2. TRA	BES Y COLUMNAS						
8	B2. 1.02	Trabe de acero IPR 18" X 11", peralte de 18.56", ancho de 11.20", espesor de 0.68" y un alma de 0.44".	1,542.76	m	2,239.42	3,454,887.60		
	02.1.00	Protección de columnas y viguetas contra incendio, a base de aplicación de mortero vermiculita marca Ignitor producto Protecflam, que contiene aireante, espesante y retardante de fraguado aplicado manualmente, una vez que se amasa con agua y posteriorment	1,951.16	m	629.08	1,227,435.73		
	B3. ESC	ALERAS						
10		Rampa de escalera de concreto f´c= 200 kg/cm2, 15 cm de espesor, incluye: cimbra común, habilitado de 95 kg de acero de 3/8" x m3 de concreto.	42.00	m²	488.90	20,533.80		
11	B3. 1.02	Escalones 30cm de huella x 17cm de peralte, forjados con concreto f'c= 100 kg/cm2, incluye acarreos a primera estación ubicada a 20mts	37.80	m	66.53 Subtotal	2,514.83		
	C CII	BIERTA EXTERIOR VERTICAL			30010101	10,668,294.32		
		CHADAS						
12	C1. 1.01	Fachada integral de perfil de aluminio, color blanco, con cristal 6 mm de espesor con aplicación de filtro especial montada sobre estructura de acero.	574.45	m²	2,315.56	1,330,173.44		
	C2. PUE	ertas y ventanas						
13	C2. 1.01	Puerta de aluminio batiente marca Eleganza, color blanco, con cristal 6mm, con pivotes de aluminio, bisagras de zinc, manijas de aluminio de seguridad, tornillería oculta.	30.00	pza	7,165.00	214,950.00		
14	C2.1.02	Portón plegable de chapa de acero galvanizado espesor 5.2 cm, cuenta con 4 puertas tipo cobells o similar, esto es 4 paneles sandwich de 5.2 cm de espesor con chapa de acero galvanizado y lacado, bisagras de acero, premarco preparado para insertar los ele	1.00	pza	9,183.82	9,183.82		
15	C2.1.03	Puerta de madera para consultorio, modelo mediterraneo, madera de tzalám de 4.4 cms de espesor, ancho de 0.91mts y altura de 2.13 mts, incluye cerradura y accesorios	39.00	pza	6,542.25	255,147.75		
							-	



	T T			1 1			1	
1 D	DECUDUECTO DACE volución mánimo				717			
1. P	RESUPUESIO BASE, relacion minima	i de con	cepios	s a realiza	ar			
Unidad A	Mádica do dotocción, diganáctico y control do enformedados infecciosas, c		itantes en el C	`antro Histórico do k	r Ciudad de Mévic			
Clave		Cantidad	Unidad	Precio Unitario				
C3.1.01	Barda de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mts, asentado con mezcla de mortero-arena 1:5 juntas de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y pintura	102.27	m	1,720.70	175,975.99			
				Subtotal	1,985,431.00			
D. TEC	CHOS							
D1.1.01	Tragaluz de vidrio templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos para evitar filos muertos, montado en aluminio.	96.88	m <sup>2</sup>	5,889.24	570,549.57			
D2. AZO	OTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN							
D2.1.01	Suministro y colocación de Losacero Romsa para techo, sección QL-99-M62 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto f"c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 - 4/4, incluye habilitado, andamiaje, montaje hasta 25m de altura con grua, sujeción de pernos de cortante 19 mm, desperdicios, cortes, acarreos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	380.93	$m^2$	3,206.58	1,221,482.52			
D2.1.02	Impermeabilización de azotea con producto Acriton Impermeable 4x4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas acrilicas, aplicado a 3 manos: limpieza, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grietas y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.	380.93	m²	266.69 Subtotal	101,590.22 1,893,622.31			
E. CO	NSTRUCCIÓN INTERIOR							
								1
	Muro divisorio de tablaroca sheetrock de espesor 9.53 cm, ubicado en consultorios. Incluye panel de yeso marca tablaroca, canal de amarre calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, poste metálico calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, compuesto redimix para juntas, perfacinta refuerzo para juntas, tornillo cabeza corneta tipo S de 25 mm, taquete mariposa 3/16,		$m^2$					
	Clave C. CU C3. CC C3.1.01 D. TEC D1. TRA D1.1.01 D2. AZC D2.1.01	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, of Clave Partida/Concepto  C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COLINDANCIAS  Barda de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mts, asentado con mezcla de mortero-arena 1:5 juntas de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y pintura  D. TECHOS  D1. TRAGALUCES  Tragaluz de vidrio templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos para evitar filos muertos, montado en aluminio.  D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministro y colocación de Losacero Romsa para techo, sección QL-99-M62 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto f°c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 - 4/4, incluye habilitado, andamiaje, montaje hasta 25m de altura con grua, sujeción de pernos de cortante 19 mm, desperdicios, cortes, acarreos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución.  Impermeabilización de azotea con producto Acriton Impermeable 4x4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas acrillicas, aplicado a 3 manos: limpieza, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grietas y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.  E. CONSTRUCCIÓN INTERIOR  E1. MUROS  Muro divisorio de tablaroca sheetrock de espesor 9.53 cm, ubicado en consultorios, Incluye panel de yeso marca tablaroca, canal de amarre calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, poste metálico calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, compuesto redimix para juntas, perfacinta refuerzo para	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacion (Clave)  Partida/Concepto  C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COUNDANCIAS  Barda de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mts, asentado con mezcla de mortero-arena 1.5 juntas de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y pintura  D. TECHOS  D1. TRAGALUCES  Tragaluz de vidrio templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos para evitar filos muertos, montado en aluminio.  96.88  D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministro y colocación de Losacero Romsa para techo, sección QL-99-M62 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto f°c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosolada 6 x 6-4/4, incluye habilitado, andamiaje, montaje hasta 25m de altura con grua, sujeción de pemos de cortante 19 mm, desperdicios, cortes, acarreos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución.  Impermeabilización de azotea con producto Acriton Impermeable 4x4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas acrilicas, aplicado a 3 manos: impieza, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grietas y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.  E1. MUROS  Muro divisorio de tablaroca sheetrock de espesor 9.53 cm, ubicado en consultorios. Incluye panel de yeso marca tablaroca, canal de amarre calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, compuesto reclimix para juntas, perfacinta refuerzo para	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Cicave Partida/Concepto Cantidad Unidad Co. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COLINDANCIAS  Barda de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mts, asentado con mezcla de mortero-arena 1:5 juntas de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y pintura pintura de 2.20 mts, asentado con mezcla de mortero-arena 1:5 juntas de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y pintura 102.27 m  D. TECHOS  D1. TRAGALUCES  Tragaluz de vidrio templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos para evitar filos muertos, montado en aluminio. 96.88 m²  D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministra y colocación de Losacero Romsa para techo, sección QL-99-M62 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto f c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 - 4/4, incluye habilitado, andamiaje, montaje hasta 25m de altura con grua, sujeción de pemos de cortante 19 mm, desperdicios, cortes, acarresos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. 380.93 m²  Impermeabilización de azotea con producto Acriton Impermeable 4x4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas acrilicas, aplicado a 3 manos: limpieza, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grieta y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.  E. CONSTRUCCIÓN INTERIOR  E1. MUROS  Mura divisorio de tablaroca sheetrack de espesor 9.53 cm, ubicado en consultarios. Incluye panel de yeso marca tablaroca, canal de amarre calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, compuesto redimix para juntas, perfacinta refuerzo para de ancho, compuesto redimix para juntas, perfacinta refuerzo para	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de entermedades infecciosos, crónicos y discapacitarias en el Centro Histórico de IC.  Clave Partida/Concepto Contidad Unidad Precio Unitario  C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COUNDANCIAS  Barda de tobique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mts, asentado con mezcla de martero-arena 1.5 juntas de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y pintura 102.27 m 1,720.70  D. TECHOS  D. TECHOS  D. TRAGALUCES  Tragaluz de vidrio templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos por evidra filos muertos, montado en aluminio. 96.88 m² 5,889.24  D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministro y colocación de Losacero Romsa para techo, sección QL-99-M2 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto f c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosolada 6 x 6 - 4/4, incluye hobilitado, andamiaje, montaje hosta 25m de altura con grua, sujeción de pernos de cortante 19 mm, desperácios, cortes, acarreas, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución.  Impermeabilización de azotea con producto Acriton Impermeable 4/4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas acrilicas, aplicado a 3 manos: limpieza, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grietas y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.  E. CONSTRUCCIÓN INTERIOR  EL MUROS  Muro divisorio de tablaroca sheetrock de espesor 9.53 cm, ubicado en consultarios, incluye panel de yeso marca tablaroca, canal de amare calibre 26 ypsa 6.35cm de ancho, compuesto redirito para qua tratagra de acuta de	Clave Partida/Concepto Cantidad Unidad Precio Unitario Importe  C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COLINDANCIAS  Sanda de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mts, asentado con mezcla de mortero-arena 1.5 juntos de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y  1.5 juntos de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y  1.5 juntos de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y  1.7 m 1,720,70 175,975,99  D1. TRAGALUCES  Irragaluz de vidrío templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos para evitar filos muertos, montado en aluminio.  96,88 m² 5,889,24 570,549,57  D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministro y colocación de Losacero Romsa para techo, sección QL-99- M62 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto Fc = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 - 4/4, incluye habilitado, andamiaje, monteje hasta 25m de altura con grua, sujeción de pemos de cartante 19 mm, desperdicios, cortes, ocarreos, materiales, mano de obra especializado y todo lo necesario para su carrecta ejecución.  102.1.01 para su carrecta ejecución.  1030,93 m² 3,206,58 1,221,482,52  Impermeabilización de azotea con producto Acriton Impermeable 4x4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas cardilicas, aplicado a 3 manos: limpiezo, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.  102.1.02 impermeablización de azotea con producto Acriton Impermeable 4x4, 10 años de marca Fester, elaborado a base de resinas cardilicas, aplicado a 3 manos: limpiezo, primera mano, refuerzo de poliester, tratamiento de grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa impermeable.  102.1.02 impermeable.  102.1.03 impermeable.  102.1.03 impermeable.  102.1.04 impermeable.  102.1.05 impermeable.  102.1.06 impermeable.  102.1.07 impermeable.  102.1.08 impermeable.  102.1.08 impermeable.  102.1.09 impermeable.  103.1.09 impermeable.  103.1.09	Unidad Médica de delección diagnástica y control de enfermedades infecciosas crónicas y discapacitantes en el Centra Hátórica de la Cludad de México  Clave Partido/Concepto Canidad Unidad Precio Unitario Imporire  C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COUNDANCIAS  Barda de tablique de barra rojo recocida de \$x.11.5 x.23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 2.20 mis, asentado con mezcla de montero-orena 1:5 juntos de 1.5 cm de espesor, incluye dalas, castillos, aplanado y 102.27 m 1.720.70 175.975.99  D. TECHOS  D1. TRAGALUCES  Tragatuz de vidito templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos  D1. TRAGALUCES  Tragatuz de vidito templado de 10 mm. de espesor, con cantos pulidos 96.88 m² 5.889.24 570.549.57  D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministro y colocación de Losacera Romsa para techo, sección QL-99-MA2 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto fi c = 250kg/cm2, espesor 8.25 cm, reforado con malla electrosoldada 6 x 6 4/41, incliye habilitado, andomígie, monteja basta 25 m de altura con gruo, sujeción de persos de cartante 19 mm, desperációs, cortes, correos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcto ejecución.  D2.1.01 procesor de morco Testa, electrorado a base de resinas concritos, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcto ejecución.  D2.1.02 impermedablic. Segunda capa de impermedable, leccara capa de oncores colibres 24 ysas 6.35cm de ancho, poste metálico calibre 24 ysas 6.35cm de	Unidad Médica de delección, diagnástico y control de enfermedades infeccions, cránico y discapacitantes en el Centre Hitiática de la Ciudad de México  C. CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL  C3. COUNDANCIAS  Barda de tablique de barro rejo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm de 14 cm de espesor y una altura de 220 mis, saentado con mezica de mortero-arena 15 juntos de 1.5 cm de espesor, incluye dalos, casillios, aplanado y 102.27 m 1,720.70 175,975.99 inhutra 1,720.70 175,975.99 Subbtotal 1,985,431.00  D. TECHOS  D1. TRAGALUCES  Tragatuz de vidrio templado de 10 mm. de espesor, con contros pulidos pora evitor filos muertos, montado en aluminio. 96.88 m² 5,889.24 570,549.57 D2. AZOTEAS E IMPERMEABILIZACIÓN  Suministro y colocación de losacero Romsa para techo, sección Q1.99-M22 calibre 18 con una capa de comprensión de concreto fr.e = 230kg/cm², espesos (25 sc.m., eforzado con malto electroscoldada á x 6-44, incluye hobilitado, andamicje, montoje hasta 25m de altura con gruo. sujeción de penso de cortante 19 mm. despecificios, cortes. accarreos, maleriales, mano de obra especializada y todo lo necesario para. Superior de monto de controle de controle de grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa grietos y fisuras, segunda capa de impermeable, tercera capa colitos de tablaroca sheetrock de espesor 9.53 cm., ubicado en consultarios, incluye panel de yeso marca tablaroca, canal de anarca calibra de accidente 19 ma. Para de anarca de carba en enconsultarios, portente reference para de accidente 19 marca de anarca calibra enconsultarios, necluye panel de yeso marca tablaroca, canal de anarca calibra enconsultarios, perfecital reflexivos para de accidente 19 marca de accidente 19 marca de accidente 19 marca de accide

## 1. PRESUPUESTO BASE, relación mínima de conceptos a realizar

Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

	Clave	Partida/Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	
	E. CO	NSTRUCCIÓN INTERIOR					
	E2. AC.	ABADOS					
21	E2. 1.01	Aplanado fino en muros mortero cemento-arena proporción 1:3, 2.5 cm de espesor, hasta 3.00 m de altura, incluye: pulido con plana, acarreos, y pintura vinimex easy clean color verde estepa 865 de comex, incluye sellador y dos manos de pintura.	3,349.65	m²	216.38	724,797.27	
22	E2.1.02	Platón armstrong cirrus square layin, dimensiones 60 x 60 x 1.9 cm de espesor, garantía de 15 años, con sistema prelude de suspensión de te oculta	1,196.24	m²	117.06	140,031.85	
23	E2.1.03	Piso laminado marca terza de 12 mm de espesor, para consultorios, lake bodensee cherry, medida de panel 0.188 x 1.375 m.	278.44	m²	253.05	70,459.24	
24	E2.1.04	Piso de loseta de cerámica marca Daltile, para salas de espera y pasillos, modelo sandy ridge color beige, dimensiones de 30 x 30 cm y espesor de 7.9 mm, asentado con adhesivo, incluye corte, colocación del piso y aplicación de boquillas.	835.03	$m^2$	342.38	285,897.57	
25	E2.1.05	Piso de loseta de cerámica apariencia de piedra natural, marca Daltile, para terraza y plaza de acceso, modelo african slate color tugela verde, dimensiones de 30 x 30 cm y espesor de 7.9 mm, asentado con adhesivo, incluye corte, colocación del piso con combinación de cenefa y aplicación de boquillas.	148.97	m²	317.99	47,370.97	
26	E2.1.06	Barandal de acero inoxidable para colocar 3 barandas intermedias con pasamanos de acero inoxidable	48.19	m	1,693.89	81,628.56	
	E3. CA	NCELERÍA Y MAMPARAS					
27	E3. 1.01	Mamparas para sanitarios, marca sanimodul fabricadas con plástico laminado con una altura de 2.10 m, cuentan con una estructura tubular galvanizada calibre 20, electrosoldada a la cual se adhieren dos piezas de MDF de 3 mm y plástico laminado color arena, molduras perimetrales de acero inoxidable.	13.00	pza	2,519.16 Subtotal	32,749.08 1.889.552.64	
		1			20010101	1 887 22/64	



1. Pl	RESUPUESTO BASE, relación mínima d	le conce	eptos a	realizar		
Unidad A	Aédica de detección, diganóstico y control de enfermedades infecciosas, crónic	as v discapacitan	tes en el Centro	Histórico de la Ciur	dad de México	
Clave	Partida/Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	
F. SIST	EMAS MECÁNICOS					
F1. INST	ALACIONES HIDROSANITARIAS					
	Paquete hidrosanitario, para oficinas administrativas, incluye lavabo de vidrio templado, espejo biselado, mesa de aluminio color plata de 80 x 42 x 75 cm, mezcladora acabado cromado, sanitario alargado palermo color hueso, marca lamosa, con sistema para ahorrar agua dual flush, trampa oculta, máxima capacidad de desalojo.	4.00	pza	12,749.49	50,997.96	
	Paquete hidrosanitario, para uso de pacientes en área de estudios clínicos, incluye lavabo de encimera spacio lamosa color blanco, espejo biselado, mezcladora acabado cromado, sanitario velezza color blanco, marca lamosa, con sistema para ahorrar agua dual flush, trampa oculta, máxima capacidad de desalojo.	18.00	pza	10,693.54	192,483.72	
F1.1.03	Cisterna de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.	14.17	m³	733.35	10,391.57	
F1.1.04	Tinaco de plástico marca rotoplas o similar, con capacidad de 2,500 lts, incluye flotador, suministro, colocación y mano de obra de plomería.	3.00	pza	8,579.77	25,739.31	
F1.1.05	Coladera para azotea con cúpula conexión tubo 153 mm(6"), incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones.	13.00	pza	2,043.67	26,567.71	
	Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales de tubería de fierro fundido, fofo diámetro de 10 cm, con conexión al remate con la coladera de azotea, incluye soportería.	2.00	pza	384.10	768.20	
F2. INST	ALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		·			
F2.1.01	Unidad fan and coil marca Aux de México, modelo ALDU-(H) 18 a2/SH2, capacidad 18,000 circulación de aire 950 m3/h, dimensión 80 x 69 x 30 área de cobertura 16 a 21 m2	12.00	pza	4,780.67	57,368.04	
12.1.02		5.00	pza	41,973.16	209,865.80	
F3. TRAI	NSPORTACION					
	Elevador para personas con cuatro paradas, marca Decsel ascensores SA. de CV., modelo greco, frente y puertas de acero inoxidable, techo metálico, alumbrado fluorescente, piso antiderrapante, pasamanos, paredes forradas con paneles desmontables, acabados en acero inoxidable, espejos en color plomo.	1.00	pza	628,733.68	628,733.68	
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	F1.1.01  F1.1.02  F1.1.03  F1.1.04  F1.1.05  F2.1.01  F2.1.01  F3. TRA	Clave Partida/Concepto F1. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  Paquete hidrosanitario, para oficinas administrativas, incluye lavabo de vidrio templado, espejo biselado, mesa de aluminio color plata de 80 x 42 x 75 cm, mezcladora acabado cromado, sanitario alargado palemo color hueso, marca lamosa, con sistema para ahorrar agua dual flush, trampa oculta, máxima capacidad de desalojo.  Paquete hidrosanitario, para uso de pacientes en área de estudios clínicos, incluye lavabo de encimera spacio lamosa color blanco, espejo biselado, mezcladora acabado cromado, sanitario velezza color blanco, espejo biselado, mezcladora acabado cromado, sanitario velezza color blanco, máxima capacidad de desalojo.  Cisterna de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.  F1.1.02  Cisterna de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.  F1.1.04  Tinaco de plástico marca rotoplas o similar, con capacidad de 2.500 lts, incluye flotador, suministro, colocación y mano de obra de plomería.  Coladera para azotea con cúpula conexión tubo 153 mm(6"), incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones.  Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales de tubería de fierro fundido, fofo diámetro de 10 cm, con conexión al remate con la coladera de azotea, incluye soportería.  F2. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  Unidad fan and coil marca Aux de México, modelo ALDU-(H) 18 a2/SH2, capacidad 18.000 circulación de aire 950 m3/h, dimensión 80 x 69 x 30 área de cobertura 16 a 21 m2  Ventilador de inyección espiral de agua helada 15 ton. Fan and coil, marca chilled water.  F3. TRANSPORTACIÓN  Elevador para personas con cuatro paradas, marca Decsel ascensores SA. de CV., modelo greco, frente y puertas de accero inoxidable, techo metálico, alumbrado fluvorescente, piso antiderapante, pasamanos, paredes forradas con paneles desmontables, acabados en acero inoxidable, espejos en color	Inidad Médica de defección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitan Clave Partida/Concepto Cantidad  F. SISTEMAS MECÁNICOS F1. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  Paquete hidrosanitario, para oficinas administrativas, incluye lavabo de vidrio templado, espejo biselado, mesa de aluminio color plata de 80 x 42 x 75 cm, mezcladora acabado cromado, sanitario alargado palermo color hueso, marca lamosa, con sistema para ahorrar agua dual flush, trampa oculta, móxima capacidad de desdoljo.  Paquete hidrosanitario, para uso de pacientes en área de estudios clínicos, incluye lavabo de encimera spacio lamosa color blanco, espejo biselado, mezcladora acabado cromado, sanitario velezza color blanco, merca lamosa, con sistema para ahorrar agua dual flush, trampa oculta, máxima capacidad de desdoljo.  Cisterna de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.  11.1.03  Cisterna de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.  11.1.04  Tinaco de plástico marca rotoplas o similar, con capacidad de 2,500 lts, incluye flotador, suministro, colocación y mano de obra de plomería.  3.00  Coladera para azotea con cúpula conexión tubo 153 mm(6"), incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones.  3.11.05  Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales de tubería de fierro fundido, fofo diámetro de 10 cm, con conexión al remate con la coladera de azotea, incluye soportería.  2.00  F2. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  Unidad fan and coil marca Aux de México, modelo ALDU-(H) 18 a2/SH2, capacidad 18,000 circulación de aire 950 m3/h, dimensión 80 x 69 x 30 área de cobertura 16 a 21 m2  Ventilicador de inyección espiral de agua helada 15 ton. Fan and coil, marca chilled water.  5.00  Elevador para personas con cuatro paradas, marca Decsel ascensores SA. de CV., modelo greco, frente y puertas de acero inoxidable, espejos en color color paradas con	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Clave Partida/Concepto Cantidad Unidad F. SISTEMAS MECÁNICOS FI. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  Paquete hidrosanitario, para oficinas administrativas, incluye lavabo de vidrio templado, espejo biselado, mesa de aluminio color plata de 80 x 42 x 75 cm, mezcladara acabado cramado, sanitário alorgado polermo color hueso, marca lamosa, con sistema para ohorrar agua dual flush, trampa oculta, móxima capacidad de desolojo.  Paquete hidrosanitario, para uso de pacientes en área de estudios clínicos, incluye lavabo de encimera spacio lamosa color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara acabado cramado, sanitário velezza color blanco, espejo biselado, mezcladara de descilojo.  Cisterna de concreto armado, capacidada de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.  11.1.02 (cisterna de concreto armado, capacidada de 14.17 m3, incluye excavación, acarreos, mano de obra.  11.1.03 (cisterna de concreto armado, capacidada de 153 men de plomería.  21.1.04 (cisterna de concreto arcotoplas o similar, con capacidad de 2,500 lts, incluye flatador, suministro, colocación y mano de obra de plomería.  21.1.05 (coladera para azotea con cúpula conexión tubo 153 mm(f²), incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a los especificaciones.  21.1.1.05 (coladera para azotea con cúpula conexión tubo 153 mm (f²), incluye mano de o	Clave Partida/Concepto Cantidad Unidad Precio Unitario F. SISTMAS MECANICOS F1. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  Paquete hidrosanitario, para oficinas administrativas, incluye lavabo de vidrio templado, espejo biselado, mesa de aluminio color plata de 80 x 42 x 75 cm, mezcladora acabado cromado, sanitario alargado polemno color hueso, marca (lamosa, com sistema para admorar agua dual flush, trampa oculta, máxima capacidad de desalojo.  Paquete hidrosanitario, para uso de pocientes en área de estudios clínicos, incluye lavabo de encimera spacio lamosa codor blanco, espejo biselado, mezcladora acabado cromado, sanitario veleza color blanco, marca lamosa, con sistema para admorar agua dual flush, trampa oculta, máxima capacidad de desalojo.  Cistema de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación.  E1,1,03 acarreos, mano de obra.  Cistema de concreto armado, capacidad de 14.17 m3, incluye excavación.  11,17 m³ 73,3,35  Tinaco de plástico marca rotoplas o similar, con capacidad de 2,500 lts, incluye flotador, suministro, colocacción y mano de obra de plomería.  Coladera para azotea con cúpula conexión tubo 153 mm (6°), incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones.  Suministro e instalación de bajada de aguas pluviales de tubería de fierro funcido, foto diómetro de 10 cm, con conexión al remate con la coladera de azotea, incluye soportería.  2.00 pza 384.10  P2. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIÓNADO  Unidad fan and coil marca Aux de México, modelo ALDU-(H) 18 a2/SH2, capacidad la invección espiral de agua helada 15 ton. Fan and coil, marca colector a la reportación de aire 950 m3/h, dimensión 80 x 69 x 30 área de correctiva 16 a 21 m2  12.10 de coertura 16 a 2	Clave Partida/Concepto Cambro Cambro Cambro Halafaca de alección, diagnóstico y control de enfermedades infeccioras, crónicar y discapacitantes en el Centro Haláfaca de la Ciudad de México Cambro Ca



	<u> 1. P</u>	RESUPUESTO BASE, relación mínima d	le conce	eptos a	realizar		
	Unidad I	Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónic	as v discapacitant	es en el Centro	Histórico de la Ciud	lad de México	
	Clave	Partida/Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	
	F. SIST	EMAS MECÁNICOS					
	F3. TRA	NSPORTACIÓN					
37	F3.1.01	Elevador tipo doméstico, marca Decsel ascensores SA. de CV., modelo comfort, con capacidad de 3 personas o 210 kg, con un área interior de 1 m2 para dar servicio a laboratorio de análisis clínicos y cocina de cafetería.	2.00	pza	504,515.63	1,009,031.26	
	0.010	TELLA A DELÉCTRICA A			Subtotal	2,211,947.25	
		TEMAS ELÉCTRICOS					
	GI.INS	STALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN					
38	G1.1.01	Suministro e instalación de lamparas fluorescentes compactas ahorradoras de energía, tipo spot para empotrar con aro antideslumbrante, marca osram línea dulux 42 watts, acabado cálido.	175.00	pza	269.30	47,127.50	
39	G1.1.02	Suministro e instalación de lámparas incandescentes ahorradoras de energía, tipo spot para empotrar con aro difusor, marca osram línea capsylite par 38, 45 watts.	91.00	pza	160.42	14,598.22	
40	G1.1.03	Acometida électrica según normas de CFE, incluye material eléctrico según especificaciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	1.00	pza	53,825.80	53,825.80	
41	G1.1.04	Suministro y colocación de tablero de distribución, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1.00	pza	40,007.05	40,007.05	
42	G1.1.05	Salida de contacto, para alojar placa con 2 contactos marca bticino, incluye materiales y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	83.00	sal	201.92	16,759.36	
	G2. SC	NIDO Y COMUNICACIONES					
43	G2.1.01	Suministro e instalación de sistema de intercomunicación telefónica, incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	32.00	pza	16,558.14	529,860.48	
44		Suministro e instalación de t.v. satélite y canales incluye antenas, receptores, codificadores, monitor y salidas.	8.00	sal	4,173.48	33,387.84	
	G3. EG	UIPOS DIVERSOS					
45	G3.1.01	Suministro e instalación de caldera myrggo modelo dry back, 20 hp´s con una altura de 1.51 mts, quemadores de alta tenología, combustión limpia.	1.00	pza	69,384.50	69,384.50	



	Clave	Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónico Partida/Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	
		TEMAS ELÉCTRICOS					
		UIPOS DIVERSOS					
46		Suministro e instalación de transformador tipo pedestal marca AIMSA, 24 kva, incluye materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1.00	pza	32,959.86	32,959.86	
47		Suministro e instalación de planta de emergencia marca SELMEC, modelo 27 SC4B3.9-62 27 kw, incluye materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1.00	pza	203,117.72	203,117.72	
					Subtotal	1,041,028.33	
	H. OB	RAS EXTERIORES					
	H1. ELE	MENTOS EXTERIORES					
48		Suministro y colocación de pasto natural tipo alfombra San Agustín marca pastomex, incluye tendido de tierra vegetal en capas de 15 cm.	266.52	$m^2$	110.94	29,567.73	
49		Suministro y colocación de basurero modelo napoli, de lámina metálica perforada, altura 1.32 m, ancho 64 cm.	10.00	pza	481.67	4,816.70	
50	H1.1.03	Suministro y colocación de banca modelo Bari, de lámina perforada, colocación sobre el firme con 4 remaches, largo 1.60 m, altura 55 cm, ancho 70 cm.	8.00	pza	2,649.20	21,193.60	
51	H1.1.04	Limpieza durante y al final de la obra	1,572.29	m <sup>2</sup>	28.25	44,417.19	
					Subtotal	99,995.22	-
	000						
	COSI	TO TOTAL DE LA OBRA				24,271,808.10	

C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23  cara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]  S= Superficie por Construir  S= 1572.29 m²  S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S F.O= 1,000.00  F.O= Factor de la tabla de aranceles  d.O= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  F= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  F= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  F= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  F= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00				
Importe de Honorarios	CÁLCU	LO DE ARANCEL		
E   (S) (C) (F) (I)/100] [K]   H=   Importe de Honorarios   H=	d Médica de de	tección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, cróni	icas v discapacitantes er	n el Centro Histórico de la Ciudad de México
H= Importe de Honorarios S= Superficie Total por construir (m²) S= Superficie Total por construir (m²) C= Costo Unitario Estimado para la construcción \$/m² C= \$15,437,23  I= Factor Inflacionario (Referenciado por el Banco de México) F= 6.53 F= Factor para la Superficie por Construir F= 1.21  K= Factor Correspondiente a cada uno de los componentes K= 4  ara obtener C se utiliza la siguiente fórmula: C= Costo total de la Obra/Superficie por Construir  C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23  ara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]  S= Superficie por Construir S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S F.O= 1.28  d.O= Factor de la tabla de aranceles D= 10,000.00  F= Foctor de la tabla de aranceles D= 10,000.00  =F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437,23)(1.21)(6.53)/100)(4.0)		,		
Search   Superficie Total par construir (m²)   Search	[(S) (C) (	F) (I)/100] [K]		
C= Costo Unitario Estimado para la construcción \$/m²	= Importe	de Honorarios	H=	
Factor Inflacionario (Referenciado por el Banco de México)   F= 6.53     F= Factor para la Superficie por Construir   F= 1.21     K= Factor Correspondiente a cada uno de los componentes   K= 4     ara obtener C se utiliza la siguiente fórmula: C= Costo total de la Obra/Superficie por Construir     C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23     ara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]     S= Superficie por Construir   S= 1572.29 m²     S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S   S.O= 1.000.00     F.O= Factor de la tabla de aranceles   F.O= 1.28     d.O= Factor de la tabla de aranceles   D= 10.000.00     F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218     ara obtener H = Importe de honorarios     E [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100](4.0)	= Superfic	ie Total por construir (m²)	S=	1572.29 m <sup>2</sup>
F= Factor para la Superficie por Construir  K= Factor Correspondiente a cada uno de los componentes  K= 4  ara obtener C se utiliza la siguiente fórmula: C= Costo total de la Obra/Superficie por Construir  C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23  ara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]  S= Superficie por Construir  S= 1572.29 m²  S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S  F.O= Factor de la tabla de aranceles  G.O= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  EF.O - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100](4.0]	= Costo U	nitario Estimado para la construcción \$/m²	C=	\$15,437.23
K= Factor Correspondiente a cada uno de los componentes  K= 4  ara obtener C se utiliza la siguiente fórmula: C= Costo total de la Obra/Superficie por Construir  C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23  ara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]  S= Superficie por Construir  S= 1572.29 m²  S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S S.O= 1.000.00  F.O= Factor de la tabla de aranceles  G.O= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100](4.0]	: Factor I	nflacionario (Referenciado por el Banco de México)	F=	6.53
ara obtener C se utiliza la siguiente fórmula: C= Costo total de la Obra/Superficie por Construir  C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23  ara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]  S= Superficie por Construir  S= 1572.29 m²  S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S S.O= 1.000.00  F.O= Factor de la tabla de aranceles  G.O= Factor de la tabla de aranceles  D= 1.10  D= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  EF.0 - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100](4.0]	= Factor p	para la Superficie por Construir	F=	1.21
C= 24 271808.10/1 572.29 = 15 437.23    Cara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.O - [(S-S.O) (d.O)/D]   S= Superficie por Construir	= Factor (	Correspondiente a cada uno de los componentes	K=	4
Sample   Superficie   Sample   Sa	obtener C se	e utiliza la siguiente fórmula: C= Costo total de la Obr	ra/Superficie por Co	nstruir
ara obtener F se utiliza la siguiente fórmula: F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D]  S= Superficie por Construir S= 1572.29 m²  S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S S.O= 1,000.00  F.O= Factor de la tabla de aranceles F.O= 1.28  d.O= Factor de la tabla de aranceles d.O= 1.10  D= Factor de la tabla de aranceles D= 10,000.00  = F.O - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0}				
S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S  F.O= Factor de la tabla de aranceles  F.O= 1.28  d.O= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  F= F.O - [(S-S.O) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  Para obtener H = Importe de honorarios  H = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100](4.0]	= 24 2718	08.10/1 572.29 = 15 437.23		
S=       Superficie por Construir       S=       1572.29 m²         S.O=       Valor inmediatamente inferior al valor de S       S.O=       1,000.00         F.O=       Factor de la tabla de aranceles       F.O=       1.28         d.O=       Factor de la tabla de aranceles       d.O=       1.10         D=       Factor de la tabla de aranceles       D=       10,000.00         E=F.O-[(S-S.O) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218       ara obtener H = Importe de honorarios         = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0}       1.572.29				
S.O= Valor inmediatamente inferior al valor de S  F.O= Factor de la tabla de aranceles  d.O= Factor de la tabla de aranceles  D= 1.10  D= Factor de la tabla de aranceles  D= 10,000.00  FE.O- [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100](4.0]			<u> </u>	2
F.O= Factor de la tabla de aranceles F.O= 1.28  d.O= Factor de la tabla de aranceles d.O= 1.10  D= Factor de la tabla de aranceles D= 10,000.00  F= F.O - [(S-S.O) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  Para obtener H = Importe de honorarios  I = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]	= Superfic	ie por Construir	S=	1572.29 m²
d.O= Factor de la tabla de aranceles d.O= 1.10  D= Factor de la tabla de aranceles D= 10,000.00  E= F.O - [(S-S.O) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0}			S.O=	1,000.00
D= 10,000.00  = F.O - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]	<u> </u>		F.O=	1.28
F= F.0 - [(S-S.0) (d.O)/D] = F= 1.28 - [(1572.29-1000)(1.10)/10000] = 1.218  Para obtener H = Importe de honorarios  I = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]	)= Factor (	de la tabla de aranceles	d.O=	1.10
ara obtener H = Importe de honorarios  = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]	= Factor	de la tabla de aranceles	D=	10,000.00
Para obtener H = Importe de honorarios  I = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]	) [(CCO) (d.C	\/D1 = E= 1 20		
I = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]	- [(3-3.0) (d.C	[[13/2.27-1000][1.10]/10000] - 1.216		
H = [(1572.29)(15437.23)(1.21)(6.53)/100]{4.0]  H = [1917787.92][4.0] = 7 671 151.67	obtener H =	Importe de honorarios	1	
	1572.29)(1543	7 23)(1, 21)(6, 53)/100){4 0]		
1 = [1917787.92][4.0] = 7 671 151.67	2.2.2.7(10 10)		<del>                                      </del>	
	917787.92][4.0	ol) = 7 671 151.67		
H = \$ 7, 671, 151.67 s/IVA	7, 671, 151.67	s/IVA		



			İ
	3. PRESUPUESTO DE HONORARIOS PROFESIONA	ALES POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO	
	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedad	des infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México	
1	DISEÑO CONCEPTUAL 10%	\$767,115.17	
	Memoria Expositiva 15%	\$115,067.28	
	Croquis o Dibujos 75%	\$575,336.38	
	Estimación del costo de Obra 10%	\$/6,/11.52	
2	DISEÑO PRELIMINAR 25%	\$1,917,787.92	
	Memoria Justificativa 15%	\$287,668.19	
	Planos Correspondientes 75%	\$1,438,340.94	
	Presupuesto de Avance de la obra 10%	\$191,778.79	
3	DISEÑO BÁSICO 20%	\$1,534,230.33	
	Memoria Descriptiva 10%	\$153,423.03	
	Planos Correspondientes 75%	\$1,150,672.75	
	Presupuesto Global de la obra 15%	\$230,134.55	
4	DISEÑO PARA EDIFICACIÓN 45%	\$3,452,018.25	
	Memorias Técnicas 15%	\$517,802.74	
	Planos Correspondientes 55%	\$1,898,610.04	
	Catálogo de condiciones y especificaciones		
	técnicas 15%	\$517,802.74	
	Mediciones y cantidades de obra 15%	\$517,802.74	
	TOTAL (honorarios profesionales) s/IVA	\$7,671,151.67	
	TOTAL (nonoranos profesionales) \$/1VA	37,071,131.67	



	4. COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA	A			
	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermeda	Costo Mensual	% Aplicación		
	Descripción	Costo Mensual	% Aplicacion	Meses	Importe
	1. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS				
	1. 1. PERSONAL DE DIRECCIÓN				
1	Director General	\$42,000.00	30%	18	\$226,800.00
2	Secretaria de Director General	\$8,500.00	30%	18	\$45,900.00
3	Recepcionista	\$4,000.00	30%	18	\$21,600.00
	1.2. PERSONAL TÉCNICO	·			·
4	Jefe de Área de Construcción y Estructura	\$27,500.00	30%	18	\$148,500.00
5	Dibujante de Área de Construcción y Estructura	\$6,800.00	30%	12	\$24,480.00
6	Jefe de Área de Costos	\$22,500.00	30%	18	\$121,500.00
7	Auxiliar de Área de Costos	\$8,000.00	30%	12	\$28,800.00
8	Jefe de Área de Proyectos	\$25,500.00	30%	18	\$137,700.00
9	Proyectista	\$12,500.00	30%	18	\$67,500.00
10	Dibujante de Área de Proyectos	\$6,800.00	30%	12	\$24,480.00
11	Jefe de Área de Instalaciones	\$16,500.00	30%	18	\$89,100.00
12	Dibujante de Área de Instalaciones	\$6,800.00	30%	12	\$24,480.00
13	Secretaría Personal Técnico	\$5,000.00	30%	18	\$27,000.00
	1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO				
14	Director Administrativo	\$29,500.00	30%	18	\$159,300.00
15	Contador	\$10,500.00	30%	18	\$56,700.00
16	Secretaria de Personal Administrativo	\$5,500.00		18	\$29,700.00
17	Chofer	\$4,250.00	30%	15	\$19,125.00
18	Intendencia	\$3,250.00	30%	15	\$14,625.00
	1.4. PASAJES Y VIÁTICOS				
19	Transportación	\$6,800.00	30%	8	\$16,320.00
20	Viáticos	\$6,800.00	30%	8	\$16,320.00
	1.5. CONSULTORES Y ASESORES				
21	Consultores y Asesores	\$2,500.00	30%	15	\$11,250.00
	1.6. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
22	Estudios e investigaciones	\$1,500.00	30%	8	\$3,600.00
	TOTAL de costos indirectos por concepto de Gastos	s Técnicos y Adn	ninistrativos		\$1,314,780.00



	4 COSTOS INDIDECTOS DE OFICIA	1.6			
	4. COSTOS INDIRECTOS DE OFICI	NA			
	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enferme	dades infecciosas a	crónicas y discano	ucitantes en el Cent	tro Histórico de la Ciudad de Mévico
	official Medica de defección, diagnostico y control de efficiente	Costo Mensual	% Aplicación	Meses	Importe
		20010 1110110001	70 7 Ipiloudion		,p.se
	2. ALQUILERES Y/O DEPRECIACIONES				
	2. 1. EDIFICIOS Y LOCALES				
23	Renta de oficinas	\$15,000.00	30%	18	\$81,000.00
24	Renta de bodega y estacionamiento	\$3,500.00	30%	18	\$18,900.00
	2.2. MUEBLES Y ENSERES				
25	Mobiliario de Oficina	\$20,000.00	30%	18	\$108,000.00
26	Equipo de Oficina	\$10,000.00	30%	18	\$54,000.00
27	Mobiliario de Computo	\$6,000.00	30%	18	\$32,400.00
28	Depreciación	\$1,500.00	30%	18	\$8,100.00
29	Mantenimiento	\$1,200.00	30%	18	\$6,480.00
30	Enseres	\$800.00	30%	18	\$4,320.00
	2.3. DEPRECIACION POR RENTA Y OPERACION DE VEHÍCULOS				
31	Depreciación o renta y operación de vehículos	\$1,200.00	30%	18	\$6,480.00
32	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00	30%	18	\$10,800.00
33	Mantenimiento	\$1,200.00	30%	18	\$6,480.00
34	Seguro de Vehículos	\$3,000.00	30%	18	\$16,200.00
	TOTAL de costos indirectos por concepto de Alqu	ileres y/o Depre	ciaciones		\$353,160.00
	3. MATERIALES DE CONSUMO				
35	3.1. GASTOS DE OFICINA				
36	Papelería de oficina	\$2,000.00	30%	17	\$10,200.00
37	Tintas, cartuchos	\$2,500.00	30%	17	\$12,750.00
38	Artículos de Limpieza	\$800.00	30%	17	\$4,080.00
39	Artículos Comestibles	\$550.00	30%	17	\$2,805.00
40	Pasajes	\$300.00	30%	17	\$1,530.00
41	Correos, Teléfonos, Telégrafos, Mensajería, Radio e Internet, Teléfonos móviles	\$3,500.00	30%	18	\$18,900.00
	Luz, Gas, Agua Potable	\$5,500.00	30%	18	\$29,700.00
	TOTAL de costos indirectos por concepto de Mate	eriales de Consu	mo		\$79,965.00
	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE OFI	CINA			\$1,747,905.00



	4. COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO				
	Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedo			itantes en el Centro	Histórico de la Ciudad de México
	Descripción	Costo Mensual	% Aplicación	Meses	Importe
	1. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS				
	1. 1. PERSONAL TÉCNICO				
42	Jefe de Obra	\$13,200.00	100%	15	\$198,000.00
43	Residente	\$11,600.00	100%	15	\$174,000.00
44	Topógrafo	\$10,000.00	100%	15	\$150,000.00
45	Personal de Área de Proyectos	\$8,500.00	100%	15	\$127,500.00
46	Personal de Área de Costos	\$8,500.00	100%	15	\$127,500.00
47	Velador	\$3,000.00	100%	15	\$45,000.00
48	Peón de limpieza	\$2,500.00	100%	15	\$37,500.00
	TOTAL de costos indirectos por concepto de Gasto	s Técnicos y Adm	inistrativos		\$859,500.00
	2. COMUNICACIONES Y FLETES				
49	Transporte equipo mayor	\$1,550.00	100%	15	\$23,250.00
	Automóvil para obra, incluye mantenimiento y				
50	depreciación	\$1,000.00	100%	15	\$15,000.00
	Camioneta para obra, incluye mantenimiento y				
51	depreciación	\$1,350.00	100%	15	\$20,250.00
52	Teléfono móvil en obra	\$800.00	100%	15	\$12,000.00
	TOTAL de costos indirectos por concepto de Comu	nicaciones y flete	es es		\$70,500.00
	3. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Y				
	CONSUMOS VARIOS				
53	Cerca y puertas	\$900.00	100%	15	\$13,500.00
54	Caseta para velador	\$1,500.00	100%	15	\$22,500.00
55	Bodega cubierta	\$1,350.00	100%	15	\$20,250.00
56	Sanitarios rentados	\$3,500.00	100%	15	\$52,500.00
57	Oficina	\$3,500.00	100%	15	\$52,500.00
58	Letreros	\$600.00	100%	15	\$9,000.00
59	Consumo eléctrico y de agua	\$300.00	100%	15	\$4,500.00
	TOTAL de costos indirectos por concepto de Construcci	ones provisionales	y consumos va	rios	\$174,750.00
	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE CAN	ADO			\$1,104,750.00

## 5. ANÁLISIS DEL COSTO x FINANCIAMIENTO

Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

### 5.1 DATOS PARA EL CÁLCULO

Costo directo de la Obra	Costo Indirecto, oficina y campo	Costo Directo + Costo Indirecto		Importe de anticipo para el inicio de trabajos	Tiempo de ejecución de la obra	Velocidad en el pago de estimaciones	Total de estimaciones	Porcentaje de utilidad	Tasa de referencia 7.44% / 12 meses	Tasa de referencia de interés mensual aplicable
\$24,271,808.10	\$2,852,655.00	\$27,124,463.10	30%	\$8,137,338.93	18 meses	1 mes	18	10%	0.62% *Tasa de cetes a 28 días 7.44% anual	0.62%

### 5.2 ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

### **INGRESOS**

Anticipo para	a el inicio de t	rabajos								\$8,137,338.93
Período	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	
Avance Porcentual	4%	6%	8%	10%	12%	8%	7%	6%	6%	
Estimaciones mensuales	8,137,339	1,084,979	1,627,468	2,169,957	2,712,446	3,254,936	2,169,957	1,898,712	1,627,468	
Amortización de anticipo		-325,494	-488,240	-650,987	-813,734	-976,481	-650,987	-569,614	-488,240	
Total de ingresos por período	8,137,339	759,485	1,139,227	1,518,970	1,898,712	2,278,455	1,518,970	1,329,099	1,139,227	
Período	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19
Avance Porcentual	5%	5%	4%	3%	3%	3%	4%	3%	3%	
Estimaciones mensuales	1,627,468	1,356,223	1,356,223	1,084,979	813,734	813,734	813,734	1,084,979	813,734	813,734
Amortización de anticipo	-488,240	-406,867	-406,867	-325,494	-244,120	-244,120	-244,120	-325,494	-244,120	-244,120
ingresos por período	1,139,227	949,356	949,356	759,485	569,614	569,614	569,614	759,485	569,614	569,614
TOTAL AVANCE	PORCENTUAL									100%
TOTAL DE ESTIM	ACIONES MEN	SUALES								\$27,124,463.10
TOTAL DE AMO	RTIZACIÓN DE	ANTICIPO								-\$8,137,338.93
TOTAL DE INGR	ESOS POR PERÍ	ODO								\$27,124,463.10

## 5. ANÁLISIS DEL COSTO x FINANCIAMIENTO

Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

### 5.2 ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

### **EGRESOS**

Período	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	
Costos Directos										
Materiales	441,747	662,620	883,494	1,104,367	1,325,241	883,494	773,057	662,620	662,620	
Mano de obra	419,902	629,853	839,805	1,049,756	1,259,707	839,805	734,829	629,853	629,853	
Herramienta	7,282	10,922	14,563	18,204	21,845	14,563	12,743	10,922	10,922	
Maquinaria y Equipo	101,942	152,912	203,883	254,854	305,825	203,883	178,398	152,912	152,912	
Costos Indirectos	114,106	171,159	228,212	285,266	342,319	228,212	199,686	171,159	171,159	
EGRESOS POR PERÍODO	1,084,979	1,627,468	2,169,957	2,712,446	3,254,936	2,169,957	1,898,712	1,627,468	1,627,468	
DIFERENCIA DE INGRESOS CONTRA EGRESOS	7,052,360	-867,983	-1,030,730	-1,193,476	-1,356,223	108,498	-379,742	-298,369	-488,240	
INTERÉS CALENDARIZAD O POR PERÍODO AL 0.62%	43,725	-5,381	-6,391	-7,400	-8,409	673	-2,354	-1,850	-3,027	
interés acumulado por período	43,725	49,106	55,497	62,897	71,305	70,632	72,987	74,837	77,864	

## 5. ANÁLISIS DEL COSTO x FINANCIAMIENTO

Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México

### 5.2 ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

### **EGRESOS**

EGKE2O2										
Período	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19
Costos Directos										
Materiales	552,184	552,184	441,747	331,310	331,310	331,310	441,747	331,310	331,310	
Mano de obra	524,878	524,878	419,902	314,927	314,927	314,927	419,902	314,927	314,927	
Herramienta	9,102	9,102	7,282	5,461	5,461	5,461	7,282	5,461	5,461	
Maquinaria y Equipo	127,427	127,427	101,942	76,456	76,456	76,456	101,942	76,456	76,456	
Costos Indirectos	142,633	142,633	114,106	85,580	85,580	85,580	114,106	85,580	85,580	
EGRESOS POR PERÍODO	1,356,223	1,356,223	1,084,979	813,734	813,734	813,734	1,084,979	813,734	813,734	
DIFERENCIA DE INGRESOS CONTRA EGRESOS	-216,996	-406,867	1,084,979	-54,249	-244,120	-244,120	-515,365	-54,249	-244,120	569,614
INTERÉS CALENDARIZAD O POR PERÍODO AL 0.62%	-1,345	-2,523	6,727	-336	-1,514	-1,514	-3,195	-336	-1,514	3,532
INTERÉS ACUMULADO POR PERÍODO	79,209	81,732	75,005	75,341	76,855	78,368	81,564	81,900	83,414	79,882
TOTAL DE EGRE	SOS POR PERÍO				,	,	,,,,	,,,,,,	,	27,124,463.10
TOTAL DE DIFER	ENCIA DE ING	RESOS CONTR	A EGRESOS							1,220,600.84
TOTAL DE INTER	ÉS CALENDAR	IZADO POR PEI	RIODO AL 0.6	2%						9,417.61
TOTAL DE INTER	ÉS ACUMULAD	O POR PERÍOD	00							1,372,119.61
IMPORTE POR C	CONCEPTO DE	FINANCIAMIEN	OTM							1,372,119.61
CÁLCULO DEL PO	RCENTAJE APLI	CABLE POR FINA	NCIAMENTO A	LOS COSTOS DIRE	ECTOS + INDIRE	CTOS				
Porcentaje de	Financiamion	ho		1,372,119.61	x 100 =	5%				
i orcemaje de	manciamien	io		27,124,463,10	X 100 -	3/0				
				27,124,400.10						


		MENTO						
5. ANÁLISIS DEL COSTO x FIN	ANCIA <i>i</i>	MIENIO						
Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de					citantos en el Cer	atro Histórico do	la Ciudad do l	Mávico
5.3 ANÁLISIS DEL CARGO POR UTILIDA		illiecciosas, cio	ilicus y	uiscupu	cliumes en el cel	illo Historico de	ia Cibada de i	MEXICO
	U .							
5.3.1. Datos Generales para el cálculo Costo Directo		<u> </u>				<u> </u>		24,271,808.1
Costo Indirecto								2,852,655.0
Costo por Financiamiento								1,372,119.6
Costo Directo + Indirecto + Financiamiento								28,496,582.7
Porcentaje aplicable por concepto de Impuesto								20,470,302.7
sobre la renta ISR								349
Porcentaje aplicable por concepto de Participación de utilidades a los trabajadores PTU								109
Porcentaje total aplicable por ISR + PTU								449
Utilidad neta pretendida								89
								0,
5.3.2. Cálculo del cargo por utilidad Importe de la utilidad neta pretendida		00.40.4500.71		007				0.070.70
Importe de ISR + PTU		28496582.71 2279727	X	8% 44%			=	2,279,72 1,003,08
Importe total de la utilidad a cobrar		2279727	+	100308	30			3,282,80
Porcentaje aplicable a costos directos + indirectos + fin	anciamiento p			100000				0,202,00
		1		100 =				12%
Cargo por utilidad		<u>32,828</u> 28,496,583	, x	100 =				127
5.3.3. Análisis de los cargos adicionales		20,470,563						
		<u> </u>				<u> </u>		
Datos Generales para el cálculo  Cargo sobre estimación por inspección y vigilancia de	Ig SECODAM =	5 al millar (5/100	201					0.00
2. Cálculo de los cargos adicionales	TO SECODY (IVI	3 di 111111di (3) 100	1					0.00
Factor por anticipación lineal numérica	1	- 0.005				=		0.99
Porcentaje aplicable		0.995 - 1 x 100				=		0.50
5.3.4. Cálculo del sobrecosto total aplica								0.00
SC Sobrecosto total aplicable al costo directo = [(1+%(			`^\1 1	v 100 -				
CI Costo Indirecto	11.75% /	. , ,	=		<u> </u> 0.1175 + 1		=	1.1175
CF Costo por financiamiento	0.05% /	100	=		.005 + 1		=	1.0050
CU Costo por Utilidad	12% /	100	=		0.12 + 1		=	1.1200
CA Cargos adicionales		100	=		00503 + 1		=	1.0050
SC = [( 1.11750 ) x ( 1.00500 ) x ( 1.12	2000 ) x (	1.00503 )1 -	1 x	100			=	26.42%



TOTAL s/IVA TOTAL	\$40,348,425.45	M.N.
TOTAL = /IV/A	\$40.349.425.45	AA N
Sobrecosto total aplicable al costo directo	\$8,432,252.81	26.42%
SUBTOTAL	\$31,916,172.64	
Costo por utilidad (costo directo + costo indirecto + financiamiento)	\$3,419,589.93	12%
SUBTOTAL	\$28,496,582.71	
Costo por financiamiento	\$1,372,119.61	5%
SUBTOTAL	\$27,124,463.10	
Costo Indirecto	\$2,852,655.00	12%
Costo Directo	\$24,271,808.10	
Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Unidad Médica de detección, de control de enfermedades crónicas y discreta de la control	diagnóstico y infecciosas, capacitantes  O
COSTO DE UNIDAD MÉDICA	EN EL CENTRO HISTÓR	ICO



## CONCLUSIONES CONCLUSIONES





Unidad Médica de detección, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas, crónicas y discapacitantes en el Centro Histórico de la ciudad de México

### Conclusiones

La combinación de los factores que originaron este proyecto ayudaron de manera significativa a darle identidad a la solución propuesta. Por un lado había que resolver la inserción de un edificio que desarrolla actividades ajenas a mi conocimiento; dichas funciones requerían de materiales específicos para su mejor desempeño, así como materiales modernos para construir una atmósfera cálida y confortable, la inserción se ubica en un contexto histórico que posee un lenguaje arquitectónico propio de su época. El objetivo era lograr que no se rompiera drásticamente la armonía entre los edificios colindantes, además de devolverle dianidad al espacio común, a través de una propuesta que ofrece un servicio de salud necesario a la comunidad y provee de una vista exterior agradable que si bien rompe con el desorden visual y deterioro presente en la calle de República de Cuba si es un estimulo positivo para seguir mejorando la imagen de esta calle. Este factor de inserción fue el que hizo de la propuesta una experiencia motivante para mí, por la complejidad de su solución.

El siguiente punto fue resolver de una manera práctica y limpia el edificio en su función, dotarlo de elementos paisajísticos que elevaran la calidad del espacio; otro tema aparte fue la solución de la forma y la estructura, ya que debido a la baja capacidad de carga del suelo fue importante hacer un análisis consciente del tipo de cimentación que se iba a proponer.

Sin embargo la suma de cada elemento restrictivo y su respectiva solución fueron las razones que me ayudaron a entender claramente el verdadero trabajo y compromiso que un profesionista debe asumir ante una problemática como la que presento en este trabajo de tesis,

paralelamente a esto último aue describo, encontré una frase que escribió el Arquitecto Enrique del Moral que engloba de manera concreta el tema que propuse para esta tesis y mi último comentario " ... en todo monumento que se restaura concurren dos arauitectos uno aue es su autor y otro que es su restaurador mi juicio ambos a creadores pero ambos proceden en cierto modo a la inversa".

Capítulo XIV. Conclusiones



### Bibliografía

- 1. Programas y normas que rigen el Centro Histórico http://www.cyp.org.mx
- 2. <u>Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Cuauhtémoc</u> 1997 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
- 3. Gaceta Oficial del D.F

Planos y anexos técnicos de los programas delegacionales del D.F. Cuauhtémoc No. 54 tomo II. Órgano de difusión del D.F. 31 de julio 1997

- 4. <u>Enciclopedia de Arquitectura</u> Plazola Cisneros Alfredo, Plazola editores, Noriega editores Volumen 7 México D.F 1998
- 5. <u>Tesis , Clínica de consulta externa en el Centro Clínico de especialidades Xochimilco</u>
  Zamora Guerrero Julio Cesar feb. 2001 XBA01/7709
- 6. <u>Cuaderno Estadístico Delegacional</u> Edición 2001 Cuauhtémoc D.F. INEGI
- 7. <u>Cuadernos de Arquitectura Vol. 4 Arquitectura y Conservación</u> José Villagrán García y Enrique del Moral CONACULTA INBA 1ª ed. 2002 México DF.
- 8. <u>Catálogo de bienes Inmuebles Históricos INAH</u>

Dirección de monumentos históricos

- 9. <u>Tratado de Construcción. Elementos estructuras y reglas fundamentales de la construcción</u> 6ª. Ed. Documentada Ed. Gustavo Gili
- 10. <u>Hospitales de Seguridad Social</u> Yañez Enrique, 7º edición 1983 México D.F.
- 11. <u>Ciudad de México compendio cronológico de su desarrollo urbano</u>
  (1521-2000) Espinosa López Enrique Instituto Politécnico Nacional 1era edición 2003 Impreso México D.F.

- 12. <u>Centro Histórico de la Ciudad de México. Restauración de edificios</u>

  1988-1994. Cementos Apasco Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México A.C. Sociedad de Arquitectos Mexicanos A.C México 1994.
- 13. Edificación versión mensual,
  Costos de Construcción BIMSA
  reports
  Febrero 2008

Capítulo XIV. Bibliografía



### Glosario

**Audiometría:** Método de estudio que sirve para la exploración armada de la conducción auditiva tanto aérea como ósea. Determina la capacidad de recepción auditiva ayudando al diagnóstico de enfermedades a nivel del oído medio.

Es un control que está orientado a pacientes que están expuestos a ruido excesivo por tiempos prolongados, lo que produce alteraciones en la audición.

El estudio se realiza en un audiómetro, la prueba dura de 30 a 45 min. La habitación deber ser insonorizada y provista de un equipo de audiometría, auriculares y vendas; el paciente se coloca los auriculares y se le indica levantar la mano cuando oiga un tono, se le hará escuchar 6 tonos diferentes disminuyendo progresivamente el volumen de cada uno, en un rango de 10 decibeles hasta que no pueda oírlo.

**Colposcopía:** Técnica para el estudio de la mucosa vaginal y sobre todo de la mucosa del cuello uterino. Este procedimiento permite identificar lesiones precancerosas causadas por agentes como el virus de papiloma humano.

Este estudio, hace posible reconocer cuadros característicos y áreas sospechosas e incluso muy pequeñas, que orientan en el diagnóstico temprano del cáncer. Es recomendado para la mujer por ser un método indoloro, de costo accesible, con resultados inmediatos y mucho más efectivo que el papanicolaou.

**Densitometría Ósea:** Método de estudio que sirve para conocer el estado de los huesos, midiendo su densidad en gramos por centímetro cúbico. La densitometría ósea es una prueba para determinar la densidad mineral ósea. Se puede hacer con rayos X, ultrasonidos o isótopos radiactivos. Sirve para el diagnóstico de osteoporosis. El estudio se realiza con el aparato que mide las imágenes y da una cifra de la cantidad mineral ósea por superficie.

El estudio trabaja midiendo un hueso específico, o más usualmente de la columna vertebral, cadera, antebrazo. La densidad de esos huesos es comparada con un valor promedio basado en edad, sexo, tamaño. La comparación de resultados se usa para determinar el riesgo de fracturas y el estado de osteoporosis en un individuo.

**Espirometría:** Prueba de función respiratoria que mide volúmenes y capacidades pulmonares. Es un estudio no invasivo que requiere por parte del sujeto a estudiar solamente la realización de una respiración forzada.

Es de gran utilidad para el diagnóstico inicial temprano y en el seguimiento de enfermedades respiratorias tales como: asma bronquial, bronquitis crónica y enfisema pulmonar.











### Glosario

**Electroencefalografía:** Método que registra los potenciales eléctricos cerebrales desde el exterior de la caja craneal. El estudio está indicado en patologías como: cefaleas, crisis convulsivas o epilepsias, trastornos de la conducta, trastornos de atención y aprendizaje, sincope, trauma de cráneo, E.V.C., estados de confusión mental, cisticercosis, tumores, trastornos psiquiátricos, etc.

**Electrocardiografía:** Es el estudio desde el exterior que mede la actividad eléctrica del corazón. Existen dos variaciones principales de la técnica: la primera denominada "prueba de esfuerzo", el registro se realiza mientras el paciente hace ejercicio de forma reglada, en una bicicleta o tapiz rodante, se emplea para determinar la tolerancia al esfuerzo tras un episodio de angina o infarto. La segunda consiste en la exploración externa del corazón mediante electrodos colocados en el pecho.

**Geriatra:** Es una especialidad médica que se ocupa de la salud de la persona mayor. Estudia los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales del anciano en situación de salud o de enfermedad.

**Ginecólogo:** Es el médico que se especializa en el cuidado general de la mujer, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema reproductivo femenino, y el cuidado de las mujeres embarazadas.

**Mastografía:** Es un estudio de los senos (glándulas mamarias) que utiliza un sistema que combina dosis bajas de rayos x y película de alta resolución y contraste. Una mastografía permite ver el tejido de la glándula mamaria y los cambios y alteraciones que puede presentar como son: Calcificaciones

**Ortopantografía:** Es un estudio que permite observar las arcadas dentales y los maxilares desplegados en proyección horizontal. La ortopantografía está indicada en una gran cantidad de situaciones de patología oral y maxilofacial. Este estudio se realiza con el ortopantográfo, colocando al paciente adecuadamente, ajustando al tamaño de cada uno.

La radiación que se recibe es mínima, no obstante solo deben realizarse cuando exista una indicación por parte del profesional. Se recomienda la utilización de barreras en las embarazadas y en los niños.

**Pediatra:** Es el médico especialista en Pediatría se ocupa del diagnóstico y tratamiento de toda la patología del niño y del adolescente desde los 0 a los 14 años. Las tres grandes áreas de la Pediatría son:

Pediatría preventiva o puericultura, que se encarga de los cuidados del niño sano.

Pediatría clínica, se encarga de atender al niño enfermo.

Pediatría social, trata las interrelaciones entre el niño sano y enfermo con la sociedad.

La pediatría tiene especial relevancia en la detección precoz de posibles problemas en el desarrollo normal del niño y en el

tratamiento de enfermedades de carácter general, se complementa con especialidades como neuropediatría, oncología pediátrica, neonatología, endocrinopediatría, cirugía pediátrica, etc.





### Glosario

**Tomografía:** La tomografía es un método de diagnóstico por imagen que utiliza radiación y que a través de un equipo computarizado especial, nos permite ver imágenes en "cortes" de cualquier parte del cuerpo. Se realiza en forma simple y contrastada, por regiones, cráneo, abdomen, huesos, columna, cuello, oído, tórax entre otros.

Este método de imagen se utiliza para el diagnóstico de enfermedades cerebrales, patologías tumorales, alteraciones en la estructura de órganos, estadificando y delimitando con exactitud su extensión.

**Traumatólogo:** Es el especialista que se encarga del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de enfermedades y lesiones del sistema musculoesquelético; esto incluye huesos, articulaciones, tendones, músculos y nervios. El traumatólogo también estudia las enfermedades articulares, pero no sólo se aplica a su tratamiento médico sino también al quirúrgico.

**Ultrasonido:** El método de diagnóstico ultrasonográfico produce la imagen haciendo vibrar un material piezoeléctrico que emite un sonido de alta frecuencia atravesando los tejidos humanos y rebotando dependiendo de su textura, regresando al aparato a través del mismo transductor en donde se produjo, siendo integrado en un sistema computarizado en forma de múltiples puntos, donde se reproduce un mapa del tejido que hay bajo el transductor.

**Rayos X:** Método de diagnóstico por imagen que emplea un haz de radiación controlada, para ver el interior del cuerpo en densidades de tonos grises en una representación bidimensional (radiografía). Detecta alteraciones en forma y densidad de las estructuras orgánicas por donde atraviesa la radiación.









