

DIVISION DE CIENCIAS QUIMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS QUIMICAS

ANTEPROYECTO DE UNA PLANTA DE  
OBTENCION DE SULFATO FERROSO  
POR APROVECHAMIENTO DEL LICOR DE  
PICKLING Y DESPERDICIO DE FIERRO.

TESIS PROFESIONAL

FRANCISCO GARZA LLORENTE



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**

**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**UNAM**

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS QUIMICAS**

**ANTEPROYECTO DE UNA PLANTA DE  
OBTENCION DE SULFATO FERROSO POR  
APROVECHAMIENTO DEL LICOR DE  
PICKLING Y DESPERDICIO DE FIERRO.**

**TESIS**

**Que para obtener el título de:  
INGENIERO QUIMICO  
presenta:  
FRANCISCO GARZA LLORENTE**

**DEDICO ESTE TRABAJO  
A MIS QUERIDOS PADRES**

MI GRATITUD AL ING.  
BENITO EUGAY P.  
DIRECTOR DE ESTA TESIS

CONTENIDO

- CAP. I.- Consideraciones generales.
- a.- Introducción.
  - b.- Conceptos y generalidades del sulfato ferroso.
  - Su valor industrial.
  - c.- Proceso a seguir.
- CAP. II.- Pruebas de laboratorio.
- CAP. III.- Diseño de planta y cálculo del equipo.
- a.- Balance de material.
  - b.- Diagrama de flujo y selección del equipo.
  - c.- Cálculo del equipo básico.
  - 1.- Tanque de materia prima.
  - 2.- Tanques de neutralización.
  - 3.- Filtro.
  - 4.- Evaporador.
  - 5.- Cristalizador.
  - 6.- Centrifuga.
  - 7.- Secador.
  - d.- Cálculo del equipo auxiliar.
  - 1.- Tuberías.
  - 2.- Bombas.
- CAP. IV.- Estimación de Inversión y Costo.
- a.- Inversión inicial.
  - b.- Gastos fijos.
  - c.- Gastos de operación.
  - d.- Balance económico.
  - e.- Conclusiones.

## CAP. I.- CONSIDERACIONES GENERALES.

a.- INTRODUCCION.- Desde hace mucho tiempo, la industria del hierro y del acero ha venido padeciendo de un serio problema que aún no ha sido resuelto del todo satisfactoriamente. Este problema es el de la distribución de su desecho industrial llamado "licor de pickling & de decapado".

Este licor es el residuo de la operación de limpieza de los metales mediante inmersión en una solución diluida de Ácido Sulfúrico, antes de someterlos a procesos tales como de galvanización, electrolíticos, de esmalte, etc. Esta solución está compuesta por agua, sulfato ferroso y ácido sulfúrico libre.

El problema fundamental está en la enorme cantidad de licor producido y a las cada vez más estrictas leyes de distribución de desechos industriales, ya que si se descarga a los sistemas comunes de drenaje, aparte de que hay una gran corrosión en ellos, se retarda grandemente la estabilización de las aguas negras dada la alta acidez, bajando su pH a tal punto que acaba con los organismos de autopurificación.

Otro inconveniente es el hecho de que parte del oxígeno disuelto que llevan las aguas y que es indispensable para su autopurificación, se elimina al oxidar las sales ferrosas o férricas.

Son muchas las investigaciones que se han hecho para solucionar este problema, teniendo por un lado a deshacerse económicamente de este desperdicio, y por otro tratando de obtener la mayor ventaja de las sustancias contenidas en él.

Un sistema comúnmente usado es el de neutralizar el licoe con cal en fosos de secado. Este procedimiento tiene la desventaja de invadiendo terreno y a la larga sale muy costoso.

Por otra parte, entre las investigaciones realizadas se han encontrado diversos procesos industriales para aprovechar el licoe, algunos de ellos ya aplicados a la industria.

1.- Recuperación del ión  $SO_4^{2-}$  en forma de sulfato de sodio hidratado, por neutralización con carbonato y silicato sódicos.

2.- Precipitando el ión  $Fe^{2+}$  por medio de carbonato de calcio en presencia de un material inerte como asbesto, fibra de madera, papel molido, etc., que sirviendo de carga se obtiene un producto que filtrado a alta presión, prensado en forma de bloques y secado, se puede usar como adislante y material de construcción.

3.- Obtención de óxidos de fierro que se utilizan como pigmentos. Este proceso, de lavados sucesivos, utiliza el licoe, desperdicio de fierro y carbonato de sodio.

4.- Obtención del sulfato ferroso heptahidratado o "Caparrosa", que es el tema a tratar en ésta tesis.

#### b.- CONCEPTOS Y GENERALIDADES DEL SULFATO FERROSO. SU

USO INDUSTRIAL.- El sulfato ferroso es uno de los productos cuyo potencial de fabricación sobrepasa a la demanda. Además la producción de la industria del fierro y del acero se alimenta una cifra muy alta, independientemente de que otra fuente de fabricación de ésta sal es la obtención de sales de titanio, en cuyo proceso se obtiene como subproducto. La mayor parte de los licores de pickling deben considerarse por ahora como productos de desecho.

Se han hecho considerables esfuerzos por extender el uso del sulfato ferroso en el tratamiento de aguas, pero otros tipos de tratamientos tienen retenida su posición en ese campo.

En la industria de fertilizantes se usa aunque en una pequeña escala. La aplicación industrial más importante es la elaboración de sales y óxidos para la obtención de pigmentos.

El sulfato ferroso es un material que tiene una gran cantidad de aplicaciones, aunque en algunas de ellas su consumo es relativamente pequeño. A continuación se da una lista de los usos que se le dan actualmente en la industria a éste material.

Pigmentos y colorantes. (Oxido férreo, Azul de Prusia, Indigo) -

Tratamiento de aguas. (Defloculante)

Fertilizantes. (Fuente de mineral)

Tintas. (Tipo estencil)

Industria de curtiduría. (Mordente)

Industria textil.

Fotografía.

Deodorizante.

Desinfectante.

Preservación de madera.

Reactivos de laboratorio.

Herbicida en fase semilla.

Obtención de fierro electrolítico.

Decapado de aluminio.

Procesos de litografía.

c.- PROCESO A SEGUIR.- La primera operación que se lleva a cabo es la neutralización del ácido sulfúrico libre. Esta se

lleva a cabo con fierro metálico, preferentemente pedacería de -- fierro o rebato, para aumentar así la concentración del sulfato - ferroso de un 1% inicial a 3% final aproximadamente. Normalmente ésta operación se efectúa en tanques de madera o de ladrillo a prueba de Ácido.

El tiempo de la neutralización depende de la temperatura, superficie de contacto y agitación, tomando de 12 a 60 horas para reducir la acidez hasta 0.05% aproximadamente. Conviene que la solución se mantenga con ésta ligera acidez para dificultar la oxidación. El líquido ya neutralizado puede ser manojeado en tubería de hierro.

Como el hierro que se utiliza para la neutralización contiene generalmente impurezas como C, Mn, Si, etc., es conveniente eliminarlas. Para ello y teniendo en cuenta la naturaleza de la solución y del proceso, se puede usar satisfactoriamente un filtro de cartuchos desechables.

El siguiente paso es la concentración de la solución. Para esto -- se puede usar un evaporador de tubos largos de simple efecto, al vacío y a contracorriente hasta lograr una concentración de 42° Bo.

El líquido concentrado del evaporador es pasado al proceso de -- cristalización. Los cristales de  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  se depositan hasta -- que la densidad es menor de 26°Bo. Para ello se puede usar un -- cristalizador intermitente en forma de tanque cilíndrico, con fondo cónico para drenar y enchaquetado. Por la chaqueta circular -- agua de la torre de enfriamiento. Las aguas madreas se recirculan al evaporador.

Los cristales son pasados a la centrifuga, la que los deja con --

una humedad aproximada de  $\frac{7}{8}$ . Estos cristales ya centrifugados --  
son secados en un secador de bolas con aire caliente a  $140^{\circ}\text{F}.$ --  
Una vez seco el material se compacta.

## CAP. II.- PRUEBAS DE LABORATORIO.

1.- Muestra.- Licor de pickling de desecho, cortesía de La Consolidada, S.A.

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Densidad                                      | 1.2   | 27°Be |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                | 5%    |       |
| FeSO <sub>4</sub>                             | 6.9%  |       |
| FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O (Equiv.) | 12.8% |       |

2.- Neutralización.-

2.9 gr. de Fe neutralizan 100 gr. de solución.

Tiempo 48 horas

Temperatura 16° C

3.- Filtración.-

Residuos insolubles 0.00%

4.- Solución neutralizada.-

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Densidad                                      | 1.2   | 27°Be |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                | 0.04% |       |
| FeSO <sub>4</sub>                             | 16.4% |       |
| FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O (Equiv.) | 30.0% |       |

5.- Cristalización.-

Tiempo 12 horas

Temperatura 14° C

6.- Centrifugación.-

Aguas madre:

FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O (Equiv.) 4.3%

7.- Secado,-

Tiempo            30 minutos

Temperatura      140°F

8.- Rendimiento,-

Base: 25 ml. sol. original

Teórico:  
9.03 gr.

Real:

6.56 gr. ( Producto )  
1.50 gr. ( Aguas madre )  
5.06 gr.

REND.- 69.4%

### CAP. III.- DISEÑO DE PLANTA Y CALCULO DEL EQUIPO.

#### a.- BALANCE DE MATERIAL.- (Ver diagrama)

b.- DIAGRAMA DE FLUJO Y SELECCION DEL EQUIPO.- Tomando como base una planta que desecha 10 ton. al dia de licor de pickling, se proyectará la planta de sulfato ferroso heptahidratado para esa capacidad de materia prima.

$$10,000 \text{ kg. o sea } 22,000 \text{ lb. } d = 1.2 \quad V = 8,340 \text{ lt.}$$


Si almacenamiento de materia prima será el necesario para cubrir 72 horas de trabajo.

$$30,000 \text{ kg. o sea } 66,000 \text{ lb. } V = 25,000 \text{ lt.}$$

Se construirán 4 tanques de neutralización con capacidad para — 22,000 lb. cada uno, así mientras uno recibe materia prima y el otro suministre licor a la planta, los otros dos estarán en proceso de neutralización, la cual tarda un promedio de 45 horas.

Teniendo en cuenta que 10,000 kg. de licor se neutralizan con — 290 kg. de Fe, se mantendrán los tanques con un exceso que podría ser de 710 kg., o sea 1,000 kg. de Fe por tanque.

$$d = 7.0 \quad V = 143 \text{ lt.}$$






DIAGRAMA DE FLUJO  
Escala 1 : 150 PROYECTO: F.G.M.

c.- CALCULO DEL EQUIPO BASICO.-

1.- Tanque de materia prima.- El material que se utilizará en su construcción será ladrillo común revestido con ladrillo a prueba de ácido.

Cap. 25,000 lt.

Fact. neg. 5,000 lt.

Cap. real 30,000 lt.

$$D = 2 h + P = 4.24 \text{ m.} + h = 2.12 \text{ m.}$$

Las dimensiones de los ladrillos son 5 x 10 x 20 cm. Se colocarán acentados, por lo que el espesor de la pared de ladrillo será de 10 cm.

Ladrillos a prueba de ácido 4,650

Ladrillos comunes 7,080

Excavación 97.5  $\text{m}^3$

Este tanque también puede ser construido de concreto armado resistente al ácido. Si el espesor de la pared, del fondo y del domo fuera de 10 cm., se necesitaría 7  $\text{m}^3$  de concreto.

2.- Tanques de neutralización.- El material que se utilizará en su construcción será madera por ser más económico. Estos tanques llevarán un revestimiento para fugas.

Vol. de solución 8,340 lt.

Vol. de Pe 143 lt.

Fact. neg. 1,700 lt.

Vol. del tanque 10,183 lt.

$\sigma/\text{mole}^2 \text{K}^2$


90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 T°C


$P_{\text{CO}_2} \text{ kPa}$

$P_{\text{SO}_2} \text{ kPa}$

GRÁFICA DE POLIVALENCIAS DEL  
Sulfato de Plomo(II)



Cálculo de la Recirculación  
de las Aguas Madres



- 1 Primer cálculo
- 2 Segundo cálculo
- 3 Cálculo final
- 4 Recirculación ideal

| Cálculo de la Recirculación<br>de las Aguas Madres |
|--|
|  |

$$D = 2 \text{ h} ; \quad D = 2.96 \text{ mt.} ; \quad h = 1.48 \text{ mt.} ; \quad S = 28.1 \text{ mt}^2$$

$$\text{Sup. total} = 113 \text{ mt}^2$$

3.- Selección del filtro.- Se seleccionó un filtro de cartuchos desechables marca CUNO. Sus especificaciones son:

Mod. 1B22

No. cartuchos: 4

Altura: 22 11/16"

Diametro: 4 1/4"

Diam. consec.: 3/4" y 1"

Peso aprox: 10 lb.

Presión max. de oper.: 125 lb/in<sup>2</sup>

4.- Evaporador.-

Cálculo de la recirculación de aguas madre:

| Alimentación | W <sub>m</sub> supuesta | W <sub>m</sub> calculada |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 22,000 lb.   | 0,000 lb.               | 3,704 lb.                |
| 25,704 lb.   | 3,704 lb.               | 3,826 lb.                |
| 25,830 lb.   | 3,826 lb.               | 3,811 lb.                |

Las aguas madre del cristalizador se suponen en 3,830 lb. con una concentración de 2.3%, por lo que se hará un balance de materiales:

$$Wt = W_1 + W_2 = 22,000 + 3,830 = 25,830 \text{ lb.}$$

$$St = W_1 C_0 + W_2 C_{am} = (22,000 \times 0.165) + (3,830 \times 0.023)$$

$$St = 3,718 \text{ lb.}$$

$$C_F = St/Wt = \frac{3,718}{25,830} = 0.144$$

Etrapador, simple efecto, tubos largos, al vacío, a contracorriente.

$$P = 25,830 \text{ lb.}$$

$$C_p = 0.144$$

$$C_p = 0.460$$

$$\text{Tubos } OD = 2" \quad L = 7"$$

Solución:  $P_{CO_2}$  y  $H_2O$

$$P_t = 4" \text{ Eg. abs.} + t_f/4" = 124^{\circ}\text{F} + \gamma/t_0 = 1,023$$

$$P_t = 10 \text{ psia}$$

$$P_b = 11.3 \text{ psia}$$

$$P_a = 10 + 11.3 = 21.3 \text{ psia} + t_f/21.3 \text{ psia} = 232^{\circ}\text{F} + \gamma/t_0 = 1,157$$

$$t_a = 60^{\circ}\text{F} = 20^{\circ}\text{C}$$

$$C_{po} = 1 - 0.144 = 0.856$$

$$s_t = 25,830 \times 0.144 = 3,730 \text{ lb.}$$

$$S = 3,730/24 = 155 \text{ lb/h}$$

$$W_e = 155/0.144 = 1,060 \text{ lb/h}$$

$$W_f = 155/0.460 = 324 \text{ lb/h}$$

$$\Delta W = W_f - W_e = 1,060 - 324 = 736 \text{ lb/h}$$

$$T_e H_2O = 92^{\circ}\text{C} = 197.6^{\circ}\text{F}$$

$$T_f \text{ sol. } 0.46 = 112^{\circ}\text{C} = 233.6^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T = 233.6 - 197.6 = 36^{\circ}\text{F}$$

$$Q/\delta = W_e C_{po} (t_0 - t_a) + \Delta W \cdot t_0$$

$$Q/\delta = 805,800 \text{ BTU/h}$$

$$\Delta = \frac{Q}{\delta \cdot t}$$

Para éste tipo de evaporadores se acepta según McCabe el valor de  $G = 200$ . Se puede verificar aplicando la ecuación:

$$GZ = 25 + t^{0.5} + \ln Z - 1$$

$$G = 25 + 72^{0.5} = 212$$

$$A = \frac{8.05 \times 10^5}{1.44 \times 10^4} = 56 \text{ ft}^2; \quad E_f = 0.5$$

$$A_{\text{real}} = A/E_f = 56/0.5 = 112 \text{ ft}^2$$

$$n = A_g = \pi Dl = 3.66 \text{ ft}^2$$

$$N_t = A/n = 112/3.66 = 30.7 = 31 \text{ tubos}$$

Consumo de vapor:

$$W_v = \frac{Q/z}{A \cdot t_s} = \frac{8.055 \times 10^5}{1.157 \times 10^3} = 700 \text{ lb/h}$$

Consumo de agua:

$$W_w = \frac{0.46 \Delta T_E + \lambda t_e + (t_e - t_o) \Delta W}{t_e - t_o} = 7,800 \text{ lb/h}$$

5.- Cristalizador.- Para el cristalizador se empleará un tanque cilíndrico vertical, enchaquetado, con fondo de drenaje. El volumen que entrará al cristalizador será de 2,460 lt. de solución, por lo que con 20% de margen de seg. será 2,950 lt.

$$D = h; \quad D = 1.56 \text{ mt.}; \quad h = 1.56 \text{ mt.}$$

Cálculo:

$$\theta_0 = 0.48$$

$$W = 7,780 \text{ lb.}$$

$$T_{H_2O} = 15^\circ C$$

$$\text{Solub}/15^\circ C = 23 \text{ g./100 g. H}_2O$$

$$\Delta W \text{ evap.} = 35$$

$$M \text{ FeSO}_4 \cdot 7H_2O = 278$$

$$M \text{ FeSO}_4 = 152$$

$$R = 278/152 \approx 1.83$$

$$W_0 = 0.40 \times 7,700 = 3,130 \text{ lb.}$$

Evaporación:

$$0.03 \times 7,700 = 231 \text{ lb.}$$

Aguas residuales:

$$B_0 = R = 7,700 - 3,130 - 231 = 3,817 \text{ lb.}$$

Peso del  $\text{Na}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ :

$$C = 1.63 \left[ \frac{(100 \times 1.710)}{100 - 23} - \frac{(21 \times 1.817)}{1.63 - 1} \right]$$

$$C = 6,450 \text{ lb. (Anhidrido)}$$

$$C = 6,900 \text{ lb. (Con } 7\% \text{ de humedad)}$$

7.- Secador.- Tipo charoles.

$$S = 6,900 \text{ lb.}$$

$$t_{op} = 22 \text{ horas}$$

$$t_{llen} = 1 \text{ hora}$$

$$t_{vac} = 1 \text{ hora}$$

Charoles:  $3' \times 3' \times 1 \frac{1}{2}'$

$$t_{max} = 140^\circ\text{F} \approx 60^\circ\text{C}$$

$$W_{H_0} = 0.07$$

$$W_{H_1} = 0.02$$

$$W_B = 0.01$$

$$W_0 = 0.15$$

$$t_s = 70^\circ\text{F} \approx 20^\circ\text{C}$$

$$d_{sol} = 1.9$$

$$\bar{V}_{e0} = \frac{1}{100-7} = 0.073$$

$$\bar{V}_{e1} = \frac{2}{100-2} = 0.0204$$

$$\bar{V}_{es} = \frac{1}{100-1} = 0.010$$

$$\bar{V}_{ec} = \frac{13}{100-15} = 0.177$$

$$t_d = 114^{\circ}\text{F} \quad h_{\text{max}} = 0.073$$

$$t_w = 117^{\circ}\text{F} \quad h_1 = 0.068$$

$$t_1 = 140^{\circ}\text{F} \quad V_H = 16.5 \text{ ft}^3/\text{lb}$$

$$\lambda = 1,054 \quad Hr = 50\%$$

Suponemos una velocidad del aire que para este tipo de secadores puede ser de 15 a 20 ft/sec.

$$v = 20 \text{ ft/sec.}$$

$$\beta = 1/K (V_C - V_B) \quad \left[ \frac{V_C - V_B}{V_C + V_B} + \ln \frac{V_C - V_B}{V_1 - V_B} \right] \quad (\text{Todo en base seca})$$

$$K = 0.0232$$

$$G = v / V_H = \frac{20 \times 3,600}{16.5} = 4,360 \text{ lb/h ft}^2$$

$$h_c = 0.0128 \text{ ft}^{0.8} \quad \text{Coef. trans. calor conv.}$$

$$h_o = 2.5$$

$$h_r = \frac{((\bar{T}_1^4/100 - \bar{T}_2^4/100) \cdot 0.173 \text{ e}^1)}{\bar{T}_1 - \bar{T}_2} \quad \text{Coef. trans. calor rad.}$$

$$h_p = 1.2 \quad (\text{Directamente de la curva. Perry})$$

$$b_p = b_o + b_t = 3.7$$

$$E = \frac{M(t_1 - t_0)}{A_{ch}}$$

$$L = 0.091 \text{ ft.} = 1.09 \text{ in.} = 2.66 \text{ cm.}$$

$$A_{ch} \text{ dm} = 3 / A_p L = 650 \text{ ft}^2$$

$$A_{ch} = 9 \text{ ft}^2$$

$$N_{ch} = 650/9 = 72.3 = 73 \text{ charolas}$$

Espacio entre charolas: 1/2"

Dimensiones del escáner:-

Altura: 6.13 ft = 2.00 m.

Profundidad: 6.25 ft = 2.05 m.

Ancho: 3.17 ft = 1.01 m.

Área libre:-

Altura: 1.71 ft ; Ancho: 3.17 ft.

Área libre:  $1.71 \times 3.17 = 5.42 \text{ ft}^2$

Diseño: 2 carros con capacidad para 37 charolas cada uno.

Cantidad de aire total:

$$Q_t = 6 \times A_{libre} = 4,360 \times 5.42 = 23,650 \text{ lb/h}$$

$$Q_{aire} = \frac{Q_t \times V_H}{60} = 6,500 \text{ ft}^3/\text{min}$$

Motor: 5 HP ; Cap:  $8,500 \text{ ft}^3/\text{min}$  ; RPM = 2" Eg

$$Q_a = S \cdot W / \Delta H = 1.4 / \Delta H$$

$$Q_a = Q/3 \cdot T ; \Delta A = (dw/dt)_{\infty} = \frac{h_t (t_1 - t_0) A_{ch}}{\Delta H}$$

$$\Delta H = H_{max} - H_1 ; Q_a = 1.4 / \Delta H$$

$$Q_a = Q_a \cdot e_a (t_1 - t_0)$$

$$Q_t = Q_a \cdot e_a (t_1 - t_0) + \Delta A \left[ e_a + (t_1 - t_0)^{0.45} \right] + Q_{aud}$$

$$A = 163$$

$$H = 0.005$$

$$Q_0 = 163/0.005 = 32,700 \quad ; \quad S_0 = 0.27$$

$$Q_B = 636,000 \text{ BTU}$$

$$Q_B = 29,000 \text{ BTU/h}$$

$$Q_t = Q_B + \pi A \left[ \Delta_0 + (t_1 - t_0) \cdot 0.45 \right]$$

$$Q_t = 815,000 \text{ BTU}$$

$$Q_t = 37,000 \text{ BTU/h}$$

#### 4.- CALCULO DEL EQUIPO AUXILIAR.-

##### 1.- Tuberías.-

De producción a tanque de almacenamiento:

$$22,000 \text{ lb/h} \quad d = 1.2 \quad D = 2.25'' = 2 \frac{1}{2}''$$

De almacenamiento a tanques de neutralización:

$$22,000 \text{ lb/h} \quad d = 1.2 \quad D = 2.25'' = 2 \frac{1}{2}''$$

De tanques de neutralización al filtro y al evaporador:

$$921 \text{ lb/h} \quad d = 1.2 \quad D = 0.60'' = 1''$$

Del evaporador al cristalizador:

$$8,500 \text{ lb/h} \quad d = 1.4 \quad D = 1.5'' = 1 \frac{1}{2}''$$

Del cristalizador al evaporador:

$$142 \text{ lb/h} \quad d = 1.2 \quad D = 0.25'' = 1/2''$$

(diámetros económicos. Perry)

##### 2.- Bombas.-

De tanque de almacenamiento a tanque de neutralización:

$$D_B = 2 \frac{1}{2}'' ; D_A = 2.469'' ; S_A = 4.788 \text{ m}^2$$

$$L = 9 \text{ mt.} = 30 \text{ ft.}$$

$$3 \text{ cañones } 90^\circ = 42 \text{ ft}$$

$$3 P = 42 \text{ ft.}$$

$$V_{\text{total}} = 114 \text{ ft.}$$

$$\Delta Z = 2.12 + 1.48 = 3.60 \text{ st.} = 12 \text{ ft.}$$

$$W = 22,000 \text{ lb/h}$$

$$d = 1.2 + 75 \text{ lb/ft}^3$$

$$- W_g E_F = g/c_0 \approx v_f^2/2g_0 + lwf \quad ; \quad g/c_0 = 1.$$

$$v_b = w/d \quad d = 2.42 \text{ ft/sec}$$

$$L = 1 \text{ ft} = 5.72 \times 10^{-4} \text{ ft/sec}$$

$$Re = DV/u = 6.7 \times 10^4$$

$$e/D = 0.0007 \quad ; \quad f = 0.0225$$

$$f = \frac{26 D lwf}{v^2 L}$$

$$lwf = 1.24 \text{ ft} \quad ; \quad E_F = 0.5$$

$$- V_g = 24.66 \text{ ft.}$$

$$w = d S v = 5.63 \text{ ft.}$$

$$P = -w V_g / 550 = 0.262 \text{ HP} = 1/2 \text{ HP.}$$

2.- De tanque de neutralización al evaporador:

$$P_g/d = V_g E_F = P_f/d + v_f^2/2g_0 + lwf$$

$$D_f = 4.5'' \quad ; \quad S_f = 0.11 \text{ ft}^2$$

$$V_b = w/d = 0.0226 \text{ ft/sec}$$

$$v_f^2/2g_0 = 0.0005/64.3 \quad (\text{Despreciable})$$

$$P_f/d = 21.7 \text{ ft}$$

$$P_f/d = 40.0 \text{ ft}$$

$$- V_g E_F = P_f/d - P_g/d = 26.3$$

$$E_F = 0.5$$

$$- V_g = 52.6 \text{ ft}$$

$$w = d S v = 0.186 \text{ ft}$$

$$P = -w V_g / 550 = 0.0178 \text{ HP} = 1/4 \text{ HP}$$

3.- Del evaporador al cristalizador:

$$D_h = 1 \frac{1}{2}^{\prime\prime} ; \pi_1 = 1.61^{\prime\prime} ; S_1 = 2.036 \text{ in}^2$$

$$\Delta Z = 9 \text{ ft} ; L = 17 \text{ ft} ; \tau = 8,500 \text{ lb/h}$$

$$3 \text{ octos } 90^\circ = 30 \text{ ft}$$

$$L_{\text{total}} = 47 \text{ ft}$$

$$P_a = 4^{\prime\prime} \text{ Ng} = 2 \text{ psig}$$

$$P_b = 11.3 \text{ psia}$$

$$d = 1.4 = 87.3 \text{ lb/ft}^3$$

$$P_g/d - W_g Bf = P_b/d + g/s_0 z_b + v_b^2/2s_0 + 1wf + s/s_0 - 1$$

$$P_g/d = 3.3 \text{ ft}$$

$$P_b/d = 18.6 \text{ ft}$$

$$v_b = w/dn = 1.92 \text{ ft/sec}$$

$$\sim 1 \text{ cp} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/ft sec}$$

$$Re = D V d / \sim = 3.36 \times 10^4$$

$$\epsilon/D = 0.0012 ; f = 0.026$$

$$1wf = 2g_0 Dlef/v^2 L = 0.523 \text{ ft}$$

$$v_b^2/2s_0 = 0.0575 \text{ ft}$$

$$- W_g Bf = 24.05 ; Bf = 0.5$$

$$- W_g = 50$$

$$w = d S v = 2.37$$

$$P = -W_g/550 = 0.216 \text{ HP} = 1/4 \text{ HP}$$

4.- TOLVA DE ENVASADO.- Se construirá de 1/mina de acero, con estructura para soportarla a base de soleras y ángulos de fierro.

Dimensiones: D = 1.2 mt. ; h = 1.2 mt.

$$V = 0.60 \text{ mt}^3$$

Suficiente para almacenar la producción de 4 1/2 días aprox.

CAP. IV.- ESTIMACIONES DE INVERSIÓN Y COSTO.

a.- INVERSIÓN INICIAL.-

|   |               |
|---|---------------|
| 1.- Terreno.- 375 mt <sup>2</sup> a \$ 100.00/mt <sup>2</sup>   | \$ 37,500.00  |
| 2.- Edificio.- 375 mt <sup>2</sup> de construcción, piso<br>de cemento, columnas de concreto armado,<br>cabrillas de fierro y techo de asbesto -<br>cemento. Incluidos bodega, oficina y ser-<br>vitorios. a \$ 350.00/mt <sup>2</sup>        | \$ 131,000.00 |
| 3.- Tanque de almacenamiento de materia pri-<br>ma de concreto armado   | \$ 8,000.00   |
| 4.- Tanques de neutralización. Cuatro unida-<br>des de madera de caoba, de 1" de espesor<br>cinchados con lámina de fierro, con re-<br>vestimiento interior para fugas. Superfi-<br>cie total 112 mt <sup>2</sup> a \$ 250.00/mt <sup>2</sup> | \$ 28,000.00  |
| 5.- Filtro de cartuchos desechables   | \$ 2,000.00   |
| 6.- Evaporador. Tubos dergos verticales. --<br>Cuerpo y tubos de Duriron. Área total de<br>calentamiento 112 ft <sup>2</sup>  | \$ 60,000.00  |
| 7.- Cristalizador.- Tanque enchaquetado de -<br>lámina de acero, con fondo cónico para -<br>drenar y con estructura para soportarlo-  | \$ 10,000.00  |
| 8.- Centrifuga. Intermittente, con separado-<br>res de lona. Cuerpo de acero. Motor 5 HP<br>Diámetro 3 ft.  | \$ 50,000.00  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 9.- Secador.- Cuerpo de acero, con capacidad para dos carros de 37 charolas c/u. Área total de charolas 630 ft <sup>2</sup>   | \$ 70,000.00             |
| 10.- Mesa de charolas.- De madera de pino. Dimensiones: 6.7 x 2.25 mt.  | \$ 1,000.00              |
| 11.- Bombas.-   |                          |
| 26 GPM     0.50 HP     25 ft     \$ 5,000.00  |                          |
| 10 GPM     0.25 HP     15 ft     \$ 2,300.00  |                          |
| 15 GPM     0.25 HP     14 ft     \$ 2,300.00  |                          |
|   | \$ 9,600.00              |
| 12.- Tola de envasado.- Es lámina de acero con estructura para soportarla   | \$ 5,000.00              |
| 13.- Controles diversos   | \$ 5,000.00              |
|   | <u>\$ 426,100.00</u>     |
| 14.- Instalación, ajustes, tuberías, conexiones, válvulas, equipo eléctrico, pintura, plataformas, cimentaciones, equipo de seguridad, balanza, equipo y muebles de oficina, etc. |                          |
| Retimido en 60% de la inversión   | <u>\$ 256,000.00</u>     |
|   | <u>INVERSIÓN INICIAL</u> |
|   | \$ 682,100.00            |

b.-CASTOS FIJOS.- Base: 300 días de trabajo.

900 Ton. al año de producción.

1.- Amortización de la inversión por concepto de

edificio. 6% anual

\$ 7,850.00

2.- Amortización de la inversión por concepto de

maquinaria, equipo e instalación. 10% anual

\$ 51,350.00

|  |                |                |               |                  |
|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 3.- Seguros.- Contra incendio, accidentes, etc.  |                |                |               |                  |
| 0.7% del valor de la inversión con el valor del material en bodega (30 Ton) menos el valor del terreno   | \$ 4,500.00    |                |               |                  |
| 4.- Mantenimiento.- Considerando el valor de reparaciones, refacciones, lubricantes, etc.  |                |                |               |                  |
| en 5% anual sobre la inversión inicial   | \$ 35,000.00   |                |               |                  |
| 5.- Inversión proporcional.- Por uso de vapor,- agua de enfriamiento, subestación, aire, — servicios generales, etc. se considera el 5% anual sobre la inversión inicial | \$ 34,000.00   |                |               |                  |
| 6.- Sueldos personal administrativo.-  |                |                |               |                  |
| Administrador \$ 3,000.00  |                |                |               |                  |
| Contador \$ 2,500.00   |                |                |               |                  |
| Secretaria \$ 1,300.00   |                |                |               |                  |
| Almacenista \$ 1,300.00  |                |                |               |                  |
| Suma \$ 8,100.00   | \$ 97,000.00   |                |               |                  |
| 7.- Seguro Social.- Cálculo aproximado   | \$ 3,000.00    |                |               |                  |
| 8.- Varios.- Teléfono, papelería, etc. calculado en \$ 500.00/mes  | \$ 6,000.00    |                |               |                  |
| 9.- Mano de obra directa.-   |                |                |               |                  |
| <u>Ocupación</u>   | <u>Hombres</u> | <u>Salario</u> | <u>Turnos</u> | <u>Total</u>     |
| Operador   | 1              | \$ 50.00       | 3             | \$ 150.00        |
| Secadores y envasadores  | 3              | \$ 35.00       | 1             | \$ 105.00        |
| Puertas  | 2              | \$ 22.00       | 3             | <u>\$ 132.00</u> |
|  |                |                |               | \$ 387.00        |
|  |                |                |               | \$ 141,500.00    |

10.- Vacaciones, reserva de retiro, gratificaciones, etc. 20% de sueldos

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| GASTOS FIJOS | <u>\$ 46,000.00</u>  |
| GASTOS FIJOS | <u>\$ 426,200.00</u> |

c.- GASTOS VARIABLES. (DE OPERACIONES).-

1.- Materiales primas:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Lícer de desecho    | Sin valor           |
| Pedacería de fierro | <u>\$ 18,000.00</u> |

2.- Vapor:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 2,410 Ton/año a \$ 16.00/Ton | <u>\$ 38,500.00</u> |
|------------------------------|---------------------|

3.- Agua.- Consumo sumamente pequeño

|                    |
|--------------------|
| <u>\$ 1,000.00</u> |
|--------------------|

4.- Energía eléctrica.-

| Potencia<br>de motor | Horas de<br>trabajo | Factor | KWH   |
|----------------------|---------------------|--------|-------|
| 5 HP                 | 2                   | 0.746  | 7.50  |
| 5 HP                 | 22                  | "      | 67.70 |
| 0.5 HP               | 1                   | "      | 0.38  |
| 0.25HP               | 24                  | "      | 4.86  |
| 0.25HP               | 1                   | "      | 0.19  |
| Factor de seguridad  |                     | 16.13  |       |
| Total al día         |                     | 96.76  |       |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 29,020 KWH/año a \$ 0.20/KWH | <u>\$ 5,800.00</u> |
|------------------------------|--------------------|

|                  |
|------------------|
| <u>\$ 700.00</u> |
|------------------|

5.- Energía de luz doméstica

6.- Envases.- Utilizando bolsas de 3 capas de

|  |                      |
|--|----------------------|
| paper kraft y una interior de polietileno, | <u>\$ 54,000.00</u>  |
| con capacidad de 50 kg. a \$ 3.00/unidad   | <u>\$ 118,000.00</u> |
| GASTOS VARIABLES. (DE OPERACIONES)         |                      |

- **WATER USE - 100 ton/acre.**

|       | <u>Avg</u>    | <u>Fox Tonelada</u> |
|-------|---------------|---------------------|
| _____ | \$ 426,000.00 | \$ 476,00           |
| _____ | \$ 113,000.00 | \$ 131,00           |
| _____ | \$ 545,000.00 | \$ 607,00           |
| _____ | \$ 522,000.00 |                     |
| _____ |               |                     |
| _____ | \$ 513,000.00 |                     |
| _____ | \$ 477,000.00 |                     |
| _____ | \$ 69,000.00  |                     |

1 - En la actividad productiva la cooperación constituye un factor -  
2 - Los factores de producción son los mismos que los factores considerados  
3 - La actividad productiva es más intensiva en mano de obra

~~It is clear that many of the changes observed are due~~

2000-01-01 00:00:00 6 00.00/0000

W. H. G. 1900

— See a copy of the original, and its title-page.

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

22

**Se concluye:**

1.- Que existe un mercado abierto para el sulfato ferroso, dada la potencialidad industrial que está desarrollando el país y a la demanda creciente que existe por el producto.

2.- Que la solución presentada en ésta tesis al problema del desecho del licor de pickling es inaceptable por presentar pérdidas elevadas.

## BIBLIOGRAFIA

Aries and Weston  
Chemical Engineering Cost Estimating  
McGraw Hill Book Co. Inc. 1955

Brown and Associates  
Unit Operations  
John Wiley and Sons, Inc.  
1950

Faith, Royce and Clark  
Industrial Chemicals  
John Wiley and Sons, Inc.  
1957

Kern, Donald Q.  
Process Heat Transfer  
McGraw Hill Book Co. Inc.  
1950

Martinez, Jorge Noé  
Apuntes de Ingeniería Química  
E.N.C.Q. U.N.A.M.  
1958

González, Quiros Carlos  
Obtención de Oxido Pérrico a partir del licor de pickling  
Tesis profesional  
E.N.C.Q. U.N.A.M.  
1947

McCabe and Smith  
Unit Operations of Chemical Engineering  
McGraw Hill Book Co. Inc.  
1956

Perry, John H. Ed.  
Chemical Engineers' Handbook  
McGraw Hill Book Co. Inc.  
1950

Urbina, Alberto  
Apuntes de Ingeniería Química  
E.N.C.Q. U.N.A.M.  
1959

Walker, Lewis, McAdams and Gilliland  
Principles of Chemical Engineering  
McGraw Hill Book Co. Inc.  
1957

Revistas y folletos varios.

Consultas: Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.