

# **UNIVERSIDAD MOTOLINIA**

**INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

## **ESCUELA DE QUIMICA**

### **POLIURETANOS Y EPOXI RESINAS SUS PROPIEDADES. SUS ANALISIS. SUS APLICACIONES**

**M O N O G R A F I A  
QUE PARA OBTENER  
E L T I T U L O D E  
QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO  
P R E S E N T A :  
GUADALUPE ELENA VAZQUEZ MENDIVIL**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**

**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (Méjico).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

JURADO ASIGNADO ORI-  
GINALMENTE SIGUIÓ EL  
TEMA.

PRESIDENTE: Q.P.B. Ma. del Cنسuelo Hidalgo N.  
VOCAL: Q.P.B. Ma. Guadalupe Camarena T.  
SECRETARIO: Q.P.B. Emilia Pierre G.  
1er. SUPLENTE: Ing. Geo. Fernando Iturbe Hernández.  
2o. SUPLENTE: Q.P.B. Mercedes Pierre G.

SITIO EN DONDE SE DESARROLLA EL TEMA: Biblioteca.

SUSTENTANTE: Guadalupe Elena Vásquez Hendivil,  
Nombre completo y firma.

ASYSOR DEL TEMA: Q.P.B. Ma. Guadalupe Camarena T.,  
Nombre completo y firma.

SUPERVISOR TECNICO: Q.P.B. Ma. del Cنسuelo Hidalgo N.,  
Nombre completo y firma.

DIRECTORA TECNICA DE LA ESCUELA DE  
QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD MOTOLINIA: Q.P.B. Ma. Guadalupe Camarena T.,

**A MIS PADRES**

## POLIURETANOS Y EPOXI RESINAS

### SUS PROPIEDADES, SU ANALISIS, SUS APLICACIONES.

#### PRIMERA PARTE.

##### POLIURETANOS.

	PAGINAS.
I Generalidades.	1
II Propiedades.	2
III Métodos de Análisis.	3
A) Pruebas Físico - Mecánicas.	3
B) Pruebas Químicas.	12
IV Campos de aplicación.	19
A) Aplicaciones de los poliuretanos en general.	19
B) Aplicaciones de las espumas rígidas de poliuretano.	19
C) Aplicaciones de las espumas flexibles de poliuretano.	20

#### SEGUNDA PARTE.

##### RESINAS EPOXI.

I Generalidades.	23
II Propiedades.	25
III Métodos de Análisis.	27
A) Pruebas Físico - Mecánicas.	27
B) Pruebas Químicas.	33
IV Campos de aplicación.	41

#### BIBLIOGRAFIA


42

## POLIURETANOS. GENERALIDADES.

Los poliuretanos, son entre otros, las mas recientes aportaciones a los clases comerciales mas importantes de polímeros. El término "poliuretano" es - mas por convención que por prescisa, ya que estos polímeros se son derivados por polimerización de una molécula monomera de uretano.

Los poliuretanos incluyen aquellos polímeros que contengas un número significativo de grupos uretano. Usualmente estos polímeros se obtienen de la combinación de un poliisocianato con reactivos, los cuales tienen algunos grupos hidroxílico, p.e.: poliésteres, aceite de ricino y glicoles simples. Pueden estar presentes también otros grupos reactivo, tales como amino y carboxilo. Así, un típico "poliuretano", puede contener en adición a los grupos uretano, grupos hidrocarburado alifáticos o arácticos, éster, éter, amida o urea. Estos polímeros son llamados algunas veces simplemente "uretano" y algunas otras "polímeros isocianato".

Los uretanos pueden ser considerados ésteres del inestable ácido carbónico, o amidas-ésteres del ácido carbónico:



y el grupo uretano tiene la configuración característica:




Así, un poliuretano tiene un número significativo de estos grupos uretano, sin embargo no necesariamente se repiten en orden regular.

No es de sorprender que exista alguna confusión en la nomenclatura de estos productos. Alguién, no familiarizado con ésta materia puede suponer que el monómero esencial es el etil carbamato ( $\text{H}_2\text{NCOOC}_2\text{H}_5$ ), el cual ha sido conocido - por muchos años con el nombre de "uretano". Esto es solamente aparente ya que - este compuesto no es un precursor de los poliuretanos y que estos, no pueden de polimerizarse o hidrolizarse para dar este compuesto. Así, no hay base para suponer que cualquier característica tñxica asociada con el etil carbamato ("uretano") se aplique en ningún caso a los poliuretanos.

Los poliuretanos pueden formarse por una gran variedad de métodos, sin embargo el mas comúnmente usado es la reacción de compuestos di o poli hidroxí, p.e.: poliésteres o poliglicoles, con di o poliisocianatos.

La estructura general de un poliuretano lineal derivado de un compuesto dihidroxilo (HOROH'), y un diisocianato (OCNR'CO), puede representarse por la siguiente fórmula general:



## POLIURETANOS . II PROPIEDADES .

Las propiedades de los poliuretanos varían de acuerdo al tipo de producto y al uso que se vaya a destinarn.

Propiedades de las espumas flexibles de uretano.

Las espumas flexibles de uretano pueden definirse como aquellas espumas de uretano que tienen un alto margen de resistencia a la tensión y a la compresión, gran elongación y una velocidad rápida de recubrimiento y un límite alto de elasticidad.

Las principales pruebas que una espuma flexible debe soportar para tener buenas características físicas son las siguientes: Resistencia a la tensión, límites de elongación, resistencia al rasgado, fatiga a la flexión, resistencia al corte, variación a la compresión, cambios sufridos por humedad, resistencia al calor etcé y elasticidad.

La importancia de estas características varía de acuerdo a la clase de uso al que se destine la espuma.

Propiedades de las espumas rígidas de poliuretano.

Algunas propiedades comunes a espumas rígidas de poliésteres y poliésteres son:

- 1.- Propiedades excelentes de aislación térmica especialmente cuando se inflan con fluorocarbonos como triclorofluoro-metano.
- 2.- Combinación de gran resistencia y peso ligero.
- 3.- Buenas propiedades de resistencia al calor.
- 4.- Buenas propiedades de absorción de energía para amortiguar el ruido y para disminuir las vibraciones.
- 5.- Excelente adhesión al metal, a la madera, vidrios, cerámica, etc.

Como se dijo anteriormente, dependiendo del uso al que se destinan, variarán sus propiedades, así aquellos poliuretanos que se emplean como recubrimientos de superficies deben llenar otro tipo de cualidades tales como: resistencia a los ácidos, álcalis, colorantes, grasas, algunas clases de impactos, impermeabilidad, ataque por diversos disolventes y muy especialmente el brillo de estos productos al ser aplicados sobre cualquier superficie.

## POLIURETANOS.

### III MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Este capítulo lo dividiremos en dos partes, de acuerdo con las propiedades físicas-mecánicas y químicas de los poliuretanos y serán las siguientes:

#### A) PRUEBAS FÍSICO-MECÁNICAS.

I.- Densidad relativa.

1.- Método con el picadmetro.

2.- Método con el hidrómetro.

II.- Viscosidad.

III.- Color.

IV.- Punto de congelación.

V.- Tiempo de secado.

VI.- Tiempo de hornear.

VII.- Dureza.

VIII .- Flexibilidad.

IX.- Resistencia al impacto.

X.- Brillo.

XI.- Resistencia a los dícalis.

XII.- Resistencia al agua.

XIII.- Resistencia a los colorantes.

XIV.- Impermeabilidad..

#### B) PRUEBAS QUÍMICAS.

I.- Determinación de grupos isocianato (-NCO)

II.- Determinación de telúndis diisocianato libre.

#### A) PRUEBAS FÍSICO - MECÁNICAS.

I.- Determinación de la densidad relativa.

Aplicación.

Estos métodos son usados para determinar la densidad relativa no sólo de poliuretano sino de otros muchos líquidos. Se agrupan como sigue:

Procedimiento 1.- Determinación de la densidad relativa por medio de un picadmetro, con precisión óptima.

Procedimiento 2.- Determinación de la densidad relativa por medio de un hidrómetro, para determinaciones rápidas con menor exactitud.

Definiciones.

Densidad relativa.- La relación del peso de 1 litro de un material a una determinada temperatura, con el peso de un volumen igual de agua destilada a la misma temperatura.

Debe expresarse como densidad relativa 25°-25° C., indicando que la

muestra y el agua de referencia sea nociidad a 25°C.

Procedimiento 1.

Determinación de la densidad relativa por medio de un plíométrico.

Aparatos,

a) Un plíométrico de 29-30 ml de capacidad, con tapa estanca con un capilar lateral y un terómetro con escala graduada de 12 a 18°C en divisiones de 2 décimas de grado, unido al cuello del frasco con una unión de vidrio.

b) Baño de agua.- Baño capaz de mantener una temperatura de 25.0 ± 0.05°C durante la prueba.

c) Termómetro.- Un termómetro con límites de -2° a 40°C.

d) Balanza analítica.

Procedimiento,

Lavar el plíométrico, llenándole con una solución de cloruro cromato estandarizado en cloruro sulfúrico, dejándole por unas horas, vaciarlo y enjuagarlo bien con agua destilada.

Llenar el plíométrico con agua destilada recientemente hervida, la cual se ha enfriado a 22° - 24°, colocar el termómetro del plíométrico, con cuidado de no introducir burbujas de aire. Colocar el plíométrico en el baño de agua manteniéndolo a 25.0 ± 0.05°C por lo menos 15 minutos.

Retirar el sobrante del capilar lateral y tapar, secarlo del agua, secar y pesar.

Vaciar el termómetro y enjuagar sucesivamente con alcohol y éter, remover el vapor de éter y secar al vacío durante 15 minutos. Pesar el plíométrico y restar el peso del plíométrico vacío del peso del plíométrico lleno con agua, para obtener el peso del agua contenida a 25°C. Esta diferencia la llamaremos W.

Llevar a cabo el resto del procedimiento en una cámara bien ventilada. La muestra por probar debe fundirse (si es sólida). Si la muestra contiene tolúeno - disolvente sólido, tibiar toda la muestra en el envase original hasta que se vuelva líquido. Refrijar a 22 - 24°C y llenar rápidamente el plíométrico procurando que sea el mínimo de tiempo el que la muestra esté expuesta a la atmósfera.

Insertar el termómetro con cuidado de no introducir aire, sumergir el plíométrico en el baño de agua por lo menos 30 minutos. Retirar el sobrante del capilar, sacar del baño, secar y pesar. Restar el peso del plíométrico vacío del peso del plíométrico lleno con la muestra para obtener el peso de la muestra a 25°C. - Esta diferencia la llamaremos S.

Cálculos,

$$\text{Densidad relativa a } 25^{\circ}/25^{\circ} \text{C} = \frac{S}{W}$$

Precisión,

Los siguientes datos deben usarse para juzgar la aceptabilidad del método:

a) Resultados por duplicado del mismo operador deben considerarse correctos si no difieren en más de 0.0002

b) Los resultados procedidos reportados por un laboratorio no deben considerarse correctos si difieren en más de 0.0003 de los resultados de otro laboratorio.

#### Procedimiento 2

Determinación de la densidad relativa por medida de un hidrómetro.

##### Aparatos.

a) Hidrómetro. Un hidrómetro para pesos específicos entre los límites de 1.193 a 1.255.

b) Cilindro para el hidrómetro. El recipiente en el cual se medida la muestra debe ser de vidrio claro y de forma cilíndrica. Para protección debe tener un labio en la parte superior. El diámetro y la altura deben ser por lo menos 2.54 cm mayores que el diámetro y la altura de la percha usada del hidrómetro.

c) Termómetro igual que para la prueba anterior.

d) Baño de agua igual que la prueba anterior.

##### Procedimiento.

Todo el procedimiento debe llevarse a cabo en una campana bien ventilada. La muestra para analizar debe fundirse si es sólida, si es turbia debe tibiararse - en el recipiente original hasta que se vuelva clara. Refriar a 24°C.

Colear la muestra en el cilindro seco, lentamente para evitar que se formen burbujas de aire. Retirar cualquier burbuja adherida a la superficie tocando la con un pedazo de papel filtro seco.

Selccionar un lugar de la campana en el cual la corriente de aire sea mínima. Colear el cilindro verticalmente en el baño y dejar que la muestra alcance la temperatura de 25° ± 0.05°C como sigue: revolver el contenido del cilindro teniendo cuidado de no formar burbujas de aire. Cuando la temperatura de la muestra sea de 24.8°C, lenta y cuidadosamente bajar el hidrómetro a la muestra a un nivel de dos divisiones pequeñas abajo, en el cual flotará, soltarlo, después de dejarle flotar libremente lejos de las paredes del cilindro, leer la densidad en el punto en el cual la superficie de la muestra corta aparentemente la escala - del hidrómetro. Cuando la temperatura es de 25.00°C hacer la observación colección de el ojo abajo del nivel del líquido y levantándolo lentamente hasta que la superficie de la muestra se vea primare como una ellipse distorsionada que se convierte en una línea recta que corta la escala del hidrómetro.

##### Cálculos.

Densidad relativa a 25°/25°C = valor observado + 0.0021  
en donde:

0.0021 es un factor de corrección ya que el hidrómetro ha sido estandarizado a 60°/60°C.

### Precision.

Para juzgar la aceptabilidad del método deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones que para el método anterior.

### II.- Determinación de la viscosidad.

Viscosímetro de Brookfield Synchro-Electric.

#### APLICACIÓN.

Este método se aplica a la determinación directa de la viscosidad de polísteres y poliésteres, cuya viscosidad caiga dentro de los límites de 10 a 100 000 cps a 25°C ó a 50°C. El método es también aplicable a muestras más viscosas que sean solubles en acetato de n-butilo.

#### Definiciones.

La viscosidad de un flujo es su resistencia a un flujo uniformemente continuo sin turbulencia, inherente a otras fuerzas.

#### Sumario del método.

La viscosidad de resinas es medida por determinación de fuerza rotativa en una aguja rotatoria a una velocidad constante en la muestra líquida la cual se ajusta a 25°C  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ , ó a 50°C  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ . Las muestras cuyas viscosidades excedan de 100 000 cps a 50°C son disueltas en acetato de n-butilo (u otro disolvente) y la viscosidad es medida en un viscosímetro Brookfield Synchro Electric.

#### Aparatos.

Baflo de temperatura constante.- Capaz de mantener una temperatura de 25°C  $\pm 0.1^\circ\text{C}$  y 50°C  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ . El baflo debe estar provisto de unidades de calentamiento, agitación y termostabilización.

#### Termómetros para el baflo y la muestra.- Graduados en subdivisiones de 0,1°.

Viscosímetro Brookfield Synchro Electric. Modelos LVF con velocidades de 60, 30, 12 y 6 r.p.m. Es aplicable para límites de 10 a 100 000 cps. De no usarse este modelo, pueden usarse los modelos RVF o RAP, sin embargo las muestras deben calentarse o disolverse en un medio estandar para mantener la medida de la viscosidad por abajo de 100 000 cps. El aparato debe calibrarse periódicamente midiendo líquidos estandar.

#### Reactivos.

Acetato de n-butilo, grado reactivo.

#### Preparación de la muestra.

Unir el viscosímetro a su soporte. Ajustar por medio de los tornillos de la base hasta que la barbuta esté en el centro del nivel del viscosímetro. Unir la aguja que se suponga esté dentro de los límites esperados para la muestra.

#### Elección de la temperatura.

Las muestras que son líquidas y que tienen una viscosidad menor de 100 000 cps a una temperatura de 25°C, deben ser medidas a dicha temperatura. Los materiales que tienen estas características solo cuando se calientan de 25°C a 50°C

deben medirse a 50°C. Si la viscosidad de la muestra excede de 100 000 cps a 50°, debe ser disuelta en acetato de n-butilo (70 o 35% de sólidos) y medida en viscosidad a 25°C. Pueden usarse otras temperaturas y disolventes si son más convenientes.

#### Procedimiento.

a) Colocar suficiente muestra en un vaso de boca ancha de 600 ml, para poder entrar la marea de inmersión de la aguja, cubrir el vaso con un vidrio de reloj y sumergir la muestra hasta su nivel en el baño de temperatura constante, agitar ocasionalmente sin introducir burbujas de aire. Comprobar la temperatura en diferentes lugares del vaso, para estar seguros de que se ha logrado uniformidad. Despues de que la temperatura deseada se ha observado por toda la muestra por 10 minutos, sumergir la aguja del viscosímetro hasta la línea de inmersión. Si se observan algunas burbujas, desatornillar la aguja conservandola dentro de la muestra, sacudir hasta que las burbujas sean liberadas, y reinsertar la aguja.

b) Hacer funcionar el viscosímetro, dejando que la aguja dé entre 8 y 10 revoluciones. Retirar la aguja y parar el motor, leer la escala. Repetir el procedimiento 3 veces leyendo en la escala de 500 dando como margen 5 unidades.

#### Cálculos.

Multiplicar las lecturas de la escala de 500 por los siguientes factores, para tener la viscosidad en centipoises.

#### VISCOSÍMETRO MODELO LVP

Aguja No.	Velocidad r.p.m.			
	6	12	30	60
1	2	1	0.4	0.2
2	10	5	2	1
3	40	20	8	4
4	200	100	40	20

A 60 r.p.m., la resistencia del aire en la manecilla tiene cierto efecto. Los valores obtenidos deben reducirse como sigue: aguja #1 deducir 0.4 cps, aguja #2 deducir 2.0 cps, aguja #3 deducir 8.0 cps y aguja #4 deducir 40.0 cps.

#### Reporte.

Los reportes de especificaciones y análisis deben incluir la siguiente información:

- 1.- Temperatura de la prueba.
- 2.- Cestenide en sólidos y disolvente, si la muestra fue diluida.
- 3.- Modelo de viscosímetro.
- 4.- Velocidad de rotación.
- 5.- Número de la aguja.
- 6.- Viscosidad en centipoises.

### III.- Determinación del color.

#### Apliación.

Este método consiste en un procedimiento para la medida visual del color en líquidos esencialmente claros. Es aplicable solamente a materiales en los cuales los cuerpos productores del color tengan una absorción de la luz casi idéntica a los de los estándares Gardner.

#### Aparatos.

Tubos de Gardner-Holt.- Estos tubos deben ser de vidrio claro, con un extremo cerrado y deben tener las siguientes dimensiones y marcas.

- 1.- Una longitud interna uniforme de 112 mm.
- 2.- Un diámetro interno uniforme a todo lo largo del tubo de 10.75 mm.
- 3.- Una línea grabada alrededor de la parte externa del tubo a 13 mm del final abierto.

#### Referencias de color.

Los estándares de color deben consistir en soluciones definidas por su transmittancia en el espectro en celdas de 1 cm de paredes paralelas. Estos datos están dados en tablas de acuerdo con la "Standard Methods of Test for Spectral - Characteristics and Color of Objects and Materials".

Para propósitos de comparación, el uso de soluciones permanentes en las cuales ha sido determinado su color, es más satisfactorio. La composición aproximada de las soluciones es dada también en tablas y es por lo general para 18 colores. Las soluciones están hechas de cloroplatinato de potasio en ácido clorhídrico 0.1N, o para soluciones stock de cloruro fárrico, cloruro de cobalto y doj de clorhídrico.

Pueden usarse también como referencia: soluciones de dicromato de potasio en ácido sulfídrico. La composición aproximada de estas soluciones es dada también en tablas. Cada solución debe prepararse fresca para la comparación del color, calentando suavemente para efectuar la disolución.

#### Procedimiento.

Llenar el tubo con la muestra libre de partículas sólidas o de burbujas - de aire de modo que el borde superior aparente del menisco del líquido coincida con la marca inferior del tubo.

Determinar el color por comparación con las soluciones estandar de referencia, comparando el tubo de muestra y el estandar en los tubos Gardner-Holt. - Hacer la comparación a 25° ± 5°C colocando los tubos juntos y mirando a través de ellos en contra de un fondo el cual es实质icamente igual en color al cielo.

#### Reporte.

El color debe reportarse como uno de los 18 estandares Gardner, el cual es más cerca de su color, p.e. No. 3 indicará que el color de la muestra era más cercano al estandar No 3. Sin embargo, si la muestra es blanco agua o apreciable

9

mente mas clara que el estandar No.1 se llama blanca agua o menor de No.1.

#### IV.- Determinacion del punto de congelacion.

##### Sunario del metodo.

En esta prueba, el material es enfriado lentamente, con constante agitacion hasta que comienza la cristalizacion. Entonces sobre enfriar si es necesario, la temperatura vede a un oficio, sube a un maximo y vede de nuevo. Esta temperatura maxima es el punto de congelacion de la muestra.

##### Aparatos.

El aparato consiste en:

- a) Chaqueta de aire.- Un tubo de ensayo Pyrex de dimetro exterior de 50 mm y 175 mm de longitud.
- b) Tubo para punto de congelacion.- Un tubo de ensayo Pyrex de 25 mm de diámetro exterior y 150 mm de longitud.
- c) Baflo de hielo.- Un vaso de 1 litro e un recipiente similar que tenga una profundidad de por lo menos 180 mm.
- d) Agitador.- Un agitador consistente en un cilindro (acero inoxidables) de 1 mm o una varilla de vidrio de 2 mm, achatada en uno de sus extremos de modo que pueda moverse libremente en el espacio entre el termometro y la pared del tubo de ensayo. El agitador puede ser operado manual o mecanicamente.
- e) Termometro.- Graduado en 0.1°C, con estimacion de 0.03°C y calibrado sobre los limites deseados. (-5°C - 30°C)
- f) Timer de tiempo.- Capas de leer al segundo.

##### Procedimiento.

Ajustar al tubo de ensayo pequeño, una tapa taponada, e insertar en la horadacion central el termometro y en la otra el agitador.

Colocar una capa de alrededor de .5 cm de algodon absorbente o de asbesto en el fondo del tubo de ensayo grande.

Insertar sobre un tapon o anillo de corcho, el tubo de ensayo pequeño, de modo que quede justamente sobre el labio de la boca del tubo de ensayo grande.

El procedimiento debe llevarse a cabo en una atmósfera bien ventilada.

a) Llenar el baflo de hielo y cloruro de sodio si es necesario, para producir una temperatura aproximadamente abajo de 10°C del punto de congelacion esperado para la muestra.

b) Colocar suficiente muestra en el tubo de ensayo pequeño, hasta una altura de 8 a 9 mm. El analisis debe llevarse a cabo sin demora, ya que el tolvan disociante es hidroscopico.

c) Insertar el corcho que tiene el termometro y el agitador en el tubo pequeño y ajustar el termometro de modo que la marca de inmersión este justamente a nivel con la muestra y el fondo del termometro este a 1 cm aproximadamente del fondo del tubo.

d) Enfriar el tubo de ensayo pequeño en el baño de hielo con constante agitación, hasta estar alrededor de 4-5°C por abajo del punto de congelación esperado. Secar perfectamente e insertar inmediatamente en el tubo de ensayo grande. Colocar los tubos en el baño de hielo.

e) Agitar la muestra continua y vigorosamente y observar de cerca la lectura del termómetro. La temperatura alcanzará un máximo, se conserva este máximo - por 5-10 minutos y cae de nuevo. La temperatura mínima se debe al sobre enfriamiento antes de que la solidificación empiece y debe ser no más de 6°C abajo del máximo.

#### Reporte.

Deben reportarse las correcciones de calibración del termómetro.

Para la determinación de varias de las pruebas que a continuación describimos es necesario hacer un extendido del producto por probar. Esta película - puede hacerse por varios métodos: aspergida, cepillado, inmersión o por medio de una bioturfi, aunque se prefiere hacerlo por aspergida o con una cuchilla especial con las que se logran películas de 0.004 cm.

#### V.- Tiempo de Secado.

Son dos las pruebas que se hacen:

1.- Secado al tacto. Es el tiempo comprendido entre la aplicación de la película y el momento en que la superficie no sufre perturbación al darse un golpe-  
cito con el dedo sobre ella.

2.- Tiempo de secado libre. Representa el tiempo entre la aplicación de la película y el momento en el cual no se adhieren a ella hilos de un papel absorbente al presionarlo suavemente sobre ella.

#### VI.- Tiempo de horneado.

El tiempo de horneado para una determinada superficie del producto es determinado de valores de dureza de películas expuestas a una elevada temperatura por períodos variables de tiempo. Así, se ha encontrado que las películas uniforman su dureza después de 15 minutos de horneo a 150°C, por lo que las películas - deberán hornearse 15 minutos a 350°C previamente a su evaluación.

#### VII.- Dureza.

La dureza es un valor relativo. El método Sward Rocker ha encontrado amplia aplicación y da valores que expresan la dureza de la película con respecto a un estándar arbitrario, planchas de vidrio. Al vidrio se le ha asignado un valor de 100%. Si la película tiene de dureza 50, es la mitad de lo duro que es el vidrio según las medidas del método.

#### VIII.- Flexibilidad.

La flexibilidad puede ser medida en varias formas. Un método conveniente es aquel que hace uso del Zahr Conical Mandrel. La prueba consiste en recalar con el material una pieza de acero, colocándola sobre el eje de prueba y examinando la curvatura observando si hay cuarteaduras.

#### XI.- Resistencia al Impacto.

El instrumento adecuado para determinar esta propiedad es proporcionado por los laboratorios Gardner.

La prueba consiste en dejar caer pesos calibrados de distintas alturas, - sobre el reverso de las tablas revestidas del producto. Las burbujas así formadas se examinan para cuarteaduras y pérdida de adhesión. Los valores son el máximo de pulgadas libras las cuales no afectan la integridad de la película.

#### XII.- Brillo.

La determinación del brillo se hace en un aparato llamado "Gardner - Portable 60° Glossmeter", y los resultados son reportados en por ciento de reflexión.

#### XIII.- Resistencia a los Alcalis.

Se hacen pequeñas pilas de parafina sobre la superficie de la película y se coloca dentro de ellas un álcali de concentración conocida y se tapan con pequeños vidrios de reloj para que la evaporación sea mínima. Las pruebas reportadas se han llevado a cabo a 23°C. La parafina y las soluciones se renuevan a intervalos pre-determinados y las películas se investigan visualmente, reportando cualquier defecto encontrado.

#### XIV.- Resistencia al agua.

Algunos paneles revestidos por el producto son recubiertos de una - laca consistente en nitrocelulosa, resina alquídica no secante y fosfato de dibutilo. Estas piezas son sumergidas parcialmente en agua destilada tanto a temperatura ambiente como a elevadas temperaturas, manteniéndolas por intervalos predeterminados, removidas y secadas. Se examinan visualmente los defectos en la superficie. Todos los defectos son reportados.

#### XV.- Resistencia a los colorantes.

Se aplican algunas manchas de algunas fuentes de colorantes tales - como mostaza, salsa de tomate, tinta, etc., con una cepolla. Después de 1,5 y 10 minutos las manchas se renuevan con un licuado suave y se examina la superficie visualmente para observar si hay pigmentación. Las superficies son enjuagadas luego con agua destilada y secadas para re-examinarlas. Cualquier defecto es reportado.

#### XVI.- Impermeabilidad.

La impermeabilidad es determinada aplicando películas del producto

sobre un substrato representando tres fases transitorias en la preparación de una superficie: una, una superficie porosa; otra, una superficie sellada; y la tercera una superficie sellada y preparada. El grado de impermeabilidad se mide por los contrastos en color y sobreño.

### B) PRUEBAS QUÍMICAS.

#### I.- Determinación de grupos isocianato (-ECO).

Para esta determinación describiremos 3 métodos, que son los más -usuales. Dos de estos métodos son muy similares variando solamente uno de los reactivos. El tercero es un poco más complicado, ya que es un procedimiento llevado a cabo en el espectrofotómetro infra-rojo, siendo necesario hacer una curva de calibración.

##### Procedimiento 1.

###### Principio.

Este proceso determina el porcentaje de grupos -ECO unidos a la cadena del polímero. La muestra se hace reaccionar con un exceso de n-butil amina en tolueno. Despues de que la reacción es completa el exceso de n-butil amina es determinado por titulación con solución estandar de ácido clorhídrico.

###### Precisión.

Para un contenido de 10% de ECO, la precisión del análisis es de  $\pm 0.05\%$ .

###### Aparatos y reactivos.

a) Matraces Erlenmeyer de 250 ml.

b) Tapones de corcho para los matraces. Los tapones deben estar cubiertos con papel aluminio.

c) Agitadores magnéticos.

d) Barras magnéticas cubiertas de teflón para los agitadores.

###### Reactivos.

a) Tolueno seco. Al tolueno se añaden lentejas de cloruro de calcio y se -deja reposar por varios días.

b) Solución 0.1N de ácido clorhídrico. Estandarizar usando como indicador azul de bromofenol.

c) Solución 0.1N de n-butil amina en tolueno seco. Esta solución no necesita estandarizarse.

d) Solución indicadora de azul de bromofenol al 0.1%. Molar 0.1g del indicador con 1.5 ml de NaOH 0.1N y diluir a 100 con agua destilada.

e) Alcohol isopropílico grado reactivo.

###### Procedimiento.

Pesar con exactitud de 0.001g, una muestra que contenga aproximadamente 1.5 meq de ECO (0.5g de un polímero de 9.5% de ECO con aproximadamente 1.5 meq de

ECO) y colocarlos en un matraz Erlenmeyer de 250 ml perfectamente seco, añadir 25 ml de tolueno seco y agitar en el agitador mecánico por 5 minutos. Añadir exactamente 25 ml (con pipeta o bureta) de solución 0.1N de n-butil amina y continuar la agitación por 15 minutos más.

Añadir 100 ml de alcohol isopropílico y 6 a 6 gotas de azul de bromofenol, titilar con solución 0.1N de clorhídrico hasta el punto final amarillo verdoso.

Hacer un blanco incluyendo todos los reactivos, omitiendo la muestra.

Cálculos.

$$\frac{(B - V) \times N \times 4,702}{\text{peso de } (\text{g}) \text{ muestra}} = \text{g -ECO}$$

En donde:

B = ml de clorhídrico 0.1N para el blanco

V = ml de clorhídrico para el problema

N = Normalidad del clorhídrico.

Para mayor seguridad en el procedimiento deben llevarse a cabo las siguientes modificaciones:

1.- Usar matraces de 300 ml para digestión, en lugar de Erlenmeyer de 250 (mayor espacio para el volumen de los líquidos de titulación).

2.- Secar los matraces en la estufa a 100°C durante 30 minutos (enfriar con los tapones colocados con papel aluminio en la boca del matraz).

3.- Añadir la barra magnética cubierta de teflón y pesar exactamente.

### Procedimiento 2

Este método es muy semejante al descrito anteriormente, variando solamente uno de los reactivos y los períodos de agitación.

Aparatos.

- a) Matraces Erlenmeyer de 250 ml
- b) Tapones de corcho cubiertos con papel aluminio.
- c) Agitador magnético.
- d) Barras magnéticas cubiertas de teflón.

Reactivos.

- a) Toluene seco. Secar en la forma descrita para el primer procedimiento.
- b) Solución de dibutil amina en volumen seco 25.
- c) Solución de azul de bromofenol seco, que se prepara disolviendo 0.5g de azul de bromofenol seco en 7.5 ml de agua 1N, llevando a 500 con agua destilada.
- d) Solución 1N de clorhídrico
- e) Alcohol isopropílico anhidro.

Procedimiento.

- 1.- Colocar 35 ml de tolueno seco en un matraz de 250 ml.
- 2.- Añadir exactamente (con pipeta o bureta) 20 ml de solucion 1% de álbunil amiso.
- 3.- Pesar el matraz.
- 4.- Añadir la muestra (pesar 10-15 g si el ECO es menor de 1%) pesar 1-2g si el ECO es mayor de 1%). Pesar con exactitud de 0.1 g.
- 5.- Añadir alrededor de 0.5 ml de esul de bromofenol.
- 6.- Añadir alrededor de 200 ml de alcohol isopropílico. El volumen exacto no es importante ya que es únicamente para mantener una sola fase durante la titulación.
- 7.- Titular con fondo clorhídrico normal hasta el punto final amarillo. Calcúlese.

$$\% \text{ ECO} = \frac{(\text{ml blanco} - \text{ml muestra}) \times 10 \times 4.2}{\text{peso de muestra}}$$

#### Procedimiento:

##### Principio:

La absorbancia de la banda de infra-rojos debida al -C=O- a 4,45 micras se mide por la técnica de la línea base y su valor (absorbancia), se lee de una curva estandar y se convertida en porcentaje.

##### Preparación de la curva estandar:

Pesar en un frasco volvadriérico de 50 ml, por lo menos 5 diferentes pesadas de tolueno diluyente. Estas pesadas deberán contener límites de 0 a 200 mg de -ECO (para calcular la cantidad de -ECO es multiplicar peso de TDI multiplicado por el factor 84/174). El TDI debe ser lo más fresco posible y debe ser determinado usando el método de la Pont. Cada uno de los frascos debe ser cerrado a 10 ml con acetato de sello grado acetato, con una jeringa se toma una muestra de cada matraz y se inyecta en una sonda sellada de NaCl con un espesor determinado, aproximadamente de 0.100 mm. La transmisión se fija a el 10% a 2.5 micrones y el soporte se sitúa entre 1.5 y 3 micrones. Esto se hace con todo uno de los cinco -muestros estimados.

La absorbancia de cada muestra se obtiene y se hace una gráfica obteniendo la absorbancia contra los ug de -ECO que % si se considera final.

La absorbancia se determina dividiendo a cada uno dividido de la constante de -ECO.

Técnica para la obtención de la absorbancia por la sonda seca:

La distancia del punto que hay de la banda a la base de la gráfica (transmitancia 1) es designada 1, una línea trazada de la parte superior de la banda es extendida sobre la línea base, la distancia del centro de esta línea a la base de la gráfica (transmitancia) es designada como 2.

$$\text{Absorbancia} = \log \frac{I_0}{I}$$

En este procedimiento el tamaño de la muestra es importante. Si el contenido de ECO de un polímero es conocido aproximadamente puede usarse la siguiente escala:

Producto	tamaño de la muestra
Aprox. 5% ECO	2.5 g
4% ECO	3.0 a 3.5 g
2.5% ECO	3.5 a 4.0 g
2.0% ECO	5 g

### II.- Determinación de Toluén diisocianato libre.

Este es un procedimiento para la determinación del tolúen diisocianato libre (TDI), entrante en su isocianato intermedio destinado para usarse en revestimientos de uretano. Para fácil y seguro manejo, el contenido de TDI debe ser menor de 1.0%.

#### Principio.

El TDI libre y los disolventes son removidos de la solución de uretano por destilación al vacío. El TDI es determinado colorimétricamente después de convertirlo con reactivo de nitrato de sodio-cellosolve, en un producto que tenga una absorbancia máxima a 440 m $\mu$ .

#### Precisión y exactitud.

La precisión de este método ha sido determinada a 2 niveles en muestras conocidas y ha sido satisfactoria.

#### Aplicación.

Este análisis ha sido designado para la determinación del contenido de tolúen diisocianato libre en soluciones de uretano de bajo peso molecular. El procedimiento se hace menos preciso conforme aumenta el porcentaje de diisocianato libre y no es recomendable para determinaciones de tolúen diisocianato libre arriba de un nivel de 3%.

#### Reactivos.

Nitrato de sodio al 0.5% en cellosolve. Disolver 5g de nitrato de sodio y 10.0 g de ácido bórico en 200 ml de agua destilada. Diluir ésta solución 1:1 con cellosolve. Debe prepararse fresca cada semana.

Mescla de disolventes: acetato de cellosolve-ster difenflico, partes iguales por volumen, preparandola con solventes que hayan sido destilados para remover toda el agua.

#### Aparatos.

Balanza con exactitud de  $\pm 0.1\text{mg}$

Aparato para destilación al vacío en pequeña escala.

Coteros.

Frascos volúmetricos de 50 ml

Cubas de cañón de 1 cm

Espectrofotómetro Beckman o un aparato similar.

Baño de aceite. Se ha encontrado satisfactorio el nujol.

Frasco Dewar de 500 ml.

Parrilla

Termómetro de -10° a 250°C

Tapones.

Bomba de vacío.

Hansetra.

Prensa de laboratorio.

Embudo de 60 mm de diámetro.

Papel semi-logarítmico.

Campana de seguridad.

Risegas.

El diisociante libre en la muestra es un fuerte irritante, la inhalación de sus vapores y el contacto con la piel deben evitarse cuidadosamente.

El procedimiento debe llevarse a cabo en una campana protectora.

Procedimiento.

1) Determinación del diisociante libre en la muestra.

1.- Pesar con exactitud de  $\pm$  10 mg, aproximadamente 1 g de muestra en un frasco seco y añadir una cantidad igual por peso, de la mezcla de solventes y tapar apretadamente y efectuar la disolución por agitación.

2.- Pesar con exactitud de  $\pm$  0.1 mg, 15 g aproximadamente de la muestra diluida como se explica anteriormente, en un cartucho de destilación previamente tarado. La muestra debe estar tapada durante el proceso de pesado.

3.- Unir el cartucho a la porción del condensador del aparato de destilación con uniones apropiadas y arreglar el aparato de manera que el tubo en U del condensador se sumerja en un baño de hielo y acetona contenido en un frasco Dewar.

4.- Hacer vacío en el sistema por medio de una bomba de vacío de 1 a 3 mm de mercurio de presión. Mantener esta presión 5 minutos antes del procedimiento.

5.- Levantar el baño de aceite previamente calentado a 150°  $\pm$  2°C, sobre el cartucho conteniendo la muestra y subir sin tocarla hasta el bulbo del condensador de aire.

6.- Dejar el baño de aceite en ésta posición y mantener la temperatura a 150° por 10 minutos  $\pm$  30 segundos, bajar el baño de aceite y dejar que el cartucho llegue a temperatura ambiente.

7.- Lentamente dejar entrar aire al sistema de enfriamiento del aparato - por medio de una valvula apropiada.

8.- Separar el aparato completo de destilación de la boca de vacío y des conectar los componentes dejando el tubo en U del condensador en el baño de hielo seco y aceite.

9.- Lavar el aceite de la unida interior del condensador de aire.

10.- Sostener el condensador de aire de modo que la unida superior se vuelve hacia arriba. Usando un gotero colocar de 1 a 2 ml de reactivo nitrito de sodio-cellosolve, en la columna, golpeando para que el reactivo baje por el tubo - hasta el bulbo, rotar la columna de modo que el bulbo sea agitado con el reactivo. Llevar la columna a una posición vertical, permitiendo al reactivo llegar al code de la cadera de la columna. Transferir la solución a un matraz volumétrico de 50 ml.

11.- Repetir el paso anterior hasta que los lavados sean incoloros.

12.- Remover el tubo en U del condensador del baño de hielo seco y tibiar con agua fría. (El agua no debe entrar en el tubo).

13.- Enjuagar el contenido del condensador en el matraz volumétrico con - reactivo de nitrito de sodio-cellosolve, hasta que 1 - 2 ml del enjuague sean incoloros.

14.- Diluir las soluciones de enjuague a 50 ml con reactivo adicional.

15.- Pipetear una aliquota de 2 ml de ésta solución en un matraz volumétrico de 50 ml y llevar a volumen con reactivo.

16.- Determinar el por ciento de transmisión de ésta solución contra un - blanco de reactivo a 440 m $\mu$ / usando cubas de cuarzo de 1 cm y un espectrofotómetro Beckman Modelo B o un aparato similar.

17.- De una curva de calibración previamente preparada determinar los mg - de toluidina diisociante libre presentes.

18.- Calcular el por ciento de toluidina diisociante libre con la ecuación - que se explica mas adelante.

19.- Hacer una determinación doble.

### B) Preparación de la curva de calibración.

1.-°Pesar aproximadamente 0.05 g de una muestra conocida, con exactitud de ±0.1 mg en un matraz volumétrico de 100 ml.

2.- Añadir aproximadamente 70 ml de la mezcla de solventes y agitar suavemente para efectuar la disolución. Diluir a volumen con mezcla de solventes y mezclar perfectamente. Cada ml de ésta solución contiene aproximadamente 0.5 mg de - toluidina diisociante.

3.- Pipetear aliquotas de 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 y 10.00 ml de ésta solución en frascos individuales.

4.- Diluir cada solución a su volumen con reactivo de nitrito de sodio y

secese, mezclar completamente y dejar reposar por 30 minutos.

5.- Determinar el porcentaje de cada una de estas soluciones contra la solución reactiva, usando cubas de cuarzo de 1 cm en un espectrofotómetro Beckman - Modelo D, u otro aparato similar.

6.- Preparar la curva de calibración usando papel semi-logarítmico, trazando el por ciento de transmittancia en la escala logarítmica, contra los mg de tolúeno disociante en 50 ml de solución, en la escala lineal.

7.- Cálculos.

Calcular el por ciento de tolúeno disociante libre en la muestra con la ecuación:

$$\% \text{ de tolúen disociante} = \frac{W \times 12,5}{V}$$

En donde:

$V$  = mg de tolúen disociante en 50 ml de solución determinada por la curva de calibración.

$W$  = Peso de la muestra en gramos.

## POLIURETANOS.

### IV CAMPOS DE APLICACIONES.

#### A) Aplicaciones de los poliuretanos en general.

Los uretanos tienen un gran número de aplicaciones en la actualidad, debido a que por sus características tales como ligereza, buenos rendimientos de producción, etc., han desbancado a otros materiales en diversas industrias. Comercialmente se conocen dos tipos de espuma de poliuretano: espuma rígida y espuma flexible teniendo estos un amplio campo de aplicaciones.

A continuación enumeramos algunas de estas aplicaciones generales para despues hablar por separado de cada clase de espuma.

Modificación del papel, cartón de pieles, vulcanización del hule, en tapicería, revestimientos para paredes a prueba de ruido, recubrimientos protectores, entretelas para gabardinas y sacos para dormir, manufactura de redes para pescar, filtros para aire y cigarrillos, como aisladores, empacadores, selladores, adhesivos y en la construcción de algunas partes de aviones y equipos espaciales.

Estos poliuretanos tienen también bastantes aplicaciones de interés biológico y médico:

se usan como insecticidas, herbicidas, acaricidas, antidiárticos, en vendajes, en estudios experimentales en el tratamiento de lesiones óseas, en experimentación de la germinación de hongos y como agentes farmacodécticos.

Muchos derivados de los isocianatos se han investigado también como insecticidas, herbicidas y agentes farmacodécticos.

El almidón ha sido tratado como monoisocianato para reducir su punto de fusión y con diisocianatos para reducir su inflacida y gelatinización en agua. Ninguna de estas modificaciones del almidón ha encontrado aún uso comercial.

#### B) Aplicaciones de las espumas rígidas de poliuretano.

##### 1.- Usos estructurales.

El gran mercado de la espuma rígida de uretano se encuentra en la industria de la construcción. Muchas de las aplicaciones en este campo incluyen la construcción de paredes, paneles y cancelas pre-fabricados y de aspersiones aplicadas a la construcción de jardines. Se usan también para aislar paredes en bodegas y otros edificios similares.

##### 2.- Transportes refrigerados.

Diferentes tipos de camionetas refrigeradoras tales como transportes de leche, helados; y de camiones que transportan combustibles, han sido aislados con espumas rígidas de poliuretano. Además de tener buen valor aislante, estas espumas contribuyen a dar consistencia a estos vehículos, son ligeros y en general estables a disolventes tales como gasolina.

##### 3.- Aislación de tuberías y tanques.

Gran número de compañías están produciendo espumas rígidas de uretano en secciones semi-circulares para la aislación de tuberías.

Otro método para aislar tuberías largas, conductos calientes, tanques de almacenamiento, etc., es recubrirlas con espuma aislante la cual es a prueba de agua y no se corroe.

#### 4.- Empaques.

Se han encontrado varios usos de las espumas rígidas en el empaque de ciertas partes de maquinaria delicada y de tubos electrónicos encerrados en espuma de uretano para su manejo fácil y seguro.

#### 5.- Industria eléctrica

En transformadores y tapones de tipo eléctrico, se usan las espumas rígidas de poliuretano. La resina se adhiere fuertemente a todas las superficies y exhibe los siguientes beneficios:

- a) Peso ligero.
- b) Protección de vibraciones externas e internas.
- c) Protección del calor y polvo.

#### 6.- Aplicación a la navegación espacial.

Se han investigado como agentes que dan rigidez para algunas aplicaciones espaciales en algunos tipos de cápsulas y parte de equipos.

#### 7.- Materiales.

Mátrices aisladas con uretano para almacenar líquidos fríos en el laboratorio.

Recipientes para crecimientos limitado y sin tierra, de algunas plantas para fines comerciales.

Sandwich metal-espuma-metal para trenes de aterrizaje de jets.

Se han usado con gran éxito para unir huesos rotos.

#### C) Aplicaciones de las espumas flexibles de poliuretano.

##### 1.- Muebles.

Su peso ligero, gran resistencia y facilidad de fabricación, ha hecho que un gran número de fabricantes de muebles estén empleando espumas de poliuretano en algunas líneas de muebles para descanso. El uso de estas espumas hace a demanda que el costo de los muebles sea más bajo.

##### 2.- Colchones.

La fabricación de colchones es otro de los usos de las espumas de uretano y han encontrado gran aceptación debido a su durabilidad, ligereza, libres de olores, propiedades no alérgicas, facilidad de limpieza y resistencia a disolventes y aceites para limpiar en seco. Los colchones fabricados con esta espuma se usan principalmente en los hospitalares por todas las características antes mencionadas.

##### 3.- Transportes.

a) Automóviles.

En la industria de los automóviles ha encontrado gran número de aplicaciones tales como en respaldos, asientos completos, panel de instrumentos, sostenedores para los brazos, tapetes, visores para el sol, aislantes del techo, recubrimientos interiores de las puertas, filtros de aire, etc..

b) Aviación.

En este campo las espumas flexibles de poliuretano tienen las mismas aplicaciones que en los automóviles, siendo factor de gran importancia la ligereza de su peso.

c) Asientos públicos.

Estos materiales han sido usados además de autos y aviones, en autobuses y trenes públicos. La resistencia al fuego, a los agentes químicos, disolventes y grasas han contribuido a aumentar sus usos en este campo. Se han usado también en asientos en auditorios, teatros y gimnasios.

4.- Envases.

Las espumas flexibles son ideales para las más diversas aplicaciones - en empaques, características tales como absorción de choque, buen aislamiento, densidad de la espuma, etc., ha hecho que esta aplicación aumente considerablemente. Se usa para empacar materiales delicados tales como porcelana y cristal.

5.- Material para filtración.

Las aplicaciones típicas incluyen filtros en sistemas de ventilación, filtros de aire en refrigeradores de autos, en acondicionadores de aire. Otras aplicaciones son en compresoras de aire, equipo neumático y equipo que se move a base de aire.

6.- Construcción, aislamiento y usos misceláneos industriales.

La espuma flexible de poliuretano tiene buenas características de aislamiento térmico.

En la industria de la construcción la espuma flexible tiene aceptación como aislador del ruido para cuartos impresores, áreas fabriles, bálinches, etc.

Existe una clase especial de espuma flexible en forma de paneles para paredes y techos, decorados con atractivos diseños.

Otra característica que favorece estas aplicaciones es que el costo es 30% mas bajo que otros materiales.

7.- Horticultura.

La espuma flexible de poliuretano ha sido empleada para reemplazar la tierra de cultivo en siembras pequeñas con fines comerciales. La siembra de las semillas se hace directamente sobre la espuma que debe mantenerse húmeda durante la germinación. Si se desea se pueden hacer trasplantes de estos cultivos.

8.- Industria zapatera.

La espuma flexible de uretano ha sido usada en diversas formas por varios años en la industria zapatera, sin embargo su aceptación ha sido lenta en - algunas de estas aplicaciones.


#### 9.- Aplicaciones médicas.

La espuma flexible ha sido introducida para aplicaciones médicas tales como vendajes sin ligaduras, no alérgicos y fácilmente esterilizables, los cuales tienen también la ventaja de la permeabilidad para con los rayos X y características de ventilación propia.

Los hospitalares son también esponjas que pueden ser esterilizadas con vapor, para cojines de pieza móvil para enfermos invalidos, para vendajes elásticos e injertos quirúrgicos bajo la piel. Se han producido también vendajes de esponja de uretano para animales.

R E S I N A S    E P O X I ,  
I O S E P H A T I D A S E S .

Los epóxidos o resinas epoxi, conocidas también como resinas etoxilénicas se caracterizan por un contenido promedio de uno de un grupo de oxído de etileno por molécula. El agujetaamiento 1,2 del oxido de alquilo es excepcionalmente reactivo. La adición de compuestos con átomos de hidrógeno activos tales como alcoholes, éteres, fosfatos, nitratos, alcoholes, etc., abre el anillo de 3 miembros y para formar un grupo hidroxilo que puede en su caso reaccionar con un epoxi o cualquier otro grupo reactivo.



El uso de compuestos monópero tales como óxido de etileno en aplicaciones tóxicas, dura de hace bastante tiempo. Por otro lado, los compuestos poliepoxy han alcanzado importancia comercial muy recientemente. Gracias a su carácter polifuncional y su capacidad de adición a un gran número de substancias sin formar productos de descomposición tienen un interés particular en la química de materiales plásticos.

Síntesis y constitución de las resinas epoxi.

Casi todos los grados usuales de resinas epoxi son productos de reacción del 2,2 - bis - (4 oxifenil) propano, conocido también como bisfenol A y epichlorohidrina.




La síntesis tiene lugar en medio alcalino en el cual los siguientes 3 pasos de la reacción dan una resina epoxi.

Bajo la influencia catalítica del álcali, el grupo epoxi del epichlorohidrina reacciona con un grupo hidroxilo fandice para formar un éter clorhidrín. Entonces el cloruro de hidrógeno es sacado del grupo clorhidrín para formar un glicidil éster. En el tercer paso, el nuevo grupo epoxi del éster glicidil es capaz de reaccionar en la misma forma que el epichlorohidrina con un grupo hidroxilo libre de bisfenol.

A continuación están indicadas estas tres reacciones:


Reaction 1:



Reaction 2:



Reaction 3:



R E S I N A S E P O X I .  
II P R O P I E D A D E S .

Las resinas epoxi se usan básicamente para la elaboración de barnices y sellantes y, también como material estructural para diversas aplicaciones.


El notable desarrollo tenido por estas substancias se debe a que las mismas, una vez usadas presentan en forma simultánea las siguientes propiedades: adherividad a las superficies, flexibilidad, dureza, resistencia química y tenacidad.

Se pueden agregar otras propiedades, de especial interés para los empleos estructurales, su estabilidad dimensional y buena rigidez dielectrónica.

Es de destacar que ninguna de las otras resinas conocidas hasta ahora - presentan todas estas propiedades simultáneamente.

A) Propiedades Químicas.

Las resinas epoxi representan una clase enteramente nueva de polímeros de condensación. Se preparan a partir de epichlorohidrina y difenol propeno y la fórmula siguiente tipifica su estructura:



Las relevantes propiedades de las resinas epoxi pueden correlacionarse en términos generales con su estructura. Debe notarse que la estructura química de la cadena del polímero contiene sólo enlaces carbono-carbono, o enlaces éter y por lo tanto la estabilidad de la molécula es muy grande. Los grupos funcionales en la molécula son los grupos epóxido, en los extremos de la cadena y los grupos oxídrilo que se derivan de los radicales epichlorohidrínicos. Estos están muy espaciados a lo largo de la cadena de modo que los enlaces transversales - formados por agentes de curado que las hacen termofraguables - están suficientemente apartados unos de otros como para dar lugar a la poco común flexibilidad exigida por las pelfoulas de resinas curadas. La adherencia extraordinaria de estas resinas está conectada indudablemente con la naturaleza polar de la molécula. El grupo oxídrilo fendíco que a menudo es una causa de color en los polímeros, ha sido esterificado, y por lo tanto las resinas epoxi presentan generalmente color bueno y estable.

B) Propiedades Físicas.

Las propiedades físicas de las resinas epoxi varían de acuerdo con su peso molecular existiendo principalmente 6 tipos de resina que podemos considerar como básicas, es decir que estas resinas no tienen ningún agente que pueda

modificar sus características.

TIPOS	PUNTO DE FUSION °C (1)	COLOR (Dardner)(2)	VISCOSIDAD (Poises)(3)	EQUIVALENTE (Epóxido)(4)
1	-	5	100 - 160	180 - 195
2	-	5	4.1 - 9.8	230 - 260
3	65 - 75	4	1.0 - 1.7	425 - 550
4	95 - 105	4	4.6 - 6.6	875 - 1025
5	125 - 135	5	18 - 28	2000 - 2500
6	145 - 155	5	38 - 100	2500 - 4000

(1) Método del mercurio de Durrda.

(2) y (3) Para la resina 1 determinado en resina pura; tipo 2 determinado en solución de butil carbitol al 70% en peso; todos los demás tipos en solución de butil carbitol al 40% en peso.

(4) Gramos de resina que contienen un equivalente gramo de epóxido.

#### Solubilidad.

La metil etil cetona, la dicetona alcohol, la metil ciclohexanona, el cellosolve, el butil cellosolve y el acetato de cellosolve, son disolventes activos de las resinas epoxi. Sin embargo, estas presentan en común con muchas otras resinas sintéticas, un grado limitado de miscibilidad con ciertos disolventes. Por ejemplo, es posible preparar una coloida al 40% en peso, pero no al 20% en peso de resina con equivalente epoxi de 2000 a 2500 en acetona o acetato de etilo aunque en ciertos casos se puede aumentar la miscibilidad en este tipo de disolvente, por el agregado de alcoholes y disolventes aromáticos.

Aunque los alcoholes e hidrocarburos aromáticos no son disolventes activos de las resinas epoxi, tienen un efecto latente y pueden usarse para mejorar la fluides y otras propiedades de formación de películas, pues proveen un mejor equilibrio de "solvencia". Considerando que en ciertos casos se registra una miscibilidad limitada, se recomienda al preparar soluciones de resinas epoxi, hacer primero una solución concentrada y luego diluirla hasta el contenido deseado en sólidos.

#### Compatibilidad.

Las resinas epoxi son compatibles con una gran variedad de resinas ureicas y otras resinas usadas en la industria de la pintura, las cuatro clases de pinturas obtenidas con las resinas epoxi difieren sin embargo en su compatibilidad con otras resinas. El tipo de menor peso molecular de las resinas epoxi sólidas, es compatible con una gama más amplia de resinas que los otros tres tipos. Hay, en efecto, una tendencia general hacia la menor compatibilidad con el aumento del peso molecular.

## RESINAS EPOXI.

### III MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Este capítulo como en el caso de los Poliuretanos, lo dividiremos también de acuerdo a las propiedades de las resinas, en dos partes que serán:

#### A) PRUEBAS FÍSICO-MECÁNICAS.

- I.- Determinación cualitativa para resinas epoxi.
- II - Determinación de la viscosidad.
- III - Determinación del color en líquidos claros.
- IV - Determinación del punto de ablandamiento de resinas sólidas.
- V.- Determinación del peso específico de resinas líquidas y sólidas.
- VI - Determinación de la densidad de los líquidos.
- VII.- Determinación del índice de refracción.
- VIII.- Examen general de la materia insoluble.

#### B) PRUEBAS QUÍMICAS.

- I.- Determinación de los grupos epoxi con cloruro de litio.
- II.- Determinación cuantitativa de grupos reactivo en resinas epoxi.
- III.- Determinación del número ácido en resinas epoxi esterificadas.
- IV.- Destilados y olores durante el calentamiento.
- V.- Prueba para halógenos, nitrógeno y azufre.
- VI.- Prueba para color. Reacción de Liebermann - Storch.
- VII Examen cuantitativo.

Valor de epoxificación.

Cenizas.

#### A) PRUEBAS FÍSICO-MECÁNICAS.

- I - Determinación cualitativa de resinas epoxi.

##### 1.- Prueba de Swann.

Este es un método rápido para la determinación de películas de resinas bisfenolepíxicas expuestas al aire o de barnices horneados. Dos gotas de la resina en solución o de su equivalente de resina seca, se disuelven en unos cuantos mililitros de ácido sulfúrico concentrado, (si es necesario calentar a 40 - 50°C). Entonces se añade una cantidad adicional de ácido sulfúrico concentrado, - hasta obtener una coloración semejante al de una solución 0.1N de bichromato de potasio. Aplicar entonces unas gotas de la solución a una tira de papel filtro, con una varilla de vidrio. Si está presente una resina bisfenolepíxica, el papel se tornará púrpura en menos de un minuto y después cambiaria a azul. Para la prueba - puede usarse papel filtro comdm.

##### 2.- Método de Fourey.

###### a) Reactivos.

Ácido nítrico 40° Bé

Ácido sulfúrico 66° Bé

Sonda cística 1M

Solución de formaldehido al 40%

b) Procedimiento

Alrededor de un gramo de la resina por ser probada se disuelve en 100 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico 66° Bé. Mesclar 1 centímetro cúbico de la muestra con 1 centímetro cúbico de ácido nítrico 40° Bé y dejar reposar la solución alrededor de 5 minutos, entonces añadirla a 100 centímetros cúbicos de sosa 1M. Si la mezcla contiene bisfenol o una resina basada en bisfenol, aparecerá un intenso color rojo anaranjado.

A la solución de ácido sulfúrico denorita anteriormente se añaden 1 a 2 glosas de formaldehido al 40%, después de cinco minutos esta solución es vaciada a 10 centímetros cúbicos de agua. Si está presente bisfenol o una resina epoxi basada en bisfenol aparecerá un intenso color rojo ± anaranjado.

II.- Determinación de la viscosidad.

1 - Método con el viscosímetro de Brookfield.

a) Condiciones de la prueba.

Las resinas sólidas son normalmente probadas en solución al 40% en bultil carbitol. Las resinas líquidas son normalmente probadas sin dilución. La temperatura usual es de 25°C.

b) Definición.

Viscosidad (flexibilidad) es la propiedad de un líquido de ofrecer resistencia (fricción interna) al desplazamiento reciproco de dos capas vecinas.

Viscosidad dinámica ( $\eta_d$  o  $V_d$ )

Unidad = 1 g/cm = 1 poise = p

La subunidad de uso común = 1 centipoise = 1 cp = 0.01 p

c) Aparatos.

Viscosímetro Brookfield Synchro Lectric, tipo HBT de 8 velocidades y 7 agujas para medir.

Tensión del resorte: 14 374 dina/cm & 57 496 dina/cm cuando la escala está totalmente desviada.

Exactitud absoluta: 1% en todo el margen de medidas.

d) Procedimiento.

Las muestras por probar y las agujas del viscosímetro son precalentadas a una temperatura de 2 a 5° mayor que la deseada para la prueba. Las agujas son sumergidas en el líquido por probar y atornilladas al viscosímetro; cuando la muestra se ha estabilizado a la temperatura de la prueba, el viscosímetro es encendido a la velocidad deseada y el resultado se lee aproximadamente después de un minuto.

e) Cálculos.

La viscosidad en centipoises es calculada como sigue:

$$\text{lectura} \times \text{factor}^1 = \text{cps}$$

El factor varía de acuerdo al tipo de viscosímetro, agujas y velocidades usadas y se dado en tablas especiales.

Para reportar los resultados deben anotarse la unidad con que se midió (aguja), la velocidad y la temperatura.

## 2 - Método con los tubos de Gardner.

### a) Principio.

Comprobación de la ascension de las burbujas de aire en líquidos transparentes.

### b) Aparatos.

Viscosímetro de Gardner Holt de burbujas.

Baño de agua con control termostático.

### c) Notas.

La muestra debe estar libre de partículas sólidas, filtrar si es necesario.

Para resinas sólidas el procedimiento es disolver la resina en butil carbital (éster dietilén glicol monobutílico) y probarlas en soluciones que contengan el 40% de sólidos. Si se adopta otro método deben proporcionarse datos específicos sobre disolventes y contenido en sólidos.

### d) Procedimiento.

La muestra se coloca en un tubo de Gardner limpia, el tamaño de la burbuja (el espacio entre el nivel del líquido y el tapón de goma) debe ajustarse lo más cercano posible de los tubos estándar y se invierte para que las burbujas asciendan. Los dos tubos más cercanos a la muestra en la velocidad de ascension de las burbujas son separados. Para obtener el resultado final, los tres tubos (dos estándar y el de la muestra), se colocan en el soporte y se llevan a baño de agua hasta llegar a la temperatura de la prueba que es de  $25^{\circ}\text{C} \pm 0.25$ . Una vez que la temperatura requerida se ha alcanzado, el soporte se invierte en el baño de agua, para hacer que las burbujas asciendan verticalmente desde el final plano de los tubos. Es completamente necesario que las burbujas asciendan al mismo tiempo. Si empiezan a distintos niveles debido a inevitables desniveles en la forma final de los tubos, ajustar los tubos en el soporte hasta que los puntos de comienzo de las tres burbujas estén completamente a nivel, y completamente formadas. Esto tiene lugar alrededor de 10 mm del fondo del tubo, y es el fondo del maníscos de cada burbuja el que se usa para la comparación.

La viscosidad de la muestra se considera igual al estándar correspondiente o al más cercano al tubo de la muestra.

## III.- Determinación del color de líquidos claros.

### a) Fundamento

Este método es practicado para la determinación del color de productos epoxi, líquidos y sólidos. Las resinas sólidas, son normalmente probadas en aguila de butil carbitol (contenido en sólidos 40 p.p.p.) las resinas líquidas, se prueban normalmente sin dilución.

b) Reactivos.

Butil carbitol (ster dietil glicol monobutílico)

c) Aparatos.

Comparador de color Hellige completo, con las dos escalas de color estandar, 1 - 9 y 10 - 16.

Tubo para la prueba de 100 x 12 mm.

d) Procedimiento.

Colocar la muestra en un tubo de prueba e insertarla en el comparador. Girar el tornillo del comparador hasta que haya correspondencia entre el color del estandar y el de la muestra. Se debe probar un tubo vacío para comprobar que el vidrio está conforme al estandar. Observar a través de las del dia difusa.

e) Precisión y exactitud.

Una determinación por duplicado debe concordar entre los límites de media unidad Gardner.

#### IV.- Determinación del punto de ablandamiento de resinas sólidas.

a) Aparatos.

"Kofler heating bench", tipo 7691, límites de temperatura de 45° - 260°C.

Precisión  $\pm 1^\circ\text{C}$

b) Procedimiento.

Separar alrededor de 1 a 2 g de la muestra pulverizada, por medio de un tamiz usando la fracción tamizada por Din No. D (malla de 0,20 mm) y Din No. 20 (malla de 0,30 mm).

Separar la muestra tamizada sobre la plancha caliente en una linea de alrededor de 6 cm de largo. Esto se debe hacer en 0 - 6 segundos, para que de esta manera el número de partículas por centímetro cuadrado sea aproximadamente de  $150 \pm 25$ . Al mismo tiempo debe empezarse la observación.

Después de 90 segundos ( $+ 0 - 6$ ), limpiar el granulado de la zona fría usando un cepillo de pelo fino. La temperatura a la cual se adhiere el primer grano a la superficie caliente, es el punto de ablandamiento.

Tan pronto como el resultado se ha obtenido, limpiar la plancha de calor tamizando con un lienzo suave humedecido en etilen glicol y probar la constante de nuevo por diez minutos.

#### V.- Determinación de la densidad de resinas líquidas y sólidas.

a) Objeto.

Para resinas líquidas y sólidas.

b) Definición.

Densidad relativa es una relación abstracta expresada como la relación de la densidad absoluta de la substancia con la densidad absoluta de un líquido de referencia, generalmente el agua, bajo condiciones iguales. Esta prueba suele llevarse a cabo a 20°C.

c) Aparatos.

Voldmetro EOTARI (hecho por: Dr. Arthur Uto, Präzisionsmechanik, Berna, Suiza).

Balanza analítica.

d) Funcionamiento.

El voldmetro "Eotari", se usa para medir el volumen de substancias líquidas y sólidas. Hace el volumen realmente desplazado, un factor que debe ser conocido para la determinación de la densidad relativa. Las muestras se probarán en sufre cambio, como si estuvieran únicamente en contacto con el aire.

e) Principio.

La construcción del voldmetro "Eotari" está basada en la ley de los gases de Boyle Mariotte, de acuerdo a lo cual el producto de la presión y volumen de una substancia permanece constante si el gas es comprimido isotérmicamente.

Para los propósitos de la prueba la presión se aplica en dos recipientes diferentes del mismo volumen, estando uno de ellos vacío y el otro lleno. Esto da dos presiones diferentes que pueden ser leídas en la escala,  $h_0$  (para el recipiente vacío) y  $h_1$  (para el recipiente lleno). El volumen del contenido del recipiente lleno se calculado entonces como sigue:

$$K = K \cdot \frac{h_1 - h_0}{h_1} \quad \text{cc}$$

en donde:  $K$  es el valor estándar para cada recipiente, está expresada en centímetros cúbicos y representa el volumen total correspondiente a la marca cero del instrumento cuando el recipiente está vacío.

f) Procedimiento.

El primer paso es determinar la constante estándar  $K$ , lo cual se hace con una simple medida. Cuando se conoce  $h_1$ ,  $h_1 - h_0$  y el volumen estándar  $V$ , la constante se calcule como sigue:

$$K = V \cdot \frac{h_1}{h_1 - h_0} \quad \text{cc}$$

El volumen desconocido  $X$  se calcula de la misma forma que la constante  $K$ . Los valores  $h_1$ ,  $h_1 - h_0$  son determinados nuevamente, la constante  $K$  es ya conocida por lo tanto, el volumen  $X$  es calculado por la siguiente ecuación:

$$X - X = \frac{h_1 - h_0}{h_1} \quad cc$$

a) Cálculos.

Una vez que el rese (0) ha sido determinado, la densidad relativa se calcula como sigue:

$$\frac{0}{V} = g/cc$$

VI.- Determinación de la densidad de los líquidos.

a) Definición.

La densidad ( $d$ ) de una substancia, es la masa ( $g$ ) de esa substancia por la unidad de su volumen ( $cc$ ). Se calcula dividiendo la masa entre su volumen:

$$d = \frac{m}{v} \quad (g/cc)$$

La unidad de la densidad es la masa de un centímetro cúbico de agua a 40°C y a 760 mm de mercurio.

b) Aparatos.

Piconómetro de 25 ml  $\pm$  0.005 ml calibrado a 20°C

Balanza analítica: repetidas determinaciones deben estar dentro de variaciones de  $\pm 0.0005$  g/ml

Termómetro: escala con exactitud de  $\pm 0.1^\circ C$

Baño de agua.

c) Procedimiento.

Preparación.

Lavar el piconómetro con un disolvente (benzene o acetona) y secar en corriente de aire libre de polvo.

Método.

El piconómetro limpio es estandarizado a 1 mg ( $O_0$ ) y entonces llenado con el líquido de la prueba teniendo cuidado de evitar las burbujas y de mantener la muestra lo mas cerca posible de la temperatura deseada. Despues de llenarlo, se coloca en el baño de agua a 20°C  $\pm 0.1^\circ C$  en donde se deja alrededor de 30 minutos hasta que la temperatura se estabiliza. Durante este tiempo el nivel del líquido debe ser comprobado y eliminado cualquier excedente. Una vez que la temperatura se ha estabilizado, sacar el piconómetro del agua, secarlo y pesarlo. ( $O'$ )

d) Cálculos.

La densidad en g/ml a la temperatura de la prueba t = 20°C se calcula como sigue:

$$d_{20} = 0 \frac{O' - O'_0 + \lambda}{V_{20}}$$

De donde:

$G_0$  = peso del picadmetro con aire

$G'$  = peso del picadmetro con líquido probado

$V_{20}$  = volumen del picadmetro a 20°C

$\lambda$  = 0.0012 g/ml. Densidad del aire a 20°C y 760 mm de mercurio. Valor teórico.  
Los resultados deben darse acompañados de las tres primeras cifras decimales.

#### VII.- Determinación del índice de refracción.

Método de Becke.

Obtener el índice de refracción con el microscopio siguiendo el método de Becke que es un método simple y práctico. Cuando se emplea un ojo de iluminación de eje delgado y un objetivo de abertura pequeña, una fina banda de luz es visible fuera del contorno de la partícula sumergida en una cantidad apropiada de medio. Esta banda de luz es llamada línea de Becke. El delgado halo brillante se mueve hacia el índice de refracción medio o alto si el foco es levantado, y se mueve hacia el índice de refracción medio o bajo si el foco es bajado.

Usar la media de los diferentes índices de refracción angostando gradualmente los rayos hasta que las líneas de Becke desaparezcan. Esto ocurre cuando el medio y la muestra son del mismo índice de refracción. En este punto las partículas se hacen invisibles, ya que los rayos de la luz son refractados en el mismo ángulo que como son refractados a través del medio. Esta constante es particularmente útil para distinguir resinas sintéticas de las resinas naturales.

#### VIII - Examen general de la materia insoluble en éter de petróleo.

Observar la dureza relativa, color y cualquier solubilidad en alcohol, — benceno, acetato de etilo, acetato de butilo, cellosolve y trementina al 95%. Para las resinas que tienen solubilidad apreciable en un disolvente, la viscosidad de las soluciones puede ser útil en algunos casos para comparar con soluciones — de resinas conocidas. Esto implica la utilidad de muchas resinas.

### B) PRUEBAS QUÍMICAS.

#### I.- Determinación de grupos epoxi con cloruro de litio.

Este método permite la determinación directa de los grupos epoxi con — cloruro de litio. Esto es desde luego, admisible para resinas epoxi e compuestos derivados epoxidicos que contengan grupos epoxi libres.

a) Reactivos.

Metil glicol (metil cellosolve)

Solución 1% de fenzolftaleína en alcohol e metil glicol

Solución de cloruro de litio preparada como sigue:

10 partes de cloruro de litio anhídrico.

5 partes de agua

25 partes de metil glicol.

Mezcladas con fenolftaleína las soluciones anteriores deben ser incoloras una hirviéndolas por largo tiempo.

b) Procedimiento.

Unas cuantas gotas de fenolftaleína y alrededor de 2 ml de solución de cloruro de litio se añaden a 2 cc de una solución que consiste en 1 parte de resina y alrededor de 2 partes de metil glicol, y se lleva a ebullición en un tubo de ensayo. Si están presentes grupos de oxido de etileno, aparecerá un color rojo después de alrededor de 10 segundos. Si esto no sucediera, añadir unas gotas de solución indicadora para estar totalmente seguros del resultado (la fenolftaleína puede reaccionar en algunos casos con resinas tóxicas, en cuyo caso sus propiedades indicadoras se destruyen). Si aparece un color rojo después de añadir el cloruro de litio es indicación de que el producto probado contiene aditivos básicos y puede ser neutralizado con ácido acético antes de añadir la solución salina.

Si la muestra por probar contiene carga se recomienda removerla por filtración antes de hacer la prueba.

II.- Determinación cuantitativa de grupos reactivo en resinas epoxi.

1.- Determinación del valor epoxi.

a) Objeto.

Este método expone el procedimiento para determinar el valor epoxi de las resinas epoxi.

b) Reactivos.

Ácido clorhídrico 1N

Solución de yoduro de potasio (3.0g de KI en 5.0g de agua destilada) El yoduro de potasio debe ser bajo en yodato (0.00)% o menos)

Solución indicadora (0.1g de azul de bromofenol en 99.9g de n-propanol).

Alcohol propílico normal.

Alcohol benzílico.

c) Procedimiento.

Resinas epoxi líquidas.

1.0 a 1.5 g de la resina son exactamente pesados en un matraz Erlenmeyer - tarado. A la resina se le añaden 25 ml de alcohol propílico normal. El matraz es colocado en un agitador térmico y la mezcla resina/ alcohol se calienta a reflújo mientras se agita.

Resinas epoxi sólidas.

Añadir 50 ml de alcohol benzílico y 50 ml de alcohol propílico normal a 2.0 - 2.5 g de la resina y proceder en la misma forma que con las resinas líquidas.

Cuando la resina se ha disuelto quitar el matraz del agitador y añadir rápidamente 20 gotas de la solución indicadora y de la solución de yoduro de potasio recién preparada. La mezcla resultante se titula con ácido clorhídrico 1N hasta obtener un color amarillo, cuando una gota de ácido clorhídrico 1N cambia el color de azul a amarillo y permanece por un minuto. Si durante la titulación, la solución cambia rápidamente a amarillo, es indicación de un exceso de ácido clorhídrico, el cual en unos cuantos segundos se une al grupo epoxi y una vez que la reacción es completa, la solución se torna azul de nuevo. Las soluciones de resina se pueden enturbiar durante la titulación, si esto sucede añadir unos al adjetivos de alcohol propílico normal, calentar a reflejo y continuar la titulación.

#### a) Cálculos.

El valor epoxi (equivalente/100 g de resina) se calcula como sigue:

$$\text{Valor epoxi} = \frac{\text{ml HCl (empleados)} \times E \text{ del ECI}}{\text{Peso de la muestra (g)}}$$

El peso equivalente epóxido se calcula como sigue:

$$\text{Peso equivalente epóxido} = \frac{1000 \text{ (g)}}{\text{valor epoxi}}$$

#### e) Precisión.

Los valores resultantes son de 1 a 3% menores que el valor teórico.

#### f) Desviación.

La desviación tolerable del valor nominal es de  $\pm 1.3\%$ . El promedio de los resultados debe estar en los límites de  $\pm 1.3\%$  de sus valores.

#### g) Notas.

El método descrito por Durbetaki (Analytical Chem 28, no. 12, p2000, 1956) basado en la adición de bromuro de hidrógeno, produce prácticamente los mismos resultados.

### 2 - Determinación de la reactividad total de las resinas epoxi por esterificación total,

#### a) Objeto.

Este método describe el procedimiento para determinar el valor de esterificación de resinas epoxi líquidas y sólidas, por medio de la esterificación de todos los grupos epoxi o hidroxilo.

#### b) Reactivos.

Solución normal de metóxido de sodio en etanol ( $\text{NaOCH}_3$ )

Solución de cloruro de piridina.

Solución de anhidrido acético.

Solución indicadora de azul de timol-fenolftaleína.

## a) Aparatos.

Matrac e Erlenmeyer de 250 ml

Beretas de 100 ml

Agitador magnético térmico con barras de teflón o vidrio.

Pipetas automáticas de 5, 20 y 50 ml.

## d) Procedimiento.

2.0 a 2.5 g de resina, son exactamente pesados en un matrac Erlenmeyer de 250 ml previamente tarado. Añadir a la muestra 20 ml de solución de cloruro de piridina y 20 ml de la solución de anhidrido acético. Taponar el matrac holgadamente, pasar la muestra al agitador térmico y calentar aproximadamente a 80°C. Digerir la muestra por una hora. Si la solución se torna obscurea durante la digestión es señal de que la muestra es demasiado grande para la cantidad de anhidrido acético en solución. Si ocurre el oscurecimiento, descartar la muestra. Después de la digestión, enfriar la muestra en un baño de agua y lavar las paredes del matrac con 5 ml de agua destilada. Dejar reposar la muestra por 15 minutos, añadir entonces 50 ml de butil carbitol, 50 ml de acetona y 30 gotas del indicador azul de timol-fenolftaleína. Titular la muestra con el metóxido de sodio. El cambio de color será de amarillo a azul. Se prepara sin calentamiento un blanco consistente en 20 ml de solución de cloruro de piridina y 20 ml de solución de anhidrido acético y se titula en la misma forma que la muestra, teniendo cuidado de obtener el mismo punto final en la muestra que en el blanco.

## e) Cálculos.

El valor total de esterificación por 100 g de resina se calcula como sigue:

$$\frac{\text{valor total de esterificación}}{1000 \text{ g de resina}} = \frac{(a-b)}{e} F$$

En donde:

a = ml de metóxido de sodio usados en el blanco

b = ml de metóxido de sodio usados en la muestra

F = normalidad de la solución de metóxido de sodio

e = peso de la muestra (g)

El peso equivalente de la esterificación total (gramos de resina esterificada por 1 molécula gramo de dióxido monobásico), se calcula como sigue:

$$\text{Peso equivalente de esterificación total.} = \frac{1000 \text{ (g)}}{\text{Valor total de esterificación.}}$$

III.- Determinación del número ácido en resinas epoxi esterificadas.

## a) Objeto.

Este método presenta el procedimiento para determinar el número acido de ésteres epoxi durante el proceso de cocinado y en el producto final. El número acido es el de número de miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar los ácidos libres de un gramo de muestra.

b) Reactivos.

Solución indicadora (1g de fenolftaleína en 100 ml de alcohol etílico)

Mesola de xileno-alcohol isopropílico (75g de xileno y 25 g de alcohol isopropílico).

c) Aparatos.

Bureta de 50 ml

Matraces Erlenmeyer de 250 ml.

d) Procedimiento.

Extraer la muestra del material horneado, pesar de 5 a 10 g en un matraz Erlenmeyer y añadir 100 ml de la mesola xileno-alcohol isopropílico, conteniendo el indicador. Agitar hasta que la disolución sea completa. Calentar si es necesario, cuidadosamente en una parrilla. Despues de enfriar, titular con la potasa-alcoholica hasta la aparición de un ligero color rosa.

e) Cálculos.

El número acido del material se calcula como sigue:

$$\text{Número acido} = \frac{a \times 56.1 \times f}{e}$$

En donde: a = ml de KOH usados

f = normalidad de la solución de potasa

e = gramos de muestra.

IV.- Destilados y olores durante el calentamiento.

Calentar fuertemente una pequeña porción de la resina en un tubo de ensayo. La formación de agujas cristalinas blancas de anhidrido ftálico formadas sobre la parte superior del tubo, indican la presencia de una resina ftálica.

Notar cuidadosamente cualquier olor característico. El olor penetrante de la acroleína sugiere la presencia de glicerina o de glicodíridos. Esto no indica necesariamente una gliceril resina, la glicerina puede ser un plastificante. Si es necesario, calentar otra vez con bisulfato de sodio fundido para ayudar en la deshidratación. Si están presentes glicerina o glicodíridos, se desarrollará una gran cantidad de acroleína. La presencia de acetaldehído indica derivados de vinilo, glicoles o de resinas acetaldehídicas.

Una resina de acetaldehído dará una fuerte evidencia de formaldehído. El formaldehído puede determinarse en algunas ocasiones pero no tan fácil como el formaldehído. Las resinas vinílicas frecuentemente se carbonizan por calentamiento.

Para una identificación más precisa, calentar destrutivamente bastante con

tidad de resina y absorber los vapores en agua y probar la solución de acuerdo con las resinas investigadas. Fundir suficiente cantidad con el 50% de su peso de hidróxido de sodio sólido. La difusión de fuerte olor a alcohol caprífico indica a aceite de ricino, usado como plastificante en algunas resinas. Resinas fenólicas, vinílicas y difenil cloradas producen materiales que pueden ser examinados después de absorber en agua los vapores de la destilación destructiva.

Muchas de las resinas sintéticas puros tienen olores característicos que resultan familiares al analista, debe tenerse en cuenta, sin embargo que muchas resinas son modificadas y que un olor puede disfrazar a otro menos fuerte.

#### V.- Prueba de halógenos, nitrógeno y azufre.

Fundir con cuidado una porción de la resina con un volumen igual de sodio metálico en un pequeño tubo de ensayo. La muestra no debe ser mayor que un par de gramos. Dejar enfriar y añadir alcohol goteando para destruir el exceso de sodio. Cuando la reacción sea completa, calentar a ebullición y filtrar.

##### . Halógenos.

Acidificar una porción del filtrado con ácido nítrico 1:3 y añadir solución de nitrato de plata. Un precipitado blanco indica la presencia de cloruros. Un precipitado amarillo indica bromuros o yoduros, los cuales no están presentes frecuentemente. La prueba positiva a cloruros puede indicar una resina difenil clorada sobre todo si la resina es soluble en alcohol. También puede estar presente un polímero de cloruro de vinile o en ocasiones clorofthalatos o cloroformales.

##### Nitrógeno.

A una porción del filtrado añadir dos gotas de solución de sulfato ferroso recientemente preparada. Puede precipitarse hidroxido ferroso. Hervir durante un minuto. Si se encuentra presente nitrógeno, la fusión con sodio produce cianuro, el cual se convierte en ferrocianuro de sodio hirviendo con hidróxido ferroso. Enfriar, añadir una gota de cloruro férreo y acidificar con ácido clorhídrico. Una coloración azul o un precipitado de ferrocianuro férreo indica la presencia de nitrógeno. Algunas veces ocurre inicialmente una coloración fugaz azul, formando luego un precipitado estable. La prueba positiva de nitrógeno sugiere la presencia de una resina-urea o resina-melamina.

##### Azufre.

A otra porción del filtrado añadir una solución de nitroprusiato de sodio recientemente preparada. Una coloración violeta intensa, indica la presencia de un sulfuro en la solución. Todos los compuestos de azufre producen sulfuro de sodio por acción reductora del sodio a altas temperaturas. Una resina de tiourea o sulfonamida da reacción positiva.

#### VI.- Prueba de color. Reacción de Liebermann-Burchard.

Calentar de 1 a 2 g del material por probar, completamente seco, con 3 - 10 ml de anhidrido acético. Debido a que los vapores de este reactivo son corrosivos y altamente inflamables, mantenerlos alejados del contacto con la piel y de las llamas. Fefriar y filtrar si es necesario. Transferir unas cuantas gotas a una placa de porcelana, añadir 1 - 2 gotas de ácido sulfúrico 1:1 a la temperatura ambiente. Si está presente una resina, se produce inmediatamente una coloración violeta, que cambia a violeta muy intenso cuando la resina es mucha, o a un violeta fugaz que cambia a café cuando la resina es poca. Si la prueba que se sospecha positiva es obtenida como tal, añadir cantidades conocidas de jabón conteniendo resina y tratar similarmente para confirmar. Esta prueba servirá también para dar una idea aproximada de la cantidad de resina presente.

#### VII.- Prueba cuantitativa.

##### 1) - Valor de saponificación.

Se sigue el método usual, siendo sin embargo, algunas veces necesario, usar un alcali más fuerte de 0.5 N y un solvente de ebullición más alta.

El valor de saponificación es una medida de la cantidad de materia saponificable presente. Se llama también número de saponificación e número de Kotteler. Se expresa como los miligramos de hidróxido de potasio consumidos por 1 g de muestra. De esto se deduce que a mayor peso molecular de la muestra saponificada, menor el valor de saponificación. Sin embargo, el valor sirve para un propósito doble. Si se sabe que la muestra es completamente saponificable da una idea del peso molecular prosedio del material, recíprocamente, debido a que la mayoría de los aceites saponificables tienen valores de saponificación entre 190 y 195, es de utilidad estimar la cantidad aproximada de aceite en una fracción sislada de muestra. Al hacer tales interpretaciones debe recordarse que el aceite de ricino tiene un valor de saponificación alrededor de 180 y el de coco alrededor de 260, de esto se deduce que el peso molecular del glicérido graso del aceite de ricino es mayor que lo normal. Debido a que los ácidos grasos forman jabones por neutralización y los glicéridos grasos se saponifican para formar jabones y glicerina, de esto, que el valor de saponificación sea siempre igual o excede al valor ácido, debido a que el valor de saponificación incluye la neutralización del ácido graso con la saponificación del glicérido. Cuando el valor ácido y el valor de saponificación son substancialmente idénticos, se deduce que los glicéridos grases están ausentes. Cuando en una muestra están presentes ésteres volátiles tales como acetato de etilo, butilo e amilo, siendo de peso molecular relativamente bajo, podrán aumentar el valor de saponificación. Las resinas sintéticas que son por lo general polímeros de bajo peso molecular, tienen también valores de saponificación altos. Por lo demás, este método tiene muchas aplicaciones además de los aceites saponificables.

**Procedimiento.**

Pesar una muestra exacta de alrededor de 5 g en un matraz cónico de 250 ml. Pipetar 50 ml de solución alcohólica de KOH aproximadamente 0.5N y un volumen igual en otro matraz semejante sin contener muestra. Es importante succionar la solución con una perilla debido a que es bastante caustica. Dejar escurrir la pipeta el mismo tiempo en los dos matraces. Conectar los matraces a los condensadores de aire y dejarlo no menos de 30 minutos o alargando el tiempo para saponificar la muestra por completo. Enfriar la muestra y el testigo y titular con HCl - 0.5N. Notar que la notasa alcohólica no necesita ser de normalidad exacta ya que la titulación se ajustara por diferencia con el blanco.

**Calculo.**

$$\text{Valor} = \frac{\text{peso del blanco} - \text{el de la muestra}}{\text{peso de la muestra}} \times \frac{28.05}{\text{saponificada}}$$

Un valor de saponificada mayor de 200 indica que la substancia es o contiene un éster resinoso o ácido polibásico tipo. Aunque el aceite de coco, los aceites altamente oxidados y los ésteres de peso molecular comparativamente bajos pueden dar valores de saponificación altos, no se encuentran presentes usualmente. Ésteres resinosos de los polibásicos pueden estar presentes e inclusive dar valores de saponificación menores de 200 cuando están modificados por resinas fenólicas o materia saponificable.

**2.- Cenizas.**

Esta determinación es de particular importancia si la resina contiene materia inorgánica como carga.

**Procedimiento.**

Pesar una muestra conveniente en una cápsula de porcelana e incinerar cuidadosamente hasta que el carbono sea totalmente eliminado. En algunos casos es deseable el análisis mineral cuantitativo de las cenizas.

## IV CAMPOS DE APLICACIÓN.

La primera descripción correcta de la síntesis de varios ésteros poliglicílicos se encuentra en una aplicación patentada por Schlaak en 1934. Schlaak, sin embargo, no reclamó derecho alguno sobre los productos en sí, sino solamente su uso en la protección de poliaminas de alto peso molecular. Estas se usaban en primer lugar para adhesión de textiles sin mencionar ninguna aplicación práctica. El químico suizo Pierre Castan (para de Trey Bros., Zurich, Suiza) fue el primero en hacer resaltar que las resinas epoxi eran especialmente adecuadas para aplicaciones en el campo de materiales plásticos. En 1936 reclamó los derechos exclusivos con respecto a materiales plásticos, curados, sin evolución de materia volátil y con reducida susceptibilidad baja, dando productos finales que exhiben propiedades mecánicas resistentes. Estas eran resinas epoxi estabilizadas con anhidridos de ácidos policarboxílicos. Una segunda patente siguió en 1943, ésta vez cubriendo el uso de substancias básicamente reactivas como agentes estabilizadores. Para de Trey Bros., la aplicación de las nuevas composiciones de resinas estaba limitada al campo de la cirugía dental, pero CIBA de acuerdo con de Trey, empezó a hacer trabajos de investigación para introducir dichos materiales a la industria de los plásticos como tal. Una larga lista de patentes y publicaciones y un largo número de productos comerciales (adhesivos, resinas rígidas, resinas laminadas, resinas para revestimientos, etc.) han resultado de estos trabajos. En julio de 1945 se encontró la primera aplicación real de estos productos en el campo de los adhesivos. En la primavera de 1946, la primera resina epoxi, fue presentada en la Feria Industrial Suiza (Basilea).

El trabajo en el campo de protección de superficies proviene del mismo período aproximadamente. La primera patente due en agosto de 1946.

El desenvolvimiento de las resinas epoxi en los Estados Unidos se llevó a cabo en forma independiente del trabajo hecho en Suiza. Se esperó unos cuantos años después y fue encaminado en diferente dirección. La primera aplicación patentada fue de Greenlee (Devos y Reynolds) hecha en septiembre de 1945. No mucho tiempo después Shell empezó a trabajar también en el campo de las resinas epoxi.

A continuación mencionaremos algunos de los muchos usos actuales de estas resinas: barnices, recubrimientos, adhesivos, estabilizadores para compuestos que tengan cloro; las resinas laminadas se usan para construir tanques plásticos para aviones, para recubrimientos de pinturas, en cementos plásticos, como materiales de incrustación de microscopía electrónica, bases para películas, plastificantes para polímeros del cloruro de polivinilo, en algunas partes de vehículos espaciales y para cirugía dental.

## B I R L I O O R A F I A

- Brenfield, H.L.- Infrared Spectrophotometric Analysis of Urethane Compounds.- U.S. At. Energy Comm. EUR 327.- (1963)
- Bee Snell, P. y Diffee, P.H.- Commercial Methods of Analysis.- Primera edición, segunda impresión.- Pages. 143-64, 395, 407-425.- Mc Graw-Hill Book Company, Inc. Nueva York y Londres.- 1944
- Dostrov, R.- Polyurethanes.- 1a. edición.- Pages. 39-54, 75-105.- Reinhold Publishing Corporation, Nueva York.- Chapman and Hall, Londres.- (1963).
- Fowley, W.J.- Pigmentos, Pigments, Tintas, 30, p 925.- (1954)
- Phillips, R.E. y Parker D.B.T.- Polyurethanes, Chemistry, Technology and Preparation.- pages. 37-31, 36-47.- The Plastics Institute.- Iliffe Books Ltd.- Londres. 1964.
- Proposed Standard Methods for Chemical Analysis of Urethane Foam Raw Materials.- Preparado por "The Society of the Plastics Industry" para E.I. Du Pont de Nemours & Company (Inc.), División Plásticos.- HR-18 12-15-56. Pages. 9-11, 14-16, 20-31 Wilmington Delaware.
- Remington, W.J.- The determination of Isocyanate Groups and free toluen diisocyanate in Urethane Polymers.- Du Pont Elastomers Division.- Paint Bulletin PB-5.- Pages. 4-5.- E.I. Du Pont de Nemours & Co.- Wilmington, Delaware.
- Salvatores Joseph E. y Mandarino Michael P.- Polyurethane Polymer, its use in insecticidal treatments. An experimental study.- Ann. Surg. 149.- Pages. 107-9.- (1959).
- Saunders, J.H. y Prisch K.C.- Polyurethanes, Chemistry and Technology.- Volumen XVI, Parte I, Chemistry.- Pages. 1-).- Interscience Publishers.- Nueva York.-1964
- Saunders, J.H. y Prisch K.C.- Polyurethanes, Chemistry and Technology.- Volumen XVI, Parte II Technology.- Pages 159-178, 268-285, 765-791.- Interscience Publishers Nueva York.- 1964.
- Spindler H. (I.R. Geigy A.G. Basilea,Suisa).- Systemic insecticides.- Z. Pflanzenschutz 62.- Pages. 97-105.- (1955).
- Swann, W.H.- New "spot" test for epoxy resins.- Pediatr. Paint. Varn. Product. Club Off. Digest 30.- No. 406, Pages 1277-1279.- (1956)
- The Condensed Chemical Dictionary.- Sexta edición.- Page 445, 919.- Reinhold Publishing Corporation, Nueva York.- Chapman and Hall, Londres.- 1956.
- The Condensed Chemical Dictionary.- Quinta edición.- Page 436, 884.-Reinhold Publishing Corporation, Nueva York.- Chapman and Hall, Londres.- 1956.

Trimethylolpropane.- Celanese Chemical Company, division de "Celanese Corporation of America".- Page. 59-61.- 1962

Technical on the formulation of Epoxy Products for Surface Protection.- CIBA Products Corporation.- Technical Bulletin TB-1.0.- Page. 1-3.- Fair Lawn, Nueva Jersey.- Mayo 1966.

Technical on the formulation of Epoxy Products for Surface Protection.- CIBA Products Corporation.- Technical Bulletin TB-7.0.- Pages 1-10.- Fair Lawn, Nueva Jersey.- Mayo 1966.

Vloesbergh Andree.- Systemic Insecticides and Acaricides.- Agriculture.- 44 No. 20), 92-7.- (1944).