

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
QUIMICAS.

TECNICA DE FORMULACION Y CONTROL DE
ANALISIS DE COMPUESTOS DEL LATEX.

TESIS
QUE PARA SU EXAMEN PROFESIONAL DE
QUIMICO
PRESENTA EL PASANTE
JAVIER RINCON CANO.

MEXICO, D. F.

7.948.

45



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (Méjico).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

P E D I C C

M E

T R A B A J O

A L S E Ñ O R S

Ing. Mario Sáenz Arroyo.

Sin cuya ayuda no hubiera sido posible realizar este trabajo.

A M I S M A E S T R O S ,

con respeto y agradecimiento.

A M I E S C U E L A ,

como muestra de gratitud y cariño.

A MIS PADRES .

con todo mi cariño
y mi agradecimiento.

A MIS HERMANOS .

José, María Teresa,
Jesquita, Carmela y
Nicanor, con todo mi
aprecio y mi cariño.

A MIS AMIGOS .

con afecto y estimación.

S U M A R I O .

CAPITULO I.

Introducción.

CAPITULO II.

Latex crudo. Diferentes tipos. Propiedades generales.

CAPITULO III.

Generalidades sobre formulación.

CAPITULO IV.

Ejemplos de algunas fórmulas base.

CAPITULO V.

Estudio analítico de los compuestos del latex.

CAPITULO VI.

Conclusiones.

INTRODUCCION.

La industria del latex ha tenido un gran desarrollo en estos últimos años. Anteriormente se utilizaba el latex obtenido de ciertas plantas tropicales, para coagularlo y formar de él diferentes tipos de caucho crudo, que llenaban las necesidades de las industrias relevantes.

Sin embargo, con la demanda se ha encontrado muy favorable el uso del latex crudo para la elaboración de ciertos artículos que se caracterizan por tener formados de una capa muy delgada de látex.

Los primeros manifestos de látex que se conocieron, fueron fabricados por nativos de América del Sur. Sumergían y dejaban allí los moldes en el látex, dejándolosacer al aire. Estos artículos tenían utilidades muy limitadas, ya que no estaban vulcanizados y no solían ser resistentes a elevadas temperaturas. Al uso con el aire el látex se afectó lentamente, debido principalmente a las grandes dificultades de transportarlo sin que se coagulase. Haciendo descubrió que se podía preservar con sartencias de aceite, pero no más que hasta setenta y dos años después de este descubrimiento, que se patentó la conservación con aceite. Hasta hace aproximadamente veinticinco años que el transporte, la estabilidad y el manejo del latex, tuvieron el éxito suficiente para permitir su explotación comercial. La industria boliviana se interesó en el estudio de sus propiedades y aplicaciones, logrando desarrollar muchos usos comerciales. La industria boliviana y la textil lo aplican en el siguiente de dife-

rentes fibres para medir la conductancia de tales a los diversos agentes físicos, como el calor, el agua, el frío, la fricción para el uso, etc.

El uso del látex, tanto natural o sintético, en forma de dispersión de hule en agua, se ha difundido rápidamente, no solo en la industria tabacalera, sino también en otras las demás industrias similares, que han encontrado en él una valiosa ayuda para mejorar la calidad de sus artículos.

No sería posible enumerar todos látex o dispersión especial debido a que se carece de literatura adecuada de las diversas patentes que se han experimentado. Sin embargo, en la producción comercial se pueden citar el Látex natural, el Latex GR-S, el neopreno y las disperiones.

El látex natural es el de mayor demanda comercial, por su calidad y por las numerosas aplicaciones que se le pueden dar, ya que relativamente es de una vulcanización más rápida, debido a sus constituyentes naturales. Estos constituyentes lo confieren al hule propiedades poco resistentes al agua, por lo que el látex normal que los contiene en regular cantidad, no es propio para la fabricación de artículos que deben ofrecer una gran resistencia al agua, como son los cubiertas de los cables submarinos y las capas adyacentes de los cables eléctricos.

El GR-S es el látex sintético más usado en las industrias, aunque presenta propiedades de resistencia a la tensión, inferiores a las del natural y en la vulcanización requiere una cantidad doble de azufre que se usa para el natural. Se aplica satisfactoriamente en tapicería y combinado para impregnado de telas y algunos adhesi-

vos. Desde el punto de vista económico tiene la ventaja de ser el más barato.

El neopreno fluido que da los polímeros sintéticos usados en producción comercial, es una dispersión en agua del cloropreno polimerizado. El azotro y los aceleradores no afectan al neopreno al 100%, pero si se subirge en agua para impartirle propiedades especiales, como la asociación al compresamiento y al aceite. Sus propiedades de resistencia a la tensión son intermedias entre el natural y el G.I.T. Y, muy brillante en la fabricación de artículos de inmersión, adhesivos de zapatos, hule esponjado y chulado de diversos artículos.

Las dispersiones se hacen con hule natural, sintético o mezcla de ambos. El hule que se utiliza es el de deshecho. El uso de ellas en el proceso de formulación es semejante al del natural, excepto que los artificiales de rigores vulcanizantes deben ajustarse de acuerdo con el tipo de hule dispersado.

TIPOS LATEX. DIFERENTES TIPOS. PROPIEDADES GENERALES.

El latex es un líquido de apariencia lechosa, que puede variar desde el blanco crudo hasta el rosa pálido o gris brillante, es una dispersión de glicobilitos de hule en una solución de proteínas, resinas, adhesivos, sales de fósforo y metales alcalinotárreos. No hay que confundirlo con la savia. Se conocen más de doscientas especies de plantas que lo producen. Tanto la calidad como la cantidad del latex, dependen no solo de la familia, sino también del lugar y altura donde se desarrolla la planta. Los árboles de las tropicas rinden menores cantidades de latex en las

Zonas frías y secas.

El mayor consumo de hule proviene del "Hawaii Brasiliensis" - que crece en los trópicos. Hay cuatro países productores importantes: el Brasil Brasiliensis de los trópicos, el Perú que sigue al sur, que cubre el Amazonas y sus afluentes, el Castillo Alvear de Méjico y América Central y el Perú - el látex se obtiene por medio de cortes e incisiones en la corteza que llegan hasta los sólidos que lo contienen. En las grandes plantaciones experimentales se estudian sus enfermedades y los métodos de cosecha más productivos.

El látex tiene grandes cantidades de partículas de hule muy pequeñas y de diferentes tamaños. Basas por medio de varias mediciones, comprobó que el diámetro medio de las partículas es de 0.26 micrónes, el mínimo de 2 y el máximo de 0.69 micrónes - aproximadamente. Tiene comprobado que se puede calcular bastante exacto el diámetro de partículas en el látex, si se conoce la densidad, forma y masa media en sus sólidos totales. Así calculó - que en un gramo de látex de 40% de sólidos habían 7.4×10^{12} - partículas.

Los métodos de obtención del látex son diversos y variables, pero posiblemente el siguiente se pueda considerar como típico. Generalmente los cortes se efectúan cuando los árboles tienen de 5 a 10 años con un diámetro aproximado de 6 pulgadas. Es muy importante que el corte no sea muy profundo, ya que la gran mayoría de los ríos del látex están muy cercanos a la corte que transporta la savia y los alimentos del árbol; de modo que si

-3-

el corte penetra en ella, se daña seriamente la vitalidad del mismo.

Las partículas de hule están rodeadas de un líquido de composición bastante complicada y variable en cada especie. Este líquido de composición variable se conoce generalmente como aceite.

V. Henri Gougetrib al informar de partículas de hule en una muestra de latex de Hevea de 8.7% de concentración de sólidos y encontró 50 000 000 por cc.; de modo que para un latex normal - de 35% correspondían 200 000 000 de partículas por cc. La forma de la partícula fue descrita por J. H. Hart como ovalada con algunas salientes en los extremos.

Diversos investigadores han observado que tanto la medida como la forma de las partículas son variables, según la edad y parte del árbol donde se anadenizan. En un mismo árbol de Hevea se observaron de vez en cuando, de pera, casi esféricas y otras partículas con coles. J. Baudile y H. P. Stevens consideraron a las partículas de hule como gotas de aceite unidas, que en el momento en que se fusionen, adoptan formas de campana, de huevo y de pera, convirtiéndose al cabo de algún tiempo en esféricas.

Por medio del ultramicroscopio, del micromanipulador, de métodos fotográficos y cinematográficos, Freudlich y Hauser determinaron que las partículas de hule poseen una capa o concha de un material elástico. Su notable elasticidad e insolubilidad en agua y otros solventes, han demostrado que no son proteínas. En el benceno no lindanlos considerablemente, llegando a alcanzar un diámetro tres o más veces mayor que el original. Al revolverse la capa, su contenido se comportó como un líquido homogéneo. Según experimentos efectuados con una aguja micromanipu-

Ladura, parece que el tegumento de la capa es insoluble en benzina, pero muy permeable a él.

En el *Manihot glauca*, otra especie diferente, W. Bert observó que las partículas de hule tenían formas de pequeñas varillas alargadas. Preunilian y Hausew opinaron que estos varillas o bastoncitos de hule eran de un material inhomogéneo, bastante seco y adhesivo, que al efectuarse la coagulación o coagulación se atrofian mutuamente en una orientación definida. Tan pronto como dichas partículas se fusionaban, formaban una masa homogénea que gradualmente cristalizaba y tomaba las características del hule crudo.

Como propiedades generales, citarán las físicas y las químicas.

Propiedades físicas. - El látex se considera como un sistema complejo en el que el suero es el medio dispersante y las partículas de hule la fase dispersada. Hay que saber que el suero no es una simple solución, ya que las proteínas pueden estar disueltas en él como sales.

No se ha llegado a un acuerdo respecto a qué grupo de sistemas coloidales pertenece el látex; Bemmowman lo clasificó en las emulsiones y Kirchhoff en las suspensiones. Las observaciones microscópicas efectuadas han demostrado que la partícula es de una consistencia muy viscosa que en varias ocasiones ofrece un aspecto líquido, por consiguiente, se ha clasificado entre las emulsiones y las suspensiones.

Al principio se consideró al látex como un colidio hidrófilo, pero más tarde se lo coloca entre los hidrófobos e hidrófilos. Teniendo en cuenta que el coágulo obtenido del látex es muy rico en agua y que corresponde a un gel resultante de un sol hidrófilo, es correcto clasificar al látex como hidrófilo. En el fenómeno

de la coagulación, el papel principal lo juega la capa de adsorción que rodea a las partículas de hule y no las partículas propiamente dichas, que solo son capaces de retener una pequeña cantidad de agua. Según lo anterior, lo más correcto es considerar al latex como un sell hidrófobo protegido por proteínas.

Las partículas del latex fresco presentan un movimiento Browniano muy energético que puede ser controlado por ciertos reactivos.

Henri trabajando con latex "Hercos" preservado y dializado, observó que cuando se le hace pasar una corriente eléctrica, las partículas emigraban hacia el polo positivo, lo que le hizo llegar a la conclusión de que estaban cargadas negativamente.

De acuerdo con investigaciones de Heuser y Scholtz, el latex del "Hever," está formado por un material de una superficie fuertemente activada, que hace disminuir la tensión superficial del solvente. El valor de la tensión superficial disminuye con el aumento de la dilución, hasta alcanzar el mínimo de $1/64$ de su concentración original; después aumenta, haciéndose más notoria cuando alcanza una concentración de 0.05%. En el preservado con amoniaco se ha observado una disminución de la tensión cuando aumenta la actividad superficial. Se descubrió en el suero una substancia activa que permanecía después de la coagulación.

La gravedad específica del latex disminuye por su contenido de partículas de hule, pero aumenta con el material disuelto. - Según O. de Vries, la gravedad específica de la partícula de hule es de 0.914 y la del cuero de 1.020.

Las determinaciones prácticas de la gravedad específica se llevan a cabo con el "Metrolac" y se efectúan de una manera rápi-

ca y bastante agradable.

La viscosidad del latex no preservado y fresco ha sido estudiada varias veces. Con consecuencia a la formación de agregados y a las descomposiciones que se efectúan, estas determinaciones de viscosidad dan lugar a errores de observación más grandes que en las colecciones de hule en báscula.

Lo anterior es aplicable también al latex preservado apropiadamente, aunque se obtienen resultados más aproximados. Su viscosidad es considerablemente menor que la del latex fresco.

Propiedades químicas.— La composición química del latex recién salido del árbol, es como sigue:

Agua	alrededor de 60%
Hule (hidrocarburo)	" " 35%
Proteínas	" " 2%
Jabones, grasas, ácidos grasos, ésteres y cetonas	" " "
Materia inorgánica	alrededor de 0.4%
Enzimas, oxidases, etc.	" " "
Bacterias	" " "

Es obvio que desde el punto de vista práctico, el ingrediente más importante es el hule, que es un hidrocarburo no saturado de un peso molecular muy alto y que responde a la fórmula de $(C_5H_8)_n$.

Después del hidrocarburo las proteínas son las más importantes. Bishop ha demostrado que hay por lo menos tres clases de proteínas y que son la A, B y C. Aparentemente estas proteínas pertenecen a tres clases diferentes. La A es similar a las glutelinas cuyo tipo es la del trigo; el ácido acético la precipita y en la coagulación ácida del latex, probablemente se coagula con

el hule. La B según Bishop, pertenece a las globulinas, no precipita con los ácidos y en los procesos ácidos de coagulación, después de eliminar el hule precipitado, es probable que permanezca en el suero. Se cree que la C sea una albúmina.

No se tienen análisis muy completos de estas proteínas del latex, pero según sus composiciones establecidas, tienen mucha semejanza con las proteínas comunes. El conocimiento de sus propiedades físicas y químicas es muy importante, ya que se cree funcionan como estabilizadores del hidrocarburo coloidal inestable.

Whitby encontró en el extracto de acetona del hule, que las llamadas resinas, son una mezcla de alcoholes con los ácidos olímpico, linolímpico y esteártico. Es posible que en el latex fresco estén como ácidos libres o como ésteres, mientras en el preservado químicamente, estén como jabones de amonio. No es muy clara la función de estos jabones en el latex, pero por lo menos asisten aparentemente a las proteínas para estabilizar la suspensión del hidrocarburo.

Los trabajos de Bruson, Schreil y Vogt sobre la extracción con acetona del crepí pálido, confirmaron las observaciones de Whitby, al aislar dos substancias que tenían la propiedad de disminuir la acción del oxígeno sobre el hule. El análisis de estas substancias dió las fórmulas $C_{27}H_{42}O_3$ y $C_{20}H_{30}O$ con propiedades químicas diferentes de cualquier substancia conocida. También aislaron otras tres substancias: el octadecanol normal, una cetona de fórmula $C_{15}H_{24}O$ y un hidrocarburo $C_{15}H_{24}$.

También se encontraron azúcares y substancias parecidas a -

ellos. El más importante es el quebrachitol o metil-linosita que se encuentra alrededor de 10%. Es muy soluble en el agua y cuando se coagula el leche por medio de un ácido, la mayor parte del quebrachitol queda en el suero. En el proceso de evaporación permanece todo en el hule y en algunos casos se puede impartir viscosidades impresionantes. Los otros azúcares del leche están en muy pequeñas cantidades y probablemente sirven como alimento de las bacterias en la fermentación.

Las sales inorgánicas son también de importancia y se determinan en los capítulos de la polímera del látex calcificado. Los elementos más importantes son el potasio, sodio, magnesio, calcio, huellas de aluminio y fierro. La presencia de iones fosfato y carbonato en la polímera del látex, la hace más hidrosóbrica. Los aminoácidos presentes, probablemente ayudan a la coagulación natural del látex.

IV.— GENERALIDADES SOBRE FORMULACIONES

En este capítulo se referirá en términos generales a la técnica de formulación de artículos fabricados a base de látex.

Es bien sabido que el hule crudo, tal como se obtiene del látex, presenta propiedades de resistencia a la tensión muy inferiores a las del hule vulcanizado. La elasticidad que en términos sencillos, es la capacidad del hule para recuperar su forma original, cuando se estira y encoige, en el hule crudo es mucho menor que en el vulcanizado. Además la elasticidad del hule crudo es más sensible a la temperatura. A temperaturas altas se vuelve pegajoso y adhesivo y en las bajas, vidrioso y quebradizo.

La resistencia a la tensión era la ruptura del caucho en aproximadamente 10 Kgs. por cm^2 , mientras que para el vulcanizado se encuentra entre 200 y 300 Kgs. por cm^2 .

El hule crudo es fácilmente eteacable por los solventes como el benceno, gasolina, aceites minerales, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, éter y productos similares. El vulcanizado, prácticamente casi no es afectado por ellos.

Por lo tanto, se considera que es indispensable la vulcanización de los artículos fabricados a base de latex.

Además de los agentes necesarios para vulcanizar el hule, es conveniente el uso de diversos ingredientes que tienden a mejorar la calidad del artículo terminado, o bien a facilitar su proceso de elaboración.

En general, los ingredientes utilizados en todo compuesto para la fabricación de productos a base de latex, según su función o finalidad, se pueden dividir en 2 clases:

1) -- Aquellos que tienden a facilitar el proceso de elaboración.

2) -- Aquellos cuya finalidad principal es la de mejorar las cualidades físicas del artículo terminado.

Entre los primeros se pueden citar los agentes dispersantes, los estabilizadores, los suavizantes y los agentes humectantes.

Como ejemplos de los segundos, están los agentes vulcanizantes, los aceleradores, los colorantes, los antioxidantes, las cargas y los desodorantes.

Mencionaré brevemente cada uno de ellos.

Agentes Dispersantes.— Cuando se agita en el agua un polvo insoluble, la cohesión superficial entre ellos actúa como una fuerza que mantiene unidas las partículas en agregados. La agi-

tación puede romper temporalmente esos agregados, aumentando la fluididad de la pasta viscosa, pero las fuerzas superficiales de las partículas suspendidas las vuelven a unir, haciendo otra vez viscosa la pasta. Este fenómeno se conoce como "tixotropía". Así pues, la función de un agente dispersante es la de reducir la cohesión superficial entre las partículas de la substancia dispersada, es decir disminuir la fuerza que favorece los reagregados. En otras palabras, dicho agente debe aumentar la repulsión entre las partículas dispersadas, cargándolas negativamente para que se repelan entre sí. Por este razón también se les conoce con el nombre de "agentes polifráticos".

Como ejemplos de agentes dispersantes se pueden citar los jabones y el aceite "Turkey Red".

Hay que hacer notar la gran ayuda que presta el agente dispersante Darvan; polvo fino de color blanco, que en solución en agua a un determinado por ciento sobre los sólidos de la dispersión vulcanizante, se agrega a ella. La función de este agente como su nombre lo indica, es la de separar o apartar más entre sí, las partículas finamente divididas de los aceleradores, antioxidantes, pigmentos colorantes y cargas, los que en ausencia del Darvan tienden a formar grupos o pacitos, que en ocasiones ascienden a cientos de miles de partículas sólidas. Se comprenderá más fácilmente la utilidad de este dispersante, si se toma en consideración que la efectividad de una dispersión vulcanizante es directamente proporcional a la superficie total uniformemente dispersada en una mezcla. Las partículas del látex poseen cargas eléctricas negativas y las de casi todos los ingredientes que se agregan al látex pueden ser negativas o neutras, cuando están suspendidas en agua. Los Darvan

que son agentes que activan las superficies anfílicas, parece que incrementan las cargas negativas de las partículas, haciendo que éstas se repelen con mayor intensidad. La efectividad de una dispersión aumenta con la finura de las partículas, pero se cree que también aumenta la tendencia a formar aglomerados entre sí. Un trámiente mecánico rompe temporalmente dichos aglomerados, pero al cesar este efecto mecánico discontinuo, las fuerzas cohesivas naturales propias de cada partícula, hacen que se reaglomere, a menores que ésta prevalece en agente dispersante. Los Darvan no son verdaderos agentes que mojen las superficies de los ingredientes, ya que materialmente hidratan la tensión superficial del agua. Sin embargo bajo determinadas condiciones especiales y con determinados ingredientes, si ayudan a mejorar la superficie. Son más importantes que los sales protectores, ya que estos no influyen en el grado de dispersión, sino que solamente afectan el grado de estabilidad de la suspensión cuando se agregan electrolitos, que en algunos casos causan la precipitación. Los Darvan son verdaderos agentes dispersantes de sólidos suspendidos en agua, porque rompen las aglomeraciones o agregados y hacen activar las partículas como partículas; además aumentan la filialdez de las suspensiones sin necesidad de agregar más agua. Esto desde el punto de vista industrial es de gran valor. En la actualidad gran número de industrias del latex hacen uso de él.

Estabilizadores. La función de un estabilizador no debe estar limitada solamente para proteger la coagulación del latex cuando se le agregan los ingredientes, sino también como protector contra el efecto coagulante debido a la fricción mecánica y algunas veces

como protector de la acrílica. Las cantidades efectivas de un estabilizador no deben afectar la velocidad o calidad de una vulcanización con aceleradores apropiados, el envejecimiento del hule, su apariencia, color, transparencia y propiedades mecánicas. Los estabilizadores propiamente dichos tienen las propiedades de "rogar", disminuyendo la tensión superficial entre el latex y las fibras textiles. Buxbury y Clarke recomiendan el uso de ácidos alquilsulfónicos de pesos moleculares altos. Deben ser eliminados los que disminuyen bastante la tensión superficial ya que forman masas espumosas que ocultan numerosas burbujas de aire. Según experimentos efectuados se llegó a la conclusión que es más efectivo agregar una parte del estabilizador al hule y otra a los ingredientes. Se pueden citar los siguientes estabilizadores: caseina, aceite de pino, caseinato de sodio, jalea, resinas, saponina, gluten, cola, almidón, agar-agar, albuminato, almidón acetilado, suero del latex de la gata-porcha.

No debe pasarse por alto la inestabilidad del latex por la agitación mecánica, ya que una agitación violenta y prolongada, que algunas veces se practica durante el proceso, coagula el latex a pesar de la presencia de claudina. Para evitar esta coagulación se hace uso de los coloides protectores. Estas substancias poseen moléculas grandes y afinidad por el agua, en lo que no tienen tendencia a coagular. En el latex, las moléculas de hule las adsorben formando una zona "selección" en donde en surededor, que las previene de acercarse mutuamente y producir su coagulación. El coloide más usado y tal vez el que protege mejor es la caseina, que se agrega en forma de solución acuosa. Los coloides protectores ayudan a estabilizar las dispersiones, ya que son adsorvidos en la superficie de las partículas, formando una capa protectora fuerte-

-15-

diente hidratada. No pueden estar adentro de la celofina, la cello, goma Karrage, guita rosada, goma de la agente, almidón de amarillo y como colafio tienen la hidratación.

Aguarras húmedo. - Una cosa que se da en muchos los indios, que suelen usar la celofina del látex, el aguarras húmedo es ruidosamente. Es un aguarras hidratado en un elemento que se emplean, están los aceites minerales más ligeros. La parafina hidratada, la cera de parafina y el aceite aceitunero.

Aguarras húmedo. - Comúnmente este aguarras orgánico que se usagan para diluirlos la humedad superficial de las mezclas para impregnar fibras, tela y papel. Los trozos de aguarras superficiales suelen ser de color blanco o negro y pegados a las fibras textiles de los telos. Hay un poco menor de aguarras suscitantes entre los cuales se considera el que contiene sales condensadas de alquilo-sulfuradas, el aceite "Kerreyland" o algunos jabones clorados.

No hay que olvidar que la celofina superficial del látex es bastante blanca y que al aplicar el aguarras húmedo, la disolución de ella tiene con muy poca fuerza de descomposición con las mezclas en el agua. De modo, algunos de ellos cuando producen ningún efecto. También hay que mencionarlos, ya que algunos de ellos pueden hacer más espesa y sin coagular la mezcla.

Entre la segunda clase de emulsiones, o sea aquellas cuya finitud es la de mejorar las cualidades físicas del artículo terminado, citaré los siguientes:

Aguarras melaminicas. - Para coletarizar las mezclas de látex, se indispensable si contiene acceleradores y un activador como el ácido de uraco.

El agente vulcanizante más usado es el azufre de partículas pequeñas que se dispersa en una solución acuosa de coloides protectores en un molino de piedras. Las partículas del azufre coloidal tienen cargas negativas, por consiguiente no es necesario tomar precauciones cuando se mezcla el latex, excepto que la agitación debe ser lenta. Cuando se sedimentan pequeñas porciones de azufre se agregue bentonita.

Nordlander aconseja como agente vulcanizante una mezcla de azufre amarillo con sulfato o sulfuro. El proceso Ellie dispersa en un molino de piedras el azufre con bentonita y agua, y en caso necesario un cololide protector como un jabón o un aceite sulfonado. Existen otros procesos que introducen el azufre en forma de sulfuros, polisulfuros, óxido de azufre y óxido sulfídrico. Se producen suspensiones coloideles alcalinas con agentes dispersantes y coloides protectores en caso necesario.

Como activador de la vulcanización se usa el óxido de zinc y en productos de alta calidad, es de gran importancia su grado de dispersión, particularmente en los artículos transparentes. El óxido de zinc se puede disipar en agua con una solución amoniálica de caseína y oleato de amonio.

Se ha recomendado también como activador el carbonato de zinc dispersado y controlado en forma muy fina. Se puede usar en mayores cantidades que el óxido de zinc, sin afectar la transparencia de la película.

Aceleradores.- Se agregue el latex de acuerdo con la técnica empleada para los otros ingredientes. Como en la actualidad existen una gran cantidad de aceleradores orgánicos que contie-

son productos solubles en agua, es indispensable seleccionarlos con el fin de que cuando se agreguen al latex no provoquen su coagulación. Algunos son catalizadores efectivos. Se pueden usar también otros aceleradores ya que las películas de latex no obtienen un endurecimiento uniforme posterior que pudiere alterar su temperatura. Algunos tienen una propulsivización, que daña al punto de volar viñetas es una ventaja para determinados aplicaciones.

Varios investigadores recomiendan como aceleradores las sales orgánicas de amonio del fósforo dialquil-bítico-cárbónico, el megacapto-benzotiozol y ciertos ultra-aceleradores de sales de zinc, que alteran el uso del fósforo de zinc como activador. Estos son el dialquill-bítico-cárbonato de zinc, el alquilcarbamato de zinc y otros.

Los diversos usos industriales del latex, demandan tanto aceleradores solubles en agua, como insolubles. Los insolubles se utilizan cuando el latex está muy diluido o cuando el coágulo — antes de su primer secado, se expone intensamente con el agua, — como sucede en la preparación del caucho vulcanizado.

La ventaja de los aceleradores solubles reside indudablemente en la facilidad de mezclarlos al latex, eliminando la operación de dispersarios.

Tanto los solubles como los insolubles se clasifican según la temperatura y velocidad de acción.

Hay que tener en consideración la propiedad de varios aceleradores, que aumentan el espesor de las películas de latex. Según varias observaciones, es muy probable que el americano del

latex preservado favorece este fenómeno, que en muchos casos es indeseable.

Otra propiedad de algunos aceleradores es que influyen notablemente en la auto vulcanización de las mezclas, que según el trabajo a que se someta, pueden ser benéficos o indeseables.

Los aceleradores de caucho rápido más importantes son sales del cloruro ditiocarbámico o del cíntico. Se ha limitado su uso en la tecnología del hule, debido a su alta velocidad de vulcanización a temperaturas relativamente bajas.

Entre los más importantes, pueden citar el pentametilenditiocarbamato de guanidina, el dietil-ditiocarbamato de dietil-amonio, el dietil-ditiocarbamato de zinc, el dietil-ditiocarbamato de sodio, el isopropil-carbamato de sodio y la difenilguanidina.

Colorantes.— Es muy necesario hacer una selección cuidadosa de estas substancias, ya que se recomienda mucho no usar productos que contengan cobre o níquel, porque aún en cantidades muy pequeñas, afectan considerablemente el envejecimiento del hule. El cromo afecta también esta propiedad. El uso de los azules ha sido eliminado por favorecer la oxidación del hule. Por tal motivo los pigmentos orgánicos (excepto los que imparten los colores blanco y negro) deben estar sujetos a una selección meticolosa. Debido a ello, los técnicos han acudido a pigmentos orgánicos que presentan mejores perspectivas, pero que también por su constitución molecular, la influencia de la luz solar, la presencia del azufre, el tratamiento con ácidos, álcalis, alcohol y sulfuro de arsénico, pueden afectar las propie-

dades finales del vendaje.

Para que un pigmento sirva en revestimiento superior, debe ofrecer de cualquier manera deseable, es decir que no libere iones que produzcan corrosión y que no polvoree o aumente el exceso de los vapores. Un pigmento que no sea volátil a una temperatura de 120°C., o que se efectúe a esta temperatura por la presencia de vulcanizantes. No debe sufrir en el envejecimiento ni ser alterado por el calor. No debe efectuarse por los ácidos fuertes, sales orgánicas y electrol. Además, desde el punto de vista de tener un alto poder cubriendo.

Hay tres clases de pigmentos orgánicos: Los insolubles en agua, los solubles en agua y los solubles en solventes de hule.

Citaré algunos colores conocidos el índigo, el nftaleno-naranja GS (pasta de hule), cloruro verde G, naftaleno verde obscuro AS, Azul Victoria, azul Victoria y Xanadino verde 6349.

Los principales proveedores para introducir los pigmentos al latex son los de Goergia, England, Relliter, Imperial Chemical Industries Limited, Universal Corporation, Germany y Dunlop Rubber Co.

En cualquier proceso, los pigmentos tienen que estabilizarse con coadyuvantes como la goma carbón, caseina, cera, - almidón, etc.

Antioxidantes.- Un aditivo que ofrece resistencia a la oxidación y ademas tiene buenas propiedades contra el envejecimiento.

Hay que tener en consideración los factores que influyen adversamente en el envejecimiento porque ocasionan deterioros a -

los artículos al cabo de algún tiempo. Estos factores son:

a).- Elección inadequada de los ingredientes o presencia de impurezas dañinas como el cobre.

b).- Una vulcanización incorrecta.

c).- Oxígeno atmosférico.

d).- Ozono (de los motores o plantas eléctricas).

e).- Calor.

f).- Luz solar.

g).- Una tracción continua y fatiga mecánica.

A excepción hecho del ozono, en la actualidad existen diversos antioxidantes que prolongan la resistencia del hule contra los factores citados anteriormente.

La mayor parte de los antioxidantes son de naturaleza resina sa y deben tener una viscosidad de molle de 200. Al seleccionarlos hay que tomar en consideración el efecto que producen en la vulcanización, así como beneficiar las manchas que puedan ocasionar el hule en condiciones ordinarias o bajo el efecto de la luz solar.

Cargas.- Para incorporar estas substancias al latex, es necesario que no lo coagulen, cuando se agregan directamente, o en caso de efectuar dicha coagulación hay que incorporarlas en forma de dispersiones suaves adecuadas.

Las cargas más generales son: *Alf-China Clay*® blanco, óxido de magnesio, litopón, blanco fijo, óxido de titanio, negro de gas y carbonato de zinc. Algunas de ellas obran a la vez como activadores y pigmentos.

Se pueden agregar en forma de suspensiones con coloides pro-

tectores, en dispersiones acuosas alcalinas con otros ingredientes adecuados para evitar la coagulación.

Desodorantes.- El olor de los artículos de hule, en algunos casos es irremediable, como es el caso de los fabricados para alimentos. De acuerdo con investigaciones, se llegó a la conclusión de que el olor se debía principalmente a reacciones que se efectuaban entre las proteínas del hule y el azufre, durante la vulcanización. Se han obtenido resultados satisfactorios, eliminando el contenido de nitrógeno por centrifugación o cremerización.

En vista de que la decomposición está íntimamente ligada con el proceso, es decir el equipo, técnica y problemas que presentan los ingredientes al ser agregados al latex, hará una breve explicación de él.

Las operaciones generales más importantes que se efectúan en un proceso son las siguientes:

Menzaje.- El mezclado con el latex de los diversos ingredientes dispersados, se efectúa en tanques mezcladores que pueden tener dos aberturas, una para cargar y la otra para descargar.

Coagulación.- La precipitación de la película de latex se lleva a cabo de diversas maneras. La operación de inmersión usa los moldes con el material crudo en un tanque abierto con un agitador. El material se debe arreglar de tal modo que se pueda manejar manual o automáticamente.

La saturación y el imregnado se efectúan por medio de un tanque que contiene el bote de latex y un rodillo que regula el exceso de material saturado, para controlar el contenido de hule en la tela.

Hay otras operaciones que utilizan diferentes aparatos, según sean las propiedades deseadas del artículo.

Vulcanización.— Los apartados en que se efectúa la vulcanización pueden ser a base de calor seco o a base de vapor abierto. Los artículos laminados como las hojas que se usan en los respaldos de asientos y otros industrias similares, son vulcanizadas — en cuartos asecadores, donde circula aire caliente seco a la temperatura especificada para su vulcanización. Los artículos pequeños, que generalmente se coagulan por inmersión, se suspenden de perchas y se vulcanizan en hornos de aire caliente; en algunas industrias se hace uso de leales de vapor abierto y de agua caliente.

Moldes.— Por moldeo se debe entender la operación que se ocupa de dar la forma final al artículo sin vulcanizar.

Hay diversos métodos prácticos de moldeo, pero los más interesantes son:

Inmersión.— Probablemente este método sea el más simple. Consiste en sumergir alternadamente un molde no poroso en la mezcla preparada de látex y sacar la capa depositada. En la actualidad, los artículos moldeados de esta manera, compiten ventajosamente con los preparados por medio de inmersiones en cementos de hule. Los principales artículos que se moldean por inmersión son los protectores para dedos, artículos de farmacia, balones aerostáticos, guantes para cirujanos y electricistas. Durante los últimos años se ha investigado bastante sobre el espesor de la capa de hule obtenida en el baño, para eliminar el mayor nú-

mero posible de ellos o disminuir el tiempo entre un baño y otro. Las sugerencias que se han hecho sobre lo anterior, se basan fundamentalmente en la concentración, gravidad específica y coagulación subsecuente a la deposición. Posteriormente ha hecho uso de mezclas sensibles al calor, agregando soluciones salinas de sales de átomos trivalentes. Al sumergir la araña sensible, el huevoadyacente se calienta y coagula. Chapman, Murray, Fouadier y Parkes sugirieron un proceso similar que emplea el sulfato de amonio con o sin agentes sensibles como el hidrofluoruro de sodio.

Difusión. Por lo general la deposición del huevo en moldes porosos, es bastante difícil, debido a que el material depositado puede obstruir los poros e formar aglomerados sobre la superficie. Esta dificultad se puede resolver suministrando el tamaño efectivo de las partículas por medio de emulsiones que provoquen los agregados como el fenol, el fosfato bivalente; soluciones regalizadoras de fósforatos, ácido bórico y algunos almidones.

Electrodepositión. Es bastante conocido el proceso electroquímico que deposita el huevo sobre el friso. Se han sugerido varias modificaciones, que desde el punto de vista técnico son interesantes. Consisten en la deposición catódica, deposición por corriente alterna y deposición por corriente continua. Se logró la deposición catódica cambiando la carga de las partículas del huevo por medio del ácido acético y el formaldehído en combinación con coloides protectores; otra patente ha empleado el nitrato de torio. El proceso de corriente alterna es particular si se usan electrodos de materiales diferentes como carbón y aluminio. En el de corriente con

tínea se agregan al polímero una cantidad de sales para evitar su coagulación y se emplean aluminios de zinc y de carbón.

Gelificación o curado... Se han llevado a cabo investigaciones en los pasos previos mencionados sobre la fabricación de artículos porosos. Además del sellado en frío, estableciendo los procesos por difusión, inmersión y polverizado. Dependiendo de la gelificación se varía la consistencia del látex hasta hacer más fácil el acabado del artículo. Como agentes gelificantes se han usado el formaldehído (solo o mezclado con fenol o cloro alílico), ácido sulfúrico, silicofluoruro de sodio, alumbre, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, gelatina, agar-agar, lecoglobina, tannato de calíxido, otros proteínas y substancias albuminoides.

En la actualidad se está dando preferencia a los gelificantes que actúan a temperaturas algo elevadas y que casi o ningún efecto tienen a la ambiente. Así pues, pequeñas cantidades de ciertas sustancias como las sales de metales di y trivalentes aumentarán ligamente la densidad del látex en frío, pero al elevar la temperatura, aumentarán otra vez la densidad del látex y provocarán su coagulación. Se ha usado recientemente para la producción de artículos expuestos, un gelificante preliminar. En un procedimiento Inglés, se agregan al látex condensando o cocinando, un agente espumante como el jabón y un gelificante como el silicofluoruro de sodio, se mezclan con un agitador mecánico, se filtra y volca la mezcla en el molde. Estos artículos se emplean en tapicería para automóviles y muebles.

Extrusión... La posibilidad de recubiertos para llantas por medio de la expulsión de la mezcla de látex preparada, a través de un boquilla deshidratante o coagulante, ofrece posibilidades que hasta hoy en día han comenzado a explotarse. De acuerdo con la patente

de Murphy y Twiss, el hielo preparado de comienza por gravidad y se hace pasar por un orificio inferior a la superficie del hielo, que en el caso típico puede contener cristales de hielo y chorre de agua.

Pulverizado-Molido : La obturación de los aperturas utilizadas, a lo perdido de cantidad de polvos ya sea y a la ruleta de uniformidad en el espolinado, este proceso es tanto más efectivo, a aquellos objetos que por su forma tan curiosa, permanecen posicionados que para los otros objetos es muy difícil cubrir. A pesar de que los muelles tienen suficientes irregularidades aisladas, los artificiales construidos presentan una fuerte resistencia a la rotura, aún en la vaporera. Estas propiedades no han logrado mejorarse bastante, soliendo la espuma de poliuretano, ya que probablemente la mayor resistencia a la torsión sea por la mala disposición de los ingredientes en las gomas de hule, que al fundirse en el molde se unen y se mezclan mejor con dichos ingredientes.

Impregnado: Hasta hoy de los peritos se piden para soldar el letal a los telas. Se ha demostrado por varios investigadores que la adhesión laminar de la tela en el hielo se rendió una verdadera chapuza en ellos. Gibbons y Newartholeas usaron una máquina especial de la United States Rubber Co. para impregnar y demostrar que la flexibilidad de la cuerda era muy superior a la de la cuerda se tratado. Se ha investigado para mejorar el impregnado por medio de presión o del vacío.

Los principios principales que se presentan en un paracaidas son los siguientes:

Multiplicador: Es una dispositivo que generalmente puede ser eliminado. Sin embargo, la mayor parte de los dispositivos

- espuma...
- nes precipitaría una pequeña cantidad. Esta pequeña precipitación no afecta, ya que el sedimento no se enderezca ni se pega. La tendencia a la precipitación puede disminuirse por medio de:
- a) en la agencia diluyente fuerte que rompe los agregados o conglomerados de partículas que precipitan más rápidamente.
 - b) en aumentar el tiempo de dilución ya que menor es más eficaz es la partícula, menor es la tendencia a precipitar.
 - c) incrementando la sedimentación de la dispersión. Una parte viscosa contiene mayor el material dispersado en suspensión que una parte diluyente, porque hay que evitar una alta concentración, debido a la dificultad de ocurrir o filtrar fácilmente del molino de bolas.
 - d) La adición de un coloide protector como la caseína, esto aumenta la viscosidad de la mezcla y evita los agregados de partículas.
 - e) Elevando el pH entre 10 y 12 por medio de una substancia alcalina como la soda cáustica. Se retarda la precipitación y se reduce la tendencia del sedimento a pegarse.
- Espuma... Es causada por la dispersión que oculta el aire durante la molería. Un buen remedio para eliminar la espuma es parar el molino por unos 5 horas o más, lo que permite el escape del aire oculto en la dispersión. Hay también agentes antispumantes como el Natac No. 9 y No. 10, pero que deben usarse con precaución, ya que en cantidades excesivas pueden coagular la mezcla.
- Densidad... Se cree que la viscoso de una mezcla se deba a que alguno de los ingredientes dispersados, cuando la dispersión está en reposo, acuna una estructura semejante a la de un gel.

Por medio de la agitación esta estructura se rompe y la dispersión se vuelve otra vez líquida. La adición de caseína evita frecuentemente lo opuesto de la dispersión.

Flocculación. Se produce cuando pH disminuye abajo de 7. Se puede demostrar así que con una pequeña cantidad de un ácido débil a una buena dispersión se reduce. Este flocculará y precipitará más rápido. Sin embargo para evitar flocculación se conserva la solución alcalina, seguramente esa razón.

V.- EJEMPLOS DE ALGUNAS FORMULAS BASE.

El propósito de este apartado es demostrar los cambios en la resistencia a la tensión, cuando se hacen variar los tiempos de vulcanización, así como también cuando se agregan una carga y un acelerador con su respectivo agente vulcanizante, que en este caso fue el azufre.

Las fórmulas base que consideré fueron cuatro:

	A	B	C	D
hule (Latex de 60%)	100	100	100	100
óxido de zinc	"	2	2	2
azufre	"	1	1	1
butyl zimate	"	-	1	-
ethyl zimate	"	-	-	1

Haciendo uso de un aparato "Scott Test" les determiné las propiedades físicas de módulo de elasticidad a 500%, resistencia a la tensión en la ruptura y elongación en %.

Quiero aclarar el significado de estas tres propiedades físicas.

Módulo de elasticidad. Es la fuerza aplicada en Kgs/cm² a un determinado estiramiento de la hule (cortada con un molde especial y de tensión standard). Los módulos que se determinan generalmente son a 200 y a 500% sobre la longitud de la tire de hule original.

Resistencia a la tensión en la ruptura.— Es la fuerza aplicada en Kgs./cm² en el instante que se rompe la tira de hule.

Elongación en %.— Es el estiramiento en por ciento relativo a la longitud inicial de la tira en el momento de su ruptura.

Vulcanizando las citadas fórmulas A, B, C, y D en aire caliente a 94°C., obtuve los siguientes resultados en Kgs./cm²:

Minutos	A			B			C			D		
	M	R	E	M	R	E	M	R	E	M	R	E
5	3.9	93	900	11.2	81	850	7.7	323	920	33.5	199	1100
10	3.7	112	1000	9.5	93	900	8.8	188	950	—	—	—
15	3.7	115	950	8.6	102	900	15	236	1000	34.3	280	1000
20	3.6	125	900	8.7	104	920	14.4	271	1000	—	—	—
30	3.9	127	950	9.1	108	900	17.2	268	950	37	307	900
60	3.8	119	1000	10.5	71	800	13.8	280	1000	35	350	850

El significado de las letras es el siguiente:

M... Módulo de elasticidad a 500%.

R... Resistencia a la tensión en la ruptura.

E... Elongación en %.

La molienda de los ingredientes la efectúo en un mortero, teniendo especial cuidado con el azufre que tenía la partícula de mayor tamano y por consiguiente la más difícil de dispersar. — La dispersión vulcanizante la hice con un agitador eléctrico durante 8 horas como mínimo. La agitación de la dispersión vulcanizante con el latex, durante 2 horas y lo más lento posible, — ya que una agitación violenta podría haber causado la coagulación de la mezcla.

El cálculo del módulo de elasticidad y el de la resistencia a la tensión en la ruptura se efectúa de la siguiente manera:

Para hacer más fácil su comprensión, voy a considerar un ejemplo práctico.

La vulcanización de 5 minutos de la tira en la fórmula A, — da los siguientes resultados:

Grueso = 0.039" = 0.99 mm.

Factor = 102.5

Estatimeto a 500% en el "Scott" = 0.53


Módulo de elasticidad a 500% = $102.5 \times 0.53 = 55 \text{ lbs/pulg}^2 = 3.9 \text{ Kgs./cm}^2$

Estatimeto en la ruptura según el "Scott" = 13.02

Resistencia a la tensión en la ruptura = $102.5 \times 13.02 = 1335 \text{ lbs/pulg}^2 = 93 \text{ Kgs./cm}^2$.

Elongación en % = 10 pulgadas = 25.4 cms. = 900%

Los factores que se consideran para efectuar los cálculos son diferentes para cada espesor. Se señala la longitud de una pulgada en la sección de la tira que tiene 1/4 de pulgada de ancho y se considera el mínimo espesor de todo esta longitud, ya que en ese punto más delgado, será donde se rompe la tira. Estos factores están calculados para tiras de tamaño standard de 1/4 de pulgada de ancho. Por medio de un esquema se comprenden mejor los cálculos.



De acuerdo con la fórmula de la presión:

$$P = \frac{F}{S}$$

$$P = \frac{\text{libras fuerza}}{\text{sup. pulg}^2}$$

$$\text{Factor} = \frac{1}{\text{sup. pulg}^2}$$

$$\text{Factor} = \frac{1}{1/4'' \times 0.039} = \frac{4}{0.039}$$

$$\text{Factor} = 102.5$$

Entonces las tensiones que se toman directamente en la máquina "Scott" son libras fuerza por superficie transversal de la tira que se está probando.

Los ingredientes de las fórmulas B, C y D, fueron:

Fórmula B

	seco.	humedo.
Oxido de zinc.	2.000	2.000
Azufre.	1.000	1.000
Darvan No.3	0.120	0.120
Cáscara (sol.15%)	0.090	0.600
Sosa caustica (25%).	0.100	0.400
Agua.	2.690	1.880
	6.000	6.000

	Fórmula C	
	Seco	Húmedo.
Oxido de Zinc	2.000	2.000
Azufre	1.000	1.000
Butyl Zinato	1.000	1.000
Darven No. 1	0.160	0.160
Caseína (15%)	0.320	0.300
Sosa caustica (25%)	0.100	0.400
Agua	3.620	2.640
	<hr/> 8.000	<hr/> 8.000

	Fórmula D	
	Seco	Húmedo.
Oxido de Zinc	2.000	2.000
Azufre	1.000	1.000
Ethyl Zinato	1.000	1.000
Darven No. 1	0.160	0.160
Caseína (15%)	0.320	0.300
Sosa caustica (25%)	0.100	0.400
Agua	3.620	2.640
	<hr/> 8.000	<hr/> 8.000

El Darven No. 1 se calcula sobre no 4% de los sólidos (cargas, vulcanizantes y aceleradores). La caseína en 3% y la sosa caustica entre un 25 y un 40%, según el pH de la dispersión. El agua según la diferencia de las ediciones menores al Darven, la caseína y la sosa caustica, es decir por ejemplo en la Fórmula D: $(2.000 + 1.000 + 1.000) - (0.160 + 0.320 + 0.100) = 3.620$

El agua que se veía más deshidratada, ya que el agua de la llave podía contener impurezas e iones Ca^{++} o Mg^{++} , que precipitarían el latex.

La fórmula A no se mencionó porque lleva solamente el Latex. Para uniformizarla más necesario agitarlo lentamente antes de usarlo. Los resultados fueron:

Fórmula A	seco	húmedo.
Hule (60% sólidos)	300	167

Las cantidades especificadas en cada uno de los ingredientes

de todas las fórmulas se multiplicaron por un número adecuado a la cantidad total de cada disolución que se usó.

Antes de sumergir la emulsión vulcanizante en latex, se elevó el pH de ésta entre 11 y 12, con solución de seco cáustico al 25%.

Al dispersar las disoluciones en el latex se formaron numerosas burbujas de aire oculto durante la agitación. Para reducir al mínimo el número de éstas, hubo necesario dejar reposar la mezcla 24 horas y esperar hora que quitaron con un agitador de vidrio, ya que podían existir en la receptáculo a la tensión en la ruptura.

Es indispensable cocer durante un mínimo de 24 horas a 40°C. cada mezcla, antes de vulcanizarla, para eliminar toda el agua de ella, ya que no habrá vida, a la temperatura de 94°C especificada para vulcanizarla, en polímero y reviente la película para dar salida a los vapores de agua y substancias volátiles.

La vulcanización se llevó a cabo en una estufa de aire caliente a la temperatura constante de 94°C. y usando cajas Petri como moldes.

Haciendo un cuadro de las posibles prácticas que llevó a cabo, concluyó que la vulcanización acelerada mejoró notablemente las propiedades de resistencia a la tensión, lo que viene a comprobar los conocimientos avanzados al principio del capítulo - de la formulación de que todos los artículos hechos a base de latex, deben vulcanizarse.

V.- ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS COMPUESTOS DE LATEX.

Sólidos descalcificados: 10 mil caja Petri cuadrado, terada y de tamaño uniforme, en recipiente hermético, alrededor de 2x5 g. de latex

teniendo cuidado de repartirlo uniformemente en todo el fondo de la caja. Se destapa y se hace un horno caliente a 70°C durante 16 horas. Para acelerar la descomposición se puede secar a 105°C de 1 a 1 1/2 horas. Si la muestra de latex es relativamente transparente es una muestra suficiente de un secado completo. Se tapa y vuelve al horno precedor y se pesa.

El porcentaje de sólidos totales se calcula:

$$\% \text{ de peso de la muestra seco} = \frac{\text{peso de la muestra de latex}}{\text{peso de la muestra seca}} \times 100$$

Contenido de hialurógeno. Se toma una muestra representativa del latex se seca en un horno de 50 gramos del normal o de 10 gramos del concentrador en una cápsula de porcelana barada. Se agregan unos 75 cc. de agua destilada y una solución de ácido acético al 2% agitando vigorosamente hasta que ya no precipite más latex y un ligero exceso de sulfato de calcio no produzca ningún efecto. Se pone la cápsula a baño maría una media hora y se cambia la solución que lleva el agua y substancias solubles por agua destilada. Se revuelve todo el coágulo formado y se hace pasar cinco veces por los mallaños cerrados de una lavadora o un accesorio similar, lavándolo suavemente con agua destilada. Se seca a 70°C hasta peso constante.

Los cálculos se efectúan así:

$$\text{Contenido en \% de hialurógeno seco} = \frac{\text{peso del coágulo seco}}{\text{peso de la muestra}} \times 100$$

Cenizas. Una muestra aproximada de 25 g. de latex se pesa cuidadosamente en un crisol de porcelana barada (o de platino si las cenizan se filtran por alcalinidad), se seca en horno a 105°C, se calcina con gran fuerza al principio y después fuertemente hasta quemarla toda la materia orgánica, A menudo

Las cendres están pigmentadas de rosa o violeta por la materia mineral, pero por supuesto no deben existir partículas de carbón. Se enfria el contenido en el desecador y se pesa. El peso de las cendres es importante para establecer los sólidos fijos de la muestra.

Alcalinidad del suelo: Es el contenido de la hidroxilación arterial, medida en el extracto de plántulas donde se efectúa la calcinación, se disuelven en H₂SO₄ una vez aguas destiladas calientes, se filtran suavemente y midiendo si se transforman quantitative-mente a un cuarto de precipitación de BaCl₂ ml., se titula con HgSO₄ 0.1N usando una suspensión de metílico como indicador. Del volumen de líquido 0.1N donde se calcula la alcalinidad como % de NaOH en los sólidos totales de la muestra.

E ml. de HgSO₄ = 0.014 ml. de NaOH

Amoniaco: En 250 ml. se pesan cuidadosamente 10 gramos de muestra aproximadamente, se diluyen a 75 cc. con agua destilada y se agrega un exceso medido de HgSO₄ 0.1N con una turba. El líquido se agita y se deja en reposo, agitando de vez en cuando durante media hora. Después se agregan 3 gotas de rojo de metílico y se titula el exceso de ácido con NaOH 0.1N. De la cantidad de hidróxido se calcula el % de NH₃ sobre la muestra. Asegura este método establecido del error de las substancias alcalinas que entran en NBS puestas en el laboratorio. La precisión es bastante satisfactoria.

% de amoniaco (como NH₃) = $\frac{\text{ml. HgSO}_4 \times 0.014 \times 100}{\text{peso de la muestra}}$

Metabolismo: Se pesa 50 cc. de la muestra de leche en un recipiente cilíndrico de vidrio que está a temperatura de 19.5°C. Se revuelve con un agitador eléctrico de alta velocidad y se toma

el tiempo que tardan en separarse las partículas suspendidas. El tiempo especificado para marcar las suspensiones es de 6 a 15 minutos.

Un método más crudel y menos exacto, pero más rápido es el que coloca una gota de la muestra en la punta de la cuchilla empleando y se tracciona con un dedo de la derecha hasta que desgela.

Después de separar las fibrillas perfectamente limpias e inodoras, se colocan 25 cc. de la mezcla de leches y se le agrega una cantidad igual de lejía hidróxica al 4%. Se agita y se hace. El líquido neutraliza el amoniaco que interfiere los otros olores. La mayor parte del leche que se utiliza en la actualidad posee buen olor, pero en ocasiones se pueden presentar reacciones de olor putrefacto o de sulfuro. Es posible agregar desodorizantes que eliminan los malos olores.

Color.— Se determina por simple observación visual de la mezcla. El color debe ser blanco opaco, libre del azul o gris. Si la película seca es clara y fibra brillante.

Sedimento.— Se llena una probeta graduada de 100 cc. con la mezcla. De 24 a 48 horas el sedimento debe ser de 1 a 2%.

Alcalinidad (Indicador, pH).— El pH se puede determinar por medio de tres métodos:

a).— Soluciones indicadoras.— De rápido, pero solo aproximado.

Se agrega 0.1 cc. de la solución indicadora a 10 cc. de la mezcla. El color resultante se compara con los que vienen fijados en la solución indicadora. Generalmente vienen escalas de colores que abarcan pH de 3 a 11. El "Indicador Universal" de la "British Drug Houses Ltd" se emplea con frecuencia.

b).— Tiras de papel indicador.— Se emplean tiras de papel o de nitrocelulosa impregnadas del indicador adecuado. El color desarrollado en la tira se compara con una escala de colores stan-

dard. El papel indicador de nitrocelulosa "Gulfif" se usa bastante, es rápido y aproximado.

c) -- Método electrocimétrico. -- Para determinaciones más exactas se emplea el potenciómetro de Beckman de electrodos de calomel y de vidrio. Esta determinación se basa en la medida de la fuerza electromotriz originada por la diferencia de potencial eléctrico que se produce, cuando un electrodo se sumerge en solución de una de sus sales.

Extracción de aceites. -- El primer método científico de purificación fue el de Hawries que consiste en colocar el hule crudo en benceno por algún tiempo, con el objeto de disolver una parte de Si. Se filtra la solución para separar los sedimentos y se vacía en un vasocon de alcohol agitando. El alcohol precipita el hule que después es extraído en un Soxhlet con acetona durante 12 horas para remover las resinas. Se precipita de una solución de benceno con el objeto de remover la mayor parte de los productos de oxidación solubles y tener un hule fresco para la subsiguiente extracción. Las operaciones de precipitación y extracción con acetona se repiten tantas veces como sea necesario (mínimos dos). Después de la primera extracción, Hawries encontró 86.30% de C y después de tres procedimientos llegó a los resultados:

$$C = 87.39\%$$

$$C = 87.15\%$$

$$H = 12.15\%$$

$$H = 11.85\%$$

según la fórmula $(C_2H_2)_n$.

El producto que obtuvo Hawries según el método anterior fue más o menos colorido y había perdido parcialmente la elasticidad del hule crudo.

Staudinger preparó hule purificado por un método semejante. Usó una mezcla solvente de dos ingredientes específicos para solubilizar individualmente las proteínas y el otro para las proteí-

nes y el hule juntas. Esta simple mezcla da la extracción de las proteínas por la suavización del hule. La muestra que utilizó constaba de 40 a 50% de carbón y de 20 a 60% de cloruroferroso. Ya no se practica esta preparación.

Hildegard Müller-Lindner y Kast en 1924 indicaron una fracción cristalina de hule de los siguientes medios filtrales obtenidas de las precipitaciones fraccionadas del hule. El producto que obtuvieron era un precipitado de aspecto metálico formado por esferitas blancas, vibrantes y no pulverizables. Se conservó por varios meses. Los cristales se calentaron brevemente entre 60 y 62°C y fundieron a punto. Se consideran características del éter, que en frío fueron difícilmente solubles y llegaron más solubles en caliente.

El análisis dio las siguientes resultados:

C = 32.6%	S = 32.6%
C = 30.2%	S = 34.8%

El producto era entremedioante enterrable. Al evaporarse la solución de hule en un vaso de reloj, dejaba un depósito salino formado de pequeñas esferitas, que al ser examinadas en el microscopio con los polarizantes mostraron una doble refracción. Cuando se disolvía el producto sólido, conservó sus propiedades físicas. Hasta el momento no hubo una evidencia de que habían agregados carbonatos. En la actualidad no se puede decir mucho respecto a qué distinas entidades presentan. Se han llevado a cabo experimentos posteriores para ver si es posible una preparación más fina del hule enterrable, refrigerando las soluciones de hule o las soluciones fraccionadas del hule congelado.

De acuerdo con los estímulos de Hause y Mark la unidad estructural más simple del hule enterrable es relativamente pequeña.

La consideraron formada de 5 grupos isoprénicos. No es indispensable la existencia de la afinidad entre el tamaño de la unidad estructural y el de la molécula.

De la Sencitud del hule congelado (no de la unidad estructural) Meyer y Mark consideraron cadenas formadas de 75 a 150 + grupos isoprénicos, en donde el número de grupos ligados por valencias primarias.

Las investigaciones citadas de A. Van Rossem y J. L. Lotichius son de gran interés. El término "congelamiento" se aplica al fenómeno que ocurre cuando el hule se vuelve duro y opaco al permanecer en un lugar frío por algún tiempo. Al calentarse, el hule se "deshielde" y se vuelve suave y elástico otra vez. Los autores anteriormente citados hacen mención especial de los cambios de gravedad específica, dureza y absorción de la luz, de un determinado número de hules congelados a la temperatura de "deshielamiento" y demostraron que en todos los casos el hule sufre cambios de ruptura. Todos los fenómenos observados se pueden explicar satisfactoriamente, considerando que el hule congelado contiene porciones cristalinas de hule. La temperatura a la que el hule "deshielde", se considera como su punto de fusión. El punto de fusión del hule que ha sido hace rato congelado alrededor de 10 años fué entre 15 y 37°C y para el de las muestras congeladas por varios años entre 21 y 33°C. El hule que ha sido deshielado por calentamiento y despues enfriado otra vez rápidamente, se vuelve turbio. El punto de fusión de una muestra tratada de esta manera es menor y menos definido que el de una congelada por bastante tiempo. No ha sido posible obtener un hule completamente cristalino, ya que los análisis de los espectros de difracción de los rayos X han demostrado la presencia de substancias amorfas.


Es de interés tener en cuenta que por medio de los espesores de difracción de los rayos X se puede distinguir los halos óticos ó dióxidos presentes en la muestra, sulfato-aluminato y boracilato.

Densimetría ó lazo ó límite. - Esta determinación se efectúa en los muestreos y en los análisis, con el objeto de ver el grado de vulcanización. Según el resultado se evalúa libre de carbono con el nítrico-bromo (el halo) empleado en los apagadores de cada artículo, se pone de acuerdo en todo dentro de las líneas corrientes de vulcanización. Para esto se calcula el porcentaje de glicina en los paneles.

La muestra vulcanizada se mide como alíjimo ó vaso en un medidor de Redick-McGraw (esta provisión se dice limpia con agua que no contenga sales de sulfato con el fin de neutralizar la muestra).

Se pone en el sistema vibrador de un gramo de la muestra, teniendo cuidado de romper la muestra lo más pequeño posible, para obtener mayor superficie de contacto. Se pone en un vaso de precipitados de 500 cc. una cantidad menor de agua y se sumerge en el alcohol anisopropílico de 90% para enfriar la superficie del halo.

Se agregarán 10 cc. de una solución empática de sulfato de sodio (53 gramos de tal sulfato por litro de agua destilada) y se evapora hasta casi secedad, evitando precipitaciones de la sal formada sobre el fuego. Se hornea al secado en un horno. Durante la evaporación el sulfato monocalcario o el azufre libre, según la siguiente reacción:



Al perfeccionar esto, se añaden 20 cc. de alcohol isopropílico y se calienta hasta que cumplea a hervir. Se deja reposar

son en indicaciones de su entorno tanto en el exterior como en el interior de la casa que se le da nombre de casa. La actividad que se observa es de tipo social, ya que se observa a los vecinos que se acercan a la casa para charlar con el Sr. Alfonso, quien es un vecino que se acercó a la casa para ver si el Sr. Alfonso necesitaba algo, ya que el Sr. Alfonso no se acuerda de él. El Sr. Alfonso dice que el Sr. Alfonso es un vecino que vive en la casa y que se acuerda de él porque es un vecino que vive en la casa.

Algunas personas que viven en la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa. Los vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa.

Algunas personas que viven en la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa. Los vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa.

Algunas personas que viven en la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa. Los vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa.

Algunas personas que viven en la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa. Los vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa son vecinos que viven en la misma y que viven cerca de la casa.

La reacción que se efectúa entre el yodo y el tiosulfato es la siguiente:



Si la normalidad de la solución de yodo no es exactamente 0.0312N, entonces se debe usar de la siguiente fórmula para efectuar cálculos:

% de S = $\frac{\text{mg. de sulfuro de sodio en muestra}}{\text{poco de muestra}} \times 100$

VII.- CONCLUSIONES.

De acuerdo con los resultados prácticos obtenidos en las pruebas físicas de las fórmulas A, B, C y D que vulcanicé, deduzco que la adición del óxido de zinc y del azufre mejoró el estado de vulcanización de la película de latex. La adición posterior de los aceleradores "butyl zinato" y "cetyl zinato" aceleraron notoriamente la velocidad de vulcanización y mejoraron extensamente las propiedades físicas de la película.

No hay que pasar por estos los tiempos de vulcanización, ya que en mi concepto son los principales medios para encontrar las vulcanizaciones óptimas de los artículos. Como se puede observar en la tabla de resultados prácticos obtenidos, hay determinados tiempos que dan las mejores propiedades de resistencia a la tensión en la ruptura, y que por lo tanto se consideran como vulcanizaciones óptimas.

El conocimiento de dichos tiempos es de gran valor en la economía de las industrias del latex, ya que rinde una mayor producción y buena calidad del artículo elaborado.

La dispersión de los ingredientes en la solución del latex,

es otro de los procesos que quiero citar. Es obvio que si la dispersión de los ingredientes y la de los ingredientes en el latex es perfectamente uniforme, la resistencia que pueda ofrecer a las fuerzas que se van a someter la película vulcanizada, se verá afectada. El latex es una suspensión coloidal de las partículas de hule, por consiguiente, cualquier ingrediente que se deseé agregar a él, para que sea más uniforme, es indispensable que presente un estadio coloidal semejante, es decir que sus partículas sean bien pequeñas que puedan romper la unión de los globulos de hule y servir de puente entre ellos. Esta dispersión coloidal no lo pudo lograr porque careció de molinos especiales y me vi precisado a moler cada uno de los ingredientes en mortero de porcelana, que indudablemente dio por resultado una dispersión inferior a la deseada.

Para concluir, quiero hacer hincapié, que la industria del latex, a semejanza de varias industrias nacientes en nuestra Patria, necesita el control técnico de todos sus procesos, ya que sin él, le será imposible competir con la calidad de los artículos de latex extranjeros.

B.I.B.I. LIBRARY

Chemistry and Technology of Rubber-- Davis and Blakes-- Reinhold Publishing Corporation-- New York-- 1937.

The Vanderbilt Rubber Handbook-- Edited by J.M. Ball-- R. T. Vanderbilt Co.-- 1942.

The Chemistry and Technology of Rubber Latex-- C. Falconer-- Flint-- 1942.

"The Vanderbilt Report," Vol. 13, No. 3-- R. T. Vanderbilt Co.-- New York-- May-June 1941.

The Science of Rubber-- Keg, K. Memmeler-- 1934.

Rubber Latex Compounding-- Docton Dales and William H. Aysonic. Rubber Chemicals Division-- E. I. duPont de Nemours & Co.-- Wilmington, Delaware, U.S.A.-- Report No. 40-I-- January, 1940.

Textbook of Quantitative Inorganic Analysis-- I. M. Kolthoff and E. B. Sandell-- The MacMillan Co.-- New York-- 1945.