



DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVAPORACION DE
LICORES NEGROS EN UNA PLANTA DE CELULOSA
AL SULFATO DE 200 TONELADAS POR DIA.

TESIS PROFESIONAL

MANUEL JESPINOSA HERNANDEZ

1958 - 1962

- 1967 -



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (Méjico).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE QUIMICA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVAPORACION DE
LICORES NEGROS EN UNA PLANTA DE CELULOSA
AL SULFATO DE 200 TONELADAS POR DIA.

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
INGENIERO QUIMICO
P R E S E N T A
MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ

1962

1962

**A mis padres con
el agradecimiento**

A mis hermanas

Al Sr. Walter Lenz Y.

Al Ing. G. Malberto Tirado A.

Al Ing. G. Mario Cuevara Y.

A Carmen

JURADO ASIGNADO
SEGUN EL TEMA:

PRESIDENTE: _____

V O C A L : _____


SECRETARIO: _____


1er. SUPLENTE: _____

2o. SUPLENTE: _____

SITIO DONDE SE DESARROLLO EL TEMA:

"FABRICAS DE PAPEL LORETO Y PEÑA Pobre, S. A."
UNIDAD CELULOSA

SUSTENTANTE: 
Manuel Espinosa Hernández.

ASESOR DEL TEMA: 
Ing.Q. Mario Quevara Vera.

I E D I C E

I.- Introducción.

II.- Generalidades sobre la Celulosa.

III.- Procesos de obtención de la Celulosa.

IV.- Conceptos sobre evaporación.

V.- Selección del Tipo de evaporador.

VI.- Cálculo del Equipo.

VII.- Bibliografía.

- - - - -

INTRODUCCION:

El presente trabajo tiene como objeto el diseño de un sistema de evaporación de múltiple efecto que se usará para la concentración del licor negro en una planta de celulosa al sulfato, con capacidad de 200 Ton. diarias.

En óptimo, por economía del proceso, que la evaporación se lleva a cabo en un sistema de este tipo.

En toda planta de celulosa la evaporación del licor negro es la primera de una serie de etapas por las cuales se llega a lo que se conoce como Recuperación de reactivos, de una importancia tal, que en dicha recuperación está basada la economía del proceso al sulfato, ya que debido al costo de reactivos, ésta tendría un costo bastante alto.

Así tal operación es practicada, en toda planta de celulosa al sulfato con capacidad de más de unos 30 toneladas diarias, recuperándose el Alcali usado en la digestión de la madera y que se encuentra en el licor negro en forma de compuestos orgánicos e inorgánicos.

C A P I T U L O I

Generalidades sobre Celulosa.

La naturaleza utiliza la celulosa como material de refuerzo, sostén y protección, la cual constituye un verdadero esqueleto en todas las plantas. La celulosa — en el reino vegetal es la sustancia que da rigidez a las paredes de las células vegetales y protege al protoplasma, delicada sustancia que éstas contienen. Existe casi pura en las fibras de algodón y asociada a una sustancia compleja llamada lignina en las hojas, en los tallos, en las frutas y en la madera de los árboles.

Las fuentes naturales de celulosa son muy diversas. Tratada químicamente la celulosa, se obtienen sus derivados, cuyo campo de aplicación es muy amplio.

La celulosa se puede obtener de una multitud de plantas, sin embargo no todas ellas son apropiadas para tal fin, ya que depende grandemente del contenido de celulosa.

Las células son pequeñas unidades estructurales huecas, las cuales se conocen en la tecnología de la celulosa como fibras. Las plantas o las partes de ellas que se utilicen en la industria de la celulosa deberán contener cantidades adecuadas de dichas fibras.

En la obtención de la celulosa, las partes — fibrosas de las plantas se reducen a pulpa, es decir que las fibras son separadas por la acción química de ciertas sustancias, las cuales reueven el material que las mantiene unidas.

Al escoger las plantas de las que se obtiene la celulosa, se tomarán en cuenta factores como: El costo de colección, transporte, preparación y la tendencia que el material muestra a deteriorarse durante su almacenamiento.

En algunos lugares del mundo en donde los recursos moderables son escasos, se utilizan ciertas hierbas y otras pequeñas plantas fibrosas, las cuales se tienen en cosechas anuales.

Se puede citar como ejemplo la paja de cereales, el yute, el henequén, el esparto, etc. En México cabe mencionar que los materiales que después de la madera representan un potencial valioso para la obtención de pulpas, son el bagazo de caña, la paja y en menor importancia la Yuca y los tallos del maíz.

Sin embargo, los árboles son los que desde el punto de vista de la producción de celulosa ofrecen una mayor importancia.

La madera de los árboles está compuesta de — celosillas tubulares, las cuales conocemos como fibras, dichas fibras se encuentran agrupadas y su disposición es paralela al tallo de la planta. Las propiedades de las celosillas determinan las propiedades de la madera, de que provienen, así por — ejemplo, si las paredes de las fibras son delgadas se tiene — una madera ligera y relativamente débil, mientras que si las — paredes son gruesas se tiene una madera pesada y resistente.

Las maderas utilizadas en la fabricación de celulosa, son de árboles de la familia de las coníferas de diversas especies de pinos y abetos tales como el bálsamo, el — cedro al ciprés, etc.

Maderas de árboles de las hojasas estí el — abedul, la haya, el alamo, el castaño, el encino, etc.

Naturaleza Química de la Celulosa.

La celulosa es el polisacárido de sostén más distribuido en la naturaleza. Constituye la celulosa la mitad de las paredes celulares de la madera y en otros productos vegetales. La celulosa de la madera, se encuentra siempre acompañada de hemicelulosas y sustancias relacionadas, así como de lignina, sustancia que no tiene carácter de polisacárido.

Las celulosas vegetales singularmente las procedentes de la madera, no son homogéneas y pueden ser fraccionadas en α -celulosa y β -celulosa con un tratamiento de hidróxido de sodio que disuelve la forma β y deja insoluble la α . Ambas celulosas están integradas por unidades de glucosa y la diferencia entre ellas probablemente se debe al tipo y al grado de polimerización.

Por hidrólisis de la celulosa se afilan, celulosa, celotriosa y celotetrosa, lo que implica que las unidades igual que en la celotriosa, es decir, que la molécula de celulosa está constituida por una larga cadena, su peso molecular medio es de 300 000 a 500 000.

De una manera brillante se ha podido comprobar, mediante ampliación con rayos X la estructura de la celulosa deducida por experimentos químicos.

Los rayos X que revelan la estructura fina de la molécula de celulosa han permitido también determinar, que muchos moléculas en las fibras están ordenadas con regularidad cristalina y que las porciones cristalinas están separadas por regiones amorfas que tienen una estructura molecular irregular.

La celulosa es insoluble en agua, alcohol, éter, cloroformo y otros solventes orgánicos; es soluble en el respectivo de Schweitzer, que es una solución de hidróxido cíprico — amoniácal, también en solutio en una mezcla de $ZnCl_2$ y HCl .

C A P I T U L O I I

PROCESOS DE OBTENCIÓN DE CELULOSA.

Existen dos procesos para la fabricación de pulpa química a partir de la madera:

Procesos Acidos y Procesos Alcalinos.

Como representativo de los procesos ácidos, tenemos el proceso al sulfito y de los procesos alcalinos tenemos el proceso a la coda y el proceso al sulfato.

PROCESO AL SULFITO.

El principio de este proceso es obtener por medio del cocimiento de la madera con una solución de sulfito de calcio o amonio en agua un material fibroso utilizable para la fabricación de papel, por la disolución de los materiales que acompañan a la madera y la recuperación de las fibras.

El cocimiento se efectúa en digestores de -- acero, recubiertos interiormente con ladrillo antisílico y -- calentados con vapor.

El tiempo de cocimiento es de 5 a 8 horas -- presiones de operación de 3 - 6 kg/cm².

El licor de este proceso, contiene grandes cantidades de ácido sulfuroso a esto se lo atribuye el mal olor de la pulpa.

Por lo tanto, con una adición de cal al licor de cocimiento, se neutraliza el ácido sulfúrico, formulado durante el proceso, como resultado se obtiene una celulosa de color claro y fácil de blanquear, por lo que se emplea en papeles blancos para impresión y en mezclas con otras pastas para fabricar papeles especiales.


Sus desventajas principales son: que no puede obtenerse celulosa de maderas que contengan resinas ni es fácil la recuperación.

PROCESO AL SULFATO.

El proceso al sulfato para fabricar celulosa, es una modificación al proceso a la soda, que juntos reciben el nombre de procesos alcalinos.

Ambos procesos emplean prácticamente el mismo equipo para la fabricación de pulpa, difeririendo en el tipo de reactivo empleado, así también como en la etapa del proceso en el cual son administrados los licores de cocimiento.

El proceso a la soda, usa ceniza de soda -- ($N_{a2}CO_3$) que es añadida directamente a los tanques caustificadores, donde se lleva a cabo la siguiente reacción:



El proceso al sulfato usa sulfato de sodio el cual se donifica al licor negro en un tanque mezclador - antes de que los licores entren a la unidad de recuperación.

En la unidad de recuperación el carbonato de sodio se forma combinando los productos de la combustión de las substancias presentes en el licor como más tarde se verá, mientras que el sulfato de sodio agregado se reduce a sulfuro de sodio.

La presencia del sulfuro de sodio en el proceso al sulfato es muy importante.

La pulpa al sulfato tiene una fibra con - mejores propiedades que la pulpa a la soda y entra en la fabricación de gran variedad de papeles que requieren gran resistencia, razón por lo que recibe el nombre de Kraft, (del suco resistente).

Las operaciones llevadas a cabo para la obtención de celulosa al sulfato, se pueden resumir en las siguientes etapas:

- 1) Preparación de la madera.
- 2) Coccimiento de la madera.
- 3) Lavado de pulpa.
- 4) Clasificación de pulpa.
- 5) Recuperación de reactivos.
- 6) Preparación del licor.

En esta descripción nos referimos al diagrama general de la Fig. 1.

1).- Preparación de la Madera.

Esta etapa del proceso se divide propiamente en dos fases.

- a) Preparación de troncos.
- b) Preparación de astillas.

Preparación de Troncos.

Una vez que se tiene la madera en la fábrica se procede a almacenarla. Esto se lleva a cabo empleando diferentes métodos, uno de ellos es acumulando la madera en montones - cónicos y otro acomodando los troncos en montones paralelos.

En el patio de madera se localiza estratégicamente un transportador de madera. Debe haber acceso a él desde cualquier punto del patio, por medio del brazo de una grúa, que recoge una serie de troncos y los deposita en el mencionado — transportador.

Descortezamiento.- El transportador alimenta una o más descortezadoras de las cuales puede haber los siguientes tipos.


Descortezadora de rodillos.

Descortezadora de cuchillas.

Descortezadora de cadena.

Descortezadora de tambor.

Preparación Madera.



	TESIS M. ESPINOSA
FIG. 1	1967

Los tres primeros tipos de descortezadora son de poco uso, o bien con complejas para descortezar troncos de — tamaño pequeño. La más comúnmente usada es la descortezadora de tambor en la cual hay adiciones de agua que contribuye al ablandamiento de la corteza, los troncos desprovistos de ésta avanan hacia la salida y ahí son seleccionados, de manera que los que — tengan diámetro adecuado van a la astilladora, los que tengan — diámetro excesivo son conducidos hacia la seleccionadora y los — de diámetro muy pequeño se prefieren para ser usados en una -- planta de pulpa secundaria.


Preparación de Astillas.

Es necesario reducir la madera a astillas por medio de una máquina astilladora, a un tamaño uniforme que va de 1/2 a 3/4 de pulgada.

La máquina astilladora consiste de un disco — provisto de cuchillas ajustables y que gira a razón de 300 - 400 r.p.m.

Al salir de la astilladora, las astillas son depositadas en una criba, la cual tiene por objeto seleccionar — su tamaño. Esta criba es del tipo vibratorio.

La astilla aceptada y los maderos y astillas — muy grandes, reducidas a un tamaño adecuado por la acción de —



<input checked="" type="checkbox"/>	TESTIS M. ESPINOZA
FIG. 2	1967

un molino de astillas o algún equipo similar, van a su almacenamiento, ya sea en los pátios de astilla o en silos, — cuyo objeto principal es guardar astilla suficiente, para el caso de que se tenga algún desperfecto en el cuarto de preparación de madera y la planta no padece por este motivo.

El diagrama de preparación de la madera se muestra en la figura No. 2.

2).- Cocimiento de la Madera.

Esta etapa del proceso está formada por tres fases:

- A) Carga a los digestores.
- B) Operación de cocimiento.
- C) Descarga de los digestores.

A).- Carga a los Digestores.


Los silos de almacenamiento, se construyen en la parte superior de los digestores y dos son las causas principales que ameritan este tipo de construcción:

- a).- Almacenar las astillas producidas en la primera etapa del proceso en cantidad suficiente y evitar un trabajo durante 24 hr. del departamento de preparación de madera.

b).- Hacer más práctica la cai. a a los digestores pudiéndose realizar ésta por gravedad.

B).- Operación de Cocimiento.

La operación de cocimiento es propiamente — el tratamiento de las astillas con los reactivos químicos en — un recipiente cerrado llamado digestor y bajo condiciones controladas de presión, temperatura y tiempo existen diferentes tipos de digestores.



Los digestores utilizados para la producción de pulpa al sulfato, son del tipo vertical estacionario de cocimiento indirecto.

Una vez que ha sido cargado el digestor con astillas y cerrado herméticamente, se arranca la bomba de circulación y se introduce vapor en el cambiador de calor, la presión del vapor en el cambiador debe ser como mínimo 2 Kg/cm^2 más alta que la máxima presión del digestor, la temperatura de operación oscila entre $150 - 170^\circ\text{C}$.

Cuando el digestor alcanza su máxima temperatura el vapor del cambiador de calor se cierra y la bomba de circulación sigue trabajando hasta antes de descargar el digestor.

Las bombas de circulación, son de bajas velocidades generalmente de gran capacidad. Son bombas de tipo centrífugo, construidas de acero inoxidable debido a lo corrosivo del licor.

Las ventajas principales del cocimiento indirecto son: Un menor gasto de reactivos químicos, recuperación del condensado y mayor uniformidad en la pulpa obtenida.

En el período inicial del ciclo de digestión, la lamela o lámina media, que une las fibras entre sí, está formada principalmente de lignina la cual se solubiliza, liberándose por consiguiente las fibras.

La pulpa al final de la digestión se clasifican en suaves y duras, las primeras, son aquellas que han sido bastante digeridas, teniendo un contenido bajo de impurezas, - presentando alta resistencia al rascado y baja resistencia a la tensión y además consumiendo poco reactivo en el blanqueo,- lo contrario puede decirse de las pulpas duras.

Las variables que intervienen durante el proceso de la digestión son las siguientes:

- Especie y calidad de la madera.
- Tiempo del período de digestión.
- Temperatura durante la digestión.
- Sulfidos del licor de digestión.
- Relación de reactivo a madera.
- Concentración del licor para la digestión.

Un hecho interesante es que las astillas de madera, permanecen en su forma original durante la digestión - y solamente durante la descarga del digestor es cuando se desfibran.

C).- Descarga de los Digestores.

Una vez transcurrido el período de coccimiento la pulpa, junto con el agua, gasoil, licor negro, etc., se descarga al tanque de almacenamiento o tanque de soplada a través de una tubería.

La descarga de los digestores se realiza -- aprovechando a la presión a que se encuentran sometidos y basta abrir la válvula de descarga y esperar a que se vacíe.

3).- Lavado de la Pulpa.

Este paso en el proceso de obtención de celulosa al sulfato se puede dividir en dos secciones.

a).- Tanque de sopladas.

b).- Sistema de lavadores.

a).- Tanque de Sopladas.- El principal objeto de este tanque es el de almacenar la pulpa a alta consistencia, tal como sale del digestor, y por la adición de licor negro en la parte inferior del tanque, obtener una pulpa con una menor consistencia y ser bombeada al sistema de lavadores.

b).- Sistema de lavadores.- Esta operación de lavado se realiza en un tren compuesto de tres o más lavadores de tambor rotatorios - operando a vacío en los cuales el lavado se hace a contra corriente.

Estos tambores o filtros están cubiertos con mallas de alambre de acero inoxidable --

y provistas en su parte superior de una serie de regaderas, por las que se agregan los líquidos de lavado.

El licor negro más concentrado se obtiene en el primer lavador y en el último tambor el líquido de las regaderas es agua caliente.

El lavado de la pulpa se hace cuando la lámina se ha formado sobre el cilindro, esto sucede inmediatamente — que ha dejado de estar sumergida en la tina para aprovechar el máximo tiempo de lavado.

Para una eficiencia mayor del cilindro, se debe operar con baja área de inmersión, con grande área de lavado y área corta de desprendimiento.

El uso de bombas de vacío, reduce el grado de inmersión por un más rápido drenado, hay un mayor espesor de — lámina en cada uno de los cilindros del sistema de lavado, lo cual da un mejor desplazamiento y máximo lavado.

4).- Clasificación de la pulpa.

En esta parte del proceso la pasta ya lavada se depura para retirar toda clase de impurezas, tales como — partículas metálicas, arena, astillas, etc.

Para esta depuración se aprovecha la diferencia de densidad entre las fibras e impurezas aplicándoles una fuerza centrífuga.

El equipo donde se realiza esta operación es de muy diversa naturaleza pudiendo citarse, los siguientes tipos de separadores.

- a) Separador centrífugo.
- b) Separador Plano.
- c) Separador Jonsen.
- d) Separadores Vortraya.

5).- Recuperación de Reactivos.

Como se dijo en un principio, sin el sistema de recuperación de reactivos, no sería nada factible desde el punto de vista económico el proceso de obtención de celulosa al sulfato por el precio elevado de los reactivos usados.


El licor negro obtenido después de lavar la pulpa, contiene disueltas todas las sustancias orgánicas de la madera que han sido solubilizadas y las inorgánicas cargadas al digestor, razón por la cual se hace indispensable proceder a su recuperación.

El proceso de recuperación de reactivos, comprende las siguientes etapas:

- A) Oxidación del licor Negro.
- B) Evaporación.
- C) Concentración en evaporador de contacto directo.
- D) Combustión.

A) Oxidación del licor negro.

El licor negro pasa a una torre de oxidación, la cual tiene por objeto transformar los compuestos volátiles de azufre, sulfuros y mercaptanos, en tiosulfatos y sulfuro-de alquilo respectivamente. Por lo tanto con la oxidación de los compuestos sulfurados se retiene el azufre en el sistema y además se evita corrosión en los evaporadores y tanques de almacenamiento, ya que si no se transforma el sulfuro a --- tiosulfato se desprende ácido sulfídrico, atacando el equipo de fierro.



Las reacciones producidas en la torre de oxidación son las siguientes:



B) Evaporación.

La evaporación es prácticamente la primera fase de la recuperación de reactivos y consiste en la concentración del licor negro oxidado que originalmente contiene — 22% de sólidos (12°B_e) hasta 45% o 50% de sólidos ($28-32^{\circ}\text{B}_e$)

Esta evaporación usa el sistema de múltiple efecto, teniendo de 4 — 6 efectos.

C) Concentración en Evaporador de Contacto Directo.

El licor concentrado que se obtiene del -- evaporador de múltiple efecto se hace pasar a un evaporador de contacto directo que hace subir la concentración de sólidos a un 70%.

Los evaporadores de contacto directo pueden ser de los siguientes tipos.

Evaporadores de cascada.

Evaporadores de Pulverización.

El evaporador de cascada consiste en un cilindro formado de placas y girando a razón de 5 — 7 r.p.m. dentro de una tina que contiene el licor negro proveniente —

del múltiple efecto, impregnándose las placas del cilindro con el licor, éste al salir fuera del nivel de la tina entra en contacto con los gases de la caldera haciendo aumentar su cantidad de sólidos.

El evaporador de pulverización pone en contacto al licor negro con los gases de la caldera, al ser -- pulverizado por medio de toberas, llevándose en este caso -- una evaporación instantánea.

D).-- Combustión.

El licor concentrado obtenido del evaporador contacto directo en el caso de usar evaporador de cascada se hace pasar a través de un horno secador rotatorio que gira -- de 1 - 2 r.p.m. el licor ya seco y quedando prácticamente -- en forma sólida, alimenta el horno de fusión quemándose la -- materia orgánica.

Además de la combustión de la materia orgánica en el horno de fusión se realiza la conversión del sulfato de sodio agregado a sulfuro de sodio, por lo que se debe de distinguir una zona de oxidación y otra de reducción en el mismo horno.

Las reacciones verificadas son las siguientes:

En la zona de oxidación, que es aquella -- donde se introduce el aire primario.

a).- El carbono y el hidrógeno de la materia orgánica en esta zona se transforma para dar:



b).- El tiosulfato de sodio se descompone:



c).- El ácido sulfídrico se oxida a anhidrido sulfuroso, con exceso de aire:



d).- El óxido de carbono reacciona al hidróxido de sodio libre para formar carbonato de sodio.




e).- Los compuestos de sodio residuales de la combustión de la materia orgánica se convierten en carbonato de sodio.




En la zona de reducción, que resulta del agotamiento del oxígeno del aire primario.


a).- El exceso de carbono residual de la materia orgánica — reacciona con el oxígeno:



b).- El sulfato de sodio agregado es reducido por el carbono transformándose en sulfuro:




Y como reacción secundaria:




Esta reacción requiere temperatura comprendida entre 850 y 1000°C ya que es endotérmica.


c).- El sulfuro de sodio reacciona con el monóxido de carbono para dar carbonato de sodio:



Estas reacciones, así como la volatilidad del sulfato de sodio a las temperaturas del horno, son la causa de que se pierda parte de sales en esta fase del sistema. Sin embargo algunas de estas sales se pueden recuperar, según la siguiente reacción:



Ya que los gases finales atraviesan por una zona reductora, es necesario agregar aire secundario para completar la combustión. Cuando se agrega aire secundario se agrega en cantidad suficiente para obtener una combustión completa, lo cual requiere una exceso de aire los gases de salida del horno deben tener únicamente los siguientes compuestos:





El carbonato y sulfuro de sodio formados y algo de materia orgánica no quemada salen del horno como — una masa fundida y se disuelven en un licor débil procedente del lavado de los lodos de carbonato de calcio obtenidos en el departamento de caustificación. La solución así obtenida, se denomina licor verde por su color característico. Este licor se somete a un proceso de clarificación para separar la porción insoluble, que en su mayor parte está constituida por trozos de carbón que deben eliminarse del sistema.

6).- Preparación de licor.

El licor verde que, como se ha dicho, es una solución de carbonato y sulfuro de sodio, se caustifica para transformar el carbonato en hidróxido de sodio, mediante la adición de cal viva, apagada, transformándose en hidróxido de calcio al entrar en contacto con el agua.

Durante la caustificación las reacciones más importantes que se verifican son las siguientes:




El carbonato de calcio formado así como el silicato proveniente sobre todo de la cal, en la que se encuentra como impureza, se deben separar de la solución de soda, para tal fin se utilizan tamques asentaderos, en los cuales se separan los lechos de carbonato de calcio de la solución de hidróxido y sulfuro, quedando como producto el licor blanco, este licor es bombreado a un tanque de almacenamiento para después ser mandado al departamento de digestores.

Posteriormente los lechos se lavan en tres etapas a contracorriente, para disminuir la pérdida de alcalí, el licor resultante del lavado de los lechos es el licor débil, el cual se almacena en un tanque para después ser bombreado al tanque disolvedor del sistema de recuperación.


Los lechos de carbonato de calcio ya lavados son mandados a un horno en el cual se lleva a cabo la calcinación del carbonato para obtener el óxido de calcio y mandarlo a los nidos de cal del departamento de —

caustificación, quedando con esto cerrado el ciclo del sistema de obtención del licor de cocción de la madera.

La reacción verificada en el horno de calentación es la siguiente:



El diagrama de flujo mostrado en la figura 3 nos muestra las etapas anteriormente mencionadas.



F. Q.	TESIS M. ESPINOSA
FIG. 3	1967

CAPITULO III

CONCEPTOS SOBRE SEPARACION.

Generalidades.

La propiedad que tienen los líquidos de —
pasar al estado de vapor o viceversa, de acuerdo con las —
condiciones de temperatura y presión a las cuales están so-
metidos, es la base de importantes procesos industriales —
para la separación de líquidos y sólidos.

Existen tres casos que emplean la diferente
volatilidad de las sustancias mencionadas para separarlas y —
son:

- a).- Destilación.
- b).- Secado.
- c).- Evaporación.

Evaporación-

Es la separación por vaporización de un ma-
terial volátil de otro no volátil cuando el vapor formado —
no tiene comparación en valor con el residuo, excepto quizás
por su contenido de calor.

Por lo tanto los procesos de evaporación se
limitan en la práctica a las soluciones acuosas, como por —
ejemplo: la concentración de compuestos inorgánicos, sales,

taninos, azucares, etc.

La evaporación se refiere únicamente a sustancias solubles sólidas pero en el caso que no lo sean - sus separaciones se efectúan por otros métodos como la filtración, decantación, etc.

Ta que el agua se considera como un líquido que prácticamente no tiene valor, el problema principal en evaporación está en recuperar el material soluble (o sea el soluto) lo mejor posible sin dar mucha importancia a la parte referente a la condensación del vapor de agua.

PRINCIPIOS ELEMENTALES DE LA EVAPORACION.

Presión de vapor..

Considerando los principios de la teoría cinética para explicar la evaporación se considera que la solución está formada por un cierto número de moléculas de agua asociadas con los iones de la sustancia disuelta. Las moléculas de un líquido están en continuo movimiento desordenado, aunque en los líquidos no puede haber, prácticamente - ninguna trayectoria libre, sin embargo las velocidades con - que se mueven las moléculas individuales varían considerablemente a cada instante. Así habrá unas pocas moléculas

que posean una energía cinética más grande que el promedio — de las moléculas en total, y si una molécula tal se acercará a la superficie podrá tener energía suficiente para atravesar la superficie hacia el espacio que está fuera del líquido. — Siendo esto lo observado en el fenómeno de la evaporación. Las moléculas del líquido escapadas constituyen un vapor, — estas moléculas se comportarán como las de un gas ordinario — y se moverán con altas velocidades.

Algunas de esas moléculas que se aproximen al líquido, serán atrapadas por las moléculas de la superficie del mismo y arrastradas nuevamente al seno del líquido. Estas moléculas al penetrar se encuentran aceleradas, debido a las fuerzas que actúan sobre ellas y su captura producirá un aumento en la energía cinética media del líquido, — cuya temperatura subirá en consecuencia, por lo tanto por condensación se eliminará calor.

El número de moléculas por segundo que retornan al líquido cuando el espacio superior aumenta a medida que crece la concentración del vapor, aunque la proporción de moléculas que dejan el líquido, disminuirá progresivamente a medida que crece la concentración del vapor.

Cuando el número de moléculas que vuelven al líquido en un tiempo dado es igual al número de moléculas que dejan al líquido en el mismo tiempo, se dice que el vapor está saturado, y el sistema en equilibrio y la presión ejercida por esas moléculas sobre la pared del recipiente que las contiene recibe el nombre de presión de vapor o presión de saturación del líquido a la temperatura existente.

Calor de Vaporización.- En el proceso de evaporación las moléculas que poseen una velocidad suficientemente grande para vencer la atracción que sobre ellas ejercen las otras moléculas, salen del líquido, atravesando la película gaseosa relativamente estacionaria que rodea su superficie y penetran en el espacio gaseoso formado generalmente por aire cuando el recipiente está a la atmósfera.

Las moléculas que han logrado salir, son aquellas que tienen las velocidades más grandes y por lo tanto poseen una mayor energía cinética. La energía cinética media del líquido después de haber sufrido una cierta evaporación es menor y la temperatura disminuye.

Con objeto de mantener una temperatura determinada para que se efectúe la vaporización es necesario suministrar al líquido una cierta cantidad de calor de una fuente - - - - -

exterior. Este calor de vaporización varía con la naturaleza de la sustancia.

Punto de Ebullición.— Puesto que el movimiento molecular es una función creciente de la temperatura, mientras más caliente esté el líquido mayor será el porcentaje de sus moléculas que tienen una velocidad suficiente para escapar de la superficie y por consiguiente su presión de vapor será mayor. Debe haber una temperatura en la cual las moléculas que se escapan mantienen por sí mismas una presión igual a la atmosférica, esta temperatura recibe el nombre de Punto de Ebullición y se define como la temperatura a la cual la presión atmosférica que existe sobre el líquido es igual a la presión de vapor de dicho líquido.

CONDICIONES PARA EFECTUARSE LA VAPORIZACIÓN.

Cuando un líquido se encuentra en un recipiente en donde la presión total es menor que la presión de vapor que posee a esa temperatura comenzará a vaporizarse pasando parte de sus moléculas a la fase de vapor. Este cambio de estado requiere un consumo grande de calor y si no se suministra de una fuente externa la vaporización no puede continuar y el calor necesario la toma del calor sensible del líquido disminuyendo su temperatura y de ahí su presión de vapor.

Finalmente se llega a una temperatura en la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión parcial del vapor, la vaporización cesa y para que ésta pueda continuar son necesarias dos condiciones:

- a) Se debe suministrar el calor necesario para el cambio de estado, es decir el calor latente.
- b).- Se debe romper el equilibrio entre la presión de vapor del líquido y la presión total del vapor en el espacio que rodea al líquido.

Capacidad.- La rápidas de la vaporización y por lo tanto la capacidad de la operación está limitada por el valor del suministro del calor. Cuando se transmite el calor por conducción y convección como es generalmente el caso la capacidad se determina por la fórmula de Newton integrada:

$$\frac{Q}{t} = U A D T$$

D o n d e :

$\frac{Q}{t}$ = Cantidad de calor transmitido, en BTU/hr.

U = Coeficiente total de transmisión de calor dado en — BTU/hr °F ft²

A = Área media de la superficie de calentamiento en ft²

ΔT = Diferencia de temperaturas entre el medio que va a —
efectuarse el calentamiento y la temperatura de eva-
poración del líquido que se va a evaporar ($T - t_0$)° P.

Clasificación de los Procesos de Evaporación.-

El calor necesario para la evaporación se puede suministrar en
dos formas:

1o.- Por contacto directo del líquido con la fuente —
productora de calor.

2o.- Por transmisión a través de una pared sólida.

El vapor producido se elimina de dos formas:

1o.- Mezclado con un gas inerte: como aire, gases de —
combustión, etc.

2o.- Como vapor puro.

Por lo tanto habrá cuatro combinaciones posibles en los procesos
de evaporación que son:

Caso 1.- El calor se suministra por contacto directo —
en el líquido se elimina el vapor por medio de un gas inerte.

Los evaporadores de este tipo tienen como ven-
tajas el poder construir el equipo con el material apropiado,
sin preocuparse de su mayor o menor conductibilidad térmica ya
que las incrustaciones producidas por el líquido no afectan la

conductibilidad y la transmisión de calor es directa de la fuente calorífica al líquido y como limitación tienen estos evaporadores que no se les puede aplicar el múltiple efecto.

Como ejemplos tenemos:

Evaporador de disco.

Evaporador de pulverizadoras.

Evaporación por medio de torres.

Evaporación por burbujas de gas caliente.

Caso 2.-

El calor se suministra por contacto directo con el líquido y el vapor se elimina como vapor puro.

Este caso no tiene aplicación industrial, se da esta segunda como cuando se produce calor al sumergir una resistencia en el seno de un líquido.

El método es sumamente caro.

Caso 3.-

El calor se transmite a través de una pared sólida y el vapor se elimina por arrastre con un gas inerte.

Este caso se encuentra raramente en la industria, excepto cuando el evaporador es calienta directamente y se conducen los gases de combustión en contacto con la solución.

Caso 4.-

El calor se transmite a través de una pared y el vapor se elimina como vapor puro.

La mayor parte del equipo industrial pertenece a este caso.

Debido a la naturaleza misma de la transmisión y con el objeto de evitar contaminaciones y pérdidas, existen 3 formas principales de efectuar el calentamiento en un sistema de evaporación de este tipo:

a).- Calentamiento por fuego directo o por gases calientes.

b).- Calentamiento por aceite o cualquier otro líquido caliente.

c).- Calentamiento por vapor de agua.

El más importante de los tres sistemas es el - calentamiento por vapor de agua.

Los tipos de evaporadores más usados dentro de este sistema de calentamiento por medio de vapor de agua son:

Tipo I.-

Evaporadores de tubos horizontales con la solución fuera de los tubos y con la superficie de calentamiento sumergida en la solución.

Este evaporador se usa para líquidos no viscosos y en aquellos casos donde no se producen incrustaciones ni precipitaciones.

Tipo II.-

Evaporadores de tubos horizontales con la solución por fuera de los tubos en forma de película.

Este tipo de evaporador es usado para aquellos materiales que sufren un deterioro con un calentamiento prolongado.

Tipo III.-

Evaporadores con tubos horizontales con la solución por dentro de los tubos en forma de película.

Este evaporador ha tenido éxito para la evaporación de líquidos que forman espuma, tales como gelatina, colá, jugos de fruta y suspensiones de pulpas y papeles de maderas recinosa, sin embargo es muy poco usado.

Tipo IV.-

Evaporadores con tubos verticales con la solución fuera de los tubos y la superficie de calentamiento sumergida.

Debido a los inconvenientes que presentaron este tipo de evaporador en la instalación de los elementos de calentamiento en la actualidad se ha abandonado el uso de estos evaporadores.

Tipo V.-

Evaporadores de tubos verticales con la solución fuera de los tubos formando película.

Debido a los mismos inconvenientes anteriores ya no se usan.

Tipo VI.-

Evaporadores de tubos verticales con la solución por dentro de los tubos y la superficie de calentamiento sumergida.

De estos evaporadores, los más usados en la actualidad son los siguientes:

Evaporador Normal.- Este evaporador se adapta especialmente a las soluciones que producen incrustaciones y precipitan sales.

Evaporadores de Canasta.- Este tipo de evaporar es muy útil para concentrar soluciones salinas que contienen yeso y que tienen gran tendencia a formar incrustaciones muy adherentes.

Tipo VII.-

Evaporadores de tubos verticales con la solución dentro de los tubos formando película.

Su principal ventaja es su alto coeficiente de transmisión de calor, debido a la alta velocidad del líquido en los tubos. Se utiliza para líquidos que producen gran cantidad de espuma.

Otro evaporador de este tipo, es el evaporador de circulación forzada.

Este evaporador es muy útil cuando las soluciones que se van a evaporar son viscosas y cuando haya el peligro de un depósito de sales. Su principal ventaja consiste en la circulación eficiente y en su aumento de capacidad por este motivo.

Otro evaporador de este tipo es el de calandria externa vertical, presenta varias ventajas:

- Su circulación es más eficiente.
- La limpieza de los tubos es muy rápida.
- Las paredes del evaporador pueden hacerse más delgadas.

Sin embargo no se emplean para líquidos que incrustan.

A estos evaporadores se les puede instalar una bomba para mejorar su circulación.

C A P I T U L O I V

SELECCION DEL TIPO DE EVAPORADOR PARA LA EVAPORACION DE LICORLICRODefinición, Propiedades y Composición del Licor Negro.

En el proceso de obtención de celulosa al sulfato después de la digestión de la madera, el licor que se separa de las fibras de celulosa y que contiene disueltas todas aquellas sustancias solubles en los reactivos químicos empleados, tales como hemicelulosas, grasas, resinas, taninos y lignina principalmente se le conoce como licor negro.

El licor negro es un líquido espumoso a bajas concentraciones (la cantidad de espuma depende de la cantidad de resina de la madera) a altas concentraciones su viscosidad es muy alta y dicha propiedad varía muy bruscamente con la — temperatura.

El licor concentrado presenta un color negro intenso y según el grado de dilución pasa del café al amarillo.

En concentración elevada su viscosidad aumenta en relación con la cantidad de materia orgánica presente en los sólidos totales.

Su gravedad específica depende de la relación de materia orgánica e inorgánica presente y de la temperatura la concentración de sólidos totales expresado en por ciento en peso está dada aproximadamente por la relación: $1.5 \times {}^{\circ}\text{B}_e$ a $60^{\circ}\text{F} = \% \text{ Sólidos}$.

Su composición depende del licor blanco empleado en el proceso de la digestión de la clase de madera, temperatura, y tiempo de cocción, etc.

Ast. la mayoría del álcali activo en el licor negro está presente como conjugados orgánicos de sodio y la mayor parte de la materia orgánica removida de la madera durante la digestión está combinada químicamente con hidróxido de sodio en forma de sales de sodio del ácido resinoso y otros ácidos; algunos de estos conjugados forman jabones resinosos que es lo que da el licor negro intensa propiedad espumante.

El resto del álcali lo tenemos en forma de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio libre, así como pequeñas cantidades de Na_2SO_4 , SiO_2 y mínimas cantidades de CaO , Fe_2O_3 , Al_2O_3 , KOH y NaCl .

De acuerdo con las propiedades características del licor negro anteriormente mencionadas y dada su tendencia a la formación de incrustaciones, la cual aumenta al aumentar su concentración, el tipo de evaporador calentado por medio de vapor de agua, que más se ajusta a las necesidades del líquido por evaporar es el evaporador de tubos largos verticales con el líquido por dentro de los tubos en forma de película en arreglo de un senciente efecto con siete cuerpos.

Evaporación Química en Múltiple Efecto.

En la práctica el evaporador de simple efecto no suele usarse por su fuerte consumo de vapor de una economía de 0.85 libras de evaporación por libra de vapor suministrado.

Los de doble efecto operan con una economía de vapor de 1.6, los de triple efecto están cerca del valor de 2.3 libras, de cuádruple efecto cerca de 3.1 libras, de quintuplo efecto de 3.8 libras y evaporadores de sextuplo efecto de 4.7 libras.

Ya que los evaporadores químicos no operan con el sistema de purgas y en lugar de que el líquido se alimente en paralelo a cada evaporador, usualmente se alimenta a sistemas de múltiple efecto en serie.

La alimentación en un evaporador de múltiple -- efecto, cuando el alimento líquido fluye en la misma dirección que el vapor, se llama Alimentación en Paralelo, y cuando la alimentación se hace en dirección contraria al flujo del vapor se llama alimentación en Contracorriente.

Desde el punto de vista del uso efectivo de los -- potenciales de temperatura, la alimentación en paralelo es preferible, si los líquidos por evaporar son muy viscosos, hay -- ventaja en usar la alimentación a contra corriente, ya que la -- temperatura del primer cuerpo es siempre la mayor y la correspondiente viscosidad será menor.

Alimentación en Paralelo.

El uso de la alimentación paralela no es por mucho lo más económico y se usa en la evaporación química solamente -- cuando la solución por evaporarse está casi saturada y la evaporación sólo se efectúa para lograr una sobresaturación.

Puesto que el vacío se mantiene usualmente en el -- último cuerpo, el licor fluye por el mismo de cuerpo a cuerpo -- y sólo se requiere una bomba al final de la batería. Similar -- mente, puesto que la temperatura de saturación de la solución en ebullición en cada cuerpo es menor que la temperatura del -- cuerpo precedente, siempre hay una evaporación instantánea en -- cada cuerpo y se reduce el consumo total de vapor.

En un evaporador la película de ebullición es la resistencia controlante y el valor numérico del coeficiente total disminuye con la concentración debido a que la viscosidad aumenta. En la alimentación en paralelo el licor concentrado se encuentra en el último cuerpo y obviamente, ese cuerpo tiene el menor coeficiente total, ya que el líquido está más concentrado aquí y al mismo tiempo más frío.

Alimentación a contracorriente.

Cuando se emplean flujos a contracorriente, se evita el tener los licores más concentrados en el último cuerpo. Aquí el licor diluido entra en el efecto último, y más frío, y sale concentrado en el primer evaporador que está a más alta temperatura.

En este arreglo el licor debe calentarse en cada cuerpo, como sucede con la alimentación en paralelo, teniéndose también evaporaciones instantáneas, sin embargo, el alimento debe bombearse de cuerpo a cuerpo lo que significa que los lugares para fugas o entradas de aire, tales como las bombas ybridas aumentan, aumentando también el mantenimiento y el costo por potencia. Las relaciones de temperatura en los flujos a contracorriente usualmente contrarrestan en parte estas desventajas puesto que el sistema está a contracorriente y la economía del vapor es mayor en estas condiciones.

El problema de determinar la dirección de la alimentación en un evaporador de múltiple efecto es, como en muchas problemáticas de transferencia de calor, una consideración económica. Los flujos a contracorriente pueden o no conducir a una menor superficie de calentamiento, dependiendo de la cantidad de agua que vaya a evaporarse y de la viscosidad de la solución final. El costo de vapor será menor para flujos a contracorriente si el alimento está frío, y menor para los flujos paralelos si el líquido que se alimenta está aproximadamente a la temperatura de operación del primer cuerpo.


Las condiciones de operación para alimentación en paralelo y a contracorriente se muestran en las figuras - 4 - a y 4 - b.

Selección del Equipo.

Para seleccionar detalladamente un determinado sistema de evaporación se tendrá que analizar todas las posibles combinaciones, tanto en el número de cuerpos, como de alimentación del vapor y del líquido por evaporar, para así poder comparar sus diferentes eficiencias, cargos fijos y costos totales de operación.


El número óptimo de cuerpos puede obtenerse calculando los requerimientos del proceso, con dos, tres, cuatro, seis u ocho cuerpos, en la actualidad sin embargo, el número

F.O.	TESIS M. ESPINOSA
FIG. 4A	1967



Leyendas: Paralelo

F.Q.	TESIS
M. ESPINOSA	
FIG. 4 B	1967



Sist. a Condensante:

de efectos en varias industrias químicas básicas estí imbalmente normalizado.

Excepto cuando se introduce un proceso químico — enteramente níveo, raramente será necesario hacer un análisis-económico completo.

En el trabajo que nos ocupa se ha preferido el — evaporador de múltiple efecto con una alimentación a contracorriente, debido a que en este arreglo se tiene una mayor economía de vapor y se ha visto en la práctica que tal arreglo es el que mejor resultado a dado, ya que varias de estas instalaciones se encuentran operando en plantas de celulosa al sulfato.

Además, debido a la alta viscosidad del licor en el primer efecto éste quedará dividido en dos cuerpos con flujo de vapor en paralelo. Este procedimiento contrarresta los — efectos de la alta viscosidad en las tasas de transferencia de calor.

Efectos que se presentan en evaporadores de múltiple efecto del tipo T. L.V. :

Ier.- Efecto en la caída de temperatura.

La capacidad de un evaporador es directamente — proporcional a la diferencia de temperatura, entre el vapor — y el licor en cada uno de los cuerpos.

En el caso del evaporador de múltiple efecto — existe la misma relación, pero en este caso el total de la caída de temperatura está dividida entre todos los efectos del sistema.

2o.- Efecto de la Superficie de Calentamiento.

En la mayoría de los evaporadores de múltiple efecto, la superficie de calentamiento es dividida sobre bases experimentadas.

Consecuentemente, la capacidad de dicho evaporador, está arreglada solamente desde el punto de admisión de la superficie de calentamiento; si se requiere una capacidad adicional, sin cambio en la presión de vapor o condiciones de vacío, — puede ser obtenida con un incremento en la superficie de calentamiento.

3o.- Efecto en la economía del vapor.

La economía del vapor viene siendo función del número de cuerpos y de la diferencia de temperatura efectiva total disponible.

$$T_{td} = T_v - T_{le} = \Delta PE$$

Cuando el evaporador se incrusta la presión del vapor al evaporador tiene que aumentarse para mantener al mismo nivel su capacidad.

La economía está determinada por el arreglo físico del equipo, de tal manera que la economía de vapor se aumenta, incrementando el número de efectos.

La presión del vapor empleado, se determina por los medios de producción de vapor en cada planta o por la temperatura del vapor que ha sido usado en otros procesos.

Formación de Incrustaciones.

Inmediatamente a los depositos de materia orgánica sobre los tubos, se presenta la formación de incrustación por sales minerales. Dando como resultado una disminución en la capacidad del evaporador.

Dichas incrustaciones se deben tratar desde el punto de vista químico de acuerdo a la siguiente clasificación:

a).- Incrustaciones solubles en agua que pueden ser removidas, por un lavado de agua caliente.

b).- Incrustaciones insolubles que pueden ser removidas por medios mecánicos teniendo en ocasiones que barrenar los tubos a fin de quitar tal incrustación.

- C A L C U L O S -**DATOS:**

Producción = 200 Ton. cel/día.

Tem. de entrada del licor negro al sistema = 60°C

$$C_1 = 22\%$$

$$C_f = 45\%$$

% sólidos en licor negro = 220 gr/kg licor negro.

1.6 Kg. sólidos/kg. de celulosa producida.

BALANCE DE MATERIAL.

Base de Cálculo:

1 hora de operación.

Producción de licor negro en la planta de celulosa.

$$60.60 \text{ Ton/hr.} = 133,320 \text{ lb/hr.}$$

a) Cálculo de sólidos totales:

$$0.22 \times 60.6 = 13.33 \text{ Ton/hr} = 29,326 \text{ lb/hr}$$

b) Cálculo del agua de entrada:

$$60.60 - 13.33 = 47.27 \text{ Ton/hr} = 103,994 \text{ lb/hr}$$

c) Cálculo del licor concentrado.

Sólidos totales = 13.33 Ton/hr.

$$\begin{array}{rcl} 13.33 & - & 45 \\ X & = & \frac{13.33}{45} = 29.62 \text{ Ton/hr} = 65.164 \text{ lb/hr} \\ & & X = 100 \end{array}$$

d) Cálculo del agua en licor concentrado.

$$29.62 - 13.33 = 16.29 \text{ Ton/hr} = 36,014 \text{ lb/hr}$$

e) Cálculo del agua evaporada.

$$47.27 - 16.29 = 30.98 \text{ Ton/hr} = 68,159 \text{ lb/hr}$$

Los resultados obtenidos, en el balance de materia se encuentran resumidos en el siguiente cuadro.

MATERIAL.	VELOCIDAD DEL FLUJO		
	TOTAL	SOLIDOS	AGUA
FLUJO ALIMENTADO	Ton/hr.	60.60	13.33
	Lb/hr.	133,320	29,326
FLUJO FINAL.	Ton/hr.	29.62	13.33
	Lb/hr.	65,164	29,326
			35,838

BALANCE DE CALOR.

El vapor de que dispone la planta, para mandarlo a la evaporadora, es un vapor de 3.55 Kg/cm².

Obtención del calor latente de condensación del vapor " "

$$P_v = 3.55 \text{ Kg/cm}^2$$

$$P_v = 3.55 \text{ Kg/cm}^2 \times \frac{1 \text{ lb}}{0.453 \text{ Kg}} \times \frac{2.54^2}{1} = 50.5 \text{ lb/in}^2 \text{ man.}$$

Presión en la Ciudad de México = 11.2 lb/in² man.

$$P_v = 50.55 + 11.2 = 61.7 \text{ lb/in}^2 \text{ abs.}$$

Temperatura de saturación del vapor a 61.7 lb/in² abs.


$$= 295^\circ \text{ F}$$

$$= 146^\circ \text{ C}$$

$$\therefore \lambda_e = 912 \frac{\text{BTU}}{\text{lb}}$$

El arreglo, dado a los cuerpos de la evaporadora, en la figura 5 es el que se cree más conveniente, sin embargo ya en operación, dicho arreglo, puede cambiarse ya sea con el objeto de aumentar la producción de licor concentrado, o efectuar reparaciones en alguno de los cuerpos.

En esta clase de instalaciones se acostumbra usar séxtuple efecto con siete cuerpos. En este tipo de unidad el flujo del licor se dispone para alimentar en paralelo al quinto y sexto efectos para eliminar el tamaño excesivo de las cámaras de evaporación, que de otra manera se requeriría si se pasara el total del flujo por un solo evaporador. De los últimos dos efectos el licor se bombea a través de los restantes en serie con flujos a contra corriente con el vapor.



	TESIS M. EPIVOSA
FIG. 5	1967

En este tipo de proceso todas las líneas de vapor, licor y coñacado, se disponen con arrugos en by-pass, permitiendo que cualquier evaporador pueda sacarse de línea para propósitos de limpieza o mantenimiento permaneciendo la unidad en operación como un evaporador de quintuple efecto.

ECUACIONES DEL BALANCE DE CALOR.

a) En el efecto I-A

$$Q_{1-A} = (W_s \lambda_s)_{1-A} - (W_{1-B} - W_f) \lambda_{1-A} + W_{1-B} C_p 1-B (t_{1-A} - t_{1-B})$$

Calor calido Calor de evapora Calentamiento de la
per el vapor ción de la lejía lejía que entra al 1er.
efecto.

$$= (UA\Delta t)_{1-A}$$

Transmisión de calor
en primer efecto.

b) En el efecto I-B

$$Q_{1-B} = (W_s \lambda_s)_{1-B} - (W_2 - W_{1B}) \lambda_{1-B} + W_2 C_p 2 (t_{1-B} - t_2) = (UA\Delta t)_{1-B}$$

c) En el efecto II.

$$Q_2 = (W_3 - W_2) \lambda_2 + W_3 C_p 3 (t_2 - t_3) = (UA\Delta t)_2$$

d) En efecto III-

$$Q_3 = (W_4 - W_3) \lambda_3 + W_4 C_p 4 (t_3 - t_4) = (UA\Delta t)_3$$

e) En el efecto IV.

$$Q_4 = (W_5 - W_4) \lambda_4 + W_{5+6} C_p 5+6 (t_4 - t_{5-6}) + W_6 (t_4 - t_6) = (UA\Delta t)_4$$

c) En el efecto V.

$$q_5 = (V'_a - V_5) \lambda_5 + V'_a C_{p,a} (t_5' - t_a) - (UA\Delta t)_5$$

c) En el efecto VI.

$$q_6 = (V'_a - V_6) \lambda_6 + V'_a C_{p,a} (t_6' - t_a) - (UA\Delta t)_6$$

La resolución de este diseño, se verificará por el método de tanteos, suponiendo la cantidad de agua evaporada en cada uno de los diferentes cuerpos del sistema. Suponiendo que la evaporación mayor tiene lugar en los últimos cuerpos que son los que admiten al licor negro más diluido y su temperatura de ebullición es menor, y en esta forma evitar un aumento en la incrustación en los primeros efectos, en el caso de llevarse en ellos una eliminación de agua mayor.

En la misma forma se tanteó con los incrementos de temperatura en cada efecto (ΔT), los cuales se fueron ajustando y variando en tal forma, hasta encontrar una área constante para todos los cuerpos del sistema.

Los coeficientes totales de transmisión de calor para cada efecto, se tomaron todos ellos basados en datos de operación en varias instalaciones y de la literatura especializada en este tipo de operaciones.

LITRAS/HORA DE AGUA EVAPORADA EN LOS DIFERENTES CUERPOS.

Cuerpo I-A	6 000	lb/hr
Cuerpo I-B	8 000	lb/hr
Cuerpo II	13 000	lb/hr
Cuerpo III	12 000	lb/hr
Cuerpo IV	11 000	lb/hr
Cuerpo V	10 000	lb/hr
Cuerpo VI	9 000	lb/hr

CALCULO DE LA CONCENTRACION DE SALIDA DE CADA CUERPO.DATOS:

Concentración de entrada al sistema = 22% de sólidos

Concentración final = 45% de sólidos

a) Concentración de salida del efecto I-A = 45% de sólidos

b) Concentración de salida del efecto I-B

Cantidad de sólidos de entrada totales = 13.33 ton/hr

Agua evaporada en I-A = 6 000 lb/hr

Concentración final de I-A = 45% sólidos,

$$13.33 \times 2200 \left(\frac{1}{C_e} - \frac{1}{0.45} \right) = 6 000 \quad C_e = \text{Cone. entrada al I-A}$$

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - 2.22 \right) = 6000$$

$$\frac{1}{C_e} = 2.22 + \frac{6000}{29260} ; \frac{1}{C_e} = 2.22 + 0.205$$

$$\frac{1}{C_e} = 2.427 ; C_e = \frac{1}{2.427} \times 100 ; C_e = 41.2\% \text{ sólidos.}$$

c) Concentración de Salida del efecto II

Sólidos de entrada totales = 29260 lb/hr

Agua evaporada en I-B = 8000 lb/hr

Concentración final de I-B = 41.2% sólidos.

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - \frac{1}{0.412} \right) = 8000 ; C_e = \text{Conc. entrada al I-B}$$

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - 2.43 \right) = 8000$$

$$\frac{1}{C_e} = 2.43 + \frac{8000}{29260} ; \frac{1}{C_e} = 2.43 + 0.273$$

$$\frac{1}{C_e} = 2.703 ; C_e = \frac{1}{2.703} \times 100 ; C_e = 37.0\% \text{ sólidos.}$$

D) Concentración de salida del efecto III.

Sólidos de entrada totales = 29260 lb/h

Agua evaporada en II = 13000 lb/hr

Concentración final de II = 37.0% Sólidos.

54.-

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - \frac{1}{0.37} \right) = 13000$$

C_e = Conc. entrada al III

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - 2.71 \right) = 13000$$

$$\frac{1}{C_e} - 2.71 = \frac{13000}{29260} ; \frac{1}{C_e} - 2.71 = 0.444$$

$$\frac{1}{C_e} = 3.154 ; C_e = \frac{1}{3.154} \times 100$$

$$C_e = 31.8 \% \text{ sólidos.}$$

E) Concentración de salida del efecto IV.

Sólidos de entrada totales = 29260 lb/hr

Agua evaporada en el III = 12000 lb/hr

Concentración final de III = 31.8% sólidos.

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - \frac{1}{0.318} \right) = 12000 \quad C_e = \text{Conc. entrada al III}$$

$$29260 \left(\frac{1}{C_e} - 3.14 \right) = 12000$$

$$\frac{1}{C_e} - 3.14 = \frac{12000}{29260} ; \frac{1}{C_e} - 3.14 = 0.410$$

55.-


$$\frac{1}{C_e} = 3.55 ; \quad C_e = \frac{1}{3.55} \times 100$$

$$C_e = 28.2 \% \text{ sólidos.}$$

P) Concentración de salida de los efectos

V y VI.

Alimentación hecha en paralelo al quinto y sexto efectos.



Aqua evaporada en efecto V = 10 000 lb/h
 = 4.55 Ton/hr

Aqua evaporada en el efecto VI = 9 000 lb/h
 = 4.09 ton/hr

Aqua evaporada en el efecto IV = 11 000 lb/hr
 = 5.00 Ton/hr

Calculo del flujo de licor de salida de los efectos quinto y sexto.

A = Flujo de lejia, de salida del quinto efecto.

B = Flujo de lejia, de salida del sexto efecto.

a = Concentración de salida del quinto efecto;

b = Concentración de salida del sexto efecto.

Flujo total de licor negro que entra al sistema
 = 133,320 lb/hr
 = 60.60 Ton/hr

Flujo de licor alimentado al cuarto efecto:

$$133,320 - (10\,000 + 9\,000) = 114,320 \text{ lb/hr}$$

$$= 51.96 \text{ Ton/hr}$$

De donde: A + B = 114,320 lb/hr
 = 51.96 Ton/hr

Concentración de entrada al cuarto efecto.

Solids totals = 29,326 lb/hr

* U.33 708/65

$$C = \frac{25.126}{114.320} \times 100 \quad C_e = 25.6\% \text{ eGlidez.}$$

$$\text{Hipotensie: } \frac{A}{B} = \frac{10 \text{ kN}}{0.1 \text{ kN}} \quad \therefore \quad A = 1.10 B \dots \dots \dots \quad (1)$$

Sustituyendo el valor de A en la ecuación (2)

$$1.10 B + B = 114,320$$

$$B = \frac{114,320}{2.10} \quad B = 54,692 \text{ lb/hr}$$

- 24.85 Ton/hr

$$A + B = 114,320; A + 54,692 = 114,320$$

$$A = 114,320 - 54,692 \quad A = 59,628 \text{ lb/hr}$$

• 27.10 Ton/hr

Concentración del licor negro original = 22% sólidos.

$$4.09 = B \cdot b \left(\frac{1}{\frac{2\pi}{B}} - \frac{1}{B} \right) \dots \dots \dots \quad (3)$$

Despejando "b" de 5, tenemos:

$$b = \frac{4.09 + B}{4.54 - B} \times 100$$

Despejando "a" de 6, se tiene:

$$a = \frac{4.55 + A}{4.54 - A} \times 100$$

$$b = \frac{4.09 + 24.86}{4.54 - 24.86} \times 100 = \frac{28.95}{112.8} \times 100 \quad b = 25.6\% \text{ sólidos.}$$

$$a = \frac{4.55 + 27.10}{4.54 - 27.10} \times 100 = \frac{31.61}{123} \times 100 \quad a = 25.6\% \text{ sólidos.}$$

ALIMENTACION A LOS CUERPOS QUIETO Y SENTO.

Al cuerpo quinto.

$$59,630 + 10\ 000 = 69\ 630 \text{ lb/hr}$$

$$= 31.65 \text{ Ton/hr}$$

a 22% sólidos.

Al cuerpo Sexto:

$$54\ 690 + 9\ 000 = 64\ 690 \text{ lb/hr}$$

$$= 28.95 \text{ Ton/hr}$$

a 22% sólidos.

Flujo total alimentado:

$$69\ 630 + 63\ 690 = 133\ 320 \text{ lb/hr}$$

$$31.65 + 28.95 = 60.60 \text{ Ton/hr}$$

Diferencias de Temperaturas.

Las ΔT que satisfacen las condiciones para el cálculo del equipo son las siguientes:

$$\Delta T_{1-A} = 17^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_{17} = 20^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_{1-B} = 20^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_V = 17^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_{III} = 17^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_{VI} = 14^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T_{III} = 16^{\circ}\text{F}$$

La Elevación al Punto de Ebullición de la lejía de acuerdo con la concentración de sólidos, se determinó experimentalmente en el laboratorio, encontrándose los datos, que aparecen consignados en la gráfica No. 1.

De acuerdo con nuestros datos de concentración en % de sólidos de la lejía que se va a tratar, se tienen los siguientes aumentos en el punto de ebullición, para cada uno de los efectos.

$$(E.P.E.)_{1-A} = 11.5^{\circ}\text{ F} \quad (E.P.E.)_V = 5.94^{\circ}\text{ F.}$$

$$(E.P.E.)_{1-B} = 10.2^{\circ}\text{ F} \quad (E.P.E.)_V = 5.04^{\circ}\text{ F}$$

$$(E.P.E.)_{II} = 8.64^{\circ}\text{ F} \quad (E.P.E.)_{VI} = 4.86^{\circ}\text{ F}$$

$$(E.P.E.)_{III} = 7.10^{\circ}\text{ F}$$

CHEQUEO DE LAS AT ENFRIESTAS:

$$\Delta T_1 = T_v - T_1$$

$$\Delta T_t = \Delta T_1 + \Delta T_2 + \dots + \text{MEPE}$$

ΔT_v = Temperatura del vapor de entrada.

ΔT_1 = Temperatura de la lejía de entrada.

$$\approx T = 121^\circ F$$

$$\text{MEPE} = 53^\circ F$$

$$\Delta T_t = 121 + 53^\circ F = 174^\circ F$$

Temperatura del vapor de entrada = $295^\circ F$

Temperatura de la lejía de entrada = $122^\circ F$

$$\Delta T_t = 295 - 122 = 173^\circ F$$

CALCULO DE LAS DIFERENTES TEMPERATURAS EN EL SISTEMA.

- 1) Temperatura del vapor alimentado a cada uno de los cuerpos, menos el primero.
- 2) Temperatura de la lejía.
- 3) Temperatura de saturación del agua evaporada.

La temperatura de la lejía corresponde a la temperatura del vapor de alimentación menos su ΔT .

La temperatura de saturación del agua evaporada es la temperatura que en ese efecto, del sistema, tiene la lejía, menos su aumento, en el punto de ebullición.

Las diferentes temperaturas, quedan representadas en la Tabla No. 1.

Ya que el vapor de alimentación al efecto No. IX, es una mezcla, del vapor producido en el efecto I-A y I-B su temperatura, queda determinada, como una temperatura media.

$$t_{II} = \frac{6000 \times 266.5 + 8000 \times 264.8}{6000 + 8000} = \frac{371740}{14000} \quad t_{II} = 264.5^{\circ}\text{F}$$

Presión del vapor de alimentación.

$$P_{I-A} = 61.7 \text{ psia.}$$

$$P_{IV} = 15.9 \text{ psia.}$$

$$P_{I-B} = 61.7 \text{ psia.}$$

$$P_V = 9.80 \text{ psia.}$$

$$P_{II} = 36.3 \text{ psia.}$$


$$P_{VI} = 5.98 \text{ psia.}$$

$$P_{III} = 24.5 \text{ psia.}$$

DISTRIBUCION DE TEMPERATURAS EN LOS DIVERSOS EJECTO.

EJECTO.	Temperatura vapor de alimentación - °P	Δ T °P	Temperatura de la lejía. °P	E.P.N. °P	Temperatura estu- ración del agua - evaporada. °P
I-A	295	17	278	11.5	266.5
I-B	295	20	275	10.2	264.8
II	264.5	17	247.5	8.64	238.9
III	238.9	16	222.9	7.17	215.8
IV	215.8	20	195.8	5.94	189.9
V	189.9	17	172.9	5.04	167.9
VI	167.9	14	153.9	4.86	149.1

Elevación en el Punto de Sustentación
del licor Negro Ue % de Solubilidad



CALORES LATENTES DE CONDENSACION.TABLA NUM. 2.

Temperatura Vapor de alimenta- ción o _y .	Calor latente de condensación BTU/lb.
295	912
295	912
264.5	935.1
238.9	952.8
215.8	967.8
189.9	982.9
167.9	996.4

64.-

CALORÍAS LATENTES DE SATURACIÓN. X_s

TABLA EUE. 3

Temperatura ca- turación del agua evaporada o _p .	Calor latente de saturación BTU/l.b.
266.5	934.2
264.5	935.1
238.9	952.8
215.8	967.8
189.9	982.9
167.9	996.4
149.1	1 907.3

CALCULO DE LA CANTIDAD DE CALOR TRANSMITIDO "Q" BTU/hr.

El calor transmitido por el vapor producido en cada uno de los efectos, será dicha cantidad de vapor en lb/hr por su calor latente de evaporación en BTU/lb.

$$Q_{I-A} = 6\ 000 \times 934.2 = 5.60 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

$$Q_{I-B} = 6\ 000 \times 935.1 = 7.48 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

$$Q_{II} = 13\ 000 \times 952.8 = 12.38 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

$$Q_{III} = 12\ 000 \times 967.8 = 11.61 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

$$Q_{IV} = 11\ 000 \times 982.9 = 10.81 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

$$Q_V = 10\ 000 \times 996.4 = 9.96 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

$$Q_{VI} = 9\ 000 \times 1\ 007.3 = 9.06 \times 10^6 \text{ BTU/hr}$$

CALCULO DE LA CANTIDAD DEL VAPOR DECALENTAMIENTO.- "W" lb/hr

Dicha cantidad de vapor resulta de dividir el calor transmitido entre el calor latente de condensación del vapor producido por cada uno de los cuerpos del sistema.

\dot{V}_{I-A}	$\frac{2,60 \times 10^6}{912} \text{ BTU/hr}$	=	6 140 lb/hr
\dot{V}_{I-B}	$\frac{740 \times 10^6}{912} \text{ BTU/hr}$	=	8 201 lb/hr
\dot{V}_{II}	$\frac{12,15 \times 10^6}{935,1} \text{ BTU/hr}$	=	13 239 lb/hr
\dot{V}_{III}	$\frac{11,61 \times 10^6}{952,0} \text{ BTU/hr}$	=	12 185 lb/hr
\dot{V}_{IV}	$\frac{10,61 \times 10^6}{967,0} \text{ BTU/hr}$	=	11 170 lb/hr
\dot{V}_V	$\frac{9,96 \times 10^6}{981,9} \text{ BTU/hr}$	=	10 133 lb/hr
\dot{V}_{VI}	$\frac{9,06 \times 10^6}{996,4} \text{ BTU/hr}$	=	9 092 lb/hr

CALCULO DE VAPOR PARA CALENTAMIENTO PREVIO A LA EVAPORACION INSTANTANEA.

Dicho vapor es producido al pasar los condensados a tanques en los cuales se encuentra una presión menor que la que tienen los condensados dentro del cuerpo del evaporador, - produciéndose la ebullición con desprendimiento de vapor -- debido a la diferencia de presiones.

- A) Vapor producido por flash, del efecto I-A y I-B y que se mantiene como vapor de calentamiento al efecto II.-

67.-

Vapor $264.5^{\circ}F$
 1168 BTU/lb

$$\frac{6140 + 8201}{2950^{\circ}F} = 14341 \text{ lb/hr}$$
$$263 \frac{12}{232.5} \text{ BTU/lb}$$

agua $264.5^{\circ}F$
 $32 \frac{32}{232.5} \text{ BTU/lb}$

$$263 = 1168\alpha + 232.5(1 - \alpha)$$

$$263 = 1168\alpha + 232.5 - 232.5\alpha$$

$$31 = 936\alpha; \quad \alpha = \frac{31}{936}$$

$$\alpha = 0.0331 \text{ lb vapor/lb agua en lojfa. -}$$

$$W_{\text{vapor}} = 14341 \times 0.0331 = 474 \text{ lb/hr}$$

68.-

3) El efecto III va a admitir, dos corrientes de vapor producido por flash.

1o.)- Vapor por flash del efecto I-A del licor concentrado.

2o.)- Vapor por flash del efecto II por el condensado.

Primera corriente:

Vapor 264.5°F
1168 BTU/lb

26014 lb/hr
 266.5°F

$\frac{32}{234.5}$ BTU.lb.

agua 264.8°F
 $\frac{32}{232.8}$ BTU/lb

$$234.5 = 1168 \leftarrow + 232.8 (1-\leftarrow)$$

$$234.5 = 1168 \leftarrow + 232.8 - 232.8 \leftarrow$$

$$1.7 = 935.2 \leftarrow . \quad \leftarrow = \frac{1.7}{935.2}$$

$$\leftarrow = 0.00182 \text{ lb vapor/lb agua en lejfa.}$$

$$W_{\text{vapor}} = 26014 \times 0.00182 = 63.8 \text{ lb/hr}$$

Segunda corriente

$$\text{Vapor } \frac{238.9 \text{ F}}{1159 \text{ BTU/lb}}$$

$$\frac{13232 + 474}{264.5} = 13713 \text{ lb/hr}$$

$$\frac{32}{232.5} \text{ BTU/lb.}$$

$$\text{agua } \frac{238.9}{\frac{32}{206.9} \text{ BTU/lb}}$$

$$232.5 - 1159 \alpha + 206.9 (1-\alpha)$$

$$232.5 - 1159 \alpha + 206.9 = 206.9 \alpha$$

$$25.6 = 952.1 \alpha \therefore \alpha = \frac{25.6}{952.1}$$

$$\alpha = 0.0268 \text{ lb vapor/lb agua en lejía.}$$

$$V_{\text{vapor}} = 13713 \times 0.0268 = 368 \text{ lb/hr}$$

Flujo total de vapor por flash, que entra al efecto III.

$$63.8 + 368 = 431.8 \text{ lb/hr}$$

En la misma forma se calculó, la cantidad de vapor obtenida por evaporación instantánea de los otros cuerpos del sistema siendo dichas cantidades las siguientes:

Del cuerpo III se obtiene 303 lb/hr

Del cuerpo IV se obtiene 302 lb/hr

Del cuerpo V se obtiene 230 lb/hr

COEFICIENTE TOTALES DE TRANSMISION DE CALOR. -"U" BTU/hr ft² °F.

Los valores tomados para los coeficientes totales de transmisión de calor, encontrados en la práctica con los cuales trabaja este tipo de evaporador, se creen son los correctos, ya que quedan dentro del rango de valores, establecido por la literatura especializada y compañías productoras de este tipo de equipo.

A su vez los valores de dichos coeficientes dependen de gran número de variables, tales como el material de que están hechas las tubas, el contacto de la película del líquido por evaporar con la pared del tubo, el grueso y diámetro del tubo, algo muy importante es la menor o mayor facilidad de incrustación que tenga el líquido por evaporar.

Por lo tanto es recomendable hacer el cálculo de "U" cuando ya el equipo está en proceso ya que de esa manera, nos daremos cuenta de la menor o mayor incrustación presentada en cada uno de los cuerpos.

Los valores tomados de "U" para nuestro caso: son los siguientes:

$$U_{1-A} = 111 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$

$$U_{IV} = 180 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$


$$U_{1-B} = 131 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$

$$U_V = 193 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$

$$U_{II} = 241 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$

$$U_{VI} = 213 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$

$$U_{III} = 246 \text{ BTU/hr ft}^2 {}^\circ\text{F}$$



LITERATURA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

2. Valores de π c.

3.- Valores de D. O. Korn -

- 20 -

卷之三

Valores de U -índice clásico en diferentes instalaciones

CALCULO DEL AREA DE CALIENTAMIENTO.

Por la ecuación de $Q = \dot{A} \Delta T$ se tiene:

Q = calor transmitido. BTU.hr.

A = Área de calentamiento = ft^2

ΔT = Coef. total de transm. de calor. = BTU.hr ft^2 °F

ΔT = Caída de temperatura. - °F

Despejando el área "A" tenemos:

$$A = \frac{Q}{\dot{A} \Delta T}$$

Con los datos dados anteriores, se procede al cálculo del área, para cada una de las etapas del sistema.

$$A_{T-A} = \frac{4460 \times 10^6}{17 \times 111} = 2967 ft^2$$

$$A_{T-B} = \frac{7460 \times 10^6}{20 \times 131} = 2854 ft^2$$

$$A_{T-C} = \frac{12,18 \times 10^6}{17 \times 241} = 3021 ft^2$$

$$A_{T-D} = \frac{11,61 \times 10^6}{16 \times 243} = 2946 ft^2$$

$$A_T = \frac{11,61 \times 10^6}{20 \times 150} = 3000 ft^2$$

$$A_Y = \frac{2,06 \times 10^6}{17 \times 193} = 3039 ft^2$$

$$A_{YI} = \frac{2,06 \times 10^6}{14 \times 213} = 3035 ft^2$$

Como vemos nuestras áreas arrojan prácticamente un valor de 3 000 ft² de superficie de calentamiento. Toman do en cuenta la instalación que presenta el licor negro ya operando el equipo, se tomó un valor conservador para nuestras áreas, dicho valor para todos los cuerpos será de — 3 200 ft².

Especificaciones.

Superficie de calentamiento = 3 200 ft²

Largo total de los tubos = 20 ft

Diametro exterior del tubo = 2 pul.

Espesor de la pared del tubo = 0.125 pul.

Superficie externa por pie lineal de tubo = 0.5233 ft²

Número de tubos = N_T

$$N_T = \frac{3,200}{20 \times 0.5233} = 306$$

Número de tubos = 306

Arreglo de los tubos = Triangular.

Distancia centro a centro = 6 pul.

Diametro del cuerpo del evaporador = 5 ft.

Espesor de la placa del cuerpo del Evap. 1/2 pul de acero al carbon.

Espesor de los espejos = 2 pulgadas.

Material de fabricación de los tubos

En los efectos I-A y I-B, donde se tienen las temperaturas y concentraciones más altas, y donde se puede presentar la —

áxima corrosión, los elementos de calentamiento serán de acero inoxidable tipo 304.

Para los demás cuerpos los elementos de calentamiento, se fabricarán también de acero inoxidable tipo 304, — con objeto de reducir al máximo, su costo de mantenimiento.

S E P A R A D O R E S

Los separadores de vapor, estarán fabricados por una malla de acero inoxidable tipo 304 y del mismo material sus soportes al cuerpo del evaporador.

El espesor de la malla será de 6 pulgadas y su diámetro de 5'-6"

Sistema de Evaporación por Flash.

Dicho Sistema estará formado por seis tanques cilíndricos, fabricados de acero al carbón con un espesor de placa de 1/4 pul. con un diámetro de 1'-6" y una altura de 4 ft.

Estarán provistos con un deflector interno y -- conexiones de entrada de condensado y salida de vapor.

Tuberías de vapor.

Los primeros efectos (I-A : I-B) están provistos con tubería de ϕ 14" para la salida del vapor, los demás efectos, saliendo con tubería de ϕ 16".

Tubería para vapor vivo.

La entrada de vapor a los dos primeros efectos, se hará por medio de tubería de $\phi\ 8"$ cédula 40.

ALIMENTO DEL SISTEMA.

El aislamiento requerido por el Sistema de evaporación que nos ocupa, está referido, a todas aquellas partes del equipo, en las que es necesario evitar en todo lo — posible dentro de lo económico, pérdidas de calor.

El aislante escogido es lana mineral.

El equipo por aislar es el siguiente:

- a).- Tuberías de conducción, de lejía y condensados.
- b).- Tuberías de conducción de vapor.
- c).- Querros de los evaporadores, tanques de = evaporación instantánea y tanques separadores (ciclones).
- d).- Tanques de almacenamiento de lejía.

En la tubería para lejía y condensados se usarán cubiertas de lana mineral, prensada y afelpada empapándose sus extremos unas a otras con una solapa especial, una vez — colocadas se les da un acabado con cemento monolítico, con objeto de darles una buena presentación.

Su factor de conductividad térmica es de 0.42
WU.ft hr. a 200°F

El espesor de aislante recomendado es el siguiente:

Para tuberías de lejía espesor de 1 1/2 pul.

Para tubería de condensador espesor de 1 1/4 pul.

Para tuberías de vapor, cuerpo de los evaporadores
tanques de evaporación instantánea y tanques separadores, se
recomienda el aislante de lana mineral denominado como Cemento
Aislante Monolítico, por presentar ciertas ventajas, tales
como su plasticidad y adhesividad, aumento de eficiencia térmica
después de su exposición al calor, su alto rendimiento -
y su recuperación, cuando es necesario quitar el aislamiento
para hacer reparaciones al equipo.

Los espesores de aislamiento recomendados para estas partes de equipo son los siguientes:

Cuerpo de evaporadores, espesor de 2 1/2 pul.

Tanques separadores, espesor de 2 1/2 pul.

Tanques de evaporación instantánea, espesor de 1 1/2 pul.

Tuberías de vapor, espesor de 2 1/2 pul.

Este tipo de aislante también es recomendable para accesorios de tuberías tales como: codos, válvulas y bridas.

El aislamiento a base de lana mineral recomendado para tanques de almacenamiento de lejía es del tipo de Colchones Aislantes, aislante propio para aplicarse a partes de equipo — planas o ligeramente curvas. Sus ventajas se presentan, como su baja conductividad térmica de 0.27 BTU/in. ft. hr.[°]F a — 297[°]F, su estabilidad química en equipo instalado a la intemperie y su fácil y rápida instalación debido al tamaño en que se corta.

Los espesores recomendados son:

Para tanques de lejía diluida, espesor de 1"

Para tanque de lejía concentrada, espesor de 1 1/2"

CALCULO DEL CONDENSADOR.

El condensador que se propone, es un condensador de superficie, en el cual el agua fría y el vapor que se condensa, están separados por superficies metálicas.

Este tipo de condensadores, son mucho más caros — que los de chorro y consumen más agua, pero tienen como ventaja la recuperación por separado del vapor condensado sin mezclarlo con el agua de enfriamiento.


Puede calcularse el área necesaria en un condensador de superficie partiendo del calor que hay que quitar al vapor, de la diferencia media de temperaturas y del coeficiente — total de transmisión de calor.

Las partes principales de un condensador de superficie ademas de la carcasa y los tubos de agua, son su gran entrada de vapor de escape, soldadas a los lados para eliminar el aire y un pozo caliente con su sólida de condensado y aire.

Los tubos se posen con placas de soporte para todos ellos ya que el vapor los atraviesa en flujo cruzado.

La parte inferior del tanque está separada para permitir el enfriamiento de la mezcla de aire vapor que va a los separadores de vacío. Estos son usualmente un ejector de vapor. Puesto que el vapor de agua condensa isotórmicamente la atm en flujo cruzado es idéntica a la del flujo en contra corriente.

El método de cálculo está de acuerdo por las prácticas recomendadas por el Heat Exchange Institute, cuyas compañías miembros incluyen los fabricantes más comentados de condensadores de superficie.



Temp. agua de enfriamiento = 60°F

Temp. agua de salida = 120°F

$$Q = U A \Delta t.$$

Condiciones:

1 paso en la coraza (vapor)

4 pasos en los tubos (agua)

Se prefiere poner el agua en los tubos para evitar la incrustación en la coraza del cuerpo, ya que de hecho el vapor que se alimenta al condensador, es una agua bastante pura, sustancialmente libre de impurezas que puedan occasionar incrustaciones.

Velocidad de agua en los tubos = 4 ft/seg.

$$MLDT = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{2.3 \lg \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}}$$

Fluido	Fluido
caliente	frio

$$T_1 = 149 - 120 \Delta t_2 = 29 = \Delta t_2$$

$$T_2 = 145 - 80 \Delta t_1 = \frac{65}{36} = \frac{\Delta t_1}{36(\Delta t_2 - \Delta t_1)}$$

$$ML T = \frac{36}{2.3 \times \frac{65}{29}} = \frac{36}{2.3 (1g 65 - 1g 29)} = \frac{36}{2.3 (1.8129 - 1.4624)}$$

$$= \frac{36}{2.3 \times 0.3505} = \frac{36}{0.6061} = 44.7^{\circ}\text{F}$$

$$ML AT = 44.7^{\circ}\text{F}$$

79.-

CALCULO DEL FACTOR PARA CORRECCION DE LA MLAT.

Fluido Caliente		Fluido Frio	Diferencias
149	Temp. alta	120	29
145	Temp. baja	80	65
4	Diferencias	40	36

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_1 - t_2} \quad , S' = \frac{t_2 - t_1}{t_1 - t_2}$$

$$R = \frac{4}{40} = 0.1 \quad , S' = \frac{40}{149 - 80} = \frac{40}{69} = 0.58$$

$$R = 0.10$$

$$, S' = 0.58$$

$$P_T = 0.98$$

$$\therefore MLAT = 44.7 \times 0.98 = 43.8^{\circ}F$$

$$\Delta t_a = 43.8^{\circ}F$$

CALCULO DEL COEFICIENTE TOTAL DE TRANSMISION DE CALOR "U"

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\pi D_e}{D_1} \cdot \frac{1}{k} + \frac{1}{h_2}} \quad (1) \quad U_1 \text{ basada en el area externa.}$$

h_1 - Coef. de trans. de calor BTU/Ar ft² °F (agua en los tubos)

D_e - Diámetro exterior del tubo. ft.

D_1 - Diámetro interior del tubo. ft.

L - Espesor de la pared del tubo. ft.

k - Conductividad térmica del agua. BTU/Ar ft² °F

h_2 - Coef. de convección. BTU/hr ft² °F.

Se usarán tubos de 3/4" D_e . 16 EMG.

Longitud de los tubos = 16 ft.

Carga de vapor = 9092 lb/hr. + 230 lb/hr. del flash.

Carga total 9322 lb/hr.

Velocidad agua en los tubos = 4 ft/seg.

$$h_1 = 910 \text{ BTU/hr. ft}^2 \text{ °F}$$

D_e = 0.75" = 0.0625 ft.

D_1 = 0.62" = 0.0516 ft.

L = 0.65" = 0.00542 ft.

k = 0.340 BTU.hr ft² °F.

$$\text{Carga de condensación} = \frac{212}{15} = 582 \text{ lb/hr ft. lineal.}$$

$$b_2 = 360 \text{ BTU.hr. ft}^2 ^\circ F$$

Substituyendo nuestros datos en la ecuación (1)

$$U = \frac{1}{\frac{1}{310} + \frac{0.0025}{0.0516} + \frac{0.00512}{0.340} + \frac{1}{360}} \\ = \frac{1}{0.00110 \times 1.21 + 0.00159 + 0.00278 + 0.00560} = 179$$

$$\therefore U = 176 \text{ BTU/hr ft}^2 ^\circ F$$

El "U" calculado es el llamado coeficiente total limpio el cual está afectado por lo que se denomina Factores de Obstrucción, que se definen como porcentaje de los coeficientes totales limpios, llamado Factor de Limpieza.

En nuestro caso se recomienda un factor de limpieza de 85%, que significa que el coeficiente total de diseño será, el 85% del coeficiente total limpio.

De donde:

$$U_D = 179 \times 0.85 = 152 \text{ BTU/hr ft}^2 ^\circ F$$

Cálculo del Área.

Por la ecuación $Q = U_D A \Delta t_m$.

$$A = \frac{q}{G \cdot \eta} = \frac{9.66 \times 10^6}{152 \times 43.8} \therefore A = 1450 \text{ ft}^2$$

Cálculo del agua de enfriamiento.

$$Q = V \cdot C_p \cdot \Delta T$$

$$\dot{V}_{\text{ag}} = \frac{Q}{C_p \cdot \Delta T} = \frac{9.66 \times 10^6}{1 \times 43.8} = 221000 \text{ lb/hr}$$

de agua a 60° F.

Cálculo del número de tubos. N_t

$$A_t = \text{área de flujo por tubo} = 0.302 \text{ pul}^2$$

$$\text{Superficie por pie lineal} = 0.196 \text{ ft}^2$$

$$\therefore N_t = \frac{1450}{16 \times 0.196} = 462 \text{ tubos.}$$

$N_t = 462$ tubos de 3/4" D_e; 16 EWO; 16 ft de longitud.

material: acero inoxidable tipo 304

Cálculo del área de flujo total. A_T

$$A_T = \frac{N_t \times a_t}{144 \times 77_t}$$

a_t = número de pasos en los tubos.

$$a_t = \frac{46.2 \times 0.302}{144 \times 4} = \frac{112}{576} = 0.242 \text{ ft}^2/\text{paso.}$$

Comprobación de la velocidad supuesta del agua en los tubos.

$$W_{T20} = \frac{221000}{2200} = 100.5 \text{ ton/hr.}$$

$$= 1.67 \text{ ton/min.}$$

$$= 59.1 \text{ ft}^3/\text{min.}$$

$$V = \frac{V \text{ ft}^3/\text{min}}{A_p \cdot \tau_t^2} = \frac{59.1}{0.242} = 244 \text{ ft/min.}$$

Velocidad supuesta = 4 ft/seg. = 240 ft/min.


Velocidad encontrada = 4.06 ft/seg. = 244 ft/min.

El mismo condensador fue diseñado, con diferentes velocidades de flujo del agua, dentro de los tubos, las velocidades tomadas fueron de 2, 4, 6, 8 y 10 ft/seg.

Se prefirio el condensador, diseñado con una velocidad de flujo de agua de 4 ft/seg. ya que con esta velocidad propuesta, se tiene el area que se crea, económica y además prácticamente queda de acuerdo, dicha velocidad propuesta, con la velocidad a que se puede mandar el volumen de agua de enfriamiento necesario.

Los resultados obtenidos de los diseños con las diferentes velocidades del agua en los tubos, se encuentran facilitos en la tabla siguiente:

Gráfica de Transferencia de Calor -
agua en los tubos.



84.-

Velocidad supuesta del agua en tubos - ft/sec.	Diametro de tubos	Area - f_t^2	Velocidad Encontrada ft/sec.
2	555	1740	3.33
4	462	1450	4.06
6	416	1272	4.49
8	420	1320	4.46
10	415	1300	4.55

Sistema de bombeo, para el servicio de agua-de enfriamiento al condensador.

Flujo de agua de enfriamiento = 441 GPM.

Longitud de tubo recto = 450 ft.

Diametro exterior = 6"

Accesorios:

3 codos de 90°

2 válvulas compuertas 1/2 cerradas.

Longitudes equivalentes de accesorios en pies lineales de
ruberfa:

3 codos 90° ~ 22 ft.

2 válvulas compuertas 1/2 cerradas ~ 200 ft.

longitud total de tubería = 672 ft.

El agua caliente de salida del condensador, descarga a una torre de enfriamiento, por medio de toberas a una presión en la base de la torre de 32.8 ft. de agua (1 Kg/cm².) y a una altura de 32.8 ft. con el objeto de tener, una buena aspersión de agua dentro de la torre y favorecer al contacto aire-agua.

$$\Delta H = \Delta h + \Delta P$$

$$\Delta H = \text{Altura de bombeo} - \text{ft. de } E_g \text{ o.}$$

$$\Delta h = \text{diferencia de nivel. ft. de } H_1 \text{ o.}$$

$$\Delta P = \text{diferencia de presiones.}$$

$$\Delta h = 32.8 \text{ ft. de agua.}$$

$$h = 32.8 \text{ ft. de agua.}$$

$$\Delta P = P_D - P_S$$

$$P_D = \text{Presión de descarga -ft. agua.}$$

$$P_S = \text{Presión de succión- ft. agua.}$$

$$P_D = 1 \text{ Kg/cm}^2. = 32.8 \text{ ft. de agua.}$$

$$P_S = 0, \text{ la boquilla se encuentra a nivel cero.}$$

$$\Delta H = 32.8 + 32.8 = 65.6 \text{ ft. de agua.}$$

$$\Delta P = f \times \frac{\text{long. total de tubería}}{100} \quad \Delta P = \text{pérdidas por fricción en la tubería.}$$

$$f = 2.53/100 \text{ ft. de tubo.}$$

66.-

$$\Delta F = 2.53 \times \frac{672}{100}$$

$$\Delta F = 17.0 \text{ ft. de agua.}$$

$$\Delta H_p = \Delta H + \Delta F$$

ΔH_p = altura de bombeo total.

$$\Delta H_p = 65.4 + 17.0$$

$$\Delta H_p = 82.6 \text{ ft. de agua.}$$

Potencia de la Bomba.

$$HP = \frac{GPM \times \Delta H_p \times g}{3960 \times \eta_f}$$

De donde:

GPM = Flujo nortado por la bomba, galones por minuto.

ΔH_p = Altura de bombeo total, en ft. agua.

g = gravedad específica del líquido por bombear gr/cm³.

η_f = Eficiencia de la bomba en %.

$$HP = \frac{441 \times 82.6 \times 1}{3960 \times 0.40} = \frac{36400}{1584} \quad HP = 23.0$$

Potencia Real = 25 H.P.

Tipo de bomba por usar. Centrífuga.

Se escoge este tipo de bomba, ya que es el tipo, más apropiado, para servicios generales de abastecimiento de agua, alimentación de agua a calderas, circulación en los condensadores, retorno de combustibles, etc.

Material de construcción de la bomba.- Totalmente de hierro.

Tipo de motor para accionar la bomba.

Un motor de 25 HP. tipo "Jaula de Ardilla" trifásico de inducción, totalmente cerrado, para conectarse a voltaje 220/440 voltas. en conexión "Delta" o "Estrella" — respectivamente.

SISTEMA DE BOMBA DE LEJIA NEURA.

Consideraciones:

1o.- La junta de descarga, de los efectos VI y VII, se junta en una sola llave, la cual es la línea de alimentación para el efecto IV, de donde la temperatura de bombeo para este efecto, será la temperatura media de las dos — corrientes. (Descargas de los efectos VI y VII).

Obtención de la temperatura de bombeo para el efecto IV.

Corriente de salida del efecto VI = 54692 lb/hr.

Temperatura de salida = 153.9° F


Corriente de salida del efecto V = 59642 lb/hr

Temperatura de salida = 172.9° F

$$t_m = \frac{54692 \times 153.9 + 59642 \times 172.9}{54692 + 59642} = \frac{16720200}{114334} = 163.8^{\circ} F$$


∴ Temperatura de bombeo. para el efecto IV = 163.8° F

F.Q.	M.ESPINOSA
FIG. 6	1967



Diseño de la caja

Diagram of the stage of initiation of memory.



L'ordre de la révolution et l'ordre

Beispiel: die Eltern verfügen über ein Condensator

C. D. Decker as the best one

See December 26, 1893, Congress docket.

F. Linceas de cargo de leja.

F.Q.	TESIS M.ESPINOZA.	FIG. 7	1967
------	----------------------	--------	------

2o.- La lejía de salida del último efecto -- (lejía de 45% de sólidos) lleva el calor suficiente, como para pasarla a una cambiador de calor y servir para precalentar la lejía de alimentación al sistema. (lejía de 22% de sólidos).

La lejía concentrada saliendo del cambiador de calor, se pasa un tanque de almacenamiento y la temperatura a la que se bomba a dicho tanque, será la temperatura a la que salga del cambiador de calor.

Obtención de la temperatura de bombeo, de la lejía concentrada a su tanque de almacenamiento.

Datos:

Fluido Frío, Entrada.	Fluido Frío, Salida.
Flujo = 133,320 lb/hr	Flujo = 133,320 lb/hr
Concentración = 22%	Concentración = 22%
Temperatura = 122°F	Temperatura = 143°F
$C_p = 0.88 \text{ BTU/lb}^{\circ}\text{F}$	$C_p = 0.88 \text{ BTU/lb}^{\circ}\text{F}$.
Fluido Caliente, Entrada.	Fluido caliente, Salida.
Flujo = 64306 lb/hr	Flujo = 64306 lb/hr
Concentración = 45%	Concentración = 45%
Temperatura = 278°F	Temperatura = ?
$C_p = 0.76 \text{ BTU/lb}^{\circ}\text{F}$	$C_p = 0.76 \text{ BTU/lb}^{\circ}\text{F}$

Condiciones de la Tensión Sísmica
y su Relación con el Agua.

Prof. Dr. J. A. M. Gómez

1960

C. A. L. C. S. S. E. T. U. / 66

Calor que toca el fluido frío de entrada.

$$Q_1 = 133120 \times 0.82 (14) = 122$$

$$Q_1 = 117121 \times 21 \quad Q_1 = 2.463.741 \frac{\text{BTU}}{\text{hr}}$$

Este cantidad de calor Q_1 , es el que cede el fluido caliente de entrada, de donde se puede calcular, cual será la temperatura de salida del fluido caliente.

$$2.463.741 = 6436 \times 0.76 (276 - t_x)$$

$$2.463.741 = 48672 (276 - t_x)$$

$$13.586.416 - 2.463.741 = 48672 t_x$$

$$t_x = \frac{11.122.675}{48672} \quad t_x = 226^{\circ}\text{P}$$

Temperatura de fondo, de lejía concentrada a tanque de almacenamiento = 226°P .

Especificaciones para tubería de conducción de lejía negra.

1o.- Tipo de tubería: cédula 40.

2o.- Díámetro exterior de tubería para las líneas de alimentación a los efectos = 4 pulgadas.

3o.- Díámetro exterior de tubería para las líneas de descarga de los efectos = 4 pulgadas.


4o.- Díámetro exterior de tubería para la linea de desagüe del efecto I-A = 3 pulgadas.


Datos de actividad de la jiribilla.

Efecto al que pertenece.	A. Tensión	H. Tensión	Temperatura de Sustancia sobrante.	Concentración de sólidos. g/l.	Velocidad g/l.
Ocupado Almacenar muestreaje oce central.	166.0	166.0	145.0	45.0	1.212
I-A	111.96	119.5	135	61.2	1.171
I-B	14.60	134.4	119.6	17.0	1.167
II	61.52	155.0	126.1	11.0	1.151
III	46.96	162.0	90.5	26.2	1.136
IV	52.96	202.0	73.2	25.6	1.152
V	31.65	125.0	61.6	22.0	1.116
VI	28.95	114.2	61.6	22.0	1.116

TABLA No. 4.

• A Temperatura de succión de bombeo.





Se.- Longitudes equivalentes en pies lineales de tubería, para accesorios.

a) Tubería de 4" diámetro exterior.

Codo 90° = 7 ft.

Codo 45° = 5 ft.

Válvula compuerta 1/2 cerrada = 67 ft.

b) Tubería de 3" diámetro exterior.

Codo 90° = 5 ft.

Codo 45° = 4 ft.

Válvula compuerta 1/2 cerrada = 50 ft.

Válvula globo abierta = 30 ft.

Los tanques de almacenamiento, tanto, el de lejía de alimentación al sistema (22% de sólidos) como el de la lejía concentrada, (4%) de sólidos) se consideran a la presión atmosférica. (En la Ciudad de México igual a 11.2 lb/in²).

Equaciones para el cálculo de la altura total de bombeo.

1) $\Delta P = P_D - P_g \quad \Delta P = \text{Diferencia de presión.}$

P_D = Presión de descarga. ft. de lejía.

P_g = Presión de succión. ft. de lejía.

FACTORES DE FRICTION PARA TUBERIA DE ACERO.

Tuberia para el efecto.	Tipo de tuberfa.	Diámetro del tubo pulido.	Alimentación G.P.H.	Factor de friccion f/100 ft. de tubo.
Tanque Almacenamiento lejía --- concentrado.	Cádula 40	3	165.0	4.70
I-A	Cádula 40	4	119.5	1.67
I-B	Cádula 40	4	134.4	1.95
II	Cádula 40	4	158.0	2.83
III	Cádula 40	4	182.0	3.55
IV	Cádula 40	4	202.0	4.30
V	Cádula 40	4	125.0	1.80
VI	Cádula 40	4	114.2	1.57

TABLA No. 5.

TABLA DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN Y DESCARGA PARA POMERO.

Destino para el efecto.	Temperatura de vapor en cabs- sal °F	Presión Internas lb/in ²	Presión Internas lb. de H ₂ O	Densidad de la lejía en la producción g/l.	Presión de descarga f. de lejía, t	Presión de descarga f. de lejía, t
<u>Tanque almacenamiento y punto lejía con centrada.</u>						
I-A	166.5	19.6	91.3	1.177	76.2	78.0
I-B	264.0	10.4	98.6	1.167	49.0	76.2
II	218.9	24.5	56.7	1.151	32.6	49.0
III	215.8	15.9	36.8	1.138	20.0	32.6
IV	169.9	9.6	22.6	1.138	11.2	20.0
V	167.9	5.98	13.8	1.116	24.1	12.5
VI	149.1	3.70	8.55	1.116	24.1	7.70

TABLA No. 6

$$2).- \Delta H = \Delta h + \Delta F.$$

Δh = Diferencia de niveles.

$$3).- \Delta F = f \times \frac{\Delta H}{100}$$

f = factor de fricción.

L.T.T. = Longitud total de tubería.

$$4).- \Delta H_p = \Delta H + \Delta F$$

ΔH_p = Altura total de bombeo, expresada en pies de líquido.

Bomba de Alimentación al Efecto VI.

Por margen de seguridad, se considera que el nivel del tanque de alimentación de lejía al sistema, se encuentra en la succión de la bomba.

A).- Longitud de tubería recta, del tanque de alimentación al evaporador. = 200 ft.

b).- Accesorios:

2 válvulas de compuerta 1/2 cerradas.

Longitud equivalente en ft. lineales de tubo = 134

3 codos de 90°

long. Equivalente en ft. lineales de tubo = 21

long. total de tubo recto = 355 ft.

$$c) \Delta P = P_D - P_S$$

$$\Delta P = 7.70 - 24.1$$

$$\Delta P = -16.4 \text{ ft. lejia.}$$

$$\Delta H = \Delta h + \Delta P$$

Δh = Altura de la bomba a la entrada del evaporador. $\Delta h = 8 \text{ ft.}$

$$\Delta H = 8 + (-16.4) \quad \Delta H = -8.4 \text{ ft. lejia.}$$

Esta línea, contará además de una válvula automática de control de flujo.

$\Delta H'$ = Altura equivalente de la válvula de control.

$$\Delta H' = 2/3 (\Delta h + \Delta P)$$

$$\Delta F = f \times \frac{L \cdot T \cdot T}{100}$$

$$\Delta P = 1.57 \times \frac{355}{100}$$

$$\Delta P = 5.57 \text{ ft. lejia.}$$

$$\Delta H' = 2/3 (8 + 5.57)$$

$$\Delta H' = 9.05 \text{ ft. lejia.}$$

$$\Delta H_T = \Delta H + \Delta F + \Delta H'$$

$$\Delta H_T = -8.4 + 5.57 + 9.05$$

$$\Delta H_T = 6.22 \text{ ft. lejia.}$$

De igual forma se han determinado para los diferentes cuerpos, su altura total de bombeo, siendo las siguientes:

94.-

Océrpo	ΔH_F ft. de lejia.
I	12.75
II	33.80
III	34.42
IV	36.84
I-3	45.94
I-4	20.10
Tanque Al- macenamiento lejia 4%	4.13

Para la líneas de condensados, tenemos una ΔH_F
de 46.95 ft. de agua.

Cuarto	HP
VI	0.5
V	1.12
IV	4.90
III	4.50
II	4.25
I-B	4.50
I-A	1.78
Tanque almacenamiento lejía 45%	0.31
Comisionados.	4.10

Especificaciones para el Sistema de bombeo de lejía negra.

L).- Se colocarán en el sistema, bombas de una potencia general de 5 HP. por las siguientes razones:

- a) Poder usar cualquiera de ellas, para alimentar un efecto diferente al que suministran, en el caso de que se suprima del sistema. La unidad para su mantenimiento u otro fin.

- b).- Para poder alimentar otra unidad diferente a la propia, en el caso de hacerse combinaciones en la alimentación, evitando con esto una incrustación excesiva en algunos de los efectos.
- c).- Para obtener una uniformidad en el sistema facilitando el mantenimiento.
- 2).- Material de construcción.- Se usará bombas de acero inoxidable tipo 316.
- 3).- Tipo de Bomba.- Centrifugas.
- Este tipo de bomba fue escogido debido a su sencillez, en menor costo inicial, su gasto uniforme (sin pulsaciones), el pequeño espacio que ocupa, su gasto de conservación bajo, su funcionamiento silencioso y la adaptabilidad para su acoplamiento a un motor eléctrico o una turbina.
- 4).- Tipo de Motor.
- Motores de 5 HP tipo "Jaula de Ardilla", trifásicos de inducción, totalmente cerrados, para ser conectados a voltajes 220/440 voltios.
- ESPECIFICACIONES PARA EL BOMBEO DE
GASEOSAQUES.
- 1).- Material de construcción:
- Bomba totalmente acero inoxidable.

2).- Tipo de bomba. Centrifuga.

Se prefiere este tipo de bomba, ya que es la más apropiada para el movimiento de condensados.

3).- Tipo de motor.


Motor de 5 HP tipo "Jaula de Ardilla" trifásico de inducción, totalmente cerrado, para conectarse a voltajes de 220/440 voltos.

Instrumentación del Sistema.


El sistema de control, para ser operable, el equipo de evaporación, queda en la forma tal como se muestra en la figura No. 8.

En los efectos, además de los indicadores de presión de vapor e indicadores de temperatura de la lejía de salida, se procura, poner mirillas de vidrio ya que un buen operador controla el evaporador por el aspecto del líquido que hiere los enchufes para luces interiores no dan buen resultado. Las mirillas con luces instaladas enfrente de la posición del operador tampoco son satisfactorias. Se obtiene la mejor iluminación por medio de una mirilla en la cubierta del evaporador — con una lámpara y un reflector suficientemente potentes para iluminar todo el interior. Todas las mirillas deben estar provistas de chorros de agua o de líquido diluido contra la superficie interior del vidrio.

La denominación, descripción, tipo y rango de cada uno de los instrumentos de control, quedan expresados en la Tabla No. 6.



Línea N° 8



Línea N° 9

SISTEMA DE CONTROL

TABLA N° 1.

Denominación	Descripción	Tipo	Rango
CIP-1	Control indicador e integrador de flujo de lejía débil (17%) al fo. efecto, --- con transmisión.	Orificio	0 - 150 GPM
CIP-2	Control indicador e integrador de flujo de lejía débil (17%) al fo. efecto, con transmisión neumática.	Orificio	0-150 GPM
CC-1	Control de concentración para la lejía del efecto I-N, con transmisión neumática.	Proporcional con reajuste automático.	0-60%
CC-2	Control de concentración para la lejía del efecto I-N con transmisión neumática	Proporcional con reajuste automático.	0-60%
CH-1	Control de nivel para líneas de condensado.	Válvula de flotador.	--
RAT-1	Registrador de diferencia de temperatura (aumento en el punto de ebullición de la lejía de salida del efecto I-N) --- con transmisión neumática.		0-30°F
RAT-2	Registrador de diferencia de temperatura (aumento en el punto de ebullición de la lejía de salida del efecto I-N) con transmisión neumática.		0-30°F

TABLA No. 6 (continuación)

Denominación	Descripción	Tipo	Range
IR-1	Indicador de temperatura del agua de entrada y salida del condensador.		0-150°F
IR-3	Indicadores de temperatura de la leche de salida de los efectos.		0-350°F
IR-4	Indicador de temperatura de la leche de alimento en los efectos No. 3 y 4.		0-100°F
IR-1	Indicador de nivel en tanque de leche árida (22%)	Burbujero.	0-6 st.
IR-2	Indicador de nivel en tanque de leche condensada (45%)	Burbujero.	0-6 st
IP-1	Indicadores de presión de vapor en los tuberías de los efectos 10., 30., 40., 50. y 60.		0-50 psi.
IV-1	Indicador de vacío en cada efecto.		0-700 mm Hg.
ID-1	Indicador de humedad de leche árida de alimento (7%)	Medición de densidad.	0-1.15 g/l.

TABLA No. 6 (continuación)

Designación	Descripción	Tipo	Range
V-1	Válvula control de CIP-1	Resistencia 1 asiento	$\beta = 2 \frac{1}{2}^{\circ}$
V-2	Válvula control de CIP-2	Resistencia 1 asiento	$\beta = 2 \frac{1}{2}^{\circ}$
V-3	Válvula control de CH-1	Resistencia 1 asiento	$\beta = 6^{\circ}$
V-4	Válvula control de CG-2	Resistencia 1 asiento	$\beta = 6^{\circ}$

III. ESTIMACIONES.

\$1.0. Transportes - - - - -	27,351,000.00
\$1.0. Tránsito de pasajeros - - - - -	18,000.00
\$1.0. Alquileres - - - - -	35,000.00
\$1.0. Capitalizaciones - - - - -	12,544.00
\$1.0. Total gastos de explotación - - - - -	\$ 71,905.00

IV. ESTIMACIONES.

\$1.0. Gastos de fabricación - - - - -	31,790.00
\$1.0. Capitalización fija - - - - -	20,630.00
\$1.0. Incremento fijo - - - - -	22,450.00
\$1.0. Capitalización variable - - - - -	11,215.00
\$1.0. Utilización fija - - - - -	55,610.00
\$1.0. Utilización variable - - - - -	100.00
\$1.0. Total gastos de explotación - - - - -	\$ 102,535.00

V. ESTIMACIONES.

\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	66,075.00
\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	1,617.00
\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	1,570.00
\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	1,735.00
\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	4,725.00
\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	300.00
\$1.0. Gastos de explotación - - - - -	712.00

Alm. Fraternidad Maestranza - - - - - 350.00
Alm. Fraternidad Oficinas - - - - - 1.30.000.00

Alm. Fraternidad de Oficinas.

Alm. Fraternidad Oficina Mayor - - - - - 1.104.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Oficinas - - - - - 33.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Comisiones - - - - - 2.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Oficina - - - - - 34.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Comisiones - - - - - 4.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Oficina - - - - - 3.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Oficina - - - - - 3.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Oficina - - - - - 11.000.00
Alm. Fraternidad Oficina Oficina - - - - - 1.300.000.00

Alm. Fraternidad de Oficinas.

Alm. Fraternidad de Oficinas - - - - - 1.107.000.00
Alm. Oficina - - - - - 47.000.00
Alm. Oficina Oficina Oficina - - - - - 1.000.000.00

Alm. Fraternidad de Oficinas.

Alm. Fraternidad de Oficinas - - - - - 1.300.000.00

Alm. Oficina Oficina.

Alm. Oficina Oficina Agua Potable.

卷之三

1980-1981
1981-1982
1982-1983

卷之三十一

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三十一

卷之三

卷之三十一

CHART OF THE WATERS OF THE GULF OF MEXICO.

ESTIMACIONES FINANCIERAS

1).- La tasa de interés de capital es el resultado de dividir el beneficio neto anualizado (descontado en el año) entre la diferencia de tasas entre el capital de riesgo y el de capital de rentabilidad.

2).- El siguiente es el desglose del costo de capital para una planta de 700 ton. diarias de celulosa al sulfato en un sistema que consta con cinco etapas alternativas y correspondientes, teniendo como salida de los tratamientos vapor de proceso (agua fresca).

a).- Tasa de recuperación de 65,100 libras y elevar la concentración de líquido negro desde 1% hasta 45% de sólidos.

b).- El gasto de evaporación propuesto tiene un costo de \$ 4,195,400.00, y puede ser cumplido mediante la fabricación adecuada.

BIBLIOGRAFIA

CAMERON HYDRAULIC DATA
G.V. Shaw, A.W. Loosie
Compressor Air Magazine Company
1958

COMPARACION DE DIFERENTES SISTEMAS DE EVAPORACION DE LICOR NEGRO
E. Olivier y A. Sanchez.
ATCP Vol. IV No. 2
1964

CHEMICAL ENGINEERS HANDBOOK
John E. Perry
Mc Graw Hill Book, Company, Inc.
1950

ESTRUCTURA DE MATERIAS Y PIEDRAS ANUALES, COMPOSICIONES QUIMICA
Y PROPIEDADES FISICAS
Mario Cuevara Z.
ATCP VOL. 7. No. 3
1965

FISICO AND QUIMICO
Quimica Organica
Editorial Crijalva, S.A.
1958

MANUAL SOBRE FABRICACION DE PULPA Y PAPEL
Julius Grent.
Cia. Editorial Continental, S.A.
1966

PREPAREDNESS AND TREATMENT OF WOOD PULP.

J. Nevall Stephenson

Mc Graw-Hill Book Company, Inc.

1950

PRINCIPIOS DE INGENIERIA QUIMICA

W. R. Walker, H. M. Lewis, W. E. Mc. Adams, E.R.Gilliland
Cia. Editorial Continental, S.A.

1967

PRINCIPLES AND PRACTICES OF KRAFT BLACK LIQUOR EVAPORATION

Herman F. J. Venzl C.V.Ingruber

Paper Trade Journal

Noviembre 1966

PROCESS HEAT TRANSFER

Donald W. Kern.

Mc Graw Hill Book Company Inc

1950

PRODUCCION DE PULPAS QUIMICAS

Clemente Vázquez

ATCP Vol. V No. 3

1965

TRATADO MODERNO DE FISICA-QUIMICA

P. Getman, F. Daniels.

Editorial NASA 2a. Edición