

# Universidad Nacional <sup>> /</sup> Autónoma de México

DE

FACULTAD

CIENCIAS

20

# COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO



México, D. F.



# UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

# DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

### INDICE

1.	INTRODUCCION.	1
2.	CRECIMIENTO DEL CRISTAL Y FLUJO DE CALOR	3
2.1	CRECIMIENTO DEL SILICIO CRISTALINO	3
2.2	FLUJO DE CALOR	5
3.	COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO EN FORMA CILINDRICA	11
3.1	METODO DE CZOCHRALSKI	11
3.2	METODO DE ZONA FLOTANTE	2 5
3.3	TECNICA DE PEDESTAL	29
ł₽.	COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO EN FORMA LAMINAR	37
4.1	PROCESO DE TELA DENDRITICA	38
4.2	PROCESO DE STEPANOV	43
4.3	METODO DE ESTIRAMIENTO LATERAL	47
4.4	CRECIMIENTO DE SILICIO SOBRE SUSTRATOS CERAMICOS	51
5.	COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO USAN DO LA TECNICA DE CVD	54

5.1	MODELO TEORICO	56		
5.2	ANALISIS DE PUBLICACIONES	58		
6.	CONCLUSIONES	65		
6.1	COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILI- CIO	65		
6.2	COSTO ENERGETICO DE LA PRODUCCION DE LA CELDA SOLAR	67		
6.3	TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CELDA SOLAR	69		
7.	REFERENCIAS	74		
8.	FIGURAS	78		
9.	SIMBOLOS DE LAS CANTIDADES FISICAS	92		
APENDICE A				
	CALCULO DEL ANGULO SOLIDO EN UN ELIPSOIDE	94		
APENI	DICE B			

,

.

FLUJO DE CALOR A TRAVES DEL CRISTAL CRECIDO ---- 96

.

•

# CAPITULO I INTRODUCCION

La tecnología de la celda solar se ha establecido por más dedos décadas; sin embargo, la producción de energía solar fot<u>o</u> voltáicas está limitada a la tecnología espacial y tiene po-cas aplicaciones en la tierra. Estas últimas podrán realizar se sólo cuando el costo energético de la celda solar sea comparable con los de otras fuentes de energía eléctrica.

El costo energético de la fotocelda es la energía total consumida durante el proceso de su fabricación. Este proceso comprende cuatro etapas, cada una de las cuales un porcentaje -del costo total. Según la referencia 1, la distribución porcentual del costo energético en las cuatro etapas en:

22% ----- Producción de polisilicio;
24% ---- Conversión de polisilicio a monosilicio en forma la minar;
30% ---- Conversión de láminas a celdas;
24% ---- Encapsulado.

El costo energético del crecimiento de silicio es el consumode energía durante este proceso. En forma de crecer el monosilicio con el menor costo posible, el grupo de crecimiento de cristales del Instituto de Física de la U.N.A.M., dirigide por el Dr. H.G. Riveros, trabaja en las primeras dos etapas,las cuales abarcan el trabajo global del crecimiento de silicio simple. La primera etapa es la purificación del silicio, en la que se trata de obtener polisilicio a partir de su min<u>e</u> ral, de la cáscara de arroz o de otros recursos naturales a través de los procesos apropiados. La segunda etapa es la -- llamada de crecimiento del silicio. En ésta, dados los diver sos métodos de realizarla, existen diferencias en el costo -energético de la misma. Nuestro trabajo se enfoca en estimar el costo energético del crecimiento del silicio y el tiempo de recuperación de inversión en la fotocelda para diferentes métodos, tomando como referencias los artículos publicados en la revista "Journal of Crystal Growth" de 1971 a 1982.

En el Cap. 2 se introducen los conceptos básicos del crecimiento del cristal y del flujo de calor que se encuentran encapítulos posteriores. En el Cap. 3 se analizan los procesos en que se crece monosilicio en forma cilíndrica de tal manera que posteriormente se necesita hacer un corte del cristal para que sea laminar. Este corte trae consigo una pérdida del 50% del peso inicial del cristal y afecta notablemente el pre cio de la celda solar. En el Cap. 4 se tratan los métodos -que producen monosilicio laminar directamente. El Cap. 5 incluye el mátodo de "deposición de vapor químico".

Los cálculos de este vrabajo son aproximados en cuento a quefalta información sobre las dimensiones del horno, la poten-cia consumida durante el proceso de crecimiento y otros da-tos similares. Los modelos matemáticos empleados están sim-plificados, pero creemos que los resultados indican de modo rasonable el costo energético asociado a cada proceso sin con siderar las variaciones del costo sufridas en el proceso in-flacionario, con la idea en mente de que la fotocelda debe -producir más energía de la que se consume en su fabricación.

2

## CAPITULO II CRECIMIENTO DEL CRISTAL Y FLUJO DE CALOR

El consumo de energía en el crecimiento de un cristal es la pérdida de energía por el flujo de calor durante el proceso de crecimiento. Es obvio que el costo energético del creci-miento de silicio va a depender del método que se utilice para llevar a cabo este trabajo. Para ello es necesario teneruna idea de cómo realizar el crecimiento del cristal y ver -cuáles son las causas principales de la pérdida de energía.

#### 2.1 CRECIMIENTO DE SILICIO CRISTALINO

El crecimiento cristalino a partir de un líquido o de un gases un proceso de reordenamiento estructural. Existen diver-sos métodos de crecimiento y uno escoge el más adecuado según las características del cristal que se pretende crecer, las herramientas experimentales que se tienen, el tiempo de que se dispone y otros factores más.

El método más común de producción de monosilicio es por tra-ción del cristal a partir de un líquido fundido, cuyas varian tes se conocen por los nombres de sus inventores. El líquido se mantiene unos pocos grados sobre el punto de fusión y se siembra un cristal individual, poniéndolo en contacto con lasuperficie (Fig. 1-a y 1-b). Al principio del proceso, la se milla se funde y la interfase alcanza una situación de equili brio que depende de las condiciones de temperatura. Mientras se mantiene por algún medio la condición de que el cristal es té levemente por abajo del punto de fusión, y el líquido leve mente por arriba, la semilla se saca suavemente del materialfundido (Fig. 1-c). Si la velocidad de extracción es demasia do grande, el líquido se separa del cristal; pero dentro de cierto intervalo de velocidad, se forma un cristal de forma cilindrica como consecuencia de que la tensión superficial -mantiene el contacto entre el cristal y la fusión.

Una dificultad en la producción de cristal de buena calidad por este método es que se requiere de una semilla cristalinaperfecta. Cualquier dislocación en la semilla se propaga enel cristal crecido. Hay varias maneras de evitar el uso de semillas. En una, un tubo capitlar se introduce en el mate-rial fundido. Una pequeña porción de éste sube por el tubo,y la nucleación se introduce en el extremo superior. De la cristalización, en el extremo inferior del capilar se tiene generalmente un monocristal, el que se propaga desde dicho -punto cuando el tubo se levanta lentamente sobre la superfi-cie de fusión (fig. 2). El monosilicio puede producirse usan do este método.

Se han hecho muchas variaciones del método de siembra; su con veniencia depende de cada material. En algunos casos, por -ejemplo, es más conveniente mantener el cristal fijo y bajarel líquido. Una modificación es la llamada técnica de la zona flotante, que es un poco diferente del método de sembrado. En esta técnica, una barra de un material se dispone en posición vertical, con un monocristal sembrado en la parte superior. Un calentador móvil en forma de anillo se utiliza para fundir la unión entre la semilla y la barra, y moviendo el ca lentador lentamente hacia abajo, el monocristal crece lo suf<u>i</u> cientemente rápido como para mantenerse. La zona fundida debe ser delgada como para que actúe la tensión superficial(2)-La fig. 3 muestra el esquema de dicho proceso. La técnica de zona flotante es aplicable para el crecimiento de monosilicio.

Aparte de la solidificación del líquido fundido, hay un método alternativo en el cual el silicio que va a añadirse al - cristal semilla se suministra por medio de una reacción quími ca entre el material compuesto de silicio y un gas. Este pro ceso se llama crecimiento por deposición química epitaxial. -Se han investigado muchas reacciones para depositar el sili-cio puro. Todos los procesos químicos tiene en común los pasos principales. Primero, se forma a temperatura  $T_1$  un com-puesto de silício estable purificado. Segundo, se mantiene una cierta presión de vapor del compuesto a una temperatura adecuada para poder evaporar el silício desde una fuente. Se introducen entonces los vapores del compuesto de silício a la zona de deposición a temperatura  $T_2$ . Esta temperatura se escoge tal que el compuesto de silício realice la reacción química la cual deposita al silício elemental sobre las superficies expuestas a los vapores.

Independientemente del proceso que se utilice, se consume - energía durante el crecimiento. Por ejemplo, la potencia total consumida en el método de tracción a partir de liquido -fundido es para mantener éste cerca del punto de fusión. Como existe una diferencia de temperatura entre el sistema detrabajo (1420°C para el silicio) y el medio ambiente (-20°C)hay una transferencia de calor del sistema al medio.

#### 2.2 FLUJO DE CALOR.

El calor es la energía transferida de una parte del sistema a otra o de un sistema a sus alrededores debido sólo a la diferencia de temperatura entre ellos. Existen tres mecanismos de transferencia: conducción térmica, radiación térmica y con vección térmica.

#### a) CONDUCCION TERMICA:

Cuando dos partes de una sustancia se mantienen a diferentes-

temperaturas y se mide la temperatura en los elementos internos del volumen de la sustancia, los experimentos muestran -una distribución continua de temperatura y un flujo de calor. La ley fundamental de conducción de calor es una generaliza-ción de los resultados experimentales sobre el flujo lineal a través de un material rectangular de espesor  $\Delta x$  perpendicular a las caras del área A. Se tiene experimentalmente que el calor Q que fluye perpendicularmente a las caras para un tiempo t, está relacionado con el área de las caras, la diferencia de temperatura entre ellas ( $\Delta T$ ) y el espesor del material de la siguiente forma:

$$\frac{Q}{t} \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$
 (2-1)

Siempre y cuando T y x sean pequeños. Generalizando estarelación aproximando t a cero, tenemos la ley de conducción térmica:

$$q_{k} = \kappa A \frac{dT}{dx}$$
 (2-2)

Donde K es la conductividad térmica del material

b) RADIACION TERMICA:

Un sólido o un líquido caliente emite radiación térmica. Latransferencia de calor radiante difiere del flujo de calor -transferido por conducción en que se puede propagar en el vacío o en medios transparentes.

El mecanismo de transferencia de energía por radiación consis te de tres pasos: primero, la conversión de la energía térmica de la fuente en energía de la onda electromagnética; segun do, el paso de la onda a través del espacio intermedio; y ter cero, la reconversión de la energía de la onda en energía tér mica por absorción en el cuerpo frío. La energía radiada por un material es del mismo tipo de movimiento ondulatorio que las ondas de radio, rayos - X, etc. Cuando ésta incide sobre un cuerpo, parte se absorbe, parte se refleja y parte se - transmite. Matemáticamente,

$$a + r + t = 1$$
 (2-3)

#### Donde

- a = Abosrtividad o la fracción de la energía absorbida.
- r = Reflectividad o la fracción de la energía reflectada,
- t = Transmisividad o la fracción de la energía transmitida a través del cuerpo.

Para la mayoría de los materiales sólidos opacos, t es prácticamente cero. El silicio puro tiene color gris oscuro y va-mos a considerar el caso cuando t  $\neq$  0, entonces,

$$a + r = 1$$
 (2-3')

Realmente no existe un material en el que a = 1 y r = 0. Las superficies más oscuras que se encuentran en la naturaleza, tienen una reflectividad cerca del 1% (r = 0.01). Para propó sitos teóricos se introduce el concepto de cuerpo negro que es una sustancia capaz de absorber toda la radiación incidente a<sub>n</sub> = 1, donde el subídice n indica el cuerpo negro.

Todas las sustancias emiten radiaciones, las longitudes de on da y la intensidad de la radiación dependen de la temperatura absoluta y de las propiedades del material que forma la super ficie de la substancia radiante. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre la absortividad y la emisividad de un cuerpo?-La ley de radiación de Kirchhoff 3) indica que cuando se esta blece el equilibrio térmico entre el cuerpo y sus alrededores, la abosrtividad y la emisividad del cuerpo tienen el mismo va lor numérico. Esto es,

Donde e es la emisividad y es el cociente de la potencia emitida por el cuerpo, W, dividida entre la potencia emitida por un cuerpo negro, W $_{0}$  4).

$$e = W/W$$
(2-5)

Stefan y Boltzmann concluyeron que la energía total emitida por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo.

$$W_{c} = \sigma T^{4} \qquad (2-6)$$

Donde T es la temperatura del cuerpo y  $\sigma$ = 5.669 x  $10^{-12}$ w/cm<sup>2</sup>-°K<sup>4</sup> es la constante de Stefan Boltzmann. De aquí se encuen-tra que el flujo radiante, q<sub>r</sub>, definido como la energía radia da por unidad de tiempo está dado por,

$$q_r = e q_r, c$$

Donde q<sub>r,c</sub> es la energía radiada por un cuerpo negro por unidad de tiempo. q<sub>r,c</sub> es igual al producto del área A radiante de éste por W<sub>r</sub>

$$q_{r,c} = A \sigma T^4$$
 (2-7)

de donde:

Si la temperatura de los alrededores del cuerpo es  $T_a$  y éstaes menor que T, el cuerpo absorbe una cantidad de energía - igual a la cantidad  $AT_a^4$  de tal manera que la energía total -emitida por el cuerpo con emisividad e es, (suponiendo que -a = e).

$$q_r = e \sigma A^4 (T^4 - T_a^4)$$
 (2-8)

c) CONVECCION TERMICA:

La transferencia de calor por voncección es el cambio de ener gía térmica entre las partes móviles de un fluido o entre éstas y las superficies a diferente temperatura.

Hay dos tipos de convección: convección libre y convección -forzada. En la primera la convección es un resultado del movimiento del fluido debido a los cambios en su densidad que provienen del proceso de calentamiento; en la segunda el flui do está forzado por la superficie de transferencia de calor.

En el crecimiento del silicio se encuentran estos dos tipos de convección térmica. En los métodos por tracción del cristal a partir de un líquido, muchas veces se introduce un gasinerte para evitar la oxidación del silicio a altas temperatu ras. La convección entre el gas inerte y la superficie caliente dentro del horno es convección libre. En el método de deposición de vapor por reacción química (CVD), hay convección forzada entre el gas portador y la superficie del sustra to. Se puede usar la ley de Newton de enfriamiento para el cálculo de la convección térmica usando la siguiente fórmula:

$$q_h = h A (T_s - T_g)$$
 (2-9)

donde A es el área de la superficie caliente a temperatura --  $T_s$  en contacto con el gas y  $T_g$  es la temperatura ambiente antes de pasar por la superficie, y h es el coeficiente de -transferencia de calor. En general el cálculo exacto de  $q_h$  es muy difícil porque depende de la geometría del horno, de las propiedades de la superficie caliente y del gas. Utiliza mos ecuaciones empíricas para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor, h, en los dos tipos de convección térmica.

# CAPITULO III COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO EN FORMA CILINDRICA

Los métodos principales de crecimiento de silicio en forma ci líndrica son el de Czochralski y la zona flotante. El primero es uno de las variaciones del método de tracción a partirde líquido fundido. Se usa un crisl de cuarzo que se soporta en un susceptor de grafito en el cual se funde el polisilicio y se sumerge en este último una semilla monocristalina con la orientación deseada. Se gira y se jala la semilla hacia afue ra bajo un control térmico adecuado. El esquema del procesose muestra en la Fig. 4. Las ventajas de dicho método son -las altas velocidades de producción volumétrica y la alta calidad del cristal. El segundo método tiene la ventaja de que no se necesita ningún crisol, la fase de solidificación y lade fusión están en los dos lados de la zona fundida, calentada por radio-frecuencia. La desventaja respecto al primer -método es el pequeño volumen que se obtiene.

3.1 Método de Czochralski

#### 3.1.1. Modelo teórico

Consideremos un sistema térmico que está calentado por una -fuente externa y después de cierto tiempo el sistema llega auna temperatura que va a ser constante durante el resto de -tiempo. Debido a la diferencia de temperatura habrá un flujo neto de calor del sistema hacia sus alrededores. Para mantener constante la temperatura, el sistema debe absorber una -cantidad de energía de la fuente externa para compensar la -pérdida de energía del sistema por la transmisión de calor, - es decir, cuando el sistema está en estado estacionario la p<u>o</u> tencia suministrada de la fuente externa del sistema es igual a la pérdida de calor por unidad de tiempo.

La temperatura de trabajo para el método de Czochralski es un poco mayor que la de fusión del material que se quiere crecer. Las principales pérdidas de calor durante el crecimiento son (Fig. 5): (a) la radiación térmica por la superficie de material fundido en la interfase cólido-líquido; (b) la -conducción o radiación térmica por el área lateral del suscep tor según el tipo de aislamiento térmico que se usa; (c) la conducción térmica a través de la base del susceptor; (d) lapérdida de calor por la combinación de radiación y conducción térmica a través del cristal crecido; (e) la energía de fusión del policristal.

a) Radiación térmica:

La temperatura de fusión del silicio es  $T_m = 1690^{\circ}K$ . En la interfase de crecimiento no se usa protección térmica, por lo tanto radía fuertemente la superficie del material fundido -en contacto con el vacío o con el gas inerte debido a que lapared del horno tiene la temperatura del medio ambiente  $T_a$ . -Usando la ec. (2-8) para  $T=T_m$ ,  $T_a=300^{\circ}K$  y la emisividad del silicio a  $T_m$  de e=0.6 (5), tenemos la potencia radiada por -unidad de área de la superficie.

$$q_r / A_{in} = e \sigma (T_m^4 - T_a^4)$$
  
= 0.6 x 5.67x10<sup>-12</sup>x(1690<sup>4</sup> - 300<sup>4</sup>)  
= 27.7 w/cm<sup>2</sup> (3-1)

donde A, es el área de la superficie mencionada.

b) Pérdida de calor por la superficie lateral del susceptor:

Hay dos tipos de aislamiento térmico que reducen la pérdida de calor por la superficie lateral del susceptor:

1. Enrollar el susceptor con lana de grafito o zircar:

La pérdida en este caso es por la conducción térmica a través del material del aislamiento con espesor  $\Delta x_1$ . Supongamos que el material es homogéneo de tal manera que la conductividad térmica no depende de los puntos dentro del material. Para simplificar el cálculo suponemos también que la conductividad térmica no depende de la temperatura. Entonces el flujo de calor por conducción térmica sólo depende de la geometria del susceptor.

Para un susceptor cilíndrico de radio R y un aislamiento ci-líndrico concéntrico de espesor  $^{A}x_{1}$ , el flujo de calor por -conducción es(4):

$$q_{k,1} = 2 \pi H \frac{T_s - T_a}{\ln((R + \Delta x_1)/R)}$$
 (3-2)

donde T<sub>s</sub> es la temperatura del susceptor y H, su altura. Engeneral T<sub>s</sub> > T<sub>m</sub> porque se requiere un gradiente de temperatura para que haya un flujo de calor neto del susceptor a la inter fase de crecimiento(6). Suponemos que T<sub>s</sub>=T<sub>m</sub>+50= 1740°K. Siel aislamiento es de zircar, su conductividad es,

$$K_{z} = \begin{cases} 2 \times 10^{-3} \text{ W/cm-°K, en vacio} \\ 3.6 \times 10^{-3} \text{ W/cm-°K, en atmôsfera inerte} \end{cases}$$

La conducción térmica es, para la geometría cilíndrica,

$$q_{k,1} = \frac{2 \pi x^2 x^{10^{-3}} (1740 - 300) H}{\ln((R + \Delta x_1)/R)} = \frac{18.1 H}{\ln((R + \Delta x_1)/R)}$$
 watts,

2

en vacio y

$$q_{k,1} = \frac{3.6}{2} \times \frac{18.1 \text{ H}}{\ln((R + \Delta x_1)/R)} = \frac{32.6 \text{ H}}{\ln((R + \Delta x_1)/R)}$$
 watts,

en atmösfera inerte

Si la fuente de calor es una resistencia, se enrolla el sus-ceptor con 3 ó 4 capas aproximadamente de zircar o de lana de grafito, cada una tiene un espesor de 0.5 cm. Si el calentamiento es por la inducción de radio-frecuencia, se pone una o dos capas de aislamiento entre el susceptor y la bobina de ra dio-frecuencia enfriada por agua.

Para la superficie que está formada por planos, el flujo de calor es simplemente

$$q_{k-1} = \kappa_{\pi} A_{1} (T_{\pi} - T_{\pi}) / \Delta x_{1}$$
 (3-2')

donde A, es el área lateral del susceptor. Numéricamente.

$$q_{k,1} = \begin{cases} 2.88 & A_1 / \Delta x_1, & \text{en vacio} \\ \\ 4.61 & A_1 / \Delta x_1, & \text{en atmósfera inerte} \end{cases}$$

2. Usar las pantallas de protección:

Las pantallas de protección son placas metálicas de alta re-flectividad. En este caso la transferencia de calor del sus-

ceptor a la pared del horno es por la radiación térmica si no hay aislamiento entre las pantallas sucesivas. Bajo estacircunstancia un análisis indica que la radiación tiene la si guiente forma (7)

$$q_{r,1} = \frac{A_1 \sigma e(T^4 - T_a^4)}{(2n/e_p) - (n-1)}$$
(3-3)

donde n es el número de placas de protección con emisividad e y A<sub>1</sub> es el área de la superficie radiante con emisividad e y temperatura T.

En el horno del cuerpo que radía es el susceptor de grafito.-Si suponemos que tanto éste como las placas son cuerpos ne-gros (e=e =1), entonces la radiación por unidad de área es, para T=T\_=1740°K, T\_=300°K,

$$q_{r}/A_{1} = \frac{5.67 \times 10^{-12} \times (1740^{4} - 300^{4})}{n+1} = \frac{51.9}{n+1} \text{ w/cm}^{2}$$

$$(3-3')$$

Vemos que la pérdida en este caso es muy grande. En los cálculos que vamos a hacer utilizaremos el primer tipo de aislamiento, a menos que se mencione que tipo se usa específicamen te.

c) Conducción térmica a través de la base del susceptor

Para soportar el susceptor y el crisol, se usan, en general,dos o tres barras de cerámica de 0.6 o 1.2 cm. Además se - puede usar aislamiento de lana de grafito o de zircar en contacto con la base. El flujo de calor a través de la base del susceptor es, si el aislamiento es de zircar con espesor - - $\Delta x_h$ ,

$$q_{k,b} = (\kappa_{c}A_{c} + \kappa_{z}A_{z})(T_{s} - T_{a}) / \Delta x_{b}$$
 (3-4)

donde K = conductividad térmica (w/cm-°K) A = área en contacto con la base del susceptor (cm<sup>2</sup>)

y los subindices c y z indican cerámica y zircar respectica-mente.

Si  $A_b$  es el área media de la base del susceptor, entonces - -  $A_z = A_b - A_c$ .

Para Jos valores de T<sub>s</sub> y T<sub>a</sub> mencionados tenemos

$$q_{k,b} = \begin{cases} 1390(0.02A_c + 2\times 10^{-3}A_z) / \Delta x_b, & \text{en vacio} \\ 1390(0.02A_c + 3.6\times 10^{-3}) / \Delta x_b, & \text{en atmossfera} - \\ & & \text{inerte} \end{cases}$$

Para el caso de tres barras de diâmetro de 0.6 cm,

$$A_{c} = 3x(\pi/4)x0.6^{2} = 0.9 \text{ cm}^{3}$$

Para tres barras de diâmetro de 1.2 cm,

$$A_c = 3x(\pi/4)x1.2^2 = 3.4 \text{ cm}^2$$

d) Transmisión térmica a través del cristal crecido

En la referencia 8 se deduce que el flujo de calor requeridopara mantener un extremo de un cristal cilindrico en su temp<u>e</u> ratura de fusión es, para cristales de alta temperatura de fu sión,

$$q_{c} = 6.67 \times 10^{-6} \times (Ker^{3}T_{m}^{5})^{1/2}$$
 (3-5)

donde K = conductividad térmica del cristal (w/cm-°K)

- e = emisividad del cristal en temperaturas cercanas defusión
- r = radio del cristal cilíndrico (cm)

Para una barra de silicio, e=0.6,  $K=0.26w/cm-^{\circ}K$  a temperatu-ras cercanas a la de fusión(9). El flujo de calor a través del silicio cristalino es,

$$q_c = 6.67 \times 10^{-6} \times (0.6 \times 0.26 \times 1690^5)^{1/2} \times \tau^{3/2}$$
  
 $q_c = 309 r^{3/2}$  Watts (3-5')

e) Energía de fusión

La energía de fusión del silicio es igual a

$$Q = \int_{T_{a}}^{T_{m}} (m_{c}c_{c} + m_{g}c_{g} + m_{s}c_{s}) dT + m_{s}L \qquad (3-6)$$

donde m es la masa, c es el calor específico y L es el calorlatente del silicio. Los subindices c,g y s indican cuarzo,grafito y silicio respectivamente. En la ref. 10 se menciona que:

$$c_{c} = 0.75 \text{ J/g}^{\circ k}$$

$$c_{g} = \begin{cases} 1.39 \times 10^{-3} T (J/g - \circ K), \text{ para } T_{a} < T < 1500^{\circ} K \\ 2.09 (J/g - \circ K), \text{ para } 1500 < T \end{cases}$$

$$c_s = 0.954 J/g^{-0}K$$
, para 800 <sup>1500<sup>o</sup>K  
L = 1802 J/g</sup>

Las densidades de masa de los tres materiales son:

$$\rho_c = 2.2 \text{ g/cm}$$
;  $\rho_g = 2.23 \text{ g/cm}$ ;  $\rho_s = 2.33 \text{ g/cm}$ ,  
de modo que la energía de fusión es,

$$Q = (4450 V_g + 2380 V_c + 7290 V_s)$$
 Jouls (3-6')

donde V es el volumen. Notese que V es el volumen de polisi licio que se funde inicialmente y en general es mayor que elvolumen del silicio simple crecido.

Durante el proceso de fundir el posilicio la perdida de energia por la transmisión de calor es pequeña comparada con la que se pierde en todo el proceso de crecimiento(11) de tal ma nera que se puede despreciar esta contribución.

f) Convección libre

Hemos visto en la sección 2.2 que el problema principal paraencontrar el flujo de calor por convección térmica es encon-trar el coeficiente de transferencia de calor h. En el crec<u>i</u> miento de silicio usando el método de Czochralski la convec-ción libre se lleva a cabo entre la superficie del cristal -dentro del horno y la de la interfase en contacto con el gasinerte. Para simplificar nuestro trabajo, vamos a calcular -h usando una ecuación empírica, dada en las páginas 131-135 de la Ref. 4 para la geometría de un cilindro. En esta referencia, h se puede encontrar de la siguiente manera:

Entonces se definen los siguientes números:

Nu = hD/k<sub>f</sub> = número de Nusselt  
Gr = 
$$D^{3}\rho_{f}^{2}\beta g\Delta T/\mu_{f}$$
 = número de Grashof (3-7)  
Pr = c<sub>p f</sub>/k<sub>f</sub> = número de Prandtl

donde  $\rho = 1/T_g (\circ \kappa^{-1})$ 

 $\Delta T = T_s - T_g \quad (\circ K)$ 

g = aceleración de la gravedad (N/kg)

Aquí el subindice f indica que las cantidades físicas se evalúan a la temperatura T<sub>f</sub>=(T<sub>s</sub>+T<sub>g</sub>)/2.

En la Fig. 3-1 se grafica  $\log_{10}$ Nu vs.  $\log_{10}(Gr^*Pr)$  para ci-lindros horizontales y verticales. Una vez que tenemos el nú mero de Grashof y el de Prandtl para un gas específico, podemos encontrar el número de Nusselt en la figura y por lo tanto, h. Usando la ley de Newton para la convección,

$$q_{h} = h \Lambda(T_{s} - T_{g}) \qquad (3-8)$$

encontramos finalmente la energía perdida por la convección.

Para los métodos de crecimiento en que se usa un horno con el gas inerte encerrado en él, vamos a aplicar este método paracalcular el valor de h. Los puntos importantes y las aproximaciones que hacemos son: (1) en el crecimiento de silicio el gas inerte que se usa frecuentemente es el argón a la presión de una atmósfera; (2) el diámetro del cilindro que entra en el cálculo lo tomamos como el diámetro efectivo del horno - cuando éste no tiene la geometría cilíndrica; (3) el área A en la ec. (3-8) es el área de la interfase más el área del -cristal dentro del horno, ambos están en contacto con el gas; (4) la temperatura T la tomamos como la temperatura de fusión del silicio y la temperatura T, la ambiente:

 $T_{s} = T_{m} = 1690^{\circ}K, T_{g} = T_{a} = 300^{\circ}K$ 

Para el argón a 1 atm y  $T_{f}$ =1000°K, se encuentra (37):

• .	ρ	=	0.487 kg/m <sup>3</sup>
	с <sub>р</sub>	=	0.520 x 10 <sup>3</sup> J/kg-°K
	к	11	0.0418 W/m-°K
	μ	н	$525.7 \times 10^{-7} \text{ kg/m-seg}$

El número de Prandtl es,

$$Pr = 525.7 \times 10^{-7} \times 0.520 \times 10^{3} / 0.0418 = 0.65$$

El número de Grashof es,

$$Gr = D^{3}(0.487^{2} \times 300^{-1} \times 9.8 \times 1390/525.7 \times 10^{-7})$$
$$= 2.048 \times 10^{5} D^{3}$$

20

# Asi que $Gr*Pr = 1.33 \times 10^5 D^3$

y  $\log_{10}(Gr*Pr) = 3\log_{10}D + 5.12$ 

Hemos encontrado 6 publicaciones (2,5,6,7,8 y 10) en los cu<u>a</u> les se menciona que se usa 1 atm de argón (excepto el Art, 2, que es 1.5 atm) para evitar la oxidación del silicio. La tabla 3-1 muestra los valores numéricos de convección libre para cada caso.

Si usamos la misma fórmula para el cálculo de la pérdida porla convección libre que en el trabajo de H.G. Riveros et al.-(Ref. 11), resulta que el valor calculado es más de dos veces menor que el valor experimental. Concluimos que la aproximación que usamos aquí para la convección libre es buena hastaun factor de 2. Comparando con lascontribuciones de la con-ducción y radiación térmica, veremos que los valores numéri-cos de q<sub>b</sub> calculados son despreciables.

Publi- cación	Di <b>á</b> metro efectivo*(m)	Area A (m <sup>2</sup> )	Nu promedio	h (W/m <sup>2</sup> -°K) promedio	<sup>q</sup> h	(W)
2	0.15	0.001	2.8	0.8	1	
5	0.15	0.012	2.5	0.7	12	
6 10	0.12	0.006	2.5	0.9	7	
7	0.15	0.012	2.6	0.7	12	
8	0.07	0.015	1.9	1.1	23	

TABLA 3-1

Concluimos que el costo energético o la energía perdida paracrecer un kilogramo de silicio cristalino es:

$$E = \frac{q_{total}}{dm/dt}$$
(3-9,a)

donde q<sub>total</sub> es la energia total consumida de la fuente exter na y dm/dt es la masa producida de silicio por unidad de tiem po.

Se pueden escribir las dos cantidades como sigue,

$$q_{total} = q_{r} + q_{k,1} + q_{k,b} + q_{h} + Q/t (3-9,b)$$

donde t es el tiempo para fundir el polisilicio, y

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} (\rho_{az}) = \rho_{av} \qquad (3-9,c)$$

donde p es la densidad de masa del silicio, v es la velocidad de crecimiento en la dirección z y a es el área transversal del Cilindro de silicio. Sustituyendo las ecs. (3-9,b) y - -(3-9,c) en la ec. (3-9,a), tenemos (M es la masa total de silicio crecido):

$$E = \frac{q_{r} + q_{k,1} + q_{k,b} + q_{c} + q_{h}}{\rho a v} + \frac{Q}{M}$$
(3-9)

#### 3.1.2 Publicación 1

Algunos análisis indican que una manera de mejorar la eficien cia del crecimiento del cristal usando el método de Czochrals ki es crecer varios lingotes sucesivamente recargándo el mate rial policristalino sin enfriar el sistema de trabajo. R.L.La ne y A.H.Kachare (12) realizaron este estudio. Se muestra -



Results of experiments on cooling of different surfaces by fluids in free convection. Reference: Heat Transfer, Vol. 1, p. 525, M. Jakob, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1949.

Fig. 3-1

en la Fig. 6 el esquema del horno en el cual crecieron 5 lingotes con un total de 100 Kg., de 12 cm de diámetro en un solo crisol. El diámetro de éste es 30 cm con altura de 22 cm. Suponemos que su espesor es 1cm (es decir, el diámetro inte-rior del crisl es 28 cm). Si el diámetro interior del susce<u>p</u> tor es 30 cm, con espesor de 2 cm y altura de 24 cm, entonces

$$A_{in} = \frac{\pi}{4} (30^2 - 28^2) = 91.1 \text{ cm}^2$$
$$A_{b} = \frac{\pi}{4} (30 + 2\times2)^2 = 907.9 \text{ cm}^2$$

$$v_{c} = \frac{\pi}{4} (30^{2} - 28^{2}) \times 22 + \frac{\pi}{4} \times 28^{2} \times 1 = 2620.0 \text{ cm}^{3}$$
$$v_{g} = \frac{\pi}{4} (34^{2} - 30^{2}) \times 30^{2} \times 2 = 6239.1 \text{ cm}^{3}$$

Usando estos números y otros necesarios tenemos lo siguiente-(para el calentamiento por resistencia y el aislamiento de -zircar), el signo asterisco \* indica que es un valor supuesto,

#### DATOS RESULTADOS q\_=27.7x91.1=2.5 kw v=0.0024cm/seg $q_{k-1} = 24 \times 18.1/1n((17+3)/17) =$ m\_=100kg =12cm, r=6cm =2.9kw $a = \pi r^2 = 113.1 cm^2$ $q_{k,b} = (0,02x3.4+2x10^{-3}x(908$ $v_{=42.9 \times 10^{3} cm^{3}}$ -3.4) x(1740-300)/5 $\Delta x_1 = 3 \text{ cm}$ = 0.5kw $q_{2} = 309 \times 6^{3/2} = 4.5 kw$ $\Delta x_{b} = 5 cm$ $A_{\rm c} = 3.4 \rm cm^2$ $Q = 4450 \times 6239.1 + 2380 \times 2620 +$ +7290x42900 P = 20-25Torr= $3.5 \times 10^8$ Jouls

$$E = \frac{2.5 + 2.9 + 0.5 + 4.5}{2.33 \times 113.1 \times 0.0024 \times 3.6} + \frac{3.5 \times 10^8 \times 10^{-3}}{100 \times 3600}$$
  
= 10.4+1.0 = 11.4 kwh/kg

+ Nótese que la presión del gas argón es pequeña (~0.03 atm)se puede despreciar la convección libre por el gas.

Se encuentra en la Ref. 33 la energía por unidad de masa para

el crecimiento de silicio usando el método de Czochralski como 15 kwh/kg. Comparando con el valor calculado, vemos que éste es razonable.

3.2 METODO DE ZONA FLOTANTE

3.2.1 Modelo teorico

En la Fig. 7 se muestra un esquema del flujo de calor durante el crecimiento de silicio usando el proceso de zona flotante. Las pérdidas principales son:

- -- radiación térmica por la superficie lateral de la zona fun dida:
- -- conducción y radiación térmica a través de las dos inter-fases sólido-liquido;
- -- energía de fusión.
- a) Radiación térmica

$$q_r = eA_r (T_m^4 - T_a^4)$$
 (3-10)

donde A<sub>n</sub> = área lateral de la zona fundida;

e = emisividad del silicio a la temperatura de fusión. Tomando e=0.6 la potencia de radiación por unidad de área es-

$$q_{\rm p}/A_{\rm p} = 27.7 \ {\rm w/cm}^2$$
 (3-10')

١.

b) Conducción y radiación térmica en las interfases

El flujo de calor a través de las dos interfases en este caso se puede calcular con la ec. (14<sup>°</sup>), similar al caso del inciso 3.1.1(d), sólo difiere en un factor dos debido a la exis-tencia de dos interfases:

$$q_{r} = 2 \times 309 r^{3/2} = 618 r^{3/2}$$
 watts (3-10")

donde r es el radio del cristal cilíndrico en cm.

c) Energía de fusión

En el inicio del crecimiento, la energía necesaria para lle-var el material desde la temperatura ambiente (T\_= $300^{\circ}$ K) a -la temperatura de fusión (T\_= $1690^{\circ}$ K) por unidad de masa es:

$$\frac{Q}{m} = c_{s}(T_{s}-T_{a}) + L \qquad (3-11)$$
Para el silicio,  $\frac{Q}{m} = 0.954 \times (1690-300) + 1802$ 

$$= 3.1 \text{ KJ/gr}$$
o bien,  $\frac{Q}{m} = 0.86 \text{ kwh/kg} \qquad (3-11^{\circ})$ 

Durante el estado estacionario, sabemos que la energía para mantener un extremo de un lingote en su temperatura de fusión,  $q_c$ , está dada por la ec. (3-10). En la interfase de creci- miento se disipa una cierta cantidad de potencia llamada  $q_s$  para que se solidifique el cristal. Así que la potencia nece saria para mantener la interfase de crecimiento es  $q_c-q_s$ . --Por otro lado, se requiere una potencia  $q_f$  para fundir el silicio en la interfase de fusión; la potencia requerida para esta interfase es  $q_c+q_f$ . Cuando el crecimiento es uniforme,el volumen del cristal crecido debe ser igual al volumen de polisilicio fundido en el mismo intervalo de tiempo, es decir,  $q_f = q_s = calor latente de fusión. Este calor alterará los gra$  $dientes de crecimiento restándose o sumándose a <math>q_c$ , siempre que sea una fracción de  $q_c$ , pero no altera el flujo neto.

#### d) Convección térmica

La convección térmica en la técnica de zona flotante puede -ser libre o forzada. En el artículo que vamos a analizar, la convección es libre, por consiguiente usamos el modelo del in ciso 3.1.1-(f) para el cálculo de energía por convección y en la talba 3-1 se encuentra esta energía.

$$q_b = 1 w$$

Concluimos que la energía total consumida para producir un k<u>i</u> logramo de silicio usando la técnica de zona flotante es,

$$E = \frac{q_{r} + q_{c} + q_{h}}{a \times o} + \frac{Q}{M}$$
(3-12)

#### 3.2.2 Publicación 2

En el artículo de A.Eyer et al publicado en 1982 (13) se menciona que un monocristal de silicio de diámetro de 10mm y lon gitud de 100 mm fue obtenido usando la técnica de zona flotan te en un espejo cerrado doble-elipsoidal (Fig. 8). El calentamiento se hizo con dos lámparas de halógeno (potencia máxima de 650 W por cada una). Se indica que la potencia para -mantener una zona fundida de diámetro de 10mm y altura 15mm es 800W.

Usando nuestro modelo matemático obtenemos lo siguiente:

#### RESULTADOS

 $A_{1} = x1.5 \times 1.0 = 4.7 \text{ cm}^{2}$  r = 0.5 cm e = 0.6  $a = \frac{1}{4} \times 1^{2} = 0.8 \text{ cm}^{2}$  v = 5 mm/min = 0.0083 cm/seg $m_{s} = 2.33 \times 10 \times 4 \times 1^{2} = 18.3 \text{ gr}.$ 

 $q_r = 27.7 \times 4.7 = 130.2 \text{ w}$  $q_c = 618 \times 0.5^{3.2} = 218.5 \text{ W}$  $q_h = 1 \text{W}$ 

 $q_{total} = 350 w$ 

La suma de las potencias calculadas anteriormente (350 w) noes la potencia total consumida por las dos lámparas. Esto se debe a las siguientes razones:

- a) El espejo tiene una absortividad cerca de 0.05 (Ref. 11);
- b) 12% de la potencia reflejada por el espejo se pierde por no poder concentrarse en el foco (Apéndice A);
- c) La luz que llega a la superficie de la zona fundida del si licio es abosrbida en un 60% y el otro 40% se refleja y se absorbe finalmente por el espejo.

Por consiguiente, si la potencia consumida por las lámparas es P<sub>in</sub>, la potencia que absorbe la zona fundida P<sub>c</sub> es igual a

$$P_s = (0.95 \times 0.88 \times 0.60) P_{in} = 0.50 P_{in}$$

Nuestro cálculo nos da  $P_g$ = 350 W de tal manera que  $P_{in}$ =700W.-Sin embargo el valor experimental para  $P_{in}$  es 800W. La discrepancia viene principalmente de la contribución por la convección libre entre el gas de argón (a 1.5 atm) y las dos lám paras. En el trabajo de H.G. Piveros et al. (Ref. 11), se -encuentra que el flujo de calor por convección disipada entre una lámpara de 400W y un gas argón a 0.4 atm es 25 w. En Nues

#### DATOS

tro caso, las dos lámparas disipan 400w cada una y la pre-sión del argón es 1.5 atm. Esperamos que la contribución por la convección sea mayor que 50w. Esta, junto con la convec-ción entre la zona caliente del cristal y el argón cubren --prácticamente los 800w, que es la potencia total disipada para mantener la zona fundida.

Otro factor que influye en nuestro cálculo es la existencia del gradiente radial de temperatura dentro del cristal cilíndrico. En la Ref. 9 se muestra la distribución de temperatura dentro de un cristal de silicio de 2 cm de diámetro y 15cm de longitud. Se ve claramente que cerca de la interfase el gradiente radial de la temperatura varía notablemente y el -flujo de calor radial va de la superficie lateral del cilin-dro a su centro, así que el valor experimental para  $q_c$  debe ser menor que el valor calculado usando la ec. (3-10), que es el flujo de calor a través del cilindro.

La energía calculada para el crecimiento de silicio usando -la técnica de zona flotante es:

 $E_{c} = \frac{700}{0.5 \times 60 \times 0.8 \times 2.33} + 0.86 = 13.4 \text{ kwh/kg}$ 

y el valor experimental es 15.2 kwh/kg.

3.3 TECNICA DE PEDESTAL

El método de Czochralski necesita un crisol para contener elmaterial fundido y se puede obtener un cristal de volumen - grande; mientras que el método de zona flotante tiene la ventaja de no usar crisol, el diámetro del cristal obtenido es relativamente pequeño. La técnica de pedestal es similar almétodo de zona flotante, pero el monosilicio se crece en un pedestal de polisilicio con un diámetro mayor que el del cris tal simple. Si aumenta el diámetro del pedestal y disminuyela altura de la zona fundida, se puede obtener un volumen del silicio simple mayor que el obtenido usando el método de zona flotante.

#### 3.3.1 Modelo teórico

El modelo teórico para el cálculo del costo energético en latécnica de pedestal es casi igual al de zona flotante. El -término de la convección térmica depende del tipo de convec-ción que se realiza en cada sistema de trabajo. Si es un hor no enfriado por agua, como los casos que hemos visto, la convección es libre; si es un tubo de cuarzo enfriado al pasar continuamente un gas de alta conductividad térmica, la conve<u>c</u> ción por el gas es forzada. Analizaremos el último caso para el gas hidrógeno.

Se define el número de Nusselt como:

$$Nu = hD/K \qquad (3-13)$$

donde K es la conductividad térmica del gas en un tubo de di<u>á</u> metro D. En La Ref. 34 se encuentra una ecuación empirica para Nu como sigue,

$$Nu = C(Re)^{m} \qquad (3-14)$$

donde C y m son constantes que dependen del número de Reynold definido como

$$Re = v_{\rho} D \rho / \mu \qquad (3-15)$$

ŧ

donde v es la velocidad del flujo del gas,ρes su densidad,μes su viscosidad dinámica y D el diámetro del tubo. Aquí las cantidades físicas se evalúan a la temperatura media en-- la del tubo y la del gas. La tabla 3-2 muestra los valores de C y m para diferentes rangos de Re.

Re	С	m
1 - 4	0.891	0.330
4 - 400	0,821	0.385
400-4,000	0.615	0.466
4,000-40,000	0.174	0.618
40,000 - 400,000	0.0239	0.805

TABLA 3-2

Los valores numéricos de las cantidades  $\rho$ ,  $\mu$ y k para el gas de hidrógeno se puede encontrar, por ejemplo, en la Ref. (32) La tabla 3-3 lista los valores de estas cantidades para dos temperaturas diferentes.

TABLA 3-3

т, °К	( <sup>2</sup> , kg/m <sup>3</sup>	μ, kg/m-seg	Х w/m-°К	$Re/v_gD, m^{-2}s$
900	0.02723	$18.78 \times 10^{-6}$	0.412	1.45x10 <sup>3</sup>
1000	* 0.024	*20.0 x10 <sup>-6</sup>	*0.44	$1.2 \times 10^3$

#### 3.3.2 Análisis de publicaciones

Publicación 3: "Crecimiento de silicio cristalino de diáme-tro de 40mm por una técnica de pedestal usando calentamiento de haz de electrón" por T.F. Ciszek (Ref. 14)

El trabajo de T.F. Ciszek consiste en que se crece un monosilicio de diámetro de 40 mm usando un haz de electrones como fuente de calentamiento chocando con la superficie de un ex-tremo del pedestal. Se ve en la Fig. 9 que la altura de la zona fundida es mucho más pequeña que el diámetro del cristal crecido (y por lo tanto, aún más pequeña que el del pedestal) tal que se puede suponer que el área de la superficie de ra-diación térmica es el área del anillo formado por los dos - círculos de diámetro del pedestal y el del cristal simple.

Usando el método del inciso 3.2.1 se obtiene el cálculo delcosto energético para el trabajo de T.F. Ciszek es:

# 

La energía para crecer un kilogramo de silicio es

 $E = \frac{6.1}{0,0067 \times 12.56 \times 2.33 \times 3.6} + 0.96 = 9.5 \text{ Kwh/kg}.$
En el artículo se menciona que la potencia de trabajo es - q<sub>total</sub> = 10kVx0.5A=5kW. El valor calculado es un poco mayor por la misma razón de que se desprecia el gradiente de temperatura en el cálculo de q<sub>o</sub>.

Este trabajo se realizó en vacío, por lo tanto no hay contribución de la convección térmica.

El valor experimental para E es:

 $E_{c} = (5/6, 4) \times 9.1 + 0.85 = 8.0 \text{ Kw h/kg}$ 

Publicación 4: "Sobre la distribución de impurezas en una barra delgada de silicio crecido por tracción de un fundido en pedestal" por G.C. Jainet al. (Ref. 15)

En este trabajo se estudia el crecimiento de silicio mediante la técnica de pedestal y crecieron lingores de 7mm de diáme-tro y 50mm de longitud de silicio simple. La Fig. 10 muestra el esquema de crecimiento en donde se ve que la zona fundidatiene la forma de cono truncado. El área lateral de la zonafundida es:

$$A_{p} = (R+r) (1^{2} + (R-r)^{2})^{1/2}$$

donde R y r son los radios mayor y menor del cono truncado -respectivamente, y 1 es su altura.

Se menciona en la publicación que se usa gas hidrógeno que -fluya a través del tubo para evitar la oxidación del siliciocon un flujo de 1.2 1/min. Es evidente que hay una convec- ción térmica forzada entre la zona caliente del sistema y elgas. Para estimar este flujo de calor, usamos las ecs. - (3-13), (3-14) y (3-15) para encontrar primero el número de Nusselt. Los siguientes valores numéricos son necesarios,

Diámetro del tubo de cuarzo": 1.9cm Diámetro promedio de la zona fundida: 1.0cm Diámetro efectivo del tubo caliente":

$$D = \sqrt{1.9^2 - 1.0^2} = 1.6 \text{ cm} = 0.016 \text{ m}$$

Longitud efectiva del tubo caliente<sup>†</sup>: L=4.6cm

La velocidad del gas es,

Si la temperatura del tubo efectivo es la de fusión del silicio y el gas entrante tiene la temperatura ambiente, la tempe ratura promedio de estas dos es casi 1000°K. Entonces

$$Re = 1.2 \times 10^3 \times 0.1 \times 0.016 = 1.9$$

En la tabla 3-2 se encuentra que C=0.891 y m=0.330. Usando la ec. (3-14) para estos valores, vemos que

- - -

$$Nu = 0.891 \times (1.9)^{0.330} = 1.1$$

y por lo lo tanto, de la ec. (3-13),

$$h = 0.44 \times Nu/D = 0.44 \times 1.1/0.016 = 30.3 W/m^2 - seg$$

El flujo de convección dentro del tubo es,

$$q_h = \pi \times 0.016 \times 0.046 \times 30.3 \times (1690 - 300)$$
  
 $q_h = 97 W$ 

Se muestran a continuación los datos y los cálculos restantes:

 $q_{total} = 391w$ 

y que 
$$E = \frac{391 \times 10^{-3}}{0.015 \times 0.38 \times 2.33 \times 3.6} + 0.86 = 9.0 kwin/kg$$

## \*NOTA:

Para nuestra aproximación, la longitud de la zona caliente -dentro del tubo de cuarzo debe ser mayor que la longitud de la zona fundida, L 1. Se sabe por la ec. (14) (ver el apénd<u>i</u> ce B) que en la interfase sólido-líquido, el calor por condu<u>c</u> ción está dada por lo siguiente:

$$q_{c} = 309 r^{3/2} watts$$
$$= K_{s} \pi r^{2} \frac{dT}{dz} \Big|_{in}$$

donde K es la conductividad del silicio, r su radio y - -  $(dT/dz)_{in}$  es el gradiente de temperatura de la interfase. En este caso hay dos interfases y tienen dos gradientes diferentes que son:

r=0.35cm, 
$$\frac{dT}{dz}\Big|_{in,c} = 309/(0.26c \ c0.35^{1/2}) = 639 \ ^{\circ}K/cm$$
  
p=0.6cm,  $\frac{dT}{dz}\Big|_{in,g} = 309/(0.26x \ x0.6^{1/2}) = 488 \ ^{\circ}K/cm$ 

Usando estos valores para T= (1690+300) /2=995°K, el incre-mento de longitud es, para cada caso,

$$\Delta z_{c} = \Delta T / (dT/dz)_{in,c} = 1.56 \text{ cm}$$
$$\Delta z_{g} = \Delta T / (dT/dz)_{in,g} = 2.04 \text{ cm}$$

Aproximamos L por

$$L = \Delta z_c + \Delta z_g + 1 = 1.56 + 2.04 + 1.0 = 4.0 \text{ cm}$$

# CAPITULO IV COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO EN FORMA LAMINAR

La producción directa de láminas de silicio desde el estado fundido tiene varias ventajas: primero, se puede evitar la -pérdida de material por el corte y la preparación de superficie extensiva; segundo, debido a la relación grande entre lasuperficie y el volumen de láminas o cintas se logran altas velocidades de crecimiento por el hecho de que el flujo de ca lor desde la interfase sólido-líquido para esta geometría decristal es mucho mayor que en el caso de Czochralski; terce-ro, la forma rectangular del producto permite mayor eficien-cia de empaquetado.

Las dificultades principales de este proceso de crecimiento son:

 La estabilidad y numerosos requerimientos de control de los procesos;

 La necesidad de incrementar las velocidades de salida deláminas;

 3) la influencia de la técnica de crecimiento sobre la calidad del producto obtenido.

Para llegar a tener las velocidades de producción volumétrica comparables con las del método de Czochralski es necesario -producir múltiples láminas o cintas extremadamente anchas a altas velocidades de crecimiento. Esta comparación entre los los dos procedimientos ignora el problema de corte, el cual - es una parte importante de la técnica de Czochralski.

En este capítulo se calcula el costo energético de los procesos de producción directa de silicio en forma laminar a par-tir de los trabajos asociados publicados en la revista mencio nada en la introducción.

#### 4.1 PROCESO DE TELA DENTRITICA

El crecimiento de silicio por el proceso de tela dendrítica – (16, 17) se logra por una modificación del proceso de solidificación dendrítica controlada en el cual se jala el material fundido con una cinta delgada de silicio encuadernada por dos dendritas más gruesas. La Fig. 11 muestra un esquema de este proceso. Es un proceso en el cual se usa tensión superficial y fuerzas cristalográficas para controlar la forma del cristal. El requerimiento más importante durante el crecimientoes la exactitud en el control de la temperatura dentro del ma terial fundido ( $\frac{+}{2}$  0.3°C).

4.1.1 Publicación 5: "Proceso de tela dendrítica" R.G. Seidensticker y G.H. Hopkins (Refs. 18 y 19)

Usando el aparato mostrado esquemáticamente en la Fig. 12, se ha crecido por R.G. Seidenstick y G.H. Hopkins monosilicio en forma de cinta, 2-4cm de anchura, 0.1-0.2mm de espesor, con velocidades de crecimiento desde 1.5cm/min hasta 5cm/min. Acontinuación calculamos el costo energético para el caso de que la velocidad de crecimiento es 3cm/min y el espesor de la lámina es 0.2mm (lo cual corresponde a las ranuras biseladas).

El modelo matemético para el cálculo es casi igual al del inciso 3.1, sólo difiere en la conducción y radiación térmicaa través del cristal crecido. El flujo de calor que pasa por el cristal laminar es igual a (Apéndice B):

$$q_c = (4e \sigma \kappa s/5)^{1/2} \times uT_m^{5/2}$$

donde

u = ancho de lâmina (cm)

s = espesor de lámina (cm)

Usando los valores de e,  $\kappa$  y T<sub>m</sub> para el silicio obtenemos:

 $q_c = 129.7$  u  $\sqrt{s}$  (en Watts)

Los tamaños del crisol y el susceptor son (de la Fig. 12):

Para el crisol de cuarzo:

Espesor	0.2	сm
longitud externa	14.0	сm
ancho externo	6.5	cm
altura externa	2.0	cm

El volumen del crisol es

 $V_c = 14.0 \times 6.5 \times 2.0 - (14.0 - 0.2 \times 2) \times (6.5 - 0.2 \times 2) \times (6.5 - 0.2 \times 2) \times (2.0 - 0.2)$ = 182. 0-149.3 = 32.4 cm<sup>3</sup>

Para el susceptor de grafito:

ancho y diámetro de dos semicilindros 9.3 cm altura 5.0 cm longitud (sin contar los dos semicilindros) 14.0 cm El volumen del susceptor es

 $V_{g} = (9.3 \times 5.0 \times 14.0.0 - 14.0 \times 6.5 \times 2.0) + \frac{1}{4} \times (9.3)^{2} \times 5.0 = 808.6 \text{ cm}^{3}$ El espesor de la tapa que cubre el horno es 0.7 cm. El área lateral del susceptor es  $A_{1} = (5.0 + 0.7) \times (2 \times 14.0 + 10.03) = 159.6 + 166.5 = 326.1 \text{ cm}^{2}$ El área de la base del susceptor es  $A_{b} = 14.0 \times 9.3 + \frac{1}{4} \times 9.3^{2} = 198.1 \text{ cm}^{2}$ 

El área de la tapa es  $A_{\pm} = A_{b}$ 

Sobre la tapa hay dos capas de protección. Si son placas metálicas separadas, la pérdida es usando la ec. (3-3'), -  $q_r = 198.1x51.9/3=3$  kW. Si son de aislamiento de zircar pega das a la tapa, la pérdida es  $q_{k,t} = 198.1x3.6x10^{-3}x(1690-300)$ /1.0=991 W y es menor que  $q_r$ . Los cálculos muestran lo si- guiente:

DATOS

RESULTADOS

v=3cm/min=0.05cm/seg	9 <sub>k,t</sub> = 991 W
s=0.002cm	$q_{k,1} = 159.6 \times 3.6 \times 10^{-3} \times (1740 -$
u = 4 c m	-300)/2+5.7x32.6/1n(6.7/
$\neq V = 130 \text{ cm}^3$	/4.7)= 938 W
s *m <sub>s</sub> = 40gr	$q_{k,b} = (198.1 \times 3.6 \times 10^{-3} + 0.02 \times 3.4) \times \times 481 = 376 W$
$v_{c} = 32.7 \text{ cm}^{3}$	$q_c = 129.7 \times 4 \times 0.02 = 73 W$
$V_{g} = 801.4 \text{ cm}^{3}$	$q_h = 12 W$
$A_1 = 326.1 \text{ cm}^2$	Q = 808.6x4450+32.7x2380+130x
$A = A_{+} = 198.1 \text{cm}^2$	7290 = 4.6x10 <sup>°</sup> J

\* Δ × = 2 cm \*P = 1atm;

$$E = \frac{(991+938 \ 376+73+12)\times 10^{-3}}{2.33\times 4\times 0.02\times 0.05\times 3600\times 10^{-3}} + \frac{4.6\times 10^{6}}{40\times 3600}$$

= 70.9+31.9+0.4 = 103.2 kwh/kg.

4.1.2 Publicación 6: "Tracción borde-soportada semicontinua de cintas de silicio" J.L. Hard y T.F. Ciszek (Ref.20)

La técnica de tracción borde-soportada (Fig.13) es similar ala del crecimiento de tela dendrítica, pero aquí se usandos filamentos en lugar de dendritas de silicio para establecer las filas de menisco tal que no se requiere el sobreenfria- miento controlado para la propagación de la dendrita ni mucho menos el control térmico ( $\sim \pm 5^{\circ}$ C en lugar de  $\sim \pm 0.3^{\circ}$ C).

Se han crecido cintas de silicio, 0.1-2mm de espesor, 30-40mm de anchura y hasta 0.5 m longitud usando esta técnica con una velocidad de crecimiento de 0 a 30cm/min. El calentamiento fue por radio-frecuencia y el horno trabajó a 1 atmósfera deargón.

De la Fig. 13 y el tamaño del cristal crecido, vamos a supo-ner que el diámetro de éste es 50%-60% del de crisol (Ref.21). El tamaño del crisol y el de susceptor son:

diametro	interior		6	СI	n
altura			3	сп	n,
espesor		Ο.	25	сı	n
$V_c = \frac{\pi}{4}$	x3x(6.5 <sup>2</sup> -6.0 <sup>2</sup> )	Ξ	14	. 7	cm <sup>3</sup>

- 41

Para el susceptor de grafito :

diametro 6.5 cm  
altura 3.5 cm  
espesor 0.5 cm  

$$V_g = \frac{\pi}{4} \times (3.5 \times 7.5^2 - 3 \times 6.5^2) = 55.1 cm^3$$

El área lateral externa del susceptor es  $A_1 = \pi \times 7.5 \times 3.5 = 82.4 \text{ cm}^2$ 

El área de la base es 
$$A_{b} = \frac{\pi}{4} \times 7.5^{2} = 44.2 \text{ cm}^{2}$$

Vamos a suponer que hay 5 capas de zircar entre éste y la bobina de radio-frecuencia. Si el soporte es de dos barras cerámicas de 0.6 cm de diámetro, entonces,  $A_c = 0.6 \text{ cm}^2 \text{ y} - -A_z = A_b = -A_c = 44.2-0.6 = 41.6 \text{ cm}^2$ .

#### DATOS

RESULTADOS

$$v = 3.0 \text{ cm}/\text{min}=0.05 \text{ cm}/\text{seg} \qquad q_r = 37.7 \times 27.7 = 1.0 \text{ kW}$$

$$s = 0.2 \text{ cm} \qquad q_k, 1=82.4 \times 32.6/1n(9.5+2.5)/9.5) = 11.5 \text{ kW}$$

$$1 = 25 \text{ cm} \qquad q_{k,b} = 1390 \times (0.02 \times 0.6+3.6 \times 10^{-3} \times 41.6)/2 = 0.2 \text{ kW}$$

$$i = 0.2 \text{ kW} \qquad q_c = 129.7 \times 4 \times 0.2^{1/2} = 0.2 \text{ kW}$$

$$i = 0.2 \text{ kW} \qquad q_c = 129.7 \times 4 \times 0.2^{1/2} = 0.2 \text{ kW}$$

$$Q = 55.1 \times 4450 + 14.7 \times 2380 + 30 \times 7290 = 5.0 \times 10^5 \text{ J}$$

$$i = 1.6 \text{ cm}^2; \quad i = 44.2 \text{ cm}^2$$

$$i = 1.0 \text{ cm}$$

$$i = 1.6 \text{ cm}^2; \quad i = 44.2 \text{ cm}^2$$

$$i = 1.0 \text{ cm}$$

$$i = 1.6 \text{ cm}^2; \quad i = 1.0 \text{ cm}$$

$$i = 1.6 \text{ cm}^2; \quad i = 1.0 \text{ cm}$$

 $E = \frac{1.0 + 11.5 + 0.2 + 0.2}{0.05 \times 0.2 \times 4 \times 2.33 \times 3.6} + \frac{5.0 \times 10^5 \times 10^{-3}}{46.6 \times 3.6}$ 

E = 12.9 + 3.0 = 16 kwh/kg

4.2 PROCESO DE STEPANOV

En el método de crecimiento de Stepanov (o alimentación por película de borde definido, EFG) un cristal crece de un fundi do contenido en un crisol, el cual se sube por acción capilar usando un troquel de grafito purificado. Tiene la ventaja de permitir muy altas velocidades de crecimiento con control muy preicos de la forma de cinta y del tamaño de la sección trans versal. La Fig. 14 muestra el esquema del proceso.

4.2.1 Publicación 7: "El crecimiento de cintas de silicio usando EFC" R.V.Ravi (Ref. 22)

El trabajo de R.V.Ravi trata de la técnica asociada al proceso de EFG. El creció cintas de silicio acerca de 3.1cm de an cho y de 0.02 a 0.03 cm de espesor. La longitud de la cintaes de 21 a 24m. El crecimiento se realizó tanto por calentamiento por inducción de radio-frecuencia como por calentamien to resistivo. La velocidad de crecimiento es menor que 5cm/min.

En el artículo no se menciona el tamaño del horno. El volumen del silicio crecido está entre 5.1x0.02x2100=214cm<sup>2</sup> y 5.1x0.03x2400 =367cm<sup>3</sup>. Vamos a suponer que el volumen que se tiene dentrodel crisol 400cm<sup>3</sup>, si éste es cilíndrico y tiene un diámetrointerior de 8cm, entonces su altura interna será 8cm también, Bajo estas suposiciones el tamaño del crisol y el del susceptor son:

43

Para el crisol de cuarzo \*

diámetro interno	8	сm
altura interna	8	сm
espesor	0.25	cm

$$V_{c} = \frac{\pi}{4} - x(8.25 \times 8.5^{2} - 8 \times 8^{2}) = 66 \text{ cm}^{3}$$

Para el susceptor de grafito<sup>\*</sup>:

diámetro interno	9.0	cm
altura interna	8.5	сm
espesor	0.5	сп

 $V_g = \frac{\pi}{4} x(9.0x10.0^2 - 8.5x9.0^2) = 166 \text{ cm}^3$ 

El área lateral del susceptor es  $A_1 = \pi \times 10.0 \times 9.0 - 283 \text{ cm}^2$ 

El årea de la base es  $A_b = \pi \times 5^2 = 79 \text{ cm}^2$ .

Suponemos que el aislamiento es de zircar, el espesor del ais lamiento es de 2cm y el soporte en la base está formado por tres barras cerámicas de diámetro de 0.6cm, entonces  $A_c = 3x \frac{\pi}{4} x 0.6^2$  y  $A_z = 79-0.9=78 \text{ cm}^2$ . DATOS

v = 3 cm/mins = 0.03cm u = 4cm 1 = 4cm V<sub>s</sub> =  $288 \text{ cm}^3$ m<sub>s</sub> = 671 gr\*A<sub>1</sub> =  $283 \text{ cm}^2$ ; \*A<sub>b</sub> =  $79 \text{ cm}^2$ \*A<sub>c</sub> =  $1 \text{ cm}^2$ ; \*A<sub>z</sub> =  $78 \text{ cm}^2$ \*V<sub>c</sub> =  $66 \text{ cm}^3$ ; \*V<sub>g</sub> =  $166 \text{ cm}^3$ \*A<sub>in</sub> =  $\frac{\pi}{4}$  × $10^2$ -0.03×4= $78.4 \text{ cm}^2$ \*P = 1 atm;  $q_{r} = 78.4 \times 27.7 = 2.1 \text{ kw}$   $q_{k,1} = 283 \times 18.1/1n(9+2)/9)$  = 25.5 kW  $q_{k,b} = 1390 \times (0.02 \times 1+2 \times 10^{-3} \times 78)$  = 0.2 kW  $q_{h} = 12 \text{ W}$   $q_{c} = 129.7 \times (0.03)^{1/2} \times 4 = 90.0 \text{ w}$   $Q = 166 \times 4450 + 66 + 2380 + 288 + 7290$   $= 3.0 \times 10^{6} \text{ J}$ 

 $E = \frac{1.0+25.5+0.2+0.09}{2.33\times0.03\times4\times0.05\times3.6} + \frac{3.0\times10^6}{671\times3600}$ 

= 26.8+1.2 = 28 kWh/kg

4.2.2 Publicación 8: "Cristales de silicio en cinta ancha:-E.Kuroda et al (Ref. 23)

Esta publicación presenta las técnicas de crecimiento para -cristales en forma de cinta ancha usando un dispositivo sím-ple que consiste en un calentador rectangular y un modifica-dor de radioación térmica. En el transcurso de los experi-mentos con ese dispositivo se encontró que la parte central del cristal se adolgazó cuando la anchura de éste se incremen tó. Los autores de la publicación desarrollaron una técnica-

RESULTADOS

para eliminar esta no-uniformidad del espesor de modo que esposible obtener cristales en forma laminar de 84mm de anchura.

El aparato para el proceso se muestra esquemáticamente en la-Fig. 15. Se realizó el crecimiento en una atmósfera de argón por calentamiento por resistencia o radio-frecuencia. Se puso el polisilicio (80 a 100 gr.) en un bote de cuarzo de -15-25cm. de largo. La velocidad típica de estiramiento es de 8 a 10mm/min. A continuación vamos a hacer el cálculo para un tamaño 84mmx1.0mmx17cm de silicio crecido tomando la velocidad de crecimiento como 9cm/min.

El volumen de 100gr de silicio es 43cm<sup>3</sup>. Si tomamos la long<u>i</u> tud del crisol como 20cm, entonces por ser semicilindro, el radio del crisol puede ser 3cm de tal manera que el volumen contenido del crisol de cuarzo es 70cm<sup>3</sup>. Si el espesor del crisol es de 0.25cm, tenemos

$$V_{c} = -\frac{\pi}{4} x(20.5x3.5^2 - 20x3^2) = 28 cm^3$$

Para el susceptor de grafito, suponemos que la forma es rec-tangular con 22cm de longitud, 3cm de altura y 4cm de anchu-ra, \*V<sub>g</sub> =  $22x3x4-\frac{\pi}{4}$  x20.5x3.5<sup>2</sup>=165cm<sup>3</sup>

y las áreas son,

 $A_{1} = (22+4) \times 3 \times 2 = 156 \text{ cm}^{2}$   $A_{b} = 22 \times 4 = 88 \text{ cm}^{2}$   $A_{in} = A_{b} - 8.4 \times 0.1 - 88 - 0.8 = 87 \text{ cm}^{2}$ 

Para el calentamiento resistivo, suponemos que el espesor dezircar es de 2cm. El soporte está formado por un bloque de cerámica, suponemos que su anchura es de 2cm, su altura es de 3cm y su longitud, 22cm.

46

DATOS

v = 9cm/min=1.5cm/seg u = 8.4cm s = 0.1cm 1 =17cm  $v_s = 4 \ 0.0 \text{ cm}^3; \text{ m}_s = 33.3 \text{ gr}$   $A_1 = 156 \text{ cm}^2$   $A_2 = 28 \text{ cm}^3; W_g = 165 \text{ cm}^3$   $\Delta x_b = \Delta x_1 = 2 \text{ cm}$ P = 1 atm

$$q_{r} = 87 \times 27.7 = 2.4 \text{ kw}$$

$$q_{k,1} = 156 \times 3.6 \times 10^{-3} \times (1690 - 300)/2$$

$$= 0.4 \text{kW}$$

$$q_{k,b} = (2 \times 22 \times 0.02 + (88 - 44) \times 3.6 \times 10^{-3})$$

$$\times (1690 - 300)/3 = 0.5 \text{ kW}$$

$$q_{c} = 129.7 \times (0.1) \times 8.4 = 0.3 \text{kw}$$

$$q_{h} = 23 \text{w}$$

$$Q = 165 \times 4450 + 28 \times 2380 + 40 \times 7290$$

$$= 1.1 \times 10^{6} \text{ J}$$

$$E = \frac{2.4 + 0.4 + 0.5 + 0.3}{2.33 \times x8.4 \times 0.1 \times 60 \times 10^{-3}} + \frac{1.1 \times 10^{6} \times 10^{-3}}{33.3 \times 3.6}$$

 $= 3.6 + 9.2 = 12.8 \, \text{kWh/kg}$ 

4.3 METODO DE ESTIRAMIENTO LATERAL

4.3.1 Descripción general

El método de estiramiento lateral o crecimiento horizontal de cinta trata de crecer el cristal laminar por medio de solidificar el material fundido retirándose una semilla sumergida en el fundido horizontalmente del borde del cristal que con-tiene el fundido. El nivel del fundido tiene que ser constan te cuando el cristal está creciendo. La Fig. 16 muestra el - esquema del proceso. La velocidad de crecimiento puede ser muy grande debido a la gran área de la interfase sólido-líqui do, en la cual puede lograrse fácilmente una velocidad de - -30cm/min.

4.3.2 Publicación 9: "Mejoramientos en la técnica de crec<u>i</u> miento horizontal en forma de cinta para silicio sim-ple" B. Kudo (Ref. 24)

El trabajo de B.Kudo estudia el mejoramiento del proceso hor<u>i</u> zontal. Creció silicio monocristalino con velocidad de 10 a-40cm/min y una velocidad máxima de 41.5cm/min, para el polis<u>i</u> licio, la velocidad máxima obtenida es 80cm/min. El espesortípico de cinta crecida está en un intervalo de 0.4 a 2mm; se han logrado espesores mínimo de 0.35 mm para silicio simple y 0.2 mm para polisilicio. La anchura típica de la cinta estáentre 10 y 30mm y puede llegar a un máximo de 50mm, y cintasde longitud de 2m se logran frecuentemente.

Una modificación que se hace en ese trabajo es usar helio como gas de enfriamiento en la interfase de crecimiento (Fig.16) para lograr una mayor velocidad de crecimiento. Así apareceen la energía total consumida un término más por la contribución de este enfriamiento que es la potencia perdida por convección del gas helio. Se encuentra una relación entre estapotencia ( $q_g$ ) y la velocidad de crecimiento (v), el espesor de la cinta (s) y la longitud de la interfase de crecimiento-(L). Para v=20cm/min, s=1mm y L=15~20cm, la potencia disipida por unidad de área por el gas es 10W/cm<sup>2</sup> (Fig.17). Va-mos a hacer nuestro cálculo para estos valores y u=3cm, l=110cm. La potencia de convección es  $q_g = 10A_g$ , donde  $A_g=uL$ . Los tamaños del crisol y susceptor son:

Para el crisol de cuarzo:

longitud	25	сm
altura	2	cm
ancho	12	cm
*espesor	0.5	cm

 $V_{c} = 25 \times 12 \times 2 - 24.5 \times 11.5 \times 1.5 = 177 \text{ cm}^{3}$ 

Para el susceptor de grafito\*.

longitud	27	cm
ancho	14	сm
altura	3	cm

 $V_g = 27x3x14 - 25x12x2 = 534cm^3$ A<sub>1</sub> = 2x(3x(14+27))=246cm<sup>2</sup>

 $\Lambda_{in} = 27 \times 14 - 0.1 \times 3 = 378 \text{ cm}^2$ 

Además vamos a suponer que se usa bloque como soporte cerámico de tamaño 27cmx3cmx7cm, entonces,

$$A_c = 27 \times 7 = 1.89 \text{ cm}^2$$
  
 $A_r = 27 \times (14 - 7) = 189 \text{ cm}^2$ 

### DATOS

## RESULTADOS

 $q_{\rm p} = 378 \times 27.7 = 10.5 \, \text{kw}$ v=10cm/min=0.17cm/seg  $q_{k_1} = 246 \times 3, 6 \times 10^{-3} \times (1690 - 300)/2$ s=0.1cm, = 0.6 kWu=3cm  $q_{k,b} = 189x(0.02+3.6x10^{-3})x$ 1=110cm; m\_=77gr \*V\_=100cm<sup>3</sup> x(1690-300)/2=3.1kW\*V<sub>c</sub>=177cm<sup>3</sup>; \*V<sub>g</sub>=534cm<sup>3</sup> q<sub>g</sub> =50x10=0.5kW \*A\_=50cm<sup>2</sup>; \*A<sub>1</sub>=246cm<sup>2</sup>  $q_{c} = 129.7 \times \sqrt{0.1} \times 3 = 0.1 kW$  $A_{in} = 378 \text{ cm}^2$ ;  $A_z = A_c = 189 \text{ cm}^2$ Q =534x4450+177x2380+100x7290=  $=3.5 \times 10^6$  J \* Δx<sub>1</sub> =2cm; \* Δx<sub>b</sub>=3cm

La energía perdida por unidad de masa es

$$E = \frac{10.5+0.6+3.1+0.5+0.1}{2.33\times20\times0.17\times3\times0.1\times3.6} + \frac{3.5\times10^6}{77\times3600}$$

 $= 15.7 + 12.6 = 28.3 \, kWh/kg.$ 

#### ł

#### 4.4 CRECIMIENTO DE SILICIO SOBRE SUSTRATOS CERAMICOS

#### 4.4.1 Descripción general

Los métodos de crecimiento de silicio en forma laminar que he mos visto anteriormente son no-soportados, esto es, las láminas crecidas no están soportados por ningún sustrato, así -que la forma de la cinta depende fuertemente de las condiciones de crecimiento y la estabilidad del proceso requiere un control preciso de las condiciones de temperatura en el menis co. En cambio, en el crecimiento sportado el menisco está es tablecido mecánica y térmicamente por el sustrato y la formadel silicio laminar está determinada por la forma del sustrato.

Se ha desarrollado una técnica de crecimiento soportado de si licio laminar, el proceso sobre un sustrato cerámico refracta rio para producir silicio en forma de cinta por solidificación unidireccional (Ref. 25). La Fig. 17 muestra el esquema del proceso. Vemos que el método para calcular la pérdida de energía en este caso es casi igual a los cálculos anterioresexcepto en el término de pérdida por el cristal crecido: en lugar de una lámina de silicio tenemos ahora una capa de sili cio y una de cerámica, la pérdida por esta combinación será -(Apéndice B, ec. (B-8)):

$$q_c = 1.51 \times 10^{-6} T_m^{5/2} \sqrt{(k_c s_c + k_s s_s)u((e_c + e_s)u + 2(e_c s_c + e_s s_s))}$$

donde los subindices s y c indican silicio y cerámica respectivamente; k es la conductividad térmica y s es el espesor. 4.4.2 Publicación 10: "Crecimiento soportado de cinta de silicio desde la fase fundida" por J.D.-Zook et al: (Ref. 26)

Este trabajo estudia las condiciones de crecimiento soportado y las características del cristal crecido usando dicho método. Se obtiene una relación del espesor de la cinta de silicio --(s) en función de la velocidad de crecimiento (v). Realizare mos el cálculo para el caso de v=01cm/seg y s=0.01cm.

La publicación no presenta los datos del horno que se usa. Su ponemos que el horno tiene el mismo tamaño que el del inciso-4.1.2.: 6cm de diámetro interior del crisol y 3cm de altura -(del mismo), así que la longitud de silicio que se puede crecer en una sola vez es de 3 cm como máximo si el crisol estálleno de fundido inicialmente con un volumen de V<sub>s</sub>= $_4$ x6<sup>2</sup>x3-V<sub>ca</sub>, donde V<sub>ca</sub> es el volumen de cerámica sumergida en el fundido.-Para S<sub>c</sub>=0.1cm, u=4cm tenemos V<sub>ca</sub>=0.1x4x3=1.2cm<sup>3</sup> y por lo tanto V<sub>s</sub>=84.8-1.2=83.6cm<sup>3</sup>.

El calentamiento para el método soportado puede ser de resistencia o de radio-frecuencia, el primero es preferible. Si el espesor del aislamiento de zircar es 2cm, entonces la pérdida por el area lateral del susceptor es:

 $q_{k,1} = \frac{82.4 \times 32.6}{1n((7.5+2)/7.5)} = 11.4 \ kW$ 

Concluimos los siguientes resultados:

52

R

v=0.1cm/seg

 $s_s=0.01$ cm

\*s<sub>c</sub>=0.1cm

u=4cm

\*1=3cm

RESULTADOS

 $q_{k_{2}}^{=11.4kw}$ 

 $q_{k,b} = 0.2 k W$ 

 $q_{c} = 57 w$ 

 $q_h = 7_W$ 

 $q_{m} = 38.0 \times 27.7 = 1.05 \text{ kw}$ 

P = 1 atm

e\_= 0.78

 $E = \frac{1.05+11.4+0.2+0.06}{2.33\times0.1\times4\times0.01\times3.6} + \frac{8.6\times10^5}{0.3\times3600}$ 

= 12.7 + 796.3 = 809 kwh/kg

# CAPITULO V COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO USANDO LA TECNICA DE CVD

La deposición de vapor por reacción química (CVD) se refierea la formación de unafase condensada desde un medio gaseoso de composición química diferente. Las técnicas de CVD se han aplicado al crecimiento epitaxial (crecimiento de una pelícu la delgada sobre una superficie) con gran éxito. Las principa les ventajas son: (1) permiten el crecimiento en condiciones casi estables y producen capas de perfección cristalina; (2)trabajan a presión atmosférica; (3) pueden usar sustratos eco nómicos. Las desventajas son: (1) numerosas variables de con trol; (2) ataque químico en los sustratos y los aparatos.

El credimiento epitaxial de silicio por la técnica de CVD sobre sustratos se lleva a cabo en una escala comercial.

Son dos los procesos muy conocidos de crecimiento de siliciousando la técnica de CVD:

(a) Silicio por pirolisis de SiH<sub>11</sub>

Es el proceso más simple y directo para epitaxia de silicio.-Solo se necesita el gas de portador y silicio tetrahidrogenerado (SiH<sub>4</sub>), el cual es un gas a temperatura ambiente. El -aparato se muestra esquemáticamente en la Fig. (18-a). Aun-que se ilustra un tubo de reacción horizontal, se pueden usar tubos verticales. Cuando la mezcla de silicio tetrahidrogene rado y el gas portador entran en la vecindad de los sustratos calentados por radio-frecuencia, ocurre la descomposición deacuerdo con la reacción:

$$SiH_{\mu} \longrightarrow Si(s) + 2H_{2}(g)$$

Para minimizar la contaminación del tubo, las paredes se en-frían con agua. Este proceso es irreversible.

(b) Silicio por reducción de halógenos de silicio

Aunque este proceso para la epitaxia de silicio requiere un reactante más y es más complicado químicamente, fue el primero aceptado comercialmente y sigue ocupando un lugar importa<u>n</u> te en la industria electrónica. Tanto el silicio clorhídrico (SiHXl<sub>3</sub>) como el silicio tetraclórico (SiCl<sub>4</sub>) se han usado -con las reacciones de reducción respectivamente:

> $SiHCl_3(g) + H_2(g) \longrightarrow Si(s) + 3HCl(g)$  $SiCl_u(g) + 2H_2(g) \longrightarrow Si(s) + 4HCl(g)$

La Fig. (18-b) muestra un sistema típico de deposición. El silicio tetraclórico se transporta hacia la región de creci-miento al burbujear hidrógeno en el líquido que contiene - -SiCl<sub>u</sub>.

El crecimiento del silicio sobre los sustratos del mismo mate rial puede realizarse en un reactor horizontal (Fig. 19), elcual consiste en un tubo de cuarzo de sección transversal rec tangular que contiene un bloque de material como susceptor. -Este puede calentarse por acoplamiento de inducción de un generador de frecuencia. Un gas portador que contiene el reactivo de silicio fluye a través del tubo y por las películas de silicio colocadas en el susceptor y después de la descompo sición química del reactivo de silicio, forma un depósito desilicio cristalino en las películas delgadas de silicio (sustratos) y en el susceptor cuando ambos se mantienen a una - temperatura entre 1050 7 1350°C.

La técnica de CVD es de bajo relativamente consumo de ener-gía pero los procesos están limitados por las bajas eficien-cias de conversión de celda solar que son cercanas al 6%, las cuales son muy bajas comparadas con las de 15% a 19% realizadas en monocristales obtenidos por el método de Czochralski.

5.1 MODELO TEORICO

Aquí analizamos las pérdidas principales de energía durante el proceso de deposición de vapor por reacción química, que son: a) Pérdida por radiación térmica por la superficie delsubstrato:

$$q_r = A_s e \sigma (T_s^4 - T_a^4)$$

donde A<sub>s</sub> =, área del sustrato hacia la zona de reacción (cm<sup>2</sup>)

T<sub>s</sub> = temperatura del sustrato (°K) T<sub>a</sub> = temperatura del medio ambiente (°K) e = emisividad del sustrato.

b) Pérdida por conducción térmica a través de las barras desoporte de cuarzo:

$$q_k = A_r \kappa_c (T_s - T_a) / \Delta x_b$$

donde A<sub>r</sub> = Area de la superficie del soporte en contacto conel susceptor (cm<sup>2</sup>)

> $\kappa_{c}$  = conductividad térmica de cuarzo (=1.4×10<sup>2</sup> W/cm-°K)  $\lambda_{x_{b}}$ = altura del soporte (cm).

 c) Pérdida por convección forzada entre el gas portador y el tubo reactor:

La convección forzada entre el gas y el tubo se puede calcu-lar usando las ecs. (3-13), (3-14) para encontrar primero elcoeficiente de transferencia de calor, h, y luego  $q_h = hA(T_e - T_a)$ .

En el método de CVD, T = 1150°K, T = 300°K, así que la temperatura promedio es aproximadamente 900°K.

 d) Pérdida de energía por descomposición química para el - reactivo de silicio SiX:

$$q_d = (C_{SiX} A_i v_p) \varepsilon_{SiX}$$

donde  $C_{SiX}$  = concentración de silicio compuesto SiX (mol/cm<sup>3</sup>)

A<sub>i</sub> = área transversal de la región de reacción (cm<sup>2</sup>) E<sub>SiX</sub> = energía de disociación de SiX por unidad mol --(J/mol).

Vamos a suponer que la descomposición química es cien por - ciento y ocurre en toda la región superior del sustrato, ten<u>e</u> mos entonces  $A_i = A_+$ .

Nótese que la densidad de masa de un elemento A en estado gaseoso y su concentración está relacionado como sigue:

$$\rho_A = u_A C_A$$

donde  $u_{\Lambda}$  = pero molecular del gas.

Concluimos que la energía total consumida para producir la --

unidad de masa de silicio crecido usando la ténica de CVD es:

$$E = \frac{q_r + Q_k + q_h + q_d}{A_s \vee \rho}$$

donde  $\rho$  es la densidad de silicio.

### 5.2 ANALISIS DE PUBLICACIONES

Analizaremos a continuación dos publicaciones, una del año --1971 y la otra de 1973, que tratan del proceso de CVD usandoreactores horizontales. Las condiciones necesarias para realizar este tipo de crecimiento son altas velocidades de flujo de gas portador y bajas concentraciones del reactivo de silicio en el gas portador. La primera de ellas es para contra-rrestar el agotamiento del silicio del gas, el cual progresasobre el sustrato debido a la reacción en la cual el siliciose deposita; la segunda es para producir velocidades de crec<u>i</u> miento suficientemente bajas de modo que el material deposita do sea de forma cristalina.

 Publicación 11: "El crecimiento de silicio en reactoreshorizontales" P.C. Rundle: (Ref. 28).

En el trabajo de P.C. Rundle se usaron dos tubos de reacciónde tamaños diferentes: 80x45x750 mm y 80x25x750 mm, es decir, las áreas de la sección transversal de los dos tubos son dif<u>e</u> rentes. Su usó un bloque de grafito revestido con carburo -de silicio como susceptor cuyo tamaño es 75x7x300 mm. El bl<u>o</u> que está encima de las películas delgadas de soporte de cuarzo en el tubo. Se usó un precalentador de tamaño 75x7x80 mm. en frente del sustrato porque ahí el gas entrante tiene una temperatura muy cercana a la del medio ambiente y por consi-guiente la velocidad de crecimiento en esa zona disminuye - -(Fig. 19). El gas portador es hidrógeno. Los reactivos de silicio SiCl<sub>4</sub> y SiHCl<sub>3</sub>, son introducidos al gas portador haciendo pasar una - pequeña fracción de éste sobre las fuentes líquidas de los -- reactivos contenidas en los recipientes del evaporador mantenidos a menor temperatura que la del medio ambiente. Otro -- reactivo de silicio, SiH<sub>4</sub>, se introduce al vapor de hidrógeno directamente a través de un medidor de flujo.

Vamos a calcular el costo energético para el reactivo SIJCl<sub>3</sub>. Los datos necesarios para el câlculo son los del experimentoque hizo P.C. Rundle (Ref. 28) usando la notación del incisoanterior:

 $v_{p} = 7.5 \text{ cm/seg}; \qquad v=1 \ \mu\text{m/min}=1.7 \times 10^{-6} \text{ cm/seg}.$  b = 1.4 cm  $T_{s} = 1200^{\circ}\text{C}$   $c_{SiHCl_{3}} = 22 \text{ kcal/mol} = 9.2 \times 10^{4} \text{ J/mol} (\text{Ref. 29})$   $\rho_{SiHCl_{3}} = 3.1 \times 10^{-5} \text{ gr/cm}^{3}; \quad C_{SiHCl_{3}} = 2.3 \times 10^{-7} \text{ mol/cm}^{3}$ Se supone que la fracción de mol de SiCHl<sub>3</sub> en H<sub>2</sub> es 0.1. a) Para el tubo de tamaño  $80 \times 45 \times 750 \text{ mm}$ , tenemos: Diámetro efectivo del tubo:  $D = \sqrt{4 \times 1.4 \times 7.5 / \pi} = 3.7 \text{ cm}.$ Longitud efectiva del tubo: L = 30 cm.

Usando las ecs. (3-13), (3-14) y (3-15), encontramos que h= 15.6 -  $(w/m^2 - {}^{\circ}K)$ .

59

 ${}^{*}A_{s} = 7.5 \times 30 = 225 \text{ cm}^{2} \qquad q_{r} = 225 \times 0.5 \times 5.67 \times 10^{-12} (1473^{4} - 300^{4})$   ${}^{A}_{t} = 1.4 \times 7.5 = 10.5 \text{ cm}^{2} \qquad = 225 \times 1.3 \text{ a} = 3 \text{ kw}$   ${}^{*}\Delta \times_{b} = 4.5 - 1.4 - 0.7 = 2.4 \text{ cm} \qquad q_{k} = 225 \times 1.4 \times 10^{-2} \times (1200 - 27)/2.4$   ${}^{e}\text{SiHCl}_{3} = 9.2 \times 10^{4} \text{ J/mol} \qquad = 1.5 \text{ kw}$   ${}^{C}\text{SiHCl}_{3} = 2.3 \times 10^{-7} \text{ mol/cm}^{3} \qquad q_{h} = \pi \times 0.037 \times 0.3 \times 15.6 (1200 - 27) = 0.6 \text{ kw}$   ${}^{e}\text{ d} = (2.3 \times 10^{-7} \times 10.5 \times 7.5) \times 9.2 \times 10^{4} = 2 \text{ w}$   ${}^{e}\text{ d} = 5.1 \text{ kw}$ 

$$E = 5.1/(1.7 \times 10^{-6} \times 225 \times 2.33 \times 3600 \times 10^{-3}) = 1590 \text{ kwh/kg.}$$

b) Para eltubo de 80x25x750 mm, los datos son los mismos que -los de (a), excepto que  $\Delta x_b = 2.5-1.4-0.7=0.4$  cm, así quela potencia de conducción ahora es:

$$q_k = 1.5x (2.4/0.4) = 9 kw$$

y la potencia total es

$$q_{total} = 12.6 \text{ kw}$$
  
E'= 3928 kwh/kg.

У

DATOS

En la literatura (Refs. 33, 34) se encuentra que la energía necesaria para el crecimiento de silicio usando el método de-CVD con el reactivo SiHCl<sub>3</sub> es del orden de 400kwh/kg (el ôpt<u>i</u> mo es 250 kwh/kg).  Publicación 12: "Alta rapidez de deposición de vapor por reacción química para películas de silicio epitaxial" J. Bloem: (Ref. 30)

En el trabajo de J.Bloem se realizan los experimentos de crecimiento de silicio en un reactor horizontal que consiste enun tubo de cuarzo de sección transversal rectangular (10x2.5cm<sup>2</sup>), en el cual las películas delgadas de silicio están localiza-das en un susceptor de grafito que está calentado por R.F. auna temperatura de 1150°C.

El gas hidrógeno cargado con SiH<sub>4</sub> y HCl pasa por las pelícu-las delgadas a una velocidad de 100cm/seg. El uso de HCl espara contrarrestar la nucleación de SiH<sub>4</sub> en fase gaseosa. Se ha observado que la introducción de HCl aumenta notablementela velocidad de crecimiento del silicio epitaxial, se obtuvo uan velocidad de 40  $\mu$  m/min mientras que la velocidad normal varía entre 0.1 y 2  $\mu$  m/min.

En la publicación no se da directamente el número de concen-tración de SiH<sub>4</sub> en el gas portador sino que da la presión deéste. Podemos usar la ecuación de estado para un gas ideal -(en este caso será el gas de SiH<sub>n</sub>),

donde las letras tienen el significado usual. Se encuentra a partir de esta ecuación que la concentración de SiH<sub>4</sub> en elgas portador es,

$$C_{SiH_{4}} = \frac{N}{V} = \frac{P_{SiH_{4}}}{RT}$$

En la zona de deposición, T = 1150 °C = 1423°K.

Los experimentos de J. Bloem muestran una relción entre la velocidad de crecimiento del silicio (v) y la presión de SiH<sub>4</sub> -  $(P_{SiH_{1}})$ . Se encuentra que

Los experimentos de J. Bloem muestran una relación entre la velocidad de crecimiento del silicio (v) y la presión de Si $H_4$ ( $P_{SiH_1}$ ). Se encuentra que

1) 
$$V_1 = 40 \ \mu \text{ m/min}, P_{1,\text{SiH}_4} = 12 \times 20^{-2} \text{ atm}$$

Usando la ecuación de estado, obtenemos la concentración de -SiH, en el gas portador:

$$C_{1,SiH_{4}} = \frac{P_{1,SiH_{4}} \times 10.13(N/cm^{2})}{R T} = \frac{12\times10^{-2} \times 10.13}{8.3143\times1423\times10^{2}}$$
$$= 1.0\times10^{-6} \text{ mol/cm}^{3}$$
2) Para  $v_{2} = 20 \ \mu \text{m/min}.$   $P_{2,SiH_{4}} = 5\times10^{-2} \text{ atm}^{2}$ 

por lo tanto,

$$C_{2,SiH_{u}} = (t/12) \times 1.0 \times 10^{-6} = 4.2 \times 10^{-7} \text{ mol/cm}^{3}$$

En el experimento, la concentración de HCl en el gas entrante es igual a la de SiH<sub>4</sub>, así que podemos encontrar la densidadde masa de HCl que es  $C_{SiH_4}$  multiplicando por el peso molecular de HCl. Supongamos que la fracción de mol de SiH<sub>4</sub> en elhidrógeno es 0.1, entonces la concentración de éste es

$$C_{HCl} = C_{SiH_4} / 0.1 = 10 C_{SiH_4}$$

La energía de disociación del material SiH<sub>u</sub> es:

$$\varepsilon_{\text{SiH}_{\text{H}}} = 36 \text{kcal/mol} (\text{Ref. 27}).$$

Para el cálculo de la convencción forzada, tomamos el diâme-tro efectivo del tubo como:

$$D = \sqrt{4 \times 10 \times (2.5 - 0.7)} / \pi = 4.8 \text{ cm}$$

entonces usando las ecs. (3-13), (3-14) y (3-15) y las tablas 3-2 y 3-3, encontramos que

$$h = 37.8 \text{ w/m}^2 - ^{\circ}\text{K}.$$

La longitud del sustrato (que es la efectiva del tubo caliente) la vamos a tomar como 30 cm.

A continuación se listan los datos y los resultados:

1) Para  $C_{1,SiH_{4}} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol/cm}^{3}$ 

#### DATOS

#### RESULTADOS

\*  $\Delta x = 0.7 \text{ cm}; e=0.5$ \*  $A_t = 10x(2.5-0.7)=18\text{ cm}^2$ \*  $A_s = *A_r = 300\text{ cm}^2$   $v_p = 100\text{ cm/seg}.$   $v = 40 \text{ } \mu\text{m/min} = 4x10^{-3}\text{ cm/min}$   $\epsilon_{\text{SiH}_4} = 36x10^3 \text{ cl/mol}$   $= 1.5x10^5 \text{ } \text{J/mol}$   $q_r = 300x5.67x10^{-12}x(1423^4-300^4)0.5$  = 3.5 kw = 3.5 kw  $q_k = 300x1.4x10^{-2}x1123/0.7=6.7\text{ kw}$   $q_h = \pi x0.048x0.3x37.8x(1150-27) =$  = 1.9 kw  $q_d = (1.0x10^{-6}x18x100)x1.5x10^5 =$  = 0.3 kw $q_{total} = 12.4 \text{ kw}$  La energía perdida por unidad de masa es:

$$E_{1} = \frac{12.4}{2.33 \times 300 \times 4 \times 10^{-3} \times 3.6/60} = 74 \text{ kwh/kg}$$
  
2) Para C<sub>2,SiH<sub>4</sub></sub> = 4.2×10<sup>-7</sup> mol/cm<sup>3</sup>

#### DATOS

Todos los datos son  $q_r =$ los mismos que en (1) excepto  $q_k =$  $v= 20 \ \mu m/min$   $q_h =$ 

$$\frac{\text{RESULTADOS}}{q_{r}} = 3.5 \text{ kw}$$

$$q_{k} = 6.7 \text{ kw}$$

$$q_{h} = 1.9 \text{ kw}$$

$$q_{d} = (4.2 \times 10^{-7} \times 18 \times 100) \times 1.5 \times 10^{5} =$$

$$\frac{= 0.1 \text{ kw}}{q_{total}} = 12.2 \text{ kw}$$

 $E_2 = 2x(12.2/12.4)x74 = 146 \text{ kwh/kg}$ 

Se encuentra en la Ref. 33 que la energía de crecimiente de silicio policristalino por unidad de masa usando el método de CVD para el reactivo SiH<sub>4</sub> es alrededor de 100 kwh/kg, lo cual cae en el intervalo de los cálculos anteriores.

## CAPITULO VI CONCLUSIONES

#### 6.1 COSTO ENERGETICO DEL CRECIMIENTO DE SILICIO

Resumimos en la tabla 6-1 los cálculos realizados anteriormen te. Observamos que cuatro de los doce cálculos dan un costoenergético mayor de 100 wh/kg. Las causas que provocan estealto costo son las siguientes: (1) en el método de tela den-drítica (Ref. 18, 19) se usa un susceptor muy grande, por con siguiente pierde mucha energía; (2) en el proceso de creci- miento soportado, la velocidad de crecimiento es muy lenta yla energía de fusión es grande debido a que el volumen de silicio fundido es mucho más grande que el de silicio crecido;-(3) en el proceso de CVD con el reactivo SiHCl<sub>3</sub> la velocidadde crecimiento es muy lenta y puede mejorarse este proceso. Pero para el método de CVD la energía mínima de crecimiento de silicio es del orden de 100 kwh/kg, igual para los dos - reactivos: SiHCl<sub>2</sub> y SiH<sub>4</sub>.

Para el resto de los métodos, el costo energético del creci-miento de silicio es similar y depende esencialmente del dispositivo de sistema de trabajo. Un equipo costoso y uno bara to pueden consumir la misma cantidad de energía durante el -crecimiento de silicio usando diferentes métodos. Por lo tan to un método econômico está relacionado con un aparato econômico y fácil de construir y manejar. Desde este punto de vis ta, podríamos decir que el método de zona flotante con un hor no de espejo elipsoidal es un método econômico; el horno es fácil de construir y no se requiere mucha tecnología; no se necesita ningún crisol y disminuye la contaminación y final-mente el calentamiento por radiación es eficiente.

TABLA 6-1

Método(Ref.)		Estado cristalino	Energía de creci- miento de Si(kwh/kg) cal.   exp.		Eficiencia de conversión
Czoch	ralski (12)	c.m.	11.4	15	18%*
Zona tant	flo- e (13)	c.m.	13.4	15.2	18%*
Pedes	tal (14) (15)	C.m. C.m.	9.5 9.0	8.0	18% * 18% *
Tela tica	dendr <b>i</b> - (18,19)	1.m.	103		12.5%
Tracc bord tada	ión e-sopo <u>r</u> (20)	l.m.	16		10-13%
EFG	(22)	l.m.	28	a a construction approximate provide and and	11.8%
	(23)	1.m.	13		11.8%*
B5tír horiz	amiento ontal (24)	1.m.	42		9-10%
Creci sopor	miento tado(26)	1.p.	809		10%
CV D SiHCl <sub>3</sub> (28)		1.p.	1590	467	12%
SiH4	(30)	1.p.	74-146	100	6 %

Nota: c.m.= cilindro monocristalino

1.m.= lamina monocristalina 1.p.= lámina policristalina "\*" indica que es un valor supuesto, como se usa ante riormente

6.2 COSTO ENERGETICO DE LA PRODUCCION DE LA CELDA SOLAR.

En la introducción hemos mencionado que hay cuatro etapas para la fabricación de la celda solar, y en nuestro trabajo sólo calculamos el costo energético para la segunda etapa: el crecimiento del silicio. Si queremos estimar el tiempo de re cuperación de la inversión en la celda solar, necesitamos conocer el costo energético de cada etapa. De la Ref. (35) setiene:

 a) La energía de purificación de silicio por unidad de masaa través del siguiente proceso,

Es  $E_n = 621 \text{ Kwh/kg, donde:}$ 

MG-Si 🗲 Silicio metalúrgico

Poli. Se-Si = Silicio semiconductor policristalino.

Cada paso del proceso ocupa una cierta energía mostrada en la tabla 6-2.

```
TABLA 6-2
```

Paso	Energia(kwh/kg)		
	Material	proceso	Total
Sio <sub>2</sub> -+ MG-Si	8	16	24
MG-Si→SiHCl <sub>3</sub>	24/0.6 = 40	14	54
SiHCl <sub>3</sub> +Poli.Se-Si	54/0.35 =154	457	621

b) La energía para cortar el silicio y del encapsulado de la celda solar es  $E_e = 138 \text{ kwh/kg}$  (para uso terrestre) parauna celda de área 4 cm<sup>2</sup> y de masa 2.84 x 10<sup>-4</sup> kg/celda. -La eficiencia en la producción del silicio es,  $\xi = 18$ %.

Suponemos que ξ= 36% para el silicio crecido en forma laminar.

En el CINVESTAV-IPN (36) fabrican fotoceldas a partir de -obleas de silicio monocristalino con diámetro de 7.5 cm y espesor de 0.35 mm gastando una energía de 62,5 kwh/kg. Producen un potencia de 17 mw/cm<sup>2</sup>, con AM1.

Basados en estos datos y los cálculos que hemos hecho, resum<u>i</u> mos en la tabla 6-3 el costo energético en cada etapa de la producción de la fotocelda y el porcentaje de cada uno en elcosto total.

		r			
Proceso	Energia (kwh/kg)	Porcentaje			
11000000	·	ξ	0.18	ξ=0.36	E = 0.80
Purificación de silicio	$\begin{array}{c} 3450, \xi = 0.18\\ 621, \xi = 1725, \xi = 0.36\\ 776, \xi = 0.80\end{array}$	(a) (b)	94% 96%	90 5 94%	83% 
'Crecimiento de silicio	$15/\xi = \begin{cases} 83, \xi = 0.18\\ 42, \xi = 0.36\\ 19, \xi = 0.80 \end{cases}$	(a) (b)	2% 2%	2 % 2%	2% 2%
Corte y en- capsulado de	(a) 138 (b) 63	(a) (b)	4% 2%	7% 4%	15% 8%
Total	(a) $\begin{cases} 3671, \xi = 0.18\\ 1905, \xi = 0.36\\ 933, \xi = 0.80 \end{cases}$	•	(a) (b)	100% 100%	,
	$(3596, \xi = 0.18)$ (b) 1830, $\xi = 0.36$ 858, $\xi = 0.80$	1			

TABLA 6-3
En la tabla 6-3 caso (a) se refiere a la energía de encapsul<u>a</u> do mencionada en la Ref. 35 y el caso (b), la que menciona la Ref. 36.

Observamos que para bajar el precio de la fotocelda, hay quehacer dos cosas; primero, bajar el costo energético de purif<u>i</u> cación del silicio; segundo y es lo más importante, subir laeficiencia en producción de silicio, la cual actualmente es -0.18 para el silicio cilíndrico y 0.36 para el silicio lami-nar. Si usamos el método de crecimiento de silicio en formalaminar y mejoramos la eficiencia de los otros procesos en el encapsulado de las fotoceldas, entonces  $\xi$  podría acercarse ala unidad. En la tabla 6-3, se muestra el costo energético de la fabricación de fotoceldas para el caso de  $\xi=0.80$ .

Comparamos el porcentaje del costo energético en cada proceso de la producción de la celda solar con el mencionado en la in troducción, vemos que no coinciden los dos resultados. La -discrepancia proviene esencialmente de la energía de purifica ción del silicio que cada uno toma para el cálculo.

6.3 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION EN LA CELDA SOLAR

El tiempo de recuperación de la inversión en la celda solar es la energía de fabricación de cada celda (E) dividida por la potencia generada por celda (P):

# t = E/P

1) Energía de la fabricación por celda (E);

Sean E<sub>c</sub> = Energía de crecimiento de silicio; E<sub>p</sub> = Energía de purificación de silicio; E<sub>a</sub> = Energía de corte y encapsulado; 3.1

Entonces,

$$E = ((E_0 + E_p) / \xi + E_o) \times m$$

Donde m es la masa de silicio en cada celda.

a) Para el caso de  $E_e = 138 \text{ kwh/kg}$ , m = 2.84 x 10<sup>-4</sup> kg, por - lo tanto,

$$E^{a} = ((E_{c} + E_{p}) / \xi + 138) \times 2.84 \times 10^{-4}$$

= 
$$(2.84 \times 10^{-4} (E_{c} + E_{p}) / \xi + 0.04)$$
 kwh

b) Para el caso de  $E_e = 63 \text{ kwh/kg}, m = 3.6 \times 10^{-3} \text{ kg}, \text{ por lo-tando},$ 

$$E^{b} = (3.6 \times 10^{-3} (E_{c} + E_{D}) / \xi + 0.2)$$
 kwh

Como E y son diferentes para distintos procesos de creci- - miento, vamos a calcular E para diferentes casos:

CASO I: Crecimiento en forma cilíndrica (Cap. 3)

$$E_{p} = 621 \text{ kwh/kg.}$$
  
 $F = 0.018$ 

Entonces,

$$E^{a} = (1.58 \times 10^{-3} E_{c} + 1.02) \text{ kwh}$$
  
 $E^{b} = (2.0 \times 10^{-2} E_{c} + 12.6) \text{ kwh}$ 

CASO II: Crecimiento en forma laminar (Cap. 4)

$$E_p = 621 \text{ kwh/kg.}$$

Entonces,

 $E^{a} = (7.89 \times 10^{-4} E_{c} + 0.53) \text{ kwh}$  $E^{b} = (1.0 \times 10^{-2} E_{c} + 6.41) \text{ kwh}$ 

CASO III: CVD (Cap. 5)

 $E_{c} = 0; E_{p} = E_{m} + E_{p}^{\dagger}$ 

donde  $E_m$  es la energía por unidad de masa del material reactivo y  $E_D^i$  es la energía perdida en el proceso de CVD.

i) Para el reactivo SiHCl<sub>3</sub>,  $E_m = 154 \text{kwh/kg}$ , por lo tanto,

 $E^{a} = (1.58 \times 10^{-3} E_{p}' + 0.28)$  kwh  $E^{b} = (2.0 \times 10^{-2} E_{p}' + 3.28)$  kwh

 ii) Para el reactivo SiH<sub>4</sub> no encontramos el valor de E<sub>m</sub>, sólo sabemos que es más grande que el de SiHCl<sub>3</sub>, entonces,

$$E^{a} = (1.58 \times 10^{-3} (E'_{p} + E_{m}) + 0.04) \text{ kwh}$$
  
 $E^{b} = (2.0 \times 10^{-2} (E'_{p} + E_{m}) + 0.2) \text{ kwh}$ 

2) Potencia generada por celda (P):

Caso a:

Seañ la eficiencia de conversión de la celda solar de 4 cm<sup>2</sup>

área. Supongamos que la potencia de la luz incidente es 100mw/cm<sup>2</sup> (en AML), entonces la energía generada por celda es,

$$P^{a} = (100 \times 10^{-6} \text{ kw/cm}^{2}) (4 \text{ cm}^{2}/\text{celda})^{n}$$
  
 $P^{a} = 4 \times 10^{-4} \text{ n kw/celda}$  (6-2,a)

Caso b:

Hemos mencionado que de la Ref. 36 la energía generada por -cm<sup>2</sup> es 17 mw/cm<sup>2</sup> para una celda de diámetro de 7.5 cm y espesor 0.35 mm. La potencia generada por esta celda es igual a:

$$P^{b} = (17 \times 10^{-6} \text{ kw/cm}^{2}) (44.2 \text{ cm}^{2}/\text{celda})$$
  
 $P^{b} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ kw/celda} (6-2,b)$ 

Cocluimos que el tiempo de recuperación de la inversión en la celda solar es:

$$t = E / P$$
 (6-3)

Supongamos 5 horas diarias que se use la luz solar para la -conversión a energía eléctrica, entonces,

$$t^{a} = E^{a}/P^{a}$$
 horas =  
=  $(E^{a}/4 \times 10^{-4} \eta) (1/365/5)$  años  
 $t^{a} = 1.37 E^{a}/1 años$  (6-3,a)  
 $t^{b} = E^{b}/P^{b}$  horas  
 $t^{b} = 0.73 E^{b}$  años (6-3,b)

Método(Ref.)	Ę	E <sub>c</sub> (kwh/kg)	ŋ	t (años)	
				t <sup>a</sup>	t <sup>b</sup>
Czochralski(12)	0.18	15	18%	7.9	9.4
Zona flo- tante (13)	0.18	15	18%	7.9	9.4
Pedestal (14)	0.18	8	18%	7.9	9.3
(15)	0.18	9	18%	7.9	9.3
Tela dendrí- tica(18,19)	0.35	103	12.5%	6.7	5.4
Tracción borde-sopor tada (20)	0.36	16	10-13%	7.4- 5.7	4.8
EFG (22)	0.36	28	11.8%	6.4	4.9
(23)	0.36	13	11.8%	6.3	4.8
Esti <b>rami</b> ento horizontal(24)	0.35	42	9-10%	8.6- 7.7	5.0
Crecimiento soportado(26)	0.36	809	10%	16.0	10.6
CVD SiHCl <sub>3</sub> (28)	0.13	1590 <b>-</b> 467	12%	31.9- 11.6	25.6- 9.2

TABLA 6-4

Usando las ecuaciones adecuadas para E y P en diferentes mét<u>o</u> dos, obtenemos el tiempo de recuperación de la inversión en la celda solar en la tabla 6-4.

Observamos en la tabla 6-4 que el tiempo de inversión es delorden de 7 a 8 años para la fotocelda de monosilio y de 11 -años para la fotocelda de polisilicio (Ref. 35). Si se lo- gran mejorar la eficiencia en producción del silicio duranteel proceso de corte y encapsulado, se reducirá el tiempo de recuperación a 3 - 4 años, el cual es más aceptable comercial mente.

# REFERENCIAS

- K.V. Ravi y F.V. Wald, "Solar Cel Material Preparation -Techniques --- A Review", Semiconductor Silicon 1977, --Pág. 820 - 821, Electronics and electrothermics and meta lurgy divisions, Proceeding Volume 77 - 2.
- J.J. Gilman, "The art and Science of Growing Crystals",-Pág. 348.
- 3. M.W. Zemansky, "Heat and Thermodynamics", 5 th Edition.
- Max Jacob y G.A. Hawkins, "Elements of Heat Transfer", Sa. Edición.
- M.C.B. Robinson, Journal of Crystal Growth 63 (1983) Pág. 484, 492.
- 6. Ver la Ref. 2, Pág. 222, 359.
- J. H. Marciano y A.J. Rojas, Journal of Cellular Plas- tics, Vol. 3, Núm. 3, Pág. 102 - 110.

- T.B. Reed, in Crystal Growth, Ed. H.S. Peiser, Pergamon, Oxford (1967) Pág. 39 - 43.
- 9. K. Akiyama y J. Yamaguchi, Journal of Applied Physcis --33 (1962), Pág. 1899 - 1900.
- 10. Kohl y Walter, "Handbook of Materials and Techniques for Vacuum Devices (1967)";
  J.D. Zook et al, Journal of Crystal Growth 50 (1980), -- Pág. 273.
- .11. H. G. Riveros et al, J. Crystal Growth 49 (1980) 85 89
- R.L. Lane y A.H. Kachare, J. Crystal Growth 50 (1980) 437 444.
- 13. A. Eyer et al, J. Crystal Growth 57 (1982) 145 154.
- 14. T.F. Ciszek, J. Crystal Growth 12 (1972) 281 287.
- 15. G.C. Jain et al, J. Crystal Growth 57 (1982) 428 431.
- 16. D.L. Barrett et al, J. Electrochem. Soc., 118, 952 (1971)
- J.W. Faust y H.F. John, J. Electrochem. Soc., 108, 855 -(1961).
- 18. R.G. Seidensticker, J. Crystal Growth 39 (1977) 17-22.
- R.G. Seidensticher y R.H. Hopkins, J. Crystal Growth 50-(1980). 221 - 235.
- J.L. Hard y T.F. Ciszek, J. Crystal Growth 59 (1982) 499
   506.

- 21. W. Bardsley et al (editors), "Crystal Growth: a tutorial approach", Proceeding of the Third Internacional Summer-School on Crystal Growth, 1977; Pág. 191
- 22. K.V. Ravi, J. Crystal Growth 39 (1977) 1 16.
- 23. E. Kuroda et al, J. Crystal Growth 43 (1978) 388 390.
- 24. B. Kudo, J. Crystal Growth 50 (1980) 247 259.
- J.D. Heaps et al, "Dip Coating Process", ERDA/JPL, Quarterly Report No. 1 (Dec. 1975).
- 26. J.D. Zook et al, J. Crystal Growth 50 (1980) 260 278.
- 27. Materials Science Series: "Epitaxial Growth (Part A)" Edited by J.W. Matteews, Pág. 99 - 100.
- 28. P.C. Rundle, J. Crystal Growth 11 (1971) 6 10.
- 29. R. Ueda y J.B. Mullin editors, "Crystal growth and cha-racterization", North - Holland 1975.
- 30. J. Bloem, J. Crystal Growth 18 (1973) 70 76.
- C.A. Knight, "Cristalización de líquidos sobreenfriados"
   Pág. 115.
- 32. J.P. Holman, "Heat Transfer", Pág. 216, 4a. Edición.
- Sergio Pizzini, Solar Energy Material 6 (1982) 253 297.
   North Holland Publishing Company.

- W. Bardsley et al (editors), "Crystal Growth: a tutorial approach", Proceeding of the Third Internacional Summer-School on Crystal Growth, 1977; Pág. 191
- 22. K.V. Ravi, J. Crystal Growth 39 (1977) 1 16.
- 23. E. Kuroda et al, J. Crystal Growth 43 (1978) 388 390.
- 24. B. Kudo, J. Crystal Growth 50 (1980) 247 259.
- J.D. Heaps et al, "Dip Coating Process", ERDA/JPL, Quarterly Report No. 1 (Dec. 1975).
- 26. J.D. Zook et al, J. Crystal Growth 50 (1980) 260 278.
- 27. Materials Science Series: "Epitaxial Growth (Part A)" Edited by J.W. Matteews, Pág. 99 - 100.
- 28. P.C. Rundle, J. Crystal Growth 11 (1971) 6 10.
- 29. R. Ueda y J.B. Mullin editors, "Crystal growth and cha-racterization", North - Holland 1975.
- 30. J. Bloem, J. Crystal Growth 18 (1973) 70 76.
- C.A. Knight, "Cristalización de líquidos sobreenfriados"
   Pág. 115.
- 32. J.P. Holman, "Heat Transfer", Pág. 216, 4a. Edición.
- Sergio Pizzini, Solar Energy Material 6 (1982) 253 297.
   North Holland Publishing Company.

34. P. Chapman, "Heat Transfer", Mac. Millam

- 35. Lee P. Hunt, "The energy use in the production of sili-con solar cells from raw materials to finished product", Dow Corning Corporation, Solid-Stat Research department, Hemllock, Michigan 48626, U.S.A.
- Comunicaciones Personales: Dr. Juan Luis del Valle, - CINVESTAV IPN, México.
- 37. Paraμ, "Handbook of chemistry and physics", 61<sup>st</sup> edi-tion 1980 - 1981, CRC, Press;

Para  $\rho$  ,  $c_{\rm p}$  y K , "American institute of physics handbook",

3<sup>rd</sup> edition, McGraw - Hill.

# 8. FIGURAS











Fig.3 Esquema de un proceso de zona flotante (Ref: J.C.G. No.44,1978,Pag.527)



Fig.4 Esquema del proceso de Czochraiski

ı



Fig.5 Esquema delflujo de calor en el proceso de Czochralski (Ref.29,Pag.66)



Side view of the melt replenishment CZO grower. (A) isolation valve, (B) pull chamber, (C) furnace tank, (D) crystal, (E) recharge rod, (F) quartz crucible, (G) recharge mechanism and weight system, (H) torque, transducer, (I) recharge holder, (J) cable, (K) seed holder, (L) ADC optical system, (M) view port, (O) Pull mechanism, and (P) base. Fig.6 El sistema de crecimiento en la Ref.12



83

Fig.7 Esquema delflujo de calor en el método de zona flotante



Fig.11 Esquema del creci… miento de tela dendrítica(Refs.18y19)



Fig.8 Horno de espejo de doble-elipsoide (Ref.13)



Fig.9 Crecimiento de cristal en pedestal usando calentamiento por haz de electrongenfocado magnéticamente (Ref.14)





Fig.10 Esquema del crecimiento de silicio por la técnica de pedestal (Ref.15)





Sectional view of susceptor-crucible-lid assembly for dendritic web growth; low frequency induction coil not shown.

Fig.12 Vista de sección del aparato que se usa en la Ref. 19



Fig.13 Proceso de tracción borde-soportada (Ref.20)



Apparatus for silicon ribbon growth (resistance heating): (1) ceramic holder, (2) rectangular graphite heater. (3) graphite crucibie, (4) quartz boat, (5) silicon melt, (6) graphite die, (7) thermal radiation modifier, (8) silicon ribbon crystal, (9) graphite plate, (10) graphite wool, (11) thermocoupk.

# Fig.14 Aparato para el crecimiento

de sílicio en cinta ancha en

la Ref.23







Schematic of the HRG process and its operation: (a) basic configuration of the process; sequential changes in the growth ordre during the seeding (b), sprouting (c) to (f), and steady-state (g) stages of growth.

Fig.15 Esquema del proceso de crecimiento horizontal (Ref.24)



Calculated relationship between the ribbon growth rate and the wedge factor (n) for various values of ribbon thickness and of the cooling factor, based on the assumption of uniform cooling of the growth interface.

Fig.16 Relación entre la velocidad de crecimiento y el espesor de la lámina de silicio cristalino (Ref.24)



Fig.19 El reactor horizontal (Ref.28)







Fig.18(b) Epitaxia de silicio por reducción de silicio tetraciórico (Ref.27)

SIMBOLOS DE LAS CANTIDADES FISICAS

SIMBOLO	CANTIDAD FISICA	UNIDADES
А	ārea	cm <sup>2</sup>
а	ârea transversal del cristal crecido	cm <sup>2</sup>
	paralela a la interfase de crecimient	0
a	absortividad para radiación	
С	concentración de silicio compuesto en	gr/cm <sup>3</sup>
	gas portador	mol/cm <sup>3</sup>
с	calor específico	J/gr-°K
D	diâmetro de susceptor	сm
d	diâmetro del cris <b>òl</b>	Cm
Е	energía perdida en el crecimiento del	kWh/kg
	Si por unidad de masa	
e	emisividad para radiación	
Н	altura del susceptor	cm
h	altura del criscl	сm
L	calor latente	J/gr
1	longitud del cristal crecido	сm
m	masa	kg, gr
Р	presión de gas	atm, torr
Q	energía de fusión	Jouls
q	potencia perdida por transferencia	Watts, kW
	de calor	
R	radio del susceptor	сm
r	radio del cristal cilíndrico	cm
r	reflectividad para radiación	
S	espesor del cristal laminar	mm, cm
t	tiempo	h, seg
t	transmisividad	
u	ancho del cristal laminar	cm
v	volumen	cm <sup>3</sup>
v	velocidad de crecimiento	cm/seg

.

IMBOLO	CANTIDAD FISICA	UNIDADES
۷g	velocidad del gas portador	cm/seg
ε	energia de descomposición	J/mol
ρ	d <b>ensi</b> dad de masa	gr/cm <sup>3</sup>
σ	constante de Stefan-Boltzmann	W/cm <sup>2</sup> -°K <sup>4</sup>
φ	diametro del cristal cilíndrico	cm
¢р	diámetro del pedestal	Cm
κ	conductividad térmica	w/cm-°K

S

#### APENDICE A

# CALCULO DEL ANGULO SOLIDO EN UN ELIPSOIDE

En la Fig. A-1 se muestra una elipse cortada perpendicularmen te en un foco de la elipse. Para un haz de luz que sale delotro foco en toda la dirección posible, la fracción de la luz inicial que cae en el ángulo polar wno va a concentrarse en el foco  $F_1$ . Si se rota esta elipse alrededor de su eje mayor, se obtiene un elipsoide truncado; la luz que sale del foco -- $F_2$  radiada en el ángulo sólido total no va a concentrarse todo en el foco  $F_1$ : la fracción que cae en el ángulo sólido $\Im$  se pierde por no poder concentrarse en  $F_1$ .

Para calcular  $\Omega$ , se necesita conocer el área del casquete deesfera con radio R= $\overline{AF}_2$  llamada S. De la Fig. A-1 se encuen-tra que las coordenadas del punto A son:



Fig. A-1

$$X_{A} = \sqrt{a^{2} - b^{2}}$$
$$Y_{A} = b^{2}/a$$

donde a es la magnitud del semieje mayor y bes la magnitud del semieje menor. La magnitud de R es -igual a:  $R=\sqrt{4c^2+b^4/a^2}=(2a^2-b^2)/a$ donde  $c^2=a^2-b^2$ Sea h=R-2c. El área del casquete de esfera es: S=2mRh Para a=9cm, b=8cm, que son los valores para la Fig. 8,

 $c = \sqrt{17}$  cm R= 10.9 cm h = 2.6 cm

por lo tanto  $S = 2\pi x 10.9 x 2.6 \text{ cm}^2$ 

y el ángulo solido A es igual a

 $\mathcal{R} = S/R^2 = 2 \times 2.6/10.9 = 0.485 \pi$ 

 $0.485 \pi / 4\pi = 0.485 / 4 = 0.121$ 

En la Fig 8 hay dos elipsoides cortados, la pérdida total por no poder concentrarse en el foco común de los dos es - -0.121xP<sub>in</sub>, donde P<sub>in</sub> es la potencia entrada de las dos lámparas en los dos focos.

#### APENDICE B

### FLUJO DE CALOR A TRAVES DEL CRISTAL CRECIDO

#### I. Flujo de calor a través del cristal cilíndrico

En la referencia 8 se dice que si consideramos que en un ci-lindro cada sección pierde una parte de calor por radiación  $q_r$  y el resto por conducción axial  $q_c$  (despreciando los gra-dientes radiales de temperatura dentro del cilindro), enton.-ces se obtiene una ecuación de considerable importancia en -el crecimiento de cristales para aquellos de alta temperatura de fusión,

$$\frac{d^2 T}{dz^2} = A T^4$$
 (B-1)

donde A=2 $\sigma$ e/ $\kappa$ r, aquí e es la emisividad,  $\Sigma$  es la conductivi-dad,  $\sigma$  es la constante de radiación, r es el radio del cilindro y z es la distancia de la sección desde el extremo frio -(Fig. B-1).

En efecto, para un disco de radio r y espesor dz, el flujo de calor que entra por una cara  $(q_{in})$  es igual a la suma del flujo que sale por otra cara, más el flujo que sale por el bor-- de  $(q_n)$  (Fig. B-2), esto es,

$$q_{in} = q_c + q_r$$

Usando la hipótesis anterior, tenemos

$$q_{r} = \chi_{\pi r}^{2} dT/dz$$

$$q_{r} = 2\pi r dz e \sigma (T^{4} - T_{a}^{4}) \qquad (B-2)$$

donde las letras tienen el sentido usual. Para cristales que tienen temperaturas muy altas,  $T^4 >> T^4_a$ , de tal manera que se - puede despreciar  $T^4_a$ . Tenemos por lo tanto,

$$q_{in} = \kappa_{in} r^2 dT/dz + 2\pi re \sigma T^4 dz \qquad (B-3)$$

Supongamos que  $q_{in}$  es el flujo de calor que proviene de la interfase de crecimiento. Cuando el cristal crecido es peque-ño, el término de conducción es dominante debido al gran gradiente de temperatura entre la interfase y el soporte. Des-pués de que la altura del cristal crecido llega a cierto va-lor ( $z_c$ ), abajo de éste el flujo de calor es por la conduc-ción térmica con un gradiente de temperatura prácticamente -constante y arriba, el flujo de calor es por la radiación. --Entonces,

$$q_{in} = \kappa \pi r^2 (dT/dz)_c + \int_{T_a}^{T_m} 2\pi re\sigma T^4 dz$$

Pero en la interfase el flujo de calor es igual a:

$$q_{in} = \kappa \pi r^2 (dT/dz)_{T_{in}}$$

concluimos que

$$\int_{T_{a}}^{T_{m}} \frac{d}{dz} \left(\frac{dT}{dz}\right) dz = A \int_{T_{a}}^{T_{m}} T^{4} dz$$

de donde se obtiene la ec. (B-1).

Para obtener el flujo de calor necesario para mantener la interfase a temperatura de fusión, reescribimos la ec. (B-1), suponiendo que T sólo depende de z,

$$AT^{4} = d^{2}T/dz^{2} = \frac{d}{dz}(\frac{dT}{dz}) = \frac{1}{2}\frac{d}{dT}(\frac{dT}{dz})^{2}$$

o bien,

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{dT}{dz}\right)^2 = 2 A T^4$$

Integrando T desde cero hasta T $_m$ y suponiendo que el gradiente de temperatura en cero es despreciable comparado con el -que está en la interfase, resulta que,

$$\frac{dT}{dz}\Big|_{in} = \left\{\frac{2}{5} \operatorname{A} \sigma T_{m}^{5}\right\}^{1/2}$$

El flujo de calor perdido en la interfase es por la conduc- ción térmica en el mismo lugar:

$$q_{c} = \kappa_{\pi} r^{2} \left. \frac{dT}{dz} \right|_{in} = \kappa_{\pi} r^{2} \left( \frac{2}{5} \frac{2e\sigma}{\kappa_{r}} \right)^{1/2} T_{m}^{5/2}$$

$$q_{c} = 6.69 \times 10^{-6} \sqrt{e\kappa} r^{3/2} T_{m}^{5/2} \text{ eatts} \qquad (B-4)$$

donde la unidad de r es cm y la de K es W/cm-°K



Fig. 1 -1

98

: পূ

II. Flujo de calor a través del cristal laminar

Para una cinta de cristal de espesor s y ancho, tenemos la aiguiente ecuación de flujo de calor usando el mismo método que en I,

$$\frac{d^2T}{dz^2} = \frac{2(u+s) e}{us} \nabla T^4$$
 (B-5)

Si s≪u,

$$\frac{d^2 T}{dz^2} = \frac{2\sigma e}{Ks} T^4$$

.

y por lo tanto el flujo de calor necesario para mantener el extremo fundido de un cristal laminar es:

$$q_{c} = K us \left(\frac{2}{5} \frac{2 e \sigma}{K s}\right)^{1/2} T_{m}^{5/2}$$

$$q_{c} = 2.13 \times 10^{-6} u \sqrt{K se} T_{m}^{5/2} \qquad (B-6)$$

Para el caso de dos láminas juntas (Fig. B-3), supongamos que tampoco hay gradientes transversales de temperatura dentro de la unión de las capas, entonces,

$$\frac{d^{2}T}{dz^{2}} = \frac{(e_{1}+e_{2})u + 2(e_{1}s_{1} + e_{2}s_{2})}{(K_{1}s_{1} + K_{2}s_{2})u} \sigma T^{4} \equiv A^{T}T^{4} \quad (B-7)$$

de donde

$$\frac{dT}{dz} = (\frac{2}{5} A'T_{m}^{5})^{1/2}$$

$$q_{c} = (\kappa_{1}s_{1} + \kappa_{2}s_{2})u \frac{dT}{dz_{1n}}$$

$$= (\kappa_{1}s_{1} + \kappa_{2}s_{2})u(\frac{2^{5} (e_{1}+e_{2})u+2(e_{1}s_{1}+e_{2}s_{2})}{(\kappa_{1}s_{1} + \kappa_{2}s_{2})u})T_{m}^{5/2}$$

$$q_{c} = 1.51 \times 10^{-6} T_{m}^{5/2} (\kappa_{1}s_{1} + \kappa_{2}s_{2})u((e_{1}+e_{1})u+2(e_{1}s_{1}+e_{2}s_{2}))^{-1/2}$$

$$(B-8)$$