

29/91

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA

PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTITLAN
Pabellón "El Universo"

Tlayacapan, Morelos

T E S I S

Que para obtener el título de
A R Q U I T E C T O
presenta:
FIDEL FIGUEROA OCHOA

Taller D
José Villagrán García

México D.F. 1989

"TESIS CON
FALLA DE ORIGEN"



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

I. INTRODUCCION

La arquitectura en nuestro país, pasa actualmente por una fase de nuevas búsquedas, de nuevas especulaciones y de nuevos encuentros con horizontes que en ocasiones parecían haberse superado en décadas pasadas, llegandonos a cuestionar incluso, si las generaciones contemporáneas no hemos salido lejosm y dada evolución y apertura a las enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, o tal vez simplemente hemos decidido ignorarlas, para en cambio superficializar en los nuevos caminos que algunos han decidido seguir, mismos que en muchas ocasiones rompen con toda una serie de valores que la arquitectura mexicana habia fijado y pasado en el pasado, pareciére sei que reincidimos en el error de importar directamente arquitecturas sin razón de ser en nuestro camino histórico, que es al que nos debemos sin lugar a dudas.

Conceptos tales como humanismo, belleza, silencio, serenidad, y aún quiete y soledad, parecen olvidarse con frecuencia. En su lugar, la experiencia humana de vivir la arquitectura, pasa a ser una solución casi pedante dentro material, mecánica. El concepto de habitat como contenedor de todas las manifestaciones culturales ya no encaja con la pseudo-arquitectura que en la mayoría de los casos se produce actualmente. "Habitantes que asentados sobre a dar prioridad a fines de lucro o a aspectos meramente funcionales, acaban por romper cada vez más con el vínculo entre quienes diseñan la morada humana y quienes la habitan, así la ciudad de todos va perdiendo calidad y ganando escala".¹

Ante tal perspectiva, qué importancia puede tener el encuentro y el "contacto" con los vestigios del pasado, es que azzo ya no tenemos tiempo ni siquiera para sentarnos un momento a conversar con un ser que ha sabido evolucionar dignamente y que por lo mismo pueda darnos una lección de como sensibilizar nuestro espíritu a fin de valerse más nuestra existencia.

La saboranza por el pasado es un sentimiento que todo ser humano lleva consigo, el imaginá como debió haber sido el transcurrir de la vida de pueblos generaciones anteriormente visto por nuestra imaginación. Como arquitectos este sentimiento se transforma en inquietud, en una esperanza mediante la cual nos acercamos a los edificios de épocas pasadas y tratamos de establecer comunicación con ellos, tratamos que nos digan el porqué han sabido perdurar a través de siglos y siglos, el porqué el desembutir por sus habitaciones con obra a madera, empolvado y piedras humedas, y el de el uso de nuestros platos en el piso desgastado nos producen gusto por el instante que para a formar parte del edificio nosotras en la medida que logramos establecer comunicación con las obras de nuestras antepasadas, de aquellas que tal vez sin saberlo han preparado nuestro futuro construyéndole el pasado, podemos sentirnos seriamente satisfechos en una plataforma de dante pura para ver la arquitectura que es un futuro, forme parte del mismo pasado, una arquitectura que invita a similares reflexiones "Para ver de verdad hay que comparar lo que se ve con lo que

se ha visto".²

Sin embargo para muchas otras tantas personas, qué importancia podría llegar a tener tal encuentro, a quién le importa el bache cuando los años fué desplantado aquel muro de adobe, con qué fin se le abrió aquella ventana por la que hoy únicamente el viento se asoma, o quéén pinto de azul ese guardapolvos que ya no sirve sino para que el lodo pueda formar su célebre párido en un rojo desgajado. Acaso la mayoría de la gente no ve en ellos el simple bache que de material inviolable o apenas aprovechable, o la mampostería idónea para pintar el mensaje público o la invitación al evento musical de algún pueblo cercano, no sería más fácil simplemente ignorarlos o deshacerte y constituir algo distinto sobre ellos. En realidad estos vestigios pueden llegar a tener otro fin, uno que les devuelva su antiguo valor, un valor del que el tiempo fué juez y por el que hoy siguen en pie.

Estos testigos son piezas de arte accidental que solo necesitan ser descubiertos y si arazo ensuciarlos por lo que las nuevas necesidades de su entorno requieren.

Demandan pues tiempo de desarrollar en generaciones venideras esa capacidad de sensibilidad cada vez más difícil de encontrar en nuestra sociedad.

Siguen así, las dos inquietudes básicas de este trabajo. Por un lado, el proporcionar a las nuevas generaciones un lugar donde despertar inquietudes que sean determinantes para su formación futura, en un mundo de constantes mutaciones científicas y sociales. Por otra parte, el rescatar e integrar los valores de un edificio del pasado con los de un edificio contemporáneo, a fin de crear un

vinculo que nos permita reconocer la importancia que tiene el trascender a "futuras" generaciones.

Tal como lo indica el maestro Luis Barragán:

"Hay que recrear y renovar la nostalgia, volviéndola contemporánea, porque una vez que la arquitectura ha cumplido con las necesidades utilitarias y de funcionamiento, tiene todavía deante de si otros logros que alcanzar la belleza y el atractivo de sus soluciones, si quiere seguirse contando entre las bellas artes."

1. Oka Oscar "El humanismo y la arquitectura"

2. Paz Octavio "Los principios de la vista"

II. OBJETIVOS DEL TEMA

que se ha hecho en el campo de la arquitectura. La arquitectura es una disciplina que se ha visto sometida a un constante desarrollo y transformación, adaptándose a las necesidades y cambios de la sociedad. Los museos, como instituciones culturales, han sido uno de los sectores más afectados por estos cambios. En el pasado, los museos eran lugares donde se exhibían colecciones de objetos y documentos, y el visitante era un observador pasivo que veía las exposiciones. Sin embargo, en la actualidad, los museos han cambiado drásticamente su función y diseño. Los museos de la generación anterior, como el Museo del Prado o el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, eran edificios con grandes salas de exposición y poco espacio para el público. Los visitantes entraban y veían las piezas sin interacción ni participación. Sin embargo, los museos de la generación actual, como el Museo del Louvre o el Museo del Prado, han adoptado un diseño más abierto y participativo. Los visitantes pueden interactuar con las piezas, tocarlas, escuchar narraciones audiovisuales y participar en actividades educativas. Los museos han dejado de ser单纯的展示空间, 而成为了一个综合性的文化空间, 具有教育、娱乐和社交的功能。

1. El significado del proyecto

En la actualidad el bienestar social se asocia comúnmente con aspectos tales como el grado de accesibilidad que posee un individuo a satisfactores de orden primario, tales como la alimentación, habilidad, salud, y educación, y satisfactores secundarios como podrían ser la recreación, el deporte, y la cultura; englobando esta última, aspectos tales como el arte, la ciencia, la tecnología, la historia, o los viajes.

Desde tal óptica no es de sorprender que a pesar de la crisis económica mundial, uno de los principales objetivos de cualquier sociedad avanzada sea el de promover y facilitar el acceso a los bienes culturales considerados como un valor positivo. Así pues se ha tenido en las últimas décadas un incremento potencial en el interés por lo que se ha dado por llamar "cultura institucional".

La manera en que dichos bienes culturales se hacen llegar al público interesado, variará dependiendo de características tales como el contenido, extensión, complejidad, o difusión, que estos últimos

posean.

Pediremosclar como el ejemplo más significativo de este género, el museo, donde multitud de objetos, de conocimientos, de documentos, o de experiencias, son organizados de tal modo que puedan ser exhibidos y asimilados por los visitantes.

El museo como promotor de la cultura ha ido evolucionando a través del tiempo, de ser el simple lugar de contemplación pasiva, pasa poco a poco a ser algo más complejo y solicitado, entiendiéndose así su programa arquitectónico.

Paulatinamente estos edificios se transforman en focos culturales, donde se instalan lugares de trabajo, aprendizaje, estudio o investigación, requiriéndose para ello la formación de nuevos espacios que alberguen la solución a dichas necesidades.

Sin embargo esta evolución funcional no ha sido la única que han sufrido los lugares dedicados a la transmisión de la cultura, en la actualidad ha surgido una tendencia en la que el grado de participación del visitante con la exposición es tal, que es en forma a dicha interacción público-expresión, que el concepto general del edificio gira.

1 Montaner Oliveras "The museums of last generation".

Surge así la denominada tercera generación de museos, donde se integra en sus modos de presentación aspectos históricos, técnicos y científicos a la vez que económicos o sociológicos, dirigidos directamente a públicos no sensibilizados con la cultura científica; donde la relación que el visitante tiene con la exposición, se ve intensificada gracias al uso de los medios de comunicación más diversos, integrando en sus presentaciones las más recientes técnicas audiovisuales y de informática. Los elementos de interacción funcionan como especie de juegos informativos que incitan al visitante a participar y aprender por medio de dichas manipulaciones o cuestionamientos.

Este tipo de instituciones comienzan a generarse y a tomar auge a mediados de la década pasada en países europeos, principalmente en Francia; como producto de experiencias propuestas por museólogos franceses conscientes de la necesidad de renovar e inclusive superar la institución denominada museo. Como ejemplo podríamos mencionar el centro Pompidou en el Distrito de París, y el Museo Nacional de Ciencias, Técnicas e Industria también en París, éste último actualmente a la cabeza de todos los existentes.

El acercamiento a la cultura por medio de este tipo de instituciones ha tenido tal aceptación que inclusive ha rebasado sus metas originales, abarcando también otro rasgo que hasta hace poco tiempo no era asociado con la búsqueda de creaciones: los referidos a su integración con la recreación. El incluir en el proceso de aprendizaje aspectos asciendes al entretenimiento y la diversión, a dado como resultado el surgimiento de parques recreativos con enfoques plenamente educativos en los que la gente emplea su tiempo libre en "divertirse aprendiendo", acercándose notablemente al amplio y en ocasiones hermético mundo del conocimiento.

El planteamiento de un sitio en nuestro país con dichas características, es objetivo de el presente trabajo, poniendo especial atención a las acciones de formación en favor de un público joven, debido principalmente a que es entre los ocho y los catorce años,

que aparecen ciertas orientaciones psicológicas desirivas. Sin dejar de tomar en cuenta que el conjunto estará planeado para una visita de carácter familiar donde padres e hijos puedan juntos aprender y divertirse al mismo tiempo, ofreciéndoles para ello una visión multidisciplinaria de las ciencias, las técnicas y las artes con sus respectivas repercusiones económicas y sociales teniendo de esta manera un medio de entender el universo cotidiano por medio de la recreación.

Por último, el emplazamiento que dicho sitio presentará, debe atender a ciertas repercusiones contextuales, ya que no debe considerarse como un edificio aislado dentro de sí, sino como un complejo que enane por si misma el interés cultural.

Nuestro país tiene una enorme ventaja al poseer variados vestigios históricos que son inseparables de cultura, al aprovecharlos que de ellos se traga, repercuyendo ineludiblemente en el interés de la gente hacia una cultura de tipo "nacional".

Al respecto se me presenta la idea de que debía representar el mejor ejemplo de cómo los sitios arqueológicos, que tanto valdría la pena rescatar de las catadas de cultura paradas, de una manera más didáctica. La intervención que de dichos sitios se hace está enfocada a una visita de tipo pasivo, donde aquel visitante no es dueño del tema, únicamente lo que ve, o en el mejor de los casos lo que muy difícil poder imaginar lo que debiera ver. Sin mencionar aquellas intervenciones que lo único que hacen en su día de "conservar a costa de lugar", es destruir otros aspectos no menos importantes de los edificios, y con aquello de orden espacial seguramente vienen a mi mente tres casos especialmente desastrosos, Templo Mayor, en el Distrito Federal, el Palacio de Tejib, en Toluca, y probablemente el más desafortunado, Cacaxtla², en ello la concepción espacial arquitectónica original se vio simplemente ignorada y bantada por aplastantes techos que igual pudiesen haber albergado cualquier cosa en su interior. La falta de una interacción disciplinaria, especialmente entre arqueólogos-arquitectos en tales tareas dan apariencia "independientemente de la

2 Ver dentro "Dara el punto para 1982 Arquitectura y Arqueología"

notoria falta de interés de éstos últimos al respecto)"

En edificios pertenecientes a épocas posteriores la situación es similar aunque ocasionalmente menos drástica. La mayoría de las obras de principios del período virreinal (principalmente del siglo XVI), son museos de "espacios muertos" donde se respira una falta de atención y cuidado por verdaderos espacios que interparablemente se deterioran día a día; existenafortunadamente también los ejemplos de edificios que siguen estando vivos, cambiando para ello su uso original, permitiéndoles sin embargo, apreciar su espíritu anterior.

Sin embargo el edificio en ruinas pocas veces es tomado en cuenta, pocas veces son aprovechadas sus cualidades prácticas que nos ofrece por medio de evocativos espacios formados por la comunión entre la arquitectura dejada de la mano del hombre y la naturaleza que se la va apropiando, generándose una serie de espacios accidentales pocas veces igualables.

Así pues la posibilidad de realizar un edificio histórico reflejo de modos de vida anteriores al nuestro, que en si mismo resulta ser ya un medio de educación, y hacer que la intervención contemporánea conviva y armonice con él, dando nuevas soluciones a nuevos requerimientos, es otro objetivo de este proyecto.

2. Qué es un Parque Educativo.

Es un centro de promoción y difusión científica, tecnológica y humanística, cuyo objetivo principal es el de ofrecer a sus visitantes los últimos adelantos que se producen día a día en el país y en el mundo entero, así como un panorama temático de como han ido evolucionando dichos campos de la actividad humana, a fin de comprender mejor el presente para consecuentemente recibir mejor el futuro.

En él, las más importantes empresas públicas y privadas promueven sus productos y servicios a la vez que patrocinan sus aspectos educativos y recreativos.

3. Propuesta arquitectónica.

La solución arquitectónica se desarrolla reutilizando e integrando los edificios en ruinas del centro de la ex-hacienda de Pantitlán, ubicado en el actual estado de Morelos, a nuevos espacios y edificios que el programa de necesidades arquitectónicas requiere.

Para ello se utilizaría cerca de 10,500 metros cuadrados de edificios en ruinas dentro de un predio de 126,500 metros cuadrados, que abarcan todo el conjunto arquitectónico dentro de la "pirámide etapa" compuesta por una serie de "palabrillos de exposición", abarcando tres áreas específicas: La Ecología, La Tecnología y La Industria. Subdivididos cada uno a su vez en "secciones" que abarcan temas específicos del quehacer humano en cada una de estas ramas, tales como el cuerpo humano, el hombre y su entorno, la tierra, el universo, las comunicaciones, los transportes, etc. Contaría además con una serie de instalaciones de apoyo y complementarias como la zona recreativa, el ambiente, conciertos, restaurantes, etc. que permitiría tener en un solo lugar actividades sumamente diversas y en consecuencia, ampliar considerablemente los centros de interés del visitante.

III. FACTIBILIDAD

1. Ubicación del proyecto.

La Ex-hacienda de Pantillán, donde se ubicará el proyecto, está emplazada en el municipio de Tlayacapan, dentro del actual estado de Morelos, a tan solo dos kilómetros del Centro Vacacional Oaxtepec, sobre la carretera que va de éste último hacia las poblaciones de Oaxalco, Yautepec y Tepotlán.

La elección del emplazamiento, se basó en tres aspectos básicos, atendiendo al objetivo y espíritu de este trabajo.

I. Por un lado las *condiciones físicas*, tanto naturales como artificiales, tomando en cuenta aspectos tales como el clima adecuado para una visita a un conjunto de tales características, factores como una topografía adecuada, y cuidados como la conservación de medios ecológicos, sin afectar corrientes acuíferas, reservas naturales, flora, fauna etc., y aspectos como accesibilidad al sitio, existencia o facilidad de implementar infraestructura, así como la imagen que el proyecto otorgará y recibirá del público.

II. Las *influencias regionales*, tanto existentes como a futuro, tomando en cuenta las características socioeconómicas y demográficas, además de normativas, que debería poseer el sitio capaz de albergar una estructura de carácter cultural y recreativo como lo es el Parque Educativo, mismo que en un futuro seguramente generará un foco de desarrollo turístico, sumado al existente en Oaxtepec.

III. Y por último la *condición particular* de este proyecto, como lo es la presencia física de un vestigio arquitectónico de valor histórico, en ruinas.

En los tres aspectos el sitio elegido resulta especialmente interesante, en general el estado de Morelos y particularmente la cañada zona de Cuauhtlán-Amitlpa, donde se encuentra incrustado el proyecto, posee un clima extraordinario, mismo que ha favorecido el desarrollo turístico de la zona en las últimas decadas, atendida a la variedad de paisajes y recursos naturales como ríos e montañas acuíferas.

La cercanía que posee con lugares de amplia demanda y afluencia turística como el Centro Vacacional Oaxtepec, la Ex-hacienda de Cacopatz, la ciudad de Cuernavaca y el pueblo de Tepotlán, permite tener la posibilidad de implementación de infraestructura y equipamiento necesario que éste condicione favorablemente. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlayacapan Morelos, atendiendo a la localidad de Pantillán, señala que de seguir la tendencia de deterioro del patrimonio cultural histórico, su perdida será不可避免able. Menciona también que el abandono de estos edificios que quedan a la intemperie, así como la ocupación y acondicionamiento indecano, es otro factor de deterioro. Promueve consecuentemente la conservación, protección y promoción para el aprovechamiento del patrimonio histórico.

Así mismo señala entre las localidades con posibilidad de desarrollo turístico, específicamente de ocupación para recreación, a

Los Laureles, el área de La Sierra, la Barranca de Tepexqui y Pantillán, por contar con elementos paisajísticos y de valor histórico.

2. Oferta turística.

El actual estado de Morelos ofrece numerosos atractivos a sus visitantes, razón por la cual es uno de los puntos de mayor demanda para el turismo familiar de fin de semana. Su localización geográfica, le permite tener una marcada vincación turística, orientada a la demanda socio-cultural.²

Entre los diversos atractivos del estado, se encuentran los balnearios, siendo la entidad más rica al respecto; existen fuentes brenandas, y manantiales de aguas termales, sulfurosas, silicosas, sulfatadas, etc. La mayoría de estos lugares son bien aprovechados pero sin duda no al máximo, ya que la mayor parte de su afluencia corresponde al visitante eventual, no ofreciendo servicios de hospedaje.

Encontramos también numerosos cuerpos de agua como lagos, lagunas, presas o ríos; algunos de los cuales son sede de competencias de deportes acuáticos, caza, pesca, incluso a nivel internacional.³

El estado posee parques nacionales, bosques, sierras nevadas, así como atractivos paisajísticos naturales de enorme belleza, como Zemocoa o Tepoztlán.³

Encontramos 50 sitios arqueológicos, entre los que se resalen, Xochicalco, Tepoztlán, Yautepéc y Chilamacallín.⁴

Así como importantes edificios virreinales principalmente en Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Oaxtepec, Atlalalapan, y Yecapixtla.

Existen numerosos cascos de haciendas azucareras, principalmente en la zona de Cuauila y Yautepéc.

En lo que respecta a artesanías, en el estado se produce cerámica, muebles rústicos, vestidos, hojalatería, entre otras. Además se realizan fiestas locales y ferias casi todo el año en la mayoría de los municipios.³

El estado cuenta con la ventaja de ser pequeño y estar perfectamente comunicado, su cercanía con la Ciudad de México, y su colindancia con estados tan importantes como el Distrito Federal,

Puebla y el Estado de México, han sido factores decisivos en su desarrollo económico.

Entre las carreteras que comunican al estado de Morelos con la Ciudad de México, y mantienen contacto con nuestro país de en todo, encontramos la Autopista Méjico-Cuernavaca; la Carretera Federal de Cuautla Méjico-Cuauhtlán, es una ramal de ésta última y se desprende del kilómetro 70, y pasa por Tepoztlán, Ozumba, Peñotlán y Cuernavaca.

Encontramos también la Carretera Méjico-Cuauhtlán, vía Zochimilco, que pasa por los pueblos de Tlayacapan y Oaxtepec, donde encontramos una derivación que nos conduce hacia Pantillán, Cacalomacán, Yautepéc y Tepoztlán.

El recorrido hasta Cuauhtlán por la Autopista Méjico-Cuernavaca, derivación hacia Tepoztlán, requerirá una distancia de 18 km a punto de la costa de cebolla de la Ciudad de México, siendo un recorrido de aproximadamente 50 min., mientras que por el otro camino, son 60 km, a punto de la salida de Zochimilco, requiriendo un viaje de abouto de 45 min.

Otra manera de visitar el Estado, es por medio del Sistema de Ferrocarriles Nacionales, que salen de la Ciudad de México rumbo a Cuauhtlán vía Ozumba y Amecameca. En otro lado también se cubre el trayecto Méjico-Estuación Pachuca, pasando por Tres Cumbres y Cuernavaca.⁴ Si bien este medio de transporte resulta ser un tanto arcaico, es una inevitable experiencia.

Como se puede apreciar, el estado de Morelos en general, es rico en recursos turísticos y culturales, sin embargo no llegan a ser explotados en todo su potencial, debido principalmente a la falta de una infraestructura idónea.⁴

3. Demanda turística.

Morelos es una de las entidades más visitadas del interior de la república, con una afluencia promedio de 20,672,490 personas al año. Dichos turistas y visitantes generaron en 1929 una derrama de 1,702,646,000 pesos; este último en su mayoría proviene de la zona metropolitana de la Ciudad de México.⁴

Los destinos principales de dicho turismo son Cuernavaca y Cuautla, siendo además uno de los puntos focales más visitados, Oaxtepec, que registra una afluencia promedio de 7,000 personas diarias, aunque en días festivos y Semana Santa esta cifra puede ser mayor a los 45,000 visitantes.⁴

Pese a que en 1978 a 1982, se registró un crecimiento promedio anual del 7.1%, en 1983, éste crecimiento se vió frenado y la afluencia turística decreció en un 2.7%.

Sin embargo a principios del actual sexenio, con las nuevas políticas económicas y presupuestarias, el turismo vuelve a incrementarse considerablemente, fomentándose las acciones en favor del crecimiento en dicha rama.

En 1986, la oferta de hospedaje de la entidad se conformó por 155 establecimientos y 4,045 habitaciones, que constituyen el 1.3% de la oferta hotelera nacional.⁵ Esta capacidad instalada cuenta con una mayor proporción de hoteles económicos y de 1 a 3 estrellas que constituyen el 38.4% del total de establecimientos y concentran el 66.1% del total de las habitaciones. Sin embargo aunque Morelos cuente con pocos hoteles de 4 y 5 estrellas (11%) se encuentra por encima de la media nacional en ésta categoría (8%).

A nivel municipal, el centro de mayor importancia turística es Cuernavaca, que en 1985 contaba con 67 establecimientos (43.5%) del total del estado y 2,204 habitaciones (45.1%). Cuautla es el segundo punto turístico más importante, y el que nos interesa en particular, siendo un foco de equipamiento de apoyo importante para el proyecto. En ese mismo año contaba con 41 establecimientos (aunque ninguno de 5 estrellas) y 815 habitaciones, equivalentes al 26.6% y 16.7% del total respectivo.

En cuanto a los diferentes balnearios con que cuenta el estado, en 1986 rebasaron 3,400,000 personas, y el mes de mayor afluencia resultó ser Marzo. Sin embargo, siguiendo el comportamiento

de los visitantes entre 1983 y 1986, se observaba una tendencia decreciente y continua.

Otro aspecto relacionado con la actividad turística del Estado, es la visita de museos, zonas arqueológicas y sitios de interés cultural administrado por el INAH. En 1986, más de 236,000 personas habían visitado éstos sitios, de los cuales un 50% visitó museos, 30% zonas arqueológicas, y el restante 20% otros sitios de interés cultural, cabe señalar que del total de visitantes el 80% fueron turistas nacionales y 20% fueron turistas extranjeros.

En relación al personal ocupado en los hoteles, este constituyó en 1985 un 6.6% del total ocupado en el comercio, restaurantes y hoteles. Por otra parte los establecimientos de 4 y 5 estrellas en éste año, fueron los que más empleos generaron, ya que de 2,277 personas ocupadas en ésta actividad el 30% la tuvieron en establecimientos de ésta categoría.

A nivel municipal Cuernavaca concentró el 50% de personal ocupado en hoteles.

Por lo que se refiere al financiamiento de la actividad turística, en 1986 se aprobó un monto de 13000,000 de pesos el 0.2% del total nacional, el cual se destinó a la construcción de 24 unidades; con este inversión se contemplaba la generación de 31 empleos en el sector.

4. Características del demandante.

Se presentan a continuación una serie de gráficos y cuadros que muestran las características turísticas del visitante al estado de Morelos.

1 SEDUE "Plan municipal de desarrollo urbano de Tlalpan, Morelos 1986"


2 SECTUR "Perfil turístico del estado de Morelos 1986"

3 SECTUR "Manual básico de atractivos y servicios turísticos del estado de Morelos"


4 SECTUR "Plan estatal de desarrollo turístico del estado de Morelos 1986"

5 En adelante SECTUR "Plan estatal de desarrollo Turístico del Estado de Morelos 1986"

DEMANDA TURISTICA




TIPO DE TURISMO



GASTO TURISTICO


GASTO DEL TURISTA




DISTRIBUCION DEL GASTO PROMEDIO

Visitantes al año: 20,870,400 (1087)

UTILIZACION DE HOSPEDAJE




DIAS DE PERMANENCIA




HOSPEDAJE

EDAD DE LOS VISITANTES





La mayoría de los visitantes son niños y jóvenes menores de 25 años; representando un 65% del total turístico

VARIACION TEMPORAL DE ASISTENCIA



Temporada alta = Mar., Abr., Ago. 48%
temporada media = Feb., May., Jul., 31%
temp. baja = Ene., Jun., Sep., Oct., Nov., Dic. 21%

TRANSPORTE



MEDIO DE TRANSPORTE FORMA DE VIAJE

5. Financiamiento y recursos.

De acuerdo a las políticas gubernamentales que se han presentado en últimas fechas en nuestro país, enfocadas a fomentar la participación de la iniciativa privada, así mismo que apoyar el sector turístico a este respecto, se proponen las siguientes acciones en favor del Parque Educativo Ex-Hacienda de Santillán.

I. Política presupuestaria.

Políticas presupuestarias y reglamentos internos, controlados por la iniciativa privada, a fin de que le permita hacer transacciones comerciales, crear filiales o adquirir participaciones en otras sociedades, teniendo pues una estructura autónoma asociada con industriales o grandes organismos de investigación.

II. Participación presupuestal.

45%	<i>empresas privadas.</i>
30%	<i>Institutos de Investigación.</i>
25%	<i>Participación estatal</i>

III. Entrada presupuestal.

10%	<i>Admisión. Alquiler y renta de equipo. Visitas guiadas.</i>
<i>Zonas de venta y concesiones comerciales.</i>	

15%	<ul style="list-style-type: none">• Librerías• Restaurantes• Tiendas• Eventos especiales• Juegos
------------	--

10%	<i>Actividades de edición • Folletos • Publicaciones • Material pedagógico</i>
------------	--

65%	<i>Actividades comunes en coproducción con la industria</i>
------------	---

IV. LA EX-HACIENDA DE PANTITLAN

que se ha hecho en la parte de la carretera que une Cuautla con Tepoztlán. La carretera es de tierra y se ha hecho una gran cantidad de drenes para que no quede agua en la vía. Los drenes están hechos de ladrillo y están dispuestos de tal manera que el agua no se detenga en la vía. La carretera es muy ancha y tiene un carril para cada sentido de tráfico. Los drenes están hechos de ladrillo y están dispuestos de tal manera que el agua no se detenga en la vía. La carretera es muy ancha y tiene un carril para cada sentido de tráfico.

Ví todo lo hecho por los hombres
estos huecos, estos cuerpos
estos restos, estas formas
estas apariencias de la inmortalidad

Oscar del Rincón

1. Un acercamiento a la Hacienda.

El buscar los restos de un casco de hacienda para efectuar un proyecto de tesis, no se hace difícil en el valle de Cuautla-Yautepéc; el florecimiento de la industria azucarera en esta zona propició el establecimiento de varios edificios de este tipo durante el período virreinal. Tres factores influyeron en dicho desarrollo: el clima caliente apropiado para el cultivo de la caña, las abundantes corrientes de agua que permitían el riego de ésta, y por último la cercanía con el gran mercado que representaba la Ciudad de México.¹

Al tomar la carretera que nos conduce del poblado de Oaxtepec rumbo al de Tepoztlán, podemos advertir la planicie que domina el paisaje a nuestro alrededor en contraste con la ascendente cordillera que comienza a formarse en el horizonte. Es en este punto que el plano valle que viene de Yautepéc y de Cuautla va transformándose en un caprichoso juego de verticales que desemboca en esos bloques casi cúbicos que componen el paisaje que poseó tanto Tlayacapan como Tepoztlán; altísimos montes café y verde que al alejarse se tornan en azul, formando una serie de enormes paredes, biombo y paralelos que articulan el paso de la luz del atardecer.

La orilla de la carretera se encuentra flanqueada por los largos espigas de los pastizales color ocre que se mecen con el viento formando un valla tapete que simula el movimiento del agua. Le anteceden una serie de tendidas que van desde el verde amarillento de los arbustos hasta el profundo azul de los manzanos de árboles. A lo lejos comienzan a sobreseñar una serie de torrecillas y grandes muros de piedra que poseen a confundirse entre los árboles y los matorrales, destacan por su asombrosa verticalidad y gran tamaño, pareciéndole que de extrañas presencias que tras haber estado esperando durante varios años de pronto se hiciesen notar para llamar la atención del viajero que pasa. Mientras más nos acercamos más definidas son sus formas, pedimos apretar entonces, en el punto más lejano lo que parece ser una ancha espaldada que brilla intensamente por los rayos del sol que no logran atravesar por los pequeños agujas que la componen, le siguen una serie de enormes ruinas interrumpidos ocasionalmente por una ventana o por un árbol que ha crecido sobre ellos, y en el punto más cercano a la carretera, emergen de entre los árboles dos estrellas chimeras, que se posan sobre una serie de edificaciones manchadas totalmente por el peso de los años.

Al tratar de parar el automóvil para poder adentrarnos en el sitio, uno se encuentra con que es imposible hacerlo desde

¹ Hobson, San Carlos B., op. cit. p. 44.

ese punto por no haber un lugar apto para detenerse, por lo que es necesario conducir hasta el entronque con la desviación a Yautepéc, y tomar a la derecha por el camino que lleva de regreso a Tlayacapan. Al toparse con el cruce del río, se debe abandonar el camino pavimentado e introducirse a la derecha por un camino de terracería, limitado en su extremo derecho por el mismo río, sin embargo al encontrar que su desbordamiento en días pasados a dejado inútil la circulación, se opta por emprender el camino a pie. Desde ese punto las estructuras de la Hacienda de Pantillín, como la han llamado un grupo de mujeres que lavaban la ropa en el entronque con el camino pavimentado, no son viables, salvo por una larga banda de adobe que acompaña al camino en su lado izquierdo; su desgaste es tal, que parece ser parte del terreno lo que surge entre arbustos adornados con pequeñas florecillas moradas en forma de campanas; la presencia de ventanas en una barda, es tan poco probable que se pretiere intuir que esos huecos que presenta ocasionalmente han sido provocados por la acción del abandono, atañez de ellos es posible descubrir la plenicie de algunos plantíos que en alguna época debieron estar plagados de caña de azúcar. La barda va presentando a medida que avanzamos, un ritmo sinuoso, ascendente y descendente, de tal manera que llega a desaparecer entre las flores que se encuentran debajo de ella, abriéndosenos entonces la totalidad del paisaje que ocultaba, para después volver a incorporarse, inclusive en momentos, presentando su antiguo reinado a dos aguas, es en uno de sus descensos cuando surge de nuevo a unos doscientos metros de distancia aquella espaldada que viimos en un principio, ahora se ilumina mostrándonos su cara interior que a contraluz pareciese ser totalmente negra.

La presencia de otros restos de arcos y muros derribados al final del camino, nos anuncian la llegada a nuestro objetivo. El camino que nos condujo gira a la derecha y continúa bordeando el casco de la hacienda, pero preferimos desviarnos al sur en un cañón que forman dos muros invadidos totalmente por la vegetación, es al seguir adelante cuando nos sentimos plenamente dentro de la Hacienda, los muros que formaban el parador por el que caminabamos, crecen y se tornan monumentales envolviéndonos prácticamente con su doble altura, debida a la pérdida del entrepiso

y el techo que sustentaban.

De los dos enormes muros que nos envuelven, uno es más breve que el otro, se encuentra a nuestra izquierda, hacia el oriente, tiene aproximadamente 10 metros de largo por 8 metros de alto, y en su parte inferior, a la altura de los pies, posee una enorme ventana oval u "ojo de buey", en la parte superior un viejo cerramiento destrozado, parece intentar tocar su antiguo complemento que en el otro muro corre paralelo, dando la sensación al pasar debajo de ellos, de que se pasara por un enorme arco que no logra unirse en la clave; el otro muro, presenta una serie de vanos para pueras en su parte baja, mientras que a partir de lo que fue el entropiso del segundo nivel, marcado a lo largo de todo el muro por las entradas de la viguería que dejó sostenela, presenta otra serie de vanos para pueras que actualmente solo conducen




1. Fachada de la Hacienda desde la carretera.



2. Espadaña de la capilla.

al vacío.

Al fondo del corredor que forman este par de muros, remata un tercer muro perpendicular a ambos, forma continuidad con el muro de la derecha, o muro poniente, y al tener un vano en la parte alta, (tal vez un balcón) y otro en la parte baja, y al haber perdido el cerramiento que dividía a ambos, ha quedado como resultado un enorme vano vertical sumamente practicado con el que se remata el corredor. Al mirar hacia el lado izquierdo, en dirección oriente, encontramos una enorme explanada que a la distancia va cerrando sus muros hasta formar un vértice que es rematado por una capilla. Al acercarnos, notamos que ha perdido su techumbre y solo presenta restos de la portada y de la espadaña, misma que en un principio nos había servido de referencia para ubicar el sitio. Regresamos hacia los enormes muros por donde llegamos y notamos un pequeño y curioso edificio que se encuentra al final de ellos, allá más muros construidos a base de mampostería de ladrillo y piedra, perforado por numerosas ventanillas y saeteras y solo una puerta de acceso, nos comprime especialmente al penetrar a su interior, son tres muros de aproximadamente diez metros de alto que forman un agudo triángulo en planta, la sensación que produce este



3. Maestra de las regas de la iglesia.

espacio espaciosa resulta por la vibrante textura y colorido de los muros que alteran el tono gris del ladrillo con los grises tonalidades de la piedra.

Abandonamos este último recinto para dirigirnos a una de las partes que presentaba el enorme muro que forma el corredor, si ascendemos arriba de una de ellas nuestra sorpresa es enorme al descubrir un amplio cuarto rectangular levadizo por arcos en su interior, la pródiga de su techo que permite que los rayos del sol que están a punto de ocultarse, penetren pidiendo entre los arcos, fraccionando el espacio de una manera singularmente bella, sostenida por la mezcla de largas sombras semicirculares estirándose en el piso, con el tejo tabique que ha quedado al descubrirlo al perder su aplastado y el anaranjado que produce la cal en combinación con el rojo del sol. Abandonar este cuarto hacia el sur, por un muro perpendicular al que nos dirímos de acá, lleva a encontrarnos con el camino de terracería que nos conduce a la hacienda; a unos diez metros de distancia nos encontramos con lo que parece ser el ingenio, las enormes chimeneas, que viras antes de llegar, no dejan lugar a dudas, una boveda de piedra semilevantada, remata con yeso abajo en cuello pajarero, la acompañan una serie de

gordos muros plagados por nopalos, pequeños árboles y maleza amarilla, observan impávidos lo que es el único resto de techumbre en toda la Hacienda, su interior posee un silencio misterioso, parece como si hasta el lejano cuchicheo de los gallos y las gallinas, pudiesen derribar la fracturada techumbre. Son anchos y largos muros, que forman angostos cuartos, donde se procesó toda la caña que se cultivó en esta hacienda, son los restos de lo que le dió motivo de ser a todo este lugar.

La primera visita a la Hacienda se hace inolvidable, su futuro estudio hace que ésta sea comprendida y cada vez más conocida, parece entonces perder esa especial sensación de continua sorpresa que nos da el recorrerla por primera vez, el no saber qué nos espera detrás de aquellos altos y manchados muros, dentro de aquel macizo de vegetación pelinegra, o que intentan disimular la sombra de esa serie de arcos que cambian al desambular entre ellos. De hecho las subsiguientes visitas siempre revelaron algo nuevo y continuas visitas siempre revelarán algo distinto, todo depende cuanto tiempo más esa "transformación espacial accidental", pueda equilibrarse con el factor degradación natural y con el factor degradación humana.

2. Descripción física del conjunto

El casco de la Ex hacienda de Pantitlán está formado básicamente por cinco grupos de edificaciones, albergando en cada uno de ellas una zona funcional específica, así pues tenemos:

- grupo 1.** Fábrica de azúcar.
- grupo 2.** Talleres y corrales.
- grupo 3.** Almacén y administración.
- grupo 4.** Capilla.
- grupo 5.** Habitación o casa de morada.

Además existía la amplia red hidráulica con que contaban todas las haciendas azucareras, misma que era de primordial importancia para la subsistencia de éstas, estaba formada por las arquias, canales

de riego, jardíenes, represas y los acueductos, uno de estos recorre el casco desde su porción oriente, incorporándose a la capilla en su ábside, recorriendo su extremo sur, de ahí para a formar parte del muro de la zona de talleres, para cambiar de dirección y partir rumbo al ingenio. El resto de la hacienda estaba compuesto por los campos de cultivo, las habitaciones de los trabajadores, y los caminos, puentes y bardenas.

1. La Fábrica de azúcar.

En este edificio es donde todo el cultivo de caña era procesado para producir el azúcar, consta de cinco locales abrigados en sentido oriente-poriente, alineados uno sobre el otro, en cada uno de ellos se llevaba a cabo una etapa del proceso de producción del dulce. El primer local, más hacia el norte, constituido al igual que el resto de las edificaciones a base de mampostería de tabique y piedra, forma un cuarto de 25 mts de largo por 6 mts. de ancho, el primer muro mide unos 4 mts. de alto, mientras que el otro muro, que sirve a su vez de acceso al siguiente cuarto mide unos 7 mts. de alto, está formado por una serie de tres enormes arcos de 6 mts. de alto que forman un recinto de 30 mts. de largo por 7 mts. de ancho; el tercer cuarto tiene medidas similares en planta, y el muro que comunica con el siguiente cuarto es un muro cortado de unos 5 mts. de alto, ligeramente más alto es el siguiente que resulta ser también el más ancho de los demás, tiene cerca de un metro de espesor, y presenta en su parte superior arcos que hacia ambos lados de la que muy probablemente fue una bóveda de mampostería, al frisoarse de la parte central, se dividió en dos porciones, una de las cuales, (la posterior) presenta dos arcos sumamente rebajados que sirven de comunicación al siguiente cuarto, adyacente a este muro, en su extremo poniente, encontramos la base de un estrecho alero de unas 12 mts. de alto, formado por una serie de sociones rectangulares que van reduciéndose al llegar a la parte superior, que se encuentra rematada por un capuchón. La porción del muro restante, forma un pequeño recinto dentro del cuarto al que nos estamos refiriendo, midiendo 8 mts. de largo por 6 mts. de ancho que pone el anterior, allárga-



4. Vista poniente de la fábrica de azúcar.



5. Vista sur de la fábrica de azúcar.

otro chaco más estrecho que el primero, tiene unos 11 mts de alto, y está formado también por secciones rectangulares que disminuyen de tamaño al ascender, solo que este último ya no presenta remate alguno. El cuarto siguiente, de iguales magnitudes que el anterior, se comunica con el último de los cinco recintos, este posee aún restos de su techumbre, formada por una bóveda de ladrillo de cañón corrido que libra un claro de 8 mts y posee una altura de 8 mts., la sostienen arcos de medio punto del mismo material que desembocan en robustos contrafuertes; en una de las esquinas del edificio, encontramos la presencia de un tercer chaco que parte del interior del edificio abrevazando la bóveda hacia el exterior donde se encuentra fracturado, emergiendo únicamente unos cuantos centímetros. La apariencia exterior del edificio es realmente expresiva, mostrando esa masividad que le dan los contrafuertes, mezclada con la ligereza de la bóveda de ladrillo; entre cada espacio que forma la separación de un contrafuerte con otro, y separados a razón de 2 mts. entre si, se ubica un arco de medio punto, que ofrece iluminación y ventilación al interior; la fachada frontal presenta un enorme arco de medio punto de 7 mts de alto que salva un claro de 5 mts; la parte trasera del edificio (oriental).

Se encuentra sumamente dañada, exceptuando únicamente la parte de los contrafuertes y algunos restos de morta. Este edificio en particular nos ofrece un buen ejemplo de regionalismo constructivo, propio de un género industrial como lo es el ingenio azucarero, donde cada elemento constructivo muestra perfectamente cual es su función estructural sin borrar una intención ornamental precisa, en general encontraremos que este género es típico de un género de edificio como lo es el casco de una hacienda, donde se persiguen más los fines prácticos que los fines plásticos, sin embargo y pese a ello, siempre encontraremos que estos poseen una cierta piezaña estética.

Sobre las actividades que se llevaban a cabo en cada uno de los distintos locales del ingenio, nos basaremos en la descripción que hace Van Wobben hace del ingenio de Tarijapa, basándose en datos de principios del siglo XVIII², ya que encontraremos que la solución arquitectónica que presentaban estos edificios era muy similar entre sí.

El primer piso se levanta a coto en la casa del maestro; en donde se entraía el jefe de la casa, era un gran edificio de mampostería que medía 26 varas (18 mts) de largo. Se compone de


dos naves comunicadas entre si por medio de arcos y estaba techada con vigas y tejazos. Tenía un molino hidráulico y una prensa para extraer el jugo de la caña.² En el caso del ingenio de Pantillán, podemos inducir que se trata de los dos primeros cuartos a los que nos referimos anteriormente midiendo de largo 28 mts. en lugar de los 20 mts. a los que se hace mención en Temípila, efectivamente estaban unidos por medio de una arcada, y hasta ellos llegaba el agua por medio del acueducto que mide cerca de 400 mts de largo, y llega a tener en su punto mas alto aproximadamente 7 mts. de alto, este producía la fuerza motriz que movía el molino, aunque es posible que también existiera un trapiche adyacente donde el molino era movido por medio de fuerza animal en los casos en que escaseaba el agua. Existían distintos tipos de molino, aunque la mayoría constaba de tres rodillos de madera recubiertos con camisa de cobre o de bronce, colgados generalmente en sentido vertical, donde la caña era exprimida dos o tres veces en circuito de ida y vuelta, la fuerza motriz era aplicada al rodillo central, mismo que hacía girar a los otros dos por medio de engranajes.³ En cuanto al tipo de fuerza motriz usada, debemos hacer incipiente en la diferencia que se ha hecho entre ingenio y trapiche, entendido el primero como el que usa agua para mover la rueda que acciona el molino, en tanto que el segundo utiliza fuerza animal; sin embargo la diferencia entre uno y otro ha ido más allá, denominando en algunos casos "trapiche" al equipo de molenda e "ingenio" al conjunto de instalaciones. Por otra parte aquellas haciendas que producían azúcar blanca, más cara, se les denominaba ingenio, y en general usaban el agua como fuente de fuerza motriz, mientras que las que producían pilencilla, más barata, utilizaban fuerza animal y eran llamadas trapiches.⁴ Como sea, en los inventarios los ingenios se nos presentan como más valiosos y de mayor capacidad de producción que los trapiches.

"Junto al molino se encontraba la casa de calderas, en donde se llevaba el jugo de caña hasta el punto de cristalización del


² Wobeser, "Azucarera", op. cit pp. 22-23.

³ Burel, "Marqueses del Valle", op. cit p. 122.


⁴ Ibídem, p. 123.



6. Molino usado por Diego de la Torre.



7. Interior de una azucarera. (Foto: Archivo de la UNAM).



8. Cuarto de calderas (Barret).


áridas. Era un cuarto alargado que medía 17 por 35 varas (4,60 x 6,8 mts.) y que, al igual que las demás recintas estaba techado con tezumalil. Aquí estaban cobrados en hórreo otras calderas de cobre donde se llevaba el jugo de la caña. En un tanque grande de mampostería se almacenaba el jugo que venía del molino através de un canal. En otro tanque se lavaban las fustas de caña, en que se vertía el árido una vez terminado el proceso de llevadilla.

Este local debió haber sido el tercer cuarto que describimos, aunque éste resulta ser mucho mayor que el descrito en Temixco, midiendo cerca de 35 mts. de largo por 6 mts. de ancho.

Barret hace también mención sobre la forma alargada del cuarto de calderas de la Hacienda de los Matiques del Valle, menciona ademas que las calderas se disponían a lo largo de una pineda encima de las hornallas, mismas que en ocasiones como el caso del ingenio de Atlacomulco, estaban por debajo del nivel del suelo,⁵ mientras que el piso del cuarto se encontraba a nivel del suelo.⁶ La finalidad de esta parte del proceso era la de reducir la cantidad de agua e impurezas, hasta que el jugo de caña se trans-

⁵ *Ibidem*, p. 126.

⁶ *Ibidem*, pp. 126-127.




9. Fregadero en la casa de azúcar.


fumara en enebros de arena, las calderas eran dispuestas en leñero, donde iba combustible, el piso de caña, el piso de paja de él, proceso era denominado de "leñeramiento y llevadilla", y el resto de "granulación"; de aquí la masa de caña era estudiada y vaciada en "formas" o moldes concajos hechos de barro.⁷

"Pertenecía del cuarto de calderas, y conocido así, se traía puesto este el cuarto de llevadilla donde se encendía vive el fuego para calentar los calderos. Este cuarto estaba techado con bóveda de cal y caña, se les tapizaba por partes de agujetas sujetas al cuarto de llevadillas había un cuadro de piedra y todo donde se abriéronse los huecos y dos pilas que se usaban para hacer horno, una se trae y prende de piedra. Cabeza de la cosa de calderas se encontraba la estufa, encimada de cal y dentro abajo de un cuadro para el granizo, hecho de piedras sueltas".

Obviamente el cuarto recién presentado es el cabecero de los numerosos restos del arquitecto de una bóveda de ladrillo, además de la presencia del charco y una serie de "entalladas de legajana" en los muros.



11. Costo de purgar (Bañuel)



12. Arcos de acceso a la "Plaza triangular", en segundo término se observa el aqueducto



13. Árbol en la "Plaza triangular"

"Desde la casa de azúcar se conducía a la casa de purgar para que se concluyera el proceso de cristalización y se blanqueara. La casa de purgar se encontraba en la parte inferior de un edificio de dos pisos. Medía 36 varas de largo (200 mts) y estaba formada en dos naves, divididas por cinco arcos. Chardes pilastres de cal y canto sostenían los bóvedas del techo, que estaban a una altura de cuatro varas (32 mts). Las mieladas que no se llegaban a cristalizar eran almacenadas en largos troncos de mampostería que medían seis por tres varas (48 x 24 mts). La casa de purgar se encontraba junto a un patio rodeado de una cerca, mismo que estaba flanqueado por una teja de madera con techo de tejamaníl (para guardar maíz) y una caballeriza. Una vez terminado el proceso de cristalización, el azúcar se tenía que servir en un entredicho cerrado por cuatro paredes y cubierto con techo rizado de tejamaníl, para proteger el dulce de las lluvias".

En el cuarto de purgado los panes de azúcar que se encontraban en las formas de barro eran rotados para que la miel goteara a largos de almacenamiento, quedando finalmente purgados y blancos⁷, posteriormente, tal como se indicó en la descripción de Temilpa, los panes eran secados al sol, empacados y pesados.

Como hemos visto existen datos en la descripción anterior que hacen que sea posible dar una aproximación del uso de cada local del ingenio de Pantillán, sin embargo solo mediante una posterior investigación podrían verificarse dichas hipótesis; así pues finalmente podríamos pensar que el último recinto que aun conserva parte de su techo sea la casa de purgar, midiendo esta cerca de 30 mts. de largo; efectivamente estuvo techada con bóveda, y por su gran altura, muy probablemente pudo haber albergado un lapanco en su interior, sin embargo no se encontraron más datos que puedan afirmar dicha coincidencia.

2. Talleres y corrales.

Hacia el norte del grupo de edificaciones que forman la fábrica de azúcar, encontramos una gran plaza triangular delimitada por una serie de edificios en cada uno de sus costados, en el de mayor longitud se localizan una serie de restos que por su ubicación con respecto al conjunto, podría tratarse de los locales que servían para el apoyo y mantenimiento de la producción.

Debido al estado en que se encuentran este grupo de locales hace que sea difícil definir cuál era el uso específico de cada uno de ellos; se encuentran incrustos en un polígono subdividido en su interior por medios de muros que varían entre los cuatro o cinco metros de altura, pese a que todos han perdido su techo; sin embargo se pueden encontrar restos de entradas para vigas en los cabeceros de los muros, teniendo algunas de ellas inclinación a dos aguas, únicamente en uno de los recintos, ubicado en la esquina sur-oriental del edificio, se pueden observar restos de anaque de bóvedas de arista o posiblemente de pañuelo, apoyadas sobre columnas de sección cuadrada al centro del local y entre los muros en el perímetro, mismos que en su exterior presentan contrafuertes, las columnas por haber perdido el desarrollo de la bóveda, presentan una curiosa forma de ones invertidos al conservar fundamental el anaque de los cuatro lados que sostenía la estructura al centro parte de los postigos de la misma.

El cuarto dentro de la hacienda con la capacidad de producir y reparar la mayoría de los implementos de trabajo era un enorme adobe y un gran taller para los hacendados, dada la lejana que muchas veces representaba el asalto a los pueblos cercanos, entre los locales que pudieron haber integrado este edificio eran talleres por ejemplo *la bodega* y *la carpintería* donde se construían o se reparaban las herramientas de trabajo a tierra la maquinaria del ingenio; *la alfarería* también llamada "formería" o "casa de obra", donde se fabricaban los canes de barro donde se recibía la mezcla de azúcar, para su fabricación se usaban moldes de hierro, madera,

⁷ *Ibidem*, pp. 134-135.

y uno o dos hornos, los recipientes eran luego cocidos en un horno. Los formeros o alfareros también hacían lejas, ladrillos y demás productos similares usados en la hacienda. En la Hacienda de los Marqueses del Valle, este local posee dimensiones importantes, teniendo 30 varas de largo, por 8 varas de ancho⁸ (24 mts. por 64 mts.)

Encontramos además *los corrales* para el ganado, *los caballerizas* y *bodegas* para el almacenamiento del grano.

3. Almacén y Administración.

En la porción poniente del conjunto encontramos un edificio de planta rectangular de 43 mts de largo por 26 mts de ancho, su interior se encuentra conformado por cuatro naves delimitadas en sentido longitudinal por tres arcos de nueve arcos de medio punto cada una; el perímetro del edificio se encuentra delimitado al norte, al sur y al poniente, por muros de 4 mts de altura que presentan ventanas en cada extremo de la arcada, bellos los cabezales de los muros poseen entoldas para viguaría. El extremo oriente del edificio posee un déctimo entre eje que a diferencia del resto del edificio posee dos niveles, dando como resultado un enorme muro a doble altura de aproximadamente 10 mts de alto mismo que forma un aplastante callejón con la presencia de los restos de otro enorme muro fuera del edificio, donde se encuentran una serie de cuatro pueras que conducen del actual callejón hacia el interior de la sala de los arcos. Adosado a este edificio en su esquina nororiental, y sirviendo de continuación al enorme muro que acabamos de hacer mención, encontramos un pequeño cuartel de planta cuadrada de 16 por 16 mts que también presenta dos niveles, se encuentra comunicado al resto del edificio por medio de tres arcos idénticos a los del resto del local, sólo que estos poseen la peculiaridad de flotar prácticamente en el aire al haber perdido totalmente una

8. *Ibidem* pp. 133-134

9. *Welscher "Azucarera"* op. cit. p. 362

10. *Welscher "Bar. Carlos"* op. cit. pp. 35-36

de las dos columnas que los sostienen, pese a ello y aunado a que sobre la aparentemente débilizada estructura se encuentran apoyados restos de un segundo nivel, no parece presentar intención alguna de venirse abajo, "al menos durante algún tiempo más".

Una vez terminado el proceso de producción del azúcar, esta tenía que ser empaquetada, pesada, y almacenada hasta que fuese llevada al mercado para su venta, se tienen datos que indican que durante el año de 1790, el ingenio de Pantulán produjo de 16,000 a 17,000 panes de azúcar que representaban de 13,000 a 14,000 arrobas o su equivalente a 1495 y 161 toneladas respectivamente⁹ esta cubicaaba a Pantulán como un ingenio de escala mediana.

Del edificio descrito anteriormente, la porción de un solo nivel e inferior a base de arcos, seguramente fué el almacén de producción mientras que el resto de los locales aledaños que presentaban dos niveles, pueden haber sido los locales dedicados a la administración de la hacienda.

4. La Capilla.

Entre los siglos XVII y XIX, al crecer la importancia de las haciendas azucareras, éstas se empiezan a transformar en verdaderas "instituciones rurales", con lo que se presentará una tendencia a la reorganización de las poblaciones, e incluso en muchos de los casos estas se generarán a partir de las haciendas. Esto trae como consecuencia que la mayoría de los trabajadores tengan que abandonar sus poblaciones de origen para dirigirse hacia donde se encuentran las fuentes de trabajo. De esta manera un número determinado de trabajadores comienzan a vivir junto con su familia en las inmediaciones del casco, haciendo por consiguiente que la forma de vida de dichas personas girase en torno a la hacienda.¹⁰

Es a partir de entonces que la capilla se convierte en el foco comunitario, donde coinciden por igual españoles, indios, criollos, o esclavos.

Haremos a continuación cita de los relatos que en 1841 hace Madame Calderón de la Barca en sus visitas a algunas haciendas de la zona. Sobre la capilla de la Hacienda de Casasano escribe:

"Cada hacienda tiene anexa una capilla, a la que asisten todos los trabajadores y la gente de los pueblos circunvecinos los domingos y días festivos, para oír misa que viene a decirlos un sacerdote de algún lugar lejano. Pero frecuentemente hay un capellán en la hacienda".¹¹

Se llegó a dar el caso en que ésta llegó a tener tal importancia dentro del casco que el recinto más lujoso resultaba ser la propia capilla, entre los objetos que se encontraban dentro, generalmente los inventarios mencionan imágenes de santos, lienzos con pinturas de temas religiosos, mobiliario, objetos de plata, y en general los objetos propios para el culto.¹²

La capilla de la Hacienda de Pantillán, se encuentra ubicada en el costado Oriente del conjunto, posee planta de nave rectangular de 20 mts. de largo por 7.5 mts de ancho, y ábside ochavado, actualmente no existen restos de su techumbre y solo conserva su portada y parte de la espadaña. La portada, orientada hacia el poniente y antecedida por tres pequeños escalones, presenta el acceso formado por un arco de medio punto flanqueado por pilastres que sostienen una repisa en forma de frontón que es cortado en su remate por un nicho de medio punto envuelto en una especie de alfiz, toda la portada es rematada a su vez a dos aguas por el muro que las envuelve. Del lado derecho, para quien la observa de frente, se encuentran restos de lo que fué la espadaña, esta presenta un lado hacia la portada, mismo que se encuentra semidestruido, y otro lado hacia la fachada lateral, este formado por dos cuerpos, el superior en peor estado que el inferior, presenta un pequeño arco de medio punto, y el resto del elemento se encuentra destruido,




11. Portada de la portada de la capilla.

11 Calderón "Méjico", op. cit. p. 243.


12 Wobeser "Azucatera", op. cit. p. 227.




14. Arcos en la zona de almacén.



15. Pórtico en la zona de almacén.



16. Restos del arco de las bóvedas en la zona de ladrillos.



17. Muro de ladrillo visto en el interior de la nave.




18. Espaldín de la capilla.

mientras que el cuerpo inferior lo forman dos arcos de medio punto de mayor tamaño que el anterior. Si bien el edificio no posee ningún valor artístico, más aún, la solución de su portada es bastante pobre e improvisada, los restos de la espaldina le ayudan a tener cierto carácter de individualidad, sobresiendo por su altura y por el efecto que le dan los arcos, del resto del conjunto.

En el costado sur, un contrafuerte en semicírculo, sirve a la vez de escalera para acceder a la espaldina, y sobre este mismo muro, corre parte del aqueducto, que quiebra su dirección junto con parte del ábside para después seguir por detrás de la capilla. El otro costado de la capilla (noroeste) presenta al igual que el anterior, presencia de ventanas tapiadas a lo largo de la nave, y en el presbiterio lo que probablemente pudo haber sido una comunicación con una pequeña sacristía, adosada en este punto al edificio.

El ábside del edificio presenta serias fracturas en sentido vertical a causa de la invasión de un enorme árbol en su exterior, el cual está prácticamente "sentado en el muro".

19. Wenceser "Formación", op. cit. p. 89



18. En primer término restos de la zona adosable; al fondo la capilla y en el lado derecho parte del aqueducto.

5. Habitación o Cata de morada.

Existe al norte del conjunto, una serie de restos que son los que mejor deterioro presentan, existen únicamente algunos restos de muros en pie o en su mayoría solo los desplantes de estos, algunos arcos asillados y restos de columnas que parece formaban un patio, al lado de la sacristía. Esta serie de locales termina de formar la mencionada plaza triangular, dehnuetada al sur por los talleres, al poniente por el almacén, al oriente por la capilla, y al norte por lo que posiblemente pudo haber sido la zona de habitación del hacendado y su familia. Esta consistía de una serie de cuartos y una cocina, en este tipo de edificios las comodidades eran realmente escasas, registrándose en los inventarios únicamente algunas camas, sillas, mesas, baúles y como único lujo, algunos artículos de plata y óleos de santos¹⁹.

Volvemos a citar a Madame Calderón de la Barca, ésta vez en su visita a la Hacienda de Alacatmulo.¹⁴

"En cuanto a la parte interior de estas haciendas, todas son muy parecidas entre si, a juzgar por los que hemos visto hasta ahora un gran edificio de piedra, que no parece granja ni casa de campo (de acuerdo a nuestro concepto) pero tienen un aspecto muy peculiar, puesto que, por su sencillez, podrían resultar un sínfín. Sus pisos son de ladrillos pintados, cuenta con grandes mesas de pino, bancos también de madera; sillas pintadas, y puertas en calados; uno o dos catres pintados o de brezo, que solamente se arman cuando se necesitan; numerosos cuartos, cocina y despensas exteriores, su patio es como una gran plaza, y a sus lados se encuentran las oficinas en donde se llevan el azúcar."

En su siguiente relato, esta vez como huésped de la Hacienda de Miacatlán, podemos apreciar que si bien las comodidades en los cascos de hacienda eran escasas, había ciertas excepciones.

"Después de compartir con la familia el almuerzo, disfruté de la más extraordinaria variedad de exóticos plátanos, así abundante y de exquisitas frutas y dulces raro, nos fue gratis recostarnos y descansar hasta la noche de la tarde".

Sin embargo al hablar sobre la abundancia de "riesgos" a que se estaba expuesto en las haciendas agrega:

"Esto es una de las principales razones del porqué estas propiedades se dejaron enteramente a cargo de un administrador, y aunque visitadas de vez en cuando por el dueño, rara vez es habitada por la familia".

Encontramos por último un edificio del que ya hemos hecho mención en puntos anteriores y que podríamos considerar como independiente de los cinco grupos ya descritos, se trata de un edificio de planta triangular de 13 por 9 por 8 mts., con muros de aproximadamente 10 mts. de alto, el muro de menor longitud sirve

de acceso al edificio que actualmente no presenta techumbre y que debió haber estado compuesta por vigas, debido a los restos que de sus empalmes encontramos; los otros dos muros se despliegan sobre la barda existente, siendo pues evidente que esta construcción es posterior que la mayoría de las edificaciones que forman el casco, está construida a base de maquinita de ladrillo y piedra y ha perdido totalmente el planchado o es muy posible incluso que pierda la hulla tenida, siendo una construcción de carácter improvisado. El edificio forma uno de los tres vértices que posee la plaza huangal que ya hemos mencionado, delimitada por el acueducto que para darle a la zona de talleres, la capilla, la zona de habitación, y el almacén. Desde el interior del edificio, que debió tener dos niveles, y através de las múltiples salidas, o ventanas de tipo que posee, es posible dominar todo el conjunto del casco. Podemos pensar por lo tanto, que fue construido para defender a la hacienda



26 Interior del fachón, ventanas y salidas.

14 Calderón "Méjico", q2 cit pp. 225-226
p. 231

de los numerosos ataques de los que seguramente era objeto, ya sea antes o durante del periodo revolucionario, lo que si se puede asegurar es que al menos hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, dicho edificio no existía.

Con respecto a la infraestructura hidráulica del conjunto, es posible apreciar en su totalidad el acueducto que transportaba el agua hacia el ingenio, dicho acueducto, que ya hemos descrito en su momento, partía de la toma que provenía del pueblo de Oaxtepec. Mientras que en las inmediaciones de la hacienda, a unos ochocientos metros al poniente del casco, encontramos restos de un segundo acueducto que corre de poniente a oriente, con aproximadamente 500 mts. de longitud.

Fuera de restos de bardas espaciadas entre las parcelas aledañas, mojoneras, o desplantes de chozas de adobe, estos fueron todos los restos del casco de la Hacienda de Pantillán que se encontraron.

Para concluir, citaré la breve impresión que Madame Calderón de la Barca, tuvo de la hacienda de San Nicolás (Pantillán), en el mismo año de 1841:¹⁵

"A la mañana siguiente dimos un paseo a caballo a través de los campos de caña hasta la hacienda de San Nicolás, una de las mejores de la república, con derechos aguas de larga y cinco de ancho (5542 km por 2095 km), y que pertenece al señor Zamora, por dote de su mujer. El sitio será muy productivo, pero es singularmente triste. Salimos a visitar el maestro que está muerto en grande, y desayunamos con el dueño, que se encuentra solo en la hacienda. Nos divertimos viendo a los trabajadores recorrer su piso semanal (no sábado) y los maestres de obra apilar sobre una mesa al frente de la casa. Es espantosa la sensación de inutilidad y soledad que se experimenta en algunas de estas haciendas. Y sube de punto a punto de medio día cuando todo está quieto y solo se oye el incesante zumbido de multitud de insectos".¹⁶




15. Véase mapa del año de 1795 donde aparecen los edificios que conformaban la planta.
16. Calderón "Méjico", op. cit. p. 244.

Mapa de la Hacienda de Pantillán y sus alrededores (posiblemente 1795)


- h. HUERTA DEL CURATO Y TOMA 1^a ELIA.
- i. DESBORDADERO DE AGUA 1^a QUE BAJE A PANTILLAN.
- j. HACIENDA Y OFICINAS DE PANTILLAN.
- k. FUENTES U OJOS NOMBRADOS DE ? SUS FRESAS, TOMAS LESAGUES AL RIO. TODOS DE CALICANTO ANTIGUO COMO LOS VESTIGIOS DEL ANTIGUE PANTILLAN, Y DURANTE SE CONDUCE EL AGUA LAS OFICINAS DE DICHO INGENIO DONDE TERMINA UNA PARED AN TIERRA DE MAYOR ALTURA SOBRE QUE ESTA FABRICADA LA QUE SIRVE EN EL RIA A LA AGUA DE LA RIEGA.
- l. APANTILLO O PANCA NUEVA QUE ACTUALMENTE ESTA ABRIENDO PANTILLAN 1^a ESTA AGUA.
- m. TOMA DE HUAYORAN PARA EL REMANENTE DE LA AGUA DE LA FUEDA DE PAN TILLAN.
- n. FUENTE DEL BOSQUE O TEQUAQUE Y RIO QUE FORMA NOMBRANDO ATUYAHUE Y QUE GIRA PARA YANITEPEC.
- o. TOMA Y ARCO DEL INGENIO DE COCOYOC.
- p. PRESA O TOMA PARA EL RIEGO DEL CAMPO DE PANTILLAN, Y SE COMPRENDE DE PERAS SUELTA CON SESPEDES Y SACATE CON LO QUE ENCARONAN EL ARRA A DOS COR TIERRAS DE CALICANTO LA UNA NUEVA Y LA OTRA MUI ANTIGUA.
- q. LOS DOS ARCOS DE PANTILLAN POR MEDIO DE LOS QUE PASA ESTA AGUA, SALVANDO LA BARRANCA DE NEXAQUE.
- r. ARCO QUEBRAZO Y TARGA A SU CONTINUACION DE CALICANTO MUI ANTIGUOS, QUE SERVAN AL APANTILLO EN QUE LLEVA PANTILLAN LA RODA DE LAS FUENTES DE ATUYAHUE QUE?
- s. TOMA Y PRESA QUEDRALA DE CALICANTO PARA EL RIEGO ? DE PANTILLAN ?
- t. TIERRAS NOMBRADAS PANTILLANCO PROPIAS DE LOS INDIOS DE YANITEPEC, QUE POR ARRIENDAMIENTO TIENE PANTILLAN SUS CASAS.
- u. CAVA DE PANTILLAN EN TIERRAS PROPIAS Y SIGUEN ESTAS ATRA EL RIOQUE.
- v. LOS DOS OJOS DE AGUA O FUENTES QUE LLAMAN DE LAS ESCUELAS Y FUEN CAJO DE EL SEMINARIO DE LA PARROQUIA A CIMA. TARGA SE LLEVA LA SEGUNDA FUENTE DE LAS INMEDIACIONES A LA ESPALDA DE LA PARROQUIA COMO SE DIO ARRIBA.

1. Casco de la Hacienda de Pantillán.


2. Convento dominico de Oxtepec.



Frente: Mapoteca del Archivo General de la Nación




EX-HACIENDA DE PANTITLÁN
Estado actual



EX-HACIENDA DE PANTITLÁN

Hipótesis funcional



PRIORIDAD DE INTERVENCION

- 1 Fractura de la bóveda.
- 2 Pérdida de columna en arcada.
- 3 Fractura en ábside por invasión de árbol.
- 4 Fractura en espadaña.
- 5 debilitamiento de cerramiento.

EX-HACIENDA DE PANTITLAN
Análisis del deterioro

FIGURA 2

3. Desarrollo cronológico de la Hacienda.

Año	Acontecimientos	Fuente
1582	Lucio Lopio Lambertengo, fundador del trapiche de Pantillán, comienza a comprar tierras para la fundación del mismo; Coatelejo, Coatepec, Coscahuacchilán, Cocoyola, Pantillán, Cuylacoyoc, Lacamilla, Xalpan, Isamí, Tlaxcallitlán, Tepeximil (Yautepetl), Suchitlán (Oaxtepec) y Yaulepec, son los lugares donde se registran ventas de propiedades para la formación de la Hacienda. La mayoría de los vendedores fueron indios nobles, como el caso de la cacica Isabel Cortes Moctezuma, heredera de Alejo Cortes, gobernador de Oaxtepec	Wobeser "Arucaver?" pp. 40-49
1597		
1599	El teniente de distrito de las villas del Marquesado, da posesión a Lambertengo de las tierras compradas a Doña Isabel Cortes. Juntos se trasladaron a cada uno de los terrenos y en presencia de testigos, el Teniente tomó de la mano a Lambertengo y le metió en posesión de las tierras. Lambertengo se paseó, arrancó yerbas, y movió piedras de una parte a otra, todo lo cual, dijo, hacia en señal de posesión.	<i>Ibidem</i> p. 40
1600	A diferencia de mediados del siglo XVI, cuando funcionaban en la zona de Cuernavaca-Cuauila Atilipis, únicamente tres ingenios (Tlaltenango, Amanalco y Axomulco), para principios del siglo XVII había aumentado a doce, entre los que se encontraba Pantillán.	<i>Ibidem</i> pp. 68-69 p. 228
	En este año el ingenio, aún en manos de Lambertengo, se encontraba en plena fase de expansión; a la fecha había invertido entre 7,000 y 8,000 pesos en su construcción. Usaba un molino accionado por caballos para triturar la caña, y junto con las tierras para el cultivo de la misma, poseía un bosque de donde obtenía la leña para calentar las calderas.	
	La cosecha para este año fué de 20 fanegas de samburales de caña de azúcar, dato y durante el mismo, Lambertengo pidió licencia al Vizcay para poder sembrar lino caballero más, (64.5 ha)	
1605	El trapiche pasa a manos de Marcio Lopio Lambertengo, hermano de Lucio. Contaba entonces con casas, corrales, ganado, caña y esclavos. Fue valuado en 18,000 pesos (valor comercial), de los cuales 90 pesos, estaban constituidos por un cencio a favor del convento de Santo Domingo, en Oaxtepec.	<i>Ibidem</i> p. 102
	En esta época los haciendados comienzan a expandirse, preocupándose por modernizar y	

Año	Acontecimientos	Fuente
1605	mejorar su equipo, se construyeron obras de infraestructura hidráulica, cercos, muros, corrales, establos, bodegas y graneros	<i>Ibidem</i> , p. 102.
1610	La corona comienza a conceder mercedes para tierras, dando origen al surgimiento de nuevas haciendas o en este caso al crecimiento de las ya existentes. Durante este año Panitlán recibe 1/2 caballerías en Oaxtepec, siendo el beneficiario Pedro de Mendoza.	<i>Ibidem</i> , pp. 80-82.
1613	Panitlán recibe 2 caballerías más en Oaxtepec y 2 caballerías y 1 sitio para estancia de ganado menor en Yautepetec, a nombre de Marcial Lopio Lambertengo y Sebastián Ruiz de Castro.	<i>Ibidem</i> , p. 82.
1613	Marcial Lopio Lambertengo, solicitó licencia para convertir el trapiche en ingenio, argumentando que deseaba aprovechar el agua que se traía de la Villa de Oaxtepec, para sustituir la fuerza motriz animal. La licencia le fue concedida y Panitlán se convirtió en ingenio.	<i>Ibidem</i> , pp. 109-110.
1619	Dada la maltrecha economía del marquesado de principios de siglo, comienza a conceder mercedes para tierras y aguas como medida para obtener ingresos complementarios. Panitlán recibe en este año mercedes posiblemente en la zona de Tepoztlán e Ixtlahuaca.	<i>Ibidem</i> , pp. 82-84.
1639	Andrés Arias Tenorio, vecino de Cuernavaca y uno de los herederos más fuertes de la época, tras haber adquirido en 1613 el ingenio de Amanalco, y adquirido ingenios tan importantes como el de Tlaltenango, adquiere Panitlán, sin embargo después de su muerte, las propiedades no pudieron mantenerse en manos de su familia, perdiéndolas hacia 1650.	<i>Ibidem</i> , pp. 108-109. <i>Bazlet, "Marqueses del Valle", p. 242.</i>

Año	Acontecimientos	Fuente
1665	<p>Los hacendados que se beneficiaban del río Yautepetl, se unen para solicitar conjuntamente la redistribución de sus aguas. De dicha acción, el ingenio de Xochimilco resultó ser el más beneficiado, con un 24% del total de las aguas, más prerrogativas adicionales. En segundo lugar fue beneficiado Pantitlán, con un 20% del total del agua del río. El resto fue distribuido entre varios pueblos y haciendas de la zona.</p>	<i>Bolívar, "Azucarera"</i> , pp. 422-423
	<p>La redistribución trajo consigo diversos efectos, positivos como la consolidación de la hacienda al tener a su disposición mayor cantidad de agua, y la legalización de la tenencia de la tierra; pero a su vez contrajo efectos negativos, como la descapitalización y endeudamiento de la misma.</p>	
	<p>Para este año, la hacienda se encontraba arrendada a Joseph de Montemayor.</p>	
1770	<p>Desde mediados del siglo XVII, hasta mediados del siglo XVIII, la industria azucarera cae en crisis, disminuyendo su producción en forma notable, llegando al grado en que varias haciendas tuvieron que parar totalmente su producción.</p>	<i>Ibidem</i> , pp. 447-458
	<p>Pantitlán, suspende su producción de azúcar, dedicándose temporalmente al cultivo de maíz, verduras y frutas, en lo que anteriormente había cañaverales, mientras que en los pastizales, se crió ganado.</p>	
	<p>Los hacendados sin capital de operación, optan por arrendar sus tierras, dándose la oportunidad de seguir teniendo producción en sus propiedades y tener una entrada de capital sin riesgos.</p>	
1711		
1714	<p>La hacienda de Cocoyoc se anexa el ingenio de Paulillán para poder aumentar su producción azucarera</p>	<i>Ibidem</i> , p. 242
1723	<p>Debido a la instabilidad económica de las propiedades, muchas haciendas dejan de pagar los rédilos de las cantidades adeudadas y por tal motivo son propensas a concursos de acreedores, embargos y remates. En este año Pantitlán es puesta a concurso o remate.</p>	<i>Ibidem</i> , p. 151


Año	Acontecimientos	Fuente
1729	Las mercedes marquesanas que había recibido la hacienda nunca fueron gratuitas, sino que se concedían mediante un censo enfitéutico, esto significaba que la persona recibía una merced solo si obtenía el dominio útil de las tierras que le eran mercedadas (el dominio directo permanecía en manos del marquesado), y tenían que pagar perpetuamente una pensión al marquesado (también llamada censo). En este año Pantillán en conjunto con dos haciendas más, debían pagar 328 pesos de pensiones al marquesado por ocho centavos enfitéuticos que los agravaban.	<i>Ibidem</i> pp. 87-88 p. 157
1730	Pantillán es objeto de otro concurso de acreedores.	<i>Ibidem</i> p. 151
1745	Mismo caso.	<i>Ibidem</i> p. 152
1754	La hacienda de Pantillán es rematada	<i>Ibidem</i> p. 152
1775	Vuelve a ser puesta a concurso y rematada. Para finales del siglo XVIII, Pantillán sufrió cinco concursos. Encontramos que siempre existió una falla de continuidad en la transmisión de la propiedad, respondió básicamente a que los heredados formaban un grupo amotado y fluctuante, eran generalmente funcionarios públicos, rancheros, pequeños comerciantes o clérigos que cuando juntaban cierto capital lo invertían en la compra de una hacienda, pero con la misma facilidad que era adquirida, se volvía a perder, casi siempre a la muerte de un heredado, su propiedad se tenía que vender o rematar; muy pocas propiedades permanecieron en una misma familia durante más de dos generaciones.	<i>Ibidem</i> p.153 p. 167

Año	Acontecimientos	Fuente
1779	los conflictos por el uso de la tierra y el abastecimiento del agua, entre pueblos indígenas y haciendas azucareras fueron sumamente comunes. Entre dichos problemas se encontraban: invasión de terrenos, ocupación ilegal de tierras, falta de pago de rentas, recuperación de tierras arrendadas, apropiación o uso indebido de pastizales, bosques o montes, problemas por límites entre diferentes propiedades, y sobreposición de titulos de propiedad. En este año Francisco Urueta, propietario o arrendatario de Pantillán, presenta disputa con pueblos indígenas de la zona.	<i>Ibidem</i> pp. 125-128
1780	Una vez superada la crisis azucarera que abarcó de 1640 a 1770 aproximadamente, se comienza a dar un incremento global de la producción. Pantillán produjo en este año de 16,000 a 17,000 panes de azúcar, que representaban de 14,000 a 14,900 arrobas, o su equivalente a 1495-161 ton. La hacienda que más produjo fue Temixco, con un monto anual de 345-402.5 ton. Casasano produjo aproximadamente 325 ton. Otros ingenios de alta productividad fueron: Cocoyec, Miacatlán, Treinta Pesos, Fuente, Atlacomulco, Atlihuayan, San Gaspar, San Vicente y Sayula, produciendo entre 172-230 ton. Los ingenios medianos como Pantillán, produjeron entre 115-172 ton; mientras que los pequeños producían entre 75-115 ton, tal es el caso de San Carlos Barrionuevo, Temixpa, Guadalupe, Michalte y Apanquezalco.	<i>Ibidem</i> pp. 325-327
1792	Para fines de siglo, una nueva generación de hacendados se perfilaban como un grupo económicamente poderoso, vinculado con la élite de la Ciudad de México. Ahora el azúcar era nuevamente un negocio lucrativo. Pedro Pablo Fernández de Tejeda, posee un grupo de haciendas, entre ellas, Pantillán y Oacalco. Para este año Pantillán poseía 559 ha y representaba un valor de 53,171 pesos.	<i>Ibidem</i> pp. 188-189

Año	acontecimiento	Fuente
1800	El surgimiento de este nuevo grupo de hacendados dió gran impulso a la industria azucarera, contribuyendo al auge de la misma a finales del periodo virreinal, comienza entonces a diversificarse la producción en las haciendas al introducirse en la región azúcar y café. Pantillán adquiere en este año instalaciones para este fin, tales como tanques de agua, molinos, pilares, cortinas, pared de caladeros etc.	<i>Ibidem</i> p. 222
1818	Pantillán posee una extensión de tierras de 13 caballerías que representaban 559 ha.	<i>Ibidem</i> p. 222
1900	A medida que aumenta la población, en los siglos XVII y XVIII, aumenta también la necesidad de los pueblos por más tierra, misma que solo podía obtenerse por medio de la hacienda. A principios del siglo XX, los habitantes de la zona se unen al movimiento revolucionario por intereses de posesión de tierras.	<i>Bennell "Maqueros del Pueblo"</i> pp. 15-16
1908	San Carlos Cocoyoc y Pantillán, ambos pertenecientes a la testamentaría de Tomás de la T. poseían una superficie de 2,325 ha Teniendo una producción de 2,674,277 kg. de azúcar.	<i>Magnolia "Zapata"</i> p. 23
1908 1909	Entre los bienes de Tomás de la Torre, se encuentran las haciendas de San Carlos, Cocoyoc, y Pantillán, ocupando entre todas una superficie de 2,825 ha.	<i>Homayak "Zapata"</i> p. 35
1911	A partir de este año baja paulatinamente la producción, hasta terminar por completo, debido a las campañas revolucionarias, los rebeldes maderistas y zapatistas al entrar a las haciendas se llevan caballos, armas, y objetos de fácil transporte.	<i>Magnolia "Zapata"</i> pp. 23-24
1918	Tropas del general Pablo González, saquean la maquinaria de los ingenios, vendiéndola como hierro en la capital	<i>Ibidem</i> pp. 23-24


Año**Acontecimientos****Fuente****1930
1989**


No se tienen datos de que después de finalizada la revolución de 1910, la Hacienda de Pantillán haya vuelto a funcionar, como fue el caso de muy pocos ingenios, citaremos por ejemplo Oacalco, Cossasano, y Zcalepec, que hasta la fecha siguen funcionando como ingenios. Otros más fueron adquiridos por particulares y actualmente son propiedades privadas: Atlahuayan, Santa Ana Tenango, San Carlos Portomeo. Otras han sido reacondicionadas como balnearios y hoteles: Atlacomulco, Coctoyoc, San José Vista Hermosa, Real del Puente, Temixco, San Antonio Chiconcuac. Existen dos que han sido convertidas en Orfanatos: Actopan y San Salvador Miacatlán. En estado de abandono y en ruinas se encuentran: Treinta Pesos, Calderón, Cuahuixtla, y Pantillán.

Fábrik "Cuadernos"
pp. 57-59

Ampliación del mapa del año de 1795 mostrando el casco de la Hacienda de Pantillán


V. PARQUE EDUCATIVO EX-HACIENDA DE PANTITLAN








PARQUE EDUCATIVO

Diagnóstico de medio artificial






PARQUE EDUCATIVO Diagnóstico de medio natural




TEMPERATURAS MINIMAS EX-HACIENDA DE PANTITLAN




Promedio de temperatura 12 grados C.

TEMPERATURAS MAXIMAS EX-HACIENDA DE PANTITLAN




Promedio de temperatura 31 grados C.

TEMPERATURAS MEDIAS EX-HACIENDA DE PANTITLAN



Promedio de temperatura 22 grados C.


PRECIPITACION PLUVIAL EX-HACIENDA DE PANTITLAN




Promedio anual 69 mm

PARQUE EDUCATIVO Diagnóstico de medio natural

Vientos dominantes




Gráfica de asoleamiento




PARQUE EDUCATIVO


Diagnóstico de medio natural




PARQUE EDUCATIVO Conclusiones y estrategia









Un simple poste de madera que se levante en medio de un paisaje basta para producir su interrupción. Análogamente, un simple muro rompe, obstruye y altera con violencia el paisaje donde se levanta, empieza a mostrar indicios de evolución hacia la arquitectura. El muro puede ser combinado con el entorno, por ejemplo, mediante sombras que proyecten las hojas de los árboles vecinos sobre su superficie.

Federico Andrade

1. El proyecto arquitectónico.

El proyecto arquitectónico, resultado por una parte del análisis y sus consecuentes conclusiones, tanto de necesidades funcionales como de repercusiones contextuales, se encuentra comprometido en un primer grado a la respuesta que brinda al tema vertebral de este trabajo; la integración ambiental, formal, y funcional, en una palabra, la integración arquitectónica del proyecto al casco en ruinas de la hacienda de Pantillán.

Para fines académicos, el alcance del trabajo se limitó a una propuesta global a nivel de influencia regional inmediata. En segundo lugar una propuesta funcional y formal así como de integración de todo el conjunto que componen el Parque Educativo. Y por último el desarrollo arquitectónico a detalle de un edificio del mismo, para lo cual fué elegido el "Pabellón del Universo".

I. Propuesta a nivel regional

Se canaliza el consecuente crecimiento de la región hacia la zona que abarcan las poblaciones de Oaxtepec y Cuautla, por contar éstas con la vocación al turismo y la necesidad de infraestructura de este tipo. La zona inmediata al proyecto, utilizada actualmente como sembradíos de temporal y pastizales se propone conserve su mismo destino con el fin de alterar lo menos posible el equilibrio ecológico de la zona, así como de funcionar como un borde que

conforme una zona de conservación paisajística.

En cuanto a la accesibilidad al sitio, se plantean dos vías de acceso principal, una derivada de la autopista federal Méjico-Cuernavaca, por medio de la desviación a Yautepec, accediendo por el poniente del conjunto; y la otra, por la carretera Xochimilco-Oaxtepec, y su entronque con el camino que viene de Cuautla y Cuernavaca, accediendo por el oriente.

II. Conjunto Arquitectónico

Partiendo de un análisis de los diagramas de flujos y funcionamiento interno y externo así como del aprovechamiento de visuales e inquietudes ambientales, derivadas de las conclusiones del diagnóstico del medio natural y artificial se conformaron una serie de esquemas que fueron confrontados con el análisis de trazos reguladores del casco de la hacienda de Pantillán, (vias implícitas y otros indicadores). Dando como resultado un conjunto que consta principalmente de tres zonas:

Filtros de acceso, una zona de estacionamiento para automóviles y autobuses así como sitios de descarga para servicios y distribución de personal rodeando perimetralmente al conjunto con un corredor de servicio y sus respectivas penetraciones a los distintos sectores del parque.

La zona central del conjunto y la que contiene la mayoría de los restos del casco de la hacienda, concentra la zona de acceso del público al parque, los comedores comerciales, así como los di-

distintos pabellones de exposición, siendo la columna vertebral del conjunto.

Por último, encontramos la zona recreativa que contiene los juegos mecánicos, atracciones infantiles, espacios para aventuras, y un anfiteatro para conciertos o presentaciones multitudinarias; esta zona se encuentra delimitada en su sección oriente por el río que atraviesa el conjunto.

El concepto general del conjunto, consiste principalmente en aprovechar las características espaciales y ambientales que brindan las estructuras en ruinas de la hacienda, conservando para tal fin en lo posible sus características de invasión vegetal, prisiva y desgajamiento, tomando en consideración desde luego, los medios necesarios que aseguren su estabilidad, permanencia y seguridad al público visitante.

Para los distintos pabellones y salas de exposición, se reutilizan en su totalidad: La Fábrica de Azúcar, aprovechandola como el Pabellón de la Industria, incluyendo en ésta una representación del proceso de maufacturación y aprovechamiento de la caña de azúcar en el pasado y su evolución hasta el presente. La zona de Talleres y Corrales por su parte, es reutilizada como el Pabellón de la Tecnología, y el Almacén y la Administración se convierten en la Galería de Artes y Oficios marcando claramente en los tres casos el umbral entre la estructura original y la estructura propuesta, y tratando de conservar en lo posible la apariencia original del edificio. En conclusión se reconstruye con técnicas contemporáneas de vanguardia el edificio, pero envuelto por las ruinas intactas de su antecesor.

El resto de los componentes del casco de la hacienda de Pantillán son respetados íntegramente y solo realizados cuando así lo requieran e intervenidos para garantizar su estabilidad y conservación. De esta manera la Capilla y el Fortín se conservan intactos tan solo proveyéndolos de pasto en sus interiores, a fin de realizar su exquisita impresión espacial. El acueducto es remozado y reutilizado, y los demás restos de muros son aprovechados como limitantes espaciales de plazas o andadores, o bien como remates visuales o elementos de liga entre nuevas estructuras y edificios.

II. Pabellón El Universo.

De los seis distintos pabellones temáticos, y las cerca de diez galerías de exposición; además de las diferentes plazas y espacios de información que componen el Parque Educativo, se decidió desarrollar el correspondiente a la explicación de la relación hombre-universo.

Se compone básicamente de cuatro salas introductorias de presentación temática, y una gran sala dedicada al universo y sus fenómenos, representados en un planetario. Además de los respectivos espacios dedicados al funcionamiento general del edificio.

El concepto del edificio gira en torno a una enorme estera que toma la forma de un bullejo sol emergiendo de entre los demás edificios del conjunto. A él nos conduce una serie de volúmenes gruesos, viejos y contemporáneos, en continua comunicación paralelo-presente, que cortan y entrediseñan el horizonte en ocasiones interrumpido por alguna torre o chaquira, en ocasiones libre para disfrutar la vista de la cordillera montañosa que nos rodea.

Un frontón nos encierra y nos conduce al pasillo porticado que prepara al visitante a entrar al edificio, por medio de una transición espacio abierto-ambiente-cerrado. El visitante comienza a descender al edificio dentro de un túnel de vidrio que es flanqueado por dos cortinas de agua rozando con la tenue luz que aún llega edificada proveniente del exterior, para después encontrarse rodeado por la primera sala de exposición, o sala introductoria, al igual que las otras tres ésta es un espacio flexible que permite variar y montar su exposición dependiendo del orden temático que se le asigne al recorrido. Mismo que es programado de tal manera que la fila de espera signifique el encuentro con cada una de las salas de exposición, disminuyendo de esta manera el tedio de la espera que significaría acceder al planetario directamente del exterior.

Al ser parte del concepto general del conjunto la integración y el respeto de los edificios existentes de la Hacienda, se trató de evitar el despliegue de gran área construida en los nuevos edificios, inclinándose más la solución hacia la utilización de elementos formales cercanos a los muros y pasillos que las ruinas de la hacienda conforman, es por ello que el edificio es enterado parcialmente,

dejando visible únicamente el elemento conceptual característico del mismo, la cúpula. Así pues el recorrido del usuario y el fin funcional y estructural del edificio son los factores que determinan su sentido formal.

La respuesta contextual y de integración se basa en dos patrones básicos:

1. Elementos minimizantes. Como muros, vanos y pavimentos; en los que se busca el no romper con la estructura formal y cromática del resto del caso de la hacienda utilizando para ello materiales de colores y texturas cercanas a la apariencia que dan los antiguos muros de ladrillo y piedra aplastada con cal, ahora manchados y desgajados por el tiempo. Se propone para éstos el concreto aparente en bruto, los elementos precolados, y cuando el caso lo requiera, el uso de chapado con placas y canteras, que proporcionen tonos grises calidos y tierras suaves.

2. Elementos de contraste. Formados por aquellas estructuras que por sus características formales o estructurales rompan con la apariencia general del conjunto, y funcionen por tanto como hitos o símbolos, tales como domos, arquitecturas, torres, o elementos verticales en general. En cuyo caso se propone el uso de texturas y colores que contrasten totalmente con los anteriores, usando preferentemente los tonos crudos y vibrantes, en una apariencia final lo más pura posible.

2. Programa arquitectónico de conjunto

ACCESO GENERAL AL PARQUE. 52,120m²

Acceso vehicular.

- 7 Casetas de control.
- Estacionamiento 1900 cajones.
- 100 cajones especiales para minusválidos.
- Estacionamiento para autobuses de grupos 100 cajones.

Acceso peatonal proveniente de autobús de linea.

- 2 paraderos de autobuses.
- 2 Despachadores de pasaje.

Acceso de servicio y personal.

- Control.
- Zona de descarga y mantenimiento.

ACESO PARA EL PÚBLICO.

3,600m²

Plaza de las banderas.

- 6 Taquillas de boletos.
- 12 Templete de acceso.
- Servicios al público.**
- Información general.
- Atención a grupos.
- Atención a minusválidos.
- Casilleros.
- Renta de carretas y sillas de ruedas.
- Personas extraviadas.
- Objetos perdidos.
- Primeros auxilios.
- Módulo de servicios. Sanitarios. Teléfonos.
- Corredor comercial.**
- Local tipo I (24m²)
- Local tipo II (48m²)

PABELLONES DE EXPOSICION.

65,766m²

Pabellón 'La Industria'.

- La materia y el trabajo del hombre.
- La robótica en la industria.
- Sistemas de producción.
- La empresa.
- Un ejemplo visto: Las Haciendas minerares en México.

Pabellón 'La Tecnología'.

Sector I. La Comunicación.

- Un mundo de imágenes.
- Los sonidos.
- Como se comunican los hombres.
- De la imprenta al televisor.

- Comunicación en el espacio.
- Informática
- Sector II. El transporte.**
- La rueda
- El auto.
- Las carreteras.
- El ferrocarril
- Salvando obstáculos. Puentes y túneles
- Transportación ultrarrápida. Monoriel
- Los albores de la navegación.
- El buque de vapor.
- Palacios flotantes.
- El submarino.
- Barcos ultrarrápidos.
- Las alas del hombre.
- La propulsión a chorro.
- A la velocidad del sonido.
- Más allá de la atmósfera
- Plaza ecológica.**
- La importancia de estar vivos.

La Capilla.

- Espacio inspiracional
- Pabellón 'El Universo'.**
- El enigma de los cielos.
- La carrera al espacio.
- La vida fuera de la Tierra.
- Nuevas fronteras.
- La familia del sol
- Fiel compañera de la Tierra.
- Los soles de la noche.

Pabellón 'La Tierra'.

- Precioso vehículo.
- La tierra, planeta activo.
- El suelo en que vivimos.
- Límite entre mar y tierra.
- El fondo de los oceanos.

- Piedras que hablan del pasado
- Pabellón 'Nuestro entorno'.**

- Nuestra cultura
- Cuerpo y ciudad
- El hombre y la sociedad

Pabellón 'El Hombre'.

- Las células base de la vida
- El cuerpo humano Visje fantástico
- Conservación de la salud

Galería 'Artes y Ocio'.

- La expresión de la vida humana

El Reino Vegetal.

- La flor y la vida de las plantas.

El Reino Animal.

Sector I. Mini Zoo.

- Insectos, aves y reptiles
- Los mamíferos

Sector II. Acuario.

- La vida en el mar.

ZONA RECREATIVA.

51,767m²


- Jardines
- Espacio para aventuras.
- Juegos mecánicos
- Anfiteatro 1500 personas
- Zonas comerciales
- Módulos de servicio


ZONA DE ADMINISTRACION.

2,000m²

- Vestíbulo
- Recepción
- Dirección
- privados administrativos.
- Promoción y difusión.
- Relaciones públicas.
- Personal

Total Parque Educativo





ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES

PARQUE EDUCATIVO PERMANENCIA POR ZONA

TOTAL PARQUE EDUCATIVO
100 %

PLAZA ACCESO

3%

30%

27%

4%

ZONA COMERCIAL

ECOLOGIA

El hombre 10 %

La tierra 5 %

El universo 5 %

R. animal 5 %

R. vegetal 5 %

CIENC. Y TEC.

Industria 7 %

Transporte 9 %

Comunicación 11 %

36%

JARDINES Y ZONA RECREATIVA

TOTAL DE VISITANTES = 17,000 P.
PARA ACTIVIDAD DE INTERES, LA
DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE DIFERENTE
COMO SE VE:

100% = 17,000 P.
30% = 4,100 P.
30% = 3,100 P.

10% = 1,700 P.
5% = 850 P.

21% = 3,530 P.
11% = 1,870 P.

9% = 1,530 P.
7% = 1,190 P.

4% = 680 P.
3% = 510 P.

DE TANTO, EL MUSEO "EL UNIVERSO"
TIENDRÍA UNA DEMANDA MÁXIMA DE
850 P. EN LAS HORAS FINALES DEL
DÍA; TOMANDO UN 5%, TENDRÍA UNA
CANTIDAD DE ATENCIÓN DE 425 P.


PARQUE EDUCATIVO

Estudio de permanencia en el parque


3. Programa arquitectónico pabellón "El Universo".

LOCAL	OBSERVACIONES	AREA m ²
Acceso al Pabellón.		
Plaza de acceso.		600
Frontón de acceso	Transición del espacio abierto de la plaza, al espacio cerrado del vestíbulo	49
Vestíbulo	preparación de acceso a las salas de exposición	49
Salas de Exposición Temática.		
Túnel de vidrio	Descenso a las salas de exposición, preparación del visitante al nivel lumínico del pabellón	91
Sala I	Se muestra al visitante una breve semblanza del interés del hombre por el universo.	248
Sala II	Se muestra al visitante como el hombre comienza a internarse en el universo.	248
Sala III	Se exponen los últimos contactos con el universo	248
Sala IV	Se materializa el posible futuro de la relación Hombre-Universo	248
Planetario.		
Vestíbulo del planetario.	Transición y paso de las salas de exposición temática al planetario	53
Sala de proyección.	Planetario con cupo para 300 personas sentadas en asientos redondos. Pantalla y gradería con inclinación de 20 grados.	572
Túneles de salida.	Salida directa al exterior por medio de los túneles de transición al exterior.	93 q _u
Zona de Servicios.		
Acceso de servicio	Acceso de personal y servicios al pabellón.	
Control y vigilancia	Puesto de vigilancia y control de acceso y salida a la zona de servicios.	6
Montacargas	Comunicación con las salas de exposición. Capacidad para 25 ton	
Sanitarios.	Sanitarios para empleados Mujeres: 3 excusaderas; Hombres: 3 excusaderas, 2 mingidores	23
Control de salas	Consolas y monitores para control de audio, proyección y efectos especiales.	18
Control de planetario	Consolas para proyector de planetario, proyector "Omnimax", audio y efectos especiales.	18
Foso de proyección I.	Alberga proyector de planetario "Digistar", y sistema hidráulico de ascenso y descenso	20
Foso de proyección II.	Proyector "Omnimax" para proyección a 120 grados.	6
Mantenimiento y montaje.	Departamento de mantenimiento y conservación de los montajes y del inmueble.	77
Cuarto de máquinas.	Manejadoras de aire, Enfriamiento de equipo, máquinas de efectos especiales (ventil., abi.)	94

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA





Concepto pabellón "El Universo"








EX-HACIENDA DE PANTITLÁN
Estado actual y
trazos generadores

esc. 1:500











PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTILAN
Pabellón El Universo esc. 1250

Fachadas










PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTITLÁN
Pabellón El Universo esc. 1:100

Planta Entrepiso










□ PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTITLÁN
Pabellón El Universo esc. 1:100

Cortes






PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTITLÁN
Pabellón El Universo ESC. 1:100
COPRES




**PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTITLÁN**
Plaza ecológica y Torre



**PARQUE EDUCATIVO
EX-HACIENDA DE PANTITLÁN
Capilla y Pabellón El Universo**




Túnel de vidrio



Sala introductoria

PABELLON EL UNIVERSO



Sala de exposición



PABELLON EL UNIVERSO


1. Memoria estructural.

El edificio ha sido dividido en cinco cuerpos separados entre sí por juntas constructivas. El primero de ellos lo compone el frontón de acceso, y el pasillo pergeñado que conduce al vestíbulo, ambas estructuras formadas por muros de concreto armado cimentados sobre zapatas corridas del mismo material. El pasillo presenta pérgolas prefabricadas de concreto, todo en acabado aparente.

El segundo cuerpo está formado por el vestíbulo y la escalera que conduce a las salas introductorias, dos muros laterales de concreto armado sirven de apoyo a las armaduras de acero de alma abierta que salvan un claro de 7m sostenen el techo que consta de placas "multipanel".

El tercer cuerpo contiene las salas introductorias, la zona de servicio y el planetario. Este cuerpo se compone básicamente de un muro de contención perimetral, dos filas de columnas interiores, y un muro o cilindro central. La cubierta se compone de una estructura bidimensional de perfiles de acero, formando una geodésica de 180 grados de desarrollo; envuelta por una "piel" de placas plásticas de forma triangular prefabricadas. La plataforma que sostiene la gradería del planetario, se compone de sistema "Losacero Romsa" que se sostiene sobre doce armaduras de acero de alma abierta que salvan un claro de 290 m y se apoyan en el cilindro central de concreto armado en un sentido, y en una de las filas de columnas también de concreto armado, en el otro la otra fila de columnas recibe a su vez el peso de la cubierta geodésica, y entre ambas corre la rampa de concreto armado que asciende de las salas introductorias hasta el vestíbulo del planetario. La zona de servicios y el vestíbulo del planetario forman dos entrespisos intermedios, apoyados también sobre armaduras de acero de alma abierta y sistema "Losacero Romsa". Encontramos una zapata corrida perimetral sobre la que se apoya el muro exterior de contención, así como zapatas aisladas para las columnas, el cilindro central se desplaza sobre otra zapata corrida, y traves de liga unen la totalidad de la cimentación a fin de evitar hundimientos diferenciales en la estructura.

Por último el cuarto y quinto cuerpo los forman los de "tunel" de salida, compuestos por muros de concreto armado cimentados sobre zapatas corridas y techados por losa de concreto armado.



2. Memoria de Instalaciones.

Instalación Eléctrica.

El suministro de energía eléctrica al parque proviene de las líneas de alta tensión ubicadas en la carretera Tlayacapan-Yantepetec, es recibida en una subestación de acometida. La distribución interna será mediante una red de alta tensión que alimentará a tres subestaciones derivadas, abasteciendo cada una de ellas a las tres grandes zonas que forman el parque, en las cuales se transformaría la acometida de 23,000 voltios a 220-127, para el abastecimiento eléctrico de cada edificio, se contará además con un circuito de emergencia formado por tres plantas diesel eléctricas operadas mediante un interruptor de transferencia automática.

Se contemplan las necesidades de alumbrado del parque, así como el abasto de energía para trabajos de equipos diversos dependiendo del fin de cada edificio.

Para el caso específico del pabellón del Universo se considera la utilización de una instalación eléctrica flexible, capaz de permitir modificaciones según lo requiera la exposición, utilizando para ello una red de conexiones tanto en piso como en techo. La iluminación interior se compone básicamente de cajones en las uniones de plafones con muros, así como, en barandales y rampas dando un ambiente de iluminación tenue.

Para la iluminación exterior se buscarán los ángulos y los puntos que mayor realce den al edificio. (Para mayor detalle, ver anexo de planos respectivos).

Instalación Hidráulica y Sanitaria.

El abastecimiento de agua al parque se plantea por medio de un pozo de extracción que alimenta a un tanque elevado por medio del cual se conduce el agua a todos los puntos que requiera el conjunto.

Las aguas negras serán conducidas a fosas sépticas, mientras

que las aguas claras serán enviadas a cárceles y elevadas por medio de bombas a la planta de tratamiento para su recuperación, utilizando para riego de jardines y relleno del lago artificial. Este volumen será bombeado desde la planta de tratamiento hasta un tanque de regulación correspondiente para su distribución por gravedad.

En el pabellón del Universo se contemplan tres tipos de abastecimiento y desalojo de aguas. El primero en las cortinas de agua del techo de vidrio, dos depósitos a manera de rebocaderos son llenados por una tubería proveniente del tanque de regulación, de los cuales surgen las dos cortinas de agua, la caída es recibida en un depósito que manda el excedente a un círculo de donde es bombeada de nuevo al rebocadero móvil e en su caso es mandada a relleno. El segundo caso se presenta si surgiere la eventual necesidad de desalojar agua del interior de las salas indoctrinadoras, si estar estos bajo el nivel del terreno, se plantea una red de registros que comunican a un círculo desde el cual es bombeada el agua al exterior, y por último el desalojo y abastecimiento de agua de la zona de servicios, donde se plantea una red de aguas negras y de aguas claras, ambas bombeadas a cárceles exteriores respectivos, de donde son enviadas a la red general del conjunto.

Bibliografía básica y Fuentes Documentales.

ALEXANDER, Christopher.

El modo intencional de construir.

Ed. Gustavo Gili.

Barcelona, 1981.

ALEXANDER, Christopher.

Un lenguaje de patrones.

Ed. Gustavo Gili.

Barcelona, 1980.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.

Temas: Tiempos, Mercedes, Hospital de Jesús.

Mapoteca.

BARCO, Oscar del.

Variaciones sobre un tema límite.

Ediciones Calán.

Buenos Aires, 1975.

BARRAGAN, Luis "Concepción".

Luis Barragán Arquitecto.

Museo Rufino Tamayo.

Méjico D.F., 1985.

BARRET, Ward.

La hacienda azucarera de los mequenes del Valle.

Siglo XXI Editores.

Méjico, 1977.

CALDERÓN de la Barca Madrid.

La vida en Méjico.

Ed. Península.

Méjico, 1977.

FIGUEROA, Castiblan, Antal.

El arte de Ver con Inserciones. Edificios con

Luis Barragán

Quedadas. Temporales. II

UNAM, Acapulco 1979.

FRAYPTON, Kenneth.

Tatio Ando. Edificios Proyectos Esculturas.

Ed. Gustavo Gili.

Barcelona, 1985.

GOLD, Seymour.

Recreation planning and design.

McGraw Hill.

Berkeley, 1980.

HERCK, Jan Van y DELGADO, Gabriel.

Arquitectura y arqueología.

Fase 10, Temas de Arquitectura y Urbanismo.

Junio-Julio, 1985.

IFAL.

La Fase de la Villa.

Boletín informativo.

País, 1985.

INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

Los museos. Universo del conocimiento. Los

objetos cobran vida.

El arte de comunicar.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Octubre, 1986.

HANN, Louis.

Fotón y espacio.

Editoras Nuevo Verón.

Buenos Aires, 1984.

LA COURURE, Felipe.

La nueva museología.

Revista Kyma, Diciembre, 1983.

Méjico, 1983.

LANDSCAPE ARCHITECTURE.

Recorridos. La vegetación.

Editor, 1985.

MARINA, Glorieta.

Emilio Zola y el agracismo en Méjico. Torre I.

Méjico, 1984.

MURUA, Ricardo.

Historia antigua del edificio de Modena.

Méjico, 1981.

MURCIA, Greg. M. y GUERRAS, Jordi.

Los museos de la última generación / The museums

of the last generation.

Ed. Gustavo Gili.

Barcelona, 1988.

MUNTANER, Josep.

Poética y arquitectura.

Ed. Antonieta.

Barcelona, 1981.

OBRAS. Revista.

La víspera de la cacería a la música.
Mayo. 1988.

OBSERVATORIO NACIONAL.

Mapoteca. Climatología.

OLEA Oscar.

El Humanismo y la Arquitectura.

Quadernos de la Dirección de Estudios de Posgrado.
Escuela Nacional de Artes Plásticas.

U.N.A.M.

Méjico. 1986.

ORMSDEE Simonds John

Landscape architecture. A manual of site
planning and design.
McGraw Hill. 1971.

PAZ Octavio.

Méjico en la obra de Octavio Paz. Los
paralelos de la vida.

Fondo de Cultura Económica.

Méjico. 1987.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL.

Méjico. 1987.

SÁN, Eduardo y CASTELLANOS, Carlos.

Equipos para transporte vehicular en edificios.
Centro de Investigaciones Arquitectónicas.
ENAH/UNAM.
Méjico. 1978.

SECTOR. Revista.

Manual básico de estructuras y servicios básicos
del estado de Morelos

SECTUR.

Perfil turístico del estado de Morelos.

SEDEUE.

Cédula básica de información del municipio
de Texcoco. 1982.

SEDEUE.

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Tlaxcoapan. May. 1982.

SEDEUE.

Plan Estatal de Desarrollo Turístico del
Estado de Morelos. 1982.

SEDEUE.

Plan de Desarrollo Urbano del Edo. de Morelos. 1982

S.P.P.

Síntesis Geográfica del Estado de Morelos.
Anexo. Catálogo.

THE ARCHITECTURAL REVIEW.

Architecture for leisure.
Marzo. 1985.

VICIOS, Magda.

Capillas, baptisterios y Gloriarios.
Cuadernos de Arquitectura Visual.
División de Estudios de Posgrado.
Facultad de Arquitectura.
UNAM.

WÖSEGER, Gisela Von.

La hacienda de la hacienda en la época colonial.
Instituto de Investigaciones Históricas.

UNAM.

Méjico. 1983.

WÖSEGER, Gisela Von.

La hacienda azucarera en la época colonial.
SEP/UNAM.
Méjico. 1988.

WÖSEGER, Gisela Von.

San Carlos. Esbozando Endituamiento de una
hacienda colonial (1690-1792).

Instituto de Investigaciones Históricas.

UNAM.

Méjico. 1989.

WOMACK, John Jr.

Zapotlán y la revolución mexicana.
C. Del Edelvives.
Méjico. 1989.