



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE QUÍMICA

T E S I S

"SEGURIDAD Y RIESGOS EN UNA PLANTA DE  
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO  
DE AGUAS"

DAVID PAREDES HOYUELA

Méjico, D. F.

1971



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**

**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (Méjico).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Museo Nacional  
Antropológico  
Méjico



FACULTAD DE DERECHO  
DEPARTAMENTO DE PAGANTES Y  
EXAMENES PROFESIONALES.

PROFESOR: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GARCÍA

(AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR DEFINITIVAMENTE EL TESIS REVISADA)

C. Director General de Servicios Legales  
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Por su parte,

Me permite comunicar a usted, que el tema de  
Tesis: TITULADO: "EXCUSAS Y EXEMPTOS EN UNA PLANTA  
DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS"

que presenté el día 20 DE MAYO DE 1970  
frente a la Junta de JURADO DE QUIMICA  
Fue aceptado por el Jurado nombrado para dicho examen, el cual  
quedó integrado en la siguiente forma:

Presidente Prof: RAMÓN RUIZ Y ROJAS  
Vocales : ALLEN VILHEIM SPINNER  
Secretario : JOSÉ SPANNER FONSECA CONDE  
1er. Suplente : JOSÉ MIGUEL RAMIREZ CASTILLO  
2do. Suplente : MA. ELENA ESTEBAN PALICIOS

Acta de examen:  
"POR MI HAYA PAGADO EL ESPIRITU"  
ca. Universitaria S.P., a 8 de Septiembre de 1971

EL JEFE DEL DITTO. DE PAGANTES  
Y EXAMENES PROFESIONALES.

QUIM. JULIO TEJAN S.

J.T./rqr.

INTEGRACION DEL H. JUICIO DESIGNADO PARA EL ESTUDIO.

PRESIDENTE	PROF. VIBIO RODRIGUEZ ROJAS.
VOCAL	" RAMON VILCHIS ZIMBRON.
SECRETARIO	" JUAN DE JESÚS GARCIA CONDE.
1ER. SUELLENTE "	SANTIAGO RIVERA CASTILLO.
2DO. SUELLENTE "	RA. ELENA ESTEBAN PALACIOS.

ASESOR: DR. RAMON VILCHIS ZIMBRON  
SITIO DONDE SE DESARROLLO EL ESTUDIO: FAC. DE QUÍMICA  
PROVEEDORES TÉCNICOS, S.A. C.V.  
SUSTENTANTE: DAVID PARDES HOYUELA.

A la Memoria de mi Padre:

Cuyos esfuerzos no fueron vanos.

A mi Madre:

Por la consagración de  
sus más puros anhelos.

A mis hermanos:

Rodríguez

Lilia

Rafael

N.

Amalia.

Por su cariño y entusiasmo.

A mi Abuelita:

Con devoción.

A Carmen Alicia:

Por la noblesa de sus sentimientos.

A mis Maestros:

Con todo respeto.

A mis compañeros y amigos.

Con gratitud:

Inés Méndez.

Gioela Mercado.

INDICE GENERAL

	Pág.
CAPITULO I.- INTRODUCCION.	2
CAPITULO II.- GENERALIDADES.	7
CAPITULO III.- DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA.	45
CAPITULO IV.- MATERIALES QUIMICOS EMPLEADOS.	54
CAPITULO V.- HIGIENE Y SEGURIDAD.	84
CAPITULO VI.- ANALISIS DE LOS RIESGOS ACTUALES EN LA PLANTA Y SUS CONSECUENCIAS INMEDIATAS.	92
CAPITULO VII.- CONCLUSIONES.	112
CAPITULO VIII.- BIBLIOGRAFIA.	113

## C A P I T U L O I

## INTRODUCCION

El nacimiento del tratamiento de aguas específicamente para ciertos equipos industriales se originó cuando estos presentaron al hombre un sinúmero de problemas y complicaciones, llegando a tal grado las dificultades que hubo la necesidad de iniciar ciertos estudios que lograron evitar en su totalidad o cuando menos a un porcentaje tal, que todo aquel equipo que requiriera del uso de agua para la industria tuviera un resultado satisfactorio; tanto en el aspecto de conservación de equipo, como de la obtención de un mejoramiento en su producción.

El agua utilizada para procesos industriales, tales como la generación de vapor mediante calderas, el intercambio calorífico bajo el uso de torres de enfriamiento, etc. se la llamó agua "cruda", porque ésta, antes de introducirse a cualquier equipo contiene cierta cantidad de impurezas, que llega a ocasionar problemas como: Incrustaciones, corrosiones, formación de depósitos y espumas, ataques de micro-organismos, etc. Se creó la necesidad de "tratar" esa agua "cruda" con el fin de obtener una agua que pudiera ser utilizada satisfactoriamente dentro de los equipos con óptimos resultados. Posteriormente se encontró que no todas las fuentes de agua contenían las mismas cantidades, surgiendo así un tratamiento específico para cada efluente el cual dependía de tres aspectos fundamentalmente.

- a) Origen del agua.

b) Lugar o localización territorial.

c) Uno determinado en los equipos.

Los dos primeros aspectos pueden comprenderse mediante el ciclo natural de purificación y contaminación del agua. Sin embargo, los orígenes naturales la traen a tener una pureza total en el agua obtenida, sino que en su grado se presentan ciertas contaminaciones e impurezas que obligan al hombre a buscar su eliminación en las formas más efectivas y económicas posibles.

A partir de la evaporación de los charcos, se inicia el proceso de contaminación atmosférica, ya que el vapor del agua al estar en contacto directo con el aire va absorbiendo ciertas impurezas como los siguientes gases: dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) y oxígeno ( $\text{O}_2$ ); principalmente, los cuales van disolviéndose progresivamente pudiendo llegar a obtenerse cantidades considerables de estos gases. El dióxido de carbono suele frecuentemente ser incrementado bajo la descomposición de materia orgánica y con el contacto de desperdicios industriales. Las nubes son arrastradas bajo la acción del viento hacia las capas terrestres donde ocurre la precipitación fluvial, etapa que no deja de adquirir contaminación de impurezas; principalmente al estar en contacto con las superficies terrestres. Durante la etapa anterior depósito del lugro; el agua logra absorber grandes cantidades de las anteriormente impurezas: polvo (tanto en suspensión, como en dilución), gases, materia orgánica e inorgánica, soluciones acuáticas, desperdicios industriales y domésticos, etc.

Posteriormente continúa el agua de lluvia por muy variados ca-

así, pero entre los más importantes se encuentran los siguientes:

- a) Ríos.
- b) Mares y océanos.
- c) Lagos, etc.

Como último paso, las formas anteriores (en su mayoría) retornan a los mares y océanos, cerrando de esta manera el ciclo natural de purificación y contaminación del agua.

Gradualmente se fueron realizando estudios especiales, con el fin de encontrar métodos y sistemas tanto físicos como químicos, — que pudieran lograr una eliminación de las impurezas contenidas en una agua cruda. Así con el transcurso de los años fueron surgiendo compañías cuya finalidad específica era la creación de metodologías a base de productos químicos, que llegaran a obtener resultados óptimos en el tratamiento de aguas para su uso industrial. Poco a poco se fueron agrupando los diferentes usos, procesos y equipos hasta lograr crear sistemas generalizados, los cuales podían ser aplicados, para cualquier sistema industrial con resultados satisfactorios, tanto que en la actualidad es necesario la aplicación de estos conocimientos para lograr mejoras en la producción y en la seguridad del equipo en si.

La finalidad de este trabajo consiste en proyectar una serie de conocimientos que proporcionan en una forma básica y breve todos los aspectos que pueden abarcarse en una planta de productos químicos para tratamiento de aguas. Primariamente se enfatiza sobre el uso de métodos químicos y físicos para la eliminación de impurezas en -

una agua "cruda". A continuación se procede a la descripción sobre el funcionamiento, procesos y actividades que transcurren en una planta cuya finalidad es la elaboración de los productos mencionados, indicando en forma amplia sus propiedades, características y usos de cada uno de ellos. Posteriormente bajo un estudio de la organización de Vigilancia y sistemas de Seguridad de la planta, se procede al análisis de los riesgos y consecuencias inmediatas que provienen para cada uno de los diferentes procesos, concluyendo con aspectos de mejoras en sistema de seguridad y sus evaluaciones económicas.

## CAPÍTULO III

## GENERALIDADES

El acondicionamiento del agua correspondiente al sistema de generación de vapor, tiene por objeto dar una protección contra los siguientes fenómenos.

- 1) La formación de incrustaciones y depósitos, sobre las superficies metálicas de transmisión de calor que se encuentran en contacto con el agua.
- 2) La corrosión ocasionada sobre las superficies metálicas que están en contacto con el agua.
- 3) La formación de espuma en el agua que pudiera ocasionar la contaminación del vapor.

Desde el punto de vista del tratamiento de aguas, el equipo utilizado para la generación de vapor, se compone por los sistemas denominados, "precaldera" y el de la "caldera" misma. El primero queda constituido por equipos como: calentadores de agua, bombas de alimentación, economizadores, etc. y el segundo lo integran: la caldera en sí, el sobrealentador, la turbina y el sistema retorno del vapor condensado.

Depósitos... En los sistemas "precaldera" y "caldera", los depósitos se forman a partir de las substancias que provienen del agua de alimentación, aun cuando pueden estar presentes a veces productos insolubles de corrosión. En el sobrealentador y en la tur-

bina, los depósitos se forman por la presencia de impurezas de diferentes tipos en el vapor.


Los depósitos pueden encontrarse en el sistema procedente y en la caldera, o en cualquiera de ambos, adheridos a las superficies metálicas o formando costras en los tambores de la caldera, en los cabezales de los tubos y las paredes de agua y en otras zonas de cierto estancamiento.

Los depósitos adherentes se denominan "incrustaciones" y los que se encuentran esparsos en las zonas de relativo estancamiento, se denominan "lodos".

Naturaleza de los depósitos.— Los depósitos formados en las calderas y en los sistemas de agua de alimentación son generalmente mezclas de varios compuestos, aunque uno de ellos puede constituir a veces el 95% de la mezcla. Algunas de las sustancias más comúnmente encontradas en los depósitos de calderas se mencionan a continuación:




Carbonato de calcio (calcita).




Sulfato de calcio (anhidrita).




Hidróxido de magnesio (brúscita).




Fosfato tricálcico.




Hidroxifosfato de calcio (hidroxiapatita).



Fosfato de magnesio.



Hidroxifosfato de magnesio.



Silicato de magnesio (serpentina).

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$	Oxido férreo (hematita).
$\text{Fe}_3\text{O}_4$	Oxido ferrosférico (magnetita).
$\text{Na}_2\text{O} \text{Al}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Silicato de aluminio y sodio (analcita).
$\text{Na}_2\text{O} \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$	Silicato de fierro y sodio (nomita).
$5\text{CaSiO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Silicato de calcio (xonotilita).

La mayoría de estas substancias son indescriptibles como componentes de los depósitos. Algunas de ellas pueden tolerarse en porcentajes mínimos, como sucede con la hidroniapatita y la serpentina, las cuales, bajo condiciones normales de operación de una caldera, no tienen propiedades adherentes, por lo que pueden eliminarse con relativa facilidad durante las extracciones de fondo.

Efectos de los depósitos.- A continuación se muestran los promedios de la conductividad térmica de algunos de los depósitos de calderas. Estos valores, determinados por el Dr. Partridge de Hall-Laboratorios, son comparados con el del acero de calderas:

$$\text{P} = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{A}{L} \cdot \frac{1}{\rho} \cdot \frac{T^2}{\ln} \left( \frac{T_2}{T_1} \right)$$

Analcita	8.8
Fosfato de calcio	25
Sulfato de calcio	16
Fosfato de magnesio	15
Magnetita	20
Silicato de calcio	0.6
Acero de calderas	310

De lo anterior se deduce que los depósitos restringen apreciablemente la transmisión de calor a través del metal, ya que pueden actuar como verdaderos aislantes térmicos entre el metal de la superficie de calentamiento y el agua. En lo que se refiere a depósitos porosos, es probable que la conductividad térmica de tales depósitos dependa de la velocidad de transmisión de calor, ya que a velocidades altas de transmisión, los espacios libres de un depósito poroso llegan a llenarse con vapor y por lo tanto actúan como aislantes. A bajas velocidades de transmisión de calor, su contenido de agua puede darles una mayor conductividad térmica que la que tendrían estos depósitos o inrustaciones cuando no se encuentran en entorno poroso.

En cuanto a los diferentes tipos de fallas de tubos de calderas causadas por la acumulación de depósitos o inrustaciones podemos hacer mención a los siguientes:

a) Sobrealentamiento.— La causa fundamental que origina el daño de un tubo de caldera al sobrealentar el metal del mismo, no es tanto el esfuerzo o tensión a que se somete el tubo, sino los cambios que tienen lugar en la estructura cristalina del metal, los cuales lo debilitan o lo hacen inapropiado para el tipo de trabajo a que está destinado.

Al elevar la temperatura de un acero de bajo carbono (acero para calderas) hasta 538°C aproximadamente, el carburo de fierro (cementita) comienza a perder su distribución normal y se configura en esferas. Si la temperatura llega hasta 871°C se presenta la descarbonización y penetración intergranular de óxido de fierro proveniente

te de las superficies metálicas exteriores. Si el acero se enfría en agua después de haberlo calentado a estas temperaturas superiores al punto crítico inferior que es de  $730^{\circ}\text{C}$  mostrará una estructura denominada martensita, que es una forma muy dura del acero, pero demasiado frágil para ser usada en tubos de caldera.

Al llevar a cabo el calentamiento del metal de la caldera hasta una temperatura cercana al punto crítico inferior, se provoca en el metal la formación de esferas de los carburos de fierro, que hacen que el metal pierda resistencia a la tracción y disminuya el límite de "fluencia viscosa" del material, produciéndose generalmente la ruptura del tubo.

El sobrealentamiento del metal de los tubos puede ser debido también al fenómeno de "colección de vapor" formado a lo largo del tubo. Este proceso se lleva a cabo por una circulación inadecuada que no se lleva el vapor producido lo suficientemente rápido como para dejar indemne la pared del tubo, creando una barrera aislante de vapor entre la pared y el agua de la caldera.

Puede causar sobrealentamiento también el uso de un acero inadecuado para una zona de alta temperatura.

b) Corrosión por concentración y falla por hidrógeno.- La concentración de Alcali que normalmente se mantiene en el agua de caldera en valores controlados, no corrode ni adelgaza el metal. Es solamente cuando se concentra muchas veces, más allá del punto normal de control, que causa problemas. Esta concentración se presenta bajo un depósito poroso, generalmente óxido de fierro, donde el agua-

se evapora dentro el depósito y las sales presentes quedan ocluidas en él. Cuando entra más agua de caldera en el depósito poroso, se evapora, quedando las sales o Alcalis dentro del mismo formando una solución altamente concentrada que disuelve la delgada capa de magnetita que normalmente protege al acero y posteriormente disuelve al hierro. El aspecto de este tipo de ataque es un adelgazamiento — en forma de canal a lo largo del tubo.

Si hidrógeno desprendido junto causar otro tipo de falla. — Cuando la corrosión tiene lugar en la interfase metal-agua, el hidrógeno formado puede pasar al agua de la caldera o migrar a través del acero hasta el exterior. Si parte del hidrógeno pasa a través del metal, se encuentra con el carbono presente en el acero formando metano. Este gas, cuya molécula es relativamente grande, no puede pasar a través del acero y permanece atrapado en los espacios intercristalinos del metal. De este modo se pueden formar presiones tremendas que separan los cristales del metal, debilitándolo hasta que eventualmente falla.

Depósitos en sobrecalentadores y turbinas.— La formación de depósitos en sobrecalentadores y turbinas tiene lugar cuando las substancias sólidas con arrastradas con el vapor o separadas de él. Son por lo tanto, el producto de impurezas en el vapor, tal como provienen del agua de la caldera arrastrada o bien aquellas substancias, como sulfato, que son solubles en el vapor a presiones más o menos elevadas.

Los depósitos en los sobrecalentadores consisten generalmente en sales y Alcalis secos que estaban disueltos en el agua de calde-

ra mezclados con lodos. Son a menudo de poco espesor y generalmente no son peligrosos en lo que se refiere a la restricción del flujo de calor, pero pueden causar corrosión por concentración sobre todo en los dobleones de los tubos y existe un porcentaje alto de depósitos pesados, estos pueden ocasionar una falla por sobrecalentamiento. Por otra parte puede haber también formación de depósitos en los Alabes de las turbinas disminuyendo la eficiencia de estas máquinas.

La contaminación del vapor puede ser causada por arrastre de gotas de agua de caldera al vapor o bien por la disolución directa de sólidos del agua de la caldera en el vapor, principalmente silice.

La contaminación por arrastre está en función de los siguientes factores:

- a) Contenido de sólidos disueltos en el agua de caldera.
- b) Naturaleza química de los sólidos disueltos.
- c) Contenido de sólidos suspendidos en el agua de caldera.
- d) Diseño de la caldera.
- e) Condiciones de operación de la caldera.

a) La concentración de sólidos disueltos debe limitarse hasta un valor tal, de acuerdo con la presión, condiciones de operación y de diseño, para que no se produzca espuma con el agua de caldera.

b) La naturaleza química de los sólidos disueltos tiene una influencia apreciable en el fenómeno de arrastre. El hidróxido de so-

díos y el carbonato de sodio tienden a favorecer la formación de espuma si sobrepasan ciertos límites.

c) La materia en suspensión en el agua de calderas tiene tendencia a provocar el fenómeno de arrastre. Se sabe que los precipitados ricos formados pueden producir espuma más fácilmente que aquellas precipitadas producidas con anterioridad.

d) El diseño de la caldera tiene un efecto marcado sobre la tendencia a la formación de espuma en el agua de caldera y sobre el arrastre. Un espacio insuficiente para el desprendimiento del vapor es uno de los factores más importantes. Las dimensiones del cañal de vapor, la velocidad del vapor que sale de la caldera y otras condiciones pueden acelerar la formación de espuma y el arrastre.

No ha observado que la posición de las rampas en el tambor de vapor es importante y el ajuste de ellas debe hacerse con cuidado para evitar fugas de agua en cualquier parte del domo donde pudiera contaminarse el vapor.

Por otra parte se ha visto que el diseño de los separadores de vapor es determinante en lo que se refiere a prevenir el arrastre. Los separadores ciclónicos seguidos por un primero y un segundo paso de lavadores tipo malla, constituyen el mejor sistema de purificación de vapor.

e) Las condiciones de operación de la caldera pueden afectar notablemente la contaminación del vapor. Un incremento repentino en

la demanda de vapor puede ocasionar que el agua del domo se llene de pequeñas burbujas de vapor y el nivel de agua se eleve, dando como resultado el paso de agua de caldera al vapor, con la consiguiente formación de depósitos en el intercambiador que pueden traer como consecuencia fallas metálicas a las que ocurren en tubos de caldera incrustados.

Existen también otros tipos de fallas en tubos de caldera causados por tratamientos de agua inadecuados y por otras causas, las cuales exponemos a continuación:

**Corrosión por oxígeno disuelto.** - Cuando en el agua de caldera no mantienen valores de pH mayores de 10,0, como en este caso, la velocidad de corrosión por oxígeno disuelto disminuye considerablemente debido al fenómeno de la formación de fierro pasivo en comparación con lo que ocurre a valores de pH menores, donde dentro de los límites de 4 a 10, la velocidad de corrosión depende fundamentalmente de la velocidad de difusión del oxígeno hacia las superficies metálicas.

**Corrosión por esfuerzo.** - Cuando un acero sometido a esfuerzos o tensión, coros o más allá de su límite elástico es expuesto a la acción de una solución concentrada alcalina y caliente, sufre un agrietamiento a través de su trayectoria intergranular. Este efecto se denomina corrosión por esfuerzo y dicho esfuerzo puede ser total o residual en el metal. Algunas veces se produce en el momento de construir o originar la caldera y puede crear un área en la cual se desarrollan fallas en forma de grietas, si los esfuerzos son suficientemente rigurosos, o dejar el metal expuesto a una corrosión -

posterior aceleraría. Otro tipo de esfuerzo o tensión puede desarrollarse debido a las condiciones de operación de la caldera y pueden presentarse y desaparecer con cambios en las condiciones de transmisión de calor que originan la expansión y contracción del metal de la caldera.

La soldadura y el arranque de los tubos de una caldera pueden -en algunos casos-, producir esfuerzos residuales en el acero que posteriormente conducirán a este tipo de falla.

Corrosión en el sistema de vapor condensado.- El condensado es corrosivo generalmente debido a la presencia de impurezas gaseosas en el vapor, ya que estas impurezas se disuelven en el condensado conforme éste se forma.

Las impurezas gaseosas determinantes en los fenómenos corrosivos son el dióxido de carbono y el oxígeno.

Efecto del dióxido de carbono disuelto.- El dióxido de carbono proviene de dos fuentes principales. Se encuentra disuelto normalmente en el agua de alimentación y además se produce por medio de la hidrólisis de los carbonatos y bicarbonatos solubles.

El efecto principal del dióxido de carbono disuelto es el de hacer ácido el condensado, por la formación de ácido carbónico en solución, lo que ocasiona un ataque sobre el fierro del sistema, resultando finalmente un adelgazamiento del metal.

A parte de los resultados directos del fenómeno corrosivo, ocu-

trren efectos secundarios ocasionados por la presencia de fierro en solución o del óxido de fierro en suspensión que puede llegar a obstruir tuberías y a provocar la acumulación de óxidos de fierro en los tubos de caldera.

**Efecto del oxígeno disuelto.**— El efecto corrosivo del oxígeno disuelto es mucho mayor que el del dióxido de carbono.

La corrosión del fierro y el acero en medio acuoso se debe a la formación de una red de celdas galvánicas sobre la superficie del metal. El fierro entra en solución en estado iónico y los electrones que se liberan al ocurrir este fenómeno pasan a través del metal a las áreas catódicas, donde forman, con los iones hidrógeno-orientantes, átomos y moléculas de hidrógeno que tienden a cubrir los cátodos (polarización) y a disminuir así el flujo de corriente y por lo tanto la velocidad de corrosión. Sin embargo, el oxígeno disuelto en el agua se combina con la barrera protectora de hidrógeno despolarizando los cátodos y acelerando así la velocidad de corrosión.

Para evitar estos fenómenos corrosivos es generalmente necesario utilizar un inhibidor de corrosión, previa determinación de la velocidad de corrosión en el sistema mediante testigos de corrosión.

**Sistemas de tratamiento.**— En la actualidad se ha dividido el acondicionamiento del agua en dos tipos de tratamientos:

- a) El externo.
- b) El interno.

El primero consiste en seleccionar de varios tipos (descritos más adelante) el más conveniente en cuanto a su costo y al tipo de pureza que requieren las necesidades de la empresa. Entre los más importantes tratamientos externos se pueden mencionar:

- 1) El de cal-carbonato en caliente o en frío.
- 2) Desnitración.
- 3) Desmineralización.

#### 1.- Proceso cal-carbonato.

En el proceso de cal-carbonato se realiza un ablandamiento, es decir se logra disminuir la dureza constituida primordialmente por las sales disueltas de calcio y magnesio, que son precipitadas y eliminadas por medio de hidróxido de calcio (cal), carbonato de sodio y productos auxiliares (coagulantes).

A continuación se exponen los pasos y reacciones que se llevan a cabo en el ablandamiento químico y los distintos factores que las afectan:

El proceso implica los siguientes pasos:

- a) La selección adecuada de los reactivos específicos para precipitar de la manera más eficiente, tanto los iones productores de la dureza, como aquellas impurezas (silice, materia orgánica, bicarbonatos, etc.), que no son deseables.
- b) La aplicación de estos reactivos en las proporciones correctas.


tas.

- c) El mezclado rápido de los productos químicos con el agua para formar una mezcla total y uniforme.
- d) Propagación de las reacciones químicas de precipitación mediante la combinación apropiada de coagulación, sedimentación, calor y contacto de todos.
- e) Clarificación del agua por decantación y si es necesario, la posterior filtración del agua clarificada.

En la fig. No. 1 puede apreciarse un diagrama de flujo para el proceso cal-carbonato en caliente.


Las reacciones que se llevan a cabo en estos equipos son los siguientes:

I.- Eliminación del dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ )



Eliminación de la dureza temporal.

II.- Dureza del calcio.



## PROCESO DE UN CAL-CARBONATO EN CHILENTE






FIGURA N°1



#### IV.- Disminución de la dureza permanente



#### V.- Reacciones de coagulación.-





#### VI.- Reacciones secundarias.-




#### 2.- Suavización.

Este sistema está basado en un proceso de intercambio iónico, el cual se efectúa en los tanques de reacciones iónicas por medio de resina, teniendo la propiedad de cambiar los iones calcio y magnesio del agua, por una cantidad equivalente de iones, sodio o hidrógeno. El proceso es reversible y el material intercambiador puede ser vuelto a su condición inicial mediante una solución regenerante (cloruro de sodio o ácido sulfúrico) según el caso. Las resinas fuertemente acilas, pueden ser regeneradas con cloruro de sodio o con ácido sulfúrico. (ver fig. 2.).

#### Reacciones de intercambio para el ciclo sodio:




FIGURA N° 2



Durante el servicio se representa una parte química de la resina intercambiadora, que sigue siendo por completo intercambiable. Los aniones no son afectados en este caso.

Durante la etapa de regeneración de la resina tienen lugar las reacciones siguientes:



Para el intercambio del ciclo hidrógeno se tienen las siguientes reacciones durante el servicio.



Para la regeneración:



El ciclo completo del proceso de intercambio iónico lo constituyen las etapas siguientes:

- a) Etapa de servicio.- Durante esta etapa el agua pasa a través de la resina de intercambio donde pierde los iones calcio y magnesio, los cuales son substituidos por iones sodio. Una vez que la resina se agota o pierde capacidad de intercambio se pone fuera de servicio y se procede a las etapas subsiguientes.
- b) Retrolavado.- Esta operación tiene por objeto reclasificar las partículas de resina y eliminar la materia insoluble o en suspensión que ha sido retentida por la resina durante la etapa de servicio. Para esto se provoca la expansión de la resina dentro del suavizador haciendo pasar agua en sentido contrario al de la etapa de servicio. Esta expansión debe ser el 50% mínimo del volumen de la resina aproximadamente.
- c) Regeneración.- El propósito de esta operación es el de llenar o retornar a la resina a su capacidad de intercambio inicial para comenzar un nuevo ciclo. Esta etapa se efectúa haciendo pasar una solución al 10% de cloruro de sodio o ácido sulfúrico a la resina con un flujo de agua previamente determinado.
- d) Enjuague.- Esta etapa es necesaria para eliminar el exceso del regenerante y las sales de calcio y de magnesio producidos durante la regeneración, antes de poner en servicio la unidad.


## 2.- Desmineralización.

Los sólidos minerales disueltos en el agua están presentes como sales dissociadas en cantidades iguales de cationes y aniones.

Al entrar el agua a la columna catiónica, (fig. No. 3) los cationes ( $\text{Ca}^{++}$ ,  $\text{Mg}^{++}$ ,  $\text{Na}^{+}$ ,  $\text{K}^{+}$ , etc.) son intercambiados por la resina operando en ciclo hidrógeno, por lo que estos iones hidrógeno, al cambiarse con los aniones forman los ácidos correspondientes que son  $\text{H}_2\text{SiO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{PO}_4$ . Este último es eliminado a continuación en una torre desgasificadora mediante un proceso de extracción, reduciendo la presión parcial del  $\text{CO}_2$  mediante la introducción de otro gas diluyente (aire). Posteriormente los aniones son intercambiados a través de una resina aniónica.


Las reacciones que se llevan a cabo en el proceso son las siguientes:

En la columna catiónica:



# "PLANTA DESMINERALIZADORA"

- 1 - UNIDAD CATIONICA
- 2 - UNIDAD ANIONICA
- 3 - ESCARROVATADOR



TESIS PROFESIONAL	PROCESO DE DESMINERALIZACION
David Paredes Hoyuela.	
FAC. B QUIMICA	FIGURA 3
U.N.A.M.	

En la columna aniónica:



Donde Z = Resina base, donde se localizan los sitios de intercambio.

El ciclo completo de un desmineralizador comprende etapas muy similares a las expuestas en suavización.

#### TRATAMIENTO INTERNO:

De todos los tipos de tratamiento externo expuestos anteriormente se puede concluir que necesariamente se tiene un revestimiento de impurezas, aún cuando el proceso sea considerado como el óptimo. Dependiendo fundamentalmente del previo tratamiento externo dado al sistema; se va ha requerir de una adición de productos químicos en la parte interna de la caldera con la finalidad de protegerla contra los fenómenos de incrustación y de corrosión que pudieran formarse dentro de la misma. A esto último se le denomina tratamiento interno.

El sistema caldera se basa en un balance de materiales como se puede apreciar en la Fig. 4, y está constituido por:

# BALANCE DE MATERIA




FIG N° 4

## PORCENTAJES

	100	
88.7	88.7	
13.9	13.9	
72.4	72.4	
69.6	69.6	
64.0	64.0	
59.2	59.2	
51.9	51.9	
53.4	53.4	
50.0	50.0	
43.3	43.3	
P2O5	H2O	H2O

## FORMULACIONES

- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 1 H<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 2 H<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 3 H<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 1 Na<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 1 Na<sub>2</sub>O 1 H<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 1 Na<sub>2</sub>O 2 H<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 5 Na<sub>2</sub>O 3 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 2 Na<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 2 Na<sub>2</sub>O 1 H<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 3 Na<sub>2</sub>O 1 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

TABLA N° 2

V = Cantidad de vapor generado.

C = Cantidad de retorno de vapor condensado a la caldera.

R = Cantidad de agua de repuesto que se requiere para suplir las pérdidas por fugas, evaporaciones, servicios, etc.

P = El régimen de jurga que se necesita para establecer un equilibrio de sólidos contenidos en la parte interna.

A = Cantidad de agua de alimentación inyectada a la caldera.

Yr = Es el por ciento tal régimen de jurga basado en el agua de repuesto.

Nr = Son los ciclos de concentración que puede tener el agua de repuesto.

#### Matemáticamente:

$$A = R + C \quad (1)$$

$$A = V + P \quad (2)$$

$$R + C = V + P \quad (3)$$

$$Yr = \frac{P}{R}$$

$$Nr = \frac{1}{Yr}$$

Bajo algunos cálculos con las formulaciones anteriores, se obtiene la identificación, costos y consumos de los productos químicos -

que integran el tratamiento interno.

Fosfato.- Es necesario en todo sistema anterior en el agua - de caldera una concentración del radical fosfato ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) de acuerdo con sus límites de control especificados, con el propósito de eliminar el calcio en el agua de caldera en forma de hidroxiapatita, que es un compuesto insoluble sin propiedades adherentes (lotos suaves), ya que de otro modo se tendría lugar la formación de depósitos que generalmente son incrustantes, la reacción de formación de la hidroxiapatita es la siguiente:



A continuación se exponen algunos conceptos sobre los diferentes compuestos de fósforo y su efectividad en su inhibición del calcio:


Cuando el fósforo (I) es quemado en presencia de aire, se produce el pentóxido de fósforo, como se aprecia en la siguiente reacción:



Todos los compuestos derivados del  $\text{P}_2\text{O}_5$  son aceptables para el acondicionamiento de aguas y a un mayor contenido de éste se tendrá una mayor efectividad. En la tabla No. 1 puede apreciarse una relación de compuestos conformados con un porcentaje contenido de  $\text{P}_2\text{O}_5$ .

Diferenciamente al  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  sería el más eficiente compuesto, pero presenta el inconveniente de no poderse usar directamente para el abonado ya que su absorción es forma instantánea del medio ambiente, lo que presentaría un grave problema para su almacenamiento.

Los fósforo óxido, meto y piro fosfórico serían los siguientes compuestos con un mayor contenido de  $\text{P}_2\text{O}_5$ , pero su problema radica en su propiedad altamente corrosiva. Posteriormente el hexametafosfato se analizó, viene a constituir un compuesto con menor cantidad de problemas en su manejo, almacenamiento y alimentación.



La eliminación del  $\text{mg}$  como dureza en la parte interna de la caldera se realiza fundamentalmente con sílice, formando un compuesto suave no adherente llamado serpentina.

Químicamente:




El contenido de sílice ( $\text{SiO}_2$ ) dentro de una caldera deberá estar en función de:

- 1) La concentración del ion  $\text{mg}^{++}$  en el agua de alimentación.
- 2) La presión de trabajo mantenida en el interior del equipo.

Sulfito de sodio.- Este compuesto tiene la propiedad de inhibir la corrosión causada por el oxígeno disuelto en el sistema - precaldera y en la caldera misma.

Su reacción es la siguiente:



Antiespumantes.- La utilización de estos productos es conveniente con el objeto de prevenir la formación de espuma en el agua de la caldera, la que traeña como consecuencia inmediata el arrastre de sólidos en el vapor, con el consiguiente peligro de formación de depósitos en turbinas, líneas de vapor y algún otro equipo que se encuentre en contacto con el vapor.

### Límites de control.-

Para mantener adecuadamente la dosificación y el consumo de los productos anteriores, es necesario mantener un límite de control de cada uno de ellos en el agua de caldera, muestra que generalmente se adquiere de la purga continua.

### Control de fosfatos y sulfitos.-

Estos al estar presentes en muestras colectadas, nos aseguran la ausencia de calcio y oxígeno en el agua de la caldera.

### Control de la alcalinidad.-

La alcalinidad debe controlarse cuidadosamente también dentro de ciertos límites con los propósitos siguientes:

- a) Evitar fondos corrosivos por bajo pH en el sistema pre-caldera y en la caldera misma.
- b) Favorecer la formación del fierro pasivo de la caldera en contacto con el agua, que no es más que la formación de una película protectora de óxido de fierro (magnetita) esencial para el funcionamiento adecuado de la caldera.
- c) Mantener la silice como silicato de sodio soluble impidiendo así la precipitación de silice libre en la caldera.
- d) Proporcionar los iones  $\text{OH}^-$  necesarios para la formación de

lodos no adherentes.

- e) Evitar una formación excesiva de espuma en el agua de calde-  
ra, lo que tendría lugar si se superara a valores mayores del límite  
superior.

#### Control de sílice.-

El valor de la sílice será siempre ligeramente mayor al de fos-  
fato en el agua de la caldera, sin sobrepasar su límite máximo, el  
cuál está en función de la presión interna de la caldera.

Relación sílice/fosfato.- La concentración de sílice en el a-  
gua de caldera tiene que ser lo suficientemente alta en relación a las -  
concentraciones de hidróxilos y fosfatos para que se separe, como-  
fase sólida, el silicato de magnesio y no el hidróxido, hidroxifos-  
fato o fosfato de magnesio, ya que los lodos que contienen estos -  
compuestos tienden a adherirse a las superficies de la caldera. Co-  
mo contraste el silicato de magnesio, virtualmente amorfó y extre-  
madamente insoluble, precipitado de una agua de caldera alcalina, -  
se forma y permanece disuelto en el agua como un lodo que se puede-  
eliminar fácilmente con la purga. Probablemente es la gran insolubi-  
lidad de este compuesto la responsable de la poca adherencia del lo-  
do, pues la precipitación completa ocurre rápidamente en el seno -  
del agua de la caldera.

Sólidos disueltos.- Una concentración elevada de sólidos di-  
sueltos en el agua de la caldera provoca generalmente, debido a una  
atascamiento de la toma de agua superficial, la formación de espuma por -

lo cual debe mantenerse por debajo del valor máximo en lo que se refiere a sólidos disueltos según los límites de control.

#### Ciclos de concentración y régimen de purga.-

Se entiende por ciclos de concentración el número de veces que se puede concentrar el agua de repuesto en la caldera. Estos ciclos dependen fundamentalmente de un componente del agua de la caldera.

Si el régimen de purga es la proporción de agua de la caldera que hay que eliminar para mantener los ciclos de concentración determinados.

El cálculo de estos ciclos y el régimen de purga correspondiente se basa en la composición analítica del agua de repuesto a la caldera y los límites de control químico especificados para el agua de la misma.

#### SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO.

El acondicionamiento del agua para un sistema de enfriamiento está fundamentado en evitar los siguientes fenómenos:

- a) Incrustaciones y depositos.
- b) Corrosión metálica.
- c) Crecimiento biológico.
- d) Ataque químico y biológico en la madera de una torre de enfriamiento.

**Incrustaciones y depósitos.**— En un sistema de enfriamiento — pueden formarse depósitos como resultado de la existencia de materia orgánica o inorgánica en suspensión en el agua. La formación de depósitos en el sistema puede verse agravada si no existe un control biológico adecuado, ya que la presencia de bacterias y algas contribuye a la acumulación de los depósitos sirviendo como aglutinante — las substancias mucilaginosas formadas por ellos.

Las incrustaciones y depósitos en sistemas de enfriamiento pueden consistir de sales precipitadas del agua de enfriamiento o bien de productos de corrosión formados ya sea en el mismo lugar o en otras partes del sistema. Las sales de enfriamiento normales forman carbonato de calcio bajo condiciones de calentamiento y/o de elevación del pH o la alcalinidad de agua. La adición de metafosfatos o polifosfatos inorgánicos puede dar una concentración suficiente de ortofosfato y occasionar depósitos de fosfato tricálcico. El magnesio del agua puede occasionar formación de depósitos como hidróxido de magnesio y de silicato de magnesio si el pH es elevado.

La sílice presente en el agua cruda puede precipitar como  $\text{SiO}_2$  si no sobrepasa una determinada concentración en el agua de circulación al pH correspondiente, ya que existe una relación cuantitativa entre el valor de pH y el límite de sílice perceptible. Si se mantiene un valor de sílice dado, en equilibrio con un determinado valor de pH, y se disminuye el valor de este último, hay la posibilidad de que se precipite la sílice para mantener el equilibrio  $\text{SiO}_2/\text{pH}$ .

El metal puede ser factor determinante para la precipitación o grado de incrustación, por ejemplo el cobre o sus aleaciones cui no —


se presentan fenómenos corrosivos.

Corrosión. - Una parte superficial metálica expuesta al contacto con el agua, muestra una tendencia a dar al líquido iones metálicos electropositivos, dejando en el metal electrones. La reacción para este proceso puede ser escrita como sigue:




representando "M" el metal, " $\text{M}^{+}$ " los iones metálicos y " $e^{-}$ " los electrones. Si los electrones pueden separarse del metal en un punto adyacente a aquél donde la reacción anterior tuvo lugar, esta reacción puede continuar con más disolución del metal. Tal separación de electrones puede efectuarse en dos formas:

1.- Mediante la unión con iones hidrógeno en solución formando hidrógeno molecular de acuerdo con la reacción siguiente:



Ento es lo que sucede en el tipo de corrosión denominada "evolución de hidrógeno".

2.- Mediante la reacción con oxígeno y agua para dar iones oxihidrólio de acuerdo con la reacción siguiente:



Ento es lo que sucede en el tipo de corrosión denominada "absorción de oxígeno".

En ambos tipos de corrosión, el metal se disuelve gradualmente en los puntos donde la reacción (1) está teniendo lugar, mientras que en los puntos adyacentes el hidrógeno molecular está desarrollándose con la consiguiente reducción de la actividad del medio, o el oxígeno se es absorbible produciéndose iones hidrídilo con el consiguiente aumento de alcalinidad. Los iones hidrídilo requerido para la "evolución de hidrógeno" están siempre presentes en las soluciones acuosas, sin embargo la "absorción de oxígeno" no puede efectuarse a menos que haya un abastecimiento continuo de oxígeno disuelto, como es el caso de una taza de enfriamiento.

Por lo anterior es evidente que sobre toda la superficie del metal se desarrolla un conjunto de "zonas celdas", el metal se corroen y entra en solución como iones metálicos electropositivos y la electricidad negativa o electrones liberados fluyen en el metal hacia las áreas catódicas en tanto se forman el hidrógeno molecular y los iones hidrídilo. Los iones metálicos se difunden en la solución y pueden reaccionar con sustancias disueltas para reducir precipitados insolubles. Por ejemplo, los iones  $\text{Fe}^{2+}$  provenientes de las áreas anódicas reaccionan con los iones  $\text{OH}^-$  producidos en los cátodos, o ya presentes en el agua, para dar hidróxido ferroso algo soluble; este compuesto es rápidamente oxidado mediante el oxígeno disuelto formando óxido férrico hidratado insoluble, que es el producto de corrosión final.

Algunos productores insolubles pueden detener la reacción de corrosión si se producen en forma de película adherente, pero frecuentemente son encontrados en lugares distantes de donde se encuentra la área anódica corroída.

### Cárcel ocañada por depósitos.

Este tipo de ataque es una forma especial de "abrasión de oxígeno" que provoca un piecio más o menos profundo en el metal (pitting) localizado debajo de depósitos de diferentes tipos. Esto es debido a la formación de salvas de aeración diferencial, que no es más que una diferencia de concentración de oxígeno disuelto entre dos puntos localizados sobre la superficie del metal. Si metal situado debajo del depósito lleva a mayor anílisis con respecto a la parte metálica que no está cubierta, esto es que este último puede recibir más fácilmente un completo abastecimiento de oxígeno. El resultado es el desarrollo de una salva de corrosión en donde el metal - bajo el depósito pasa a la solución.

Son susceptibles de este ataque corrosivo los condensadores y enfriadores tubulares, especialmente los de tubos horizontales manejando agua con materia en suspensión a bajas velocidades y bajo condiciones favorables para la formación de colonias bacterianas.

Control de crecimientos biológicos.- Los organismos vivos están presentes en todas las fuentes naturales de agua. Las condiciones apropiadas para que los crecimientos biológicos se desarrollen a menudo proporcionadas por los aguas industriales, lo que puede traer consecuencias serias, algunas de las cuales se citan a continuación:

1) Formación de substancias mucilaginosas, bacterias en las superficies de intercambio térmico, la cual reduce la transmisión de calor.

2) Reducción de la eficiencia de las torres de enfriamiento de agua, como resultado de crecimientos de algas y de sustancias mucilaginosas bacterianas sobre las paredes y rejillas, lo cual interfie re con la distribución uniforme del agua.

3) Ataque sobre la madera de las torres de enfriamiento por hongos, lo cual a largo plazo ocasiona su destrucción.

4) Corrosión del metal y del concreto por crecimientos de bacterias de fierro y de sulfuros.

5) Formación de depósitos sobre las superficies de los tubos - que producen obstrucciones e incrementan la potencia requerida para el bombeo.

Para prevenir estos y otros problemas debe adoptarse un método de control de crecimientos biológicos.

Cloración.- El procedimiento de cloración para agua industrial difiere notablemente del procedimiento para agua potable, ya que en aquél se busca fundamentalmente que el cloro sea llevado e distribuido por el agua sobre las superficies en las que los crecimientos han comenzado, manteniendo concentraciones altas durante períodos de tiempo suficientes para asegurar la destrucción de los crecimientos existentes y prevenir nuevos desarrollos.

Cuando el cloro es disuelto en agua, se hidroliza rápidamente formando Ácido clorhídrico y Clóido hipocloroso:



El Ácido hipocloroso se disocia parcialmente dando iones hidrógeno e iones hipoclorito.



El cloro molecular disuelto, el Ácido hipocloroso no ionizado y los iones hipoclorito existen juntos en estado de equilibrio. Las proporciones relativas entre estos están determinadas por el pH y la temperatura.

Se considera que la propiedad esterilizadora del cloro en aguas es debida a las moléculas del Ácido hipocloroso no disociadas, la proporción de cloro aprovechable presente en la forma de Ácido hipocloroso, depende del valor del pH. En particular, ya que la proporción de Ácido hipocloroso es de casi 100% a un pH de 5.0, la esterilización alcanzaría su máxima eficiencia a este pH. Normalmente se recomienda llevar a cabo el proceso de cloración a un pH máximo de 6.5.

La base de la efectividad del cloro en la destrucción de crecimientos biológicos, es la del ataque del cloro a los grupos "Aminicos", presentes en las proteínas y aminoácidos.

#### Terminología:

Cloro aprovechable.- Es el cloro equivalente al iodo liberado del ioduro de potasio en solución ácida, según las reacciones siguientes:




Este término se usado fundamentalmente para diferenciar el ion cloruro, el cual no tiene efecto alguno en la cloración y las diferentes formas de cloro activo.

**Cloro residual.** Es el cloro en la forma de cloro elemental, -ácido hipocloroso o ion hipoclorito, o una mezcla de estos tres en cualquier proporción.

**Cloro combinado.** Es el cloro que reacciona con el amoníaco y al completarse esta reacción (breakpoint), una adición mayor de cloro libre residual.

Las reacciones químicas que tienen lugar están en función del pH y de la relación amoníaco/cloro.



Ahora bien, es recomendable complementar siempre el tratamiento de cloración con adiciones periódicas de productos de microbici-  
tán específicos, de acuerdo con el problema particular de cada sis-  
tema.

17

#### GENERALIDADES DE LA CLASIFICACIÓN DE AGUAS.

Siendo un agua de río o lago, se va a utilizar para beber, pa-  
ra enfriamiento u otros usos industriales, es necesario clarificarla, esto es, eliminar las partículas en suspensión que contiene, -  
ya que las partículas grandes, tales como arena, son fácilmente eli-  
minadas por asentamiento; el problema fundamental en la clarifica-  
ción de aguas, es eliminar las partículas coloidales estabilizadas -  
que pueden ser arcillas, iodo, cuerpos coloridos, óxidos de fierro  
o magnesio precipitados, bacterias, algas, etc.

Prácticamente se suele considerar como coloides cualquier mate-  
rial finamente dividido y en suspensión que no se pueda separar por  
sedimentación o filtración del medio disperante. Las partículas -  
pueden ser moléculas o materiales macromoléculas que no considerados más  
grandes que las moléculas, pero ser suficientemente pequeñas para -  
poseer propiedades diferentes a las dispersiones más gruesas.

Como las partículas coloidales son muy pequeñas, su superficie  
se compone en relación a su masa es muy grande; resultado de esta-  
gran área, que los corrientes de superficie predominan y controlan -  
el comportamiento de las dispersiones coloidales al grado que los -  
efectos gravitacionales sobre ellas no consideran despreciables. En  
tre las propiedades que exhiben los coloides, para el propósito de

clarificación de agua, interesan las siguientes:

- 1.- El movimiento browniano.
- 2.- Adsorción.
- 3.- Propiedades eléctricas.
- 4.- Propiedades electrocinéticas.

Destrucción de dispersiones coloides.- De acuerdo con las propiedades de los coloides mencionadas, las dispersiones coloidales se pueden destruir de 4 maneras posibles:

- 1.- Por ebullición.
- 2.- Por congelación.
- 3.- Por adición de electrolitos.
- 4.- Por precipitación mutua, mediante la adición de un coloide de carga opuesta.

1.- Ebullición.- A menudo por ebullición no logra la coagulación de las partículas coloidales, esta acción aparentemente no se debe a una reducción en el potencial  $Z$ , (fuerza repelente entre partículas) sino más bien a una modificación en el grado de hidratación de las partículas. Este método de destrucción de coloides, no se puede utilizar en la clarificación industrial del agua, por ser demasiado costoso.

2.- Congelación.- El método de destrucción por congelación, se basa en que durante el proceso de congelación, se forman cristales de agua pura y de esta manera los materiales coloidales y cristalizados son llevados a una condición lo mayor concentración, como

la suspensión coloidal viene a ser más concentrada; el potencial Z requerido para mantener la estabilidad, aumenta y como al mismo tiempo la concentración de electrolitos se incrementa, tiende a reducir el potencial Z, tal cual se viene a traducir en la coagulación de los coloides.

3.- Adición de electrolitos.- El método más práctico y comunitario en tratamiento de agua para disminuir dispersiones coloidales, es agregar electrolitos o polielectrolitos al agua por tratar. La acción que tienen los es la de reducir la zona de influencia de las partículas cargadas y la cantidad mínima de electrolito, requerida para lograr la floculación, es llamada valor flocuente; este último depende principalmente de la clase de carga de las partículas, ya sea positiva o negativa y de la valencia. Y en menor es medida de las propiedades específicas de los iones de carga opuesta del electrolito floculante.

4.- Precipitación mutua.- En el método de precipitación mutua, es necesario agregar una cantidad equivalente de coloides de carga opuesta para poder llevar a cabo una coagulación completa. Este método no se puede utilizar en la clarificación industrial de agua, - por los grandes volúmenes de agua que habría necesidad de manejar y el tipo requerido para la floculación de las dispersiones coloidales, que es relativamente largo.

CLARIFICACIÓN.- Para la clarificación industrial de aguas, se utilizan diferentes equipos que trabajan de manera semejante; en estos equipos los reactivos químicos para la clarificación, mezclados con el agua a alta velocidad para asegurar una rápida dispersión el

agua con los reactivos, pasa después a una zona de mezcla de máxima velocidad, en donde empieza la formación del floculo y finalmente a una zona en donde el movimiento es menor y los floculos aumentan de tamaño y densidad, y empiezan a sedimentarse. Cuando los floculos son de tamaño microscópico y empiezan a crecer, atrapan substancias indescriptibles que no pueden eliminarse del agua y de esta manera ayudan a la clarificación.

Para obtener una clarificación óptima se requiere llegar a un equilibrio complejo en el cual intervienen muchas variables; algunas de estas son: El contenido de materia orgánica y mineral en el agua cruda, la temperatura del agua, tamaño de las partículas, turbiedad, reactivos que se utilizan para clarificación, el orden de adición de los mismos, la presencia o ausencia de floculos ya formados, el procedimiento de mezclado y anentamiento y la carga a que se trabaja el equipo.

La mejor guía para hacer una evaluación rápida del tratamiento, mejor y más económica para clarificar un agua en particular, es haciendo pruebas de coagulación.

Las pruebas de coagulación consisten en tratar de simular en el laboratorio, las condiciones de operación de un equipo clarificador, para esto a una muestra fraca de agua se le añaden los reactivos químicos a probar, se agita durante 3 minutos a 100 revoluciones por minuto, para simular la zona de mezcla rápida, luego se sigue agitando por 5 minutos a 50 revoluciones por minuto, para simular el movimiento creado por las jauletas del agitador de un clarificador, después de esto la velocidad de agitación se reduce a 20 revoluciones

por minuto, durante 10 minutos para producir la fase final de la flocculación y por último se para la agitación y se espera 3 minutos, para evaluar la velocidad de asentamiento. Después de esta última operación se hacen las observaciones que se consideren más convenientes, como lo pueden ser:

- a) Tamaño del floculo.
- b) Tiempo de sedimentación.
- c) Cantidad de floculo formado.

## CAPITULO III

## DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

La Compañía de Proveedores Técnicos, S. A. de C. V. tiene actualmente sus oficinas ubicadas en el Distrito Federal y con una planta productora de sustancias químicas para los usos descritos en el capítulo anterior.

Como primer punto; se puede tener una breve descripción sobre el asesoramiento y servicios que presta la compañía a las industrias:

Se tiene un cuerpo integrado por un grupo de ingenieros especializados en la materia y cuya función radica en asesorar paso por paso todo el sistema de tratamiento de aguas que sea solicitado. Para esto se cuenta con un laboratorio totalmente equipado para proporcionar los servicios analíticos deseados.

La planta elaboradora de los productos químicos localizada en una superficie de 1500 m<sup>2</sup> cuenta con el siguiente personal activo:

- 1 Ingeniero de mantenimiento.
- 1 Supervisor.
- 1 Químico laboratorista.
- 1 Oficinista.
- 12 Obreros de producción.

En una forma generalizada se pueden dividir las actividades en varios procesos:

- a) Hexametafosfato de sodio.
- b) Polimerización.
- c) Polvos.
- d) Laboratorio.
- e) Almacén.

En la figura No. 5 se encuentran localizadas y ubicadas las - secciones mencionadas.

a) HEXAMETAFOSFATO DE SODIO.

Equipo: 1) Un tanque reactor soportado por una estructura metálica alcanzando una altura aproximada de 6 metros.

2) Una báscula conteniendo el equipo anterior.

3) Un tanque de Ácido fosfórico, con todos los accesorios para su bombeo.

4) Un horno refractario calentado por diesel atomizado.

5) Un extractor para la aspiración de gases.

6) Un cristalizador rotatorio con un diámetro apoximado de 1.5 metros.

7) Un local para la trituración de cristales.

8) Sección de envase.

## DESCRIPCION

- 1 - Oficinas.
- 2 - Laboratorio.
- 3 - Cuarto de Balañazos.
- 4 - Sótano.
- 5 - Taller Mecánico.
- 6 - Zona de Mantenimiento.
- 7 - Cuarto de Mezclas.
- 8 - Zona de Enfriamiento.
- 9 - Tanque Reactor.
- 10 - Piscina.
- 11 - Ventilador Rotatorio.
- 12 - Secador.
- 13 - Piso Trasero.
- 14 - Tanque de vacación N° 1.
- 15 - Tanque de vacación N° 2.
- 16 - Tanque de vacación N° 3.
- 17 - Tanque para H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.
- 18 - Tanque para H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.
- 19 - Tanque de Almacen de Diesel.
- 20 - Baños.
- 21 - Zona de maniobras.

15.4 m




FIGURA N° 5  
DISTRIBUCION DE LA PLANTA

9) Tanque de almacenamiento de combustible, con todo lo necesario para su manejo.

#### Breve descripción del proceso:

Mediante una bomba que actúa exclusivamente para la extracción del peso del reactor vacío y posteriormente bajo el llenado del mismo, se agregado una cantidad predeterminada de carbonato de sodio. Después de obtener una reacción química adecuada, se pasa la mezcla lentamente a través de una canal hasta la entrada de un horno, el cual con su diseño a base de un pequeño declive permite un flujo natural del compuesto elaborado (líquido cristalino) hasta la salida del mismo.

El hexametafosfato de sodio (líquido) es pasado a un cristalizador rotatorio (enfriado por agua) para obtener una serie de cristales que son triturados en un local especial, ya que estos al encontrarse aun calientes pueden saltar provocando fuertes quemaduras en la piel.

Su envase se efectúa en sacos reforzados, ya sea en su forma cristalina o en polvo finamente triturado.

Los riesgos que se presentan en una carga completa con una duración promedio de 2 horas son los siguientes:

- a) Caidas a diferente nivel.
- b) Quemaduras.
- c) Inhalación de polvo de carbonato de sodio.

d) Inhalación y sofocación por los vapores calientes expelidos durante la reacción.

e) Incendio.

Equipo de protección: además de la localización de tres extinguidores para combate contra incendios, se cuenta con un equipo personal especial, cuyo uso es de carácter obligatorio, ya que estadísticamente se encontró como la sección que mayor número de accidentes presenta. Este equipo está integrado por zapatos especiales - (totalmente de cuero) para evitar que los cristales calientes se adhieran al calzado, guantes, lentes protectores, mascarillas, cascos de alto impacto y uniformes resistentes al trabajo.

b) POLIMERIZACION.

Equipo.-

1) Tres tanques reactor con capacidad variable de 500 litros - (fibra de vidrio), 400 y 300 litros (acero inoxidable). El segundo de ellos (400 l.) equipado con un aislamiento térmico para evitar pérdidas de calor y con un serpentín interno para proporcionar una atmósfera inerte en la solución, a base de inyección de nitrógeno.

2) Un secador tipo cajón, caliente a base de un atomizador de diésel.

3) Una serie de mallas o cunas, diseñadas especialmente para colocar el polímero húmedo antes de su secado.

- a) Quemaduras por agentes químicos.
- b) Riesgos seguros.

El equipo de protección es igual al descrito en el proceso anterior solo que las mascarillas protectores no se consideran como uno obligatorio, debido a que no se presentan riesgos por vaporizaciones tóxicas. Además en esta zona no permite el uso de material fabricado a base de mule.

#### a) POLVOS.-

Esta sección es la menor en cuanto a lo que se refiere a superficies de trabajo, pero es la que mayor riesgo presenta para enfermedades profesionales, especialmente por la inhalación de polvos durante la vía respiratoria. En un local herméticamente cerrado ( ) por 2 metros) se tienen los siguientes equipos: una mezcladora de aspas, utilizada para la elaboración de productos combinados. Un molino de martillos (pulverizador), el cual realiza toda la trituración de sólidos o cristales a cierto tamano.

Aquí se hace estricto el uso de mascarillas contra polvos, ya que el método de extracción para fines (extractores), no puede ser considerado 100% efectivo.

#### d) LABORATORIO.-

Para la preparación de reactivos químicos con fines analíticos, aparentemente no presentan riesgos de graves consecuencias pero desde el punto de vista toxicológico, en el manejo de sustancias con-

propiedades tóxicas, se pueden presentar daños por inhalación o simplemente considerarlos por quemaduras. Aquí el equipo de protección personal no puede especificarse de uso normal, sino que el personal especializado en la preparación de compuestos deberá tener los conocimientos para apreciar la potencialidad de riesgo, coordinado en el manejo de una determinada sustancia, y en base a esto hacer el uso pertinente del equipo protector.

#### a) ALMACENES.

Esta sección abarca la mayor parte de la superficie total, donde son almacenados todos los productos; tanto como los elaborados en la planta como los recibidos de importación.

Los envases están constituidos por tres tipos: botes de 50 kg., cajetes de 50 kg., y latas, botellones y tambores para líquidos con capacidad de 15, 20 y 100 litros respectivamente. Los riesgos que se presentan actualmente quedan descritos en los capítulos subsiguientes, en tanto se indican las formas más adecuadas en el manejo y almacenamiento de estos recipientes en especial.

La Compañía con respecto a su organización de Higiene y Seguridad cuenta con una comisión permanentemente integrada por un representante obrero, un representante directivo, y un interventor.

Su fundación fue efectuada el 6 de Marzo de 1967 por indicación superior del Departamento de Bienestar Profesional y Invalidos del I. R. S. S.

En la actualidad se efectúan sesiones periódicas mensuales en donde se comentan los adelantos, riesgos y accidentes de la compañía y se hace claramente cada uno de los acuerdos de la Junta.

Además de contar con las actas constitutivas anteriores, se efectúan exámenes médicos completos en períodos anuales con la finalidad de localizar indicios de enfermedades profesionales originadas por el manejo de los productos mencionados en el capítulo IV.

## CAPITULO IV

## MATERIALES QUÍMICOS AMPLIADOS

Es muy importante tener en cuenta algunos fundamentos toxicológicos fundamentales, aplicables a las sustancias químicas utilizadas en la industria del tratamiento de aguas. Estos compuestos pueden ser o no tóxicos en los animales, las materias primas y los productos terminados, ya que generalmente se tienen materiales suficientemente tóxicos, para generar enfermedades profesionales.

La toxicología se define a determinar la concentración máxima permisible de un compuesto, ya sea líquido, sólido o gaseoso, que pudiera ocasionar ciertas profesionales al hombre que lo trabaja. Para la determinación de estos límites, se han tomado datos experimentales de animales, a los que se les aplicaron ciertas dosificaciones (p.ej: toma como unidad) de alguna sustancia, por diferentes vías de administración como lo pueden ser: la cutánea, subcutánea, intramuscular, intravenosa, intraperitoneal, inhalación y oral.

D.M.L. - Dosis mínima letal: Es la cantidad de un compuesto, que provoca la muerte a uno de un grupo de animales, los que fueron sometidos a la misma prueba.

D.M.L. 50%: Es la dosis necesaria para provocar la muerte al 50% de un grupo experimental de animales.


D.L. 10%: Es la dosis requerida para causar la muerte al 10% de los animales en experimentación.

A continuación se enumeran algunas propiedades y características de los compuestos más comunes, utilizados en la industria de la elaboración de productos destinados al tratamiento químico de aguas.


#### GRUPO V<sub>1</sub>

#### MATERIALES PRIMAS.

##### 1.- Ácido fosfórico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>)



Generalmente se encuentra en forma líquida, muy viscosa y concentrada, de propiedades extremadamente corrosivas, razón por la cual su manipulación requiere de ciertas precauciones. Es un compuesto muy estable, pero puede llegar a descomponer a una temperatura de 260°C., produciendo el Ácido ortofosfórico y posteriormente éste último, por calentamiento se transforma al Ácido metafosfórico, como puede apreciarse en las siguientes reacciones:



El Ácido ortofosfórico, es soluble en toda proporción con el agua, ocurriendo su ionización, de la siguiente forma:



Su constante de ionización es igual a: K = 7.3 x 10<sup>-3</sup> y su anhidrido es el P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, cuyo producto de hidrólisis es el siguiente:





En la reacción anterior de hidrólisis no sólo intervienen el  $\text{H}_3\text{PO}_4$  y el  $\text{P}_2\text{O}_7^-$ , sino que generalmente van acompañados los otros oxoácidos del fósforo, como el piro, tri, bera, etc.

Entre las propiedades de todos los ácidos del fósforo, encontramos que no son reductores y que solo tienen un poder oxidante. Si  $\text{H}_3\text{PO}_4$  puro, ataca los metales nobles como el oro, platino, etc.

### 2.- Carbonato de sodio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )

#### Propiedades:


Peso molecular: Hidratado = 286.16  
Anhidro = 106.0

Grado de solubilidad: a  $20^\circ\text{C}$  = 21.4 gr.  
a  $100^\circ\text{C}$  = 45.5 gr.

Sistema cristalino:	monoclínico.
Estado físico:	Sólido blanco, esfumoso al aire.
Punto de fusión:	$35.1^\circ\text{C}$ .
Punto de ignición:	$830^\circ\text{C}$ .
Densidad:	Hidratado 1.6 Anhidro 2.4

Tiene propiedades alcalinas, por el efecto provocado en su

reacción de hidrólisis:



### 3.- Ácido clorhídrico.

#### Propiedades físicas:

Fórmula química: HCl

Peso molecular: 36,5

Solubilidad a  $15^{\circ}\text{C}$ : 45% l.

Punto de Ebullición:  $80^{\circ}\text{C}$ .

Estado físico: Gas incoloro.

Temperatura Crítica:  $52^{\circ}\text{C}$ .

Presión Crítica: 83 atm.

Densidad: gaseoso 1,26 gr/cm<sup>3</sup>  
líquido 1,1908 gr/cm<sup>3</sup>

Su preparación industrial está basada esencialmente en tres operaciones, las cuales se pueden resumir en:

- La producción del gas clorhídrico.
- La dilución o condensación del anterior en agua.
- Purificación del Ácido obtenido.


Entre sus características que se deben tomar en cuenta para su preventión como reactivo químico están: En su forma líquida al estar en contacto con el aire produce humos, teniendo consecuentemente irritaciones en las vías respiratorias cuando se inhala en pequeñas cantidades.

En grandes cantidades, a fuertes concentraciones se presenta un problema de intoxicación. No es combustible, ni combustible, características que ocasionan normalmente un descuido en su almacenamiento y manejo. Es altamente soluble en agua dando una coloración amarillenta debida a la presencia del hierro férreo.

Como propiedades químicas en dilución concentrada adquiere características energéticas como lo es el de atacar la mayor parte de los elementos de carácter metálico.

#### 4.- Sulfito de sodio ( $\text{Na}_2\text{SO}_3$ )

Generalmente se lo prepara neutralizando el sulfito ácido de sodio con carbonato de sodio, en la forma como se puede apreciar en la reacción siguiente:



Entre sus propiedades más importantes están: la de ser un compuesto altamente secuestrante de oxígeno, es decir es fuertemente reductor. Su aspecto en su forma anhidra, la cual se considera como la más estable, es de cristales incoloros monoclinicos con siete moléculas de agua. Es soluble, alcanzando a disolver aproximadamente unos 14 gr. de sulfito de sodio en 1.0 partes de agua, notándose que su producto de solubilidad aumenta conforme se eleva la temperatura.

No presenta problemas toxicológicos primarios.

### 5.- Metasilicato de sodio ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ )

El silicato de sodio sólido (compuesto más común de todas las combinaciones del óxido silíceo y el sodio), en su forma comercial, se presenta en granos de estructura rígida, amorfos, solubles en agua. Cuando llega a contener óxidos férricos cambia su aspecto a un color rojizo, las disoluciones del silicato de sodio son de consistencia espesa, al secarse forman masas duras de aspecto vitreoso y brillante.

Su obtención industrial se hace en la fundición de arena cuarcosa (silice) convenientemente con carbonato de sodio o sulfato de sodio y carbón de madera.



### 6.- Sulfato de zinc ( $\text{ZnSO}_4$ )

Es un polvo blanco anhídrico de una densidad aproximada de 3.4 g/cm<sup>3</sup> altamente soluble en agua produciendo reacción ácida a la solución y en poco soluble en alcohol. Su cristalización es en forma de prismas rombicos incoloros, teniendo una débil eflorescencia con el aire, y en el vacío a 100°C. Llega a perder hasta 6 moléculas de agua, alcanzando otra molécula más de agua a una temperatura de 200°C.

Alemana su descomposición cuando se encuentra al rojo vivo dejando como residuo el óxido de zinc, desprendiéndose anhídrido sulfuroso, sulfato y oxígeno. No presenta síntomas de toxicidad en el cuerpo humano.

De presentación más o menos blanca se hace el tratamiento al estabilizante con sulfato magnesio disuelto, obteniéndose un compuesto conocido como sulfato magnesio del sulfato, se pasa a una cristalización. De modo que el producto llegue a cristales tales de flúor y de cobre se pueden eliminar tales impurezas siendo ésta la eliminación en preservando las condiciones de estabilidad.

#### 7.- Aluminio hidratado en agua y en aceite

De formación más o menos es el sulfato magnesio sólido, puede presentarse en dos variedades:

- a) El barro primordial.
- b) El barro contáctico.

De aluminio hidratado en agua el sulfato tiene un mayor contenido de moléculas de agua en su estructura molecular, ocupando una distancia de intercambio entre el 1.06 - 1.41 respectivamente.

De preparación puede realizarse a partir de:



#### 8.- Sosa cáustica (NaOH)

De su presentación sólida tiene una forma de hojuelas blancas - aspecto cristalino, con una densidad proporción de 2.13 gr./cm.<sup>3</sup>. - Alemento soluble en agua y en alcohol, siendo un compuesto fuerte foto microscópicas, por el hecho de absorber la humedad contenida -

en la atmósfera. Tratarse en el caso antiguo total a una temperatura de 1,200 a 1,300 °C. Para su manejo deben tomarse algunas medidas preventivas como el uso de guantes, mascarillas protectoras para la cara, respirador y ropa adecuada, ya que la cosa caliente produce fuertes quemaduras sobre la piel.

#### CLASIFICACIONES.

#### EXTRACTOS DE CATALOGOS.

Teniendo en cuenta las clasificaciones establecidas por la competencia activa de otras empresas y a las políticas establecidas por la misma empresa, generalmente a los productos elaborados se les proporciona un "número dentro del cuadro" para su clasificación, con la finalidad de no mostrar al comprador las formulaciones de sus compuestos. Por estas razones, se exponen a continuación una serie de productos elaborados - por la mayoría de Proveedurias Génericas, C. I. de C. V. la que se encuentra establecida en Méjico por más de 30 años y cuyos fines están basados en la industria del tratamiento de Aguas, con una supervisión de la Salud Corporación de los Estados Unidos.

#### I.- Limpiador líquido

Nombre: Limpiador industrial para calderas.

Descripción: Es un polvo alcalino pensado de formulacion especial.

Propiedades: Se le usa para eliminar aceites, grasas y otros residuos contenidos en equipos que no han sido operados, aunque se tiene la versatilidad de usarse en aquellos que han estado en uso anterior.

La composición permite que se obtengan los siguientes resultados:

a) Todo el nitrato es tronitrito como fosfato de ca, compuesto conocido como hidronapatita y de propiedades no adherentes.

b) Todo el magnesio es obtenido como silicato de magnesio, denominado magnesita, con la sola característica de no ser insoluble.

c) Todo el calcio es magnificable o dispersante, conjuntamente con los lodos anteriores.

d) Se viene corrugada por bajo pH, ya que se mantiene una solución alcalina dentro de la caldera.

Alimentación: Generalmente se utiliza el BI-4 durante el hervido de una caldera, agregándose en cantidades proporcionales el agua de llenado. La alimentación de alimentación es de fácil preparación, ya que es completamente soluble con agua. Su control está en función de los valores de la alcalinidad, obtenidos por métodos analíticos en muestras del agua de caldera.

#### Propiedades:

Apariencia: polvo blanco granular pesado

pH en solución al 1% 11.5

Densidad 1.08 g/cm<sup>3</sup>

Solubilidad en agua 1.11 g/l

Técnología: Debido a sus fuertes propiedades alcalinas, las

además para la preparación de agua destilada, deben ser bañejadas con las mismas preparaciones que el fúero cosa radiactiva. Generalmente en contacto con la piel, causan lesiones graves.

#### 2.2. Función del antiespumante.


Para evitar la formación de espuma en interior de las calderas.

Desgraciadamente formalmente se presentan ciertos factores químicos y/o mecanismos que tienden a producir la formación de espuma, entre los más importantes podemos mencionar a los siguientes:


- a) Exceso de concentración de disolventes químicos.
- b) Gran cantidad de sedimentos en suspensión.
- c) Una elevada simeilitud en la solución.
- d) Existencia de algunas contaminaciones orgánicas.

La función del antiespumante, consiste en romper las burbujas-núcleo, interrumpir mínimamente la tensión superficial de estas, obviamente consecuentemente un mejoramiento en la circulación del agua y reducción al mínimo de espuma, que es lo que ocasiona la corrosión intensiva del vapor causada por sus sólidos contenidos.

El uso del antiespumante así se justifica desde el punto de vista de costos, proporcionando una mayor protección al equipo, una reducción en el mantenimiento de este mismo y consecuentemente una eficiencia de operación, ya que puede operarse calieras con un alto contenido de sólidos sin tener un sifón de arrastre, como queda ilustrado en el cuadro No. 2.



Gráf N° 2 Solubilidad Inicial del Oxígeno en Agua de Caldera



GRAF N° 1

Solubilidad del Oxígeno en el Agua  
en función de la temperatura a la presión de 1 atm.

**Descripción:** Es un producto líquido orgánico de alta peso molecular, diseñado específicamente para controlar la formación de espuma y reducir el arrastre de sólidos con el vapor generado.

#### Propiedades:

Apartencia	Líquido transparente.
Densidad	1.04 gr/cm <sup>3</sup>
Solubilidad	En todas proporciones.
pH en solución al 1%	6.0 a 7.5°C
Viscosidad	13 cpa a 25°C

#### 1.- Resumen: Biopoloxia.

Usa: Para la prevención de depósitos e incrustaciones formados en el interior de las calderas, a causa de la dureza contenida en el agua de alimentación.

**Descripción:** Es un polvo blanco granular, con un alto contenido de una fuente de fosfato (bromofosfato de sodio) y con una proporción de un polímero aditivador para los lodos.

**Propiedades:** Evita la formación de depósitos e incrustaciones de calcio, mejorando la formación de un lodo suave, no adherente, llamado hidroclayalita ( $\text{Ca}_2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ). Cuanto bajo es su contenido en el polímero aditivado, se realiza su eliminación con relativa facilidad durante las extracciones del fondo de las calderas.

**Ventajas:** Muy competitivo con los productos comerciales -

Si se usan los en el tratamiento interno de calderas, se pueden enumerar las siguientes ventajas:

a) Se facilita control a base de determinaciones colorimétricas de impurezas disueltas en agua de caldera.

b) No contiene dispersantes orgánicos que pudieran interferir con los lavados de lavado.

c) Reduce la tendencia a precipitación de los óxidos metálicos.

d) El lado formado es estable ante el calor, es decir no se carboniza.

e) Por ser un producto sólido seco, se minimiza su costo de envío.

El rendimiento de calificación estará en función del contenido de Ca, en el agua de alimentación y su punto de aplicación óptimo será directamente al fondo de la caldera. La solución preparada no debe rebasar de un 10% de concentración y el agua de dilución no deberá exceder de 45.17%. Se recomienda agitación continua para obtener una mayor homogeneidad del producto.

#### Propiedades:

Apariencia	Sólido blanco granular.
Densidad	0.7 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad	Hasta un 30% en peso.

1. Revised 1960 1961 1962  
2. Revised 1960 1961 1962  
3. Revised 1960 1961 1962  
4. Revised 1960 1961 1962  
5. Revised 1960 1961 1962

Based upon the information in the original form of the three tables, it appears that the four new fuel additives required by the standard are all based on existing materials.

Important problems have emerged in the development of liquid or granular materials which are capable of being dispersed in fuel oil. It is felt that the problem of dispersing the materials in fuel oil is not critical. On the contrary, it can be solved by dilution of the fuel oil with water. The problem, however, is the physical form of the materials. It is suggested that the materials be made available in the form of granules.

The first problem which immediately presents itself is the physical form of the materials. If the materials are to be used as dispersants in fuel oil, they must be dispersed evenly throughout the fuel oil. This can be done by granulating the materials. The granules must be small enough so that they will not interfere with the normal combustion processes. The granules must also be spherical in shape, the granules must be uniform, and the granules must be able to withstand the heat of combustion without melting or disintegrating.

In addition, although the four materials are all combustible, their form, the factor which will be determined by the physical characteristics of the materials, will be important in determining the safety of the four new fuel additives.

1. Revised 1960 1961 1962

2. Revised 1960 1961 1962

3. Revised 1960 1961 1962

Temperatura	1.70 mm²	
Tensión límite	200 kg peso en agua.	
Flexibilidad en milímetros	1.2 cm a 23°C	
plástico en milímetros	12 ± 0.5	
Largo de la muestra	400 mm	15
	± 100 mm	946
	± 100 mm	41
Resistencia a la tracción	Fractura simple	

• • • *(En la parte inferior se muestra la fórmula de este.)*

Este producto es un estabilizante blanqueador, cuya fórmula condensada es -  $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{Ca(OH)}_2$ . La preparación se realiza a partir del óxido fosfórico, obteniendo así un alto contenido de  $\text{SiO}_2$ , y con un total de impurezas; siendo el resto de la fórmula generalmente:

#### • • •

• • • Para la obtención y control del lavado propiedades - blanqueadoras.

• • • Se ha visto que la estabilización del hierro y magnesio, antes de su precipitación a agujetas o partículas (cátodo) provocando óxidos metálicos que permanecen en suspensión en el agua.

• • • Si bien son un complemento de otros estabilizantes, como el calcio, sulfato y sulfatozinc, se combina las formulaciones de detergentes, - puesto que dentro de la agua causa algunos problemas a estos.

#### • • •

1) Es un compuesto aceptado por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos (Administración de Alimentos y Medicamentos) para el uso en farmacia dentro el repor tiene contacto directo en alimentos.

2) Plantas de fabricación controlada de desinfacción.

#### Alimentación:

Se consume solamente en función de las necesidades requeridas por cada sistema; es un producto cuya presentación óptima es en cristales, pero se puede llegar obtener a formas granuladas y pulverizadas, con las siguientes propiedades diferenciales:

Forma	Tamaño	Densidad
Algas - Cristales	Irregularmente redondo 1" x 2" y con espesor de 1/16 a 1/8"	1.26 g/cm <sup>3</sup>
Algas - Granular	1/16 agravado de 10 mesh 1/8 a 1/16 agravado de 100 mesh	1.25 g/cm <sup>3</sup>
Algas - pulverizada	1/16 agravado de 50 mesh	1.02 g/cm <sup>3</sup>

#### Propiedades:

Apariencia	Sólido
Disolubilidad	En cualquier proporción.
pH en sol al 1%	6.0 a 7.1
Almacenamiento	Lugares secos.
Fono esterilizado	Ter. artística No. 2

b.- Roastro: C-21 (Bulílico de azufre catalizado)

### 3) Tratamiento de oxígeno.

Descriptión: Es un sólido grisáceo, compuesto por sulfito de sodio en su forma tórica y un catalizador que aumenta la velocidad de reacción del sulfito con el oxígeno en el agua de alimentación a cualquier temperatura.

Este producto elimina las trazas del oxígeno disuelto previamente en calderas, economizadores, bombas y líneas de agua de alimentación.

#### Técnicas:

i) El K - OI reacciona a velocidades muy superiores con respecto al sulfito de sodio comercial, propiedades que lo permite usarse para la protección continua en calderas que se encuentren fuera de operación.

ii) Este producto tiene la característica de dar a la solución un pH óptimo para la efectividad del catalizador.

#### iii) Puede ser usado en sistemas de agua fría.

iv) Es fácil de controlar en base a sus valores residuales obtenidos analíticamente.

#### Alimentación:

La solución es la fácil preparación (periodos de 8 hrs. prefer-

ponentes y puede ir acompañado de otros productos químicos sin que sea afectado su agente redoxante. Se menciona esto en una relación de 5:1 con respecto al óxido disuelto y sus sistemas de alimentación pueden ser de los siguientes materiales de construcción: Acero al carbono, plástico, o acero inoxidable.

### Propiedades:

#### Composición química del K - 91

Sulfato de sodio	71,3% mínimo
Bromatid	0,3% máximo
Agua insoluble	2,0% mínimo
Plomo total	0,3% máximo
Sulfato de sodio	4,3% máximo
Cobalto	0,004 ± 0,005%
Equivocencia de Cl <sub>2</sub>	16,3% mínimo
Forma física	Tallo café claro
Tamaño particular	144 - 100 mesh
	864 - 100 mesh
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH en sol. al 10%	7,4 ± 0,1
Solubilidad	Arruga del 30% en peso a temperatura ambiente.
Almacenamiento	Lugar fresco.

La gráfica No. 1 nos muestra con respecto a la temperatura las ppm de óxigeno disuelto y los ppm de K-91 necesarias para secuestrar ese oxígeno en agua.

También para controlar el ataque corrosivo a tuberías, válvulas, tapones, accesorios de caño, etc., produciendo una película protectora en todos los puntos de exposición en materiales como: acero, cobre, aluminio, aleaciones de cobre, aluminio y bronce. También previene depósitos engorrosos sobre superficies, evitando la formación de películas galvanicas. Protegen las conexiones soldadas a cualquier temperatura, cuando se haya usado soldadura dura (95/5 de estano y antimonio respectivamente) o soldadura suave (50/50 de plomo y estano).

#### Características:

a) Es compatible con soluciones de alcohol y con anticongelantes fabricados a base de glicoles. No forma lodos.

b) Se diluye bien, no es tóxico para la piel en su contacto normal.

c) En condiciones normales, no produce coloración al agua tratada.

#### Eliminación:

Generalmente se recomienda usar inicialmente 1/2 kg. para cada 100 litros de agua del sistema, al agregar o disminuir nuevamente una carga de producto, está basada en el control analítico de aproximadamente 100 ppm alícuota del producto en forma residual, suministrado a un controlador control tal que  $\text{pH}^{\circ}$  no menor de 7.0. En el sistema se altera es preferible determinar periódicamente la cantidad de aditivo líquido total para favorecer un exceso de concentración.

### Propiedades:

Apariencia	Sólido granular de color café claro.
Densidad	1.26 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad	113.4 gr. en 1.000 cc. a 24°C.
pH en sol. al 1%	7.5 mínimo
Materia insoluble	Menos de un 0.1%
Tamaño de partículas	1000 a través de malla No. 16 100 a través de malla No. 30
Almacenamiento	Latas selladas

### • • Nombre: KI-MCO

Es un inhibidor de corrosión basado en un efecto de neutralización para sistemas de vapor húmedo.

Descripción: Es un compuesto líquido alcalino integrado principalmente por una amina primaria volátil, con un 99% de efectividad.

Propósito: Neutralizar los efectos corrosivos, especialmente el del dióxido de carbono, como puede apreciarse en la siguiente reacción química:



En la ecuación:



Entonces si tenemos 1.00 kg. de KI-MCO reaccionan con 0.454 kg. de agua. Su producto neutralizante queda ampliamente descrito en el capítulo II.

### Propiedades

Viscosidad	Líquido incoloro
Densidad	0.86 g/cm <sup>3</sup> a 25°C
Solubilidad	En toda proporción.
Punto de cristalización	11.7°C
Punto de ebullición en solución	96°C a 102°C
Punto de ignición	42.8°C
pH en salinizado al 1% Control razonable	10.6 Mantenerlo un pH entre 8.3 a 9.0 en muestras colectadas en condensado.

Precauciones: Por ser sumamente inflamables deberá mantenerse en recipiente cerrados para evitar su volatilización y consecuentemente su ignición.

### 8.- Sustancia: Inhibidores de corrosión tipo película

#### Perf. y Min.

Descripción: Son productos orgánicos a base de aminas filmicas solubles de cadena larga destinados para el control corrosivo de gases disueltos en sistemas de vapor condensado. La selección del producto depende de las necesidades particulares del problema.

Aplicación: Al ser agregados al agua de alimentación de la caldera, interactúan con el vapor, para depositarse posteriormente en forma de una película protectora sobre las superficies metálicas que se encuentran en contacto con el vapor condensado. La forma de inhibir la corrosión es mediante la formación de una barrera antibu-

separante entre el metal y el condensado, es decir, de esta manera la película impermeable impide el contacto del líquido directamente con el metal protegiendo inclusive al cobre y sus aleaciones.

La diferencia la uno con respecto al producto NL-100 mencionada anteriormente, es que hay sistemas que no pueden soportar valores más de pH.

#### Ventajas:

- 1) Se logran reducir costos de mantenimiento.
- 2) Se eliminan papeles impermeables y consecuentemente pérdidas en la producción.
- 3) Se tiene un mejoramiento en la transmisión de calor eliminando antiguos productos de corrosión.
- 4) Los productos aceptados por la U. S. Food and Drug Administration para su uso en sistemas cuyo vapor vivo este en contacto con alimentos a excepción de la leche y sus derivados.

#### Desventajas:

El P-400 está basado en utilizar inicialmente 1 ppm en vapor - general. El producto líquido NL-100 se alimentado en 8 ppm en base al vapor generado. La efectividad de estos productos es óptima en valores de pH que se encuentren dentro de un rango de 4.0 a 8.5.

#### Alimentación:

Las tres componentes deberán ser mezcladas independientemente a una junta previamente enfriada para tratamiento.

El agua, también, debe ser disuelta previamente con condensado en la temperatura no menor de los 17°C y la concentración de la solución no mayor del 1%. La recomendada para tener una temperatura no menor a 15°C es el límite para estabilizar la emulsión.

El FLUIDIC Viscosol, puede ser diluido en cualquier proporción - sin enfriando a una temperatura de 15°C a 46°C el uso de agitación debe ser evitado.

La saponificación de aceite puede realizarse en cualquier punto - del sistema; agua de caldera vaporizada aunque preferentemente se debe aplicarla en el agua de alimentación.

#### Propiedades del PUF:

Aspecto	Es polvo ligeramente amarillento
Densidad	0.3 g/cm <sup>3</sup>
Dispersibilidad	Hasta el 2% en peso a 76°C
pH en extracción al 1%	6.0 a 6.5
Punto de fusión	17°C a 76°C

#### Propiedades del FL-175

Aspecto	Líquido viscoso
Densidad	0.985 g/cm <sup>3</sup>
Dispersibilidad	Completa a cualquier conc. en agua - inestable sobre 16°C a 46°C

Las sales correspondientes deberán ser clasificadas independientemente a la categoría propuesta para su uso para tratamiento.

El PEG, solido, debe ser disuelto previamente con condensado de vapor temperatura no menor de los 37°C y la concentración de la solución no mayor del 1%. Se recomienda mantener una temperatura no menor a 50°C para el fin de estabilizar la emulsión.

El PEG líquido, debe ser diluido en cualquier proporción - con agua entre 10 a 40°C. Si el uso de agitación debe ser evitado.

La alimentación de aceites puede realizarse en cualquier punto - del sistema agua-alimentador-vapor-condensado aunque preferentemente se debe aplicarla en el agua de alimentación.

#### Propiedades del PEG.

Aspecto	Láminas ligeramente amarillentas
Densidad	0.9 gr/cm <sup>3</sup>
Dispersabilidad	Hasta el 1% en peso a 76°C
pH en polvo/dispersión	5.0 a 6.0
Punto de fusión	77°C a 75°C

#### Propiedades del PEG-10%

Aspecto	Líquido viscoso
Densidad	0.986 gr/cm <sup>3</sup>
Dispersabilidad	Completa a cualquier conc. en agua - hasta la densidad de 16°C a 46°C

pH en ambiente $50^{\circ}\text{C}$	5.5
Tolerabilidad	4000 ppm a $25^{\circ}\text{C}$
Máximo de corrosión líquida	0.05
Control	0.05

Bajo determinación colorimétrica del producto residual en muestras de ensayos se ha visto que el método de probadores - de controlador para lo que se interpretan con bastante exactitud, las condiciones del empleo y del sistema.

La almacenamiento deberá ser el apropiado y en lugares cuya temperatura permanezca entre  $10^{\circ}\text{C}$  y  $32^{\circ}\text{C}$ .

#### 10. - Bambino: Calgen 70 y Calgen 70-10

##### Descripción:

La composición de estos productos está basada en cristales de fosfato de zinc y calcio, utilizados para el control de corrosión en sistemas de aguas municipales, de enfriamiento e industriales. Dienen grandes ventajas en uso, gracias al boratofosfato de sodio ya que no hay limitaciones con respecto al pH, relación de flujos y temperaturas, además de lograr rápidamente la formación de película. La diferencia predominante en ambos contenidos es la alta solubilidad del calgen 70-10.

##### Ventajas:

- 1) La formación de la película protectora es a una velocidad =

superior con respecto al bisulfato-fosfato de sodio, como se puede observar en las ecuaciones IV, I y No. 1.

La reversibilidad del metafosfato a ortofosfato es de mucha importancia ya que la permanencia de reversión del ortofosfato es sencillamente. El agua destilada en el caloren IV y IV-10 evita la reversión fosfato, que se realiza generalmente por bacterias y otros microorganismos.

Si se usa un agua destilada queda garantizado por la razón siguiente para que una agua pueda ser bacteriología libre no excederse de una concentración de 5 ppm de cloro para prevenir primariamente una desnaturalización de agua. Si en lo anterior se tiene que la composición de las producciones IV y IV-10 no excede de un contenido de 8.0% de cloro, significando que solo una concentración de 70 ppm de material, entre-janque al límite especificado y generalmente se mencionen en una desnaturalización contenida de 1 a 5 ppm (cuando se excede de 10 ppm).

En tratamientos para sistemas de aguas de enfriamiento, además de las ventajas específicas, se obtiene una eliminación del calcio. La cantidad es de 1 a 10 ppm y su control se realiza procurando mantener el pH entre 6.0 a 7.0.

#### Solubilidad:

##### Caloren IV:

Es soluble en agua destilada al grado de un 4% en peso, sin embargo es necesario que las concentraciones de las soluciones ali-

solubilidad que es limitada al 1% (aproximadamente 380 gr. en cada 10.00 litros), por lo que se puede presentar la precipitación del zinc.

La gráfica No. 2 nos muestra tiempos relativos de una completa insolubilización para el producto, relacionado con 4 diferentes composiciones de agua, reflejadas a diferentes temperaturas. Entre las condiciones más establecientes se pueden mencionar las siguientes: la relación de insolubilización aumenta conforme se eleva la temperatura y disminuye en medida semejante los valores de dureza y de los sólidos disueltos. No se deben tener como unas limitaciones, ya que se logran obtener insolubilizaciones en aguas que llegan a contener 350 ppm de dureza y hasta temperaturas cercanas de 5°C.

#### "Algen TII"

Su solubilidad es mucho mayor que el calgon TI, alcanzando con concentraciones de 10% en peso con agua destilada. La solución de algenacido recomendable es de un 10% con un tiempo de vida media de 24 horas.

#### 11.- Nombre: Magalreat No. 168

Descripción: Es un producto formulado fundamentalmente por compuestos de zinc y cromatos, aproximadamente en una relación molar de 2:1 respectivamente.

#### Aplicación:

Se lo usa para evitar la corrosión metálica en sistemas de en-

Gráfico N° 5

Período de estabilización




Gráfico N° 3

Período de estabilización

Período de estabilización

Gráfico N° 2

Período de estabilización


Gráfico N° 1

Período de estabilización



Gráfico N° 4

Período de estabilización (Individuals)



organismo. Se tiene un margen de seguridad porque no contiene fosfato, el cual es una sustancia que generalmente son nutriente para los microorganismos.

Su desinfección está en función de la velocidad y tipo de sistema de enfriamiento, aunque efectivamente se alimenta de 5 a 10 min. Su control se realiza determinando el contenido residual de bromato (CL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) mediante métodos colorimétricos. La efectividad del Agente No. 14° se encuentra dentro de los siguientes límites de pH 6.5 a 7.5, siendo el óptimo de 6.4 a 6.8.

#### Propiedades:

Aspecto	Polvo de color amarillento y blanco
Densidad	1.4 gr/cm <sup>3</sup>
pH en solución al 1%	4.0 a 4.5
Solubilidad	35% en agua destilada.
olor	ninguno
Almacenamiento	lugares secos para evitar la formación de cristales.

#### 10.- Nombre: Inhibidor de deposición Cl-17

Descripción: Es un líquido orgánico cuya formulación es usada en sistemas de enfriamiento.

Finalidades: Deseando los efectos que pueden causar una fuerte acumulación de depósitos, tales como:

- a) Reducción de flujo.



- b) Reducción en la transferencia de calor.
- c) Incremento en la calidad de proceso.
- d) Incremento en la concentración de dispersión.
  
- e) Cl-77 elimina las formaciones anteriores, evitando la formación de carbonatos, principalmente los de calcio y fierro, al igual que inhibe la precipitación de sulfatos, principalmente los de calcio, hierro y estroncio.

Se aplican la osis basada en su efectividad para sistemas que tengan elevadas temperaturas y/o períodos largos de cocción. Al mismo tiempo se lo utiliza en la estabilización del fierro disuelto en ácidos, previniendo un encrustamiento en líneas y equipos con dura formación.

#### Tensión (as)

- 1) Es un compuesto altamente estable, aun, mayor que los polisulfatos inorgánicos.
- 2) Su efectividad permanece constante hasta una temperatura de 100°C.
- 3) Su alimentación es sencilla por ser un compuesto líquido.
- 4) Con aditivos antiaglomerantes se puede asegurar satisfactoriamente los resultados del producto aún a temperaturas de + 16°C.

Su alimentación es recomendable en un punto de poca agitación

sección para el envío en la sección de la bomba alimentadora.

#### Propiedades:

Aspecto	Líquido amarillo claro
Densidad	10.2 kg/l
Solubilidad	Cualquier proporción.
Viscosidad	14 cpo a 75°C
Punto de ebullición	94°C
Punto de congelación	-12°C

En la gráfica No. 1 se muestra el por ciento de inhibición de óxido, por el CL-45 después de un periodo de 24 hs. al mismo tiempo hace una comparación a igualdad de condiciones con el bermellato de manganeso.

#### II.- Óxidante Inhibidor de Iones CL-45

Descripción: Es un compuesto líquido orgánico formulado especialmente para controlar la sedimentación en sistemas de agua de enfríamiento.

Producto destinado para evitar la formación de depósitos, tales como: sedimentos, lodo, barro, arcillas y óxidos metálicos, sobre las superficies que se encuentran en contacto con el agua de enfriadores, condensadores, compresores de aire, cambiadores de calor, tanques, válvulas y tuberías.

Su acción se debe a que el CL-45 penetra en el sedimento, neu-

expulsando las partículas de polvo existentes, ocasionando un efecto abrasivo y desgaste de las partículas.



#### OPORTUNIDADES

La administración del Climalt deberá ser en forma intermitente, alternadamente en períodos de 1 hora por cada jornada laboral (24 hrs), y en dosis constante de 4 ppm para los primeros 90 días de tratamiento, para posteriormente reducirlo a 2 ppm, basada en el flujo de agua de riego residual.

#### Propiedades:

Apariencia	Líquido amarillo.
Tensión superficial	1700 cpm a 25°C
Densidad	1.04 gr/cm <sup>3</sup>
pH en dilución 1:10	10
Punto de congelación	-23°C
Temperatura crítica	a más de 97°C.

#### Manejo y Almacenamiento:

- 1) No se debe acercar a fuentes de calor.
- 2) El Climalt no presenta ningún riesgo especial para el personal que lo maneje. Sin embargo debe evitarse el contacto extremo con la piel. En caso de lo contrario deberá lavarse la piel y la ropa inmediatamente con agua.

**ESTADO DE S. PAULO**

## HACER Y DEDICAR

Toda industria, por pequeña que sea, requiere necesariamente de una protección de los riesgos profesionales a los que queda expuesto el trabajador, cuando éste presta sus servicios laborales a la empresa.

De muy grande valor al concepto ordinario de que cuanto más grande es una industria, mayor será su número de riesgos profesionales, tiene generalmente se basan para su consideración en el número de personas y equipos que constituyen a la compañía. Sin embargo lo anterior se organiza la necesidad imperiosa de tener siempre, dentro de la más pequeña tipo de industria, una organización o departamento integral por personas competentes, en la materia sobre la protección y seguridad de los riesgos profesionales, los cuales comprenden fundamentalmente las accidentes y las enfermedades del trabajo.

En forma sencilla se necesita evitar la formación de riesgos para reducir los accidentes crecidos, que tan solo no llegan a causar serias y prolongadas minusvalías, sino que se obtienen pérdidas de material, equipo y tiempo, afectando considerablemente la economía de la empresa.

En toda industria siempre se tienen riesgos y su cantidad es proporcional a ciertas variables, influyendo en forma directa o indirecta para la realización de accidentes. Las variables directas - tienen con los siguientes:

1) **Condición Insegura:** Se debe principalmente a las diferencias del medio de trabajo.

2) **Acto Inseguro:** Es aquella acción realizada por el hombre, ya sea por desenfrentamiento, alarma o indiferencia ante un peligro.

Las variables trilladas se pueden referir a las deficiencias personales y mentales que se tienen dentro de una empresa. Entre las más comunes están: malas habilidades, indisciplina, violencia, desalito, defectos atípicos y de carácter, etc.

Las empresas que se dedican a la fabricación de productos que sirven para el tratamiento de aguas se pueden considerar en base a su potencialidad, dentro de la pequeña industria, ya que los sistemas y procesos que se requieren para la elaboración de sus productos, son muy limitados en su aplicación y en su calidad. Estadísticamente se ha constatado que los accidentes causados en las últimas décadas se realizaron en su mayoría por empresas pequeñas, efectivo lo cual se debe a una falta de interés por parte de los empresarios en lo concerniente a la prevención de riesgos, ya que consideran que por su pequeña potencialidad tendrán poca probabilidad de tener algún accidente dentro de sus actividades laborales.

En muchas ocasiones es sumamente costoso para la pequeña industria, tener un departamento exclusivo para dar servicios especializados de seguridad. Pero si se quiere justificar, el tener una persona con los conocimientos necesarios con su respectiva responsabilidad en el sistema de seguridad.

También en ocasiones especiales se puede contar con un asesoramiento técnico que proporcione los servicios competentes en higiene industrial, en prevención de riesgos, en protección de incendios y de recomendaciones en la organización para la corrección de las deficiencias existentes en lo que se tienen.

Desde un punto de vista técnico se puede contar con un ingeniero de seguridad especializado, que bien puede ser el mismo ingeniero de mantenimiento con las cualificaciones necesarias en la rama mencionada. Se le contrata específicamente a este ingeniero por las siguientes razones:

1.- En la persona más indicada, ya que cuenta con los conocimientos técnicos para obtener una amplia visión del tema.

2.- El presupuesto dentro de la compañía le permite estar en contacto directo con el personal obrero, con el equipo de proceso y con la dirección de la empresa.

3.- Cuenta con la autoridad suficiente para hacer efectivas todas las instrucciones al respecto.

4.- La empresa con unánime de acuerdo obtiene un máximo de seguridad.

El ingeniero se seguirá desarrollando las siguientes actividades:

A) Dar el enseñamiento técnico para la iniciación, mantenimiento y perfección de un programa.

b) La creación de nuevas secciones de trabajos seguros.

c) Controlar las condiciones de operación desde el punto de vista de seguridad.

d) Desarrollar los equipos de adiestramiento.

e) Realizar las inspecciones necesarias.

f) Llevar la responsabilidad absoluta sobre las consecuencias-accidentales por el mal cumplimiento del programa fijado.

Actualmente una comisión permanente de Higiene y Seguridad representa la organización más adecuada para este tipo de empresas, - clasificadas dentro de la pequeña industria.

El modelo más usado es el obrero-patronal donde se tiene un enlace entre la representación obrera y la dirección de la empresa. - Se realiza un convenio en forma escrita y bajo reconocimientos oficiales, se da una serie de facultades que otorgan a ambas representaciones mantener el suficiente interés para llevar a cabo las metas-claras en los programas de seguridad.

Este sistema a base de comisiones, es uno de los instrumentos más valiosos para obtener las finalidades elaboradas por un programa de prevención de accidentes. Mediante este tipo de organizacio-nes donde se logra una relación estrecha entre la alta dirección, - los representantes de la supervisión y los trabajadores (sindicato) de una empresa, definen los objetivos, funciones y planes a la que-

ta a otras sujetas; dicha comisión.

En forma general las funciones de una comisión pueden quedar integradas por:

- 1.- Establecer los métodos y procedimientos para el trámite de las sugerencias y recomendaciones expuestas por la comisión.
- 2.- Celebración de reuniones programadas en forma periódica, - para los siguientes fines: discutir la situación actual de los sistemas actuales para la preventión de los accidentes, analizar los puntos observados en las inspecciones, etc.
- 3.- Realizar estadísticas completas con los datos obtenidos de todos los accidentes ocurridos.
- 4.- Informar la necesidad a todos los trabajadores, que los sistemas de seguridad son para el beneficio de ellos mismos, haciendo esto en base a contactos directos, promociones, concursos, invitivos, charlas, periódicos, reuniones, cursos, adiestramientos, etc.
- 5.- Programar brigadas de inspección por zonas, con el fin de realizar una encuesta en cuanto a fuentes de accidentes.
- 6.- Después de cada accidente formular en base al informe, las recomendaciones necesarias para nullificar el riesgo y por lo tanto evitar la acción repetitiva de dicho accidente.
- 7.- Proporcionar la información necesaria que requiere el su-

permida, sobre todo, ésta, con respecto a los métodos y prácticas de seguridad dentro del personal laboral.

2.- Hacer las recomendaciones de cambios, adiciones o reparaciones a las maquinarias, para que se logre la eliminación o simplemente una disminución del riesgo potencial.

3.- Tener una estricta vigilancia en cuanto al cumplimiento de todas las normas y reglamentos establecidos dentro de la compañía.

La preventión de accidentes es uno de los factores más importantes, porque representa a la base de la seguridad. Brevemente: la preventión de un accidente se puede efectuar siempre y cuando este no haya ocurrido. Las fórmulas de preventión consisten en suponer ofechos por un alto grado de exactitud, la secuencia posible de causas y efectos que pueden tenerse durante el acontecimiento de un accidente. También pueden determinarse preventiones a partir de las estadísticas obtenidas en accidentes ocurridos en circunstancias muy similares.

La experiencia ha demostrado que la causa predominante de los accidentes es el factor humano, y que la educación, costumbre, obediencia y patología del trabajador determinan en mayor o menor grado la frecuencia de estos accidentes dentro de las áreas de trabajo. Por lo tanto cada compañía deberá tener normas disciplinarias / ~~re~~ / ~~voluntarias~~ aclaradas en lo que respecta al orden y limpia, porque estos factores fundamentales para obtener una mayor producción y seguridad.

La supervisión constituye el factor más importante, debido a que el supervisor realiza las observaciones directas a los sistemas de protección y de seguridad, tanto procurando entrelazarlos para que se hagan las correcciones pertinentes. Realiza la unión entre la dirección de la empresa con los trabajadores, enseña al personal las prácticas adecuadas de trabajo, investiga las causas de los accidentes, así como tomar sus medidas correctivas, informa extensamente al estado general y de cada uno de los departamentos, equipos y herramientas utilizadas.

Otro de los factores importantes en la seguridad industrial es el de la evaluación de costos, ya que estos determinan el valor real que abarca una empresa cuando ocurre un accidente de trabajo. La finalidad de esta evaluación estará en función del grado de precisión con que se cuente para determinar tiempos y pérdidas, además de la disponibilidad de los datos necesarios recolectados. Se tienen dos clases de costos: los directos y los indirectos, los primeros están integrados por los servicios médicos, curaciones e indemnizaciones por incapacidad. Los segundos son aquellos que se tienen en una forma oculta, es decir, que no son apreciables directamente, pero que (según estadísticas) están en relación de 4:1 con respecto a los costos directos.

## C A P I T U L O   V I

La industria de la fabricación más importante bajo la utilización de los plásticos, para lo cual es una condición que se refiere a la facilidad de producirse químicamente para el tratamiento de agua, se presentan los siguientes riesgos más comunes y a los que se les debe prestar especial atención: debido a su frecuencia y gravedad.

I.- Absorción y escape de materiales.

II.- Incendios.

III.- Contaminación atmosférica.

IV.- Corrientes eléctricas.

V.- Riesgos mecánicos.

VI.- Explosiones químicas.

Esas formas predominantes que en la República Mexicana cuenta -se en número relativos de superficie dedicadas específicamente a la fabricación de las principales materias primas sintéticas y que siendo en su mayoría aún muy pocas, están dirigidas principalmente a la importación, es difícil especificar en forma detallada los riesgos existentes en cada una de las tres empresas, las cuales tienen y que la falta de documentaciones disponibles de alguna empresa similar, se describen a continuación generalidades de los riesgos más comunes que plantea la actividad.

I.- Absorción y escape de materiales.

Estos representan las operaciones más importantes en cuanto a

otro tipo de materiales, como el de evitar siempre innecesarias. Esto está comprendido en controlar y llevar bien el movimiento de materiales, así también como el de almacenarlos adecuadamente. Estas dos funciones tienen que estar estrechamente ligadas para lograr efectos más altos como: mayor fluidez; evitar pérdidas de tiempo, de esfuerzo, etc., en efecto, se aumenta el rendimiento, se evita que haya deterioro particular de lo almacenado, etc.

El personal que tenga a su cargo el movimiento y almacenamiento de materiales deberá estar lo suficientemente capacitado para conocer las tipos de envases, identificaciones y protecciones que se requieren en cada uno de los materiales, teniendo la autoridad necesaria para hacer cumplir con las normas impuestas por la organización en este tipo de actividades y llevar a condiciones extremas, todas las reglas y procedimientos a un carácter obligatorio.

Cada local deberá tener un número de condiciones para que pueda ser considerado adecuado, entre estas se tienen: la ventilación, la iluminación y los pisos, que deben mantenerse en excelente estado. Se dispondrá con los medios para la prevención de accidentes, como el de incendio principalmente.

Para efectuar movimiento de algún material deberá tenerse el equipo adecuado para su traslado, empleando con el del personal que generalmente son: los guantes, rayas, barras, tazas, etc.

En la colocación de materiales se ha tomado como altura máxima 2 metros en lo que respecta al almacén, ya que con esto se obtiene facilidad de acceso y manejo para cualquier empleado, si-

tendrá de proteger al personal por caída de material.

Se recomienda no recargar objetos contra piezas fijas o muros, ya que estos quedan sujetos a esfuerzos, lo que condicionaría su desprendimiento cuando no se tiene resistencia suficiente.


Los utensilios utilizados deben ser almacenados en posición horizontal, apoyando sus pies en los estribos de las bileras. También se suelen usar anaqueles especiales para este tipo de envíos. Se muy importante el etiquetado que se le proporciona al personal ya que el conocer el uso y naturaleza de los objetos y sustancias que se manejan, hace un criterio para su almacenamiento y movimiento.

### III.- Incendios.

Es natural que en la mayoría de las industrias no se les haya presentado problemas de incendios y por tal razón no se les preste una atención fundamental para su prevención. Es necesario formar conciencia a la dirección de una empresa, sobre el peligro tan grande que se presentaña por este tipo de riesgos, puesto que generalmente su efecto es el desastre total.

Es indispensable comprender ampliamente el origen, propiedades características del fuego, para establecer los principios de un control y por lo tanto la extinción de éste cuando sea requerida. Dentro del ambiente de seguridad se ha determinado el CHIQUITO DEL FUEGO, el cual se han definido los tres factores dinámicos del fuego. Ver fig. No. 6).

a) Material combustible.- Sabemos que casi todos los materia-



Llamadas y explosiones

FIGURA N° 6

CUADRO DE EXTINGUIDORES		5000 ccm	Espuma	CO <sub>2</sub>	POLVO ABC	POLVO ABC	MONTA ÑAJUE
TIPO DE MATERIA COMBUSTIBLE	Almacenamiento						
A Madera, trapos, papel, etc. almacenados en seco	X	O	O	O	O	O	X
B Liquidos inflamables almacenados seco o en frío		X	X	O	O	O	O
C Equipo electrónico		X	X	X	O	O	O
D Metales inflamables explosivos		X	X	X	X	O	O

CLAVE:

O Adecuado para el riesgo  
X No es adecuado

CUADRO N° 7

señalizan para los todos con combustibles, por estíos perteneciente al material combustible posee aquel que el extinción, dispersión, disipación disminuye la calor.

b) Calor.- Esta debe ser en cantidad suficiente para que las reacciones del combustible alcancen su temperatura de ignición. Tales los materiales por su naturaleza presentan su temperatura a una temperatura específica, denominada también el punto de humo, que generalmente es una temperatura mayor que la de su combustión.

c) Almacenamiento. Se imponeable una proporción adecuada de calor para prevenir la oxidación del material, ya que un exceso de calor hace imposible la combustión del fuego.

d) Líquidos inflamables.- En ciertas compañías se requiere del uso de variadas líquidas inflamables las que necesariamente deben contener como locales y recipientes adecuados, como el uso de tambores de seguridad con tapas herméticas selladas por resorte y fijación en recta, la presión muy baja, con la finalidad de evitar que se rompan. Siempre es necesario contar con una red de suministro, de modo de evitar la presencia de agua líquida en áreas donde se encuentren fuentes de calor, si se almacenaran en recipientes abiertos o de vidrio, etc.

Para combatir el fuego adecuadamente es necesario conocer perfectamente bien, tipología su origen para su clasificación, y en base a esto determinar los materiales y técnicas de combate (9).

Fuego clase "A".- Es el que se produce en materiales tales como

la madera, trapos y en materiales sólidos.

El fuego de esta clase es caracterizado porque arde el material, origina brasas, lava prendas y se propaga de afuera hacia adentro. Para combatirlo se requiere enfriar los materiales y aprovechando la calidad de autoextinción, deben de emplearse de preferencia agentes de extinción a base de agua.

Fuego clase "B".- Se produce en combustibles líquidos en general, tales como la gasolina, aceites, pinturas y substancias de bajo punto de fusión, como las grasas y algunos plásticos. La característica principal de este tipo de incendios, es que se produce en la superficie de los líquidos, por tanto, para combatirlos, se debe eliminar el oxígeno en contacto con la superficie que se está quemando. - Se requieren agentes de extinción que cumplan con este fin.

Fuego clase "C".- Son incendios que se producen en el equipo eléctrico "vivo".

Aunque este tipo de incendio se produce en materiales sólidos o líquidos, se le designó una clasificación especial por el peligro que implica la corriente eléctrica, pues de no emplearse los medios adecuados de extinción, se corre el peligro de recibir una descarga eléctrica. Se emplean agentes de extinción NO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD.

Fuego clase "D".- Esta nueva clasificación recientemente adoptada, comprende todos aquellos materiales combustibles que al estar en ignición, responden su propio oxígeno o bien que los agentes ex

sistemas ordinarios, en especial al agua, producen una reacción muy violenta (explosiones) o son ineffectivos para apagarlos.

En empresas pequeñas como lo es la industria química para el tratamiento de aguas, no se cuentan con sistemas generales para la preventión de incendios, pero si se puede tener el equipo indispensable y su distribución adecuada.

La selección y ubicación de extinguidores se realiza dependiendo de las clases de fuego a las cuales está expuesta la empresa; el número depende de varios factores, como la cantidad de material inflamable, espumas, vapores, etc.

#### Tipos de extinguidores de:

- 1) Agua.
- 2) Bicarbonato y Ácido.
- 3) Espuma.
- 4) Polvo químico (talco, óxidos metálicos, etc.)
- 5) Díóxido de carbono.

La instalación de estos se hará en áreas próximas a los materiales, equipos y aparatos que sean fáciles de incendiarse, en lugares visibles preferentemente contrastados en colores llamativos y colocados a una altura no mayor de unos 1.60 m. para su fácil alcance.

1) Extintores de agua.- Existen en varias clases y capacidades, pero su funcionamiento está basado en la descarga de chorros de agua sobre la base del incendio.

**Tipos de extinguidores:** a) Agua a presión.

b) Agua con cartucho de presión.

c) Agua con bomba.

a) Agua a presión.- Es un recipiente cilíndrico especialmente para permitir agua con su presión proporcionada por aire. En la parte superior se tienen los siguientes elementos: una válvula de admisión de aire de expansión para permitir la entrada y salida del líquido, un seguro deslizante en su exterior y un anillo cuya finalidad es la de evitar el movimiento accidental del extinguidor, además se encuentra con un manómetro para medir la presión contenida en el interior del tanque. Un pequeño tipo, puede apreciarse en la figura Nro. 5.

b) El extinguidor de agua con cartucho de presión trabaja en forma similar al anterior, variando en su estructura interna de la siguiente manera: el cilindro consta de dos cuerpos; uno mayor, que contiene agua y otro menor conteniendo un gas a alta presión, este gas puede ser cloro de carbono o nitrógeno. Su funcionamiento se realiza mediante la acción de un precintador, que no es más que una sencilla reda para perforar el cilindro, porque con la acción de un golpe se logra romper este cartucho impidiendo una presión general al recipiente mayor, para impulsar con fuerza el contenido de agua (ver figura Nro. 6).

c) El tipo de bomba varía con respecto a los anteriores, en que lleva instalada una bomba de mano para efectuar la presión de descarga (ver figura Nro. 10).

FIG N° 8




FIG N° 9



EXTINGUIDOR DE AGUA CON CARTUCHO

Manual




FIG N° 11




FIG N° 10



EXTINCIÓN DE AGUA CON BOMBA

EXTINGUIDOR DE ESPUMA

(2) Extrusión de bicarbonato de sodio y dióxido. - Esta clase de operación se basa en el siguiente proceso: en la parte interna se tiene una solución de bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) y en la parte exterior se introduce un compuesto que contiene hidróxido sulfuroso. En consecuencia se realiza introduciendo el apagado para que en esta forma se desplace el Ácido sobre la solución alcalina, efectuándose reacción de neutralización, produciendo cantidades considerable de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), y generando la suficiente presión para expulsar el compuesto.

#### 3. Funcionamiento de neutralizante en la atmósfera:

La atmósfera de la atmósfera terrestre es una mezcla de gases.

(1) Distribución de oxígeno. - También se un equipo diseñado para tratar y mezclar durante su operación, solo con la variante de que el dispositivo contiene una solución de bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) en su parte expulsante, en la parte central se deposita especialmente una solución de sulfato de amonio ( $\text{NH}_4\text{SO}_4$ ) de funcionamiento que se realiza en el interior de la que entre soluciones entra en contacto bajo una reacción que genera dióxido de carbono y una presión considerable para expulsar hasta fuera la se una formación constante de burbujas de espuma conteniendo  $\text{O}_2$ , ver figura 12.

(2) Distribución de agua en suelo. - La operación en los tiempos determinados, consistiendo de la presión y el tipo particular de presión. El agua anteriormente depositada en la superficie polos fines especiales a una operación detalladas para que penetre en suelos tanto la

función de la válvula de descarga. El segundo contiene además del polvo quematorio un cartucho de dióxido de carbono o nitrógeno a presión, que al romperse proporciona la fuerza necesaria para la explosión del contenido. (ver figura No. 12).

b) Estriptador de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).- Su fundamento consiste en sacudir una cantidad determinada de dióxido de carbono a presión, en un recipiente hermético "botella". Su acción se hace por la manipulación de un gatillo que controla una válvula de descarga, a la cual previamente se le ha quitado el seguro, generalmente están provistas de sellose sellillos de seguridad, los que se rompen cuando la presión entrepassa los límites de diseño. En cuanto a la descarga de este gas, se cuenta con un control de dirección a la salida a base de válvulas o ruedas. (ver figura No. 13).

El entrenamiento a los trabajadores respecto al uso de los estriptadores es un aspecto indispensable para la prevención de incendios, por esto es fundamental contar con el personal capacitado y especializado al respecto.

### III.- Contaminantes químicos.

Son sustancias químicas para el hombre, encontrándose estas generalmente dispersas en medios gaseosos, como lo es la atmósfera terrestre. Los principales componentes son: gases, ~~humos~~, vapores, niebla y polvos.

Gases.- Son compuestos químicos con la propiedad de tener una tendencia similar a la del aire y que por sus acciones químicas en el

Manómetro

Gas o N<sub>2</sub>  
a Presión

Maneral

Válvula de descarga

Válvula de control

Polvó

Sifón

FIG. N° 12

### EXTINGUIDOR DE POLVO A PRESIÓN

FIG. N° 13

dioxido de  
carbono Líquido

Seguro

Válvula

Maneral

Baquilla

### EXTINGUIDOR DE DIOXIDO DE CARBONO





FIG. N° 12

EXTINGUIDOR DE POLVO A PRESIÓN.

FIG N° 13



EXTINGUIDOR DE DIOXIDO DE CARBONO.

excepto humo) pueden clasificarse como nocivos. A los primeros es necesario conocerlos para poder definir su método de eliminación o en su defecto la manera de eliminar parcialmente su acción. Los segundos simplemente no causan riesgos.

**Humos.** - Son partículas generadas por el efecto de combustiones o reacciones químicas, cuyos diámetros promedio varían entre 0.2 a 0.5 micras.

**Niebla.** - Son pequeñas gotas de un líquido que se encuentran en suspensión debida a la condensación de vapores.

**Pelos.** - En la industria de productos químicos para el tratamiento de aguas, es común localizar una sección donde exclusivamente se hace molienda o trituración de componentes sólidos. Cuando se tiene el equipo y los sistemas de protección adecuados, se presenta un riesgo en este tipo de operaciones, por éste motivo a continuación se describen algunas generalidades del polvo y sus posibles riesgos de enfermedades profesionales.

Los conductos más comunes para la absorción de polvos son los siguientes:

- 1) La vía respiratoria.
- 2) La vía digestiva.
- 3) La vía cutánea.

El primero es el más generalizado por su constante aspiración del aire; molto ronda se ionizan las partículas más finas. En caso

bio en las fibras de las vías respiratorias de sustancias químicas en polvo y condiciones especiales para su contaminación con el cuerpo humano. De base a su efecto nocivo que provoca el polvo a la salud, se puede clasificar en los siguientes tipos:

- a) Polvo tóxico.
- b) Polvo inflamatorio.
- c) Polvo refrigerante.

Al realizar el análisis sobre el polvo inhalado por la vía respiratoria, ya que es la vía más común, se puede indicar que el riesgo de enfermedad profesional por polvos tóxicos son extremadamente peligrosos, porque en base a sus propiedades físicas y químicas estos penetran hasta los órganos vitales, como son: el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, etc. y en ocasiones llegan a contaminar la sangre, produciendo desenlaces fatales a corto o largo plazo dependiendo de la concentración del polvo durante la inhalación.

Cuando se presenta una intoxicación se debe definir el tipo de caso, ya que puede presentarse en su forma aguda o en su defecto en la forma crónica. El primer manifiesta síntomas claros y violentos pero en cambio en el caso crónico la sintomatología es muy variada y su presentación no es inmediata, sino que se empiezan a encontrar inflamaciones, trastornos, dolores difusos, alteraciones en algunos órganos, anorexia, anestesia, diarreas, falta de respiración.

Para que en un trabajador comience a sufrir las consecuencias anteriores, es necesario contar con una atmósfera contaminada de una concentración mínima de polvos, para que estos empiecen a cau-

sean dañinos dentro del organismo humano.

Los polvos inflamatorios se consideran de dos tipos: el de reacción ácida y el de reacción alcalina, es decir, esto se debe al tipo de composición química que contiene el polvo. Los síntomas que se presentan son: el de sufrir trastornos respiratorios, pueden producir también alergias, inflamaciones en la mucosa nasal e irritaciones fuertes que causan quemaduras.

El polvo fibrogeno es aquel que produce un tejido en la cavidad pulmonar, restringe la actividad funcional pulmonar y propensión a la tuberculosis. Generalmente este tipo de polvo lo constituyen materias inorgánicas, especialmente los que contienen silice.

En una forma resumida se deben tomar en cuenta las siguientes propiedades del polvo:

- a) La composición química y mineralógica.
- b) Tamaño de partículas.
- c) Concentración en la atmósfera.
- d) Tiempo de exposición.

En la actualidad es muy difícil contar con muestreadores de partículas suficientemente exactos, ya que la diferencia de densidades entre las mismas partículas en un mismo ambiente permite la localización de áreas de mayor concentración que otras. Se considera que la forma de las partículas son generalmente irregulares, pero se pueden catalogar conforme a su tamaño y experimentalmente se encontró que las partículas con una medida menor a 10 micras pueden penetrar dentro del organismo.

trar en el organismo humano a través de las vías mencionadas.

Riesgos por polvos.- Hay gran cantidad de enfermedades profesionales a las que se expone al hombre cuando permanece en contacto con ciertas formas polvorientas. Entre las más comunes están: la neumoco-nia, efectos tóxicos sistémicos, fiestres de húmus, alergias, etc.

La neumoco<sup>n</sup>osis se debe al efecto causado por la penetración de polvos finos a través del sistema respiratorio con el desarrollo de tejidos fibrosos en la cavidad pulmonar, donde paulatinamente se va reduciendo su elasticidad y disminuyendo su superficie de absorción de oxígeno. Una característica principal es la de agravarse esta enfermedad a medida que pasa el tiempo, pudiéndose llegar a adquirir alguna infección como la tuberculosis. Entre los polvos que causan las principales tipos de neumoco<sup>n</sup>osis son: la sílice, el carbón, las sales de calcio, el polvo de algodón y el bagazo de caña - de azúcar. Entre las principales variedades de la neumoco<sup>n</sup>osis, está la silicosis; que es una enfermedad crónica de los pulmones ocasionada por ataques crónicos al tejido pulmonar de la sílice ( $\text{SiO}_2$ ), su característica es la de formar tejidos fibrosos nodulares (visibles ante radiografías). Debido a que esta enfermedad no es regresiva - cuando ésta se inicia en una etapa visible, se han ido buscando medidas preventivas mediante la aspiración de polvo fino de aluminio ya que éste neutraliza la acción de la sílice en los tejidos mencio-nados.

El polvo de carbón produce una enfermedad llamada antracosis, - causada por la infiltración de partículas de carbón a través del aire inspirado. Hay otras clases de neumoco<sup>n</sup>osis como la asbestosis

(inhalación de polvo de amianto), las producidas por sustancias como sales de bario, hierro, estadio, etc.

La retención de polvos en la vía respiratoria dependen principalmente del tamaño de las partículas y como regla general se considera que a mayor tamaño, mayor facilidad de filtración habrá en el órgano nasal, en cambio la partícula pequeña (diámetros inferiores a 1 micra), cuando se absorbe en cantidades suficientes, se puede llegar hasta el alveolo y/o retención pulmonar. Los diámetros menores a 1 micra suelen ser expelidos en parte por transpiración.

El organismo cuenta con la siguiente protección natural contra el polvo:

- 1) Retención por parte de la mucosa segregada en las células epiteliales.
- 2) Con la protección de los cilios de la mucosa de la nariz.
- 3) La tráquea.
- 4) Los bronquios.
- 5) Con la condición fisioc-atlética del individuo.
- 6) Frecuencia de respiración.

Medidas de prevención.- lo primero y lo más necesario es que la compañía tenga los suficientes conocimientos físicos, químicos y

biológicas de las sustancias que se manejan, así como los procesos y sistemas de operación, para que en base a esto se determinen posibles riesgos de enfermedades profesionales. Generalmente el primer punto es tenido en cuenta, pero casi nunca se realiza una canalización a la prevención de accidentes por medio del conocimiento de los riesgos mencionados.

Entre las normas preventivas generales para las industrias donde se generan nubes de polvo se pueden considerar las siguientes:

- 1) Buscar métodos adecuados para la eliminación o reducción de contaminantes, mediante sistemas de ventilación.
- 2) Encontrar sustancias no tóxicas que puedan sustituirse por las actualmente empleadas, ya que son de características nocivas para el organismo humano. (Norma sumamente difícil de llevar a cabo).
- 3) Realizar estudios sobre posibles cambios de procesos y equipos que normalmente ocasionan riesgos profesionales.
- 4) En ocasiones los incisos anteriores son extremadamente difíciles de realizar y resulta ser un problema más económico, en su defecto, el instalar en las áreas de contaminación elevada, un sistema a base de cabinas aisladoras con el fin de hacerla lo más hermética posible.

5) Contar con todo el equipo adecuado de protección, de acuerdo con las características del proceso, o de las sustancias químicas empleadas. Además se debe tener un reglamento de uso y un método de

instrucción个别 de los trabajadores, para que se edique su mentalidad y ésta acepte la necesidad del empleo de tal equipo protector.

b) Mantener supervisión efectiva mediante personal capacitado que luego mantener las medidas de seguridad dictaminadas por la dirección, así como el de controlar un orden y limpia general.

c) El efectuar exámenes médicos en períodos continuos a cada uno de los trabajadores se obtendría un estricto control de alguna enfermedad profesional, principalmente cuando estos presentan sólo síntomas y cuya curación temprana es posible.

d) Tener un constante conocimiento con las actualizaciones del reglamento de Higiene y Seguridad.

#### IV.- Riesgos por corriente eléctrica.

La electricidad es una forma de energía que ha creado el hombre para facilitarle un sinúmero de actividades, pero ésta presenta ciertos riesgos en su uso, que ha sido necesario estudiarla profundamente para conocer los posibles efectos y sus respectivas formas de contrarrestarlos. Desde el punto de vista de la seguridad podemos considerar los siguientes conceptos: el cuerpo humano está constituido por diversos tejidos, los que integran los órganos y sistemas, estos presentan una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, siendo los sistemas nervioso, circulatorio y muscular los que menor resistencia presentan, pudiendo occasionar destrucción en las ramificaciones nerviosas, parálisis de centros

de control, alteración de la composición de los líquidos (coagulación) contenidos en venas y arterias, endurecimiento y contracciones musculares, etc.

De lo anterior se puede considerar que el cuerpo es una resistencia fija y su paso de corriente estará en función del voltaje e intensidad y viceversa. Pero es importante tomar en cuenta que a menor resistencia mayor será la intensidad y que sus efectos por naturaleza serán mayores, razón por la cual un mal aislamiento o una humedad apreciable en el piso puede reducir la variable resistencia en gran proporción como se puede deducir con la siguiente ley:

La ley de Ohm relaciona estas variables con la siguiente expresión matemática:

$$I = \frac{E}{R}$$

dónde:

- I= Intensidad de la corriente
- E= Fuerza electromotriz o voltaje.
- R= Resistencia de un cuerpo.

Es de importancia considerar los riesgos por corriente eléctrica, ya que de una descarga sobre el cuerpo humano puede causar los siguientes efectos; dependiendo de la intensidad, duración y camino por donde circula la corriente a través del cuerpo.

- 1.- De 1 a 8 miliamperios producen una franca sensación del paso de corriente pero sin impedir el control muscular, ni causar daño.

1er.

2.- De 8 a 15 miliamperios producen un dolor pero sin es posible soltar el conductor de corriente.

3.- De 15 a 30 miliamperios producen un dolor intenso y ya no es posible controlar el movimiento muscular de tal manera que el individuo se queda pegado al conductor.

4.- De 30 a 50 miliamperios traen como efecto contracciones musculares incontrolables y una seria dificultad para respirar.

5.- De 50 a 100 miliamperios ademas de los efectos anteriores producen ya fibrilación del corazón y pérdida total del conocimiento.

6.- De más de 100 miliamperios producen quemaduras graves y fibrilación, en este caso la muerte es segura. Algunas veces ya no aparece la fibrilación por el fuerte efecto de contracción muscular que paraliza instantáneamente al corazón.

Además de los efectos producidos directamente al cuerpo humano, se tiene el riesgo de incendio por instalaciones defectuosas, principalmente en lugares donde pudiera haber formación de mesolas o vapores combustibles o explosivos.

Las principales causas de riesgo en orden de importancia, están determinadas por:

- 1) Aislamiento estropeado.

- 2) Elementos rotos, quemados o mojados.
- 3) Mantenimiento insuficiente a los equipos de corriente eléctrica.
- 4) Partes, piezas y aparatos móviles no conectados a tierra.
- 5) Equipos mal conectados.

La prevención de accidentes por electricidad se vuelve una necesidad imperiosa para cualquier planta industrial por pequeña que sea.

### VII.- riesgos mecánicos.

Las maquinarias de trabajo constituyen un fuerte porcentaje de accidentes. Sus causas se deben a un uso inseguro o a una condición insegura. La primera que corresponde al factor humano, está en el desconocimiento, en la rutina o en el cansancio de una labor industrial.

La condición insegura depende exclusivamente de la parte física de una maquinaria, en la que hay que considerar su diseño y funcionamiento. Toda parte móvil de un equipo que da generalmente respuesta a generar un accidente, por lo que desde el punto de vista de seguridad deben mantenerse bajo resguardos o protectores adecuados.

La prevención de accidentes queda fundamentado en el adiestramiento, mantenimiento y protección de toda maquinaria en uso.

### VII.- Agentes químicos.

Los riesgos por agentes químicos dependerán exclusivamente de tipo de producto que se maneje, como lo son sus características y propiedades del mismo.

## ESTUDIO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

### -S E C U R I D A D C O M P A N I A

Bajo un análisis toxicológico de las principales sustancias utilizadas en la fabricación de productos químicos para el tratamiento de aguas, se puede apreciar una frecuencia en el manejo principalmente de ácidos cítricos y de azucares fuertemente alcalinos, así como la elaboración de una gran cantidad de sales, los que se encuentran limitados a una concentración máxima permisible, y además de poseer un efecto altamente tóxico obteniéndose sintomas y signos patológicos fácilmente identificables, que pueden llegar a generar enfermedades trastormentales.

Lo anterior permite recomendar para este tipo de industrias la postulación cumplida de todas las normas de Higiene y Seguridad que se consideren necesarias, así como la adquisición de todo el equipo de protección para seguridad de la planta, pero en una forma muy especial tal lo correspondiente a la succión de elaboración de polvos químicos y al de la preventión contra incendios, ya que este último alcanza temblores totales. Este punto lo considero fundamental para esta empresa, ya que de este modo, inicia una estabilidad en tales sus aspectos, además de obtener un aumento en el progreso, esencialmente referido al del ser humano.

La meta tratada la alcanzar con el presente trabajo, no ha sido otra sino la de proporcionar algunos aspectos de interés en el campo de la seguridad para la industria química.

## B I B L I O G R A F I A

- S. Agiusen. "Desalination by Ion Exchange". Academic Press. New York (1964).
- Bureau of Standards "Seguridad Industrial". Series A, B, C, D, E y F. Herrera Hermanos, S.A. México, D.F. (1969).
- E. Salvet "Tecnica General Aplicada a la Industria." Tomo III. Salvet Editores.
- Morgan Corporation. "Technical for Master Control Report". Master Control Book. Pittsburgh, U.S.A.
- Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad. "Prevención y Control de Incendios". Herrera Univ. S.A. México, D.F. (1969).
- L. L. Katz "The Principles of Metallographic Laboratory Practice" McGraw-Hill. Book Company. New York (1949).
- R. R. Burkett. "Manual de Toxicología Industrial". Ediciones U.D.E., Bilbao España (1968).
- R. Wall. "Corrosion and Corrosion Control". John Wiley, Sons. Inc. New York (1964).
- G. T. Lowell "Water Conditioning For Industry". McGraw-Hill. Book Company Inc. New York (1959).
- J. Tavora. "Seguridad Industrial". Editorial Woolfolk. México, D.F. (1964).