

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

E.N.E.P.-ACATLAN



CURSO TALLER DE TESIS Y TITULACION CLINICA HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA CUAUTITLAN MEXICO.

P R E S E N T A

ROSA ALVAREZ VILLANUEVA

PARA OBTENER EL TITULO DE:

ARQUITECTU

SEP-96

888 4 4 4 1

NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO

TESIS CON PALIA DE ORIGEN

TESIS CON FALLA DE ORIGEN





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DOY GRACIAS A DIOS POR PERMITIRME ESTAR EN ESTE MUNDO, Y AL MISMO TIEMPO DARME LA OPORTUNIDAD DE LOGRAR MIS OBJETIVOS.

1

DEDICATORIA

A mis pedres Cira y Pedro doy esta esfuerzo esperando corresponder a los suyos.

A Arq. Reberto Islas M. (Deerie)
por todo su apoyo desde que iniciamos juntos esta carrera.

A el Lic. Eduardo Moctezuma G. (Fresa), con cariño, ya que sin su ayuda no hubiera concluido este trabajo.

SINODALES

Arq. Erick Jauregui Renaud

Arq. Cesar Fonseca Ponce

Arq. Ma. de Lourdes Diaz Hernandez

Arq. Ma. Antoniota Gpe. Rosas Marin

Arq. Alberto Campos Tenorio

RECONOCIMIENTOS A

Arg. Erick Jauregui, por su ayuda.

Arq. Cesar Fonseca, sin el no se hubiera logrado gran parte de este proyecto

Arq. Pedro Rambau, por sus palabras de aliento

Arq. Mario Eduardo Gonzalez, por todo

Arq. Susana Uribe Santa Cruz

gracias

Arq. Rafael Alvarado

Arq. Martha Castro

Sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí.

PROLOGO

El motivo de este trabajo es para la obtención del titulo de Licenciado en Arquitecture para lo cual se presenta el proyecto ejecutivo de una Clínice-Hospital de Gineco-Obstetricia en el municipio de Cuantitlán Máxico.

El Tema se eligió en base a los requerimientos de equipamiento del mencionado municipio abordendo el sector salud, aplicándome a sus normas y reglamentos para un mejor logro del trabajo.

INTRODUCCION

El presente trabajo muestra el desarrollo de la investigación, planteando la Fundamentación, objetivos y el desarrollo del diseño de la Clínica; y en profundidad un análisis estructural de las zonas de gobierno, radiología y hospitalización 2do. y 3er. nivel que forman un edificio y de este se calculara el eje más crítico para tomarlo como referencia para los demás. En lo que se refiere a la instalación hidráulica y sanitaria se eligió la zona de servicios del personal ya que cuenta con el mayor no. de muebles sanitarios para el cálculo de la misma.

INDICE

Introducción

bjetivos		10
General		
Particular		
Específico		
Fundamentac	ión	
Antecedentes		
Antecedentes	Antecedentes Históricos del Municipio	
Antecedentes	Antecedentes de la Salud en México	
Marco Socios	eonómico y Demográfico	
	Aspectos Demogáficos	
Aspe	Aspectos Económicos Análisis del Sitio	
Anál		
	Localización Geográfica	20
Análisis del 1	Medio	
	io Físico Natural	
Med	Geología	22
	Orografía	22
	Hidrografia	23
	Vegetación y Fagna	23
	Topografia	24
		•

Análisis Climatológico

	Temperaturas	26
	Vientos Dominantes	26
	Precipitación Pluvial	27
	Nubosidad y Días Despejados	27
Medio	Físico Artificial (Infraestructura)	
	Uso de Suelo	29
	Drenaje	30
	Agua Potabla	31
	Electrificación y Alambrado Público	32
	Pavimentación	33
	Equipamiento	34
	Vialidad	35
Normetivided y	Reglamentación	
Uso de	si Sqelo	38
	Tenencia de la fierra	41
	Vivienda	43
	Clasificación del Territorio	44
	Estructura Urbana	45
Norma	tividad	
	IMSS	47
	SEDUE	55
	Reglamento de Construcción del D.D.F.	66
	의 중앙세투, 그림, 그러 가는 바람이 가장 되었다. 나는 하는 사람이 있는 사람들이 하는 것이다.	

II. Planteamiento Previo al Proyecto

III.

Ľ

Concepto del Tema	74	
Analogía de Modelos		
Antropometria y Ergonometria		
Metodología del Proyecto		
Organigrama	107	
Listado de Necesidades	108	
Programa Arquitectónico	109	
Matriz de Relación	117	
Grados de Interrelación	117	
Análisis de Áreas	118	
Zonificación	154	
Trazo y Geometrización	155	
Proyecto Arquitectónico Catálogo de Planos		
Plantas	160	
andre in the control of the control	164	
Cortes	165	
Proyecto Estructural		
Memoria de Gálculo del Edificio más Representativo	180	
Planes Correspondientes		
Planta de Cimentación	202	
Losa de Entrapisos	203	
Datellas Estructuralas	207	

Proyecto de Instalaciones Criterio del Edificio más Representativo Instalación Hidráulica 209 Instalación Eléctrica 212 IV. Conclusiones 216 V. Bibliografía 217

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Abordar el tema del sector salud.

OBJETIVO PARTICULAR:

Desarrollo erquitectónico de una clínica-hospital.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Elaboración del proyecto a nivel ejecutivo de una clínicahospital de gineco-obstetricia, inclinado hacia el área del diseño.

FUNDAMENTACIÓN:

Es necesario el diseño de proyectos arquitectónicos enfocados al sector salud, pues son esenciales para mejorar el desarrollo de nuestro país y para esto se requiere de una infraestructura adecuada que posibilite el control de los factores embientales.

Según los requerimientos de equipamiento urbano, sustraídos del plan de desarrollo urbano de 6 autitlán México., plantea la necesidad de servicios de sels ya que es una zona de amplias perspectivas de crecimient

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO
ANTECEDENTES DE LA SALUD EN MÉXICO
MARCO SOCIO-ECONOMICO
DEMOGRÁFICOS
ECONÓMICOS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO

En el año 619 llegaron a la tierra los Chichimecas-Guautitlánenses por Mecuexhuecan, pues a ha dicho que saliaron de Chicomoztoc y se asentaron en lo que hoy es Guautitlán, antes de la caíd de Tula. Después llegó la venida de los Toltecas y Mexicas y el establecimiento de otras razas en de Cortés los halló. En la conquista Cuautitlán, era aliado de Tenochtitlán por lo que después de la la trista, al cruzer Cortés por aquí fue hostilizado por los guerreros, junto con los de Tialnepantia, reasudar Cortés sa recorrido, por el norte de la cuenca en dirección a Tlaxcala, en las vecindades Otumba, encontró una faerza compuesta de guerreros de la confederación Náhuati y de aliados de Tialnepantia, Cuautitlán, Tezoyuca y Atzompa en el sitio de México, los guerreros Guautitlanense. Incharon valerosamente.

El territorio del señorio Chichimece de Caeutitlán fue motivo de etracción pere los principales capitanes de Hernán Cortés, principalmente Gil González de Ávila, debido a los abasos cometidos por el encomendador, los indígenas acadieron a quejarse con el Virrey Don Antonio de Mendoza.

En 1525 llegaron a la cabecera los misioneros Franciscanos y construyeron el Convento de San Buenaventura.

En un barrio de la cabecera nació Juan Diego, el indígena de la aparición de la virgen de Guadalupe.

Durante el Virreinato, Cuautitlán fue sitio de tránsito para viajeros y comerciantes con rumbo el bajío y provincias.

El nombre de Cuautitlán se deriva del Náhuatl y se compone de dos vocablos "Cuauh" radical de Cuauhitl, "Ti" morfema aufórico y "Tian" locativo se traduce como: "entre la arboleda". Cuautitlán = entre, cerca, junto a los árboles. En 1890 (17 de mayo) Cuautitlán se erige como municipio, siendo su primer alcalde el Sr. Pilar Eduardo Orozco a la cabecera municipal se le da el nombre de Guautitlán de Romero Rubio.

En 1968 la cabacera municipal se eleva a la categoría de ciudad y se suprime el apellido de Romero Rubio.

ANTECEDENTES DEL SECTOR SALUD EN MÉXICO

La palabra hospital deriva del latín "hospitalis", que significa ser afable y ceritativo con los huéspades. La palabra hospital está ligada igualmente al vocablo latín "hospitium", o sea hospicio: casa destinada a albergar pobres, paregrinos, inválidos, viejos y enfermos.

El primer hospital establecido en la Nueva España, fue el de la "Limpia Concepción de nuestra Señora", fundada por Hernán Cortés, el año de 1534. También el nombre de "Hospital del Marques" y luego el de "Jesús", que aún conserva.

Durante el siglo XVI se le atribuyeron a los hospitales dos connotaciones, como estable imientos dedicados exclusivamente a la curación de enfermos, y otra como instituciones para recentrales huérfanos, hospedar a los desvalidos y cuidar adicionalmente de la salud.

Durante el siglo XVII se crearon bejo patrocinio real hospitales para atender a los marinos oldados que viajaban por el pacífico.

El hospital real de tarceros fue fundado en 1761; el de partos ocultos fue creado en 1774; i primer hospital general de la Nueva España, el de San Andrés, se instalo en la calle de Tacuba en 1770 con una capacidad de mil encamados en 39 salas, disponía de una gran botica, laboratorio y departamento de disección de cadéveres.

Durante la guerra de independencia se crearon los hospitales provisionales de Ntra. señora de la Merced, en Toluca y los de Taxeo, Talolcapan y San Miguel el Grande. En la ciudad de México los soldados fueron atendidos en el hospital de San Andrés.

En marzo de 1812, la constitución de Cédiz dispuso que los hospitales pasarén a la jurisdicción de lo ayuntamientos, dejaron de pertenecer a las órdenes religiosas.

En febrero de 1815, durante el imperio de Maximiliano se fundo el hospital para prostitutas y una casa de maternidad anexa en la Cludad de México.

En el mismo año de 1943 se creó el IMSS y en 1960 el ISSSTE los ecales empezaron a construir o adquirir sus propias instalaciones hospitalarias. El Centro Médico Nacional fue vendido por la SSA al IMSS en 1961 e inaugurado en marzo de 1963 con una superficie de 207,283 m2 ambos institutos continuaren sus programas de expansión aunque sin sujetarse a ningún programa gubernamental coordinado. Para ello se creo la comisión mixta coordinadora de actividades en salud pública, asistencia y segurided social, integrada por representantes de la SSA el IMSS y del ISSSTE pero sin excluir otros organismos o empresas del estado que también se dedicaban a este campo, como F.N.M. y PEMEX. A partir de entonces, agosto de 1965, la SSA solo se encarga de grupos que no están pro gidos ni cuentan con recursos para atenderse en hospitales privados.

En años mas recientes en numero de unidades de servicios médicos a crecido de tal manera que ya no es posible reseñar los casos particulares. En estos últimos años la asistencia médica se traduce a precisos intereses de salud social. Las nuevas técnicas de organización y programación han llegedo a oncreter bastante bien como debe ser la atención médica y los locales destinados a ello todo esto con lituye el antecedente de la planeación del proyecto propuesto.

ANTECEDENTES

MARCO SOCIOECONÓMICO

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Según el censo que el municipio de Cuautitlán realizó en 1993 éste cuenta con 99,783 habitantes de los cuales 50,123 son hombres y 49,660 son mujeres. El porcentaje de crecimiento de la población de Cuautitlán por década a partir de 1950, no ha sido regular; ya que no se obtiene un porcentaje fijo, sino que es extremadamente variable. Esta tasa de crecimiento según censo del '93 ha aumentado al 10.5% anual (2.14% mas que en 1980).

El 5.2% de la población masculina y el 14.53% de la población femenina es analfabeta, en resumen el 9.95% de la población es analfabeta.

Las families en su mayoría tienen de 4 a 7 miembros, siendo la de 4 integran's la que mas repite.

La natalidad es del 3.53% anualmente, mientras que la mortalidad anual es del ... 4%.

Se observa mayor amplitud en los grapos de 1 a 39 años que suman un total 84,117 habitantes y representan el 84.3% de la población.

Le densidad de población es de 2,349 habitantes por km2.

La tasa anual de crecimiento social es de 9.91% siendo los emigrantes en su mayoría de la siguiente procedencia: D.F., Guadalajara, Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

La población urbana es de 63,22! habitantes (63.4%), mientras que la población rural es de 36,562 habitantes (36.6%).

OBSTRUMOS MAYOR AMPLITUD EN TOS GRUPOS DELLA PILANOS QUE SUMAN UN TOTAL DE SALIT MALE Y EPITESETAN EL BASE DELA PORTACION EL SESS DE LA FOBLACION MASCILINA IN ANALIZACIÓN EL SUAS DE LA FOBLACIÓN FEMENTA DE ANALIZACIÓN DE RESIDEN EL BASS DE LA POBLACIÓN DE ANALIZACIÓN TA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO LA POELACION DE CUAUTITIAN 21 DE 54600 HAETANTES SOCIAL ES DE 9.91% #6 75200 27 277 8 8 38 HOMBRES 2 80 14 4 74 IA NATALIDAD ES DE · MILES DE PERSONAL POBLACION LA MORTALIDAD ANUAL ES DEL 2015 LA FAMILIA EN SU MAYORA TIENE DE 4A 7 MIENEROS

ASPECTOS ECONÓMICOS

El municipio ofrece servicio de gesolinerías, vulcanizadoras, talleres de reparación, de calzado, de automóviles, aparatos electrodomósticos, etc. (sector terciario). El total de establecimientos comerciales es de 398 de los cuales 26 se dedican al expendio de bienes de consumo básico destacando abarrotes y tortillerías.

Sobresale la existencia de ganado porcino y bovino (sector primario).

Los principales cultivos son alfalfa, maiz y frijol (sector primerio).

Existen 114 establecimientos industriales que en su mayoría se dedican a la manufactura de productos alimenticios, textiles, metálicos y sustancias químicas.

En cuento a comunicaciones se refiere, el municipio de Cuautitlán México., cuenta con la cercanía a la autopista México Querétaro. Por su ubicación la ciudad de Cuautitlán es el centro de importantes vías secundarias que conducen al norceste, norte y noreste del estado.

El comercio dentro del municipio es bastante activo dentro de este se desteca hace mucho el nguis de los martes de cada semana.


Actualmente se esta viendo un crecimiento inmesurado de comercio que poco a poco inva n áreas habitacionales hasta lograr una imagen improvisada de la zona, lo cual exige encontrar aspuesta inmediata.

De acuerdo a estadística municipal, la población económicamente activa del municipio de Gaeutitlán esta representade por 17,861 habitantes que representan el 17.9% de la población, el 6.1% se dedice a laborar en sector primario (servicios), el 46% al sector secundario (industria), y el 49.6% el sector terciario (agrícola).

ANÁLISIS DEL SITIO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

ANALISIS DEL SITIO



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Los terrenos que ocupa el municipio de Cuautitlán, se ubica hacia la parte noroeste de valle de Cuautitlán, hacia la parte norte de Tlalnepantla inmediatamente detrás de la Sierre de Guadala a.

Le cebecera municipal, la ciudad de Cuautitlán, se encuentra a los 19° 40′ 20″ de latitud norte y a los 99° 10′ 44″ de longitud ceste del meridiano de Greenwich.

EXTENSIÓN TERRITORIAL Y LIMITES

Ocupa una extensión aproximada de 42 k² y sus limites son:

Nortez Con los municipios del Teologues, Zumpango y Jaltenco.

Sar: Con el manicipio de Taltitlen y Casatitlén Izcelli

Este: Con los municipios de Melchor Ocempo, Tultopec y Tultitlán.

Oeste: Con el municipio de Cuantitlan Izcalli y Tepotzotlan.

DIVISIÓN POLÍTICA

El municipio de Cuautitlán esta conformado por tres comunidades de importancia:

Cabacera Municipal (al sur) Santa María Huecatitián (al norte) San Mateo Iztacalco (al centro)

ANÁLISIS DEL MEDIO

MEDIO FÍSICO NATURAL

CEOLOGÍA

OROGRAFÍA

TOPOGRAFÍA

HIDROGRAFÍA

Vegetación y fauna

GEOLOGÍA

En la formación geológica de la zona actuaron dos factores fundamentales: un proceso de er ociones y dislocaciones de la corteza terrestre y un fenómeno de sedimentación; ambos ocurridos er un lapso considerable.

De los tres períodos de actividad volcánica ocurridos en el Valle de México, la Sierra de G: alupe es consecuencia de la segunda de ella, durante el segundo período eruptivo, las andesitas arrojedo originan un aumento en el relieve del suelo y se alargan las aristas primordiales, así como también se asiona la formación de nuevos macizos montañosos a lo largo de las dislocaciones causadas en el sub-asamento por la tectónica de las primeras erupciones. La parte central de la Sierra Guadalupe, ser alturas aparecidas en ese segundo período de actividad a que se ha hecho mención. Las depresiones ocupadas por los lagos entre los que figuraban Xaltocan, fueron originalmente cubetas muy profundas que fueron rellenándose poco a poco por sedimentos, es decir, meteriales finos arrancados de las montañas y transportados por las aguas de escurrimientos. También se fueron rellenando con la gran cantidad de cenizas volcánica que fueron arrastradas por las aguas o como corrientes de lodos volcánicos, o como lluvia directa al ser lanzadas las cenizas al aire durante las erupciones. Originalmento las aguas del lago Xaltocan eran saladas, de allí que en la región escaseen las materias de origen infurorial y abunde en cambio las composiciones salitrosas.

OROGRAFÍA

Como quedara dicho, los terrenos municipales forman parte del llamado Valle de Cuautitián que forma parte a su vez del Valle de México, este Valle es perfectamente horizontal y esta interrampido ocasionalmente por lomajes, de estos el único de importancia es el llamado Loma Bonita o Loma de los Guanos que se alza a una altura de no mes de 25 mts. sobre el nivel del suelo.

HIDROGRAFÍA

El valle de Guautitián se encuentra regado por el río grande de Cuautitián y de la Pila Real Atlamica (que es un vaso regulador), de el salen los canales denominados, el Molino, Chico, Río Da, Río Huapango y el Río San Lorenzo, que posteriormente se bifurcan en canales mas pequeños en en su totalidad riegan el valle de Cuautitián.

El Río Cuantitián se dirige del norceste hacia Teologucan, nace de la Laguna de Guada se en el municipio de Cuantitián Izcalli. Por parte del emisor poniente (aguas negras), que pasa a un setado de la cabecera municipal es de suma importancia debido a su gran caudal y recorrido.

Como secundarios se encuentran otros canales que aparecen en distinta época del eño y que a su vez no tienen nombre.


El Río Cantitlán y emisor poniente se encuentran con un alto nivel de contaminación, ya que las industrias y redes de dreneje descargan sus residuos a su caudal.

VEGETACIÓN Y FAUNA

La flora de este municipio es bastante pobre, y se reduce fundamentalmente a algunos ejemplares de: Sauce, Sauce Llorón, Pirul, Chopo, Ahilé, Trueno, Ciprés, Tulia y Jacarandá.

En lo referente a plantas de ornato, puede decirse que la tierra de este municipio es apta para cualquier tipo de estes plantas, ocupándose parte de las casa particulares en jardines, pequeñas huertas, donde se produce de todo lo que se siembra, naturalmente plantas que se puedan reproducir a este altura.

Con referencia a la fauna esta a deseparecido cesi completamente, en primer lugar debido a la lenta penetración urbana que ha ido haciendo desaparecer paulatinamente en el área rural, y a esto hay que agregar las carreteras cuyo enorme caudal de trafico ahuyenta a los pocos enimales que allí vivían, en la actualidad solo pueden encentrarse algunos ejemplares escasos de tusa, ratón y conejo, todos los demás animales han emigrado.



ANÁLISIS DEL MEDIO

ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO


PRECIPITACIÓN PLUVIAL


NUBOSIDAD Y DÍAS DESPEJADOS

TEMPERATURAS


VIENTOS DOMINANTES

TEMPERATURAS







VIENTOS DOMINANTES





PRECIPITACION PLUVIAL





NUBOSIDAD Y DÍAS DESPEJADOS





ANÁLISIS DEL MEDIO

MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL

USO DEL SUELO

DRENAJE


AGUA POTABLE

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO


VIALIDAD

PAVIMENTACIÓN

EQUIPAMIENTO



Ĵ



CUAUTITLAN MEX.

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

SIMBOLOGIA TEMATICA.

AREA CON SERVICIO
DE DRENAJE




AREA SIN SERVICIO
DE DRENAJE


SIMBOLOGIA BASICA

-- LIMITE MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA DRENAJE

ESCALA:





CUAUTITIAN MEX.

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

SIMBOLOGIA TEMATICA

AREAS CON ELECTRIFI-CACION Y ALUMBRADO


AREAS SIN EL SERVICIO


SIMBOLOGIA BASICA


---- LIMITE MUNICIPAL

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO

ESCALA:







CUAUTITLAN MEX.

CARTOGRAFIA MUNICIPAL

SIMBOLOGIA TEMATICA

-

ESCUELA SECUMBANA CHEURLA MEGAMAMA PROGRAL

G ENC. TECHICA DE EMPERMENA

Ö ...

CENTRO SE TALUS

C #42PITAL

-

@ CLIN-CA

SE SERVICIO PORTAL EN CORPAÑIO DE TELEFRIMOS

O SERVICIO TELEGRAFICO

💆 CIA 96 LUI Y FUCETA (CONTRATOS)

S COA DE LUZ TPUEDZASPADOSE D

M exeminent trement

E

-

× *****

D PLAZA PRINCIPAL

O PLAZVELA

D PARGOE DE LA CRUZ <u> A</u> catebral be ban buenavertuba

..... TENPLO EVANGELISTA

....... - CLOO DE LEGATE


CARCHAR SCPORTIVAR

F ALMACES SICEREA.

SIMBOLOGIA BASICA CABECERA MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO URBANO

ESCALA:



NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN

USO DEL SUELO

TENENCIA DE LA TIERRA

VIVIENDA

CLASIFICACIÓN DE LA TIERRA

ESTRUCTURA URBANA

USO DE SUELO

Los centres pobleciocales de municipio de Guautitlan México. son tres:

La cabecera municipal (decominado Guautitlán México.) y los pueblos de San Marcos Extacalco y Santa Moría Huacatitla.

Podemos concluir que las comunidades de San Mateo Ixtacalco y Santa María Huecatitla son centros de población urbano.

Con la bese en la fracción segunda del art. 4 de la Ley de Asentamientos Hamanos del Estado de Máxica, podemos considerar que la cabacara Municipal de Cuantitlán México. es un centro de población estratégico. Las rezonas son los siguinates:

- 1. Ferma de sistema arbano ininterrampido con la cabeceras municipales de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.
- 2. Ferman parte de la zone metrepolitana del D.F.
- 3. Cample fuecienas regionales en la prestación de servicios.
- 4. Es un centre de actividad comercial.
- 5. Es usa localidad de pase obligado en el desplazamiento a la región norceste del estado.

El área urbana (cabecera municipal), posee los siguientes usos del suelo:

Habitacional Comercial Industrial De Servicios

Predominando el uso habitacional.


El área urbana tiende a crecer hacia el oriente debido a que hacia el poniente y el sur tiene a barrera artificial generada por el límite municipal y hacia el norte predomina el uso agrícola, por este razón el área oriente de la cabacera municipal se considera susceptible a urbanizarce.

El municipio de Cuautitlán México., distribuye actualmente sus usos de suelo de la siguiente menera:

Agricola	84%	3,570 has.
Urbano	11.6%	493 has.
Industrial	2.4%	102 has.
Pestizal (sin uso)	1.1%	47 has.

La explotación de recursos hidrológicos y su uso en el riego de tierras de cultivo se ven efectadas por la contaminación, esto es debido a que todas las redes de drenaje desembocan a zanjas o canales de riego, siendo el severo grado de contaminación cause principal del deterioro de la agricultura.

GRAFICA DE USOS DE SUELO MUNICIPIO DE CUAUTITLAN





UNIDAD DE MEDIDA: 100%


TENENCIA DE LA TIERRA


Dentro de los municipios se encuentran dos tipos de régimen de propiedad que son: Propiedad privada y ejidal, con irregularidad en la tenencia de la tierra actualmente tenemos la colonia Lézaro Cárdenas, la cual quedo asentada en terrenos que anteriormente eran ejidales, y que con apoyo de la comisión reguladora de la tenencia de la tierra se encuentra en proceso de regularización.

Fuera de esta colonia el municipio se encuentra con tenencia de la tierra regular.









NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN

NORMATIVIDAD

IMSS

SEDUE

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL D.D.F.

NORMATIVIDAD DEL IMSS

PARAMETROS DE DOTACION Y DIMENSIONAMIENTO

Se han podido mercar parámetros específicos para el óptimo desarrollo de los diferentes tipos de establecimientos destinados a la salud. Mediante estadios estadísticos realizados por el IMSS, se hen elaborado los siguientes parámetros para hospitales.

Las actividades de consulta externa comprenderán las cuatro especialidades básicas: cirugí general, gineco-obstetricia, medicina interna y pediatría. Así como las especialidades complementarias de otorrinolaringología y oftalmología, además de los consultorios necesarios para medicina genz

En hospitalización se aplicaren los siguientes porcentajes para la distribución de mas de hospitalización, 25% para cirugía, 25% para medicina interna, 35% para gineco-obstetricie y 5% para pediatría.

Para los auxiliares de diagnostico se contara con 5 peines de laboratorio de especialidades siguientes: hematología, química elínica, microbiología, argencias y lavado, esterilización y preparación de medios de cultivo. Así como cuatro cubículos para toma de muestras sanguíneas y dos para toma de muestras ginecologicas. Se contará también con una sela de radiofluoroscopia y una de ultrasonido.

Por altimo, para los auxiliares de tratamiento se contara con 2 quirófanos y dos salas de expalsión, una sala de exploración, consultorios de traumatología, módulos de curaciones y salas de recuperación necesarias.

AREA DE GOBIERNO

Dirige, controla, coordina y vigila las actividades médico-administrativas, que de acuerdo a los programas se han establecido para la correcta operación de la unidad medica.

La integran: vestibulo, dirección, administración, jefatura de enfermeras, sanitarios y circulaciones.

ÁREA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

Promocvo y realiza actividades de esseñanza e investigación orientadas al desarrollo y perfeccionamiento de los recorsos humanos para la salud.

La integran: enseñanza, sanitarios y circulaciones.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA

Es al área destinada a satisfacer la demanda de atención médica del usuario ambulatorio, cumpliendo actividades de prevención, tratamiento, rehabilitación y protección de la salud.

La integran: archive clínice, farmacia, consulterios generales y de especialidades, salas de espera, recepción, puestos de control, circulaciones técnicas, sanitarios y circulaciones generales.

ÁREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

En ellas se efectúan los estudios, exámesos, informas, etc., a usuarios embulatorios e internados a fin de contribuir el diegoestico, control y seguimiento de la evaluación de las enformedades.

La integras: laboratorio do análisis elínicos, rediología, servicio mortuorio, seniterios y circulaciones.

ÁREA DE AUXILIARES DE TRATAMIENTO

En elle se efectúan les actividades de etención módica inmediata a usuarios en situación critica o programada.

La integran: argencias, ciragía, tocología, central de esterilización y equipos, sanitarios y circulaciones.

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

Proporcione el usuario le etención médica integral para su cuidado continuo y progresivo utilizando como recurso la came de hospitalización.

La integram: hospitalización de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría. Estación de enfermeras, modulo de curaciones, cuneros fisiológico y patológico, admisión y altas, espera, sanitarios y circulaciones.

SERVICIOS GENERALES

Principalmente se encarga del almacenamiento, proceso y distinción de todos los materiales y suministros utilizados a nivel establecimiento.

Se integran por: Almacén general, dietología, baños y vestidores, ropería, mantenimiento, cafetería, subestación, cuarto de bombas, bodega.

Miveles de Atención de los Servicios Médicos

ier.

Consulta Externa

Consulta de Especial idades y Hospitalización

Ser.

20.

Consulta Externa y Hospitalización para Alla Lapoccialidad ier. Nivel Pacientes ambulatorios que requieren atencion directa del Medico Familiar (Medicina General) Acciones basicas. Promocion de Fomento a la Salud. Proteccion Específica. Diteccion y Diagnostico Oportuno. Tratamiento adecuado de los problemas mas frecuentes, (LIMF)


20. Nivel

(

Pacientes ambulatorios que requieren atencion directa del Medico Especialistas Pacientes que requieren tratamiento interno y vigilancia medica en su recuperación y que no requieren de recursos sotisficados; Urgencias las 24 hrs. (HGZ, HGS y HGR)


3er. Nivei Con el apogo Cientifico, Tecnico y Asistericial a unidades de menor rango sus acciones basicas Atención de Patologías Complejas, Ensenanza e Investigación

DEFINICIONES



CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE UNIDADES MEDICAS

Nivel de Atención y Nivel Resolutivo



NORMATIVIDAD DE SEDUE

subsistema Salud

elemento Clinica Hospital

localización y dotación regional


clave hoja 1/11 folio 26

		uía urbana y le servicio	Regional	Estatal	Inter- medio	Medio	Básico	Concen- tración rural	Rural
S.	Rango	de población	+ de 500,000 h.	100,000 a 500,000 h	50,000 a 100,000 h.	10,000 a 50,000 h.	5,000 a 10,000 h	2,500 a 5,000 h.	– de 2,500 ^h
l.ocalización	Localiz	zación del elemento		E	0		****	4144-744114	
<u>ş</u>		Localidades de influencia					•	₿	₿
	Cobertura	Distancia en kilómetros	treinta k	ilómetros					
	တ် ရှင်္	Tiempo en horas y minutos	una hora						
		Unidad básica de servicio 1/	consultor	io de especi	alidad/cinc	o camas de l	ospitalizac	ión	
	ca de	Turnos de 1/ operación =/		2	2	2			
	Unided basica c survicios UBS	Población atendida (Habitantes/ <u>UBS</u>)		7,150	7,150	7,150			
Dotación	5 \$	M² construidos /UBS	seisciento	s metros cu:	adrados			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ă		M² terreno /UBS	mil doscie	ntos treint:	i metros cu	ndrados			
		No. de UBS requeridas de esp/ por nivel de servicio 5 camas) 3/		14 a 70	7 a 14	1 z 7			
	Módulos	Modulación genérica (Cons1. de del elemento esp/5 camas) 4/		20	14	3			
		No: de môdulos por nivel de servicio 3/		1 a 4		1 3 2			

Observaciones • Indispurable

MOpcional 1/ Por cada unidad básica de servicio, (consultorio de especialidades/cinco camas de hospitalización) se deberén dotar de 0.3 s 1.34 consultorios de medicina general (ver nota 4 en linja 5)

^{2/} Se consideran turnos de 3 horas de labores, para los consultorios de especialidad



Observaciones * (Viene de la hoja i)

3/El número de módulos indicado puede variar, si las condiciones concretas de la localidad así lo requieren, (utilizando módulos mayores equivalentes, en substitución de varios de menor dimensión). Eventualmente puede llegar a modificarse, hasta la modelación genérica del elemento (número de UBS/módulo) en función de dicha situación.

4/ A los de 20, 14 y 3 consultorios de especialidades le corresponden 100, 70 y 15 camas de hospitalización respec-

SEDIE

Office of the character of the control of the contr

elemento Clinica Hospital

localización y dotación urbana


subsistema Salud

clave hoja 3/11 folio 28

St. 22	ئىلىدەت.		and the same	and the same of	100 mg/s		A LANGUE MARKET	3.00	
The same of the sa		Jerarquia urbana y nivel de servicio	Regional	Estatal	Inter- medio	Medio	Básico	Concentración nural	Rural
		Rango de población	+ de 500,000 h	100,000 a 500,000 h	50,000 a 100,000 h	10,000 a 50,000 h	5,000 a 10,000 h	2,500 a 5,000 h	de 2,500 h
	Z ici	No. de UBS requeridas (Consl. de esp/5 camas)		14 a 70	7 a 14	1 a 7			-
(Meann)	Dotación por nivel de servicio	Modulación genérica (Cons1. del elementode esp/5 camas)		20	14	3			
######################################	Dota	No. de módulos		1 a 4		1 a 2			
-		Turnos de operación		2	2	2			
Dotación		Población atendida por módulo (Habitantes)		143,000	100,100	21,450			
Dot		Densidad promedio de población (Hab/ha)		100 a 200	50 a 100	SO a 100			
and the second		Radio de influencia del elemento en metros 1/		1,742	2,061	954			
The state of the s	Dotación Urbana	Cobertura territorial en hectareas 1/		953	1,335	286			
00.52	85	M²/construidos por módulo		12,000	8,400	1,800			
		M²/terrenu por módulo		24,600	17,220	3,690			
		No, de estacionamientos por modulo (cajones)		77	58	IS			
necus		Habitacional		22	55	8			
AWTHER.	-	Comercial y de servicios		2	8	22			
	Usos del suelo	Preservación ecológica		A	A	A			
	ລ≊	Preservación del patrimonio cultural		_	_	A			
ā		ladustrial		^	4	A			
.ocalización		Centro vecinal		4	4	A			
.00	-	Centro de barrio		A	A				
	urban Ción	Subcentro urbano		•	•	8			
	Escala urbana de inserción	Centro urbano		4	•				
	20 8	Localización especial		•	•	•			
		Fuera de la mancha urbana							

Observação de Recomendable Condicionado A No recomendable

I/ El radio de influencia y la cobertura territorial, son términos de referencia cuantificados en relación a la pobla ción atendida y la densidad promedio de población; su determinación real dependerá de las particulares densidades poblacionales y las facilidades que se tengan en materia de transporte en los centros de población, entre otros aspectos. *(viene de la hoja 2) uno de los módulos respectivos.



T

€



subsistema Salud

elemento Clínica Hospital

normas de dimensionamiento/unidad básica de servicio

clave hoja 5/11 folio 30

	Jerarquia urbana y nivel de servicio	Regional	Estatal	Intermedio	₩ Medio	Básico	Concentra- ción rural	Rural
	Rango de población	+ de 500,000 h	100,000 a 500,000 h	50,000 a 100,000 h	10,000 a 50,000 h	5,000 a 10,000 h	2,500 a 5,000 h	– de 2,500 h
5	Población demandante	el total d	le la poblac	ión	*			!
Dotación	Unidad básica de servicio	consultori	io de especi	alidad/cinc	o camas de	hospitaliza	ción	
ద్ద	Capacidad de diseño 2/		6/5	6/5	6/5		2	
	Turnos de operación		2	2	Z			
	Capacidad de servicio 2/		12/5	12/5	12/5			
	Población atendida (Habitantes/UBS)		7,150	7,150	7,150			
ċ.₽	M² construidos por UBS	seisciento	os metros cu	indrados				
Dimen slons. niento	M: terreno por UBS	mil doscio	ntos treint	a metros cu	adrados			
ء د د	Estacionamiento por UBS (Cajones)	3.5 por UI	S más 2 caj	ones por ca	da consulto	rio de medi	cina general	

nodula Clorenti po

Modulos tipo 4/	A 20 const.de esp/100 c.	B 14 consl.de esp/70 c.	C 3 consui, de esp/15 e
Turnos de operación	1 A. S.	2	2
Capacidad de atención 3/	240/100	168/70	36/15
Población atendida (habitantes/módulo)	143,000	100,100	21,450
M. Construida por módalo	12,000	\$,406	1,800
M²/terreno por modulo	24,600	17,220	3,690
Niveles de construcción		2	2
Coeficiente de ocupación del suelo COS*	0.12	0.24	0.24
Coeficiente de utilización del suelo CUS ¹	0.49	0.49	0.49
Estacionamientos por módulo: (Cajones)	77	58	18

Cosevacione: COS- ACIATP: CLS-ACTIATP: AC-ses construids en planta baja: ACT- sea construida total: ATP-sea total del procio
2/ Considerando 2 consultas/hora/consultorio de especialidades y turno de 3 heras. La cifra del lado izquierdo (6/)
indica la capacidad de diseño y servicio de consultas de especialidad/día por unidad básica de servicio y la del
lado derecho (/5) representa las capacidades en pacientes hospitalizados correspondientes a cada Unidad Básica
de servicio/día.



elemento Clinica Hospital

clave hoja 6/11 folio 31

	Jerarqui nivel de	a urbana y servicio	Regional	Estatal	Inter- medio	Medio	Básico	Concen- tración rural	Rural
•		e población	+ de 500,000 h	100,000 a 500,000 h	50,000 a 100,000 h	10,000 a 50,000 h	5,000 a 10,000 h	2,500 a 5,000 h	— de 2,500 h
2	Modulac	ión genérica del elemento de esn.)		20	14	3			
Características del predio		struido por módulo		12,000	8,400	1,800			<u> </u>
20 C	M ² /terre	no por módulo		24,600	17,220	3,690]
ទីខី	Proporci	ón del predio	de 1:7 a-1	:2				·	·
	Frente n	nínimo recomendable (Mts.)		110	90	40			
	No. de f	rentes recomendables		4	4	4 -			
	Pendient	es recomenciables (>)	del 2 al 4	porciento					'
	Resisten	ciu minima del suelo (Tons/m²)		10	10	10			1
	Posicion	en man≥ana		completa	completa	completa			1
		Agua potable		•	•	8			1
		Alcantarillado			•	@			
	Rectes y canalizaciones	Energia electrica		8	8	0			1
	2 2	Alumbiado público		8	€	0			
9	Rec	Teičlono		•	0	. ⊗			1
		Pavimentación	ાં કે સામાન્ય જાતા કે સામાન કે કે	6	9	0			
	8	Recolcusion de basura		•	•	0			
-	Servi- cios urbanos	Transpo te público		•	0	9			
<u> </u>	8 5 3	Vigilancia		0	6	9			
: =		Autopista interurbana	gabaran e	A	A	A			1
E		Carretera		_	A	A		i	
õ	sa pe	Camino vecanal							<u> </u>
y servicios públicos	ión con res- la vialidad	Autopista urbana							
5 37 5 >-	200	Av. principal			32	B .			
	ac o	Av. secundaria		•	•	•			-
	Ubicación pecto a la v	Calle colectora			8	62			
		Calle local		A		_			1
		Calle o andador peatonal							}

Observaciones: Infraestructura y servicios urbanos: @ indispensable . El Recomendable . A No necesario

islidad: @ Conveniente 🖾 Acediable - A No conveniente

^{*(}Viene de la hoja 5)

^{3/} Idem. a la nota 2 pero aplicable a cada módulo.


^{4/} Con los módulos A y B se dotarán 6 consultorios de medicina general y con el módulo C, 4 consultorios de medicina general.



subsistema Salud Selección del predio elemento Clinica Hospital

Simbologia

clave hoja 7/11 folio 32



- 1 Esquina
- 2 Media manzana 1 frente
- 3 Cabecera de manzana 1/
- 4 Media manzana 2 frentes
- 5 Manzana completa
- 6 Corazón de manzana

Mindica posición en manzana

4			A second of the second									
Annual Control of the last										(" ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	0 0 0	0 0 0
											10 8 0	000
				圃							A	0 0 0
		[_]					1					40
		Γ	F							First		
		Ē.]										
		圁		圃								
				圓	E	圓		EEI	F. 3			
	1	$\mathbf{L} = \mathbf{J}$	1-1	E=1	= 1	1: 1	t = 1	L		h :: =1		

CO	n las rec	les de i	infraesi	tructus	3		
Agua ootafile	9	•	•	9	0	9	
nergia léctrica	9	@	9	0	0		
Alcantarillado	0	9	•	0			
Alumbrado público	0	•	9				
Pavimentación	9	0					
Teléfono	9						

Localización del predio en relación

Observacione: S Conveniente E Condicionado A No conveniente

1/ La posición cabecera de manzana es opcional para el elemento de nivel de servicios medio



subsistema Salud elemento Clinica Hospital

programa arquitectónico básico

clave hoja 8/11 folio 33

Módulos		Α²	0 consl.e	sp/,100 c	a. hosp.	В	14 consl	.esp/70 c	a.hosp.	C3 consl.esp./15 ca.hosp.					
MED GEAS SERV. Componentes		Unidedes	Superfi- cie por unidad	Sup. cu- bierta subtota!	Sup. des- cubierta subtotal	Unidades	Superfi- cie por unidad	Sup. cu- bierta subtotal	Sup. des- cubierta subtotal	Unidades	Superti- cie por unidad	Sup. cu- bierta subtotal	Sup. des- cubierta subtota!		
			Me	tros cuadra	dos		Me	tros cuadra	dos)	Me	tros cuadra	dos (0.05)		
Care externa (espec	i sl ide)	20	90	1,800		14	90	1,260		3	90	270	1		
debustinico, farmac is, X, etc.	Tayos	1	675	675		1	400	400	Tell supplied and the second	1	60	60	תכמו		
Of Gob., archivo clinic administración	co,	1	400	400		1	300	300	A very finite grave	1	60	60	1000		
Vigancias *		7	300	300		1	200	200		7	40	40	70.00		
Caragles		7	1,500	1,500		1	1,050	1,050		1	315	315	55,00		
imenitelis aeión		1	3,200	3,200		1	2,250	2,250		1	480	380	-32 x		
the man bodoes anoxog		1	700	700		1	500	500		1	40	40	70,00		
Prince vestidores lav	mdg-	1	500	- 500		1	365	365		1	110	110	185.40		
Marces curre do mão	uinas.	1	900	900		1	650	650		1	125	125	ين و يز يا		
Emmales mo-(modegrale	e)	27	75	2,025	lii .	19	75	1,425		4	75	300	1000		
Letacionamiento		1	3,325	Strate of the state	3,325	1	2,100		2,100	1	450		45.0		
Vens verdes y libres		1	18,275		18,275	1	10,920		10,920		1,890	3	1,890		
Superficie cubierta				3,000	2/			4,200	<u> </u> 		<u> </u>	900 3	 ?/		
Superficie descubierta	m²			21,600			ali ayya ba	13,020				2,790			
Superficie de terreno				24,600				17,220		 		5,690			
Altura máxima	nivs.			4				2				2			
de construcción	mts_			16				8				8			
articame de ma papiro del auro	cus!			0.12				0-24			<u> </u>	0.24			
order ange det en jierge von det surte	cos'	os' 0.49						0.49		, and a		0.49			

Commerciones: COS = AC/ATP: CUS = ACT/ATP: AC = Area communida en planta baja: ACT = Area communida total: ATP = Area total del predio.

2/ Corresponde a la superficie ocupada por planta.



subsistema Salud

elemento Clinica Hospital

requerimiento de instalaciones básicas

clave hoja 9/11

	Módulo		20 consl.esp/	100 ca.hosp.	В	14 consl.esp/	70 ca.hosp.	C	3 consl.espe/	15 ca.hosp.
Tipo de instalació		Requeri- miento	Dotación o aportación	Elemento de apoyo	Requeri- miento	Dotación o aportación	Elemento de apoyo	Requeri- rniento	Dotación o aportación	Elemento de apoyo
The state of the s	Agua potable 1/	0	250 lts/p/dsa	cisterna, tan que elevado o hidroneuma tico		250	cisterna,tan que elevado o hidroneumaci- co		250 lts/p/dſa	cisterna,tan que elevado o hidroneumati- co
	Orenaje aguas servidas <u>1</u> /	•	188 - Its/p/dfa		•	188 lts/p/día		0	188 lts/p/día	
básicas	Orenaje pluvial	9	según preci- pitación plu vial local		•	según preci- pitación plu vial local		•	según preci- pitación pl <u>u</u> vial local	red de al- cantarilla- do
Instalaciones básicas	Energía eléctrica	9		subestación, planta de emergencia	•		subestación, planta de emergencia	0		subestación, planta de emergencia
Inst	Teléfono	•	según deman- da de líneas	conmutador	•	según deman- da de líneas	Conmutador	0	según deman- da de líneas	connutador
A sound of the state of the sta	Gæs	0		tanque est <u>a</u> cionario	•		tanque esta cionario	0		tanque esta cionario
	Instalaciones especiales 3/	•			•			9	The state of the s	And the second of the second
20	Eliminación de basura	•	115 kg/día/mod.	depósito, incinerador	•	81 kg/dia/mod.	depósito, incinerador	0	17 kg/dfa/mod.	depósito, incinerado
Instalaciones complementarias	Control de temperatura 2/	•	según reque rimientos	paquete de aire acondi- cionado	0	según reque rimientos	paquete de aire acondi- cionado	0	según reque rimientos	paquete de aire acondi- cionado
S i S	Sistema contra incendio	•			•			•	ALL A CENTRAL MANAGEMENT AND A CENTRAL MANAGEM	The state of

Les airaboles sóio indices et grado de escentigad de la instatación, no de la deseción o de los elementos de apoyo,

2/ La capacidad del sistema de aire acondicionado se determinará en función de las condiciones climáticas locales. Es

^{1/} Para calcular la dotación o aportación total del elemento por día, se deberá considerar la capacidad de atención del elemento (paciente e internos/módulo/día) y el personal que labora en el mismo



subsistema Salud

elemento Clinica Hospital

integración con otros equipamientos

clave hoja 10/11 folio 35

Subsistema							Ed	ucac	ción	* <u> </u>									uitu	ra					Sa	lud		
Equipamiento Jerarquía urbana y nivel de servicio	Jardin de niños	Primaria	Esc para atipicos	Cabacitación para el trabajo	Telescundaria	Security a general	Secundaria rechologica	Escuela técnica	Bachillerato general	Bachillerato tecnológico	Normal de maestros	Normai superior	Licenciatura general	Licenciatura recnològica	Posgrado	Biblioteca focal	Biblioteca regional	Centro social popular	Auditorio	Museo educativo	Tratio	Casa de la cultura	Unidad midiga primer bontacto	Clinica	Clinica hospital	Hospital general	Hospital de especialidades	Unidad de urgancias
Regional																											ì	
Estatal	A				_	3						<u> </u>				23	壓	Δ	•	A	_	•	0	8		•	•	0
Intermedio		1	8			25	虚				4		A	4	<u> </u>	22	<u> </u>	_	53	_	_	_	€	0	@	9		0
Medio	25	25	0	题			23	8	_					<u> </u>	<u> </u>	匹	<u> </u>	E	22		1	æ	0	0	9			<u> </u>
Básico		<u> </u>		Į.		<u> </u>							<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>										
Concentración rural						15	111						<u> </u>		1		_											
Rumi				<u> </u>											<u> </u>													
			10,141		27.5		4	3.5			وي م							126	A.		**					3 3 5	***J	
Sulssistema	100	_	and the	5.5					* 4, 500	100						1.0												
- CODDISCONO		As	rster	scia p	เดษต	ICT .		<u> </u>		4.7	Con	nerc	10						<u>. </u>			Ab	isto	<u>s</u>		,		,
Equipamiento Jerarquía urbana y nivel de servicio	C10: 51/4	Gultate is stand	sier 	Cevi.o de de o O cevi.o de	אייראט יור אל אלקא	G	Value of the Value	Trends Cottis SuPC	Contrupt 8	Controp. A	Cerio come a CONASUPO S	Tranguis a mitrario sobre ruedas A	وغايا ده	Tienda Tepebir	Trendas institucionales	Distributos a de	AAU 17	RAVIO 3 MED 1785	Rasino Tie	Centra de anácina	Airigentin ittans ANDSA	Bortes IVP (SA	الدائد المنا لايدا الاستوراد	District in the programme of the property of the programme of the programm	គ	Unidad bissca de Abastos	Cantro de acroio fruise y hore cras	Centro de arabus de
Equipamiento Jerarquía urbana y nivel de servicio Regional	\$	Gultaless stants		ייייין מונים ביייין ימו ביייי	36 70 90 10	100 m	u - 6 Pie 1	: CO	Constrube	Control	CCTTE & CONASUPO	a miningrosobre ruedas	وغايا ده		Trendas institucionales	An Copeus	AAL:	3 2010	10	÷	30ud, 11 uii - 23	N.S. CSA	الدائد المنا لايدا الاستوراد	10 00 00 00 00	pr qu	Unidad basea de	€ .	2
Jerarquia urbana y nivel de servicio Regional Estatal	Casa	Couleders Cant		ייייין מונים ביייין ימו ביייי	36 70 90 10	1000	U. C. Fred	: CO	Constuber	Controt	CCTTE & CONASUPO	a miningrosobre ruedas	وغايا ده	125	Tiendss institucionales	An Copeus	RALIA	3 2010	10	÷	30ud, 11 uii - 23	N.S. CSA	الدائد المنا لايدا الاستوراد	10 00 00 00 00	pr qu	Voided bisses de	€ .	2
Jerarquia urbana y nivel de servicio Regional Estatal Intermedio	\$	Cultate is stand		ייייין מונים ביייין ימו ביייי	36 70 90 10	TOTAL STREET STREET	u - 6 Pie 1	: CO	Constuber	Constitution	CCTTE & CONASUPO	Tranguit a minerand sobre suedas	Mercado púltir co		Trends institucionales	Distributes a repetual	AALLA	A ARVIS MIT.	Rasers	Contro de	אטטעיון שווי בישלפישוע	Bortes WP (\$A	British of the Control of the Contro	Distribution in the production	Distribuido y	Unidad básica de	€ .	2
Jerarquia urbana y nivel de servicio Regional Estatal Intermedio Medio	Casa	Couleders Cant		:	36 70 90 10	1000	U. C. Fred	: CO	Constuber	Controt	CCTTE & CONASUPO	a miningrosobre ruedas	وغايا ده	125	Tiendes inglaugionales	An Copeus	AALL	AAN 5 MIL.	Rasers	Contro de	אַטטל: מוּ בשלפונוים	Bortes IVP (SA	לניונים בייניים בייניים בייניים ליניים לינים ליניים ליניים ליניים לינים לינים לינים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים לי	Distribution in the production	Distribuido y	Voided bisses de	€ .	2
Jerarquía urbana y nivel de servicio . Regional Estatal . Intermedio . Rédio . Rédio .	Casa	Cultate is stand		:	36 70 90 10	TOTAL STREET STREET	U. C. Fred	: CO	Constuber	Constitution	CCTTE & CONASUPO	Tranguit a minerand sobre suedas	Mercado púltir co		Trendss institucionales	Distributes a repetual	AALLIA	A ARVIS MIT.	Rasers	Contro de	SOUP IT WITH THE STATE OF THE S	Bortes IVP (SA	לניונים בייניים בייניים בייניים ליניים לינים ליניים ליניים ליניים לינים לינים לינים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים לי	Distribution in the production	Distribuido y	Voided bisses de	€ .	2
Jerarquia urbana y nivel de servicio Regional Estatal Intermedio	Casa	Cultate is stand		:	36 70 90 10	TOTAL STREET STREET	U. C. Fred	: CO	Constuber	Constitution	CCTTE & CONASUPO	Tranguit a minerand sobre suedas	Mercado púltir co		Trends institucionales	Distributes a repetual	ВАНТО	A ARVIS MIT.	Rasers	Contro de	SOUP IT WITH THE STATE OF THE S	Bortes IVP (SA	לניונים בייניים בייניים בייניים ליניים לינים ליניים ליניים ליניים לינים לינים לינים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים ליניים לי	Distribution in the production	Distribuido y	Voided bisses de	€ .	2

Observaciones: 6 Integrable 6 Integrable en la Zona introductar & Incompatible

* (Viene de la hoja 9)

Calderas, oxígeno, etc.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL D.D.F.

AKI. 80	EDIFICACIONES	no. Mínimo de Cajones	MEDIDA DE CAJONES
	HOSPITALES CLÍNICAS CENTROS DE SALUD	1 por 30 m2 construidos	5.00 X 2.40 se podrá permitir el 50% p/cejones chicos
			4.20 X 2.20 estacionamiento en cordón 50% p/coches chicos 4.80 X 2.00

ART. 81

DIMENSIONES

TIPOLOGÍA	LOCAL	dimensiones	Libres	minimas
SALUD	caertos			
HOSPITAL	de cemes		0.70	
	individual	7.30 m2	2.70	2.40
	comunes		3.30	2.40
	consultorio	7.30 m2	2.10	2.30

ART. 82

AGUA POTABLE

HOSPITAL, CLÍNICAS DE SALUD	800 LTS / CAMA / DÍA		€	
	EXCUSADOS	LAYABOS	REGADERAS	
Sala de espera X cada 100 pers.	2	2		
100 . 200	. 3	2		
cada 100 adicionales	2	ŧ	· ·	
Cuartos, hasta 10 camas	1	1	1	
11 a 25	3	2	2	
cada 25 adicionales	. 1	1	1	
Empleados, hasta 25	2	2	'	
26 - 50	3	2		
51 - 75	4	2		
76 - 100	5	3		
cade 100 adicionales	3	2		

ART. 90

Escaleras - cubos cerrados - Salad - Ventiladas c/nivel - Yía pública, petio ilaminación, ventilación - no será menor al 10 % de la planta del cubo

Extracción de humo

A = hs / 200

A = área planta ducto extracción de humos m2

h = alters del edificio, mts. lineales

s = área planta del cubo escalera, m2

ART. 91

TIPO	LOCAL	NIVELES ILUMINACIÓN	
DE SALUD		EN LUXES	
CLÍNICA-HOSPITAL	Sala de espera	125	
	Consultorios y		
	Sala de curación	300	
	Sala encamados	75	

ART. 98

Ancho mínimo Acceso Principel

Anchara total X menos 1.25 veces la suma de las ancharas reglamenterias entre vestíbulo y sala.

ART. 99

PASILLOS, cumpliendo altura indicada

	Circulación Horizontal	dimensiones archo	alturas Míximas	
일당 () () [[[] [] [] [] [] [] [] [] [,	
SALUD F	Pesillos en cuertos		•	:
	seles de argencies		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	peraciones y		4,	·
and the contract of the contra	onsultorios	1.80 m	2.30 m	•

ART. 100

ESCALERAS O RAMPAS PEATONALES

Salud zona cuertos y consultorios - 1.80 m (ancho)

Escaleras máximo 15 peraltes entre descansos

Ancho descenso e le anchure reglamenteria Haella encho minimo de 25 cm.

Paralta 18 cm méximo, 10 cm mínimo y en escaleras de servicio 20 cm.

2 peraltes + 1 huella = 61 cm

Barandal por lo menos en un lado a una altura de 90 cm a partir de la nariz

del esculón impidiendo paso a los niños.

ART. 101

RAMPAS PEATONALES

Pandiente méxime del 10% con berendel

ART. 102

SALIDA DE EMERGENCIA

Puertas, circulación horizontal, escaleras, rampas que conducen a la vía pública, dimensiones normales, mecanismos que habrá por dentro con un simple empuja.

ART. 105

ELEYADORES

Más de 12 mts. del nivel de acceso Más de 4 niveles además de la planta baje

ART. 106

AUDITORIOS

Isóptica constante 12 cm, medida equivalente a diferentes niveles entre el ojo de una persona y la parta superior de la cabeza del espectador de la fila immoliata.

ART. 118

RESISTENCIA AL FUEGO

Resistencia del material al fuego directo, fiama o geses tóxicos.

Materiales incombustibles: Adobe, tabique, ledrillo, block de cemento
yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales.

ART. 119

Los elementos estructurales deberán protagerse con elementos o recubrimientos con resistencia al fuego.

ART. 120

Los elementos estructurales de madera deberán protegerse con aisientes o retardantes capaces de garantizar los tiempos mínimos resistentes al fuego.

ART. 121

Contar con extintores contra incendio adecuados al tipo de incendio, colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos a una distancia no mayor de 30 mts.

ART. 122

Les edificaciones de riesgo mayor deberán disponer, además de lo requerido para les de riesgo menor e que se refiere el ert. enterior, de les siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas:

- a) Tanques o cisterna para almacen de agua, 5 lts/m2 construidos. Mínimo 20,000 lts.
- b) Dos bombas automáticas autocebantes, una eléctrica y otra mecánica con succiones independientes.
- e) Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendio.
- d) En cede piso, gebinetes con selides contre incendio.
- e) Las mangueres deberán ser de 38 mm de diámetro de material sintético.

ART. 126

Elevadores públicos Letroros visibles con leyenda, en caso de siniestro use escaleres.

Cabo de escaleras Latrero, esta puerta permanecerá cerrada.

ART. 127

Los ductos ratorno de aire acondicionado estarán protegidos por plafones y cierre automático bajo la acción de temperatura superior a 60°C.

ART. 128

Los tiros y tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura se prolongarán para arriba de las ezoteas sus compuertas o buzones evitarán paso del fuego o de humo de un piso a otro, construido con material a prueba de fuego.

ART. 174

CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES

GRUPO A:

Guya falla estructural podría causar perdidas no. de vidas, económicas, culturales o a raíz de una emergencia urbana. Hospitales, escuelas, estadios, templos, etc. que puedan alojar a máz de 200 persones.

ART. 176

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

De una construcción, deberá permitir la estructura eficiente para resistir las acciones que pueda afectar la estructura (efectos sísmicos)

ART. 185

Tomar en enenta cargas muertas, cargas vivas, para el sismo y viento.

PLANTEAMIENTO PREVIO AL PROYECTO

CONCEPTO DEL TEMA

ANALOGÍA DE MODELOS

ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMETRÍA

METODOLOGÍA DEL DISEÑO

Concepto del tema

Consulta de Especialidades y Hospitalización

Paciente ambulatorios que requieran atención directa del médico especialista.

Pacientes que requieran tratamiento interno y vigilancia médica en su recuperación y que no requieran de racursos sofisticades. Urgencias las 24 hrs. (HGZ, HGS Y HGR).

Hospital de especialidades es la unidad médica platención de pacientes en algunas ramas de la medicina. En este caso Gineco-Obstetricia, apoyado con, oftalmología, otorrinolaringología, medicina interna, ciragía, odontología y pediatría.


Clínica-hospital de ginecología, donde se atiende a la mujer en todes sus enfermedades.


Clínica-hospital de obstetricia, estudia a la majer desde la concepción hasta el alambramiento.


ANALOGÍA DE MODELOS


Visite algunes hespitales para peder comprender el funcionamiento y poder elaborar el proyecto...


Consulte libros secendo plantes y fachades para generar un nuevo hospital que diera solución a las necesidades de equipamiento del municipio de Cuantitlán México.





















ESTA TESIS NO DEBE Salir & la bibliotega





ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMETRÍA




Fig. 2-13. Sistema corporal de entaces. Adaptación del diagrama del sistema de entaces, Anthropometric Source Book, vol. 1.





Fig. 1-7. Dimensiones humanas de mayor uso para el diseñador de espacios interiores.

9.3 COMUNICACION VISUAL PARA GRUPOS


A menos que se controle el paso a los bancos corridos, la falta de apoyabrazos hace que la tolerancia entre asientos que presenta el dibujo superior se convierta en algo teórico. Bajo el supuesto de que haya medios para definir las plazas, la máxima anchura de cuerpo será la base de incremento para el ancho de asiento. Los datos relativos a los usuarios de mayor tamaño del 95 percentil, dan 57,9 cm (22,8 pulgadas), dimensión tomada en individuos desnudos. En el dibujo superior se ofrecen tres tolerancias posibles entre asientos: de 61 a 66 cm (24 a 26 pulgadas); 71,1 cm (28 pulgadas) y un mínimo de 55,9 cm (22 pulgadas).


Serà imposible eludir el contacto corporal si pensamos que es necesario sumar una tolerancia, en concepto de vestimenta y de movimiento del cuerpo, a la unidad de incremento de 57,9 cm, lo que pone de manifiesto lo insuficiente del mínimo de 55,9 cm. Si los planteamientos económicos lo permiten, se recomienda la separación de 71,1 cm. El dibujo inferior expone varias posibilidades de separación entre bancos corridos, de las que todas son válidas de acuerdo con el nivel de confort deseado, la naturaleza y frecuencia de movimientos del cuerpo.

pulg.	cm
A 34-38	86,4-96,5
B 34-35	86,4-91,4
C 42-48	106,7-121,9
D 12-16	30,5-40,6
E 22 F 12-14	55,9
	30,5-35,6
G 20-26	50,8-66,0
H 20	50,8
1 2	5,8
J 42	106,7
K 22 min.	55,9 min.
L 24-26	61,0-66,0
M 28	71,1
N 14-18	35.6-45.7



HOLGURAS BÁSICAS PARA BANCOS





Nevertage opportunity of the state of the state opportunity of the state opportunity oppor

PÚLPITO O TARIMA ELEVADA

9.3 COMUNICACIÓN VISUAL PARA GRUPOS


Cuando la audiencia escucha conferencias, charlas o sermones, el atril, púlpito o tribuna, junto con el orador, constituyen un elemento activo a considerar. A este último hay que agregar do el material escrito que emplea a lo largo de su comunicación. El dibujo s aperior presenta algunas dimensiones básicas y destaca consideracioes visuales y antropométricas en juego. La superficie donde el orador iposita su material debe formar con la horizontal un ángulo de 30º para c le aquel tenga una perfecta visión cia lo escrito. La altura de codo servirá: chra fijar antropométricamente la que convenga dar a la parte superior de la superficie del atril, no desdeñando el peligra de que este elemento liegue a obstaculizar la visión del orador y de la audiencia.

Es extremadamente importante la visibilidad que tengan los espectadores de la primera fila. El cibujo inferior muestra un ejemplo de atril elevado que, como se comentaba al tratar de las plataformas, estará provisto de elementos de seguridad.


	pulg.	ст
Ā	42-66	106,7-167,6
В	48-66	121,9-167,6
\overline{c}	24-42	61,0-106,7
<u>D</u>	18-24	45,7-61,0
E	.12-18	30,5-45.7
=	24-30	61.0-76.2
G	45-50	114,3-127,0
H	4-8	10,2-20,3
	36-39	91,4-99,1
J	7-10	17.8-25,4
K	60-90	152,4-228.6
	22- 2 8	55,9-71,1
.Λ.	36-48	91,4-121,9
N	29-32	73,7-81,3
BODWILLIAK LINE OF	-11-14	27,9-35,6
5	6-7	15,2-17,8

9.3 COMUNICACIÓN VISUAL PARA GRUPOS

El diseño de espacios para actividades visuales en grupo exige ciertos conocimientos de la antropometria de los espectadores altos y bajos, de pie y sentados, y de las implicaciones que todo ello contleva. El dibujo superior muestra las medidas básicas corporales del 5° y 95° percentil de espectadores en pie, que son tales que la persona más alta obstaculiza la visión de la más baja. Aplicando los vatores de estos mismos percentiles a espectadores sentados, vemos que la linea visual del más bajo salva el punto medio del hombro del más alto. Ya hemos dicho que la diferencia en altura de ojo entre las personas de menor y mayor tamaño en posición sedenie es aproximadamente la mitad que cuando están de pie. La distancia mínima entre la pantalla y la primera fila de asientos se calcula trazando una visual desde la parte superior de ta imagen que se provecta hasta el observador sentado en uno de aquellos según un ángulo no interior a 30°. ni que sobrepase los 33º, tal como se indica en el dibujo inferior.




ANTROPOMETRÍA COMPARATIVA/OBSERVADORES SENTADOS Y DE PIE




59.0 149,9 56.3 143.0 57.8 146.8 68.6 174,2 72.8 184,9 28.1 71.4 75,2 29.6 27.3 69,3 93 23 6 33.9 86,1 36.6 93,0


ASIENTOS EN ESCALA ALTERNADA



ASIENTO ESCALONADO/VISIÓN DE UNA FILA



ASIENTO ESCALONADO / VISIÓN DE DOS FILAS



9.3 COMUNICACIÓN VISUAL PARA GRUPOS


Se logra la máxima visibilidad para el mayor número de espectadores elevando progresivamente las alturas de dio desde la primera hasta la última fila de manera que las visuales de éstos pasen por encima de los que tengan delante. El dato antropométrico en que se basa el cálculo del escritonamiento o pendiente a dar al suelo es, la medida del ectocantus, distancia que va desde el punto superior de la cornea hasta la coronación de : i cabeza. Los datos del 95º percentif le asignan una altura de 12,7 cm (5 : : : : gadas) que, asimismo, establece la attura-del escalonamiento o pendiente mencionados. El dibujo superior ilustra el método de "visión de una fila" para determinar el incremento en altura de ojo que suministre una vision directa al espectador, al pasar las lineas visuales por encima de los que tiene delante. El dibujo central hace otro tanto con el método de "visión de dos filas", que evita que las cabezas de los espectadores sentados dos filas más adelante lleguen a bloquear la visión. Este método tiene la ventaja de reducir la inclinación del suelo o el número de escatones. El dibujo inferior demuestra que se conquista una perfecta visibilidad haciendo asientos más anchos y optando por una distribución escalonada, lo que permite que las visuales pasen entre las cabezas de los espectadores que ocupan asientos delanteros. Con referencia a la prolundidad de las filas, si bien la medida mas usual es de 81,3 cm (32 pulgadas), es preferible la de 101,6 cm (40 pulgadas).

	pulg.	cm
Α	40	101,6
3	5	12,7
	20-26	50,8-66,0
)	27-30	68,6-76,2
= -	34-42	86 4-106.7


ASEOS PÚBLICOS

de ruedas.

Los lavabos, al igual que los urinarios, también suelen estar demasiado cerca unos de otros. El resultado es una economia de espacio y respeto a la norma en cuanto al número de elementos, pero no la comodidad del usuario. Ya Indicamos que la anchura máxima de un cuerpo vestido es de 66 cm (26 pulgadas), dimensión que supera de principio la de los lavabos que se emplean ordinariamente en los aseos públicos y que se ve incrementada por los movimientos que se hacen al hacer uso de estos servicios. El contacto corporal con el usuario vecino se hará inevitable, si no se proporciona el espacio suficiente, por lo cual se sugiere una separación de 81,3 cm (32 pulgadas). Frente al conjunto de elementos se creará una zona de actividad de 45,7 cm (18 pulgadas) y otra de circulación, con una dimensión minima de 137,2 cm (54 pulgadas), apta para el paso pestonal y de personas: en silla de ruedas. El dibujo inferior ofrece las alturas y holguras necesarias para que los lavabos sean accesibles a imposibilitados físicos en silla.



- P	dg. cm
	
	2 106,7
	25 63,5
	12 81,3
D 1	8 45,7
	4 137,2
Friedlings 7	2 182,9
G 30	min. 76,2 min.
H	121,9
18	max. 45,7 max.
J	91.4
K	19 48,3
L 30	min. 76.2 min.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	max. 86,4 max.
	max. 101.6 max.




8.3 ASEOS PUBLICOS

Ġ.


Los unnarios se presentan en unidades que pueden colocarse en bateria con una separación interejes de 53,3 cm (21 pulgadas), distancia que, en opinion de los autores, no se acopla a la mayoría de los usuarios. La anchura máxima de cuerpo vestido es de 66 cm (26 pulgadas), incrementada por las posturas y movimientos que se hacen al miccionar y por el espacio que ocupa la ropa parcialmente abierta. Dada la realidad antropométrica y atandiando al espacio personal, perece más justo fijar esta separación en 81,3 cm (32 pulgadas). La división entre elementos debe prolongarse de 20,3 a 25,4 cm (8 a 10 pulgadas) de la cara frontal del urinario, con una zona de actividad delante de la instalación de 45,7 cm (18 pulgadas). La circulación, incluso en silla de ruedas, se asegura con una zona de 137,2 cm (54 pulgadas). Los urinarios para las personas en silla de ruedas deben tener un acceso de 91,4 cm (36 pulgadas) de anchura; si se trala de WC, el acceso frontal para estos mismos individuos exige un ámbito de 106,7x182,9 cm (42x72 pulgadas). Frente a estas instalaciones es imprescindible contar con una zona de

holgura para sillas de ruedas.


. <u> </u>	
puig.	CM
A 32	81,3
	137.2
B 54 C 18	45,7
D 8-10	20.3-25.4
F 14 min.	35,6 min.
D 8-10 E 14 min. F 36 min. G 42 H 25	91,4 min.
G 42	106,7
H 25	63,5
1 19	48,3
J 17 max.	43,2 max.
K 12 mm.	30,5 min.
L 14 max.	35,6 max.
M 48	121,9
N 18 min.	45,7 min.
0 12	30,5
0 12 P 42 min.	106,7 min.
Q 1.5 min.	3,8 min.
R 72 min.	182.9 min.




DISTRIBUCIÓN DE URINARIOS



DISTRIB. DE URINARIO/USUARIO EN SILLA DE RUEDAS



COMPAT. DEL INODORO/ACCESO CON TRANSF. FRONTAL




sille o azidero y la otra en la sille; seguidamente se inicia la transferencia


CEI usuario se levanta, si

desiza y gira fianta nitu sobre el W.C.

COMPARTIMENTO DEL INODORO/ACCESO DE TRANSFERENCIA LATERAL



TÉCNICA DE ACCESO CON TRANSFERENCIA LATERAL



INODORO

8.3 ASEOS PÚBLICOS

Para los usuarios de silla de ruedas, más cómodo que el acceso a los servicios con transbordo frontal, comentado en la página anterior, es el que posibilità el transbordo lateral, que implica un ambito mínimo de 167,6x182,9 cm (66x72 pulgadas), tal como se ve en el dibujo superior. Para apreciar los problemas con que se enfrentan estas personas al utilizar estos servicios, nada mejor que conocer el proceso que se ven obligados a seguir. El dibujo central desglosa este proceso en cuatro movimientos básicos. Si bien la técnica varia con cada usuario. las fases se atienen sustancialmente e las representadas graficamente. El cibujo Inferior muestra las alturas y holguras fundamentales a considerar en un WC convencional, advirtiendo que las diferencias en las primeras son respuesta a las necesidades de niños y personas de edad.

_	pulg.	ст
Ā	72 min.	182,9 min.
A B C D W IL G H	92	81.3
<u>C</u>	66.min.	167,6 min.
D	18 min.	45,7 min.
E	18	45,7
F_	1.5 min.	3,8 min.
G	36	91,4
H	54·min.	137,2 min.
i	58	147,3
J	12	30,5
J K	30 max.	76,2 max.
L	_ 10	25,4
M	14-15	35,6-38,1




:		
_	pulg.	ст
ABODWILGH.	72 min.	182,9 min.
B	92	81.3
C_	66.min.	167,6 min.
D	18 min.	45,7 min.
E	18	45,7
F	1.5 min.	3,8 min.
G	36	9:,4
H_	54·min.	137,2 min.
i	58	147,3
J	12	30,5
K	30 max.	76,2 max.
J K L	10	25,4
1.8	10 15	25 6 - 39 1

Los sistemas de circulación vertical han de dar respuesta a las necesidades de toda la población y especialmente a quienes van en silla de ruedas. En vestibulos y pasillos de botones de llamada deben situarse a 137,2 centimetros (54 pulgadas) del suelo. Los controles de emergencia, y más concretamente el botón inferior, deben estar a no más de 76,2 cm (30 pulgadas) y el superior a un máximo de 121,9 cm (48 puigadas) a partir del suelo. Los botones de emergencia se agruparan en la parte inferior del panel. El disco de teléfono estará a un máximo de 121,9 cm (48 pulgadas) del suelo. La altura del pasamanos se situara entre 81,3 y 86,4 cm (32 y 34 pulgadas) respecto al suelo.


La rampa es el medio más idóneo para que las personas incapacitadas accedan comodamente a los edifi-. cios. Casi todas las normas se inclinan por una pendiente máxima de una unidad de altura por cada doce de longitud, con un recorrido máximo de 9 m (30 pies) sin descansillo. A este se le asigna una dimensión de 106,7 cm (42 pulgadas) y una ubicación en todos los cambios de dirección de la. rampa, en las entradas y salidas. Los planes horizontales donde haya puertas tendrán una holgura de 106,7 cm (42 pulgadas) para permitir el giro de las mismas, salvo en el caso de que no invadan la rampa, donde esta medida puede reducirse a 61 cm (24 pulgadas) a partir del lado del picaporte.

7

C




ASCENSORES/VESTIBULO



ASCENSORES/RELLANO DE ESCALERA

٠					
1		pulg.		CIT	
	A	18		45,	
1	8 ∵ ⊀	18 min.	1.545	121,9	nin.
•	C 5	4 max.	100	137,2 r	nax.
Ī	Dissiy4	30	1000	76;	2.79-1.5
ী	Esta 4	12 min.		106.7	THIS.
1	F : 7	2 min.	<u> Al</u> ukana	182,9	min.
i	G 😽	12-18	wys.	30.5-	15,7
1	H . 45. 4	18-20	9890A	45,7-	50.8
1	0.0454	33-34	100	83,8-1	36,4



RAMPA DE ACCESO


ESPACIOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL


En el dibujo superior vemos la sección de una escalera mecánica a la que se da una anchura de 121,9 cm (48 pulgadas), quedando de manifiesto que esta dimensión no es la adecuada para acomodar, en la misma huella, a dos personas de gran tamano. Por otra parte, la anchura en la sección superior de la escalera es de 101,6 cm (40 pulgadas), insuficiente al afectar a la estabilidad del usuario. El movimiento de la escalera mecánica, el contacto corporal y la falta de equilibrio, considerados como un todo, suponen un riesgo evidente para ta seguridad del individuo. Procede añadir a lo antedicho que no es frecuente que dos personas coincidan en el mismo escalon.


Los autores se reafirman en que la anchura estandar de 117,7 cm (44 pulgadas), basada en dos incrementos de 55,9 cm (22 pulgadas), nunca acomodará a las personas de tamaño corporal más grande. El razonamiento en contra de este incremento se expone en el texto que corresponde al primer dibujo del parrafo 8.1.


La holgura del pasamanos acomodará el grueso de mano mayor y sus dimensiones serán consecuencia del diametro interior de asimiento que corresponde al usuario de menor tamano. Sumando a los datos del dibujo el grueso de los guantes, se demuestra que una holgura de pasamanos de 5,1 (2 pulgadas) y un diametro de 3,8 cm (1.5 pulgadas) acomodarán a la mayoría de la población.


pulg.	Cm .
A 48	121,9
B 25.8	65,5
C 7.1	18,0
D 12.9 E 40 F 68	32,8
E 40	101.6
F 68	172,7
G 44	111,8
H 42	10,7
4.9	12,4
J 2 min.	5,1 min.
K 1.5	3,8
L 3.5 max.	8,9 max.
M 30-34	76,2-86,4
N 1.5 min.	3,8 min.












ESCALERAS



DETAILE DE LA RELACIÓN HUELLA-CONTRAHUELLA/ PROPORCIONES RECOMENDADAS POR LOS AUTORES CUANDO LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES

DETALLE DE LA RELACIÓN HUELLA-CONTRAHUELLA

2 ESPACIOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL

El dibujo superior muestra algunos de los datos básicos y da una visión de las zonas que intervienen en este problema. A pesar de que la escalera es algo tan antiguo como la propia arquitectura, no está de más repetir que son pocos los trabajos de investigación que ha merecido y que muchos de los requisitos vigentes son puras reglas empiricas que datan del siglo XVII. En este tema, la relacion huella/contrahuella es realmente importante.

El dibujo inferior pone de manifiesto la relación, longitud planta del pie y profundidad de huella. El 95 % de los usuarlos que calcen gruesas botas de invierno tienen una longitud de planta de 22,9 cm (9 pulgadas) o menor. La huella que normalmente se aplica tiene 24.1 cm (9.5 pulgadas), aunque sólo el 5% de los usuarios tengan apoyo suficiente y de estos, el de mayor longitud de pie, tenga que soportar la incomodidad de que 12,7 cm (5 pulgadas) queden sin superficie de 200yo. Obviamente, el problema se agrava cuando entre los usuarios hay ersonas de edad e imposibilitadas isicas.


	pulg.	cm	_
7	30-34	76,2-86,4	٦
Ē:	. 84 min.	213,4 min.	٦
Ī	14.3	35.3	-
5	12.9	32,8	7
Ε	0.3	0,6	
F	0.3 9.1 9.5 3.7 5 0.5 0.1 1.3 3.9 5.3 7.5 11.4 2 3.4 6.7	0,6 23,1 24,1 9,3 12,7 1,3 0,3 3,2 9,9 13,5	
G	9.5	24.1	
H	. 3.7	9,3	
1	5	12,7	
J	0.5	1,3	_
ĸ	2 0.1	0,3	
L	1.3	3,2	
M	. 3.9	9,9	_
N	5.3	13,5	
ō	. 7.5	19,1	
P	- 11.4	29,0	
Q	: 2	29,0 5,1 8,6 17.0	
R	3.4	8.6	
S	: 6.7	17.0	_
T	0.5-1	1,3-2,5	
<u>U</u>	11,8	29,8	
	1.6-2.1	4,1-5,3	
W	3-3.5	7.6-8.9	_
X	6.8	17.1	

8 - ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL


El proposito del dibujo superior es dar idea de la relación física entre la dimensión humana y la anchura de pasillo, en función de la que éste admita. La hilera de tres personas de frente se basa en los datos de máxima anchura de cuerpo vestido del 95º percentil, mientras que la de cuatro personas, también de frente, lo es respecto a los de 5º percentil. La anchura de pasillo se establece arbitrariamente en 243,8 cm (96 pulgadas). El dibujo no debe tomarse como pauta, la probabilidad estadística de tener una formación de tamaños del cuerpo, como la que se representa en el mismo, en un momento determinado, es sumamente remota, a no ser que el espacio esté desde un principio destinado a una población específica de tamaño corporal más o menos grande. Además, subreyamos que los 61 cm (24 pulgadas) de anchura de carril con holgura de 4,1 cm (1,6 pulgadas) no es, en modo alguno, una norma.


El dibujo inferior pasa revista a las densidades relativas posibles en una cola de personas de 308,4 cm (120 pulgadas). La linea A presenta el caso extremo con el mayor número de personas, sin atender at confort ni al contacto corporal. La adición de una tolerancia por vestimenta a la máxima anchura del cuerpo se traduce en una aproximación entre individuos, con violación de todo criterio de comodidad y especio personal. Los casos By C muestran el número de personas que se podrían alinear respetando una densidad de 0,28 y 0,65 m³/persona (3 y 7 pulg'/persona), respec-

pulg	cm `
The state of the s	
A 4.5	11.4
B 32	81,3
C1.6	4,1
D 24	61,0
E 96	243,8
F 30	76,2
G 36	91.4
H 120	304,8




ACOMODACIÓN DE USUARIOS DE PEQUEÑO Y GRAN TAMAÑO, CON DESPLAZAMIENTO FRONTAL EN UN PASILLO DE 243,8 cm (96 pulgades) DE ANCHURA





"COLAS"/DENSIDADES COMPARATIVAS INCLUYENDO PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS



CIRCULACIÓN PARCIAL EN 2 VÍAS

CIRCULACIÓN TOTAL EN 2 VÍAS

CIRCULACION EN SILLA DE RUEDAS/PASILLOS Y PASOS

ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL

El dibujo superior es una continuación del inmediato anterior, pero introduciendo la variación de una persona en silla de ruedas. El dibujo inferior indica las holguras aplicables al ancho de pasillo para acomodarlo a la circulación en silla de ruedas; el paso de dos sillas de ruedas, una junto a otra, requiere una anchura de 152,4 cm (60 pulgadas), mientras que para una sola bastan 91,4 cm (36 pulgadas). Un pasillo de 137.2 cm (54 pulgadas) permite la circulación de personasy que adelanten a imposibilitados físicos en silla de ruedas. Cuando los pasillos son largos, lo ideal seria habilitar zonas de descanso en forma de desahogos laterales; salas o áreas de recepción podrían ser sustitutos eficaces, de estar inteligentemente situadas. La distancia entre zonas de descanso podría ser de 30,5 m (100 pies). En todos estos espacios hay que ubicar áreas de giro para silla de ruedas. Un giro completo puede hacerse en una circunferencia de 152,4 cm (60 pulgadas) de diametro.

	pulg.	cm
A	30	76,2
3	24	61,0
	· 36	91,4
	120	304,8
)	54	137,2
=	60	152,4


8.1 ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL

Una persona con muletas; como indica el dibujo superior, necesita para trasladarse o pasar a otra en silla de ruedas, una holgura de 1,52,4 cm (60 pulgadas). Una persona, para no estorbar al paso o circulación de una silla de ruedas, requiere una holqura de 106,7 cm (42 pulgadas). Los dos dibujos restantes estudian las exigencias dimensionales de quien va en silla de ruedas para maniobrar en un espacio con dos puertas. Uno de los dibujos estudia este caso cuando las dos puertas están enfrentadas, el otro cuando están en paramentos perpendiculares. Para trasponer la primera puerta, la silla de ruedas necesita una holgura de 213,4 cm (84 pulgadas). sin interferir el giro de cierre. Visto que la longitud de estas sillas es de 106,7 cm (42 pulgadas) los 213,4 cm comprenden una puerta de 91,4 cm (36 pulgadas) y una holgura adicional de 15,2 cm (6 pulgadas) a repartir. A cada lado de la puerta se establece una holgura de 30,5 cm (12 pulgadas), que faculta la maniobra de la silla de ruedas, en su aproximación a la puerta, y que otra persona la abra y deje paso expedito dando un paso atras, punto especialmente importante cuando la puerta se abate hacia adentro. Cuando las puertas están en planos perpendiculares, lo esencial es dimensionar para que no se produzcan interierencias de una sobre

-	•	ulg.		Cm	
		60		152,4	
В		42	1946	106,7	100
$\overline{\mathbf{c}}$	12	min.	30	0,5 mii	۸.
D E	de de	32	450.5Kg.0	81,3	W.Jan
E	_56	min.	9-15-16 -14	2,2 m	n.
F	1912	25	1986, 1986	63,5	2 3 7 4
G	14.76	64		213,4	
H	36	mm.	9	1,4 mi	n.









CIRC. TOTAL EN 2 VIAS

CIRCULACIÓN EN SILLA DE RUEDAS/PASILLOS Y PASOS



CIRCULACIÓN EN SILLA DE RUEDAS/PUERTAS ALINEADAS




CIRCULACIÓN EN SILLA RUEDAS/PUERTAS EN PARAMENTOS PERP.


6.3 ESPACIOS CONTRACTOR

e de la companya de l

La holgura que se necesita para acomodar a una persona en silla de ruedas frente a la puerta de una habitación de hospital es el tema de estudio del dibujo superior. El usuario de esta clase de silla necesita situarse correctamente frente a la puerta, abrirla y trasponeria, actividades que, para deserrollarse, requieren una superficie de 152,0×152,4 cm (60 × 60 pulgadas). Aunque estas mismas maniobras se pueden realizar en un espaclo de 121,9 × 121,9 cm (48 × 48 pulgadas), este es tan reducido que debe tenerse como mínimo para esta función. Las puertas y aberturas de un hospital tienen una anchura que permite el paso de camas y equipo relativamente ancho, pudiéndose suponer que otro tanto será para las sillas de ruedas.



PUERTA DE ACCESO AL DORMITORIO



 pulg.
 cm

 A
 60
 152.4

 B
 46-48
 116.8-121.9


 C
 87
 221.0

 D
 39
 99.1


PUERTA DE ACCESO AL DORMITORIO

ESPACIOS HOSPITALARIOS


El dibujo superior se basa en una habitación doble de 4, 57 m (15 pies) de anchura total, medida que, aunque no es la mejor, si es la que solemos encontrar en espacios hospitalarios, de modo que sólo a un lado de la misma es posible habilitar una zona adecuada de circulación/actividad. Llamamos la atención ante el hecho de que a la derecha del dibuio hay dos personas sentadas que invaden el espacio correspondiente a la cama contiqua. Tal como indica el dibujo de la pagina siguiente, es preferible una anchura mínima de 5 m (16,5 ples) y así suministrar, a ambos lados de la cama, unas zonas de circulación/actividad independientes. El dibujo inferior analiza la holgura necesaria para que circule una persona en silla de ruedas que, utilizando la rueda derecha como eje de giro, puede dar la vuelta en 137,2 cm (54 pulgadas).




DORMITORIO DE PACIENTE



DORMITORIO DE PACIENTE/ESPACIO DE MANIOBRA PARA SILLA DE RUEDAS



ESPACIO PERSONAL/DORMITORIO DOBLE O CUADRUPLE



LAVABO DEL DORMITORIO

5.3 ESPACIOS HOSPITALARIOS

En el dibujo superior se hace un estudio de la zona personal que rodea a una cama en habitaciones de dos o cuatro plazas. La anchura de 241,5 cm (99 pulgadas) da cabida a una zona de circulación/actividad de 76,2 cm (30-pulgadas). No obstante, la anchura minima se fija en 243,8 cm (95 sulgadas), a pesar del inconveniente que supone la aparición de un espacio de pocos centímetros que se comparte con la zona personal de la cama contigua.

El dibujo inferior ilustra la relacion entre el usuario de una silia de ruedas y un lavabo de hospital. Bajo el borde inferior de este elemento habra espacio bastante para que la silla se pueda deslizar parcialmente; los mandos de funcionamiento estarán dentro dei alcance relativo a la punta de los dedos. A este respecto se han tenido en cuenta los datos antropométricos del 5º percentil: si los mandos están al alcance de las personas de menor tamaño corporal, es obvio que lo estaran también de quienes mayor lo tengan. Más extensa información acerca de la interfase usuario de silla de ruedas-lavabo se haliara en el apartado 8.3 Aseos Públicos.

	∱ pulg.	cm
	17-18	43,2-45,7
3	. 18	45,7
\overline{c}	-5-6	12,7-15,2
D	20	50,8
Ξ	28.5-30	72,4-76,2
7	39	99,1
G	96-99	243,8-251.5
H	48-66	121,9-167,6
I	- 87	221,0
J	48	121,9
<u>K</u>	18 max.	45,7 max.
	40 max.	101,6 max.
M	34 max.	86,4 max.
ABCDUREGHILJKLMNO	30 min.	76,2 min.
C	: 36	91,4

76.2 min 30 min 39 99.1 21 53,3 90 228,6 137.2 87 221.0

140

pulg.


355.6


137.2 min

6.3 ESPACIOS HOSPITALARIOS


El dibujo superior es una visión en planta de un módulo de enfermeras tradicional, con las necesarias holguras para acomodar aquellas dimensiones humanas que intervengan. Se observará que entre la superficie de trabajo o escritorio y el mostrador posterior se deja una holgura mínima de 91,4 cm (36 pulgadas), de manera que una segunda persona no encuentre obstáculo para acceder a este, mientras trabaja la enfermera de servicio en el módulo. Esta tiene a su alcance los archivos mediante el simple giro de su silla.

El dibujo inferior es una sección del modulo que comentamos. Antropometricamente son evidentes varias consideraciones. El plano posterior del mostrador debe ser ligeramente Inclinado. Mejorará la visibilidad cuanto más perpendiculares al plano sean las líneas de visión. La altura del mostrador será confortable para el público y no interlerirá la visión de la enfermera; lo primero se soluciona estableciendola entre 5 y 7,6 cm (2 y 3 pulgadas) por debajo del codo, lo segundo atendiendo a la altura de ojo.






MÓDULO DE ENFERMERAS



CUBÍCULO CON CAMA DE PACIENTE Y CORTINAS DIVISORIAS



CUBICULO CON CAMA DE PACIENTE Y CORTINAS DIVISORIAS

6.3 ESPACIOS HOSPITALARIOS

El dibujo superior presenta las holguras que se recomienda dar alrededor de una cama de hospital. Un espacio libre de 76,2 cm (30 pulgadas) permitirá la circulación perimetral al lecho y sentarse a las visitas. Esta misma holgura es suficiente también para instalar una unidad medica mural y una mesilla de noche respectivamente a uno y otro lado de la cama.

El dibujo inferior es un análisis en alando de este mismo cubículo. La principal dimension humana que se acomoda es la maxima anchura de cuarpo a fin de dar la holgura apropiada entre el borde de la cama y la cortina divisoria. Dado que el 95 % de la población observada tiene una anchera corporal máxima de 57,9 cm (22,8 pulgadas) o menor, se entiende que la holgura correcta es de 76,2 cm (30 pulgadas). La altura de la cortina vier:e determinada por la de ojo o estatura de la persona más alta, con la finalidad de garantizar una privacidad absoluta.

	•	
	, pulg.	cm
A	: 87	221.0
В	96	243,8
A B C D	30 min.	76.2 min.
D_	39	99,1
E F	99 min.	251,5 min.
F	· 2-3	5,1-7,6_
G H	15	38,1
Н	54 min.	137,2 min.
	-	

pula.

15-18

3-3.5

18

36 min.

21-21.5

56 min.

42-43

30

CITE

38,1-45,7

7,6-8,9

45,7

91,4 min. 50,8

53,3-54,6 142,2 min.


106,7-109,2 38,1-45,7

6.2 ESPACIOS PARA TRATAMIENTO S ODONTOLÓGICO


El revelado de radiografías dentales ha evolucionado desde los procedimientos tradicionales manuales a los sistemas automáticos, representados ambos en los dibujos de la mitad superior de esta página. Lógicamente, la dimensión fundamental es la altura de la tina de revelado manual y de la superficie de trabajo donde se instala el equipo automático; en el primer caso se recomiendan de 88,9 a 91,4 cm (35 a 36 pulgadas) y en él segundo, se mantendrá también esta dimensión, a no ser que el modelo inste a lo contrario. En una y otra oportunidad la zona de trabajo del usuario de pie es la misma, al depender exclusivamente de la maxima profundidad de cuerpo, 45,7 cm (18 puigadas).

El dibujo inferior muestra alternativas de métodos para ver las radiografías, según lo hagan una, dos o varias personas simultaneamente. La altura de la superficie donde se instala el visor tendrá entre 73,7 y 78,7 cm (29 y 31 pulgadas), sin olvidar los condicionantes que aparecen cuando el observador va en silla deruedas. Si el visor de radiografías estuviera instalado contra la pared con objeto de servir a grupos de personas, la consideración antropométrica a analizar sería la altura de ojo en posición de sedenté.

The state of the s	the state of the s
pulg.	Cm ·
52-56	132,1-142,2
3 52-60	132,1-152,4
34-38	86,4-96,5
) 18	45,7
E22-24	55,9-61,0
12-18	30,5-45,7
G 24-28	61,0-71,1
H 48 min.	121,9 min.
35-36	88,9-91,4
J 84-100	213,-254,0
(18-22	45,7-55,9
36-48	91,4-121,9
VI 30 V 10-12	76,2
	25,4-30,5
	20,3-25.4
	45,7-61,0
29-31 R 16-24	73,7-78,7
5 30	40,6-61.0
	76,2




CUARTO OSCURO Y EQUIPO DE REVELADO AUTOMÁTICO



OBSERVACIÓN DE RADIOGRAFIAS


6.2 ESPACIOS PARA TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO

Los rápidos avances técnicos que han experimentado el diseño y fabricación de equipo dental han dado lugar a espacios de gran compacidad y eficiencia. Frecuentemente este hecho ha llevado a reinterpretar las consideraciones antropométricas, con vistas a conquistar una interfase más intensa entre dentista, ayudante y equipo. En el dibujo superior se agrupan las consideraciones antropométricas y dimensionales básicas de probada utilidad para el diseñador en la elaboración de las hipótesis iniciales de trabajo. En ambos dibujos la holgura entre la silla del dentista y el mueble de trabajo, que denominaremos «zona de trabajo del dentista», funda su importancia en función de hacer que sea optima la eficiencia tiempo/movimiento. Dicha holgura oscila de 45,7 a 61 cm (18 a 24 pulgadas), si bien se prescinde de los requisitos de la zona de circulación. La mayoría de los dentistas tienen preferencias muy definidas sobre tipos, modos de entrega y devolución del instrumental. En lo que al diseñador concierne, la evolución tecnológica del equipo dental le obliga a investigar os últimos adelantos conquistados.




ESPACIO DE TRATAMIENTO

pulg.	ОП	\Box
104-118	264,2-299,7	\exists
18-22	45,7~55,9	\neg
18-24	45,7-61,0	\neg
68-72	172,7-182,9	
66-84	167,6-213,4	司
20-26	50,8-66,0	7
36-46	91,4~116,8	7
16-18	40,6-45,7	一.
2-4	5,1-10,2	\neg
74-86	188,0-218,4	1
10-12	25,4-30,5	
8-10	20,3-25,4	\Box
36 min.	91,4 min.	\neg
56-70	142.2-177.8	-
28-30	71,1-76.2	.
12-16	30.5-40.6	ᆿ
16-24	40.6-61.0	



Boolean Control of Con

ESPACIO DE TRATAMIENTO/CDNSIDERACIONES VERTICALES



6.2 ESPACIOS PARA TRATAMIENTO ODONTOLOGICO

El equipo dental y los sistemas de entrega de instrumental son un ejemplo claro de la idea de adaptación, perfectamente aplicable a otros sistemas interiores. En los espacios que estamos estudiando, la absoluta adaptación del sillón del paciente, si-Ila del dentista y equipo instrumental móvil, no hacen sino reforzar las necesidades antropométricas primarias. En muchas ocasiones el dentista preferira atender a un paciente de pie, situación en que la atención a las hotguras verticales del mobiliario, incluidos los armarios de pared, cobra especial significación. Proporcionar facil acceso a todo elemento que participe activamente en los cuidados al paciente es otra de las prioridades más relevantes. El taboratorio dental. representado en el dibujo inferior es uno de los entornos básicos de trabalo que es preciso agregar a una zona de trabajo odontológico total. Las dimensiones del laboratorio varian según la especialidad del dentista, pero al margen de ello, siempre mereceran el m. kimo interés todas aquellas actividades que se realizan de pie dentro de estos espacios, con singular atención hacia las alturas de todas las superficies de trabajo repartidas en las distintas clases de mobiliario: masas, de7" 7 a 76.2 cm (28 a 30 pulgadas) y encimeras de mueble, 91,4 cm (36 pui das),


	pulg.	cm
<u>A_</u>	104-118	264,2-299,7
8	18-22	45,7-55,9
C	86-96	218,4-243,8
<u>D_</u>	10-12	25,4-30,5
E	8-10	20,3-25,4
F	18-24	45,7-61.0
G	68-72	172,7-182,9
H	36	91,4
1	12-16	30,5-40,6
J	16-28	40,6-71.1
K_	94-102	238,8-259,1
<u></u>	64-72	162,6-182,9
M	30	76.2
N	52-60	132,1-152,4
0	12	30,5
P	34-38	86,4-96,5
Q	18	45,7
R	16-18	40,6-45,7
A B C D L L J K L M Z O P O R S I	46-54	116.8-137,2
T_	28-30	71,1-76,2

6.1 ESPACIOS PARA TRATAMIENTO MÉDICO

En la mitad superior de la página vemos cos dibujos relativos a la relación entre un usuario masculino, armarios de instrumental y material y un tavabo o fregadero. Respecto al primero, la altura de ojo es la medida antropometrica predominante; en el segundo es necesario que el material almacenado en los estantes esté al alcance de la persona de menor tamaño, por lo tanto serán los datos del 5º percentil los que determinarán la altura del suelo a que estarán las estanterias. Es importante también que del juego entre la distancia a que esté la pared y la que separe la cara inferior del armario de pared y la superficie superior de trabajo no resulte obstrucción visual alguna. La altura total del armario de pared permitirá al usuario apreciar, con un movimiento mínimo de cabeza y ojos, el contenido del mismo.

La medida antropométrica esencial en el lavabo o fregadero es la altura del ojo, de la que depende la colocación del ojo, y la del codo, para fijar la altura del primero. Investigaciones, practicadas sobre este tema sitúan de 5 a 7,6 cm (2 a 3 pulgadas) por debajo del codo la altura ideal a la que debe estar la parte superior del lavabo, sugerencia que no suele cumplirse, al optar por otra menor, con la consiguiente molestia e incluso dolor de espalda para el usuario.

pulg.	cm -
A 18-22	45,7-55,9
B 36-40	91,4-101,6
C 12-18	30,5-45,7
D 18-21	45,7-53,3
E 18	45,7
F 60 max.	152,4 max.
G 35-36	88,9-91,4
H 72 max.	182,9 max.
1 21	53,3
J 18-24	45,7-61,0
K 37-43	94,0-109,2
L 54 max.	137,2 max.
M 24	61,0
N 30-36	76,2-91,4
O 56 mex.	142,2 max.
P 69 max	175,3 mex.
Q · 32-36	81,3-91,4
R 48 max.	121,9 max.



ARMARIO INSTR. Y SUMINISTRO/
CONSIDERACIONES FEMENINAS

PARAMETO INSTR. SUMINISTRO/
CONSIDERACIONES FEMENINAS

PARAMETO INSTR. SUMINISTRO/
CONSIDERACIONES FEMENINAS

FEMENINAS

6.1 ESPACIOS PARA TRATAMIENTO MÉDICO


Las consideraciones antropométricas de mayor influencia en el diseño de los equipos de visión para película son la altura del ojo y la extension. Los dos dibujos superiores ilustran la extensión de la persona de mayor y menor tamaño. En el dibujo de la izquierda vemos la silueta de una mujer, superpuesta a la de un hombre de mayor tamaño, manipulando un equipo situado a 61 cm (24 pulgadas) del borde del mostrador, subrayando que esta anchura es un impedimento físico que merma la extension de la primera. El dibujo de la izquierda demuestra como reduciendo a 45,7 cm (18 pulgadas) esta dimensión, el problema queda resuetto.


Los dibujos centrales muestran a dos observadores que representan el hombre y la mujer de mayor (izquierda) y menor tamaño (derecha). Se puede constatar que la mujer pequena está en las peores condiciones de visión.


En los dibujos inferiores se estudia un caso análogo al anterior, pero con observadores sentados y un equipo cuya parte superior esta a 133,4 cm (52,5 pulgadas) de altura respecto al suelo. Notese cómo la diferencia de altura de ojo aqui no es tan acusada como cuando los observadores están de pie.

La organización para observadores sentados tiene la ventaja de que
acomoda a la mayorla de individuos
con máximo confort. Para observadores de pie es preferible que la altura
de la parte superior del equipo no
supere los 182.9 cm (72 pulgadas) y
así acomodar al máximo número de
usuarios, a pesar de que el nivel de
confort no será igual para todos. El
observador más pequeño deberá
confiar en el movimiento de ojo y cabeza para contemplar satisfactoriamente lo que se expone en el equipo.


Ĭ.	pulg.	ľ
	A 5-6 12,7-15,2	1
	B 18 45,7	١
	C 24 61.0	l
	D 36 91,4 E 72 182,9	ł
	F 30 76.2	١
	G 52.5 133,4	1









CONSIDERACIONES ANTROPOMÉTRICAS DE LOS SISTEMAS DE VISIÓN FOTOGRÁFICA



ZONA DE EXPLORACIÓN/ALCANCE Y HOLGURA



ZONA DE LABORATORIO/CON-SIDERACIONES FEMENINAS



ZONA DE LABORATORIO/CON-SIDERACIONES MASCULINAS

6.1 ESPACIOS PARA TRATAMIENTO MÉDICO

El dibujo superior muestra las holguras aplicables en torno a una mesa de exploración, en la que el médico necesita un espacio perimetral de 76,2-cm (30 pulgadas) para desarrollar su trabajo. Si la actuación médica requiere el uso de instrumental o manipulación de controles, es indispensable la inclusión de la extensión lateral del brazo.


Los dibujos inferiores estudian las consideraciones antropométricas que entran en el diseño de un pequeño laboratorio. El dibujo de la izquierda pone de manifiesto la relación existente entre la mujer de menor tamaño con la mesa y la pared del laboratorio. La repisa debe estar dentro de la extension de la persona en posicion sedente. La altura de ojo desempeña también un importante papel, no solo en lo referente at trabajo con microscopió, sino también en lo relativo a la visibilidad de todo aquel material que se pueda fijar en la pared que se tiene delante. Dentro de ciertos límites, cabe confiar en la regulación de altura del asiento para adecuaria a la del microscopio y superficie de la mesa. El dibujo de la derecha trata del mismo tema, pero esta vez referido a dimensiones de hombres de menor tamaño.

	pulg.	cm
F.	. 30	76,2
A E C	24	61.0
$\overline{\mathbb{C}}$	18	45.7
D_	30-36	76,2-91,4
D E F	34-38	86,4-96,5
F	27	68,6
G_	12-15	30,5-38,1
<u>H_</u>	39 max.	99,1 max.
	42 max.	106.7 max

5.3 ESPACIOS PARA COMER


Estos módulos, sobre todo cuando asientos y mesa son fijos, no dan margen para el acomodo individual, acentuando la necesidad de estudiar meticulosamente los aspectos antropométricos del diseño, a la vista de tan escasa flexibilidad. La altura de asiento será reflejo de la información sobre altura poplitea; la profundidad de asiento, de la distancia nalga-popliteo; la distancia entre superficie de asiento y cara inferior de mesa, de la altura de musio; la altura del módulo o del accesorio de iluminación respecto a la mesa, de la altura de ojo en posición sedente: y la anchura de asiento, de la máxima anchura de cuerpo.

Igual importancia reviste la relación de las dimensiones humanas con el pasillo, a fin de fijar la holgura de circulación de público y servicio. Las consideraciones antropométricas que intervienen se contemplan gráficamente en los dibujos con visiones en planta y sección.



HOLGURAS PARA MÓDULOS DE ASIENTOS Y CIRCULACIÓN


putg.	cm
	gradient was de la company of the
A 65-80	165,1-203,2
B 17.5-20	44,5-50,8
C 30-40	76,2-101,6
D 2-4	5,1-10,2
E 15.5-16	39,4~40,6
F 30	76,2
G 36	91,4
H 18	45,7
48-54	121,9-137,2
J 16-17	40,6-43,2
K 29-30	73,7-76,2
the many transport of the contract of the cont	and the second second second second second




MÓDULOS DE ASIENTOS



POSICIONES DE TRABAJO






- A y B, extraidos de The Human Body in Equipment Design, de Damen, Stoudt y McFarland. Ca través de H, estraido de Human Factors Engineering

5


DIMENSIONES DEL CUERPO: PREVISIÓN 1985



						ión de	•										
	ar Albanda Sas	Pe	5 0		A.		В	(>	[)	E	=	_ F	-	(3
		lb	kg	pulg.	CITI	pulg	. cm	puig.	cm	pulg.	cm	pulg.	CIT	pulg.	cm	pulg.	CT.
WE.	HOMBRES	215.4	97,7	47.6	120,9	61.3	155,7	74.3	188,6	34.4	87,4	34.1	86,5	7.5	19,1	39.0	99
犯	MUJERES	165.1	74,9	42.6*	108,7	55.7	141,4	68.0	172,8	31.7	80,6	31.3	79,6	5.9	14,9	36.0	91
₹	HOMBRES	143.7	65,2	41.5	105,5	53.7	136,5	66.2	168,2	29.3	74,3	30.1	76,4	5.7	14,5	34.8	88
	MUJERES	104.5	47,4	38.0°	96,5	48.4	122,9	60.0	152,3	26.7	67,7	27.4	69,5	4.1	10,4	32.0	8
		F	1		1		J	ŀ	<u> </u>	I		A	A	1	4		2
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	puig.	¢m ·	pulg.	CI
\mathbb{N}	HOMBRES	23.7	60,3	18.8	47,8	21.7	55,1	25.7	65,4	20.8	52,9	11.7	29,7	27.4	69,6	16.6	4:
(CA)	MUJERES	21.4	54,3	17.4	44,2	20.7	52,7	24.4	62,0	18.4	46,8	10.7	27.1	24.8	63,1	16.4	4
	HOMBRES	20.5	52,1	15.9	40,4	18.3	46,4	22.2	56,4	17.5	44,4	8.3	21,0	23.9	60,6	13.5	34
))	MUJERES	184	46,7	140	37.8	172	43,7	210	533	15.2	386	7.6	19.2	21.3	54.2	13.9	35




Estimación de detos por ecuación de regresión






DIMENSIONES FUNCIONALES DEL CUERPO

		nales del cuerpo n edad, sexo y se			en pulgadas		
		Α	В	С	D	E	F
		pulg. cm	pulg. cm	pulg. cm	puig. cm	pulg. cm	pulg. cm
\bigcirc	HOMBRES	38.3 97,3	46.1 117,1	51.6 131,1	35.0 88,9	39.0 86,4	88.5 224,8
<u>30</u>	MUJERES	36.3 92,2	49.0 124,5	49.1 124,7	31.7 80,5	38.0 96,5	84.0 213,4
层	HOMBRES	32.4 82,3	39.4 100,1	59.0 149,9	29.7 75,4	29.0 73,7	76.8 195,1
(2)	MILIERES	29.9 75.9	34.0 86.4	55.2 140.2	25.6 67.6	27.0 68.6	72.9 185.2




3

DIMENSIONES ESTRUCTURALES COMBINADAS DEL CUERPO



	Dimensiones estructurales combinadas del cuerpo de hombres y mujeres adultos, en pulgadas y centímetros, según edad y selección de percentiles									
		Α	В	С	D	Ε	F	G		
		pulg. cm	pulg. cm	pulg. cm	pulg. cm	puig. cm	pulg. cm	pulg, cm		
6	NE HOMBRES	36.2 91,9	47.3 120,1	68.6 174,2	20.7 52,6	27.3 69,3	37.0 94,0	33.9 86,1		
6	MUJERES	32.0 81,3	43.6 110,7	64.1 162,8	17.0 43,2	24.6 62,5	37.0 94,0	31.7 80,5		
Œ	HOMBRES	30.8 78.2	41.3 164,9	60.8 154,4	17.4 44,2	23.7 60,2	32.0 81,3	30.0 76,2		
\sim		26.8 68,1	38.6 98,0	56.3 143,0	14.9 37,8	21.2 53,8	27.0 68,6	28.1 71,4		






Fig. 3-5. Muletas. El uso de muletas altera significativamente la forma, paso y velocidad del usuario. Los cambios de pendiente y la subida o bajada de escaleras es dificultosa y, a veces, imposible. El limitado empleo que el usuario está en disposición de hacer de sus extremidades interiores reduce notablemente el nivel de actuación, sobre todo cuando se ve en la necesidad de abrir o corrar puertas, levantrase y sentarre. Las dimensiones que influyen con más intensidad en la holgura son: (A) oscilación de las muletas: (B) oscilación de las muletas: (C) separación de las muletas cuando está de pie; (D) separación muleta-cuerpo. Y (E) oscilación muleta-cuerpo. Para usuarios afectados de artritis o perfesta cerebral grave se incrementarán las holguras indicadas.




Fig. 3-7. Bestones. Penten serviras del baston los ciegos, los heridos en algún mismoro o quierres padescen sigure clase de colercia o concilido como la edad, efirtifica, pertente construir, distentes, esciencials multiple, esc. El máctero especio de holgara lo requierre el ciego, por las caracteristicas de su incapacidad. Las vistas frontal y lateral indican las holestracias de hollestra caracteristicas.




Fig. 3-6. Andador, La holgura que requiere un usuario que se ayuda con andador se define fácilmente a causa de ta propia naturaleza del dispositivo y metodo de utilización. La vista frontal del usuario indica un mínimo para (F) de 71,1 cm (28 puigadas).




Fig. 3-8. Perro liszerillo. La holgura combinada sidona es diffici de fijar dada las diverses veriables que intervienen en este caso de usuarlo y perro. Sin embargo, la holgura winirina se establece en 76.2 on 30 outoadas).

espalda se inclina 10°, dando lugar, en la articulación de las rodillas, a un ángulo próximo a 100°. Por útlimo, visto el cuerpo como interrelación de sus partes, el efecto resultante es semejante al que darla una inclinación hacia atrás de la silla de 5°, quedando así el asiento a 5° de la horizontal, piernas y espalda a 20° y 15° respectivamente de la vertical.º

Si el estado físico del usuario de la silla de ruedas le permite adoptar una posición ergulda, pese a la inclinación del respaldo de aquélla y dada la naturaleza de la actividad y el grado de adecuación, es indudable que el alcance antropométrico medio de los brazos debe ser el apropiado.

Sea como fuere, dicho alcance depende de la inclinación de 15que tiene la espaida respecto a la vertical y, basándonos en esto, se modificará la media antropométrica de esta medida. Advirtamos que la medición del alcance estándar se toma con la espalda erguida y el individuo sentado sobre un plano horizontal.

3.4 Personas disminuidas físicas con movilidad

Todo análisis de esta clase de personas no puede ignorar otros elementos que siempre van consigo, muletas (fig. 3-5), andadores (fig. 3-6), bastones (fig. 3-7) y perros lazarillos (fig. 3-8). Estas ayudas se convierten, en esencia, en partes funcionales del cuerpo de estos individuos. Ayuda y usuario se tendrán habitualmente como integrantes de una sola entidad. Con vistas a un mejor diseño interesa conocer no sólo la antropometria que interviene, sino el conjunto de consideraciones espaciales.




Fig. 3-3. Antropometrias de personas en silla de ruedas. En la vista lateral se aprecia al usuario y la silla, junto con las medidas entropometricas mesculinas y temeninas más importantes. La totalidad de los datos de alcance corresponden al 2,5º percentit, a fin de acomodar a los usuarios de menor tamaño corporal, Visto que el cuerpo femenino es más paqueño que el mesculino, se recomienda el empleo de las dimensiones concernientes al primerio en cualquier diseño en que intervenga el alcance. En aquellos problemas donde intervenga la holguna se utilizarán los datos del 97,5º percentit; y, concretamente, las dimensiones misculinas en razón de tener un mayor tamaño corporal. Figuras y datos adaptados de Designing for me Disable, 1963, de Goldsmith y según medidas extraídas de estudios ingleses y americanos.

HOMBRE	MUER
pulgada cr	n pulgada om
A 62.25 156	"我们,我们就是不是我们不是一个,你是一点!"
1 TO THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	.3 17.5 44,5 22 7.0 17.8
D 18.5 47	7,0 16.5 41,9
1	5,4 23.0 58,4 3.0 26.0 66.0
G 19.0 44	19.0 48,3
H 51.5 134	0.8 47.0 119.4 80 53.24 135.2

Cuadro 3-4. Datos que acompañan ta ligura 3-3.




Fig. 3-4. Antropometrías de personas en silla de ruedas. En la vista frontal se aprecia al usuario y la silla de ruedas, junto con las medións antropométricas más importantes. Las dimensiones del alcance bilateral de brazos, con ambos brazos extendidos a uno y otro tado, y la altura de hombro, se extrajeron de American National Standards Institute (A.N.S.I. Pub. A 117-1961, actualizado en 1971). Faltan datos respecto al sexo y agrupación en percentiles.

CATEGORIA	NÚMERO DE INDIVIDUOS
	INCIVIAGOS
VISUAL:	100
25 - perceda vesion	4 105 000
50 % perdide vision	184 000
75 % pérdide vision	618 000
100 % pérdide visión	483 000
	5.390,000
AYUDA ORTOPEDICA	2230000
S44 nundes	409,000
Muletes	443 000
Beston	2 156 000
Andadores	404.000
Tirentes	1 102 000
Minmbros antificiates	172 000
Catzado especial	2 337 000
The second second	7 023 000
ALEDITIVA:	
Sordera	1.800.000
Oureza de aldo	18 300 000
	20 100 000
CARDIO VASCULAR:	7 600 000
GULG WEGGE	
PESPIRATORIA:	14 500 000
RETRASO MENTAL:	5 120 000
ARTRITIS:	15 300 000
VEJEZ: superior 65 años	7 000 000
	11 A
PAFANCIA: de 5-12 años	32 550 000
GESTACION:	
GC3:MUCH	3 733 000
TAT.1	- 121 313 000
	= 121 313 000 = 215 000 000
10M DOD, E.C.U.U.	- 215000000

Cuadro 3-3. Distribución por categorías de las incapacidades. Extraido de Barrier Free Design, 1977, de Selim.

3.2 Personas fisicamente disminuidas

El problema de las personas fisicamente disminuidas enfrentandose a un entorno obra del hombre tiene amplia repercusión. En 1970, el U.S. Department of Health, Education and Welfare estimó que en Estados Unidos había cerca de sesenta y nueve millones de personas con limitaciones físicas. El cuadro 3-3 expone una distribución de incapacidades por categorías, reunida por el Michigan Center para estimular la creación de entornos sin barreras, con datos obtenidos de las fuentes ya citadas. Subraya la magnitud del problema a escala nacional. A nivel mundial, se calcula que la población disminuida asciende a cuatrocientos millones, el 75 % de la cual está abandonada a sus propios recursos.

La búsqueda de una solución a los problemas que afectan a todos los disminuidos físicos, en su relación con las barreras físicas, es una empresa interdisciplinar que desborda la extensión del presente texto. Eso no es óbice para que aquí se introduzcan las aniropometrías que implica, las cuales se analizan próximamente en la Parte C.

3.3 Personas con silla de ruedas


Se carece de datos sobre personas con silla de ruedas, su estudio revestirla singular dificultad por la cantidad de variables que lleva implicitas: clases de incapacidad, miembros o partes del cuerpo afectados, amplitud de la parálisis, grado de disfunción muscular, efecto acumulativo en la movilidad general de las extremidades por culpa del confinamiento en la silla, etc., todos ellos a tener presentes. Con vistas a trabajos de estudio se parte del supuesto de que la movilidad de las extremidades no sufre deterioro y así se asemeja a la que tienen las personas físicamente capacitadas.

Al dimensionar correctamente la extensión, holgura y demás parámetros es preciso englobar el conjunto indivíduo-silla de ruedas, planteamiento que exige conocimientos acerca de las peculiaridades de esta última, algunas de las cuales, básicas y útiles, se hallan en la figura 3-2.

En orden a las antropometrías sobre este tema, son muy numerosos los diagramas en circulación due ilustran medidas de hombres y mujeres en silla de ruedas. La interpretación y subsiguiente aplicación de estos datos debe ir cargada de prudencia. Frecuentemente, a las dimensiones de extensión se les concede calificaciones con pretensión de presentarias como dimensiones medias, denominación de la que se habló ya en el punto 2.2 como de autentica falacia. Si el alcance es un factor crítico en casos concretos de diseño, este se apoyará en las dimensiones corparales que encuadran a la población de menor estatura y no a la del atatura media. Es decir, se utilizarán los datos del 5 percentil. Un difeno basado en el denominado alcance medio dejaria indefensos a la mitad de los usuarios de las sillas de ruedas.

La figura 3-3, el cuadro 3-4, y la figura 3-4 contemplan la antropometria de los individuos sujetos a la dependencia de la silla de ruedas. Conviene notar que la mayorla de éstas no se construyen para mantener el cuerpo en posición erecta y, por consiguiente, algunas partes del mismo no guardan una estricta verticalidad ni horizontalidad. El Dr. Herman L. Kamenetz, al describir la disposición geométrica del cuerpo humano, apunta:

En esta postura imaginaria sólio los tobillos mantienen un ángulo de 90°. Las piernas se elevan 15°, obligando a las roditlas a formar un ángulo de 105°; la



. RADIO DE GIRO BASADO EN RUEDAS MOVILES EN DIRECCIONES OPUESTAS PROOTANDO ALREDEDOR DEL CENTRO

COCHO DE GRO BASADO EN EL
BLOQUEO DE UNA RUEDA Y GIRO DE
LA OTRA PIVOTANDO SOBRE LA
PRIMERA

RADIO DE GIRO ALTERNATIVO PARA SILLA DE RUEDAS




Fig. 3-2. (a) Dimensiones de las sillas de nuedas. Fuente de datos: American National Standards Institute (A.N.S.). Pub. A 117-1961, actualizado en 1971), Las dimensiones varian según modelo y fabricante; procede medirtas en cada caso. La longitud de la silla es importante por determinar el radio de giro. Al calcular las holguras, es esencial tener en cuenta lo que sobresalen los pies del borde del apoyapies. A.N.S.I. señala que el modelo plegable de silla de ruedas fabricado con tuto medialico y con respaldo y asiento tapizados y de uso más común está dentro de las dimensiones indicadas.

(b) Radio de giro alternativo.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

ORGANIGRAMA

LISTADO DE NECESIDADES

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

MATRIZ DE RELACIÓN

GRAPHO DE INTERRELACIÓN


ANÁLISIS DE ÁREAS

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

ZONIFICACIÓN

TRAZO Y GEOMETRIZACIÓN

ORGANIGRAMA



LISTADO DE NECESIDADES

GOBIERNO

ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

CONSULTA EXTERNA

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

AUXILIARES DE TRATAMIENTO

HOSPITALIZACIÓN

SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1. GOBIERNO

1.1. Vestibulo principal	
1.2. Dirección	
1.2.1. Oficina director e/baño	25.00 m2
1.2.2. Sela de juntas	28.00 m2
1.2.3. Secretaria	
1.2.4. Sala de espera	12.00 m2
1.2.5. Oficina de médico	12.00 m2
1.3. Administración	
1.3.1. Oficine subdirector o admon.	16.00 m2
1.3.2. Oficina contador	12.00 m2
1.3.3. Área secretarial (archivo)	60.00 m2
1.3.4. Almacén y fotocopiado	12.00 m2
1.3.5. Zonz de café	4.00 m2
1.3.6. Bodegs	6.00 m2
1.3.7. WC H y M	30.00 m2
1.3.8. Caarto. aseo	2.00 m2
1.3.9. Jefatura rec. humanos	12.00 m2
1.3.10. Jefatura rac. financieros	12.00 m2

2. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

2.1. Auditorio	150.00 m2
2.2. Aulas taller	168.00 m2
2.3. Biblicemeroteca	45.00 m2
2.4. Oficina jefe enseñanza	9.00 m2
2.5. Sala de juntas	12.00 m2
2.6. Secretaria	
2.7. Bodega gfileria	6.00 m2

2.8. Sala espera	6.00 m2
2.9. Cuarto. fotografía	8.00 m2
2.10. Cuarto. de dibajo	
2.11. Sanitarios alumnos H y M.	25.00 m2
BAILL TA CYTPOUA	

3. CONSULTA EXTERNA

3.1. Sala de espera	
3.2. Control y recepción	
3.3. Consulta medicina familiar (1 c/4,800 DH)	
3.4. Consulta de enfermería materno infantil (1 c/10	cons. med. fam.)
3.5. Archivo elínico	
3.5.1. Oficina jafatura	12.00 m2
3.5.2. Secretaria	12.00 m2
3.5.3. Estadística codificación	17.50 m2
3.5.4. Manejo de expedientes	25.00 m2
3.5.5. Espera	62.00 m2
3.6. Fermacia	
3.6.1. Oficina jefature	12.00 m2
3.6.2. Secretaria	12.00 m2
3.6.3. Área guardado	57.00 m2
3.6.4. Área de estiba	16.00 m2
3.6.5. Espara	62.00 m2
3.7. Consultorios	
3.7.1. Control (3)	21.00 m2
3.7.2. Odontología	15.00 m2
3.7.3. Ciragía	19.50 m2
3.7.4. Pediatria (3)	28.50 m2
3.7.5. Medicina interna	19.50 m2
3.7.6. Gineobstatricia (4)	78.00 m2
3.7.7. Otorrinolaringología (2)	39.00 m2
3.7.8. Oftalmología (2)	39.00 m2
3.8. Sele de espera	
建筑建筑 法法律法律法律法 医乳腺管 医乳腺管 经收益 医二氏病 医二氏病 医二氏病 化二甲基苯二甲基苯二甲基	

3.8.1. Área de espera	1.50 m/p
3.8.2. Vestíbulo y acceso	171.50 m2
3.8.3. Recepción	14.00 m2
3.8.4. Sanitarios H.	17.50 m2
3.8.5. Sanitarios M.	17.50 m2
3.9. Circulación tácnica	
3.9.1. Circulación	94.50 m2
3.10. Sanitarios	
3.10.1. Personal hombres	9.00 m2
3.10.2. Personal majeres	9.00 m2
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	
4.1. Laboratorio patología clínica	
4.1.1. Control	9.00 m2
4.1.2. Oficina jefatura	12.50 m2
4.1.3. Toma de muestra ginecología (2)	14.00 m2
4.1.4. Toma de muestras sanguíneas (4)	28.00 m2
4.1.5. Zona de lavado y distr. de muestres	35.00 m2
4.1.6. Peines (sección especializada) (5)	105.00 m2
4.1.7. Banco de sangre	
4.1.7.1. Almacán	12.00 m2
4.1.7.2. Gaerda	10.00 m2
4.1.7.3, Sanitario	6.00 m2
4.2. Radiología	
4.2.1. Recepción y control	4.00 m2
4.2.2. Oficina jefatura	12.50 m2
4.2.3. Secretaria	12.50 m2
4.2.4. Vestidores (2)	4.00 m2
4.2.5. Sala de radiofloroscopicas	35.00 m2
4.2.6. Ultresonido	12.50 m2
4.2.7. Caarto. obscuro	9.00 m2
4.2.8. Criterio e interprete	9.00 m2

4.2.9. Guarda

4.2.10. Rayos X dental

4.2.11. Camillas

4.3. Sala de espera

4.3.1. Area de espera

4.3.2. Sanitarios

4.4. Sanitarios

4.4.1. Sanitarios personal H.

4.4.2. Sanitarios personal M.

4.5. Mortaorio

4.5.1. Area espera

4.5.2. Oficina c/baño

4.5.3. Refrigeración

4.5.4. Autopsias y proporación

4.5.5. Aula

4.5.6. Macrobiología

4.5.7. Microbiología

4.5.8. Histología patológica

4.5.9. Guarda

4.5.10. Almacén o museo

4.5.11. Ministerio público

5. AUXILIARES DE TRATAMIENTOS

5.1. Urgencies

5.1.1. Control	17.50 m2
5.1.2. Estación camillas y equipo rodable	14.00 m2
5.1.3. Sala de espera	105.00 m2
5.1.4. Sanitarios p/quarios H. y M.	24.00 m2
5.1.5. Const. de valoración (2)	35.00 m2
5.1.6. Cureciones (2)	35.00 m2
5.1.7. Yesos	16.00 m2

	5.1.8. Observación adultos (5)	50.00 m2
	5.1.9. Estación enfermeras	
	5.1.9.1. Estación (2)	10.00 m2
	5.1.9.2. Unidad descontaminación	4.00 m2
	5.1.9.3. Cuerta Séptico	4.00 m2
	5.1.9.4. Cuerto de aseo (2)	16.00 m2
	5.1.10. Observación pediátrica (5)	50.00 m2
	5.1.11. Sanitarios enfermos (2)	24.00 m2
	5.1.12. Sanitarios personal (2)	24.00 m2
	5.1.13. Descenso de médicos	12.00 m2
	5.1.14. Veneclisis	15.00 m2
	5.1.15. Pedilavio	2.00 m2
5.2.	Inidad de tocociragía	
	5.2.1. Control (Comparte argencies y ciragía)	
	5.2.2. B.V. médicos (Comparte con cirugía)	
	5.2.3. B.V. enfermeras (Comparie con cirugía)	
	5.2.4. Tocología	
	5.2.4.1. Proparación y exploración	24.00 m2
	5.2.4.2. Labor parto	25.00 m2
	5.2.4.3. Sala expulsión (2)	35.00 m2
	5.2.4.4. Atención recién necidos	17.50 m2
	5.2.4.5. Recuperación posparto	42.00 m2
	5.2.4.6. Trabajo enfermería	11.00 m2
	5.2.4.7. Canero	
	5.2.5. Ciragía	
	5.2.5.1. Sala ciragía (2)	35.00 m2
	5.2.5.2. Recuperación posquirurgica	42.00 m2
	5.2.5.3. B.V. Med.	18.00 m2
	5.2.5.4. B.V. enferm.	18.00 m2
	5.2.5.5. Trabajo enfermería	6.00 m2
	5.2.5.6. Taller Anestesia	18.00 m2
	5.2.5.7. Descenso médicos	28.00 m2
	5.2.5.8. Oficina jafetura	18.00 m2

5.2.5.9. Circulación y transferencia 53.00 m2
5.2.5.10. C.E.Y.E. 120.00 m2
5.2.5.11. Cuarto. Séptico
5.2.5.12. Cuarto. Aseo

6. HOSPITALIZACIÓN

6.1. Admisión hospitalaria	
6.1.1. Trabajo social (2)	35.00 m2
6.1.2. Sala de altas	35.00 m2
6.1.3. Post recuperación	48.00 m2
6.1.4. Canero	35.00 m2
6.1.5. Control y recepción	35.00 m2
6.1.6. Sala de espera	48.00 m2
6.1.7. Vestíbulo	49.00 m2
6.2. Cirugía	
6.2.1. Sala de 6 camas (con baño)	(3) 630.00 m2
6.2.2. Trabajo enformería (3)	66-00 m2
6.2.3. Caraciones	14.00 m2
6.2.4. Roparía	25.00 m2
6.2.5. Arsenal	24.00 m2
6.2.6. Caerto séptico	8.00 m2
6.2.7. Oficina jefatura	48.00 m2
6.2.8. Residentes (2)	192.00 m2
6.2.9. Sela de día	77.00 m2
6.3. Ginecobstetricia	
6.3.1. Sala de 6 camas (con baño) i	(4) 1,120.00 m ²
6.3.2. Estación enformeras (4)	112.00 m2
6.3.3. Caraciones	14.00 m2
6.3.4. Guarto Sáptico	7.00 m2
6.3.5. Cunero	
6.3.5.1. Filtros (2)	8.00 m2

	6.3.5.2. Cunero patológico	45.00 m2
	6.3.5.3. Canero fisiológico	63.00 m2
11.0	6.3.5.4. Ropería	8.00 m2
6.4.	fedicina interna	
	6.4.1. Sala de 6 camas (con baño) (3)	630.00 m2
	6.4.2. Estación de enfermeras (3)	66.00 m2
	6.4.3. Caraciones	14.00 m2
	6.4.4. Cuarto sáptico	7.00 m2
6.5. P	ediatría .	
	6.5.1. Sala de 6 camas (con baño) (2)	280.00 m2
	6.5.2. Estación de enfermería	14.00 m2
	6.5.3. Caraciones	14.00 m2
	6.5.4. Caarto séptico	7.00 m2


7. SERVICIOS GENERALES


7.1. Almacén general	
7.1.1. Oficins jefatura	9.00 m2
7.1.2. Almacán	49-00 m2
7.2. Dietología	
7.2.1. Oficina dietista	7.00 m2
7.2.2. Almacén víveres	16.00 m2
7.2.3. Cocina	45.00 m2
7.2.4. Laboratorio leches	12.50 m2
7.2.5. Almacén loza ngeva	
7.3. Intendencia	
7.3.1. Oficina jefatura	7.50 m2
7.3.2. Control y tarjeteros	4.50 m2
7.4. Baños y vestidores para personal	
7.4.1. Médicos H.	48.00 m2
7.4.2. Médicos M.	48.00 m2
7.4.3. Enfermeras	18.00 m2
7.4.4. Intendencia H.	18.00 m2
(大) ちゅうしゅ (1) はずましている (1) 特には、無いたければい きょうしょう はっぱい はっぱい はっぱい しゅう	

	7.4.5. Intendencia M.	48.00 m2
7.5.	Roperia	
	7.5.1 Recepción, entrega y	
	almacenamiento de ropa	35.00 m
7.6.	Conservación y mantenimiento	35.00 m
7.7. (derto de méquines	98.00 m
	7.7.1 Cuarto de máquinas	49.00 m
	7.7.2. Subestación	49.00 m
	7.7.3. Bodegs (jardineria)	49.00 m
7.8. 1	ransporte y vigilancia	
415,000	7.8.1. Descanso choferes y camillaros	14.00 m
ia i	7.8.2. Caseta y vigilancia	6.00 m


MATRIZ DE RELACIÓN

GRAPHO DE INTERACCION






ANÁLISIS DE ÁREAS




22).—Sala de Espera del Hospital de Cd. Obregón, Son. IMSS.

23).—Sala de Espera con televisores de la Clínica No. 25 México, D.F. IMSS.




24).—Puesto de Control de Consulta Externa:




24).—Puesto de control de consulta exter-

Silla giratoria 2 - Cajonera 3 - Maquina de escribir 4 (inhierta le escribir 4 (inhierta le escribir publició de Aparato intersomiuratarión // Micrófono, 8 - Amphificador 9 - Entrepaños papelería, 10 - Cancel con vidrio,




28).—Consultorio de Gineco-obstetricia.

1.—Escritorio. 2.—Silla. 3.—Sillón giratorio. 4.—Banco. 5.—Gancho. 6.—Espejo. 7.—Mesa de exploraciones. 8. Mesa Pasteur. 9.—Lámpara de pie flexible. 10.—Báscula con estadimetro. 11.—Banco giratorio. 12.—Lavabo Tipo I. 13.—Bote sanitario. 14.—Toallero. 15.—Baumanómetro de pared. 16.—Jabonera. 17.—Negatoscopio. 18.—Mesa de trabajo con fregadero. 19.—Inodoro. 20.—Lavabo Tipo 2 con jabonera y toallero.



35).—Consultorio Dental.


1.—Escritorio. 2.—Silla. 3.—Sillón giratorio. 4.—Gabinete de instrumental. 5.—Mesa de trabajo con fregadero. 6.—Esterilizador. 7.—Succionador eléctrico. 8.—Unidad dental con desagüe, agua fría y toma de corriente eléctrica (según guía mecánica del aparato). 9.—Lavabo Tipo I con jabonera y toallero. 10.—Bote sanitario. 11.—Sillón dental.




39).—Consultorio de Oftalmologia.

1.—Escritorio: 2.—Silla. 3.—Sillón giratorio. 4.—Lensómetro. 5.—Báscula con estadimetro. 6.—Baumanômetro de pared. 7.—Sillón de Oftalmologia. 8.—Unidad Oftalmológiac con lámpara Phoropter, Queratómetro (Oftalmológiac con lámpara Phoropter, Queratómetro (Oftalmómetro) y tomas de corriente eléctrica (según guía mecánica). 9.—Proyector de pie para transparencias. 10.—Caja de lentes de prueba. 11.—Cabinete de instrumentos. 12.—Pantalla circular de 30 cms. 13.—Lámpara de hendidura con biomicroscopio y tonómetro de aplanación. 14.—Mesa. 15.—Banco. 16.—Vitrina para medicamentos. 17.—Bote sanitario. 18.—Lavabo Tipo 1 con jabonera y toallero. 19.—Mesa diván de examen. 20.—Electro-tonógrafís. 21. Lámpara de parel de biaro movibla. 22. Parimetro. 23.—Campimetro. 24.—Pantalla. 25. Cortina pleyadiza. 26. Mesa de curaciones. 27.—Lámpara de pie flexible. 28.—Mesa Pasteur. 29.—Mesa Mayo. 30.—Banco giratorio.

.




.




.52).—Cubindo de toma de muestras de la Clínica (so. 25, México, D.F. (MSS.)

53)—Cubiculo de Toma de Muestras.


1. -Silla de respeldo móvil. 2.—Repisa aberible. 3.—Cómoda auxiliar. 4.—Silla. 5.—Arbotante. 6.—Contacto eféctrico, 7.—Liamador al piloto luminoso del Puesto de Recepción. B.—Luminario fluorescente. 9.—Piso de loseta vinilica. 10.—Recubirmiento interior de seta de phásico, 12.—Perstana de cistal. 13.—Vidrio fijo. 14.—Cortina piequeira. 15.—Puerra Tipo. 16.—Muro ligero de 6. cm. (deberá preverse et anclaje solido de la repisa. No. 2). 17.—Fálso piatón da yeso. 18.—Cota variable.






CORTE THANSVERSAL

47




54) - Sección Tipo de Laboratorio.

1.—Mesa Tipo 16. 2.—Mesa Tipo 2. 3.—Mesa Tipo 2. 4.—
Mesa Tipo 3. 5.—Campana de gases. 6.—Virrina Tipo 10. 7.—
Vitrina Tipo 5. 8.—Vitrina Tipo 9. 9.—Vitrina Tipo 10. 7.—
Vitrina Tipo 8. 11.—Ducto horizomal: 12.—Instalación electrica.
13. Instalación agua fria 14.—Instalación de gas 15.—Iluminación fluoresente. 16.—Instalación de oxigeno. 17.—Piso de loseta vinilica. 18.—Sección tubular de làmina No. 18. o periusi (se alumino. 19.—Vidrio tramparente. 20.—Tablero de insterial opaco. 21.—Muro de ladrillo de 14 cm. de grue so. 22. Codeno de concreto de 14 x 14 cms. 23.—Recubrinicam de loseta vidrala. 24.—Platón de yeso. 25.—Puerte rapo. 26.—Ducto registrable de lamina.




						Wesn	A B 7Cubierta de acercinomedable, cajo nera con gaver y espacio libre A rajumara a la ele racles B - cajorera a la de	150	70 70	90 90
							inoxidable, cajo nera con gaveti y especio libre A infirmera a la ste rectia	150	10	90
01,000							sector.	150	10	90
		眉		,			- California a la Ge			
					-		recha. Ccajonera a la de	200	70	90
					* L _		recha. Dcajonera a la is-	750	76	93
			340	1			quierda.	150	70	90
nirado							E regionera a la iz quierda,	250	70	90
			g (g a d)		±0.√•	Wesa	3 -ACubierra de acero inoxidable, cajonera al centro y dos espacios libres, BLa misma, con cubierra			
							de madera trata-		10	90
			. •					200 .	70	40
p lu n la			piants			Mesa .	 Gebierta de ace- ro inoxidable con fregadero y puer- tas. 			
							A, fregadero e la iz- quierda.	150	79	90
H		الا من الا			F		B - fregadero a la rz-	200	20	\$0
							fregoriere a la je			
							- quienile D≕fregadero a la	300	/0	90
							derecha	150	70	90
05.00			CL/ C Se		coite		E-frequedero a la derecha	200	70	90
						Mess	5 -Cobierta de are ro inoridable con escudilla o embir do y cajonera con			
	24						gaveta.			
							Caronera inquier			
p; d ++ 0			plants					150	70	90
							da, escudilla a la			
				. 	- No 1/a		dererha Lescudilla a la it	250	70	90
				* 1 C 0 1 a	0.0.1169		quietda, cajonera	150	70	70
						t t) —escudille a la iz quierda, cajonera			
								250	70	90
						Mess 14	S-Cubierta de ace- no inovidable, ra primera al recitera y agriculta			
						guardini De				
							recodilla a la de recha.	200	70	90
						•	,—escudille a la ir- quierda			93

io tipo c	de los Laboratorios i	lustrado	n on la	s planos		- 13
			. Tal. Salah sa		나는 사람이는 얼마나 없는 모든 그는 그를 보고 있다.	F
	Caracteristicas	Largo	Alto	Ancho		
Vitrina	1 -De 2 frentes con		4.0	44 To 34		
	3 módulos de lar- go, entrepanos				017000	. I
	movitiles y puer tas corredizas de			orkini. Mariani,		011000
	vidria.	275	40	80	4 1 1 2 1 2 2	
Vitrina	2Mismas caracteris					F
	dulo de largo.	75	40	80		
		at a dis	9 T.,			
Vittina	3 -De un frente con 3 modulos de las		. 15.5			41411
	get antrapation		4			
	numilies y june.				네가 하는 이 사람들이 되지 않는 사람들이 가는 살아왔다면 하는데 하는데 되었다.	
	vidrio.	225	40	60		13
Vitrina	4 Mismas caracteris	5 A			[0 t + 0 c 0]	
	ticas con un mó- dulo de largo	75	40	80		
36.00-	5.—De 2 frentes con		-			
e irrina	2 módulos de lar-		100			
41.11	go, emrepaños movibles y puer-		3.35	tinalija.	eriala de la companya	e* / a c c
	ses corredizas de				A Company of the Comp	
	vidno.	150	40	60		
Vitrina (De 2 frentes con un módula, entre- 					
	paños movibles y					
i Pala	puertas corredizas de vidrio.	50	40	80	a (4 a do	· -
10a. a	7.—Mismas carecteris					pronin
Au-tur	ficas con 2 mo-					
	dulas.	100	40	80		
Vitrina E	8 -Con 2 frenier al-				p. con to promise planto	
	leznados, sin				발발하는 사람들은 이 그릇 그리고 이 소리를 하다 보고 있다. 이 집에 어디를 어느	
	position interces sign				경영상 경험 <mark>(경우프리</mark> 카 <u>리) 스타</u> (경 <mark>환</mark> , 프랑스트의 1962년 전 1972년 - 1972년	1
	lamina tijo, y zes paldo de acellico	75	40	60		<u>.</u>
Vitrina 4	? —Con un freme, un					0.12
	módulo de largo, entrepaños movi					
	bles y puertas co-				atrado atrodo arrado atrado e	
	rediras de vidrio;				양양물과 많이 물이 물통을 취임하는 일반 경험이 통화 그는 아니라 이번 물리다.	
	dia	75	20	80	그래 그렇게 어떻게 하는 아들은 내가 되었다. 하는 사람들이 되는 그림을 하는데	
Vireina 10	Con un fierte				######################################	
North-	con un modulo de largo, entrepa				pfanto planto planto planto) (1)
	eas morphes y				그렇게 보는 다 되고 있었다. 경기를 하는 것이 되었다. 그는 그는 그는 그를 다 그는 그를 다 그는 그를 다 그는 그를 다 되었다.	· 011
	Duertes correditas de vidrio, respel					
		7 5	20	BC	Mesa 14 – Cuberta de ma dera tratada es	
Vitrina 11	De un frense sin				Pacco libre y ca- jonera a la dere.	
	puerta con entre paño inferior de				cha. 200 70 99	
	tamina filo, y res-	50	40	44	Meta 15 - Para balanza ana	
	peldo de eccinco	20	40	90	lifics, con cubier Tar de marmol y	
Mesa 12	Cubierta de ma				도했다. 마양마양 하 전환을 보 <mark>게 épayos éspeciales</mark> 학생들의 등을 하는 수입 등로 있다면 사람들은 한국 학생들은 등 다시 하는 다시 다시 다시 나는 다시	
	dera tratada, ca posaria da cercico			47.78	e priorie de vi inecimos 100 70 70	
	y segunda lames				하실하면 활동 사람들은 살 살 살아가 있는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하	
	a for factor	200	70	અ	Anexa 15 Cubierta de mai dera tratada, resc	
Mesa 13	-Cubierra de aiero				THE PROPERTY OF A COMPANY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR	
	inoxidable con con vertedero al				bre. 200 70 75	
	CPHI/O	100	70	70	Carro Cajonero 12 - De Tamine: 49 66 60	etika da da




63) - Secrián de Sangrada de denaderes de un Banco de Sangre corresponadante a 100,000 dereche habientes.


1. Mera de inveju inir. 2. Sila giratinia. E. Mera da de la luga cara fregularia. 4. Netaperativo. 5. Bera de refejuros. 6. -Banco con respeldo. 7. -Banca de espera. 8. -Inodo-o tipo integral. 9. -Levabo tipo 2 con jaborera y indiero. 10. - Sança. 10. -Sila. 17. - Mera de examen. 18. - Beumandmetro de pared. 19. -Levabo tipo 1 con jaborera y toallero. 20. -Bote sanitario, 21. -Bascula con estadimetro. 22. - Mostrador con giurde inferior. 23. - Siloi especial para sengrado. 24. - Mostrador de sangrado con fregudero y quardo inferior. 25. - Cancel de vidiro xon abertus 20. - Camilla. 27. - Refrigerador. 28. - Mera de laboratorio con fregudero, cajoneras y espacios libres.



7C) - Departamento de Badiodiagnática con das tales


Alexa ste lecepholic con quanda inferior 2 Taristicio de la colorio 1. Inflini quationi 6 Tabiero 1. Inflini quationi 6 Tabiero 1. Accasionale 8 Archivero de ratinografia de 18th 45+210 cm; 9 Sillon dental 10 - Apariato de Rayos X dental 12 - Anaquet 13 Banca 12 - Perchero 15 - Espejo, 16 - Diván 17 - Mesa de rebajo con tregadero, 18 - Inodoro, 19 - La vebo spo 3 20 - Jaborera 21, - Toallero 22 - Bore sancario, 19 - La colorio 20 - Perchero 15 - Espejo, 16 - Diván 17 - Mesa de rebajo con tregadero, 18 - Inodoro, 19 - La colorio 20 - Perchero 15 - Espejo, 16 - Diván 17 - Espejo Padrologoro, (instalación según guia merámica) 23 - Equipo Padrologoro, (instalación según guia merámica 25 - Equipo para radiología de tóras: 26 - Mesa de trabajo con fortio (instalación según guia merámica) 28 - Nesa de trabajo con feguada de plaras virgenes 30 - Pasa plácia 31 - Aparato de revelado automárico, (instalación según guia meramica) 23 - Mesa de trabajo con feguadado 34 - Becadoso 35 - Negatoscopo a prueba de himedad 36 - Mesa, de interpretación 37 - Dictalorio o grabidora 38 - Negatoscopo 39 - Camilla 40 Estante 41 - Vertedero 42 - Benca de espera







71: Denutamento de Redindispublico con tres sales

Meta de rerepción 2. Escatorio 3. Sita 4. Archivero 5. Situn givarorio 6. Librero 7. Annqueles: 8. Situn givarorio 6. Librero 7. Annqueles: 8. Situn divida V. Aparatta de Payos X. Central (instalación segundorio mecanica): 10. Mesa aucitar: con guerría 11. Carra 7. Perchero 13. Espejo 14. Diven 15. Mesa de trobijo con liegadero. 16. Inodino 17. Lavabre tipo 3. 18. Jabo rera 19. -Tostlero 20. Europo Para radiológia de tovar 60. guar emcanica): 27. Europo para radiológia de tovar 24. Mesa de control (instalación segun que mecánica): 26. Mesa de stabajo de guerda enferior 27. Guarda de placas ros resolacións segun que mecánica): 26. Mesa de stabajo de guerda enferior 27. Guarda de placas ros resolacións (instalación segun guar emcánica): 31. Mesa de trobajo en freguedo 32. Secadoria 13. Mesa de trabajo en freguedo 32. Secadoria 33. Negatoriano de prientes de ladiografias de 1064/d2/21. Guarda de Mesa aucitaria. 3. Defenios de grabedoria 38. Secutoriano 39. Camida 40. Estamie 41. Versedero. 5. Secutorios 39. Archivero de ladiografias de 1064/d2/21.





L'Agraf de interpretación de criterio. Clímia No. 25 IMSS.




74) - Cuarto de interpretación de radio grafías. Clínica No 25 IMSS:





75) - Archivo de radiografias de la Clínica No. 25 IMSS




97).-Departamento de Obstetricio para una Clínica-Hospital da 200 cames

I.-Silla giratoria 7.-Mesa de recepción 2.-Sillon 4.Divin 5.-Inodoro, 6.-Lavabo 190 2. 7.-Jabonera, 8.Bose sanitario, 9.-Touleron 10.-Lavador estenizador de cómodos 11. Caixo para impa sucia 12. Mesa de trabajo.
11. Cinia 14. Caixo amilla 15. Mesa Pasiem 16. Jatante 17. Unitaria 18. Anaima 17. Mesa Pasiem 16. Jatante 17. Unitariam 18. Anaima 17. Mesa Pasiem 16. JaJames 21. Caixoliam dislora 21. Lavabo para cinia.
16. Caixoliam 22. Caixoliam 16. Lavabo para cinia.
16. Caixoliam 23. Cubeta de espulsano 74. Lampara
de foz sin sombra 25. Cubeta de patada 25. Mesa au


rillar. 27.—Aparato de anessesa. 28.—Banco giralorio. 29.— Báscula pediátrica. 30.—Esterilizador eléctrico. 31.—Tripié para sueros. 32.—Banco. 33.—Regadera. 34.—Banco de espera 35.—Mesa de esploraciones, 36.—Cama de fabor. 37.— Mesa de trabajo con guarda interior.

98) - Departamento de Obstetricio de la Clinica Haspital de Cueutle, Mmi (34 comes) IMSS 1967 Ary Enrique del Meial


1 Control J Ropersa 3, Sala de Espera 4, Sanitario 5 Bano 6 Preparación 7. Labor, 8.-Sala de Espulsión 9.-Custro séptico 10.-Trabajo de enfermeras



87



100). - Sala de Expulsión del Hospital de Tampico, Tamps. IMSS.





107) Disposición de Quirófense de un Hospital General de 100 camas con circulación común para personal y camillas de enfermos.


enfermor.

1. — Mesa de operaciones. 2. — Mesa de instrumental. 3. — Mesa rinón. 4. — Mesa Mayo. 5. — Mesa Pasteur. 6. — Electro-coagulador. 7. — Banco giratorio. 8. — Equipo de anestesia. 9. — Porta palanganas doble. 10. — Tripié de sueros. 11. — Cúbeta de patada. 12. — Lámpara de bateria. 13. — Lámpara de Grugía mayor. 14. — Banqueta de altura. 15. — Negatos-copio doble. emporrado. 16. — Alcoholera. 17. — Lavabo de Cirujanos. 18. — Jabonera. 19. — Mesa de trabajo con fregadero. 20. — Esterilizador de emergencia.

92









105).—Sala de Recuperación Post-operatoria para un Hospital General de 200 camas.


I como amillo 2 taristorni J Mesa de trabajo com fregulero 4 Vitimo 5 Banco 6 Manipara plegadira 7. Mesa de trabajo con guarda inferior de anestésicos 8. Vitrino 9. Escritorio 10. Sillón 11. Silla



106).-Sala de recuperación del Hospital de Veracruz, Ver IMSS.



315) Central de Esterilización del Hospital de San Luis Potosí, 5 I P. IMV.





1763.—Centrel de Esterilización y Equipos para un Hospital Ge-neral de 200-comos.


8)—Central de Estenificación y Equipos para un Hospital General de 200 censes.

1.—Mostredos de recibo. 2.—Mesa de apoyo. 3.—Virina de 195 x 50 x 162 cms. 4.—Anaquel tipo esqueleto de 45 x 90. x 210 cms. 5.—Escritorio. 6.—Sillón giratorio. 7.—Archivo de 3 gavetas. 8.—Mesa de apoyo 9.—Cesto de pepeles. 10.—Banco giratorio con respaño fijo. 11.—Mesa de trabajo con fregadero de 40 x 40 cms. 12.—Lavadora ultrasónica de quantes. 13.—Mesa de trabajo con cubierta de acero inoridable. 14.—Secadora de quantes. 15.—Entaladora de guantes. 16.—Mesa de trabajo con cubierta de acero inoridable. 14.—Secadora de quantes 15.—Entaladora de guantes. 16.—Mesa de trabajo con fergadero para instrumental. 18.—Mesa de resbajo con doble fregadero 19.—Mesa de trabajo con fregadero [9.—Mesa de enamble y preparación 2.—Banco de altura, giración con repadio 73.—Tanque de almecenamiento de equa destilada de 30 galo nes 24.—Destilador de equa de 10 galones 25.—Forta garralones. 26.—Estenituador de expor de 10 galos 27.—Estenituador de expor de 10 galos 27.—Estenituador de vapor de 10 galos 27.—Estenituador de vapor de 124.º30° x88° 27.—Anaquel...Tipo esquello de 45.90° 210 cms. 30.—Virinas em populo de apoyo.

117) Control to Esterilization that Haspital the Colaya, City 11855








1271 Cuarto de enfermes de 3 camas.

A Clama clinica 72. Mesa puerte, 3. Buro, 4. Banco de atura, 5. Corrina de tela, 6. Mampara plegadira, 7.—Sita, 8.—Bore sanitario 9.—Toellero, 10.—Lavabo tipo 1. 11.—Jabonera, 12.—Experi


123k - Cuertos de enfermos de 3 camas. Cortes longitudinal y transversal

1243 - Cuartos de aislamiente de una y dos cames

1.—Cama clinica. 2.—Mesa puente 3.—Buro, 4.—Benco de altura, 5.—Cortina de tela, 6.—Manipara plegadira, 7.—Sillón, 8.—Cama ausiliar, 9.—Espejo, 10.—Cómode 11.
Lavabo, 12.—Jabonera, 13.—Inodoro, 14.—Banco, 15.—To-liero, 10.—Regadera, 17.—Cortina de plastico, 18.—Jabonera, emporrada, 19.—Papelera, 20.—Lampara de entermo.







127] -Estación de Enfermeras del Hospital de Tampico, Tmps. IMSS.


128).-Estación de Enfermeras y cuarto de curaciones.


-Estacion de Entermerac y Cuanto de Curectones, 1.—Mostrador escribicion, 2.—Silla 3.—Carro de expedientes clínicos, 4.—Carro de medicamentos, 5.—Mesa de trabajo (preparación), 6.—Pétrigerador, 7.—Parrilla eléctrica 8.—Pichonera de medicamentos, 9.—Botiquín, 10.—Pisarrón 11.—Virina de guerda, 12.—Mesa de trabajo (lavado), 13.—Enterpos para ropa, 14.—Carro de ropa limpia, 15.—Mesa de curactones, 10.—Mesa Mayo, 17.—Banco, 18.—Báscula, 19.—Estimpara, 20.—Tripie de suero, 21.—Carro de curactones, 22.—Negatioscopio, 23.—Inodoro, 24.—Inavolvipo, 22.—Jabonera, 20.—To-liero, 27.—Botic sanitario, 28.—Papelera, 29.—Veriedero, 30.Carro de esco, 31.—Entrepaño.

129_Estación de Enfermeras del Hospital López Mateos. ISSSTE.

130) —Estación de Enfarmaras y cuerto de curaciones de Hespiral Lèpez Matees, Ménice, D.F. ISSSTE, 1948.


1. —Mostrador, escritorio 2. —Silla giratoria 3. —Tablero de avinos 4. —Refo; 5.—Carro de expedientes clínicos. 6.—Carro de curaciones 7. —Mesa de trabajo con doble fregadero, 6.—Refrigerador, 9.—Parrilla eláctrica 10.—Pichonera de medicamentos 11.—Virina de guarda. 12. —Mesa estritorio 12.—Silla 14.—Mesa de curaciones, 15.—Mesa Mayo 16.—Cubeta de parada, 17.—Levabo ipo 1. 18.—Bote sanitario, 19.—Lémpara de per flexible 20.—Mesa Pasteur 31.—Negatoscopio 22.—Báscula de estacionero 23.—Mesa de trabajo con fregadero. 24.—Lavabo tipo 2. 25.—Inodoro, 26.—Entrepaños, 27.—Carro de ropa limpia.






132).—Cocina da distribución.

1.-Mesa de lavado con doble fregadero, 2.-Repria. 3.-Bote de desperdicios, 4.-Borellón de ague, 5.-Carro remo, 6.-Mesa baño maría 7.-Ventanilla al comedor de enfermos, 8.-Refrigerador, 9.-Carro para charolas, 10.-Mesa, 11.-Silla,



133).—Cocina de distribución del Hospital López Meteos, ISSSTE.







-Cusene de nues nermeses.

1.—Silla, 2.—Mostrador escritorio, 3.—Cuna, 4.—Baño de artese, 5.—Mesa de trabajo, 6.—Carro transporte, 7.—Selida de ropa sucia, 8.—Senitario de enfermeras, 9.—Lavabo tipo 2. 10.—Jaboneras, 11.—Bote sanitario, 12.—Calelro, 12.—Anaquel: 14.—Vertedero, 15.—Cubeta de aseo.

135).-Cunera del Haspital de Torreón, Coah. IMSS.







136) - Unidad de Marpiralización de Lactantes y Pre-escalares, Tipo C.

Tipo C.

1 - Mostrador 2 - Silla 3 - Lavabo 4 - Jabonera 5 - Toaliero 6 - Bore sensario 7 - Mesa de trabajo 8 - Pefringrador 9 - Mesa de juegos 10 - Silla de ninos 11 - Cuna
12 - Mesa Pasteur 13 - Mesa de trabajo con guarda inferior
14 - Lavabo tipo 1 11 - Veredero 16 - Estante 17 - Inodoro
18 - Escritorio 19 - Sillon igiratorio 20 - Mesa pediatrica
71 - Mesa Pasteur, 22 - Carro de curaciones, 23 - Bano de
artes 24 - Lavador estensitador de cômodo, 25 - Carro
de ropa sucia 26 - Regadera, 27 - Ducto de instalaciones

137) Unistat de préescolates y lactantes del Hospital de Tam-pisis Tamps (MSS)





140 Al-Sección de infecto-contegiosos.

- sección de infecto-consignos.

1 - Silla 2 - Mostradorescristrio. 3 - Cama 4 - Cuna. 5 - Carro de curaciones. 6 - Baña de artesa 7 - Mesa de trabajo.

8 - Refrigerador. 9 - Mesa de trabajo. 10 - Anequet. 11 - Camilla.

12 - Santiario. 13 - Lavabo ripo. 2 - 14 - Jabonera. 15 - Bote santiario. 10 - Toaliero. 17 - Regadese. 18 - Lavador esterituador de cómodos. 19 - Carro de ropa sucia.

al Seccion de prematures.

1.—Sitla 2. -Mostrador-escritorio. 3.—Mesa de trabajo. 4.—
Mesa de apoyo 5.—Incubadora 6.—Bacineta. 7.—Mesa periátrica. 8.—Lampara (ferible. 9.—Mesa de trabajo con fregedero. 10.—Lampara veladora. 11.—Lavabo tipo 1. 12.—
Jabonera 13.—Bote sanitario. 14.—Toallero. 15.—Ganchos.

10.—Vitrina 17.—Carro de ropa sucis.



PREMATUROS








143) - Sala de Prematuros del Hospital de Tampico, Tamps. IMSS.








163] -- Departamento de Anatomia Patológica del Hospital Genezai López Mateos, Mexico, D.F. 1555TE

1 Evialera 2 Vestibulo de elevadores 3 Elevadores 4 eVestibulo de servicio, 5 e Deposito de cripe servicio 6 Circula de tramite de entenga de Cattaveres 7. Evialera a oticina administrativas 8. Anorem si sorba de cada veres 2. Sala de ciutopiano, 10. Constancia e tribusca ción 11. Balario y secultura 12. Laboratura de Constana e Histología Patológica 13. Cateriatura de cionación de Constana e Histología Patológica 13. Cateriatura de cionación de Constana e Histología Patológica 15. Internativa de Constana e Histología Patológica 18. Juliu 19. Anorem 22. Sentento de Constana 18. Juliu 19. Anorem 22. Sentento 18. Juliu 19. Anorem 21. Sentento 18. Sentento de portunto de Posta forta de la Constana 18. Juliu 19. Anorem 21. Sentento de portunto de 22. Sentento de constana 22. Sentento de sentento de 19. Sentento de 19. Sentento de portunto de 25. Sentento de 19. Sentento





59-7


706).—Casa de Máquinas del Horpital de la Zona Norte, México, D. F. 15.5.5.7 € 1973.


D. F. 15.5.5.7.E. 1972.

D. F. 15.5.5.7.E. 1972.


Dubitstatum eta-tima. 1. Latiento openi Fv. 2. Labiero
4.5th; As. 4. Planta de emmigranta. 4. Consula de controles. Equipio de lance arcindicionació. 5. Entradores.
5.—Bombas de agua helado 2.—Bombas de agua de condentación. Equipio de calderat. 8.—Tanque de condemados. 9.—Savaizador. 10.—Tanque de samera. 11.—Caldera. 12.—Cabezal de vapor. 13.—Tanque para agua
calentie Equipio de Bombeo. 14.—Bombas. 15.—Rejilas
de drenaje. 16.—Compresora. 17.—Tanque de presión.


207) - Casa de Máquinas del Hospital de Torreon, Coah, IMSS.





Ambu!ancia





IER. NIVEL

* AUXILIARES DE DIAGNOS CO

XX AUXILIARES DE TRATAMIENTO


ENSENANZA E INVESTIGACION

3ER.

3ER. NIVEL

HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA Y PEDIATRIA

TRAZO Y GEOMETRIZACIÓN





DESARROLLO DEL PROYECTO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
CATALOGO DE PLANOS
PLANTAS
CORTES
FACUADAS

PROYECTO ESTRUCTURAL

MEMORIA DE CALCULO DEL EDIFICIO REPRESENTATIVO
PLANOS CORRESPONDIENTES

PLANTA CIMENTACIÓN
LOSA ENTREPISO
DETALLES ESTRUCTURALES

PROYECTO DE INSTALACIONES


CRITERIO DEL EDIFICIO REPRESENTATIVO
PLANOS CORRESPONDIENTES
INSTALACIÓN BIDRÁULICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- 1

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CATALOGO DE PLANOS

PLANTAS CORTES FACHADAS PERSPECTIVA






CURSO TALLER
DETESS Y
TITULACION

CLINCA HOSPITAL GINECOBSTETRICIA


ROSA ALMAREZ VELAMUEVA.



ESC. BRATICA

LOCALIZACION

L-1 = 5/E






CURSO TALLER
DETESS Y
TITULACION


CLINICA HOSPITAL GINECOESTETRICIA

ROSA AUSKREZ VELARDEVA.





PLANO TOPOGRAFICO


T-1 01




















PROP 10 007 94















FACHADAS CASA DE MAQUINAS.


































C

CURSO TALLER DETESIS Y TITULACION CLINICA H OSPITAL GINECOBSTETRICIA


ROSA ALWAREZ VELANUESA.




PLANTA POR SECCION IV SEGUNDO NVEL

PEOM OCT. 94


175













PROYECTO ESTRUCTURAL

MEMORIA DE CALCULO DEL EDIFICIO REPRESENTATIVO

PLANOS CORRESPONDIENTES

PLANTA CIMENTACIÓN LOSA ENTREPISO DETALLES ESTRUCTURALES

MEMORIA RESCRIPTIVA DISEÑO ESTRUCTURAL

LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO SERA A BASE DE COLUMNAS Y
TRABES QUE CONFORMARAN UN SISTEMA DE MARCOS EN AMBOS SEN11000 LONGITUDINAL Y ITANOVILICAL.

In OUBIERTA ES DE LOSA CASETONADA DE CONCRETO.

LA DELIMITACION DE ESPACIOS ES A BASE DE MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.


IN BESISTENCIA DEL TEBBENO ES DE 12 TON M2

IN CIMENTACION ES DE TIPO SUPERFICIAL CONSTITUIDA POR - ZAPATAS CORBIDAS QUE RECIBEN LA CARGA DE LAS COLOMINAS.

PARA EFECTOS DE DISEÑO SE TOMO EL REGLAMENTO Y LIS NORMAS COMPLEMENTARIA DEL D.D.F.

EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS EMPLEADO FOE GARMA KANI

EL MARCO EN ESIUDIO ES EL QUE GENERAN LOS EJES BYC LONGITUDINAL Y EL EJE 7 TRANSVERSAL PUES SON LOS QUE PRESENTAN CONDICIONES CRITTICAS.



DETERMINACION DE LA DISTRIBUCION DE LA CARGA DE LA LOSA.

$$L_1 = L_1DO LARGO$$
 $L_1 = 8.10 = 0.9 \angle 1.50$
 $L_2 = L_1DO CORTO$ $L_2 = 7.20$
PISTRIBUCION PERIMETRAL

MUNICIS DE CARGA POR M² DE LOSA (ANALISIS GRAVITACIONAL).

LOSA DE	NZOJEV		Kg/H²	
	IMPERMEABILIZANTE		5 Kg/M	
	ENLAPRILLADO	0.70 MTS		
	MORTEPO DE FLYCICH	0.03 MTs	60 Kg/H2	
	RELLENO DE TEZONILE	0.10 MTS	130 Kg/M	
	CAPA DE COMPRESION		. 120 Kg/M²	
	NERYA DORA		302 Kg/H2	
	YESO DE PLAFON	0.02 MTS	30 Kg/M2	
	PESO DE INTALACIONES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	LO Kg/MZ	
	PEO PROPIO DE TRABE 10%	-	72.30 Kg/M2	
	CARGA MUERTA		795.30 Kg/H2	
(FOR REGIONENTO)	CARGA VIVA	=	100. Kg M2	
	TOTAL DETECTION OF	√ =	805-30 Vg/H2 X	1.5
1.5	FACTOR DE CARGA POR REG		1342. 950	
CARGA TO	INC DEL NANCIONO	1	1342.9 Kg/H2	
	요즘 집에 바다 되고 하게 되었다. 이 그는 이 사람들이 다			

ESFUERZO CORTANTE QUE ABSORBE EL CONCRETO


 $VcR = 0.5 Vf'c = 0.5 V250 = 7.9 Kg/M^2 > 5.88$ NO HAY FALLA

AREA DEL ACERO

$$\Lambda_{S} = \frac{M M N X}{f_{S} J d} = \frac{514250}{200 \times 0.86 \times 15.9} = 17.90 \text{ cm}^{2}$$

PROPONIENDO VARILLA DE \$ 5/8" - 1.99 Ma²
No VARILLAS 17.9 CM² = 1.99 CM² = 8.9 ≈ 9\$ 5/8" @ 11 CM

PISEÑO DEFINITIVO DE LA ZAPATA



.60

2 \$ 1 14"

PETERMINACION DEL ANCHO DE LA ZAPAPA (CONSIDERANDO ZAPATA CORRIDA).

PESO SUPDESTO DEL CIMIENTO 3500 KgREACCION NETA $RN = 12000 - 3500 = 8500 \text{ Kg}/\text{M}^2$ ANCHO DE ZAPATA: $\Lambda z = 201516.5 \div 8500 = 23.70 \text{ M}^2$ $\alpha = 23.70 = 309 \approx 13\text{ M} \text{ DE ANCHO}$

MOMENTO MAXIMO WALDRA M MAX. $=\frac{Pn \times x^2}{z}$

 $305777046NDO 8500 X 1.10^2 = 51425 Kg$

PERMITE DE LA ZAPATA


REBICIÓN AL ESFOERZO CORTANTE $V = Rn \times (\infty) = 8500 \times 1.10 = 9350 \text{ Kg}$

CORTANTE ACTONNTE $V_{ACT} = \frac{9350}{100 \times 15.9} = -5.88 \text{ Kg/cm}^2$

SEPARACION DE ESTRIBOS SERA LA MENOR DIMENCION DE 8

2)
$$850 = 850 = 13.11$$
 (2.54) = 33 CM \leftarrow SEPARACION QUE RIGE

- 6) 48 \$ DE UN BARRA DEL ESTRIBO 48 (0.95) = 45.6 CM
- c) <u>10</u> . 35 cm



LA SEPARACION DE CALCULO SE REDOCIRA A LA MITAD EN UNA ACTURA DE $\frac{h}{6} = \frac{435}{6} = 0.72$ CM ARRIBA V A BAJO DE TODA CONEXION DE COLUMNA CON TRABE V LOSA.

DISEÑO DE ZAPATA DETERMINADON DE LA CARGA TOTAL SOBRE CIMIENTO

PEGOS DE LOSAS -> ABENTRIBUTARIA X MUNCISIS DE CARGA POR M2

AZOTEN At XW = 49241.5 Kg

ENTRE PISOS = 43 945X 3 ENTREPISOS = 131 835 Kg.

PESO DE COLUMNAS = 5.11 X 4 = 20.44 Kg

PESO TOTAL = 201516.5 Kg

REVISION DE LA COLOMNA

$$P = CARGA ACCIAL P + M(GRANIFACIONAL) + M GRAVITACIONAL ≤ 1
ACTUANTE P_1 Mr$$

REVISION GRIVITICONAL
$$\frac{111.54}{471.4} + \frac{21.8}{105.2} + \frac{0}{105.2} = 0.43 < 1$$
0.23 + 0.20

GRAVITACIONAL+ SISMO
$$\sqrt{\frac{111.54 + 13.88}{641.2} + \frac{218 + 15.1}{147.7}} + 0 = 0.43 < 1$$

$$0.19 + 0.24$$

$$\frac{\text{Cranitacional mas}}{\text{Sismo acero atension}} = \frac{111.54 + 13.88}{641.2} = \frac{21.8 + 15.1}{53.56} = -0.87 \ \angle 1$$

I EN ACERO ESTRUCTURA O DE REFUERZO 50%
II EN CONCRETO 33%

ESFDERTOS PERMISIBLES

900 ONE

경기 200일 대한 100 등 12일 보다 한다. 이 전 100 등 100 등 120 등 100 등 10	GRAVITACIONAL	INCREMENTO	GRAVITACION! + 313MO
CONCRETO = 0.28 At f'c			
0.28 x 70 x 70 x 250 =	313 ml.	1.33	412.6 . 1 1011
으로 통해 있습니다. 			
NORO = Not (fo -0.28 f'c)			
= 60.8(2100 - 0.28(250)) =	123.4 TON	1.5	185.1 TON
	471.4 TON		641.2 TON 8
			8
MOMENTOS PESSIENTES (AMBOS SENTIDOS)		•	
CONCECTO MC CI LIAZ			
20.3 (70)(65) ² =	60 TON	1.33	79.8 TON
$\Lambda_{CERO} Ms = \Lambda_{S}(2n-1)(K-\frac{d}{d} \div K)fc(d-d')$			
DONDE Λ = 6 φ 1"= 6x5.07 = 30.42CM2		-	67. 93 TON
= 30.42 CM2 (2 (14)-1) (0.42-5 = 65) 112.5 (65-5)=	45.2TON	1.5	
300 000	105.2 T		147.7 TON NO. 12.741
)		_	C
ACERO A TENSION (AMBOS SENTIDOS)	3.7	1.5	53.56
Ms = 16 fs 1d 		.	i

REVICION DEL ESFIDERZO DE ADHERENCIA

DONDE DE ES SOMA DE PERIMETROS


$$\mathcal{M} = \frac{V}{E \otimes J d} = \frac{123300 \text{ Kg}}{7(9.39)0.86(38)} = \frac{10.19 \text{ Kg/cm}^2}{10.19 \text{ Kg/cm}^2}$$

10.19 / 11.18

ESFUERZO DE ADHERENCIA PERHISIBLE

PISEÑO DE COLDHNAS LOS VALORES DE DISEÑO SE DESGLOSAN CONFORME A

COLOMINA				GRAVITACIONAL			SISMICO					
	ALTURA	seccion	V L014(.	V Transv	PESO TE COWMINA	SUMA	М 1044.	M TRANS.	V LONG.	V TRANS	M M	M TRANS.
	4 . 35	70 x 70	7.614 = 30.2	7.6x2= 15.2X4= 60.8	5.11 TON x 4 = 20 44	111.64	21.8	٥	6.94	6.94XZ= 13.88	15 . l	15.1




SECCION DE LA COLOMNA PROPOESTA 90 X 70


AREA DE ACEPO TOTAL

AS 12
$$\phi$$
 1" = 12 x 5.07 CM² = $\frac{100.8 \text{ CM}^2}{100.8 \text{ CM}^2}$

PARA CARCAS ACCIDENTALES NOMENTAMOS LOS ESFOERZOS PERMISIBLES DEACUER

C





SEPARACION DE ESTRIBOS

$$5 = \frac{9.8 \times 0.71 \times 2 \times 4200 \times 38.9}{4990 - 4580} = \frac{208 \times 0.71 \times 2 \times 4200}{3.5 \times 120}$$

PROPONIENDO VARILLA DE DIAMETRO \$ 11/8" = 7.94 CH2

APOSICS No. VARILLAS 52 CM2 = 6.5 2 7 \$ 174" @ 17 CM2

120 : 7 - 17 cm

CENTRO DEL CLARO $\frac{25.4}{5.07} = 5 \phi 1'' @ 24 CM$

120 = 5 = 24 CM

REVICION DE ESPOERZOS CORTANTES EN LA TRABE

Vact = 23 300 = 4.99 Kg 642 120 (38.9) REPORTS

Vcr = 0.29 Vfic = 0.29 V 250 = 4.58 Kg/cm2

4.58 4.99

DISENO DE TRABE DE BORDE

OBTENCION PEL PERICIE
$$d = \sqrt{\frac{M}{M}} \frac{M}{M} \times \frac{M}{M} = \frac{M}{M} \times \frac{M}{M} = \frac{M}{M} \times \frac{M}{M} = \frac{M}{M} \times \frac{M}{M} \times \frac{M}{M} \times \frac{M}{M} = \frac{M}{M} \times \frac{M}{M}$$


$$d = \sqrt{36.6 \times 100000} = 38 \text{ cm} \text{ SIN RECUBEIMIENTO}$$
 $20.3 (120)$
 $h = d + r = 38 + 5 = 43$


OBTENCION DEL AREA DE ACERO
$$As = \frac{M \ MX}{f_5 \ Jd} =$$
As aronos

$$\frac{36.6 \times 100000}{2100 (0.86) \times 38.9} = \frac{3660000}{70253.4} = \frac{5200^{2}}{10253.4}$$

AS CENTRO DEL CLARO

$$\frac{17.89 \times 100000}{2100 (0.86) 38.9} = \frac{1789000 \text{ Kg}}{70253.4} = \frac{125.4 \text{ CH}^2}{2}$$





SISMICOS Y GRAVITACIONALES

PETERMINACION DEL ESFUERZO EN EL MARCO

CALCULO DE ESFDERZOS CORTANTES Y MOMENTOS FLEXIONAUTES EN COLOMNAS Y TRABES.

VIGNS MOMENTOS CORTANTES

NODO 2 15.10 X | = 15.1 \cong Nopo V_{2-3} $\frac{15.1 + 15.1}{8.10} = 3.72$

DETERMINACION COEFICIENTE SISMICO

GROPO A

ZONA I FIRME

COEFICIENTE SISMICO C = 0.16 X 1.5 = 0.24

FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO Q=2

COEFICIENTE SISMOD DEFINITIVO $C_1 = C_2 = 0.24 = 0.12$

FUERZA CORTANTE HOBIZONTAL MAXIMA EN LA BACE DE LA ESTRUCTURA.

V= C, WT5 =

0.12 × 116868.9 = 14024.268 ≈ 14 TON.

K MONO = K COCOMINY $\left(\frac{K}{K}\right)$ ARV MOTON FINEL IMPRO ORIENCION DE NY KICHDES NE FOR MOTON FINEL IMPRO

$$K NODO_2 = 1197.3 \left(\frac{526}{526 + 1197.3} \right) = 365.44 = K NODO_3$$

DETERMINACION DEL INCREMENTO POR ANAUSIS SISMICO

PESO LOSA DE AZOTEA

AT X WS 31930.8 Kg

PESO RE ENTREPISOS 259 41.5 Kg X 3 NO. ENTREPISOS = 177824.5 Kg.

PESO DE MUROS 3.90 ALT. MORO X 7.60 LONG. X 60 Kg MUROS DE VESO = 1778. 4 kg.

PESO TOTAL ESTRUCTURA WTS 31930.8 + 77824.5 + 7113.6 = 116868.9

5 6

VI 19.64 19.64 19.64

Vh 0 0

£V 19.64 19.64

M#) +17.89


OBTENCION DE LOS DIAGRAMAS GRAVITACIONALES


$$V_{1} = \frac{WL}{2} = \frac{485(8.10)}{2} = \frac{39.285}{2} = \frac{19.64}{2}$$


$$V_{h} = \underbrace{EM}_{2} = \frac{+21.876 - 21.843}{8.10} = 0$$


$$M(+) \underbrace{EV^{2}}_{2W} - \underbrace{EM = 19.64^{2}}_{2(4.85)} = 21.876 = 17.89$$

$$Vh = \frac{-21.884 - 10.966}{4.35} = -7.63$$
 $Vh = \frac{+21.84 + 10.896}{4.35} = +7.52$
 $Vh = \frac{+21.84 + 10.896}{4.35} = +7.52$









Nopo 2 FD =
$$\frac{K}{EK}$$
 (-0.5)
1-2 FD = 1197.3 (-0.5) = 1197.3 (-0.5) = 1723.3
0.69477 (-0.5) = -0.351 (0.00MN/AS)
2-3 FD = $\frac{526}{526 + 1197.3}$ (0.5) = $\frac{526}{1723.3}$ (-0.5) = $\frac{526}{1723.3}$ (-0.5)

MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO

ME MOMENTO TE EMPOTRAMIENTO
$$ME = WL^2$$
 W CARGA REPARTITION L LONGITUD


$$ME = \frac{WL^2}{12} = \frac{4855(8.10)^2 - 4855(65.61)}{12} = \frac{318536.5}{12} = \frac{26.544}{12}$$

FACTOR DE DISTRIBUCION AL CORTANTE EN COLUMNYS $FD = \frac{K \cos 4 N \cos 4}{5 K \cos 4 N \cos 4}$

FD =
$$\frac{1197.3}{1197.3(2)}$$
 (-1.5) = $\frac{1197.3}{2394.6}$ (-1.5) = 0.5 (-1.5) = $\frac{10.75}{1197.3(2)}$


* ANNUSIS DE MARCO POR EL METODO

PETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE INERCIA DE LAS SECCIONES



COLUMNAS
$$T = \frac{\ln FRCM}{I}$$

 $I = \frac{b \times h^{3}}{12} = \frac{.50(12.5000)}{12} = \frac{.50(12.5000)}{12} = \frac{.50(0.500)}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.500000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.500000}{12} = \frac{.50000}{12} = \frac{.500$



TRABES
$$T = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{12}{12}$$

$$T = \frac{80(10)^3}{12} = \frac{80(000)}{12} = \frac{12}{120000} = \frac{126666}{12} = \frac{126666}{12}$$
RIGIDEZ DE LA SECCION
$$K = \frac{4ET}{L} = \frac{4E}{L} = \frac{1}{L} = \frac{1}{L}$$

K DE COLUMNAS

$$K = \frac{HET}{L} = \frac{1(520.833)}{4.35} = 1197.3 \text{ cm}^3$$

K DE TRABES

$$K = \frac{HET}{Z} = \frac{1(426666)}{8.10} = 526 \text{ cm}^3$$

CARGA CORRESPONDIENTE SOBRE MARCO

LOGA DE AZOTEN

WA = ANNUMEDE CARGA GRAVITACIONAL ATTENDA INTERNALA UNITARIA

WAX AT = 1342.9 X 32.805 = 44053.8 Kg PORCHIDAD DEAREA

44053.834 : 8.10 LONG. = 5438.7449 Kg/H² = 5.438+1

PEO PCR WIDNO DE LONGITOD.

LOSA DE ENTREPISO

W/ X/T = 1198.8 X 32.805 = 39326.634 Kg POR UNIDAD AREA $\frac{39326.634}{5}$ 8.10 LONG. = $\frac{4855.14}{5}$ Kg/M² $\frac{14.855.1}{5}$ PESO POR UNIDAD LONGITOD.

MUNUSIS DE CARGA POR MZ DE LOSA (ANAUSIS SISMICO).

LOSA DE AZOTEN

CARGA MUERTA 795 + CARGA VIVA NS 90 = 885 FACTOR DECARGA 1.1 X 885 = 973.5

CARGA TOTAL DEANNUSIS WS

973.5 Kg/M2


LOGA DE ENTRE PIGO

CARGA MUERTA 629 + CARGA VIVA WIS 90 = 719FACTOR DE CARGA 1.1 x 719.9 = 780.9


CARGA TOTAL DE ANALISIS WS 790.9 Kg/M2


DETERMINACION DEL ABEN TRIBUTARIA SOBRE EL MARCO

8.10 X 4.05 X Z = 32.805 M²




1.00 m x 1.00 m x 0.05 CAPA IX COMIBESION X 2400 PESO LEL CONCE. 3.60 MTS DE ESTRUCTORA .10 DE EUPESOR .35 DE PERMUE PESO DEL CONCRETO 2400 302.4 LOSA DE ENTREPISO 4.00 20 toluz LOSETA IX GRANITO 105 MM -> 60 Kg/M2 MORTERO DE FLUNCION 0.03 MTS___ 40 120 kg | M2 CAPA DE COMPRESION 0.05 MTs____ NERVADORA 302 Kg/M2 YESO DE PLAFON 30 Kg 142 DOZ MITS___ 40 Kg M2 PESO DE INSTALACIONES 7.00 PGO PROPIO DE TRABES 10% 57.2 Kg/M2 CARGA MUERTA 629.20 CARGA VIVA 170 793 Yg/M2 x 1.5 TOTAL DE PESO EN LOSA 1198.8 Kg1H2 FACTOR DE CARGA POR REGUMENTO 1198.8 Kg H CARGA TOTAL DE ANAUGIS























28

ESC. 1:750 N ACUT. MTS PEOM DIOCT 64



PROYECTO DE INSTALACIONES CRITERIO DEL EDIFICIO REPRESENTATIVO

PLANOS CORRESPONDIENTES

INSTALACIÓN HIDRÁULICA INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CALCOLO DED TUBERIA HIDRAULCA POR EL METODO DE HUNTER

A) SISTEMA FLUXOMETRO.

C

W C = 10 UM (UNIDADES MURBLE)

MINGITORIO PARED DE VALVULA

MINGITORIO 5 UM

LAVABO 2 UM

REGADERA 4 UG (WIDADES GISTO)

- Brios Vestidores enfermeras med moveres $6 \text{ wc} \times 10 = 60 \text{ om}$ $6 \text{ LN } \times 2 = 12 \text{ UM}$ $6 \text{ Reg. } \times 4 = 24 \text{ Ug.}$ 96 UM
- BANDS VESTIDORES CNIOS MOJERES

 3 WC X 10 = 3C

 2 LIN X Z = 4

 3 REQ X 4 = $\frac{12}{460H}$

- (2) Banos VESTIDORES TECNICOS HOMBRES

 3 WC \times 10 = 30 UM

 3 LAN \times 2 = 6 UM

 3 REG \times 4 = 12 UG

 48 UM
- B UNIDADES DE GASTO
- 96 UG = 42LTS X SEG

(3) BRIOS VESTIDURES MEDICOS HOMBRES

4 WC \times 10 = 40 OH

3 LW \times 2 = 6 OM

3 MINY \times 5 = 15 OH

5 REG \times H = 20 OH

1 TARD \times H = 4 OM

85 OH

2 BAÑOS VESTIDORES TEC. HOMBRES 48 UM = 3.2 LTS X SEG


- 3) Brivos VESTIDORES MEDICOS HOMBRES 85 UM = 3.9 LTS X SEG.
- Bridge VESTIPORES MUERES TECHNOOS 46 UM = 3.2 LTS X SEG.
- O DIMMETROS DE TOBERIN DE COBRE
- D Brids VEST. ENFERMERAS MEDICOS MUJES

 96 UG = 4.2 LTS X SEG. \$ 64 MH
- Brown Vestidores tec. Houbres 48 OH = 3.2 LTS X SEQ. 6 50 MM
- (3) Bridge Vestidores Medicos Houbres 8.5 UH = 3.9 LTS X SEG. Ø 64 mm
- (4) BILLIOS VESTITORES JEC. MOVERES & SOMM

NOTH EL RAMAL PRIDGIPAL ES . \$ 75 MM //

SANITARIO DIRECTOR 1 WM. SALA DE WAUTAS 4 W. 1 wH. AREA SECR. DIRECTOR AREN Z. CAFE 1 LUH. DIRECTOR MEDICO 1.5 WH. CUB. SUB D. ADHINISTERIDOR 2 WH. 2 LOH. CONTRALORIA 2WM. FOTO COPINDO 9 WM. AREA SECRETARIAL 8 WH. Phsiud 3 WM. JEFATURA DE ENFERMERAS 2 WH. JEFE DE PERSONAL AREN SECR. REC. HUM. Y FILMIC. 4 WH. OFICINA REGUESOS HOUNDOS 1.5 WH. OFICIAN RECORSOS FINANCIER. 1.5 LOM. I WH. CL 1 WH. 1560 PASILLO 1.5 WH. WC. HOMBRES 1.5 LUH. W.C. MUJERES 65WH. PASILLO ACCESO

EL CU DEPENDE DEL INDICE DE CUMPTO = I.CDONDE $I.C = \frac{LARGO \times ANCHO}{2^{\circ}}$ AUDRA + ANCHO



% 1.C =
$$\frac{4.80 \times 4.50}{2h (4.80 + 4.50)} =$$
1.C = $\frac{21.6}{19.53} = 1.10$

VEMOS ESTE VALOR DE 1.C Y NOS DA LA LETRA H CON ESTA LETRA SE VE LA TABLA DE COEFICIENTE DE UTILIZACION EN LA ILUMINARIA PROPUESTA Y CORRESPONDE A .34 CON 80% DE REFLEXION TECHO(PLAFON) Y 50% EN MUROS CON UN FACTOR DE MANTENIMIENTO DE 0.60 = MEDIO.

CALCULO DE LOUIUNISMOS EN LA ZONA DE QOBIERNO POR COBICCIOS

$$\begin{array}{c} O \quad CLE = \underbrace{NIXS}_{CUXFM} \end{array}$$

CLE = CAUTIOND DE LUMENES 1 EMITIR

NI = NIVEL DE ILLMINNCION

5 = SUPERFICIE

CU = ODEFICIENTE DE UTILIZACION

FM = FACTOR DE MANTENIMIENTO

1. C = INDICE DE CONPTO

- .. EJEMPLO DEL CALCULO Y PARA TODAS LAS AREAS SERA EL AREA METODO
- * CALOUD DE LOUINNEURS EN OFICINA DEL DIRECTOR/


NI = 600 LX


5= 450 X 480

co = 2

FM= 7

SUPONIBUDO LUMINTRIAS DE 2 TUBOS DE 40 WATTS CLU Y TIPO DE LUMINACION DIRECTA.





CONCLUSIÓN

A través del deserrollo de este trabajo me pude percatar en forma tangible de la necesidad e importancia que tienen les proyectos dirigidos al sector salud, específicamente clínicas del seguro social las cuales forman parte medular del bienester de los sectoros con menos recursos hasta los niveles medios lo cual me llavo a investigar y como consecuencia conocer las condiciones socioeconómicas en este caso del municipio de Cuautitlán México. Y así deserrollar un proyecto que satisface las demandas de bienestar médico social que el municipio requiere hasta el año 2015.

BIBLIOGRAFÍA

Hospitalos do segaridad social Enriquo Yaños Octava edición, 1986

Normas de SEDUE Sistema normativo de equipamiento erbano Sistema salud

Normas del IMSS
Programa de descentralización del IMSS
Saminario de instrucción al diseño en el ámbito institucional
Subdirección general de obras y patrimonio inmobiliario
IMSS, 1990, Temo I, II, III

Plan de desarrollo del municipio de Cuantitlán México 1994-1996

Datos prácticos de instalaciones hidráulicas y sanitarias lag. Bocerril Diago Onesimo Sóptima edición, 1990

Instalaciones eléctrices práctices Ing. Becerril Diego Onesimo Décimo primera edición, 1990

Gomo se hace que tesis Hamberto Eco Técnicas y procedimientos de investigación, estadio y escritara Tesis en 30 días Prof. Gallermine Beene y Sergio Montero Editores Mexicanes Agosto de 1991

Tosis García González Joaquín Unidad madico familiar 1981

Tosis Vázquez Martínez Ma. Esther Clínica Hospital de Naucalpan de México 1982

Tesis Pedro Rodríguez Jaime Contro de salud para una zona marginada de Naucalpan