

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA
DIVISION DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFICA Y GEODESICA

"PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REESTRUCTURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO INEGI"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO CIVIL

PRESENTA:

CRUZ ELIZALDE ALVAREZ



MEXICO, D.F.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

2002





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE INGENIERIA DIRECCION FING/DCTG/SEAC/UTIT/113/01

Señorita CRUZ ELIZALDE ALVAREZ Presente

En atención a su solicitud me es grato hacer de su conocimiento el tema que propuso el profesor ING. LUIS ZÁRATE ROCHA, que aprobó esta Dirección, para que lo desarrolle usted como tesis de su examen profesional de INGENIERO CIVIL.

"PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO INEGI"

INTRODUCCION

I. ANTECEDENTES

II. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

III. IMPACTO AMBIENTAL
IV. PROGRAMA DE OBRA

VI. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA

Ruego a usted cumplir con la disposición de la Dirección General de la Administración Escolar en el sentido de que se imprima en lugar visible de cada ejemplar de la tesis el Título de ésta.

Asimismo le recuerdo que la Ley de Profesiones estipula que deberá prestar servicio social durante un tiempo mínimo de seis meses como requisito para sustentar Examen Profesional.

POR MI RAZA HABI ARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria a 25 de junio de 2001.
EL DIRECTOR

M.C. GERARDO FERRANDO BRAVO

GFB/GMP/mstg.

DEDICATORIAS

A la Universidad Nacional Autónoma de México:

Por darme la oportunidad de ser parte de ella, logrando así mi formación como profesionista.

A dos personas que siempre están en mi corazón y a quienes amo con todo mi ser.

Mis padres.

Con cariño a mis hermanos.

Raquel y Jacobo

...y a ti también Juanita en donde quiera que estés.

A dos personas cuyo ejemplo en su calidad humana es la mejor herencia que pude haber recibido.

Mi abuelos.

AGRADECIMIENTOS

A:

Mi Director de Tesis: Ing. Luis Zárate Rocha.

Sin su apoyo no hubiera sido posible la realización de esta tésis.

Ing. Saúl Zapata Silva.

Tu apoyo incondicional ha sido muy importante en mi vida.

El Ing. José Manuel Victoria Nava, Ing. José Manuel Crisóstomo Cortés, y al Ing. Rodolfo Zapata Palacios.

Por su paciencia y las oportunidades que me han dado ya que forman parte esencial en mi desarrollo profesional.

Mis Profesores.

Por las invaluables enseñanzas recibidas a lo largo de mi vida académica.

Mis Amigos.

Por todas las experiencias inolvidables que vivimos juntos.

INDICE.

					Página
INTRODU	CCIÓN				1 2 3 3 4 5 11 23 29 31 33 36 40 45
I. ANTECED	ENTES.				
1.1. 1.2. 1.3.	Localizaci	on del Edificio. ón. de remodelaci	ón.		1 2 3
II. PROCEDIA	MIENTO CO	NSTRUCTIVO.			
II.1. II.2 II.3. II.4. II.5.	Procedimi Procedimi Procedimi	on del proyecto ento constructi ento constructi ento constructi ento constructi	ivo de cime ivo de estru ivo de insta	icturas. laciones.	5 11 23
III. IMPACTO	AMBIENTA	L.			
III.1. III.2. III.3. III.4.	Cuantifica Mitigacion	n de los impact ción de los imp es propuestas. de la Planta de	actos.	les.	33 36
IV. PROGRA	MA DE OBR	Α.			
IV.1. IV.2. IV.3.	Calendario	le conceptos. o de actividades to calendarizad			45 56 57
CONCLUS	SIONES				
BIBLIOGE	RAFÍA				

INTRODUCCIÓN

Los edificios históricos son importantes por ser evidencias de culturas pasadas pero sólo una pequeña fracción del patrimonio arquitectónico ha sobrevivido, es importante preservarla para que las generaciones futuras puedan seguir enriqueciéndose con la apreciación de nuestra herencia cultural.

Los métodos empleados para la construcción de edificaciones modernas se basan en principios y criterios estructurales que se pueden adaptar a cualquier tipo de inmueble, por ello pueden ser aplicados también a los edificios históricos conociendo de antemano el comportamiento de los materiales y las formas estructurales de estos que son diferentes a las actuales pero que guardan un profundo respeto por la cultura y las técnicas de las épocas en que se construyeron.

La tesis tiene como propósito explicar el procedimiento constructivo para renivelar y reestructurar un edificio de cuatro niveles ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México construido en los años 40´s, su fachada es de tipo colonial considerada como Joya Arquitectónica y protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

El edificio es propiedad del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) y tendrá como función servir a la comunidad para exposiciones, conferencias, venta de documentos y para la consulta de encuestas y estadísticas de diferente indole.

Este inmueble ha estado expuesto a un conjunto de factores externos como intemperie, sismos, hundimientos del suelo, vientos lluvia, vibraciones inducidas por el tráfico, la contaminación y efectos negativos de excavaciones o construcciones cercanas como lo es el metro, se puede mencionar al respecto que el cajón de la estación subterránea Juárez pasa justamente frente a esta obra que está ubicada sobre Av. Balderas entre las calles de Artículo 123 y Morelos, correspondiente a una zona tipo III o zona de lago integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresible, separados por capas arenosas con contenidos diversos de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables desde centímetros hasta varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 50m. Esta región lacustre ha tenido hundimientos importantes, debido a la explotación que se le ha dado al subsuelo, por lo tanto el edificio ha sido víctima también de estos hundimientos divergentes en sus diferentes puntos y si agregamos los sismos de alto grado ocurridos con anterioridad, podremos

alcanzar a percibir el grado de afectación que presenta la edificación tanto en su fachada como en su estructura general.

El objetivo principal de esta reestructuración es el de lograr que el edificio en estudio vuelva a funcionar adecuadamente, sin correr riesgos de nuevas fallas estructurales que pudieran llevar a consecuencias graves como pérdidas humanas ante la presencia de los continuos hundimientos o sismos de alta magnitud ya que se pretende que dentro de sus instalaciones se proporcionen servicios diversos a la comunidad en general ya que contará con biblioteca, mapoteca, salas de usos múltiples, infoteca, servicios médicos, servicio de cómputo, área de juegos infantiles, salas de exposición y de juntas, museo y cintoteca, entre otros.

En el capítulo uno se proporciona una sencilla explicación sobre la descripción del edificio tema de este proyecto que como ya se dijo tiene una fachada tipo colonial, que es la que básicamente lo convierte en patrimonio cultural y por la que se le otorga la importancia de preservarlo. En el interior quedan muy pocos vestigios de antigüedad, por lo que los acabados resultan ser de un estilo un tanto modernista, usando así muros de tablaroca, techos de plafond y piso con loseta, a diferencia del estilo que posiblemente pudo haber tenido en años pasados como vigas y plafond de madera en el techo o duela en el piso entre otros.

También en esta primera parte se tratan las dos propuestas de remodelación y las razones por las que se eligió la que finalmente se llevaría a cabo, para esta elección se tomaron en cuenta los alcances económicos destinados a este proyecto pero cuidando muy bien de que la solución al problema de hundimientos diferenciales en la cimentación fuera la adecuada.

En el segundo capítulo se trata de explicar la forma de llevar a cabo los trabajos necesarios para la reestructuración, primero ofreciendo un panorama general de la obra y luego resumiendo se da la explicación más detallada de los cuatro principales Procesos Constructivos correspondientes a Cimentación, Estructuras, Instalaciones y Acabados.

Al analizar los trabajos de cimentación nos damos cuenta que esta se constituye por zapatas corridas de concreto de espesor variable con promedio de 1m, sobre el pedraplén se ubica una retícula de contratrabes también de concreto, esta composición de elementos estructurales en la cimentación le ha dado al edificio muy buena resistencia a las fuerzas sísmicas a que ha sido sometido, el comportamiento de la estructura estriba básicamente en los hundimiento diferenciales que ha experimentado, Los hundimientos son acentuados en el costado norte debido a la consolidación de la arcilla del subsuelo. Los hundimientos de los edificios en el Centro de esta Ciudad se

acentúan en las zonas donde el suelo es más compresible por no haber sido preconsolidado por el peso de la construcciones prehispánicas.

El edificio se constituye por cuatro niveles, después de la expropiación petrolera pasó a ser propiedad de PEMEX que tiempo después lo asigna al INEGI pero en el año de 1985 después del sismo, este es desalojado y desmantelado.

La planta baja cuenta con 1451.20 m², por lo que el área total de construcción es de 5804.81 m² con una altura de 17.75m hasta pretiles de azotea.

La estructura cuenta con 10 columnas del lado poniente y 8 del lado oriente, al norte y al sur existen 2 mas en cada lado haciendo un total de 22 columnas perimetrales y 16 al centro, estas columnas son de concreto armado y se prolongan con la misma posición a lo largo de los cuatro niveles, con trabes y contratrabes longitudinales y transversales de concreto reforzado.

Las instalaciones existentes serán reemplazadas prácticamente en su totalidad por nuevas, además de agregar las instalaciones de aire acondicionado, de circuito cerrado de T.V., de sistema contra incendios, etc. Los trabajos de instalaciones se irán realizando de acuerdo a los avances de obra civil.

Los acabados como ya se dijo anteriormente se llevaran a cabo respetando el estilo original de la fachada que además durante el proyecto se mantendrá vigilada por el INAH y por el INBA, en el interior los acabados serán básicamente de tablaroca, pintura, plafond, y loseta en los pisos, debido a que los vestigios encontrados son prácticamente nulos.

Al iniciar trabajos de Obra Civil se provocan cambios en el medio ambiente, por lo que en el tercer capítulo se abordan temas que se refieren a los diferentes impactos ambientales que se pudieran presentar durante y después del desarrollo del proyecto, así como su cuantificación y mitigación, sin embargo el edificio se encuentra en una zona totalmente urbanizada, por lo que los impactos antes referidos resultan ser minimos, pero no por esto se pasó por alto la realización de un estudio cuyos resultados se registran en este capítulo.

En los alrededores de la zona se encuentran algunos comercios sobre todo de tipo ambulante situados sobre banquetas, no hay viviendas y en el costado poniente se ubica únicamente un estacionamiento público, la fauna y la flora es escasa al igual que en toda la Ciudad así que los impactos provocados en el medio ambiente son adversos poco significativos y con medida de mitigación. La realización de esta obra generará empleos eventuales a las comunidades vecinas, entonces en este aspecto el proyecto resulta ser benéfico aunque también poco significativo, la mayor parte de las actividades se realizarán en el interior del edificio así que las actividades estéticas de la zona se verán poco afectadas.

Esta edificación contará con su propia planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se instalará en la planta baja, es interesante tomar esta medida ya que el problema de escasez de agua en la Cuidad es un problema importante, así que tomar medidas para preservarla es una acción que no pasa desapercibida en este proyecto.

El catálogo de conceptos es muy extenso como para integrarlo en esta tesis, así que se decidió hacer un resumen detallado cuidando muy bien de no alterar al costo final pero integrando cuidadosamente todos los conceptos considerados. Así mismo se programaron los tiempos de ejecución de las diferentes actividades y el orden para llevarlas a cabo para evitar así traslapes de actividades en una misma zona, esto ayuda también a programar los materiales, los equipos y las herramientas que se utilizarán para el desarrollo disminuyendo así el área de almacén y evitando pérdida de tiempo por no tener los elementos necesarios. Luego basándonos en este programa de tiempos, se proyectó también un programa semanal de presupuesto, éste ayuda también a prever y tener un mejor control sobre los gastos que se van a efectuar en un determinado tiempo y así evitar que la obra en general se salga del presupuesto destinado. En el catálogo de conceptos se pueden apreciar también de manera detallada los precios unitarios, los volúmenes de obra y sus importes, así como el costo total.

の対象を持たいのかのかのかかればないという。

La obra tiene como fecha de inicio el 29 de septiembre de 1997 y de terminación el 3 de noviembre de 1999, se concursó en julio de 1997 y se hizo entrega en septiembre de 1997.

El monto total del proyecto fue de dieciséis millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos quince pesos 26/100 M.N. más I.V.A.

I. ANTECEDENTES

I. ANTECEDENTES.

I. 1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

El edificio está compuesto por cuatro niveles, y fue construido en el periodo de 1945 a 1947 por una empresa petrolera extranjera y diseñado por el Arq. Vicente Mendiola Quezada quien nació en Chalco Estado de México y fue uno de los primeros en introducir el concreto armado en nuestro país. Más tarde, cuando se suscitó la expropiación petrolera el inmueble pasa a ser propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien a su vez lo asigna al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). La edificación cuenta con una fachada tipo colonial en la que se utilizaron tezontle y cantera materiales propios de esta época y considerada por el Instituto Nacional de Bellas Artes como joya arquitectónica, protegida también por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (ver plano de Fachadas anexo al final de este capítulo).

En 1985, después del sismo, el edificio se observa con daños graves por lo que es necesario su desalojo.

Esta obra tiene una forma ligeramente rectangular, la parte más larga es precisamente la de la fachada principal cuya longitud media mide 62.23m y el ancho 23.32m. La planta baja cuenta con una altura de 4.75m, el primer y segundo nível con 3.90m, el tercer nivel 4.00m y la azotea 1.20m haciendo un total de 17.75m desde planta baja hasta pretiles de azotea. No se contemplan áreas de estacionamientos, ni colindancias con otras construcciones.

El proyecto contempla varios servicios en el interior del edificio, tales como: biblioteca, mapoteca, salas de usos múltiples, infoteca, servicios médicos, servicio de cómputo, área de juegos infantiles, salas de exposición y de juntas, museo y cintoteca, entre otros.



I.2. LOCALIZACIÓN.

El edificio esta ubicado en Avenida Balderas No. 71, Colonia Centro, en México, D.F.. Al norte se encuentra la calle Artículo 123 y al sur la calle Morelos, al poniente se tiene un estacionamiento público, por lo tanto la fachada principal se localiza del lado oriente.





CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

1.3. PROPUESTA DE REMODELACIÓN.

La reestructuración y remodelación son a beneficio del INEGI quien a su vez tendrá funcionando este inmueble al servicio de la comunidad para la consulta de encuestas y estadísticas de diferente indole, así como exposiciones, conferencias y venta de documentos. La conservación de los edificios históricos es una actividad compleja y multidisciplinaria, ya que requiere de la experiencia de especialistas de diversas áreas, que tienen como tarea prolongar la vida de estos inmuebles con alto valor cultural. Esta última puede verse amenazada por un conjunto de factores externos incluyendo a los agentes naturales, como intemperie, sismos, hundimientos del terreno, vientos, lluvia o por las actividades humanas, como las vibraciones inducidas por el tráfico, la contaminación y los efectos negativos de excavaciones o construcciones cercanas.


Tal es el caso del edificio motivo de este proyecto en el que los factores antes mencionados han afectado de manera significativa su integridad, por lo que esta actividad de conservación pasa a ser una acción de mantenimiento más profunda que queda mejor definida como reestructuración. Después de hacer un análisis del estado en el que se encuentra el edificio, se observó que este presenta un desplome de 30cm en el costado sur poniente, debido a hundimientos paulatinos que se manifestaron en el terreno y que a su vez fueron afectando su estructura general.


Para poder corregir este desplome se plantearon dos alternativas, la primera consistía en la construcción de pozos de bombeo que se ubicarían en el costado norte oriente, esta acción requería de retirar varias instalaciones localizadas en el perímetro del edificio, tales como conducciones eléctricas de alto voltaje, líneas telefónicas y la protección del cajón del metro; dichas obras inducidas se estimaron en un costo superior al monto del contrato autorizado para el proyecto, que fue motivo suficiente para cancelar esta opción. La segunda alternativa consistía en retirar la losa existente en planta baja y excavar, formando así cajones llamados celdas situados en el costado contrario al hundimiento del edificio desde el eje A hasta el eje B y desde el eje 6 hasta el eje 10 (ver planos anexos al final de este capítulo), estos cajones posteriormente se llenarían con grava especial tipo basáltica de peso específico entre 2700 y 2800 kg/m³ a una profundidad de 80cm, este material se revisaría mediante pruebas en el laboratorio de un banco de materiales seleccionado previamente. Así el edificio iría balanceando su peso de forma paulatina hasta llegar a estabilizarse, este proceso se verificaría periódicamente mediante mediciones topográficas que lo valorizarían.

Esta última alternativa fue la que se seleccionó para dar solución al problema de renivelación del edificio, ya que de esta manera se podría cumplir con las expectativas del proyecto sin salirse del presupuesto autorizado.




FACHADA ACTUAL







FACHADA NORTE

FACHADA SUR







1		IN	E G	<u> </u>	- 4	27.5
		PLANT	ARQU 1er. N	rtectonic IVEL	Α	
1		-	1,000	-		
1	ent.	7-			-	
OLA S	110	7	ш	N.49 %		-
70m	BALAT	-29		— A	-i A-101	



CORTE A-A'







II. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

II. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

II.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra consiste en la nivelación, reestructuración y acabados del Edificio INEGI, así como las instalaciones eléctricas especiales, hidrosanitarias y aire acondicionado. Fue concursada en junio de 1997 mediante una convocatoria pública, en septiembre de 1997 el INEGI hace entrega del edificio para dar inicio a los trabajos acordados en el contrato de obra.

El periodo de construcción contemplado fue el siguiente:

Fecha de inicio: 29 de septiembre de 1997 Fecha de terminación: 3 de noviembre de 1999.

Se establecieron dos frentes de trabajo para la reestructuración del edificio uno en el costado sur que abarca del eje1 al 5 y del eje A al D en los cuatro niveles y otro en el costado norte que abarca del eje 6 al 10 y del eje A al D en los cuatro niveles respectivos, con un avance iniciando por un lado del eje 1 hacia el eje 5 y por el otro lado iniciando del eje 10 hacia el eje 6; centro del edificio.

Se estableció también un frente de albañilería que inicia sus actividades en la planta baja.

De la misma manera se implantó una cuadrilla de instalaciones eléctricas para ejecutar las canalizaciones (tuberías, cajas, etc.) de las diferentes especialidades como telefonía, aire acondicionado, sonido, etc. Trabajando conforme el frente de obra civil avance.

Un frente de plomería inicia con las bajadas de agua pluvial y; posteriormente se ejecutarán los trabajos en los nuevos sanitarios que se ubican en el centro del edificio.

II.2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIÓN.

Trazo y nivelación.

Para la ejecución de esta actividad, será necesario verificar el correcto funcionamiento, limpieza y calibración de los equipos topográficos que se van a emplear, con la finalidad de evitar errores en el trazo.

Para hacer el trazo en la cimentación se deberán tomar como eje de referencia los muros de fachada Norte y Sur, y los opuestos; es decir, Oriente y Poniente, se trazarán las líneas auxiliares, librando los elementos construidos y haciendo cadenamientos para referenciar los ejes, al finalizar se marcarán con líneas en color rojo para indicar el trazo final (ver planos anexos al final de este capítulo), de esta manera las líneas de trazo auxiliares serán verificadas con transito para su alineación.


Para trasladar el trazo del nivel de cimentación a los elementos superiores se deberán subir con plomada, marcándolos sobre las losas y columnas, usando estas marcas como referencia durante la elaboración de los trabajos, pero antes asegurándose que tales elementos se encuentren ubicados correctamente.

A partir de los ejes trazados se hará una nivelación general marcando puntos de liga localizados sobre la cimentación para que permanezcan fijos a una altura conveniente a partir del piso terminado y ubicados sobre los elementos verticales (muros o columnas) procurando que en cualquier momento se puedan tener puntos clave cerca del lugar y poder trasladar ese nivel a distancias cortas con niveles de mano o manguera.

En la nivelación de los entrepisos superiores se medirán verticalmente las cotas, marcando mínimo 2 puntos a una altura convenida para tomarlos como referencia en actividades posteriores.

Escarificado de elementos existentes de concreto en cimentación.

El escarificado se hará con una profundidad de aproximadamente 5 mm en forma alternada en contratrabes y zapatas existentes mediante pico en trabes y barreta en zapatas auxiliándose en ambos casos con maceta y cincel. Para su limpieza se barrerán las zonas trabajadas y se retirará el escombro para dejar a los elementos libres de polvo u otros objetos extraños que impidan la adherencia con el concreto nuevo, preparando de esta manera la zona para recibir el acero de refuerzo.



Despalme y afine del terreno a 5cm para recibir plantilla.

En esta etapa del proceso se deberá preparar el terreno existente para colocar la plantilla de concreto, confirmando el área de trabajo en la cimentación y así facilitar la limpieza en los colados.

Confinando primero el área se trazan cuatro ejes en el interior de una celda a 50 cm de la zapata, luego se traspaleará el material rebasando el nivel marcado hacia el centro de la celda librando la zona de trabajo, se despalmará con pala y pico hasta una profundidad de 5 cm, afinando la superficie, en caso de encontrar estructuras de concreto en dicha área, únicamente se limpiarán y pasarán a formar parte de la plantilla; se deberá ejecutar la limpieza para recibir la plantilla. Se hace lo mismo en el caso de la trabe de liga, para el despalme se ubicará el centro del eje marcando después 60cm a cada lado del mismo, a esta distancia, se marcan dos líneas paralelas de 1.20m a partir de las cuales iniciamos esta actividad.

Fabricación y colocación de plantilla de concreto de 5cm de espesor.

Se deberán mantener limpias las zonas donde se colocará el acero de refuerzo y no tener contacto con el terreno natural.

Fabricación.

La mezcla se hará con arena, grava, cemento y agua. Debido a la resistencia y destino que se requiere no será necesario un control estricto para los agregados pétreos. Se utilizará una revolvedora de un saco y un proporcionamiento de 1:6:8 correspondiente a cemento:arena:grava y 44 litros de agua.

Colocación.

La mezcla será vaciada en carretillas para el acarreo y depósito sobre la zona de destino final. Posteriormente se vibrará y regleará para confinarla dejándola al nivel requerido, se dejará fraguar para después alcanzar su resistencia mínima y no provocar deformaciones al trabajar sobre la plantilla recién construida.





Forjado de barrenos con conectores en elementos de cimentación.

Se deberá reforzar la liga de elementos existentes con elementos nuevos de la reestructuración de concreto armado.

Se forjarán los barrenos en contratrabes y zapatas, marcando el espaciamiento entre ellos sobre el elemento a intervenir, este forjado será de un diámetro y profundidad de 1 1/2" x20cm y de 3/4"x 15cm en contratrabes y de 5/8" x 12 cm en zapatas, se trazará y se perforará con taladro de repercusión, de manera perpendicular al elemento, es posible que en algunas ocasiones esta actividad se vea interrumpida al topar con el acero existente del elemento, si esto sucede se deberá desplazar el barreno en un radio de 5cm al rededor del punto marcado anteriormente para librar el acero de refuerzo existente.



Hecho esto se colocará el armado de las contratrabes, para posteriormente insertar en los barrenos los conectores de varilla habilitada según se requiera, aplicando una mezcla preparada con un mortero expansivo (Graut-NM) en el interior del barreno libre de polvo y de material desprendido. El conector insertado, se mueve para homogeneizar la adherencia dejando fraguar por 2 horas.

Suministro, habilitado y colocación del acero de refuerzo.

El acero de refuerzo ya cuantificado se suministrará según el programa establecido, por diámetros y cantidades requeridas para los diferentes elementos estructurales, luego se habilitará con las características que se necesiten. Cabe mencionar que al recibir el acero en la obra se deberá solicitar el certificado de calidad de los lotes de varilla suministrados y se confirmará su veracidad revisando el material antes de su descarga, después al almacenarlo en el sitio se agrupará por diámetros evitando que tenga contacto directo con el piso.

El habilitado de acero de refuerzo se hará en la obra ya que este es únicamente para los estribos.

Finalmente se colocará el acero de acuerdo a la ubicación de los elementos estructurales principales marcados en planos o dadas las condiciones de la obra. Los empalmes no indicados en proyecto se resolverán cuatrapeándolos sin exceder el 33% del acero principal de la sección liberando los quintos del claro, no se aceptarán traslapes en varillas del # 10.

Al terminar el armado del elemento se deberá alinear colocando "pollos" fabricados con concreto de espesores y dimensiones definidos por proyecto dejando el espesor para los recubrimientos indicados.



Colocación de cimbra.

Determinando las áreas y los espesores que se pretenden colar, así como el numero de usos que se le dará a la misma cimbra, se suministrará y al llegar esta se revisará para asegurar su calidad y así facilitar un buen resultado en la producción de obra.

Debido a la irregularidad que presentan las zapatas existentes, se decidió elevarlas hasta una altura de 15 cm, para dar uniformidad en su nivel. Se fabricarán silletas con varillas de 3/8" a la altura que se obtuvo del reventón, mismas que se colocarán y posteriormente sobre ellas se montarán polines de 4" x 4". Finalmente se instalarán los módulos de cimbra sugeridos con medidas de 0.61 x 1.22 m, fijándolos con clavos, y en la unión de cada modulo poniendo cuñas o alambre recocido.

Una vez colocada la cimbra se procederá a ajustarla de acuerdo a las distancias requeridas que marca el proyecto. Cabe señalar que esta cimbra no se colocará a plomo ya que se respetará la distancia de acuerdo con la configuración del elemento existente por lo cual se observará una irregularidad en toda su área, la cimbra es apuntalada con dos juegos de tornillos niveladores y tubos, ambos con bases, colocados uno en el extremo superior y otro en el extremo inferior. Estos tornillos son auxiliados por unos polines los cuales fijados al terreno natural con varillas de desperdicio sirven como cuñas.

Durante el colado se verifican y aprietan los tornillos para prevenir el escape de cantidades apreciables de concreto. El proceso de descimbrado se efectuará de acuerdo al tiempo de fraguado del concreto; por último, se limpiará la cimbra para darle otro uso.



II.3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURAS.

Retiro de recubrimiento y limpieza de los elementos estructurales.

El primer paso concerniente a los trabajos de reestructuración será el retiro del acabado existente que cubre a los elementos estructurales que se van a intervenir, la demolición se ejecutará con picoletas, marro y cincel, descubriendo las trabes para que se realice el escarificado en forma masiva, y haciendo una limpieza total a fin de no tener materiales que impidan la adherencia del concreto existente escarificado con el concreto nuevo.





Demolición de estructuras existentes.

Estas actividades se efectuarán en los diferentes niveles del edificio en trabes, contratrabes, losas, y columnas que se encuentren recubiertas con acabados que requieran de su desmantelamiento. El proceso de demolición se hará manualmente usando marro y cuña en forma masiva o con equipos neumáticos para liberar la zona de construcción. En el caso de losas la demolición será comenzando desde los pisos inferiores y terminando en los superiores; las trabes se seccionarán en partes cortando el acero en tramos que permitan su acarreo y retiro de la obra; en las columnas se seguirá el mismo proceso de las trabes, teniendo cuidado de confinar el área donde se demolerá para evitar accidentes.








Se hará un cuidadoso recorte en el acero de refuerzo de los elementos existentes que tendrán liga con los elementos de reestructuración, haciéndolo en forma manual con marro-cuña, maceta y cincel.

También se demolerá manualmente el relleno de azotea, retirando el escombro producido hasta el lugar asignado para su recolección.

Para la demolición de firmes de concreto en losas se emplearán también herramientas manuales, tratando de despegar placas con el área más firme posible, haciendo palanca en diferentes puntos de esta área despegada logrando así romper en diferentes partes la placa para desligarla de la losa. Se deberá tener cuidado de que los apilamientos que se generen de este escombro sean de poco peso para no generar sobrecarga en los puntos de las losas intermedias y acarrearlos cuando se considere prudente hasta la zona designada para tal uso.



En el caso de los tres niveles superiores, el tiro y a su vez la carga de escombro se harán directamente en un camión situado en la planta baja del edificio para lo que se realizará una perforación en las losas de dichos niveles, ésta perforación será de aproximadamente 80cm de diámetro a la altura del eje 9 entre los ejes C y D (ver planos anexos al final de este capítulo) teniendo cuidado de que el acero de refuerzo recortado se doble para su posterior rehabilitación, con esta técnica se logrará una mayor continuidad en la obtención del rendimiento real referente a la demolición de firmes de concreto.

Escarificado de elementos de concreto.

Ya ubicadas las áreas, espesores y profundidades del escarificado, se inicia la actividad golpeando a los elementos ubicados con maceta y cincel considerando 5mm de profundidad al impacto, así se lograrán retirar pequeñas capas de concreto en forma alternada, no se usarán equipos hidroneumáticos ni de repercusión ya que el golpeteo de estos podría ocasionar daños a los elementos estructurales existentes que pudieran estar ya deteriorados.





Forjado de barrenos con conectores en elementos de concreto.

Esta actividad se ejecutará para obtener una liga entre los elementos existentes y los elementos nuevos de la estructura de concreto armado.

Apoyándose en los planos ejecutivos se trazan en las columnas y trabes las posiciones de los barrenos. La perforación de los barrenos se efectúa perpendicular al elemento con taladro de repercusión hasta una profundidad entre 15 o 20cm, según se considere necesario y con un diámetro de 1 ½" o ¾" dependiendo de lo requerido en el proyecto. La colocación de los conectores se hará de la misma manera que para el caso de la cimentación pero realizando previamente el armado de las trabes.



Acero de refuerzo.

Desmantelamiento de acero estructural en columnas.

Para estos elementos se iniciará con un corte del acero vertical (ángulo) en la parte superior, junto a la losa, luego al centro de la sección se cortará el acero horizontal que zuncha a la columna en la parte superior cercana a las trabes. Se cortará nuevamente el acero vertical abajo del zuncho antes mencionado, el siguiente corte se realizará de arriba hacia abajo para todas las soleras que zunchan a la columna y en las 2 ó 4 caras por el centro de la sección del elemento existente, nuevamente el corte será de manera vertical pero ahora en la parte inferior.

Una vez realizadas las etapas de corte anteriores se procederá a desmantelar el acero estructural, despegándolo y retirándolo de las columnas, estibándolo para posteriormente-acarrearlo hasta la planta baja, depositándolo en la zona destinada de almacenamiento. Finalmente el destino de este material será decisión del cliente ya que es de su propiedad.

Armado de elemento estructurales.

Para esta actividad se requiere contar con acero ya habilitado, cabe mencionar que en la obra se tendrán dos bancos de habilitado donde se elaborarán los estribos especiales dimensionados con medidas de campo

La colocación final de este acero, se hará como se especifique en planos. Los cruceros en donde se colocarán amarres serán en cada esquina del estribo en el caso del acero principal y en cada estribo en el caso del acero secundario (bastones), el acero de las trabes secundarias pasará sobre el acero de las trabes principales, para esto se tomarán como guía las longitudes de ganchos escuadras y traslapes indicados en los planos.



Al terminar el armado del elemento se deberá alinear colocando "pollos" fabricados con concreto de espesores y dimensiones definidos por proyecto dejando el espesor para los recubrimientos indicados.

Para el caso de la colocación en cadenas y castillos, el desplante o cerramiento se deberá apoyar con trazo y nivelación en campo de acuerdo al proyecto. En el caso de los castillos se necesitará saber si se desplantan sobre el terreno natural, si este es el caso se verificará que el anclaje sea de acuerdo con el diámetro de la varilla ordenado. Si no es el caso, se verificará el gancho de la varilla corroborando en planos.

En el caso de cadenas de desplante o cerramiento únicamente se verificará el gancho que va a llevar la varilla revisando el plano correspondiente, pudiendo finalmente proceder a armar el castillo o la cadena.






Cimbra.


Colocación de cimbra en columnas.

Se colocarán los trazos de la dimensión de la columna, ya sea determinando los niveles con un plomo o con un reventón en los ejes del elemento, luego se armará una base de polines sujetos entre sí o en su defecto al acero mediante un torsal para después poner en los costados tapas separadas por varillas para respetar las dimensiones de la columna, los costados se fijarán entre sí por medio de torsales o alambrón, dejando de esta manera una sección inmóvil, las tapas se "plomearán" con troqueles para que el elemento quede con una vertical perfectamente alineada, el siguiente paso es colar el elemento, durante esta etapa es importante estar al pendiente de que la cimbra no tenga fallas por movimientos no deseados. El descimbrado se realizará 24 horas después del colado.




Colocación de cimbra en trabes primarias y secundarias.


Se deberán arman torres ya que la altura de las trabes lo requiere ajustando estas con tornillos ya sea de base o de cabezal tal como se muestra en la siguiente figura.



Posteriormente se colocará una viga Aluma Lite de 3.66 m de largo que soportará un cargador horizontal a base de polín de 4" x 1" x 1.53 m, los cuales, serán colocados a una distancia aproximada de 0.40 cm para recibir el fondo de la trabe a colocar, este fondo es de triplay al cual se le coloca un zoclo de madera de 1" en las esquinas del elemento.



Para las trabes existentes de acuerdo con los planos y una vez colocado el fondo se instalarán los costados con la cimbra panel Hand set de 0.61×2.44 que serán ensamblados con cuñas Standard para panel Hand Set para posteriormente troquelarlos con polines de $4" \times 4" \times 1.53$ y barrotes de $2" \times 4"$ los cuales se clavarán al polín de arrastre.



Para las trabes nuevas, ya colocado el fondo de la trabe los costados se instalan con la címbra panel Hand set de 0.61 x 2.44cm éstos se ensamblan con cuñas Standard para panel Hand Set y luego se troquelarán con polínes de 4" x 4" X 1.53cm y barrotes de 2" x 4" que están clavados al polín de arrastre, se pone un barrote de 2" x 4" en cada extremo, uno de estos se instalará troquelando la cimbra Hand Set y el otro polín de 4" x 4" troquelando el otro extremo, un polín de 4" x 4" en la parte superior del elemento se apuntalará con la trabe existente de colindancia y la cimbra Hand Set, se colocaran varillas en el interior de la caja para soportar los dos empujes laterales.

Debido a la irregularidad de la trabe, en la unión de la cimbra y la losa se ajustarán con barrotes y triplay los recovecos para que no existan perdidas de concreto y lograr un buen acabado. Se colará el elemento cuidando de no tener fugas de mezcla.

El descimbrado se realizará de acuerdo al tiempo de fraguado de concreto, por último se limpiará la cimbra dejándola lista para volver a utilizarla.

Solicitud y colocación de concreto en los diferentes elementos.

El concreto premezclado se pedirá a la planta concretera con 24 h de anticipación al colado por eso se deberá programar y cuantificar con tiempo suficiente. Al hacer el pedido será necesario conocer los datos correspondientes a las características del concreto que se usará, tales como resistencia, tamaño máximo de agregados y revenimiento entre otros.

Cuando el concreto llegue a la obra será muy importante revisar la calidad del mismo verificando el tiempo de llegada a la obra, el revenimiento, y que las características sean las mismas a las solicitadas, una vez cumplido lo anterior se procederá al vaciado del concreto en función del elemento estructural que se vaya a colar, y utilizando el método más adecuado para obtener eficiencia en rendimiento y calidad.

Al colar, el concreto se irá acomodando y compactando, vibrando la zona perfectamente a 40 cm del radio de acción por 3 segundos aproximadamente, evitando así segregaciones de materiales pétreos que provoquen oquedades, al mismo tiempo se conformará la superficie y se verificarán constantemente los espesores marcados en proyecto.

El colado deberá efectuarse a tal velocidad que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente entre los espacios de las varillas de refuerzo. No se utilizará concreto retemplado es decir que el tiempo transcurrido desde la salida de la planta hasta la llegada a la obra no exceda de 1 hora.



En el caso particular de la columna 3-B del 3er nivel del edificio (ver plano anexo al final de este capítulo), después de un muestreo realizado con la prueba de corazones en las zonas criticas, se procederá al retiro total del concreto segregado por etapas en orden ascendente, por bloques y recolando las reparaciones, estas reparaciones se harán marcando el contorno del área afectada con un disco cortador, así se eliminará todo el concreto defectuoso hasta llegar al sano, durante este proceso los bordes se dejarán perpendiculares a la superficie de la abertura, el borde superior de la abertura tendrá una pendiente que permita el vibrado sin dejar bolsas de aire en la parte superior de la reparación, se utilizarán herramientas manuales ligeras para evitar daños en el concreto restante y en el acero, se limpiará totalmente la abertura eliminando los residuos sueltos y polvo de la cavidad, se barrenará la parte frontal descubierta a una profundidad de 20cm de manera inclinada, se habilitarán los conectores con varillas # 4 y con una longitud tal que cubra la profundidad del barreno quedando únicamente 3 cm antes de la superficie de contacto con la cimbra, ya habilitados se colocarán a cada 40cm en ambos sentidos.

Posteriormente, estas reparaciones se cimbrarán de forma que ésta cimbra quede hermética en sus perímetros y juntas y al mismo tiempo resistente para evitar fugas cuando el concreto se someta a vibración, se dejara preparada una "chimenea" a todo lo largo de la abertura con un ancho que permita el acomodo y vibrado del concreto (aproximadamente de 25 cm x 25 cm), se utilizará una tapa de presión sobre la chimenea, la cual será removida y apretada para asegurar el llenado a tope, provocando así un sello hermético en la parte superior de la reparación. Al mismo tiempo se harán los preparativos de mezcla con las mismas características de la original correspondientes a las especificaciones en proyecto. Antes de colocar la mezcla se humedecerá con agua la superficie del concreto original, luego se preparará

una lechada de mortero a base de una porción de cemento y una porción de arena fina cernida, que pase la malla 30 con suficiente agua para lograr una consistencia cremosa, se agrega en proporción semejante a la del agua un adherente químico látex (adhecon) y se aplica restregando la capa adherente en toda la superficie. No se permitirá que la capa adherente fragüe antes de colocar el concreto nuevo.

Terminados los puntos anteriores se proceda a colocar el concreto nuevo en la reparación; vibrando por espacios de 2 a 3 segundos, se enrasa hasta la parte de la "chimenea". Se aplicará una membrana de fraguado. Cuando esto se logre se retirará el concreto de la "chimenea" cuidando de no dañar la reparación, dejando la superficie con la misma condición que la original. Por último se curará al concreto después de haber fraguado.

Vibrado de concreto.

Todo el concreto de las estructuras será vibrado. Se empleará vibrador de chicote con cabeza de dimensiones adecuadas para que pueda penetrar hasta el fondo de todo el elemento. Las varillas de las trabes y columnas deberán estar en contacto con la cabeza del vibrador durante un mínimo de 15 segundos en lo que entra hasta el fondo; cuando esto se logre, se detendrá el vibrador 5 segundos para después sacarlo lentamente, y repitiendo la operación a cada 50 cm a lo largo de las varillas. Se deberá evitar exceso de vibrado para no producir segregación en el concreto.

La cabeza del vibrador se introducirá verticalmente sin remover con ello al concreto, no se permitirá aplicarlo horizontalmente. Para las columnas, en donde no llegue la cabeza del vibrador, esta actividad se efectuará en el exterior manteniendo la cabeza de este equipo normal al plano del molde, a la vez que se hace un varillado por el interior. Es aconsejable para estos elementos usar vibradores con cabeza de 3.8cm. Cuando el concreto es de peso normal se utilizarán vibradores de 3600RPM por lo menos. Se deberá contar con un vibrador de chicote en buenas condiciones de operación como repuesto en caso de que el que se esté usando se descomponga.



Capa de compresión de 5cm de espesor.

Al contar con la estructura totalmente terminada, se colocará una capa de compresión de 5cm sin respetar ningún nivel, esto se hará debido a la irregularidad que presenta la losa existente, posteriormente se colocará un relleno para obtener los niveles deseados. El área se deja perfectamente limpia luego se coloca una malla electrosoldada de 6x6/10x10, traslapando la misma 40cm amarrándola con alambre recocido a las varillas colocadas previamente en las ventanas de colado de trabes, con la intención de que la capa de compresión quede lo mas unida posible a la losa y así facilitar el trabajo de la misma. Las instalaciones deberán estar ya colocadas antes de cualquier colado. Se pide el concreto como antes se mencionó y para este caso con las siguientes características: fc=200 kg/cm2, agregado pétreo de 20mm y revenimiento de 14cm, bombeable y con aditivo para obtener un revenimiento de 18cm, agregándole andesita. El colado se hará mediante bomba estacionaria, se deberá ir regleando y aplanando el concreto al tiempo de su colocación.

Construcción de muro de tabique rojo recocido.

La superficie deberá ser uniforme antes de recibir el tabique. Los desplazamientos relativos en el paño del muro entre tabiques no serán mayores de 3mm para acabados aparentes y 5mm para acabados no aparentes.


El espesor de las juntas no será mayor de 10mm ni menor de 5mm en acabados no aparentes; en las juntas aparentes no se permitirán variaciones mayores de 2mm. Los desplomes serán no mayores de 1/300 de altura del muro, admitiéndose para alturas mayores de seis metros un máximo de 2 cm.

La ubicación de los muros se trazarán topográficamente referenciándose en los planos del proyecto, se humedecerá perfectamente bien la superficie de asiento antes de proceder a colocar las piezas de tabique.

La mezcla se preparará en una artesa de madera o lámina para evitar al máximo la pérdida de humedad y su contaminación. Esta mezcla se preparará en proporción 1:4 con cemento-arena.

El tabique se mojará 15 minutos antes de su colocación, poniendo un hilo de extremo a extremo (reventón) que servirá como guía para levantar el muro, se aplicará la primera capa de mezcla en forma homogénea con un espesor uniforme de 5 a 10 mm, sobre esta se coloca la primera hilada de tabique, respetando el espesor de la mezcla y junteado entre cada tabique.

Esta operación se repite en la siguiente hilada y las subsecuentes hasta llegar a la altura que marca el proyecto, cada hilada se construirá en sentido horizontal y cuatrapeando los tabiques, verificando los niveles y los desplomes constantemente.



Relleno compactado de tepetate.

Los niveles existentes del fondo de la cimentación serán verificados topográficamente, se marca la altura que tendrá el relleno. Se deberá ubicar una zona para el camión que descargará el tepetate, se realizará un tendido con desperdicio de madera con el objetivo de poder pasar con el acarreo del material que será por medio de carretillas, alojándolo en el área destinada y conformando el material en capas de 23 a 24 cm de altura, luego se regará con agua suficiente para poder compactarlo hasta llegar a 20 cm, se revisará esta compactación con pruebas en el sitio. Aprobando esto, se repetirá el proceso hasta llegar al nivel solicitado en el proyecto.



II.4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES.

Se establecerá el desarrollo de los lineamientos para la construcción de la instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica y de aire acondicionado, así como también para las reparaciones de los elementos referenciados para este proyecto indicando los documentos técnicos y normativos para el adecuado desarrollo y control de la obra.

Referencias e Información técnica

- -Planos Instalación Hidráulica, sanitaria, eléctrica, sonido ambiental, telefonía, circuito cerrado de televisión, señalización, red contra incendio y aire acondicionado.
- -Catálogo de Conceptos de la Instalación Hidráulica, sanitaria, eléctrica y de aire acondicionado.
- -Especificaciones de Construcción para Instalaciones Hidro-sanitarias, eléctricas, y de aire acondicionado.
- -Plan de Acción de la Dirección de Instalaciones.
- -Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
- -Reglamento de Ingeniería Sanitaria Referente a Edificaciones.
- -Normas de la DGCOH del DF.
- -Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal NOM-001-SEMP-1994.
- -ASME American Society of Mechanical Engineers.
- -ASTM American Society for Testing Materials.
- -ANSI American National Standard Institute.
- -ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers inc.

Los equipos y materiales suministrados deberán cumplir con los requisitos que se marcan en el proyecto, en caso contrario serán rechazados y se reemplazarán por los acordados. El material de las instalaciones será de cobre y de fierro galvanizado. Se ubicará un área preferentemente techada para el habilitado de los materiales antes de su colocación, esta área será asignada de acuerdo al volumen de obra. Los trabajos de instalaciones se deberán coordinar con los de obra civil para evitar traslapes de actividades en las mismas zonas.

Instalación Hidráulica.

Los materiales suministrados se habilitarán de acuerdo a las dimensiones de tubería, conexiones y uniones marcadas en planos, posteriormente se procede a la colocación de la instalación hidráulica asegurándola con la soportería requerida y haciendo las uniones con soldadura de aleación estaño- plomo en proporción 50 x50 en el caso de tuberías de cobre, pero para las tuberías de fierro galvanizado se empleará cinta teflón y sellador. Las tuberías, deberán quedar alineadas y niveladas como se indique en el proyecto, una vez que la conexión de la tubería con los accesorios y/o equipos quede terminada, se efectuará una prueba de hermeticidad parcial o total del sistema y a la presión que se ordene en las especificaciones y durante el tiempo que se solicite. Se harán las anotaciones correspondientes. Y por último se hará la señalización con pintura de acuerdo a las especificaciones de la instalación hidráulica.

Reporte de las pruebas hidrostáticas.

a) Se definirá el ramal o red a probar.

b) Se taponearán las salidas de tubería correspondientes a los muebles relacionados con agua potable.

c) Se suministrará de agua a la red o ramal hasta llenar la tubería.

d) Mediante una Bomba manualmente se presurizará a la red a una presión de 8.8kg/cm2 que se registra en un manómetro instalado para verificar esta presión.

e) La duración mínima de la prueba será de 24 horas y después de ella deberán dejarse cargadas las tuberías soportando la presión de trabajo hasta la colocación de muebles y equipos.

f) Si al efectuar las pruebas se llegaran a detectar fugas en las uniones de las tuberías bastará con reparar las soldaduras defectuosas y volver a iniciar la prueba. Si las fugas fueran por defectos de la tubería o de las conexiones, se cambiará el material ya que por ningún motivo deberá admitirse que la fuga se solucione con soldadura eléctrica, autógena o de cualquier otra forma que no sea la reposición de dicho material.

g) Una vez que se verifique internamente la inexistencia de fugas se tomará el tiempo

y la presión requeridas.

h) Liberada esta prueba se disminuirá a la presión de trabajo dejando la red cargada hasta la colocación de muebles y equipos.

Instalación Sanitaria.

Al igual que para las instalaciones hidráulicas, se tomarán las medidas de las tuberías y se trazarán las trayectorias de las mismas, los materiales se habilitarán, luego se colocarán sujetándolos con soportería también habilitada como lo indica el proyecto. Las tuberías serán colocadas revisando el desplome y su alineación, sin cambios de dirección innecesarias, formando ángulos de 45° o 90° según se indique en planos. Las uniones se harán respetando el recorrido indicado con las pendientes uniformes para su correcta operación. Las tuberías deberán conservarse limpias, tanto en su exterior como en su interior, evitando así que cuando sean instaladas acarreen partículas extrañas que puedan dañarla, las bocas se taparán hasta que se instalen los muebles y los equipos sanitarios. La separación entre tuberías paralelas deberá ser tal que permita hacer fácilmente el trabajo de mantenimiento, considerando el tubo de mayor diámetro según se especifica en la siguiente tabla:

 Diámetro 	50	64	75	100	150	mm
 separación 	75	100	100	150	150	mm

En cada cambio de dirección deberán instalarse tapones de registro al igual que al final de una línea, al pie de cada bajada, a cada 15 metros en tuberías horizontales y en los lugares indicados por los planos que generalmente son lugares accesibles. Una vez concluida la instalación sanitaria se efectuarán pruebas para corroborar su buen funcionamiento. Las tuberías de desagües y ventilación se probaran con una presión de 1.0 kg/cm² con una duración mínima de 30 minutos, no excediendo de una hora.

Reporte de las pruebas hidrostáticas.

- a) Estos ensayos se harán por secciones con el objeto de obtener fácilmente la presión de prueba y evitar que se prolongue la duración de la misma, ya que puede ser perjudicial para las retacadas de estopa y plomo de las tuberías de fierro fundido y/o uniones de PVC.
- b) Se definirá el ramal a probar.
- c) Se taponeará un extremo de dicho ramal.
- d) Se suministrará agua hasta obtener el nivel requerido (tubo lleno).
- e) Se revisarán detenidamente las tuberías y conexiones del ramal que se esta probando, asegurándose de que no existan fugas de agua, si se llegaran a detectar fallas se repararan las uniones que las presenten o en su defecto se hará el cambio del material deficiente.
- f) Una vez liberada la prueba se deberá desaguar la tubería completamente.


Instalación Eléctrica-Canalizaciones.

Se deberá verificar que las tuberías y conexiones estén exentas de materiales extraños adheridos tanto en su interior como en su exterior. El material se habilitará y se trazarán las líneas para la colocación de estas instalaciones.

Después de la colocación las tuberías se fijarán con soleras o ángulos de fierro adheridos al techo con taquetes para cada salida (caja de conexiones) y a cada 1.50m se colocarán soportes, no se aceptará que esta sujeción sea de madera o mediante amares de alambre.

Es importante que en la unión o acoplado de tuberías, se tenga cuidado en suprimir las rebabas ocasionadas al efectuar cortes en las mismas con el objeto de evitar el deterioro del material aislante de los conductores durante la operación de cableado. Las cajas registro se unirán a la tubería mediante contra y monitor, se colocará doble contratuerca para asegurar la rigidez de la unión, las cajas del tipo condulet se unirán directamente a la tubería conduit PGG por medio de la rosca de ambas.

Las tuberias conduit se dejarán con una guía de alambre calibre 14 o 16 para el cableado posterior.



Reparación de Filtraciones en Cisternas.

Cabe mencionar que es necesario contar con la ficha técnica del manual de Recubrimientos Texturizados, S. A. de C. V.

Previo a la ejecución de la reparación de los elementos mencionados se debe considerar la realización de pruebas en las cisternas dañadas mediante el llenado con agua, se procederá a realizar el sello de las zonas donde se detecto la filtración. Luego se bombeará el agua que se utilizó para realizar la prueba hidrostática para retirarla y comenzar a trabajar en su reparación. Hecho esto, se marcará por el interior de la cisterna el contorno del área de reparación con un color. Se eliminará todo el concreto defectuoso hasta que se encuentre el concreto sano durante éste proceso. La grieta o fisura donde se va aplicar este material, deberá ampliarse por lo menos 2cm de ancho y profundidad. Se limpia la superficie perfectamente bien y se le aplica bastante agua hasta que quede bien húmeda.

*Preparación del material.- Se colocará la cantidad de material que se va a utilizar en una vasija cóncava (artesa), humedeciendo con agua limpia el material sin agitarlo ni mezclarlo excesivamente para evitar un fraguado en falso. Para no tener un desperdicio mayor se preparará solamente la cantidad de material que se pueda aplicar en 3 minutos.

*Forma de aplicación.- Al material humedecido se le dará forma de cono para introducirlo en la grieta esperando que se caliente lentamente; en ese momento con la mano se coloca el AQUAPLUG que es un mortero hidráulico de fraguado instantáneo especial para sellar fugas ó filtraciones, su aplicación es en orden descendente en la hendidura, manteniendo una presión constante durante aproximadamente un minuto.

*Acabado.- Una vez fraguado el material se raspará el sobrante de AQUAPLUG con espátula eliminando mermas y dejando una superficie pareja.


Sistema de Aire Acondicionado.

Una vez localizadas las zonas a ejecutar, se tomarán las medidas de los ductos para su fabricación, luego se trazarán las trayectorias de los mismos. A los materiales suministrados se les darán las dimensiones o acabados previos a su colocación, en la lamina galvanizada se trazarán las dimensiones especificadas en los planos de Aire Acondicionado ejecutando así el corte y el doblado de la misma para armar el ducto correspondiente y finalmente colocarlo soportándolo perfectamente, la alineación es importante así como el evitar cambios de dirección innecesarios.

Ya colocados los ductos se sellarán y se aislarán en las uniones con cinta de viníl en color gris. Por último se balanceará el sistema, haciendo pruebas y ajustes, si se requiere, para que el proyecto se cumpla de acuerdo a las normas y a las necesidades del cliente.







11.5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ACABADOS.

Aplicación de yeso.

La superficie sobre la que se colocará el yeso deberá estar limpia, libre de grasa y cuerpos extraños, como alambres y clavos. Todas las tuberías e instalaciones eléctricas deberán estar resanadas correctamente con mortero cemento-arena, al igual que todas las grietas existentes en los muros.

Los problemas de humedad deberán ser solucionados antes de la realización de esta actividad. Los plomos en los muros se revisarán. Será necesaria la aplicación de pegayeso en elementos de concreto. En el caso de la aplicación de pasta texturizada es
importante asegurarse de que la cantidad del producto sea suficiente y que todos los
botes contengan el material idéntico en coloración, cantidad y número de lote, para
asegurar la homogeneidad en textura y color, se recomienda preparar tableros
completos como muros o columnas para que al aplicar el material se pueda dejar un
acabado uniforme, la textura deberá ser a 45° en ambos sentidos.

Se evitará la aplicación de pasta en caso de lluvia. Para la colocación de loseta en pisos, se revisará que la superficie este libre de polvo y de elementos mal adheridos, así como también su correcta nivelación con la inexistencia de topes para evitar en el futuro el desgaste prematuro de las losetas.

La mezcla de yeso será básicamente de yeso, agua y cemento gris que se depositarán en un recipiente fabricado exclusivamente para un mezclado homogéneo que permitirá agilidad al manejar de la mezcla. Se colocarán maestras a plomo a una distancia de 1.0 a 1.50m con un espesor máximo de 2.5 cm. Con una sección del ancho de la regla metálica que se va a utilizar y con un espesor máximo de 2.5 cm, se dará alineamiento horizontal con un hilo el cual se coloca de un extremo al otro del muro intervenido.

Una vez colocadas las maestras se procederá a la aplicación del yeso en el muro mediante una talacha de madera; hasta lograr el espesor máximo de 2.5 cm; durante esta aplicación de la pasta de yeso en el muro se va pasando la regla metálica para dar el espesor del recubrimiento especificado; teniendo cuidado de no dejar lomos ni depresiones que afecten la calidad del trabajo.

Aplicación de pasta texturizada.


Para la aplicación de pasta texturizada, se deberán tener zonas sanas y limpias, con un acabado terso y firme, en caso contrario se realizarán los trabajos correspondientes (resanes, calafateo, o retiro de pintura existente), es importante que también estén libres de polvo, grasas, aceites, partículas sueltas y salitre. Se colocará cinta masking-tape en la parte superior, donde se une el muro con el plafón para marcar una entrecalle. Se aplicará una capa de sellador en muros y columnas de concreto y perimetrales. La pasta se pondrá con una llana extendiendo de manera uniforme, el exceso de pasta se retirará, luego para lograr el acabado final se fabricarán escantillones a 45° sobre los cuales se guiará con una llana de madera. Se recorre el escantillón y se repite el proceso.

Posteriormente se remarcará la zona entre los dos trazos anteriores, tomando éstos como referencia. De esta manera se repetirá el procedimiento en sentido opuesto, pero con trazos más cortos y menos intensos.

Colocación de loseta en pisos interiores.


Por último para la colocación de losetas en pisos, se limpiará la superficie eliminando polvo, grasas, partículas sueltas y otros elementos que impidan la adherencia, se marcarán líneas de despiece topográficamente tomando como base la parte central del edificio hacia las orillas y hacia la fachada principal en las áreas libres para tener el área de ajuste en los extremos, se colocarán los reventones. Se humedecerá la superficie, luego para finalmente colocar la loseta se preparará el pegazulejo agregándole agua y formando una pasta homogénea , luego extendiéndola con una llana o cuchara de albañil se le dará una inclinación de 45°, pero solo en las superficies que puedan ser cubiertas en un periodo máximo de 15 minutos, el adhesivo será forzado a entrar en las irregularidades de la superficie para lograr una máxima adhesión, se dejará una junta de 7 mm de ancho, haciendo uso de un separador plástico para boquillas se colocarán las piezas a 45° de acuerdo a los reventones, asentándola mediante golpes suaves con la base de un martillo. En las zonas de ajuste se recortarán las piezas para cubrir el espacio restante.

En las áreas donde existan cambios de nivel y cenefas se colocarán las piezas de loseta tipo flag-stone iniciando con dos enteras para marcar el cambio de nivel. Deberán limpiarse con una esponja o un trapo húmedo los excesos de cemento restantes, concluido esto se restringirá el acceso al área hasta que seque la pasta, éste tiempo es de aproximadamente 24 horas, por último se colocarán las boquillas en las juntas del piso aplicando para ello pasta especial, al finalizar esta tarea se limpiarán los excesos dejando secar por otras 24 horas más.





PLANTA 20. NIVEL

.				ITECTONICA	
-	-	MAN 10	20. N	MEL	
_	AL FA		-01		
~-	1 100		-	-	-
~	MALA!	4.7		A-102	10




PLANTA 3er NIVEL







CORTE B-B'

-		IN	E G	1	
		CORTE	S ARQUI	TECTONICOS	
-	-	-		-	
-	EPLA			ALSO.	
Hara.	11.4		644	AM 10	-
 -	1/40/01	17.0		A-107	







III. IMPACTO AMBIENTAL

II. IMPACTO AMBIENTAL

III. 1. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS PRINCIPALES.

Los impactos ambientales se definen como cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, que resulte total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organización.

El Distrito Federal ha crecido aceleradamente y las condiciones climáticas se han visto afectadas ya que los balances de energía son invadidos por la gran concentración de impurezas sólidas y gaseosas, particularmente CO_2 , que al absorber energía solar, provoca una alteración de los elementos termodinámicos de la atmósfera, tales como humedad, precipitación y viento. En todo esto tienen también que ver las actividades de construcción. Este crecimiento ha alterado la fauna ya que las especies animales que existían en el Distrito Federal, han emigrado o desaparecido de la ciudad. Unicamente existe un reducido número de especies animales, que consisten principalmente en aves, tales como la paloma, la tórtola y chinitos

El Distrito Federal se considera como una zona totalmente urbanizada, por lo que la realización de este proyecto no modificará la dinámica natural de las comunidades en lo referente a flora y fauna, cabe señalar que se carece de la existencia de reservas ecológicas que se pudieran ver afectadas. Este edifico se considera con un alto valor histórico y cultural, situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y considerado al igual que muchos otros como patrimonio de la nación.

Requerimientos de energía.

La energía eléctrica que se consumirá en este proyecto será básicamente para iluminar las oficinas provisionales que son para supervisión, dirección y administración, así como las bodegas, dormitorios y pasillos o corredores y para alimentar las plantas soldadoras y al equipo menor que se requiere para la ejecución de las diferentes actividades. Este tipo de energía y su alimentación general para la obra, será suministrado por la Compañía de Luz y Fuerza, con 220/440 V C. A., 3 fases, 4 hilos y frecuencia a 60 Hz. Por lo que la carga total para el proyecto será de 70 Kw.

El combustible utilizado en la obra será gasolina, diesel y lubricantes que se usarán exclusivamente para el funcionamiento de la maquinaria en sitio. Se suministrará mediante de un vehículo destinado para mantenimiento de la maquinaria y equipo, propiedad de la constructora, con el fin de evitar el almacenamiento de concentraciones importantes de hidrocarburos. Es importante mencionar que se almacenarán pequeñas cantidades de combustible que con la idea de que sea usado

solo en casos de emergencia, esta provisión de combustible se abastecerá de las gasolineras más cercanas al lugar.

El agua que se utilizará en la limpieza y como matapolvos se surtirá en pipas y será agua tratada. El agua potable que servirá para consumo del personal se obtendrá de garrafones comprados en los locales comerciales que ofrezcan este servicio.

Los residuos sólidos generados serán: Los relacionados directamente con la obra como cascajo proveniente de la demolición de los diferentes elementos estructurales que conforman el edificio y desperdicio de los materiales a utilizar; y los domésticos generados por el personal administrativo, de supervisión y obrero calculando un volumen generado de 4 kg/día, siendo su disposición final el servicio de recolección y limpieza de la delegación y para el caso del cascajo algún banco de tiro de desperdicios que la autoridad del D.D.F. considere pertinente.

El agua residual que resulte de los desechos humanos no tendrá mayor problema ya que se hará un contrato con una empresa particular, que se encargará del funcionamiento, disposición y limpieza de los sanitarios de la obra.

En resumen los impactos ambientales encontrados son pocos debido a que el edificio de este proyecto está ubicado en una zona completamente urbanizada y cambiante desde la época de la Colonia. Sin embargo, se considera importante identificar los impactos que se pudieran generar durante cada etapa de desarrollo del proyecto.

III.2. CUANTIFICACION DE LOS IMPACTOS

El paisaje es considerado como un recurso escaso que se debe preservar. El impacto que se generará durante la ejecución del proyecto será de carácter adverso poco significativo, sin medida de mitigación y temporal ya que las cualidades estéticas se verán poco afectadas por la ejecución de las obras de preparación del sitio y construcción.

El valor ecológico de la zona comprendida en el proyecto, es prácticamente inexistente, por ser una zona de carácter urbano en la que se han perdido las características de la vegetación natural, es decir, sólo existen áreas jardinadas, así entonces este impacto es adverso poco significativo pero puntual, directo y de escasa magnitud.

Estas actividades generarán polvos, por lo que la emisión de estos podría repercutir en la salud de la población circundante al proyecto así como a los mismos trabajadores de la obra, creándose un impacto de carácter adverso poco significativo, puntual, directo y con medida de mitigación.

Las emisiones de polvo producidos por las excavaciones y nivelaciones repercutirán en la calidad del aire, siendo esto es de carácter adverso poco significativo, puntual, directo y con medida de mitigación.

La realización de esta reestructuración generará fuentes de empleo provisionales en la población con el consecuente favorecimiento a la economía, siendo de carácter poco benéfico, directo y temporal.

La construcción de la barda perimetral, beneficiará al proyecto, ya que la limita y protege de posibles accidentes a terceros que deambulan por la zona, pero es de carácter adverso poco significativo, por los aspectos socioeconómicos que afectan de manera temporal e indirecta.

La instalación de campamentos provisionales para el personal de campo, la construcción de oficinas y bodegas y la generación de residuos sólidos domésticos no tendrán repercusiones al paisaje, debido a que estarán dentro del mismo edificio sin vista al exterior, por lo que encontramos en ello un impacto de carácter adverso, puntual, indirecto, temporal y sin medida de mitigación.

El uso de maquinaria y equipo en estas etapas, generarán fuentes de empleo e ingresos por venta de refacciones y actividades propias del mantenimiento de dicha maquinaria, siendo de carácter benéfico y poco significativo.

Los materiales residuales producto de la limpieza del sitio y actividades humanas, constituyen una serie de desechos sólidos, cuya inadecuada disposición puede generar la contaminación del drenaje por arrastre de materiales, por lo que se considera de carácter adverso, poco significativo y con medida de mitigación.

Por otro lado, las acumulaciones de desechos generan malos olores, producto de la descomposición de su contenido, contaminando el aire y causando afecciones a la salud pública ya que este es un lugar propicio para la proliferación de fauna nociva. Se destaca la inexistencia en almacenamiento de desechos sólidos domésticos en la obra, ya que utilizan adecuadamente los servicios de limpieza delegacional.

La reestructuración del edificio generará fuentes provisionales de trabajo para personal especializado y no especializado, así como un incremento en la demanda de bienes y servicios en el área de influencia directa, lo que beneficiará hasta cierto límite, la economía de los mismos.

Los humos emitidos por la maquinaria durante la etapa de reestructuración, son una fuente contaminante que afecta la calidad del aire ya que generan compuestos como el monóxido de carbono, plomo, óxidos de nitrógeno, que dañan a la flora introducida del lugar, así como a los habitantes de las zonas aledañas a la obra y trabajadores de la misma.

El polvo generado por las obras de construcción forma una capa sobre la vegetación que dificulta la transpiración y fotosíntesis de ésta. Asimismo, las emisiones de polvo afectan la calidad estética y la salud pública de carácter adverso poco significativo, puntual y temporal.

Entre los impactos detectados en el aspecto socioeconómico podemos detectar los siguientes.

De los aspectos benéficos significativos, está la creación de empleos y el efecto multiplicador de otras actividades secundarias por la ocupación de la mano de obra local y regional pero es prácticamente nula en lo cuantitativo, tanto el tipo de especialización que se requiere, como por la cantidad a utilizar de recursos humanos.

Cabe destacar que, si bien algunos impactos son adversos poco significativos en la etapa de preparación del sitio y del desarrollo de las actividades, son también temporales y que cuentan con medidas de mitigación adecuadas.

Las principales molestias se dirigen en una mínima medida hacia las cuestiones comerciales, al ruido de la construcción aunque no hay vivienda cercana a la obra y a la obstrucción del paisaje visual pero de manera temporal.

En materia de salud laboral y social, amén de contar con medidas de emergencia para los casos que fueren necesarios, se hará una importante recomendación muy específica desde el punto de vista peatonal.

III.3. MITIGACIONES PROPUESTAS

Se entiende que una medida de mitigación es la aplicación de alguna estrategia que debe tener el objetivo de eliminar o en su defecto minimizar los impactos adversos que se ocasionen en el ambiente, debido a la ejecución de cualquier proyecto referido a la ingeniería civil.

Las medidas de mitigación se pueden encauzar a mediante la utilización de programas de reglamentación y capacitación, orientados básicamente al manejo y la conservación de los recursos naturales, así como a los procesos constructivos y operativos que ocasionen impactos significativos en el medio ambiente, de esta manera se requerirá de un programa que establezca la aplicación de estas medidas durante las diversas etapas de desarrollo del proyecto.

Las medidas de mitigación propuestas y mencionadas a continuación son un resultado del análisis y la evaluación de los impactos que fueron identificados. Estas medidas están enfocadas a mitigar principalmente los impactos adversos significativos como ya lo habíamos comentado pero también contribuirán a mantener los impactos benéficos generados. Se considera que al aplicar estas medidas se mantendrá un desarrollo económico equilibrado, acorde con las políticas de protección ambiental vigentes nacionales y contempla los siguientes puntos:

La construcción deberá cumplir con las normas, especificaciones y características conceptuales del proyecto.

Los residuos líquidos deberán tener la disposición adecuada.

El personal deberá tener a su disposición servicios médicos y de seguridad en el trabajo durante las diferentes etapas del proyecto.

Se verificará el cumplimiento de los horarios de trabajo en la obra.

Se cumplirá con las normas y reglamentos contemplados por SEDESOL, IMSS, STPS y D.D.F., entre los principales organismos.

El trabajador obtendrá los beneficios que ofrece la Ley Federal del Trabajo, así como también del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La operación del equipo se efectuará bajo sus condiciones mecánicas óptimas, disminuyendo al máximo las emisiones de gases y ruidos que perturben a la población aledaña así como a los mismos trabajadores de la obra.

De esta manera se le dará el adecuado mantenimiento al equipo, tal como lavado, lubricado y cambio de aceite, se hará periódicamente, evitando así la contaminación del aire, del suelo y del agua superficial (drenaje y alcantarillas).

Se aplicará una regla de observancia general a la utilización del equipo de seguridad así como del buen estado de salud de los trabajadores.

Durante la preparación, habilitación y construcción de la obra es muy probable que se generen humos que se solucionarán de la siguiente manera:

Se eficientará la afinación y la combustión de la maquinaria y del equipo para reducir la emisión de contaminantes.

Se mejorará la calidad de los combustibles, es posible usar diesel mezclado con metanol o con un aditivo basado en nitratos, estos combustibles se han utilizado con éxito.

Los caminos de acceso y salida serán delimitados y restringidos al mínimo indispensable.

Las vías respiratorias y la vista de las personas que habitan en las inmediaciones de la obra pueden llegar a ser afectadas por la generación de polvos y materiales producidas por las obras de limpieza, excavaciones, nivelaciones y demoliciones realizadas desde la preparación del sitio hasta el término del proyecto, por eso es importante prever y evitar la dispersión de estos materiales a la atmósfera, ejecutando las actividades en fase húmeda.

En cuanto a la maquinaria y equipo se debe cuidar que la emisión de humos, polvos y ruido no sobrepasen los niveles máximos permisibles establecidos por el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.

Límites permitidos para la Emisión de Ruido:

Maquinaria según su peso bruto en kg	Decibeles permisibles
Hasta 3000	79
Hasta 10 000	81
Más de 3000	84

Por otra parte, la acumulación de materiales deberá ser temporal y ubicada en zonas prácticas para desechar los excedentes y así evitar su acumulación prolongada e innecesaria.

Los sistemas de captación de escurrimientos laminares del pavimento en el patio de habilitado y maniobras que usualmente portan toda una serie de contaminantes deberán desembocar en las alcantarillas de drenaje, evitando así el azolve del mismo. Las aguas residuales (drenaje sanitario), deberán ser descargadas directamente a la red municipal previa verificación de la NOM-CCA-031-ECOL/1993.

El edifico cuenta con suficiente ventilación para llevar acabo los trabajos requeridos esta ventilación no llega a afectar las medidas de confort permisibles para el ser humano.

En lo que se refiere al aspecto socio-económico, las medidas de mitigación son dirigidas principalmente para evitar daños directamente al comercio, pues esta actividad representa la parte fundamental de la vida económica de la zona, afortunadamente estos daños son mínimos y por esta razón se ha considerado un área mínima para la colocación de tapiales que protejan a la obra sin invadir áreas susceptibles de comercialización ni pasos peatonales.

La limpieza, control, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, generados en la construcción, se hará canalizando las acciones necesarias para su depósito en sitios adecuados y previamente localizados por parte de la compañía constructora.

Se establecerá un sistema contra incendio seleccionando y ubicando adecuadamente los elementos como: gabinetes hidrantes. También se construirá una cisterna para reservar agua exclusiva para protección contra incendio y que funcione con tubería brindada y roscada alimentando así los gabinetes hidrantes, estos deberán ser señalados y distribuidos estratégicamente en todo el edificio, se accionará mediante una bomba eléctrica centrífuga, una bomba Jocki de turbina, una bomba de combustión interna y una bomba sumergible.

El programa general de mantenimiento deberá que las cerraduras y bisagras de puertas se encuentren en buen estado y bien lubricadas, la limpieza debe ser constante en pisos, paredes y techos, se colocarán recipientes destinados para el desecho de sólidos distribuidos convenientemente.

Se usarán colores claros en muros y techos, para un mejor aprovechamiento de la luz y controlar también la acumulación de suciedad en rincones y esquinas. El alumbrado se verificará constantemente para reemplazar o limpiar las lámparas cuando sea necesario. Así mismo las escaleras estarán perfectamente iluminadas, limpias y en buen estado para seguridad del personal que labore en la obra.

Las tuberías tendrán un recubrimiento de pintura con diferentes colores para identificar su función según normas establecidas.

Se indicarán rutas de evacuación del lugar asegurando la inexistencia de obstrucciones, la buena iluminación y su correcta señalización.

Al equipo y maquinaria se le dará un mantenimiento mecánico reemplazando las piezas gastadas o de plazo vencido. Se preverá la corrosión mediante sustancias químicas.

Se revisará el buen funcionamiento de los instrumentos de medición y de los controles de operación.

El aseo de los servicios sanitarios, se deberá efectuar por lo menos una vez al día y contando con buena ventilación e iluminación, dotados de recipientes convenientes para la basura.

III.4 PROPUESTA DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES

La Planta de Tratamiento debe contar con un flujo promedio diario de 11500 l/dia o 0.13l/s y el tipo de agua a tratar será de tipo residual doméstica o sanitaria, aguas grises y negras combinadas provenientes de w.c., baños, lavado de ropa, cocina, etc.

Concentración:

	INFLUENTE	
DBO ₅	156 mg/l	18 kg/dia
Sólidos Suspendidos Totales	260 mg/l	
PH	6-9	

Efluente:

El efluente cumplirá con la Norma Oficial Mexicana NOM-001 ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales de origen urbano y municipal para su disposición mediante riego agrícola.

Norma Oficial Mexicana NOM-001 ECOL-1996.

	_									_		-					-			
A Aur C			RI	os			N	ATUR	LSES ALES CIALE	Υ .		AGU	JAS C	OSTE	RAS		SUELO			-
PARÁMETROS (mitigramos por latro, excepto cuando se especifique)	riego Uso publico		de acu	Protección de vida acuática (C)		Uso en riego agricola (B)		Uso público urbano (C)				sación B)	Estuario (8)		Uso en riego agricola (A)		HUMEDALES NATURALES (B)			
	P.M.	P.D.	P.M.	P D	P.M.	P.D.	P.M.	P.D.	P.M.	P.D.	P.M	P.D	P.M.	P.D.	P.M.	P.D.	P.M.	P.D.	P.M.	P.D.
Temperatura *C(1)	N.A.	NA	40	40	40	40	49	40	40	40	40	40	40	40	40	40	N.A	N.A.	40	4
Grasas y Acertes(2)	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	2
Materia Flotante(3)	•	•	•		•		•	•		-	•	•	•		•		· ·	1	•	•
Sólidos Sedimentables(ml/l)		2	1	2	1	2	1	. 2	1	2	1	2	1	2	1	_ 2	N.A	N.A.	1	
Sólidos Suspendidos Totales	150	200	75	125	40	60	75	125	40	- 60	100	175	75	125	75	125	N.A.	N.A.	75	12
Demanda Bioquímica de Oxigeno5	150	200	_75	150	30	60	75	150	30	60	100	200	75	150	75	150	N.A.	N.A.	75	15
Nitrógeno Total	8	60	40	60	15	25	40	60	15	25	N.A.	N.A	N.A.	NA.	15	25	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Fósforo Total	20	30	20	-30	-5	10	20	-30	-5	10	N.A.	NA	NA	NA	5	10	NA	N.A.	NA	NA

^{*} ausente

1. Si los metales citados en la norma, se encontraran presentes en el influente, estarán por debajo de los valores límites permisibles, ya que no son característicos de las aguas típicas domésticas.

- 2. Se considera que las aguas residuales que serán conducidas al sistema de tratamiento de aguas residuales no causarán ningún efecto tóxico o inhibidor del crecimiento de las bacterias.
- 3. El agua tratada además de poderse reutilizar en el riego de áreas verdes, puede ocuparse para el lavado de patios o banquetas exteriores.

Descripción del proceso.

Tratamiento.

El agua residual entra a través de un registro con malla de cribado para remover sólidos suspendidos gruesos los cuales son removidos para no causar problemas subsecuentes en el equipo. Los sólidos retenidos tienen que ser removidos manualmente cuando se requiera. El efluente de este registro libre de sólidos de gran tamaño es conducido por bombeo a un tanque de igualación clarificación primaria anaerobio donde se logra una igualación tanto hidráulica como química así como la sedimentación de sólidos suspendidos, en este proceso se inicia la remoción biológica. El agua clarificada en este tanque fluye por gravedad al sistema secundario de tratamiento biológico aerobio.

Tratamiento Secundario Biológico.

El sistema de tratamiento propuesto es un proceso biológico que utiliza Bio-Torres Aerobias. Los Sistemas con Biotorres están diseñados para el tratamiento de aguas residuales con sustancias orgánicas disueltas en ellas. Estos sistemas consisten en dos tanques verticales, totalmente inundados, llenos con empaque de polipropileno. Este empaque provee una alta área superficial comparada con el volumen de la Biotorre (95% de espacios vacíos) para proveer un medio sobre el cual crezcan los microorganismos y sean retenidos sin la necesidad rutinaria de reciclar lodos del efluente.

La Bio - Torre Aerobia es un reactor que incorpora biotecnología de película fija y una ingeniería interna de diseño para alcanzar un ambiente propicio necesario para un desarrollo de alta eficiencia.

El agua acondicionada se dirigirá a la primera Biotorre donde se inyecta continuamente aire por la parte inferior. Esta torre removerá la mayor parte de la carga orgánica del agua residual, la cual fluirá por gravedad a la segunda Biotorre, (en flujos pequeños solo se utiliza una biotorre) que actúa como pulimento del efluente para alcanzar el porcentaje de remoción deseado para cumplir con las normas de descarga.

El agua residual proveniente de las Biotorres conteniendo Biomasa acarreada de éstas fluirá por gravedad al separador de sólidos.

Entre las ventajas con las que cuentan las Biotorres tenemos:

- 1. Proceso con resultados consistentes
- 2. Mínima atención por parte del operador
- 3. Resistentes a shocks en el influente
- 4. Ocupa poco espacio
- 5. Los costos de mantenimiento son mínimos
- Es un sistema modular, bajo costo al requerir una expansión futura.
- 7. No produce malos olores
- 8. Baja producción de lodos

Clarificador secundario o separador de sólidos con placas corrugadas.

El agua residual proveniente de las biotorres con biomasa acarreada, fluye por gravedad a un separador de sólidos el cual utiliza módulos inclinados de placas corrugadas para una máxima eficiencia. Dentro del separador, los sólidos provenientes del tratamiento biológico se sedimentan. El lodo que se ha sedimentado pasa por un proceso de digestión para reducir la frecuencia de la disposición final. Estos lodos deberán ser removidos del sistema una o dos veces por año. Se provee una bomba para el efecto.

Tanque de desinfección.

La desinfección del agua residual tratada se lleva a cambio mediante la disolución de pastillas de hipoclorito de sodio concentrado, las cuales son retenidas en un flotador en el compartimiento o tanque de desinfección.

Panel de control eléctrico.

El sistema de tratamiento de aguas residuales aquí descrito constará de lo siguiente:

* Tratamiento primario:

Registro con colador estático (por otros). Bomba de transferencia de agua (1): Motobomba sumergible de 1/4 HP de potencia, monofásica, con pera de nivel. Tanque de igualación / Clarificación primaria anaerobia: Tanque rectangular construido en concreto armado con capacidad mínima de 3.6 m³

* Tratamiento secundario:

Bio-torres (1):

Biotec Highstream mod PC-0.002, construida en concreto armado con un volumen mínimo de 2m³, sistema de alimentación y distribución, empaque de polipropileno Biocascada.

Soplador de la biotorre (1):

Sumergido auto-aspirador, Difusor Jet, capacidad 0.5 HP 110v, sistema de distribución de aire.

* Tratamiento de lodos.

Separador de sólidos:

1 paquete de placas corrugadas, construidas de plástico reforzado con fibra de vidrio 1.5m² de área de superficie de asentamiento total por paquete de placas. Bomba de remoción de lodos (1):

Motobomba sumergible de 1/4 HP de potencia, monofásica.

* Sistema de desinfección:

Tanque de desinfección construido en concreto armado con capacidad de 0.4 m³ con flotador con pastillas de hipoclorito de sodio concentrado.

Panel de control eléctrico:

Tablero de control para intemperie NEMA12 que se compone del siguiente equipo: Arrancadores magnetotérmicos tipo integral con bobina de control Relevadores de control para bombas de potencia fraccionaria Selectores de posición para control del equipo Lámparas piloto de señalización Limer de control y graduación Interruptor termomagnético para control y protección interna Banco de tablillas para interconexión Lote de numeración, identificación y cableado de acuerdo a lógica de control

Artículos que el cliente proveerá:

- 1. Energía eléctrica al pie de la planta 110v con protección termomagnética.
- 2. Registro o ultimo pozo de visita.
- 3. Conducción del agua a tratar al registro.

- 4. Conexión final al drenaje.
- 5. Disposición de lodos.
- 6. Agua limpia para la instalación y pruebas hidráulicas.
- 7. Permisos o tramites que apliquen.
- 8. Una persona para el arranque y estabilización del sistema.

Responsabilidad de esta propuesta:

- 1. Diseño e ingeniería del Sistema.
- 2. Fabricación del equipo, la planta se construye en concreto armado.
- 3. Excavación y colocación.
- 4. Instalación hidráulica v eléctrica.
- 5. Capacitación para el arranque a las personas que se indiquen.
- 6. Manual de mantenimiento y operación.


Área que ocupa el sistema:

3.5m x 2.4m =8.40 m² (la planta queda prácticamente enterrada).

En caso de requerir reutilizar el agua tratada para Mingitorios y W.C. se deberá adicionar un filtro de grava y arena, para poder cumplir con la NOM-001 ECOL-1996, que deberá tener las siguientes características:

Filtracion de grava y arena:
Tipo alta velocidad (Hi-Rate).
Velocidad de filtración 30 lpm/m².
Tanque de fibra de vidrio.
Incluye bomba de 1/2 HP 1 fases 110v.
Válvula de tres posiciones y manifold.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



IV. PROGRAMA DE OBRA

IV. PROGRAMA DE OBRA.

IV.1. Catálogo de Conceptos.

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
	The state of the s				
NDI	DEMOLICIÓN DE LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 2014 DE ESPESOR PARA EL PASO DE LAS HERRAMIENTAS DE PERFORACION Y ADEME DE POZOS NOLUYE MANO DE OSRA Y HERRAMIENTA MEMOS	PEZA	805.00	\$47.73	\$34,422,66
NE02	POZO DE BOMBEO A 7,12 5 Y 18 5 M DE PROPUNDOAD Y CON 6 5 , 11 Y 18 M (CORRESPONDIENTEMENTE) EFECTIVOS DESDO EL NIVEL DEL PRO ACCULUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PEZA	34 00	34,071 94	\$146,5 40 84
HD3	OPERACIÓN CONTINUA DE 38 BOMBAS (CONSIDERANDO EN SEMANA EL PULLA UNIDAD DE SEMANA-BOMBA) PARA Extracción de acua freatica neclute operación de cada Bomba durante el total del tempo de ejecución Del tanajad do renyfelación.	SEMANA	1872 00	\$367.65	\$444,240 80
NID4	PANTALLA IMPERNICABLE DE 21M DE PROPUNDIDAD Y 25cM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LODO EN PROPORCIÓN DE 40kg DE BENEWITA, 200 kg DE CEMENTO POR M3 DE MEZCLA , MANO DE OSRA, MERRAMENTA Y ECUPO	m3	404 25	\$1,000 30	\$802,961.76
NIDS	NVELACION DE CONTROL EN LOS CLATTO INVELES CON PERIODOS BEMANALES, INCLIVE MEDICION DE DESIGNOMES. COLOCACIÓN DE OS REFERENCIAS EN EL EDRICCIÓN Y ENCOL ROMANS REFERIOS A LOS BANCOS DE NIVEL INVELACIÓN DE PRECIDIO NOLLY VIDENTA S'ECNICAS DE UN INC. ESPECIALISTA, MATERIAL, MANO DE CRIA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	SEMANA	52.00	\$2,890 56	\$150,310.68
NIDE	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE NIVEL HASTA 40M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m	70.00	\$249.27	\$17,448.00
			TOTAL	PARCIAL	\$1,843,974.85
	CHERTACOR SUCCESSION STATES OF THE PROPERTY OF				
CD1	DEMOLCIÓN MAMIAL DE LOSA DE PISO DE 100M DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL MEDIDO EN BANCO, HERRAMIÉNTA Y MANO DE OBRA	m3	2549 61	\$24. 2 7	\$61,873.53
C#2	ESCARFICADO DE CONCRETO EN CONTRATRABES MEDIANTE HERRAMIENTA MANUAL A UNA PROFUNDIDAD MAX DE 12M CON ESCARFICADO PROMEDIO DE SMM. INCLUYE. MERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	a13 90	\$9.91	\$8,006 75
CDJ	COLOCACIÓN DE CIMBRA CON ACABADO COMUN PARA REFUERZO DE CONTRATRABES , CONTRATRABES MUEVAS, Y LOSA NUEVA DE PISO A UMA ALTURA O PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 12M, INCLUYE MANO DE OSRA Y HERRAMIENTA	m2	2556 14	\$54 e 0	\$139,565.24
CØ4	PABAICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA REPUERZO DE CONTRATRABES, CONTRATRABES NUEVAS Y LOSA DE PISO CONCRETO FOR 200 Agent 21 M A DE 3M°, MICLUYE SUM DE MAT, MAND DE OBRA, MERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREC Y ELEVACIÓN DE MATERNALES	m3	371.80	8819 53	\$341,642 D9
C105	SUMPLISTING TUBELIFICACION Y COLOCUCIÓN DE ACERCO DE REFUERZO DE FY-100 19643 DE DAM-30°,17F,30°, 34°, 1°, 1 M EN CHEPTACION A UNA PROF SAL DE 100 EN RETVERTO DE CONTRATRABÉS, LOBA DE PROJ, DADOS Y CONTRATRABÉS MESTAS, ROCLUTE MATERIALÉS, MANDE COMA Y HERRAMENTA.	ton	76.63	85,113 82	\$301,879 &5
CIDS	SUMPINSTRO Y COLOCACIÓN DE FESTERGROUT NM PARA RELLENO DE BARRENOS PARA ACERO DE REFUERZO Y CONECTORES DE DIVERSOS DIÁMETROS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE CRIRA, HERRAMENTA Y EQUIPO.	Lg	3030.00	28 87	\$29,906.10
CI07	Buninistro y colocación de resna epoxica hse 2411 de heti, para anciaje de acero de encanisado en Concreto de contrativabes existentes, incluye material, mano de obra herramienta y equipo especializado	PEZA	33 00	\$216.64	87,149.12
CIDA	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZONA DE CUBO DE ELEVADORES EN MATERIAL TIPO II , EL PRECIO INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO: ACARREO DE MATERIAL A ZON DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m3	29 80	\$40 52	\$1,465.79
			TOTAL	ARCIAL	\$981,787.48
	The second of the second secon				
£501	retifo de recubirmento en colunna y trades a uma altura máxima de 17 do M. Debaldúando imata el nivel de Planta Bala, Balut e Lerramenta y uano de obra, con recuperación del material y colocación del mismo Compo lo moción la supernisón	m2	6086.70	\$46.67	\$307,798 66
E 902	RETRO DE ACERO ESTRUCTURAL DE REFUERZO EXIST. EN COLUMINAS A BASE DE ENCAMSADO CON 4 ANOULOS Y SOLERAS DE DE SECCIONES, INCLUYE DESALOJO DEL MAT HASTA PLANTA BAJA, HERIUMENTA Y MANO DE OBRA.	ton	78 76	\$484 77	\$37,210.95
E803	APUNTALAMENTO EN CUALOURA NIVEL CON TORRES A CUALOURA ALTURA LA COLOCACION DE TORRES INCLUYE CUALOURA ACCESORIO PARA BU CORRETO A POT CAMANTIZANDO LA ESTABLUDA DE LA ESTRUCTURA , EL PRECIO KOLUYE ACAMENO DE LAS TORRES ANIALOD DE LAS BISMAIG, CALDA ALASTES, BIAMIN DE CRIRA PAÑA BU CALOC, REVI KOLUYE ACAMENO DE LAS TORRES ANIALOD DE LAS BISMAIG, CALDA ALASTES, BIAMIN DE CRIRA PAÑA BU CALOC, REVISA DE BIAS EN TEMPO NECESARIO PARA SU MIST Y RETIRO, CON UN ARRA TORAL DE 23 DE	m2/dee	415800 00	\$0 94	\$407,484 00
E 504	DEMO, ECHI MANIAL, DE L'ORAS CONCRETO Y TARIONE ROJO RECORDO, INCLUYE ESCUENAS, TRARES RECUIDARIAS, CASTILLOS OLAJA Y DEMO,CENCIS PARA PARA DOS DE DUCTOS PARA ARRE ADORDOCIMADO, INCLUYE COLOCICION DE PUNTALES EN DONDE SE REQUIERA, HERRAMENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION HASTA LA OSTAMOJA DE TRADE	m3	1130.10	\$24 56	\$27,741,42

GRAL	N°.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
ESSISTED V. CADENAS Y PAME ENCHREAGO DE COLUMNA STRAGES PROCRETS. ECCURONINA Y VINCYAE. A UNA PAME ENCACOPES PAME ACCOUNTS	E808	HERRAMIENTA MANUAL EN TODOS LOS NIVELES, ESCARIFICADO PROMEDIO DE 5mm, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE	m2	3210.00	\$0.86	\$2,118 6 0
RECERT ADDICATED BY YOUR DE EPERON, PARA ESCALETAS PICLUTE DO ANNI Y ESCALOTES Y PARA COSAL TO A SECURITY TO TRANSPORT OF THE OFFICE AND A SECURITY TO ANNI PROCESS TO ANNI	E504	CABILLOS Y CADENAS Y PARA ENCAMISADO DE COLUMNAS, TRABES PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y NUEVAS. A UNA ALTURA MÁX DE 21 00m, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE CIUBRADO DE PERALTES DE 18cm	m2	7077.70	\$57.11	\$404,231.80
ESSS ALTHUM MARCHE 11 DONE HI REPLIEATO DE COLUMNAS Y TRANSFO Y EN LOSAS NUEVAS YOU RESTAURADAS EN DONOS Main Mai	E807	RIGIDEZ ADICIONALES DE 20,25 Y 40cm DE ESPESOR, PARA ESCALERAS INCLUYENDO RAMPA Y ESCALDIES ,Y PARA LOSAS Y TRABES,ALTURA MAX DE 17.00m, CONCRETO F0-250 NOCM2 Y TIMA DE 56°O 34° SEGÚN	m3	824 30	\$836 06	\$771,5 06.0 2
ESSS PROCRICCÓN 14, PACLUTEROO LIANEZA, DESPRENCIOS Y ANDALICOS AL MAINTAINA DE LOS BORRE EL NIVEL DE AZOTEM m2 100 60 \$102.28 \$10,307 8	£804	ALTURA MÁX DE 17 00m EN REFUERZO DE COLUMNAS Y TRABES Y EN LOSAS NUEVAS Y/O RESTAURADAS EN DOMOS.	ton	44.77	\$5,270 67	\$302,479 60
ESIO CACA POR PARA CLIARTO DE MACIJANDA A UNA ALTIRA MARIA DE 21 7m, INCLUYE MATERIALES, CONCRETO, CRIBRA MANDRE GRAN, HERMANDEN, FEORDS \$10 DIMETRIO, Y COLOCIDE PER FEORDS \$10 DIMETRIO, Y COLOCIDE PER FEORDS \$10 PARTICIO, ENTOCOSI, CON INVESTE PROLITY MATERIALES, MAND DE CORA, HERMANDENTA Y COLOR \$10 CARRESON, THROCOS COLOCIDA DE COLOCIDETO DE LOSA FO-700 Ngm2 PICLUYE MATERIAL AS MAND DE CORA, HERMANDENTA Y COLOR \$10 CARRESON, THROCOS COLOCIDAD \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOSA FO-700 Ngm2 PICLUYE MATERIALES, MAND DE CORA, HERMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOSA FO-700 Ngm2 PICLUYE MATERIALES, MAND DE CORA, HERMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOSA FO-700 Ngm2 PICLUYE MATERIALES, MAND DE CORA, HERMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD DE COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR \$10 SANDHETRO Y COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA Y NAMED EN LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE 15 X 700m COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE 15 X 700m COLOCIDAD EN LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE 15 X 700m COLOCIDAD A LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE 15 X 700m COLOCIDAD A LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE 15 X 700m COLOCIDAD A LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE 15 X 700m COLOCIDAD A LOS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE CASTILIOS DE CASTILIOS DE ROS FORMANDENTA MENOR DE CORRA **ARRIMACION DE COLOCIDAD A LOS F	E509	PROPORCIÓN 14. INCLUYENDO LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 40m SOBRE EL NIVEL DE AZOTEA	m2	100.00	\$102.28	\$10,307 81
201 201	£810	GADA 20tm PARA CUARTO DE MAQUINAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 21 7m, INCLUYE, NATERIALES, CONCRETO, CIMBRA,	•	110 60	\$72.52	\$8,020.50
### ACARREGO, TENDOO Y CURADO ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, MATERIALES, MANO DE GORA Y HERRAMERIA MENOR ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, MATERIALES, MANO DE GORA Y HERRAMERIA MENOR ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, MATERIALES, MANO DE GORA Y HERRAMERIA MENOR ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, THE STAY DE LA PRUBE, PROCEDTS EN ZONA DE RAMPA DE AUSTICAD Y BODEGO ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, THE STAY DE LA PRUBE, PROCEDTS EN ZONA DE RAMPA DE AUSTICAD Y COUNTER ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, THE STAY DE LA PRUBE, PROCEDTS EN ZONA DE RAMPA DE AUSTICAD Y COUNTER, MANO DE GORA, ### ACARREGO, TENDOO Y COUNTER, THE STAY DE LA PRUBE, THE STAY OF THE	E817		kg	9660 DG	59 47	584,258 60
DESPENDICIS CONTES, MATERIALES, MANO DE CORA Y HERAMENTA MENOR 110 00 311 0	E812	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN LOSA 162200 AQUM2 INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS, TEMODO Y CURADO	ma	28 70	\$878.64	825,215.25
1914 19 19 19 19 19 19 1	E813	SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROBOLDADA 4 X M 2 # 2 EN RAMPA DE AUDITORIO, INCLUYE TRASLAPES DESPERDICIOS CONTES, MATERIALES, MANO DE OSRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	162 80	\$18.54	\$3,023.81
### 1830 \$102.26 \$11,923.81 ACAMBOD CON MONTERO CEMPINO-AREM 14, EL PRECO INCLIVE SUMMITTIO DEL MATERIAL MAND DE CORD. ### 1830 \$102.26 \$11,923.81 ACAMBOD CON MONTERO CEMPINO-AREM 14, EL PRECO INCLIVE SUMMITTIO DEL MATERIAL MAND DE CORD. ### 1830 \$102.26 \$11,923.81 ACAMBOD CON MONTERO CEMPINO-AREM 20, UNA ALTURA MANIMA DE LOUGHE ALTURA, AND CORD. ### 1830 \$102.26 \$11,711.86 ### 1830 \$11,711.86 ### 1830 \$11,711.8	E914	DE RECEIO, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AQUA, ACARREO DE MATERIAL, MANO DE	m3	150 50	\$12.96	\$1,628.00
ESTIS ESCENARIO DE AUDITORIO Y BODICA DE RECEDO A UNA ALTURA MASIA DE 21 0m, INCLUYE MATERIALES, MANO DE CORA. m 24 00 371.22 31,711.68	E315	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 14. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA	m2	116 80	\$102.26	\$11,923 52
ESTIT SECTION D. ESCALONES DE RAMPA, AUDICIDIO Y TRABES A CUALQUER ALTRIA, MCLUTE MATERIALES, MANO DE CORA Y HORIZONES PROMOTION DE TRABES A CUALQUER ALTRIA, MCLUTE MATERIALES, MANO DE CORA Y HERRAMIENTA Y MANO DE CORA Y HERRAMIENTO Y MATERIALES MANO DE CORA Y HERRAMIENTA Y MANO DE CORA Y HERRAMIENTO Y COLOCUMO DE CORA Y HERRAMIENTA Y MANO DE CORA Y HERRAMIENTO Y COLOCUMO DE CORA Y HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA Y HAND DE CORA Y HERRAMIENTO Y COLOCUMO DE CORA Y HERRAMIENTA Y HAND DE CORA Y HAND DE CORA Y HERRAMIENTO Y COLOCUMO DE CORA Y HERRAMIENTO MANO DE CORA Y HERRAMIENTA Y HANDO DE CORA Y HANDO DE	E818	ESCENARIO DE AUDITORIO Y BODEGA DE RECIBO A UNA ALTURA MAXIMA DE 21 0m, INCLUYE MATERIALES, MANO DE CBRA.		24 00	\$71.32	\$1,711.60
2518 39 000 MICLIUME ROLLADA A MIRGO CON MOTERIO CEMENTO-ARENA 1.3, MAND DE CORA, HERRAMIENTA Y m 18 20 344 00 37,460 00		ESCENARIO, ESCALONES DE RAMPA, AUDITORIO Y TRABES A QUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMENTA	ton	1 23	\$5,467.70	\$6,726.27
ACABADOS SUM Y COLOC DE DUELA (PARA EL PORO) DE ENCIRO, DE 19 DE 8 SUM DE ANCHO Y 18mm DE ESPE SOR, MACHINEMBRADA Y CARECTADA SE PULRA A UNA CARA. ACABADOS EN BARIC Y ACABADO BRILLANTE MARCA OSEL (PICA Y-PORIN) A DOS CARECTADA SE PULRA A UNA CARA. ACABADOS EN BARIC Y ACABADO BRILLANTE MARCA OSEL (PICA Y-PORIN) A DOS CARECTADA SE PULRA SE POR SONO CE ESPE LIMBORA, POR CARECTADA SE PULRA SE POR SONO CE ESPE LIMBORA CON CONTROL PROJECTADO CON CEREMON DE SER CLASS E SE SONO CE ESPE LIMBORA, POR CARECTADA SE POR LICOSA, POR LICOSA, POR CARECTADA SE POR LICOSA, POR CARECTADA SE POR LICOSA,	E318	DISSON INCLUYE, SOLDADURA FLADA A MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	6			\$7,840 80
SIM Y COLOC DE DIELA (PARA EL FORO) DE ENCINO, DE 19 DE 8 SAM DE ANCHO Y 19mm DE ESPESOR, MACHINEUBRADA Y CABECEADA SE PRURA A UNA CARA, ACARADOS EN BARIX Y ACABADO BRILLANTE MARCA CREL (PCX Y-FORM) A DOS A MANOS CON BROCKHA SERIA COLOCADA SCORE UN ENCAMADO DE MAD DE PROPO ES 25 CLASE 4 DE SOOM DE ESP. JUMBO AL MAY POPO CONTROLTES ESPAÑOS DE 18 CLASE CONTROLTES ESPAÑOS DE 18 CLASE CONTROLTES DE SAMA AMOSTRUANO, RECIPIOR NEUDOS, RESPRANCENCO DE L'AND, HERRALM, RECORTES, DESPRENCEOS Y LO NECESANO PARA SU CORRECTA COLOC PREVO A LA ECUNCO DE ESTE CONCEPTO SE RELA L'ARAD MAY MUSESTRA DEL ACABADO FRAM. ACOT SIAN Y COLOC POR UND DE CORRA TERNINADA DE LODEITA COLOR GRIS SCLARO, MOTEADO CON PRÉMENTOS ATILES DE L'ASSAM MAC ESUNON, LINEA LACOS MANÍSM, PARA TRANSITO PESADO CON JUNTA DE SEPARACICIN DE SIAN DE ACABADO FRAM. ACOT SIAN Y COLOCO POR UND DE CORRA TERNINADA DE CONTROLTE AND DE CORRA COLOR ORIS CLARO, MOTEADO CON ANTA DE SEPARACICIN DE SIAN DE COLOR ORIS CLARO, MOTEADO CON ANTA DE SEPARACICIN DE SIAN DE CONTROLTE COLOR DE COLOC DE SIANDO MATERIALES, HERRALMENTA Y MANO DE CORA COLOCA CONTROLTE COLOCA DE COLOCA DE SIANDO METERALES, HERRALMENTA Y MANO DE CORA COLOCA DE COLOCA DE SIANDO PICCAMENTO, MATERIALES, HERRALMENTA Y MANO DE CORA COLOCA DE COLO				TOTAL	PARCIAL	\$2,490,310 84
CABECEADA SE PILIPAA UNA CARA, ACARDOS EN BARRIZ Y ACABDOS BIRLANTE MARCA OSEL (PCL.*PCRIN) A COS MANCE COS MICHICANS CARA CACCADA SORGE UN ENCARADOS DE MA DE PRODE 25 CLASS C DE SCOTO DE SS. UNIDIO AL MANCE COS MISCONALISTA COLOCADA CORE UN ENCARADO DE MA DE PRODE 25 CLASS C DE SCOTO DE SS. UNIDIO AL MEDIO CONTACULETES EXPANSIVOS DE INFECCIOCACIÓN CALESTINENO ENTRE EL ENCARADOS PARA AMOSTROLAR RIJODOS. RESPANCIONE DE REPORTO EL NANO HERRAL. RECOCIOCADOS Y LO NECESMANDO PARA SUL CORRECTA COLOC PREVO A LA EXCUDON DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA UNA MUESTRA DEL ACABADO FARA SUL CORRECTA COLOC PREVO A LA EXCUDON DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA UNA MUESTRA DEL ACABADO FARA SUL CORRECTA COLOC PREVO A LA EXCUDON DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA UNA MUESTRA DEL ACABADO FARA SUL CORRECTA COLOC PREVO A LA EXCUDENTA DEL COLOC DE COLOC DE COLOC DE SISTINON MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ACOLO SINCIPIO DE COLOC DE COLOC DE SISTINON MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ACOLO STRANDOS COCACION INDIVINDAD DE OBRA TERMINADO DE ALFONDE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE COMA MINISTRADOS PERDODOS PECADOS PECADOS PECADADOS PLASTOS DE MENTACION SE IN PLANOS, MOLIVE INVELACIÓN DES SINCIPIO PECADOS PECADADOS PLASTOS DE MENTACION SE IN PLANOS, CHOSS TECHNOS PECADOS PECADOS PECADADOS PLASTOS DE SINCIPIO DE ACABADO PLAS AREAS BIDICADAS EN ACADADO MATELENADO PROCE MENCALIRAS DE SERVICO Y ACABADO PLADA LA SARAS BIDICADAS EN ACADADO MATELENADO PROCE MENCALIRAS DE SERVICO Y ACABADO PLADA LA SARAS BIDICADAS EN		ACABADOS				
ADMINISTRAÇÃO MANDON, LINEA LACOS MANDON, PARA TRAINSTO PERADOCION JANTA DE SEPARACION DE SIRIO COO GREE CLARO, NEL L'OPE COLO DE JOSTICO DE STATUS DE PERADACION TO SIRIO DE GREE DE L'OPE COLO DE STATUS DE METANDADE DE LA STATUS DE L'OPE COLO DE STATUS DE METANDADE DE LA STATUS DE L'OPE COLO DE COLO DE STATUS DE L'OPE COLO DE L'OPE COLO DE STATUS DE L'OPE COLO DE STATUS DE L'OPE COLO DE L	AC01	CARECRADA SE PILARIA A IMA CARA, ACARADOS EN BANIZ Y ACABADO BIRLANTE MARCA DEL IPICA, Y-FORNIA) A DOS MANDOS COS RECOMO SERÍA COLOCADA SORRE IN RECAMADO DE MAD DE PRODI ES EL CLASE (EL SECOMO DE ESP., IMBODA A PRODICOY HALLIFEES ENTANSINOS DE MICACIO COLANDO INCERTRETAS ENTRE EL ELCAMADO ARIA MADOTIANO PRODICA PROPRIO PRODICA DE LABORI VERRAM. RECORTES DESPREDICADA Y LOS RECENTARIOS PARA SU CORRECTA COLOCE PRODICADO.	m2	4710 34	\$140.70	\$862,725.40
ACOU TRAPECO PERADO, PENDAN AL PISO, COLOR GRIS Y ALFONDRA PASTO ENTETICO EN AREAS MANCADAS EN PLANOS, MICLUM MELACIÓN DESPRICICIO, PECADAMENTO, MARTENIALES, HERRAMENTA Y MANO DE COMO DE CONTRA DE COLORADO MATELINADO DE MEZ 170.54 \$111.83 \$19,071.56 ACOLO GRADO MATELINADO PINO EN ESCALERAS DE SERVICIO Y ACABADO PULDO, LOCALIZADO EN LAS AREAS RIDICADAS EN	ACU2	33x33cm MCA ESMON, LINEA LAGOS MANTON, PARA TRANSITO PESADO, CON JUNTA DE SEPARACION DE 8mm. COLOR ORIS	m2	5497.85	\$120.20	\$600,654.03
ACOM ORMA M2 170.54 \$111.82 \$18,071.56 ACOMBADO MARTELINADO PINO EN ESCALERAS DE SERVICIO Y ACABADO PULDO, LOCALIZADO EN LAS AREAS INDICADAS EN	AC03	trafico pesado, pegada al Piso, color gris y alfombra pasto sintetico en areas marcadas en Planos, Incluye invelación desperdicio, pegamento, materiales, herramienta y mano de obra	m2	454.10	\$45.01	\$43,158.0E
ACMBADO MARTELINADO FINO EN ESCALERAS DE SERVICIO Y ACABADO PULDO, LOCALIZADO EN LAS AREAS INDICADAS EN	ACD4	CHRA	m2	170.54	\$111.83	\$19,071.56
PLANOS DE AÇABADOS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMENTA Y MANO DE OBRA	العث	PLANOS DE ACABADOS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	503.64	\$13.71	\$6,902.60
NATURAL DE 2020CM CON JUNIA DE SEPARACION DE 5mm DE TRAFICO INTENSO, INCLUYE COLOC DE JOCIO DE 20x10cm m2 278 50 \$129 44 \$36,179 61	ACO6	NATURAL DE 2020CM CON JUNTA DE BEPARACIÓN DE BMM. DE TRAPICO INTENSO, INCLUYE CÓLOC. DE 20CLO DDE 20110CM, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	279.50	8129 44 ·	836,179.01

ř	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
AC07	SUMMISTRO COLOCACION Y ENSAMBLADO DE ESCALERA METALICA PINTADA CON ESMALTE COLOR DURAZNO MARCA DUPONT O SMILAR A 2 MANOS, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	30 18	\$47.28	\$1,425.96
ACDS	BUNNIETRO Y API, CACIÓN POR UNEXID DE CRIPA TERMINADA DE ENTORTADO E IMPERMEADE ZADO COLOR INTEGRAL DE 4 EM DE ESPESIÓN PROMEDIDO CON RESTIGADAL EN INFOCNOCIÓN RIDICADA POR EL FABRICANTE, CON MONTERIO CE MENTO ARENA 11, INFOCUETE MATERIALES, HERRAMENTA Y BANDO CE ORAS	m2	1298 18	\$44.11	\$57,262.72
ACCO	SUBLY COLOCIDE LAMBRIN DE TRIPLAY DE NOGAL DE 8mm DE 16 CON DIAMANTADO EN 3mm EN TRAS INTERCALADAS DE 30 Y 15 KM DÉ ANCHOCOCIO.C CON PICOAMENTO 800 Y CLAVO DE 16 8M CABEZA BOBRET TRIPLAY DE PROD DE MAIN CLASE CO, ESTE SE CLAVARA EN UN BASTICON DE MAISON DE FINANCIO EN DE ANCHON DE 18 CANTE DU MIRÂ AL BUINO CON FAGRETS CON TRADETS DE CORRELA MERRAMENTA S. EQUIPO Y LO NECESARIO PARA BU CORRECTA COLOCICACIÓN.	m2	331 85	\$470.21	\$154,130.19
AC10	SUM Y APIC DE PRITURA VINICA EN MUROS Y PIAFONES A CUALQUER ALTURA APLICADA BOBRE CUALQUER SUPERFICE MCA COMEX COLORI GRIS PERLA, ROLO MATURAL, DURAZNO Y BLANCO, APLICA DOS MANOS, ANCLUTE APLECACIÓN DE TEXTURI MCA COMEX CORTEZS EN COLORI DURAZNO, ADEMAS RIVUTE TAMBERI MATERNALES, MANODE CRIRA, HERRAMENTA, ANDAMIOS, APLIC CON BRIOCHA O CEPILO BECÚNILO NOCIOLE LA BUPERVISION	m2	3565 38	\$33.67	\$110,667.33
ACCO	BUM Y COLOC DE MURO DE TABLAROCA DE 13mm DE ESPESOR, HASTA LA ALTURA DEL PALFONO, INCLUYE APLICACIÓN DE YESQ, AMETRIALES, HERRAMENTA, MANO DE CRITA, ANDAMIOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES	m2	3240 81	349 64	S190,991 54
ACED	SUBLY APLICACIÓN POR UNIDAD DE ORRA TERMINADA DE APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4, HICLUYE MATERIALES, MERIAMIENTA , MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES	m2	967.20	\$37.24	\$36,648.13
ACD4	SUM Y COLOCACION DE MAMPARAS HUPCOR 8601, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	67.40	\$2,004 80	\$135,110.04
ACDE	SUM Y COLOG FOR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE PLAYONO CONCEALED CIRRUS TILE 12-124M* BEYELED EDDE-KICA FOR PIRELUER CONCEALED TEE ORIO SIMARI, INCLUYE MATERIALES.HERRAMENTA, MANO DECBRA, EQUIPO Y TODO LO HECESANO PARA SU CORRECTA ELECUCIÓN	m2	4011.75	\$223.92	\$808,315.58
ACDS	Bunhistro y coloc de domos tro pramion, trunsparentes de pol carbonato lezan, en las Beddas y Especies da Golte el Plano Cornels-Pologott, rociute Baltal, estiluctura postante de Acerdo Sestima Hovala do Pluval, la wao de Grafa, el En-Acido de Baltala, hoval al Cardo, al Mandal, prima Alacodo, y rocio Alacodo,	m2	152 99	31,164 01	\$178,061 89
			TOTAL	PARCIAL	\$3,171,549.66
	CARPATTERIA Y ALUGIBRO				
CAOI	SUM Y COLOG DE PUERTAS DE MADERA DE PPHO DE 15 CON BASTIDOR, CON ACARADO BARNE NATURAL, INCLUYE MARCO Y CONTRUMANCO CHAPA MCA FAMAL, CENTADURA TUBLAR, CON BOTON BEOURO EN EL NEY Y LLAYE EN EL EXT, CUBERTAS CON TRIPLAY DE PHO DE SIMILIFRATIMENTAY A MANO DE COMA.	PEZA	6100 <u>"</u>	\$1,263.11	577,049 80
CAO2	SUM Y COL. DE PUERTAS DE ALUMINO ANCOCADO DELY DE 2 1/7 CON FLACION , CHAPAS DE ALTA SEGURDAD. CON CRISTAL DE MAIN Y DÉ GIMI RASTILLABLE Y A PRUEAN DE RUSCO CON TRAMPA DE ABATIMENTO, INCLIYE MARCO Y CONTRAMACIO BISAGNAS, PUCCON, HERMAN BUTAT Y MAND DE CASA.	PIEZA	11.00	35,156 00	\$56,715.68
CAGS	SUM Y COL. DE CANCEL DE ALUMNIO ANCOIZADO DE 2 1/2", COLOR BCQ, NATURAL CON CRISTAL DE 6mm DE DE 7.0, 7.8, 1.93, 2.05, 2.15, 1.90 m DE ALTURA I 1.30 m DE LONGITUD CON TRES FUOS POR UNDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: TODO PARA SU FUNCION E INSTALACIÓN ADCILIÁNE.	m2	179 84	\$334.45	\$60,180 90
CAGA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DELASTRE A BASE DE ARENA MUMEDA EN CELDAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TODO LO NECEBARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m3	794 58	\$181.13	\$143,916.84
CAGS	SUMMISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS TUBULAR DE 3º DE DAM EN ESCALERA DE SERVICIO FUNCION CON ABRAZADEMAS, INCLIVEZ PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLORI QUIS QUEDRO AFLICADA CON PISTOLA , COLOCACION DE PIACAS DE ACERDAL CARBONI CON APLICACION DE ANTICORROSIVO PARA FUACIÓN DE PASAMANOS DE A"M"YIN" CON BARRENOS DE 10"	*	104.60	\$207.37	\$21,000.71
CAGE	SUBNISTRO Y COLOCACION DE MARPARAS PORMELWOO TRO SOBERVA O SIMILAR RICLUYE BISAGRAS, TAQUETERIA, CIERRE A FRICCION CON PASADOR DE BOBREPCHER, MATERALI, HERRAMENTA Y MAND DE ORMA.	m2	112.36	\$614.50	\$69,054 88
CA07	SUM Y COL DE PUERTA CORREDIZA EN ESTACIONAMENTO DE LÁMBIA ACANALADA CON DIMENSIONES DE 22.5m., CON VENTLACION TIPO LUYER DE 90km DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA HOLA.	PIEZA	1.00	\$3,805.51	\$3,806.61
CAOS	SUM Y COL, DE PLANTAS DE ORNATO ARTIFICALES CON ALTURA MINIMA DE 1,8 m DE ACUERDO A LA DECORACIÓN DE LAS AREAS INT Y APROBADA PON LA SUP, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALACANTEO Y COLOCACIÓN	PEZA	65.00	\$206.42	\$18,602.30
CAGE	MPERINEABAZACKON DE AZOTEA NEDMATE LA COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE TEZNITLE, UN ENTONTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1 4 DE 300 DE ESPESOR, UNA CAPA DE INFERNEABAZANTE, UN ENALOPALULADO ABBITADO CON MORTERO E INFERNEABAZANTE MORTOSCAL SE CON CONTRO TRIGORAL, MOLTURA ENFERNEABAZANTE MORTOSCAL SE CON CONTRO TRIGORAL, MOLTURA ENFERNEABADE DE MANDE CENA,	m2	1298 00	\$146.52	\$190,181 85
	HERRAMENTA MENOR, ELEVACIONES Y ACARREOS		7.34.7		

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
	NEW A VIOLANT CONTROL OF SERVICE OF ALBERTANDO TO SERVICE OF THE S				
ALOI	SUB Y COS., DE LUUMARIOS PLUCRESCENTE, INCANCESCENTE Y DE HALOGENO TRO INCUSTRIAL, BORREPOHER, BPOT, DICHORGA, REPLECTION Y VELADORA, 127 YOUTS, EN HZ CON LUMPARA DE 20 WANTE DE SER INCESSARIO D.CON BALASTRO DE 38 WANTE SUB, LINE COLOR BALACO FRIG. EN GRENTET DE LUMMA DE ACERO CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO HORNEADO, CON REPLECTOR PARAGOLICO, ROLUTE MATERIAL, MANO DE CORA Y HERMAMENTA MENOR.	PEZA	480 56	\$416,806.74	\$57,282.72
AL02	SUM Y COL. DE REQUIADOR ROTATIVO DIVÉR MARCA LEGREND CAT 65034 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE ORRA Y HERRAMIENTA	PEZA	9 00	\$267,73	\$2,409.67
ALD3	BUM Y COL, DE TUBO CONDUIT DE 25mm DE FOCIA POG MCA COMERCIAL ELECTRICA. O BIMLAR, NCLUYE CODO CONDUIT DE 25mm DONDE BE RECUIERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		6731 00	\$21.58	\$123,543 88
ALD4	SUM Y COL, DE JUEOO DE COMPATUERCA Y MONTOR DE FIERRO FUNDOO GALYANIZADO DE 19,79,72 Y 36 mm DE DAMETRO, CATS C-19,25 Y 32 F Y 19,25 Y 32 F, MCA COMERCIAL ELECTRICA O BIMEAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE CORAT HERRAMERTA MENOR	JUEGO	4130 00	84.14	\$25,523.71
ALDS	SUM Y COL. DE ABRAZADERA TIPO "L' CON CONTRATUERCAS HEXAGONALES, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 19, 25 Y 32 mm DE DIMIETRO, CATAUT-23 Y 4 MCA. COMÉRCIAL ELECTRICA O SMILAR, INCLUYE MATERIAL MAND DE OSRIA Y HERRAMENTA MEIOR	PIEZA	3320 00	\$10.40	\$34,613.01
AL06	SUM Y COL, DE CABLE DE COORTE UBO RUDO TRIFASICO VINANEL 2000 CON ABILAMENTO THAY 80' PARA 300V, CAL. 12 AWG CAT 080080, UCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE DBRA Y HERRAMENTA.		596.00	\$13.36	\$7,989.28
AL07	SUM Y CO. DE WIERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "CO" ENCHUFABLE SIN GABINETE DE IPHTS Y 20 AMP., CAT CIOTTS Y 120, INCA BOUARED O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	244.00	873.94	\$18,041,12
ALDS	Suministro y colocación de cadena metalica, paso para sostener lamparas incandescentes, incluye Material, mano de obra y herramenta menor y andamos		1436.00	\$10.32	\$14,81952
ALDO	SUMPHISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA PO DE 1°LUMB° PARA SOPORTERIA, PICLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA MENOR, FLIACIÓN DOBLECES, PERFORACIONES, TAQUETES, PUAS, TORNALERIA Y ANDAMOS.	-	230 00	\$14.41	\$3,314.30
AL10	SUMMISTRO Y DOLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CON INTERIRUPTOR PRINCIPAL 3PAIOL, 3PAI, 229V, 80%, LY DE ANCHO DE LOARMETE, MAIX CAP DE POZOS DE 12,116A SQUARED DAT NOCID 124A8218, INCLUYE MATERIAL, MANO DE CIBRO Y MERRAMIENTA.	PIEZA	10 00	\$5,P07 41	\$66,024.12
AL11	SUB-Y CQ. DE FOTOCONTROL ENCHUFARIE EN CONTACTOR IMMONETICA, AUSTABLE DE 19 A 200 LUXER, 110/220V, 604L, 10 A S W MCA BENCATRE, CAT R-1171 SECLUTE RECEPTÁCIJA CON ESCUADIA PARA POTOMONTAJE DEL POCONTROL MAT, MANDO DE GORA Y HERRAMENTA MENOR PARA DU CORRECTA LEICULCON	PIEZA	3 00	813.30	\$517.96
ALIZ	SUM YOOL, DE CONTACTO DUPLEX 29-1 MARFE, CATRS523, MCA LEGRAND O THE ÁSICO CON SEGUIRO DE MEDIA VUELTA HL 137/30V, 80H, 30A, RECEPTICULO DE MADILITÀ, MCA ARROW HART, CAT 3130, INCLUYE MATERIAL, MANO DE CIDRA Y HERRAMENTA MENOR PARA BU CORRECTA L'ECUCION	PEZA	272.00	\$33.36	\$9,070.00
AL13	SUM Y COL. DE PLACA ABB DUPLEX, LINEA PRESTINO, MCA LEGRANO, CATBS645 O DE ALUMINIO ANCOIZADO, ORUPCIO DE 3 3 km de Diam Para Contacto Tripàbico mca arrow hart, cat Bsob1-8, incluye material, maho de obra y HERRAMBONA MENOR	PIEZA	272 00	\$10.60	\$7,883.06
AL14	SUM YOOL, DE CARE DE CORRE YMMEL 2000, COM MISLAUENTO THAY BY PARA 800Y CAL 912.10.8.8.42.10.20 AWG. COLON BLANCOLVERDE Y NEORO, MARCA COMDUNEX CAT 36 1891, 381871, 381811, 381871, 381771, 381711 Y. 381881 RESPECTIVAMENTE, MICLIVE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENDA.		44819.00	\$5 27	\$236,149.83
AL15	SUM Y COL. DE TUBERA DE FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA CON ROBCA Y COPILE, 3 m DE LONGITUD, 38mm(1 1/27) DE DAMETRO, MARCA COMERCIAL ELECTRICA, CAT TRO-SAG, WICLUME MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA NEDICR	**	345.00	838.40	\$13,246.83
AL16	SUMINISTRO Y COL DE CODO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 90° DE RADIO DE CURVATURA DE 19, 32 y 38mm DE DAMETRO MARCA COMERICAL ELÉCTRICA O SMLUAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRAL, HERRAMENTA MENOR Y 1'000 LO INCECSANTO PARA SU CORRECTA EJECUCIO.	PIEZA	615.00	\$22. 8 3	\$11,755.07
AL17	SUM Y COL DE TUERCA UNION MACHO DE 19mm DE DAM MARCA CROUSE HINDS DOMEX, CAT. UNIV. 205 O SIMILAR, INCLUTE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	72.00	E13.30	\$3,016.01
AL18	SUMMISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE COMEXIONES DE FIERRO GALVANZADO DE 12x12cm, MARCA COMERCIAL ELECTRICA, CAT CCC-06 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	1114 00	\$16.12	\$16,021.21
AL19	SUM Y COL. DE TAPA DE FIERRO GALVANIZADO PARA CAJA DE 12:12 MARCA COMERCIAL ELECTRICA, CAT TOCOD AL TOCOS O SIMILIAR, Y DE CAJA CHALUPA PARA, HIST DE ANCAIDORES Y CONTACTOS CAT TOCOS O SANLAR, NICLUYE TODO LO NECESAND PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PEZA	378 00	812.21	84,616.24
AL20	SUM Y COL. DE ABRAZADERA TYPOTO DE SAMM COUERCAS NEXADONALES ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION , COMERCIAL ELECTRICA CATAUT-S O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PEZA	268.00	\$9.34	\$2,236.62
AL21	SUM YOOL DE BARRICANCLA AUTO TALADRANTE DE 2° DE LONG 11H ° DE DAM, MCA FILAMEX, INCLUYE, TORNIKL O DE CAREZA HEXAGONAL DE 114°3 10° DE LONGITUD, NATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	2840 00	\$13.36	\$14,361.40
	CAREZA REAGCOLD DE VIAT I VEZ CONCITOU SATEMAL, MAND DE CIBRA Y HERRAMENTA MENOR SUM Y COL. DE PUNTÁ MACIZA DE CORRE COMANDA DE SOON DE L'ONCITUD PARA SISTEMA DE PARAFRAYOS, MCA. AMPASA CAT. C-86-A O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	_ 20 00 ⊴2	√ \$80.32 €	\$1,868.40
	SUMMISTRO Y COL, DE CABLE DE COBRE 32 HR.OS CALBRE 17 AWO, PARA SISTEMA DE PARRARAYOS, MARCA AMPASA CAT C-32-8 O SIMLAR, MCLUYE MATERIAL MANO DE CORA Y MERRAMENTA MENGOI PARA SU CORRECTA ELECUCION		360.00	141.18	\$23,237.00
	9UM Y CIL. DE DESCONECTOR DE TERRA Y CONECTOR 'T PARA SISTEMA DE PARARRAYOS MARCA AMPABA CAT. C-2014. CAT C-387 RESPECTIVAMENTE O BIMEAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PEZA	34.00	\$34,13	\$1,226.68

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
AL25	SUM Y COL. DE BUÆTADOR PARA CABLE, "PASA LOBA" Y BASES PARA BISTEMA DE PARARRAYOR, MARCA AMPASA CAT C- 10.CAT C-0007-R O SIMILAR: PICLUYE MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMENTA MENDR	PEZA	160 00	\$77.23	\$4,356.90
AL26	BUM Y COL. DE MATERIAL CONDUCTIVO WOO DEM MARCA CADWELD INCLUYE. MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	8400	8 00	8233.22	\$1,885.78
AL27	SUBLY COL. DE CONECTOR MECANOO PARA SISTEMA DE TERRAS TIPO "CLAR" Y "CLAB" PARA CONECTAR VARILLA DE 19mm DE CALVETRO CARLE CAL 16.2 ANYO, MARCA BURNOY CAT GARRAS, CAT CALCA O BIMEAR, INCLUYE MATERIAL, MAMO DE CORRA Y HERRAMBERTA MENOR	PIEZA	12.00	506 67	5679 48
AL28	SUM YOOL, DE CARLE DE CORRE DESMUIDO TEMPLE SEMIDURO, PARA 600Y, CAL 8 40 Y 2 AWQ, 7 HILOS MARCA CONDUMEX CAT 20114 O SIMEAR, PACLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.		42.00	\$40.80	81,927.17
AL29	SUN Y COL, DE BURESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO INTERIOR MARCA EL MEX COMPUESTA DE LOS BIQUENTES ELEMENTOS. CARDA CON CARACIACID DE 400 AMP EN LAS CUCHALAS, TUSSILES DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 40 AMP, CON ARCO DE ARAFRANTOS AUTORAVILANCES PARA DONY INCIMANTA.	PIEZA	100	\$37,635.62	\$37,536.52
AL30	SUM YOU, DE TRANSPORMADOR DE DISTRIBUCION TRYC DIA, 23 NV DN A.T. 201/12 PM B.T. CONVEXIÓN DELTA ESTRELLA ATERREACHOSTONO DE CAPACIDAD MORMALE, RE A.T. 37, 34 YF 00 NF, SOBREELE VACION DE TEMPERATURA DE 69°C SOBREAMBENTE MÁRMO DE 60°C PARA CIPERAR. A 2200 MSHM, MARCA PROLEC O SIMRAR, INCLUYE: MATERIAL, MAND DE CORAY HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	1.00	\$107,851.91	\$107,861.91
AL31	SUMMISTING Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTINBUCION DE TIPO CID [®] PACT AUTOTRAHBPORTADO, MONTAJE PAIO CON METRINIPITOR MPRIENDE, MASTERPACT, 3-50000 Ó 30-1000 O 20-200 O 20-30, 14 et, BOHL CARACIDAD PAIA 22 Y 10 CROUTOS MANCA BOCILANZO, MOLLUTE MANO DE CORAL, MATERIAL Y MERAMENTA MEDIOR	PIEZA	4.00	508,133.12	\$264,632.46
ALDZ	SUMMISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE EMERGENCIA, CAPACIDAD DE 100KM CONTINUOS Y 100KM EM EMERGENCIA 22017/N, JF. H.ROM., 100KM. 0 & F.P., MOTOR DESEL, QEMERADOR STAMFORD O COMBUSTRILE DE 250 1, TRO DE ARLEACIÓN LURBO ALMENTADO SENCHICOR THO NOUSTRILA, CAT 88TS-402 D SIMARA, RICLUTE INTERRIPTOR DE TRANSPERENCIA AUTOMÁTICO, TARRIA AISLANTE DE MADERA, MATERIAL, MANO DE CORRA Y HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	1.00	1907%3.84	190793 84
AL33	SUMMISTRO Y COLDCACION DE MTERRUPTOR TERMICIMACHETICO HUNE CAPACIDAD INTERRUPTIVA ALTA, 2204, 3F, 3M, DE SHAGA, BOC, TOL, 120, 1304,2504 Y SOX, MIRCA SOLUNETO CAT FA32040,PISSISSO, PHISIOTI, MAI 123 O BINLAR, HICLUYE MATERIAL, BANCO DE CRIAT, VERRAUL ENTA MERSON.	PEZA	34 00	\$3,437.95	\$116,676.86
AL34	SUMMISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE BEQUIRDAD SERVICIO SEQUIRO LIGIERO, 39-100, 30,200, 80,400 Y 800 AMP, 20V, 50H, CON FURBRES DE 10, 30,90,70, 123, 250 Y 500 AMP EN GABINETE HEMA SIR, PARA SOBREPCHER (A PRUEBA DE LUMPA) MARAS AGUARE DE AT 103114,03314, 33 HINES, 322NRES, 0323JURES Y 0325SINE O BINLAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	15.00	\$6,460.72	\$81,910.85
AL35	SUM Y COL. DE TERMINAL CONTRACTI. DE TERMINAL CONTRACTI, EN PRIO DE HULE SILICON PARA TERMINACIÓN DE CABLE. DE 25 KY, BERNYCIO INT PARA CABLE CAL 30 ANO, MCA. 3M TPG QT11-062-14/29 O SMILAR, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE CBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA SU CORRECTA EJECUCION	JUEGO	1.00	\$2,500.50	\$2,500.50
AL36	SUM Y COL. DE CONECTOR PARA CABLE UBO RUGO RECTO DE 18mm DE DAM , KANGO DE ADARRE 3-12, 3-10, Y 2-4, MCA ANCLO CAT. CUR14 O SMILAR. NICLUYE MATERIAL, MANO DE CBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	1462.00	\$4.82	\$14,306.84
AL37	SUM Y CO DE ECUPO DE FUERZA MOINTERRUMINOLE "UPS" DE 45 KVA, 270V, 3F, 4H, 40HL BALICA 20012T, TEMPO DE RESPALDO 17MM, MCALESERT CAT SERRE 300 O BIMEAR, INCLUYE MATERIAL, MAMO DE OBRAY HERIKAMENTA MENOR PARA SU CORRECTA LECUCIÓN.	PREZA	100	\$401,440.05	\$481,480.06
AL38	SUM Y COL. DE CABLE DE CORRE VINANEL 2000, CON AISLAM THAY 80° PARA 500 Y CAL, 5 4, 259 Y 300 AWG, COLOR NEGRO, MCA. CONDUMEX, CAT 361771 O SIMLAR, INCLUYE. MATERIAL, MAHO DE CORA Y HERRAMIENTA MENOR	m	\$60.00	\$69 63	\$32,464.46
AL39	SUM Y COL. DE DUCTO CILADRADO EMISAGRADO, TRAMO RECTO CON CONECTOR RECTO DE 192 2/192 2mm (8747), 1942mm DE LONG (80°) CAT LD-48, MCA SQUARE D. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA	TRAMO	50.00 ÷	\$201.00	\$10,154.00
AL40	SUM Y COL, DE CONDULET SERIE OVALADA SERVICIO INTEMPERIE, CON TAPA Y SELLO DE NEOPRENO DE 1911 (M. 7) DE DAM. TPO CATCZYLLIZY, 37, 87, 87, 187, 677,67 Y 87, LBZY,37, 87 Y 87 MANCA CH DOMEX O SMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA SU CONRECTA EJECUCION	PEZA	67.00	3144.10	14,446.02
AL41	SUM Y COL. DE BOPORTE A BASE DE CAMAL "U" DE FERRO DE 1M" DE ESPESOR 6" DE ANCHO 2 1200mm DE ALTURA, INCLUYE PLACA DE FERRO DE 9"6" 21/6", MATERIAL, MANCOE OBRA Y HERRAMENTA.	PIEZA	13.00	\$191.20	\$2,266,60
AL42	sum. y col de tubera matálica flexele con forro pyc liguatte de 25 y 38 mm de dumetro , mca. Comercial Electrica, cat. 171. 25 y 36, incluye. Material, mano de obra y herramenta menor.		1200	B1.82	\$618.18
	SUM Y COL, DE TABLERO DE DISTRIBUCCIO PRINCIPAL SIN CRICUTOS DERIVADOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL SINTANA, 3F, 4H, 2704, SONIL, 14° DE ANCHO DEL GABNETE PARA 24 POLOS, MARCA SOMARE D, INCLUYE: MATERINAL, MANO DE CIBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	1.00	\$6,801.47	\$5,891.47
			TOTAL	PARCIAL	\$2,024,436.79

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
⋿	ACTION AC				
5001	SUM , COL. E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE BONDO CON LA CAPACIDAD INDICADA EN EL PLANO MCA. RADISON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	400	£13,330 70	\$53,322 80
5002	SUM COL E INST DE MODICON EQUALIZADOR, REPRODUCTOR DE CASSETE Y DISCO COMPACTO MARCA CHYCO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA DI CORRECTA EJECUCIÓN	PEZA	6 00	\$3,279 86	\$19,677.92
5003	SUBLY COL. DE ALTAYOZ CON TRANSFORMADON MARCA CLARRON, DE HICROFONO DE PESTAL Y CUELLO FLEXIR E MARCA BHURE Y DE MARLE ESTERECRONICO DE 100M DE SALIDA CON EQUIPO DE SONIDO DE AUDITORIO RICLUYE MATERIAL, MAND DE CORRAY Y RETRANLENTA MENOR	PEZA	140 00	3546 91	\$79,364.00
6004	SUM Y COL. DE CABLE DUPLEX POLARGADO, COAXIAL Y PARA MICROFONO, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HEHRAMENTA MENOR PARA BU CORRECTA EJECUCION	-	1060 00	\$5.32	30,040 80
5008	SULLY COL. DE TUBERIA CONDUIT DE PERRIO GALVANZADO, PARED DELGADA CON COPILE, 13mm DE DIAMETRO, MARCIA COMERCIAL ELECTRICALAT TIDH-190, COME CAT. QL D-1919 O SIMAR RICLIVE CODOS, DOMECTORES YERRA MERIAZADERAS ADEMAS DE MATERIAL JAMO DE OBRIL, HERMARINA BERON Y TODO LO MECESADO PARA SU CORRECTA ELECUCION	TRAMO	378 00	\$42.36	\$18,008.23
5006	SUM Y COL. DE CAUA CUIAD DE PERROGALY. DE 19410 EM Y DE TAPAPARA CAUA DE COMERCIMES DE 10 5710 EM MARCA COMERCIAL ELECTRICA, INCLUYE ANCUAS DE CAMBIA CON TORNIAL DI COM CUERDA DE 144 Y SOLERA FIO DE 17471 P. UNITERIAL, MANO DE CRITA Y HERITAMENTA MEMOR	PIEZA	180 00	854.75	\$9,400 62
⊢ _			TOTAL	PARCIAL	\$183,367,22
	TRLAPONIA				
TEG1	SUM , COL. E INST DE CONMUTADOR MERIONAN I CAPO DE 20: 20 A 200 ENICAS CON NOI, MARICA NANTHERN TELECOM MODELO MERIODAN I OPCION 11 RICLUYE MATERAL, MANO DE ORRA Y HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	100	\$157,743.41	8107,743.41
TE02	BUN., COL. E MST. DE TELEFONO MARCA MORTHERN TELECOM, MERIDAN MODELO M2008 Y 2008 CON CONMUTADOR. COMSOLA DE OPERADORA Y SALDAS TELEFONICAS TIPO PARIA ENCINIFAR Y DE PVC, INCLUYE MATERIAL, MAMO DE CBIRA Y HERRAMBERTA MEMOR	PEZA	33 00	\$2,270 29	\$75,183.41
†EOJ	SUM Y COL. DE CABLE TEL TIPO EKC DE UN PAR CAL 24 AWO MCA CONDUMEX. CAT. 860001 Y DE TIPO SCREB DE 100,50 Y 10 PARES. CAL 26 Y 25 AWO., INCL. MAT., MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR.	-	3730 00	\$4.71	\$21,312.40
TE04	SUM Y COL. DE REGISTRO METÁLICO DE LÁMBIA GALVANZADA CAL 18 TIPO REGISIONISEM), TIPO 8 (65/2013/2019) Y TIPO 1 (850/20013/2019), MARCA ELMSA, PICLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PEZA	4 00	\$330.44	\$1,321.74
TEOS	SUM Y COL. DE DUCTO CUADRADO EMBRAGRADO TRAMO RECTO CON CONECTOR DE 8 548 \$ 40 (2 1/27/2 1/27), 132 4cm (80°) DE LOMDITUD , MARCA COMERCIAL ELECTRICA CAT. LO.25, INCLUYE MATERIAL, MAMO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	TRAMO	94 00	\$101 66	39 964 94
TEOS	BUMI Y COL, DE CODO DE 90"Y 43" DE Y DE CODO TEE" PARA DERIVACION, 8 5HB 5 EM, MARCA DOMERCIAL ELECTRICA. PUCLUYE , MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	32.00	\$130.20	\$4,457.14
TE07	SUM Y COL. DE COLGADOR UNIVERSAL MARCA COMERCIAL ELECTRICA CAT. LD2H, INCLUYE. MATERIAL, MANOOR OBRIA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	220 00	\$31.63	\$4,968 60
TEDS	SUM Y COL. DE ANCIA DE CAMISA CON TORNALO CUERDA DE 1/4" DE DAM , BROCA DE 3M°, LONG DE 2 1/2" RESIST. DE 190 KRYKNZ, MARCA ALFA, TAQUETES CAT ALFA-BOLT. NOLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA.	PEZA	650 DO	\$4.58	\$2,978.96
TE09	SUM Y COL DE TUBRIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, 13mm DE DIAM MARCA COMERCIAL ELECTRICA CAT TPG-19G, INCLUYE MATERIAL MANODE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	TRAMO	109 00	139 80	\$4,348 13
TE 10	SUM Y CCK. DIE CHALD IS CHALUPA PARA NET DE ROSETAS CAT CCOD DE CAJA CUAD DE FIERRO GALY CITAPAS DE IDAÍDEM, Y PARA CAJA DE COMEX 10 5+105, INCL. CASI DE COSRE DE SHUDO, MATERIAL, MANDOE OBRA Y HERRAMIENTA MEINOR PARA SU CORRECTA EJECUCION	PEZA	56 00	\$27.86	\$1,533.26
			TOTAL I	PARCIAL	\$285,801.37
	RED DE AGUA FRÍA				
HF01	SUM Y COL, DE TUB DE COBRE TIPO 'M', MCA NACOBRE DE 91, 38, 32, 29, 19 Y 13 mm DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL. MANODE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA SU CORRECTA EJECUCION	E	264 00	\$40.71	\$10,747.44
HF02	SUM Y COL DE CODO DE COBRE, MCA NACORREDE BOY 31, 38, 19 Y 13 mmDE DIAMETRO, DE 49*38 13 mm DE DIAMETRO Y DE TIETE CORREDA DE COBRE CON DIAMETRO SEQUIN SE INDIQUE EN PLANOS, INCLUYE' MATERIAL, MANODE OSRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA SU CORRECTA EJECUCION	PEZA	206 00	\$25.61	\$5,278 20
нғоз	SUM Y COL. DE RED CAMPANA SOLDABLE DE COBRE, MARCA NACOBRE O SMEAR DE 51136, 38132, 38125, 3218, 2219 Y 1913 MM DE DAM, INCLUYE MATERIAL, MANOOE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	53.00	\$30.02	\$1,590.66
HF04	SIMI Y CC. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19, 25 Y 51 mm. DE QLOBO DE 13 mm AMBOSI TFOR DE BRONCE CON EXTREMOS SOLDRIES, MARCA URREA Y VALVULA ELMMADORA DE ARE CON PLOTADOR MARCA SPRAZ SARCO, INCLUYE, MATERIAL, HERRAMENTA Y MAYO DE OBRA	PEZA	79 00	\$172.64	\$13,83 <u>8.50</u>
HF05	SUM Y CO., DE LLAVE ELECTRONICA CON VALVULA SELENGDE, PLTRO Y ADAPTADOR CORRIENTE ALTERNA Y ORCUITO ELECTRONICO, MARCA ALANA SON O SMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANODE OBRA Y NERRAMENTA MENOR PARA SU CORRECTA LECUCION	JUEGO	35 00	\$2,661.63	\$100,856 93
HFD6	BUM Y COL. DE LLAVE DE NARIZ CROMADA 13mm DE DAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMENTA MENOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PEZA	14.00	8114.3 0	\$1,667.25
HF07	SUM Y COL. DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZ, INCA AURORA PICISA O SIM, MOD. 1°21 1/4° 2°, ACCIONADA POR MOTOR ELECTRICO DE 3HP, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	200	84,874.94	\$9,749.88
HF08	SUM Y COL. DE TANQUE PREGURZADO, MARCA AMTROL D SIMEAR MOD WX-350, DE 0 84m DE DÚMETRO Y 1 97 M DE ALTURA CAP DE 450 (, CON MANÓMETRO DE 0A 7 KIPCIM?, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA	PEZA	100	\$4,764.67	\$6,764 67
HF09	SUM Y COL. DE TABLERO DE CONTROL MOD THO 1-330, MARCA PICBA, INCLUYE MATERIAL, MANGOE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	1.00	\$7,820.42	\$7,820 42
HP10	SIMI Y COL. DE SOPORTERIA PARA TUB. EN DUCTO Y EN LOBA DE INST. A BASE DE SCLERA DE FERRO DE 3HÉH 1/2", CON ABNAZADERA TIPO U" SERVICO LICERO, PERNOS, TUBEROSA RONDONAS, CARGA HILTI, DE ACUERDO A PLANO 1H-101, NICLUYE MANDO EOBRA, MATERIA Y HERIAMENTA MEDIOR	PEZA	54 00	\$28.75	\$1,390.32
			TOTAL	PARCIAL	\$159,492.46

N°.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
	RED DE AGUAS JARGONOSAS				
HJO1	SUM Y COL DE TUBERA DE COBRE TIPO "M", MARCA NACOBRE O SIMILAR DE 51, 38 mm DE CAM , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	E	102 00	3124 97	\$12,746.58
HJ02	SUM Y COL DE CODO DE CORRÉ DE 80151 Y 38mm Y DE 45150 Y 38mm, DE 111 SENCILLA DE CORRE DE 61 Y 38mm, Y DE 11EE CORRIDA1 DE COBRE, MCA NACOBRE INCL. MATERIAL, MANO DE CBRA Y HERRAM	PEZA	307 00	\$76.66	\$23,540 16
HJ03	SUM, Y COL. DE COPLE DE COBRE DE FERRO INTERIOR DE 3MM DE DAMÉTRO, INCLUYE. ADAPTADOR PYC CON ROBCA EXTERIOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	41 00	\$76.41	\$3,132.81
H,04	BUM Y COL. DE REDUCCION CAMPANA BOLDABLE, MARCA NACOBRA DE S'IXBRIM DE DAMÉTRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PEZA	25 00	\$51.20	\$1,280.00
H.05	BUMMISTRO Y COL. DE CEBPOL COMPLETO CROMADO DE 32 Y 38mm DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANGDE CIBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	42 00	S 104.86	\$4,446.12
HJ08	SUM Y COL. DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA DE 75 Y 100mm DE DIAM, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m	46 80	5187.42	\$4,771.19
HJ07	BUBHNISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PYC SANITARIA, CON CAMPANA EN UN EXTREMO, MARCA ONEGA DE 100, 80 Y IBBBM DE DIAM , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	•	234 00	\$26.91	\$4,297.82
HJ08	SUBIL Y COL DE LAVAMANOS TIPO OVALIN, MARCA IDEAL STANDARD O BINRAR , INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANDOE ORRA	PEZA	31.00	5079 44	\$22,422.10
HJ09	SUM: Y COL. DE LAYAMANOS DE 0.5/2.7 m Y 10cm DE ESP DE CONCRETO ARM: Y ACABADO CON CERAM., Y DE VERTED. DE FIERRO FUNDIDO ESMALTADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PEZA	18.00	\$653,50	\$10,467.34
нлю	BLM., COL. Y FLACION DE SOPORTE TIPO ESCLADRA PARA TUBERIA EN DICTIO DE INSTALACIONES DE ANOULO DE F##31971 Y ABRAZADERA TIPO "U" CITICAS PARA TUBERIA DE 100 Y 75mm DE DAMETRO Y DE TIPO COLGADORI PARA TUBERIA ENTRE PLACION Y LOGA CON LARIELA ROGOCADA DE 194 Y COLGADORI TIPO PERA DE 50 Y 38mm DE DAMETRO, INCLUYEL MATERIAL, HERRAMENTA MENORI Y MANO DE OBRA.	PIEZA	180.00	\$28 6 6	\$4,573.14
нуп	SIMINISTRO E METALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AQUAS JABONOBAS, BIQLÓDICA CON REACTOR ANAEROBIO CON LOS ISIQUENTES DATOS DE DISENO SERVICIO PARA AO PERSONAS, DATO DE LA PLANTA 11 S INSI, CARGA ORGANICA VA INCIA 18, SUPERFICIO DE LA PLANTA 25 INSIL, TIPO AEREA INCLUTE NO ASICIA, DIREGO YA PATENTE, ECUPO PARA DESANECIONO DE CADAL CON CONDOCIO ATRIO MINICIPO CADA DE SISSUENTIA DE CONTROL E PARA BOMI ESO DE SISSUENTE COS DESANECIOS DE SISSUENTE COS DESANECIOS DE SISSUENTE COS DE SISSUENTE COS DE SISSUENTE COS DE CONTROL. ALLUMBADO DE CADA DE MÁDIMAE, TODA LA GUARA CIVE MECEBARIA, ASÍ COMO PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, MATERNAL MENOR, PERRAMIENTA Y EQUIPO.	PLANTA	100	\$203,177.68	8203,177.58
			TOTAL	PARCIAL	\$300,844.86
	RED DE ACRUAS INSCRIAS				
HN01	SUM Y COL. DE TUBERIA DE COBRE TIPOTIF, MARCA NACOBRE DE 5 Imm DE DIAM. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y. HERRAMIENTA MENOR.	•	42 00	\$162.69	\$4,832.96
HNO2	SUM Y COL. DE CODO: DE 90°61mm Y DE 49°50mm, DE TEE CORRIDA DE 51°1104mm Y DE 1° SENCILIA DE 51°110 DE VAM, TODORI DO 170°00 DO DO CORRE, NO ANACORRE DE SIM, INCL. CONLE DE CORRE Y ADAPTADOR DE PVC CON ROSCA EXTERION, MATERIAL, MANO DE CRIMA Y HERRAMIENTA MENDA.	PIEZA	100 00	874 ZZ	\$7,422.32
HN03	SUM Y COL DE TUBERIA DE PYC CON CAMPANA EN UN EXTREMO, MARCA CMEGA DE 100, 80 Y 38 mm DE DIMIETRO, RICLUYE MATERIAL, MANCOE CIBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m	132.00	\$32.03	\$4,228.44
HNO4	SMEY COL, DE CODO: DE ROYGOSONNY DE 49°100, SIMM, DE TEE CORRIDA DE 100110041, 51:01:01 Y 51:01:08mm Y DE "Y SENCELLA DE 51:MIN DE DAMETRO, TODOS LOSTIFOS SON DE PVC, MARCA CANEGA O BEMLAR, PACLUYE ADAPTADOR DE PVC CON RODAL EATEROR DE 51:01 MIN, MATRIAL, MANO DE COMA Y HERRAMENTA BEROA.	PEZA	100 00	\$21.52	\$2,346.72
HN05	SUM Y COL. DE NIPLE DE COPLE DE COBRE DE 51K360mm DE LONGITUD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MERRAMIENTA MENOR	PEZA	29 00	\$67.32	\$2,532.20
HNOS	SUM Y CCL. DE CASQUELO DE PLOMO 100mm DE DIAM DE ANELO DE CERA 100mm DE DIAM Y DE FERRUL PARA TUBIO DE FERRO FUNDICIO DE 100mm DE DIAM , INGLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MERRAMENTA MENOR.	PIEZA	29.00	\$209.66	\$4,000.14
HN07	SUMMISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA DE 100 Y DE 150mm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m	82.20	\$194.50	\$10,366.34
HNGS	SUM Y COL. DE CODO. DE 80°1100m y DE 45°1100mm, DE TEERECTA DE 100mm Y DE °° SENCILIA DE 100mm DE DAMETRO, TODOS SON DE FERRO FUNDIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	90.00	\$189.03	\$17,012.31
HNOS	BUM Y COL. DE INCOCHO MOD BAFRO, COLOR BOO CON PLUXOMETRO Y DE MINOTTORIO MOD MAGARA MOA IDEAL STANDARD O SIMILAR, INCLUYE. MATERIAL, MANCOE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PIEZA	34.00	8694.73	121,390.66
HN10	BINN Y OCL. DE BORDITE TRO COLONDOR PARA TUBERIA ENTRE PLAFOND Y LOBA CON VARELIA ROBICADA DE MIT DE DAMETRO, TAQUETE TRU BOL, TUBEY Y COLONDOR TIPO PERA DE 100 Y 50 mm DE DAMETRO, INCLUYE, MATERIAL, HERRAINSTRI MERCH Y MANO DE OBRA	PIEZA	116 00	\$30,18	\$3,496.66
	SUM Y COL. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO BX13200cm. DE 40180x170cm DE PROFUNIDIDAD PROMEDIO ABENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4, INCLUYE BASE Y TAPA DE 10cm DE EBPESOR DE CONCRETO (**15016gion2, ARMADO CON	PEZA	7.00	\$3,730.53	\$26,113.74
HN11	VARELA DEL AS, CASTILLOS Y DALA PERMETRAL ARRIBA Y ABAJO DE 12/12 EM, ARMADA COM 4 VARELAS DEL BY Y ESTREGO DEL 2 (2000-), MECUTUE ELOVADOM, ACARREGO, RELEIDAGO COM ACABADO PRO A LLAMA EM MURIOS Y FONDO PULIDO, MEDAS CAÑAS, NICLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	reza		ARCIAL	\$112,832.81

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
	RED DE AGUAS PLUVALES				
HP01	SUMINISTRO Y COL. DE TUBERÍA DE FERRO FUNDIDO CON CAMPANA DE 150, 100 Y 73mm DE DIÁMETRO INCLÚYENDO MATERIAL, MAMO DE OBRA Y MERRAMIENTA MENOR		271.50	\$219.24	869,623 34
HP02	HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	39 00	\$192.76	\$7,517.18
HP03	INCLUYE MATERIAL, MANOOE CHIKA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	14 00	\$225 97	\$3,163.51
HP04	SUM Y COL. DE COLADERA TIPO CUPULA MARCA HELVEX O SIMILAR MOD. 444. DE 150, 100 Y 75mm DE DIÁMETRO CON NIPLE. DE FERRO GALVANZADO DE 70cm Y 150, 100 Y 75mm DE DIÁMETRO.	PIEZA	14 00	5499 BO	\$4,997.16
HPOS	SUM YOU. DE SCROTTE TRO COLGADOR PARA TUBERIA HORIZONTAL CON YARILLA ROSCADA DE 3/8° DE DAMETRO, TACUTE TRU SCLT 3/8° Y COLGADOR TIPO PERA DE 150, 100 Y 75mm DE DÚMETRO, INCLUTE: MATERIAL, MANO DE CIBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PEZA	84 00	837.74	\$2,418.8Z
HP06	SUM Y COL DE TUBERIA DE ALBARAL DE 20cm DE DIAM , INCLUYE MAT, MANODE ÓBRA Y HERRAMIENTA MÉNOR	•	24 00	\$46.77	\$1,000.40
HP07	SIME YOU, OR REGISTION OR THEORIE ROCHEROCOCO ABESTIADO CON MORTERIO EXPERTABLEM 1 A DE COMONINA ÎN CHRICP Y DE BOMBINISTO, ÎN DE PROTUINDEMA DE NOLUTE, TIPA A MANE CADÎNA Y CASTE LO DE ÎNSTÂN AMMINDA CON 4 WANI LAD DEL 8 3 Y ESTRIBORI DEL 2 Q 25cm, RICLUTENÇO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	2.00	\$4,918.48	\$9,432.96
HP08	FABRICACION DE BOCA DE TORNENTA EN ACCESOR A BASE DE CONCRETOIR: « 150 KIX:MIZ, ANGULO DE RERIGIDE 41/MI BLOQUE DE CANTERA DE 10xm DE ESPESOR DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO 94-103, EL PRECIÓ INCLUYE EXCAVACION, INATERIAL, MANCIDE CORRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	200	\$2,323.52	84,647.04
HPG4	PAD DE REJELA PLUMAL Y PARA INTUREZA E IN CISTEMIA A BASE DE CONCRETO TE-120 KOMZ, ANQUAC DE RERATO DE 1 UTIZ-1 UNT, RELLA MYMO COM SOCIEM NOOI 1505 CON SOCEAN DO CISAD CE ATRADO E INSTITU DE ACUERDO A DETALLO PLANOY A BASE DE MALLA RECTANQUIAR DE 10mm DE ACERG CON ACABADO EN PINT. EPÔXICA DOB MANOS, INCLUY MAT, MANODE CRIRA Y HERBRAM MENOR	PEZA	300	81,561 51	\$4,654.53
			TOTAL	PARGIAL	\$99.648 73
	RED DE AQUA TRATADA				
нтоз	SUM Y COL. DE TUBERIA DE COBRE TIPO"M", MARCA NACOBRE O BIMILAR DE 51, 38,32,25 Y 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m	180.00	973 eo	813,247,70
11103	SUMMISTRO Y COL. DE CODO DE COBRE MARCA NACOBRE O SMILAR DE 80%1, 32, 25 Y 19mm DE DIAMETRO Y DE 45%1 Y 12mm DE DIÁM , INCLUYE, MATERIAL, MANCOE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	84 00	\$28 79	\$1,900.15
нтоз	SUM YCQL, DE TRE CORRICA DE COBRE, MCA NACOBRE O SMEAR DE STISTICE Y 32mm DE DAM, DE 35ABASM Y 32 mm DE DAM, DE 25ABASC 25 Y 16mm, DE 25ABASCHM Y DE 186119 mm DE DAM, SEQÚN ORDENADO EN PLANOS, NOLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	89 00	846 22	55,804 62
нтол	SUM Y COL. DE RED DE CAMPANA SOL DABLE DE COBRE MARCA NACOBRE O SIMILAR DE 51x38 Y 32mm, DE 38x32 Y 25mm Y DE 32x25 Y 19mm DE DAM INCL MAT, MANO DE OBRA Y HERRAM MENOR	PIEZA	36 00	\$37.03	\$1,332.92
#106	SUM Y COL, DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 3M Y 37mm DE DÁMETRO Y DE VALVULAS DE GLOBO DE 32, 25 Y 19mm DE DÁMETRO AMBOS TROB DE CUERPO DE BRONCE MARCA URREA O SMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE CBRA Y MERRAMIENTA MENOR	PEZA	47,00	\$169.77	\$7,979 01
нтов	BUM Y COL. DE FLUXÓMETRO ELECTRICO, MARCA ALARM A SON O SIMILAR, TIPO FLUXOMATIC H-8000-B1 Y H-8000A, MCLUYENDO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	38.00	\$5,102.42	\$103,801.64
нтот	SUM Y COL DE VALVULA ELMINADORA DE ARE CON FLOTADOR, MARCA SPIRAX BARCO O SIMILAR DE 19mm DE DIÁM , INCLUYENDO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	200	\$1,620.96	83,241.90
нтов	SUM Y COL. DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 TIPO A MARCA MYLSA O SIMILARI DE 64, 38 Y 32mm DE DIÁMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE ORRA Y MERRAMENTA MENOR		24 00	893.42	\$2,242.06
HTDS	3UM Y COL, DE CODO DE 90-164,38 Y 32mm DE DAMETRO Y DE TEE DE 64 Y 32mm DE DIAM AMBOS TIPOS DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO, BICLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	17.00	\$43.20	\$1,074.47
HT10	SIM YCC, DE VALVUA DE COMPUERTA ROSCADA CUERDO BIZ, INTERIOR DE BRONCE, CURA DÓLIDA, ASENTOS INTEGRALES, VÁSTADO ASCENDETE, BONCE COM TURCA UNDO TAS WIN DE SIM YOUTH DE DIM YOU DE VALVUA DE RETERIORI EXT ROSC CIPO DE BRONCE BIZ, INT DE BRONCE TIPO COLUMPIO, TAPA A TORNALIDA, WAZO DE ZIAMI DE DOMY Y DE VALVUA DE PIE ROSCADO DE JÁMIN DE DÁM, INCLUYENDO MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	7.00	\$191,49	\$1,340.40
нты	BUIL Y CO., BE TABLETUSE CONTROL NOO TRO-NOC PABLE CONTROLAN FERDITEES FOR INTORDINAS CONTROL DOS CONTROLOCIES DE MITERIUPTON TERMONILOCIETO COSA ARRANCATOR MANDITOCO COM CONTROL ELECTRÓNICO CHIO, PROTECCION FOR BAJO MICE, DE CISTERNA TODO CONTEN BABRIETE REMA-1, MICLUYE, MAT, LANGOE GRAZ FIGRARAM.	PEZA	1.00	\$7,614. 9 7	\$7,514.97
HT12	TANGUE PREBURIZADO MARCA ANTROL MOD WX 350 DE 0 84m DE DAM X 157m DE ALTURA PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 128 PBI Y CAPACIDAD NOMBAL DE 430 LITROS, BICLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRÁMENTA MEMOR	PIEZA	1.00	\$9,460 02	35,440.02
нтіз	SCMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA AURORA PICSA, MODELOT 1/4") 1/2" 7". SECCION 340 TIPO 341 CON SMOCION ANIA, ROBCA DE 38mm DE GAM Y DESCAROA POR ARREA, ROSCA DE 23mm DE DAMBETRO, EQUIPADA CON SELLO MECANICO ACCUMADO DIRECTAMENTE CON MOTOR ELECTRICO DIRECONTAL TIPO TOUTO DE SIPA 2 NOS RIM PARA OPERAR CON CORRENTE ALTERMA DE 60 CICLOS 3 FASES 220V. INCLUYE MATERIAL, MANO DE COBRA Y HERRAMIENTA MEMOR	PEZA	2.00	\$6,641,16	\$11,082.32
HT14	SUM Y COL. DE MANOMETRO DE 0 A 7 Kg/cm2 Y DE 0 A 6 Kg/cm2, INCLUYE, MAT , MANO DE OBRA Y HERRAM MENOR	PEZA	3.00	\$431.90	\$1,296 68
HT15	SUM Y COL, DE SOPORTERIA PARA DUCTERIA SOBRE LOBA PARA DUCTERIA DE INTALACIONES A BASE DE SOLERA Y DE ANGULO DE RERRO DE 316° 3 1 10°, ABRAZADERA TRO "U", PERRO TUERCA Y CARGA HILTI, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE COBA Y HERRAMIENTA MENOR.	PREZA	85.00	\$20.36	\$1,730 80
			TOTAL P	ARCIAL	\$250,138 69

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
	AIRE ACONDICIONADO				
AA01	SUM Y COL. DE DUCTO RECTO CONSTRUIDO CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24, 22 Y 20, EL P.U. INCLUYE MANO DE OBRA , MATERIAL Y HERRAMENTA MENOR	m2	12790 00	821 45	8274,345 50
AA02	SUM Y COL. DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANCOE OBRA Y MERRAMIENTA MENOR	m2	2516.00	£30 44	\$76,637.36
AA03	SUM Y COL DE FOR DE ALUMINIO REJODO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRAY HERRIMIENTA MENOR	m2	2642.00	\$10 17	\$26,868 14
AA04	BUBLY COLL DE TRANTE DE 1/2" DE DAMETRO, EXTREMOS ROSCADOS OND DE 1 36M, INCLUYE DISPARO BOSRE LOSA, TUERCA CON RONDANA DE 1/2" DE DAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MERRAMIENTA MENOR	PIEZA	1228.00	\$17,51	\$21,502.28
AA05	Sum y Col de angulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2" de espesor de 18" de peso de 1 83 kg/m, incluye mano de obra , Material y merramienta menor	m	428.70	\$18.74	\$7,176 44
AADS	SUM Y COL. DE PLIAS DE 1/4" DE DIÁM X 3/8", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MERRAMIENTA MENOR	PEZA	2674 00	\$0.36	\$1,034 64
AA07	SIM Y COL DE DIFUSORES CONSTRUDOS EN LAMINA DE ACERO GALVANÍADO, RECUBERTO CON ESMALTE ACRÍLICO HOMENDO, ANTICORIOSON, SE CONTROL DE FLUEV, MICACI, TITUD OS SMALA MODELO TIDASM DE 1818°, 15X15°, 15X	PEZA	204 00	1216 80	\$45,530.11
AAGE	SUMMISTRO Y COL, DE CONTROL DE TEMPERATURA, MARCA HONEYWELL O BUILAR, MODELO T8032 A RANDO DE 10 A 30°C, HICLUYE TERMOMETRO DE CUARTO, MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMENTA MEMOR	PEZA	10.00	81,164 20	811,642,00
AADB	BUNINSTRO Y COL. DE REJALA DE EXTRACCION , CONSTRUCCION EN LÀMPA DE ACERO GALVANZADA, RECURBERTO CON ESMALTE ACRA CO HONRACIO ANTICORROSION, MARCA TITUS O SIMILAY, MODELO Y DE 30114°, fisité", 1448°, 78414°, fisité, 3017; 2314 y 1 salt, 74 koute MANDO DE GORA, LIATERAL Y NERMAIENTA BEROR	PIEZA	97.00	\$200 56	\$27,214 03
AA10	SUMMISTRO Y COL. DE FLTRO TPO 080 DE 16"23" DE ESPEBOR, EL PU MICLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	21 00	\$42 4.03 °	\$9,520.00
AA11	BUM Y COL. DE TACON DE HULE DE 414'31" DE ESPEBOR VULCAMIZADO CON TORNILLO DE 3/8" DE DAM. Y PLACA, INCLUYE: MANO DE OBRA , MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	45.00	\$105 62	\$4,752.75
AA12	SUM Y COL. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2º DE DAMETRO CLASE #150 ANSL EXT. BRIDADOS(CR) CUERPO DE ACERO AL CARBON FUNDICO ASTMA-173 O: WOS, BRILLAR A WYALWORTH \$202 PAA VASTAGO ACCENCENTE, METROFIES DE ACERO NOXIGABLE CON 150 DE CROMOJASHIO, EL PU I RECUEY BLATERIAL, JAMON DE ORMA Y HERRAMENTA MEMOR	PEZA	10 00	\$1,748.7B	817,487.84
AA13	SUMMISTRO Y COL. DE FILTRO TRO "" FISCEXT BRIO C R MOD DE MARCA SARCO O BMILAR, CPO DE ACERO FUNDIDO ASTMAZI IS WCB COM ADUJERO PARA DRENAJE, BRIDADO "" DE DIÁM", EL P.U. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERMANERTA MENOR	PREZA	4.00	\$2,230 40	\$4,921.60
AA14	SUMMISTRO Y COL. DE COCO DE 90°RI, ACERO AL CARBÓN ASTM-A-234 GRADO WPB A-105, 2°, EXTERIO BISELADO, DE TEE RECTA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A-234 GRADO WPB A-105, 2° DE DIÁM, PICLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMBERTA MENOR	PEZA	10.00	5159 8 0	\$1,507.96
AA15	SUMMISTRO Y COL. DE BRICAS DE CUELLO SOL DABLE DE ACERO FORJADO. ASTM-A-105 (C.P.) #150. CEDULA 40, 2º DE DAM. EL PU INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA. Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	12.00	\$297.81	\$3,573.72
AA16	SUM Y COL. DE UNIDAD MANEJADORA DE ARE, MARCA RECOLD MODELO MHB-200, UNIZONA HORIZONTAL, INCLUYENDO SECCION DE VENTILACION CON VENTILACION TINO AJ, MOTORI DE SHIP, BERPENTIN PARA ENTRIAMENTO DE 8 HILERAS CON 8 METAS, CAJA DE MEZICIA, SECCION FLITROS PLANOS CON CAJA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE CORA, ECUIPO Y MERRAMIENTA MENOR	PEZA	1.00	\$77,204.44	\$77,204 48
AA17	SUM Y COL. DE UNDAD MANEJADORA DE ARE, MARCA RECOLD MODELD MHB-334, UNIZONA HORIZONTAL, INCLUTENDO SECCION DE VENTAJORO COM VENTAJORI TIPO AF, MOTORI DE 1949; SERPENTIN PARA ENFRAMENTO DE 8 MERAME CON BALETAS, CALA DE MIZCUA, SECCION FETROS PLANOS CON CAJA, INCLUTE MATERIALES, MANO DE OBRA, EGUAPO Y MERRAMIENTA MENOR	PEZA	1.00	\$118,299 SE	\$118,290 66
AA18	BUNINISTRO Y COL. DE UNIDAD PAQUETE, MARCA YORK, MODELO DICESIANZO, DICERDALOS Y DICEMANZO, CON PCAPACIDAD PARA 20, 7.5 y 40 TON, DPERANDO A 220/MO, NCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO	PIEZA	800	8123,479.10	3967,432.62
AA19	SUMNISTRO Y COL. DE LNIGAD CONDENSADORA, MARCA YORK MODELO CA-121 Y CA-240, CON PCAPACIDAD PARA 18 Y 20 TON, OPERANDO A 220/180, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO	PIEZA	2.00	853,601.53	\$107,243 DE
AA20	SUN, Y COL, DE TUBERIA DE COBRE TPOM", MARCA NACOBRE O SIMILAR DE 51, 35,32 Y 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	-	120.00	\$120.58	\$14,489.30
AA21	SUM Y COL. DE VALVULA SELENCIOE, MARCA RIM SASAGINOMYA MODELO RMV-1306 RSR PARA BOLDAR, CON DIAMETRO DE 58° Y DE 78°, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	800	\$1,158 40	\$9,267.16
AAZZ	SUBMISTRO Y COL DE MIRILA DE LIXADO, MARCA TETRON VALYCONTROL MODELO IN-588 SOLDABLE, DE 58°, 7/8°, 1 187°/ 2 18°, EL PRÉCIDIRICLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA	PIEZA	400	81,517.27	\$6,069 47
AA23	Bummistro y CCLocacion de Aslamento en tubería de cobre a base de medma cañas de fibra de Vuñrio con Protección de Alumino para las Tuberías de refrigerante, marca vitrorbras en Dametro de Tuberías de 50°, 78°, 1 10° y 2 10°, incluye material, mano de obra y herramenta menor	m	120.00	\$101 47	\$12,176 40
	······································		TOTAL	ARCIAL	\$1,870,390 74

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P,U.	IMPORTE
=	ANTINA CONTRA PICEMONO	-		 	
-	SUM Y COL DE TUR DE ACERO AL CARBON ASTM A 438 DE 100, 75 Y 40mm DE DIÁM Y ASTMÁ-120 DE 51.38.32 25 Y 13mm	┢┈┈	 	-	
\$C101	SCOSTURA CED 40 EXT, BISELADD INCL. MAT, M DE OBRA Y HERRAM SUM Y COL. DE CODO DE ACERO AL CARBÓN SOLD ASTMA-234, CED 40 #150.803100775mmDE DAM CODO FOR JADO		192 00	\$164.30	\$30,385.15
SC102	HERRO MALEABLE #150 , 50°151, 35, 32, 25 Y 13mm DE DIAM. Y DE TEE REC DE ACERO. ASTM-A-234.CED 40, SOLDABLE DE 75 Y SIMM DE DIÁM., INCL. MAT, M. OBRA Y HERRAM	PIEZA	64.00	894 41	\$8,042.04
8000	SUM Y COL DE REDUCCION CONCENTRICA BOLDABLE, ACERO AL CARBÓN ASTM-A-234, CED 40, DE 15175, 75164, 75161 Y DE 646110111 DE DIAM , INCLUYE MAT, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PEZA	8.00	\$191.11	\$1,520.00
5C104	SUMMISTRO Y COL. DE BRIÐAS SLIP ON . ACERO FORJADO ASTM-A-105, CARA REALZADA DE 75 Y 51mm DE DÚM , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEMOR	PEZA	18 00	\$234.93	\$4,220 60
3C05	SUM DE REDUCCION DE CAMPANA ROSIC. HIM. #150 CED. 40 DE 51KB Y. 32425mm DE DAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PEZA	400	\$57.17	\$224 64
5Cx06	THE YOU, DE VILVID COMP PROSCUED \$132 CITIES HE TENSIONICE, VASTAGGARGEND, FOR WHITE 53, 327 YISHOM DE ONLY, VALVO DE COMPENSATION AND WITTER CET BY MEMORY AND REPETISACION ROCKAGA CITIES BY EMBROSCHOOL FOR COLUMNING DE 325 MIN DE DAM DE DAM VILVID DE RETENCION BEGOAD, \$150, CITIES BY EMBROSCHOOL DE VALVO DE RETENCION BEGOAD, \$150, CITIES BY EMBROSCHOOL DE DAM VILVID DE RECORDAN \$150, CITIES BY EMBROSCHOOL DE 51 Y 25 MIN DE DAM VILVID DE RECORDAN \$150, CITIES BY EMBROSCHOOL DE 51 Y 25 MIN DE DAM VILVID DE RECORDAN \$150, CITIES BY EMBROSCHOOL DE 51 Y 25 MIN DE DAM VILVID DE DAM VILVID DE ALVID, EXT. BROADOS, SERIE 1900 MOD 19050 DE 36:84 MIN DE DAM , HALLUFEMDO MAT, MAND DE DBMA Y HERRAM	PEZA	17.00	8764 02	\$13,004.27
5007	SUM Y COL. DE JUNTA DE NEOPRENO 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 74,64 Y 51 mm DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	4Z 00	\$23 OB	\$969.52
SCIG	SNU YOO, DE HORANTE PARA RT COMPLETO, RICUTE OARNETE NETAL KOD COLLANINA CAL SO, VALVULA ANDIGADA DE RODICE DE THI YOU, MANDERS DE RESOPRESO DE 11 PP DE MANTENS DON DE LATORO, COMPLO NE O PARADO STROI DE BLA DE BRONCE, COPLES GRIATORIOS Y LLAVE UNIVERSAL, RICLUTE MATERIAL, MAND DE DRIA Y HERRAMENTA MENOR.	JUEGO	400	\$2,047.89	\$8,191.54
5000	SUM EINST DE TOMA BIAMESA DE 100mm DE DIAM , CROMADA CON TAPONES Y CADENA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	2.00	\$1,204.34	\$2,400 68
5010	BUM YOO. DE BOUBD THO TURBINA REGENERATIVA DE SUCCION LATERAL, MARCA FILA O SIMLARI, MODELO RESIZS-738 CON BUCCION ROBC. DE 25mm Y DE SCANÇA BROADA DE 25mm, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 21P A 3000 RPM, INCLUTE MATERIAL, MAND DE CORIA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	1.00	\$3,697.00	\$3,667.50
5 C311	SUM Y COL. DE BOMBA TRO CENTRIFUCA HORIZ DE SUCCION AXIAL, MCA PTAL, MCO 1 1/72-26-731, CON SUCCION BRIDADA DE SIMM Y DESEARAS BRODAN DE 35MM, ACOPULAS MOTORS DE COMBUSTION BRITAINA MARCA VOLKEMAGEN O SIM DE 43PH A 3800 RPM, COM BATERIA, CABLES Y TANQUE PARA COMBUSTIBLE, NCLUYE MATERIAL, MANO DE CRIA Y HERMANEZIA .	PIEZA	1.00	\$41,072.75	\$41,672.78
SC112	SUM Y OOL DE BOMBA TROCENTRIADA HONIZ DE BUCCION ATMAL, MCA PYLA O SM., MOO 1 1771 200-201, CON BUCCION BREADA DE 51mm Y DESCARCA BREADA DE 38mm, ACOPLADA A MOTOR ELECT DE 15MP A 3500 RPM, INCLUYE MATERIAL, MAND DE CRIRA Y HERRAMENTA MENOR	P€ZA	100	\$17,024 81	\$12,024 61
SCITI	SUM YOU, DE TARLERO DE CONTROL PARA ROMBA JOCKEY DE 29 Y DE TARLEROB DE FUERZA Y CONTROL PARA OPERACIÓN DE MOTOBOMBA DE COMBUSTION INTERNA Y ELÉCTRI CA DE 15HP, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PIEZA	300	\$6,792.79	\$17,25£ 37
SC114	SUM Y COL DE SWITCH DE PRESIÓN 142 PBI, INCL. 167 CROMATO DE ZINC EN 2 CAPAS, Y DE ESM. ALQUIÓ. ROJO BERMELLON. MCA SHERWIN WILLIAMS., INCL. MAT., MANODE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PIEZA	400	81,140.62	\$4,582.46
5C315	SUM YCQL, DE SCHORTE PARA TURKHU EN DUCTO DE RISTALACIONES DE ANOLIO PA STEIN 107 10 Mm, Y DE STEINT 127 0 OM, RICLUPPINO O 7 TAQUETES TRU BOL TO EM 17, 2 TONNALO DE 187 DE COMMENTOS 117 DE 10,000 TUTO Y ARMAZDIAN "Ur CON TURRICAS, BEGUN FILMO, PARA TUBERÍA DE 73 M Y 3 mm DE DÚM., ADEMAS INCLUYE TAMBIEN MATERIAL, MANO OC DRAY HERRAMENTA	PEZA	45.00	\$38 80	81,746.83
5016	BUM Y COL. DE TUBERÍA CONDUIT P D O DE 13mm DE DIAMETRO MARCA JUPITER O SIMEAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR		1014 00	S12 68	\$12,867.52
5C117	SUM Y COL. DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 10km C/TAPA. Y DE CAJA REGISTRO SERIE RECTANGULAR TIPO FB-1 DE 13mm, NCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y MERAM	PEZA	250.00	\$24 23	36,067,50
SCI18	SUM Y COL. DE CABLETHW CAL 18 AWG, MARCA CONDUMEX, Y DE CABLE USO RUDO 2518, MISMA MARCA, PIGLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	9	3295 00	\$139	\$4,581.40
5019	SUM YCOL DE CONECTON PARA TUBO CONDUIT P.D.O. DE 15mmY PARA CABLE DE USO RUDO 2x18 MARCA CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	911.00	\$8.31	\$4,834.11
5C120	SUM Y COL. DE TABLERO DE CONTROL PARA BIST. DE DETECCIÓN DE INC. Y SEQ., MCA HONEYWELL MIDD XL8200 TIPO INTELIGENTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR.	PEZA	1.00	\$43,000.00	\$43,000.00
5C121	SUN Y COL. DE DETECTOR DE HUNO TPO IONICO INTELIGENTE MARCA HONEYWELL MOD XLB-15, CON BASE DE MONTAJE, INCLUYE MATERIEL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	99 00	\$1,062.81	\$104,226.19
SC122	SUM Y COL. DE DETECTOR DE TEMPERATURA TIPO INTELIGENTE MARCA HOMEYWELL, MOD XLS-HFSAHRS, CON BASÉ DE MONTAJE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MEMOR	PEZA	5 00	\$1,071.36	\$5,356.90
SCI23	SUM Y COL. DE ESTACION MAMUAL DE DOBLE ACCIONAMIENTO MARCA HONEYWELL, MOD XL8-278, INCLUYE MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	15 00	81,256 52	\$18,847.80
8C124	SUM Y COL. DE ALARMA AUDIOVISUAL MARCA HONEYWELL, MOD XLS-757, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	15.00	\$951.28	\$14,268.90
	SUM Y COL. DE MODULO DE CONTROL MARCA HONEYWELL, MOD BRIA-CR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PEZA	30 00	\$1,052.86	\$31,585.60
_	SUBLYCOL. DE BENSOR DE MOY PAS INFRA , MOD PR-PR700, INC. MAT, M OBRA Y HERRAM. SUMLYCOL. DE SENSOR DE CONTACTO MAGNETICO DE BUPERF, MOD. 7936WH Y DE CONTACTO DE PTA. TIPO CORTINA MOD.	PEZA	63 00	\$1,261 32	566,649 96
SCL!	AS-AESI,AMBOS MCA ADEMICO, INCLUYE MAT, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	JUEGO	13 00	3364 70	\$6,131 07
5028	SUM YCOL DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SEDO ASC DE 6Y DE 45Kg DE CAPACIDAD, MARCA ANSUL O SIMILAR, NCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PEZA	35.00	\$335.10	811,728 37
	SUM Y COL. DE BOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT CON SOLERA DE F# DE 18°1 1° 10 8m DE LONGITUD, CON ABRAZADERA UMY TUERCAB Y PERNO INLTI DE 14°CON TUERCA Y CARGA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	JUEGO	338.00	\$14.27	\$4,823.26
-T			TOTAL I	ARCIAL	\$486,552.74


N*	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P,U.	IMPORTE
	CIRCUITO CERRADO DE T.V.				
CTV01	BUN Y COL. DE TUBERIA CONDUIT DE P D G. DE 91, 38, 32, 25 Y 13mm DE DIAMETRO MARCA JUPITER O SMILAR, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	-	393 00	\$16.91	14,647.52
CTV02	BUM Y COL. DE CAJA CUADRADA GALVANIZADACON TAPA DE 10±10, 12±12, 15±15 Y 18±18 cm. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	63 00	\$30 30	\$1,906 91
CTV03	SUM Y COL. DE CONECTOR PARA TUBO CONDUIT P.O.G. DE 51, 38, 32, 25, 19 Y 13mm, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	136.00	\$7.50	\$1,013.06
CTV04	SUMMISTRO Y COL. DE DUCTO CUADRADO EMBRADRADO DE 8 345 3152 4cm DE LARGO TRAMO RECTO CAT. LD-25, RELUYENDO 3 CODOS DE ROYAD 345 5cm CAT LD2GOL Y PLACA DE CERRE, TAMBIEN INCLUYE. MATERIAL, MAND DE CBRA Y HERRAMENTA MENCR	THEOD	18 00	\$120.79	\$2,174.25
CTV05	SUM Y COL. DE CABLE COATAL RO-55 BA, CABLE BUXTPAR CON BLINDAJE GENERAL 5 PARES CAL 15 Y CABLE DUPLEX POLARIZADO PVC CRISTAL CAL 15, LOS TRES TROOS MANCA CONDUNEX O SMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DECIBRA Y MERRAMBENTA MENOR		2300.00	\$10.12	823,287.78
CTVOS	SUN YOU, DE CAMARA FUA DE COLOR FORMATO 17" CCD, MOD TO370 CON LENTE. CON MONITOR A COLOR DE 13" MOD TO31" I PROCESAMON DE VOED VOCUMO DE COLOR, TODO MARCA BURLE O SMEAR, SACLUYE MATERIAL, MAHO DE CORAY HERRAMIENTA MENOR	JUEGO	15.00	\$12,816.86	S 192,252 97
CTV07	SUM, Y.COL, DE CAMARA CON MOVIMENTO DE PANTALLA TILTAZOO MOD TICESARPT.CON LENTE, CON MONTOR A COLOR DE 29 MOD TIZZEY I RICCESANCRI DE VERO VOCUMO DE COLOR MOD TIZZEZ PARA I CAMALES, TODO MARCA BURLE D SMART, NOCLUME MATERIAL, MANDO COMA Y HERRAMBERTA MENOR	JUEGO	€.60	\$36,461.12	\$212,708.69
CTVOS	SUM Y COL. DE CONTROL PANT/TET ZOOM, MARCA BURLE O SIMELAR, MOD. TOS 135. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PEZA	5 00	\$9,265.06	846,325 30
CTV09	SUM Y COL. DE MILTIPLEXOR PARA 16 CANALES DE VIDEO A COLOR MARCA BURLE O SMILAR MOD TCIQUAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	1.00	\$34,927.46	\$34,927.46
CTV 10	SUM Y COL. DE VIDEO GRABADORA DE CASSETTES PROGRAMASLE MARCA BURLE, MOD TC3905, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEMOR	PEZA	1.00	\$12,55¢ 00	\$12,556.00
CTV11	BUM Y COL. DE MUEBLE PARA EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV. SPILANO CCRV-101, MARCA BURLE O SIMAAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y NERRAMIENTA MENOR	PIEZA	1.00	\$47,674.28	167,676.28
CTV12	SUM Y COL. DE BARRA ANTIPANICO PARA PUERTAS DE BALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA MENOR	PIEZA	3 00	\$4,860 E7	\$8,739.74
CTV13	SUM Y COL. DE SERALAMENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA DE 20140 6711 EN ACRILICO (PINTADO), INCLUYE: MATERAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PIEZA	50 00	\$475.18	829,758 00
CTV14	SUMMISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA TUBERIA CONDUIT P D G SOBRE PLANONO, CONSTRUIDA CON SOLERA FI 3/15° 1 1 12° 1 IND E LARQO, TAQUETE TRU BOL T DE 1/41° DE DUMI, TORRILLO DE 1/41° DE DAMETRONI" DE LARGO Y ARBAJAZORER A TRO 'UT CON TUBERICAS PARA TUBERIA DE 31, 38, 32, 23, 19 Y 13mm DE DAMETRO, PICLUYE MATERIALI, MANO DE CORRA Y HERRAMIENTA MENOR	PEZA	157.00	\$17.25	\$2,707.46
			TOTAL	PARCIAL	\$637,682 44
_	ELI(VADORES				
ELD1	SUM, Y COL. ELEYADOR CON CAPACIDAD DE 13 PERSONAS, BIONG YELOCIDAD DE 18 M/M-10, 13 3 M DE RECORRIDOS, 4 PARADAS, TRACCION MEDIANTE ENGRAME REDUCTOR, CORRENTE ALTERNA, MICRO-WELL-CON, RIQUIYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE DORA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	2.00	\$401,198.20	\$802,392 40
Er03	SUN YOU, ELEVADOR CON CAPACIDAD DE 200K, YELOCIDAD DE 8 4 m/mg., 13.3 m DE RECORRIDOS, 4 PARADAS, 4 ACCESOS DEL MISMO LADO TRACCION REDICTOR CON CORÓNA Y SIN PIN CORRIENTE AL TERNA DE UNA VELOCIDAD Y PARADA AUTONATICA MAQUIMA ARREMA DE CUBIO, CORRENTE 220 Y + 10m., 3 FAGES, 60 CELO DESGUNDO, MANDO LA PORTO COMPANIONA DE CORRESPONDO EN 12 m DE CAPACIDA DE COMPANIONA DE CORRESPONDO EN 12 m DE CAPACIDA	PIEZA	1.00	\$178,853 21	\$178,653.21
			TOTAL	PARCIAL	\$961,245 61

OBRA: MEGL Av. Baldores No.71, Centro Hiszántco de la Clutad de Mexico. N. PROGRAMA DE OBRA. N. J. Calendaro de extendero.


BEST AND THE STATE OF THE STATE

IV.2. CALEMBARIO DE ACTIVIDADE

TESIS COS FALLA DE ORIGEN OBRA: REEG, Ar. Baideras Ho.71, Centro Histórico de la Chudad de Mérico Nr. Prucama DE CRAs








TESTS CON

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	IMPORTE EN PESOS
RENIVELACIÓN	\$1,843,974.65
CIMENTACION	\$981,787.48
ESTRUCTURA	\$2,499,310.94
RED DE AGUA FRÍA	\$159,492.46
RED DE AGUA JABONOSA	\$300,844.86
RED DE AGUA NEGRA	\$112,832.81
RED DE AGUA PLUVIAL	\$99,849.73
RED DE AGUA TRATADA	\$259,138.69
ACABADOS	\$2,844,783.93
ALUMBRADO	\$2,024,436.79
CARPINTERIA	\$5 69 ,074.22
AIRE ACONDICIONADO	\$1,611,413.56
SISTEMA Vs. INCENDIO	\$362,644.06
CIRCUITO CERRADO DE T.V.	\$524,743.05
SONIDO	\$143,402.57
TELEFONÍA	\$285,801.37
ELEVADORES	\$981,245.61
AIRE ACONDICIONADO 2ª ETAPA	\$258,977.18
SISTEMA Vs. INCENDIO 2ª ETAPA	\$123,908.18
ACABADOS 2a ETAPA	\$326,765.72
CARPINTERIA Za ETAPA	\$70,103.35
SONIDO Za ETAPA	\$39,964.65
CIRC.CERRADO T.V.2a ETAPA	\$112,919.40
IMPORTE	\$16,537,415.26
IVA	\$2,480,612.29
IMPORTE TOTAL	\$19,018,027.55



VALORES GRAFICADOS

No.	ACTIVIDAD	IMPORTE
1	REHIYELACIÓN	\$1,843,974.65
2	CIMENTACION	\$981,787.48
3	ESTRUCTURA	\$2,499,310.94
4	RED DE AGUA FRÍA	\$159,492.46
5	RED DE AGUA JABONOSA	\$300,844.86
-6	RED DE AGUA NEGRA	\$112,832.81
7	RED DE AGUA PLUVIAL	\$99,849.73
8	RED DE AGUA TRATADA	\$259,138.69
9	ACABADOS	\$2,844,783.93
10	ALUMBRADO	52,024,436.79
11	CARPINTERIA	\$569,074.22
12	AIRE ACONDICIONADO	\$1,611,413.56
13	SISTEMA VS. INCENDIO	\$362,644.06
14	CIRCUITO CERSADO DE T.V.	\$524,743.05
15	SONIDO	\$143,402.57
16	TELEFONÍA	\$285,801.37
17	ELEVADORES	5981,245.61
18	AIRE ACONDICIONADO 2ª ETAPA	\$258,977.18
19	SISTEMA VI. INCENDIO 2a ETAPA	\$123,908.18
20	ACABADOS 2a ETAPA	\$326,765.72
21	CARPINTERIA Za ETAPA	\$70,103.35
22	SONDO ZA ETAPA	\$39,964.65
23	CIRC.CERRADO T.Y.2a ETAPA	\$112,919.40

CONCLUSIONES

En la tesis se explicó la manera correcta de llevar a cabo un trabajo de obra civil mediante el planteamiento detallado de los procesos constructivos, ilustrados con fotografías y planos.

La metodología empleada para el desarrollo del proyecto se basa en principios básicos de la Ingeniería Civil, con el firme propósito de lograr un total control sobre la ejecución de las actividades, desde su fecha de inicio hasta su fecha de terminación y entrega del edificio, en cuanto a tiempo, calidad y presupuesto se refiere, ya que al no contemplar un buen planteamiento desde el principio y comenzarlo de esta manera, tendría como resultado el descontrol en tiempo y presupuesto pero sobre todo en el incumplimiento del objetivo marcado en la reestructuración, que es el de hacer del inmueble un lugar seguro ante fenómenos naturales como movimientos telúricos de alto grado de sismicidad o hundimientos que puedan provocar fallas estructurales, ocasionando consecuencias graves que afecten a la comunidad que ahí acuda a realizar actividades de diferente índole.

Por otro lado se trató de definir de manera conceptual la importancia que tiene la preservación de las pocas evidencias de nuestra cultura para que las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades de conocerlas, estas evidencias han requerido de un equipo multidisciplinario, es decir de una variedad de profesionistas y especialistas como Antropólogos, Restauradores, Arquitectos, Estructuristas e Ingenieros Civiles entre otros.

Se puede afirmar que la reestructuración de un edificio antiguo ubicado en un lugar tan complejo como lo es el Centro Histórico de la Ciudad de México, puede ser posible, al mencionar que el Centro Histórico es un lugar complejo nos referimos a los problemas más importantes que presenta y que son los múltiples hundimientos diferenciales, debido al subsuelo fangoso sobre el que se desplanta y que viene siendo responsable de las modificaciones estructurales que han sufrido estas viejas pero muy apreciadas obras.

En el caso de los hundimientos presentados en uno de los costados de este edificio propiedad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), podemos decir que fueron solucionados, cumpliendo así con el objetivo del proyecto, pero para poder afirmar esto, cabe mencionar que después de haber terminado con los trabajos de cimentación, periodo en el cual se llevó a cabo la colocación de la grava especial que se menciona en la parte de la

descripción del proyecto del Capítulo I la cual proporcionó mayor peso al edificio del lado contrario del que presentaba el hundimiento, se colocaron instrumentos de medición en los que se tomarían lecturas periódicas que validarían la progresiva corrección en la nivelación de la cimentación sobre la que se apoya el inmueble.

Al término de la obra, estas mediciones arrojaron datos esperados ya que se observó con éxito la respuesta positiva del edificio, estabilizándose así en toda su longitud.

Al mismo tiempo, se logró sin mayor contratiempo el refuerzo estructural de los diferentes elementos que componen al conjunto, hablando de columnas, trabes, contratrabes, muros y escaleras, de esta manera se puede comentar que los procedimientos elaborados para concluir estos trabajos de refuerzo fueron llevados a cabo y funcionaron de manera adecuada, desde la liberación de acabados existentes antes de la reestructuración, pasando por la escarificación, barrenación, anclaje, cimbrado, colado, vibrado, fraguado y hasta terminar con la limpieza.

La tesis enfatiza sobre los procedimientos constructivos, ya que se consideró muy importante aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales proporcionados, repercutiendo en el éxito finalmente logrado, al haber quedado dentro del tiempo y presupuesto proyectado en un principio, el cual se puede apreciar en este trabajo, por lo que se cree oportuno mencionar que se cumplió con el objetivo de haber evitado al máximo los posibles errores que se pudieron haber generado durante el desarrollo del proyecto.

En cuanto a la colocación de instalaciones y canalizaciones se concluye que se efectuaron en el tiempo marcado por proyecto arrojando buenos resultados en los reportes de las pruebas hidrostáticas que se la aplicaron a las instalaciones hidrosanitarias y también los mismos logros fueron para el circuito cerrado de T.V., para el sistema contra incendio, aire acondicionado, etc. Cumpliendo así con las necesidades requeridas.

Otra de la medidas previstas para la ejecución de la obra fue el estudio elaborado referente a los impactos ambientales, su cuantificación y mitigación, que como ya se dijo, algunos de los impactos fueron benéficos y otros adversos pero todos de escasa magnitud y/o con medida de mitigación, debido a que esta zona está totalmente urbanizada y existe una escasa variedad de flora y fauna que no se vería afectada por ningún motivo, llegando así al final con el éxito esperado.

También se tomó muy en cuenta en este capítulo el cuidado en la seguridad del personal, proporcionándoles el equipo adecuado, sobre todo en lugares elevados y con el uso de materiales peligrosos, por lo que el resultado del personal con accidentes graves fue nulo.

Durante la elaboración de este trabajo siempre se tuvo presente la posibilidad de que pudiera servir como guía de referencia rápida o como material de apoyo para las personas interesadas a relacionarse con el tema, por lo que se pretendió hacer uso de conceptos útiles, sencillos, didácticos y fáciles de entender.

BIBLIOGRAFÍA

"INGENIERÍA ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS" Ing. Roberto Méli Fundación ICA.

"FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RESTAURACIÓN" Facultad de Arquitectura, UNAM.

"ARQUITECTURA MEXICANA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII" Editorial Azabache, México, D.F.

"IMPACTO AMBIENTAL" Ing. Enrique César Valdez UNAM, Facultad de Ingeniería.

"COSTOS DE EDIFICACIÓN" BIMSA

"NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F." Editorial Berbera

"REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F."
Editorial Sista

"ESTRUCTURAS DE ACERO" Ing. Oscar de Buen Editorial LIMUSA

"MECÁNICA DE SUELOS" Ing. Eulalio Juárez Badillo Editorial LIMUSA, Tomos I, II y III

"MANUAL DE COSTOS Y PRECIOS EN LA CONSTRUCCIÓN" Ing. Carlos Suárez Salazar Editorial LIMUSA

"ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONCRETO REFORZADO" Ing. Robles González Cuevas Editorial LIMUSA

"DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS" Ing. Jack C. Mc Comac Editorial Alfaomega

"CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO IMCYC"