



### UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE QUIMICA

EVALUACION COMPARATIVA DE RECUBRIMIENTOS BASE ZINC Y BASE ALUMINIO EN EXPOSICION ATMOSFERICA Y DE LABORATORIO.

T E QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO QUIMICO METALURGICO PRE SENTA: FRANCISCO JAVIER FLORES CANO



MEXICO, D. F.



**EXAMENES PROFESIONALES** 

FACULTAD DE QUIMICA

2003





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

# DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

# **PAGINACIÓN**

# **DISCONTINUA**

#### JURADO ASIGNADO:

Presidente: Prof. Francisco Javier Rodríguez Gómez Vocal: Prof. Carlos Rodríguez Rivera Secretario: Prof. Marco Antonio Talavera Rosales 1er. Suplente: Prof. Miguel Ángel Hernández Gallegos 2do. Suplente: Prof. Viancy Torres Mendoza

Sitio donde se desarrollo el tema: Laboratorio de Corrosión. Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Facultad de Química, edificio D Ciudad Universitaria, UNAM.

Asesor del tema:

Dr. Francisco Javior Redríguez Gómez

Supervisor técnico:

Dr. Juan Genesar Llongueras

Sustentante:

Lasa Lasa Llongueras

## AGRADECIMIENTOS:

A mis Padres, por su apoyo y paciencia.

A mis hermanas y hermano, por estar siempre conmigo.

A mis abuelos, tíos y primos, por su ayuda.

Dr. Francisco Javier Rodríguez Gómez, por su tiempo y esfuerzo dedicado a este trabajo.

I.Q.M. Carlos Rodríguez Rivera, por su apoyo técnico.

#### ${\it DEDICATORIA}.$

Seria dificil esperar una maquina del tiempo... es por eso que quiero dedicar este trabajo al Lic. Francisco cuando fue niño en otro tiempo.

Al Lic. FRANCISCO Cuando era niño.

#### CONTENIDO

	RESUMEN	•••••
ı.	Objetivos e Hipótesis	
	Introducción	
3.	Bases Teóricas	
3,1	Descripción del Problema	
	? Corrosión Atmosférica	
	3.2.1 Factores Climáticos	
	3.2.3 Influencia del Espesor del Electrolito	8
3.3	Recubrimientos Metálicos	
	3.3.1 Recubrimiento Metálico Base Aluminio	13 14 15
3,4	Evaluación de los Recubrimientos Metálicos	26
	Técnicas de Evaluación de Velocidades de Corrosión	31
4.T	écnica Experimental	37
4.1	Materia, Soluciones y Equipo Utilizados	37
4.2	Otros Ensayos.	41
5. I	Resultados	43
	Caracterización	43

5.2 Ensayo de Preece	43
5.3 Ensayo de Pérdida de Peso	44
5.3.1 Gráficas Resultantes del Ensayo de Pérdida de Peso	44
5.4 Resistencia de Polarización (R.p)	47
5.4.1 Gráficas Resultantes del ensayo de R.p	48
5.5 Corrosión Atmosférica	50
5.5.1 Fotografias de las Probetas	50 55
5.6 Fotografías de los Óxidos de las Probetas de Innersión	KOWAS January
5.6.1 Análisis de Óxidos en la Microsonda	58
5.7 Espesor de los Recubrimientos Medidos en la Microsonda	entra el via
6. Análisis de Resultados	60
6.1 Resistencia de Polarización	
6.2 Corrosión Atmosférica	
6.3 Análisis de Óxidos	67
6.4 Espesor de los Recubrimientos	70
7. Conclusiones	الشورية والأراول
8. Bibliografia	** 1
9. Apéndice	76



#### RESUMEN.

El siguiente trabajo de Tesis describe la evaluación electroquímica realizada a 2 recubrimientos para aceros bajo carbono. El primero de ellos es una aleación Al-Zn llamada Galvalume®\* y la segunda es el recubrimiento tradicional de zinc o galvanizado, estos dos recubrimientos fueron depositados por el proceso continuo de inmersión en culiente.

La evaluación se llevó a cabo con las siguientes técnicas. Resistencia de polarización y pérdida de peso, para la determinación de la velocidad de corrosión en dos diferentes medios electrolíticos: NaCl 0.5 molar y Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.5 molar. La evaluación de corrosión atmosférica se llevó a cabo exponiendo 2 láminas del recubrimiento galvanizado y 2 láminas con recubrimiento de Al-Zn, en la azotea del edificio D de la Facultad de Química por 6 meses.

Por último se hizo una medición de los espesores de los recubrimientos y un análisis de óxidos a las probetas evaluadas, utilizando la microsonda SEM.

Como conclusión de éste trabajo de tesis se encontró que el Galvalune® no demostró ser mejor protector contra la corrosión que el recubrimiento de zinc en el galvanizado.

\* Galvalume es una marca registrada por Bethlehem Steel

#### 1 OBJETIVOS

- Caracterizar el comportamiento del Galvalume® en exposición atmosférica en C.U. en comparación con el acero galvanizado.
- Caracterizar el comportamiento electroquímico del Galvalume® en comparación con el acero galvanizado (inmersión en caliente, proceso continuo) mediante técnicas electroquímicas en laboratorio.

#### HIPÓTESIS

 El Galvalume® es capaz de suministrar las mismas propiedades anticorrosivas o mejores aún que el acero galvanizado en atmósferas rural y tropical marino.

#### 2 INTRODUCCIÓN

La corrosión de los metales en la atmósfera se puede considerar como una forma o tipo de degradación de los metales como resultado de la exposición de ellos a una atmósfera natural. Por atmósfera natural debe entenderse tanto la propia del exterior como la de lugares bajo abrigo.

El factor que más determina la intensidad del fenómeno corrosivo en la atmósfera es su composición química. El SO<sub>2</sub> y el NaCl son los agentes corrosivos más comunes en la atmósfera. El NaCl se incorpora a la atmósfera desde el mar. Lejos de éste, la contaminación atmosfèrica depende de la presencia de industrias y núcleos de población, siendo el dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), proveniente de la combustión de sólidos y líquidos que contienen azufre el contaminante, principal por su frecuencia de incidencia sobre el proceso corrosivo.

La corrosión de los metales es el origen principal de las fallas en estructuras metálicas. El control de la corrosión se basa en la práctica de actuar sobre el propio medio ambiente o sobre el metal. El control sobre el medio ambiente significa reducir la humedad, alcalinidad, minimizar bacterias, añadir sustancias inhibidoras etc. En cuanto al control de la corrosión sobre el metal, existen varios elementos que protegen la superficie metálica de los agentes corrosivos, entre los cuales se encuentran las pinturas, plásticos y los recubrimientos metálicos; estos últimos protegen al sustrato metálico y pueden aplicarse por: Immersión en caliente, electrodepositación, depositación química, metalización por proyección, chapeado y cementación; de éstos los recubrimientos por inmersión en caliente serán uno de los objetos a estudiar en esta tesis.

En el presente trabajo de tesis se emplearán distintas técnicas para evaluar la velocidad de corrosión de especimenes metálicos recubiertos con aleaciones base zine y base aluminio. Las técnicas a utilizar son: resistencia de polarización, gravimétrica, exposición atmosférica y análisis de óxidos por medio de la microsonda SEM. La técnica de resistencia de polarización, se llevó a cabo en un potenciostato. VIMAR en donde se sometieron los especimenes metálicos recubiertos con aleaciones base zinc y base aluminio a una polarización de 20 mV en sentido catódico y posteriormente 20 mV en sentido anódico a partir del potencial de corrosión, como medios electrolíticos se utilizaron soluciones de NaCl 0.5 molar y de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.5 molar. La técnica gravimétrica es el ensayo de pérdida de peso, el cual se llevó a cabo sumergiendo especimenes metálicos recubiertos algunos con zinc y otros con aluminio-zinc estos fueron sumergidos en soluciones de NaCl 0,5 molar y otras en solución de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,5 molar para posteriormente retirarlos y pesarlos cada semana hasta que se completo un mes. Por último, la técnica de corrosión atmosférica se llevó a cabo con especimenes metálicos recubiertos con zinc y aluminio-zinc. Estos especimenes fueron expuestos a la intemperie en la azotea del edificio D de la Facultad de Química por 6 meses: posteriormente se llevaron a la microsonda SEM para identificar los óxidos formados y el espesor de cada recubrimiento.

#### 3 BASES TEÓRICAS

#### 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.[11]

Se ha estimado que la mayor parte de las cuantiosas pérdidas globales debidas a la corrosión son causadas por la corrosión atmosférica. En consecuencia, la acción de la atmósfera sobre los metales constituye uno de los mayores problemas planteados por la corrosión.

A temperatura ambiente y en una atmósfera seca la corrosión metálica progresa a una velocidad infinitesimal; en cambio adquiere especial relevancia sobre superficies húmedas. Una parte considerable de los daños coasionados por la corrosión a estructuras y equipos en la atmósfera debe atribuirse a la condensación de la humedad durante el enfriamiento periódico del aire. A esta condensación de la humedad se le deben sumar las particulas extrañas que existen en el aire, ya sean sólidas, liquidas, gascosas o suma de todas ellas, teniendo así todos los factores para el inicio de la corrosión sobro nuestros objetos metálicos.

El NaCl y el SO<sub>2</sub> son los principales agentes corrosivos de la atmósfera. Estas dos substancias químicas estimulan grandemente, la corrosión de las superficies metálicas humedecidas, ya que aumenta la actividad y la conductividad de la película acuosa.

#### 3.2 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA[1]

La corrosión de los metales en la atmósfera se puede considerar como una forma de degradación de los metales como resultado de la exposición de ellos a una atmósfera natural. Por atmósfera natural debe entenderse tanto la propia del exterior como la de lugares bajo abrigo. Las características físicas más importantes de una atmósfera natural son la temperatura, comprendida en el intervalo de -20°C a 60°C y el grado de humedad relativa (HR), entre 20 y 100% generalmente.

Los factores que afectan principalmente a los materiales desde el punto de vista de su exposición a la atmósfera son los climáticos y químicos.

#### 3.2.1 FACTORES CLIMÁTICOS[2]

Estos factores juegan un papel muy importante en la corrosión atmosférica. La temperatura ambiente, nubosidad del sitio, precipitación pluvial, viento, humedad relativa, etc. son factores fundamentales que determinarán el tiempo que la superficie permanecerá mojada o húmeda.

Por todo esto, la climatología del lugar donde se encuentran expuestos los materiales es un factor fundamental en la corrosión atmosférica de los metales.

Luego entonces podemos entender que la corrosión es la degradación de los materiales para adoptar estados más estables en la naturaleza, siendo la corrosión metálica un fenómeno electroquímico provocado por el niedio ambiente.

La corrosión de los metales es una oxidación que puede ocurrir por la presencia de un electrolito en contacto con la superficie del material metálico, que se conoce como corrosión acuosa o electroquímica esto se ilustra de manera sencilla a continuación para el caso del acero:

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$$

(reacción anódica)

$$\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e \rightarrow 2OH^-$$

(reacción catódica)

Es importante resaltar dos cosas en estas reacciones: por un lado los electrones que involucran energía eléctrica, y por otro lado, la presencia de un oxidante como es el oxígeno disuelto en el agua. La pérdida que sufre el material puede ser de manera uniforme o generalizada a lo largo y ancho de la superficie, o bien de forma localizada.

#### 3.2.2 FACTORES QUÍMICOS<sup>[2]</sup>

El factor que más determina la intensidad del fenómeno corrosivo en la atmósfera es su composición química. El SO<sub>2</sub> y el NaCl son los agentes corrosivos más comunes en la atmósfera. El NaCl se incorpora a la atmósfera desde el mar. Lejos de éste, la contaminación atmosfèrica depende de la presencia de industrias y núcleos de población, siendo el dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), el contaminante principal por su frecuencia de incidencia sobre el proceso corrosivo; el SO<sub>2</sub> proviene de la combustión de sólidos y líquidos que contienen azufre. El SO<sub>2</sub> es el contaminante más común encontrado en atmósferas urbanas e industriales y presente en la lluvia ácida, siendo responsable de los niveles más altos de corrosión encontrados en estos sitios en combinación con la humedad relativa o precipitación pluvial altas.

#### 3.2.3 INFLUENCIA DEL ESPESOR DEL ELECTROLITO<sup>[1,2]</sup>

El electrolito es una capa de humedad sobre la superficie del metal cuyo espesor varia desde capas muy delgadas hasta capas que mojan perceptiblemente el metal.

Como el mecanismo de corrosión es electroquímico, su característica principal es la presencia de un proceso anódico y uno catódico, con un electrolito de resistencia óhmica determinada y un conductor eléctrico. En el proceso anódico el metal se disuelve en la capa del electrolito, en la que la concentración se eleva hasta la precipitación de un compuesto poco soluble. En el proceso catódico, bajo la capa húmeda, la mayoría de los metales expuestos a la atmósfera se corroen por el proceso de reducción del oxígeno.

La resistencia óhmica entre las zonas anódica y catódica de las minúsculas pilas de corrosión que se distribuyen sobre el metal es grande cuando el espesor de la capa es pequeño. A espesores pequeños la corrosión no existe, pues la resistencia óhmica de la capa del electrolito sobre la superficie metálica es muy grande y la disolución del metal es dificil.

A espesores crecientes, disminuye la resistencia de la capa del electrólito y la polarización catódica, lo que origina un aumento en la velocidad de corrosión hasta que pasa por un máximo, disminuyendo después con el aumento del espesor. En esta zona la reacción catódica es determinante en el proceso de corrosión; el factor óhmico y la polarización anódica pierden importancia, pues la difusión de oxígeno a la superficie metálica es muy lenta y por tanto determinante del proceso global.

#### 3.3 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS(3,4.5)

Evidentemente la preocupación del hombre por librarse de este cáncer de los metales lo ha llevado al estudio de los recubrimientos, para asi proteger a los metales o aleaciones que ha logrado obtener por distintos procesos.

Los recubrimientos presentan una gran variedad y usualmente se clasifican en orgânicos y en metálicos. Los recubrimientos orgânicos consisten en pinturas, lacas, esmaltes, aceites, ceras y betunes. Los recubrimientos metálicos dependen de la naturaleza del par galvánico que hay entre ellos, es decir, si el recubrimiento es catódico o anódico, con respecto al metal base. Los recubrimientos metálicos se obtienen por una variedad de técnicas entre los cuales se encuentran la electrodeposición, cementación, chapeado, metalización por proyección y la inmersión en caliente, los cuales se emplean dependiendo de la superficie a cubrir.

La electrodepositación consiste en colocar la pieza a cubrir en el cátodo de una celda electrolítica y el baño electrolítico es una solución que contiene los iones del metal a depositar cuando se aplica una corriente a través de la celda; el ánodo de la celda puede ser del metal que se va a depositar o puede ser de un material altamente conductor y que sea inerte en ese electrolito.

En la cementación, el elemento aleante difunde a través de la superficie del metal base a partir de una fase gascosa, sólida/gas o liquida. La nitruración y la cementación de los aceros se realiza para endurecer superficialmente las piezas; los metales como el cromo, se usan para obtener una capa superficial resistente a la corrosión. El tratamiento de difusión dura varios días y a temperatura alta para que así el tiempo se reduzea.

El chapeado consiste en adherir un recubrimiento al metal a proteger por medio de presión de unos rodillos sobre una superficie plana. Las dos variables principales para desarrollar el chapeado, son la temperatura y la presión de los rodillos.

La metalización por proyección (o rociado térmico) reside en aplicar un metal de bajo punto de fusión como el aluminio o el zinc, al acero a proteger. Esta técnica es llevada a cabo por medio de un plasma térmico que brinda una fuente de calor controlable y no oxidante, para rociar el material en forma de polvo que pueda ser fundido sin descomponerse.

La inmersión en caliente es el proceso a través del cual un metal liquido es aplicado a un metal base y puede hacerse de manera continua o por un proceso discontinuo. La formación de una capa aleada es una parte integrante del proceso y así la adhesión es, en general, muy fuerte. Este método se adapta mejor a metales de bajo punto de fusión, tales como el estaño, plomo, zinc y aluminio, y cuando se requieren espesores de recubrimientos relativamente gruesos (> 0.01 mm). La desventaja del proceso es el control del espesor, el cual se vuelve dificil para cuando se requieren espesores delgados.

Entre los recubrimientos que se pueden encontrar bajo la categoria de inmersión en caliente son:

- 1 El galvanizado, que es la depositación de zinc sobre hierro o acero y
- 2.- El Galvalume® la cual es una aleación de Al-Zn que es depositada en hierro o acero.

El galvanizado en caliente es un proceso mediante el que se obtienen recubrimientos de zine, sobre hierro o acero, por inmersión en un baño de zine fundido a una temperatura aproximada de 450 °C

El galvanizado es el resultado de un proceso físico-químico que consigue una verdadera unión entre el hierro y el zinc, consiguiendo de este modo que el material férreo adquiera unas propiedades superficiales equivalentes a las del zinc, lo que conjunta una mejor resistencia frente a determinados medios corrosivos con las características mecánicas del material base.

Como consecuencia de la temperatura de galvanización la estructura de la capa sólida superficial puede presentar las siguientes fases: hierro base, gamma, delta prima, zeta y eta, en orden decreciente en contenido de hierro. Este mismo orden se encuentra al observar una sección transversal, del recubrimiento, aunque sus proporciones relativas estén en función de la temperatura del baño, del tiempo de inmersión y de las condiciones del metal base. La fase gamma es apreciable solo cuando se galvaniza con un tiempo de inmersión grande pero que, en la mayoria de los casos, solo se observa como una línea, entre el hierro de la base y la fase delta prima. La delta prima y la zeta son las dos fases visibles intermedias, a menos que se haya añadido aluminio al baño de galvanización, en cuyo caso disminuye notablemente la reactividad del zinc y se limita la formación de estas aleaciones.

Sobre estas fases se encuentra la eta de zinc que puede desaparecer si el material después del galvanizado, se somete a un tratamiento térmico que favorezca el crecimiento de la fase zeta a expensas de la eta.

La protección del hierro contra la corrosión mediante el galvanizado, se consigue por la conjunción de dos factores: el aislamiento del hierro mediante la película de zinc, y la protección galvánica a expensas de la misma.

La resistencia a la corrosión depende del espesor de la capa de zinc; los valores normales para el acero oscilan entre 40 y 80 micras, siendo algo superiores cuando el material base es una fundición. El espesor de la capa de galvanizado se expresa como peso en zine por unidad de área del metal base, existiendo una correlación entre este valor y el espesor de la capa, ( 60 g/m² equivalente a unas 85 micras).

Las condiciones de servicio en que deberá estar sometida la pieza galvanizada determina el espesor a conseguir. Los factores económico y estético son los términos complementarios a tener en cuenta, pues un recubrimiento muy grueso, además del consiguiente consumo de zinc, presenta frecuentemente, un color superficial gris mate por la difusión de los compuestos intermedios hacia la superficie. Por otra parte, estos compuestos son frágiles y si el material se deforma teniendo un gran espesor de recubrimiento, se formarán grietas en el depósito. La presencia de estas grietas no es del todo catastrófica pues se llena con productos de la corrosión y, además, se cuenta con el carácter anódico del recubrimiento que seguirá protegiendo el metal base en las grietas producidas.




Figura 3.1.- Mecanismo de protección del galvanizado

Esta protección catódica se consigue al ser el zinc menos noble que el hierro y, en consecuencia, ser atacado con preferencia a éste, cuando el zinc actúa como ánodo de sacrificio. Además, la velocidad de ataque al zinc se ve notablemente reducida al producirse una película superficial y muy impermeable, que dificulta el avance de la corrosión.

La reacción del hierro base con el zinc depende en gran manera del estado superficial de la pieza a galvanizar. Es evidente que la presencia de materiales extraños e irregularmente distribuidos sobre la superficie, dará lugar a la formación de un recubrimiento con defectos en su adherencia, continuidad, resistencia a la corrosión, calidad estética y acabado superficial.

#### 3.3.1 RECUBRIMIENTO METÁLICO BASE ALUMINIO [6,7]

El Galvalume® es una lámina de acero al carbono, rolada en frío con un recubrimiento de aleación aluminio-zine-silicio, aplicada por el proceso continuo de inmersión en caliente. El recubrimiento está normalmente compuesto en peso de 55% de aluminio, 1.6 % de silicio y el resto de zine. Tomando como base el volumen, el recubrimiento es de 80 % aluminio, 19 % cinc y 1 % silicio. Esta aleación hace que la lámina de acero tenga las mejores propiedades del recubrimiento de aluminio y galvanizado.

La presencia de aluminio en el recubrimiento de la aleación aluminio-zinc mejora la resistencia a la corrosión y la flexibilidad del calor para el sustrato de la lámina rolada en frío. La adición de zinc proporciona un alto nivel de protección galvánica contra la corrosión en los filos de los cortes, grietas y rayas, mientras que el silicio es agregado para controlar el espesor de la capa. La superficie del Galvalume® tiene un aspecto

de pequeña "flor" suave y uniforme, y una apariencia brillante que lo hace atractivo cuando se usa en aplicaciones sin pintar.

#### 3.3.2 MÉTODOS DE DEPOSITACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS. [4.5]

Para conseguir que el recubrimiento tenga una buena adherencia sobre el metal base hay que realizar una esmerada limpieza y decapado previos.

El método tradicional de inmersión en caliente fue el proceso discontinuo, en el cual el espesor del recubrimiento no se podía controlar muy bien y la cuantía en que se aleaba el recubrimiento al metal base dependia del tiempo de inmersión. Estos procesos todavía están en uso, por ejemplo, para fabricar utensilios de cocina, mobiliario urbano y rural, tortillería, enrejados, tanques para gas, instalaciones agricolas y ganaderas, varillas corrugadas, partes metálicas de barcos, registros y alcantarillas, semáforos, contenedores, torres eléctricas, etc.; se está incrementando su empleo debido a la facilidad con que pueden recubrirse continuamente por inmersión en caliente, alambres chapas y flejes, en conjunción las operaciones finales de estampación y hechurado.

La preparación de una superficie metálica, necesaria para obtener una buena unión metal-metal entre el metal base y el recubrimiento, deberá ser suficiente para eliminar toda traza de contaminantes, desde los propios productos de corrosión (óxidos, sulfuros, calaminas) hasta manchas de contaminación (aceites, grasas, suciedad, etc.)

Las impurezas sólidas pueden provenir de etapas anteriores a la del recubrimiento: fabricación, almacenado, empleo, etc. En cualquier caso la elección de procedimiento para su eliminación se basará en el conocimiento de las impurezas que puedan presentarse.

Las impurezas de tipo orgánico pueden aparecer como residuos de los lubricantes (empleados en las operaciones de conformado y tratamiento térmico), humectantes, pinturas, barnices, etc.

Las impurezas inorgánicas están formadas por óxidos, hidróxidos y carburos formados en los tratamientos mecánicos y térmicos. También los procesos de corrosión contribuirán a producirlos.

El proceso para la adecuación de la superficie consta de dos etapas fundamentales: el desengrase y el decapado.

#### 3.3.3 DESENGRASE<sup>[5]</sup>

El desengrase es el procedimiento general para eliminar las impurezas de tipo orgánico.

Según el tipo de tratamiento empleado, se clasifica en:

#### Desengrase con Disolventes Orgánicos

Este proceso se basa en la solubilidad que presentan algunos productos grasos en disolventes orgánicos. El proceso de desengrasado se clasifica, atendiendo el estado físico del disolvente, en fase vapor, fase líquida y mixta.

Fase vapor. Se emplean disolventes moderadamente volátiles y de bajo calor latente de vaporización. Es indispensable que no sean inflamables a las temperaturas de trabajo y su toxicidad deberá ser lo más baja posible. En este procedimiento se introduce el material frío en la cuba de desengrase, con lo que se consigue que el disolvente condense en la superficie del material. La temperatura favorece la solubilidad y, cuando el material alcanza la temperatura de vapor, cesa la condensación.

Fase líquida. El método consiste en sumergir el material dentro del disolvente. La temperatura de trabajo suele ser la ambiente o un poco superior. Normalmente se emplea agitación.

Fase mixta. Se emplea para piezas muy pequeñas, en las que se alcanza la temperatura de ebullición del disolvente sin que se haya completado la limpieza. En estos casos, las piezas se sumergen en el liquido caliente.

#### Desengrase por Pirogenación

Consiste en la combustión de los productos orgánicos. Esta combustión puede conseguirse por:

- 1) La llama directa sobre la superficie. Este procedimiento solo se emplea para pequeñas cantidades de impurezas. Sus inconvenientes principales son la cantidad de mano de obra requerida y la provocación de calentamientos locales. Debe emplearse llama oxidante y solo sirve para superficies exteriores.
- Inmersión directa en un baño de metal fundido, si después se recubre con un metal por inmersión en caliente.

Esta práctica consigue una combustión reductora de los productos y una pérdida de adherencia, gracias a las tensiones provocadas por los distintos coeficientes de dilatación del metal base y la película a eliminar.

El mayor inconveniente de este procesos radica en la impurificación del baño de metal por los residuos carbonosos. La temperatura es demasiado baja y, unido a un bajo contenido de oxígeno en el baño, hacen que no haya una combustión completa y las particulas queden en suspensión, adhiriéndose a los recubrimientos con todas las consecuencias que esto lleva.

3) El proceso Sendzimir. Consiste en pasar el material por un homo de túnel dotado de dos zonas. La primera oxidante y con elevada temperatura. En ella tiene lugar la combustión de los residuos de tipo orgánico y a la vez una oxidación superficial del material. En la segunda zona se emplea una atmósfera reductora que elimina la capa superficial oxidada.

#### Desengrase por Medios Alcalinos.

Cuando las grasas y los aceites industriales tenían un origen animal, los baños alcalinos de desengrase se empleaban para saponificar estos productos.

La saponificación completa de los esteres solo tiene lugar en medios alcalinos fuertes. En baños débilmente alcalinos se presenta equilibrio entre saponificación y esterización, que no está totalmente desplazado en ningún sentido, y aparecen aceites no saponificados que se emulsionan. Por su parte, la saponificación produce jabones de efectos tensoactivos, que favorecen la emulsión. Este efecto permite emplear baños alcalinos a valores de pH no demasiado elevados.

Con el empleo de aceites y grasas minerales, de carácter no saponificable, se ha debido de prestar más atención al efecto tensoactivo que al saponificable.

La operación es discontinua y consiste en una simple inmersión, con o sin agitación.

En algunas industria como en el caso de la trefileria y similares se comienza a emplear el desengrasado con permanganato de potasio en medio alcalino.

Como casos especiales podemos citar el empleo de polvos y aceites para eliminar biumices y pinturas. Están constituidos por sustancias de carácter básico; carbonato

sódico, cal, sosa, etc., que pueden emplearse aplicándolos directamente sobre los materiales.

#### 3.3.4 DECAPADO.[5]

Una vez eliminados los residuos grasos de la superficie de la pieza, se procede a la eliminación de los óxidos medálicos mediante el decapado.

El decapado puede efectuarse por dos procedimientos: el químico y el mecánico. Este ultimo procedimiento comprende el arenado y el granallado.

El diagrama binario de equilibrio hierro-oxígeno presenta diferentes composiciones de óxidos que se puede encontrar en la superficie del metal a proteger. Los más comunes son: óxido ferroso (FeO), conocido como calamina; óxido ferroso-férrico (Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), de color negro, conocido por magnetita, y óxido ferrico (Fo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) o hematita, de color pardo.

La eliminación de estos óxidos por via química, puede verificarse con varios agentes.

Desde este punto de vista, el decapado por via química se clasifica en:

#### Decapado por Disolución Acuosa.

El decapado por disolución acuosa puede dividirse en medio ácido, básico y electrolítico.

Medio ácido. Se utilizan ácidos inorgánicos. Los más empleados son el clorhídrico y el sulfürico, aunque a veces se emplean el fluorhídrico y el fosfórico. La elección de uno o de otro se realiza en función de la duración y costo del baño.

El decapado ácido se basa en las reacciones registradas a continuación.

$$FeO + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2O$$
  
 $Fe_2O_3 + 6H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 3H_2O$ 

$$Fe_3O_4 + 8H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + Fe^{2+} + 4H_2O$$
  
 $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 \uparrow$ 

Según se desprende de estas ecuaciones, el ácido solubiliza los distintos óxidos posibles y, al mismo tiempo, ataca el metal base. Esta última reacción ocasiona pérdidas del material, eleva el consumo de ácido y el desprendimiento de hidrógeno puede originar difusiones a través del material, produciendo fragilización por hidrógeno. Su presencia y extensión pueden controlarse mediante empleo de inhibidores de decapado.

Un inhibidor es aquel que actúa disminuyendo la velocidad de corrosión metálica al insolubilizar los productos anódicos o catódicos, o al rebajar el potencial del sistema, disminuyendo la agresividad.

Las disoluciones decapantes de ácido sulfúrico son de 10 % en peso de ácido. Se emplean a temperaturas intermedias entre 50 y 80 °C. Por su parte las de ácido clorhidrico trabajan a temperatura ambiente y con un contenido de ácido del 18 %. En ambos baños se debe controlar el contenido en hierro puesto que interfiere en el proceso.

El ácido fluorhidrico se emplea para decapar piezas de fundición coladas en arena. Las disoluciones tienen un contenido en ácido del 0.5 – 3% y deben emplearse inhibidores para evitar un fuerte ataque al hierro base.

Medio básico. En este apartado se incluye el proceso Cazzaniga, para desengrasado y decapado de alambre. Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por el alambre para calentarlo por el efecto Joule. Este calor eleva la temperatura de la disolución de sosa y aumenta la disolución de la misma.

También las disoluciones alcalinas de permanganato de potasio tienen buen uso como ablandador de cascarillas metálicas antes de un decapado ácido, de modo que el proceso de disolución es más completo y se eliminan los residuos de cascarilla.

El efecto del permanganato parece basarse en el aumento de volumen que se produce en la oxidación de los óxidos metálicos más reducidos. Este aumento de volumen produce un ahuecamiento de las capas de cascarilla, con lo que se ofrece una mayor superficie para el ataque con ácidos.

Decapado electroquímico. En este tipo de decapado el material actúa como ánodo o cátodo, dentro de un baño electrolítico. Presenta ventajas por la velocidad de la operación y la eliminación de la cascarilla. Estas ventajas provienen de la agitación del baño y de la cascarilla por el hidrógeno que se desprende, y su efecto reductor sobre la magnetita (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>), que es el óxido mas dificilmente soluble. Los baños son análogos a los de decapado ácido, aunque se prescinde de agentes espumantes.

Según que el material actúe como un electrodo u otro, el decapado electrolítico se divide en: anódico y catódico.

Decapado anódico. El decapado anódico emplea baños de ácido sulfúrico del 25-30% y densidades de corriente de 1 - 8 A/dm<sup>2</sup>. Con este método se obtienen superficies rugosas(lo cual origina recubrimientos más gruesos), pero esta rugosidad puede reducirse añadiendo dicromato de potasio.

Decapado catódico. En este procedimiento se emplean densidades de corriente más elevadas (190 - 30 A/dm²). No hay ataque del metal y se obtiene una superficie lisa y uniforme. Su principal inconveniente es el riesgo de fragilización por hidrógeno y la creación de corrientes vagabundas que originan problemas de corrosión en el equipo. Se emplea para piezas muy pequeñas.

Procedimiento electroquímico. Este procedimiento emplea baños análogos a los anteriores, es sucesivamente, anódico y catódico, en dos baños consecutivos. En el primero se oxida la cascarilla y el hidrógeno naciente, que se produce en el siguiente, la desprende y reduce.

#### Decapado Mecánico.

El óxido se elimina por procedimientos mecánicos. Si el óxido superficial se ha desarrollado lo suficiente para influir de tal manera en la superficie metálica, se aplicarán muelas de materiales abrasivos. En casos menos drásticos se emplearán discos de fieltro impregnados de abrasivos como coridón, carborundo, granate, tierra de Trípoli, dolomita tostada, polvo distintos de metales, compuestos de boro o vanadio, etc. O sencillamente, discos de tela más o menos duras como flescolan, fieltro o lana.

El "sandblast". La palabra en inglés proviene del vocablo "Sand": arena, "Blast": presión (arena a presión), sin embargo este sistema no emplea necesariamente arena para su funcionamiento, por lo que se define como un sistema de sopleteo con chorro de abrasivos a presión.

Este sistema consiste en la limpieza de una superficie por la acción de un abrasivo granulado expulsado por aire comprimido a través de una boquilla. La limpieza con "sandblast" es ampliamente usada para remover óxido, escama de laminación y cualquier tipo de recubrimiento de las superficies preparándolas para la aplicación de un recubrimiento. Dentro de los abrasivos más frecuentemente empleados en este sistema se encuentran:

\* Arena Silica

\* Carburo de Silicio

\* Perla de Vidrio

- \* Oxido de Aluminio
- \* Granalla

\* Abrasivo plástico

#### 3.3.5 EL PROCESO DE GALVANIZADO<sup>(5)</sup>.

El proceso de galvanización propiamente dicho consiste en la inmersión del metal a proteger, una vez convenientemente preparado, dentro del baño de zinc fundido. Existen dos procedimientos fundamentales para realizar esta operación: el proceso de vía seca y el de vía húmeda

#### Galvanización por Vía Seca.

El proceso de galvanización por vía seca presenta una evolución desde el proceso primitivo, consiste en sumergir las piezas en el baño de zinc, tal como venían del baño de decapado, sin mas precaución que un simple secado. Este método se conoce como proceso antiguo.

El proceso seco moderno supone la introducción de un lavado con agua, un tratamiento con flujo, antes de introducir la pieza en el baño de zinc. El flujo es generalmente una mezcla de cloruro de zinc y de cloruro de amonio, cuya finalidad es limpiar la superficie del metal a galvanizar y proteger la masa de zinc fundido y en contacto con la atmósfera.

Con el método antiguo se originan gran cantidad de matas, puesto que las piezas al salir del baño de decapado, van cubiertas de sales de hierro que, al reaccionar con el zinc producen las matas: cristales de aleación zinc-hierro que contienen, aproximadamente una por veinticuatro de zinc y que son sólidos a la temperatura de galvanización. Estas matas que precipitan en el baño de galvanización, se evitan en el proceso moderno al introducir el lavado con agua.

#### Galvanización por vía húmeda.

En este procedimiento, el baño de zinc se encuentra cubierto por una capa de flujo fundido, que flota sobre el zinc liquido. La inmersión de los materiales a tratar tiene

lugar pasando a través de la capa de flujo. La operación de extracción puede hacerse bien retirando la capa de flujo, bien volviendo a pasar por ella. En este último caso, hay que proceder inmediatamente a un lavado con agua, para eliminar el flujo adherido. Esta capa de flujo ofrece una serie de ventajas sobre el procedimiento seco, como son:

- Evita la etapa de secado después del decapado o del tratamiento con flujo. Si la superficie quedara húmeda se originarian proyecciones al sumergir la pieza en el baño de zine, lo que provocaria accidentes y daria lugar a superficies irregulares.
- 2) Ayuda al escurrido de zinc, si la pieza se extrae a través de la capa de flujo.
- Reduce la oxidación de la superficie del baño de zinc y disminuye la formación de cenizas. Las cenizas son mezclas de zinc metálico y óxido de zinc, que se producen al oxidarse el baño.
- 4) Ejerce una acción de equilibrante térmico de las piezas al ayudar al precalentamiento y evitar el sobrecalentamiento. Esta acción previene deformaciones por cambios bruscos de temperatura, si bien la capa debe de ser bastante gruesa.

La cubierta de flujo debe de ser perfectamente fluida para mantener contacto con las piezas al entrar y salir del baño. La fluidez va disminuyendo principalmente a la formación de compuestos con un mayor punto de fusión.

La calidad del recubrimiento obtenido en el galvanizado, suponiendo que el material esté convenientemente preparado, depende de tres factores:

- 1) La calidad del zinc y los elementos del baño
- Temperatura del baño.
- 3) La velocidad de extracción.

La temperatura de trabajo debe de ser la mínima posible. En la práctica se escoge la que permita un buen escurrido del zinc en el proceso de extracción. La temperatura más generalizada oscila alrededor de los 450°C, satisfactoria para la gran mayoria de los materiales que se galvanizan en la práctica.

La temperatura baja disminuye la formación de matas y cenizas, alarga la vida del crisol y economiza combustible y zine, ya que el espesor de la capa aumenta con la temperatura. Si la temperatura sobrepasa los 490°C se produce una pérdida de adherencia de la capa de aleación y hay un ataque continuo del metal base por el zine del baño, con lo que aumentan la cantidad de matas.

El tiempo de inmersión para la gran mayoría de los materiales es relativamente corto, del orden de unos cuantos minutos. Como norma de tipo práctico, se deja la pieza sumergida hasta que cesa la agitación del baño, extrayéndose sin más demora.

La introducción de las piezas en el baño debe de hacerse lo mas rápidamente posible, ya que la cantidad de matas aumenta con el tiempo de contacto con la cubierta de flujo. Por el contrario, la extracción de la pieza debe hacerse lo más lentamente posible, para que el zine sin alear forme una capa uniforme. Utilizando la via húmeda, hay dos maneras de extract los materiales del baño: apartando la cubierta de flujo, o pasando a través de la misma. El objetivo de la primera es evitar la contaminación con el flujo. No obstante, la extracción a través de la cubierta de flujo ayuda al escurrido de zine y permite obtener recubrimientos más uniformes con velocidades de extracción más elevadas. La técnica de la galvanización se puede llevar a cabo, como todos los procedimientos de obtención de recubrimientos, por inmersión en caliente, de manera continua o de manera discontinua. En las figuras siguientes 3.2 y 3.3 se presentan las etapas de galvanización en un proceso continuo y en un discontinuo.



Figura 3.2 Proceso de galvanizado por inmersión en caliente Método Continuo





Figura 3.3 Proceso de galvanizado por inmersión en caliente Método Discontinuo



#### 3.4 EVALUACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS METÁLICOS [3,8,9,10].

Desde hace mucho tiempo el hombre observó cómo la naturaleza oxidaba los materiales metálicos que él había aprendido a formar a partir de su estado más natural (óxidos, sulfuros, etc.). Notó cómo la naturaleza los regresaba a su estado natural; para evitar esto decidió emprender la tarea de inventar y mejorar métodos de protección contra la corrosión. Pero para esto fueron necesarios dos desarrollos científico-tecnológicos muy importantes.

- Descubrir el mecanismo por el cual ocurría la corrosión e
- Idear métodos para evaluar la velocidad de corrosión eficientes y que fueran lo más práctico posible.

Ingenió métodos para recubrir los metales que había obtenido y analizó que para que um recubrimiento pudiera ser funcional seria necesario primeramente retardara la corrosión de la pieza que estaba en servicio, posteriormente que cumpliera con propiedades mecánicas tales como la resistencia a la abrasión y la resistencia al impacto y además su apariencia debería permanecer en buen estado durante la vida útil de la pieza.

Dada las necesidades antes expuestas sobre un recubrimiento metálico, se dice que un recubrimiento metálico está en función de su calidad en términos de continuidad y uniformidad, de su relación fisica y electroquímica con el metal base, de las características del medio ambiente al que será expuesto y de la naturaleza de los productos de corrosión que forma el metal del recubrimiento.

Uno de los mejores ensayos para determinar si un recubrimiento protegerá o no al metal base es, hacer una prueba empleándolo en el medio ambiente de servicio en el que estará la pieza a proteger. Por este medio se obtiene información confiable acerca del comportamiento frente a la corrosión, pero desafortunadamente es un método muy lento y costoso.

Para abatir estos inconvenientes puede considerarse utilizar ambientes artificiales más agresivos y "estándar" en donde se puede poner la pieza a proteger y así obtener datos con mayor rapidez y con una alta confiabilidad. Cabe mencionar que al extrapolar los datos de laboratorio a un ambiente real de servicio se debe de tener cuidado con las restricciones, dado que si no es así se pueden usar erróneamente los datos obtenidos en pruebas aceleradas y tener un mal concepto de éstas, creyendo que los resultados que proporcionan no son confiables y por lo tanto no útiles.

En consecuencia, la evaluación de los recubrimientos metálicos comprende los siguientes aspectos:

- a) Espesor promedio.
- b) Variaciones en la uniformidad del espesor.
- c) Porosidad y continuidad del espesor.
- d) Adherencia al metal base.
- e) Ductilidad.
- Dureza.
- g) Propiedades ópticas.

A continuación se describen alguno de los métodos que existen para evaluar dichos aspectos.

#### a) Espesor Promedio.

El espesor de un recubrimiento metálico se puede evaluar por los siguientes métodos:

- 1.- Método Coulométrico. Este método emplea una pequeña celda metálica que se llena con el electrolito apropiado, en la que el fondo de está celda es la probeta recubierta, empleándose un empaque aislante para definir el área de prueba, (aproximadamente 0.1 cm²). Siendo la probeta recubierta el ánodo y la celda el cátodo, se hace pasar una corriente directa constante a través de la celda hasta que el recubrimiento se disuelva, lo que provoca un cambio repentino de voltaje. El espesor del recubrimiento puede calcularse a partir de la cantidad de electricidad utilizada (corriente multiplicada por el tiempo), el área, los equivalentes electroquímicos del metal que servia como recubrimiento, la eficiencia de la corriente anódica y la densidad del recubrimiento.
- 2.- Método Magnético. Este método emplea instrumentos magnéticos para la medición no destructiva del espesor del recubrimiento en un substrato magnético o en un substrato no magnético. Estos instrumentos miden la atracción magnética entre un imán y la combinación de recubrimiento-substrato, o la resistencia de un flujo magnético que pasa a través del recubrimiento y del metal base.
  - E I cambio en la atracción de un imán permanente se utiliza como una medida del espesor de un recubrimiento no-magnético ( o menos magnético) sobre acero. En otros métodos, un electroimán se usa para medir el espesor de los recubrimientos.
- 3.- Densidad. Cuando el metal base y el recubrimiento tienen gravedades especificas muy diferentes, la medida de la gravedad especifica promedio indica la proporción de cada uno y entonces el espesor promedio.
- b) Variación de la uniformidad del grosor.

En la prueba de Perece para recubrimientos de zine, la pieza se sumerge en una solución neutra de sulfato de cobre por intervalos de un minuto hasta que se deposita el cobre. El punto final de la prueba se reconoce por la aparición de un deposito de cobre adherente y brillante. Para determinar si se ha alcanzado el punto final debe de efectuarse una prueba e adherencia del deposito brillante de cobre. Si es posible remover el cobre con una goma para borrar tinta y si aparece zinc bajo el cobre, esto indica que no se a alcanzado el punto final.

### c) Porosidad o Continuidad.

La detección de poros en cualquier recubrimiento metálico que sea más noble que el metal base depende de la aplicación de un reactivo que atacará y por lo tanto revelará cualquier zona del metal base expuesta; sin embargo, este reactivo no atacará en gran medida al recubrimiento. Alguno de los métodos que se emplean para determinar la porosidad de los recubrimientos que son más nobles que el sustrato son los siguientes:

- 1.- Prueba de Ferrocianuro. En esta prueba un agente corrosivo, usualmente cloruro de sodio, se mezcla con ferrocianuro de sodio y se aplica una solución acuosa que contiene un gel como el agar. Esta mezcla se puede absorber en papel que es humedecido y aplicado al recubrimiento. Donde el acero se encuentra expuesto, aparecen manchas azules.
- 2.- Inmersión Intermitente. Consiste en la inmersión periódica de las muestras en una solución de cloruro de sodio u otro reactivo, con secado intermedio en aire.
- 3.- Evolución de Hidrógeno. En este método se mide el tiempo requerido para la producción de 5 ml de dicho gas a partir de un área específica, cuando se expone a una solución de HCl 1 N a 57 °C y se toma como una medida de la porosidad.

#### d) Adherencia al metal base.

Existen varios ensayos para medir la adhesión de los recubrimientos metálicos y los resultados que se obtienen son cualitativos, por lo que su interpretación es motivo de

controversia, por lo tanto es recomendable utilizar más de un método para la determinación de la adherencia. En varias ocasiones el método a aplicar estará determinado por el uso que tendrá el artículo o por su método de fabricación. Varios de los métodos están limitados a tipos específicos de recubrimientos, intervalos de espesor o composiciones del substrato. Muchas ocasiones el objetivo de la prueba es detectar si la adhesión es menos que "perfecta", lo cual ocurre cuando el recubrimiento se resquebraja, se desprende en forma de hojuelas, o se levanta del sustrato, para lo cual se usa cualquier medio disponible para separar el recubrimiento del sustrato como martillar el artículo, doblarlo, golpearlo, calentarlo, cortarlo con una sierra, etc. O una combinación de esas actividades.

### e) Ductilidad.

Para determinar la ductilidad de un recubrimiento se recomienda doblar 180 grados sobre un mandril cilindrico de 11.5 mm de diámetro la lámina de prueba con el lado recubierto en tensión, con una presión aplicada estáticamente, hasta que las dos puntas de la lámina queden paralelas, asegurando el contacto entre lámina y el mandril durante toda la prueba. Se juzga que la ductilidad es aceptable si al producirse una elongación de 8%, la lámina no presenta grietas que atraviesen completamente a lo largo de la superficie convexa. La existencia de pequeñas grietas en las esquinas no significan falla.

#### f) Dureza.

El método para medir la dureza de los recubrimientos electrolíticos consiste en hacer mediciones con un identador Knoop bajo una carga de 25 o 100 gf de acuerdo con la norma ASTM E 384 para medir microdurezas.

### 3.5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE VELOCIDADES DE CORROSIÓN. M. 10,111

La determinación de una velocidad de corrosión es esencialmente medir la velocidad de la reacción química que se lleva a cabo en la corrosión del material. Las pruebas de corrosión dan información de las reacciones químicas más lentas, pues son éstas las que determinan la velocidad de corrosión.

Las razones principales para hacer pruebas aceleradas son: la eliminación do las variables que no se pueden controlar, en los ambientes naturales, realizando la prueba en un ambiente artificial y estándar, y la oportunidad de obtener resultados significativos en un tiempo relativamente corto.

Algunos métodos para determinar la velocidad de corrosión son:

a) Ensayo de Pérdida de Peso<sup>[11]</sup>. Históricamente la medición de la pérdida de peso de un material en contacto con una disolución corrosiva fue la primera manera de tener una evaluación cuantitativa del proceso de corrosión.

La técnica consiste en preparar una lámina metálica con dimensiones y características físicas y químicas conocidas.

Preparación de la muestra. Cuadricular la lámina de tal forma que queden cuadros de 2cm x 2cm. Recortar los cuadros y hacerles una pequeña perforación en alguna de las esquinas, esto con el fin de poderlos sujetar con hilo nylon.

Limpieza inicial. Para que le ensayo se desenvuelva correctamente es necesario que las piezas estén perfectamente limpias, de tal manera que queden libre de cualquier suciedad, grasa y óxidos. Posteriormente se secarán con acetona y pesarán.

Pessela. El manejo de las piezas debe de hacerse con pinzas para no dejar grasa en las muestras. El peso será el promedio de 3 pesadas de la misma pieza, esto con el fin de descartar errores en la toma de peso. Por último se les coloca el hilo nylon.

Inmersión. Se preparan soluciones de NaCl [0.5 M] y de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [0.5 M] y en cada una de ellas se sumergen las piezas. Cada recipiente con solución debe de contener 2 piezas del material a evaluar.

Tiempo de Inmersión. El tiempo máximo de exposición fue de 4 semanas (según ASTM G1-90). Cada semana se retirara una de las láminas junto con su duplicado y así hasta acabar con las probetas de la cuarta semana.

Limpieza. Al término de cada uno de los tiempos se retirarán las piezas, se observará su superficie haciendo las anotaciones convenientes y se prosigue a limpiarlas con  $H_2O$  destilada, acetona y se secan con aire antes de volver a pesar.

En los casos en que se formen productos de corrosión insolubles sobre la superficie del material, es conveniente someterlos a una limpieza química que disuelva esos productos insolubles, pero teniendo cuidado de no atacar el recubrimiento.

Determinación de la Velocidad de Corrosión. Para determinar la velocidad de corrosión se asume que no se presenta corrosión interna o localizada y puede calcularse con la siguiente ecuación:

$$Vcorr_{mp} = \frac{gr.}{dia} * \frac{1cm^3}{\rho} * \frac{1}{area(cm^2)} * \frac{1p\lg}{2.54cm} * \frac{1x10^3mp\lg}{1p\lg} * \frac{365dias}{1ailo}$$
(1)

Un reporte del ensayo de pérdida de peso, debe de contener la siguiente información y los siguientes datos:

- I.- Medios corrosivos y concentración.
- Volumen de la solución de prueba.
- 3.- Temperatura (máxima, mínima y promedio).
- 4.- Aereación (describir las condiciones o la técnica).
- Agitación (describir las condiciones o la técnica).

- 6.- Tipo de balanza usada para la prueba.
- 7.- Duración de cada prueba.
- 8,- Composición química o nombre comercial de los materiales ensayados.
- 9.- Forma y condiciones metalúrgicas de las muestras.
- 10.- Tamaño exacto, forma y área de las muestras.
- 11.- Tratamiento usado para la preparación de las muestras.
- 12.- Número de muestras de cada material ensayado y si las muestras fueron ensayadas por separado o cuáles muestras fueron ensayadas en el mismo recipiente.
- Método usado para limpiar las muestras después de la exposición y el error esperado al utilizar dicho tratamiento.
- 14.- Masas iniciales y finales y las pérdidas efectivas de masa para cada muestra.
- 15.- Evaluación del ataque en caso de que no haya sido uniforme, así como corrosión "crevice", profundidad y distribución de las picaduras y resultados de evaluaciones microscópicas o pruebas de doblado.
- 16.- Velocidades de corrosión para cada muestra.
- b) Resistencia de Polarización<sup>13,121</sup>. Está técnica ha sido ampliamente usada para calcular la velocidad de corrosión. Desde la década de los cincuentas se había reportado cierta relación entre la pendiente ΔΕ/Δ1 (R.p.) de una curva de polarización en la cercanía del potencial de corrosión, con la cual a partir de ésta se ha venido calculando velocidad de corrosión.

La determinación de la resistencia a la polarización pueden aproximarse a partir de mediciones potenciostáticas usando un escalón de potencial, ΔE, usualmente empleando sobrepotenciales entre ± 10 mV a 30 mV. En este caso para cada

incremento en E la corriente I (catódica o anódica) se mide después de que se alcanza el estado estable. A partir de la diferencia Ic – la o sea el ΔI se calcula la R.p (ΔΕ/ΔΙ). Las mediciones potenciodinámicas dan como resultado curvas de I vs E de la cual se calcula la correspondiente tangente a la curva (dE/dI) referido al potencial de corrosión. Para calcular la corriente de corrosión o i<sub>corr</sub> es necesario multiplicar los valores de dE/dI o ΔΕ/ΔΙ por el área geométrica expuesta.

La densidad de corriente de corrosión puede calcularse a partir de la resistencia a la polarización, formulada por Stem-Geary como:

$$i_{corr} = \frac{B}{Rp} \tag{2}$$

Donde B es la constante de la ecuación de Stern-Geary que para procesos controlado por activación se calcula a partir de los valores conocidos de las pendientes de Tafel.

$$B = \frac{ba \bullet bc}{2.303(ba + bc)} \tag{3}$$

donde: ba es la pendiente de Tafel para la reacción anódica, cuando se grafica la densidad de corriente en escala logaritmica, en V/ década; be es la pendiente de Tafel para la reacción catódica, cuando se grafica la densidad de corriente en escala logaritmica, en V/ década; y B es la constante de Stern-Geary en Volts.

La velocidad de corrosión se calcula a partir de la densidad de corriente de corrosión En los casos donde la reacción está controlada por difusión, la constante de Stern-Geary puede calcularse como:

$$B = \frac{ba}{2.303} \tag{4}$$

donde ba es la pendiente de Tafel para control activacional en V/ década.

En los casos en donde se conoce en detalle los mecanismos de reacción, las pendientes de Tafel pueden estimarse a partir de la siguiente ecuación:

$$b = \frac{2.303RT}{nF} \tag{5}$$

donde R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, n es el número de electrones involucrados en la reacción controlante y F es la constante de Faraday.

c) Corrosión Atmosférica<sup>[1]</sup>. Esta metodología comprende una selección de materiales a usar en la(s) estación(es) de ensayo, un programa de exposición y ejecución de varias medidas, referidas a diferentes variables y otros detalles. Entre estos últimos sobresalen la instrumentación a utilizar, tanto para la caracterización de la estación de ensayo, como para la cuantificación de la corrosión.

Las estaciones de ensayo se sitúan en distintas zonas climáticas principales existentes. Una estación de ensayo está constituída por un pupitre o bastidor cuya estructura puede ser metálica o de madera sobre el que se fijan las probetas de ensayo teniendo cuidado de no ensuciarlas, exponiendo estás a la atmósfera en algún punto geográfico elegido para dicho fin. El pupitre debe construirse e instalarse de acuerdo con especificaciones bajo norma.

En la siguiente tabla 3.1 se presentan los distintos aspectos que se consideran en cuanto a la definición de la metodología de un proyecto de corrosión atmosférica en general.

Tabla 3.1

ASPECTOS					
GENERALES	PARTICULARES				
Materiales a usar	Caracterización de cada material				
Lugar de exposición	Estaciones existentes. Estaciones nuevas				
Programa de ejecución	Tiempos de exposición Tiempos de ensayo				
Probetas a ensayar	Tipos, dimensiones y codificación. Numero de probetas				
Ensayos a realizar	En campo o en laboratorio.				
Tipo de diseño	Factorial. Secuencial				
Instrumentos a usar	La caracterización meteorológica Las medidas de contaminantes Las medidas de velocidades de corrosión Las evaluaciones de composición de los productos de corrosión				
Tipo de análisis global de resultados	Con normas estandarizadas. Según criterios particulares.				

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

### 4 TÉCNICA EXPERIMENTAL

Para caracterizar a los recubrimientos de zinc y aluminio-zine fue necesario emplear la técnica de pérdida de peso, Rp, exposición atmosférica y análisis en SEM de capas de productos de corrosión.

### 4.1 MATERIAL, SOLUCIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS.

### a) Pérdida de peso.

Para esta técnica se utilizó el montaje señalado en la norma ASTM G1-90 la cual fue descrita en la sección 3.5 de esta tesis. La experimentación constó de la siguientes soluciones y materiales.

	Tiempo (semanas)	Acero bajo carbono Recubierto	Solución Utilizada	Limpieza Final <sup>[13]</sup>	Peso promedio final de la muestra gr.
1 2 3 4		Galvalume®*	NaCi [0.5] Molar	* H <sub>2</sub> O destilada * Acetona * 70% HNO <sub>3</sub> 2 minutos	
1 2 3 4			Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> [0.5] Molar	* H <sub>2</sub> O destilada * Acetona * 70% HNO <sub>3</sub> 2 minutos	
1 2 3 4		Galvanizado*	NaCl [0.5] Molar	* H <sub>2</sub> O destilada * Acetona *Acetato de Amonio saturado	
1 2 3 4			Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> [0.5] Molar	* H <sub>2</sub> O destilada * Acetona * Acetato de Amonio saturado	

<sup>\*</sup> Los bordes de las laminillas fueron recubiertos con una pintura epóxica pura evitar el par galvánico.

El equipo utilizado fue el siguiente:


Un desecador para guardar muestras

\* Balanza analitica

\* Pinzas para manipular muestras




El dispositivo armado fue el siguiente (figura 4.1).



### b) Resistencia de Polarización.

Para esta técnica se usaron las siguientes soluciones, materiales y equipos.

Dia	Acero bajo carbono recubierto	Solución Utilizada	Medición del Ecorr mV		Medición de la corriente después de 30 seg.
1,2,3,4,5,7,9 11,14,16,18, 146.	Galvalume®	NaCl [0,5] Molar		40	
1,2,3,4,5,7,9 11,14,16,18, 146.		Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> [0.5] Molar		40	
1,2,3,4,5,7,9 11,14,16,18, 146.	Galvanizado	NaCl [0.5] Molar		40	
1,2,3,4,5,7,9 11,14,16,18, 146.		Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> [0.5] Molar		40	



El procedimiento fue el siguiente:

- Se conectó la celda de tres electrodos para cada sistema a estudiar al potenciostato.
   Virnar.
- 2.- Se midió el potencial de corrosión (Ecorr).
- Se aplicó un sobre potencial de ~20 mV catódicos y 20 mV anódicos a partir del potencial de corrosión.
- 4.- Se midió la corriente después de 30 seg.

El equipo utilizado fue un Potenciostato Vimar, un electrodo de referencia de Calomel saturado y un electrodo de platino como electrodo auxiliar.

Este procedimiento se siguió: a) una vez cada día, durante una semana, b) una vez cada dos días, durante dos semanas y c) una vez después de 4 meses de haber tomado la primera lectura.

El dispositivo armado fue el siguiente.(Figura 4.2)





Fig. 4.2 Dispositivo de la Celda Electroquímica



### c) Exposición Atmosférica.

Este ensayo se llevó a cabo con probetas de las siguientes características:

Lámina Recubierta	Dimensiones cm.	Peso gr.	Incisión	Tiempo de Exposición
Galvanizada	10 x 15	68,4501 68,4949 B*	NO	6 meses
Galvanizada	10 x 15	68.4711 68.5367 B*	SI	6 meses
Galvalume®	10 x 15	64.1132 64.1777 B*	NO	6 meses
Galvalume®	10 x 15	65.1779 65.2385 B*	SI	6 meses

B\* Es el peso que resultó después de aplicar a los bordes una pintura epóxica, con el fin de evitar el par galvánico.

Los pasos a seguir fueron los siguientes:

- 1.- Eliminar los productos de corrosión, así como grasus, aceites y suciedad diversa. Se exponen las distintas etapas las cuales deben de considerarse:
  - Eliminar grasa utilizando disolventes orgánicos.
  - Pulir con un cepillo la probeta para eliminar rebabas en los bordes.
  - Limpieza con acetona y secar con aire.
  - Marcar las probetas para su identificación.
- 2.- Se colocan las probetas en los pupitres metálicos tipo Hudson formando un ángulo de 45 º con la horizontal, teniendo cuidado que se cumplan los siguientes requerimientos:
  - Exposición al aire libre, sin apantallamiento de edificios próximos u otros objetos.
  - La altura sobre el suelo de las probetas no deberá ser inferior a 0.75 m.



- Evita el contacto entre probetas, mediante aisladores de porcelana.
- Se ubica la estación cercana a una estación meteorológica (Instituto Meteorológico de C.U).
- 3.- Después del tiempo de exposición establecido se enviaron probetas al laboratorio de microsonda SEM para los siguientes análisis:
  - Análisis de productos de corrosión.
  - Morfología de los productos de corrosión.
  - Determinación de espesores del recubrimiento.
- 4.- Adicionalmente se midieron los espesores de los recubrimientos empleando un detector magnético marca Elcometer modelo 345 para recubrimientos no ferrosos.

### 4.2 OTROS ENSAYOS

a) Dureza[10]

Para este ensayo fue necesario tomar unas muestras tanto de la lámina galvanizada, como de la lámina de Galvalume®. Estas muestras fueron de 10 x 15 cm y se prepararon de tal manera que estuvieran libres de suciedad o de óxidos que pudieran intervenir en la medición de la dureza. La medición de la dureza fue llevada a cabo con base a la norma ASTM E 384 para microdurezas.

b) Ensayo de Preece.[14]

En este ensayo se utilizaron muestras de lámina galvanizada de 10 x 15 cm, así como lámina de Galvalume. Las muestras fueron desengrasadas y limpiadas con disolventes orgánicos. Las probetas fueron sumergidas en la solución de sulfato de cobre/ hidróxido cúprico (Aproximadamente 36 partes, en peso, de cristales de sulfato de cobre

comercial, en cien partes, en peso de agua destilada y un gramo de hidróxido cúprico por litro de solución) en una posición horizontal durante un minuto. Después de la inmersión, la probeta fue lavada y cepillada en el chorro de agua corriente. Las inmersiones sucesivas de un minuto se continuaron con la operación de enjuague y cepillado después de cada inmersión, hasta que la probeta haya alcanzado el punto final. El punto final se reconoció con una prueba de adherencia al depósito brillante de cobre, el depósito se intentó eliminar con una goma para tinta y posteriormente se intentó levantar con la punta de un cuter, al determinar que el depósito estaba realmente adherido se decidió agregar unas cuantas gotas de ácido clorhídrico al depósito para conocer contundentemente si ya no existe zinc adherido al metal base, si al agregar las gotas de ácido al depósito hace efervescencia, entonces no se ha terminado con la prueba y si al agregar el ácido ya no existe efervescencia la prueba se dio por terminada.

### c) Masa Depositada.[15]

La masa se determinó con probetas de 2 x 2 cm. Estas probetas fueron preparadas con un desengrase y enjuague, posteriormente secadas y pesadas en una balanza analítica. Para determinar la cantidad de masa de recubrimiento adherida al metal base fue necesario sumergir las probetas en una solución de ácido clorhidrico [1:1] para que se desprendiera todo el recubrimiento. La probeta fue sacada del ácido cuando dejó de efervescer. Posteriormente se enjuagó y secó para que se pudiera volver a pesar y así se determinara su peso.

### 5 RESULTADOS.

### 5.1 CARACTERIZACIÓN.

Tabla 5.1 resultados de la caracterización de los recubrimientos de Galvanizado y

Calvalumev	9.						
Recubrimiento	Designación del	Espesor	Masa		Dureza	Espesor del i	netal base
l	Recubrimiento	en Micras	oz. / ft2	gr./cm2	HR 15 T	Calibre	mm
Galvalume® Al-Zn	AZ 60	23,42	0.27	0.00845	81.82	25	0.531
Galvanizado Zn	G 90	19.76	0.41	0.0124	78.16	24	0.571

### 5.2 ENSAYO DE PREECE.

Tabla 5.2 resultados obtenidos de la Prueba de Precce (NMX-H-013-1984

Probeta	74	AS-Za	# Inspersioners	Pores	Parte mas Dulgada del Recubricato	Observaciones
	v		25		En general la probeta muestra dopósitos de cobre en las orillas.	De la 3º a la 6º termeration la probata prosento una policala cobatra en docubera en decendra parcetaba que el Cu ya se había depositado y sua cuando se le die expiliado, to se podia desprender. Así que se apregaron unas gotas HCI 1:1 sobre la probata, para asegurar que ya no existiente Za debajo de la película de Cu, lo cual dio como resultando la existencia Za en una cantidad considerable.
2	1		10	No	Esquitous	Presenta una polícula cotriza que no se quita con el cepitado. Pero al aplicar
3	۲		10	No	Esquiaes	PICI 1:1 sobre la superficie se descubre que el recubrimiento de Zn existe notablemente baio la película de Cu.
•		7	•	No	No se pudo determinar debido a que las probetas no resistieron el # de	Ambas probetas presentaron depósitos de cobre sobre los rayones, pero para
2		•	904 (1 <b>.5</b> 14 14 14	No	inmensiones de la prueba (rayones peufundos)	cercionene de que realmente el Cu ac habia adherido al mutal base se agrego HCI 1:1 lo cual revelo que ya no existia En debajo de la película de Cu. Por lo tanto la prueba se dio por terminado.
3			10	No	colvizas en las pertes mas gustadas del rocubrimiento.	La probeta, maistra que en ha partes en donde el recubrimiento no tiene arrañones las tendetecias a depositame Cu son casi malas: pero para aquellas partes en donde el rocubrimiento tienes cierto dengaste necesarios es mota que comienzana a ceder ferente al CuSO <sub>4</sub> . Los depósitos de Cu comienzana a notarse.



### 5.3 PÉRDIDA DE PESO.


Resultados obtenidos de la prueba de pérdida de peso para los recubrimientos Galvalume® y Galvanizado.

Tabla 5.3 Pérdida de Peso							
Semana	Recubrimiento	Medio	Pérdida de peso (gr.)	Vcorr (mpy)			
1			0.0129	12.26			
2	Į.	NaCI	0.0276	13.11			
ß	i	[0.5] molar	0.0357	11.30			
4	Galvalume	Ī .	0.054	12.83			
1	1		0.0318	30.22			
2	ł	Na2SO4	0.0346	16.44			
3		0.5] molar	0.0308	9.69			
4	1	Γ.	0.0526	12.50			
1			8.20E-03	2.94			
2	1	NaCi	0.0378	6.79			
3		0.5) molar	0.0571	6.84			
4	Galvanizado	· ·	0.0999	8.97			
1			0.0022	0.79			
2	İ	Na2SO4	4.4E-3	0.79			
3		0.5] molar	6.8€-3	0.81			
			0.0234	2.07			




### 5.3.1 Gráficas resultantes del ensayo de Pérdida de Peso.

## Comparación de la pérdida de peso entre los recubrimientos. Galvalume y Galvanizado sometidas, a un electrolito, de NaCI 0.5 motar.



44

### Comparacion de la pérdida de peso entre los recubrimientos Galvalume y Galvanizado, sometidos a un electrolito de Sulfato de Sodio 0.5 molar



### Comparación de la Vetocidad de corrosion entre los recubrimientos Galvalume y Galvanizado, sometidas a un electrolito de NaCi 0.5 molar





Figura 5.3 Gráfica velocidad de corrosión vs tiempo



### Comparación de la Velocidad de corrosión entre los recubrimientos Galvadume y Galvanizado, sometidos a un electrolito de Sulfato de sodio 0.5 molar





Figura 5.4 Gráfica velocidad de corrosión vs tiempo




### 5.4 RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN


Velocidades de corrosión en mpy para las probetas recubiertas con Galvalume® (Al-Zn) y Galvanizadas (Zn).


Tabla 5.4 resultados del ensayo de Rp

Dia	Reculerimiento	Medio	Ecorr mV	AE mV	Al mA	R.P D-cord	SCATT Alterational	Voor mpy
1	·		-998	40	0.044	8736.36	2.98E-06	1.276341727
2	ł	ŧ	-1019	. 40	0.083	6101.59	4.26E-06	
ļз	1	1	-1007	40	0.09	4271.11	6.09E-06	2.610898987
4	1	ı	-1032	40	0.045	8542,22	3.04E-06	1.305349494
5	(	1	-1011	40	0.086	5824.24	4.46E-06	1.914512591
		NaCl	-988	40	0.059	6515.25	3.99E-06	1.711458225
9		(D.5) Moler	-992	40	5.00E-02	7686.00	3.38E-06	1.450388326
11		1	-993	40	4.60E-02	8356 52	3.11E-06	1.33436726
14		pH = 6	-987	40	4.70E-02	8178.72	3.18E-06	1.363365027
16			-991	40	0.059	6515.25	3 99E-08	1.711458225
18		1	-1003	40	3.20E-02	12012.50	2.16E-06	0.928248629
146	Getvalume		-893	40	0.359	1070.75	2.43E-05	10.41378818
1			-1006	4	0.0083	4819.2B	5.40E-08	2.313746481
2			-1022	40	3.70E-03	10810.81	2.41E-06	1.031429154
3			-1020	40	3.70E-03	10810.81	2.41E-06	1.031429154
4 5			-1016	40	3.90E.00	10256.41	2.54E-06	1.087182082
5			-1018	40	4.30E-03	9302.33	2.80E-08	1.198887936
7		Na2SO4	-996	40	5.50E-03	7272,73	3.58E-06	1 5332055
9		(0.5) Molar	-989	40	4.90E-03	8163.27	3 19E-06	1.365946718
11			-1006	40	5.10E-03	7843 14	3 32E-06	1.421699645
14		pH = 6-7	-1007	40	4.00E-03	10000.00	2.60E-06	1.115058545
16	i		-1012	40	4 20E-03	9523,81	2.73E-06	1.170811472
18		1	-1017	40	3.70E-03	10810.61	2,41E-06	1.031429154
146			no	40				
7 7			-1040	40	3.34E-01	1150 90	2.26E-05	13.23022292
2			-1061	40	2.76E-01	1362,75	1.87E-05	10.93275908
3	4		-1064	40	2.82E-01	1316.44	1.98E-05	11.5665422
4 ]	1		-1072	40	2.22E-01	1731.53	1.50E-06	8.793740986
5	i i		-1066	40	2.87E-01	1339.37	1.94E-05	11.36848497
		Naci	-1069	40	3.69E-01	1041.73	2.50E-05	14 61682353
9	1	[0.5] Molar	-1061	40	2,94E-01	1307.48	1.96E-05	11.64576509
11			-1066	40	2 99E-01	1286 62	2.02E-05	11.84382232
14	1	pH=6	-1052	40	2.19E-01	1756.25	1.48E-05	8.674908648
16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-1051	40	2 10E-01	1630.48	1.42E-06	8.318403635
18			-1045	40	1.85E-01	2077.64	1.25E-06	7.328117488
_	Galvanizado		-780	40	1.20E-02	32033 33	8.12E-07	0.475337351
: 1	ľ		-1048	40	1.95E-01	1971.26	1.32E-06	7.724231947
? !	1		-1082	.40	1.97E-01	1951,27	1 33E-05	7 803454839
3 I			-1063	49	1.87E-01	2066 61	1.26E-06	7 40734038
2 3 5 7			-1089	49	1.17E-01	3285,47	7.91E-06	4.634539168
2 1	1		-1088	40	9.30E-02	4133.33	6.29E-06	3.683864467
	i.		-1090		5.80E-02	6627.50	3.92E-06	2.297463861
.		Na2SO4	-1084	40	5.50E-02	6696.08	3.72E-08	2.178829524
11	li li	(0.5] Moler	-1080	40	6 00E-05	6406 67	4.06E-08	2.376686753
4	1		-1072	40	7.40E-02	5194.59	5.01E-06	2.931246995
6	Į:	o+4=6-7	-1071		1.35E-01	2847 41	9.13E-06	5 347545194
В	ł	1	-1068	49	1.01E-01	3805.94	6.83E-06	4.000756034
46			715	49	2.40E-02	16016.67	1.62E-06	0.950674701




### 5.4.1 Gráficas del ensayo de Rp.







#### Comperación electroquimica de los recubrimientos Galvalume y Galvanizado, sometidas a un electrolito de NaCI 0.5 Molar



TESIS CON FALLA DE ORIGEN





\_\_\_\_\_\_

### Comparación del Potencial de Corroción entre los recubrimientos. Getvatume y Galvanizado, sometidas a un electrolito de Sulfato de Sodio 0.5 Molar




Figura 5.8 Gráfica Ecorr vs tiempo

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

### 5.5 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA.

Fotografías tomadas a las probetas de corrosión atmosférica después de 6 meses de exposición a la atmósfera de C.U.




Figura 5.9 Lámina de Galvalume® expuesta a la atmósfera de C.U durante 6 meses.




Figura 5.10 Lámina de Galvalume® con hendidura expuesta a la atmósfera de C.U durante 6 meses.

FALLA DE ORIGEN




Figura 5.11 Lámina de galvanizada expuesta a la atmósfera de C.U durante 6 meses.




Figura 5.12 Lámina de galvanizada con hendidura expuesta a la atmósfera de C.U durante 6 meses.



## 5.5.1 FOTOGRAFÍAS DE LOS ÓXIDOS DE LAS PROBETAS DE CORROSIÓN ATMOSFERICA TOMADAS EN LA MICROSONDA SEM.



Figura 5.13 Lámina de Galvalume® sin incisión 3000X tal como se recibió




Figura 5.14 Lámina galvanizada sin incisión. 3000X tal como se recibió






Figura 5.15 Lámina de Galvalume® con incisión después de 6 meses de exposición a la atmósfera de C.U 3000X



Figura 5.16 Lámina galvanizada con incisión después de 6 meses de exposición a la atmósfera de C.U. 3000X





Figura 5.17 Lámina de Galvalume® sin incisión después de 6 meses de exposición a la atmósfera de C.U 3000X




Figura 5.18 Lámina galvanizada sin incisión despuesde 6 meses de exposición a la atmosfera de  $C.U.\,3000X$ 

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

# 5.5.2 ANÁLISIS DE ÓXIDOS PARA LAS PROBETAS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA.

Tabla 5.5 Análisis de Óxidos

	Análisis de óxidos hechos en la microsonda SEM							
Probeta	Elemento	Elementos %	Atómico %	Öxido	Compuesto %			
	Al	26.45	26.61	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	49.97			
Galvalume®	Fe	0.34	0.16	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.48			
sin incisión	Zn	39.80	16.53	ZnO	49.55			
	0	33.41	56.69					
	Al	36.66	32.55	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	69.28			
1	Si	0.33	0.28	SiO <sub>2</sub>	0.70			
Galvalume®	Cr	0.10	0.05	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.15			
con incisión	Fe	0.37	0.16	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.54			
1	Zn	23.58	8.64	ZnO	29.35			
	0	38.96	58.33					
	Al	3.06	4,34	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.78			
Galvanizado	Si	0.30	0.41	SiO <sub>2</sub>	0.64			
sin incisión	Zn	75.18	43.97	ZnO	93.58			
	0	21.46	51.29					
	ΑĬ	1.47	2.14	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.77			
ſ	Si	0.08	0.12	SiO <sub>3</sub>	0.18			
	S	0.43	0.52	SO <sub>1</sub>	1.06			
Galvanizado	Cl	0.18	0.20		0.00			
con incisión	Fe	0.30	0.21	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.42			
1	Zn	75.02	45.07	ZnO	93.38			
	Sb	1.67	0.54	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.00			
Ĭ	0	20.86	51.20					



### 5.6 FOTOGRAFÍAS DE ÓXIDOS DE LAS PROBETAS INMERSAS EN LOS ELECTROLITOS DE NªCI Y Nª2SO4



Figura 5.19 Lámina con recubrimiento de Galvalume® sujeta a una inmersión en una solución de NaCl [0.5] Molar durante 6 meses 3000X




Figura 5.20 Lámina recubierta con zinc sujeta a una inmersión en una solución de NaCl [0.5] Molar durante 6 meses 3000X

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



Figura 5,21 Lámina recubierta de Galvalume® sujeta a una inmersión en una solución de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [0.5] Molar durante 6 meses 3000X





Figura 5.22 Lámina recubierta de zinc sujeta a una inmersión en una solución de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [0.5] Molar durante 6 meses 3000X



### 5.6.1 ANÁLISIS DE ÓXIDOS PARA LAS PROBETAS INMERSAS EN LOS ELECTROLITOS NaCI Y Na $_2$ SO $_4$

Tabla 5.6 Análisis de Óxidos

	Análisis o	le óxidos hecho:	en la microso	nda SEM	
Probeta	Elemento	Elementos %	Atómico %	Óxido	Compuesto %
	Al	38.45	33.43	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	72,64
Galvalume®	Fe	0.99	0.42	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.41
NaCl	Zn	20.28	7.28	ZnO	25.24
	O	39.96			
	Ai	9.63	9.36	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18.19
	Si	0,48	0.45	SiO <sub>2</sub>	1.02
Galvalumc®	S	13.84	11.32	SO <sub>3</sub>	34.55
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Fe	0.72	0.34	Fc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.04
	Zn	36.32	14.57	ZnO	45.21
I	0	39.02	63.97		
	Na	5.54	9.07	Na <sub>2</sub> O	7.47
Galvanizado	Cl	2.63	2.79		0.00
NaCl	Fe	1.26	0.85	Fc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.80
f	Zn	70.77	40.74	ZnO	88.09
	A.I				
T I	Si				
	S	11.99	11.55	SO <sub>3</sub>	29.93
Galvanizado	Cl				
Na₂SO₄	Fe	1.88	1.04	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.69
E E	Zn	54,14	25.59	7.nO	67.38
	Sb_				
ľ	0	32.00	61.81		



# 5.7 ESPESOR DE LOS RECUBRIMIENTOS MEDIDOS EN LA MICOSONDA SEM.



Figura 5.23 Espesor del recubrimiento de Galvalume





Figura 5.24 Espesor del recubrimiento de Zn



### 6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la tabla 5.1 se observó que el espesor del recubrimiento de Galvalume® tiene aproximadamente 4 micras más de recubrimiento que el galvanizado tradicional, sin embargo la masa sobre unidad de área obtenida en el galvanizado es mayor, pues si partimos de las masas atómicas del Zn y del Al, la del Zn pesa casi 3 veces más que la del Al, luego entonces se entiende que el recubrimiento de Zn debe de pesar más aunque su espesor comparado con el del Galvalume® sea aproximadamente 4 micras menos.

En cuanto a la dureza de los recubrimientos se encontró que el Galvalume® es ligeramente más duro que el galvanizado (ver tabla 5.1).

Referente a los calibres de las láminas, se encontró que la lámina de Galvalume® es ligeramente más delgada con respecto a la del galvanizado.

En la tabla 5.2 se observa que las probetas galvanizadas pasaron muy bien la prueba de Precce al resistir por lo menos 10 inmersiones sin que se depositara. Cu, encontrándose la parte más delgada del recubrimiento generalmente en las esquinas, esto se puede deber a que las probetas fueron cortadas con una guillotina, quedando sin protección los bordes y por lo tanto se comenzó el ataque del CuSO<sub>4</sub> por estas partes.

En relación con las probetas de Galvalume®, los resultados que se arrojaron, de las 2 primeras probetas fueron negativos ya que no se logró pasar la prueba de por lo menos 10 inntersiones en el CuSO<sub>4</sub>. Estos resultados fueron debidos a que la lámina de Galvalume® venía con rayones que a simple vista no se podían ver, pero que

enseguida se revelaron cuando se comenzó a sumergir las probetas en CuSO<sub>4</sub>, depositándose Cu sobre los rayones.

La tercera probeta de Galvalume® resistió las 10 inmersiones sin problema alguno. La tendencia de depositarse Cu sobre esta probeta fue sobre todo en los pequeños arañones y en las marcas en donde hubo desgaste mecánico por la fricción entre lámina y lámina cuando éstas fueron estibadas y almacenadas.

La tabla 5.3 muestra los resultados del ensayo gravimétrico para el Galvalume® en un medio de NaCl [0.5] molar, señalando que el recubrimiento fue perdiendo peso progresivamente (Figura 5.1), durante las 4 semanas que duró el ensayo, mientras que los resultados de velocidad de corrosión de la 1º y 2º semana tienden primeramente a aumentar y posteriormente en la 3º existe una disminución en la velocidad de corrosión, para que en la 4º semana volviera a aumentar su velocidad. Estos aumentos y decrementos de velocidad de corrosión fueron probablemente debidos a la formación de productos de corrosión sobre el recubrimiento.

Para el Galvalume® sometido a un medio de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [0.5] molar existe una pérdida de peso constante (figura 5.2) y que a partir de la 3° semana tiende a aumentar progresivamente. Para la figura 5.4 se aprecia una curva de pérdida de peso que desciende uniformemente y que a partir de la 3° semana tiene un pequeño aumento. Los resultados obtenidos para el galvanizado en un medio de NaCl [0.5] molar muestran un aumento progresivo en la pérdida de peso (Figura 5.1), provocando con esto que la velocidad de corrosión también tenga un aumento progresivo (Figura 5.3). Analizando los resultados del galvanizado en Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (figura 5.2) se aprecia que de la 1° a la 2° semana la pérdida de peso es progresiva, pero a partir de la 3° semana hasta

finalizar el ensayo existe un incremento repentino en la pérdida de peso. En cuanto a la velocidad de corrosión permanece casi constante (figura 5.4).

Haciendo una comparación entre el Galvalume® y el galvanizado en el medio NaCl [0.5] molar (Figura 5.3) se observa que el promedio de la velocidad de corrosión para el Galvalume® en NaCl  $(X_{Poor}, G_{NaCl})$  es 12.37 mpy y el promedio de la velocidad de corrosión para el galvanizado en NaCl  $(X_{Poor}, g_{NaCl})$  es 6.38 mpy, por lo que se puede decir que la velocidad de corrosión para el Galvalume® es prácticamente el doble, que para el galvanizado, indicando con esto que el recubrimiento Al-Zn es más vulnerable al ataque de cloruros, mientras que el recubrimiento de Zn resistió mejor este ataque. La siguiente comparación que se puede formular es entre el Galvalume® y galvanizado en el medio Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [0.5] molar (Figura 5.4). Las velocidades promedio que se

en el medio Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [0.5] molar (Figura 5.4). Las velocidades promedio que se encontraron fueron 12.86 mpy para el Galvalume® en Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> y 1.11 mpy para el galvanizado en Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, esto indica que el recubrimiento Al-Zn tiene una velocidad de corrosión 11 veces mayor que la del recubrimiento de Zn, indicando que el sulfato ataca más rápidamente al recubrimiento Al-Zn que al Zn solo.

Haciendo una pequeña síntesis de este ensayo se observa que el Galvalume® tiene menores propiedades contra la corrosión en inmersión para estos medios en comparación contra el galvanizado.

### 6.1 Resistencia de Polarización

La figura 5.7 muestra la tendencia del Galvalume® a permanecer con un Ecorr estacionario, tan solo un ΔEcorr = -45 mV entre la lectura más negativa y la menos negativa, exceptuando la lectura del día 146 dado que ésta solo se tomó para conocer que tan rápido avanzaba la corrosión después de que la placa con recubrimiento había comenzado a tener picaduras. Dado el resultado del ΔEcorr se puede decir que Ecorr fue muy constante y que solo tuvo algunas perturbaciones entre los días 1 y 5.

Ahora bien si llevamos los Ecorr, a un diagrama de Pourbaix Al-H<sub>2</sub>O (ver apéndice), se puede apreciar que durante todo el ensayo (exceptuando la lectura del dia 146), la región predominante fue la de pasivación, formación del Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · 3H<sub>2</sub>O . La decisión de haber tomado el diagrama de Pourbaix del Al fue por la composición química del Galvalume®, pues en su mayor parte es Al.

La figura 5.7 también señala el comportamiento del galvanizado en medio de NaCl, este comportamiento al igual que el del Galvalume® presenta una ligera perturbación en el potencial durante los días 2 y 5 pero su comportamiento a lo largo del ensayo es más uniforme, tan solo un ΔΕ = -32 mV entre las lectura más negativa y la menos negativa. El diagrama de Pourbaix Zn-H₂O indica que el recubrimiento de la lámina se encuentra entre la frontera de la zona de corrosión y la zona de protección, si se observaran los Ecorr del Zn en NaCl y su pH entre 6-7, se podría notar que se mantiene ligeramente más cerca de la zona de protección que en la de corrosión.

La siguiente figura 5.8 compara el recubrimiento Galvalume® con el galvanizado, ambos inmersos en un electrolito de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.5 molar. La curva del Galvalume® descrita en la figura muestra que los Ecorr, son valores muy semejantes, indicando

que la gráfica es casi una recta, con una pequeña cresta entre el día 6 y 8. Observando el diagrama de Pourbaix correspondiente al Al, se puede decir que con los datos encontrados, la zona que predomina es la de pasivación aunque esta región está en la frontera a la de corrosión.

La figura 5.8 señala que en la gráfica correspondiente al galvanizado, en un inicio (en los dias 1 y 2) hay un descenso en el Ecorr pero en el resto del ensayo la gráfica permanece con una ligera pendiente, tendiendo a ser más positivo el Ecorr.

En cuanto al diagrama de Pourbaix para este recubrimiento se puede observar que la zona en la que se encuentra es la frontera entre la zona de inmunidad y la de corrosión. Pasando a las gráficas de Rp vs tiempo se observa en la figura 5.5 el recubrimiento Galvalume® y galvanizado en un electrolito de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> en donde se puede notar que ambas curvas son muy irregulares, la curva del Galvalume® muestra primeramente un ascenso muy rápido de Rp traduciéndose esto a una velocidad muy baja de corrosión, esto puede deberse a que se formó una capa de óxido, principalmente de Al ya que esta aleación es 55% Al y el resto Zn. pero con esto de ninguna manera se quiere decir que la formación de óxido es por su mayor % en peso de Al, sino que es por el potencial del Al E°=1.66 V vs ENH va que por ser más activo que el Zn E°=-.762 V ENH se forma primeramente el óxido de aluminio que el del Zn. Dados los diagramas de Pourbaix de los óxidos correspondientes se puede observar que El óxido del Al (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) es mucho más estable que el del Zn (ZnO) pues la región del Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> domina más en referencia a los intervalos de potencial y pfl. Posteriormente la Rp disminuye formándose un valle en la gráfica entre los días 7 y 12, en este valle es importante señalar que probablemente el óxido formado en los primeros días del ensayo se

acumuló tanto en sentido vertical (dada la posición de la probeta) que quizás entre estos días se desprendió, provocando con esto que la R.p disminuyera y aumentara la velocidad de corrosión. Para los días siguientes la Rp aumentó, este incremento puede ser debido a que volvió a formarse la capa de óxido sobre la probeta provocando un descenso en la velocidad de corrosión.

La gráfica del galvanizado en la figura 5.5 muestra el comportamiento siguiente: Los 3 primeros días del ensayo se mantiene constante la Rp, pero a partir del día 4 hasta el día 11, la Rp se incrementa rápidamente por lo que hace suponer que durante este tiempo se estuvo formando una capa de óxido que "protegía" al recubrimiento de Zn. Los días posteriores esta capa de óxido se fue separando del recubrimiento y por lo tanto la R.p disminuyó aumentando con esto la lorr.

En la figura 5.6 la curva del Galvalunic® en NaCl señala que durante los dias 3 y 4 existe la formación de una capa de óxido que protege al recubrimiento, posteriormente esta capa de óxido se desprende de la probeta dando paso a que la R.p disminuya en los dias 5 y 6. En los dias posteriores la R.p. permanece en un ascenso constante indicando otra vez que se está formando una pelicula de óxido pasivante siendo esto el motivo de la disminución la velocidad de corrosión.

La última curva, que en realidad es casi una recta, (figura 5.6), señala que el galvanizado inmerso en NaCl fue formando una capa de óxido que hasta el término del ensayo ayudó a disminuir la i<sub>avr.</sub>

Haciendo un análisis sobre los recubrimientos frente a cada uno de los medios corrosivos se puede determinar lo siguiente:

- a) Los cloruros fueron más agresivos con el recubrimiento de Zn pues sus velocidades de corrosión fueron casi 10 veces más rápidas (ver Tabla 5.4), que las del Galvalume®.
- b) Los sulfatos tueron menos agresivos con los recubrimientos que los cloruros, pues esto se puede apreciar en las velocidades de corrosión, siendo éstas las más bajas en los ensayos de R.p. El Galvalume® tuvo una velocidad de corrosión casi 3 veces menor comparado con el galvanizado (ver Tabla 5.4).

Resumiendo este ensayo se puede decir que el recubrimiento de Galvalume® tuvo mayores prestaciones contra la corrosión que el galvanizado.

# 6.2 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA.

Observaciones hechas a las probetas expuestas a la atmósfera de C.U. después de 6 meses de exposición.

7	ab	la	6.	1

Tabla 6.1	
Observaciones al Estereomicroscopio de	las probetas expuestas a la atmósfera de
C.U despu	és de 2 años
Placa de Galvalume	Placa Galvanizada
(Figura 5.9)	(Figura 5.11)
El recubrimiento se presenta en perfecto	La placa no presenta puntos de corrosión;
estado, incluso conserva muy bien su	
brillo.	gris opaco, con marcas en la superficie
	del recubrimiento en formas de gotas
No se observan indícios de corrosión.	secas de color blancuzco.
Placa de Galvalume con	Placa Galvanizada con
Hendidura	Hendidura
(Figura 5.10)	(Figura 5.12)
El recubrimiento se encuentra en	El recubrimiento presenta color gris muy
excelentes condiciones, aun en las partes	
en donde tiene ligeros rayones.	color blanco.
Por otra parte la hendidura se encuentra	
totalmente oxidada.	manchas naranjas, además el
	recubrimiento se observa adelgazado en
	la periferia de la hendidura, indicando con
hendidura.	esto que el zinc en su función de anodo se
El recubrimiento Al-Zn no ha demostrado	
su eficiencia como ánodo de sacrificio,	acero (cátodo).
desprotegiendo en el sentido de proveer	
electrones al acero, dejando con esto que se corroa la hendidura. La ineficiencia del ánodo Al-Zn puede explicarse a que los óxidos del Al son muy estables y han formado una capa pasiva protectora que impide que la aleación Al-Zn pierda electrones, en otras palabras que se siga oxidando.	

La figura 5.13 muestra la placa de Galvalume® a 3000X tal y como se recibió. Esta fotografia muestra unas formas más o menos geométricas, revelando que entre los espacios de una figura y otra existen pequeños canales en donde se alojan pequeños cristales. También se pueden apreciar poros en donde se nota más la acumulación de cristales.

La figura 5.14 muestra un recubrimiento muy poroso, con formas al azar y con marcas de los rodillos de nivelación del galvanizado.

Después de 6 meses de exposición atmosférica se nota en la figura 5,15 Y 5,17 que el Galvalume® comenzó: acumular más cristales sobre los canales y los poros comenzaron a obstruirse con estos cristales, no obstante la acumulación de cristales permaneció uniforme para la probeta con incisión que para la que no la tenia.

Haciendo un análisis de óxidos (Tabla 5.5) se encontró que los cristales que se están aglomerando sobre la superficie de ambas probetas de Galvalume® son óxidos de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y ZnO.

La figura 5.16 muestra una superficie sin perturbaciones y más lisa en comparación con la figura 5.14 en donde el recubrimiento de zine muestra una superficie muy porosa y que para después de 6 meses esos poros y rayones se han ido en apariencia resanando. La figura 5.18 muestra en menor grado una superficie plana pero todavía con muchos poros que en apariencia se van cerrando. Existen unas manchas negras que se desconoce su origen.

Los resultados de los análisis de óxidos (Tabla 5.5) para estas dos probetas de galvanizado señalan que el óxido en mayor cantidad es el ZnO con 93.5 % mientras que el Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> contribuye con el 5.7 %.

Es necesario mencionar que los resultados de corrosión atmosférica en ninguno de los casos existieron picaduras aparentes o herrumbre sobre los recubrimientos (ver análisis de óxidos tabla 5.5), sin embargo en la hendidura de la probeta de Galvalume® se comenzó a oxidar desde el inicio del ensavo hasta el último día de su exposición.

# 6.3 ANÁLISIS DE ÓXIDOS DE LAS PROBETAS DE Rp.

La figura 5.19 muestra una morfología asimétrica que cubre en su totalidad la superficie del Galvalume®. Las morfologías presentadas son de color blanco y de gran volumen. Haciendo el análisis de óxidos (Tabla 5.6), muestra que estas formas en su mayoría son Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> con 72.6% y un 25.2% de ZnO. Estos resultados confirman por qué en ocasiones durante el ensayo de R.p., esta se incrementaba, pues la formación de estos óxidos de gran volumen ayudaban a proteger al recubrimiento del átaque de los cloruros.

En cuanto a la figura 5.20 la lámina galvanizada presenta en su superficie objetos en formas redondas, voluminosas y con una apariencia esponjosa. Estas e formas al analizarlas en la microsonda SEM arrojan como resultados que el 88% es ZnO y el 7.4% es Na<sub>2</sub>O.

La figura 5.21 muestra una làmina de Galvalume® la cual presenta pequeños depósitos de óxidos. La fotografía permite ver la estructura del recubrimiento no se ha alterado del todo, todavia se alcanza a notar algunos poros y morfologia del recubrimiento. El análisis de óxidos señala que existe un 45.2% de ZnO , 18.1% de Al₂O₃ y un 34.5% de SO₃. Esto indica que los sulfatos fueron más activos con el Zn que con el Al.

La figura 5.22 muestra el recubrimiento de zinc en Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> en donde los compuestos formados sobre el recubrimiento ya no permiten ver la morfología inicial del zinc.

TOTA TODIS NO SALE


Estos compuestos se aprecian de un gran volumen y formar una película uniforme sobre el recubrimiento. La composición de estos óxidos son SO<sub>3</sub> con 29.9%, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> con 2.6% y ZnO con 67.3%.


#### 6.4 ESPESOR DE LOS RECUBRIMIENTOS.

La siguiente tabla 6.2 fue elaborada tomando en cuenta las velocidades de corrosión del ensayo de pérdida de peso, dado que este ensayo por haber sometido a las probetas a una inmersión total en el electrolito tuvo las velocidades de corrosión más elevadas. En esta tabla se decidió comparar la velocidad a la que avanza la corrosión vs el espesor del recubrimiento para luego hacer una predicción de cuánto tiempo puede durar un recubrimiento sometido a un ambiente corrosivo como los electrolitos aquí usados.

Tabla 6.2 Espesor y velocidad de corrosión del recubrimiento

Recubrimiento	Electrolito	Promedio Vcorr. mpy	Promedio Vcorr. µmy.	Espesor del recubrimiento medido en el ELCOMETER	Espesor del recubrimiento medido en la SEM
Galvalume®	NaCl	12.37	314.1	23,42 μ	16 μ
i i	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	12.86	326.6	l	
Galvanizado	NaCl	6.38	162.05	19.76 μ	8.6 μ
li	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1.11	28.19		<u>'</u>





Gráfica 5.1 Comparacion de las velocidades de corrosion vs los espesores de los

Esta gráfica 6.1 señala cómo la velocidad de corrosión notoriamente superará la protección que ejercen ambos recubrimientos pues en mucho menos de un año ya no existirá ninguno de los recubrimientos y quedará el acero expuesto a los agentes corrosivos.

Utilizando la siguiente conversión se podrá conocer la duración del recubrimiento sumergido en el electrolito.

Galvalume® NaCl Vcorr 314.1µmy

$$314.1\frac{\mu m}{y} \cdot \frac{1Y}{365d} = 0.86\frac{\mu m}{d}$$

Dividiendo el resultado entre el espesor del recubrimiento:

$$\frac{23.42\,\mu\text{m}}{0.86\,\frac{\mu\text{m}}{d}} = 27d\text{ias}$$

Como resultado tenemos que, en 27 días la probeta que está inmersa en el electrolito ya no tendrá recubrimiento por lo tanto quedará el acero desnudo y expuesto a los agentes corrosivos.

Se presenta la siguiente tabla 6.3 con los resultados de los demás recubrimientos.

Tabla 6.3

Recubrimiento	Electrolito	Vcorr µmy	Espesor del recubrimiento	Tiempo de duración del recubrimiento.	
Galvalume®	NaCl	314.1	23.42 μm	27 días	
	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	326.6	1	26 dias	
Galvanizado	NaCl	162.05	162.05 19.76 µm		
	Na₂SO₄	28.19		255 días	

Como parte final de este análisis se expone que el Galvalume® muestra una vida muy corta cuando se le somete a inmersión en un medio corrosivo como fue en este caso en Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> y NaCl. Por otra parte el galvanizado mostró tener una mejor resistencia a los ataques de los medios corrosivos, no obstante su menor espesor de recubrimiento.

#### **7 CONCLUSIONES**

- Las velocidades de corrosión más elevadas fueron para el Galvalume® en NaCl y Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> en el ensayo de pérdida de peso, mientras que para el ensayo de Rp. las más elevadas fueron para el galvanizado en NaCl.
- De los dos medios estudiados el más agresivo para ambos recubrimientos fue el NaCl y por lo tanto el menos agresivo Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> para el galvanizado.
- El Galvalume
   no demostró ser mejor protector catódico que el recubrimiento de zinc
   en el galvanizado.
- El galvanizado tuvo mejor comportamiento contra la corrosión cuando este fue inmerso
  en los electrolitos, mientras que el Galvalume® obtuvo mejores propiedades contra la
  corrosión cuando fue expuesto en una atmósfera rural.
- El Galvalume® demostró tener desventajas contra la corrosión cuando su superficie contenía rayones o marcas de apilamiento (rocé entre lámina y lámina), mientras que el galvanizado aún teniendo estos defectos no presento desventajas.

### 8 BIBLIOGRAFÍA

- S.Feliu, M.Morcillo, Corrosión y Protección Metálicas II. Corrosión atmosférica. RAYCAR, S.A., España, 1991.
- MICAT-México, Corrosividad Atmosférica, Editorial Plaza y Valdes 1986.
- R. Ramírez, Caracterización Electroquímica de una Aleación de Ni-Co-B Depositada Electrolíticamente, Tesis de Licenciatura. México D.F. 1998.
- D. Gabe, Fundamentos del Tratamiento y Protección de Superficies Metálicas. Editorial Alambra, 1975.
- 5. P. Mola, Recubrimientos Metálicos, Editorial Marcombo, España 1992.
- M. Romero, Lámina de Acero Recubierta con la Aleación Al-Zn, Editado por Galvak, México Enero 2000.
- 7. Web Site http://www.stechoofing.com.
- W. López, P. Rodríguez, J. Avila, J. Genescá; "Tres Métodos para Evaluar una Velocidad de Corrosión"; Ingeniería Hidráulica en México, Enero 1991.
- R.M. Burns and W.W Bradley; Protective coatings for metals; Third Edition; Reinhold Publishing Corporation; United States of America, 1967.
- 10.Standard Test Method for Measurement of Microhardness of Electroplated Coatings; Annual Book of ASTM Standards; Designation B 578-87; Section 2 Nonferrous Metal Products; Volume 02.05; Metallic and Inorganic Coatings; Metal Powders, Sintered P/M Structural Parts; Unite State of America, 1993.

- 11.Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals; Annual Book of ASTM Standards; Designation G 31-72 (Reapproved 1990); Section 3 Metal test Method and Analytical Procedures; Volume 03.02 Wear Erosion; Metal Corrosion; Unites States of America, 1993.
- 12.Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information From Electrochemical Measurements; Annual Book of ASTM Standards; Designation G 102-89; Section 3 Metals Test Methods and Analytical Procedures; Volume 03.02 Wear and Erosion; Metal Corrosion; Unites States of America, 1993.
- 13.Test Method, Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries, NACE Standard TM0169-76, Approved March, 1969.
- 14. Dirección General de Normas, Recubrimiento de -zinc-Localización de la porción más delgada, en Artículos de Acero Galvanizado -Método de Prueba (Prueba de Preece) Norma Mexicana NMX-H-013. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1984.
- 15.Standard Test Method for Weight of Coating on Zinc-Coated (Galvanized) Iron or Steel Articles; Annual Book of ASTM Standards; Designation A 90-81; Metals Test Method for Weight of Coating on Zinc-Coated (Galvanized) Iron or Steel Articles; Volume 01.06 Metallic Coated Products; Fences; Unites States of America, 1989.

# 9 Apéndice A




Diagrama de Pourbaix para el sistema Zn-H2O, a 25° C






Diagrama de Pourbaix para el sistema Al-H<sub>2</sub>O, a 25° C

Operator : IVAN PUENTE LEE Client : Francisco Flores Job : Analisis de Oxidos Znatmin (1) (12/17/01 14:24)





SEMOUANT results. Listed at 2:28:00 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: Znatmin (1)

System resolution = 62 eV

Quantitative method: ZAF ( 2 iterations).
Analysed elements combined with: O ( Valency: -2)
Method: Stoichiometry Normalised results.
Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

2 peaks possibly omitted: 0.00, 0.24 keV

Standards :


Al R Al 203 23/11/93
S1 K Quartz 01/12/93
S K FeSz 01/12/93
C1 K KC1 15/02/94
Fe K Fe 01/12/93
Zn K Zn 01/12/93
Sb L Sb 01/12/93

Elmt	Spect. Type	Element	Atomic		Compound	Nos. of
Al K	ED	1.47	2.14	A1203	2.77	1.33
Sı K	ED	0.08*	0.12*	S102	0.18*	0.07
S K	ED	0.43	0.52	SO3	1.06	0.32
Cl K	ED	0.18	0.20		0.00	0.13
Fe K	ED	0.30	0.21	Fe203	0.42	0.13
Zn K	ED	75.02	45.07	ZnO	93.38	28.06
5b L	ED	1.67	0.54	Sb203	2.00	0.34
0		20.86	51.20			31.87
Total		100.00	100.00		99.82	
					Cation sur	30.25

\* = <2 Sigma



Operator : IVAN PUENTE LEE Client : Francisco Flores Job : Analisis de Oxidos





SEMQuant results. Listed at 11:04:05 AM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: Zinc Testigo

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 2 iterations).
Analysed elements combined with: O ( Valency: -2)
Method: Stoichlometry Normalised results.
Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

5 peaks possibly omitted: 0.00, 0.26, 0.50, 2.64, 3.62 keV


Standards :


A1 K A1203 23/11/93 S1 K Quartz 01/12/93 2n K Zn 01/12/93

Elmt		Element	At om1c		Compound	Nos. of
	Type	*	•		t	ions
A1 K	ED	3.06	4.34	A1203	5.78	2.70
Si K	ED	0.30	0.41	5102	0.64	0.25
2n K	ED	75.18	43.97	ZnO	93.58	27.44
0		21.46	51.29			32.00
Total		100.00	100.00		100.00	
					Cation 5	um 30.39

\* = <2 Sigma

Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos AlAtmin (2) (12/17/01 12:24)





SEMQuant results. Listed at 12:27:14 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: AlAcmin (2)

System resolution = 72 eV

Quantitative method: 2AF (5 iterations). Analysed elements combined with: 0 (Valency: -2) Method: Stoichiometry Normalised results. Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

1 peak possibly omitted: 0.00 keV

# Standards: Al K Al203 23/11/93 S1 K Quartz 01/12/93 Cr K Cr 01/12/93 Fe K Fe 01/12/93 Zn K Zn 01/12/93


Elmt	Spect.	Element	Atomic		Compound		Nos. of
	Type						ions
Al K	ED	36.66	32.55	A1203	69.28		17.86
Si K	ED	0.33	0.28	5102	0.70		0.15
Cr K	ED	0.10	0.05	Cr203	0.15		0.03
Fe K	ED	0.37	0.16	Fe203	0.54		0.09
2n K	ED	23.58	8.64	ZnO	29.35		4.74
0		38.96	58.33				32.00
Total		100,00	100.00		100.00		
					Cation	sum	22.86


\* = <2 Sigma

FALLA DE ORIGEN

Operator : IVAN PUENTE LEE Client : Francisco Flores Job : Analisis de Oxidos

Galvalumen coratm s/incision (1) (12/17/01 10:41)





10 Energy (keV)

SEMQuant results. Listed at 10:47:29 AM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: Galvalumen coratm s/incision (1) System resolution = 61 eV Quantitative method: ZAF ( 4 iterations). Analysed elements combined with: O ( Valency: -2) Method : Stoichiometry Normalised results. Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula. 2 peaks possibly omitted: 0.00, 0.26 keV Standards : A1203 23/11/93 Fe 01/12/93 Zn 01/12/93 Al K Fe K Zn K Elmt Spect. Element Atomic Compound Nos. of Type ions 15.02 Al K ÉD 26.45 26.61 49.97 A1203 Fe K ED 0.34 0.16 16.53 56.69 Fe203 0.48 0.09 Zn K EĐ 39.80 Zno 49.55 9.33 O 33.41 32.00 Total 100.00 100.00 100.00 Cation sum 24.44 \* = <2 Sigma

ŧ

Client : Francisco Flores Job : Analisis de Oxidos AlISO4 (3) (12/17/01 14:11) cps 80-60 20-10 Energy (keV)

SEMQuant results. Listed at 2:13:55 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUBNTE LEE Client: Francisco Flores

Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: AlISO4 (3)

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 3 iterations). Analysed elements combined with: 0 ( Valency: -2) Method : Stoichlometry Normalised results.

Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

2 peaks possibly omitted: 0.00, 0.24 keV


Standards	:
Al K	A1203 23/11/93
Si K	Quartz 01/12/93
S K	FeS2 01/12/93
Fe K	Fe 01/12/93
Zn K	Zn 01/12/93

Elmt	Spect. Type	Element	Atomic		Compound	Nos. of
Al K	ED	9.63	9.36	A1203	18.19	4.68
S1 K	ED	0.48	0.45	SiO2	1.02	0.22
s k	ED	13.84	11.32	SO3	34.55	5,66
Fe K	ED	0.72	0.34	Fe203	1.04	0.17
2n K	ED	36.32	14.57	Zno	45.21	7,29
0		39.02	€3.97			32.00
Total		100.00	100.00		100.00	
					Cation su	am 18.03

\* = <2 Sigma



Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos ZniNaCl (1) (12/17/01 15:02)





SEMQuant results. Listed at 3:05:54 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: ZniNaCl (1)

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 2 iterations).

Analysed elements combined with: 0 ( Valency; -2)

Method : Stoichiometry Normalised results.

Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

3 peaks possibly omitted: 0.00, 0.26, 1.74 keV

#### Standards :

Na K Albite 02/12/93 C1 K KC1 15/02/94 Fe K Fe 01/12/93 Zn K Zn 01/12/93

Elmt	Spect.	Element	Atomic		Compound	Nos. of
Na K	ED	5.54	9.07	NaCO	7.47	5.89
Cl K	ED	2.63	2.79		0.00	1.81
Fe K	ED	1.26	0.85	Fe2O3	1.80	0.55
Zn K	ED	70.77	40.74	ZnO	88.09	26.42
0		19.79	46.55			30.19
Total		100.00	100.00		97.37	
					Cation su	m 32.86

\* \* <2 Sigma

Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job : Analisis de Oxidos ZniSO4 (1) (12/17/01 15:28) 60 40 20-10 Energy (keV)



SEMQuant results. Listed at 3:30:50 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: ZniSO4 (1)

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 2 iterations).
Analysed elements combined with: O ( Valency: -2)
Method: Stoichiometry Normalised results.
Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

2 peaks possibly omitted: 0.00, 0.26 keV

Standards :


S K Fes2 01/12/93 Fe K Fe 01/12/93 Zn K Zn 01/12/93

Elmt	Spect. Eler	ment Atomic		Compound	Nos. of
	Туре -	•		*	ions
S K	ED 11.	99 11.55	503	29.93	5.98
Fe K	ED 1.	88 1.04	Fe203	2.69	0.54
2n K	ED 54.	.14 25.59	ZnO	67.38	13.25
0	32.	00 61.81			32.00
Total	100.	00 100.00		100.00	
				Cation -	ım 19 77

\* = <2 Sigma



Operator : IVAN PUENTE LEE Client : Francisco Flores





SEMQuant results. Listed at 11:40:18 AM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Plores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: AliMaCl

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 4 iterations). Analysed elements combined with: O ( Valency: -2) Method: Stoichiometry Normalised results. Nos. of ions calculation based on 32 anions per formula.

3 peaks possibly omitted: 0.00, 0.24, 2.62 keV

Standards:
Al K Al203 23/11/93
S1 K Quartz 01/12/93
Fe K Fe 01/12/93
Zn K Zn 01/12/93

Elmt	Spect. Type	Element	Atomic		Compound	Nos. o
Al K	ED	38.45	33.43	A1203	72.64	
					/ <del>-</del> . 04	18.26
SıK	ED	0.33	0.27	S102	0.70	0.15
Fe K	ED	0.99	0.42	Fe203	1.41	0.23
Zn K	ED	20.28	7.28	zno	25.24	3.98
0		39.96	58.60			32.00
Total		100.00	100.00		100.00	
					Carion s	um 22 61

\* = <2 Sigma

SEMQuant results. Listed at 5:07:33 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: Zhre (1)

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 2 iterations).
Analysed all elements and normalised results.

3 peaks possibly omitted: 0.00, 0.26, 1.48 keV

Standards :

Fe K Fe 01/12/93 2n K Zn 01/12/93

Elmt	Spect.	Element	Atomic
	Type	7	
Fe K	ED	1.1é	1.35
Zn K	ED	98.84	98.€5
Total		100.00	100.00

• = <2 Sigma

SEMQuant results. Listed at 4:47:48 PM on 12/17/01 Operator: IVAN PUENTE LEE Client: Francisco Flores Job: Analisis de Oxidos Spectrum label: Alre (3)

System resolution = 61 eV

Quantitative method: ZAF ( 3 iterations). Analysed all elements and normalised results.

4 peaks possibly omitted: 0.00, 0.26, 0.50, 6.38 keV

#### Standards :

Al K Al203 23/11/93 Si K Quartz 01/12/93 Zn K Zn 01/12/93

Elmt;	Spect.	Element	Atomic
	Type	4	9.
Al K	ED	51.37	71.77
Si K	ED	0.25	0.33
Zn K	ED	48.38	27.90
Total		100.00	100.00

\* = <2 Sigma

