## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ARQUITECTURA



### Torre de Oficinas y Hotel Edison

San Rafael, Ciudad de México



### TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: A R Q U I T E C T O

Presenta Luis Alberto Martínez Carrillo

#### SINODALES:

ARQ. RAÚL KOBEH HEDERE DR. EN ARQ. JORGE QUIJANO VALDEZ ARQ. EDUARDO JOSÉ SCHÜTTE Y GÓMEZ UGARTE

Mayo, 2013





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

#### DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

### ÍNDICE

Prólogo Introducción Marco histórico	1 2 3
Capítulo 1. Investigación Urbana	
1.1 Tema de estudio	4
1.1.1 Fundamentación	5
1.1.2 Zona de estudio 1.1.3 Ubicación y punto de estudio	6
1.1.3 Obicación y punto de estudio	7
1.3 Medio físico natural	8
1.3.1 Precipitación pluvial, temperatura	9
1.3.2 Vegetación de sitio	10
1.4 Medio físico artificial	11
1.4.1 Vialidades	12
1.4.2 Flujos peatonales y vehiculares	13
1.4.3 Equipamiento	15
1.4.4 Imagen urbana	18
1.4.5 Infraestructura 1.4.6 Usuario	20
1.4.0 USUATIO	22
1.5 Normatividad	27
1.6 Análogos	30
1.6.1 Restaurante Terrase Renault	31
1.6.2 Hotel Boutique "La Purificadora"	27

Capítulo 2. Planteamiento arquitectónico	43
2.1 Programa arquitectónico	44
2.2 Concepto	51
2.3 Emplazamiento	52
2.4 Diagrama de funcionamiento	53
2.5 Zonificación	54
Capítulo 3. Proyecto ejecutivo	55
3.1 Planos	
3.2 Planos arquitectónicos	56
3.2.1 Imágenes complementarias	70
3.3 Planos acabados	80
3.4 Planos cancelería y carpintería	96
3.5 Planos instalaciones	111 132
3.6 Planos estructurales	140
3.6.1 Imágenes complementarias	140
3.7 Memorias de Cálculo	153
3.7.1 Cimentación	154
3.7.2 Estructura	157
3.7.3 Conclusiones	163
3.7.3 Instalación hidro-sanitaria	164
3.7.4 Instalación eléctrica	168
3.7.5 Elevadores	169
3.7.6 Conclusiones	171
4.Proyecto económico	174
5.Conclusiones	188
6 Fuentes consultadas	189

La presente tesis muestra una investigación detallada sobre el tema especificado, planteando un problema de índole arquitectónico y su respectiva solución, que tiene por objetivo primordial el demostrar el trabajo profesional del alumno que la produce; y al mismo tiempo, en forma indirecta, ofrecer un punto de vista sobre una posible solución al problema encontrado en la zona central de la ciudad.

El objetivo principal de esta investigación es indagar en el ámbito de los edificios de uso similar como una respuesta a la demanda comercial turística actual. Se toman en cuenta todos los factores que influyen en colonia como son el entorno urbano y natural, así como también la factibilidad económica.

El proyecto abordado, torre de oficinas y hotel Edison , ofrece no simplemente espacios estándares o mínimos, sino que también se ha enfocado en crear calidad, diseño, armonía, junto a una factibilidad económica de acuerdo con las condicionantes del sitio. Un proyecto que crea espacios agradables, confortables, ordenados, y con el equipamiento necesario para desarrollar todas las actividades turísticas y ejecutivas.

Básicamente, la estructura de la tesis se engloba en una parte teórica y otra práctica (donde se muestra como tal el elemento arquitectónico y como fue solucionado), con lo cual se pretende una interrelación de las dos partes principales para una mayor comprensión.

La información es presentada en capítulos estos son: a) Investigación urbana (análisis de la problemática detectada), b) Planteamiento arquitectónico como respuesta tangible a la problemática planteada y finalmente c) El proyecto ejecutivo.

El tema central sobre el cual gira esta investigación es un edificio de uso mixto donde los servicios que se ofrecen son un hotel, área de oficinas y restaurante. Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de alojamiento a las personas temporalmente mientras que un edificio de oficinas es aquel espacio destinado al trabajo, el proyecto que abordaremos a continuación busca realizar estas actividades en un mismo lugar.

Se aborda el problema, en términos generales, desde un punto de vista teórico, donde se explican todas las condicionantes que influyen directa o indirectamente en la solución de la problemática y otro práctico, que refleja todos los aspectos resaltados en la investigación previa correspondiente, mostrando una solución tangible que se traduce en espacios arquitectónicos con todos los requerimientos necesarios que se desglosan del análisis de la información expuesta en la primera parte de esta tesis.

Para establecer el área de estudio se inició analizando la problemática que existe en el centro de la ciudad de México por la demanda actual de espacios para uso comercial así como aquellos edificios donde se puedan mezclar diversas actividades sin tener que salir de un mismo inmueble.

El lugar apto para la ejecución del proyecto sería una colonia del centro de la ciudad donde la demanda de espacios con estas características fuera mayor que en alguna otra pero sobre todo una colonia que contara con un corredor comercial y cultural de alto impacto. Así mismo, donde no existieran problemas de Infraestructura y el acceso a la misma fuera sencillo para cualquier usuario, pero sobre todo para el turismo en general.

La colonia San Rafael, Juárez y Tabacalera fueron consideradas como posibles lugares para la implantación del proyecto, sin embargo fueron descartadas tras el primer acercamiento , quedando como sitio de estudio la colonia San Rafael por su cercanía con una de las avenidas más importantes de la ciudad, Avenida Insurgentes. Asociado a lo anterior , dicha colonia reúne las características solicitadas por el proyecto iniciando con una normatividad apta para el género de edifico.

Con este proyecto se pretende cubrir todas las necesidades y abarcar la problemática del lugar, siendo una institución de carácter privado con espacios confortables y amplios que cubran las expectativas tanto de los posibles dueños como de los usuarios.

Marco histórico

El concepto de oficina como se conoce en la actualidad, surgió durante la época de la revolución industrial, siglo XVIII, como respuesta a la necesidad de un espacio dedicado específicamente al trabajo, entendiendo por éste toda aquella actividad que se compensa con un salario o ganancia monetaria.

Los edificios de oficinas en México, han evolucionado constantemente según la moda, materiales, sistemas constructivos, instalaciones etc. Los edificios mas altos del porfiriato eran de cuatro niveles. La mayoría se construía siguiendo un estilo ecléctico, de esta época son las oficinas de gobierno de la estación Buenavista. (1890).

En los edificios de principios de siglo XX, se edificaron siguiendo los lineamientos del estilo Internacional. Se construyeron con fajas de entrepisos y ventanales, muro cortina, superficie vítrea, muros con aplanados, superficie maciza, ausencia de vanos.

Es hasta los años 20 cuando se realizan los primeros edificios de seis niveles y realizan divisiones fijas para cancelería según las áreas rentadas. Ya para los 30's comenzaron a mezclar la arquitectura y la ingeniería iniciando con 12 niveles, destaca el edificios de seguros La Nacional , de Manuel Ortiz Monasterio y el edifico Ermita de Juan Segura. En los 50 destaca la torre Latinoamericana ya de 40 niveles , obra de Manuel de la Colina y Adolfo Zeevaert. Al paso de los años se fue aumentando el número de niveles al mismo tiempo que se empleaban nuevos materiales y la mano de obra se perfeccionaba en edificios cada vez mas altos. <sup>1</sup>

#### Hotel

Los primeros alojamientos fueron simples cobertizos que los comerciantes instalaban dentro o cerca de la plaza, o en lugares públicos de relevancia.

La industria hotelera en México tuvo muy marcada la influencia europea, creándose en la época colonial los mesones, ventas y casas de diligencia; pasando esta época comenzaron a surgir los primeros hoteles, construidos en la capital de la ciudad, de estilo clásico.

Fue hasta los años 20's que surgen grandes hoteles, originados por los nuevos caminos construidos hacia algunos estados de la Republica Mexicana.

Para 1930 inicia una época determinante para la industria hotelera con la inauguración del Hotel Reforma, poco a poco fue creciendo y mejorando el servicio de hospedaje siendo a mediados de los años 60 la creación de la primer cadena hotelera trayendo, un sinfín de asociaciones y nuevas empresas al país.<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura, Vol. 6(1990), paginas 549

<sup>2.</sup> Plazola Cisneros, Alfredo, Enciclopedia de Arquitectura, Vol. 8 (1990), paginas 380

Tema de estudio

# Torre de Oficinas y Hotel Edison

La colonia San Rafael nació en 1891 como ampliación de la de los Arquitectos (1859) y se pobló rápidamente de sur a norte y de oriente a poniente casi al mismo tiempo que la Santa María. Fue de las primeras colonias consideradas modernas. La arquitectura al inicio era de estilo neoclásico, que pronto se convirtió en ecléctica, también conocida como Porfiriana. pues los moradores eran principalmente la aristocracia porfiriana, empresarios, integrantes de la clase media y, por supuesto, obreros que llegaron a habitar modestas vecindades y privadas.

Esta colonia experimenta una transformación importante hacia 1930, convirtiéndose en un barrio que acoge la gran migración del interior del país. Grandes casas son destruidas para dar paso a modernos departamentos de estilo Deco, funcionalistas y racionalistas, que cubrían la gran demanda de vivienda de clase media que surgió en aquellos años.<sup>3</sup>

En los años 40 la colonia comienza a tener un auge cultural con la construcción del cine Opera así como un centro cultural y el nacimiento de galerías de arte que son demolidas o abandonadas tras el terremoto de 1957. Para mediados y finales de los años 60 se comienza a construir las estaciones del metro capitalino, San Cosme y Revolución dando paso al nuevo transporte, y propiciando el crecimiento de la avenida de los Insurgentes, entre muchas razones por la llegada del comercio ambulante. 4

La avenida de los insurgentes comienza a poblarse de grandes corporativos en la zona sur, mientras que en centro y norte existen edificios más pequeños pero no menos importantes, se convierte en un corredor comercial de cualquier género, a su vez la colonia inicia una transformación para dar paso a la zona hotelera del centro de la ciudad encontrando cualquier tipo de Hotel, esto debido a la imposición del gobierno a establecer en la calle de Sullivan una de las zonas rojas del Distrito Federal. <sup>5</sup> Esto, no demerita la zona ya que su uso actual es mayormente comercial, de uso turístico y empresarial, provocado por las vialidades que corren a lo largo de la misma así como el gran número y versatilidad de equipamiento, en su mayoría, hoteles y oficinas.

Sin embargo , debido a la existencia de la zona roja, existen pocos espacios destinados al turismo ejecutivo que llega a la ciudad por motivos de trabajo. Como respuesta a estos cambios y a la demanda de edificios pensados para turismo de trabajo , nace la idea de crear un proyecto en el cual sea posible llevar a acabo actividades turísticas y ejecutivas ... todo en un mismo sitio.


- 3.- Revista México desconocido http://www.mexicodesconocido.com.mx/coloniasan-rafael-un-barrio-de-antano-distrito-federal.html
- 4.- Sistema Colectivo Metro. http://www.metro.df.gob.mx/red/linea2.html
- 5.- Diario el Universal http://www.eluniversaldf.mx/home/nota20872.htm

Zona de estudio

## Torre de Oficinas y Hotel Edison

#### Ubicación

Nuestra zona de trabajo se localiza en la delegación Cuauhtémoc, colonia San Rafael cuya superficie es 3256.6ha representando el 2.2% de la superficie total del Distrito Federal conformada




Coordenadas Geográficas: Latitud 19°24′25″ Longitud 99° 07′30″ W 99°10′50″.

#### Punto de estudio

Av. insurgentes centro n° 27 y Tomas Alva Edison° 139 Col. San Rafael Delegación Cuauhtémoc. CP. 6600.

Superficie del Predio: 4440m2



Medio físico natural

# Torre de Oficinas y Hotel Edison

#### Medio físico natural

#### Temperatura y Clima<sup>6</sup>

La zona presenta un clima templado subhumedo con lluvias en verano, teniendo una temperatura promedio anual de 16°c.(Véase gráfico 4)


#### Precipitación pluvial y vientos dominantes<sup>7</sup>


La Precipitación pluvial mensual varia entre 0 y 127 mm mientras que la precipitación pluvial anual varia entre 1200 y 1500 mm. (Véase Gráfico 5) Mientras los vientos dominantes provienen del norte con velocidades variables entre 0 y 6m/s.



Gráfico 7. Estado actual del predio, avenida Insurgentes Fuente: Trabajo inédito del autor

Se asienta dentro del área antiguamente ocupada por el Lago de Texcoco, por lo que predominan los suelos arcillosos; la totalidad del territorio se encuentra en la zona III, lacustre, El relieve de la delegación es sensiblemente plano, es menor al 5%.





#### Uso y Tipo de Suelo 8




Gráfico 6. Tipos de suelo en la ciudad de México.
Fuente: RCDF

6. Sistema Meteorológico Nacional. Año 2012 http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com\_content&view=article&id=48&Itemid=72 7.Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. El gráfico 8 se realizó a partir del levantamiento de las especies vegetales existentes en el área de intervención .


Clave	Nombre Popular	Illustracion	Familia	Caracteristicas	florecimiento	Procedencia
AV-01	AZALEA		Ericaceae	Tiene hojas ampliamente elípticas y de tamaños muy variables .  Destacan por sus flores agrupada en inflorescencias muy vistosas. Tiene raíces que carecen de pelos absorbentes.	Otoño	La mayoña de ellas nativas del E. de Asia y del Japón.
AV-02	Santolina		Asteraceae.	Arbusto perennifolio o mata sufruticosa de 30-50 cm.  - Hojas algodonosas, pequeñas y estrechas, recortadas en forma de dientes de peine.  - Cabezuelas con flores amarillas tubulares, solitarias y colocadas en la extremidad de ramas parcialmente desnudas.	Verano.	Sur de Europa
AV-03	Fresno común, Fresno europeo, Fresno negro		O leaceae.	Altura: habitual de 8 a 12 m, pero alcanza hasta 40 m.  - Árbol caducifolio.  - Forma redondeada.  - Follaje: caduco, amarillo en otoño.	Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de que broten las nuevas hojas y las sámaras maduran en otoño. Los frutos se mantienen a veces sin caer durante todo el invierno.	Europa a Asia Menor.
AV-04	Jacarandā, Palisandro, Tarco.		Bignoniaceae.	Arbol caducifolio, de rápido crecimiento, copa esferica.  - Tamaño: Medio, De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de diámetro de copa. Puede sobrepasar los 25 m.	Florece abundantemente en exposición soleada.	Brasil, Paraguay y norte de Argentina.

Gráfico 8. Vegetación encontrada en la manzana correspondiente al predio Fuente: Trabajo inédito del autor

Medio físico artificial


# Torre de Oficinas y Hotel Edison

La zona cuenta con distintas formas de acceso de manera vehicular o peatonal. El gráfico 9 muestra el predio del proyecto y un radio de acción limitado por vialidades primarias, se muestran los sentidos y el medio de transporte publico principal de la zona. 8




8 .Guía Roji Digitalhttp://www.guíaroji.com.mx/

El gráfico 10 muestra las principales los sentidos de las vialidades.9



9.Guía Roji Digitalhttp://www.guiaroji.com.mx/

El gráfico 11 muestra el flujo de vehículos y personas en virtud del tipo de vialidad.10



10. Trabajo de campo realizado por el autor de la tesis.

Equipamiento 15

El gráfico 12 muestra los distintos tipos de servicios que conforman el equipamiento de la zona de estudio.<sup>11</sup>




Gráfico 12. Esquema equipamiento Fuente: Trabajo inédito del autor



11. Trabajo de campo realizado por el autor de la tesis.

Equipamiento 16

El gráfico 13 muestra los distintos tipos de servicios que conforman el equipamiento de la zona de estudio.



Gráfico 13. Esquema de equipamiento limitado por vialidades Fuente: Trabajo inédito del autor

El estudio del equipamiento decidió hacerse un poco más amplio para conocer los servicios con los que se cuenta en un radio de acción mas extenso , delimitado por vialidades principales de la zona como lo son Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Sullivan .

De acuerdo a ello, se localizó un gran número de Hoteles y Oficinas, siendo también una zona con abundante vivienda.

De acuerdo a la investigación anterior, se decidió investigar el número y categoría de los hoteles existentes en la zona, esto con el objetivo de conocer su funcionamiento y poder dotar al proyecto y complementar el genero.




Gráfico 14. Esquema de equipamiento Hotel Fuente: Trabajo inédito del autor

- 1. HOTEL SEVILLA: 3 estrellas.
- 2. HOTEL COMPOTELA: 2 estrellas.
- HOTEL STELLA MARLIS: 4 estrellas.
- 4. HOTEL CORINTO: 4 estrellas.
- HOTEL MARY GARAGE: 2 estrellas.
- HOTEL LA JOYA: 2 estrellas.
- HOTEL MELIA REFORMA: 4 estrellas.
- 8. HOTEL MARIN: 2 estrellas
- HOTEL CASA BLANCA: 2 estrellas.
- 10. HOTEL LARK: 4 estrellas.

- HOTEL LEPANTO: 3 estrellas. 100 habitaciones.
- HOTEL LA RIVIERA: 3 estrellas. 90 habitaciones.
- HOTEL NEW YORK: 3 estrellas. 60 habitaciones.
- HOTEL AVILLA APARTAMENTOS: 4 estrellas.
- 15. HOTEL IBIZA: 2 estrellas.
- 16. HOTEL MONACO: 4 estrellas, 100 habitaciones,
- HOTEL ARIZONA: 3 estrellas.
- HOTEL RAMADA REFORMA: 4 estrellas.
- HOTEL IRYS ASTORIA: 3 estrellas.

Calle Insurgentes. Vista lado oriente.



Gráfico 15. Inmuebles calle Insurgentes este.

Fuente: Trabajo inédito del autor

#### Características Generales:

Formas Geométricas Simples Materiales: Concreto-Pintura-

Aluminio-Tabique Texturas: Lisas

Colores: Escala de grises

Predomina: Vano sobre macizo.

#### Proporciones:

Existen proporciones similares entre vanos así como en frentes dando fachadas con ritmo.

#### Alturas:

Perfil Dentado. Alt. Max: 24m



Gráfico 16. Corte esquemático insurgentes Fuente: Trabajo inédito del autor

Calle Insurgentes. Vista lado poniente.



Gráfico 17. Inmuebles calle Insurgentes oeste.

Fuente: Trabajo inédito del autor

#### Características Generales:

Formas Geométricas Simples Materiales: Concreto-Pintura-Aluminio-Losetas

Texturas: Lisas, Escobillado, Tirol Colores: Escala de grises, amarillos

y cafés

Predomina: Vano sobre macizo.

#### Proporciones:

Existen una proporción 1:2 Vano-Macizo. Las medidas de los frentes varían, por lo que no existe un ritmo definido.

#### Alturas:

Perfil Dentado. Alt. Max: 15m



Gráfico 18. Inmuebles calle Tomás Alva Edison

Fuente: Trabajo inédito del autor

#### Características Generales:

Formas Geométricas Simples Materiales: Concreto-Pintura-

Aluminio

Texturas: Lisas y Almohadillado

Colores: Tonalidades pastel,

Diversos colores

Predomina: Vano sobre macizo.

Presencia de elementos

decorativos en ventanas y puertas.

#### **Proporciones:**

A lo largo de toda la cuadra los predios en esquina cuentan con proporciones entre sus vanos logrando un ritmo.

#### Alturas:

Perfil Dentado. Alt. Max: 12m



Gráfico 19. Inmuebles calle Tomás Alva Edison noreste

#### Características Generales:

Formas Geométricas Simples Materiales: Concreto-Pintura-

**Aluminio** 

Texturas: Lisas.

Colores: Blanco y Café.

Predomina: Macizo sobre Vano.

#### **Proporciones:**

Existen diversas dimensiones de frente así como diversas proporciones entre vano y macizo en cada una de las edificaciones por lo que no hay ritmo definido.

#### Fuente: Trabajo inédito del autor

#### Alturas:

Perfil Dentado. Alt. Max: 10m Infraestructura 20

Para conocer el nivel de Infraestructura con la que cuenta el sitio , se acudió al predio para conocer la ubicación de los servicios así como la forma de llegada.

De acuerdo a lo anterior, el gráfico 20 muestra los servicios y su ubicación más próxima con el predio, lo cual se busco con el objetivo que el proyecto logre abastecerse de los mismos para su correcto funcionamiento técnico.




Gráfico 20. Infraestructura del predio Fuente: Trabajo inédito del autor

En cuanto al servicio de telefonía, este se encuentra instalado por vía aérea.




Gráfico 21. Infraestructura del predio Fuente: Trabajo inédito del autor

Para dar mayores beneficios a la zona con la implementación del proyecto, es necesario tomar en cuenta el tipo de usuario que predomina en la zona, siendo usuario temporal o permanente. <sup>11</sup>

GRUPO DE EDAD	TOTAL	%	HOMBRES	%	MUJERES	%
0-4 Años	32,721	6.3	16,621	6.8	16,100	5.8
5-9 Años	32,489	6.2	16,507	6.7	15,982	5.8
10-14 Años	35,285	6.8	17,850	7.3	17,435	6.3
15-19 Años	39,872	7.6	20,114	8.2	19,758	7.2
20-24 Años	42,708	8.2	20,930	8.5	21,778	7.9
25-29 Años	42,170	8.1	20,156	8.2	22,014	8.0
30-34 Años	43,274	8.3	20,874	8.5	22,400	8.1
35-39 Años	38,223	7.3	17,861	7.3	20,362	7.4
40-44 Años	35,625	6.8	16,330	6.6	19,295	7.0
45-49 Años	32,777	6.3	14,841	6.0	17,936	6.5
50-54 Años	28,785	5.5	12,906	5.3	15,879	5.8
55-59 Años	21,597	4.1	9,671	3.9	11,926	4.3
60 Años y Más	62,285	11.9	24,261	9.9	38,024	13.8
No Especificado	33,537	6.4	16,775	6.8	16,762	6.1
TOTAL	521,348	100.0	245,697	100.0	275,651	100.0

Gráfico 22. Grupo de edad sexo y número de person as que habitan la delegación Cuauhtémoc Fuente: Plan parcial delegación Cuauhtémoc

Conocer el estado civil de los usuarios se da con el fin de conocer el rango de edad y las posibles actividades que llevan acabo en la zona.

Entre la población de 12 años y mas el 40.7% tiene como estado civil el ser soltero; 33.6% el ser casados; las personas en unión libre 10.9% las que son viudas el 6.8%, separadas 4.7% y las divorciadas 2.9%




Gráfico 23. Gráfica por rango y estado de la población

Fuente: Plan parcial delegación Cuauhtémoc

<sup>11.</sup> Fuente: Plan Parcial Delegación Cuauhtémoc.

Usuario 23

#### Población Económicamente Activa


Del total de la población de 12 años o más de la delegación Cuauhtémoc, el 57.5% corresponde a la población económicamente activa, cantidad que representa alrededor del 6.5% de la población total activa del Distrito Federal mientras que la inactiva significa el 5.7%. <sup>12</sup>

	CUAUH	CUAUHTEMOC		FEDERAL	CUAUHTEMOC	
CONCEPTO	No. de personas	Porcentaje	No. de personas	Porcentaje	Participación % en el total del D.F.	
Población Económicamente Activa	237,117	57.5	3,643,027	54.6	6.5	
Ocupados	233,403	56.6	3,582,781	53.7	6.5	
Desocupados	3,714	0.9	60,246	0.9	6.2	
Población Económicamente Inactiva	173,151	42.0	3,008,279	45.1	5.7	
No Especificado	1,845	0.4	23,368	0.4	7.9	
Total	412,113	100.0	6,674,674	100.0	6.2	

Gráfico 23. Población económicamente activa Fuente: Plan parcial delegación Cuauhtémoc

#### Turismo

De acuerdo al género de uno de los edificios con los que contara el proyecto (Hotel) se decidió indagar en las estadisticas con el fin de conocer la cantidad y tipo de turismo que habita la zona. La siguiente gráfica muestra los principales motivos por los que la gente viaja a la ciudad de México.<sup>12</sup>



11. Fuente: Plan Parcial Delegación Cuauhtémoc.

<sup>12</sup>Fuente: Secretaria de Turismo (SECTUR) http://www.sectur.gob.mx/Febrero 2013

#### Turismo

La siguiente gráfica muestra las principales ocupaciones de las personas que viajan a la ciudad de México.

Nota: Se distingue el tipo de transporte utilizado por los usuarios encuestados. 13




Turismo

La siguiente gráfica muestra el tipo de hospedaje que los turistas ocupan al llegar a la ciudad de México así como el transporte en el que arriban <sup>14</sup>.

		Tipo de Salida			Porcentaje
Opción	Aeropuerto Nacional	Carretera		Total	%
Hotel	69	45	5	119	29.75
Con familiares o amigos	77	143	23	243	60.75
Casa o departamento propio	12	7	3	22	5.5
Casa o departamento rentado	1	4	1	6	1.5
Albergue	1	9	0	10	2.5
Total	160	208	32	400	100

La siguiente gráfica muestra las cadenas hoteleras con mayor demanda del Distrito Federal.

	**	Tipo de Salida	1	Domant		
Opción	Aeropuerto Nacional	Central Camionera	Carretera	Total	Porcentaje %	
Catedral	2	3	0	5	4.20	
Camino Real Polanco	5		0	5	4.20	
Montreal	1	2	1	4	3.36	
Melia Reforma	3	1	0	4	3.36	
Del Bosque	1	1	1	3	2.52	
Fiesta Americana Grand Chapultepec	3	0	0	3	2.52	
Reforma Avenue	1	2	0	3	2.52	
Brasilia	1	2	0	3	2.52	
Diplomático	1	2	0	3	2.52	
Real del Sur	1	1	0	2	1.68	



Usuario 26

#### Conclusiones

En base a la encuesta consultada y los datos obtenidos se puede concluir que el tipo de usuario que frecuenta la zona así como para el que estará dirigido el proyecto cuenta con las siguientes características:

- Usuario que visita la ciudad con motivos de trabajo en su mayoría.
- Rango de edad entre 30 y 50 años.
- Ingresos económicos de clase media alta.
- Puestos laborales de medio y alto rango.

Normatividad 27

Para el desarrollo del proyecto HOTEL 4 ESTRELLAS Y EDIFICIO DE OFICINAS, categoría otorgada a dicho hotel por el cumplimiento de los puntos marcados en la normatividad del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), se ha decidido ocupar tres predios localizados entre Insurgentes Centro, Sadi Carnot y Tomás Edison, para lo cual se indica la reglamentación

correspondiente a cada uno de ellos.15

#### Terreno 1

Ubicación: Insurgentes centro 27. Colonia San

Rafael.

Uso de Suelo: Habitacional Mixto

Niveles Permitidos: 12 Área Libre: 20%



Ubicación: Sadi Carnot 18. Colonia San Rafael.

Uso de Suelo: Habitacional.

Niveles Permitidos: 4 Área Libre: 20%

#### Terreno 3


Ubicación: Tomás Alva Edison 145. Colonia San

Rafael.

Uso de Suelo: Habitacional.

Niveles Permitidos: 4 Área Libre: 20%

Superficie del predio: 786m²



<sup>12.</sup> Sistema de Información Geográfica ( SIG) de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)/consulta Enero 2013

De acuerdo al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el caso de la fusión de dos o mas predios para el desarrollo y construcción de un solo proyecto arquitectónico, la normatividad que será utilizada es la respectiva al promedio final de los predios que determinaran el numero de niveles totales y el área permeable a respetar. <sup>16</sup>

El promedio de los 3 terrenos arroja el siguiente dato:

Descripción	Niveles	Superficie	Área Libre m2
Insurgentes Centro 27	12	1849	370
Tomas Alva Edison 145	4	1217	245
Sadi Carnot 18	4	1374	275
Total	8	4440	890

De acuerdo a los datos anteriores, las áreas en el terreno son las siguientes:

-Superficie total del predio:	4,440.00 m2
-Área libre permeable mínima (20 %):	890.00 m2
-Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.): $1-0.20 = (0.8)(4,440) =$	3,552.00 m2
- Coeficiente de Utilización del Suelo (C.U.S.): a) Terreno Insurgentes: (1849 m2)(0.8) = (1479)(12 niveles) = b) Terreno Tomás Alva Edison: (1217 m2)(0.8) = (974)(4 niveles) = c) Terreno Sadi Carnot: (1,374 m2)(0.8) = (1.099)(4 niveles) =	17,748.00 m2 3,896.00 m2 4,396.00 m2

El proyecto posee un área total de construcción de 12,045.00 m2, dando así un C.U.S de 2.72 veces el predio.

16. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Normas de Ordenación. http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/gestion-y-planeacionid=153

Los requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones que deben cumplir los hoteles, moteles, servicio de tiempo compartido y similares para obtener el "Certificado de Calidad Turística de Primera Clase-Cuatro Estrellas " se encuentran contenidas en la Norma Mexicana NMX-TT-006: 1996 IMNC.

La Dirección General de Coordinación y Enlace de la Secretaria de Turismo ha otorgado la aprobación No. 002 al Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. para elaborar y expedir estas Normas Mexicanas mencionadas anteriormente, con fundamento en el Articulo 34 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, en el campo de turismo. 14

La clasificación que esta Norma Mexicana establece para los requisitos mínimos y que es aplicable en todo tipo de hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares que aspiren a obtener el certificado mencionado tendrán el siguiente orden de clasificación:

Categoría	Número de requisitos mínimos
5 estrellas	290
4 estrellas	250
3 estrellas	225
2 estrellas	150
1 estrella	135

Nota: La fila sombreada corresponde a la categoría en la cual entra el proyecto Hotel Edison contenido en este documento.

Para la consulta completa de los 250 puntos necesarios a cumplir de esta Norma Mexicana para la obtención del "Certificado de Calidad Turística de Primera Clase-Cuatro Estrellas", consultar el manual NMX-TT-006: 1996 IMNC.

<sup>16.</sup> Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) y Comité Técnico Nacional de Normalización Turística (CTNNT)

Análogos

## Torre de Oficinas y Hotel Edison

#### Análogos


Restaurante Terrase Renault 17

Ubicación: Presidente Masaryk 214 colonia Polanco Chapultepec, esquina La Martine, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

Proyecto Arquitectónico: Estasis Arquitectos ( Alejandro de la Vega Y Ricardo Warman.)

Superficie: 600m2

**Actividad**: En Terrasse Renault la gente puede comer, convivir, beber , ya sea en la zona de restaurante, bar o en la cafetería mientras puede observar distintos artículos que se exhiben en el área de galería enfocada a los autos de la marca.



17-Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura, Vol. 9 (1990)




Gráfico 25. Primer nivel Fuente: Trabajo inédito del autor

Espacio: Sanitarios

Función: evacuacion, limpieza.

A=(4)(11)=44m2

Porcentaje de área: 7.3%

Espacio: Cocina Caliente

Función: Elaboración y cocción

de alimentos **A**=(8)(13)=104m2

Porcentaje de área: 17.3%

Espacio: Cocina Fría.

Función: Elaboración de alimentos

**A**=(5)(13)=65m2

Porcentaje de Área: 10.8%


Espacio: Caja.

Función: manejo de efectivo y tarjetas.

Cobro por insumos. A=(4)(2)=8m2

Porcentaje de Área: 1.3%

Área total de servicios: 220m2, porcentaje total: 37%



Espacio: Área de comensales A=(17)(14)=238m2

Porcentaje de área: 39.6% m2

Espacio: Administración. A=(2)(2.5)=5m2

Porcentaje de área: 0.83%

Espacio: cafetería. A=(5)(8)= 40m2

Porcentaje de área: 6.6%


**Espacio:** Barra **A=**(9)(5)= 45m2

Porcentaje de área: 7.5%

Espacio: vestibulo. A=(4)(13)=52m2 Porcentaje de área:

8.6%

□Área total: 380m2 Porcentaje total: 63% Relaciones



Con el **concepto** Brand Space buscaron crear un espacio comercial pero habitable a la vez brindando comodidad al usuario integrando el diseño, cocina francesa y cafetería.

#### Jerarquía

- 1.-Área de Comensales: Por su dimensión y decoración así como por su ubicación dentro del proyecto es la zona que mas contacto tiene con el exterior por medio de sus semi terrazas,logradas a través de vidrios plegables, hacen que el espacio se vea mucho mayor de lo que ya es.
- 2.- La barra de Servicio es el segundo punto mas importante del restaurante, por su función y su visibilidad hacen que sea el centro de atención.



Su forma geométrica general es un rectángulo Sus ventanas son muy grandes siendo el total del volumen. El interior esta organizado por zonas las cuales están dotadas de gran funcionamiento, a pesar de su diseño irregular. el vestíbulo parece estar separado del acceso dando privacidad al lugar a pesar de sus grandes terrazas.

#### Relación con el contexto

Con la creación de una fachada independiente al edificio que se encuentra en la planta alta del restaurante, se busco no competir con el, dando una entrada propia al lugar. Sus materiales:

-Madera -Acero -Vidrio -Plástico Aluminio Sus colores en escalas de naranja y café así como blanco -Un poco de vegetación alrededor logra integrarlo al contexto de Masaryk.



Gráfico 28. Área de comensales Fuente: Trabajo inédito del autor



Gráfico 29. Barra de servicio Fuente: Trabajo inédito del autor



Gráfico 30. Exterior Fuente: Trabajo inédito del autor

Tecnología 36

El lugar cuenta con diversos materiales que lo hacen interesante y sobre todo muy llamativo desde afuera. Esta formado por una estructura a base de vigas de acero tipo "I" recubiertas con madera y sujetas con tensores metálicos.

Las columnas de acero fueron recubiertas con vidrio convirtiéndose en lámparas, mientras que las ventanas son de vidrio transparente que se pliegan para crear las terrazas del restaurante.

El interior del restaurante tiene celosías de madera, la barra de servicio es de granito mientras que la cava es de cristal.



Gráfico 31. Vista Exterior Fuente: Trabajo inédito del autor



Gráfico 32. Vista Interior Fuente: Trabajo inédito del autor



Gráfico 33. Cava Fuente: Trabajo inédito del autor

Ubicación: Puebla, México

Proyecto Arquitectónico: Legorreta + Legorreta

"La purificadora" es el nombre original que alberga a la propuesta hotelera mas vanguardista en Puebla, ubicada en un edificio histórico colonial de 1800.

La purificadora se localiza en la parte mas antigua del centro histórico de Puebla justo a un lado de la iglesia de San Francisco.

El proyecto consiste en un gran patio lateral, que el edificio en forma de L rodea en todos sus niveles.




Gráfico 34.Planta e imagen del vestíbulo de acceso

Fuente: Trabajo inédito del autor

En planta baja este patio, funciona como zona de estar, es una prolongación de la altura del restaurante bar y la recepción- Tienda, además de contar con Lobby, Librería, Bodega de Vinos, Centro de negocios, 3 salones para eventos, Oficinas administrativas y patio en la planta baja.





Gráfico 35. Planta e imagen del vestíbulo de acceso y elementos característicos del proyecto Fuente: Trabajo inédito del autor



SALA DE ESTAR TRIPLE ALTURA

RESTAURANTE (BAR).

Gráfico 36. Imagen del vestíbulo de acceso y patio central.

Fuente: Trabajo inédito del autor

El hotel consta de 26 habitaciones, en los niveles 2 y 3. En estos niveles, el patio es un vacio que limita las circulaciones a las habitaciones.




Gráfico 37. Croquis de zonificación Fuente: Trabajo inédito del autor




Gráfico 38. Imágenes Fuente: Trabajo inédito del autor

En el cuarto nivel limitando la zona de Amenities( spa) ,la altura de este patio queda rematado en parte con la gran cubierta. Entre las amenities se encuentra la alberca, Terraza para eventos , Gimnasio, Jacuzzi, masajes, vapor.






Gráfico 39. Croquis de zonificación Fuente: Trabajo inédito del autor







BALCONES Y ALBERCA

Gráfico 40.Imagenes alberca y exteriores Fuente: Trabajo inédito del autor

ACCESO	35M2
OFICINA TIENDA	20M2
LIBRERIA	20M2
RESTAURANTE	280M2
PATIO	ZHOEZ
ELEVADOR	10M2
CENTRO DE NEGOCIOS	30M2
SANITARIOS	45M2
SALONES PARA EVENTOS	135M2
SERVICIOS	45M2
COCINA	140M2
SUITES	1100M2
SERVICIOS TERRAZA	35M2
BAR TERRAZA	ZOMZ
ALBERCA TERRAZA	BOM2
SANITARIOS TERRAZA	10M
GYM	35M2
YACUZZI	25M2
ZONA DE MASAJES	20M2
AREA DE EXTERIORES	685M2
TOTAL	3000M2




Gráfico 41. Alzado Fuente: Trabajo inédito del autor




Gráfico 42. Alzado 2

Fuente: Trabajo inédito del autor

#### Conclusiones

El restaurante "Terrase Renault" me pareció un excelente análogo por el hecho de ser un lugar temático (cocina francesa). Las instalaciones son de gran diseño y su funcionamiento es en su mayoría bueno. En cuanto al área de comensales, me pareció se le da la jerarquía necesaria para darle carácter al espacio con esa barra de servicios tan imponente y que sirve como mediadora y punto visual para ambas partes.

También me ayudo para conocer y saber el funcionamiento de un restaurante muy similar al que proyectaré en la colonia San Rafael.

El hotel boutique " La Purificadora" tuvo una aportación en cuanto al funcionamiento, ya que el emplazamiento de sus habitaciones permiten el manejo de la iluminación y ventilación natural así como la creación de espacios al aire libre que brindan calidez al usuario.

Planteamiento arquitectónico

## Torre de Oficinas y Hotel Edison

#### ❖ Programa Arquitectónico.

♦ Estacionamiento (Sótanos 1 y 2):
Dotación de cajones según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: Hotel: 1 cajón / 50 m2 construidos. Oficinas: 1 cajón / 30 m2 construidos. Restaurante: 1 cajón por cada 10 m2 construidos.

Espacios	Actividades	Mobiliario	Usuario	Ven	Ventilación		minación	ción Orientación		ción Orientación			Orientación	Instalaciones				M2 totales
35.			TIPO	Natural	Artificial	Natural	Artificial		E	Н	S	ES						
Rampa de acceso y salida	Ingreso y salida de vehículos	8	Ocasional	Х	Х	Х	Х	NO y NE	Х		•	Х	150 m2 (2.10%)					
Área de control acce so y salida	Llegada y retiro de autos	Aguja de control.	Ocasional	х	Х	х	χ	NO y NE	х	-	х	х	80 m2 (1.10%)					
No. de cajones 1-Hotel: 40, 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.	Estacionarautos	-	Ocasional		Х	•	Х		Х	2		х	3,300 m2 (45.20%)					
Área de Circulación Vehicular H y V.	Desplazamiento	-	Ocasional	Х	Х	Х	Х		Х	5.	1 <del>5</del> 77	Х	3500 m2 (48.00%)					
Circulación vertical peatonal	Desplazamiento	Escaleras y elevador	Ocasional	х	Х	х	х	-	Х	=	140	х	210 m2 (2.80%)					
Cuarto de máquinas	-	Maquinaria	Ocasional	х	Х	х	Х	NE	Х	-	5 <b>=</b> 31	х	60 m2 (0.80%)					
	Área de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40. 2-Oficinas: 212. TO TAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Área de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal	Rampa de acceso y salida de vehículos  Area de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40: 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  Desplazamiento	Rampa de acceso y salida de vehículos  Área de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40. 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  Desplazamiento  Escaleras y elevador  -	Rampa de acceso y salida de vehículos  Área de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40. 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  TIPO  Ocasional  - Ocasional  Ocasional  - Ocasional  - Ocasional  - Ocasional  - Ocasional	Rampa de acceso y salida de vehículos  Area de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel; 40. 2-Oficinas; 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  Desplazamiento  Escaleras y elevador  TIPO  Natural  Aguja de control.  Ocasional  X  Ocasional  X  Ocasional  X  Ocasional  X  Ocasional  Aguja de control.  Ocasional  Aguja de control.  Ocasional  X  Ocasional  Aguja de control.  Ocasional	Rampa de acceso y salida  Rampa de acceso y salida  Artificial  Rampa de acceso y salida  Area de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel; 40. 2-Oficinas; 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  Desplazamiento  Escaleras y elevador  TIPO  Natural  Artificial  Cocasional  X  X  X  X  X  X   Cocasional  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	Rampa de acceso y salida de vehículos  Llegada y retiro de autos y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40. 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel = 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehícular H y V.  Circulación vertical peatonal  Ingreso y salida de vehículos  Aguja de control.  Ocasional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Rampa de acceso y salida de vehículos  Llegada y retiro de autos y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40. 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  TIPO Natural Artificial Natural Artificial Natural Artificial  Natural Artificial Natural Na	Rampa de acceso y salida de vehículos  Area de control acceso y salida de vehículos  No. de cajones 1-Hotel: 40. 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  TIPO Natural Artificial Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  X	Rampa de acceso y salida de vehículos  Area de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40, 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones), 126 x nivel= 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehicular H y V.  Circulación vertical peatonal  TIPO Natural Artificial Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  Natural Artificial  No y NE  X  X  X  X  X  X  NO y NE  X  Aguja de control.  Ocasional  -  Ocasional  -  Ocasional  -  X	Rampa de acceso y salida   S	Rampa de acceso y salida de vehículos  Liegada y retiro de autos y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40; 2-Oficinas: 212; TOTAL: 252 cajones), 126 x nivel = 2.00 sótanos.  Area de Circulación Vehícular H y V.  Circulación vertical peatonal  TIPO Natural Artificial Natural Artificial  Natural Artificial Natural Artific	Rampa de acceso y salida de vehículos  Area de control acceso y salida  No. de cajones 1-Hotel: 40, 2-Oficinas: 212. TOTAL: 252 cajones). 126 x nivel= 2.00 sólanos.  Area de Circulación Vehícular H y V.  Circulación vertical peatonal  TIPO Natural Artificial Natural N					

Total construido: 7,300 m2

				Usu	ario	Venti	lación	llumir	nación		i	nstala	cione	s		
RESTAURANTE Zonas	Espacios	Actividades	Mobiliario	Tipo	Número	Natural	Artificial	Natural	Artificial	Orientación	E	н	s	Esp ecia les	M2 totales	
Públicas (55.35 %)	Acceso y Vestíbulo Registro	Llegada Distribución	Escaleras	Ocasional -	-	Х	Х	Х	Х	SOYNE	X	3.53	25	Х	70 m2 (5	5.35
	Caja	Asignación de mesas	Mesa de recepción. Atril o/gavetas	Permanente	2	Х	Х	Х	Х	SO y NE	_X	250	RENT	Х	15 m2 (1	1.35
	Sanitario	Cobranza.	Mesa con computadora	Permanente	1	Х	Х	Χ	X	<del></del> /	Х	353	3 <del>5</del> 3	Х	10 m2 (	(0.9
	hombres Sanitario mujeres	Evacuación, limpieza, aseo.	Lavabos, migitorios, w.c.	Ocasional y permanente	9	Х	Х	Х	Х	NE	Χ	12	121	Х	20 m2 (1	1.8
	Årea de mesas	Evacuación, limpieza, aseo.	(150 usuarios = 4L, 4wc)  Mesas, sillas	Ocasional y Permanente	9	Х	х	Х	X	NE	Χ	1941	1544	X	20 m2 (1	1.8(
	Bar	Comer y beber	Mesas, sillas	Ocasional	130	X	Х	Х	X	SO y NE	Х	5701	5701	Х	450 m2 (3	37.1
		Beber, platicar		Ocasional	10	Х	Х	Х	Х	N	X	S <del>a</del> C	18 <del>4</del> 0	Х	90 m2 (7	7.1
Privadas (12.65 %)	Administración	Llevar el control del Funcionamiento del restaurante (gerente)	Escritorio, sillas	Permanente	1	Х	Х	Х	Х	22	Х	55784 1	- - 570 I	Х	65 m2 (12	2.6
Servicios (30.00 %)	Cocina callente y fria.	Elaboración de alimentos que necesitan cocción.	Estufas y hornos.	Permanente	2	H	Х	( <del>(4</del> 3	Х	so	Χ	Х	Х	Х	185 m2 (1	7.
	Entrega	Entrega de platillos listos  Refrigeración de alimentos.	Barras	Permanente	3	-	Х	15#5	х	so	Х	Х	х	Х	30 m2 (2	2.74
	Conservación	Limpieza de utensilios.	Refrigeradores.	Permanente	1.0000-1	25	Х	NE	X	NE	Х	Х	Х	Х	50 m2 (3.	
	Lavado	Arman los platillos	Maquina lava losa y estanterías.	Permanente	3	1 15	X	(5)	X	so	X	Х	Х	X	1200-2 E 1 - 700-2 - 100-700-	2.76
	Armado.	Aseo y limpieza de	Barras	Permanente	2	12	X	1040	X	NE	X	343	545	X	25 m2 (2.	
	Limpieza	utensilios de cocina	Barras	Permanente	2	8.	Х	(42)	Х	SO	Х	Х	Х	X	15 m2 (1	1.3
vicios Generales (2.00 %)	Almacén general	Almacenar alimentos y blancos	Anaqueles	Permanente	1	발	Х	() ()(2)	X	NE	Х	Х	Х	Х	30 m2 (2.0	)0%
															Total = 1,10	05

#### ❖ Servicios Hotel (25 % Area de PB = 460 m2)

		Actividades	Mobiliario	Usuario	Ven	Ventilación		lluminación						
Zonas	Espacios			Tipo Número	Natural	Artificial	Natural	Artificial	Orientación	E	н	s	ES	M2 totales
Públicos (72.60 %)	Vestibulo principal	Distribución a espacios interiores		Ocasional —	1-1	Х	Х	Х	so	X	3	-	Х	30 m2 (6.50%)
t L	Recepción	Asignar habitación a clientes	Mesa de recepción, silla	Permanente :	3 X	х	х	X	NE	Х	×	(*)	Х	40.00 m2 (8.70%) 40 m2
	Circulaciones horizontales	Desplazamiento usuario	+	Ocasional -	- 3	х	-	X	46	х	5	151	Х	(8.70%) 90 m2
	Lobbybar	Alimentación, Esparcimiento.	Sillas, Mesas	Ocasional 2	23 X	х	х	x	NE	х	х	Х	X	(19.5 %)
	Årea Comercial	Alquiler y contratación de servicios, venta.	Escritorios, sillas.	Ocasional 15	×	x	x	X	SE	Х	x	Х	X	135 m2 (29.2 %)
	Sanitarios hombres	Evacuacion, limpieza, aseo.	Lavabos, migitorios,			0.0000								10 m2 (2.2%)
Privadas (4.40%)	Sanitarios mujeres	Evacuacion, limpieza, asea.	W.C. Lavabos.w.c.	Ocasional 1	0 X	X	Х	X	N	Х	X	X	X	10 m2 (2.2%)
Adr	Administración	Administrar, supervisar, revisar		Ocasional 2	20 X	Х	Х	X	N	Х	Х	Х	Х	3
Servicio General	Cuarto de CCTV	Controlar supervisar instalaciones Cambiarse de ropa	Sillas de oficina, escritorio	Permanente 2	x	х	х	х	NE	Х	-	(*)	Х	20 m2 (4.4%) 10 m2 (2.20%)
(23.00)	Vestidores de	Cambiarse de ropa	Computadores escritorios	Permanente :	2 X	X	х	Х	NE	X	3.	-	Х	30 m2 (6.50%)
	empleados / Baños.  Comedor independiente	Alimentación,	Lockers	Permanente 2	20 X	х	х	Х	NO	х	х	-	x	30 m2 (6.50 %)
	empleados. Lavandería y	Lavado y planchado.	Mesas, silas.	Ocasional 1	5 X	X	х	x	so	х	х	X	X	16 m2
	planchaduria.		Lavadoras.	************* **	2000									(3.4 %)
			secadoras, plancha de vapor.	Permanente	4 X	X	*	Χ	so	Х	X	Х	Х	TOTAL = 460 m2

				Usuario	Vent	ilación	Ilui	minación			Insta	aciones		
Zonas	Espacios	Actividades	Mobiliario	Tipo Número	Natural	Artificial	Natural	Artificial	Orientación	ш	Н	s	ES	M2 totales
Privadas (65.15 %)	Habitaciones dobles. ( <u>9 hab.</u> x nivel de 32 m2 c/u)	Descansar, dormir, estar, comer, vestirse.		Ocasional 18	х	х	х	X	Opcional	X	х	х	х	288 m2 (33.75%)
	Habitaciones sencillas. ( <u>13 hab</u> . x nivel de 29 m2 c/u)	Descansar, dormir, estar, comer, vestirse.	Accesorios de baños, juego de dormitorio (cama Queen size/ matrimonial)	Ocasional 13	х	х	х	х	Opcional	х	Х	χ	Х	377 m2 (46%)
	Habitaciones Junior Suite. ( <u>4 hab</u> . x nivel de 36 m2 c/u)	Descansar, dormir, estar, comer, vestirse.		Ocasional 8	Х	Х	х	Х	Opcional	х	Х	Х	х	144 m2 (46%)
Publicas (34.85 %)	Circulaciones Verticales	Desplazamiento Vertical.	1 <b>4</b> 5	Ocasional –	х	х	121	х	NE	х	827	21	х	46 m2 (7.1%)
	Circulaciones Horizontales	Desplazamiento Horizontal	(8)	Ocasional –	х	х	х	X	NE	Х	X#X	н	х	105 m2 (13.1%)
														TOTAL = 960 m2 Por planta (3 niveles de habitaciones)


#### ❖Oficinas: Análisis de Planta Tipo

				Usuario	Ven	tilación	li li	uminación			Instal	aciones		((40)
Zonas	Espacios	Actividades	Mobiliario	NUMERO	Natural	Artificial	Natural	Artificial	Orientación	E	Н	S	ES	M2 totales
Publica (3.60 %)	Vestíbulo de recepción	Distribución	Х	50	Х	Х	Х	X	SO	Х	2 <b>.</b> 9	-	Х	9 M2 (1.00 %)
(0.00 /0)	Recepción por piso Sala de Espera	Control y Restricción de Acceso	Escritorio, silla Ejecutiva	2	(E)	Х	Х	X	so	Х	( <del>*</del> )	-	Х	15.15 M2 (1.60 %)
	Sala de Espera	Retención de Visitantes	2 Sillones, 3plazas y 1 Sillon love seat.	10	Х	Х	X		so	н	3 <b>.</b>		Х	9 M2 (1.00%)
Privada (Analisis por planta) (72.90%)	Dirección	Supervisión y Dirección de actividades.	Sillas Ejecutivas, librero, Escritorio Escritorio, silla y mueble de	2	Х	8	Х	X	N-NO	Х	<b>(E)</b>	E	Х	15.00 M2 (2.5 %)
	Asistente Secretarial	Asistencia y administración de archivos.	Guardado. Cubículos de 4 mesas,4sillas, dos	2	Х	¥	х	Х	SE	Х	503	14	Х	7.2 M2 (1.00 %)
	Cubículos de trabajo	Trabajo y realización de Actividades.	mesas. Mesa grupal de	-	X		x	х	NE y NO	Х		-	Х	400.00 M2
	Sala de Juntas	Planeación , reunión y discusiones de trabajo	10personas.	40	V	V	v	V	00	V			V	(55.60 %)
	Archivo y Fotocopiado.	Almacén de Papelería.	10 sillas y pantalla de proyección. Archiveros y Fotocopiadora,	12 2	X -	X X	X	X	SO SE	X X	121 1-1	-	X X	50 M2 (6.50%)
	Sanitarios (H y M)	Evacuación y Aseo	escáner.	n <del>f</del> n				222	JL.	12.00			al de	(1.30 %)
0.40000040004000	Circulaciones Verticales	personal. Desplazamiento	W.C. Mingitorios, lavabos.	-	Х	ş	-	X	so	Х	Х	X	Х	50 M2 (6.00 %)
Servicios (23.50 %)	Circulaciones Horizontales	Desplazamiento	Escaleras y Elevadores	•	Х		Х	X	so	Х	9 <b>=</b> 6	-	Х	52.00 M2 (6.9 %)
	Servicio de Comedor	Comer,descansar,convivir, beber,fumar	Rampas y Pasillo  Mesa con 4 sillas,	-	S#10			X	***	Х	8 <b>-</b> 6	1-	Х	100 M2 (12 %)
	Cuarto de Aseo.	Limpieza y Almacén de	barras de servicio. Tarja,anaqueles	15	Х	Х	Х	χ	SO	Х	) <del>**</del> )	-	Х	37.00 M2 (4.00 %)
		Equipo.		2	(E)	X	·	Χ	SO	Х	X	X		<b>4.</b> 70 (0.60 %)
														AREA TOTAL: 760.00 M2

#### ❖Comparación de Áreas Finales en zona de Hotel y Torre Oficinas

Zonas	Espacios	Ubicacion	M2 totales	Porcentaje ocupado del total de area construida en el Edificio.
1- Estacionamiento.	a) Área de cajones y circulaciones.	a) Sótanos 1 y 2.	a) 3,650 / nivel (2)(3,650) = 7,300.00m2	a) 33.50 %
2- Áreas exteriores.	b) Plazas y Jardinería.	b) Planta Baja.	b) 2,400.00 m2	b) 11 %
3- Hotel.	c) Servicios. d) Habitaciones.	c) Planta Baja. d) Niveles 1, 2, 3.	c) 460.00 m2. d) 960 / nivel (3 niveles)(960 m2) = 2,880.00 m2.	c) 2.10 % d) 13.25 %
4- Restaurante.	e) Planta Total de esta zona.	e) Planta Baja Restaurante y Oficinas.	e) 1,105.00 m2.	e) 5.10 %
5- Torre Oficinas.	f) Planta Tipo.	f) Niveles 1 al 10.	f) 760 / nivel (10 niveles)(760 m2) = 7,600.00 m2	f) 35.05 %
			TOTAL. 12,045.00 m2.	100 %


Concepto 51



Rotación perpendicular con respecto al contexto. — > Por medio de ejes visuales. Intenciones de la rotación: ·Tramos de mayor longitud. •Solución del conjunto en un cuerpo integral. ·Separación del alineamiento. Conservación geométricas de formas simples A partir de: ·Integración al contexto a través de respetar alturas, texturas y colores INSURGENTES CENTRO CARNUT SADI


TOMAS ALVA EDISON

Gráfico 43. Emplazamiento Fuente: Trabajo inédito del autor




Zonificación 54


#### Planta de Conjunto



### Simbología:










Áreas Libres.


Proyecto ejecutivo


# Torre de Oficinas y Hotel Edison.


































Imágenes complementarias

## Torre de Oficinas y Hotel Edison.



Vista de la Torre de Oficinas y Hotel Edison desde la calle Tomás Alva Edison.



Vista de la Torre de Oficinas sobre Avenida Insurgentes.



Vista de la conexión en Planta Baja entre la Torre de Oficinas y el Hotel, por medio del Restaurante.



Vista del Hotel Edison y su plaza de acceso sobre calle Tomás Alva Edison.



Vista de la plaza de acceso en Hotel Edison (Calle Tomás Alva Edison)



Vista del Hotel Edison y la Torre de Oficinas en calle Sadi Carnot.



Vista del Hotel Edison y la plaza ubicada en la calle Sadi Carnot.




Vista de la Torre de Oficinas y Hotel Edison con la conexión del Restaurante en Planta Baja. Se puede apreciar la escalera de emergencia en la Fachada Norponiente de la Torre de Oficinas.





Vista de la bahía vehicular y del pórtico de acceso de la Torre de Oficinas sobre Avenida Insurgentes.





Vista de la Torre de Oficinas y Hotel Edison desde calle Sadi Carnot.


























HOTEL HABITACIONES DESPIECE LOSETA 40 X 40 CM PLANTA NÚCLEO SANITARIOS







	NU I ASC
MET	INDICA NIVEL PISO TERMINADO
	BENCH MECH DE DOCTO

INDICA NIVEL LECHO BAJO DE TRANS

MAT MORCA HIVEL ALTO DE TRABE

NUICA NIVEL BAJO DE LOSA

MISL INDICA NIVEL LECHO SUPERIOR
DE LOSA

ANA 10 NDICA DETALLE

NDICA NIVEL DE PISO TERMINADO EN ALZADO NDICA CAMBIO DE NIVEL

**NDICA CORTE** NDICA SUBE RAMPA O ESCALERA

NDICA BAJA RANPA Ó ESCALERA

NDICA EJES 2 \*NULBIP. NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

HOTEL 4 ESTRELLAS Y TORRE DE ORICINAS EDISON.

USICACION: DELEGACION CLAUNTISMOC. COLONA SAN RAFAEL. CALLE TOMAS ALVA EDISON Y SADI CARROT.

NARTINEZ CARRILLO LUIS ALBERTO.

ARO, KOBEH HEDERE RAUL DR. QUUAMO VALDEZ JORGE. ARO, SCHÜTTE Y GÖMEZ UĞARTE EDUARDO.


JORGE GONZALEZ REYNA.


EJECUTIVO. ACABADOS.


TIPO DE PLANO: HOTEL SANTANIOS HASTINGONES CORTE LONG, A-6


ESCALA: METROS. AC - 09




















CUPULAY CAVASTILLADE SEDINENTOS EN UNA SOLA PIEZA REMOVISLE -AMILIC ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL IMPERMEASILIZANTE -SALIDA ESPECIAL PARA LIMIR A TUBO SALIBITE CON COPUE, DIAMETRO DE 150 MM.

DETALLE COL-1 COLADERA HELVEX SERIE 446 EN AZOTEA PARA AGUAS PLUMALES





DETALLE BAIN-1. VISTA EN PLANTA DE CAJELO PARA BAJADA DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN COLUMNA C-1 HOTEL









MOICA MIVEL PIGO TERMINADO MOICA MIVEL DE FRETIL

MOICA MINELLECHO BAJO DE

MOICA MINEL ALTO DE TRAJE NOICA WIVEL BAJO DE LOBA LIL

PHY NDICA MMELLECHO SUPERIOR DE LORA

**PEDICA DETALLE** 

MET+210 MCMCA NIVEL DE PISO
TERMINADO EN ALZADO NOCA CAUSIO DE NIVEL

MDICA CORTE

INDICA SUBE RAMPA O ESCALERA MORCH BAJA RAMPA O ESCALERA

NOCACES 1 \*NAME. MIVELECHO BAJO DE PLAFON

> HOTEL 4 ESTRELLAS Y TORREDE OFFICIAL EDISON.

LIBICACON: DELEGACION CUMUNTENICO: COLOMA SAN RAFAEL CALLE TOMAS ALVA EDISON Y SADI CARNOT.

MAKLIMES CANBITTO TTIS YORK LINEALLY

ARO, KOBEH HEJETE RAUL DR. CULUMIO VALDEZ JORGE, ARO, SCHÜTTE Y GÖMEZ UGARTE EDUARDO.


JORGE GONZALEZ REYNA.


EJECUTING. ACABADOS.


TPODE PLANO:

ESCALA: 1:75 COTAS METROS. ESCALA BIUFICA: | DLAVE


AC - 15



































































































- E- PLASES 14 DE 18 MAI DE LARGO.
- DUCTO DE LAMBA DE ACERO
  LISA GALVANIZADA.
   TUERCA GRUVANIZADA DE R.S. MAI
  COM ROLDAMA DE PRESION
- 3- FEMOLOGE SIX SIX 47 IIII. 4.- COLGANTE DE PLATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18.
- 7.- PERNÓ RÓBCHOD CON TUREDAS DE 8.5 MM NOTA EEPACIO NAVIND ENTRE SCRITTES 2.00 MTS


## DETALLE DE SOPORTERIA PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO




DETALLE DE EQUIPO DE UNIDAD PAQUETE 6 TON. DE REFRIGERACION PARA SISTEMA DE AIRE FRIO.



DETALLE DE CAJAS PARA REJILLAS DE RETORNO



DETALLE DE CAJAS PARA DIFUSORES INVECCION DE AIRE FRIO.



COLOCACION DE DUCTO DE AIRE EN PLAFOND.



#### SIMBOLOGIA INSTALACION DE AIRE.











# HOTEL 4 ESTRELLAS Y TORRE DE OFICINAS EDISON.

UBICACION: DELEGACION CUAUNTEMOC. COLOMA SAM RAFAEL. CALLE TOMAS ALVA EDISON Y SADI CARNOT.

# MARTINEZ CARRILLO LUIS ALBERTO.

ARQ, KOBEH HEDERE RAUL DR. QUIJANO VALDEZ JORGE ARQ, SCHÜTTE Y GÖMEZ UGARTE EDUARDO.

#### TALLER JORGE GONZALEZ REYNA.

PROYECTO: EJECUTIVO. INSTALACION AIRE FRIC.)


TIPO DE PLANO:

ESCALA: COTAS:

ESCALA GRAFICA:

IAC - 03


1:300 METROS.)





OFICINAS.
PERFIL I REGTANGULAR.
DIMENSIONES.

	DESIGNACION d x pesa	PERALTE	tw mm	PATIN		DISTANCIA			SUJETADORES	
				bf mm	ff mm	T	k mm	kl	diametro maximo en gatin.	
	mm²x kg/m	mm							mm	in
VP4	254 x 114.5	269	13.3	259	22.1	193	38	21	28.6	1 1/8
COL.	356 x 382.9	416	29.8	406	49.0	288	65	30	28.4	1 1/8
VP1	366 x 511.3	446	39.1	416	62.7	287	79	35	28.6	1 1/8
VS2	366 x 392.3	465	45.0	421	72.5	287	89	38	28.6	1 1/8
VP2	356 x 744.5	498	55.6	432	88.9	285	106	44	28.6	1 1/8
VP3	356 x 820.4	514	68.5	437	97 £	285	114	46	28.6	1 1/8



# PERFILES DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONSTRUCCION EN ACERO. NOTEL PERFIL I RECTANGULAR. DIMENSIONES.

Г	DESIGNACION d x pesa	PERALTE	ALMA tw mm	PATIN		DISTANCIA			SUJETADORES	
		d		ar mm	ff mm	T	k	kl	diametro maximo en gatin.	
	mm³ x kg/m	mm							mm	in.
VP4	203 x 71.4	216	10.2	206	17.A	156	30	16	25.4	1
VP2	254 x 101.3	264	11.9	257	19.6	194	35	19	28.6	1 1/8
VS1	254 x 131.2	275	15.A	261	25.1	193	41	21	28.6	1 1/8
VP3	254 x 131.2	275	15 A	261	25.1	193	41	21	28.6	1 1/8
VP1	356 x 236.3	380	18.9	395	30.2	285	48	25	70	7/8
COL.	356 x 287.7	393	22.6	393	38.6	285	54	27	70	7/8







#### SIMBOLOGIA:

#### ESTRUCTURA HOTEL



Columna C1 IR 356X287.7 VS1- IR 254X131.2 VF1- IR 356X28.5 VF2- IR 254X101.9 VF3- IR 254X131.2 VF4- IR 203X71.4

#### ESTRUCTURA EDIFICIO OFICINAS.



Columna C2 IR 356x382.9 VS2- IR 356x511.3 VP1- IR 356x744.5 VP2- IR 356x82.9 VP3- IR 356x820.3 VP4- IR 254x114.5

HOTEL 4 ESTRELLAS Y TORRE DE OFICINAS EDISON.

UBICACION: DELEGACIONI CUAUNTENOC. COLONIA SAN PAPAEL. CALLE TOMAS ALVA EDISON Y SADI CARNOT.

### ELABORO:

MARTINEZ CARRILLO LUIS ALBERTO.

ASESORES: ARQ, KOBEH HEDERE RAUL DR. QUIJANO VALDEZ JORGE ARQ, SCHÜTTE Y GÖNEZ UGARTE EDIJARDO.

#### TALLER

JORGE GONZALEZ REYNA. PROYECTO:

EJECUTIVO. ESTRUCTURAL


TIPO DE PLANO: PLANTA TIPO ENTREPISO OFICINAS Y HOTEL

ESCALA:

COTAS: ESCALA GRAFICA: CLAVE.


E - 01

METROS.





99	DESIGNACION d x peso	PERALTE d mm	AUMA tw mm	PATIN		DISTANCIA			SUJETADORES	
				bf mm	f mm	T	k	kt	diametro maximy en palin.	
	mm³x kg/m							mm	mm	in.
VP4	254 x 114.5	269	13.3	259	22.1	193	38	21	28.6	1 1/8
COL.	356 x 382.9	416	29.8	406	49.0	288	66	30	28.A	1 1/8
VP1	356 x 511.3	446	39.1	416	62.7	287	79	35	28.6	1 1/8
VS2	356 x 392.3	465	45.0	421	72.5	287	89	38	28.6	1 1/8
VP2	356 x 744.5	498	55.6	432	88.9	285	106	44	28.6	1 1/8
VP3	356 x 820.4	514	68.5	437	97.6	285	114	46	28.6	1 1/8



PERFILES DB. INSTITUTO MEXIGANO DE CONSTRUCCION EN ACERO, HOTBL. PERFIL I RECTANGULAR. DIMENSIONES.

	DESIGNACION d x pesq	PERALTE d mm	AUMA tw	PATIN		DISTANCIA			SUJETADORES	
				bf mm	ff mm	T	k	ld mm	diametro maxim	
	mm² x kg/m								mm	in.
VP4	203 x 71.4	216	10.2	206	17 A	156	30	16	25.4	1
VP2	254 x 1013	264	11.9	257	19.6	194	35	19	28.6	1 1/8
VS1	254 x 131.2	276	15.4	261	25.1	193	41	21	28.6	1 1/8
VP3	254 x 1312	275	15.4	261	25.1	193	41	21	28.6	1 1/8
VP1	356 x 236.3	380	18.9	395	30.2	285	48	25	70	7/8
COL.	356 x 287.7	393	22.6	399	38.6	285	54	27	70	7/8







#### SIMBOLOGIA: ESTRUCTURA HOTEL



Columna C1 IR 356X287.7 VS1- IR 254X131.2 VS1- IR 254X101.9 VP2- IR 254X101.9 VP3- IR 254X131.2 VP4- IR 203X71.4

#### ESTRUCTURA EDIFICIO OFICINAS.



Columna C2 IR 356x382.9 VS2- IR 356x511.3 VP1- IR 356x744.5 VP2- IR 356x382.9 VP3- IR 356x820.3 VP4- IR 254x114.5

HOTEL 4 ESTRELLAS Y TORRE DE Oficinas Edison.

UBICACION: DELEGACION CUAUNTEMOC. COLONIA SAN PAFAEL. CALLE TOMAS ALVA EDISON Y SADI CARNOT.

(ELABORO:

MARTINEZ CARRILLO LUIS ALBERTO.

ARO, KOBEH HEDERE RAUL DR. OULJANO VALDEZ JORGE ARO, SCHÜTTE Y GÖNEZ UGARTE EDUARDO.

JORGE GONZALEZ REYNA.

PROYECTO:

EJECUTIVO. ESTRUCTURAL


TIPO DE PLANO: PLANTA CUBIERTA HOTEL Y OFICINAS.


ESCALA: COTAS:


1:300 METROS.





- 02











EDIFICIO HOTEL CORTE POR FACHADA X-Y. DETALLE DL-1 LOSACERO UNION VIGA-COLUMNA ESCALA 1:15

ESCALA:

COTAS

ESCALA GRAFICA: CLAVE:

1:300

MILMETROS.


E - 07


Imágenes complementarias

# Torre de Oficinas y Hotel Edison.





En las imágenes se muestra el inicio del proceso constructivo del conjunto arquitectónico, donde se observa el cajón de cimentación con sus respectivas contratrabes. Dicho cajón posee un peralte de losa fondo de 30 cm., así como los muros laterales de 30 cm. para soportar el empuje lateral de una excavación de 7.20 metros de profundidad.






Vista aérea del cajón de cimentación con la colocación parcial de las viguetas y bovedillas que conformarán la losa tapa para el cajón. Posteriormente al colocado de este sistema se aplicara la capa de compresión con su malla electrosoldada y se finalizara la etapa para el cajón de cimentación.






Vista Hotel Edison, Torre de oficinas y la junta constructiva para la plaza ubicada en calle Sadi Carnot, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero.




Vista Hotel Edison y Torre de oficinas, con la junta estructural de las rampas vehiculares ubicadas a un costado de la calle Tomás Alva Edison, dentro de la etapa de construcción del esqueleto en acero.



Vista del Hotel Edison, Torre de oficinas y la junta constructiva para la plaza en calle Sadi Carnot, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero.




Vista del Hotel Edison y la Torre de oficinas desde Avenida Insurgentes, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero.




Vista del cajón de cimentación con las contratrabes y las placas base que reciben las columnas del hotel y de la junta constructiva de las rampas vehiculares, teniendo así un dado para cada elemento estructural.



Vista aérea del Hotel Edison y Torre de oficinas desde Avenida Insurgentes, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero y la colocación de los entrepisos con el sistema constructivo de losacero.




Vista interior en Torre de oficinas, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero y la colocación de los entrepisos con el sistema constructivo de losacero hasta finalizar el estibamiento, para colocar la capa de compresión con su malla electrosoldada. Se aprecian las vigas principales y secundarias, así como las columnas de acero de tipo IR. Al lado izquierdo, se observa la cubierta del Hotel Edison y el cubo para elevadores y escaleras de la Torre de Oficinas.



Vista de Hotel Edison y Torre de oficinas desde calle Tomás Alva Edison, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero y la colocación de los entrepisos con el sistema constructivo de losacero.



Vista aérea de Hotel Edison y Torre de oficinas desde calle Sadi Carnot, dentro de la etapa de construcción estructural del esqueleto en acero y la colocación de los entrepisos con el sistema constructivo de losacero. Se aprecia en los exteriores del conjunto el sistema de losacero colocado en juntas constructivas para losas de rampas vehiculares, plaza del Hotel en la calle Sadi Carnot y la junta intermedia entre ambos edificios.



Vista del conjunto Arquitectónico con su contexto inmediato, en un radio de acción de 600 metros, tomada desde el oriente de la ciudad, sobre la esquina de Avenida Buenavista y Ribera de San Cosme.

Memorias de cálculo

# Torre de Oficinas y Hotel Edison.

Comprobación de sistema de cimentación a utilizar:

a) Por zapatas:

Columna 6-F en Torre de Oficinas:

(10.50)(8.00 m)(1,000 kg/m2) = 84,000 kg.

Wcim: (84,000 kg)(11 niveles) = 924,000 kg.

Base zapata:  $(924 \text{ Ton}) / (3 \text{ ton/m2}) = \sqrt{308 \text{ m2}} = 17.50 \text{ x } 17.50 \text{ metros}.$ 

La zapata no es factible por las dimensiones obtenidas en la base de la misma, ya que la capacidad de carga del terreno es muy baja.

b) Por Losa de Cimentación:

Área por nivel en Torre de oficinas: 640 m2.

Peso del edificio: (640 m2)(1,000 kg/m2)(12 niveles) =

= 7,680,000.00 Ton / 750 m2 = 10,240 kg / m2

Para utilizar una losa de cimentación se requiere de una capacidad de carga del terreno de 10 toneladas por metro cuadrado, mientras que la resistencia del terreno es de 3 toneladas, por lo que no pasa este tipo de cimentación.

c) Por cajón de cimentación (Torre de oficinas):

Peso del edificio: (640 m2)(1,000 kg/m2)(11 niveles) = = 7,380,000.00 Ton

h = (7,680.00 ton)(1 ton/m2) / 750 m2 = 7.20 metros.

Se requiere excavar a una profundidad de 7.20 metros para que el volumen y peso de las tierras extraídas compense el peso del edificio de la Torre de Oficinas, por lo que el cajón de cimentación es el tipo de infraestructura a utilizar ya que es la mas conveniente a causa de la zona y la resistencia del terreno.

# Cálculo de cajón de cimentación

Datos obtenidos en mecánica de suelos del terreno:

- -Factor de seguridad: 25 %
- -Angulo de fricción del terreno: 21 grados.
- -Peso volumétrico del suelo: 1.65 t/m3.
- -Resistencia del terreno: 3 ton / m2.
- -Profundidad de excavación requerida: 7.20 metros

# - Calculo de peralte muro (d):

 $d = \sqrt{Mmax / (R)(B)}$ ; siendo R y B constantes de la formula.

 $= \sqrt{835,000 \text{ kg} \cdot \text{cm} / (11.75)(100)}$ 

 $=\sqrt{710.63}$ 

 $= \sqrt{26.65}$  cm

d = 27 cm.

h = 30 cm.

# - Calculo de espesor losa de cimentación:

```
\sqrt{\text{Mmax}/(R)(B)}
```

# Datos:

-fc = 250 kg/cm2

-fs = 2000 kg/cm2

-R =11.75

-B = 100 cm

-Mmáx obtenido en Losa de cimentación: 540600 kg\*cm


 $= \sqrt{740,600} \text{ kg} \cdot \text{cm} / (11.75)(100)$ 

 $= \sqrt{715.40}$ 


= 26.73 cm

d = 27 cm.

h = 30 cm.



## Tablero 1:



#### ·VS1:

Ancho tributario: 2.66 m. W=  $(800 \text{ kg/m}^2)(2.66) = 2,133.33 \text{ kg/m}^2$ M=  $(2,133)(5.30)^2 / 8 = 7,490.65 \text{ kg m}$ Sx=  $(7,490.68) (100) / 900 = 832.29 \text{ cm}^3$ 

#### VP1: Unión entre tableros

Ancho tributario: 6.15 mW=  $(800 \text{ kg/m}^2)(6.15) = 4,920 \text{ kg/m}^2$ M=  $(4,920)(8.0)^2 / 10 = 31,488 \text{ kg m}$ Sx=  $(31,488)(100) / 900 = 3,498.6 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP2:


Ancho tributario: 2.66 m W=  $(800 \text{ kg / m}^2)(2.66) = 2,128 \text{ kg / m}^2$ M=  $(2,128 \text{ kg / m}^2)(5.30)^2 / 10 = 5,977.55 \text{ kg m}$ Sx=  $(5,977.55)(100) / 900 = 664.17 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP3:

Ancho tributario: 2.65 m W=  $(800 \text{ kg/m}^2)(2.65 \text{ m}) = 2,120 \text{ kg / m}^2$ M=  $(2,120 \text{ kg/m}^2)(8.0)^2 / 10 = 13,568 \text{ kg m}$ Sx=  $(13,568)(100) / 900 = 1,507.55 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP4:

Ancho tributario: 2.66 / 2 = 1.33 mVV=  $(800 \text{ kg/m}^2)(1.33) = 1064 \text{ kg/m}^2$ M=  $(1.064 \text{ kg/m}^2)(5.30^2) / 10 = 2,988.77 \text{ kg m}$ Sx=  $(2,988.77)(100) / 900 = 332.08 \text{ cm}^3$ 



#### ·VP1: Unión entre tableros

Ancho tributario: 6.15 m W= (800 kg/m²)(6.15) = 4,920 kg/m² M= (4,920)(8.0)² / 10 = 31,488 kg m Sx= (31,488)(100) / 900 = 3,498.6 cm³


#### •VP2:

Ancho tributario: 2.66 m W=  $(800 \text{ kg / m}^2)(2.66) = 2,128 \text{ kg / m}^2$ M=  $(2,128 \text{ kg / m}^2)(7.00)^2 / 10 = 10,427 \text{ kg m}$ Sx=  $(10,427.2)(100) / 900 = 1158.57 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP4:

Ancho tributario: 6.5 m W=  $(800 \text{ kg/m}^2)(1.33) = 1064 \text{ kg/m}^2$ M=  $(1.064 \text{ kg/m}^2)(7.00^2) / 10 = 5,213.6 \text{ kg m}$ Sx=  $(5,213.6)(100) / 900 = 579.28 \text{ cm}^3$ 

## Tablero 1:



## •VP1: Unión tablero 1 y 2.

Ancho tributario: 9.25 m W= (800 kg/m²)(9.25) = 7,400 kg/m² M= (7,400)(8.0)² / 10 = 47,360 kg m Sx= (47,360)(100) / 900 = 5,262.22 cm³

#### ·VS1:

Ancho tributario: 2.66 m. W= (800 kg/m²)(2.66) = 2,128 kg/m² M= (2,128)(10.50)² / 8 = 29,326.6 kg m Sx= (2,932.5) (100) / 900 = 3,258.5 cm³

#### •VP2:


Ancho tributario: 2.66 m W=  $(800 \text{ kg / m}^2)(2.66) = 2,128 \text{ kg / m}^2$ M=  $(2,128 \text{ kg / m}^2)(10.50)^2 / 10 = 23,461.2 \text{ kg m}$ Sx=  $(23,461.2)(100) / 900 = 2,606.8 \text{ cm}^3$ 

#### •VP3:

Ancho tributario: 10.50 m W=  $(800 \text{ kg/m}^2)(10.50 \text{ m}) = 8,400 \text{ kg } / \text{ m}^2$ M=  $(8,400 \text{ kg/m}^2)(8.0)^2 / 10 = 53,760 \text{ kg m}$ Sx=  $(53,760)(100) / 900 = 5,973.3 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP4:

Ancho tributario: 2.66 / 2 = 1.33 mW=  $(800 \text{ kg/m}^2)(1.33) = 1064 \text{ kg/m}^2$ M=  $(1.064 \text{ kg/m}^2)(10.50^2) / 10 = 11,730.6 \text{ kg m}$ Sx=  $(11,730.6)(100) / 900 = 1,303.4 \text{ cm}^3$ 



#### •VP1:

Ancho tributario: 4.00 m W= (800 kg/m²)(4.00) = 3,200 kg/m² M= (3,200)(8.0) ² / 10 = 20,480 kg m Sx= (20,480)(100) / 900 = 2,275.55 cm³

#### VP2: Unión tableros.

Ancho tributario: 2.60 m W=  $(800 \text{ kg} / \text{m}^2)(2.60) = 2,080 \text{ kg} / \text{m}^2$ M=  $(2,080 \text{ kg} / \text{m}^2)(8.00)^2 / 10 = 13,312 \text{ kg m}$ Sx=  $(13,312)(100) / 900 = 1,479 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP3:


Ancho tributario: 10.50 m W=  $(800 \text{ kg/m}^2)(10.50 \text{ m}) = 8,400 \text{ kg / m}^2$ M=  $(8,400 \text{ kg/m}^2)(8.0)^2/10 = 53,760 \text{ kg m}$ Sx=  $(53,760)(100)/900 = 5,973.3 \text{ cm}^3$ 

## ·VP4:

Ancho tributario: 2.66 / 2 = 1.33 m W= (800 kg/m²)(1.33) = 1064 kg/m² M= (1.064 kg/m²)(8.00²) / 10 = 6,809.6 kg m Sx= (6,809.6)(100) / 900 = 756.62 cm³

#### ·VS1:

Ancho tributario: 2.60 m. W= (800 kg/m²)(2.60) = 2,080 kg/m² M= (2,080)(8.00)² / 8 = 16,640 kg m Sx= (16,640) (100) / 900 = 1,848.88 cm³



#### ·VS1:

Ancho tributario: 2.66 m. W= (800 kg/m²)(2.66) = 2,128 kg/m² M= (2,128)(10.50)² / 8 = 29,326.6 kg m Sx= (2,932.5) (100) / 900 = 3,258.5 cm³

# ·VP1: Unión tablero A y C.

Ancho tributario: 10.50 m W=  $(800 \text{ kg/m}^2)(10.50 \text{ m}) = 8,400 \text{ kg / m}^2$ M=  $(8,400 \text{ kg/m}^2)(8.0)^2 / 10 = 53,760 \text{ kg m}$ Sx=  $(53,760)(100) / 900 = 5,973.3 \text{ cm}^3$ 

#### ·VP2:

Ancho tributario: 2.66 m W= (800 kg / m²)(2.66) = 2,128 kg / m² M= (2,128 kg / m²)(10.50)² / 10 = 23,461.2 kg m Sx= (23,461.2)(100) / 900 = 2,606.8 cm³

# ·VP3:

Ancho tributario: 5.25 m W= (800 kg / m²)(5.25) = 4,200 kg / m² M= (4200)(8.00) ² / 10 = 26,880 Sx= (26,880)(100) / 900 = 2,986.6

#### ·VP4:

Ancho tributario: 2.66 / 2 = 1.33 mW=  $(800 \text{ kg/m}^2)(1.33) = 1064 \text{ kg/m}^2$ M=  $(1.064 \text{ kg/m}^2)(10.50^2) / 10 = 11,730.6 \text{ kg m}$ Sx=  $(11,730.6)(100) / 900 = 1,303.4 \text{ cm}^3$  Sx= (53,760)(100) / 700 = 7,680 Sy= (29,326.5)(100) / 700 = 4,189.5 A= (5.25)(4) (800) / 800 = 21 cm<sup>2</sup>

Sx Manual	Sx Proyecto	Perfil
Sx= 10,730	7,680	IR 356 x 382.9
Sy= 4,293	4,189.5	

# ·Vigas Oficinas:

	Vigas En Manual	Valores En Proyecto	Perfil Escogido
VS1	3,629	3258.5	IR 356 X 511.3
VP1	5,535	5262.22	IR 356 X 744.5
VP2	2,634	2606.8	IR 356 X 382.9
VP3	6,194	5973.3	IR 356 X 820.3
VP4	1,408	1303.4	IR 254 X 114.5

# ·Columnas Hotel:

 $Sx = (31,488)(100) / 700 = 4,498.28 \text{ cm}^3$ 

Sy= (13,066)(100) / 700 = 1,866.5

 $A = (3.50)(4) (800) / 800 = 14 \text{ cm}^2$ 

Sx Manual	Sx Proyecto	Perfil
Sx= 5,080	4,498.28	IR 356 x 287.7
Sy= 1,950	1,866.5	

# ·Vigas Hotel:

	Vigas En Manual	Valores En Proyecto	
VS1	1,614	1,451.84	IR 254 X 131.2
VP1	3,802	3,498.6	IR 356 X 236.5
VP2	1,240	1,158.57	IR 254 X 101.9
VP3	1,614	1,507.55	IR 254 X 131.2
VP4	592	579.28	IR 203 X 71.4

La Torre de oficinas pertenece al subgrupo B1 dentro de la clasificación de la construcción determinado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Dicha clasificación se determina en base a que el edificio se encuentra ubicado en suelo de Zona III y posee mas de 15 metros de altura con mas de 3000 m2 de construccion, por lo que se exige un factor de carga de 1.4. Dicho factor será multiplicado por las cargas netas nominales de los distintos materiales y sistemas constructivos involucrados en este edificio, para obtener así la carga de diseño; por medio de la cual se calcularan todos los pesos en función de los claros de columnas y los materiales constructivos.

El edificio que contiene al Hotel se encuentra clasificado en el grupo B1, por lo que se deberá utilizar un factor de carga de 1.4. Esta clasificación se debe a que el edificio se ubica en Zona III (lacustre de baja capacidad de carga) y cuenta con mas de 15 metros de altura.

El edificio que alberga al Hotel esta construido a base de columnas de acero perfil IR 356 x 287.7, el cual se obtuvo a partir de los cálculos mostrados anteriormente, donde por medio del Sx obtenido se busco el adecuado en el Manual del Instituto de la Construcción en Acero y se determino que dicho perfil era el requerido para los esfuerzos de este edificio. Las columnas y las vigas de acero poseen nudos de tipo rígido ya que están unidas por medio de placas metálicas soldadas que funcionan como atiesadores y rigidizadores.

Los elementos estructurales horizontales utilizados en dicho edificio se encuentran indicados en el plano correspodiente y sus perfiles fueron determinados dentro del mismo manual de acero. Los muros en esta zona son divisorios y serán de tabique en áreas húmedas, mientras que en el resto del edificio serán muros de Panel Durock USG en fachadas, y paneles de Tablaroca USG en interiores que serán únicamente para función divisoria.

En cuanto al sistema de entrepiso, se utiliza Losacero Galvadeck Calibre 22, determinada por el claro de mayor separación entre apoyos de vigas secundarias el cual es de 3 metros, por lo que este calibre es el adecuado, teniendo un espesor total de 15 cm. Y una capacidad de carga admisible de 2,000 kg/cm2.

La Torre de Oficinas posee el mismo sistema constructivo que el Hotel, ya que el esqueleto estructural es a base de acero junto con los entrepisos de Losacero. Las columnas son Perfil IR 356 X 382.9. Se incluyen muros de carga en el área de circulaciones verticales para rigidizar la estructura de acero por medio de esta sección. Los entrepisos, muros exteriores e interiores, conexiones de vigas y demás elementos son por medio del mismo sistema utilizado en el edificio del Hotel.

Agua Potable Requerida Del Proyecto.

•Tipos De Uso En La Edificación:

La dotación mínima de agua potable para una edificación será del doble a la cantidad requerida por tipos de uso en el inmueble.

•Alojamiento (HOTEL)
 •Alimentos y Bebidas (RESTAURANTE)
 •Administración. (OFICINAS)
 300 L / Huésped / Día.
 12 L / Comensal / Día.
 50 L / Persona / Día.

Cantidades Por Uso:

1-HOTEL: (120 Usuarios)(300) = 36,000 Litros.

2- RESTAURANTE: (185 Usuarios)(12) = 2,220 Litros.

3-OFICINAS: (520 Usuarios)(50) = 26,000 Litros.

80 en 3 niveles y 40 en 7 niveles.

•DOTACION TOTAL DE LOS 3 USOS: 64,220 LITROS.

Por reglamento, la dotación final de agua potable diaria para el edificio será de: (64,220)(2)

=128,440 LTS = 129 M3.

Capacidad Final De La Cisterna Para Agua Potable: 129 M3.

#### ·Calculo de Muebles Sanitarios.

Tipología	Magnitud	Excusados	Lavabos	Regaderas	No. Usuarios De Proyecto Por Nivel
Oficinas	Hasta 100personas	2	2	0	52
Restaurante	De 101 a 200 usuarios	4	4	0	185

Calculo de diámetro:


-Inodoro Fluxómetro: 30lpm

-Mingitorio: 10lpm

-Lavabo Fluxómetro: 20lpm

-Regadera 18.91lpm -Fregadero : 15lpm

Fórmula para el cálculo del gasto:



## Cálculo De Muebles Sanitarios

•1 Inodoro

Q=  $\sqrt{4(0.0005)}$  / ( $\pi$ )(1.5M/S) = 0.0206M

Q= 20mm = 32mm

•2 Inodoros

Q=  $\sqrt{4(0.0010)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.029\text{M}$ 

Q= 32mm

•3 Inodoros

Q=  $\sqrt{4(0.0015)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.035\text{M}$ 

Q= 35mm = 38mm

# Mingitorios

•1 Mingitorio

Q=  $\sqrt{4(0.0001)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.031\text{M}$ 

Q = 0.011 = 13mm

•2 Mingitorios

Q=  $\sqrt{4(0.00016)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.016\text{M}$ 

Q = 0.016 = 19mm

#### ·Lavabos

•1 Lavabo

Q= (20lpm/60seg)/ 1000m3= 0.0003

Q=  $\sqrt{4(0.0003)/(\pi)(1.5\text{M/S})} = 0.0159\text{M}$ 

Q= 19mm

•2 Lavabos

Q=  $\sqrt{4(0.0006)}$  / ( $\pi$ )(1.5M/S) = 0.022M

Q= 0. 022 = 25mm

•3 Lavabos

Q=  $\sqrt{4(0.0009)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.027\text{M}$ 

Q= 0. 027 = 32mm

•4 Lavabos

Q=  $\sqrt{4(0.0012)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.031\text{M}$ 

Q= 0. 031 = 38mm

•4 Lavabos.

 $Q = \sqrt{4(0.0020) / (\pi)(1.5M/S)} = 0.041M$ 

Q= 0. 041 = 51mm

## Fregadero

•Calculo 1 Fregadero

Q= 15lpm

Q= (15lpm/60seg)/ 1000m3= 0.0002

Q=  $\sqrt{4(0.0002)}$  / ( $\pi$ )(1.5M/S) = 0.0130M

Q= 13mm

Calculo 2 Fregaderos

Q=  $\sqrt{4(0.0004)} / (\pi)(1.5\text{M/S}) = 0.018\text{M}$ 

Q= 0. 018 = 19mm

Calculo 3 Fregaderos

 $Q = \sqrt{4(0.0006) / (\pi)(1.5M/S)} = 0.022M$ 

Q = 0.022 = 25 mm

## Regadera Hotel

·Calculo 1 Regadera

Q= 18.91 lpm

Q= (18.91lpm/60seg)/ 1000m3= 0.00031

 $Q = \sqrt{4(0.00031)/(\pi)(1.5M/S)} = 0.016M$ 

Q= 19mm

# Calculo de Instalación Sanitaria.

•Planta Baja ( Restaurante- Recepción Oficinas)

Mueble	Num. Total Muebles	Unidades Mueble	Total Um	Salida Interior	Salida Exterior
Lavabo Fluxometro	15	2UM	30UM	32mm	4" Pend. 2%
Inodoro Fluxometro	14	10UM	140UM	100mm	4" Pend. 2%
Mingitorio	4	4UM	16 UM	38mm	2" Pend. 2%
Tarja	3	2UM	6 UM	38mm	2" Pend. 2%

•Hotel.

Mueble	Num. Total Muebles	Unidades Mueble	Total Um	Salida Interior	Salida Exterior
Lavabo Fluxometro	2	2UM	4UM	32mm	2" Pend. 2%
Inodoro Fluxometro	2	10UM	20UM	100mm	2" Pend. 2%
Regadera	2	4UM	8UM	50mm	2" Pend. 2%

NOTA: Total de 32Unidades Mueble = Salida Exterior 4" Pend. 2%

# Oficinas

Mueble	Num. Total Muebles	Unidades Mueble	Total Um	Salida Interior	Salida Exterior
Lavabo Fluxometro	8	2UM	16UM	32mm	2" Pend. 2%
Inodoro Fluxometro	6	10UM	60UM	100mm	4" Pend. 2%
Mingitorio	2	4UM	32UM	38mm	2" Pend. 2%

NOTA: Total de 1088 Unidades Mueble = Salida Exterior 8" Pend. 2%

Equivalencias:

1m2 Construido = 30watts

1000watts= 1kw

Calculo Por Género De Edificio.

Hotel

Área Total: 4280m2

 $W = (4280 \text{m}^2)(30 \text{watts}) = 128,400 \text{w}$ 

Kw= 128.4

Oficinas

Area Total: 6360m2

W=(6390m2)(30watts) = 190,800w

Kw= 190.8

Estacionamiento

Número Total de Sótanos: 2 Área: 3300m2 por sótano.

Area Total: 6600m2

W= (6600m2)(30watts)= 198,000w

Kw= 198.0

Total de Kw en el Proyecto:

Hotel 128.4Kw Oficinas 190.8Kw

Estacionamiento 198 kw

Transformador tipo subestación con gargantas

Marca IUSA

Capacidad: 750Kw

#### Calculo de Elevadores

Según el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la sig. tabla:

Tipo de Edificación	Tiempo de espera máximo (en seg.)	
Oficinas	35seg	
Hotel	50seg	

#### Calculo de Elevadores en Hotel

# 1. Calculo de la capacidad de transporte.

Capacidad elevador: 4 personas Superficie por planta: 330m2 Numero de niveles (n): 4 niveles

Pt= (S)(n)/Cantidad de m2 por persona= 660m2

Pt= (330)(4)/2= 660

No. personas cada 5min: (Pt)(.8)/100

No. de personas cada 5min : (660)(.8)/100 = 5.28 personas cada 5min

h =altura de recorrido del ascensor

v= velocidad ascensor dato extraído de catalogo= 1m/s

p= numero de pasajeros que transporta la cabina

T.T Duración total del viaje

t1 duración del viaje

t2 tiempo invertido en paradas, ajustes y maniobras

t3 duración entrada y salida de usuarios

t4 tiempo optimo admisible de espera= 50seg.(de RCDF)

$$T.T = t1 + t2 + t3 + t4 = 31.3s + 32s + 26.4 + 50 = 139.7seg$$

3. Cantidad de Personas por Ascensor

4. Calculo de Ascensores/CP

Numero de Ascensores/ cp= 5.28/8.58 Número de Ascensores: 1

Resultado Final: Debido al flujo de personas calculado que es de 5.28usuarios el elevador propuesto tiene capacidad para 4 usuarios únicamente, por lo que por requerimiento de proyecto existirán 2 elevadores.

## 1. Calculo de la capacidad de transporte.

Capacidad elevador: 8 personas Superficie por planta: 995m2 Numero de niveles (n) : 13 niveles

Pt= (S)(n)/Cantidad de m2 por persona

Pt= (995)(13)/2= 6497.5

No. personas cada 5min: (Pt)(.8)/100

No. de personas cada 5min : (6497.5)(.8)/100 = 51.74 personas cada 5min

## 2.- Cantidad de personas que traslada el ascensor en 5 minutos (300 segundos)

h =altura de recorrido del ascensor

v= velocidad ascensor dato extraído de catalogo= 1m/s

p= numero de pasajeros que transporta la cabina

T.T Duración total del viaje

t1 duración del viaje

t2 tiempo invertido en paradas, ajustes y maniobras

t3 duración entrada y salida de usuarios

t4 tiempo optimo admisible de espera= 35seg.( de RCDF)

t1 = h(49.1m) /v = 49.1 / 1m/s = 49.1s

t2 = 2s(16) = 32s

t3 = (1" + 0.65"). (16) = 26.4 s

t4 = 35 s

$$T.T = t1 + t2 + t3 + t4 = 49.1s + 32s + 26.4 + 35 = 142.5seg$$

# 3. Cantidad de Personas por Ascensor

Cp = 300s (P)/T.T

Cp= 300s (13)/ 142.5s

Cp= 27.36

4. Calculo de Ascensores/ CP

Numero de Ascensores/ Cp= 51.74/27.36

Número de Ascensores: 1.89

Resultado Final: Se necesitan 2 elevadores para el proyecto de Oficinas.

Conclusiones 171

#### Instalación Hidráulica:

El sistema de tuberías a utilizar será de tipo cobre rígido tipo "L" tanto para agua fría como caliente. Los diámetros y tramos se indican en los planos correspondientes.

Las tuberías se colocaran por dentro del falso piso o contrapiso y en muros de tabiquería o divisorios. Por ningún motivo atravesaran placas, columnas o muros portantes.

La unión de los tramos de la instalación será por medio de soldadura con estaño, colocándola posteriormente al decapado en los bordes de los tubos de cobre a unir.

La dotación de agua a muebles se realizara por medio de un sistema de bombeo con hidroneumático, el cual será reabastecido periódicamente por bombas.

Para la instalación de agua caliente se utilizara un sistema de caldera y de recirculación del recorrido para mantener el agua a temperatura adecuada. Además, las tuberías de esta instalación serán recubiertas con media caña para evitar condensaciones y liberación de líquidos en el exterior de los tubos.

#### Instalación Sanitaria:

El material para la red interior de la instalación sanitaria será de fierro fundido.

Los recorridos horizontales se envía por dentro del cielo falso y están fijados por medio de colgantes a la losacero.

Las tuberías deberán ser sostenidas por abrazaderas en conducciones verticales, mientras que en conducciones horizontales se deberá sostener cada cambio de dirección de ramales y cada unión de extremos terminales, con una distancia entre soportes de 1.20 metros.

La tubería de fierro fundido será de tipo pesado y las uniones se realizaran por medio de empaques de caucho preformados de compresión para su correcto acople entre la campana y espiga de cada tubería, o bien, el sistema de unión sin campana por medio de coples y sujeción de neopreno.

Conclusiones 172

#### Instalación Captación Pluvial:

La red de captación de agua pluvial será de PVC – SAP con campana, con una pendiente del 1 % en sus tramos horizontales.

La unión de las tuberías se sellara con pegamento especial Vinilit.

Los tramos de tubería horizontales suspendidos se enviaran por dentro de cielo falso y serán sostenidos por abrazaderas tipo H Briones en base a hilos y tarugos tipo Hilti. La separación máxima entre cada uno de estos soportes no será mayor a 10 veces el diámetro de la tubería en suspensión.

Los tramos verticales serán sostenidos por abrazaderas de tipo cinta galvanizada y se colocaran a máximo cada 2 metros, donde haya una campana del tubo o en la conexión del mismo y se fijaran firmemente, mientras que las intermedias se aprisionaran en menor magnitud.

El agua recolectada por dicha instalación será enviada y almacenada a una cisterna pluvial y dotara llaves de nariz para riego y en algunos caso a W.C., por medio de una tubería de cobre tipo "L".

#### Instalación Eléctrica:

Los cables conductores serán de calibre 12 para salidas a luminarias y calibre 10 para salidas a contactos y serán conducidos por tubo Conduit metálico de tipo ligero rígido y flexible. Deberán sujetarse firmemente como mínimo a cada 3 metros y en caso de ser salida de caja, de terminales, de dispositivos o de gabinete deberán sujetarse a no mas de 1 metro.

La canalización del circuito de contactos y alumbrado se realizara en suspensión por dentro del falso techo, oculta por piso, o en ranura por muro u oculta por piso. La altura de colocación de apagadores será de 1.20 metros sobre nivel de piso terminado, a menos de que se indique lo contrario en planos. La altura de instalación de receptáculos será de 0.40 metros, para interruptores de 1.10 metros, para bases de enchufe y tomas te T.V. a 0.30 metros y las cajas de derivación también serán colocadas a 0.30 metros de altura sobre el nivel de piso terminado.

La altura de instalación de tableros de distribución de alumbrado o contactos será de 1.60 metros sobre el nivel de piso terminado, tomando la distancia a la parte media del mismo.

Las partes metálicas de lámparas, tableros y equipo eléctrico no portadoras de corriente deberán conectarse a tierra por medio de un conector desnudo al medio mecánico.

Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canaletas auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos deben cerrarse eficazmente para asegurar que ofrezcan una protección equivalente a la pared del equipo.

Conclusiones 173

#### Instalación Sistema de Aire Frio:

La red interior de la instalación de aire se enviara por falso techo.

El sistema de aire esta compuesto por una unidad de enfriamiento tipo paquete en exterior con invección y retorno en ductos.

La red principal de ductos será de lamina lisa de acero galvanizado en calibres indicados en los planos. Las salidas a rejillas o difusores serán por medio de ductos flexibles de aluminio y poliéster de hasta máximo 1.20 metros de longitud.

La unión de ductos y el sellado de juntas transversales se realizara por medio de grapas y cinta para ducto, recubierta con sellador tipo "Metal" de Impac.

Los soportes y colgantes para ductos horizontales serán de platina de lamina galvanizada calibre 16 en ductos menores a 30 " en su lado mayor, mientras que la separación máxima de dichos soportes será de máximo 2 metros entre cada uno de ellos, además de que irán protegidos por una capa de pintura anticorrosiva.

Los ductos llevaran una capa aislante interna y externa de fibra de vidrio para obtener las reducciones acústicas requeridas, además de una capa final de recubrimiento en aluminio para evitar la condensación y liberación de liquido.

Proyecto económico

# Torre de Oficinas y Hotel Edison.

•Honorarios .

FACULTAD DE ARQUITECTURA.					
Proyecto: Torre de Oficir	nas v Hotel Edison.	Estimación de Honorarios			
	cel del Colegio de Arquitectos)	Fecha: Abril, 2013			
Tuchter OAM OAM (Alum	oci dei obiegio de Aiquitectos	i cond. Abili, 2010			
En base a la formula:					
	H = [(S)(C)(F)(I)/100]	[K]			
	[(*)(*)(*)(*)(*)				
Donde:					
			A		
H - Importe de los honorarios en			\$11,824,000.0		
S - Superficie total por construir			19,345.00		
C - Costo unitario estimado para			\$9,500.00		
F - Factor para la superficie por d			0.90		
No. of No. 5-2-2-2	o a la fecha de contratación, reportado por el Ba	nco de Mexico, S. A.,	1.0504		
cuyo valor mínimo no podrá se			/ 742		
K - Factor correspondiente a cad	la uno de los componentes arquitectónicos del e	ncargo contratado.	6.743		
		04 \ M001[6.740 1			
	H=[( 19345 ) ( 9500 ) (0.90 ) (1.05	04			
	11 1				
	<u>Honorarios:</u>	\$11,824,000.0			
	Desglose componente FF:	Costo por plan			
	a) Plan conceptual (16%)	\$1,891,840.01			
	b) Plan Preliminar (18%)	\$2,128,320.01			
	c) Plan Basico (18%)	\$2,128,320.01			
	d) Plan de edificación (48%)	\$5,675,520.02			
	Total de los 4 planes (100%)	\$11,824,000.0			
Nota: Los Honorarios fueron cald	culados, en base a la información que brinda la p	agina electronica del CAM SAM			
www.cam-sam.org.mx					

premisas	número de residencias		QA	uh		
	inversión por residencia		257,774.82			
	tarifa mínima con relación a la inversión		7,733.24	1 al millar de la inv	rareión nor car	ma .
	factor para determinar la tarifa promedio		THE PERSON NAMED IN COLUMN	rendimiento sobre l		
-	ingreso real promedio según inversión		9,279.89		a 1114 6131011	
	tarifa real según mercado		53.50			
	iania reai segun mercauo		00.00	นอน		
	concepto	usd	incidencia	pesos	incidencia	observaciones
	tipo de cambio	12.15	%	\$	usd/U.H.	
3.1	terreno	4,385,185.19	17.72%	53,280,000.00	45,679.01	
	gastos notariales	350,814.81	1.42%	4,262,400.00	3,654.32	8% sobre valor del terreno
	permisos y licencias	287,754.73	1.16%	3,496,220,00	2,997.45	2% del costo total de la obra
	estudios y proyectos	973,168.72	3.93%	11,824,000.00	10,137.17	según aranceles camsam
	cuarto muestra	4,115.23	0.02%	50,000.00	42.87	A STATE OF THE STA
	supervición de obra	287,754.73	1.16%	3,496,220,00	2,997.45	2% del costo total de la obra
	construcción	14,387,736.63	58.14%	174,811,000.00	149,872.26	según parámetros de construcción
	instalaciones (equipo fijo mayor)	329,218.11	1.33%	4,000,000.00	3,429.36	según parámetros de construcción
	areas exteriores	18.0	0.00%	181		según parámetros de construcción
	mobiliario y decoración	2,081,851.85	8.41%	25,294,500.00	21,685.96	según parámetros utilizados en el medio
	equipo de operación	143,877.37	0.58%	1,748,110.00	1,498.72	según parámetros utilizados en el medio
	equipo de transporte	24,691.36	0.10%	300,000.00	257.20	vehículos para huéspedes y de carga
	gastos de preapertura	2,057.61	0.01%	25,000.00	21.43	1er mes preoperativos y publicidad inicial
	capital de trabajo	49,382.72	0.20%	600,000.00	514.40	
	intereses durante la construcción		0.00%	(A)	28 17	10 meses de obra y 1 mes de preapertura
	gastos asociados al crédito		0.00%	:*:		inspección de obra, apertura y avalúo
	imprevistos	719,386.83	2.91%	8,740,550.00	7,493.61	2 2 2
	armado de negocio y gestión inmobiliaria	719,386.83	2.91%	8,740,550,00	7,493.61	5% sobre valor de obra
	total	24,746,382.72	100%	300,668,550.00	257,774.82	

	concepto	usd	incidencia
a	terreno	4,385,185.19	17.72%
b	socios capitalistas 1	4,707,037.04	19.02%
C	financiamiento banco	10,983,086.42	44.38%
d	socios capitalistas 2	2,077,343.21	8.39%
е	operadora	2,593,730.86	10.48%
	total	24,746,382.72	100.00%
integración de recurso	os por inversionistas		
a	inversionista 1	propietario del terreno	
	tipo de aportación	especie	
	concepto	usd	incidencia
	terreno con servicios	4,385,185.19	100.00%
į.	total	4,385,185.19	100.00%
	1		
b/c	inversionista 2	socios capitalistas 1/fina	nciamiento
	tipo de aportación	especie, reinversión útil	2
	concepto	usd	incidencia
	estudios y proyectos	973,168.72	6.20%
100%	edificación	14,387,736.63	91.70%
	instalaciones	329,218.11	2.10%
	áreas exteriores	-	0.00%
	total	15,690,123.46	100.00%
	socios industriales	4,707,037.04	30.00%
	banco	10,983,086.42	70.00%
d	inversionista 3	socios capitalistas 2	
ч	tipo de aportación	efectivo como capital de	ricego
	concepto	usd	incidencia
	impuestos (ISAI)	350,814.81	16.89%
	permisos y licencias	287,754.73	13.85%
	imprevistos	719,386.83	34.63%
	gastos asociados al crédito	719,300.03	0.00%
	intereses durante la construcción		0.00%
	armado y gestión inmobiliaria	719,386.83	34.63%
0%		7 19,560.65	0.00%
070	total	2,077,343.21	100.00%
		2,011,040.21	100.0070
8 8	inversionista 4	operadora	
	tipo de aportación	capital de trabajo, preap	
	concepto	usd	incidencia
	cuarto muestra	4,115.23	0.16%
	inspección de obra	287,754.73	11.09%
	mobiliario y decoración	2,081,851.85	80.26%
	equipo de operación	143,877.37	5.55%
	equipo de transporte	24,691.36	0.95%
	gastos de preapertura	2,057.61	0.08%
	capital de trabajo	49,382.72	1.90%

concepto	inversión total usd	incidencia %	pesos 12.15	100% bim 1	100% b <b>i</b> m 2
preliminares	143,877.37	1.00%	1,748,110.00	874,055.00	874,055.00
cimentación	1,870,405.76	13.00%	22,725,430.00		7,575,143.33
estructura	2,877,547.33	20.00%	34,962,200.00		15 - 15
albañilería	575,509.47	4.00%	6,992,440.00		
entrepiso	2,158,160.49	15.00%	26,221,650.00		
cancelería	719,386.83	5.00%	8,740,550.00		
inst eléctrica	719,386.83	5.00%	8,740,550.00		
inst hidráulica	719,386.83	5.00%	8,740,550.00		
inst especiales	71,938.68	0.50%	874,055.00		
pisos	647,448.15	4.50%	7,866,495.00		
acabados	2,877,547.33	20.00%	34,962,200.00		
carpinteria	719,386.83	5.00%	8,740,550.00		
obras exteriores	71,938.68	0.50%	874,055.00		
equipo cisterna	71,938.68	0.50%	874,055.00		
equipo alberca	71,938.68	0.50%	874,055.00		
equipo fijo	71,938.68	0.50%	874,055.00		
total	14,387,736.63	100.00%	174,811,000.00	874,055.00	8,449,198.33
periodo				0.50%	4.83%
acumulado				0.50%	5.33%
flujo de efectivo y amortización del anticipo					
monto del anticipo	2,158,160.49	15%	26,221,650.00	bim 1	bim 2
monto mensual estimaciones				874,055.00	8,449,198.33
amortización mensual anticipo				131,108.25	1,267,379.75
monto del anticipo	12,229,576.13	85%	148,589,350.00	742,946.75	7,181,818.58
costo paramétrico					
	m2	\$/m2	total mn		
obra nueva con acabados	12,045.00	10,500.00	126,472,500.00		
estacionamiento	7,300.00	6,500.00	47,450,000.00		
jardinería	890.00	150.00	133,500.00		
pavimentos exteriores	1,510.00	500.00	755,000.00		
total	19,345.00		174,811,000.00		

- Programa de construcción.Parte 2

100% bim 3	100% bim 4	100% bim 5	100% bim 6	100% bim 7	100% bim 8	100% bim 9
BIIITO	DIIIT	DIIITO	BiiiTo	DIIII F	DIIITO	Dill10
7,575,143.33	7,575,143.33					
5,827,033.33	5,827,033.33	5,827,033.33	5,827,033.33	5,827,033.33	5,827,033.33	
	874,055.00	874,055.00	874,055.00	874,055.00	874,055.00	874,055.00
	3,745,950.00	3,745,950.00	3,745,950.00	3,745,950.00	3,745,950.00	3,745,950.00
		1/161 95/1/1619101 1//0/0/001	20130 2001			2,185,137.50
	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75
	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75	1,092,568.75
		124,865.00	124,865.00	124,865.00	124,865.00	124,865.00
			1,123,785.00	1,123,785.00	1,123,785.00	1,123,785.00
			4,994,600.00	4,994,600.00	4,994,600.00	4,994,600.00
					1,748,110.00	1,748,110.00
		291,351.67	291,351.67	291,351.67		
					218,513.75	218,513.75
		124,865.00	124,865.00	124,865.00	124,865.00	124,865.00
13,402,176.67	20,207,319.17	13,173,257.50	19,291,642.50	19,291,642.50	20,966,914.58	17,325,018.75
7.67%	11.56%	7.54%	11.04%	11.04%	11.99%	9.91%
13.00%	24.56%	32.10%	43.13%	54.17%	66.16%	76.07%
bim 3	bim 4	bim 5	bim 6	bim 7	bim 8	bim 9
13,402,176.67	20,207,319.17	13,173,257.50	19,291,642.50	19,291,642.50	20,966,914.58	17,325,018.75
2,010,326.50	3,031,097.88	1,975,988.63	2,893,746.38	2,893,746.38	3,145,037.19	2,598,752.81
11,391,850.17	17,176,221.29	11,197,268.88	16,397,896.13	16,397,896.13	17,821,877.40	14,726,265.94

100% bim 10	100% bim 11	100% bim 12	total
			1,748,110.00
			22,725,430.00
			34,962,200.00
874,055.00	874,055.00		6,992,440.00
3,745,950.00			26,221,650.00
2,185,137.50	2,185,137.50	2,185,137.50	8,740,550.00
1,092,568.75	1,092,568.75		8,740,550.00
1,092,568.75	1,092,568.75		8,740,550.00
124,865.00	124,865.00		874,055.00
1,123,785.00	1,123,785.00	1,123,785.00	7,866,495.00
4,994,600.00	4,994,600.00	4,994,600.00	34,962,200.00
1,748,110.00	1,748,110.00	1,748,110.00	8,740,550.00
291,351.67	291,351.67	291,351.67	874,055.00
			874,055.00
218,513.75	218,513.75		874,055.00
124,865.00	124,865.00		874,055.00
17,616,370.42	13,870,420.42	10,342,984.17	174,811,000.00
10.08%	7.93%	5.92%	100.00%
86.15%	94.08%	100.00%	

Programa de construcción.Parte 3

intereses durante la construcc	ión y periodo preop	erafvo	(en dólares)			
monto del crédito	10,983,086.42	usd				
tasa promedio del crédito	14.00%					
tipo de cambio	12.15					
tasa base	10.14%	TIIE				
intermediación	3.00%	fondeador + 1er	piso			
tasa aplicable	13.14%	tasa inicial al créd	ito			
	periodo	avance de obra	disposiciones del crédito	tasa de intereses	pago de intereses	pago de intereses
	meses				usd	\$
	1	0.50%	54,915.43	1.10%	601.32	7,306.09
inicio de obra	2	5.33%	530,849.18	1.10%	6,414.12	77,931.59
	3	13.00%	842,036.63	1.10%	15,634.42	189,958.25
	4	24.56%	1,269,592.49	1.10%	29,536.46	358,868.00
	5	32.10%	827,654.01	1.10%	38,599.27	468,981.16
	6	43.13%	1,212,062.04	1.10%	51,871.35	630,236.93
	7	54.17%	1,212,062.04	1.10%	65,143.43	791,492.69
	8	66.16%	1,317,316.62	1.10%	79,568.05	966,751.79
	9	76.07%	1,088,502.31	1.10%	91,487.15	1,111,568.86
	10	86.15%	1,106,807.46	1.10%	103,606.69	1,258,821.29
término de la obra	11	94.08%	871,455.61	1.10%	113,149.13	1,374,761.92
periodo preoperativo	12	100.00%	649,832.61	1.10%	120,264.80	1,461,217.28
	total	·	10,983,086.42	13.14%	715,876.20	8,697,895.83

financiamiento	financiamiento	tasa de interés	pago de intereses	amortización del principal	total	plazos	(años)
amoruzacion	0	pagos iguales					
amortización							
lasa aplicable	13.14%	tasa inicial al crédito					
intermediación	3.00%	fondeador + 1er pis	0				
tasa base	10.14%	TIE					
periodo de gracia en capital	3	años					
plazo del crédito	11	años					
tasa promedio del crédito	14.00%						
monto del crédito	10,983,086.42	usd					
condiciones y amortización del fir	nanciamiento	(en dólares)					

financiamiento usd	financiamiento S	tasa de interés	pago de intereses	amortización del principal	total int + amort	plazos crédito	(años) gracia
0	ver amortización duarnte	periódo de construc	ción y peroperativo	0.00	int amort	0	gravia O
0	10,983,086.42	14.00%	1,537,632.10	0.00	1,537,632.10	1	1
0	10,983,086.42	14.00%	1,537,632.10	0.00	1,537,632.10	2	2
0	10,983,086.42	14.00%	1,537,632.10	1,372,885.80	2,910,517.90	3	
0	9,610,200.62	14.00%	1,345,428.09	1,372,885.80	2,718,313.89	4	
0	8,237,314.81	14.00%	1,153,224.07	1,372,885.80	2,526,109.88	5	
0	6,864,429.01	14.00%	961,020.06	1,372,885.80	2,333,905.86	6	
0	5,491,543.21	14.00%	768,816.05	1,372,885.80	2,141,701.85	7	
0	4,118,657.41	14.00%	576,612.04	1,372,885.80	1,949,497.84	8	
0	2,745,771.60	14.00%	384,408.02	1,372,885.80	1,757,293.83	9	
0	1,372,885.80	14.00%	192,204.01	1,372,885.80	1,565,089.81	10	
	-0.00		9,994,608.64	10,983,086.42	20,977,695.06	11	3

## •Estado de Resultados.

estado de resultados				
	actualización anual de tarifas	2.0%		
	concepto	año 1	• /	año 2
2 2 2 27 27		usd	%	usd
remisas del cálculo	A * 11111			
	total U.H.	96		90
	U.H. disponibles anualmente	35,040		35,040
	porcentaje de ocupación U.H. ocupadas	40% 14,016		50%
	tarifa real promedio por U.H.	\$ 53.50		17,520 \$ 54.57
	Tarila real profiledio por O.H.	\$ 55.50		φ 54.57
naresos de la reside	ncia por departamento			
ngrosos de la reside	habitaciones	749,827.16	60%	956,029.63
	alimentos y bebidas	374,913.58	30%	478,014.81
	otros departamentos	124,971.19	10%	159,338.27
. ingresos totales		1,249,711.93	100%	1,593,382.72
costos departamental	es			
	habitaciones	149,965.43	20%	191,205.93
	alimentos y bebidas	149,965.43	40%	191,205.93
	otros departamentos	37,491.36	30%	47,801.48
i. total costos departa		337,422.22	27%	430,213.33
gastos operación y a	dministración (no distribuibles/ingreso total)			
	administración y generales	124,971.19	10%	159,338.27
	publicidad y promoción	37,491.36	3%	47,801.48
	mantanimiento y reparación	37,491.36	3%	47,801.48
	energéticos (agua, luz,etc)	37,491.36	3%	47,801.48
	honorario básico operadora	24,994.24	2%	31,867.65
	gastos financieros, intereses deducibles	1,537,632.10	4.440/	1,537,632.10
	peración y administración	1,800,071.60	144%	1,872,242.47
Contract to the second process of the second	os de operación y administración	2,137,493.83	171%	2,302,455.80 9,095,837.76
<ul><li>ingresos por renta</li><li>utilidad de operac</li></ul>		8,917,488.00 8,029,706.11	643%	9,095,637.76 8,386,764.67
	operacionales/inversión total)	6,029,700.11	04376	0,360,704.07
gastos manectos (no	seguros inmueble, responsabilidad civil, fidelidad	12,497.12	1%	12,747.06
	depreciación y amortización	1,133,050.04	1 70	1,133,050.04
	impuesto predial, estatales, locales	12,497.12	1%	12,747.06
	honorario de incentivo operador s/ubo	802,970.61	10%	838,676.47
	gastos financieros intereses no deducibles		V - 122 - 12 - 12	**************************************
√ii. total gastos indire	ctos, no operación	1,961,014.89	157%	1,997,220.63
/iii. utilidad antes de i		6,068,691.22	486%	6,389,544.04
mpuestos y ptu				
	participación trabajadores, utilidad ptu	606,869.12	10%	1,916,863.21
	impuesto sobre la renta isr	1,820,607.36	17%	1,916,863.21
	impuesto sobre el activo ia o impac			/r <u>e</u> s
x. total cargas impos		2,427,476.49	194%	3,833,726.42
k. utilidad o pérdida r		3,641,214.73	291%	2,555,817.62
	utilidad o perdida neta acumulada	3,641,214.73		6,197,032.35

•Estado de Resultados.

•Parte 2

	año 3	80.0	año 4		año 5		año 6
%	usd	%	usd	%	usd	%	usd
	96		96		96		96
	35,040		35,040		35,040		35,040
	60%		60%		60%		60%
	21,024		21,024		21,024		21,024
	\$ 55.66		\$ 56.77		\$ 57.91		\$ 59.07
			j				
60%	1,170,180.27	60%	1,193,583.87	60%	1,217,455.55	60%	1,241,804.66
30%	585,090.13	30%	596,791.94	30%	608,727.77	30%	620,902.33
10%	195,030.04	10%	198,930.65	10%	202,909.26	10%	206,967.44
100%	1,950,300.44	100%	1,989,306.45	100%	2,029,092.58	100%	2,069,674.43
20%	234,036.05	20%	238,716.77	20%	243,491.11	20%	248,360.93
40%	234,036.05	40%	238,716.77	40%	243,491.11	40%	248,360.93
30%	58,509.01	30%	59,679.19	30%	60,872.78	30%	62,090.23
27%	526,581.12	27%	537,112.74	27%	547,855.00	27%	558,812.10
21 70	320,301.12	21 70	557,112.74	21 /0	347,033.00	21 /0	330,012.10
10%	195,030.04	10%	198,930.65	10%	202,909.26	10%	206,967.44
3%	58,509.01	3%	59,679.19	3%	60,872.78	3%	62,090.23
3%	58,509.01	3%	59,679.19	3%	60,872.78	3%	62,090.23
3%	58,509.01	3%	59,679.19	3%	60,872.78	3%	62,090.23
2%	39,006.01	2%	39,786.13	2%	40,581.85	2%	41,393.49
	1,537,632.10		1,345,428.09		1,153,224.07		961,020.06
118%	1,947,195.19	100%	1,763,182.44	89%	1,579,333.52	78%	1,395,651.69
145%	2,473,776.31	127%	2,300,295.18	116%	2,127,188.51	105%	1,954,463.79
	9,277,754.52		9,463,309.61		9,652,575.80		9,845,627.31
526%	8,754,278.65	449%	9,152,320.87	460%	9,554,479.87	471%	9,960,837.96
	13,002.00		13,262.04		13,527.28		13,797.83
	1,133,050.04		1,133,050.04		1,133,050.04		1,133,050.04
	13,002.00		13,262.04		13,527.28		13,797.83
10%	1,050,513.44	12%	1,098,278.50	12%	1,146,537.58	12%	1,195,300.55
1050/	0.000 507 40 7	4400/	0.057.050.00	1100/		1110	0.055.040.00
125%	2,209,567.48	113%	2,257,852.63	113%	2,306,642.19	114%	2,355,946.26
401%	6,544,711.16	336%	6,894,468.24	347%	7,247,837.67	357%	7,604,891.70
10%	654,471.12	10%	689,446.82	10%	724,783.77	10%	760,489.17
17%	1,963,413.35	17%	2,068,340.47	17%	2,174,351.30	17%	2,281,467.51
	1021		397,295.05	1.80%	397,295.05	1.80%	397,295.05
241%	2,617,884.47	134%	3,155,082.35	159%	3,296,430.12	162%	3,439,251.73
160%	3,926,826.70	201%	3,739,385.89	188%	3,951,407.55	195%	4,165,639.97
	10,123,859.04		13,863,244.94		17,814,652.49		21,980,292.46

•Estado de Resultados.

•Parte 3

	año 7		año 8		año 9		año 10		total flujo
%	usd	%	usd	%	usd	%	usd	%	
	96		96		96		96		
	35,040		35,040		35,040		35,040		
	60%		60%		60%		60%		
	21,024		21,024		21,024		21,024		
	\$ 60.25		\$ 61.45		\$ 62.68		\$ 63.93		
	4		7						
60%	1,266,640.75	60%	1,291,973.57	60%	1,317,813.04	60%	1,344,169.30	60%	11,749,477.80
30%	633,320.38	30%	645,986.78	30%	658,906.52	30%	672,084.65	30%	5,874,738.9
10%	211,106.79	10%	215,328.93	10%	219,635.51	10%	224,028.22	10%	1,958,246.3
100%	2,111,067.92	100%	2,153,289.28	100%	2,196,355.07	100%	2,240,282.17	100%	19,582,463.0
		38.13.03.63							
20%	253,328.15	20%	258,394.71	20%	263,562.61	20%	268,833.86	20%	2,349,895.50
40%	253,328.15	40%	258,394.71	40%	263,562.61	40%	268,833.86	40%	2,349,895.50
30%	63,332.04	30%	64,598.68	30%	65,890.65	30%	67,208.47	30%	587,473.8
27%	569,988.34	27%	581,388.11	27%	593,015.87	27%	604,876.19	27%	5,287,265.0
4001	044 400 70	4007	045 000 00	400/	040 005 54	4007	004 000 00	400/	4 050 040 0
10%	211,106.79	10%	215,328.93	10%	219,635.51	10%	224,028.22	10%	1,958,246.3
3%	63,332.04	3%	64,598.68	3%	65,890.65	3%	67,208.47	3%	587,473.8
3%	63,332.04	3%	64,598.68	3%	65,890.65	3%	67,208.47	3%	587,473.8
3%	63,332.04	3%	64,598.68	3%	65,890.65	3%	67,208.47	3%	587,473.8
2%	42,221.36	2%	43,065.79	2%	43,927.10	2%	44,805.64	2%	391,649.2
707-100	768,816.05		576,612.04		384,408.02		192,204.01	****	9,994,608.6
67%	1,212,140.31	57%	1,028,802.79	48%	845,642.59	39%	662,663.27	30%	14,106,925.8
94%	1,782,128.65	84%	1,610,190.89	75%	1,438,658.46	66%	1,267,539.45	57%	19,394,190.8
10.107	10,042,539.86	10.107	10,243,390.66	=0.407	10,448,258.47	=100/	10,657,223.64	= 4004	97,644,005.6
481%	10,371,479.13	491%	10,786,489.05	501%	11,205,955.08	510%	11,629,966.35	519%	97,832,277.7
	14,073.79		14,355.26		14,642.37		14,935.21		136,839.9
	1,133,050.04		1,133,050.04		1,133,050.04		1,133,050.04		11,330,500.4
	14,073.79		14,355.26		14,642.37		14,935.21		136,839.9
12%	12.00	12%	1,294,378.69	12%	1,344,714.61	12%	1,395,595.96	12%	10,166,978.4
2000/000	10.700.00	V3.77.02.	5-1-5-0-14-50-5-1-A-5-0	2.—3.0	SALANI SI SINGSI	2020/030	31/33/18/3/3/3	,=	
114%	1,161,209.61	55%	2,456,139.25	114%	2,507,049.39	114%	2,558,516.43	114%	21,771,158.7
367%	9,210,269.52	436%	8,330,349.80	387%	8,698,905.70	396%	9,071,449.92	405%	76,061,118.9
10%	921,026.95	10%	833,034.98	10%	869,890.57	10%	907,144.99	10%	8,884,020.7
17%	2,763,080.86	17%	2,499,104.94	17%	2,609,671.71	17%	2,721,434.98	17%	#¡REF!
1.80%	397,295.05	1.80%	397,295.05	1.80%	397,295.05	1.80%	397,295.05	1.80%	#¡REF!
166%	1,318,322.00	62%	3,729,434.97	173%	3,876,857.33	177%	1,304,440.04	58%	28,998,905.9
201%	7,891,947.51	374%	4,600,914.83	214%	4,822,048.37	220%	7,767,009.88	347%	47,062,213.0
_0 170	29,872,239.97	O/ 1/0	34,473,154.80	∠ I T /U	39,295,203.16	45070	47,062,213.04	0 11 70	11,002,210.0

## •Flujo de Efectivo.

flujo de efectivo	en usd			
	concepto	año 0	año 1	año 2
		usd	usd	usd
ngresos/orígenes				
	utilidad neta		3,641,214.73	2,555,817.6
	depreciación y amortización	Make discovering the property trials floors	1,133,050.04	1,133,050.0
	capital	13,763,296.30		
	crédito	10,983,086.42		
	valor de rescate			
otal ingresos/orígenes	· ·	24,746,382.72	4,774,264.77	3,688,867.6
gresos/aplicaciones				
	terreno con servicios	4,385,185.19		
	impuestos ISAI	350,814.81		
	permisos y licencias	287,754.73		
	estudios y proyectos	973,168.72		
	cuarto muestra	4,115.23		
	supervición de obra	287,754.73		
	construcción	14,387,736.63		
	instalaciones (equipo fijo mayor)	329,218.11		
	areas exteriores	-		
	mobiliario y decoración	2,081,851.85		
	equipo de operación	143,877.37		
	equipo de transporte	24,691.36		
	gastos de preapertura	2,057.61		
	capital de trabajo	49,382.72		
	intereses durante la construcción			
	gastos asociados al crédito			
	imprevistos	719,386.83		
	armado de negocio y gestión inmobiliaria	719,386.83		
	pago del crédito principal	e	(6)	<u> </u>
otal ingresos/orígenes		24,746,382.72	- 1	
M641 1504				
lujo de efectivo			4,774,264.77	3,688,867.6
ujo acumulado		) <del>-</del>	4,774,264.77	8,463,132.4
SCHOOL THE STORY PROPERTY				
ndices de rentabilidad	Astronal and a second	04 740 000 70	4 774 004 77	0.000.007.0
	flujos del proyecto	- 24,746,382.72	4,774,264.77	3,688,867.6
	flujos del capital	- 13,763,296.30	4,774,264.77	3,688,867.6
		proyecto	capital	
valor presente neto vpn asa interna de rendimiento		\$4,871,021.47 18.57%	\$15,854,107.89 33.28%	
pod interna de rendimiento		10.91 /	00.2070	
		450/	4604	
asa de descuento nominal		15%	15%	

•Flujo de Efectivo. •Parte 2

año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10	total fujo
usd	usd	usd	usd	usd	usd	usd	usd	usd
3,926,826.70	3,739,385.89	3,951,407.55	4,165,639.97	7,891,947.51	4,600,914.83	4,822,048.37	7,767,009.88	47,062,213.04
1,133,050.04	1,133,050.04	1,133,050.04	1,133,050.04	1,133,050.04	1,133,050.04	1,133,050.04	1,133,050.04	11,330,500.41
								13,763,296.30
								10,983,086.42
							30,165,702.45	30,165,702.45
5,059,876.74	4,872,435.93	5,084,457.59	5,298,690.01	9,024,997.55	5,733,964.87	5,955,098.41	39,065,762.37	113,304,798.62
-								4,385,185.19
								350,814.81
								287,754.73
								973,168.72
								4,115.23
								287,754.73
								14,387,736.63
								329,218.11
								020,210.11
		208,185.19					208,185.19	2,498,222.22
		200,100.10	71,938.68				71,938.68	287,754.73
			1 1,000.00	24,691.36			7 1,000.00	49,382.72
				2 1,00 1.00				2,057.61
								49,382.72
							-	10,002.72
								719,386.83
								719,386.83
1,372,885.80	1,372,885.80	1,372,885.80	1,372,885.80	1,372,885.80	1,372,885.80	1,372,885.80	1,372,885.80	10,983,086.42
1,372,885.80	1,372,885.80	1,581,070.99	1,444,824.49	1,397,577.16	1,372,885.80	1,372,885.80	1,653,009.67	36,314,408.23
3,686,990.94	3,499,550.13	3,503,386.61	3,853,865.53	7,627,420.39	4,361,079.06	4,582,212.60	37,412,752.69	76,990,390.38
12,150,123.37	15,649,673.50	19,153,060.10	23,006,925.63	30,634,346.02	34,995,425.09	39,577,637.69	76,990,390.38	10,000,000.00
3,686,990.94	3,499,550.13	3,503,386.61	3,853,865.53	7,627,420.39	4,361,079.06	4,582,212.60	37,412,752.69	
3,686,990.94	3,499,550.13	3,503,386.61	3,853,865.53	7,627,420.39	4,361,079.06	4,582,212.60	37,412,752.69	
resumen en usd								
honorarios	11,824,000.00							
costo del proy	300,668,550.00							
inversion	167,224,050.00							
tasa de rendimiento anual	33.28%							
recuperación	35.26 % año 3							
тобирегион	anu 3							1

Este documento tuvo el objetivo de presentar el proyecto analizado a lo largo de un año, siendo el resultado del análisis y necesidad de dar respuesta a la problemática planteada, logrando así la intención e hipótesis que dicho planteamiento daría como producto final el emplazamiento arquitectónico que se presenta.

La colonia San Rafael es una de las colonias mas antiguas de la ciudad de México la cual ha sufrido cambios importantes a lo largo de la historia, tales cambios seguirán sucediendo con la vida tan cambiante y el surgimiento de nuevas necesidades a partir del incremento de la tecnología, por eso , es de esperarse que las vialidades mas cercanas al predio donde se propuso la "Torre de Oficinas y el Hotel Edison" continúen poblándose de comercios y edificios similares que harán de este proyecto , una inversión viable y altamente demandada.

El proyecto cumple con las demandas de espacios comunes y especiales para las cada una de las actividades que se plantearon desde el inicio de la investigación, áreas de trabajo, comercio, esparcimiento y alojamiento. Con esto se quiere dar entender que no solo se cumplió con los estándares y normas, sino que se fue mas allá y se cubrió el espacio armónico ente los edificios y áreas libres.

Se podría llegar a pensar que por ser un genero de edifico en su mayoría de inversión privada no se cuido el aspecto económico, y fue todo lo contrario, se busco el menor gasto sin dejar de lado la calidad proponiendo materiales sencillos y de fácil adquisición; así mismo se diseño acorde a la sencillez de las formas arquitectónicas, pero sobre todo se busco el aprovechamiento del terreno dotando al proyecto de las mejores vistas y orientaciones. Es armonioso y agradable a la vista.

El conjunto responde a las necesidades planteadas, con plazas y áreas verdes aprovechando al máximo la geometría del terreno, creando espacios agradables de transición entre los edificios.

Toda la información en la presente investigación, ha llegado a la conclusión de la importancia del turismo empresarial y la creación de nuevos espacios para hacer de su estancia una agradable experiencia.

- 1.Martinez Domínguez Margarita,(2011) La Colonia de los Arquitectos a través del tiempo San Rafael,, México D; F . Editorial Juan Pablo
- 2. Arnal Simón, Luis. (2008). Reglamento de construcciones para el Distrito Federal. México, D.F. Editorial TRILLAS.
- 3. Becerril L., Diego Onésimo. (2007). Datos prácticos de instalaciones hidráulicas y sanitarias (10a ed.). México, D.F.
- 4. Becerril L., Diego Onésimo. (2002). Instalaciones eléctricas prácticas (12a ed.). México, D.F.
- 5. BIMSA active cost. Costos de construcción. (2011), Edición mensual Agosto. México, D.F.
- 6. Plazola Cisneros, Alfredo. (2005). Enciclopedia de arquitectura, Vol. 6 Y 9 Estado de México.
- 7. Neufert, Ernest. (1953). Arte de proyectar en arquitectura (6a ed.).Barcelona, España. Gustavo Gili.

## Sitios Web

- 8. Revista Digital México Desconocido <a href="http://m.mexicodesconocido.com/ciudad/nota/2012/06/26/san-rafael-la-primera-colonia-del-df">http://m.mexicodesconocido.com/ciudad/nota/2012/06/26/san-rafael-la-primera-colonia-del-df</a>
- 9. Sistema de Transporte Colectivo Metro <a href="http://www.metro.df.gob.mx/red/linea2.html">http://www.metro.df.gob.mx/red/linea2.html</a>
- 10. Sullivan, Acontecimientos e Historia <a href="http://www.areametropolis.com/index.php/historia/san-rafael">http://www.areametropolis.com/index.php/historia/san-rafael</a>
- 11. Instalaciones http://www.goodmanmfg.com/Portals/0/pdf/intl/IO-GSC13-SP.pdf
- 12.Materiales de Instalación Sanitaria.
  http://books.google.com.mx/books?id=RWT0Pult0n4C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=DIFERENCIA
  +ENTRE+FIERRO+FUNDIDO+Y+HIERRO+GAL

•Libros

- 9. Instalación de Aire http://www.ductosmonterrey.com/catalogospiro.php
- 10. Materiales para Instalación de Aire http://www.ductosmonterrey.com/drstd.php
- 11.Sistemas de Aire, Equipos. http://www.goodmanmfg.com/Portals/0/pdf/intl/IO-GSC13-SP.pdf
- 12. Instalaciones Sanitarias http://html.iobrashidraulicas.com/instalaciones-sanitarias\_2.html