

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE QUIMICA

"ANTEPROYECTO DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA DE LA
FACULTAD DE QUIMICA DE LA U.N.A.M."

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO QUIMICO

P R E S E N T A :

LUIS LOPEZ SANTIAGO





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

			Página
INTRODUCCION			1
CAPITULO 1.	ASPECTOS GENERALES SOBRE SEGU HIGIENE INDUSTRIAL.	RIDAD E	
	1.1. Importancia de la Seguri Higiene	• • • • • •	2
	el medio laboral	•	5
	1.3. Problemática Nacional		9
	1.4. La Seguridad e Higiene e formación profesional de		
	niero Químico	•••••	13
CAPITULO 2.	CONCEPTOS DE PREVENCION Y CON RIESGOS.	TROL DE	
	2.1. Prevención y control de	riesgos	15
	2.2. Riesgo de incendio y exp 2.2.1. Aspectos generale		16
	incendio y explos	ión	16
	2.2.2. Prevención y cont		
	incendios	-	30
	2.3. Riesgos químicos		48
	2.4. Riesgos eléctricos		50
	2.5. Riesgos mecánicos		52
	2.6. Ruido		54

CAPITULO 3.	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL.	
	 3.1. Importancia del equipo de protección personal	59 60 61
	co	72
CAPITULO 4.	NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD E HIGIE- NE PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN- EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA.	
	4.1. Normas de las condiciones que debe presentar el Laboratorio de Ingeniería Química4.2. Normas que debe cumplir el personal dentro del Laboratorio de	76
	Ingeniería Química	94
CAPITULO 5.	ANALISIS DE RIESGOS EN EL LABORATO RIO DE INGENIERIA QUIMICA.	
	5.1. Situación del Laboratorio de Ingeniería Química	95
	ratorio de Ingeniería Química 5.2.1. Riesgos en las instala	100
	5.2.2. Riesgos en los materia	101
	ies de trabajo	110

	5.2.3. Riesgos en las actitu	
	des de trabajo	120
CAPITULO 6.	PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUINICA.	
	6.1. Desarrollo	124
	Química B Capacitación y adiestramie <u>n</u>	125
	to	127
•	fines de seguridad D Investigación, análisis y -	129
	estadística de accidentes E Campaña permanente de segu-	131
	ridad	136
	F Servicio Médico G Plan de evacuación en caso-	137
	de emergencia	138
CAPITULO 7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	
	7.1. Conclusiones	140
	7.2. Recomendaciones	142
APENDICE A:	Instructivo Interno de Seguridad e - Higiene para el Laboratorio de Inge- niería Química de la Facultad de	.
	Química de la U.N.A.M	146

APENDICE B:	Reglamento general de Seguridad e	
	Higiene en el trabajo (Artículos 12-	
	y 15)	167
BIBLIOGRAFIA		168

INTRODUCCION

INTRODUCCION

Para conservar todos los recursos que conformana un centro de trabajo, es necesario que exista la concientización hacia el trabajo seguro, generando en el elemento humano, actitudes y conductas responsables para preservar-su propia seguridad y la de los demás; esto puede traducir se a un proceso educacional que debiera comenzar en las escuelas o Universidades.

En el caso del Laboratorio de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la U.N.A.M., donde se formanlos futuros Ingenieros Químicos, se debe incluir en su formación, aspectos afines a la Seguridad e Higiene, ya que posteriormente tendrán que ejercer su profesión en cualquier sector productivo, impulsando esfuerzos en pro a la-Seguridad para velar por el recurso humano que es lo más valioso de una empresa y de la sociedad, y no sólo esto como un medio sino como un fín.

De ahí nació la necesidad de elaborar este trabajo, con el propósito de motivar tanto al alumno como aquellas personas que de una u otra manera están involucradascon actividades realizadas en el Laboratorio de Ingeniería Ouímica.

CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

1.1. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE

A través de las diferentes formas de la actividad humana, el hombre ha tenido que enfrentarse a diversos tipos de riesgos de trabajo, que de diferentes maneras han afectado su salud.

Así, podemos señalar que desde sus primeras actividades en la tierra, como fue la recolección de frutos en su época de nómada, hasta la época actual, el hombre ha tenido que cubrir sus necesidades básicas al procurarse casa, vestido y sustento. Como consecuencia de esto, se ha encontrado cada día con nuevos riesgos, ya sea por los productos que maneja, por la maquinaria con la que los transforma, o por el medio en donde desarrolla estos cambios -- tecnológicos.

Como resultado de este quehacer natural, existela posibilidad de que los riesgos que sean originados pordistintos agentes ocasionen enfermedades o accidentes de trabajo, como: lesiones temporales, incapacidades permanen
tes paciales o totales y hasta defunciones; además de gene
rar pérdidas en materiales, maquinarias, equipos, herra--mientas y tiempos de producción.

El hombre pasa dentro de su etapa productiva, --

aproximadamente un tercio de la misma en actividades de -trabajo, otro tercio lo utiliza para su alimentación y actividades recreativas; en tanto que el tercio final, lo in
vierte en el descanso corporal, a fin de mantener su equilibrio biopsicosocial. Las actividades laborales, deben desarrollarse en un lugar adecuado y digno, que no disminu
ya sus capacidades físicas y donde pueda realizarse plenamente al efectuar su trabajo cotidiano.

En el trabajo, el individuo entra en contacto -con una serie de agentes, con los cuales al interrrelacionar se generan posibilidades de alteración en mayor o me-nor grado, dependiendo de las características particulares
resultantes de la misma.

Dentro de este contexto, existen dos disciplinas en íntima relación con la Ingeniería que se ocupan de estudiar y prevenir, en tanto sea posible, las enfermedades yaccidentes de trabajo, ellas son: la SEGURIDAD e HIGIENE; que si bien se dividen por fines didácticos, en la práctica se encuentran tan relacionadas que resulta difícil dilucidar a cual de ellas compete el estudio específico de - algún riesgo de trabajo.

Por Higiene entendemos como: La aplicación racio

nal de las técnicas que tienen por objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientaleso tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o bienes tar, o incomodidades e ineficiencia entre los trabajadores o miembros de una comunidad.

La Seguridad es la aplicación racional de las -técnicas que tienen por objeto el diseño de: Instalaciones,
equipos, maquinarias, procesos y procedimientos de trabajo;
capacitación, adiestramiento, motivación y administraciónde personal; con el propósito de abatir la incidencia de accidentes capaces de generar riesgos en la salud o bienes
tar de los individuos, incomodidades e ineficiencias entre
los trabajadores o daños económicos a las empresas y conse
cuentemente a los miembros de la comunidad.

Abundando sobre estos conceptos, podemos añadirque estas disciplinas pretenden, en consecuencia, conse---guir que los trabajadores a lo largo de su vida productiva, se vean libres de alteraciones a su salud ocasionadas por-las sustancias que manipulan, elaboran o transforman; los-equipos, herramientas o maquinaria que utilizan; los procesos y procedimientos industriales que desarrollan; o de --las condiciones alteradas del ambiente en donde cumplen --con su cometido.

1.2. INTERACCION ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO LABORAL

El hombre en su desarrollo en el trabajo, se encuentra expuesto a interacciones de diferente índole, quede diversas formas modifican su medio laboral y que influyen directamente en su persona, causándoles alteraciones en menor o mayor proporción, dependiendo de las propiedades de dichas interacciones. Para una mejor comprensión las dividiremos en tres categorías básicas que son:

- Interacciones hombre-ambiente
 - . Agentes físicos
 - . Agentes químicos
 - . Agentes biológicos
- Interacción hombre-máquina
 - . Agentes ergonómicos
 - . Agentes mecánicos
- Interacción hombre-hombre
 - . Agentes psicosociales

Del desarrollo de esta clasificación, apreciamos el término AGENTE, que lo podemos definir como: Toda materia, sustancia o energía que al incorporarse o actuar en -

el medio laboral, incluyendo las relaciones entre los hombres, pudieran alterar o modificar las condiciones del medio.

1.2.1. ESTUDIO DE LOS AGENTES

AGENTES FISICOS. Son aquellas manifestaciones o formas de energía, capaces de modificar las características normales de la calidad del ambiente; pero sinafectar la naturaleza íntima de la materia que le rodea.

Cuando la calidad del ambiente se encuentra fuera del rango de las condiciones normales, los factores que la constituyen, pasan a convertirse en agentes por estar en condiciones extremas; estos son:

- Temperatura del aire
- Velocidad del aire
- Humedad del aire
- Presión atmosférica
- Radiación electromagnética visible

También encontramos a otros agentes físicos, - - como consecuencia del desecho industrial, los cuales son:

- Ruido

- Vibraciones, y
- Otras radiaciones electromagnéticas

AGENTES QUÍMICOS. Son las manifestaciones de la materia o sustancia, o sus combinaciones que se presentan y contribuyen a alterar la atmósfera propia del trabajo. Para su estudio, y en función de su estado físico -- en que se encuentran, se dividen en:

- Sólidos

- . Humos (partículas menores de 1 micra)
- . Polvos (partículas de 1 a 10 micras)
- Liquidos
 - . Rocios
 - . Neblinas
- Gases
 - . Vapores
 - . Gases

AGENTES BIOLOGICOS. Son entes vivos capaces de alterar la salud del individuo en el desempeño de -- su trabajo, dentro de estos agentes podemos citar a los -- hongos, virus, bacterias, etc.

AGENTES ERGONOMICOS. Son los que se presentan con motivo de la adaptación del hombre a su trabajoo viceversa, como consecuencia de la interacción hombre---proceso-máquina. Como podemos citar: monotonía, factores
que originan malas posturas, etc.; es decir, aquellos agen
tes derivados del mal diseño de la maquinaria, procedimien
tos de trabajo irregulares, etc.

AGENTES MECANICOS. Son los locales, equipos, maquinaria, herramientas o útiles de trabajo, que alinteractuar con el hombre, alteran la calidad del ambiente laboral.

AGENTES PSICOSOCIALES. Son aquellos agentes que se generan de la interrelación del hombre con losdemás individuos y que tienen repercusión en la conducta, dentro del ámbito laboral.

Podemos mencionar como ejemplos: las malas relaciones obrero-patronales, que suscitan respuestas de pugna entre ambos grupos; la remuneración inadecuada por la prestación de un trabajo. Le anterior, repercute en problemas de ausentismo, calidad de producción deficiente y muchos - más.

1.3. PROBLEMATICA NACIONAL

El problema de nuestro país, con relación a losaspectos de Seguridad e Higiene, es que presenta cuadros agravados; siendo los sectores productivos los más afectados por los accidentes y enfermedades laborales, con conse
cuencias que repercuten directamente en la economía del -país y el bienestar social.

Aún los países altamente industrializados, no se escapan a este fenómeno mundial, y por tal motivo se han - tenido que reformar sus normas legislativas, e invertido - gran parte de sus recursos económicos, materiales y huma-nos en la investigación y desarrollo dentro de este campo; incluso en los últimos años han creado técnicas especializadas, con el propósito de controlar las pérdidas financie ras que se originan por los riesgos de trabajo.

Los riesgos de trabajo que se registraron en México de 1962 a 1980, lo muestra la tabla 1.1., basada en - la relación del personal asegurado por el Instituto Mexica no del Seguro Social; de la cual se deduce, que en 1980, - el número de trabajadores asegurados aumentó 3.38 veces, - mientras que los riesgos de trabajo se incrementaron 4.7 - veces, lo que indica que los riesgos de trabajo crecieron-1.4 veces más que la población asegurada.

Las consecuencias que produjeron estos riesgos,se presentan en la tabla 2.2., indicando: incapacidad temporal, incapacidad permanente y defunciones. Analizando las cifras de 1980, y considerando el año laboral de 300 días, deducimos que se presentó un accidente o enfermedadde trabajo cada 52 segundos, que casi 50 trabajadores sufrieron una incapacidad permanente por día y que poco másde 5 trabajadores fallecieron diariamente por ejercer su derecho al trabajo.

Estas cifras estadísticas nos muestran solo unaparte del problema, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social solo amparó, en esta rama del seguro, a poco más
de 5 millones de trabajadores, y el censo del mismo año -precisa una población económicamente activa de casi 20 millones de mexicanos.

TABLA 1.1. RIESGOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN MEXICO (1962-1980)

			·		
	Trabajadores	segurados	Riesgos r	egistrados	Tasa de
Αňο	cifras	cifras	cifras	cifras	incidencia
	absolutas	relativas	absolutas	relativas	
		(4)		(%)	(3)
1962	1 517 222	100	127 907	100	8.4
1963	1 699 166	112	164 432	129	9.7
1964	1 804 523	119	194 480	152	10.3
1965	1 988 191	131	192 250	150	9.7
1966	2 138 805	141	223 597	175	10.5
1967	2 253 364	149	237 245	186	10.5
1968	2 379 437	157	243 779	191	10.2
1969	2 704 508	178	267 846	210	9.9
1970	2 758 254	182	260 028	203	9.4
1971	2 859 719	188	302 862	237	10.6
1972	3 048 298	201	319 328	250	10.5
1973	3 209 658	212	316 735	248	9.9
1974	3 523 062	232	377 896	296	10.7
1975	3 654 718	241	390 878	306	10.7
1976	3 723 617	245	439 927	344	11.8
1977	3 855 940	254	451 145	353	11.7
1978	4 439 556	293	486 628	381	11.0
1979	4 877 004	321	549 868	430	11.3
1980	5 078 266	335	600 872	470	11.8

Fuente: Memorias estadísticas del I.M.S.S.

TABLA 1.2. CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS REGISTRADOS EN MEXICO (1962-1980)

Año	Total de riesgos	Incap. t	emporal Rel.(%)	Incap. po	ermanente Rel.(%)	ì	nciones Rel.(%)
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1962	127 907	124 811	97.6	2 807	2.2	289	0.2
1963	164 432	160 598	97.7	3 428	2.1	406	0.2
1964	194 480	190 599	98.0	3 594	1.8	387	0.2
1965	192 250	187 373	97.5	4 453	2.3	424	0.2
1966	223 597	218 977	97.9	4 155	1.9	465	0.2
1967	237 245	231 661	97.7	4 836	2.0	548	0.3
1968	243 779	238 009	97.6	5 024	2.1	566	0.2
1969	267 846	261 343	97.6	5 858	2.2	645	0.2
1970	260 028	254 826	98.0	4 622	1.8	580	0.3
1971	302 862	292 559	97.9	5 5 2 6	1.8	869	0.2
1972	319 328	312 505	97.9	6 065	1.9	758	0.2
1973	316 735	307 914	97.2	7 532	2.1	1 289	0.4
1974	377 896	368 262	97.4	8 419	2.3	1 215	0.3
1975	390 878	380 905	97.4	8 714	2.3	1 259	0.3
1976	439 927	427 877	97.2	10 610	2.4	1 440	0.4
1977	451 145	439 477	97.4	10 379	2.3	1 289	0.3
1978	468 628	473 202	97.2	11 916	2.5	1 510	0.3
1979	549 868	535 670	97.4	12 813	2.3	1 385	0.3
1980	600 872	584 677	97.3	14 681	2.4	1 514	0.3

Fuente: Memorias estadísticas del I.M.S.S.

1.4. LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA FORMACION PROFESIONAL DEL INGENIERO QUÍMICO

La labor del Ingeniero Químico, está relacionadacon el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de una planta de proceso, tam-bién desarrolla otras actividades como son: la investiga--ción, las ventas, la administración, la docencia y otras si
milares.

Estudia y aplica la Ciencia y la Tecnología, conel propósito de producir bienes económicos, por medio de -procesos en los que intervienen cambios fisicoquímicos. En
general, aplica el conocimiento científico, al aprovechamien
to de los recursos naturales, en beneficio del hombre y -tiene en cuenta la influencia social y económica de su --labor.

Además, establece y aplica normas para la inspección de las maquinarias, para lo cual trabaja en colabora-ción con otros profesionistas como: Químicos, Ingenieros --Mecánicos, Ingenieros Electricistas y otros.

· Es por tal motivo, que el Ingeniero Químico, en - el desarrollo de su profesión tiene que abordar aspectos -- relacionados con la Seguridad e Higiene; ya que es uno de -

los campos profesionales que le compete más directamente, -- por estar involucrado en los procesos productivos del país.

Desde su etapa de formación como Ingeniero Químico, y en el Laboratorio de Ingeniería Química, por ser éste el lugar donde conjuga sus conocimientos teóricos con los prácticos, se debe formar la conciencia de que trabajar ape gado a las Normas de Seguridad e Higiene, es la mejor manera de desempeñar cualquier labor, legrando así su cabal for mación profesional, ya que tendrá la responsabilidad legaly moral para con sus colaboradores en sus futuros empleos.

CAPITULO 2

CONCEPTOS DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS

2.1. PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS

Por riesgo nos referimos a la probabilidad de que suceda un evento, y que éste puede traducirse en un accidente o enfermedad, afectando tanto al personal como a los bienes de una empresa.

El propósito primordial de la prevención de riesgos ha sido de eliminar todo suceso indeseable mediante medidas de seguridad e higiene.

Sin embargo, a veces la probabilidad de que suceda este hecho no puede evitarse, por lo que debe entonces minimizar la ocurrencia de este evento no deseado.

Hay riesgos que la empresa, debido a sus posibilidades económicas, las asume y hay otros que transfiere a entidades aseguradoras, mediante el pago de una prima. Cabeseñalar que, entre menor sea la posibilidad de realizaciónde tales hechos, menor será la prima que pague por esta --- transferencia del riesgo.

En este capítulo, señalamos algunos de los ries-gos que de acuerdo con las referencias bibliográficas dispo
nibles, son los más comunes y que afectan a los centros pro
ductivos del país.

2.2. RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION

En el caso de incendio y explosión, es donde se - debe poner una mayor atención en su estudio, por el grado - de peligrosidad que representa en caso de suceder; motivo - por el cual hay que conocerlo, si no en su totalidad, por - lo menos lo suficiente, como para tomar las medidas necesarias para su prevención y control cuando fuese necesario.

2.2.1. <u>ASPECTOS GENERALES SOBRE INCENDIO Y EXPLO-</u> <u>SION</u>

CONCEPTOS BASICOS

- FUEGO. Es un proceso de óxido-reducción que origina la combustión de materiales, lo suficientemente intensa para emitir luz y calor.
- INCENDIO. Puede definirse como un fuego fuera de control. Por lo tanto, la diferencia entre fuego-e incendio está en función del control. Esto es, se considera fuego cuando se produce o se maneja dentro de diversos límites que permiten controlar su intensidad, alcance, aplicación y otros aspectos, a diferencia del incendio que se originan fuera de este marco de control descrito.
 - NIVELES DE RIESGO DE INCENDIO. Se esta-

blecen tres niveles de riesgo de incendio que pueden presentarse en la zona o área por proteger; esta clasificación -- proporciona una forma para determinar la magnitud probable de un incendio, en estado incipiente con relación a su gravedad potencial. Los niveles son: riesgo ligero, riesgo or dinario y riesgo alto.

- A.- Riesgo ligero o bajo. En este nivel se incluyen las áreas con materiales o líquidos inflamables presentes en pequeñas cantidades, por lo que puede preverse que los posibles incendios serán de pequeña magnitud al iniciarse. Para este caso se pueden mencionar: oficinas, salo nes y otros lugares similares.
- B.- Riesgo ordinario o medio. Cuando lascantidades de materiales combustibles y líquidos inflama--bles presentes en el área por proteger, son tales que pueda preverse que los posibles incendios en su inicio serán de -magnitud moderada. En esta clasificación pueden incluirsea los almacenes y talleres.
- C.- Riesgo alto. Si por la cantidad de materiales combustibles o líquidos inflamables presentes en el área de trabajo, se involucra la posibilidad de incen---dios de gran magnitud durante su inicio, el riesgo se clasifica como alto. Aquí se incluyen zonas donde se manipulen-

o almacenen líquidos inflamables.

De acuerdo con lo establecido, resulta de fácil-comprensión que la mayor parte de las industrias y laborato
rios se consideran dentro de los niveles de riesgo ordina-rio y alto.

- VELOCIDAD DE COMBUSTION. La velocidad de una combustión, depende de la entrada de oxígeno y del tiempo que se invierte en efectuar el intercambio de calorcon el entorno. En la corrosión, y en la putrefacción la entrada de oxígeno y el intercambio térmico se produce conlentitud; en la ignición y el fuego vivo se verifica con ma yor rapidez; mientras que en la deflagración y la detona---ción esta velocidad llega a su máximo.
- EXPLOSION. Liberación súbita de presión por expansión de los gases producidos por una reacción química muy rápida, que es acompañada de fenómenos acústicos, térmicos y mecánicos, que no es necesario la presencia de fuego.
- DEFLAGRACION. Es un fuego con frente de flama, entre 100 y 1000ft/seg.
 - DETONACION. Es un fuego con frente de -

flama de 1000a 5000 ft/seg., que además de luz y calor genera sobre-presión.

- COMBUSTIBLE. Son las materias sólidas,líquidas o gaseosas que arden al combinarse con un comburen te y en contacto con una fuente de calor.
- INFLAMABLE. Se asigna a un material 11-quido o gaseoso que tenga un punto de inflamación menor de-93°C.
- PUNTO DE INFLAMACION. Es la temperatura a la cual los materiales desprenden suficientes vapores --- para mantener la combustión.
- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION. Es la temperatura a la cual la mezcla de vapores combustibles y aire se inflama sin necesidad de una fuente de ignición.
- LIMITES DE INFLAMABILIDAD. Los vaporescombustibles para poder arder en el aire, requiere que se encuentren en cierta proporción, ya que si la cantidad de vapores es muy pequeña, la mezcla estará "pobre" y no arderá; en el caso de que la cantidad de vapores combustibles sea muy alta, la mezcla estará muy "rica" y tampoco arderá.
 Para que la mezcla pueda arder, o mejor dicho, sea una mez-

cla inflamable, se necesita que esté dentro de ciertos límites, que son:

Límite bajo de inflamabilidad. Nos determina la proporción de vapores combustibles en aire a partir de la cual la mezcla arderá. El límite alto de inflamabili dad nos determina la proporción de vapores en aire, a partir de la cual no arderá por ser demasiado rica.

TEORIA DEL FUEGO

El calor es una forma de manifestación de la ener gía que ha servido al hombre para moldear su propia evolución. Cuando por vez primera el hombre descubrió el secreto para producir el fuego, lo empleó para cocinar la carney para conservarse confortable, utilizando esta fuente de energía en su lucha por la supervivencia.

Sin embargo, a pesar de que el fuego es casi tanantiguo como el hombre mismo, ha sido durante los últimos 160 años que el misterio de éste, se está revelando. La ma
yoría de los esfuerzos se ha dirigido hacia un uso más eficiente de los combustibles para la generación de fuerza, -tan necesaria en la expansión de nuestra civilización.

Para que exista una reacción química capaz de pro

ducir fuego es necesaria la presencia de cuatro condiciones básicas:

- Que exista un material susceptible de quemarse, llamado combustible.
- 2.- Que se encuentre en una atmósfera que permita la oxidación, llamada comburente.
- 3.- Que exista una fuente que transmita la ener-gía, llamada fuente de ignición, y
- 4.- Que la reacción libere la suficiente cantidad de energía (reacción exotérmica) para mantener el proceso de combustión llamado reacción en cadena.

La representación de estas cuatro condiciones, lo muestra la figura No. 2.1.

El fuego o combustión con llama puede concebirsecomo un tetraedro, en el que cada uno de los cuatro lados es contiguo a los otros tres y cada uno representa uno de los cuatro requisitos básicos, mencionados anteriormente.

Así también la combustión sin llama puede simbolizarse correctamente con el tradicional triángulo (Fig. No. - 2.2), en el que cada uno de los tres lados es contiguo a los otros dos y representa uno de los tres requisitos básicos:-combustible, comburente (oxígeno) y fuente de ignición (temperatura).

La combustión como fenómeno que resulta de la oxidación rápida del combustible y el oxígeno del aire produceademás de calor y luz el bióxido de carbono y vapor de agua, y que en algunos casos por ser incompleta la reacción se for ma también monóxido de carbono que es altamente venenoso. - Durante un incendio en ocasiones lo que intoxica o produce - la muerte son los gases de combustión y no el fuego como a - veces se cree. Es por eso que en caso de incendio debe procurarse estar calmado y contar con un plan de energencia - para una evacuación adecuada. Para el Laboratorio de Ingeniería Química, este plan se describe en el punto G. del capítulo seis.




Fig. 2.1 TETRAEDRO DEL FUEGO.



FIG. 2.2 TRIANGULO DEL FUEGO.

PROPAGACION DEL FUEGO POR TRANSFERENCIA DE CALOR

La transferencia de calor es la propiedad que actúa en el comienzo o en la extinción de la mayor parte de -los fuegos. El calor puede transmitirse mediante tres mecanismos, que se definen de la siguiente manera:

- a).- Conducción. Es la transmisión de calor de - una parte a otra del mismo cuerpo o de dos cuerpos que se en cuentran en contacto físico, sin que tenga lugar un desplaza miento significativo de las partículas.
- b).- Convección. Es la transmisión entre un puntoa otro de un fluído, entre un fluído y un sólido, o entre -dos fluídos, gracias al movimiento o mezcla de los fluídos-considerados. Si el movimiento se debe únicamente a las diferencias de densidades producidas por las diferencias de--temperaturas, el mecanismo recibe el nombre de convección na
 tural, y si el movimiento se favorece por procedimientos mecánicos, se denomina convección forzada.
- c).- Radiación. Es la transmisión de calor que -tiene lugar por absorción de energía radiante.

En realidad, la transmisión de calor se verifica,simultáneamente, por más de uno de los mecanismos citados.-En cualquiera de los casos, la velocidad de transmisión se-expresa como cociente entre un potencial térmico (diferen--cias de temperaturas) y una resistencia.

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\text{Dif. de potencial}}{\text{Resistencia}} = \frac{T_1 - T_2}{1/\text{UA}} = \text{UA}(T_1 - T_2)$$

en donde $\frac{dQ}{dt}$ = velocidad de transmisión calorífica (en Kcal/hora) en la dirección del punto 1 al 2.

t = tiempo en horas

 T_1 = temperatura en el punto 1 (en °C)

 T_2 = temperatura en el punto 2 (en °C)

U = coeficiente global medio de transmisión calor<u>í</u> fica en Kcal/Hora °C m²

A = superficie de transmisión en (m^2)

CLASIFICACION DEL FUEGO. Dependiendo de los materiales combustibles que alimentan al fuego, este se puede -- clasificar en tipo A, B, C y D.

Tipo "A". - Es el que se produce con materiales orgánicos sólidos, tales como: madera, textiles, papel, plás -ticos. Este fuego se caracteriza porque agrieta el material, forma brazas, deja cenizas y se propaga de afuera hacia aden tro.

Tipo "B".- Es aquel que se produce con líquidos -combustibles en general, como la gasolina, aceites, pinturas
y sustancias de bajo punto de fusión como son las grasas. -Este fuego se caracteriza porque se produce en la superficie
de los líquidos ya que son sus vapores los que se incendian.

Tipo "C".- Se originan en circuitos eléctricos vivos, tales como, interruptores, tableros, motores, y otros aparatos eléctricos. Aunque este tipo de incendio se alimenta de combustibles sólidos o líquidos, ha merecido clasificación especial por el peligro que representa la energía eléctrica, pués de no emplearse los medios de extinción adecuados se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Tipo "D".- En esta clasificación, están comprendidos todos los metales combustibles como el magnesio, el so-dio, el aluminio finamente dividido.

FUENTES DE IGNICION.

Las causas más comunes que pueden dar origen a unfuego pueden ser, del tipo químico, eléctrico o mecánico. --Esta clasificación se ilustra en la siguiente tabla:

			•		
TABLA	No.	2.1	FUENTES	DE	IGNICION

TIPO	PROCESO
a) Químico	la. Calentamiento expontáneo 2a. Calor de descomposición
b) Eléctrico	lb Calentamiento por resistencia 2b Calor debido al arco eléctrico 3b Calentamiento por electricidad estática
c) Mecánico	lc Calor por fricción 2c Chispas por impactos
d) Otros	ld Flama abierta 2d Naturales

a) .- FUENTES DE IGNICION TIPO QUIMICO.

la.- Calentamiento espontáneo. El proceso de aumento de temperatura de un material dado sin extraer calor de su alrededor se llama calentamiento espontáneo. El calen
tamiento espontáneo de una material hasta su temperatura deignición tiene por resultado a la combustión espontánea. -Hay tres circunstancias que tienen gran relación con la peli
grosidad del calentamiento originado por la reacción de oxidación, que son: la cantidad de aire disponible, la cantidad
de generación de calor y las propiedades aislantes del entor
no inmediato.

Prácticamente todas las sustancias orgánicas ex--puestas a la atmósfera que sean capaces de combinarse con -oxígeno se oxidan a cierta temperatura crítica con despren-dimiento de calor. El efecto de oxidación a temperaturas -normales es generalmente tan bajo que el calor que se des--prende se transfiere al entorno inmediato a la misma velocidad que se forma, sin que aumente la temperatura en el material. Sin embargo, no siempre sucede así, puesto que cier-tas reacciones de oxidación a temperaturas normales (por --ejemplo, la oxidacion del polvo de zirconio) genera calor -más rápidamente de lo que se puede disipar, con el resultado
de que se produce la ignición espontánea.

2a.- Calor de descomposición. Es el desprendidopor la descomposición de compuestos que requieren la presencia de calor durante su formación. Como la mayor parte de los compuestos químicos se producen por reacciones exotérmicas, el calor de descomposición no es un fenómeno muy común.
Los compuestos formados a partir de reacciones endotérmicasson frecuentemente inestables. Cuando comienza la descomposición por calentamiento por encima de la temperatura crítica, dicha descomposición continúa por sí sola con liberación
de calor.

b). - FUENTES DE IGNICION TIPO ELECTRICO.

tidad de calor generado es proporcional a la resistencia y - al cuadrado de la corriente, se llama calentamiento por resistencia. Puesto que la temperatura del conductor resultante del calentamiento por resistencia depende de la disipa--ción del calor en su entorno, los cables descarnados puedenportar mayor corriente que los provistos de aislamiento sincalentarse de forma peligrosa, y los alambres individuales - pueden portar más corriente que los múltiples o los que es-tán fuertemente agrupados.

Todos los dispositivos o aparatos que dispongan de

alguna resistencia para su funcionamiento como pueden ser focos, planchas, y otros, estos presentarán riesgo de fuego al no operarlos adecuadamente.

2b.- Calor debido al arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando un circuito eléctrico que porta corriente se interrumpe, tanto si esta interrupción es intencional (ejemplo un interruptor de cuchilla) como si es accidental (cuando se suelta un contacto o una terminal). La -formación del arco eléctrico es muy peligroso cuando se produce en motores u otros circuitos inducidos. La temperatura de los arcos eléctricos es muy alta y el calor emitido puede ser suficiente para producir la ignición del material combus tible o inflamable que pueda haber en sus cercanías.

3b.- Calentamiento por electricidad estática. Laelectricidad estática, algunas veces llamada también electricidad por fricción, se debe a una acumulación de cargo eléctrica en la superficie de des materiales que se han unido yseparado después. Las superficies se cargan entonces positiva y negativamente. Si estos materiales no estuvieran conectados o puestos a tierra podrían generar suficiente carga -eléctrica para producir una chispa. Los arcos estáticos tienen generalmente muy corta duración y no producen suficiente calor para causar la ignición de materiales combustibles or-

dinarios, tales como el papel y algunos otros, sin embargo,son capaces de causar la ignición de gases o vapores inflama
bles o nubes de polvo combustibles. Un combustible que fluya por el interior de una tubería puede generar suficiente electricidad estática, cuya energía puede causar la ignición
de un vapor inflamable.

c) .- FUENTES DE IGNICION TIPO MECANICO.

lc.- Calor por fricción. La energía mecánica empleada para vencer la inercia de sólidos en contacto entre sí, se llama calor de fricción. Cualquier fricción genera calor. El peligro depende de la cantidad de energía mecánica transformada en calor y del incremento de generación calo
rífica. Puede ser ejemplo de calor de fricción el causado por la fricción de una banda de transmisión que se desliza sobre la polea.

2c.- Chispas por impactos. Cuando dos superficies duras, una de las cuales al menos es metálica, chocan entresí, este impacto produce chispas, llamadas de fricción, quepueden producir incendios. Ejemplos de chispas de fricción-pueden ser: el golpear una herramienta en alguna pieza de maquinaría o de tubería, o por la fricción de virutas o polvometálico en los talleres de afilar.

- d) .- OTRAS FUENTES DE IGNICION,
- 1d.- Flama abierta. La flama abierta la podemos-encontrar en los hogares de los calentadores, calderas, en equipos de soldadura y corte con soplete. También dentro de
 esta clasificación corresponden los cigarros y cerillos.
- 2d.- Naturales. Dentro de las naturales podemos citar al rayo y al sol, y aunque no se pueden evitar siempre hay que tenerlos presentes.

2.2.2. PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS

Todas las medidas de prevención, control ocombate de incendios, consisten básicamente en evitar la for
mación o destrucción del tetraedro o triángulo del fuego, ylo podemos describir en los siguientes puntos:

- a).- Eliminación del calor por medio de enfriamiento.
- b).- Eliminación del oxígeno por medio de la sofocación.
- c) .- Eliminación del material combustible.
- d), Inhibición química de la flama.

a).- Eliminación del calor por medio de enfriamiento. Para extinguir un incendio por este procedimiento, que es a la vez el más común, hay que usar una sustancia con suficiente poder de absorción del calor y que por lo tanto, baje la temperatura de los materiales incendiados, hasta alcanzar un punto más bajo que su punto de ignición. Cuando esto ocurra, el fuego se apagará, por falta de calor para -- mantener la velocidad de vaporización. El elemento más usado para este propósito es el agua, debido a los valores relativamente altos de su calor específico y calor latente, y asu disponibilidad. Sin embargo, el agua es bastante pesaday difícil de trasladar.

b).- Eliminación del oxígeno por medio de la sofocación. Para extinguir un incendio por sofocación, hay que usar al material que excluya al aire, aliminando deesta manera el oxígeno. Se logra extinguir el fuego usandoalgún material resistente a la combustión como: arena, o algún gas inerte que no permita el contacto del aire con el ma
terial, como el bióxido de carbono.

c).- Eliminación del material combustible.Este método no es muy recomendable, por lo difícil que es -llevarlo a cabo, ya que tenemos que remover el material incendiado y aquel que está por incendiarse, cuando se trate de --

materiales sólidos; pero en los líquidos, y en los gases, si se pueden controlar por modio de alguna válvula de cierre, si se encuentran confinados en sus respectivos recipientes.

d).- Inhibición química de la flama (reacción en cadena). Los métodos de extinción por enfriamiento,
sofocación y por separación del combustible son aplicables a
todas las clases de fuegos, ya sean de combustión con llamao sin ella. La extinción por medio de la inhibición química
de la llama es aplicable solamente à los casos de combustión
con llama.

Todavía se desconoce la manera exacta en -que la acción de las especies activas actúa en el proceso de
extinción de la llama. Sin embargo, se sabe con seguridad que las sustancias que tienen estas propiedades se encuen--tran en las siguientes categorías:

1.- Hidrocarburos halogenados líquidos y gaseosos, cuya eficacia aumenta con el empleo de halógenos del orden más alto. He aquí algunos de los que están actualmente en uso:

Bromotrifluorometano	CBrF ₃	Halon	1301
Bromoclorodifluorometano	CBrC1F ₂	Halon	1211
Dibromotetrafluoroetano	CBrF ₂ CBrF ₂	Halon	2402

2.- Sales Metálicas alcalinas cuya parte catiónica es sodio o potasio y la parte aniónica es bicarbonato, carbonato o un haluro. Algunas de las que se emplean actualmente son las siguientes:

Bicarbonato de sodio Llamado polvo químico - seco normal.

Bicarbonato de pota- Nombre comercial: Pur--

sio ple K.

Carbonato de potasio Nombre comercial: Monnex

Cloruro de potasio Nombre comercial: Super K

3.- Sales de amonio. La más importante esel fosfato monoamónico, en el que el radical catiónico amonio $(NH_4^{})$ y el radical aniónico fosfato $(H_2^{}PO_4^{})$ se forman al absorber el segundo el radical activo H^+ , convirtiéndose en ácido ortofosfórico que se deshidrata y se convierte en ácido metafosfórico.

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE EXTINCION

Los agentes extintores son mejor aprovechados, - - aplicándolos por medio de los equipos contra incendio espe--cialmente diseñados para ser operados con facilidad y efi---

ciencia.

Los equipos contra incendio se clasifican en equipos portátiles y equipos fijos.

<u>EQUIPOS PORTATILES.</u> Para la selección del equipo portátil, es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

- 1.- Tipo y cantidad de materiales combustibles presentes en el área que se va a proteger.
 - 2.- Dimensiones de la zona que pudiera incendiarse.
- 3.- Intensidad y velocidad de propagación en casode efectuarse el incendio.
- 4.- Eficacia del agente extintor respecto al fuego que se trata de combatir.
 - 5.- Cantidad del agente extintor necesario.
- 6.- Disponibilidad del personal adiestrado para el combate de incendio.
 - 7.- Temperaturas que puedan alcanzarse durante el-

incendio.

- 8.- Reacciones químicas desfavorables y previsi--bles entre el agente extintor y los materiales incendiados.
 - 9.- Facilidad de operación del equipo.
 - 10. Normas existentes.

Dentro del grupo de equipos portátiles están comprendidos los extintores que se utilizan para combatir conatos de incendio o fuegos incipientes y pueden portarse a - mano o sobre ruedas. El nombre del extintor lo recibe de -acuerdo al agente que utilizan.

Los extintores portátiles se pueden clasificar entres tipos, tomando como punto de referencia la forma en que generan la energía para expulsar el agente del aparato.

- Tipo I. Extintores que generan su presión por lareacción química, estos son:
 - a.- Extintores de soda ácido (actualmente en desuso). Fig. 2.3a

- b.- Extintores de espuma (actualmente endesuso). Fig. 2.3b.
- Tipo II. Aparatos cuyos cuerpos están sin presióncontinua, pero equipados con cartuchos apresión, que libera la presión solo en el
 momento de dispararlos; y estos pueden -ser:
 - a.- Extintores de polvo químico seco. Fig. 2.4a.
 - b.- Extintores de agua. Fig. 2.4b.
- Tipo III. Aparatos cuyos cuerpos están bajo presión interna continua (presión contenida).
 - a.- Extintor de polvo químico seco. Fig.-2.5a.
 - b.- Extintor de agua a presión. Fig. 2.5b.
 - c.- Extintor de bióxido de carbono. Fig.-2.5c.




Fig. 2.3 EXTINTOR DE SODA Y ACIDO.




Fig. 2.3 b EXTINTOR DE ESPUMA.




Fig. 2.4a EXTINTOR DE POLVO CON CARTUCHO DE PRESION.

ď




Fig. 2.4 b EXTINTOR DE AGUA CON CARTUCHO DE PRESION .




Fig. 2.5 a EXTINTOR DE POLVO A PRESION.




Fig. 2.5 b EXTINTOR DE AGUA A PRESION.




Fig. 2.5 c EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO.

PRINCIPALES PARTES DE UN EXTINTOR

En general, los extintores portátiles están cons-tituidos de las siguientes partes principales, como se muestra en las figuras:

- 1.- Cuerpo del extintor.
- Dispositivo de accionamiento (palanca de apertura).
- 3.- Dispositivo de seguridad (seguros contra accionamiento accidental).
- 4.- Dispositivo de aplicación (mangueras, tubos otoberas).
 - 5. Maneral.
 - 6. Detector de presión (manómetro).
 - 7.- Agente extintor.

SECUENCIA DE OPERACION DE UN EXTINTOR

- a).- Manténgase calmado y busque equipo de extin--ción más cercano.
- b).- Asegúrese que el tipo de extintor sea el adecuado para el fuego en que se utilizará.
- c).- Quite el seguro contra accionamiento accidental.

- d).- Desprenda y sujete la manguera a tubo de descarga.
- e).- Diríjase al fuego sosteniendo con una mano el extintor y mantenga con la otra mano la manguera con la bo-quilla.
- f).- Oprima la manija de aplicación o en su caso invierta el equipo, para ponerlo en funcionamiento.

Existen algunos extintores de polvo químico, que tiene un cilindro pequeño conteniendo bióxido de carbono o nitrógeno a presión; para ponerlos a funcionar hay que per forar el sello del cilindro con el percusor. Al liberar lapresión del cilindro, pasa al cuerpo del extintor en donde se encuentra el polvo, y la salida de éste se controla por medio de una válvula colocada en la manguera.

g).- Dirija el chorro del agente extintor a más omenos 10-15 cm. de la base del fuego.

Tenga cuidado de que el chorro de extinción no caiga directamente en el combustible cuando se trate de líquidos, ya que, por la presión del chorro puede esparcir más el combustible provocando una mayor área de incendio. Después de que se ha formado una pequeña nube del medio de extinción, ataque ahora a la base del fuego hasta lograr que
se extinga mediante un movimiento de vaiven a la manguera de
aplicación para prácticamente "barrer" el fuego.

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION.

Dentro de esta clasificación tenemos a los hidrantes y sistemas automáticos:

a).- HIDRANTES. Se conocen por hidrantes a las tomas para acoplar las mangueras especiales para el combate de incendio, o al sistema o tubería de agua contra incendio.

Estos sistemas cuentan con fuentes de abastecimien to de agua, en volumen tal, que fijadas las descargas, en -- flujo y presión, permitan el uso simultáneo de dos o más salidas por un tiempo mínimo de media hora consecutiva. Algunos sistemas operan con tanques elevados y otros a base de equipos de bombeo o sistemas hidroneumáticos; en cualquier-caso, es necesario tener en cuenta, diámetro de tubería, longitud, gasto y presión de descarga en los pitones de las mangueras, para que, calculando las pérdidas por fricción que se originen en las tuberías, conexiones y mangueras, se puedan obtener los resultados de una descarga efectiva en las boquillas o pitones.

En el diseño e instalación de sistemas hidráúlicos de este tipo, es necesario tener en cuenta las necesidades o riesgos de cada fábrica o empresa por proteger; las bocas de

salida se distribuirán de tal manera que queden cubiertas -todas las áreas, y que siempre sea posible auxiliarse cuando
menos usando dos hidrantes simultáneamente. Entre otras cosas, debe considerarse la distribución interior, y los accesos que podrían utilizarse en caso de incendio.

Si únicamente se busca la protección por medio deestos sistemas, podrán diseñarse en la forma que se juzgue conveniente, siempre teniendo en cuenta que se necesita unadescarga mínima de 250 l/min. a presión de 2.5 Kg/cm², por-boca de salida.

Cuando se cuente con sistemas hidraúlicos para elcombate de incendios, hay que tener presente que su utilidad
dependerá del buen mantenimiento que se le dé al equipo, así
como del debido entrenamiento que se dé al personal para suuso.

b). SISTEMAS AUTOMATICOS. El sistema de Rociadores que al abrirseres Automáticos está compuesto de rociadores que al abrirseautomáticamente, distribuyen agua pulverizada sobre el fuego,
en suficiente cantidad para extinguirlo o para evitar su pro
pagación si es un fuego del tipo que el agua no pueda extinguir completamente. El agua está alimentada a estos rociado
res a través de una red de tubería suspendida del techo y --

con los rociadores colocados a intervalos regulares. Los rociadores son válvulas con salida de 11 mm. (7/16"), obturada con un tapón sostenido por un juego de palancas inestables, sujeto con un aro de metal que se funde a una temperatura fija, usualmente a 70° C., (165° F), permitiendo que se destape. Un marco sostiene al deflector contra el que el agua --golpea pulverizándose y lloviendo sobre un área determinada.

La forma más usual de dar automáticamente la alarma a la operación de los rociadores, es la "Válvula de Alarma". Esta válvula al pasar el agua cuando ésta fluye por -apertura de uno o varios rociadores, permite pasar parte deesta agua a una turbina hidraúlica que mueve un vástago quegolpea una campana. Existe otro tipo de operación eléctrica y por las posibles fallas de corriente, no son muy usuales.

El abastecimiento de agua a los rociadores debe -ser seguro, automático y en las cantidades y presiones ade-cuadas a la protección que efectúan. Cada problema presenta
condiciones particulares tales como: número de rociadores -que pudiera abrirse en la peor condición de incendio, su des
carga de agua y la duración del abastecimiento. Como datosgenerales podemos decir que, en riesgos "Ligeros" se necesita un abasto de 500 GPM, en "Ordinarios" de 1,000 GPM., y en
"Altos" de 1,500 GPM. La duración de la descarga de 60 minu

cos en ligeros y de 100 mirutos en ordinarios y altos. La presión mínima requerida en el rociador más alejado y altores de 15 PSI, debiéndose agregar las pérdidas por fricción y altura, considerando el gasto del número de rociadores abier tos estimados. Generalmente en tanques elevados 30 metros sobre el suelo es común y en bombeos la capacidad requerida una presión de 100 PSI.

Un sistema de rociadores automáticos se muestra en la figura 2.6.




Fig. 2.6 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS.

2.3 RIESGOS QUIMICOS

Los materiales o sustancias químicas, que por suspropiedades afectan en forma directa al organismo, se pueden clasificar en: irritantes, asfixiantes, narcóticos y anestésicos, tóxicos sistémicos y corrosivos.

- a).- Irritantes. Son aquellos que en forma de vapor, neblina o gas se encuentran en el ambiente y dan lugara la aparición de fenómenos de enrojecimiento, inflamación y
 aumento de las secreciones de las mucosas expuestas, que pue
 den ser: la nasal, faríngea, laríngea, bronquial y conjuntival.
- b). Asfixiantes. Dan lugar a insuficiencias respiratorias por falta de oxígeno en los tejidos al quedar alterado el transporte del mismo o su utilización.
- c).- Narcóticos y anestésicos. Afectan al sistema nervioso central, dando lugar a la aparición de somnolencia, disminución de los reflejos, alteración de la conciencia y depresión pudiendo provocarse la muerte por afectación de -- los centros bulbares.
 - d). Tóxicos sistémicos. Son los que presentan -

depósitos preferentes en diversos órganos afectando de múltiples formas a la salud, según las funciones que quedan com prometidas. La acción específica de las partículas, por sucomposición, tamaño y características físico-químicas, es difícil de precisar, por lo que los trastornos aparecidos a lo largo del tiempo de exposición deben ser estudiados detenidamente.

Las rutas de entrada al organismo de las sustan--cias tóxicas son tres: La absorción que es a través de la piel, la ingestión a través del conducto gastrointestinal ypor inhalación que es a través de las vías respiratorias.

e).- Corrosivas. Pueden caracterizarse como sustancias que producen una destrucción rápida de los tejidos del cuerpo en el punto de aplicación. El ataque corrosivo es consecuencia de una reacción química, que puede realizarse mediante: deshidratación, oxidación, reducción o pordesna turalización de proteínas como ocacionadas por el fenol.

La piel y los ojos son las partes del cuerpo más - vulnerables al ataque por parte de los productos químicos corrosivos, seguidos inmediatamente por la irritación del conducto respiratorio.

2.4 RIESGOS ELECTRICCS.

La energía eléctrica se puede considerar como la-fuente primaria de energía, cuando se emplea para accionar bombas, compresores y otros equipos mecánicos; para calentamiento, accionamiento de instrumentos y alumbrado.

Por su uso tan común, es necesario tenerla bajo -- control y evitar cualquier riesgo.

Los riesgos a que están expuestas las personas debido a la electricidad pueden ser: descarga eléctrica, quema duras directas, lesiones secundarias de caidas debido a descargas no mortales.

Son varios los factores que se tendrían que considerar o especificar para ver si una corriente eléctrica pueda resultar peligrosa, estos pueden ser: la intensidad, el voltaje, la resistencia de la piel o de los órganos internos, el tipo de corriente (alterna o directa), el tiempo de contacto, la trayectoria que sigue la corriente a través del---cuerpo y el área superficial de contacto.

La piel es un conductor de la corriente eléctrica, sin embargo, brinda también protección contra las descargas-

eléctricas. La palma de la mano tiene aproximadamente una resistencia de 45,000 ohms, la cual puede reducirse hasta --1,000 ohms cuando la piel se encuentra húmeda, esto indica claramente que aumenta el peligro al tocar interruptores o equipos eléctricos.

La propiedad puede también ser afectada por incendio o explosión debido al mal empleo o control de la electricidad, por ejemplo: el sobrecargar las líneas conductoras, estas se calentarán hasta generar calor suficiente como para inflamar algún material como puede ser el propio aislante, también al originarse chispas eléctricas aumenta el riesgo de incendio o explosión.

2.5 RIESGOS MECANICOS.

Las fuentes más comunes de riesgos mecánicos son - las partes en movimiento no protegidas: puntas de ejes, - -- transmisiones por polea, engranajes, proyección de partes giratorias, transmisiones por cadena y piñón, cualquier partecomponente expuesta, en el caso de máquinas o equipos movidos por algún tipo de energía y que giren rápidamente o tengan la fuerza suficiente para alcanzar al trabajador (en sus ropas, dedos, cabellos, etc.) atrayéndolo a la máquina antes de que pueda liberarse.

Los requerimiento básicos para una protección mecánica son los siguientes:

- a).- Debe ser lo suficientemente fuerte para que no pueda sufrir daños por causas externas o-causar interferencia en la operación de la má
 quina. Cualquiera de estas posibilidades requerirá probablemente que el operador quite la protección y no se preocupe de hacerla reparar para volverla a colocar en su lugar.
- b). Debe permitir la fácil realización de las tareas de mantenimiento, sin requerir un traba-

jo excesivo para desmantelar y volver a instalar la protección, o en caso contrario se observará una tendencia a omitir estas instalaciones.

- c).- Debe estar montada en forma adecuada. El montaje debe de ser rígido, para evitar vibraciones desagradables, o interferencia con partes en movimiento. El montaje, por otra parte, debe ser lo suficientemente fuerte para que no sufra fallas como consecuencia del uso.
- d).- Debe ser diseñado de forma que no incluya par tes desmontables, las que al ser eliminadas y no reemplazadas limiten la efectividad de laprotección.
- e). Debe ser fácil de inspeccionar, pudiendo esta blecerse un procedimiento de mantenimiento, asegurándose así de la continuación en su eficacia.

2.6 RUIDO

El ruido es el resultado de las vibraciones de unmaterial sólido, que se propagan en forma de onda sonora ori
ginando la compresión del aire, por encima de determinada -periodicidad. El oido transmite al cerebro la fluctuación del aire a que es sometido, siendo sensible sólo a oscilacio
nes de 16 a 18,000 Hz. Los sonidos fuera de esta zona no -son percibidos como tales por el cerebro.

La intensidad del ruido mide la energía por segundo y unidad de superficie; depende por tanto de la amplitudde la vibración. Desde el punto de vista médico es preferible el estudio de la intensidad en relación con la sensación sonora que provoca, utilizando la unidad decibel (dB). Debido al gran intervalo de intensidades para las cuales es sensible el oido, es más conveniente utilizar una escala logarítmica que una escala natural. De acuerdo con esto se define el nivel de intensidad de una onda sonora por la ecuación.

$$\beta$$
 = 10 log $\frac{I}{I_o}$

Siendo I $_{\rm o}$ una intensidad arbitraria de referencia-que se toma igual a $10^{-16}~{\rm w/cm}^2$, y que corresponde aproxima-

damente al sonido más débil que puede oirse.

Si la intensidad de una onda sonora es igual a I_0 , o sea, 10^{-16}w/cm^2 , su nivel de intensidad es cero. La intensidad máxima que el oido puede tolerar es de unos 10^{-4} w/cm^2 , que corresponde a un nivel de intensidad de 120 dB. La tabla 2.2 muestra algunos niveles de intensidad en decibeles de algunos ruidos comunes.

TABLA 2.2. NIVELES DE INTENSIDAD DE ALGUNOS RUIDOS DE --ORIGEN DIVERSO

Zona	Razón de intensidad I I o	Nivel de intensi- dad (dB)	Origen o des. cripción
Forjudi- cial	100 000 000 000 000	140	- Motor de reacción
	10 000 000 000 000	130	- Martillo re machador
	J UMBRAL DE LA	SENSACION DESAGRADABI	Æ
	1 000 000 000 000	120	- Hélice de - avión
	100 000 000 000	110	- Taladrador- de rocas
Crítica	10 000 000 000	100	- Taller de - fabricación de láminas
	1 000 000 000	90	- Vehículo p <u>e</u> sado
	100 000 000	80	- Tráfico muy intenso
	10 000 000	70	- Auto parti- cular
	1 000 000	60	- Conversación ordinaria
Secura }	100 000	50	- Automóvil en marcha modera
	10 000	40	- Música suave de la radio
	1 000	30	- Conversación en voz baja
	10	10	- Murmullo de- las hojas
	[]	1UMBRAL DE	LA SENSACION
		SONORA.	

Los cambios bruscos en el nivel sonoro, pueden provocar sordera momentánea e incluso la perforación de la membrana timpánica, el desajuste de los huesesillos del oido medio (yunque, martillo y estribo); ruidos menos intensos pueden dar lugar a sorderas temporales, pero debe tenerse muy presente que ciertos niveles de ruidos después de 10 ó 15 raños de exposición, dan origen a la sordera profesional (hipoacusia o trauma sonoro crónico).

Los ruidos en que predominan las altas frecuencias son mucho más dañinos para la integridad auditiva. El ruido intermitente es también perjudicial. A parte de estos facto res como el nivel de intensidad, la frecuencia y el tipo deruido, son de gran importancia; la duración y la distribución de la disposición a lo largo de la jornada de trabajo, y las características individuales de susceptibilidad. La sordera profesional solo se refiere a las tensiones neurosensoriales, y son debidas a la afectación del órgano de cortí y el dañoproducido es la destrucción de las células ciliadas que se encuentran en su interior.

Es muy importante tener presente la afectación extrauditiva de los ruidos, dando lugar a pérdida de memoria; de la capacidad de atención, al decaimiento físico y psíquico, a la exageración de los reflejos, y en general a trastor

nos del sistema nervioso.

Otro aspecto de interés, es su negativa influencia en la ejecución del trabajo, afectando al ritmo, originandomayor número de errores. CAPITULO 3

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL

3.1. IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

En el Laboratorio de Ingeniería Química sería conveniente que se adoptara el uso de equipos y dispositivos de -- protección personal, ya que con esta medida se tratará de minimizar el surgimiento de lesiones o enfermedades causadas -- por los agentes que en un momento dado ahí se encuentren.

Tomando en cuenta que un equipo o dispositivo de se guridad no descarta la posibilidad de que ocurran accidenteso enfermedades, sino que únicamente protegen y dan seguridadcontra riesgos ordinarios de trabajo, y considerando tambiénque proteger al individuo es la última de las alternativas -para abatir los efectos de los riesgos, siendo la primera elcontrol de los agentes nocivos a la salud desde su origen, -después al ambiente laboral y finalmente proteger al hombre.


Para la selección del equipo de seguridad necesario en el Laboratorio de Ingeniería Química, se debe tomar en --- cuenta los siguientes factores:

- a).- Procesos realizados y sus riesgos.
- b).- Tiempo de exposición al riesgo.
- c).- Toxicidad de materiales y sustancias.
- d).- Frecuencia de accidentes.
- e).- Normas para el uso del equipo.

En base a esta información, se decidirá cual es elequipo más adecuado para brindar protección durante el des--arrollo de un trabajo.

3.2 CLASIFICACION DEL EQUIPO

Para clasificar a los equipos de protección personal se tomará en cuenta la relación del equipo con la parte principal del cuerpo donde se usa.



3.2.1. PROTECCION PARA LA CABEZA

Este grupo lo integran los equipos de protección personal para cráneo, cara, cuello; abarca cuero cabelludo, nuca ojos, oídos y vías respiratorias.

- Cascos de protección
- Protector facial con pantalla
- Careta para soldador
- Monogafas
- Anteojos de seguridad
- Protectores auditivos
- Mascarillas de protección respiratoria
- A).- Cascos de protección. Son los equipos que se destinan a proteger al cráneo, el cuero cabelludo, parte de la cara y la nuca, utilizándose en aquellas actividades donde exista el -- riesgo de sufrir golpes, impactos, raspones, descargas eléc-- tricas o una combinación de éstos, que pueden ser ocasionados por objetos fijos o en movimiento.

<u>Clasificación de los cascos</u>. Por su forma se clas<u>i</u> fican en dos tipos:

Tipo I. Cascos con ala completa

Tipo II. Cascos sin ala y con visera (cachuchas)

Por su utilización se dividen en cuatro clases:

- Clase "A". Para protección dieléctrica limitada, contra impactos y partículas volantes.
- Clase "B". Para protección contra descargas eléc-tricas, impactos y partículas volantes.
- Clase "C". Para protección contra impactos y partículas volantes, sin protección dieléc-trica.
- Clase "D". Protección igual a los de clase "A" --pero con diseño apropiado para ser usados para los bomberos. Deben ser únicamente tipo I.

Selección. Los cascos de protección se fabrican de diversos materiales y los más comunes son:

- . Cascos de protección de fibra de vidrio
- . Cascos de protección de aluminio.
- . Cascos de seguridad dieléctrica
- . Cascos de seguridad para golpes leves
- B).- Protector facial con pantalla. Son dispositivos de segu ridad, diseñados para brindar protección a la cara y el cuello contra partículas desprendidas salpicaduras, radiaciones térmicas ultravioleta y luminosas.

Su construcción básica consta de pantalla facial ysuspensión.

<u>Clasificación</u>. El protector facial con pantalla -por su fabricación se clasifica en dos tipos:

Tipo II. Protectores con suspensión sencilla

Tipo II. Protectores con protección de la frente

Y las pantallas por su uso se clasifican en:

De color natural
Antideslumbrante
Reflejante
De malla de alambre
Combinada

C).- Careta para soldador. Este equipo de protección está -diseñado y construido para proteger conjuntamente los ojos, la cara, el cuello y las orejas, y tiene la propiedad de ab-sorber las radiaciones ultravioleta e infrarroja. Su cuerpoo armazón puede ser de fibra vulcanizada, plástico, fibra devidrio u otro material que sea resistente al calor y a la fla
ma.

Selección. La careta para soldador es un equipo in

dispensable en los trabajos de soldadura de arco, de gas, cor te con oxígeno, etc.

La adecuada protección brindada a los ojos por este tipo de equipo depende de la selección del filtro a utilizar.

En la tabla 3.1., se muestra la forma genérica de - seleccionar las lentes filtro según su aplicación.

TABLA 3.1.

Guía para la selección de lentes filtro para caretas de soldador

Densidad de so <u>m</u> bra o filtro	Aplicación
No. 5 ó 6	Corte con oxígeno, soldadura media a gas- y soldadura de arco hasta 30 amperios.
No. 6 a 8	Soldadura pesada a gas y corte o soldadura ra con arco por encima de los 30 amperios pero por debajo de los 75.
No. 10	Corte y soldadura de arco por encima de - 75 amperios, pero por debajo de los 200.
No. 12	Corte y soldadura de arco por encima de - 200 amperios, pero por debajo de los 400.
No. 14	Corte y soldadura de arco por encima de -400 amperios.

D).- Monogafas. Los monogafas son protectores oculares que también brindan protección a la mitad inferior de la frente y mitad superior de las mejillas, cuentan con ventilación directa o indirecta para evitar el empañamiento. Pueden ser usadas con anteojos correctores, ya que su diseño así lo permite.

Selección. La lente empleada en este tipo de protector debe ser de calidad oftálmica, sin defectos, que dismi nuyan o distorsionen la visivilidad.

La monogafas deben ser usadas en actividades dondeexistan riesgos de salpicaduras, vapores, polvos, proyecciónde partículas, como en el manejo de productos químicos corrorivos, corte de metales a base de flama, soldadura de arco -eléctrico hasta de 30 amperios, soldadura de oxiacetileno, -fundición de metales y no metales.

E).- Anteojos de seguridad. El ojo es un órgano delicado y - para su protección se han diseñado una gran variedad de equipos de uso personal, como son los anteojos, gafas, monogafas, protectores faciales y caretas. Algunos son para proteger -- los ojos contra daños o lesiones causadas por partículas sólidas, polvos o líquidos que pudieran penetrar en el alveólo -- ocular al salpicar o flotar simplemente en el ambiente, y --- otros proporcionan protección a los ojos y la cara contra ra-

diaciones térmicas y luminosas.

<u>Clasificación</u>. Los anteojos de protección se clas<u>i</u> fican en dos tipos, en cuanto a la protección que brindan:

Tipo I. Anteojos contra impactos

Tipo II. Anteojos contra impactos y radiaciones

Y se subdividen en subtipos de la siguiente manera:

Subtipo "A". Anteojos de armazón metálica

Subtipo "B". Anteojos de armazón nometálica (plástica).

Subtipo "C". Anteojos de armazón combinada (metaly plástica)

Selección. En la selección de los anteojos de segu ridad deberá tomarse en cuenta a los agentes físicos, a los químicos y a las radiaciones o la combinación de éstos, adermás de los riesgos en cada una de las actividades propias del puesto de trabajo.

F).- <u>Protectores auditivos</u>. Son aquellos dispositivos de protección personal diseñados para atenuar el nivel de ruido que puede causar daños a la salud de los trabajadores.

Los protectores auditivos de uso general se clasifican en dos tipos: de tapón y de copa o concha.

Los protectores auditivos de tapón son aquellos que al introducirse en el conducto auditivo lo sellan, evitando - con esto una transmisión directa del ruido; existen diferentes tipos, tamaños y formas. Los materiales más utilizados - en su elaboración son; neopreno, hules, caucho, fibras sintéticas, algodón o la combinación de algunos de éstos.

Los protectores tipo concha cubren totalmente el -oído externo formando una barrera acústica y por medio de unacojinamiento se adaptan a la forma de la cabeza. En su interior contienen material aislante o absorbente acústico.


Selección. Para realizar la selección correcta del equipo de protección auditivo, es necesario efectuar un reconocimiento sensorial para localizar los puntos de mayor riesgo; posteriormente, determinar el procedimiento de evaluación para estimar las características y condiciones del ambiente, tipo de ruido que se va a medir, equipo por utilizar, númerode mediciones a realizar, donde se va a medir y cuando debe medirse.

La selección del equipo auditivo específico demanda calcular el factor de reducción, para cuyo cálculo se requie-

re conocer el nivel sonoro de mayor magnitud, evaluando con - el sonómetro, y los niveles de presión acústica en bandas de- octava, en frecuencias de 125 hasta 8 000 Hz.

Es importante no olvidar que existen otras alternativas de control para disminuir la exposición al ruido acúst \underline{i} co, como son:

- El control del ruido desde su origen, ya sea sustituyendo o modificando el equipo que lo produce y manteniendo en óptimas condiciones de trabajo al mismo.
- El control en el medio de dispersión, aislando la fuente, por encerramiento y con el auxilio de silenciadores.
- El control en el individuo, reduciendo el tiempode exposición y desarrollando programas de información sobreeste agente.
- G).- Mascarillas de protección respiratoria. Son equipos deprotección personal diseñados para evitar o por lo menos disminuir la exposición a los agentes contaminantes que al entrar por el sistema respiratorio provocan daños a la salud.



Los equipos de protección respiratoria pueden distinguirse como dispositivos de emergencia para atmósferas enlas que el trabajador no puede escapar sin protección respiratoria, es decir, en las que se presenta un riesgo inmediato agudo. O bién como dispositivos de uso corriente para atmósferas que no son inmediatamente peligrosas pero que significan un riesgo mayor en exposiciones repetidas y prolongadas.

Estos equipos se clasifican, según su funcionamiento en:

- I. Purificadores de aire
- II. De suministro de aire
- III. Aparatos de respiración autocontenidos
- I.- En la categoría de purificadores de aire se encuentran -comprendidos los siguientes:
- Respiradores de filtro mecánico. El propósito -fundamental de estos filtros es el de retener las partículasque oscilan dentro de un cierto rango de tamaño y que se encuentran en el ambiente de trabajo, impidiendo de esta manera
 que lleguen a entrar en el sistema respiratorio del individuo
 que usa este equipo.
- Respiradores de cartucho químico. Son equipos -- que tienen un diseño semejante a los respiradores de filtro mecánico, difiriendo solamente en el tipo de filtro, ya que éstos utilizan cartuchos que en su interior contienen sustancias químicas que retienen por adsorción los líquidos dispersos y gases contaminantes, dentro de rangos de concentración-

previamente señalados por los fabricantes.

Los respiradores de cartucho químico no son dispositivos de emergencia y nunca deberán ser utilizados dentro deatmósferas inmediatamente peligrosas.

- Máscaras de gas. Estos protectores cubren la mayor parte de la cara con una pieza facial o mascarilla, conec
tada por medio de una manguera a un depósito filtrante que -contiene las sustancias químicas que reaccionan o neutralizan
los contaminantes del aire para impedir su paso a las vías -respiratorias.

Las máscaras de gases brindan protección respiratoria al usuario contra ciertos gases y vapores en concentraciones hasta el 2% en volumen, por tanto, es conveniente consultar los catálogos de los proveedores para efectuar una correcta selección de estos equipos.

II. <u>Mascarillas de protección respiratoria con suministro deaire</u>. En esta categoría se encuentran comprendidos aquellosequipos que cuentan con un sistema de aire comprimido, desdeel cual se alimenta la mascarilla por medio de una manguera.

Selección. Estos equipos se deberán usar en lugarres donde haya altas concentraciones de contaminantes que nopuedan ser controlados por los equipos de filtro mecánico o-de cartucho químico. Existe una limitación en su uso, pués,al tener una línea que suministra el aire, impiden desplaza-mientos importantes.

III.- Aparatos de respiración autocontenidos. Estos equiposbrindan una protección respiratoria en medios con alta concentración de gases o vapores tóxicos y en condiciones críticaspor deficiencia de oxígeno.

Los aparatos de respiración autocontenidos se dividen en tres tipos:

- De respiración
 - Con cilindro de aire comprimido
 - De autogeneración

3.2.2. PROTECCION PARA EL TRONCO

Los equipos de protección personal para eltronco son los que resguardan principalmente sus partes, (pecho, espalda, hombros, cintura, abdomen y órganos genitales)y acuellos en el tronco para la protección del cuerpo.

Estos equipos pueden ser clasificados, de -

acuerdo con el objetivo de protección, en dos grandes grupos:

a).- Protección del tronco frente a riesgos específicos (cortaduras, golpes, quemaduras y radiaciones).

Dentro de este grupo se encuentra el mandil.

b). Protección del cuerpo ante caídas a diferentenivel. Dentro de este grupo se encuentra el cinturón de seguridad.

Tanto el mandil como el cinturón de seguridad son - fabricados de diferentes tipos de material, dependiendo del - uso que se les dé.

3.2.3. PROTECCION PARA LAS EXTREMIDADES

En la actualidad se han desarrollado gran - variedad de equipos para proteger dedos, manos, brazos, piernas y pies, contra sustancias ácidas o caústicas, calor, electricidad, materiales punzocortantes y abrasivos, los más comunes son:

a). Guantes. Son equipos para proteger -los dedos, la mano y el antebrazo. Su construcción es tal -que permite libertad de movimiento en cada uno de los dedos independientemente.

Selección. Para seleccionar el adecuado, es necesario analizar el tipo de trabajo y definir contra que se desea protegerlas. Si se desea brindar protección contra elcalor, se deberá conocer la temperatura del producto a mane-jar; si es abrasivo, húmedo, durante cuánto tiempo se va asostener, de que materiales se fabrican los equipos de protección, etc.

Los materiales más usados en su fabricación son: lona, franela de algodón, hule natural, hule sintético,-cuero y asbesto.

b).- Zapatos y botas. Los zapatos y las botas de seguridad, son equipos diseñados para brindar protección a pies y piernas, contra caídas de objetos, sustancias químicas, contacto con objetos fijos o en movimiento, electricidad y otros.

Clasificación. Los zapatos de seguridad se clasifican en tres categorías generales según sea el grado de protección que brindan:

- Zapatos con puntera de acero para uso -general,
- II. Zapatos para peligros eléctricos.
- III. Zapatos para fundición.

Botas de seguridad. Las botas de seguridad están diseñadas - para proteger al pie, el tobillo, parte de la espinilla y la-pantorrilla; los materiales empleados para estos equipos son: acero, telas impregnadas de hule natural, resinas vinílicas, látex o la combinación de éstos.

CAPITULO 4

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

4.1 NORMAS DE LAS CONDICIONES QUE DEBE PRESENTAR EL - LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

Son muchas las razones por las cuales, un centro de trabajo debe contar con condiciones seguras en sus instalaciones; que sean una garantía para la salud y seguridad de sustrabajadores. Existen razones de carácter humano, económico, social y legal, que deben considerarse para establecer un programa de seguridad e higiene tan amplio como sus posibilidades lo permitan.

Si las tres primeras razones (humanas, económicas y sociales) no fueran suficientes para motivar, existe la cuarta (LEGAL) que por su naturaleza es considerada como obligatoria.

En base a lo publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el diario oficial del 28 de marzode 1983, respecto a las condiciones de Seguridad en Centros de Trabajo, se seleccionaron y jerarquizaron los instructivos
pertenecientes a las necesidades del Laboratorio de Ingeniería Química de la siguiente manera:

INSTRUCTIVO No. 1. (Instructivo No. 2 del Diario -- Oficial) Relativo a las condiciones de Seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

Disposiciones Generales

I.- Prevención y protección contra incendios

- 1.- Los patrones deben disponer la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, de conformidad con lo que establece el presente instructivo.
- 2.- El patrón está obligado a informar a los -trabajadores sobre los riesgos de incendio en su centro de -trabajo, y las medidas específicas para prevenirlos.
- 3.- El patrón debe proporcionar a sus trabajado res la capacitación y adiestramiento para los procesos, operaciones y actividades que se realicen con materias primas, productos y subproductos que impliquen un alto riesgo de incendio.
- II.- Aislamiento de las áreas, locales o edificios donde se manejen materias primas, productos o subproductos que implican alto riesgo de incencio.
- 4.- Las áreas, locales o edificios destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de materias primas, productos o subproductos que impliquen alto riesgo de incen-dio, deben cumplir con lo siguiente:
 - a).- Ser de materiales resistentes al fuego.
- b).- Con la ventilación que técnicamente serequiera para evitar el riesgo de explosión.
 - c).- Aislados de cualquier fuente de calor,-

que técnicamente evite el riesgo de incendio o explosión.

- d).- Con instalación y equipos eléctricos de conformidad con lo que establece la Norma Técnica de Instalaciones Eléctricas.
- e).- Los equipos capaces de generar electricidad estática, deben estar eléctricamente conectados a tierra.
- f).- En la entrada y en el interior de los locales, colocar avisos en lugares visibles que indiquen losriesgos específicos; así como con advertencias de "NO FUMAR",
 ni emplear ningún tipo de elementos inflamables.
- III.- <u>Características y especificaciones de las salidas normales y de emergencia</u>, pasadizos, corredores, rampas, puertas y escaleras de emergencia.
- 5.- En los centros de trabajo, todas las áreas, locales o edificios, deben tener salidas normales y de emer-gencia para permitir el desalojo rápido de los trabajadores.
- 6.- Las áreas, locales y edificios deben tenersalidas de emergencia, en el caso de que el tiempo para desalojar a los trabajadores, por las salidas normales sea superior a tres minutos, o cuando sólo exista una salida normal.
- 7.- Las salidas de emergencia deben dar accesoa espacios libres de riesgo de incendio.
- 8.- La dimensión de las salidas normales y de-emergencia, en su caso, debe ser tal que permita desalojar alos trabajadores en un tiempo máximo de tres minutos.

9.- Las salidas normales y las de emergencia de ben estar libres de obstáculos que impidan el tránsito de los trabajadores.

IV.- Equipo para la extinción de incendios

- 10.- Los centros de trabajo deben estar provistos de equipos para la extinción de incendios, en relación al grado de riesgo y la clase de fuego que entrañen, las materias primas, productos o subproductos que se almacenen o manejen en ellos.
- 11.- Para la determinación del equipo de extinción de incendios, los centros de trabajo se clasifican en -- tres grados de riesgo:
 - a). Bajo
 - b). Medio
 - c). Alto

De riesgo Bajo, en donde existan productos conpunto de inflamación mayor de 93° C.

De riesgo Medio, en donde se fabriquen, manejen o almacenen materias primas, productos o subproductos con pu $\underline{\mathbf{n}}$ to de inflamación menor de 93° C.

De riesgo Alto, en donde se fabriquen, manejen-

o almacenen materias primas, productos o subproductos comprendidos en la clasificación siguiente:

- Líquidos o gases con punto de inflamación - igual o menor a 37.8° C.
 - Sólidos altamente combustibles.
 - Pirofóricos.
 - Explosivos.
- 12.- En las áreas, locales y edificios con grado de riesgo Bajo, por cada 600 m² de superficie o fracción, se debe instalar, como mínimo, un extintor portátil de la capacidad y tipo requeridos para los riesgos específicos. Cuan do el centro de trabajo ocupe una superficie construida de --4,000 m² o más, o que tenga construcciones de 25 m. de altura o más, se debe instalar además, un sistema fijo.
- 13.- En las áreas, locales y edificios con grado de riesgo Medio, por cada 300 m² de superficie o fracción, se debe de instalar, como mínimo, un extintor portátil de lacapacidad y tipo requeridos para los riesgos específicos. -- Cuando el centro de trabajo ocupe una superficie construida de 2,000 m² o más, o que tenga construcciones de 10 m. de altura o más, se debe instalar, además un sistema de equipo fijo.
- 14.- En las áreas, locales y edificios con grado de riesgo Alto, por cada 200 m² de superficie o fracción,- se debe instalar, como mínimo, un extintor portátil de la capacidad y tipo requeridos para los riesgos específicos. En -

todos los centros de trabajo, clasificados en Alto riesgo, -independientemente de la superficie construida o de su altura;
se debe instalar además, un sistema de equipo fijo.

15.- En la instalación de los equipos para la-extinción de incendios portátiles manuales, se debe cumplir con lo siguiente:

- a).- Colocarse a una distancia no mayor de 30 m. de separación entre uno y otro.
- b).- Colocarse a una altura máxima de 1.50 m. medidos del piso a la parte más alta del extintor.
- c).- Sujetarse en tal forma que se puedan des-colgar facilmente para ser usados.
- d).- Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50° C v no sea menor de 0° C.
- e).- Colocarse en sitios visibles de fácil acce so y conservarse sin obstáculos.
 - f).- Señalarse en donde esté colocado.
- g).- Estar sujetos a mantenimiento y control -- que aseguren su funcionamiento llevando registro con la sí--- guiente información: Fechas de adquisición, inspección, revisión de cargas, recargas y pruebas hidrostáticas.
- 16.- Los equipos para extinción de incendios -portátiles sobre ruedas, deben cumplir con lo siguiente:
 - a).- Estar protegidos de la intemperie.

- b).- Colocarse en lugares visibles, de fácil -acceso y libres de obstáculos.
- c).- Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50° C y no sea menor de 0° C.
 - d).- Señalarse, en donde se coloque.
- e).- Estar sujetos a mantenimiento y control -- que aseguren su funcionamiento llevando registro con la si--- guiente información: Fechas de adquisición, revisión de car--gas, recargas y pruebas hidrostáticas.
- 17.- El patrón debe dar capacitación y adiestra miento a los trabajadores en su centro de trabajo, sobre el uso y manejo del equipo de extinción de incendios.

INSTRUCTIVO No. 2. (Instructivo No. 5 del Diaro Oficial) Relativo a las condiciones de Seguridad en los centros-de trabajo para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles.

I.- Disposiciones Generales.

1.- En los centros de trabajo donde se almacenen, transporten o menejen sustancias inflamables o combustibles; los patrones deben disponer las medidas para prevenir y
proteger a los trabajadores contra el riesgo de incendio, deconformidad con lo que establece el presente instructivo, teniendo en consideración lo siguiente:

- a).- Las características físicas y químicas delas sustancias.
 - b). Los procesos y procedimientos de trabajo.
 - c).- Las instalaciones, maquinaria y equipo.
- d).- El equipo de protección personal correspondiente, que se debe proporcionar a los trabajadores.
- e).- Las temperaturas del medio ambiente labo-ral.

II.- De los locales

- 2.- En los locales donde se almacenen, manejeno transporten sustancias inflamables o combustibles, se deben adoptar las medidas siguientes:
- a).- Las paredes, pisos y techos deben ser de materiales resistentes al fuego.
- b).- Instalar la ventilación que técnicamente se requiera, para evitar el riesgo de incendio.
 - c).- Aislarlos de cualquier fuente de calor.
- d).- Instalar los equipos y las líneas eléctricas que se requieran con las características que señale la --Norma Técnica para instalaciones eléctricas en vigor.
- e).- Colocar avisos en lugares visibles que indiquen los riesgos específicos, así como con advertencias deno fumar y evitar la presencia de cualquier otro tipo de ignición.
 - 3.- En los locales donde se almacenen, manejen-

o transporten sustancias inflamables o combustibles se debetener el equipo para la extinción de incendios, de conformi-dad con lo que se establece en el artículo 15 del Reglamento-General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

III. - Del almacenamiento

- 4.- El almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles debe hacerse en edificios o locales aislados y resistentes al fuego, de conformidad con lo que establece elartículo 12 del Reglamento General de Seguridad e Higiene enel trabajo.
- 5.- Los recipientes fijos de almacenamiento desustancias inflamables o combustibles deben estar identificados con letreros que indiquen lo que contienen y el riesgo específico.
- 6.- En los recipientes fijos de almacenamientode sustancias inflamables o combustibles el llenado debe hacerse a un máximo del noventa por ciento de su volumen y estar provistos de dispositivos que eviten se rebase el 11mite establecido.
- 7.- Los recipientes fijos donde se almacenen -sustancias inflamables o combustibles deben contar con dispositivos arrestadores de flama y de relevo de presión, que des
 carguen hacia otros lugares donde no provoquen riesgos de incendio o explosión.

IV .- Del transporte.

8.- El transporte de sustancias inflamables, combustibles y de líquidos a altas temperaturas en los centros de trabajo, debe hacerse mediante sistemas de tuberías,
en recipientes portátiles o equipos similares herméticamente
cerrados.

V.- Del manejo.

- 9.- El patrón debe hacer del conocimiento de los trabajadores los procedimientos necesarios para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables ycombustibles para prevenir el riesgo de incendio.
- 10.- En los locales de trabajo, donde se manejen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran para el proceso productivo, deben limitarse a lo necesario para un día de trabajo.

INSTRUCTIVO No. 3. (Instructivo No. 4 del Diaro -- Oficial) Relativo a los sistemas de protección y dispositivos de Seguridad en la maquinaria y equipo de los centros de trabajo.

I.- <u>Disposiciones Generales</u>

1.- En los centros de trabajo donde por la naturaleza de los procedimientos se empleen equipos o maquinaria para la transmisión de energía mecánica, comprendiendo el motor, el equipo intermedio, las máquinas impulsadas, así
como bielas, manivelas, engranes, cigüeñales, ejes, flechas,las máquinas de combustión interna, bandas, transmisiones --

por cable o cadena, chumaceras, volantes, poleas, embragues, collarines y demás accesorios que se encuentren en movimiento, los patrones deben instalar los dipositivos de seguridad necesarios para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo.

- II.- De los dispositivos de seguridad y protecciónen las partes móviles de la maquinaria y equipo de transmisión mecánica.
- 2.- Los patrones deben instalar los dispositivos de seguridad, a los equipos de transmisión de energía me cánica y demás accesorios en movimiento, tomando en consideración lo siguiente:
 - a). Proporcionar una protección total;
- b).- Prohibir el acceso de personas a la zonade peligro mientras la máquina esté en funcionamiento;
- c).- Permitir el movimiento libre del trabajador;
 - d).- Permitir el proceso de la producción;
- c).- Estar sujetos de manera que ningún golpeo vibración de maquinaria, pueda aflojarlos o soltarlos;
- f).- Poder utilizarlos por largo tiempo con -mínimo de conservación;
- g).- Resistir el uso normal, golpes y choquesaccidentales;
 - h).- Resistir el fuego y la corrosión;

- i).- Permitir la reparación y mantenimiento de la maquinaria con facilidad.
- j).- Estar lisos, con esquinas pulidas, sin $f\underline{i}$ los, astillas o superficies dentadas.
- k).- Facilitar su mantenimiento, conservacióny limpieza.

III. - Del equipo conectado eléctricamente a tierra.

3.- Todo equipo o maquinaria capaz de generaro almacenar electricidad estática, debe estar conectado cléc tricamente a tierra.

INSTRUCTIVO No. 4. (Instructivo No. 9 del Diario - Oficial) Relativo a las condiciones de Seguridad e Higiene - para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de trabajo.

I.- Disposiciones Generales.

- 1.- En los centros de trabajo donde se almacenen, transporten o menejen sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, los patrones deben adoptar las medidas para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de quemaduras, irritaciones o intoxicaciones, de conformidad con lo que establece el presente instructivo, teniendo en consideración lo siguiente:
 - a).- Las características nocivas de las susta<u>n</u>

cias;

- b).- Las características estructurales del -- Centro de Trabajo;
- c).- Los sistemas técnicos de control disponibles;
- d).- Los contaminantes del ambiente de trabajo tales como agentes físicos, químicos o biológicos, capaces de alterar las condiciones del ambiente de trabajo y que, -- por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de acción puedan alterar la salud de los trabajadores.
- e).- El uso del equipo de protección personalcorrespondiente.
- 2.- Para eliminar o disminuir los riesgos a -los que se refiere el punto anterior, los patrones deben adoptar, en su orden, una o más de las medidas siguientes:
- a).- Sustituir las sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas por otras que no lo sean:
- b).- Reducir al mínimo el empleo de dichas sus tancias;
- c).- Introducir modificaciones en los procedimientos de trabajo o en los equipos que generen dichos riesgos.

II. - Del almacenamiento.

3. - El almacenamiento de sustancias corrosivas,

irritantes o tóxicas debe hacerse en áreas, locales o edificios destinados específicamente para tal efecto.

III. - Del transporte.

4.- El transporte de las sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros de trabajo, debe hacerse a través de sistemas de tuberías, en recipientes portátileso en equipos similares cerrados herméticamente, provistos en su caso, de dispositivos de relevo de presión.

INSTRUCTIVO No. 5. (Instructivo No. 1 del Diario-Oficial) Relativo a las condiciones de Seguridad e Higiene en
los edificios y locales de los centros de trabajo.

I.- Los pisos en los centros de travajo.

- 1.- Los pisos en los centros de trabajo, deben mantenerse limpios, y tener superficies antirresbalantes, en los lugares donde deban transitar los trabajadores.
- 2.- Las superficies destinadas al tránsito detrabajadores y al transporte de materiales deben ser sufi--cientemente llanas para circular con seguridad.
- 3.- En los pisos de los centros de trabajo, d \underline{e} be evitarse el estancamiento de líquidos.

II.- Las escaleras en los centros de trabajo.

4.- Las escaleras en los centros de trabajo, -

deben tener un ancho mínimo de un metro veinte centímetros, exceptuando las escaleras de mantenimiento.

5.- Las huellas de las escaleras, tendrán un - ancho mínimo de veinticinco centímetros y sus peraltes un máximo de dieciocho centímentros, el ancho de las huellas debe medirse sobre la normal de la máxima proyección vertical dedos narices contiguas. El peralte debe medirse, sobre la --vertical entre las proyecciones horizontales de dos huellas-contiguas (ver figura 4.1.). Las medidas de los escalones - deberán cumplir con la siguiente expresión:

61 cm
$$\leq$$
 (2p + h) \leq 65 cm.

Donde:

p = Peralte del escalón en cm.

h = Ancho de la huella en cm.




Fig. 4.1 DIMENSIONES DE ESCALONES.

6.- En cada tramo de las escaleras, todas lashuellas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura.

ISTRUCTIVO No. 6. (Instructivo No. 17 del Diario - Oficial) Relativo a los requerimientos y características del equipo de protección personal para los trabajadores.

I .- Disposiciones Generales.

1.- Las actividades que por su naturaleza requieran equipo de protección personal, cuando el control --- o la disminución de los riesgos de trabajo no se logre por--medio de la sustitución o modificación del agente, de la reducción de los contaminantes al mínimo, de las modificacio--nes en los procedimientos de trabajo, maquinarias o equipos, del aislamiento total o parcial de las fuentes generadoras - de los riesgos, o de la disminución del tiempo o frecuencia-de la exposición, el patrón en su caso debe proporcionar - - equipos de protección personal específicos.

INSTRUCTIVO No. 7, (Instructivo No. 20 del Diario-Oficial) Relativo a los requerimientos y características delos botiquines para primeros auxilios en los centros de trabajo.

I.- Los primeros auxilios en los centros de trabajo.
1.- Los primeros auxilios son los cuidados in-

mediatos y temporales que deben impartirse a los trabajadores que sufran algún riesgo de trabajo en ejercicio o con motivo del mismo.

2.- El objetivo de los primeros auxilios es -tratar de salvar la vida y evitar o disminuir la aparición de secuelas o de incapacidades, que puedan resultar como con
secuencia del accidente que sufra el trabajador.

II.- Botiquines de primeros auxilios en los centros de trabajo.

- 3.- Para prestar los primeros auxilios, se requiere de un equipo compuesto por un conjunto de elementos -básicos, que deben mantenerse a disponibilidad permanente,-durante el trabajo.
- 4.- El equipo de primeros auxilios para los -- centros de trabajo debe contener, como mínimo, lo siguiente:

Material

Cantidad

-	Mascarilla para respiración artifi-		
	cial, tipo mascarilla-nariz-boca		
	con fuelle, sin contacto directo		
	de boca a boca o algún dispositivo-		
	equivalente	1	pieza
-	Apósitos estériles de 6 X 10 cm	6	piezas
	Apósitos estériles: pequeños de 10		
	x 10 cm	3	piezas
	Medianos de 20 x 25 cm	3	piezas

	Grande de 25 x 40 cm,	3	piezas
-	Vendas elásticas:		
	Ancho 5 cm	2	piezas
	Ancho 10 cm	2	piezas
-	Vendas de gasa:		
	Ancho 5 cm	2	piezas
	Ancho 10 cm	2	piezas
-	Venda triangular (cabestrillo)	1	pieza
-	Tela adhesiva:		
	Ancho de 2.5 cm	1	pieza
	Ancho de 5 cm	1	pieza
-	Tijeras angular de botón	1	pieza
-	Alfileres de seguridad grandes., .,	6	piezas
-	Cojin de hule espuma de 15 x 30 x 50 cm	1	pieza
-	Abate lenguas (para ser usados como féru		
	las)	1	caja
-	Férulas de cartón de 15 x 50 cm	4	piezas
-	Una caja de fácil transportación para guar		
	dar el material descrito anteriormente.		

A.2. NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL DENTRO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

Consideramos que, para que alguien pueda o se le deba exigir que cumpla ciertas normas, se debe de empezar -- por que las instalaciones, o en general el centro de trabajo se encuentre o presente condiciones seguras. De no existirestas condiciones, se estaría fomentando la irresponsabili-dad de los trabajadores a cometer faltas, que se pueden traducir en un momento dado en daños a su salud.

Con base a lo anterior, corresponde al personal -sujetarse a las Normas de seguridad e higiene, para no exponer su propia integridad, así como la de sus compañeros. - Estas normas están contenidas en la propuesta a el Instructi
vo interno de seguridad para el Laboratorio de Ingeniería -Química, de la Facultad de Química de la U.N.A.M.

El Instructivo de Seguridad fue elaborado por el-suscrito, bajo la Supervisión del Coordinador de Seguridad - del Departamento de Ingeniería Química.

《新兴》中,我们就是一个人,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,

En el apéndice A, se anexa el Instructivo, que esde carácter preliminar y estará sujeto para su aprobación -por las Autoridades de la Facultad de Química.

CAPITULO 5

ANALISIS DE RIESGOS EN EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

5.1. SITUACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

Actualmente en el Laboratorio de Ingeniería Química, se imparten los siguientes cursos: Laboratorio de Físico química IV, Laboratorio de Termodinámica Química, Laboratorio de Momentum y Calor Laboratorio de Transferencia de Masa y Laboratorio de Operaciones Unitarias Farmaceúticas y -- Alimentarias. Además ahí se elaboran tesis profesionales y-se proporciona otros servicios a la Facultad; y en algunas - ocasiones a la Industria y otras Instituciones.

De acuerdo a su funcionamiento se divide en las -- siguientes áreas:

a).- AREA DE PROCESOS. En esta área se encuentran todos los equipos e instalaciones, que de - acuerdo con el plano adjunto, se describen de la siguiente manera:

Número	Equipo
1	Vibrador
2	Descascarilladora
3	Descascarilladora
4	Cambiador de calor de flujo
	cruzado (equipo móvil)
5	Prensa hidráulica
6	Extractor centrifugo
7	Secador de esprea
8 ',	Molino de martillos

Número	Equipo
. 9 ,	Molino abrasivo
10	Molino abrasivo
11	Pulverizador para minerales
12	Cambiador de calor de horquilla
13	Molino de bolas
14	Secador rotatorio
15	Secador de charolas al vacío
16	Caldera
17	Tanques para tratamiento de agua
18	Equipo para fluidos no newtonianos
19	Equipo para aire acondicionado
20	Torre de enfriamiento
21	Secador de charolas
22	Bomba de vacío
23	Tanque enchaquetado marmita
24	Cambiador de calor aletado
25	Caldera (fuera de servicio)
26	Filtro prensa
27	Torre empacada para inundación
28	Torre empacada para enfriamiento
	y humidificación
29	Cambiador de calor de coraza y -
1	tubos con estructura (fuera 4π -
	servicio)
30	Bomba de la cisterna


Número	Equipo
31	Equipo para descarga de tanques
32	Minifiltro prensa
33	Torre de paredes húmedas
3,4	Equipo para destilación de arras
	tre con vapor
35	Torre empacada de cobre para des
	tilación
36	Tunel de viento
3.7	Tanque de agua
38	Columna de platos de vidrio
39	Columna empacada de vidrio
40	Equipo para flujo de fluidos
41	Columna de platos
42	Filtro rotatorio al vacío
43	Evaporador doble efecto
44	Equipo de lecho fluidizado
45	Equipo para factor de fricción
46	Compresor
47	Tablero de control
48	Tanque de agua destilada

- b).- AREA DE MANTENIMIENTO. Esta la constituyen el taller mecánico y su almacén; cuya finalidad es proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo tanto a equipos como a instalaciones. Dentro de esta área se encuentra también el taller eléctrico, cuyo servicio no es exclusivo del laboratorio.
- c).- AREA DE SERVICIOS GENERALES. En esta se incluyen: Salones de clases, Oficinas, cibículos, almacén de sustancias y materiales y equipos de protección contra incendio.

Respecto a equipos de protección contra incendio, actualmente el Laboratorio cuenta con:

- 12 extintores portátiles
- 2 extintores sobre ruedas y,
- 2 mantas contra incendio

La ubicación de estos extintores se indican - en el plano general del Laboratorio de Inge-- niería Química, página siguiente.



5.2. ANALISIS DE RIESGOS EN EL LABORATORIO DE INGENIE-RIA QUIMICA

El analizar las condiciones de peligro en un centro de trabajo, es el primer paso para la protección del individuo; el reconocimiento de los riesgos debe ser necesario para poder prevenirlos y controlarlos.

Tomando en cuenta que los accidentes no ocurren -- al azar, sino que son causados por circunstancias o prácti-- cas inseguras, combinadas o individuales, resulta obvio quesi se quieren evitar, es necesario descubrir cuales son losfactores que los causan y aplicar medidas preventivas y correctivas adecuadas, antes de que éstos ocurran. La inspección planeada y sistemáticamente constituye un medio eficaz-para detectar condiciones o actos que entrañen peligro.

De esta manera, en el Laboratorio de Ingeniería - Química, se inspeccionaron las instalaciones que pudieran -- presentar algún riesgo.

También, es importante detectar actos inseguros yconocer las propiedades de las sustancias o materiales manejados, ya que estos dos aspectos junto con las condiciones,al estar combinados de una forma u otra pueden causar el ac-

cidente. De aquí, que se analicen en el Laboratorio, los -riesgos más ordinarios o comunes en: las instalaciones, losmateriales y las operaciones.

5.2.1. RIESGOS EN LAS INSTALACIONES

Para el análisis de riesgos en las instal \underline{a} ciones, se tomaron en cuenta dos aspectos: general y partic \underline{u} lar.

a). - ASPECTOS GENERALES

- ORDEN Y LIMPIEZA: En cuanto a limpieza, las instalaciones se encuentran en condiciones aceptables, no así la ubicación de los accesorios en desuso como: válvu-las, bombas, etc., que se encuentran en forma desordenada -- obstruyendo la salida.
- ESPACIO DE TRABAJO: El espacio de opera ción en la mayoría de los equipos es insuficiente y esto seagudiza en la zona conocida como la "fosa".
- PISOS, PLATAFORMAS, ESCALERAS Y PASAMA-NOS: Los pisos en un 100% de su superficie están lisos. --(ver el inciso I del instructivo No. 5; capítulo IV, Pág. 89).

Las plataformas se encuentran en un estado aceptable de seguridad.

Escaleras. Existen escaleras con peraltey huella desiguales por la zona de evapòración. (ver inciso II del Instructivo No. 5; capítulo IV, pág.89).

Pasamanos. También estos se encuentran en condiciones aceptables de seguridad.

- ALUMBRADO: Se encuentra deficiente, porque no existe una distribución adecuada de lámparas en los equipos; además hay lámparas fuera de servicio, y las que se encuentran en zonas con riesgo no son a prueba de explosión.
- VENTILACION: Aunque el Laboratorio de Ingeniería Química, se encuentra cerrado prácticamente por --tres lados (N, E y O), el lado sur se encuentra con una ma-yor ventilación natural, no así en la "fosa" donde por ser un lugar bajo nivel de piso, ahí la ventilación es deficiente.
- SALIDAS: El Laboratorio cuenta con trespuertas, dos ubicadas en el norte, que comunican con el pas<u>i</u>
 llo de los salones adyacentes, convirtiéndose finalmente enuna sola hacia el patio principal de la Facultad. La otra -

se encuentra al sur, y normalmente se encuentra cerrada.

- TECHO: Las bajadas del agua pluvial se - encuentran deficientes u obstruidas; así como algunas hojas-de las persianas están rotas, provocando goteras en tiempos-de lluvia.

b).- ASPECTOS PARTICULARES

Particularmente se analizaron los servi--cios: vapor y energía eléctrica; así como algunos equipos en
los que se detectaron defectos o condiciones inseguras, porlo que se anexan sugerencias de medidas preventivas para minimizar el riesgo, y de ser posible erradicarlo.

LINEAS DE VAPOR

Condición	Riesgo	Prevención
- Válvulas con fuga	- Quemaduras - Caídas	 Dar mantenimiento Efectuar limpieza Uso del equipo de protección personal adecuado
- Tramos sin aisla- miento	- Quemaduras	- Colocar el aisla- miento
- Falta de acceso rios	- Golpe de - ariete	- Instalar trampas- de vapor

ENERGIA ELECTRICA

Condición	Riesgo	Prevención
- Conexiones a motores no son a prueba de - explosión	- Incendio o explosión	- Cambio de sustan cias inflamables por otras menos- inflamables
		- Instalación a prueba de explo- sión
		- Contar con equi- pos para extin ción de incen dios
- Algunos equipos no- están debidamente - aterrizados	- Incendio o explosión	- Aterrizarlos ad <u>e</u> cuadamente por - personal capaci- tado
		- Contar con equi- pos para extin ción de incen dios

MOLINO DE BOLAS

Condición	Riesgo	Prevención
- Escape de polvos	- Afectación al sistema resp <u>i</u> ratorio	- Verificar que - el recolector - de polvos fun cione correcta- mente.
		- Uso del equipo- de protección - personal adecu <u>a</u> do.
- Producción de ru <u>i</u> do	- Alteración de- los sistemas - auditivo y ne <u>r</u> vioso	- Uso del equipo- de protección - personal adecu <u>a</u> do.
- Sin protección la cadena del motor- de la banda ali mentadora	- Algún acciden- te de tipo me- cánico	- Colocar la gua <u>r</u> da

MOLINO DE MARTILLOS

Condición	Riesgo	Prevención
- Producción de ruido	- Alteración de - los sistemas auditivo y ner- vioso	- Aislar el equi- po con materia- les absorbentes del ruido Usar equipo de- protección per- sonal adecuado.
- La altura del arran cador del motor es-inadecuada - Sin tapa la caja de conexiones del arrancador	- Por arranque i <u>n</u> voluntario, pr <u>o</u> duzca algún ac- cidente - Descargas eléc- tricas	- Subir el arran- cador a una al- tura aproximada mente de 1.5 m Colocar la tapa

SECADOR ROTATORIO

Condición	Riesgo	Prevención
- Sin protección la flecha del ventila dor	- Algún accidente- de tipo mecánico	- Colocar guarda
- Sin aislamiento el - filtro de salida	- Quemdauras	- Aislar térmic <u>a</u> mente el filtro

TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA

Condición	Riesgo	Prevención
- Inapropiada su insta lación eléctrica	- Corto circuito - Descargas elé <u>c</u> tricas	- Hacer la insta- lación adecuad <u>a</u> mente
- Inadecuada su cone xión a tierra	- Formación de - chispas debido a la electric <u>i</u> dad estática	- Efectuar la co- nexión adecuad <u>a</u> mente

SECADOR DE ASPERSION

Condición	Riesgo	Prevención
- Sin protección el in- dicador de nivel	- Ruptura con f <u>u</u> ga de líquido	- Colocar protec- ción
		- Instalar válvu- la de sobreflu- jo
- Sin tapa la caja de - conexiones eléctricas del motor	- Descargas elé <u>c</u> tricas	- Colocar la tapa
- Cable de conexión al- motor se encuentra cerca del suelo	- Tropiezos o caidas	- Librar el cable. del paso - Colocar conduits adecuadamente

EVAPORADOR A DOBLE EFECTO

Condición	Riesgo	Prevención
- Tanque de concentra- dos (condensados) sin aislamiento	- Quemaduras leves	- Aislar térmica- mente el tanque - Colocar aviso,- indicando que - se encuentra ca liente
- Indicadores de nivel sin protección	- Ruptura con fuga de líquido	- Colocar protec- ción - Instalar válvu- la de sobreflu- jo
- Sin aislamiento la - linea de vapor de los eyectores	- Quemaduras 1eves	- Colocar aviso,- indicando que - se encuentra c <u>a</u> liente

DESTILADOR (ARRASTRE DE VAPOR)

Condición	Riesgo	Prevención
- El destilador sin aislamiento	- Quemaduras leves	- Colocar aisla miento
- Indicador de nivel - sin protección	- Ruptura con fuga de líquido	- Colocar protec- ción - Instalar válvu- la de sobreflujo
- El manómetro no fun- ciona	- Sobrepresionarse el equipo	- Reparar o cam biar el manóme- tro
- Empaque de la tapa- en mal estado	- Fuga de gases	- Cambiar empaque - Usar equipo de- protección per- sonal adecuado

CALDERA

Condición	Riesgo	Prevención
- Válvulas de seguri- dad sin mantenimie <u>n</u>	- No operar a so- brepresión	- Dar mantenimie <u>n</u> to a las actua- les o colocar - nuevas válvulas
- Agua de suministro- sin tratar	- Incrustación y- agrietamientos- de tubos	- Tratar el agua- adecuadamente

COLUMNA DE PLATOS

Condición	Riesgo	Prevención
- Cuerpo sin aisla miento	Quemaduras	- Colocar aisla miento
- Salida de condensa- dos impropia e inco moda	- Quemaduras di rectas o por salpicaduras	- Instalar cone xiones adecua das y seguras - Uso de guantes- de lona o de as besto
- Iluminación defi ciente	- Golpes o caídas	- Ampliar el núme ro de lámparas - Uso de casco de protección

5.2.2. RIESGOS EN LOS MATERIALES

El manejo inadecuado de materiales es la causa de gran número de accidentes y enfermedades, esto se debe a la complejidad y amplitud en las necesidades del mane
jo.

Con el objeto de establecer procedimientos adecuados, es necesario considerar en primer lugar las propiedades de los materiales.

En la tabla No. 5.1. se muestran las propiedades de las sustancias empleadas en el Laboratorio de $I\underline{n}$ geniería Química.

Es muy importante señalar que no es sola - la propiedad de la sustancia, lo suficientemente significat<u>i</u> va para el riesgo que se le atribuye, sino que junto con lacantidad de ésta y el tiempo de exposición, nos determinarían el potencial de riesgo.

	1.	Tab	ld: l	\$.) (19 14 19 14 2	- N	AN	JO.	DE	6 1	STA	NC	A5	PE	Lier	05/	Yse.	ny¥ mil	Card Card	an distance To a la data	
LIQUIDOS	RIESGOS PARA LA SALUD.	INFLAMABIL IDAD.	REACTIVIDAD	CONTACTO CON	INHALACION.	ABSORCION POR LA PIEL.	IRRITACION DE LA PIEL.	INGESTION.	TIPO DE RIESGO.	PRECAUCIONES.	COMBATE DEL INCENDIO.	CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE (TLV)	TEMPERATURA DE INFLAMACIONIFP}-C	TEMPERATURA DE AUTOIGNICION °C	DENSIDAD DEL VAPOR.	DENSIDAD.	PUNTO DE EBULLICION •C	PUNTO DE FUSION •C	PRESION DE VAPOR.	SOLUBILIDAD.	APARIENCIA.	SINONIMOS.
ACE TONA	1	3	0	2	3	1	1	1	A.E.I		1,29,3	1000	-17.8	538	2.00	0.797	58.4		400		Incoloro olor aromático. Incoloro	DIMETIL-CETONA
ACETICO	2	2	1	5	З у	3	3	. 5	A,D,G	E, G	1,20,3	10	42.8	426	2.07	1.049	118.1	16.7		М	otor picante.	VINAGRE
ACIDO SULFURICO	3	0	1	4	-	2x	4	4y	B,C,G	D,E	-	1	-	-	-	1.834	3300	10.49	1146	М	Incolora aleasa.	VITRIOLO
ALCOHOL ETILICO	O	3	0	2	1	1	1	1	A,D,I	G,H	1,20,3	1000	12.8	422	1.59	0789	78.3		40 ¹⁹	М	Incoloro Fragante.	ETANOL
ALCOHOL METILICO	1	3	0	2	s	2	1	1	A,E,H, I	E,F,G	20,3	200	11,1	446	1.11	0.791	64.8	_	16030	М	Incolora.	METANOL
BENCENO	2	3	0	2	4	2	2	2	A,C,H,	E, F, G, H	2,3	25 c	-11.1	562	2.77	0.879	80.0	5.51	100241	SL	Incoloro.	BENZOL
DIESEL	0	2	0	2 x	2 x	2 x	2×	2 x	A,I	G	2,3	-	37.8	257	-	0.940	-	-	_	r	Ambarino Viscoso.	
E TILEN GLICOL	1	,	0	1	1	1	1	2	A	ß	1,20,3	-	111.1	412	2.14	1.113	197.5		00820	М	Incoloro Sabar Dulce .	1,2-ETANODIOL
GASOLINA	1	3	0	1 x	1 x	1	1 x	2 x	A,F,I	0, H	2,3	_	-43	257	3.0	0.8	-	-	-	I	Incoloro Aromático.	
HEPTANO	1	3	0	1x	2 x	1 x	1	1	A,D,I	G, H	2,3	500	- 3.9	222	3,45	0.684	98.5	-	15025	1	Incotoro.	
KEROSINA	o	5	0	1	2y	3	1	1	A, I	G	2.3	-	-37.8	229	4.5	0.80	1750	_	-	1	Amarino patido Morado.	PETROLEO DIAFANO.
MERCURIO	-	-	-	-	15)	-	-	(5)	с,н	A.F	! -	(0.1)	-	-	-	13.546	356.9	-388	138.4	1	Plateado metálica.	
TETRACLORURO DE CARBONO	-	-	-	3×	δz	2	2×	2	с,н	F,H	-	10	-	_	-	1.597	76.8	-22,6	10023	SL	Incolora Olar fuerta.	TETRACLORO METANO.
TOLUENO	2	3	0	4	3	2	2	2	A,D, I	G,H	2,3	500	4.4	506	3.14	0.866	110,4	- 95	30 ²⁰	I	Inculara.	TOLUOL,
2-ETIL HEXANOL	1	0	0	2	1	1	1	1	A	G ,H	2,3	-	-		4.49	0.834	185.0	-76	0.2	1	Incoloro.	

	Tabla:5.1 Cont.							MANEJO			SI	JSTA	PE	LIG	ROS	SAS						
GASES	RIESGOS PARA LA SALUD.	IFLAMABILIDAD.	REACTIVIDAD.	CONTACTO CON LOS GJOS.	INHALACION	ABSORCION POR LA PIEL.	IRRITACION DE LA PIEL.	INGESTION.	TIPO DE RIESGO.	PRECAUCIONES.	COMBATE DEL	CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE (TLV)	TEMPERATURA DE INFLAMACION (EP)+C	TEMPERATURA DE AUTOIGNICION -C	DENSIDAD DEL VAPOR	DENSIDAD	PUNTO DE EBULLICION +C	PUNTO DE FUSION °C	PRESION DE VAPOR	SOLUBILIDAD.	APARIENCIA.	S - NON - MOS.
ACETILENO	,	4	3	-	3 z	-	-	-	A.E.I	D,G	4		17.8	299	0.91	1.173	-84.0	-81.2	-	L	Incoloro Gior a Ajos.	ETINO.
BUTANO	1	4	0	-	_	_	Зx	-	A,I	G,H	4		60	404	2.05	0.599	0.5	-	1823 ²⁸	v	Incolora.	
OXIGENO	-	-		-	2 x	_	-	-	B,I	D,G	4	-	-	_	1.429	_	-18.3	-218.4	_	SL	Incoloro Inadoro	
SOLIDOS																						
ARSENICO	4	-	-		o x	1 C	0	(5)	н	E,F	-	0.5	_			_	-	-	-	-		
BARIO (COMPUESTOS DE)	_	-			0	X I	\$		Н	E,F	-	0,5			_	_	-	-		-		
COBRE	1	0	1	3	-	1	2 y	3	н	E,F	-	-	_	_	_	-	_	-	-	-		
HIDROXIDO DE SODIO	3	0	1	5 x	-	1 x	5	3 x	G,H	8, C, E, F	_	2.0	_	_	_	2,12	1390	318.4	1739	٧	Escamas biancas.	SOSA CAUSTICA

DESCRIPCION DE LA TABLA 5,1.

RIESGOS PARA LA SALUD.

- 0 NINGUNO: Exposición bajo condiciones de incendio, no representa mayor riesgo para la salud que los materiales-combustibles ordinarios.
- 1 MENOR: Solamente riesgos ligeros para la salud.
- 2 MODERADO: ,Puede causar incapacidades temporales o posibles lesiones permanentes a menos que se dé atención inmediatamente.
- 3 SEVERO: Exposiciones breves, pueden causar lesiones serias temporales o permanentes, si no se da atención médica inmediatamente.
- 4 EXTREMO: (cortas) breves exposiciones pueden causar muer te o lesiones mayores permanentes, si no se da atenciónmédica inmediata.

INFLAMABILIDAD.

- O NINGUNA: El material no arde,
- 1 MENOR: El material requiere ser precalentado, antes de que pueda ocurrir la ignición.
- MODERADO: Líquidos que deben ser moderadamente calenta-dos antes de poder inflamarlos y sólidos que desprendenvapores inflamables.

- 3 SEVERA: Material que puede arder bajo las condiciones -- normales de temperatura ambiente.
- 4 EXTREMA: Gases muy inflamables, líquidos inflamables muy volátiles y materiales que en forma de polvo o niebla -- formen mezclas explosivas.

REACTIVIDAD.

- 0 NINGUNA: Normalmente estable, aún bajo exposición al fue go.
- 1 MENOR: Inestable a altas temperaturas y presiones o puede reaccionar con agua, con algún desprendimiento de - energía.
- MODERADA: Normalmente inestable efectuando cambios químicos violentos, pero no detona; puede formar mezclas explosivas con el agua.
- 3 SEVERA: Explosiva si es fuertemente iniciada calentada o adicionada agua.
- 4 EXTREMA: Explosiva bajo condiciones normales.

Clasificación de riesgos para la Salud por Contacto con los-Ojos, Inhalación, Absorción por la piel, Irritación de la --Piel c Ingestión.

 No hay lesión posterior como resultado de una exposición accidental aún si no se aplica tratamiento.

- Lesiones menores, pueden resultar de la exposición accidental, si no se aplica el tratamiento.
- 3. Lesiones menores, puede resultar a pesar de un tratamiento.
- Lesiones mayores, pueden resultar a pesar de un trata--miento inmediato.
- Lesiones mayores, son muy probables a pesar de un tratamiento inmediato.
- x. Anotaciones basadas en analogías con estructuras muy similares o información verbal fidedigna.
- y. Anotaciones basadas en pruebas no reconocidas como está $\underline{\mathbf{n}}$ dar.
- z. Anotaciones basadas en experiencia en seres humanos, reemplazando información en animales.

Las exposiciones para las cuales se ha preparado - la información, son aquellos contactos breves y accidentales que pueden ocurrir, pero no se pueden evitar, durante el manejo de estas sustancias. Estos contactos son de los que -- ocurren "una vez en la vida", es decir, que se espera que -- transcurra el tiempo suficiente después de un contacto paraque el individuo haya vuelto a su estado original, antes de- otro contacto. Los espacios sin anotación indica que no hay suficiente información o bien que las propiedades físicas -- del material hacen el contacto bastante improbable.

TIPO DE RIESGOS.

- A. Material inflamable,
- B. Material oxidante, reacciona con sustancias reductoras.
- C. Que su gas o vapor es tóxico.
- D. Que su gas o vapor es irritante.
- E. Que su gas o vapor es narcótico.
- F. Que su gas o vapor no es peligroso, pero desplaza el ox \underline{i} geno de la atmósfera pudiendo causar asfixia.
- G. Causa irritación o quemaduras en la piel.
- H. Sustancia tóxica.
- I. Material explosivo bajo condiciones apropiadas.

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR.

- A. No se maneje este material hasta que las reglas de seguridad para hacerlo hayan sido comprendidas.
- B. Evitar el contacto con la humedad.
- C. Evitar el contacto con ácidos.
- D. Evitar el contacto con materiales combustibles.
- E. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.
- F. Manejarlo como una sustancia tóxica.
- G. Mantener alejados chispas, flamas abiertas, fuentes de calor y agentes oxidantes.
- H, Usar yentilación adecuada.

COMBATE DEL INCENDIO.

Agentes extintores recomendables para el caso de que se in-cendie el material.

- 1. Agua,
- 2. Espuma.
- 2a. Espuma resistente al alcohol.
- 3. Dióxido de carbono o polvo químico.
- 4. Mantener enfriamiento en los alrededores hasta que la fuga se haya controlado o el líquido volátil se haya apaga gado solo.
- 5. Polvo químico para combustibles metálicos.

CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE (TLV) (THRESHOLD LIMIT VALUE)

Los valores indican las concentraciones en aire de vapores, gases, humos o polvos a las cuales se puede exponer el ser humano un promedio de ocho horas diarias, sin sufrirdaños para la salud. Estos valores sólo son una guía y nodeberán ser extrapolados pensando en que mayores concentraciones en exposiciones de menor duración originan los mismos efectos fisiológicos. Hay sustancias de rápida acción, para las cuales sería inapropiado tratar de establecer una relación tiempo-TLV. Estas sustancias tienen un TLV "tope" que-

en ningún momento, por corto que sea el período, deberá superrarse; estos topes se indican con la letra "C" a continua---ción del valor.

Los valores para gases y vapores están reportadosen partes de gas o vapor por millón de partes de aire en volumen a 25° C y 760 mm de Hg. Los valores entre paréntesisy para partículas sólidas están reportados en miligramos por metro cúbico de aire.

NOTA: Tomado de la American Conference of Gobermental Industrial Hygienists.

TEMPERATURA DE INFLAMACION (F.P.) (FLASH POINT)

Es la temperatura más baja a la cual un líquido -desprende en la superficie o cerca de ella, vapores sufi--cientes para permitir la combustión. Estos valores están re
portados en grados celcius (°C). Líquidos que se encuentrenen o arriba de su temperatura de inflamación deberán no expo
nerse a flamas, chispas y fuentes de ignición.

DENSIDAD DEL VAPOR

En el peso de un volumen de gas puro comparado con el peso de un volumen igual de aire seco a la misma presión-

y temperatura. Una densidad de vapor menor de 1 indica queel gas es más ligero que el aire y tenderá a subir. Un va-lor superior a 1 muestra que el gas es más pesado que el -aire y tenderá a cumularse en las partes bajas y moverse deacuerdo a las corrientes de aire pudiendo recorrer grandes -distancias, pudiendo así alcanzar fuentes de ignición.

DENSIDAD

Para gases, los valores están en gramos por litroy para sólidos y líquidos en gramos por centímetro cúbico --(${\rm Cm}^3$). A menos que se indique otra cosa, los valores han s<u>i</u> do determinados a temperatura ambiente.

PUNTO DE EBULLICION Y PUNTO DE FUSION

Los valores están reportados en grados celcius. La letra "d" se emplea para indicar que la sustancia se descompone a la temperatura reportada.

PRESION DE VAPOR

Esta es la presión en mm. de Hg., de vapor a la -temperatura indicada. Estos valores son muy empleados paraestimar la velocidad de vaporización de un líquido. Una sus
tancia inflamable tóxica con alta velocidad de evaporación --

es más peligrosa, que una sustancia de baja velocidad de eva poración. Aun cuando la velocidad de evaporación de un 11-quido depende de varios factores el empleo de la presión devapor puede servir como base para formarse un criterio aproximado de la velocidad de evaporación.

SOLUBILIDAD EN AGUA

La solubilidad relativa de los materialesestá reportada por los siguientes símbolos.

- M. Miscible.
- V. Muy soluble, más de 50 g. por 100 ml. de agua.
- S. Soluble, 5 a 50 g. por 100 ml. de agua.
- I. Insoluble.
- D. Se descompone en contacto con el agua.

5.2.3. RIESGOS EN LAS ACTITUDES DE TRABAJO

En la mayoría de los accidentes en el trabajo, son contribuyentes tanto las condiciones como los ac-tos inseguros. Algunas actitudes que pueden dar origen a di chos accidentes son:

- Operar máquinas o equipos sin permiso.

- Hacer inoperantes los dispositivos de -seguridad (quitarlos, desajustarlos, des
 conectarlos, etc.)
- Descargar, colocar, mezcalr o combinar materiales, en forma insegura.
- Usar equipo inseguro, usar las manos enlugar de herramientas.
- Adoptar posiciones o posturas inseguras-(pararse bajo cargas suspendidas, subirse a barandales, etc.)
- Trabajar en equipo en movimiento o peligroso (lubricando, ajustando, limpiando, etc.)
- Distraerse, discutir, jugar, correr en el trabajo.

Cabe señalar que, para que cada uno de estos actos inseguros se realicen con poca incidencia, seelaboró el instructivo de Seguridad para el Laboratorio de--Ingeniería Química, que se anexa a este trabajo.

CAPITULO 6

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL LABORATORIO DE INGE-NIERIA QUIMICA

El programa de Seguridad e Higiene pretende ofrecer a toda persona involucrada con el Laboratorio de Ingeniería Química, actividades que:

- Cubran aspectos específicos de Seguridad con res pecto a su trabajo, contribuyendo al desarrollode hábitos y actitudes seguros.
- Permitan la concientización y el interés hacia la Seguridad.
- Sean factibles de realizarse.

Aunque la finalidad de este programa sea de prevenir los accidentes, no siempre podrá preveerse todas las condiciones peligrosas ni todos los actos inseguros, es por eso que cada persona al trabajar en el Laboratorio habrá de emplear, además su sentido común y su autodisciplina para protegerse.

Para la elaboración de este programa se tomará encuenta:

- Los capítulos anteriores como base descriptiva de información y antecedente.
- La política y experiencia de las Autoridades del

Laboratorio, respecto a la Seguridad e Higiene.

- El presupuesto, equipo e instalaciones.
- Los materiales con los cuales se trabaja.
- La naturaleza de las operaciones.

6.1. DESARROLLO

Por las necesidades y condiciones en que se encuentra el Laboratorio de Ingeniería Química, las actividades básicas consideradas para el programa son:


- A).- Integración del comité de Seguridad para el Laboratorio de Ingeniería Química, registrándolo ante las Autoridades competentes de la Facultad.
- B). Cursos de capacitación y adiestramiento.
- C).- Inspecciones periódicas a equipos e instlaciones con fines de Seguridad.
- D).- Investigación, análisis y estadística de accidentes.
- E).- Campaña permanente de Seguridad.
- F). Servicio Médico.
- G).- Plan de evacuación en caso de emergencia.

A.- INTEGRACION DEL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA

La organización de este comité permitirá:

- Que en el Laboratorio se cumpla con las disposiciones basadas en el Instructivo Interno de Seguridad.
- Poner de manifiesto las condiciones y prácticasinseguras y determinar sus medidas de prevención.
- Crear y mantener un interés activo por la Seguri dad.

Su integración de dicho comité, estará de la si--guiente manera:



Las responsabilidades de los integrantes deben ser:

- Presidente: Disponer el lugar de la reunión.
 - Notificar a los miembros su celebración.
 - Disponer el programa.
 - Fijar el horario de la reunión.
 - Revisar el acta anterior y los materiales dela reunión.

Secretario:

- Preparar el acta de las reuniones.
- Distribuir las actas.
- Informar sobre el estado de las recomendaciones de Seguridad efectuadas, según actas le-vantadas.
- También puede asumir los deberes del presiden te en su ausencia.

Miembros:

- Informar sobre las condiciones inseguras.
- Asistir a todas las reuniones.
- Informar todos los accidentes o casi accidentes.
- Investigar todos los accidentes.
- Contribuir con ideas y sugerencias para mejorar la Seguridad.
- Trabajar según las normas de Seguridad.
- Influenciar a otros para que trabajen con Seguridad.
- Efectuar recorridos de inspección.

B).- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

Cualquiera que sea la excelencia del programa de Seguridad e Higiene en un centro de trabajo, gran parte de-la Seguridad de los trabajadores depende de su propia conduc
ta. Hay personas que actúan con Seguridad en ambientes peli
grosca, mientras que otras son víctimas de accidentes en tra
bajos que parecen absolutamente seguros.

Este contraste se debe a que muchas de estas personas que trabajan con conducta insegura, no han sido motiva-ve das ni concientizadas hacia la seguridad.

Por eso es prioridad empezar con cursos para introducirse al campo de la Seguridad y, posteriormente continuar con el adiestramiento:

CURSOS DE CAPACITACION

- Seguridad e Higiene.
- 2.- El fuego y sus causas.
- 3.- Fundamentos de toxicología.

EVENTOS DE ADIESTRAMIENTO

- 1.- Práctica "El Laboratorio del fuego"
- 2.- Práctica "Determinación del punto de inflama-ción"
- 3.- Prácticas "Utilización del equipo de protec--ción personal"
- 4.- Simulacro "Manejo y uso de extintores"

C).- INSPECCIONES PERIODICAS A EQUIPOS E INSTALACIONESCON FINES DE SEGURIDAD

Los recorridos por el Laboratorio de Ingeniería -Química son necesarios para poder detectar alguna condicióno acto inseguro. Estos recorridos deben realizarse por lo menos una vez al mes. Se pueden realizar tomando en cuentael área de operación y se deben observar los siguientes luga
res:

- Las instalaciones
- Los locales de servicio
- Los talleres de mantenimiento

Algunos de los puntos por revisar durante el recorrido pueden ser:

- 1.- Aseo y orden
- 2.- Métodos de manejo de materiales
- 3.- Espacio de trabajo
- 4.- Protecciones en los mecanismos de transmisión
- 5.- Estado del mantenimiento preventivo y correcti yo
- 6.- Estado y uso de herramientas manuales
- 7. Escaleras y barandales
- 8.- Pisos y plataformas
- 9. Alumbrado y ventilación

- 10.- Equipo eléctrico (extensiones, conexiones, -- etc.)
- 11.- Agentes dañinos: ruido, polvo, gases
- 12. Equipo de protección personal
- 13.- Recipientes a presión (valv. de Seg., y otros)
- 14.- Peligros de explosión por gases o polvos
- 15. Relación de sustancias químicas
- 16.- Accesos a equipos elevados.
- 17. Salidas normales y de emergencia
- 18. Paredes y techos
- 19. Sistemas o equipos de prevención de incendios

D).- INVESTIGACION, ANALISIS Y ESTADISTICA DE ACCIDENTES

Es muy necesario investigar a fondo todo accidente producido o que haya estado a punto de ocurrir, con la mayor brevedad para averiguar sus causas reales y las circunstancias que atribuyen a él, con el objeto de impedir que vuelva a producirse. Durante la investigación es esencial efectuar una inspección especial de la escena del accidente.

En la tabla 6.1. se muestra una forma para la in-vestigación del accidente.

TABLA 6.1. INVESTIGACION DEL ACCIDENTE

No	mb	re:	Ocupación: Naturaleza de la lesión: Clase de accidente:			
Fe	cha	a en que ocurrió:				
Pa	rt	e del cuerpo:				
		ANALISIS DE LA	CAUSA			
		CAUSAS BASICAS				
		FACTORES PERSONALES:	FACTORES DE TRABAJO:			
()	Falta de conocimiento	() Normas inadecuadas			
		o capacidad	() Diseño o mantenimiento			
Ċ)	Motivación inadecuada	inadecuado			
)	Problemas físicos o mentales	() Normas de compra inade-			
			cuadas			
			() Hábitos de trabajo inco			
			rrectos			
		CAUSAS INMEDIATAS				
		CONDICIONES INSEGURAS:	ACTOS INSEGUROS:			
()	Resguardos inadecuados	() Trabajar sin autorizaci	бn		
()	Sistemas de aviso o 11 <u>a</u>	() Trabajar a velocidades	i <u>n</u>		
		madas de atención inad <u>e</u>	seguras			
		cuadas	() No dar aviso o no señal	i -		
()	Peligro de incendios y-	zar			
		explosiones	() Anular los dispositivos			
			do seguridad			

()	Movimientos peligrosos -	()	Usar equipos defectuosos			
		inesperados	()	Usar equipos en forma in			
()	Orden y limpieza malos			segura			
()	Peligros de proyecciones	()	Adoptar posiciones inse-			
()	Poco espacio			guras			
()	Condiciones atmosféricas	()	Reparar equipos peligro-			
		peligrosas			sos			
()	Almacenamiento peligroso	()	No usar las protecciones			
()	Iluminación inadecuada			adecuadas			
()	Ruido	()	Bromas y juegos			
()	Especifique la causa si no corres	_		_			
Que medidas se tomarán para evitar la repetición?								
Fecha: Preparado por:								

DESCRIPCION DE LA TABLA 6.1. "INVESTIGACION DEL ACCIDENTE"

El primer paso para el análisis de un informe confines estadísticos, de lesión o de un accidente, debe contener las respuestas de las siguientes presguntas:

- 1.- Nombre del accidentado.
- 2.- Ocupación.
- 3.- Fecha en que ocurrió el accidente.
- 4.- Naturaleza de la lesión. Este punto comprende:

- Corte

- Herida punzante

- Magulladuras y contusiones

- Hernia

- Fractura

- Dermatitis

- Quemaduras

- Abrasiones

- Amputación

- Otras...

5.- Parte del cuerpo. Que parte del cuerpo se vio afectadapor la lesión indicada esto es:

CABEZA Y CUELLO

EXTREMIDADES SUPERIORES

- Cuero cabelludo

- Hombro

- Ojos

- Brazos

- Orejas

- Codo

- Boca, dientes

- Antebrazo

- Cuello

- Muñeca

- Cara

- Mano

- Cráneo

- Dedos

CUERPO

- Espalda
 - Pecho
 - Abdomen
 - Ingle

EXTREMIDADES INFERIORES

- Cadera
- Muslo
- Pierna
- Rodilla
- Tobillo
- Pies
- Dedos
- 6.- Clase de accidente. Como se puso el lesionado en contacto con el objeto, la sustancia o exposición.
 - Golpeó contra...
 - Golpeado por ob
 - jetos volantes
 - Caída al mismo nivel
 - Caída de distinto ni
 - vel
 - Resbalones (no caídas)

- Inhalación
- Absorción
- Ingestión
- Contacto con corriente
 - eléctrica
- Otras...

7. - Análisis de la causa

CAUSAS BASICAS

- Factores personales
- Factores del trabajo

CAUSAS INMEDIATAS

- Condiciones inseguras
- Actos inseguros

E).- CAMPAÑA PERMANENTE DE SEGURIDAD

Las campañas sirven para centrar la atención de -todo el personal del Laboratorio en un problema específico de accidentes. Son complementarias, no sustitutivas, de laconstante labor preventiva de accidentes y de la concientiza
ción del trabajo con Seguridad, que se realiza durante el -año por el comité de Seguridad.

Para el caso del Laboratorio de Ingeniería Química se pueden emprender campañas para promover:

- El uso de equipo de protección personal.
- El no fumar en áreas peligrosas.
- El uso de vestimenta apropiadas.
- El comportamiento adecuado de acuerdo al Instructivo Interno de Seguridad.

F) .- SERVICIO MEDICO

Aunque se cuenta con un Servicio Médico para todala Facultad, es necesario que el Laboratorio de Ingeniería -Química tenga por lo menos un botiquín de primeros auxilios.

El botiquín de primeros auxilios debe satisfacer - cualquier necesidad, según el tipo de peligro que se desee - prevenir.

La dimensión y contenido de un botiquín, está en función del uso al que pretende destinársele y a la naturale za de las posibles lesiones que se produzcan. (ver inciso - II del Instructivo No. 7; capítulo IV pag.92).

Su ubicación debe estar estratégicamente localizado en áreas donde la probabilidad de accidente sea mayor y la unidad debe estar bajo la responsabilidad de una persona,
debidamente preparada para aplicar los primeros auxilios encaso de que sea necesario.

O).- PLAN DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de una emergencia por algún siniestro, esnecesario contar con una organización o brigada que logre la
evacuación rápida del personal, salvaguardando los recursoshumanos del Laboratorio, así como tratar de reducir las pérdidas económicas que pudiera sufrir la Facultad.

Es indispensable contar con un plan de evacuaciónpara casos de emergencia, de observación general para toda persona que permanezca en el Laboratorio, independientemente de la integración de la brigada.

Para que el plan sea funcional, el Laboratorio debe contar con:

- Sistema de alarma.
- Número de extintores suficientes, con capacidady agente extintor adecuado, además que esté en condiciones de uso.

Los integrantes de la brigada deberán conocer:

- Ubicación del equipo contra incendio.
- Salidas normales y de emergencia.
- Ubicación de la zona del personal evacuado.
- Teléfonos de ayuda exterior (Departamento de prevención y combate de siniestros de la U.N.A.M.).

ACCION A TOMAR EN CASO DE FUEGO (CONATO)

- 1.- Sonar la alarma.
- Combatir el fuego; utilizando el extintor adecuado.
- 3.- Si el fuego no está controlado al quedar des-cargado un extintor, o si el fuego va en aumen to deberá evacuarse el Laboratorio tan rápidamente como sea posible.
- 4.- Comprobar que se ha llamado al Departamento de prevención y combate de siniestros de la U.N.A.M.
- 5.- No volver a entrar al Laboratorio hasta recibir aviso o permiso oficial.

ACCION A TOMAR EN CASO DE INCENDIO

- 1. Sonar la alarma.
- 2.- En caso de ser posible, los miembros de la brigada, cerrarán las válvulas de combustible y-desconectarán el circuito eléctrico.
- Asegurarse que ha sido llamado el Departamento de prevención y combate de siniestros de la --U.N.A.M.

Todos estos puntos deben ser registrados en el acta correspondiente.

CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

El motivo principal por el cual se elaboró el presente estudio fue que en el Laboratorio de Ingeniería Química, no se contaba con un programa de Seguridad e Higiene, -que lograra:

- Destacar la importancia que tiene la Seguridad como elemento trascendental en el ámbito laboral del futuro Ingeniero Químico.
- Presentar los aspectos básicos de Seguridad quedeben manejarse en un centro de trabajo.
- Ampliar la conciencia de todos los que ahí laboran, para efectuar su trabajo como hábitos seguros.

En este trabajo se lograron los siguientes puntos:

- Se proporciona la información básica de Seguri-dad, para la continuación de otros trabajos afines al tema.
- Se analizaron los riesgos más comunes en los -equipos, proponiendo sus medidas de prevención,
 para la eliminación de éstos.
- Se presenta información respecto a las sustan-cias más empleadas, indicando propiedades físi--

cas, químicas y toxicológicas.

- Se propone un programa de Seguridad e Higiene -para el Laboratorio, con la finalidad de fortale
 cer aún más las actividades que ya se realizan.
- Finalmente se elabora el Instructivo Interno de-Seguridad para el Laboratorio.

7.2. RECOMENDACIONES

En el capítulo cinco (Análisis de riesgos en el -Laboratorio de Ingeniería Quimica) se mencionan algunas medi das preventivas y correctivas para eliminar los riesgos que se observaron; cabe señalar que algunos de éstos ya han sido eliminados.

Como complemento a dichas medidas y enfatizando -sobre los riesgos más peligrosos, a continuación se da una relación de actividades que siempre deben tenerse en cuenta:

- A.- EXTINTORES. El comité de Seguridad del Laboratorio, debe contar con una bitácora donde es-tén registrados todos los extintores; conte--niendo la siguiente información:
 - Numeración.
 - Ubicación.
 - Tipo de agente, e indicando para que tipo de incendio puede usarse.
 - Capacidad.
 - Fecha en que se efectuó la última prueba hidrostática (es recomendable efectuarla cadacinco años).

Además en el sitio donde se encuentran los extintores debe haber señalamiento visible y adecuado para cada uno le ellos.

- Debe instalarse un sistema de alarma para poneralerta al personal en caso de un incendio.

B.- EQUIPOS EN MOVIMIENTO

- Todos los acoplamientos, bandas y sistemas de propulsión de cadenas deben tener guardas.
- Debe haber espacio suficiente entre unidades para atenderlas en forma cómoda y segura.

C - TUBERIAS

- Es preferible las tuberías aéreas. Pueden ser elevadas o colocarse al nivel del suelo. Las tuberías enterradas constituyen un riesgo porque no se pueden localizar las fugas fácilmente.
- Aislar todas las tuberías calientes con lasque el personal pueda quedar en contacto. -Con temperaturas arriba de 50°C representan el riesgo.

D. - EQUIPOS A PRESION

- En el caso de la caldera, ésta debe regis--trarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Registrar al operador ante dicha Secretaría,
 para obtener la licencia de fogonero.

- Efectuar mantenimiento periódico.
- Contar con un programa de paro y arranque, -- para evitar daños innecesarios.

E. - EDIFICIO

- Las escaleras deben contar con sus peraltesy huellas uniformes, además no deben ser lisas.
- Los pisos no deben estar lisos.
- Utilizar conduit para instalaciones eléctricas.
- Donde se maneje sustancias corrosivas debe instalarse un lavaojos y una regadera de --emergencia.
- Todas las lineas (vapor, eléctricas, aire, etc.) deben contar con un código de colores, establecido por el Laboratorio o por normas-reconocidas.
- Por considerar que la conexión eléctrica demotores a prueba de explosión es muy costosa, es necesario continuar con el cambio desustancias peligrosas (inflamables, tóxicas) por otras menos peligrosas, sin que se defor me la enseñanza experimental.

F. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

- Aunque todas las medidas y recomendaciones-antes mencionadas se llevaran a cabo; será indispensable que dentro del Laboratorio, se
utilice: overol, guantes, casco de seguridad.

G.- OTRAS

- Poner a la brevedad posible en observancia el Reglamento Interno de Seguridad.
- Estudiar con detalle, la posibilidad de im-plementar una red de agua contra incendio.
- Continuar con las modificaciones técnicas de instalación, para que la operación de los -- equipos sea la adecuada y segura.

APENDICE A

INSTRUCTIVO INTERNO DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO
DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE QUIMICA (UNAM)

INDICE

- 1.- Objetivo
- 2.- Alcance y responsabilidades
- 3. Prevención de accidentes
- 4.- Accidentes de trabajo
- 5.- Equipos y herramientas de trabajo
- 6.- Prevención de incendios
- 7. Permisos de seguridad para trabajos peligrosos
- 8. Equipo de protección personal

1.- OBJETIVO

Propiciar y mantener condiciones de seguridad durante la estancia, operación y mentenimiento en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Química, para evitar -accidentes mediante la aplicación de medidas adecuadas a -cada caso.

2. - ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

- 2.1 El presente instructivo es de observancia generalpara todos los maestros, alumnos, trabajadores y toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Química.
- 2.2 La supervisión, aplicación y observancia se encomienda a la comisión de seguridad.
- 2.3 La comisión de seguridad interna del Laboratorio de Ingeriería Química, estará formada por los je-fes académicos y el jefe de mantenimiento, como -responsables de la aplicación y observancia del -presente instructivo.
- 2.4 Para cumplir con las indicaciones marcadas en el presente instructivo se contará con los medios necesarios, así como de normas y recomendaciones par ticulares a cada caso.

3.- PREVENCION DE ACCIDENTES

- 3.1 Cada persona que se encuentre en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Química, es responsa ble de su propia seguridad y de su equipo de traba jo.
- 3.2 Es responsabilidad de cada persona, desempeñar sulabor de una manera segura, para no exponerse a -riesgos ní asimismo ni acualquier otra persona a ac
 cidentes, así como poner en peligro las instalacio
 nes del Laboratorio.
- 3.3 La comisión de seguridad es responsable de que los trabajos se efectuen de acuerdo a las normas de se guridad. Toda persona que tenga conocimiento de que se estén efectuando labores peligrosas, sin to mar en cuenta las normas preventivas señaladas por este instructivo, deberá avisar a su jefe inmediato, y en su caso a la comisión de seguridad.
- 3.4 Los accidentes de trabajo deberán evitarse a todacosta; para ese fin, cualquier persona dentro del-Laboratorio deberá hacer lo que esté a su alcancepara conseguirlo; aunque para ello tenga que desempeñar en una circunstancia de peligro, las labores de otra persona.
- 3.5 Queda estrictamente prohibido entrar al Laborato-rio, sin la autorización y supervisión de algún -maestro.

- 3.6 Es requisito indispensable el uso del equipo de--seguridad correspondiente.
- 3.7 Se prohibe fumar, ingerir bebidas o alimentos dentro de las instalaciones del Laboratorio.
- 3.8 Queda prohibido tirar basura o desperdicios fuerade los colectores asignados a cada caso.
- 3.9 Quedan absolutamente prohibidos, los juegos o bromas, así como correr dentro del Laboratorio; deberá circularse por los pasillos marcados para tal-fin.
- 3.10 Todas las personas deberán respetar los avisos y-señalamientos de seguridad del Laboratorio.
- 3.11 Se prohibe encender toda clase de fuegos en el Laboratorio.
- 3.12 Para prender cualquier fuego, será indispensable-obtener previamente el permiso de la comisión de seguridad.
- 3.13 Se prohibe entrar al Laboratorio en estado de -- ebriedad o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes.
- 3.14 Se prohibe alterar en cualquier forma los métodos, procedimientos o sistemas establecidos, o que se establecieran. Para cualquier cambio de procedimiento deberá ser aprobado por la comisión de seguiridad.
- 3.15 Al operar cualquier maquinaria o equipo, no deben-

- usarse prendas sueltas (corbatas, brazaletes, co-llares, pelo suelto o vestimenta) que se pueda enganchar, enredar o atorar con las máquinas en movimiento.
- 3.16 Se prohibe quitar guardas o protecciones de seguridad sin una razón justificada, en cuyo caso deberá colocarse un aviso visible.
- 3.17 Es responsabilidad y obligación de toda persona re portar al maestro o responsable de la comisión deseguridad, cualquier condición insegura que detecte, y es responsabilidad de la comisión hacer quese elimine a la mayor brevedad dicha condición insegura.
- 3.18 Las personas que laboren en el Laboratorio, deberán conservar en buen estado de orden y limpieza todos los materiales y equipos que utilicen.
- 3.19 Se deberán mantener siempre limpios, ordenados y sin bloqueos los equipos contra incendio y las --puertas de acceso.
- 3.20 Utilice siempre los pasamanos de las escaleras; no deben usarse escaleras defectuosas. Las escaleras deben bajarse o subirse despacio.
- 3.21 Se deberán conservar en condiciones óptimas de orden y limpieza los cubículos de análisis y de trabajo.
- 3.22 Proteja las fosas, registros o pozos con sus tapas

- correspondientes, o circunde el área y coloque los letreros adecuados.
- 3.23 Se prohibe reparar motores, flechas o transmisio-nes cuando las máquinas estén en movimiento.
- 3.24 Se prohibe utilizar vapor, aire comprimido, agua a presión o extinguidores en casos que no sean de -trabajo o de emergencia.
- 3.25 Evite golpear o aventar y trate con cuidado los cilindros de gases a presión (oxígeno, acetileno, -- etc.), retírelos de las áreas no asignadas cuandotermine de usarlos.

En el caso de que los cilindros de gases a presión no se utilicen constantemente, deberán mantenersesiempre sujetos, asegurándose que tengan su capuchón protector colocado.

- 3.26 Los materiales de tipo general, deberán manejarsesiempre cuidadosamente de acuerdo con:
 - a) Su peso
 - b) Su volumen
 - c) Su forma
 - d) Su composición
 - a) Cualquier material con peso superior a 25 Kg. deberá transportarse con carretillas o aditamentos específicos para su transporte.
 - b) Los recipientes con volúmenes mayores de 25 litros, deberán transportarse con aditamentos es-

peciales.

No deberán utilizarse recipientes de vidrio o-frágiles para evitar que se rompan en su manejo.

- c) Los materiales a granel deberán manejarse conlos instrumentos adecuados, además de utilizarguantes y gafas. Cuando se almacenen piezas de
 gran longitud (tuberías), los extremos de éstas
 no deberán sobresalir hacia los pasillos o corredores.
- d) Los materiales susceptibles de descomposición o degradación, deberán ser almacenados en lugares destinados expresamente para ellos, resguardándolos del frio o calor extremos.

Los recipientes que contengan líquidos voláti-les o inflamables no deben dejarse expuestos alos rayos solares.

Al almacenar reactivos, no deben guardarse juntos aquellos que puedan reaccionar entre sí.

Todos los reactivos deben de estar claramente - etiquetados indicando su contenido y toxicidad.

- 3.27 Todas las sustancias tóxicas e inflamables se deberán manejar con las máximas medidas de seguridad, evitando en lo posible su utilización.
- 3.28 La responsabilidad sobre el manejo adeucado y usocorrecto de los reactivos y productos manejados en el Laboratorio recaerá en la Comisión de seguridad

dando a conocer los procedimientos de manejo a tr \underline{a} vés de los maestros del Laboratorio de Ingeniería-Química.

- 3.29 Ninguna sustancia deberá inhalarse directamente, sino llevarse los vapores hacia la nariz por medio de un ligero movimiento de la mano.
- 3.30 Todos los trabajadores, profesores y alumnos deberán conocer las propiedades principales de las sus
 tancias que manejan, de tal manera que les permita
 tomar las medidas de seguridad adecuadas. Estas propiedades son:
 - a) Toxicidad
 - b) Vías de ingreso al organismo
 - c) Concentración máxima permisible en el ambiente
 - d) Estado de agregación o estado físico en que sedebe manejar
 - e) Punto de inflamación
 - f) Temperatura de autoignición
 - g) Límites de inflamabilidad
 - h) Solubilidad en el agua ·
 - i) Reactividad
 - j) Inestabilidad térmica
 - k) Punto de fusión y de ebullición
 - 1) Presiones de vapor a temperatura ambiente
 - m) Antidotos

- 3.31 Cuando se desconozcan los efectos y propiedades deuna sustancia química, antes de utilizarla o dese-charla, debe consultarse y tomar las medidas de seguridad adecuadas.
- 3.32 Cuando exista peligro de una determinada reacción,o en el manejo de ciertos reactivos o sustancias, estos deberán diferirse hasta conocer sus riesgos y su forma adecuada de efectuar la operación con segu ridad.
- 3.33 Toda tubería o equipo que conduzca vapor o produc-tos arriba de una temperatura de 50-60° C, deberá-aislarse térmicamente.
- 3.34 Todas las tuberías y equipos que trabajen o que - exista la posibilidad de altas presiones (50 psig o mayores), deberán contar con válvulas automáticas de seguridad que desfoguen a lugares seguros aislados.
- 3.35 Las tuberías del Laboratorio, deberán pintarse de acuerdo al código de colores establecido para tal fin.
- 3.36 Al transvasar productos químicos de un recipiente metálico a otro, debe evitarse derrames y hay que conectar "a tierra" para evitar acumulación de electricidad estática.

- ACCIDENTES DE TRABAJO

- 4.1 En caso de existir un accidente con o sin lesión, -leve o grave, debe reportarse inmediatamente a losresponsables de seguridad o en su caso al maestro responsable de la práctica.
- 4.2 La persona que sufra un accidente, por leve que - este sea deberá ser atendida en el servicio médico- de la Facultad, donde le suministrarán los primeros auxilios y trasladarlo al Centro Médico de la UNAM- o en su defecto a los centros de atención médica -- del ISSSTE.
- 4.3 La responsabilidad de que los accidentes ocurran -dentro del área del Laboratorio, será de la comi--sión de seguridad o en su caso del maestro responsa
 ble de la práctica o trabajo en que cause el acci-dente.
- 4.4 Es responsabilidad del maestro y de la comisión deseguridad, cuando ocurra un accidente, hacer la investigación del mismo, acompañándola del reporte es crito correspondiente que deberá ser turnado inmediatamente a la comisión de seguridad, a fin de encontrar las causas y emitir las recomendaciones más

adecuadas para que no vuelva a suceder.

- 4.5 En el caso de un accidente con lesión, el responsable deberá acompañar al accidentado para que se leproporcione la asistencia médica necesaria.
- 4.6 Es responsabilidad de la comisión de seguridad, ver que se lleven a cabo las recomendaciones surgidas-de la investigación del accidente, así como tramitar y exigir a las autoridades de la Facultad paraque proporcionen los medios necesarios, y así corregir los defectos que causaron el accidente.

5.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

- 5.1 Siempre debe de utilizarse equipo y herramienta ade cuada y en buen estado.
- 5.2 Al utilizar cualquier equipo que se encuentre dentro del área del Laboratorio, deberá hacerse si---guiendo estrictamente los instructivos de operación
 existentes y bajo la supervisión del maestro respon
 sable de la práctica. Queda prohibido utilizar --cualquier equipo si no existe una persona responsable de éste.
- 5.3 Las herramientas y los equipos del Laboratorio, solamente podrán utilizarse para el fin con el cual fueron diseñados.
- 5.4 Es responsabilidad de cualquier persona que utilice herramienta o equipo, si éste no está en condiciones de seguridad adecuadas.

6.- PREVENCION DE INCENDIOS

- 6.1 La persona que descubra un incendio debe hacer 10 siguiente:
 - a) Dar la voz de alarma.
 - b) Llamar a la extensión del Departamento de Bomberos de la UNAM.
 - c) Indicar: lugar del incendio y ubicación dondeocurre, nombre de la persona que llama y cualquier número de identificación.
 - d) Proceda a combatir el incendio o a evacuar alpersonal mientras llega la brigada contra incendio.
- 6.2 La comisión de seguridad es responsable de que el personal que labora en el Laboratorio, conozca de manera adecuada los puntos indicados en el inciso 6.1, mediante la publicación de éstos en lugares-adecuados del Laboratorio de Ingeniería Química.
- 6.3 Es responsabilidad de la comisión de seguridad, conservar el equipo contra incendio en óptimas -condiciones, así como evitar que se encuentren -obstruitos o en un lugar no visible,
- 6.4 Deberá realizarse una inspección mensual del equi

po contra incendio, revisando la presión de losextinguidores, el estado de las válvulas y seguros del equipo. Todo equipo que esté fuera de es
pecificaciones deberá ser reemplazado, o ser repa
rado a la brevedad posible; deberá hacerse una au
ditoría con su correspondiente reporte en forma mensual del equipo contra incendio y entregar los
resultados a la comisión de seguridad, turnándole
una copia a las autoridades de la Facultad.

- 6.5 Cuando un equipo contra incendio haya sido usado, deberá de darse aviso a la comisión de seguridad, explicando la causa de haberlo utilizado, con elobjeto de que sea recargado inmediatamente (en un plazo no mayor de 24 horas).
- 6.6 En los lugares donde se manejen productos combustibles deben instalarse, convenientemente ubicados, extinguidores de las características y capacidades apropiadas y además recipientes con arena que contenga un 10% de bicarbonato de sodio, consus utensilios correspondientes. La comisión deseguridad deberá de sugerir, que otras medidas de berán de tomarse en cuenta, cuando se manejen estos productos combustibles.

- Deberán existir áreas perfectamente definidas -para efectuar trabajos con productos combusti--bles o explosivos y en donde se almacenen produc
 tos o materiales susceptibles de inflamarse. En éstas áreas deberá haber el número y tipo deextinguidores adecuados.
- 6.8 No deberán utilizarse recipientes abiertos que contengan materias primas combustibles.
- 6.9 Cuando se lleve a cabo una operación en la cualse utilice fuego abierto, o se produzca otra for
 ma de ignición, deberá tenerse preparado y a lamano el equipo de extinción adecuado.
- 6.10 En caso de incendio o desastre, todo el personal capacitado tiene la obligación de prestar ayudapor el tiempo que sea necesario.
- 6.11 Es obligación del personal del Laboratorio, conocer el manejo de extinguidores y darlo a conocer a cualquier persona que utilice las instalaciones.
- 6.12 En aquellas áreas donde se almacenan y manejan -

productos combustibles, queda prohibido terminantemente la presencia de fuentes de calor arriba de 275° C.

- 6.13 En los lugares mencionados en el artículo ante--rior debe colocarse el aviso de "PROHIBIDO FUMAR".
- 6.14 Cuando se presuma la existencia de atmósferas inflamables, deberá evacuarse inmediatamente el - área, suspendiéndose todo trabajo, además, deberá realizarse la prueba de explosividad y cuando - ésta resulte negativa, se podrá proseguir con lalabor inicialmente prevista.

7. - PERMISOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS PELIGROSOS

- 7.1 No se podrá realizar ninguno de los trabajos quea continuación se mencionan, hasta no haber recabado las autorizaciones necesarias y cumplido con las recomendaciones establecidas:
 - a) Soldar, cortar con soplete o producir flamas.
 - b) Producir chispas en áreas peligrosas.
 - c) Transportar materiales inflamables, corrosivos o tóxicos.
 - d) Reparar tuberías que contengan productos com-bustibles, corrosivos o tóxicos.
 - e) Trabajos en alturas
 - f) Entrar a tanques, equipos o áreas confinadas.
 - g) Trabajar en circuitos eléctrocos energizados.
- 7.2 Se prohibe el uso de líquidos combustibles para-cualquier labor no autorizada.
- 7.3 En áreas con riesgo de incendio debe de extremarse el orden y limpieza, y en caso necesario propiciarlo en mayor extensión.
- 7.4 En aquellas áreas en donde se puedan presentar -acumulación de atmósferas inflamables o tóxica, no deberá de realizarse ningún trabajo de repara-

ción, sin antes haber tomado las medidas especí-ficas de seguridad para estos casos.

7.5 Cuando se trabaje en el Laboratorio, todas las -puertas de salida o acceso deben de funcionar libremente (sin llaves o candados) a fin de tener vías escape adecuadas.

8. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

8.1 Lentes de seguridad.

Es obligatorio el uso de lentes de seguridad en todas las áreas del Laboratorio, exceptuando las oficinas, sanitarios y salones. En el caso de no tener lentes de seguridad, por lo menos deberán utilizarse lentes comunes (graduados o para el sol).

8.2 Accesorios varios.

Para todos los trabajadores de mantenimiento y operación del Laboratorio será obligatorio el uso de:

- a) Guantes
- b) Casco de seguridad
- c) Zapatos de seguridad
- d) Guantes y goggles de soldar en cualquier trabajo de ésta naturaleza,
- 8.3 Al efectuar cualquier reparación sobre equipos que puedan ser puestos en movimiento (mecánicos, eléctricos, etc.), se deberá colocar un candado de seguridad personal en interruptores o arrancadores, el cual podrá ser retirado únicamente por el propio responsable de la reparación, asegurándose que ya no exista ninguna persona trabajando sobre ésta máquina.

APENDICE B

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- ART. 12 En los centros de trabajo, en que los procesos, --operaciones y actividades que en ellos se realicen
 impliquen un alto riesgo para sus trabajadores, -como consecuencia de las materias primas, produc-tos o subproductos que se manejen, aquellas se -efectuarán en áreas, locales e edificios aislados,
 según se indique el instructivo correspondiente.
- ART. 15 Los centros de trabajo, deberán estar provistos de equipos suficientes y adecuados para la extinciónde incendios, en función de los riesgos que entrañe la naturaleza de su actividad, debiendo cumplir
 con la Norma Oficial Mexicana y los instructivos que se expidan.

вівціоскаріа

1.- Manual Técnico de Seguridad.

W. J. Hackett

G.P. Robbins

Ed. Representaciones y Servicios de Ingeniería, S. A.-México.

2.- La seguridad industrial, su administración.

John V. Grimaldi

Rollin H. Simonds

Ed. Representaciones y Servicios de Ingeniería, S. A.-México.

 Manual de prevención de accidentes para operaciones industriales.

Consejo interamericano de seguridad Ed. Mapfre

4.- Seguridad industrial.

Roland P. Blake

5.- Guía para la selección y el uso del equipo de protec--ción personal en el trabajo.

I.M.S.S.

- 6.- Prevención y combate de incendios.

 Asociación mexicana de higiene y seguridad.
- 7.- Diario Oficial. (S.T.P.S.)
 Lunes 28 de marzo de 1983.
- 8.- Conocimientos Básicos de Seguridad en el Trabajo. José María Ruíz Iturregui Ed. Deusto.
- 9.- Readings in Industrial accident prevention
 Dan Petersen
 Jerry Goodale
 Ed. Mc. Graw Hill.
- 10.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.J. A. Andraca Soto

En Impresión.

Ed. Mapfre.

- 11.- Manual de Protección contra incendio (N.F.P.A.)Edición No. 141a. Edición en Español
- 12.- Industrial Noice and Vibration control,
 J.D. Irwin
 E.R. Graf
 Prentice Hall