116 2 Epn.



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE INGENIERIA

"ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO EN LA ZONA DE LA BOQUILLA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO ITZANTUN, CHIS."

T E S I S Que para obtener el título de: INGENIERO CIVIL P r • • • • • • • t • : PEDRO ALFONSO MIRANDA REYES

México, D. F.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

AGRADECIMIENTO

OBJETIVO

Indice de ilustraciones Indice de gráficas Indice de tablas

1.- INTRODUCCION

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Area del proyecto

2.2. Vias de acceso

2.3. Aspectos hidrológicos

2.3.1. Estaciones hidrométricas y clima-

Página

ix

X1

1

6

6

7

q

13

14

14

15

16

. iv

tológicas

2.4. Geología regional

2.4.1. Fisiología y morfología

2.4.2. Estructura geológica

2.5. SÍsmica

2.6. Descripción de las obras

2.6.1. Obras de desvío

2.6.2. Obras de excedencias

2.6.3. Planta hidroeléctrica

3.- ESTEREOGRAFIA

P**ā**gina 20

35

35

39

50

53

56

64

65

70

3.1. Introducci	бn
-----------------	----

- 3.2. Representación estereográfica de datos geológicos 21
- 3.3. Análisis estereográfico de estabilidad de taludes en masas rocosas
 - 3.3.1. Mecanismos de falla y análisis cinemático
 - 3.3.2. Análisis estático de estabilidad de un bloque en un plano potencial de deslizamiento
 - 3.3.3. Análisis estático de estabilidad de una cuña en la intersección de dos planos potenciales de deslizamiento
 3.3.4. Análisis estático de estabilidad de
 - una cuña en la intersección de tres planos potenciales de deslizamiento

3.4. Representación matemática de la proyección

estereográfica

3.4.1. Proyección estereográfica de un plano 56

- 3.4.2. Proyección estereográfica de una nor mal a un plano
- 3.4.3. Proyección estereográfica del cono de fricción
- 3.4.4. Proyección estereográfica de las línneas de intersección que forma un -plano normal a una superficie con el cono de fricción

	Pa	igina
3.4.5. Proy	ección estereográfica de un pl <u>a</u>	
no c	omún a dos líneas	74
3.4.6. Oper	aciones con vectores en el es-	
paci	o	77
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4 RECOPILACION DE	DATOS GFOLOGICOS	85
		1
4.1. Estructura	geológica de la boguilla	85
4.1.1. Morf	ología y estructura	85
4.1.2. Estr	atigrafía	87
4.1.3. Frac	turamiento	89
4.2. Descripción	de socavones	91
4.2.1. Marg	en izquierda	91
4.2.2. Marg	en derecha	99
4.3. Levantamien	to de socavones	105
4.4. Caracteriza	ción del macizo rocoso	136
4.4.1. Ante	cedentes	136
4.4.2. Prop	iedades geomecánicas de la roca	
inta	cta	138
5 ANALISIS DE ESTA	BILIDAD	141
5.1. Estabilidad	general de la margen izquierda	141
5.1.1. Intro	oducción	141
5.1.2. Hipó	tesis	142
5.1.3. Geom	etría y peso de los bloques an <u>a</u>	
lizad	dos	144
5.1.4. Anál:	isis estereográfico	147
5.1.5. Pres	entación de resultados	148

	Pagina
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	192
6.1. Conclusiones	192
6.1.1. Deformabilidad del macizo rocoso	192
6.1.2. Estabilidad de la margen izquierda	192
6.1.3. Estabilidad de la margen derecha	194
6.2. Recomendaciones generales	195

197

22

23

BIBLIOGRAFIA

ILUSTRACIONES

	Lámina	L					anterior página
ţ.	4.1.	Fracturam	iento en e	l sitio	de la b	oquilla	92
•							
	rigura						Pāgina
÷.,	2.1.	Localizac.	ión del Pr	oyecto	Hidroelé	ctrico de	
. '•		Itzantűn		•			5
	2.2.	Vista del	"Horst de	Itzant	án" en e	l sitio	
		de la cor	tina				11
•	2.3.	Evolución	tectónica	estruc	tural de	l sitio	12
	2.4.	Vista de	la falla d	e Itzan	itan con	rumbo E-W	13

3.1. Proyección de una línea en el plano de proyección ecuatorial

iv

3.2. Sección vertical

	•		
	Rion	2	P≸rrfna
	2 2	Ponyocontación do un plano inclinado on la	. uy znu
	3.3.		
	÷.	estera de referencia	29
	3.4.	Estereograma ecuatorial de igual angulo	26
	3.5.(a,b,c,d,e) Representación estereográfica de una	
		lſnea	.27
•	3.6.(a,b,c,d) Proyección de un plano dados su rumbo	- -
	ana an An ang panat	y su echado	30
	3.7.(a,b,c) Representación estereográfica de la línea	
		de intersección de dos planos	33
	3.8.	Deslizamiento de un bloque sobre un plano y su	
		representación típica en el estereograma	35
	3.9.	Deslizamiento de un bloque en la intersección	
		de dos planos de deslizamiento y su representa-	
		ción en el estereograma	36
•	3.10.	Deslizamiento de un bloque en la intersección	
·		de tres planos y su representación típica en el	
		estereograma	
	3.11.	Falla circular y su representación en el este-	
		reograma	38
	3.12.	Falla por volteo y su representación en el es-	
		tereograma	39
	3.13.	Representación de la definición de ángulo de	
		fricción estereográficamente	40
	3.14.	Provección estereográfica del cono de fricción	41
	3,15.	Cálculo del ángulo entre dos fuerzas y de la	
		magnitud de la resultante	43
	3 16	Zona setable de un blomie de neso w. sobre un	-
ng in t	J. 1 V.	and arease an all stadie are been at none all	

Página

1. J.	plano potencial de deslizamiento con rumbo N-S	
	y echado 40°E. Ø=30°	46
3.17.	Fuerza de anclaje requerida para F.S.=1	47
3.18.	Plano de falla con dirección E-W y echado 50°W	· ·
	ø=40°, U=0.44w y una fuerza externa E=0.6w. R=	• •
÷ •,	S45°W y echado igual a 10°. Coeficiente sísmico	
	igual a 0.15w	48
3.19.	Fuerza de anclaje nece sari a par a F.S.=1	49
3.20.	Factor de seguridad con drenaje al 100% de efi-	
	ciencia	49
3.21.	Ejemplo de análisis para una cuña: N1 R=N60°W	
	echado 38°; $\phi_1 = 25^\circ$; N2 R=S52°E echado 32° y $\phi_2 = 1$	
•	30°	52
3.22.	Posibilidades de deslizamiento de un bloque en	
	la intersección de tres planos de deslizamiento	53
3.23.	Ejemplo de zona estable para tres planos poten-	
	ciàles de deslizamiento	55
3.24.	Representación gráfica de un punto que corta a	
•	una esfera en coordenadas esféricas	56
3.25.	Representación gráfica de un punto ortogonal a	
	ortogonal a otro en coordenadas esféricas	58
3.26.	Representación matemática de un punto en la pro	
	yección estereográfica	62
3.27.	Ejemplo de análisis por computadora con los da-	n di Silah di
	tos del ejemplo del inciso 3.3.2.	82
3.28.	Ejemplo de análisis por computadora con los da-	
	tos del ejemplo del inciso 3.3.3.	83

Página

84

138

145

- 3.29. Ejemplo de análisis por computadora con datos del ejemplo del inciso 3.3.4.
- 4.1. Vista de la boquilla en el sitio de la cortina. Las paredes del cañón están formadas por roca caliza, cuyas tres unidades litológicas se han estudiado en el sitio. Se pueden observar los portales de entrada a los socavones.
- 4.2. Contacto litológico entre las unidades 2 y 3 89
 4.3. Prueba de placa flexible. Los ensayos se hicieron empleando gatos hidráulicos y placas de distribución, aplicando las cargas directamente --contra las paredes del socavón 137
 - Prueba de corte directo. Estos ensayos consistieron en labrar en el piso con herramienta de mano para obtener bloques de roca de 70x70 cms. de sección transversal y 35 cms de peralte. Estos bloques se sujetaron a un estado de esfuerzos mediante la aplicación de una carga verti-cal y una carga ligeramente inclinada respecto a la horizontal
- 5.2. Planta de los bloques analizados
- 5.2. Análisis estereográfico. Empuje del bloque A Sobre la falla Norte. ESTADO ACTUAL (peso propio)

vii

con sismo)

- 5.3. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B1 ESTADO ACTUAL (Peso propio, sismo y fuerza externa)
- 5.4. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B2 ESTADO ACTUAL (Peso propio, sismo y fuerza externa)
- 5.5. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B3 ESTADO ACTUAL (Peso propio, sismo y fuerza externa)
- 5.5. Análisis estereográfico. Empuje del bloque A sobre la falla Norte. EMBALSE LLENO (Peso propio con sismo y carga hidrostática)
- 5.7. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque Bl EMBALSE LLENO (Peso propio, sismo, fuerza externa y carga hidrostática) 172
- 5.8. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B2 EMBALSE LLENO (Peso propio, sismo, fuerza externa y carga hidrostática) 175
- 5.9: Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B3 EMBALSE LLENO (Peso propio, sismo, fuerza externa y carga hidrostática) 178
- 5.10. Análisis estereográfico. Empuje del bloque A sobre la falla Norte. VACIADO RAPIDO (Peso propio con sismo y carga hidrostática) 182
- 5.11. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque Bl VACIADO RAPIDO (Peso propio, sismo, fuerza exte<u>r</u> na y carga hidrostática)

viii

Página

160

161

164

Página

139

- 5.12. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B2 VACIADO RAPIDO (Peso propio, sismo, fuerza exter na y carga hidrostática) 186
- 5.13. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B3 VACIADO RAPIDO (Peso propio, sismo, fuerza exte<u>r</u> na y carga hidrostática)

Gráfica

5.1.	Presentación de resultados del Análisis de esta	ľ
,	bilidad. Bloque B1. ESTADO ACTUAL	
5.2.	Presentación de resultados del anàlisis de est <u>a</u>	
	bilidad. Bloque B2. ESTADO ACTUAL 166	
5.3.	Presentación de resultados del an álisis de est <u>a</u>	
	bilidad. Bloque B3. ESTADO ACTUAL 169	
5.4.	Presentación de resultados del análisis de esta	
	bilidad. Bloque B1. EMBALSE LLENO 174	
5.5.	Presentación de resultados del análisis de esta	
	bilidad. Bloque B2. EMBALSE LLENO 177	-
5.6.	Presentación de resultados del análisis de esta	
	bilidad. Bloque B3. EMBALSE LLENO 180	• .
5.7.	Presentación de resultados del anàlisis de est <u>a</u>	
	bilidad. Bloque B1. VACIADO RAPIDO 185	
5.8.	Presentación de resultados del anàlisis de esta	
	bilidad. Bloque B2. VACIADO RAPIDO 188	
5.9.	Presentación de resultados del análisis de esta	
	bilidad, Bloque B3. VACIADO RAPIDO	1.1

Tabla

2.1. Datos técnicos del Proyecto Hidroeléctrico de Itzantún

4.1.	Levantamiento del	socavón	1	106
4.2.	Levantamiento del	socavón	2	107
4.3.	Levantamiento del	socavón	3	108
4.4.	Levantamiento del	socavón	4	109
4.5.	Levantamiento del	socavón	5	110
4.6.	Levantamiento del	socavón	5'	111
4.7.	Levantamiento del	socavón	6	112
4.8.	Levantamiento del	socavón	7	113
4.9.	Levantamiento del	socavón	71	114
4.10.	Levantamiento del	socavón	8	115
4.11.	Levantamiento del	socavón	9	116
4.12.	Levantamiento del	socavón	9 (Cont.)	117
4.13.	Levantamiento del	socavón	10 Y 10'	118
4.14.	Levantamiento del	socavón	11	119
4.15.	Levantamiento del	socavón	11 (Cont.)	120
4.16.	Levantamiento del	socavón	12	121
4.17.	Levantamiento del	socavón	12(Cont.)	122
4.18.	Levantamiento del	socavón	13	123
4.19.	Levantamiento del	socavón	14	124
4.20.	Levantamiento del	socavón	15	125
4.21.	Levantamiento del	socavón	15 (Cont.)	126
4.22.	Levantamiento del	crucero	15	127
4.23.	Levantamiento del	socavón	22 Falla "B"	128
4.24.	Levantamiento del	socavón	22	129
4.25.	Levantamiento del	socavón	23	130

	Tabla		Página
	4.26.	Levantamiento del socavón 23 crucero No.1	
		aguas abajo	131
	4.27.	Levantamiento del socavón 23(Cont.) crucero	
		No.2 aguas arriba	132
	4.28.	Levantamiento del socavón 25	133
	4.29.	Levantamiento del socavón 26	134
	4.30.	Levantamiento del socavón 27	135
	4.31.	Propiedades geomecánicas de la roca intacta	136
,	5.1.	Estabilidad del bloque B1. ESTADO ACTUAL	162.
	5.2.	Estabilidad del bloque B2. ESTADO ACTUAL	165
	5.3.	Estabilidad del bloque B3. ESTADO ACTUAL	168
•	5.4.	Estabilidad del bloque B1. EMBALSE LLENO	173
	5.5.	Estabilidad del bloque B2. EMBALSE LLENO	176
	5.6.	Estabilidad del bloque B3. EMBALSE LLENO	179
	5.7.	Estabilidad del bloque B1. VACIADO RAPIDO	184
	5.8.	Estabilidad del bloque B2. VACIADO RAPIDO	1.87
	5.9.	Estabilidad del bloque B3. VACIADO RAFIDO	190

Xi

1.- INTRODUCCION

Dada la creciente necesidad de contar con fuentes de -energía eléctrica en nuestro País y en virtud de las gran--des ventajas que presentan las plantas hidroeléctricas, desde hace más de 30 años, la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-C.F.E., ha venido estudiando el plan de desarrollo hidroener gético para el aprovechamiento de los recursos renovables. -Dentro del inventario de los proyectos, la atención fue llamada por el Proyecto Hidroeléctrico de Itzantún, sobre el -río Tacotalpa, Estado de Chiapas.

La cuenca del río Tacotalpa integra junto con las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, los escurrimientos -más grandes e importantes del Sureste de México. Sobre esta cuenca, ubicada en la porción centro septentrional del Estado de Chiapas, se sitúa el Proyecto Hidroeléctrico Itzantún, que presenta uno de los esquemas más atractivos para la gene ración de energía eléctrica. Además con esta presa, se podrá controlar una apreciable porción de las avenidas qué anual--

-1-

mente inundan la zona central del Estado de Tabasco y su capital Villahermosa.

Los primeros trabajos efectivos de campo, es decir cartografía y geología, empezaron alrededor de 1955 en la zona de Itzantún y continuaron con mayor intensidad desde 1963 -hasta la fecha.

En la construcción y vida útil de un Proyecto Hidroe-léctrico se presentan diversos problemas que afectan en el desarrollo del programa de ejecución, o bien, para la propia subsistencia del conjunto. Algunos de dichos problemas, al no ser evaluados correctamente en la etapa de diseño, son -motivo de retrasos importantes en la construcción, o bien, ponen en peligro la presa.

El deslizamiento masivo de laderas, ya sea en el embalse o en la zona de la cortina, puede ser causa de destruc--ción total del Proyecto Hidroeléctrico y de estructuras y poblaciones que se encuentren aguas abajo del sitio de la -cortina.

El análisis de estabilidad de una masa rocosa consta de tres partes:

a).- Obtención de las características geométricas del macizo. Es fundamental efectuar un levantamiento de las discontinuidades geológicas presentes en el sitio y determinar el ángulo de fricción entre los bloques de roca delimitados por juntas, fallas o planos de estratificación. Las pruebas in situ y los levantamientos geológicos proporcionan dicha información. Es importante, además determinar el grado de infiltración, así como el material de relleno presente en las discontinuidades.

b).- Idealización del problema analizado, Con base en datos obtenidos durante la etapa de reconocimiento, se elabora una idealización cualitativa del comportamiento del ma cizo bajo el efecto de las cargas impuestas por la obra. --Por ejemplo definir los mecanismos de falla cinemáticamente posibles, de acuerdo con la configuración geométrica de las discontinuídades geológicas de la masa.

c).- Análisis cuantitativo de estabilidad. Al respecto el ingeniero emplea métodos de análisis adaptados a la idea lización cualitativa del problema.

Existen diversos métodos de análisis de estabilidad, -en el presente estudio se desarrolla el método estereográfico, debido a que representa en forma gráfica los datos geoló gicos requeridos para el análisis y simplifica las solucio-nes a problemas de análisis de estabilidad de macizos rocosos.

2. - DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Area del proyecto

El aprovechamiento de "Itzantún" se localiza sobre el río Tacotalpa en la región montañosa del Norte del Estado de Chiapas cerca del poblado de Huitiupán, Chis., entre las -cuencas de los ríos Grijalva al Oeste y Usumacinta al Este, sus coordenadas geográficas son: 17°12' de latitud Norte y -82°41' al Oeste del Meridiano de Greenwich (fig. 2.1).

2.2. Vias de acceso

La boquilla de "Itzantún" se localiza a 17 km al Noroes te de la población de Simojovel, la cual se comunica con la carretera que une a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez con la --Ciudad de Villahermosa, Tab., por un camino en su mayor parte de terracería transitable en toda época del año. En tiempo de estiaje, se puede llegar en vehículo hasta 4 km de la boquilla por un camino de 9 km que une a la población de --

-4-



Simojovel con el poblado de Huitiupán y de este punto por una brecha de 5 km que cruza los ríos Huitiupán y San Pedro haciendose un recorrido total por tierra desde Tuxtla Gutiérrez de 150 km. Tanto en la población de Simojovel como en la de Huitiupán hay campo de aterrizaje para avionetas.

2.3. Aspectos hidrológicos

El área de la cuenca cerrada por la cortina del Proyecto Hidroeléctrico Itzantún es de 3050 km² con una precipitación promedio anual de 1812 mm concentrada al 85% en la esta ción de lluvias, de Mayo a Noviembre. Los afluentes principa les de la cuenca son, del Este al Oeste, y en el sentido de las manecillas del reloj, los siguientes: Chacté (o Alman--dro), Plátanos, Huitiupán, San Pedro y Ulega.

2.3.1. Estaciones hidrométricas y climatológicas

En la cuenca se localizan 5 estaciones climatológicas: Almandro, Simojovel, Chevalho, Los Arcos y Guaquitepec, en los que se tienen 14 años de registro en promedio. Además se cuenta con 2 estaciones hidrométricas: Almandro y San --Pedro.

Los registros de precipitación, evaporación, temperatura y escurrimientos se encuentran en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 (Ref.1).

En la tabla 5 se presenta la suma de los escurrimientos de las dos estaciones hidrométricas antes mencionadas. Para -ampliar el registro de 11 a 29 años se correlacionaron los escurrimientos registrados con los de la estación Pueblo --Nuevo, que está localizada aguas abajo del sitio de la boqu<u>i</u> lla.

Con los datos obtenidos en la estación Almandro, se -tiene que el porcentaje anual de azolve con respecto al es-currimiento medio anual es de 0.0402%.

Las avenidas máximas registradas que se han presentado desde que operan las estaciones hidrométricas son las corres pondientes a las fechas:

9 a 11 de Noviembre de 1971 18 a 23 de Septiembre de 1974, siendo ésta la máxima r<u>e</u> gistrada.

2.4. Geología regional

2.4.1. Fisiología y morfología

En el estado de Chiapas se presentan 5 zónas fisiográf<u>i</u> cas bien definidas y ligadas intimamente a su naturaleza ge<u>o</u> lógica:

-7-

1.- Planicie Costera del Océano Pacífico

2.- Sierra Madre de Chiapas

3.- Depresión Central de Chiapas

4.- Cadenas Frontales de la Sierra Madre de Chiapas o -Serranías al Norte de la Depresión Central

5.- Llanura Costera del Golfo de México

La zona en estudio pertenece a la provincia fisiográfica denominada Cadenas Frontales de la Sierra Madre de Chia-pas, la cual se encuentra bordeando al Valle Central que se localiza al Sur. Esta Meseta se compone por sierras muy ---abruptas originadas por movimientos orogénicos durante las revoluciones Laramídica y Cascadiana, las cuales plegaron, levantaron y afallaron a las rocas sedimentarias del Terciario y Cretácico Superior formando pliegues y combaduras con dirección NW.- SE, principalmente. La región presenta morfol<u>ó</u> gicamente una etapa de juventud con grandes escarpes y topografía abrupta, el cual es reflejo de la estructura geológica, correspondiendo las formas positivas a plegamientos ant<u>i</u> clinales y las negativas a sinclinales, estando en los ini-cios de erosión presentándose los cauces de los ríos y arroyos en forma de V, con pendientes fuertes.

2.4.2. Estructura geológica

La secuencia estratigráfica y distribución de las rocas partiendo de las más antiguas a las más recientes es como -sigue: Ecceno - " formación El Bosque "

Consiste principalmente de lutitas y limolitas micáceas de color rojo con algunos horizontes conglomeraticos.

Oligoceno - " formación Mompuyil "

Son calizas duras competentes, en estratos gruesos a -masivos. En esta formación se encuentra la boquilla de Itzan tún. Su espesor es de 600 m.

Formación Simojovel "

Secuencia alternante de areniscas, caliza, limolitas y lutitas bien estratificadas con un espesor total de 2,500 m.

Mioceno - " formación Jolhó "

Se compone exclusivamente de lutitas con algunas intercalaciones de areniscas. Sobre estas rocas se alojará el embalse de la presa.

La secuencia de rocas antes descrita alcanza unos ---3,500 m de espesor, fue plegada y afallada por esfuerzos -tectónicos que actuaron hasta hace 5 millones de años, las formas actuales son el resultado de esas deformaciones. Las partes elevadas del terreno son estructuras del tipo anticli. nal orientadas del NW a SE, como el anticlinal del "Azufrito" y el de "Itzantún" donde se ubica la boquilla de la pr<u>e</u> sa. Todos los valles de los ríos corresponden al tipo sincl<u>i</u> nal, entre éstos los valles de los ríos Tacotalpa y San Pe-dro donde se localiza el embalse del Proyecto.

El núcleo del anticlinal esta formado por calizas ("for mación Mompuyil"), mientras las alas del mismo anticlinal es tan formadas por secuencias limolítico - lutítico - margosas, alternadas con areniscas y delgados lechos de calizas ("formación Simojovel", Oligoceno y "formación Jolhó").

Desde el punto de vista de las características litológi cas, las calizas son duras y competentes, formando un cuerpo rígido y macizo en el interior de la masa plástica y poco -competente de las rocas más recientes de elevado contenido arcilloso.

A esta diferencia mecánica se debe el resultado del ple gamiento-fallamiento, por el cual se formó el "Horst de It-zantún", ya que rocas duras emergen de la masa plástica en forma abrupta, a través del cual el río Tacotalpa se ha cortado camino en épocas geológicas recientes. Por lo cual el cañón de la boquilla no corresponde a una falla.

-10-



Figura 2.2. Vista del "Horst de Itzantún" en el sitio de la cortina.

El sistema tectónico presenta su estructura principal en la falla de Itzantún, de rumbo E-W, que acompaña el --Horst en su flanco Sur, y por una falla paralela que acompaña el Horst en su flanco Norte, y que se junta con la fa lla de Itzantún por medio de fallas accesorias, posiblemen te de distensión. El descrito sistema de fallas se identifi ca, por lo tanto con el entero perímetro del Horst calcáreo, la hipótesis del origen del Horst se muestran en la figura 2.3.



Figura 2.3. Evolución tectónica estructural del sitio

 $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$



Figura 2.4. Vista de la falla de Itzantún con rumbo -E-W.

2.5. Sismica

El área del Proyecto pertenece a una región de alta sis micidad de foco intermedio. A unos 40 km del sitio de la pre sa se han registrado epicentros de terremotos de profundidad intermedia. Grandes fallas, relacionadas con el sistema tectónico mesoamericano y con el movimiento del terceario medio de las placas de los cocos y de la placa americana, se regis tran en la parte central del estado de Chiapas, donde se ubi ca el Proyecto de Itzantún. Existen aspectos particulares que se relacionan con la estructura de la boquilla de Itzantún y el bloque calcáreo del Horst, de los cuales surgen problemas acerca de la pos<u>i</u> ble reactivación de la falla de Itzantún, por un lado, y de los posibles sismos inducidos por la presa y por el emblase, por el otro.

Los análisis numéricos, los análisis experimentales y las mediciones in situ, deberán conducir a las indicaciones que permitan planear adecuadamente el llenado del embalse y su operación futura, se pueden consultar en la referencia 5.

2.6. Descripción general de las obras

La Planta Hidroeléctrica de Itzantún tendrá una capacidad de 660 MW, la cual generará 1100 WH anuales. El embalse cubrirá una superficie aproximada de 10,000 Has a la eleva-ción de 430.00 m (NAMO). En la tabla No. 2.1. se presentan los datos técnicos del Proyecto Hidroeléctrico de Itzantún, y la localización de las obras se pueden consultar en la referencia No. 3.

La cortina será el tipo Arco-bóveda de concreto, fundada a la elevación 250.00 m y con coronación a la cota 436.00 m.

2.6.1. Obras de desvió

Para manejar la avenida de diseño se construirá un tú-nel de desvío, excavado en la ladera izquierda, con 13 m de diámetro y aproximadamente 500 m de longitud. El piso del -túnel tiene la elevación de 208 m a la entrada y 202 m a la salidad. El túnel no será revestido para ganar tiempo en la construcción, se usarán anclajes, malla de acero y concreto lanzado solamente donde la roca se muestre inestable. La -ataguía de aguas arriba se construirá de material suelto -con coronación a la cota 235.00 m la ataguía de aguas abajo también en material suelto, tendrá coronación a la cota --220.00 m.

2,6,2. Obras de excedencia

Las obras de excedencia consiste en dos vertedores, -prácticamente iguales, excavados en túnel en la ladera derecha del Horst.

El cimacio de cada vertedor, a la elevación 421.40 m esta equipado con 3 compuertas radiales de 7 m de largo por 11 m de alto, la cresta de la compuerta tiene la elevación 432.00 m lo que permite almacenar en el embalse la mayor parte de las avenidas, usando el volumen entre las elevaciones 430.00 m (NAMO) y 432.00 m y así reducir al mínimo el tiempo de operación de los vertedores, además de contener el efecto de oleaje.

-15-

El cimacio tiene una disposición planimétrica radial, para permitir una buena transición con la sección circular del túnel.

Aguas abajo de la transición los túneles siguen con una pendiente de 27% y un diámetro revestido de 10.50 m llegando a la salida a la elevación 385.00 m.

2.6.3. Planta Hidroeléctrica

La Planta Hidroeléctrica se localiza en la margen iz--quierda y consta de obra de toma, casa de máquinas subterránea, galería de transformadores, túneles de descarga y sube<u>s</u> tación eléctrica, la caverna de la casa de máquinas esta dividida en 2 partes, la primera de 120 m de largo por 28 m de ancho y por 50 m de alto donde se ubican cuatro unidades de turbinas francis de 165.00 MM, en la segunda caverna de 80.00 m de largo por 14.00 m de ancho por 14.00 m de alto son instalados los transformadores.

Tabla No. 2.1. Datos técnicos del Proyecto Hidroeléctrico -

Itzantún

Hidrologia

Area de la cuenca3050 km²Escurrimiento medio anual95 m³/sAvenida máxima registrada2666 m³/s(Estación almandro Sept. 1974)

Embalse

Capacidad total al NAME	6777x10 ⁶	3
Capacidad fitil	5500x10 ⁶	m ³
Area máxima del embalse	10000	Has
Nivel máximo de embalse (NAME)	435.50	m.s.n.m.
Nivel normal (NAMO)	430.00	m.s.n.m.
Nivel mínimo (NAMin. o)	400.00	m.s.ń.m.

Potencia y generación

Potencia	instalad	la en	1ª	etapa		440	MM
Potencia	instalad	a én	24	etana		220	44
IC CONCIN	THECTO			Gentin	e 11		••••
Generació	5n media	anual			e e la	1100	WH

Cortina

Elevación de la co	rona	436.00	m.s.n.m.
Altura máxima		241.00	m
Tipo arco boveda			

Vertedores

Longitud total vertedor 1		350	m
Longitud total vertedor 2		370	m
Elevación cresta vertedora	4	21.40	m
Diámetro túneles de descarga		1. н	
vertedores		10.50	M
Gasto máximo de los vertedores		4444	m ³ /s

Obra de toma

Número

Elevación piso de la obra de toma 320.00 m.s.n.m. Diámetro túnel de la obra de toma 4.76 m

2

Obra de control de llenado

Elevación umbral de la obra 320.00 m.s.n.m. Diámetro del túnel 4.00 m Gasto máximo 320 m³/s

Elevación control de llenado

Descarga inferior Descarga superior 260.00 m 320.00 m

Casa de máguinas

Tipo subterranea Turbinas. Carga neta de diseño Gasto de diseño

Fotencia de diseño Carga bruta máxima Carga bruta mínima 4 francis 216.50 m 112 m³/s 660 Mty 232.00 m 142.00 m

Generador

Capacidad				195	MVA
Frecuencia			n transformation An transformation	257	RPM
Factor de	potencia	3	0	. 95	

-19-

3. - ESTEREOGRAFIA (Ref. 6 y 7)

3.1. Introducción

La proyección estereográfica simplifica, graficamente, soluciones a problemas relativos a orientaciones de líneas y planos en el espacio. En las masas rocosas la proyección estereográfica representa las numerosas superficies de discontinuidades, como fracturas, planos de estratificación y fallas, las cuales imponen las restricciones cinemáticas -para que exista movimiento.

La facilidad con que se pueden graficar las caracterís ticas en tres dimensiones de una masa rocosa hace de este método atractivo para problemas de análisis de estabilidad de laderas rocosas.

3.2. Representación estereográfica de datos geológicos

En la figura 3,1, se muestra la proyección estereográfica de una línea inclinada. La línea pasa a través del cen tro de una esfera de referencia, "o", y corta la superficie de esta en "P" en el hemisferio bajo, y en "-P" en el hemis ferio alto, En las aplicaciones se toma la convención de --que todas las líneas o planos contienen el centro de la esfera de referencia. El plano horizontal el cual contiene a "o" es denominado "Plano de proyección ecuatorial", Una per pendicular a este plano de proyección corta en la parte alta de la esfera de referencia en el punto "f", denominado -"Foco de la proyección del hemisferio bajo", La proyección estereográfica consiste en proyectar líneas y puntos de la superficie de una esfera de referencia en el plano de proyección ecuatorial, Para encontrar la proyección estereográ fica del hemisferio bajo de cualquier línea que pasa por --"o" se localiza el punto donde la línea corta la superficie de la esfera de referencia, después se traza una línea en-tre el punto cortado y "f", encontrando así el punto donde la línea trazada corta el plano de proyección ecuatorial, -Por ejemplo la línea "oP" en la figura 3,1,, corta a la esfera de referencia en el punto "P" y la traza de la línea -"Pf" cruza al plano de proyección ecuatorial en "p". De la misma forma en el hemisferio alto, corta a la esfera de 18ferencia en "-P" y su proyección en el plano de proyección ecuatorial es "-p", (Fig.3.1.).



Figura 3.1. Proyección de una línea en el plano de proyección ecuatorial.

En la figura 3.2. se presenta una sección vertical de la esfera de referencia a través de la línea "oP", donde se puede visualizar la relación espacial de la línea y su proyección. Esta construcción o su equivalente matemático puede ser utili zada para proyectar estereogràficamente una línea.

-22-



Figura 3.2. Sección Vertical

La proyección estereográfica de un plano consiste en la proyección en el ecuador de la esfera de referencia de todas las líneas que contienen al círculo que forma el plano de in tersección con la esfera de referencia. Como se ha dicho ant<u>e</u> riormente los planos deben contener el centro de la efera de referencia y cortarla a lo largo de un círculo principal. La figura 3.3. muestra la proyección del plano que corta a la -esfera en los puntos A,B,C, etc. y en el plano de proyección ecuatorial en a,b,c, etc.. La línea "oS" y su opuesto "oT" r<u>e</u> presentan el rumbo del plano, y la línea "oR" el vector incl<u>i</u> nación del plano.


Para determinar la proyección etsereográfica de un pl<u>a</u> no es conveniente trazarlo en una familia de círculos principales provistos en un estereograma ecuatorial de igual án gulo (fig.3,4.).

Un estereograma es una proyección estereográfica de un grupo de pianos de referencia y líneas dentro de un hemis-ferio. La figura 3.4. muestra un estereograma ecuatorial -presentando una serie de círculos principales de planos que tienen una intersección común e inclinados en intervalos de 2°.

La forma de representación se muestra a continuación, para seguir estos ejemplos es necesario obtener una copia de la figura 3.4., pasando a través del centro del estereograma y de una hoja de papel transparente un alfiler, así los trazos en el estereograma pueden ser rotados alrededor del centro.

CASO I.- Representación de una línea

Considerar una línea A, con rumbo N30°E y con un ech<u>a</u> do de 40°E.

1. Se marca el Norte arbitrariamente y se registran -las marcas que tienen lugar a E,S y W alrededor del estereo grama. A partir del Norte, y en dirección Este, se miden





Figura 3.5. a.

30° y se marca un punto (fig. 3.5. a.)

Se gira el trazo hactendo coinsidir el punto con el eje E-W, en este caso en dirección E debido a que el eshado es hacia el Este, y a partir de la periferia, 0°, se miden 40° (fig. 3.5.b.)



Figura 3.5.b.

-27-

CASO II.- Angulo entre dos líneas

Considerando la línea A (CASO I) y una línea, B, con dirección N 20° W y con un echado de 20°. Trazar esta línea y encontrar el ángulo que forma con la línea A.

Siguiendo la misma secuencia se traza la línea B en la misma hoja que el caso anterior (figura 3.5.c.)



Figura 3.5.c.

Para encontrar la medida del ángulo entre la líñea A y la línea B, es necesario determinar el plano comin a ambas líneas. Esto se encuentra rotando el trazo hasta que los -dos puntos queden a lo largo de un mismo círculo principal (fig. 3.5.d.). El ángulo entre las líneas A y B se mide contando las intersecciones de las líneas del estereograma con el círculo comin (las cuales están separadas 2°). El ángulo es 47°..



Figura 3.5.d.

Aquí mismo se puede encontrar el rumbo y el echado del plano común, midiendo el rumbo a partir del N del trazo, -N 45° W, y el echado en los ejes E-W, siendo éste 41° W. La figura 3.5.e. muestra la forma final del trazo.



Figura 3.5.e.

-29-

CASO III. - Proyección de un plano dado.su rumbo y su echado

Trazar la proyección estereográfica de un plano A, con rumbo N 50° E y echado 20° al NW.

Se traza el vector rumbo, el cual es una línea horizontal con dirección N 50° E, y es un punto a 50° del Norte en dirección Este a lo largo del círculo horizontal. (fig. 3.6. a.). Después rotamos el trazo a que el punto coincida con el Norte, y en el eje E-W medimos 20° a partir de W, se traza el círculo principal común al rumbo y a el echado. El -círculo principal se puede construir trazándolo directamente del estereograma, o bien con compás, siendo el centro del círculo principal 2 veces el echado a partir de la vertical y a lo largo de los ejes E-W. En este caso se localizaría -el centro a 2 x 20° a partir del centro del estereograma en dirección E. (fig. 3.6.b.)



Figura 3.6.a.



Figura 3.6.b.

Trazar la proyección estereográfica de un plano B, con rumbo N 60° W y echado 45° SW y encontrar la dirección y la inclinación de la línea de intersección de los planos A y B.

Siguiendo los pasos anteriores para el plano A se construye el círculo principal del plano B, quedando como se -muestra en la figura 3.6.c. Este círculo cruza al construido anteriormente en el punto I_{AB} , el cual representa la línea donde se intersectan los planos A y B. El rumbo y echado de esta línea se encuentra rotando el trazo de tal forma que el punto I_{AB} coincida con el eje E-W del estereograma, en donde se miden las intersecciones de los círculos principales a partir de la horizontal hasta el punto I_{AB} , esta medida, en este caso 16° μ es la inclinación de la línea de -- intersección, el rumbo se mide rotando el trazo a la posición original y se mide en la horizontal la distrancia -angular a partir del Norte, en el ejemplo N 77° W (fig. 3.6. d.).



Figura 3.6.c.



Figura 3.6.d.

Es más conveniente encontrar la línea de intersección de dos planos cuando se tienen representados por sus normales. Un plano puede ser representado en su normal, quedando así representado por un punto y no por un círculo principal. Para encontrar la línea de intersección de dos planos representados por sus normales, N_A y N_B , se proyectan los planos A y B los cuales se encontraron en el ejemplo anterior. La normal al plano A, N_A , se muestra en la figura 3.7.a., y se traza rotando el trazo, de manera que el círculo principal coincida con el del estereograma y se miden a partir de este 90° a lo largo del eje E-W. La normal al plano B se muestra en la figura 3.7.b. y se traza de la misma forma que ---para el plano A.



Figura 3.7.a.

-33-



Figura 3.7.b.

En la figura 3.7.c. se localiza el plano común a las normales $N_A y N_B y$ se traza el círculo principal de la forma descrita anteriormente. La normal a este círculo principal es la línea de intersección representada por I_{AB} .



Figura 3.7.c.

-34-

3.3. Análisis estereográfico de estabilidad de taludes en masas rocosas

3.3.1. Mecanismos de falla y análisis cinemático

A continuación se presentan los modelos básicos, así como las restricciones para que pueda ocurrir movimiento, a esto se le denomina "Análisis Cinemático".

a).- Un plano potencial de deslizamiento



Figura 3.8. Deslizamiento de un bloque sobre un plano y su representación típica en el estereograma.

Para que ocurra movimiento el ángulo de inclinación ω debe ser mayor que el ángulo A, todas las inclinaciones que generen un círculo principal en la zona sombreada son menores que α . Este mecanismo de falla se presenta en macizos con una estructura altamente ordenada, como es el caso de una pizarra.

 b).- Deslizamiento en la intersección de dos planos (Cuña deslizante)



Figura 3.9. Deslizamiento de un bloque en la intersección de dos planos de deslizamiento, y su representación en el estereograma.

Para que pueda existir deslizamiento la línea de inter sección I_{ij} de dos planos i y j debe caer en la zona som-breada. Se forma un tetraedro en la intersección de dos pla nos potenciales de deslizamiento.



c).- Deslizamiento en la intersección de tres planos

Figura 3.10. Deslizamiento de un bloque en la inter-sección de tres planos, y su representación típica en el estereograma.

La masa de roca analizada es un bloque tetraedrico, limitado por los planos ACD, BCD y ABC, las cuales coinciden con discontinuidades geológicas observadas en el sitio. La falla ocurre por deslizamiento de la cuña ABCD, que en el estereograma queda limitada por las intersecciones I_{ij}, I_{ik} y I_{jk}.



Figura 3.11. Falla circular y su representación en el estereograma.

Se presenta deslizamiento debido a que la roca se encuentra muy fracturada con un modelo no identificado en su estructura. En el estereograma los planos de estratifica-ción se encuentran representados por sus polos.

-38-

e).- Falla por volteo



Figura 3.12. Falla por volteo y su representación en el estereograma.

Se forman columnas separadas debido a que el plano de discontinuidades se encuentra muy vertical. En este caso la falla ocurre por giro del bloque respecto algún eje.

3.3.2. Análisis estático de estabilidad de un bloque en un plano potencial de deslizamiento

Para resolver problemas relacionados con estabilidad de masas rocosas aplicando la estereografía es necesario r<u>e</u> presentar la fricción entre dos superficies por medio de <u>pe</u> queños círculos de fricción, esto es, que de acuerdo con la definición de ángulo de fricción, ϕ , un bloque puede permanecer en reposo si la resultante de todas sus fuerzas ac-- tuantes se encuentra inclinada respecto a la normal de la superficie a un ángulo menor que ϕ . (fig.3.13.a.)

Si el bloque es libre a moverse en cualquier dirección la envolvente de todas las fuerzas resultantes en el bloque es entonces un cono de diametro inferior 2ϕ . (fig.3.13.b.). Este cono de fricción estática puede ser proyectado estereo gráficamente como un pequeño círculo de radio ϕ alrededor de la normal N. (figura 3.13.c.).



Figura 3.13. Representación de la definición de ángulo de fricción estereográficamente.

Para proyectar el círculo de fricción en la proyección estereográfica, se lleva el trazo a que la normal coincida **con** el eje E-W y se trazan los puntos "p" y "q" a una distancia \emptyset de la normal, se bisecta la línea que une a "p" y "q" para localizar el centro del círculo, y se dibuja el círculo con un compás. (fig. 3.14.). Se debe tener cuidado en no localizar el compás en la normal N, dado que debido a las características de la proyección estereográfica el centro del círculo no coincide con el centro del cono de fricción en la esfera de referencia.



Figura 3.14. Proyección estereográfica del cono de fricción.

El círculo de fricción nos permite una examinación rápida de las fuerzas que afectan la estabilidad de un bloque.

Siendo $\overline{F_1}$ una fuerza específica actuando en el bloque -con magnitud $|\overline{F_1}|$ y dirección $\hat{f_1}$; ésto es:

$$\mathbf{F}_1 = |\mathbf{F}_1| = \hat{\mathbf{f}}_1$$

La esfera de referencia es el lugar geométrico de todos los vectores unitarios radiando a un punto; \hat{f}_1 es uno de estos - vectores unitarios. Por lo tanto podemos representar \hat{f}_1 como un punto en la proyección. La magnitud $|F_1|$ la representamos graficamente por separado.

Así la resultante de un sistema de dos fuerzas actuando en un plano común la podemos encontrar graficamente usando la regla del paralelogramo, o bien analíticamente. En el estereograma encontramos el plano común y el ángulo formado -entre las dos fuerzas y la resultante, para ello rotamos el trazo hasta hacer coincidir a \hat{f}_1 y a \hat{f}_2 a lo largo de un mis mo círculo principal en el estereograma, la medida del ángulo entre \hat{f}_1 y \hat{f}_2 se obtiene contando las intersecciones a lo largo del círculo comprendidas entre \hat{f}_1 y \hat{f}_2 (medida angular) En la figura 3.15. F₁ es igual a 20 ton inclinada 30° con -rumbo N 40°W. F₂ igual a 30 ton inclinada 40° y rumbo N 35°E. Como se muestra la resultante R tiene la dirección \hat{r} inclina da 36° a partir de \hat{f}_1 en el plano común a \hat{f}_1 y \hat{f}_2 .

Las fuerzas actuantes que se deben considerar para el análisis dependen de cada caso en particular, estas pueden ser:

a) Peso propio del bloque analizado, denotado por w. Pa ra su cálculo se requiere conocer las fronteras que delimi-tan al bloque, estos son los planos de debilidad y la superficie exterior, así como su peso volumétrico del material --



Figura 3.15. Cálculo del ángulo entre dos fuerzas y de la magnitud de la resultante.

que lo constituye.

b) Presión de agua, U, es necesario conocer el régimen de flujo de agua a través de la masa rocosa en estudio. Ac--túa en la dirección -N. Si A es el área de contacto del plano que delimita al bloque, la fuerza U está relacionada al -promedio de presión de agua, u, aplicada en el plano y queda representada por la expresión:

U = |U| (-N)

c) Fuerza debida a siamo, F, puede ser tratada como -- una fuerza pseudoestática con acelaración constante a=Kg, - La fuerza de inercia es entonces;

$$F = Kg \frac{W}{g} = KW$$

el coeficiente sísmico K se aplica en la dirección más crítica, esto es en dirección del deslizamiento.

d) Fuerzas debidas a anclas, B, cuando se ha concluido que un talud es inestable, una de las soluciones para mejorar su estabilidad es emplear anclas, la cual es una fuerza actuando en sentido contrario al deslizamiento y normal a la resultante del sistema de fuerzas.

e) Fuerzas externas, E, estas pueden ser debidas a empujes ocasionados por estructuras adiacentes, así como los ocasionados por bloques adiacentes.

Como se dijo con anterioridad la resultante de las fuer zas actuantes debe quedar dentro del círculo de fricción, esto es que la condición límite para que el talud sea estable es:

 ϕ disponible = ϕ requerido

donde:

 ϕ disponible es el ángulo de fricción interna del contacto entre el bloque y la superficie de deslizamiento.

ø requerido es el ángulo de fricción necesario para no alterar el estado de reposo dei
bloque.

de donde obtenemos que para obtener el factor de seguridad tenemos:

$$F.S. = \frac{\frac{Tan \phi_{disponible}}{Tan \phi_{requerido}} (3.1.)$$

El factor de seguridad permisible será función de la importancia de la obra y del riesgo que se correría en caso de deslizamiento.

En la figura 3.16. se muestra el călculo del factor de seguridad, para la condición de peso propio, de un bloque de peso w sobre un plano potencial de deslizamiento en direc ción N-S y echado 40° E, ángulo de fricción ø igual a 30°. El peso propio w queda representado en el centro del estereo grama ya que es de sentido perpendicular a la horizontal. -Para un factor de seguridad de 1 la zona estable queda límitada por el círculo de fricción.



Figura 3.16. Zona estable de un bloque de peso w, sobre un plano potencial de deslizamiento con rumbo N-S y echado -40° E. ϕ =30°.

Del estereograma tenemos que:

F.S. =
$$\frac{\text{Tan } \mathscr{O}_{\text{disponible}}}{\text{Tan } \mathscr{O}_{\text{requerido}}} = \frac{\text{Tan } 30^{\circ}}{\text{Tan } 40^{\circ}}$$

$$F.S. = 0.68$$

Si se desea un factor de seguridad F.S.=1 es necesario aplicar una fuerza de anclaje B. (fig. 3.17.).



RANGO DE DISTRIBUCION RESULTANTE DE LA FUERZA DE ANCLAJE

Figura 3,17. Fuerza de anclaje requerida para F.S.=1.

Para el caso que se requiera mayor factor de seguridad, simplemente se despeja el $\phi_{requerido}$ y, de la misma forma, se encuentra la fuerza de anclaje necesaria.

Considerese la superficie de un talud con rumbo N 70° W y echado 70°SW y un plano de falla con dirección E-W y echado 50°W, la resistencia entre las paredes esta dada por ϕ igual a 40°. Se aplica una presión de agua U=0.44 w, una -fuerza externa E=0.6 w, en dirección S 45°W y con echado de 10°; y se presenta un sismo de aceleración igual a 0.15 w. -(fig.3.18.).



a) Cual es la fuerza, B, necesaria para que el factor de seguridad sea igual a 1. (Fig. 3.19.)



Figura 3,19, Fuerza de anclaje necesaria para F.S.=1.

b) Si al inciso anterior se coloca un sistema de drenaje, de eficiencia del 100%, ¿Cual será su factor de seguri-dad? (fig. 3.20.)

F. S. =
$$\frac{100}{7}$$

 64°
W+E:1.25 W F. S. = 8
W+E+Kw:1.34 W

Figura 3.20. Factor de seguridad con drenaje al 100% de eficiencia.

Como se puede apreciar existen dos formas de estabilizar

un talud, con elementos de soporte (anclas, muros de retención, etc..) o bien instalando sistemas de drenaje, así como la combinación de ambos. Para seleccionar el tipo de proce-dimiento se requiere optimizar cual es la manera más adecua da en función de las características propias del macizo y del costo de este tipo de obras.

3.3.3. Análisis estático de estabilidad de una cuña en la -intersección de dos planos potenciales de deslizamien to.

En el caso de una cuña apoyada en dos planos de deslizamiento se pueden presentar tres tipos diferentes de deslizamiento, esto es: dos tipos de deslizamiento en cada uno de los planos por separado y otro deslizamiento a lo largo de la línea de intersección de los planos. En la figura 3.21, se muestran las diferentes zonas donde puede caer la resul-tante del sistema de fuerzas actuantes, conociendo así el -tipo posible de deslizamiento.

Para trazar la zona estable correspondiente a una cuña deslizante sobre los planos 1 y 2, con una línea de intersección $I_{1,2}$, se realizan los pasos siguientes:

I.- Se trazan las normales $N_1 ext{ y } N_2$ de los planos de soporte.

-50-

II.- Se traza la línea de intersección, $I_{1,2}$. (En algunos casos, $I_{1,2}$ queda en el hemisferio alto).

III. Se trazan los círculos principales comunes a N_1 y $I_{1,2}$ (plano $N_1I_{1,2}$ en la figura 3.21.) y a N_2 y $I_{1,2}$ (plano $N_2I_{1,2}$ en la figura 3.21.).

IV. A lo largo de $N_1I_{1,2}$ se marcan los puntos p y q a una distancia ϕ_1 de N_1 , donde ϕ_1 es el ángulo de fricción para el plano 1.

V.- De la misma forma que el paso anterior se marcan los puntos s y t a una distancia ϕ_2 de N₂, donde ϕ_2 es el ángulo de fricción para el plano 2.

VI.- Se dibujan los círculos principales que contienena p y s por un lado, así como el que contiene a q y t.

VII.- Se construye el círculo de fricción de radio ϕ_1 alrededor de N₁ y ϕ_2 alrededor de N₂. Se trazan solamente -las porciones mostradas en la figura 3.21.

El círculo de fricción para la cuña es la zona reglada en la figura 3.21., como en el caso de análisis para un plano de deslizamiento, las fuerzas se resuelven en una figura por separado por la regla del paralelogramo, o bien analíticamente. El factor de seguridad se calcula por medio de la expresión 3.1.



Figura 3.21. ejemplo de análisis para una cuña: N₁ rumbo N 60° W echado 38°; $\mathcal{G}_1 = 25°$; N₂ rumbo S 52° E echado $32^{\circ}\mathcal{G}_2 = 30^{\circ}$.

-52-

 3.3.4. Análisis estático de estabilidad de una cuña en la intersección de tres planos potenciales de desliza-miento

Se adiciona un círculo de fricción al estereograma. D<u>e</u> pendiendo de la posición de la resultante el deslizamiento puede ocurrir en cualquiera de los tres planos, en cualqui<u>e</u> ra de las líneas de intersección, o bien la cuña puede deslizarse en los tres planos. (fig.3.22.),



En tres planos



En la línea de intersección a



En el plano 1

En la línea de in tersección b



En el plano 3



En la línea de in tersección c



En el plano 2

Figura 3.22. Posibilidades de deslizamiento de un bloque en la intersección de tres planos de deslizamiento. Los métodos para determinar las fuerzas mínimas de anclaje, o bien para determinar el factor de seguridad, etc.. son los mismos que los descritos con anterioridad.

En la figura 3.23, se muestra un ejemplo de determinación de la zona estable de una cuña formada por los planos: plano 1 rumbo N32°E echado 40°SE, $\phi_1=34°$; plano 2 rumbo N4°E y echado 60°W, $\phi_2=12°$; y el plano 3 rumbo E-W echado 50°S y $\phi_3=20°$.



Figura 3.23. Ejemplo de zona estable pare tres planos potenciales de deslizamiento. 3.4. Representación matemática de la proyección estereográfica.

3.4.1. Proyección estereográfica de un plano

Como se explica en el inciso 3.2. la línea oP en la figura 3.24. corta a la esfera de referencia en el punto P -las coordenadas de dicho punto, en coordenadas esféricas, es tan representadas por el punto $P(r, \theta, s)$.



Figura 3.24. Representación gráfica de un punto que corta a una esfera, en coordenadas esféricas.

De la figura se tiene que:

$$\cos \theta = \frac{\overline{OP'}}{P}$$
$$\overline{OP'} = P \cos \theta$$

De donde:

$$\cos\theta = \frac{x}{r\cos\delta}$$
 : $\sin\theta = \frac{y}{r\cos\delta}$: $\sin\delta = \frac{z}{r}$

A partir de lo anterior podemos obtener las siguientes ecuaciones de transformación a coordenadas rectangulares:

 $\begin{array}{c} x = r \cos \vartheta \cos \theta \\ y = r \cos \vartheta \sin \theta \\ z = r \sin \vartheta \end{array}$ (3.1.)

Un plano puede quedar definido si se conoce un punto de él y la dirección a la cual es perpendicular, o por dos rectas que se cortan, o por tres puntos no colineales, etc..

Para este caso en particular lo definiremos a partir de un punto P de coordenadas (x,y,z) y la normal al plano de coordenadas (a,b,c), y así realizando el producto punto entre dos vectores tenemos la ecuación del plano:

 $(3,b, c) \cdot (x, \gamma, z) = 3x + b\gamma + cz = 0$

Despejando z se tiene:

$$z = -\frac{a}{c} \times -\frac{b}{c} \times -\frac{b}{c}$$

La dirección del plano y la inclinación quedan definidos por dos vectores ortogonales entre sí, con los cuales, realizando el producto cruz, encontramos la normal al plano. Un vector ortogonal a \overline{oP} 'será en este caso \overline{oQ} , como se mue<u>s</u> tra en la figura 3,25.

(3.2.)



Figura 3.25. Representación gráfica de un punto ortogo

De la figura 3.25, se pueden deducir la siguiente ex-

TAN $\theta_0 = \overleftarrow{X}$ Y = XTAN 0.

por lo cual las coordenadas de P' son (x,xtan0,0), para en contrar las coordenadas del vector P" hacemos la siguiente transformación de coordenadas, dado que es un vector orto-gonel:

quedando así el punto P" representado por las coordenadas -P"(xtan θ_{o} ,-x,z), de donde podemos encontrar la magnitud \overline{OQ} .

$$\overline{OQ} = \sqrt{(XTAN \theta_{a})^{a} + (-X)^{a}}$$

$$\overline{OQ} = \sqrt{X^{a} (1 + TAN^{a} \theta_{a})^{a}}$$

 $\therefore \overline{\partial q} = x \sec \theta_{a}$

Para x=1 en particular obtenemos las siguientes coordenadas:

de donde por trigonometría podemos deducir que:

TAN
$$\delta_{0} = \frac{Z}{SEC \theta_{0}}$$

Z = SEC θ_{0} TAN δ_{0}
Z = SEC θ_{0} TAN δ_{0}
Z = SEC θ_{0} TAN δ_{0}
Z = SEC θ_{0} TAN δ_{0}

por lo tanto, P" tiene coordenadas $(tan\theta_0, -1, sec\theta_0 tan\theta_0)$. -Para encontrar la normal al plano, el cual contiene a P' y a P", realizamos un producto cruz, esto es:

 $\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ \text{TAN } \theta_{\bullet} \\ 0 \\ \text{TAN } \theta_{\bullet} \\ -1 \\ \text{SEC } \theta_{\bullet} \\ \text{TAN } S_{\bullet} \\ + (-1 - \text{TAN}^2 \\ \theta_{\bullet}) \\ \end{array}$

teniendo así la normal al plano N de coordenadas:

(TAN Q. SEC Q. TAN S. , - SEC D. TAN S. , - SEC " 0.)
Sustituyendo las coordenadas de la normal en la ecua

$$-z = \frac{\operatorname{TAN} \theta_{0} \operatorname{SEC} \theta_{0} \operatorname{TAN} \delta_{0}}{-\operatorname{SEC}^{2} \theta_{0}} \times + \frac{-\operatorname{SEC} \theta_{0} \operatorname{TAN} \delta_{0}}{-\operatorname{SEC}^{2} \theta_{0}} \times$$

haciendo:

AT TAN BETAN S.

D=- TAN S.

tenemos que:

Nélér

Z=AX+BY

La esfera de referencia la concideraremos de radio r=1, y así la ecuación (3,1,i,3.) se puede expresar como:

(3.3.)

Z = SEN S

sustituyendo el valor de z de la ecuación (3,3,);

SEN S - AX+ BT

y sustituyendo el valor de x y de y de la ecuación (3,1,), considerando r=1, tenemos que:

SENS - A000 & COS 0+ B0008 JEN 0

SEN S = (A cos
$$\theta$$
 + B sen θ) cos S
SEN S = (A cos θ + B sen θ)
Cos S = (A cos θ + B sen θ)
TAN S = (A cos θ + B sen θ
S = ANGTAN (A cos θ + B sen θ) (3.4.)

sustituyendo §, A y B en la ecuación (3.1.) tenemos que para r=1:

X= 000 000 ANGTAN (TAN B. TAN B. COS 0 - TAN B. SEN 0) THE SEN O COS ANGTAN (TANB TAN S. COS O - TAN S. SEC O. Z- SEN ANGTAN (TAN 0. TAN S. COS 0 - TAN S. SHE O.

Ecuación (3.5.)

Ecuación de transformación de coordenadas esféricas, en una efera de radio r=1, (1,0,5) a coordenadas rectangulares (x,y,z) de un plano con variable θ sujeta a 0 θ 360° y constantes θ_o y ξ_o sujetas a: $0\xi\theta_o\xi$ 360° y - $\Re\xi\xi\xi$.

Para proyectar estas coordenadas en proyección estereo-

-61-



Figura 3.26. Representación matemática de un punto en la proyección estereográfica.

De la figura podemos deducir que:

SI fp=1 → p'=1-t

Por lo cual el punto P' tiene coordenadas (0,0,1-t)+ (xt,yt,zt), de donde podemos decir que las coordenadas del punto P' son (xt,yt,1-t+zt).

Como la proyección estereográfica la representamos en los ejes x-y, tenemos que z=0, teniendo así que:

$$1 + z = 0$$

 $1 + (z - 1) = 0$
 $t = \frac{1}{1 - z}$

Por lo cual la proyección estereográfica queda represen tada por las coordenadas:

$$\left(\frac{X}{1-Z}, \frac{Y}{1-Z}\right)$$
 (3.6.)

Sustituyendo la ecuación (3,5.) en (3.6.) tenemos la proyec-.ción estereográfica de un plano que pasa por el origen en función de 0.

cos O c	os [angtan	$\left(\frac{\operatorname{TAN} \theta, \operatorname{TAN} \delta_{\bullet}}{\operatorname{Sec} \theta_{\bullet}} \cdot \cos \theta - \frac{\operatorname{TAN} \delta_{\bullet}}{\operatorname{Sec} \theta_{\bullet}} \cdot \operatorname{Sen} \theta\right)$	-
1 - 58	IN ANGTAN	(TAN Q. TIN S. COS Q - TAN J. SEC Q. SEC Q.	

$$\frac{\operatorname{SEN}\theta\cos\left[\operatorname{ANGTAN}\left(\frac{\operatorname{TAN}\theta,\operatorname{TAN}\delta_{\bullet}\cdot\cos\theta-\operatorname{TAN}\delta_{\bullet}}{\operatorname{SEC}\theta_{\bullet}}\cdot\sin\theta\right)\right]}{1-\operatorname{SEN}\left[\operatorname{ANGTAN}\left(\frac{\operatorname{TNN}\theta,\operatorname{TAN}\delta_{\bullet}}{\operatorname{SEC}\theta_{\bullet}}\cdot\cos\theta-\operatorname{TAN}\delta_{\bullet}\cdot\sin\theta\right)\right]}$$

Donde:

- 0. Es el rumbo del plano y varía de 040.4360°, a partir del Este.
- S. Inclinación del plano a partir de la horizontal va-ría de -T < δ_0 <T

 θ = Coordenada esférica variable que varía de 0 \leq 0 \leq 360° y determina la dirección de los puntos que forman – la línea de intersección del plano con la esfera en los ejes X-Y a partir del eje de las X (variando θ – se obtienen todos los puntos de dicha intersección).

3.4.2. Proyección estereográfica de una normal a un plano

Sea (a,b,c) una normal a un plano, para encontrar la proyección estereográfica es necesario conocer la intersec-ción de la recta determinada por la normal con la esfera de referencia, en este caso la de radio uno.

Como la línea generada por la normal (a,b,c) está dada por el producto escalar:

 $(a,b,c)\lambda = (a\lambda,b\lambda,c\lambda)$

donde $\lambda \in \mathbb{R}$

Sera suficiente encontrar los valores de λ para los cuales la magnitud de ($a\lambda$, $b\lambda$, $c\lambda$) sea igual a uno. (Dentro de la esfera de radio uno).

J22 22+ 622+ c12=1

factorizando tenemos que:

1(22+b2+c4) X = 1

Elevando al cuadrado y despejando :

 $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + c^2}}$

Los puntos a proyectar serán entonces:

$$\left(\frac{\overline{q_1}+p_1+c_1}{5},\frac{q_1+p_1+c_1}{5},\frac{q_1+p_2+c_1}{5}\right)$$

(ler. punto)

 $\left(\frac{-a}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}, \frac{-b}{\sqrt{a^{4}+b^{4}+c^{4}}}, \frac{-c}{\sqrt{a^{4}+b^{4}+c^{4}}}\right)$ (2do. punto)

Como queremos proyectar el punto que corta a la esfera en el hemisferio de abajo (es decir el que tenga tercera c<u>o</u> ordenada negativa) se deberá tomar el segundo punto si c es positiva y el primero si c es negativa.

Por tanto, la proyección estereográfica será: si $c \ge 0$:

$$\left(\frac{\mathbf{a}}{\sqrt{\mathbf{a}^{\mathbf{a}} + \mathbf{b}^{\mathbf{a}} + \mathbf{c}^{\mathbf{a}'}} - \mathbf{c}}, \frac{\mathbf{b}}{\sqrt{\mathbf{a}^{\mathbf{a}} + \mathbf{b}^{\mathbf{a}} + \mathbf{c}^{\mathbf{a}'}} - \mathbf{c}}\right)$$

si c∢0:

$$\left(\frac{-\mathbf{a}}{\sqrt{\mathbf{a}^{\mathbf{a}}+\mathbf{b}^{\mathbf{a}}+\mathbf{c}^{\mathbf{a}}}}, \frac{-\mathbf{b}}{\sqrt{\mathbf{a}^{\mathbf{a}}+\mathbf{b}^{\mathbf{a}}+\mathbf{c}^{\mathbf{a}}}}\right)$$

3.4.3. Proyección estereográfica del cono de fricción

Para iniciar el análisis se supondrá que el cono tiene



directriz en el eje z, como se muestra en la figura:

De la figura tenemos que:

 $Z = COS \not Ø_{6}$ $\Gamma_{1} = SEN \not Ø_{6}$ $COS \not X = \frac{X}{SEN \not Ø_{6}}$ $SEN \not X = \frac{Y}{SEN \not Ø_{6}}$

despejando:

X=SEN Ø COS X

Y=SEN Ø SEN &

de donde las coordenadas de la intersección del cono de fricción con la esfera de radio uno están dadas en términos de **e** por: $(5 \text{EN} \emptyset_0 \cos \alpha, 5 \text{EN} \emptyset_0 \sin \alpha, \cos \beta)$ (3.7.)

Como para el caso general de análisis de estabilidad de macizos rocoŝos la directriz del cono de fricción es la normal al plano, es necesario rotar el eje 2 hasta la normal en cuestión. Para ello es suficiente dar una transformación rígida del espacio en sí mismo que transforme al eje 2 en la recta generada por la normal. (en particular debe transformar al punto (0,0,1) en una normal de magnitud 1), esta transformación se puede representar con una matriz de 3X3 cuyos vectores columna sean de magnitud igual a 1 y ortogonales entre s1.

Si la normal está dada por el vector (a,b,c) una normal de magnitud 1 está dada por:

$$\left(\frac{\mathbf{a}}{\sqrt{\mathbf{a}_{t}+\mathbf{p}_{s}+\mathbf{c}_{s}}},\frac{\mathbf{b}}{\sqrt{\mathbf{a}_{t}+\mathbf{p}_{s}+\mathbf{c}_{t}}},\frac{\mathbf{c}}{\sqrt{\mathbf{a}_{s}+\mathbf{p}_{s}+\mathbf{c}_{s}}}\right)$$

Un vector ortogonal al anterior es:

$$\left(\frac{-b}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}},\frac{a}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}},0\right)$$

dado que cumple que el producto punto de ambos vectores es igual a cero.

-67-

Para obtener un vector ortogonal a los anteriores se efectúa un producto cruz:

$$=\left(\frac{\Delta C}{\sqrt{2^{2}+b^{2}}\cdot\sqrt{2^{4}+b^{2}+C^{2}}}\right)\hat{L}+\left(\frac{bC}{\sqrt{2^{4}+b^{2}}\cdot\sqrt{2^{2}+b^{2}+C^{2}}}\right)\hat{J}-\left(\frac{(2^{4}+b^{2})}{\sqrt{2^{4}+b^{2}}\sqrt{2^{4}+b^{2}+C^{2}}}\right)\hat{L}$$

hacemos:

$$\mathsf{W} = \sqrt{\mathbf{a}^{\mathbf{a}} + \mathbf{b}^{\mathbf{a}} + \mathbf{c}^{\mathbf{a}}} \quad \mathbf{y} \quad \mathsf{V} = \sqrt{\mathbf{a}^{\mathbf{a}} + \mathbf{b}^{\mathbf{a}}} \cdot \mathsf{W}^{\mathsf{c}} \quad (3.8.)$$

la matriz de rotación estara dada por:

$$\frac{\underline{a}\underline{C}}{\nabla} - \frac{\underline{b}}{\sqrt{\underline{a}^{2} + \underline{b}^{2}}} = \frac{\underline{a}}{W}$$

$$\frac{\underline{b}\underline{C}}{\nabla} - \frac{\underline{a}}{\sqrt{\underline{a}^{2} + \underline{b}^{2}}} = \frac{\underline{b}}{W}$$

$$- \frac{(\underline{a}^{2} + \underline{b}^{2})}{\nabla} = 0 = \frac{\underline{C}}{W}$$

finalmente se tendrán las coordenadas de los puntos del cono de fricción en términos de **o**, si se multiplica la ma--' triz anterior por el vector (3.7.), esto es:

$$\begin{vmatrix} \frac{ac}{V} & -\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{a}{W} \\ \frac{bc}{V} & \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{b}{W} \\ -\frac{(a^2+b^2)}{V} & 0 & \frac{c}{W} \end{vmatrix}$$
 SEN Ø, COS Ø,

$$\frac{ac}{v} \operatorname{SEN} \emptyset_{\bullet} \cos \alpha - \frac{b}{\sqrt{a^{2} \cdot b^{2}}} \operatorname{SEN} \emptyset_{\bullet} \operatorname{SEN} \alpha + \frac{a}{w} \cos \beta_{\bullet}$$

$$\frac{bc}{v} \operatorname{SEN} \emptyset_{\bullet} \cos \alpha + \frac{a}{\sqrt{a^{2} \cdot b^{2}}} \operatorname{SEN} \emptyset_{\bullet} \operatorname{SEN} \alpha + \frac{b}{w} \cos \beta_{\bullet}$$

$$- \frac{(a^{2} + b^{2})}{v} \operatorname{SEN} \emptyset_{\bullet} \cos \alpha + \frac{b}{w} \cos \beta_{\bullet}$$

(3.9.)

Por tanto la proyección estereográfica de cada punto del cono de fricción en términos de 🗙 estará dada por: sustituyendo los valores de V y W en (3.9.) y a su vez en las coordenadas de la proyección estereográfica dadas en (3.6.)

$$\left(\frac{\frac{2C}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}\sqrt{a^{2}+b^{4}+c^{2}}}}{1-\left(\frac{C}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\sin g_{0}^{2}\sin g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\sin g_{0}^{2}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\sin g_{0}^{2}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\sin g_{0}^{2}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\sin g_{0}^{2}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\sin g_{0}^{2}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}\cos g_{0}^{2}-\frac{(a^{2}+b^{2})}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}}}$$

$$\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}} \stackrel{\text{SEN } d_0 \cos \alpha + \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin \alpha + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos \alpha}{1 - \left(\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos \alpha - \frac{(a^2+b^2)}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin \alpha + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \sin \alpha + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \cos \alpha\right)}$$

(3.9!)

3.4.4. Proyección estereográfica de las líneas de intersección que forman un plano ortogonal a un plano dado con el cono de fricción

Supongamos que tenemos un plano P1 dado, de normal (a,b,c) Para determinar un plano P2 ortogonal a P1 es suficiente conocer un vector común a los planos P1 y P2, pues con este vector y la normal (a,b,c) se puede conocer una normal al plano P2 efectuando el producto cruz. Si dicho vector es (U,V,W) como es tá en P1 cumple que:

 $(a,b,c) \cdot (u,v,w) = au + bv + cw = 0$

donde despejando tenemos:

-70-

$$W = -\frac{au+bv}{c}$$

realizando el producto cruz mencionado:

-71 -

de donde una normal al plano ortogonal P2, está dada por:

$$\left(\frac{(au+bv)b}{c} - vc, \frac{(au+bv)a}{c} + uc, av-bu\right)$$
(3.10.)

Para determinar la intersección de P2 con el círculo de fricción descrito en términos de o, en las coordenadas (3.9.) es suficiente determinar los valores de o, que determinen pun tos que esten en el plano P2 los cuales deberán cumplir por tanto que el producto punto de los vectores:

$$\left(\frac{3c}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ W \\ SEN \\ Ø_{\bullet} \\ COS \\ Q_{\bullet} \\ COS \\ Q_{\bullet} \\ \frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ SEN \\ Q_{\bullet} \\ SEN \\ SEN \\ Q_{\bullet} \\ SEN \\ SE$$

SENCE SENCE + $\frac{b}{W}$ COSPE, $\frac{(\overline{w} + \overline{b}^2)}{(\overline{w}^2 + \overline{b}^2)}$ SEN \overline{p}_{0} COS $\alpha + \frac{c}{W}$ COS \overline{p}_{0}

 $\begin{pmatrix} -(au+bV)b - VC, (au+bV)a \\ C, c, av-bu \end{pmatrix} = 0$

Sea igual a cero.

De donde efectuando el producto y despejando a tenemos que:

$$W = \text{ANSTAN} \left[\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} (av - bu)}{(au + bv) \left(\frac{a^2 - b^2}{c} + v \right)} \right]$$

los valores de 🛛 que deben sustituirse en la ecuación (3.9.) que determinan la intersección del plano P2 con el cono de fricción son:

$$\alpha_{1} = \text{ANGIAN} \left[\frac{(3u + bv) \left(\frac{a_{2} - b_{2}}{2} + v \right)}{(3u + bv) \left(\frac{a_{3} - b_{2}}{2} + v \right)} \right]$$

(3.11.)

$$M_2 = AHGTINI \left[\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + C^2} (av - bv)}{(av + bv) (\frac{a^2 + b^2}{C} + v)} \right] + 180^{\circ}$$

Cuando se tiene un plano P3 de normal N3(a',b',c') adicional al plano P1 y se desea encontrar el plano P2 con la característica de contener a la línea de intersección de P1 y P3, los valores de ∞ que deberán sustituirse en las coordenadas dadas en (3.9.) par determinar la intersección de, - en este caso en particular, del plano P2 con el cono de fri<u>c</u> ción de directriz normal al plano P1 estarán determinados -por la ecuación anterior sustituyendo los valores apropiados de U y V dados por la intersección de P1 y P3, esto es, como la intersección de los planos P1 y P3 es una línea que tiene directriz ortogonal a las normales de los planos P1 y P3, d<u>i</u> cha directriz puede determinarse efectuando el producto cruz siguiente:

$$\begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{j} & \hat{k} \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{bmatrix} = (bc' - b'c, a'c - ac', ab' - a'b)$$

de donde:

U = bc' - b'c

V= a'c - ac'

Sustituyendo en la ecuación (3.11.), los valores de buscados son:

$$\alpha_{1} = ANGTAN \left[\frac{\sqrt{2^{2} + b^{2} + c^{2}} (2(a'c - ac') - b(bc' - bc'))}{(a(bc' - b'c) + b(a'c - ac')) (\frac{a^{2} - b^{2}}{c} + ac - ac')} \right]$$

(3.12.)

$$\alpha_{2} = \text{ANGTAN} \left[\frac{\sqrt{a^{2} + b^{2} + C^{2}} (a(ac - ac') - b(bc' - b'c))}{(a(bc' - b'c) + b(a'c - ac'))(\frac{a^{2} - b^{2}}{C} + a'c - ac')} \right] + 180^{6}$$

Para encontrar la proyección estereográfica de estos puntos bastará con sustituir los valores de α_1 y α_2 (3.12.) en las coordenadas (3.9'.).

3.4.5. Proyección estereográfica de un plano común a dos -líneas

Para encontrar la zona estable cuando el deslizamiento se lleva a cabo en la intersección de dos planos potenciales de deslizamiento, se requiere encontrar el plano común a la línea de intersección del plano común a la normal N1(a,b,c) con la línea de intersección del plano P1 con el plano P3 y a su vez el plano común a la normal N3(a',b',c') con la línea de intersección de P1 con P3.

Como se vió en el inciso 3.4.1. teniendo dos líneas po demos determinar un plano común a estas realizando un produc to cruz para encontrar la normal a las dos líneas, para ello de las coordenadas (3.9.) tenemos:

-74-

$$\mathcal{M}_{1}(\alpha) = \frac{ac}{V} \operatorname{SEN} \beta_{\circ} \operatorname{COS} \alpha - \frac{b}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}} \operatorname{SEN} \beta_{\circ} \operatorname{SEN} \alpha + \frac{a}{W} \operatorname{COS} \beta_{\circ}$$
$$\mathcal{M}_{2}(\alpha) = \frac{bc}{V} \operatorname{SEN} \beta_{\circ} \operatorname{COS} \alpha + \frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}} \operatorname{SEN} \beta_{\circ} \operatorname{SEN} \alpha + \frac{b}{W} \operatorname{COS} \beta_{\circ}$$
$$(3.13.)$$
$$\mathcal{M}_{3}(\alpha) = -\frac{(a^{2} + b^{2})}{V} \operatorname{SEN} \beta_{\circ} \operatorname{COS} \alpha + \frac{c}{W} \operatorname{COS} \beta_{\circ}$$

Donde el valor de **e**(esta dado en la ecuación (3.12.) y es la línea de intersección para el plano Pi, para el plano P3 tenemos:

$$U_1(\alpha) = \frac{a^2C'}{V} SENSO_{COS} \alpha - \frac{b'}{\sqrt{a^2 + b^2}} SENSO_{COS} \alpha + \frac{a'}{W} \cos \beta_0$$

$$U_2(\alpha) = \frac{bC}{V} SENS, COS\alpha + \frac{2}{\sqrt{B^2 + b^2}} SENS, SENS + \frac{b}{W} COSS, a.$$

$$V_{3}(\alpha) = -\frac{(a^{12} + b^{2})}{V} SENS_{0} \cos \alpha + \frac{c'}{W} \cos \beta,$$

efectuando el producto cruz:

(3.13'.)

de donde obtenemos que el plano común a las líneas de intersección tiene normal:

sustituyendo en la ecuación (3.2.):

$$Z = -\frac{\mathcal{M}_{0}\mathcal{T}_{0} - \mathcal{M}_{0}\mathcal{T}_{0}}{\mathcal{M}_{1}\mathcal{T}_{0} - \mathcal{T}_{1}\mathcal{M}_{0}} \times -\frac{\mathcal{T}_{1}\mathcal{M}_{0} - \mathcal{M}_{1}\mathcal{T}_{0}}{\mathcal{M}_{1}\mathcal{T}_{0} - \mathcal{T}_{1}\mathcal{M}_{0}} \times$$

haciendo:

$$B = -\frac{V_1 M_3 - M_1 V_3}{M_1 V_1 - V_1 M_2}$$

de la ecuación (3.4.) tenemos:

S= ANSTAN (BBENO+ACOSO)

sustituyendo en la ecuación (3.1.):

$$\times = \cos \theta \cos \left[\operatorname{ANOTAN} \left(\frac{\mu_{3} v_{1} - \mu_{5} v_{3}}{v_{1} \mu_{2} - \mu_{1} v_{2}} \cos \theta + \frac{\mu_{1} v_{3} - v_{1} \mu_{3}}{v_{1} \mu_{2} - \mu_{1} v_{2}} \operatorname{SEN} \theta \right) \right]$$

 $Y = SEN \theta \cos \left[ANGTAN \left(\frac{\mu_2 v_2 - \mu_2 v_3}{v_1 \mu_2 - \mu_1 v_2} \cos \theta + \frac{\mu_1 v_3 - v_1 \mu_3}{v_1 \mu_2 - \mu_1 v_2} SEN \theta \right) \right]$

$$Z = SEN \left[ANGTAN \left(\frac{\mu_3 \upsilon_2 - \mu_2 \upsilon_3}{\upsilon_1 \mu_2 - \mu_1 \upsilon_2} \cos \theta + \frac{\mu_1 \upsilon_3 - \upsilon_1 \mu_3}{\upsilon_1 \mu_2 - \mu_1 \upsilon_2} \sin \theta \right) \right]$$

Por lo cual para tener la proyección estereográfica -bastará sustituir los valor de X, Y y Z en las coordenadas (3.6.), esto es:

නොවදහා	MIGTIN	12352-1635 0000+	μ, τ τ. μ. senθ)	
1- SEN	ANGTAN	143 V2-141 V3 COS 0+	и, v3 - V. 43 SEN 0 V, 42-4, V2	: : •

 $\frac{\text{SEN }\theta\cos\left[\text{ANGTAN}\left(\frac{\mu_{2}\upsilon_{2}-\mu_{2}\upsilon_{3}}{\upsilon_{1}\mu_{2}-\mu_{1}\upsilon_{2}}\cos\theta+\frac{\mu_{1}\upsilon_{3}-\upsilon_{1}\mu_{3}}{\upsilon_{1}\mu_{2}-\mu_{1}\upsilon_{2}}\cos\theta+\frac{\mu_{1}\upsilon_{3}-\upsilon_{1}\mu_{3}}{\upsilon_{1}\mu_{2}-\mu_{1}\upsilon_{2}}\cos\theta+\frac{\mu_{1}\upsilon_{3}-\upsilon_{1}\mu_{3}}{\upsilon_{1}\mu_{2}-\mu_{1}\upsilon_{2}}\sin\theta\right)}{1-\text{SEN }ANGTAN\left(\frac{\mu_{2}\upsilon_{2}-\mu_{2}\upsilon_{3}}{\upsilon_{1}\mu_{2}-\mu_{1}\upsilon_{2}}\cos\theta+\frac{\mu_{1}\upsilon_{3}-\upsilon_{1}\mu_{3}}{\upsilon_{1}\mu_{2}-\mu_{1}\upsilon_{2}}\sin\theta\right)}$

(3.14.)

Proyección estereográfica del plano común a las α de los dos círculos de fricción en función de θ . Los valores de U y V se sustituyen de las ecuaciones (3.13.) y (3.13'.).

3.4.6. Proyección estereográfica de operaciones con vectores en el espacio

-77-

Para sumar o restar las fuerzas actuantes és necesario transformar a coordenadas rectanculares por medio de las ecuaciones de transformación dadas en (3.1.) y realizar la suma vectorial.

La proyección estereográfica quedará entonces represen tada de la siguiente forma:

sea un vector de coordenadas (x,y,z) y otro de coordenadas (u,v,w) tenemos:

$$\left(\frac{X}{1-Z},\frac{Y}{1-Z}\right) \pm \left(\frac{U}{1-W},\frac{V}{1-W}\right)$$

finalmente las coordenadas de la resultante de un sist<u>e</u> ma de fuerzas quedan definidas en la proyección estereográfica por:

$$\left(\frac{x}{1-z} \pm \frac{U}{1-w}, \frac{y}{1-z} \pm \frac{V}{1-w}\right)$$

A continuación se presenta un programa de computadora en lenguaje BASIC para determinar la zona estable para n pl<u>a</u> nos potenciales de deslizamiento.

```
-79-
50 CLS
75 LPRINT CHR$(27);CHR$(28);:LPRINTCHR$(27);CHR$(14);
100 REM
200 DEFINT A, I, J
300 DIM A(86,108), P(2,2), M(2,3,2), S1(2,2), S2(2,2)
400 FOR I=0 TO 86: FOR J=0 TO 108:A(I,J)=32:NEXTJ,I
500 FOR 1=-54 TO 54
600 LET Y=SQR(ABS(1-(I*I/2916)))
700 Z=INT(43+Y)
800 A(43-Z,54+I)=111:A(43+Z,54+I)=111
900 NEXT I
920 LET A(0,54)=78:A(43,54)=43:A(44,54)=87
950 GOTO 1900
1000 FOR I=0 TO 86
1010 FOR J=0 TO 106
1020 LPRINT CHR$(A(I+J));
1030 NEXT J
1040 LPRINT
1050 NEXT I
1100 STOP
1900 INPUT "CUANTOS PLANOS POTENCIALES DE DESLIZAMIENTO SON " PP
1950 FOR J=1 TO PP
1960 PRINT "CON QUE CARACTER GRAFICO EL PLANO " ; J: INPUT NS
1965 LET N(J)=ASC(N$)
1970 NEXT J
1980 FOR J=1 TO PP
1998 PRINT
2909 PRINT DAME ANGULO DE ORIENTACION PARA EL PLANO "1311 INPUT T(J)
2188 INPUT DAME EL ECHADO "I F(J)
2150 PRINT DAME ANGULO DE FRICCION PARA EL PLANO "IJIIINPUTFO(J)
2208 T(J)=T(J)+3.141592654/180: F(J)+F(J)+3.141592654/180
2258 C1(J)=TAN(T(J))+TAN(F(J))/C08(T(J))=C2(J)=-TAN(F(J))/C08(T(J))=C3(J)=-1/
(COS(T(J))+COS(T(J)))
2278 NEXT J
2288 FOR J=1 TO PP
2380 B1=SIN(T(J))+TAN(F(J)) : B2=-TAN(F(J))+COS(T(J))
2400 GOSUB 2500
2458 GOTO 4010
2500 FOR 1=2 TO 360 STEP 2
2600 LET W=I+3.141592654/180
2700 FI= ATN(B1+COS(W)+B2+SIN(W))
2800 IF FI>-3.141592654 AND FI<0 THEN 2900
2850 GOTO 4000
2928 X=COS(W)+COS(FI)
3000 X1=SIN(W)+COS(FI)
3100 Z=SIN(FI)
3200 U=X/(1-Z):V=X1/(1-Z)
3300 U=INT (54+54+U) : V=INT (43+43+V)
3400 A(V,U)=N(J)
4000 NEXT I
4805 RETURN
4010 REM
4011 F0(J)=F0(J)+3.141592654/180
4012 W(J)≈SQR(C1(J)+C1(J)+C2(J)+C2(J)+C3(J)+C3(J))+V(J)=SQR(C1(J)+C1(J)+C2(J)
#C2(J))#W(J)
```

-80-4013 P1 = C1(J) / (W(J) - C3(J)) : P2 = C2(J) / (W(J) - C3(J))4014 P1=INT(54+54*P1):P2=(43+43*P2):A(P2,P1)=N(J) 4015 FOR I=4 TO 360 STEP 4 4017 K=I+3.141592654/180 4020 51=5IN(F0(J))*COS(K)*52=5IN(F0(J))*SIN(K)*53=COS(F0(J))*54=5QR(C1(J)*C1(J)+C2(J)+C2(J)) 4025 U1=C1(J)*C3(J)*S1/V(J)-C2(J)*S2/S4+C1(J)*S3/W(J) 4030 U2=C2(J)+C3(J)+S1/V(J)+C1(J)+S2/S4+C2(J)+S3/W(J) 4035 U3=-(C1(J)*C1(J)+C2(J)*C2(J))*S1/V(J)+C3(J)*S3/W(J) 4038 IF U3>=0 THEN 4070 4040 V1=U1/(1-U3)=V2=U2/(1-U3) 4050 V1=INT(54+54*V1):V2=INT(43+43*V2) 40669 A(V2,V1)≃N(J) 4070 NEXT I 4100 NEXT J 4150 IF PP=1 THEN 1000 4160 IF PP=2 THEN K(1)=1:K(2)=2:605UB 4200:60T0 1000 4170 FOR L=1 TO 3 4175 K(1)=L+L/2-3+L/2+2 4190 K(2)=-L+L/2+5+L/2 4185 605UB 4200 4190 NEXT L 4195 GOTO 1000 **4289** T1=C2(K(1))+C3(K(2))-C2(K(2))+C3(K(1))iT2=C1(K(2))+C3(K(1))-C1(K(1))+C3(K(2))+T3=C1(K(1))+C2(K(2))-C1(K(2))+C2(K(1)) 4205 FOR J=1 TO 2 4210 T4=C2(K(J))*T3-C3(K(J))*T2:T5=C3(K(J))*T1-C1(K(J))*T3:T6=C1(K(J))*T2-C2(K(J))*T1 4250 Z1=(SIN(F0(K(J)))+(T5+C1(K(J))-T4+C2(K(J))))/SQR(C1(K(J))+C1(K(J))+C2(K(J))+C2(K(J))) 4260 Z2=(SIN(F0(K(J)))+(T4+C1(K(J))+C3(K(J))+T5+C2(K(J))+C3(K(J))-T6+(C1(K(J))#C1(K(J))+C2(K(J))#C2(K(J))))/V(K(J)) 4280 P(1+J)=ATN(-Z2/Z1) 4283 P(2,J)=P(1,J)+3.141592654 4290 NEXT J 4300 FOR J=1 TO 2 4305 \$3(J)=COS(F0(K(J))):\$4(J)=SQR(C1(K(J))+C1(K(J))+C2(K(J))+C2(K(J))) 4310 FOR I=1 TO 2 4315_S1(I,J)=SIN(F@(K(J)))*COS(P(I,J))*S2(I,J)=SIN(F@(K(J)))*SIN(P(I,J)) **4320** M(J,1+I)=C1(K(J))+C3(K(J))+S1(I,J)/V(K(J))-C2(K(J))+S2(I,J)/S4(J)+C1(K(J))#S3(J)/W(K(J)) 4338 M(J+2+I)=C2(K(J))+C3(K(J))+S1(I+J)/V(K(J))+C1(K(J))+S2(I+J)/S4(J)+C2(K(J))*83(J)/W(K(J)) 4340 M(J,3,1)=-(C1(K(J))+C1(K(J))+C2(K(J))+C2(K(J)))+S1(I,J)/V(K(J))+C3(K(J)) #53(J)/W(K(J)) 4350 NEXT 1,J 4360 FOR 1=1 TO 2 4378 FOR J=1 TO 2 4380 Q1=M(J,1,1)/(1-M(J,3,I));Q2=M(J,2,I)/(1-M(J,3,I)) 4390 Q1=INT(54+54+Q1)=Q2=INT(43+43+Q2) 4400 A(Q2,Q1)=42 4410 NEXT J.I 4420 FORJ=1T02 4422 IF M(J:3:2)(M(J:3:1) THEN 4430 4424 Y1=M(J,1,1):Y2=M(J,2,1):Y3=M(J,3,1) 4426 M(J,1,1)=M(J,1,2) IM(J,2,1)=M(J,2,2)IM(J,3,1)=M(J,3,2)

4428 M(J,1,2)=Y1:M(J,2,2)=Y2:M(J,3,2)=Y3 4430 NEXTJ 4440 FOR K=1 TO 2 4442 T1=M(1,2,K)*M(2,3,K)-M(2,2,K)*M(1,3,K) 4444 T2=M(2,1,K)*M(1,3,K)-M(1,1,K)*M(2,3,K) 4446 T3=M(1,1,K)*M(2,2,K)-M(2,1,K)*M(1,2,K) 4448 B1=-T1/T3:B2=-T2/T3 4450 J=K+2:N(J)=46 4454 GOSUB 2500 4456 NEXT K 4460 RETURN 4500 PRINT "ACABARON LAS PROYECCIONES" -81-



Figura 3.27. Ejemplo de análisis por computadora con los datos del ejemplo del inciso 3.3.2.



Figura 3.28. Ejemplo de análisis por computadora con los datos del ejemplo del inciso 3.3.3.



Figura 3.29. Ejemplo de análisis por computadora con los datos del ejemplo del inciso 3.3.4.

4.- RECOPILACION DE DATOS GEOLOGICOS

4.1. Estructura geológica de la boquilla

4.1.1. Morfología y estructura

La boquilla de Itzantún está enclavada en un bloque de calizas (Horst Itzantún) de forma casi rectangular cuyas d<u>i</u> mensiones aproximadas son de 3 km de largo por 60 m de ancho. Dicho bloque se orienta de Este a Oeste y está limitado por fallas hacia el Norte, Sur y Poniente, contrastando con la -morfología adyacente del terreno.

La boquilla tiene un perfil asimétrico con 250 m de alt<u>u</u> ra en la margen izquierda y hasta 350 m en la margen derecha, sus flancos son paredes casi verticales, sobre todo en la -margen izquierda, su amplitud en el cauce del río es menor de 10 m y en su parte más alta llega a tener unos 120 m de separación entre ambas margenes.



Figura 4.1. Vista de la boquilla en el sitio de la cort<u>i</u> na. Las paredes del cañón estan formadas por roca caliza, cuyas tres unidades litológicas se han estudiado en este sitio. Se puede observar los portales de entrada a los socavones.

-98-

La zona superior de ambas laderas forma dos plataformas que descienden topográficamente hacia aguas abajo, desde la elevación 440.00 m a la 270.00 m en la margen izquierda y de cota 500.00 m a 310.00 m en la margen derecha; ambas siguiendo la pendiente natural de los planos de estratifica-ción del macizo rocoso.

Se piensa que el origen de esta garganta sea el producto de efectos erosivos del río al abrirse paso a través del sistema de fisuras de las familias Alfa y Beta (que se describen en el inciso 4.1.3.). Las rocas de ambas margenes -son objetivamente muy duras, densas y competentes y presentan ligeros efectos cársticos en la parte superiror de las laderas.

4.1.2. Estratigrafía

Para fines prácticos, el paquete de rocas de la boqui-ila, se ha dividido en 3 unidades como sigue:

Unidad 1.- Aflora únicamente en la parte alta de la -margen derecha y a 300.00 m del cantil de la margen izquierda. Es una caliza de color gris claro cremoso, en estratos de 0.30 a 1.50 m de espesor, a veces masiva, muy dura, densa, compacta y competente, con abundantes restos fósiles; sus planos de estratificación son ligeramente ondulantes. La roca de esta unidad en conjunto es homogénea y no incluye ma teriales arcillosos entre los planos de estratificación.

-87-

Unidad 2.- Aflora en ambas margenes de la boquilla y es una caliza color gris claro a oscuro, intemperiza a color -amarilliente, ligeramente recristalizada, dura, densa y competente. Es una secuencia masiva, es decir sin planos de estratificación; se observan fracturas generalmente rellenas de calcita. El espesor de esta unidad es de 180.00 m.

Unidad 3.- Constituye la parte inferior de la boquilla a nivel del cauce del río. Es una caliza arenosa (calcarenitas), de color gris claro, biógena, muy dura densa y compacta. Se caracteriza por presentar planos de estratificación bien definidos, originando capas de 1.20 a 6.00 m de espesor. Las fracturas se encuentran generalmente selladas por calcita. Esta unidad tiene aproximadamente 250 m de espesor; ha-cia su base presenta afacies arcillo-arenosas.

Las 3 unidades descritas se disponen con un rumbo NW 50° SE, buzando 24° al NE e inclinandose de la margen izquierda a la derecha y hacia aguas abajo.

El contacto entre las unidades 1 y 2 es cerrado y no -aparenta problemas mayores de estabilidad; al contrario el -contacto entre las unidades 2 y 3 es cerrado en algunas par-tes, pero mas frecuente resulta abierto, desde algunos mili-metros hasta un máximo de 2 centímetros, cuando abierto el -contacto está rellenado por arcilla carbonoza plástica. Este aspecto tiene un valor práctico en relación la estabilidad del macizo.



Figura 4.2. Contacto litológico entre las unidades 2 y 3.

4.1.3. Fracturamiento

Las rocas de la zona de la boquilla están afectadas por cuatro tipos de familias de fracturas:

Familia Alfa, con dirección general al NE 30° SW. Estas fracturas corren paralelas a las laderas del cañón, inclinán dose de 70° a 30° hacia el NW, un gran número de ellas prácticamente verticales.

El fracturamiento se relaciona intimamente con las zo-nas decomprimidas de las paredes del cañon. Más adentro de las laderas estas fracturas en general están selladas por calcita, son discontinuas y presentan estriamiento en posi--

-89-

ción horizontal por efectos tectónicos de cizalla y rasgos - cársticos poco considerables y aislados.

Familia Beta, con dirección N-S. Son fracturas de menor importancia generalmente cerradas o selladas por calcita, -así mismo presentan inclinaciones verticales o subverticales y se asocian con la familia Alfa; ambas dieron origen al cur so del río en el cañón de Itzantún.

Familia Gama, con dirección NW - SE. En general presentan inclinaciones hacia el SW 75° y casi normales a los planos de estratificación del macizo calcáreo, manifestando -cierto paralelismo con el rumbo de la estratificación y formando un ángulo de 30° a 50° con la dirección de la falla de Itzantún.

Familia Delta, con dirección E-W. Pocas fracturas tie-nen esta dirección y están relacionadas con los movimientos de la falla de Itzantún.

Las primeras 3 familias de fracturas son más claras y visibles sobre la ladera de la margen izquierda, mientras -que en la margen derecha, y sobre todo dentro de la masa rocosa, el fracturamiento tiene menor importancia.

En las laderas, la zona más interesada por las fisuras (zona decomprimida), tiene un espesor del orden de 20 m en -

la margen izquierda, en la base del cañón, y de 10 a 15 m - en la margen derecha.

El fracturamiento es también bastante intenso en la unidad 1, en parte por su posición, en el tope del edificio del Horst; aquí el sistema de fracturas y posiblemente la acción meteórica tiende a formar grandes bloques aislados, cuya estabilidad puede ser dudosa en el caso del sismo.

En el plano 4.1. se muestra el fracturamiento en el sitio de la cortina.

4.2. Descripción de socavones

4.2.1. Margen izquierda

Se han excavado 11 socavones, la galería de inyecciones (G-1), y un contrapozo de 170 m. Dichas obras no se encuen-tran sobre un eje determinado, si no en diferentes puntos de la ladera, en la zona de la falla de Itzantún y aguas abajo.

Los socavones presentan las siguientes características:

SOCAVON 1 Elevación 252.00 m.s.n.m. Longitud 25.70 m

Presenta una zona de alteración por decompresión desde



0.00 hasta los 10.00 m de profundidad, observandose en esta parte microfracturamiento y alteración de la roca por efectos de circulación de agua en el pasado.

Unicamente presenta 2 fracturas consideradas como impor tantes, una en la progresiva 7.40 m con un rumbo de NE 55° con una inclinación de 85° hacia el NW con relleno arcilloso y otra en la progresiva 19.50 m con rumbo NE 30° SW buzando 45° hacia el NW parcialmente rellena de arcilla.

La primera fractura se correlaciona y parece coincidir con una fractura localizada en los primeros metros del socavón 4, localizada a la elevación 222.00 m.

SOCAVON 2 Elevación 232.36 m.s.n.m. Longitud 37.60 m

La zona de alteración por decompresión se encuentra has ta los 15.00 m donde se observa microfracturamiento. Unica--mente se encunétra una fractura considerada como importante localizada en la progresiva 16.00 m cuyo runbo es NE 47° -con 82° hacia el SW que probablemente este relacionada con la fractura localizada en la progresiva 7.40 m del socavón -1; hacia el fondo de este socavón se observan 3 fracturas de regular a mayor importancia senciblemente paralelas con rumbo en el rango de NE 20° - 30° SN con 60° de inclinación. SOCAVON 4 Elevación 222.0 m.s.n.m.

Longitud 356.50 m incluyendo 2 cruceros.

La zona de decompresión y alteración llega hasta los -17.00 m de profundidad, la mayor parte de las fracturas no se encuentran totalmente selladas. Las fracturas de impor-tancia se encuentran entre los 10.00 y 17.00 m de profundidad, las cuales estan parcialmente abiertas con rellenos -arcillosos hasta la progresiva 105.00 m se encuentra una -fractura con un desplazamiento normal de 2.00 m, en la cuál se observan estrias y escasa infiltración, la cual tiene un rumbo de NE 40° SN con 80° de inclinación hacia el SE, la cual coincide con la fractura localizada en el cadenamiento 158.00 m del Socavón 12.

SOCAVON 6

Elevación 341.60 m.s.n.m. Longitud 121.00 m

No se observa zona definida con efectos de decompre--sión, a lo largo de esta obra se observa microfracturamiento con un rumbo general NW 38° SE y con inclinación de 67° al SW. Presenta fracturas de regular a mayor importancia -con rumbos NE 76° SW y 80° de inclinación SE en el camina--miento 23.30 m y SW 85° NE con 53° al SE en el caminamiento 28.70 m. En la progresiva 66.60 m y 84.50 m presenta fractu ras de importancia considerable con rumbos NE 29° SN y NE -44° SW respectivamente verticales, parcialmente selladas, - las cuales coinciden con fracturas levantadas en superficie.

SOCAVON 8 Elevación 212.00 m.s.n.m. Longitud 126.00 m

El sistema de fracturamiento más importante presenta una tendencia general E-W con inclinaciones hacia el N y S habiendose originado seguramente por los efectos de compr<u>e</u> sión y decompresión a que estuvo sujeta esta zona, son -fracturas con aberturas variables entre 0.50 cms que pre-sentan rellenos arcillosos, otro sistema de fracturas considerables tiene un rumbo general NE 30° SW, en su mayoría selladas por calcita.

Esta obra se hizo con el propósito de estudiar directamente la falla Itzantún en esta margen, habiendose localizado en la progresiva 126.00 m con un rumbo NW 80° SE y con una inclinación de 62° al NE donde se observa un espesor de 0.50 m de material milonitizado que sirve de 11m<u>i</u> te y pone en contacto discordante por falla a las lutitas, limolitas y areniscas de color rojizo de la formación Sim<u>o</u> jovel con las calcarenitas (unidad 3), de la "formación ---Mompuyil".

SOCAYON 11 Elevación 222.00 m.s.n.m. Longitud 130.00 m -94-
Se observan efectos clásicos de decompresión hasta los 7.00 m de profundidad; en todo su desarrollo la roca se encuentra en muy buenas condiciones y solo se encuentran 3 -fracturas de regular a mayor importancia con un rumbo general hacia el NE, siendo la fractura localizada en la progr<u>e</u> siva 74.00 m. La considerada de mayor importancia, la cual tiene un rumbo de NE 10° SW con 80° de inclinación al SE, y la cual parece relacionarse con la fractura localizada en el cadenamiento 121.00 m del Socavón 12.

SOCAVON 12 Elevación 222.00 m.s.n.m. Longitud 176.00 m

Labrado sobre roca de la unidad 3 hasta los 95.00 m de profundidad pasando a la unidad 2 desde esta parte hasta el frente; la junta de estratificación localizada en este sitio tiene un buzamiento de 24° hacia el N 48° E; los efec-tos de decompresión son visibles en los primeros 4.00 m en el desarrollo de toda esta obra se encuentra la roca en bu<u>e</u> nas condiciones, encontrándose únicamente 9 fracturas de r<u>e</u> gular a mayor importancia 8 de las cuales se encuentran con un rumbo de NE 25° SW a NE 50° SW, por lo general sensiblemente verticales; de estas fracturas la que consideramos de mayor importancia es la localizada en la progresiva 158.00 m con un rumbo NE 30° SW inclinándose 86° hacia el SE que presenta aberturas entre 5.00 a 25.00 m, la cual cóincide con la pequeña falla localizada en la progresiva 105.00 m - del socavón 4 llegando hasta el socavón 11, progresiva -103.00 m donde es muy poco persistente .

SOCAVON 14 Elevación 270.00 m.s.n.m. Longitud 147.00 m

Por lo general la roca está bastante sana en toda su extención localizándose solo una fractura importante en la progresiva 31.00 m con un rumbo NE 43° SW vertical, que posiblemente se relaciona como la primer fractura localizada en la caverna; a los 114.00 m del portal se localiza una -junta de regular importancia con un rumbo de NE 32° SW vertical que se relaciona con la fractura localizada en la pr<u>o</u> gresiva 108.00 m del socavón 25, en algunos pequeños y esc<u>a</u> sos intervalos presenta microfracturamiento.

SOCAVON 15 Elevación 222.00 m.s.n.m. Longitud 327.00 m

Partiendo del socavón 4 hasta su intersección con el socavón 11 (zona de apoyo de la cortina), se desarrolló sobre roca masiva de la unidad 2, se observó la roca bastante sana y competente, localizándose únicamente 3 fracturas de regular a menor importancia en los cadenamientos 1.90, 81.00 y 117.00 m en este mismo socavón continuando hacia aguas ab<u>a</u> jo hasta el crucero P.I. se sigue dentro de la unidad 2, do<u>n</u> de se localizan 5 fracturas importantes parcialmente abier-- tas y carcificadas conteniendo rellenos de arcillas y alteraciones, éstas se encuentran en los cadenamientos 133.00 m con rumbo NE 23° SW vertical, 195.00 m con rumbo NE 24° SW vertical, 205.00 m con rumbo NE 40° SW vertical y 215.00 m con rumbo NE 25° SW vertical de las cuales solo la primer -fractura cruza el socavón 11 en forma poco notable.

La posición estratigráfica de esta zona carcificada y fracturada sobre todo la de las dos últimas fracturas coinc<u>i</u> de y al parecer se relaciona con la zona de la caverna que está a la elevación 270.00 m y 115.00 m hacia aguas arriba de este sitio.

Del cadenamiento 221.00 hasta la salida se deflexiona hacia a el Norte, continuando en la unidad 2, parte media -superior; donde se localizan 5 fracturas notables, de las -cuales las 3 primeras son continuidad de las anteriores y -las ditimas dos se encuentran en la cercanía de la falla No<u>r</u> te acusando influencia de ésta, ya que tienen un rumbo E-W.

En el desarrollo de esta obra se observan algunas juntas de estratificación, en los cuales el contacto está de ro ca y solo presentan carcificaciones en la intersección de es tos planos con fracturas.

SOCAVON 22-23 Elevación 222.00 m.s.n.m. Longitud 303.00 m .97-

Se observan efectos de decompresión en los primeros metros siguiendo la roca dura y compacta de la unidad 2, hasta la progresiva 45.00 m de aguí a los 70.00 m se observa en la roca efectos de afallamiento localizandose la traza de la fa lla a los 65.00 m donde hacen contacto calizas con calizas, con un espesor de roca brechada y alterada de unos 4.00 m de espesor aparente, ya que este accidente es cruzado en forma diagonal, con el fin de conocer y verificar la presencia de la falla más adentro de la ladera y con mayor covertura se prolongó la obra (socavón 23), el cual se desarrolla en en las rocas del bloque vecino de aguas abajo (unidad 5), de la formación Simojovel, el cual consiste en parte de un paquete de calizas competentes de 70 a 80 m de espesor, que cambia litologicamente hacia la parte Norte a focies de rocas calizas con intercalaciones arcillo-arenosas (litología diferente del macizo Itzantún), al fondo de dicho socavón se tiene un crucero con rumbo N-S, en cuyo extremo Sur se verificó la presencia de la falla cortándola perpendicularmente en la -progresiva 63,00 m características vistas en el cruce ante-rior correlacionándose como ya estaba previsto, el espesor de roca afallado es de 1.50 m, el cual consideramos real, ya que la falla es cortada ortogonalmente.

A lo largo de estas obras el fracturamiento generalmente tiene un rumbo sensiblemente E-W acusando efectos de la falla vecina; entre las fracturas notables tenemos en el socavón 22, en la progresiva 45.00 m una fractura de rumbo --

-98-

NW 85° SE vertical y en el socavón 23, en la progresiva 9.00 m tenemos una fractura de rumbo SE 82° NW con 82° de inclin<u>a</u> ción hacia el E.

SOCAVON 25 Elevación 270.00 m.s.n.m. Longitud 120.00 m

Por lo general la roca es sana y compacta observándose a intervalos zonas microfracturadas y selladas por calci-tas; a los 15.00 m de profundidad corta una caverna de gra<u>n</u> des dimensiones que se prolonga hacia el Poniente. Pasando esta anomalía que se encuentra a 130 m aguas abajo del si-tio de la cortina encontramos solo 3 fracturas de importancia, la primera en la progresiva 23.40 m de rumbo NE 30° SW con 70° de inclinación hacia el E que coincide notablemente con la primer fractura y la más notable en la caverna. Ten<u>e</u> mos otra fractura en el cadenamiento 98.00 m con rumbo NE -20° SW vertical que presenta respaldos alterados, y otra en la progresiva 108.00 m con un rumbo NE 10° SW vertical.

4.2.2. Margen derecha

Se han excavado nueve socavones localizados en varios puntos de dicha margen y a diferentes elevaciones, todos los socavones de esta margen se encuentran en la unidad 2 excepción del socavón 9 dado en la unidad 3.

-99-

SOCAVON 3 Elevación 232.00 m,s,n.m. Longitud 60.00 m

Esta obra se emportaló en el contacto entre las unidades 3 y 2 siguiendose sobre la unidad 2, presenta en la ju<u>n</u> ta de estratificación un echado de 24° hacia el N 48° E, la zona de decompresión y por tanto abundante microfractura---miento, es hasta los 15.00 m de profundidad donde presenta alteración incipiente.

La totalidad de las fracturas no se encuentran total-mente selladas existiendo infiltración de agua a lo largo del socavón. En esta obra únicamente se encuentra una fractura considerada de importancia, localizada a los 9.40 m de profundidad con un rumbo NW 25° SE con 70° de inclinación hacia el SW.

SOCAVON 5 Elevación 221.60 m.s.n.m. Longitud 173.00 m

La zona de alteración se presenta de los 0.00 m a los 11.00 m de profundidad, donde se observa microfracturamie<u>n</u> to, en general la roca se presenta en buen estado. Tenemos 4 fracturas senciblemente paralelas con rumbo en el rango NE 33° - 43° SW y de 80° a 85° de inclinación hacia el NW. A la progresiva 114.00 m tenemos una fractura considerada de importancia con rumbo NE 21° SW y 74° de inclinación -- hacia el NW y que se puede relacionar con una fractura loca lizada en superficie, la cual coincide en rumbo con una ano malfa topográfica localizada en esta margen; en las orogresivas 163.00 y 167.60 m tenemos 2 fracturas importantes con rumbo senciblemente N-S y con 80° de inclinación hacia el -W, las cuales se encuentran parcialmente rellenas de calcita y con infiltraciones al igual que la anterior.

SOCAVON 7 y 7' Elevación 356.15 m.s.n.m.

Longitud 67.00 m y 56.40 m respect<u>i</u> vamente.

En el desarrollo de estas obras se observan abundantes líneas estilolíticas, y el fracturamiento por decompresión, y la roca alterada se reduce a los primeros 5.00 m; no se observa fracturamiento importante, estando la gran mayoría de fracturas presentes totalmente selladas por calcita.

En esta parte se observa una junta de estratificación presentando un echado de 26° al N 40° E.

SOCAYON 9 Elevación 214.00 m.s.n.m. Longitud 115.00 m

La zona de decompresión se considera hasta los 10.00 m de profundidad donde se observan ligeros rasgos de altera-ción por efectos de la infiltración no se observan fracturas

-101-

de importancia considerable, teniendo el fracturamiento -existente un rumbo preferencial NE 30° SW con inclinaciones hacia el NW, de las cuales la mayoría se encuentra totalme<u>n</u> te selladas por calcita. Se observan también fracturas con rumbos preferenciales NW-SE y EW como en el socavón 8 y seguramente con el mismo origen.

Este socaván se elaboró con el fin de estudiar directa mente la falla Itzantán en esta margen, la cual se cortó a los 56.00 m de profundidad. El plano de falla en este sitio tiene un rumbo de NW 85° SE con 78° de inclinación hacia el N, el cual sirve de límite entre las calcarenitas de la -unidad 3 con las areniscas limosas de la unidad 4 "forma--ción Simojovel", las cuales continuaron frente del socavón (progresiva 115.00 m), donde se localiza otra fractura con desplazamiento, la cual presenta un rumbo NW 78° SE con 60° de inclinación al NE cuyo plano se encuentra dentro de la -unidad 4, es senciblemente paralela a la falla anterior y se considera que fue ocasionada cuando los esfuerzos de --compresión, a que estuvo sujeta esta área.

El buzamiento general en las rocas de la unidad 3 es de 25º en dirección N 40º E.

SOCAVON 10 Elevación 232.00 m.s.n.m. Longitud 121.00 m Se encuentra emportalado en el contacto entre las unidades 3 y 2, el cual tiene un buzamiento de 25° hacia el N 48° E que se pierde en la progresiva 4.00 m siguiendo el -resto de la obra sobre la parte inferior de la unidad 2.

Este socavón tiene un rumbo NE 35° SW y su finalidad fue seguir una fractura con este rumbo localizado en la cl<u>a</u> ve de esta obra; esta fractura presenta una inclinacion de 55° hacia el W, se encuentra totalmente abierta con partes con rellenos arcillosos y/o calcareos y escasas estrías; este socavón cruz el socavón 10° en la progresiva 65.00 m siguiendose la fractura los 40 m siguientes hasta hacerse menos persistente y casi desaparecer siendo esta fractura la más importante y de mayor cuidado en esta margen, ya que posiblemente sea la continuidad de la fractura localizada en superficie hacia el oriente y que coincide con la anomalía topográfica de esta margen.

SOCAVON 10' Elevación 232.00 m.s.n.m. Longitud 85.00 m

Esta obra fue realizada en la parte inferior de la un<u>i</u> dad 3, la zona de decompresión llega hasta los 14.00 m de profundidad reflejada por alteración y fracturamiento; en esta zona se observan 3 fracturas de regular a mayor importancia, las cuales tienen un rumbo general NE 10° SW con 80° inclinación hacia el W. Hacia el frente de este socavón se localiza una fractura de regular a mayor importancia con un rumbo NE 25° SW y 60° de inclinación hacia el W.

SOCAVON 13 Elevación 222.00 m.s.n.m. Longitud 98.30 m

Se excavó dentro de la parte media de la unidad 2, los efectos de decompresión no se hacen visibles, estando la r<u>o</u> ca excepcionalmente sana en todo su desarrollo con solo una fractura de regular importancia en la progresiva 84.00 m -con un rumbo de NE 25° SW inclinandose 80° hacia el SE; en esta obra se observa una junta de estratificación con un -echado de 25° hacia el N 50° E.

SOCAVON 26 Elevación 270.00 m.s.n.m.

Langitud 163,20 m más 38.60 m de crucero

Esta excavado dentro de la parte media de la unidad 2 roca excepcionalmente sana, encontrándose efectos de decom presión únicamente hasta los 2.00 m de profundidad; no se encuentra ninguna discontinuidad de importancia, es muy notable en todo el desarrollo de éste la abundancia de líneas estilolíticas con sus pequeñas sureolas de oxidación y en el fracturamiento existente el rumbo preferencial NE 30° SW con inclinaciones muy cerca de la vertical.

SOCAVON 27 Elevación 270.00 m.s.n.m. Longitud 102.00 m

Esta obra está labrada dentro de la parte media de la unidad 2, roca en magníficas condiciones donde los efectos de decompresión no se hacen visibles, se encuentran solo -tres discontinuidades de regular a mayor importancia; la pri mera en la progresiva 16.00 m con un rumbo NE 30° SW incli-nandose 70° hacia el NW, y otras 2 fracturas en las progresi vas 94.50 m y 95.50 m ambas con rumbo NE 20° SW inclinandose 80° al W, en el desarrollo de esta obra se hace notable la abundancia de línéas estilolíticas y la tendencia de fracturamiento como en el socavón 26 (NE 30° SW).

4.3. Levantamiento de socavones

Los levantamientos efectuados en los socavones se presentan a continuación.

act.	Cadanamianto	Rumbo	Echado	Separacion '	Material de	1 m p	011	ancia	Intit	1/ 0000	O B S E R V A CION E S	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	7.40 12.00 14.40 15.40 19.50 20.80 23.30 24.00 25.70	NE 55°5N NE 53°5N NE 45°5N NE 45°5N NE 60°5N NE 60°5N NE 60°5N NE 50°5N NE 28°5N	55° NW 85° NW 86° NW 90° 45° NW 75° NW 75° S 90° 85° SE	2-4 0.5-1 0.5-1 1-6 1-6 1-1.5 1	ARCILLA ANCI, Y CAL ESU. ARU, CAL ESU. ARU, CAL ESU. ARU, CAL ARU, EN FALURO LAU, EN RELLENO UALLITA	X 	X	X X X X X			TUNEL LABINADU SOERE NOCAS CALILAS DE LA UZ CAL- CARDENTA, BUGENA, MESERIA UNA ZORA DE ALIENA- CLON FOR LIEUMPINESION DESDE 0.00 A 10.0 M. (DESER VANDUSE EN ESTA PARLE HUROPACIURANILINTO Y ALTE- RULION DE LA RUCA COM OKLONICON OCASTUANDA POR EPISCIÓ DE LA CURA COM OKLONICON OCASTUANDA POR EPISCIÓ DE LA CURALIDATION DE AJUA, NO SE OBSERVA INFILITRACIANES PENO LA TOUALIDATI DE LAS FRALTUANS NO ESTAN SELLAJAS.	
	a se sa ta		1		1.11							
												4.
		а. 1										
								а 1919 г.				
	•											
						1						
	la de la composición de la composición El contra de la composición de la compos										가 같아요. 이상 도가 가장 가지 않는 것이 가지 않는 것이 있다. 그는 것이 아니는 것은 것이 같아요. 이것이 가지 않는 것이 같아요.	с. 1917 г.
											10 0	

1.	Codemanianto	Rumbo	Echada	Separación cms.	Moterial de rélienc	l m grande	071	encie	infil bizda	r mien sonto	O B 5 E R V A CION E S
	0.90 4.30 6.15 7.10 8.30 11.30 14.25 16.00 18.50 19.50 20.40 21.30 22.80	NE 65° 50 NE 55° 50 NE 56° 50 NE 56° 50 NE 66° 50 NE 55° 50 NE 55° 50 NE 55° 50 NE 55° 50 NE 55° 50 NE 60° 50 NE 60° 50 NE 60° 50	70° SZ 70° SZ 70° SZ 70° SZ 72° SZ 85° SZ 85° SZ 85° SZ 85° SZ 80° SZ 80° SZ 80° SZ 80° SZ 80° SZ	$1-3 \\ 0.5-1 \\ 0.5-4 \\ 1-6 \\ 0.5-1 \\ 1-2 \\ 0.5 \\ 0.5-3 \\ 1-4 \\ 1-1.5 \\ 0.5-1 $	ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARC. IN PART. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC.	x	x	X X X X X X X X X X X X X		X	OBRA REALIZADA SOBRE ROCAS CALIZAS DE LA US LA ZORA DE ALDERACION POR DECOMPRESION SE ENCLEN- TRA HASTA LOS 15.0 M. DONDE SE OBSERVA MICRO FRACTURANDINTO, ASI CONO ESCASA ALDERACION Y - OCIDACION DE LA ROCA EN FORMA DE AUREOLA CENCA NO A LAS FRACTURAS, LA NAVOR PARTE DE LAS FRAC- TURAS NO SE ENCLEMITRAN TOTALMENTE SELLADAS, POR LO QUE LAS IMPORTANTES HAN DESARROLLADO ZONAS - CAVERNOSAS.
	27.00	NE 46° SH	90°	0.5	SISTEMA DE FRACTURAS	•		X			
	35.50 32.60	NE 30° SM NE 18° SM	68* NM 62* SE	2-10 0.5-5	ARC. Y CALC PRESENTA OQUEDADES Y ABLERTA	X X					

J

;	To So	blo <u>4</u> cavón <u> </u>	"3". 3	Elevació Longitud	60.00	Moi	gen .	DEREC	JHA.			
	Frast. N ²	Cadenamiento	Rumbo	Echoda	Separacion	Moterial de Trellenc	l m granae	reautier	en 210 escaso	inti) Turda	11 0001	C P S E R V A CION E S
	1 2 3	3.00 9.40	NW 15° SE NW 35° SE	75° W 70° SW	1-5 1-7	arc. y Mat. Organica Calcita en Partes	X	x	v		X	Socavon Labrado Sobre el contacto U2-U3, Estando Totalmente Sobre esta Ultima la zona de decompre Sion y for lo tanto de Alindante Fracturamiento y ligera alteración de la roca hasta los 15.0 m.
	4 5 6 7	16.60 19.40 31.20 33.50	NW 60° SE E-W NE 65° SW NW 30° SE	90° 80° N 75° SE 70° NE	0.5-2 0.5 0.5 0.5 0.5-3	ARCILLA ESC. ARCILLI CALCITA EN		x	X X X		X	
	8	60.00	ne 65° Sw	85° SE	0.5	una racedita		2.5	X	1		
												-108

To Sc	ibla <u>4</u> ocavón <u>4</u>	.4. [Elevació Longitud	ón <u>222.0</u> 1 <u>256.5</u>	0 0Ma	rgen <u>IZQUI</u>	erda			
Fract. Nº	Cosenomiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Material de relieno	import grande regula	en cie rescelo	infi dunda	escore	G B S E P V A CION E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	0.40 5.50 8.00 11.60 13.60 14.40 16.00 16.80 17.00 29.60 47.00 54.60 68.10 76.40 82.80 97.20 102.00 102.00 110.20 112.00 114.00 119.80	NE 43° SH NE 80° SH NH 78° SE NH 73° SE NH 73° SE NH 73° SE NH 40° SE NH 40° SE NH 40° SE NH 40° SE NH 40° SE NH 40° SE NE 21° SH NH 73° SE NE 40° SH NE 40° SH	85° NM 50° SE 63° SM 90° 90° 75° NM 85° NM 85° NM 85° SM 85° SM 85° SM 83° SM 75° SM 80° SS 50° SM 62° NM 80° SE 70° SF 70° W 70° W	$\begin{array}{c} 1-10\\ 0.5\\ 1-8\\ 1-20\\ 20\\ 20\\ 5-15\\ 1-30\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5\\ 0.5\\ 0.5\\ 0.5\\ 0.5\\ 0.5\\ 5-15\\ 5-8\\ 5-10\\ 1-5\\ 0.5-2\\ 0.5-2\\ 0.5-2\\ 0.5-3\\ \end{array}$	ARCI.Y FRAG- MENTOS DE - CALIZA SELIADA CAL ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARCILLA CALCITA CALCITA SIN RELLENO SIN RELLENO SIN RELLENO SIN RELLENO SIN RELLENO SIN RELLENO CALCABIERTA SELLADA CAL SELLADA CAL SELLADA CAL SELLADA CAL SELLADA CAL SELLADA CAL	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x	X	X X X X X X X X	IA ZONA DE ALTERACION Y DECOMPRESION LLEGA HASTA LOS 17 M DE PROFUNDIDAD ENCONTRANDOSE LIGERAS TRZAS DE OKIDACION.
										-109

TOCI.	Codenamiento	Rumbo	Echado	Separación cms.	Moteriai de relieno	l m p grande	art regular		infi) main	1/ 909 1 900	D B S E R VACION E S
$ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 24 \\ 24 \\ 24 \\ 24 \\ 24 \\ 24 \\ 24$	5,20 6,70 9,50 10,20 15,50 18,60 21,40 39,00 42,00 58,10 68,05 72,80 89,00 105,40 89,00 105,40 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 124,60 130,50 144,00 159,60 161,30	現 43° ああままの 現 43° ああままの 10° 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	70° NW 80° NW 85° NW 85° NW 90° 90° 90° 90° 55° NW 80° NW 70° NW 70° NW 90° 90° 90° 90° 85° NW 90° NW 85° NW 90° NW 70° NW 70° NW 70° NW 70° NW 70° NW 70° NW 70° NW 70° NW 70° NW	i-6 1-3 1-3 1-2 0.5-3.5 1-4 1-3 1-4 1-10 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-2 0.5 1-7 0.5 1-7 0.5 1-7 0.5 1.5 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-2.5 0.5-2 0.5 1.5 0.5-2 0.5 1.5 0.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0	ABURT, CALC, ABURT, CALC, ABURT, CALC, SELLA, CALC, SELLA, CALC, SELLA, CALC, CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA ARCHILA ARCHILA ABURT, ARC, CALCITA SELLA, CALC, SELLA, CALC, SELLA, CALC, SELLA, CALC,	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x	***			REALIERADO SOERE CALLEAS DE LA U2, LA ZURA LE RALION SE PRESERVA DESDE 0.00 HASTA 8.00 M E TANDO MILGOFRAJUAMIERIO Y ALTERALION DE LA POR CINCULACION DE AGUA, EN GENERAL LA NOCA 1 PRESENTA EN BUEN ESTADO, EXISTIENDO MAS DEL LE LAS FRACIURAS CUMPLEDAMENTE DELLADAS, LA TANCIÓN EN ESTA UBAN ESTA RESTRUMINA AL 1784 COMPRENDIDO ENTRE 130,00 Y 167.00 SIENCO UIC FILTRACIÓN HASUANIE ESCASA.
25 20 27	164,6U 167,60 167,60	W 3* 58 NE 3* 54 VE 12* 54	80° W 80° W 90°	U.5-3 1-5 1-6	SELLA, EN PA SELLA, EN PA SELLA, CALC,		X				

	Tablo Socavón	6. 5'	Elevació Longitud	n 221.60 121,00) Mo	igen <u>1</u>	RECHA	 11		
N	¹ Codenamiento	Rumbo	Echado	Seperacion cms.	relleno	rande n	Stor Pacos	rnts s	1000	0 B S E R V A C I O N E S
1 2 3 4 5 6 7	7/.70) 8.50 13.00 27.50 29.70 33.40 40.50	NB: 24° SH NE 20° SH NE 33° SH NE 33° SH NE 36° SH NE 36° SH NE 26° SH	70" NM 80" NM 80" SE 70" SE 55" SE 71" SE 76" SE	1=5 1=0 4.5=3 1=2 1=2 1=2 0.5=3	LALL, Y ARC CALC, Y ARC SELLA, CALC, SELLA, CALC SELLA, CALC SELLA, CALC CALC, EN PARE		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			SE ENLIENTRA LABRADO SUBRE CALIZAS DE LA U2, ZARA LE ALTERICION POR LECARIESSION SE UNICA A 30.00 M EN DUNDE LA RICA PRESENTA CULOMOIO AMARILLIENTA PUR OXIDACION, ASI COMO ASUNAM. MICROFINITUMMIENIO DE 30.A 40 M EN GENERAL FRACTURAS CHERNYALAS SE ENCLENTRAN SELLADAS.
8 9 10 11 12 13 14 15	42.00 44.20 47.60 51.20 54.50 56.50 /9.70 83.50	NE 32" SIM NE 36" SIM NE 10" SIE AE 12" SM NE 16" SM NE 70" SIM NE 5" SIM NE 45" SIM	78° SE 50° 58 70° 58 80° 58 80° 58 80° 58 85° W 80° W 90°	0.5-4 0.5-1 0.5-1 0.5-2 0.5-2 0.5-2 1-4	SELLA, CALC. SELLA, CALC. SELLA, CALC. SELLA, CALC. SELLA, CALC. SELLA, CALC. SELLA, CALC.	x	X X X X X X X X		*	

To Sc	bla covó		. <i>1</i> 6	-		Longitu	101 10	121.0		Mo	rgen .	IZOI	IER	<u>»</u>		
ost. V#	Coden	miento	R	umbo		Echado	1	Separacian cms.	Mol	eriol de lleno	1 m	p'hri Feituler	an c in	linti t	Motion 1/ poion	O B S E R V A CLON E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	0-2: 2: 3: 4: 4: 5: 6: 8: 8: 9: 9: 9: 9:	.00 -30 .70 .20 .20 .00 .00 .00 .00 .00 .50 .50 .00	<u> </u>	38° 76° 85° 27° 19° 74° 39° 29° 44° 54° 44° 38°	********	67° 5 80° 5 53° 5 85° 5 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°	W C E E	$\begin{array}{c} \textbf{0.4-0.5} \\ \textbf{2-15} \\ \textbf{4-10} \\ \textbf{, 0.5-2} \\ \textbf{0.5-1} \\ \textbf{0.5-3} \\ \textbf{1-3} \\ \textbf{1-1.5} \\ \textbf{1-5} \\ \textbf{1-5} \\ \textbf{1-7} \\ \textbf{0.5-1} \\ \textbf{0.5} \\ \textbf{0.5-1} \end{array}$	SIST ARC. SELL ARC. ARC. ARC. ARC. ARC. CALC CALC	.MICROFF Y CALC. HA ABLER ADA, CALC Y CALC. IAL.SELL ITA Y CALC. Y CALC. Y CALC. LLA ITA . Y ARC.	С. х с.х	X	X X X X X X		X X	SE ENCLEMTRA SOBRE CALIZAS DE LA U2, PRESENTA - HICROFRACTURAHIENTO CON RUMO GENERAL NM 25° SE, ASI MISHO BEISTEN ZONG CON ALTERACION FOR CIR- CULACION DE AGUA BASTANIE MARCADAS, EL FRACTURA- MIENTO DEFORTANTE ES CASI NULO ASI COMO LA INFIL TRACION.
								· · ·			1.1		1 · .			
			1.								•					
			1						1	÷ 1			7			
									1.							
		•••					ł								[i	
					1.1											
		•						•	1.					ŀ .		
									1							
		1			. e.,			•								
		د رو ا						te dat	1							
			Į.													
			<i>.</i>			ast pa			1							
									1	2						
Ċ		14							1							다. 그는 것 같은 것이 같이 많은 것이 같이 많이 많이 많이 했다.
					1		1									1

To	blo <u>4</u>	<u>.8</u>	Elevació	in <u>356,15</u> 67,00	Ma			HA	•			
Fract.	Cadenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Material di reliena	l m g	or 1 requir	on c io	infii tunda	tracion	D B S E R VACIONES	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	0 2.50 9.40 17.00 22.30 20.50 24.60 33.40 33.40 35.00 36.60 38.40 40.50 40.50 40.50 61.60 67.00	NW 43° SE NW 43° SE NW 47° SE NW 57° SE NW 54° SE NW 56° SE NW 56° SE NW 56° SE NW 55° SE NW 55° SE NW 55° SE NW 50° SE NW 50° SE NW 50° SE NW 50° SE	68° SE 60° SM 50° SM 62° SM 62° SM 65° SM 65° SM 65° SM 65° SM 65° SM 65° SM 65° SM 66° SM 60° SM 60° SM 60° SM	$\begin{array}{c} 0.5-10\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5\\ 0.5\\ 0.5\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ 0.5-1\\ \end{array}$	ARCILLA ARCILLA ARCILLA ARCILLA SELLADA, CAL CALC. EN PA SELLADA, CAL SELLADA, CAL SELLADA, CAL SELLADA, CAL SELLADA, CAL SELLADA, CAL SELLADA, CAL SELLADA, CAL ABIERTA ABIERTA	c. 4.5. c. c. c. c. c.	XXXX	****		XXX	ESTA LAERADO SOBRE NOCAS CALIZAS DE LA U2, PRE- SENTA ABUNDANTES LIDEAS ESTILOLITICAS, EL FRAC- TURANIENTO POR DECOMPRESION Y ROCA ALITERADA EE REDUCE A LOS PRIMEROS 3 METROS. EL FRACTURANIEN TO INFORTANTE ES NILO Y LA INFILITRACION MUY ES- CASA.	

dite.

To Sc	iblo _4 ocavón	1.9 7'	Elevació Longitud	ón <u>356.1</u> 56.4	5 0_, N	lorgen _	DERECHA			
roci. Nº	Codenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Materiai relieno	d e 1 m c grande	nininia anci	infi infi	l/ coon	O B S E R VACION E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	3.50 4.00 7.00 12.00 15.00 15.20 15.70 19.00 DEL 28.0 AL 40.0 43.00 44.00 51.00 56.00	WW 52° 52° WW 69° 52° WW 69° 52° WW 20° 52° WW 27° 52° WW 25° 52° WW 59° 52° 55° 52° WW 35° 52° WW 35° 52° WW 35° 52° WW 4° 52° WW 4° 52°	65° SW 69° SW 80° SW 39° SW 36° SW 45° SW 57° SW 51° SW 51° SW 63° SW 63° SW 63° SW 79° SE	0.5-1 1-2 0.5-1 0.0-5 SELLADA SELLADA SELLADA SELLADA SELLADA SELLADA SELLADA SELLADA SELLADA	ARCIILA ARCIILA ARCIILA CALCITA NO NO CALCITA NO NO NO NO NO NO		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		x	DEL 28,0 A 40.0 M ES UN SISTEMA DE FRACTURAS CON El MISHO RUMBO Y ECIRIDO ENTRE UNA Y OTRA HAY UNA DISTANCIA DE 10-15 CM. NOTA: CARACTERISTICA DE LA CALIZA PRIMERAMENTE - ES UNA CALIZA COLOR GRIS AMARILLIENTA CON
										VETILIAS DE CALCITA AL PRINCIPIO Y EN LA CAVERRA. LA ESTRATIFICACION TIENE UN RUMBO NE 40°-18° SE ENCUENTRA ALTERADA EN LA PAR TE SUFERIOR SOLO AL PRINCIPIO. MAS ADENTRO 17.00 - 30.00 M LA CALIZA ES MAS GRIS CON ESTLICITAS DONE LA ROCA PRESENTA LINEAS ESTLICITAS.

Toblo	4	<u>.10</u>	Elevació	in	Q					
Froct Com	on	Aumbo	Echedo	Separacian	Material de	im p	o r 1 ai	cicint	111/ 000	O B S E PVACION ES
me	0.00 1.00 4.00 2.50 0.00 9.00 9.50 4.00 5.00 4.00 3.00 9.00 1.50 7.00 0.50 4.00 6.00	NW 85° 52 NW 85° 53 NW 75° 52 NW 60° 53 NW 60° 53 NW 60° 53 NW 60° 53 NW 80° 53 NE 65° 54 NE 85° 54 NE 30° 54 NE 80° 54	62-85° S 65° S 85° S 45° N 56° S 62° N 56° S 80°NW 40° S 67° W 50° S 60° W 80°NW 83°N 80°NW 55° S 55°NE	стя. 1-2 2-5 0.5 0.5-1 0.5 2-4 0.5 1-10 0.5 1-15 0.5 1-1.5 0.5 1-1.5 0.5 1-1.5 0.5 1-12 1-2 1-2 1-2 5-7 FALLA	ARCIILA ARCIILA ARCIILA ARCILA ARC.Y CALC. ARC.Y CALC. ARC.Y CALC. ARC.Y CALC. CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA ARCIILA CALCITA					LABRADO SCHERE ROCAS DE LA U3, ES UNA CALCARDEM BIOGENA DE GENNO FINO ALCO ANCILORA. EL SISTES DE FRACTURANDENTO DOMINANTE ES E-M PRODUCTO DE LA DECOMPRESION A QUE ESTUVO SUJETA LA KONA. LA YALLA DE ITEAMAUN PRESENTA UN RUMEO NU 75° S A NN 80° SE CON INCLUNICION DE 55° AL NE.

그는 그는 것은 것을 가지 않는 것을 가지 않는 것이 없다.		
PRUILVIU		

Te Sc	ibla _4 xavón	.11 9	Elevació Longitud	<u>214.00</u> <u>115.00</u>		rgen	DER	CHA	<u>.</u>		
Froct	Cadenamiento	Rumbo	Echado	Seporacion cms.	Moterial, de relienc	l m p grande	e r t	án c i s ascala	(nfii) munda.	1/ 00i0 h	O B S E R V A C I O N E S
1	0.00	NW 69° S	59° 5W	0.5-1	NRC. Y CALC		x	81		X	
2	1.00	N - 43* W	64° 56	0.5-2	ARCILLA			×Х.,		· X	
3	3.00	N 75° W	74* 54	0.5-3	ARCILLA	1.1		X	1 - E.	X	
2'	0.50	N 27* E	64" NH	0.5-3	ARCILIA		2.2	X		I X	
י3 י	4.00	N 82° E	86° SE	0.5	ARCILLA			X		X	NEW PORTEDADA (10 CHC)
4	3.30	N 05° W	60° SN	10	ARCILLA		• . • . •		.		AUX FRACTORARY (10 CFD-)
INT		L								·	TUMADA PN FT. CONTRO
2-1	2.60	N 17 E	60° NW	0.5	ANCILLA	1 1		÷.	. ,	10	
E-1'	2.60	N 30° W	80* 50	0.5	ANCILLA	11				¢ ∣	
5-3	4.10	15-W	05- 5	0.5	Internation .				1.1.1	. ^	
	1294	N 440 W	610 04	0.2	APCTUA		x	1.2		X.	
1		N GCO F	370 CP	0.5	ARCTUA		x			x	ESTRIAS PARALELAS AL RUMBO Y ECHADO MISM
2 E -	5 00	N 750 H	830 54	0.5	ARCTILA	1 1		X	X		TURA QUE LA No. 3
. 5 6	6 00	N 85* E	63° NH	0.1	CALCITA		. 1	X			
7	7 00	N 35° E	76* NM	1.0	ARCILLA		·	X	$(x,y_{1})^{*}$	X	
8	7.40	N 34° E	55° SM	1.0	ARCILLA		1	X		X	
	9.60	N 30° W	63° SW	5.0	ARCILLA			X		X	
9	4.00	N 72* W	73° SW	2.0	ARCILLA		X		1.20		SALE DEL CENTRO
· 91		N 50° E	65° NW	5.0	ARC.Y CALC.			X		X	
10	12.20	N 40° E	71° NW	1.0	ARCILLA			X	•	X	
11	13.50	N 12* W	65° NM	0.5	ARCILLA			X	1.11.1	[X -	
12	21.20	N 50° E	79° NW	0.5-5	ARC. Y CALC		X		X		ESTRIAS HURLIUNDALES 5" HACLA N 33"
13	: :	N 85° E	18° SE	1.0	ARC. Y CALC			X	X		
14	19.50	N 34° E	62° NH	1.0	ARC. Y CALC		X		- 14 - 24 - 1	X	26*
15	24.00	N 83° W	41" 54	2.0	WHC. Y CALC		X			l \$.	
16	26.00	N 70° E	52" NH	5.0			````	1 A .		1.0	
17	29.00	N 50" B	54" NH	1.0	MC. Y CALC			. .		I ^:.	
18		N 70" W	60* Sk	1.0	ANCILLA	1	2.4		$x_{i}^{\prime} = x_{i}^{\prime}$	ί.	FOTA CETI ADA
19	31.00	N 30" E	62" NH	1.0	ANC. I CALC				1.5	♀ -	
20		N 80" B	00" NW	1.0	ANC. I CALC		$\gamma^{(1)}$	÷	×.	1 ^	
21	39.00	N 48 B	6/* NW	2.0	PULL I CALL	1 - s. e I	~ 1	Ŷ	· • • .		
22	40.00	IN BUT W	450 00	CHITADA	TITIA V CA	CTTA	$\mathcal{T}_{i,j}$	x		x	SELLADA POR CALCITA
23	42.00	N 56" W	10 40° 200		ALCITA			x	1.00	x	SELLADA POR CALCITA
24	47 66	W 200 W	479 0	CETTADA	DICITA			x		x	
25	43.00	N 337 W	470 6	ALL THE PLANE	TATCTTS.	$\beta_{V}^{(4)}$		x		X	
20	47.00	M 160 W	A7* CH	5.0	ARC. Y CALC	1	5. A	x		X] · 하나는 이 가지가 다시는 것은 것이 있는 것이 있는 것이 있다.

Tob Soc	lo <u>4.12</u> avón <u>9 (</u> cont.	Elevacio Longitud	Śn	Ma	'gen _			
Social Social <thsocial< th=""> <thsocial< th=""> Social<th>Sovern codenamiento Rumbe 50.00 N 45° 51.00 N 88° N 65° E 57.00 N 32° E 57.80 NW 35° SI 60.00 N 47° W 70.00 N 39° W 80.00 N 39° W 90.00 N 39° W 90.00 N 5° W 90.00 N 5° W 90.00 N 5° W 90.00 N 5° E 95.00 N 20° E 95.00 N 20° E 96.50 N 88° W 90.00 N 75° E 106.00 N 70° W 110.00 N 70° W 114,00 N</th><th>Ethado 45° SW 45° SW 63° SW 63° SW 69° SE 60° SW 74° SE 60° SW 77° NW 65° SW 75° NW 65° SW 75° NW 65° SW 80° NW 75° NW 65° SE 80° SE 80° SE 80° SE 80° SE 80° SE</th><th>Separation cms. 5.0 5.0 1.0 SETLADA SETLADA X X X X X X X X X X X X X X X X X X</th><th>Motarial de relianc ARCILLA ARC. Y CAL. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARCILLA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA</th><th></th><th>ortonc Total account of the second X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</th><th>Vocon escore X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</th><th>O B S E R V A CI O N E S GOTEA PARTE SUPERIOR FOR UNA CAVIDAD PEQUEÑA PALLA INTENTION NOTA: SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LA INFILITR CION DE AGUA SE TOMO EN EL SOCAVON EN MESES DE ILLIVIAS.</th></thsocial<></thsocial<>	Sovern codenamiento Rumbe 50.00 N 45° 51.00 N 88° N 65° E 57.00 N 32° E 57.80 NW 35° SI 60.00 N 47° W 70.00 N 39° W 80.00 N 39° W 90.00 N 39° W 90.00 N 5° W 90.00 N 5° W 90.00 N 5° W 90.00 N 5° E 95.00 N 20° E 95.00 N 20° E 96.50 N 88° W 90.00 N 75° E 106.00 N 70° W 110.00 N 70° W 114,00 N	Ethado 45° SW 45° SW 63° SW 63° SW 69° SE 60° SW 74° SE 60° SW 77° NW 65° SW 75° NW 65° SW 75° NW 65° SW 80° NW 75° NW 65° SE 80° SE 80° SE 80° SE 80° SE 80° SE	Separation cms. 5.0 5.0 1.0 SETLADA SETLADA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Motarial de relianc ARCILLA ARC. Y CAL. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. ARCILLA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA		ortonc Total account of the second X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vocon escore X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	O B S E R V A CI O N E S GOTEA PARTE SUPERIOR FOR UNA CAVIDAD PEQUEÑA PALLA INTENTION NOTA: SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LA INFILITR CION DE AGUA SE TOMO EN EL SOCAVON EN MESES DE ILLIVIAS.

To Se	ibia <u>4</u> ocovón <u>1</u>	<u>.13</u> 0 у 10'	Elevació Longitud	ón <u>232.0</u> 121.0	0Mo	rgen <u>De</u> r	20HA		
Froct. N ²	Codenomiento	Rumbo	Echodo	Separacion cms.	Moterial de relieno	l'm p o'r 1 grande regula	encialni. Issanomi	111 000	O R S E R VACION ES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1.10 4.00 4.50 9.00 10.25 14.00 14.50 20.00 26.50 42.50 47.00 48.50 49.50 49.50 59.00 59.00 121.00	NE 22° SH NW 52° SE NE 09° SH NE 36° SH NE 31° SH NW 61° SE NE 79° SH NW 06° SE NE 23° SH NE 23° SH NE 23° SH NE 54° SH NE 54° SH NE 29° SH NE 29° SH	74° NW 68° SN 80° NM 65° NM 65° NM 65° SN 65° SN 72° NM 56° NM 56° SE 70° NM 66° SE 70° NM 70° NM		ESCASO ESCASO SIN EELAR		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		CBRA REALIZADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA U2 Y.

To Se	bla <u>4.</u>	14							1	
S	in the second		Elevació	n <u>222.00</u>	<u>.</u>				1	
2	canou	L	Longitud	130.00	Ma	rgen_I	2011250	۸		
Froct	Cadenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Moterial de relienc	l m p grante fr		iginfi courdo	1/ 000 n	O B S E R V A CION E S
1	1.00				a de la composición d			(\mathbf{u}_{i})		LABRADO SOBRE LAS ROCAS DE LA U-2. SE, OBSE
2	4.25	NE 35° SH	81* SN	1-2			. I X			EFECTOS DE DECOMPRESION HASTA LOS 7.0 M DE
3	4.80	NE 30° 54	65" NH	1-3		1.1	X			FUNDIDAD.
	7.00	NE 28 SH	738 00	-	1.					
2	111 00	NE 40° CH	73 DE	0		1 1	\$ 1.	1	1 - 1	
7	12.00	NE 42* .Sh	70° NM	0-3			2		1.5	
l a	14.00	NE 50* SH	59° SE	5-10		{ . }	x l			지수는 이 물 관 옷을 이 것 같아요. 영화가 있다.
j j	14.00	NE 68 SH	80°. NH	-		1 1	- X			
10	15.00	NE 20° SH	76* 52				X			
11	16.00	NE 35° SH	j∎t sta	3-10	te v		X			
12	16.25	NE 32° SH	72° NW				X			
jµ3_	16.20	N-S	82° E				<u> </u>			
14	17.00	NE 23° SH	80° NH	-		1 1	X			말 같은 것 같은
15	19.00	NE 30° SH	9	-			X			그는 그는 것은 것은 것을 가지 않는 것을 수 없는 것을 했다.
16	20.00	NE 20 SH	84• NH	0-4			X			
17	21.00	NE 20 SH	71° NW	1-2			.			이 같이 아이는 것을 가지 않는 것이 아이들 것을 가지 않는 것이다.
10	22.00	NE 40° 34	84 55	1-3			^ v			요즘 데 그는 것은 것 같아. 그 귀엽 집 분들 같이
20	24.00	NE 15 01	959 61	Ξ.			l Ç			
21	25.20	NE 30° SI	869 NH	_	e d'adair s		x			
22	26.00	NR 40° SH	69° NM	0-2	1.1		<u> </u>			이는 지수는 것 같은 것 같은 바람이 많이 많이 했다.
23	27.30	NE OB* SH		1-4			x	X		
24	27.80	NE 10* 5	68° SE	1-20		X	20 1 19			
25	29.00	N-S	42° E	-		$\Gamma = \Gamma$	X			[- 그 그는 그가 사람과 방법 문화 문화 문화 문화 문화 문화]
26	30.00	NE 21º 54	80° NH	-			X	1 .		
27	31.00	NE-13* S	72° N	les 12 ™ _11		1 1	X			
28	34.00	NE 52º 5	70° NH	0-2	1	1	i X			[- :] 이 그는 말랐는, 그는 방법하는 것
29	35.00	NE 37º SH	77" NN				- X		1.1	그는 그는 그는 것은 것은 것은 것을 것 않는 것을 수 없다. 문법
30	42.50	NE 32 54	83 58	2-40	1					
11	48.50	NES 10* 99	59" NW	·		1 1	v 1 *	- 1 9-1-	1 C	
34	47.73 52 00	NE 14 0	704 1	1-2			^ v		1.1	
33	69 00	NBC 250 CH		A	1		2	1.10		그 이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 없다.
35	74.00	NE 10* G	80* 500	4-10		I x I				방법 문제가 여러 올랐다. 승규는 것을 걸려야 한다.
36	98.30	NW 08* ST	80* 5			171	x			
37	105.00	NN 10* S	60° 20	4-18		1/1	X			물건은 것을 선거로 가장에 많이 많다.
38	108.00	NE 30* 5	78* 10	0-2		1	A X	1 6		

منافر تعورين

Elevación . Tablo 4.15

Socavón 11 (CONT.) Longitud

Morgen Material, de 1 m por trancia infiltrazion relleno pronde resultrescato bundo, escoso Separacion cms. Fract. Codenamiento Rumbo Echado O B S E RVACIONES NE 25° NE 27° NE 30° NE 50° 74° NH 84° NH 84° IH 80° NH 82° NH 109.50 X 39 9 -1-7 114.00 х 40 S 115.00 41 S -X 120.00 122.60 х 42 S -NE 40° SM NE 44° SM NE 50° SM NE 30° SM х 43 ÷ х 124.00 -44 6 125.00 130.00 85° SE 80° NW х °45 -46 х

Γ		PROY	ECTO HIDRO	DELECTRI	CO ITZA	NTUN" Chis.
T	ocovón <u>12</u>	Elevación Longitud	22_00_ 76.00 Ma	rgen <u>12QUIER</u> E	<u>N</u>	
Frat	Codenomiento Rumbo	Echado Separat	cion. Material de relienc	im portonc ormoe regular jesca	ig infiltracion sciourda, escasa	D. B. S. E. R. V. A. CI ON E. S.
11 12 3 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 23 33 4 35 5 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 23 24 25 27 28 29 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 25 25 27 28 29 30 31 32 25 25 27 28 29 30 31 32 25 25 27 28 29 30 31 32 25 25 27 28 29 30 31 32 25 25 27 28 29 30 31 32 23 33 24 25 25 27 28 29 30 31 22 23 33 24 25 25 25 27 28 29 30 31 22 23 33 24 25 25 25 27 28 29 30 31 22 23 33 24 25 25 27 28 29 30 30 20 21 27 28 29 30 30 29 30 31 32 23 33 34 35 25 29 30 31 32 23 33 34 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	0 E-W 1.20 NE 71° 2.40 NE 70° 3.00 NE 60° 3.70 NE 70° 4.20 NE 65° 5.90 NE 55° 7.50 NE 60° 7.90 NE 70° 8.50 NE 67° 10.25 1 11.10 NE 50° 14.00 NE 60° 13.90 E-W 15.50 NE 80° 15.70 NE 75° 16.70 NE 75° 16.20 NE 75° 16.20 NE 75° 16.20 NE 75° 18.20 NE 75° 20.90 NE 75° 20.90 NE 75° 24.90 NE 50° 24.90 NE 50° 24.90 NE 50° 24.90 NE 50° 23.00 NE 51° 24.90 NE 50° 25.00 NE 55° 24.90 NE 50° 25.00 NE 50° 38.00 NE 44° 53.00 NE 58° 93.80 NE 60° 93.80 NE 60° 93.80 NE 60° 93.80 NE 60° 93.80 NE 60° 93.80 NE 58° 10.00 NE 35°	70° S 2 80° SE 5-2 80° SE 5-2 80° SE 5-2 80° SE 0-2 80° SE 0-3 75° SE 3 80° SE 3 <th>-20 CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC</th> <th>Y X X X</th> <th></th> <th>FRESENTA RESEALLOS ALTERADOS LAS FRACTURAS PARALELAS TEIMIDAN EN LA CLAVE DINEE TARAN CON LA FRACTURA AMERICA.</th>	-20 CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC	Y X X X		FRESENTA RESEALLOS ALTERADOS LAS FRACTURAS PARALELAS TEIMIDAN EN LA CLAVE DINEE TARAN CON LA FRACTURA AMERICA.
37	108.00 NE 35*	54 80° NM 54 80° NM	CALCITA	x		-121

To So	blo <u>4.</u> ocovón 12	<u>17</u> (CONT.)	Elevació Longitud	ίη	Mo	rgen _						
ist.	Codenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms	Moterial de relienc	l m grande	regular	ancia ascala	<u>infi)</u> dunda,	97 00101	Ó B S E R V A CION E S	7 - 5
38 39 10	121.00 135.00 140.00 155.00	NE 25° SW NE 25° SW NE 30° SW NE 24° SW	83° NW 75° NW 62° NW 86° NW 86° SE		CALC.Y ARC.	X X X X	X			x	esta fractura es la mas notable y presenta aber-	
13	167.00	NE 35° SW	85° NW			X					TURAS, DA LA IMPRESION DE SER VERTICAL.	
								1. 1.	.			
					No.				5	· .		
	1.1								.			
	the states								1.			
						÷.,						
				de la composition						1.1		
	an a		at sa s									
										14		
-									ŀ.,	ан 1917 - Ал		
•;												
	• • • •											
						- 12 - 12						
				· · ·		•						
												5. S. S.
								.				a ginar Sa sa
-											[안문] 전화 이번 수는 것을 알았다. 것 것은 것은 것 것 같아?	

 Tr Si	ocovón <u>4</u>	<u>.18</u> <u>13</u>	Elevacio Longitud	ón <u>222.0</u> 1 <u>98.3</u>	0M	orgen .	DERED	HA			
Froct. Nº	Codenomiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Material d	el l'm lorande	port regular	an c i	infi dundo	tracios	OBSERVACIONES
1 2 3 4 5	0.50 10.50 12.50 17.00 18.50	NE 15° SV NE 15° SV NE 20° SV NE 15° SV NW 10° SE	70° NW 75° NW 70° NW 78° NW 80° NW		AFCILLOSO		x	X X X X			SE OBSERVA SOBRE LA TABLA AGUAS ARRIBA DESDE LA TABLA AGUAS ABATO HASTA EL CENTRO ENTRE ESTAS - DOS ULITIMAS FRACTURAS SE PRESENTA MICROFRACTURA MIENTO NOTABLE EN LA MISMA DIRECCION
6 .7 8	27.00 28.50 54.00	NE 37° 50 NE 42° 50 NE 23° 50	65° NW 85° SE 70° NW	SELLADA	calcita Calcita Calcita	x	x	x	x	x	SE OBSERVA MICROFRACTURAMIENTO SE OBSERVA UNICA MENTE EN LAS TABLAS AGUAS ABAJO Y AL CENTRO. PRESENTA LOS RESPLICOS ALITERADOS (OXIDACION) Y MICROFRACTURAMIENTO
9 10 11 13 14 15 16	A 58.0 64.00 65.50 65.00 80,50 82.00 83.00 84.50 B4.50 A 86.00 93.00	N - S NW 10° SE HORIZONTA NE 35° SM NE 30° SM NE 30° SM NE 30° SM	70° NW 60° NW 80° SE 80° SE 80° SE 80° SE	sellada Sellada	CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA	X		X X X	XXXX	X	DESDE 54 A 58 MTS. SE ENCUENTRA BASTANTE ALITERA DA. MUCRERACTURAMIENTO EN DIFERENTES DIRECCIO- NES AL PARECER ASOCIADOS A UNA FRACTURA SOBRE LA CIAVE CON RÚMEO AL SE 60° NM - β SE HACE NOTABLE SOBRE LA TABLA AGLAS ARRIBA PRESENTA RESPAIDOS ALTERADOS Y SE OBSENVA EN LA TABLA ACUAS ARRIBA SE ENCUENTRA A MEDIA TABLA Y SE PROLONGA HASTA EL CADENAMIENTO 67. PARCIALMENTE SELLADA. BASTANTE INFILITRACION TOTALMENTE RELIEVA Y DISCONTINUA MICROFRACTURAMIENTO RELIENO DE CALCITA DISCONTI- NUA Y SERBILISIENTE PARALEJO A LA INFORMATE.
17	93.00	N-5	08 30	MAR	CALLIA						MIENTO 96, ZONA CON BASTANTE ESCURRIMIENTO EN DIFERNITES DIRECCORES Y AL PARCER SECURANTO A UNA FRACTURA PRINCIPAL SOBRE LA CLAVE Y EN DIREC CION AL ELJE.
			99.30	<i>F</i> U3.							

	oblo <u>4.</u> ocavón <u>1</u>	<u>19</u> 4	Elevació Longitud	270.00 147.00	Margen	1200	IIERD)			
Froc N ²	Cotenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Moteriatide im reliencio gran	port le regula	an c ig	infil obundo,	1 000 n	O. B. S. E. R. V. A. C.I.O. N. E. S.
1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 9 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 29 9 30 31 32 33 34 35	0.00 4.50 9.50 17.50 21.00 25.50 26.00 27.00 33.00 33.00 33.00 36.00 38.00 41.00 45.00 55.00 55.00 55.00 55.50 67.50 71.00 84.50 90.00 112.00 114.00 115.00 116.50 123.00	28* 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%	Ø 54° NW 86° SE 86° SE Ø SSE Ø Ø 86° SE Ø Ø <th>3-30 2-5 1.0 5-15 1.0 1-2 2-3 0-1 1-2 2-3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-3 2-40 6-1</th> <th>ARCIILA X ARCIILA X ARCIILA ARC. Y CALC. CALCITA ARC. Y CALC. CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALC. Y ARC. CALC. Y ARC. CALCITA</th> <th>x x x x x x x x x x x</th> <th>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</th> <th>X X X X X X X X X X X X X</th> <th>x x x x x x x x x x x x x x x x x x x</th> <th>EN EL TECHO SE UNEN DOS FRACTURAS FLANOS DE LA FRACTURAS ALITERADOS CEMENTADA CON CALCITA CEMENTADA CON CALCITA CEMENTADA CON CALCITA CEMENTADA PARCIALMENTE CON CALCITA CONVERGE EN EL TECHO DE LAS FRACTURA 6. EE UNE EN LA TABLA DERCCHA CON 7. EN LA FRACTURA SE OBSERVAN BLOQUES INESTABLES LA FRACTURA VA DEL CENTRO A LA DERECHA CRISTALES DE CALCITA FORMANDO DRUSAS. ENACTURA EN EL TECHO PEGADA A LA IZQUIERDA SE OBSERVAN RASTROS DE COLORANTE ROJO</th>	3-30 2-5 1.0 5-15 1.0 1-2 2-3 0-1 1-2 2-3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-3 2-40 6-1	ARCIILA X ARCIILA X ARCIILA ARC. Y CALC. CALCITA ARC. Y CALC. CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALC. Y ARC. CALC. Y ARC. CALCITA	x x x x x x x x x x x	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	EN EL TECHO SE UNEN DOS FRACTURAS FLANOS DE LA FRACTURAS ALITERADOS CEMENTADA CON CALCITA CEMENTADA CON CALCITA CEMENTADA CON CALCITA CEMENTADA PARCIALMENTE CON CALCITA CONVERGE EN EL TECHO DE LAS FRACTURA 6. EE UNE EN LA TABLA DERCCHA CON 7. EN LA FRACTURA SE OBSERVAN BLOQUES INESTABLES LA FRACTURA VA DEL CENTRO A LA DERECHA CRISTALES DE CALCITA FORMANDO DRUSAS. ENACTURA EN EL TECHO PEGADA A LA IZQUIERDA SE OBSERVAN RASTROS DE COLORANTE ROJO

9.1 1.5 6

				•						
			F	ROYEC	TO HIDRO	DELECT	RIC	о "п	ZA	NTUN" Chis.
T	obla <u>4.20</u> ocavón <u>15</u>	<u>)</u> _	Elevació Longitud	n <u>222.00</u> <u>327.00</u>)) Mai	rgen IZQUI	ERDA			
Froct	Codenomiento R	lumbo	Echado	Separacion cms.	Moterial de relleno	im port grunde negular	ancial escaso	nfilt bunda.	/ 0000 n	O B S E R VACIONES
1 2 3 4 5 6 7	1.90 NW 22.00 NW 23.00 NW 42.00 NW 43.50 E- 46.50 NW 44-57	N 70° SE N 50° SE N 40° SE N 85° SE N N N 44° SE	77° S Ø 70° S 65° SE 63° S 27° NE	1-7 0-4 0-1 0-1 0-0.5 RIMBO I	CALC. Y ARC. CALC. Y ARC. CALCITA CALCITA SELLADA E LA ESTRATI	X FICACION	x x x x x	X	x x	TENEMOS, UNA FRACTURA QUE VA SOBRE LA CLAVE DEL - SOCAVON, SE HACE MAS NOTABLE EN EL CAMINAMIENTO 50 AL 57. HAY ESCASA INFILITRACION
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	60.00 NM 65.00 SF 70.00 NM 68.00 SF 69.00 SF 70.00 SF 73.00 SF 96.00 NE 117.00 NM 133.00 NE	N 40° SE N 10° NE N 40° SE N 10° NE N 10° NE N 10° NE N 10° NE N 05° SE N 05° SS N 03° SE E 24° SN	24° NE 81° S 24° NE 81° S 81° S 81° S 79° SW 76° NW 84° SW Ø	PIANO I 0-0.5 PIANO I 0-0.5 0-0.5 0-0.5 1-10 0.5-10 0.5-20 2-35	E ESTRATIFIC CALCITA E ESTRATIFIC CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALC. Y ARC CALC. Y ARC CALC. Y ARC FRACG. CALL	ACION ACION X X X	X X X X X	x	x x x x x x x x x x x x	FRACTURA QUE EMPIEZA EN EL MIO. 120 EN LA TABLA IERECHA Y SE METE EN EL MIO. 138 EN LA TABLA IZ QUIENDA DONDE SE OBSERVA LA MAYOR ABERTURA Y LA PARTE MAS ALTERADA. TIENE FRACTURAMIENTO PARALE FOR LA DODER ANTORIA MAYOR ABERTURA Y LA
19	167.00 N	E 23° 54	9	10-70	ARC, Y FRAG DE CALIZA	X		X		ID, LA PARTE APECTADA ALLANZA HASIA 2.3 PHS. FRACTURA QUE EMPLIEZA DESDE EL MIO. 160 DONDE SALE DE LA T.D. Y SE METE EN EL MIO. 178 EN LA T.I DONDE HACE CONTACTO CON UN FLANO DE ESTRATIFICA CION Y SE NOTA UNA GRAN ABERTURA; DESDE QUE SALCA DE LA T.D. HASTA QUE SE METE EN LA T.I. SE OBSER- VA UN SISTEMA DE FRACTURAMIENTO SESIBLIEMENTE PARALELO Y UNA ZONA DE ALMERACION MUY FRACTURADA QUE OCUPA TODA LA CLAVE Y AMBAS TABLAS EN ESTE TIAMO; HAY PARTES CON MAYOR ABERTURAS A CAUSA DE LA ENOSION.

			7	PROYEC	TO HIDRO	DEL	ECT	RIC	0 °r	TZA	NTUN" Chis.
To Sc	ibla <u>4.7</u> icavón <u>1</u> 5	21	Elevació Longitud	n	Mor						
Froct,	Cochamiento	Rumbo	Echodo	Separacion cms.	Moterial de relieno	im p gronde	or t regular	on cig esceno	lnfi) chunda	1/ ocion 1/ ocion	O B S E R VACION ES
20	195.00	NE 24° 5W	B	5.40	ARC. FRAG.D ROCA	x			x		FRACTURA QUE APARECE EN LA TABLA DERECHA DESDE EL MIO, 185 Y SE METE EN LA T.I. EN EL MIO. 200 A ESTA GRAN FRACTURA SE ASOCIA UN SISTEMA DE FRACTU RAS FARALELOS QUE OCUPAN TODA LA CLAVE Y LA MAYOR PARTE DE LAS TABLAS.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	199-210 197.00 205-210 201-207 210-221 221-238 227-236 238-265 257.0 263.0 271.00 277.00 289.00 296.00 301.00 309.00 311.00 320.00 327.00	N 40° E S 62° E N 30° E N 22° E N 22° E N 25° E N 02° E N 32° E N 65° E N 40° E N 55° E N 65° E N 32° E N 55° E	Ø 25° NE Ø Ø 85° ¥ 80° ¥ 85° SE 70° SE 75° NS 75° NS 41° NE 41° NE 65° SE 41° NE 35° NS	1-40 $0-2$ $0-1$ $0-2$ $2-3$ 0 $1-15$ $10-50$ $0-30$ $0-1$ $0-1$ 0 $0-4$ $1-25$ $2-20$ $5-60$ $5-60$ $5-20$	ARCIILA ARCIILA ARC. Y CALC ARC. Y CALC ARCIILA ARCIILA CALC. Y ARC CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA ARCIILA ARCIILA ARCIILA ARCIILA	x x x x x x x x x x	x x x x x	x x x x x x x x x x x x	X	****	DEL 199 AL 210 SE ENCUENTRAN BLOQUES INESTABLES - PROVOCANDOS FOR LA FRACTURA. PLANO DE ESTRATIFICACION SUPERFICIE MUY RUGOSA Y ALTERADA PRESENTA GRIETA DE DISOLUCION Y FRACMENIOS DE - ROCA. PRESENTA GRIETAS DE DISOLUCION SE OBSERVAN ESTRIAS FRACTURA SEMENTADA CON CQ CO ₃ SUPERFICIE RUGOSA FRACTURA SEMENTADA CON CQ CO ₃ CHISTALES DE CQ CO ₃ FORMANDO DRUSAS ESTRUCTURA CARSTICA GRIETAS DE DISOLUCION DE 50 CMS. A TODO LO LARGO. SE ORTA EN LA PARTE SUPENIOR CON LA FRACTURA AN TERIOR. SUPERFICIE RUGOSA CON GRIETAS DE DISOLU- CION.
. :											-136

anan c	RUCEBO	15 Lon	voció igitud	in17.0		rgen "I	20010	RDA			
Codenomie	to Rumb	o Echo	0 d 0	Separación cms.	Material de relieno	l m p grande	egular	ancig Ascoso	infil dounda	1 000n 50050	O B 5 E R VACION E S
0.0 4.0 6 0 7.0 8.5 10 0 12.0	DN 14 DN 27 DB 45 DB 30 DB 50 DB 50 DN 24 DN 17 DB 30	E 46 E 80 W Ø W Ø E 85 E 67 E 67	°NW NW SE SW	0-1 0 1-4 0 1-3 0 0	ARC. Y CALC ARC. Y CALC ARCILLA CALCITA ARC. Y CALC CALCITA CALCITA CALCITA		x x	X X X X X X		X X X	SLEERFICIE RUGOGA Y ALITERADA FRACMENTOS DE ROCAS CEMENTADO CON ARCILLA CEME <u>N</u> TADA CON CALCITA RESPALDOS LIGERAMENTE OXIDADOS
1/.0		- 1 "		, J							
								•.		1	
	}										
1.											
		· .									
									200 X		
	1 - 4 j		•			·		• • •			
1 1 1 1		- 1 - 1				·					
1	1.			- 4 ²							
						:.]			1.].]	
	1										
	1 .] -]	
					l sa l						
		. · [.								1.1	
1	- 1 - L							, i ,	1.1	1 1	
	Codenomien 0.00 6 00 7.00 8.55 10 00 122.00 17.00	Codenomiento Rumb 0.00 N 14 4.00 N 27 6 00 B 45 7.00 S 30 8.50 S 50 10 00 N 24 12.00 N 17 17.00 S 30	Cademamiento Rumbo Ech 0.00 N 14° E 46 4.00 N 27° E 80 6 00 B 45° W # 7.00 S 30° W # 10 00 N 24° E 85 12.00 N 17° E 67 17.00 S 30° E 79	Codenomiento Rumbo Echado 0.00 N 14° E 46° NW 4.00 N 27° E 80° NW 6.00 S 45° W 8 7.00 S 30° W 8 10.00 N 24° E 85° NW 10.00 N 24° E 85° NW 12.00 N 17° E 67° SE 17.00 S 30° E 79° SW	Codenomiento Rumbo Echado Separacion cms. 0.00 N 14° E 46° NW 0-1 4.00 N 27° E 80° NW 0 6.00 S 45° W 0 1-4 7.00 S 30° W 0 1-4 10.00 N 24° E 85° NW 0 12.00 N 17° E 67° SE 0 17.00 S 30° E 79° SW 0	Godenamiento Rumbo Echado Separacion cms. Material de reliano 0.00 N 14° E 86° NW 0 1.4°C. Y CAIC 4.00 N 27° E 80° NW 0 ARC. Y CAIC 6 00 S 45° W 8 14 ARC. Y CAIC 6 00 D 30° W 8 0 CAICITA 7.00 S 30° W 8 13 ARC. Y CAIC 10 00 N 24° E 85° NW 0 CAICITA 12.00 N 17° E 67° SE 0 CAICITA 17.00 S 30° E 79° SW 0 CAICITA	Codenomiento Rumbo Echado Separacion cms. Material de lm r relieno Material de lm r relieno 0.00 % 14° E 86° NW 0 ARC. Y CALC. 4.00 % 27° E 80° NW 0 ARC. Y CALC. 6.00 % 45° W 6 1-4 ARCILLA 7.00 % 30° W 6 0 CALCITA 8.50 % 55° W 6 1-3 ARC. Y CALC. 10 000 % 24° E 85° NW 0 CALCITA 12.00 % 17° E 67° SE 0 CALCITA 17.00 % 30° E 79° SW 0 CALCITA	Codenomiento Rumbo Echado Separacion cms. Material de Import relieno Import grade Material de Import relieno Import grade Material de Import 0.00 N 14° E 46° NW 0-1 ARC. Y CALC. ARC. Y CALC. 4.00 N 27° E 80° NW 0 ARC. Y CALC. X 6.00 B 45° W Ø 1-4 ARC. Y CALC. X 10.00 N 24° E 85° NW 0 CALCITA X 12.00 N 17° E 67° SE 0 CALCITA X 17.00 S 30° E 79° SW 0 CALCITA X	Codenomiento Rumbo Echado Separacian cms. Material de relieno Importancia grade regular escapa aradia 0.00 % 14° E 86° NW 0-1 ARC. Y CALC. X 4.00 % 27° E 80° NW 0 ARC. Y CALC. X 6 00 % 45° W 0 1-4 ARCILLA X 7.00 % 30° W 0 CALCITA X 8.50 % 50° W 1-3 ARC. Y CALC. X 10 000 N 24° E 85° NW 0 CALCITA X 12.00 N 17° E 67° SE 0 CALCITA X 17.00 % 30° E 79° SW 0 CALCITA X	Codenomiento Rumbo Echado Separacion cms. Material de relieno Importancialinti grade regetz rescentando grade regetz rescentando grade regetz rescentando grade regetz rescentando rescentando grade regetz rescentando rescen	Goldenamiento Rumbo Echado Separacian cms. Material de lm p.ortancia (infiltracian rolleno de result resonatornal escara arade result aradement arade result resonatornal escara aradement result resonatornal aradement resonatorna aradement resonatornal ar

S	blo <u>4</u> Icovón <u>2</u>	.23 2 FALLA "B	Elevació " Longitud	m 222.00 303.00	Mo	gen _	12001	ERDA			
Nº	Codenamiento	Rumbo	Echado	Separacian cms	Moterial de relieno	grande	regular	ancia escase	dourida.	1 000h	O B S ERVACION ES
1 2	5.00 8.00	NE 05° SM NW 25° SE	63° SE Ø	5-20 0-10	ARCILLA	x	x			x	EN LA ENTRADA DEL SOCAVON PRESENTA DECOMPRESION ABIERTA EN LA TABLA IZQUIERDA, CERRADA EN LA DE- DETAN COL CALCUMA
3 4 5	22.50 24.00 35.00	NW 50° SE N-S NW 15° SE	02° SE 45° E 80° E					X X		X X X	TA TABLA DEDENSIA SE ORSEDUN NOPARLE V EVIGTE IN
6	38.00	NW 10° SE	ø	0~25		x				x	PROFUNDO CARSO ABIERTA EN LA TABLA DERECHA Y PRESENTA RELLENA - DE CALCITA
8	43.00	NW 10° Se NW 85° Se	30° Е Ø			x		X	x		de 45.50 a 46.50, zona aliterada de la misma Roca Oxidada impregnada de Hidro Por la cual de la
											FRACTURA ANTERIOR SOBRE LA CLAVE HAY UNA ZONA INESTABLE FRACTURADA COMO DE 1,5 MIS. DELIMITADO POR LA TABLA DERECHA QUE SE PRESENTA COMO ESPEJO DE FALLA Y SIGUE EL RUMO DEL SOCAVIN Y TERMINA
											EN EL RUMBO 60
9	62.50	NW 85° SE	75° №-18			X					DESDE EL RUMBO 59 EN TABLA DERECHA HASTA 66, Y D 63 HASTA 67, ZONA DE FRACTURAMIENTO CON ABUNDANT RELLENO DE CALCITA Y ROCA LESTONITA BRECHADA
10	68.00	NW 85° SE	60° S		CALCITA		x	Т н			PEQUENA ZONA ALITERADA
11	74.00	E-W	45° NW	2-15	CAL. Y FRAG	at in	x				FRACTURA CONSIDERABLE EN LA TABLA IZQUIERDA Y SE
											CIENNA RACIA LA TABLA DENGLA ESTA SE ASOLIA A - UNA FRACTURA SOBRE LA TABLA IZQUIERDA Y TIENE MICROFRACTURAMIENTO.
12	78.00	ne 45° Sw	60° NW	10-100	CALCITA Y FRAG. DE ROC	X A					PEQUENA PALLA LLECA HASTA LA SUPERFICIE SOBRE LA TARLA IZQUIERDA HAY UNA FRACTURA HORIZONTAL CON
1					H ARCINA						RADOS Y QUE LLEGA HASTA EL FRENTE (95M). TIENE

· · · ·

		To So	blo <u>4.</u> cavón <u>22</u>	24 FALLA "A	Elevació Longitud	5n <u>222.0</u> 40.0	<u>0</u>	Morg	en <u>12</u>	<u>VII</u>	rda			
		Froct.	Codenomiento	Rumbo	Echado	Separación cms.	Materia relien		m p o oride re	r 1 guior	ancia escasa	lnfil nunda,	11 001011 e\$c0\$0	O B S E R VACION E S
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	1-4 4.00 7.00 9.00 14.00 19.00 21.00 22.00 29.00	S 65° W 85° W N 60° W S 60° E N 84° E N 32° W S 75° W N 18° E	54° SE 55° SW 88° SE 55° NE 62° SE 29° SW 84° NW 70° SE	0-1 1-2 2-15 0-3 0-1 1-10 0-3 0-2 0-3	CALCITA CALCITA CALC. Y CALC. Y CALCITA ARCILLA CALC. Y CALCITA	ARCII ARCII ARC	AL	X X X X X X X X X X X X	x x x		X X X X X	PARALELA A LA TABLA DERECHA LIGERA ALTERACION POR FILITRACIONES CRISTALES DE Cq Co ₃ CALCEDONIA FORMADA POR DISOLUCION GRIETAS DE DISOLUCION EN EL TECHO CEMENTADA CON Cq Co ₃ RELLENO DE FRACMENTOS DE ROCA Y ARCILLA SUPERF <u>I</u> CLE OXIDADA SUPERFICIE ALITERADA POR OXIDACION CEMENTADA CON CALCITA
		• • • •					·* ·			•				
						·			* .	:				
. (ļ				1				
									· .					
													•	
		· .							.					
								- F		: '				
													e e	
					ana Ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang a									
							1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -							
	1						1.5							
·														
								5. L.			а 1		41.5	
					1.1		·		- i					
	46 - ⁶ 4													

	To So	ibla <u>4</u> cavón <u></u>	.25 23	Elevación <u>222,00</u> Longitud <u>57.00</u> Margen <u>IZQUIERCA</u>								
	Nº	Cocenomiento	Rumbo	Echado	cms.	relleno	grande	retuor	escoso	dunda.	15cg50	O B S E R VACIONES
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	9.00 10.00 14.00 21.00 30.00 36.00 41.00 41.00 52.50 52.00	S 84° E N 65° E N 80° W S 81° W S 6° E N 14° W S 75° W N 73° E S 10° W S 52° W	82° NE 61° NW 82° NE 80° NW 45° NE 60° NE 73° SE 66° NW 33° SE 81° SE	3-20 5-20 1-10 0-1 1-15 0-1 0 3-5 2-3 0-1 0-1	ARC. Y SUEL MAXETAL CALCITA ARCILA ARC. Y CALC CALC: Y ARC CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA	X X	x x x x x	x x x x		x x x x x x	BLOQUES INESTABLES EN LA PARTE SUPERIOR SUPERFI CIES LIGERAMENTE ALITERADAS REILENO ALITERADO POR INFILITRACION POCA ALITERACION PIANOS DE FRACTURA OXIDADOS Y ALITERADOS CEMENTA- DA CON CALCITA FRACTURA CON FOCA ALITERADOS FRACTURA CON FOCA ALITERADOS FRACMENTOS PEQUENOS DE ROCA CON ARCILLA CEMENTA- DA CON CALCITA FRACTURA IRREGULAR
		- · · ·	1									
				{		an the second						
				[]	1						
		1 .										
						Less C. S.						
						1.2.1.2.2		2				
	ŀ.											
							ľ					
	ŀ	a series		1997 - 19 ⁹ - 1	1994 (S. 1997)	1	1			1.1		
							16.2					
1.1	Ľ					1						
			t i station	l en la			<u>}.</u>		1			
1999 - A.] [] [:			• • •	
	1.					1 · .			1.4			
	l a					. · · ·) - en la companya de la companya de 💆 🖡
	e^{-1}	le de la ser				1	1					
			۲ 	HUTEC					IZA	INTUN Chis.		
----------	----------------------------	---	----------------------	---	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	---		
1	labla <u>4.</u>	26 TAQUAS	Elevació Longitud	<u>41.00</u>	Ma	rgen II	QUIER	<u>a</u>				
Froc	^{1.} Codenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Moterial de relieno	1 m p i grande fre	rtono gulor lesca	ia Inti so mundo	ltracion escoso	O B S E R V A C I O N E S		
1	0.00	S 54° E	Ø	0	CALCITA			Τ	x	RESPALDOS LIGERAMENTE ALTERADOS		
2	3.00	S 21° ₩	40° 5E	0-1	ARC. Y CALC.				x	FRACTURA PARALELA AL RUMBO DEL SOCAVON		
4	14.00	6 85° W	80° NW	0-1	CALCITA				X	RESPALIDOS ALTERADOS		
5	15.00	N 85° E	65° NW	0-1	CALCITA		X	X		PLANOS DE FRACTURA LIGERAMENTE ALITERADOS		
<u>6</u>	16.00	S 78° E	35° SW	0-1	CATCTER		v *			PROMENOS MUY POOD ALIERADOS		
8	17.50	N 80° W	75° NE	0-5	CALCITA		[°] x			CRISTALES DE CALCITA Y RASTROS DE HIDROCARBU		
9	18.50	N 55° W	35° NE	0-1	CALC. Y LUT.	11				RELLENO DE LUTITA ALTERADA		
10	19.00	N 70° W	Ø	0	LUTITA	BOWD	~ ×			TICTIONTO OTTO SE CODITA & LOS 25 MIRS		
1 11	22.00	E-W N 85° E	82° ME	70-100	UT. Y ARC.	X	й Г.		x	FALLA CON BRECHAMIENTO FORMADO POR LUTTITAS C		
1.	1.5.00			10, 200			· [:			INTERCALACIONES DE CALCITA Y ARCILLA		
12	27.00	S 28° E	62° NE	5-20	LUT.ARC. CAL	C.X			X			
13	30.00	N 35° W	72° NE	5-30	ARC. Y CALC.	X	- 1 -			FALLA TOMOTORINE ON ESTATAS		
15	30.50	N 85° W S 45° E	55° NE	5-10	ARC. Y CALC	Ŷ			x	BLOQUES INESTABLES EN EL TECHO		
16	32,50	N 48° W	ø	5-20	ARC. Y CALC	X			X	BLOQUES INESTABLES EN EL TECHO Y EN TABLAS		
17	32,50	N 72° E	68° SE	1-5	ARC. Y CALC		X I.		X	SE CORTA EN EL CENTRO DEL TECHO		
18	33.00	S 80° E	71° NE	10-20	ARC. Y CALC	x l	^		x x	BLOOLES INESTABLES EN EL TECHO Y TABLAS		
20	35.00	N 75° W	55° NE	5-10	ARC. Y CALC	X			X	LAS CAPAS SE ENCUENTRAN PLEGADAS Y BRECHADAS		
21	37,00	N 30° W	55° NE	5-20	ARCILLA	X		. .	X	LA TABLA DERECHA SE ENCLENTRA INESTABILIDAD		
22	39,00	N 68° W	- 80" NE	20-40	ARC. Y LUTI				X	CTANA THESTABLE EN ET. TECHO		
24	41.00	N 75° W	85° SW	2-5	ARCILLA		x		x	BLOQUES INESTABLES EN EL TECHO CON RELLENO D		
										ARCILLA EN LAS FRACTURAS		
				1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -								
					. ·							
					1		- 11					
					1				1			
1		at the	.]	1 1		4 2.				
1		1997 - A.		h a sa								
	1				l internet							
						1 1			$\{ \phi_{ij} \}_{i=1}^{d}$			
		19 J.		18 N 18 N 18 N			5 - S. P					

. 5 <u>5</u> -

PROYECTO HIDROELECTRICO "ITZANTUN" Chis.

$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	s L Socavon 23 Entos de Cal <u>l</u> Probablemente
From Number of Number of the second of the second brack second for the second for the second brack second for the second brack second for the second brack second for the second for	s L Socavon 23 Entos de Cali Probablemente
1 3.00 N 57° E 60° SE $1-2$ CALC. Y ARC X X ESTA FRACTURA SE PROLONGA HASTA I 2 4.00 S 73° E 58° NE $1-3$ CALC. Y ARC X X EN EL RELIANO SE ENCLEMIRAN HASTA I 3 7.50 N 69° W 62° NE $1-2$ CALC. Y ARC X X EN EL RELIANO SE ENCLEMIRAN HASTA I 4 11.00 S 70° E 68° NE $1-2$ CALC. Y ARC X X ZA FRACTURA DE MICHA IMCORTANCIA 5 13.00 S 73° E 52° NE $1-2$ CALC. Y ARC X X RESPAIDOS ALTERADOS Y ESTRIAS 7 15.00 S 73° E 66° NE $1-2$ CALC. Y ARC X X RESPAIDOS ALTERADOS Y ESTRIAS 8 18.00 N 82° N $2-10$ CALC. Y ARC X X RESPAIDOS ALTERADO A	l socavon 23 Entos de cal <u>i</u> Probablemente
2 4.00 S 73° E 58° NE 1-3 CALC. Y ARC X X X 3 7.50 N 69° W 62° NE 1-2 CALC. Y ARC X X X EN EL RELIENO SE ENCLENTRAN FRACIA 4 11.00 S 70° E 66° NE 10-50 CALC. Y ARC X X X EN EL RELIENO SE ENCLENTRAN FRACIA 5 13.00 S 73° E 52° NE 1-5 CALC. Y ARC X X RESPAIDOG ALTERADOS Y ESTRIAN 6 14.50 S 64° E 65° NE 1-2 CALC. Y ARC X X RESPAIDOG ALTERADOS Y ESTRIAS 7 15.00 S 77° E 68° NE 1-3 CALC. Y ARC X X RESPAIDOG ALTERADOS Y ESTRIAS 8 18.00 N 85° E 68° NE 1-3 CALC. Y ARC X X RESPAIDOG ALTERADOS Y ESTRIAS 9 19.00 N 82° N θ° 10-30 CALC. Y ARC X X SE APRECIA FILTRACIUN DE ACUA ASE 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2	entos de call probablemente
3 7.50 N 69° W 62° NE 1-2 CALC. Y ARC X X X ZA FRACTURA DE MUCHAIAN FRAGA 4 11.00 6 70° E 66° NE 10-50 CALC. Y ARC X X ZA FRACTURA DE MUCHAIAN FRAGA 5 13.00 5 73° E 52° NE 1-5 CALC. Y ARC X X ZA FRACTURA DE MUCHAIAN FRAGA 6 14.50 5 64° E 65° NE 1-2 CALC. Y ARC X X CRISTALES DE Cq Co3 6 14.50 5 64° E 65° NE 1-2 CALC. Y ARC X X RESPAIDOS DE FRACTURA RICOSOS Y ALTI 8 18.00 N 85° E 66° NE 1-3 CALC. Y ARC X X PLANOS DE FRACTURA RICOSOS Y ALTI 9 19.00 N 82° N Ø 10-30 CALC. Y ARC X X SE APRECILA FILTARCION DE AGUA SE 11 20.00-25 N 55° E 75° SM 0-1 ILIT.CAL.ARC X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2 CALC. Y ARC X SE COR	entos de cal <u>i</u> Probablemente
4 11.00 5 70° E 68° NE 10-50 CALC. Y ARC X X ZA FRACTURA DE MICHA IMPORTANCIA COMUNICA CON LA SUPERFICIE 5 13.00 5 73° E 52° NE 1-5 CALC. Y ARC X X COMUNICA CON LA SUPERFICIE 6 14.50 5 64° E 65° NE 1-2 CALC. Y ARC X X RESPALDOS ALTERADOS Y ESTRIAS 7 15.00 5 7° E 86° NE 1-3 CALC. Y ARC X X RESPALDOS ALTERADOS Y ESTRIAS 8 18.00 N 85^{\circ} E 68° NW 2-10 CALC. Y ARC X X RESPALDOS ALTERADOS Y ESTRIAS 9 19.00 N 82^{\circ} N Ø 10-30 CALC. Y ARC X X RECILA FRACTURA RUCCION DE AGUA CON LA FRACTURA CON CALCITA Y CALIZA 9 19.00 N 82^{\circ} N Ø 10-30 CALC. Y ARC X X SE PRECIA FILLAR RELIENANDO LA FRACTURA CON CALCITA Y CALIZA 10 20.00-25 N 25^{\circ} E 48^{\circ} SE 0-1 CALC. Y ARC X X SE ORTA CON LA FRACTURA ANTERIOR <tr< td=""><td>PROBABLEMENTE</td></tr<>	PROBABLEMENTE
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
5 13.00 5 73° E 52° NE 1-5 CALC. Y ARC X X RESPALOS ALTERADOS Y ESTRIAS 6 14.50 5 64° E 65° NE 1-2 CALC. Y ARC X X RESPALOS ALTERADOS Y ESTRIAS 7 15.00 5 77° E 86° NE 1-3 CALC. Y ARC X X RESPALOS ALTERADOS Y ESTRIAS 8 18.00 N 85° E 66° NE 1-3 CALC. Y ARC X X RESPALOS ALTERADOS Y ESTRIAS 9 19.00 N 82° N	
6 14.50 S 64° E 65° NE 1-2 CALC. Y ARC. X 7 15.00 S 77° E 86° NE 1-3 CALC. Y ARC. X X PLANGS DE FRACTURA RIGOSOS Y ALTI 8 18.00 N 85° E 68° NW 2-10 CALC. Y ARC. X X PLANGS DE FRACTURA RIGOSOS Y ALTI 9 19.00 N 85° E 68° NW 2-10 CALC. Y ARC. X X RECILA RELENANDO LA FRACTURA RIGOSOS Y ALTI 9 19.00 N 85° E 68° NW 2-10 CALC. Y ARC. X X RECILA RELENANDO LA FRACTURA CI 10 20.00 S 75° E 75° SW 0-1 LUT.CAL.ARC. X SE APRECILA FILTRACION DE AGUA SE 11 20.00-25 N 25° E 48° SE 0-1 CALC. Y ARC. X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2 CALC. Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA NO. 13 13 25.30 S 25° W 60° SE 1-2 CALC. Y ARC. X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 14 27.34 S 22° W 55° SE <	
7 15.00 5 7° E 86° NE 1-3 CALC. Y ARC. X X PLANCE LE FRACTURA FRACTURA FRACTURA CLOCKE Y ALL 8 18:00 18:5° E 68° NM 2-10 CALC. Y ARC. X X ARCILLA RELLENANCO LA FRACTURA CLOCKE Y ALL 9 19:00 N 82° N β 10-30 CALC. Y ARC. X X ARCILLA RELLENANCO LA FRACTURA CLOCKE Y ALL 9 19:00 N 82° N β 10-30 CALC. Y ARC. X X ARCILLA RELLENANCO LA FRACTURA CLOCKE Y ALLA 10 20:00 5 75° E 75° SM 0-1 LUT.CAL.ARC X X SE AFRECIA FILLA RELLENANCA ILA SUPERFICIE 11 20:00-25 N 25° E 68° NE 0-1 CALC. Y ARC. X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 12 26:00 5 45° E 69° NE 1-2 CALC. Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA NO. 13 13 25:30 5 22° W 55° SE 1-2 CALC. Y ARC. X X 14 27:34 5 22° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X	
8 18.00 N 85° E 68° NM 2-10 CALC. Y ARC X X AACLIDA RELEMAND DA FRACTURA CO 9 19.00 N 82° N Ø 10-30 CALC. Y ARC X X SE APRECIA FILTRACION DE AGUA SE 10 20.00 S 75° E 75° SW 0-1 LUT.CAL.ARC X SE APRECIA FILTRACION DE AGUA SE 11 20.00-25 N 25° E 48° SE 0-1 CALC.Y ARC. X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2 CALC. Y ARC. X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 13 25.30 S 25° W 60° SE 1-2 CALC. Y ARC. X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 14 27.34 S 22° W 55° SE 1-2 CALC. Y ARC. X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 15 32.00 N 70° W 66° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 16 33.00 N 72° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC. X X	NALUS
9 19.00 N 82° N Ø 10-30 CALC. Y ARC X SE APRECIA FILTRACION DE AGUA SE FUNDIDAD Y HACIA LA SUPERFICIE 10 20.00 S 75° E 75° SM 0-1 LIT.CAL.ARC X SE APRECIA FILTRACION DE AGUA SE FUNDIDAD Y HACIA LA SUPERFICIE 11 20.00-25 N 25° E 48° SE 0-1 CALC.Y ARC X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2 CALC.Y ARC X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 13 25.30 S 25° W 60° SE 1-2 CALC. Y ARC X SE CORTA CON LA FRACTURA NO. 13 14 27.34 S 22° W 55° SE 1-2 CALC. Y ARC X 15 32.00 N 70° W 66° NE 0-1 CALC.Y ARC X 16 33.00 N 70° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC X 18 37.00 N 87° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC. ARC. LUP. X X FRACTURA QUE SE CORTA CON LA ANTERIOR	N FRAGMENIUS DE
9 19.00 N 9 10-30 CALC. Y ARC. X X SE APRELIA FLIANCIA UN PRACIA LA SUPERFICIE 10 20.00 S 75° E 75° SM 0-1 LUT.CAL.ARC X FUNDIDAD Y HACTA LA SUPERFICIE 11 20.00-25 N 25° E 48° SE 0-1 CALC.Y ARC. X FUNDIDAD Y HACTA LA SUPERFICIE 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2 CALC.Y ARC. X SE DORTA CON LA FRACTURA ANTERIOR 13 25.30 S 25° W 60° SE 1-2 CALC. Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA NO. 13 13 25.30 N 70° W 68° NE 0-1 CALC. Y ARC. X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 14 27.34 S 22° W 55° SE 1-2 CALC. Y ARC. X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 15 32.00 N 70° W 68° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 16 33.00 N 70° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC. ARC. LUP. X	PUTTENDE & DDO.
10 20.00 S 75° E 75° SM 0-1 LUT.CAL.ARC X 11 20.00-25 N 25° E 48° SE 0-1 CALC.Y ARC. X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 12 26.00 S 45° E 69° NE 1-2 CALC.Y ARC. X SE UNE CON LA FRACTURA ANTERIOR 13 25.30 S 25° W 60° SE 1-2 CALC.Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA ANTERIOR 14 27.34 S 22° W 55° SE 1-2 CALC.Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA NO. 13 15 32.00 N 70° W 68° NE 0-1 CALC.Y ARC. X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 16 33.00 N 72° W 65° NE 0-1 CALC.Y ARC. X X 18 37.00 N 87° W 41° NE 0-3 CALC.Y ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC.Y ARC. X X 21 43.00 S 29° E 58° NE 0-1 CALC.Y ARC. X X 22 45.49 S 30° W <td>CALLENDE A FINA</td>	CALLENDE A FINA
10 20.00 15 50 E 75 50 SW 0-1 107.CAL.ARC X SE URE CAN LA FRACTURA ANDALOR 11 20.00-25 N 25 50 E 48 50 SE 0-1 CALC.Y ARC. X FRACTURA PARALELA AL SOCAVON 12 26.00 S 45 50 E 69 NE 1-2 CALC. Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA NO.13 13 25.30 S 25 50 W 60 50 SE 1-2 CALC. Y ARC. X X SUPERFICIE RUGOGA Y ALTERADA 14 27.34 S 22 50 W 55 50 SE 1-2 CALC. Y ARC. X X SUPERFICIE RUGOGA Y ALTERADA 16 33.00 N 72 50 W 68 50 NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 18 37.00 N 87 50 W 47 50 NE 1-5 CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47 50 W 41 50 NE 0-3 CALC.ARC.LUR. X X 20 39.50 S 59 50 E 52 50 NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 21 43.00 S 29 50 E 52 50 NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 22 </td <td></td>	
11 $20.00-25$ N 25° E 48° SE $0-1$ CALC.Y ARC. X FRACTURA PARALLAL AL SOCAVA 12 26.00 S 45° E 69° NE $1-2$ CALC. Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA AL SOCAVA 13 25.30 S 25° W 60° SE $1-2$ CALC. Y ARC. X SE CORTA CON LA FRACTURA NO. 13 14 27.34 S 22° W 55° SE $1-2$ CALC. Y ARC. X X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 14 27.34 S 22° W 55° SE $1-2$ CALC. Y ARC. X X 15 32.00 N 70° W 66° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X X 16 33.00 N 7° W 65° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X X 18 37.00° N 87° W 47° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE $0-3$ CALC. Y ARC. X X 20 39.50° S 59° E 62° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X X 21 43.40° S 29° E	
12 26.00 5 45° E 6 5° NE 1-2 CALC. Y ARC. X X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 13 25.30 5 25° W 60° SE 1-2 CALC. Y ARC. X X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 14 27.34 5 22° W 55° SE 1-2 CALC. Y ARC. X X SUPERFICIE RUGOSA Y ALTERADA 15 32.00 N 70° W 68° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 16 33.00 N 72° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC. X X 17 34.50 5 46° E 50° NE 1-4 CALC. Y ARC. X X 18 37.00 N 87° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC. X X 20 39.50 5 59° E 62° NE 1-5 CALC. Y ARC. X X 21 43.	
13 25.30 5 25° W 60° SE 1-2 CALC. Y ARC. X 14 27.34 5 22° W 55° SE 1-2 CALC. Y ARC. X 15 32.00 N 70° W 66° NE 0-1 CALC. Y ARC. X 16 33.00 N 72° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC. X 16 33.00 N 72° W 65° NE 0-1 CALC. Y ARC. X 18 37.00 N 87° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC. X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0-3 CALC. Y ARC. X 20 39.50 S 59° E 62° NE 1-5 CALC. Y ARC. X 21 43.00 S 29° E 58° NE 0-1 CALC. Y ARC. X 22 45.49 S 30° W 32° NM 1-2 CALC. Y ARC. X X 23 53.00 S 29° E 38° NE 0-2 CALC. Y ARC. X X	
14 $27, 34$ 15 22° W 55° SE $1-2$ CALC. Y ARC. X 15 $32,00$ N 70° W 68° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X 16 $33,00$ N 72° W 65° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X 17 $34,50$ 5 46° E 50° NE $1-4$ CALC. Y ARC. X X 18 $37,00$ N 87° W 47° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X X 19 $38,50$ N 47° W 41° NE $0-3$ CALC. Y ARC. X X 20 $39,50$ S 59° E 62° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X X 21 $43,00$ S 29° E 58° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X X 22 $45,49$ S 30° W 32° NM $1-2$ CALC. Y ARC. X X 23 $53,00^{\circ}$ S 29° E 38° NE $0-2$ CALC. Y ARC. X X 23 $53,00^{\circ}$ S 29° E 38° NE $0-2$ CALC. Y ARC.	1
15 32.00 N 70° W 65° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X 16 33.00 N 72° W 65° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X 17 34.50 S 66° NE $1-4$ CALC. Y ARC. X X 18 37.00 N 87° W 47° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X X 19 38.50 N 47° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X X 20 39.50 S 59° E 62° NE $1-5$ CALC. Y ARC. X 21 43.00 S 29° E 58° NE $0-1$ CALC. Y ARC. X 22 45.49 S 30° W 32° NM $1-2$ CALC. Y ARC. X X 23 53.00° S 59° E 38° NE $0-2$ CALC. Y ARC. X X 23 53.00° S 29° E 38° NE	
16 33.00 N 2^2 W 63^5 NE 0^{-1} $CALC. Y$ ARC. X 17 34.50 5 66° E 50° NE 1^{-4} $CALC. Y$ ARC. X 18 37.00 N 87° W 47° NE 1^{-5} $CALC. Y$ ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0^{-3} $CALC. Y$ ARC. X X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0^{-3} $CALC. Y$ ARC. X X 20 39.50 S 59° E 62° NE 1^{-5} $CALC. Y$ ARC. X X 21 43.00 S 29° E 58° NE 0^{-1} $CALC. Y$ ARC. X X 22 45.49 S 30° W 32° NM 1^{-2} $CALC. Y$ ARC. X X 23 53.00 S 29° E 38° NE 0^{-2} $CALC. Y$ ARC. X X 23 53.00 S 29° E 38° NE 0^{-2} $CALC. Y$ ARC. X X	
17 34.50 540° KE 50° KE 1°4 CALC. 1 ARC. X 18 37.00 N 87° W 41° NE 1–5 CALC. 1 ARC. X 19 38.50 N 47° W 41° NE 0–3 CALC. ARC. LUT. X X 20 39.50 S 59° E 62° NE 1–5 CALC. Y ARC. X X 21 43.00 S 29° E 58° NE 0–1 CALC. Y ARC. X LIMITADA FOR PLANO DE ESTRATIFIC 22 45.49 S 30° W 32° NM 1–2 CALC. Y ARC. X X 23 53.00 S 29° E 38° NE 0–2 CALC. Y ARC. X X	
18 37.00 N 67' W 41' NE 1-5 CALC. ARC. LUT. X FRACTURA QUE SE CORTA CON LA ANTI 19 38.50 N 47' W 41' NE 0-3 CALC. ARC. LUT. X FRACTURA QUE SE CORTA CON LA ANTI 20 39.50' S 559' E 62' NE 1-5 CALC. Y ARC. X Image: Second and the second and the second anti-second and the second anti-second	
19 38.50 N 47 W 41 42 65 62 612 642 642 642 642 642 642 642 642 642 64	RIOR
20 39,50 5 39 E 62 AE 1 <td< td=""><td></td></td<>	
41 10.00 527 42 45.49 530° W 32° Ne 1-2 CALC. Y ARC. X 22 45.49 5 30° W 32° Ne 1-2 CALC. Y ARC. X 23 53.00 5 29° E 38° NE 0-2 CALC. Y ARC. X	CION
23 53.00 S 29° E 38° NE 0-2 CALC. Y ARC. X X	
	and the second second
24 1 57 DO IS 35Y E L 45Y NRI 11-2 IVALLE X ANGLE I I A I I I I I I I I I I I I I I I I	
25 61 60 N 38° E 80° NM 1-3 CALC. ARC. MAN. ZONA ALITERADA CON PLECAMIENTOS Y	BRECHAMIENTO
BITTINDROSO X	
26 63.00 N 80° W 72° NO 0-1 MAT. BITUMINI X ZONA DE PLEGAMIENTOS FUERTES	
27 64.50 5 84° E 60° NO 0-1 CALC, Y ARCL X RESPALIDOS CON FUCA ALATERACION	
28 67.00 S 42° E 58° NO 0-3 CALCITA X CONVERCE A 1 MTS. DE LA TABLA CO	OTRA A LOS
29 69.70 S 50° W 65° NM 1-5 CALCITA K 66 M. RESPALDOS ALITERADOS Y RUGO	JOS .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	station of the
经济资本 에너의 성기 가슴에 집을 받았는 것이 나가 하는 것이 많았다. 이는 것이 가지 않는 것이 같이 나라.	
[19] [19] 전 12] [19] [19] [19] [19] [19] [19] [19] [19	· · · · · · · ·
经收益税款 杨代说,"是这些问题,你们将他们的你们的你们,你们们就是是没有了。"	1
그의 같은 것 같아요. 이렇게 집에 있는 것 같이 있는 것 같은 것 같이 많이	1-1 3 2

					- 1					
			F	ROYEC	TO HIDR	DELEC	TRIC	۲° O	TZA	NTUN" Chis.
T	obla <u>4.</u> ocavón <u>2</u>	<u>28</u> 5	Etevació Longitud	n <u>270.00</u> 120.00	Ma	gen _12(UIERDA	<u> </u>		
Froct	Codenamiento	Rumbo	Echado	Separacian cms.	Material de Stalleno	im por grande regu	t ancie for jesconso	infi abunda	1 <i>5 00</i> 001	Q.B.S.ERVACIONES
1	21.60 23.40	NE 28° SM NE 30° SM	ø 65° e	1-0.5 4-10	CALC. Y ARC ARC.Y FRAG. DE ROCA	· · · · ·	x .			PRESENTA COUEDADES NO GRANDES Y RESPALIDOS ALITE-
3 4	29.00 49.00	NE 40° SK NE 30° SK	60° W Ø	0-2 0-1	ARCILLOSO CALCITA		X X			AL MTO. 53, TEMENOS CRUCERO PERPENDICULAR HACIA AGUAS ABAJO CON EL FIN DE CORTAR LA CAVERNA ES-
5 6 7	AL FONDO 61.00 63.00	NE 26° SM NE 35° SM NE 5° SM	ø 80° w 80° w	1-3 0-1 0-2	CALCITA CALCITA CALCITA		X X X			TA SE ENCLEMITRA AL FONDO DEL CRUCERO Y SE HACE NOTABLE EN LA CLAVE Y EL CENTRO
9	70.00	NE 32° 54	Ø	1-2 2-6	ARC. Y CALC	ĸ				DESDE EL MIO. 63, MASTA EL MIO. 70, ZANA BASTAN- TE ALTERADO, CON OKIDACION Y BASTANTE MICROFRAC- TURAMIENTO SE OBSERVAN LOS RESPAIDOS BASTANTE ALTERADOS CON 40 OM APROX. DE FRACTURA
10 11 12 13	72.30 74.00 82.50 95.00	NE 30° SV NE 30° SV NE 20° SV NE 50° SV	ø ø 85° W 60° E	0-2 0-2 0-1 0-2	CALCITA CALCITA CALCITA CALCITA		X X X			Presenta una zona brechada y alterada con bastan
14	98.00	NE 28* 54	28° 5W 85° E	¢ 4-15	ARC. Y CALC	x				THE FALMA Y CIRCULACION DE AGUA FRESENTA COMO 4 MIO. DE KONA BRECHADA BASTANTE - Aliterada, de Agui Hasta el Mio. 96 Fresenta Okidación
16 17 18	106.00 108.00	NE 30° SW NE 10° SW	86° E Ø	1-5 4-20 2-13	CALCITA ARC. Y CALC	x			x	PRESENTA MICROPHACTURANIENTO EN AMBOS RESPALDOS PRESENTA ZORA DE ALTERACION DE MAS DE 3 MTS. Y ALCANZA HASTA LA FRACTURA ANTERIOR (A 106 MTS.) CONTERE ADEMAS DE RELIEND ANCILLOSO Y CALCARED CONTERE ADEMAS DE RELIEND ANCILLOSO Y CALCARED
19	118.00	NE 36° 54	ø	5-2	ARC. Y CALC		x		x	FRACHENTOS FEQUEROS DE ROCA; SE OBSERVA ABUNDAN TE MICROFRACTURAMIENTO
	FONDO TO	TAL 120	MTS.							(120 MTS.) SIENDO MAS NOTABLE EN LA TABLA DE AGUAS ARRIBA.

3.2

 \dot{w}

roci.	Codenamiento	Rumbo	Echaco	Separacian	Moteriold	مليهن	<u>0 r t</u>	oncia	Infil	té cacio n	0 B S E R VACION E S
	2.02	100 0	709 14	L1115,	reneno		renor	HCC10	Colunda.	-	
2	16.00	NW 30° SE	1 Ø		CATCITA		N.	x		1.1	FRACTORAMIENTO FOR DECOMPRESSION
3	21.00	NW 25° SE	1	2-0	CALCITA		X				ABIERTA EN TABLA IZQUIERDA, CERRADA EN TABLA
	22.00	NEW 109 CT		2-15	1.2						DERECHA
	23.00	1111 12 00	1 "	2-15				14 A.	ŀ .		ABLENDA EN TABLA DEDELHA Y TUTALPENTE CENDADA EN TABLA IZOUTERDA
5	26.00	NE 20° 54	75° SH		CALCITA		X		1. 1		
6	27.00	NW 200 CS	75.0 05		CALCINA	1.	X.				INTA ALTERATA DE ALTERRACION DE 45 CM (ONTRACIONI)
8	49.00	N-S] ø		Printin		^	x	ľ	1	CONTRACTOR OF AUTENATION OF 45 CM (COTTACTOR)
9	51.00					1	ľ				
	87.00	NE 10 SW	P		CALCITA			X			
12	88.00	NE 20° SM					x				CON ALTERACION
13	89.00	NE 30° 54	ø		1	1	1	X		Χ.	ZONA DE MICROFRACTURAMIENTO INTENSO CON CIRCULA
14	92.00	NW 15° SE			1		1 -	x			CION DE AGOA.
15	101.00	NE 10° 56	ø				(X			ZONA DE MICROFRACTURAMIENTO
16	107.00	NE 15° SH		2-5	CALCINA		X				
18	124.00	NE 15° SW		· · · · ·	CALCITA		: î -	X			FRACTURADA TABLA IZQUIERDA CADA 20 CM. CON MI
19	156.00	NE 35° SM			CALCITA		X		.		CROFRACTURAMIENTO ALREDEDOR
20	141.00	NE 15° S			CALCITA		X	x			ALTERACION Y OKIDACION
22	134.00	N-S		1			{ . ·	X			CON ALMERACION Y MICROFRACTURAMIENTO
CRU	16.00	NE 15º S	80°-4 N		CALCENA			x	.		
	26.00	NE 28* 5	55• NW		ZONA BRECHA	a A					CON RELIENOS DE CALCITA BIEN COMPACTA (OXIDADA)
				1 × 1, 1		1	11		1.5		
1			1				1 ·		I .		
		l .		1							
			1	1.1.1	1 * P		1.50				
						1	1		[에는 이번 그 같은 그 것같은 것을 물었다.
		3		1		1. 5.5	1				
3									ł	1 I.	ka di kacamatan kacam
1		1	1.4		1 1 1	1	1.	· .	(1.1	i fa statistica de la companya de la

			۰. در این	F	PROYEC	TO HDR	OEL	ECI	RIC	0 1	TZA	NTUN" Chis.
	To So	cavón $\frac{4}{2}$	<u>30</u> 7	Elevació Longitud	n 270.00 102.50	Mo	rge n .	DERE	34A			
	Froct.	Cadenamiento	Rumbo	Echado	Separacion cms.	Moterial de reliena	i m grande	o o r t Inguior	en cin ascelle	infii dunda,	1/ 0000	0 B S E R V A CION E S
- 1.	1	2.00	NE 30° 5	68° NW	1.5-2	CALCITA		x				MICROFRACTURAMIENTO ASOCIADO Y ALITERACION POCO
	2	6.00 13.00	NE 60 S	63° NW 75° NW	0.5-2	CALCITA	Ľ.,	x.	X			ALITERADA ALITERADA A SU ALERTIFICE
	4	16.00	NE 30° SI	70° NW	2-10	ARC.Y CALC.	X	17				ALTERADA A SU ALREDEDOR. NO EXISTE FLUJO DE AGUR
	5	28.00	N-S	D		CALCITA		1.	X			SISTEMA DE MICROFRACTURAMIENTO EN 1 M MICROFRAC-
	7	43.00	N-S NE 35° S	10 10) – ¹	CALCITA	1		X		{	EXISTE POCA ANTERACION
 	8	45.00	N-S	70° W		CALCITA			X		{```	PRESENTA OXIDACION
	.9	48.00	N-S		1-2	ARC. CALC.	. .	X.	۰. ب			MICOCODACTIVIDAMINATION OF 1 M ST 7003D3
- 1 - 1 - 1	11	72.00	N-S	82° W	1-2	CALCITA		x	1 1			EXISTE POCA ALTERACION, PEQUENA ABERTURA EN LA
	-					{ · · · ·	1		1		1	TABLA DERECHA
	12	81.00	NW 05° 55	85° W	0.5-1.5		1 a a .	X			{	SISTEMA DE FRACTURAMIENTO PARALELO DE 1 M PRE-
	· ·							1				TARLA DERECHA
	13	86.50	N-S	ø	0.5-2	{		X				20NA DE MICROFRACTURAMIENTO NOTABLE EN LA TABLA
	14	94.50	NE 20° 5	80° W	4-10	ARC. Y CALC	x	}			1.00	DERICHA, PRESENTA ALITERACION
		20100				1		E.				
	15	95.50	NE 20° 5	80° W	1-3	CALCITA	X					DE 95,50 HASTA 97,00 ZONA DE MICROFRACTURAMIENTO
	1.1				Į .		1		. 1			RA
5 - A		·		1. A. A.				} .				
				5]					
I						t se	1					
) ·	din tanàn amin'ny fisiana amin'ny fisiana amin'ny fisiana amin'ny fisiana amin'ny fisiana amin'ny fisiana amin'			1.5			. 1		
[1.1	1		i e ei	$ \mathcal{A} _{\mathcal{A}}$	
{								1		1		
{										1.5		
	1.25				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1					[]	
					[· · · · · · ·		1					
1.1					1	I .				1	1	

4.4. Caracterización del macizo rocoso

4.4.1. Antecedentes

Se consideró indispensable para el diseño preliminar y de detalle de la cortina, la determinación de la deformabilidad del macizo rocoso, quedando como parámetros secunda-rios el conocimiento del estado de esfuerzos internos de la roca, la resistencia de la misma roca y la resistencia al -esfuerzo cortante en los planos de estratificación entre las unidades litológicas unidad 1 y 2 y las unidades 2 y 3 los trabajos de campo se iniciaron en febrero de 1978, mediante la ejecución de pruebas de placa flexible, para la determina ción puntual del módulo de deformabilidad de la roca, continuando con la ejecución de pruebas de corte directo in-situ, en el contacto más débil entre las unidades 2 y 3, y con la determinación del estado natural de esfuerzos internos de la roca. Paralelamente se realizaron ensayes en el laboratorio, en núcleos provenientes de los barrenos 1-A y 8-A de la margen izquierda.

Se han realizado 30 ensayes de placa flexible, en la parte baja del cañón (hasta la elevación 234.00 m.s.n.m.), interesando la unidad 3 y la parte baja de la unidad 2, y -siete pruebas de corte directo in-situ en el contacto arci-lloso de la parte baja del cañón entre las unidades 2 y 3 -efectuadas en el socavón 4 a la elevación 234.00 m.s.n.m. a



Figura 4.3. Prueba de Placa Flexible. Los ensayos se hicieron empleando gatos hidráulicos y placas de distribu-ción, aplicando las cargas directamente contra las paredes del socavón.

40 m del cantil izquierdo, y únicamente se han realizado --2 ensayes de gato plano para la determinación natural de -esfuerzos internos de la roca.



Figura 4.4. Prueba de Corte Directo. Estos ensayos co<u>n</u> sistieron en labrar el piso con herramienta de mano, para obtener bloques de roca de 70x70 cms de sección transversal y 35 cms de peralte. Estos bloques se sujetaron a un estado de esfuerzos, mediante la aplicación de una carga vertical y una carga ligeramente inclinada con respecto a la horizo<u>n</u> tal.

4.4.2. Propiedades geomecánicas de la roca intacta

Con objeto de conocer las propiedades índice y mecánicas de la roca intacta se hicieron ensayes de laboratorio en núcleos de 5 cms de β provenientes de los barrenos 8-A y 1-A, de la margen izquierda. El primero es representativo de las calizas masivas de la unidad litológica intermedia unidad 2 y el segundo de la unidad litológica inferior uni-dad 3.

Los valores promadio de las propiedades más importantes se muestran en la tabla 4.31.

Parametro	Barrer	10	8-A	(U2)	Barren	D	1-A	(U3)
	Prom.	N	D	1 10	Prom	<u>N </u>	D	V
$Rc, kg/cm^2 +$	1,021	22	359	35	724	8	373	51
Rc, kg/cm2 +	812	30	301	37	667	26	371	55
Rt, $kg/cm^3 +$	74	9	13	17	73	6	26	36
Rt, kg/cm3 +	70	19	26	37	48	12	28	5
RE, kg/cm^2 +	201	6	94	47	149	4	70	47
Rf. kg/cm2 *	142	12	63	44	81	4	40	49
Rs, $kg/cm^2 +$	118	8	32	27	34	2	.7.	22
Rs. kg/cm2 *	162	4	43	26	-	-		
E, $kg/cm^2 +$	609,000	7	115,000	19	231,000	:3	140,000	65
E, kg/cm2 +	505,000	13	189,000	37	238,000	6	196,000	82
, Ton/m ³	2,66	38	0.06	Ż	2.6	36	-	-
n, 8	4	26	1	27	3	12	1	36
1, 8	0.40	26	0.20	52	0.4	12	0.3	87

Tabla 4.31, Propiedades geomecánicas de la roca intacta.

Donde: + Medio ambiente * Saturados

D = Desviación estándar

V = Coefficiente de variación

N = Número de pruebas
Rc= Resistencia en compresión simple
Rt= Resistencia en tensión
Rf= Resistencia en tensión bajo flexión
Rs= Resistencia en corte simple
E = Módulo de elasticidad
= Peso volumétrico
n = Porosidad

i = Indice de absorción (absorción de agua durante 1.5 horas).

-141-

5.- ANALISIS DE ESTABILIDAD

5.1. Estabilidad general de la margen izquierda

5.1.1. Introducción

Se analiza la estabilidad del bloque de roca caliza de la unidad 2 que se encuentra en el apoyo izquierdo de la cor tina. El bloque analizado queda limitado al Norte por la denominada falla Norte, que pone en contacto las unidades 2 y 5; al Sur por el cantil de la falla de Itzantón, al Este por el cañón del río y fallas del tipo Alfa, al Oeste por la denominada falla F_1 , que es senciblemente paralela al cañón en el sitio de la boquilla y corresponde a la orientación de -las familias Alfa, el bloque descansa en el contacto de las unidades 2 y 3 que tiene rumbo N 55° W y echado 24° NE.

El bloque arriba descrito, denominado bloque A, en caso de tender a deslizar sobre el contacto entre las unidades 2 y 3 ocasionará un empuje sobre la unidad 5 a partir de la -falla Norte. Por tanto la estabilidad del bloque A dependerá de la estabilidad del macizo constituído por la unidad 5 que se encuentra aguas abajo de la falla Norte.

5.1.2. Hipótesis

Con la finalidad de formar un análisis que permita evaluar la influencia que sobre la estabilidad tienen la geometría y resistencia de las posibles superficies de desliza--miento, las presiones del embalse, el vaciado rápido y los coeficientes sísmicos se formularon las siguientes hipótesis, tomando las condiciones más desfavorables posibles:

a).- Se analiza por el método estereográfico que supone:

- Las paredes se mantienen en contacto durante el -deslizamiento.
- La influencia de momentos se anulan, ésto es que no pueden ocurrir deslizamientos rotacionales.
- La resistencia al esfuerzo cortante de las superficies de deslizamiento esta definida por la relación líneal T = c + T tan δ .
- b).- La resistencia al corte en el contacto entre las -unidades 2 y 3 esta representada por c = 0 (cohe-sión nula) y β = 10°.

Esta resistencia es la que se obtuvo de siete pruebas efectuadas en el socavón 4 a la elevación 234.00 m.s.n.m. a 40 m de distancia del cantil izuqierdo (inciso 4.2.).

- c).- En una primera etapa del análisis se calculó el -empuje del bloque A sobre la unidad 5, en el cual no se toma en cuenta la contribución de la resis-tencia de las fronteras laterales, de igual manera para el análisis de los bloques B de la unidad 5.
- d).- Se supone que la resistencia al corte entre el blo que A y los B, es suficiente para empedir el movimiento horizontal relativo entre bloques.
- e).- Se ha supuesto que el valor del coeficiente sísmico en el sitio esta comprendido entre 0.00 y 0.40.
- f).- Para el análisis de cargas hidrostáticas se ha supuesto una subpresión para la condición de embalse lleno hasta la elevación 430.00 m.s.n.m. (NAMO), en el sitio de la cortina y se abate línealmente aguas abajo hasta la falla Norte, para la condición de vaciado rápido se ha supuesto una presión hidrog tática, de la elevación del (NAMO) a la elevación 363.00 m (umbral de la toma), normal a la falla F₁, considerando también en esta condición la subpresión de la condición de embalse lleno.

5.1.3. Geometría y peso de los bloques analizados

En la figura 5.1. se muestra la planta de los bloques - analizados.

Las fronteras del bloque A están descritas en el inciso 5.1.1. Los bloques B están limitados lateralmente por un plano con la orientación siguiente: Rumbo N 05° E y echado 63° SE. Esta orientación corresponde al fracturamiento tipo Alfa y fue seleccionada entre las fracturas observadas en el socavón 22 dentro de la unidad 5.

Para formar la frontera occidental de los bloques B --(B1, B2 y B3), se tomó la orientación de una de las fracturas de importancia que buzan hacia el E, que atravieza el socavón 22 dentro de la unidad 5.

Para conformar los bloques B se tomaron las erientaciones de 3 fracturas que por su rumbo casi E-W y en echado hacia el Sur pudierán constituir seperficies de deslizamiento hacia -aguas abajo, bajo el empuje del bloque A para las diferentes condiciones del embalse. Las 3 fracturas mencionadas fueron observadas en los tramos que penetran la unidad 5 de los socavones 22 y 23. Las 3 fracturas (del tipo Delta), observadas -no forman en si los planos de deslizamiento potencial de los bloques analizados, sino que dichos blogues se han supuesto formados con planos de igual orientación (rumbo



y echado) a los boservados y se han situado de manera que el empuje producido por el bloque A actué en la forma más crít<u>i</u> ca posible. Esta última condición se satisface si la traza del bloque A sobre la falla Norte queda circunscrita en la traza de los bloques B.

A continuación se dan las características de las fracturas mencionadas:

Bloque Rumbo Echado	Descripcion
1 N 79° W 29° S	Fractura de poca importan
	cia, Ondulada. Rèlleno
	arcillo-arenoso de 1 mm -
	de espesor máximo. Sin -
	filtraciones.

63° S

60° S

31

N 55° E

Falla de regular importancia. Relleno arcillo-areno no irregular de 2 a 3 cm superficie rugosa y ondul<u>a</u> da. Sin filtraciones.

Fractura de regular imporcia muy cercana al portal. No es continua y sin fil-traciones.

El volumen y peso de los bloques es el siguiente:

Bloque	Volumen	Peso	
	mill. de m3	mill. de Ton	•
A	27.4	72.88	•
B1	9.04	23.5	
B2	5.25	13,66	
B3	10.51	27.3	

5.1.4. Analisis estereográfico

En una primera parte del análisis se calculó, por medio de un programa de computadora realizado para el análisis estereográfico, el empuje del bloque A para la condición críti ca (factor de seguridad es igual a 1), el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal para la condición de estado actual, em balse lleno y vaciado rápido (de la cota 430.00 a la 363.00).

En la segunda parte del análisis se calcula la estabil<u>i</u> dad de los bloques B aplicandoles la fuerza de empuje del -bloque A para cada una de las condiciones mencionadas. Dado que no se cuenta con el ángulo de fricción \vec{p} en el programa de computadora se hace variar de 10° en 10° de 0° a 80° encontrando así el factor de seguridad, la fuerza de anclaje necesaria para F.S.=1°así como el rumbo é inclinación de -dicha fuerza; para cada ángulo de fricción. Para la condición de análisis con sismo se calcula para cada una de las condiciones anteriores haciendo variar el coeficiente sísmico, k, de 0.00 a 0.4 de 0.1 en 0.1.

A continuación se presenta el programa de computadora, en lenguaje BASIC, y el análisis estereográfico (figs. de la 5.2. a la 5.13.).

5.1.5. Presentación de resultados

Para cada condición y para cada bloque se presentan -los resultados obtenidos (tablas de la 5.1. a la 5.9.), con la finalidad de obtener una mayor comprensión en los resultados y así evaluar la influencia que sobre la estabilidad tienen las diferentes condiciones del embalse y los coefi-cientes sámicos, se presentan las gráficas (de la 5.1. a la 5.9.), en función de los parámetros calculados. Cada gráfica presenta la relación existente entre el ángulo de fricción, el factor de seguridad y el coeficiente sámico (línea continua), y a su vez la relación existente entre el ángulo de -fricción, la fuerza de anclaje y el coeficiente sámico (línea punteada).

Si se desea conocer, por ejemplo el factor de seguridad para un ángulo de fricción de 20° y coeficiente sísmico k=0.2 en la gráfica 5.1. bloque Bl ESTADO ACTUAL, se entra a la --

-148-

gráfica en $\phi=20^{\circ}$ y donde se cruza con la línea contínua con valor k=0.2 se encuentra el valor del factor de seguridad, FS=0.75. Para encontrar el valor de la fuerza de anclaje se entra otra vez a la gráfica en ángulo de fricción, $\phi=20^{\circ}$, y donde se cruza con la línea punteada con valor k=0.2 se encuentra el valor de la fuerza de anclaje para FS=1, FA=4 -mill. de ton.

Los planos observados en la unidad 5 cuya orientación coincide con los planos de deslizamiento de los bloques analizados es rugosa, ondulada, y en ningún caso el relleno es contínuo o regular ni mayor de 3 cm. El ángulo de fricción se estima que quede comprendido entre 25° y 50°. Se considerará un valor máximo del coeficiente sísmico de -k=0.2 ya que es el correspondiente a la zona.

A) .- ESTADO ACTUAL

BLOQUE B1 En la tabla 5.1. se tiene que para el valor de k=0.2 el ángulo de fricción necesario para un fac tor de seguridad, FS=1 es de 25; dado que las hipótesis de trabajo son muy conservadoras se puede decir que el bloque B1 en estado actual es estable.

BLOQUE B2 En la gráfica 5.2. se puede apreciar que el valor de k=0.0 es más crítico que el valor corres-pondiente a k=0.2, de la tabla 5.2. tenemos que el ángulo de fricción necesario para k=0.0 y FS=1 es de 33° y para - k=0.2 es de 27°, por lo cual el bloque B2 para la condición de Estado actual se encuentra en una condición crítica.

BLOQUE B3 De la gráfica 5.3. se puede decir que el bloque B3 en estado actual es inestable, dado que los -ángulos de fricción para un factor de seguridad, FS=1 son mayores de 55° y las fuerzas de anclaje resultan excesiva--mente grandes.

B).- LLENADO Y OPERACION DEL EMBALSE

1.- EMBALSE LLENO

BLOQUE B1 En la tabla 5.4. se tiene que para el valor de coeficiente sísmico k=0.2 el ángulo de fricción n<u>e</u> cesario para un factor de seguridad FS=1 es de 27°, por lo cual el bloque B1, embalse lleno es crítico.

BLOQUE B2 En la gráfica 5.5. puede apreciarse que para un coeficiente sísmico k=0.0 el ángulo de fricción nec<u>e</u> sario para FS=1 es de \emptyset =32° y para k=0.2, \emptyset =27°, por lo cual el bloque B2 para la condición de embalse lleno es crítico.

BLOQUE B3 De la gráfica 5.6. se puede decir que el bloque B3 para la condición de embalse lleno es inestable, dado que los ángulos de fricción para un factor de seguridad FS=1 son mayores de 55° y las fuerzas de anclaje excesivamen te grandes.

2.- VACIADO RAPIDO

BLOQUE B1 En la tabla 5.7. se tiene que para el -valor de coeficiente sísmico k=0.2 el ángulo de fricción necesario para PS=1 es de 25°, por lo cual se puede decir que el bloque B1 para la condición de vaciado rápido es estable.

BLOQUE B2 En la tabla 5.8. se tiene que para un -valor de coeficiente sísmico k=0.0 el ángulo de fricción necesario para un factor de seguridad FS=1 es de 28° y para un valo de k=0.2 el ángulo de fricción necesario es de 22°, por lo cual el bloque B2 para la condición de vaciado rápido es crítico.

BLOQUE B3 De la gráfica 5.9. se puede apreciar que el bloque B3 para la condición de vaciado rápido es inestable dado que los ángulos de fricción para un factor de seguridad FS=1 son mayores de 51° y las fuerzas de anclaje excesivamente grandes.

A continuación se presenta un resumen de los resultados del análisis de estabilidad.

	1	the state of the s	1
 BLOOUE	ESTADO ACTUAL	EMBALSE LLENO	VACIADO RAPIDO
 B1	ESTABLE	CRITICO	ESTABLE
B2	CRITICO	CRITICO	CRITICO
B3	INESTABLE	INESTABLE	INESTABLE

-152-50 LPRINTCHR#(27);CHR#(14);:LPRINTCHR#(27);CHR#(28); 100 REM PROGRAMA REALIZADO PARA EFECTUAR LA PROYECCION ESTEREOGRAFICA DE 1 A 3 PLANOS CON SU CORRESPONDIENTE ZONA ESTABLE. 150 REM PARA LA CONDICION DE UN BLOQUE, A, DESLIZANDO SOBRE UN PLANO, DA DO SU ANGULO DE FRICCION. ANALISIS DE ESTABILIDAD. 160 REM ANALISIS DE ESTABILIDAD DE UN BLOQUE BAJO UNA FUERZA EXTERNA PAR A DIFERENTES ANGULOS DE FRICCION (VARIANDO DE 12 EN 10 GRADOS) 200 DEFINT A. 1.J 300 DIM A(86,108),P(2,2),M(2,3,2),S1(2,2),S2(2,2),S3(3,4),Z3(2,3) 350 GOTO 1900 400 FOR I=0 TO 86: FOR J=0 TO 108:A(I,J)=32:NEXTJ:I 500 FOR I=-54 TO 54 600 LET Y=SQR(ABS(1-(I*I/2916))) 700 Z=INT(43+Y) 800 A(43-Z,54+I)=111*A(43+Z,54+I)=111 900 NEXT I 1000 LET A(86,54)=78:A(43,54)=43:A(44,54)=87 1100 RETURN 1200 FOR I=86 TO 0 STEP -1 1300 FOR J=0 TO 106 1400 LPRINT: CHR\$(A(I,J)); 1500 NEXT J. 1600 LPRINT 1700 NEXT I 1800 RETURN 1908 INPUT "CUANTOS PLANOS POTENCIALES DE DESLIZAMIENTO SON 2888 FOR J=1 TO PP 2100 PRINT "CON QUE CARACTER GRAFICO EL PLANO " IJINPUT NO 2200 LET N(J)=ASC(N\$) 2300 NEXT J 2400 FOR J=1 TO PP 2508 PRINT 2600 PRINT DAME ANGULO DE ORIENTACION PARA EL PLANO "IJIIINPUT T(J) 2700 INPUT DAME EL ECHADO "; F(J):FF=F(J)+3.141592654/180 2808 PRINT DAME ANGULO DE FRICCION PARA EL PLANO "IJIINPUTFO(J) 2900 IF PP=1 THEN INPUT DAME EL PESO DEL BLOQUE " PE INPUT MAGNITUD DE ! A FUERZA DE PRESION HIDROSTATICA "IMU 2905 IF PP>1 THEN 3000 2910 PRINT: PRINT: PRINT QUE DESEAS QUE SE EFECTUE: 2920 PRINT PRINTTAB(20) + 1. - ESTADO ACTUAL* 2930 PRINTTAB(20);*2.-EMBALSE LLENO.* 2940 PRINTTAB(20):"3.-VACIADO RAPIDO." 2945 PRINTTAB(20);"4.-OTRO BLOQUE." 2948 PRINTTAB(20);*5.-FIN.*;PRINT 2950 INPUT*CUAL ES TU OPCION "TOPTIF OP=5 END 2975 IF OP=4 GOTO 25000 3000 T(J)=T(J)+3.141592654/180: F(J)=F(J)+3.141592654/180 3100/C1(J)=TAN(T(J))+TAN(F(J))/COS(T(J))+C2(J)=-TAN(F(J))/COS(T(J))+C3(J)=-1/(COS(T(J))*COS(T(J))) 3200 NEXT J. 3250 GOSUB 400 3300 FOR J=1 TO PP 3400 B1=SIN(T(J))*TAN(F(J)) : B2=-TAN(F(J))*COS(T(J)) 3500 GOSUB 3700 3600 GOTO 5000 3700 FOR 1=2 TO 360 STEP 2 3800 LET W=1+3.141592654/180 3900 FI= ATN(81*COS(W)+82*BIN(W)) 4900 IF FI>-3.141592654 AND FIKO THEN 4200

-153-4100 GOTO 4800 4200 X=COS(W)+COS(FI) 4300 X1=SIN(W)*COS(FI) 4400 Z=SIN(FI) 4500 U=X/(1-Z):V=X1/(1-Z) 4600 U=INT(54+54+U):V=INT(43+43+V) 4700 A(V,U)=N(J) 4800 NEXT I 4900 RETURN 5000 REM 5100 F0(J)=F0(J)+3.141592654/180 5200 W(J)=3QR(C1(J)+C1(J)+C2(J)+C2(J)+C3(J)+C3(J))+V(J)=5QR(C1(J)+C1(J)+ C2(J)+C2(J))+W(J) 5300 P1=C1(J)/(W(J)-C3(J)):P2=C2(J)/(W(J)-C3(J)) 5400 P1=INT(54+54*P1);P2=(43+43*P2);A(P2,P1)=N(J) 5500 FOR I=4 TO 360 STEP 4 5600 K=I+3.141592654/180 5650 GOSUB 5700: GOTO 6100 5700 E1=SIN(F0(J))*COS(K):S2=SIN(F0(J))*SIN(K):S3=COS(F0(J)):S4=SQR(C1(J)*C1(J)+C2(J)*C2(J)) 5750 W(J)=SQR(C1(J)*C1(J)+C2(J)*C2(J)+C3(J)*C3(J))*V(J)=SQR(C1(J)*C1(J)+ C2(J)+C2(J))+U(J) 5800-U1=C1(J)*C3(J)*S1/V(J)-C2(J)*S2/S4+C1(J)*S3/W(J) 5900 U2=C2(J)+C3(J)+S1/V(J)+C1(J)+S2/S4+C2(J)+S3/W(J) 6000 U3=-(C1(J)+C1(J)+C2(J)+C2(J))+S1/V(J)+C3(J)+S3/W(J) 6050 RETURN 6100 IF U3>=0 THEN 6500 6200 Q1=U1/(1-U3): Q2=U2/(1-U3) 6308 Q1=INT(54+54+Q1):Q2=INT(43+43+Q2) 6400 A(Q2,Q1)=N(J) 6500 NEXT I 6600 NEXT J 6700 IF PP=1 THEN 11300 6800 IF PP=2 THEN K(1)=1:K(2)=2:GOSUB 7500 :GOSUB 1200 :END 6900 FOR L=1 TO 3 7000 K(1)=L+L/2-3+L/2+2 7100 K(2)=-L*L/2+5*L/2 7200 GOSUB 7500 7300 NEXT L 7400 GOSUB 1200 FEND 7500 T1=C2(K(1))*C3(K(2))+C2(K(2))*C3(K(1));T2=C1(K(2))*C3(K(1))+C1(K(1))*C3(K(2)):T3=C1(K(1))*C2(K(2))-C1(K(2))*C2(K(1)) 7600 FOR J=1 TO 2 7700 T4=C2(K(J))*T3-C3(K(J))*T2+T5=C3(K(J))*T1-C1(K(J))*T3+T6=C1(K(J))*T 2-C2(K(J))+T1 7800_Z1=(SIN(F0(K(J)))+(T5+C1(K(J))-T4+C2(K(J)))/SQR(C1(K(J))+C1(K(J))+ $C_2(K(J)) * C_2(K(J)))$ 7900 Z2=(SIN(F0(K(J)))+(T4+C1(K(J))+C3(K(J))+T5+C2(K(J))+C3(K(J))-T6*(C1 (K(J))*C1(K(J))+C2(K(J))*C2(K(J))))/V(K(J))8000 P(1,J)=ATN(-Z2/Z1) 8100 P(2,J)=P(1,J)+3,141592654 8200 NEXT J 8300 FOR J=1 TO 2 8400 S3(J)=COS(F0(K(J))):S4(J)=SQR(C1(K(J))+C1(K(J))+C2(K(J))+C2(K(J))) 8500 FOR I=1 TO 2 8600 S1(I,J)=SIN(F0(K(J)))+COS(P(I,J)):S2(I,J)=SIN(F0(K(J)))+SIN(P(I,J)) 8700 m(J+1+I)=C1(K(J))+C3(K(J))+S1(I+J)/V(K(J))+C2(K(J))+S2(I+J)/S4(J)+C 1(K(J))#53(J)/W(K(J)) 9800 M(J)2+1)=C2(K(J))*C3(K(J))*S1(I+J)/V(K(J))*C1(K(J))*S2(I+J)/S4(J)+C 2(K(J))*53(J)/W(K(J))

8900 M(J;3,1)=-(C1(K(J))+C1(K(J))+C2(K(J))+C2(K(J)))+S1(J;J)/V(K(J))+C3(K(J))*S3(J)/W(K(J)) 9000 NEXT IIJ 9100 FOR I=1 TO 2 9200 FOR J=1 TO 2 9300 Q1=M(J,1,1)/(1-M(J,3,1)):Q2=M(J,2,1)/(1-M(J,3,1)) 9400 Q1=INT(54+54*Q1)+Q2=INT(43+43*Q2) 9500 A(02:01)=42 9600 NEXT J.I 9700 FORJ=1T02 9800 JF M(J-3-2) (M(J-3-1) THEN 10200 9900 Y1=M(J,1,1):Y2=M(J,2,1):Y3=M(J,3,1) 10000 M(J,1,1)=M(J,1,2):M(J,2,1)=M(J,2,2):M(J,3,1)=M(J,3,2) 10100 M(J,1,2)=Y1:M(J,2,2)=Y2:M(J,3,2)=Y3 10200 NEXTJ 10300 FOR K=1 TO 2 10400 T1=M(1,2,K)+M(2,3,K)-M(2,2,K)+M(1,3,K) 10500 T2=M(2,1,K)+M(1,3,K)-M(1,1,K)+M(2,3,K) 10600 T3=M(1,1,K)*M(2,2,K)-M(2,1,K)*M(1,2,K) 10700 B1=-T1/T3:82=-T2/T3 10800 J=K+21N(J)=46 10900 GOSUB 3700 11000 NEXT K 11100 RETURN 11300 C1(1)=C1(1)/W(1)+C2(1)=C2(1)/W(1)+C3(1)=C3(1)/W(1) Ri=(C1(1)*C1(1)+C2(1)*C2(1))*(C1(1)*C1(1)+C2(1)*C2(1)+C3(1)*C3(1) 11400)/(C2(1)*C2(1)) 11580 R2=COS(F0(1))+((C1(1)+C1(1)+C2(1)+C2(1))/C2(1)) 11600 R3=508(R2+R2-R1+(COS(F0(1))+COS(F0(1))-C3(1)+C3(1))) 11700 R4=(R2+R3)/R1+R5=(R2-R3)/R1 11800 R4=-5QR(1-((1+C1(1)*C1(1)/(C2(1)*C2(1)))*R4*R4)) 11900 R7=-SQR(1-((1+C1(1)*C1(1)/(C2(1)*C2(1)))*R5*R5)) 12000 IF R6>R7 THEN P1=C1(1)*R5/C2(1)*P2=R5*P3=R7*GOTO 12200 12100 P1=C1(1)+R4/C2(1) : P2=R41P3=R6 12200 LA=50R(1/((C1(1)*C1(1)+C2(1)*C2(1))*P3+P3+(C1(1)*P1+C2(1)*P2)*(C1(1)#P1+C2(1)#P2))) 12300 Q1=P1/(1-P3):Q2=P2/(1-P3) 12400 Q1=INT(54+54+Q1)+Q2=INT(43+43+Q2) 12500 A(Q2,Q1)=82 12600 IF (C1(1)*P1+C2(1)*P2)<0 THEN LA=-LA 12700 E1=LA+C1(1)+P3+E2=LA+C2(1)+P3+E3=-LA+(C1(1)+P1+C2(1)+P2) 12800 Q1=E1/(1-E3)1Q2=E2/(1-E3) 12900 Q1=INT (54+54*Q1):Q2=INT (43+43+Q2) 13000 A(Q2,Q1)=69 13100 EE=PE+SIN(ABS(FF)-F0(1)) 13200 TE=ATN(E2/E1)+180/3.141592654:F1=ATN(E3/50R(E1+E1+E2+E2))+180/3.14 1592654 13210 EC=EE+A85(COS(TE+3.141592654/180)) 13220 EN=EE+ABS(SIN(TE+3.141592654/180)) 13300 Z3(1,2)= C2(1)/SQR(C1(1)+C1(1)+C2(1)+C2(1)) 13400 Z3(1+1)=C1(1)+Z3(1+2)/C2(1) 13500 Z3(1+3)=0 13550 ON OP GOTO 13600,14200,17000,25000 13600 FOR J1=1 TO 4 13620 FOR I=1 TO 3 13640 J=1 13660 S3(1,J1)=J1+Z3(J,1)/10 13690 NEXT. I 13700 \$3(3,11)=53(3,11)-1 13760 Q1=53(1, J1)/(1-53(3, J1)):Q2=53(2, J1)/(1-53(3, J1)) 13780 Q1=INT(54+54+Q1)=Q2=INT(43+43+Q2)

-154-

13800 A(02:01)=64+J1 --155-13820 NEXT J1 13840 GOSUB 1200 13860 LPRINTCHR\$(27); CHR\$(15); LPRINT CHR\$(27); CHR\$(56); 13880 I=1 13890 LPRINT: LPRINT: LPRINT 13900 UPRINT*COEF.*1TAB(20);*EMPUJE*;TAB(40);*ESFUERZO*;TAB(60)*ESFUERZO 13910 LPRINT*SISMICO";TAB(20);*MILL. DE TON*;TAB(40);*CORTANTE*;TAB(60); "NORMAL " 13915 LPRINT TAB(40);**KG/CM2*;TAB(60);*KG/CM2* 13920 LPRINT 0.0" TAB(20) EE; TAB(40) EC; TAB(60) EN 13940 FOR J=1 TO 4 13960 C=SQR(1+J*J/100)*PE 13980 C=SIN(ABS(F(1))-F0(1)+ATN(J/10))+C 13990 CC=C*ABS(COS(TE*3.141592654/180)) 13995 CN=C+ABS(SIN(TE+3.141592654/180)) 14000 LPRINT USING"#.#" 1J/101 14020 LPRINTTAB(20) (CITAB(40) (CC) TAB(60) (CN 14040 NEXT J 14060 LPRINT: LPRINT 14080 LPRINT ORIENTACION DE LA FUERZA DE EMPUJE: "TE 14100 LPRINT CON INCLINACION RESP. A LA HORIZONTAL DE: "IFI 14120 GOTO 2910 14200 FOR J1=0 TO 4 14400 S3(1)J1)=J1+Z3(1,1)/10-MU+C1(1)/PE 14500 S3(2, J1)=J1+Z3(1,2)/10-MU+C2(1)/PE 14600 S3(3, J1)=J1+Z3(1,3)/10-1-MU+C3(1)/PE 14700 LO(J1)=-(P2*83(3,J1)-P3*83(2,J1))/(E2*P3-E3*P2) 14710 LR(J1)=SQR(S3(1,J1)+S3(1,J1)+S3(2,J1)+S3(2,J1)+S3(3,J1)+S3(3,J1)) 14720 FORI=1T03 14730 S3(I,J1)=S3(I,J1)/LR(J1) 14750 NEXT I 14900 J=1 15000 Q1=S3(1,J1)/(1~S3(3,J1)):Q2=S3(2,J1)/(1-S3(3,J1)) 15100 Q1=INT(54+54*Q1):Q2=INT(43+43*Q2) 15200 A(Q2,Q1)=64+J1 15300 NEXT J1 15400 GOSUB 1200 15500 REM 15600 I=1 15625 LPRINTCHR\$(27); CHR\$(15); #LPRINTCHR\$(27); CHR\$(56); 15650 LPRINT:LPRINT:LPRINT 15700 LPRINT*COEF. * TAB(20) ; * EMPUJE* TAB(40) ** ESFUERZO* TAB(40) ; * ESFUERZ Ô" 15710 LPRINT SISMICO TAB(20) MILL. DE TON. TAB(40) CORTANTE TAB(60) I"NORMAL" 15720 LPRINT TAB(40): "KG/CM2" ; TAB(60) ; "KG/CM2" 15900 FOR J=0 TO 4 16200 LPRINT USING" #. #" #J/10# 16300 LPRINTTAB(20) +LO(J) *PE; TAB(40) +LO(J) *PE*ABS(COS(TE)) +TAB(60) +LO(J) *PE*ABS(SIN(TE)) 16400 NEXT J 16500 LPRINT LPRINT 16600 LPRINT ORIENTACION DE LA FUERZA DE EMPUJE: "ITE 15700 LPBINT CON INCLINACION RESP. A LA HORIZONTAL DE: "IFI 17000 INPUT DAME ORIENTACION Y ECHADO DEL PLANO EN EL CUAL SE APLICA LA

FUERZA Y SU MAGNITUD" 10Z, ECH: MAG ~156~ 17100 M1=TAN(OZ) *TAN(ECH) /CUS(OZ) 17200 M2=-TAN(SCH)/COS(OZ) 17300 M3=-1/(CUS(OZ)*COS(OZ)) 17400 M4=5QR(M1*M1+M2*M2+M3*M3) 17500 M1=MAG*M1/M4 17600 M2=MAG*M2/M4 17700 M3=MAG*M3/M4 17800 N1(1)=C1(1)*MU 17900 N2(1)=C2(1)*MU 18000 N3(1)=C3(1)*MU 18100 M1=-M1-N1(1):M2=-M2-N2(1):M3=-M3-N3(1)-PE 18200 D1=M2*N3(1)-N2(1)*M3:D2=M3*N1(1)-M1*N3(1):D3=M1*N2(1)-N1(1)*M2:DD= SGR(D1*D1+D2*D2+D3*D3):Q1=INT(54+54*D1/(DD-D3)):Q2=INT(43+43*D2/(DD-D3)) :A(Q2,Q1)=64 18300 U=D2*N3(1)-N2(1)*D3:V=D3*N1(1)-D1*N3(1) 18400 K=ATN(SQR(C1(1)*C1(1)+C2(1)*C2(1)+C3(1)*C3(1))*(C1(1)*V-C2(1)*U)/((C1(1)+U+C2(1)+V)+((C1(1)+C1(1)-C2(1)+C2(1))/C3(1)+V))) 18500 J=1: GOSUB 5700 18600 W1=U1:W2=U2:W3=U3 18700 K=K+3.141592654:GOSUB 5700 18880 D4=50R((M1-W1)*(M1-W1)+(M2-W2)*(M2-W2)+(M3-W3)*(M3-W3)) 18700 D5=SQR((M1-U1)*(M1-U1)+(M2-U2)*(M2-U2)+(M3-U3)*(M3-U3)) 19000 IF D4<D5 THEN P1=W1:P2=W2:P3=W3:GOTO 19200 19100 P1=U1:P2=U2:P3=U3 19280 MP=5QR(P1+P1+P2+P2+P3+P3) 19250 Q1=INT(54+54*P1/(MP-P3)):Q2=INT(43+43*P2/(MP-P3)):A(Q2;Q1)=82 19280 E1=P2+D3-P3+D2 19300 E2=P3+D1-P1+D3 19400 E3=P1+D2-P2+D1 19500 LA=1/SQR(E1+E1+E2+E2+E3+E3) 19600 E1=E1+LA:E2=E2+LA:E3=E3+LA 19700 Q1=INT(54+54*E1/(1-E3)):Q2=INT(43+43*E2/(1-E3)):A(Q2,Q1)=67 19800 Z2=-SGN(C2(1))*ABS(D1)/SQR(D1*D1+D2*D2) 19900 Z1=-SGN(C1(1))*ABS(D2*Z2/D1) 20100 FOR 1=0 TO 4 20200 S3(1,1)=I*PE*Z1/10+M1 20300 S3(2,1)=1*PE+Z2/10+M2 20400 S3(3,1)=M3 20500 LO(I)=-(P2*S3(3,I)-P3*S3(2,I))/(E2*P3-E3*P2) 20550 LO(I)=LO(I)/PE 20600 LR(I)=SQR(S3(1,1)+S3(1,1)+S3(2,1)+S3(2,1)+S3(3,1)+S3(3,1)) 20700 Q1=INT(54+54*63(1,1)/(LR(1)-53(3,1)));Q2=INT(43+43*53(2,1)/(LR(1)-53(3,I))):A(Q2,Q1)=64+I 20800 NEXT I 20700 GOSUB 1200 21000 TE=ATN(E2/E1)*180/3.141592654:FI=ATN(E3/SQR(E1*E1+E2*E2))*180/3.14 1592654 21100 GOTO 15500 25000 REM CALCULOS PARA SUBRUTINA CUATRO 25050 LPRINT CHR\$(27); CHR\$(14); LPRINTCHR\$(27); CHR\$(56); 25100 INPUT DAME ANGULO DE ORIENTACION DEL PLANO "IT 25280 INPUT DAME EL ECHADO DEL PLANO "IF 25300 INPUT DAME EL PESO DEL BLOQUE "; PE 25310 INPUT DAME LA ORIENTACION E INCLINACION DE LA FUERZA EXTERNA "102, ECH:02=02+3.141592654/180:ECH=ECH+3.141592654/180 25320 PRINT DAME LA MAGNITUD DE LAS FUERZAS EXTERNAS PARA COEFICIENTE SI SMICO DE 25330 FOR 1=0 TO 4 25340 PRINTL/10;" "::INPUTE(1) 25350 NEXT I 25375 60508 400

```
25400 T=T*3.141592645/180: F=F*3.141592654/180
                                                                n157n
25500 B1=51x(T)*TAN(F):B2=-TAN(F)*COS(T):J=1:N(1)=49
25600 GOSUE 3700
25700 C1=TAN(T)*TAN(F)/COS(T)
25800 C2=-TAN(F)/COS(T)
25900 C3=-1/(COS(T)+COS(T))
25910 NC=SQR(C1*C1+C2*C2+C3*C3)
25920 L1=INT(54+54*C1/(NC-C3))
25930 L2=INT(43+43+C2/(NC-C3))
25940 A(L2,L1)=78
26000 FOR 1=0 TO 4
26100 X1=E(I)*COS(ECH)*COS(OZ)
26200 X2=E(I)*COS(ECH)*SIN(OZ)
26300 X3=E(I)+SIN(ECH)-PE
26400 D1=C2+X3-C3+X2
26500 D2=C3+X1-C1+X3
26600 D3=C1+X2-C2+X1
26650 Z3=SQR(D1*D1+D2*D2):Z1=-D2/Z3:Z2=D1/Z3
26700 Z4=-Z1:Z5=-Z2
26750 Z6=SQR((Z1-X1)*(Z1-X1)+(Z2-X2)*(Z2-X2)+X3*X3)
26800 Z7=SQR((Z4-X1)*(Z4-X1)+(Z5-X2)*(Z5-X2)+X3*X3)
26850 IF Z6>Z7 THEN Z1=-Z1:Z2=-Z2
26900 R1=X1+(I/10)*PE#Z1
27000 R2=X2+(1/10)*PE*Z2
27100 R3=X3
27105 IF R3>0 THEN R1=-R1: R2=-R2: R3=-R3
27110 NR=SQR(R1+R1+R2+R2+R3+R3).
27120 H1=INT(54+54#R1/(NR-R3))
27130 H2=INT(43+43+R2/(NR-R3))
27140 A(H2,H1)=65+I
27150 Q1=5QR(C1+C1+C2+C2+C3+C3)
27160 Q2=5QR(X1+X1+X2+X2+X3+X3)
27200 G=(C1+X1+C2+X2+C3+X3)/(Q1+Q2)
27380 OM=-ATN(G/SQR(-G+G+1))+1.5708
27400 U=C3+D2-C2+D3:V=D3+C1-D1+C3:W=D1+C2-C1+D2:XX=SQR(U+U+V+V+W+W):U=U/
XXIV=V/XX
27470 G1=(D1*C1*C3+D2*C2*C3-D3*(C1*C1+C2*C2))/(NC*SQR(C1*C1+C2*C2))
27480 G2=(C1+D2-C2+D1)/SQR(C1+C1+C2+C2)
27500 KS=ATN(-61/62)
27600 C1(1)=C1+C2(1)=C2+C3(1)=C3
27700 W(1)=Q1
27800 V(1)=5QR(C1+C1+C2+C2)+W(1)+J=1
27810 LPRINT: LPRINT: LPRINT PARA COEF. SISMICO IGUAL A: "11/10
27820 LPRINT: LPRINT ANGULO " ; TAB (20) ; "FACTOR DE" ; TAB (40) ; "FUERZA DE" ; TAB
(60) + "ORIENTACION DE" + TAB(80) + "INCLINACION"
27830 LPRINT*FRICCION*; TAB(20); *SEGURIDAD*; TAB(40); *ANCLAJE*; TAB(60); *LA
FUERZA" | TAB(80) | "RESP. HORIZ."
27850 BA=0
27900 FOR 11=0 TO 80 STEP 10
27910 IF OM(=11+3,141592654/180 AND OM>11+3.141592654/180-31.41592654/18
0 THEN F0(1)=0M:GOTO 29000
28000 F0(1)=11+3.141592654/180
20500. K=KS
29000 GOSUB 5700
29100 W1=U1:W2=U2:W3=U3
29200 K=K+3.141592654+GOSUB 5700
27300 D4=5QR((R1-W1)+(R1-W1)+(R2-W2)+(R2-W2)+(R3-W3)+(R3-W3))
29400 D5=SQR((R1-U1)*(R1-U1)+(R2-U2)*(R2-U2)+(R3-U3)*(R3-U3))
29500 IF D4<D5 THEN P1=W1:P2=W2:P3=W3:GOTO 29700
29600 P1=U1:P2=U2:P3=U3
29700 W1=D2+P3-D3+P3
29800 W2=D3+P1-D1+P3
```

```
~158n
29900 W3=D1+P2-D2+P1
29925 PRINT(W1*P1+W2*P2+W3+P3)
29950 TE=ATN(W2/W1)*180/3.14159654:FI=ATN(W3/SQR(W1*W1+W2*W2))*180/3.141
592654
30000 WW=SQR(W1*W1+W2*W2+W3*W3)
30100 W1=W1/WW:W2=W2/WW:W3=W3/WW
30200 LA=(R2*P1-R1*P2)/(W2*P1-W1*P2)
30300 FS=TAN(F0(1))/TAN(OM)
30310 IF OM<=F0(1) AND OM>31.41592654/180 AND BA<>1 THEN LPRINTUSING"##.
##";0M#180/3.141592654;:LPRINTTAB(20);" 1.00";TAB(40);"CRITICO":F0(1)=I1
*3.141592654/180:BA=1:GOTO 29000
30400 LPRINTUSING "##" #11; : LPRINTTAB(20); FS: : IF F0(1)>04 THEN LPRINTTAB(4
0); "ESTABLE":GOTO 30600
30500 IF F0(1)<0M THEN LPRINTTAB(40);LA;
30550 LPRINTTAB (60) ITE ITAB (80) IFI
30600 NEXT 11
31000 NEXT 1
31050 PRINT*PARA IMPRIMIR GRAFICA OPRIME ENTER* : INPUTZ2$
31100 LPRINTCHR$(27); CHR$(28); IGOSUB 1200 ...
```

```
31200 BH=0:G0T02910
```

Embalse vacio, peso propio con sismo.

A).- ESTADO ACTUAL



Figura 5.7. Análisis estereográfico. Empuje del bloque A sobre la falla Norte. ESTADO ACTUAL (peso propio con sismo).



Figura 5.3. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque Bl. ESTADO ACTUAL (peso propio, sismo y fuerza externa).

PARA COEF. SISM	ICO IGUAL A: 0 FACTOR DE SEGURIDAD	FUERIA DE ANCLAJE	ORIENTACION DE L <u>A FUERZ</u> A	INCLINACION RESP. HORIZ.
8 12.33 20 58 58 58 60 80	6 986994 1.00 1.66578 2.66573 3.6463 3.6463 3.45429 7.92786 12.3784 25.9537	c.96139 CATTACO CATTACO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	-9.30199 -14.3974	, 630426 9, 56399
PARA COEF. SISM	ICO IGUAL A: .1		· · ·	
ANGU O FRICCION	FACTOR DE SEGURIDAD 47465	FUERZA DE ANCLAIE 13.171 CRITICO ESTANE	ORIENTACION DE LA FUERZA 12.562 7.60765	INCL INACION RESP. HORIZ. 12.4937 21.4828
	1 - 41 964 1 - 44 964 1 - 44 963 1 - 44 96 1 - 46 9			
PANA COEF. SISH	ICO IGUAL A: .2			
FRICCION 12 .46	FACTOR DE GRATIDAD 76376 76576 7637676 76576 76576 76576 76576 76576 76576 76576 76576 76576 76576 767	FUERIA DE ANCLAIE 201,1971 12:4973 4.47700 CETARIE ESTARIE ESTARIE ESTARIE ESTARIE ESTARIE ESTARIE ESTARIE	ORIENTACION DE LA FLEETA 22 - NOT 12 - NOT 12 - NOT	
PARA COEF. SISP ANGLA O FRICCION	IICO IGUAL A: .3	FUERZA DE ANCLAJE 21.4727	ORIENTACION DE LA FUERIA 27.9461	INCLINACION MEDIHONIZ.
10 25.81	- 37745 - 679241 - 679241 - 679241 - 67926 - 6765 - 67724 - 67744 - 6774 - 67744 - 67744	18.7291 9.41442 CRITIC EDIALE EDIALE EDIALE EDIALE EDIALE EDIALE EDIALE	2 1:5% 7	
PARA COEF. SIST	ICO IGUAL A: .4	CIE67A 76		THPI THAPTON
FRIČČION	SEGUNTOND 270376 - 355753	410LATE 34.876 21.8764 14.4451 14.4451 (01TICO	LA FLEMA J. 2497 27.1348 27.1348 15.7938	RESP. HOAIZ. 28.4483 38.9577 38.9517 47.7183
		ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE		

Tabla 5.1. Estabilidad del bloque B1. ESTADO ACTUAL

-162-

PARA COEF. SI	SMICO IGUAL A: 0		OPTENTACTION DE	INCLINACION
FRICCION	SEGURIDAD	ANCLAJE 6.96139	LA FUERZA -9.50159 -14.1974	RESP, HORIZ.
12.33 30	.60 1.66578 2.54235	CAITICO ESTABLE ESTABLE		
40 50 60	3.8483 5.45429 7.92786	ESTABLE ESTABLE ESTABLE	en e	
76 80	12.5744 25.9557	ESTABLE		
PARA COEF. SIS	SHICO IGUAL A: .1			
FRICCION	FACTOR DE SEGURIDAD	FUERZA DE ANCLAJE 13.175	ORIENTACION DE LA FUERIA 12,362	INCLINACION RESP. HORIZ. 12.4937
9.62	49465	CRITICO ESTABLE	7.84765	21,4028
	1.61964	ESTABLE ESTABLE ESTABLE		
	4.85992 7.7075 15.9997	ESTABLE ESTABLE ESTABLE		
PARA COEF. SI	SMICO IGUAL A: .2			
FRICCION	FACTOR DE	FUERZA DE ANCLAJE	ORIENTACION DE	INCLINACION
1	-370376 164522	12:52:5	12.0491	33.6644
	21277	ESTANLE ESTANLE		
7				
PARA COFF. SI	SMICO IGNAL A: .3			
ANEULO	FACTOR DE	FUERZA DE	ORIENTACION DE	INCLINACION
1	-307745 -535241	27.4727 18.7291 9.41642	27.9461 23.6767 18.595	17.21 27.4105 37.4666
27.81 28	1	CRITICO		
	2. 7797			
80	9.89816	ESTABLE		

RA COEF. SISHICO	IGUAL AT 144			
ICCION	FACTOR DE SEGURIDAD	FUERZA DE ANCLATE	ORIENTACION DE	INCLINACION RESP. HORIZ
	277576 277576	34.1726 25.0384 14.4601	31.2497 27.1348 22.1017	20 403 29 7225 38 6517
.89	80.953	CRITICO	15.7838	47.7183
	1.62474 2.6276 2.62786			

8.76257 8.76257 Sla 5.1. Estabilidad del bloque B1. ESTADO ACTUAL. Tabl

-162-





Gráfica 5.1. Presentación de resultados del análisis de estabilidad bloque B1. ESTADO ACTUAL.



•	PARA COEF. SI ANGULO FRICCION Q 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	SMICO IGUA_ A: Q FACTOR DE EEGURIDAD 0 264703 54550 866992 1.200 1.2004 1.7096 2.60095 2.60095 4.577 0.51632	FUERIA DE ANCLAJE 13.7342 9.9442 9.9424 9.9204 9.9206 CRITACE CSTABLE CSTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERIA -21.9699 -31.684 -41.94 -49.349	-165- INCLINACION 6555 HORIZ -19.3663 -7.5714 -7.574 -7.574 -18.2342
	PARA COEF. SII	HICO IGUAL A: .1 FACTOR DE SEGURIDAD GIAS27 613369 1 61357 1 61357 1 61357 1 61357 1 61357 1 61357 1 615577 1 6155777 1 6155777 1 61557777 1 61557777 1 61557777777777	FUERZA DE AVCLAJE 15.2599 18.2711 4.00 CRTTAS CRTTAS CRTTAS CRTTAS CRTAS	ORTENTACION DE LA FUERIA -13.8228 -24.1001 -33.6517	INCL_INACION RESP. HORIZ. -20.1226 -22.9949 -16.9439
	MARA COEF. SI	SHI CO IGUAL A1 .2 FACTOR DE SEGURIDAD 749913 77157 14913 14913 14913 14913 14913	FUERIA DE ANILAIE I. STA CITAL CITAL FILAIE FILAIE FILAIE FILAIE FILAIE FILAIE FILAIE	DRIENTACION DE LA FLERIA 	
	PARA COEF. SII	SHICO IGUAL A: .3 FACTOR DE SGURIDAD 24247 -77724 -13866 -39177 -77867	FLERIA DE ALCLAIE 20-147 12-700 12-700 12-700 12-700 14-7000 14-7000 14-7000 14-7000 14-7000 14-7000 14-700	ORIENTACION DE -1.94411 -1.94411 -1.94411 -1.94411 -1.94411 -1.94411	NGS 1100 100 -12,2243 -2227473
	PARA COEF. SII	SHICO IGUAL A: .4 FACTOR DE SECURIDAD -237613 -771464 -44222 -14722 -14722 -14722 -14722 -14722 -14722	PLE RIA DE MULAE 31 - 1783 51 - 1785 51 - 1785	ORIENTACION DE	
		a 5.2. Betabil	idad del Dicq	ue e2. Estado a	CTUAL




Gráfica 5.2. Presentación de resultados en función de los parámetros calculados. Bloque B2. ESTADO ACTUAL.



Figura 5.5. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B3, ESTADO ACTUAL (peso propio, sismo y fuerza extérna).

PARA COSF, SISH	CO IGUAL AN R			-168-
ANEULO FRICCION 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	FAC ⁻ UR DE SESURIDAD 9 125779 125763 111841 199554 1998112 1.00 1.01 1.01 1.05552 1.05552 1.05552 1.05552 1.05552 1.05552 1.05552 1.05552	FUERZA LE ANCLATE 29.2298 29.2399 14.8879 8.685 281506 281506 281506 251ABLE 551ABLE 551ABLE 551ABLE 551ABLE 551ABLE	ORIENTACION DE LA FUERTA -2.20221 -11.0077 -10.1097 -24.2514 -29.3.83 -34.2234	INC_INAC'ON RESP. PORIZ. -46.1354 -78.7761 -78.5776 -22.1892 -72.1892 -74.69717
PARA COEF. SISH	CO IGUAL A: .1	5.		
ANGLO FRICCION 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	FACTOR DE SEGURIDAD 19937 22359 19937 199577 19957 19957 199577 19957 19957 199577 19957 19957 19957 19957 1	FUERIA DE ANCLAJE JD. 221 JD. 221 JD. 221 JJ. 221 JJ. 221 JJ. 227 JJ. 277 JJ.	ORTENTACION DE LA FLERIA -2.4471 -1.9720 -19.475 -19.475 -19.475 -29.435 -29.3352	INCLINACION ATTS: HOAIZ. -32.8761 -44.3967 -44.3967 -44.3967 -44.3967 -1.63643
PARA COEF. SISHI	CO 1600. A: .2			THE THE CTAN
FILCETON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SEGUAIDAD - 994927 - 318494 - 45126 - 5526 -	10.044 41.0907 41.0907 41.6027 31.6632 21.0127 1.6532 21.0127 1.6532	LA PUERZA 11 6399 -4 31345 -13 4354 -19 4354 -19 4354 -29 6897 -32 4992	459, 4913 -34,4913 -29,806 -21,4916 -13,4916 -4,4751 1,47511 1,47511 1,47511 1,47511 1,47511 1,47511 1,47511 1,47511 1,47
PANA COEF. SISHI	CO IGUAL A: .3			
FRICCION 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	ACTOR DE SECURIDAD 19471- 277492 277492 277492 27749 22737 227749 22737 197933 21724	FUE PLA DE AVI. 2164 49. 3164 44. 317 78. 3264 18. 3993 79. 3449 4. 13339 CR 171CO ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FURRIA 5.39179 -1.69334 -9.19841 -14.1699 -34.1699 -38.5747	HOUIZ
PARA COEF. SISHI	CO IGUAL AT .4	CIESTA DE	APTENTACION DE	THE TRACTON
FILCEION	SFOUNTDAD 0773844 139770 169774 169774 169774 169774 1697774	ANCLATE 97-1037 51-0786 45-1084 36-0081 27-0081 27-0081 27-0081 27-0081 27-0081 27-091 6914 6914 6914 6914 6914 6914 6914 69	LA FUETA 17.772 94.63 -5.783 -1.49 94.63 -1.49 94.63 -1.49 94.63 -2.783 -1.49 94.63 -2.783 -1.49 94.63 -2.783 -1.49 94.63 -2.783 -1.49 94.63 -2.785 -2.855 -2.785 -2.855 -2.9555 -2	4555 - Hoair. -26.6939 -71.5779 -9.16943 43936 5.29193 1.5729 -1.5794

Tabla 5.3, Estabilidad del bloque B3, ESTADO ACTUAL.





Gráfica 5.3. Presentación de resultado en función de los parámetros calculados. Bloque B3. ESTADO ACTUAL.

-169-

B).-LLENADOYOPERACION

DEL EMBALSE

1.-Embalse lleno

Peso propio, sismo y carga hidrostática





Bl. EMBALSE LLENO (peso propio, sismo, fuerza externa y car ga hidrostática).

	TOTAL OF D			-113-
AARF (UEF. 319710) AAGU) FRICCIOA 10 12 14.15 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	FACTOR DE SECURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ORIENTACION DE LA FUERIA 2.92147 -1.96442	
PARA COEF. SISHICO	IGUAL A: .1	n an		
ANGULO FRICCION 12 11.36 39 39 50 50	EACTOR DE SEGURIDAD 918752 1.4 1.4 2.44752 1.44752 1.44752 1.44752 1.44752 1.44756 1.44756 1.44756 1.44756 1.4275 1.4572	FUERZA DE ANCLAJE 15,744 9,7746 995787 CRITICO STABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERIA 17.000 13.374 8.89368	INCLINACION RESP. HORIZ. 15.0415 32.08445 32.0864
PARA COEF. SISHICO	IGUAL A: .2			
FAICCION 10 23.77 34 54	FACTOR DE SEGURIDAD 9 - 349538 - 31599 - 1.599 - 1.599	FUERZA DE ANCLAJE 22.4003 14.4007 4.90146 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	00110110100 LA FLERA 27.2007 13.8463	AESP. HOATZ. 19: 4923 36: 347
PARA COEF. SISMICO	IGUAL A: .3			
ANGULO FRICCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FACTOR DE EFGURIDAD 296826 • 969284 1.9692	FUERZA DE AMLLAJE 20 GUSJ 21 SQUI 1773451 CATTICO CATTICO CATTICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA ELETA 29 4446 29 4446 29 4446 13,9951	INCLINACION RED DORIT. 19.8444 36.1844 47.
PARA COEF. SISHICO	IGUAL AI .4			
FAICCION 1 1.82	SEGUAIDAD 243227 - 243227 - 24327 - 24	FUERZA DE ANILATE 27.4537 44537 194577 19457 19457 19457 19457 19457 19457 194	ORIENTACION DE	INC INACION ASSP HORIZ 13, 444 13, 444 44, 1985

Estabilidad del bloque Bl. EMBALSE LLENO.





Gráfica 5.4. Presentación de resultados del análisis de estabilidad. Bloque B1. EMBALSE LLENO.



-UERZA DE 4NC-4.2 14.7763 19.0749 0.07490000000000000000000000000000000000	0RIENTACION DE 14 FUERIA -19.667 -29.114 -7.1810 -45.1824	NCLINACIA -33.4466 -37.466 -37.466 -37.466 -37.466 -14.4966
FUERZA DE	ORIENTACION DE	INCLINACION
AVICLAJE 16.523 19.526 4.14770 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	LA FUERIA -13.3222 -22.4966 -31.0768	RESP. HORIZ. -24.3453 -13.4282 -13.4282
FLERZA DE ANCLAJE 10.4587 1.1657 4.1657 4.1657 5.1625 CHITTCO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	GRIENTACION DE LA FUERIA -9.37616 -19.3016 -27.2389	INCLINACIO: -17.7312 -17.7312 -7.32222
PUENZA DE ALE 27.524 29.724 12.7783 4.77492 CRITICO	ORIENTACION DE LA FUERIA -6.67076 -13.629 -32.6796	INCL INACION
AUCLATE 72.9683 24.77269 1.2.2408 CR141710 25.1402 CR141710 25.1402 25	Unien 4.04 DE La FUERZA -4,77366 -13.6/13 -3.6/13 -7:2365 -7:2365	4299, 760477. -2.467 -3.879 -3.81492
	FUERZA DE AVCLAVE 11,7763 10,7763 10,7763 10,7763 10,7763 10,7769 10,7769 10,7769 10,7769 10,5239 11,8679 11,8	FUERZA DE ORTENTACION DE 1.4.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.607 1.9.7763 -19.7763 1.9.7763 -19.7763 1.9.7763 -13.777 1.9.7763 -31.9763 1.9.7763 -31.9763 1.9.7763 -31.9763 1.9.7763 -31.9763 1.9.7763 -31.9763 1.9.7763 -37.7763 1.9.7763 -37.7763 1.9.7763 -37.7763 1.9.7763 -37.7763 1.9.7763 -37.7763 1.9.7763 -37.7777 1.9.7763 -37.7777 1.9.7764

Tabla 5.5. Estabilidad del bloque B2. EMBALSE LLENO.

-176-

12



ANGULO DE FRICCION-FUERZA EXTERNA

Gráfica 5.5. Presentación de resultados del análisis de estabilidad. Bloque B2. EMBALSE LLENO.

0

Q



BCDE

000°

Ô ٥ ۵

¢

0

0

Figura 5.99. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B3. EMBALSE LLENO (peso propio, sismo, fuerza externa y carga hidrostática).

PARA COEF. SIS	MICO IGUAL A: 0			-179-
ANGULO FRICCION 9 18 18 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	FACTOR DE EEGURIDAD 2598 412189 558666 1.09 1.258666 1.09 1.25633 1.958666 1.01 1.958666 1.03 1.958666 1.03 1.95113 4.84813	FUERZA DE ANCLAJE 31.0075 24.701 25.701 9.5110 9.5110 2.70100 CRITICO CRITICO ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE -A FUERIA -5.81993 -14.2381 -20.6245 -26.3711 -31.7771	INCLINACION RECS. HORIZ. -43.005 -35.005 -28.005 -28.005 -28.005 -3.005 -3.20978
PARA COEF. SIS	MICO IGUAL A: .1 FACTOR DE BEENRIDAD -10016 -27767 -374950 -375757 -375757 -06 -06596 -2697 -2697 -249783	FUENIA DE ANCIALE JT. 1403 20.7070 20.0019 1.00229 20.0019 1.00229 20.0019 1.00229 20.0019 1.00229 20.0019 1.00229 20.0019 1.00229 20.0019 20.00000000000000000000000000000000000	071ENTACION DE LA FLERZA E 0977 -7.847471 -7.87759 -14.82015 -24.82015 -24.8015 -24.8015	INCLINACION ASSP
PARA COEF. SIS	MICO IGUAL A: .2 FACTOR DE GUATDAD -971824 -94473 -11657 -94473 -9473 -94473 -94473 -94473 -94473 -94473 -9	FUERZA DE ANCLAJE 44-249 7-3437 7-3437 7-3437 10-9733 10-9734 10-9734 10-9734 10-9734 10-9734 10-9734 10-9734 10-9734 10-9754 10-97555 10-97555 10-97555 10-97555 10-97555 10-97555 10-97555 1	ORIENTACION DE 13,4914 -3,4914 -3,4914 -1,4914 -1,4915 -1,4915 -1,4915 -1,4915 -1,4915 -1,4915 -31,5429	INCLINACION NECTIVACION -24.4284 -24.674 -19.4448 -12.3386 -1.1903 -1.1903 9.1903 9.49876
PARA COEF. SIS	MICO IGUAL A: .3 EACTORIDAD -09537903 -276464 -0753 -376455 -076455	FUERZA DE ANCLAJE 51.7658 40.0058 44.0058 247 21.4200 21.119 14.1248 4.15866 21.19 21.219 21.	ORIENTACION DE LA FUERZA 164521 - 13000 - 39453 - 7.99154 - 15.966 - 15.966 - 29.8701	INCLINACION MSP 40712. -22.0427 -22.0427 -0.40125 -0.40125 -2.40125 -2.40125 -11.1554
MAN COEF. SIS	MICO IGUAL A: .4 FACTOR DE EFGURIDAD 0791632 -244931 -37961 -37961 -24991 -2797 -2197 2.514	FUERIA DE ANGAJE 19.7638 14.477 15.7363 15.7363 15.7363 16.1363 18.1363 19.176 19.176 19.176 19.176	ORIENTACION DE LA FLETIA 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144 19,144	INCLINACION MED HORIZ. -16, 1971 -17, 1971 -7, 2031 -7, 2031 -7, 2031 -1, 2
Tebl	a 5.6. Estabil	lidad del blog	ue BJ. EMBALSE	LLENO .





- ANGULO DE FRICCION - FACTOR DE SEGURIDAD - ANGULO DE FRICCION - FUERZA DE ANCLAJE

Gráfica 5.6. Presentación de resultados del análisis de estabilidad. Bloque B3. EMBALSE LLENO.

2.- VACIADO RAPIDO

Peso propio, sismo y carga hidrostática



Figura 5.10. Análisis estereográfico. Empuje del bloque A sobre la falla Norte. VACIADO RAPIDO (peso propio con sismo y curga hidrogtática).



PARA COEF. ST	MICO ISUAL A: 2			-184-
ANGULO FRICCION 12.15 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	ALTOR FE SEGURIDAD 9 1.66991 1.66991 1.68991 1.6894 1.6994 1.6894 1.69944 1.69944 1.69944 1.6	FUERZA DE ANCLAJE 7.458 1.13150 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERIA 12.679 7.92699	INC. INACION HESP. HORIZ. 12.504 21.4613
PARA COEF. SI	SHICO IGUAL A: .1			
ANGULO FRICCION 12.59 24.59 25	FACTOR DE SEGURIDAD 473411 1 47262 1 47262 1 47262 1 47262 1 4837 4 5854 7 71836 1 5 9361	FUERIA DE ANCLAJE 14.2892 24.9913 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERTA 27.9617 23.693	INCLINACION NESP HORIZ. 19.216 28.4249
PANA COEF. SI	SMICO IGUAL A: .2			
HEAD FRICCION	FACTOR DE SEGRIDAS - 776533 - 776533 - 77653 - 77653 - 77653 - 7765 - 77	FUERIA DE ANDLATE 12.4251 13.1624 CRITICO CRIT	ORIENTACIÓN DE LA FIERA 34. 6567 38. 7760 26. 1976	INCLINACION HESP, HORIZ. 21. UT4 44. 2995
PARA COEF. SI	MICO IGUAL A: .3			
ANGUO FRICCION 19 20 19 20 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	FACTOR DE SEGURIDAD - 315693 - 651648 - 1369 - 1369 - 137 - 138	FUERIA DE ANGLAJE 26 743 19 743 0 707 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERTA SE 1477 38.497	INCLINACION 720 HURIZ. 721 100712. 722 100712. 723 100712. 724 10712.
PARA COEF. SI	MICO IGUAL A: .4			
ANGLO FRICCION 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	FACTOR DE EEGURIDAD 279271 	FUERIA DE AVCLATE 36.030 29.5789 14.7427 14.7427 0877100 000000000000000000000000000000	077ENTACIÓN DE LA FLERA 41.1743 37.6309 33.2639 27.2999	INCL INACION 150 - 4096 14:492 12:421 1:6887



ANGULO DE FRICCION - FUERZA DE ANCLAJE PARA F.S. : I

Gráfica 5.7. Presentación de resultados del análisis de estabilidad del Bloque B1. VACIADO RAPIDO.



Figura 5.12. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B2. VACIADO RAPIDO (peso propio, sismo, fuerza externa y carga hidrostática).

PARA COEF. SISMICO	IGUAL AL 0			-10/-
ANGULO FRICCION 28 28 39 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	FACTOR DE SE SURIDAD 2 4376 46977 486 45627 4563 2 19238 2 19238 3 19434 18.4331	FUERZA DE AV. AJE 13.4015 E.9:675 E.9:675 E.9:675 ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	091ENTACION DE 24 FUE97A -29.6769 -33.1557 -36.6291	NC INACION A225. HORII. -34.7212 -49.2324 -49.2324 -20.3312
PARA COEF. SISMICO	IGUAL AL 1	· .	· · ·	
ANGILO FRICCION 18 24.78 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	FACTOR DE SEGMIDAD 933397 195597 195577 1955777 1955777 1955777 19557777 19557777777777	FUERZA DE ANCLATE 14.53599 2.83397 2.83397 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERIA -13.7456 -27.9322 -31.5001	IMCL INACION NESE: 40412. -73. 014 -19. 2176 -13. 6974
PARA COEF. SISHICO	IGUAL AT .2			
ANERO FRICCION	FACTOR DE SEGURIDAD 42477 144670 144670 1457063 247138 247147 247158 247158 247158 24715757 24715757575757575757575757575757575757575	FUERIA DE ANCLATE 15 9770 9 8110 EDIALE EDIALE ESTALE ESTALE ESTALE ESTALE ESTALE	ORTENTACION DE LA PLETIA - 9 JUETIA - 18. 7463 - 26. 9983	IMCL INACION HESP. HYAT -12.47107 -7.47122
PARA COEF. SISHICO	IGUAL A: .3			
FRICCION 11 31.00	FACTOR DE SEGURIDAD 8 27232 577843 577843 1 97289 1 97753 2 97755 97755 9 97755 975555 97555 97555 97555 97555 97555 97555 97555 97555 975555 975555 975555 975555 975555 975555 975555 97555755 975555 975555 9755555 9755555 97555555 9755	FUERIA DE ANLIATE 24.0001 9.42230 9.42230 CRITICO ESTALE ESTALE ESTALE ESTALE ESTALE ESTALE	DRIENTACION DE LA FLETIA -6. 1257 -13.255 -77.4615 -32.6425	INC. INACION RESP. HORIZ. -7.4445 -7.4445 -2.4777 2.59653
PARA COEF. SISHICO	IGUAL A: .4			
FITCEION 12 31.84 48 78	ECTOR DE SECURIDAD -203072 -579151 -579751 -57077 -770565 -770565 -770565 -770565	FUERTA DE ANCLAJE 29-3974 20-3974 11-4453 11-4455 11-4455 11-4455 11-455 110	091ENTACION DE LA PLETACION DE -4.1362 -3.18497 -30.6949	HIGH TACION -3: 47123 6: 22934



- ANGULO DE FRICCION - FUERZA DE ANCLAJE

Gráfica 5.8. Presentación de resultados del análisis de estabilidad del Bloque B2. VACIADO RAPIDO.



Figua 5.12. Análisis estereográfico. Estabilidad bloque B3. VACIADO RAPIO (peso propio, sismo, fuerza externa y carga hidrostática).

PARA COEF. SISP ANGULO FRICCION 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	MICO IGUAL A: 0 FACTOR DE SEGURIDAD 139615 2899 457143 66395 943624 1.0 1.0 143 2.17544 4.49849	CUERZA DE ANCLAJE 38.2225 25.5564 26.5519 14.5719 14.5719 14.5719 14.5719 14.5719 15.7723 1.39941 CRITICO ESTABLE ESTABLE ESTABLE	ORIENTACION DE LA FUERZA -6.17863 -13.3947 -23.8947 -25.8947 -31.3955	INCLINACION RESP. FORIZ. -32.6036 -37.78 -7.78 -19.7829 -19.7829 -3.025
PARA COEF. SIST	AICO IGUAL A: .1 FACTOR DE SEGURIDAD 12/946 -23786 -43778 -5546 -43777 -5546 -43777 -5546 -43777 -5546 -43777 -5546 -43777 -5546 -43777 -5546 -43775 -5546 -5574 -3.95442	FUERZA DE ANCLAJE 36.1973 34.4778 18.4929 11.4929 11.4929 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.19200 10.192000	ORIENTACION DE LA FUERIA 9.66373 -7.22819 -7.42819 -14.697 -24.697 -27.1176	INCLINACION RESP. HORIZ. -34-437 -34-437 -34-4437 -34-4479 -13-4479 -34-4479 -34-4479 -34-4479 -34-4479 -34-52943
PARA COEF. SIS FRICCION 19 59.07	AICO IGUAL A: .2 FACTOR DE SEGURIDAD 197711 77912 77973 19773 19773 19775 19775 19775 19775	FLERIA DE ANLAJE 47.274 31.274 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.2777 31.27777 31.27777 31.27777 31.277777 31.2777777777777777777777777777777777777	ORTENTACION DE LA FUERZA 14-2121 	INCL INACION RESP. HORIZ. -34 1799 -34 1799 -34 1799 -34 1799 -34 1799 -34 1799 -34 1799 -34 1799 -2.65961
PARA COEF. SIST	1100 IGUAL A: .3 FACTOR DE SEGURIDAD 9 19974 -199774 -19975 -1997	FLERIA DE AMILAJE 58.2574 44.2477 24.2473 24.2481 24.2481 24.2481 18.4453 18.4453 18.4453 18.4453 18.4453 18.4453 18.4453 18.2454 18.2454 18.2454 18.2454 18.255454 18.255454 18.255454 18.25545555555555555555555555555555555555	ORIENTACION DE LA FUERIA 17,4180 8,4474 37,4180 -7,2248 -7,2248 -7,2248 -7,2248 -7,224 -7,244	INCLINACION NESP UNAIZ. -27 1070 -21 9770 -21 9770 -21 9770 -21 9770 -1 9770 -
PARA COEF. SISH	HICO IGUAL A: .4 FACTOR DE SEGUNIDAD 927795 11772 441421 27774 441421 27777 2.99347	FUERIA DE ANCLAJE 16.0194 1.0379 14.0379 14.0379 14.0379 14.0379 14.0379 14.0379 13.1279 13.1279 14.03	ORIENTACION DE LA FUERIA 10.474 4.77874 -1.77874 -1.77874 -2.7873 -2.8.1972	INCLINACION 4555. HORIZ. -24.4419 -10.7077 -12.4500 -64.550 -64.3757 -64.3757 -13.0659

a da sina. Antari di per





- - ANGULO DE FRICCION - FUERZA DE ANCLAJE

Gráfica 5.9. Presentación de resultados del análisis de estabilidad del Bloque B3. VACIADO RAPIDO.

6. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

6.1.1. Deformabilidad del macizo rocoso

En relación a la deformabilidad del macizo rocoso puede decirse que se trata de un macizo rocoso constituído por roca caliza zana, competente, que presenta algunas discontinu<u>i</u> dades a través de fracturas y planos de estratificación, pero en conjunto sigue manteniendo un comportamiento elástico entre 200 y 600 Kg/cm², el cual es suficiente para que no exis tan problemas de inestabilidad elástica en la zona de la co<u>r</u> tina proyectada.

6.1.2. Estabilidad de la margen izquierda

En relación a la estabilidad de la margen izquierda pue de decirse lo siguiente:

-192-

1.- El bloque B1 no presenta problemas de inestabilidad salvo en el caso de embalse lleno que se encuentra en una -condición crítica. En las hipótesis de trabajo se considera una subpresión que solo existiría si el sistema de drenaje no fuera eficaz para abatirla. Si no se toma en cuenta la -subpresión aguas abajo de la cortina, es decir si el sistema de drenaje fuera eficaz el incremento de la presión mencion<u>a</u> da por el llenado y operación del embalse disminuiría en un 11%, por lo cual se podría concluir que el bloque B1 es es-table.

2.- El bloque B2 se encuentra en una condición crítica, siendo la condición de estado actual la más desfavorable.

3.- El bloque B3 presenta grandes problemas de inesta-bilidad para cualquiera de las condiciones del embalse. No puede existir un sistema de anclaje eficaz ya que las fuerzas roducidas deberían ser del orden de 8 a 30 mill. de ton para un factor de seguridad FS=1.

4.- Los valores del coeficiente sísmico resultan más im portantes para la estabilidad que las cargas debidas al llenado y operación del embalse.

5.- Puede existir inestabilidad potencial de bloques -por volteo, delimitados por fracturas paralelas al cañón, --

-193-

fundamentalmente bajo el efecto de presión hidrostática lateral (Vaciado rápido).

6.1.3. Estabilidad de la margen derecha

Tomando en cuenta la actividad de la estructura rocosa de esta margen y desde un punto de vista cualitativo acerca de su estabilidad puede decirse lo siguiente:

1.- No existe peligro de inestabilidad general
2.- Puede existir inestabilidad local por fracturas paralelas al cañón.

6.1.4. Conclusiones generales

1.- Se puede concluir que el presente trabajo cumple con su objetivo principal, ya que presenta el desarrollo de cada uno de los pasos a seguir para llevar a cabo un análisis completo de estabilidad de macizos rocosos.

2.- El método estereográfico presenta una gran facilidad para desarrollar análisis de estabilidad. La veracidad de los resultados dependerá de las investigaciones preliminares y en la realidad en el planteaminto de las hipótesis. 3.- Se pone en evidencia la posibilidad de descartar el sitio proyectado para la cortina dado a los diversos pro blemas de inestabilidad que presenta.

6.2. Recomendaciones generales

1.- En un macizo rocoso existe un gran número de frac turas, fallas y planos de estratificación, por lo cual para desarrollar un análisis de estabilidad más completo se requiere de programas de computadora, adaptados a cada caso, para poder llevar a cabo el análisis de varias combinaciones de bloques que se puedan formar.

2.- Es necesario llevar a cabo los estudios geológicos preliminares de la forma más completa, sobre todo en fractu ras, fallas y planos de estratificación, que formen bloque que puedan presentar problemas de estabilidad maciva.

3.- En los estudios de análisis de estabilidad es importante considerar los factores que puedan afectar las con diciones que se tomaron en cuenta en una primera etapa del análisis, como pueden ser la pantalla de inyecciones, el -sistema de drenaje, estructuras adyacentes a los bloques analizados, así como la erosión y las vibraciones ocaciona-das por el uso de explosivos en el período de construcción. Agradezco a la Comisión Federal de Electricidad las facilidades que se me brindaron para la elaboración de este trabajo.

-197-

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Comisión Federal de Electricidad Aspectos Hidrológicos del Proyecto Hidroeléctrico ---"Itzantún", Chis. Marzo de 1978
- 2.- Comisión Federal de Electricidad Anteproyecto Hidroeléctrico de "Itzantún", Chis. Julio de 1978
- 3.- Comisión Federal de Electricidad Informe de Factibilidad No. 5. Itzantún Compacto 1979
- 4.- Comisión Federal de Electricidad Geología del Proyecto Hidroeléctrico de "Itzantún", Chis. (Estudio Geológico de Factibilidad) Noviembre de 1979
- 5.- Instituto de Ingeniería UNAM Estudio de la Actividad Sísmica Local en la Zona de Itzantún. Enero de 1982

6.- Richard E. Goodman

Introduction to Rock Mechanics John Wiley & Sons, New York. 1980

7.- Evert Hoek, John Bray Rock Slope Engineering The Institution of Mining and Metallurgy, London. 1974