7 300627



UNIVERSIDAD LA SALLE

Escuela de Química Incorporada a la U.N.A.M.

> TESIS CON FALLA DE ORIGEN

"OPTIMIZACION DE LA CALIDAD
DEL HOMOPOLIMERO DE
ACETATO DE VINILO"

Tesis Profesional

Que para obtener el título de: QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO

Cecilia Bolio Casa Madrid

Director de Tesis: Ing. Antonio Sierra Gutiérrez

Mézice, D. F. a 28 de Neviembre de 1989





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

OBJETIVO

OPTIMAR LA CALIDAD DEL HOMOPOLIMERO
DE ACETATO DE VINILO PARA SU APLICACION
EN ADHESIVOS TOMANDO COMO VARIABLE EL
FLUJO DE MONOMERO.

INDICE

INTRODUCCION	1
ANTECEDENTES	7
GENERAL IDADES	8
CAPITULO I La Polimerizacion, Mecaniemo de reaccion,	11
CAPITULO II Control de Calidad de la Materia Prima.	31
CAPITULO III Control de Calidad del Producto Terminado.	50
CAPITULO IU Diseno de Experimento.	60
CAPITULO U Parte Experimental.	67
CONCLUSIONES	100
BIBL10GRAFIA	104

INTRODUCCION

En la naturaleza los insectos, aves y peces conocen - el arte de producir fluidos mucosos de su propio cuerpo y utilizarlos para pegar. La fuerza de unión de estas sustancias se observa en la formación de los huevos o en la constitucción de los nidos y es comparable con la que nos pro-porciona el más moderno de los adhesivos.

El hombre en la antigüedad hacía sus chozas utilizando estiércol y lodo como pegamento; también se utilizaba - la sangre como adhesivo "místico" en algunas culturas de "Europa y entre los aztecas.

En la Edad Media tuvieron mucho auge los artículos de ornamento en vidrio, madera y otras superficies. Para esta actividad se utilizaban sustancias adhesivas de origen natural.

El crecimiento se inicia recientemente cuando las uniones adhesivas se reconocen como parte de la Ingenieria.

Los métodos que se utilizan para unir partes se dividen en dos grupos: fijar mecánicamente y realizar uniones fisicoguímicas.

Procesos de unión como soldaduras y clavos y los pega mentos tienen el mismo común denominador y no hay reglas para preferir uno u otro.

La soldadura ea una verdadera unión adhesiva, incluso hay interacciones entre el adhesivo y el adherente que solamente esperamos que ocurran en uniones químicas, pero este término es específico para la unión de metales.

Los revestimentos también podrían considerarse como - adhesivos ya que también las interacciones de adhesivo y - adherente son muy similares, sin embargo en este caso no existe un segundo sustrato.

Un adhesivo segun lo define la ASTM es "una sustancia capaz de mantener juntos materiales por unión de superficies". Esta capacidad no es intrínseca, es desarrollada só lamente bajo ciertas condiciones mientras interactúan con un adherente.

CLASIFICACION DE LOS ADHESIVOS:

Por sus propiedades reológicas se dividen en termo--- plásticos, elastoméricos y termoseliadores.

tos primeros tienen muy baja resistencia al calor, -- los segundos mejor y los últimos buena.

Una aegunda clasificación reológica es líquidos, pastas y polvos.

Los isquidos pueden ser emulsiones acuosas, solventes dispersos o líquidos polimerizables. Las emulsiones acuo-sas son baratas y poco riesgosas; pueden ajustarse con a-gua pero se requiere un adherente muy poroso.

Los solventes permiten una amplia variedad de formula ciones pero son de manejo más delicado.

Al hacer una unión los adhesivos líquidos son útiles siempre y cuando pueda haber evaporación del solvente. Las soluciones llenan las cavidades y hacen lisa la superficie del adherente lo cual es deseable la mayoria de las veces.

Las pastas tienen un amplio rango de consistencias; - sus características reológicas son más específicas y por - tanto son menos versátiles en formulación. (5)

Para tener un buen diseño de unión los dos puntos que hay que tomar como partida con:

a) Asegurar una igual distribución de fuerzas sobre el árrea total de contacto y timinalizar la concentración de fuerzas en las orillas de la línea de adhesivo. (2)

En la industria de los adhesivos la clasificación más usual está basada en el origen. De acuerdo a esto encontra mos los siquientes tipos:

COLAS ANIMALES

Se obtienen del colágeno que es la principal proteina de la piel. hueso y nervios de los mamíferos. Otras colas de origen natural se nombran de acuerdo al material del — que provienen, por ejemplo la cola caseina.

La variación entre las diferentes colas es muy pequeha, la única que cabe mencionar es entre la cola de cuero y la de hueso. El colágeno proveniente del hueso, se convierte en una gelatina de alto peso molecular después de limpiar y — desmineralizar con acido. Cuando se quita la grasa, se +-- transfiere a autoclaves y se tratan con vapor a altas presiones, el vapor convierte el colágeno en cola.

Para obtener la cola de cuero se toman las partes de piel y se les da un tratamiento con cal que posteriormente se remueve con agua y ácido. Se hacen varias extracciones con agua a altas temperaturas y se obtiene la cola.

Ya teniendo la cola, sea de hueso o de cuero, se concentra en evaporadores de vacío. Se puede vender así o en polvo dándole un tratamiento de secado.

También se usan colas de pescado pero no son gelatino sas.

Las colas agregadas al agua fría se hinchan hasta un determinado grado y después pasan rápidamente a una solucción uniforme al calentarlas con ligera agitación. Al enfriarse ecpesan y se vuelven muy pegajosas pasando a un estado gelatinoso. Dan una liga temporal inmediata de una — fuerza considerable. La cola aplicada como adhesivo forma una película no cristalizable de gran fuerza, durabilidad y elasticidad.

Se utilizan principalmente en encuadernación y espe-cialmente cuando se requiere bajo costo.

Las colas de pescado se usan en cintas engomadas y -- rehumectables; tienen buena adherencia a vidrio, madera y metal.

COLAS DE CASEINA

La caseina es la proteina de la leche y presenta excelentes características como adhesivo. En ensambles de madera la cola de caseina presenta ventajas de rapidez de fraguado y resistencia al agua.

Mezclada con un látex es un adhesivo extraordinario para laminaciones de papel aluminio-papel resistente al agua y etiquetados.

También existen colas de sangre y de soya pero sus amplicaciones son muy limitadas.

ALMIDON Y SUS DERIVADOS

El almidón es el principal polímero natural disponi-ble, es dispersable en agua y utilizado ampliamente como adhesivo barato y de precio estable, efectivo, versátil y
fácil de aplicar. Está formado por amilopectina y amilosa,
esta última es la que le da su propiedad de gelatina.

Con un simple cocimiento el almidón forma películas homogéneas aunque es importante controlar tiempo, temperatura y agitación.

Hay una gran variedad de almidones así como tratamientos de modificación. Al degradarse mediante una hidrólisia ácida y calor forma fragmentos que después polimerizan formando DEXTRINAS.

Los almidones y dextrinas se usan en la fabricación — de papel, cajas de cartón corrugado, boleas de papel, sellado y etiquetado de cartón, enrollado de tubos, lamina— ción de cartoncillo e incluso papel engomado rehumectable.

CELULOSICOS

La celulosa es un polímero de cadena larga formado -- por series de anillos glucósidos unidos por puentes de oxígeno.

El adhesivo celulósico más utilizado es el nitrato de celulosa disuelto en solventes apropiados.

Es a prueba de agua, claro y flexible; se usa en made_ra. metal, vidrio, papel y cuero.

ADHESIVOS A BASE DE HULE

Hay adhesivos a base de diferentes tipos de hule. Los de hule natural y regenerado se usan para papel, hule, perlículas de plástico, cuero y metal, donde más se utilizan es en la industria automotriz, de construcción y de calzado.

Los de hule butilo y poliisobutileno se usan para papel, sensitivos a la presión, mastique, selladores, llan-tas y cintas quirúrgicas.

Tambien hay de hule nitrilo principalemente para ce-mentos, estireno butadieno para la industria automotriz y de construcción, elastómeros combinados con resinas fenóli cas para metales y neoprenos para cuero, calzado y textil. Además los hule se usan en formulaciones de adhesivos para muchas aplicaciones.

ADHESIUOS DE RESINA RESORSINOL

El resorsinol es relativamente alto en costo y su dis ponibilidad es limitada. El color café oscuro a púrpura -es una desventaja en aplicaciones donde es objetable la -mancha o el color, por consecuencia sólo se usan donde es necesario tener sus propiedades específicas de durabilidad. Sólo existen en el mercado el resorsinol puro y el fenolresorsinol.

ADHESIUOS DE RESINAS AMINO

Las principales resinas amino son: urea-formaldehído. urea-formaldehído modificadas con alcohol de furfurilo, me lamina-formaldehído, copolímeros urea-melamina-formaldehído y mezclas.

Las resinas amino para adhesivos tienen dos grupos ma yores de aplicación: el curado de la línea de cola con --- prensado en frío y el curado por prensado en caliente. El prensado en frío requiere la presencia de un catalizador y está limitado a las resinas de urea y de urea modificada. El prensado en caliente es efectivo para todas las resinas amino y se puede llevar a cabo por medio de vapor o plan-- chas.

ADHESIUOS DE RESINA EPOXY

Son excelentes para unir metales, cerámica, vidrio, plásticos, poliésteres y fendlicos. Presentan alta fuerza de unión. Son 100% sólidos a diferencia de otras resinas que curan al liberar subproductos, presentan poco encogimiento y deformación, resistencia a la humedad y a solventes.

ADHESIUOS A BASE DE ISOCIANATO

Los isocianatos son muy efectivos en infinidad de sugtratos incluyendo metales y hule. Su efectividad se debe a que reaccionan rápidamente con una gran variedad de grupos funcionales; los di y poliisocianatos pueden llevar a cabo su propia polimerización; son solubles en muchos solventes y por su pequeño tamaño de partícula pueden impregnar superficies porosas. Dan uniones elastómero-metal y reaccionan hasta con las capas de óxidos hidratados en la superficie del metal limpiándola.

ACETATO DE POLIVINILO

Hay gran variedad de polímeros de acetato de vinilo; el más usado es la emulsión. Las formulaciones a base de dicha emulsión se utilizan para unir papel-papel, macera, empaque, textiles, recubrimientos, selladores, cuero, etc.

Una manera de clasificar los adhesivos de acetato de polivinito es por su tipo de formulación: emulsión y solución acuosa, mezclas secas, fusión en caliente y solución en solventes orgánicos.

ADHESIVOS DE FUSION EN CALIENTE (HOT MELT)

Son agentes que realizan la unión al alcanzar su estado sólido, su fuerza de unión es mucho mayor que la de orditros adhesivos que alcanzan su estado sólido al evaporar esolventes. Antes del calentamiento son termoplásticos, 100% sólidos, totalmente adhesivos.

La aplicación de calor lleva al adhesivo a un estado líquido y después fragua por simple enfriamiento. Los termotusibles ofrecen la posibilidad de uniones casi instantá neas. Cuando el adhesivo de tusión en caliente llega a estar en contacto estrecho con la superficie que va a unir, una capa molecular de la película de la superficie del sugirato inmediatamente alcanza una temperatura que se acerca a la del fundido en caliente; es más, ocurre entre la sumperficie del material y el fundido un alto grado de humectación, casi una coalescencia. Directamente hacia atrás, la fueión pierde calor en la película sobre el área total y se alcanza una temperatura de equilibrio.

Como el adhesivo está en contacto con una masa mucho más larga que él mismo, la temperatura del sistema total -- cae hacia el punto donde el fundido fragua hasta un sólido con una fuerza cohesiva adecuada para mantener juntas las películas.

Los adhesivos de fusión en caliente tienen aplicación en Lodas las ramas del mercado. Son de costo más elevado pero su uso es indiscutible, especialmente cuando se requieren altas velocidades de producción.

ANTECEDENTES

Desde 1930, en Estados Unidos, el acetato de polívin<u>i</u> lo comenzó a desplazar de la industria de los adhesivos a la goma de prigen natural como son almidones, dextrinas y colas animales.

En 1940, las emulsiones fueron intruducidas al mercado con mucho exito. Se empezaron a usar en madera y se les dio el nombre de 'goma blanca'.

Luego, en los años cincuentas y sesentas, la indus--tria de Tos adhesivos desarrolló y comercializó polímeros... y copolímeros muy complicados con los que atacá el mercado.

De estos polímeros el de acetato de vinilo es por mucho el más utilizado.

. Para llevar al poliacetato de vinilo a su óptima cali dad es preciso ejercer un absoluto control sobre la materia prima, el producto terminado y el proceso. Esto consti . tuye el control de calidad.

FASES DEL CONTROL DE CALIDAD:

- 1.- CONTROL TEORICO
 2.- CONTROL DE PROCESO
 3.- CONTROL PROCIICO

El Control Teórico comprende el conocimiento y estudio de la reacción en el misma, lo cual llevara a determinar que materia prima se requiere, las variables de proceso y los. resultados a esperar del producto terminado.

El Control de Proceso es efectuado durante la fabricación: verificando las condiciones en los puntos, clave que hubiere determinado la teoría correspondiente y la experimentación previa. Las mejores condiciones de proceso darán álto rendimiento y calliad.

El Control Practico encierra todas las pruebas de laborato: rio de la materia prima, el producto terminado y los anali dis requeridos durante el proceso, en cuyas materia prima, producto y analisis se ejerce el control practico, o sea, la vigilancia encaminada a tomar las debidas medidas y decistones.

GENERAL I DADES

J. Delmonte noto, en 1947, el paso acelerado del desa rrollo de adhesivos durante la uécada precedente. El ligo este progreso con la creciente selección que había de restras sintéticas para la formulación de adhesivos. Desde entonces ha continuado el progreso en la tecnología de los a desivos junto con un progreso paralelo en la química de — las resinas sintéticas y de los polímeros.

El conocimiento de la uufmico Orgánica y Fisicoquímico de los polímeros sintéticos es un instrumento indispensable para los formulaciones de adhesivos a partir de dicha resimas. Muchos adherentos modernos se unen mejor cun adhesivos que contienen polímeros porque las superficies contienen plásticos (que son polímeros).

Historicamente las sustancias poliméricas han sido osadas como adhesivos desde que el hombre desidió pegar dos superfícies. De más, la mayoría de los adhesivos de origen natural son polímeros como el berro, alquitrán, gomas, almidores y colas animales y vegetales.

El hombre ha mejorado los primeros conestvos de la naturaleza a través de los diglos por medio de modificaciones físicas y químitas. Más recientemente, en el siglo XX, ha objenido ruevos adhesivos con la síntesis de macromotéculas que custituven a aquélias de origen natural. En las tres últimas décadas hemos llegado a entender la naturaleza física de los polímeros y la química de su síntesis o polímerización.

EL ACETATO DE UTHILO

La primera referencia de este monômero viene de Alom<u>a</u> nia en 1912 cuando se obtuvo do una reacción de ácido acélico y acetifeno gesecsos en presencia de una sal de marc<u>u</u>

Si hay exceso de ávido arético el acetato de vinilo: ochtinua rescriptando hasia etiloreno discetato.

El adetato de vinifo se papara con una consente de <u>a</u> cetilens v am destila a 73%. Se almacena libre de luz y ço ior.

El acetato de vinilo es un líquido incoloro, flamable, de slor característico. El primer proceso comercial de ob-tensión estaba basado en la reacción anterior, pero la tég nice más moderna es partiendo de etileno y ásido acético = con paladio como catalizador.

Los grados comerciales contienen difenilamina (OPA). acetato de cobre o hidroquinona (HO) como inhibidor.

Los grados OPA contienen de 200 a 325 ppm de inhibi-der y pueden almacenarse indefinidamente balo condiciones recomendadas. El OPA se elimina rápidamente por simple des filación.

Los HQ contienen de 5 a 15 ppm de inhibidor y pueda ut; lizarse sin eliminarlo. (10).

LA POLIMENIZACION.

- Hay tres métodos básicos de polimerización: 1) Metodo en Mocar-les la polimerización del mondimero dan-do como resultado un polímero sólido.
- 2) Metado de solución. 41 monómero es prevismente disuel-
- to en selectos solventes para dan
- un polímero en solución.

 31 Metodo de Emulsión. se hace una emulsión con el monómero y un surfactante (emulsificante) y la pullmerización es llevada at estado de emulsión que es iniquala bio materia unima cara formular adhee i you.

'En al método de emulsion se produce calor por la readción explármica del moramero. El medio acueso produce baja viccountar y extelente transferencia de calor à la read-meლანი.

El acetato de vinito polimariza con una reacción por radicales libres que se generar por la descomposición de peróxidas ingânique, hay otros métodos como el redox.

El acetato de polivinilo tiene excelentes cualidades de deservarios, es estable durante seis meses aproximadamente el (siempre y cuando cuntenya algun conservador), es compatible con otros polímeras, con resinac naturales. Con muchos alcaholes y ediventes, es de secalo répido, tiene buena per retración en sustratos porcess y es de menor costo que los appolímeros.

Por todas estas danacterísticas su uso en formulación de adhesivos es prácticamente indispensable. (10)

CAPITULO I

LA POLIMERIZACION. MECANISMO DE REACCION.

La polimerización en emulsión procede por un mecanismo micelar donde los centros propagantes estan separados u no del otro; el producto final se conoce como látex y se u sa directamente sin posterior separación del polímero del agua y de los demás componentes siempre y cuando haya condiciones adecuadas de mezclado.

Hay una relación inversa entre la velocidad de polime rización y el peso molecular. Al utilizar agentes de transferencia de cadena puede obtenerse menor peso molecular -- sin alterar la velocidad de reacción; el aumento de peso molecular se obtiene también, además de disminuyendo la velocidad, bajando la temperatura.

Para llevar a cabo una polimerización en emulsión. -los principales componentes son: monomero, agente disper-sante, agente generador de micelas (ya sea emulsificante,
surfactante o jabón) e iniciador.

El agente dispersante generalmente es agua, en ella - se dispersan los demás componentes mediante el emulaificante. Es de gran importancia que el agua sea desionizada para evitar la presencia de iones que interfieran en la reacción.

Los emulsificantes pueden ser catiónicos, aniónicos y no iónicos, siendo los mas usados los aniónicos como son estearatos, lauratos y palmitatos de sodio y potasio.

Los menos usados son los no iónicos porque los productos obtenidos tienen menor estabilidad. Pueden utilizarse cuando se requiere menor sensibilidad a cambios de pH.

Los catiónicos se usan poco debido a su accion ineficiente y a efectos adversos sobre el iniciador; pueden uti lizarse para obtener emulsiones con partícula de carga positiva. El número y tamaño de partícula quedan definidos por la carga inicial de surfactante.

Se requiere de un emulaificante debido a que muchas - de estas moléculas contienen un segmento hidrofflico y o-- tro hidroffbico. Muchas características de las moléculas - provienen de la expulsión del segmento hidrofóbico de la - fase acuosa mientras la polar es relenida. Esto dieminuye la energía libre favoreciendo que las moléculas se adsor-ban en la interfase agua/aire o agua/monómero.

El mecanismo aceptado es el micelar: con el emulsificante se forman micelas dentro de las cuales están las par tes hidrofóbicas y afuera las hidrofílicas.




Fig. 1 Variación de la energía libre superficial con la concentración para soluciones acuosas diluidas de emulsificante.

La porción A/B de la curva (Fig. 1) es la sustitución gradual de la interfase aire/agua por una interfase aceite/agua de menor energía superficial.

Cuando va se ha agregado suficiente emulsificante para saturar la superficie ya no ocurre reducción en la energía libre, como se observa en la porcion C/D. La intersección de A/B y C/D es la Concentracion Micelar Crítica, por debajo de la cuál no hay formación de micelas.

El principal sitio de la polimerización es el siguien te: el monómero, que es insoluble en agua, pass al inte--rior de las micelas provocando un aumento en la entropia -debido a la mezola de los líquidos no polares.

Los iniciadores usados en la polimerización en emul-sión son solubles en agua como el persulfato de amonio o potasio y los azocompuestos. Los iniciadores mas comunes - son sistemas redox debido a que dan adecuadas velocidades de iniciación a temperaturas moderadas o bajas (50°C). Entre estos se encuentran los sistemas persulfato, hidroperóxido de cumilo o peróxido de hidrógeno, combinados con liones feroso, sulfito o bisulfito.

Los iniciadores disociativos como el persulfato se -- descomponen en solución acuosa:

El mecanismo es el siguiente:

Entre los sistemas redox se encuentran combina-ciones de peróxido con agentes reductores, por ejemplo, la reacción de peróxido de hidrógeno con ion ferrosci

el sistema persulfato con un agente reductor (R):

frecuentemente el agente reductor es el ion ticeulfito:

o el ion bisulfito:

Por iniciación se entiende la totalidad de procesos que permiten que un centro propagante esté presente en el lugar de la polimerización. Estos procesos incluyen varias etapas entre las cuáles estan la formación de radicales, la reacción con agua para formar otros radicales, la reacción con moléculas de monómero 'disueltas' en la fase acug sa, la transferencia de radicales o centros propagantes oligoméricos de la fase acuosa hacia el lugar de la polimerización y la iniciación de centros propagantes dentro del lugar dae la polimerización.

Otros componentes del sistema pueden ser los agentes de transferencia, por ejemplo los mercaptanos, usados para controlar la masa molecular del polímero. Su acción se representa mediante las siguientes reacciones:

Ma + XA ---- MaX + A donde XA as al agenete de transferencia.

El agente de transferencia produce un nuevo radical Atque puede reiniciar la polimerización:

En el caso de los mercaptanos:

Cuando la polimerización se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 0°C se utilizan aditivos anticongelantes entre los cuáles tenemos electrolitos inorgánicos como el cioruro de potasio y el carbonato de sodio y electrolitos orgánicos como el etilénglicol, glicerol, metanol, etc. La adición de electrolitos inorgánicos afecta con frecuencia la velocidad de polimerización y la estabilidad de la emuisión.

Se pueden utilizar agentes secuestrantes como el aci do etilén tetracético o sales de metales alcalinos para - favorecer la solubilidad de algún componente del sistema iniciador o bien para desactivar trazas de iones de cal-cio o magnesio presentes en el agua.

Localización de los diferentes componentes del sistema en emulsión.

Cuando la concentración de un surfactante excede la concentración micelar crítica el exceso de moleculas de surfactante se agrega para formar un pequeño racimo coloi dal conocido como micela, es entonces cuando la solución se transforma al estado coloidal, se minimiza la energía libre, es decir, se libera calor y se observa una brusca caída de la tensión superficial de la solución.

Puesto que la concentración del surfactanate en la -mayoría de las polimerizaciones en emulsión excede a la --concentración micelar crítica en uno a tres órdenes de ---magnitud. La mayor parte de él esta en las micelas.

El tamaño de las micelas va a depender de la concentración de surfactante; a baja concentración (1-2%) las micelas son pequeñas y esféricas (20-100%) y contienen « de 50 a 150 moléculas de monómero. A mayores concentraciones las micelas son mas grandes (1000-3000%) de longitud y tienen forma de barras.

Cuando se adiciona un monómero insoluble o ligeramente soluble en agua, una pequeña fracción se disuelve en la fase acuosa; una mayor proporción (pero todavía pe queña en relación con la concentración total de monómero) entra a las micelas y la mayor parte se dispersa como go tas de monómero cuyo tamaño depende de la intensidad de agitación.

La parte que penetra a las micelas se evidencia por medio de rayos X y de dispersión de luz que muestran que el tamaño de las partículas aumenta al adicionar el mon<u>ó</u> mero.

Debido a que las gotas de monômero son más grandes que las micelas se encuentran en menor cantidad (10^8-10^{11} gotas de monômero por mililitro y $10^{17}-10^{19}$ micelas por mililitro).

El tamaño, forma y concentración de cada uno de los tipos de partículas en el sistema se determinan por microscopía, dispersión de luz, ultracentrifugación y espectroscopía.

Sitio donde se realiza la polimerización.

Los radicales iniciadores se producen en la fase acuosa a una velocidad de 10 ¹³ radicales por millitro — por segundo. Los iniciadores no son solublas en el monómero por lo que la polimerización no ocurre en las gotas de monómero. La pequeña fracción de monómero disuelta si es sitio de polimerización, pero no contribuye significa tivamente ya que la concentración es muy baja.

El sitio donde se lleva a cabo la polimerización es casi exclusivamente el interior de las micelas ya que — ahi se juntan el iniciador y el monómero.

La concentración micelar del monómero y la elevada relación superficie/volumen favorecen que la micela esa el mito adecuado para la polimerización. A medida que procede la reacción, el monómero en solución entra a — las micelas haciéndolas crecer.

El mecanismo para la nucleación de partículas incluye dos procesos simultáneos:
NUCLEACION MICELAR: La entrada de radicales primarios o radicales oligoméricos de la fase acuosa al interior de la micela.
NUCLEACION HOMOGENEA: Los radicales oligoméricos forma—dos en solución se vuelven insolubles y precipitan. Estas especies precipitadas se estabilizan adsorbiendo sur factantes de la solución y posteriormente pueden absorber monómero y volverse equivalentes a las partículas — formadas por nucleación micelar.

Cuando el monómero es soluble en agua y la concentración del emulsificante es inferior a la concentración micelar crítica se favorece la nucleación homogénea y -- cuando el monómero es poco soluble y la concentración -- del emulsificante es alta, se favorece la nucleación micelar.

Aspectos cuantitativos.

En toda polimerización en emulsión hay tres interva los basandose en el número de particulas de polímero/monómero por mililitro y en la existencia de una fame mono mérica megarada.

En la figura 2 se distinguen tres intervalos: Intervalo I: curva AC, maximo B. Intervalo II: la velocidad de la polimerización es constante (curva D) o varía ligeramente (curva B). Intervalo III: curvas F.G.H.

INTERUALO I: Empieza cuando se generan los radicales libres y termina cuando el número de particulas ha alcanza do un valor constante. Existen gotas de monómero en una fase separada.

La cinética de esta etapa es independiente del mecanismo de nucleación (sección AC de la curva). La nucleación ocurre con un aumento en la velocidad de polimerización hasta llegar a cierto número de partículas.






Figura 2.- Variation de la velocidad con respecto al tiempo.
Intervalo I: Curva AC, maximo D.
Intervalo II: Polimerizacion constante (D) o ligera variacion (E)
Intervalo III: Curvas F G H

Figura 3.- REPRESENTACION ESQUMATICA DE LA POLIMERIZACION EN EMULSION IDEAL.





FIN DE LA POLIMERIZACION

El monómero entra a las partículas de polímero/monómero para reemplazar al que ya reaccionó y adsorben más surfactante para mantenerse estables provocando que la concentración de emulsificante en solución quede por debajo de la concentración micelar crítica.

Cuando termina el intervalo I casi todo el emulsificante ha penetrado en las partículas polímero/monomero, esto provoca que las gotas de monomero no sean estables y se junten en una sola si cesa la agitacion.

El número de partículas que se estabiliza durante este intervalo es sólamente el 0.1% de la concentración micelar inicial y es generalmente el más corto de los --tres; su duración es entre el 2 y el 15% de la conversión total. Este intervalo es mas rápido entre más soluble sea el monómero ya que se favorece la nucleación homogénea llegando asi más rápido al estado estacionario.

El máximo B de la curva se alcanza cuando la velocidad de iniciación es alta.

CINETICA DEL INTERVALO I: La teoría de Smith-Ewart deriva una ecuación para calcular el número de partículas. — La nucleación se detiene cuando las micelas se han consumido, tanto por absorción de radicales libres que generan una partícula de polímero como por adsorción de emulsificante sobre estas partículas.

Esta ecuación da un valor límite superior cuando se considera que la nucleación es micelar. En este caso la generación de partículas () es proporcional a la velocidad de producción de radicales () a partir del ini---ciador:

y el número de partículas (N) está dado por:

conde: N = número total de particulas

i = velocidad de producción de radicales

, v = velocidad de aumento de velumen de las partícu :

a. 5 = área total de partículas

La ecuación anterior considera que la absorción es inveves estible, sin embargo, no es probable que los radicameles libres solubles en agua sean inveversiblemente absorbidos en una micela ya que la nolubilidad en agua es mayor o igual que la solubilidad en la micela. Los radicales pueden escapar y adicionar más monómero, la absorción seríamirreversible hasta que se ha adicionado tanto monómero que el radical se hace insoluble en agua. Las expresiones para la velocidad neta tendrían que tomar en cuenta este proceso.

Nucleación homogenea:

La validez del modelo de nucleación de Smith-Ewart ha sido fuertemente rebatido especialmente para monômeros solubles en agua. Sm cree que la nucleación en estos sistemas ocurre por precipitación de cadenas oligoméricas forma das por adición de monômero en la fase acuosa.

Fitch y Teai han desarrollado un modelo para la nu----cleación homogenea (juerza de la micela) considerando que los radicales adicionan unidades monoméricas en la fase a--cuosa hasta que alcanzan una longitud crítica j. y precipitan como "partículas de polímero".

La velocidad de generación de partículas esta dada por:

donde: A velocidad de absorcion de radicales oligomer<u>i</u>
cos en particulas polimericas, pero no mice-las

La velocidad total de nucleacion es:

L = distancia promedio de difusión de un radical o donde: ligomérico antes de su autonucleación

La cinética durante el intervalo i en la tecria de la mucleación homogenea depende del medio en que tiene lugar , la parte principal de la polimerización.

INTERUALO II: Empieza cuando ha terminado la formación de particulas y termina cuando el monómero presente como una 🧦 fase separada desaparece. El límite superior varía conside rablemente dependiendo del monómero, por ejemplo, para el acetato de vinito 20% de conversión y 70% para el cloruroide vinila.

El volumen de particulas aumenta proporcionalmente ala conversión. El equilibrio en la particula de polímero ·· impregnada con monomero se determina por la ecuación de --Morton:

$$1-\phi_0 + (1-1/1)\phi_0 + X\phi_0^2 + 2\overline{U}T/RTr = 0$$
 (1)

"donde:

d•, d• ≈ tracción volumen de monómero y polímero en la particula

j ≈ grado de polimeriz**a**ción

🟅 × constante de interacción de Flory Huggins V × volumen parcial molar de monómero

Υ ∾ tensión interfacial

r = radio de la particula

La ecuación (1) indica que la concentración de monome ro en el equilibrio, a un valor constante de . aumentaracon la conversion (aumenta r) y que este aumento sera me-nos pronunciado a mayor valor de X. Asi para pequenos ra-dios de la particula, altos valores de T y bajos de X; la concentración de mondmero aumenta al aumentar la conver--aidn.

Duranie el Intervalo II el radio de la particula au--menta por lo menos tres veces.

Teoría de Smith-Ewart para el Intervalo II:

El problema básico en la polimerización en emuleido es la determinación del número promedio de radicales por particula cuando éstos se forman en la fase acuosa y son continuamente absorbtoce por las particulas.

En general la velocidad de reacción dentro de las par tículas és igual a la velocidad de reacción R.

donde: R_r ≈ moles de monômero que han reaccionado por dm³ de aqua

[M], = concentración de monómero en las partículas (moles de partículas/dm²)

Na a Número de Avogadro

Cuando termina la formación de particulas dN/dt = 0. Smith-Ewart proponen una tórmula para el cálculo del número de radicales por particula donde en el estado estaciona rio la velocidad con la que desaparecen particulas con 'n' radicales es iqual a su velocidad de formación:

donde: 🎤 = velocidad total de absorción de radicales en la partícula (diferente de 🔑)

1 ~ velocidad de producción de radicales en tase acuosa

ka = constante de velocidad de desorción de radica les desde la particula

k. ≃ constante de terminación

En la ecuación (3) los términos del lado izquierdo — dan la velocidad de formación de las partículas y los del derecho su velocidad de desaparición, considerando h radicales.

Se ha comprobado que la desorción y reabsorción de ra dicales en las partículas es muy importante en la cinética de la polimerización en emulsión del acetato de vinilo y del cloruro de vinilo.

Puede ser que esto suceda también en acrilatos y aun en estireno afectando el peso molecular, pero no la cinética.

Ugelstad y colaboradores calculan h en functón de m y ka:

$$5 \approx \left[(e^{-1}/m)/2 + 4m (1+m) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$e^{-1} \approx \frac{p_1 U}{Nk_1} \qquad m \approx \frac{k_4 U}{K_1}$$

Es probable que el valor de h disminuya al disminuir k. (constante de velocioad de absorción) cuando las capas sumperficiales son muy viscosas y ofrecen resistencia a la absorción.

La descreión de radicales (m elevada) se presenta cuan do N es grande y r pequeño. Los radicales describiose disminuyen ñ y pueden crecer y terminar en la fase acuosa.

Esto sõlamente es válido cuando se trata de un monomero insoluble en agua, ya que no hay monomero en la fase a--cuosa; si el monomero es soluble, la mayor parte de la polimentación ocurre en este intervalo.

La disminución en la concentración de monómero durante el Intervalo III conduce a un continuo incremento de viscosidad; la reacción de terminación depende entonces de la ----viscosidad del medio.

Se reduce considerablemente la movilidad de las particulas conduciendo a un decremente de k. Cuando la conversión es alta la concentración de polímero es tanta que causa "enmaraĥamiento" dentro de las particulas y como consecuencia el decremento de kres más fuerte. La disminución de kras más fuerte. La disminución de las particulas de las parti

POLIMERIZACION CEL ACETATO DE VINILO

Les polímeros de vinilo son sustancias macromoleculares formadas por adicion de aquellos productos químicos orgánicos monomoleculares que contienen la doble ligadura del vinilo o etilônica no saturada. Estrictamente un monomero de vinilo es:

donde X es un hidrógeno, halógeno, alquil, aril, éster u o-tro grupo funcional.

La ecuación general para la polimerización del vinito es:

La naturaleza química del sustituyente del grupo X, el largo y configuración de la cadena macromolecular, la presencia de una (homopolímero) o de más de una (copolímero) - especies de monômero y la forma ifrica (polvo, emulsión, esculución, etc.) de un polímero de vinilo son algunos de los factores que determinan su uso como adhesivo. (11)

Algunos de los homopolímeros de interés para la in--dustria de los adhesivos son los siguientes:

MONOMERO	POLIMERO A	BREUJATURA
CHe = CHe	Polictileno	PE
CH2 = CHCH3	Polipropileno	₽P
CH2 = CHC1	Claruro de polivinilo	PUCI
CHe = CCla	Cloruro de polivinildien	o PUC1:
CH ₂ = CH -	Poliestireno	PS
CH ₄ = CH - C	Politiclaro estireno	PDC1S

MONOMERO	PUL I MERO	ABREUJATURA
CH2 ** CHOOCH3	Acciato de polivinilo	PVAc
CH* -> CHOOCC 549	Propionito de polivinilo	PUPr
CH* ≈ CHOOCC**H>	Estereato de polivinilo	PUSt
CH1 = CHOUCC++	Butirato de polivinilo	PÜBu
CH2 = CHCGGC	Senzoato de polivinilo	PUBz
CH₂ = CH - CH = CH₂ CH₂	Polibutadieno	PBD
CH* = C-CH=CH*	Pollisopreno ·	19
CH: = CCH=-CCH:=CH:	Polidimetil butadieno	POMBO
CH# = CC1-CH=CH#	Paliclaropreno	PC1
CH. = CHCOOH	Acion poliacrílico	PAA
CH: = CCOOCH:	Acrilato de polimetilo	, PMA
сн= снсоося	Acrilato de polictilo	PEA
сн. = снсоосич	Acrilato de polibutilo	FBA
CH* * CHC00C*H**	Acrilato de polictil hexilo	PEHA
CH = CCH-COOH	Acido polimetacilico	PMAA
CH* = CCH*COOCH*	Metacrilato de polimeti	lo PMMA
CH2 = CCH3COOC312	Metacrilaio de policiil	o PEMA
CH2 = CHCN	Poliacrilonitrilo	PAN
CH. == CHOOCCH=CHCH:	Crotonato de polivinil	o PVCr
CH₂ ≈ CCH±CN	Polimetacrilonitrilo	PMAN
CH# C+C00H	Acido poliitacónico	PILA
CH*COOCH*	ltaconato de policimeti	lo PDMeIt

MONOMERO	POL IMERO	ABREVIATOR	A
сн. = c-соосы.	liaconato de policietil	o P1E	! :
CH. = CHCONH:	Poliacrilamida	PAM	
CH2 = CCH3CONH2	Polimetacrilamida	PMAI	ų
CCIF = CF2	Policioratrifluoroetile	ino PC11	Æ
CH ₂ = CCH ₂ CH ₂	Polisobutileno	PIB	,
CH2 = CHOCH3	Eter polivinilmetilo	PUM	<u>=</u>
CHI = CHOC+H	Eler elilpolivinilo	PUE	Ē
CH: - CH: CH: - CH-N 1 C - CH: "	Polivinilpirrolidona	PUP	
CH* = CHCOCH	Polivinil metil cetona	PUM	K
Сн. ≈ СНОСН.СН-СН. Сн.	Eter isobutil polivinil	lo PUI	. te

(10)

La emulatón de acetato de polivinilo es la más usada y su tórmula generalizada es la siguiente:

	•
Alcohol polivinflico (10%)	15-30
Semilla	0-10
Antiespumante	0-0.5
Surfactante	0.25-1.5
Acetato de Vinilo	45-60
Bicarbonato de sodio	9-1
Antrespumente	0-0.25
Catalizador	0.5-1.25

Manejando la fórmula se obtienen diferente tamaño de partícula, peso molecular, etc. También puede obtenerse co polímero en emulsión si se incluye otro monómero.

En muchos casos el tamaño de la cadena es inversamente proporcional a la concentración de catalizador. La emul sión de vinilos donde se usan sultatos o peróxidos es uno de estos casos.

Los catalizadores producen radicales libres que se un nen al monomero y comienza la polimerización.

En la fórmula anterior el antiespumante se adiciona - en dos intervalos separados para dar mayor control a la uniformidad del polímero. Esto mismo puede hacerse con los demás componentes.

Muchos polímeros utilizados en adhesivos requieren +flexibilidad, mayor pegajosidad inicial o características
especiales que se dan por medio de un plastificante. Los plastificantes son sustancias que pueden adicionaree como
'aditivo' a un colímero cara su uso en esta industria.

También existen aditivos que aumentan la viscosidad - (espesanies). Entre ellos podemos mencionar almidones, dex trinas, alcoholes y gomas.

Los conservadores son aditivos muy usados ya que el a cetato de polivinilo es suceptible al ataque bacteriano, especialmente si lleva como aditivo almidón o dextrina. Se agrega alrededor de un 0.5% dependiendo de la solubilidad; puede agregarse directamente o en el precocimiento de alquín espesante. Es necesario conocer la sensibilidad del econservador al pli ya que esto determinará su efectividad.

POLIMERIZACION POR RADICAL LIBRE DEL UINILO

Los polímeros de vinito se sintetizan por una reac--ción en cadena tipo propagación, en la cual un grupo "activado" de vinito se agrega al vinito no saturado o doble li
gadura de etileno: simultáneamente es activada la doble li
gadura del monómero y oueden agregarse mas monómeros

Inicialmente se activa la doble ligadura del vinilo - ya sea ifirmicamente, con reacción de un radical libre iniciador o por reacción con un catalizador iónico.

Las polimerizaciones de adición industriales para hacer adhesivos se inician, por lo general, por un radical libre obtenido de la descomposición de agentes oxidantes como el peróxico de benceno.

Un radical libre es una molécula estabilizada de resquancia que tiene un electrón sin unir y que rápidamente --forma una ligadura covalente con un átomo de carbono de una ligadura de vinito para unir su electrón impar.

Simultáneamente, la ligadura de vinilo es activada ya que ahora ella liene un electrón sin unir en ciro átomo de carbono: es así como se inicia la reacción en cadena por - radicales libres.

Las moléculas activadas llevan a cabo sus reacciones de adición en cadena con las moléculas del monómero tan rapidamente, que ordinariamente sólo se pueden encontrar en el proceso de reacción de polímeros de cadenas largas o monómeros sin reaccionar. No se aislan intermediarios en contraste con la condensación por etapas correctamente llevadas del tipo de polímerización de monómeros como el fenol y el formaldehído.

Las propiedades finales del polímero dependen de mu--chos factores que operan durante la polimerización y de la estructura (grupos funcionales) del monómero.

Las condiciones que lo rodcan tales como el pH. la --temperatura y la presencia de impurezas afectan la cinéti-ca de la reacción y las características del producto.

Desde el momento que las polimerizaciones de vinilo — son reacciones en cadena, son suceptibles a inhibidores — que algunas veces están presentes como impurezas.

Los agentes de transferencia de cadena tales como el tetracionuro de carbono regulan el peso molecular ya que terminan el crecimiento de la cadena por colisión y simulitaneamente producen un radical libre que iniciará otro radical libre de monómero para empezar otro orecimiento de cadena.

Las cadenas de los polímeros se pueden amarrar en tr<u>a</u> mos bi y tridimensionales por medio de agentes de desnaturalización como el divinilbenceno.

Se llama terminación por combinación a la terminación del crecimiento de una cadena por medio de aparear el elec tron en su punto de activación con otra cadena en creci--miento, con un radical libre o con otra molécula. En algunas polimerizaciones, dos cadenas en crecimiento terminan por desigualdad (la abstracción de un átomo de hidrógeno -de una cadena en crecimiento por otra). (9)

COLOJDE PROTECTOR

Se utiliza para estabilizar mecánicamente la emulsión. normalmente con polímeros solubles en agua que recubren --las particulas de emulsión y éstas a su vez recubiertas --por moléculas de aqua. Con esto se impide la interacción de las partículas de polímero (sistema estable).

Es muy importante tener en cuenta que el tipo y la --concentración de coloice protector, afectan notablemente la viscosidad y el tamaño de partícula de la emulsión.

Existen das tipos:

- 1.- NATURALES O NATURALES MODIFICADOS
 - Goma arábiga, pectina, gelatina
 - Almidones
 - Carboximetilcelulosa
 - Carboxictilcelulosa

2.- SINTETICOS

- Alcoholes polivinslicos (PVAc)
- " Polivinilpirrolidona (PUP)
- Acidos polimetacrílicos y politacrílicos Politestirono sulfonado (3)

CAPITULO II

CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima que se utilizará es la siguiente:

MONOMERO: Acetato de vinile

COLOIDE PROTECTOR: Alechol polivinflice

CATALIZABORES: Peróxido de hidrógeno como oxidante Sulfoxilato de sodio como reductor

REGULADOR DE pH; Bicarbonato de sodio

ADITIVOS: Antiespumante y conservadores

AGUA: Agua designizada

SEMILLA: Acetato de polivinilo

Para ejercer un adecuado control de calidad sobre los componentes antes mencionados, es necesario conocer sus especificaciones y los métodos a seguir.

ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

ACETATO DE VINILO

Es un líquido incoloro de olor característico cuya ---. fórmula estructural es la siguiente:

Acetato de vinilo % peso	99.85 minimo
Acidez como ácido acético % peso	0.01 māximo
Humedad % peso	0.04 máximo
Aldehidos como acetaldehido % peso	0.02 māximo
Intervalo de destilación °C	1.2 māximo
Peso específico 20/20 °C	0.9330-0.9340
Color natural APHA	5 māximo
Inhibidor como hioroquinona ppm	5-?
Fenctiacina, orueba	Negativa
(3)	• •

Basta con determinar el peso específico y el intervalo de destilación.

DETERMINACION DEL PESO ESPECIFICO

METODO DEL DENSIMETRO

Equipo:

- a) Deneimetro
- b) Probeta de 250 ml

Procedimiento:

- 1.- Se llena la probeta de la muestra.
- 2.- Se introduce el geneimetro dejandolo fictar y cuidan do que no toque las paredes.
- 3. + Se toma la lectura directamente en el densimetro en el nivel máximo de la muestra.

METODO DEL PICNOMETRO

Equipo:

- a) Picnómetro de 25 mi
- b) Termômetro
- c) Palanza granataria hasta 0.001 de exactitud o balanza analítica

Procedimiento:

- 1. Se pesa el picnómetro con tapa, vacío y totalmente -
- 2.- Se coloca la muestra a la temperatura indicada y se llena el picnómetro cuidando que no quede muestra en el <u>ex</u> terior.
 - 3.- Se pesa el picnómetro lleno.

Cálculos:

Peso especítico = Peso picnómetro lleno - Peso picnómetro vacío
Alfounta

INTERVALO DE CESTILACION

Equipo:

- a) Matrax Erlenmeyer 250 ml b) Condensador
- c) Recibioor de destilado
- d) Termématro
- e) Baño de hielo
- f) Nido de calentamiento o parrilla

Precedimiento:

- 1.- Se lleva la muestra a 0°C con el baño de hielo.
- 2.- Se retira el hielo y se observa el condensador. 3.- Se toma la lectura del termómetro en el momento en « que aparezca la primera gota en el condensador.

Nota: Cuando la temperatura esperada es elevada, no se requiere el hielo, se parte de la temperatura ambiente v se inicia el calentamiento.

ALCOHOL POLIVINILICO

Es un sólido granulado de color bianco.

Uiscosidad:

Mětodo de bola, sol. 4%, 20°C	44 - 50 cps
Brookfield (2-20-25°C), sol. 4%	70 - 80 cps
Brookfield (2-20-25°C), sol. 8%	950 - 1150 cps

Porcentaje de hiorálisis

pН

Porcentaje de cenizas

(calculado en base seca.como 2Na:0)

Basia con determinar off y viscosidad:

DETERMINACION DE OH

Equipos

- a) Potenuiñmetro
- b) Solución reguladora de oH
- c) Termómetro
- d) Vaso de precipitados 250 ml

Procedimiento:

- 1.- Se calibra el potenciómetro con solución reguladora.
- 2. Se lava el electrodo con agua destilada.
- 3.- Se coloca la muestra a la Temperatura a la cuál se calibró el potenciómetro.
- 4.- Se introduce el electrodo en la muestra y se agita sin golpearlo.
 - 5. Se toma la lectura.
 - 6. Se lava el electrodo con agua destilada.

DETERMINACION DE LA UISOCOSIDAD ABIERTA

Equipo:

- a) Viecosímetro Brookfield RVF
- b) Juego de husillos
- c) Vaso de acero inoxidable 300 mi uprox.

Procedimiento:

- 1. Se lleva la muectra a la temporatura indicada y se selecciona el husillo que se indique o de acuerdo a la tabla 1.
- 2. Se introduce el husillo en el vaso con muestra hasta la marca cutuando que la muestra no tenga espuma y que no se formen burbujas de aire por debajo del husillo.
 - 3. Se enrosca el husillo,
- 4.~ Se selecciona la velocidad indicada o de acuerdo a la tabla 2.
- G.- Se encionde el viscos[metro y se toma la lectura la estabilizarse la aguja.

Cálculos:

Viscosidad = A x F

A = Lectura del viscosímetro F = Factor (Tabla 2) dende:

TABLA 1. Hustilo recomendado para Brockfielo RUF

0 - 200	1
200 - 1200	2
1200 - 3000	3
3000 - 8000	4
8000 - 16000	5
16000 - 4000	6
40000 o mas	7

TABLA 2. Tabla de conversion de lectura de viscosidad Brookfield.a centipoises.

HUS!LI.Q	50 ccm	10 rom	4 From	2 rpm
1	5	10	25	50
2	20	40	100	200
3	50	100	250	500
4	100	200	500	1000
5	200	400	1000	2000
6	ಆಂದ	1000	2500	5000
7	ン ト00	4000	10000	20000
				

PEROXIDO DE HIDROGENO

Es un l'autdo incolore a inedere.

Densioac g/ml. 25°C 1.197

Punto de ebullición °C 108

Pureza * 50 - 60

Es suficiente verificar la densidad y la pureza,

DENSIDAD

(Ver página 33)

PUREZA

DETERMINACION DE PUREZA PARA SOLUCIONES CONCENTRADAS

La litulación permanganimétrica es la más usada en e<u>s</u> te rango.

Equipo.

- a) Balanza amaliitta
- b) Piseta
- c) Matraz Erlenmeyer 250 ml
- d) Bureta
- e) Pesafiltro

Reactivos. Acido sulfunico 25% y Permanganato de potasto 0.5N

Procedimiento.

- 1.- Se pesa una muestra de 0.5 a 1.0 gramos en el pesa--filtro.
 - 2. Se pasa al matraz con una piseta. 3.-- Se añaden 25 ml de ácido sultúrico.
- 4.- Se titula con permanganato de polacio hasta el vire (rosa persistente).

าร แล้วจากว่าก็ของวิธีการก็จริงสร้านและใช้จริงไว้และสายสายสายสายสายสิ่งสำคัญสายสายสายสายสายสาย

Cálculos:

<u>0. x Normalidad KMnO. x 1.70!</u> Peso de la muestra (g)

SULFOXILATO DE SCOIO (Hiorosullito formaldebioc de sodio dihidratado)

Es un polve seco de color blanco con un ligero olor a formaloehído.

Peso molecular

154.11

Pureza X

95 maximo

Alcalinidad intel * Nas COs

1.2 -2.5

,... pH, sol. 2%

10.4

Solubilidad ...

Una solución al 5% debe --ser clara a 25°C

Basta con verificar pH, solubilidad y pureza.

рΗ

(Ver página 36)

SOLUBILIDAD

Equipo.

- a) Matraz Erlenmeyer 100 ml
 - b) Termőmetro
 - c) Balanza granataria

Procedimiento:

- 1.- Pesar en el mairaz 5 gramos de muestra.
- 2. Completar a 100 gramos con agua destilada y agitar.
- 3. Sc lleva la muestra a 25°C.
- 14. Se observa si la solución es o no clara.

PUREZA

Cauteo:

- a) Balanza analítica
 - b) Mairaz aforado 11
- c) Pipeta volumētrica 26 ml
- d) Matraz Erlunmeyer 250 ml

Reactivos. Solución valorada de yodo 0.1N y solución de aj midón al 0.5%

Procedimiento.

- 1.- Se pesan 5 gramos de muestra y se transfleren al matraz de l'iltre.
 - 2. Se afora / se aglia hasia total incorporación.
- 3. Se tema una alfouota de 25 ml y se coloca en el ma---
- traz de 250 ml. 4.~ Se agregan 50 ml de agua destilada y 10 ml de solu~ción de almisón y se agita.
- . 5.- Se titula con solución de yodo hasta el vire (azu) intenso).

Calculosi

*NaHSO: CHiO 2HiO = Ml J. x Normalidad I: x 0.0385 x aforo x 100 Peso do muestra (g) x alicuota

E!CARBONATO DE SODIO

Es un polvo blanco inodoro.

oH, sol. 53 7 - 1

Gravedad específica, sol. 52 2.21?

Humedad # Despreciable

Tamaño de particula micrones 0.325

Pureza ≭ 99

Sasta con determinar pH, gravedad específica y hume--dad.

DETERMINACION DE OH

(Ver página 36)

GRAJEDAD ESPECIFICA

(Ver pägina 33)

PORCENTAJE DE HUMEDAD

Equipo.

a) Ralanza de determinación de humedad de Ohaus

b) Charola de aluminio

Procedimiento:

1. Se coloca la charola de aluminio en la balanza y se ajusta el sero de la escala móvil con el cero de la fija.
2. Se pusa en el platillo una muestra de 10 gramos cu-

briando la mayor área posible.

3.- Se coloca la lambara sobre la muestra a una distan-cia de 2.5 cm aproximadamente.

4.- Se programa el tiempo y temperatura (es conveniente manejar tiempos largos, 20 minutos, y temperatura baja, 7, para evitar que se queme la muestra).

5. - Cuando se estabilice la escala, se toma la lectura - de la escala măvil que corresponda al cero de la fija. La lectura es directa: de arriba hacia abajo es humedad y de abajo hacia arriba son solidos.

ONT LES-UMONTE

Es un ifquido amarillo pálino con olor característico.

 olf, 601, 13
 6 - 7

 Gravedad eepecffica 60°F
 0.881

 Paso per galén 60°F
 7.35

Es sufficiente con conocer el pH y la gravedad específica.

DETERMINACION DE OH

(Ver pägina 36)

GRAVEDAD ESPECIFICA

(Ver página 33)

CONSERVADOR: FORMALDEHIOD

L'iquido incolaro de olor picanté.

Gravedad específica 1.075 - 1.085

Punio de ebullición (C 93

Temperatura de inflamación °C 07

La gravedad específica y el olor son parámetros suficientes.

GRAVEDAD ESPECIFICA

(Ver pägina 33)

AGUA DESIGNIZAÇA

Agua susuizada y regenerada incolora, inodora y lotal mente iranslucios.

сН	5 - 8
Contentad de silice ppm	0.3
Conductividad micromhos	0 - 200
Alcalinicad a la fencillaleina	D
Alcalinidad al amaranjado de metilo	10 maxim
Dureza ppm	0 .

Es necesario verificar pH, dureza, conductividad, alcalinidad a la ignolitaleina y al anaranjado de metilo.

DETERMINACION DE OH

(Ver pagina 36)

CONDUCTIVIDAD (Conienido de sólicos):

Caut po:

- a) Conductimetro
- b) Matraz Erlenmeyer 250 ml

Procedimiento:

1. - Se introduce el tubo del conductímetro en la muestra de agua hasta que entre ésta en los agujeros.

2.4 Se enciende el aparato y se agila hasta que la lectura se estabilice.

DUREZA

Equipo:

- a) Matraz Erlenmeyer 100 ml
- b) Probeta 50 100 ml

Reactivos. Solución reguladora de dureza total (hidróxido de amonio), polvo de Eriocromo negro T y solu--- ción de versonato de sodio comercial.

Procedimiento:

- 1.- Se colocan en el matraz 50 ml de muestra y se agre-gan 10 gotas de solución reguladora de dureza total.
- 2.- Sé añade un poco de polvo de Eriocromo.
- SI TOMA COLORACION AZUL, LA DUREZA ES CERO. SI TOMA COLORA CION ROSA SE TITULA:
- Se litula con versenato de sodio hasta vire (azul -persistente).

Cálculos.

mg CaCO: / 1 = ml de versenato de sodio x 20 1

ALCALINIDAD A LA FENOLFTALEINA

Equipo:

- Matraz Erlenmeyer 100 ml
- b) Bureta

Reactivos: Solución alcohólica al 1% de fencificaleina y so lucion valorada de acido sultúnico 0.02N

Procedimiento:

- 1.- So toman 50 ml de muestra y se agregan 4 gotas de $t\underline{e}$ nolftaleina.
- SI NO DESARROLLA COLORACION, LA ALCALINIDAD ES CERO. SI T \underline{o} MA COLORACION ROSA SE TITULA.
 - 3. Titular con ácido sultúrico hasta vire (incoloro).

Calculos:

mg/ml de alc. a la F = ml de áctuo sulfúrico x 20

ALCALINIDAD AL ANARANJADO DE METILO (Total)

Equipo:

a) Se parte de la muestra antertor

Reactivos: Amaraniado de metilo 1% -

Procedimtento:

1.- A la muestra anterior ya titulada se aĥaden 4 gotan de anaranjado de metilo. 2.- Se titula con acido sulfúrico sin volver a aforar la bureta hasta que vire de anaranjado a rojo camela.

Calculos:

mg/mi de alc. a la M ≈ ml de Scido sulfúrico x 20

La alcalinidad total es la suma de las dos alcalinida des:

mg/) de alc. cotal = ml ipiales de ác. sulfúrico x 20

SIMILLA

Stendo la comilia el polímero de acetato de vinilo tal y como debe obteneros, las especificaciones y métodos son los indicados en el Capítulo III para producto termina do. (3)

CAPITULO III

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

Para asegurarse de la calidad del polimero obtenido se verifican los siguientes parametros:

- 1) PORCENTAJE DE SOLIDOS
- 2) VISCOSIDAD BROOKFIELD RUF
- 3) pH
- 4) PESO POR GALON / DENSIDAD
- 5) PORCENTAJE DE MONOMERO LIBRE
- 6) PRUEBA DE LA PELICULA
- 7) INDICE DE ESPUMA
- 8) TAMANO DE PARTICULA
- 9) PRUEBAS FUNCIONALES:
 - A) RAPIDEZ
 - B) PENETRACION
 - C) PEGAJOSIDAD

1) PORCENTAJE DE SOLIDOS

El porcentaje de oblicos es un parámatro importante -porque, junto con el monomero libre, indica el monomero -reaccionado. Para fines prácticos, a mayor porcentaje de -sólidos mayor fuerza de unión; esto último no es extrictamente cierto, va que en un adhesivo formulado la unión va
a depender de muchos otros factores, pero para el poliacetato de vinilo sin formular puede considerarse así.

El contenido de sélidos también es determinante en la rapidez de secado y en el desgarre.

ESPECIFICALION

54 - 56 %

METODO

(Ver pägina 43)

2) UISCOSIDAD BROOKFIELD RUF

Indica indirectamente la conversión (peso molecular) del polímero. Como adhesivo la viscosidad influye en la su perfície de contacto y la penetración, a menor viscosidad, mayor superfície de contacto y mayor penetración.

ESPECIF/CACION

2300 - 3000 cps (3-20-25°C y 3-20-25°C)

METODO

(Ver_pagina 36)

3) <u>pit</u>

Este parametro indica la compatiblicad del producto --con alcalis y actors, ademas, et el producto sale del rango puede provocarse inestabilidad. Cuando el colímero empleza a bajar de pH se provoca la formación de gel, es por
esto que se utiliza un regulador; cuando la polímerización
se lleva a cabo en cargas continuas el pH debe checarse al
finalizar cada carga a fin de que no se gele.

También tiene importancia porque, si después de algún tiempo baja el pH es señal de que hay contaminación bacteriana (los deschos metabólicos de las bacterias provocan actual y es nocesario incrementar o sustituir el conserva dor.

ESPECIFICACION

4 - 6

METODO

(Ver pāgina 36)

4) PESO POR GALON

De una manera indirecta da idea de la conversión, como aplasivo no tiene importancia, pero para fines de promiducción de necesário para calcular rendimiento.

ESPECIFICACION

91.4 - 91.7 lb/gal 0.98 - 1.20 g/m! (densidad)

Equipo.

- a) Pichometro métalico (copa de peso por matén)
- b) Jermametro
- c) Balanza granataria de triple brazo

Procediaterics

- 1.- Se pesa el pichómetro con taba, vacío y totalmente -ବ୍ୟବ୍ୟର .
- 2. Se lleus la muestra a 25°C. 3. Se llena el picnómetro presionando la tapa hasta que deje de salto producto por el prificio superior. Se verif<u>i</u> ca que estén limbras las puredes.

4. - Se pesa.

Cálcules:

Peso por galén : Picnémetro lieno - picnémetro vacío q

Peso por galón de la muestra Gravedad escoulitica Peso por galór: del agua

Nota, La temporatura del agua debe ser igual a la de la muestra.

- Densidad → Peno con galčn x 0.012

5) PORCENTAGE HE MONGMENO LIBRE

Este parémetro es de gran importancia ya que indicais cuntidad de mandrona que ha quedado sin rescolonar, es dicir, indice sy la resoluto ha sudo e no campiela.

La prejencia de epodmeno libre proupos dior desagrada

ESPECIFICACION

D.2% máximo

METODO

Equipo:

a) Matraz Erlenmeyer 500 ml esmerilado

- b) Recibidor de déstilado con adaptadores de vidrio esme rilado arriba y abajo
 - c) Perlas de ebullición
 - d) Condensador
 - e) Probeta 100 ml


f) Parrilla

Reactivos: Cristales purificados de hidroquinona y antiespumante

Procedimiento:

- 1.- Se miden en la probeta 100 ml de emuleión y se pasan al matraz.
- 2.- Se miden 100 ml de agua en la misma probeta y se adiciona al matraz. Se repite la operación.
- 3.- Se agrega 0.1 gramo de hidroquinona, las perlas de e bullición y 10 o 12 gotas de antiespumante diluído al 50% y me agita.
 - 4.- Se llena hasta la mitad de agua el recibidor.
- 5.- Se arma el aparato (fig. 4) y se calienta durante 30 minutos a partir de la ebullición.
 - 6. Se toma la lectura en el recibidor.

Figura 4.- APARATO PARA DETERMINAR MONOMERO LIBRE.



6) PRUEBA DE LA PELICULA

El amáliste de la película muestra importantes características del polímero. Se observan las siguientes propie dades:

CLARIDAD. - Al secar la película en vidrio debe quedar o paca pero conservar su color blanco.

FLEXIBILIDAD. - Es ligeramente quebradiza. De no ser asi puede dar problemas de cristalización en el adhesivo formu

lado.
RESISTENCIA AL AGUA. - Debe desaparecer con el chorro de agua, de lo contrario dara problemas de solubilidad.

OJOS DE PESCADO. - No debe presentar "huecos"; si los hay puede afectar el área de contacto del adhesivo aunque no - de manera significativa.

APARIENCIA GENERAL. - Debe ser totalmente lisa, la presencia de grumos provoca que se tapen las boquillas de la maquina aplicadora.

En la película se observa claramente la espuma; ésta no afecta si el adehesivo no la tiene pero puede afectar las mediciones de eólidos y viscosidad.

Cuando cualquiera de estas características no se da, indica que hubo problemas en proceso aun cuando la apariencia de la emulsión sea normal e incluso está dentro de especificaciones.

La observación de la película muestra muchos detalles del producto, pero es un método totalmente subjetivo por — lo que es necesario siempre tener un patrón.

METODO

Equipo:

- a) Aplicador (Varilla del No. 20)
- b) Placa de vidrio de 20 por 30 cm aproximadamente

Procedimiento:

- 1.- Se coloca una pequeña cantidad de muestra (3g aprox) en la parte superior del vidrio.
- 2. Se hace el ramado con el aplicador y se deja-secar a 25-30 °C.
 - 3. Se observa.

?) <u>INDICE DE ESPUMA</u>

Si el polímero excede lo especificado el adhesivo ten drá espuma y provocará una disminución en el área de aplicación y en algunos casos problemas de maquinablilidad. Se debe a la agitación en el proceso.

ESPECIFICACION

60% máximo

METODO

Equipo:

a) Probeta 100 ml con tapón

Procedimiento:

- 1.- Se colocan en la probeta 40 ml de muestra sin que to que las paredes y 20 ml de agua destilada.
 2.- Se tapa y se agita 30 veces con movimientos de 180 -
- grados (una vez por segundo).
- 3.- Se toma la lectura donde está el nivel superior de la espuma.

Cálculos:

* Espuma : Volumen final - volumen inicial x 100

B) TAMAÑO DE PARTICULA

Influye en la rapidez del producto; a mayor tamaño. mayor rapidez, pero si excede los límites puede traer problemas de penetración. Es un indicativo de la agitación en el proceso.

ESPECIFICACION

0.55 - 0.65 micrones

METODO

Equipo:

- a) Microscopio Objetivo de inmersión 97 X Ocular con reticulo graduado b) Matraz Erlenmeyer 50 ml
- c) Aceite de inmersión

Procedimiento:

- 1.- Se diluyen 3 gotas de emuleión en 25 30 m) de aqua destilada.
- 2.- Se coloca una gota de la dilución en un portaobjetos y se coloca un cubreobjetos.
- 3. Se pone una gota de aceite y se observa tomándose el tamaño promedio de las partículas.

9) PRUEBAS FUNCIONALES

A) RAPIDEZ DE SECADO

METODO

Equipo:

- a) Tabla inclinada con clip b) Papel bond de dos colores
- c) Rasador (Varilla del No. 20)d) Rodillo metálico
- e) Cronómetro

Procedimiento:

- 1.- Se corta el papel en dos a lo largo y se arma el aparato (fig. 5).
- 2.- Se colocan en la parte superior del papel una gota del patrón y una de la muestra y se arrastran con el aplicador dejando correr al mismo tiempo el rodillo.
- 3.- Se enciende el cronómetro y se empieza a despegar. 4.- Se toma el tiempo en el que cada muestra empieza a -desgarrar.

B) PENETRACION

METODO


Equipo:

Se parte de la prueba anterior

Procedimiento:

i.- Se observa el desgarre en los mismos papeles tanto en el de arriba como en el de abajo.

Figura 5.- APARATO PARA MEDIR RAPIDEZ DE SECADO Y PENETRACION



c) PEGAJOSIDAD

METODO

Procedimiento:

l.- Se verifica la pegajosidad al tacto tomando la muestra y el patrón simultáneamente.

(3)

CAPITULO IV

DISEÑO DE EXPERIMENTO

Se puede optimar la calidad del homopolímero de aceta to de vinilo de dos maneras:

- a) Manteniendo iguales las especificaciones y mejorando el tiempo de proceso, y
- b) Aumentando los eflidos del producto con el miemo tiem po de proceso.


Es importante relacionar los costos con la calidad -(fig . 6). En las opciones mencionadas se obtiene una disminución de costo. En la primera se bajan costos de operación y en la segunda la disminución se hace presente hasta
el momento de formular ya que se requiere menos concentración de emulsión para obtener los mismos aólidos.

El ahorro es más significativo el se aminora el tiempo por ello se inicia con la primera opción.

El trabajo se basa en un diagrama de flujo (fig. ?) - con el que se determina el flujo inicial máximo de mondmero sin incrementar el tiempo. Una vez encontrado éste, se
modifican los flujos posteriores hasta llegar a la manera
y el momento de hacerlo y disminuir así el tiempo de proce
eo.

Si no se logra el objetivo con esta opción, se toma — la degunda aumentando el monómero un 2 — 4% con el proceso usual.

Figura 6.- GRAFICA DE RELACION DE COSTO DE OPERACION CONTRA CALIDAD



VARIABLES RESPONSABLES:

- * Flujo de monômero
- * Relacion monómero/coloide protector
- * Relacion monómero/catalizadores
- * Temperatura
- * Agitación

VARIABLE EXPERIMENTAL:

* flujo de monómero

CONSTANTES:

- * Relación monómero/coloide/catalizadores: Se mantendrá para aislar la variable.
- * Temperatura: La recomendada es de 70 a 90 °C. El equipo piloto (fig. 8) no per mite elevarla más alla de 80 °C. Por es ta limitación y para aislar la variable se mantendrá constante.
- * Agitación: Se tomará como un efecto derivado de la variable, es decir, la agitacion sera de acuerdo a como lo requiera el proceso. (3)(?)

No puede tomarse un dato exacto del porcentaje de e-rror ya que no hay datos estadísticos. (?)

El número de corridas para cada experimento será . - de dos, si dos resulatados son repetitivos se puede dar u- na conclusión; sólo en caso de no serlo (por factores aje-nos) se harán más corridas por pares considerando como representativos un 80% de casos similares.

Del proceso que se considere IDEAL se hará una tercer corrida para corroborar resultados. (3)

BASES PARA LOS PROCESOS EXPERIMENTALES

Por formulación:

* FLUJO DE VAM:

* FLUJO DE COLOJOE:

de aqui:

* FLUJO DE CATALIZADORES:

$$\frac{\text{UAM}}{\text{Cat}} = \frac{810}{52} = 15.6$$

de acui:

* TEMPERATURA:

* AGITACION:

COMO LO REQUIERA EL PROCESO

* TIEMPO BASE:

CUATRO HORAS

EFECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES DE EMULSION Y DE PELICULA COMO RESULTADO DE CAMBIOS EN EL PROCESO DE ELABORACION

AGITACION: Determina la distribución inicial de los monómeros y mantiene un equilibrio en su transferencia y la derelos reactivos hasta y desde el lugar de la reacción. La agitación mueve la masa reaccionante para mantener la transferencia de calor exotérmico conveniente y la temperatura deseada. La transferencia llega a ser mas difícil de mantener a medida que avanza la reacción y es necesario aumentar la agitación para ayudar a la eliminación de calor.

Contrario a lo que sucede comunmente, la agitación en el proceso ayuda a abatir la espuma.

TEMPERATURA. Una temperatura baja favorece un polímero lineal y con poso molecular más elevado debido a que las velocidades de propagación son menos dependientes de la temperatura. Las más elevadas favorecen la producción de radicales libres, velocidades mayores de polimerización.

Al aumentar la temperatura aumenta la viscosidad, mejora la estabilidad en congelación, aumenta el nivel de --granulosidad, deja sin reaccionar mas monómero y aumenta -el tamaño de partícula.

Disminuvendo la temperatura hay mejor conversión del monomero, peso molecular más elevado y mejor resistencia de la película a la elongación.


MODO DE AÑADIR EL MONOMERO: El disminuir la cantidad de monómero inicial (cuando se carga asi) aumenta la granulosidad. Con respecto a las variaciones en el tiempo de adi-ción del monómero restante, aumentándolo, aumenta la viscosidad y el monómero libre. Con tiempos de alimentación más cortos se observa reducción en la granulosidad.

Figura 7.- DIAGRAMA DE FLUJO

A: Flujo inicial de monômero B: Flujo posterior de monômero


t: Tiempo de proceso * Proceso sin problemas

* Proceso con problemas



(I) Aumentar el porcentaje de monómero (segunda opción)

Figura 8.- PLANTA PILOTO DE POLIMER(ZACION



CAPITULO U

PARTE EXPERIMENTAL

Todos los procesos que se van a llevar a cabo se harán con la misma materia prima después de verificar que esté —dentro de espicificaciones; de esta manera se evita que ha-ya variantes en el proceso causadas por la materia prima.

Se realizarán los experimentos que se expusieron en el diseño de experimento de acuerdo a la figura 7.

ANALISIS DE MATERIA PRIMA

1.- ACETATO DE UINILO (VAM)

Peso específico = 0.9337 Intervalo de destilación = 1.0 °C

2.- ALCOHOL POLIVINILICO

pH = 6.2 (sol. 4%) A= 1 000 cpe (2-20-25°C) (sol. 6%) A= 70 cps (2-20-25°C) (sol. 4%)

3. - PEROXIDO DE HIDROGENO

Densidad = 1.1968 g/ml Pureza = 57%

4.- SULFOXILATO DE SODIO

pH = 2.1 (sol.2%) Solubilidad = Solución clara al 5% Pureza = 90%

5. - RICARBONATO DE SODIO

pH = 7.3 (sol, 5%)
Gravedad especifica = 2.210 (sol, 5%)
% humedad = 0

6. - ANTIESPUMANTE

pH = 6.5 (sol. 1%) Gravedad específica = 0.88 Peso por galón = 7.4 lb/gal

7.- FORMALDEHIDO

Gravedad específica = 1.0801 Olor: característico

B. - AGUA DESIGNIZADA

pH = 6.8
Dureza = 0
Conductividad = 138 micromhos
Alcalinidad a la fenoifialeina = 0
Alcalinidad al anaranjado de metilo = ?

9. - SEMILLA

/= 2 600 cps (3-20-25°C)
\$ solidos = 55
pH = 4.8
Monômero libre = 0.02%
Densidad = 1.1 g/ml
Indice de espuma = 40%
Película: lisa, sin grumos, sin ojos de pescado, clara,
flexible, se quita con el chorro de agua.
Tamaño de partícula = 0.6 micrones

PROCESO #1

CONDICIONES

- * Flujo de UAM: 810ml / 240 min = <u>3,4 ml/min</u>
- * Tiempo: 240 minutos (4 horas)
- * Flujo de coloide: 810 ml/min / 1.5 = 2.3 ml/min
- * Flujo de catalizadores: 3.4ml/min / 15.6 = 0.22 ml/min

1-A

TIEMPO U	M COLOIDE	CATALIZ	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:05 79 0:10 71 0:15 77 0:20 74 0:25 72 0:30 61 0:40 61 0:45 61 0:50 61	10 0 90 10 70 25 50 40 40 50 20 60 70 85 80 75 90 50 100 45 110 30 125 10 140	52.0 50.9 49.8 48.7 46.4 45.4 443.2 421.0 938.8	52.09 49.7 49.65 445.54 445.1 443.1	73°C 70.0 72.0 72.0 70.5 70.0 74.5 70.5 70.0 69.0 71.5	Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar
1:05 5: 1:10 5: 1:15 5: 1:20 5: 1:25 5:	90 150 90 150 75 160 60 170 45 180 10 190 00 200	37.7 37.7 36.3 35.3 34.4 33.3 32.2	37.7 37.7 36.6 35.5 34.4 33.3 32.2	77.0 77.0 73.5 69.0 71.5 74.0 74.0	Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Menos dspuma Menos espuma

· · · 1-A

								_
<u>TIEMPO</u>	UAM	COLOIDE	CATALIZ	PADORES	TEMPERATURA	OBSER	CUACIONE	<u>.s</u>
1:35 1:40 1:45 1:50 1:55 2:00	490 470 475 430 420 400	225 230 240 250 270 280	31.1 30.0 28.9 27.8 26.7 25.6	31.1 30.0 28.9 27.8 26.7 25.6	76.5 73.0 68.5 71.5 77.0 75.5	Poca	espuma	
2: 05 2: 10 2: 15 2: 25 2: 30 2: 35 2: 45 2: 45 2: 55 3: 00	380 360 350 330 320 345 280 250 240 220 185	300 315 330 340 350 375 385 400 410	24.5 23.4 22.3 21.2 20.1 19.0 16.8 15.7 14.6 13.5	24.5 22.3 21.2 20.1 19.9 16.8 15.7 14.5 12.4	76.0 72.5 76.5 74.5 70.0 74.0 71.5 73.0 77.5 75.0 70.5			
3:05 3:10 3:15 3:20 3:25 3:35 3:45 3:45 3:55 4:00	170 155 140 120 100 60 40 25 0	440 460 470 490 500 500 510 510 525 525	11.3 10.1 9.1 9.0 6.8 4.6 2.5 4.0 0.0	11.3 10.1 9.0 9.9 5.9 5.7 3.5 1.4 0.0	70.0 69.0 73.0 75.5 77.0 73.5 70.0 75.5 74.0 76.5			

% e61idos = 54.0

/4 = 2 700 (3-20-25 °C)

ρH = 4.5

Densidad = 1.1 g/ml

Indice de espuma = 35%

Tamaño de partícula = 0.5 micrones

Monómero libre = 0.15%

Película: Igual al patrón

Functional idad:

Rapidez: Igual al patrón Penetración: Igual al patrón Pegajosidad: Igual al patrón

1-8

TIEMPO	UAM	COLOTOE	CATALI	ZADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:45 0:55 1:00	810 790 760 740 720 700 690 675 650 640 625	0 10 25 35 58 70 90 100 110 125	52.09 50.98 49.7 47.6 45.4 43.1 421.09 30.8	52.9 59.8 48.7 47.6 45.4 43.2 42.1 41.9 38.8	75°C 73.0 70.0 69.0 72.0 73.0 75.0 74.0 69.0 72.0	Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar
1:05 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:55 2:00	590 570 555 540 520 500 490 470 450 435 420	150 160 150 195 195 200 220 230 240 250 265 270	37.76 36.55 34.4 33.2 31.1 30.9 27.8 26.6	37.7 36.6 35.5 34.4 33.3 32.1 30.0 28.9 27.7 25.6	72.0 73.5 76.0 74.5 75.0 74.0 72.0 75.0 76.0 73.5	Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Menos espuma Menos espuma
2:05 2:10 2:15 2:20 2:25 2:30 2:35 2:40	365 360 350 330 320 300 285 260	290 300 310 330 340 345 355 370	24.5 23.4 22.3 21.2 20.1 19.0 17.9 16.6	24.5 23.4 22.3 21.2 20.1 19.0 17.9 16.8	78.0 75.0 72.0 72.0 72.0 76.0 74.5 72.0	

TIEMPO	UAM	COLDIDE	CATALIZ	PADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
2:45 2:50 2:55 3:00	250 230 215 195	380 390 405 415	15.7 14.6 13.5 12.4	15.7 14.6 13.5 12.4	75.5°C 70.5 74.0 70.0	
3: 05 3: 10 3: 15 3: 20 3: 25 3: 30 3: 35 3: 40 3: 45 3: 50 4: 00	185 165 150 130 130 115 95 80 60 45 30 15	430 450 460 470 470 480 495 500 515 520 525	110.110 9.10 9.10 9.10 9.54 9.54 9.54 9.00 9.00	11.3 10.1 9.0 9.9 5.7 3.5 4.6 5.7 0.0	70.0 76.0 73.5 69.5 72.0 76.0 73.0 73.5 74.0	

\$ &611dos = 53.5

A = 2 500 cps (3-20-25 ℃)

pH = 4.7

Densidad = 1.09 g/ml

Monómero libre = 0.1%

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 40%

Tamaho de partícula = 0.6 micrones

Functional idad:

Rapidez: Igual al patrón Penetración: Igual al patrón Pegajosidad: Igual al patrón

CONCLUSIONES

Se conoció el proceso y se detectó un ligero problema de espuma durante las dos primeras horas de proceso pero se controló con agitación y no alteró las especificaciones.

Se procederá a aumentar el flujo de monómero para disminuir el tiempo de proceso.

PROCESO # 2

CONDICIONES

- * Flujo de VAM: 5 ml/min
- * Tiempo: 810 ml / 5ml/min = <u>162 minutos</u> (2:42 horas)
- * Flujo de coloide: 5ml/min / 1.5 = 3.3 ml/min
- * Flujo de catalizadores: 5ml/min / 15.6 = 0.32 ml/min

2-A

TIEMPO UAM	COLOIDE	CATALIZ	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:00 810 0:05 785 0:10 760 0:15 730 0:20 710 0:25 580 0:30 660 0:35 635 0:40 610 0:45 580	0 15 35 50 65 80 100 115 130	52.0 50.4 48.8 47.2 45.6 42.4 40.8 39.2 37.6	52.0 50.4 48.8 47.6 44.0 42.6 40.8 49.6 37.6	76 °C 72.0 70.0 74.0 71.0 75.0 70.5 76.0 76.0 76.0	Eepuma/agitar Eepuma/agitar Eepuma/agitar Mucha eepuma Mucha eepuma Mucha eepuma Mucha eepuma Mucha eepuma Mucha eepuma controlar el- proceso y se- detuvo por la espuma.

x solidos ≈ 40

H = 10 000 cps (5-20-25 °C)

pH = 4.1

Densidad = 0.8 q/m

Monomero libre = 1.0%

Película: Opaca, con aglomeraciones

Indice de espuma ≈ 233%

Tamaño de partícula = No se aprecia en el microscopio, aún diluyendo más la muestra, no hay partículas solas.

Functional idad:

Rapidez: Mas lento que el patrón Penetración: Menor que el patrón Pegajosidad: Menor que el patrón

Estos resultados son muy poco reales ya que el producto obtenido no es suficiente cantidad. No tiene apariencia normal, no emulsionó, no es homogénea.

2-B

TIEMPO VAM COLDID	E CATALIZADORES	TEMPERATURA	OBSERVAC LONES
0:00 810 0 0:05 780 15 0:10 760 35 0:15 730 55 0:20 705 65 0:26 680 80 0:30 650 105 0:40 610 130	52.0 52.0 50.4 50.4 48.8 48.8 47.2 45.6 44.0 44.0 42.4 42.4 40.8 40.8 39.2 39.2	75°C 70.0 70.0 71.0 75.0 74.5 74.0 69.5 72.0	Eepuma/agitar Eepuma/agitar Eepuma/agitar Eepuma/agitar Eepuma/agitar Eepuma/agitar Eepuma/agitar

...2-B

TIEMPO UAM COLOJDE CATALIZADORES TEMPERATUR	A OBSERVACIONES
0:45 580 150 37.6 37.6 72.0 0:50 550 165 36.0 36.0 73.0 0:55 530 185 34.4 34.4 74.0 1:00 510 200 32.8 32.8 72.5 1:05 485 215 31.2 31.2 73.5 1:10 460 230 29.6 29.6 75.0 1:15 430 250 28.0 28.0 69.0 1:20 410 270 26.4 26.4 70.0 1:25 375 280 24.8 24.8 72.0 1:30 350 300 23.2 23.2 74.5	Espuma/agitar Espuma/agitar Mucha espuma controlar el- proceso y se- detuvo por la espuma.

* e5lidge ≈ 39.5

= 18 000 cps (5-20-25 ℃)

pH = 4.15

Denaldad = 0.95 g/ml

Monómero libre = 2.0%

Película: Opaca y con grumo

Indice de espuma = 233%

Tamaño de partícula ≈ No se ven las partícu-las, solamente aglomeraciones

Functional idad:

Rapidez: Mae lento que el patrón Penetración: menor al patrón Pegajosidad: Menor al patrón El producto, al igual que en el anterior, no tiene apa riencia normal, no es una emulsión homogénea y por ello los resultados no son reales.

CONCLUSIONES

Se presentó un fuerte olor a monómero. Después de este proceso se puede concluir que el causante de la espuma es el exceso de monómero libre en el reactor. Por esto los flujos utilizados hasta el momento (3.4 y 5) son altos, al menos al inicio de la reacción.

El siguiente proceso será con un flujo menor, pero des pues se duplicara para no incrementar el tiempo de proceso.

PROCESO #3

CONDICIONES

- * Flujo de VAM:
 2 ml/min inicialmente y duplicarlo después
- * Tiempo:

 240 minutos (4 horas)

 2t. + 4t. = 810

 t. + t. = 240

 t. = 75 minutos (1:15 horas)

 t. = 165 minutos (2:45 horas)
- * Flujo de coloide:

 2ml/min / 1.5 = 1.3 ml/min durante 75 minutos


 4ml/min / 1.5 = 2.7 ml/min durante 165 minutos
- * Flujo de catalizadores:

 2ml/min / 15.6 = 0.13 ml/min durante 75 minutos

 4ml/min / 15.6 = 0.26 ml/min durante 165 minutos

3-A

ľ	TIEMPO	UAM	COLOIDE	CATALIZ	PADORES	TEMPERATURA	OBSE	RUACIONE	s
•	0:00 0:05 0:15 0:20 0:25 0:35 0:40 0:45 0:55	810 790 785 775 760 740 740 725 715 710 695	0 613 205 255 405 455 59 657 78	52.0 51.4 50.1 49.4 48.8 48.1 47.5 46.8 46.2 45.5 44.2	52.0 51.4 50.1 49.4 48.8 48.1 46.8 46.2 45.5 44.2	76°C 72.0 74.5 74.5 70.0 70.0 72.0 76.5 77.0 74.5 77.0 74.5 71.0 72.5	Poca	espuma espuma espuma	2



..3-ค

•	TIEMPO	VAM	COLOIDE	CATAL 12	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
	1:05 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:40 1:45 1:55 2:00	690 675 660 640 620 600 590 570 545 520 500 480	85 91 98 111 125 140 150 165 170 190 200 220	43.6 42.9 42.3 41.0 39.7 38.4 37.1 35.8 34.5 33.2 31.9 30.6	43.6 42.9 42.3 41.0 39.7 38.4 37.1 35.8 34.5 33.9 30.6	72.5 72.5 73.0 77.0 76.5 74.0 70.0 69.0 69.0 73.5	Poca espuma Poca espuma
	2:05 2:10 2:15 2:25 2:30 2:35 2:40 2:45 2:55 3:00	460 440 420 400 380 365 340 320 300 290 275 250	230 245 260 275 285 300 315 325 340 350 365	29.3 28.0 26.7 25.4 22.8 21.5 20.2 18.9 16.3 15.0	29.3 28.7 25.4 24.1 22.5 21.5 20.9 17.6 16.3	72.0 74.5 70.0 70.0 73.5 74.5 72.0 69.0 72.5 76.0	
	3:05 3:10 3:15 3:25 3:30 3:30 3:45 3:50 3:50	220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20	390 410 420 435 450 460 475 490 500 515 525	13.7 12.4 11.1 9.5 7.2 5.9 4.6 2.0 0.7	13.7 12.4 11.1 9.6 6.5 7.9 4.3 2.0 0.0	74.0 70.5 74.0 74.0 74.5 74.5 74.5 75.0 74.0 74.0	•. • .

* sólidos = 54

/= 2 700 cps (3-20-25°C)

pH = 4.8

Densidad = 1.1 g/ml

Monómero libre = 0.05*

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 60*

Tamaño de partícula = 0.6 micrones

Funcionalidad:
 Rapidez: Igual al patrón
 Penetración: Igual al patrón
 Penetración: Igual al patrón
 Pegajosidad: Igual al patrón

3-B

TIEMPO UAM	COLOTOE	CATALIZADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:00 810 0:05 800 0:10 790 0:15 780 0:20 770 0:25 760 0:30 740 0:40 730 0:45 720 0:55 700 1:00 690	7 13 20 25 40 45 56 57	52.0 51.4 51.4 50.7 50.7 50.1 49.4 48.8 48.1 47.5 46.8 46.2 46.2 46.2 45.5 44.9 44.9 44.9	75°C 72.0 72.0 68.5 70.0 74.5 76.0 71.0 75.0 77.0 70.0	Poca espuma Poca espuma Poca espuma Poca espuma Menos espuma

. . . 3-B

TIEMPO U	JAM	COLOIDE	CATAL 12	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVAC I ONES
1:10 6 1:15 6 1:20 6 1:30 6 1:35 5 1:40 5 1:45 5 1:50 5	385 375 360 345 320 385 365 345 365 365 365	85 90 98 110 125 140 151 165 178 190 205 219	43.6 42.9 42.3 41.0 39.4 37.1 35.8 34.2 31.9 30.6	43.6 42.9 41.0 39.7 38.4 37.8 35.5 31.9 30.6	73.0 74.5 74.5 77.0 76.0 74.5 73.5 74.5	Poca espuma
2:10 4 2:15 4 2:20 3 2:25 3 2:30 3 2:35 3 2:40 3 2:45 3 2:50 3	60 40 20 90 90 95 10 10 80 60	232 246 260 273 286 300 313 328 340 355 368 361	29.3 28.0 26.7 25.4 24.1 22.5 20.2 17.6 16.3 15.0	29.3 28.7 26.7 25.4 22.8 22.8 20.9 17.6 16.3 15.0	74.0 77.0 75.0 75.0 72.5 70.5 69.0 74.0 69.0 73.5	
3:10 2 3:15 1 3:20 1 3:25 1 3:30 1 3:35 1 3:40 4 3:45 6	30 10 80 40 20 80 60 40 20	394 408 421 435 450 462 475 490 500 516 520 525	13.7 12.4 11.1 9.5 7.9 4.3 2.0 0.0	13.7 12.1 19.5 29.6 3.0 0.0	73.0 76.0 75.0 69.5 72.0 74.5 70.0 74.0 74.0 74.0	

RESULTADUS

* solidos = 54

/ = 2 950 cps (3-20-25°C)

pH = 4.95

Densidad = 1.09 g/m]

Monomero libre = 0.1*

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 50*

Tamaño de partícula = 0.6 micrones

Funcionalidad:

Rapidez: Igual al patrón

Penetración: Igual al patrón

Pegajosidad: Igual al patrón

CONCLUSIONES

Durante los primeros 20 - 30 minutos y al duplicar el flujo se produjo espuma que se abatió fácilmente al aumen-tar la agitación.

Se concluye que el flujo inicial sigue siendo ligera---mente alto y que es más conveniente ir aumentando poco a poco para evitar la espuma y reducir el tiempo de proceso.

PROCESO #4

CONDICIONES

* Flujo de UAM: 1.7 ml/min durante 15 minutos incrementario en 1 ml/min cada 15 minutos

* Tiempo: 1.7 (15) = 25.5 2.7 (15) = 40.5 3.7 (15) = 55.5 4.7 (15) = 70.5 5.7 (15) = 85.5 6.7 (15) = 100.5 7.7 (15) = 115.5 8.7 (15) = 130.5 9.7 (15) = 145.5 10.7 (4) = 42.8

812.3 ml

139 minutos (2:19 horas)

- * Flujo de coloide:
 1.7ml/min / 1.5 = 1.1 ml/min durante 15 minutos
 Incrementario iml/min / 1.5 = 0.7 ml/min cada 15
- Flujo de catalizadores:
 1.7ml/min / 15.6 = 0.11 ml/min durante 15 minutos
 Incrementario iml/min / 15.6 = 0.06 ml/min cada 15

TIEMPO UAM COLOJO	E CATALIZADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:00 810 0 0:05 785 6 0:10 760 11 0:15 735 16 0:20 690 25 0:25 650 35 0:30 610 44 0:35 570 56 0:40 530 69 0:45 490 98 0:55 410 114 1:00 370 130	52.0 52.0 51.5 51.5 50.9 50.9 49.6 49.6 48.7 48.7 47.9 46.8 45.6 45.6 44.5 43.0 41.6 41.6 40.2	75 °C 74.9 74.9 74.0 70.5 69.0 72.0 72.0 74.0	Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar No se pudo ya controlar el- proceso y se- detuvo por la espuma.

1 sõlidos = 39.5

M = 20~000~cps~(5-10-25°C)

pH = 4.05

Densidad = 0.86 g/ml

Monómero libre = 1.5%

Película: Opaca y con grumos

Indice de espuma = 233%

Tamaño de patícula = No se aprecia

Functionalidad: No pega

No polimerizó, no se ve como emulsión. Los resultados no son reales porque es producto es poco y no es uniforme.

TIEMPO UAM C	0 ୮ 010€	CATALIZ	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:00 810 0:05 785 0:10 760 0:15 735 0:20 695 0:25 650 0:35 675 0:40 530 0:45 490 0:50 440	0 10 15 25 35 45 50 80 100 115	52.0 51.9 50.4 648.7 47.9 46.6 444.0	52.5 51.9 550.4 550.4 68.7 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64	75°C 70.0 69.0 74.5 76.0 74.5 74.5 72.0 75.0	Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar Espuma/agitar No se pudo ya controlar el- proceso y se- despuma.

* e6lidos = 38.0 /t = 18 500 cps (5-20-25°C) pH = 4.0 Densidad = 0.96 g/ml Monomero libre = 2.0*

Película: Opaca y con grumos

Indice de espuma = 233%

Tamaño de partícula = No se puede ver

Funcionalidad: No tiene pegajosidad

No polimerizó, no se ve como emulsión. Los resultados no son reales porque la muestra es poca cantidad y no es uniforme.

CONCLUSIONES

El flujo inicial de 1.7 ml/min si es adecuado, pers ir crementar en 1.0 ml/min cada 15 minutos es demasiado, pasados los primeros 15 minutos empieza a presentarse espuma.

Se pasará a un quinto proceso incrementando el flujo – en 0.5 ml en lugar de 1.0 ml.

PROCESO #5

CONDICIONES

```
* Flujo de UAM:
1.7 ml/min durante 15 minutos
Incrementario 0.5 ml/min cada 15 minutos
```

```
* Tiempo:

1.7 (15) = 25.5

2.2 (15) = 33.0

2.7 (15) = 40.5

3.2 (15) = 48.0

3.7 (15) = 55.5

4.2 (15) = 63.0

4.7 (15) = 70.5

5.2 (15) = 70.5

5.2 (15) = 93.0

6.7 (15) = 108.0

7.2 (15) = 108.0

7.2 (15) = 15.0
```

816m] 182 minutos (3:02 horas)

- * Flujo de coloide:
 1.1 ml/min durante 15 minutos
 Incrementario 0.5ml/min / 1.5 = 0.33 ml/min cada 15
- * Flujo de catalizadores:

 0.11 mi/min durante 15 minutos
 Incrementario 0.5mi/min / 15.6 = 0.03 mi/min cada 15

5-A

TIEMPO L	JAM	COLOIDE	CATAL 12	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVA	CIONES
0:05 8 0:15 7 0:15 7 0:25 7 0:30 7 0:30 7 0:45 0	810 901 795 785 7750 750 740 740 740 740 750 760 760	0 6 11 17 24 31 39 48 57 66 76 86	52.55 51.55 51.03 59.7 48.3 47.5 46.8 47.8 43.8	52.0 51.5 51.3 51.3 49.7 48.3 47.6 46.6 45.8 44.8 43.8	74°C 72.0 70.5 70.5 69.5 72.0 75.0 76.0 74.5 78.0 75.0 75.0	OBSERVA	<u> 210NES</u>
1:10 E 1:15 E 1:25 E 1:30 E 1:35 E 1:35 4 1:45 4 1:55 4 2:00 3	345 325 305 365 345 345 345 345 345 345 345 345	109 121 134 148 162 176 191 207 223 240 287 275	41.6 40.5 39.4 38.1 35.5 34.1 32.6 31.2 29.6 28.0 26.4	41.6 40.5 39.4 38.8 36.8 31.6 228.0 4.6 228.0 4.6	69.0 72.0 74.0 74.0 73.0 71.5 71.0 71.0 71.0 71.0	Poca esp Poca esp Espuma/a Poca esp Poca esp	ouma agitar ouma ouma
2: 10 3 2: 15 3 2: 20 3 2: 25 2 2: 35 1 2: 40 1 2: 45 1 2: 50	865 840 810 850 850 850 850 15 850 45 9	294 312 331 352 372 392 414 436 459 483 506 525	24.7 22.9 21.0 17.1 15.2 11.1 9.1 4.7 2.5 0.0	24.7 221.9 219.0 17.1 15.2 111.1 9.1 64.7 0.0	75.0 73.0 76.0 76.5 74.0 71.5 74.0 74.0 74.0 75.5 76.0	Poca esp Poca esp Poca esp Poca esp	ouma ouma ouma

* sólidos = 53.5

= 2 800 cps (3-20-25°C)

pH = 4.7

Densidad = 1.09 g/ml

Monómero libre = 0.3*

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 50*

Tamaño de partícula = 0.7 micrones

Funcionalidad:

Rapidez: Ligeramente mas rápido

Penetración: Igual al patrón

Pegajosidad: Igual al patrón

5-B

				<u> </u>		
<u>TIEMPO</u>	MAU	COLOIDE	CATALIZ	PADORES	TEMPERATURA	OBSERVAC I ONES
0:00	810	0	52.0	52.0	77°C	
0:05	800	55	51.5	51.5	74.0	
0:10	795	īŏ	51.0	51.0	73.0	
					72.5	
0:15	785	15	50.3	50.3		
Q: 20	776	25	49.7	49.7	72.0	
0:25	760	30	48.9	48.9	69.0	
0:30	750	40	48.3	48.3	69.0	
0:35	740	45	47.5	47.5	75.0	
0:40	725	55	46.6	46.6	68.5	
D: 45	710	65	45.8	45.8	72.0	
0:50	695	75	44.8	44.8	74.0	
0:55	680	85	43.8	43.8	73.0	
1:00	660	97	42.8	42.8	73.5	
1.00	000	٠, ٠	72.0	72.10		

..5-8

TIEMPO	UAM	COLOTOE	CATALI	2ADORE'S	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
1:10 3:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50	645 625 605 560 540 540 540 450 450 450	105 120 135 148 165 175 190 200 225 240 260	41.4 40.1 37.8 36.5 35.2 33.8 30.3 29.3 29.7 26.1	41.4 40.1 39.8 37.8 35.8 33.3 30.9 29.3 27.1	76.0 77.0 77.0 75.0 75.0 76.5 76.5 76.5 78.0	Poca espuma Poca espuma Poca espuma Poca espuma Poca espuma Menos espuma Menos espuma
2: 10 2: 15 2: 20 2: 25 2: 30 2: 35 2: 40	370 340 310 280 280 210 180 150 150 45 45	275 295 310 330 350 355 395 415 440 460 485 507	24.4 22.9 20.0 17.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	24.4 22.6 20.9 19.0 17.0 15.0 13.0 11.0 9.0 7.0 4.0 2.0	70.0 75.0 69.0 74.0 73.5 78.0 70.5 77.5 70.0 75.0 76.0	

RESULTABOS

* e511dos = 54.0 A = 2 600 cps (3-20-25°C) pH = 4.8

Densidad = I.i g/mi

Monómero libre = 0.4%

Película: Igual al patrón

Indice de esouma = 40%

Tamaño de partícula = 0.6 micrones

Functionalidad:

Rapidez: Igual al patrón Penetración: Igual al patrón Pegajosidad: Igual al patrón

CONCLUSIONES

Durante el proceso este flujo parece apropiado, ya que la espuma que se provocó se controló fácilmente, sin embargo, haciendo un análisis de resultados se observa que el mo nómero libre es mayor que el especificado, por este motivo se disminuirá el incremento manteniendo el flujo inicial — que ef es el adecuado.

PROCESO

CONDICIONES

- ★ Flujo de UAM: 1.7 ml/min durante 15 minutos Incrementario 0.4 ml/min cada 15 minutos
- * Tiempo:
 - 1.7 (15) = 25.5

 - 2.1 (15) = 31.5 2.5 (15) = 37.5 2.9 (15) = 43.5 3.3 (15) = 49.5

 - 3.7(15) = 55.5
 - 4.1 (15) = 61.5
 - (15) # 67.5
 - 4.9 (15) = 73.5
 - 5.3 (15) = 79.5
 - 5.7 (15) = 85.5
 - 6.1 (15) = 91.5
 - 6.5 (15) = 97.5 6.9 (2) = 13.8

813.3ml

197 minutos (3:17 horas)

- * Flujo de coloide: 1.1 ml/min durante 15 minutos incrementar)o 0.4ml/min / 1.5 = 0.27 ml/min cada 15
 - * Flujo de catalizadores: 0.11 ml/min durante 15 minutos Incrementario 0.4ml/min / 15.6 = 0.03 ml/min cada

TIEMPO VAM	COLOIDE	CATALIZ	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0:00 810 0:05 800 0:10 795 0:15 785 0:20 775 0:25 765 0:30 740 0:40 725 0:45 715 0:50 685 1:00 670	0 6 11 17 24 31 38 63 54 63 72 92	52.0 51.5 51.0 50.7 48.9 48.9 47.5 46.6 45.8 44.0 43.0	52.5 51.3 551.3 551.3 48.5 48.5 48.5 47.6 45.8 44.0 45.8 44.0	75°C 73.0 70.0 74.5 72.0 70.5 76.0 74.5 72.5 72.5 73.5	
1:05 655 1:10 640 1:15 600 1:25 585 1:30 565 1:35 545 1:40 525 1:40 525 1:40 485 1:50 485 2:00 435	101 111 125 137 146 162 176 184 198 218 234	41.9 40.9 39.8 38.5 36.3 34.9 33.6 32.8 32.8 29.3 27.9	41.9 40.9 39.8 38.6 37.5 36.3 34.9 32.3 30.8 29.3 27.9	72.0 77.0 72.5 70.0 74.5 78.0 76.0 76.5 77.0	
2:05 410 2:10 390 2:15 395 2:20 335 2:25 310 2:30 285 2:35 255 2:40 230 2:45 200 2:50 105 3:00 105	265 282 298 316 334 352 371 390 409 430 450 470	26.3 24.7 23.1 21.4 19.7 17.9 16.1 14.3 12.4 10.4 8.4 6.5	26.3 24.7 23.1 21.4 19.7 17.9 16.1 14.3 12.4 10.4 8.4 6.5	72.0 76.0 75.5 78.0 78.0 70.5 75.5 74.0 73.5	
3:05 75 3:10 45 3:15 0	492 514 525	4.4 2.2 0.0	4.4 2.2 0.0	70.5 74.5 76.5	

* sõlidos = 54.0

/ = 2 750 cps (3-20-25 ℃)

pH = 4.85

Densidad = 1.1 g/ml

Monómero libre = 0.05%

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 30%

Tamaño de particula = 0.3 micrones

Functionalidad:

Rapidez: Igual al patrón Penetración: Igual al patrón Pegajosidad: Igual al patrón

٠	TIEMPO	UAM	COLOIDE	CATALIZ	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVAC LONES
	0:00 0:05 0:15 0:15 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:55	810 800 790 780 770 760 750 740	0 10 18 25 30 40 45 55 65 70 80	52.0 51.0 51.0 50.3 49.7 48.9 47.5 46.6 45.8 44.0 43.0	52.5 51.3 551.3 550.7 48.3 48.3 46.6 45.6 44.0 43.0	75.5 °C 70.0 70.0 74.5 71.5 76.5 75.0 74.5 75.0 74.5 75.0 74.5	
	1:05 1:10 1:15 1:25 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50 1:55	655 640 620 600 580 570 550 480 460 430	175 185 200 220 230	41.9 40.9 39.8 38.6 37.5 36.9 33.6 32.8 32.8 29.3	41.9 40.9 39.8 38.6 37.5 36.3 34.9 33.6 30.8 29.3 27.9	73.5 69.5 74.0 75.0 77.5 70.5 77.0 75.5 77 78.0 73.5	
	2: 05 2: 10 2: 15 2: 20 2: 25 2: 30 2: 45 2: 45 2: 50 2: 55 3: 00	410 395 370 340 310 280 225 230 170 140	275 290 320 330 350 370 390 411 432 447	26.3 24.7 23.1 21.4 19.9 16.1 14.3 12.4 10.4 6.5	26.3 24.7 23.1 21.4 19.7 17.9 16.1 14.3 12.4 10.4 8.4 6.5	72.0 75.5 77.5 73.5 75.5 75.5 76.0 70.5 71.5	·
	3:05 3:10 3:16	70 4 0 0	524	4.4 2.2 0.0	4.4 2.2 0.0	71.5 75.0 75.5	

* #611dos = 55.0

μ = 3 000 cps (3-20-25°C)

pH = 4.5

Densidad = 1.09 g/ml

Monomero libre = 0.07%

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 50%

Tamaño de partícula = 0.4 micrones

Funcionalidad:

Rapidez: Igual al patrón

Penetración: Igual al patrón Pegajosidad: Igual al patrón

TIEMPO	VAM	COLOIDE	CATALIZ	ADORES	TEMPERATURA	OBSERVACIONES
0: 00 0: 05 0: 10 0: 15 0: 20 0: 25 0: 35 0: 46 0: 45 0: 55	810 800 790 780 770 750 740 720 710 685 670	0 5 12 14 20 30 37 47 52 60 70 80 91	52.0 51.5 51.0 50.3 49.7 48.3 47.5 46.6 45.8 44.0 43.0	52.5 51.5 51.3 50.3 49.7 48.9 47.5 46.6 45.8 44.0 43.0	75°C 70.5 72.5 77.0 75.0 76.0 76.0 70.5 70.5 70.5	
1:05 1:10 1:15 1:25 1:30 1:35 1:40 1:45 1:50 2:00	650 635 610 595 575 555 520 505 450 430	99 107 120 130 142 160 173 189 210 230 251 271	41.9 40.9 39.8 38.5 36.3 34.9 33.6 32.3 29.3 26.3	41.9 40.9 39.8 38.6 37.5 36.3 34.9 33.6 32.3 29.3 29.3	70.5 76.05 76.5 76.5 76.5 76.0 76.0 76.0 71.5 73.0	
2:05 2:10 2:15 2:25 2:30 2:35 2:40 2:45 2:55 3:00	385 360 340 300 275 245 235 195 175 140 110	287 295 313 337 358 373 389 399 425 447 467	24.7 23.1 21.4 19.9 16.1 12.4 10.4 6.5 4.4	24.7 23.1 21.4 19.7 17.9 16.1 14.3 12.4 10.4 6.5 4.4	75.0 70.5 76.5 71.0 79.0 76.0 77.0 74.0 71.0	
3:05 3:10 3:15	50 10 0	500 518 525	2.2 0.1 0.0	2.2 0.1 0.0	75.0 76.0 73.5	

RESULTAÇOS

* sőlidos = 54.5

= 2 350 cps (3-20-25°C)

pH = 4.7

Densidad = 1.1 g/ml

Monomero libre = 0.06*

Película: Igual al patrón

Indice de espuma = 40*

Tamaño de partícula = 0.5 micrones

Funcionalidad:

Rapidez: Igual al patrón

Penetración: Igual al patrón

Pegajosidad: Igual al patrón

CONCLUSIONES

Se llegó a un proceso sin problema de espuma, disminuyendo el tiempo de proceso y dentro de especi(icaciones.

De acuerdo al diagrama de flujo (fig. ?) se puede modificar el flujo si el tiempo es menor: si se tomara un flujo con incrementos de 0.3 ml/min cada 15 minutos el tiempo se incrementaria, por lo cual el proceso %6 es el IDEAL.


CONCLUSIONES

Se llevaron a cabo los siguientes procesos:

PROCESO	(horas)	FLUJO INICIAL (ml/mjn)	FLUJO SUBSECUENTE (ml/mln)	OBSERVACIONES
1	4:00	3.4	3.4	Original
2	2:42	5.0	5.0	Se paró por espuma
3	4: 00	2.0 75 min.	4.0 165 min.	Proceso bien pero tiempo igual
4	2:19	1.7	1.0 mās cada 15 min.	Se paró por espuma
5	3:02	1.7	O.5 más cada 15 min.	Alto monómero libre
6	3:17	1.7	0.4 más cada 15 min.	IDEAL


Figura 9.- RUTA SEGUIDA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

A: Flujo inicial de monómero B: Flujo posterior de monómero t: Tiempo de proceso * Proceso sin problemas # Proceso con problemas



(1) Aumentar el porcentaje de monomero (segunda opcion)

El parametro más indicativo de que la reacción se ha llevado a cabo en su totalidad es el porcentaje de monómero libre (fig. 10).



MONOMERO LIBRE (%)

El proceso #4 no se tomó en cuenta ya que el alto porcentaje de monómero libre es consecuencia del flujo subse-cuente y no del inicial(al principio no hubo espuma). Con los procesos realizados se concluye que la presencia de un exceso de monómero durante la reacción provoca eg puma (procesos 2, 3, 4 e incluso el original).

Al disminuir el tiempo de proceso en 0:43 minutos se obtiene decremento en el precio ya que implica menos horas/ hombre y horas/máquina. El ahorro es evidente al aumentar estos gastos a la emulsión, aunque el costo de la materia prima sea el mismo.

Esto es de gran ayuda para el formulador de adhesivos ya que puede desarrollar productos de mejor calidad a un -- precio más competitivo.

BIBLIOGRAFIA

- (1) Blackley D.C., Emulsion Polimerization, 1975, Londres, Applied Science Publishers LTD, pp 176-182.
- (2) Cagle C.U., Handbook of adhesive bonding, 1973, Estados Unidos, McGraw Hill Inc., pp 1-9 - 11, 32-2 - 4.
- (3) Directorio ANIO, 1988, México, pp 29, 50, 57, 80, 83, 112, 139, 312 bis.
- (4) Fries N., Hamielec A.E., J. Appl. Polym. Sci., 1975, 19, 97
- (5) Houwink R., Salomon G., Adhesion and Adhesives, 1965, Holanda, Elsevier Publishing Company, Segunda edición, pp 1-11, 141-148.
- (6) McGuire E.P., Packaging and paper converting adhesives, 1983, Estados Unidos, Palmerton Publishing Co. Inc., pp. 66-88.
- (7) Murphy D.T., Design and analysis of industrial experiments, Chem. Eng., 1977, (junio 6):168, 174.
- (8) Odian G., Principles of Polimerization, 1976, Estados Unidos, John Wiley & Sons, Segunda edición, pp 7-19.
- (9) Piirma I., Gardon J., Emulsion Polimerization, 1976, Estados Unidos. American Chemical Society, pp 228-233.

- (10) Skeiet I., Handbook of Adhesives, 1977. Estados Unidos, Van Nostrand Reinhold, Segunda edición, pp 1-15, 139-158 192-212, 343-368, 465-484, 495-507.
- (11) Stevens M.P., Polymer Chemestry, 1975, Estados Unidos, Addison-Weeley Publishing Company, Inc., pp 103-129.
- (12) UNAM, Cureo de Copolímeros Estructurados y Copolímeros Funcionales, 1986, México.
- (13) Wekefield H.F.. Testing of adhesives, 1963, Estados Unidos, Mack Frinting Company, pp 86-87.