



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ",
EN HUEYOTLIPAN
TLAXCALA

Tesis Profesional
Que para obtener el título de

ARQUITECTO

Presenta:

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas


Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA



CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

JURADO:

Presidente:
Arq. José Luis Rodríguez Fuentes

Vocal:
Arq. Ricardo A. Gabilondo Rojas.

Secretario:
M en Arq. María Luisa Morlotte Acosta.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el
contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: GUTIÉRREZ GONZALEZ
MARIA GUADALUPE

FECHA: 05. ENERO. 2004.
FIRMA: maria gonzalez

Agradecimientos:

A la Universidad Nacional Autónoma de México

A la Facultad de Arquitectura

A los Talleres y Profesores

que me instruyeron durante mi carrera Profesional
en especial a los Talleres:

Hannes Meyer y José Villagrán García

A mis asesores de Tesis,

por impulsarme siempre a la superación.



Agradecimientos Personales:

A mi padre Ernesto G., Por guiarme con todo su cariño y enseñarme cual es el camino para alcanzar nuestras metas.

A mi madre Guadalupe G., Por ser un ejemplo de fortaleza y confianza para seguir siempre adelante ante cualquier adversidad.

A mis hermanos Ernesto y Rafael, por su apoyo y cariño.

A Sandra y Daniela, por apoyarme y animarme siempre.

A mi abuelita y mis tíos Francisco G., Alberta Z. y Enriqueta Z., por estar al pendiente de mi, apoyándome desde siempre, y sobre todo en los momentos más importantes de mi vida.

A todos mis Tíos y familiares que han estado apoyándome, dándome su cariño y buenos consejos.

Al Dr. En Arq. Salomón Rojas A., por ser el primero en confiar en mi para lograr este trabajo, y por abrirme sus puertas.

Al Ing. Enrique Barriga M., por el tiempo y el apoyo que me brindo para salir adelante con mi trabajo, pero sobre todo por su amistad y sus consejos para cada día ser mejor tanto personal como profesionalmente.

Al Arq. Hugo Aguilar, Ing. Gamero, M. en Arq. Salomón Rojas, Arq. Benjamín Noé Chávez, Arq. Alejandro Rodríguez, Arq. Carlos Téllez, Ing. Roberto Labastida, Ing. Héctor Téllez, Arq. Felipe Ruiz, Arq. Ricardo Yedra, Arq. Rigoberto Palma, M. en Arq. Luz María Beristain y a la Arq. Ana María C., por el apoyo técnico brindado para este proyecto, por su amistad y su tiempo.

A todos mis amigos que han estado acompañándome durante mi formación académica y en especial en ésta etapa final, por todo su apoyo, su confianza y amistad brindada.

A los directivos y personal del Palacio Municipal de Hueyotlipan, en Tlaxcala, Gen. 2000-2002 por su hospitalidad y apoyo.

A los directivos y personal del "Club de Golf Pachuca", "Club de Golf Coral", y del "Bosque Real Country Club", por su atención y cooperación para la realización de éste proyecto.



INTRODUCCION.....	8
1.FUNDAMENTACION DEL TEMA.....	9
1.1. Planteamiento del problema.....	9
1.2Objetivos.....	10
1.2.1. Objetivos generales.....	10
1.2.2. Objetivos particulares.....	10
2.INVESTIGACION TEMATICA.....	11
2.1 Antecedentes históricos del tema.....	11.
2.1.1. Historia del golf.....	11
2.1.2. Historia del golf en México.....	12
2.2. Normatividad para campos de golf.....	14.
2.2.1. Número de hoyos.....	14
2.2.2. Distancias totales.....	14
2.2.1. Obstáculos.....	16
2.2.2. En función de la superficie de terreno, ubicación del campo de golf adecuado.....	17
2.2.3.Conocimientos del terreno.....	17
2.2.4. Reglas de oro para diseñar un campo de Golf.....	18
2.3. Climatología para campos de golf.....	19.
2.3.1.Temperatura.....	20
2.3.2. Agua.....	20
2.3.3.Vientos.....	20
2.3.4.Clasificación de climas.....	21
2.4. Geología y suelos para campos de golf.....	21.
2.5. Mobiliario y accesorios en campos de golf.....	21.
2.5.1.Generalidades.....	21
2.5.2.Señalizadores.....	22
2.5.3.Puentes de madera.....	22
2.5.4.Caminos de acceso.....	22
2.5.5. Obstáculos y promontorios.....	22
2.5.6. Lagos o trampas de agua.....	23
2.5.7. Arbolado.....	23
2.5.8. Putting green y zona de prácticas.....	23
2.6. Conclusiones.....	24
3. ANÁLOGOS.....	30
3.1."Club Pachuca". Descripción.....	30
3.1.1. Ubicación.....	30
3.1.2. Análisis Proyectual.....	30
3.1.3. Viabilidad.....	34
3.1.4. Conclusión.....	35
3.2. "Bosque Real Country Club".	36
3.2.1. Ubicación.....	36
3.2.2. Análisis Proyectual.....	36
3.2.3. Viabilidad.....	38
3.2.4.Conclusion.....	39

4. PROGRAMAS	40
4.1. Programa general.....	40
4.2. Programa arquitectónico.....	41
4.3. Resumen de áreas.....	55
4.4 Diagrama general.....	55
4.5 Diagramas de funcionamiento.....	56
5. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL.....	57
5.1. Marco teórico.....	57
5.2. Concepto arquitectónico.....	57
5.3. Aportaciones.....	58
6.EL SITIO.....	59
6.1. Fundamentación del Sitio	59
6.2. Aspecto físico y geográfico.....	60
6.3. Estructura climática y aspectos orográficos	61
6.4. Aspectos Orográficos y Características Topográficas.....	62
6.5. Clasificación y uso de suelo.....	62
6.6. Infraestructura.....	63
6.7. Servicios Públicos.....	63
6.8. Aspecto Sociodemográfico.....	64
6.8.1. Población.....	64
6.8.2. Educación.....	64
6.8.3. Salud.....	65
6.8.4. Vivienda.....	65
6.8.5. Deporte.....	65
6.8.6. Actividad económica.....	66
6.8.7. Atractivos culturales y turísticos.....	67
6.9. Gobierno.....	68
6.9.1. Principales Localidades.....	68
6.9.2. Características del Ayuntamiento.....	68
6.9.3. Organización y estructura de la Admon. Pública Mpal.....	69
7. CONTEXTO.....	70
7.1. Espacios Principales.....	70
7.2. Viviendas particulares, según material predominante.....	71
7.3. Sectores de Trabajo.....	71
7.4. Espacios para infraestructura.....	72
7.5. Mobiliario Urbano.....	74
7.6. Espacios para equipamiento Urbano.....	75
7.7. Conclusiones.....	78



9. TERRENO.....	82
9.1. Descripción.....	82
9.2. Poligonal y Topografía.....	82
9.3. Vistas.....	83
10. MEMORIAS.....	85
10.1 Diseño Estructural.....	85
10.2. Agua Fría.....	93.
10.3. Sistema de Agua Caliente.....	98.
10.4. Sistema de retorno de Agua Caliente.....	100.
10.5. Sistema de Protección Contra Incendio.....	100.
10.6. Vapor y Condensados de Vapor.....	104.
10.7. Retorno de Vapor.....	105.
10.8. Albercas.....	106.
10.9. Tinas de Hidromasaje.....	107.
10.10. Aguas Pluviales.....	108.
10.11. Sistema de Aguas Negras.....	115.
10.12. Riego por Aspersión.....	117.
10.13. Gas L.P.....	119
10.14. Proyecto de Iluminación	122.
10.15. Proyecto de Recepción, Control, Distribución y Uso de la energía eléctrica.....	123
10.16. Aire Acondicionado.....	129
10.17. Presupuesto.....	130
10.17.1. Análisis de Costos.....	131
10.17.2. Estudio de Financiamiento.....	131
11. PROYECTO	132
11.1 Zonificación general.....	132
11.2. Memoria descriptiva.....	133
11.3. Proyecto Ejecutivo.....	138
11.4. Vistas.....	139
BIBLIOGRAFÍA.....	141



INTRODUCCIÓN.

Profesional y maestro, el estadounidense Cary Middlecoff, vencedor del US Open en 1949 y segundo en 1957. Triunfador del Masters en 1955 dijo:"El deporte del golf es el juego más interesante y apasionante inventado por el hombre"....

Los deleites del golf son infinitos, sus frustraciones también, pero sirven para aumentar esos placeres, cuando llegan. Golpear una pelota de golf sólidamente con la cara de un bastón y verla elevarse limpiamente en línea directa hacia el hoyo es gozar de una de las más satisfactorias experiencias que depara el deporte.

El golf atrae a todo tipo de gentes y de todas edades.

Hay entre los golfistas caballeros y damas que pasan de los 55 años, que atacan el juego con el mismo interés de un jugador de 35.

Es muy bueno pensar que los niños que aprenden a jugar el golf, podrán practicarlo con placer durante toda su vida.

Es muy vitalizante el deporte del golf. Una buena caminata al aire libre es de gran ayuda para el organismo. Uno de los mayores atractivos del golf es que siempre se puede mejorar. Pero el buen golf no se aprende fácilmente. Si así fuese perdería mucho su encanto. Un buen estilo no se obtiene de buenas a primeras. Una larga práctica y un estudio inteligente son los únicos medios de adquirir un juego sólido.

Hablar de "todo sobre el golf" implica tener conocimiento de los diferentes tratados del mundo en los cuales desde el siglo XI y XII, se describen los avances y perfeccionamientos de las técnicas de juego posiciones, recomendaciones, etcétera, sin embargo, resulta una extensa tarea, concentrar en un documento, los conocimientos necesarios para la elaboración del Proyecto de un Campo de Golf



1. FUNDAMENTACION DEL TEMA.

1.1. Planteamiento del problema.

El proyecto es un Club de Golf , compuesto principalmente por:

- Campo de Golf
- Casa Club
- Servicios

Santa Cruz Tenancingo, que pertenece al Municipio de Hueyotlipan ubicado en la zona Norponiente del estado de Tlaxcala, es la sede del desarrollo.

Parecía una barrera insuperable lograr que en un desarrollo de campo de golf se acertara sobre los materiales, pesticidas, flora, fauna, tipo de filtraje, uso y rehuso del agua adecuados para la Semarnat (y organismos auxiliares) para obtener su aprobación. No había acuerdos: geólogos, ecologistas, biólogos y funcionarios trataban de hacer su mejor esfuerzo.

Las consideraciones ecologistas comenzaron a tener peso a partir del boom de la década de los 70, tras la aparición en 1969 de la asociación Los Amigos de la Tierra, filial de una de las principales organizaciones del movimiento ecologista mundial.

El factor ambiental tendrá cada vez mayor peso para decidir cuales destinos apoyar o la capacidad máxima de carga de los ya existentes.

Por otra parte, la expansión del golf, no sólo como una actividad de lujo para ricos- lo que en un país pobre es "moral y políticamente incorrecto"-, sino como un espectáculo, un motor de dinamización hacia del turismo, ha despertado un mayor interés de constructores, desarrolladores y jugadores más importantes del mundo.

Según Jack Nicklaus- con ocho campos en este país-: "México es un sitio paradisiaco en el que se combinan casi todos los factores favorables para colocarlo como el principal destino golfístico fuera de Estados Unidos y Gran Bretaña. Probablemente el juego no tenga gran tradición, pero los clubes de golf de turismo abren la posibilidad de rescatar el juego de los clubes privados en que estaba encerrado", declaró en una entrevista televisada en Estados Unidos a propósito del inicio de un proyecto en la costa mexicana del Pacífico.

Para el 2002, según Pedro Güereca Gurrola, arquitecto de campos de golf, heredero de la tradición del constructor y diseñador ya desaparecido Mario Shejtnan Dantan (Club Loreto Nopoló, Club Campestre Cocoyoc, Campo de Golf Tangolunda etc.) con quien estuvo asociado, las personas dedicadas a dictaminar la viabilidad de un proyecto de golf sustentable, habían caído en el fundamentalismo ecológico que frenaba el crecimiento de este deporte y lo privaba de una fuente importante de divisas.



La idea fue poder realizar una norma oficial mexicana que fomente el desarrollo del golf, y no que los obstaculice. La (NOM), hoy tiene lineamientos más consensados para evitar que haya discrecionalidad de las autoridades ambientales y que se mantengan las condiciones y el hábitat utilizando ciclos naturales para la limpieza de los esteros, el control de plagas y reforestando con árboles propios de la región. Además de la creación de nichos en los que la fauna local pueda coexistir con el campo. Antes de esta normatividad, tardaban casi dos años para dictaminar la norma en México.

1.2. Objetivos generales.

2. Brindar áreas de protección ecológica.
3. Favorecer el crecimiento del golf en México, no solo como una actividad turística sino como un deporte accesible para todos.
4. Brindar un plan de ordenamiento en el Municipio.
5. Instalación de plantas de tratamiento de aguas negras y su aprovechamiento para riego de áreas verdes.
6. Reforestación (con 2500 árboles y 3500 arbustos) de vida media y transplantados con raíces.
7. Evitar la Erosión Eólica.
8. Generar empleos temporales y permanentes para satisfacer una nueva demanda de bienes y servicios mediante la generación de proyectos productivos auxiliares.
9. Ampliación de la oferta turística de Hueyotlipan, Tlaxcala.

1.3. Objetivos particulares.

1. Proveer al campo de los servicios necesarios para su óptimo funcionamiento con áreas donde se desarrollarán las actividades complementarias para la práctica del golf.
2. Fomentar la convivencia y confort con espacios para reuniones sociales y restaurantes.
3. Brindar otras opciones deportivas y de recreación integrando zonas de canchas de tennis, básquetbol, y fútbol, así como alberca.
4. Proponer servicios de agua, luz, teléfono, drenaje y tratamiento de aguas negras para el óptimo funcionamiento de el edificio de la Casa Club y el conjunto.

2. INVESTIGACIÓN TEMÁTICA.

2.1 Antecedentes históricos del tema.

2.1.1. Historia del golf.

El golf, tal como lo conocemos hoy, nace en algún lugar de la costa este de Escocia a principios del siglo XV. Algunos historiadores sostienen que el golf se originó en los Países Bajos (la palabra holandesa kolf significa 'palo'), pero los romanos tenían un juego en el que usaban un palo curvado y una bola hecha de plumas, que puede haber sido la fuente original del juego.

La nieta del rey James II, María I Estuardo, llevó el juego a Francia, donde fue educada. Sus ayudantes en el campo de golf eran conocidos como cadets ('alumnos'); el término se adoptó luego en Escocia e Inglaterra y se convirtió en caddy o caddie.

La primera referencia al golf en la población histórica de St. Andrews data de 1552.

Allá por el año 1.600, el golf causó furor en la aristocracia en Londres.


Por aquel entonces, damas y caballeros jugaban en traje de gala y en el mismo corazón de la ciudad, por lo que rompían puertas, ventanas, ... y herían a los transeúntes.

Las autoridades tuvieron que intervenir para proteger al público y obligaron a los jugadores a jugar en el campo.

En el siglo XVIII se establecieron las primeras asociaciones de golf.

El precursor del Open Británico, el primer major, se jugó por vez primera en 1860.

En España, el primer club de golf se creó en Las Palmas (Gran Canaria) en 1891.





En 1894, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf Association - USGA) para regular el juego en Estados Unidos y México. Además de las reglas se ocupaban del sistema de handicap. El US Open US Amateur femenino se inauguró en 1895.

En 1921, el R&A impuso un límite en el tamaño y peso de la bola de golf que produjo una separación entre el juego en Europa y América (regulada por el USGA).

La mayoría de las diferencias se resolvieron en 1951 cuando ambas asociaciones aceptaron unas reglas comunes.

Sin embargo las diferencias en la bola no se regularon hasta 1988. Actualmente el golf mundial se regula conjuntamente por la R&A y la USGA. Cada cuatro años acuerdan las modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales de Golf.

Possiblemente el golpe de golf más famoso que se haya dado nunca sea el que realizó Alan Shephard golpeando una bola en la luna en 1971, que fue visto por una audiencia de millones de personas de todo el mundo. ¿Hace esto al golf el primer deporte practicado en el espacio?. El palo que empleó está en el museo de la USGA.



2.1.2. Historia del golf en México.

Según los historiadores el golf nació en México en 1895, cuando los ingleses que trabajaban en las minas de plata de Pachuca "fabricaron" un pequeño campo de golf de tierra, en un lugar llamado "Los Jales", donde tiraban los desechos de las minas. Este hecho es disputado por las ciudades de Pachuca y Tampico, en las que existieron campos de golf a finales del siglo XIX. Lo que sí podemos decir es que estos dos campos tuvieron seis, ocho y doce hoyos en el caso de Pachuca y sólo nueve en el de Tampico.

A partir del año 2000, los directivos del "Club de Golf Pachuca", comenzaron una labor de investigación para tener el crédito de la cuna del deporte de los bastones y las bolas cacarizas.

La investigación arrancó junto con el XXII Torneo de Primavera. Rodolfo Valdespino, presidente del Club, explicó que la investigación no se limitaría a fuentes hemerográficas, de archivos particulares nacionales sino incluso, existió la oportunidad de establecer contacto con los familiares de los mineros – obreros y dueños- que antes de 1900 jugaron golf en Pachuca.

El primer campo de golf de 18 hoyos que se construyó en nuestro país fue en 1905, cuando los antiguos socios del San Pedro Country Club compraron unos terrenos que pertenecían a la Granja Natividad de Churubusco y construyeron el México Country Club, el que después de la Revolución cambiara su nombre a México City Country Club. Actualmente es conocido como el Club Campestre de la Ciudad de México.

Desde entonces y hasta este año se han desarrollado diversos campos de golf en nuestro país hasta contar, hoy en día, con doscientos campos aproximadamente, distribuidos en todos los estados del país, excepto en Tlaxcala. Tenemos campos de 9 y de 18 hoyos, grandes y chicos, de abolengo y otros en proceso de convertirse en campos excepcionales, en las grandes ciudades y en las playas.



Con el despegue que el golf ha experimentado en los últimos veinte años, y de manera más significativa en los cinco más recientes, la construcción de campos de golf en México ha crecido notablemente.



Los hay privados, propiedad de sindicatos, como parte integral de algunos desarrollos turísticos de playa, dentro de hoteles o como atracciones especiales en otros polos turísticos. En general, podemos decir que cada ciudad importante de México y cada destino turístico cuenta con, al menos, un campo de golf. Y en aquellas localidades donde la afición ha sido mayor, se construyeron más campos para satisfacer la demanda de todos los que quieren jugar este apasionante deporte.

2.2. NORMATIVIDAD.

2.2.1. Número de hoyos.

Un Campo de Golf debe tener como mínimo nueve hoyos que jugados en dos pasadas suman 18, que son los imprescindibles para la *vuelta estipulada*.

Es por estas razones por lo que se considera el campo de golf ideal el de 18 hoyos. También existen campos de 27 y 36 hoyos, que permiten realizar varias combinaciones en los campeonatos y una mayor afluencia de jugadores. Pueden haber las posibles combinaciones dichas anteriormente y un campo anexo de nueve hoyos infantiles (denominados de "par 3"). (Véase conclusiones en Pág. 24)

2.2.2. Distancias totales.

Para que en un campo de golf puedan realizarse concursos es necesario que las distancias de los 18 hoyos, desde el tee de salida al centro de green de cada hoyo en proyección ortogonal sobre el plano horizontal y siguiendo el centro de la calle o fairway), sea 3.600 m, como mínimo, rebasando los 7.000 m Los campos más recomendables. (Se entiende que esta distancia sobre *vuelta estipulada*, o sea el total de 18 hoyos).

Los campos de golf aptos para competiciones internacionales deben tener una longitud de *vuelta estipulada* comprendida entre los 6,036 metros y 7,000 m*.

La valoración de los campos se estima en función de la dificultad conjunta, de la *vuelta estipulada* y la específica de cada hoyo. La primera estimación se denomina Standar Scratch Score (S.S.S. del campo, par de campo=72) y la segunda, que es la que valoriza a cada hoyo se titula Par Stándar (P.S.). Ambas estimaciones son totalmente diferentes entre sí, ya que sus funciones son diferentes, pues la primera (S.S.S.) sirve para establecer el Handicap (o sea, la ventaja que debe llevar el jugador según su categoría) y la segunda (P.S.) para poder jugar cierta clase de pruebas que van en contra del trazado del campo. Este deporte es el único en el que se pueden jugar todas las categorías (AA-A-B-C-D-E), edades y sexo porque hay ventaja de salida y puntos.



Actualmente se tiende a que cada hoyo tenga seis salidas que se marcan, respectivamente, con barras negras, azules, blancas, doradas, rojas y amarillas, correspondiendo las negras a las salidas largas para caballeros; las azules a las salidas cortas para caballeros, las doradas a mayores de 60 años; las rojas a las salidas largas de señoras; las blancas a las salidas cortas de señoras y las amarillas a las salidas de niños. En consecuencia, el tee de salida debe ser amplio para permitir establecer estas distintas marcas de salida. Normalmente se construyen dos tees independientes, uno para caballeros y otro para señoras, colocando dentro de cada uno de ellos dos de las marcaciones antes aludidas (Véase Tabla de Distancias totales Pág. 24).

a) Fairway o calle. Es una porción de terreno cuidada especialmente donde la bola reposa en condiciones que puedan titularse óptimas para que, sin moverla, el competidor pueda ejecutar en las mejores condiciones el golpe que desee, elevando normalmente la bola.

Las calles deben tener una anchura que oscile entre los 30 y los 60 metros o más.

b) Rough.- Es una porción de terreno donde se respeta en gran parte la naturaleza y dentro de la cual la bola puede encontrarse en situaciones que dificulten la ejecución del golpe por el participante.

El Rough mínimo alrededor de una calle debe ser de unos 10 minutos aproximadamente. No existe límite en su dimensión máxima, pues normalmente está determinada por las otras calles paralelas o por los límites de la propiedad del club.

c) Green.- se trata de una porción de terreno especialmente preparada para rodar la bola en dirección de la bandera, utilizando un único palo que se llama putt.

El área de un green es donde se sitúa el agujero (al que también se llama hoyo).

El green, aunque normalmente plano, puede tener ligeras ondulaciones, pero en definitiva tiene que ser siempre un lugar donde se favorezca la precisión del tiro rodado.

Debe tenerse muy en cuenta que el estado de la hierba del green debe ser perfecto, por lo que ésta tiene que ser muy adaptable al clima y a la naturaleza del terreno.

Existe una gran variedad de formas de greens que puede reducirse a dos grupos: aquellos en los que se debe entrar de un golpe largo y los que se debe entrar en un golpe corto. Los primeros deben tener una superficie superior a los 800 metros cuadrados; para los segundos cabe destinar una superficie de 800 o menos. Con el límite mínimo antes indicado.

Todo el green debe tener tres zonas horizontales de unos 15 a 25 metros cuadrados para la colocación del agujero.

La topografía del green debe amoldarse lo más posible a la configuración del terreno, hasta el punto de que parezca completamente natural en el paisaje. Las formas deben ser de los más variada, para evitar la monotonía. El dibujo de los greens es un arte derivado de la arquitectura paisajística y en modo alguno puede resultar una colección de montones dispuestos sin razón. Todo desnivel debe tener su justificación, su porqué: acoplamiento al paisaje, escurrido de agua de lluvia, fondo visual, entrada facilitada o dificultada, etc.

2.2.3. Obstáculos.

Los obstáculos deben ser fuertes, difíciles si se requiere, pero en ningún caso humanamente insuperables. Estos (obstáculos de agua y arena, etcétera), deben estar dispuestos y situados de modo que sea suficiente la capacidad normal del jugador para evitarlos o superarlos. El golpe de fortuna debe ser ocasional, no la condición *sine qua non* para pasarlo. La distribución de los obstáculos, y también como punto de referencia en casos de hoyos ciegos y de dog-leg o como útil auxiliar para la valoración de una distancia. En otras palabras, el obstáculo puede ser con frecuencia de verdadera utilidad para apreciar la verdadera distancia a tierra tan conocida de los marinos.

Los obstáculos están definidos en el Reglamento de Golf como:

Un obstáculo (hazard) es cualquier trampa de arena (bunker), u obstáculo de agua (water hazard), que se define como cualquier mar, lago, estanque, río zanja, drenaje superficial u otro cauce de agua abierto (contenga o no agua), y cualquier otra cosa de naturaleza similar.

Los montículos son zonas de tierra amontonada y cubierta de verde que se sitúa en las proximidades de green para evitar sobrepasarle y servir de ayuda a l jugador.



2.2.4. En función de la superficie de la superficie de terreno disponible, ubicación del campo de golf apropiado.

El itinerario propio de golf consta exclusivamente de 18 hoyos, aunque se han buscado combinaciones siempre múltiples de 9 como mínimo, para aprovechar el terreno disponible y en casos extremos permitir un mayor lucimiento en competiciones internacionales, al disponer de dos itinerarios de 18 agujeros. La fórmula de 9 hoyos es la más modesta, pero esto no indica que sea un campo de golf pobre y monótono, ya que si los nueve agujeros están bien trazados pueden formar un conjunto agradable y de gran aceptación por parte de los aficionados a este deporte.

La combinaciones de 27 hoyos está más extendida a un itinerario clásico de 18 agujeros complementados por otros nueve de P.S. 3 ó itinerario infantil.

También se puede dar el caso de que un campo tenga 36 hoyos y también un itinerario infantil de nueve más o incluso 18.

El dar cifras es simplemente para tener una idea orientativa, ya que hay que considerar la topografía del terreno, que a veces en grandes extensiones no nos permitirá que se aproveche la totalidad del mismo. Otro inconveniente que a veces se transforma en ventaja son los accidentes naturales tales como, riachuelos, barrancos, bosques, etcétera.

Por consiguiente la superficie del terreno no puede someterse a una medida exacta y siempre es preferible que sea una superficie sobrada.

2.2.5. Conocimientos del terreno.

El criterio paisajístico nos lo dará todo el conjunto de topografía local e incluso la futura botánica que nos permita y admita la zona de enclave.

El conocimiento edafológico y geológico es importante a la hora del diseño, no solamente por la naturaleza en sí del suelo, sino también para prever posibles incidentes futuros, teniendo siempre presente que el campo de golf tiene que ser una pradera de gran calidad hecha por el hombre y que ha de parecer natural.

El agua es necesaria en grandes dosis (unos 4 o 5 litros por metro cuadrado de césped), por lo que se deberá tener muy en cuenta sobre todo en las zonas más secas.

Las condiciones climáticas, principalmente la dirección de los vientos, influye principalmente en las medidas del campo, y las ventajas o inconvenientes de cada hoyo.

2.2.6. Reglas de oro para diseñar un campo de Golf.

1. Se debe reconocer previamente el terreno donde se ubicará el campo.
2. Se debe disponer de un plano topográfico, donde se indique la naturaleza del suelo y posibles puntos de toma de agua y Casa Club.
3. No se debe trazar ninguna línea de diseño hasta tener una fotografía mental del terreno y sus características.
4. Se debe realizar un bosquejo orientativo con la situación aproximada de cada hoyo, teniendo presente que:
 - Nunca el trazado de un hoyo debe cruzarse con el otro.
 - El tee de hoyo 1, el green del 9, el tee del 10 y el green del 18 queden lo más cerca posible de la Casa Club.
 - Entre el green y el tee del siguiente hoyo no debe existir una distancia larga.
 - Hay que procurar que el ángulo de luz y la dirección del viento varíen de un hoyo a otro, por lo que es aconsejable que no existan fairways seguidos, orientados en una misma dirección.
 - Para no retrasar las salidas es recomendable que los hoyos números 1 y 10 no sean Par Estándar tres (es aconsejable P.S. 4).Ni los hoyos P.S. 3 ó 5 deben ser seguidos.
 - Las zonas de prácticas deben estar próximas a la casa club o con buenos accesos que no interfieran al itinerario de golf.



- Las pendientes de los fairways deben ser como máximo de un 5 por 100 lateralmente y de un 10 por 100 longitudinalmente (salvo zonas de barrancos de fácil adaptación a la calle).
- Una vez realizado este bosquejo orientativo, se irá retocando y amoldando al terreno y suelo para que parezca el conjunto de itinerario natural y no añadido.
- En zonas llanas y áridas se debe tener muy presente que la jardinería será uno los mayores atractivos del campo y los obstáculos artificiales darán categoría al itinerario.
- Una vez realizado sobre el plano el diseño, se debe replantear y comprobar en el terreno y pasar de nuevo al plano todas las observaciones en el terreno y modificaciones para así realizar el diseño de itinerario definitivo.
- En el diseño de Campo de Golf se debe tener en cuenta que:
Hay que aprovechar todas las posibilidades del terreno.

5. Las obras que modifican el terreno son siempre muy costosas y artificiales.

6. Los lagos, ríos o zonas de agua deben aprovecharse como obstáculos naturales siempre que sea posible.

7. Los suelos deben drenar bien, naturalmente, y si no hay que realizar un drenaje artificial adecuado. Los suelos ligeramente arenosos son los mejores para el golf. (Véase conclusión Pág. 24)

2.3. Climatología.

2.3.1. Generalidades.

El considerar y estudiar las condiciones climatológicas de la zona donde se va a construir el campo de golf es importante, así como también considerar el viento y la lluvia en la cespedología, el riego y drenaje y en la jardinería ornamental utilizada, incluso el conocer las condiciones del clima local nos puede servir para planificar las épocas más idóneas de comienzo de obras.



Los principales factores climáticos a considerar, para nuestros propósitos, son: temperatura, agua y vientos.

Las disponibilidades de agua, a su vez dependen de una combinación de factores tales como: precipitación y la evaporación.

2.3.2. Temperatura.

La temperatura es importante para el desarrollo del vegetal, y aunque generalmente no se manifiesta mucho en el césped, debido a que el suelo, con el riego, se mantiene un nivel casi constante de temperatura en las zonas donde normalmente se construyen campos de golf, hay que considerar el factor temperatura a la hora de seleccionar las especies óptimas. Para la jardinería ornamental hay que aplicar la misma norma, y posiblemente con más exigencia, ya que la vegetación arbórea y arbustiva es muy sensible a las fuertes variaciones térmicas (Véase Pág. 26 para consultar paleta vegetal).

2.3.3. Agua.

La nubosidad y precipitaciones medias están íntimamente ligadas con la circulación general de la atmósfera y la topografía.

Por regla general cae más lluvia en los océanos que en la tierra firme.

La orografía es un factor importante en la distribución de lluvias.

Para la vegetación tiene gran importancia la distribución estacional de lluvias y es mucho más importante cuando las precipitaciones caen en la época de desarrollo máximo vegetativo (Véase Pág. 105 para consultar parámetros de precipitación pluvial y Pág. 113 para consultar el riego por aspersión).

2.3.4. Vientos.

Los vientos se dividen por su dirección en constantes y periódicos. Los primeros son los que soplan durante todo el año, aunque con distinta intensidad. Los segundos, o periódicos, son los que se alteran en direcciones opuestas a intervalos regulares, y variables, que no tienen regularidad alguna en su dirección.

Los vientos periódicos son los variables y locales. Nos interesan más por facilitarnos datos concretos de la zona en estudio. Tienen los nombres regionales incluso.

El factor viento se debe considerar como un fenómeno capaz de modificar las condiciones climáticas, y hay que identificarlo localmente y conocer las velocidades y periodicidades que ha tenido a lo largo de su historia, ya que son datos de interés para la vegetación, el riego y la práctica del deporte del golf.

Para el mejor aprovechamiento de los vientos ningún hoyo continua la misma trayectoria y ha sido considerado dicho factor en la vegetación propuesta.

2.3.4. Clasificación de Climas.

Existen varias normas y reglas para dar una clasificación real de climas que son más complicadas y complejas cuando se pretenden que sean más completas.

2.4. Geología y Suelos.

El conocimiento de la geología general es interesante para tener idea del suelo existente y de la técnica a utilizar en el movimiento de las tierras.

2.5. Obras Varias.

2.5.1. Generalidades.

Se han considerado una serie de obras accesorias o complementarias para finalizar la totalidad del conjunto de la construcción del Campo de Golf.

Estas obras son:

1. Señalizaciones.
2. Accesorios útiles
3. Resguardos para sol y lluvia.
4. Puentes de madera.
5. Caminos de acceso entre hoyos.
6. Obstáculos y promontorios.
7. Lagos o trampas de agua.
8. Arbolado.
9. Putting green y zona de prácticas
10. Mantenimiento.

2.5.2. Señalizadores.

Son los elementos necesarios para indicar la situación de cada hoyo, así como las diferentes salidas.

2.5.3. Accesorios útiles.

Se considera en este apartado una serie de elementos necesarios en el campo de golf, bien como herramienta para situar las señales o como útiles para dar más facilidades al jugador. Estos son: Ocho lavadoras de bolas (una para zona de prácticas, una para putting green y una cada tres hoyos); 2 abridores de hoyos; una plantilla para abridores; cuatro cepillos limpiabarros y 18 bancos de descanso tipo parque.

2.5.4. Resguardos para sol y lluvia.

Se pueden utilizar sobrillas o cualquier otro sistema, con tal de que cumpla el mismo fin.

2.5.3. Puentes de madera.

Si se llegan a utilizar puentes, estos suelen ser rústicos y de madera para que haya un más fácil acceso a determinados hoyos.

2.5.4. Caminos de acceso.

Pese al perfecto movimiento de tierras que se realice y aunque quedara bastante fácil el acceso entre hoyos, se puede dar el caso de que haya que realizar un acceso de green a tee o viceversa o bien a la casa club.

2.5.5. Obstáculos y Promontorios.

Al realizar el movimiento de tierras y según la dirección técnica de la obra, quedarán definidos los obstáculos y promontorios, ya que para su realización hay que contar con el conjunto paisajístico y deportivo, por lo que no es recomendable fijarlos en el proyecto, y su costo no tendrá prácticamente repercusión sobre el movimiento de tierras. La parte arbórea existente se podrá respetar siguiendo las directrices del plan maestro y el criterio del jefe de obra.



2.5.6. Lagos o trampas de agua.

Es una partida difícil de calcular en costo porque normalmente se aprovechan arroyos y zonas de agua existentes. En caso de realizar lagos artificiales se impermeabilizará el fondo, pudiendo utilizar plástico sujeto con piedras que formarán los bordes. Últimamente se utilizan este tipo de obstáculos con bastante frecuencia.

2.5.7. Arbolado.

Hay que tener en cuenta las zonas de bosque existente y que se aprovecharán al máximo posible, ya que aunque en calles (fairways) sea necesario cortar algunos se podrán y deberán utilizar los apropiados como adorno, según indique la dirección facultativa de la obra.

Las partes a proteger por arbolado y arbustos será:

- Zona de prácticas.
- Bordes de Greens.
- Tees cercanos a greens.

Zonas de aparente peligro de tiros desviados.

2.5.8. Putting green y zona de prácticas.

Se deberá ubicar un putting green en la zona de jardín que haya en la Casa club. Las dimensiones de esta superficie podrán ser caprichosas, deberá ser completamente horizontal.

La zona de prácticas varían de dimensiones, recomendándose las que tengan una longitud de cerca de 300 m y una anchura de unos 50 o más metros. Si no se dispone de suficiente terreno (no hace falta que sea totalmente llano), se pueden colocar unas redes para evitar que se pierdan las bolas.*

*Fuente: Manual y Construcción de Campos de Golf

Manual Práctico para arquitectos e Ingenieros proyectistas. José Eugenio Martínez Muro. Ed. DOSSAT

S.A. 1975.



2.6. Conclusiones

2.6.1. Conclusiones de Normatividad.

Han sido considerada una vuelta de 18 hoyos con las siguientes distancias

Tabla de Dimensionamiento de hoyos.

Nº de Hoyo	Dist. En yardas	En metros	Dist. En
1	300	274.32	
2	350	320.04	
3	250	228.6	
4	400	365.76	
5	350	320.04	
6	250	228.6	
7	550	502.92	
8	250	228.6	
9	600	548.64	

Nº de Hoyo	Dist. En yardas	Dist. En metros
10	400	365.76
11	475	434.34
12	400	365.76
13	425	388.62
14	350	320.04
15	550	502.92
16	250	228.6
17	550	502.92
18	650	594.36
Total		6720.84

Todos los hoyos cuentan con área de Rough de 10 mts. mínimo en el contorno de cada fairway, y también hay diferentes trampas de acuerdo a las características topográficas.

El terreno cuenta con superficie semi-plana en algunos puntos pendientes y ha sido considerado el mejoramiento del terreno en algunas zonas.

Se dispuso de un plano topográfico, donde se indicó la naturaleza del suelo y posibles puntos de toma de agua y Casa Club.

No se trazo ninguna línea de diseño hasta tener una fotografía mental del terreno y sus características.

Para el diseño de los hoyos se ha modificado la dirección en cada fairway a modo de que la dirección del viento tenga variaciones entre uno y otro.

En el ordenamiento de los hoyos se considero que los hoyos 1 y 10 no fueran par estándar y no hay hoyos en los que existan Par 5 o Par 3 seguidos.

La zona de prácticas está cercana a la casa club no interfiere con el recorrido del campo.

El terreno no representa mayor obstáculo para el sembrado de farways y greenes ya que las pendientes han sido consideradas en el diseño y no rebasan los límites permisibles.

Para el aprovechamiento de los jagüeyes que se forman en tres diferentes puntos del terreno se utilizaron como lagos, es decir, obstáculos naturales (water-hazard) .

2.6.2. Conclusiones de climatología.

Temperatura.

El diseño de la arquitectura de paisaje se dispone en diferentes maneras, cada una de las cuales utiliza sus propios medios, identificándose generalmente por su forma básica.

La temperatura será, entonces factor determinante en la selección de la vegetación, de acuerdo a la zona donde se disponga el desarrollo del proyecto se seleccionará el tipo de vegetación.

Hay factores que varían la temperatura de un lugar, por lo que se analizará, de acuerdo a las Normales Climatológicas que otorga la Subdirección General Técnica por parte del la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, los niveles de temperaturas media; máxima media; mínima-media; número de días de temperatura $>25^{\circ}$; temperatura máxima y mínima. También se consultara y considerará el promedio de la temperatura del aire e el periodo noviembre-marzo; mayo-septiembre. Promedio de la temperatura máxima del mes más frío y del mes más cálido.



Para la selección del material vegetal empleado para el campo han sido consideradas las condiciones de temperatura y niveles de precipitaciones medias, resultando:

Nombre Común	Nombre Científico	Tipo	Clima	Crecimiento	Dimensión	Uso Diseño	en Forma biológica
Cinco Negritos	Lantana Cámara. L.	Perennifolio	Af, Aw, Cf, Cx	Am, BS, Cw,	Rápido	H=1.2 f=1.0 Focal	Macizos Punto
Cola de Borrego	Sedum, de Morganeanum Walth	Perennifolio	Am, Cf, Aw, Cw	Aw, Rápido	H=0.3 f=1.0	Colgante	Rastrear Cobresuelo Herbácea
Globo	Gomphrena Globosa. L.	Perennifolia	Aw, Cw	BS, Rápido	h=0.3-0.4 f=0.3-0.6		Cubresuelos Talud Masa de color Árbol
Encino	Quercus castanea. Néé	Caducifolio	Am, Cw	Aw, Lento	h=5-20 f=10-20		Grandes espacios Camellones Arbolido Árbol
Moradilla	Tradescantia Zebrina. Bosse	Perennifolia	Aw, Cf, Cw	BS, Rápido	h=0.2-0.3 f=0.5-1.0		áreas sobraditas Herbácea
Vicaría	Vinca rosea. L.	Perennifolio	Ag, Aw, Cf.	Am, BS, Suelo arenoso	H=6.0 f=0.4		Cubresuelos Manchas de color Herbácea
Mezcal	Agave parryi. Engelm	Perennifolio	BS, Cw	Lento	H=0.5 f=1.0		Macizos Remate Visual Herbácea
Zacatillo	Agave stricta. Salm	Perennifolio	BS, Cw	Lento	h=0.4 f=0.6		Macizos Remate Herbácea



Tabla de utilización y adaptación de especies en zonas específicas del campo

Especie Botánica	Zona óptima de Adaptación en el golf	Idónea	utilización	Observaciones
		Fairways-Tees-Roughs	Bunker y dunas	
<i>Agroyron smithii</i>	Levante (iego pobre)	Fairways-Tees-Roughs	Muy buena	
<i>Ammophilia SPP</i>	Húmedas	Bunker y dunas	Buena	
<i>Buchleo dactyloides</i>	Levante (iego pobre)	Fairways-Tees-Roughs	Excelente	
<i>Festuca duriuscula</i>	Secas-algo húmedas	Roughs	Aceptable	
<i>Oryzopsis hymenoides</i>	Sur seco	Roughs	Pasable	
<i>Sorghum vulgare sudanese</i>	Levante (iego pobre)	Cubierta Protectora	Aceptable	
<i>Sporobolus cryptandrus</i>	Zonas secas	Roughs	Buena	

2.6.3. Conclusiones de Suelos.

El terreno tiene superficies planas con ligeras pendientes así que el movimiento de tierras es de menor consideración, sin embargo queda registrado en el plano de rasantes finales donde se estableció de manera teórica mediante los mismos conceptos de naturaleza y espacio.

Dado que el suelo está compuesto por arena y limo que se mantienen unidos por arena y arcilla y materia orgánica, dichas partículas constituyen unidades estables denominadas agregados, que fundamentales para permitir la circulación del aire y del agua en la zona explorada por las raíces de las plantas y queda especificado en el Plano de Obra Civil.

El Suelo se mejorará de acuerdo a las siguientes condiciones.

Para evitar que el agua de riego sea aplicada con un caudal superior al que puede absorber el suelo se regará con caudales moderados, dejando la superficie del suelo impactada por agua y no protegida por plantas vivas, lo sea por aportaciones orgánicas como trozos de corteza, tuba o simplemente hojas y trozos de las ramas sobrantes, después de cortar el césped. De esta manera conseguiré aumentar la penetración de agua de riego en el suelo, permitiendo un mayor espaciamiento.

Los fertilizantes ayudan al crecimiento de las plantas pero se aplicarán en cantidades moderadas y sólo cuando sea necesario.

Las hojas caídas y el césped cortado serán aportación de materia orgánica que puede proteger el suelo en las zonas con suelo descubierto desprovistas de vegetación.

Se evitará regar el campo durante su ocupación para no provocar que las huellas dejen compactación del suelo, porque dificultaría la penetración de las raíces y también la infiltración del agua de riego o lluvia.

Para este tipo de césped, para uso deportivo, la elección u aplicación de fungicidas suele estar solventada, pero se tendrá cuidado porque surgen otro tipo de problemas a tener en cuenta cuando se usan fungicidas con cierta frecuencia:

- 1) Se ha demostrado que ésta práctica favorece la acumulación de colchón, ya que los tratamientos reducen las poblaciones de microorganismos beneficiados que descomponen la materia orgánica.
- 2) El control de una determinada enfermedad puede favorecer la presencia de otras.
- 3) Las aplicaciones reiteradas de un producto puede inducir la resistencia del patógeno al mismo, por lo que es aconsejable rotarlo con otro de distinta forma de acción.

4) Gran importancia en el manejo de un césped tiene el colchón o fieltro (thatch), es decir la capa de materia orgánica en proceso de descomposición que se forma en el sustrato bajo el césped. Pero como normalmente los aportes de materia orgánica son superiores a la tasa de descomposición, el colchón con el tiempo se va engrosando y formando una capa impermeable que perturba la circulación de agua, aire y nutrientes en el suelo. Además se crean unas condiciones muy favorables para el desarrollo de hongos, ya que se trata de materia orgánica muerta que sirve para mantener o aumentar las fases saprófilas de múltiples hongos.*

Nota:

Todo las aplicaciones de ésta normativa se pueden consultar en la Memoria Descriptiva, Pág. 133.

*Fuente:

GEMENS, S., Arquitectura y Paisaje I. Ed. G Gili, S.A. Barcelona.

RESSELLÓ, M., Áreas Verdes, parques y Jardines. Ediciones Agrotécnicas S.C.Barcelona.1996

3. ANÁLOGOS.

3.1. "Club Pachuca". Descripción

3.1.1. Ubicación.

El Club Pachuca está ubicado en la Carretera México Pachuca Km. 85.5 en Pachuca Hidalgo, México y es dirigido por el Ingeniero Rodolfo Valdespino Furtoga. El clima en Pachuca es Frío-templado y está a una altitud de 2120 sobre el nivel del mar. Su temperatura es de 14° C.

En la parte perimetral que alcanza sus límites en la carretera, el campo está delimitado físicamente por malla ciclónica; acústica y visualmente, una barrera de árboles marca el fin del campo, lo que permite la concentración de los participantes en el campo y evita el ruido de la carretera, aún siendo de las más transitadas.

3.1.2. Análisis Proyectual

Hotel Fiesta Inn.



El Hotel Fiesta Inn Pachuca, es un hito muy importante dentro del conjunto, está ubicado en el límite del terreno que da a la carretera por lo que es el edificio que da la bienvenida a los visitantes. Además se encuentra muy cerca de sitios de interés turístico, famoso por su bellezas naturales como: Real del Monte y Parque Nacional el Chico a 30 minutos y San Miguel Regla a 45 minutos.




A estas ventajas Fiesta Inn Pachuca se compone por las instalaciones de hotel, áreas verdes con juegos infantiles y cancha de fútbol, el cual recibe visitas grupales y convenciones.



Al hotel se puede llegar desde la carretera y el acceso a cabos son diversos pero al vestíbulo queda inmediato se pueden combinar con las actividades del Club auxiliado por esta glorieta. Los eventos que se llevan Disfrutar del confort no siempre debe implicar costo éste se puede enfocar hacia la recreación y el deporte.

Edificios en condominio.

Lo inmediato al Hotel Fiesta Inn, es la exclusiva zona residencial, tratándose de un conjunto en condominio horizontal, integrando fuentes y áreas verdes, contando con cerca de 65 departamentos de 92 m² de construcción, en un terreno de



Vista 1. La disposición de los edificios permite la vista al campo pero también se crea un ambiente de privacidad dando áreas jardinadas acompañando a los andadores.

119 m², que cuentan con estancia, comedor, cocina, patio de servicio, 2 ½ baños y 3 recámaras, Dando una vista en 3 de 5 edificios, al campo de golf y las canchas de fútbol.

Actualmente la demanda de vivienda es un tema al cual no se le puede dar solución inmediata, por lo menos en el Distrito Federal, Posiblemente sea una opción de desarrollo de vivienda en el interior de la República.



Vista 2 y 3. Las actividades al aire libre se llevan a cabo en los espacios inmediatos a los edificios

La población de la Ciudad de Hidalgo, como las ciudades más importantes del Norte de México, crecen día a día demandando hogares que les proporcionen un espacio con ambiente confortable para el desarrollo de sus familias.

El apoyo que se otorga es para la

construcción y adquisición de las viviendas es una parte por medio del Gobierno Federal; los Bancos que otorgan y cobran los créditos, los promotores de vivienda que edifican las viviendas adecuadas a precios accesibles; los gobiernos de los estados y los municipios , que dan las facilidades en terrenos y desgravación, necesarios para construir, y adquirir las viviendas.





Vista 4. En la parte posterior pero frente al campo de golf está ubicada la Casa Club, El edificio es el que originalmente se construyó cuando el campo de golf ya era una realidad. Ha sufrido remodelaciones interiores, por lo que la vista exterior no es muy propositiva.

Casa Club


Contiguo al estacionamiento del Hotel "Fiesta Inn" está el acceso al estacionamiento de la Casa Club, el acceso es controlado un espacio que permite hasta 100 automóviles.

La zona administrativa no controla este acceso ya que por su ubicación queda desligada de todo acceso principal, aunque también cuenta con un vestíbulo que da opción de dirigirse a los vestidores, a la alberca, a el restaurante y el Salón de Eventos Especiales.



Vista 5. Acceso.

El restaurante conserva un estilo rústico al igual que las fachadas del edificio, y el salón de fiestas está diseñado para 150 personas, la cubierta es un plafond de madera de pino barnizada, de forma octogonal, lo que genera un espacio dinámico en el interior. Existe una sala de descanso y recreación para lograr una estancia agradable a los visitantes y socios del club, la cual cuenta con vistas hacia zonas arboladas.



Vista 6. La cubierta octogonal libera el espacio para realizar diversas actividades y el salón 2 es para actividades específicas




Se han dispuesto televisores y mesas para diversos juegos, los muebles son de madera y acabados en tonos claros.

Dentro del conjunto destaca la alberca cubierta, que actualmente se utiliza como campo de prácticas con una cubierta de gran claro en el interior, donde debería haber agua solo existe una parte de pasto sintético y algunas pelotas de golf. La zona deportiva se complementa con dos canchas de voleibol y una de fútbol soquer en el exterior del edificio.



Vista 7. Este espacio, adyacente al salón de eventos, ubicado en planta alta, se adaptó para salón de juegos.



Vista 8. Hoyo 7.



Vista 9 y 10. hoyo 15. Con Lago como obstáculo y remate visual.



Campo de Golf.

El XXII Torneo de Primavera se jugó en junio del 2000, uno de los más importantes del año con cupo para 140 inscripciones. Pachuca cuenta con uno de los mejores campos de Golf, motivo por el cual fue realizable el torneo. Éste campo cuenta con 9 hoyos y dos lagos artificiales. Caseta de Caddies y carritos es independiente de la Casa Club, y los costos de la renta de equipo son muy accesibles. Se permiten socios internos y externos. Existen lotes en construcción y uno de los más interesantes es el que se localiza cerca del lago. Algunos residentes del campo que no pagan estancia taimen disfrutan el paisaje natural y forman parte de él mismo.




3.1.3. Viabilidad.

Estructura.

La estructura que se utilizó en el edificio fue un sistema de marcos rígidos y losas de concreto armado. El espacio arquitectónico que cumple con un claro mayor, dado por el edificio principal, en este caso el Gran Salón, local que cuenta con una superficie libre. El local tiene un claro de 20 metros de diámetro, tomando en cuenta que la superficie es un octágono, destinado a reuniones y premiaciones, lo cual no requiere mobiliario fijo. El Proyecto se desarrolló en un tipo de suelo firme, que no requirió mayor cuidado en la capacidad aislante de los materiales utilizados en la construcción.

Las cargas consideradas en el diseño estructural fueron regidas por los reglamentos de construcción de la Ciudad en el tiempo de ejecución de la obra. En lo que respecta a las cargas accidentales, no es una zona sísmica de riesgo por lo que se consideró con factor mínimo, pero el factor viento, se tomó la velocidad de base que marcó el reglamento para ese tipo de edificación.

La propuesta que se llevó a cabo para cubrir el claro máximo de 20 metros de diámetro se consideró un sistema estructural radial, a base de vigas de alma abierta.




Vista 11. Vestidores en Casa Club.

Instalaciones.

Dada la variedad de climas y temperaturas a lo largo del año en Pachuca, la Casa Club cuenta con apoyo de la misma estructura para permitir iluminación natural sin la acumulación de calor y ventilación natural (en puntos importantes insuficiente), aprovechando la dirección de los vientos.



Vista 12. Control de vestidores.



Vista 13. Gimnasio para Usuarios del Club.



Vista 14. Baño Turco en Vestidores C.C.



Vista 15. Instalación para vapor en B.T.



Financiamiento.

El proyecto fue realizado por los primeros propietarios del terreno, quienes se encargaron de cubrir los gastos y de hacer crecer el campo, fomentando la práctica de dicho deporte en México, siendo actualmente un campo competitivo a nivel internacional.

El Hotel y las viviendas en Condominio fueron fruto de esfuerzos posteriores a la construcción del campo, pero han contribuido al crecimiento y fortalecimiento del mismo, también la lotificación es un punto importante en el financiamiento del campo así como en su mantenimiento.

3.1.4. Conclusiones.

El Club de Golf "Pachuca" es de los primeros campos construidos en México, sin embargo, lo han conservado en óptimas condiciones para que sea uno de los mejores en el país y puede ser sede de Torneos internacionales, esto habla del nivel del Club, y también quiere decir que la variedad de climas de la República, enriquecen las opciones aplicables a los desarrollos de campos de golf.

La Casa Club, aunque tiene zonas adaptadas y algunas insuficientes, tiene opciones de crecimiento y actualización que de llevarse a cabo, favorecerían las condiciones para alcanzar las metas fijadas para el Club, y que vayan de acuerdo a los otros edificios.

Lo más interesante del análisis fue darme cuenta de la complejidad del proyecto, conocer a los usuarios, asistir a un torneo de golf, implica tener conocimiento del deporte, por lo que la asesoría de caddies y usuarios del campo, ayuda a entender lo que un jugador espera al visitar un Club de Golf. El nivel adquisitivo de los usuarios es un aspecto muy importante, invitar al socio, al amigo, o jugar con la familia, cambia las perspectivas del programa, la exigencia que tiene lograr espacios de convivencia confortables es de las necesidades más cuidadas.

Partir de algo sencillo, un campo de 9 hoyos y una Casa Club concretamente funcional ayuda a despejar dudas de funcionamiento y de acuerdo a las necesidades del proyecto hacer un estimado de cifras para concretar el programa.



Faltan páginas

N° 36-37

3.2.3. Viabilidad.

Estructura.

Para llevar a cabo el proyecto de la Casa Club, la estructura fue con sistemas prefabricados y sistema mixto de acero y concreto de acuerdo a los requerimientos del programa.

Los perfiles utilizados en la estructura del edificio fue de acuerdo a los definidos en las normas UNE 36-080 Y 36-521. Proponiendo medidas y pesos para un diseño costeable.

La mayor parte de los nudos en las estructuras fueron realizados en obra. La mayoría de las uniones atornilladas por la misma circunstancia. El especialista en estructuras de acero se encargó de dimensionar las barras, escoger el tipo y número de tornillos, la medida y longitud de la garganta de las soldaduras, etc., según la resistencia asignada al nudo.

Aunque el acero sea un material incombustible, con unas propiedades de propagación superficial

De la llama prácticamente despreciables, no se comporta bien frente al fuego.

Dado que cuando se produce un incendio el aumento de temperatura es muy rápido, la mayoría de la estructuras de acero precisa de alguna protección que le confiera un cierto grado de resistencia inicial desde el punto de vista de tiempo. Por lo que se respeto la Norma Básica de la Edificación, "NBE-CP/91: Condiciones de Incendio en los Edificios.



Instalaciones.

Las instalaciones en el Edificio han sido de la más alta tecnología, destacando las utilizadas en Vestidores y Cocinas.

El cuarto de máquinas está equipado con Sistemas de Bombeo Controlado, Tanques para agua caliente, Generadores de Vapor, etc., todos de alta calidad y con el previo análisis de los requerimientos de la Casa Club y sus servicios. De no ser así se corre el riesgo de que el equipo no sea de la capacidad utilizada o alguna válvula no funcione de la manera adecuada provocando daños en los equipos o el deterioro de los mismos.

Para la cocina hubo propuestas de la utilización de nuevos equipos para el mejor aprovechamiento del espacio y la agilización del trabajo que ahí se realice.



Financiamiento.

Del financiamiento se puede decir que se divide en las diferentes partes que componen el conjunto. El propietario del Terreno fue el interesado en llevar a cabo el proyecto, lo que él llama "un sueño realizado", el proyecto interesó a varias empresas nacionales e internacionales quienes se repartieron los gastos totales, recordando que el proyecto es inversión a corto y mediano plazo, que ha generado el proyecto del campo de golf más grande de México. El crédito inmobiliario de los lotes han sido fuente de grandes ingresos para los inversionistas del Club.

Dentro de los gastos de operación se toma en cuenta impuestos, conservador de Bienes Raíces; listados de requerimientos de antecedentes legales relativos al inmueble y listado de antecedentes requeridos al comprador.

Una vez conociendo las características del lote, su valor, etc., la entidad financiera entrega una tasa y comisión. Se entregan además consideraciones generales para la realización de la operación.

3.2.4. Conclusiones.

Actualmente existen sistemas de construcción que optimizan tiempos y gastos, también en el aspecto tecnológico, la cantidad de equipos que se encuentran en el mercado, han solucionado sino, todos, la gran mayoría de los problemas que se plantean en el programa inicial y éste no fue la excepción, Todo el campo funciona con sistemas de control automáticos, que facilitan su operación y mantenimiento, así como la Casa Club cuenta con un concepto versátil y con integración al contexto en el que fue edificada. Aunque no podemos hacer a un lado los sistemas tradicionales que llevan a cumplir el mismo objetivo y reduce costos.

El recorrido por los diferentes espacios hacen la estancia confortable de carácter residencial que no descuido el más mínimo detalle. Para esto utilizando diversos lenguajes arquitectónicos, en dónde el uso de materiales naturales, el color y la luz solar, proporcionan un ambiente dinámico, entendiendo las necesidades del usuario plasmándolas en el proyecto.

Huixquilucan se construyó en condiciones muy similares a Tlaxcala, en cuanto a clima se refiere, hay mucho que retomar de las instalaciones propuestas, ya que utilizan lo más actual y viable. Uno de las características más importantes es que es de los últimos campos que se han construido en México y el más grande. Las características antes mencionadas ayudan a pulir el esquema general del proyecto final, profundizar en el programa, proponer áreas complementarias y actualizar los sistemas ya propuestos.

4. PROGRAMAS

4.1. Programa General.

a) Campo de golf

I. Zona de Lotes

- Tipo de lotes
- Lotes de 400 a 500 m²
- Lotes de 1000 a 1300 m²
- Lotes de 1400 a 3000 m²

III. Áreas de Recreación

- Canchas de Tennis
- Canchas de basquetbol
- Canchas de voleibol
- Cancha de fútbol
- Canchas de Fonton

II. Zona de Protección Ecológica

- Campo para 18 hoyos, Pares 3,4 y 5

IV. Zona de Servicios

- Tienda comercial

b) Casa Club

I. Zonas Externas

- Estacionamiento
- Plaza de Acceso
- Alberca
- Snack Bar
- Patio de Maniobras
- Patio de Servicio

III. Zona de Servicios para usuarios

- Vestidores
- Gimnasio
- Clínica de Salud y Belleza
- Galería
- Tienda de Artículos Deportivos (P.R.O.)
- Tienda de Artículos Naturistas (G.N.P.)

II. Zona Social

- Vestíbulo y Recepción
- Restaurante servicio ordinario
- Bar
- Salones de Eventos y usos multiples

IV. Zona Administrativa

- Recepción
- Cubículos
- Servicios

V. Zonas complementarias

- Cocina maestra
- Vestidores Personal
- Comedor Personal
- Cocina Personal
- Lavandería
- Caddie House



VI. Zona para instalaciones

- Cuarto de Maquinas
- Subestación Eléctrica
- Ductos para instalaciones
- Cuarto para sistema de voz y datos

4.2. Programa Arquitectónico.

4.2.a) Campo de Golf.

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	superficie yd.	Superficie m2	Relaciones
I. Zona de lotes						
Lotes	Vivienda	4 a 6 X lote	400 a 500	Con Campo de Golf y Casa Club		
Lotes	Vivienda	5 a 6 X lote	1000 a 1300	Con Campo de Golf y Casa Club		
Lotes	Vivienda	6 a 6 X lote	1400 a 3000	Con Campo de Golf y Casa Club		
II. Zona de Protección Ecológica						
Campo de Golf	Hoyo 1	Práctica del Gof	600	300	274.32	Con tee hoyo 2, Con Casa Club
	Hoyo 2	Práctica del Gof	600	350	320.04	Con Tee hoyo 3
	Hoyo 3	Práctica del Gof	600	250	228.6	Con Tee Hoyo 4
	Hoyo 4	Práctica del Gof	600	400	365.76	Con Tee Hoyo 5
	Hoyo 5	Práctica del Gof	600	350	320.04	Con Tee Hoyo 6
	Hoyo 6	Práctica del Gof	600	250	228.6	Con Tee Hoyo 7
	Hoyo 7	Práctica del Gof	600	550	502.92	Con Tee Hoyo 8
	Hoyo 8	Práctica del Gof	600	250	228.6	Con Tee Hoyo 9
	Hoyo 9	Práctica del Gof	600	600	548.64	Con Tee Hoyo 10, Con Casa Club
	Hoyo 10	Práctica del Gof	600	400	365.76	Con Tee Hoyo 11, Con Casa Club
	Hoyo 11	Práctica del Gof	600	475	434.34	Con Tee Hoyo 12
	Hoyo 12	Práctica del Gof	600	400	365.76	Con Tee Hoyo 13
	Hoyo 13	Práctica del Gof	600	425	388.62	Con Tee Hoyo 14
	Hoyo 14	Práctica del Gof	600	350	320.04	Con Tee Hoyo 15
	Hoyo 15	Práctica del Gof	600	550	502.92	Con Tee Hoyo 16
	Hoyo 16	Práctica del Gof	600	250	228.6	Con Tee Hoyo 17
	Hoyo 17	Práctica del Gof	600	550	502.92	Con Tee Hoyo 18
	Hoyo 18	Práctica del Gof	600	650	594.36	Con Tee Hoyo 1,Con Casa Club

III. Zona de Áreas Verdes

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	superficie	Superficie	Relaciones
				m	m ²	
Campo de Práctica	Campo de Practicas	Práctica previa al juego	600	350*150	52500	Con salida Hoyo 1, Casa Club
	Green de Prácticas	Práctica previa al juego	600	250*3	750	Con salida Hoyo 1, Casa Club
	Hazard de Prácticas	Práctica previa al juego	600	250*3	750	Con salida Hoyo 1, Casa Club
	Putting Green	Práctica previa al juego	600	200*2	400	Con salida Hoyo 1, Casa Club
Jardineras	Canchas Deportivas	Deportiva	100		20000	Con Casa Club
	Estacionamiento	Aparcamiento de autos	450		5000	Con Casa Club y Servicios

III. Zonas para Recreación

Zona Deportiva	Canchas de Tennis Profesional	Practica de Tennis	Requerimiento		
			4 23.77X10.77	256.00	Con vestidores y areas verdes
	Cancha de Tennis infantil	Practica de Tennis	Subtotal	1024.01	
	Cancha de básquetbol	Práctica de básquetbol	2 12.00X6.00	72.00	
			Subtotal	144.00	
	Cancha de voleibol	Práctica de voleibol	2 24.00X13.00	312.00	
			Subtotal	624.00	
	Cancha de Fronton	Practica de Fronton	3 9.75X6.00	58.50	
			subtotal	175.50	
	Cancha de Fútbol	Práctica de Fútbol	1 50.00X90.00	4500.00	
			Subtotal	4500.00	
Zona					Con zona deportiva
a					
para Juegos Infantiles	Recreación infantil	1			

IV. Zona de Servicios

Zona Comercio	Venta de Artículos		Con estacionamiento, patio manobras y lotes
-Tienda Comercial	Varios Acceso y descarga	1 41.00X72.00	2952
Patio de Maniobras	Trailers y Camionetas	14.00X21.00	294

4.2.b) Programa arquitectónico de la Casa Club.

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	Relaciones
I. Zonas Externas						
Estacionamiento			450	cajones para estac.	19329.00	Con Acceso a Casa Club
Plaza de acceso	Glorieta Escaleras Rampas	Retorno de Autos y Acceso a Vestíbula				Con Acceso a Casa Club
Zona Deportiva	Alberca	Deporte y Recreación	100	Alberca y Chapoteadero	500.00	Con Vestidores y Areas Verdes
Snack Bar Nucleo sanitarios	Comensales mujeres	Servicio de Comida Rápida	165	41 mesas 3 fluxómetros, lavamanos	250.00	Con alberca y acceso a vestidores
	Sanitrios hombres			2 fluxómetros, mingitorios, lavamanos	15.00	con administración y comensales
Cocina	Barra Servicio	de Atención usuarios	10	refrigerador para bar, Fregadero Cristalería 4 Tarjas de 2.0 X0.76X0.76 mts.	3.00	Con zona de comensales
	Cocción		3	lavamanos Mesa de trabajo con tarja Repisa a muro Forro en muro de acero inoxidable	25.00	Con preparación, lavado y transfer
				Base móvil para estufas Mesa de apoyo		
	Preparación		3	Campana de extracción Marco, charola y rejilla de piso Mesa de trabajo para corte Mesas de trabajo con tarja	25.00	Con cocción y almacén
	Congelación		1	Carro Rack para Cajas Marco, charola y rejilla de piso Araquel viajero, Araquel para cámara de congelación	25.00	con almacen

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	Relaciones
Transferir Lavado de Loza			2	Mesa de Trabajo con Tarja	15.00	con cocción y barra de servicio
			1	Mesa de recibo de loza sucia	15.00	con zona de comensales y coccion
				Mesa de recibo de loza limpia		
				Campana de condensados		
				Repisa para canastillas		
				Gabinete abierto ambos lados		
				Ducto compuertas para vasos y cubiertos		
				Tarja viajera para vasos y cubietos		
				Repisa a muro		
				Marco para rejilla de piso		
				Marco charola y rejilla de Piso		
Vestidores Hombres			15	Sanitarios	15.00	con servicios personal
				Lavamanos		
				regaderas		
Vestidores Mujeres			15	Sanitarios	15.00	con servicios personal
				Lavamanos		
				regaderas		
Bodega de Varios			4	Anaqueles	4.00	con servicios personal
			5	Gerencia General	40.00	con sala de juntas
				Sala de Juntas		con gerencia general y sala de juntas
				Control de operaciones		con gerencia general y sala de juntas
				Control de mercancia		
Patio de Maniobras	Exterior servicios Estacionamiento	Acceso de Trailers y Camionetas	1	Lavamanos	12.00	con zona de servicios para la casa club
Patio de o Servicios	Personal Admon.		10	12 cajones de estacionamiento	100.00	Con Acceso Personal
				Subtotal I	20403.01	

II. Zona Social

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	Relaciones	
Núcleo de Sanitarios	Vestíbulo y Recepción	Véstíbulo	Dar acceso a los diversos locales	250	325.00	Con zonas sociales	
		Recepción	Control de 4 a 6 Usuarios		25.00	con acceso	
	Sanitarios mujeres	Aseo personal	2	3 fluxómetros, lavamanos	40.00	con administración y comensales	
	Sanitarios hombres	Aseo personal	2	2 fluxómetros, mingitorios, lavamanos	40.00	con administración y comensales	
	Zona Comensales	Servicio alimentos bebidas	de y 400	91 mesas de 100X100 4 mesas redondas 5 mesas 60x60 400 sillas	800.00	Con cocina Maestra, Vestíbulo y Bar	
Restaurante	Servicio Ordinario	Estación servicio	de Apoyo a cocina	1 a 2	Gabinete para pan, tortillas y agua Mesa viajera para charolas	10.00	con zona de comensales
	Sanitarios mujeres			5	Carro Rack para vasos 3 fluxómetros, lavamanos	80.00	con administración y comensales
Núcleo de Bar	Sanitarios hombres			5	2 fluxómetros, mingitorios, lavamanos	80.00	con administración y comensales
	Zona comensales	Servicio alimentos bebidas	de y 100	16 mesas cuadradas 0.90X0.90 6 mesas redondas D= 1.20, 100 sillas	200.00	con cocina maestra, restaurante y vestíbulo	
	Salón 1	Reuniones privadas, del club y premiaciones	180	45 mesas redondas, 180 sillas	540.00	con vestíbulo, cocina de apoyo, bodega y servicios sanitarios	
Eventos Núcleo de Sanitarios sanitarios	mujeres		3	3 fluxómetros, lavamanos	15.00	con administración y comensales	
					2155.00		

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	
						Relaciones
Núcleo de sanitarios	Sanitrios hombres		4	2 fluxómetros, mingitorios, lavamanos	20.00	con administración y comensales
	Salón 2	Reuniones privadas, del club y premiaciones	224	56 mesas redondas, 224 sillas	500.00	con vestíbulo, cocina de apoyo, bodega y servicios sanitarios
	Sanitarios mujeres		4	3 fluxómetros, lavamanos	20.00	con administración y comensales
	Sanitrios hombres		4	2 fluxómetros, mingitorios, lavamanos	20.00	con administración y comensales
	Cocina de apoyo a Salón eventos	Preparado botanas de y para eventos	4	a Mesa de apoyo con bañera maría Mesa de trabajo con triple tarja Unidad coctelera con doble riel de 2.00X0.66X0.76 mts. Refrigerador para bar Mesa para botellas de 0.60X0.66X0.76	27.00	Con salón y cocina maestra
Salón de Juegos	Guarda ropa	Cuidado artículos personales	100	100 lockers	12.00	Con salón de juegos
	Billar	Juego de billar	30	8 mesas de billar	180.00	Con vestíbulo, servicios sanitarios, cocina
	Restaurante comida rápida	Servicio alimentos bebidas	52	10 mesas cuadradas de 0.90X0.90 mts. 2 mesas redondas d=120, 52 sillas	100.00	con cocina y servicio sanitario
	Salón para eventos especiales	Reuniones privadas Servicio bebidas	55	6 mesas cuadradas 0.90X0.90 mts.	85.00	Con bar y cocina maestra
	Bar		55	barra de servicio Unidad coctelera con doble riel de 2.00X0.66X0.78 mts. Mesa para botellas de 0.60X0.60 mts. Refrigerador para bar Marco, charola y rejilla de piso	12.00	
Núcleo de sanitarios	Sanitarios mujeres		3	3 fluxómetros, lavamanos	20.00	con administración y comensales
	Sanitrios hombres		4	2 fluxómetros, mingitorios, lavamanos	20.00	con administración y comensales
				subtotal II	3171.00	

III. Zona de Servicios para usuarios

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	Relaciones
Vestidores	Vestíbulo control vestidores		20	sillones	100.00	con vestidores
	Mujeres	Control de acceso a vestidores	1	barra para usuarios 12 regaderas	40.00	con vestibulo y vestidores
	Regaderas	Aseo Personal	12	independientes	40.00	con vestidores
	Baño Turco	Aseo Personal	4	2 regaderas de presión 1 banca	16.00	con vestidores
	Jacuzzi	Aseo Personal	5	1 tina de hidromasaje	35.00	con vestidores
	Nucleo de Sanitarios	Aseo Personal	7	7 fluxometros y 7 lavamanos	50.00	con vestidores
	Cuarto para zapatos	Guardado de zapatos para golf	1	Lockers	25.00	con vestidores
	Cuarto para toallas	Almacen de toallas, sucio y limpio	1	Anaqueles	25.00	con vestidores
	Vestidores mujeres control	Cambio, guardado y arreglo personal	225	225 lockers	280.00	con sanitarios y regaderas
	vestidores Hombres	Control de acceso a vestidores	1	barra para usuarios 12 regaderas	40.00	con vestibulo y vestidores
	Regaderas	Aseo Personal	12	independientes	70.00	con vestidores
	Baño Turco	Aseo Personal	8	2 regaderas de presión 1 banca 2.00X0.50X0.66	16.00	con vestidores
	Baño Russo	Aseo personal	8	2 banca 2.00X0.50X0.66	16.00	con vestidores
	Jacuzzi Nucleo de Sanitarios	Aseo Personal	4	1 tina de hidromasaje 7 fluxometros y 7 lavamanos	28.00 50.00	con vestidores
	Cuarto para masaje	Masajes corporales	4	4 camas reclinables	45.00	con vestidores
	Cuarto para zapatos	Guardado de zapatos para golf	1	Lockers	25.00	con vestidores
	Cuarto para toallas	Almacen de toallas, sucio y limpio	1	Anaqueles	25.00	con vestidores
	Vestidores Hombres	Cambio, guardado y arreglo personal	415	415 lockers	570.00	con sanitarios y regaderas

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente

	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	Relaciones
Clinica de Salud y Belleza	Tienda de Artículos Naturistas (G.N.C.)	Venta de artículos varios	3	Mostrador 2.00X0.90X0.60 Vitrinas 2.00X1.80X0.66 anaqueles 1.20X1.80X0.50	40.00	Con recepción
	Bodega Consultorio medico	Guardado de artículos	1	Escritorios 0.90X1.20X0.80	10.00	Con tienda
		Exámen médica	2	1 Mesa para oscultación 4 sillas	18.00	Con tienda y vestíbulo
Estética	Cuarto para depilación	Aseo y arreglo personal	4	4 camas reclinables 2.00X1.00 mts	25.00	con vestidores
	Cuarto para reducción de peso	cuidado corporal	2	2 equipos 2.20X1.20 mts.	30.00	con vestidores
	Cuarto para Masajes	cuidado corporal	3	3 camas individuales 2.00X1.00 mts.	30.00	con vestidores
	Baño de barro	cuidado corporal	2		25.00	con vestidores
	Cuarto para bronceado	cuidado de la piel	4	4 equipos 2.20X1.20 mts.	30.00	con vestidores
	Vestidores Mujeres	Aseo y Arreglo personal	15	20 lockers, 3 regaderas individuales, 1 sauna, 4 fluxómetros, 4 lavamanos	240.00	con servicios y control
	Vestidores Hombres	Aseo y Arreglo personal	25	20 lockers, 3 regaderas individuales, 1 sauna, 2 fluxómetros, 2 mingitorios y 4 lavamanos	240.00	con servicios y control
	Recepción	Control de usuarios	1	barra para atención usuarios	15.00	Con vestidores hombres y mujeres
	Atención niños	Arreglo personal	3	Mesa para trabajo 3 sillas	15.00	
	Atención general	Arreglo personal	6	Mesa para trabajo 6 sillas	40.00	
	Bodega	Guardado	1		10.00	
					768.00	



Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	
						Relaciones
Gimnasio	Vestidores Mujeres	Aseo y Arreglo personal	25	20 lockers, 4 regaderas individuales, 4 fluxómetros, 4 lavamanos	240.00	Con zona deportiva, tienda de artículos deportivos.
	Control	Control acceso usuarios	1	barra para atención usuarios	15.00	con acceso y vestidores
	Vestidores Hombres	Aseo y Arreglo personal	25	20 lockers, 4 regaderas individuales, 2 fluxómetros, 2 mingitorios y 4 lavamanos	240.00	con zona de ejercicios
	Salón de aparatos para ejercicio	Deportiva	50	Escaladoras, caminadores, bicicletas, gimasio	70.00	con vestidores y acceso
	Salón para aérobics	Ejercicios de bajo y alto impacto	50		50.00	con vestidores y acceso
Tienda de Artículos Deportivos (P.R.O.)	Muestra de Artículos y Accesorios varios	2		anaqueles 1.20X1.80X0.50	350.00	Con zona deportiva, gimnasio, acceso a campo
	Bodega Núcleo de Sanitarios	artículos varios	1	Almacenar 1.20X1.80X0.50		con exhibición
		Aseo Personal	2	2 fluxómetros, 2 lavamanos		con zona de personal
	Sala de Exhibición	Exhibición	100	Mamparas 1.20X1.70 mts. anaqueles	100.00	con vestíbulo
Galeria	Bodega	guardado	2	1.20X1.60X0.50 mts.	30.00	con exhibición.
					1095.00	
				Subtotal III	3359.00	

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	
						Relaciones
IV. Zona Administrativa						
Recepción	vestíbulo	llegada de usuario	25		100.00	con acceso de clientes
Recepción	Control de usuarios	2		Barra de atención a usuarios	25.00	con sala de espera y cubículos
Sala de espera	Aguardar a ser atendidos	10		Sillones, esquineras, 1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	40.00	con recepción
Cubículos para promoción	Administrativa	1		1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	5.00	con acceso de clientes
Cubículo de contabilidad	Administrativa	1		1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	5.00	con cobranza y dirección general
Cubículo de cobranza	Administrativa	1		1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	5.00	con contabilidad
Cubículo de dirección de proyectos	Administrativa	4		1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	5.00	con dirección general
Cubículo para Recursos Humanos	Reclutamiento de personal	1		1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	25.00	con acceso y control de personal
Salón de Capacitación de personal	Capacitación de personal	8		Sillas, mesas, pizarrón	25.00	con zona de personal
Sala de juntas	Administrativa	8		1 mesa 3.50X1.50mts, 8 sillas, 1 archivero, proyector de pantalla	30.00	con dirección general
Dirección general	Administrativa	1		1 escritorio 0.90X1.50X0.80, 3 sillas, 1 archivero	25.00	con presidencia y contabilidad
Presidencia	Administrativa	1		1 escritorio 0.90X0.90	30.00	con dirección general
				subtotal IV.	320.00	
V. Zonas complementarias						
Cocina maestra	Recibo de mercancía	Recibo y control de mercancía	4	a Fregadero triple para lavado Mesa de apoyo Marco, charola y rejilla Repisa a Muro Tarja para aseo	100.00	con patio de maniobras y control de mercancía
Control de Mercancía	Administrativa	1		Escritorio, silla	5.00	
Control de operaciones	Administrativa	1		Escritorio, silla	5.00	
Almacén diario	Guardado de básicos	4		a anaqueles 1.20X1.80X0.50 mts.	16.00	
Congelador	Conservación de frutas y verduras	1			15.00	
					141.00	

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie		
						Relaciones	
Prelavado frutas verduras	y Limpieza		3	1 mesa con triple tarja 1 mesa de trabajo con tarja Marco, charola y rejilla	15.00		
Recolección de Basura	Separación de basura y desalojo	1		Marco, charola y rejilla de piso	15.00	con patio de servicio	
Cámara fría sucio	Guardado frutas y verduras s/lavado	1		anaqueles 1.20X1.80X0.50 mts.	12.00	con preparacion	
Camara fria limpia	Guardado frutas y verduras limpia	1		anaqueles 1.20X1.80X0.50 mts.	12.00	con preparacion	
Preparado							
Frutas verduras	Y selección alimentos	3		Mesa de trabajo	15.00	con preparacion	
Conservación de Verduras	Almacenamiento	1		Carro Rack para cajas Marco, charola y rejilla de piso Anaquel viajero	15.00	con almacén	
Cámara de Congelación	Almacenamiento	1		Carro Rack para cajas Marco, charola y rejilla de piso Anaquel viajero Anaquel para cámara de congelación	20.00	con almacén	
Cámara de Refrigeración	Almacenamiento	1		Carro Rack para cajas Marco, charola y rejilla de piso Anaquel viajero Anaquel en lámina galvanizada	20.00	con almacén	
Almacen	Guardado	2		Mesa de trabajo con tarja lavamanos Repisa a muro	20.00	con camaras y preparación	
Zona de preparación	de preparado alimentos	9		3 Mesas de trabajo con triple tarja 3 mesas de apoyo 2 lavamanos 1 maquina para hielo 2 pelador de papas 1 mesa de trabajo con tarja 1 batidora 2 refrigeradores	50.00 194.00	con almacén y coccion	

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie		
							Relaciones
Zona de cocción			9	lavamanos Campana de condensados Mesa de trabajo con tarja Repisa a muro forro en muros de acero inoxidable Vaporizador combinado Base móvil para estufas Mesa de apoyo Campana de extracción Carros bajos Mesa de trabajo para corte Trampa de grasa Carro rack para inserto entero	60.00	con preparación y transfer	
Zona de Transfer			4	Mesa de trabajo con nichos e insertos Mesa de apoyo con baño María	30.00	con zona de comensales y cocina maestra	
Zona de Bar barra	preparación de bebidas	a	1 2	Refrigerador para bar Repisa de acero inoxidable de 0.50X0.50 inclinada para botellas Mesa para botellas de 0.60X0.66X0.76mts. Congelador de helados para empotrar con tarja Mesa de trabajo con tarja Fregadero para cristalería 4 tarjas de 2.00X0.66X0.76 mts. Marco, charola y rejilla de piso	12.00	con zona de comensales y cocina maestra	
Zona de cochambre	de Lavado de ollas sucio	3		Fregadero doble para lavado de ollas Anaquel tipo marimba para ollas Anaquel para ollas Bastidor Garabato para ollas	15.00	con cocción	
					117.00		

Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie		
							Relaciones
				Mesa de recibo de loza limpia Campana de condensados			
				Repisa para canastillas Gabinete abierto ambos lados Ducto con puertas para vasos y cubiertos Taja viajera para vasos y cubiertos			
				Repisa a Muro Marco para rejilla de piso Marco, charola y rejilla de piso			
				Mesa de trabajo con baño maría Mesa de trabajo con tarja			
	Zona de Reposteria		2	Mesa de trabajo con tarja	40.00		
				Vaporizador combinado Mezcladora Repisa a mura			
	Dietista	Control de Cocina	1	escritorio, silla, librero	15.00	con ccoinas	
	Costos	Administrativa	1	escritorio, silla, librero	12.00	con ccoinas	
	Producción	Administrativa	1	escritorio, silla, librero	12.00	con ccoinas	
					79.00		
					531.00		
Comedor Personal	Zona de comensales de servicio de alimentos y bebidas		45		60.00		
Cocina Personal	Barra de servicio	servicio personal	6				
	Barra de servicio	autoservicio	6		40.00		
	Cocineta	autoservicio					
				45 lockers, 9 regaderas individuales, 3 fluxómetros, 2 mingitorios y 4 lavamanos	45.00		
Vestidores Personal	Vestidores Hombres	Aseo y Arreglo personal	45				
	Vestidores Mujeres	Aseo y Arreglo personal	45	45 lockers, 4 regaderas individuales, 4 fluxómetros, 4 lavamanos	45.00	721.00	


Club de Golf "Santa Cruz", en Hueyotlipan, Tlaxcala
Gutiérrez González María Guadalupe

Componente	Local	Actividad	Nº de Usuarios	Mobiliario	Superficie	Relaciones
Lavandería	Uniformes	Entrega y devolución de prendas de vestir	1	90 lockers, 1 mostrador y 1 silla	15.00	
	Lavado	Limpieza de y blancos, ordenar,		Mesas de trabajo,		
	Secado	coser y planchar Contenedor de blancos limpio y sucio	4	maquinas para coser, planchado en seco	100.00	
	Depósito	Gaurdado de blancos	1	contenedores anaqueles	15.00	
	Almacén		1	1.20x1.80X0.60	35.00	
				subtotal V	1338.00	
VI. Zona para instalaciones						
Cuarto de máquinas	Cisterna	Abastecimiento de agua	2	Cisterna para almacenamiento		
	Cuarto de bombas	Bombeo de agua a locales y nucleos sanitarios Supervisar funcionamiento	2	3 bombas hidroneumáticas	10.00	
		Mantenimiento de equipos	2	Tableros de control	10.00	
Subestación eléctrica	Cuarto para subestación eléctrica	Recepción de energía y su distribución Trabaja	2	Subestación eléctrica	15.00	
	Cuarto planta de emergencia	unicamente provisional	1	Planta de emergencia	12.00	
	Cuarto de tableros	Control de I. Electrica	1	Tableros de control	9.00	
Ductos	Ducto para Eléctrica	I. control y distribución de la energía eléctrica en el edificio	1	Cableado	9.00	
	Cuarto para equipo de voz y datos	Control y comunicación	2	Equipo para voz y datos	15.00	
Voz y Datos	Cuarto de máquinas para elevador	funcionamiento de equipo	8	Equipo para elevador	25.00	
Elevador	Cuarto de maquinas para montacargas	funcionamiento de equipo	1	equipo montacargas	25.00	
Montacargas				subtotal VI	1633.00	


4.3. Resumen de Áreas.

Zona	Superficie en m ²
I. Zonas Externas	20403.01
Total exterior	20403.01
II. Zona Social	3171.00
III. Zona de Servicios para usuarios	3359.00
IV. Zona Administrativa	320.00
V. Zonas complementarias	1338.00
VI. Zona para instalaciones	1633.00
Total construcción	9821.00

4.4. Diagrama General



4.5. Diagrama de Funcionamiento



5. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL

5.1. Marco teórico.

Desarrollar un conjunto que demanda espacios generosos implica la aplicación de conceptos diversos de acuerdo al lugar y tiempo en que se ha trabajado. Jugadores campeones de Torneos Internacionales de Golf, han marcado importantes cambios en el concepto de campo tal como se conocía, obligando al diseñador a establecer nuevas marcas y campos mas extensos, utilizando diversas estrategias de juego. La concordancia entre forma y tiempo histórico, para el golf, tiene mucho que aportar la historia, es la que ha marcado la pauta para decidir los lugares óptimos para la práctica de este deporte, y considerarse el factor ambiental como uno de los que tienen mayor peso en el concepto del proyecto. Entonces la interrelación del usuario con paisajes naturales y arquitectura, han sido parámetros en el concepto, diseño y el orden del campo de golf, no pueden haber zonas del campo que carezcan de dicha integración, porque es lo que le dará la máxima atracción y enriquecimiento al proyecto.

5.2. Concepto arquitectónico.

Los conceptos de Seguridad y Privacidad son pilares en el proyecto de vivienda y un proyecto de conservación ecológica lo es de todo el desarrollo.

Conceptos de naturaleza y espacio resuelven la forma básica, o traza del conjunto, que en este caso fue resultado de la racionalización geométrica de la topografía y su estructura visual, en la cual los rasgos visuales del paisaje se incorporan a la organización e interpretación del mismo.



5.3. Aportaciones.

5.3.1. Aportaciones personales.

Dentro de los alcances del proyecto a desarrollar inicialmente fue trabajar sobre un Plano Director ya elaborado y desarrollar el edificio de la Casa club con todas las áreas relacionadas a la misma sin embargo, el proyecto final se trabajo desde la elaboración de dicho plano.

Obtener un Plano Director de un campo de Golf, que está enfocado hacia la Arquitectura de paisaje y el Urbanismo, aparte de la intervención de geólogos, ecologistas, biólogos, etcétera, requirió, durante el proceso, que el edificio de la Casa Club fuese una de las áreas a desarrollar, y aplicar diversas variables relacionados con las áreas antes mencionadas, para proyectar la organización de 18 hoyos de golf variando distancias entre ellos que oscilan entre 220 y 550 yardas.

La disposición de 600 lotes, que no interfieran con la armonía y desarrollo del campo, que finalmente de éste plano director, se harán los ajustes finales en el terreno, y se afinarán detalles para un resultado óptimo, un trabajo de urbanización realizado y diseñado de acuerdo a los parámetros requeridos.

5.3.2. Aportaciones del proyecto.

Hacer notar que un proyecto turístico, puede no afectar el equilibrio ecológico, sino puede ser un instrumento para lograr su preservación, a la vez que resulta un impulsor para la actividad económica y ser el elemento primordial para satisfacer la amplia demanda de servicios públicos y de equipamiento urbano para la zona.

La difusión del deporte: los programas y planes de ordenamiento territorial ambiental, serán pauta para la planeación del desarrollo económico, y con esto hacer del municipio una zona de producción.

Promover la dinamización de la actividad turística en Tlaxcala, con su privilegiada posición geográfica dentro de la República Mexicana, que es el enlace entre el Sureste y el Centro-Norte Mexicano; comunica el puerto más importante de México (Veracruz), con el centro de mayor consumo en el país, lo que avala el estado como poseedor de condiciones estratégicas y por ende con ventajas aprovechables, que de manera potencial son altamente rentables en beneficio de importantes sectores de la economía, que apoyan el desarrollo y el progreso de la Entidad, trayendo consigo el correspondiente beneficio social.



6. EL SITIO.

6.1. Fundamentación del Sitio.

Surge ésta la oportunidad de realizar el proyecto cuando la propietaria del terreno en dicho municipio con un previo análisis de entorno urbano, impacto ambiental, estudios de terreno, vialidades, preferencias y regulaciones legales pide la elaboración del Plan Maestro para el desarrollo de Campo de Golf, con un régimen de construcción que se integre con la naturaleza, el cual ha sido la base del Proyecto Final del Club de Golf "Santa Cruz". El estado actual del terreno demanda un mejoramiento de la zona, partiendo de las características actuales y conservando elementos naturales del terreno, enriquecerlo de tal forma que el resultado final sea un predio de mayor interés turístico y de la misma comunidad.

6.1.1. Los objetivos de los estudios que se llevaron a cabo en el Sitio, fueron:

- La revisión, análisis y valoración, de acuerdo a la empresa a cargo del estudio, de la viabilidad del estudio del mercado y midiendo el tiempo de ejecución.
- Identificación de las necesidades del Mercado (demanda).
- Recomendación del proyecto y sus componentes.
- Estrategias para los diferentes tipos de lotificación, proponiendo estrategias de mercado.
- Confirmación de absorción de las ventas de acuerdo al desarrollo dentro de el periodo de ventas especulado.

6.1.2. La Metodología.

En el orden en que se fue obteniendo la información y comprendiendo las oportunidades de mercado del desarrollo, el seguimiento fue:

- Revisando el estudio de mercado del sitio, que dirigió la empresa a cargo, en el orden de entendimiento de las recomendaciones, vigilar que el costo estuviera dentro de los alcances de los usuarios.
- Visitas a desarrollos similares, en orden de actualidad, obteniendo información para el Club de Golf "Santa Cruz", de acuerdo a ciudades comparables localizadas en un radio no mayor a 300 Km.




- Entrevistas con el Estado de Tlaxcala y los gobernadores locales y de ciudades adyacentes consideradas como zonas de influencia para el proyecto.
- Las fuentes de información secundaria usadas como una base para el estudio fueron: "El Mercado de los Consumidores Mexicanos", SIGMA Consultores 2001; "X Censo de Población y Vivienda" INEGI 1995; "Estadísticas Básicas del Sector Turístico", Secretaría de Turismo 1997.

Las fuentes primarias de información fueron las entrevistas con los gobernadores locales, opinión de líderes, y El desarrollo en Tlaxcala y sus alrededores.



6.2. Aspecto físico y geográfico.

6.2.1. Localización.



Se localiza en la zona noroeste del estado, en los 19°30' latitud norte y los 90°30' longitud Oeste, a 2,581 metros sobre el nivel del mar. Ocupando una superficie de 173.4 kilómetros cuadrados, la cual representa en 4.27 por ciento en comparación con la superficie total del estado.

**Terreno ubicado en Santa Cruz
Tenancingo, Hueyotlipan.**




Limita al norte con el Mpio. De Tlaxco, al Sur con Ixtacuixtla y Pantla, al Oriente con Atlangatepec, Domingo Arenas y Xaltocan, al Poniente con Lázaro Cárdenas y Espanta. Se divide en 24 localidades, de las cuales las más importantes son: San Ildefonso, Hueyotlipan, San Simón Xipetzingo, Santa María Ixcotla e Ignacio Zaragoza.



6.3. Estructura Climática y Aspectos Orográficos.

6.3.1. Clima.

Semiseco en otoño e invierno seco, semifrío, invernal bien definido sin cambio térmico, con régimen de lluvias en los meses de julio a septiembre. La dirección de los vientos en general es de Sur a Norte, con una velocidad de 11 kilómetros por hora; heladas de octubre a febrero; con una humedad



relativa de 48 pro ciento.

Temperatura media anual de 13.4° C., y una precipitación media anual de 869 milímetros.



6.3.2. Orografía.

Presenta tres formas de relieve: La primera corresponde a zonas accidentadas que abarcan un 22 por ciento de la superficie, localizadas en la parte sur, suroeste y sureste del municipio, formadas por

un pequeño relieve montañoso de áreas arboladas; la segunda se refiere a las áreas semiplanas que ocupan el 23 por ciento del territorio, ubicadas en la parte central, formadas por terrenos de cultivo y zonas habitables.


La tercera conformada por terrenos planos que ocupan un 55 por ciento de la superficie, localizadas en la parte norte, formadas por terrenos de cultivo y zonas poblacionales.

6.4. Aspectos orográficos y Características topográficas.

Presenta de dos tipos: el primero corresponde a suelos de la edad del Cenozoico, del tipo Aluvial, localizados al noroeste, el segundo tipo son del periodo terciario del tipo toba intermedia, localizados al sur del municipio. El uso del suelo es agrícola en su mayoría y aproximadamente el 91 por ciento de la propiedad es ejidal.

Particularmente existen: **Cambisol, Feozem, Fluvisol, Litosol y Regosol.**

6.5. Clasificación y uso de suelo




El **Regosol** es el de mayor extensión y puede definirse como la capa de material suelto que cubre la roca; sustenta cualquier tipo de vegetación dependiendo del clima; sin embargo su uso es principalmente forestal y ganadero, aunque también puede ser utilizado en proyectos agrícolas y de vida silvestre. Abarca la mayoría de las sierras del territorio y también se localiza en lomeríos y planos así como en dunas y playas.

El segundo en abundancia es el **Litosol**, el cual puede sustentar cualquier tipo de vegetación, según el clima, predominante es el forestal, ganadero y excepcionalmente agrícola.

6.6. Infraestructura.

Hueyotlipan posee importantes medios de comunicación como la **Carretera Federal Num. 136**, vía México- Texcoco que cruza el municipio del noroeste hacia el este y una **Carretera Estatal** que atraviesa al municipio de oriente a poniente, partiendo de Xipetzingo con dirección norte del municipio, entronca con la **Carretera Federal Num. 119**. La red de carreteras de terracería y caminos rurales comunica con la mayor parte de la población, otro medio lo constituyen la vías férreas que conducen a la estación de Calderón, perteneciente al Municipio de Atlangatepec que atraviesa por la parte norte del Municipio.

Existe una agencia de correos y caseta telefónica. El servicio de transporte cuenta con autobuses y minibuses foráneos y taxis que proporcionan servicio continuo, para el traslado de los habitantes de las diferentes localidades del municipio hacia otros puntos del estado.



1. Infraestructura para el transporte.

6.7. Servicios Públicos.

La infraestructura y equipamiento están representados por los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, parques y jardines, alumbrado público, área destinada para tianguis, cementerios, vialidad, transporte y seguridad pública.



2. Servicios Públicos.

Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala. México 1999.

6.8. Aspectos Sociodemográficos.

6.8.1. Población.

Indicadores de Población.

Municipio	Tasa media de crecimiento anual 1990-2000 (%)	Total entidad	Hombres (%)	Menores de 15 años (%)	De 15 a 64 años (%)	Residentes en localidades de 2,500 habitantes y más (%)	De 5 años y más que habla lengua indígena %
HUEYOTLIPAN	1.4	12,664	50.2	36.3	56.3	58.7	0.54
ENTIDAD	2.4	962,646	48.8	34.8	59.3	78.5	3.15

Respecto a la densidad demográfica del municipio se tiene de 51 a 55 habitantes por kilómetro cuadrado habiendo mayor concentración de habitantes en la cabecera municipal y en San Simón Xipetzingo. El mayor porcentaje de población se localiza en el medio urbano.

6.8.2. Educación.

La comunidad de Hueyotlipan cuenta con escuelas de enseñanza preescolar, primaria, Secundaria, Profesional Técnico y Colegio de Bachilleres, éste último capacita técnicamente al alumno para el desarrollo pecuario del municipio, además de contribuir en su forma educativa para cursar estudios a nivel superior.



6.8.3. Salud.

La salud es un estado de bienestar físico y mental del hombre. Por ello, las condiciones de salud de una comunidad reflejan el nivel de desarrollo de sus habitantes y coadyuvan a un mayor crecimiento de su economía.

Infraestructura del sector

De acuerdo con la información proporcionada por el Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, edición 1999, en el ramo de la asistencia social la infraestructura de salud en el municipio de Hueyotlipan existen cinco unidades médicas de consulta externa, seis casas de salud y seis técnicas de salud que pertenecen al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. En este municipio no existen hospitales ,razón por la cual, la población debe trasladarse para obtener este beneficio a la ciudad de Tlaxcala. Cabe hacer mención que en el municipio de Hueyotlipan no existen unidades de Seguridad Social.

6.8.4. Vivienda.

La vivienda es un factor importante para alcanzar el bienestar de la población. Contar con un espacio físico resulta un elemento vital para la integración familiar que se traduce en el sano desarrollo de la comunidad.

Vivienda y sus ocupantes

De acuerdo a la información de los Censos de Población y Vivienda sobre la vivienda, puede decirse que la mayor parte de la población de Hueyotlipan cuenta con vivienda particular. En el año de 1980 existían un total de 1,364 viviendas particulares que representaban el 1.5 por ciento con respecto al estado. El promedio de sus ocupantes fue de 5.9 habitantes por vivienda, mientras que en el estado era de 6.0 habitantes por vivienda.

6.8.5. Deporte

D e acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo Estatal del Deporte COESDE, en el Municipio de Hueyotlipan existen 13 canchas de básquetbol, 12 canchas de fútbol, una cancha de voleibol, 2 módulos deportivos, un billar y una cancha de usos múltiples, conforman la infraestructura deportiva.




6.8.6. Actividad Económica.

Las principales actividades en Hueyotlipan son: La agricultura, ganadería, silvicultura, pesca e industria.

Población económicamente activa.

Los datos del Censo de Población y Vivienda de 1990, muestran que la población ocupada ascendió a un total de 2 580 personas, de ellas el 60.5 por ciento se dedicaba a las actividades agropecuarias; el 19.3 por ciento la absorbió la industria y el 18.1 por ciento al sector terciario, siendo la actividad primaria la mayor fuente de empleos del municipio. En lo que respecta a la ocupación por sexo refleja que, en el sector primario se ocupa al 99.2 por ciento de la población masculina. En el sector secundario y terciario se ocupa el 84.3 y 66.5 por ciento respectivamente.



Fuente: INEGI. Resultados del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.

6.8.7. Atractivos culturales y turísticos.

Monumentos Históricos.

Hueyotlipan cuenta con monumentos históricos tales como: EL Convento de San Ildefonso y de Guadalupe, El Templo de San Simeón y la Capilla de la Virgen de la luz.

Las Haciendas.

Las Haciendas que fueron construidas durante los siglos XVI, XVII Y XVIII, perduraron hasta el siglo XIX, de aquella época quedan vestigios con los cascos de Hacienda que de alguna u otra forma se han conservado. Dentro de éstas cabe mencionar la Hacienda Recova; San Antonio Techalote; San Blas; San Lorenzo Techalote, San Manuel Tlalpan, La Luz y la **Hacienda de Santa Cruz Tenancingo**, dedicada a la producción agrícola, ganadera y pulquera, contaba con: troje, machero, establo, capilla, calpanerías, casa del hacendado y corrales, y está ubicada dentro del Terreno en estudio.

Fiestas y artesanía.

En el Estado de Tlaxcala las danzas y la música típica tradicional, se relaciona primordialmente con las festividades religiosas paganas y con las festividades del carnaval. Ambas son parte de la identidad comunitaria e histórica del pueblo tlaxcalteca.

En el municipio de Hueyotlipan se elaboran sorprendentes objetos de alfarería y de barro bruñido, ollas, jarritos, cazuelas moleras esgrafiadas y pintadas.

Atractivos turísticos.

El municipio de Hueyotlipan se ubica en la ruta turística "Calpulalpan y el Poniente", y se encuentra a 30 Kms., de la ciudad de Calpulalpan por la carretera federal 136 México-Veracruz.

Hueyotlipan ofrece a los visitantes lugares interesantes para conocer tales como:

Parroquia de San Idelfonso.- Se localizada sobre la avenida Tlaxcala s/n., en la plaza principal.

Convento de San Idelfonso.- Ubicado sobre el antiguo camino México-Tlaxcala.



6.9. Gobierno.

En 1995 el municipio contaba con 39 localidades; 32 de ellas menores a 499 habitantes; 5 contaban con menos de 1 999 habitantes, y dos más eran menores a 5 000 habitantes, de las cuales una corresponde a la cabecera municipal de Hueyotlipan, con un total de 4 274 personas, y la otra localidad a San Simeón Xipetzinco con 3 016 personas.

6.9.1. Principales Localidades

Hueyotlipan, cabecera municipal, con un total de 4,274 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, Silvicultura y pesca.

Ignacio Zaragoza, con un total de 1039 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, Silvicultura y pesca.

San Simeón Xipetzinco, con un total de 3016 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, Silvicultura y pesca.

Santiago Tlalpan, con un total de 743 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, Silvicultura y pesca.


6.9.2. Caracterización del Ayuntamiento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que determine la Ley, nombrados cada tres años en elección directa calificada por el Congreso en los términos que la propia Ley prescriba.



6.9.3. Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal

MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN



Fuente: H. Ayuntamiento 1990, 2002

69

La ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, contempla facultades para autoridades y funcionarios del Ayuntamiento. *

* Fuente:

INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala. México 1999.

www.tlaxcala-hueyotlipan.htm


<http://www.tourbymexico.com/tlaxcala/tlaxcala/tlxtram.htm>

http://www.tlaxcala.gob.mx/portal_turismo/anexo/opciones2.html



7. CONTEXTO.

7.1. Espacios principales.



Mapa 1. Vivienda y Trabajo en Santa Cruz Tenancingo

Uso	Simbología	Total mpal.
Vivienda		2,571 viviendas
Trabajo		187 habXkm2
Redes		Agricultura e Industria
viales		Carretera Federal 136 y accesos secundarios

Santa Cruz Tenancingo, es una de las 24 Colonia que compone el municipio y es sede del proyecto.

En Hueyotlipan la actividad agrícola es la más importante en el municipio, la superficie de labor en 1991 ocupaba 10 057 hectáreas.

La mayor parte de la vivienda se ubica en la Cabecera Municipal y un pequeño conjunto de viviendas en las Carrozas, pero la Hacienda, que es la únicas zona de vivienda existente dentro del predio, se Restaurará y se ocupará como parte del Proyecto.

Las redes viales que atraviesan el Terreno serán reubicadas en el área perimetral del mismo.

7.2. Viviendas particulares, según material predominante.


Los pobladores han venido incrementando el confort de sus viviendas, el material que predomina en cubiertas corresponde a la losa de concreto armado, en segundo término se encuentra la lámina de asbesto o metálica y mínimo porcentaje techos de lámina de cartón.

En muros predomina el adobe, algunas viviendas han sido construidas con tabique, block y piedra. En su mayoría las viviendas presentan pisos de cemento firme, algunas viviendas aun conservan pisos de tierra. Pero también existen pisos de acabado en madrea y mosaico, aunque son muy pocos.

Vista 1. Desviación a Hueyotlipan.



7.3. Sectores de trabajo.



7.3.1. Agricultura.

La actividad agrícola es la más importante. La mayor producción se realiza de maíz, trigo, cebada en grano y manzano. Una alta proporción de la superficie sembrada se fertiliza por los propios productores agrícolas, no obstante que es insuficiente la asistencia técnica que reciben.

SIMBOLOGIA

- Pastizal Inducido
- Agricultura de Temporal
- Agricultura con riego eventual
- Erosion
- Bosque

7.3.2. Ganadería.

En la explotación de animales, entre las unidades más importantes destacan las dedicadas a la cría de ganado equino, aves, porcino y ovino. Existen unidades económicas que realizan actividades pecuarias comerciales, y 20 viviendas que crían ganado básicamente para el consumo doméstico de leche y carne.

7.3.3. Silvicultura.

Existen unidades de producción rural con actividad forestal y de recolección. *En los últimos años, por la fuerte erosión de los bosques de la entidad se han fortalecido los programas de reforestación.*

7.3.4. Pesca.

La captura de peces corresponde mayoritariamente a las especies de carpita barrigona, espejo y herbívora. La pesca se realiza en embalses de jagüeyes, estanques y presas repartidas a lo largo del municipio de los cuales 3 jagüeyes pertenecen al terreno.

7.3.5. Industria.

El sector industrial lo integran principalmente las unidades de alimentos y bebidas, existen 6 unidades de textiles y prendas de vestir y por último las ramas de productos de madera, productos minerales no metálicos, productos metálicos y otras industrias manufactureras.

Para el municipio solo el 30% de la población es económicamente activa y un 40% económicamente inactiva. De la PEA, el 90% lo absorbe la población masculina y el 10% restante corresponde a las mujeres.

7.4. Espacios para infraestructura urbana.

7.4.1. Redes viales.

La Carretera Federal que atraviesa la cabecera municipal es la N° 136, que comunica hacia al Valle de Tlaxcala, Apizaco y el Mpio. de Huamantla, es uno enlace entre Veracruz y el Centro Norte de México.

Troncal Federal Pavimentada	Alimentadoras Estatales Pavimentada	Caminos Rurales Revestida	Total de Km.
15.1	2.7	69.8	87.6

Tabla 1. Resultado estadístico de vías de comunicación en el Municipio de Hueyotlipan.

7.4.2. Redes de Servicio.

Prestación de Servicios públicos agua potable y drenaje


El municipio cuenta con sistemas que abastecen de agua potable a la población, integrados por 9 pozos y un manantial, pero para el Terreno únicamente existe para la Hacienda.

Agua Potable	Sistema de Control de Contaminación de Agua	Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable	Sistema de Captación de Agua Potable	Sistemas de Drenaje	
CNA	ECHATE-CAPAET	CNA		CNA	SECUDUVI
1997	1998	1998		1998	1995
Tomas Domiciliarias	Sistemas	Pozos	Manantiales	Sistemas	Sistemas Descargas
2 697	9	11	1	8	7 1 153

Fuente: COPLADET. Cobertura de servicios públicos en el Estado, 1999.

Existe un Tanque de Sedimentación que se utiliza en el municipio.

Electrificación en poblados



El servicio de energía eléctrica que recibe el municipio lo suministra la Comisión Federal de Electricidad CFE. Este servicio se distribuye a través de 2 141 tomas domiciliarias, 171 tomas comerciales, 4 tomas industriales y 16 tomas de otros usuarios. La Subestación Eléctrica está adyacente a la cabecera del municipio.

En la vialidad que recorre parte del terreno han sido ubicados postes de luz que al igual que atraviesan desde la hacienda, Loma Carbonera y nacen en la la Subestación Eléctrica de la Cabecera Municipal. (véase mapa 3, Pág. 75).

Por otra parte, el municipio cuenta con correo, teléfono, fax, señal de radio y televisión, telefonía celular y radio telefonía.



Vista.1,2 y 3. Redes viales secundarias, presenta árboles en los bordes y pastizal, cercas de madera y alambre delimitan algunas secciones, el resto del área el libre.

7..5. MOBILIARIO URBANO.

Cuentan con semáforos, bancas tipo parque y luminarias en la cabecera del municipio.

7.5.1. HITOS.

1. La "*Hacienda Santa Cruz*", La construcción de la hacienda data de los siglos XVIII y XIX. En la actualidad el 50 por ciento de esta hacienda está ya sin cubiertas, sólo ha sido restaurada la parte de la casa principal y fachada. De ésta, sobresale una construcción en tres niveles que separan los patios interiores. De la capilla sólo quedan arranques de muros. Como parte de la infraestructura únicamente quedan la cisterna, el estanque y un horno de ladrillo.


La fachada principal de la hacienda es de aplanado blanco, los muros son de piedra y adobe, el ancho de estos es de 70 cms. Dedicada a la producción agrícola, ganadera y pulquera, contaba con: troje, machero, capilla, calpanerías, casa del hacendado y corrales.



Vista 4. Fachada Poniente.




Vista 5 y 6. Interior de la Hacienda.



SIMBOLOGIA	
Red vial Primaria	Carretera Federal 136
Red vial secundaria	Calzadas y Avenidas
Red vial secundaria	Calzadas y Avenidas
Calzadas y Avenidas	Calzadas y Avenidas
Nodos	Nodos
Hitos	Hitos
Subestación Eléctrica	Subestación Eléctrica
Estanque de Sedimentación	Estanque de Sedimentación
EV	EV
EL	EL
Tl	Tl



Vista 7. Fachada principal del Convento.



Vista 8. Retablo principal del Convento.

2. Convento de San Idelfonso y de Guadalupe.-

Procede del siglo XVI. Su fachada es manierista por la combinación de estilos, sobresale la ventana circular del coro y una imagen de la Virgen de Guadalupe. La torre, original y única, está decorada con figuras de argamasa. Tiene dos ángeles que sostienen el emblema de la Casa de Austria, cuna de varios reyes españoles, entre otros Carlos V.

El retablo principal, también neoclásico, muestra las imágenes de San Idelfonso y la Virgen de Guadalupe, conservando el juego estilístico un cancel y las puertas de la sacristía, que llevan discos con campanas. Un órgano, presumiblemente gótico, forma parte del barandal del coro, lo cual es poco usual en las iglesias de Tlaxcala. (véase mapa 3. Pág. 75)

7.6. Espacios para equipamiento Urbano.

7.6.1. Educación y Cultura.

En el municipio se han emprendido una serie de programas y proyectos educativos, cuyo objetivo es mantener y ampliar la infraestructura, a fin de garantizar el acceso a la población en edad escolar, así como elevar el nivel académico de los estudiantes en el municipio.

A este respecto se puede decir que en este municipio no existen escuelas de carácter privado.

Adyacente al terreno está ubicada un escuela primaria, así como en la Colonia Loma Carbonera en la parte norte del mismo. La Biblioteca Pública Municipal está ubicada en la agencia municipal. (véase mapa 4. Pág. 78)

7.6.2. Salud y Asistencia Pública.

Las unidades de consulta externa y casas de salud han sido concentradas en la cabecera municipal y algunas colonias, de Santa Cruz Tenancingo hay que trasladarse a dicha cabecera porque no hay centros más cercanos. (véase mapa 4. Pág.78)

7.6.3. Comercio y Abasto.

Lo mismo sucede con el comercio las Tiendas Conasupo y los Tianguis, la mayoría se ubican en la Cabecera Municipal, siendo lo más cercano al Terreno. (véase mapa 4 . Pág. 78)

7.6.4. Administración Pública.



Vista 9. Ayuntamiento.


El Ayuntamiento se compone de Presidente Municipal Sindico 7 Regidores de Representación Proporcional. Éste se ubica a un costado del Convento de San Idelfonso, sobre una de las redes viales principales de la Cabecera Municipal.



El acceso al edificio es mediante una plaza con jardineras y una fuente como mobiliario urbano, la estructura destaca en la fachada principal, dejando en segundo plano los vanos de piso a techo. Los acabados son de ladrillo rojo recocido aparente y aplanado blanco. (véase mapa 4. Pág. 78)

7.6.5. Recreación y deporte.

Los 2 módulos deportivos más cercanos a Santa Cruz Tenancingo, están a 4.5 Km., Del terreno, es decir en la cabecera municipal, donde hay algunas áreas verdes que se Destinan para actividades recreativas. El auditorio está en esta zona.



SIMBOLOGIA	
	Convento
	Cementerio
	Educación y Cultura
	Salud y asistencia pública
	Comercio y abastos
	Comunicaciones y transporte
	Admon. Pública
	Actividades comunitarias

Mapa 4. Cabecera Municipal, en Hueyotlipan Tlaxcala.
Espacios para equipamiento urbano.

7.6. Conclusiones.

La mayor preocupación es lograr un desarrollo económico, dinámico y sostenido ya que esa es la demanda de la sociedad en la zona de análisis. La generación de empleo. La comunidad está conformada esencialmente por jóvenes, el 32 % de la población se encuentra en esta etapa.

Dentro de los retos para lograr avance económico en el sector rural, están la adversidad del clima, degradación del suelo y pérdida de recursos naturales, aunado al problema de contaminación del agua, el crecimiento de la población, la obligación de producir más alimentos, cada vez menos recursos al campo, insuficiente coordinación entre las instituciones, falta de asistencia profesional de capacitación y financiamiento.

Hace falta abrir mercado para los productores rurales sin necesidad de recurrir a intermediarios o acaparadores de centrales de abasto.

* Fuente:

INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala. México 1999.

www.tlaxcala-hueyotlipan.htm


<http://www.tourismmexico.com/tlaxcala/tlaxcala.htm>

http://www.tlaxcala.gob.mx/portal_turismo/anexo_opciones2.html

8. ENTORNO.

8.1. Redes Viales.

El camino indicado es de Terracería. Comunica a la Carretera Estatal N° 117 con la Carretera Federal 136 ubicada en la Cabecera del Municipio. Está tiene un recorrido de 12 Km. Del inicio en la Carretera Estatal hasta el límite del terreno. También permite durante el recorrido ver la Hacienda y parte de ola vegetación (Vistas 6 y 7 Pág. 83)



8.2. Tipología.

Una de las características de la agricultura es que destaca y es lo más abundante acercándose al terreno, las zonas más cercanas se cubren por Pastizal Inducido, luego unas zonas de bosque en los puntos de Sur y Norte de la periferia y algunas zonas de agricultura de temporal rodean la parte este del terreno.

Las pendientes más pronunciadas son las que conducen al acceso del terreno y la salida hacia el Municipio. Las barrancas quedan en el lado Este donde no hay vías de comunicación.

Un conjunto de viviendas es lo mas cercano al terreno y están del lado Sur del mismo, no es un conjunto muy grande y va de acuerdo a la tipología descrita en el contexto, sin embargo, destaca de entre la vegetación y los cuerpos de agua.

8.3. Entorno y Ambiente.

Planificadores, inversionistas, paisajistas, urbanistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y gráficos, artistas plásticos, compositores y artesanos, unidos a todo un conjunto de técnicos especializados, forman parte de la cultura profesional del diseño ambiental. Y aquellos que se han dedicado a analizar la relación del entorno humano, coinciden en que el contacto con la naturaleza es donde se encuentra el significado de la vida, en donde se halla el orden, la paz, la tranquilidad y el estímulo para seguir adelante, por lo que es importante mantener dicho contacto tanto en las ciudades como en el campo.

La relación del terreno con el ambiente inmediato es con paisajes naturales en su mayoría, colindando con barrancas en algunos puntos, el camino de terracería, bosque y pastizal. La intención de mejorar las zonas desfavorables y la adecuación al medio natural conduce al diseño con la naturaleza, distribuir el espacio en busca del equilibrio.

Todos los sistemas formados por seres vivos tienden a mantener su integridad, desequilibrio e inestabilidad en relación al entorno físico y todos ellos contienen una cantidad más o menos importante de sustancias de interés. En los distintos ecosistemas coexisten diversas sociedades de especies relacionadas unas con otras y también relacionadas con la materia inerte representada por los cuerpos de agua, los suelos y la



atmósfera. Se puede considerar a la biosfera como la máxima expresión de un ecosistema cuyas características se determinan por seres vivos y que también a su vez contienen materia inerte. En otras épocas cuando una sociedad humana causaba destrucción a su medio ambiente o ecosistema vecino o lo veía destruido por un catástrofe natural, se trasladaba a otro lugar con condiciones más favorables. Pero en la actualidad, de cierta manera, todo el planeta está ocupado; solo existe un ecosistema: la biosfera que actualmente es un sistema abierto, dinámico y cambiante, donde la materia viva influye sobre los ciclos de energía, del agua y de las demás sustancias.

8.4. Observaciones.

El único mobiliario Urbano son los postes del Servicio de Electricidad que van del municipio al terreno. También cuenta con servicio de agua potable para la Hacienda.

8.5. Conclusiones.

Lograr mantener los niveles de desequilibrio y caos en el ecosistema lo más bajo posibles, mantener una relación simbiótica con el medio ambiente y los demás organismos vivos y procurar un entorno de salud y armonía se convierten en factores importantes a tomar en cuenta para la planeación y diseño del desarrollo. La imagen urbana deberá cumplir con la adecuación al ambiente y la preservación de la armonía ambiental.




9. TERRENO.

9.1. Descripción.

El terreno colinda al Norte con la Barranca Cuatetlapa y el Límite del Municipio El Carmen; al Sur con la Barranca Agua Santa; al Este con la Barranca Potrero Grande; y al Oeste con Barranca la Carbonera. Dentro del terreno pasa una línea de Servicio Eléctrico y cuenta con servicio de Agua. No hay edificios cercanos ni colindantes, las redes viales que están dentro del terreno son caminos de terracería y no hay mobiliario urbano, excepto por los postes que llevan el cableado de S.E. La resistencia del terreno es de 12 ton./m².

9.2. Poligonal y Topografía.


PUNTO	COORDENADAS	
	X	Y
1	402892.55	71442.6933
2	439407.7042	65448.191
3	490055.2555	107020.2156
4	446102.9633	132018.2347
5	410212.9101	201733.6217
6	392824.151	185730.5251
7	372641.1058	207609.8495
8	355669.2793	209931.6562
9	338153.1136	200726.5323
10	311192.8854	180053.9831
11	254490.4424	118878.3951
12	222756.5431	104054.1259
13	225985.6907	82670.052
14	313750.9366	83687.0131
15	394271.9603	105849.6421



9.3. Vistas del Terreno



Vista 1..



Vista 2.

En lo posible se debe buscar un terreno con vistas interesantes y esta vista muestra parte de paisaje, al fondo el Volcán La Malinche.

Vista 2. Vista de una zona con pendiente pronunciada, sin embargo, no accidentada, estando cerca de la Hacienda en el extremo sur-este del predio el terreno se eleva y desciende a manera de formar una colina.



Vista 3. Uno de los 3 jagueyes que existen en el terreno. En temporadas de lluvia estos crecen hasta tres veces su estado actual a modo de alcanzar a cubrir algunas cercas aledañas.



Vista 5.




Vista 6.

Vista 5. La sección que la hacia el extremo sur-poniente del terreno se trata de un suelo Cambisol, cuyas características son el color claro, con un desarrollo débil, presentando cambios en su consistencia debido a su exposición a la intemperie.

Vista 6. Estado actual del camino a la Cabecera Municipal de el Municipio llegando de la carretera Texcoco, como se aprecia se trata de un camino de terracería que comunica al municipio.



Vista 4. Esta fracción de terreno esta cerca de la hacienda la cual actualmente tiene toros de lidia que utilizan dicha formación de agua y aunque no sean temporadas de lluvias, no deja de formarse.



Vista 7.

Vista 7. El cruce del camino a Hueyotlipan, con el acceso que lleva a la Hacienda, actualmente atraviesa parte de terreno, en una fraccion posterior prácticamente divide el predio en dos dejando un segmento de la Fraccion de "Las Planchas" como un terreno independiente.





Vista 8.



Vista 9.

Vista 8. Barranca San Pedro que marca el límite en algunas secciones del la poligonal del terreno.

Vista 9. Barranca San Pedro Grande, que delimita el terreno en su sección este.



Vista 12.



Vista 13.



Vista 10.

Vista 10 Y 11. El terreno tiene diversos componentes en cuanto a superficies, como ya hemos visto hay zonas accidentadas, así como tambien existen zonas con pendientes constantes que dan como resultado planos inclinados y superficies planas en algunos puntos, además de que el suelo se ve favorecido en cuanto a resistencia y composición. Libre en su mayor parte de árboles, estos solo se repiten a lo largo del camino de terracería, el cual hasta el momento lo delimita una cerca provisional en todo su recorrido hasta salir del terreno, llegando al camino el terreno tiende a llevar una pendiente en sentido positivo hasta alcanzar el nivel de calle.

Vistas 12 Y 13.- Camino de terracería delimitado por árboles en su mayoría encinos y pastizales.



Vista 11.



Vista 14.

Vista 14. El aprovechamiento de las características naturales del terreno ,como las zonas donde se acumula agua, ayuda al enriquecimiento del proyecto, proporcionando obstáculos naturales y mejores paisajes en el campo de golf.

En estos casos habrá que realizar estudios específicos de suelos y pendientes para que en temporada de lluvias el caudal de agua se concentre en zonas específicas y no correr riesgo de inundaciones en el campo

10. MEMORIAS.

10.1. Diseño Estructural.

10.1.1. Columnas para 2 niveles.

$$M = \text{área diagrama de cortantes} = 59.25T - m$$

$$d = \sqrt{\frac{M}{Kxb}}$$

$$As = \frac{M}{F_s j d}$$

FH= Cortante Basal

$$P = 26T$$

$$h = 4.60$$

$$C = 0.40$$

$$Q = 2$$

$$FH = (26) \left(\frac{0.40}{2} \right) = 5.2T$$

$$M = 59.25 T \cdot m - 50\% = 29.625 T \cdot m$$

$$d = \sqrt{\frac{(2962500)}{(16 \times 60)}} = \sqrt{3085.94} = 55.551$$

$$h = d + r = 55.551 + 3_{rec.} = 58.551 = 60.00 \text{ cms.}$$

$$As = \frac{(2962500)}{(3500 \times 0.87 \times 55.576)} = 17.65 \text{ cm}^2$$



10.1.2. Columnas para 3 niveles.

$$M = \text{área diagrama de cortantes} = 96.45T - m$$

$$d = \sqrt{\frac{M}{Kxb}}$$

$$As = \frac{M}{F_{sj}d}$$

FH= Cortante Basal

$$P = 96.45 T$$

$$h = 4.60$$

$$C = 0.40$$

$$Q = 2$$

$$FH = (96.45) \left(\frac{0.40}{2} \right) = 19.29$$

$$M = 96.45 T \cdot m - 50\% = 48.225 T \cdot m$$

$$d = \sqrt{\frac{(4822500)}{(16 \times 70)}} = \sqrt{4305.8} = 65.619$$

$$h = d + r = 65.619 + 3_{rec.} = 68.619 \text{ cms.}$$

$$As = \frac{(4822500)}{(3500 \times 0.87 \times 71.75)} = 21.28 \text{ cm}^2$$



10.1.3. Diseño de tráves.

1. Sección de la trabe.

$$\frac{L}{12} = \frac{9.00}{12} = .75$$

$$b = \frac{0.75}{2} = .375 = 40$$

2. I_x = Momentos de inercia.

$$\frac{bh^3}{12} = \frac{(40)(75)^3}{12} = 1406250$$

$$k = \frac{I_x}{l} = \frac{(1406250)}{900} = 1562.5$$

3. FD= Factor de Distribución.

$$\frac{k_1}{k_2+k_3} = \frac{1562.5}{(1562.5+1562.5)} = .5$$

4. ME= Momentos de Empotre.

$$\frac{wl^2}{12} = \frac{6.5(\Delta 9)^2}{12} = 43.875Tm$$

5. ΔV = Incremento de cortante.

$$\frac{\Sigma M}{l} = \frac{59.84}{9} = 6.6489$$

$$= \frac{(59.84-43.87)}{9} = 1.7744$$

6. FW= Fuerza de cortante producida por la carga

$$\frac{wl}{2} = \frac{(6.5 \times 9)}{2} = 29.25$$

7. RP= Relaciones Parciales.

Suma algebraica de $\Delta V + FW$.

$$-6.6 + 29.25 = 22.65$$

$$6.6 + 29.25 = 35.85$$

$$1.77 + 29.25 = 31.02$$

$$1.77 - 29.25 = -27.48$$

8. Gráficas ▲cortantes.

$$V_1 = 22.65$$

$$V_2 = 22.65 - (9 \times 6.5) = 32.85$$

$$V_3 = -35.85 + 66.87 = 31.02$$

$$V_4 = 31.02 - (9 \times 6.5) = -27.48$$

$$V_5 = -27.48 + 54.96 = 27.48$$

$$V_6 = 27.48 - (9 \times 6.5) = -31.02$$

$$V_7 = -31.02 + 66.87 = 35.85$$

$$V_8 = 35.85 - (9 \times 6.5) = -22.65$$

Distancia ▲momentos.

$$d = \frac{V}{W}$$

$$d_1 = \frac{22.65}{6.5} = 3.4846$$

$$d_2 = \frac{31.02}{6.5} = 4.7723$$

$$d_3 = \frac{-27.48}{6.5} = 4.2277$$

$$d_4 = \frac{35.85}{6.5} = 5.5154$$

Áreas.

1. $22.65 \times 3.48 / 2 = 39.411 \approx 39.5$
2. $35.85 \times 5.52 / 2 = 98.946 \approx 99$
3. $31.02 \times 4.77 / 2 = 73.983 \approx 74$
4. $27.48 \times 4.23 / 2 = 58.12 \approx 58.1$
5. $27.48 \times 4.23 / 2 = 58.12 \approx 58.1$
6. $31.02 \times 4.78 / 2 = 74.138 \approx 74$
7. $35.85 \times 5.51 / 2 = 98.767 \approx 99$
8. $22.65 \times 3.49 / 2 = 39.524 \approx 39.5$

9. Cálculo y proposición de armados.

Sección.

75x40

$$Mo += 39.5$$

$$+ = 14.5$$

$$Mo -= 59.5$$

$$- = 4.36$$

$$K=0.482$$

$$J=0.839$$

$$Q=\frac{157.5}{2}(0.482 \times 0.839) = 32.045$$



10.d= Peralte efectivo.

$$\sqrt{\frac{MoMax}{Qb}} = \sqrt{\frac{5950000}{(22.3) \times (40)}} = 81.673 + 2 = 83.673 = 85$$

As= Área de Acero

f's=350 kg/cm²

j=0.863

$$\frac{MoMax}{fsjd} = \frac{5950000}{(3500) \times (0.863) \times (85)} = \frac{5950000}{256742.5} = 23.17 \text{ cm}^2$$

$$23.17 / 2.84 = 8.1585$$

$$\frac{3950000}{256742.5} = 15.385 = \frac{15.38}{2.84} = 5.4155 \approx 6\phi 3/4"$$

$$\frac{1450000}{256742.5} = 5.6477 = \frac{5.64}{2.84} = 1.9859 \approx 2\phi 3/4"$$

$$\frac{436000}{256742.5} = 1.6982 = \frac{1.69}{1.27} = 1.3307 \approx 2\phi 1/2"$$

Nota:

Véase propuesta de armados en Plano E-08.

10.1.4. Cimentación para 2 niveles.

Carga.

$$\text{Peso losas} = 0.913 \times 378 = 345.11$$

$$\text{Peso entrepiso} = 0.860 \times 378 = 325.08$$

$$\text{Carga Muros} = 331.5 \times 0.10 = 33.15$$

$$\text{Carga Total} = 703.364$$

$$\text{Área desplante} = 378$$

$$\text{Resistencia del Terreno} = 15 \text{ Ton}$$

$$\text{Fatiga del Terreno} = 15 \text{ Ton.}$$

Criterio de Cimentación.

$$A = \frac{Ct}{Rt} = \frac{703.364}{15} = 46.891 \text{ Área de desplante}$$

$$C_{\text{total}} = 703.364$$

$$At = 81.00$$

$$\text{Peso de Losa} = 81.00 \times 0.913 = 73.953$$

$$\text{Peso entrepiso} = 81.00 \times 0.86 = 69.66$$

$$\text{Peso de columna} = (0.60 \times 0.60 \times 9.20 \times 2.40) = 7.94 \text{ Ton.}$$

$$\text{Peso Total} = 151.55 \text{ Ton} = 151550 \text{ kg}$$

$$Col. 60 \times 60 \text{ cm}$$

$$Rt = 15 \text{ T/m}^2$$

$$Fs = 3500 \text{ kg/cm}^2$$

$$Ac = \frac{Pt+Pp}{Rt} = \frac{151550+10608.5}{15000} = 10.811 m^2$$

$$b = \sqrt{Ac} = 3.28 \approx 3.30 \text{ mts.}$$

donde:

Ac= Área de cimentación

P= Peso de cimentación

Pp= Peso propio de la zapata (7%)

Rt= Resistencia de terreno

b= lado de la zapata.

M= Momento de la zapata.

$$M = W \times A \times Z$$

$$W = \frac{P-Pp}{L}$$

$$W = \frac{(151550-10608.5)}{(3.30 \times 0.60)} = 71182.575 \text{ kg/m}$$

$$A = 0.30 \frac{L-l}{2} = 0.30 \frac{3.30-0.60}{2} = .405$$

$$Z = \frac{L-l}{4} = \frac{3.30-0.60}{4} = .675$$

$$M = 71182.575 \times 0.405 \times 0.675 = 19460$$

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

$$d = \sqrt{\frac{M}{Rt}} = \sqrt{\frac{194560}{15}} = 36.01 \text{ cms} \approx 37$$

$$h = 37 + 3 = 40 \text{ cms}$$

$$As = \frac{194560}{(3500 \times 0.863 \times 40)} = 16.10 \text{ cm}^2$$

$$N\phi 3/4'' = \frac{16.10}{2.84} = 5.669$$

$$1/5.66 = .17668 \approx 0.20$$

$$d_{plantilla} = \sqrt{\frac{M}{Qb}} = \sqrt{\frac{1945954}{20 \times 330}} = \sqrt{368.55} = 19.198 \approx 20 \text{ cm plantilla.}$$

d= peralte de la zapata

h=altura de la zapata.

Nota:

Véase propuesta de armados y detalles en Plano E-01 y E-02



10.1.5. Cimentación para 3 niveles.

Carga.

$$\text{Peso losas} = 0.913 \times 914 = 834.48$$

$$\text{Peso entrepiso} = 0.860 \times 972 = 835.92$$

$$\text{Peso entrepiso} = 0.860 \times 972 = 835.92$$

$$\text{Carga Muros} = 639 \times 0.10 = 63.9$$

$$\text{Carga Total} = 2570.22$$

$$\text{Área desplante} = 972$$

$$\text{Resistencia del Terreno} = 15 \text{ Ton}$$

$$\text{Fatiga del Terreno} = 15 \text{ Ton.}$$

Criterio de Cimentación.

$$A = \frac{Ct}{Rt} = \frac{2570.22}{15} = 171.35 \text{ Área de desplante}$$

Como el área de desplante es mayor en relación con A, la cimentación es superficial
Cimentación.

$$At = 81.00$$

$$\text{Peso de Losa} = 81.00 \times 0.913 = 73.953$$

$$\text{Peso entrepiso} = 81.00 \times 0.86 = 69.66$$

$$\text{Peso entrepiso} = 81.00 \times 0.86 = 69.66$$

$$\text{Peso de columna} = (0.75 \times 0.75 \times 13.80 \times 2.40) = 18.63 \text{ Ton.}$$

$$\text{Peso Total} = 231.933 \text{ Ton} = 231933 \text{ kg}$$

$$\text{Col. } 75 \times 75 \text{ cm}$$

$$Rt = 15 \text{ T/m}^2$$

$$Fs = 3500 \text{ kg/cm}^2$$

$$Ac = \frac{Pt+Pp}{Rt} = \frac{231933+23193.33}{15000} m^2 = 17.00 m^2$$

$$b = \sqrt{Ac} = \sqrt{17} = 4.12 \approx 4.15 mts$$

donde:

Ac= Área de cimentación

P= Peso de cimentación

Pp= Peso propio de la zapata (7%)

Rt= Resistencia de terreno

b= lado de la zapata.



CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

M= Momento de la zapata.

$$M = W \times A \times Z$$

$$W = \frac{P - P_p}{l}$$

$$W = \frac{(231933 - 23193.3)}{(4.15 \times 0.75)} = 67118.575 \text{ kg/m}$$

$$A = 0.30 \frac{L-l}{2} = 0.30 \frac{4.15 - 0.75}{2} = .51$$

$$Z = \frac{L-l}{4} = \frac{4.15 - 0.75}{4} = .85$$

$$M = 67118.58 \times 0.51 \times 0.85 = 29096$$

$$d = \sqrt{\frac{M}{Rt}} = \sqrt{\frac{29095.1}{15}} \text{ cms} = 44.042 \text{ cms} \approx 45$$

$$h = 45 + 3 = 47 \text{ cms} \approx 50 \text{ cms.}$$

$$As = \frac{29095.1}{(3500 \times 0.863 \times 50)} = 19.26 \text{ cm}^2$$

$$N\phi 3/4'' = \frac{19.26}{2.84} = 6.7817$$

$$1/6.78 = .14749 \approx 0.15$$

$$d_{plantilla} = \sqrt{\frac{M}{Qb}} = \sqrt{\frac{2909051}{20 \times 420}} = \sqrt{346.3} = 18.609 \approx 20 \text{ cm plantilla.}$$

d= peralte de la zapata

h=altura de la zapata.

Nota:

Véase propuesta de armado y detalles en Planos E-01 y E-02.



10.2.1) Determinación del tamaño de cisterna.

B, C, D, E. Transitorios. Art. 9º: Requerimiento mínimo agua potable 11.5 recreación.

Pág. 340

Pág. 313

Asistentes 600

Dotación

Deportes al aire libre c/baños vestidores 150 lts/asistente/día.

Consumo = 90.000 lts/día. En celda 1

Consumo Sistema Protección Contra Incendio= 33.600. En celda 1

Consumo Sistema Protección contra Incendios = 55,000. En Reserva 100% = $90\,000 + 33\,600 = 123\,600$ lts. En celda 2.

Tirante C/Incendio= 0,65 m

Tirante de servicios = 1.75 m

Marco de servicios Dimensiones

Volúmen= 123.6 m³ por celda

Largo= 11.90 m

Largo= 11.50 m
ancho= 4.35 m

tirante = 2.40 m

b total= 2.70 m

Cárcamo de succión

Largo = 4.35m

ancho= 0.75 m


alto= 0.60 m

10.2.2) Tamaño de la toma de llenado a cisterna.

Diámetro= 50 mm

10.3.3) Red de distribución.

a) Diagramma



CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA

b) Tabla de Cálculo.


GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

Tramo	Carga (UM)	Gasto (L.P.S.)	Diámetro (mm)	Velocidad (MPS)
1	28	2.52	51	1.15
2	20	2.21	51	1.07
3= 1+2	48	3.15	51	1.6
4	69	3.66	51	1.8
5=3+4	117	4.56	63	1.05
6	67	3.64	51	1.6
7=5+6	184	5.53	63	1.75
8	95	4.16	51	2
9=7+8	279	6.8	63	2.15
10	109	4.43	51	2.25
11=9+10	388	7.86	76	1.75
12	119	4.58	63	1.05
13=11+12	507	8.99	76	1.92
14	90	4.05	51	
15=13+14	597	9.78	102	
16	96	4.17	51	
17=15+16	693	10.71	102	
18	85	4.02	51	
19	38	2.9	51	1.47
20=18+19	123	3.09	51	
21	34	2.75	51	1.4
22=20+21	157	5.17	63	
23	38	2.86	51	1.45
24=22+23	195	5.68	63	
25=17+24	888	12.52	100	1.65
26	377	1.47	38	1.3
27=26+25	925	12.6	102	
28	68	3.66	51	
29=27+28	993	13.25	102	



10.2.4) Red de distribución a regaderas de presión

a) Diagrama



b) Tabla de cálculo.

A cabezal de agua fría

Tramo	Carga (UM)	Gasto (L.P.S.)	Diámetro (mm)
1	8	1.58	38
2	8	1.58	38
3=1+2	16	2.08	38
4	8	1.58	38
5	8	1.58	38
6=4+5	16	2.08	38
7	8	1.58	38
8=6+7	24	2.4	51
9=3+8	40	2.9	51

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.2.5) Alimentación a Tanque de Agua Caliente.

10.2.5.1) Cabezal de Distribución de agua fría potable.

Gasto (Q)= Red de distribución + Alimentación agua caliente + Alimentación de regaderas de Presión (29 + 30 Diagrama de Agua Fría)

$$\text{Carga en UM} = 993 + 379 + 39 = 1411 \text{ UM}$$
$$Q_{MP} = 16.40 \text{ LPS} = 0.0164 \text{ M3 P.S.}$$

$$\text{Velocidad} = 4Q/d^2 = 0.93 \text{ MPS}$$

$$\text{Diámetro} = 0.15 \text{ m} = 150 \text{ mm}$$

10.2.6) Equipo de Bombeo Hidroneumático con 3 bombas (dos de carga y una piloto).

10.2.6.1) Bomba de carga (2 piezas).

10.2.6.1.a) Capacidad de Bomba de carga (Q)= QMP + 10 % / N° de bombas

$$Q = 16.4 \times 1.1/2 = 9.02 \text{ LPS} = 0.00902 \text{ M3 cada bomba}$$
$$= 9.02 \times 60 \text{ seg.} / 3.7854 = 143 \text{ GPM.}$$

10.2.6.1.b) Carga dinámica total (CDT)

$$\text{Succión (S)} = 3.65 \text{ mts.}$$

$$\text{Altura (h)} = 11.00 \text{ mts.}$$

$$\text{Carga de salida (Sc)} = 10.00 \text{ mts.}$$

$$\text{Pérdida por fricción Hf} = 6.30 \text{ mts. (10% de long en mm)}$$

$$C.D.T. = 30.95 \text{ MTS} / 0.3048 = 101.54 \text{ pies.}$$

De donde:

$$0.3048 \text{ m} = 1 \text{ pie}$$

10.2.6.1.c) Potencia del motor eléctrico (P)= Q X CDT. / E X 76

$$P = 9.02 \times 30.95 \times 0.65 \times 76 = 5.65 \text{ Teórico} = 7.5 \text{ C. F. nominal}$$

3500 R.P.M.

Eficiencia (E) = 65%

76= kg/caballo de potencia.

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.2.6.1.d) 2 Bombas centrífugas horizontales con capacidad de 9.02 LPS (143 GPM), operando con una carga dinámica total de 30.95 m (101.54 pies), 3500 RPM, impulsor cerrado de 5 ¾" recortado, sello mecánico, descarga superior de 38 mm (1 ½"), bridada, succión de 7.5 hp, 3 fases, 220 volts, 60 ciclos, mca. Pcsa-aurora, modelo 341, tamaño 1 ½ X 2 X 7.

10.2.6.2.) Bomba piloto

10.2.6.2.a) Capacidad de Bomba de carga $Q = 5-10\%$ del gasto máximo probable.
 $Q = 0.08 \times 16.40 = 1.39 \times 60 \text{ seg} / 3.7854 = 22.0 \text{ GPM}$.

10.2.6.2.b) C. D. T. Bombas de carga 30.95 mts.

Diferencial de carga = 3.51 mts.

$$C.D.T. = 30.95 + 3.51 = 34.46 \text{ mts} (34.46/0.3048=113.06 \text{ pies})$$

10.2.6.2.c) Potencia de motor eléctrico (P) = 1.97 teórico = 2 C. F. , 3500 RPM.
 $E = 32$

10.2.6.2.d) Bomba centrífuga horizontal con capacidad de 1.39 LPS (22 GPM) operando contra una carga dinámica total de 34.46 mts (113.06 pies), 3500 RPM, impulsor cerrado de 5 ¼" recortado, sello mecánico, descarga superior de 25 mm (1") roscada; succión de 32 mm (1 ¼") roscada, acoplada directamente a motor eléctrico de 2 C.F. , 3 fases 220 V, 60 C. P. S. Mca. Pcsa- Aurora, Modelo 341, tamaño 1X1 ¼ X7.

10.2.6.3) Tanque precargado

10.2.6.3.a) Volumen (V) = $Q (\text{LPM}) \times \text{Periodo de operación (T)}/ \text{Factor de aceptación (FA)}$

$$V = 83.4 \times 2 / 0.19 = 877.89 \text{ Lts}/400 = 2.19 = 3 \text{ pzas.}$$

$$Q = \text{Gasto de la bomba piloto} = 1.34 \times 60 \text{ seg.} = 83.4 \text{ LPM}$$

De donde:

$$T = 2 \text{ min}$$

$$FA = \text{coordenadas de arranque y paro en Lbs/ pulg.2} = 0.19$$

Presión de arranque (PA)= Presión de bomba piloto

Presión de Paro (P.P.) = Presión de bomba piloto.

$$PA = 34.46 \text{ mts}/10 = 3.45 \text{ kg/cm}^2 \times 14.22 = 49.06 = 49 \text{ Lbs/pulg}^2$$

$$PP = 49.06 + 14.22 \text{ Lbs} = 63.28 = 54 \text{ Lbs.}$$

10.2.6.3 b) 3 tanques precargados cilíndricos verticales con capacidad de 400 Lts de 61 cms. Diámetro y 179 cms. H, descarga de 50 mm (2").

10.2.6.4) Succión de bomba de descarga

$$Q = 9.02 \text{ LPS} = 0.00902 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

$$V = 0.51 \text{ MPS}$$

$$D = 150 \text{ mm}$$

10.1.6.5) Descarga de la bomba piloto y tanque precargado

$$Q = 1.39 \text{ LPS} = 0.00139 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

$$V = 1.72 \text{ MPS}$$

$$D = 32 \text{ mm}$$

10.1.6.6) Succión de bomba piloto.

$$Q = 1.39 \text{ LPS} = 0.00139 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

$$V = 0.71 \text{ MPS}$$

$$D = 50 \text{ mm}$$

10.2.6.7) Cabezal de succión.

10.2.6.7.a) $Q = Q$ bombas de carga simultáneamente requerido

$$Q = 9.02 \times 2 = 18.04 \text{ LPS} = 0.01804 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

10.2.6.7. b) Gasto mínimo a suministrar (Q_{OR}) = $C_d * A * \sqrt{2} gh$

$$Q_{OR} = 0.02648 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

De donde:

$$C_d = \text{Coeficiente de flujo} = 0.61$$

$$A = \text{Área de sección del orificio (m}^2\text{)}$$

$$Q_{OR} = \text{Gasto del orificio (m}^3/\text{seg.)}$$

$$g = \text{Velocidad de aceleración (9.8/ MPS)}$$

$$h = \text{Altura al eje del edificio.}$$




CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.3) Sistema de agua caliente.

10.3.1) Red de distribucion.

a) Diagrama



b) Tabla de cálculo

Tramo	Carga	Gasto (LPS)	Diámetro (mm)
1	27	1.17	32
2	27	1.17	32
3=1+2	54	1.89	38
4	95	4.16	51
5=3+4	149	3.45	51
6	53	1.88	38
7=5+6	202	4.12	51
8	70	2.28	38
9=7+8	272	6.63	63
10	7	0.29	19
11=9+10	284	6.66	63
12	19	0.38	19
13=11+12	14	6.82	63
14	54	0.86	32
15	14	0.67	25
16	21	0.95	32
17=15+16	35	1.44	38
18=14+17	54	1.89	38
19	14	0.68	25
20=18+19	68	2.26	38
21=13+20	352	7.5	63
22	21	0.95	32
23=21+22	373	7.7	75
24	6	0.32	19
25=23+24	379	7.8	75



CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.3.2) Consumo de agua caliente.

	Nº de mueble L.P.H.	Consumo total (LPH)
Regadera	78	23,400
Lavabo	37	296
Fregadero	8	320
Lavadora de ropa	4	960
	total	24,976 LPH

Demanda= 7492.8

Almacenamiento= 6743.7

(6944 lts requeridos / 0.75 extraible)= 8992

Factor de demanda= 0.3

Factor de almacenamiento= 0.9

10.3.3) Capacidad calorifica requerida= 404,622 Kcal/hr.

10.3.4) Especificación de equipos.

10.3.4.1) Intercambiador de calor de tubos de cobre en forma de "U" con capacidad de 404622 kcal/hr. Para vapor hasta de 5 kgrs/cm²

10.3.4.2) Suavizadores de agua automático duplex, mod. 600 M-RFL, equipado con central de flujo, regularización automática con capacidad para 600,000 granos de dureza, flujo de 300 LPM, continuos y 473 LPM intermitentes, tanque de 0.91 mts de diámetro 1.82 mts de altura. conexión de 75 mm v tanque de salmuera de 1130 ka.

10.3.4.3) Tanque de almacenamiento de 10,000 lts, con dimensiones de: 152 cm, diámetro, 525.5 cms de largo a costuras, 30.5 cms largo de tapas, 10 cms de costuras a coples inferiores.

10.4. Sistema de retorno de agua caliente.

10.4.1. Bomba recirculadorea de agua caliente.

Succión (S) = 5 mts.
 Altura (h) = 1 m.
 Carga de salida (s) = 3 mts.
 Pérdida por fricción (hf) = 6.3 mts
 (10% del total) = 15.30 mts.

Bomba centrífuga recirculadora para agua caliente con gasto de 0.88 LPS (13.95 GPM), operando con carga de 15.30 mts, 1800 RPM, marca Armstrong, mod. H65 de 38 mm (1/2") acoplada directamente a motor eléctrico de 1 caballo, 115 voltos, 1 fase, a 60 CPS.

10.5. Sistema de protección contra incendio.

Riesgo ligero N. 79 A.M.I.S. (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros)

10.5.1. Dimensionamiento de redes

a) Diagrama



b) Tabla de Cálculo

Tramo	Gasto (LPS)	Diámetro (mm)
1	2.33	50
2	2.33	50
3	4.67	63
4	4	63
5	4	63
6	8	75
7	8	100

10.5.2) Determinación del equipo de bombeo

10.5.2.1) Bomba de carga con motor eléctrico.

$$\text{Potencia1 (P)} = Q \times \text{CDT} / E \times 76 = 8 \times 84.8 / 0.51 \times 76 = 17.50 = 20 \text{ HP A 3500 RPM}$$

$$\text{Potencia2 (P)} = 12 \times 90.22 / 0.64 \times 76 = 22.26 = 25 \text{ HP a 3500 RPM}$$

De donde:

$$Q_1 = \text{Gasto de 2 hidrántes medianos} = 2 \times 4 = 8 \text{ LPS} = 129.8 \text{ GPM}$$

$$Q_2 = 150\% / Q \text{ normal} = 1.5 \times 8 = 12 \text{ LPS}$$

Carga Dinámica Total (CDT)₁ =

Succión (S)	=3.00
Altura (h)	=11.60
Carga de Salida (Sc)	=35.20 (Clase "B" N.T.C.R.C.D.F.)
Pérdida por fricción	=35.00 (10% de la long. max.)
	84.80 MCA = 278.2 Pies

CDT₂ = 65 % de la presión normal

$$0.65 \times 84.80 = 55.12 \text{ MCA} = 180.84 \text{ pies}$$

$$90.22 \text{ MCA} = 296 \text{ pies (de gráfica)}$$

10.5.2.2) Bomba auxiliar con motor diesel.

$$P_1 = 17.50 / 0.65 = 26.92 = 31 \text{ C.F. A 3600 R.P.M.}$$

$$P_2 = 22.26 / 0.65 = 34.77 = 41.3 \text{ C.F. A 3600 R.P.M.}$$

De donde:

$$Q_1 = 8 \text{ LPS} = 129.8 \text{ GPM}$$

$$Q_2 = 12 \text{ LPS} = 190.2 \text{ GPM}$$

$$\text{CDT}_1 = 84.80 \text{ MCA} = 278.2 \text{ pies}$$

$$\text{CDT}_2 = 90.22 \text{ MCA} = 296 \text{ pies}$$

Deducciones:

- a) 3% por cada 305 mts sobre 91.4 m de altura $2500-91.4 / 305 \times 0.03 = 0.24$
 - b) 1% por cada $5.6^{\circ} C$ sobre $25^{\circ} C$ temperatura ambiente $30-25 / 5.6 \times 1 = 0.89\% = 0.01$
 - c) Por desplazamiento mecánico 10% = 0.1
 - d) $a + b + c = 0.24 + 0.01 + 0.1 = 0.35$ (35%)
- coeficiente = $1-0.35 = 0.65$
 $= 100-35=65\%$

10.5.2.3) Bomba piloto motor eléctrico

$$P = Q \times CDT / E \times 76 = 1.5 \text{ H.P. A } 3500 \text{ RPM}$$

De donde:

$$\begin{aligned} Q_1 &= 0.315 \text{ LPS} = 5 \text{ GPM a } 3500 \text{ RPM} \\ CDT &= 84.80 + 3.52 = 88.38 \text{ MCA} = 290 \text{ pies} \\ &\text{Con válvula de alivio de } 13 \text{ mm} \end{aligned}$$

8.5.3) Especificación del equipo.

10.5.3.1) Bomba centrífuga horizontal con capacidad de 8 LPS, operando contra una carga dinámica total de 84.80 MCA y con una capacidad de 12 LPS, operando contra una carga dinámica total de 55.12 MCA, con sello mecánico, impulsor cerrado de 215.9 mm de diámetro (8.5") recortado, descarga superior bridada de 50 mm (2"), succión axial bridada de 63 mm (2 1/2"); directamente acoplada a motor eléctrico de 25 CF, 3F, 220V/440V, 60 CPS, 3500 RPM, Marca AURORA-PICSA, Modelo 341, tamaño 2 X 2 1/2 X 9.

10.5.3.2) Bomba centrífuga horizontal con capacidad de 8 LPS, operando contra una carga dinámica total de 84.80 MCA y con una capacidad de 12 LPS, operando contra una carga dinámica total de 55.12 MCA, con sello de empaquetadura, impulsor cerrado de 215.9 mm de diámetro (8.5") recortado, descarga superior bridada de 63 mm (2 1/2"); directamente acoplada a motor de diesel de 41.3 3600 RPM, Marca AURORA-PICSA, Modelo 831.E, tamaño 2 X 2 1/2 X 9.

10.5.3.3) Bomba centrífuga horizontal tipo turbina regenerativa con capacidad de 0.315 LPS, operando contra una carga dinámica total de 0.315 LPS, operando contra una carga dinámica total de 88.38 MCA, succión y descarga axiales de 25 mm (1"), con válvula de alivio acoplada directamente a motor eléctrico de 1.5 CF, 3F, 220V, 60 CPS, 3500 RPM.

10.5.4) Determinación de succión y descarga de bombas.

10.5.4.1) Bombas de carga y auxiliares.

a) Descarga de 75 mm
 $Q = 8 \text{ LPS} = 0.008 \text{ m}^3 / \text{seg.}$

$$V = 4Q / \pi d^2 = 1.81 \text{ MPS.}$$

b) Succión de 100 mm

$$Q = 8 \text{ LPS} = 0.008 \text{ m}^3 / \text{seg.}$$

$$V = 1.02 \text{ MPS.}$$

10.5.4.2) Bomba piloto.

a) Descarga y succión de 25 mm

$$Q = 0.315 \text{ LPS} = 0.000315$$

$$V = 0.64 \text{ MPS}$$

10.5.4.3) Cabezal de succión de 200 mm

$$Q \text{ requerido} = 12 \text{ LPS} = 0.012$$

$$Q \text{ disponible} = Cd A \sqrt{2gh} = 0.60 \times 0.031 \sqrt{2 \times 9.81 \times 0.10} = 0.026$$

$$= 0.026 > 0.012$$

de donde:

Cd = Coeficiente empírico de orificio

A = Área de sección de tubo (m^2)

g = aceleración de la gravedad (m / seg^2)

h = altura del eje del tubo al nivel mínimo de espejo (en metros).

10.6) Vapor y Condensados de vapor.

10.6.1) Consumo de vapor.

10.6.1.a) Agua Caliente Servicios = Calor requerido / calor latente
= 750 kg/hr.

10.6.1.b) Baños Turcos = 490 kg/hr.

10.6.1.c) Baño Ruso = 303 kg/hr

10.6.1.d) Tinas de hidromasaje 283 kg/hr.

Calentamiento inicial de:

10.6.1.e) Alberca y chapoteadero 3578 kg/hr.

10.6.1.f) Calentamiento de alberca y chapoteadero por pérdida = 814 kg/ hr.

10.6.2) Capacidad de generador:

Total requerida = 237 C. C.

C.C. = 15.69 Kg/hr.

Por lo anterior han sido considerados 2 generadores de 100 C. C. Cada uno.

10.6.3. Especificaciones.


10.6.3.a) Generador de vapor del tipo de tubos de agua con capacidad de 843,570 kcal/hr (100 C.C.) Mca. Clayton para una presión de diseño de 11.2-21 kg/cm² y presión máxima de operación 19.3 kg/cm², consumo de gas L.P. de 91 kg/hr, con una eficiencia térmica de 86%, abastecimiento de agua requerido de 2006 L.P.H., contenido de agua 40 lts. Motor eléctrico de 10 HP, superficie de calentamiento de 21 m², diámetros de: descarga de vapor 64 mm, entrada de alimentación de 51 mm, entrada de gas 64 mm, área del serpentín 25 mm, dren del separador 25 mm, trampa de vapor 32 mm, salida de chimenea 457 mm, Dimensiones generales aproximadas: largo 2.12 mts, ancho 1.45 mts, altura incluyendo patas y adaptador de chimenea 2.52 mts, peso de embarque 2082 kg.

10.6.3.b) Tanque de condensados. Mod. TH-1100. Con capacidad de almacenamiento de 1100 lts, con un diámetro de 0.96 mts y largo de 1.52 mts. Con las siguientes conexiones: inspección 51 mm, agua de repuesto 51 mm, conexión de reserva 25 mm, suministro de vapor 25 mm, retorno de condensados 51 mm, tubo inductor 38 mm, bomba dosificadora 13 mm, termómetro 13 mm, vulvo capilar 25 mm, dren 51 mm, alimentación caldera 51 mm, sobreflujo 51 mm, venteo 51 mm, válvulas de nivel 13 mm.

8.6.3.c) Suavizadores de agua automático duplex, mod. 120 M-EFC, equipado con control de flujo, regeneración automática con capacidad para 120, 000 granos de dureza, flujo de 121 L.P.M. continuos y 180 L.P.M. intermitentes tanque de 0.43 mts. De diámetro y 1.47 mts de altura, conexión de 38 mm, con tanque de salmuera para 200 kg.

10.7) Retorno de vapor.

10.7.1) Red de distribución de retorno de vapor (condensados).



Tramo	Gasto (kg/hr)	Longitud	Diámetro
1	814	10	38
2	283	10	25
3 = 1+2 =	1097	50	38
4	218	3	25
5 = 3+4 =	1315	46	38
6	303	3	25
7 = 5+6 =	1618	15	38
8	272	6	25
9 = 7+8 =	1890	40	50

10.7.2) Red de distribución de baja presión.

1 (único) 303 long. = 50 Diámetro = 50 mm.

10.8 Albercas

a) volumen

área profundidad volumen
1054

b) capacidad de recirculacion

área profundidad volumen periodo recircul capacidad recir gasto
1054 8 0.036597222 0.036597222

c) Drenes de succión en el fondo de albercas

C.1) Un solo Dren

área	profundidad	volumen	periodo recircul	capacidad recir	gasto de proye	$Q/2 = m^3/seg.$	$V= m.p.s.$	$D= m.$	$D= mm$
1054	8	0.036597222	0.037	0.037	0.3	0.523442924	0.037	0.523442924	0.3

C.2) Dos drenes

separación = 6.00 m.

a muros laterales

$Q \times Dren = Q_{total}/Nº\ de\ drenes =$
volumen periodo recircul capacidad recir gasto de proye $Q/2 = m^3/seg.$ $D= m$
1054 8 0.036597222 0.037 0.0185

d) Línea de retorno o inyección de agua filtrada

d.1) Línea de bomba a ramales

volumen	periodo recircul	capacidad recir	gasto de proye	$Q = m^3/seg.$	$D= m$	$V= m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V= m.p.s.$	$D= m.$	$D= mm$
1054	8	0.036597222	0.037	0.037	0.15	2.093771696	0.037	2.093771696	0.15	150

d.1) Ramales a boquillas

$Q = Q_{recirculación}/Nº\ ramales$

volumen	periodo recircul	capacidad recir	gasto de proye	$Q/2 = m^3/seg.$	$D= m$	$V= m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V= m.p.s.$	$D= m.$	$D= mm$
1054	8	0.036597222	0.037	0.0185	0.1	2.355493158	0.0185	2.355493158	0.1	100

d.3) Alimentación a boquillas

$Q = Q_{recirculación}/ N°\ de\ boquillas$

Nº boquillas	volumen	periodo recircul	capacidad recir	gasto de proye	$Q/8 = m^3/seg.$	$D= m$	$V= m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V= m.p.s.$	$D= m.$	$D= mm$
8	1054	8	0.036597222	0.037	0.004625	0.038	4.078069871	0.004625	4.078069871	0.038	38

e) Línea de vacío hidráulico para barredoras de fondo

$Q = Q_{boquilla}\ de\ recirculación$

volumen	periodo recircul	capacidad recir	gasto de proye	$Q = m^3/seg.$	$D= m$	$V= m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V= m.p.s.$	$D= m.$	$D= mm$
1054	8	0.036597222	0.037	0.004625	0.05	2.355493158	0.004625	2.355493158	0.05	50

f) Llenado de alberca y reposición de agua

$Q = Volumen/\ Periodo\ de\ reposición$

volumen	periodo reposic	capacidad recir	gasto de proye	$Q = m^3/seg.$	$D= m$	$V= m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V= m.p.s.$	$D= m.$	$D= mm$
1054	86400	0.012199074	0.012	0.012	0.075	2.716244362	0.012	2.716244362	0.075	75

Periodo de reposición (t) = 24 hrs. (86400)

g) Clorinación

g.1) Capacidad = 8 p.p.m por volumen de alberca entre 5 horas
p.p.m. volumen capacidad = $m^3.p.l.p.s.$ l.p.m. l.p.h.

p.p.m. = partes por millon

g.2) Presión o carga total = tres veces la presión existente en el punto de aplicación

h) Filtrado = 15 G.P.M./pie² de área de filtración = 57 L.P.M./0.09m²

h.1) Gasto

volumen	periodo recircul	capacidad recircu	gasto de proye	$L.P.S.$		15	611.19
1054	8	0.036597222	0.037	37			
			0.037	37 (2220 L.P.M/3.7854=586.50 G.P.M.)			
				122.3 L.P.M./M ² =2.04L.P.S./M ²)			

h.2) $V = 2.04L.P.S.$ M² DE AREA DE FILTRACION

h.3) Área requerida de filtrado = volumen de alberca/capacidad de filtrado

h.4) Proporcionadores coagulantes

capacidad = 1.63 kgX1= 1.63
pérdida de presión = 1.63

I) Calentamiento

Potencia calorifica = Vol= 1054 1000 8 25.8 3'399,150 kcal/hr. 0.8= 4'248,938 kcal/Eficiencia (E) 0.8

Diferencia de temperatura() Temperatura a Proporcionar a temperatura mín. en invierno

Temperatura a proporcionar= 26°

Temperatura mínima en invierno= 0.2°C (datos de Servicio Meteorológico Nacional)

Potencia calorífica= área de la alberca X diferencial de temperatura/eficiencia

Potencia calorífica= 915 25.8 75 1770525 Kcal/hr Constante= 0.8 2213156.25 Kcal

Area (A)= 915 m²

Diferencia de temperatura()= 25.8°C

10.9)Tinas de hidromasaje

a) volumen

área profundidad volumen
1054

b) capacidad de recirculación

área profundidad volumen periodo recirculación
30.51 4 capacidad recirculación gasto
0.00211875 0.00211875

c) Drenes de succión común

C.1) Un solo Dren

área	profundidad	volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q/2 = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
					0.00211875	0.00212	0.00212	0.063	0.680087638	0.00212	0.680087638	0.063	63

c) Drenes de succión tina de hombres

C.1) Un solo Dren

área	profundidad	volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q/2 = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
					0.00118125	0.0012	0.0012	0.05	0.611154981	0.0012	0.611154981	0.05	50

c) Drenes de succión tina de mujeres

C.1) Un solo Dren

área	profundidad	volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q/2 = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
					0.0009375	0.00094	0.00094	0.05	0.478738069	0.00094	0.478738069	0.05	50

d) Línea de retorno o inyección de agua filtrada

d.1) Línea de bomba a ramales

volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
30.51			0.00211875	0.00212	0.00212	0.05	1.079707134	0.00212	1.079707134	0.05	50

d.1) Ramales a boquillas

$Q = Q \text{ recirculación}/Nº \text{ ramales}$

volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q/2 = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
30.51			0.00211875	0.00212	0.00106	0.05	0.539853567	0.00106	0.539853567	0.05	50

d.3) Alimentación a boquillas

$Q = Q \text{ recirculación}/ N° \text{ de boquillas}$

Nº boquillas	volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q/27 = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
27	30.51		0.00211875	0.00212	7.84722E-05	0.025	0.159862298	7.84722E-05	0.159862298	0.025	25	

e) Línea de vacío hidráulico para barredoras de fondo

$Q = Q \text{ boquilla de recirculación}$

volumen	periodo recirculación	4	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
30.51			0.00211875	0.00212	0.00212	0.05	1.079707134	0.00212	1.079707134	0.05	50

f) Llenado de tinas y reposición de agua

$Q = \text{Volúmen}/\text{Periodo de reposición}$

volumen	periodo reposición	86400	capacidad recirculación	gasto de proyecto	$Q = m^3/seg.$	$D = m$	$V = m.p.s.$	$Q/2 = m/seg.$	$V = m.p.s.$	$D = m.$	$D = mm$
30.51			0.000353125	0.00035	0.00035	0.019	1.234442772	0.00035	1.234442772	0.019	19

Periodo de reposición (t)= 24 hrs. (86400)

g) Clorinación

g.1) Capacidad= 8 p.p.m por volumen de tinas entre 4 horas

p.p.m.	volumen	capacidad = $m^3.p.s$	I.p.s.	I.p.m.	I.p.h.
8	1054	0.008432	0.0016864		

p.p.m. = partes por millon

g.2) Presión o carga total= tres veces la presión existente en el punto de aplicación

h) Filtrado= 15 G.P.M./pie² de área de filtración= 57 L.P.M./0.09m²

h.1) Gasto

volumen	periodo recirculación	8	capacidad recirculación	gasto de proyecto	L.P.S.	15	611.19
1054			0.036597222	0.037	37		
				0.037	37 (2220 L.P.M./3.7854=586.50 G.P.M.)		
					122.3 L.P.M./M ² =2.04L.P.S./M ²)		

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.10. Aguas Pluviales.

10.10.1. Precipitación.

PARÁMETROS	AÑOS	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC
MÁXIMA EN 24 HRS.	10	17.5	9.0	28.0	34.5	44.0	86.0	48.0	63.5	49.0	40.0	36.2	86.0

10.10.2 Distribución en tiempo.

D(hrs)	2	24
f.a.	0.70	1.00
H.Total	60.2	86.0

Donde

D: Duración (en Horas)

F.a. Factor de Ajuste

H total: Altura total en mm

D (min)	5	10	30	120
f.a	0.30	0.60	1.00	1.33
H total (min.)	13.58	27.15	45.26	60.2

10.10.3. Precipitación Media.

$$hp(tr,d) = hp(10,30)*ftr*fd*f.a. = 45.26 \times 1.18 \times 0.60 \times 1.0 = 32.04 \\ hp(5,30) = 13.58 \times 1.0 \times 0.30 \times 1.0 = 4.07$$

f.a. = Factor de reducción por área adicional

f.d. = Factor de ajuste que afecta la duración de la tormenta adicional-

Ftr= Factor de ajuste del periodo de retorno, adicional

Hp (tr,d)= Altura de precipitación, en mm, para un periodo de retorno de 10 años y una duración de 30 min.

Tr= Tiempo de retorno

$$I(tc) = \frac{60 \times hp(tr,d)}{Tc} = \frac{60 \times 32.04}{10} = 192.24$$

$$\frac{60 \times 32.04}{5} = 46.84$$

donde

$hp (tr,tc)$ = Precipitación media para el periodo de retorno tr y la duración tc, en mm.

tc = Tiempo de concentración en mm

$I (tc)$ = Intensidad en mm/h

Tiempo de concentración (Tc)= $L / V60 = 128.74 = 129 / 0.60 \times 60 = 3.58 = 4$ min.

Donde:

L = Longitud en metros

V = Velocidad en metros por segundo

0.60 = Velocidad media en tuberías

60 = factor para transformar a min.

Nota: Se consideran 10 años de tiempo de concentración por ser antieconómico 4 min.

10.10.4 Coeficiente ponderado de escurrimiento (c)

	"C"			
Patios	0.70	992	M2	694.40
Techumbre	0.90	10,733	M2	9,659.70
Estacionamiento	0.40	10,329	M2	7,731.60
Vialidades	0.70	16,353	M2	11,447.10
Área Verde	0.15	7,010	M2	1,051.50
	=	54,417	M2	30,584.30 m ²

$$=30,584.30 / 54.417 = \\ 0.562 = \underline{0.56}$$

10.10.5 Gasto de Diseño (Q)= CIA / 3600 (fórmula racional americana)

$$Q = 0.56 \times 192.24 \times 1 / 3600 = 0.03 \text{ LPS/M}^2$$

$$Q = 0.56 \times 192.24 \times 2.78 = 0.03 \text{ LPS/ha}$$

De donde:

$C = 0.56$ (véase inciso 5.4)

$I = 32.04 \text{ mm/h}$ (véase inciso 5.3)

$A = 1.0 \text{ m}^2$

$3600 = \text{seg en una hora}$

$2.78 = 10,000 \text{ m}^2 / 3600 \text{ seg.}$

10.10.6) Casa de Caddies.

8.10.6.1) Determinación del tamaño de coladeras (B.A.P.)

$$Q = Q_d \times A / N^{\circ} \text{ de coladeras}$$

$$= 0.03 \times 2679.6 / 20 = 4.02 \text{ L.P.S.}$$

$$\therefore Q_d = 0.03 \text{ lps/m}^2$$

$$A = 42 \times 63.80 = 2679.6 \text{ m}^2$$

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.10.7) Estimado de gastos de bocas de tormenta.

$$A = 54,417.00 - 10,733 = 43,648 / 94 \text{ Bocas} = 464.72 = 500 \text{ m}^2$$

$$Q = Q_d \times A = 0.03 \text{ L.P.S.} / \text{m}^2 \times 500 \text{ m}^2 = 15.00 \text{ L.P.S.}$$

$$D = 15 \text{ m}$$

$$S = 0.02 \text{ m/m} = 2\%.$$



10.10.8) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES HORIZONTALES DE COLADERAS

Diam/2	AM	Diam	FACTOR 16	RH	s	n	E III	E II	Q de diseño	área (m^2)	Q Total	E I (m)	Ec I (cm)
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	324	9.72	0.091385	9.13860029
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	243	7.29	0.08204053	8.20403786
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	3.68	0.06365920	6.33592809	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	13.35	0.10200435	10.2934345	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	7.8	0.08414732	8.41473239	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	17.52	0.11390050	11.3980385	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	4.86	0.07046324	7.04682415	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	5.1	0.07175389	7.17535923	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	12.48	0.10036597	10.0365696	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	20.1	0.12000611	12.0006109	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	6	0.07620259	7.62625902	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	7.62	0.08341321	8.34138078	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	7.59	0.08320051	8.32905057	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	4.02	0.06562807	6.56280655	

10.10.9) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES HORIZONTALES DE COLADERAS (CASA CADDIES)

Diam/2	AM	Diam	FACTOR 16	RH	s	n	E III	E II	Q de diseño	área (m^2)	Q Total	E I (m)	Ec I (cm)
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	4.02	0.06562807	6.56280655	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	8.04	0.08510907	8.51090712	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	12.06	0.08940549	9.90854927	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	16.04	0.11026877	11.026977	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	20.1	0.12000611	12.0006109	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	24.12	0.12849799	12.8497986	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	28.14	0.13614449	13.6144897	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	32.16	0.14313593	14.3135826	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	36.18	0.14958964	14.9599638	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	40.2	0.15562867	15.5628669	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	4.02	0.06562807	6.56280655	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	8.04	0.08610607	8.51090712	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	12.06	0.08905549	9.90854927	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	16.04	0.11026877	11.026977	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	20.1	0.12000611	12.0006109	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	24.12	0.12849799	12.8497986	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	28.14	0.13614449	13.6144897	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	32.16	0.14313593	14.3135826	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	36.18	0.14958964	14.9599638	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	40.2	0.15562867	15.5628669	
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.26100169	0.03	80.4	0.20182541	20.1825414	

E I = D = diámetro interno (m)

E III= Q = caudal máximo (metro cúbico por segundo mcs)

n= coeficiente de rugosidad "n" de Manning

s= pendiente de la conducción (m/m)

E II = V= velocidad del agua en el tubo (m/seg)

AM =Área máxima húmeda = .765*D2 (m2)

RH= Radio Hidráulico = AM = / (D*6384) (m)

10.10.10) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE BAJADAS PLUVIALES

A (m2)	AM (m)	Diam (m)	FACTOR 16	RH (m)	Pend. (m)	n (FACTOR DE E III (GASTO))			Q de diseño (lps/m2)	Q Total (lps)	E I (m)	Ec I (cm)
						RUGOSIDAD	(lps)	E II Vel. (mps)				
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	9.72	0.034537
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	7.29	0.024526
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	13.35	0.043407
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	17.52	0.046060
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	4.88	0.029716
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	20.1	0.052693
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	6	0.03216
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	15.21	0.045583
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625		1	0.013	0.000259634	2.610016939	0.03	4.02	0.027575

10.10.11) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES HORIZONTALES B.AP.

A (m2)	AM (m)	Diam (m)	FACTOR 16	RH (m)	Pend. (m)	n (FACTOR DE E III (GASTO))			Q de diseño (lps/m2)	Q Total (lps)	E I (m)	Ec I (cm)
						RUGOSIDAD	(lps)	E II Vel. (mps)				
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.261001694	0.03	7.29	0.026204	8.20403786
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.261001694	0.03	14.58	0.046393	10.6393208
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.261001694	0.03	9.72	0.031366	9.138600286
0.01	0.007652	0.1	16	0.00625	0.01	0.013	2.59634E-05	0.261001694	0.03	19.44	0.118513	11.85129833

E I = D = diámetro interno (m)

E III= Q = caudal máximo (metro cúbico por segundo mcs)

n= coeficiente de rugosidad "n" de Manning

s= pendiente de la conducción (m/m)

E II = V= velocidad del agua en el tubo (m/seg)

AM =Área máxima húmeda = .765*D2 (m2)

RH= Radio Hidráulico = AM = l / (D*6384) (m)

10.10.12. TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE ALBAÑAL PLUVIAL.

TRAMO	A (m ²)	AM (m)	Diam (m)	FACT. 16	RH (m)	Pend. (m)	n(FACTOR RUGOSIDAD)	E III(GASTO) (Ip)	E II(VEL) mps.	Q de diseño (Ips/m ²)	área (m ²)	Q Total (Ips)	E I (DIAM=m)	Ec I (cm)	LONG.(M)	DESNIVEL (CMS)		COTAS DE PLANTILLA(M)			COTAS BROCAL(M)		COLCHON (CMS)		PROFUNDIDAD (CMS)		TRAMO
																CALCULO	PROYECTO	INICIO	FINAL	CAIDA	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	
CAB. 1	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	378	11.34	0.095109435	9.510943456	9	9.9	10	91.25	91.15		92.00	92.00	60	70	75	85	CAB. 1
2	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	756	22.68	0.123341677	12.33416768	9	9.9	10	91.15	91.05		92.00	92.00	70	80	85	95	2
3	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	1134	34.02	0.143596571	14.35965713	9	9.9	10	91.05	90.95		92.00	92.00	80	90	95	105	3
4	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1512	45.36	0.171863336	17.18633362	9	6.75	7	90.95	90.88		92.00	92.00	90	92	105	112	4
5	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1890	56.7	0.186863506	18.6863506	9	6.75	7	90.88	90.81		92.00	92.00	92	99	112	119	5
6	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	2199	65.97	0.197781556	19.7781556	9	6.75	7	90.81	90.74		92.00	92.00	99	106	119	126	6
7	0.0625	0.047825	0.25	4	0.0625	0.006	0.013	0.000583424	0.938394855	0.03	2492	74.76	0.216136173	21.61361733	27	16.2	6	90.74	90.68		92.00	92.00	106	107	126	132	7
8	0.0625	0.047825	0.25	4	0.0625	0.006	0.013	0.000583424	0.938394855	0.03	2492	74.76	0.216136173	21.61361733	10	6	6	90.68	90.62		92.00	92.00	107	113	132	138	8
CAB. 9	0.0625	0.047825	0.25	4	0.0625	0.006	0.013	0.000583424	0.938394855	0.03	2492	74.76	0.216136173	21.61361733	13.92	8.352	9	90.62	90.53		92.00	92.00	113	122	138	147	9
CAB. 10	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	666	19.98	0.117616164	11.76161639	6.95	7.645	8	88.1	88.02		88.85	88.85	60	68	75	83	CAB. 10
11	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	666	19.98	0.117616164	11.76161639	6.95	7.645	8	88.02	87.94		88.85	88.85	68	76	83	91	11
12	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	828	24.84	0.127622001	12.76220014	9	9.9	10	87.94	87.84		88.85	88.85	76	86	91	101	12
13	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	990	29.7	0.136466915	13.64669146	7.9	8.69	9	87.84	87.75		88.85	88.85	86	95	101	110	13
14	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	990	29.7	0.136466915	13.64669146	7.9	8.69	9	87.75	87.66		88.85	88.85	95	104	119	14	14
15	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1152	34.56	0.155201529	15.52015292	10	7.5	8	87.66	87.58		88.85	88.85	104	107	119	127	15
16	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1152	34.56	0.155201529	15.52015292	6.5	4.875	5	87.58	87.53		88.85	88.85	107	112	127	132	16
CAB. 17	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	510	15.3	0.1064150347	10.64150347	5.6	6.16	7	86.1	88.03		88.85	88.85	60	67	75	82	CAB. 17
18	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	510	15.3	0.106415035	10.64150347	3.55	3.905	4	88.03	87.99		88.85	88.85	67	71	82	86	18
19	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	753	22.59	0.123157905	12.31579045	9	9.9	10	87.99	87.89		88.85	88.85	71	81	86	96	19
20	0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.011	0.013	0.000202306	0.90387249	0.03	753	22.59	0.123157905	12.31579045	9	9.9	10	87.89	87.79		88.85	88.85	81	91	96	106	20
21	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1261	37.83	0.160553388	16.05533878	10	7.5	8	87.79	87.71		88.85	88.85	91	94	106	114	21
22	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1261	37.83	0.160553388	16.05533878	5.7	4.275	5	87.71	87.66		88.85	88.85	94	99	114	119	22
23	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03	1769	53.07	0.182284295	18.22842953	9.4	7.05	8	87.66	87.58		88.85	88.85	99	107	119	127	23
24	0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0075	0.013	0.000359759	0.904136389	0.03</																	

10.10.13) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

TRAMO	A (m ²)	AM (m)	Diam. (m)	FACT. 16	RH (m)	s(PEND.)	n(FACTOR RUGOSIDAD)	E III(GASTO) (Ips)	E II(VEL) (mps)	Q de diseño lps/m ²	área (m ²)		Q Total (Ips)	E (DIAM=m)	Ec I (cm)
											PUNTO	ACUMULADO			
CAB. 1		0.159	0.45	4	0.1125	0.006	0.013	0.220782381	1.388568433	0.03	6852	6852	205.56	0.315830052	31.58300519
2		0.159	0.45	4	0.1125	0.009	0.013	0.270402089	1.700642066	0.03	2116	8968	269.04	0.323791678	32.37916781
3		0.159	0.45	4	0.1125	0.012	0.013	0.312233437	1.96373231	0.03	1280	10248	307.44	0.322528791	32.25287908
4		0.282744	0.60	4	0.15	0.004	0.013	0.388335905	1.373454098	0.03	2517	12765	382.95	0.430325282	43.03252821
5		0.1590435	0.45	4	0.1125	0.0531	0.013	0.656984083	4.130845226	0.03	3052	15817	474.51	0.28717169	28.71716897
CAB. 6		0.070686	0.30	4	0.075	0.004	0.013	0.061159073	0.865221864	0.03	510	510	15.3	0.128640545	12.86405449
7		0.070686	0.30	4	0.075	0.006	0.013	0.074904261	1.059676041	0.03	1946	2456	73.68	0.214959964	21.49599635
CAB. 8		0.070686	0.30	4	0.075	0.004	0.013	0.061159073	0.865221864	0.03	1448	1448	43.44	0.190251139	19.0251139
9		0.070686	0.30	4	0.075	0.01	0.013	0.096700985	1.368035886	0.03	1739	3187	95.61	0.21537415	21.53741503
10		0.11341176	0.38	4	0.095	0.009	0.013	0.17231314	1.519358661	0.03	2425	5612	168.36	0.271596367	27.15963669
11		0.282744	0.60	4	0.15	0.004	0.013	0.388335905	1.373454098	0.03	2954	11022	330.66	0.40727402	40.72740201
12		0.282744	0.60	4	0.15	0.004	0.013	0.388335905	1.373454098	0.03	1504	12526	375.78	0.427286044	42.72860435
13		0.4417875	0.75	4	0.1875	0.01	0.013	1.113279605	2.519943648	0.03	2549	30892	926.76	0.504797927	50.47979274
CAB. 14		0.070686	0.30	4	0.075	0.004	0.013	0.061159073	0.865221864	0.03	1191	1191	35.73	0.17680965	17.68096504
15		0.11341176	0.38	4	0.095	0.005	0.013	0.128434631	1.132463083	0.03	2917	4108	123.24	0.269761421	26.97614209
CAB. 16		0.070686	0.30	4	0.075	0.004	0.013	0.061159073	0.865221864	0.03	1191	1191	35.73	0.17680965	17.68096504
17		0.282744	0.60	4	0.15	0.002	0.013	0.274594952	0.971178706	0.03	2502	7801	234.03	0.407416425	40.74164247
18		0.282744	0.60	4	0.15	0.04	0.013	1.228025958	4.34324321	0.03	1609	40302	1209.06	0.430067406	43.0067406
CAB. 19		0.070686	0.30	4	0.075	0.0156	0.013	0.120779491	1.708676274	0.03	1001	1001	30.03	0.128344488	12.83444875
20		0.1590435	0.45	4	0.1125	0.0079	0.013	0.253408474	1.593328074	0.03	4676	5677	170.31	0.279521237	27.95212366
CAB. 21		0.070686	0.30	4	0.075	0.004	0.013	0.061159073	0.865221864	0.03	1948	1948	58.44	0.212635079	21.26350786
22		0.11341176	0.38	4	0.095	0.004	0.013	0.114875427	1.012905774	0.03	1409	3357	100.71	0.260777915	26.07779145
23		0.1590435	0.45	4	0.1125	0.004	0.013	0.180317378	1.133761378	0.03	2563	5920	177.6	0.322596532	32.25965325
24		0.282744	0.60	4	0.15	0.003	0.013	0.336308759	1.189446139	0.03	4308	10228	306.84	0.417961797	41.7961797
25		0.89920446	1.07	4	0.2675	0.004	0.013	1.816188633	2.019772714	0.03	3794	60001	1800.03	0.768862161	76.88621613
CAB. 26		0.070686	0.30	4	0.075	0.01	0.013	0.096700985	1.368035886	0.03	268	268	8.04	0.085109071	8.51090712
27		0.89920446	1.07	4	0.2675	0.005	0.013	2.030560622	2.258174544	0.03	1224	61493	1844.79	0.744180109	74.41801093
CAB. 28		0.282744	0.60	4	0.15	0.003	0.013	0.336308759	1.189446139	0.03	8068	8068	242.04	0.382386258	38.23862581
29		0.89920446	1.07	4	0.2675	0.007	0.013	2.402591728	2.671908154	0.03	6687	76248	2287.44	0.757364757	75.73647571
CAB. 30		0.070686	0.30	4	0.075	0.02	0.013	0.136755844	1.934694904	0.03	1000	1000	30	0.122456595	12.24565949
31		0.070686	0.30	4	0.075	0.02	0.013	0.136755844	1.934694904	0.03	1176	2176	65.28	0.163909552	16.3909552
CAB. 32		0.1590435	0.45	4	0.1125	0.0176	0.013	0.378236922	2.378197929	0.03	9984	9984	299.52	0.29725618	29.72561802
33		0.282744	0.60	4	0.15	0.0197	0.013	0.861808284	3.048016171	0.03	1408	13568	407.04	0.326517396	32.65173957
34		0.1590435	0.45	4	0.1125	0.0535	0.013	0.659453956	4.146374774	0.03	1428	14996	449.88	0.281092822	28.10928223
35		0.1590435	0.45	4	0.1125	0.0424	0.013	0.587070848	3.691259613	0.03	1629	16625	498.75	0.305196694	30.51966944
36		0.282744	0.60	4	0.15	0.0159	0.013	0.774240907	2.738310652	0.03	784	17409	522.27	0.373210219	37.32102191
37		0.4417875	0.75	4	0.1875	0.0039	0.013	0.69524289	1.573704304	0.03	576	17985	539.55	0.491690826	49.1690826
38		0.282744	0.60	4	0.15	0.0105	0.013	0.629176077	2.225249967	0.03	1135	19120	573.6	0.417840245	41.78402452
39		0.4417875	0.75	4	0.1875	0.0038	0.013	0.686271638							

10.11. SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

10.11.1) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO ALBAÑAL SANITARIO

Diam/2	AM	Diam	FACTOR 1 RH	s	n	E III	E II(VEL)	Q Total	E I (m)	Ec I (cm)
0.0225	0.017217	0.15	8	0.01875	0.015	0.013	0.000148823	0.664920606	15.21	0.100181188
0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.0076	0.013	0.000168158	0.751307324	21.21	0.12891547
0.0225	0.017217	0.15	4	0.0375	0.0076	0.013	0.000168158	0.751307324	28.5	0.144018773
0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0055	0.013	0.00030808	0.774256147	47.94	0.16597244
0.04	0.030608	0.2	4	0.05	0.0055	0.013	0.00030808	0.774256147	67.66	0.190303451
0.0625	0.047825	0.25	4	0.0625	0.0055	0.013	0.000558586	0.898444672	71.01	0.215492245
0.0625	0.047825	0.25	4	0.0625	0.0055	0.013	0.000558586	0.898444672	80.73	0.230112689
										22.61126895

10.11.2) TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS

TRAMO	AM	Diam	FACT. 16	RH	s(PEND.)	n(FACTOR RUGOSIDAD)	E III(GASTO)	E II(VEL)	Q Total(LPS)	E I (DIAM=m Ec I (cm)
CAB. 1	0.035343	0.30	8	0.0375	0.015		0.013	0.037304383	1.055495669	16.00 0.102101639 10.21016393
2	0.035343	0.30	8	0.0375	0.0435		0.013	0.063527076	1.797444356	16.00 0.083624415 8.36244146
3	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	16.00 0.11016657 11.01665696
4	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	16.00 0.11016657 11.01665696
CAB. 5	0.035343	0.30	8	0.0375	0.02		0.013	0.043075392	1.218781418	4.00 0.05752203 5.752203014
6	0.035343	0.30	8	0.0375	0.04		0.013	0.060917803	1.72361721	4.00 0.050511595 5.051159485
7	0.035343	0.30	8	0.0375	0.02		0.013	0.043075392	1.218781418	4.00 0.05752203 5.752203014
8	0.035343	0.30	8	0.0375	0.02		0.013	0.043075392	1.218781418	4.00 0.05752203 5.752203014
CAB. 9	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	16.00 0.11016657 11.01665696
10	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	16.00 0.11016657 11.01665696
11	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	20.00 0.119781868 11.97818679
12	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	20.00 0.119781868 11.97818679
13	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	20.00 0.119781868 11.97818679
14	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	36.00 0.149320099 14.93200995
15	0.035343	0.30	8	0.0375	0.01		0.013	0.030458902	0.861808605	36.00 0.149320099 14.93200995
CAB. 16	0.035343	0.30	8	0.0375	0.006		0.013	0.023593364	0.667554075	2.00 0.055588854 5.55888541

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.11.3) Colector.

$$Q = 16.40 \text{ L.P.S.} = 0.0164 \text{ M}^3/\text{SEG.}$$

$$R = D / 8$$

$$S = 1\% = 0.015$$

$$V = 0.60 \text{ MPS.}$$

10.11.13) Capacidad de Planta de Tratamiento.

a) Gasto Medio (Qm.) = Volumen (Vol.) / 86400 seg.
 $72000 / 86400 = 0.83 \text{ lps} = 0.00083 \text{ mcs}$

b) Gasto Máximo (QM)= $0.83 \times 1.5 = 1.245 \text{ lps} = 0.001245 \text{ mcs}$

De donde :

Volumen (V) = 80% del consumo diario = $0.80 \times 90,000 = 72,000 \text{ Lts / día}$

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.12. Riego por aspersión.

10.12.1. Características de los aspersores.

MODELO	GASTO(LPM)	GASTO(MCS)	V=4Q/3.1416*D2	DIAMETRO(M)
SURB20	12.75	0.0002125	0.749481359	0.000361
SURB25P	59.7	0.000995	2.026992615	0.000625
SURB25P	24.1	0.000401667	0.818266701	0.000625
SURB25-G2	96	0.0016	1.41078844	0.001444

10.12.2) Características de los rociadores.

MODELO	GASTO(LPM)	GASTO(MCS)	V=4Q/3.1416*D2	DIAMETRO(M)
F	17.15	0.000285833	1.008125906	0.000361
TQ	12.75	0.0002125	0.749481359	0.000361
H	9.08	0.000151333	1.140136887	0.000169
T	5.67	0.0000945	0.711957726	0.000169
Q	4.85	8.08333E-05	0.608993822	0.000169
S	4.58	7.63333E-05	0.575091073	0.000169

10.12.3) Características de los Burbujeadores.

MODELO	GASTO(LPM)	PRESIÓN (M)
1300 A-F	4.2	24

10.12.4) Nº de aspersores permisible por estación.

GASTO DISPONIBLE		GASTO REQUERIDO		Nº DE ASPERSORES
GPM	LPM	GPM	LPM	
212.4	804	3.37	12.75	63
221.9	840	6.37	24.1	35
229.83	870	25.36	96	9

10.12.5) Diámetro de alimentadores para aspersores y rociadores.

VELOCIDAD 5	$D=(4Q/3.1416*V)^{0.5}$	GASTOS	DIAMETRO (MM)	
			LPM	MM
2.00	0.024977708	0.00098	25	58.8
2.00	0.031915345	0.00160	32	96
2.00	0.03801478	0.00227	38	136.2
2.00	0.050146208	0.00395	50	237
2.00	0.063078239	0.00625	63	375
2.00	0.075060454	0.00885	75	531
2.00	0.100925183	0.01600	100	960

10.12.6) Tamaño de cisterna para agua tratada.

Volumen (Vol) = Área X dotación.

$$= 25,128.18 \times 5.00 = 125,640 \text{ l} = 125.65 \text{ m}^3 = 126 \text{ m}^3$$

Dimensiones.

Tirante 1.70

Profundidad 2.00

Largo 14.80

Ancho 5.00

(largo = 14.78).

Aqua complementaria suministrada por externos.

Volumen (Vol.) = Volumen requerido menos volumen generado por la planta.

$$126 - 72 = 54 \text{ m}^3.$$

Volumen generado por la planta = 80 % del consumo diario = $0.80 \times 90 \text{ m}^3 = 72 \text{ m}^3$.

10.12.7) Tamaño del equipo de bombeo.

Potencia (P) = Q X CDT. / Eficiencia 0.76.

$$= 14.50 \times 93.85 / 0.69 \times 76 = 25.95 = 30 \text{ CF}, 3500 \text{ RPM}.$$

10.12.8) Especificación básica de la bomba.

Bomba centrífuga horizontal con capacidad de 14.50 L.P.S., operando contra una carga dinámica total de 93.85 m. Mca. Aurora Picasa, Modelo 2X2-1/2X9, Tipo 341, succión axial bridada de 64 mm ϕ , descarga superior bridada de 50 mm ϕ , sello mecánico; acoplado directamente a motor eléctrico de 30 C.F., 3 fases, 220 Voltios, 60 C.P.S., 3500 R.P.M.

10.12.9) Determinación de diámetros para succión, descarga y cabezal de distribución.

10.12.9.a) tubería de succión.

Gasto (Q) = 0.0145 m3.p.s.

Velocidad (V) = 0.82 M.P.S.

10.12.9. b) Tuberías de descarga y tuberías de cabezal de distribución.

Gasto (Q) = 0.0145 m3.p.s.

Velocidad (V) = 1.84 M.P.S.

10.12.10) Dimensionamiento de circuito cerrado de distribución.

10.12.10. a) Gasto máximo probable = 0.0145 m3.p.s.

10.12.10.b) Gasto por cada ramal = 0.00725 m3.p.s.

Velocidad (V) = 1.64 M.P.S.


Diámetro (D) = 0.0075 m = 75 mm

10.13. Gas L.P.

10.13.1) Consumos.

CANTIDAD	APARATO	BTU/H	MCPH	TOTAL MCH
2	Generador de vapor	3,347,500	36.29	72.58
2	Plancha 2Q	90,000	0.98	1.96
1	Freidora	240,000	2.6	2.6
1	Sartén	60,000	0.65	0.65
1	Asador 2Q.	87,000	0.94	0.94
1	Estufa 3Q.	120,000	0.13	0.13
1	Horno Combi Grande	410,000	4.45	4.45
1	Horno Combi chico	65,000	0.7	0.7
3	Baño María (3 compartimientos)	10,500	0.12	0.36
1	Baño María (6 compartimientos)	18,000	0.2	0.2
				84.57 MCH

10.13.2) Propuesta de acomodo de tanques.



10.13.3) Capacidad de almacenamiento (CAP)

$$CAP = Qt \times Ht \times PLL \times F \text{ Lts./m}^3 \times 1.15$$

$$Qt = (84.57 \times 6 \times 15 \times 3.66 \times 1.15) = 32,036 \text{ Lts.}$$

De donde:

Qt= Gasto en m³/h

Ht=Horas de trabajo

PLL=Periodo de llenado

F= Factor para transformar m³ litros

1.15= Factor util de almacenamiento

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.13.4) Número de Tanques de almacenamiento.

a) Considerando los litros nominales de cada tanque $32,036/5,000 = 6.41$ tanques

b) Considerando vaporización

$$84.57 / 15.953 = 5.30.$$

Por lo anterior consideraremos 6 tanques de almacenamiento de 5,000 lts cada uno.

Dimensiones de cada tanque 1.17m de diámetro, 4.95 m. de longitud.

10.13.5) Restricciones.- Distancia a construcción y límites no menor de 15 mts.

Distancia mínima entre recipientes 1.50 m

10.13.6) Caída de presión y porcentaje (hf) = Q2LK.

TRAMO	GASTO (Q)	LONG. (L)	DIAM.	TUBERÍA	FACTOR (K)	CAIDA
	(m ³ /hr)	(m)	(mm)			
1 - 2	6.6	14.10	38	Cu R.L.	0.00133	0.8169
2 - 3	0.12	15.20	13	Cu R.L.	0.2137	0.0468
3 - 4	0.12	1.00	13	M	0.2137	0.0031
2 - 5	6.48	10.65	38	Cu R.L.	0.00133	0.5950
5 - 6	3.25	5.35	38	Cu R.L.	0.00133	0.0752
6 - 7	2.60	1.00	38	Cu R.L.	0.00133	0.0090
7 - 8	2.60	1.00	38	M	0.00133	0.0090
6 - 9	0.65	3.20	19	Cu R.L.	0.0345	0.0466
9 - 10	0.65	1.00	19	M	0.0345	0.0146
5 - 11	3.23	0.25	25	Cu R.L.	0.0091	0.0237
11-12	2.9	5.20	25	Cu R.L.	0.0091	0.3980
12-13	0.98	1.00	19	Cu R.L.	0.0345	0.0331
13-14	0.98	1.00	19	M	0.0345	0.0331
12-15	1.92	1.00	25	Cu R.L.	0.0091	0.0335
15-16	0.94	1.00	19	M	0.0345	0.0305
16-17	0.94	1.00	19	Cu R.L.	0.0345	0.0305
15-18	0.98	2.00	19	Cu R.L.	0.0345	0.0663
18-19	0.98	1.00	19	M	0.0345	0.0331
11-20	0.33	1.50	32	Cu R.L.	0.0032	0.0005
20-21	0.20	6.60	13	Cu R.L.	0.2137	0.0564
21-22	0.20	1.00	13	M	0.2137	0.0085
20-23	0.13	8.25	19	Cu R.L.	0.0345	0.0048
24-25	0.24	4.50	13	Cu R.L.	0.2137	0.0554
25-26	0.12	10.80	13	Cu R.L.	0.2137	0.0332
26-27	0.12	1.00	13	M	0.2137	0.0031
25-28	0.12	28.15	13	Cu R.L.	0.2137	0.0866
28-29	0.12	1.00	13	M	0.2137	0.0031
				Pérdida de Presión en %		2.5497

Cu R.L. = Cobre Rígido tipo L

M= Manguera metálica flexible

Caída de presión es igual a Q2 X L X K.

10.13.7) Caída de presión en red de alta presión.

$$P_2 = \sqrt{(P_1)^2 - (Q_2 L.G. / K d^5)}$$

De donde :

Q = Gasto pies 3 / hr.

$$K = (33.3) 2 = 1108.89$$

P1 = Presión inicial en lbs/ pulg.2 absolutas

.d 5 = Diámetro interior del tubo en pulg. 2 absolutas.

G = densidad relativa del gas = 1.70

L = longitud en millas

$$\text{Milla} = 1609.34 \text{ m}$$

$$M_3 = 35.3165 \text{ pies } 3$$

$$1 \text{ kg/ cm } 2 = 14.22 \text{ lbs / pulg. } 2$$

Tramo I a II

$$Q = 2987 \text{ pies } 3/\text{h}$$

$$L = 0.0746 \text{ millas}$$

$$.d = 1"$$

$$G = 1.70$$

$$P_1 = 21.33$$

$$P_2 = 18.79$$

Caída = 2.54

P1	Q	L	G	K	D	diámetro mm	P2	caida	TRAMO	long. M
21.33	563.3	0.0037	1.7	1108.89	1	25.4	21.28776709	0.042232908	I A II	5.95
21.33	2987	0.00746	1.7	1108.89	1.5	38.1	21.01265229	0.317347714	I II	12.01
21.012652 3	391	0.0006	1.7	1108.89	0.75	19.05	20.99854661	0.014105674	II III	0.97
20.998546 6	391	0.022	1.7	1108.89	0.75	19.05	20.47462895	0.523917666	III IV	35.41
20.474628 9	158	0.025	1.7	1108.89	0.75	19.05	20.3759305	0.098698445	IV V	40.23
20.375930 5	2597	0.012	1.7	1108.89	1.5	38.1	19.97096391	0.404966588	II VI	19.31
19.970963 9	34	0.0006	1.7	1108.89	0.75	19.05	19.97085173	0.000112185	VI VII	0.97
19.970851 7	34	0.007	1.7	1108.89	0.75	19.05	19.96954286	0.001308873	VII VIII	11.27
19.969542 9	25	0.01	1.7	1108.89	0.75	19.05	19.96853186	0.00101099	VIII IX	16.09
19.968531 9	2670	0.012	1.7	1108.89	1.5	38.1	19.53129911	0.437232756	VI X	19.31
19.531299 1	1282	0.003	1.7	1108.89	1.25	31.75	19.46778748	0.06351163	X XI	4.83
19.467787 5	1282	0.004	1.7	1108.89	1.25	31.75	19.38278158	0.085005895	XI XII	6.44
								0.091290		0.00
								1.94721841713		0.00

10.14. PROYECTO DE ILUMINACION.

10.14.1) Iluminación.

Tipos de fuentes luminosas en el interior del edificio.

Lámparas. Han sido dispuestas del tipo incandescentes.

Luminarias. Han sido dispuestas de los siguientes tipos:

- Luminaria fluorescente tipo canaleta de 1X74 watts ; 2X74 watts, 1X38 watts, 1X20 watts.
- Luminaria fluorescente de sobreponer o empotrar de 2X74; 2X38; 2X32; 1X38; 1X20; y 6X38 watts.
- Arbotante incandescente interior 75 watts.
- Luminaria tipo dulux de 50 watts.
- Salida de centro incandescente
- Salida de centro incandescente tipo Spot.
- Riel energizado con lámparas de halógeno.
- Luminaria compacta de triple tubo fluorescente de 24 watts.
- Reflector de vapor de mercurio de 175 watts.
- Luminaria incandescente de tipo industrial.
- Luminaria de bajo voltaje de empotrar con foco dicroico de 50 watts.

Para el proyecto de iluminación se consideraron los siguientes aspectos:

- Rendimiento
- Confort y satisfacción visual.
- Eficiencia energética.

10.14.2) Sistemas de Iluminación.

SISTEMA	FLUJO HACIA ABAJO %	FLUJO HACIA ARRIBA %
Directo	90 a 100	10 a 0
Semidirecto	60 a 90	40 a 10
Mixto difuso	40 a 60	60 a 40

Para exteriores la iluminación será directa, salvo algunos casos particulares que se indique lo contrario y la diferencia se establecerá por la orientación que se le dé al haz luminoso originado en la luminaria.

10.14.3) Nivel de iluminación a utilizar.

TIPO DE RECINTO	NIVEL DE ILUMINACIÓN . LUX
Restaurante, bar y Salón de eventos	150
Talleres de Servicios (reparaciones)	200
Tienda de: Artículos Deportivos, Artículos Naturistas	300
Oficinas en general y Admón..	400
Bodegas	150
Pasillos	50
Vestidores	100
Salas de trabajo con iluminación suplementaria en casa punto	150

10.14.4. Iluminación Exterior.

La iluminación exterior de la Casa Club será con Luminarias incandescentes de Sobreponer o empotrar a la intemperie. Para la cancha de fútbol, se utilizarán 2 módulos DIM 168 pastillas, 2 tarjetas 128 c/u, a 9 mts. De altura y a 1/4 de long. Por cada esquina en el sentido longitudinal.

10.15) PROYECTO DE RECEPCIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

10.15.1) Conceptualización del Proyecto.

Objetivo: recepción, control, protección, distribución y uso seguro de la energía eléctrica.

Destino: Club de Golf "Santa Cruz"

Ubicación: Santa Cruz Tenancingo, Municipio Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala

Requerimientos: Energía eléctrica en baja tensión , 220/127 volts,

440/254 volts C.A., 60 HZ, en diferentes sistemas.

áreas del proyecto donde se utiliza la energía eléctrica:

- áreas de servicios
- áreas de recreación
- casa club

La energía eléctrica como fuente principal para el desarrollo que nos ocupa, obliga a ubicar como suministradora de la misma, al organismo publico denominado "luz y fuerza del centro" el que para la capacidad instalada del proyecto, destina el punto de conexión en su red de tensión media, aérea 20/23 kv, CA, 60 hz, 3f, que se encuentra en el límite del predio, a una distancia aproximada de 120 mts.

La recepción de la tensión media se hará en el sistema aéreo e inmediatamente con una transición área-subterránea pasaremos a un sistema aislado para 23kv, 60 hz, con conductores de cobre hasta llegar a la subestación eléctrica propia del edificio, en la



CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

que la compañía suministradora podrá instalar su equipo de medición. en la misma subestación, con un transformador pasaremos a la baja tensión (220v, 60hz); en este punto con la ayuda de un equipo electromagnético con protecciones, damos paso o no a la energía eléctrica para el proceso productivo, además de proteger el suministro de la misma.

El proyecto requiere del uso de la energía eléctrica en diversos puntos, para esto utilizaremos un tablero de distribución denominado "tablero general" (tg1) a partir del cual llevamos la energía eléctrica a los diversos circuitos, los que están divididos básicamente en "fuerza" y "alumbrado y contactos".

Una vez iniciado el uso de los diferentes locales que componen el conjunto, se requiere del suministro continuo de la energía eléctrica, contándose para tal fin con una planta de emergencia, generadora de energía eléctrica, a la que se conectarán los circuitos de "alumbrado y contactos" así como "fuerza" necesarios.

10.15.2) Marco Normativo

Se Aplicaran Los Criterios Indicados En:

Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE-1999

Normas del Organismo "Luz Y Fuerza Del Centro" (LYFC)

Normas de Comisión Federal De Electricidad (C.F.E.)

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Normas: NEMA

Especificaciones de los Fabricantes de Equipo Eléctrico



10.15.3) Bases de Diseño

Tensión Empleada en el Sistema.

a).- Tensión media 23,000 volts 60 hz.

Ésta tensión solo se utilizará en la acometida, de la subestación y hasta los devanados de alta tensión del transformador.

b).- Baja Tensión, 220/127, 440/254 volts, 60 hz.

Éstas tensiones se utilizarán, de acuerdo a los requerimientos de los diversos circuitos, denominados: "alumbrado y contactos" y "fuerza".

c).- Caída de Tensión:

La caída de tensión al punto más alejado no excederá del 5%.

Sistema de Emergencia.

El conjunto contará con un sistema de emergencia abastecido por una planta de emergencia generadora de energía eléctrica de 350kw.

Las cargas que se deberán conectar son las siguientes:

- tablero de cocina en 220 volts
- alumbrado de rotatorio
- cargas existentes de la administración

Alimentadores en Tensión Media.

Todos los alimentadores en tensión media serán de cobre suave aislamiento xlpx 133%, para 23 kv de acuerdo a la norma lyfc. deberán contar en sus extremos con terminales propias para aliviar los esfuerzos (conos de alivio), mismos que deberán tener conexión a tierra. los conductores serán de un solo tramo , punta a punta.

1. Alimentadores en Baja Tensión.

Todos los alimentadores se calcularan considerando que se utilizaran para el 100% de la carga, serán de cobre, aislamiento : thw ls, antiflama, 600v , considerando su capacidad para 75 grados centígrados.

Los calibres mínimos a utilizar serán:

- 12 awg para circuitos de alumbrado.
- 10 awg para circuitos de contactos.

Código de Colores:

- para el neutro se utilizara de color blanco
- gris claro.
- para las fases se utilizara rojo, negro, azul
- para tierra física se utilizara cobre desnudo.

Los alimentadores serán de un solo tramo, punta a punta y donde se requiera hacer empalme, este se deberá hacer en un registro eléctrico.

Protecciones.

Para la recepción de la energía eléctrica en alta tensión se utilizara una subestación tipo compacta para uso en intemperie N3R, con aislamiento para 23 kv, equipada con un seccionador tripolar de operación en grupo, con carga, un tiro, provisto de fusibles adecuados.

En el lado de baja tensión del transformador se instalara un interruptor electromagnético general en tablero auto soportado tipo intemperie, con protección, capaz de soportar el 100% de la capacidad del transformador.

Del interruptor en general se alimentarán los tableros propios de los diversos circuitos, mismos que contaran con un interruptor general y sus derivados, en gabinetes auto soportados o panel para montarse en pared, los interruptores serán de la capacidad interruptiva adecuada, siendo termo magnéticos hasta de 800 a y los de capacidades mayores serán electromagnéticos.

Se utilizara un equipo supresor de picos de voltaje, en el tablero principal.

Sistema de Tierras.

Se instalará una red de tierras propia para el sistema al que deberán conectarse el neutro del sistema así como el de la Planta de Emergencia.

Todos los gabinetes de los equipos eléctricos deberán aterrizarse, así como el tanque de diesel de la planta de emergencia y los puntos de conexión que indiquen los diversos equipos del proceso.

Canalizaciones Eléctricas.

Toda la canalización que este directamente enterrada en terreno natural será de tubo conduit de PVC.

Todas las demás canalizaciones que requieran tubería serán conduit pared gruesa galvanizada.

Se utilizara charola del tipo hecha a base de alambres electrosoldados para que se tenga mayor capacidad de contención de conductores.



Registros Eléctricos Y Cajas de Conexión.

Los registro eléctricos para tensión media serán de acuerdo a la norma de LYFC. para los de baja tensión se construirán de tabique rojo recocido aplanado interior con marco y tapa con dimensiones interiores de 0.60x0.40x0.60mts.

En la tubería conduit visible se utilizaran condulets del tipo y diámetro requerido; en la tubería que corra por losa o muro se utilizaran cajas con tapa, o chalupas, galvanizadas.

Red De Contactos.

Todos los contactos serán del tipo polarizado, instalados en chalupas o condulets. Para aquellos cuya tensión de operación sea mayor a 127 V, deberá indicarse de manera visible la tensión de operación.

Red De Fuerza.

Los motores se controlaran por medio de arrancadores magnéticos, protegidos con relevadores, pudiendo ser a tensión plena hasta 15 HP en 220V; los motores mayores deberán arrancarse a tensión reducida pudiendo ser del tipo autotransformador.

Red De Alumbrado.

Los gabinetes de los luminarios deberán aterrizarse, operen a 127 o 220 volts.

Los luminarios deberán utilizar balastros del tipo electrónico preferentemente y los que tengan que utilizar electromagnéticos estos deberán ser auto regulados alto factor de potencia de los denominados ahorreadores de energía eléctrica.



10.16. Aire Acondicionado.

10.16.1. Elección de extractor.

Para la elección de el modelo han sido consideradas:

1. Caudal necesario (m³/hr.)
2. Presión a vencer (mm c.d.a.)
3. Situación del ventilador.
4. Grado de ruido permitido.

10.15.1.a) Cuadro de número de renovaciones por hora consideradas para el proyecto.

TIPO DE RECINTO	# DE RENOVACIONES POR HORA
Oficinas	6
Estacionamientos y Baños públicos	10
Restaurantes	10
Cafés, Bares, Salón de Baile y de juegos	25
Bodegas en general	10 a 15
Cocinas en comercio de alimentos	20
Vestíbulos	1

10.16.2) Tabla de Temperaturas en Hueyotlipan, Tlax. (Normales Climatológicas, C.N.A)

Temperaturas	Anual
Máxima Extrema	35.0
Promedio de Máxima	22.8
Media	13.5
Promedio de Mínima	4.2
Mínima Extrema	-7.0
Oscilación	18.6

10.16.3) Especificación de equipo de extracción en Cocina Maestra.

1 Ventilador de extracción , marca S & P, mod. CRH-10, 282 P.C.M. de retorno / extracción, 35 watts de consumo, caída de presión total 5 mm. / C.A.), 127 volts, 1 fase, 60 ciclos, 6 Kg. de peso en operación, de 0.53 X 0.53 X 0.54 mts, ubicado en azotea, da servicio a lavado de ollas.

1 Ventilador de extracción , marca S & P, mod. CRH-10, 411 P.C.M. de retorno / extracción, ¼ H.P. de consumo, caída de presión total 12 mm. / C.A.), capacidad de desconectador de seguridad 1 X 15 A., 127 volts, 1 fase, 60 ciclos, 6 Kg. de peso en operación, de 0.53 X 0.53 X 0.54 mts, ubicado en azotea, da servicio a lavado de loza.

1 Ventilador de extracción , marca S & P, mod. CRH-10, 411 P.C.M. de retorno / extracción, 1/4 H.P. de consumo, caída de presión total 12 mm. / C.A.), capacidad de desconectador de seguridad 1 X 15 A., 127 volts, 1 fase, 60 ciclos, 6 Kg. de peso en operación, de 0.53 X 0.53 X 0.54 mts, ubicado en azotea, da servicio a Transfer.

2 Ventiladores de extracción , marca S & P, mod. CRH-10, 1400 P.C.M. de retorno / extracción, 1/3 H.P. de consumo, caída de presión total 12 mm. / C.A.), capacidad de desconectador de seguridad 1 X 15 A., 127 volts, 1 fase, 60 ciclos, 6 Kg. de peso en operación, de 0.53 X 0.53 X 0.54 mts, ubicado en azotea, da servicio a Horno Rational.

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

10.17. Presupuesto.

10.17.1) Análisis de Costo y Presupuesto.

Con base a la evaluación del proyecto, ha sido elaborado el siguiente análisis de costos, de acuerdo a los indicadores económicos del catálogo de Costos BIZMA CMDG.

10.17.1.a) Áreas a cubierto

Casa Club

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Cocina	m2	650	\$10,000.00	\$6,500,000.00
Restaurante	m2	2106	\$7,500.00	\$15,795,000.00
Baños	m2	405	\$5,800.00	\$2,349,000.00
Saunas	m2	34.5	\$8,000.00	\$276,000.00
Servicios	m2	3483	\$5,500.00	\$19,156,500.00
Circulaciones (vestíbulo)	m2	972	\$4,800.00	\$4,665,600.00
Totales	m2	7650.5		\$48,742,100.00

10.17.1 b) Concesión

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Snack bar	m2	323.00	\$6,500.00	\$2,099,500.00

10.17.1. c) Áreas de servicio a Cubierto.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Estacionamiento de vehículos de golf		2642.00	\$2,800.00	\$7,397,600.00
Cuarto de maquinas		162.00	\$14,000.00	\$2,268,000.00
Servicios públicos sanitarios y comercio		115.00	\$5,800.00	\$667,000.00
Totales	m2	2919.00		\$10,332,600.00

8.17.1. d) Áreas exteriores.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ALBERCA		930.00	\$6,500.00	\$6,045,000.00
ESTACIONAMIENTO		9665.00	\$2,800.00	\$27,062,000.00
CANCHAS DEPORTIVAS				
TENIS PROFESIONAL		1305.00	\$3,100.00	\$4,045,500.00
TENIS INFANTIL		144.00	\$3,100.00	\$446,400.00
FRONTON		186.00	\$4,500.00	\$837,000.00
BASKETBALL		1248.00	\$3,100.00	\$3,868,800.00
FUTBOL		4500.00	\$3,100.00	\$13,950,000.00
CIRCULACIONES		20510.50	\$4,200.00	\$86,144,100.00
Totales	m2	38488.50		\$142,398,800.00

8.17.2. Resumen de presupuesto.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Áreas a Cubierto	m2	7973.50		\$50,841,600.00
Áreas de servicio a Cubierto	m2	2919.00		\$10,332,600.00
Áreas exteriores	m2	38488.50		\$142,398,800.00
Totales	m2			\$203,573,000.00

8.17.3. Estudio de financiamiento.


El proyecto es una oportunidad para re establecer el nivel de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. La empresa constructora y el gobierno pueden llegar a un acopio de recursos fiscales por concepto de pago de permisos, licencias y contribuciones por 11 millones de pesos, los cuales se aplicarán íntegramente a obras de beneficio social y equipamiento urbano, que permitirán sufragar tradicionales rezagos del municipio.

El financiamiento del proyecto global está a cargo de una empresa extranjera (KS) con una inversión de más de 200 millones de dólares, asociada con Consorcios y Comercializadoras mexicanas, que financian una tercera parte del proyecto final.



11. PROYECTO EJECUTIVO.

11.1. Zonificación.



11.2. Memoria Descriptiva

El proyecto, desarrollado en una superficie de 208.10 hectáreas, se dividen en:

1. Lotes.
2. Áreas Verdes.
3. Áreas de Donación.
4. Áreas de Reserva.
5. Áreas de Recreación.
6. Áreas de Servicio.
7. Propiedad Privada Existente.
8. Áreas de Protección Ecológica.
9. Casa Club.
10. Estacionamiento.

11.2.1. Lotes.

La lotificación consta de trece manzanas ubicadas en el perímetro del terreno, contando con predios de diversas características mediante la depuración del espacio habitable, definiendo espacios y creando ambientes confortables combinados con un equilibrio funcional que se adecua a necesidades tales como privacidad y seguridad. Han sido destinadas 53.5 hectáreas, siendo el 25% del total del terreno.



11.2.2. Áreas Verdes

El campo de prácticas forma parte de las áreas verdes del conjunto. Ha sido provisto con 12 salidas y alcanza tiros de más de 300 yardas, la superficie es irregular con pendientes generosas y trampas de montículos y arbolado, formando una barrera acústica entre el estacionamiento y el campo de golf. Ocupa el 3% del área total.

11.2.3. Áreas de donación.

Las vialidades interiores del conjunto se construyen para cubrir la necesidad de movimiento de acuerdo a las distintas funciones que se están realizando y han sido proyectadas de acuerdo a esquemas de movimiento. Ha sido proyectado un circuito como vialidad primaria y de ésta se derivan vialidades secundarias.

La nomenclatura de las vialidades está dada como referencia del sitio, es decir, las calles principales y perimetrales llevan el nombre de las barrancas colindantes, las secundarias y centrales llevan han sido nombradas con el tipo de vegetación existente. Pero finalmente las vialidades son consideradas como Áreas de donación, aunque se proyectan y construyen como parte integral del conjunto, serán propiedad del Municipio. Éstas ocupan el 7% del área total.

11.2.4. Áreas de Reserva.

Dentro del conjunto existen zonas de reserva para futuras actividades o ampliaciones. Éstas ocupan menos del 2% del total del terreno.

11.2.5. Áreas de Recreación.

Las diversas actividades deportivas se realizarán en un espacio adyacente a la Casa Club denominado AREA DE RECREACIÓN, el cual cuenta con 5 canchas de tennis profesional, 2 canchas de tennis infantil, 4 canchas de básquetbol, 3 canchas de frontón y una cancha de fútbol, en esta zona el terreno tiene pendientes generosas que se convierten en taludes y plataformas con cómodos andadores que permiten el uso de los carritos eléctricos y espacios que se definen por cada deporte.

Dentro del campo de golf, se realizan diversas actividades que se distribuyen tomando en cuenta los niveles de consumo y condiciones ambientales específicas.

11.2.6. Áreas de Servicio.

Resolver el problema de vivienda en conjunto con el campo de golf, no termina en desarrollo de proyecto en sí, lotificación y 18 hoyos de juego, también necesita otros locales para sobrevivir, LAS AREAS DE SERVICIO, así como las instalaciones surgen para satisfacer las necesidades del conjunto.

Por lo anterior el conjunto cuenta con una tienda de 3000 m² que representan el 15% del total del terreno y que dará abastecimiento a más de 500 viviendas, cuenta con patio de maniobras independiente tanto en acceso como en operación.

Para el campo de golf se instalarán servicios sanitarios y venta de alimentos y bebidas. Cada 6 hoyos.

11.2.7. Propiedad Privada Existente.

Existen vestigios de los siglos XVI, XVII Y XVIII que aún se conservan como los cascos de Hacienda. En el terreno está ubicado el Casco de Hacienda "Santa Cruz", El proyecto contempla el rescate y aprovechamiento como hospedaje temporal de los visitantes en torneos.

Estacionamiento. Se destina por reglamento 1 cajón mínimo por cada lote. Por lo que respecta al estacionamiento para la casa club y la tienda, consideré asistencia máxima en un torneo internacional, contemplando que se pueden llegar a reunir hasta 280 jugadores, aparte el personal administrativo, los visitantes, patrocinadores, promotores, arrojando un total de 450 a 500 cajones, de acuerdo a datos obtenidos de la "Profesional Golf Amateurs" (P.G.A.) esto es el 0.77% del total del terreno.

11.2.8. Áreas de Protección ecológica.

El campo de golf "Santa Cruz" al igual que un importante número de campos que forman parte de la infraestructura nacional ha sido diseñado en una zona templada dentro de un terreno regular, rodeado por elementos naturales importantes en el proyecto, como son las barrancas.

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

Es un campo de 18 hoyos, cada uno con diversas dificultades naturales, tales como barreras de árboles y las propias barrancas, así como las pendientes en algunos puntos, también han sido incluidos dentro de los fairways algunas trampas de arena (bunkers) estratégicamente ubicadas, así como 11 lagos (hazards), que además de ofrecer un reto, crea ambientes imaginativos y sugerentes; limitando los fairways aparecen los roughs donde se conserva parte del terreno natural, dando un espacio entre el camino de carritos y los fairways. Las salidas están marcadas por las categorías de niños (bola amarilla), mujeres (bola roja), señor (bola dorada), Estándar (bola blanca), torneo (bola azul), tour P.G.A. (bola negra).

El nuevo concepto de proyectos de campo de golf ha sido considerarlo como un deporte accesible para todos, que se trabaje en el cuidado del medio ambiente ya que la zona de juego es considerada como AREA DE RESERVA ECOLÓGICA, y así operará con una armonía entre desarrollo, protección y conservación ambiental.

Tal vez esto no evada el largo proceso de trámites pero con el ajuste a la Norma Oficial Mexicana (NOM) que hoy tiene lineamientos más consensados a fin de favorecer el cerramiento del golf en México ya no sólo como una actividad de lujo para ricos, sino como un espectáculo, un motor de dinamización turística y una fuente importante de divisas.



11.2.9. Casa Club.

La Casa Club se compone por: Sótano, Planta Baja y Planta Alta.

Sótano.

Debido a las características del terreno con pendiente han sido propuesto un sótano para aprovechar la superficie que nivela la planta baja y dar lugar a los servicios.

En el sótano han sido propuestos los siguientes espacios:

Los vestidores para jugadores, damas y caballeros, ambos cuentan con Baño Turco, servicio de toallas y guardado de zapatos y el vestidor de Caballeros cuenta con Baño Russo también.

La estética da servicio para todos los usuarios, por lo que su acceso es independiente a las áreas adyacentes.

La Clínica de Salud y Belleza. ha sido diseñado en dos niveles, el acceso principal es en sótano, la recepción y la sala de espera distribuyen a la Tienda de Artículos Naturistas (G.N.C.); el consultorio; los cubículos para masajes; camas de bronceado; depilación con rayo láser; baño de barro; saunas y vestidores.

El salón para juegos, funcionará en horas de mayor demanda, cuando las madres juegan golf.

El gimnasio cuenta con vestidores para hombres y mujeres, la versatilidad del espacio permite el desarrollo de diversas actividades tales como ejercicios en aparatos y un salón para ejercicios aeróbicos, posteriormente se tiene contemplado, de acuerdo a la demanda la integración de clases tales como karate y ballet, organizándola en diversos horarios.

La idea de tener la tienda de artículos deportivos (P.R.O.) en 2 niveles se aprovecho para tener incluso exhibición de Carros eléctricos (Buggies).

Las circulaciones permiten acceso a los jugadores hacia el campo directamente, pueden pasar por su Buggy llegando por la zona de prácticas, dirigirse hacia la zona deportiva donde se ubican la canchas deportivas o dirigirse a la alberca y el snack-bar.

Las circulaciones verticales se integran por escaleras principales y secundarias para servicios así como un elevador y un montacargas que comunican a los 3 niveles.

Finalmente la zona de servicios de la casa club también ha sido destinada en este nivel.

Ha sido diseñada una zona para anden de proveedores y recibo inmediato de la mercancía, para posteriormente enviarla al almacén y los diversos locales de guardado.

El acceso del personal que labora ha sido ubicado en ésta área para facilidad del control, éste se compone por el área de recepción, sala de espera, recursos humanos, reclutamiento de personal y dos salones de capacitación. La basura que se recolecta de planta baja tee salida mediante un ducto que llega a éste nivel y da salida inmediata al patio de maniobras.

Para las diferentes instalaciones que se requieren, han sido destinados el Cuarto para Sistema de Voz y Datos, el cuarto de accesorios para Sistema de Agua Protección contra Incendio que el Reglamento señala, el ducto para Instalación Eléctrica que continua en los tres niveles, la Subestación Eléctrica que requiere el proyecto de acuerdo a la demanda de voltaje, planta de emergencia y tableros. Para la Instalación Hidráulica está el cuarto de máquinas que contiene el cuarto de mantenimiento, cuarto de bombas, cisterna, equipo para Sistema de Vapor y agua caliente.

Planta Baja

La zona social y parte de la zonas complementarias integran éste nivel.

Una plaza de acceso exterior compuesta por una glorieta de retorno vehicular, un espejo de agua, jardineras y una escalera, lleva a éste nivel, el cual cuenta con un vestíbulo principal con recepción y control de jugadores.

CLUB DE GOLF "SANTA CRUZ", EN HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

La galería y lo que corresponde al primer nivel de la Tienda de Artículos Deportivos (P.R.O.) tienen acceso por el espacio antes descrito.

El mismo vestíbulo también distribuye a la zona de Restaurante y bar. El primero con capacidad para 400 personas, el cual se prepara diariamente para servicio de 150 porciones. El bar tiene capacidad para 100 personas, en éste espacio se podrá escuchar música en vivo.

El primer salón de eventos es para 300 personas, el espacio es libre para poder llevar a cabo diferentes acomodos de mobiliario de acuerdo a lo que se requiera. Y con éste espacio concluye la zona social en la planta baja.

Los servicios complementarios en este nivel son la cocina maestra, comedor, cocina y vestidores para el personal, así como la lavandería de la Casa club.

La cocina maestra se compone de un almacén principal con cámaras de refrigeración, un pasillo lo conecta con la zona de preparación y ésta a su vez se comunica con la zona de cocción, donde se encuentran las marmitas, planchas, estufas de gas y sartén eléctrico y un vaporizador.

La zona de Transfer permite que el personal ajeno a la cocina no tenga acceso. La zona de repostería es independiente por lo que cuenta con su propio equipo .

También existe una zona de lavado de loza y lavado de ollas adyacente a la zona de cocción.

Toda la cocina maestra es controlada por el dietista que tiene su espacio cerca de la misma.

El comedor de empleados queda en un espacio inmediato a la cocina, pero también cuentan con cocineta.

La lavandería funciona para el lavado de blancos y es el último elemento que compone la planta baja.

Planta Alta.

En la planta alta ha sido dispuesta la zona administrativa, el salón presidencial (para entrega de Trofeos) y un salón de juegos.

La zona administrativa se compone de una serie de cubículos, la dirección general, sala de juntas y presidencia.

Los cubículos de promoción, contabilidad y cobranza, tienen contacto directo con los usuarios, así que están en la parte más cercana a la recepción. La dirección de proyectos, dirección general y Presidencia son oficinas más privadas así que han sido ubicadas en la parte posterior de la administración al igual que la sala de juntas.

Para el óptimo funcionamiento del Salón Presidencial ha sido ubicada una cocina de apoyo para atención de los diferentes eventos que ahí se lleven a cabo. El salón tiene capacidad para 224 personas.

El salón de juegos podrá funcionar en los horarios convenientes a la Casa Club, teniendo opción a ser vespertino y nocturno. La idea de integrar otras actividades al proyecto amplia las expectativas de los usuarios, convirtiendo al edificio en una opción, que va muy ligada al golf, para todas las edades.

Una zona de mesas de billar, un restaurante de comida rápida y un salón de eventos especiales componen el salón de juegos.

Como servicios para el óptimo funcionamiento del salón, está la cocina de apoyo al bar y restaurante de comida rápida y un núcleo de sanitarios.


Dentro de la zona de servicios para el personal, en éste nivel está ubicada el área de servicios médicos que se compone de recepción y sala de espera y un consultorio de medicina general.







UNAM

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"DEPARTAMENTO DE
CARRETERAS, MITOS Y TURISMO

PISTAS

EN EL PLANO SE INDICA
CONSEGUIDO LA INCIDENCIA DE LOS
ESPECIALES INDICADA EN EL P.M. BC

ESTRUCTURAS

INDICA NIVEL DE PISO
TERMINADO
INDICA MONTAJE A EX.
INDICA ACERACION A PISO
INDICA NIVEL EN ALZADO

PAREDES

INDICA CIELO DE
PISO
— INDICA SETERO DE
CIRCULACION
— INDICA MURO DE
CONTENICION
— INDICA TABIQUE
DE 15 CM. DESPRECIO
— INDICA MURO DE TABIQUE
DE 15 CM. DESPRECIO
— INDICA CANAL EN MUROSINDICA PALE DE
PREDOMINIOINDICA AREA
JARDINADAINDICA LOSETA
ESTAMPINDICA ESTEREO DE
MUROINDICA PAVIMENTO DE
INTERNAINDICA MUERDO DE
CORTES

INDICA PACHADOS

INDICA NUMERO DE
PLANO

INDICA DETALLE

INDICA PISO

(LOC) INDICA NOMBRE DE LOCAL

GRADIENTES LOCALIZACIONES

INDICA DIRECCIONES

INDICA



UNAM

FACULTAD
ARQUITECTURADEPARTAMENTO
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACION:
COL. PUEBLITO SAN
CARRETERA MEXICO-TLALOCANOTAS:
EN EL PLANO SOLO SEVERA
CONSULTAR LA INFORMACION DE LA
ESPECIFICACION INDICADA EN EL PIE DE
PLANO.LEGENDA:
INDICA NIVEL DE PISO
INDICA ALTURAS A SUELO
INDICA ALTURAS A PISO
INDICA NIVEL EN ALZADO

PENDIENTE: 0.0%

INDICA SENTIDO DE
PENDIENTEINDICA SENTIDO DE
CIRCULACIONINDICA MURO DE
CONTENCIÓNINDICA MURO DE TABIQUE
DE 15 CMS. DESPRECIOINDICA MURO DE TABLARDO
DE 10 CMS. DE ESPESOR

INDICA CANCEL EN MURO

INDICA PANEL DE
REFRIGERACIONINDICA AREA
JARDINADAINDICA LOSETA
EXTERIORINDICA ESPESOR DE
ADM.INDICA PAVIMENTO DE
PIEDRA

INDICA NUMERO DE CORTE


INDICA TACHADA

INDICA DETALLE

INDICA PLANO

INDICA NUMERO DE USO:

COORDINADAS DE LOCALIZACION



PROYECTO:

GUTIERREZ DIAZ-JAUREGUI, GUSTAVO


RESPONSABLE: JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATA

APOYO: MARÍA VERA MORENO, JOSEFINA

PROYECTO: SOTANG


GRUPO: 1001-A

TIPO: RESIDENCIAL






ESCALA GRÁFICA EN METROS
1:100



NOMENCLATURA

001 ELEVADOR 1	002 MUEBLES PUEBLO	003 TERRAZA ART. INDUSTRIAL	004 MUEBLES P. HOMBRES	005 MUEBLES P. MUJERES	006 BODEGAS	007 BODEGAS	008 BODEGAS	009 BODEGAS	010 BODEGAS	011 BODEGAS	012 BODEGAS	013 BODEGAS	014 BODEGAS	015 BODEGAS	016 BODEGAS	017 BODEGAS	018 BODEGAS	019 BODEGAS	020 BODEGAS	021 BODEGAS	022 BODEGAS	023 BODEGAS	024 BODEGAS	025 BODEGAS	026 BODEGAS	027 BODEGAS	028 BODEGAS	029 BODEGAS	030 BODEGAS	031 BODEGAS	032 BODEGAS	033 BODEGAS	034 BODEGAS	035 BODEGAS	036 BODEGAS	037 BODEGAS	038 BODEGAS	039 BODEGAS	040 BODEGAS	041 BODEGAS	042 BODEGAS	043 BODEGAS	044 BODEGAS	045 BODEGAS	046 BODEGAS	047 BODEGAS	048 BODEGAS	049 BODEGAS	050 BODEGAS	051 BODEGAS	052 BODEGAS	053 BODEGAS	054 BODEGAS	055 BODEGAS	056 BODEGAS	057 BODEGAS	058 BODEGAS	059 BODEGAS	060 BODEGAS	061 BODEGAS	062 BODEGAS	063 BODEGAS	064 BODEGAS	065 BODEGAS	066 BODEGAS	067 BODEGAS	068 BODEGAS	069 BODEGAS	070 BODEGAS	071 BODEGAS	072 BODEGAS	073 BODEGAS	074 BODEGAS	075 BODEGAS	076 BODEGAS	077 BODEGAS	078 BODEGAS	079 BODEGAS	080 BODEGAS	081 BODEGAS	082 BODEGAS	083 BODEGAS	084 BODEGAS	085 BODEGAS	086 BODEGAS	087 BODEGAS	088 BODEGAS	089 BODEGAS	090 BODEGAS	091 BODEGAS	092 BODEGAS	093 BODEGAS	094 BODEGAS	095 BODEGAS	096 BODEGAS	097 BODEGAS	098 BODEGAS	099 BODEGAS	100 BODEGAS	101 BODEGAS	102 BODEGAS	103 BODEGAS	104 BODEGAS	105 BODEGAS	106 BODEGAS	107 BODEGAS	108 BODEGAS	109 BODEGAS	110 BODEGAS	111 BODEGAS	112 BODEGAS	113 BODEGAS	114 BODEGAS	115 BODEGAS	116 BODEGAS	117 BODEGAS	118 BODEGAS	119 BODEGAS	120 BODEGAS	121 BODEGAS	122 BODEGAS	123 BODEGAS	124 BODEGAS	125 BODEGAS	126 BODEGAS	127 BODEGAS	128 BODEGAS	129 BODEGAS	130 BODEGAS	131 BODEGAS	132 BODEGAS	133 BODEGAS	134 BODEGAS	135 BODEGAS	136 BODEGAS	137 BODEGAS	138 BODEGAS	139 BODEGAS	140 BODEGAS	141 BODEGAS	142 BODEGAS	143 BODEGAS	144 BODEGAS	145 BODEGAS	146 BODEGAS	147 BODEGAS	148 BODEGAS	149 BODEGAS	150 BODEGAS	151 BODEGAS	152 BODEGAS	153 BODEGAS	154 BODEGAS	155 BODEGAS	156 BODEGAS	157 BODEGAS	158 BODEGAS	159 BODEGAS	160 BODEGAS	161 BODEGAS	162 BODEGAS	163 BODEGAS	164 BODEGAS	165 BODEGAS	166 BODEGAS	167 BODEGAS	168 BODEGAS	169 BODEGAS	170 BODEGAS	171 BODEGAS	172 BODEGAS	173 BODEGAS	174 BODEGAS	175 BODEGAS	176 BODEGAS	177 BODEGAS	178 BODEGAS	179 BODEGAS	180 BODEGAS	181 BODEGAS	182 BODEGAS	183 BODEGAS	184 BODEGAS	185 BODEGAS	186 BODEGAS	187 BODEGAS	188 BODEGAS	189 BODEGAS	190 BODEGAS	191 BODEGAS	192 BODEGAS	193 BODEGAS	194 BODEGAS	195 BODEGAS	196 BODEGAS	197 BODEGAS	198 BODEGAS	199 BODEGAS	200 BODEGAS	201 BODEGAS	202 BODEGAS	203 BODEGAS	204 BODEGAS	205 BODEGAS	206 BODEGAS	207 BODEGAS	208 BODEGAS	209 BODEGAS	210 BODEGAS	211 BODEGAS	212 BODEGAS	213 BODEGAS	214 BODEGAS	215 BODEGAS	216 BODEGAS	217 BODEGAS	218 BODEGAS	219 BODEGAS	220 BODEGAS	221 BODEGAS	222 BODEGAS	223 BODEGAS	224 BODEGAS	225 BODEGAS	226 BODEGAS	227 BODEGAS	228 BODEGAS	229 BODEGAS	230 BODEGAS	231 BODEGAS	232 BODEGAS	233 BODEGAS	234 BODEGAS	235 BODEGAS	236 BODEGAS	237 BODEGAS	238 BODEGAS	239 BODEGAS	240 BODEGAS	241 BODEGAS	242 BODEGAS	243 BODEGAS	244 BODEGAS	245 BODEGAS	246 BODEGAS	247 BODEGAS	248 BODEGAS	249 BODEGAS	250 BODEGAS	251 BODEGAS	252 BODEGAS	253 BODEGAS	254 BODEGAS	255 BODEGAS	256 BODEGAS	257 BODEGAS	258 BODEGAS	259 BODEGAS	260 BODEGAS	261 BODEGAS	262 BODEGAS	263 BODEGAS	264 BODEGAS	265 BODEGAS	266 BODEGAS	267 BODEGAS	268 BODEGAS	269 BODEGAS	270 BODEGAS	271 BODEGAS	272 BODEGAS	273 BODEGAS	274 BODEGAS	275 BODEGAS	276 BODEGAS	277 BODEGAS	278 BODEGAS	279 BODEGAS	280 BODEGAS	281 BODEGAS	282 BODEGAS	283 BODEGAS	284 BODEGAS	285 BODEGAS	286 BODEGAS	287 BODEGAS	288 BODEGAS	289 BODEGAS	290 BODEGAS	291 BODEGAS	292 BODEGAS	293 BODEGAS	294 BODEGAS	295 BODEGAS	296 BODEGAS	297 BODEGAS	298 BODEGAS	299 BODEGAS	300 BODEGAS	301 BODEGAS	302 BODEGAS	303 BODEGAS	304 BODEGAS	305 BODEGAS	306 BODEGAS	307 BODEGAS	308 BODEGAS	309 BODEGAS	310 BODEGAS	311 BODEGAS	312 BODEGAS	313 BODEGAS	314 BODEGAS	315 BODEGAS	316 BODEGAS	317 BODEGAS	318 BODEGAS	319 BODEGAS	320 BODEGAS	321 BODEGAS	322 BODEGAS	323 BODEGAS	324 BODEGAS	325 BODEGAS	326 BODEGAS	327 BODEGAS	328 BODEGAS	329 BODEGAS	330 BODEGAS	331 BODEGAS	332 BODEGAS	333 BODEGAS	334 BODEGAS	335 BODEGAS	336 BODEGAS	337 BODEGAS	338 BODEGAS	339 BODEGAS	340 BODEGAS	341 BODEGAS	342 BODEGAS	343 BODEGAS	344 BODEGAS	345 BODEGAS	346 BODEGAS	347 BODEGAS	348 BODEGAS	349 BODEGAS	350 BODEGAS	351 BODEGAS	352 BODEGAS	353 BODEGAS	354 BODEGAS	355 BODEGAS	356 BODEGAS	357 BODEGAS	358 BODEGAS	359 BODEGAS	360 BODEGAS	361 BODEGAS	362 BODEGAS	363 BODEGAS	364 BODEGAS	365 BODEGAS	366 BODEGAS	367 BODEGAS	368 BODEGAS	369 BODEGAS	370 BODEGAS	371 BODEGAS	372 BODEGAS	373 BODEGAS	374 BODEGAS	375 BODEGAS	376 BODEGAS	377 BODEGAS	378 BODEGAS	379 BODEGAS	380 BODEGAS	381 BODEGAS	382 BODEGAS	383 BODEGAS	384 BODEGAS	385 BODEGAS	386 BODEGAS	387 BODEGAS	388 BODEGAS	389 BODEGAS	390 BODEGAS	391 BODEGAS	392 BODEGAS	393 BODEGAS	394 BODEGAS	395 BODEGAS	396 BODEGAS	397 BODEGAS	398 BODEGAS	399 BODEGAS	400 BODEGAS	401 BODEGAS	402 BODEGAS	403 BODEGAS	404 BODEGAS	405 BODEGAS	406 BODEGAS	407 BODEGAS	408 BODEGAS	409 BODEGAS	410 BODEGAS	411 BODEGAS	412 BODEGAS	413 BODEGAS	414 BODEGAS	415 BODEGAS	416 BODEGAS	417 BODEGAS	418 BODEGAS	419 BODEGAS	420 BODEGAS	421 BODEGAS	422 BODEGAS	423 BODEGAS	424 BODEGAS	425 BODEGAS	426 BODEGAS	427 BODEGAS	428 BODEGAS	429 BODEGAS	430 BODEGAS	431 BODEGAS	432 BODEGAS	433 BODEGAS	434 BODEGAS	435 BODEGAS	436 BODEGAS	437 BODEGAS	438 BODEGAS	439 BODEGAS	440 BODEGAS	441 BODEGAS	442 BODEGAS	443 BODEGAS	444 BODEGAS	445 BODEGAS	446 BODEGAS	447 BODEGAS	448 BODEGAS	449 BODEGAS	450 BODEGAS	451 BODEGAS	452 BODEGAS	453 BODEGAS	454 BODEGAS	455 BODEGAS	456 BODEGAS	457 BODEGAS	458 BODEGAS	459 BODEGAS	460 BODEGAS	461 BODEGAS	462 BODEGAS	463 BODEGAS	464 BODEGAS	465 BODEGAS	466 BODEGAS	467 BODEGAS	468 BODEGAS	469 BODEGAS	470 BODEGAS	471 BODEGAS	472 BODEGAS	473 BODEGAS	474 BODEGAS	475 BODEGAS	476 BODEGAS	477 BODEGAS	478 BODEGAS	479 BODEGAS	480 BODEGAS	481 BODEGAS	482 BODEGAS	483 BODEGAS	484 BODEGAS	485 BODEGAS	486 BODEGAS	487 BODEGAS	488 BODEGAS	489 BODEGAS	490 BODEGAS	491 BODEGAS	492 BODEGAS	493 BODEGAS	494 BODEGAS	495 BODEGAS	496 BODEGAS	497 BODEGAS	498 BODEGAS	499 BODEGAS	500 BODEGAS	501 BODEGAS	502 BODEGAS	503 BODEGAS	504 BODEGAS	505 BODEGAS	506 BODEGAS	507 BODEGAS	508 BODEGAS	509 BODEGAS	510 BODEGAS	511 BODEGAS	512 BODEGAS	513 BODEGAS	514 BODEGAS	515 BODEGAS	516 BODEGAS	517 BODEGAS	518 BODEGAS	519 BODEGAS	520 BODEGAS	521 BODEGAS	522 BODEGAS	523 BODEGAS	524 BODEGAS	525 BODEGAS	526 BODEGAS	527 BODEGAS	528 BODEGAS	529 BODEGAS	530 BODEGAS	531 BODEGAS	532 BODEGAS	533 BODEGAS	534 BODEGAS	535 BODEGAS	536 BODEGAS	537 BODEGAS	538 BODEGAS	539 BODEGAS	540 BODEGAS	541 BODEGAS	542 BODEGAS	543 BODEGAS	544 BODEGAS	545 BODEGAS	546 BODEGAS	547 BODEGAS	548 BODEGAS	549 BODEGAS	550 BODEGAS	551 BODEGAS	552 BODEGAS	553 BODEGAS	554 BODEGAS	555 BODEGAS	556 BODEGAS	557 BODEGAS	558 BODEGAS	559 BODEGAS	560 BODEGAS	561 BODEGAS	562 BODEGAS	563 BODEGAS	564 BODEGAS	565 BODEGAS	566 BODEGAS	567 BODEGAS	568 BODEGAS	569 BODEGAS	570 BODEGAS	





UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA

PROYECTO:

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACION:

MEXICO CITY

CAMPANIA

NOTAS:

EN EL PLANO SOLO SE INDICA LA SUPERFICIE DE LA ESPECIFICADA INDICADA EN EL PIE DE PLANO.

LEGENDA:

N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.

INDICA ACOSTAMIENTO A BAJA ALTURA.

INDICA ACOSTAMIENTO A ALTA ALTURA.

INDICA NIVEL EN ALZADO.

pend. 0,0% INDICA SISTEMA DE DRENAJE.

INDICA SERVICIOS DE CIRCULACION.

INDICA MURDO DE CONTENEDOR.

INDICA MURDO DE TABIQUE DE TOLUCA EXPRESO.

INDICA MURDO DE TABIQUE DE TOLUCA DE EXPRESO.

INDICA CANCEL EN MURDO.

INDICA PANEL DE REVESTIMIENTO.

INDICA AREA JARDINERA.

INDICA LOSETA EXTERIOR.

INDICA ESPECIE DE ARbol.

INDICA PAVIMENTO DE PIEDRA.

INDICA NUMERO DE CORTE.

INDICA FACHADA.

INDICA NUMERO DE PISO.

INDICA DETALLE.

INDICA PLANO.

INDICA NUMERO DE LOCAL.

DIRECCIONES DE LOCALIZACION:

PROYECTO:

QUINTERO, GONZALEZ MARIA GUADALUPE

REVISOR:

PRO. JOSE LUIS ROMERO FUENTES


DET. JAVIER JUAN MARTINEZ ZAMORA

DRA. MARIA DEL ROCIO VILLENA

DRA. MARIA NOEMI

DET. JOSE RODRIGUEZ

DET. JESUS GOMEZ



1 ALBERCA Y SNACK-BAR

DET. JESUS GOMEZ

A-08




UNAM



ARQUITECTURA



PROYECTO

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"


LOCALIZACIONES

NUMEROTACION

CARRETERA MEXICO-TULCÁN

NOTAS

EN EL PLANO SE SOLICITA CONSULTAR LA INFORMACIÓN DE LA EXPEDICIÓN FICHA EN EL PIE DE PLENO



SISTEMAS

LÍNEA DE PISO

NÚMERO ACERCAZÓN A PARE

NÚMERO ADAPTACIÓN A PARE

NÚMERO NIVEL DE ALTAZO

PERÍMETRO 0.00%

NÚMERO CENTRO DE PENDIENTE

NÚMERO REPARTO DE CIRCULACIÓN

NÚMERO MURO DE TABIQUE DE 18 CM. EXPRESA

NÚMERO MURO DE TABIQUE DE 18 CM. DE EXPRESA

NÚMERO DANZEL EN LUGRO

NÚMERO PANEL DE REPARTO

NÚMERO ARCA INSTALADA

NÚMERO LOSETA EXTERIOR

NÚMERO ESPEJO DE PUERTA

NÚMERO PAVIMENTO DE PIEDRA

NÚMERO TABIQUE NO CORTE NÚMERO TACHADA

NÚMERO HUECO DE PIEDRA

THICK DETALLE

THICK PLANG

LOC NÚMERO DE LOCALIZACIÓN

PROYECTO

DIBUJO Y DISEÑO MARÍA GUADALUPE

PROYECTO JOSÉ LUIS MONTIEL SANTOS

PROYECTO JUAN ANTONIO RODRIGUEZ

PROYECTO JOSÉ GREGORIO VILLAS

PROYECTO JOSÉ LUIS GARCIA



UNAM

WADDELL

10

**CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"**

LONG-TERM PROSPECTS
FOR THE PETROLEUM
INDUSTRY IN THE FUTURE

200-77

EN EL PLANO SE C DEBERÁ CONSULTARSE LA INFORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD INDICADA EN EL DÍA DE LARGO.

政治小人物

- | | |
|--|--|
| | INDICA NIVEL DE PRO
TERMINADO |
| | INDICA NOTACIÓN A EJE
DE INDICACIÓN A PARTE |
| | INDICA NIVEL EN ALZADA |
| | INDICA SENTIDO DE
PENDIENTE |
| | INDICA TÉMPS DE
CIRCUITACIÓN |
| | INDICA NIVEL DE
CONTENEDOR |
| | INDICA NIVEL DE TANQUE
DE AGUA EN ESTACION |
| | INDICA NIVEL DE TANQUE
DE TIERRA EN ESPESOR |
| | INDICA CANCEL EN NIVEL |
| | INDICA PARÉT DE
REFRIGERACIÓN |
| | INDICA NÚMERO DE ROPTE
NIVEL FACHADA |
| | INDICA NÚMERO DE PLANG |
| | INDICA DETALLE |
| | INDICA PLANO |
| | INDICA NÚMERO DE LÓG |

www.english-test.net

An architectural floor plan of a building section. It features a large central rectangular room with a cross-shaped corridor system. A staircase is located in the bottom right corner. The entire drawing is enclosed in a rectangular border.

—
—

REVISOR:
DR. JOSÉ LUIS MORALES VILLANUEVA
DR. MARÍA LUCIA ARENAL MORA
DR. RICARDO GARCÍA TORO

APPLIED GEOMOD

CASA CLUB Y CASA DE DADIEI

PLANTA BAJA

LEGENDA:

- INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO
- INDICA ACOTACION A EJE
- INDICA ACOTACION A PISO
- INDICA NIVEL EN ALZADO
- SINT. G.COR. INDICA SENTIDO DE PENDIENTE
- INDICA SENTIDO DE DIRECCION
- INDICA LÍNEA DE CONTENCIÓN
- INDICA HUPO DE TABIQUE DE TS CUAL ESPEJO
- INDICA CANCEL DE TABLARDO DE TOPE DE ESPEJO
- INDICA CANCEL EN MURO
- INDICA PANEL DE MUERTEADA
- INDICA NÚMERO DE CORTE
- INDICA NÚMERO DE FACHADA
- INDICA NÚMERO DE PLANO
- INDICA DETALLE
- INDICA PLANO
- INDICA NÚMERO DE LOCAL


DETALLES DE LOCALIZACIÓN:


- PROYECTO: DÍAZ MÉNDEZ ARQUITECTOS
- REVISÓ: MRS. MARÍA DEL ROCIO JIMÉNEZ
- MRS. MARÍA LUCIA RODRIGUEZ
- MRS. MARÍA DEL ROCIO JIMÉNEZ
- FECHA: 10/12/03
- TIPO: 100%
- ESTADO: 100%
- TIPO: 100%
- ESTADO: 100%

NOMENCLATURA:

1001 ESCALERA 1	1002 PREDIOS	1003 SALON 300 MTS.	1004 SALON 300 MTS.	1005 HABITACIONES	1006 REPARTO	1007 HABITACIONES HOMBRES	1008 HABITACIONES MUJERES	1009 REPARTO	1010 PREDIOS	1011 HABITACIONES MUJERES	1012 HABITACIONES HOMBRES	1013 REPARTO	1014 HABITACIONES MUJERES	1015 HABITACIONES HOMBRES	1016 REPARTO	1017 HABITACIONES MUJERES	1018 HABITACIONES HOMBRES	1019 REPARTO	1020 HABITACIONES MUJERES	1021 HABITACIONES HOMBRES	1022 REPARTO	1023 HABITACIONES MUJERES	1024 HABITACIONES HOMBRES	1025 REPARTO	1026 HABITACIONES MUJERES	1027 HABITACIONES HOMBRES	1028 REPARTO	1029 HABITACIONES MUJERES	1030 HABITACIONES HOMBRES	1031 REPARTO	1032 HABITACIONES MUJERES	1033 HABITACIONES HOMBRES	1034 REPARTO	1035 HABITACIONES MUJERES	1036 HABITACIONES HOMBRES	1037 REPARTO	1038 HABITACIONES MUJERES	1039 HABITACIONES HOMBRES	1040 REPARTO	1041 HABITACIONES MUJERES	1042 HABITACIONES HOMBRES	1043 REPARTO	1044 HABITACIONES MUJERES	1045 HABITACIONES HOMBRES	1046 REPARTO	1047 HABITACIONES MUJERES	1048 HABITACIONES HOMBRES	1049 REPARTO	1050 HABITACIONES MUJERES	1051 HABITACIONES HOMBRES	1052 REPARTO	1053 HABITACIONES MUJERES	1054 HABITACIONES HOMBRES	1055 REPARTO	1056 HABITACIONES MUJERES	1057 HABITACIONES HOMBRES	1058 REPARTO	1059 HABITACIONES MUJERES	1060 HABITACIONES HOMBRES	1061 REPARTO	1062 HABITACIONES MUJERES	1063 HABITACIONES HOMBRES	1064 REPARTO	1065 HABITACIONES MUJERES	1066 HABITACIONES HOMBRES	1067 REPARTO	1068 HABITACIONES MUJERES	1069 HABITACIONES HOMBRES	1070 REPARTO	1071 HABITACIONES MUJERES	1072 HABITACIONES HOMBRES	1073 REPARTO	1074 HABITACIONES MUJERES	1075 HABITACIONES HOMBRES	1076 REPARTO	1077 HABITACIONES MUJERES	1078 HABITACIONES HOMBRES	1079 REPARTO	1080 HABITACIONES MUJERES	1081 HABITACIONES HOMBRES	1082 REPARTO	1083 HABITACIONES MUJERES	1084 HABITACIONES HOMBRES	1085 REPARTO	1086 HABITACIONES MUJERES	1087 HABITACIONES HOMBRES	1088 REPARTO	1089 HABITACIONES MUJERES	1090 HABITACIONES HOMBRES	1091 REPARTO	1092 HABITACIONES MUJERES	1093 HABITACIONES HOMBRES	1094 REPARTO	1095 HABITACIONES MUJERES	1096 HABITACIONES HOMBRES	1097 REPARTO	1098 HABITACIONES MUJERES	1099 HABITACIONES HOMBRES	10100 REPARTO	10101 HABITACIONES MUJERES	10102 HABITACIONES HOMBRES	10103 REPARTO	10104 HABITACIONES MUJERES	10105 HABITACIONES HOMBRES	10106 REPARTO	10107 HABITACIONES MUJERES	10108 HABITACIONES HOMBRES	10109 REPARTO	10110 HABITACIONES MUJERES	10111 HABITACIONES HOMBRES	10112 REPARTO	10113 HABITACIONES MUJERES	10114 HABITACIONES HOMBRES	10115 REPARTO	10116 HABITACIONES MUJERES	10117 HABITACIONES HOMBRES	10118 REPARTO	10119 HABITACIONES MUJERES	10120 HABITACIONES HOMBRES	10121 REPARTO	10122 HABITACIONES MUJERES	10123 HABITACIONES HOMBRES	10124 REPARTO	10125 HABITACIONES MUJERES	10126 HABITACIONES HOMBRES	10127 REPARTO	10128 HABITACIONES MUJERES	10129 HABITACIONES HOMBRES	10130 REPARTO	10131 HABITACIONES MUJERES	10132 HABITACIONES HOMBRES	10133 REPARTO	10134 HABITACIONES MUJERES	10135 HABITACIONES HOMBRES	10136 REPARTO	10137 HABITACIONES MUJERES	10138 HABITACIONES HOMBRES	10139 REPARTO	10140 HABITACIONES MUJERES	10141 HABITACIONES HOMBRES	10142 REPARTO	10143 HABITACIONES MUJERES	10144 HABITACIONES HOMBRES	10145 REPARTO	10146 HABITACIONES MUJERES	10147 HABITACIONES HOMBRES	10148 REPARTO	10149 HABITACIONES MUJERES	10150 HABITACIONES HOMBRES	10151 REPARTO	10152 HABITACIONES MUJERES	10153 HABITACIONES HOMBRES	10154 REPARTO	10155 HABITACIONES MUJERES	10156 HABITACIONES HOMBRES	10157 REPARTO	10158 HABITACIONES MUJERES	10159 HABITACIONES HOMBRES	10160 REPARTO	10161 HABITACIONES MUJERES	10162 HABITACIONES HOMBRES	10163 REPARTO	10164 HABITACIONES MUJERES	10165 HABITACIONES HOMBRES	10166 REPARTO	10167 HABITACIONES MUJERES	10168 HABITACIONES HOMBRES	10169 REPARTO	10170 HABITACIONES MUJERES	10171 HABITACIONES HOMBRES	10172 REPARTO	10173 HABITACIONES MUJERES	10174 HABITACIONES HOMBRES	10175 REPARTO	10176 HABITACIONES MUJERES	10177 HABITACIONES HOMBRES	10178 REPARTO	10179 HABITACIONES MUJERES	10180 HABITACIONES HOMBRES	10181 REPARTO	10182 HABITACIONES MUJERES	10183 HABITACIONES HOMBRES	10184 REPARTO	10185 HABITACIONES MUJERES	10186 HABITACIONES HOMBRES	10187 REPARTO	10188 HABITACIONES MUJERES	10189 HABITACIONES HOMBRES	10190 REPARTO	10191 HABITACIONES MUJERES	10192 HABITACIONES HOMBRES	10193 REPARTO	10194 HABITACIONES MUJERES	10195 HABITACIONES HOMBRES	10196 REPARTO	10197 HABITACIONES MUJERES	10198 HABITACIONES HOMBRES	10199 REPARTO	10200 HABITACIONES MUJERES	10201 HABITACIONES HOMBRES	10202 REPARTO	10203 HABITACIONES MUJERES	10204 HABITACIONES HOMBRES	10205 REPARTO	10206 HABITACIONES MUJERES	10207 HABITACIONES HOMBRES	10208 REPARTO	10209 HABITACIONES MUJERES	10210 HABITACIONES HOMBRES	10211 REPARTO	10212 HABITACIONES MUJERES	10213 HABITACIONES HOMBRES	10214 REPARTO	10215 HABITACIONES MUJERES	10216 HABITACIONES HOMBRES	10217 REPARTO	10218 HABITACIONES MUJERES	10219 HABITACIONES HOMBRES	10220 REPARTO	10221 HABITACIONES MUJERES	10222 HABITACIONES HOMBRES	10223 REPARTO	10224 HABITACIONES MUJERES	10225 HABITACIONES HOMBRES	10226 REPARTO	10227 HABITACIONES MUJERES	10228 HABITACIONES HOMBRES	10229 REPARTO	10230 HABITACIONES MUJERES	10231 HABITACIONES HOMBRES	10232 REPARTO	10233 HABITACIONES MUJERES	10234 HABITACIONES HOMBRES	10235 REPARTO	10236 HABITACIONES MUJERES	10237 HABITACIONES HOMBRES	10238 REPARTO	10239 HABITACIONES MUJERES	10240 HABITACIONES HOMBRES	10241 REPARTO	10242 HABITACIONES MUJERES	10243 HABITACIONES HOMBRES	10244 REPARTO	10245 HABITACIONES MUJERES	10246 HABITACIONES HOMBRES	10247 REPARTO	10248 HABITACIONES MUJERES	10249 HABITACIONES HOMBRES	10250 REPARTO	10251 HABITACIONES MUJERES	10252 HABITACIONES HOMBRES	10253 REPARTO	10254 HABITACIONES MUJERES	10255 HABITACIONES HOMBRES	10256 REPARTO	10257 HABITACIONES MUJERES	10258 HABITACIONES HOMBRES	10259 REPARTO	10260 HABITACIONES MUJERES	10261 HABITACIONES HOMBRES	10262 REPARTO	10263 HABITACIONES MUJERES	10264 HABITACIONES HOMBRES	10265 REPARTO	10266 HABITACIONES MUJERES	10267 HABITACIONES HOMBRES	10268 REPARTO	10269 HABITACIONES MUJERES	10270 HABITACIONES HOMBRES	10271 REPARTO	10272 HABITACIONES MUJERES	10273 HABITACIONES HOMBRES	10274 REPARTO	10275 HABITACIONES MUJERES	10276 HABITACIONES HOMBRES	10277 REPARTO	10278 HABITACIONES MUJERES	10279 HABITACIONES HOMBRES	10280 REPARTO	10281 HABITACIONES MUJERES	10282 HABITACIONES HOMBRES	10283 REPARTO	10284 HABITACIONES MUJERES	10285 HABITACIONES HOMBRES	10286 REPARTO	10287 HABITACIONES MUJERES	10288 HABITACIONES HOMBRES	10289 REPARTO	10290 HABITACIONES MUJERES	10291 HABITACIONES HOMBRES	10292 REPARTO	10293 HABITACIONES MUJERES	10294 HABITACIONES HOMBRES	10295 REPARTO	10296 HABITACIONES MUJERES	10297 HABITACIONES HOMBRES	10298 REPARTO	10299 HABITACIONES MUJERES	10300 HABITACIONES HOMBRES	10301 REPARTO	10302 HABITACIONES MUJERES	10303 HABITACIONES HOMBRES	10304 REPARTO	10305 HABITACIONES MUJERES	10306 HABITACIONES HOMBRES	10307 REPARTO	10308 HABITACIONES MUJERES	10309 HABITACIONES HOMBRES	10310 REPARTO	10311 HABITACIONES MUJERES	10312 HABITACIONES HOMBRES	10313 REPARTO	10314 HABITACIONES MUJERES	10315 HABITACIONES HOMBRES	10316 REPARTO	10317 HABITACIONES MUJERES	10318 HABITACIONES HOMBRES	10319 REPARTO	10320 HABITACIONES MUJERES	10321 HABITACIONES HOMBRES	10322 REPARTO	10323 HABITACIONES MUJERES	10324 HABITACIONES HOMBRES	10325 REPARTO	10326 HABITACIONES MUJERES	10327 HABITACIONES HOMBRES	10328 REPARTO	10329 HABITACIONES MUJERES	10330 HABITACIONES HOMBRES	10331 REPARTO	10332 HABITACIONES MUJERES	10333 HABITACIONES HOMBRES	10334 REPARTO	10335 HABITACIONES MUJERES	10336 HABITACIONES HOMBRES	10337 REPARTO	10338 HABITACIONES MUJERES	10339 HABITACIONES HOMBRES	10340 REPARTO	10341 HABITACIONES MUJERES	10342 HABITACIONES HOMBRES	10343 REPARTO	10344 HABITACIONES MUJERES	10345 HABITACIONES HOMBRES	10346 REPARTO	10347 HABITACIONES MUJERES	10348 HABITACIONES HOMBRES	10349 REPARTO	10350 HABITACIONES MUJERES	10351 HABITACIONES HOMBRES	10352 REPARTO	10353 HABITACIONES MUJERES	10354 HABITACIONES HOMBRES	10355 REPARTO	10356 HABITACIONES MUJERES	10357 HABITACIONES HOMBRES	10358 REPARTO	10359 HABITACIONES MUJERES	10360 HABITACIONES HOMBRES	10361 REPARTO	10362 HABITACIONES MUJERES	10363 HABITACIONES HOMBRES	10364 REPARTO	10365 HABITACIONES MUJERES	10366 HABITACIONES HOMBRES	10367 REPARTO	10368 HABITACIONES MUJERES	10369 HABITACIONES HOMBRES	10370 REPARTO	10371 HABITACIONES MUJERES	10372 HABITACIONES HOMBRES	10373 REPARTO	10374 HABITACIONES MUJERES	10375 HABITACIONES HOMBRES	10376 REPARTO	10377 HABITACIONES MUJERES	10378 HABITACIONES HOMBRES	10379 REPARTO	10380 HABITACIONES MUJERES	10381 HABITACIONES HOMBRES	10382 REPARTO	10383 HABITACIONES MUJERES	10384 HABITACIONES HOMBRES	10385 REPARTO	10386 HABITACIONES MUJERES	10387 HABITACIONES HOMBRES	10388 REPARTO	10389 HABITACIONES MUJERES	10390 HABITACIONES HOMBRES	10391 REPARTO	10392 HABITACIONES MUJERES	10393 HABITACIONES HOMBRES	10394 REPARTO	10395 HABITACIONES MUJERES	10396 HABITACIONES HOMBRES	10397 REPARTO	10398 HABITACIONES MUJERES	10399 HABITACIONES HOMBRES	10400 REPARTO
-----------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	---------------


A-10





LISTA DE EQUIPO

POD	PIZA	MODELO	DESCRIPCION	MARCA
			ZONA DE CAMARAS	
A	3	SRAK	CARRITO RACK PARA CAVAS	SAN-SON
B	3	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
C	3	ESPECIAL	ANQUEL DEL MAESTRO	SAN-SON
D	4	ESPECIAL	ANQUEL PARA CAMARA DE CONGELACION	SAN-SON
			ZONA DE ALMACEN	
A	27	SAL-04	ANQUEL EN LAMINA GRAYVACADA	SAN-SON
B	1	SMTE	MESA DE TRABAJO CON TARRA	SAN-SON
E	1	ESPECIAL	LAVABANOS	SAN-SON
F	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
			ZONA DE RECEPCION DE MERCANCIA	
G	1	SIT	FREGADERO TRIPLE PARA LAVADO	SAN-SON
C	1	SMTT	MESA DE APOYO	SAN-SON
F	1	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
H	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
I	1	ESPECIAL	TARRA PARA ASEO	SAN-SON
J	1	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
			ZONA RECUPERACION DE BASURA	
F	1	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
			ZONA COMENSALES	
D	6	ESPECIAL	LAVABANOS	SAN-SON
E	6	ESPECIAL	CUBIERTA ESTACION DE SERVICIO	SAN-SON
G	8	ESPECIAL	GABINETE PARA BANITOILAS Y AGUA	SAN-SON
K	8	ESPECIAL	NEGRA VULVERA PARA CHAROLAS	SAN-SON
L	5	ESPECIAL	CARRITO RACK PARA VASOS	SAN-SON
			ZONA BODEGA VARIOS	
A	23	ESPECIAL	LAVABANOS	SAN-SON
SIN	29	ESPECIAL	CUBIERTA ESTACION DE SERVICIO	SAN-SON
SIN	17	ESPECIAL	GABINETE PARA BANITOILAS Y AGUA	SAN-SON
SIN	40	ESPECIAL	NEGRA VULVERA PARA CHAROLAS	SAN-SON
SIN	2	ESPECIAL	CARRITO RACK PARA VASOS	SAN-SON
SIN	2	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
			ZONA DE COCHAMBRE	
A	1	SFD	FREGADERO DOBLE PARA LAVADO DE OLLAS	SAN-SON
B	3	SAN-120	ANQUEL DEL TIPO MARTEA PARA OLLAS	SAN-SON
B	1	ESPECIAL	ANQUEL DEL PARA OLLAS	SAN-SON
C	1	SMT	BASTIDOR DARNATO PARA OLLAS	SAN-SON
C	1	SMT	BASTIDOR DARNATO PARA OLLAS	SAN-SON
D	1	ESPECIAL	MARCO PARA REJILLA DE PISO	SAN-SON
F	1	SCHR-1	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
G	1	IND 1000-18	MANGUERA DE PRELAVADO	SAN-SON
			ZONA DE LAVADO DE LOZA	
A	1	SIM	MESA DE RODIC DE LOZA SUCHA	SAN-SON
S	1	SULL	MESA DE RODIC DE LOZA LUMINA	SAN-SON
C	1	SCDV	CAMPANA DE CO AIRENDO	SAN-SON
D	1	SIM	REFISA PARA CHAMASTILLAS	SAN-SON
H	1	ESPECIAL	GABINETE DE TETO AMBOS LOS DOS	SAN-SON
I	2	ESPECIAL	DUCTO CON PUERTAS PARA VASOS Y CUBIERTOS	SAN-SON
J	2	ESPECIAL	TARRA Y VULVERA PARA VASOS Y CUBIERTOS	SAN-SON
K	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
L	1	ESPECIAL	MARCO PARA REJILLA DE PISO	SAN-SON
B	1	SCHR-1	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
			ZONA DE COCCION	
H	2	PSPECIAL	LAVABANOS	SAN-SON
D	1	SOCM	CAMPANA DE CONDENSAO	SAN-SON
B	1	SMTT	MESA DE TRABAJO CON TARRA	SAN-SON
E	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
F	2	ESPECIAL	FORNO EN MURO ACERO INOXIDABLE	SAN-SON
H	1	CDF-002	VAPORIZADOR COMBINADO (CLIMA PLUS COOK)	RATIO NAR
K	3	ESPECIAL	BASE INOX. PARA ESTUFA	SAN-SON
O	2	SMTT	MESA DE APOYO	SAN-SON
O	1	SMTT	MESA DE TRABAJO CON TARRA	SAN-SON
P	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
Q	2	SCC	CAMPANA DE EXTRACCION	SAN-SON
Q	2	SCC	CAMPANA DE EXTRACCION	SAN-SON
R	3	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
R	3	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON
T	2	ESPECIAL	CARRITO BAND	SAN-SON
U	2	GMI	MESA DE APOYO	SAN-SON
V	1	ESPECIAL	MESA DE TRABAJO PARA CORTE	SAN-SON
W	1	TG-05	TRAMANT DE GRASA	SAN-SON
Z	2	ESPECIAL	CARRITO RACK PARA INSERTO ENTREBO	SAN-SON
			ZONA DETRANSFER	
B	1	ESPECIAL	MESA DE TRABAJO CON HUECO E INSERTOS	SAN-SON
B	1	ESPECIAL	MESA DE TRABAJO CON TARRA	SAN-SON
D	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
			ZONA DE REPOSTERIA	
D	1	SMTT	MESA DE TRABAJO CON TARRA	SAN-SON
C	2	CPC-02	MARCOZADOR COMBINADO (CLIMA PLUS COOK)	RATIO NAR
F	1	BLXER 614M	MEZCLADORA	SAN-SON
G	1	SRP	REFISA MURO	SAN-SON
			ZONA DE BAR	
E	4	TE-2149	REFRIGERADOR PARA BAR	TRUE
C	3	TBD-1	REFRIGERADOR DOMINANTE (CLIMA PLUS COOK) INCLUIDA POMA (3 TELLAS)	TRUE
D	3	SMTT	MESA DE APOYO	TRUE
D	3	BCG-00	UNIDAD DE COOLER CON 30 TELLAS DE 200X60X70MM	TRUE
E	5	SME	MESA PARA BOTELLAS DE 60X60X70 MM	DELFIELD
F	3	205	CONGELADOR DE INLESADAS PARA HELADO TRABAJO CON TARRA	DELFIELD
G	1	SMTT	MESA DE TRABAJO CON TARRA	SAN-SON
H	3	BGC-14	FREGADERO FRIGISTYLLEN & TARRAS, DE 200 X 60 X 105 MM	TRUE
I	1	ESPECIAL	MARCO, CHAROLA Y REJILLA DE PISO	SAN-SON



UNAM

CHARTERED



CLUB DE GOLF
SANTA CRUZ

**ALZHEIMER'S
DISEASE**

PLANO SOLO DEBERÁ
LTARSE LA INFORMACIÓN DE LA
ALUDIDA INDICADA EN EL FICHE

©2012 Cengage

INDICA NIVEL DE PESO
TERMINADO
INDICA ADAPTACIÓN A LIE
INDICA ADAPTACIÓN A PASO
INDICA NIVEL EN ALTAZO

- INDICA SENTIDOS DE PENDIENTE
- INDICA SENTIDOS DE CIRCULACION
- INDICA MURO DE TRENZADO
- INDICA MURO DE TABIQUE DE 15 CMS. DE ESPESOR
- INDICA MURO DE TABLONADA DE 11 CMS. DE ESPESOR
- INDICA CANCEL EN MURO
- INDICA NUMERO DE COMTE
- INDICA NUMERO DE PLANO
- INDICA NUMERO DE LOCAL

A detailed technical drawing showing a cross-section of a cylinder assembly. It features a central vertical cylinder body with various internal components like piston rods and valves. The drawing is labeled with several reference points: '1' at the top center, '2' on the left side, '3' on the right side, '4' at the bottom center, and '5' on the far right. There are also smaller labels 'a', 'b', and 'c' indicating specific parts or sections.

DETALLE DE COLOCACIÓN

A-12a




UNAM

INSTITUTO



ARQUITECTURA

PROYECTO



CLUB DE GOLF

SANTA CRUZ

LOCALIZACION:

MEXICO D.F.
CALLE 10 DE NOVIEMBRE

NOTAS:

EN EL PIANO SEÑAL DESENA
CONTRASTES EN COLOR PARA INDICAR LA
ESPECIALIDAD HEREDADA EN EL PTE. DE
PLANO.

ESCALAS:

1:200
1:100
1:50
1:25
1:10
1:5
1:2
1:1

INDICA NIVEL DE PISO

INDICA ROTACION A NORTE

INDICA ACOTACION A PISO

INDICA NIVEL EN ALTO

INDICA SENTIDO DE PENDIENTE

INDICA SENTIDO DE CIRCULACION

INDICA MURO DE CANTERA

INDICA MURO DE TARGUE
DE 10 CMS. DE SPESOR

INDICA MURO DE TABLADO
DE 10 CMS. DE SPESOR

INDICA CANCELL EN MURO

INDICA PARETE DE PINTERACION

INDICA NUMERO DE CORTE

INDICA FACHADA

INDICA NUMERO DE PLANO

INDICA DETALLE

INDICA PLANO

INDICA NUMERO DE LOCALES

DETALLE DE LOCALIZACION

PROYECTO:

CLUB DE GOLF SANTA CRUZ

REVISTAS:

MR. J. L. RODRIGUEZ TECNICO

<



UNAM

FACULTAD DE



ARQUITECTURA

PROYECTO:
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACION:
MEXICO CITY
CALLEJA MEXICO-LAICA

INSTALACIONES:

EN EL PLANO SOLO SE DISENA
CONSULTAR LA INFORMACION DE LA
CONSTRUCCION INDICADA EN EL PE DE
PLANO.

LEGENDA:

H200 INDICA NIVEL DE PISO
TERMINADO
INDICA ALTURAS A EJE
INDICA ALTURAS A PISO
N20000 INDICA NIVEL EN ALZADOPARE: 0.00% INDICA VENTANA DE
PENDIENTE
INDICA VENTANA DE
CORTINAINDICA MURO DE
CONCRETO
INDICA MURO DE
TABIQUE DE 18 CM. DE ESPESORINDICA MURO DE TABLONADA
DE 18 CM. DE ESPESOR
INDICA DANIEL EN MURO
INDICA PANEL DE
REFRIGERACIONINDICA NUMERO DE COPPE
INDICA TACHADOINDICA NUMERO DE PLANO
INDICA DETALLEINDICA PLANO
INDICA NUMERO DE LOCAL


DETALLE DE LOCALIZACION


PROYECTO:
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPEREVISTAS:
REV. ARQ. LUIS RODRIGUEZ FONSECA
REV. ARQ. LUIS RODRIGUEZ FONSECA
REV. ARQ. JAVIER GARCIA RODRIGUEZLOCALIZACION:
TERRAZA 12-22
2009 2012 2013
TERRAZAARQUITECTONICOS:
ARQUITECTONICOPLANOS:
PLANTA ALTA
PLANTA BAJA


A-15

NOMENCLATURA

1001 CLOSET 1	1002 SILLA PRESIDENCIAL	1003 FACHADA	1004 OFICINA DIRECTOR DE HERRAMIENTAS
1005 CLOSET 2	1006 SANTIAGO SALÓN 1	1007 SANTIAGO SALÓN 2	1008 OFICINA DE ALMACÉN Y DESIGNS
1009 MUEBLES DE SERVICIO	1010 SANTIAGO SALÓN 3	1011 BIBLIOTECA	1012 SANTIAGO SALÓN 4
1013 BANCO 1. LOCOMOTOR	1014 BANCO 2. LOCOMOTOR	1015 COPIADORA	1016 SANTIAGO SALÓN 5
1017 VESTUARIO PERSONAL	1018 ZONA DE APoyo A SALÓN	1019 RESTAURANTE ASADOR	1020 SANTIAGO SALÓN 6
1021 RECORRIDO	1022 ZONA DE APoyo A SALÓN	1023 ESTACIONES DE SERVICIO	1024 SANTIAGO SALÓN 7
1025 SISTEMA PRESIDENCIAL DEL SUELO	1026 SISTEMA PRESIDENCIAL DEL SUELO	1027 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1028 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO









UNAM

PABELLÓN
ANÁTOPIAPROYECTO
CLUB DE GOLF
'SANTA CRUZ'LOCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO
CARRERA 61-100-71 CALI

NOTAS:

EN EL PUNTO SOLO SEÑALA
CONCATENAR LA INFORMACIÓN DE LA
ESPALDAD FICADA EN EL NUEVO
PLANO.

DETALLADO:

INDICA NIVEL DE PISO
INDICA ACOTACIÓN A EJE
INDICA ACOTACIÓN • PANO
INDICA NIVEL EN ALTAZPERIODOS
INDICA PERÍODO DE
PERIODOSINDICA RENDIMIENTO DE
CIRCULACIÓN
INDICA MURO DE
CORTINA
INDICA MURO DE TABIQUE
DE 15 CMS. DE espesorINDICA MURO DE TABIQUE
DE 10 CMS. DE espesor
INDICA CANCELL EN MURO
INDICA NUMERO DE Corte

INDICA NUMERO DE MURO

INDICA NUMERO DE LOCAL

PROYECTO:
OLIVEREZ GONZALEZ MARIA GUADALUPEREINO:
PRO. J. L. OLVEREZ GONZALEZ
IND. MARIA GUADALUPE AGUILAR
IND. FRANCISCO GONZALEZ PIZARROTIPO:
ESTUDIO DE PROYECTO
TIPO:
PROYECTO DE ARQUITECTURA
TIPO:
PROYECTO DE ARQUITECTURA


ARQUITECTONICOS


ARQUITECTONICO

CORTES

CORTES

A-18






A-19



UNAM



PROYECTO

**CLUB DE GOLF
'SANTA CRUZ'**

LUGAR/PLAZA/TERRENO

MURCIOTLAQUILAHUEC
CHAPALA, JALISCO, MEXICO

NOTAS

EN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN LAS INFORMACIONES DE LA ESPECIFICACION INDICADA EN EL PIE DE PLANO

MEJORIAS

Nº 1 INDICA NIVEL DE RIESGO
INDICA FRENTE AL QUE SE DIBUJA
INDICA ROTACION A ESE NIVEL
INDICA NIVEL EN PLANO

Nº 2 INDICA SENTIDO DE PERFORANTE

INDICA DIRECCION DE DIBUJO

INDICA MURO DE CONTENICION

INDICA MURO DE TABIQUE DE 15 CMS. DE ESPESOR

INDICA MURO DE TABLONCILLO DE TIEMPO DE ESPESOR

INDICA MURO DE PIEDRA

INDICA MURO DE LADRILLO

DIRECCION DE LOCALIZACION

PROYECTO

DETALLE DIRECCIONES PARA CONSULTA

CEDULA DE MUEBLES SANITARIOS

CLAVE	MUEBLE	FABRICANTE	MODELO	ACCESORIOS	DIÁMETRO DE TUBERIAS (mm)	NOTAS
MC-1	BAÑERA	IDEAL STANDARD	SCANDIA	ASIENTO H-330	25	
MC-2	BAÑERA	IDEAL STANDARD	21432-LK-B25	H-370	35	
MC-3	WASHER	IDEAL STANDARD	BT-247		50	
LS-1	LAVADO	IDEAL STANDARD	IMPRESO BT-025	LLAVE, DESAGÜE, DE CORTA, ALUMINIO HELEO, ANG. 35-165	15	
LS-2	LAVADO	IDEAL STANDARD	REVELSTOK BT-025	LLAVE, FONDO LLAVE, PHONO BT-025	15	
R	REGADERA	IDEAL STANDARD	HELVE		15	
PI-1	PAILERA	IDEAL STANDARD	CLASSIC T15			
PI-2	PAILERA	IDEAL STANDARD	CLASSIC T15			
A	ABONERA	IDEAL STANDARD	BLISTER T08			
AD	ABONERA	IDEAL STANDARD	ANTIQUE T08			
OI	BALNEO	IDEAL STANDARD	CLASSICO T08			
OD	BALNEO	IDEAL STANDARD	ANTIQUE T08			
PI-3	PAILERA	IDEAL STANDARD	BLISTER T08			
NOTAS:						
1) TUBOS DE AGUA Y DE DRENAJE 2) VALVULAS DE CONTROL ANGULAS EN CASA ALIMENTACION.						

NOMENCLATURA

PI-1	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE
PI-2	PIRESTRENO CERAMICO
PI-3	PIRESTRENO CERAMICO (ISOLO EN MUEBLES INDICADOS)
MB	MURO DE BLOQUE
MS	MURO DE TABLONCILLO
IS	ISOLEN
MT	MUEBLE DE TABLONCILLO


NOMENCLATURA MAMPARAS

MI-1	MI-1	ADJUNTA	4001
MI-2	MI-2	4005.2	4003
MI-3	MI-3	4001.4	4003
MI-4	MI-4	5301.2	5314

CED. DE ACABADOS

PI-1	CERAMICA 20 X 20 CM. MODE. INTERCERAMICO MOD. METALLICO COLOR BLANCO, DENSIDAD 1.6 KG/CM3
PI-2	CERAMICA 20 X 20 CM. COLOR 15-430 CM. MODE. INTERCERAMICO COLOR METALLICO BLANCO
LS-1	LAMBRIN 20 X 20 CM. COLOR BLANCO
BS-1	BORDURAS 40 CM. COLOR BLANCO

LAMBRIN 20 X 20 CM. A HUECO




DESPIECE TIPICO EN LAMBRINES SANITARIOS




LAMBRIN 20 X 20 CM. A HUECO

ZÓDIGO: 1/2 PIEZA 15x30cm

DETALLE: 1/2 PIEZA 15x30cm



A-21





UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA

PROYECTOS

CLUB DE GOLF
SANTA CRUZ

LOCALIZACION

REPRESENTACION

CORTES MECANICOS

MAPAS

EN EL PLANO SOLO DEBE CONSULTAR LA INFORMACION DE LA SECCION INDICADA EN EL DE PLANO.

ESTANDAR

INDICA NIVEL DE PISO
TERMINADO

INDICA ALTURAS A ESE

INDICA ACOTACION A PISO

INDICA NIVEL EN ALZADO

PERIODOS

INDICA SENSIBILIDAD DE

CIRCULACION

INDICA MURO DE

CONCRETO ARMADO

INDICA MURO DE TABIQUE

DE 15 CMS. DE ESPESOR

INDICA MURO DE TABLADERA

DE 10 CMS. DE ESPESOR

INDICA CANCEL EN MURO

INDICA NUMERO DE PLANO

INDICA NUMERO DE LOCAL

DESCRIPCION DE LOCALIZACION

PROYECTO

DIFERENTE DIAZ MARIA GUILLERMO

REVISIO

PRO. 001. LOTE SUR 100 M2

INDICA UNA REFERENCIA COORD.

INDICA SUELDO PISO

TIPO LOCAL



UNAM


CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACION:
MEXICO D.F.-MEXICO

NOTAS:

EN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN LAS PARTES DEL PLAN CONSULTAR LA INFORMACION DE LA EXPRESION INDICADA EN EL PIE DE PLANO.

LEGENDA:

---	INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO
+---+	INDICA ALTURA A EJE
+---+ +---+	INDICA ALTURA A PISO
+---+ +---+ +---+	INDICA NIVEL EN ALTO
-----	INDICA SENTIDO DE PENDIENTE
→	INDICA SENTIDO DE CORRIENTE
—	INDICA MURO DE CONCRETO
—+—	INDICA MURO DE TABIQUE DE 15 CM. DE ESPESOR
—++—	INDICA MURO DE TABIQUE DE 10 CM. DE ESPESOR
—○—	INDICA CANCEL EN MURO
—○—○—	INDICA NUMERO DE COPIA
—○—○—○—	INDICA NUMERO DE PLANO
—○—○—○—○—	INDICA NUMERO DE LOCAL

PROYECTO:
GUTIERREZ DONALD MARIA GUADALUPE
PIEZO:
1. PISO DE CONCRETO FASE 1
2. PISO DE CONCRETO FASE 2
3. PISO DE CONCRETO FASE 3
DETALLE:
TECHO: NUEVO
TIPO: CUBICO
TIPO: CUBICO
TIPO: CUBICO
TIPO: CUBICO


ARQUITECTONICOS

ACABADOS

CASA CLUB

NAT.

A-25





UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA

DIRECCIÓN

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACIÓN:


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CULIACÁN, SINALOA

1007-AIR

EN EL ANCHO DELA LARGURA
COMBINAR LA INFORMACIÓN DE LA
ESTIMACIÓN DADA EN EL PIE DE
PLANO

DETALLADO





UNAM



APERTURADURA

INTRODUCCION

CLUB DE GOLF

SANTA CRUZ

LOCALIZACION

PROPIEDAD

MATERIAL

INDICA NIVEL DE PISO
INDICA ACOTACION A EJE
INDICA ACOTACION A PARED
INDICA NIVEL EN ALZADO

PARETE O MURETE

INDICA SENTIDO DE
PENDIENTES-→ INDICA SENTIDO DE
CIRCULACIONINDICA MURO DE
CONTENCIÓN

INDICA MURO DE TABIQUE

INDICA MURO DE
TECHO

INDICA CANCELLA EN MURO

INDICA PANTALLA DE
PROTECCION

INDICA NUMERO DE CORTE

INDICA FACHADA





INDICA NUMERO DE PLANO

INDICA DETALLE

INDICA PLANO

INDICA NUMERO DE LOCAL

DETALLES DEL REFUERZO

INDICA DETALLE DE
REFUERZOINDICA DETALLE DE
REFUERZO

NOTAS GENERALES



- 1.- ADAPTACIONES EN DEDICATOS Y NIVEL EN HORNOS.
- 2.- TODAS LAS COJAS Y MUELES DEBEN VERIFICAR CON EL PROYECTO ARQUITECTONICO.
- 3.- ALINEAR EN CHAPA.
- 4.- PARA DUCTOS E INSTALACIONES QUE DESENDEAN THERMOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSULTAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
- 5.- TODA LA OBRA DE CONCRETO LLEVARA UNA PLANTILLA DE CONCRETO PORTE DE 5 cm. DE PESO.
- 6.- EN PLANO SE COMPLEMENTA CON LOS MANDOS T-DR. E-02 Y E-04.

MATERIALES

- 1.- CONCRETO CLASE 1. DEN = 300 kg/m³ EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
- 2.- CONCRETO PORTE T=100 kg/m³ EN FORNICES Y PLATEAS.
- 3.- VARIOS MUELES DEL ALCALINOS CALCO 3/4" (19 mm).
- 4.- ARMAS DE REFUERZO DIAMERO CALCO 3/4" (19 mm).
- 5.- ACERO GRADE ESTRUCTURAL R= 350 kg/cm² EN ESTREBOS E-02.
- 6.- ACERO R= 300 kg/cm² EN VARILLAS ELECTROFORJADAS.
- 7.- LOS MUELES SERAN DE TUBOS DE PESO MEDIO DE 15 kg. DE CAPACIDAD.

REFUERZO

- 1.- TODOS LOS REFORZOS, TUBERIAS Y MUELES SE ALINEARAN A LO INDICADO EN EL DIBUJO DE DETALLES DEL REFORZO.
- 2.- LA REPARACION DE LOS ESTREBOS SE EXPRESA A CONTINUACION A PARTIR DEL PUNTO DEL MUELLE, DESCONTINUANDO EL PRIMER Y LA MITAD DE LA SEPARACION DIFERENTES.
- 3.- LOS REFORZOS VIBRANES SERAN DE 3 cm. EN ESTREBOS, 5 cm. EN COLUMNAS, ZAFIOS Y CIMENTACIONES.
- 4.- LA MITAD DEL MUELLE SE COLOCARA A LA VIDA DEL PERMITO DEL MUELLE.
- 5.- LOS CASTILLOS DEBERAN ALINEARSE POR LO MENOS 10 cm. EN LA OBRA.



② CIMENTACION SOTANO

E-02

**PLANTA****TRABE DE
LIGA TL-1**

E-02

PLANTA**TRABE DE
LIGA TL-2**

E-02

CIMENTACION SOTANO


E-02

ESTRUCTURALES

CIMENTACION

DETALLES

E-02



E-05



UNAM

PASARELA
ARMADURA
ARMADURA

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACIONES
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

MONTAJE:
EN EL PISO SE INDICA CONSIDERAR LA INFORMACION ESPECIFICA INDICADA EN EL PT DE PLANO.


SEÑALIZACION:

- INDICA NIVEL DE PISO ESTABLECIDO
- INDICA ALCANTARAS A EJE
- INDICA ALCANTARAS X PISO
- INDICA NIVEL EN ALTAZO
- INDICA SENTIDO DE DRENAJE
- INDICA SENTIDO DE CIRCULACION
- INDICA MURO DE TABIQUE DENTADO
- INDICA MURO DE TABLERO DE TECNO. DE ESPESOR
- INDICA CANAL EN MURO
- INDICA NUMERO DE MURO
- INDICA NUMERO DE LOCAL

DETALLES DE LOCALIZACIONES:

PROTECTOR: AUTOMATICO ALTA VELA GUILLEROS
REVERO: PESO DE UNO MONTAJE MANO
MUEBLE: MUEBLE DE COCINA
MUEBLE: MUEBLE DE COCINA
MUEBLE: MUEBLE DE COCINA
MUEBLE: MUEBLE DE COCINA
MUEBLE: MUEBLE DE COCINA


ESTRUCTURALES:
TRABES TUTAS
CASA CLUB
E-06




② TRABE PRINCIPAL EJE E
EJE E, 0600




③ DETALLE DE VIGA T
EJE E




④ TRABES PRINCIPALES
EJE E-2
EJE E-2, 0600




① LOSAS EN PLANTA ALTA
EJE E-06
EJE E-06, 0600




⑤ TRABES PRINCIPALES
EJE 3-4
EJE 3-4, 0600



⑥ TRABE SECUNDARIA
EJE 1-2
EJE 1-2, 0600







UNAM



ARQUITECTURA



PROYECTO



CLUB DE GOLF



"SANTA CRUZ"



LOCALIZACION



MEXICO DF



NOTAS



EN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN LAS TECNICAS DE LA ESPECIFICACION INDICADA EN EL PE DE PLANO.



ESPECIFICACIONES



INDICE PED DE DRENAJE SANITARIO



00-0200-00 DRA (CM) / PEND (GR/M)



INDICA SENTIDO DE FLUJO



NIVEL DE PAVIMENTO



NIVEL DE ARRASTRE



INDICATIVO ALTAZA DE AGUAS NIEGRAS



POZO DE VISTA AGUAS NIEGRAS



INDICA BOCAL CIEGO



INDICA BOCAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGROAS



NOTAS:



1) DIAMETROS INTERIORES INDICADOS EN MM. DIAMETROS EXTERIORES EN CM.



2) ACOPLADORES EN CM. ELEVACIONES EN M.



3) LA PODEROSA MINIMA EN TUBERIAS ES DE 25 MM. DE 100 MM. EN DIAF. O MAYOR.



4) LOS POZOS DE VISTA LLEVARAN BOCALES CIEGOS DE FIERRO FUNDIDO.



5) LA TUBERIA SERA DE PVC RIGIDO EXPANDIBLE Y SUS BOCAS SERAN CIEGAS DE 50 MM. DE DIAMETRO UNIFORME.




6) INDICACIONES DE LOCALIZACION



PROYECTO:



DIAZ GONZALEZ MAPA GUADALUPE



REVISO:



AGUA SUELA ASOCIADO/ENGEN.



PROYECTO: 2000



DETALLE: 1000



TAMAÑO: 1000



FECHA: 10/12/98



PAGINA: 1000



C-06





OBRA CIVIL



ALCANTARILLADO SANITARIO



PLANTA Y DETALLES





UNAM



PASILATINA
F
APARTE ESTUARIA
PUNTA ARENAL
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"
LEONALMAGISTERIA
PUNTA ARENAL
CAMPANA DE PINTA Y LAGUNA
NOTAS
EN EL PLANO SE INDICA GENERALMENTE LA ALTURA DE LOS NIVELES INDICADA EN EL P.D. DE PLANO
GEODESICA


NOTAS:
1.- EL NIVEL DE DESAGUE DE ESTA ESTRUCTURA DIFERENCIA DEL NIVEL DE ARRIBA DE LA TUBERIA DE DRENAJE DE ALIMENTACION DE AGUA SPESA.
2.- LAS DISTANCIAS SON SOBRE EL BOSQUE.




PROYECTO:
GUTIERREZ GONZALEZ MARA GUADALUPE
REVISTAS:
PRO. JOSE LUIS MORENO FUENTES
PRO. MARIO JUAN ARRIAGA ARENAS
PRO. MARIO JUAN ARRIAGA ARENAS
DIRECCION:
PRO. MARIO JUAN ARRIAGA ARENAS
TALLER:
PRO. MARIO JUAN ARRIAGA ARENAS
PRO. MARIO JUAN ARRIAGA ARENAS
PRO. MARIO JUAN ARRIAGA ARENAS
OBRA CIVIL:
ALACANTILLADO SANTANDER
PLANTA DE TRATAMIENTO:

C-07






1 ACOMETIDA AL CONJUNTO



1) TEE P.D. DE 150X100
2) TUBO P.D. DE 150X100
3) COGO P.D. DE 90X100
4) MIFD P.D. CUELLO LARGO DE 100
5) COGO P.D. DE 90X100 CLASE 150 DE 100
6) TUBO DE COBRE RODADO TIPO TIR. DE 100
7) COGO DE COBRE Y ROSCA INTERIOR DE 100
8) CONECTOR DE COBRE A-FU EXTERIOR DE 100
9) VALLA DE MAMPIRA, CON OPERADOR DE CHORRERAS DE 100
10) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 100MM
11) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 100MM


3 ACOMETIDA A SNACK BAR Y SANITARIOS EXTERIORES

000. 1662



1) TEE P.D. DE 100X100
2) TUBO P.D. DE 100X100
3) COGO P.D. A ROSCA INTERIOR DE 50X
4) MIFD P.D. CUELLO LARGO DE 50X
5) COGO DE COBRE Y ROSCA INTERIOR DE 50X
6) CONECTOR DE COBRE A-FU EXTERIOR DE 50X
7) VALLA DE MAMPIRA, CON OPERADOR DE CHORRERAS DE 50X
8) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 50MM
9) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 50MM


2 ACOMETIDA A TIENDA



1) TEE P.D. DE 100X100 (200X100 EN SALTANOS EXTERIORES)
2) TUBO P.D. DE 100X100 DE 150
3) COGO P.D. DE 90X100
4) MIFD P.D. CUELLO LARGO DE 150
5) TUBO DE COBRE RODADO TIPO TIR. DE 150
6) COGO DE COBRE Y ROSCA INTERIOR DE 150
7) CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 150
8) VALLA DE MAMPIRA, CON OPERADOR DE CHORRERAS DE 150
9) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 150MM
10) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 150MM

4 ACOMETIDA A TINA DE LLENADO DE ALBERCA

000. 1662




1) TEE P.D. DE 100X100
2) TUBO P.D. DE 100X100
3) COGO P.D. A ROSCA INTERIOR DE 75X
4) MIFD P.D. CUELLO LARGO DE 75X
5) TUBO DE COBRE RODADO TIPO TIR. DE 75X
6) COGO DE COBRE Y ROSCA INTERIOR DE 75X
7) CONECTOR DE COBRE A-FU EXTERIOR DE 75X
8) VALLA DE MAMPIRA, CON OPERADOR DE CHORRERAS DE 75X
9) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 75MM
10) MEDIDOR DE FLUJO, EXTREMOS MEDIADOS DE 75MM



UNAM

PUBLICACION



ARQUITECTURA

DISEÑO
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

DEPARTAMENTO

INVESTIGACIONES

CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

PORTADA

EN EL PLANO SOLO SE DERECHA CONSULTAR LA INFORMACION INDICADA EN EL PUNTO DE PUNTO

LEGENDA

DIAMETROS INDICADOS EN MM.

1.- TOROIDES + CONJUNTOS DE PVC HOMOLOGADOS. 100-250 MM CLEMENT

2.- PISO PINTURAL

3.- PINTURA EN PINTURERO

4.- FOLIA DE SINTERIZADO DEL PISO

5.- LINEA DE AGUA POTABLE

6.- METROPOL

7.- PISAR

8.- INDICA NIVEL DE JARDIN



PROYECTO:

GUADALUPE MARIA GUADALUPE

REFUGIO:

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662


100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

100. 000. 1662

</div



C-09



UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA


PROYECTOS

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACIONES
INSTITUCIONES
CAMPUS METRO-MEXICO


NOTAS

EN EL PLANO SOLO SEÑALA CONSULTAR EN LA INFORMACION DE LA ESPECIFICACION INDICADA EN EL PIE DE PIANO

BIOLOGIA




1. PLANTA DE CISTERNA
B20. 1800



2. CORTE DE CISTERNA
B20. 1800

DETALLES	
LÍNEA DE AGUA TRATADA	V.A.
JUNTA FLEXIBLE	VALVULA DE ALTO BRIDA
T.V.	VALVULA DE RETENCION (CHECK) V.R.P.
E.G.O.	VALVULA DE MARPOZA TAPON MACHO

DETALLES	
1.— DIAMETROS INDICADOS EN MM. ALTURAS EN CM. ELEVACIONES EN M.	
2.— TUBERIA Y CONEXIONES POLIETILENO ALTA DENSIDAD HDPE PARA 10.5 KG/CM ² EN PISO SUBTERRANEO.	
3.— TUBERIA Y CONEXIONES DE F.C. CALVANIZADO C-40 EN LINEAS ALTAZANAS DE 64 MM. Y DE ACERO AL CARBON CON COBERTURA ZINC VOLCANICA DE 150 MM. A EN VOLCAN.	
4.— VALVULAS CUERDO DE FIERRO FUNDO. INTUMESCENTES DE FIERRO FUNDO. ESTRELLAS BRIDADAS PARA 17.5 KG/CM ² VAPOR.	
5.— BRIDAS DE ACERO FUNDO PARA 21.00 KG/CM ² VAPOR.	



3. DETALLE DE BOMBA
B20. 1800

4. ISOMETRICO DE BOMBEO PARA RIEGO
B20. 1800



5. ASPERSOR MOD. SUR
B20 Y SUR B25 P
B20

6. ASPERSOR MOD. SUR
B25 G2
B20



PROYECTO:
SANTO DOMINGO MARIA GUADALUPE

RECIBO:
MR. JESUS RODRIGUEZ MENDEZ
AG. MEXICO 10001, MEXICO CITY,
D.F. CODIGO 22210000000000000000

FECHA:
20/01/2010
2010
2010

OBRA CIVIL
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION


DETALLES

EN



C-10



UNAM




ARQUITECTURA

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACION
ESTUDIOS TECNICOS
CARTERA METRO-TURQUESA

PROYECTO

Especificaciones
GENERAL

DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE




DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE




DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE



DETALLE




DETALLE



DETALLE




DETALLE



①






PLANTA DE UBICACION DE POSTES

E.C.G. 1-110-00

DETALLE
CONEXION DE POSTE
A REDONDO

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

DETALLE
FUNCION DE ANCLASDETALLE
FUNCION DE ANCLASDETALLE
DIMENSIONES TIPO POSTES
DE ALIMENTACION INTERIOR Y
CONEXION A REGISTRODETALLE
LUMINARIODETALLE
FUNCION DE PLACA BASEDETALLE
PLACA METALICA DE
DISTRIBUCION CON
LEYENDADETALLE
TUBERIA DE ALIMENTACION
ELÉCTRICA CON
TUBERIA DE PLASTICODETALLE
TUBERIA DE ALIMENTACION
ELÉCTRICA CON
TUBERIA DE PLASTICO

PROYECTO:


ESTUDIOS DIAZ GOMEZ MEXICO


REVISOR:

PROYECTO:

REVISOR:

C-12





C-14



UNAM

FACULTAD

ARQUITECTURA
PROYECTO:
**CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"**DIRECCIÓN
INVESTIGACIONES
CÁPITULO: MÉTODO Y TECNICA

SISTEMA:

EN EL PLANO SOLO DEBERÁ
SEÑALAR LA INFORMACIÓN DE
ESPECIALIDAD INDICADA EN EL PIE DE
PLANO.

SÍMBOLOS:

INDICA NIVEL DE PISO
TERMINADO
INDICA ACOTACIÓN A EJE
INDICA ACOTACIÓN A PARED
INDICA NIVEL EN ALTO


INDICA SENTIDO DE
SIRVILACION
INDICA MUR. DE
CONCRETO
INDICA TABIQUE
DE 18 CMS. DE ESPESOR
INDICA MUR. DE TABLAROCA
DE 12 CMS. DE ESPESOR

INDICA CANCEL. EN MUR.
INDICA PANEL DE
REFRIGERACION

INDICA NÚMERO DE CORTE
INDICA TACONADA

INDICA NÚMERO DE PLANO
INDICA DETALLE

INDICA PLANO
INDICA NÚMERO DE LOCAL

**IH-02**



UNAM

DISEÑO



ARQUITECTURA

PROYECTO:

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TECALCO

NOTAS:

EJECUCIONES:

INDICA NIVEL DE PISO
INDICA ACOTACION A TIJO
INDICA ACOTACION X TIJO
INDICA NIVEL EN ALTO
INDICA DIRECCION DE VIENTO

INDICA SENTIDO DE CIRCULACION
INDICA DIRECCION DE CIRCULACION
INDICA MURO DE TABIQUE DE 15 CMS. ESPESOR
INDICA MURO DE 10 CMS. DE ESPESOR
INDICA ZANTEL EN MURO

INDICA NUMERO DE CORTE
INDICA NUMERO DE PLANO
INDICA NUMERO DE JOCHA

ORDEN DE LOCALIZACION
PROYECTO:
DURAZNO 2. SANTA CRUZ TECALCO

REVISTAS:
PERIODICO LOCAL
PERIODICO MUNICIPAL
PERIODICO MUNICIPALTIPO:
DETALLE NIVEL
DETALLE JOCHADETALLE JOCHA
DETALLE JOCHA


INSTALACIONES:


I. HIDRAULICA


CREA CLUB


BIBLIO


IH-03






















UNAM

CULTURE

10


ARQUITECTURA
**CLUB DE GOLF
ANTA CRUZ**

42.9±15.4±15.7±4.8

— 10 —

PLANO SOLO DEBERÁ
SALTARSE LA INFORMACIÓN DE LA
CALIDAD INDICADA EN EL PDE DE

前言第1章第2章



1 VAPOR EN SOTANO

IH-11



UNAM

INSTITUTO



ARQUITECTURA

PROYECTOS

CLUB DE GOLF

SANTA CRUZ

LOCALIZACION

ESTADOUNIDENSE

CAMPANA MEXICANO

MATERIAL

EN EL PLANO SOLO DEBERA

CONSULTAR LA INFORMACION DE LA

ESPECIFICACION INDICADA EN EL PIE DE

PLANO

SISTEMAS

INDICA NIVEL DE PISO

TERMINADO

INDICA HOMOGENEO A EJE

INDICA BOCINAS A PISO

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA DIRECCION

INDICA SENTIDO DE

PENDIENTE

INDICA SENTIDO DE

DRENAJE

INDICA MURO DE

CONTENEDOR

INDICA MURO DE TUBERIA

DE 12 MM DE ESPESOR

INDICA MURO DE TABLERO

DE 12 MM DE ESPESOR

INDICA CANCEL EN MURO

INDICA PANEL DE

REFRIGERACION

INDICA PINTURA DE COBERTURA




INDICA FACHADA

INDICA NUMERO DE PLANO

INDICA DETALLE


INDICA PUERTO

INDICA NUMERO DE LOCAL




SISTEMA HIDRAULICO	
LNE	LNEA DE VAPOR
BONAF.	LNEA DE RETORNO DE VAPOR BAJA PRESION
STVAP.	LNEA DE VAPOR ALTA PRESION
BONRVP.	LNEA DE RETORNO DE VAPOR ALTA PRESION
SAC	LNEA COLRETORNO DE VAPOR BAJA PRESION
BAC	SAC DE AGUA CALIENTE
VAC	BAC DE AGUA CALIENTE
	VAC DE AGUA CALIENTE
	LLEVA DE MANOERA

④ VAPOR Y RETORNO VAPOR BAJA PRESION, EN
LAVADO DE LOZA 8800.0000



SIMBOLOGIA	
○	RETORNO DE CONDESADOS BAJA PRESION VAPOR BAJA PRESION
◆	VALVULA DE RETENCION (CHECK)
	TUERCA UNION
—	VALVULA DE GLOBO FILTRO "YEE"
□	TRAMPA CUBETA INVERTIDA
—	REDUCCION BUSHING O CAMPANA
○	VALVULA DE AGUA RIZO DE ACERO COPLE
—	MANOMETRO 0-4 Kg/m²
—	VALVULA DE SEGURIDAD

NOTAS:
1) Diámetros indicados en mm.
longitudes en mts.
2) Válvulas con extremos foscados.



PROYECTO:

DIFERENTE GONZALEZ MARIA GONZALEZ

PROYECTO:

MR. JOSÉ VÍAS POMBO HEREDIA

PROYECTO:

MR. JOSÉ GONZALO FUENTES

PROYECTO:

MR. JOSÉ JUAN SPAN

PROYECTO:



UNAM



ARQUITECTURA

PROYECTO

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACION

SECTOR TULIPAN

CAMPANA NEVOS-TULIPAN

INSTALACIONES

EN EL PLANO SIGUIENTE
CONSULTARSE LA INFORMACION DE LA
ESPECIALIDAD INDICADA EN EL PIE DE
PLANO

LEGENDA

INDICA NIVEL DE PISO
TERMINADO
INDICA ACOTACION A EJE
INDICA ACOTACION A PARED

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA SENTIDO DE
DIRECCION DE
CIRCULACIONINDICA MURO DE
CONTENENCIAINDICA MURO DE TABIQUE
DE 15 CMS. DE ESPESORINDICA MURO DE TABIQUE
DE 11 CMS. DE ESPESOR

INDICA CANDEL EN MURO

INDICA PANEL DE
RETRACERACIONINDICA NUMERO DE CORTE
INDICA TRAMADA


INDICA NUMERO DE PLANO

INDICA DETALLE

INDICA PLANO

INDICA NUMERO DE LOCAL

DETALLE DE LOCALIZACION



PROYECTO:

OUTINER GONZALEZ MARIA GUADALUPE

REVISIO:

MA. JOSE LUIS BARRAGAN JUAREZ

MA. LUCIA LOURDES ALVAREZ

MA. REYES GUILLEN ZAMORA

FECHA: 10/07/2002

FOLIO: 14

PESO: 1000g

FORMATO: A1

ESTILO: DIBUJO

TIPO: DIBUJO

VERSIÓN: 1.0

FORMATO: PDF

TAMAÑO: 1000x1400

UNIDAD: MM



UNAM

HISTÓRICO
ARQUITECTURA

PROYECTO
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACIÓN
MONTEATLÁN
ESTADO DE MÉXICO, MÉJICO

INSTALACIONES

EN EL PLANO SOLO SEDEÑA
CONSTRUIRSE LA INFRAESTRUCTURA INDICADA EN EL P.D. DE
ESTRUCTURA

ESTRUCTURA
N.º 1 INDICA NIVEL DE PISO
N.º 2 INDICA ACOTACIÓN A ELL
N.º 3 INDICA ACOTACIÓN A PISO
N.º 4 INDICA NIVEL EN ALZADO

pend. 0.0% INDICA SENTIDO DE
MOVIMIENTO

N.º 5 INDICA SENTIDO DE
CIRCULACIÓN
N.º 6 INDICA MURO DE
REFUERZO
N.º 7 INDICA MURO DE TABIQUE
DE 18 CMS. DE SPAN
N.º 8 INDICA MURO DE TABIQUE
DE 11 CMS. DE SPAN
N.º 9 INDICA CANCEL EN MURO

N.º 10 INDICA FACHADA DE
REFUERZO
N.º 11 INDICA AREA
JARDINADA
N.º 12 INDICA LOSETA
INTERIOR
N.º 13 INDICA TIPO DE
ASFALTO
N.º 14 INDICA PAVIMENTO DE
PIEDRA
N.º 15 INDICA NÚMERO DE
COMPA
N.º 16 INDICA NÚMERO DE
PLANO
N.º 17 INDICA DETALLE
N.º 18 INDICA PUERTO
N.º 19 INDICA NÚMERO DE DOOR

GRABADOS DE LOCALIZACIÓN
PROYECTO

DÍAZ-GONZÁLEZ MARÍA GUADALUPE

REVISÓ: RA. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

REC. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ


DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DET. PROY.: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ



1 SÓTANO 809.0000

INSTALACIONES

HIDRÁULICA

SISTEMA DE PRESIÓN

IH-15



UNAM

INSTITUTO



ARQUITECTURA

PROYECTOS

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACIONES

ESTADIO OLYMPICO
COPA AMERICA

NOTAS

EN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN LAS INFORMACIONES ESPECIALES. DEDICAR EN EL FONDO DE LA PLANO.

LEGENDA

INDICA NIVEL DE PISO
INDICA LOCALIZACION A LINEA
INDICA LOCALIZACION A PUNTO
INDICA ALTURA EN ALZADO

PUNTO COLOR

INDICA SENTIDO DE
MOVIMIENTO
INDICA SENTIDO DE
MOVIMIENTO
INDICA MURO DE
CONCRETO
INDICA MURO DE TIZOTE
DE 15 CMS. espesor
INDICA CANCEL EN MURO
INDICA AREA
JARDINADA
INDICA LOBETA
EXTERIOR
INDICA ESPESOR DE
ACERO
INDICA PAVIMENTO DE
PIEDRA
INDICA NUMERO DE
COMTE
INDICA NUMERO DE PLANOCONCRETO DE LOCALIZACIONES
PROYECTO
GUTIERREZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE
REVISTAS
REVISTA DE LOS ESTUDIOS
REVISTA DE LAS ARTES
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES



INSTALACIONES


HIDRAULICA


DETALLE I DE ALBERCA

BAI

IH-17









UNAM

PREDICCIÓN
ADMISIÓN AUTOMÁTICA

PROYECTO:
**CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"**

LOCALIZACIÓN:
Mpio. Tlalpan
Callejón Alfonso Cárdenas

NOTAS:
EN EL PLANO ISOLÓ PREDICIÓN
OPORTUNIDAD INDICADA EN EL IFIC DE
PLANO

ESTADÍSTICA:

— FUREZA DE ALBAÑIL
— DIAFRAGMA (D.M.) — PESO (M.M.)
— TUBO DE PREDICIÓN DE FLUIDOS
— NIVEL DE PINTADO
— NIVEL DE ARRIBA
REGISTRO DE ALBAÑIL
DE ALTA FRECUENCIA
NIVEL DE ARRIBA
— TUBO VENTILADOR
TUBERÍA DE
OPORTUNIDADES
TUBERÍA DE PREDICIÓN
— REGISTRO HELVET
REGISTRO INFERIOR
— TAPÓN REGISTRO

HORNOS:
15. SUMINISTROS INTERIORES INDICADOS
EN MM. DIÁMETROS EXTERIORES CMS.
EN ACABADOS EN CM. ELEVACIONES
EN MM. DE BASE = DE LOS MM. DE LA TABLA
2) LA PENDIENTE MINIMA EN TUBERÍAS
DE PREDICIÓN DE 1:1000
3) LA DURADA = DE LOS MM. DE LA TABLA
4) TODA LA TUBERÍA SERÁ DE P.M.S.
EXCEPTO DONDE INDIQUE LO
OTRO
5) LOS TAPONES INDICADOS EN PREDICIÓN
EN TODAS LAS TUBERÍAS CON
INDICACIÓN SUELEN SER DE TUBERÍA
Y — PIRUELA DE HERMETICIDAD UN
CILINDRO DE AGUA DE 300 GRAMOS.
6) HORNO
DOBLE VENTILACIÓN PARA P.M.S.
SANITARIO PARA COBERTURA
CON TAPÓN DE CERRAJERÍA
PREDISPONIDO. VER DETALLE 9 EN
PLANO IS-02


DETALLE DE EQUIPO:

PROYECTO:
GOLF CLUB DE MEXICO GUADALUPE
PROY.: PRO. JOSÉ LUIS MORELLO FONSECA
DES. ARQ. JUAN MORELLO ARENA
TAC.: ARQ. JUAN MORELLO ARENA
PROY.: 1980 JULY 05
DETALLE: 9 EN PLANO IS-02


INSTALACIONES:
L. SANITARIA

DETALLES EN PLANTILLA


IS-07




① SANITARIOS RESTAURANTE 300, 1800
Y SALÓN 2



② SANITARIOS SALÓN 300, 1800




③ LAVANDERIA 300, 1800




④ SANITARIOS VESTIBULO
IDEML SANITARIOS ADMON. Y SALÓN
DE JUEGOS 300, 1800



⑤ VESTIDORES PERSONAL 300, 1800





IS-09



UNAM

INSTITUCIONAL



ARQUITECTURA

PROYECTO
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACION:
SANTO DOMINGO
CAMPANA, MEXICO-TLAXCALA

NOTAS:

EN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL DIBUJO.

EN COLOR:

TUBERIA DE ALUMINIO

DIAM. 1000 MM. X 1000 MM. (1000)

INDICA MONTAJE DE FILTRO

TUBO DE PVC

REVESTIMIENTO ACRILICO

PIEDRA DE AREIAS

PIEDRA DE VOLCAN

BOLSA DE AREAS

PLUVIALES

TUBERIA DE ALUMINIO

COLMOS HELOS INDICADO

TAPAS REGISTRO

NOTAS:


1) DIAMETROS INDICADOS EN MM.

2) ALTURAS EN CENTIMETROS

3) TUBERIAS DE PVC CON UN CONTORNO DE 45° ACOTADAS EN CENTIMETROS - LONGITUDES EN METROS.

4) TUBERIA DE PVC CON UN ANGULO DE 90° INDICADO EN EL DIBUJO DEL TUBO DE CAMPAÑA Y EMPAQUE.

DETALLE DE LOCALIZACION



PROYECTO:

GUTIERREZ GONZALEZ MAPP QUINTALITE

REVISOS:

MR. JOSE LUIS MORENO FLORES

MR. JESUS JAVIER GONZALEZ QUINTALITE


MR. JESUS GONZALEZ QUINTALITE

INSTALACIONES:

1. PLUMA

PLANTA DE CONJUNTO

IP-01





UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA

PROYECTO

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACION

MEXICO-TRAJAN
CARRETERA MEXICO-MEXICO


NOTAS

EN EL PLANO SEDE ODEBRE CONSULTARSE LA INFORMACION DE LA ESPECIFICACION INDICADA EN EL PIE DE PLANO

LEGENDA

- TUBERIA DE ALBAÑIL
DIA—DIAM. (CM) / PESO (K/M)
LONG (M)
- NIVEL DE AGUA
INDICA SENTIDO DE FLUJO
- REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
- PLATO
- BAJADA DE AGUA PLUVIAL
- TUBERIA DE ALBAÑIL
COLADERA MELVET MODELO INDICADO
- TASON REGISTRO

NOTAS:
1) DIAMETROS INDICADOS SON MM.
ACOTACIONES EN CENTIMETROS
2) LONGITUDES INDICADAS EN
CENTIMETROS Y ACOTACIONES EN
METROS
3) TUBERIA DE ALBAÑIL
4) BAJADA DE AGUA PLUVIAL
5) COLADERA MELVET
TIPO DE CAMPANA O ENTRADAS




PROYECTO
GOLF DOBLEZ MARIA GUADALUPE
REVISOR
JORGE LUIS GONZALEZ GARCIA
PRO. ALVARO GUTIERREZ RODRIGUEZ
VERIFICACION
JOSE ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
FECHA
10/09/2009
FEC. LOGO
FAC. LOGO
FAC. LOGO

INSTALACIONES

IP-02
1 PLUVIAL
CASA CLUB

1 AQUAS PLUVIALES EN SOTANO
JUNIO 2009
DIB. 00000





UNAM

INSTITUTO

DE
ARQUITECTURA

PROFESIONAL

CLUB DE GOLF

"SANTA CRUZ"

LOCACIÓN: SANTA

CRUZ, MEXICO D.F.

DIRECCIÓN:

CH: EL PLANO SOLO DEBERÁ CONSULTARSE LA INFORMACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL PLANO.

LEGENDA:

— TUBERÍA DE AGUA

— TUBERÍA DE AGUA / PIEDRA (M.M.)

— NIVEL MEDIDO DE FUEGO

— NIVEL DE ARROSTRE

— ESTANTE DE AGUA

— PIEDRA

— BACIA DE AGUA

— TUBERÍA DE AGUA

— COLGADURA HUELA

— MODELO INDICADO

— TAFON REGISTRADO

NOTAS:

1) DIÁMETROS INDICADOS EN MM. EN ALGUNOS CASOS SE INDICA VOLUMEN EN METROS.


2) EN ALGUNAS PARTES EN LOS PLANOS SE INDICA EN CÍRCULOS CON UNA LINEA EN EL CENTRO "TUBERÍA DE AGUA".

3) TUBERÍAS DE AGUA:

ALIMENTADAS CON BOMBEA SUMERGIBLE DEL TIPO DE CHARRINA Y EMBORNE.


4) TUBERÍAS:

TUBERÍAS DE AGUA





PACIFICO



ASOCIACION

CLUB DE GOLF
'SANTA CRUZ'

LOCALIZACION:
MEXICO D.F.
CALLEJA DE HIGUERA

MATERIAL:

EN EL PISO: PISO DE
CONCRETO, NIVEL DE IPNO
TEMPORAL, PISO ACOTADO A ESE
PISO ACOTADO A PISO
PISO NIVEL EN ALTAZO

PENDIENTE: INDICA SENTIDO DE
MOVIMIENTO

— INDICA MURO DE TABIQUE
EN LA CUEVA EXPANSION

— INDICA NUMERO DE CUEVA

— INDICA MUERDO DE PISO

— INDICA GRANITE PROTECCION
CONTRA INCENDIO

— LINEA DE SOLAR: FORTIN
CON PINTURA DE
COLOR ROJO (VER NORMAS)

— INDICA TERRAZA CON
SISTEMA DE DRENAJE

— INDICA AGUA CONTRA INCENDIO

— INDICA AGUA CONTRA INCENDIO

— INDICA SISTEMA DE ALARMA

— INDICA SISTEMA DE ALARMA

— INDICA TOMA SANSESA

— INDICACIONES DE LOCALIZACION

PROYECTO:
SANTO DOMINGO MEXICO GUADALAJARA

PERIOD:
ANO 1980 LOS DOMINGOS FINALES
ANO 1980 LUNAS MEDIAS MARZO


MAPA:
TIPO: RESEL
TAMAÑO: 1:1000
TAMAÑO: 1:1000
TAMAÑO: 1:1000


INSTALACIONES:

SISTEMA PROTECCION INCENDIO

CASA CLUB Y LAVA DE CADEJES

SCI-01







UNAM

INSTITUTO

ARQUITECTURA

PROYECTO

CLUB DE GOLF

'SANTA CRUZ'

LICENCIAMIENTO

DISEÑO TÉCNICO

COMITÉ MEXICO-TULUCA

NOTAS

EN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN CONSULTAR LA INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES INDICADA EN EL P.D.F. DE PLANO.

SÍMBOLOS

INDICA NIVEL DE RISOS TERRESTRES INDICA ALTURAS A NIVEL INDICA PROFUNDIDAD A NIVEL

NIVEL DE RISOS

INDICA NIVEL DE PISOS INDICA VENTANA DE CIRCULACIÓN INDICA HUERCO DE CIRCULACIÓN INDICA HUERCO DE TABIQUE DE TECHO SUPERIOR

INDICA HUERCO DE TABIQUE DE TECHO DE ESPESOR

INDICA CAVIL EN MURDO

INDICA NÚMERO DE CORTE

INDICA NÚMERO DE PLANO

INDICA NÚMERO DE LOCAL

INDICA GRANITE, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

LÍNEA DE SEÑAL DIFERENTE CON PINTURA DE COLOR ROJO Y VERDE HUMO INDICA HUERCO DE CIRCULACIÓN BLANCO, MIGRANTE, FIJADO

SUELDO CONTRA INCENDIO

BAJA, FUEGO CONTRA INCENDIO

VIEJE ADRI, CORTINA INCENDIO, SISTEMAS DE EXTINGUIMIENTO, MACHOS, SOLIDURIA 85-10, RED CONTRA INCENDIO

INDICA REJILLA, FUMARE

INDICA LÍNEA DE COMUNICACIÓN

INDICA PROYECTOR

INDICA LAMPARA GUADUPE


INDICA


INDICA JUEGO DE PIES


INDICA MESA DE JUEGO

INDICA SILLAS

INDICA TAPETE









UNAM

第1章第2节



2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

**CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"**

— 1 —

— 10 —



©2009-2010 by Linda K. Brundage



PROJECTS

REVIEWS

ANSWERED YOUR QUESTIONS
TODAY'S DIALOGUE

FLAVOGLIA-ME-100

OPUS 0722. (41)

INSTALACIONES

ILUMINACIÓN

DATA CLUB


WYOMING

ILM-01

— 1 —

1 SOTANO book info

ILM-01





UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA

PROYECTO:

CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"

LOCALIZACION:

MEXICO CITY, MEXICO

NOTAS:

IN EL PLANO SOLO SE MUESTRAN LAS LOCALIZACIONES DE LA ESPERIENCIA INDICADA EN EL PIE DE PLANO.

SÍMBOLOS:

INDICA NIVEL DE PISO

INDICA ACOTACION A LJE.

INDICA ACOTACION A PISO.

INDICA NIVEL EN PLENO.

INDICA SENTIDO DE

INDICA SENTIDO DE CIRCULACION

INDICA MURO DE

INDICA MURO DE TABIQUE

DE 1 CM. DE ESPESOR

INDICA MURO DE 11 CM. DE ESPESOR

INDICA CANCEL EN MURO

INDICA ARCO ADOSADO

INDICA LOSETA EXTERIOR

INDICA IMPRESO DE AGUA

INDICA IMPRESO DE SIRENA

INDICA NÚMERO DE COPIA

INDICA NÚMERO DE PLANO

DETALLE DE LOCALIZACIÓN:

PROTOTIPO: INGENIERO GONZALEZ MARIA GUADALUPE

REVISOR: P.D. DR. LUIS MORENO TAPIA

REC. MATERIALES: JUAN MORENO ARENA

REC. HERRAJES: JESUS RODRIGUEZ

VERIFICACION: VICTOR GOMEZ

FECHA: 05-10-02

TIPO: 000-100-000


DET. DISEÑO: 000-000-000


INSTALACIONES:


I. ELECTRICA

CASA CLUB

ELE-01









UNAM

FACULTAD



ARQUITECTURA

PROYECTO

CLUB DE GOLF
'SANTA CRUZ'

LOCALIZACION

MONTAÑAS
CARRETERA MEXICO-TIJUANA

NOTAS

EN EL PLANO SOLO DEBERIA CONSULTARSE LA INFORMACION DE LA ESPECIFICACION INDICADA EN EL PE. DE PLANO

ESENCIALIA


N.P. INDICA NIVEL DE PISO
T.E. INDICA ACOTACION A EJE
EJE INDICA ACOTACION A PISO
PISO NIVEL EN ALZADO


N.P. DIRECCION

INDICA SENTIDO DE DIRECCION
INDICA DIRECCION DE DIRECCION
INDICA MURO DE CONTENCIÓN
INDICA MURO DE TABIQUE DE 18 CMS. DE SPESOR
INDICA MURO DE TABLAROZA DE 12 CMS. DE SPESOR
INDICA CANCEL EN MURO

INDICA NUMERO DE CORTE

INDICA TIEMPO DE PLANO

INDICA NUMERO DE LOCAL
INDICA SENSIBILIDAD DE PLANO
INDICA SENSIBILIDAD DE LOCAL






UNAM

PROYECTO:
CLUB DE GOLF
"SANTA CRUZ"LOCALIZACION:
MUNICIPIO DE
CHALCO - MEXICO - LA VOLCA

NOTAS:

EN EL PLANO SOLO DEBERA
CONSULTARSE LA INFORMACION DE LA
ESPECIFICACIONES HACIDA EN EL PIE DE
PLANO.


ESTANDARES:



DETALLES

- 1) DIAMETROS TUBERIAS EN MM. LONGITUDEN 24 M.
- 2) TUBERA DE COBRE TIPO L/3. EN DIAMETROS DE 15 X 100 MM.
- 3) LAS MANOLINAS SERAN HYDROZON (FLEXIBLES) CON CONECTOR DE CIERRE RAPIDO PARA UNA PRESION DE 12.00 KG/CM2.
- 4) LAS VALVULAS DEBERAN SER DE EXTREMOS POSICIONES PARA UNA PRESION DE 28.00 KG/CM2.
- 5) LAS PLIEGUES DE HERMETICIDAD DEBERAN A 800 KG/CM2. DURANTE 24 HORAS. CON VAPOR COMPRESADO.
- 6) LAS PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DEBERAN SE CON TODOS LOS APARATOS. SE DEBE CUMPLIR LA PRESION INDICADA EN LAS PLACAS DE LOS EQUIPOS O APARATOS.
- 7) LINEA DE BAJA PRESION HASTA 28 KG/CM2. DEBEN PRESION REGULADA SUPERIOR A 28 KG/CM2 HASTA 1.5 KG/CM2.

1 ISOMETRICO I. GAS
2/8804



PROYECTO:

DAMIAN GONZALEZ MARIN CHALCO


PRESION:

APL. 1000 L/S. MEDIDA 2000 MM


APL. 1000 L/S. MEDIDA 1500 MM

TIPO: 28/10-32


TIPO: 32/12-32




Vista 1. Fachada de la Casa Club hacia el campo



Vista 2. Alberca y Snack Bar.



Vista 3. Fachada de Caddie House y Casa Club



Vista 4. Fachada hacia el campo, desde restaurante y Salón 2



Vista 5. Fachada de Acceso principal, glorieta para estacionamiento.



Vista 6. Fachada lateral, parte de zona de Servicios y Acceso

MARTÍNEZ, M. (1975). *Proyecto y Construcción de Campos de Golf.* Ed. DOSSAT, S.A. Barcelona, España.

TORRES, H. (1981). *Concreto, Diseño Plástico, Teoría Elástica.* Ed. 2. Patria, S.A.. México, Distrito Federal.

ARNAL, S. L., BETANCOURT, S. M., (2002). *Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.* Ed. Trillas. México, Distrito Federal.

ZEPEDA C. (1998). *Manual de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Aire, Gas y Vapor.* Ed.2. Limusa. México, Distrito Federal.

SELMEC. (1997). *Manual Selmec de Calderas.* Ed. 7, Cleaver Brooks. México, Distrito Federal.

MERRICK, Ch. (1979). *Instalaciones en los Edificios.* Universidad de Cambridge, Gran Bretaña.

SALAZAR S. (1999). *Costo y Tiempo en edificación.* Ed. 3, Limusa. México, Distrito Federal.

SECTUR. (2001-2002). Guía Oficial de Campos de Golf Turísticos en México.

VILLASEÑOR, C., VILLASEÑOR k., (2003). *Woodlans, Golf Magazine.* Año XII Núm. 144. Ed. Woodlands, S.A. México, Edo. de México.

VILLASEÑOR, C., VILLASEÑOR k., (2003). *Woodlans, Golf Magazine.* Año XII Núm. 145. Ed. Woodlands, S.A. México, Edo. de México.

FMG. (1994). *Golf Pro-Am.* Ed. Offset Multicolor, S. A. de C. V. México, Distrito Federal.

ZEPEDA P. (2001). Día Siete. "El Golpe Perfecto". (1/125) 56-63.

JÁUREGUI C. (14/10/2002). Impulsan en desarrollo "El Secreto" parra tenerlo listo en abril de 2003

INEGI., (1999). Cuaderno Estadístico Municipal, Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala. México.

<http://www.tourbymexico.com/tlaxcala/tlaxcala/tlaxfram.htm>

<http://www.e-local.gob.mx/enciclo/tlaxcala/mpios/29014a.htm>

<http://www.tlaxcala.gob.mx/portal/turismo/anexo/opciones2.html>