

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN



LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

Puesto de trabajo para fabricación de joyería en el Centro Histórico de la Cd. de México.

Proyecto final más replica oral que para obtener el Título de Licenciado en Diseño Industrial presenta:

Elizabeth Vázquez Hernández

Dirigida por:

D.I. Miguel Ángel Varela Bonilla

México 2011







UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Este proyecto muestra que la producción de joyería en México va en crecimiento, por lo que encontramos así mismo el aumento de establecimientos que se dedican a realizar dicha actividad, a través de la investigación en talleres de joyería se observan problemáticas que disminuyen la eficiencia del proceso, lo que se pretende solucionar por medio de una propuesta de diseño cubriendo requerimientos ergonómicos, estructurales, funcionales, formales y de uso.

This project shows that the production of jewelry in Mexico is growing, so they found themselves rising to establishments engaged in such activities, through research in jewelry shops are observed problems that reduce the efficiency of the process, which aims to solve by means of a design proposal covering ergonomic requirements, structural, functional, formal and use.



AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la máxima casa de estudios, y a cada uno de los profesores que a lo largo de mi carrera, participaron en mi desarrollo profesional.

A los miembros del sínodo por su apoyo y paciencia.

D.I. Miguel Ángel Varela Bonilla D.I. Patricia Díaz Pérez D.I. Ricardo Obregón Sánchez M.D.I. Alma Martínez Cruz M. en A. Miguel Ángel Luna Guzmán

A la Empresa RIVIERA, y en específico a Carlos Maya por su asesoría y aportaciones a mi proyecto final.

A los Joyeros del Centro Histórico de la Ciudad de México, por esa accesibilidad y apoyo a lo largo de toda la investigación y seguimiento del proyecto.

A mis padres sabiendo que no existirá forma alguna de agradecer una vida de sacrificios, esfuerzos y amor, quiero que sientan que el objetivo alcanzado también es de ustedes y que la fuerza que me ayudó a conseguirlo fue su gran apoyo.

A mis hermanos por el cariño, confianza y apoyo moral que siempre he recibido de ustedes.

A una de las personas más importantes de mi vida Marco A. Sánchez por el hecho de brindarme su mano en las derrotas y logros de mi vida, haciendo este triunfo de ambos por la forma en que guió mi vida con amor y energía.

A mis compañeros y amigos Abigail, Carlos, Nadia, Tania que estuvieron conmigo compartiendo tantas experiencias, desveladas y triunfos personales y profesionales.



CONTENIDO

CONTENIDO	PÁGINA		
INTRODUCCIÓN	3		
CAPÍTULO 1		2.2 TIPOS DE TALLER	16
ANTECEDENTES DEL TRABAJO		2.3 ¿QUÉ ES UN PUESTO DE TRABAJO DE JOYERO?	18
DE JOYERÍA		2.4 MESA Y HERRAMIENTA	18
1.1 LA JOYERÍA EN MÉXICO	5	2.5 FACTOR HUMANO	20
1.2 EL JOYERO Y SU OFICIO	6	2.5.1 FACTOR ANATOMOFISIOLÓGICO	20
1.2.1 LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS DE T	RABAJO 7	2.5.2 FACTOR ANTROPOMÉTRICO	21
1.2.2 EL TALLER Y SUS HERRAMIENTAS	8	2.5.3 FACTOR AMBIENTAL	23
1.3 LA JOYERÍA ARTESANAL EN MÉXICO	8	2.6 SECUENCIA DE ACTIVIDAD	25
1.4 TALLERES DE JOYERÍA A NIVEL NACIONAL	9	2.7 DETECCIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD	28
CONCLUSIONES	11	2.8 OBJETIVO	30
CAPÍTULO 2		2.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	30
TALLER ARTESANAL DE JOYERÍA		2.10 REQUERIMIENTOS	30
DEL CENTRO HISTÓRICO CD. MÉXICO		CONCLUSIONES	38
2.1 ENTORNO DEL TALLER DE JOYERÍA	13		3.



CONTENIDO

CONTENIDO PÁGINA

CAPITULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 PROPUESTA DE DISEÑO	40	CONCLUSIONES FINALES
3.2 DIAGRAMAS ERGONÓMICOS	50	BIBLIOGRAFÍA
3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.	57	REFRENCIA DE IMAGENES
3.4 DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN	64	ANEXOS
3.5 COSTO UNITARIO	75	
3.6 PLANOS DE PRODUCCIÓN	79	

INTRODUCCIÓN

La necesidad del ser humano por distinguirse, en busca de su originalidad, de obtener un estatus, o algo que lo diferencie de los demás; lo ha llevando a la creación de verdaderas obras de arte proyectadas en objetos formados a partir de piedras y metales, cuya única intención es adornar su cuerpo. El arte de la joyería es parte de nuestra sociedad, ya que todos, o por lo menos la mayoría de nosotros hemos portado alguna vez alguna alhaja, con la intención de "complementar" nuestra imagen. Y no solo es un arte en cuanto a la pieza terminada, si no también de toda la serie de pasos dentro del proceso de fabricación de las mismas.

Mediante la interacción con personas que desempeñan este oficio y la observación del proceso de producción por parte de los artesanos joyeros, considero que las mesas de trabajo utilizadas actualmente son perfectibles en muchos sentidos, dado que en la mayoría de los casos son mesas improvisadas o mandadas a hacer por parte del mismo artesano, quien con su propia concepción de comodidad, hace especificaciones a un maestro carpintero para que elabore dicho mueble, esto en muchas ocasiones con deficiencias, no por la mala calidad del trabajo, sino por la falta de consideración ergonómica primordial para el mejor desempeño de la labor por parte del trabajador, observando así áreas de oportunidad, para el diseño industrial.

Este documento esta organizado en tres Capítulos.

Capítulo 1. *Antecedentes del Trabajo de Joyería.*, el cual aborda la evolución de la realización de joyería en México y un breve análisis de los talleres que se encuentran en la República Mexicana.

Capítulo 2. *Taller Artesanal de Joyería del Centro Histórico de la Cd. de México*, se da un análisis especifico de estos, dando a conocer las problemáticas.

Capitulo 3. *Descripción del Proyecto*, se describe el desarrollo de una estación de trabajo para el desempeño del oficio de producción de joyería dentro de los talleres ubicados en el centro histórico de la ciudad de México.





1.1 LA JOYERÍA EN MÉXICO

Las joyas han ido evolucionando y adecuándose a las modas y a la cultura de cada pueblo como observamos en la tabla 1 Tanto hombres como mujeres las han utilizado para realzar su figura, como adorno religioso utilizado en distintos rituales. así como elemento representativo de su riqueza, poder y posición social.

La utilización de objetos como adornos, se remonta a los primeros tiempos de la civilización. Inicialmente elaborándose con productos que más llamaban su atención por su forma o color, como plumas, dientes y conchas, entre otros, (fig. 1 y 2). Con el transcurso del tiempo se comienzan a producir objetos de mayor complejidad y belleza, adaptándose a las distintas partes del cuerpo dando lugar a brazaletes, anillos, gargantillas, pendientes, etc. Logrando una gran expansión al descubrirse la forma de obtener y fundir el oro y otros metales considerados como "preciosos" (fig. 3,4 y5). 1

En la actualidad, dentro de la joyería se pueden diferenciar tres niveles de artículos en función de su precio. Los de menor valor, elaborados industrialmente, los de valor medio fabricados en series reducidas, teniendo una importante aportación manual aunque se utilizan técnicas que permiten obtener varias piezas iguales, y los de valor más elevado o alta joyería que se elaboran mediante un proceso totalmente artesanal, obteniéndose piezas únicas.²



^{2.} http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/creativo.asp




Fig.3 Nariguera Mariposa



Fig.2 Collar Mixteco





Tabla 1 Evolución de piezas de joyería.










Fig. 6 Elementos principales dentro de un taller de joyería.

1.2 EL JOYERO Y \$U OFICIO

Joyero es el especialista que elabora de forma manual joyas en forma de piezas únicas o poco repetitivas, utilizando herramientas e instrumentos sencillos, y efectuando en muchos casos el diseño de las piezas. Habitualmente los joyeros autónomos se dedican a la elaboración de piezas de alta joyería y parte de las producidas en series reducidas.³

Para el desempeño de su tarea le es suficiente un espacio en el que ubique una superficie de trabajo, área para el guardado y acomodo de materia prima y herramental, así como la maquinaria necesaria, como observamos en la fig. 6, describiéndola mas a detalle en el siguiente capítulo, todo lo cual puede situarse en una sola habitación, en algunos casos en su propio domicilio, o un pequeño taller.

La labor de este inicia desde la concepción de la idea hasta su manufactura, frecuentemente precisan elaborar por si mismos la mayor parte de las piezas o elementos que componen las joyas, partiendo de trozos de metales nobles, oro, platino o plata a los que añaden piedras preciosas y brillantes, obteniendo alta joyería.⁴

^{3.} http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/creativo.asp

^{4.} Documento de investigación realizado por la Cámara Nacional de la Industria Platera y joyera, 2003 – 2005

En opinión de un joyero experto, "es preciso en esta profesión tener una visión espacial de la pieza que se quiere obtener a lo largo de todo el proceso de elaboración pues uno mismo es quien imagina de principio a fin como es y que va a ser, cada joya es distinta y al diseñarlas y prever su fabricación es necesario tener presentes muchas y diversas técnicas que el especialista debe conocer, así como las cualidades de los metales y su comportamiento".5

1.2.1 LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS DE TRABAJO

El joyero debe dominar tanto diversas técnicas de trabajo, como conocer las cualidades de los materiales con que elabora sus artículos entre los más destacables el oro, la plata y el platino (fig.7), aunque este último se utiliza



Fig. 7 Materia Prima

como material de aleación de los anteriores. Los brillantes y las piedras preciosas completan las obras artísticas que desarrolla.

El oro, relativamente blando y pesado, el más maleable y dúctil de todos en su género; en estado puro es demasiado blando para ser usado en joyería, por lo que se alea siempre para estos fines con platino o plata.

La plata, blanda, lustrosa, muy dúctil y maleable, al igual que el oro es necesario lograr una aleación para su utilización.

Utilizando estos metales el artesano elabora los elementos que precisa para componer sus diseños, entre los que podemos mencionar anillos en bruto y piezas fundidas en oro, plata y sus aleaciones, así como hilo de oro, láminas del mismo metal y tiras de diversas formas y secciones.

Los primeros se realizan por medio de fundición (Fig.8). En algunos casos estos son forjados y conformados a partir de trozos de metal precioso golpeándolos con un martillo de mano, tanto en frío como en caliente.




Fig. 8 Oro fundido.



Fig. 9 Laminado

Los hilos y láminas se consiguen por fusión y laminación (fig. 9), a los que seguidamente se les da forma cortándolos con tijera de joyero o con segueta, curvándolas por medio de ligeros golpes.º







Seguidamente monta estas piezas, uniéndolas por soldadura, por remachado y por medio de pequeños tornillos que también fabrica él mismo. Finalmente las piedras preciosas se fijan a la parte metálica de la joya por medio de patas o garras que las abrazan y sujetan realizadas por el joyero.

1.2.2 EL TALLER Y \$U\$ HERRAMIENTA\$

Se trabaja sobre una superficie de trabajo que consiste en una mesa de madera con distintas áreas de almacenaje en su parte frontal. En el centro dispone de una pieza saliente en forma de punta, sobre la que apoya las piezas cuando las trabaja y bajo ella cajón que le permite recoger todos los pequeños trozos y limaduras de los metales que manipula, para ser recuperados posteriormente, todo ello provisto de una adecuada iluminación.

Sobre esta y dentro de ella distribuye sus herramientas, entre las que podemos mencionar alicates, segueta, pequeños martillos y yunques, limas, taladros, embutidores, soldador de gas, soporte con aislante para soldar, tijeras de joyero, el crisol o tabique para fundir, hileras o placas metálicas con numerosos orificios de diversas formas y tamaños. Además cuenta con el banco de estirar hilo y el de laminar placas, entre otras.⁷

1.3 LA JOYERÍA ARTESANAL EN MÉXICO

Gracias a la presencia natural de metales preciosos en nuestro país se ha dado origen a una fuerte tradición joyera, actividad generadora de un importante número de empleos y de arraigo de comunidades a los centros de fabricación. Esta tradición precede desde la época prehispánica, sobreviviendo y adaptándose hasta la actualidad.

La mayor parte de la fabricación de joyería en México es predominantemente artesanal.

El verdadero valor agregado del oficio radica en la creatividad e ingenio de los productores y artesanos que generalmente realizan estas actividades por tradición familiar.

Actualmente tanto la comercialización, como la fabricación de artículos de joyería, se realiza en los centros turísticos y en las grandes ciudades donde se obtiene un mayor numero de ventas, sin embargo la fabricación de estas piezas se realiza en el 90% de los casos de manera improvisada en locales informales y hasta en los mismos domicilios de los productores; adaptándose al espacio y alas características que el mismo les provee.

1.4 TALLERES DE JOYERÍA A NIVEL NACIONAL

En nuestro país, la producción de joyería ha mantenido una tendencia favorable y creciente, ya que se han incrementado los establecimientos que se dedican a su fabricación.

En la figura 9 podemos observar que según el censo industrial,9 en la república mexicana encontramos 2,160 establecimientos para la fabricación y compostura de joyería, de los cuales resaltan en número, Guerrero, D.F., Chiapas, Oaxaca y Edo. de México, donde en términos de empleo se traduce a 51,226 personas empleadas en la fabricación de joyería.

Tomando en cuenta que en cada taller puede haber de dos a diez personas como máximo, dependiendo del espacio. Sin embargo se observa que tanto el proceso de fabricación, como el lugar y los elementos que se utilizan son similares.

A continuación en la tabla 1, se presentan ejemplos de talleres de joyería en distintos estados de la república, lo que nos ayudara a tener una visión mas clara de lo que estamos hablando, así como observar de una manera gráfica estos talleres.¹⁰



Fig. 10 Establecimientos para la fabricación de joyería.



TALLERES DE JOYERÍA EN LA REPUBLICA MEXICANA

IMAGEN ELEMENTOS QUERÉTARO GUADALAJARA •Mesa de madera •Iluminación de mesa fluorescente. Base para cortar y soldar. Fig. 11 Fig. 12 Fig. 17 Fig. 18 CHIAPAS D.F. •Tabique para soldar. •Dimensión de espacio promedio. 4m x 5m. **SIMILITUDES** Fig. 19 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 20 OAXACA EDO. MÉXICO

Fig. 21

Fig. 22

10

Fig. 16

Fig. 15

CONCLUSIONES

A lo largo del capítulo se observó que dentro de la república mexicana encontramos una gran producción de joyería predominantemente artesanal, y que dentro de los talleres que realizan este proceso en los seis estados ejemplificados existe una gran similitud en los espacios de trabajo, en las mesas de fabricación de joyería así como en los elementos que utilizan para realizar dicha actividad.

Teniendo al D.F en segundo lugar en número de establecimientos y por tener mayor acceso para la investigación y el seguimiento se opta por ser este el contexto del proyecto que se realizará, específicamente eligiendo la ubicación del Centro Histórico, ya que tiene la mayor concentración de establecimientos.

Por este motivo en el siguiente capítulo nos abocaremos a desarrollar más a fondo la manera en la que se constituye un taller de joyería, así como la delimitación del joyero, específicamente ubicados en el centro histórico de la Cd. de México.

CAPÍTULO 2 TALLER ARTESANAL DE JOYERÍA DEL CENTRO HISTÓRICO CD. MÉXICO

- 2.1 ENTORNO DEL TALLER DE JOYERÍA
- 2.2 TIPOS DE TALLER.
- 2.3 ¿QUÉ ES UN PUESTO DE TRABAJO DE JOYERO?
- 2.4 MESA Y HERRAMIENTAL
- 2.5 FACTOR HUMANO
- 2.5.1 FACTOR ANATOMIOFISIOLÓGICO
- 2.5.2 FACTOR ANTROPOMÉTRICO
- 2.5.3 FACTOR AMBIENTAL
- 2.6 SECUENCIA DE ACTIVIDAD
- 2.7 DETECCIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD
- 2.8 OBJETIVO
- 2.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
- 2.10 REQUERIMIENTOS

CONCLUSIONES



IMAGEN

En este capítulo se analizará a fondo un taller de joyería, para poder posteriormente detectar áreas de oportunidad, en las que el diseño industrial pueda aportar soluciones. Por lo que es necesario conocer tanto el lugar como las áreas de trabajo y analizar las problemáticas alrededor de este tema.

2.1	ENT	DRNO	DEL	TALLER
-----	-----	------	-----	---------------

El taller de joyería cuenta con diferentes áreas en las cuales se desarrolla el proceso de fabricación y compostura de joyería, desde la llegada de esta, hasta lograr obtener lo deseado.

En la tabla 2a. se analizan estas áreas, observando desde una breve descripción hasta algunas características básicas. Para posteriormente considerar espacios que ayudaran a lograr mayor confort y también para lograr una integración.

ÁREA	DESCRIPCIÓN
Recepción	Recibidor, en el que se encuentra un escritorio, y un mueble de guardado.
	Dimensiones: 1.2m x 0.3m y 1.3m x 0.5m








Tabla 3 Elementos de un taller de joyería.







13

ÁREA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Iluminación	Lámparas de techo y mesa Dentro de una carcasa rectangular, de lámina negra, color blanco. DG. 1.5m	
Asiento	Superficie para sentarse Cuenta con dos tipos: •Silla de oficina •Banco con respaldo	

ÁREA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Laminado	Elementos para adelgazar el material. Cuenta con una mesa metálica, fija al piso, que contiene, laminador, hileras y agrandado.	
Pulido	Se encuentra una pulidora y materiales necesarios. Superficie de madera, color café, con un acrílico gris mate. que contiene un motor giratorio, un cepillo.	

Tabla 3 Elementos de un taller de joyería.





ÁREA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Conexiones	Toma corriente de 120 V. para las herramientas que necesiten corriente. Se cuenta con 3 o 6 por despacho, esta varia dependiendo del tamaño del mismo.	
Herramienta	Necesarias, para la fabricación y reparación de joyería. Va desde herramienta, para fundición, trasformación, lijado, soldado, etc.	

El 90% de los talleres cuentan con las áreas y elementos antes mencionados, ya que estos son los básicos para desempeñar una buena actividad dentro del proceso de fabricación y compostura de joyería.

Se observa a través de las tablas anteriores que se intenta tener una integración dentro del taller, por medio del material utilizado y el uso de los colores en los mismos, sin embargo esta no se logra en su totalidad, porque este criterio no es tomado en todo el mobiliario del taller si no solo en algunos objetos en específico, como lo son la mesa de fabricación de joyería y el área de recepción.

Tabla 3 Elementos de un taller de joyería.

2.2 TIPOS DE TALLER

En el DF. existen dos tipos de talleres, estos son:

 Doble: En el que laboran dos personas, por lo que se cuenta con dos puestos de trabajo.

Se tienen:

Dos mesas de trabajo, cuatro sillas y dos bancos aprox., dos áreas de modelado, tres tomas de corriente, un área de platinado, un área de pulido y área de almacén. El 90% de los despachos cuenta con este # de elementos. (fig. 23)

 Quíntuple: El espacio es mayor, así como el número de empleados.

Se tienen:

Cinco mesas de trabajo, seis sillas y dos bancos aprox., tres áreas de modelado, cinco tomas de corriente, un área de platinado, un área de pulido. dos áreas de almacén. El 95% de los despachos cuenta con este # de elementos. (fig. 24)

A continuación se muestran en la fig. 1 y 2 una distribución aproximada, de los elementos antes mencionados, ya que varia en cada taller.




Fig. 23 Distribución de los elementos de un taller de joyería.








Fig. 24 Distribución de los elementos de un taller de joyería.

Se observa que la distribución de los elementos antes mencionados varia. Sin embargo, el espacio máximo individual en los dos casos es el mismo, de 1.5m x 1.5m. donde se encuentra solo el puesto de trabajo y un asiento, sin embargo se encontraron hasta en un 70% de los casos que este es de 1m x 1m.

En la fig. 25 se muestran las dimensiones generales de las distintas áreas que conforman un taller de joyería.




Fig. 25 Distribución de los elementos de un taller de joyería.

Los datos anteriores nos darán parámetros a considerar para conocer las necesidades de espacio de los productores de joyería. Observando tanto la distribución, así como el dimensionamiento; con el fin próximo del desarrollo de un proyecto de diseño, tomando en consideración los aspectos antes mencionados.

2.3 ¿QUÉ ES UN PUESTO DE TRABAJO DE JOYERO?

Es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que se efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son las cabinas o mesas de trabajo desde las que se manejan máquinas, se ensamblan piezas o se efectúan inspecciones; una mesa de trabajo desde la que se maneja un ordenador; una consola de control; etc.

Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo el puesto de trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente.

2.4 MESA Y HERRAMIENTA

Mediante el proceso de fabricación de joyería dentro de lo que es un puesto de trabajo, uno de los principales componentes es la mesa de trabajo ya que sin ella no se podría llevar a cabo la realización de la pieza de joyería como la vemos en la fig. 26




Fig. 26 Mesa de trabajo utilizada con dimensiones generales.

Durante el desarrollo de este mismo proceso, encontramos la intervención de lo que son los herramentales para la fabricación de joyería, en los cuales tenemos principalmente el siguiente listado.

- •Soplete profesional para joyero.
- Arco con segueta.
- ·Astillera de madera (base para calar).



- •Prensas "G" apertura máxima de 5cm.
- Martillo.
- •Plancha para golpetear.
- •Taladro de mano.
- •Pinzas de punta plana y redonda.
- ·Lastra de acero y de madera.
- •Brocas.
- •Limas
- •Recipientes.
- Dados.
- ·Báscula.

Observando algunas de estas en las en las fig. 27 y 27a




Fig. 27 Distribución



Fig. 27a Material

Esta información nos proporciona referencias sobre los elementos necesario así como una idea de distribución dentro de la mesa para próximamente tener una consideración de las mismas, dentro del producto de diseño.







2.5 FACTOR HUMANO

En esta sección se analiza al usuario, desde el punto de vista, ergonómico. Observando la relación con el área de trabajo. Por lo que se presenta dicho análisis que posteriormente, se vera reflejado en los requerimientos ergonómicos.

2.5.1 FACTOR ANATOMOFISIOLÓGICO

Este factor analiza el funcionamiento anatómico y fisiológico del cuerpo humano, con respecto a posturas antinaturales y lesiones que se puedan ocasionar, al realizar su proceso de trabajo.

En la tabla 4 se observa al joyero en la posición sedente, de pie, y realizando su actividad, así como las posturas inadecuadas que a través de este proceso realiza, en ocasiones por la mala utilización de los elementos de trabajo, ya que no se tienen consideraciones ergonómicas, por ser realizados por carpinteros, con elementos propios que el joyero decidió.

Como podemos apreciar se encontraron lesiones leves, como lo son dolores de cuello y espalda, corte de circulación en piernas y antebrazos, dolores de cabeza provocados por la inadecuada iluminación, sensación de calor ya que solo se tiene un área de ventilación y se utiliza constantemente el fuego.

FACTOR ANATOMOFISIOLÓGICO

ELEMENTOS







Sedente

Pie

Activo

Posturas Inadecuadas

Postura







Lesiones

Fatiga física Tortícolis, Corte de circulación de piernas Dolor lumbar

Flexión indebida de columna.

Corte de circulación de antebrazo.
Fatiga visual , por la inadecuada iluminación
Dolor de cabeza

Tabla 4 Factor anatomofisiológico.







20

[•]Investigación de campo, realizada en Plaza de la Constitución N° 13, 3° , 4° y 5° piso. Centro Histórico, CD. México.

[•]FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño, Editorial. Designio, pág. 35-60

2.5.2 FACTOR ANTROPOMÉTRICO

Este factor analiza el perfil dimensional del hombre.

En las tablas 5, 6 y 7 observamos tanto algunas características básicas del joyero, así como dimensiones corporales que hay que tomar en cuenta para proporcionar datos ergonómicos, que posteriormente se aplicarán por medio del proceso de diseño.

FACTOR ANTROPOMETRICO			
Sexo	Masculino (97%) y Femenino (3%).		
Edad	30 a 49 años		
Ocupación	Joyeros y aprendices		

Mesomorfo 90%

CTOD ANTRODONAÉTRICO

Tabla 5 Factor antropométrico.

Somatotipo

ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA

	1	Estatura Percentil 50	1668	
Pie	2	Altura de ojo Percentil 50	1546	
	3	Altura codo flexionado Percentil 50	906	1 2
	4	Diámetro bideltoideo Percentil 95	544	5
	5	Ancho máximo del cuerpo Percentil 95	596	7
	6	Ancho codo- codo Percentil 95	529	8
	7	Alcance brazo lateral Percentil 5	581	
	8	Alcance máximo vertical Percentil 5	1900	

Tabla 6 Factor antropométrico.







[•]Investigación de campo, realizada en Plaza de la Constitución N° 13, 3° , 4° y 5° piso. Centro Histórico, CD. México.

[•]FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño, Editorial. Designio, pág. 63-80

ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA

	1	Altura Total Percentil 5	1289	
	2	Altura de ojo Percentil 50	1102	
	3	Altura Hombro Percentil 50	947	3 4 6 5
te	4	Altura codo flexionado Percentil 5	613	8
Sedente	5	Altura máxima del muslo Percentil 95	590	
	6	Altura Poplítea Percentil 95	374	9
	7	Alcance máximo vertical Percentil 5	1521	10
	8	Ángulo de Visión en vertical Percentil 50	40°	

ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA

	9	Alcance mínimo punta mano Percentil 5	754	57-11-
nte	10	Ángulo rotación brazo	40°	11 12
Sedente	11	Ángulo de confort brazo	90°	13
	12	Ángulo máximo entre brazos	180 °	
	13	Ancho de máximo de mano Percentil 95	96	

Esta información nos ayuda a tener mayor conocimiento del joyero, lo que nos servirá posteriormente para aplicar la ergonomía sobre el objeto a realizar.

No solo de pie, si no también en posición sedente, para lograr un mejor uso de los elementos a utilizar en las distintas actividades realizadas.

Tabla 7 Factor antropométrico.

[•]Investigación de campo, realizada en Plaza de la Constitución N° 13, 3° , 4° y 5° piso. Centro Histórico, CD. México

[•]FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño, Editorial. Designio, pág. 63-80

2.5.3 FACTOR AMBIENTAL

Este factor analiza las características físicas, naturales y artificiales en un espacio definido.

En el estudio de los aspectos ergonómicos para el diseño industrial , los factores ambientales son básicos, ya que su presencia puede afectar la relación usuario-objeto, siendo en algunos casos generadores de estos factores.

En la tabla 8 se analizan los factores físicos principales que intervienen durante el proceso de fabricación y compostura de joyería, observando que esto en caso de no cumplirse como lo dicen las normas establecidas de higiene y seguridad. Podrían ocasionar daños como fatiga visual y física, así como auditivos, resequedad o excesiva transpiración. También en algunos casos pueden afectar la estructura, mecanismos, material o funcionamiento de los objetos.

Se observó que dentro del taller de joyería los aspectos ambientales son los adecuados para que el joyero se desarrolle adecuadamente, con excepción de la iluminación.

FACTOR AMBIENTAL

		ELEMENTOS	NORMATIVA	SE TIENE	
	Ruido	•Pulidor •Motor •Música	0dB a 130dB	70dB	\checkmark
Físicos	lluminación	•2 lámparas generales fluorescentes •Lámpara individual mesa.	Mínima de 1000 luxes	3100 luxes Sin embargo este tipo, provoca dolor de cabeza con un uso continuo.	X
	Reflexión	•Se mantiene la superficie de trabajo sin acabado .	Permisibles hasta un 50%	En cuanto a superficie de trabajo se tiene un 30%	\checkmark
	Humedad	Se mantiene un grado de humedad adecuado, para el área	Debe ser en invierno de 70 a 80% y en verano de 30 a 70%	Invierno se tiene 70% y en verano 50%.	<u> </u>
	Ventilación	Solo se cuenta c/una ventana, sin extractor. Se mantiene la puerta abierta.	La ventilación natural es la mas adecuada.	Es adecuada ya que no produce cambios bruscos de temperatura.	V
	Temperatura	Se cuenta con aire acondicionado	Temperatura 20°C a 23°C.	Permanece constante en 22°C	V

Table 8 Factor ambiental.

[•]NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Ver Anexo 2

[•]NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.

[•]Investigación de campo, realizada en Plaza de la Constitución Nº 13, 3°,4° y 5° piso. Centro Histórico, CD. México

[•]FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño, Editorial. Designio, pág. 119 -155

El entorno arquitectónico en el cual se sitúan los talleres deben de estar encuadrados dentro de una serie de normativas oficiales que regulan estos, para que se mantenga la ergonomía necesaria en cada instalación.

A continuación en la tabla 9 se observa un comparativo del entorno antes mencionado, tomando de referencia las normas de higiene v seguridad dentro de un espacio de trabajo, analizando los errores y aciertos dentro del mismo que puedan afectar al usuario, al realizar su actividad diaria.

Concluimos que una de las problemáticas encontradas es el área de acceso, observando que parte de esta problemática tiene que ver con la dimensión y la distribución de los objetos que intervienen y se encuentran dentro del taller.

NOM-001- STPS-1999	NORMATIVA	DESPACHO	
Paredes	Mantener un color que no afecte la visión del trabajador en caso de producir reflexión.	Se utiliza los colores claros, sin llegar al blanco, ayudando a lograr mayor iluminación del despacho.	\checkmark
Puertas	Puertas al menos de 80cm.	Las dimensiones, de los accesos son mayores de 80cm.	\checkmark
Circulación	Área de circulación constante de 56 cm.	El rango de circulación es 40 y 60 cm., en distintas áreas del taller.	X
Vías de acceso	Los puestos de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento.	Por distribución, existen algunos casos en que el desplazamiento no es fácil de realizar.	X

Tabla 9 Entorno

[•]NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene. Ver Anexo 3

[•]Investigación de campo, realizada en Plaza de la Constitución Nº 13, 3º,4º y 5º piso. Centro Histórico, CD. México

[•]FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño, Editorial. Designio, pág. 119 -155

2.6 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

A continuación se describe el proceso de compostura y fabricación de una pieza de joyería, observando el recorrido del joyero al realizar dicha actividad, así como el tiempo que utiliza para cada paso, esto nos dará una visión mas amplia tanto de lo que es el proceso, como las actividades que se realizan dentro de este.

Para la compostura de: ARRACADAS



1.Se coloca sobre la puesto de trabajo. Se analiza la forma en que se va a trabajar. Fig. 28 Duración en postura sedente: 10 min.



Fig. 28

2.Se comienza el proceso de compostura, sobre la mesa de trabajo. Fig.29
Duración en postura sedente: 20 min. a 3 horas.



Fig. 29

3.Se solda la pieza, se lija para lograr la uniformidad. Fig. 30 Duración en postura sedente: 20 min.



Fig. 30

4.Se procede a la limpieza.Fig. 31Duración en postura sedente:10 min.



Fig. 31

5.Se pasa al área del pulido Fig. 32 Duración en postura de pie: 15 min.



Fig. 32

Para la fabricación de: ANILLO



1.Se Funde el oro y se vacía sobre un canal. Fig. 33 Duración en postura sedente: 10 min.



Fig. 33

2.Se le da forma, para poder empezar a trabajarla. Fig. 34 Duración en postura de pie: 30 min.

3.Se empieza la pieza. Fig. 35

Duración en postura sedente:

1:30 a 5:00 hrs.



Fig. 34



Fig. 35

4.Se le coloca pedrería en caso de llevarla. Fig.36 Duración en postura sedente: 15 min.



Fig. 36

5.Se solda la pieza, se lija para lograr la uniformidad. Fig. 37 Duración: en postura sedente 20 min.



Fig. 37

6.Se procede a la limpieza y luego al pulido. Fig. 38 Duración en postura de pie: 30 min.



Fig. 38







Después de conocer las actividades que realiza el joyero observaremos en la fig. 39 y 40 el desplazamiento del mismo al realizar la fabricación y compostura de joyería, pero dentro de su entorno. Dándonos cuenta de las dificultades que puede tener con el mobiliario que se encuentra dentro de este taller, así como las complicaciones por la distribución y dimensionamiento de este.

Doble




Fig. 39 Desplazamiento del joyero

En este caso por la distribución, y el mal dimensionamiento de las maquinarias que utilizan el desarrollo de las actividades no es adecuado ya que el espacio entre estos no permite el libre paso de dos personas que se encuentran en el taller.

Quintuple




Fig. 40 Desplazamiento del joyero

Con los datos antes mencionados sobre la secuencia de actividades en que señalamos, acción, tiempo, desplazamiento y distribución, nos podemos percatar que el tiempo de estancia del joyero, sobre la mesa de trabajo en posición sedente es de aprox. 5 hrs. diarias, con mínima variación de movimientos lo que provoca en el usuario dolores de cuello, espalda y cervicales.

2.7 DETECCIÓN DE AREAS DE OPORTUNIDAD

Después de haber analizado tanto el entorno, como al joyero y todo lo que involucra la fabricación y compostura de joyería, a través de la practica de campo, se observaron las necesidades reales de dicha actividad, que se convierten en áreas de oportunidad.

Basándonos en los datos adquiridos, y en los análisis registrados anteriormente se observo que existen una serie de problemáticas en las estaciones de trabajo. Tanto cuando la mesa de trabajo no se usa, como cuando existe una interacción, usuario-objeto.

A continuación en la tabla 10 se enuncian la serie de problemáticas encontradas.

DESCRIPCIÓN

1. No existe una organización del herramental lo que provoca pequeños accidentes, ya que impide el acceso correcto, a distintas áreas tanto del taller como de la misma mesa de trabajo. Provocando perdida de tiempo, traducido en ganancias.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

2. En cuanto a la ubicación del herramental y el guardado de las mismas no existe un estudio ergonómico, lo que evita una productividad al 100% del joyero.





3. Los elementos de guardado son insuficientes, para todo el herramental, materia prima, usados en la mesa de trabajo.



4. La mesa de trabajo es inadecuada ya que no existe ergonomía en ella porque en la totalidad de los casos estas fueron mandadas a realizar con especificaciones del mismo joyero.










DESCRIPCIÓN

IMAGEN

5. No existe integración entre mobiliario y entorno, ya que no se ha pensado en este.



6. Por el acomodo de los objetos necesarios para la fabricación y compostura de joyería, sobre la mesa de trabajo, existen posturas inadecuadas que provocan daños leves como lo son, dolor de espalda y cuello.



7. No se logra una productividad eficiente, debido a la mala ubicación de la maquinaria y elementos de trabajo, como son la mesa, el área de pulido y laminado, ya que se obstruye el adecuado acceso a estas mismas.



El conocimiento de esta información nos ayuda a tener un claro entendimiento del desempeño de la labor del artesano joyero, concluyendo en esta parte de mi investigación que existen varios factores susceptibles de ser perfectibles en varios aspectos como lo son:

Ergonómicos:

- Color, textura
- Dimensionamiento
- Distribución
- •lluminación

Funcionales:

- Aprovechamiento de espacio
- Acomodo
- Organización
- Operatividad (eficiencia)

Uso:

- Productividad
- Accesibilidad de herramental

Producción:

- •Aprovechamiento de materia prima
- •Utilización de diversos materiales

Por mencionar algunos y de ahí se busca ofertar una mejor propuesta de diseño lo que en este caso será una mesa de trabajo para joyería, que de solución a lo antes mencionado.

La información obtenida determinara los requerimientos del proyecto, lo que ubicará al mismo en un contexto determinado, así como los parámetros a seguir.









DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

2.8 OBJETIVO

Diseñar un puesto de trabajo para fabricación y compostura de joyería, dirigido a los talleres ubicados en el centro histórico de la Cd. de México, considerando los aspectos de producción, y ergonómicos de joyeros de sexo masculino entre 30 y 45 años que se emplean en estos.

2.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El comercio de las joyas a aumentado espectacularmente, de modo que personas de cualquier status social puedan tener acceso a estas, el aumento de la demanda para su uso, va a la par con el de la fabricación.

Así también la joyería sufre un desgaste por el uso, por lo que se opta por darle mantenimiento a la pieza, así como compostura, en talleres de joyería. Este aumento provoca que los productores de joyería, cada día demanden mejores lugares de trabajo, así como instalaciones que satisfagan sus necesidades.

En la actualidad la población dedicada a la fabricación y compostura de joyería, no cuenta con un puesto de trabajo adecuado para la realización de esta actividad.

Los productores de joyería tienen que improvisar sus lugares de trabajo, en los cuales existen carencias, que al paso del tiempo llegan a ocasionar lesiones al usuario, como lo son las más comunes lumbagia, tortícolis (contracciones musculares prolongadas), dolor de cuello, y espalda.

Tomando en cuenta que en el D.F. laboran 8,493 productores de joyería, existe una demanda importante. ²

Por lo que este diseño beneficiará al joyero por medio de la ergonomía del puesto de trabajo, logrando la realización de actividades de manera mas eficiente, lo que se reflejará en un aumento de producción que quiere decir al mismo tiempo mayor ingreso económico.

2.10 REQUERIMIENTOS

Ahora se prosigue a plantear los requerimientos necesarios para el proyecto.

Los cuales se dividirán en:

- •Ergonómicos
- Estructurales
- Formales
- •Función
- •Técnico productivos
- •Uso.



REQUERIMIENTOS

PARÁMETRO REQUERIMIENTO CRITERIO OBSERVACIONES ERGONÓMICO Considerar antropometría del Usuario: hombre de 30 a 45 Las dimensiones óptimas serán: usuario para un adecuado años con un Somatotipo Altura total: 1.3 m dimensionamiento en el Altura a base: 0.9 m sin contar mesomorfo. puesto de trabajo, durante el Tomando en cuenta percentil: niveladores desarrollo de la actividad de 50 Largo: 1.05 m pie y sedente. Considerar los alcances Dimensiones máximas: Se tendrá un: máximos de brazos del Ancho máximo: 1.10 m Observado en la usuario evitando propiciar Profundidad: 0.31 m investigación de campo posturas inadecuadas realizada. zona de trabajo ocasional 60° na de trabajo habitua Considerar ángulos de visión del usuario.

Disminuir fatiga en la zona lumbar del usuario. A través de una silla con alturas e inclinaciones ajustables que tengan una variación máxima de 40 a 55 cm de altura.

80-100cm

Uso de silla Voyager fabricada por empresa RIVIERA con altura ajustable de 40 a 60cm de alto.



REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO	CRITERIO	OBSERVACIONES	
ERGONÓMICO				
Optimizar acomodo de área de trabajo.	Disminuir repetición de movimientos inadecuados de: •Cuello •Flexión de columna (ver pág 20)	El herramental se colocara en un orden descendente al uso.	Dada por el usuario, dentro de la encuesta realizada, ver anexo. 1	
Considerar el grado de iluminación para evitar lastimar la visión del usuario.	Mínima de 1000 luxes a una distancia de la superficie de: 50 a 70 cm como máximo.	La iluminación individual se tendrá a 0.35m de la base de la mesa.		
ESTRUCTURALES				
Que la base para soldar, lijar y fundir, se han removibles y sustituibles.	Versatilidad de uniones.	Utilización de O'Rings, Manguitos de Nylon para encolar Ø 10 mm, barra de ¼" .		
Debe resistir la presión, compresión y movimientos al realizar las actividades sobre el.	Con la utilización de MDF en sus distintos grosores.	Utilización de tablero de MDF de 15mm de grosor para las áreas que soportaran una carga mayor a 20 kg., 9 y 3 mm para el áreas de guardado.	Se utilizará la tecnología aplicada en la empresa RIVIERA.	

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO	CRITERIO	OBSERVACIONES
		ESTRUCTURALES	
Considerar los aislantes eléctricos.	Que la mesa de trabajo evite conducir la electricidad.	Utilización de Materiales no conductores como el MDF dentro de las superficies de contacto con el usuario.	
Sistemas de ensambles adecuados a la función.	Utilización de uniones fijas y móviles dependiendo del esfuerzo aplicado por el usuario.	Se opta por utilizar, tornillos de cabeza plana avellanada con hueco cruciforme a 100° Tipo FH. con cod. ANSI GB 846-85 - ST5.5 x 19 - F - H , tornillos autorroscantes de cabeza plana avellanada con hueco cruciforme a 100° Tipo AB. con cod. ANSI B18.6.4 - N°8 - 18 - 1", tornillos de cabeza plana avellanada con hueco cruciforme a 100° Tipo FH. con cod. ANSI B18.6.4 - N°8 - 18 - 3/8", para uniones metal-madera, y soldadura TIG dentro de las uniones metálicas, así como los manguitos de nylon para la unión área de soldar-superficie de trabajo y corredera Accuride Mod. 3732 con tornillos Accuride de 1/8" cod. 422.88.331 para unión de cajones a estructura.	Se utilizará la tecnología aplicada en la empresa RIVIERA.
Considerar los desniveles de piso.	Utilización de niveladores.	Se utilizará Nivelador para mueble con rotula y rosca M8 , realizada en nylon y acero.	Hexagonal SW13

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO	CRITERIO	OBSERVACIONES
		FORMALES	
Lograr una armonía visual con el entorno, así como a la actividad que va dirigida.	Considerar la forma para optimizar el uso del puesto de trabajo dentro del entorno.	Utilización de formas geométricas logrando la integelementos dentro del puesto de trabajo.	gración entre los
Lograr una armonía visual con el entorno, así como a la actividad que va dirigida.	Considerar las distintas actividades a realizar, evitando incomodidad visual.	En cuanto a color se utilizará, en la superficie de trabajo, repisa y cajones recubrimiento de variprimer y FR-100 como base y acabado final con esmalte Centary cod. 81213 - LX5V, ambos de la marca Dupont para disminuir los deslumbramientos provocados por la iluminación y la superficie de acero inoxidable será al natural.	También encontrado en la marca Sherwin Williams como Azul Aruba
	Acabados que eviten reflejo.	En cuanto a los acabados para la superficie de trabajo, repisa y cajones se darán en barniz U.V FR-100 mate, para evitar el reflejo, y el acero inoxidable llevara un recubrimiento de protector E-NOX Shine, para evitar las marcas de grasa.	Barniz marca Dupont y Protector marca Walter

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO	CRITERIO	OBSERVACIONES
		FUNCIÓN	
Considerar lugares de almacenaje y organización de herramientas, y materia prima esenciales para la fabricación y compostura de joyería	Contener herramental mencionado en la pág. 14 y 15	Se colocaran: 4 áreas de guardado de 8 x 26 x 23 cm. 1 contenedor doble para accesorios de 3 1 Contenedor principal de 8 x 34 x 25 cr 1 Contenedor de brocas de 28 x 16 x 30	10 x 20 x 21 cm. m.
Eliminar áreas con mínima iluminación y sombras no deseadas.	Tener lámpara individual, de LED (de luz blanca) o fluorescente.	Se opta por contar con una fuente de iluminación flexible de LEDS cod. TFL – 3528 – 300 – BF – IP20 (HBLeds) colocada a 35 cm sobre el área de trabajo, por un bajo consumo de energía.	La dimensión y forma pueden variar según la forma de la base a la que va sujeta.
Considerar áreas destinadas para, químicos y lijado de piezas.	Considerar dos contenedores de líquidos (acido y agua).	Se le destinaran áreas en especifico a estos elementos en la superficie de trabajo, ya que esta tendrá tanto unos saques en caso de los contenedores de líquidos y un bajo relieve, en caso del la base para el lijado.	Los Contenedores serán dos vasos de precipitados de 200ml cada uno.
Disminuir el entorpecimiento de las actividades que provoca el cableado.	Cableado de: Motor e iluminación. Integrándolo dentro de la estructura ó fuera.	El cableado se contendrá, dentro de la misma estructura, a través del perfil redondo de 2" con salidas en el interior de la mesa.	

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO	CRITERIO	OBSERVACIONES				
	TECNICO-PRODUCTIVOS						
		Optimización de materiales.					
		ilización de tecnología licada en la empresa Los herrajes pinturas y esmaltes a utilizar, son de uso comercial.					
una disminución en base a los ya existentes.	RIVIERA.	La fabricación se realizará con materia prima y maquinaria (Router CNC, CNC chorro de agua, Sandblasteadora, trenes de pintura y horno) con las que cuenta la empresa RIVIERA.					
Utilizar procesos de fabricación con los que cuenta la empresa RIVIERA	Corte CNC Lijado, enchapado, laminado, pintado.	Uso de corte CNC por chorro de agua, lijado, pintado, armado.					
Uso de pinturas y esmaltes	Pinturas vinílicas	Aplicación de variprimer y FR-100 como base y acabado final con esmalte Centary cod. 81213 - LX5V, ambos de la marca Dupont.					
Considerar que el usuario al que va dirigido es de nivel socioeconómico medio – medio.	Costo de producción no rebase los \$ 4 000	La mesa no rebasara los \$ 4000, sin contar los accesorios (contenedores, crisol).					

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO	CRITERIO	OBSERVACIONES
		USO	
Que el joyero desarrolle sus actividades evitando posturas antinaturales.	Observar pag.20	Superficie de trabajo plana, rígida, con dimensiones optimas para el desarrollo de las distintas actividades, donde se puedan colocar herramientas así como piezas para la fabricación que no se caigan.	Las dimensiones se observan en la pág. 32, requerimiento #1
Contar con un mayor número de áreas de almacenaje en el puesto de trabajo.	Cajones en distintas dimensiones, con organizadores.	Se colocaran cajones de distintas dimensiones y profundidades, observando que las herramientas y accesorios varían en tamaño. Estos llevaran un riel con tope que ayudara al uso de estos.	Las dimensiones se observan en la pág. 36, requerimiento #1
Mantener la iluminación adecuada en el puesto de trabajo, sin lesionar la visión del joyero.	Uso de lámparas comerciales de 1.2 m para techo, así como individuales dentro del puesto de trabajo.	El uso de lámparas fluorescentes de 60 W. en el techo, se propone que la lámpara individual sea tira de LEDS flexible, de luz blanca cod. TFL-3528-300-BF-IP20	La forma variara según la propuesta de ubicación de esta en el diseño final.
Considerar el mantenimiento correctivo de la mesa de trabajo	A través de los materiales utilizados.	Al acabado, se le podrá dar mantenimiento, contra ligeros rayones.	
Considerar que la superficie para el área de trabajo sea completamente lisa.	Material base debe ser lo menos rugoso posible.	El uso de MDF, con recubrimiento de barniz U.V, que eviten la acumulación de polvo.	
El puesto de trabajo debe promover, posturas adecuadas y disminuir fatigas físicas.	Por medio del dimensionamiento del área de trabajo, así como los accesorios extra.	El uso de apoya pies, el acomodo de las áreas de trabajo, así como las de guardado hacia el lado derecho evitando que interrumpan la realización de la actividad.	





En este capítulo se analizaron las problemáticas con las que se encuentra el joyero a lo largo de su jornada laboral, dentro de la interacción que realiza durante más de 5 hrs diarias sobre la mesa de trabajo, esto por la falta de consideraciones ergonómicas ya que son mandadas a fabricar con un carpintero con las observaciones que el joyero da, provocándole lesiones como tortícolis, corte de circulación en piernas y antebrazos, y dolor lumbar.

Teniendo presente que estas problemáticas se traducen en áreas de oportunidad para la intervención del diseño, se pretende dar un aporte sustancial que ayudará al joyero a desarrollar su actividad de manera más eficiente, tomando en consideración factores ergonómicos, de función, estructurales, formales, tecno-productivos y de uso, que se reflejarán en la propuesta de diseño.

CAPITULO 3 PROPUESTA DE DISEÑO

PROYECTO

- 3.1 PROPUESTA DE DISEÑO
- 3.2 DIAGRAMAS ERGONOMICOS
- 3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
- 3.4 DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN
- 3.5 COSTO UNITARIO
- 3.6 PLANOS TÉCNICOS



3.1 PROPUESTA DE DISEÑO

El puesto de trabajo se propone en dos materiales principalmente Acero Inoxidable 430 para la estructura y MDF para el área de guardado y las superficies de trabajo, en cuanto a su forma envolvente permite la realización de la actividad de fabricación de joyería, ya que la principal línea es mantener y propiciar una adecuada postura y confort al joyero, evitando la fatiga física y constante, por lo que a través de la distribución de cada una de las áreas dentro de esta forma como son lijado y desgaste, guardado, contenedor de líquidos, iluminación, fundido y soldado el joyero está en constante movimiento.

Los acabados y el color se determinaron, por los siguientes puntos:

- Tener presente según las normativas de iluminación, la eliminación de reflexión en su mayor porcentaje y disminuir la sensación de calor dentro del taller a través de un fondo visual adecuado.
- 2. La utilización de los procesos con los que cuenta la empresa RIVIERA.
- Considerar que el costo no rebasara el indicado en nuestros requerimientos.
- 4. Tomar en cuenta la factibilidad que tendrá el joyero para que en el momento en que sea necesario se vuelva a aplicar el mismo acabado del puesto de trabajo.
- 5. Provocar integración entre mobiliario joyero entorno.



Usuario en posición sedente y activa.





Siguiendo estos parámetros los acabados propuestos son:

Para la *estructura* un Sandblasteado, con recubrimiento trasparente evitando marcas de grasa.

Para las áreas de *MDF* un esmalte Centary cod. 81213-LX5V marca Dupont o su equivalente en Azul Aruba marca Sherwin Williams, con un terminado de FR-100 mate como retardante al fuego. Para dar sensación de frescura, logrando una integración entre el mobiliario-entorno-joyero, ya que según la psicología del color, expresa, sobriedad, confianza e inteligencia, siendo estos los atributos que el joyero desea mostrarles a sus clientes.

Las dimensiones generales son:

Altura total: 1.30 m

Altura a base: 0.9 m sin contar niveladores.

Largo: 1.05 m

En cada una de las distribuciones de estas áreas se considero el proceso de fabricación de joyería, el movimiento a realizar y alcances máximos y mínimos del joyero (ver pág. 21-22) dando como resultado un mejor desempeño.



Usuario en posición sedente y activa.



A continuación se dará una breve descripción de cada uno de los elementos con los que cuenta el puesto de trabajo para tener una mejor comprensión de la propuesta de diseño.

ESTRUCTURA


Realizada en Acero Inoxidable Ferrítico Aleación 430, por tener buena resistencia a la corrosión, dureza media, y soldabilidad media a un precio menor con referencia a el Austenítico. También requiere un mantenimiento casi nulo con un tiempo de vida extenso.

Cuenta con un diseño específico de troquelado sobre el forro con excepción del área de entrada de cajonería, que hace que la pieza tenga menor peso y al mismo tiempo un diseño formalmente atractivo (ver img. 1).

Con un acabado Sandblast y un recubrimiento que evitara las marcas de grasa.

Tiene una forma envolvente, la cual nos ayuda a mantener en constante movimiento al joyero para evitar mantener posturas por mucho tiempo.

Dentro de las patas traseras se introducirá el cableado de la fresadora de mano y de la iluminación, que saldrá por el interior de la estructura (ver img. 2), estas mismas cuentan cada una con niveladores, que proporcionaran mejor estabilidad en caso de que existan desniveles en el piso (ver img. 3).









SUPERFICIE DE TRABAJO

Elaborada en MDF de 15mm por ser un material con excelente pintabilidad y moldurabilidad, que permite un buen acabado, con un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas. También propuesto porque este llevará una carga mayor y tendrá así mismo mayor actividad y mayor desgaste.

Su forma al igual que la estructura es envolvente, llevando en la cara exterior un chaflán, para evitar presión en los ante brazos ya que al realizar la actividad el joyero coloca los antebrazos sobre la orilla de la superficie.

Lleva tres saques, para las distintas áreas que son la colocación del mototul, soporte para contenedores de líquidos y donde se colocan los manguitos de nylon para la inserción de la base para soldar (ver img. 4), también lleva un desgaste para colocar la superficie de lija y soporte de contenedor de líquidos para que se queden en un solo lugar sin la utilización de algún otro tipo de unión (ver img. 5).





Ubicación de superficie de trabajo sobre estructura.







REPISA

Fabricada en MDF de 9mm en la base y Acero inoxidable 430 en lo que es la pestaña.

Su forma mantiene familia con la de la superficie de trabajo ya que conserva la curva del lado izquierdo y la recta del lado derecho como si se proyectara, en las esquinas se tiene una curva para eliminar puntas.

La función de esta es contener herramental durante la jornada de trabajo, para evitar estar abriendo y cerrando cajones, por lo que lleva una pestaña que evita que las herramientas caigan a la superficie de trabajo; otra de sus funciones es ser el soporte de la iluminación, por ello tiene una inclinación hacia el frente que evita que la luz llegue directamente al joyero.



Vista lateral que muestra la inclinación de la repisa



Vista superior que muestra la forma de la repisa.








ILUMINACIÓN INDIVIDUAL

Cabe mencionar que la lámpara fluorescente no es la adecuada para realizar la actividad de fabricación de joyería, ya que esta no produce una luz continua, sino que muestra un parpadeo que depende de la frecuencia de la corriente, esto no se nota mucho a simple vista, pero una exposición continua a esta luz puede dar dolor de cabeza o en algunos casos, el efecto difuso de la luz fluorescente hace que los contornos de elementos mínimos o "finos" tiendan a desaparecer impidiendo su enfoque adecuado, lo cual genera fatiga visual que podría ocasionar malestar y un rendimiento deficiente en la labor emprendida.

Por este motivo se propone la utilización de una Tira Flexible de Leds con las siguientes características:

- •Tipo de LED 5050 por aportarnos mayor iluminancia.
- •Contiene 600 Leds por cada 5m.
- •Color Blanco Frio ya que este, en un ambiente cálido como el que se tiene en el taller de joyería, nos ayuda a hacer más agradable y/o neutro el resultado final, dentro del puesto.
- •Cuenta con protección IP20 especial para interiores.
- •Necesita un voltaje de 12 v CD.
- •Maneja en la cara posterior un adhesivo, resistente para evitar la utilización de herrajes extras.

La orden sería la siguiente:



IP20




Diagrama de Tira flexible de Leds propuesta



Tira Flexible de Leds



ÁREA DE LIJADO

SUPERFICIE DE LIJADO

Realizada en Acero inoxidable 430 cal. 20, esta es cortada por CNC con chorro de agua, sin acabado.

En cuanto a forma conserva la curva del centro de la repisa logrando una integración completa, solo es empotrada a la superficie de trabajo del lado izquierdo ya que es esta el área destinada al lijado.

CONTENEDOR DE BROCAS Y LIMAS

Realizado en MDF de 3, 9 y 15 mm. pegado entre sí con distintos saques, para las limas y distintas brocas que se colocaran en el.

En cuanto a forma se siguen considerando las curvas que contiene la superficie de trabajo logrando una integración completa.

COLOCACIÓN MOTOTUL

Pasacable redondo dos piezas 60mm colocado a presión dentro de la superficie de trabajo color acero inoxidable.

SUPERFICIE PARA CALADO

Elaborado en MDF de 15 mm. por ser un área donde el joyero al momento de calar se recarga sobre ella, esta colocada frente a la superficie de lijado a la estructura.



Contenedor de brocas y superficie de lija y colocación de mototul





Superficie de Calado



ÁREA DE GUARDADO

GAVETA (se guardan objetos que se quieren tener al alcance y tiene una mayor dimensión, en este caso los metales a utilizar).

Realizada en MDF de 3, 9 mm.

Formalmente conserva la curva de la estructura tanto en la parte de frente como en la posterior ya que al momento de usarse esta se saca completamente para retener los residuos que cae del lijado o desgaste de piezas. Se ubica del lado izquierdo del puesto de fabricación de joyería y tiene una dimensión mayor a cualquier otra área ya que en esta se localiza el joyero la mayor parte del tiempo de la jornada laboral. En la parte del frente tiene un saque para que por medio de este la gabeta se jale y se abra, eliminando así cualquier tipo de manija innecesaria.


CAJONES (se guardan objetos).

Realizados en MDF de 3, 9 mm.

Formalmente conservan la curva de la estructura solo en la parte de frente ya que por las herramientas a contener (ver pág. 18-19) necesitamos un área mayor. Se localizan del lado derecho del puesto de trabajo y consta de 4 piezas iguales con un saque del lado derecho para que por medio de este se jalen para abrir.

CONTENEDOR DE PEDRERÍA

Realizado en Acrílico transparente de 3 y 6mm, este cuenta con dos pequeños cajones donde se colocaran las distintas pedrerías con las que cuenta el joyero, cabe notar que estarán dentro de cajas pequeñas. Se ubicara del lado derecho bajo la repisa ya que el uso de este no es constante y esta es el área mas alejada al joyero.







ÁREA DE SOLDADO

SOPORTE PARA LADRILLO REFRACTARIO

Realizado en Acero inoxidable 430 cal. 10,12 Y 16, cortado por CNC con chorro de agua, y barra de acero inoxidable de ¼" y ¾" sin acabado.

La forma de este se delimitó por el contorno del ladrillo refractario, se conforma de dos piezas que van unidas por medio de una rotula, la cual proporcionará movimientos libres en lo horizontal e inclinaciones de 10° en lo vertical, para facilitar el proceso de soldado de cualquier pieza de joyería evitando que la mano esté cerca del fuego por un tiempo prolongado.

Se encuentra ubicado del lado derecho del puesto de trabajo arriba de el área de cajones y se empotra a la superficie de trabajo por medio de unos manguitos de nylon, logrando que así, si es necesario se pueda retirar.

SOPORTE DE SOPLETE

Fabricado con Acero inoxidable 430 cal. 16, cortado por CNC con chorro de agua.

Colocado del lado derecho de la superficie de trabajo, anclado a la estructura, se mantienen las formas curvas dentro de la pieza, para mantener una integración con los demás elementos.



Ubicación del soporte para tabique



Soporte para tabique



Soporte para soplete





ÁREA DE FUNDIDO

SOPORTE DE CRISOL

Realizado en Acero inoxidable 430 cal. 16 y 20 cortado por CNC con chorro de agua, sin acabado, abrazadera Turn-key, O' rings de silicón y remache de botón.

Consta de un soporte en V de lámina, el cual de un lado tiene un saque en la forma en que el crisol vaciará al riel el metal fundido y así mismo en ambas caras tiene el área donde se colocara el eje del crisol.

La ubicación es del lado derecho junto a la base de soldado, sin embargo esta solo se coloca sobre la superficie de trabajo cuando sea necesaria, mientras podrá estar guardada en el área de cajones.



Ubicación del soporte para CRISOL



Soporte para CRISOL




3.2 DIAGRAMAS ERGONÓMICOS

Los siguientes diagramas mostrarán un análisis ergonómico sobre la relación que existe entre el joyero y el puesto de trabajo en las distintas posiciones en que se desarrolla la actividad de fabricación de joyería.



En la Fig. 1 y 2 se observa que se tuvo una consideración del ancho máximo del cuerpo en percentil 95, decidiendo que la dimensión interna sea de 73.3cm, obteniendo una holgura de 13.7cm.






Fig. 2





DIAGRAMA ERGONÓMICO

DIAGRAMA ERGONÓMICO

En la Fig. 3 se observa que por la forma envolvente de la superficie de trabajo, así como por la distribución de las áreas del mismo, el joyero tendrá libre movimiento de giro.

En la Fig. 4 y 5 se aprecian los distintos grados que tendrá que girar el joyero para cada área de la superficie de trabajo, estando en constante desplazamiento a lo largo de las 5hrs. que pasa en el puesto de trabajo.



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5







DIAGRAMA ERGONÓMICO

DIAGRAMA ERGONÓMICO

En la Fig. 6 se aprecia que la dimensión y colocación de repisa es la adecuada ya que se consideró que la distancia del joyero a la superficie es de 35cm y el ángulo de visión de 40° logrando así evitar tanto golpes con la misma repisa, como que la iluminación llegue directa hacia el rostro del joyero.

En la Fig. 7 y 8 se observa que la dimensión de piso a estructura en el área donde se encuentra ubicada la gaveta es de 65.5 cm, optando por esta ya que se consideró el percentil 95 de la altura máxima del muslo logrando una holgura de 6.5 cm, lo que evita que exista algún roce o golpe con esta parte del puesto de trabajo, resolviendo así el problema de corte de circulación en piernas.











Fig. 8





52

DIAGRAMA ERGONÓMICO

DIAGRAMA ERGONÓMICO

En la fig. 9 y 10 se observa que la dimensión de la superficie de trabajo es la adecuada, ya que la zona de trabajo habitual mostrada en la imagen a través de una línea segmentada es de 60 cm y teniendo en consideración que el alcance mínimo de punta mano en percentil 5 es de 73.7 cm, se alcanzan sin mayor esfuerzo todas las áreas de transformación dentro del proceso de fabricación de joyería.





Fig. 9






Fig. 10



DIAGRAMA ERGONÓMICO

Las fig. 11 y 12 muestran que los ángulos considerados como óptimos en el movimiento de brazos, logran un alcance adecuado sobre la zona de trabajo habitual explicada en la fig. anterior.




Fig. 11 Fig. 12

DIAGRAMA ERGONÓMICO

En la fig. 13 y 14 se observa que el movimiento que el joyero tendrá que hacer para tomar una herramienta colocada en la repisa es adecuado, ya que esta cuenta con una altura de 28.7 cm, desde la superficie de trabajo y el ángulo de rotación máximo del brazo es de 40°, el joyero solo realiza una rotación de 30° en percentil 95 y 35° en percentil 5 para alcanzar dicha distancia. La superficie también cuenta con un chaflán en la cara superior que evita que lesione el antebrazo del joyero ya que este se recarga sobre ella durante el lijado ***



Fig. 13








Fig. 15

La fig. 15 muestra del lado izquierdo el desplazamiento del brazo en vertical que hará el joyero durante el proceso de trabajo y del lado derecho el ángulo de rotación con el codo flexionado a 90° para alcanzar la superficie de trabajo.







DIAGRAMA

Percentil 95

Percentil 5

Cajón 3

DIAGRAMA ERGONÓMICO

En la fig. 16 y 17 se observan la posiciones y los ángulos que adquiere el joyero tomando en cuenta el percentil 5 y 95 en el momento de utilizar los cuatro cajones destinados al guardado de herramental.

Mostrando que ninguno rebasa las dimensiones consideradas como adecuadas anteriormente (ver. Pág. 21-22), dado que las distancias son las siguientes:


1: 72 cm m: 63 cm n: 54 cm ñ: 45 cm





Cajón 2







ERGONÓMICO

Cajón 4

Cajón 3

Cajón 4










3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación se describirá cada actividad que se realiza dentro del puesto de trabajo, sustituyendo a las secuencias de uso ya que el proceso de fabricación de joyería con lleva trabajar en áreas que no están dentro del diseño del puesto de trabajo y también existe gran variedad de pasos en el proceso de fabricación de joyería dependiendo de la pieza y lo que se necesita hacerle.

Las actividades a describir son las siguiente:

- 1. Llegada y acomodo de material.
- 2. Proceso de lijado, calado, montado.
- 3. Proceso de soldado.
- 4. Proceso de Fundido.

Siendo estos los que se desarrollan dentro del puesto de trabajo. Cabe mencionar que la lámpara y el mototul siempre permanecen conectados a las tomas de corriente, ya que al iniciar y finalizar el día se enciende y apaga respectivamente la energía general del taller.















J 2 3 4





6

5

1. LLEGADA Y ACOMODO DE MATERIAL

El joyero llega al puesto de trabajo, jala la silla y se sienta frente a este, procede a sacar las herramientas que utilizara a lo largo del día de cada uno de los cajones de guardado y colocarlas sobre la repisa, como podemos apreciar en las fig. 1-6.









2



2. PROCESO DE LIJADO

Ya teniendo las herramientas principales sobre la repisa y para este proceso, comienza por sacar la gaveta hasta el tope, coloca la pieza sobre la superficie de lija y elige la broca o lima a utilizar que se encuentra de su lado izquierdo, en caso de utilizar una broca, toma del lado derecho la fresadora manual, esta ya conectada y colocando los antebrazos sobre la orilla de la superficie de trabajo comienza a lijar o limar la pieza., como lo observamos en las fig. 1-4.







2



3. PROCESO MONTADO

El joyero comienza sacando la gaveta a tope, para evitar que alguna pedrería se pueda caer y perder ya que maneja piezas muy pequeñas, elije la pinza a utilizar de la repisa y procede a revisar el tipo de pedrería que colocara por lo que saca los cajones donde se encuentran estas ya elegida se colocan las dos piezas sobre la base de lija y luego la pieza de metal sobre la base de calado sujetándola con la mano, se le coloca pegamento que se encontrara sobre la repisa y con las pinzas se colocará a la pieza. Como muestran las fig. 1-4.













2 3



4. PROCESO DE CALADO

El joyero saca la gaveta a tope, toma de la repisa el arco con segueta, coloca la pieza a cortar sobre la superficie de calado sujetándola con la mano izquierda y con la mano derecha sujeta el arco y comienza a cortar, como se observa en las fig.1-4.











1 2





5

5. PROCESO DE SOLDADO

El joyero gira hacia el lado derecho al área de soldado, girando y al mismo tiempo retirándose un poco de la estructura, coloca la pieza sobre el ladrillo refractario, toma el soplete que se encuentra colgado del la estructura del lado derecho y que se mantiene con una flama casi nula durante todo el día y gira las perillas de este hasta obtener la flama deseada, lo dirige hacia la pieza y procede a soldarla, si es necesario gira el ladrillo para soldar por todos lados la pieza, ya soldada coloca el soplete en su lugar y toma la pieza colocándola en el ácido y posteriormente en el agua, como se observa en las fig. 1-5.









6. PROCESO DE FUNDIDO

El joyero saca de uno de lo cajones el soporte y el crisol para el fundido lo coloca sobre la superficie del puesto de trabajo del lado izquierdo del área de soldado, por ser la mas cercana al soplete., le coloca el riel debajo y coloca las laminas de oro, toma el soplete gira las perillas para conseguir la flama adecuada y lo dirige directo hacia el metal, ya fundido con una pinza empujará el crisol hacia abajo para que el metal fundido caiga en el riel., dejando secar y colocando el soplete en su lugar, como lo muestran las fig. 1-4.

 \bigcirc



3.4 DIAGRAMAS DE PRODUCCIÓN

Diagrama num.1	Hoja num.1		RESUMEN							
OBJETO: Puesto de trabajo po	ara fabricación de joyería.			Ad	ctividad				Anual	
ACTIVIDAD: Proceso de fabric	ación de superficie, contenedor	Inspecci	ón 📔	Opera	ción 🌘	Tra	nsporte	\Rightarrow		
de brocas.		Almacen	amiento		Esper	a 📦				
LUGA	R: RIVIERA-Planta Área Madera							Distancia		
	FECHA: Septiembre 2011									
DESC	RIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO min.		S	IMBOLO	S		OBSERVACIONES	
DESCI	RIPCION	CANTIDAD	TIEMPO Min.	•	\Rightarrow				OBSERVACIONES	
Almacenamiento de la mader	a									
Transportación al área de trar	nsformación		1							
Selección del material y el gros	sor		1							
Corte, Barrenado y chaflán de	superficie de madera		1							
Lijado de pieza			5							
Transportación de la pieza al t	taller de pintado		1		>					
Pintado de pieza			2							
Secado			2							
Colocación de recubrimiento r	etardante al fuego		3							
Secado			2							
Inspección de pieza			1							
Transportación al área de enso			1							
	Total		20	7	2		1	2		

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

Diagrama num.2	Hoja num.2	RESUMEN							
OBJETO: Puesto de trabajo p	oara fabricación de joyería.		Anual						
ACTILIDAD Duagas da falbui	inneide de Demire	Inspecció	n 📓	Operaci	ón 🌘	Transpo	rte	⇒	
ACTIVIDAD: Proceso de fabri	cacion de Repisa.	Almacen	amiento		Espera				
LUGAR: R	IVIERA-Planta Área Madera FECHA: Septiembre 2011							Distancia	
DESCRI	IDCIÓN	CANTIDAD	TIEL 100 :			SIMBOLO	S		ODSEDUA GIONIES
DESCRI	PCION	CANTIDAD	TIEMPO min.		\Rightarrow				OBSERVACIONES
Almacenamiento de la made	era								
Transportación al área de tra	ansformación		1						
Selección del material y el gra	osor		1						
Corte y barrenos superficie de	e madera		.5						
Pegado de piezas		3	1						
Colocación en molde de curv	ado		3						
Secado			3						
Lijado de pieza			2						
Transportación de la pieza al	taller de pintado		1		>				
Pintado de pieza			2						
Secado			1						
Colocación de recubrimiento	retardante al fuego		2						
Secado			1						
Inspección de pieza			1						
Transportación al área de en	samble final		1						
	Total		20.5	10	2		1	2	

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

Diagrama num.3	Hoja num.3	RESUMEN							
OBJETO: Puesto de trabaj	Actividad							Anual	
joyería.		Inspecció	n 🞽	Opera	ción	•	Fransporte	\Rightarrow	
ACTIVIDAD: Proceso de fo	abricación de Cajonería	Almacena	amiento		Esper	a 🕨			
LUGAR: RIV	IERA-Planta Área Madero							Distancia	
	FECHA: Septiembre 201	1	_						
DESCR	IPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO min.			IMBO	LOS		OBSERVACIONES
BESCI					\Rightarrow		~		
Almacenamiento de la m	adera							•	
Transportación al área de	transformación		1						
Selección del material pa	ra base y laterales		1						
Corte de base y laterales d	de madera	4	5						
Transporte a área de enso	amble		1						
Selección del material pa	ra tapa		1						
Corte de tapa		3	.5						
Pegado de piezas			2						
Colocación en molde de c	urvado		3						
Secado			3						
Transporte a área de enso	amble		1	/	\triangleright				
Ensamble laterales, base y	frente		5						
Lijado de pieza			1						
Transportación de la piezo	a al taller de pintado		1		\rightarrow				
Pintado de pieza			2						
Secado			1						
Colocación de recubrimier	nto retardante al fuego		1						
Secado			1						
Inspección de pieza			1						
Transportación al área de	ensamble final		1						
	Tota	1	28	13	3	1	1	2	



Diagrama num.4	Hoja num.4		RESUMEN						
OBJETO: Puesto de trabajo para fabricación de joyería.			Actividad						
ACTIVIDAD: Proceso de fabri	cacion de base Calado	Inspecció	n 🌃	Operac	ión 🏮	Trai	nsporte 🛭	⇒	1
		Almacena	miento		Espera				1
LUGAR: R	IIVIERA-Planta Área Madera						D	istancia	1
	FECHA: Septiembre 2011								1
DECCD	IPCIÓN	CANITIDAD	TIEMPO min.		SI	MBOLOS	5		ODSEDUACIONIES
DESCRI	PCION	CANTIDAD	TIEMPO min.		⇒				OBSERVACIONES
Almacenamiento de la made	era							•	
Transportación al área de tra	ınsformación		1						1
Selección del material y el gra	osor		1 1						1
Corte, pieza de madera			.5						1
Lijado de pieza			1						1
Transportación de la pieza al	taller de pintado		1		>				
Pintado de pieza			2						1
Secado			1 1	•					1
Colocación de recubrimiento	retardante al fuego		1	•					1
Secado			1						
Inspección de pieza			1 1						
Transportación al área de en	samble final		1						
	Total		11.5	7	2		1	2	

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

Diagrama num.5	Hoja num.5		RESUMEN							
OBJETO: Puesto de trabajo p			Actividad							
ACTIVIDAD: Fabricación de I	Pestaña repisa	Inspecció	n 📓	Operación 🔵 Transport			nsporte	⇒		
		Almacen	amiento		Espera	a 📔				
LUGAR: RIVIERA-	Planta Área Metal Mecánica FECHA: Septiembre 2011							Distancia		
DECCD	IDCIÓN	CANTIDAD	TIEN IDO		SI	IMBOLO	S		ODSEDI IA SIONIES	
DESCR	IPCION	CANTIDAD	TIEMPO min.	•	⇒		*		OBSERVACIONES	
Almacenamiento del materio	al de metal							-		
Transportación al área de tra	ansformación		1							
Selección del material y calib	re	2	1							
Corte y abocanado de lamin	α		1							
Limpieza de material			1							
Soldado de piezas		2	3							
Transportación de la pieza a	l área de acabado		1		>					
Acabado de pieza			5	•						
Colocación de recubrimiento	antigrasa		1 1							
Secado			1							
Inspección de pieza			1 1							
Transportación al área de en	samble final		1							
	Total		17	7	2		1	2		

CURSOGRAMA ANÁLITICO

Diagrama num.6	Hoja num.6				RESI	UMEN			
OBJETO: Puesto de trabajo				A	ctividad				Anual
ACTIVIDAD: Fabricación A.S	foldar, A.Fundido,C.Liq.	Inspecció	nspección 🙀 Operación 🌘 Transporte 😝						
		Almacena	Almacenamiento V Espera						
LUGAR: RIVIERA-	Planta Área Metal Mecánica							Distancia	
DESCR	CANTIDAD	TIEMPO min		S	IMBOLO	S		OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	TIEMPO IIIII		\Rightarrow		_		OBJERVACIONES
Almacenamiento del materi)				
Transportación al área de tr	ansformación		1						
Selección del material y calik	ore		1						
Corte y abocanado de lamir	ια		3						
Limpieza de material			1						
Soldado de piezas			4						
Transportación de la pieza o	ıl área de acabado		1		>				
Acabado de pieza			o						
Colocación de recubrimiento		1							
Secado		1							
Inspección de pieza			1 [
Transportación al área de er	nsamble final		1						
	Total		15	7	2		1	2	

CURSOGRAMA ANÁLITICO

Diagrama num.7	Hoja num.7								
OBJETO: Puesto de trabajo p				A	ctividad				Anual
ACTIVIDAD: Transformación	de Forro de Estructura	Inspecció	n 🎽	Operad	ción 🌘	Trai	nsporte	\Rightarrow	
		Almacena	amiento						
LUGAR: RIVIERA-	Planta Área Metal Mecánica						[Distancia	
	FECHA: Septiembre 2011								
DESCRI	DCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO min		5	IMBOLOS	5		OBSERVACIONES
DESCRI	PCION	CANTIDAD	TIEMPO MIN		\Rightarrow				OBSERVACIONES
Almacenamiento del materio	al de metal								
Transportación al área de tra	nsformación		1						
Selección del material y calib	re		1						
Corte de lamina		5	1						
Troquelado de lamina		4	5						
Doblez de lamina		5	3						
Rolado de lamina		5	2						
Limpieza de material			1						
Transportación de la pieza al	área de acabado		1						
Acabado de pieza			5						
Colocación de recubrimiento	antigrasa		1						
Secado			1						
Inspección de pieza			1						
Transportación al área de en	samble final		1						
	Total		24	9	2		1	2	

CURSOGRAMA ANÁLITICO

Diagrama num.8	Hoja num.8				RESU	JMEN			
OBJETO: Puesto de trabajo p				Ad	tividad				Anual
ACTIVIDAD: Fabricación de E	structura	Inspecció	n 📓	Operac	ión 🧶	Trai	nsporte	\Rightarrow	
		Almacena	amiento		Espera				
LUGAR: RIVIERA-	Planta Área Metal Mecánica						С	Distancia	
	FECHA: Septiembre 2011		1	1					
DESCRI	DCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO min		SI	MBOLOS	5		OBSERVACIONES
DESCIN		G. II (11.57.15	TILIVII O TIIIIT		\Rightarrow				
Almacenamiento del materio	ıl de metal								
Transportación al área de tra		1							
Selección del material y calibi	е		1						
Corte de perfil tubular redon	do	5	2						
Corte de perfil tubular cuadro	ado	19	2						
Rolado de perfil tubular cuad	Irado	10	5						
Limpieza de material			1						
Soldado de piezas			3						
Transportación de la pieza al	área de acabado		1		\rightarrow				
Acabado de pieza			1						
Colocación de recubrimiento antigrasa			1						
Secado			1						
Inspección de pieza			1						
Transportación al área de en	samble final		1						
	Total		21	9	2		1	2	





CURSOGRAMA ANÁLITICO

Diagrama num.9	Hoja num.9				RES	UMEN			
OBJETO: Puesto de trabajo	o para fabricación de			Ac	tividad				Anual
joyería.		Inspecci	ón 📔	Oper	ación		Transpo	rte ⇒	
ACTIVIDAD: Ensamble Find	al	Almacer	namiento		Es	pera 📔			
LUGAR: RIVIEF	RA-Planta Área Ensamble							Distancia	
	FECHA: Septiembre 2011								
DESCRI	DCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA m-		SI	MBOLO)S		OBSERVACIONES
DEJONI	FCIOI	CAITIBAB	DISTAITOIA III		\Rightarrow		~		OBSERVACIONES
Inspección de superficie de		1 [•			
Inspección de repisa			1 [
Inspección de cajonería			1 [
Inspección de pestaña			1 [
Inspección de forro de estru	ıctura		1 [
Inspección de estructura			1						
Soldado de forro a estructu	ıra		5						
Transportación de la pieza	al área de acabado		1		<u>> </u>				
Colocación de recubrimien	to antigrasa		1						
Secado			1						
Inspección de pieza			1						
Colocación de correderas a	estructura		3						
Colocación de niveladores	a estructura		2						
Ensamble superficie-estruc	tura		1 1						
Ensamble repisa- pesataño	Ensamble repisa- pesataña		1						
Ensamble estructura-pestaña			2						
Ensamble cont. Líquido, base lija, A. Fundifo, A.			1						
Soldado			'						
Colocacion guardado pedr	ería]	.5						
Transportación al área de	empaque]	1 1		>				
Empaque	mpaque								

21

Total

7

A continuación se muestra el listado de las actividades que se realizan durante todo el proceso de fabricación del puesto de trabajo, para tener una mejor comprensión del diagrama mostrado en la siguiente página.

NOMENCLATURA

Inspección
Operación

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 1. Almacenaje materia prima
- 2. Selección de material
- 3. Corte material
- 4. Chaflán material
- 5. Pegado de piezas
- 6. Lijado
- 7. Curvado
- 8. Limpieza
- 9. Troquelado
- 10. Doblez
- 11. Rolado
- 12. Union de piezas
- 13. Pintado
- 14. Secado
- 15. Acabado
- 16. Colocación de niveladores
- 17. Inspección
- 18. Empaque

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

Superficie de trabajo (MDF 15 mm) 1pz.	Repisa (MDF 9 mm) 1pz.	Cajonería (MDF 9 -3 mm) 5pz.	S. Calar (MDF 15mm) 1pz.	Pestaña Repisa (Lamina acero inox. Cal.22) 1pz.	Forro Estructura (Lamina acero inox. Cal.22) 5pz.	Estructura (Tubo redondo 2" y Perfil cuadrado ½") 1pz.	S. Lijar (Lamina Acero Inox. Cal. 20) 1pz.	S. Fundición (Lamina Acero Inox. Cal. 16, 20, remache y abrazadera) 1pz.	S. soldar (Lamina Acero Inox. Cal. 10, 12, 16, barra de acero de 3/8") 1pz.	C. Líquidos (Lamina Acero Inox. Cal. 20) 1pz.	C. Pedrería (Acrílico de 3 y 6 mm) 1pz.
2 3 4 6 13 14 15	2 3 5 6 7 13 14 15	2 3 5 6 11 12 13 14 15	2 3 6 13 14 15	2 3 7 10 11 12 14 15	2 3 8 9 10 11 15	2 3 8 8 11 12 14 15 16	17)	2 3 8 10 17	2 3 8 12	8	17

Producto: Puesto de Trabajo para Fabricación de joyería

rioducto.		r desto de Trabajo para rabi							Requisición:	SMP	GI 11 0006
CODIGO	UNIDA D	MATERIAL	MARCA	DESCRIPCION	PRESENTACION COMERCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PROVEEDOR
	hojas	Lamina Acero Inoxidable		Calibre 22, Aleación 430	piezas de .91m X 2.44m	0.8	\$ 451.74	\$ 361.39	\$ 57.82	\$ 419.21	Distribuidora Metálica S.A. de C.V.
	hojas	Lamina Acero Inoxidable		Calibre 20, Aleación 430	piezas de .91m X 2.44m	0.23	\$ 544.51	\$ 125.24	\$ 20.04	\$ 145.28	Distribuidora Metálica S.A. de C.V.
	hojas	Lamina Acero Inoxidable		Calibre 16, Aleación 430	piezas de .91m X 2.44m	0.02	\$ 927.87				Distribuidora Metálica S.A. de
	hojas	Lamina Acero Inoxidable		Calibre 12, Aleación 430	piezas de .91m X 2.44m	0.02	\$ 1,629.89				Distribuidora Metálica S.A. de
		Barra Redonda Acero									Distribuidora Metálica S.A. de
	pzas	Inoxidable Tubo redondo Acero		Calibre 22, de 3/8"	tramo de 6 mts.	0.06	\$ 315.00				
	pzas	Inoxidable Perfil Cuadrado Acero		Calibre 22, de 2"	tramo de 6 mts.	0.86	\$ 610.00				Vartej, Acero Inoxidable.
	pzas	Inoxidable Tornillo Cabeza plana Acero		Calibre 22, de 1/2"	tramo de 6 mts.	1.8	\$ 350.00	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80	Vartej, Acero Inoxidable. Distribuidora Metálica S.A. de
	pzas	inox. Tornillo autorroscante		3/8" X 1"	pieza	2	\$ 4.99	\$ 9.98	\$ 1.60	\$ 11.58	C.V. Distribuidora Metálica S.A. de
	pzas	Acero inox.		3/8" X 1/4"	pieza	9	\$ 2.12	\$ 19.08	\$ 3.05	\$ 22.13	C.V. Distribuidora Metálica S.A. de
	pzas	Soldadura TIG		1/8"	Kilogramo	1	\$ 229.63	\$ 229.63	\$ 36.74	\$ 266.37	
550.22.391	pzas	niveladores	Haffele	Nivelador con rotula M8	pieza	5	\$ 20.00	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00	
122.88.331	pzas	Corredera Acurride Abrazadera Turn-Key™	Haffele	sin color, con extensión 10"	por pares	2.5	\$ 20.65	\$ 51.63	\$ 8.26	\$ 59.89	
	pzas	Clamps		con tapón de rosca de color azul	pieza	1	\$ 17.48	\$ 17.48	\$ 2.80	\$ 20.28	
1420-C	pzas	Clavillos Serie 44	FIFA	Cabeza .075" Largo 5/8"	caja 5000 pzs.	0.024	\$ 87.36	\$ 2.10	\$ 0.34	\$ 2.43	
531.32.003	pzas	Pasacable Redondo	Haffele	Dos piezas 60mm	pieza	1	\$ 10.30	\$ 10.30	\$ 1.65	\$ 11.95	
039.33.060	pzas	Manguitos de Nylon	Haffele	Con rosca M6	pieza	4	\$ 1.09	\$ 4.36	\$ 0.70	\$ 5.06	
	pzas	O'Rings		silicón, 2 1/2" diámetro interior, grosor de 1/8"	pieza	1	\$ 3.95	\$ 3.95	\$ 0.63	\$ 4.58	PHASA S.A de C.V.
	pzas	Remache de Boton		14 mm	pieza	2	\$ 0.43	\$ 0.86	\$ 0.14	\$ 1.00	Avramex S.A de C.V
	pzas	Cajonera Acrílico		3 y 6mm , Transparente	pieza	1	\$ 298.00	\$ 298.00	\$ 47.68	\$ 345.68	Avramex S.A de C.V
	Tanq.	Adhesivo de contacto	Permagrip	Adhesivo de contacto	Tanque 37 libras o lata 15.5 onzas	0.05	\$ 510.00	\$ 25.50	\$ 4.08	\$ 29.58	Avramex S.A de C.V
TFL-3528, 300,BF P20	pzas	Tira flexible de Leds		color blanco	metro	1	\$ 100.00				HB Leds, la evolución de la
	Tab.	MDF.	MASISA	3mm	Tablero 1.22 x 2.44	0.16	\$ 59.50				MASISA
	Tab.	MDF.	MASISA	9mm	Tablero 1.22 x 2.44	0.45	\$ 154.30				MASISA
	Tab.	MDF.	MASISA	15mm	Tablero 1.22 x 2.44	0.18	\$ 224.13				MASISA
	Bote	Variprimer	DUPONT	gris	litro	0.5	\$ 56.00				
	Bote	F-100	DUPONT o similar	Retardante Al fuego, Mate	litro	0.5	\$ 209.00				
81213-LX5V		Esmalte Ventary	DUPONT o similar	Azul Aruba	litro	0.5	\$ 180.00				
21213-FV2A		Protector E-NOX shine	WALTER	Película invisible	litros	0.1	\$ 700.00				
		Troquel	TO ALIEN	- Charle HYDDIC		0.001	\$ 60,000.00				Sportv
	, p.233	1	ı	1		TAL ANTES DE IVA:		IMPORTE TOTAL		por unidad	
						10	IAL ANTES DE IVA:	\$ 3,055.94	IIVIPORTE TOTAL	3,544.90	por unidad

	_
\mathbf{n}	\Box
11/1	
IVI	$oldsymbol{-}$

MANO DE OBRA DIRECTA

Cliente: _____ Fecha: 09/09/2011

 Producto:
 Puesto de trabajo para fabricación de joyería
 Orden de trabajo:
 MOD GI 11 0006

			MAN	0 [DE OBRA DIF	REC	TA						Boleta de trabajo	Horas extra		Dia doble
NO.	PUESTO		MENSUAL		SEMANAL		DIARIO	HORA HORA EXTRA DIA DOBLE			semanal					
1	CORTADOR MADERA	\$	9,000.00	\$	2,100.01	\$	300.00	\$ 37.50	\$	75.00	\$ 600.00		1	3		
2	AYUDANTE GRAL.	\$	6,000.00	\$	1,400.00	\$	200.00	\$ 25.00	\$	50.00	\$ 400.00		1			1
3	DOBLADOR	\$	7,000.00	\$	1,633.34	\$	233.33	\$ 29.17	\$	58.33	\$ 466.67		1			1
4	SOLDADOR	\$	7,500.00	\$	1,750.01	\$	250.00	\$ 31.25	\$	62.50	\$ 500.00		1			2
5	CORTADOR METALES	\$	7,000.00	\$	1,633.34	\$	233.33	\$ 29.17	\$	58.33	\$ 466.67		1			1
6	AYUDANTE GRAL.	\$	6,000.00	\$	1,400.00	\$	200.00	\$ 25.00	\$	50.00	\$ 400.00		1			1
7	JEFE DE PRODUCCIÓN	\$	10,000.00	\$	2,333.34	\$	333.33	\$ 41.67	\$	83.33	\$ 666.67		1			1
8	PINTOR	\$	9,500.00	\$	2,216.67	\$	316.67	\$ 39.58	\$	79.17	\$ 633.34		1	3		1
9	INSPECCIÓN	\$	6,000.00	\$	1,400.00	\$	171.43	\$ 21.43	\$	42.86	\$ 342.86		1	2		
10																
	•															
	TOTALES:	\$	68,000.00	\$	15,866.72	\$	2,238.10	\$ 279.76	\$	559.53	\$ 4,476.21	\$	15,866.72	\$ 548.22	\$	4,033.35
	COSTOS DE FABRICACION:	\$ 1	144,840.00	\$	33,796.11	\$	4,767.16	\$ 595.90	\$	1,191.79	\$ 9,534.32	MANO DE OBRA DIRECTA SEMANAL			\$:	20,448.28

COSTO UNITARIO

	_	_	
4		ъ	г
- \	\smile	/	

HOJA DE COSTOS POR ORDEN DE TRABAJO

Cliente:		Fecha:	09/09/2011
Producto:	Puesto de Trabajo para Fabricación de joyería	Orden de trabajo:	OT GI 11 0006

	Materia Prima (SI		Mano de d	obra d	lirec	ta (MOD)	Gastos indirectos de fabricación			
Fecha	Requisición de materia prima no.		Importe	Semana	Semana Importe I					Importe
09/09/2011	SMP GI 11 0006	\$	3,544,895.67	Semana 1	1	\$	20,448.28			
		\$	-	Semana 2	1	\$	20,448.28			
		\$	-	Semana 3	1	\$	20,448.28			
		\$		Semana 4	1	\$	20,448.28			
	Total	\$	3,544,895.67	Total		\$	81,793.13	92,496.2369	\$	174,219.37

Fecha del pedido:

Fecha prometida:

Fecha de término:

\$ 81,793.13	92,496.2369	\$ 174,219.37
	\$ 3,544,895.67	
Mano	de obra directa:	\$ 81,793.13
Costo	\$ 174,219.37	
Tota	\$ 3,800,908.17	
Núme	ero de unidades:	1000
Costo de prod	ucción unitario:	\$ 3,800.91

DIAGRAMA DE PROCESO PARA SACAR COSTO UNITARIO

MATE	RIA PRIMA	COSTO PRIMO	CION		
DE	MANO DE OBRA DIRECTA	COSTO	COSTO DE PRODUCCION		
COSTOS DE TRANSFORMACION	COSTOS DE FAB	RICACION		TOTAL	ЕМТА
GASTO	S DE COMERCIALIZA	ie IN DS)	COSTO TOTAL	PRECIO DE VENTA	
GASTO	OS DE ADMINISTRAC	ION	COSTOS DE OPERACIÓN INDIRECTOS		PREC
GA	ASTOS FINANCIEROS	OF OF			

3.6 PLANOS DE PRODUCCIÓN



LISTADO DE PLANOS Pzg. Nombre Vista Isometrica General 1 Vistas Generales 2 Vistas Generales Acotadas 3 Corte A y B 4 Corte C y D 5 Explosiva de Componentes c/lista 6 Explosiva de Componentes 6a Explosiva Conjunto A 7 Explosiva Conjunto A /uniŒ 7a Vistas Generales Conjunto A 8 Vistas Generales Conjunto A1 9 Explosiva Conjunto A1 10 Explosiva Conjunto A1/uniŒ 10a Explosiva Conjunto A1-1 11 Explosiva Conjunto A1-1/uniŒ 11a Vistas Generales A1-1a 12 Vistas Generales A1-1b 13 Explosiva Conjunto A1-2 14 Explosiva Conjunto A1-2/uniCh 14a Vistas Generales A1-2a y A1-2c 15 Vistas Generales A1-2b y A1-2d 16 Explosiva Conjunto A1-3 17 Explosiva Conjunto A1-3/uniCh 17a Vistas Generales A1-3a y A1-3b 18 Explosiva Conjunto A1-4 19 Explosiva Conjunto A1-4/unic 19a Vistas Generales A1-4a 20 Vistas Generales A1-4b 21 Explosiva Conjunto A1-5 22 Explosiva Conjunto A1-5/unic 22a Vistas Generales A1-5a y A1-5b 23 Vistas Generales A1-5c 24 25 Vistas Generales A1-5d Vistas Generales A1-5e 26 Vistas Generales Conjunto A2 y A3 27 Vistas Generales Conjunto A4 y A5 28 Vistas Generales Conjunto A6 y A7 29 Ensamble Conjunto A - Conjunto B 30 Vistas Generales Conjunto B 31 Detalles Conjunto B 32 PZA. No. âREA Y/O PROCESO

CANT. X PROD.

EMPLEADA EN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÉ NOMA

LISTADO DE PLANOS	
Nombre	Pzg.
Ensamble Conjunto A - Conjunto C	33
Explosiva Conjunto C	34
Explosiva Conjunto C/uniŒ	34a
Vistas Generales Conjunto C	35
Vistas Generales C1	36
Desplegado C1	37
Explosiva Conjunto C2	38
Explosiva Conjunto C2/uniC	38a
Vistas Generales C2	39
Vistas Generales C2-1 y C2-2	40
Ensamble Conjunto B - Conjunto D	41
Explosiva Conjunto D	42
Vistas Generales Conjunto D	43
Ensambles Conjunto B - Conjunto E	44
Vistas Generales Conjunto E	45
Ensambles Conjunto B - Conjunto F	46
Vistas Generales Conjunto F	47
Ensambles Conjunto B - Conjunto G	48
Explosiva Conjunto G	49
Explosiva Conjunto G/uniŒ	49a
Vistas Generales Conjunto G	50
Explosiva Conjunto G1	51
Explosiva Conjunto G1/uniŒ	51a
Vistas Generales G1-1	52
Vistas Generales y Corte G1-2	53
Explosiva Conjunto G2	54
Explosiva Conjunto G2/uniŒ	54a
Vistas Generales G2-1	55
Vistas Generales G2-2	56
Ensamble Conjunto B - Conjunto H	57
Explosiva Conjunto H	58
Explosiva Conjunto H/uniŒ	58a
Vistas Generales Conjunto H	59
Vistas Generales H1	60
Desplegado H1	61
Vistas Generales H2 y H3	62
Explosiva Conjunto H4	63
Explosiva Conjunto H4/uniCh	63a
Vistas Generales Conjunto H4	64
Vistas generales H4-1	65
	1 30

ARMADO Y SOLDADURA

TRANSF

DESARROLLO


DIM. COMERCIAL


MAQUILA


LISTADO DE PLANOS								
Nombre	Pzg.							
Vistas Generales H4-2	66							
Vistas Generales H4-3	67							
Ensamble Conjunto B - Conjunto I	68							
Explosiva Conjunto I	69							
Explosiva Conjunto I/uniŒ	69a							
Vistas Generales Conjunto I	70							
Explosiva Conjunto I1	71							
Explosiva Conjunto I1/uniŒ	71a							
Vistas Generales I1-1	72							
Vistas Generales I1-2	73							
Explosiva Conjunto I2	74							
Explosiva Conjunto I2/uniŒ	74a							
Vistas Generales I2-1	75							
Vistas Generales I2-2	76							
Vistas Generales I2-3	77							
Ensamble Conjunto B - Conjunto J	78							
Explosiva Conjunto J	79							
Explosiva Conjunto J/uniŒ	79a							
Vistas Generales Conjunto J	80							
Vistas Generales J1	81							
Vistas Generales J2	82							
Vistas Generales J2	83							
Vistas Generales J3	84							
Ensamble Conjunto A - Conjunto K	85							
Vistas Generales conjunto K	86							
Ensamble Conjunto A - Conjunto L	87							
Vistas Generales conjunto L	88							
Ensamble Conjunto A - Conjunto M	89							
Explosiva Conjunto M	90							
Explosiva Conjunto M/uniŒ	90a							
Vistas Generales Conjunto M	91							
Vistas Generales M1	92							
Vistas Generales M2	93							
Vistas Generales M3	94							
Vistas Generales M4	95							
Vistas Generales M5	96							
Ensamble Conjunto A - Conjunto N	97							
Explosiva Conjunto N	98							
Explosiva Conjunto N/uniCF	98a							
Vistas Generales Conjunto N	99							


LISTADO DE PLANOS							
Nombre	Pzg.						
Vistas Generales N1	100						
Vistas Generales N2	101						
Vistas Generales N3	102						
Vistas Generales N4	103						
Vistas Generales N5	104						
Desplegado N5	105						
Diagrama El fctrico (lampara led)	106						


	ENSBLE	MATERIAL	Referido	en Planos)						
		ACABADO	- A . I							No	orma Util	izada ISO-25
ACABADO)		Referido		ESCALA CAD.	ACOTACIÉN m m	TITULO LISTADO DE PLANOS		A			
		NO. DE PARTE				INDICADAS	111 111	LISTADO DE LA		J DL I LANOS		
					TOLERANCI	AS ARMADO	DE EXTERIORES + / - 1.0 mm	PROYECTO				
				CORTE DE MATERIAL + / - 0.5 mm ENSAMBLE DE PARTES + / - 2.0 mm			PUESTO DE TRABAJO PARA FABRICACIÊN DE JOYERA			DE JOYERaA		
		ARCHIVO Digital.					ENSAMD		1 02510 52 11 2 3 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2200121100	
			Puesto de t	trabajo joyer‡a.dwg		DIBUJé D.I. Elizabeth Vzz	quez Hemzndez	FECHA 31/AGOSTO/2011		ALAR DIBUJO AR COTAS	НОЈА	DE 106
		1			3			9			1	•

























































































































































































































































































































































































A lo largo del documento se presentó el análisis adquirido por medio de la investigación sobre los talleres de fabricación de joyería, donde para el desarrollo de este fue necesario introducirme en todo el proceso que llevan los joyeros a lo largo de una jornada, en que pude notar y sentir principalmente el desgaste físico provocado por el área de trabajo, ya que para poder dar una solución de diseño adecuada no solo observé si no practiqué el proceso de fabricación de joyería, dándome a conocer las carencias que existen dentro del área de trabajo, que van desde el dimensionamiento del puesto de trabajo, la distribución dentro y fuera de este y la falta de conocimientos ergonómicos, pues el 90% de los puestos de trabajo utilizados, son mandados a hacer con especificaciones de cada joyero, desde materiales, dimensiones, color, forma, acabado, todo elegido simplemente por el conocimiento que cada joyero a adquirido por medio de la experiencia.

Considerando las necesidades del joyero y las áreas de oportunidad, se optó por tener un diseño de puesto de trabajo con énfasis mayor en el área de ergonomía, pretendiendo también con la elaboración de estos el apoyar el desarrollo PYMES, por medio de la creación de nuevos empleos y mejores condiciones de trabajo, notando que solo existe una empresa dedicada a la fabricación de estos puestos.

En cuanto a los materiales de la propuesta de diseño se manejó en primer lugar el acero inoxidable, por su durabilidad, gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza y en segundo la madera ya que esta no contamina los metales utilizados en el proceso de fabricación de joyería como lo son el oro, la plata y el platino. Se tomaron en cuenta dimensiones antropométricas del joyero así como alcances, para mejorar su postura durante todo el proceso disminuyendo las fatigas y lesiones.

Por último considero que se cubrieron las necesidades encontradas durante el desarrollo del proyecto, cabe mencionar que todo diseño es perfectible pero de manera muy personal puedo decir que me siento muy orgullosa de los resultados obtenidos. Así mismo dentro del proceso de fabricación de joyería existen aún áreas de oportunidad, dentro de los elementos de pulido, laminado y platinado, los cuales también intervienen en este proceso por lo que invito a nuevas generaciones y a diseñadores a mejorar estas áreas y/o enriquecer la propuesta de diseño dada.

CAPITULO 1

FIGURA 1

http://www.raulybarra.com/museos/joyeria prehispanica/galeria2.htm collar mixteco

FIGURA 2

http://www.raulybarra.com/museos/joyeria prehispanica/galeria1.htm collar Quetzalcóatl

FIGURA 3

Oro precolombino de México, (Hong kong) pág.. 38 Nariguera en forma de mariposa

FIGURA 4

Oro precolombino de México ,(Hong kong) pág.. 15 chimalli o escudo simbólico de guerra

FIGURA 5

http://www.elmundo.es/yodona/2007/10/31/modamania/1193843547.html anillo de esmeraldas diseñado por Rubén Gómez.

http://www.elmundo.es/yodona/albumes/2007/10/31/de_plata_2007/index_5.html anillo inspirado en superman y la kriptonita por Rubén Gómez

FIGURA 6

http://www.mariaisabelmoya.cl/taller/taller.htm Taller de joyería artística.

FIGURA 7

http://alt1040.com/2008/03/bling-bling-quimico elementos químicos

FIGURA 8

http://www.20minutos.es/galeria/5832/0/9/ oro fundido

FIGURA 9

http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya2/2laminacion lamina.htm laminador

FIGURA 10

Anexo Estudio de joyería.pdf establecimientos de joyería

FIGURA 11

http://www.iglesiasjoers.com/taller 2.php?p=iglesias&c=4 Taller de Joyería Guadalajara

FIGURA 12

http://www.anumex.com/anuncio/taller-de-joyeria/1468733 Taller de Joyería Guadalajara



REFERENCIA DE IMAGENES

FIGURA 13

http://comprarentuciudad.com/p_joyeria/taller-diego-ruiz_12018_Taller de Joyería Michoacán

FIGURA 14

http://www.joyasy.com/taller.html Taller de Joyería Michoacán

FIGURA 15

http://www.raulybarra.com/cursos/cursos_descripcion/clases_joyeria_fusion_plus_09.htm_Taller de Joyería Querétaro

FIGURA 16

http://www.raulybarra.com/cursos/cursos_descripcion/clases_joyeria_fusion_plus_09.htm_Taller de Joyería Querétaro

FIGURA 17

http://www.asich.com/index.php?blogid=1&archive=2007-6-19 Taller de Joyería Chiapas

FIGURA 18

http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya10/10platino_identificacion.htm Taller de Joyería Chiapas

FIGURA 19 y 20

Fotografías tomadas en los talleres de joyería del centro histórico de la CD. De México.

FIGURA 21

http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya9/9plata_texturizado_colofonia.htm_Taller de Joyería Oaxaca

FIGURA 22

http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya10/10pulido_abrasivos_joyeria.htm_Taller de Joyería Oaxaca

CAPITULO 2

FIGURA 23, 24 y 25

Distribución de elementos en taller de joyería.

FIGURA 26

Mesa de Joyería.

FIGURA 27 y 27a

http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/creativo.asp Herramientas.

FIGURA 28 a 38

Fotos Tomadas en el Centro Histórico de la Cd. De México



BIBLIOGRAFÍA

http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/index.asp

http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/creativo.asp

http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/tecnicas/tecnicas.asp

http://www.oficiostradicionales.net/es/industriales/joyeros/tecnicas/herramientas.asp

Censo Industrial INEGI 2005.

Documento de investigación realizado por la Cámara Nacional de la Industria Platera y joyera, 2003 – 2005

Oro precolombino de México ,(Hong Kong) pág.. 15 y 38.

FLORES Cecilia, Ergonomía para el diseño, Editorial. Designio, pág. 63-80

GARCÍA Córdoba Mario, Manual de Joyería: una guía paso a paso, México Trillas,2009, pág.,14 - 25

MOHAR Betancourt Luz María, Manos Artesanas del México Antiguo, México: SEP. CONACYT, 1997, 170 pág.

- 1. Resultados de encuesta realizada en El Centro Histórico de la Cd. D México.
- 2. NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
- 3. NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.
- 4. Estudio de joyería y orfebrería de plata y oro.