Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Arquitectura





Contribución con propuesta Urbano Arquitectónica con beneficio a comunidades: Tienda de raya Anenecuilco estado de Morelos, México.

Tesis que para obtener el título de Arquitecto

Presenta:

Chrystian Emmanuelle Martínez García

Sinodales:

M. en Arq. Germán Bernardo Salazar Rivera M. en Arq. Fernando Javier Flores Nájera. Arq. Ramón Abud Ramírez

Ciudad Universitária. CDMX, México Marzo 2021







UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

1. Introducción	4
1.1 Antecedentes	
1.2 Estado actual de la Tienda de Raya	
2. Plan Maestro	
2.1 Objetivo del Plan Maestro	
2.2 Investigación	
2.2.1 Imagen urbana	10
2.2.2 Población: Enfoque cuantitativo	
2.2.3 Estructura urbana	
2.2.4 Equipamiento urbano y regional	
2.2.5 Medio ambiente y contaminación	
2.2.6 Movilidad	
2.2.7 Economía regional	
2.2.8 Análisis normativo	
2.2.9 Patrimonio	
2.2.10 Análisis tipológico: Ruta del paisaje agavero, Tequila, Jalisco	
Conclusiones	58
2.3 Propuesta	63
2.4 Cartera de proyectos.	74
	0.5
2.5 Intervención urbana	95
2.6 Costos y financiamiento	10/
A LI OSTOS V TINGNOJOMIANTO	111/





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

3. Tienda de Raya	124
3.1 Estado actual	124
3.2 Análisis tipológico	130
3.3 Planteamiento arquitectónico	133
4. Proyecto ejecutivo	138
4.1 Objetivo	139
4.2 Criterios	140
4.3 Conjunto	163
4.4 Costos y financiamiento - Tienda de raya	181
4.5 Conclusión	197
5. Referencias	198

Agradecimientos

A mi madre por mostrarme que la disciplina, el sacrificio y el amor por tu familia son el motor hacia el crecimiento y la felicidad. Gracias por permitirme aprender a tu lado, por tu esfuerzo, tu apoyo incondicional a mis objetivos y por enseñarme a encontrar nuevos caminos donde la labor de servicio siempre habrá de ser la brújula moral de mis decisiones.

A mi hermano y padre por enseñarme que ningún sacrificio es demasiado por alcanzar tus objetivos, y que la curiosidad y la experimentación pueden ser el motivo de grandes resultados.

A la UNAM por brindarme las herramientas y el espíritu humanista de labor a la patria con que puedo resarcir el apoyo y la confianza que me ha brindado; por abrirme las puertas y permitirme hacer de sus instalaciones mi segunda morada y por mostrarme que, aún teniendo una comunidad de diferentes voces, siempre se grita al unísono en búsqueda de justicia.

A la Facultad de Arquitectura por empujar mis fronteras creativas, por enseñarme que un arquitecto nace de la curiosidad, de ser sensible a el entorno, de crear soluciones con ingenio y proyectar ambientes con sentido humano, por permitirme hallar en su planta docente y en su comunidad amistades de quienes he aprendido y fallado. Gracias a los profesores: Alelí Olivares, Germán Salazar, Enrique Salazar, Roberto Magdaleno, Raúl Nieto, Mario Carmona y Porfirio Reséndiz. Y gracias a mis amigos y compañeros en este proceso: Ibeth, Uzziel, Belén, Valeria, Carlos, Xocoyotzin y Alejandro, por llegar en el momento indicado y hacer de esta una gran etapa.

Por último, a Efecto Gaia por confiar en mí y en mis decisiones, por ayudarme a hallar mi vocación y reencontrarme conmigo mismo cuando más lo necesitaba, por enseñarme que el camino nunca será sencillo, pero de la mano de las personas correctas siempre habrá aprendizaje. En especial, agradezco por las amistades que a la fecha conservo de sus filas.

1. Introducción

1.1 Antecedentes
1.2 Estado actual

Este documento muestra un análisis de los elementos que comprenden el entorno de Anenecuilco, Morelos y las propuestas que tenemos, desde nuestra área de estudio, para dar solución a las problemáticas encontradas. Morelos se ha relacionado históricamente a las luchas sociales agrícolas y de derechos básicos universales; busca un constante cambio y aprovechamiento de sus recursos naturales, ubicación privilegiada y amplio catálogo cultural. Lo anterior lo ha hecho uno de los estados con mayor potencial de desarrollo económico dentro de la industria agrícola, manufacturera, comercial y turística.

Anenecuilco, dotado de estos recursos, es un candidato ideal para llevar a cabo un Plan Maestro, acondicionado a sus características particulares, por medio de la implementación de una serie de medidas o acciones económicas, turísticas, sociales y culturales que trabajen de forma conjunta con el objetivo de lograr un desarrollo integral. Se adoptó la tienda de raya como epicentro del desarrollo turístico de la propuesta del Plan Maestro que busca adoptar principios de sustentabilidad turística, impulsar la economía local y promover y conservar el patrimonio cultural.

Cabe mencionar que esta tesis se realizó en conjunto por el equipo conformado por López Monroy Luz Belén, López Romero Jorge Uzziel, Medina Pimentel Valeria y Martínez García Chrystian Emmanuelle.






UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

1.1 Antecedentes



[Gráfico I.1] Mapa de Ubicación de Ayala.

El poblado de Anenecuilco está ubicado en el estado de Morelos dentro del municipio de Ayala.

Las raíces que originaron el asentamiento se remontan a la época prehispánica, cuando los pueblos indígenas buscaban establecerse en puntos estratégicos aprovechando los recursos de la zona, principalmente el agua. El poblado se ha vinculado estrechamente a la producción del azúcar desde la llegada de los españoles.

En el periodo colonial, los españoles vieron las ventajas de siembra en Morelos. El paso del tiempo y la clase indígena sometida dieron como resultado el sistema de haciendas en México. A partir del siglo XVII las haciendas azucareras proliferaron en los valles de Cuernavaca y Cuautla.

1.1 Antecedentes



[Imagen I.1] Tienda de raya y tren cañero de la Hacienda El Hospital.



[Imagen I.2] Ruinas de la tienda de Anenecuilco.

En 1881, con la introducción del ferrocarril interoceánico a través de la región de Cuautla, grandes haciendas azucareras entraron en una fase que modernizó su producción destinada al mercado mundial que contribuía a expandir los campos de cultivo de caña de azúcar. La construcción de un complejo habitacional-tienda de raya y las obras de ingeniería, terraplenes, túneles, puntos de carga y descarga en los campos de Anenecuilco fue costeada como inversión de la moderna Hacienda El Hospital.¹

Durante el Porfiriato, la tienda de raya fungió como establecimiento de crédito donde los obreros o campesinos eran obligados a realizar sus compras para el abastecimiento básico.

Emiliano Zapata anunció el fin de las tiendas de raya y de diversos abusos en su Manifiesto al pueblo mexicano, en agosto de 1914. Un año más tarde, Venustiano Carranza decretó la abolición de las tiendas de raya.

Antecedentes

1.2 Estado actual de la tienda de raya



El conjunto comprende una nave dividida en diez crujías que se utilizaron para almacenar los productos. Es un espacio que no está habitado, ni ha recibido intervención, además de haberse llegado a considerar como ruina arquitectónica.

Actualmente, se realizan visitas guiadas con estudiantes y público en general a las ruinas de la tienda de raya y a los túneles donde pasaba el tren cañero, ubicados en los campos del ejido de Anenecuilco. Estas visitas se han realizado con la invitación, guía y apoyo de los mismos habitantes del lugar. Cabe mencionar que estos sitios de interés histórico, a los cuales se puede acceder de forma fácil, son aún desconocidos y constituyen un potencial turístico que no ha sido explotado en razón de que se encuentran en un entorno natural sin protección, ni cuidados adecuados, más que los de los ejidatarios cuyas parcelas se encuentran aledañas.²

[Imagen I.3] Tienda de raya Anenecuilco, estado actual, 2018, Fotografía Propia

1.2 Estado Actual

2. Plan Maestro Anenecuilco, Morelos

2.1 Objetivo
2.2 Investigación
2.3 Propuesta
2.4 Cartera de Proyectos
2.5 Intervención Urbana
2.6 Costos y financiamiento





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

2.1 Objetivo del Plan Maestro

Un Plan Maestro es un instrumento que se utiliza para explicar y organizar las intervenciones, o pasos a seguir, para resolver alguna problemática. Este instrumento requiere de una investigación que respalde las decisiones, procesos de diseño y estrategias que lo constituyen.

El objetivo del Plan Maestro que se plantea en este documento es brindarle a Anenecuilco soluciones a las problemáticas urbanas y arquitectónicas que sean identificadas. En este capítulo se muestra la investigación, el análisis de la información obtenida, la explicación de la propuesta y, finalmente, las imágenes objetivo de las intervenciones resultantes.

2.2.1 Imagen urbana

Objetivo

Conocer las condiciones actuales del espacio público que permitan identificar los problemas y carencias urbanas más relevantes de Anenecuilco para generar propuestas de diseño que promuevan una mejor calidad de vida para sus habitantes. El objetivo es identificar los elementos característicos que componen el espacio público y determinar su potencial, legibilidad, identidad, orientación, diversidad y confort, entre otros, para proponer elementos funcionales, formales y espaciales de diseño que articulen y estructuren la imagen del lugar.



[Imagen II.1] Plaza central de Anenecuilco, 2018, (Fotografía) Valeria Medina Pimentel 2019

2.2 Investigación

Jerarquía vial



Vialidad Secundaria

Vialidad Local

Encontramos, principalmente, tres jerarquías en las que se organizan las vialidades de la localidad:

- Vialidad primaria: La avenida Lázaro Cárdenas, es la principal vía de acceso de Anenecuilco. En ella circula la mayor parte del transporte público, transporte de carga, vehículos particulares, taxis, etcétera. El ancho del arroyo vehicular y banquetas es irregular en todo su trayecto. Lo que hace fluida la circulación es que no se permite el estacionamiento.
- Vialidades secundarias: La avenida Independencia, la calle Emiliano Zapata y, en menor medida, la Calle Real o Camino Real reparten la circulación que dirige el flujo vehicular al interior del lugar.
- Vialidades locales: Estas circulaciones se caracterizan por ser irregulares de acuerdo con sus límites físicos, de flujo vehicular conflictivo y reducido mobiliario urbano.

Usos de suelo existentes

usos de suelo zonificación secundaria de intermunicipal caya								
Clave	Tipo	Superficie (Ha)	%					
Н	Habitacional	2,586.11	7.34					
HM	Habitacional mixto	4,782.00	13.57					
HRM	Habitacional rural de baja densidad	115.59	0.33					
СВ	Densidad de barrio	19.63	0.05					
1	Industria	393.29	1.11					
IS	Industria y servicios	418.89	1.19					
Е	Equipamiento	289.80	0.82					
EA	Espacios abiertos	5.88	0.01					
TR	Turismo y recreación	241.95	0.69					
AVA	Áreas valor ambiental	1,769.87	5.02					
RE	Rescate ecológico	151.64	0.43					
CRE	Conservación y restauración ecológica	4,950.41	14.05					
PRA-R	Producción rural y agroindustrial de riego	5,112.23	14.51					
PRA-T	Producción rural y agroindustrial de temporal	12,229.85	34.71					
CUM	Corredor de uso mixto	820.28	2.33					
CUE	Corredor usos especial	26.45	0.08					
CUES	Corredor de uso de equipamiento y servicios	221.99	0.63					
Uso público	Infraestructura vial	1,094.53	3.10					
Total		35,230.00	100.00					


[Tabla II.1] Uso de suelo Ayala

Componentes urbanos



[Gráfico II. 2] Zonas de Anenecuilco con vialidades pavimentadas y de terracería 2.

En la visita de campo se observó que los materiales encontrados en los pavimentos de la localidad (ver Gráfico II.3) presentan una alta capacidad de transmitir el calor del lugar. Esto, aunado a la falta de vegetación urbana, que se explicará más adelante a detalle, provoca un espacio público poco confortable para el tránsito del peatón.



[Gráfico II.3] Porcentaje de material de recubrimiento en las calles 1.

2.2 Investigación

Espacio público



[Imagen II.2] Acceso al museo y casa de Emiliano Zapata



[Imagen II.3] Señalización vial existente. (Fotografía) de Jorge Uzziel López Romero 2019



[Imagen II.4] Imagen de camino a la tienda de raya sin infraestructura (Fotografía) de Jorge Uzziel López Romero 2019

Alumbrado público

De acuerdo con cifras del INEGI, en datos tabulados de características del entorno urbano en México hasta el año 2014, con respecto al número de vialidades, la localidad dispone de alumbrado público en un 61% (911); un 34% (517) no dispone de alumbrado y un 5% (69) de las calles no está especificado.³

Mobiliario urbano y señalización

Las señalizaciones de paradas de transporte público, letreros nombres de calles, letreros de apoyo a peatón y conductor, son insuficientes. El mobiliario urbano: Bancas, botes de basura, semáforos, guarniciones y banquetas, se encuentran principalmente en la zona centro de la localidad y disminuyen conforme nos alejamos de esta área.

Localidad	Total de Vialidades	sin banqueta	Sin árboles	Sin alumbrado público	Sin rampa para sillas de ruedas	Sin letrero con nombre de calles
Anenecuilco	1,497	1,284	1,026	517	1,426	1,203

[Tabla II.2] Tipo de carencias de infraestructura vial y mobiliario urbano $^{\rm l}$

2.2 Investigación

Elementos bióticos



Cazahuate, Ipomea Arborescens



Hongo de Cazahuate, Armillaria Tabescens



Guaie, Leucaena leucocephala



Coyol, Acrocomia aculeata



Maguey cucharilla. Dasylirion acrotriche



Nopalera, Opuntia ficus-indica





Amate amarillo, Ficus petiolaris



Órgano, Pachycereus marginatus

Los elementos bióticos son componentes importantes que intervienen en el diseño de los asentamientos urbanos, constan de múltiples funciones, son reguladores pasivos de temperatura, tienen cualidades estéticas y purifican el aire, entre otras características.

Jan Gehl menciona en el libro Ciudades para la Gente: "Los elementos verdes cumplen una función simbólica dentro de la ciudad. El color verde transmite una sensación de introspección y alienta a la recreación".4

El cronista Giovanni Soriano López nos proporcionó información sobre algunas de las plantas más representativas de Anenecuilco (ver imagen II.4). Las plantas aquí mostradas son algunas de las especies más importantes de la región debido a que tienen una alta jerarquía en el paisaje del lugar.

El Hongo de Cazahuate, junto a las semillas de Guaje, son parte importante de la cultura culinaria de la región.

[Imagen II.5]- Plantas más representativas de Anenecuilco

2.2.2 Población: Enfoque cuantitativo


Objetivo

Conocer la cantidad de población residente de la localidad, sus principales características demográficas y socioeconómicas. Estos datos nos permitirán identificar problemáticas derivadas de dichos factores y darán pauta para hacer proyecciones de crecimiento poblacional con el fin de hacer una propuesta de Plan Maestro que funcione a largo plazo para una cantidad de usuarios adecuada.



[Imagen II.6] Fragmento del mural "El Caudillo del sur" del autor Roberto Rodríguez, Anenecuilco 2018, (Fotografía) Valeria Medina Pimentel 2019


Población por grandes grupos de edad: Ayala



[Gráfico II.4] Mapa de Morelos, enfocando Municipio de Ayala

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio tiene una población de 78,866 habitantes, cifra que representa 4.4% de la población de Morelos. Del total de habitantes, 40,680 son mujeres y 38,186 son hombres, representando 52% y 48% de la población total, respectivamente.⁵


Con base en el "Visualizador y mapa con información demográfica para la República Mexicana, 1950-2050 y las Entidades Federativas, 1970-2050"², se estima que, para el año 2030, la población en el municipio ascenderá a 98,826 habitantes.



[Gráfico II.5] Porcentaje de rangos de edad en el Municipio de Ayala

2.2 Investigación


Población por grandes grupos de edad: Anenecuilco



[Gráfico II.6] Distribución de cantidad de habitantes Anenecuilco por AGEB


En Anenecuilco, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la localidad tiene una población de 10,773 habitantes. Del total de habitantes, 5,598 son mujeres y 5,175 son hombres, representando 52% y 48% de la población total, respectivamente.⁵

Observamos que la mayoría de la población se concentra en el lado este de la localidad con un 32%, en torno a la avenida Lázaro Cárdenas, vialidad principal.



[Gráfico II.7] Porcentaje de la población distribuida por AGEB

Población de Anenecuilco



[Gráfico II. 8] Porcentaje de Principales Rangos de Edad en Anenecuilco



[Gráfico II.9] Distribución por AGEB de Habitantes por rangos de edad


De acuerdo con el censo poblacional del 2010 realizado por INEGI, como se muestra en el gráfico II.9, ordenado por AGEB, el rango predominante de edad es de 15 a 64 años en un 62.71%. De acuerdo con estos datos observamos una población mayoritariamente joven. Únicamente entre los intervalos de 8 a 14 años (1541 hab.) y 18 a 24 años (1316 hab.) se representa un 26.52% del total de la población.

En relación a la población indígena de la localidad, encontramos que la misma está compuesta por 131 habitantes que hablan, principalmente, lenguas náhuatl y mixteca.

En la localidad predomina la religión católica con 8,456 creyentes, Por lo tanto, solo el 21.50 % de la población tiene otro credo. Lo anterior es importante, ya que actualmente la iglesia de la localidad, dedicada al San Miguel, se encuentra en proceso de restauración tras el sismo del año 2017.6


2.2 Investigación

Población de Anenecuilco, Educación



[Gráfico II.10] Porcentaje del Nivel educativo de los Habitantes de 15 años y más

Nivel Educativo a partir de 15 años



[Gráfico II.11] Distribución por AGEB del nivel educativo de los habitantes a partir de los 15 años y más

Dentro de la población encontramos equipamiento educativo de nivel básico; al menos dos centros de nivel preescolar, dos primarias públicas y un recinto de educación secundaria.

- Centro de Desarrollo Infantil Anenecuilco
- Jardín de Niños María Elena
- Centro Escolar Despertar
- Primaria General Eufemio Zapata
- Primaria General Emiliano Zapata
- Escuela Secundaria Tecnica nº43


De acuerdo con la información del censo poblacional del 2010, encontramos que un 89% de la población, con edades iguales o mayores a quince años, al menos ha cursado uno de los dos niveles de educación básica; un 32% del total de la población ha estudiado un nivel más avanzado a la educación secundaria.⁶

2.2 Investigación

Población de Anenecuilco - Salud



[Gráfico II.12] Porcentaje de la Población Derechohabiente a Servicios de Salud




[Gráfico II.13] Distribución por AGEB de la Población Derechohabiente a algún Servicio de salud.


Respecto a los servicios de salud, encontramos que la mayoría de la población de Anenecuilco se encuentra adscrita al programa de política pública del Seguro Popular (hasta el 2020) y el Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) junto con los servicios de salud del IMSS e ISSSTE. Esta mayoría representa un 69% del total de la población y alrededor de 7,435 afiliados en la localidad. Cabe mencionar que hay solo un 31% de población que no cuenta con afiliación a un servicio de salud o no especifica la institución o programa que le brinda servicio de salud.

En la localidad hay dos unidades que brindan servicios de salud a esta comunidad: UNEME Capasit y servicio de consulta en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual y una Clínica del IMSS No. 8.

Población de Ayala, Economía



[Gráfico II.14] Porcentaje de la Población Económicamente Activa



[Gráfica II.15] Distribución por AGEB de la Población Económicamente Activa

En cuanto a la situación económica en Anenecuilco, en breve, observamos que, de acuerdo a datos de Censo poblacional del INEGI, en 2010, la población mayor o igual a los 12 años que contribuye a la actividad económica y ocupada de la localidad, es de un 67%. Sin embargo, esto resulta engañoso. ya que si únicamente consideramos a la población económicamente activa, es decir, habitantes con trabajo fijo durante la realización del censo, obtenemos que se trata solo de un 35% (4227 habitantes). Cabe resaltar que, en relación a este porcentaje, las mujeres ocupan alrededor de un 35% de la actividad económica de la localidad.

Encontramos también que existe una población dentro del rango de edad de 12 a 17 años de 1305 personas (12.11% del total población). Lo anterior nos da un contexto en el que, proporcionalmente, hay alrededor de 456 menores de edad económicamente activos, lo que los hace caer en una situación vulnerable.

2.2.3 Estructura urbana

Objetivo

La estructura urbana es la relación y el orden existente entre las distintas partes que componen la ciudad. Esta organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazos, tejidos y equipamientos que se presentan con características particulares en la conformación de cada ciudad. El objetivo de conocer la estructura urbana de Anenecuilco es identificar sus deficiencias y potenciales para hacerlos parte de la propuesta urbana del Plan Maestro.



[Imagen II.7] Fragmento del mural "El Caudillo del sur" del autor Roberto Rodríguez, Anenecuilco, (Fotografía) Valeria Medina Pimentel 2019

La forma de la traza



[Gráfico II.16] Radio de estudio de 1km en Anenecuilco y ubicación de la zona arqueológica de de Olintepec 4 km al sur de Anenecuilco.


Los primeros asentamientos en Anenecuilco datan de 1100 d.C. a 1521 d.C. por la civilización Tlahuica.

El basamento de Olintepec (véase gráfico II.6), una fortaleza militar, se ubicó de forma estratégica por la topografía y la cercanía al actual río Cuautla, ubicado al oriente del recinto.⁷

El ordenamiento de la tenencia de la tierra en Morelos fue supervisado por Manuel Palafox, Secretario de Agricultura. El soporte jurídico fue la Ley Agraria promulgada de 1915; las comisiones agrarias se encargaban del deslinde de los terrenos y consultaban a los ancianos de la comunidad para la reconstrucción de los planos de las tierras.

"La mapa" fue el nombre que le dieron los campesinos al plano que realizaron y que servía de referencia. La traza de Anenecuilco es irregular. Emiliano Zapata indicaba a las comisiones que fraccionaban en el estado: "¡Nada de trazar líneas rectas! ¡Sigan los tecorrales aunque den muchos vericuetos!"8

1. De la Peña G. (1987) Nieve en la cima, fuego en el cañaveral. Monografía estatal. Secretaría de Educación Pública. México 16/02/18 sitio web: (https://www.bibliotecas.tv/zapata/bibliografia/indices/morelos nieve en la cima1.html.




[Gráfico II.17] Traza urbana presente en Anenecuilco

La traza urbana se define como la forma en que están dispuestas las calles con las manzanas.⁹

La localidad de Anenecuilco tiene una traza urbana ecléctica. Parecería una localidad construida entorno a la vialidad federal, ya que la carretera Cuautla-Jojutla se prolonga por medio de la avenida Lázaro Cárdenas en la zona urbana. Sucede esto únicamente en la zona oriente de la localidad, pues al poniente, al centro y al sur, se encuentra una traza irregular que responde a la topografía accidentada del lugar en donde existe un cambio de nivel entre la zona poniente-oriente de al menos unos 119 m de altura en solamente 800 m de longitud, lo que genera pendientes abruptas y calles confusas de transitar. Si bien en el norte de la localidad encontramos una traza ortogonal mucho más clara, mantienen las pendientes pronunciadas características del sitio.

Vías de comunicación

Periféricas



Rutas Ciclistas



Existen grupos ciclistas en la zona que mapean sus rutas. Éstas comienzan, en su mayoría, desde la Ex-Hacienda El Hospital, pasando por los Túneles de Zapata hasta llegar a la Casa Zapata o al municipio de Ayala Estos caminos son utilizados para competencias y a manera de ruta ecoturística.

La ruta existente no cuenta con ningún tipo de señalética ni delimitaciones más que las naturales por el paso constante.

- Camino ciclista Existente
- Ruta Ciclista Cocoyoc-Anenecuilco
- --- Ruta Turibús Cuautla-Chinameca
- Casa de Zapata
- Tuneles de Zapata
- Tuneles de Zapata

[Gráfico II.19] Rutas ciclistas Cocoyoc - Anenecuilco, ruta Turibus, y camino a tienda de raya

2.2.4 Equipamiento urbano y regional

Objetivo

Conocer de manera cuantitativa el equipamiento urbano con el que cuenta la comunidad para saber qué es lo que falta, lo que sería beneficioso agregar y el espacio potencial para ubicar las nuevas propuestas del Plan Maestro.



[Imagen II.8] Rodrigues Navarro R.(1994) Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía] Valeria Medina Pimentel 2019

Administración Pública



[Gráfico II.20] Ubicación del equipamiento urbano y regional - Admón. Pública

Cultura y Salud



[Gráfico II.21] Ubicación del equipamiento urbano y regional-Cultura

Anenecuilco es un municipio con poca inversión o atractivo de capitales, sin embargo, su legado histórico sobrepasa sus testigos económicos. Muestra de ello son los espacios culturales, como se muestra en el gráfico II.21.

En cuanto a la salud, encontramos que el municipio está bien equipado, además de que Cuautla cuenta con el mecanismo especializado que cubre, presuntamente, con las necesidades de los habitantes.

- Museo y casa de Emiliano Zapata
- Casa de cultura "Francisco Franco Salazar"
- Museo de la caricatura y la historieta (MUCAHI) "Joaquín Cervantes Bassoco"
- Biblioteca municipal de Anenecuilco
- Unidad Medica familiar/ Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)
- Clínica No. 8 del IMSS

2.2 Investigación

Educación



[Gráfico II.22] Ubicación del equipamiento urbano y regional-Educación

Recreación y deporte



[Gráfico II.23] Ubicación del equipamiento urbano y regional-Recreación y deporte



[Imagen II.9] Plaza frente a la Ayudantía.

Se encontró que la imagen urbana de los espacios recreativos cuenta con intervenciones intermitentes en forma, mas no de fondo, ya que son trabajos correctivos que atienden a problemas no considerados en el nacimiento del proyecto. Muestra de ello es la cubierta (imagen 4.3) de la Plaza de Ayudantía y las butacas efímeras de la Plaza de Toros.

Si bien el objetivo de la propuesta buscará omitir estos conflictos, también buscará que se atiendan problemas que puedan surgir al paso de la vida útil del inmueble.



[Imagen II.10] Plaza en honor a Emiliano Zapata.




[Imagen II.11] Plaza de Toros, Anenecuilco, Morelos.

2.2.5 Medio ambiente y contaminación

Objetivos

- Conocer los componentes que conforman de manera biológica y física al poblado, así como las características del suelo con el fin de reconocer zonas aptas para riego, asentamientos sociales, turismo y zonas de preservación natural para generar un equilibrio en las intervenciones.
- Identificar especies que habitan la burbuja biótica en la cual está asentado Anenecuilco y generar estrategias que nos permitan preservar la vida silvestre de la región.
- Observar focos contaminantes que deterioran la imagen y calidad de vida para los habitantes.



[Gráfico II.24] Ecosistemas morelos, elaboración propia

Biodiversidad


La zona centro de Morelos posee ocho ecosistemas, de los cuales, la selva baja caducifolia, o también llamada selva seca, es el que predomina en Anenecuilco (ver gráfico II.24).

La selva seca se caracteriza por tener gran biodiversidad y por presentar dos paisajes opuestos a lo largo del año; uno árido durante otoño e invierno y uno verde y lleno de vida durante el resto del año.

> 2.2 Investigación

En el municipio de Ayala se destinan 228.65 km² del territorio a la agricultura; 112.35 km² son selva, 23.63 km² son pastizal y solo 13.90 km² son zona urbana (ver gráfico II.25).

De acuerdo a la información recabada por un estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el 2004, en Morelos se registraron 3345 especies de plantas, 480 de hongos, 3007 de artrópodos, 15 de helmintos, 26 de peces, 24 de antibios, 79 de reptiles, 370 de aves y 101 de mamíferos. La iguana negra y la serpiente mazacuata son las especies más mencionadas por el cronista que nos acompañó en la visita de campo. Ambas especies se encuentran amenazadas.



[Gráfico II.25]. Vegetación en Anenecuilco



Contaminación



De acuerdo al Programa Estatal Hídrico 2014-2018 del estado de Morelos, uno de los principales problemas por atender es la contaminación de los recursos hídricos, siendo las descargas de aguas residuales la principal fuente de contaminación. Estas aguas son vertidas en ríos, arroyos y barrancas "[...]aumentando la concentración de microorganismos patógenos y compuestos tóxicos[...]" que provocan que el agua sea "[...]inadecuada para consumo humano y para cualquier uso agrícola o industrial[...]"¹⁰.

Le siguen en impacto las descargas de agua de tipo industrial debido a los deficientes procesos del tratamiento de aguas que se emplean y, en menor medida, las descargas difusas derivadas de las actividades agropecuarias por el uso excesivo de fertilizantes químicos.

 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) (Sin Año).
 Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos para el estado de Morelos. Consultado en febrero 18, 2019 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187462/Morelos.pdf

[Gráfico II.27] Localización de fuentes de contaminación en el municipio de Ayala.

Investigación de campo

#	Tipo	Ubicación	 Descripción	Observaciones		
1	Contaminación del agua	Calle San Miguel esquina calle Real	Contaminación de canal de riego	Agua estancada con presencia de residuos sólidos y descarga de aguas residuales		
2	Contaminación del aire	Calle Real esquina calle San Miguel	Quema de residuos	Desechos volátiles producta de la quema de residuos		
3	Contaminación por sólidos	Calle Independencia entre calle Real y Unión	Residuos por construcción y/o demolición	Residuos localizados en baldíos		
4	Contaminación del aire	Avenida Lázaro Cárdenas esquina con calle Independencia	Desechos volátiles producto de la quema de residuos	Desechos con una fuerte presencia en el suelo del espacio público		
5	Contaminación por sólidos	Calle Real entre calles Apantle y GI Muñiz	Residuos por construcción y/o demolición	Desechos invaden la banqueta		
6	Contaminación del agua	Calle Real esquina calle Apantle	Contaminación del río Cuautla	Descarga de aguas negras al río y presencia de desechos sólidos		
7	Contaminación del aire	Calle Apantle entre calle Real y avenida Lázaro Cárdenas	Quema de residuos	Desechos volátiles producto de la quema de residuos		
8	Contaminación por sólidos	Calle Real esquina calle Apantle	Residuos por construcción y/o demolición	Desechos invaden la banqueta		
9	Contaminación por sólidos	Calle Apantle esquina avenida Lázaro Cárdenas	Residuos por construcción y/o demolición	Desechos invaden la banqueta (residuos de construcción)		
10	Contaminación del agua	Avenida Lázaro Cárdenas esquina con Calle Real	Contaminación del río Cuautla	Descarga de aguas negras al río y presencia de desechos sólidos		
11	Contaminación del agua	Calle Emiliano Zapata	Contaminación de canal de riego	Agua estancada con presencia de residuos sólidos y descarga de agua residuales		
12	Contaminación del agua	Calle Gil Muñoz entre calle Real	Contaminación del río Anenecuilco	Presencia de desechos sólidos que obstruyen el cauce del río		
13	Contaminación por sólidos	Calle Gil Muñoz entre calle Eufemio Zapata y Emiliano Zapata	Residuos por construcción y/o demolición	Residencia localizada en la baldía		
14	Contaminación del agua	Calle Emiliano Zapata entre calle Gil Muñoz y Rafael Marina	Contaminación de canal de riego	Presencia de residuos sólidos que obstruyen las tomas hacia los terrenos de riego		
15	Contaminación por sólidos	Calle Ayuntamiento	Residuos por construcción y/o demolición	Residuos localizados en lote de baldío		
16	Contaminación por sólidos	Calle Emiliano Zapata esquina calle Calaveras	Residuos por construcción y/o demolición	Residuos productos de construcción		
17	Contaminación por sólidos	Calle Independencia esquina calle Unión	Desechos acumulados en las fachadas de un edificio desocupada	Los desechos son producto del pasa de los peatones		
18	Contaminación por sólidos	Calle Gil Muñoz y alle Cleofas Salazar	Residuos por construcción y/o demolición	Residuos localizados en la baldía		
19	Contaminación por sólidos	Calle Gil Muñoz y Felipe Nari	Residuos por construcción y/o demolición	Residuos localizados en la baldía		
20	Contaminación por sólidos	Calle Emiliano Zapata esquina con calle la Angostura	Residuos domésticos y otros	Residuos acompañados de carrocería abandonada		
21	Contaminación por sólidos	Camino a Tienda de Raya	Residuos domésticos	El camino es usado como tiradero por los habitantes		

[Tabla II.3] Localización de fuentes de contaminación en el municipio de Ayala.

2.2.6 Movilidad

Objetivos

- Recabar información acerca de las vialidades que conforman la movilidad interna y los nodos de comunicación con poblados inmediatos.
- Conocer los medios por los que se traslada la población y señalar la problemática de cada medio para generar respuestas que liberen las vialidades y mejoren la movilidad dentro del entorno.
- Comparar la afluencia de vías principales y secundarias para diferenciar vialidades con problemáticas de movilidad interna.



[Imagen II.12] Rodríguez Navarro R.(1994) Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía] Valeria Medina Pimentel 2019

Comenzamos con el análisis del aforo vehicular en las dos principales vías de Anenecuilco con datos obtenidos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), así como en campo, con el objetivo de conocer cómo se mueve la población en el mencionado pueblo en las diferentes formas de transporte identificadas.

		Automóviles			Camiones de pasajeros		Camiones y camionetas de carga			Motocicletas			
Área de estudio	Total	Oficial	Público	Particular	Oficial	Público	Particular	Oficial	Público	Particular	Oficial	De alquiler	Particular
Morelos	576,327	10	17,709	392,816	0	5,593	8	17	1,001	117,943	59	0	41,171
Ayala	15,542	0	161	8,799	0	311	0	0	1	5,419	0	0	851

[Tabla II.4] Vehículos registrados en circulación a nivel estatal y municipal.

De acuerdo a la información del INEGI se eligieron las avenidas con base en su jerarquía y número de carriles: Lázaro Cárdenas e Independencia son vialidades primarias en el contexto de la comunidad de Anenecuilco. Es allí donde se decidió hacer el conteo de vehículos el día de la visita al sitio (ver gráfico II.28).

Al recorrer el lugar nos encontramos con diferentes tipos de transporte, desde carros particulares, motocicletas, transporte público (combis y camiones de pasajeros), transporte de servicio (patrullas, retroexcavadoras, tractores), transporte de carga (caña), hasta otro tipo de transporte como bicicletas y caballos.



- El transporte de carga o de servicio se concentra, en mayor parte, en la avenida Lázaro Cárdenas que conecta con Cuautla y las comunidades al sur del pueblo.
- Para los autobuses, Anenecuilco no cuenta con una terminal y la frecuencia del paso de este tipo de transporte es baja.
- La afluencia del transporte público disminuye conforme a la importancia de cada una de ellas.

Avenida General Emiliano Zapata

Avenida Lázaro Cárdenas

Calle Independencia

Calle Emiliano Zapata

[Gráfico II.28] Vialidades en Anenecuilco. Se hace la diferencia de acuerdo a la jerarquía de cada una de ellas. $^{\rm l}$

2.2.7 Economía regional

Objetivos

- Encontrar la relación de la economía regional con la local, y el impacto que tiene el poblado y su comercio con sus homólogos inmediatos, para poder conocer de qué manera las diversas industrias que componen el comercio influyen en la vida directa de los habitantes.
- Conocer las especificaciones comerciales de la región, los principales productos de importación, industrialización y generación de servicios para introducir estas cualidades regionales a un plan que permita potenciar las cualidades y fortalecer los comercios en desarrollo que se sumen al rendimiento regional.




[Imagen II.13] Rodríguez Navarro R. (1994) Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía] Valeria Medina Pimentel 2019

2.2 Investigación

Economía en el estado de Morelos

Morelos forma parte de la región central de México, la cual genera cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, concentra cerca de 70% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, gracias a su estratégica posición geográfica, representa el 40% de las exportaciones del país. Esto convierte a la región en una de las más importantes de toda Latinoamérica.¹¹

"Los principales campos económicos en Morelos; agroindustrial; comercio, servicio y turismo [...] farmacéuticos, cosméticos, así como la manufactura automotriz [...] mientras que a futuro se espera que sean: Industria y productos para la construcción; textil, confección y diseño; servicios científicos, tecnológicos y educativos; industria de base tecnológica; logística; y, energías renovables." 12



[Gráfico II.29] Gráfica de participación económica por actividades nacional y del estado de Morelos, ejercicio 2014

[Gráfico II.30] Participación económica por actividades en el municipio. de Ayala

Economía local

Según el plan de desarrollo de Ayala, publicado en 2018, Anenecuilco basa su economía principalmente en la agricultura y la ganadería con un 65% (ver gráfico II.30).¹¹

Cabe mencionar que, según datos arrojados en el censo 2015 del INEGI, se muestra que el municipio cuenta con la mayoría de su población en niveles 3 y 4 (ver gráfico II. 31) en cuanto a relevancia económica de la región. Lo anterior significa que el comercio de la zona no representa un flujo monetario con otros municipios cercanos y demuestra la poca afluencia de la moneda entre la zona con Anenecuilco.¹³



Orden descendente de estratos de mayor						
a menor ventaja relativa						
NIVEL	% POBLACIÓN	TOTAL DE MUNICIPIOS				
7	48.52	144				
6	17.49	340				
5	11.13	363				
4	3.95	258				
3	10.34	539				
2	4.76	468				
1	3.64	330				
	2,442					


[Gráfico II.31] Mapa estratos socioeconómicos



[Gráfico II.32] Mapa de las regiones agrícolas

En Anenecuilco se cultiva, principalmente, caña de azúcar, maíz, sorgo, cebolla y gladiola. En ganadería las principales explotaciones son de ganado bovino, caprino, equino y aves de corral.¹⁴

Durante el 2017, Ayala generó una producción de 369,495 t de caña de azúcar, lo que representó un valor de producción de \$343,940,725.8 m. n.¹⁵



Producción agrícola de Ayala por tipo de cultivo



[Gráfico II.33] Valor de producción agrícola de Ayala por tipo de cultivo

2.2 Investigación

Comercio



[Gráfico II.34] Mapa general de establecimientos económicos en Anenecuilco.

Derivado del rastreo de comercios dentro de la zona de estudio, y con el respaldo del censo económico del INEGI del 2015, se puede observar que la mayor parte del asentamiento mercantil se encuentra sobre la avenida Lázaro Cárdenas, misma que conecta a Ayala y Cuautla, seguido de la calle Emiliano Zapata e Independencia, que forman parte del eje principal en la traza del municipio.

El comercio al por menor es el que predomina en volumen, con 229 espacios destinados a este comercio, mientras que el alojamiento temporal con y preparación de alimentos cuenta con apenas 60 establecimientos.

Industrias manufactureras

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de bebidas

Organizaciones sociales de carácter económico y puntos de concentración urbana



En el 2001 se conformó la cooperativa Unidad, Desarrollo y Compromiso, una organización iniciada por veinte socios que crearon una sección de ahorro y préstamo denominada "Administración de salarios y ayuda mutua" a la que se han sumado otras secciones: abasto y consumo, salud alternativa y, de manera más reciente, la de comercialización de hortalizas, conformada como la cooperativa Truequio en el ánimo de practicar el cooperativismo integral.¹⁵ Cabe mencionar que, con más de 1400 socios, la organización cuenta con un 13% del total de la población del municipio. Esta organización, funciona de conciencia antecedente social colaboración, lo que podría asentar las bases de un plan paralelo a sus intereses.

Como parte de los nodos de la región, hallamos los puntos señalados en el gráfico II.35. Esto demuestra que el comercio y los puntos de aglomeración ciudadana responden en binomio, dato que habrá de ser conservado para la eventual propuesta de Plan Maestro, buscando la inclusión de las áreas marginadas de la población.

2.2.8 Análisis normativo

Objetivos

- Analizar los documentos que rigen el orden compositivo de las propuestas urbano arquitectónicas, así como las dimensiones, alcances, características, obligaciones y requerimientos necesarios para construir y emplazar arquitectura dentro del Municipio.
- Enlistar los requisitos específicos que ayuden a fundamentar las decisiones proyectuales que darán óptimo funcionamiento al objeto arquitectónico: Sustentabilidad, instalaciones y dimensiones, entre otros.



[Imagen II.14] Rodríguez Navarro R. (1994) Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía] Valeria Medina Pimentel 2019

2.2 Investigación

Reglamento de Construcción para el Municipio de Ayala, Morelos

La principal función de este documento normativo es definir los requisitos específicos de materiales, construcciones y sistemas estructurales, así como los procedimientos de diseño y acciones particulares y sus repercusiones en su entorno urbano inmediato. 16

El reglamento establece ciertas restricciones de construcción arquitectónica y urbana, por lo que la realización de cualquier obra de construcción debe de apegarse a estos requisitos y presentarlos ante la autoridad municipal que genera permisos y/o licencias construcción. Estos documentos son expedidos por el Ayuntamiento, a través de su Dirección General, por medio del cual se autoriza, según el caso, a construir, ampliar, modificar o reparar una edificación o instalación. El reglamento será la máxima autoridad para llevar a cabo obras de construcción dentro de las normas jurídicas establecidas.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Se deberá garantizar, a todos los habitantes ubicados en asentamientos humanos o centro de población, el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos; promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes nacionales; procurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos; crear condiciones de habitabilidad considerando las distintas necesidades físicas de las personas y; promover la accesibilidad universal, usos de suelos compatibles y densidades sustentables, patrón coherente de redes viales primarias, jerarquización de los equipamientos y efectiva movilidad privilegiando el transporte público, el peatón y transporte no motorizado. ¹⁷

Ley del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente del estado de Morelos

Se deberá considerar el ecosistema existente de la región. La vocación del territorio dependerá de sus recursos naturales y la distribución de la población.

Asimismo, es indispensable la Implementación de usos de suelos que garanticen su eficiencia con crecimiento urbano controlado; dar mayor importancia a transportes colectivos, peatones y vehículos no motorizados; tomar en cuenta la recuperación de agua pluvial y que las vialidades procuren un grado alto de permeabilidad. 18

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Ayala, Morelos y el Reglamento de Protección **Ambiental** Protección de la flora

- Los responsable de obra están obligados a restaurar la cubierta vegetal con especies nativas y elementos que evitan deslaves.
- Está prohibida la tala arboles nativos del municipio, a menos que se compruebe que existe algún riesgo sobre la seguridad pública.
- Las construcciones deberán tener los tres estratos vegetales árboles, arbustos y cubresuelos. 19

Protección del agua y tratamientos

Las aguas pluviales captadas se deben utilizar para el mantenimiento de la edificación y áreas verdes. En caso de tener drenaje municipal, se podrán tener fosas sépticas sin filtraciones de mantos freáticos. En banquetas se deben utilizar materiales permeables para la recuperación de los mantos freáticos.

> 2.2 Investigación

Tipo de edificación			Ancho mínimo			
Recreación y entretenimiento	Acceso princip Entre vestíbulo y s	1.20 m 1.20 m				
Alojamiento	Acceso princip Cuartos de hotel, n etc.	1.20 m 0.90 m				
Tipo de edificación	Circulación horizontal	Dimen and		Mínimas altura		
Recreación y entretenimiento	Pasillos laterales entre butacas Pasillos entre asiento Túneles	0.90 0.40 1.80		3.50 m		
Alojamiento Casa de huéspedes	Pasillos comunes	0.90 m		2.40 m		
Tipo de edificación	Tipo de escalera		Ancho	mínimo		
Recreación	eación En zona de público		1.20 m			
Alojamiento	ojamiento En zona de cuartos		1.20 m			

[Tabla II.5] Especificaciones a tomar en cuenta dentro del diseño arquitectónico para las edificaciones del Edo. de Morelos.

Protección contra incendios y prevención de emergencias

- Cada establecimiento contará con equipos contra incendios y con un extintor cada 30 metros lineales, a una altura de 1.50 m de piso a nivel superior del extintor. Debe ser accesible y señalizado.
- En tuberías que contengan sustancias inflamables, se tendrán sistemas que interrumpan el flujo par a un rápido control en caso de un incendio.
- Para asegurar que el desalojo de locales y edificios sea rápido y seguro, estos deberán de estar señalados con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita "SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA", según sea el caso. Desde cualquier punto hasta una circulación horizontal, la escalera que conduzca a una vía pública no será de más de 30 m; podrá incrementarse hasta 50% si cuenta con sistema contra incendios. 19

2.2.9 Patrimonio

Objetivos

- Determinar los sitios patrimoniales para plantear estrategias que apoyen a la formación de nuevas actividades e impulsar secuencialmente aspectos de recreación o regeneración social y cultural.
- Exponer las principales actividades durante los días festivos para encontrar la riqueza inherente del lugar tanto en aspectos culinarios, festivos, religiosos y políticos.
- Identificar fortalezas de Anenecuilco que lo puedan convertir en un punto de interés turístico.



[Imagen II.15] Rodríguez Navarro R. (1994). Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía]. Valeria Medina Pimentel 2019

2.2 Investigación

Patrimonio tangible

Casa-Museo Emiliano Zapata


Alberga los vestigios de la casa que presenció el nacimiento de Emiliano Zapata el 8 de agosto de 1879. Es una casa hecha de adobe que originalmente tenía techos de palma. Guarda en su interior fotografías de la línea familiar del Caudillo del Sur, objetos y armas de la época revolucionaria, imágenes e información sobre las haciendas aledañas. A un costado, se encuentra el mural de treinta metros de largo: "El Caudillo del Sur" de Roberto Rodríguez.²⁰



[Imagen II.16] Casa de Adobe



[Imagen II.17] Fachada Casa-Museo



[Imagen II.18] Atrio Parroquia de San Miguel

Iglesia de San Miguel Anenecuilco

Edificada sobre las ruinas del antiguo Teocalli de Ehecatl Quetzalcoatl, dedicada a San Miguel Arcángel, cuenta con bóveda de cañón, alargada con sus contrafuertes a los lados.

Fue una capilla abierta para la orden de los Dominicos con modificaciones en el interior, incluido una pieza del coro. Sus dos campanas son originales y datan del siglo XVII.

Tiene un anexo que en la planta alta presenta una terraza descubierta con almenas de grandes dimensiones, desde las cuales es posible disfrutar de una vista total del pueblo y los límites del Valle de las Amilpas.

Actualmente la fiesta patronal del Arcángel San Miguel se celebra los días 28 y 29 de septiembre.²¹

Patrimonio intangible

Carnaval de Anenecuilco

Es el mayor carnaval de los pueblos de Morelos, sin ser cabecera municipal. Las fechas para su celebración están determinadas por la fiesta del Quinto Domingo de cuaresma en honor al Cristo Nazareno, el cual, al ser abandonado en las ruinas de la antigua capilla del Pueblo de Olintepec fue trasladado y resguardado en la capilla de San Miguel Anenecuilco.

El Carnaval se lleva a cabo los días viernes, sábado y domingo, incluso lunes, con diversas actividades que incluyen un desfile infantil de las escuelas de educación básica, la coronación de reinas, encuentros entre comparsas invitadas, entre otras.²²




[Imagen II.19] Carnaval Anenecuilco [Imagen II.20] Carnaval Anenecuilco



0) Carnaval Anenecuilco
2.2
Investigación

2.2.10 Análisis tipológico - Ruta del Paisaje Agavero, Tequila, Jalisco




Para complementar el diseño del Plan Maestro, realizamos un análisis de la Ruta del Paisaje Agavero (R.P.A.), en Tequila, Jalisco²³ con el fin de adquirir una base formal de la estructura existente que nos ayuden a integrar sus elemento en nuestra propuesta. De esta forma, se eligió este sitio derivado de su similitud en condiciones con respecto a la Ruta Anenecuilco, Tienda de raya, Hacienda El Hospital (A. T. H.). Se tomó en cuenta la gran oferta turística que ofrece el municipio, la relación con poblaciones vecinas, así como su ya consolidada ruta.

La Ruta del Paisaje Agavero cuenta con trece haciendas tequileras²³, mientras que la ruta Anenecuilco, Tienda de Raya, Hacienda El Hospital, cuenta con una hacienda cañera que puede ser conectada con otras haciendas de la misma índole en Morelos, con el objetivo de crear en el futuro una "Ruta Cañera" que tenga a Anenecuilco como su epicentro.

[Imagen II.21]. Volcán Tequila. Gilberto Larios 2014.

Ruta de ciclismo de montaña






La R. P. A. y la A. T. H. comparten una gran afluencia de ciclistas que son atraídos al municipio gracias a la traza de las vías comunicación y a las condiciones geográficas que presentan. Se consideró este aspecto para poder generar rutas atractivas tanto a ciclistas profesionales como casuales.

El gráfico II.36 presenta la ruta que conecta el punto A, Magdalena, con el punto B, Tequila. Esta ruta consta de 51.45 km, que a lo largo del recorrido atraviesa grandes superficies compuestas de sembradíos de agaves, estaciones de servicio para los ciclistas y múltiples paradas de atracción para los paseantes.²³

Se observó este aspecto como parte de los objetivos a alcanzar en la propuesta de Plan Maestro con la intención de reforzar el turismo y la Infraestructura de los alrededores de la tienda de raya.

[Gráfico II.36] Ruta Tequila-Magdalena-Santa Teresa-Tequila, (2019)



[Gráfico II.37]. Sitios Importantes en la ruta de Magdalena a Tequila



[Imagen II.22] Fachada principal de la hacienda Huitzilapan.

A lo largo de la R. P. A. se encuentra la ex hacienda de Huizapan, misma que se incorpora a la traza de la ruta, convirtiéndose en un faro atractivo de turismo.

Anenecuilco por su parte, cuenta con la Hacienda El Hospital y la tienda de raya. Se buscará que estos elementos históricos se integren a la propuesta de la ruta ciclista. De igual forma, como veremos más adelante, se buscará intervenir la tienda de raya para que se convierta en un objetivo turístico y que su integración a los ejes B, economía y turismo, y D, cultura, generen un plan de financiamiento retroactivo al plan.

Considerando estos puntos como parámetros para delimitar los objetivos y como guía de intervención, presentamos a continuación la propuesta de Plan Maestro; misma que buscará adecuarse a los alcances posibles de sus homólogos en otros estados.

Conclusiones

Imagen urbana

• Identificamos falta de alumbrado público, problemas de recolección de basura, carencia de mobiliario urbano en los puntos de reunión y elementos que provean sombra, tales como vegetación con fronda abundante y perenne o cubiertas, vegetación variada en áreas urbanas para propiciar microclimas y pertenencia, señalización vial y peatonal. Esta información deberá ser tomada en cuenta con el fin de proponer soluciones que puedan ser benéficas y útiles para las personas, así como para promover espacios que generen seguridad, confort y pertenencia.

Población enfoque cuantitativo

- Aunque gran parte de la población aprovecha el equipamiento educativo que tiene, surge una problemática cuando estos habitantes deben emigrar para cursar una educación nivel media superior: Muchos de ellos deben quedarse, parar con sus estudios y entrar en la vida laboral.
- Los índices de población presentan un crecimiento estable sin que el crecimiento sea exponencial o vaya en aumento.
- El 50% de la población de Ayala es pobre debido a que no percibe un sueldo fijo puesto o sus actividades económicas no lo permiten. El otro 50% no trabaja y el gobierno los apoya económicamente con diferentes montos dependiendo el programa al que pertenezcan. Por lo tanto, al ser Anenecuilco un ejido agricultor, puede obtener beneficios económicos al invertir recursos en el comercio interno y creando espacios que propicien este intercambio.

Estructura Urbana

 Al tener Anenecuilco una topografía tan accidentada, no se puede dar una sola solución a las problemáticas urbanas. Por lo tanto, en la propuesta del Plan Maestro se propondrán opciones de mejoramiento urbano para calles primarias, secundarias y terciarias que tengan en cuenta esta diversidad en la traza.

Equipamiento urbano y Regional

• La traza accidentada del lugar genera grandes diferencias en la distribución de infraestructura y equipamiento. Por lo tanto, hay ciertas acciones a considerar en la propuesta como consolidar la infraestructura existente en el círculo central del municipio; generar las bases para el equipamiento urbano en zonas con poco desarrollo de infraestructura; crear espacios de esparcimiento y deporte en zonas habitacionales con mayor asentamiento social y rezago económico y; atender las necesidades de asistencia social para el desarrollo digno de los habitantes. Estas acciones buscarán dotar a los habitantes de equidad de oportunidades en el desarrollo urbano para así generar sentido de identidad urbana entre los habitantes del municipio.

Medio ambiente y contaminación

- La diversidad de flora y fauna de la región ofrece posibilidades para el aprovechamiento como atractivo turístico y, al mismo tiempo, para crear conciencia sobre el valor de las especies entre los pobladores.
- La contaminación del agua es uno de los problemas principales que amenaza a Anenecuilco. El mal manejo de las aguas residuales pone en grave riesgo la salud de sus habitantes.
- El desecho de residuos sólidos en la vía pública es la segunda causa de contaminación en el área debido a la carente recolección y lugares de disposición final, a pesar de los programas estatales.
- La calidad del aire en Anenecuilco es mala y, muchas veces, se rebasan los límites permisibles debido principalmente a la quema agrícola y a la combustión doméstica.

Movilidad

- De convertirse en un polo de atracción turística, Anenecuilco no posee vialidades internas capaces de recibir un aran número de vehículos. Además no cuenta con suficientes lugares de estacionamiento.
- En general la comunidad no cuenta con las mejores condiciones para el transporte no motorizado, como serían bicicletas y peatones, por lo que algo importante a intervenir serían ciclo vías y andadores peatonales.

Economía y regional

- Ayala forma parte de un eje económico de importancia estatal, acompañado por Cuautla, Oaxtepec, Cuernavaca y Yecapixtla, lo que posiciona a Anenecuilco como puente de comunicación entre Ayala y Cuautla y como punto estratégico de tránsito comercial.
- El desarrollo económico del lugar está directamente relacionado con su agricultura. Consideramos de suma importancia hacer especial hincapié en su fortalecimiento ya que el poblado carece de Industrias locales que refuercen el comercio interno y de exportación.
- Existe falta de mantenimiento de todos los centros urbanos y barriales pues, en muchos de los casos, la última intervención de la misma solo representaba arreglos mínimos en la fachada, así como de pintura. Un oportuno mantenimiento puede ayudar a reforzar los espacios y a potenciar el interés por el turismo.

Normatividad

- Los materiales permeables en vías públicas no son utilizados.
- No hay tratamiento de aguas residuales y estas son canalizadas al río cercano. No obstante, la normatividad menciona que se deberán utilizar fosas sépticas y plantas de tratamiento.
- No se cumple con la accesibilidad para personas con discapacidad.

2.2 Investigación

- El Reglamento de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Ayala, Morelos, recomienda utilizar los contenedores de 50 litros adosados a la pared. Sin embargo, la comunidad no responde a esta característica.
- No se cumple con la Ley de Asentamientos Humanos en el tema de infraestructura; diferentes partes del poblado no cuentan con servicios como agua potable y drenaje que atienda a las necesidades del municipio.

Patrimonio

• Anenecuilco cuenta con una herencia histórica de lucha, trabajo y resistencia, cuna de líderes revolucionarios y raíces mesoamericanas, con un altísimo potencial en sus más de 196 hectáreas y un legado histórico apto para el turismo.

El patrimonio tangible nos sirve como testigo físico de los acontecimientos y, a pesar de que fue construido en otras épocas, nos da la posibilidad de retomarlo para poder restaurarlo, conservarlo y proponer nuevas actividades culturales y recreativas para el público en general.

Por otro lado, a través de su patrimonio intangible, el poblado nos da otra posibilidad de acercamiento para promoverlo con sus festivales. Es importante dar difusión a los mismos, siempre y cuando propongamos soluciones a la deficiencia del equipamiento urbano y servicios necesarios para que sea apto para recibir a las grandes cantidades de turistas que se presentan año con año.

Uso de suelo en Ayala: 60% Agricultura, 29% selva, 6.2% pastizal

Quince especies en categoría de riesgo

Dos rutas bien definidas que conectan el área urbana con la tienda de raya

52% de la población son mujeres Escolaridad media: Secundaria 31.7% de la población es económicamente activa

48% de la población son hombres
Escolaridad media: Secundaria 68.7% de la población es económicamente activa

Edad y situación económica: 27 años en promedio 10% viven en pobreza extrema; 14.1% es población vulnerable Análisis General

La agricultura representa el 65% de la economía municipal, principalmente caña y maíz La ganadería de Morelos ocupa el 48.6% de la superficie total del estado

promedio: \$4050.00 39.6% de la población vive en pobreza

Salario mensual

Mobiliario urbano inexistente, señalética deficiente, alumbrado público escaso

Festividades de valor turístico: Quinto domingo de cuaresma. San Miguel Arcángel y natalicio de Zapata

Contaminación: Descarga de aguas residuales en ríos, arroyos y barrancas

[Gráfico II.36] Análisis general

2.3 Propuesta

Objetivo

Moldear un Plan Maestro que busque cubrir las principales áreas de bienestar humano con base en el análisis de la información recabada en el capítulo anterior, y las teorías Equistika y Dinamixionista, para el diseño de un asentamiento urbano, en espera de que el resultado, de llevarlo a cabo, sea una mejor calidad de vida para los habitantes de Anenecuilco.

Marco teórico

Teoría y modelo Ekístico

Frick Dieter postula que el estudio y diseño de un asentamiento tiene que responder a la ciencia y, por el otro lado, ser generado a partir del arte²⁴.

En el gráfico II.37 observamos que la morfología del asentamiento está representada por la cáscara, las redes y la naturaleza, es decir, que el entorno inmediato, la infraestructura y los medios de comunicación, determinarán la morfología. Las personas forman la sociedad que, en equilibrio con el asentamiento, forman espacios urbanos armónicos.

La administración del asentamiento, se subdivide en cinco disciplinas: Económica, social, política tecnológica y cultural.



Teoría Dinamixionista

La teoría propone que los elementos en su mínima expresión, como la casa en un ámbito urbano, significan el inicio de la configuración de asentamientos urbanos. Por lo tanto, si se hacen cambios en elementos mínimos, se puede esperar que se genere una inercia de cambio en su inmediatez: acupuntura urbana.²⁵

Para generar cambios controlados y observables, el autor propone tres formas de modificar un elemento

- 1. Valvulación: Intervención que genere empuje a diferentes campos, no necesariamente directos a su campo semántico.
- 2. Regenerativo: Intervención a elementos o redes de comunicación que generen un cambio inmediato a elementos que no tenían que estar necesariamente relacionados entre sí.
- 3. Configuración: Generación de redes que ayuden a ordenar a los elementos independientes, dotándolos de una similitud y generando familias que faciliten su ordenamiento y homologación.

[Gráfico II.37] Diagrama de escalas Ekísticas.

2.3 Propuesta

Acciones

Tomando en cuenta las teorías que revisamos en el marco teórico para configurar nuestra propuesta, generamos intervenciones que busquen equilibrio y armonía urbana. Lo anterior con la comprensión de que los elementos que componen un asentamiento tienen que ser trabajados de maneras específicas.

Buscamos que los proyectos propuestos como acupuntura urbana produzcan cambios más allá de sus inmediaciones y hagan de Anenecuilco un espacio que genere pertenencia y bienestar entre sus pobladores.

Delimitamos nuestras intervenciones con los cuatro ejes de acción derivados en el modelo Ekístico (ver gráfico II.38) con el fin de equilibrar los cambios de nuestra propuesta.



[Gráfico II.38] Ejes de acción

2.3 Propuesta

Acomodando las acciones en lapsos de cinco años, para así tener clara la inversión y secuencia paralela de los cuatro ejes mencionados, elaboramos un gráfico que condensa el Plan Maestro (Gráfico II.39, p. 67).


Las acciones que corresponden a cada eje se ordenaron priorizando las necesidades primarias, sin embargo, la propuesta busca sentar las bases para generar infraestructura que respalde la creación de los proyectos subsecuentes.

En el gráfico II.39 se puede ver el orden construcción de los elementos arquitectónicos que proponemos. Por ejemplo, el edificio A, un Centro de Respuesta Inmediata, se encuentra anclado a la ejecución del punto 4.1 del eje de desarrollo social, en donde resulta indispensable haber desarrollado las acciones de dicho punto para poder dar las bases su realización. ²⁶

Este modelo busca generar una inercia de desarrollo alrededor de cada elemento y que, a su vez, la línea de desarrollo de cada punto se mantenga constante a lo largo del tiempo para que los proyectos y los objetivos no sean abandonados por falta de infraestructura que respalde el crecimiento.

De esta forma, buscamos que el municipio se vea transformado por etapas; así como que se contemple la intervención de banquetas, caminos y transporte a lo largo de quince años, aminorando la inversión y tratando de llegar a los objetivos sin perjudicar las finanzas del municipio o del estado.

2.3 Propuesta



[Gráfico II.39] Propuesta de Plan Maestro de Anenecuilco

A. Desarrollo social y humano.

Este eje busca garantizar el bien común de los habitantes, atender la marginalidad y pobreza los sectores más vulnerables, democratizar los servicios, programas y oportunidades para todos los habitantes. Asimismo, busca atender los servicios básicos como la salud, educación, seguridad, deporte y la sana recreación.

Acciones:

1. Salud

- 1.1 Coordinación médica especializada
- 1.2 Atención médica de primer contacto

2. Asistencia social

2.1 Programas sociales condicionados

3. Educación

- 3.1 Apoyo a la labor educativa del ICATMOR Anenecuilco
- 3.2 Implementación de educación media superior con enfoque en la actividad agropecuaria
- 3.3 Capacitación de la población con educación básica en oficios
- 3.4 Educación sexual

4. Procuraduría de la defensa

- 4.1 Atención a las denuncias
- 4.2 Impartición de justicia
- 4.3 Procurar cumplimiento

5. Deporte

- 5.1 Restauración y mantenimiento de espacios deportivos
- 5.2 Construcción de un nuevo espacio deportivo
- 5.3 Restauración de la plaza de toros

B. Economía y turismo.

Anenecuilco presenta condiciones adecuadas para adoptar un modelo económico local que brinde la oportunidad de crear lazos comerciales con otras localidades. Debido a la diversidad y sus atractivos histórico-turísticos, tiene un alto potencial para desarrollar su industria turística. Se propone impulsar al campo, dar facilidades a la industria manufacturera, además de buscar un mayor protagonismo de las cooperativas locales y con los grupos de ejidatarios.

Acciones:

1. Apoyos

- 1.1 Apoyo mediante PyMES, programas sociales o incentivos
- 1.2 Programas enfocados al sector agropecuario
- 1.3 Apoyo a productores, ingenios e industrias manufactureras locales y regionales
- 1.4 Subsidios de tractores para cosecha

2. Rehabilitación de atracciones turísticas

- 2.1 Casa museo, iglesia de San Miguel Arcangel, Cementerio
- 2.3 Plaza de toros y centro deportivo

3. Oferta hotelera y restaurantera

- 3.1 Módulos de atención y de policía turística
- 3.2 Hotelería

4. Ordenamiento del transporte público

- 4.1 Coordinación y ordenamiento del transporte público
- 5. Actividad ciclista
- 5.1 Difusión del turismo ciclista
- 5.2 Mantenimiento de rutas ciclistas
- 5.3 Creación de ruta Tienda de Raya-Casa Museo

C. Infraestructura y servicios.

Se busca hacer llegar los servicios básicos a todos los habitantes de Anenecuilco y proporcionar una infraestructura vial que permita convertir al pueblo en un hito turístico de la región.

Acciones:

1. Transformación, reforestación y rescate del río

- 1.1 Saneamiento del río
- 1.2 Red de agua potable por etapas
- 1.3 Planta de tratamiento de residuos sólidos

2. Red de drenaje

- 2.1 Red de drenaje por etapas
- 2.2 Primera etapa de proyecto de humedales

3. Alumbrado Público

- 3.1 Dotación de alumbrado público en la zona centro
- 3.2 Dotación de alumbrado público en la zonas adyacentes a las obras de acupuntura urbana
- 3.3 Dotación de alumbrado público en la zona cercana a la tienda de raya

4. Rehabilitación del mercado "Lauro Ortega"

4.1 Restauración y extensión del mercado

5. Movilidad y accesibilidad

- 5.1 Intervención vial primaria
- 5.2 Intervención vial secundaria
- 5.3 Intervención vial terciaria
- 5.4 Rescate de áreas verdes cercanas al río Anenecuilco

D. Cultura.

El municipio cuenta con un gran legado cultural, tradiciones, gastronomía y sitios históricos. Por ello, es importante que cuente con espacios que propicien su conservación y difusión, así como adquirir capacidad hotelera para recibir visitantes. La prioridad de este eje consiste en crear un sentido de identidad y orgullo en la población.

Acciones:

1. Reconocimiento de la historia de Anenecuilco

- 1.1 Difundir la historia de Anenecuilco
- 1.2 Generar sentido de identidad y pertenencia
- 1.3 Formación de guías turísticos

2. Oferta Gastronómica

- 2.1 Educación entorno a la gastronomía local
- 2.2 Construcción de Restaurantes

3. Festival Chinelos

3.1 Habilitación de espacios para la realización del festival

4. Difusión

4.1 Divulgación de la cultura mediante centros sociales; tratamiento de fachadas

Análisis de la traza urbana / Predios potenciales de intervención



Para elegir los espacios donde ubicamos los proyectos de acupuntura urbana de nuestra propuesta, analizamos los bordes y nodos de Anenecuilco e identificamos los predios disponibles. En el gráfico II.40 los bordes resaltados atienden al tipo de asentamientos del área y la topografía. Los puntos señalados con amarillo son los predios disponibles, mientras que los puntos rojos son los nodos de Anenecuilco (ver capítulo de Equipamiento urbano y regional, p. 28).

Debemos elegir predios que beneficien en primera instancia a los bordes donde sean sembrados y que se relacionen exitosamente con los espacios próximos. Por ejemplo, el borde que marcaremos con el número uno es quizá una de las áreas más marginadas de Anenecuilco; el marcado como 2 es el que tiene la mayor concentración de espacios culturales y el número 3 tiene una mayor concentración de espacios comerciales.

[Gráfico II.40] Ubicación y análisis de bordes, nodos y predios con disponibilidad de intervención

Ubicación de proyectos de la Etapa I



[Gráfico II.41] Ubicación de proyectos, etapa I de 1-5 años

De acuerdo a las conclusiones del análisis de la traza urbana, en el gráfico II.41 se muestran las ubicaciones de los elementos que se desarrollaran en la primera etapa:

- Educación y cultura
 Centro de Capacitación para el Trabajo
- Administración pública y servicios

 Centro de emergencia y respuesta inmediata
- Salud y Asistencia Social
 Centro de salud con Hospitalización
- Recepción de deporte

 Centro de Capacitación para el Trabajo
- Comercio y abasto
 Central de carga y abasto

Ubicación de proyectos de la Etapa II



[Gráfico II.42] Ubicación de proyectos, etapa II de 6-10 años

2.3 Propuesta

Ubicación de proyectos de la Etapa III

[Gráfico II.43] Ubicación de proyectos etapa III de 10-15 años



73

2.3 Propuesta

2.4 Cartera de proyectos

Desarrollo social y humano -Centro de Respuesta Inmediata

PROYECTO	Centro de Respuesta Inmediata			
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descu- bierta m²
Vigilancia	1	14.950	14.950	
Sala de primeros auxilios		38.160	38.160	
Bodega de implementos		12.375	12.375	
Baños para el personal		38.160	38.160	
Cuarto de servicio		4.840	4.840	
Circulación Vertical		13.760	13.760	
Centro de operaciones		35.510	35.510	
Oficina de Áreas		35.510	35.510	
Oficina de Áreas		18.560	18.560	
Salón de reunión		38.160	38.160	
Terraza		26.775	26.775	
Áreas verdes y libres		134.420		134.420
Estacionamiento		164.380		164.380
Superficie construidas en m²		57	6 m²	
Superficie del terreno m²	684.15 m²			
Personal	2 paramédicos			
Población atendida		7,	000	



[Gráfico II.44] Ubicación del Centro de Respuesta Inmediata

[Tabla II.6] Programa arquitectónico, Centro de Respuesta Inmediata

Superficie construida: 576 m2 Costo: \$ 9,775,233.74



[Gráfico II.45] Perspectiva, Centro de Respuesta Inmediata

Desarrollo social y humano - Centro de Ordenación de Transporte


PROYECTO	Centro de Capacitación para el Trabajo				
		6 to	alleres		
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²	
Talleres	5	288	1,440		
Taller de dibujo	1	104	140		
Aulas	2	78	156		
Administración	1	104	104		
Biblioteca	1	52	52		
Cooperativa	1	52	52		
Servicio Médico	1	13	13		
Orientación Vocacional	1	13	13		
Sanitarios Alumnos	1	52	52		
Sanitarios Maestros	1	18	18		
Almacén	11	144	144		
Pórtico	1	52	52	134.420	
Cir. cubiertas y voladas	1		330		
Cancha Deportiva	1	620		620	
Estacionamiento (cajones)	15	12.5		188	
Áreas verdes y libres				5162	
Superficies totales m²			2,530	5,970	
Superficie construidas en m²		25	30 m²		
Superficie del terreno m²	13486.34 m²				
Capacidad de atención	480				
Población atendida		10	0,800		





[Gráfico II.46] Ubicación del Centro de Capacitación para el Trabajo

Superficie construida: 2530 m2 Costo: \$49,114,809.21



[Gráfico II.47] Perspectiva, Centro de Capacitación para el Trabajo

Desarrollo social y humano- Centro de Capacitación para el Trabajo y Centro de Salud con Hospitalización

PROYECTO	Centro de Capacitación para el Trabajo			
		810 m² (construídos	
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²
Área de pistas y juegos	1		670	
Administración	1		15	
Venta de bebidas y alimentos	1		35	
Sanitarios y servicios generales	1		90	
Estacionamiento (cajones)	16	22		356
Áreas verdes y libres, plaza, patios de maniobra				211
Superficies totales m²			810	567
Superficie construidas en m²	810 m²			
Superficie del terreno m²	3524.42 m²			
Capacidad de atención	480			
Población atendida		10	00,800	



[Gráfico II.48] Ubicación Centro de salud con Hospitalización y Centro de Capacitación para el Trabajo

(CSH) Superficie construida: 904 m2 Costo: \$30,857,555.73

(SD) Superficie construida: 810 m2 Costo: \$16,667,085.81

[Tabla II.8] Programa arquitectónico de Centro de Capacitación para el Trabajo

PROYECTO	Centro de	Salud cor	n Hospitaliz	ación
		3 consult		
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descu- bierta m²
Gobierno			47	
Administración	1		12	
Trabajo social, usos múltiples y promotores	1		23	
Consulta externa	1		42	
Sala de espera	1		43	
Consultorio Generales	3	15	45	
Consultorio dental	1		15	
Curaciones e inmunizaciones	1		12	
Rehabilitación	1		8	
Farmacia	1		10	
Cirugía	1		21	
Cirugía y tococirugía	2	25	50	
Central de equipos y esterilización	1		21	
Vestidor para médicos	2		32	
Recuperación	2		30	
Auxiliares de diagnóstico			40	
Laboratorio de patología clínica	1		53	

Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descu- bierta m²
Radiología	1			
Hospitalización				
Central de enfermeras	1		16	
Servicios de apoyo	1		39	
Cuneros y baño de artesa	1		10	
Áreas de camas	12		65	
Servicios Generales			114	
Almacén	1		8	
Sanitario para personal, ropería y aseo	2		22.5	
Sanitarios para usuarios			20.5	
Circulaciones			67	
Estacionamientos (cajones)	12		38	18
Áreas verdes y libres			38	416
Superficies totales m²			904	434
Superficie construidas en m²	904 m²			
Superficie del terreno m²	3524.42 m²			
Capacidad de atención	480			
Población atendida		100,80	00	

[Tabla II.9] Programa arquitectónico de Centro de Salud con Hospitalización 2.4 Cartera de Proyectos

79



[Gráfico II.49] Perspectiva, Centro de Capacitación para el Trabajo



[Gráfico II.50] Centro de Salud con Hospitalización

Economía y turismo - Centro de Carga y Abasto

PROYECTO		Centro de	e Carga y Abas	sto	
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²	
Administración	1	15	15	0	
Control de acceso	1	15	13	2	
Estacionamiento	15	13	0	13	
Puestos de carga	1	32	9	23	
Locales	10	20	20	0	
Núcleo de Sanitarios	1	52	52	0	
Bodega de limpieza	1	9	9	0	
Cuarto de máquinas	1	9	9	0	
Áreas verdes y libres		2500	0	2500	
Superficies totales m²			334	38	
Superficie construidas en m²	472 m²				
Superficie del terreno m²	5252.92 m²				
Capacidad de atención	68				
Población beneficiada			19998.0		



[Gráfico II.51] Ubicación de la Central de carga y abasto


[Tabla II.10] Programa arquitectónico de Central de Carga y Abasto Superficie construida: 2000 m2 Costo: \$13,541,158.17



[Gráfico II.52] Perspectiva, Central de Carga y Abasto

Cultura - Centro de Desarrollo Comunitario

PROYECTO	(Centro de [Desarrollo Com	unitario			
		5 aulas					
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²			
Oficinas de gobierno							
Coordinación General	1		57				
Trabajo Social	1		6				
Asistencia Jurídica	1		6				
Área Administrativa	1		21				
Servicios Generales							
Área de Conservación	1		1				
Lavandería	1						
Zona de lavaderos	1		12				
Baños, vestidores y lockers personal	1		30				
Baños y vestidores para usuarios	11						
Comedor Empleados	1		72				
Desayunador para usuarios	1		48				
Bodega de recursos	1		24				
Comunidad							
Peluquería	1		9				
Tortilleria y panaderia	1		40				
Lechería y tienda	1		48				
Consultorio médico	1		18				
Farmacia	1		123				



[Gráfico II.53] Ubicación Centro de Desarrollo Comunitario

[Tabla II.11] Programa arquitectónico de Centro de Desarrollo Comunitario

Superficie construida: 850 m2 Costo: \$12,993,574.08

0			5 aulas			
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²		
Recreación y convivencia						
Biblioteca, aulas y talleres	4		192			
Recreación y convivencia						
Aula de danza						
Aula de usos múltiples	1	48	48			
Gimnasio						
Circulaciones a cubierto			130			
Área de juegos infantiles				100		
Área de canchas deportivas				512		
Plaza de acceso				100		
Estacionamiento (cajones)	5	22		110		
Áreas verdes y libres				1153		
Superficies totales m²			850	1,975		
Superficie construidas en m²		850 m²				
Superficie del terreno m²		1761.41m²				
Capacidad de atención		190				
Población atendida			7,000			

[Tabla II.112 Programa arquitectónico de Centro de Desarrollo Comunitario



[Gráfico II.54] Perspectiva, Centro de Desarrollo Comunitario

Economía y turismo - Centro Ecoturístico

PROYECTO	Centro de Ordenación del Transporte			
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²
Caballeriza	12	14.34	318.19	272.3
Administración general	14	-	395.85	-
Restaurante	18	-	546.5	-
Destilería	14	-	464.34	-
Comedor / Camping	8	-	374.8	1300.17
Adm./ Spa/ Hospedaje/ Salón de juegos/Gym	23	-	972.54	-
Atención Ciclista	13	-	327.28	1780.51
Habitaciones	50	-	875.39	338.23
Piscina	-	-	-	555.27
Tienda de Raya				
Estacionamiento				3144.48
Superficies totales m²			4,274.89	7,390.96
Superficie construidas en m²	11,665.85m²			
Superficie del terreno m²	39252.1188m²			
Capacidad de atención	60			
Población beneficiada	100,000			



[Tabla II.13] Programa Arquitectónico del Centro Ecoturistico

[Gráfico II.55] Ubicación Centro Ecoturistico

Superficie construida: 11,665.85 m2 Costo: \$ 82,438,513.27



[Gráfico II.56] Vista Centro Ecoturistico

Economía y turismo - Centro de Ordenación del Transporte

PROYECTO	(Centro de Ordenación del Transporte			
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²	
Control de acceso	1	15	15	0	
Taquillas	2	5	5	0	
Estacionamiento	1	500	72	428	
Área de espera	1	200	0	200	
Locales comerciales	2	10	10	0	
Sanitarios	2	11	11	0	
Bodega	2	10	11	0	
Áreas verdes y libres	1	2500	-	-	
Superficies totales m²			159	628	
Superficie construidas en m²		747 m²			
Superficie del terreno m²		3918.25 m²			
Capacidad de atención		68			
Población beneficiada			20,000		



[Gráfico II.57] Centro de Ordenación del Transporte

[Tabla II.14] Programa arquitectónico de Centro de Ordenación del Transporte

Superficie construida: 787 m2 Costo: \$14,786,987.22



[Gráfico II.58] Perspectiva, Centro de Ordenación del Transporte

2.4 Cartera de Proyectos

90

Cultura - Plaza de usos múltiples



[Gráfico II.59] Ubicación plaza de usos múltiples

Superficie construida: 190 m2 Costo: \$27,478,693.80

PROYECTO		Plaza c	de usos múltip	oles
1 113 12313		1.020	, o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubierta m²
Área de puestos móviles	130	6.10		793
Pasillo de circulación compradores				2490
Pasillo de circulación vendedores y almacenamiento de mercancías y envases				3172
Andén de carga y descarga de mercancías de los vendedores				309
Andén de carga de estacionamiento de compradores				
Sanitarios Públicos			127	
Área de limpieza y lavado de hortalizas			63	
Estacionamiento para compradores (cajones)	56	12.5		1205
Estacionamiento para vendedores (cajones)				3077
Sanitarios maestros				
Camiones rabones	16	35		
Camionetas de 3.5 ton.	47	21		
Carril de incorporación vial y de parada de transporte colectivo				214
Áreas verdes y libres				103
Superficies totales m²			190	11,514
Superficie construidas en m²			190 m²	
Superficie del terreno m²	1462.87 m²			
Capacidad de atención	4			
Población atendida	15,730			

[Tabla II.15] Programa arquitectónico de plaza de usos múltiples



[Gráfico II.60] Perspectiva, Plaza de usos múltiples

Cultura - Centro de Atención y Mantenimiento Ciclista

PROYECTO	Centro de Atención y Mantenimiento Ciclista				
Componentes Arquitectónicos	Nro. de locales	Local m²	Cubierta m²	Descubiert a m²	
	Centro de pré	stamo			
Oficina de dirección general	1	18	18	0	
Oficinas administrativas auxiliares	1	60	60	0	
Salas de juntas	1	25.4	25.4	0	
Cocineta	1	6.5	6.5	0	
Servicios Sanitarios	1	15.7	15.7	0	
Recepción del área administrativa	1	12.65	12.65	0	
Módulo de registro e información	1	35	35	0	
Sala de espera	1	35	35	0	
Salón de usos múltiples	1	35	35	0	
Bodega SUM	1	45	45	0	
Estacionamiento de bicis		450	450	0	
Control de préstamo	1	200	200	0	
Taller mecanico	1	200	200	0	
Servicio Sanitario	1	50	50	0	
Cuarto de máquinas	1	50	50	0	
	Ciclovía - Ru	utas			
Ciclovías	-	-	-	-	
Estación automatizada	.7	77 m² por bici 1 r	m² por terminal		
Cubierta para estaciones	1 m² por bicicleta				
Racks para bicicletas	5 mínimo por cada sitio				
Superficie construidas en m²	935.25 m²				
Superficie del terreno m²		6960.7	3 m²		
Población beneficiada		7,00	00		



[Gráfico II.61] Centro de atención y mantenimiento ciclista

Superficie construida: 935.25 m2 Costo: \$11,303,653.39

[Tabla II.16] Programa arquitectónico de Centro de Atención y Mantenimiento Ciclista



[Gráfico II.62] Perspectiva Centro de Atención y Mantenimiento Ciclista

2.5 Intervención urbana



[Gráfico II.63] Intervención urbana de etapas de 1 a 5 años y de 10 a15 años

Etapa de 1 a 5 años

Avenida Lazaro Cardenas Calle Emiliano Zapata Calle Independiente Calle Gil Muñoz Calle Guadalajara

Etapa de 6 a 10 años

Calle Antiguo Camino Real
Calle Aldama-Benito
Juárez-Cleofas Salazar
Calle Ayuntamiento
Calle Tres de Mayo
Calle Felipe Nerí
Borde Sur, calles; El Mirador, BugambiliasLas Flores-TenayoCristo Rey-Niño Artillero.

2.5 Intervención Urbana



Etapa de 11 a 15 años

Borde Zapata Calle Ruíz Cortines-De las Flores-El Norte, Calles; Benito, Juárez- Diez de Abril-José Robles - Calaveras–Fco. Márquez-Ignacio-Maya Eufemio-Mirador

Intervención Ruta Ciclista


Ruta Ciclista 1er Etapa


Ruta Ciclista 2da Etapa

[Gráfico II.64] Intervención Ruta ciclista de 10 a15 años

2.5 Intervención Urbana

Intervención vial Primaria - Lázaro Cárdenas (planta y sección tipo)







Rampas para personas con discapacidad

Cruces peatonales definidos

Unificación de imagen urbana

Alumbrado público

Ciclovía

Reordenamiento de sentidos

Drenaje


Red de agua potable




[Gráfico II.66] Intención de diseño Lázaro Cárdenas

2.5 Intervención Urbana

Intervención vial secundaria - Benito Juárez (Planta y sección tipo)





Rampas para personas con discapacidad

Cruces peatonales definidos

Unificación de imagen urbana

Alumbrado público

Reordenamiento de sentidos

Paraderos de transporte público

Drenaje

Red de agua potable



[Gráfico II.68] Intención de diseño calle Benito Juarez

2.5 Intervención Urbana



[Gráfico II.69] Intervención urbana de vialidades terciarias



Unificación de imagen urbana: Mejoramiento de aceras y escalinatas de acceso en áreas con pendientes elevadas.



Alumbrado público



Calles semipeatonales 20km/h




Doble sentido



Drenaje

Red de agua potable

101



[Gráfico II.70] Intenciones de diseño en vialidad terciaria, acceso peatonal

2.5 Intervención Urbana

Infraestructura y servicios - Planta de tratamiento de residuos sólidos

Sistema natural construido tipo Wetland.

Actualmente Anenecuilco tiene una población de 10,773 habitantes y, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que indica que la cantidad mínima aceptable para satisfacer las necesidades de consumo e higiene básica debe ser de 100 litros de agua al día por persona (Howard y Bartam, 2003), se propone el desarrollo de un humedal artificial como respuesta a la problemática de contaminación y falta de agua potable.

Se busca que sea un equipamiento de infraestructura de 23,007.40 m³. Cada metro cúbico de humedal puede ayudar a filtrar cerca de 135 litros de aguas grises (Jenkins 2005) en un promedio de 7 días. Anualmente, un humedal es capaz de generar 161,511,919.92 litros, lo que podría representar 146,829.0181 tinacos de 1100 litros que le daría a cada habitante 14,992.28 litros promedio de consumo. ²⁷



[Gráfico II.71] Vista aérea de planta de tratamiento, imagen objetivo.

2.5 Intervención Urbana

103

2.6 Costos y financiamiento

Estudiamos cinco finiquitos de obra realizados en Cuernavaca, Jiutepec, Ayala y Cuautla, mismos que nos permitieron aislar el precio por especialidad requerida en cada edificio para generar un costo paramétrico de la mano de los reportes publicados por BIMSA Reports²⁸ y así obtener una aproximación de cada una de las instalaciones implicadas en los diferentes proyectos (ver tabla II.16). Con los predios a intervenir ya definidos, el precio de venta por m², programa arquitectónico y costo paramétrico, logramos conocer la inversión necesaria para llevar a cabo los proyectos de nuestro Plan Maestro.

Teniendo clara la inversión, en este capítulo mostraremos las estrategias que generamos para que el recurso inyectado sea una buena inversión para los empresarios, de forma que es posible brindar argumentos para respaldar la viabilidad del nuestro plan.

Podremos ver la propuesta de recaudación que se tendría para hacer que dicho plan es factible como modelo de desarrollo social y lograría la creación de empleos directos e indirectos al tiempo que se procura el crecimiento de Anenecuilco a largo plazo.

Los proyectos desarrollados funcionan como epicentro de cambio social y, al ser la misma sociedad y el municipio los mayores beneficiados por el modelo, se propone una inversión mayoritariamente pública, ya que este modelo nos permitiría tener un mayor control del capital ingresado y el apoyo de diferentes entidades que puedan ingresar el Plan Maestro a su plan de desarrollo regional, estatal o federal.

2.6 Costos y financiamiento

	Especialidad requerida	EST	ос	OE	AA	HID	EXT	PCI	GAS	VZD	ACA	TOTAL
	Monto por especialidad	\$ 4.463,07	\$ 2.516,80	\$ 898,83	\$ 2.059,01	\$ 1.154,42	\$ 655,90	\$ 466,45	\$ 1.782,51	\$ 249,90	\$ 2.220,48	\$16.467,36
	Centro de Respuesta inmediata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	\$ 14.028,95
	Centro de Capacitación para el Trabajo	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	\$ 9.911,11
	Centro de Salud con Hospitalización	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$ 15.811,46
Especialidad	Salón Deportivo	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	\$ 13.036,10
requerida	Central de Carga y Abasto	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	\$ 9.749,47
	Centro de Desarrollo Comunitario	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	\$ 10.815,62
	Centro de Ordenación del Transporte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	\$11.342,03
	Plaza de usos múltiples	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 8.534,60
	Centro de Atención y Mantenimiento Ciclista	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	\$ 9.283,02
	Humedales					-						\$ 224,90

[Tabla III.16] Monto paramétrico por tipo de equipamiento a partir de la especialidad requerida en cada caso

2.6 Costos y financiamiento

Costo paramétrico:	Centro de Respue	esta Inmedi	iata	% del Costo total de	el Centro de Respue	esta Inmediata
Proyecto:	Centro de Respuesta	Inmediata		8%	U.	
Espacio	Superficie (m²)					
Terreno		684,15			■Terreno	
Área de construcción		576,00	/		■Diseño de	Proyecto
Área de desplante		288,00			W	Construcción
Área libre (m²)		410,49			■Diseño de	Extenores
Área libre (%)		60,00%				
Niveles		2		82%		
Costo de obra estimado						
Tipo de área/superficie	Superficie(m²)		Costo paramétrico	Costo/m ²	Importe	Porcentaje
Superficie de terreno		684,15	Terreno	\$1.105,51	\$756.337,40	7,74%
Superficie de proyecto		576,00	Diseño de proyecto	\$1.161,42	\$668.977,92	6,84%
Área de construcción		576,00	Costo de construcción	\$14.028,95	\$8.080.678,02	82,66%
Área libre/permeable		410,49	Diseño de exteriores	\$655,90	\$269.240,39	2,75%
			TOTAL	\$16.951,79	\$9.775.233,74	100,00%

[Tabla III.17] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento Centro de Respuesta Inmediata

2.6 Costos y financiamiento

Costo paramétrico:	Centro de Capacito	Centro de Capacitación para el Trabajo			% del Costo total del Centro de Capacitación para el Trabajo			
Proyecto:	Centro de Capacitació Trabajo	n para el		13%	—			
Espacio	Superficie (m²)				30% ■Terrend			
Terreno		13.486,34				de Proyecto		
Área de construcción		2.530,00			and the second s	de Construcción		
Área de desplante		1.265,00			# Disend	de Exteriores		
Área libre		9.440,44		<u> </u>	6%			
Área libre (%)		70,00%	5	1%				
Niveles		2						
Costo de obra estimado								
Tipo de área/superficie	Superficie (m²)		Costo paramétrico	Costo/m ²	Importe	Porcentaje		
Superficie de terreno		13.486,34	Terreno	\$1.105,51	\$14.909.337,68	30,36%		
Superficie de proyecto		2.530,00	Diseño de proyecto	\$1.161,42	\$2.938.392,60	5,98%		
Área de construida		2.530,00	Costo de construcción	\$9.911,11	\$25.075.095,65	51,05%		
Área libre/permeable		9.440,44	Diseño de exteriores	\$655,90	\$6.191.983,28	12,61%		
			TOTAL	\$12.833,94	\$49.114.809,21	100,00%		


[Tabla III.18] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, CECAT

2.6 Costos y financiamiento



[Tabla III.19] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Salud con Hospitalización

2.6 Costos y Financiamiento



Costo de obra estimado					
Tipo de área/superficie	Superficie (m2)	Costo paramétrico	Costo/m ²	Importe	Porcentaje
Superficie de terreno	3.524,00	Terreno	\$1.105,51	\$3.895.831,34	23,37%
Superficie de proyecto	810,00	Diseño de proyecto	\$1.161,42	\$940.750,20	5,64%
Área de construida	810,00	Costo de construcción	\$13.036,10	\$10.559.238,89	63,35%
Área libre/permeable	1.938,20	Diseño de exteriores	\$655,90	\$1.271.265,38	7,63%
		TOTAL	\$15.958,93	\$16.667.085,81	100,00%

[Tabla III.20] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Salón Deportivo


2.6 Costos y financiamiento

Costo paramétrico:	Central de Carga y Abasto		% del Costo total del	Central de Co	arga y Abasto
Proyecto:	Central de Carga y Abasto				
Espacio	Superficie (m²)		1998		
Terreno	5.252,9	2			
Área de construcción	472,0			43%	■ Terreno ■ Diseño de Proyecto
Área de desplante	472,0				Costo de Construcción Diseño de Exteriores
Área libre (m²)	3.939,6	34	×.		Diserio de Exteriores
Área libre (%)	75,00%				
Niveles		1	4.3		
Costo de obra estimado					
Tino de área/superficie	Superficie(m²)	Costo paramétrico	Costo/m²	Importe	Porcentaie

Costo de obra estimado					
Tipo de área/superficie	Superficie(m²)	Costo paramétrico	Costo/m²	Importe	Porcentaje
Superficie de terreno	5.252,92	Terreno	\$1.105,51	\$5.807.176,60	42,89%
Superficie de proyecto	472,00	Diseño de proyecto	\$1.161,42	\$548.190,24	4,05%
Área de construida	472,00	Costo de construcción	\$9.749,47	\$4.601.748,66	33,98%
Área libre/permeable	3.939,69	Diseño de exteriores	\$655,90	\$2.584.042,67	19,08%
		TOTAL	\$12.672,30	\$13.541.158,17	100,00%

[Tabla III.21] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Carga y Abasto

2.6 Costos y financiamiento



850,00 Costo de construcción

1.320,75 Diseño de exteriores

TOTAL

[Tabla III.22] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de desarrollo comunitario

Área de construida

Área libre/permeable

2.6 Costos y financiamiento

\$12.993.574,08

\$9.193.277,00

\$866.279,93

\$10.815,62

\$655,90

\$13.738,45

111

70,75%

6,67%

100,00%



112

financiamiento

[Tabla III.23] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de


ordenación del transporte

Costo paramétrico:	Plaza de usos mi	últiples	% del Costo total del plaza de usos múltiples				
Proyecto:	Plaza de usos múltip	oles					
Espacio	Superficie (m²)						
Terreno		11.704,00					
Área de construcción		787,00			■Terreno 47% ■ Diseño	de Proyecto	
Área de desplante		787,00	V		■ Costo d	de Construcción de Exteriores	
Área libre (m²)		10.533,60				a o Exterioros	
Área libre (%)		90,00%	25%				
Niveles		1		33			
Costo de obra estimado							
Tipo de área/superficie	Superficie(m²)		Costo paramétrico	Costo/m²	Importe	Porcentaje	
Superficie de terreno		11.704,00	Terreno	\$1.105,51	\$12.938.935,86	47,09%	
Superficie de proyecto		787,00	Diseño de proyecto	\$1.161,42	\$914.037,54	3,33%	
Área de construida		787,00	Costo de construcción	\$8.534,60	\$6.716.732,17	24,44%	
Área libre/permeable		10.533,60	Diseño de exteriores	\$655,90	\$6.908.988,24	25,14%	
			TOTAL	\$11.457,44	\$27.478.693,80	100,00%	

[Tabla III.24] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Plaza de usos múltiples

2.6 Costos y

financiamiento




Costo de obra estimado					
Tipo de área/superficie	Superficie(m2)	Costo paramétrico	Costo/m2	Importe	Porcentaje
Superficie de terreno	57.518,49	Terreno	\$1.105,51	\$63.587.495,95	47,27%
Superficie de proyecto	44.369,25	Diseño de proyecto	\$1.161,42	\$51.531.334,34	38,31%
Área de construida	44.369,25	Costo de construcción	\$224,90	\$9.978.527,59	7,42%
Área libre/permeable	14.379,62	Diseño de sxteriores	\$655,90	\$9.431.594,40	7,01%
		TOTAL	\$3.147,73	\$134.528.952,28	100,00%

[Tabla III.26] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento humedales

2.6 Costos y financiamiento

Costo paramétrico							
Equipamie	nto	Costo					
	Centro de Respuesta Inmediata	\$9.775.233,74					
	Centro de Capacitación para el Trabajo	\$49.114.809,21					
	Centro de Salud con Hospitalización	\$30.857.555,73					
	Salón Deportivo	\$16.667.085,81					
	Centro de Carga y Abasto	\$13.541.158,17					
Proyectos	Centro de Desarrollo Comunitario	\$12.993.574,08					
	Centro de Ordenación para el Transporte	\$14.786.987,22					
	Plaza de usos múltiples	\$27.478.693,80					
	Centro de Mantenimiento y Atención Ciclista	\$11.303.653,39					
	Humedales	\$134.528.952,2					
	Costo total:	\$321.047.703,4					



[Tabla III.27] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento

2.6 Costos y financiamiento

Costos paramétricos infraestructura

Infraestructura vial	Ancho (m)	Largo (m)	Calle	Área (m²)	Costo/m² (\$)	Costo	Inflación	Costo con inflación
	9	1900	-Av. Lazaro Cardenas	17.100,00	441,65	7.552.215,00	1,158	8.742.444,08
	8	2400	-Calle Emiliano Zapata	19.200,00	441,65	8.479.680,00	1,158	9.816.077,57
Primera etapa	6	1800	-Guadalupe	10.800,00	441,65	4.769.820,00	1,158	5.521.543,63
Tillitera erapa	5	650	-Independencia	3.250,00	441,65	1.435.362,50	1,158	1.661.575,63
	6	1400	-Calle Gil Muñoz	8.400,00	441,65	3.709.860,00	1,158	4.294.533,94
	6	1400	-El Jaguar	8.400,00	441,65	3.709.860,00	1,158	4.294.533,94
	6	1200	-Av. Benito Juarez	7.200,00	441,65	3.179.880,00	1,158	3.681.029,09
	5	500	-Sabinos	2.500,00	441,65	1.104.125,00	1,158	1.278.135,10
Segunda etapa	6	750	-Terrenos	4.500,00	441,65	1.987.425,00	1,158	2.300.643,18
	6	700	-Calaveras	4.200,00	441,65	1.854.930,00	1,158	2.147.266,97
	6	1300	-División del Sur	7.800,00	441,65	3.444.870,00	1,158	3.987.781,51
	6	1000	-Del norte	6.000,00	441,65	2.649.900,00	1,158	3.067.524,24
	7	1100	-Calle Aldama	7.700,00	441,65	3.400.705,00	1,158	3.936.656,11
	6	950	-Tres de mayo	5.700,00	441,65	2.517.405,00	1,158	2.914.148,03
Tercera etapa	8	1100	-Eufemio Zapata	8.800,00	441,65	3.886.520,00	1,158	4.499.035,55
	6	600	-Calle Acacías	3.600,00	441,65	1.589.940,00	1,158	1.840.514,54
	8	300	-Las Flores	2.400,00	441,65	1.059.960,00	1,158	1.227.009,70
	7	600	-Ruiz Cortines	4.200,00	441,65	1.854.930,00	1,158	2.147.266,97
TOTAL						58.187.387,50		67.357.719,77

[Tabla III.28] Costos paramétricos infraestructura

2.6 Costos y financiamiento

Financiamiento

Tras haber investigado las opciones de inversión, se decidió acotar las opciones a las siguientes tres que ayudarán a tener claridad en las posibilidades de financiamiento:

1. Financiamiento federal a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Bienestar), SECTUR e INAH.

Bajo el ideal del derecho humano de acceso a servicios básicos, consideramos que el Estado, como órgano que provee dichos servicios, debe absorber la totalidad de la inversión, así como su administración. Con las edificaciones catalogadas debe existir una autorización y visto bueno de cualquier intervención, razón por la cual se busca que buena parte del presupuesto de restauración provenga del presupuesto del INAH.

2. Financiamiento por Certificados de Tesorería emitidos por la Secretaría de Obras.

Existen necesidades de infraestructura de proporciones urbanas, tanto de financiamiento como de área de intervención, por lo que se considera adquirir este modelo mediante la Secretaría de Obras Públicas de Morelos (SOPM) como recaudador y filtro de inversionistas que respalde el proyecto.

3. Financiamiento Privado

Debido a la escala del proyecto y a la posibilidad de añadir elementos rentables que generen utilidades directas, consideramos que este tipo de elementos pueden ser financiados por privados que vean su inversión redituable a mediano plazo, con una participación activa del empresario dentro de la administración, control o uso del inmueble para beneficio de las partes involucradas: Industria privada, Estado, ONGs y población.

2.6 Costos y Financiamiento

Plan de retorno de inversión

Consideramos que seis de los diez edificios de equipamiento pueden generar un retorno de inversión que, en algunos casos, pudieran representar la recuperación total o parcial del capital invertido. Por lo tanto, estos proyectos pueden ser parcialmente financiados por inversionistas privados.

Tipo de ingreso		Ingreso neto anual	Porcentaje de operación y nóminas (45%)	Utilidad neta	Fondo de emergencias y mantenimiento (15%)	Fondo de apoyo a la comunidad (10%)	Utilidad bruta anual
Centro de Capacitación para el Trabajo		\$8.313.000,00	\$3.740.850,00	\$4.572.150,00	\$1.246.950,00	\$831.300,00	\$2.493.900,00
Salón Deportivo		\$139.440,00	\$62.748,00	\$76.692,00	\$20.916,00	\$13.944,00	\$41.832,00
Centro de Carga y Abasto		\$1.489.250,00	\$670.162,50	\$819.087,50	\$223.387,50	\$148.925,00	\$446.775,00
Centro de Desarrollo Con	nunitario	\$129.600,00	\$58.320,00	\$71.280,00	\$19.440,00	\$12.960,00	\$38.880,00
Plaza de usos múltiples		\$4.056.000,00	\$1.825.200,00	\$2.230.800,00	\$608.400,00	\$405.600,00	\$1.216.800,00
Humedal (Toneladas de caña)		\$2.366.057,86	\$1.064.726,04	\$1.301.331,82	\$354.908,68	\$236.605,79	\$709.817,36
	Subtotal	\$14.127.290,00	\$6.357.280,50	\$7.770.009,50	\$2.119.093,50	\$1.412.729,00	\$4.948.004,36

[Tabla III.29] Plan de retorno de inversión

2.6 Costos y financiamiento

Plan de retorno de inversión por equipamiento

	Centro de Capacitación para el Trabajo									
Invers	sión de capital			9.114.809,21						
Año	Capital en contra	Ingreso bruto anual	Fondo de ahorro	Capital a favor						
1	\$49.114.809,21	\$2.493.900,00	\$1.246.950,00	-\$46.620.909,21						
5	\$39.139.209,21	\$12.469.500,00	\$6.234.750,00	-\$36.645.309,21						
10	\$26.669.709,21	\$24.939.000,00	\$12.469.500,00	-\$24.175.809,21						
15	\$14.200.209,21	\$37.408.500,00	\$18.704.250,00	-\$11.706.309,21						
20	\$1.730.709,21	\$49.878.000,00	\$24.939.000,00	\$763.190,79						
25	-\$10.738.790,79	\$62.347.500,00	\$31.173.750,00	\$13.232.690,79						
30	-\$23.208.290,79	\$74.817.000,00	\$37.408.500,00	\$25.702.190,79						
35	-\$35.677.790,79	\$87.286.500,00	\$43.643.250,00	\$38.171.690,79						

En las siguientes tablas podemos observar a detalle el retorno de inversión de los seis equipamientos.

Observamos que el Centro de Capacitación para el Trabajo, el Centro de Carga y Abasto y la plaza de usos múltiples tienen una utilidad que les permite recuperar su costo de financiamiento en un lapso menor a treinta y cinco años. (Tablas II.30, II.31 y 11.32)

En el caso del equipamiento del Salón Deportivo y el Centro de Desarrollo Comunitario, la utilidad no refleja un retorno de inversión a corto o mediano plazo. Al margen de lo anterior, el capital recuperado entre ambos tipos de equipamiento suma \$101.565,75 anualmente, además de generar un fondo de apoyo a la comunidad y el fondo de emergencias, lo que nos dejaría con la oportunidad de esta utilidad en la generación de empleos. (tablas II.33 y 11.34)

[Tabla III.30] Plan de retorno de inversión del Centro de Capacitación para el Trabajo

2.6 Costos y financiamiento

Plaza de usos múltiples Inversión de capital \$27.478.693,80				Centro de Carga y Abasto				
				Inversión de capital				
٩ño	Capital en Contra	Ingreso bruto anual	Fondo de ahorro	Capital a favor	Año	Capital en contra	Ingreso bruto anual	Fondo de ahorro (
1	\$27.478.693,80	\$1.216.800,00	\$608.400,00	-\$26.261.893,80	1	\$13.541.158,17	\$446.775,00	\$223.387,50
5	\$22.611.493,80	\$6.084.000,00	\$3.042.000,00	-\$21.394.693,80	5	\$11.754.058,17	\$2.233.875,00	\$1.116.937,50
10	\$16.527.493,80	\$12.168.000,00	\$6.084.000,00	-\$15.310.693,80	10	\$9.520.183,17	\$4.467.750,00	\$2.233.875,00
15	\$10.443.493,80	\$18.252.000,00	\$9.126.000,00	-\$9.226.693,80	15	\$7.286.308,17	\$6.701.625,00	\$3.350.812,50
20	\$4.359.493,80	\$24.336.000,00	\$12.168.000,00	-\$3.142.693,80	20	\$5.052.433,17	\$8.935.500,00	\$4.467.750,00
23	\$709.093,80	\$27.986.400,00	\$13.993.200,00	\$507.706,20	25	\$2.818.558,17	\$11.169.375,00	\$5.584.687,50
25	-\$1.724.506,20	\$30.420.000,00	\$15.210.000,00	\$2.941.306,20	30	\$584.683,17	\$13.403.250,00	\$6.701.625,00
30	-\$7.808.506,20	\$36.504.000,00	\$18.252.000,00	\$9.025.306,20	32	-\$308.866,83	\$14.296.800,00	\$7.148.400,00

[Tabla III.31] Plan de retorno de inversión de la plaza de usos múltiples

[Tabla III.32] Plan de retorno de inversión del Centro de Carga y Abasto

2.6 Costos y financiamiento

\$13.541.158,17

-\$13.478.472,42

-\$11.691.372,42

-\$9.457.497,42

-\$7.223.622,42

-\$4.989.747,42

-\$2.755.872,42

-\$521.997,42

\$371.552,58

Centro de Desarrollo Comunitario						
Inversión de capital \$12.993.574,08						
Año	Capital en contra	Ingreso bruto anual	Fondo de ahorro	Capital a favor		
1	\$12.993.574,08	\$38.880,00	\$19.440,00	-\$12.954.694,08		
5	\$12.838.054,08	\$194.400,00	\$97.200,00	-\$12.799.174,08		
10	\$12.643.654,08	\$388.800,00	\$194.400,00	-\$12.604.774,08		
15	\$12.449.254,08	\$583.200,00	\$291.600,00	-\$12.410.374,08		
20	\$12.254.854,08	\$777.600,00	\$388.800,00	-\$12.215.974,08		
25	\$12.060.454,08	\$972.000,00	\$486.000,00	-\$12.021.574,08		
30	\$11.866.054,08	\$1.166.400,00	\$583.200,00	-\$11.827.174,08		
35	\$11.671.654,08	\$1.360.800,00	\$680.400,00	-\$11.632.774,08		

Salón Deportivo						
Inversión de capital \$16.667.085,8						
Año	Capital en contra	Ingreso bruto anual	Fondo de ahorro	Capital a favor		
1	\$16.667.085,81	\$62.685,75	\$31.342,88	-\$16.604.400,06		
5	\$16.416.342,81	\$313.428,75	\$156.714,38	-\$16.353.657,06		
10	\$16.102.914,06	\$626.857,50	\$313.428,75	-\$16.040.228,31		
15	\$15.789.485,31	\$940.286,25	\$470.143,13	-\$15.726.799,56		
20	\$15.476.056,56	\$1.253.715,00	\$626.857,50	-\$15.413.370,81		
25	\$15.162.627,81	\$1.567.143,75	\$783.571,88	-\$15.099.942,06		
30	\$14.849.199,06	\$1.880.572,50	\$940.286,25	-\$14.786.513,31		

[Tabla III.33] Plan de retorno de inversión del Centro de Desarrollo Comunitario [Tabla III.34] Plan de retorno de inversión del Centro de Capacitación para el Trabajo

2.6 Costos y financiamiento

3. Tienda de raya

3.1 Estado actual 3.2 Análisis tipológico 3.3 Planteamiento arquitectónico





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

3.1 Estado actual


Objetivo

Detallar la información obtenida a partir de las visitas de campo que realizamos para conocer la ubicación, vistas y estado actual de nuestro proyecto principal, así como del plano topográfico del área que se modeló.



[Imagen III.1] Vistas fachada noroeste de la tienda de raya en el estado actual (Fotografía) de Valeria Medina Pimentel 2019

Ubicación y contexto




La tienda de raya se localiza al noroeste de Anenecuilco, Morelos.

Se encuentra rodeada por terrenos de siembra, cerros con abundante vegetación y accesos de terracería. El enfoque del proyecto que elaboramos alrededor de este edificio busca respetar, en la medida de lo posible, la topografía original del terreno y la vegetación existente.

La temperatura media del aire en 2019 fue de 22 °C; las corrientes de aire dominantes pasan de sur a norte durante once meses del año, y de norte a sur durante abril, según datos del Meteorológico del aeropuerto de Cuernavaca, Morelos.¹ Lo anterior da pauta a la búsqueda de ventilaciones cruzadas en las fachadas norte y sur para disminuir el impacto ecológico y económico del uso de climas artificiales al interior de los edificios. ²⁹

3.1 Estado actual


Vialidades y colindancias



actual

Tipo de suelo

Topografía



Geomorfología

Ayala se encuentra distribuido sobre cuatro sistemas de topoformas y Anenecuilco está situado sobre dos:

- Sierras
- Llanuras

Edafología

Hay únicamente dos tipos de suelos:

- Vertisol (utilizado para el cultivo de arroz, en época de secas)
- Leptosol (recurso potencial para el pastoreo en estación húmeda y tierra forestal).

Geología

Existen dos clases de rocas:

- Sedimentaria.
- Suelo.³⁰

[Gráfico III.3] Topografía de la poligonal

3.1 Estado Actual

Vistas dominantes



[Imagen III.2] Cañaverales, vistos desde un costado de la tienda de raya (Fotografía) de Valeria Medina Pimentel 2019



[Imagen III.3] Cañaverales y montañas vistas desde la zona de los túneles de Zapata (Fotografía) de Jorge Uzziel López Romero 2019

Edificios existentes



[Imagen III.4] Deterioros de la tienda de raya (Fotografía) de Valeria Medina Pimentel 2019

La tienda de raya tiene graves deterioros debido a distintos factores:

- Soporta en varios puntos densa flora parásita como amates amarillos con frondas de hasta seis metros de diámetro, arbustos, musgos y plantas de baja altura.
- Falta de mantenimiento en el tiempo.
- Pérdida de la cubierta.
- Pérdida de puertas, ventanas y otros elementos de carpintería.
- Pérdida del recubrimiento en el interior y el exterior del edificio.
- Colapso de muros y algunos elementos portantes.

Los deterioros del edificio se pueden ver con más exactitud revisando la partida de restauración en los planos complementarios a este documento.

Debido al grave deterioro del edificio, hemos tomado la decisión de consolidar los elementos estructurales del mismo, hacer una anastilosis con los escombros que se encuentran a un lado del edificio, remover la flora parásita menor y mantener la que dañaría más el edificio de ser removida. No se agregaran elementos que no sean originales.

3.1 Estado actual

3.2 Análisis tipológico - Hacienda Niop



1. Acceso



2. Bar interior

3. Bar exterior



6. Sanitarios



4. Capilla



7. Comedor



5. Espejos de agua



8. Habitación nupcial

Objetivo

Un análisis tipológico se lleva a cabo para tener un ejemplo existente de lo que se busca lograr en el proyecto a desarrollar. En este tipo de análisis se toman en cuenta variables funcionales, ambientales, expresivas y estructurales del espacio estudiado, con el fin de recuperar ideas, aciertos y errores que nos sirvan de antecedente al proyectar un espacio nuevo.

Consideramos a la Hacienda Niop en Campeche como un buen conjunto análogo al Centro Ecoturístico que proyectamos puesto que tiene similitudes importantes con nuestro conjunto³¹:


- Se construyó alrededor de un edificio histórico
- Está alejado de la zona urbana
- El aforo es reducido
- El nuevo uso es el mismo

3.1 Estado actual

130

[Gráfico III. 5] Conjunto Hacienda Niop

Variable funcional



Analizar la variable funcional del conjunto nos ayuda a ver qué espacios son importantes en un proyecto de este tipo, qué actividades se llevan a cabo en cada espacio y cómo se relacionan entre sí dichos espacios.

- 1. Dormir, asearse, descansar
- 2. Rezar
- 3. Comer, beber, convivir
- 4. Asearse
- 5. Atender visitantes
- 6. Almacenar artículos de limpieza
- 7. Control de acceso.
- 8. Recibir automóviles
- 9. Nadar
- 10. Realizar eventos


Servicios



[Gráfico III.6] Variable funcional Hacienda Niop

3.2 Análisis tipológico

Variables ambiental, expresiva y estructural



[Gráfico III.7] Análisis ambiental del bar

Ambiental

Pudimos observar el uso de pérgolas para contrarrestar el asoleamiento del sur, ventilación cruzada para los vientos cálidos y, en el caso de los vientos fríos,les permite permanecer en el espacio. La implementación de elementos acuáticos, como espejos de agua, reducen la necesidad del uso de aire acondicionado al aumentar la humedad relativa del aire a su alrededor.



[Imagen III.5] Trayectorias.

Expresiva y estructural

Se utilizan cambios de pavimento y techo para enfatizar recorridos que, de otra serían manera, no claros. Εl de USO materiales como el acero y la madera se usa para diferenciar lo nuevo de lo histórico.

> 3.2 Análisis tipológico

A A BI I	•	•	/	•
3.3 Plante	admiento	arailii	'ACTO	nico
U.U I IMIIII	, all lictile	al qui	CCIO	

Objetivo

Desarrollar un proyecto de alto impacto social y económico en Anenecuilco: Un conjunto ecoturístico situado en las inmediaciones de la tienda de raya, tomando en cuenta las demandas de la población entrevistada y los datos resultantes del Plan Maestro.


Este proyecto busca generar nuevos empleos, establecer relaciones comerciales para los productores, proteger el patrimonio histórico y consolidar a Anenecuilco como un hito turístico.



1,657,859 visitantes al cierre del año 2017 en Morelos.



70% de los visitantes busca alojarse en Morelos





Amigos y Familiares **53%**,



Servicios de los hoteles **35**%



En casa o deptartamento **8%**



Campamentos 4%

[Gráfico III.8] Alojamiento en Morelos

3.3 Planteamiento arquitectónico Hasta el año 2017 Ayala contaba con cuatro opciones de hospedaje, con la categoría de tres estrellas como la de mayor jerarquía en la zona. Estas cuatro opciones en conjunto poseen 67 habitaciones registradas. 33

En resumen:

- 1,650,859 personas visitan Morelos al año (2017).
- 70% buscan hospedaje.
- **5**% visitan Ayala.
- 35% se hospedan en hoteles y 4% en campamentos

(1,650,859 visitantes/año)**x**0.7= **1,155,601.3** buscan hospedaje

(1,155,601.3 usuarios de hospedaje)**x**0.05= **57,780.1** se hospedan en Ayala

(57,780.1 huespedes) $\mathbf{x}(0.35+0.04)=$ **22,534.2** se hospedan en campamentos y hoteles de Ayala


(22,534.2 huespedes)/(4 hoteles 1 centro eco.)= **4,507** huéspedes al año en cada sitio

(4,507 huéspedes)/(52 semanas)= 87 huéspedes a la semana

En razón de lo anterior, se concibe una demanda promedio de 87 huéspedes semanales, sin contar a los visitantes que hacen uso de las instalaciones entrada por salida. El hospedaje será para hasta 125 personas repartidas en el área de acampar y las suites de lujo; tipo de alojamiento que no se encuentra en Anenecuilco por el momento y que es una oportunidad de aumentar el abanico de visitantes.

3.3 Planteamiento arquitectónico

Zonificación y ejes compositivos



Los ejes compositivos que utilizamos para hacer la zonificación del conjunto son una red espacial creada con base en los ejes principales de la tienda de raya, mostrados en el gráfico como ejes 1-3 y A-J.

La orientación de todo el conjunto busca tener como protagonista a la tienda de raya y los cañaverales, estableciendo un diálogo con la idea general del plan maestro de convertir a Anenecuilco en parte de una ruta cañera.

Zonificación

Área pública, estacionamiento y recepciones

Área semipública, servicios


Área privada, hospedaje

Ejes principales

[Gráfico III.9] Zonificación y ejes compositivos

3.3 Planteamiento arquitectónico

Diagrama de relaciones



4. Proyecto ejecutivo

4.1 Objetivo
4.2 Criterios
4.3 Conjunto
4.4 Financiamiento





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

4.1 Objetivo

El proyecto ejecutivo busca concentrar el producto final de las diferentes disciplinas que comprenden el proyecto arquitectónico.

En este capítulo se explicarán los distintos criterios que utilizamos en la elaboración de cada partida arquitectónica con especial énfasis en los cálculos y consideraciones especiales.

Asimismo, mostraremos imágenes del resultado final, el programa arquitectónico de cada edificio, los costos y el financiamiento con la finalidad de mostrar con números la viabilidad del proyecto.

Para más información consultar carpeta adjunta: Memorias.

4.2 Criterios

Estructural

Dialogar:

Tomamos como referencia las crujías que componen a la tienda de raya como ejes compositivos tanto de la geometría como de los vanos, distancia de claros y acabados.

Hidrosanitaria



Captar:

Al encontrarnos limitados en la distribución de agua potable, optamos por captar los más de 750 mm de lluvia anuales para abastecer la demanda del complejo.





Para agilizar la construcción y tiempos de obra, proponemos un sistema prefabricado de cubiertas que nos permita una construcción más eficaz.



Reutilizar:

Dispusimos plantas de tratamiento que permitan dar un mayor desempeño al líquido captado.

Dimensionar:



Se realizó un cálculo estructural general del proyecto con el fin de tomar en cuenta la estructura y sus dimensiones en el diseño, así como la disposición de acabados e instalaciones.



Inyectar:

Tras haber utilizado en su máxima capacidad el agua, buscamos reinsertar al suelo agua limpia que no dañe el suelo y las cosechas vecinas.

[Gráfico IV.1] Representación de criterios estructurales en el proyecto

[Gráfico IV.2] Representación de criterios sobre el uso de recursos hídricos.

4.2 Criterios

Diseño de iluminación

Seleccionar:



La selección de las luminarias gira en torno a la búsqueda de un catálogo nacional que presente un alto grado de ahorro en el consumo de energía, pues no contamos con un suministro al sitio.

Envolver:



El diseño toma forma a partir de la necesidad de generar envolventes que, junto con la arquitectura, den al usuario espacios cómodos y sean facilitadores de emociones.

Mantener:



Elegimos distribuidores nacionales que proveen refacciones y diseñamos recorridos de emergencia y servicio, teniendo así una red de luminarias de emergencia que vayan en armonía con el diseño.

Instalación eléctrica

Distribución:



El diseño de los espacios necesitó generar cuadros de cargas que nos permitieran seleccionar la manera en que se dividirán los circuitos, así como conocer la demanda real de carga que tendría el edificio en su máxima capacidad.

Absorber:



Este cálculo nos ayuda a buscar alternativas de generación de energía renovable que permitan reducir los costos de consumo de energía eléctrica y, al mismo tiempo, reducir el impacto térmico en azoteas mediante la absorción de la temperatura con termo calentadores, como paneles solares.

[Gráfico IV.3] Representación de criterios en el diseño de iluminación

[Gráfico IV.4] Representación de criterios en la instalación eléctrica

4.2 Criterios

Acabados



Seleccionar:

Seleccionamos materiales con poca manufactura industrial y certificaciones EPD (Environmental Product Declaration), con la intención de reducir la huella de carbono del proyecto.





El costo de envío suele llegar de un 15% a un 45% del costo final del material seleccionado, por lo que buscamos suministrar los materiales con distribuidores cercanos al predio, así como por medio de industrias con certificado de eficiencia energética.

Modular:



Modulamos nuestro diseño desde el inicio con la intención de hacer despieces de acabados de acuerdo a medidas estandarizadas para evitar fugas de capital derivadas de diseños con medidas aleatorias y desperdicio de material.

[Gráfico IV.5] Representación de criterios en la elección de acabados

Cortes por fachada

Seleccionar:



Seleccionamos materiales duraderos de fácil mantenimiento y alta durabilidad.

Resolver:



En los cortes por fachada es en donde más se notan las posibles problemáticas entre instalaciones y estructura. Tocó resolver dichas problemáticas y hacer las correcciones necesarias en el resto de partidas.

Representar:



Los cortes por fachada tienen como finalidad detallar la unión de todas las partidas del proyecto para el cliente y, sobre todo, para el constructor, por lo tanto es de suma importancia tener mucho cuidado en su representación.

[Gráfico IV.6] Representación de criterios constructivos en la documentación de planos

4.2 Criterios

Canceleria

Optimizar:



El diseño de canceles busca tener medidas estándar que se repitan en todo el proyecto y que demuestren unidad en el diseño de cada uno de los edificios que lo componen. Se eligieron cristales que permitan mitigar los rayos UV y la absorción de calor al interior de las edificaciones.

Confort:



Seleccionamos cristales con laminados que proporcionan confort acústico para espacios específicos. Se optó por materiales con acabados específicos para la seguridad de infantes y adultos.

Restauración

Deterioros:



Es una partida que muestra los deterioros que sufrió el edificio a causa de la falta de mantenimiento, abandono, vandalismo, accidentes o desastres naturales. En ella se busca representar de la forma más clara lo anterior, haciendo uso de rellenos, colores y claves.

Fábricas:



Muestra los materiales con los que se sabe que fue construido el edificio en su inicio. No contempla adaptaciones ni remodelaciones posteriores.

Intervención:



Muestra la intervención de restauración y/o consolidación que se llevará a cabo en el edificio.

[Gráfico IV.7] Representación de criterios implementados en canceles.

[Gráfico IV.8] Representación de criterios de restauración.

4.2 Criterios

Exteriores



La selección de la paleta vegetal se dio a partir de las especies endémicas de Anenecuilco y la selva seca (ver capitulo de Imagen urbana, p.15) en complemento con el Catálogo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) y priorizando la vegetación de poca poda y riego.

Se eligieron especies con características distintas de tamaño y crecimiento con el fin de lograr ciertos ambientes y se clasificaron como:

- 1. Cubresuelos
- 2. Arbustivo
- 3. Grandes frondas


En el Gráfico IV.9 mostramos un ejemplo de cómo se organizaron (memoria de paleta vegetal) cada una de las especies elegidas y el diseño exterior se ve reflejado en el plano AP-01 adjunto a este documento.

4.2 Criterios

144

[Gráfico IV.9] Ficha ejemplo de paleta vegetal.

Criterio estructural



[Gráfico IV.10] Representación de corte por fachada, criterio estructural

Sistema estructural-constructivo y predimensionamiento

Como sistema de cubierta y entrepiso se emplearon piezas prefabricadas de losa alveolar L-01 de siete alvéolos, 100x15 cm.

Para el sistema estructural de marcos rígidos se utilizaron vigas de acero tipo IPR, componiendo un sistema mixto de acero y columnas de concreto, para obtener el mejor provecho de ambos materiales. El uso de acero en elementos estructurales nos da la posibilidad de cubrir grandes claros con un menor peralte, además de ser elementos prefabricados. Cuenta con un estándar en sus dimensiones, lo que resulta un factor importante al determinar aspectos espaciales y de diseño^{34.}

Dentro de este capítulo mostramos los cálculos llevados a cabo para el diseño estructural de uno de los edificios principales del Centro Ecoturístico: El edificio de usos múltiples.

4.2 Criterios

Memoria de cálculo

Cargas unitarias del edificio de usos múltiples

		Material		Espesor	kg/m3	kg/m2		
		Enladrillado	1.00 m x 1.00m	0.02	2000	40		
		Mortero	1.00 m x 1.00m	0.02	2100	42		
		Impermeabilizante	1.00 m x 1.00m	0.01	400	4		
	СМ	Relleno compactado	1.00 m x 1.00m	0.1	1600	160		
		Capa de compresión de concreto	1.00 m x 1.00m	0.06	2100	126		
Losa de		Malla electrosoldada (6.6/10.10)	1.00 m x 1.00m	0.0083	0.0725	0.00060175		
azotea		Losa alveolar	1.00 m x 1.00m	0.15	1400	210		
		Aplanado de cemento	1.00 m x 1.00m	0.025	85	2.125		
	Total							
	CV		100					
	СА		90					
	Total					774.125602		

[Tabla IV.1] Cargas unitarias del edificio de usos múltiples. Losa de azotea

4.2 Criterios

		Material		Espesor	kg/m3	kg/m2	
		Granito de terrazo de 40x40 cm	1.00 m x 1.00m	0.04	1625	65	
		Adhesivo	1.00 m x 1.00m	0.01	300	3	
	СМ	Capa de compresión de concreto	1.00 m x 1.00m	0.06	2100	126	
		Malla electrosoldada (6.6/10.10)	1.00 m x 1.00m	0.0083	0.0725	0.00060175	
Losa		Losa alveolar	1.00 m x 1.00m	0.15	210	210	
entrepiso		Aplanado de cemento	1.00 m x 1.00m	0.025	3400	85	
	Total		489.0				
	CV		350				
	CA						
	Total						

[Tabla IV.2] Cargas unitarias del edificio de usos múltiples. Losa de entrepiso

4.2 Criterios

		Material		Espesor	kg/m3	kg/m2	
	СМ	Granito de terrazo de 40x40 cm	1.00 m x 1.00m	0.04	1625	65	
		Adhesivo	1.00 m x 1.00m	0.01	300	3	
Losa cimentación		Losa maciza	1.00 m x 1.00m	0.12	2400	288	
	Total			356.0			
	CV						
	CA						
	Total						

Baja de cargas para el cálculo de sección en columnas de concreto

	At	37.21	m²
	W de azotea	774.1256018	kg/m²
		28805.21364	Kg
	A Trabe	0.00942	m²
	W de trabe	74	kg/m²
	W de trabe	0.69708	kg
	A. de trabe de madera	0.0375	m³
Planta	w de madera	544.311	kg/m³
alta		20.4116625	Kg
	Columna carga 12 vigas de madera	244.93995	Kg
	A. columna	0.2025	m²
	Volumen de Columna	0.91125	m³
	w concreto armado	2400	kg/m³
	W columna	2187	Kg
	W total hasta 1°er Nivel	31237.85067	Kg

	A entrepiso	37.21	m²
	w de entrepiso	929.0006018	kg/m²
	W de área de entrepiso	34568.11239	kg
	A trabe	0.00942	m ²
	W de trabe	74	kg
	W de trabe	0.69708	kg
	A. de trabe de madera	0.0375	m ²
Planta	w de madera	544.311	kg/m³
baja		20.4116625	kg
	Columna carga 12 vigas de madera	244.93995	kg
	A. Columna	0.2025	m²
	Volumen de columna	0.62775	m ³
	w concreto armado	2400	kg/m³
	W columna	1506.6	Kg
	W total hasta planta baja	67558.20009	Kg

[Tabla IV.4] Baja de cargas de losa de azotea a primer nivel

[Tabla IV.5] Baja de cargas de losa de azotea a planta baja

m2 A entrepiso 37.21 929.0006018 kg/m2 w de entrepiso 34568.11239 kg A Trabe 0.00942 m2 W de trabe 74 kg/m2 W de trabe kg 0.69708 A. de trabe de madera 0.0375 m2 w de madera 544.311 kg/m3 Sótano 20.4116625 kg Columna carga 12 vigas 244.93995 kg de madera A columna 0.2025 m2 Volumen de columna 0.62775 m3 2400 kg/m3 w concreto armado W columna 1506.6 Κg W total hasta sótano 103633.6096 Kg

[Tabla IV.6] Baja de cargas de losa de azotea a nivel de sótano

4.2 Criterios

Cálculo de sección en columnas de concreto

Sección de	columna		
Método 1	f'c	250	kg/cm2
	FC*=0.8*f'c	200	kg/cm2
	FC'''=0.85*FC*	170	kg/cm2
	wtotal	31237.85067	kg
	KG/FC"		
	Sección	183.7520628	cm2
	14x14 cm	13.5555178	cm
Método 2	An=P(Kg)/100kg/m2		
	wtotal	31237.85067	kg
	Sección	312.3785067	cm2
	18x18 cm	17.67423285	cm
Método 3	Predimensión por altura		
	1 er nivel	4.5	m
	Sección	2025	cm2
	45x45 cm	45	cm

Área de Acero						
Sección de columna	45x45	cm				
Área de acero de columna	20.25	cm2				
A. de acero	22.8	cm2				
Propuesta de acero						
no. de varillas	cm2 de varilla	cm2 de acero	no. de la varilla			
8	2.85	22.8	6			

[Tabla IV.8] Cálculo de área de acero por sección de 45x45 cm

			Losas	Viga Acero	Vigas de Madera	Columna	Muro de Ladrillo	Muro de Piedra	Wt
		Área	W* m2						
Wtazotea	774.12	55.8	43196.26	27.59	20.41				43244.21
						3280.5	1478.25	3482.1	
Wtentrepiso 1er	929.00	55.8	51838.23	27.59	20.41				99889.20
						3280.5	1478.25	3482.1	
Wtplanta baja	929.0	55.8	51838.2336	27.59	20.41				156534.18

Baja de cargas para el vigas estructurales

	Descripción de la composición estructural						
	Fuerza en sentido X						
	Entre ejes verticales	Dimensión entre ejes (m)	Ejes				
	1-2*	12.2	1				
			2				
	Cálcul	o de Momento Máximo					
Viga nivel de	m	536372.388					
azotea	Cálculo de sección del perfil (mm2)						
azorca	$Sx = \frac{Mmax}{(Fr)(Fy)}$ 25432.5456						
	3x = 0	254.325456					
		Flecha permisible					
	Fp + 3	3.053	$FP = \frac{CL}{(240)} + 3$				
	Fp + 5	5.050	$FP = \frac{CL}{(480)} + 5$ $I = \frac{b^4}{12}$				
	Inercia	95281.75	$I = \frac{b^4}{12}$				
	Desplazamiento máx.	1.30917E-05	$Dmax = \frac{wl^4}{(384)(E)(I)}$				

D!!/-	n-		-	Peralt	e Alma		Patín	
Designación		reso comercial	Peso			Espesor	Ancho	Espesor
Peralte Alma		ILIAL		d	tw	bf	tf	
Pulgadas	kg/m	b/pie	cm ²	mm	mm	mm	mm	
	101.2	68	130.0	603	10.5	228	14.9	
	113.1	76	145.7	608	11.2	228	17.3	
	125.0	84	161.2	612	11.9	229	19.6	
	139.9	94	181.4	617	13.1	230	22.2	
9	153.3	103	199.4	623	14.0	229	24.9	
	154.8	104	199.6	611	12.7	324	19.1	
	174.1	117	224.6	616	14.0	325	21.6	
	194.9	131	253.0	622	15.4	327	24.4	
	217.3	146	282.8	628	16.5	328	27.7	
24	241.1	162	315.5	635	17.9	329	31.1	

Pieza elegida con base en el área acero calculada y el momento de inercia calculada

[Tabla IV.10] Cálculo de viga nivel de azotea

[Tabla IV.11] Tabla de perfiles estructurales de vigas IPR, proveedor MIPSA, Medidas 24' x 9' - 27' x 14'

4.2 Criterios

Baja de cargas para el cálculo de sección en columnas de concreto

	Descripción de la comp	osición estructural					
	Fuerza en sentido X						
	Entre ejes verticales	Dimensión entre ejes (m)	Ejes				
	1-2*	12.2	1				
			2				
	Cálcul	o de Momento Máximo					
Viga nivel	m	1238959.055					
planta	Cálculo de sección del perfil (mm2)						
alta	Sx = -	58746.28044					
	$SX = \frac{1}{2}$	587.462804					
		Flecha permisible					
	Fp + 3	3.053	$FP = \frac{CL}{(240)} + 3$				
	Fp + 5	5.050	$FP = \frac{CL}{(240)} + 3$ $FP = \frac{CL}{(480)} + 5$ $I = \frac{b^4}{12}$				
	Inercia	111361.3333	$I = \frac{b^4}{12}$				
	Desplazamiento máx.	2.58739E-05	$Dmax = \frac{wl^4}{(384)(E)(l)}$				

Danimanién	D	_	P	eralt	e Alma		Patín
Designación		Peso Á	Área	d	Espesor	Ancho	Espesor
Peralte Alma		Cial		u	tw	bf	tf
Pulgadas	ka/m lt)/pie	cm ²	mm	mm	mm	mm
	154.8	104	199.6	611	12.7	324	19.1
	174.1	117	224.6	616	14.0	325	21.6
	194.9	131	253.0	622	15.4	327	24.4
	217.3	146	282.8	628	16.5	328	27.7
24	241.1	162	315.5	635	17.9	329	31.1
	261.9	176	341.4	641	19.1	327	34.0
	285.7	192	373.8	647	20.6	329	37.1
	308.0	207	403.7	653	22.1	330	39.9
40.01	340.8	229	448.7	661	24.4	333	43.9
12 3/4	372.0	250	492.8	669	26.4	335	48.0
	415.2	279	551.9	679	29.5	338	53.1
	455.4	306	605.9	689	32.0	340	57.9

Pieza elegida con base en el área acero calculada y el momento de inercia calculada

[Tabla IV.12] Cálculo de viga nivel de planta alta

[Tabla IV.13] Tabla de perfiles estructurales de vigas IPR, proveedor MIPSA, Medidas 24' x 9' - 27' x 14'

4.2 Criterios

Baja de cargas para el cálculo de sección en columnas de concreto

	Descripción de la comp	osición estructural	
	Fuerza en sentido X		
	Entre ejes verticales	Dimensión entre ejes (m)	Ejes
	1-2*	12.2	1
			2
	Cálcul	o de Momento Máximo	
Viga nivel	m	$=\frac{wl^2}{12}$	1941545.721
planta	Cálculo c	de sección del perfil (mm	2)
baja	Sv —	$\frac{Mmax}{(Fr)(Fy)}$	85267.70845
	$SX = \frac{1}{2}$	$\overline{(Fr)(Fy)}$	852.6770845
		Flecha permisible	
	Fp + 3	3.053	$FP = \frac{CL}{(240)} + 3$
	Fp + 5	5.050	$FP = \frac{CL}{(240)} + 3$ $FP = \frac{CL}{(480)} + 5$ $I = \frac{b^4}{12}$
	Inercia	287559.576	$I = \frac{b^4}{12}$
	Desplazamiento máx.	1.57022E-05	$Dmax = \frac{wl^4}{(384)(E)(I)}$

Designación Peralte Alma Pulgadas	Pes comer kg/m l	rcial	Área	Peralte d mm	Alma Espesor tw mm	Anchol bf mm	Patín Espesor tf mm
36	386.9	260	499.5	921	21.3	420	36.6
	416.7	280	541.3	928	22.5	422	39.9
	446.4	300	580.3	933	24.0	423	42.7
	343.8	231	442.9	927	19.3	418	32.0
	367.6	247	472.8	931	20.3	419	34.3
	389.9	262	503.1	936	21.3	420	36.6
	419.7	282	544.5	943	22.5	422	39.9
16 1/2	449.4	302	583.9	948	24.0	423	42.7
	491.1	330	639.2	957	25.9	422	47.0
	537.2	361	702.2	965	28.5	425	51.1
	587.8	395	772.0	976	31.0	427	55.9
	656.3	441	865.5	987	34.5	431	62.0

Pieza elegida con base en el área acero calculada y el momento de inercia calculada

[Tabla IV.14] Cálculo de viga nivel de planta baja

[Tabla IV.15] Tabla de perfiles estructurales de vigas IPR, proveedor MIPSA, Medidas 36' x 12' - 40' x 12'

4.2 Criterios

Ahorro de agua potable

De acuerdo con las premisas de diseño: captar, reutilizar e inyectar, se tomaron como referencia normativas e insignias de ahorro de recursos tales como la certificación Leed, Insignia Puma, o sello de sitio turístico verde.

Al ser la certificación Leed la de mayor demanda de ahorro, tomamos sus parámetros como los objetivos a alcanzar. En la tabla cálculo de compensación de agua, usando muebles ahorradores (Tabla IV.16), se refleja el cálculo generado tanto para delimitar la dimensión de las cisternas como del gasto de agua proyectado en su máxima capacidad.³⁵

De acuerdo a los resultados seleccionamos mobiliario que tuviera un gasto menor a los parámetros nacionales e internacionales (Norma ASHRAE).³⁶ Conociendo los muebles y la demanda podemos mostrar el diagrama (Gráfico IV.16)





MG-GOBI-TDS





TZ-410-WC

[Gráfico IV.11] Logotipos certificaciones ambientales y mobiliario Helvex ahorrador.

4.2 Criterios

Cálculo de compensación de agua usando muebles ahorradores

En la tabla IV.16 podemos ver el consumo aproximado con una ocupación del 100% que considera parámetros internacionales de consumo con muebles sanitarios comunes y su diferencia tras uso de muebles ahorradores. Este cálculo nos permite optar por mingitorios secos que, en conjunto con las regaderas, excusados, lavabos y fluxómetros, logran un ahorro del 40% del consumo del agua, lo cual llega a la demanda ideal para diferentes certificaciones ambientales.


Inforr	mación de descargas		Total de usos	Rang	go de flujo	Tipo de agua	Demando	a anual					
Tipo de mueble	Marca y modelo	Tipo de flujo	diarios	Base	Instalado	iipo de agua	IPC/UPC Base	Instalado					
Excusado	URREA, TQ3005B001	Lpd	376	1,6	1,26		219,584	172,9224					
Urinario	HELVEX, MG GOBI TDS	Lpd	49	1	0		17,885	0					
Calculo total de uso anual	de volumen de agua, cálc	ulo base(kGal)	237,469										
Calculo total de uso anual	de volumen de agua, prop	ouesta (kGal)	172,9224				ación de agua us	ando					
Calculo total de reutilizació	n del agua por volumen aı	nual(kGal)		mue	bles ahorrado	res							
Resultante del cálculo de re anual(kGal)	eutilización del agua por vo	olumen	172,9224										
Porcentaje de reducción re	especto a promedio interno	acional (%)	27,18106363										

4.2 Criterios

Diagrama de Funcionamiento

En el gráfico podemos observar la manera en que la captación de agua en azoteas sería el detonante y principal distribuidor de agua en todo el complejo.

Cabe mencionar que Anenecuilco cuenta con un promedio de lluvias de 45 mm. Consideremos que cada milímetro significa una captación de 45 litros por metro cuadrado. Respecto a estos números, no podíamos dejar pasar la oportunidad de aprovechar el recurso y, tras su uso, inyectar al subsuelo para enriquecer el entorno.



[Gráfico IV.12] Diagrama de aprovechamiento pluvial

Cálculo de demanda por tipo de espacio

		Uso	o/día
Tipo de mueble	FTE's	Visita nte	Residente
Inodoro			
Mujer	3,00	0,50	5,00
Hombre	1,00	0,10	5,00
Orinal			
Mujer	0,00	0,00	0,00
Hombre	2,00	0,40	
Grifo lavamanos -15 seg; 12 seg con autocontrol 60 seg	3,00	0,50	5,00
Ducha: 300 seg Residencial 480seg	0,10	0,00	1,00
Grifo cocina: Residencial 60seg	1,00	0,00	4,00

Grupo de usuarios	5		
Grupo de usuarios	Cantidad	Horas	FTE
Operadores total			10
Tiempo completo (50%mujeres, 50% hombres)	10	8	10
Medio tiempo (50%mujeres, 50% hombres)	0	4	0
Visitantes	20		
Huéspedes	70		
Días de operación anuales		365	

[Tabla IV.17] Tabla de cálculo de demanda por usuarios y operadores

Cálculo de recuperación Pluvial

Una vez delimitadas las áreas de azotea, generamos una tabla comparativa donde se puede cotejar la cantidad de milímetros de agua pluvial que alcanzaríamos a recolectar. Este dato nos permitirá alcanzar una recolección suficiente de agua que será enviada a dos plantas de tratamiento dentro de las instalaciones que alimenten de agua potable al proyecto y que, a su vez, generen suficiente recurso para tener cisternas de emergencia para cinco días, alimentar el sistema contra incendios e inyectar al subsuelo los residuos resultantes del ciclo.

					RECOLE	CCIÓN M	MENSUAL F	PLUVIAL EN	LITROS PO	R MES					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOV	DIC
No.	Espacio	M2	Escurren tia	8,0	8,0	8,0	13,0	50,0	125,0	155,0	151,0	120,0	70,0	8,0	3,0
1	Caballeriza	100	0,95	760,0	760,0	760,0	1.235,0	4.750,0	11.875,0	14.725,0	14.345,0	11.400,0	6.650,0	760,0	285,0
2	Administración	30	0,95	228,0	228,0	228,0	370,5	1.425,0	3.562,5	4.417,5	4.303,5	3.420,0	1.995,0	228,0	85,5
3	Restaurante	1000	0,95	7.600,0	7.600,0	7.600,0	12.350,0	47.500,0	118.750,0	147.250,0	143.450,0	114.000,0	66.500,0	7.600,0	2.850,0
4	Habitaciones	20	0,95	152,0	152,0	152,0	247,0	950,0	2.375,0	2.945,0	2.869,0	2.280,0	1.330,0	152,0	57,0
5	Destilería	400	0,95	3.040,0	3.040,0	3.040,0	4.940,0	19.000,0	47.500,0	58.900,0	57.380,0	45.600,0	26.600,0	3.040,0	1.140,0
		3.150,0	TOTAL	23.940,0	23.940,0	23.940,0	38.902,5	149.625,0	374.062,5	463.837,5	451.867,5	359.100,0	209.475,0	23.940,0	8.977,5

[Tabla IV.18] Tabla de cálculo de recolección de agua pluvial

4.2 Criterios

4.3 ConjuntoCentro Ecoturístico: Tienda de raya



[Gráfico IV.13] Actividades Centro Ecoturístico



Estación ciclista



Administración general



Camping



Restaurante



Destilería



Caballeriza



Usos múltiples



Habitaciones



Piscina



Tienda de raya



Sanitarios



Estacionamiento

Actividades Centro Ecoturístico - Tienda de Raya



Estación ciclista

Gotcha, recorridos en cuatrimoto y bicicleta por jardines, túneles de Zapata y cañaverales y senderismo con guía.



Usos múltiples

Salón de juegos, barbería, estética, spa, gimnasio de pesas y cardiovascular, sótano con calderas, lavandería, bodegas y alojamiento para trabajadores.



Administración general

Recepción, asesor turístico, Wi-Fi, paquetería, souvenirs, ventas, adquisiciones, gerencia, etcétera.



Destilería

Proceso de destilado con degustación, acceso a shows de comedia, conciertos y eventos privados.



Camping

Área de acampar, fogatas, regaderas, baños, cocina, senderismo por túneles de zapata, cañaverales y jardines.



Piscina

Espacio familiar, sección de hidromasaje, animaciones y concursos, servicio de bar.



Tienda de raya

Espectáculo de luces, recorridos históricos, conciertos al aire libre, reservaciones para eventos privados.



Caballeriza

Equinoterapia, espectáculos ecuestres, recorridos, talleres de cuidados básicos y servicio de enfermería.



Restaurante

Buffet o servicio a la carta, eventos privados, conciertos de piano y servicio de bar.



Habitaciones

Suites con sala, barra, terraza, jacuzzi, fogata, acabados de lujo y vistas panorámicas.

Administración general



[Gráfico IV.15] Perspectiva Administración General Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos.

	FUì	NCION.	ALES					AM	BIENTAL	ES					REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	llui	minació	n	Ve	ntilació	n	Pri	vacidad	Aislamie	ento	Requisitos	Valores
	m²/usu ario	usua- rios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial(Luxes)	Natu- ral	m²	Artifici al (ciclos xhora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi- vos
Característicos																
DMINISTRACIÓN GENEI	RAL															_
Lobby	6.43	20	128.608	Nororiente	Libre	79.278	30 luxes	Fluida	68.207	6	Total	Penetración	Escasa	Total	Marcos Rigidos	Buena iluminación
Recepción	32.152	4	38.0086	Nororiente	Controlad a	5.701	30 luxes	Fluida	1.900	6	Total	Penetración	Escasa	Total	Marcos Rigidos	Buen diseñ
Archivo y guarda maletas	14.30	2	28.6021	Suroriente	Controlad a	4.290	50 luxes	Nula	1.430	6	Total	Penetración	Escasa	Nula	Muros tablaroca	Espacio cerrado
Tienda de souvenirs	5.79	7	40.5337	Nororiente	Libre	44.282	200 luxes	Fluida	22.141	25	Total	Penetración	Escasa	Total	Muros tablaroca	Buen diseñ
Ventas	4.107	3	12.3227	Nororiente	Libre	13.837	200 luxes	Fluida	8.302	25	Total	Penetración	Escasa	Escasa	Muros tablaroca	Privado
Secretaria	3.196	2	6.3937	Nororiente	Libre	2.767	50 luxes	Escasa	0.319	25	Total	Penetración	Escasa	Total	Muros tablaroca	Privado
Sala de juntas	2.178	12	26.1442	Noreste	Controlad a	11.070	50 luxes	Fluida	5.535	25	Total	Penetración	Privacidad	Escasa	Muros tablaroca	Privado
Intendencia	8.1812	1	8.1812	Este	Controlad a	1.227	75 luxes	Nula	0.409	6	Escasa	Privacidad	Privacidad	Escasa	Muros tablaroca	Espacio cerrado
W. C. Mujeres	2.745	6	16.4734	Este	Controlad a	2.471	75 luxes	Cruzada	0.823	10	Escasa	Privacidad	Privacidad	Escasa	Muros divisorios	Privado
W. C. Hombres	2.363	6	14.1802	Este	Controlad a	2.127	75 luxes	Cruzada	0.709	10	Escasa	Privacidad	Privacidad	Escasa	Muros divisorios	Privado
Adquisiciones	4.748	4	18.9926	Este-Norte	Controlad a	16.605	50 luxes	Fluida	8.302	25	Total	Penetración	Escasa	Total	Muros tablaroca	Privado
Contaduría	8.855	4	35.4218	Este-Sureste	Controlad a	19.373	50 luxes	Fluida	11.070	25	Total	Penetración	Escasa	Total	Muros tablaroca	Privado
Legal	8.578	4	34.3123	Noreste	Controlad a	11.070	50 luxes	Fluida	5.535	25	Total	Penetración	Escasa	Total	Muros tablaroca	Privado
Gerencia	11.280	3	33.8402	Suroriente	Controlad a	-	50 luxes	Fluida	1.692	25	Total	Penetración	Escasa	Total	Muros tablaroca	Privado
Circulación vertical					Controlad a	11.070	100 luxes	Fluida	-	-	Total	Penetración	Escasa	Total		
Circulación					Controlad a	-	100 luxes	Fluida		-	Total	Penetración	Escasa	Total		

[Tabla IV.19] Programa arquitectónico, administración general.

Caballerizas



[Gráfico IV.16] Perspectiva caballerizas Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos. BUUD ARQUITECTURA

	FUN	ICIONA	ALES					AMB	IENTALES						REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	llur	minació	n	Ve	entilació	n	Priv	vacidad	Aislamie	nto	Requisitos	Valores
	m²/usu ario	usua- rios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosx hora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi- vos
Característicos																
CABALLERIZAS																
Administración	5.65	3	16.9503	Noreste	Libre	2.542	200 luxes	Fluida	0.847	6	Total	Privacidad	Privacidad		Muros divisorios	Materiale: aparente:
Almacén heno	17.6900	1	17.6900	Suroriente	Controlado	2.653	50 luxes	Fluida	0.884	-	Nula	Penetració n	Escaso		Muros tablaroca	Espacio abierto
Monta y lavado	34.4734	1	34.4734	Suroriente	Controlado	15	50 luxes	Fluida	15	-	Nula	Penetració n	Escaso	Nulo	Muros tablaroca	Espacio abierto
Recepción	8.1202	1	8.1202	Suroriente	Controlado	1.218	30 luxes	Fluida	0.406	6	Escasa	Privacidad	Privacidad		Muros tablaroca	Buen diseñ
Sala de espera	2.98	4	11.9250	Noreste	Controlado	3.6	30 luxes	Fluida	0.596	6	Total	Privacidad	Escaso	Nulo	Muros tablaroca	Buen diseñ
Enfermería	5.6605	1	5.6605	Noreste	Controlado	2.4	300 luxes	Fluida	0.283	10	Escasa	Privacidad	Privacidad	Total	Muros tablaroca	Acabado especial
Consultorio	10.58	2	21.1700	Noreste	Controlado	2.838	300 luxes	Fluida	1.058	10	Escasa	Privacidad	Privacidad	Total	Muros tablaroca	Acabado especial
W.C.	5.317	1	5.3176	Suroriente	Controlado	0.797	75 luxes	Cruzada	0.265	10	Escasa	Privacidad	Privacidad	Total	Muros tablaroca	Acabado especial
Locker	4.06	2	8.1200	Noreste	Controlado	1.218	50 luxes	Fluida	0.406	10	Escasa	Penetració n	Privacidad		Muros tablaroca	Acabado especial
Cubículo establo	90.2381	1	90.2381	Suroriente	Libre	20.057	50 luxes	Cruzada	20.0575	6	Escasa	Penetració n	Escaso		Espacio Modulado	Espacio abierto
Almacén composta	31.0086	1	31.0086	Suroriente	Controlado	-	50 luxes	Cruzada	-	-	Escasa	Penetració n	Escaso	Total	Muros tablaroca	Espacio cerrado
Gradas	2.8158	30	84.4757	Norte	Libre	84.475	200 luxes	Fluida	84.475	-	Total	Penetració n	Escaso	Nulo	Marcos Rigidos	Espacio abierto
Pista	27.23	10	272.300 0	Norte	Libre	272.30	100 luxes	Fluida	272.300	-	Total	Penetració n	Escaso	Nulo	Losa de Cimentaci ón	Espacio abierto
Circulación					Controlado		100 luxes	Fluida		-	Total	Penetració n	Escaso	Nulo		

[Tabla IV.20] Programa arquitectónico. Caballerizas

4.3 Conjunto

Restaurante



[Gráfico IV.17] Perspectiva restaurante Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos. BUUD

	FL	INCIONA	ALES					AMBIE	NTALES						realiza- Ción	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	llun	ninación	1	,	Ventilac	ión	Priva	cidad	Aislam	iento	Requisitos	Valore
	m²/usu ario	usuarios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosxhora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expres vos
Característicos																
TAURANTE								_								
Lobby	2.201	13	28.6187	Noreste	Libre	32.917	30 luxes	Escasa	32.917	6	Total	Penetra ción	Escaso	Nula	Espacio Modulado	Espacio abierto
Recepción	18.376	2	36.7525	Noreste	Libre	21.96	30 luxes	Escasa	41.962	6	Total	Penetra ción	Escaso	Nula	Espacio Modulado	Buen dis
W. C. Mujeres	3.062	6	16.9096	Noreste	Controlado	2.45	75 luxes	Cruzada	1.225	10	Escasa	Privada	Privada	Total	Muros tablaroca	Privado
W. C. Hombres	2.346	6	14.0803	Noreste	Controlado	2.45	75 luxes	Cruzada	1.225	10	Escasa	Privada	Privada	Total	Muros tablaroca	Privado
Cocina muerta	4.154	4	16.6197	Suroriente	Controlado	2.492	200 luxes	Cruzada	0.830	25	Escasa	Privada	Escasa	Escasa	Muros divisorios	Buena ventilaci
Preparación interna	3.06	4	12.2430	Sureste	Controlado	1.836	200 luxes	Fluida	0.612	25	Escasa	Privada	Escasa	Escasa	Muros divisorios	Buena ventilaci
Área de lavado y guardado	3.953	4	15.8156	Noreste	Controlado	2.37	50 luxes	Fluida	0.790	-	Total	Privada	Escasa	Escasa	Muros divisorios	Espacio cerrado
Bodega fría		-	5.5862	Noreste	Controlado	0.837	50 luxes	Nula	0.279	-	Total	Privada	Privada	Total	Muros divisorios	Acabad especia
Bodega Seca		-	10.0740	Noreste	Controlado	1.511	50 luxes	Nula	0.503	-	Total	Privada	Privada	Total	Muros divisorios	Acabad especia
Cava		-	5.633	Noreste	Controlado	0.844	50 luxes	Nula	0.281	-	Total	Privada	Privada	Total	Muros divisorios	Espacio cerrado
Comensales	3.347	94	314.7081	Sur	Libre	207.7	200 luxes	Fluida	15.735	25	Total	Penetra ción	Escasa	Nula	Marcos Rigidos	Buen dis
Bar	1.593	13	20.7144	Sur	Controlado	0.15	200 luxes	Fluida	1.035	25	Total	Penetra ción	Escasa	Nula	Muros divisorios	Buen dis
Fritanga	3.237	3	9.7125	Noreste	Controlado	0.976	200 luxes	Fluida	0.976	25	Total	Penetra ción	Escasa	Nula	Muros tablaroca	
W. C. Mujeres	3.189	2	6.3787	Noreste	Controlado	0.956	75 luxes	Cruzada	0.318	10	Escasa	Privada	Privada	Total	Muros tablaroca	Muros divisorios
W. C. Hombres	3.189	2	6.3787	Noreste	Controlado	0.555	75 luxes	Cruzada	0.555	10	Escasa	Privada		Total	Muros divisorios	Muros divisorios
Lockers		-	3.5417	Este	Controlado	0.531	50 luxes	Escasa	0.177	-	Escasa	Penetra ción	Escasa	Nula	Muros divisorios	Espacio privado
Escenario	6.797	3	20.3925	Nororiente	Controlado	37.502	50 luxes	Fluida	8.75	-	Total	Penetra ción	Escasa	Nula	Marcos Rigidos	Buena
Armario escobas		-	2.1656	Este	Controlado	0.324	50 luxes	Escasa	0.108	10	Escasa	Penetra ción	Escasa	Total	Muros divisorios	Espacio cerrado
Circulación vertical de servicios		-			Controlado	21.96	200 luxes	Escasa	-	-	Total	Privada	Escasa	Nula		
Circulación vertical comensales		-			Controlado	18	100 luxes		-	-	Total	Privada		Nula		
Circulación		-			Controlado	-	100 luxes	Escasa	-	-	Total	Privada	Escasa	Nula		170

Destilería



[Gráfico IV.18] Perspectiva interior, destilería y pasillo principal Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos.



	FL	INCIONA	LES					AMBIE	ENTALES						REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	llum	inaciór	ו		Ventilo	ición	Priva	cidad	Aislam	iento	Requisitos	Valores
	m²/usua rio	usuarios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosxhora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi- vos
Característicos																
DESTILERÍA																
Área de carga y descarga	16.570	4	66.2830	Este	Libre	24.75	30 luxes	Fluida	24.75	-	Nula	Penetra ción	Escaso		Muro de contenciór	Espacio amplio
Recepción de materia prima	13.980	4	55.9237	Este	Libre	8.388	30 luxes	Fluida	2.796	-	Nula	Penetra ción	Escaso	Nula	Muro de contención	Espacio amplio
Almacenado	8.661	3	25.9835	Suroriente	Controlada	3.897	50 luxes	Fluida	1.299	-	Escasa	Privacid ad	Privacid ad		Muro de contenciór	Acabado especial
Fermentado	40.620	2	81.2402	Suroriente	Controlada	12.186	50 luxes	Nula	4.062	-	Escasa	Privacid ad	Privacid ad		Muro de contención	Acabado especial
Cuarto de servicio		-	19.3014	Noreste	Controlada	2.895	50 luxes	Escasa	0.965	-	Escasa	Privacid ad	Privacid ad		Muro de contención	Espacio cerrado
Escenario	11.802	2	23.6058	Noreste	Controlada	3.540	50 luxes	Fluida	1.180	10	Total	Penetra ción	Escaso	Total	Espacio modulado	Buena iluminación
Degustación interna	2.578	69	177.9004	Noreste	Libre	60.280	250 luxes	Fluida	45.159	25	Total	Penetra ción	Escaso	Total	Espacio modulado	Buen diseño
Degustación externa	4.744	16	75.9084	Noreste	Libre	75.908	250 luxes	Fluida	75.908	25	Total	Penetra ción	Escaso	Total	Espacio modulado	Buen diseño
W. C. Mujeres	3.526	4	14.1069	Noreste	Controlada	2.116	75 luxes	Cruzada	0.705	10	Escasa	Privacid ad	Privacid ad	Total	Muros tablaroca	Privado
W. C. Hombres	2.451	5	12.2586	Noreste	Controlada	0.15	75 luxes	Cruzada	0.612	10	Escasa	Privacid ad	Privacid ad		Muros tablaroca	Privado
Recepción A	2.398	13	31.1860	Sureste	Controlada	4.677	50 luxes	Escasa	1.559	6	Total	Penetra ción	Escaso	Total	Espacio modulado	Buen diseño
Recepción B	4.158	3	12.4755	Sureste	Controlada	6.690	50 luxes	Escasa	5.017	6	Total	Penetra ción	Escaso	Total	Espacio modulado	Buena iluminación
Bar	3.927	9	35.3473	Noreste	Controlada	13.395	200 luxes	Escasa	10.035	25	Total	Penetra ción	Escuso			Buen diseño
Estación de apoyo	5.761	2	11.5227	Noreste	Controlada	13.395	200 luxes	Escasa	10.035	25	Total	Penetra ción	Escaso	Lotal	Espacio modulado	Buena ventilación
Circulación vertical		-		Noreste	Controlada	-	100 luxes	Fluida	-	-	Total	Penetra ción	Escaso	Total		
Circulación		-		Noreste	Controlada		100 luxes	Fluida		-	Total	Penetra ción	Escaso	Total		

[Tabla IV.22] Programa arquitectónico, destilería

4.3 Conjunto

Camping



[Gráfico IV.19 Vista área de camping Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos. BUUD ARQUITECTURA

	FU1	NCIONALE	ES	AMBIENTALES											REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	Ilumi	inaciór	1	V	entilac	ión	Privad	cidad	Aislam	niento	Requisitos	Valores
	m²/usuario	usuarios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosxhora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi- vos
Característicos																
COMEDOR/CAMPI NG																
Cocina	2.90	8	53.2709	Noreste	Controlado	24.67	200 luxes	Cruzada	24.67	25	Escasa	Penetra ción	Escaso	Escasa	Espacio modulado estructural	Espacio abierto
Comedor	1.90	52	99.1315	Suroriente	Libre	24.67	200 luxes	Cruzada	24.67	25	Nula	Penetra ción	Escaso	Nulal	Espacio modulado estructural	Espacio abierto
BAÑOS																
Regaderas	-	-	34.5792	Noreste	Controlado	5.18	75 luxes	Fluida	-	10	Total	Privacid ad	Privacid ad	Total	Muros mamposte ría	Privacida d
Vestidores	5.015	6	60.181	Nororiente	Controlado	9.027	75 luxes	Cruzada	2.64	10	Total	Privacid ad	Privacid ad	Total	Muros tablaroca	Privacida d
Sanitarios	-	-	51.8988	Suroriente	Controlado	7.78	75 luxes	Cruzada	2.59	10	Total	Privacid ad	Privacid ad	Total	Muros tablaroca	Privado
Patio de servicio	-	-	41.0178	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Escasa	Privacid ad	Privacid ad	Escasa	Losa cimentació n	Fácil acceso
Artesa	-	-	18.4572	Nororiente	Libre	Libre	250 luxes	-	Libre	-	Escasa	Privacid ad	Privacid ad	Escasa	Losa cimentació n	Fácil acceso
Lavamanos exterior	-	-	16.2666	Suroriente	Libre	Libre	250 luxes	Fluida	Libre	-	Escasa	Privacid ad	Privacid ad	Escasa	Losa cimentació n	Buena Ventilació n
Circulación	-	-	-	-	Controlado	-	100 luxes	-	-	-	Total	Privacid ad	Privacid ad	Total	Losa cimentació n	Fácil acceso

[Tabla IV.23] Programa arquitectónico, comedor y camping

4.3 Conjunto

Edificio de usos múltiples: Spa, Gimnasio, salón de juegos, lavandería y habitaciones para trabajadores.



[Gráfico IV.20] Perspectiva edificio de usos múltiples Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos. BUUD

	FU	INCIONAL	_ES					AMBIEN	NTALES						REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientació n	llur	minaciór		Ve	ntilació	n	Priv	vacidad	Aislam	niento	Requisitos	Valore
	m²/usuari o	usuarios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosx hora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi vos
Característicos										1101 01)						
dministración de hos	pedaje, S	pa, salón	de juego:	s y gimnasio	э.											
Lobby	6.20	20	124.1289	Noreste	Libre	Libre	30 luxes	Escasa	Libre	6	Total	Penetración	Escaso	Nula	Muros tablaroca	Doble alture
Recepción	1.96	4	7.87	Noreste	Libre	Libre	30 luxes	Escasa	Libre	6	Total	Penetración	Escaso	Nula	Muros tablaroca	-
Salón de juegos	5.15	40	206.0493	Noreste	Libre	47.76	250 luxes	Escasa	19.04	25	Escasa	Penetración	Escaso	Nula	Marcos rígidos	Espac abier
W. C. Mujeres	-	-	17.0712	Suroriente	Controlado	2.56	75 luxes	Cruzada	0.85	10	Total	Privacidad	Privado	Total	Muros divisorios	Privac
W. C. Hombres	-	-	14.4495	Suroriente	Controlado	2.16	75 luxes	Cruzada	0.722	10	Total	Privacidad	Privado	Total	Muros divisorios	Privac
Gimnasio	5.36	14	75.1065	Suroriente	Libre	23.88	200 luxes	Fluida	5.97	25	Escasa	Penetración	Escaso	Nula	Estructura mixta	Espac ilumino
Bodega	4.56	2	9.13	Noreste	Controlado	6.75	50 luxes	Fluida	1.68	-	Escasa	Penetración	Escaso	Nula	Muros divisorios	-
Estética	3.76	14	52.7290	Noreste	Libre	21.54	200 luxes	Fluida	2.38	10	Total	Penetración	Escaso	Escasa	Muros divisorios	Acaba de lu
Sala de masajes	11.46	6	68.7687	Noreste	Controlado	13.42	75 luxes	Nula	3.43	-	Total	Privacidad	Privado	Total	Muros de durock	Acaba de lu
Hidromasaje/vapor	4.64	7	32.5127	Norte	Controlado	11.94	75 luxes	Nula	1.62	-	Total	Privacidad	Privado	Total	Muros de durock	Priva
Vestidores		3	27.2768		Controlado	11.94	75 luxes	Fluida	5.97	10	Total	Privacidad			Muros divisorios	Acaba de lu
W. C. Mujeres		-			Controlado	5.97	75 luxes	Cruzada	0.82	10	Total	Privacidad			En sótano	Priva
W. C. Hombres		-	13.9231		Controlado	5.97	75 luxes	Cruzada		10	Total	Privacidad			En sótano	Priva
Dormitorio 1	6.96	5	34.8135	Noreste	Controlado	5.22	75 luxes	Fluida	1.74	10	Total	Privacidad			En sótano	Amp
Dormitorio 2		5	34.6768	Noreste	Controlado	5.20	75 luxes	Fluida	1.73	25	Total	Privacidad			En sótano	Amp
Dormitorio 3		5	33.7998	Noreste	Controlado	26.84	75 luxes	Fluida	1.68	25	Total	Privacidad			En sótano	Amp
Dormitorio 4	5.86	5	29.3443	Noreste	Controlado	26.84	75 luxes	Fluida	1.46	25	Total	Privacidad	Privado	Total	En sótano	Amp
Lavandería	5.86	6	35.1508	Noreste	Controlado	5.27	50 luxes	Fluida	1.75	25	Total	Penetración	Escaso	Total	En sótano	Acces
Bodega de blancos		-	17.7324		Controlado	2.75	50 luxes	Fluida	0.8866	10	Total	Penetración		Total	En sótano	
W. C. mujeres		-			Controlado	1.86	75 luxes		0.621	10	Escasa				En sótano	Priva
W. C. hombres		-			Controlado	1.86	75 luxes		0.621	10	Escasa				En sótano	Priva
Lockers		-	6.4056	Sur	Controlado	0.96	75 luxes	Fluida	0.32	10		Penetración				Priva
Cuarto de máquinas		-	89.14	Norte	Controlado	13.37	50 luxes	Fluida	4.45	10		Penetración				Priva
Circulación vertical		-	-	Suroriente	Controlado	-	100 luxes	Fluida	-	-		Penetración				Priva
Circulación	-	-	-	-	Controlado	-	100 luxes	Fluida	-	-	Escasa	Penetración	Escaso	Escasa	En sótano	Priva

[Tabla IV.24] Programa arquitectónico, administración de hospedaje.

Habitaciones



[Gráfico IV.21] Perspectiva habitaciones Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos. BUUD

	F	UNCIONA	LES					AMBIE	NTALES						REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	llum	ninació	า	Vei	ntilació	n	Pri	vacidad	Aislam	niento	Requisitos	Valores
	m²/usua rio	usuarios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosx hora)	Visual	Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi- vos
Característicos																
HOSPEDAJE																
Cabaña "A"																
Recamara	16.82	2	33.7757	Nororiente	Controlado	16.42	75 luxes	Fluida	8.21	25	Total	Privacidad	Privado	Total	Marcos rigidos	Buen diseño
Balcón	5.72	4	22.8980	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Nula	Penetración	Penetra ción	Nula	Muros divisorio	Espacio abierto
Baño	-	-	9.3903	Nororiente	Controlado	1.40	75 luxes	Cruzada	0.46	10	Total		Privado		Muros divisorio	Privado
Cocineta	3.57	6	21.4588	Nororiente	Controlado	12.08	75 luxes	Fluida	6.04	25	Escasa	Penetración	Penetra ción	Escasa		abierto
Sala	5.23	6	31.3932	Nororiente	Controlado	17.50	30 luxes	Fluida	8.75	25	Nula	Penetración	Penetra ción	NUICI	Estructura mixta	abierto
Hidromasaje	7.14	4	28.5824	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Escasa	Penetración	Penetra ción		TOTAGE	Buen diseño
Fogonera	3.48	8	27.9160	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Nula	Penetración	Penetra ción	Nula	Losa en voladizo	Buen diseño
Cabaña "B"																
Recámara 1	10.45	2	20.9037	Nororiente	Controlado	16.42	75 luxes	Fluida	8.21	25	Total	Privacidad	Privado	Total	Marcos rigidos	Buen diseño
Balcón 1	5.70	4	22.8065	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Nula	Penetración	Penetra ción	Nula	Losa en voladizo	Espacio abierto
Recámara 2	10.29	2	20.5801	Nororiente	Controlado	16.42	75 luxes	Fluida	8.21	25	Total	Privacidad	Privado	Total	Marcos rigidos	Buen diseño
Balcón 2	8.58	4	34.3449	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Nula	Penetración	Penetra ción	Nula	Losa en voladizo	Espacio abierto
Recámara 3	17.62	2	35.2450	Nororiente	Controlado	16.42	75 luxes	Fluida	8.21	25	Total	Penetración	Privada	Total	Marcos rigidos	Buen diseño
Baño compartido	-	-	23.7385	Nororiente	Controlado	Libre	75 luxes	Cruzada	Libre	10	Total	Privacidad	Privada	Total	Losa en voladizo	Privado
Baño 2	4.83	2	9.6700	Nororiente	Controlado	1.45	75 luxes	Cruzada	0.48	10	Total		Privada		Muros divisorios	Privado
Cocineta	2.97	6	17.8340	Nororiente	Controlado	12.08	75 luxes	Fluida	6.04	25	Escasa	Penetración	Penetra ción		Muros	Espacio abierto
Sala	6.33	6	37.9851	Nororiente	Controlado	17.50	30 luxes	Fluida	8.75	25	Nula	Penetración	Penetra ción	NUIG	Marcos rigidos	Espacio abierto
Hidromasaje	14.25	2	28.5504	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Escasa	Privacidad	Penetra ción			Espacio abierto
Fogonera	3.50	8	28.0692	Nororiente	Libre	Libre	75 luxes	-	Libre	-	Nula	Penetración	Penetra ción	Nula	Losa en voladizo	Espacio abierto

[Tabla IV.25] Programa arquitectónico, hospedaje

Estación Ciclista



[Gráfico IV.22] Perspectiva estación ciclista Consultar planos ejecutivos en carpeta adjunta: 5. Planos. BUUD ARQUITECTURA

	FUI	NCIONAI	LES					AMBIE	NTALES						REALIZA- CIÓN	EXPRE- SIVOS
Componentes				Orientación	llum	inació	n	Ver	ntilaciór	า	Priv	acidad a	Aislan	niento	Requisitos	Valores
	m²/usua rio	usuarios	m²	Recomen- dada	Natural	m²	Artificial	Natu- ral	m²	Artificial (ciclosx hora)		Sonora	Acús- tico	Visual	Técnicos	Expresi- vos
Característicos																
ESTACIÓN CICLISTA Y GOTCHA																
Lobby	6.21	14	87.0763	Sureste	Libre	Libre	30 luxes	Fluida	Libre	6	Nula	Penetración	Escaso	Nula	Gran claro	Espacio diáfano
Recepción/atención	2.21	8	17.6906	Sureste	Libre	2.65	30 luxes	Fluida	0.88	6	Nula	Penetración	Escaso	Nula	Accesible	Buen diseño
Snacks	3.46	3	10.4003	Suroriente	Controlado	1.56	200 luxes	Fluida	0.52	25	Nula	Penetración	Escaso	Nula	Muros divisorios	Espacio abierto
Bodega	-	-	14.2352	Noreste	Controlado	2.13	50 luxes	Escasa	0.711	-	Total	Penetración	Escaso	Total	Muros divisorios	-
Guardarropa	-	-	7.1168	Noreste	Controlado	1.06	50 luxes	Escasa	0.355	-	Escasa	Penetración	Escaso	Escasa	Muros divisorios	-
W. C. Mujeres	-	-	14.4169	Suroriente	Controlado	-	75 luxes	Cruzada	-	10	Total	Privacidad	Privacid ad	Total	Muros divisorios	Privado
W. C. Hombres	-	-	12.6207	Suroriente	Controlado	-	75 luxes	Cruzada	-	10	Total	Privacidad	Privacid ad	Total	Muros divisorios	Privado
Vestidores	5.41	10	54.4194	Suroriente	Controlado	-	75 luxes	Escasa	-	10	Total	Penetración	Privacid ad	Total	Muros divisorios	Material aparente
Mecánico	5.10	6	30.629	Norte	Controlado	4.59	75 luxes	Fluida	0.2295	-	Escaso	Penetración	Escaso	Escaso	Muros divisorios	Material aparente
Lavado de equipo	1.68	4	6.7285	Noreste	Controlado	0.70	50 luxes	Fluida	0.33	-	Escaso	Penetración	Escaso	Escaso	Losa en pendiente	Material aparente
Renta de Cuatrimotos	2.95	10	29.5447	Norte	Libre	Libre	50 luxes	Fluida	Libre	-	Nula	Penetración	Escaso	Nula	Concreto pulido	Material aparente
Administración	3.88	3	11.6628	Noreste	Controlado	1.74	75 luxes	Fluida	0.58	6	Escaso	Privacidad	Ecaso	Escaso	Muros divisorios	Material aparente
Estacionamiento	-	-	30.744	Suroriente	Libre	-	75 luxes	Fluida	-	-	Nula	Penetración	Escaso	Nula	Estructura de acero	-
Circulación	+	-		Suroriente	Controlado	-	100 luxes	Fluida	-	-	Nula	Penetración	Escaso	Nula	-	-

[Tabla IV.26] Programa arquitectónico, estación ciclista

4.3 Conjunto

4.4 Costos y financiamiento: Tienda de raya

A partir de cinco proyectos regionales desglosamos el precio por partida para conocer un precio promedio por metro cuadrado de cada una de las disciplinas y generar un costo acorde al programa arquitectónico de cada espacio del parque, de la mano de los reportes publicados por BIMSA Reports.¹ Para más información consultar carpeta adjunta: 4. Financiamiento.

	Especialidad requerida	EST	ОС	OE	AA	HID	EXT	PCI	GAS	VZD	ACA	TOTAL
	Monto paramétrico por especialidad	\$ 4.463,07	\$ 2.516,80	\$ 898,83	\$ 2.059,01	\$ 1.154,42	\$ 655,90	\$ 466,45	\$ 1.782,51	\$ 249,90	\$ 2.220,48	\$16.467,36
	Caballeriza	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	\$ 11.503,49
	Recepción general	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	\$ 14.028,95
	Restaurante	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$ 15.811,46
	Destilería	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$ 15.811,46
Especialidad requerida	Administración, spa y salón de juegos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$ 15.811,46
	Habitaciones	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	\$ 15.811,46
	Alberca	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	\$ 11.909,49
	Gotcha	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	\$ 9.856,25
	Camping	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	\$ 11.937,98
	Atención ciclista	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 9.033,12
	Tienda de raya	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	\$ 11.720,04

[Tabla IV.27] Monto paramétrico por tipo de equipamiento a partir de la especialidad requerida en cada caso

Costo paramétrico del	Superficie m²	Costo paramétrico
proyecto Centro Ecoturistico "Atención ciclista"	326,76	\$9.033,12
Estructural		
Preliminares	\$140.986,07	4,78%
Cimentación	\$291.677,71	9,88%
Estructuras	\$408.062,58	13,82%
Obra Civil		
Muros	\$107.841,64	3,65%
Recubrimientos	\$135.205,60	4,58%
Limpiezas	\$90.571,05	3,07%
Instalación eléctrica	\$912.494,08	30,91%
Instalaciones Hidráulicas	\$218.393,56	7,40%
Instalaciones Sanitarios	\$217.369,35	7,36%
Muebles y accesorios sanitarios	\$104.657,37	3,55%
Protección contra Incendios	\$115.958,36	3,93%
Detección de humos	\$94.594,07	3,20%
Instalación de gas	\$113.890,68	3,86%
SUBTOTAL	\$2.951.660,66	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$324.682,67	11,00%
SUBTOTAL	\$3.276.343,33	
IVA	\$524.214,93	16%
IMPORTE	\$3.800.558,26	. 0,70

A continuación se muestra un desglose de inversión por edificio, así como el porcentaje que comprende cada especialidad requerida. A esto se agrega un porcentaje de costo aproximado de elevadores en algunos edificios que así lo requieran.

Con conocimiento de las dimensiones de exactas de cada espacio y las disciplinas que lo comprenden, se desarrollaron las siguientes tablas que desglosan el porcentaje e importe que comprenden los componentes de los espacios. Este ejercicio nos permite conocer las especialidades que comprenden la mayor inversión para poder tomar decisiones acordes a los alcances requeridos, cambiar materiales o destinar un mayor recurso a los espacios que así lo demanden.

Si bien en las siguientes tablas se muestra un resumen del análisis, se recomienda consultar carpeta adjunta: 4. Financiamiento.

[Tabla IV.28] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Atención ciclista"

4.4 Costos y financiamiento

Costo paramétrico del proyecto	Superficie m²	Costo paramétrico
Centro Ecoturistico "Habitaciones"	600,00	\$15.811,46
Estructural		
Preliminares	\$190.493,72	2,01%
Cimentación	\$674.828,84	7,11%
Estructuras	\$1.048.899,23	11,06%
Obra civil		
Muros	\$83.964,85	0,89%
Recubrimientos	\$171.914,84	1,81%
Limpiezas	\$28.455,78	0,30%
Instalación eléctrica	\$2.670.182,82	28,15%
Aire acondicionado	\$1.673.777,07	17,64%
Instalaciones hidráulicas	\$439.287,66	4,63%
Instalaciones sanitarios	\$435.995,76	4,60%
Muebles y accesorios sanitarios	\$73.730,34	0,78%
Sistema contra incendios		
Protección contra Incendios	\$110.052,64	1,16%
Detección de humos	\$41.386,10	0,44%
Instalación de gas	\$103.406,95	1,09%
Voz y datos		
Instalaciones de televisión	\$45.017,76	0,47%
Instalación de voz y datos	\$523.232,37	5,52%
Circuito cerrado de televisión	\$27.699,11	0,29%
Acabados		
Pisos	\$451.178,22	4,76%
Carpintería	\$113.591,56	1,20%
Cancelería y herrería	\$298.276,51	3,14%
Pinturas	\$130.724,37	1,38%
Plafones	\$150.912,72	1,59%
SUBTOTAL	\$9.486.875,94	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$1.043.556,35	11,00%
Elevadores	\$387.419,80	4,08%

[Tabla IV.29] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Habitaciones"

Costo paramétrico del proyecto	Superficie m²	Costo paramétrico
Centro Ecoturistico "Recepción General"	441,97	\$14.028,95
Estructural		
Preliminares	\$127.720,07	2,06%
Cimentación	\$444.269,00	7,17%
Estructuras	\$688.751,75	11,11%
Obra Civil		
Muros	\$58.095,55	0,94%
Recubrimientos	\$115.577,39	1,86%
Limpiezas	\$21.816,26	0,35%
Instalación eléctrica	\$1.748.380,85	28,20%
Aire acondicionado	\$1.097.155,77	17,69%
Instalaciones hidráulicas	\$290.325,37	4,68%
Instalaciones sanitarios	\$288.173,86	4,65%
Muebles y accesorios sanitarios	\$51.406,54	0,83%
Sistema contra incendios		
Protección contra Incendios	\$75.145,85	1,21%
Detección de humos	\$30.267,17	0,49%
Voz y satos		
Instalaciones de televisión	\$32.640,74	0,53%
Instalación de voz y datos	\$345.189,46	5,57%
Circuito cerrado de televisión	\$21.321,71	0,34%
Acabados		
Pisos	\$298.096,73	4,81%
Carpintería	\$77.458,80	1,25%
Cancelería y Herrería	\$198.164,11	3,20%
Pinturas	\$88.656,36	1,43%
Plafones	\$101.850,95	1,64%
SUBTOTAL	\$6.200.377,20	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$496.030,18	8,00%
SUBTOTAL	\$6.696.407,37	
IVA	\$1.071.425,18	16%
IMPORTE	\$7.767.832,55	

[Tabla IV.30] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Recepción General"

Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Tienda de	Superficie m ²	Costo paramétrico
Raya"	250,00	\$11.720,04
Estructural		
Preliminares	\$101.947,87	3,48%
Cimentación	\$251.534,24	8,58%
Estructuras	\$367.065,47	12,53%
Obra civil		
Muros	\$69.046,55	2,36%
Recubrimientos	\$96.209,80	3,28%
Limpiezas	\$51.902,63	1,77%
Instalación eléctrica	\$867.797,13	29,62%
Instalaciones hidráulicas	\$178.787,61	6,10%
Instalaciones sanitarios	\$177.770,90	6,07%
Muebles y accesorios sanitarios	\$65.885,63	2,25%
Protección contra Incendios	\$77.103,73	2,63%
Detección de humos	\$55.896,14	1,91%
Acabados		
Pisos	\$182.459,99	6,23%
Carpintería	\$78.196,72	2,67%
Cancelería y herrería	\$135.236,47	4,62%
Pinturas	\$83.488,17	2,85%
Plafones	\$89.723,32	3,06%
SUBTOTAL	\$2.930.011,23	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$322.301,23	11,00%
SUBTOTAL	\$3.252.312,46	
IVA	\$520.369,99	16%
IMPORTE	\$3.772.682,45	

Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Caballeriza"	Superficie m²	Costo paramétrico
	690,00	\$11.503,49
Estructural		
Preliminares	\$234.004,97	2,95%
Cimentación	\$639.234,92	8,05%
Estructuras	\$952.209,39	12,00%
Obra civil		
Muros	\$144.875,17	1,83%
Recubrimientos	\$218.460,53	2,75%
Limpiezas	\$98.432,25	1,24%
Instalación eléctrica	\$2.308.693,05	29,09%
Instalaciones hidráulicas	\$442.164,06	5,57%
Instalaciones sanitarios	\$439.409,81	5,54%
Muebles y accesorios sanitarios	\$136.312,24	1,72%
Detección de humos	\$109.250,69	1,38%
Instalación de gas	\$161.141,84	2,03%
Instalaciones de televisión	\$112.289,21	1,41%
Instalación de voz y datos	\$512.398,29	6,46%
Circuito cerrado de televisión	\$97.799,17	1,23%
Acabados		
Pisos	\$452.112,56	5,70%
Carpintería	\$169.663,03	2,14%
Cancelería y herrería	\$324.183,88	4,08%
Pinturas	\$183.997,58	2,32%
Plafones	\$200.888,63	2,53%
SUPTOTAL	67.007.400.77	100.000
SUBTOTAL	\$7.937.409,76	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$793.740,98	10,00%
SUBTOTAL	\$8.731.150,73	
IVA	\$1.396.984,12	16%
IMPORTE	\$10.128.134,85	

[Tabla IV.31] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Tienda de Raya" [Tabla IV.32] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Caballeriza"

4.4 Costos y financiamiento

Costo paramétrico del proyecto	Superficie m ²	Costo paramétrico
Centro Ecoturistico "Restaurante"	546,15	\$15.811,46
Estructural		
Preliminares	\$173.396,91	2,01%
Cimentación	\$614.262,96	7,11%
Estructuras	\$954.760,52	11,06%
Obra civil		
Muros	\$76.429,01	0,89%
Recubrimientos	\$156.485,48	1,81%
Limpiezas	\$25.901,88	0,30%
Instalación eléctrica	\$2.430.533,91	28,15%
Aire acondicionado	\$1.523.555,58	17,64%
Instalaciones hidráulicas	\$399.861,59	4,63%
Instalaciones sanitarios	\$396.865,14	4,60%
Muebles y accesorios sanitarios	\$67.113,05	0,78%
Protección contra Incendios	\$100.175,41	1,16%
Detección de humos	\$37.671,69	0,44%
Instalación de gas	\$94.126,17	1,09%
Instalaciones de Televisión	\$40.977,42	0,47%
Instalación de voz y datos	\$476.272,26	5,52%
Circuito cerrado de televisión	\$25.213,12	0,29%
Acabados		
Pisos	\$410.684,98	4,76%
Carpintería	\$103.396,71	1,20%
Cancelería y herrería	\$271.506,19	3,14%
Pinturas	\$118.991,86	1,38%
Plafones	\$137.368,30	1,59%
SUBTOTAL	\$8.635.428,82	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$690.834,31	8,00%
Elevadores	\$352.648,88	4,08%
SUBTOTAL	\$9.678.912,01	
IVA	\$1.548.625,92	16%
IMPORTE	\$11.227.537,93	

Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico	Superficie m²	Costo paramétrico
"Alberca"	300,00	\$11.909,49
Estructural		
Preliminares	\$135.126,96	3,78%
Cimentación	\$317.532,22	8,89%
Estructuras	\$458.410,71	12,83%
Obra civil		
Muros	\$95.007,17	2,66%
Recubrimientos	\$128.129,98	3,59%
Limpiezas	\$74.101,92	2,07%
Instalación eléctrica	\$1.069.001,66	29,92%
Instalaciones hidráulicas	\$228.825,15	6,40%
Instalaciones sanitarios	\$227.585,38	6,37%
Muebles y accesorios sanitarios	\$91.152,76	2,55%
Acabados		
Pisos	\$233.303,25	6,53%
Carpintería	\$106.164,87	2,97%
Cancelería y herrería	\$175.718,99	4,92%
Pinturas	\$112.617,25	3,15%
Plafones	\$120.220,38	3,36%
SUBTOTAL	\$3.572.848,47	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$393.013,33	11,00%
SUBTOTAL	\$3.965.861,80	
IVA	\$634.537,89	16%
IMPORTE	\$4.600.399,69	

[Tabla IV.33] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Restaurante"

[Tabla IV.34] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Alberca"

4.4 Costos y financiamiento

Costo paramétrico del proyecto	Superficie m²	Costo paramétrico
Centro Ecoturistico "Destilería"	642,98	\$15.811,46
Estructural		
Preliminares	\$204.139,42	2,01%
Cimentación	\$723.169,08	7,11%
Estructuras	\$1.124.035,38	11,06%
Obra civil		
Muros	\$89.979,54	0,89%
Recubrimientos	\$184.229,67	1,81%
Limpiezas	\$30.494,17	0,30%
Instalación eléctrica	\$2.861.456,92	28,15%
Aire acondicionado	\$1.793.675,30	17,64%
Instalaciones hidráulicas	\$470.755,30	4,63%
Instalaciones sanitarios	\$467.227,58	4,60%
Muebles y accesorios sanitarios	\$79.011,89	0,78%
Protección contra Incendios	\$117.936,08	1,16%
Detección de humos	\$44.350,72	0,44%
Instalación de gas	\$110.814,33	1,09%
Instalaciones de Televisión	\$48.242,53	0,47%
Instalación de voz y datos	\$560.713,24	5,52%
Circuito cerrado de televisión	\$29.683,29	0,29%
Acabados		
Pisos	\$483.497,62	4,76%
Carpintería	\$121.728,50	1,20%
Cancelería y herrería	\$319.643,05	3,14%
Pinturas	\$140.088,59	1,38%
Plafones	\$161.723,10	1,59%
SUBTOTAL	\$10.166.452,49	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$813.316,20	8,00%
Elevadores	\$415.171,98	4,08%

Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico	Superficie m²	Costo paramétrico
"Gotcha"	350,00	\$9.856,25
Estructural		
Preliminares	\$272.363,47	7,90%
Cimentación	\$448.480,97	13,00%
Estructuras	\$584.503,18	16,94%
Obra civil		
Muros	\$233.626,66	6,77%
Recubrimientos	\$265.607,68	7,70%
Limpiezas	\$213.442,05	6,19%
Acabados		
Pisos	\$367.155,48	10,64%
Carpintería	\$244.399,74	7,08%
Cancelería y herrería	\$311.556,24	9,03%
Pinturas	\$250.629,70	7,27%
Escombro	\$257.970,74	7,48%
SUBTOTAL	\$3.449.687,47	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$275.975,00	8,00%
SUBTOTAL	\$3.725.662,46	
IVA	\$596.105,99	16%
IMPORTE	\$4.321.768,46	

[Tabla IV.35] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Destilería"

[Tabla IV.36] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Gotcha"

4.4 Costos y financiamiento

Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico	Superficie m²	Costo paramétrico
"Administración, Spa y Salón de Juegos"	870,12	\$15.811,46
Estructural		
Preliminares	\$276.253,99	2,01%
Cimentación	\$978.636,79	7,11%
Estructuras	\$1.521.113,66	11,06%
Obra civil		
Muros	\$121.765,83	0,89%
Recubrimientos	\$249.310,90	1,81%
Limpiezas	\$41.266,58	0,30%
Instalación eléctrica	\$3.872.299,13	28,15%
Aire acondicionado	\$2.427.311,51	17,64%
Instalaciones hidráulicas	\$637.054,97	4,63%
Instalaciones sanitarios	\$632.281,04	4,60%
Muebles y accesorios sanitarios	\$106.923,75	0,78%
Protección contra Incendios	\$159.598,34	1,16%
Detección de humos	\$60.018,12	0,44%
Instalación de gas	\$149.960,76	1,09%
Instalaciones de televisión	\$65.284,76	0,47%
Instalación de voz y datos	\$758.791,58	5,52%
Circuito cerrado de televisión	\$40.169,25	0,29%
Acabados		
Pisos	\$654.298,66	4,76%
Carpintería	\$164.730,47	1,20%
Cancelería y herrería	\$432.560,59	3,14%
Pinturas	\$189.576,48	1,38%
Plafones	\$218.853,63	1,59%
SUBTOTAL	\$13.757.867,49	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$1.513.365,42	11,00%
Elevadores	\$561.836,20	4,08%
SUBTOTAL	\$15.833.069,11	
IVA	\$2.533.291.06	16%
IMPORTE	\$18.366.360,17	1979

Costo paramétrico del proyecto	Superficie m²	Costo paramétrico
Centro Ecoturistico "Camping"	374,76	\$11.937,98
Estructural		
Preliminares	\$213.694,66	4,78%
Cimentación	\$442.100,20	9,88%
Estructuras	\$618.506,46	13,82%
Obra civil		
Muros	\$163.457,16	3,65%
Recubrimientos	\$204.933,12	4,58%
Limpiezas	\$137.279,88	3,07%
Instalación eléctrica	\$1.383.080,70	30,91%
Instalaciones hidráulicas	\$331.022,34	7,40%
Instalaciones sanitarios	\$329.469,92	7,36%
Muebles y accesorios sanitarios	\$158.630,71	3,55%
Sistema contra incendios		
Protección contra Incendios	\$175.759,79	3,93%
Detección de humos	\$143.377,63	3,20%
Instalación de gas	\$172.625,78	3,86%
SUBTOTAL	\$4.473.875,51	100,00%
Exteriores, pisos y paisaje	\$492.126,31	11,00%
SUBTOTAL	\$4.966.001,82	
IVA	\$794.560,29	16%
IMPORTE	\$5.760.562,11	

[Tabla IV.37] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturístico "Administración, Spa y Salón de Juegos"

[Tabla IV.38] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Camping"

4.4 Costos y financiamiento

Costo paramétrico		
Equipamiento	Importe sin IVA	Porcentaje
Caballeriza	\$8.731.150,73	10,59%
Recepción general	\$6.696.407,37	8,12%
Restaurante	\$9.678.912,01	11,74%
Destilería	\$11.394.940,66	13,82%
Administración, spa y salón de juegos	\$15.833.069,11	19,21%
Habitaciones	\$10.917.852,10	13,24%
Alberca	\$3.965.861,80	4,81%
Gotcha	\$3.725.662,46	4,52%
Camping	\$4.966.001,82	6,02%
Atención ciclista	\$3.276.343,33	3,97%
Tienda de raya	\$3.252.312,46	3,95%
Costo total:	\$82.438.513,85	100%

Obtener un costo unitario por espacio nos brinda la posibilidad de generar estrategias de recaudación por cada espacio y ajustar la proyección de negocio de acuerdo a las actividades y servicios que cada edificio puede brindar derivado de su diseño.

Según el cálculo de precios unitarios, se estima una inversión de 82.4 millones de pesos. Esta parecería ser una cantidad avasallante, sin embargo, resulta comprensible tras conocer las capacidades de recaudación al ser explotadas las cualidades del parque.

[Tabla IV.39] Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico por edificio

4.4 Costos y financiamiento

Para generar el análisis financiero tomamos en consideración los espacios que nos permitan tener ingresos, así como un aproximado de los recursos entrantes. Parte de estos ingresos provienen de los accesos al parque. Con una tasa de referencia de 365 días y un aforo máximo de 40 huéspedes en las habitaciones, mantenemos un precio estándar que, según la temporada (alta, media o baja), adecua su precio según la demanda. Cabe mencionar que los precios son derivados de un rastreo de precio de hospedaje de lujo en la región.

Ingreso de h	Ingreso de hospedaje anual						
Demanda	Ocupación	Periodo	Días (120)		Precio por persona/noche	Importe bruto anual	Ingreso neto anual
	100,00%	Semana Santa	13	40	\$1.800,00	\$936.000,00	\$514.800,00
	100,00%	Verano	43	40	\$1.800,00	\$3.096.000,00	\$1.702.800,00
	100,00%	invierno	43	40	\$1.800,00	\$3.096.000,00	\$1.702.800,00
Alta	100,00%	Festivos	15	40	\$1.800,00	\$1.080.000,00	\$594.000,00
Media	70,00%	Periodo de 10 días de transición entre alta y baja	79	28	\$1.500,00	\$3.318.000,00	\$1.824.900,00
Baja	50,00%	Resto del año	171	20	\$1.200,00	\$4.104.000,00	\$2.257.200,00
						\$15.630.000,00	\$8.596.500,00

[Tabla IV.40] Ingreso del hospedaje anual por periodo

4.4 Costos y financiamiento

De acuerdo al aforo del parque y las actividades que podemos ofrecer establecimos dos precios, mismos que aumentan de costo en los días de mayor demanda para tener un mayor control de los accesos por temporada. A continuación se muestra el listado de actividades incluidas en cada uno de los paquetes:

Acceso completo:

- Caballeriza: Espectáculo ecuestre, jaripeo, recorridos por túneles de zapata, cañaverales y iardines.
- Destilería: Proceso de destilado con degustación de reserva, acceso preferente a shows.
- Spa: Salón de juegos, barbería, aromaterapia, y manicure.
- Restaurante: Buffet o servicio a la carta.
- Deportes: Acceso preferente a gotcha, recorridos en cuatrimotos y bicicleta por jardines, túneles de Zapata y cañaverales, senderismo con guía
- Camping: Acceso a instalaciones y fogatas Tienda de raya: Acceso preferente a espectáculo de luces.
- Barra libre

Acceso básico:

- Caballeriza: Espectáculo ecuestre y jaripeo.
- Destilería: Proceso de destilado con degustación, acceso a shows.
- Spa: Salón de juegos, barbería y spa
- Restaurante: Buffet
- Deportes: Gotcha, recorridos en cuatrimotos, bicicleta en jardines y senderismo con guía.
- Camping: Acceso a instalaciones y fogatas
- Tienda de Raya: Espectáculo de luces

4.4 Costos y financiamiento

Con estos días considerados y restando los gastos de operación de las actividades, rescatamos un 45 por ciento del total de ingresos que resultan en 12.9 millones de pesos anuales por concepto de accesos al parque.

Ingrese	anual da		araua						Aforo	200
ingreso	greso anual de accesos a parque								Alolo	
Demanda	Ocupación	Periodo	Días (365)	Aforo	Accesos básico	Accesos completo	Costo de acceso básico	Costo de acceso Completo	Importe bruto anual	Ingreso neto anual (45%)
	100,00%	Semana Santa	13	160	70,00%	30,00%	\$499,00	\$799,00	\$1.225.120,00	\$673.816,00
	100,00%	Verano	43	160	70,00%	30,00%	\$499,00	\$799,00	\$4.052.320,00	\$2.228.776,00
Alta	100,00%	invierno	43	160	70,00%	30,00%	\$499,00	\$799,00	\$4.052.320,00	\$2.228.776,00
	100,00%	Festivos	15	160	70,00%	30,00%	\$499,00	\$799,00	\$1.413.600,00	\$777.480,00
Media	70,00%	Transición	79	112	70,00%	30,00%	\$499,00	\$749,00	\$5.078.752,00	\$2.793.313,60
Ваја	50,00%	Resto del año	171	80	70,00%	30,00%	\$499,00	\$699,00	\$7.647.120,00	\$4.205.916,00
									\$23.469.232,00	\$12.908.077,60

[Tabla IV.41] Ingreso anual de acceso a parque

4.4 Costos y financiamiento

Para considerar la recaudación del restaurante mantuvimos el mismo modelo de los accesos y el hospedaje, con un precio aproximado de consumo por persona y el mismo modelo de recaudación bruta del 45 por ciento. Este cálculo nos arroja un ingreso anual de 3.15 millones de pesos. Si bien este precio puede parecer bajo, se puede incrementar con el aumento del costo promedio de comida por persona.

Ingreso al re	estaurante						
Demanda	Ocupación	Periodo	Días (365)	Comensales por tiempo	Precio/por tiempo	Importe bruto anual	Ingreso neto anual (45%)
	100,00%	Semana Santa	13	50	\$150,00	\$292.500,00	\$160.875,00
	100,00%	Verano	43	50	\$150,00	\$967.500,00	\$532.125,00
	100,00%	invierno	43	50	\$150,00	\$967.500,00	\$532.125,00
Alta	100,00%	Festivos	15	50	\$150,00	\$337.500,00	\$185.625,00
Media	70,00%	Transición	79	35	\$150,00	\$1.244.250,00	\$684.337,50
Baja	50,00%	Resto del año	171	25	\$150,00	\$1.923.750,00	\$1.058.062,50
						\$5.733.000,00	\$3.153.150,00

[Tabla IV.42] Ingreso por el restaurante por periodo

4.4 Costos y financiamiento

Dentro de la oferta de actividades del parque se considera la renta del mismo para eventos privados, tales como bodas, fiestas, congresos y otros. En este servicio, tanto las instalaciones como el hospedaje y el servicio de restaurante estarían a disposición del evento. Por lo tanto, los días de evento se restaron a los días totales de accesos del parque. Se consideró un aforo mínimo de 200 personas, así como el costo del boleto con una variación acorde a las temporadas.

Ingreso po	ngreso por eventos						
Demanda	Ocupación	Periodo	Eventos	Aforo	Precio/cubierto	Importe bruto anual	Ingreso neto anual (45%)
	1,00	Semana Santa	1	200	\$650,00	\$130.000,00	\$71.500,00
	3,00	Verano	2	200	\$650,00	\$260.000,00	\$143.000,00
	1,00	invierno	2	200	\$650,00	\$260.000,00	\$143.000,00
Alta	1,00	Festivos	1	200	\$650,00	\$130.000,00	\$71.500,00
Media	0,70	Periodo de 10 días de transición entre alta y baja	1	140	\$550,00	\$77.000,00	\$42.350,00
Baja	0,50	Resto del año	1	100	\$500,00	\$50.000,00	\$27.500,00
						\$907.000,00	\$498.850,00

[Tabla IV.43] Ingreso por eventos por periodo

4.4 Costos y financiamiento

Como parte de las decisiones económicas, tomamos la opción de rentar las caballerizas para su eventual uso recreativo y turístico. Esta elección nos permite generar un ingreso adicional y reducir los gastos de operación de la misma. Los servicios tendrían un costo adicional en el acceso al parque, sin embargo. las actividades de exhibición sí formarían parte del paquete de acceso acorde al boleto adquirido.

Proyecto	Inversión	Activos	Renta m²		
Caballeriza	\$8.731.150,73	6 establos y 1 consultorio	\$500,00		
Espacio	Dimensiones (m2)	Ingreso bruto mensual	Ingreso neto mensual	Ingreso bruto anual	Ingreso neto
Establo 1	30	\$15.000,00	\$12.000,00	\$180.000,00	\$144.000,00
Establo 2	30	\$15.000,00	\$12.000,00	\$180.000,00	\$144.000,00
Establo 3	30	\$15.000,00	\$12.000,00	\$180.000,00	\$144.000,00
Establo 4	30	\$15.000,00	\$12.000,00	\$180.000,00	\$144.000,00
Establo 5	30	\$15.000,00	\$12.000,00	\$180.000,00	\$144.000,00
Establo 6	30	\$15.000,00	\$12.000,00	\$180.000,00	\$144.000,00
Consultorio	50	\$25.000,00	\$20.000,00	\$300.000,00	\$240.000,00
	•	\$115.000,00	\$92.000,00	\$1.380.000,00	\$1.104.000,00

[Tabla IV.44] Ingreso por renta de caballerizas

4.4 Costos y financiamiento

Tras los análisis anteriores podemos aglomerar las cantidades recaudadas en utilidades, tras los gastos de operación y nóminas de empleados, en 26.2 millones de pesos anuales. De estos saldrá un fondo de ahorro para el mantenimiento del parque, correctivo o preventivo, así como un 10 % de utilidades como fondo de apoyo para proyectos del municipio. Y así, tras el análisis podemos considerar un ingreso anual de 19.69 millones de pesos como utilidad bruta.

Tipo de ingreso	Ingreso neto anual	Porcentaje de operación y nóminas (45%)	Utilidad neta	emergencias y	Fondo de apoyo a la comunidad (10%)	Utilidad bruta anual
Hospedaje	\$15.630.000,00	\$7.033.500,00	\$8.596.500,00	\$1.289.475,00	\$859.650,00	\$6.447.375,00
Accesos a Parque	\$23.469.232,00	\$10.561.154,40	\$12.908.077,60	\$1.936.211,64	\$1.290.807,76	\$9.681.058,20
Restaurante	\$5.733.000,00	\$2.579.850,00	\$3.153.150,00	\$472.972,50	\$315.315,00	\$2.364.862,50
Eventos	\$907.000,00	\$408.150,00	\$498.850,00	\$74.827,50	\$49.885,00	\$374.137,50
Caballeriza	\$1.380.000,00	\$276.000,00	\$1.104.000,00	\$165.600,00	\$110.400,00	\$828.000,00
Subtotal	\$47.119.232,00	\$20.858.654,40	\$26.260.577,60	\$3.939.086,64	\$2.626.057,76	\$19.695.433,20

[Tabla IV.45] Ingresos por tipo de actividad anualmente

4.4 Costos y financiamiento

El análisis de precios unitarios y de ingresos nos permite conocer el tiempo aproximado en que la inversión total del proyecto, 82.43 millones de pesos, podría ser recuperada. En la tabla IV.46 podemos ver que a partir del primer año de operación del parque se considera un ingreso anual de 19.6 millones de pesos y un fondo de ahorro anual de 3.9 millones de pesos. Si se logra la proyección de ingresos, se nos permite tener una recuperación de la inversión en cinco años, mismos que podrían reducirse si se considera un incremento en los precios de acuerdo a la inflación anual.

Año	Capital en contra	Ingreso bruto anual	Fondo de ahorro	Capital a favor
1	\$82.438.513,85	\$19.695.433,20	\$3.939.086,64	-\$62.743.080,65
2	\$62.743.080,65	\$39.390.866,40	\$7.878.173,28	-\$43.047.647,45
3	\$43.047.647,45	\$59.086.299,60	\$11.817.259,92	-\$23.352.214,25
4	\$23.352.214,25	\$78.781.732,80	\$15.756.346,56	-\$3.656.781,05
5	\$3.656.781,05	\$98.477.166,00	\$19.695.433,20	\$16.038.652,15
6	-\$16.038.652,15	\$118.172.599,20	\$23.634.519,84	\$35.734.085,35
7	-\$35.734.085,35	\$137.868.032,40	\$27.573.606,48	\$55.429.518,55
8	-\$55.429.518,55	\$157.563.465,60	\$31.512.693,12	\$75.124.951,75
9	-\$75.124.951,75	\$177.258.898,80	\$35.451.779,76	\$94.820.384,95
10	-\$94.820.384,95	\$196.954.332,00	\$39.390.866,40	\$114.515.818,15

Inversión de capital

\$82.438.513,85

[Tabla IV.46] Flujo de retorno, comparativa deuda-capital a favor

4.4 Costos y financiamiento

Conclusión

Se concluye el documento con esta respuesta urbano-arquitectónica que responde al análisis y síntesis de las variables que conforman al entorno de Anenecuilco como localidad e hito histórico.

Por una parte, la propuesta de Plan Maestro busca responder a las necesidades halladas en el ámbito social, urbano, arquitectónico, económico y cultural, tanto de forma como de fondo. Busca que, en lapsos de cinco años, se formen las condiciones para el desarrollo integral de los habitantes, así como del equipamiento urbano y servicios públicos.

A partir de la investigación y la dirección que tomó Plan Maestro propuesto, se determinó que el Centro Ecoturístico funcionará como piedra angular del plan y, junto con los aportes de cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo, se fue enriqueciendo el proyecto, con especial atención en los aspectos de uso, expresivos, ambientales, criterios constructivos y económicos. Gracias a este ejercicio se obtuvo la experiencia de conocer las diferentes etapas del proceso de producción de objetos urbano-arquitectónicos y se encontraron soluciones que consideran los requisitos técnicos, ambientales y locales.

A lo largo del desarrollo del documento nos fue grato encontrarnos en un constante proceso de reflexión teórico-crítica para abordar las problemáticas a resolver; conocer las diferencias y contradicciones entre lo necesario y lo posible dejó en nosotros un amplio abanico de aprendizajes entre los que destacan el trabajo con alto sentido ético y humanístico y el desarrollo integro de los pasos del proyecto arquitectónico, desde el acercamiento al problema hasta la solución de detalles. La experiencia de este ejercicio nos facilitó los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de la disciplina arquitectónica y los problemas que determinan la realidad de México.

Por último, extendemos un cordial agradecimiento a nuestros asesores: M. en Arq. Germán B. Salazar Rivera, Arq. Ramón Abud Ramírez, Arq. Rigoberto Galicia González y M. en Arq. Fernando Javier Flores Nájera, quienes nos acompañaron en este proceso de desarrollo y autoexploración de capacidades y virtudes propias para poder presentar la mejor de nuestras versiones al servicio de los habitantes de Anenecuilco. Esperamos que esta pequeña muestra se extienda a lo largo de nuestra práctica profesional como una forma de gratitud correspondiente a la formación obtenida por la Universidad Nacional Autónoma de México.







UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

1. Introducción

Mesografía

- [1] Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar A.C. (2015). Tienda de raya. Febrero 2019, de Sitio web: Casa de Cultura Coronel Francisco Franco Salazar Sitio web: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2015/12/tienda-de-raya.html
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017), Características de las localidades 2014, Morelos, Datos Tabulados, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/cleu/2014/

Gráficos

• [Gráfico I.1] Martínez García C.E. (2020) Mapa de ubicación de Ayala. [Gráfico]

Imágenes

- [Imagen I.1] Casa de cultura Anenecuilco. (2015). Tienda de raya y tren cañero de la hacienda del Hospital, [Imagen]. 2020. Tomada de sitio web: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2015/12/tienda-de-raya.html.
- [[Imagen I.2] Casa de cultura Anenecuilco. (2015). Ruinas de la tienda de Anenecuilco, [Imagen]. Febrero 2020. Tomada de sitio web: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2015/12/tienda-de-raya.html.
- [[Imagen I.3] Casa de cultura Anenecuilco. (2015). Tienda de Raya Anenecuilco, estado actual, [Imagen]. 2020. Tomada de sitio web: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2015/12/tienda-de-raya.html

2.2.1 Imagen urbana

Mesografía

- [3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [4] Ciudades para la gente, Gehl, Jan, 1ed. Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Infinito, año 2014, Pag. 180, Fecha de consulta 10 de marzo del 2019 desde: https://issuu.com/majesbian/docs/344953224-ciudades-para-la-gente-ja

Gráficos

- [Gráfico II.1] López Romero J.U. (2019). Jerarquía vial, [Mapa]. Recabado de: Visita a la localidad de Anenecuilco.
- [Gráfico II.2] López Romero J.U. (2019). Zonas de Anenecuilco con vialidades pavimentadas y de terracería, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos.
- [Gráfico II.3] López Romero J.U. (2019). Porcentaje de material de recubrimiento en las calles, [Gráfico]. Ellaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Características de las localidades 2014, Morelos, Datos Tabulados, 20 de Enero de 2017, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/cleu/2014/

Tablas

- [Tabla II.1] López Romero J.U. (2019). Uso de suelo Ayala, [Tabla]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Características de las localidades 2014, Morelos, Datos Tabulados, 20 de Enero de 2017, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.ineqi.org.mx/programgs/cleu/2014/
- https://www.inegi.org.mx/programas/cleu/2014/
 [Tabla II.2] López Romero J.U. (2019). Tipo de carencias de infraestructura vial y mobiliario urbano, [Tabla]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Características de las localidades 2014, Morelos, Datos Tabulados, 20 de Enero de 2017, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/cleu/2014/

Imágenes

- [Imagen II.1] Medina Pimentel V. (2019). Plaza central de Anenecuilco. [Fotografía]
- [Imagen II.2] Imágenes base street view Anenecuilco. (2019). Acceso al museo y casa de Emiliano Zapata, [Imagen]. Recuperada el 20 de Febrero, desde Google Sitio web: https://www.google.com/maps/@18.7790971.-
 28.9861664,3a,90y,184.19h,88.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1szh79atlJngMpMGWKIXwOiQ!2e0!7i13312!8i6656
- [Imagen II.3] López Romero J.U. (2019). Señalización vial existente, [Fotografía].
- [Imagen II.4] López Romero J.U. (2019). Imagen de camino a la tienda de raya sin infraestructura. [Fotografía].
- [Imagen II.5] Imágenes base street view Anenecuilco . (2019). Plantas más representativas de Anenecuilco, [Fotografías*]. Recuperada el 24 de Febrero, desde Google Sitio web: https://www.google.com/maps/@18.7790971. 98.9861664,3a,90v,184.19h,88.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1szh79atlJnaMpMGWKIXwOiQ!2e0!7i13312!8i6656

2.2.2 Población: Enfoque cuantitativo

Mesografía

- [5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 20 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [6] Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Visualizador y mapa con información demográfica para la República Mexicana, 1950-2050 y las Entidades Federativas, 1970-2050, Agosto 2019, Fecha de consulta 28 de marzo del 2019 desde: http://indicadores.conapo.gob.mx/Proyecciones.html

Gráficos

- [Gráfico II.4] López Romero J.U. (2019). Mapa de Morelos, enfocando Municipio de Ayala, [Mapa]. Realizó López Romero J.U. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), MARCO GEOESTADÍSTICO Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018. http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml? httpcache=yes& xsl=/db/metadata/xsl/fgdc html.xsl& indent=no&as=.html
- [Gráfico II.5] Martínez García C.E. (2019). Porcentaje de rangos de Edad en el Municipio de Ayala, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.6] López Romero J.U. (2019). Distribución de cantidad de habitantes Anenecuilco por AGEB, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.7] López Romero J.U. (2019). Porcentaje de la población distribuida por AGEB, [Mapa]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II. 8] Martínez García C.E. (2019). Porcentaje de Principales Rangos de Edad en Anenecuilco, [Gráfico]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.9] Martínez García C.E. (2019). Distribución por AGEB de Habitantes por rangos de edad, [Gráfico]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.ineai.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos

2.2.2 Población: Enfoque Cuantitativo

- [Gráfico II.10] López Romero J.U. y Martínez García C.E. (2019). Porcentaje del Nivel educativo de los Habitantes de 15 años y más, [Gráfico]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.ineqi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.11] López Romero J.U. y Martínez García C.E. (2019). Distribución por AGEB del nivel educativo de los habitantes a partir de los 15 años y más, [Gráfica]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.ineai.ora.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.12] López Romero J.U. y Martínez García C.E. (2019). Porcentaje de la Población Derechohabiente a Servicios de Salud, [Gráfica]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.ineai.org.mx/programas/ccpy/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.13] López Romero J.U. y Martínez García C.E. (2019). Distribución por AGEB de la Población Derechohabiente a algún Servicio de salud, [Gráfica]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.14] López Romero J.U. y Martínez García C.E.(2019). Porcentaje de la Población Económicamente Activa, [Gráfica]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde: https://www.ineqi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos
- [Gráfico II.15] López Romero J.U. y Martínez García C.E. (2019.) Distribución por AGEB de la Población Económicamente Activa, [Gráfica]. Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Principales resultados por AGEB y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2010, Morelos, 26 de junio de 2013, Fecha de consulta 8 de marzo del 2019 desde:
 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/?ps=Microdatos

Imagen

• [Imagen II.6] Rodriguez Navarro R. (1994). Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco. [Fotografía]. Valeria Medina Pimentel 2019

2.2.3 Estructura urbana

Mesografía

- [7] Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Historia de Morelos. Tierra, gente y tiempos del sur, Tomo 2 la Arqueología de Morelos Dinámicas sociales sobre las construcciones de la cultura material, López Varela, Karla L., 2018, Segunnda Edición, México, Fecha de Consulta 1 de mayo del 2019 desde: http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/historia-morelos/historia-morelos-2.pdf
- [8] Google Earth, Perfil de elevación de la localidad Norte-Sur, Este -Oeste, Fecha de Consulta 1 de mayo del 2019 desde. Google Earth
- [9] Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Manual de Calles: Diseño vial para ciudades mexicanas, 8 de mayo, 2018, Fecha de Consulta 1 de mayo del 2019 desde: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf

Gráficos

- [Gráfico II.16] López Romero J.U. (2019). Zona arqueológica de Olintepec 4 km al sur de Anenecuilco, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), MARCO GEOESTADÍSTICO Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018. http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml? httpcache=yes& xsl=/db/metadata/xsl/fadc html.xsl& indent=no&as=.html.
- [Gráfico II.17] López Romero J.U. (2019). Diversidad de traza urbana en Anenecuilco, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), MARCO GEOESTADÍSTICO Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018. http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml? http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml? httpcache=yes& xsl=/db/metadata/xsl/fgdc html.xsl& indent=no&as=.html
- [Gráfico II.18] López Romero J.U. (2019). Vías de comunicación de Anenecuilco con las localidades Periféricas, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018. https://datos.gob.mx/busca/dataset/conjunto-de-datos-vectoriales-de-carreteras-y-vialidades-urbanas-edicion-1-0/resource/a0b605af-1bf0-4639-822e-bf78c490ca27e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), MARCO GEOESTADÍSTICO Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018.
- http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/moraprgn.xml? httpcache=yes& xsl=/db/metadata/xsl/fgdc html.xsl& indent=no&as=.html .
- [Gráfico II.19] López Romero J.U. (2019). Rutas ciclistas Cocoyoc Anenecuilco, Ruta Turibus, y caminó a Tienda de raya, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), MARCO GEOESTADÍSTICO Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018. http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml? https://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml? httpcache=yes& xsl=/db/metadata/xsl/fadc html.xsl& indent=no&as=.html y Wikilock, Rutas Bicicleta de Carretera en México → Estado de Morelos → Cocoyoc, 19 de noviembre de 2018, Fecha de consulta 9 de mayo del 2019 desde: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/cocoyoc-anenecuilco-1er-r-30688596.

Imagen

• [Imagen II.7] Rodriguez Navarro R. (1994). Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía]. Valeria Medina Pimentel 2019[Fotografía]

V

2.2.4 Equipamiento urbano y regional

Gráficos

- [Gráfico II.20] López Romero J.U. (2019). Ubicación del equipamiento urbano y regional- Admin. Pública, [Mapa] Recabado de: Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Información Anenecuilco INEGI. Ciudad de México. Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 desde:
 - https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=170040159
- [Gráfico II.21] López Romero J.U. (2019). Ubicación del equipamiento urbano y regional-Cultural, [Mapa]. Recabado de: Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Información Anenecuilco INEGI. Ciudad de México. Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=170040159
- [Gráfico II.22] López Romero J.U. (2019). Ubicación del equipamiento urbano y regional-Educación, [Mapa]. Recabado de: Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Información Anenecuilco INEGI. Ciudad de México. Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=170040159
- [Gráfico II.23] López Romero J.U. (2019). Ubicación del equipamiento urbano y regional-Recreación y deporte, [Mapa]. Recabado de: Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Información Anenecuilco INEGI. Ciudad de México. Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 desde:
 - https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=170040159
- [Gráfico II.19] López Romero J.U. (2019). Rutas ciclistas Cocoyoc Anenecuilco, Ruta Turibus, y caminó a Tienda de raya, [Mapa]. Recabado de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), MARCO GEOESTADÍSTICO Archivos digitales en formato shape, JUNIO 2018. http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml https://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/morapran.xml httpcache=yes& xsl=/db/metadata/xsl/fgdc html.xsl& indent=no&as=.html y Wikilock, Rutas Bicicleta de Carretera en México → Estado de Morelos → Cocoyoc, 19 de noviembre de 2018, Fecha de consulta 9 de mayo del 2019 desde: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/cocoyoc-anenecuilco-1er-r-30688596

Imágenes

- [Imagen II.8] Rodriguez Navarro R. (1994). Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía]. Valeria Medina Pimentel 2019 [Fotografía]
- [Imagen II.9] Autor Desconocido. Plaza frente a la Ayudantía, [Fotografía]. Fecha de consulta 24 de Marzo de 2019 desde: http://dvsr.com.mx/portfolio.html
- [Imagen II.10] Usuario Morelos Mágico. (2019). Plaza en honor a Emiliano Zapata, [Fotografía] fecha de consulta 9 de mayo del 2019 desde: https://i.pinimg.com/originals/61/b6/ee/61b6eecc5a08be015975adada838a910.jpg
- [Imagen II.11] José Luis Rodríguez, (2017) Plaza de Toros, Anenecuilco, Morelos. [Fotografía]. Fecha de consulta 9 de mayo del 2019 desde: https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x85ce65630d69f4b3%3A0x565d6243804d1beal3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Fih5.googleusercontent.com%2 Fp%2FAF1QipOEOvEYNIiE3RVKJwbsM6xtOhSz2iqcLxJrvFEM%3Dw390-h220-k-no!5splaza%20de%20toros%20anenecuilco%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCglgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOEOvEYNIiE3RVKJwbsM6xtOhSz2iqcLxJrvFEM&hl=es-419&sa=X&ved=2ghUKEwiyxxPL087tAhVCLK0KHVh2CR0QojowCnoECBMQAw&cshid=1607989565064978

VΙ

2.2.5 Medio ambiente y contaminación

Mesografía

- [1] Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) (Sin Año). Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos para el estado de Morelos. Consultado en febrero 18, 2019 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187462/Morelos.pdf.
- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (2013). Inventario estatal forestal y de suelos. Consultado en febrero 16, 2019 en: http://obum.zmcuernavaca.morelos.gob.mx/metadata/morelos/USV/IEFyS Morelos 2013.pdf.
- [2] CONABIO y UAEM. (2004). La diversidad Biológica en Morelos: Estudio del estado. 17/02/2019, de Contreras-MacBeath, T., J.C. Boyás, F. Jaramillo Sitio web: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/EE Morelos 2006.pdf.
- [3] Gobierno del Estado de Morelos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Sin Año). Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en Morelos (2018-2027). Consultado en febrero 18, 2019 en:

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323929/30 ProAire Morelos.pdf.
- [4] Gobierno de la Ciudad de México y Sistema de Monitoreo Atmosférico (Sin Año). La contaminación del aire. Consultado en febrero 18, 2019 en: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27Y6BhnmKkYQ==%27.
- [5] H. Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos (2018). Plan de acción climática del municipio de Ayala, Morelos. Consultado en febrero 16, 2019 en: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/PACMUNAYALAMO.pdf.
- [6] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2009). Prontuario e información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en febrero 16, 2019 en: http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos-geograficos/17/17004.pdf.
- [7] Secretaría de Desarrollo Sustentable (2014). Inventario de Emisiones a la Atmósfera de Contaminantes en el Estado de Morelos. Consultado en febrero 16, 2019 en: http://sustentable.morelos.gob.mx/ca/pro-aire/morelos-inventario-emisiones.
- [8] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2012). Sistemas ambientales. Consultado en febrero 17, 2019 en: http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mor/estudios/2012/17MO2012HD011.pdf.
- [9] Protección Civil (2017). Atlas peligros y riesgos del estado de Morelos. Consultado en febrero 17, 2019 en: http://proteccioncivil.morelos.gob.mx/sites/pc/files/files/Documento%20completo.pdf

2.2.5 Medio ambiente y contaminación

Gráficos

- [Gráfico II.24] Medina Pimentel V. (2019). Ecosistemas morelos, elaboración con información de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (2013). Inventario estatal forestal y de suelos. Consultado en febrero 16, 2019 sitio web:
 - http://obum.zmcuernavaca.morelos.gob.mx/metadata/morelos/USV/IEFyS Morelos 2013.pdf
- [Gráfico II.25] Medina Pimentel V. (2019). Vegetación en Anenecuilco, elaboración con información del CONABIO y UAEM. (2004). La diversidad Biológica en Morelos: Estudio del estado. 17/02/2019, de Contreras-MacBeath, T.,J.C. Boyás, F. Jaramillo Sitio web: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/EE Morelos 2006.pdf
- [Gráfico II.26] COESBIO-CONABIO (2019). Guia de Campo, Reptiles e invertebrados [Imagen].17/02/2019 Sitio web: ://biodiversidad.morelos.gob.mx/publicaciones editada por Medina Pimentel V.
- [Gráfico II.27] López Romero J.U. (2019). Localización de fuentes de contaminación en el municipio de Ayala, elaboración con información de Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) (Sin Año). Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos para el estado de Morelos. Consultado en febrero 18, 2019 sitio web: https://www.aob.mx/cms/uploads/attachment/file/187462/Morelos.pdf

Tablas

• [Tabla II.3]. López Monroy, L.B. (2020). Localización de fuentes de contaminación en el municipio de Ayala, elaboración con información de Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) (Sin Año). Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos para el estado de Morelos. Consultado en febrero 18, 2019 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187462/Morelos.pdf

2.2.6 Movilidad

Gráfico

• [Gráfico II.28] López Romero J.U. (2019). Vialidades en Anenecuilco, se hace la diferencia de acuerdo a la jerarquía de cada una de ellas, [Mapa]. Recuperada de: H. Ayuntamiento de Ayala.. (2018). Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Morelos. 24 de Marzo de 2019, de H. Ayuntamiento de Ayala. Sitio web: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17004a.html

Tabla

• [Tabla II.4] López Monroy L.B. (2019). Vehículos registrados en circulación a nivel estatal y municipal, [Tabla]. Recuperada de: Gobierno de la Ciudad de México. (2018). PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf

Imágen

• [Imagen II.2] Rodríguez Navarro R.(1994) Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía] Valeria Medina Pimentel 2019

2.2.7 Economía regional

Mesografía

- [11] Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos, Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Ayala, Morelos, 5414 Segunda Sección "Tierra y Libertad", Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Fecha de consulta 14 de Febrero de 2019 desde: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos-municipales/pdf/PlanAyalaMorelos.pdf
- 12. Secretaria de desarrollo agropecuario, *Programa Morelos de* Desarrollo rural sustentable 2007-2012, Gobierno del Estado de Morelos, 2012, Fecha de consulta 23 de Febrero de 2019 desde https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124839/morelos.pdf
- [13] Secretaria de economía, PROMÉXICO, MORELOS, Secretaria de economía, Fecha de consulta 15 de Febrero de 2019 desde: http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_MORELOS_vf.pdf
- [14] CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, INDICADORES MORELOS, 2018, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Fecha de consulta 20 de Febrero de 2019 desde: http://www.concanaco.com.mx/documentos/indicadores-estados/Morelos pdf
- [15] Secretaría de Economía, Morelos, Información Económica y Estatal, 2015, Fecha de consulta 23 de Febrero de 2019 desde: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124839/morelos.pdf

Gráficos

- [Gráfica II.29] Martínez García C.E. (2019). Gráfica de Participación económica por actividades Nacional y del Edo. de Morelos, [Gráfico]. Elaboración propia con información de: Ciudad de México, 22 de marzo de 2019. Información del, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Estructura económica de Morelos en síntesis, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, c2016. Fecha de consulta 20 de Febrero de 2019.
- [Gráfica II.30] Martínez García C.E. (2019). Gráfica de Participación económica por actividades en el Mpio. de Ayala, [Gráfico]. Elaboración propia con información de http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_MORELOS_vf.pdf
- [Gráfica II.31] Martínez García C.E. (2019). Mapa estratos socioeconómicos, [Mapa]. Realizó López Monroy L.B. Recabado ciudad de México, 22 de marzo 2019.
- [Gráfica II.32] Martínez García C.E. (2019] Mapa de las regiones agrícolas, realizó López Romero J.U. Recabado de: ciudad de México, 22 de marzo 2019.
- [Gráfica II.33] Martínez García C.E. (2019). Tabla estratos socioeconómico, [Tabla]. Realizó López Monroy L.B. Recabado de: Ciudad de México, 23 de marzo 2019. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Información Anenecuilco INEGI. Ciudad de México. Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=170040159
- [Gráfica II.34] López Monroy L.B. (2019). Mapa general de establecimientos económicos en Anenecuilco, [Mapa]. Realizó López Romero J.U. Recabado de: Ciudad de México, 22 de marzo 2019. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Anenecuilco INEGI. Ciudad de México. Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=170040159

2.2.	7 Economía regional
•	[Gráfico 11.35] López Monroy L.B. [2019] Mapa de puntos de concentración urbana, [Mapa] realizó López Romero J.U. Recabado de: Ciudad de México, 22 de marzo 2019. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México), Información Anenecuilco INEGI. Ciudad de México, Fecha de consulta 17 de Febrero de 2019 desde: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=17004015
lmá	gen
•	[Imagen II.13] Rodríguez Navarro R.(1994) Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía] Valeria Medina Pimentel 2019

2.2.8. Análisis normativo

Mesografía

- [16] Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. (2005). Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática, Reglamento de construcción para el municipio de Ayala, Morelos, 2005/06/22, Expidió H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos Periódico Oficial 4399 "Tierra y Libertad", Fecha de consulta 16 de abril del 2019 desde: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos.municipales/pdf/Reg00367.pdf
- [17] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. (2016). Ley General de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 8 de noviembre de 2016, Diario Oficial de la Federación, Fecha de consulta 18 de abril del 2019
 - desde:http://cdam.unsis.edu.mx/files/Desarrollo%20Urbano%20y%20Ordenamiento%20Territorial/Legislacion/Federal/Ley%20General%20de%20Asentamientos%20Humanos%20Ordenamiento%20Territorial%20y%20Desarrollo%20Urbano.pdf
- [18] Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. (1999). Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática, Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable del Estado de Morelos, 1999/12/22, Expidió XLVII Legislatura, Periódico Oficial 4022sección segunda "Tierra y Libertad", Fecha de consulta 20 de abril del 2019 desde: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LAMBIENTEM.pdf
- [19] Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. (2010). Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática, Reglamento de Ecología y medio ambiente del municipio de Ayala, Morelos, 2010/10/20, Expidió H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos Periódico Oficial 4844
 Segunda Sección "Tierra y Libertad", Fecha de consulta 1 de Mayo del 2019 desde:
 ttp://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos municipales/pdf/Reg-Ecologia-Ayala.pdf

Tablas

 [Tabla II.5] López Romero J.U.(2019) Especificaciones a tomar en cuenta dentro del diseño arquitectónico para las edificaciones del Edo. de Morelos. [Tabla]

Imágenes

[Imagen II.14] Rodríguez Navarro R. (1994).Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía]. Valeria Medina Pimentel 2019

2.2.9 Patrimonio

Mesografía

- [20] Gámez. C. (2017) Conoce la casa de Emiliano Zapata, 2019. Recuperado Sitio web: https://revistaaventurero.com.mx/aqui-fue/conoce-la-casa-donde-nacio-emiliano-zapata/
- [21] Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar A.C. (2015). Iglesia de San Miguel Anenecuilco. Febrero 2019, de Casa de Cultura Coronel Francisco Franco Salazar Sitio web: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2015/12/i-glesia-de-san-miguel-anenecuilco.html
- [22] Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar A.C. (2015). 82 años de Carnaval en Anenecuilco. Febrero 2019, de Casa de Cultura Coronel Francisco Franco Salazar Sitio web: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2015/12/tienda-de-raya.ht

Imágenes

- [Imagen II.15] Rodríguez Navarro R. (1994). Fragmento El Caudillo del sur Anenecuilco, [Fotografía]. Valeria Medina Pimentel 2019
- [Imagen II.16] Torres Burgos P. (2019] "Casa de Adobe" [imagen] recuperado el 25/febrero/2019 desde: https://www.bibliotecas.tv/zapata/zapatistas/torresburgos.html
- [Imagen II.17] Autor Desconocido. (2019). Fachada Casa-Museo, [Fotografía]. Recuperado el 25/febrero/2019 desde: https://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano Zapata
- [Imagen II.18] Autor Desconocido. (2019). Atrio Parroquia de San Miguel, [Fotografía]. López Romero Jorge Uzziel [2019]
- [Imagen II.19] Autor Desconocido. (2019). Carnaval de Anenecuiico 2019, [Fotografía]. Recuperado el 25/febrero/2019 desde: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2016/02/82-anos-de-carnaval-en-anenecuiico.html
- [Imagen II.20] Autor Desconocido. (2019). Carnaval de Anenecuilco 2019, [Fotografía]. Recuperado el 25/febrero/2019 desde: http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com/2016/02/82-anos-de-carnaval-en-anenecuilco.html

2.2.10 Análisis Tipológico; Ruta del Paisaje Agavero, Tequila, Jalisco

Mesografía

[23] Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, Arq. Arabella González Huezo, Ruta del Paisaje Agavero. En Rutas Culturales Jalisco, Julio 2006,
Jalisco, Guadalajara, Fecha de consulta 27 de Febrero de 2019 Sitio web:
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/quias/quias-jalisco/quias-jalisco/2%20paisaie%20agavero.pdf

Gráficos

- [Gráfico II.36] Martínez García C.E.[2019] Ruta Tequila-Magdalena-Santa Teresa-Tequila. [Gráfico]
- [Gráfico II.37]. Martínez García C.E.[2019] Sitios Importantes en la ruta de Magdalena a Tequila. [Gráfico].

Imágenes

- [Imagen II.21]. Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, Gilberto Larios, Volcán Tequila. 2014, [Fotográfia] Fecha de consulta 27 de Febrero de 2019 desde: https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/guias/guias_jalisco/guias_jalisco/2%20paisaje%20agavero.pdf
- Imagen [II.22] Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, Arq. Arabella González Huezo. (2006). Ruta del Paisaje Agavero. En Rutas Culturales
 Jalisco, Fachada principal de la hacienda Huitzilapan, Julio 2006, Jalisco, Guadalajara, [Fotográfia]. Fecha de consulta 27 de Febrero de 2019 desde:
 https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/guias/guias-jalisco/guias-jalisco/2w20paisaje%20agavero.pdf

2.3 Propuesta

Mesografía

- [24] Frick, Dieter, 1933-, autor Una teoría del urbanismo: acerca de la organización constructivo-espacial de ciudad / Bogota: Editorial Universidad del Rosario, [2014].
- [25] Marks, Robert W., autor The dymaxion world of Buckminister Fuller. New York: Reinhold, c.1960
- [26] Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018, Secretaría de Turismo, Ciudad de México, a los 22 días del mes de diciembre de 2017 fecha de consulta 24 de abril del 2019 desde: www.dof.gob.mx/nota-detalle-popup.php?codigo=5509139

Gráficos.

- [Gráfico II.36] Martínez García C.E.[2019] Análisis general. [Gráfico].
- [Gráfico II.37] Martínez García C.E.[2019] Diagrama de escalas Ekísticas. [Gráfico].
- [Gráfico II.38] Martínez García C.E.[2019] Ejes de acción. [Gráfico]. [Gráfico II.39] Martínez García C.E.[2019] Propuesta de Plan Maestro de Anenecuilco. [Gráfico].
- [Gráfico II.40] López Romero J.U. [2019] Ubicación y análisis de bordes, nodos y predios con disponibilidad de intervención. [Gráfico]. [Gráfico II.41] López Romero J.U. [2019] Ubicación de proyectos, etapa I de 1-5 años elaborado por López Romero J.U. [Gráfico].
- [Gráfico II.42] López Romero J.U. [2019] Ubicación de proyectos, etapa II de 6-10 años. [Gráfico].
- [Gráfico II.43] López Romero J.U. [2019] Ubicación de proyectos etapa III de 10-15 años. [Gráfico].

2.4 Cartera de proyectos

Gráficos

- [Gráfico II.45] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Perspectiva, Centro de Respuesta Inmediata.[Gráfico]
- [Gráfico II.46] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Ubicación del Centro de Capacitación para el Trabajo. [Gráfico] [Gráfico II.47] Medina Pimentel V. y Martínez García C. E. (2019) Perspectiva, Centro de Capacitación para el Trabajo. [Gráfico]
- [Gráfico II.48] Medina Pimentel V., Martínez García C. E. y López Monroy L.B. (2019) Ubicación Centro de salud con Hospitalización y Centro de Capacitación para el Trabajo.
- [Gráfico II.49] Medina Pimentel V. y López Monroy L.B.(2019) Perspectiva, Centro de Capacitación para el Trabajo.[Gráfico]
- [Gráfico II.50] Medina Pimentel V. y Martínez García C. E. (2019) Centro de Salud con Hospitalización . [Gráfico]
- [Gráfico II.51] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Úbicación de la Central de carga y abasto. [Gráfico]
- [Gráfico II.52] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Perspectiva, Central de carga y abasto. [Gráfico]

- [Gráfico II.53] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Vicioación Centro de Desarrollo Comunitario. [Gráfico]
 [Gráfico II.54] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Perspectiva, Centro de Desarrollo Comunitario. [Gráfico]
 [Gráfico II.55] Medina Pimentel V., Martínez García C. E., López Romero J.U. y López Monroy L.B. (2019) Ubicación Centro Ecoturistico. [Gráfico]
 [Gráfico II.56] Medina Pimentel V., Martínez García C. E., López Romero J.U. y López Monroy L.B. (2019) Vista Centro Ecoturistico. [Gráfico]
- [Gráfico II.57] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019)Centro de Ordenación del transporte. [Gráfico]
- [Gráfico II.58] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Perspectiva, Centro de Ordenación del Transporte . [Gráfico]
- [Gráfico II.59] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Ubicación plaza de usos Múltiples. [Gráfico]
- [Gráfico II.60] Medina Pimentel V. y López Romero J.U. (2019) Perspectiva, plaza de usos múltiples. [Gráfico]
- [Gráfico II.61] Medina Pimentel V. y López Monroy L.B.(2019) Centro de atención y mantenimiento ciclista. [Gráfico] [Gráfico II.62] Medina Pimentel V. y López Monroy L.B.(2019) Perspectiva Centro de atención y mantenimiento ciclista. [Gráfico]

- [Tabla II.6] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico, Centro de Respuesta Inmediata [Tabla]
- [Tabla II.7] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B. (2019) Programa arquitectónico de Centro de capacitación para el trabajo [Tabla]
- [Tabla II.8] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Centro de Capacitación para el Trabajo. [Tabla].

2.4 Cartera de proyectos

- [Tabla II.9] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectonico de Centro
- de Salud con Hospitalización. [Tabla]
 [Tabla II.10] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Central
- de Carga y Abasto. [Tabla]
 [Tabla II.11] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Centro de Desarrollo Comunitario [Tabla]
- [Tabla II.12] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Centro de Desarrollo Comunitario [Tabla]
- [Tabla II.13] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Centro Ecoturístico [Tabla]
- [Tabla II.14] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B. (2019) Programa arquitectónico de Centro d e Ordenación del transporte [Tabla]
- [Tabla II.15] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Plaza de usos múltiples[Tabla] [Tabla II.16] Medina Pimentel V., López Romero J.U. y López Monroy L.B.(2019) Programa arquitectónico de Centro de Atención y Mantenimiento Ciclista [Tabla]

2.5 Intervención urbana

Mesografía

• [27] Llagas Chafloque W. y Guadalupe Gómez E. (2006)Diseño de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales en la UNMSM. 2019, de Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sitio web: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/699

Gráficos

- [Gráfico II.63] López Romero J.U. (2019) Intervención urbana de etapas de 1 a 5 años y de 10 a 15 años. [Gráfico]
- [Gráfico II.64] López Romero J.U. (2019) Intervención Ruta ciclista de 10 a15 años. [Gráfico].
- [Gráfico II.65] Medina Pimentel V. (2019) Intervención urbana de vialidades primarias Ej. Av. Lazaro Cardena. [Gráfico]. Con íconos de Rifqi Zainur M., Irawan A., Furtado G. Et al (2019). [Gráfico] íconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico II.66] Medina Pimentel V. (2019) Intención de diseño Lázaro Cárdenas. [Gráfico]. Imágenes originales de INEGI, Google. (2019). Imágenes base street view Anenecuilco. 2019, de Google Sitio web: https://earth.google.com/web/search/Anenecuilco.+Morelos.
- [Gráfico II.67] Medina Pimentel V. (2019) Intervención urbana de vialidades secundarias. [Gráfico]. Con íconos de Rifqi Zainur M., Irawan A., Furtado G. Et al (2019). Íconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico II.68] Medina Pimentel V. (2019) Intención de diseño calle Benito Juarez. [Gráfico]. Imágenes originales de INEGI, Google. (2019). Imágenes base street view Anenecuilco . 2019, de Google Sitio web: https://earth.google.com/web/search/Anenecuilco,+Morelos.
- [Gráfico II.69] Medina Pimentel V. (2019) Intervención urbana de vialidades terciarias. [Gráfico]. Con íconos de Rifqi Zainur M., Irawan A., Furtado G. Et al (2019). Iconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico II.70] Medina Pimentel V. (2019) Intenciones de diseño en vialidad terciaria, acceso peatonal. [Gráfico].Imágenes originales de INEGI, Google. (2019). Imágenes base street view Anenecuilco. 2019, de Google Sitio web: https://earth.google.com/web/search/Anenecuilco,+Morelos.
- [Gráfico II.71] Medina Pimentel V. (2019) Vista aérea de planta de tratamiento, imagen objetivo. [Gráfico]. Imágenes originales de INEGI, Google. (2019). Imágenes base street view Anenecuilco. 2019, de Google Sitio web: https://earth.google.com/web/search/Anenecuilco.+Morelos.

2.6 Costos y financiamiento

Mesografía

[28] Activecost costos de construcción: Edificación, Edición Agosto 2019, México, D.F.: Ed. Bimsa Reports, 2019

- [Tabla III.16] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Monto paramétrico por tipo de equipamiento a partir de la especialidad requerida en cada caso. [Tabla]
- [Tabla III.17] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento Centro de Respuesta Inmediata
- [Tabla III.18] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, CECAT
- [Tabla III.19] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Salud con Hospitalización [Tabla].
- [Tabla III.20] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Capacitación para el Trabajo. [Tabla].
- [Tabla III.21] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Carga y Abasto. [Tabla].
- [Tabla III.22] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Desarrollo Comunitario [Tabla]
- [Tabla III.23] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de Ordenación del Transporte . [Tabla]
- [Tabla III.24] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, plaza de usos múltiples. [Tabla]
- [Tabla III.25] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Centro de atención y mantenimiento ciclista. [Tabla]
- [Tabla III.26] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento, Humedales. [Tabla]
- [Tabla III.27] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Costos paramétricos, resumen de costo por equipamiento. [Tabla]
- [Tabla III.28] Martínez García C.E. y López Romero J.U. [2019] Costos paramétricos Infraestructura. [Tabla]
- [Tabla III.29] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Plan de retorno de inversión. [Tabla]
- [Tabla III.30] Martínez García C.E. y López Romero J.U. [2019] Plan de retorno de inversión del Centro de Capacitación para el Trabajo. [Tabla]
- [Tabla III.31] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Plan de retorno de inversión de la Plaza de usos múltiples. [Tabla]
- [Tabla III.32] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Plan de retorno de inversión del Centro de Carga y Abasto. [Tabla]
- [Tabla III.33] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Plan de retorno de inversión del Centro de Desarrollo Comunitario. [Tabla]
- [Tabla III.34] Martínez García C.E. y López Romero J.U.[2019] Plan de retorno de inversión del Centro de Capacitación para el Trabajo. [Tabla]

3.1 Estado actual

Mesografía

- [29] INEGI, Google. (2019). Curvas de nivel tienda de raya. 2019, de Google Sitio web: https://earth.google.com/web/search/Anenecuilco,+Morelos.
- [30] Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (2013). Inventario estatal forestal y de suelos. 16/02/19 en: http://obum.zmcuernavaca.morelos.gob.mx/metadata/morelos/USV/IEFyS Morelos 2013.pdf.

Gráficos

- [Gráfico III.1] Medina Pimentel V. (2019) Ubicación y contexto de la Tienda de raya. [Mapa] Con íconos de Newstudiodesign 10, Thanh Loc P., Et al (2019). Iconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico III.2] Medina Pimentel V. y Martínez García C. E. (2019) Caminos, entradas y contexto físico. [Mapa] [Gráfico III.3] Medina Pimentel V. y Martínez García C. E. (2019) Topografía de la poligonal.[Mapa]

Imágenes

- [Imagen III.1] Medina Pimentel V.(2019) Vistas fachada noroeste de la Tienda de Raya en el estado actual [Fotografía]
- [Imagen III.2] Medina Pimentel V.(2019) Cañaverales, vistos desde un costado de la tienda de raya [Fotografía]
- [Imagen III.3] López Romero J.U.(2019) Cañaverales y montañas vistas desde la zona de los túneles de Zapata [Fotografía]
- [Imagen III.4] Medina Pimentel V.(2019) Deterioros de la tienda de raya [Fotografía]

3.2 Análisis tipológico- Hacienda Niop

Mesografía

[31] AS Arquitectura, R79. (2014). Hacienda Niop. 16/02/19, de Arch Daily Sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/762470/hacienda-niop-as-arquitectura-plus-r79.

Gráficos

- [Gráfico III. 5] Medina Pimentel V. (2019) Conjunto Hacienda Niop. (Gráfico) Con imágenes de Cervera Castro D. (2014). Hacienda Niop. 16/02/19, de Arch Daily Sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/762470/hacienda-niop-as-arquitectura-plus-r79.
- [Gráfico III.6] Medina Pimentel V. (2019) Variable Funcional Hacienda Niop. (Gráfico) Con imágenes de Cervera Castro D. (2014). Hacienda Niop. 16/02/19, de Arch Daily Sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/762470/hacienda-niop-as-arquitectura-plus-r79.
- [Gráfico III.7] Medina Pimentel V. (2019) Análisis ambiental del Bar. (Gráfico) Con imágenes de Cervera Castro D. (2014). Hacienda Niop. 16/02/19, de Arch Daily Sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/762470/hacienda-niop-as-arquitectura-plus-r79.

Imágenes

[Imagen III.5] Cervera Castro D. (2014) Trayectorias [fotografía] Recuperado de https://www.archdaily.mx/mx/762470/hacienda-niop-as-arquitectura-plus-r79.

3.3 Planteamiento arquitectónico

Mesografía

- [32] Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de Turismo SNIEGT (2017). Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según categoría turística del establecimiento.18/08/19,de SNIEGT Sitio web: https://www.datatur.sectur.gob.mx/lTxEF/lTxEF_MOR.aspx
- [33] SECTUR, FONATUR, UAEM, Poder ejecutivo de Morelos, Consejo de promoción turística, . (2013). Agenda de competitividad de los destinos turísticos de México. Estudio de Competitividad Turística del Destino Cuernavaca, Morelos . 18/08/19, de SECTUR Sitio web: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Cuernavaca.pdf

Gráficos

- [Gráfico III.8] Martínez García C. E. (2019) Alojamiento en Morelos. [Gráfico] Con iconos de Nikita Kozin, Hasanudin Et al (2019). Iconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com/.

 [Gráfico III.9] Martínez García C. E. y Medina Pimentel V.(2019)Zonificación y ejes compositivos. [Gráfico]
- [Gráfico III.10] López Monroy L.B. y Martínez García C. E. (2019) Diagrama de relaciones. [Gráfico]

4.2 Criterios

Mesografía

- [34] Metales Industriales de Puebla, S.A. de C.V. (MIPSA), Catálogo de Perfiles Estructurales, Viga IPR, 2019, Ciudad de México. Fecha de consulta 27 de julio de 2019 desde: https://www.mipsa.com.mx/productos/acero/perfiles-estructurales/viga-ipr-ir/
- [35] Green neighborhood development: LEED reference guide for green neighborhood development: based on the rating system created by the Congress for the New Urbanism, Natural Resources Defense Council and U. S. Green Building Council Washington, DC: U.S. Green Building Council, 2009
- [36] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASHRAE guide and data book New York: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, c1961-

Gráficos

- [Gráfico IV.1] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios estructurales en el proyecto (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados de: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.2] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios sobre el uso de recursos hídricos (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.3] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios en el diseño de iluminación (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.4] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios en la instalación eléctrica, (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.5] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios en la elección de acabados (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.6] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios constructivos en la documentación de planos (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.7] Martínez García C. E. (2019) Representación de criterios implementados en canceles (Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.8] Medina Pimentel V. (2019) Representación de criterios de restauración(Gráfico), Fecha de consulta 22 de julio de 2019, íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.
- [Gráfico IV.9] Martínez García C. E. (2019) Ficha ejemplo de paleta vegetal, (Gráfico)
- [Gráfico IV.10] López Romero J. U. (2019) Representación de corte por fachada, criterio estructural, (Gráfico)
- [Gráfico IV.11] Logotipos certificaciones ambientales y mobiliario Helvex ahorrador, gráficos recuperados desde: https://www.helvex.com.mx/catalogos
- [Gráfico IV.12] Martínez García C. E. (2019) Diagrama de aprovechamiento pluvial, (Gráfico)íconos recuperados desde: https://thenounproject.com/.

XXIII

4.2 Criterios

- [Tabla IV.1] López Romero J. U. (2019) Cargas unitarias del edificio de usos múltiples. Losa de Azotea, (Tabla).
- [Tabla IV.2] López Romero J. U. (2019) Cargas unitarias del edificio de usos múltiples. Losa de Entrepiso, (Tabla)...
- [Tabla IV.3] López Romero J. U. (2019) Cargas unitarias del edificio de usos múltiples. Losa de Cimentación, (Tabla).
- [Tabla IV.4] López Romero J. U. (2019)Baja de cargas de Losa de Azotea a Primer Nivel, (Tabla).
- [Tabla IV.5] López Romero J. U. (2019)Baja de cargas de Losa de Azotea a Planta Baja, (Tabla). [Tabla IV.6] López Romero J. U. (2019)Baja de cargas de Losa de Azotea a Nivel de Sótano, (Tabla).
- [Tabla IV.7] López Romero J. U. (2019) Cálculo de sección de columnas de concreto, (Tabla).
- [Tabla IV.8] López Romero J. U. (2019) Cálculo de área de acero por sección de 45x45 cm, (Tabla). [Tabla IV.9] López Romero J. U. (2019) Bajada de cargas para cálculo de sección de trabes por nivel, (Tabla).
- [Tabla IV.10] López Romero J. U. (2019)Cálculo de Viga Nivel de Azotea, (Tabla).
 [Tabla IV.11] López Romero J. U. (2019) Tabla de Perfiles Estructurales de Vigas IPR, proveedor MIPSA, Medidas 24' x 9' 27' x 14', (Tabla) Metales Industriales de Puebla, S.A. de C.V. (MIPSA), Catálogo de Perfiles Estructurales, Viga IPR, 2019, Ciudad de México. Fecha de consulta 27 de julio de 2019 desde: https://www.mipsa.com.mx/productos/acero/perfiles-estructurales/viga-ipr-ir/ [Tabla IV.12] López Romero J. U. (2019) Cálculo de Viga Nivel de Planta Alta, (Tabla).
- [Tabla IV.13] López Romero J. U. (2019) Tabla de Perfiles Estructurales de Vigas IPR, proveedor MIPSA, Medidas 24' x 9' 27' x 14', (Tabla), Metales Industriales de Puebla, S.A. de C.V. (MIPSA), Catálogo de Perfiles Estructurales, Viga IPR, 2019, Ciudad de México. Fecha de consulta 27 de julio de 2019 desde: https://www.mipsa.com.mx/productos/acero/perfiles-estructurales/viga-ipr-ir/
- [Tabla IV.14] López Romero J. U. (2019) Cálculo de Viga Nivel de Planta Baja, (Tabla).
- [Tabla IV.15] López Romero J. U. (2019) Tabla de Perfiles Estructurales de Vigas IPR, proveedor MIPSA, Medidas 36' x 12' 40' x 12', (Gráfico), Metales Industriales de Puebla, S.A. de C.V. (MIPSA), Catálogo de Perfiles Estructurales, Viga IPR, 2019, Ciudad de México. Fecha de consulta 27 de julio de 2019 desde: https://www.mipsa.com.mx/productos/acero/perfiles-estructurales/viga-ipr-ir/
- [Tabla IV.16] Martínez García C. E. (2019) Tabla de cálculo de compensación de agua usando muebles ahorradores, (Tabla).
- [Tabla IV.17] Martínez García C. E. (2019) Tabla de cálculo de demanda por usuarios y operadores, (Tabla).
- [Tabla IV.18] Martínez García C. E. (2019) Tabla de cálculo de recolección de agua pluvial, (Tabla).

4.3 Conjunto Centro Ecoturístico: Tienda de raya

Gráficos


- [Gráfico V.13] Martínez García C. E. (2019) Conjunto del Centro Ecoturístico [Gráfico]. Con íconos de Rifqi Zainur M., Irawan A., Furtado G. Et al (2019) Íconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com/
- [Gráfico V.14] Medina Pimentel V. (2019) Representación de servicio turísticos [Gráfico]. Con íconos de Rifqi Zainur M., Irawan A., Furtado G. Et al (2019) Íconos base. 2019. de The Noun Project Sitio web: https://thenounproject.com
- [Gráfico IV.15] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva Administración General. [Render]
- [Gráfico IV.16] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva Caballerizas. [Render] [Gráfico IV.17] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva Restaurante. [Render]
- [Gráfico IV.18] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva interior, destilería y pasillo principal. [Render]
- [Gráfico IV.19] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Vista Área de Camping. [Render]
- [Gráfico IV.20] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva Edificio de usos múltiples. [Render]
- [Gráfico IV.21] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva habitaciones. [Render]
- [Gráfico IV.22] López Romero J. U., Martínez García C. E. y Medina Pimentel V. (2019) Perspectiva estación ciclista. [Render]

- [Tabla IV.19] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Administración General. [Tabla].
- [Tabla IV.20] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Caballerizas. [Tabla].
- [Tabla IV.21] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Restaurante. [Tabla].
- [Tabla IV-22] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Destilería. [Tabla].
- [Tabla IV.23] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Comedor y Camping. [Tabla].
- [Tabla IV.24] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Administración de hospedaje. [Tabla].
- [Tabla IV.25] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Hospedaje. [Tabla].
- [Tabla IV.26] López Monroy L.B. y López Romero J. U. (2019) Programa Arquitectónico, Estación Ciclista. [Tabla].

4.4 Costos y financiamiento: Tienda de raya

- [Tabla IV.27] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019) Monto paramétrico por tipo de equipamiento a partir de la especialidad requerida en cada caso. [Tabla].
- [Tabla IV.28] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Atención ciclista". [Tabla IV.29] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Habitaciones". [Tabla].
- [Tabla IV.30] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Recepción General". [Tabla].
- [Tabla IV.31] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Tienda de Raya". [Tabla].
- [Tabla IV.32] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Caballeriza", [Tabla] [Tabla IV.33] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Restaurante". [Tabla] [Tabla]
- [Tabla IV.34] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Alberca". [Tabla].
- [Tabla IV.35] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Destileria". [Tabla]. [Tabla IV.36] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Gotcha". [Tabla].
- [Tabla IV.37] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Administración, Spa y Salón de Juegos". [Tabla].
- [Tabla IV.38] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico "Camping". [Tabla].
- [Tabla IV.39] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Costo paramétrico del proyecto Centro Ecoturistico por Edificio. [Tabla]. [Tabla IV.40] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Ingreso del Hospedaje Anual por periodo. [Tabla]. [Tabla IV.41] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019) Ingreso Acceso a Parque Anual por periodo. [Tabla].

- [Tabla IV.42] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Ingreso por el restaurante por periodo. [Tabla]. [Tabla IV.43] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Ingreso por Eventos por periodo. [Tabla].
- [Tabla IV.44] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Ingreso por Renta de Caballerizas. [Tabla]. [Tabla IV.45] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Ingresos por tipo de actividad anualmente. [Tabla].
- [Tabla IV.46] López Romero J. U. y Martínez García C. E. (2019), Flujo de retorno, comparativa deuda-capital a favor. [Tabla].









UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso


DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL


Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).


El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.































































































































































UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso


DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).


El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.















ISOMÉTRICO CALENTADORES










BUUDARQUITECTURA



































PLANTA BAJA- ESTACIÓN CICLISTA Y GOTCHA





























































































































































UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso


DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL


Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).


El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

























- Repison de concreto con Gotero de 3/4" marca Superblock, Medida 26x20x6cm
- Chaflán de concreto f´c= 150kg/cm2, Hecho en oba de 15cm de alto.
- Impermeabilizante Comex TOP, adicionado con aislante térmico, acabado Mate, Color Blanco, Certificado con dictame ONNCE DIT (Dictamen de Idoneidad técnica), Impermeabilizantes como recubrimiento reflectivo. Colocado con carrete de piso colocado a mano.
- Lechada de cemento/cal/arena, proporción 1:1:6 y espesor de 5mm. Acabado escobillado.
- 5 Ladrillo de Azotea de 17x17cm x2.5cm de alto colocado con una cama de mortero, cal/arena en proporción 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 2.5cm en máximo 1m2 a la vez.
- 6 Relleno de Tepetate #1/2" Acorde a lomo superior de pendiente de azotea, comprimido con vibrador de mano.
- Malla electro soldada MIPSA 6x6/8-8 calibre 8, 4,176mm de diámetro, peso de 1.4kg/m2 fy= 5000kg/m2 Sujeto a NORMA NOM-B-290 subministrado en rollos de 2.5m x 40m
- Viga de pino 15x25cmx6m Calidad: tercera, Distribuidos por as GAVII ÁN. Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4".
- Tablón de Encino 51mm x 37.5cm x 3.05 mts. Distribuido por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4".
- 10 Losa alveolar L-01 de siete alveolos, Marca Vip rocosa clave palm 015/100 dimensiones: 100x15cm, resistencia f'c=400kg/cm2, con Acero de pres fuerzo fue=16900kg/cm2, cara inferior y superior liso aparente con oquedades controladas, color gris concreto, Colocada en sitio con grua proporcionada por el distribuidor.
- 11 Rejilla tipo Escalerrilla de Malla, Marca Charofil, de 116mm de peralte, 50 cm de ancho, sujeto a losa con Grapa de Suspensión, Acabado GAC (Galvanizado en Caliente) para interiores y exteriores con alto grado de exposición de calor y humedad. Clavado a Losa con taquetes de expansión.
- 12 Muro divisorio hecho con tabique recocido 6x8x24 cm de distintos tonos juntas de 5 mm con mortero, a plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de f'e= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.
- 13 Placa de Mármol Travertino a la Veta, 60x60x1.5. Acabado Pulido, distribuido por MarMex, Asentado con Pegamarmol y pisos marca PastaBlanca, fortificada con aditivo acrífico de Bexcel 1.5 Lts por saco de 20tga. Aplicado con Ilana de goma adentada y espatula de goma, posteriormente pulir juntas con una lechada de cemento/cal/arena 1:6:6, juntas máximas de 5mm..
- 14 Placa de Mármol Blanco Durango Grano Fino, 30.5x61cmx1.4cm Distribuído por Marmóles Puente, Asentac con Pegamarmol y pisos marca PastaBlanca, fortificada con adilivo acrilico de Bexacel 1.5 Lis por saco de 20kg. Aplicado con Ilana de goma adentada y espatula de goma, posteriormente pulir juntac son una lechada de cemento/cal/arena 1:6:6, juntas máximas de 5mm.
- 15 Plantilla de concreto pobre a base de cemento/cal/arena 1:1:6 y espesor de 5cm f'c=100kg/cm2.
- 16 Mejoramiento de terreno a base de Tepetate compactado al 95% de la prueba Proctor y colocado en capas de 20 cm (Espesor total de 40cm).
- 17 Estructura compuesta por: 1. Dado de concreto; D-01 2. Columna; C-01 3.Losa de Clmentación L-01 4. Trabes tipo T-02 Para ver detalles consulte plano:


BUUD ARQUITECTURA **(**









∄




- Repison de concreto con Gotero de 3/4" marca Superblock, Medida 26x20x6cm
- Chaflán de concreto f´c= 150kg/cm2, Hecho en oba de 15cm de alto.
- ue ailo.

 3 Impermeabilizante Comex TOP, adicionado con aislante térmico, acabado Mate, Color Blanco, Certificado con dictamo ONNCE DIT (Dictamen de Idoneidad técnica), Impermeabilizantes como recubrimiento reflectivo. Colocado con carrete de piso colocado a mano.
- 4 Lechada de cemento/cal/arena, proporción 1:1:6 y espesor de 5mm. Acabado escobillado.
- 5 Ladrillo de Azotea de 17x17cm x2.5cm de alto colocado con una cama de mortero, cal/arena en proporción 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 2.5cm en máximo
- Malla electro soldada MIPSA 6x6/8-8 calibre 8, 4,176mm de diámetro, peso de 1.4kg/m2 fy= 5000kg/m2 Sujeto a NORMA NOM-B-290 subministrado en rollos de 2.5m x 40m
- Viga de pino 15x25cmx6m Calidad: tercera, Distribuidos por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4*.
- 9 Tablón de Encino 51mm x 37.5cm x 3.05 mts. Distribuido por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4".
- 10 Losa alveolar L-01 de siete alveolos, Marca Vip rocosa clave palm 015/100 dimensiones: 100x15cm, resistencia fc=400kg/cm2, con Acero de pres fuerzo fue=16900kg/cm2, cara inferior y superior liso aparente con oquedades controladas, color gris concreto, Colocada en sitio con grua proporcionada por el distribuidor.
- 11 Muro divisorio hecho con tabique recocido 6x8x24 cm de distintos tonos juntas de 5 mm con mortero, a plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 1Ø #3 ahogada con concreto de f 'c= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.
- 12 Placa de Mármol Negro Monterrey, 60x60x1.5. Distribuido por Marmóles Puente. Asentado con Pegamarmol y pisos marca PastaBlanca, fortificada con aditivo acrílico de Bexcel 1.5 Lts por saco de 20kg. Aplicado con Ilana de goma adentada y espatula de goma, posteriormen pulir juntas con una lechad: de cemento/cal/arena 1.56, juntas máximas de 5mm. En pisos, el acabado es mate.
- 13 Laja de Cantera, 60x60x1.5cm Tono Blanco Huichapan, acabdo pulido, Distribuido por Canteras Huichapan, Asentado sobre PegaCantera, Marca Adhiere, Base cemento Portland enriquecido con anti hongo. Aplicar con Ilana de goma adentada y espátula. Juntas a máximo 3mm
- 14 Piedra caliza, limestone tandoor tono Grey patron. En piezas de 60x60cmx1.4cm Asentada sobre Levantina, con una junta minima de 1.5mm en interiores y en exteriores de 3mm. Se aplicara con llana y espatula de goma.
- 15 Laja de Cantera, 60x60x1.5cm Tono Café Galindo, acabdo pulido, Distribuido por Canteras Huichapan, Asentado sobre PegaCantera, Marca Adhiere, Base cemento Portland enriquecido con anti hongo. Aplicar con Ilana de goma adentada y espátula. Juntas a máximo 3mm
- 16 Plantilla de concreto pobre a base de cemento/cal/arena 1:1:6 y espesor de 5cm f'c=100kg/cm2.
- 17 Mejoramiento de terreno a base de Tepetate compactado al 95% de la prueba Proctor y colocado en capas de 20 cm (Espesor total de 40cm).
- 18 Estructura compuesta por: 1. Dado de concreto; D-01 2. Columna; C-01
- 3.Losa de Clmentación L-01
 4. Trabes tipo T-02
 Para ver detalles consulte plano:











- Repison de concreto con Gotero de 3/4" marca Superblock, Medida 26x20x6cm
- 2 Chaflán de concreto f'c= 150kg/cm2, Hecho en oba de 15cm
- Impermeabilizante Comex TOP, adicionado con aislante térmico, acabado Mate, Color Blanco, Certificado con dictame ONNCE DIT (Dictamen de Idoneidad técnica), Impermeabilizantes como recubrimiento reflectivo. Colocado con carrete de piso colocado a mano.
- 4 Lechada de cemento/cal/arena, proporción 1:1:6 y espesor de 5mm. Acabado escobillado.
- Ladrillo de Azotea de 17x17cm x2.5cm de alto colocado con una cama de mortero, cal/arena en proporción 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 2.5cm en máximo 1m2 a la vez.
- 6 Relleno de Tepetate #1/2" Acorde a lomo superior de pendiente de azotea, comprimido con vibrador de mano.
- Malla electro soldada MIPSA 6x6/8-8 calibre 8, 4.176mm de diámetro, peso de 1.4kg/m² fy=5000kg/m² Sujeto a NORMA NOM-B-290 subministrado en rollos de 2.5m x 40m
- 8 Viga de pino 15x25cmx6m Calidad: tercera, Distribuidos por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4".
- Tablón de Encino 51mm x 37.5cm x 3.05 mts. Distribuido por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4".
- 10 Losa alveolar L-01 de siete alveolos, Marca Vip rocosa clave palm 015/100 dimensiones: 100x15cm, resistencia fc=400kg/cm2, con Acero de pres fuerzo fue=16900kg/cm2, cara inferior y superior liso aparente con oquedades controladas, color gris concreto, Colocada en sitio con grua proporcionada por el distribuidor.
- 11 Muro de tabique Santa Julia color trigo de 20 x 10 x 10 Asentado con mortero, juntas de máximo 1 cm de espesor, a Plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de f 'c= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm.
- 12 Muro divisorio hecho con tabique recocido 6x8x24 cm de Mutro divisiono necirio con labrique recogno oxoxez an ue distintos tonos juntas de 5 mm con mortero, a plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de f 'c= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.
- 13 Cama de Viruta de Pino de 10 a 8 cm de espesor, con Rizo Largo Hecha especialmente para caballos, Marca Viruta Santamarina, a partir de madera natural de Pino Alba, Distribuida a granel.
- 14 Tapete para caballeriza, tapete de hule de alta calidad, reforzado con hilos de nylon espesor de 12.7 mm, superficie diamantada, específico para establo de reposo de del caballo, medidas 1.22x183cm, acabado aparente hule negro.
- 15 Plantilla de concreto pobre a base de cemento/cal/arena 1:1:6 y espesor de 5cm f'c=100kg/cm2.
- 16 Mejoramiento de terreno a base de Tepetate compactado al 95% de la prueba Proctor y colocado en capas de 20 cm (Espesor total de 40cm).
- 17 Estructura compuesta por: 1. Dado de concreto; D-01 2. Columna; C-01 3.Losa de Clmentación L-0
- tación L-01
- Trabes tipo T-02
 Para ver detalles consulte plano:








N.P.T+12.80 N.P.T+11.30 0.30 0.45 RABE <u>11</u>⁄ N.P.T+6.80 9.30 10 0.93 15 11 16 0.16-18 Interior Exterior 3.55 22 -0.68 21 23 N.P.T+2.30 0.50 0.40 DADO D-1 27, **\27**


CORTE POR FACHADA CXF-03

- Repison de concreto con Gotero de 3/4" marca Superblock, Medida 26x20x6cm
- Chaflán de concreto f´c= 150kg/cm2, Hecho en oba de 15cm de alto.
- Impermeabilizante Comex TOP, adicionado con aislante térmico, acabado Mate, Color Blanco, Certificado con dictam ONNCE DIT (Dictamen de Idoneidad técnica). Impermeabilizantes como recubrimiento reflectivo. Colocado con carrete de piso colocado a mano.
- 4 Lechada de cemento/cal/arena, proporción 1:1:6 y esp 5mm. Acabado escobillado.
- Ladrillo de Azotea de 17x17cm x2.5cm de alto colocado con una cama de mortero, cal/arena en proporción 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 2.5cm en máximo 1m2 a la vez
- Relleno de Tepetate #1/2" Acorde a lomo superior de pendiente de azotea, comprimido con vibrador de mano
- Malla electro soldada MIPSA 6x6/8-8 calibre 8 4 176mm de diámetro, peso de 1.4kg/m2 fy= 5000kg/m2 Sujeto a NORMA NOM-B-290 subministrado en rollos de 2.5m x 40m
- Viga de pino 15x25cmx6m Calidad: tercera, Distribuidos por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4*.
- Tablón de Encino 51mm x 37.5cm x 3.05 mts. Distribuido por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4".
- 10 Losa alveolar L-01 de siete alveolos, Marca Vip rocosa clave palm 015/100 dimensiones: 100x15cm, resistencia f'c=400kg/cm2, con Acero de pres fuerzo fue=16900kg/cm2, cara inferior y superior liso aparente con oquedades controladas, color gris concreto, Colocada en sitio con grua proporcionada por el distribuidor.
- Rejilla tipo Escalerrilla de Malla, Marca Charofil, de 116mm de peralte, 50 cm de ancho, sujeto a losa con Grapa de Suspensión, Acabado GAC (Galvanizado en Caliente) para interiores y exteriores con alto grado de exposición de calor y humedad. Clavado a Losa con taquetes de expansión.
- 12 Muro divisorio hecho con tabique recocido 6x8x24 cm de distintos tonos juntas de 5 mm con mortero, a plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de f 'c= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.
- Cubierta de Granito, Marca Mármoles Puente, modelo Granito Blanco Alpha, Código de producto; GBLCO- 091-0, Lámina de 1/2", canto cuadrado, Montado sobre bastidor metálico de perfiles cuadrados de acero inoxidable.
- 14 Piso porcelanatopara interiores, Marca Interceramic, modelo Trio Cement Ivory, de 0.60x0.60m piso rectificado, cemento ETT Alto, PEI IV, adherido con pegazulejo Interceramic para piezas de formato Grande, color gris, preparado con 4.8 litros por cada sacode 20kg, instalado a mano con cuchara, colocadas a hueso.
- 15 Colgantes de alambre galvanizado del numero 16 a cada 1.22 M formando una reticula.
- 16 Canales listón, calibre 26 colocadas a cada 61 cm (24") máximo entre ellos.
- 17 Bastidor metálico suspendido de la losa. Tablero de yeso marca USG TABLAROCA® normal de 12.7 mm. Que va atonillada con tornillos USG tipo S de 1" a cada 20cm máximo
- 18 Muro de tabique Santa Julia color trigo de 20 x 10 x 10 Asentado con mortero, juntas de máximo 1 cm de espesor, a Plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de f 'c= 150 kg/cm y sembrado a cada
- 19 Tubería Multicapa marca Flexpad linea Pex al- Pex para Gade 1/2 " de diametro.
- 20 Alcayata tipo Gancho 1/2" Marca Flexpad linea Pex Al Pex acero cromado anti-corrosivo . Empotrados en muro con taquetes expansores de 1" propios del producto.
- 21 Estufa marca Coriat modeloEC-4GA HD Linea Heavy Duty con dimensiones 0.80mts x 0.81mts x 1.05mts Quemadores Octogonales y Horno tipo industrial.
- 22 Entrepaño de lámina de aglomerado marca MASISA Pane 25mm acabado mate. Recubierto en una cara por lámina decorativa (Roble Santana) Impregnadas con resina Melamínica tipo Panel. Cortado en sitio y bordes lijados con lija para madera, granulometria variáble.
- 23 Bastidor de Tubo estructural cuadrado, marca Arcelor Mittal galvaizado en caliente, 40 mm espesor por cara y un espes de 4mm en paredes. Cortado con segueta y/o disco y solda con electrosoldadora y soldadura de 1/8".
- 24 Tapón para tubo cuadrado de plástico Industrial modelo INT 40 mm Marca Suport Tope Cuadrado. Int de 40 mm y espesor de tacón de 10 mm. Distribuido por Ferreteria Marti Instalado a Presión Manual.
- 25 Piso de fachaleta industrial Santa Julia color trigo de 30x 20 x 1,2cm. Adherido con pegazulejo Interceramic para piezas de formato Mediano, color bianco, preparado con 4.8 litros por cada sacode 20kg, instalado a mano con cuchara, utilizando separadores de 4mm
- 26 Plantilla de concreto pobre a base de cemento/cal/arena 1:1:6 y espesor de 5cm f'c=100kg/cm2.
- 27 Mejoramiento de terreno a base de Tepetate compactado al 95% de la prueba Proctor y colocado en capas de 20 cm (Espesor total de 40cm).
- 28 Estructura compuesta por: 1. Dado de concreto; D-01 2. Columna; C-01
 - 3.Losa de Clmentación L-01
 4. Trabes tipo T-02
- Para ver detalles consulte plano:










CORTE POR FACHADA CXF-05


- Repisón de concreto con Gotero de 3/4" marca Superblock, Medida 122x122x8cm
- Chaflán de concreto f´c= 150kg/cm2, Hecho en oba de 15cm de alto.
- ue aixo.

 3 Impermeabilizante Comex TOP, adicionado con aislante térmico, acabado Mate, Color Blanco, Certificado con dictame ONNCE DIT (Dictamen de Idoneidad técnica), Impermeabilizantes como recubrimiento reflectivo. Colocado con carrete de piso colocado a mano.
- 4 Lechada de cemento/cal/arena, proporción 1:1:6 y espesor de 5mm. Acabado escobillado.
- una cama de mortero, cal/arena en proporción 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 2.5cm en máximo 1m2 a la vez. 5 Ladrillo de Azotea de 17x17cm x2.5cm de alto colocado con
- 7 Colgantes de alambre galvanizado del numero 16 a cada 1.22 M formando una reticula.
- 8 Canales listón, calibre 26 colocadas a cada 61 cm (24") máximo entre ellos.
- Bastidor metálico suspendido de la losa. Tablero de yeso marca USG TABLAROCA® normal de 12.7 mm. Que va atonillada con tornillos USG tipo S de 1" a cada 20cm máxir
- 10 Losa alveolar L-01 de siete alveolos, Marca Vip rocosa d'ave paim 015/100 dimensiones: 100x15cm, resistencia fc=400kg/cm2, con Acero de pres fuerzo fue=16900kg/cm2, cara inferior y superior liso aparente con oquedades controladas, color gris concreto, Colocada en sitio con grua proporcionada por el distribuidor.
- 11 Malla electro soldada MIPSA 6x6/8-8 calibre 8, 4.176mm de diámetro, peso de 1.4kg/m2 fy= 5000kg/m2 Sujeto a NORMA NOM-B-290 subministrado en rollos de 2.5m x 40m
- 12 Muro divisorio hecho con tabique recocido multiperforado 10x30x20 cm, juntas de 5 mm con mortero cemento-cal-arena 1.4, a plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de 1°c= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente. Refuerzo horizontal con escalerilla a cada tres hileras con mortero cemento arena 1.4
- 13 Perfil de acero tipo C, clasificación 310X37cm cara de patin exterior de 76,6mm Soldado a IPR especificado en plano estructural con Soldadura estructural y electrosoldadora, acabado aparente.
- 14 Canceleria, ventana fija alumipro de 1/2" color de cancel anonizado, Diseño con base a la Norma AAMA603.8, Crista de 4 mm con pelicula de seguridad anti astillas en cara interior y pelicula SOL LITE en parte Exterior.
- Piacua de Marmól Travertino Rojo, 30.5x60x1.5cm Distribuido por Marmóles Puente, Asentado con Pegamarmol y pisos marca PastaBlanca, fortificada con aditivo acrílico de Bexcel 1.5 Lis por saco de 20kg. Aplicado con illana de goma adentada y espatula de goma, posteriormente pulir juntas con una lechada de cemento/cal/arena 1:6.6, juntas máximas de 5mm.
- 18 Piso porcelanato, Marca Interceramic, modelo Trilogy Marbel tipo o de 60x120cm estilo Mármol Blanco, acabado Satin, adherido con pegazulejo Interceramic para piezas de formato Grande, color gris, preparado con 4.8 litros por cada sacode 20kg, instalado a mano con cuchara, colocadas a hueso.
- 17 Taza Helvex, Modelo Murano, Elongada cton rampa oculta y entrada para Fluxómetrode 32mm, compuesta de porcelana horneada, acabado blanco brillante.
- 18 Fluxómetro eléctrico, Marca Helvex, modelo: TF-110-WC-4,8, para taza Flux de sensor SPUD de 32mm y 4.8 lts por descarga.
- 19 Plantilla de concreto pobre a base de cemento/cal/arena 1:1:6 y espesor de 5cm f'c=100kg/cm2.
- 20 Mejoramiento de terreno a base de Tepetate compactado al 95% de la prueba Proctor y colocado en capas de 20 cm (Espesor total de 40cm).
- 21 Estructura compuesta por:
 1. Dado de concreto; D-01
 2. Columna; C-01
 3.Losa de Clmentación L-01
 4. Trabes tipo T-02
 Para ver detalles consulte plano:










- on de concreto con Gotero de 3/4" marca Superblock, Repison de concrete Medida 26x20x6cm
- Chaflán de concreto f'c= 150kg/cm2, Hecho en oba de 15cm de alto.
- al Impermeabilizante Comex TOP, adicionado con aislante térmico, acabado Mate, Color Blanco, Certificado con dictamo ONNCE DIT (Dictamen de Idoneidad técnica), Impermeabilizantes como recubirimiento reflectivo. Colocado con carrete de piso colocado a mano.
- Lechada de cemento/cal/arena, proporción 1:1:6 y espesor de 5mm. Acabado escobillado.
- 5 Ladrillo de Azotea de 17x17cm x2.5cm de alto colocado con una cama de mortero, cal/arena en proporción 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 2.5cm en máximo 1m2 a la vez.
- Relleno de Tepetate #1/2" Acorde a lomo superior de pendiente de azotea, comprimido con vibrador de mano.
- Malla electro soldada MIPSA 6x6/8-8 calibre 8, 4.176mm de diámetro, peso de 1.4kg/m2 fy= 5000kg/m2 Sujeto a NORMA NOM-B-290 subministrado en rollos de 2.5m x 40m
- Viga de pino 15x25cmx6m Calidad: tercera, Distribuidos por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4°.
- Tablón de Encino 51mm x 37.5cm x 3.05 mts. Distribuido por maderas GAVILÁN, Recubierta con Barniz RIVERA Fenólico COMEX 610 sopar marino acabado mate, aplicado a mano con brocha de 4*.
- 10 Losa alveolar L-01 de siete alveolos, Marca Vip rocosa clave palm 015/100 dimensiones: 100x15cm, resistencia fc=400kg/cm2, con Acoro de pres fuerzo fue=16900kg/cm2, cara inferior y superior liso aparente con oquedades controladas, color gris concreto, Colocada en sitio con grua proporcionada por el distribuidor.
- 11 Muro divisorio hecho con tabique recocido 6x8x24 cm de distintos tonos juntas de 5 mm con mortero, a plomo y reventón, con junta hundida. Varilla de refuerzo 10 #3 ahogada con concreto de f' c= 150 kg/cm y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.
- 12 Placa de Mármol Negro Monterrey, 60x60x1.5. Distribuído por Marmóles Puente, Asentado con Pegamarmol y pisos marca PastaBlanca, fortificada con aditivo acrilico de Bexcel 1.5 Lts por saco de 20½a, Aplicado con illana de goma adentada y espatula de goma, posteriormente pulir juntas con una lechada de cemento/cal/arena 1.56, juntas máximas de 5mm. En pisos, el acabado es mate.
- 13 Laja de Cantera, 60x60x1.5cm Tono Blanco Huichapan, acabdo pulido, Distribuido por Canteras Huichapan, Asentado sobre PegaCantera, Marca Adhiere, Base cemento Portland enriquecido con anti hongo, Aplicar con Ilana de goma adentada y espátula. Juntas a máximo 3mm
- 14 Piedra caliza, limestone tandoor tono Grey patron. En piezas de 60x60cmx1.4cm Asentada sobre Levantina, con una junta mínima de 1.5mm en interiores y en exteriores de 3mm. Se aplicara con llana y espatula de goma.
- 15 Laja de Cantera, 60x60x1.5cm Tono Café Galindo, acabdo pulido, Distribuido por Canteras Huichapan, Asentado sobre PegaCantera, Marca Adhiere, Base cemento Pordiand enriquecido con anti hongo, Aplicar con Ilana de goma adentada y espátula. Juntas a máximo 3mm
- 16 Plantilla de concreto pobre a base de cemento/cal/arena 1:1:6 y espesor de 5cm f'c=100kg/cm2.
- 17 Mejoramiento de terreno a base de Tepetate compactado al 95% de la prueba Proctor y colocado en capas de 20 cm (Espesor total de 40cm).


- 18 Estructura compuesta por:
 1. Dado de concreto; D-01
 2. Columna; C-01
 3. Losa de Clmentación L-01
 4. Trabes tipo T-02
 Para ver detalles consulte plano:



 \square **(**









	Pisos	Indica cambio de material en piec					Laja de Cartera, 60x80x1 Son Toro Racinto, acabado puldo, Dienbuido por Carteras Huichagan, Asentado sobre PegaCantera, Marca Adhiere, Rase cemeno Portand enriquecido	-	Zo	clos		indica cambio de material en Zocio	
	kom		Pico de concreto premiodado (residencia acorde a planos estrusturales) acabado mantelinado, color cris, acregado prueso de praisa de 8 mm, acregado fino de	Pi-20	Gradus	090x540 m	con and hongo. Aplicar con llana de goma adentada y espátula. Juntos a máximo 3mm	Clave	Ub	icación	Dimensiones	Descripción	
P4E	de guarda		swans 65 nm, marca comes o equivalente en calidad, curado con membrana impermedile, nodels curaquim 69 narca berquinia.	MD 65	Muros		Indica cambio de material en muso	7.65		Autosy	6604 15 m	Zodo de litterndi Traverino a la Veta, 40x15x1.5. de expesor, combirmado por curva sanitaria de Som de radio y caleje 40x45x1.5 Acabado Pullos, distribuido por literáfeix, Asentado con Pecamemon y cales meste a patellalizano intrificada com aditiva acrilos de litera est. Si somi 1.5 (in cor sacri	
			Piez de concelo premiaciado (residencia acorde a danos estruturales) acabado	Cave	Ubicación	Dimensiones	Descripción		in in		E4000.15-R	de 20ks. Aplicado con llarse de coma adentada y espatula de coma, iuntas máximas de 2mm. En	
P-06	Estable		martelinado, color gris, agregado grueso de grava de 8 mm, agregado fino de arxana 6,5 mm, marca cemes o equivalente en calidad, curado con membrana.		Vista de muro		Muro de tábique recucido multiperfusdo 15c/05c/0 cm, juntas de 5 mm con motien cenemic-cul-arena 14, aplano y reventiro, con junta hundida. Valida de refuezo 152 fil abagada con concesio de 1 or 153 kilorim e remitodo o cada 70 cm. Adanado acabado fino, central por concesio de 1 or 153 kilorim e remitodo o cada 70 cm. Adanado acabado fino, central por concesio de 1 or 153 kilorim e remitodo o cada 70 cm.					superficier verticales, la placa debe anciana mecânicamente al sustrato, sello de la superficie co Soquichamp Ultrafino marca Niasa o equivalente en calidad.	
			Inpermedie, models Curaquin NP marca (perquinia.	MD-01	2000000	0.1040304020	anna 13. Refuerzo torizonal con escalerilla a cada tres hieras con mortero cenerdo arena 14.	5.4		fones			
			Piez porsebnato, liberce interceranic, modelo Trilogy libertei figo o de 60x125cm estio Mármol Blanco, acabado Satin, adherido con pecasaleio interceranic para			_	Muro divisorio hecho con tabique recopido. 6x12x24 cm de distritos tonos juntas de 5 mm con	Clave	Us	icación	Dimensiones	Descripción	
P-BB	Rafos	040 x 040 m	piezas de formito Grande, color gris, preparado con 4.8 litros por cada sacode 20kg, instalado a mano con cuchana, colocadas a fueso.	MD-02	Vista de muro a los dudos	0.0040.1240.24	motero, a piano y reventón, con justa hundida. Varilla de refueros 10 80 abogada con concreto de 1 to 150 legion y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.	PL-01	Sa	ninde		Loss alwester L-01 de siete alvector, Marca Vip nocesa clave pain 015/100 dimensiones 185x15cm, neislancia l'o-vibbliquind, con Acero de pres favor dimensiolibiliquind, acatado e cara lietiero y superior liso aparette con operatione controlatas, curado con membran	
P-09	Consultatio Sala de expera	0300030 m	Placa de Milimol Blanco Durango Grano Fino, 30 Self-tonur 4 cm Diarbaldo por filambias Plante, Asemado con Paganamol y place marca Pastalillaca, betificada con addivo acrilico de Bessell 1.5 Lita por saco de 20kg. Aplicado con filma de coma adentada y vesantala de coma, coserdomente quir iuntas con usa filma de coma adentada y vesantala de coma, coserdomente quir iuntas con usa.	MD-05	Columnas Muros interiores	0.60x6.60 m	Laja de Cantera, 40x60x1.5cm Tono Calli Galindo, acabado puldo, Dieribuido por Canteras Huichagan, Asertado acibre Paga/Cartera, Marca Adhiere, Gase cemento Portiand enriquecido con arti hongo. Aplicar con llana de goma adentada y espátula. Juntas a máximo Simn.					impermedile, modelo Curaquim NP marca (perquimia , color gris concreto, Colocada en sito co grua proporcionada por el distribuidor.	
			lechada de cenerio/callanna 1 fi/si, juntas máximas de Snm.	MD/R			Paca de Marco Tourido a la Wal, Illuda S. Audado Pado, derbudo por flores.					Sistema de platón a partir de Viga de pino 15/25/cmalim Calidad tercera, Diambuidos por mantenas GANY ÁN Sanchismo con Samir PINCRA Carolino CYARCY (Eth poper marino sculpado	
Pi-15	Santarios	640 x 120 m	Pao porsalento, lillera Interceranic, modelo Trilogy Martel Spo o de 60x20cm edio Mármol Blanco, acabado Satin, adherido con pegazulejo Interceranic para piassa de formato Ganda, color gris, preparado con 4.8 libro por cada sacode 70g, intellado o marco con catara, colocadas a basea.	marali .	Marse y Columnes interiores	0.60±0.60 m	Assentado con Pegamarmoi y pisos marca Pastallianca, fortificado con adiliso del Sissosi 15 Cts por saco de 26st, Aplicado con Ilasa de gona adentado y espatulo de gona, posielicimente pola juntante con sentendado de comenciociamente 16st, juntas en alemanto de Sinn. En superficies vericales, la placa debe anciame mecánicamente al sustesso.	PL-02	Ana	s públicas		maderas GAVILAN, Rocaleiras con Barrio RPUERA Fendico COMEX 610 appir marino acubado mate, aplicado a mano con brocha de 4°. Cobicadas etalgi-de un Tabblo de Gindro S1mm s 37 Som x 3 DS mis. Distribuido por maderas GAVILAN. Recuberto con Barrio RPUERA Fendico COMEX 610 scoar marino acabado mate.	
_	_		Ladellin da Brokus da Chrillon vil Som da silv colorado con una cama da median.	MD-40	Muros exteriores	0.00400.0	Piedra arqueologica, acabado rustico. En piezas de 30x80cmz1 Acm Asentada sobre Levantina,	1	- 1			aplicado a mano con brocha de F.	
P-19	Azotea	0.17x0.17 m	Laddio de Acoleu de l'ThirToni 22 Son de altr colocado con una cama de mortero, cellamena en proposión 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 25 on en misiano fini2 a la vez.	MD-10		0.30x660 m	con una justa minima de 15mm en interiures y en exteriures de 5mm. Se aplicara con llana y espatula de gona.						







	Pisos	Indica cambio de material en pieso					Laja de Cantera, 65x85x1.5cm Toro Racinto, acabado puldo, Dienbuido por Canteras Huictagos, Asentado sobre PegaContera, Marca Adhiera Base cemento Porfand enriquecido	-	Zc	oclos		indica cambio de material en Zocio	
			Pico de concreto premiodado (residencia acorde a planos estrusturales) acabado mantelinado, color cris, acregado prueso de praisa de 8 mm, acregado fino de	Pi-20	Gradas	090x540 m	con and hongo. Aplicar con llana de goma adentada y espátula. Juntas a máximo 3mm	Clave	U	Ibicación	Dimensiones	Descripción	
P40	Anna de guarda		greate 65 mm, marco comes o equisiterio en caldad, curado con membrana impermedibi, modelo Curaquim NF marco (perquimia.	MD-01	Muros		Indica cambio de material en muso	7.66	1,	Marony	840415m	Zodo de Mamdi Traverino a la Veta, 60x15x1.5 de espesor, conformado por curva sanitaria di Son de radio y rodapie 60x65x7.5 Acatado Pulido, deribilido per Mantileo, Avantado co Pecamamenty valore mana Presidianas, terrificata con addise actilico de lisensel 1.5 tits por sao Pecamamenty valore mana Presidianas, terrificata con addise actilico de lisensel 1.5 tits por sao per la constanta de l	
			Piez de concelo premiaciado (residencia acorde a danos estruturales) acabado	Cave	Ubicación	Dimensiones	Descripción		interior		£4040.15 R	de 20ks. Aplicado con llana de coma adiertada y espatula de coma, luntas máximas de 2mm. El	
Pilli	Enter		martelinado, color gris, agregado grueso de grava de 8 mm, agregado fino de arxana 6,5 mm, marca cemes o equivalente en calidad, curado con membrana.		Vista de muro		Muro de tablque recocido multiperfundo 15c/05d0 cm, juntas de 5 mm con morteo cenemo-cul-arena 74, a planto y reventin, con junta hundida. Valida de reliunzo 1576 aboquete con concesso de 1 or 155 kilorin e sembodo a cada 70 cm. Aslanado septado fino, centro proprio de 1 or 150 kilorin e sembodo a cada 70 cm. Aslanado septado fino, centro proprio de 10 cm. Sembodo de 10 cm. Sembodo de 10 cm. Aslanado septado fino, centro proprio de 10 cm. Sembodo de 10 cm. Sembodo de 10 cm. Sembodo de 10 cm. Sembodo fino, centro proprio de 10 cm. Sembodo de					superficies verticales, la placa debe anciana mecánicamente al sustrato, sello de la superficie co Soquichamp Ultrafino marca Niasa o equivalente en calidad.	
			Inpermedie, models Curaquin NP marca (perquinia.	MD-01	2000000	0.1040304020	anna 13. Refueco horizonal con escaleilla a cada tes hieras con mortero cenerdo arena 14.	5.4		afones			
	1 1		Piez porsebnato, liberce interceranic, modelo Trilogy libertei figo o de 60x125cm estio Mármol Blanco, acabado Satin, adherido con pecasaleio interceranic para			_	Muro divisorio hecho con tabique recocido: 6x12/24 cm de distritos tonos juntas de 5 mm con	Clave	u	Ibicación	Dimensiones	Descripción	
Pdi	Rafos	080 x 080 m	piezas de formito Grande, color gris, preparado con 4.8 litros por cada sacode 20kg, instalado a mano con cuchana, colocadas a fueso.	MD-02	Vista de muro a los dudos	0.0040.1240.24	motero, a piano y reventón, con justa hundida. Vanilla de refueros 10º KB altogada con concesto de l' c+ 150 legion y sembrado a cada 70 cm. Acabado aparente.	PL-01		ianiprios		Loss alwester L-01 de siete alvector, Marca Vip nocesa clave pain 015/100 dimensiones 185x15cm, neislancia l'o-vibbliquind, con Acero de pres favor dimensiolibiliquind, acatado e cara lietiero y superior liso aparette con operatione controlatas, curado con membran	
P-09	Consultario Sala de espera	0.30KB20 m	Placa de Milimol Blanco Durango Grano Fino, 30 Self-tonur 4 cm Diarbaldo por filambias Plante, Asemado con Paganamol y place marca Pastalillaca, betificada con addivo acrilico de Bessell 1.5 Lita por saco de 20kg. Aplicado con filma de coma adentada y vesantala de coma, coserdomente quir iuntas con usa filma de coma adentada y vesantala de coma, coserdomente quir iuntas con usa.	MD-05	Columnas Muros interiores	0.60x6.60 m	Laja de Caraera, 40x60x1.5cm Tono Catle Galindo, acabado puldo, Dieribuido por Cardenae Huichagan, Asertado acibre Paga/Cardena, Marca Adhiere, Gase comiento Portand enriquecido con artil hongo. Aplicar con llans de goma adentado y espátula. Juntas a miximo Simm.		\perp			impermedile, modelo Curaquim NP marca (perquimia , color gris concreto, Colocada en sito co grua proporcionada por el distribuidor.	
			lechada de cenerio/callanna 1 fi/si, juntas máximas de Snm.	MOJE			Paca de Marco Tourido a la Vela, Robbet S. Audado Pado, dicibudo por Robbe.		Т			Sistema de platón a partir de Viga de pino 15/25/cmalim Calidad tercera, Dienibuldos por martires GANI ÁN Sanchiara con Santir DNCDA Cardino CONDY (N) anos marino ana	
Pi-15	Santanos	060x120m	Pao porsalento, libera Interceranic, modelo Tillogi libetei fipo o de 60x/20cm estio Mármol Blanco, acabado Satin, adherido con pegazulejo Interceranic para piassa de formato Grande, color gilo, preparado con 4.8 libro por cada sacode 70ko inhalidad o mano con cultura coloculate a fuese.		Muros Columnas interiores	0.60x0.60 m	Asembdo con Pegamamoi y pisos marca Pastallianca, fortificada con adilivo acrilico de Brecol 1.5 Cts por saco de 20st, Aplicado con lasar de gora ademada y espatial de gona, poselecimente pal pristas con una includada de comenciordiamena 15st, juntes másimas de Senn. En superficies vericales, la placa debe anclama mocánicamente al sustato.	PL-02	Ano	as piblicas		miseras curvicios, recipiente con asmo provioro hercico cicinax ero apprimiento acabado mate, spicado a mano con foncha de 4°. Cobicadas etalgo de un Tablos de Ginno S1mm x 37 Som x 3 dS mis. Distribuido por maderas GARILAN. Recoberto con liama RHIGEN Ferbillos CONSISTEND social marina acabado mate.	
_			Ladellin da Brokus da Chrillon vil Som da silv colorado con una cama da median.	MD-40	Muros exteriores	0.00400.0	Piedra arqueologica, acabado nusico. En piezas de 30x80cm/1 Aon Asentada sobre Levamina,	ı				aplicado a mano con brocha de F.	
P-19	Azutea	0.17s0.17 m	Laddio de Acoleu de l'ThirToni 22 Son de altr colocado con una cama de mortero, cellamena en proposión 1:3 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 25 on en misiano fini2 a la vez.	ma-10		o xoad éd in	con una justa minima de 15mm en interiores y en exteriores de 5mm. Se aplicara con llana y espatula de gona.						













- E	Pisos		indica cambio de				Ladrillo de Acoba de 17x17on ul Son de alto calocado con una cama de modero, caliamesa en crapoción 1.3 Y 10% de camento con un especir no	MD-10	Murra estationa	1300Mm	Piedra arqueologica, acabado nuelco. En piezas de 30x80cm/1 Aon Asentada sobre	
Clave		Dimensiones	Descripción	P-19	Azotea	0.1740.17 m	motero, calamna en proposión 13 Y 10% de cemento con un espesor no máximo de 25cm en máximo 1n2 a la vez.	86-13	Mutor econonic	0.000001	Levardra, con una junta minima de 1.5mm en interiores y en exteriores de 3mm. Se aplicara con flama y expatula de goma.	
Pids	Ductor de Insty A Exteriores		Plac de concreto premiscriado (resistencia acorde a planox estruturales) acabado puldo, quilo gris, aprepado priveiro de grans de 8 mm, apregiado fiso de aseasa 0.5 mm, manzo cares o equiliante en collador, curado con membrana impermesible, modelo Curaquim NP manza (perquimia	Clave	Muros Uticación	Dimensiones		MD-08	Muros y Columnas interiores	0.60x0.60 m	Placa de Marrell Travertiro a la Vira, d'Odifri S. Acatado Dudio, distribucióo por Martino, Asentado con Preparament y pisos marca, glasgollarca, fertificado con adisso acrilico de Bescell S.S. Un por saco de 20ta, Aplicado con lans de goma adentado y espatalo de gona, posteriomente polir juntos con una lechado de camentricidamen S.S.G. juntos máximas de Sem. En superficie verdicales i, lasto debe ancher mediciamente a questra.	
Pi-03	Cosina		Plac de fachaleta industrial Santa Julia color trigo de 30x 20 x 1 2cm. Adherido con pegazulejo interceramio para placas de formato Mediano, color blenco, preparado con 4.8 trisos por cada sacode 20xo, instalado a mano con cuchana, utilizando	MD-01	Vista de muro a los dudos	0.1040304629	Muro de tablique recocido multiperforado 150/05/25 cm, juntas de 5 mm con mortero cemento-cal-anena 1.6, a plomo y revertón, con junta hundida. Vanilla de refuecto 16/16 ahogada con concreto de l' 10º 150 ligiton y sembrado a cada	200	Zoclos			
			separadone de-limin.				70 cm. Aplanado acabado fino, camento arena 1.2. Refuerzo horizontal con acresiorilo a carlo tras Nierza con montes camento sorrea 1.4.	Clave	Ubicación	Dimensiones	Descripción	
P-09	Ansas comunes conedones y bar	0.3010.60	Placs de Málmol Blanco Durango Grans Fino, 20 Sulfromiri Aont Distribuído por Marmilles Puerte, Assentato con Pegamarmid y piace marca Pastallianca, tordicada con addito acrillico de Bescel 1.5 Est por saco de 20sg, Aplicado con larsa de goma adentada y esputilla de goma, posteliormente publi public con una	MS-ES	Marce interiores	0.30x6.60 m	Muro de stalique Santra Julia color trigo de 20 x 10 x 10. Asentado con modeno, junta de malalino 1 on de espesor, a Plomo y exventire, con junta hundida. Vatilla de refuerco 10 90 atropada con concreto de 1 cm 150 kg/cm y sembrada a cada 10 cm.	243	Murse interiores y exteriores Fachada Norte y Posierte	0.60x0.40 m	Rodispie de Piedra arqueologica, acabado natico. En piezas de 684/60mx1.60m Asantada sobre Levantina, con una juma minima de 15mm en interiores y en existicores de Jimm. Se aplicars con llama y espatula de goma.	
			lechada de cemento/callanna 1 filili, juntos máximas de Snm.				Nurs de USG Durock con canal de amane USG calibre 20 de 6.35 on y 3.05 m de lasto, poste metalico USG, calibre 20 de 6.35 on y 3.05 m de lasto, di 0.40				Zurio da Blameli Trazarion Dair. 18 Cuttat Com mortemate nor cuna assistata da Com da	
PI-12	Verbulo y circulaciones	060×060m	Paca de Mármol Traverdor a la Virsa, 60x80x15. Acabado Puldo, deribaido por Martino, Asertado con Pregentermol y pisos marca Pastalánica, boficado con adivo acrilico de Besoli 1.5 Lts por saco de 20sp. Aplicado con fara de gonos adestado y escatala de como, poderiormente quir lustes con una lechado de	MD-03	Outos		on, dos cares de Darock de 127 mm de 122 a 246 m, aplicacion de basecos; cirta de milieros y malla USG para Durock, plinado con primer comex y dos manos de pintura comex vinimex color Tabaco con brocha de €*	244	Sanitarios	0.30x0.15 m	tado y rodupile 60x15x15. Acabado Puldo, diembuldo por Martikes, Asentado con Pegamarmal y place manca Pastallanca, terficiado con addive acióco de Biancio I 5 cito por asoc de 20x. Asicado con lima de coma ademada y escatula de coma luntas misimas de saco de 20x. Asicado con lima de coma ademada y escatula de coma luntas misimas de	
	cicuaciones		penentoicalisena 1916, juttas mikimas de Snor.	MD44	Marce interiorse Sentrative	0304560m	Placa de Mamili Travetino Rejo, 36.546/crt.Son Diambulos por Mamilies Puertis, Asentado con Pegamamol y place marca Pastalilanca, forticada con addiso acrisco de Sescret 15 Lis por seco de 20ks, Acidado con lana de coma				2mm. En superficies verticales, la placa debe anclarae meclaricamente al sustrato, sello de la superficie con Bioglichamp Utrafino manca Nassa o equivalente en calidad.	
0.41	Various		Placa de litamó: Traverino Rojo, 20.5e/b/r.5om. Distribuido por litamóles Puerte, Asentado con Pegamamo! y place marca Pastallianca, fortificada con		Santaros		adeva acreco de sescer 1.5 Lts por saco de zasg. Apricado con tana de gorsa adevada y espatula de gorsa, poderiomente pulir juntas con una lechada de cemento ballarena 1.65, unha máximas de Snim.		Plafones		Indica cambio de material en Zocio	
99-13	Groubdones		aditivo acrilico de Bescoli 1.5 Lts por saco de 20kg. Aplicado con llara de gona adentada y espatula de coma, posteriormente quilir juntas con una lechada de				Laia de Cartera, 60x60x1 Son Tono Café Galindo, acabado quido, Dienibuldo	Clave	Ubicación	Dimensiones		
			cementocalismos 1616, justas misimas de Sons. Piao possianato, Marca Intercesanio, modelo Tricco Martel Sao o de 40x12/cm	MD-85	Columnas Muros interiores	040x640 m	por Carrieros Huictopan, Asentado sobre PegaCartera, Marca Adhiere, Sase cemento Portand entiquecido con anti hongo. Aplicar con llana de gona adentado y espitula Juntes a missimo Irrem.	PL41	Sastasia		Loss alveolar L-01 de sinte alveolos, Marca Vip roccea cleve palm 015/100 dinensioner 150x15cn, resistante for-400x(pint) con Acero de pres bacco-fue-1500x(pint), acobado e care inferior y superior liso accentre on operatione contributes, cupato con membran	
PI-15	Sanbrios	0.60 x 1.20 m	estio Milmoi illanco, acabado Satin, adherido con pepazalejo interceranic para plezas de formato Grande, culor gris, preparado con « Il litros por cada sacode Tillos institutos a mano con curbana conformir a shusso.	MD-06	Muros interiores	0.60x6.60 m	Laja de Cartiera, ébilibiri Sorr Tono Blanco Huichaper, acabado puldo, Distribuito por Cartiera Huichaper, Assetado sobre PegaCartiera, Manca Adhiere, Base cemento Portand enriquecido con anti honos, Asicor con lans				ingemestie, modelo Curaquin NP marca (perquinia , calor gita concreto, Culocada en alli con grua proporcionada por el distribuitor.	
							de gona adentada y espituia. Jurtas a máxino 3mm				Sistema de platin a partir de Viga de pino 15x25cmalim Calidad tencera, Distribuidos por maderas GAVILÁN. Recubierta con Barroz RIVERA Fendico COMEX E16 accer marino	
ps-17	Zona privada planta alta Escenario	240 x 0.12 m	Place de titudes solida de Encine Blance Pennian, Libes Bereset Cislico, Mintra Cago Tearella, 2400-271 xt.m., Perilahet, Asentado sobre el firme de concete completamente public con adhesiva elástica de poliuretano Sika Bond-TSG o similar en calidad.	MD-07	Marce interiores	0.30x0.15 m	Laja de Namol Galaia Exatifiado, 150/00/25m "Dierribado por Mamolies Paseta, Avensido con Pegamanor y place marca Pentifilance, fertificado con addivo aoriliza de Securio 15 Lts por saco de 25g, Aplicado con llana de gorsa adereda y apentad de gorsa, condecimente pul juntas con una inchada de cemento/calluena 15/5, juntos máximas de Sem.	PL42	Amas públicas		acebado male, aplicado a mareo con bocha de 4º. Colocadas elabje de um Tabilo de Sincino Strem x 37 Som x 3 OS mis. Dieribuido por madenas GNE/LAN, Paudreta con Siamo SINERA Femilico COMEX 610 supar marino acabado mate, aplicado a mano controche de 4º.	














0.020	Muros		Indica cambio de material en muro	2.01	Pisos		Indica cambio de material en piao
Clave	Ubicación	Dimensiones	Descripción	Clave	Ubicación	Dimensiones	Descripción
MD-01	Vieta de muro a los ductos	0.1040.2040.20	Mars de tablque recodio multiperforado fibilibili20 on, jurtas de 5 mm con morteo camento-caleana 1 fl., a plano y amentio, con justo hundida. Visalia de miliarco 10 fl. altrogato con concreto de l'in-150 ligión y sembado a cada 70 on. Aplanado sociado fino, camiento ames 13. Refuenco hostorati con escalerilla a cada tres filense con morteo camento ames 1 fl.	Pdf	Ductor de Inst.y A. Exteriores		Plac de concreto peresectado (reintenecia sociado a plance estratura acabado puldo, cárr glis, apegado grasao de grasa de li min apre- fino de asexas ES mm, manza esexas o equivalente en caldad, curado membrana impermedile, modelo Curaquim NP manza (perquinta Plac de concreto overnacidado invelidencia acorde a delanse estrolar.
10-0	Ducto de homo	00940124034	Must deletate heche con tablque recocido for Chúf cm de distintas sono justas de 5 mm con montero, a plamo y reventite, con justa hundida. Varilla de refuerzo 10 KG altogado con concedo de l'or 150 legion y ambricado a cada 70 cm. Acadesta aparente.	P42	Amas euteriones		acabado mantelinado, calor gis, agregado grueso de grasa de E agregado fino de anuara D.S. mm, manza cemes o equivalente en cal cusado con membrana impermeable, modelo Curaquim NP m gamquinta.
MD-04	Muros interiores Sanitarios		Paca de Mamoli Traverino Roja, 20 Selfari Som Dierrbuido por Mamilies Pueste, Assentado con Pegamannol y place marca Pandilanca, falfocad con adriso aceliface de Reserto I Si ta por seco de 25kg. Aplicado con Itana de goma adentada y expatala de goma, poseriormente pula juntas con una lechada de cemento/ballerena 1 6.6, juntas malanca de Som.	P-09	Areas conunes comedones y bar	0.3090.20 m	Placa de Milamol Manco Durango Grano Fino, 20 Salfrons-I- Distribució por Mamolea Puerte, Asentado con Peganumol y pi menco Passiliano, trefficado con adrio acrillo de Bascol 15 Si to soco de 20tg. Aplicado con fano de goma ademada y equatula de go- posteliormente pulir juntos con una lechada de camento/calisensa 1: juntos máximos de Sino.
ND-65	Munos Columnos en Extretores	660050m	Luja de Cantera, Biblión Son Toro Calli Galindo, acabado pulido, Distribuido por Cartines Hischapan, Aventado estre Pepa/Cartera, Marca Athiere, Base comento Portándi enriquedido con anti homo Aplicar con livra de gons adentado y explatis. Juntas a máximo Smn.	Pile	Salos	0 80 x 0 60 m	Piedra caliza, limestime tandoor tono Grey patron. En pieza 60-60/cont-ficio Assentida sobre Levantina, con una justa minim 15 ficm en abentone y en estentimes de Zimm. Se aplicasa con la expatula de goma.
10-01	Marce exteriores Jardineras	560050m	Laja de Cartera, 60x80x1 Son Tono Sitanco Wubhapan, acubado pulido, Distribuido por Curriense Wubhapan, Asentado sobre PagaCartera, Marca Adriens, Esses comento Portado etinopado con anti hongo. Aplicar con libra de gona adentada y explatira. Juntas a milalmo Sinni	P-15	Salos	1.20 ± 040 m	Plao porostanato, tilanca intercurentic, modelo Trilogy Marbel tipo 60x120m estio Mármol Silanco, acustado Salin, adherido con pegas intercurentic para piezas de formato Grando, cobr gris, preparado 4.6 litros por cada sacode 20kg. Inteliado a mano con cuo colocados a hueso.
ND-67	Muros interiores	615030n	Ligia de Marmoli Galala Sacraffiado, 15/d/bid Son Diamboldo por Marmolias Puesta, Assentado con Pegamannol y place matra Prestallanca, terificade con adilico acilizo de Securil 1.5 tis por saco de 20g., Aplicado con lana de goma adentada y espatala de goma, posteriormente pulir jumas con una lechada de cenero/osilamena 1.6 kl. centra en aluma en Gene.	P-16	Escenario	240 x 0.12 m	Plac de Maders de solds de Tekka Premium, Unes Bennetti Cei Marca Grapo Fasente, L'EdirChit ricon, Pre Frisibad, Asemado est Bres de concerco complicamente publico carbellos ellados poliuratano Sika Bond-TSS o elimbar en calidad.
NO-10	Murce en exteriores	660x360 m	jurias intantina de Simi. Parca de librardi Timenfino a la Veta, "disidia" S. Anabado Pulico, distribució por Madifice, Americado con Pegarament y pases marca permitarios, teleficianos, destidado con addice calción de Bescui E.S. Es por saco de 20ta, Aplicado con filmo de gonta ademicado y españa de gonza, oderándo y seguita de gonza, posiciamente puli, prima ou riva la beladar de conemcibalmente E.S.; prima misimas de Erim. En superficien verificides, la placa debe anchare excisiónicianos de lacuracion.	P-19	Acutes		Ladrice Access or "PAYTON of Son do alto obtact con una canamatera, calairem en proposition 1.2 "NS" de comento con un expe no máximo de 2.5cm ser máximo 1 m2 a la vez.
-	Plafone	S	Indica cambio de metavisian Zorio	7.01	Zoclos		Indica cambio
R-ST	Santarios Cuestos de santas		Loss steats Left de sies steats. Marc lig nouse care care colorid deseniores tributes maistance l'evalgaçat aux se- cior de l'evalgaçat aux se- ses pres faces la re-1800/gronz, canada en can sistero y supetir los gavens con colorates contratats, canado can meterna legermatis, mode Curaquin NP mara larquimis, color gris concrete, Cabicada en elle con gran proporcionata por el detabletor.	201	Stantanion	0.30x0.16 m	Zucio de liliamoli Tarverbio Rigo, Xifactieri Saro, conformado por sanitaria de Som de rado y rodopie diselfacti. A Acadesa Po discibilido por Mariake, Assando con Poparamento y piese re Pamalilanco, tretificado con adios osalico de liscusti El Sia por esa 2024, Aplicado con los esos de posa estenciary y seguinta de posa un malineas de Som. En especificas ventados, e placa debe an macinicamente sentante, esto del se aperilidad con filospolitura pilo marca Nima i espicialmen es calibad.
R-G	Avenyithon		Sidems de pilatin a pareir de Viga de pino 15 d'Éconéem Celidad: lacoura, Chillander por matériae GAPLAR, Foundaires con Samin SIGNES Architas Collect 40 a que mante a catalità mesa, aplicado a nativa con la combia de P. Concoladas elabje de la Tabilito de Sicolao Simon x 30 Son x 3 GG mésa. Childrados por maderias GAPURAR, Recubiera con Samo RACEA. Recubiera con Racea SIGNES A Recubiera con Samo RACEA. Recubiera con Racea SIGNES A Recubiera con Samo RACEA.	2-05	Todo el modulo de battos	0.60x0.15 m	Zucir de Marmil Travettira sia Veira, 40x1141.5 de aspesor combi- por cuna anabrat de Son de redo y redupi 40x4161.5 Asabado Pidebidos por Malini, Alemado no Pidebidos por Malini, Alemado no Pigenamoni y jales in Pastallizaro, forticado con adida collos de Sanoli 15 la por se Ogra, Aplacia forma de gonos atendras y apresió sis genera, in- mánima de Son. En aperidas verzalani, la gisas dele aco- miscionemente al sentan, esto de la susperió con Sospichamo Uni- naciona Nasa o equivalente en calidad.





